PLANILLA DE REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN

UNGRD
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	SEMANA		
SANTANDER	SAN VICENTE DE CHUCURI	DESDE: 14/04/2025	HASTA: 20/04/25	SUBDIRECCIÓN PARA EL MANEJO DE DESASTRES
SITIO	PROVEEDOR DEL SUMINISTRO	MES: Abril	AÑO: 2025	
RIO CHUCURI, QUEBRADA LAS CRUCES, VIA ZAPATOCA, VIA AL CARMEN DE CHUCURI	RYC Ingenieros SAS			

Fecha: 17/04/25

DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO REALIZADO:

ADECUACIÓN HIDRÁULICA DE CAUCES:	X	CONFORMACIÓN DE JARILLONI		OTRO:	
PERFILADO DE TALUDES:		REHABILITACIÓN DE VÍAS:	X	CUAL:	

EQUIPO 1

DESC. DEL ÍTEM CONTRAC.: RETRO-EXCAVADORA ORUGA
MARCA: Doosan DX225-06

HOROMETRO INICIA (HRS Y MIN)	HOROMETRO TERMINA (HRS Y MIN)	HORAS TRABAJADAS
5562,7	5.573,7	11,0
		-
		-
		-
		-
		-
		-
		-
		-

EQUIPO 2

DESC. DEL ÍTEM CONTR: RETRO-EXCAVADORA ORUGA
MARCA: Doosan 225-03

HOROMETRO INICIA (HRS Y MIN)	HOROMETRO TERMINA (HRS Y MIN)	HORAS TRABAJADAS
9789,4	9.799,4	10,0
		-
		-
		-
		-
		-
		-
		-
		-

EQUIPO 3

DESC. DEL ÍTEM CONT: RETRO-EXCAVADORA ORUGA
MARCA: Doosan DX220 LC

HOROMETRO INICIA (HRS Y MIN)	HOROMETRO TERMINA (HRS Y MIN)	HORAS TRABAJADAS
1822,2	1.832,2	10,0
		-
		-
		-
		-
		-
		-
		-
		-

FIRMA PERSONAL CONTRATISTA SUMINISTRO

FIRMA PERSONAL CONTRATISTA SEGUIMIENTO Y CONTROL

EQUIPO 4

DESC. DEL ÍTEM CONTRAC.: RETRO-EXCAVADORA ORUGA
MARCA: Doosan DX340

HOROMETRO INICIA (HRS Y MIN)	HOROMETRO TERMINA (HRS Y MIN)	HORAS TRABAJADAS
13640,4	13.650,4	10,0
		-
		-
		-
		-
		-
		-
		-
		-

EQUIPO 5

DESC. DEL ÍTEM CONTR: RETRO-EXCAVADORA ORUGA
MARCA: Doosan DX225-05

HOROMETRO INICIA (HRS Y MIN)	HOROMETRO TERMINA (HRS Y MIN)	HORAS TRABAJADAS
16093,3	16.103,4	10,1
		-
		-
		-
		-
		-
		-
		-
		-

EQUIPO 6

DESC. DEL ÍTEM CONT: MOTONIVELADORA
MARCA: SANY 200

HOROMETRO INICIA (HRS Y MIN)	HOROMETRO TERMINA (HRS Y MIN)	HORAS TRABAJADAS
7825,5	7.834,0	8,5
		-
		-
		-
		-
		-
		-
		-
		-

FIRMA PERSONAL CONTRATISTA SUMINISTRO

FIRMA PERSONAL CONTRATISTA SEGUIMIENTO Y CONTROL

EQUIPO 7

DESC. DEL ÍTEM CONTRAC.: MOTONIVELADORA
MARCA: CATERPILLAR 12H

HOROMETRO INICIA (HRS Y MIN)	HOROMETRO TERMINA (HRS Y MIN)	HORAS TRABAJADAS
1450,9	1.459,9	9,0
		-
		-
		-
		-
		-
		-
		-
		-

EQUIPO 8

DESC. DEL ÍTEM CONTR:
MARCA:

HOROMETRO INICIA (HRS Y MIN)	HOROMETRO TERMINA (HRS Y MIN)	HORAS TRABAJADAS
		-
		-
		-
		-
		-
		-
		-

EQUIPO 9

DESC. DEL ÍTEM CONT:
MARCA:

HOROMETRO INICIA (HRS Y MIN)	HOROMETRO TERMINA (HRS Y MIN)	HORAS TRABAJADAS

FIRMA PERSONAL CONTRATISTA SUMINISTRO

FIRMA PERSONAL CONTRATISTA SEGUIMIENTO Y CONTROL

OBSERVACIONES:

RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA -- MARCA DOOSAN DX 225-6: CORRECCION DE CAUCE DEL RIO CHUCURI
RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA -- MARCA DOOSAN DX 220 LC: CORRECCION DE CAUCE DE QUEBRADA LAS CRUCES
RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA -- MARCA DOOSAN DX 225-5: CORRECCION DE CAUCE DE QUEBRADA LAS CRUCES
RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA -- MARCA DOOSAN 225-3: CORRECCION DE CAUCE DEL RIO CHUCURI
RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA -- MARCA DOOSAN 340: CORRECCION DE CAUCE DEL RIO CHUCURI
MOTONIVELADORA CATERPILLAR 12H REHABILITACION VIA ZAPATOCA
MOTONIVELADORA SANY 200 REHABILITACION VIA CARMEN DE CHUCURI

VoBo.
Empresa: PETROLEP COMPANY S.A.S
Rep. Legal: LUIS EDUARDO PACHECO CAMPO
Contratista Seguimiento y Control

VoBo.
Empresa: RYC INGENIEROS SAS
Rep. Legal: RAUL MEDARDO CAMARGO JAIMES
Contratista Suministro Maquinaria

267

PLANILLA DE REPORTE SEMANAL

UNGRD	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	SEMANA	SUBDIRECCION PARA EL MANEJO DE DESASTRES
	SANTANDER	SAN VICENTE DE CHUCURI	DESDE 17/02/2025 HASTA 23/02/25	
	SITIO	PROVEEDOR DEL SUMINISTRO	FECHA	
	RIO CHUCURI. QUEBRADA LAS CRUCES. VIA ZAPATOCA. VIA AL CARMEN DE CHUCURI	RYC Ingenieros SAS	MES: Febrero AÑO: 2025	

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM CONTRACTUAL	REFERENCIA	No. REGISTRO/PLACA	UNIDAD	L	M	M	J	V	S	D	TOTAL HORAS Y/O DIAS POR SEMANA
RETRO DE ORUGA 320 O SIMILAR	Doosan DX225-06	MC450297	HORA	0,0	10,3	10,5	9,6	9,7	10,0	10,6	60,7
RETRO DE ORUGA 320 O SIMILAR	Doosan 225-03	MC034115	HORA	0,0	6,4	9,8	10,3	9,8	9,7	9,9	55,9
RETRO DE ORUGA 320 O SIMILAR	Doosan DX220 LC	MC644583	HORA	0,0	0,0	10,2	11,4	10,2	11,3	9,8	52,9
RETRO DE ORUGA 320 O SIMILAR	Doosan DX340	MC048873	HORA	0,0	0,0	10,9	10,2	9,7	10,5	10,5	51,8
MOTONIVELADORA	SANY 200	78160601	HORA	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8
MOTONIVELADORA	CATERPILLAR 12H	71X03E46	HORA	0,0	6,9	10,1	4,0	9,3	3,8	0,0	34,1
RETRO DE ORUGA 320 O SIMILAR	Doosan DX225-05	MC034863	HORA	0,0	0,0	9,4	10,8	10,4	10,1	10,0	50,7

OBSERVACIONES:

RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA – MARCA DOOSAN DX 225-6: CORRECCION DE CAUCE DEL RIO CHUCURI
RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA – MARCA DOOSAN DX 220 LC: CORRECCION DE CAUCE DE QUEBRADA LAS CRUCES
RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA – MARCA DOOSAN DX 225-5: CORRECCION DE CAUCE DE QUEBRADA LAS CRUCES
RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA – MARCA DOOSAN 225-3: CORRECCION DE CAUCE DEL RIO CHUCURI
RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA – MARCA DOOSAN 340: CORRECCION DE CAUCE DEL RIO CHUCURI
MOTONIVELADORA CATERPILLAR 12H REHABILITACION VIA ZAPATOCA
MOTONIVELADORA SANY 200 REHABILITACION VIA CARMEN DE CHUCURI"

VoBo. _____
Empresa: PETROLEP COMPANY S.A.S
Rep. Legal: LUIS EDUARDO PACHECO CAMPO
Contratista Seguimiento y Control

VoBo. _____
Empresa: RYC INGENIEROS SAS
Rep. Legal: RAUL MEDARDO CAMARGO JAIMES
Contratista Suministro Maquinaria

Coordinador o Delegado CMGRD y/o CDMGRD *
NOMBRE: HELDER IVAN ARGUELLO LUNA

FIRMA: _____

*** NOTA:** Solo puede recibir el CDGRD y/o CMGRD o Delegado por el mismo bajo designación especifica de la Gobernación y/o Alcaldia

T0503

PLANILLA DE REPORTE SEMANAL

UNGRD Unidad Nacional para la Gestión

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	SEMANA		SUBDIRECCION PARA EL MANEJO DE DESASTRES
SANTANDER	SAN VICENTE DE CHUCURI	DESDE: 24/02/2025	HASTA: 2/03/25	
SITIO	**PROVEEDOR DEL SUMINISTRO**	FECHA		
RIO CHUCURI. QUEBRADA LAS CRUCES. VIA ZAPATOCA, VIA AL CARMEN DE CHUCURI	RYC Ingenieros SAS	MES: Febrero	AÑO: 2025	

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM CONTRACTUAL	REFERENCIA	No. REGISTRO/PLACA	UNIDAD	L	M	M	J	V	S	D	TOTAL HORAS Y/O DIAS POR SEMANA
RETRO DE ORUGA 320 O SIMILAR	Doosan DX225-06	MC450297	HORA	9,7	10,2	10,7	10,6	10,7	10,0	9,9	71,8 ✓
RETRO DE ORUGA 320 O SIMILAR	Doosan 225-03	MC034115	HORA	10,7	10,5	9,7	10,2	10,5	10,9	10,4	72,9 ✓
RETRO DE ORUGA 320 O SIMILAR	Doosan DX220 LC	MC644583	HORA	11,7	10,1	10,8	10,7	10,5	10,5	10,2	74,5 ✓
RETRO DE ORUGA 320 O SIMILAR	Doosan DX340	MC048873	HORA	11,1	10,6	9,9	11,3	9,7	10,3	9,8	72,7 ✓
MOTONIVELADORA	SANY 200	78160601	HORA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 ✓
MOTONIVELADORA	CATERPILLAR 12H	71X03E46	HORA	10,1	10,4	0,0	9,9	3,0	0,0	0,0	33,4 ✓
RETRO DE ORUGA 320 O SIMILAR	Doosan DX225-05	MC034863	HORA	11,5	10,7	11,0	11,2	11,4	10,6	10,4	76,8 ✓

OBSERVACIONES:

RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA – MARCA DOOSAN DX 225-6: CORRECCION DE CAUCE DEL RIO CHUCURI
RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA – MARCA DOOSAN DX 220 LC: CORRECCION DE CAUCE DE QUEBRADA LAS CRUCES
RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA – MARCA DOOSAN DX 225-5: CORRECCION DE CAUCE DE QUEBRADA LAS CRUCES
RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA – MARCA DOOSAN 225-3: CORRECCION DE CAUCE DEL RIO CHUCURI
RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA – MARCA DOOSAN 340: CORRECCION DE CAUCE DEL RIO CHUCURI
MOTONIVELADORA CATERPILLAR 12H REHABILITACION VIA ZAPATOCA
MOTONIVELADORA SANY 200 REHABILITACION VIA CARMEN DE CHUCURI"

VoBo. _____
Empresa: PETROLEP COMPANY S.A.S
Rep. Legal: LUIS EDUARDO PACHECO CAMPO
Contratista Seguimiento y Control

VoBo. _____
Empresa: RYC INGENIEROS SAS
Rep. Legal: RAUL MEDARDO CAMARGO JAIMES
Contratista Suministro Maquinaria

Coordinador o Delegado CMGRD y/o CDMGRD *
NOMBRE: HELDER IVAN ARGUELLO LUNA

FIRMA: _____

*** NOTA:** Solo puede recibir el CDGRD y/o CMGRD o Delegado por el mismo bajo designación específica de la Gobernación y/o Alcaldía

20250303

269

PLANILLA DE REPORTE SEMANAL

UNGRD Unidad Nacional para la Gestión

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	SEMANA		SUBDIRECCION PARA EL MANEJO DE DESASTRES
SANTANDER	SAN VICENTE DE CHUCURI	DESDE 03/03/2025	HASTA 9/03/25	
SITIO	PROVEEDOR DEL SUMINISTRO	FECHA		
RIO CHUCURI, QUEBRADA LAS CRUCES, VIA ZAPATOCA, VIA AL CARMEN DE CHUCURI	RYC Ingenieros SAS	MES: Marzo	AÑO: 2025	

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM CONTRACTUAL	REFERENCIA	No. REGISTRO/PLACA	UNIDAD	L	M	M	J	V	S	D	TOTAL HORAS Y/O DIAS POR SEMANA
RETRO DE ORUGA 320 O SIMILAR	Doosan DX225-06	MC450297	HORA	10,6	9,7	10,0	9,9	9,5	9,9	10,4	70,0 ✓
RETRO DE ORUGA 320 O SIMILAR	Doosan 225-03	MC034115	HORA	11,2	10,2	10,3	10,9	9,7	9,3	9,0	70,6 ✓
RETRO DE ORUGA 320 O SIMILAR	Doosan DX220 LC	MC644583	HORA	10,0	9,0	10,8	10,7	9,5	9,7	10,0	69,7 ✓
RETRO DE ORUGA 320 O SIMILAR	Doosan DX340	MC048873	HORA	10,2	10,3	11,9	9,9	11,4	10,8	9,6	74,1 ✓
MOTONIVELADORA	SANY 200	78160601	HORA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
MOTONIVELADORA	CATERPILLAR 12H	71X03E46	HORA	2,1	9,7	6,0	9,6	9,6	0,0	0,0	37,0 ✓
RETRO DE ORUGA 320 O SIMILAR	Doosan DX225-05	MC034863	HORA	11,6	11,1	11,4	10,7	10,6	11,1	10,4	76,9 ✓

OBSERVACIONES:

RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA – MARCA DOOSAN DX 225-6: CORRECCION DE CAUCE DEL RIO CHUCURI
RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA – MARCA DOOSAN DX 220 LC: CORRECCION DE CAUCE DE QUEBRADA LAS CRUCES
RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA – MARCA DOOSAN DX 225-5: CORRECCION DE CAUCE DE QUEBRADA LAS CRUCES
RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA – MARCA DOOSAN 225-3: CORRECCION DE CAUCE DEL RIO CHUCURI
RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA – MARCA DOOSAN 340: CORRECCION DE CAUCE DEL RIO CHUCURI
MOTONIVELADORA CATERPILLAR 12H REHABILITACION VIA ZAPATOCA
MOTONIVELADORA SANY 200 REHABILITACION VIA CARMEN DE CHUCURI"

VoBo. _____
Empresa: PETROLEP COMPANY S.A.S
Rep. Legal: LUIS EDUARDO PACHECO CAMPO
Contratista Seguimiento y Control

VoBo. _____
Empresa: RYC INGENIEROS SAS
Rep. Legal: RAUL MEDARDO CAMARGO JAIMES
Contratista Suministro Maquinaria

Coordinador o Delegado CMGRD y/o CDMGRD *
NOMBRE: HELDER IVAN ARGUELLO LUNA

FIRMA: _____

*** NOTA:** Solo puede recibir el CDGRD y/o CMGRD o Delegado por el mismo bajo designación especifica de la Gobernación y/o Alcaldia

270

PLANILLA DE REPORTE SEMANAL

UNGRD
Unidad Nacional para la Gestión

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	SEMANA		SUBDIRECCION PARA EL MANEJO DE DESASTRES
SANTANDER	SAN VICENTE DE CHUCURI	DESDE: 10/03/2025	HASTA: 16/03/25	
SITIO	**PROVEEDOR DEL SUMINISTRO**	FECHA		
RIO CHUCURI, QUEBRADA LAS CRUCES, VIA ZAPATOCA, VIA AL CARMEN DE CHUCURI	RYC Ingenieros SAS	MES: Febrero	AÑO: 2025	

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM CONTRACTUAL	REFERENCIA	No. REGISTRO/PLACA	UNIDAD	L	M	M	J	V	S	D	TOTAL HORAS Y/O DIAS POR SEMANA
RETRO DE ORUGA 320 O SIMILAR	Doosan DX225-06	MC450297	HORA	9,4	9,7	11,5	9,7	9,7	10,6	10,1	70,7 ✓
RETRO DE ORUGA 320 O SIMILAR	Doosan 225-03	MC034115	HORA	10,9	11,2	9,7	10,6	9,7	9,3	10,2	71,6
RETRO DE ORUGA 320 O SIMILAR	Doosan DX220 LC	MC644583	HORA	10,1	10,6	10,6	10,8	10,4	11,6	10,4	74,5 ✓
RETRO DE ORUGA 320 O SIMILAR	Doosan DX340	MC048873	HORA	10,5	10,5	10,6	9,8	10,6	10,2	10,6	72,8 ✓
MOTONIVELADORA	SANY 200	78160601	HORA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 ✓
MOTONIVELADORA	CATERPILLAR 12H	71X03E46	HORA	2,3	0,0	2,1	2,5	2,9	2,4	4,0	16,2 ✓
RETRO DE ORUGA 320 O SIMILAR	Doosan DX225-05	MC034863	HORA	10,9	11,6	11,3	10,8	11,5	10,8	9,8	76,7 ✓

OBSERVACIONES:

RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA – MARCA DOOSAN DX 225-6: CORRECCION DE CAUCE DEL RIO CHUCURI
RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA – MARCA DOOSAN DX 220 LC: CORRECCION DE CAUCE DE QUEBRADA LAS CRUCES
RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA – MARCA DOOSAN DX 225-5: CORRECCION DE CAUCE DE QUEBRADA LAS CRUCES
RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA – MARCA DOOSAN 225-3: CORRECCION DE CAUCE DEL RIO CHUCURI
RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA – MARCA DOOSAN 340: CORRECCION DE CAUCE DEL RIO CHUCURI
MOTONIVELADORA CATERPILLAR 12H REHABILITACION VIA ZAPATOCA
MOTONIVELADORA SANY 200 REHABILITACION VIA CARMEN DE CHUCURI"

VoBo. _____
Empresa: PETROLEP COMPANY S.A.S
Rep. Legal: LUIS EDUARDO PACHECO CAMPO
Contratista Seguimiento y Control

VoBo. _____
Empresa: RYC INGENIEROS SAS
Rep. Legal: RAUL MEDARDO CAMARGO JAIMES
Contratista Suministro Maquinaria

Coordinador o Delegado CMGRD y/o CDMGRD *
NOMBRE: HELDER IVAN ARGUELLO LUNA

FIRMA: _____

*** NOTA:** Solo puede recibir el CDGRD y/o CMGRD o delegado por el mismo bajo designación especifica de la Gobernación y/o Alcaldia

1330034

271

PLANILLA DE REPORTE SEMANAL

UNGRD
Unidad Nacional para la Gestión

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	SEMANA		SUBDIRECCION PARA EL MANEJO DE DESASTRES
SANTANDER	SAN VICENTE DE CHUCURI	DESDE: 17/03/2025	HASTA: 23/03/25	
SITIO	PROVEEDOR DEL SUMINISTRO	FECHA		
RIO CHUCURI, QUEBRADA LAS CRUCES, VIA ZAPATOCA, VIA AL CARMEN DE CHUCURI	RYC Ingenieros SAS	MES: Febrero	AÑO: 2025	

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM CONTRACTUAL	REFERENCIA	No. REGISTRO/PLACA	UNIDAD	L	M	M	J	V	S	D	TOTAL HORAS Y/O DIAS POR SEMANA
RETRO DE ORUGA 320 O SIMILAR	Doosan DX225-06	MC450297	HORA	9,5	9,7	9,8	10,5	9,7	11,1	10,2	70,5 ✓
RETRO DE ORUGA 320 O SIMILAR	Doosan 225-03	MC034115	HORA	10,7	10,6	9,7	9,7	9,7	9,7	10,1	70,2 ✓
RETRO DE ORUGA 320 O SIMILAR	Doosan DX220 LC	MC644583	HORA	9,9	10,8	11,1	10,6	10,1	10,5	9,7	72,7 ✓
RETRO DE ORUGA 320 O SIMILAR	Doosan DX340	MC048873	HORA	10,2	10,2	10,5	9,8	9,7	10,3	9,9	70,6 ✓
MOTONIVELADORA	SANY 200	78160601	HORA	9,1	8,5	8,8	9,4	9,6	9,7	8,5	63,6 ✓
MOTONIVELADORA	CATERPILLAR 12H	71X03E46	HORA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 ✓
RETRO DE ORUGA 320 O SIMILAR	Doosan DX225-05	MC034863	HORA	11,5	11,4	11,2	10,8	10,7	10,5	10,0	76,1 ✓

OBSERVACIONES:

RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA – MARCA DOOSAN DX 225-6: CORRECCION DE CAUCE DEL RIO CHUCURI
RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA – MARCA DOOSAN DX 220 LC: CORRECCION DE CAUCE DE QUEBRADA LAS CRUCES
RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA – MARCA DOOSAN DX 225-5: CORRECCION DE CAUCE DE QUEBRADA LAS CRUCES
RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA – MARCA DOOSAN 225-3: CORRECCION DE CAUCE DEL RIO CHUCURI
RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA – MARCA DOOSAN 340: CORRECCION DE CAUCE DEL RIO CHUCURI
MOTONIVELADORA CATERPILLAR 12H REHABILITACION VIA ZAPATOCA
MOTONIVELADORA SANY 200 REHABILITACION VIA CARMEN DE CHUCURI"

VoBo. _____
Empresa: PETROLEP COMPANY S.A.S
Rep. Legal: LUIS EDUARDO PACHECO CAMPO
Contratista Seguimiento y Control

VoBo. _____
Empresa: RYC INGENIEROS SAS
Rep. Legal: RAUL EDUARDO CAMARGO JAIMES
Contratista Suministro Maquinaria

Coordinador o Delegado CMGRD y/o CDMGRD *
NOMBRE: HELDER IVAN ARGUELLO LUNA

FIRMA: _____

*** NOTA:** Solo puede recibir el CDGRD y/o CMGRD o Delegado por el mismo bajo designación especifica de la Gobernación y/o Alcaldia

272

PLANILLA DE REPORTE SEMANAL

UNGRD
Unidad Nacional para la Gestión

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	SEMANA		SUBDIRECCION PARA EL MANEJO DE DESASTRES
SANTANDER	SAN VICENTE DE CHUCURI	DESDE: 24/03/2025	HASTA: 30/03/25	
SITIO	**PROVEEDOR DEL SUMINISTRO**	FECHA		
RIO CHUCURI. QUEBRADA LAS CRUCES. VIA ZAPATOCA, VIA AL CARMEN DE CHUCURI	RYC Ingenieros SAS	MES: Febrero	AÑO: 2025	

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM CONTRACTUAL	REFERENCIA	No. REGISTRO/PLACA	UNIDAD	L	M	M	J	V	S	D	TOTAL HORAS Y/O DIAS POR SEMANA
RETRO DE ORUGA 320 O SIMILAR	Doosan DX225-06	MC450297	HORA	10,0	10,4	9,7	9,7	9,7	9,8	10,4	69,7 ✓
RETRO DE ORUGA 320 O SIMILAR	Doosan 225-03	MC034115	HORA	10,6	11,3	10,4	9,7	9,7	10,8	10,6	73,1 ✓
RETRO DE ORUGA 320 O SIMILAR	Doosan DX220 LC	MC644583	HORA	9,7	10,4	9,9	11,5	9,4	10,3	9,8	71,0 ✓
RETRO DE ORUGA 320 O SIMILAR	Doosan DX340	MC048873	HORA	10,7	8,7	9,7	10,4	10,0	9,9	10,5	69,9 ✓
MOTONIVELADORA	SANY 200	78160601	HORA	6,2	7,5	8,8	9,2	7,5	8,4	7,9	55,5 ✓
MOTONIVELADORA	CATERPILLAR 12H	71X03E46	HORA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 ✓
RETRO DE ORUGA 320 O SIMILAR	Doosan DX225-05	MC034863	HORA	10,9	11,0	11,3	11,4	11,1	10,8	10,5	77,0 ✓

OBSERVACIONES:

RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA – MARCA DOOSAN DX 225-6: CORRECCION DE CAUCE DEL RIO CHUCURI
RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA – MARCA DOOSAN DX 220 LC: CORRECCION DE CAUCE DE QUEBRADA LAS CRUCES
RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA – MARCA DOOSAN DX 225-5: CORRECCION DE CAUCE DE QUEBRADA LAS CRUCES
RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA – MARCA DOOSAN 225-3: CORRECCION DE CAUCE DEL RIO CHUCURI
RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA – MARCA DOOSAN 340: CORRECCION DE CAUCE DEL RIO CHUCURI
MOTONIVELADORA CATERPILLAR 12H REHABILITACION VIA ZAPATOCA
MOTONIVELADORA SANY 200 REHABILITACION VIA CARMEN DE CHUCURI"

VoBo. _____
Empresa: PETROLEP COMPANY S.A.S
Rep. Legal: LUIS EDUARDO PACHECO CAMPO
Contratista Seguimiento y Control

VoBo. _____
Empresa: RYC INGENIEROS SAS
Rep. Legal: RAUL EDUARDO CAMARGO JAIMES
Contratista Suministro Maquinaria

Coordinador o Delegado CMGRD y/o CDMGRD *
NOMBRE: HELDER IVAN ARGUELLO LUNA

FIRMA: _____

*** NOTA:** Solo puede recibir el CDGRD y/o CMGRD o Delegado por el mismo bajo designación especifica de la Gobernación y/o Alcaldía

9090308

PLANILLA DE REPORTE SEMANAL

UNGRD
Unidad Nacional para la Gestión

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	SEMANA		SUBDIRECCION PARA EL MANEJO DE DESASTRES
SANTANDER	SAN VICENTE DE CHUCURI	DESDE: 31/03/2025	HASTA: 6/04/25	
SITIO	PROVEEDOR DEL SUMINISTRO	FECHA		
RIO CHUCURI, QUEBRADA LAS CRUCES, VIA ZAPATOCA, VIA AL CARMEN DE CHUCURI	RYC Ingenieros SAS	MES: Abril	AÑO: 2025	

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM CONTRACTUAL	REFERENCIA	No. REGISTRO/PLACA	UNIDAD	L	M	M	J	V	S	D	TOTAL HORAS Y/O DIAS POR SEMANA
RETRO DE ORUGA 320 O SIMILAR	Doosan DX225-06	MC450297	HORA	10,1	10,2	10,0	9,7	10,9	10,6	10,6	72,1 ✓
RETRO DE ORUGA 320 O SIMILAR	Doosan 225-03	MC034115	HORA	9,7	9,8	10,2	11,6	9,7	10,3	9,7	71,0 ✓
RETRO DE ORUGA 320 O SIMILAR	Doosan DX220 LC	MC644583	HORA	11,3	10,5	10,9	9,7	10,8	10,8	9,8	73,8 ✓
RETRO DE ORUGA 320 O SIMILAR	Doosan DX340	MC048873	HORA	10,4	10,8	10,3	10,1	10,2	10,9	10,6	73,3 ✓
MOTONIVELADORA	SANY 200	78160601	HORA	8,6	8,4	9,1	9,2	7,7	8,2	7,1	58,3 ✓
MOTONIVELADORA	CATERPILLAR 12H	71X03E46	HORA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 ✓
RETRO DE ORUGA 320 O SIMILAR	Doosan DX225-05	MC034863	HORA	11,1	10,7	11,5	11,2	10,9	10,4	9,7	75,5 ✓

OBSERVACIONES:

RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA – MARCA DOOSAN DX 225-6: CORRECCION DE CAUCE DEL RIO CHUCURI
RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA – MARCA DOOSAN DX 220 LC: CORRECCION DE CAUCE DE QUEBRADA LAS CRUCES
RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA – MARCA DOOSAN DX 225-5: CORRECCION DE CAUCE DE QUEBRADA LAS CRUCES
RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA – MARCA DOOSAN 225-3: CORRECCION DE CAUCE DEL RIO CHUCURI
RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA – MARCA DOOSAN 340: CORRECCION DE CAUCE DEL RIO CHUCURI
MOTONIVELADORA CATERPILLAR 12H REHABILITACION VIA ZAPATOCA
MOTONIVELADORA SANY 200 REHABILITACION VIA CARMEN DE CHUCURI"

VoBo. _____
Empresa: PETROLEP COMPANY S.A.S
Rep. Legal: LUIS EDUARDO PACHECO CAMPO
Contratista Seguimiento y Control

VoBo. _____
Empresa: RYC INGENIEROS SAS
Rep. Legal: RAUL MEDARDO CAMARGO JAIMES
Contratista Suministro Maquinaria

Coordinador o Delegado CMGRD y/o CDMGRD *
NOMBRE: HELDER IVAN ARGUELLO LUNA

FIRMA: _____

*** NOTA:** Solo puede recibir el CDGRD y/o CMGRD o Delegado por el mismo bajo designación específica de la Gobernación y/o Alcaldía

1090307

271

PLANILLA DE REPORTE SEMANAL

UNGRD	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	SEMANA		SUBDIRECCION PARA EL MANEJO DE DESASTRES
	SANTANDER	SAN VICENTE DE CHUCURI	DESDE: 7/04/2025	HASTA: 13/04/25	
	SITIO	PROVEEDOR DEL SUMINISTRO	FECHA		
	RIO CHUCURI, QUEBRADA LAS CRUCES, VIA ZAPATOCA, VIA AL CARMEN DE CHUCURI	RYC Ingenieros SAS	MES: Abril	AÑO: 2025	

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM CONTRACTUAL	REFERENCIA	No. REGISTRO/PLACA	UNIDAD	L	M	M	J	V	S	D	TOTAL HORAS Y/O DIAS POR SEMANA
RETRO DE ORUGA 320 O SIMILAR	Doosan DX225-06	MC450297	HORA	10,8	10,4	12,8	11,6	10,8	9,8	11,2	77,4 ✓
RETRO DE ORUGA 320 O SIMILAR	Doosan 225-03	MC034115	HORA	11,5	11,1	10,7	10,2	10,1	11,4	10,2	75,2 ✓
RETRO DE ORUGA 320 O SIMILAR	Doosan DX220 LC	MC644583	HORA	11,5	11,3	9,9	11,5	11,5	11,4	11,1	78,2 ✓
RETRO DE ORUGA 320 O SIMILAR	Doosan DX340	MC048873	HORA	10,8	10,5	11,2	10,3	10,2	10,4	10,8	74,2 ✓
MOTONIVELADORA	SANY 200	78160601	HORA	8,2	9,7	9,5	8,7	9,9	9,3	9,1	64,4 ✓
MOTONIVELADORA	CATERPILLAR 12H	71X03E46	HORA	9,9	8,8	9,5	9,3	8,4	8,0	9,2	63,1 ✓
RETRO DE ORUGA 320 O SIMILAR	Doosan DX225-05	MC034863	HORA	10,9	11,2	11,6	10,9	11,1	11,2	10,4	77,3 ✓

OBSERVACIONES:

RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA – MARCA DOOSAN DX 225-6: CORRECCION DE CAUCE DEL RIO CHUCURI
RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA – MARCA DOOSAN DX 220 LC: CORRECCION DE CAUCE DE QUEBRADA LAS CRUCES
RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA – MARCA DOOSAN DX 225-5: CORRECCION DE CAUCE DE QUEBRADA LAS CRUCES
RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA – MARCA DOOSAN 225-3: CORRECCION DE CAUCE DEL RIO CHUCURI
RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA – MARCA DOOSAN 340: CORRECCION DE CAUCE DEL RIO CHUCURI
MOTONIVELADORA CATERPILLAR 12H REHABILITACION VIA ZAPATOCA
MOTONIVELADORA SANY 200 REHABILITACION VIA CARMEN DE CHUCURI"

VoBo. _____
Empresa: PETROLEP COMPANY S.A.S
Rep. Legal: LUIS EDUARDO PACHECO CAMPO
Contratista Seguimiento y Control

VoBo. _____
Empresa: RYC INGENIEROS SAS
Rep. Legal: RAUL EDUARDO CAMARGO JAIMES
Contratista Suministro Maquinaria

Coordinador o Delegado CMGRD y/o CDMGRD *
NOMBRE: HELDER IVAN ARGUELLO LUNA

FIRMA: _____

*** NOTA:** Solo puede recibir el CDGRD y/o CMGRD o Delegado por el mismo bajo designación específica de la Gobernación y/o Alcaldía

8000308

275

PLANILLA DE REPORTE SEMANAL

UNGRD
Unidad Nacional para la Gestión

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	SEMANA		SUBDIRECCION PARA EL MANEJO DE DESASTRES
SANTANDER	SAN VICENTE DE CHUCURI	DESDE: 14/04/2025	HASTA: 20/04/25	
SITIO	PROVEEDOR DEL SUMINISTRO	FECHA		
RIO CHUCURI, QUEBRADA LAS CRUCES. VIA ZAPATOCA, VIA AL CARMEN DE CHUCURI	RYC Ingenieros SAS	MES: Abril	AÑO: 2025	

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM CONTRACTUAL	REFERENCIA	No. REGISTRO/PLACA	UNIDAD	L	M	M	J	V	S	D	TOTAL HORAS Y/O DIAS POR SEMANA
RETRO DE ORUGA 320 O SIMILAR	Doosan DX225-06	MC450297	HORA	10,7	9,9	10,4	11,0	0,0	0,0	0,0	42,0 ✓
RETRO DE ORUGA 320 O SIMILAR	Doosan 225-03	MC034115	HORA	10,9	11,1	10,9	10,0	0,0	0,0	0,0	42,9 ✓
RETRO DE ORUGA 320 O SIMILAR	Doosan DX220 LC	MC644583	HORA	10,6	10,8	10,7	10,0	0,0	0,0	0,0	42,1 ✓
RETRO DE ORUGA 320 O SIMILAR	Doosan DX340	MC048873	HORA	10,9	10,9	10,2	10,0	0,0	0,0	0,0	42,0 ✓
MOTONIVELADORA	SANY 200	78160601	HORA	9,5	9,0	9,0	8,5	0,0	0,0	0,0	36,0 ✓
MOTONIVELADORA	CATERPILLAR 12H	71X03E46	HORA	9,6	9,6	9,4	9,0	0,0	0,0	0,0	37,6 ✓
RETRO DE ORUGA 320 O SIMILAR	Doosan DX225-05	MC034863	HORA	11,2	11,7	10,9	10,1	0,0	0,0	0,0	43,9 ✓

OBSERVACIONES:

RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA – MARCA DOOSAN DX 225-6: CORRECCION DE CAUCE DEL RIO CHUCURI
RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA – MARCA DOOSAN DX 220 LC: CORRECCION DE CAUCE DE QUEBRADA LAS CRUCES
RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA – MARCA DOOSAN DX 225-5: CORRECCION DE CAUCE DE QUEBRADA LAS CRUCES
RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA – MARCA DOOSAN 225-3: CORRECCION DE CAUCE DEL RIO CHUCURI
RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA – MARCA DOOSAN 340: CORRECCION DE CAUCE DEL RIO CHUCURI
MOTONIVELADORA CATERPILLAR 12H REHABILITACION VIA ZAPATOCA
MOTONIVELADORA SANY 200 REHABILITACION VIA CARMEN DE CHUCURI"

VoBo. _____
Empresa: PETROLEP COMPANY S.A.S
Rep. Legal: LUIS EDUARDO PACHECO CAMPO
Contratista Seguimiento y Control

VoBo. _____
Empresa: RYC INGENIEROS SAS
Rep. Legal: RAUL MEDARDO CAMARGO JAIMES
Contratista Suministro Maquinaria

Coordinador o Delegado CMGRD y/o CDMGRD *
NOMBRE: HELDER IVAN ARGUELLO LUNA

FIRMA: _____

*** NOTA:** Solo puede recibir el CDGRD y/o CMGRD o Delegado por el mismo bajo designación especifica de la Gobernación y/o Alcaldía

0030001

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE REPORTE DIARIO DIARIO

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	SEMANA			
SANTANDER	SAN VICENTE DE CHUCURI	10/03/25		16/03/25	
SITIO	**PROVEEDOR DE SUMINISTRO**	**FECHA**			
RIO CHUCURI/ PUENTE LAS ARAÑAS--VIA A ZAPATOCA---- QUEBRADA LAS CRUCES	RYC INGENIEROS S.A.S	**DIA: 16**	**MES: MARZO**	**AÑO: 2025**	

SUBDIRECCIÓN PARA EL MANEJO DE DESASTRES







OBSERVACIÓN:	**"RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA -- MARCA DOOSAN DX 225-6: CORRECCION DE CAUCE DEL RIO CHUCURI RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA -- MARCA DOOSAN DX 220 LC: CORRECCION DE CAUCE DE QUEBRADA LAS CRUCES RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA -- MARCA DOOSAN DX 225-5: CORRECCION DE CAUCE DE QUEBRADA LAS CRUCES RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA -- MARCA DOOSAN 225-3: CORRECCION DE CAUCE DEL RIO CHUCURI RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA -- MARCA DOOSAN 340: CORRECCION DE CAUCE DEL RIO CHUCURI MOTONIVELADORA CATERPILLAR 12H REHABILITACION VIA ZAPATOCA MOTONIVELADORA SANY 200 REHABILITACION VIA CARMEN DE CHUCURI"" "**

708

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE REPORTE DIARIO DIARIO

UNGRD
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	SEMANA			SUBDIRECCIÓN PARA EL MANEJO DE DESASTRES
SANTANDER	SAN VICENTE DE CHUCURI	18/02/25	23/02/25		
SITIO	**PROVEEDIR DE SUMINISTRO**	**FECHA**			
RIO CHUCURI/ PUENTE LAS ARAÑAS—VIA A ZAPATOCA	RYC INGENIEROS S.A.S	DIA: 18	MES: FEBRERO	AÑO: 2025	







OBSERVACIÓN:	**"RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA -- MARCA DOOSAN DX 225-6: CORRECCION DE CAUCE DEL RIO CHUCURI RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA -- MARCA DOOSAN 225-3: CORRECCION DE CAUCE DEL RIO CHUCURI MOTONIVELADORA CATERPILLAR 12H REHABILITACION VIA ZAPATOCA"**

1720041

204

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE REPORTE DIARIO DIARIO

UNGRD
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	SEMANA			
SANTANDER	SAN VICENTE DE CHUCURI	19/02/25	23/02/25		
SITIO	**PROVEEDOR DE SUMINISTRO**	**FECHA**			
RIO CHUCURI/ PUENTE LAS ARAÑAS----VIA A ZAPATOCA	RYC INGENIEROS S.A.S	DIA: 19	MES: FEBRERO	AÑO: 2025	

SUBDIRECCIÓN PARA EL MANEJO DE DESASTRES







OBSERVACIÓN: "RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA -- MARCA DOOSAN DX 225-6: CORRECCION DE CAUCE DEL RIO CHUCURI
RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA -- MARCA DOOSAN DX 220 LC: CORRECCION DE CAUCE DE QUEBRADA LAS CRUCES
RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA -- MARCA DOOSAN DX 225-5: CORRECCION DE CAUCE DE QUEBRADA LAS CRUCES
RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA -- MARCA DOOSAN 225-3: CORRECCION DE CAUCE DEL RIO CHUCURI
RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA -- MARCA DOOSAN 340: CORRECCION DE CAUCE DEL RIO CHUCURI
MOTONIVELADORA CATERPILLAR 12H REHABILITACION VIA ZAPATOCA
MOTONIVELADORA SANY 200 REHABILITACION VIA CARMEN DE CHUCURI""
"

27200042


REGISTRO FOTOGRÁFICO DE REPORTE DIARIO DIARIO

UNGRD
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	SEMANA			
SANTANDER	SAN VICENTE DE CHUCURI	20/02/25		23/02/25	
SITIO	PROVEEDOR DE SUMINISTRO	FECHA			SUBDIRECCIÓN PARA EL MANEJO DE DESASTRES
RIO CHUCURI/ PUENTE LAS ARAÑAS—VIA A ZAPATOCA	RYC INGENIEROS S.A.S	DIA: 20	MES: FEBRERO	AÑO: 2025	







OBSERVACIÓN: "RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA -- MARCA DOOSAN DX 225-6: CORRECCION DE CAUCE DEL RIO CHUCURI
RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA -- MARCA DOOSAN DX 220 LC: CORRECCION DE CAUCE DE QUEBRADA LAS CRUCES
RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA -- MARCA DOOSAN DX 225-5: CORRECCION DE CAUCE DE QUEBRADA LAS CRUCES
RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA -- MARCA DOOSAN 225-3: CORRECCION DE CAUCE DEL RIO CHUCURI
RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA -- MARCA DOOSAN 340: CORRECCION DE CAUCE DEL RIO CHUCURI
MOTONIVELADORA CATERPILLAR 12H REHABILITACION VIA ZAPATOCA
MOTONIVELADORA SANY 200 REHABILITACION VIA CARMEN DE CHUCURI""
"

8720060

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE REPORTE DIARIO DIARIO

UNGRD
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	SEMANA			
SANTANDER	SAN VICENTE DE CHUCURI	21/02/25	23/02/25		
SITIO	**PROVEEDOR DE SUMINISTRO**	**FECHA**			
RIO CHUCURI/ PUENTE LAS ARAÑAS—VIA A ZAPATOCA — INICIO QUEBRADA LAS CRUCES	RYC INGENIEROS S.A.S	**DIA: 21**	**MES: FEBRERO**	**AÑO: 2025**	**SUBDIRECCIÓN PARA EL MANEJO DE DESASTRES**







OBSERVACIÓN: "RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA -- MARCA DOOSAN DX 225-6: CORRECCION DE CAUCE DEL RIO CHUCURI
RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA -- MARCA DOOSAN DX 220 LC: CORRECCION DE CAUCE DE QUEBRADA LAS CRUCES
RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA -- MARCA DOOSAN DX 225-5: CORRECCION DE CAUCE DE QUEBRADA LAS CRUCES
RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA -- MARCA DOOSAN 225-3: CORRECCION DE CAUCE DEL RIO CHUCURI
RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA -- MARCA DOOSAN 340: CORRECCION DE CAUCE DEL RIO CHUCURI
MOTONIVELADORA CATERPILLAR 12H REHABILITACION VIA ZAPATOCA
MOTONIVELADORA SANY 200 REHABILITACION VIA CARMEN DE CHUCURI""
"

7200044

212


REGISTRO FOTOGRÁFICO DE REPORTE DIARIO DIARIO

UNGRD
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	SEMANA			
SANTANDER	SAN VICENTE DE CHUCURI	22/02/25	23/02/25		
SITIO	**PROVEEDOR DE SUMINISTRO**	**FECHA**			
RIO CHUCURI/ PUENTE LAS ARAÑAS—VIA A ZAPATOCA — INICIO QUEBRADA LAS CRUCES	RYC INGENIEROS S.A.S	**DIA: 22**	**MES: FEBRERO**	**AÑO: 2025**	**SUBDIRECCIÓN PARA EL MANEJO DE DESASTRES**







OBSERVACIÓN: "RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA -- MARCA DOOSAN DX 225-6: CORRECCION DE CAUCE DEL RIO CHUCURI
RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA -- MARCA DOOSAN DX 220 LC: CORRECCION DE CAUCE DE QUEBRADA LAS CRUCES
RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA -- MARCA DOOSAN DX 225-5: CORRECCION DE CAUCE DE QUEBRADA LAS CRUCES
RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA -- MARCA DOOSAN 225-3: CORRECCION DE CAUCE DEL RIO CHUCURI
RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA -- MARCA DOOSAN 340: CORRECCION DE CAUCE DEL RIO CHUCURI
MOTONIVELADORA CATERPILLAR 12H REHABILITACION VIA ZAPATOCA
MOTONIVELADORA SANY 200 REHABILITACION VIA CARMEN DE CHUCURI""
"

6720045


REGISTRO FOTOGRÁFICO DE REPORTE DIARIO DIARIO

UNGRD
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	SEMANA			
SANTANDER	SAN VICENTE DE CHUCURI	23/02/25		23/02/25	
SITIO	**PROVEEDOR DE SUMINISTRO**	**FECHA**			
RIO CHUCURI/ PUENTE LAS ARAÑAS—VIA A ZAPATOCA — INICIO QUEBRADA LAS CRUCES	RYC INGENIEROS S.A.S	**DIA: 23**	**MES: FEBRERO**	**AÑO: 2025**	**SUBDIRECCIÓN PARA EL MANEJO DE DESASTRES**








OBSERVACIÓN:	**"RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA -- MARCA DOOSAN DX 225-6: CORRECCION DE CAUCE DEL RIO CHUCURI RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA -- MARCA DOOSAN DX 220 LC: CORRECCION DE CAUCE DE QUEBRADA LAS CRUCES RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA -- MARCA DOOSAN DX 225-5: CORRECCION DE CAUCE DE QUEBRADA LAS CRUCES RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA -- MARCA DOOSAN 225-3: CORRECCION DE CAUCE DEL RIO CHUCURI RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA -- MARCA DOOSAN 340: CORRECCION DE CAUCE DEL RIO CHUCURI MOTONIVELADORA CATERPILLAR 12H REHABILITACION VIA ZAPATOCA MOTONIVELADORA SANY 200 REHABILITACION VIA CARMEN DE CHUCURI"" "**

9720009

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE REPORTE DIARIO DIARIO

UNGRD	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	SEMANA			SUBDIRECCIÓN PARA EL MANEJO DE DESASTRES
	SANTANDER	SAN VICENTE DE CHUCURI	24/02/25	2/03/25		
	SITIO	PROVEEDOR DE SUMINISTRO	FECHA			
	RIO CHUCURI/ PUENTE LAS ARAÑAS–VIA A ZAPATOCA—QUEBRADA LAS CRUCES	RYC INGENIEROS S.A.S	DIA: 24	MES: FEBRERO	AÑO: 2025	







OBSERVACIÓN:	"""RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA -- MARCA DOOSAN DX 225-6: CORRECCION DE CAUCE DEL RIO CHUCURI RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA -- MARCA DOOSAN DX 220 LC: CORRECCION DE CAUCE DE QUEBRADA LAS CRUCES RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA -- MARCA DOOSAN DX 225-5: CORRECCION DE CAUCE DE QUEBRADA LAS CRUCES RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA -- MARCA DOOSAN 225-3: CORRECCION DE CAUCE DEL RIO CHUCURI RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA -- MARCA DOOSAN 340: CORRECCION DE CAUCE DEL RIO CHUCURI MOTONIVELADORA CATERPILLAR 12H REHABILITACION VIA ZAPATOCA MOTONIVELADORA SANY 200 REHABILITACION VIA CARMEN DE CHUCURI""" ""

1720009

215

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE REPORTE DIARIO DIARIO

UNGRD
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	SEMANA			SUBDIRECCIÓN PARA EL MANEJO DE DESASTRES
SANTANDER	SAN VICENTE DE CHUCURI	24/02/25	2/03/25		
SITIO	PROVEEDIR DE SUMINISTRO	FECHA			
RIO CHUCURI/ PUENTE LAS ARAÑAS—VIA A ZAPATOCA	RYC INGENIEROS S.A.S	DIA: 25	MES: FEBRERO	AÑO: 2025	







OBSERVACIÓN: ""RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA -- MARCA DOOSAN DX 225-6: CORRECCION DE CAUCE DEL RIO CHUCURI
RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA -- MARCA DOOSAN DX 220 LC: CORRECCION DE CAUCE DE QUEBRADA LAS CRUCES
RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA -- MARCA DOOSAN DX 225-5: CORRECCION DE CAUCE DE QUEBRADA LAS CRUCES
RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA -- MARCA DOOSAN 225-3: CORRECCION DE CAUCE DEL RIO CHUCURI
RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA -- MARCA DOOSAN 340: CORRECCION DE CAUCE DEL RIO CHUCURI
MOTONIVELADORA CATERPILLAR 12H REHABILITACION VIA ZAPATOCA
MOTONIVELADORA SANY 200 REHABILITACION VIA CARMEN DE CHUCURI""
--

9720009

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE REPORTE DIARIO DIARIO

UNGRD
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	SEMANA			
SANTANDER	SAN VICENTE DE CHUCURI	24/02/25	2/03/25		
SITIO	PROVEEDOR DE SUMINISTRO	FECHA			
RIO CHUCURI/ PUENTE LAS ARAÑAS----VIA A ZAPATOCA	RYC INGENIEROS S.A.S	DIA: 26	MES: FEBRERO	AÑO: 2025	

SUBDIRECCIÓN PARA EL MANEJO DE DESASTRES







OBSERVACIÓN:	"""RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA -- MARCA DOOSAN DX 225-6: CORRECCION DE CAUCE DEL RIO CHUCURI RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA -- MARCA DOOSAN DX 220 LC: CORRECCION DE CAUCE DE QUEBRADA LAS CRUCES RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA -- MARCA DOOSAN DX 225-5: CORRECCION DE CAUCE DE QUEBRADA LAS CRUCES RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA -- MARCA DOOSAN 225-3: CORRECCION DE CAUCE DEL RIO CHUCURI RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA -- MARCA DOOSAN 340: CORRECCION DE CAUCE DEL RIO CHUCURI MOTONIVELADORA CATERPILLAR 12H REHABILITACION VIA ZAPATOCA MOTONIVELADORA SANY 200 REHABILITACION VIA CARMEN DE CHUCURI""" --

8720000

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE REPORTE DIARIO DIARIO

UNGRD
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	SEMANA			
SANTANDER	SAN VICENTE DE CHUCURI	24/02/25	2/03/25		
SITIO	**PROVEEDOR DE SUMINISTRO**	**FECHA**			
RIO CHUCURI/ PUENTE LAS ARAÑAS-----VIA A ZAPATOCA	RYC INGENIEROS S.A.S	DIA: 27	MES: FEBRERO	AÑO: 2025	

SUBDIRECCIÓN PARA EL MANEJO DE DESASTRES








OBSERVACIÓN: """RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA -- MARCA DOOSAN DX 225-6: CORRECCION DE CAUCE DEL RIO CHUCURI
RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA -- MARCA DOOSAN DX 220 LC: CORRECCION DE CAUCE DE QUEBRADA LAS CRUCES
RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA -- MARCA DOOSAN DX 225-5: CORRECCION DE CAUCE DE QUEBRADA LAS CRUCES
RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA -- MARCA DOOSAN 225-3: CORRECCION DE CAUCE DEL RIO CHUCURI
RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA -- MARCA DOOSAN 340: CORRECCION DE CAUCE DEL RIO CHUCURI
MOTONIVELADORA CATERPILLAR 12H REHABILITACION VIA ZAPATOCA
MOTONIVELADORA SANY 200 REHABILITACION VIA CARMEN DE CHUCURI"""
--
-

0020000


REGISTRO FOTOGRÁFICO DE REPORTE DIARIO DIARIO

UNGRD
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	SEMANA			
SANTANDER	SAN VICENTE DE CHUCURI	24/02/25	2/03/25		
SITIO	PROVEEDOR DE SUMINISTRO	FECHA			
RIO CHUCURI/ PUENTE LAS ARAÑAS----VIA A ZAPATOCA — INICIO QUEBRADA LAS CRUCES	RYC INGENIEROS S.A.S	DIA: 28	MES: FEBRERO	AÑO: 2025	SUBDIRECCIÓN PARA EL MANEJO DE DESASTRES







OBSERVACIÓN: ""RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA -- MARCA DOOSAN DX 225-6: CORRECCION DE CAUCE DEL RIO CHUCURI
RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA -- MARCA DOOSAN DX 220 LC: CORRECCION DE CAUCE DE QUEBRADA LAS CRUCES
RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA -- MARCA DOOSAN DX 225-5: CORRECCION DE CAUCE DE QUEBRADA LAS CRUCES
RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA -- MARCA DOOSAN 225-3: CORRECCION DE CAUCE DEL RIO CHUCURI
RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA -- MARCA DOOSAN 340: CORRECCION DE CAUCE DEL RIO CHUCURI
MOTONIVELADORA CATERPILLAR 12H REHABILITACION VIA ZAPATOCA
MOTONIVELADORA SANY 200 REHABILITACION VIA CARMEN DE CHUCURI""
--

1920094

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE REPORTE DIARIO DIARIO

UNGRD
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	SEMANA			
SANTANDER	SAN VICENTE DE CHUCURI	24/02/25	2/03/25		
SITIO	PROVEEDOR DE SUMINISTRO	FECHA			
RIO CHUCURI/ PUENTE LAS ARAÑAS—VIA A ZAPATOCA — INICIO QUEBRADA LAS CRUCES	RYC INGENIEROS S.A.S	DIA: 01	MES: MARZO	AÑO: 2025	SUBDIRECCIÓN PARA EL MANEJO DE DESASTRES







OBSERVACIÓN: ""RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA -- MARCA DOOSAN DX 225-6: CORRECCION DE CAUCE DEL RIO CHUCURI
RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA -- MARCA DOOSAN DX 220 LC: CORRECCION DE CAUCE DE QUEBRADA LAS CRUCES
RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA -- MARCA DOOSAN DX 225-5: CORRECCION DE CAUCE DE QUEBRADA LAS CRUCES
RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA -- MARCA DOOSAN 225-3: CORRECCION DE CAUCE DEL RIO CHUCURI
RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA -- MARCA DOOSAN 340: CORRECCION DE CAUCE DEL RIO CHUCURI
MOTONIVELADORA CATERPILLAR 12H REHABILITACION VIA ZAPATOCA
MOTONIVELADORA SANY 200 REHABILITACION VIA CARMEN DE CHUCURI""
-
-

2520252

220

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE REPORTE DIARIO DIARIO

UNGRD
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	SEMANA			
SANTANDER	SAN VICENTE DE CHUCURI	24/02/25		2/03/25	
SITIO	PROVEEDOR DE SUMINISTRO	FECHA			
RIO CHUCURI/ PUENTE LAS ARAÑAS—VIA A ZAPATOCA — INICIO QUEBRADA LAS CRUCES	RYC INGENIEROS S.A.S	DIA: 02	MES: MARZO	AÑO: 2025	SUBDIRECCIÓN PARA EL MANEJO DE DESASTRES







OBSERVACIÓN: """RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA -- MARCA DOOSAN DX 225-6: CORRECCION DE CAUCE DEL RIO CHUCURI
RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA -- MARCA DOOSAN DX 220 LC: CORRECCION DE CAUCE DE QUEBRADA LAS CRUCES
RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA -- MARCA DOOSAN DX 225-5: CORRECCION DE CAUCE DE QUEBRADA LAS CRUCES
RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA -- MARCA DOOSAN 225-3: CORRECCION DE CAUCE DEL RIO CHUCURI
RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA -- MARCA DOOSAN 340: CORRECCION DE CAUCE DEL RIO CHUCURI
MOTONIVELADORA CATERPILLAR 12H REHABILITACION VIA ZAPATOCA
MOTONIVELADORA SANY 200 REHABILITACION VIA CARMEN DE CHUCURI"""

0002253


REGISTRO FOTOGRÁFICO DE REPORTE DIARIO DIARIO

UNGRD
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	SEMANA			SUBDIRECCIÓN PARA EL MANEJO DE DESASTRES
SANTANDER	SAN VICENTE DE CHUCURI	3/03/25		9/03/25	
SITIO	**PROVEEDOR DE SUMINISTRO**	**FECHA**			
RIO CHUCURI/ PUENTE LAS ARAÑAS--VIA A ZAPATOCA--- QUEBRADA LAS CRUCES	RYC INGENIEROS S.A.S	DIA: 03	MES: MARZO	AÑO: 2025	







OBSERVACIÓN:	""RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA -- MARCA DOOSAN DX 225-6: CORRECCION DE CAUCE DEL RIO CHUCURI RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA -- MARCA DOOSAN DX 220 LC: CORRECCION DE CAUCE DE QUEBRADA LAS CRUCES RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA -- MARCA DOOSAN DX 225-6: CORRECCION DE CAUCE DE QUEBRADA LAS CRUCES RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA -- MARCA DOOSAN 225-3 CORRECCION DE CAUCE DEL RIO CHUCURI RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA -- MARCA DOOSAN 340: CORRECCION DE CAUCE DEL RIO CHUCURI MOTONIVELADORA CATERPILLAR 12H REHABILITACION VIA ZAPATOCA MOTONIVELADORA SANY 200 REHABILITACION VIA CARMEN DE CHUCURI""

4920000

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE REPORTE DIARIO DIARIO

UNGRD
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	SEMANA			
SANTANDER	SAN VICENTE DE CHUCURI	3/03/25		9/03/25	
SITIO	PROVEEDOR DE SUMINISTRO	FECHA			
RIO CHUCURI/ PUENTE LAS ARAÑAS--VIA A ZAPATOCA--- QUEBRADA LAS CRUCES	RYC INGENIEROS S.A.S	DIA: 04	MES: MARZO	AÑO: 2025	

SUBDIRECCIÓN PARA EL MANEJO DE DESASTRES







OBSERVACIÓN:	"RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA -- MARCA DOOSAN DX 225-6: CORRECCION DE CAUCE DEL RIO CHUCURI RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA -- MARCA DOOSAN DX 220 LC: CORRECCION DE CAUCE DE QUEBRADA LAS CRUCES RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA -- MARCA DOOSAN DX 225-5: CORRECCION DE CAUCE DE QUEBRADA LAS CRUCES RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA -- MARCA DOOSAN 225-3: CORRECCION DE CAUCE DEL RIO CHUCURI RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA -- MARCA DOOSAN 340: CORRECCION DE CAUCE DEL RIO CHUCURI MOTONIVELADORA CATERPILLAR 12H REHABILITACION VIA ZAPATOCA MOTONIVELADORA SANY 200 REHABILITACION VIA CARMEN DE CHUCURI""


0000253

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE REPORTE DIARIO DIARIO

UNGRD
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

DEPARTAMENTO: SANTANDER	MUNICIPIO: SAN VICENTE DE CHUCURI	SEMANA: 3/03/25 - 9/03/25		SUBDIRECCIÓN PARA EL MANEJO DE DESASTRES
SITIO: RIO CHUCURI/ PUENTE LAS ARAÑAS--VIA A ZAPATOCA---QUEBRADA LAS CRUCES	PROVEEDOR DE SUMINISTRO: RYC INGENIEROS S.A.S	FECHA: DIA: 05	MES: MARIO	AÑO: 2025







OBSERVACIÓN: "RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA -- MARCA DOOSAN DX 225-6: CORRECCION DE CAUCE DEL RIO CHUCURI
RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA -- MARCA DOOSAN DX 220 LC: CORRECCION DE CAUCE DE QUEBRADA LAS CRUCES
RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA -- MARCA DOOSAN DX 225-5: CORRECCION DE CAUCE DE QUEBRADA LAS CRUCES
RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA -- MARCA DOOSAN 225-3: CORRECCION DE CAUCE DEL RIO CHUCURI
RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA -- MARCA DOOSAN 340: CORRECCION DE CAUCE DEL RIO CHUCURI
MOTONIVELADORA CATERPILLAR 12H REHABILITACION VIA ZAPATOCA
MOTONIVELADORA SANY 200 REHABILITACION VIA CARMEN DE CHUCURI""
"

6000256