REGISTRO FOTOGRÁFICO DE REPORTE DIARIO DIARIO

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	SEMANA			
SANTANDER	SAN VICENTE DE CHUCURI	3/03/25		9/03/25	SUBDIRECCIÓN PARA EL MANEJO DE DESASTRES
SITIO	PROVEEDOR DE SUMINISTRO	FECHA			
RIO CHUCURI/ PUENTE LAS ARAÑAS--VIA A ZAPATOCA---QUEBRADA LAS CRUCES	RYC INGENIEROS S.A.S	DIA: 06	MES: MARZO	AÑO: 2025	







OBSERVACIÓN:	**"RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA -- MARCA DOOSAN DX 225-6: CORRECCION DE CAUCE DEL RIO CHUCURI RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA -- MARCA DOOSAN DX 220 LC: CORRECCION DE CAUCE DE QUEBRADA LAS CRUCES RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA -- MARCA DOOSAN DX 225-5: CORRECCION DE CAUCE DE QUEBRADA LAS CRUCES RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA -- MARCA DOOSAN 225-3: CORRECCION DE CAUCE DEL RIO CHUCURI RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA -- MARCA DOOSAN 340: CORRECCION DE CAUCE DEL RIO CHUCURI MOTONIVELADORA CATERPILLAR 12H REHABILITACION VIA ZAPATOCA MOTONIVELADORA SANY 200 REHABILITACION VIA CARMEN DE CHUCURI"" "**

C0902557

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE REPORTE DIARIO DIARIO

UNGRD
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	SEMANA			
SANTANDER	SAN VICENTE DE CHUCURI	3/03/25		9/03/25	
SITIO	PROVEEDOR DE SUMINISTRO	FECHA			
RIO CHUCURI/ PUENTE LAS ARAÑAS--VIA A ZAPATOCA--- QUEBRADA LAS CRUCES	RYC INGENIEROS S.A.S	DIA: 07	MES: MARZO	AÑO: 2025	

SUBDIRECCIÓN PARA EL MANEJO DE DESASTRES







OBSERVACIÓN:	"RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA -- MARCA DOOSAN DX 225-6: CORRECCION DE CAUCE DEL RIO CHUCURI RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA -- MARCA DOOSAN DX 220 LC: CORRECCION DE CAUCE DE QUEBRADA LAS CRUCES RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA -- MARCA DOOSAN DX 225-5: CORRECCION DE CAUCE DE QUEBRADA LAS CRUCES RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA -- MARCA DOOSAN 225-3: CORRECCION DE CAUCE DEL RIO CHUCURI RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA -- MARCA DOOSAN 340: CORRECCION DE CAUCE DEL RIO CHUCURI MOTONIVELADORA CATERPILLAR 12H REHABILITACION VIA ZAPATOCA MOTONIVELADORA SANY 200 REHABILITACION VIA CARMEN DE CHUCURI"" "

C0002538

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE REPORTE DIARIO DIARIO

UNGRD
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	SEMANA			
SANTANDER	SAN VICENTE DE CHUCURI	3/03/25		9/03/25	
SITIO	**PROVEEDOR DE SUMINISTRO**	**FECHA**			**SUBDIRECCIÓN PARA EL MANEJO DE DESASTRES**
RIO CHUCURI/ PUENTE LAS ARAÑAS--VIA A ZAPATOCA--- QUEBRADA LAS CRUCES	RYC INGENIEROS S.A.S	DIA: 08	MES: MARZO	AÑO: 2025	







OBSERVACIÓN:	**"RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA -- MARCA DOOSAN DX 225-6: CORRECCION DE CAUCE DEL RIO CHUCURI RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA -- MARCA DOOSAN DX 220 LC: CORRECCION DE CAUCE DE QUEBRADA LAS CRUCES RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA -- MARCA DOOSAN DX 225-5: CORRECCION DE CAUCE DE QUEBRADA LAS CRUCES RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA -- MARCA DOOSAN 225-3: CORRECCION DE CAUCE DEL RIO CHUCURI RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA -- MARCA DOOSAN 340: CORRECCION DE CAUCE DEL RIO CHUCURI MOTONIVELADORA CATERPILLAR 12H REHABILITACION VIA ZAPATOCA MOTONIVELADORA SANY 200 REHABILITACION VIA CARMEN DE CHUCURI"" "**

8920003

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE REPORTE DIARIO DIARIO

UNGRD	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	SEMANA			
	SANTANDER	SAN VICENTE DE CHUCURI	3/03/25		9/03/25	
	SITIO	PROVEEDOR DE SUMINISTRO	FECHA			SUBDIRECCIÓN PARA EL MANEJO DE DESASTRES
	RIO CHUCURI/ PUENTE LAS ARAÑAS--VIA A ZAPATOCA--- QUEBRADA LAS CRUCES	RYC INGENIEROS S.A.S	DIA: 09	MES: MARZO	AÑO: 2025	







OBSERVACIÓN:	"RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA -- MARCA DOOSAN DX 225-6: CORRECCION DE CAUCE DEL RIO CHUCURI RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA -- MARCA DOOSAN DX 220 LC: CORRECCION DE CAUCE DE QUEBRADA LAS CRUCES RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA -- MARCA DOOSAN DX 225-5: CORRECCION DE CAUCE DE QUEBRADA LAS CRUCES RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA -- MARCA DOOSAN 225-3: CORRECCION DE CAUCE DEL RIO CHUCURI RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA -- MARCA DOOSAN 340: CORRECCION DE CAUCE DEL RIO CHUCURI MOTONIVELADORA CATERPILLAR 12H REHABILITACION VIA ZAPATOCA

0020003

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE REPORTE DIARIO DIARIO

UNGRD
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

DEPARTAMENTO: SANTANDER	MUNICIPIO: SAN VICENTE DE CHUCURI	SEMANA: 10/03/25 - 16/03/25		SUBDIRECCIÓN PARA EL MANEJO DE DESASTRES
SITIO: RIO CHUCURI/ PUENTE LAS ARAÑAS--VIA A ZAPATOCA---- QUEBRADA LAS CRUCES	PROVEEDOR DE SUMINISTRO: RYC INGENIEROS S.A.S	FECHA: DIA: 10	MES: MARZO	AÑO: 2025








OBSERVACIÓN: "RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA -- MARCA DOOSAN DX 225-6: CORRECCION DE CAUCE DEL RIO CHUCURI
RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA -- MARCA DOOSAN DX 220 LC: CORRECCION DE CAUCE DE QUEBRADA LAS CRUCES
RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA -- MARCA DOOSAN DX 225-5: CORRECCION DE CAUCE DE QUEBRADA LAS CRUCES
RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA -- MARCA DOOSAN 225-3: CORRECCION DE CAUCE DEL RIO CHUCURI
RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA -- MARCA DOOSAN 340: CORRECCION DE CAUCE DEL RIO CHUCURI
MOTONIVELADORA CATERPILLAR 12H REHABILITACION VIA ZAPATOCA
MOTONIVELADORA SANY 200 REHABILITACION VIA CARMEN DE CHUCURI""
"

C0002611

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE REPORTE DIARIO DIARIO

UNGRD
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	SEMANA			SUBDIRECCIÓN PARA EL MANEJO DE DESASTRES
SANTANDER	SAN VICENTE DE CHUCURI	10/03/25		16/03/25	
SITIO	PROVEEDOR DE SUMINISTRO	FECHA			
RIO CHUCURI/ PUENTE LAS ARAÑAS--VIA A ZAPATOCA--- QUEBRADA LAS CRUCES	RYC INGENIEROS S.A.S	DIA: 11	MES: MARZO	AÑO: 2025	







OBSERVACIÓN:	"RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA -- MARCA DOOSAN DX 225-6: CORRECCION DE CAUCE DEL RIO CHUCURI RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA -- MARCA DOOSAN DX 220 LC: CORRECCION DE CAUCE DE QUEBRADA LAS CRUCES RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA -- MARCA DOOSAN DX 225-5: CORRECCION DE CAUCE DE QUEBRADA LAS CRUCES RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA -- MARCA DOOSAN 225-3: CORRECCION DE CAUCE DEL RIO CHUCURI RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA -- MARCA DOOSAN 340: CORRECCION DE CAUCE DEL RIO CHUCURI MOTONIVELADORA CATERPILLAR 12H REHABILITACION VIA ZAPATOCA MOTONIVELADORA SANY 200 REHABILITACION VIA CARMEN DE CHUCURI"" "

7920001

230

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE REPORTE DIARIO DIARIO

UNGRD
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	SEMANA			SUBDIRECCIÓN PARA EL MANEJO DE DESASTRES
SANTANDER	SAN VICENTE DE CHUCURI	10/03/25	16/03/25		
SITIO	PROVEEDOR DE SUMINISTRO	FECHA			
RIO CHUCURI/ PUENTE LAS ARAÑAS--VIA A ZAPATOCA--- QUEBRADA LAS CRUCES	RYC INGENIEROS S.A.S	DIA: 12	MES: MARZO	AÑO: 2025	







OBSERVACIÓN: "RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA -- MARCA DOOSAN DX 225-6: CORRECCION DE CAUCE DEL RIO CHUCURI
RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA -- MARCA DOOSAN DX 220 LC: CORRECCION DE CAUCE DE QUEBRADA LAS CRUCES
RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA -- MARCA DOOSAN DX 225-5: CORRECCION DE CAUCE DE QUEBRADA LAS CRUCES
RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA -- MARCA DOOSAN 225-3: CORRECCION DE CAUCE DEL RIO CHUCURI
RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA -- MARCA DOOSAN 340: CORRECCION DE CAUCE DEL RIO CHUCURI
MOTONIVELADORA CATERPILLAR 12H REHABILITACION VIA ZAPATOCA
MOTONIVELADORA SANY 200 REHABILITACION VIA CARMEN DE CHUCURI""
"

6970063

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE REPORTE DIARIO DIARIO

UNGRD
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

DEPARTAMENTO: SANTANDER	MUNICIPIO: SAN VICENTE DE CHUCURI	SEMANA: 10/03/25 - 16/03/25		SUBDIRECCIÓN PARA EL MANEJO DE DESASTRES
SITIO: RIO CHUCURI/ PUENTE LAS ARAÑAS-VIA A ZAPATOCA--- QUEBRADA LAS CRUCES	PROVEEDOR DE SUMINISTRO: RYC INGENIEROS S.A.S	FECHA: DIA: 13	MES: MARZO	AÑO: 2025







OBSERVACIÓN: "RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA -- MARCA DOOSAN DX 225-6: CORRECCION DE CAUCE DEL RIO CHUCURI
RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA -- MARCA DOOSAN DX 220 LC: CORRECCION DE CAUCE DE QUEBRADA LAS CRUCES
RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA -- MARCA DOOSAN DX 225-5: CORRECCION DE CAUCE DE QUEBRADA LAS CRUCES
RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA -- MARCA DOOSAN 225-3: CORRECCION DE CAUCE DEL RIO CHUCURI
RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA -- MARCA DOOSAN 340: CORRECCION DE CAUCE DEL RIO CHUCURI
MOTONIVELADORA CATERPILLAR 12H REHABILITACION VIA ZAPATOCA
MOTONIVELADORA SANY 200 REHABILITACION VIA CARMEN DE CHUCURI""
"

7020004

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE REPORTE DIARIO DIARIO

UNGRD
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	SEMANA		
SANTANDER	SAN VICENTE DE CHUCURI	10/03/25	16/03/25	
SITIO	**PROVEEDOR DE SUMINISTRO**	**FECHA**		
RIO CHUCURI/ PUENTE LAS ARAÑAS--VIA A ZAPATOCA--- QUEBRADA LAS CRUCES	RYC INGENIEROS S.A.S	DIA: 14	MES: MARZO	AÑO: 2025

SUBDIRECCIÓN PARA EL MANEJO DE DESASTRES







OBSERVACIÓN:	**"RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA -- MARCA DOOSAN DX 225-6: CORRECCION DE CAUCE DEL RIO CHUCURI RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA -- MARCA DOOSAN DX 220 LC: CORRECCION DE CAUCE DE QUEBRADA LAS CRUCES RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA -- MARCA DOOSAN DX 225-5: CORRECCION DE CAUCE DE QUEBRADA LAS CRUCES RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA -- MARCA DOOSAN 225-3: CORRECCION DE CAUCE DEL RIO CHUCURI RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA -- MARCA DOOSAN 340: CORRECCION DE CAUCE DEL RIO CHUCURI MOTONIVELADORA CATERPILLAR 12H REHABILITACION VIA ZAPATOCA MOTONIVELADORA SANY 200 REHABILITACION VIA CARMEN DE CHUCURI"" "**

900069

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE REPORTE DIARIO DIARIO

UNGRD
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	SEMANA			
SANTANDER	SAN VICENTE DE CHUCURI	10/03/25		16/03/25	
SITIO	PROVEEDOR DE SUMINISTRO	FECHA			SUBDIRECCIÓN PARA EL MANEJO DE DESASTRES
RIO CHUCURI/ PUENTE LAS ARAÑAS--VIA A ZAPATOCA--- QUEBRADA LAS CRUCES	RYC INGENIEROS S.A.S	DIA: 15	MES: MARZO	AÑO: 2025	







OBSERVACIÓN:	"RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA -- MARCA DOOSAN DX 225-6: CORRECCION DE CAUCE DEL RIO CHUCURI RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA -- MARCA DOOSAN DX 220 LC: CORRECCION DE CAUCE DE QUEBRADA LAS CRUCES RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA -- MARCA DOOSAN DX 225-5: CORRECCION DE CAUCE DE QUEBRADA LAS CRUCES RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA -- MARCA DOOSAN 225-3: CORRECCION DE CAUCE DEL RIO CHUCURI RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA -- MARCA DOOSAN 340: CORRECCION DE CAUCE DEL RIO CHUCURI MOTONIVELADORA CATERPILLAR 12H REHABILITACION VIA ZAPATOCA MOTONIVELADORA SANY 200 REHABILITACION VIA CARMEN DE CHUCURI"" "

0200266

239

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE REPORTE DIARIO DIARIO

UNGRD
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	SEMANA		SUBDIRECCIÓN PARA EL MANEJO DE DESASTRES
SANTANDER	SAN VICENTE DE CHUCURI	10/03/25	16/03/25	
SITIO	PROVEEDOR DE SUMINISTRO	FECHA		
RIO CHUCURI/ PUENTE LAS ARAÑAS--VIA A ZAPATOCA--- QUEBRADA LAS CRUCES	RYC INGENIEROS S.A.S	DIA: 15	MES: MARZO	AÑO: 2025







OBSERVACIÓN:	"RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA -- MARCA DOOSAN DX 225-6: CORRECCION DE CAUCE DEL RIO CHUCURI RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA -- MARCA DOOSAN DX 220 LC: CORRECCION DE CAUCE DE QUEBRADA LAS CRUCES RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA -- MARCA DOOSAN DX 225-5: CORRECCION DE CAUCE DEL RIO CHUCURI RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA -- MARCA DOOSAN 225-3: CORRECCION DE CAUCE DEL RIO CHUCURI RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA -- MARCA DOOSAN 340: CORRECCION DE CAUCE DEL RIO CHUCURI MOTONIVELADORA CATERPILLAR 12H REHABILITACION VIA ZAPATOCA MOTONIVELADORA SANY 200 REHABILITACION VIA CARMEN DE CHUCURI"" "

1920003

235

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE REPORTE DIARIO DIARIO

UNGRD
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	SEMANA			
SANTANDER	SAN VICENTE DE CHUCURI	17/03/25		23/03/25	
SITIO	PROVEEDOR DE SUMINISTRO	FECHA			
RIO CHUCURI/ PUENTE LAS ARAÑAS--VIA A ZAPATOCA---QUEBRADA LAS CRUCES/ VIA EL CARMEN DE CHUCURI	RYC INGENIEROS S.A.S	DIA: 17	MES: MARZO	AÑO: 2025	SUBDIRECCIÓN PARA EL MANEJO DE DESASTRES







OBSERVACIÓN:	"RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA -- MARCA DOOSAN DX 225-6: CORRECCION DE CAUCE DEL RIO CHUCURI RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA -- MARCA DOOSAN DX 220 LC: CORRECCION DE CAUCE DE QUEBRADA LAS CRUCES RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA -- MARCA DOOSAN DX 225-5: CORRECCION DE CAUCE DE QUEBRADA LAS CRUCES RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA -- MARCA DOOSAN 225-3: CORRECCION DE CAUCE DEL RIO CHUCURI RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA -- MARCA DOOSAN 340: CORRECCION DE CAUCE DEL RIO CHUCURI MOTONIVELADORA CATERPILLAR 12H REHABILITACION VIA ZAPATOCA MOTONIVELADORA SANY 200 REHABILITACION VIA CARMEN DE CHUCURI"" "

8920023

236

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE REPORTE DIARIO DIARIO

	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	SEMANA			
UNGRD Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres	SANTANDER	SAN VICENTE DE CHUCURI	17/03/25		23/03/25	SUBDIRECCIÓN PARA EL MANEJO DE DESASTRES
	SITIO	PROVEEDOR DE SUMINISTRO	FECHA		
	RIO CHUCURI/ PUENTE LAS ARAÑAS--VIA A ZAPATOCA--- QUEBRADA LAS CRUCES/ VIA EL CARMEN DE CHUCURI	RYC INGENIEROS S.A.S	DIA: 18	MES: MARZO	AÑO: 2025	







OBSERVACIÓN:	"RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA -- MARCA DOOSAN DX 225-6: CORRECCION DE CAUCE DEL RIO CHUCURI RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA -- MARCA DOOSAN DX 220 LC: CORRECCION DE CAUCE DE QUEBRADA LAS CRUCES RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA -- MARCA DOOSAN DX 225-5: CORRECCION DE CAUCE DE QUEBRADA LAS CRUCES RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA -- MARCA DOOSAN 225-3: CORRECCION DE CAUCE DEL RIO CHUCURI RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA -- MARCA DOOSAN 340: CORRECCION DE CAUCE DEL RIO CHUCURI MOTONIVELADORA CATERPILLAR 12H REHABILITACION VIA ZAPATOCA MOTONIVELADORA SANY 200 REHABILITACION VIA CARMEN DE CHUCURI"" "

0920003


237


REGISTRO FOTOGRÁFICO DE REPORTE DIARIO DIARIO

UNGRD
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	SEMANA			SUBDIRECCIÓN PARA EL MANEJO DE DESASTRES
SANTANDER	SAN VICENTE DE CHUCURI	17/03/25	23/03/25		
SITIO	PROVEEDOR DE SUMINISTRO	FECHA			
RIO CHUCURI/ PUENTE LAS ARAÑAS--VIA A ZAPATOCA---QUEBRADA LAS CRUCES/ VIA EL CARMEN DE CHUCURI	RYC INGENIEROS S.A.S	DIA: 19	MES: MARZO	AÑO: 2025	







OBSERVACIÓN: "RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA -- MARCA DOOSAN DX 225-6: CORRECCION DE CAUCE DEL RIO CHUCURI
RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA -- MARCA DOOSAN DX 220 LC: CORRECCION DE CAUCE DE QUEBRADA LAS CRUCES
RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA -- MARCA DOOSAN DX 225-5: CORRECCION DE CAUCE DE QUEBRADA LAS CRUCES
RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA -- MARCA DOOSAN 225-3: CORRECCION DE CAUCE DEL RIO CHUCURI
RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA -- MARCA DOOSAN 340: CORRECCION DE CAUCE DEL RIO CHUCURI
MOTONIVELADORA CATERPILLAR 12H REHABILITACION VIA ZAPATOCA
MOTONIVELADORA SANY 200 REHABILITACION VIA CARMEN DE CHUCURI""
"

0130003

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE REPORTE DIARIO DIARIO

	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	SEMANA			
UNGRD	SANTANDER	SAN VICENTE DE CHUCURI	17/03/25		23/03/25	SUBDIRECCIÓN PARA EL MANEJO DE DESASTRES
	SITIO	PROVEEDOR DE SUMINISTRO	FECHA			
	RIO CHUCURI/ PUENTE LAS ARAÑAS--VIA A ZAPATOCA---- QUEBRADA LAS CRUCES/ VIA EL CARMEN DE CHUCURI	RYC INGENIEROS S.A.S	DIA: 20	MES: MARZO	AÑO: 2025	







OBSERVACIÓN:	"RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA -- MARCA DOOSAN DX 225-6: CORRECCION DE CAUCE DEL RIO CHUCURI RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA -- MARCA DOOSAN DX 220 LC: CORRECCION DE CAUCE DE QUEBRADA LAS CRUCES RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA -- MARCA DOOSAN DX 225-5: CORRECCION DE CAUCE DE QUEBRADA LAS CRUCES RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA -- MARCA DOOSAN 225-3: CORRECCION DE CAUCE DEL RIO CHUCURI RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA -- MARCA DOOSAN 340: CORRECCION DE CAUCE DEL RIO CHUCURI MOTONIVELADORA CATERPILLAR 12H REHABILITACION VIA ZAPATOCA MOTONIVELADORA SANY 200 REHABILITACION VIA CARMEN DE CHUCURI"" "

1220002


REGISTRO FOTOGRÁFICO DE REPORTE DIARIO DIARIO

UNGRD
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	SEMANA			
SANTANDER	SAN VICENTE DE CHUCURI	17/03/25		23/03/25	
SITIO	PROVEEDOR DE SUMINISTRO	FECHA			SUBDIRECCIÓN PARA EL MANEJO DE DESASTRES
RIO CHUCURI/ PUENTE LAS ARAÑAS--VIA A ZAPATOCA--- QUEBRADA LAS CRUCES/ VIA EL CARMEN DE CHUCURI	RYC INGENIEROS S.A.S	DIA: 21	MES: MARZO	AÑO: 2025	







OBSERVACIÓN:	"RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA -- MARCA DOOSAN DX 225-6: CORRECCION DE CAUCE DEL RIO CHUCURI RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA -- MARCA DOOSAN DX 220 LC: CORRECCION DE CAUCE DE QUEBRADA LAS CRUCES RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA -- MARCA DOOSAN DX 225-5: CORRECCION DE CAUCE DE QUEBRADA LAS CRUCES RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA -- MARCA DOOSAN 225-3: CORRECCION DE CAUCE DEL RIO CHUCURI RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA -- MARCA DOOSAN 340: CORRECCION DE CAUCE DEL RIO CHUCURI MOTONIVELADORA CATERPILLAR 12H REHABILITACION VIA ZAPATOCA MOTONIVELADORA SANY 200 REHABILITACION VIA CARMEN DE CHUCURI"" "

2420003


240

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE REPORTE DIARIO DIARIO

UNGRD
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	SEMANA			
SANTANDER	SAN VICENTE DE CHUCURI	17/03/25		23/03/25	
SITIO	**PROVEEDOR DE SUMINISTRO**	**FECHA**			**SUBDIRECCIÓN PARA EL MANEJO DE DESASTRES**
RIO CHUCURI/ PUENTE LAS ARAÑAS--VIA A ZAPATOCA---QUEBRADA LAS CRUCES/ VIA EL CARMEN DE CHUCURI	RYC INGENIEROS S.A.S	DIA: 22	MES: MARZO	AÑO: 2025	







OBSERVACIÓN:	**"RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA -- MARCA DOOSAN DX 225-6: CORRECCION DE CAUCE DEL RIO CHUCURI RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA -- MARCA DOOSAN DX 220 LC: CORRECCION DE CAUCE DE QUEBRADA LAS CRUCES RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA -- MARCA DOOSAN DX 225-5: CORRECCION DE CAUCE DE QUEBRADA LAS CRUCES RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA -- MARCA DOOSAN 225-3: CORRECCION DE CAUCE DEL RIO CHUCURI RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA -- MARCA DOOSAN 340: CORRECCION DE CAUCE DEL RIO CHUCURI MOTONIVELADORA CATERPILLAR 12H REHABILITACION VIA ZAPATOCA MOTONIVELADORA SANY 200 REHABILITACION VIA CARMEN DE CHUCURI"" "**

CL20003

241

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE REPORTE DIARIO DIARIO

UNGRD
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	SEMANA			
SANTANDER	SAN VICENTE DE CHUCURI	17/03/25		23/03/25	
SITIO	**PROVEEDOR DE SUMINISTRO**	**FECHA**			
RIO CHUCURI/ PUENTE LAS ARAÑAS--VIA A ZAPATOCA---QUEBRADA LAS CRUCES/ VIA EL CARMEN DE CHUCURI	RYC INGENIEROS S.A.S	DIA: 23	MES: MARZO	AÑO: 2025	**SUBDIRECCIÓN PARA EL MANEJO DE DESASTRES**







OBSERVACIÓN:	"RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA -- MARCA DOOSAN DX 225-6: CORRECCION DE CAUCE DEL RIO CHUCURI RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA -- MARCA DOOSAN DX 220 LC: CORRECCION DE CAUCE DE QUEBRADA LAS CRUCES RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA -- MARCA DOOSAN DX 225-5: CORRECCION DE CAUCE DE QUEBRADA LAS CRUCES RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA -- MARCA DOOSAN 225-3: CORRECCION DE CAUCE DEL RIO CHUCURI RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA -- MARCA DOOSAN 340: CORRECCION DE CAUCE DEL RIO CHUCURI MOTONIVELADORA CATERPILLAR 12H REHABILITACION VIA ZAPATOCA MOTONIVELADORA SANY 200 REHABILITACION VIA CARMEN DE CHUCURI"" "

7420003