REGISTRO FOTOGRÁFICO DE REPORTE DIARIO DIARIO

UNGRD
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	SEMANA			
SANTANDER	SAN VICENTE DE CHUCURI	24/03/25		30/03/25	
SITIO	**PROVEEDOR DE SUMINISTRO**	**FECHA**			
RIO CHUCURI/ PUENTE LAS ARAÑAS--VIA A ZAPATOCA--- QUEBRADA LAS CRUCES/ VIA EL CARMEN DE CHUCURI	RYC INGENIEROS S.A.S	DIA: 24	MES: MARZO	AÑO: 2025	**SUBDIRECCIÓN PARA EL MANEJO DE DESASTRES**







OBSERVACIÓN:	**"RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA -- MARCA DOOSAN DX 225-6: CORRECCION DE CAUCE DEL RIO CHUCURI RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA -- MARCA DOOSAN DX 220 LC: CORRECCION DE CAUCE DE QUEBRADA LAS CRUCES RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA -- MARCA DOOSAN DX 225-5: CORRECCION DE CAUCE DE QUEBRADA LAS CRUCES RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA -- MARCA DOOSAN 225-3: CORRECCION DE CAUCE DEL RIO CHUCURI RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA -- MARCA DOOSAN 340: CORRECCION DE CAUCE DEL RIO CHUCURI MOTONIVELADORA CATERPILLAR 12H REHABILITACION VIA ZAPATOCA MOTONIVELADORA SANY 200 REHABILITACION VIA CARMEN DE CHUCURI"" "**

C0002275

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE REPORTE DIARIO DIARIO

UNGRD
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	SEMANA			SUBDIRECCIÓN PARA EL MANEJO DE DESASTRES
SANTANDER	SAN VICENTE DE CHUCURI	24/03/25		30/03/25	
SITIO	PROVEEDOR DE SUMINISTRO	FECHA			
RIO CHUCURI/ PUENTE LAS ARAÑAS--VIA A ZAPATOCA---QUEBRADA LAS CRUCES/ VIA EL CARMEN DE CHUCURI	RYC INGENIEROS S.A.S	DIA: 25	MES: MARZO	AÑO: 2025	







OBSERVACIÓN:	"RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA -- MARCA DOOSAN DX 225-6: CORRECCION DE CAUCE DEL RIO CHUCURI RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA -- MARCA DOOSAN DX 220 LC: CORRECCION DE CAUCE DE QUEBRADA LAS CRUCES RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA -- MARCA DOOSAN DX 225-5: CORRECCION DE CAUCE DE QUEBRADA LAS CRUCES RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA -- MARCA DOOSAN 225-3: CORRECCION DE CAUCE DEL RIO CHUCURI RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA -- MARCA DOOSAN 340: CORRECCION DE CAUCE DEL RIO CHUCURI MOTONIVELADORA CATERPILLAR 12H REHABILITACION VIA ZAPATOCA MOTONIVELADORA SANY 200 REHABILITACION VIA CARMEN DE CHUCURI"" "

9270003

244

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE REPORTE DIARIO DIARIO

UNGRD
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

DEPARTAMENTO: SANTANDER	MUNICIPIO: SAN VICENTE DE CHUCURI	SEMANA: 24/03/25 – 30/03/25			SUBDIRECCIÓN PARA EL MANEJO DE DESASTRES
SITIO: RIO CHUCURI/ PUENTE LAS ARAÑAS--VIA A ZAPATOCA---- QUEBRADA LAS CRUCES/ VIA EL CARMEN DE CHUCURI	PROVEEDOR DE SUMINISTRO: RYC INGENIEROS S.A.S	FECHA	DIA: 24	MES: MARZO	AÑO: 2025







OBSERVACIÓN: "RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA -- MARCA DOOSAN DX 225-6: CORRECCION DE CAUCE DEL RIO CHUCURI
RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA -- MARCA DOOSAN DX 220 LC: CORRECCION DE CAUCE DE QUEBRADA LAS CRUCES
RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA -- MARCA DOOSAN DX 225-5: CORRECCION DE CAUCE DE QUEBRADA LAS CRUCES
RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA -- MARCA DOOSAN 225-3: CORRECCION DE CAUCE DEL RIO CHUCURI
RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA -- MARCA DOOSAN 340: CORRECCION DE CAUCE DEL RIO CHUCURI
MOTONIVELADORA CATERPILLAR 12H REHABILITACION VIA ZAPATOCA
MOTONIVELADORA SANY 200 REHABILITACION VIA CARMEN DE CHUCURI""

2220063

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE REPORTE DIARIO DIARIO

UNGRD
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	SEMANA			
SANTANDER	SAN VICENTE DE CHUCURI	24/03/25		30/03/25	
SITIO	**PROVEEDOR DE SUMINISTRO**	**FECHA**			**SUBDIRECCIÓN PARA EL MANEJO DE DESASTRES**
RIO CHUCURI/ PUENTE LAS ARAÑAS--VIA A ZAPATOCA--- QUEBRADA LAS CRUCES/ VIA EL CARMEN DE CHUCURI	RYC INGENIEROS S.A.S	DIA: 27	MES: MARZO	AÑO: 2025	







OBSERVACIÓN:	"RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA -- MARCA DOOSAN DX 225-6: CORRECCION DE CAUCE DEL RIO CHUCURI RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA -- MARCA DOOSAN DX 220 LC: CORRECCION DE CAUCE DE QUEBRADA LAS CRUCES RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA -- MARCA DOOSAN DX 225-5: CORRECCION DE CAUCE DE QUEBRADA LAS CRUCES RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA -- MARCA DOOSAN 225-3: CORRECCION DE CAUCE DEL RIO CHUCURI RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA -- MARCA DOOSAN 340: CORRECCION DE CAUCE DEL RIO CHUCURI MOTONIVELADORA CATERPILLAR 12H REHABILITACION VIA ZAPATOCA MOTONIVELADORA SANY 200 REHABILITACION VIA CARMEN DE CHUCURI""

8270063

246

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE REPORTE DIARIO DIARIO

UNGRD
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	SEMANA			
SANTANDER	SAN VICENTE DE CHUCURI	24/03/25		30/03/25	
SITIO	**PROVEEDOR DE SUMINISTRO**	**FECHA**			**SUBDIRECCIÓN PARA EL MANEJO DE DESASTRES**
RIO CHUCURI/ PUENTE LAS ARAÑAS--VIA A ZAPATOCA---- QUEBRADA LAS CRUCES/ VIA EL CARMEN DE CHUCURI	RYC INGENIEROS S.A.S	DIA: 28	MES: MARZO	AÑO: 2025	







OBSERVACIÓN:	**"RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA -- MARCA DOOSAN DX 225-6: CORRECCION DE CAUCE DEL RIO CHUCURI RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA -- MARCA DOOSAN DX 220 LC: CORRECCION DE CAUCE DE QUEBRADA LAS CRUCES RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA -- MARCA DOOSAN DX 225-5: CORRECCION DE CAUCE DE QUEBRADA LAS CRUCES RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA -- MARCA DOOSAN 225-3: CORRECCION DE CAUCE DEL RIO CHUCURI RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA -- MARCA DOOSAN 340: CORRECCION DE CAUCE DEL RIO CHUCURI MOTONIVELADORA CATERPILLAR 12H REHABILITACION VIA ZAPATOCA MOTONIVELADORA SANY 200 REHABILITACION VIA CARMEN DE CHUCURI"" "**

8270003

247

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE REPORTE DIARIO DIARIO

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	SEMANA			
SANTANDER	SAN VICENTE DE CHUCURI	24/03/25	30/03/25		
SITIO	**PROVEEDOR DE SUMINISTRO**	**FECHA**			**SUBDIRECCIÓN PARA EL MANEJO DE DESASTRES**
RIO CHUCURI/ PUENTE LAS ARAÑAS–VIA A ZAPATOCA—QUEBRADA LAS CRUCES/ VIA EL CARMEN DE CHUCURI	RYC INGENIEROS S.A.S	**DIA: 29**	**MES: MARZO**	**AÑO: 2025**	







OBSERVACIÓN:	**"RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA -- MARCA DOOSAN DX 225-6: CORRECCION DE CAUCE DEL RIO CHUCURI RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA -- MARCA DOOSAN DX 220 LC: CORRECCION DE CAUCE DE QUEBRADA LAS CRUCES RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA -- MARCA DOOSAN DX 225-5: CORRECCION DE CAUCE DE QUEBRADA LAS CRUCES RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA -- MARCA DOOSAN 225-3: CORRECCION DE CAUCE DEL RIO CHUCURI RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA -- MARCA DOOSAN 340: CORRECCION DE CAUCE DEL RIO CHUCURI MOTONIVELADORA CATERPILLAR 12H REHABILITACION VIA ZAPATOCA MOTONIVELADORA SANY 200 REHABILITACION VIA CARMEN DE CHUCURI"" "**


9002260

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE REPORTE DIARIO DIARIO

UNGRD	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	SEMANA			
	SANTANDER	SAN VICENTE DE CHUCURI	24/03/25	30/03/25		
	SITIO	PROVEEDOR DE SUMINISTRO	FECHA			SUBDIRECCIÓN PARA EL MANEJO DE DESASTRES
	RIO CHUCURI/ PUENTE LAS ARAÑAS--VIA A ZAPATOCA---QUEBRADA LAS CRUCES/ VIA EL CARMEN DE CHUCURI	RYC INGENIEROS S.A.S	DIA: 30	MES: MARZO	AÑO: 2025	







OBSERVACIÓN:	"RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA -- MARCA DOOSAN DX 225-6: CORRECCION DE CAUCE DEL RIO CHUCURI RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA -- MARCA DOOSAN DX 220 LC: CORRECCION DE CAUCE DE QUEBRADA LAS CRUCES RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA -- MARCA DOOSAN DX 225-5: CORRECCION DE CAUCE DE QUEBRADA LAS CRUCES RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA -- MARCA DOOSAN 225-3: CORRECCION DE CAUCE DEL RIO CHUCURI RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA -- MARCA DOOSAN 340: CORRECCION DE CAUCE DEL RIO CHUCURI MOTONIVELADORA CATERPILLAR 12H REHABILITACION VIA ZAPATOCA MOTONIVELADORA SANY 200 REHABILITACION VIA CARMEN DE CHUCURI"" "

1820043

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE REPORTE DIARIO DIARIO

UNGRD
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

DEPARTAMENTO: SANTANDER	MUNICIPIO: SAN VICENTE DE CHUCURI	SEMANA: 31/03/25 - 6/04/25		SUBDIRECCIÓN PARA EL MANEJO DE DESASTRES
SITIO: RIO CHUCURI/ PUENTE LAS ARAÑAS–VIA A ZAPATOCA—QUEBRADA LAS CRUCES/ VIA EL CARMEN DE CHUCURI	PROVEEDOR DE SUMINISTRO: RYC INGENIEROS S.A.S	FECHA: DIA: 31	MES: MARZO	AÑO: 2025







OBSERVACIÓN: """RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA – MARCA DOOSAN DX 225-6: CORRECCION DE CAUCE DEL RIO CHUCURI
RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA – MARCA DOOSAN DX 220 LC: CORRECCION DE CAUCE DE QUEBRADA LAS CRUCES
RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA – MARCA DOOSAN DX 225-5: CORRECCION DE CAUCE DEL RIO CHUCURI
RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA – MARCA DOOSAN 225-3: CORRECCION DE CAUCE DEL RIO CHUCURI
RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA – MARCA DOOSAN 340: CORRECCION DE CAUCE DEL RIO CHUCURI
MOTONIVELADORA CATERPILLAR 12H REHABILITACION VIA ZAPATOCA
MOTONIVELADORA SANY 200 REHABILITACION VIA CARMEN DE CHUCURI"""
""
-

2820063


250

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE REPORTE DIARIO DIARIO

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	SEMANA			
SANTANDER	SAN VICENTE DE CHUCURI	31/03/25		6/04/25	
SITIO	**PROVEEDOR DE SUMINISTRO**	**FECHA**			**SUBDIRECCIÓN PARA EL MANEJO DE DESASTRES**
RIO CHUCURI/ PUENTE LAS ARAÑAS--VIA A ZAPATOCA---QUEBRADA LAS CRUCES/ VIA EL CARMEN DE CHUCURI	RYC INGENIEROS S.A.S	DIA: 1	MES: ABRIL	AÑO: 2025	







OBSERVACIÓN:	"""RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA -- MARCA DOOSAN DX 225-6: CORRECCION DE CAUCE DEL RIO CHUCURI RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA -- MARCA DOOSAN DX 220 LC: CORRECCION DE CAUCE DE QUEBRADA LAS CRUCES RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA -- MARCA DOOSAN DX 225-5: CORRECCION DE CAUCE DE QUEBRADA LAS CRUCES RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA -- MARCA DOOSAN 225-3: CORRECCION DE CAUCE DEL RIO CHUCURI RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA -- MARCA DOOSAN 340: CORRECCION DE CAUCE DEL RIO CHUCURI MOTONIVELADORA CATERPILLAR 12H REHABILITACION VIA ZAPATOCA MOTONIVELADORA SANY 200 REHABILITACION VIA CARMEN DE CHUCURI""" ""

9900283

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE REPORTE DIARIO DIARIO

UNGRD
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	SEMANA			
SANTANDER	SAN VICENTE DE CHUCURI	31/03/25		6/04/25	
SITIO	PROVEEDOR DE SUMINISTRO	FECHA			SUBDIRECCIÓN PARA EL MANEJO DE DESASTRES
RIO CHUCURI/ PUENTE LAS ARAÑAS–VIA A ZAPATOCA—QUEBRADA LAS CRUCES/ VIA EL CARMEN DE CHUCURI	RYC INGENIEROS S.A.S	DIA: 2	MES: ABRIL	AÑO: 2025	







OBSERVACIÓN: """RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA – MARCA DOOSAN DX 225-6: CORRECCION DE CAUCE DEL RIO CHUCURI
RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA – MARCA DOOSAN DX 220 LC: CORRECCION DE CAUCE DE QUEBRADA LAS CRUCES
RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA – MARCA DOOSAN DX 225-5: CORRECCION DE CAUCE DE QUEBRADA LAS CRUCES
RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA – MARCA DOOSAN 225-3: CORRECCION DE CAUCE DEL RIO CHUCURI
RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA – MARCA DOOSAN 340: CORRECCION DE CAUCE DEL RIO CHUCURI
MOTONIVELADORA CATERPILLAR 12H REHABILITACION VIA ZAPATOCA
MOTONIVELADORA SANY 200 REHABILITACION VIA CARMEN DE CHUCURI"""
""
"

7820084

252

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE REPORTE DIARIO DIARIO

UNGRD
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	SEMANA			SUBDIRECCIÓN PARA EL MANEJO DE DESASTRES
SANTANDER	SAN VICENTE DE CHUCURI	31/03/25	6/04/25		
SITIO	PROVEEDOR DE SUMINISTRO	FECHA			
RIO CHUCURI/ PUENTE LAS ARAÑAS--VIA A ZAPATOCA---QUEBRADA LAS CRUCES/ VIA EL CARMEN DE CHUCURI	RYC INGENIEROS S.A.S	DIA: 3	MES: ABRIL	AÑO: 2025	







OBSERVACIÓN: """RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA -- MARCA DOOSAN DX 225-6: CORRECCION DE CAUCE DEL RIO CHUCURI
RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA -- MARCA DOOSAN DX 220 LC: CORRECCION DE CAUCE DE QUEBRADA LAS CRUCES
RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA -- MARCA DOOSAN DX 225-5: CORRECCION DE CAUCE DE QUEBRADA LAS CRUCES
RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA -- MARCA DOOSAN 225-3: CORRECCION DE CAUCE DEL RIO CHUCURI
RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA -- MARCA DOOSAN 340: CORRECCION DE CAUCE DEL RIO CHUCURI
MOTONIVELADORA CATERPILLAR 12H REHABILITACION VIA ZAPATOCA
MOTONIVELADORA SANY 200 REHABILITACION VIA CARMEN DE CHUCURI"""
""

5820083

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE REPORTE DIARIO DIARIO

UNGRD	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	SEMANA			
	SANTANDER	SAN VICENTE DE CHUCURI	31/03/25	6/04/25		
	SITIO	PROVEEDOR DE SUMINISTRO	FECHA			SUBDIRECCIÓN PARA EL MANEJO DE DESASTRES
	RIO CHUCURI/ PUENTE LAS ARAÑAS--VIA A ZAPATOCA--- QUEBRADA LAS CRUCES/ VIA EL CARMEN DE CHUCURI	RYC INGENIEROS S.A.S	DIA: 4	MES: ABRIL	AÑO: 2025	







OBSERVACIÓN: """RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA -- MARCA DOOSAN DX 225-6: CORRECCION DE CAUCE DEL RIO CHUCURI
RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA -- MARCA DOOSAN DX 220 LC: CORRECCION DE CAUCE DE QUEBRADA LAS CRUCES
RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA -- MARCA DOOSAN DX 225-5: CORRECCION DE CAUCE DE QUEBRADA LAS CRUCES
RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA -- MARCA DOOSAN 225-3: CORRECCION DE CAUCE DEL RIO CHUCURI
RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA -- MARCA DOOSAN 340: CORRECCION DE CAUCE DEL RIO CHUCURI
MOTONIVELADORA CATERPILLAR 12H REHABILITACION VIA ZAPATOCA
MOTONIVELADORA SANY 200 REHABILITACION VIA CARMEN DE CHUCURI"""
""

9820003

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE REPORTE DIARIO DIARIO

UNGRD	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	SEMANA			
	SANTANDER	SAN VICENTE DE CHUCURI	31/03/25	6/04/25		
	SITIO	PROVEEDOR DE SUMINISTRO	FECHA			SUBDIRECCIÓN PARA EL MANEJO DE DESASTRES
	RIO CHUCURI/ PUENTE LAS ARAÑAS--VIA A ZAPATOCA--- QUEBRADA LAS CRUCES/ VIA EL CARMEN DE CHUCURI	RYC INGENIEROS S.A.S	DIA: 5	MES: ABRIL	AÑO: 2025	







OBSERVACIÓN: """RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA -- MARCA DOOSAN DX 225-6: CORRECCION DE CAUCE DEL RIO CHUCURI
RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA -- MARCA DOOSAN DX 220 LC: CORRECCION DE CAUCE DE QUEBRADA LAS CRUCES
RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA -- MARCA DOOSAN DX 225-5: CORRECCION DE CAUCE DE QUEBRADA LAS CRUCES
RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA -- MARCA DOOSAN 225-3: CORRECCION DE CAUCE DEL RIO CHUCURI
RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA -- MARCA DOOSAN 340: CORRECCION DE CAUCE DEL RIO CHUCURI
MOTONIVELADORA CATERPILLAR 12H REHABILITACION VIA ZAPATOCA
MOTONIVELADORA SANY 200 REHABILITACION VIA CARMEN DE CHUCURI"""
""

1960087

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE REPORTE DIARIO DIARIO

UNGRD
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

DEPARTAMENTO: SANTANDER	**MUNICIPIO**: SAN VICENTE DE CHUCURI	**SEMANA**: 31/03/25 - 6/04/25		**SUBDIRECCIÓN PARA EL MANEJO DE DESASTRES**
SITIO: RIO CHUCURI/ PUENTE LAS ARAÑAS--VIA A ZAPATOCA---QUEBRADA LAS CRUCES/ VIA EL CARMEN DE CHUCURI	**PROVEEDOR DE SUMINISTRO**: RYC INGENIEROS S.A.S	**FECHA** DIA: 6	MES: ABRIL	AÑO: 2025







OBSERVACIÓN: """RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA – MARCA DOOSAN DX 225-6: CORRECCION DE CAUCE DEL RIO CHUCURI
RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA – MARCA DOOSAN DX 220 LC: CORRECCION DE CAUCE DE QUEBRADA LAS CRUCES
RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA – MARCA DOOSAN DX 225-5: CORRECCION DE CAUCE DE QUEBRADA LAS CRUCES
RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA – MARCA DOOSAN 225-3: CORRECCION DE CAUCE DEL RIO CHUCURI
RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA – MARCA DOOSAN 340: CORRECCION DE CAUCE DEL RIO CHUCURI
MOTONIVELADORA CATERPILLAR 12H REHABILITACION VIA ZAPATOCA
MOTONIVELADORA SANY 200 REHABILITACION VIA CARMEN DE CHUCURI"""
""
"

8820088

256

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE REPORTE DIARIO DIARIO

UNGRD
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	SEMANA		
SANTANDER	SAN VICENTE DE CHUCURI	7/04/25		13/04/25
SITIO	**PROVEEDOR DE SUMINISTRO**	**FECHA**		
RIO CHUCURI/ PUENTE LAS ARAÑAS–VIA A ZAPATOCA—QUEBRADA LAS CRUCES/ VIA EL CARMEN DE CHUCURI	RYC INGENIEROS S.A.S	DIA: 7	MES: ABRIL	AÑO: 2025

SUBDIRECCIÓN PARA EL MANEJO DE DESASTRES







OBSERVACIÓN:	"""RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA -- MARCA DOOSAN DX 225-6: CORRECCION DE CAUCE DEL RIO CHUCURI RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA -- MARCA DOOSAN DX 220 LC: CORRECCION DE CAUCE DE QUEBRADA LAS CRUCES RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA -- MARCA DOOSAN DX 225-5: CORRECCION DE CAUCE DE QUEBRADA LAS CRUCES RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA -- MARCA DOOSAN 225-3: CORRECCION DE CAUCE DEL RIO CHUCURI RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA -- MARCA DOOSAN 340: CORRECCION DE CAUCE DEL RIO CHUCURI MOTONIVELADORA CATERPILLAR 12H REHABILITACION VIA ZAPATOCA MOTONIVELADORA SANY 200 REHABILITACION VIA CARMEN DE CHUCURI""" "" "

6820023

257

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE REPORTE DIARIO DIARIO

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	SEMANA			
SANTANDER	SAN VICENTE DE CHUCURI	7/04/25		13/04/25	
SITIO	**PROVEEDOR DE SUMINISTRO**	**FECHA**			**SUBDIRECCIÓN PARA EL MANEJO DE DESASTRES**
RIO CHUCURI/ PUENTE LAS ARAÑAS--VIA A ZAPATOCA--QUEBRADA LAS CRUCES/ VIA EL CARMEN DE CHUCURI	RYC INGENIEROS S.A.S	**DIA: 8**	**MES: ABRIL**	**AÑO: 2025**	







OBSERVACIÓN:	**"""RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA -- MARCA DOOSAN DX 225-6: CORRECCION DE CAUCE DEL RIO CHUCURI RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA -- MARCA DOOSAN DX 220 LC: CORRECCION DE CAUCE DE QUEBRADA LAS CRUCES RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA -- MARCA DOOSAN DX 225-5: CORRECCION DE CAUCE DE QUEBRADA LAS CRUCES RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA -- MARCA DOOSAN 225-3: CORRECCION DE CAUCE DEL RIO CHUCURI RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA -- MARCA DOOSAN 340: CORRECCION DE CAUCE DEL RIO CHUCURI MOTONIVELADORA CATERPILLAR 12H REHABILITACION VIA ZAPATOCA MOTONIVELADORA SANY 200 REHABILITACION VIA CARMEN DE CHUCURI""" "" "**

258

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE REPORTE DIARIO DIARIO

UNGRD	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	SEMANA			
	SANTANDER	SAN VICENTE DE CHUCURI	7/04/25		13/04/25	SUBDIRECCIÓN PARA EL MANEJO DE DESASTRES
	SITIO	PROVEEDOR DE SUMINISTRO	FECHA			
	RIO CHUCURI/ PUENTE LAS ARAÑAS--VIA A ZAPATOCA---QUEBRADA LAS CRUCES/ VIA EL CARMEN DE CHUCURI	RYC INGENIEROS S.A.S	DIA: 9	MES: ABRIL	AÑO: 2025	







OBSERVACIÓN:	"""RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA -- MARCA DOOSAN DX 225-6: CORRECCION DE CAUCE DEL RIO CHUCURI RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA -- MARCA DOOSAN DX 220 LC: CORRECCION DE CAUCE DE QUEBRADA LAS CRUCES RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA -- MARCA DOOSAN DX 225-5: CORRECCION DE CAUCE DE QUEBRADA LAS CRUCES RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA -- MARCA DOOSAN 225-3: CORRECCION DE CAUCE DEL RIO CHUCURI RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA -- MARCA DOOSAN 340: CORRECCION DE CAUCE DEL RIO CHUCURI MOTONIVELADORA CATERPILLAR 12H REHABILITACION VIA ZAPATOCA MOTONIVELADORA SANY 200 REHABILITACION VIA CARMEN DE CHUCURI""" "" "

1620091