REGISTRO FOTOGRÁFICO DE REPORTE DIARIO DIARIO

UNGRD
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	SEMANA			
SANTANDER	SAN VICENTE DE CHUCURI	7/04/25		13/04/25	
SITIO	**PROVEEDOR DE SUMINISTRO**	**FECHA**			
RIO CHUCURI/ PUENTE LAS ARAÑAS–VIA A ZAPATOCA—QUEBRADA LAS CRUCES/ VIA EL CARMEN DE CHUCURI	RYC INGENIEROS S.A.S	DIA: 10	MES: ABRIL	AÑO: 2025	

SUBDIRECCIÓN PARA EL MA DE DESASTRES







OBSERVACIÓN: """RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA -- MARCA DOOSAN DX 225-6: CORRECCION DE CAUCE DEL RIO CHUCURI
RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA -- MARCA DOOSAN DX 220 LC: CORRECCION DE CAUCE DE QUEBRADA LAS CRUCES
RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA -- MARCA DOOSAN DX 225-5: CORRECCION DE CAUCE DE QUEBRADA LAS CRUCES
RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA -- MARCA DOOSAN 225-3: CORRECCION DE CAUCE DEL RIO CHUCURI
RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA -- MARCA DOOSAN 340: CORRECCION DE CAUCE DEL RIO CHUCURI
MOTONIVELADORA CATERPILLAR 12H REHABILITACION VIA ZAPATOCA
MOTONIVELADORA SANY 200 REHABILITACION VIA CARMEN DE CHUCURI"""
""
"

2620029

260

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE REPORTE DIARIO DIARIO

UNGRD	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	SEMANA			
	SANTANDER	SAN VICENTE DE CHUCURI	7/04/25		13/04/25	
	SITIO	PROVEEDOR DE SUMINISTRO	FECHA			SUBDIRECCIÓN PARA EL MANEJO DE DESASTRES
	RIO CHUCURI/ PUENTE LAS ARAÑAS--VIA A ZAPATOCA--- QUEBRADA LAS CRUCES/ VIA EL CARMEN DE CHUCURI	RYC INGENIEROS S.A.S	DIA: 11	MES: ABRIL	AÑO: 2025	







OBSERVACIÓN: ***RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA -- MARCA DOOSAN DX 225-6: CORRECCION DE CAUCE DEL RIO CHUCURI
RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA -- MARCA DOOSAN DX 220 LC: CORRECCION DE CAUCE DE QUEBRADA LAS CRUCES
RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA -- MARCA DOOSAN DX 225-5: CORRECCION DE CAUCE DE QUEBRADA LAS CRUCES
RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA -- MARCA DOOSAN 225-3: CORRECCION DE CAUCE DEL RIO CHUCURI
RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA -- MARCA DOOSAN 340: CORRECCION DE CAUCE DEL RIO CHUCURI
MOTONIVELADORA CATERPILLAR 12H REHABILITACION VIA ZAPATOCA
MOTONIVELADORA SANY 200 REHABILITACION VIA CARMEN DE CHUCURI****
**
*

6620093


261

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE REPORTE DIARIO DIARIO

UNGRD
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	SEMANA			
SANTANDER	SAN VICENTE DE CHUCURI	7/04/25		13/04/25	
SITIO	**PROVEEDOR DE SUMINISTRO**	**FECHA**			**SUBDIRECCIÓN PARA EL MANEJO DE DESASTRES**
RIO CHUCURI/ PUENTE LAS ARAÑAS–VIA A ZAPATOCA—QUEBRADA LAS CRUCES/ VIA EL CARMEN DE CHUCURI	RYC INGENIEROS S.A.S	DIA: 12	MES: ABRIL	AÑO: 2025	







OBSERVACIÓN: """RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA -- MARCA DOOSAN DX 225-6: CORRECCION DE CAUCE DEL RIO CHUCURI
RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA -- MARCA DOOSAN DX 220 LC: CORRECCION DE CAUCE DE QUEBRADA LAS CRUCES
RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA -- MARCA DOOSAN DX 225-5: CORRECCION DE CAUCE DE QUEBRADA LAS CRUCES
RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA -- MARCA DOOSAN 225-3: CORRECCION DE CAUCE DEL RIO CHUCURI
RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA -- MARCA DOOSAN 340: CORRECCION DE CAUCE DEL RIO CHUCURI
MOTONIVELADORA CATERPILLAR 12H REHABILITACION VIA ZAPATOCA
MOTONIVELADORA SANY 200 REHABILITACION VIA CARMEN DE CHUCURI"""
""


7620094

262

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE REPORTE DIARIO DIARIO

UNGRD	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	SEMANA			
	SANTANDER	SAN VICENTE DE CHUCURI	7/04/25		13/04/25	SUBDIRECCIÓN PARA EL MANEJO DE DESASTRES
	SITIO	PROVEEDOR DE SUMINISTRO	FECHA			
	RIO CHUCURI/ PUENTE LAS ARAÑAS--VIA A ZAPATOCA---QUEBRADA LAS CRUCES/ VIA EL CARMEN DE CHUCURI	RYC INGENIEROS S.A.S	DIA: 13	MES: ABRIL	AÑO: 2025	







OBSERVACIÓN: """RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA -- MARCA DOOSAN DX 225-6: CORRECCION DE CAUCE DEL RIO CHUCURI
RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA -- MARCA DOOSAN DX 220 LC: CORRECCION DE CAUCE DE QUEBRADA LAS CRUCES
RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA -- MARCA DOOSAN DX 225-5: CORRECCION DE CAUCE DE QUEBRADA LAS CRUCES
RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA -- MARCA DOOSAN 225-3: CORRECCION DE CAUCE DEL RIO CHUCURI
RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA -- MARCA DOOSAN 340: CORRECCION DE CAUCE DEL RIO CHUCURI
MOTONIVELADORA CATERPILLAR 12H REHABILITACION VIA ZAPATOCA
MOTONIVELADORA SANY 200 REHABILITACION VIA CARMEN DE CHUCURI"""
""
"

63200295

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE REPORTE DIARIO DIARIO

UNGRD
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	SEMANA			
SANTANDER	SAN VICENTE DE CHUCURI	14/04/25		20/04/25	
SITIO	**PROVEEDOR DE SUMINISTRO**	**FECHA**			**SUBDIRECCIÓN PARA EL MANEJO DE DESASTRES**
RIO CHUCURI/ PUENTE LAS ARAÑAS--VIA A ZAPATOCA--- QUEBRADA LAS CRUCES/ VIA EL CARMEN DE CHUCURI	RYC INGENIEROS S.A.S	DIA: 14	MES: ABRIL	AÑO: 2025	







OBSERVACIÓN:

***RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA -- MARCA DOOSAN DX 225-6: CORRECCION DE CAUCE DEL RIO CHUCURI
RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA -- MARCA DOOSAN DX 220 LC: CORRECCION DE CAUCE DE QUEBRADA LAS CRUCES
RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA -- MARCA DOOSAN DX 225-5: CORRECCION DE CAUCE DE QUEBRADA LAS CRUCES
RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA -- MARCA DOOSAN 225-3: CORRECCION DE CAUCE DEL RIO CHUCURI
RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA -- MARCA DOOSAN 340: CORRECCION DE CAUCE DEL RIO CHUCURI
MOTONIVELADORA CATERPILLAR 12H REHABILITACION VIA ZAPATOCA
MOTONIVELADORA SANY 200 REHABILITACION VIA CARMEN DE CHUCURI****
**

9620003

264


REGISTRO FOTOGRÁFICO DE REPORTE DIARIO DIARIO

UNGRD
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	SEMANA			
SANTANDER	SAN VICENTE DE CHUCURI	14/04/25		20/04/25	
SITIO	**PROVEEDOR DE SUMINISTRO**	**FECHA**			**SUBDIRECCIÓN PARA EL MANEJO DE DESASTRES**
RIO CHUCURI/ PUENTE LAS ARAÑAS--VIA A ZAPATOCA--- QUEBRADA LAS CRUCES/ VIA EL CARMEN DE CHUCURI	RYC INGENIEROS S.A.S	**DIA: 15**	**MES: ABRIL**	**AÑO: 2025**	







OBSERVACIÓN: """RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA -- MARCA DOOSAN DX 225-6: CORRECCION DE CAUCE DEL RIO CHUCURI
RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA -- MARCA DOOSAN DX 220 LC: CORRECCION DE CAUCE DE QUEBRADA LAS CRUCES
RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA -- MARCA DOOSAN DX 225-5: CORRECCION DE CAUCE DE QUEBRADA LAS CRUCES
RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA -- MARCA DOOSAN 225-3: CORRECCION DE CAUCE DEL RIO CHUCURI
RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA -- MARCA DOOSAN 340: CORRECCION DE CAUCE DEL RIO CHUCURI
MOTONIVELADORA CATERPILLAR 12H REHABILITACION VIA ZAPATOCA
MOTONIVELADORA SANY 200 REHABILITACION VIA CARMEN DE CHUCURI"""
""
"

2620003

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE REPORTE DIARIO DIARIO

UNGRD
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	SEMANA			
SANTANDER	SAN VICENTE DE CHUCURI	14/04/25		20/04/25	
SITIO	**PROVEEDOR DE SUMINISTRO**	**FECHA**			**SUBDIRECCIÓN PARA EL MANEJO DE DESASTRES**
RIO CHUCURI/ PUENTE LAS ARAÑAS–VIA A ZAPATOCA—QUEBRADA LAS CRUCES/ VIA EL CARMEN DE CHUCURI	RYC INGENIEROS S.A.S	**DIA: 16**	**MES: ABRIL**	**AÑO: 2025**	







OBSERVACIÓN: """RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA -- MARCA DOOSAN DX 225-6: CORRECCION DE CAUCE DEL RIO CHUCURI
RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA -- MARCA DOOSAN DX 220 LC: CORRECCION DE CAUCE DE QUEBRADA LAS CRUCES
RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA -- MARCA DOOSAN DX 225-5: CORRECCION DE CAUCE DE QUEBRADA LAS CRUCES
RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA -- MARCA DOOSAN 225-3: CORRECCION DE CAUCE DEL RIO CHUCURI
RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA -- MARCA DOOSAN 340: CORRECCION DE CAUCE DEL RIO CHUCURI
MOTONIVELADORA CATERPILLAR 12H REHABILITACION VIA ZAPATOCA
MOTONIVELADORA SANY 200 REHABILITACION VIA CARMEN DE CHUCURI"""
""

8620000 0000298

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE REPORTE DIARIO DIARIO

UNGRD
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	SEMANA			
SANTANDER	SAN VICENTE DE CHUCURI	14/04/25		20/04/25	
SITIO	**PROVEEDOR DE SUMINISTRO**	**FECHA**			**SUBDIRECCIÓN PARA EL MANEJO DE DESASTRES**
RIO CHUCURI/ PUENTE LAS ARAÑAS–VIA A ZAPATOCA— QUEBRADA LAS CRUCES/ VIA EL CARMEN DE CHUCURI	RYC INGENIEROS S.A.S	**DIA: 17**	**MES: ABRIL**	**AÑO: 2025**	







OBSERVACIÓN:	"""RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA -- MARCA DOOSAN DX 225-6: CORRECCION DE CAUCE DEL RIO CHUCURI RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA -- MARCA DOOSAN DX 220 LC: CORRECCION DE CAUCE DE QUEBRADA LAS CRUCES RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA -- MARCA DOOSAN DX 225-5: CORRECCION DE CAUCE DE QUEBRADA LAS CRUCES RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA -- MARCA DOOSAN 225-3: CORRECCION DE CAUCE DEL RIO CHUCURI RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA -- MARCA DOOSAN 340: CORRECCION DE CAUCE DEL RIO CHUCURI MOTONIVELADORA CATERPILLAR 12H REHABILITACION VIA ZAPATOCA MOTONIVELADORA SANY 200 REHABILITACION VIA CARMEN DE CHUCURI""" ""

6620093