REGISTRO FOTOGRAFICO

CONTRATO No. 036 DE 2026 – SA-06-2026

CONSORCIO MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

Fecha: 17-7- 2026 a 16-8-2026


Frente de obra: Edificio de Transferencia de Buenaventura.

REGISTRO FOTOGRÁFICO No. 1
Fotografía:



Descripción: Estado inicial de la cubierta.
Ubicación: Cubierta

REGISTRO FOTOGRÁFICO No. 2
Fotografía:



Descripción: Mantenimiento de cubierta
Ubicación: Cubierta

REGISTRO FOTOGRÁFICO No. 3
Fotografía:



Descripción: Mantenimiento de cubierta – Aplicación de elastomerico
Ubicación: Cubierta


REGISTRO FOTOGRÁFICO No. 4
Fotografía:




Descripción: Mantenimiento de cubierta – Corte de palma (fotografía antes y después)
Ubicación: Cubierta


REGISTRO FOTOGRÁFICO No. 5
Fotografía:





Descripción: Mantenimiento de cubierta.
Ubicación: Cubierta

REGISTRO FOTOGRÁFICO No. 6
Fotografía:



Descripción: Mantenimiento de cubierta.
Ubicación: Cubierta

REGISTRO FOTOGRÁFICO No. 7
Fotografía:






Descripción: Mantenimiento de canales.
Ubicación: Cubierta

CONSORCIO
MEJORAMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA

Frente de obra: Juzgado de El Aguila.

REGISTRO FOTOGRÁFICO No. 8
Fotografía:






Descripción: Estado inicial del Inmueble.
Ubicación: Archivo y batería sanitaria

REGISTRO FOTOGRÁFICO No. 9
Fotografía:






Descripción: Estado inicial del Inmueble.
Ubicación: Batería sanitaria

REGISTRO FOTOGRÁFICO No. 10

Fotografía:






Descripción: Descripción: Estado inicial del Inmueble.
Ubicación: Archivo

REGISTRO FOTOGRÁFICO No. 11



Fotografía:







Descripción: Estado inicial del Inmueble – cielo
Ubicación: Archivo

REGISTRO FOTOGRÁFICO No. 12
Fotografía


Descripción: Estado inicial del inmueble
Ubicación: Oficina Juez.

REGISTRO FOTOGRÁFICO No. 13
Fotografía



Descripción: Estado inicial del inmueble
Ubicación: sala de audiencias

REGISTRO FOTOGRÁFICO No. 14
Fotografía




Descripción: Estado inicial del inmueble
Ubicación: Oficina abogados y acceso.

REGISTRO FOTOGRÁFICO No. 15
Fotografía

Descripción: Estado inicial del inmueble
Ubicación: Archivo

REGISTRO FOTOGRÁFICO No. 16
Fotografía



Descripción: Estado inicial de las puertas
Ubicación: Inmueble Judicatura

REGISTRO FOTOGRÁFICO No. 17
Fotografía





Descripción: Desmonte de archivo, estantes y material en el almacén de la alcaldía.
Ubicación: Archivo y almacén de la alcaldía.


REGISTRO FOTOGRÁFICO No. 18
Fotografía





Descripción: Demolición de enchape y desmonte de aparatos
Ubicación: Batería sanitaria.

REGISTRO FOTOGRÁFICO No. 19
Fotografía







Descripción: Demolición de contrapiso
Ubicación: Batería sanitaria, cocineta y almacén.

REGISTRO FOTOGRÁFICO No. 20
Fotografía



Descripción: Excavaciones para red sanitaria y tubería principal de 4”
Ubicación: Exterior

REGISTRO FOTOGRÁFICO No. 21
Fotografía



Descripción: Demolición de concreto para instalación de tubería
Ubicación: Exterior

CONSORCIO
MEJORAMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA

REGISTRO FOTOGRÁFICO No. 22

Fotografía






Descripción: Construcción de dos cajas sanitarias
Ubicación: Exterior

REGISTRO FOTOGRÁFICO No. 23
Fotografía



Descripción: Red hidrosanitaria
Ubicación: Batería sanitaria y cocineta

REGISTRO FOTOGRÁFICO No. 24
Fotografía



Descripción: Contrapiso
Ubicación: Batería sanitaria y cocineta

REGISTRO FOTOGRÁFICO No. 25
Fotografía



Descripción: Enchapes y aparatos sanitarios
Ubicación: Batería sanitaria

REGISTRO FOTOGRÁFICO No. 26
Fotografía



Descripción: Enchapes y aparatos sanitarios
Ubicación: Batería sanitaria