
INFORME DE NECESIDADES DE MANTENIMIENTO EDIFICIO RESTREPO

En el marco del seguimiento continuo a la identificación de riesgos y peligros al interior de la sede archivo del Edificio Restrepo, y tras las inspecciones realizadas, se presenta este informe detallado. A continuación, se describen las acciones de mantenimiento correctivo y preventivo priorizadas y otras medidas de seguridad necesarias para garantizar la integridad y el bienestar de los funcionarios, mitigando así la exposición a riesgos ambientales y físicos.


Mesa en mal estado



Gabinete contra incendio propiedad del edificio



Extintor multipropósito propiedad del edificio vencido.



Baño



Ventana con entrada de viento.



Uniones de cemento despegadas en dos partes del borde de la pared y el techo.



Escaleras sin luces de emergencias. Se evidencian sensores de movimiento.



Botiquín del primer piso sin elementos de emergencia.



Ductos de ventilación en mal estado. Se filtra gases y humos del parqueadero a los pisos superiores.