CERTIFICADO DE PROCEDIMIENTO

A & R

Fumigaciones y Servicios S.A.S.

TECNOLOGIA EN ERRADICACIÓN DE PLAGAS

Cucarachas Control gel.
sin líquidos, sin olor y molestias
* Pulgas - Ratones y Ratas
* Hormigas
* Gorgojos (Inmunización de maderas)
* Moscos - Zancudos
* Desinfección y Control de Microorganismos
* Lavado y Desinfección de tanques
* Desinfección Ambiental
* Servicio de Lavado de Cajas Negras
* Plan de Saneamiento

* Recarga de Extintores

VISITANOS QR

MAXFORCE
Bayer
Blattanex
syngenta
CATCHMASTER

DIA: 8/05/26
HORA: 7:40

FECHA DE REALIZADO PROCESO		
8	05	26

FUMIGACIÓN	Si
DESRATIZACIÓN	No
LAVADO DE TANQUES	Si
DESINFECCION	No

EXPEDIMOS CERTIFICADOS S.S. - RESIDENCIAL
COMERCIAL - INDUSTRIA - INSTITUCIONES

Cra. 26 B No. 35 B - 16 Sur * Cel: 311 2823271 / 320 2938437
arfumigaciones7@gmail.com

Powered by CamScanner



EMPRESA CONTROL
A&R FUMIGACIONES Y SERVICIOS SAS
901831575-7
"Erradicamos la plaga con la mas alta tecnologia"

Nombre del establecimiento:	Fundacion Hogares si olvidda	Dirección	CR. 98 # 1566 - 10	Nit:	
Tel:	Hora Inicio: 3 PM.	Hora Final:	4 PM	Fecha de visita:	8 MAYO 2021
Producto utilizado: Hipoclorito					

Clase de tanque		Volumen de Tanque	# De Tanques		
Elevado		2000 Lts	2	Otro	
Subterráneo				Cual	
Confinado	✓			Material	
				Forma	

No.	DESCRIPCIÓN A VERIFICACIÓN	VALORACIÓN S	N	N/A	OBSERVACION
1	Orden y aseo general	✓			
2	Facilidad de acceso	✓			
3	Estado de la(s) tapa(s) del tanque	✓			
4	Estado del sistema de llenado	✓			
5	Estado de la base de apoyo del tanque	✓			
6	Estado de la impermeabilización	✓			
7	Estado del tanque (cuenta con fisuras o esta en un buen estado)	✓			
8	Sistema de seguridad en caso de fugas	✓			
9	Cuenta con iluminación natural o artificial	✓			
10	Cuenta con instalaciones eléctricas protegidas	✓			
11	Se encuentra en buen estado el flotador	✓			
13	Cuenta con base de apoyo el tanque	✓			
14	Cuenta con tapa hermética	✓			
15	Cuenta con cerradura		✓		
16	Cuenta con respiradero	✓			
17	Cuenta con desagüe	✓			
19	Se encuentra en buen estado la tubería	✓			
20	Se encuentra ubicado correctamente	✓			
21	Se evidencia Presencia de Plagas	✓	NO		
24	Ha realizado análisis fisicoquímica y microbiológica	✓			
25	Cuenta con un sistema de contingencia para el suministro de agua	✓			

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES


Caracteristicas del agua

Color	
Olor	
Otro	
Aspecto general	

EQUIPOS Y MATERIALES A UTILIZAR

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

NOMBRE DE QUIEN ATIENDE LA VISITA	Diana Milena Varegas M.
FIRMA	DianaMVarega
NOMBRE DE QUIEN DILIGENCIA EL FORMATO	Felipe Cesar Wilches Ramirez
FIRMA	



Powered by CamScanner