| CRECER BIOMEDICA S.A.S NIT 901713029-1 | FORMATO DE REPORTE MANTENIMIENTO TECNICO-ESPECIALIZADO | CÓDIGO: | CRB-FT-GAT-03 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN: | 00 |
| | | FECHA MODIFICACIÓN: | 01/08/2024 |

CBM-2197-26

## DATOS DEL SERVICIO

| Nombre del Cliente: | Nombre Del Responsable: | Fecha: |
|---|---|---|
| INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCION Y BIENESTAR ANIMAL - IDPYBA | INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCION Y BIENESTAR ANIMAL | 19/06/2026 |
| **Sede:** | **Area:** | **Ubicación:** |
| PRINCIPAL | ALMACENAMIENTO | FARMACIA |
| **Dirección:** | **Teléfono:** | **Ciudad:** |
| CRA. 106A #67-02, ENGATIVÁ | (601) 6477117 | BOGOTÁ |

| Equipo: | Marca: | Modelo: | Serie: | Inventario: |
|---|---|---|---|---|
| CAPNÓGRAFO | CAPNO EASY | 301002- REF 304082 | 00222573 | 240 |
| **Servicio Solicitado:** | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | | | |

## REPORTE DE SERVICIO

| Mantenimiento Preventivo (MP) | X | Mantenimiento Correctivo (MC) | | Instalación (IN) | | Calibración (CA) | | Verificación (VE) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contrato | | Comodato | | Garantía | | Tipo de Garantía | | | |

| Mes Cronograma | Fecha de Inicio | Hora de Llegada | Hora Salida |
|---|---|---|---|
| JUNIO | 19/06/2026 | 8:00 | 17:00 |
| | Fecha de Término | Hora de Llegada | Hora Salida |
| | 19/06/2026 | 8:00 | 17:00 |

## DETALLE DE TRABAJO

SE REALIZA VERIFICACIÓN DEL ESTADO DE LA CARCASA, PANTALLA, SENSOR Y SISTEMA DE ACOPLAMIENTO DE ACCESORIOS, SE REALIZA LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO, SISTEMA ELECTRONICO, PORTAPILAS O BATERIA INTERNA SEGÚN APLICABILIDAD, SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO

| REQUIERE REPUESTOS: | SI | | NO | X | REPUESTOS INSTALADOS: | SI | | NO | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| REPUESTO | CANTIDAD | RECIBIDO POR | CODIGO |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |

| INFORMACION DE ENTREGA: | | | | | Servicio Concluido: | SI | X | NO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En Funcionamiento | X | Con Falla | | Fuera de Servicio | | | | Dado de Baja | |

| OBSERVACIONES: | Se realiza revision general del equipo y se encuentra en buen estado, se realiza limpieza general del equipo, conectores, portapilas, pulsadores y prueba de funcionamiento |
|---|---|

| INGENIERO DE SERVICIO | CLIENTE . USUARIO |
|---|---|
| JESUS ANDRES RUANO | INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCION Y BIENESTAR ANIMAL |

| | | | |
|---|---|---|---|
| CRECER BIOMEDICA S.A.S NIT 901713029-1 | FORMATO DE PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO TECNICO-ESPECIALIZADO | CÓDIGO: | CRB-FT-GAT-03 |
| | | VERSIÓN: | 00 |
| | | FECHA MODIFICACIÓN: | 01/08/2024 |

CBM-2197-26

| | |
|---|---|
| **Nombre del Cliente:** | **INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCION Y BIENESTAR ANIMAL - IDPYBA** |
| **Ubicación:** | **FARMACIA** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Equipo:** | **CAPNÓGRAFO** | | |
| **Marca:** | **CAPNO EASY** | **Modelo:** | **301002** |
| **Serie:** | **00222573** | **Inventario:** | **240** |

| Actividad | SI | NO | N.A |
|---|---|---|---|
| Inspeccionar las condiciones físicas y operativas del equipo, así como las condiciones ambientales en las que se encuentra el mismo. | X | | |
| Efectuar limpieza integral interna y externa del equipo. | X | | |
| Revisar estado de las baterías y funcionamiento de esta. | X | | |
| Revisar estado del portapilas | X | | |
| Inspeccionar tarjetas electrónicas y realizar limpieza de los componentes electrónicos, así como la pantalla LCD. | X | | |
| Inspeccionar estado del sensor, conectores, acoples y seguros | X | | |
| Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador. | X | | |
| - | | | |
| - | | | |
| - | | | |

| | |
|---|---|
| **Fecha de Realización:** | 19/06/2026 |



**INGENIERO DE SERVICIO**