CRECER BIOMEDICA S.A.S NIT 901713029-1	FORMATO DE REPORTE MANTENIMIENTO TECNICO-ESPECIALIZADO	CÓDIGO:	CRB-FT-GAT-03
		VERSIÓN:	00
		FECHA MODIFICACIÓN:	01/08/2024

CBM-2206-26

DATOS DEL SERVICIO

Nombre del Cliente:	Nombre Del Responsable:	Fecha:
INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCION Y BIENESTAR ANIMAL - IDPYBA	INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCION Y BIENESTAR ANIMAL	19/06/2026
Sede:	**Area:**	**Ubicación:**
PRINCIPAL	ORTODONCIA	FARMACIA
Dirección:	**Teléfono:**	**Ciudad:**
CRA. 106A #67-02, ENGATIVÁ	(601) 6477117	BOGOTÁ

Equipo:	Marca:	Modelo:	Serie:	Inventario:
SCALER-CAVITRON	MULTISCALER	B5L	09210086	1307

Servicio Solicitado:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO

REPORTE DE SERVICIO

Mantenimiento Preventivo (MP)	X	Mantenimiento Correctivo (MC)		Instalación (IN)		Calibración (CA)		Verificación (VE)	
Contrato		Comodato		Garantía		Tipo de Garantía			

Mes Cronograma	Fecha de Inicio	Hora de Llegada	Hora Salida
JUNIO	19/06/2026	8:00	17:00
	Fecha de Término	Hora de Llegada	Hora Salida
	19/06/2026	8:00	17:00

DETALLE DE TRABAJO

SE REALIZA INSPECCIÓN Y LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO. SE REVISA LAS VÁLVULAS DEL MANDO DE PIE Y EL ESTADO DE LA MANGUERA DE SUMINISTRO DE AGUA. SE REVISA LAS CONEXIONES DEL EQUIPO Y QUE ESTAS ESTEN EN BUEN ESTADO. SE VERIFICA EL ESTADO Y FUNCIONAMIENTO DE LA PIEZA DE MANO Y LA PUNTA DEL SCALER

REQUIERE REPUESTOS:	SI	X	NO	REPUESTOS INSTALADOS:	SI	NO	X

REPUESTO	CANTIDAD	RECIBIDO POR	CODIGO
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

INFORMACION DE ENTREGA:	Servicio Concluido:	SI	X	NO

En Funcionamiento		Con Falla		Fuera de Servicio	X	Dado de Baja	

OBSERVACIONES:	Se realiza revision general del equipo el cual se encuentra en buen estado, cuenta con todos sus accesorios pero la pieza de mano necesita ser reemplazada ya que esta ha dejado de funcionar

INGENIERO DE SERVICIO



JESUS ANDRES RUANO

CLIENTE . USUARIO

INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCION Y BIENESTAR ANIMAL

CRECER BIOMEDICA S.A.S NIT 901713029-1	FORMATO DE PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO TECNICO-ESPECIALIZADO	CÓDIGO:	CRB-FT-GAT-03
		VERSIÓN:	00
		FECHA MODIFICACIÓN:	01/08/2024

CBM-2206-26

Nombre del Cliente:	**INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCION Y BIENESTAR ANIMAL - IDPYBA**
Ubicación:	**FARMACIA**

Equipo:	**SCALER**		
Marca:	**MULTISCALER**	**Modelo:**	**B5L**
Serie:	**09210086**	**Inventario:**	**1307**

Actividad	SI	NO	N.A
Efectuar limpieza integral externa e interna del equipo.	X		
Revisar las válvulas del mando de pie.	X		
Revisar fugas en la manguera del suministro de agua.	X		
Revisar las conexiones del equipo.	X		
Verificar estado y funcionamiento de la pieza de mano y la punta del scaler.	X		
-			
-			
-			
-			
-			

Fecha de Realización:	19/06/2026



INGENIERO DE SERVICIO