CRECER BIOMEDICA S.A.S NIT 901713029-1	FORMATO DE REPORTE MANTENIMIENTO TECNICO-ESPECIALIZADO	CÓDIGO:	CRB-FT-GAT-03
		VERSIÓN:	00
		FECHA MODIFICACIÓN:	01/08/2024

CBM-2207-26

DATOS DEL SERVICIO

Nombre del Cliente:	Nombre Del Responsable:	Fecha:
INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCION Y BIENESTAR ANIMAL - IDPYBA	INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCION Y BIENESTAR ANIMAL	19/06/2026
Sede:	**Area:**	**Ubicación:**
PRINCIPAL	ORTODONCIA	FARMACIA
Dirección:	**Teléfono:**	**Ciudad:**
CRA. 106A #67-02, ENGATIVÁ	(601) 6477117	BOGOTÁ

Equipo:	Marca:	Modelo:	Serie:	Inventario:
SCALER-CAVITRON	MULTISCALER	B5L	09210088	1309

Servicio Solicitado:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO

REPORTE DE SERVICIO

Mantenimiento Preventivo (MP)	X	Mantenimiento Correctivo (MC)		Instalación (IN)		Calibración (CA)		Verificación (VE)	
Contrato		Comodato		Garantía		Tipo de Garantía			

Mes Cronograma	Fecha de Inicio	Hora de Llegada	Hora Salida
JUNIO	19/06/2026	8:00	17:00
	Fecha de Término	Hora de Llegada	Hora Salida
	19/06/2026	8:00	17:00

DETALLE DE TRABAJO

SE REALIZA INSPECCIÓN Y LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO. SE REVISA LAS VÁLVULAS DEL MANDO DE PIE Y EL ESTADO DE LA MANGUERA DE SUMINISTRO DE AGUA. SE REVISA LAS CONEXIONES DEL EQUIPO Y QUE ESTAS ESTEN EN BUEN ESTADO. SE VERIFICA EL ESTADO Y FUNCIONAMIENTO DE LA PIEZA DE MANO Y LA PUNTA DEL SCALER

REQUIERE REPUESTOS:	SI		NO	X	REPUESTOS INSTALADOS:	SI		NO	X

REPUESTO	CANTIDAD	RECIBIDO POR	CODIGO
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

INFORMACION DE ENTREGA:					Servicio Concluido:	SI	X	NO	
En Funcionamiento	X	Con Falla		Fuera de Servicio				Dado de Baja	

OBSERVACIONES:	Se realiza revision general del equipo el cual se encuentra en buen estado, cuenta con todos sus accesorios como pieza de mano y pedal funcionando correctamente

INGENIERO DE SERVICIO



JESUS ANDRES RUANO

CLIENTE . USUARIO

INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCION Y BIENESTAR ANIMAL

CRECER BIOMEDICA S.A.S NIT 901713029-1	FORMATO DE PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO TECNICO-ESPECIALIZADO	CÓDIGO:	CRB-FT-GAT-03
		VERSIÓN:	00
		FECHA MODIFICACIÓN:	01/08/2024


CBM-2207-26

Nombre del Cliente:	**INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCION Y BIENESTAR ANIMAL - IDPYBA**
Ubicación:	**FARMACIA**

Equipo:	**SCALER**		
Marca:	**MULTISCALER**	**Modelo:**	**B5L**
Serie:	**09210088**	**Inventario:**	**1309**

Actividad	SI	NO	N.A
Efectuar limpieza integral externa e interna del equipo.	X		
Revisar las válvulas del mando de pie.	X		
Revisar fugas en la manguera del suministro de agua.	X		
Revisar las conexiones del equipo.	X		
Verificar estado y funcionamiento de la pieza de mano y la punta del scaler.	X		
-			
-			
-			
-			
-			

Fecha de Realización:	19/06/2026



INGENIERO DE SERVICIO