CRECER BIOMEDICA S.A.S NIT 901713029-1	FORMATO DE REPORTE MANTENIMIENTO TECNICO-ESPECIALIZADO	CÓDIGO:	CRB-FT-GAT-03
		VERSIÓN:	00
		FECHA MODIFICACIÓN:	01/08/2024

CBM-2208-26

DATOS DEL SERVICIO

Nombre del Cliente:	Nombre Del Responsable:	Fecha:
INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCION Y BIENESTAR ANIMAL - IDPYBA	INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCION Y BIENESTAR ANIMAL	19/06/2026
Sede:	**Area:**	**Ubicación:**
PRINCIPAL	BODEGA	FARMACIA
Dirección:	**Teléfono:**	**Ciudad:**
CRA. 106A #67-02, ENGATIVÁ	(601) 6477117	BOGOTÁ

Equipo:	Marca:	Modelo:	Serie:	Inventario:
ELECTROBISTURÍ	ART ELECTRON	ART-E1	J21911	191

Servicio Solicitado:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO

REPORTE DE SERVICIO

Mantenimiento Preventivo (MP)	X	Mantenimiento Correctivo (MC)		Instalación (IN)		Calibración (CA)		Verificación (VE)	
Contrato		Comodato		Garantía		Tipo de Garantía			
Mes Cronograma				Fecha de Inicio		Hora de Llegada		Hora Salida	
JUNIO				19/06/2026		8:00		17:00	
				Fecha de Término		Hora de Llegada		Hora Salida	
				19/06/2026		8:00		17:00	

DETALLE DE TRABAJO

SE REALIZA INSPECCIÓN Y LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO. SE HACE VERIFICACIÓN DEL ESTADO FÍSICO Y FUNCIONAL DEL EQUIPO, SE VERIFICAN BOTONES O MEMBRANAS, SE HACE VERIFICACIÓN DE LOS MODOS DE OPERACIÓN EN CORTE Y COAGULACIÓN, ASÍ COMO DE LA PLACA NEUTRA. SE EJECUTAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO FINALES.

REQUIERE REPUESTOS:	SI		NO	X	REPUESTOS INSTALADOS:	SI		NO	X

REPUESTO	CANTIDAD	RECIBIDO POR	CODIGO
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

INFORMACION DE ENTREGA:				Servicio Concluido:	SI	X	NO	
En Funcionamiento	X	Con Falla		Fuera de Servicio			Dado de Baja	

OBSERVACIONES:	Se realiza revision general del equipo el cual se encuentra en buen estado, cuenta con todos sus accesorios como pedal, conectores, panel de control en buen estado, La placa neutra se encuentra un poco deteriorada ya que no es de acero sino de membrana con recubrimiento plastico, la cual fue abierta de su empaque sellado, se recomienda realizar reemplazar la placa, o realizar el cambio a una de acero

INGENIERO DE SERVICIO	CLIENTE . USUARIO
	
JESUS ANDRES RUANO	INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCION Y BIENESTAR ANIMAL

CRECER BIOMEDICA S.A.S NIT 901713029-1	FORMATO DE PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO TECNICO-ESPECIALIZADO	CÓDIGO:	CRB-FT-GAT-03
		VERSIÓN:	00
		FECHA MODIFICACIÓN:	01/08/2024

CBM-2208-26

Nombre del Cliente:	**INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCION Y BIENESTAR ANIMAL - IDPYBA**
Ubicación:	**FARMACIA**

Equipo:	**ELECTROBISTURÍ**		
Marca:	**ART ELECTRON**	**Modelo:**	**ART-E1**
Serie:	**J21911**	**Inventario:**	**191**

Actividad	SI	NO	N.A
Inspeccionar el equipo en forma externa.	X		
Efectuar limpieza integral externa e interna del equipo.	X		
Verificar el estado físico y funcional del equipo.	X		
Verificar funcionamiento de membranas o pulsadores.	X		
Verificar los modos de operación en corte y coagulación.	X		
Revisar el estado de la placa neutra.	X		
Verificar completo funcionamiento del equipo.	X		
-			
-			
-			

Fecha de Realización:	19/06/2026



INGENIERO DE SERVICIO