CRECER BIOMEDICA S.A.S NIT 901713029-1	FORMATO DE REPORTE MANTENIMIENTO TECNICO-ESPECIALIZADO	CÓDIGO:	CRB-FT-GAT-03
		VERSIÓN:	00
		FECHA MODIFICACIÓN:	01/08/2024

CBM-2213-26

DATOS DEL SERVICIO

Nombre del Cliente:	Nombre Del Responsable:	Fecha:
INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCION Y BIENESTAR ANIMAL - IDPYBA	INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCION Y BIENESTAR ANIMAL	19/06/2026
Sede:	**Area:**	**Ubicación:**
PRINCIPAL	BODEGA	FARMACIA
Dirección:	**Teléfono:**	**Ciudad:**
CRA. 106A #67-02, ENGATIVÁ	(601) 6477117	BOGOTÁ

Equipo:	Marca:	Modelo:	Serie:	Inventario:
MONITOR DE SIGNOS VITALES	EDAN	X12 VET	262202-M21B12030004	202

Servicio Solicitado:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO

REPORTE DE SERVICIO

Mantenimiento Preventivo (MP)	X	Mantenimiento Correctivo (MC)		Instalación (IN)		Calibración (CA)		Verificación (VE)	
Contrato		Comodato		Garantía		Tipo de Garantía			

Mes Cronograma	Fecha de Inicio	Hora de Llegada	Hora Salida
JUNIO	19/06/2026	8:00	17:00
	Fecha de Término	Hora de Llegada	Hora Salida
	19/06/2026	8:00	17:00

DETALLE DE TRABAJO

SE REALIZA INSPECCIÓN Y LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO. SE HACE VERIFICACIÓN DEL ESTADO Y FUNCIONAMIENTO DEL CABLE DE PODER, DE LA BATERÍA, LAS CONEXIONES INTERNAS, LOS PULSADORES, MEMBRANA, O PANTALLA TÁCTIL, EL BOTÓN ON.OFF, LA PANTALLA, LOS CABLES DE SPO2, ECG Y NIBP. SE EJECUTAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO EN CADA UNO DE SUS MÓDULOS.

REQUIERE REPUESTOS:	SI		NO	X	REPUESTOS INSTALADOS:	SI		NO	X

REPUESTO	CANTIDAD	RECIBIDO POR	CODIGO
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

INFORMACION DE ENTREGA:				Servicio Concluido:	SI	X	NO
En Funcionamiento	X	Con Falla		Fuera de Servicio			Dado de Baja	

OBSERVACIONES:	Se realiza revision general del equipo el cual se encuentra en buen estado, cuenta con todos sus accesorios operando, se evidencia la bateria desgastada por falta de uso, se recomienda retirar la bateria del equipo mientras lo se este usando

INGENIERO DE SERVICIO	CLIENTE . USUARIO
	
JESUS ANDRES RUANO	INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCION Y BIENESTAR ANIMAL

CRECER BIOMEDICA S.A.S NIT 901713029-1	FORMATO DE PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO TECNICO-ESPECIALIZADO	CÓDIGO:	CRB-FT-GAT-03
		VERSIÓN:	00
		FECHA MODIFICACIÓN:	01/08/2024

CBM-2213-26

Nombre del Cliente:	**INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCION Y BIENESTAR ANIMAL - IDPYBA**
Ubicación:	**FARMACIA**

Equipo:	**MONITOR DE SIGNOS VITALES**		
Marca:	**EDAN**	**Modelo:**	**X12 VET**
Serie:	**262202-M21B12030004**	**Inventario:**	**202**

Actividad	SI	NO	N.A
Inspeccionar el equipo en forma externa.	X		
Efectuar limpieza integral externa e interna del equipo.	X		
Revisar la condición de las conexiones internas.	X		
Revisar estado y funcionamiento de los pulsadores y membrana.	X		
Verificar estado de pantalla LCD y funcionamiento de panel táctil.	X		
Verificar estado de los cables de SPO2, ECG y NIBP.	X		
Verificar completo funcionamiento del equipo.	X		
-			
-			
-			

Fecha de Realización:	19/06/2026



INGENIERO DE SERVICIO