CRECER BIOMEDICA S.A.S NIT 901713029-1	FORMATO DE REPORTE MANTENIMIENTO TECNICO-ESPECIALIZADO	CÓDIGO:	CRB-FT-GAT-03
		VERSIÓN:	00
		FECHA MODIFICACIÓN:	01/08/2024

CBM-2220-26

DATOS DEL SERVICIO

Nombre del Cliente:	Nombre Del Responsable:	Fecha:
INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCION Y BIENESTAR ANIMAL - IDPYBA	INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCION Y BIENESTAR ANIMAL	19/06/2026
Sede:	**Area:**	**Ubicación:**
PRINCIPAL	LABORATORIO	LABORATORIO
Dirección:	**Teléfono:**	**Ciudad:**
CRA. 106A #67-02, ENGATIVÁ	(601) 6477117	BOGOTÁ

Equipo:	Marca:	Modelo:	Serie:	Inventario:
CENTRÍFUGA	INTERNATIONAL VET	800B	WJ-800B-0251	1277

Servicio Solicitado:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO

REPORTE DE SERVICIO

Mantenimiento Preventivo (MP)	X	Mantenimiento Correctivo (MC)		Instalación (IN)		Calibración (CA)		Verificación (VE)	
Contrato		Comodato		Garantía		Tipo de Garantía			

Mes Cronograma	Fecha de Inicio	Hora de Llegada	Hora Salida
JUNIO	19/06/2026	8:00	17:00
	Fecha de Término	Hora de Llegada	Hora Salida
	19/06/2026	8:00	17:00

DETALLE DE TRABAJO

SE REALIZA INSPECCIÓN Y LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO. SE REALIZA LUBRICACIÓN DEL ROTOR. SE REVISA EL ESTADO FÍSICO DE LAS ESCOBILLAS. SE HACE VERIFICACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO Y SUS MODOS DE OPERACIÓN. SE VERIFICA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE SEGURIDAD. SE INSPECCIONA EL ESTADO FÍSICO Y FUNCIONAL DE LOS BOTONES, MEMBRANAS O PERILLAS.

REQUIERE REPUESTOS:	SI	X	NO	REPUESTOS INSTALADOS:	SI	X	NO	

REPUESTO	CANTIDAD	RECIBIDO POR	CODIGO
ESCOBILLAS	2	IDPYBA	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

INFORMACION DE ENTREGA:				Servicio Concluido:	SI	X	NO	
En Funcionamiento	X	Con Falla		Fuera de Servicio			Dado de Baja	

OBSERVACIONES:	Se realiza revision general del equipo el cual se encuentra en buen estado, se realiza el cambio de escobillas y ajuste del temporizador ya que por la vibracion se aflojo su sistema de sujesion

INGENIERO DE SERVICIO	CLIENTE . USUARIO
	
JESUS ANDRES RUANO	INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCION Y BIENESTAR ANIMAL

CRECER BIOMEDICA S.A.S NIT 901713029-1	FORMATO DE PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO TECNICO-ESPECIALIZADO	CÓDIGO:	CRB-FT-GAT-03
		VERSIÓN:	00
		FECHA MODIFICACIÓN:	01/08/2024

CBM-2220-26

Nombre del Cliente:	**INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCION Y BIENESTAR ANIMAL - IDPYBA**
Ubicación:	**LABORATORIO**

Equipo:	**CENTRÍFUGA**		
Marca:	**INTERNATIONAL VET**	**Modelo:**	**800B**
Serie:	**WJ-800B-0251**	**Inventario:**	**1277**

Actividad	SI	NO	N.A
Inspeccionar el equipo en forma externa.	X		
Efectuar limpieza integral externa e interna del equipo.	X		
Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo.	X		
Verificar estado de cable de poder.	X		
Inspeccionar soportes fijos de la centrifuga.	X		
Inspeccionar alarmas de funcionamiento.	X		
Verificar su completo funcionamiento del equipo.	X		
Ajuste y verificación RPM.	X		
Verificación del temporizador.	X		
-			

Fecha de Realización:	19/06/2026



INGENIERO DE SERVICIO