CRECER BIOMEDICA S.A.S NIT 901713029-1	FORMATO DE REPORTE MANTENIMIENTO TECNICO-ESPECIALIZADO	CÓDIGO:	CRB-FT-GAT-03
		VERSIÓN:	00
		FECHA MODIFICACIÓN:	01/08/2024

CBM-2221-26

DATOS DEL SERVICIO

Nombre del Cliente:	Nombre Del Responsable:	Fecha:
INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCION Y BIENESTAR ANIMAL - IDPYBA	INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCION Y BIENESTAR ANIMAL	19/06/2026
Sede:	**Area:**	**Ubicación:**
PRINCIPAL	LABORATORIO	LABORATORIO
Dirección:	**Teléfono:**	**Ciudad:**
CRA. 106A #67-02, ENGATIVÁ	(601) 6477117	BOGOTÁ

Equipo:	Marca:	Modelo:	Serie:	Inventario:
MICROSCOPIO	MOTIC PANTHERA	C2	1301000127862	230

Servicio Solicitado:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO

REPORTE DE SERVICIO

Mantenimiento Preventivo (MP)	X	Mantenimiento Correctivo (MC)		Instalación (IN)		Calibración (CA)		Verificación (VE)	
Contrato		Comodato		Garantía		Tipo de Garantía			

Mes Cronograma	Fecha de Inicio	Hora de Llegada	Hora Salida
JUNIO	19/06/2026	8:00	17:00
	Fecha de Término	Hora de Llegada	Hora Salida
	19/06/2026	8:00	17:00

DETALLE DE TRABAJO

SE REALIZA INSPECCIÓN Y LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO. SE REALIZA VERIFICACIÓN DEL BOMBILLO, DEL CONDENSADOR Y DEL REVOLVER, ASÍ COMO DE LOS MECANISMOS DE LOS TORNILLOS (MACROMÉTRICO Y MICROMÉTRICO). SE EVALÚAN MOVIMIENTOS DE LA PLATINA Y EL SISTEMA DE SUJECIÓN DE OBJETIVO.

REQUIERE REPUESTOS:	SI	NO	X	REPUESTOS INSTALADOS:	SI	NO	X

REPUESTO	CANTIDAD	RECIBIDO POR	CODIGO
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

INFORMACION DE ENTREGA:				Servicio Concluido:	SI	X	NO
En Funcionamiento	X	Con Falla		Fuera de Servicio			Dado de Baja

OBSERVACIONES:	Se realiza revision general del equipo el cual se encuentra en buen estado, se evidencia que el movimiento del objetivo en la direccion izquierda y derecha no funciona correctamente ya que el sistema de movibilidad por guayas estaba rota, se realiza reparacion, ajuste y lubricacion

INGENIERO DE SERVICIO	CLIENTE . USUARIO
	
JESUS ANDRES RUANO	INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCION Y BIENESTAR ANIMAL

CRECER BIOMEDICA S.A.S NIT 901713029-1	FORMATO DE PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO TECNICO-ESPECIALIZADO	CÓDIGO:	CRB-FT-GAT-03
		VERSIÓN:	00
		FECHA MODIFICACIÓN:	01/08/2024

CBM-2221-26

Nombre del Cliente:	**INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCION Y BIENESTAR ANIMAL - IDPYBA**
Ubicación:	**LABORATORIO**

Equipo:	**MICROSCOPIO**		
Marca:	**MOTIC PANTHERA**	**Modelo:**	**C2**
Serie:	**1301000127862**	**Inventario:**	**230**

Actividad	SI	NO	N.A
Inspeccionar el equipo en forma externa.	X		
Efectuar limpieza integral externa e interna del equipo.	X		
Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo.	X		
Verificar estado de cable de poder.	X		
Inspeccionar bombillo si se encuentra con buena intensidad lumínica.	X		
Inspeccionar partes móviles del equipo.	X		
Inspeccionar estado de sus lentes se encuentren en buen estado.	X		
Verificar su completo funcionamiento del equipo.	X		
-			
-			

Fecha de Realización:	19/06/2026



INGENIERO DE SERVICIO