CRECER BIOMEDICA S.A.S NIT 901713029-1	FORMATO DE REPORTE MANTENIMIENTO TECNICO-ESPECIALIZADO	CÓDIGO:	CRB-FT-GAT-03
		VERSIÓN:	00
		FECHA MODIFICACIÓN:	01/08/2024

CBM-2225-26

DATOS DEL SERVICIO

Nombre del Cliente:	Nombre Del Responsable:	Fecha:
INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCION Y BIENESTAR ANIMAL - IDPYBA	INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCION Y BIENESTAR ANIMAL	19/06/2026
Sede:	**Area:**	**Ubicación:**
PRINCIPAL	IMÁGENES DIAGNOSTICAS	RADIOLOGIA
Dirección:	**Teléfono:**	**Ciudad:**
CRA. 106A #67-02, ENGATIVÁ	(601) 6477117	BOGOTÁ

Equipo:	Marca:	Modelo:	Serie:	Inventario:
RAYOS X PORTATIL	UNIT ORANGE	1040HF	EP5-2111271	206

Servicio Solicitado:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO

REPORTE DE SERVICIO

Mantenimiento Preventivo (MP)	X	Mantenimiento Correctivo (MC)		Instalación (IN)		Calibración (CA)		Verificación (VE)	
Contrato		Comodato		Garantía		Tipo de Garantía			

Mes Cronograma	Fecha de Inicio	Hora de Llegada	Hora Salida
JUNIO	19/06/2026	8:00	17:00
	Fecha de Término	Hora de Llegada	Hora Salida
	19/06/2026	8:00	17:00

DETALLE DE TRABAJO

SE REALIZA VERIFICACIÓN DEL ESTADO DE LA CARCASA, TARJETA ELECTRONICA, PANTALLA, HANDSWITCH, COLIMADOR Y ACCESORIOS COMO LASERS Y LUZ DE COLIMADOR, ESTADO DEL CABLE DE PODER Y FUENTE DE ALIMENTACION, SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y MEDICIONES DE RADIACION, SE REALIZA LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO, SISTEMA ELECTRONICO, BATERIA INTERNA SEGÚN APLICABILIDAD

REQUIERE REPUESTOS:	SI	X	NO	REPUESTOS INSTALADOS:	SI	X	NO	

REPUESTO	CANTIDAD	RECIBIDO POR	CODIGO
LAMPARA 12V	1	IDYPA	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

INFORMACION DE ENTREGA:		Servicio Concluido:	SI	X	NO	
En Funcionamiento	X	Con Falla		Fuera de Servicio		Dado de Baja	

OBSERVACIONES:	Se realiza revision del equipo, se encuentra en buen estado, es necesario realizar el cambio del bombillo de colimador que se encuentra quemado, limpieza de tarjeta electronica y conectores

INGENIERO DE SERVICIO	CLIENTE . USUARIO
	
JESUS ANDRES RUANO	INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCION Y BIENESTAR ANIMAL

CRECER BIOMEDICA S.A.S NIT 901713029-1	FORMATO DE PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO TECNICO-ESPECIALIZADO	CÓDIGO:	CRB-FT-GAT-03
		VERSIÓN:	00
		FECHA MODIFICACIÓN:	01/08/2024

CBM-2225-26

Nombre del Cliente:	**INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCION Y BIENESTAR ANIMAL - IDPYBA**
Ubicación:	**RADIOLOGIA**

Equipo:	**RAYOS X PORTATIL**		
Marca:	**UNIT ORANGE**	**Modelo:**	**1040HF**
Serie:	**EP5-2111271**	**Inventario:**	**206**

Actividad	SI	NO	N.A
Efectuar limpieza integral externa e interna del equipo.	X		
Inspeccionar estado del panel de control , membrana y botones.	X		
Verificar funcionamiento de switch de encendido.	X		
Inspeccionar estado de la pantalla, estado del tactil según aplicabilidad.	X		
Verificar estado y funcionamiento de accesorios como luz de colimador, laser de colimador, boton handswitch	X		
Inspeccionar estado de cable de poder, fuente de alimentacion y bateria según aplicabilidad.	X		
Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador.	X		
-			
-			
-			

Fecha de Realización:	19/06/2026



INGENIERO DE SERVICIO