WIN Software SAS

Detalle De Órdenes Con Multimedia

Alcaldia Municipal de
OTU-G8CCA-ATT-MAT

Acciones Tecnicas

#14.

Orden De Trabajo No.: 2026-2

INFORMACIÓN DE LA ORDEN DE TRABAJO

Descripción OT: MANTENIMIENTO PREVENTIVO

UF: CEN-TRO- DE- ACOPIO MUNICIPAL PAI

CC.: CENTRO DE ACOPIO MUNICIPAL PAI

TT: Mec [X] Ele [ ] I/E [ ] Otr [ ]

TA.: Mantto

Tipo de Mtto: Cor [ ] Prv [ ] PrvM [X] Prd [ ] OtrM [ ] Lbr [ ] Otr [ ]

Metr [ ] Insp [ ]

CR.: INTERNO

INFORMACIÓN DEL ACTIVO

Codigo: APEF-0860 Descripción: REFRIGERADOR

Marca: Vestfrost Modelo: MK 304

Serial: 20094470860 Inventario: NO REGISTRA

GASTO REAL

MATERIALES Y REPUESTOS

Codigo	Descripción	Cant	Valor. Unit
		Total	0

MANO DE OBRA EXTERNA

Oficio - Responsable	Valor Un.	H.H.	Valor Tot.
		Total	0

TOTAL GASTO REAL OT 0

ACCIONES TECNICAS

Ord.	Accion Tecnica	Check	Valor	Com
1	1. REFRIGERADOR	✓		
2	1.1 INSPECCION CUANTITATIVA	✓		
3	1.1.1. Carcasa	✓		
4	1.1.2. Empaque de puerta	✓		
5	1.1.3. Cerradura	✓		
6	1.1.4. Filtros	✓		
7	1.1.5. Manija	✓		
8	1.1.6. Rejillas	✓		
9	1.1.7. Condensador	✓		
10	1.1.8. Bandejas o canastillas	✓		
11	1.1.9. Controles eléctricos	✓		
12	1.1.9.1 Tornilleria	✓		
13	1.2. LIMPIEZA	✓		
14	1.2.1 Limpieza Interna	✓		
15	1.2.2 Limpieza externa	✓		
16	1.3. INSPECCION CUANTITATIVA	✓		
17	1.3.1 Corriente de compresor	✓		2.5
18	1.3.1 Voltaje de alimentación	✓		125
19	1.4 VERIFICACION DE TEMPARATURA DE	✓		
20	1.4.1 Temperatura de refrigeración	✓		4.5

Detalle De Órdenes Con Multimedia

Alcaldia Municipal de
OTU-G8CCA-ATT-MAT

Acciones Tecnicas









CONTROL DE TIEMPOS

F/H. Inicio Trabajo:	27/07/2026	Hora:	12:04	Tiempo de Garantía (Meses)	0
F/H. Fin Trabajo:	27/07/2026	Hora:	13:30	Tiempo de Duración (DD/HH/MM)	0 1 26

RESPONSABLE(Nombre/Firma)	Recibido a Satisfacción(Nombre/Firma)
JULIO CESAR GALAN	Yuly Angélica García Meneses

COMENTARIOS

Se efectuó mantenimiento preventivo realizando los procesos de inspección cualitativa, limpieza, inspección cuantitativa y verificación de temperatura de refrigeración. Se entrega equipo operativo.

WIN Software SAS

Detalle De Órdenes Con Multimedia

Alcaldia Municipal de
OTU-G8CCA-ATT-MAT

Acciones Tecnicas

#13

Orden De Trabajo No.: 2026-3

INFORMACIÓN DE LA ORDEN DE TRABAJO

Descripción OT: MANTENIMIENTO PREVENTIVO

UF: CEN-TRO- DE- ACOPIO MUNICIPAL PAI

CC.: CENTRO DE ACOPIO MUNICIPAL PAI

TT: Mec [X] Ele [ ] I/E [ ] Otr [ ]

TA.: Mantto

Tipo de Mtto: Cor [ ] Prv [ ] PrvM [X] Prd [ ] OtrM [ ] Lbr [ ] Otr [ ]

Metr [ ] Insp [ ]

CR.: INTERNO

INFORMACIÓN DEL ACTIVO

Codigo: APEF-1074 Descripción: REFRIGERADOR

Marca: Vestfrost Modelo: MK 304

Serial: 20094471074 Inventario: NO REGISTRA

GASTO REAL

MATERIALES Y REPUESTOS

Codigo	Descripción	Cant	Valor. Unit
		Total	0

MANO DE OBRA EXTERNA

Oficio - Responsable	Valor Un.	H.H.	Valor Tot.
		Total	0

TOTAL GASTO REAL OT 0

ACCIONES TECNICAS

Ord.	Accion Tecnica	Check	Valor	Com
1	1. REFRIGERADOR	✓		
2	1.1 INSPECCION CUANTITATIVA	✓		
3	1.1.1. Carcasa	✓		
4	1.1.2. Empaque de puerta	✓		
5	1.1.3. Cerradura	✓		
6	1.1.4. Filtros	✓		
7	1.1.5. Manija	✓		
8	1.1.6. Rejillas	✓		
9	1.1.7. Condensador	✓		
10	1.1.8. Bandejas o canastillas	✓		
11	1.1.9. Controles eléctricos	✓		
12	1.1.9.1 Tornilleria	✓		
13	1.2. LIMPIEZA	✓		
14	1.2.1 Limpieza Interna	✓		
15	1.2.2 Limpieza externa	✓		
16	1.3. INSPECCION CUANTITATIVA	✓		
17	1.3.1 Corriente de compresor	✓		2.5
18	1.3.1 Voltaje de alimentación	✓		125
19	1.4 VERIFICACION DE TEMPARATURA DE	✓		
20	1.4.1 Temperatura de refrigeración	✓		4.3

Detalle De Órdenes Con Multimedia

Alcaldia Municipal de
OTU-G8CCA-ATT-MAT

Acciones Tecnicas









CONTROL DE TIEMPOS

F/H. Inicio Trabajo:	23/07/2026	Hora:	17:11	Tiempo de Garantía (Meses)	
F/H. Fin Trabajo:	23/07/2026	Hora:	17:44	Tiempo de Duración (DD/HH/MM)	0 0 33

RESPONSABLE(Nombre/Firma)	Recibido a Satisfacción(Nombre/Firma)
JULIO CESAR GALAN	Yuly Angélica García Meneses

COMENTARIOS

Se efectuó mantenimiento preventivo realizando los procesos de inspección cualitativa, limpieza, inspección cuantitativa y verificación de temperatura de refrigeración. Se entrega equipo operativo.

WIN Software SAS

Detalle De Órdenes Con Multimedia

Alcaldia Municipal de
OTU-G8CCA-ATT-MAT

Acciones Tecnicas

#9

Orden De Trabajo No.: 2026-4

INFORMACIÓN DE LA ORDEN DE TRABAJO

Descripción OT: MANTENIMIENTO PREVENTIVO

UF: CEN-TRO- DE- ACOPIO MUNICIPAL PAI

CC.: CENTRO DE ACOPIO MUNICIPAL PAI

TT: Mec [X] Ele [ ] I/E [ ] Otr [ ]

TA.: Mantto

Tipo de Mtto: Cor [ ] Prv [ ] PrvM [X] Prd [ ] OtrM [ ] Lbr [ ] Otr [ ] Metr [ ] Insp [ ]

CR.: INTERNO

INFORMACIÓN DEL ACTIVO

Codigo: APEF-2130 Descripción: REFRIGERADOR

Marca: Vestfrost Modelo: VLS 404A AC

Serial: 20212342130 Inventario: NO REGISTRA

GASTO REAL

MATERIALES Y REPUESTOS

Codigo	Descripción	Cant	Valor. Unit

Total 0

MANO DE OBRA EXTERNA

Oficio - Responsable	Valor Un.	H.H.	Valor Tot.

Total 0

TOTAL GASTO REAL OT 0

ACCIONES TECNICAS

Ord.	Accion Tecnica	Check	Valor	Com
1	1. REFRIGERADOR	✓		
2	1.1 INSPECCION CUANTITATIVA	✓		
3	1.1.1. Carcasa	✓		
4	1.1.2. Empaque de puerta	✓		
5	1.1.3. Cerradura	✓		
6	1.1.4. Filtros	✓		
7	1.1.5. Manija	✓		
8	1.1.6. Rejillas	✓		
9	1.1.7. Condensador	✓		
10	1.1.8. Bandejas o canastillas	✓		
11	1.1.9. Controles eléctricos	✓		
12	1.1.9.1 Tornilleria	✓		
13	1.2. LIMPIEZA	✓		
14	1.2.1 Limpieza Interna	✓		
15	1.2.2 Limpieza externa	✓		
16	1.3. INSPECCION CUANTITATIVA	✓		
17	1.3.1 Corriente de compresor	✓		2.5
18	1.3.1 Voltaje de alimentación	✓		125
19	1.4 VERIFICACION DE TEMPARATURA DE	✓		
20	1.4.1 Temperatura de refrigeración	✓		4.2

WIN Software s.a.s

Alcaldia Municipal de
OTU-G8CCA-ATT-MAT

Detalle De Órdenes Con Multimedia

Acciones Tecnicas









CONTROL DE TIEMPOS

F/H. Inicio Trabajo:	23/07/2026	Hora:	16:52	Tiempo de Garantía (Meses)	
F/H. Fin Trabajo:	23/07/2026	Hora:	17:45	Tiempo de Duración (DD/HH/MM)	0 0 53

RESPONSABLE(Nombre/Firma)	Recibido a Satisfacción(Nombre/Firma)
JULIO CESAR GALAN	Yuly Angélica García Meneses

COMENTARIOS

Se efectuó mantenimiento preventivo realizando los procesos de inspección cualitativa, limpieza, inspección cuantitativa y verificación de temperatura de refrigeración. Se entrega equipo operativo.

WIN Software SAS

Detalle De Órdenes Con Multimedia

Alcaldia Municipal de
OTU-G8CCA-ATT-MAT

Acciones Tecnicas

#15

Orden De Trabajo No.: 2026-5

INFORMACIÓN DE LA ORDEN DE TRABAJO

Descripción OT: MANTENIMIENTO PREVENTIVO

UF: CEN-TRO- DE- ACOPIO MUNICIPAL PAI

CC.: CENTRO DE ACOPIO MUNICIPAL PAI

TT: Mec [X] Ele [ ] I/E [ ] Otr [ ]

TA.: Mantto

Tipo de Mtto: Cor [ ] Prv [ ] PrvM [X] Prd [ ] OtrM [ ] Lbr [ ] Otr [ ] Metr [ ] Insp [ ]

CR.: INTERNO

INFORMACIÓN DEL ACTIVO

Codigo: APEF-3166 Descripción: REFRIGERADOR

Marca: Vestfrost Modelo: MK 304

Serial: 20094473166 Inventario: NO REGISTRA

GASTO REAL

MATERIALES Y REPUESTOS

Codigo	Descripción	Cant	Valor. Unit
		Total	0

MANO DE OBRA EXTERNA

Oficio - Responsable	Valor Un.	H.H.	Valor Tot.
		Total	0

TOTAL GASTO REAL OT 0


ACCIONES TECNICAS

Ord.	Accion Tecnica	Check	Valor	Com
1	1. REFRIGERADOR	✓		
2	1.1 INSPECCION CUANTITATIVA	✓		
3	1.1.1. Carcasa	✓		
4	1.1.2. Empaque de puerta	✓		
5	1.1.3. Cerradura	✓		
6	1.1.4. Filtros	✓		
7	1.1.5. Manija	✓		
8	1.1.6. Rejillas	✓		
9	1.1.7. Condensador	✓		
10	1.1.8. Bandejas o canastillas	✓		
11	1.1.9. Controles eléctricos	✓		
12	1.1.9.1 Tornilleria	✓		
13	1.2. LIMPIEZA	✓		
14	1.2.1 Limpieza Interna	✓		
15	1.2.2 Limpieza externa	✓		
16	1.3. INSPECCION CUANTITATIVA	✓		
17	1.3.1 Corriente de compresor	✓		2.5
18	1.3.1 Voltaje de alimentación	✓		125
19	1.4 VERIFICACION DE TEMPARATURA DE	✓		
20	1.4.1 Temperatura de refrigeración	✓		4.5

Detalle De Órdenes Con Multimedia

Alcaldia Municipal de
OTU-G8CCA-ATT-MAT

Acciones Tecnicas









CONTROL DE TIEMPOS

F/H. Inicio Trabajo:	23/07/2026	Hora:	16:22	Tiempo de Garantía (Meses)	
F/H. Fin Trabajo:	23/07/2026	Hora:	16:56	Tiempo de Duración (DD/HH/MM)	0 0 34

RESPONSABLE(Nombre/Firma)	Recibido a Satisfacción(Nombre/Firma)
JULIO CESAR GALAN	Yuly Angélica García Meneses

COMENTARIOS

Se efectuó mantenimiento preventivo realizando los procesos de inspección cualitativa, limpieza, inspección cuantitativa y verificación de temperatura de refrigeración. Se entrega equipo operativo.

WIN Software SAS

Alcaldia Municipal de
OTU-G8CCA-ATT-MAT

Detalle De Órdenes Con Multimedia

Acciones Tecnicas

#8

Orden De Trabajo No.: 2026-6

INFORMACIÓN DE LA ORDEN DE TRABAJO

Descripción OT: MANTENIMIENTO PREVENTIVO

UF: CEN-TRO- DE- ACOPIO MUNICIPAL PAI

CC.: CENTRO DE ACOPIO MUNICIPAL PAI

TT: Mec [X] Ele [ ] I/E [ ] Otr [ ]

TA.: Mantto

Tipo de Mtto: Cor [ ] Prv [ ] PrvM [X] Prd [ ] OtrM [ ] Lbr [ ] Otr [ ] Metr [ ] Insp [ ]

CR.: INTERNO

INFORMACIÓN DEL ACTIVO

Codigo: APEF-4181 Descripción: REFRIGERADOR

Marca: Vestfrost Modelo: MK 304

Serial: 20090874181 Inventario: NO REGISTRA

GASTO REAL

MATERIALES Y REPUESTOS

Codigo	Descripción	Cant	Valor. Unit
		Total	0

MANO DE OBRA EXTERNA

Oficio - Responsable	Valor Un.	H.H.	Valor Tot.
		Total	0

TOTAL GASTO REAL OT: 0

ACCIONES TECNICAS

Ord.	Accion Tecnica	Check	Valor	Com
1	1. REFRIGERADOR	✓		
2	1.1 INSPECCION CUANTITATIVA	✓		
3	1.1.1. Carcasa	✓		
4	1.1.2. Empaque de puerta	✓		
5	1.1.3. Cerradura	✓		
6	1.1.4. Filtros	✓		
7	1.1.5. Manija	✓		
8	1.1.6. Rejillas	✓		
9	1.1.7. Condensador	✓		
10	1.1.8. Bandejas o canastillas	✓		
11	1.1.9. Controles eléctricos	✓		
12	1.1.9.1 Tornilleria	✓		
13	1.2. LIMPIEZA	✓		
14	1.2.1 Limpieza Interna	✓		
15	1.2.2 Limpieza externa	✓		
16	1.3. INSPECCION CUANTITATIVA	✓		
17	1.3.1 Corriente de compresor	✓		2.5
18	1.3.1 Voltaje de alimentación	✓		125
19	1.4 VERIFICACION DE TEMPARATURA DE	✓		
20	1.4.1 Temperatura de refrigeración	✓		4.2

WIN Software sas

Detalle De Órdenes Con Multimedia


Alcaldia Municipal de
OTU-G8CCA-ATT-MAT

Acciones Tecnicas









CONTROL DE TIEMPOS

F/H. Inicio Trabajo:	23/07/2026	Hora:	15:55	Tiempo de Garantía (Meses)	
F/H. Fin Trabajo:	23/07/2026	Hora:	16:46	Tiempo de Duración (DD/HH/MM)	0 0 51

RESPONSABLE(Nombre/Firma)	Recibido a Satisfacción(Nombre/Firma)
JULIO CESAR GALAN	Yuly Angélica García Meneses

COMENTARIOS

Se efectuó mantenimiento preventivo realizando los procesos de inspección cualitativa, limpieza, inspección cuantitativa y verificación de temperatura de refrigeración. Se entrega equipo operativo.

WIN Software SAS

Detalle De Órdenes Con Multimedia

Alcaldia Municipal de
OTU-G8CCA-ATT-MAT

Acciones Tecnicas

Orden De Trabajo No.: 2026-7

INFORMACIÓN DE LA ORDEN DE TRABAJO

Descripción OT: MANTENIMIENTO PREVENTIVO

UF: CEN-TRO- DE- ACOPIO MUNICIPAL PAI

CC.: CENTRO DE ACOPIO MUNICIPAL PAI

TT: Mec [X] Ele [ ] I/E [ ] Otr [ ]

TA.: Mantto

Tipo de Mtto: Cor [ ] Prv [ ] PrvM [X] Prd [ ] OtrM [ ] Lbr [ ] Otr [ ]
Metr [ ] Insp [ ]

CR.: INTERNO

INFORMACIÓN DEL ACTIVO

Codigo: APEF-4189 Descripción: REFRIGERADOR

Marca: Vestfrost Modelo: MK 304

Serial: 20090874189 Inventario: NO REGISTRA

GASTO REAL

MATERIALES Y REPUESTOS

Codigo	Descripción	Cant	Valor. Unit
		Total	0

MANO DE OBRA EXTERNA

Oficio - Responsable	Valor Un.	H.H.	Valor Tot.
		Total	0

TOTAL GASTO REAL OT 0

ACCIONES TECNICAS

Ord.	Accion Tecnica	Check	Valor	Com
1	1. REFRIGERADOR	✓		
2	1.1 INSPECCION CUANTITATIVA	✓		
3	1.1.1. Carcasa	✓		
4	1.1.2. Empaque de puerta	✓		
5	1.1.3. Cerradura	✓		
6	1.1.4. Filtros	✓		
7	1.1.5. Manija	✓		
8	1.1.6. Rejillas	✓		
9	1.1.7. Condensador	✓		
10	1.1.8. Bandejas o canastillas	✓		
11	1.1.9. Controles eléctricos	✓		
12	1.1.9.1 Tornilleria	✓		
13	1.2. LIMPIEZA	✓		
14	1.2.1 Limpieza Interna	✓		
15	1.2.2 Limpieza externa	✓		
16	1.3. INSPECCION CUANTITATIVA	✓		
17	1.3.1 Corriente de compresor	✓		2.5
18	1.3.1 Voltaje de alimentación	✓		120
19	1.4 VERIFICACION DE TEMPARATURA DE	✓		
20	1.4.1 Temperatura de refrigeración	✓		4.5

Detalle De Órdenes Con Multimedia

Alcaldia Municipal de
OTU-G8CCA-ATT-MAT

Acciones Tecnicas









CONTROL DE TIEMPOS

F/H. Inicio Trabajo:	24/07/2026	Hora:	15:31	Tiempo de Garantía (Meses)	
F/H. Fin Trabajo:	24/07/2026	Hora:	16:25	Tiempo de Duración (DD/HH/MM)	0 0 54

RESPONSABLE(Nombre/Firma)	Recibido a Satisfacción(Nombre/Firma)
JULIO CESAR GALAN	Yuly Angélica García Meneses

COMENTARIOS

Se efectuó mantenimiento preventivo realizando los procesos de inspección cualitativa, limpieza, inspección cuantitativa y verificación de temperatura de refrigeración. Se entrega equipo operativo.

Detalle De Órdenes Con Multimedia

Alcaldia Municipal de
OTU-G8CCA-ATT-MAT

Acciones Tecnicas

#12

Orden De Trabajo No.: 2026-8

INFORMACIÓN DE LA ORDEN DE TRABAJO

Descripción OT: MANTENIMIENTO PREVENTIVO

UF: CEN-TRO- DE- ACOPIO MUNICIPAL PAI

CC.: CENTRO DE ACOPIO MUNICIPAL PAI

TT: Mec [X] Ele [ ] I/E [ ] Otr [ ]

TA.: Mantto

Tipo de Mtto: Cor [ ] Prv [ ] PrvM [X] Prd [ ] OtrM [ ] Lbr [ ] Otr [ ]
Metr [ ] Insp [ ]

CR.: INTERNO

INFORMACIÓN DEL ACTIVO

Codigo: APEF-4200 Descripción: REFRIGERADOR

Marca: Vestfrost Modelo: MK 304

Serial: 20090874200 Inventario: NO REGISTRA

GASTO REAL

MATERIALES Y REPUESTOS

Codigo	Descripción	Cant	Valor. Unit
		Total	0

MANO DE OBRA EXTERNA

Oficio - Responsable	Valor Un.	H.H.	Valor Tot.
		Total	0

TOTAL GASTO REAL OT 0

ACCIONES TECNICAS


Ord.	Accion Tecnica	Check	Valor	Com
1	1. REFRIGERADOR	✓		
2	1.1 INSPECCION CUANTITATIVA	✓		
3	1.1.1. Carcasa	✓		
4	1.1.2. Empaque de puerta	✓		
5	1.1.3. Cerradura	✓		
6	1.1.4. Filtros	✓		
7	1.1.5. Manija	✓		
8	1.1.6. Rejillas	✓		
9	1.1.7. Condensador	✓		
10	1.1.8. Bandejas o canastillas	✓		
11	1.1.9. Controles eléctricos	✓		
12	1.1.9.1 Tornilleria	✓		
13	1.2. LIMPIEZA	✓		
14	1.2.1 Limpieza Interna	✓		
15	1.2.2 Limpieza externa	✓		
16	1.3. INSPECCION CUANTITATIVA	✓		
17	1.3.1 Corriente de compresor	✓		2.5
18	1.3.1 Voltaje de alimentación	✓		125
19	1.4 VERIFICACION DE TEMPARATURA DE	✓		
20	1.4.1 Temperatura de refrigeración	✓		4.5

Detalle De Órdenes Con Multimedia

Alcaldia Municipal de
OTU-G8CCA-ATT-MAT

Acciones Tecnicas









CONTROL DE TIEMPOS

F/H. Inicio Trabajo:	24/07/2026	Hora:	14:57	Tiempo de Garantía (Meses)	0
F/H. Fin Trabajo:	24/07/2026	Hora:	15:41	Tiempo de Duración (DD/HH/MM)	0 0 44

RESPONSABLE(Nombre/Firma)	Recibido a Satisfacción(Nombre/Firma)
JULIO CESAR GALAN	Yuly Angélica García Meneses

COMENTARIOS

Se efectuó mantenimiento preventivo realizando los procesos de inspección cualitativa, limpieza, inspección cuantitativa y verificación de temperatura de refrigeración. Se entrega equipo operativo.

WIN Software SAS

Detalle De Órdenes Con Multimedia

Alcaldia Municipal de
OTU-G8CCA-ATT-MAT

Acciones Tecnicas

26.

Orden De Trabajo No.: 2026-9

INFORMACIÓN DE LA ORDEN DE TRABAJO

Descripción OT: MANTENIMIENTO PREVENTIVO

UF: CEN-TRO- DE- ACOPIO MUNICIPAL PAI

CC.: CENTRO DE ACOPIO MUNICIPAL PAI

TT: Mec [X] Ele [ ] I/E [ ] Otr [ ]

TA.: Mantto

Tipo de Mtto: Cor [ ] Prv [ ] PrvM [X] Prd [ ] OtrM [ ] Lbr [ ] Otr [ ]
Metr [ ] Insp [ ]

CR.: INTERNO

INFORMACIÓN DEL ACTIVO

Codigo: APEF-4206 Descripción: REFRIGERADOR

Marca: Vestfrost Modelo: MK 304

Serial: 20090874206 Inventario: NO REGISTRA

GASTO REAL

MATERIALES Y REPUESTOS

Codigo	Descripción	Cant	Valor. Unit
		Total	0

MANO DE OBRA EXTERNA

Oficio - Responsable	Valor Un.	H.H.	Valor Tot.
		Total	0

TOTAL GASTO REAL OT: 0

ACCIONES TECNICAS


Ord.	Accion Tecnica	Check	Valor	Com
1	1. REFRIGERADOR	✓		
2	1.1 INSPECCION CUANTITATIVA	✓		
3	1.1.1. Carcasa	✓		
4	1.1.2. Empaque de puerta	✓		
5	1.1.3. Cerradura	✓		
6	1.1.4. Filtros	✓		
7	1.1.5. Manija	✓		
8	1.1.6. Rejillas	✓		
9	1.1.7. Condensador	✓		
10	1.1.8. Bandejas o canastillas	✓		
11	1.1.9. Controles eléctricos	✓		
12	1.1.9.1 Tornilleria	✓		
13	1.2. LIMPIEZA	✓		
14	1.2.1 Limpieza Interna	✓		
15	1.2.2 Limpieza externa	✓		
16	1.3. INSPECCION CUANTITATIVA	✓		
17	1.3.1 Corriente de compresor	✓		2.5
18	1.3.1 Voltaje de alimentación	✓		125
19	1.4 VERIFICACION DE TEMPARATURA DE	✓		
20	1.4.1 Temperatura de refrigeración	✓		4.5

Detalle De Órdenes Con Multimedia

Alcaldia Municipal de
OTU-G8CCA-ATT-MAT

Acciones Tecnicas









CONTROL DE TIEMPOS

F/H. Inicio Trabajo:	23/07/2026	Hora:	17:19	Tiempo de Garantía (Meses)	0
F/H. Fin Trabajo:	23/07/2026	Hora:	17:54	Tiempo de Duración (DD/HH/MM)	0 0 35

RESPONSABLE(Nombre/Firma)	Recibido a Satisfacción(Nombre/Firma)
JULIO CESAR GALAN	Yuly Angélica García Meneses

COMENTARIOS

Se efectuó mantenimiento preventivo realizando los procesos de inspección cualitativa, limpieza, inspección cuantitativa y verificación de temperatura de refrigeración. Se entrega equipo operativo.

WIN Software SAS

Detalle De Órdenes Con Multimedia

Alcaldia Municipal de
OTU-G8CCA-ATT-MAT

Acciones Tecnicas

AS

Orden De Trabajo No.: 2026-10

INFORMACIÓN DE LA ORDEN DE TRABAJO

Descripción OT: MANTENIMIENTO PREVENTIVO

UF: CEN-TRO- DE- ACOPIO MUNICIPAL PAI

CC.: CENTRO DE ACOPIO MUNICIPAL PAI

TT: Mec [X] Ele [ ] I/E [ ] Otr [ ]

TA.: Mantto

Tipo de Mtto: Cor [ ] Prv [ ] PrvM [X] Prd [ ] OtrM [ ] Lbr [ ] Otr [ ]

Metr [ ] Insp [ ]

CR.: INTERNO

INFORMACIÓN DEL ACTIVO

Codigo: APEF-4215 Descripción: REFRIGERADOR

Marca: Vestfrost Modelo: MK 304

Serial: 20090874215 Inventario: NO REGISTRA

GASTO REAL

MATERIALES Y REPUESTOS

Codigo	Descripción	Cant	Valor. Unit

Total 0

MANO DE OBRA EXTERNA

Oficio - Responsable	Valor Un.	H.H.	Valor Tot.

Total 0

TOTAL GASTO REAL OT 0

ACCIONES TECNICAS


Ord.	Accion Tecnica	Check	Valor	Com
1	1. REFRIGERADOR	✓		
2	1.1 INSPECCION CUANTITATIVA	✓		
3	1.1.1. Carcasa	✓		
4	1.1.2. Empaque de puerta	✓		
5	1.1.3. Cerradura	✓		
6	1.1.4. Filtros	✓		
7	1.1.5. Manija	✓		
8	1.1.6. Rejillas	✓		
9	1.1.7. Condensador	✓		
10	1.1.8. Bandejas o canastillas	✓		
11	1.1.9. Controles eléctricos	✓		
12	1.1.9.1 Tornilleria	✓		
13	1.2. LIMPIEZA	✓		
14	1.2.1 Limpieza Interna	✓		
15	1.2.2 Limpieza externa	✓		
16	1.3. INSPECCION CUANTITATIVA	✓		
17	1.3.1 Corriente de compresor	✓		2.5
18	1.3.1 Voltaje de alimentación	✓		125
19	1.4 VERIFICACION DE TEMPARATURA DE	✓		
20	1.4.1 Temperatura de refrigeración	✓		4.5

WIN Software SAS

Detalle De Órdenes Con Multimedia


Alcaldia Municipal de
OTU-G8CCA-ATT-MAT

Acciones Tecnicas









CONTROL DE TIEMPOS

F/H. Inicio Trabajo:	23/07/2026	Hora:	16:16	Tiempo de Garantía (Meses)	
F/H. Fin Trabajo:	23/07/2026	Hora:	16:50	Tiempo de Duración (DD/HH/MM)	0 0 34

RESPONSABLE(Nombre/Firma)	Recibido a Satisfacción(Nombre/Firma)
JULIO CESAR GALAN	Yuly Angélica García Meneses

COMENTARIOS

Se efectuó mantenimiento preventivo realizando los procesos de inspección cualitativa, limpieza, inspección cuantitativa y verificación de temperatura de refrigeración. Se entrega equipo operativo.

WIN Software SAS

Detalle De Órdenes Con Multimedia

Alcaldia Municipal de
OTU-G8CCA-ATT-MAT

Acciones Tecnicas

#11

Orden De Trabajo No.: 2026-11

INFORMACIÓN DE LA ORDEN DE TRABAJO

Descripción OT: MANTENIMIENTO PREVENTIVO

UF: CEN-TRO- DE- ACOPIO MUNICIPAL PAI

CC.: CENTRO DE ACOPIO MUNICIPAL PAI

TT: Mec [X] Ele [ ] I/E [ ] Otr [ ]

TA.: Mantto

Tipo de Mtto: Cor [ ] Prv [ ] PrvM [X] Prd [ ] OtrM [ ] Lbr [ ] Otr [ ]

Metr [ ] Insp [ ]

CR.: INTERNO

INFORMACIÓN DEL ACTIVO

Codigo: APEF-4220 Descripción: REFRIGERADOR

Marca: Vestfrost Modelo: MK 304

Serial: 20090874220 Inventario: NO REGISTRA

GASTO REAL

MATERIALES Y REPUESTOS

Codigo	Descripción	Cant	Valor. Unit
		Total	0

MANO DE OBRA EXTERNA

Oficio - Responsable	Valor Un.	H.H.	Valor Tot.
		Total	0

TOTAL GASTO REAL OT: 0

ACCIONES TECNICAS

Ord.	Accion Tecnica	Check	Valor	Com
1	1. REFRIGERADOR	✓		
2	1.1 INSPECCION CUANTITATIVA	✓		
3	1.1.1. Carcasa	✓		
4	1.1.2. Empaque de puerta	✓		
5	1.1.3. Cerradura	✓		
6	1.1.4. Filtros	✓		
7	1.1.5. Manija	✓		
8	1.1.6. Rejillas	✓		
9	1.1.7. Condensador	✓		
10	1.1.8. Bandejas o canastillas	✓		
11	1.1.9. Controles eléctricos	✓		
12	1.1.9.1 Tornilleria	✓		
13	1.2. LIMPIEZA	✓		
14	1.2.1 Limpieza Interna	✓		
15	1.2.2 Limpieza externa	✓		
16	1.3. INSPECCION CUANTITATIVA	✓		
17	1.3.1 Corriente de compresor	✓		2.4
18	1.3.1 Voltaje de alimentación	✓		125
19	1.4 VERIFICACION DE TEMPARATURA DE	✓		
20	1.4.1 Temperatura de refrigeración	✓		4.5

WIN Software S.A.S

Detalle De Órdenes Con Multimedia

Alcaldia Municipal de
OTU-G8CCA-ATT-MAT

Acciones Tecnicas









CONTROL DE TIEMPOS

F/H. Inicio Trabajo:	24/07/2026	Hora:	15:27	Tiempo de Garantía (Meses)	
F/H. Fin Trabajo:	24/07/2026	Hora:	15:52	Tiempo de Duración (DD/HH/MM)	0 0 25

RESPONSABLE(Nombre/Firma)	Recibido a Satisfacción(Nombre/Firma)
Julio C Galán	
JULIO CESAR GALAN	Yuly Angélica García Meneses

COMENTARIOS

Se efectuó mantenimiento preventivo realizando los procesos de inspección cualitativa, limpieza, inspección cuantitativa y verificación de temperatura de refrigeración. Se entrega equipo operativo.

WIN Software SAS

Detalle De Órdenes Con Multimedia

Alcaldia Municipal de
OTU-G8CCA-ATT-MAT

Acciones Tecnicas

Orden De Trabajo No.: 2026-12

INFORMACIÓN DE LA ORDEN DE TRABAJO

Descripción OT: MANTENIMIENTO PREVENTIVO

UF: CEN-TRO- DE- ACOPIO MUNICIPAL PAI

CC.: CENTRO DE ACOPIO MUNICIPAL PAI

TT: Mec [X] Ele [ ] I/E [ ] Otr [ ]

TA.: Mantto

Tipo de Mtto: Cor [ ] Prv [ ] PrvM [X] Prd [ ] OtrM [ ] Lbr [ ] Otr [ ]
Metr [ ] Insp [ ]

CR.: INTERNO

INFORMACIÓN DEL ACTIVO

Codigo: APEF-4223 Descripción: REFRIGERADOR

Marca: Vestfrost Modelo: MK 304

Serial: 20090874223 Inventario: NO REGISTRA

GASTO REAL

MATERIALES Y REPUESTOS

Codigo	Descripción	Cant	Valor. Unit
		Total	0

MANO DE OBRA EXTERNA

Oficio - Responsable	Valor Un.	H.H.	Valor Tot.
		Total	0

TOTAL GASTO REAL OT: 0

ACCIONES TECNICAS

Ord.	Accion Tecnica	Check	Valor	Com
1	1. REFRIGERADOR	✓		
2	1.1 INSPECCION CUANTITATIVA	✓		
3	1.1.1. Carcasa	✓		
4	1.1.2. Empaque de puerta	✓		
5	1.1.3. Cerradura	✓		
6	1.1.4. Filtros	✓		
7	1.1.5. Manija	✓		
8	1.1.6. Rejillas	✓		
9	1.1.7. Condensador	✓		
10	1.1.8. Bandejas o canastillas	✓		
11	1.1.9. Controles eléctricos	✓		
12	1.1.9.1 Tornilleria	✓		
13	1.2. LIMPIEZA	✓		
14	1.2.1 Limpieza Interna	✓		
15	1.2.2 Limpieza externa	✓		
16	1.3. INSPECCION CUANTITATIVA	✓		
17	1.3.1 Corriente de compresor	✓		2.5
18	1.3.1 Voltaje de alimentación	✓		125
19	1.4 VERIFICACION DE TEMPARATURA DE	✓		
20	1.4.1 Temperatura de refrigeración	✓		4.5

Ord.	Accion Tecnica	Check	Valor	Com

WIN Software SAS

Detalle De Órdenes Con Multimedia

Alcaldia Municipal de
OTU-G8CCA-ATT-MAT

Acciones Tecnicas









CONTROL DE TIEMPOS

F/H. Inicio Trabajo:	27/07/2026	Hora:	09:14	Tiempo de Garantía (Meses)	0
F/H. Fin Trabajo:	27/07/2026	Hora:	11:50	Tiempo de Duración (DD/HH/MM)	0 2 36

RESPONSABLE(Nombre/Firma)	Recibido a Satisfacción(Nombre/Firma)
Julio C Galán	
JULIO CESAR GALAN	Yuly Angélica García Meneses

COMENTARIOS

Se efectuó mantenimiento preventivo realizando los procesos de inspección cualitativa, limpieza, inspección cuantitativa y verificación de temperatura de refrigeración. Se entrega equipo operativo.

WIN Software

Detalle De Órdenes Con Multimedia

Alcaldia Municipal de
OTU-G8CCA-ATT-MAT

Acciones Tecnicas

#10

Orden De Trabajo No.: 2026-13

INFORMACIÓN DE LA ORDEN DE TRABAJO

Descripción OT: MANTENIMIENTO PREVENTIVO

UF: CEN-TRO- DE- ACOPIO MUNICIPAL PAI

CC.: CENTRO DE ACOPIO MUNICIPAL PAI

TT: Mec [X] Ele [ ] I/E [ ] Otr [ ]

TA.: Mantto

Tipo de Mtto: Cor [ ] Prv [ ] PrvM [X] Prd [ ] OtrM [ ] Lbr [ ] Otr [ ]
Metr [ ] Insp [ ]

CR.: INTERNO

INFORMACIÓN DEL ACTIVO

Codigo: APEF-4228 Descripción: REFRIGERADOR

Marca: Vestfrost Modelo: MK 304

Serial: 20090874228 Inventario: ESY3526-I10910

GASTO REAL

MATERIALES Y REPUESTOS

Codigo	Descripción	Cant	Valor. Unit
		Total	0

MANO DE OBRA EXTERNA

Oficio - Responsable	Valor Un.	H.H.	Valor Tot.
		Total	0

TOTAL GASTO REAL OT: 0

ACCIONES TECNICAS

Ord.	Accion Tecnica	Check	Valor	Com
1	1. REFRIGERADOR	✓		
2	1.1 INSPECCION CUANTITATIVA	✓		
3	1.1.1. Carcasa	✓		
4	1.1.2. Empaque de puerta	✓		
5	1.1.3. Cerradura	✓		
6	1.1.4. Filtros	✓		
7	1.1.5. Manija	✓		
8	1.1.6. Rejillas	✓		
9	1.1.7. Condensador	✓		
10	1.1.8. Bandejas o canastillas	✓		
11	1.1.9. Controles eléctricos	✓		
12	1.1.9.1 Tornilleria	✓		
13	1.2. LIMPIEZA	✓		
14	1.2.1 Limpieza Interna	✓		
15	1.2.2 Limpieza externa	✓		
16	1.3. INSPECCION CUANTITATIVA	✓		
17	1.3.1 Corriente de compresor	✓		2.5
18	1.3.1 Voltaje de alimentación	✓		125
19	1.4 VERIFICACION DE TEMPARATURA DE	✓		
20	1.4.1 Temperatura de refrigeración	✓		4.5

Ord.	Accion Tecnica	Check	Valor	Com

WIN Softwares SAS

Detalle De Órdenes Con Multimedia


Alcaldia Municipal de
OTU-G8CCA-ATT-MAT

Acciones Tecnicas









CONTROL DE TIEMPOS

F/H. Inicio Trabajo:	23/07/2026	Hora:	16:48	Tiempo de Garantía (Meses)	
F/H. Fin Trabajo:	23/07/2026	Hora:	17:10	Tiempo de Duración (DD/HH/MM)	0 0 22

RESPONSABLE(Nombre/Firma)	Recibido a Satisfacción(Nombre/Firma)
Julio C Galán	
JULIO CESAR GALAN	Yuly Angélica García Meneses

COMENTARIOS

Se efectuó mantenimiento preventivo realizando los procesos de inspección cualitativa, limpieza, inspección cuantitativa y verificación de temperatura de refrigeración. Se entrega equipo operativo.

Detalle De Órdenes Con Multimedia

Alcaldia Municipal de
OTU-G8CCA-ATT-MAT

Acciones Tecnicas

Orden De Trabajo No.: 2026-14

INFORMACIÓN DE LA ORDEN DE TRABAJO

Descripción OT: MANTENIMIENTO PREVENTIVO

UF: CEN-TRO- DE- ACOPIO MUNICIPAL PAI

CC.: CENTRO DE ACOPIO MUNICIPAL PAI

TT: Mec [X] Ele [ ] I/E [ ] Otr [ ]

TA.: Mantto

Tipo de Mtto: Cor [ ] Prv [ ] PrvM [X] Prd [ ] OtrM [ ] Lbr [ ] Otr [ ]
Metr [ ] Insp [ ]

CR.: INTERNO

INFORMACIÓN DEL ACTIVO

Codigo: APEF-4229 Descripción: REFRIGERADOR

Marca: Vestfrost Modelo: MF 314

Serial: 20090874229 Inventario: NO REGISTRA

GASTO REAL

MATERIALES Y REPUESTOS

Codigo	Descripción	Cant	Valor. Unit
		Total	0

MANO DE OBRA EXTERNA

Oficio - Responsable	Valor Un.	H.H.	Valor Tot.
		Total	0

TOTAL GASTO REAL OT: 0

ACCIONES TECNICAS


Ord.	Accion Tecnica	Check	Valor	Com
1	1. REFRIGERADOR	✓		
2	1.1 INSPECCION CUANTITATIVA	✓		
3	1.1.1. Carcasa	✓		
4	1.1.2. Empaque de puerta	✓		
5	1.1.3. Cerradura	✓		
6	1.1.4. Filtros	✓		
7	1.1.5. Manija	✓		
8	1.1.6. Rejillas	✓		
9	1.1.7. Condensador	✓		
10	1.1.8. Bandejas o canastillas	✓		
11	1.1.9. Controles eléctricos	✓		
12	1.1.9.1 Tornilleria	✓		
13	1.2. LIMPIEZA	✓		
14	1.2.1 Limpieza Interna	✓		
15	1.2.2 Limpieza externa	✓		
16	1.3. INSPECCION CUANTITATIVA	✓		
17	1.3.1 Corriente de compresor	✓		2.5
18	1.3.1 Voltaje de alimentación	✓		125
19	1.4 VERIFICACION DE TEMPARATURA DE	✓		
20	1.4.1 Temperatura de refrigeración	✓		4.5

WIN Software SAS

Detalle De Órdenes Con Multimedia


Alcaldia Municipal de
OTU-G8CCA-ATT-MAT

Acciones Tecnicas









CONTROL DE TIEMPOS

F/H. Inicio Trabajo:	23/07/2026	Hora:	15:40	Tiempo de Garantía (Meses)	
F/H. Fin Trabajo:	23/07/2026	Hora:	15:50	Tiempo de Duración (DD/HH/MM)	0 0 10

RESPONSABLE(Nombre/Firma)	Recibido a Satisfacción(Nombre/Firma)
Julio C Galán	
JULIO CESAR GALAN	Yuly Angélica García Meneses

COMENTARIOS

Se efectuó mantenimiento preventivo realizando los procesos de inspección cualitativa, limpieza, inspección cuantitativa y verificación de temperatura de refrigeración. Se entrega equipo operativo.

Detalle De Órdenes Con Multimedia

Alcaldia Municipal de
OTU-G8CCA-ATT-MAT

Acciones Tecnicas

#4

Orden De Trabajo No.: 2026-15

INFORMACIÓN DE LA ORDEN DE TRABAJO

Descripción OT: MANTENIMIENTO PREVENTIVO

UF: CEN-TRO- DE- ACOPIO MUNICIPAL PAI

CC.: CENTRO DE ACOPIO MUNICIPAL PAI

TT: Mec [X] Ele [ ] I/E [ ] Otr [ ]

TA.: Mantto

Tipo de Mtto: Cor [ ] Prv [ ] PrvM [X] Prd [ ] OtrM [ ] Lbr [ ] Otr [ ]

Metr [ ] Insp [ ]

CR.: INTERNO

INFORMACIÓN DEL ACTIVO

Codigo: APEF-4234 Descripción: REFRIGERADOR

Marca: Vestfrost Modelo: MK 304

Serial: 20090874234 Inventario: NO REGISTRA

GASTO REAL

MATERIALES Y REPUESTOS

Codigo	Descripción	Cant	Valor. Unit

Total 0

MANO DE OBRA EXTERNA

Oficio - Responsable	Valor Un.	H.H.	Valor Tot.

Total 0

TOTAL GASTO REAL OT 0

ACCIONES TECNICAS

Ord.	Accion Tecnica	Check	Valor	Com
1	1. REFRIGERADOR	✓		
2	1.1 INSPECCION CUANTITATIVA	✓		
3	1.1.1. Carcasa	✓		
4	1.1.2. Empaque de puerta	✓		
5	1.1.3. Cerradura	✓		
6	1.1.4. Filtros	✓		
7	1.1.5. Manija	✓		
8	1.1.6. Rejillas	✓		
9	1.1.7. Condensador	✓		
10	1.1.8. Bandejas o canastillas	✓		
11	1.1.9. Controles eléctricos	✓		
12	1.1.9.1 Tornilleria	✓		
13	1.2. LIMPIEZA	✓		
14	1.2.1 Limpieza Interna	✓		
15	1.2.2 Limpieza externa	✓		
16	1.3. INSPECCION CUANTITATIVA	✓		
17	1.3.1 Corriente de compresor	✓		2.5
18	1.3.1 Voltaje de alimentación	✓		125
19	1.4 VERIFICACION DE TEMPARATURA DE	✓		
20	1.4.1 Temperatura de refrigeración	✓		4.2

Ord.	Accion Tecnica	Check	Valor	Com


WIN Software SAS

Detalle De Órdenes Con Multimedia

Alcaldia Municipal de
OTU-G8CCA-ATT-MAT

Acciones Tecnicas









CONTROL DE TIEMPOS

F/H. Inicio Trabajo:	24/07/2026	Hora:	16:23	Tiempo de Garantía (Meses)	
F/H. Fin Trabajo:	24/07/2026	Hora:	17:20	Tiempo de Duración (DD/HH/MM)	0 0 57

RESPONSABLE(Nombre/Firma)	Recibido a Satisfacción(Nombre/Firma)
JULIO CESAR GALAN	Yuly Angélica García Meneses

COMENTARIOS

Se efectuó mantenimiento preventivo realizando los procesos de inspección cualitativa, limpieza, inspección cuantitativa y verificación de temperatura de refrigeración. Se entrega equipo operativo.

WIN Software SAS

Detalle De Órdenes Con Multimedia

Alcaldia Municipal de
OTU-G8CCA-ATT-MAT

Acciones Tecnicas #6

Orden De Trabajo No.: 2026-16

INFORMACIÓN DE LA ORDEN DE TRABAJO

Descripción OT: MANTENIMIENTO PREVENTIVO

UF: CEN-TRO- DE- ACOPIO MUNICIPAL PAI

CC.: CENTRO DE ACOPIO MUNICIPAL PAI

TT: Mec [X] Ele [ ] I/E [ ] Otr [ ]

TA.: Mantto

Tipo de Mtto: Cor [ ] Prv [ ] PrvM [X] Prd [ ] OtrM [ ] Lbr [ ] Otr [ ] Metr [ ] Insp [ ]

CR.: INTERNO

INFORMACIÓN DEL ACTIVO

Codigo: APEF-4236 Descripción: REFRIGERADOR

Marca: Vestfrost Modelo: MK 304

Serial: 20090874236 Inventario: NO REGISTRA

GASTO REAL

MATERIALES Y REPUESTOS

Codigo	Descripción	Cant	Valor. Unit
		Total	0

MANO DE OBRA EXTERNA

Oficio - Responsable	Valor Un.	H.H.	Valor Tot.
		Total	0

TOTAL GASTO REAL OT: 0

ACCIONES TECNICAS

Ord.	Accion Tecnica	Check	Valor	Com
1	1. REFRIGERADOR	✓		
2	1.1 INSPECCION CUANTITATIVA	✓		
3	1.1.1. Carcasa	✓		
4	1.1.2. Empaque de puerta	✓		
5	1.1.3. Cerradura	✓		
6	1.1.4. Filtros	✓		
7	1.1.5. Manija	✓		
8	1.1.6. Rejillas	✓		
9	1.1.7. Condensador	✓		
10	1.1.8. Bandejas o canastillas	✓		
11	1.1.9. Controles eléctricos	✓		
12	1.1.9.1 Tornilleria	✓		
13	1.2. LIMPIEZA	✓		
14	1.2.1 Limpieza Interna	✓		
15	1.2.2 Limpieza externa	✓		
16	1.3. INSPECCION CUANTITATIVA	✓		
17	1.3.1 Corriente de compresor	✓		2.4
18	1.3.1 Voltaje de alimentación	✓		125
19	1.4 VERIFICACION DE TEMPARATURA DE	✓		
20	1.4.1 Temperatura de refrigeración	✓		4.5


WIN Software SAS

Alcaldia Municipal de
OTU-G8CCA-ATT-MAT

Detalle De Órdenes Con Multimedia

Acciones Tecnicas









CONTROL DE TIEMPOS

F/H. Inicio Trabajo:	24/07/2026	Hora:	14:49	Tiempo de Garantía (Meses)	
F/H. Fin Trabajo:	24/07/2026	Hora:	15:30	Tiempo de Duración (DD/HH/MM)	0 0 41

RESPONSABLE(Nombre/Firma)	Recibido a Satisfacción(Nombre/Firma)
JULIO CESAR GALAN	Yuly Angélica García Meneses

COMENTARIOS

Se efectuó mantenimiento preventivo realizando los procesos de inspección cualitativa, limpieza, inspección cuantitativa y verificación de temperatura de refrigeración. Se entrega equipo operativo.