WIN Software SAS

Alcaldia Municipal de
OTU-G8CCA-ATT-MAT

Detalle De Órdenes Con Multimedia

Acciones Tecnicas

Orden De Trabajo No.: 2026-19

INFORMACIÓN DE LA ORDEN DE TRABAJO

Descripción OT: MANTENIMIENTO PREVENTIVO

UF: CEN-TRO- DE- ACOPIO MUNICIPAL PAI

CC.: CENTRO DE ACOPIO MUNICIPAL PAI

TT: Mec [X] Ele [ ] I/E [ ] Otr [ ]

TA.: Mantto

Tipo de Mtto: Cor [ ] Prv [ ] PrvM [X] Prd [ ] OtrM [ ] Lbr [ ] Otr [ ] Metr [ ] Insp [ ]

CR.: INTERNO

INFORMACIÓN DEL ACTIVO

Codigo: MCTH-0236 Descripción: TERMOMETRO

Marca: VICI Modelo: TM803

Serial: SAR0236 Inventario: NO REGISTRA

GASTO REAL

MATERIALES Y REPUESTOS

Codigo	Descripción	Cant	Valor. Unit

Total 0

MANO DE OBRA EXTERNA

Oficio - Responsable	Valor Un.	H.H.	Valor Tot.

Total 0

TOTAL GASTO REAL OT 0

ACCIONES TECNICAS

Ord.	Accion Tecnica	Check	Valor	Com
1	22. TERMOMETRO REFRIGERACION MAX Y MIN	✓		
2	22.1 INSPECCIÓN CUALITATIVA	✓		
3	22.1.1 Carcasa	✓		
4	22.1.2 Bateria	✓		
5	22.1.3 Pantalla visualizadora	✓		
6	22.1.4 Teclado	✓		
7	22.1.5 Sensor de Temperatura	✓		
8	22.2 LIMPIEZA	✓		
9	22.2.1 Limpieza externa	✓		
10	22.2.2 Cambio de bateria	✗		NA
11	22.3 INSPECCIÓN CUANTITATIVA	✓		
12	22.3.1 Visualizacion Temp Int y Ext	✓		
13	22.3.2 Función de maximos	✓		
14	22.3.3 Función de minimos	✓		
15	22.3.4 Función borrado de memoria	✓		
16	22.3.5 Comparación directa de temperatura de	✓		

WIN Software SAS

Detalle De Órdenes Con Multimedia

Alcaldia Municipal de
OTU-G8CCA-ATT-MAT

Acciones Tecnicas









CONTROL DE TIEMPOS

F/H. Inicio Trabajo:	24/07/2026	Hora:	07:20	Tiempo de Garantía (Meses)	0
F/H. Fin Trabajo:	24/07/2026	Hora:	08:05	Tiempo de Duración (DD/HH/MM)	0 0 45

RESPONSABLE(Nombre/Firma)	Recibido a Satisfacción(Nombre/Firma)
ELOISA PERILLA	Yuly Angélica García Meneses

COMENTARIOS

Se realizó mantenimiento preventivo. Equipo queda operativo.

WIN Software SAS

Detalle De Órdenes Con Multimedia

Acciones Tecnicas

Alcaldia Municipal de
OTU-G8CCA-ATT-MAT

Orden De Trabajo No.: 2026-20

INFORMACIÓN DE LA ORDEN DE TRABAJO

Descripción OT: MANTENIMIENTO PREVENTIVO

UF: CEN-TRO- DE- ACOPIO MUNICIPAL PAI

CC.: CENTRO DE ACOPIO MUNICIPAL PAI

TT: Mec [X] Ele [ ] I/E [ ] Otr [ ]

TA.: Mantto

Tipo de Mtto: Cor [ ] Prv [ ] PrvM [X] Prd [ ] OtrM [ ] Lbr [ ] Otr [ ]
Metr [ ] Insp [ ]

CR.: INTERNO

INFORMACIÓN DEL ACTIVO

Codigo: MCTH-0237 Descripción: TERMOMETRO

Marca: VICI Modelo: TM803

Serial: SAR0237 Inventario: NO REGISTRA

GASTO REAL

MATERIALES Y REPUESTOS

Codigo	Descripción	Cant	Valor. Unit
		Total	0

MANO DE OBRA EXTERNA

Oficio - Responsable	Valor Un.	H.H.	Valor Tot.
		Total	0

TOTAL GASTO REAL OT 0

ACCIONES TECNICAS

Ord.	Accion Tecnica	Check	Valor	Com
1	22. TERMOMETRO REFRIGERACION MAX Y MIN	✓		
2	22.1 INSPECCIÓN CUALITATIVA	✓		
3	22.1.1 Carcasa	✓		
4	22.1.2 Bateria	✓		
5	22.1.3 Pantalla visualizadora	✓		
6	22.1.4 Teclado	✓		
7	22.1.5 Sensor de Temperatura	✓		
8	22.2 LIMPIEZA	✓		
9	22.2.1 Limpieza externa	✓		
10	22.2.2 Cambio de bateria	✗		NA
11	22.3 INSPECCIÓN CUANTITATIVA	✓		
12	22.3.1 Visualizacion Temp Int y Ext	✓		
13	22.3.2 Función de maximos	✓		
14	22.3.3 Función de minimos	✓		
15	22.3.4 Función borrado de memoria	✓		
16	22.3.5 Comparación directa de temperatura de	✓		

WIN Software SAS

Detalle De Órdenes Con Multimedia

Alcaldia Municipal de
OTU-G8CCA-ATT-MAT

Acciones Tecnicas









CONTROL DE TIEMPOS

F/H. Inicio Trabajo:	24/07/2026	Hora:	07:15	Tiempo de Garantía (Meses)	0
F/H. Fin Trabajo:	24/07/2026	Hora:	08:00	Tiempo de Duración (DD/HH/MM)	0 0 45

RESPONSABLE(Nombre/Firma)	Recibido a Satisfacción(Nombre/Firma)
ELOISA PERILLA	Yuly Angélica García Meneses

COMENTARIOS

Se efectuó mantenimiento preventivo. Equipo queda operativo.

Detalle De Órdenes Con Multimedia

Acciones Tecnicas

Alcaldia Municipal de
OTU-G8CCA-ATT-MAT

Orden De Trabajo No.: 2026-21

INFORMACIÓN DE LA ORDEN DE TRABAJO

Descripción OT: MANTENIMIENTO PREVENTIVO

UF: CEN-TRO- DE- ACOPIO MUNICIPAL PAI

CC.: CENTRO DE ACOPIO MUNICIPAL PAI

TT: Mec [X] Ele [ ] I/E [ ] Otr [ ]

TA.: Mantto

Tipo de Mtto: Cor [ ] Prv [ ] PrvM [X] Prd [ ] OtrM [ ] Lbr [ ] Otr [ ]
Metr [ ] Insp [ ]

CR.: INTERNO

INFORMACIÓN DEL ACTIVO

Codigo: MCTH-0238 Descripción: TERMOMETRO

Marca: VICI Modelo: TM803

Serial: SAR0238 Inventario: NO REGISTRA

GASTO REAL

MATERIALES Y REPUESTOS

Codigo	Descripción	Cant	Valor. Unit
		Total	0

MANO DE OBRA EXTERNA

Oficio - Responsable	Valor Un.	H.H.	Valor Tot.
		Total	0

TOTAL GASTO REAL OT 0

ACCIONES TECNICAS

Ord.	Accion Tecnica	Check	Valor	Com
1	22. TERMOMETRO REFRIGERACION MAX Y MIN	✓		
2	22.1 INSPECCIÓN CUALITATIVA	✓		
3	22.1.1 Carcasa	✓		
4	22.1.2 Bateria	✓		
5	22.1.3 Pantalla visualizadora	✓		
6	22.1.4 Teclado	✓		
7	22.1.5 Sensor de Temperatura	✓		
8	22.2 LIMPIEZA	✓		
9	22.2.1 Limpieza externa	✓		
10	22.2.2 Cambio de bateria	✗		NA
11	22.3 INSPECCIÓN CUANTITATIVA	✓		
12	22.3.1 Visualizacion Temp Int y Ext	✓		
13	22.3.2 Función de maximos	✓		
14	22.3.3 Función de minimos	✓		
15	22.3.4 Función borrado de memoria	✓		
16	22.3.5 Comparación directa de temperatura de	✓		

WIN Software SAS

Detalle De Órdenes Con Multimedia

Alcaldia Municipal de
OTU-G8CCA-ATT-MAT

Acciones Tecnicas









CONTROL DE TIEMPOS

F/H. Inicio Trabajo:	24/07/2026	Hora:	07:35	Tiempo de Garantía (Meses)	0
F/H. Fin Trabajo:	24/07/2026	Hora:	08:20	Tiempo de Duración (DD/HH/MM)	0 0 45

RESPONSABLE(Nombre/Firma)	Recibido a Satisfacción(Nombre/Firma)
ELOISA PERILLA	Yuly Angélica García Meneses

COMENTARIOS

Se efectuó mantenimiento preventivo. Equipo queda operativo.

Detalle De Órdenes Con Multimedia

Alcaldia Municipal de
OTU-G8CCA-ATT-MAT

Acciones Tecnicas

Orden De Trabajo No.: 2026-22

INFORMACIÓN DE LA ORDEN DE TRABAJO

Descripción OT: MANTENIMIENTO PREVENTIVO

UF: CEN-TRO- DE- ACOPIO MUNICIPAL PAI

CC.: CENTRO DE ACOPIO MUNICIPAL PAI

TT: Mec [X] Ele [ ] I/E [ ] Otr [ ]

Tipo de Mtto: Cor [ ] Prv [ ] PrvM [X] Prd [ ] OtrM [ ] Lbr [ ] Otr [ ] Metr [ ] Insp [ ]

TA.: Mantto

CR.: INTERNO

INFORMACIÓN DEL ACTIVO

Codigo: MCTH-0239 Descripción: TERMOMETRO

Marca: VICI Modelo: TM803

Serial: SAR0239 Inventario: NO REGISTRA

GASTO REAL

MATERIALES Y REPUESTOS

Codigo	Descripción	Cant	Valor. Unit
		Total	0

MANO DE OBRA EXTERNA

Oficio - Responsable	Valor Un.	H.H.	Valor Tot.
		Total	0

TOTAL GASTO REAL OT: 0

ACCIONES TECNICAS

Ord.	Accion Tecnica	Check	Valor	Com
1	22. TERMOMETRO REFRIGERACION MAX Y MIN	✓		
2	22.1 INSPECCIÓN CUALITATIVA	✓		
3	22.1.1 Carcasa	✓		
4	22.1.2 Bateria	✓		
5	22.1.3 Pantalla visualizadora	✓		
6	22.1.4 Teclado	✓		
7	22.1.5 Sensor de Temperatura	✓		
8	22.2 LIMPIEZA	✓		
9	22.2.1 Limpieza externa	✓		
10	22.2.2 Cambio de bateria	✗		NA
11	22.3 INSPECCIÓN CUANTITATIVA	✓		
12	22.3.1 Visualizacion Temp Int y Ext	✓		
13	22.3.2 Función de maximos	✓		
14	22.3.3 Función de minimos	✓		
15	22.3.4 Función borrado de memoria	✓		
16	22.3.5 Comparación directa de temperatura de	✓		

WIN Software SAS

Detalle De Órdenes Con Multimedia

Alcaldia Municipal de
OTU-G8CCA-ATT-MAT

Acciones Tecnicas







CONTROL DE TIEMPOS

F/H. Inicio Trabajo:	24/07/2026	Hora:	07:24	Tiempo de Garantía (Meses)	0
F/H. Fin Trabajo:	24/07/2026	Hora:	07:40	Tiempo de Duración (DD/HH/MM)	0 0 16

RESPONSABLE(Nombre/Firma)	Recibido a Satisfacción(Nombre/Firma)
ELOISA PERILLA	Yuly Angélica García Meneses

COMENTARIOS

Se realizó mantenimiento preventivo. Equipo queda operativo.

Detalle De Órdenes Con Multimedia

Alcaldia Municipal de
OTU-G8CCA-ATT-MAT

Acciones Tecnicas

Orden De Trabajo No.: 2026-23

INFORMACIÓN DE LA ORDEN DE TRABAJO

Descripción OT: MANTENIMIENTO PREVENTIVO

UF: CEN-TRO- DE- ACOPIO MUNICIPAL PAI

CC.: CENTRO DE ACOPIO MUNICIPAL PAI

TT: Mec [X] Ele [ ] I/E [ ] Otr [ ]

TA.: Mantto

Tipo de Mtto: Cor [ ] Prv [ ] PrvM [X] Prd [ ] OtrM [ ] Lbr [ ] Otr [ ] Metr [ ] Insp [ ]

CR.: INTERNO

INFORMACIÓN DEL ACTIVO

Codigo: MCTH-0240 Descripción: TERMOMETRO

Marca: VICI Modelo: TM803

Serial: SAR0240 Inventario: NO REGISTRA

GASTO REAL

MATERIALES Y REPUESTOS

Codigo	Descripción	Cant	Valor. Unit
		Total	0

MANO DE OBRA EXTERNA

Oficio - Responsable	Valor Un.	H.H.	Valor Tot.
		Total	0

TOTAL GASTO REAL OT 0

ACCIONES TECNICAS

Ord.	Accion Tecnica	Check	Valor	Com
1	22. TERMOMETRO REFRIGERACION MAX Y MIN	✓		
2	22.1 INSPECCIÓN CUALITATIVA	✓		
3	22.1.1 Carcasa	✓		
4	22.1.2 Bateria	✓		
5	22.1.3 Pantalla visualizadora	✓		
6	22.1.4 Teclado	✓		
7	22.1.5 Sensor de Temperatura	✓		
8	22.2 LIMPIEZA	✓		
9	22.2.1 Limpieza externa	✓		
10	22.2.2 Cambio de bateria	✗		NA
11	22.3 INSPECCIÓN CUANTITATIVA	✓		
12	22.3.1 Visualizacion Temp Int y Ext	✓		
13	22.3.2 Función de maximos	✓		
14	22.3.3 Función de minimos	✓		
15	22.3.4 Función borrado de memoria	✓		
16	22.3.5 Comparación directa de temperatura de	✓		

Detalle De Órdenes Con Multimedia

Alcaldia Municipal de
OTU-G8CCA-ATT-MAT

Acciones Tecnicas







CONTROL DE TIEMPOS

F/H. Inicio Trabajo:	27/07/2026	Hora:	07:41	Tiempo de Garantía (Meses)	0
F/H. Fin Trabajo:	27/07/2026	Hora:	07:56	Tiempo de Duración (DD/HH/MM)	0 0 15

RESPONSABLE(Nombre/Firma)	Recibido a Satisfacción(Nombre/Firma)
ELOISA PERILLA	Yuly Angélica García Meneses

COMENTARIOS

Se realizó mantenimiento preventivo. Equipo queda operativo.

Detalle De Órdenes Con Multimedia

Alcaldia Municipal de
OTU-G8CCA-ATT-MAT

Acciones Tecnicas

Orden De Trabajo No.: 2026-24

INFORMACIÓN DE LA ORDEN DE TRABAJO

Descripción OT: MANTENIMIENTO PREVENTIVO

UF: CEN-TRO- DE- ACOPIO MUNICIPAL PAI

CC.: CENTRO DE ACOPIO MUNICIPAL PAI

TT: Mec [X] Ele [ ] I/E [ ] Otr [ ]

TA.: Mantto

Tipo de Mtto: Cor [ ] Prv [ ] PrvM [X] Prd [ ] OtrM [ ] Lbr [ ] Otr [ ]
Metr [ ] Insp [ ]

CR.: INTERNO

INFORMACIÓN DEL ACTIVO

Codigo: MCTH-0394 Descripción: TERMOMETRO

Marca: VICI Modelo: TM803

Serial: SAR-0394 Inventario: NO REGISTRA

GASTO REAL

MATERIALES Y REPUESTOS

Codigo	Descripción	Cant	Valor. Unit
		Total	0

MANO DE OBRA EXTERNA

Oficio - Responsable	Valor Un.	H.H.	Valor Tot.
		Total	0

TOTAL GASTO REAL OT: 0

ACCIONES TECNICAS

Ord.	Accion Tecnica	Check	Valor	Com
1	22. TERMOMETRO REFRIGERACION MAX Y MIN	✓		
2	22.1 INSPECCIÓN CUALITATIVA	✓		
3	22.1.1 Carcasa	✓		
4	22.1.2 Bateria	✓		
5	22.1.3 Pantalla visualizadora	✓		
6	22.1.4 Teclado	✓		
7	22.1.5 Sensor de Temperatura	✓		
8	22.2 LIMPIEZA	✓		
9	22.2.1 Limpieza externa	✓		
10	22.2.2 Cambio de bateria	✗		NA
11	22.3 INSPECCIÓN CUANTITATIVA	✓		
12	22.3.1 Visualizacion Temp Int y Ext	✓		
13	22.3.2 Función de maximos	✓		
14	22.3.3 Función de minimos	✓		
15	22.3.4 Función borrado de memoria	✓		
16	22.3.5 Comparación directa de temperatura de	✓		

WIN Software sas

Alcaldia Municipal de
OTU-G8CCA-ATT-MAT

Detalle De Órdenes Con Multimedia

Acciones Tecnicas









CONTROL DE TIEMPOS

F/H. Inicio Trabajo:	24/07/2026	Hora:	07:25	Tiempo de Garantía (Meses)	0
F/H. Fin Trabajo:	24/07/2026	Hora:	08:10	Tiempo de Duración (DD/HH/MM)	0 0 45

RESPONSABLE(Nombre/Firma)	Recibido a Satisfacción(Nombre/Firma)
ELOISA PERILLA	Yuly Angélica García Meneses

COMENTARIOS

Se realizó mantenimiento preventivo. Equipo queda operativo.

Detalle De Órdenes Con Multimedia

Alcaldia Municipal de
OTU-G8CCA-ATT-MAT

Acciones Tecnicas

Orden De Trabajo No.: 2026-25

INFORMACIÓN DE LA ORDEN DE TRABAJO

Descripción OT: MANTENIMIENTO PREVENTIVO

UF: CEN-TRO- DE- ACOPIO MUNICIPAL PAI

CC.: CENTRO DE ACOPIO MUNICIPAL PAI

TT: Mec [X] Ele [ ] I/E [ ] Otr [ ]

Tipo de Mtto: Cor [ ] Prv [ ] PrvM [X] Prd [ ] OtrM [ ] Lbr [ ] Otr [ ] Metr [ ] Insp [ ]

TA.: Mantto

CR.: INTERNO

INFORMACIÓN DEL ACTIVO

Codigo: MCTH-0395 Descripción: TERMOMETRO

Marca: VICI Modelo: TM803

Serial: SAR-0395 Inventario: NO REGISTRA

GASTO REAL

MATERIALES Y REPUESTOS

Codigo	Descripción	Cant	Valor. Unit

Total 0

MANO DE OBRA EXTERNA

Oficio - Responsable	Valor Un.	H.H.	Valor Tot.

Total 0

TOTAL GASTO REAL OT 0

ACCIONES TECNICAS

Ord.	Accion Tecnica	Check	Valor	Com
1	22. TERMOMETRO REFRIGERACION MAX Y MIN	✓		
2	22.1 INSPECCIÓN CUALITATIVA	✓		
3	22.1.1 Carcasa	✓		
4	22.1.2 Bateria	✓		
5	22.1.3 Pantalla visualizadora	✓		
6	22.1.4 Teclado	✓		
7	22.1.5 Sensor de Temperatura	✓		
8	22.2 LIMPIEZA	✓		
9	22.2.1 Limpieza externa	✓		
10	22.2.2 Cambio de bateria	✗		NA
11	22.3 INSPECCIÓN CUANTITATIVA	✓		
12	22.3.1 Visualizacion Temp Int y Ext	✓		
13	22.3.2 Función de maximos	✓		
14	22.3.3 Función de minimos	✓		
15	22.3.4 Función borrado de memoria	✓		
16	22.3.5 Comparación directa de temperatura de	✓		

WIN Software SAS

Detalle De Órdenes Con Multimedia

Alcaldia Municipal de
OTU-G8CCA-ATT-MAT

Acciones Tecnicas









CONTROL DE TIEMPOS

F/H. Inicio Trabajo:	24/07/2026	Hora:	07:25	Tiempo de Garantía (Meses)	0
F/H. Fin Trabajo:	24/07/2026	Hora:	08:10	Tiempo de Duración (DD/HH/MM)	0 0 45

RESPONSABLE(Nombre/Firma)	Recibido a Satisfacción(Nombre/Firma)
ELOISA PERILLA	Yuly Angélica García Meneses

COMENTARIOS

Se realizó mantenimiento preventivo. Equipo queda operativo.

Detalle De Órdenes Con Multimedia

Acciones Tecnicas

Alcaldia Municipal de
OTU-G8CCA-ATT-MAT

Orden De Trabajo No.: 2026-26

INFORMACIÓN DE LA ORDEN DE TRABAJO

Descripción OT: MANTENIMIENTO PREVENTIVO

UF: CEN-TRO- DE- ACOPIO MUNICIPAL PAI

CC.: CENTRO DE ACOPIO MUNICIPAL PAI

TT: Mec [X] Ele [ ] I/E [ ] Otr [ ]

TA.: Mantto

Tipo de Mtto: Cor [ ] Prv [ ] PrvM [X] Prd [ ] OtrM [ ] Lbr [ ] Otr [ ] Metr [ ] Insp [ ]

CR.: INTERNO

INFORMACIÓN DEL ACTIVO

Codigo: MCTH-0396 Descripción: TERMOMETRO

Marca: VICI Modelo: TM803

Serial: SAR-0396 Inventario: NO REGISTRA

GASTO REAL

MATERIALES Y REPUESTOS

Codigo	Descripción	Cant	Valor. Unit
		Total	0

MANO DE OBRA EXTERNA

Oficio - Responsable	Valor Un.	H.H.	Valor Tot.
		Total	0

TOTAL GASTO REAL OT 0

ACCIONES TECNICAS

Ord.	Accion Tecnica	Check	Valor	Com
1	22. TERMOMETRO REFRIGERACION MAX Y MIN	✓		
2	22.1 INSPECCIÓN CUALITATIVA	✓		
3	22.1.1 Carcasa	✓		
4	22.1.2 Bateria	✓		
5	22.1.3 Pantalla visualizadora	✓		
6	22.1.4 Teclado	✓		
7	22.1.5 Sensor de Temperatura	✓		
8	22.2 LIMPIEZA	✓		
9	22.2.1 Limpieza externa	✓		
10	22.2.2 Cambio de bateria	✗		NA
11	22.3 INSPECCIÓN CUANTITATIVA	✓		
12	22.3.1 Visualizacion Temp Int y Ext	✓		
13	22.3.2 Función de maximos	✓		
14	22.3.3 Función de minimos	✓		
15	22.3.4 Función borrado de memoria	✓		
16	22.3.5 Comparación directa de temperatura de	✓		

WIN Software sas

Alcaldia Municipal de
OTU-G8CCA-ATT-MAT

Detalle De Órdenes Con Multimedia

Acciones Tecnicas







CONTROL DE TIEMPOS

F/H. Inicio Trabajo:	27/07/2026	Hora:	07:57	Tiempo de Garantía (Meses)	0
F/H. Fin Trabajo:	27/07/2026	Hora:	08:10	Tiempo de Duración (DD/HH/MM)	0 0 13

RESPONSABLE(Nombre/Firma)	Recibido a Satisfacción(Nombre/Firma)
ELOISA PERILLA	Yuly Angélica García Meneses

COMENTARIOS

Se realizó mantenimiento preventivo. Equipo queda operativo.

WIN Software SAS

Detalle De Órdenes Con Multimedia

Alcaldia Municipal de
OTU-G8CCA-ATT-MAT

Acciones Tecnicas

Orden De Trabajo No.: 2026-27

INFORMACIÓN DE LA ORDEN DE TRABAJO

Descripción OT: MANTENIMIENTO PREVENTIVO

UF: CEN-TRO- DE- ACOPIO MUNICIPAL PAI

CC.: CENTRO DE ACOPIO MUNICIPAL PAI

TT: Mec [X] Ele [ ] I/E [ ] Otr [ ]

TA.: Mantto

Tipo de Mtto: Cor [ ] Prv [ ] PrvM [X] Prd [ ] OtrM [ ] Lbr [ ] Otr [ ]

Metr [ ] Insp [ ]

CR.: INTERNO

INFORMACIÓN DEL ACTIVO

Codigo: MCTH-0397 Descripción: TERMOMETRO

Marca: VICI Modelo: TM803

Serial: SAR-0397 Inventario: NO REGISTRA

GASTO REAL

MATERIALES Y REPUESTOS

Codigo	Descripción	Cant	Valor. Unit
		Total	0

MANO DE OBRA EXTERNA

Oficio - Responsable	Valor Un.	H.H.	Valor Tot.
		Total	0

TOTAL GASTO REAL OT 0

ACCIONES TECNICAS

Ord.	Accion Tecnica	Check	Valor	Com
1	22. TERMOMETRO REFRIGERACION MAX Y MIN	✓		
2	22.1 INSPECCIÓN CUALITATIVA	✓		
3	22.1.1 Carcasa	✓		
4	22.1.2 Bateria	✓		
5	22.1.3 Pantalla visualizadora	✓		
6	22.1.4 Teclado	✓		
7	22.1.5 Sensor de Temperatura	✓		
8	22.2 LIMPIEZA	✓		
9	22.2.1 Limpieza externa	✓		
10	22.2.2 Cambio de bateria	✗		NA
11	22.3 INSPECCIÓN CUANTITATIVA	✓		
12	22.3.1 Visualizacion Temp Int y Ext	✓		
13	22.3.2 Función de maximos	✓		
14	22.3.3 Función de minimos	✓		
15	22.3.4 Función borrado de memoria	✓		
16	22.3.5 Comparación directa de temperatura de	✓		

WIN Software SAS

Detalle De Órdenes Con Multimedia

Alcaldia Municipal de
OTU-G8CCA-ATT-MAT

Acciones Tecnicas







CONTROL DE TIEMPOS

F/H. Inicio Trabajo:	24/07/2026	Hora:	08:12	Tiempo de Garantía (Meses)	0
F/H. Fin Trabajo:	24/07/2026	Hora:	08:27	Tiempo de Duración (DD/HH/MM)	0 0 15

RESPONSABLE(Nombre/Firma)	Recibido a Satisfacción(Nombre/Firma)
ELOISA PERILLA	Yuly Angélica García Meneses

COMENTARIOS

Se realizó mantenimiento preventivo. Equipo queda operativo.