23 De Julio - 2026
- Se continuan construccion de muros en Drywall, pintura estructura en el 4to y 3er piso,

Firmas
Andres Camargo
Res-Ins-Obra-Consorcio el Milagroso 2025.

24 - de Julio - 2026
- Se continua con: Muros en Drywall - pintura en muros.
- Se continua estuco en muros.
- Se continua pintura esmalte en muros

Firmas:
Andres Camargo
Residente Insp. Obra - Consorcio el Milagroso 2025.

25 - de Julio - 2026.
- Se continua con instalacion de Estructura.
- Se continua con instalacion de muros drywall
- Se continua con pintura fondeo
- Se continua con pintura en muros.

Firmas
Andres Camargo
Insp. Obra - Consorcio el Milagroso. 2025.

Powered by CamScanner

27 de Julio- 2026.
- Se continua Instalacion de Cubierta.
- Se continua Pintura muros
- Se continua trabajos electricos
- Se continua trabajos de muros en Drywall

28- de Julio- 2026
Se continua instalacionde cubierta.
- Se continua con muros en drywall.
- Se continua Pintura fondeo muros
- Se continuán trabajos electricos.

Firmas.

Andrés Camargo
Insp-Obra-Consorcio el Milagroso 2025

29- de Julio - 2026.
- Se continua Instalacionde Estructura y Cubierta
- Se continua Pintura muros- Estructura
- Se continuan trabajos electricos
- Se continuan trabajos de muros en drywall.

Firmas-
Andres Camargo
Insp Obra- Consoraoc el Milagroso 2025.

30 de Julio- 2026
- Se continua con instalacion de Cubierta.
- Secontinua Pintura muros fondeo.
- Se continua trabajos en muros drywall.
- Se continua retoques de Pintura estructura.

Firmas
Andrés Camargo
Insp Obra- Consorcio el Milagroso 2025.

Powered by CamScanner

31-Julio-2026
- Se continuan trabajos electricos.
- Se continua trabajos en muros en Drywall
- Se continuan remates de Pintura en Estructura Metálica.
- Se continua con pintura muros.

Firma
Andres Camargo
Insp. Obra-Consorcio 2025

01-Agosto-2026.
- Se continua trabajos electricos
- Se continuan trabajos muros drywall
- Se continua trabajos pintura estructura
- Se continua pintura muros

Firmas.
Andres Camargo
Insp-Obra-Consorcio el Milagroso

03-Agosto-2026
- Se continua Pintura muros esmalte
- Se continua pintura guarda escoba
- Se continua retoques pintura muros vinilo
- Se continua muros en drywal

Firmas.
Andres Camargo
Insp-Obra-Consorcio el Milagroso. 2025.

Powered by CamScanner

04- Agosto- 2026
- Se continua pintura muros esmalte
- Se continua pintura muros vinilo
- Se continua pintura baiandas
- Se continua pintura pasamanos
- Se continua pintura estructura
- Se continua muros en drywall
- Se continua trabajos electricos.

Firmas.
Andrés Camargo
Insp- Obra- Consorcio el Milagroso 2025.

05- Agosto- 2026.
- Se continua pintura muros esmalte
- Se continua pintura muros vinilo
Se continua pintura baiandas
- Se continua pintura pasamanos
- Se continua retoques pintura estructura
- Se continuan muros en drywall.
- Se continua trabajos electricos

Firmas
Andrés Camargo
Insp- Obra- Consorcio el Milagroso

06- Agosto- 2026
- Se continua trabajo en muros drywall- pintura muros esmalte y vinilo- Pintura en baiandas y pasamanos, se continua con los retoques de estructura - Se continua con trabajos electricos

Firmas
Andrés Camargo
Insp Obra- Consorcio el Milagroso 2025

Powered by CamScanner

08- Agosto- 2026
- Se continua Pintura muros esmalte
- Se continua Pintura muros Vinilo
- Se continua Pintura baiandas y Pasamanos
- Se continua retoque muros drywall
- Se continua retoques pintura Estructura

Firmas.
Andrés Camargo
Insp-Obra- Consorcio el Milagroso.

10- Agosto- 2026
- Se continua pintura muros esmalte y vinilo.
- Se continua retoques pintura estructura
- se continuan trabajos en muros drywall
- Continuan trabajos electricos

Firmas.
Andrés Camargo
Insp-Obra- Consorcio el Milagroso

11- Agosto- 2026.
- Se continua pintura muros- vinilo y esmalte
- Se continuan trabajos electricos
- Se continuan algunos retoques en muros.

Firmas
Andrés Camargo
Insp-Obra Consorcio el Milagroso 2025

Powered by CamScanner

12-Agosto-2026
- Se continua pintura muros-esmalte y vinilo
- Se continua retoques en muros en drywall
- Se continua retoque en muros.

Firma
Andrés Camargo
Insp-Obra Consorcio el Milagroso 2025.

13-Agosto-2026
- Se continua trabajos electricos.
- Pintura guarda escoba.
- Retoques de pintura en muros-barandas y guardaescoba

Firmas.
Andres Camargo
Insp-Obra-Consorcio el Milagroso 2025.

14-Agosto-2026
- Retoques de Pintura muros-barandas-etc
- Retoques de Pintura en muros en drywall
- Se continua trabajos electricos
- Jornada de Aseo

Firmas.
Andrés Camargo
Insp-Obra-Consorcio el Milagroso 2025.

15 Agosto-2026
- Se continuan con retoques de Pintura
- Jornada de Aseo.

Firmas.
Andres Camargo
Insp. Obra Consorcio el Milagroso 2025.

Powered by CamScanner

18- Agosto - 2026
- Se continua retoques de Pintura
- Se entregan puertas de 3er y 4to piso Pintadas
- Se fondea 2do Piso. (eso se hace el fin de semana)
- Se entrega canaleta Pintada.
- Se hace Jornada de Aseo.

Firmas
Andres Camargo
Insp-Obra- Consorcio el Milagroso 2025

19- Agosto - 2026
- Se pintan puertas Laboratorio
- Se continua pintura salon Laboratorio en muros
- Se continua jornada de aseo
- Se continua trabajos electricos

Firmas.
Andres Camargo
Insp-Obra. Consorcio el Milagroso. 2025.

20- Agosto - 2026
- Jornada de aseo
- Se continua trabajos de Pintura en el Laboratorio
- Se continuan remates de obra en muros.
- Se instala Ventana y Puerta en Informatica 4to Piso
Firmas
Andres Camargo
Insp-Obra - Consorcio el Milagroso

Powered by CamScanner

21- Agosto- 2026
- Se continua instalación de Flanche en Colatas.
- Retoques de Pintura.
- Jornada de aseo en salones- Pasillos

Firmas.
Andrés Camargo
Insp- Obra- Consorcio el Milagroso- 2025.

22 Agosto- 2026.
- Se finaliza instalacion y retoques flanche 4to Piso.
- Se retoca Pintura.
- Se continua jornada aseo

Firmas
Andres Camargo

24- Agosto- 2026.
- Se continua instalacion flanche 3er Piso.
- Se continua retoques de Pintura
- Jornada de aseo.

Firmas.
Andrés Camargo
Insp- Obra- Consorcio el Milagroso

25- Agosto- 2026.
- Se continua retoques flanches 3er Piso
- Jornada aseo
- Se pinta canaleta faltante
- Retoques de Pintura.
- Se instalan muebles (mesas Informatica)

Firmas
Andres Camargo
Insp- Obra- Consorcio el Milagroso

Powered by CamScanner

26-Agosto-2026
- Llega puerta para muro acceso tanques
- Jornada de aseo.
- Arreglo cerramiento.

Firma.
Andres Camargo
Insp-Obra- Consorcio el Milagroso-2025

27- Agosto- 2026
- Se evidencia que el aula 307, accionaron un extintor, generando residuos por todas partes y afectando el aseo de esta área.
- No se realizan actividades

Firma
Andres Camargo
Insp-Obra- Consorcio el Milagroso

Powered by CamScanner

COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS - SEDE B

21 DE MAYO DE 2026

Se da inicia a esta obra con 2 trabajadores, realizando las siguientes actividades: Cerramiento de obra con teja de ZINC y polisombra verde, Se realiza demolición de placa en area de pargueadero, Se realiza localización y replanteo, Se realiza retiro de escombros.

Firmas:
Andrés Camargo
Res - Insp. Obra Consorcio el Milagroso

22 DE MAYO DE 2026

Se inician labores con 4 trabajadores, realizando las siguientes actividades: Fundida de placa en area de pargueadero la Interventoría solicita levantar el concreto aplicado por cuanto no se ha aprobado la base granular a emplear. la Interventoria solicita entregar especificaciones de la sbb base a colocar para su visto bueno y aprobación Se encuentra una caja de inspección existente, para lo cual se solicita autorización para subirla y dejarla inspeccionable en la nueva placa a construir

Firmas.
Andres Camargo
Res - Insp. Obra Consorcio el Milagroso

Powered by CamScanner

23 DE MAYO DE 2026

Se inician labores con 2 trabajadores, realizando las siguientes actividades: excavación manual a profundidad de 30cm y trasciego de escombros para ser retirados de la obra.

Firmas

Andrés Camargo

Res. Obra - Consorcio el Milagroso

25 DE MAYO DE 2026

Se inician labores con 2 trabajadores realizando las siguientes actividades: Excavación manual para placa de cancha, retiro de escombros.

Firmas

Andrés Camargo

Res-Insp Obra-Consorcio el Milagroso

26 DE MAYO DE 2026

Se inician labores con 2 trabajadores, realizando las siguientes actividades excavación manual para construcción de placa de contrapiso, trasciego de escombros a punto de acopio, en el patio central no se autoriza trabajar en labores del carcamo hasta que los alumnos salgan a vacaciones por aspectos de seguridad. Se define hacer excavación manual de 40cm para colocar 30cm de sbbbase granular.

Firmas

Andres Camargo

Res-Insp-Obra-Consorcio el Milagroso

Powered by CamScanner

27 DE MAYO DE 2026

Se inician labores con 5 trabajadores, realizando las siguientes actividades: excavación manual H=40 cm para placa de concreto, se retira un viaje de escombros cargado a mano en lonas

Firmos

Andres Camargo

Res-Insp-Obra-Consorcio el Milagroso

28 DE MAYO DE 2026

Se inician labores con 5 trabajadores, realizando las siguientes actividades: excavación manual H=40 cm para placa de concreto, acondicionamiento de caja de inspección existente para dejarla a ras con la placa a construir.

Firmos

Andres Camargo

Res-Insp-Obra. Consorcio el Milagroso

29 DE MAYO DE 2026

Se inician labores con 3 trabajadores, realizando las siguientes actividades: excavación manual H=40 cm para placa de concreto, Trasiego de escombros a sitio de disposición, retiro de escombros en volqueta cargado en lonas; aun no se puede trabajar en el patio central en el cacamo por riesgo con los estudiantes.

Firma.

Andres Camargo

Res-Insp-Obra. Consorcio el Milagroso

Powered by CamScanner

30 DE MAYO DE 2026
Se inician labores con 4 Trabajadores, realizando las siguientes actividades: excavación manual H=40cm para placa de concreto y retiro de escombros.
Firmas.
Andrei Camargo
Res-Insp. Obra. Consorcio el Milagroso

01 DE JUNIO DE 2026
Se inician labores con 3 trabajadores, realizando las siguientes actividades: excavación manual H=40cm, nivelación de la zona de la excavación y retiro de escombros.
Firmas.
Andrei Camargo
Res-Insp-Obra-Consorcio el Milagroso

02 DE JUNIO DE 2026
Se inician labores con 3 trabajadores, realizando las siguientes actividades: Se Termina la excavación manual para la placa y el retiro de escombros
Firmas
Andrei Camargo
Res Insp Obra - Consorcio el Milagroso

03 DE JUNIO DE 2026
Se inician labores con 2 trabajadores, realizando las siguientes actividades: aseo general de obra, aun no ha llegado el material de relleno.
Firmas
Andrei Camargo
Res-Insp-Obra-Consorcio el Milagroso

Powered by CamScanner

05 DE JUNIO DE 2026

Se inician labores con 2 trabajadores, realizando las siguientes actividades aseo general y retiro de escombros en volqueta. aún no ha llegado el material de subbase, el Supervisor informa que en el patio central se debe retirar la reja existente y entregarla al colegio para proceder a fundir placa.

Firmas

Andrés Camargo

Res-Insp-Obra Consorcio el Milagroso.

09 DE JUNIO DE 2026

Se inician labores con 5 trabajadores, realizando las siguientes actividades: trasiego de material de subbase y relleno con subbase granular.

Firmas

Andrés Camargo

Res-Insp-Obra-Consorcio el Milagroso

10 DE JUNIO DE 2026

Se inician labores con 6 trabajadores realizando las siguientes actividades: relleno compacto con subbase granular

Firmas.

Andrés Camargo

Res-Insp-Obra Consorcio el Milagroso.

11 DE JUNIO DE 2026

Se inician labores con 6 trabajadores, realizando las siguientes actividades: colocación de malla y fundida de placa.

Firma.

Andrés Camargo / Consorcio el Milagroso

Powered by CamScanner