Contratista EL HALCÓN 100%	**SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL**	BOGOTÁ

Entregado a: Ricardo Leyva Cedula: 1023907024 Firma: _____ Entregado por: Johana Tovar Firma: _____ Fecha: 23/06/26

N°	FECHA	ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL																	
		Chaleco	Pantalón	Botas Material	Botas Caucho	Casco	Protector Auditivo	Protección Respiratoria	Protección Respiratoria 1/2 Cara	Protección Visual	Guantes Vaqueta	Guantes Hilo	Guantes Nitrilo	Guantes Nitrilo	Guantes Carnaza	Filtros	Impermeable	Otro	Firma Recibido
1	23/06/26	1	1		1	1		1		1	1	1							

FECHA	DEVOLUCIONES	OBSERVACIONES

Powered by CamScanner

CONSORCIO EL MILAGROSO 2025

SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

BOGOTÁ

Entregao a: William Rodriguez Cedula: 80.064.107 Firma: _____ Entregado por: Johana Forero Firma: _____ Fecha: 23/01/26

Nº	FECHA	ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL																	
		Camisa	Pantalón	Botas Material	Botas Caucho	Casco	Protector Auditivo	Protección Respiratoria	Protección Respiratoria 1/2 Cara	Protección Visual	Guantes Vaqueta	Guantes Hilo	Guantes Nitrilo	Guantes Hflex	Guantes Carnaza	Filtros	Impermeable	Otro	Firma Recibido
1	23/01/26	1	1			1		1		1	1	1							

FECHA	DEVOLUCIONES	OBSERVACIONES

Powered by CamScanner

CONTRATISTA EL PALACIO S.A.S

SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

BOGOTA

Entregado a: Wilmer Garcia Cedula 67914793 Firma: Wilmer Entregado por: Johana Forero C Firma: Johana Fecha: Junio/26

Nº	FECHA	ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL																	
		Camisa	Pantalón	Botas Material	Botas Caucho	Casco	Protector Auditivo	Protección Respiratoria	Protección Respiratoria 1/2 Cara	Protección Visual	Guantes Vaqueta	Guantes Nitrilo	Guantes Nitrilo	Guantes Carnaza	Filtros	Impermeable	Otro	Firma Recibido
1	23/06/26	1	1	1		1		1	1	1	1	1			1			x wilmer

FECHA	REVOLUCIONES	OBSERVACIONES

Powered by CamScanner

ANEXO 8

CONSORCIO EL MILAGROSO 2025

INSPECCIÓN ESTADO Y USO DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)

BOGOTÁ

Proyecto: CONSORCIO MILAGROSO Fecha: 20/04/2026 Ciudad: BOGOTA

Nombre: Jason Lopez C.C: 1023023656 Cargo: OFICIAL

ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL	ELEMENTOS	ESTADO			USO*			OBSERVACIONES
		BUENO	MALO	N/A	AD	INA	N/A	
PROTECCIÓN AUDITIVA	PROTECTOR AUDITIVO DE INSERCIÓN	✓			✓			
	PROTECTOR AUDITIVO DE COPA	✓			✓			
PROTECCIÓN DE LA CABEZA	CASCO	✓			✓			
	CASCO PARA TRABAJO EN ALTURA							
	COFIA							
	OTROS							
PROTECCIÓN OJOS Y CARA	GAFAS DE SEGURIDAD	✓			✓			
	MONOGAFAS	✓			✓			
	OTROS							
PROTECCIÓN RESPIRATORIA	MASCARILLA DESECHABLE	✓			✓			
	RESPIRADOR CARA COMPLETA	✓			✓			
	OTROS							
PROTECCIÓN DE LAS MANOS	GUANTES DE VAQUETA	✓			✓			
	GUANTES EN CUERO DE VENADO							
	GUANTES DE CAUCHO	✓			✓			
	GUANTES DE NITRILO	✓			✓			
	GUANTES PARA TRABAJO LIVIANO							
PROTECCIÓN DE LOS PIES	BOTAS DE SEGURIDAD	✓			✓			
	BOTAS DE CAUCHO	✓			✓			
	ZAPATOS ANTIDESLIZANTES	✓			✓			
	OTROS							
PROTECCIÓN PARA EL CUERPO	OVEROL	✓			✓			
	CAPA IMPERMEABLE	✓			✓			
	CINTURONES DE SEGURIDAD	✓			✓			
	MOSQUETON DE SEGURIDAD	✓			✓			
	CUERDA ESTATICA	✓			✓			
	LÍNEA DE VIDA	✓			✓			
OTROS								

* AD: Adecuado INA: Inadecuado N/A: No Aplica

ACCIONES PROPUESTAS	FECHA PROPUESTA	FECHA EJECUCIÓN	RESPONSABLE	OBSERVACIONES

Inspección realizada por: Nombre ANGELA [illegible]

Cargo DST DOCENTE

Firma del Trabajador: Jason Lopez

Powered by CamScanner

ANEXO 9

CONSORCIO EL MILAGROSO 2025

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

BOGOTÁ Secretaría de Educación

PROYECTO:	CO1 PCC NTR8153097	UBICACION:	Colegio "El Jazmín" Sede A
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR	Instalación de cerchas metálicas Pintura de cerchas metálicas		
SEMANA DEL	09 AL 14 DE Junio 2026	HORA INICIO 7:00	HORA FIN 5:00 pm

HERRAMIENTAS, EQUIPOS O MATERIALES A UTILIZAR	ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
- Compresor - Pinturas	Protección Respiratoria - Gafas Casco Botas

PASOS DETALLADOS DE LA TAREA	PELIGROS EXISTENTES Y POTENCIALES	CONSECUENCIAS	CONTROLES REQUERIDOS
Orden y Aseo: Retiro de Residuos, retiro de agua, Clasificación de materiales, retiro de cables	- Inundaciones por lluvias - Caídas -	- Golpes, lesiones osteomusculares - Deslizamientos (piso mojado)	NO correr Uso EPPs
Mezcla de Pinturas	- Manipulación de químicos - inhalación de vapores, lesiones en la piel	Dermatitis en la piel - Enfermedades respiratorias - Derrames de sust. químicos	- Orden y Aseo - Uso EPPs -
Pintura de cerchas metálicas	- Trabajo en alturas -	- Caídas a diferente nivel - Uso equipos para altura (	- Uso de equipos trabajo en altura
Soldadura de Perfiles	- Radiaciones no ionizantes - Trabajo en alturas	- Caídas, lesiones - Daños oculares - Golpes	- Personal capacitado - Inspección de equipos - Orden y Aseo

Powered by CamScanner

ANALISIS DE LA TAREA	SI	NO	N/A
El personal ejecutor tiene clara la actividad a realizar	✓		
Todos cuentan con los EPP necesarios	✓		
Se identificaron riesgos y peligros en el área	✓		
Se socializó el ATS con el personal ejecutor	✓		
Todos están libres de impedimentos para realizar la labor	✓		

REGISTRO DE LAS PERSONAS AUTORIZADAS PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD

NOMBRE DEL TRABAJADOR	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	LUNES (8)	MARTES (9)	MIERCOLES (10)	JUEVES (11)	VIERNES (12)	SABADO (13)	DOMINGO (14)
		FESTIVO						
Edimo Durán Hinestrosa	77886322							
Edelmo Duran Hinestroza	77886322							
Jhon david ceballos	1082405842			Miercoles				
William Rodriguez	80064107							
Reiner ceballos	1082405841							
juan david ceballos	1082405842							
→ INSPECCIONADO POR:			Johan	Johan		Johan	Johan	
Vo. Bo SUPERVISOR DE SST			Johan	Johan		Johan	Johan	

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

CONSORCIO EL MILAGROSO 2025

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

BOGOTÁ Secretaría de Educación

PROYECTO:	CO1 PCC NTR 8155097				UBICACION:	Colegio "El Jazmín" A			
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR	- Soldadura Perfilería - Instalación de bajantes lluvia en PVC								
SEMANA DEL	15	AL	21	DE	Junio		HORA INICIO	7:00	HORA FIN 5:00 pm

HERRAMIENTAS, EQUIPOS O MATERIALES A UTILIZAR	ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
Soldadora electrica	- Botas - Careta para soldadura - Guantes - Guantes tipo soldador - Casco

PASOS DETALLADOS DE LA TAREA	PELIGROS EXISTENTES Y POTENCIALES	CONSECUENCIAS	CONTROLES REQUERIDOS
Corte de perfil Soldadura de perfil	-Uso, manipulación -Radiación no ionizante -CO_2 -	-Daños Oculares -Choque electrico.	-Uso careta para soldar -No laborar en caso de lluvia
Manipulación de carga: (ascenso por escalera. - Perfilería)	-Levantamiento de cargas -Caida de objetos Pesados	-Lesiones Osteomusculares -Golpes, Lesiones graves, daños material	-Peso max. 25 kg. -Coordinación de equipo, buena comunicación - Liberar espacio
Arme y Desarme de Andamios	-Trabajo en alturas - Caida de objetos -Lesiones graves por caidas.	-Incapacidades, fracturas, traumatismos, -fatiga, estres	-Mantener siempre anclados. -Uso equipos trabajo en alturas
Instalación de Bajantes de aguas lluvias PVC	-Caida de objetos -Caidas - Trabajo en alturas	- Lesiones graves, traumatismos, fatiga desgaste fisico	- Trabajo en equipo - Buena comunicación - Orden y Aseo
Orden y Aseo	-Desniveles - Piso resbaloso -Espacios estrechos	-Caidas - Golpes - fracturas -Lesiones musculares	- No correr - Coord. trabajo en equipo - Uso EPP's

Powered by CamScanner

ANALISIS DE LA TAREA	SI	NO	N/A
El personal ejecutor tiene clara la actividad a realizar	✓		
Todos cuentan con los EPP necesarios	✓		
Se identificaron riesgos y peligros en el área	✓		
Se socializó el ATS con el personal ejecutor	✓		
Todos están libres de impedimentos para realizar la labor	✓		

REGISTRO DE LAS PERSONAS AUTORIZADAS PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD

NOMBRE DEL TRABAJADOR	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	LUNES 15	MARTES 16	MIERCOLES 17	JUEVES 18	VIERNES 19	SABADO 20	DOMINGO 21
Pedro Rubiano	19441466	x	x	N/A	N/A	N/A		
Idelmo Dovín	97886392			N/A	N/A	N/A		
Emel Cortina	85444037			✓	✓	N/A		
Luis Alonso	79846821			✓	✓	N/A		
Alfonso castillo	80659153					N/A		
Ricardo Leiva	1023009024							
williams	80061027							
Nestor Rodriguez	79790577							
Jairo Edinsson Garzon	1.033.681.942							
INSPECCIONADO POR:								
Vo. Bo SUPERVISOR DE SST								

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

CONSORCIO EL MILAGROSO 2025

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

BOGOTÁ Secretaría de Educación

PROYECTO:	CO1 PCC NTR 8155097	UBICACION:	Colegio "El Jazmin" Sede A
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR	- Desmonte, retiro y traslado de tejas - Montaje, soldadura perfilería		
SEMANA DEL	22 AL 27 DE Junio 2026	HORA INICIO	HORA FIN

HERRAMIENTAS, EQUIPOS O MATERIALES A UTILIZAR	ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
- Pulidoras - Equipo Soldadura	- Casco - Careta tipo Soldador - Guantes Soldador - Botas

PASOS DETALLADOS DE LA TAREA	PELIGROS EXISTENTES Y POTENCIALES	CONSECUENCIAS	CONTROLES REQUERIDOS
- Desmontaje y retiro de tejas tipo Asbesto	- Trabajo en alturas - Manipulación de materia tipo asbesto. - Manipulación de cargas	- Caidas diferente nivel - fracturas, fatalidad - Lesiones musculares - Enfermedad concergena	- Uso traje, dotaciones tapabocas. - Uso Equipos protección caidas, linea de Vida, - Area despejada
- Traslado de Tejas desde el 4to. Piso a 1er Piso.	- Manipulación de Cargas (Asbesto) -	- Golpes, machucones, - Lesiones musculares - Enfermedades Respiratorias, Cancer.	- Uso Traje especial, - Uso EPPs - Áreas despejadas - Peso Max 25 Kilos
- Corte Perfilería - Ascenso, ubicación perfilería	- Generación Chispas - Generación Gases - Radiaciones (UV) - Quemaduras	- Daños Oculares - Ceguera de Soldador - Generación de incendios	- NO laborar bajo lluvia o superficies conductoras - Uso careta con filtro - Uso EPPs adecuados
- Soldadura, Perfilería	- Trabajo en alturas - Manipulación cargas - Generación de Chispas -	- Caidas, fracturas, lesiones musculares. - Quemaduras, daño ocular. - Arco electrico	- Uso Careta tipo Soldadura, dotación, Personal Capacitado
- Orden y Aseo	- Desniveles - Piso resbaloso - Espacios estrechos	- Caidas - Golpes - fracturas - lesiones musculares	- Cond. Trabajo equipo - No correr - Uso EPPs -

Powered by CamScanner

ANALISIS DE LA TAREA	SI	NO	N/A
El personal ejecutor tiene clara la actividad a realizar	✓		
Todos cuentan con los EPP necesarios	✓		
Se identificaron riesgos y peligros en el área	✓		
Se socializó el ATS con el personal ejecutor	✓		
Todos están libres de impedimentos para realizar la labor	✓		

REGISTRO DE LAS PERSONAS AUTORIZADAS PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD

NOMBRE DEL TRABAJADOR	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
Abel Antonio Ladeus	1007691806	-	Abel Antonio	Abel Antonio	Abel Antonio	Abel Antonio	-	
Wilmer Garcia	PPT 6794993							
Kelvis Batista	PT 5124847							
Ricardo Leiva	1023007024							
Williams Rodriguez	8006441							
Jose Rocha	1077443991							
Luis Cruz	80880658							
John Alape	1019057287							
INSPECCIONADO POR:								
Vo. Bo SUPERVISOR DE SST								

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

CONSORCIO EL MILAGROSO 2025

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

BOGOTÁ Secretaría de Educación

PROYECTO:	CO1 PCC NTR 8155097				UBICACION:	Colegio "El Jazmin" Sede B			
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR	-Lijado y pintura de muros								
SEMANA DEL	01	AL	06	DE	Junio	HORA INICIO		HORA FIN	

HERRAMIENTAS, EQUIPOS O MATERIALES A UTILIZAR	ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
Herramientas manuales Sustancias Químicas	Gafas Botas Guantes Dotación

PASOS DETALLADOS DE LA TAREA	PELIGROS EXISTENTES Y POTENCIALES	CONSECUENCIAS	CONTROLES REQUERIDOS
- Lijado de muros	Manipulación de herramientas manuales	Inhalación de material particulado Enfermedades respiratorias	Uso EPPs Orden y Aseo herramientas en buen estado
- Pinturas de muros	Uso y manipulación de químicos	Afecciones en la piel Quemaduras, dermatitis, caídas	Evitar derrames, Uso EPPs Orden y Aseo
- Orden y Aseo	Manipulación de residuos liquidos y sólidos Manipulación cargas	Cortadas, machucones, caídas, lesiones osteo musculares	Levantar máx. 25K Coordinación trabajo en grupo

Powered by CamScanner

ANALISIS DE LA TAREA	SI	NO	N/A
El personal ejecutor tiene clara la actividad a realizar	✓		
Todos cuentan con los EPP necesarios	✓		
Se identificaron riesgos y peligros en el área	✓		
Se socializó el ATS con el personal ejecutor	✓		
Todos están libres de impedimentos para realizar la labor	✓		

REGISTRO DE LAS PERSONAS AUTORIZADAS PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD

NOMBRE DEL TRABAJADOR	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
Luis Antonio Alfonso	79.846.824	N/A	N/D					N/A
Emel Carting de la Hoz	85.444.629	N/A	N/A	N/D	N/D	N/D		N/D
→ INSPECCIONADO POR:	—	—	—	Johanna	Johanna	Johanna	Johanna	—
Vo. Bo SUPERVISOR DE SST	—	—	—					

OBSERVACIONES: Prohibido dejar equipos o materiales a exposicion a terceros (menores de edad, personal externo)

Powered by CamScanner

CONSORCIO EL MILAGROSO 2025

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

BOGOTÁ Secretaría de Educación

PROYECTO:	CO1. PCCNTR B155097	UBICACION:	Colegio San Francisco de Asis
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR	Relleno de recebo		
SEMANA DEL	03/06/26 AL 07/06/26 DE JUNIO 2026	HORA INICIO	7:00 HORA FIN 17:00

HERRAMIENTAS, EQUIPOS O MATERIALES A UTILIZAR	ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
Carretillas, palas,	Cascos, guantes de carnaza, botas, dotación

PASOS DETALLADOS DE LA TAREA	PELIGROS EXISTENTES Y POTENCIALES	CONSECUENCIAS	CONTROLES REQUERIDOS
Descargue de material Traslado de material a excavación y relleno	Atropellos golpes Caidas mismo nivel Material particulado	Lesiones osteomusculares, enfermedades. pulmonares, fracturas,	Orden y Aseo USO EPP Herramrentas en buen estado. No laborar en condiciones de lluvia
Compactación	Manipulación de equipos y herramientas, material particulado	Lesiones. Caida por diferentes niveles Enfermedades respiratorias	Señalización USO EPP.s Inspección de equipos Orden y Aseo
Orden y Aseo	Manejo de materiales, Material particulado	-Caidas -Enfermedades respiratorios. -Punzones, golpes	Clasificación de materiales, residuos. Manejo de espacios USO EPP's

Powered by CamScanner

ANALISIS DE LA TAREA	SI	NO	N/A
El personal ejecutor tiene clara la actividad a realizar	X		
Todos cuentan con los EPP necesarios			
Se identificaron riesgos y peligros en el área	X		
Se socializó el ATS con el personal ejecutor	X		
Todos están libres de impedimentos para realizar la labor	X		

REGISTRO DE LAS PERSONAS AUTORIZADAS PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD

NOMBRE DEL TRABAJADOR	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
Iddnio Dorián Hinestrosa	27886322			X				
Enderson Villegas	531019			X				
Duvan Londoño	1077967870			X				
INSPECCIONADO POR:								
Vo. Bo SUPERVISOR DE SST								

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

CONSORCIO EL MILAGROSO 2025

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

BOGOTÁ Secretaría de Educación

PROYECTO:	CO1 PCG NTP 8155097	UBICACION:	Colegio San Francisco de Asis Sede B
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR	Relleno y Compactacion Aplicacion de Concreto		
SEMANA DEL	08 AL 14 DE Junio 2026	HORA INICIO	7:00 HORA FIN 5:00 pm
HERRAMIENTAS, EQUIPOS O MATERIALES A UTILIZAR	Trompo, herramientas manuales, Rana, Bolidora Carretilla. Recebo, Trompo (Mezcladora)	ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Botas, Guantes, Casco, gafas

PASOS DETALLADOS DE LA TAREA	PELIGROS EXISTENTES Y POTENCIALES	CONSECUENCIAS	CONTROLES REQUERIDOS
• Relleno y compactacion	Desniveles, manipulacion de materiales	Caer, lesiones osteomusculares, golpes	Coordinacion trabajo en grupo
• Tendido de malla • Corte de malla con Polidora	Manipulacion de equipos Manipulacion levantamiento de cargas	Cortadas Amputaciones	- Inspeccion Equipos - Levantamiento de cargas max. 25 kl - Mantener buena postura. - Pausas Activas
• Aplicacion de Concreto • Mezcla de material	- Contacto químicos Generacion de lesiones musculares, dolores de columna, lesion en piel,	- Dermatitis - Lesion por levantamiento de cargas. - Salpicaduras (daños oculares)	- Uso de EPP.S - Orden y Aseo - Trabajo en equipo - Inspeccion de equipos
• Orden y Aseo	- Manipulacion de residuos, materiales sobrantes	- Caidas, golpes, cortadas	- Coordinacion de Trabajo en equipo. - Seleccion Area de residuos

Powered by CamScanner

ANALISIS DE LA TAREA	SI	NO	N/A
El personal ejecutor tiene clara la actividad a realizar	✓		
Todos cuentan con los EPP necesarios	✓		
Se identificaron riesgos y peligros en el área	✓		
Se socializó el ATS con el personal ejecutor	✓		
Todos están libres de impedimentos para realizar la labor	✓		

REGISTRO DE LAS PERSONAS AUTORIZADAS PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD

NOMBRE DEL TRABAJADOR	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	LUNES 07	MARTES 08	MIERCOLES 09	JUEVES 11	VIERNES 12	SABADO 13	DOMINGO 14
Pedro Rubio	19441466	X	X	X				
Alfonso castillo	80659155	Alfonso	Alfonso	Alfonso				
Reinaldo Lopez	17357966							
Reiner Ceballos	1082458804		Reiner	Reiner	Reiner			
Lacides Raga El Ariza	1082467174							
Edelmo Duran	9798682							
Pedro Rubio	19441466							
Juan David	1083405842							
Alfonso castillo	80659155							
INSPECCIONADO POR:								
Vo. Bo SUPERVISOR DE SST								

OBSERVACIONES:

- Se les recomienda hacer uso guarda de seguridad en la polidora

Powered by CamScanner

CONSORCIO EL MILAGROSO 2025

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

BOGOTÁ

PROYECTO:	C01. PCCNTI2 8155097	UBICACION:	Colegio "El Jazmín" Sede B
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR	Protección bajantes de aguas lluvias		
SEMANA DEL	09/06/2026 AL 13/06/2026	DE	Junio / 2026
HORA INICIO		HORA FIN	

HERRAMIENTAS, EQUIPOS O MATERIALES A UTILIZAR	ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
Pulidora Destornillador Electrico	- Guantes - Botas de Seguridad - Gafas

PASOS DETALLADOS DE LA TAREA	PELIGROS EXISTENTES Y POTENCIALES	CONSECUENCIAS	CONTROLES REQUERIDOS
Estucar ductos de las bajantes	-Uso estuco plastico, manipulacion de quimicos	Irritacion Ocular, afecciones en la piel,	Uso EPPs (Tapabocas) y guantes Informacion hojas de Seguridad del Quimico
Instalacion Superboard en bajantes de aguas lluvias	-Polidora, manipulacion de equipos electricos	Cortadas, generacion de material particulado, inhalacion de polvo contacto energia electrica	-Asegurese que el interruptor este en posicion de apagado antes de conectar la polidora. -Uso de protector
Pulir Bocatomas de los puertos	-Lija, manipulacion herramientas manuales	inhalacion material particulado, caidas mismo nivel	-Orden y aseo -Uso EPPs
-Instalacion tubera PVC para bajantes -Corte PVC con Polidora	-Soldadura PVC Inhalacion de vapores, dolores de cabeza -Uso de equipos	-Dano Ocular -Generacion, generacion material particulado, pasos pulmonares	Uso EPPs Inspeccion de equipos
-Orden y Aseo: Retiro de Residuos	-Manipulacion de Residuos, materiales	-Punzones, cortadas -Machucones -Caidas	Uso EPPs Coordinacion trabajo en equipo

Powered by CamScanner

ANALISIS DE LA TAREA	SI	NO	NA
El personal ejecutor tiene clara la actividad a realizar	✓		
Todos cuentan con los EPP necesarios	✓		
Se identificaron riesgos y peligros en el área	✓		
Se socializó el ATS con el personal ejecutor	✓		
Todos están libres de impedimentos para realizar la labor	✓		

REGISTRO DE LAS PERSONAS AUTORIZADAS PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD

NOMBRE DEL TRABAJADOR	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
—	—	FESTIVO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
Jose Carlos de la Hoz	85.444.629	[illegible]	[illegible]					
Luis Antonio	79.846.821	N/A	[illegible]					
** INSPECCIONADO POR:		[illegible]	[illegible]					
Vo, Bo SUPERVISOR DE SST		[illegible]	[illegible]					

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

CONSORCIO EL MILAGROSO 2025

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

BOGOTÁ Secretaría de Educación

PROYECTO:	C01 PCC NTR 8155097			UBICACION:	Colegio Distrital Repúblicas Bolivarianas de Venezuela Sede B				
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR	Fundida de Piso en terraza								
SEMANA DEL	15	AL	21	DE	Junio 2026	HORA INICIO	7:00	HORA FIN	5:00 pm

HERRAMIENTAS, EQUIPOS O MATERIALES A UTILIZAR	ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
Fundida de Piso -	- Botas - Casco - Guantes

PASOS DETALLADOS DE LA TAREA	PELIGROS EXISTENTES Y POTENCIALES	CONSECUENCIAS	CONTROLES REQUERIDOS
- Ascenso y descenso en andamio - Mezclador, palas, - Cemento, Recebo, agua	- Manipulacion de cargas - Andamios	- Lesiones musculares - Caida de objetos - Caida en alturas	- Inspeccion de Andamios, uso EPPIs - No trabajar en caso de lluvia
- Ascenso de arena de Piso a terraza (con manila)	- Manipulacion de cargas - Caida de objetos	- Lesiones, golpes, dolores musculares - fracturas	- Uso EPPs, pautas actuar - coordinacion equipo, comunicacion. - Area despejada
- Mezcla de material	- Manipulacion de sustancias quimicas (Cemento) - Movimientos repetitivos	- Dermatitis, daños en la piel, enfermedades respiratorias - Dolores musculares	- Uso EPPIs - Inspeccion de equipo (trompo) - Area despejada -
- Fundida de Piso	- Movimientos repetitivos, malas posturas, - Manipulacion de sust. quimicas	- Dolores musculares - Daños en la piel - Caidas, fracturas	- Uso EPPIs - Mantener despejada el area de trabajo - No dar la espalda al vacio
- Orden y Aseo	- Caidas, resbalones - lesiones musculares por malas posturas	- lesiones fracturas, - resbalones	- Trabajo en equipo -

Powered by CamScanner

ANALISIS DE LA TAREA	SI	NO	N/A
El personal ejecutor tiene clara la actividad a realizar	✓		
Todos cuentan con los EPP necesarios	✓		
Se identificaron riesgos y peligros en el área	✓		
Se socializó el ATS con el personal ejecutor	✓		
Todos están libres de impedimentos para realizar la labor	✓		

REGISTRO DE LAS PERSONAS AUTORIZADAS PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD

NOMBRE DEL TRABAJADOR	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
Idelmo Duran	27886322	FESTIVO	N/A					
José Daza	1'118.867.724	FESTIVO	N/A					
Pedro Fabiano	17387966	FESTIVO	"	"	"	"		
Humberto Lopez	19441466	FESTIVO	N/A					
Jason Lopez	1023023658	✓	Jason Lopez	Jason Lopez	Jason Lopez	Jason Lopez		
INSPECCIONADO POR:								
Vo. Bo SUPERVISOR DE SST								

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

CONSORCIO EL MILAGROSO 2025

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

BOGOTÁ Secretaría de Educación

PROYECTO:	C01 PCC NTR 8155097	UBICACION:	Colegio San Francisco de Asis
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR	- Ascenso de material a la terraza - Fundida Piso		
SEMANA DEL: 22 AL 28 DE Junio 2026	HORA INICIO 7:00	HORA FIN 5:00 pm	

HERRAMIENTAS, EQUIPOS O MATERIALES A UTILIZAR	ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
- Pluma - Carretilla - Herramientas manuales	- Casco - Botas - Guantes

PASOS DETALLADOS DE LA TAREA	PELIGROS EXISTENTES Y POTENCIALES	CONSECUENCIAS	CONTROLES REQUERIDOS
- Ascenso de material con pluma desde ser piso a la terraza -	- Trabajo en Alturas - Manipulación de cargas -	- fatalidad - fracturas - lesiones graves - Machucones, golpes	- Revisar equipos. - Despejar el area al momento del ascenso del material Uso equipos trabajo en altura
- Mezcla de material (trabajar en area elevada.-	- Manipulacion de herramientas manuales	- Danos oculares - Dermatitis - Cardas, golpes	- Inspeccion de herramientas - Equipos trabajo altura - Barreras aislamiento en filo de area descanso
- Fundida de piso	- Posturas forzadas - Manipulacion quimicos - Salpicaduras -	- Dermatitis - Lesiones Osteomusculares	- Uso EPP.s - Orden y Aseo - Pausas Activas
Orden y Aseo	- Manipulacion de residuos - Material particulado	- Enfermedades respiratorias - Virus.	- Uso EPPs

Powered by CamScanner

ANALISIS DE LA TAREA	SI	NO	N/A
El personal ejecutor tiene clara la actividad a realizar			
Todos cuentan con los EPP necesarios			
Se identificaron riesgos y peligros en el área			
Se socializó el ATS con el personal ejecutor			
Todos están libres de impedimentos para realizar la labor			

REGISTRO DE LAS PERSONAS AUTORIZADAS PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD

NOMBRE DEL TRABAJADOR	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
[illegible]	19411466	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
Jose Velasquez	1152130D	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
[illegible] Luis Antonio A	79846821	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	—	—
Emel.	85444697				[illegible]	[illegible]		
Jose Miguel Daza Barros	1.118867.724				[illegible]			
Cesar Manuel Daza Barros	1.118849919							
INSPECCIONADO POR:								
Vo. Bo SUPERVISOR DE SST								

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

CONSORCIO EL MILAGROSO 2025

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

BOGOTÁ Secretaría de Educación

PROYECTO:	C01 PCC NTR 9155097	UBICACION:	Colegio Distrito República Bolivariana de Venezuela Sede B
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR	Mantenimiento en terraza		

SEMANA DEL	22	AL	28	DE	Junio 2026	HORA INICIO	7:00	HORA FIN	5:00

HERRAMIENTAS, EQUIPOS O MATERIALES A UTILIZAR	ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
- Mezclador. - Soplete - Herramientas manuales	- Casco - Guantes - Botas - Gafas

PASOS DETALLADOS DE LA TAREA	PELIGROS EXISTENTES Y POTENCIALES	CONSECUENCIAS	CONTROLES REQUERIDOS
- Premezclado de matero e impermeabilizado - Aplicado en piso - Ascenso - Descenso Andamio	- Manipulacion Sust. quimicos - Material Pegtulado - Manipulacion de cargas	- Lesiones musculares - Caidas diferente nivel - fracturas -	- Inspeccion de Andamios. - Uso EPP.s
- Aplicacion Emulsion asfaltica	- Manipulacion quimicos -	- Quemaduras -	- Orden y Aseo - Divulgacion hoja de seguridad
- Instalacion de manto con soplete (Caliente)	- Quemaduras - Salpicadura - Malas posturas	- Lesiones musculares - Lesiones en la piel - Daños materiales	- Mantener un(1) extintor a la mano -
- Ubicacion de Tanques, instalacion de elementos Hubera, PVC	- Manipulacion de Cargas - Manipulacion de herramientas	- lesiones osteomusculares - Cortadas, golpes	- Peso max. 25 para levantar cargar -
- Orden y Aseo	- Desniveles - Espacios Estrechos	- Caidas -	- NO correr - Trabajo en equipo

Powered by CamScanner

ANALISIS DE LA TAREA	SI	NO	N/A
El personal ejecutor tiene clara la actividad a realizar	✓		
Todos cuentan con los EPP necesarios	✓		
Se identificaron riesgos y peligros en el área	✓		
Se socializó el ATS con el personal ejecutor	✓		
Todos están libres de impedimentos para realizar la labor	✓		

REGISTRO DE LAS PERSONAS AUTORIZADAS PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD

NOMBRE DEL TRABAJADOR	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
Wilmer Garcia	6794793							
José Daza	1118867724							
INSPECCIONADO POR:			Johana Forero	Johana Forero				
Vo. Bo SUPERVISOR DE SST			Johana	Johan				

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

ANEXO 10

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y VALORACIÓN DE RIESGOS POR ACTIVIDAD

PROCESO	OBJETO DEL CONTRATO
CERRAMIENTO	"ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS SEDES ADMINISTRATIVAS"

Cargos	Identificación del Peligro				Controles Existente			Evaluación Riesgo							Valoración Riesgo	Criterios para Controles				Medidas de Intervención				
	Rutinaria SI/NO	Clasificación	Descripción	Efectos posibles	Fuente	Medio	Individuo	Nivel Deficiencia	N Exposición	N. Probabilidad	Interpretación N.P.	N. Consecuencia	N. Riesgo	Interpretación N.R.	Aceptabilidad del riesgo	No. Exp.	Personal Directo	Personal Indirecto	Peor Consecuencia	Eliminación	Sustitución	Controles Ingeniería, advertencia, control administrativo	Señalización	Equipos protección Personal
	SI	BIOMECÁNICO	Posibilidad de lesiones por trabajo prolongado de pie	Cansancio, Fatiga, Alteraciones vasculares periféricas inferior .		* Realización de inducción SST	* Pausas activas	2	3	6	MEDIO	10	60	III	MEJORABLE	10		Indirecto	Enfermedades músculo esqueléticas con tendencia a ser crónicas			* Desarrollar pausas activas, * Realización de inducción SST		
	SI	BIOMECÁNICO	Posibilidad de lesiones por adopción obligada de posturas inadecuadas (doblar, girar, cuclillas).	Cansancio, Fatiga, Alteraciones músculo - esqueléticas, Lumbalgia.		* Realización de inducción SST	* Pausas activas	2	1	2	BAJO	10	20	IV	TOLERABLE	10		Indirecto	Enfermedades músculo esqueléticas			* Desarrollar pausas activas, * Realización de inducción SST		
	NO	PSICOSOCIAL	Posibilidad de alteraciones por exigencia de la tarea, tipos de contratos, turnos de trabajo	Ansiedad, Irritabilidad, Mal humor.				2	1	2	BAJO	10	20	IV	TOLERABLE	10		Indirecto	Agotamiento, irritabilidad, reacciones agresivas			* Charla en manejo de estrés		
	NO	FISICO	Posibilidad de lesiones por exposición a radiaciones no ionizantes generadas por rayos solares al realizar labores a cielo abierto	Quemaduras de piel		* Realización de inducción SST	* Uso de vestuario manga larga	2	3	6	MEDIO	10	60	III	MEJORABLE	10		Indirecto	Cáncer de piel			* Charla al personal en auto cuidado * Charla uso de EPP		* Continuar con uso de vestuario manga larga