SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

CONTRATO 8155088

"ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - LOTE 13".

ADRIANA ELENA ÁLVAREZ RIVERA

INFORME MENSUAL N° 007
02 Abril 2025 al 28 de Mayo de 2026

BOGOTÁ

INFORME MENSUAL SST No. 007	
ELABORÓ	Julie Paola Vargas Lozada – INSPECTORA – PROFESIONAL SST
	Fecha: 01/06/2026
	Firma: 
REVISÓ	Liliana Álvarez Rivera – PROFESIONAL SST
	Fecha: 01/06/2026
	Firma: 
APROBÓ	Adriana Álvarez Rivera – DIRECTORA DEL CONTRATISTA
	Fecha: 01/06/2026
	Firma: 
REVISIÓN No.	VERSIÓN 001
OBSERVACIONES	

TABLA DE CONTENIDO

1 INFORMACIÓN DEL CONTRATO 6
2 INTRODUCCIÓN 7
3 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 7
3.1. Datos generales de la obra 10
3.2 ACTIVIDADES DE OBRA REALIZADAS EN EL PERIODO 13
3.2.1 COLEGIO SAN CRISTÓBAL SUR 13
3.2.2 COLEGIO JAIME PARDO LEAL 14
3.2.3 COLEGIO EXTERNADO CAMILO TORRES 15
3.2.4 COLEGIO LA CANDELARIA 15
3.2.5 ESCUELA NORMAL SUPERIOR DISTRITAL MARÍA MONTESSORI Y ANEXA SEDE B (IED) 16
3.3 EMERGENCIAS 16
3.4 ORGANIGRAMA 17
4 DESCRIPCIÓN DE LA GESTIÓN SST DEL CONTRATISTA 17
4.1 ACCIONES SST DESARROLLADAS EN LAS EMERGENCIAS 19
5 RESUMEN RELACIÓN DE PERSONAL 19
5.1 PERSONAL CLAVE 20
6 INDUCCIÓN GENERAL Y CAPACITACIONES 21
7 INSPECCIONES 22
8 COPASST 24
9 COMITÉ CONVIVENCIA LABORAL 24
10 ATENCIÓN A EMERGENCIAS 25
11 MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y VALORACIÓN DE RIESGOS 25
12 MANEJO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS 25
13 SUMINISTROS DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) 33
14 TAREAS DE ALTO RIESGO 34
14.1 TRABAJO EN ALTURAS 34

14.2 TRABAJO EN CALIENTE 34
14.3 TRABAJO CON ENERGÍAS PELIGROSAS 35
15 MÁQUINAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DE POTENCIA 35
15.1.1 VEHÍCULOS 35
16 MAMEJO DE CAMPAMENTOS Y PUNTOS DE ACOPIO 36
17 PLAN DE TRABAJO 36
18 ACCIDENTES E INCIDENTES DE TRABAJO 36
19 INDICADORES SST DEL CONTRATISTA 36
20 CONCLUSIONES 37
21 RECOMENDACIONES 37

INDICE DE TABLAS

Tabla 1. Información del contrato 6
Tabla 2. Resumen del personal de Obra 20
Tabla 3. Personal clave 20
Tabla 4. Inducción General 21
Tabla 5. Capacitaciones realizadas 21
Tabla 6. Inspecciones realizadas 23
Tabla 7. COPASST 24
Tabla 8. CCL 24
Tabla 9. Brigada de emergencias 25
Tabla 10. Relación de máquinas y equipos o herramientas 35
Tabla 11. Revisión vehículos 36

LISTA DE ANEXOS

Anexo 1. Formato para contratistas_ingreso_personal_F01.xlsx
Anexo 2. Soportes afiliaciones- planillas seguridad social
Anexo 3. Certificación del revisor fiscal y de pago de parafiscales y aportes al SGSSS.
Anexo 4. Paz y salvos
Anexo 5. Soporte de capacitaciones realizadas
Anexo 6. Incluir soportes de inspecciones

Anexo 7. Acta de reunión del COPASST
Anexo 8. Acta de reunión del CCL
Anexo 9. Matriz de peligros
Anexo 10. Soporte de suministro de EPP y dotación.
Anexo 11. Soportes alturas
Anexo 12. Trabajos en caliente
Anexo 13. Energías peligrosas (no aplica)
Anexo 14. Inspecciones preoperacionales (Anexo 6)
Anexo 15. Plan de trabajo
Anexo 16. Soportes accidentes e incidentes
Anexo 17. Indicadores SST
Anexo 18. Registro fotográfico

Nota. El contrato entro en periodo de suspensión desde el día 30 de abril hasta el 28 de mayo del 2026.

1 INFORMACIÓN DEL CONTRATO

Tabla 1. Información del contrato

CONTRATO DE OBRA	
NÚMERO DE CONTRATO	8155088-2025
OBJETO:	"ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".
CONTRATISTA:	ADRIANA ELENA ALVAREZ RIVERA
NIT	24.050.401-1
REPRESENTANTE LEGAL:	ADRIANA ELENA ALVAREZ RIVERA
VALOR DEL CONTRATO PRINCIPAL:	$2.571.099.430,00
PLAZO DEL CONTRATO	SIETE MESES
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	2 DE SEPTIEMBRE DE 2025
FECHA DE INICIACIÓN:	2 DE OCTUBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	1 DE MAYO DE 2026
ADICION 1	$110.000.000
ADICION 2	$318.464.008
VALOR DEL CONTRATO:	$ 2.999.563.438.00
SUSPENSION	30 DE ABRIL DE 2026
REINICIO	27 DE MAYO 2026
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	28 DE MAYO 2026
PRORROGA MODIFICACION 2	DOS MESES
INICIO DE PRORROGA	29 DE MAYO 2026
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	28 DE JULIO 2026
INTERVENTORÍA	INGENIERIA MASTER S.A.S. R.L CLAUDIA DEL PILAR SUAREZ ANGARITA
APOYO A LA SUPERVISION DE INTERVENTORIA	ARQUITECTO ROBERTO ENRIQUE PRINS

2 INTRODUCCIÓN

La seguridad y salud en el trabajo es un pilar en la ejecución de cualquier actividad siempre que exista la mano de obra humana, ya que esta nos permite mitigar cada uno de los riesgos identificados dentro de los proyectos, logrando así un ámbito laboral saludable para todo el personal vinculado a la empresa.

El presente informe hace referencia a las actividades desarrolladas por el área SST durante el periodo comprendido entre el 02 de abril y el 28 de mayo 2026, en el desarrollo de la ejecución del proyecto que tiene como objeto "ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - LOTE 13."

En este informe se da a conocer las acciones de manejo y monitoreo que la empresa contratista ADRIANA ELENA ALVAREZ, desarrolla para atenuar los impactos y mejorar la salud individual y colectiva de los colaboradores en cada una de sus ocupaciones, así como el bienestar general de la organización.

3 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El presente proyecto cuyo objeto es "ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - LOTE 13."

Tiene como fin adelantar procesos de mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones físicas de cada institución educativa.

Las obras por ejecutar en este contrato se encuentran ubicadas en el oriente de la ciudad de Bogotá D.C., distribuidas de acuerdo con la siguiente georreferenciación correspondiente al lote 13:




Ilustración 1: Georreferenciación del proyecto.
Fuente: Estudio previos Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos, 2025.

La intervención comprende siete instituciones educativas pertenecientes a cuatro localidades diferentes localizadas así:

Tabla 2. Localización de los sitios por intervenir. Fuente. Documentos del proyecto.

CPF	LOCALIDAD	COLEGIO	SEDE EDUCATIVA	DIRECCION	ZONA
313	Santa Fe	Jorge Soto Del Corral	Sede A-Jorge Soto Del Corral	Cra 2 Este # 2ª-97	Oriente
1508	Antonio Nariño	Escuela Normal Superior Distrital María Montessori Y Anexa	Sede B-Normal María Montessori	Cll 10 Sur #13-27	Oriente

427	San Cristóbal	Gran Colombia	Sede A- Rural Gran Colombia	Kr 19ª Este #9ª-26 Sur	Oriente
450	San Cristóbal	San Cristóbal Sur	Sede A – San Cristóbal Sur	Kr 10d Este #17b-46 Sur	Oriente
1504	Antonio Nariño	Cedit Jaime Pardo Leal	Sede A- Jaime Pardo Leal	Kr 10ª#3-21 Sur	Oriente
1703	Candelaria	La Candelaria	Sede A – La Concordia	Cll 12c # 1ª-24	Oriente
319	Santa Fe	Externado Nacional Camilo Torres	Sede A- Nal. Camilo Torres	Ak 7 # 33-64	Oriente



Ilustración 2.: Polígono ubicación del proyecto lote 13. Fuente Elaboración propia, google earth.

Sedes de atención a emergencias

LOCALIDAD	COLEGIO	SEDE EDUCATIVA	DIRECCION

Nota. Durante el periodo del informe no se desarrollaron actividades de emergencias.

3.1. Datos generales de la obra

A. DATOS DEL GENERADOR		
Nombre o razón social		Adriana Elena Álvarez
Documento de identificación o NIT (en caso de personas jurídicas)		24050401-1
Dirección		CALLE 123 # 15 A -47 APT 402 BOGOTA
Teléfono		3134404401
Correo electrónico		ingadrianaelenaalvarez@hotmail.com;
Representante Legal		Adriana Elena Álvarez
No. Identificación de Representante Legal		24050401-1
B. DATOS DE LA OBRA		
Nombre de la obra:		CO1.PCCNTR.8155088
Registro de la Obra ante la SDA (PIN)		27992
Modalidad de la obra:		Obra pública
1. Datos de la obra: SEDE A – JORGE SOTO DEL CORRAL		
Ubicación de la obra	Localidad:	Santa Fé,
	Dirección de la obra:	Kr 2 este # 2ª 97;
	Estrato:	3,
	Barrio:	Lourdes;
	UPL	96
	CHIP Catastral:	AAA0033ZSMR;
	Área del lote del proyecto (m2):	1300
	Altura	2,7

2. Datos de la obra: SEDE B ESCUELA NORMAL SUPERIOR DISTRITAL MARIA MONTESSORI Y ANEXA		
Ubicación de la obra	Localidad:	Antonio Nariño,
	Dirección de la obra:	Calle 10 sur no 13- 27;
	Estrato:	3
	Barrio:	Ciudad Jardín
	UPL	35
	CHIP Catastral:	AAA0001LJWW
	Área del lote del proyecto (m2):	5835
	Altura	2,5
3. Datos de la obra: SEDE A – RURAL GRAN COLOMBIA		
Ubicación de la obra	Localidad:	San Cristobal
	Dirección de la obra:	kr 19ª este # 9ª- 26 sur
	Estrato:	3
	Barrio:	Sociego
	UPL	33
	CHIP Catastral:	AAA0001UWEP
	Área del lote del proyecto (m2):	668
	Altura	2,7
4. Datos de la obra: SEDE A – SAN CRISTOBAL SUR		
Ubicación de la obra	Localidad:	San Cristobal
	Dirección de la obra:	kr 10 d este # 17 b – 46 sur;
	Estrato:	3
	Barrio:	San Blas
	UPL	32
	CHIP Catastral:	AAA0000YSLW
	Área del lote del proyecto (m2):	1793
	Altura	2,7
5. Datos de la obra: SEDE A CEDIT JAIME PARDO LEAL		
	Localidad:	Antonio Nariño

Ubicación de la obra	Dirección de la obra:	kr 10 a # 3 – 21 sur
	Estrato:	3
	Barrio:	Policarpa
	UPL	35
	CHIP Catastral:	AAA0002EDNX;
	Área del lote del proyecto (m2):	2901
	Altura	2,5
6. Datos de la obra: SEDE A LA CANDELARIA		
Ubicación de la obra	Localidad:	Candelaria
	Dirección de la obra:	Cl 12 c # 1 a – 24
	Estrato:	3
	Barrio:	La Concordia
	UPL	94
	CHIP Catastral:	AA0030JUEA
	Área del lote del proyecto (m2):	2300
	Altura	2,7
7. Datos de la obra: SEDE A EXTERNADO NACIONAL CAMILO TORRES		
Ubicación de la obra	Localidad:	Santa Fé
	Dirección de la obra:	Avenida carrera 7ª no 33 – 64
	Estrato:	3
	Barrio:	San Isidro.
	UPL	34.
	CHIP Catastral:	AAA0165JSPA
	Área del lote del proyecto (m2):	9976
	Altura	2,35
Área para construir (m2 – Según licencia):		N/A
Licencia de construcción o urbanismo No.		N/A
Fecha de expedición de la licencia:		N/A
Fecha de ejecutoria de la licencia:		N/A
Adjuntar copia de licencia de construcción y/o urbanismo en cualquiera de sus modalidades y/o licencia de intervención y ocupación del espacio público (si aplica):		

Tiempo estimado de ejecución de la obra	7 meses			
Fecha de inicio de la obra	2/10/2025			
Fecha estimada de finalización de la obra	2/05/2026			
Tipo de uso del proyecto:	Obra pública			
Número de pisos:	1			
Número de sótanos:	0			
Peso total de residuos de construcción y demolición proyectados (t) (cálculo de estimación – cantidades de obra)	928,51			
¿Utiliza y/o realiza en su proyecto constructivo generación de asbesto – cemento?	Si		No	X
Peso total estimado de la cantidad a utilizar y/o generar de asbesto – cemento y/o amiantos	0			

3.2 ACTIVIDADES DE OBRA REALIZADAS EN EL PERIODO

A continuación, se mencionan las actividades realizadas en cada frente intervenido durante el periodo del presente informe.

Nota. El contrato entro en periodo de suspensión desde el día 30 de abril hasta el 28 de mayo del 2026.

3.2.1 COLEGIO SAN CRISTÓBAL SUR

- Localización

Esta institución educativa se encuentra localizada en la kr 10D este # 17 B – 46 sur, en la localidad de San Cristóbal.

	
UBICACIÓN	FACHADA

- Actividades ejecutadas

Mantenimiento de ascensores e instalación muros de estructura liviana.

3.2.2 COLEGIO JAIME PARDO LEAL

- Localización

Esta institución educativa se encuentra localizada en la KR 10 A # 3 – 21 SUR, en la localidad de Antonio Nariño.

	
UBICACIÓN	FACHADA

- Actividades ejecutadas

Instalación baterías sanitarias, lavamanos, divisiones de baño, instalación paneles prefabricados, instalación ventanas aluminio.

3.2.3 COLEGIO EXTERNADO CAMILO TORRES

- Localización

Esta institución educativa se encuentra localizada en la AVENIDA CARRERA 7ª No 33 – 64, en la localidad de Santa Fé.

	
UBICACIÓN	FACHADA

- Actividades ejecutadas

Instalación de divisiones de baño, baterías sanitarias, lavamanos, instalaciones eléctricas

Instalación de cubierta en teja tipo sándwich.

3.2.4 COLEGIO LA CANDELARIA

- Localización

Esta institución educativa se encuentra localizada en la CL 12 C # 1 A – 24, en la localidad de La Candelaria.

UBICACIÓN	FACHADA

- Actividades ejecutadas

Instalación malla electrosoldada ,alistado de piso, geotextil, poliuria, instalación de lamparas.

3.2.5 ESCUELA NORMAL SUPERIOR DISTRITAL MARÍA MONTESSORI Y ANEXA SEDE B (IED)

- Localización

Esta institución educativa se encuentra localizada en la CL 10 SUR # 13 – 27, en la localidad de Antonio Nariño.

	
UBICACIÓN	FACHADA


- Actividades ejecutadas

Aplicación de recíbase, pintura, instalación rejillas cárcamo, desmonte cerramiento provisional, pintura muros perimetral, movimiento materas.

3.3 EMERGENCIAS

Nota. Durante el periodo del informe no se presentaron emergencias.

3.4 ORGANIGRAMA



4 DESCRIPCIÓN DE LA GESTIÓN SST DEL CONTRATISTA

SEDE	ACTIVIDADES DESARROLLADAS
Escuela Normal Superior Distrital María Montessori Y Anexa	Documentación ingreso personal Inducciones y entrega dotación Apertura y cierre de permisos de trabajo Inspecciones de equipos Acompañamiento y supervisión desarrollo actividades Reposición y cambios EPP
San Cristóbal Sur	Documentación ingreso personal Inducciones y entrega dotación Apertura y cierre de permisos de trabajo Inspecciones de equipos

	Acompañamiento y supervisión desarrollo actividades Reposición y cambios EPP
Externado Nacional Camilo Torres	Documentación ingreso personal Inducciones y entrega dotación Apertura y cierre de permisos de trabajo Inspecciones de equipos Acompañamiento y supervisión desarrollo actividades Reposición y cambios EPP Capacitación
La candelaria	Documentación ingreso personal Inducciones y entrega dotación Apertura y cierre de permisos de trabajo Inspecciones de equipos Acompañamiento y supervisión desarrollo actividades Reposición y cambios EPP Capacitación
Jorge Soto del corral	Documentación ingreso personal Inducciones y entrega dotación Apertura y cierre de permisos de trabajo Inspecciones de equipos Acompañamiento y supervisión desarrollo actividades Reposición y cambios EPP
Cedit Jaime Pardo Leal	Documentación ingreso personal Inducciones y entrega dotación Apertura y cierre de permisos de trabajo Inspecciones de equipos Acompañamiento y supervisión desarrollo actividades Reposición y cambios EPP
Gran Colombia (entregado en informe anterior)	Documentación ingreso personal Inducciones y entrega dotación Apertura y cierre de permisos de trabajo Inspecciones de equipos Acompañamiento y supervisión desarrollo actividades Reposición y cambios EPP

4.1 ACCIONES SST DESARROLLADAS EN LAS EMERGENCIAS

SEDE	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	UBICACIÓN

5 RESUMEN RELACIÓN DE PERSONAL

Personal de obra

TIPO DE PERSONAL	NOMBRE DEL TRABAJADOR	NO. IDENTIFICACIÓN	FECHA INGRESO	FECHA DE RETIRO
Personal antiguo	Adriana Elenea Álvarez Rivera	24050401	10/11/2025	
Personal antiguo	Lisandro Rodríguez Rodríguez	7179824	10/11/2025	
Personal antiguo	Edward Leonardo Ardila Velandia	1055272738	10/11/2025	
Personal antiguo	Julie Paola Vargas Lozada	1098660811	10/11/2025	
Personal antiguo	Didiana Vanesa Giraldo Osorio	1053782449	10/11/2025	
Personal antiguo	José Eldrin Moreno Montalvo	93022154	10/11/2025	
Personal antiguo	Oscar Eduardo Lozada Moreno	1007535296	11/11/2025	
Personal antiguo	Leidy Esmeralda Castro Nieto	1012328912	13/11/2025	
Personal antiguo	Sisifredo Carvajal Araque	13990421	18/11/2025	
Personal antiguo	José Herney López Yate	93020526	24/11/2025	
Personal antiguo	Gerson Giovani Moreno Villanueva	1007427051	05/01/2026	

Personal antiguo	Heiffer Alexander Avendaño Higuera	1002461334	27/02/2026	15/04/2026

Tabla 3. Resumen del personal de Obra

Tabla 3.1. Resumen del personal de Obra

PERSONAL NUEVO	PERSONAL ANTIGUO	RETIRO DE PERSONAL ANTIGUO	INGRESO RETIRO
0	11	2	0

5.1 PERSONAL CLAVE

Tabla 4. Personal clave

NOMBRE DEL TRABAJADOR	NO. IDENTIFICACIÓN	CARGO	RAZON SOCIAL O CONTRATISTA	NIT
Adriana Elena Álvarez Rivera	24050401	Director de obra	Adriana Álvarez	24050401-1
Mauricio Echeverry González	1144166360	Especialista estructural	Adriana Álvarez	24050401-1
José Olivo Morales Arciniegas	91243391	Esp. Redes eléctricas, telefónicas, voz y datos	Adriana Álvarez	24050401-1
Ana Ilma Rodríguez Rodríguez	40031962	Especialista redes hidrosanitarias, de gas y red contra incendios	Adriana Álvarez	24050401-1
Liliana Álvarez Rivera	24050264	Profesional en seguridad y salud en el trabajo	Adriana Álvarez	24050401-1
Liliana Álvarez Rivera	24050264	Profesional en costos, presupuestos y programación de obra	Adriana Álvarez	24050401-1
Edward Leonardo Ardila Velandia	1055272738	Residente técnico	Adriana Álvarez	24050401-1

Julie Paola Vargas Lozada	1098660811	Inspector SST	Adriana Álvarez	24050401-1
Ana Ilma Rodríguez Rodríguez	40031962	Ambiental	Adriana Álvarez	24050401-1
Didiana Vanesa Giraldo Osorio	1053782449	Inspector SST	Adriana Álvarez	24050401-1
Leidy Esmeralda Castro Nieto	1012328912	Inspectora obra	Adriana Álvarez	24050401-1
Lisandro Rodríguez Rodríguez	7179824	Inspectora obra	Adriana Álvarez	24050401-1

Anexo 1. Formato para contratistas_ingreso_personal_F01.xlsx

Anexo 2. Afiliaciones o planillas de seguridad social

Anexo 3. Certificación del revisor fiscal y de pago de parafiscales y aportes al SGSSS.

Anexo 4. Paz y salvos

6 INDUCCIÓN GENERAL Y CAPACITACIONES

Dentro de las actividades desarrolladas durante el periodo del informe se encuentran inducciones y capacitaciones establecidas en el programa de capacitaciones como se relaciona a continuación:

Tabla 5. Inducción General

INDUCCIONES Y/O CONENTIMIENTO INFORMADO (ROTATIVOS)			
CONTRATISTA	**No. DE PERSONAS**	**No. DE REUNIONES**	**OBSERVACIONES**
Adriana Álvarez			

Tabla 6. Capacitaciones realizadas

CAPACITACIONES					
TEMA	**ASISTENTES**	**%COBERTURA**	**DURACIÓN (min)**	**FECHA SESIONES**	**OBSERVACIONES**
Planeación de actividad laboral-socialización procedimientos	6	95	15	1	Realizada en todas las sedes activas
Pausas activas y calistenia	6	95	15	1	Realizada en todas las sedes activas

Manejo, e izaje de carga manual y mecanica	6	95	10	1	Realizada en todas las sedes activas
Auto cuidado y protección, higiene y aseo personal	6	95		1	Realizada en todas las sedes activas
Orden y aseo en los puntos de trabajo	6	95	10	1	Realizada en todas las sedes activas
Charla de toma de decisiones agiles y oportunas	6	95	20	1	Realizada en todas las sedes activas
Disposición de residuos y manejo de puntos de acopio	6	95	10	1	Realizada en todas las sedes activas
Capacitación prevención de caídas a mismo y distinto nivel	6	95	15	1	Realizada en todas las sedes activas
Riesgo locativo - identificación de áreas	6	95	15	1	Realizada en todas las sedes activas
Capacitación en fenómenos naturales	6	95	15	1	Realizada en todas las sedes activas

Anexo 5. Soporte de capacitaciones realizadas y su evaluación.

7 INSPECCIONES

Dentro del desarrollo de actividades SST, se encuentran las inspecciones de obra las cuales permiten evidenciar el estado de las instalaciones, los equipos, herramientas, entre otros.

Tabla 7. Inspecciones realizadas

MES DE LAS INSPECCIONES			
INSPECCIÓN	**No. DE SESIONES**	**FECHA**	**OBSERVACIONES**
Taladro	Colegio camilo torres Col María Montessori Col Jaime Pardo Colegio la candelaria Col Jorge soto Col san Cristóbal	02/04/ al 01/05 -2026	NA
Herramienta Manual	Colegio camilo torres Col María Montessori Col Jaime Pardo Colegio la candelaria Col Jorge soto	02/04/ al 01/05 -2026	NA
Pulidora	Colegio camilo torres Col María Montessori Col Jaime Pardo Colegio la candelaria Col Jorge soto	02/04/ al 01/05 -2026	NA
Taladro demoledor	Colegio camilo torres Col María Montessori Col gloria Valencia Colegio camilo torres	02/04/ al 01/05 -2026	NA
Camilla	Col Jorge Soto Col externado	02/04/ al 01/05 -2026	NA
Botiquín	Colegio camilo torres Col María Montessori Col Jaime Pardo Colegio la candelaria Col Jorge soto Col san Cristóbal	02/04/ al 01/05 -2026	NA
Extintor	Colegio camilo torres Col María Montessori Col Jaime Pardo Colegio la candelaria Col Jorge soto	02/04/ al 01/05 -2026	NA
Orden y aseo	Colegio camilo torres	02/04/ al 01/05 -2026	NA

	Col María Montessori Col Jaime Pardo Colegio la candelaria Col Jorge soto		
Soldadura	Jaime Pardo Col externado	02/04/ al 01/05 -2026	NA

Anexo 6. Soportes de inspecciones reportadas por frente de obra.

8 COPASST

Para dar cumplimiento a la normatividad legal vigente el área SST se realizará la elección del vigía del proyecto con el fin de fomentar la responsabilidad laboral en los operarios. Y se llevara a cabo reuniones mensuales. Para el mes de diciembre de 2025 se ejecutará dicha elección.

Tabla 8. COPASST

No. DE PERSONAS	FECHA DE LAS SESIONES	OBSERVACIONES
2	06/04/2026	Reunión mensual

Anexo 7. Acta de reunión del COPASST firmada.

9 COMITÉ CONVIVENCIA LABORAL

El comité de convivencia laboral, desde el inicio se establece como una medida preventiva de acoso laboral, se realizará la selección y nombramiento de dicho comité y se programan reuniones mensuales, se ejecutará en el mes de diciembre de 2025 dicha elección.

Tabla 9. CCL

No. DE PERSONAS	No. DE SESIONES	OBSERVACIONES
3	06/04/2026	Reunión mensual

Anexo 8. Acta de reunión del CCL firmada.

10 ATENCIÓN A EMERGENCIAS

La formación en emergencias con temas como primer respondiente se realizará por parte del profesional sst.

Tabla 10. Brigada de emergencias

No. DE PERSONAS	No. DE SESIONES	OBSERVACIONES
José López	Evacuación	
Oscar Lozada	Primeros auxilios	

11 MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y VALORACIÓN DE RIESGOS

La matriz de peligros y valoración de riesgos permite evidenciar cada uno de los peligros a los que se encuentran expuestos los colaboradores, visitantes y cada persona que ingresa a obra durante la ejecución de esta.

Anexo 9. Matriz de peligros

12 MANEJO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS

INVENTARIO DE SUSTANCIAS QUIMICAS							
Contrato de obra: SED 8155088-2025							
Fecha de actualizacion:03/01/2026							
ITEM	NOMBRE DEL PRODUCTO	ESTADO	HOJA DE SEGURIDAD	CLASIFICACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS	CAS	RIESGOS PARA LA SALUD	PRECAUCIONES AMBIENTALES
1	GASOLINA	Liquido	si	**2. Líquidos inflamables**	[68476-30-2, 68476-34-6, 68334-30-5, 68474-34-6]	Inhalación: Bajo peligro a temperaturas normales (hasta 38°C). Concentraciones altas del vapor producen Irritación de ojos, nariz, garganta y pulmones. Puede afectar al sistema nervioso central ocasionando síntomas como excitación, euforia, dolor de cabeza, mareos, adormecimiento, visión borrosa, fatiga, temblor, convulsiones, pérdida de la conciencia, coma, fallo respiratorio y muerte. Contacto con la piel: NO lo use para lavarse. Al principio pueden no aparecer síntomas; después de algunas horas se presenta inflamación del tejido, decoloración y dolor agudo. Contacto extenso o prolongado puede ocasionar absorción, con síntomas similares a los de inhalación. Contacto con los ojos:	Tóxico para la vida acuática. No permita su entrada a desagües, ríos y otras fuentes de agua. Flota e impide la oxigenación de cuerpos de agua.

						Exposición a vapores o neblinas produce irritación leve, pero no daños a los tejidos del ojo. Ingestión: Baja toxicidad. Puede causar disturbios gastrointestinales, con síntomas como irritación, náusea, vómito y diarrea. Puede afectar el sistema nervioso central, presentándose los síntomas descritos en inhalación. Riesgo de aspiración a los pulmones durante la ingestión o el vómito, lo cual puede producir efectos severos como neumonitis, edema pulmonar o bronconeumonía. Efectos crónicos: Piel: efecto desengrasante, enrojecimiento, comezón, inflamación, esquebrajamiento y posible infección secundaria. Reacciones alérgicas en algunos individuos. Carcinogenicidad: Materiales parecidos han producido cáncer en piel de animales experimentales. La IARC clasifica como posible carcinógeno humano al diesel arrojado por el exhosto de los automotores. La ACGIH clasifica como carcinógeno comprobado para los humanos (clase A1) a las nieblas de aceite mineral medianamente refinado.	
2	SoldaMax PAVCO	Liquido	si	**2. Líquidos inflamables**	67-64-1	Inhalación Remover la persona expuesta hacia el aire libre y si es necesario aplicar inmediatamente respiración artificial. Llamar inmediatamente al médico • Contacto con la piel Rápidamente quitar la ropa contaminada. Enjuagar con agua durante mínimo 15 minutos, Lavar la zona de contacto con abundante agua y jabón. • Contacto con los ojos No permitir que la víctima cierre o se restriegue los ojos, levantar suavemente los parpados y enjuagar con abundante cantidad de agua. Consultar inmediatamente al médico. • Ingestión Nunca hacer ingerir algo a una persona inconsciente o con convulsiones, si se ingirió y la persona esta consiente hacer ingerir uno o dos vasos de agua o leche, no inducir al vomito. Brindar atención médica.	No dejar que el producto entre en el sistema de alcantarillado. La descarga al ambiente debe ser evitada.
3	LimpiaMax PAVCO	Liquido	si	**2. Líquidos inflamables**	141-78-6	• Inhalación Remover la persona expuesta hacia el aire libre y si es necesario aplicar • Contacto con la piel Rápidamente quitar la ropa contaminada. Enjuagar con agua durante mínimo 15 minutos, Lavar la zona de contacto con abundante agua y jabón. • Contacto con los ojos No permitir que la víctima cierre o se restriegue los ojos, levantar suavemente los parpados y enjuagar con abundante cantidad de agua. Consultar inmediatamente al médico.	No dejar que el producto entre en el sistema de alcantarillado. La descarga al ambiente debe ser evitada.

						• Ingestión Nunca hacer ingerir algo a una persona inconsciente o con convulsiones, si se ingirió y la persona esta consiente hacer ingerir uno o dos vasos de agua o leche, no inducir al vomito. Brindar atención médica.	
4	SIKA - 1	Liquido	si	**3. Líquidos comburentes**	112-80-1	Retirar a la persona de la zona peligrosa. Consultar a un médico. Mostrar esta ficha de seguridad al doctor que esté de servicio.	Conservar el envase herméticamente cerrado en un lugar seco y bien ventilado. seguro: Los contenedores que se abren deben volverse a cerrar cuidadosamente y mantener en posición vertical para evitar pérdidas. Almacenar de acuerdo con la reglamentación local
5	Pegacor	Sólido	si	**6. Corrosión cutánea**	65997-15-1	Los síntomas como consecuencia de una intoxicación pueden presentarse con posterioridad a la exposición, por lo que, en caso de duda, exposición directa al producto químico o persistencia del malestar solicitar atención médica, mostrándole la FDS de este producto. Por inhalación: Se trata de un producto no clasificado como peligroso por inhalación, sin embargo, se recomienda en caso de síntomas de intoxicación sacar al afectado del lugar de exposición, suministrarle aire limpio y mantenerlo en reposo. Solicitar atención médica en el caso de que los síntomas persistan. Por contacto con la piel: Quitar la ropa y los zapatos contaminados, aclarar la piel o duchar al afectado si procede con abundante agua fría y jabón neutro. En caso de afección importante acudir al médico. Si el producto produce quemaduras o congelación, no se debe quitar la ropa debido a que podría empeorar la lesión producida si esta se encuentra pegada a la piel. En el caso de formarse ampollas en la piel, éstas nunca deben reventarse ya que aumentaría el riesgo de infección. Por contacto con los ojos: Enjuagar los ojos con abundante agua a temperatura ambiente al menos durante 15 minutos. Evitar que el afectado se frote o cierre los ojos. En el caso de	Producto no clasificado como peligroso para el medioambiente. Mantener el producto alejado de los desagües y de las aguas superficiales y subterráneas.

						que el accidentado use lentes de contacto, éstas deben retirarse siempre que no estén pegadas a los ojos, de otro modo podría producirse un daño adicional. En todos los casos, después del lavado, se debe acudir al médico lo más rápidamente posible con la FDS del producto.	
6	Cemento	Sólido	si	**7. Toxicidad aguda**		Puede causar quemaduras en la piel. Puede causar lesiones oculares graves. Puede provocar una reacción alérgica en la piel. Carcinógeno; respirar sílice cristalina puede causar enfermedad de los pulmones, incluyendo silicosis y cáncer de pulmón. La sílice cristalina también ha sido relacionada con la esclerodermia y enfermedad renal. Puede causar irritación respiratoria. Puede causar quemaduras en la boca, la garganta y el estómago. Indicación para toda atención médica inmediata y tratamiento especial necesario Nota para el médico: Tratar sintomáticamente. Contacte al especialista en tratamientos de envenenamientos inmediatamente si una gran cantidad se ha ingerido o inhalado.	Evite la dispersión del material derramado, su contacto con el suelo, el medio acuático, los desagües y las alcantarillas. Notifique a las autoridades pertinentes si el producto ha causado contaminación al medio ambiente (alcantarillas, canales, suelo o aire).
7	ACPM	Liquido	si	**2. Líquidos inflamables**	[68476-30-2, 68476-34-6, 68334-30-5, 68474-34-6]	SECCIÓN 11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA Inhalación: Bajo peligro a temperaturas normales (hasta 38°C). Concentraciones altas del vapor producen Irritación de ojos, nariz, garganta y pulmones. Puede afectar al sistema nervioso central ocasionando síntomas como excitación, euforia, dolor de cabeza, mareos, adormecimiento, visión borrosa, fatiga, temblor, convulsiones, pérdida de la conciencia, coma, fallo respiratorio y muerte. Contacto con la piel: NO lo use para lavarse. Al principio pueden no aparecer síntomas; después de algunas horas se presenta inflamación del tejido, decoloración y dolor agudo. Contacto extenso o prolongado puede ocasionar absorción, con síntomas similares a los de inhalación. Contacto con los ojos: Exposición a vapores o neblinas produce irritación leve, pero no daños a los tejidos del ojo. Ingestión: Baja toxicidad. Puede causar disturbios gastrointestinales, con síntomas como irritación, náusea, vómito y diarrea. Puede afectar el sistema nervioso central,	Derrames Pequeños: Evacúe y aísle de 25 a 50 metros. Contenga el derrame con diques de poliuretano o calcetines especiales para aceites y absorba con absorbentes inertes como calcetines, almohadillas o tapetes para hidrocarburos, chemizorb o vermiculita. NO USE TIERRA, ARENA NI

						presentándose los síntomas descritos en inhalación. Riesgo de aspiración a los pulmones durante la ingestión o el vómito, lo cual puede producir efectos severos como neumonitis, edema pulmonar o bronconeumonía. Efectos crónicos: Piel: efecto desengrasante, enrojecimiento, comezón, inflamación, resquebrajamiento y posible infección secundaria. Reacciones alérgicas en algunos individuos. Carcinogenicidad: Materiales parecidos han producido cáncer en piel de animales experimentales. La IARC clasifica como posible carcinógeno humano al diesel arrojado por el exhosto de los automotores. La ACGIH clasifica como carcinógeno comprobado para los humanos (clase A1) a las nieblas de aceite mineral medianamente refinado.	ASERRÍN. Deposite los residuos en contenedores cerrados y marcados. Lave el área con agua y jabón. Derrames Grandes: Evacúe y aísle el área 300 metros en todas direcciones. Utilice agua en forma de rocío para enfriar y dispersar los vapores y proteger al personal. Evite que el material derramado caiga en fuentes de agua, desagües o espacios confinados. Para ello disponga de diques prefabricados. Active su plan de emergencias. Vertimiento en agua: Utilice absorbentes especiales tipo espagueti para retirar el hidrocarburo de la superficie. Consulte con las autoridades ambientales sobre la posibilidad de utilizar agentes dispersantes o de hundimiento. Absorbentes Recomendados: Calcetines, Almohadas y Tapetes.

8	Ácido Ntítrico	Liquido	si	**2. Líquidos inflamables**	7697-37-2	Inhalación: Causa sensación de quemazón, tos, dificultad respiratoria, jadeo, dolor de garganta. Tener mucha precaución porque lo síntomas no son inmediatos. Ingestión: Produce náuseas y vómito. Cantidades minúsculas que absorban los pulmones y subsecuentemente produzcan vómito, pueden causar daños severos a pulmones. La aspiración del material a los pulmones produce neumonitis química la cual puede ser fatal. Contacto con la piel: Quemaduras cutáneas graves. Dolor. Decoloración amarilla.	Evitar fuentes de ignición. Evacuar al personal hacia un área ventilada. Usar equipo de respiración autónoma y de protección dérmica y ocular. Usar guantes protectores impermeables. Ventilar inmediatamente, especialmente en zonas bajas donde puedan acumularse los vapores. No permitir la reutilización del producto derramado. Detenga la fuga si puede hacerlo sin riesgo. Todos los equipos usados para manipular el producto deben estar conectado a tierra. No toque ni camine sobre el material derramado. Inunde el área con agua. No permitir la reutilización del producto derramado.
9	Ácido florhídrico	Liquido	si	**6. Corrosión cutánea**	[7664-39-3]	Corrosión o irritación cutánea Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. Lesiones oculares graves o irritación ocular Provoca lesiones oculares graves. Sensibilización respiratoria o cutánea No se clasificará como sensibilizante respiratoria o sensibilizante cutánea. Mutagenicidad en células germinales No se clasificará como mutágeno en células	Precauciones relativas al medio ambiente Mantener el producto alejado de los desagües y de las aguas

						germinales. Carcinogenicidad No se clasificará como carcinógeno. Toxicidad para la reproducción No se clasificará como tóxico para la reproducción. Toxicidad específica en determinados órganos - exposición única No se clasifica como tóxico específico en determinados órganos (exposición única). Toxicidad específica en determinados órganos - exposición repetida No se clasifica como tóxico específico en determinados órganos (exposición repetida). Peligro por aspiración	superficiales y subterráneas. Retener y eliminar el agua de lavado contaminada. El producto es un ácido. Antes de su inmisión en la estación de depuración, es generalmente necesario efectuar una neutralización.
10	Sikadur anchorfix	Liquido	si	**2. Líquidos inflamables**	112-80-1	Toxicidad aguda por inhalación:	Conservar el envase herméticamente cerrado en un lugar seco y bien ventilado. seguro: Los contenedores que se abren deben volverse a cerrar cuidadosamente y mantener en posición vertical para evitar pérdidas. Almacenar de acuerdo con la reglamentación local
11	pintura koraza	Liquido	si			No se conocen efectos significativos o riesgos críticos. Muy irritante en ojos	No se debe realizar ninguna acción que suponga un riesgo personal o sin formación adecuada. Evacuar los alrededores. No deje que entre el personal innecesario y sin protección. No toque o camine sobre el material derramado. Evite respirar vapor o neblina.

							Proporcione ventilación adecuada. Llevar un aparato de respiración apropiado cuando el sistema de ventilación sea inadecuado. Llevar puesto un equipo de protección individual adecuado.
12	sika impermeabilizante	Liquido	si	**2. Líquidos inflamables**	112-80-1	Toxicidad aguda por inhalación:	Conservar el envase herméticamente cerrado en un lugar seco y bien ventilado. seguro: Los contenedores que se abren deben volverse a cerrar cuidadosamente y mantener en posición vertical para evitar pérdidas. Almacenar de acuerdo con la reglamentación local
13	Sikadur anchorfix	Liquido	Si	**2. Líquidos inflamables**	112-80-1	Toxicidad aguda por inhalación:	Conservar el envase herméticamente cerrado en un lugar seco y bien ventilado. seguro: Los contenedores que se abren deben volverse a cerrar cuidadosamente y mantener en posición vertical para evitar pérdidas. Almacenar de acuerdo con la reglamentación local

14	pintura koraza	Liquido	Si			No se conocen efectos significativos o riesgos críticos. Muy irritante en ojos	No se debe realizar ninguna acción que suponga un riesgo personal o sin formación adecuada. Evacuar los alrededores. No deje que entre el personal innecesario y sin protección. No toque o camine sobre el material derramado. Evite respirar vapor o neblina. Proporcione ventilación adecuada. Llevar un aparato de respiración apropiado cuando el sistema de ventilación sea inadecuado. Llevar puesto un equipo de protección individual adecuado.
15	sika impermeabilizante	Liquido	Si	**2. Líquidos inflamables**	112-80-1	Toxicidad aguda por inhalación:	Conservar el envase herméticamente cerrado en un lugar seco y bien ventilado.
16	Silicona líquida	Liquido	Si	**8. Irritación cutánea**	69011-36-5	No carcinógeno, no es erotógeno, no contiene efectos embriotóxicos, mutagénicos.	Evitar que el producto esté en contacto directo con fuentes naturales de agua. Diluir

13 SUMINISTROS DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)

El elemento de protección personal EPP es cualquier equipo o dispositivo destinado para ser utilizado o sujetado por el trabajador, con el fin de protegerlo de uno o varios riesgos y aumentar su seguridad y salud en el trabajo, las ventajas que se obtiene a partir del uso de dichos elementos son las siguientes:

- Proporciona una barrera entre el riesgo y la persona
- Mejora el resguardo de la integridad física del trabajador
- Disminuir la gravedad de las consecuencias de un posible accidente sufrido por el trabajador

Anexo 10. Soporte de suministro de EPP y dotación.

14 TAREAS DE ALTO RIESGO

14.1 TRABAJO EN ALTURAS

En este ítem es importante mencionar el listado de personal autorizado para el desarrollo de actividades en alturas por parte de la empresa, el cual diligencia permisos de trabajo en alturas de manera semanal o cuando la actividad cambie:

Tabla 11. Cursos de alturas

NOMBRE	FECHA CURSO	OBSERVACIONES
Julie Vargas	04/12/2025	
Sisifredo Carvajal	22/04/2025	
Didiana Giraldo	22/12/2025	
José López	19/01/2026	
Oscar Lozada	16/01/2026	
Gerson Moreno	15/01/2026	

Anexo 11: Permisos trabajos en alturas

14.2 TRABAJO EN CALIENTE

Las actividades de trabajo en caliente como por ejemplo soldadura serán inspeccionadas y reportadas por el área sst previo a la ejecución de esta y en los informes mensuales.

Anexo 12: Permisos de trabajo en caliente

Nota. El contrato entro en periodo de suspensión desde el día 30 de abril hasta el 28 de mayo del 2026.

14.3 TRABAJO CON ENERGÍAS PELIGROSAS

Las actividades de trabajo con energías peligrosas como por ejemplo la eléctrica, serán inspeccionadas y reportadas por el área sst previo a la ejecución de esta y en los informes mensuales.

Nota. Durante el periodo del informe no se realizan trabajos con energías peligrosas.

Anexo 13: Permisos de trabajo energías peligrosas

15 MÁQUINAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DE POTENCIA

Incluir texto con relación a este numeral. Incluir relación de las herramientas y máquinas utilizadas en el periodo y de máquinas.

Tabla 22. Relación de máquinas y equipos o herramientas

NOMBRE DEL EQUIPO O HERRAMIENTA	CANTIDAD
Rotomartillo	4
Taladro	1
Pulidora	1

Anexo 14: Inspecciones preoperacionales

15.1.1 VEHÍCULOS

Para el ingreso a obra se solicitará los documentos de cada vehículo con el fin de inspeccionar sus vigencias y mantenimientos.

Nota. El personal del mixer para la actividad de fundida de concreto por políticas de la empresa no permite la verificación o la toma de fotografías a los documentos de los vehículos.

Tabla 13. Revisión vehículos

PLACA DEL VEHÍCULO	FECHA DEL SOAT	FECHA DE LA REV. TECNICOMECÁNICA

16 MAMEJO DE CAMPAMENTOS Y PUNTOS DE ACOPIO

Dentro de las actividades de obra no se encuentran la instalación de campamentos ya que las actividades son ejecutadas; en cuanto a los puntos de acopio de materiales se realiza la señalización de la misma.

17 PLAN DE TRABAJO

Las actividades del plan de trabajo son realizadas durante la jornada laboral con el fin de informar y sensibilizar a los trabajadores sobre su seguridad y salud, entre otros temas.
Por lo general se habla de temas relacionados con los diferentes riesgos evidenciados para la ejecución de actividades, así como los peligros y situaciones de emergencia que se pueden presentar en las diferentes áreas de trabajo y las medidas que se deben tomar para reaccionar ante estos eventos**.**

Anexo 15. Plan de trabajo actualizado.

18 ACCIDENTES E INCIDENTES DE TRABAJO

Para este periodo no se presenta reporte de algún tipo de novedad en cuanto a la salud física de algún colaborador se refiere.

Anexo 16. Soportes accidentes e incidentes de trabajo

19 INDICADORES SST DEL CONTRATISTA

Los indicadores SST permiten evidenciar las novedades presentadas por cada colaborador en el periodo del mes del informe.

Anexo 17. Indicadores.

20 CONCLUSIONES

La seguridad y salud en el trabajo es importante para la empresa Adriana Elena Álvarez Rivera, y la aplicación del sistema de gestión SST brinda lineamientos, herramientas y controles para realizar una gestión exitosa.

En el periodo del informe no se presentó accidentes, lo cual indica que las medidas de prevención de riesgos fueron efectivas.

La documentación de ingreso de personal se entrega a la interventoría de forma que contenga lo requerido legalmente como los soportes de seguridad social (ARL, EPS, AFP), exámenes de ingreso y cuando la persona está en obra se lleva a cabo la inducción y la entrega de EPP; dichos documentos se encuentran al alcance de las personas interesadas por medio de los correos electrónicos enviados por la empresa contratista Adriana Álvarez
Mediante la inducción se notifica al colaborador los lineamientos establecidos por la empresa en cuanto a seguridad y salud en el trabajo se refiere, además de dar a conocer los riesgos a los que se encuentra expuesto en obra, los resultados de los exámenes de ingreso y evaluar su conocimiento en el área luego de dicha actividad introductoria.

Para el desarrollo de las actividades de obra se realizan permisos de trabajo semanales o cuando se cambia la actividad con el fin de notificar al colaborador de los procedimientos para la ejecución de las obras.

Por último, se realiza la entrega de paz y salvos del personal operativo que se ha retirado de obra.

Nota. El contrato entro en periodo de suspensión desde el día 30 de abril hasta el 28 de mayo del 2026.

21 RECOMENDACIONES

Generar cultura y concientización a los empleados, visitantes y distinto personal que este vinculado al proyecto de prevención y cuidado de su salud física, social y mental.

Anexo 18. Registro fotográfico.

ANEXO 1. FORMATO PARA CONTRATISTAS_INGRESO_PERSONAL_F01.

CONTRATO No	8155088 SED 2025 LOTE 13
NOMBRE CONTRATISTA	Adriana Alvarez Rivera
FECHA	2/2026

OBJETO DEL CONTRATO	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - LOTE 13

PERIODO INFORME	02 marzo	A	01 abril

DATOS DEL TRABAJADOR													ARL				EPS		AFP		FECHA EXAMENES	
No.	CONTRATISTA/ SUBCONTRATISTA	TIPO DE CONTRATO	TIPO DE PERSONAL	NOMBRE DEL TRABAJADOR	TIPO DE DOCUMENTO C.C - PEP	NO. IDENTIFICACIÓN	EDAD	CARGO	GENERALIDAD ACTIVIDAD QUE VA A DESARROLLAR Ej:alturas, eléctrico, soldadura, mamposteria, hidorsanitarios	FECHA INGRESO	MES INGRESO	FECHA DE RETIRO	MES RETIRO	NOMBRE ARL	CLASE DE RIESGO	FECHA AFILIACION	FECHA ULTIMO PAGO	NOMBRE EPS	FECHA ULTIMO PAGO	NOMBRE AFP	FECHA ULTIMO PAGO	INGRESO	Valoración Ingreso
/	Contratista - Adriana Alvarez	Indefinido	PERSONAL ANTIGUO	Adriana Elenea Alvarez Rivera	CC	24050401	41	Director de obra	NA	10/11/2025	noviembre			SURA	V	6/3/2024	7/11/2025	Aliansalud	7/11/2025	colpensiones	7/11/2025	21/03/2025	Apto
2	Contratista - Adriana Alvarez	Indefinido	PERSONAL ANTIGUO	Lisandro Rodriguez Rodriguez	CC	7179824	44	Ingeniero	NA	10/11/2025	noviembre			SURA	V	18/10/2023	7/11/2025	Aliansalud	7/11/2025	colpensiones	7/11/2025	21/03/2025	Apto
3	Contratista - Adriana Alvarez	Obra o Labor determinada	PERSONAL ANTIGUO	Edward Leonardo Ardila Velandia	CC	1055272738	37	Ingeniero	NA	10/11/2025	noviembre			SURA	V	27/8/2025	6/11/2025	Famisanar	6/11/2025	Colfondos	6/11/2025	28/3/2025	Apto
4	Contratista - Adriana Alvarez	Obra o Labor determinada	PERSONAL ANTIGUO	Julie Paola Vargas Lozada	CC	1098660811	37	SST	Alturas	10/11/2025	noviembre			SURA	V	10/11/2025	NA	Sanitas	NA	Colpensiones	NA	19/3/2025	Apto
5	Contratista - Adriana Alvarez	Obra o Labor determinada	PERSONAL ANTIGUO	Didiana Vanesa Giraldo Osorio	CC	1053782449	38	Socio-Ambiental	NA	10/11/2025	noviembre			SURA	V	10/11/2025	NA	Compensar	NA	Proteccion	NA	21/3/2025	Apto
6	Contratista - Adriana Alvarez	Obra o Labor determinada	PERSONAL ANTIGUO	Jose Eldrin Moreno Montalvo	CC	93022154	40	Maestro Jefe	Mamposteria, alturas, hirdosanitario, etc	10/11/2025	noviembre			SURA	V	10/11/2025	NA	Famisanar	NA	Colfondos	NA	20/12/2024	Apto
9	Contratista - Adriana Alvarez	Obra o Labor determinada	PERSONAL ANTIGUO	Oscar Eduardo Lozada Moreno	CC	1007535296	23	Ayudante	Mamposteria, hirdosanitario, etc	11/11/2025	noviembre			SURA	V	11/11/2025	NA	Salud total	NA	porvenir	NA	5/1/2026	Apto
11	Contratista - Adriana Alvarez	Obra o Labor determinada	PERSONAL ANTIGUO	Leidy Esmeralda Castro Nieto	CC	1012328912	39	Inspectora Obra	NA	13/11/2025	noviembre			SURA	V	13/11/2025	NA	Sanitas	NA	Porvenir	NA	12/11/2025	Apto
13	Contratista - Adriana Alvarez	Obra o Labor determinada	PERSONAL ANTIGUO	Sisifredo Carvajal Araque	CC	13990421	56	Tecnico Soldador	Soldadura	18/11/2025	noviembre	30/4/2026	Abril	SURA	V	18/11/2025	NA	Famisanar	NA	Colfondos	NA	21/4/2025	Apto
16	Contratista - Adriana Alvarez	Obra o Labor determinada	PERSONAL ANTIGUO	Jose Herney Lopez Yate	CC	93020526	46	Ayudante	Mamposteria, hirdosanitario, etc	24/11/2025	noviembre			SURA	V	24/11/2025	NA	nueva eps	NA	porvenir	NA	21/11/2025	Apto
26	Contratista - Adriana Alvarez	Obra o Labor determinad	PERSONAL NUEVO	Gerson Giovani Moreno Villanueva	CC	1007427051		Ayudante	eria, placa contrapiso, excavacion, c	05/01/2026	Enero			sura	V	06/01/2026	NA	salud total	NA	porvenir	NA	05/01/2026	Apto
32	Adriana Alvarez	Obra o Labor determinad	PERSONAL NUEVO	Heiffer Alexander Avendaño Higuera	CC	1002461334		Ayudante	Soldadura	27/02/2026	febrero	15/04/2026	Abril	sura	V		NA	salud total	NA	porvenir	NA	19/02/2026	Apto

Firma _____

(Campo destinado para la firma ORIGINAL)

Nombre Liliana Alvarez Rivera

Profesional SST contratista

LIC. No. 1259 (indicar el número de la licencia SST)

3/9/2022 (fecha de expedición de la licencia SST)

ANEXO 2. AFILIACIONES / PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 24050401		ALVAREZ RIVERA ADRIANA ELENA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 123 15 a 47	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7470157	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-04	2026-04	290579900	9503201822	I	2026/05/05	2026/05/08	BANCOLOMBIA		$511,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS			PARAFISCALES	
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	Codigo	Dias	Codigo	Días	Codigo	Días	Tarifa	Días	Exonerado SENA e ICBF
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																														
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																														
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																														
1	CC	24050401	ALVAREZ ADRIANA																	25-14	30	EPS001	30	CCF24	30		0	0.000%	30	No
Total	**Afiliados(1)**																													

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$280,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$10,600
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	1	$10,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	$218,900
TOTAL				**1**	**$509,700**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 24050401	1	ADRIANA HELENA ALVAREZ RIVERA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	TUNJA (BOYACA)	calle 10 n 11 16	TUNJA-BOYACA	7431215	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-04	2026-05	290644340	9503256673	E	2026/05/05	2026/05/08	BANCOLOMBIA		$159,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: TUNJA (BOYACA) (1 Afiliados)																								$0	$0			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905		$18,300		$0	$0		$158,500
Centro de Trabajo: 002 (1 Afiliados)																								$0	$0			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905		$18,300		$0	$0		$158,500
Ciudad: TUNJA Depto: BOYACA (1 Afiliados)																								$0	$0			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905		$18,300		$0	$0		$158,500
1	CC	6749865	RODRIGUEZ LISANDRO																				0	$0	$0	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF10	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	1.044%	$18,300	30	$0	$0	Si	$158,500
Total			**Afiliados(1)**																					$0	$0			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905		$18,300		$0	$0		$158,500

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$18,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$18,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$70,100
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	1	$70,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$70,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$70,100
TOTAL				1	$158,500

PLANILLA PAGADA

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 24050401	1	ADRIANA HELENA ALVAREZ RIVERA	A - 200 O MAS COTIZANTES	78	cra 3 # 46 a -80	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7470157	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-04	2026-04	290569768	9504491321	Y	2026/05/05	2026/05/08	BANCOLOMBIA	3	$244,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																					PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: 78 (1 Afiliados)																						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$1,750,905		$121,900		$0	$0		$121,900
Centro de Trabajo: 005 (1 Afiliados)																						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$1,750,905		$121,900		$0	$0		$121,900
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$1,750,905		$121,900		$0	$0		$121,900
1	CC	24050264	ALVAREZ RIVERA LILIANA																		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	0	$0	$0	No	$121,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																					PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: COMPENSAR (1 Afiliados)																						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$1,750,905		$121,900		$0	$0		$121,900
Centro de Trabajo: COMPENSAR (1 Afiliados)																						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$1,750,905		$121,900		$0	$0		$121,900
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$1,750,905		$121,900		$0	$0		$121,900
2	CC	7179824	RODRIGUEZ RODRIGUEZ LISANDRO																		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	0	$0	$0	No	$121,900
Total	**Afiliados(2)**																					$0	$0			$0	$0			$0	$0			$3,501,810		$243,800		$0	$0		$243,800

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$243,800	$600	$0	$244,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	2	$243,800	$600	$0	$244,400
TOTAL				2	$243,800	$600	$0	$244,400

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 7179824		RODRIGUEZ RODRIGUEZ LISANDRO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 123 15 a 47	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7427367	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-04	2026-04	290589253	9503422955	I	2026/05/08	2026/05/08	BANCOLOMBIA		$509,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS		PARAFISCALES	
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	Codigo	Dias	Codigo	Días	Codigo	Días	Días	Exonerado SENA e ICBF
1	CC	7179824	RODRIGUEZ LISANDRO																		25-14	30	EPS001	30	CCF24	30		0	30	No
Total	**Afiliados(1)**																												

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 7179824		RODRIGUEZ RODRIGUEZ LISANDRO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 123 15 a 47	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7427367	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-04	2026-04	290589253	9503422955	I	2026/05/08	2026/05/08	BANCOLOMBIA		$509,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$0	$280,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$280,200	$0	$280,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$10,600	$0	$10,600
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	1	$10,600	$0	$10,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$0	$218,900
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	$218,900	$0	$218,900
TOTAL				**1**	**$509,700**	**$0**	**$509,700**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 24050401	1	ADRIANA HELENA ALVAREZ RIVERA	A - 200 O MAS COTIZANTES	78	cra 3 # 46 a -80	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7470157	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-04	2026-05	290572720	9504492270	E	2026/05/05	2026/05/08	BANCOLOMBIA		$6,891,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: 78 (8 Afiliados)																						$13,105,430	$2,097,200			$13,105,430	$524,600			$13,105,430	$524,600			$13,105,430		$912,500		$0	$0		$4,058,900
Centro de Trabajo: 005 (8 Afiliados)																						$13,105,430	$2,097,200			$13,105,430	$524,600			$13,105,430	$524,600			$13,105,430		$912,500		$0	$0		$4,058,900
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (8 Afiliados)																						$13,105,430	$2,097,200			$13,105,430	$524,600			$13,105,430	$524,600			$13,105,430		$912,500		$0	$0		$4,058,900
1	CC	1002461334	AVENDAÑO HIGUERA HEIFFER ALEXANDER	X																230301	10	$583,635	$93,400	EPS002	10	$583,635	$23,400	CCF24	10	$583,635	$23,400	14-11	10	$583,635	6.960%	$40,700	10	$0	$0	Si	$180,900
2	CC	13990421	CARVAJAL ARAQUE SISIFREDO	X																231001	20	$1,167,270	$186,800	EPS017	20	$1,167,270	$46,700	CCF24	20	$1,167,270	$46,700	14-11	20	$1,167,270	6.960%	$81,300	20	$0	$0	Si	$361,500
3	CC	1012328912	CASTRO NIETO LEIDY ESMERALDA																	230301	30	$2,600,000	$416,000	EPS005	30	$2,600,000	$104,000	CCF24	30	$2,600,000	$104,000	14-11	30	$2,600,000	6.960%	$181,000	30	$0	$0	Si	$805,000
4	CC	5642175	FIGUEREDO RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO																	230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF24	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
5	CC	93020526	LOPEZ YATE JOSE HERNEY																	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS041	30	$1,750,905	$70,100	CCF24	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
6	CC	1007535296	LOZADA MORENO OSCAR EDUARDO																	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF24	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
7	CC	1007427051	MORENO VILLANUEVA GERSON GIOVANI																	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF24	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
8	CC	93022154	MORENO MONTALVO JOSE ELDRIN																	231001	30	$1,750,905	$280,200	EPS017	30	$1,750,905	$70,100	CCF24	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: COMPENSAR (3 Afiliados)																						$9,100,000	$1,456,000			$9,100,000	$364,000			$9,100,000	$364,000			$9,100,000		$633,400		$0	$0		$2,817,400
Centro de Trabajo: COMPENSAR (3 Afiliados)																						$9,100,000	$1,456,000			$9,100,000	$364,000			$9,100,000	$364,000			$9,100,000		$633,400		$0	$0		$2,817,400
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (3 Afiliados)																						$9,100,000	$1,456,000			$9,100,000	$364,000			$9,100,000	$364,000			$9,100,000		$633,400		$0	$0		$2,817,400
9	CC	1055272738	ARDILA VELANDIA EDWARD LEONARDO																	230301	30	$3,500,000	$560,000	EPS017	30	$3,500,000	$140,000	CCF24	30	$3,500,000	$140,000	14-11	30	$3,500,000	6.960%	$243,600	30	$0	$0	Si	$1,083,600
10	CC	1053782449	GIRALDO OSORIO DIDIANA VANESA																	230201	30	$2,800,000	$448,000	EPS008	30	$2,800,000	$112,000	CCF24	30	$2,800,000	$112,000	14-11	30	$2,800,000	6.960%	$194,900	30	$0	$0	Si	$866,900
11	CC	1098660811	VARGAS LOZADA JULIE PAOLA																	25-14	30	$2,800,000	$448,000	EPS005	30	$2,800,000	$112,000	CCF24	30	$2,800,000	$112,000	14-11	30	$2,800,000	6.960%	$194,900	30	$0	$0	Si	$866,900
Total		**Afiliados(11)**																				$22,205,430	$3,553,200			$22,205,430	$888,600			$22,205,430	$888,600			$22,205,430		$1,545,900		$0	$0		$6,876,300

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				11	$3,553,200
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$467,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$448,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	6	$1,910,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$728,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$1,545,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	11	$1,545,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$888,600
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	11	$888,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				11	$888,600
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$112,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	3	$256,800
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$70,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	4	$233,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$216,000
TOTAL				**11**	**$6,876,300**

ANEXO 3. CERTIFICACIÓN DEL REVISOR FISCAL Y DE PAGO DE PARAFISCALES Y APORTES AL SGSSS.

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

El suscrito representante legal de **ADRIANA ELENA ALVAREZ RIVERA, NIT 24050401,** cuyo objeto contractual es **"ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - LOTE 13",** certifica que para el periodo del mes de febrero de 2026, la empresa se encuentra a paz y salvo en el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos profesionales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar), pago salarios y / o honorarios, liquidaciones y demás obligaciones laborales y contractuales, de acuerdo con el tipo de contratación de las siguientes personas:

Nombre	Cedula	Cargo
Adriana Elena Álvarez Rivera	24050401	Director de obra
Lisandro Rodríguez Rodríguez	7179824	Ingeniero
Edward Leonardo Ardila Velandia	1055272738	Ingeniero
Julie Paola Vargas Lozada	1098660811	SST
Didiana Vanesa Giraldo Osorio	1053782449	Socio-Ambiental
José Eldrin Moreno Montalvo	93022154	Maestro jefe
Oscar Eduardo Lozada Moreno	1007535296	Ayudante
Leidy Esmeralda Castro Nieto	1012328912	Inspectora Obra
Sisifredo Carvajal Araque	13990421	Técnico Soldador
José Herney López Yate	93020526	Ayudante
Gerson Giovani Moreno Villanueva	1007427051	Ayudante
Heiffer Alexander Avendaño Higuera	1002461334	Ayudante

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y Decreto 2106 de 2019 y normativa vigente durante el contrato.

La presente certificación se expide a solicitud de la compañía a los (05) días del mes de mayo del año dos mil veintiséis (2026).

Atentamente,



_____

ADRIANA ELENA ALVAREZ RIVERA

C.C 24.050.401
Representante legal Contratista

ANEXO 4. PAZ Y SALVOS

CONTRATO DE OBRA 8155088 - SED 2025

ADRIANA ELENA ÁLVAREZ RIVERA
CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO OBRAS CIVILES

CERTIFICACIÓN PAZ Y SALVO LABORAL

Fecha: 30/04/2026

Por medio de la presente me permito certificar que una vez finalizadas las actividades obra labor desarrolladas por el presente trabajador para con la empresa Adriana Elena Álvarez Rivera, dicha empresa: Adriana Álvarez Rivera, se encuentra a paz y salvo por todo concepto con el suscrito trabajador, todo dentro del marco de las actividades realizadas para las obras del contrato 8155088 SED 2025, suscrito por Adriana Álvarez con la Secretaria de educación distrital.

A su vez el trabajador se da por notificado de la solicitud emitida por la empresa para realizarse exámenes de egreso dentro de los 3 días calendario siguientes a la presente fecha.

Contratante /La empresa

ADRIANA ÁLVAREZ R.

Representante legal

Colaborador/trabajador

Firma _____

Nombre Sisifredo Carvajal Aragon

Documento 13.990.421

Cargo Tecnico Soldador

Scanned with CamScanner

CONTRATO DE OBRA SED-8155088

ADRIANA ELENA ÁLVAREZ RIVERA
CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO OBRAS CIVILES

CERTIFICACIÓN PAZ Y SALVO LABORAL

Fecha: 15/04/2025

Por medio de la presente me permito certificar que una vez finalizadas las actividades obra labor desarrolladas por el presente trabajador para con la empresa Adriana Elena Álvarez Rivera, dicha empresa: Adriana Álvarez Rivera, se encuentra a paz y salvo por todo concepto con el suscrito trabajador, todo dentro del marco de las actividades realizadas para las obras del contrato 8155088 - 2025, suscrito por Adriana Álvarez con la secretaria de educación distrital.

A su vez el trabajador se da por notificado de la solicitud emitida por la empresa para realizarse exámenes de egreso dentro de los 3 días calendario siguientes a la presente fecha.

Contratante /La empresa

ADRIANA ÁLVAREZ R.

Representante legal

Colaborador/trabajador

Firma

Nombre Heiffer Asprilla Higuera.

Documento 1002461334

Cargo Oficial

Scanned with CamScanner

ANEXO 5. SOPORTE DE CAPACITACIONES REALIZADAS Y SU EVALUACIÓN.

ING. ADRIANA ELENA ALVAREZ RIVERA	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	FECHA 05/02/2024 VERSION 001

REGISTRÓ DE ASISTENCIA CAPACITACION

NOMBRE DEL EXPOSITOR O DIRIGIDO POR:	FIRMA:	EMPRESA:
Julio Vargas		Adriana Alvarez

TEMA: Autocuidado y protección, higiene y aseo personal orden y aseo en los puntos de trabajo

FECHA:	LUGAR:	HORA DE INICIO:	HORA DE TÉRMINO:	TIEMPO:	NÚMERO DE PARTICIPANTES:
30/04/24	Colegio	9:00am	9:20am	20m	6.

Nº	APELLIDOS Y NOMBRES	CÉDULA	EMPRESA	FIRMA
1	Siegfried Cam	1799042	A.A	
2	Moreno M. Jose [illegible]	9302254	A A	
3	Alex Avendaño	1007461334	A A	
4	Jose Hernandez	9302052	A.A	
5	Gerson Moreno	1007477091	A. A	gerson moreno
6	Oscar Lorda Moro	1007535240	A.A	
7				
8				
9				
10				
11				
12				

Scanned with CamScanner

ING. ADRIANA ELENA ALVAREZ RIVERA	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	FECHA 05/02/2024 VERSION 001

REGISTRÓ DE ASISTENCIA CAPACITACION

NOMBRE DEL EXPOSITOR O DIRIGIDO POR:	FIRMA:	EMPRESA:
Julie Vargas	JVL	Adriana Alvarez

TEMA: Planeación actividad laboral, socialización procedimiento Pausas activas, calistenia.

FECHA:	LUGAR:	HORA DE INICIO:	HORA DE TÉRMINO:	TIEMPO:	NÚMERO DE PARTICIPANTES:
06/04/24	Colegios	7:00am	7:20am	20m	6

Nº	APELLIDOS Y NOMBRES	CÉDULA	EMPRESA	FIRMA
1	Sisifredo Carvajal	1399041121	A.A	
2	Moreno M Jose Eliecer	930228[illegible]	A A	
3	Alex Avendaño	1007463334	A-A.	
4	Jose Hernan [illegible]	930[illegible]	A A	
5	Gerson Moreno	1007427051	A-A	gerson Moreno
6	Oscar Londa Mar	1007535196	A.A	
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

Scanned with CamScanner

ING. ADRIANA ELENA ALVAREZ RIVERA	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	FECHA 05/02/2024 VERSION 001

REGISTRÓ DE ASISTENCIA CAPACITACION

NOMBRE DEL EXPOSITOR O DIRIGIDO POR:	FIRMA:	EMPRESA:
Área SST	Julie Vargas	Adriana Álvarez.

TEMA: Manejo Utilaje de carga manual y mecánica. charla toma de decisiones agiles y oportunas

FECHA:	LUGAR:	HORA DE INICIO:	HORA DE TÉRMINO:	TIEMPO:	NÚMERO DE PARTICIPANTES:
13/04/26	Colegios	9:00am	9:55am	15 m.	6.

Nº	APELLIDOS Y NOMBRES	CÉDULA	EMPRESA	FIRMA
1	Sisipicho Carlos M	1799042	A.A	
2	Moreno M. Jose E	930225 4	A A	
3	Alex Avendaño	1002461374	A A	
4	Jose Hernandez	930205 2	A.A	
5	Gerson Moreno	1007477057	A · A	gerson moreno
6	Oscar Lorda Mor	1047525796	AA	
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

Scanned with CamScanner

ING. ADRIANA ELENA ALVAREZ RIVERA	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	FECHA 05/02/2024 VERSION 001

REGISTRÓ DE ASISTENCIA CAPACITACION

NOMBRE DEL EXPOSITOR O DIRIGIDO POR:	FIRMA:	EMPRESA:
Julie Vargas		Adriana Alvarez

TEMA: Capacitacion Prevencion caida a mismo y distinto nivel. Riesgo locativo (Identificacion de áreas)

FECHA:	LUGAR:	HORA DE INICIO:	HORA DE TÉRMINO:	TIEMPO:	NÚMERO DE PARTICIPANTES:
2024/02/26	Colegios	9:00am	9:15am	15m	4

Nº	APELLIDOS Y NOMBRES	CÉDULA	EMPRESA	FIRMA
1	Jose Henry Lopez	2908020526	A A	
2	GERSON MORENO	1007477051	A A	gerson Moreno
3	JOSE ELDRIN M	9302715G	A A	
4	Oscar Loaiza Mora	1004535746	A A	
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

Scanned with CamScanner

ING. ADRIANA ELENA ALVAREZ RIVERA	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	FECHA 05/02/2024 VERSION 001

REGISTRÓ DE ASISTENCIA CAPACITACION

NOMBRE DEL EXPOSITOR O DIRIGIDO POR:	FIRMA:	EMPRESA:
Arga SST		Adriana Alvarez

TEMA: Fenomenos naturales - como actuar

Disposición de residuos y manejo puntos acopio

FECHA:	LUGAR:	HORA DE INICIO:	HORA DE TÉRMINO:	TIEMPO:	NÚMERO DE PARTICIPANTES:
29/04/24	colegio	7:00am	7:20am	20m	4

Nº	APELLIDOS Y NOMBRES	CÉDULA	EMPRESA	FIRMA
1	Jose Hernandez	93020526	"	
2	Gerson Moreno	1007477057	"	gerson Moreno
3	Jose Eduin Moreno	93022154	"	
4	Oscar Loaiza Mena	1094552461	"	
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

Scanned with CamScanner

ING. ADRIANA ELENA ALVAREZ RIVERA	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	FECHA 05/03/2021 VERSION 001

REGISTRÓ DE ASISTENCIA CAPACITACION

NOMBRE DEL EXPOSITOR O DIRIGIDO POR:	FIRMA:	EMPRESA:
Julie Vargas	JLV	Adriana Alvarez

TEMA: Semana Salud (conceptos básicos).

FECHA:	LUGAR:	HORA DE INICIO:	HORA DE TÉRMINO:	TIEMPO:	NÚMERO DE PARTICIPANTES:
13/04/26	Colegio	7:00 am	7:20 am	20m.	5

Nº	APELLIDOS Y NOMBRES	CÉDULA	EMPRESA	FIRMA
1	Sisifredo Cevallos	1349047V		
2	Jose Eyder Moreno	1302215...	A A	
3	Gerson Moreno Villanueva	1007427051	A.A	gerson moreno
4	Jose Henry Lopez	1302058526	A.A	
5	Oscar Loaiza	1047555290	A.A	
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

Scanned with CamScanner

ING. ADRIANA ELENA ALVAREZ RIVERA	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	FECHA 05/02/2024 VERSION 001

REGISTRÓ DE ASISTENCIA CAPACITACION

NOMBRE DEL EXPOSITOR O DIRIGIDO POR:	FIRMA:	EMPRESA:
Área SST	Julie Vargas	Adriana Alvarez

TEMA: Semana Salud → Alimentación Saludable.

FECHA:	LUGAR:	HORA DE INICIO:	HORA DE TÉRMINO:	TIEMPO:	NÚMERO DE PARTICIPANTES:
17/04/26	Colegio	9:00am	9:35am	35m	5

Nº	APELLIDOS Y NOMBRES	CÉDULA	EMPRESA	FIRMA
1	Sospredo Carvajal	1399042.1	A A	
2	Jose Elorie M	930221Sc1	A A	
3	Gerson Moreno Villanueva	1007427051	A.A	gerson moreno
4	Josc Henry Lopez	9302652C	A-A	
5	Oscar Lovera M.	1047555796.	A.A	
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

Scanned with CamScanner

ING. ADRIANA ELENA ALVAREZ RIVERA	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	FECHA 05/02/2024 VERSION 001

REGISTRÓ DE ASISTENCIA CAPACITACION

NOMBRE DEL EXPOSITOR O DIRIGIDO POR:	FIRMA:	EMPRESA:
Julie Vargas - SST		Adriana Álvarez

TEMA: Semana de salud → Estrés (Tipos, manejo, efectos, síntomas)

FECHA:	LUGAR:	HORA DE INICIO:	HORA DE TÉRMINO:	TIEMPO:	NÚMERO DE PARTICIPANTES:
14/04/26	Colegios	9:15 am	9:45 am	30m	5

Nº	APELLIDOS Y NOMBRES	CÉDULA	EMPRESA	FIRMA
1	Serafido Carvajal	13990421	A A	
2	JOSE EDDIE M	9302205 CI	A A	
3	Gerson Moreno villanueva	1007427057	A A	Gerson moreno
4	Jose Henry lopez	93020526	A A	
5	Oscar Lorudo Moro	1007533240	A. A.	
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

Scanned with CamScanner

ING. ADRIANA ELENA ALVAREZ RIVERA	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	FECHA 05/02/2021 VERSION 001

REGISTRÓ DE ASISTENCIA CAPACITACION

NOMBRE DEL EXPOSITOR O DIRIGIDO POR:	FIRMA:	EMPRESA:
Área SST	Julie Vargas	Adriana Álvarez

TEMA: Semana salud. → Tema Inteligencia Emocional

FECHA:	LUGAR:	HORA DE INICIO:	HORA DE TÉRMINO:	TIEMPO:	NÚMERO DE PARTICIPANTES:
16/04/26.	Colegios	7:00am	7:25am	25m	5

Nº	APELLIDOS Y NOMBRES	CÉDULA	EMPRESA	FIRMA
1	Siegfried Carvajal	1347042.		
2	Jose Eliecer Moreno	8302215cc	A A	
3	Gerson Moreno Villanueva	1007427051	A-A.	gerson moreno
4	Jose Henry Lopez	9302026	A.A	
5	Oscar Londo Mora	1007332 4C.	A.A.	
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

Scanned with CamScanner

	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO **ADRIANA ELENA ALVAREZ RIVERA**	SG-SST VERSION: 0.4 FECHA: 10-01-2023

REGISTRÓ DE ASISTENCIA CAPACITACION

NOMBRE DEL EXPOSITOR O DIRIGIDO POR:	FIRMA:	EMPRESA:
DIDIANA VANESA GIRALDO OSORIO		**ADRIANA ELENA ALVAREZ**

TEMA:
* Riesgos existentes en obra
* Pausas existentes
* Manejo de cargo manual

FECHA:	LUGAR:	HORA DE INICIO:	HORA DE TÉRMINO:	TIEMPO:	NÚMERO DE PARTICIPANTES:
23/04/26	Jaime Pardo	9:00	9:30	30	3

Nº	APELLIDOS Y NOMBRES	CÉDULA	EMPRESA	FIRMA
1	Osai Lozada	1004525116.	A.A	
2	Jose Hernan Lopez	93020526	A A	
3	Gerson Moreno villanueva	1007427051	A.A	gerson moreno
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

Scanned with CamScanner

	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO **ADRIANA ELENA ALVAREZ RIVERA**	SG-SST VERSION: 04 FECHA: 10-01-2023

REGISTRÓ DE ASISTENCIA CAPACITACION

NOMBRE DEL EXPOSITOR O DIRIGIDO POR:	FIRMA:	EMPRESA:
DIDIANA VANESA GIRALDO OSORIO		**ADRIANA ELENA ALVAREZ**

TEMA:
* Inspección de equipos mecánicos
* Autocuidado, higiene y aseo personal
* Orden y aseo

FECHA:	LUGAR:	HORA DE INICIO:	HORA DE TÉRMINO:	TIEMPO:	NÚMERO DE PARTICIPANTES:
4/04/26	Jorge Soto	9:00	9:30	30 m	3

Nº	APELLIDOS Y NOMBRES	CÉDULA	EMPRESA	FIRMA
1	Laura Maria Ospi	1007535196.	AA	
2	Jose Alexander Lu	93020820	A.A	
3	Gason Moreno villanueva	1007429051	A. A	gason Moreno
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

Scanned with CamScanner

	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ADRIANA ELENA ALVAREZ RIVERA	SG-SST VERSION: 0.4 FECHA: 10-01-2023

REGISTRÓ DE ASISTENCIA CAPACITACION

NOMBRE DEL EXPOSITOR O DIRIGIDO POR: **DIDIANA VANESA GIRALDO OSORIO**	FIRMA:	EMPRESA: **ADRIANA ELENA ALVAREZ**

TEMA: Semana de la salud
* Inteligencia emocional
* Estrés, síntomas y Pautas de solución
* Alimentación saludable

FECHA:	LUGAR:	HORA DE INICIO:	HORA DE TÉRMINO:	TIEMPO:	NÚMERO DE PARTICIPANTES:
9/04/2026	Jaime Pardo	9:00	9:30	30	3

Nº	APELLIDOS Y NOMBRES	CÉDULA	EMPRESA	FIRMA
1	Lozada Moreno Oscar	1067535246.	N.A.	
2	Jose Henry Lopez	93820526	A.A	
3	Gerson Moreno villanueva	1007477051	A.A	gerson moreno
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

Scanned with CamScanner

ANEXO 6. SOPORTES DE NSPECCIONES DE OBRA

	INSPECCION DE HERRAMIENTAS MANUALES	CODIGO	SG-SSTIH001
	ADRIANA ELENA ALVAREZ	VERSION:	001
	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	FECHA:	16/07/2024

OBRA/PROYECTO: 8155088		EMPRESA: Adriana Elena Alvarez	
CUADRILLA:	Camilo Toro	FECHA	20-04/26

HERRAMIENTA	REVISION GENERAL O CONDICIONES INSEGURAS	DESCRIPCION: BUENO (B) MALO (M) NO APLICA (N/A)	
		ESTADO	OBSERVACIONES
Alicates	Los mangos se encuentran en buen estado y con aislamiento, las mordazas y la punta se encuentran sin deterioro.	B	
Bisturí	La hoja de corte se encuentra sin oxido, funciona correctamente el seguro. Estado general de la parte externa.	B	
Cinta métrica	Estado general.	B	
Cizalla	Estado general de los mangos y de la cuchilla.	B	
Destornilladores	Mango (flojo o suelto), punta (desgastada), doblado.	B	
Extensiones eléctricas	El cable está libre de empalmes y desgastes. La clavija está en buen estado para su uso.	B	
Hoja de segueta	Presenta desgaste en los dientes. Se encuentra libre de óxido o sustancias químicas.	B	
Maceta / Martillo/ porro	Mango (ajuste, quebrado, astillado, flojo).	B	
Marco de segueta	Estado general del marco.	B	
Nivel de mano	Estado general.	B	
Palustre	Estado general.	B	
Puntero ó cincel	Presenta (fisuras o remiendos), se encuentra afilado, estado de la cabeza tipo hongo.	B	
Espatula	el mango se encuentra en buen estado, encabado, sin astillas	B	
Pala	estado general	B	
Pica	estado general	B	
bichiroque	estado general	B	

NOMBRE Y DOCUMENTO DEL TRABAJADOR:	FIRMA DEL INSPECTOR SST:
Jose Hurtado Lopez JOSE EDRIN MORENO	

Scanned with CamScanner

	INSPECCION/ PREOPERACIONAL DE TALADRO	SG-SSTIT001 Version 0.1 10 enero de 2023

FECHA: 20/04/26
EMPRESA: Adriana Elena Alvarez
TALADRO No 07
MARCA MAKITA

LUGAR:
INSPECTOR SST D. Vanesa Giraldo

DESCRIPCIÓN	ITEM B	ITEM M	EVIDENCIA DESCRIPCION DETALLADA DEL TALADRO
SE VEREFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)	✓		
ESTADO DE INSTALACIÓN DE LA BROCA (INSERTACIÓN)	✓		
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS	✓		
ESTADO E INSTALACION DEL MANGO	✓		
ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO	✓		
ESTADO DEL CABLE DE ALIMENTACIÓN	✓		
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADOS PARA LAS RPM(8500 - 15000)	✓		
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA	✓		
ESTADO GENERAL DEL TALADRO (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)	✓		
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR	✓		
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	✓		
ESTADO DE LAS BROCAS	✓		

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO

FIRMA DEL OPERADOR:

FUERA DE SERVICIO SI___ NO✓

OBSERVACIONES
Los empleados asumen responsabilidad en caso de omitir medidas de seguridad y prevencion
Formato diligenciado con los operadores de la herramienta

Scanned with CamScanner

	INSPECCION / PREOPERACIONAL DE EQUIPO DE OXICORTE , PULIDORA	SG-SST
		ADRIANA ELENA ALVAREZ
		10/01 DE 2023

FECHA: 20/04/2026 LUGAR: Camilo Torres

EMPRESA: Adriana Elena Alvarez

PULIDORA No 01 INSPECTOR SST: D. Vanesa Giraldo

MARCA Total

Marcar con una x en la opcion (B) si el item se encuentra en buen estado, (M) si el item se encuentra en mal estado y necesita ser reparado o sustituido, (N/A) si el item no aplica para la inspeccion.

DESCRIPCION	B	M	N/A
SE VEREFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)	✓		
ESTADO DE INSTALACIÓN DEL DISCO (INSERTACIÓN)	✓		
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS	✓		
ESTADO E INSTALACION DEL MANGO	✓		
ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO	✓		
ESTADO DE LA GUIA DE LA GUARDA	✓		
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA	✓		
ESTADO GENERAL DE LA PULIDORA (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)	✓		
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR	✓		
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	✓		
ESTADO DEL DISCO	✓		
EL DISCO ENCAJA BIEN EN EL EQUIPO, ES COMPATIBLE	✓		
SE HA DILIGENCIADO PERMISO DE TRABAJO EN CALIENTE	✓		
SE CUENTA CON EXTINTOR CONTRA INCENDION	✓		

OBSERVACIONES: Los operarios son directamente responsables y asumen cualquier resposnabilidad en el uso de la herramienta.

El personal de seguridad y salud en el trabajo realiza esta inspeccion junto con los operadores de la herramienta, Los equipos se utilizan con todos sus componentes de seguridad (Mango agarre y guarda de seguridad) Los empleados asumen cualquier responsabilidad en caso de omision a las medidas de seguridad.

OPERARIOS DE EQUIPO DE OXICORTE, PULIDORA

Nombre del Operador:	1. Jose Alirio Lopez	CC.	93020526
Nombre del Operador:	2. Jose Edier M	CC.	93022154
Nombre del Operador:	3.	CC.	
Nombre del Operador:	4.	CC.	
Nombre del Operador:	5.	CC.	
Nombre del Operador:	6.	CC.	
Nombre del Operador:	7.	CC.	

Scanned with CamScanner

	INSPECCIONES LOCATIVAS - FORMATO JORNADA ORDEN Y ASEO	Versión:
	SISTEMA DE GESTION SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Fecha: Febrero 2024
	ADRIANA ELENA ALVAREZ	

LUGAR: Cd. Extendido.

ÁREA O SECCIÓN: Baños

Fecha de la Jornada de orden y aseo: 21-25 abril 2026.

Responsable (s) de la ejecucion de orden y aseo:

EMPRESA	NOMBRE	CEDULA	FIRMA
Adriana Alvarez	Oscar Leon Mena	1077555746	

	ASPECTOS A EVALUAR	SI	NO	N/A	Observaciones
1	Los equipos, maquinas y herramientas se encuentran limpios y libres de materiales innecesarios?	✓			
2	Los pasillos tienen superficies limpias, seguras y se encuentran libres de obstrucciones y/o desperdicios?	✓			
3	Existen en el área fugas, goteras o derrames de aceite u otros?	✓			
4	Las paredes, techos, pisos están en buen estado?	✓			
5	las herramientas están guardadas en un lugar especifico para ello?	✓			
6	Las herramientas están almacenadas libres de residuos de aceite o grasa?	✓			
7	Hay contaminación visual por exceso de publicidad?	✓			
8	Los recipientes para basuras son adecuados en tamaño, número y acordes al tipo de desecho?	✓			
9	Se cuenta con un número suficiente de baños?	✓			
10	Los baños están debidamente dotados?	✓			
11	Se realizo la actividad de recorrido y recoleccion de residuos?	✓			
12	El personal lleva bien puesto su uniforme?	✓			
13	Los elementos de protección personal tienen asignado un lugar para conservarlos en condiciones optimas?	✓			
14	Los insumos, producto terminado son ubicados fácilmente por el personal que los requiere?	✓			
15	En el área de trabajo se tiene definido la frecuencia para hacer el aseo?	✓			
16	Se tienen definido (por escrito) y se han divulgado, estándares de aseo a los trabajadores?	✓			
17	Se cuenta con un mantenimiento periódico de baños?	✓			
18	Se evidencia en el área que hay sistema de reciclaje?	✓			
19	Existen servicios sanitarios separados por sexo?	✓			
20	Se realizo la limpieza adecuada de la zona de alimentacion?	✓			
21	Se cuenta con insumos e implementos adecuados y suficientes para realizar labores de limpieza?	✓			
22	Se realiza control periódico de plagas y roedores?			✓	
23	Los desagües cuentan con sus rejillas y éstas se encuentran en buen estado?			✓	
24	A las luminarias se les hace una limpieza periódica?			✓	

OBSERVACIONES:

Scanned with CamScanner

	INSPECCION/ PREOPERACIONAL DE TALADRO	SG-SSTIT001 Version 0.1 10 enero de 2023

FECHA: 20/04/2026
EMPRESA: Adriana E. Alvarez
TALADRO No 02
MARCA DeWalt

LUGAR: Camilo Torres
INSPECTOR SST D. Vanesa Giraldo

DESCRIPCIÓN	ITEM B	ITEM M	EVIDENCIA DESCRIPCION DETALLADA DEL TALADRO
SE VEREFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)	/		
ESTADO DE INSTALACIÓN DE LA BROCA (INSERTACIÓN)	/		
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS	/		
ESTADO E INSTALACION DEL MANGO	/		
ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO	/		
ESTADO DEL CABLE DE ALIMENTACIÓN	/		
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADOS PARA LAS RPM(8500 - 15000)	/		
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA	/		
ESTADO GENERAL DEL TALADRO (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)	/		
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR	/		
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	/		
ESTADO DE LAS BROCAS	/		

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO

FIRMA DEL OPERADOR: ANDRES E — Christian Ávila

FUERA DE SERVICIO SI___ NO /

OBSERVACIONES

Los empleados asumen responsabilidad en caso de omitir medidas de seguridad y prevencion

Formato diligenciado con los operadores de la herramienta

Scanned with CamScanner

	INSPECCION / PREOPERACIONAL DE EQUIPO DE OXICORTE , PULIDORA	SG-SST
		ADRIANA ELENA ALVAREZ
		10/01 DE 2023

FECHA: 20/04/2028 LUGAR: Camilo Torres

EMPRESA: Adriana Elena Alvarez INSPECTOR SST: D. Vanesa B.

PULIDORA No 02

MARCA Elito

Marcar con una x en la opcion (B) si el item se encuentra en buen estado, (M) si el item se encuentra en mal estado y necesita ser reparado o sustituido, (N/A) si el item no aplica para la inspeccion.

DESCRIPCION	B	M	N/A
SE VEREFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)	x		
ESTADO DE INSTALACIÓN DEL DISCO (INSERTACIÓN)	x		
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS	x		
ESTADO E INSTALACION DEL MANGO	x		
ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO	x		
ESTADO DE LA GUIA DE LA GUARDA	x		
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA	x		
ESTADO GENERAL DE LA PULIDORA (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)	x		
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR	x		
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	x		
ESTADO DEL DISCO	x		
EL DISCO ENCAJA BIEN EN EL EQUIPO, ES COMPATIBLE	x		
SE HA DILIGENCIADO PERMISO DE TRABAJO EN CALIENTE	x		
SE CUENTA CON EXTINTOR CONTRA INCENDION	x		

OBSERVACIONES: Los operarios son directamente responsables y asumen cualquier resposnabilidad en el uso de la herramienta.

El personal de seguridad y salud en el trabajo realiza esta inspeccion junto con los operadores de la herramienta, Los equipos se utilizan con todos sus componentes de seguridad (Mango agarre y guarda de seguridad) Los empleados asumen cualquier responsabilidad en caso de omision a las medidas de seguridad.

OPERARIOS DE EQUIPO DE OXICORTE, PULIDORA

Nombre del Operador:	1.	cc.	1950834121
Nombre del Operador:	2. ANDRES E.	cc.	80195638
Nombre del Operador:	3.	cc.	80209396
Nombre del Operador:	4.	cc.	
Nombre del Operador:	5.	cc.	
Nombre del Operador:	6.	cc.	
Nombre del Operador:	7.	cc.	

Scanned with CamScanner

	INSPECCION DE HERRAMIENTAS MANUALES	CODIGO	SG-SSTIH001
	ADRIANA ELENA ALVAREZ	VERSION:	001
	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	FECHA:	16/07/2024

OBRA/PROYECTO: 8155088		EMPRESA: Adriana Elena Alvarez	
CUADRILLA:	Camilo Torres	FECHA	20/04/2026

HERRAMIENTA	REVISION GENERAL O CONDICIONES INSEGURAS	DESCRIPCION: BUENO (B) MALO (M) NO APLICA (N/A)	
		ESTADO	OBSERVACIONES
Alicates	Los mangos se encuentran en buen estado y con aislamiento, las mordazas y la punta se encuentran sin deterioro.	B	
Bisturí	La hoja de corte se encuentra sin oxido, funciona correctamente el seguro. Estado general de la parte externa.	B	
Cinta métrica	Estado general.	B	
Cizalla	Estado general de los mangos y de la cuchilla.	B	
Destornilladores	Mango (flojo o suelto), punta (desgastada), doblado.	B	
Extensiones eléctricas	El cable está libre de empalmes y desgastes. La clavija está en buen estado para su uso.	B	
Hoja de segueta	Presenta desgaste en los dientes. Se encuentra libre de óxido o sustancias químicas.	B	
Maceta / Martillo/ porro	Mango (ajuste, quebrado, astillado, flojo).	B	
Marco de segueta	Estado general del marco.	B	
Nivel de mano	Estado general.	B	
Palustre	Estado general.	B	
Puntero ó cincel	Presenta (fisuras o remiendos), se encuentra afilado, estado de la cabeza tipo hongo.	B	
Espatula	el mango se encuentra en buen estado, encabado, sin astillas	B	
Pala	estado general	B	
Pica	estado general	B	
bichiroque	estado general	B	

NOMBRE Y DOCUMENTO DEL TRABAJADOR:	FIRMA DEL INSPECTOR SST:
ANDRES E.	

Scanned with CamScanner

	INSPECCION / PREOPERACIONAL DE EQUIPO DE OXICORTE , PULIDORA	SG-SST ADRIANA ELENA ALVAREZ 10/01 DE 2023

FECHA: 00/04/2026 LUGAR: La Candelaria

EMPRESA: Adriana Elena Alvarez

PULIDORA No 001 INSPECTOR SST:

MARCA Total

Marcar con una x en la opcion (B) si el item se encuentra en buen estado, (M) si el item se encuentra en mal estado y necesita ser reparado o sustituido, (N/A) si el item no aplica para la inspeccion.

DESCRIPCION	B	M	N/A
SE VEREFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)	/		
ESTADO DE INSTALACIÓN DEL DISCO (INSERTACIÓN)	/		
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS	/		
ESTADO E INSTALACION DEL MANGO	/		
ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO	/		
ESTADO DE LA GUIA DE LA GUARDA	/		
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA	/		
ESTADO GENERAL DE LA PULIDORA (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)	/		
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR	/		
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	/		
ESTADO DEL DISCO	/		
EL DISCO ENCAJA BIEN EN EL EQUIPO, ES COMPATIBLE	/		
SE HA DILIGENCIADO PERMISO DE TRABAJO EN CALIENTE	/		
SE CUENTA CON EXTINTOR CONTRA INCENDION	/		

OBSERVACIONES: Los operarios son directamente responsables y asumen cualquier resposnabilidad en el uso de la herramienta.

El personal de seguridad y salud en el trabajo realiza esta inspeccion junto con los operadores de la herramienta, Los equipos se utilizan con todos sus componentes de seguridad (Mango agarre y guarda de seguridad) Los empleados asumen cualquier responsabilidad en caso de omision a las medidas de seguridad.

OPERARIOS DE EQUIPO DE OXICORTE, PULIDORA

Nombre del Operador:	1. Jose Luis Lopez 93020526	CC.	93020526
Nombre del Operador:	2. Oscar Leonardo Mena 1007535746	CC.	1007535746
Nombre del Operador:	3.	CC.	
Nombre del Operador:	4.	CC.	
Nombre del Operador:	5.	CC.	
Nombre del Operador:	6.	CC.	
Nombre del Operador:	7.	CC.	

Scanned with CamScanner

	INSPECCION DE HERRAMIENTAS MANUALES	CODIGO	SG-SSTIH001
	ADRIANA ELENA ALVAREZ	VERSION:	001
	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	FECHA:	16/07/2024

OBRA/PROYECTO: 8155088		EMPRESA: Adriana Elena Alvarez	
CUADRILLA:	La Candelaria	FECHA	20/04/2026

HERRAMIENTA	REVISION GENERAL O CONDICIONES INSEGURAS	DESCRIPCION: BUENO (B) MALO (M) NO APLICA (N/A)	
		ESTADO	OBSERVACIONES
Alicates	Los mangos se encuentran en buen estado y con aislamiento, las mordazas y la punta se encuentran sin deterioro.	/	
Bisturí	La hoja de corte se encuentra sin oxido, funciona correctamente el seguro. Estado general de la parte externa.	/	
Cinta métrica	Estado general.	/	
Cizalla	Estado general de los mangos y de la cuchilla.	/	
Destornilladores	Mango (flojo o suelto), punta (desgastada), doblado.	/	
Extensiones eléctricas	El cable está libre de empalmes y desgastes. La clavija está en buen estado para su uso.	/	
Hoja de segueta	Presenta desgaste en los dientes. Se encuentra libre de óxido o sustancias químicas.	/	
Maceta / Martillo/ porro	Mango (ajuste, quebrado, astillado, flojo).	/	
Marco de segueta	Estado general del marco.	/	
Nivel de mano	Estado general.	/	
Palustre	Estado general.	/	
Puntero ó cincel	Presenta (fisuras o remiendos), se encuentra afilado, estado de la cabeza tipo hongo.	/	
Espatula	el mango se encuentra en buen estado, encabado, sin astillas	/	
Pala	estado general	/	
Pica	estado general	/	
bichiroque	estado general	/	

NOMBRE Y DOCUMENTO DEL TRABAJADOR:	FIRMA DEL INSPECTOR SST:
Jozer Arley Lopez 93020526	

Scanned with CamScanner

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ADRIANA ELENA ALVAREZ	SST
		03/01/2023
	HOJA DE VIDA EQUIPO SOLDADURA	SG-SST
		VERSION 0.3

Fecha	18/04/2026	**Lugar**	La Candelaria
Serial/ Cod Equipo		**Marca**	Ingercol
Actividad a ejecutar	Soldadura modulos pasamanos		

**Si en alguna de las casillas marcadas se responde un "NO" se detiene actividad y reportar inmediatamente al Jefe Inmediato sobre la condición que se detectó.

Instrucciones: Marca con "Si" "No" "NA (No Aplica)" según el caso, la casilla correspondiente en el punto a revisar

	VARIABLE A INSPECCIONAR	SI	NO	NA
1	**EQUIPO SOLDADURA**			
1.1	¿La carcasa o cuerpo del equipo se encuentra en buen estado ¿completo y ajustado?	Si	No	NA
1.2	¿El swith On/Off está en buen estado?	Si	No	NA
1.3	¿La copa porta electrodo se encuentra en buen estado?	Si	No	NA
1.4	¿el cable de tierra se encuentra en buen estado?	Si	No	NA
1.5	¿El mango de sujeción se encuentra en buen estado?	Si	No	NA
1.6	¿la fuente de poder está en buen estado?	Si	No	NA
1.8	¿Las pinzas a tierra está en buen estado?	Si	No	NA
2	**ELECTRICIDAD**			
2.1	¿El cable y el enchufe se encuentra en buen estado, sin daños?	Si	No	NA
2.2	¿El cable de la extensión eléctrica está en buenas condiciones?	Si	No	NA
3	**AREA DE TRABAJO Y EPP**			
3.1	¿el área de trabajo Se encuentra limpia, ordenada, despejada?	Si	No	NA
3.2	Se utilizan adecuadamente los EPP.	Si	No	NA



Nombre del Revisor/Inspector: Diana Vanesa Oraldo

N° de identificación: 1053+82449

Cargo: SST

Firma

Observaciones

Scanned with CamScanner

	INSPECCION DE HERRAMIENTAS MANUALES	CODIGO	SG-SSTIH001
	ADRIANA ELENA ALVAREZ	VERSION:	001
	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	FECHA:	16/07/2024

OBRA/PROYECTO: 8155088		EMPRESA: Adriana Elena Alvarez	
CUADRILLA:	La Candelaria	FECHA	13/04/2026

HERRAMIENTA	REVISION GENERAL O CONDICIONES INSEGURAS	DESCRIPCION: BUENO (B) MALO (M) NO APLICA (N/A)	
		ESTADO	OBSERVACIONES
Alicates	Los mangos se encuentran en buen estado y con aislamiento, las mordazas y la punta se encuentran sin deterioro.	B	
Bisturí	La hoja de corte se encuentra sin oxido, funciona correctamente el seguro. Estado general de la parte externa.	B	
Cinta métrica	Estado general.	B	
Cizalla	Estado general de los mangos y de la cuchilla.	B	
Destornilladores	Mango (flojo o suelto), punta (desgastada), doblado.	B	
Extensiones eléctricas	El cable está libre de empalmes y desgastes. La clavija está en buen estado para su uso.	B	
Hoja de segueta	Presenta desgaste en los dientes. Se encuentra libre de óxido o sustancias químicas.	B	
Maceta / Martillo/ porro	Mango (ajuste, quebrado, astillado, flojo).	B	
Marco de segueta	Estado general del marco.	B	
Nivel de mano	Estado general.	B	
Palustre	Estado general.	B	
Puntero ó cincel	Presenta (fisuras o remiendos), se encuentra afilado, estado de la cabeza tipo hongo.	B	
Espatula	el mango se encuentra en buen estado, encabado, sin astillas	B	
Pala	estado general	B	
Pica	estado general	B	
bichiroque	estado general	B	

NOMBRE Y DOCUMENTO DEL TRABAJADOR:	FIRMA DEL INSPECTOR SST:
Didier Camilo Pabon 1030690192	Didier
motocicidad Quintero 3020479414	

Scanned with CamScanner

	INSPECCION DE HERRAMIENTAS MANUALES	CODIGO	SG-SSTIH001
	ADRIANA ELENA ALVAREZ	VERSION:	001
	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	FECHA:	16/07/2024

OBRA/PROYECTO: 8155098		EMPRESA:	Adriana Elena Alvárez
CUADRILLA:	Jaime Pardo - eléctrico	FECHA	29/04/2028

HERRAMIENTA	REVISION GENERAL O CONDICIONES INSEGURAS	DESCRIPCION: BUENO (B) MALO (M) NO APLICA (N/A)	
		ESTADO	OBSERVACIONES
Alicates	Los mangos se encuentran en buen estado y con aislamiento, las mordazas y la punta se encuentran sin deterioro.	B	
Bisturí	La hoja de corte se encuentra sin oxido, funciona correctamente el seguro. Estado general de la parte externa.	B	
Cinta métrica	Estado general.	B	
Cizalla	Estado general de los mangos y de la cuchilla.	B	
Destornilladores	Mango (flojo o suelto), punta (desgastada), doblado.	B	
Extensiones eléctricas	El cable está libre de empalmes y desgastes. La clavija está en buen estado para su uso.	B	
Hoja de segueta	Presenta desgaste en los dientes. Se encuentra libre de óxido o sustancias químicas.	B	
Maceta / Martillo/ porro	Mango (ajuste, quebrado, astillado, flojo).	B	
Marco de segueta	Estado general del marco.	B	
Nivel de mano	Estado general.	B	
Palustre	Estado general.	B	
Puntero ó cincel	Presenta (fisuras o remiendos), se encuentra afilado, estado de la cabeza tipo hongo.	B	
Espatula	el mango se encuentra en buen estado, encabado, sin astillas	B	
Pala	estado general	B	
Pica	estado general	B	
bichoroque	estado general	B	

NOMBRE Y DOCUMENTO DEL TRABAJADOR:	FIRMA DEL INSPECTOR SST:
Alejandro Sanchez 1053900398	

Scanned with CamScanner

	INSPECCION/ PREOPERACIONAL DE TALADRO	SG-SSTIT001 Version 0.1 10 enero de 2023

FECHA: 29/04/2026
EMPRESA: Adriana Elena Alvarez
TALADRO No 02
MARCA Total

LUGAR: Jome Pardo
INSPECTOR SST D. Vanesa Graldo

DESCRIPCIÓN	ITEM B	ITEM M	EVIDENCIA DESCRIPCION DETALLADA DEL TALADRO
SE VEREFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)	✓		
ESTADO DE INSTALACIÓN DE LA BROCA (INSERTACIÓN)	✓		
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS	✓		
ESTADO E INSTALACION DEL MANGO	✓		
ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO	✓		
ESTADO DEL CABLE DE ALIMENTACIÓN	✓		
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADOS PARA LAS RPM(8500 - 15000)	✓		
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA	✓		
ESTADO GENERAL DEL TALADRO (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)	✓		
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR	✓		
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	✓		
ESTADO DE LAS BROCAS	✓		

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO

FIRMA DEL OPERADOR: _____

FUERA DE SERVICIO SI___ NO___

OBSERVACIONES

Los empleados asumen responsabilidad en caso de omitir medidas de seguridad y prevencion

Formato diligenciado con los operadores de la herramienta

Scanned with CamScanner

	INSPECCION / PREOPERACIONAL DE EQUIPO DE OXICORTE , PULIDORA	SG-SST
		ADRIANA ELENA ALVAREZ
		10/01 DE 2023

FECHA: 29/04/2028 LUGAR: Jaime Pardo

EMPRESA: Adriana Elena Alvarez

PULIDORA No 02 INSPECTOR SST: D. Vanesa Gralda

MARCA Total

Marcar con una x en la opcion (B) si el item se encuentra en buen estado, (M) si el item se encuentra en mal estado y necesita ser reparado o sustituido, (N/A) si el item no aplica para la inspeccion.

DESCRIPCION	B	M	N/A
SE VEREFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)	✓		
ESTADO DE INSTALACIÓN DEL DISCO (INSERTACIÓN)	✓		
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS	✓		
ESTADO E INSTALACION DEL MANGO	✓		
ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO	✓		
ESTADO DE LA GUIA DE LA GUARDA	✓		
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA	✓		
ESTADO GENERAL DE LA PULIDORA (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)	✓		
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR	✓		
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	✓		
ESTADO DEL DISCO	✓		
EL DISCO ENCAJA BIEN EN EL EQUIPO, ES COMPATIBLE	✓		
SE HA DILIGENCIADO PERMISO DE TRABAJO EN CALIENTE	✓		
SE CUENTA CON EXTINTOR CONTRA INCENDION	✓		

OBSERVACIONES: Los operarios son directamente responsables y asumen cualquier resposnabilidad en el uso de la herramienta.

El personal de seguridad y salud en el trabajo realiza esta inspeccion junto con los operadores de la herramienta, Los equipos se utilizan con todos sus componentes de seguridad (Mango agarre y guarda de seguridad) Los empleados asumen cualquier responsabilidad en caso de omision a las medidas de seguridad.

OPERARIOS DE EQUIPO DE OXICORTE, PULIDORA

Nombre del Operador:	1.	cc.	1015400348
Nombre del Operador:	2.	cc.	
Nombre del Operador:	3.	cc.	
Nombre del Operador:	4.	cc.	
Nombre del Operador:	5.	cc.	
Nombre del Operador:	6.	cc.	
Nombre del Operador:	7.	cc.	

Scanned with CamScanner

	INSPECCION DE HERRAMIENTAS MANUALES	CODIGO	SG-SSTIH001
	ADRIANA ELENA ALVAREZ	VERSION:	001
	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	FECHA:	16/07/2024

OBRA/PROYECTO: 8155088 | EMPRESA: Adriana Elena Alvarez

CUADRILLA: Jaime Pardo | FECHA: 29/04/26

HERRAMIENTA	REVISION GENERAL O CONDICIONES INSEGURAS	DESCRIPCION: BUENO (B) MALO (M) NO APLICA (N/A)	
		ESTADO	OBSERVACIONES
Alicates	Los mangos se encuentran en buen estado y con aislamiento, las mordazas y la punta se encuentran sin deterioro.	B	
Bisturí	La hoja de corte se encuentra sin oxido, funciona correctamente el seguro. Estado general de la parte externa.	B	
Cinta métrica	Estado general.	B	
Cuzalla	Estado general de los mangos y de la cuchilla.	B	
Destornilladores	Mango (flojo o suelto), punta (desgastada), doblado.	B	
Extensiones eléctricas	El cable está libre de empalmes y desgastes. La clavija está en buen estado para su uso.	B	
Hoja de segueta	Presenta desgaste en los dientes. Se encuentra libre de óxido o sustancias químicas.	B	
Maceta / Martillo/ Combo	Mango (ajuste, quebrado, astillado, flojo).	B	
Marco de segueta	Estado general del marco.	B	
Nivel de mano	Estado general.	B	
Palustre	Estado general.	B	
Puntero ó cincel	Presenta (fisuras o remiendos), se encuentra afilado, estado de la cabeza tipo hongo.	B	
Espatula	el mango se encuentra en buen estado, encabado, sin astillas	B	
Pala	estado general	B	
Pica	estado general	B	
Pichiroque	estado general	B	

NOMBRE Y DOCUMENTO DEL TRABAJADOR:	FIRMA DEL INSPECTOR SST:
ANDRES E. Mauricio Andres V.	

Scanned with CamScanner

	INSPECCION/ PREOPERACIONAL DE TALADRO	SG-SSTIT001 Version 0.1 10 enero de 2023

FECHA: 28/04/2026
EMPRESA: Adriana Elena Alvarez
TALADRO No 002
MARCA Total

LUGAR: Jaime Pardo
INSPECTOR SST D. Vanara Giraldo

DESCRIPCIÓN	ITEM B	ITEM M	EVIDENCIA DESCRIPCION DETALLADA DEL TALADRO
SE VEREFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)	✓		
ESTADO DE INSTALACIÓN DE LA BROCA (INSERTACIÓN)	✓		
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS	✓		
ESTADO E INSTALACION DEL MANGO	✓		
ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO	✓		
ESTADO DEL CABLE DE ALIMENTACIÓN	✓		
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADOS PARA LAS RPM(8500 - 15000)	✓		
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA	✓		
ESTADO GENERAL DEL TALADRO (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)	✓		
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR	✓		
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	✓		
ESTADO DE LAS BROCAS	✓		

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO

FIRMA DEL OPERADOR: ANDRES F.

FUERA DE SERVICIO SI___ NO___

OBSERVACIONES

Los empleados asumen responsabilidad en caso de omitir medidas de seguridad y prevencion

Formato diligenciado con los operadores de la herramienta

Scanned with CamScanner

	INSPECCION / PREOPERACIONAL DE EQUIPO DE OXICORTE , PULIDORA	SG-SST
		ADRIANA ELENA ALVAREZ
		10/01 DE 2023

FECHA: 28/04/2026 LUGAR: Jaime Pardo

EMPRESA: Adriana Elena Alvarez

PULIDORA No 01 INSPECTOR SST: D. Vanesa Giraldo

MARCA Super tools

Marcar con una x en la opcion (B) si el item se encuentra en buen estado, (M) si el item se encuentra en mal estado y necesita ser reparado o sustituido, (N/A) si el item no aplica para la inspeccion.

DESCRIPCION	B	M	N/A
SE VEREFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)	✓		
ESTADO DE INSTALACIÓN DEL DISCO (INSERTACIÓN)	✓		
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS	✓		
ESTADO E INSTALACION DEL MANGO	✓		
ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO	✓		
ESTADO DE LA GUIA DE LA GUARDA	✓		
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA	✓		
ESTADO GENERAL DE LA PULIDORA (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)	✓		
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR	✓		
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	✓		
ESTADO DEL DISCO	✓		
EL DISCO ENCAJA BIEN EN EL EQUIPO, ES COMPATIBLE	✓		
SE HA DILIGENCIADO PERMISO DE TRABAJO EN CALIENTE	✓		
SE CUENTA CON EXTINTOR CONTRA INCENDION	✓		

OBSERVACIONES: Los operarios son directamente responsables y asumen cualquier resposnabilidad en el uso de la herramienta.

El personal de seguridad y salud en el trabajo realiza esta inspeccion junto con los operadores de la herramienta, Los equipos se utilizan con todos sus componentes de seguridad (Mango agarre y guarda de seguridad) Los empleados asumen cualquier responsabilidad en caso de omision a las medidas de seguridad.

OPERARIOS DE EQUIPO DE OXICORTE, PULIDORA

Nombre del Operador:	1. EDWIN ANDRES ESPINOSA	CC.	80195638
Nombre del Operador:	2.	CC.	7950834421
Nombre del Operador:	3.	CC.	
Nombre del Operador:	4.	CC.	
Nombre del Operador:	5.	CC.	
Nombre del Operador:	6.	CC.	
Nombre del Operador:	7.	CC.	

Scanned with CamScanner

	INSPECCION DE HERRAMIENTAS MANUALES	CODIGO	SG-SSTIH001
	ADRIANA ELENA ALVAREZ	VERSION:	001
	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	FECHA:	16/07/2024

OBRA/PROYECTO: 8155088		EMPRESA: Adriana Elena Alvarez	
CUADRILLA:	Jaime Pardo	FECHA	27/04/2026

HERRAMIENTA	REVISION GENERAL O CONDICIONES INSEGURAS	DESCRIPCION: BUENO (B) MALO (M) NO APLICA (N/A)	
		ESTADO	OBSERVACIONES
Alicates	Los mangos se encuentran en buen estado y con aislamiento, las mordazas y la punta se encuentran sin deterioro.	B	
Bisturí	La hoja de corte se encuentra sin oxido, funciona correctamente el seguro. Estado general de la parte externa.	B	
Cinta métrica	Estado general.	B	
Cizalla	Estado general de los mangos y de la cuchilla.	B	
Destornilladores	Mango (flojo o suelto), punta (desgastada), doblado.	B	
Extensiones eléctricas	El cable está libre de empalmes y desgastes. La clavija está en buen estado para su uso.	B	
Hoja de segueta	Presenta desgaste en los dientes. Se encuentra libre de óxido o sustancias químicas.	B	
Maceta / Martillo/ porro	Mango (ajuste, quebrado, astillado, flojo).	B	
Marco de segueta	Estado general del marco.	B	
Nivel de mano	Estado general.	B	
Palustre	Estado general.	B	
Puntero ó cincel	Presenta (fisuras o remiendos), se encuentra afilado, estado de la cabeza tipo hongo.	B	
Espatula	el mango se encuentra en buen estado, encabado, sin astillas	B	
Pala	estado general	B	
Pica	estado general	B	
bichiroque	estado general	B	

NOMBRE Y DOCUMENTO DEL TRABAJADOR:	FIRMA DEL INSPECTOR SST:
Orison Moreno Villanueva 1007477051	
Sisifredo Cortes 1128046172	

	INSPECCION / PREOPERACIONAL DE EQUIPO DE OXICORTE , PULIDORA	SG-SST ADRIANA ELENA ALVAREZ 10/01 DE 2023

FECHA: 27/04/2026 LUGAR: Jaime Pardo

EMPRESA: Adriana Elena Alvarez

PULIDORA No 07 INSPECTOR SST: D. Vanesa Giraldo

MARCA Super Tools.

Marcar con una x en la opcion (B) si el item se encuentra en buen estado, (M) si el item se encuentra en mal estado y necesita ser reparado o sustituido, (N/A) si el item no aplica para la inspeccion.

DESCRIPCION	B	M	N/A
SE VEREFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)	✓		
ESTADO DE INSTALACIÓN DEL DISCO (INSERTACIÓN)	✓		
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS	✓		
ESTADO E INSTALACION DEL MANGO	✓		
ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO	✓		
ESTADO DE LA GUIA DE LA GUARDA	✓		
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA	✓		
ESTADO GENERAL DE LA PULIDORA (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)	✓		
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR	✓		
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	✓		
ESTADO DEL DISCO	✓		
EL DISCO ENCAJA BIEN EN EL EQUIPO, ES COMPATIBLE	✓		
SE HA DILIGENCIADO PERMISO DE TRABAJO EN CALIENTE	✓		
SE CUENTA CON EXTINTOR CONTRA INCENDION	✓		

OBSERVACIONES: Los operarios son directamente responsables y asumen cualquier resposnabilidad en el uso de la herramienta.

El personal de seguridad y salud en el trabajo realiza esta inspeccion junto con los operadores de la herramienta, Los equipos se utilizan con todos sus componentes de seguridad (Mango agarre y guarda de seguridad) Los empleados asumen cualquier responsabilidad en caso de omision a las medidas de seguridad.

OPERARIOS DE EQUIPO DE OXICORTE, PULIDORA

Nombre del Operador:	1. Gerson Moreno Villanueva	CC.	1007477051
Nombre del Operador:	2. Sistemas Consejo	CC.	1397[illegible]
Nombre del Operador:	3.	CC.	
Nombre del Operador:	4.	CC.	
Nombre del Operador:	5.	CC.	
Nombre del Operador:	6.	CC.	
Nombre del Operador:	7.	CC.	

Scanned with CamScanner

	INSPECCION/ PREOPERACIONAL DE TALADRO	SG-SSTIT001 Version 0.1 10 enero de 2023

FECHA: 27/04/2026
EMPRESA: Adriana Elena Alvarez
TALADRO No 01
MARCA Total

LUGAR: Jaime Pardo
INSPECTOR SST D. Vanesa Giraldo

DESCRIPCIÓN	ITEM B	ITEM M	EVIDENCIA DESCRIPCION DETALLADA DEL TALADRO
SE VEREFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)	✓		
ESTADO DE INSTALACIÓN DE LA BROCA (INSERTACIÓN)	✓		
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS	✓		
ESTADO E INSTALACION DEL MANGO	✓		
ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO	✓		
ESTADO DEL CABLE DE ALIMENTACIÓN	✓		
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADOS PARA LAS RPM(8500 - 15000)	✓		
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA	✓		
ESTADO GENERAL DEL TALADRO (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)	✓		
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR	✓		
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	✓		
ESTADO DE LAS BROCAS	✓		

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO

FIRMA DEL OPERADOR: gerson moreno

FUERA DE SERVICIO SI___ NO ✓

OBSERVACIONES

Los empleados asumen responsabilidad en caso de omitir medidas de seguridad y prevencion

Formato diligenciado con los operadores de la herramienta

Scanned with CamScanner

	INSPECCION/ PREOPERACIONAL DE TALADRO	SG-SSTIT001 Version 0.1 10 enero de 2023

FECHA: 06/04/2026
EMPRESA: Adriana Elena Alvarez
TALADRO No. 07
MARCA Makita

LUGAR: Jaime Pardo
INSPECTOR SST

DESCRIPCIÓN	ITEM B	ITEM M	EVIDENCIA DESCRIPCION DETALLADA DEL TALADRO
SE VEREFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)	✓		
ESTADO DE INSTALACIÓN DE LA BROCA (INSERTACIÓN)	✓		
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS	✓		
ESTADO E INSTALACION DEL MANGO	✓		
ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO	✓		
ESTADO DEL CABLE DE ALIMENTACIÓN	✓		
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADOS PARA LAS RPM(8500 - 15000)	✓		
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA	✓		
ESTADO GENERAL DEL TALADRO (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)	✓		
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR	✓		
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	✓		
ESTADO DE LAS BROCAS	✓		

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO

FIRMA DEL OPERADOR: gerson moreno

FUERA DE SERVICIO SI___ NO ✓

OBSERVACIONES
Los empleados asumen responsabilidad en caso de omitir medidas de seguridad y prevencion
Formato diligenciado con los operadores de la herramienta

Scanned with CamScanner

	INSPECCION / PREOPERACIONAL DE EQUIPO DE OXICORTE , PULIDORA	SG-SSTIEC001
		ADRIANA ELENA ALVAREZ
		10/01 DE 2023

FECHA: 06/04/2026 LUGAR: Jaime Pardo

EMPRESA: Adriana Elena Alvarez

PULIDORA No 07 INSPECTOR SST:

MARCA Total

Marcar con una x en la opcion (B) si el item se encuentra en buen estado, (M) si el item se encuentra en mal estado y necesita ser reparado o sustituido, (N/A) si el item no aplica para la inspeccion.

DESCRIPCION	B	M	N/A
SE VEREFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)	✓		
ESTADO DE INSTALACIÓN DEL DISCO (INSERTACIÓN)	✓		
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS	✓		
ESTADO E INSTALACION DEL MANGO	✓		
ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO	✓		
ESTADO DE LA GUIA DE LA GUARDA	✓		
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA	✓		
ESTADO GENERAL DE LA PULIDORA (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)	✓		
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR	✓		
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	✓		
ESTADO DEL DISCO	✓		
EL DISCO ENCAJA BIEN EN EL EQUIPO, ES COMPATIBLE	✓		
SE HA DILIGENCIADO PERMISO DE TRABAJO EN CALIENTE	✓		
SE CUENTA CON EXTINTOR CONTRA INCENDION	✓		

OBSERVACIONES: Los operarios son directamente responsables y asumen cualquier resposnabilidad en el uso de la herramienta.

El personal de seguridad y salud en el trabajo realiza esta inspeccion junto con los operadores de la herramienta, Los equipos se utilizan con todos sus componentes de seguridad (Mango agarre y guarda de seguridad) Los empleados asumen cualquier responsabilidad en caso de omision a las medidas de seguridad.

OPERARIOS DE EQUIPO DE OXICORTE, PULIDORA			
Nombre del Operador:	1.	CC.	93020526
Nombre del Operador:	2.	CC.	95072156
Nombre del Operador:	3. gerson moreno villanueva	CC.	1007427059
Nombre del Operador:	4.	CC.	
Nombre del Operador:	5.	CC.	
Nombre del Operador:	6.	CC.	
Nombre del Operador:	7.	CC.	

Scanned with CamScanner

	INSPECCION DE HERRAMIENTAS MANUALES	CODIGO	SG-SSTIH001
	ADRIANA ELENA ALVAREZ	VERSION:	001
	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	FECHA:	16/07/2024

OBRA/PROYECTO: 8155088	EMPRESA: Adriana Elena Alvarez
CUADRILLA: Maria Montessori	FECHA 27/04/2026

HERRAMIENTA	REVISION GENERAL O CONDICIONES INSEGURAS	DESCRIPCION: BUENO (B) MALO (M) NO APLICA (N/A)	
		ESTADO	OBSERVACIONES
Alicates	Los mangos se encuentran en buen estado y con aislamiento, las mordazas y la punta se encuentran sin deterioro.	B	
Bisturí	La hoja de corte se encuentra sin oxido, funciona correctamente el seguro. Estado general de la parte externa.	B	
Cinta métrica	Estado general.	B	
Cizalla	Estado general de los mangos y de la cuchilla.	B	
Destornilladores	Mango (flojo o suelto), punta (desgastada), doblado.	B	
Extensiones eléctricas	El cable está libre de empalmes y desgastes. La clavija está en buen estado para su uso.	B	
Hoja de segueta	Presenta desgaste en los dientes. Se encuentra libre de óxido o sustancias químicas.	B	
Maceta / Martillo/ porro	Mango (ajuste, quebrado, astillado, flojo).	B	
Marco de segueta	Estado general del marco.	B	
Nivel de mano	Estado general.	B	
Palustre	Estado general.	B	
Puntero ó cincel	Presenta (fisuras o remiendos), se encuentra afilado, estado de la cabeza tipo hongo.	B	
Espatula	el mango se encuentra en buen estado, encabado, sin astillas	B	
Pala	estado general	B	
Pica	estado general	B	
bichiroque	estado general	B	

NOMBRE Y DOCUMENTO DEL TRABAJADOR:	FIRMA DEL INSPECTOR SST:
Jhon Mora Felipe Marin Estiven Mon J	

Scanned with CamScanner

	INSPECCION / PREOPERACIONAL DE EQUIPO DE OXICORTE , PULIDORA	SG-SST ADRIANA ELENA ALVAREZ 10/01 DE 2023

FECHA: 27/04/2026 LUGAR: Maria Montessori

EMPRESA: Adriana Elena Alvarez INSPECTOR SST: D. Vanesa Giraldo

PULIDORA No 007

MARCA Total

Marcar con una x en la opcion (B) si el item se encuentra en buen estado, (M) si el item se encuentra en mal estado y necesita ser reparado o sustituido, (N/A) si el item no aplica para la inspeccion.

DESCRIPCION	B	M	N/A
SE VEREFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)	/		
ESTADO DE INSTALACIÓN DEL DISCO (INSERTACIÓN)			
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS	/		
ESTADO E INSTALACION DEL MANGO	/		
ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO	/		
ESTADO DE LA GUIA DE LA GUARDA	/		
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA	/		
ESTADO GENERAL DE LA PULIDORA (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)	/		
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR	/		
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	/		
ESTADO DEL DISCO	/		
EL DISCO ENCAJA BIEN EN EL EQUIPO, ES COMPATIBLE			
SE HA DILIGENCIADO PERMISO DE TRABAJO EN CALIENTE	/		
SE CUENTA CON EXTINTOR CONTRA INCENDION	/		

OBSERVACIONES: Los operarios son directamente responsables y asumen cualquier resposnabilidad en el uso de la herramienta.

El personal de seguridad y salud en el trabajo realiza esta inspeccion junto con los operadores de la herramienta, Los equipos se utilizan con todos sus componentes de seguridad (Mango agarre y guarda de seguridad) Los empleados asumen cualquier responsabilidad en caso de omision a las medidas de seguridad.

OPERARIOS DE EQUIPO DE OXICORTE, PULIDORA

Nombre del Operador:	1. Jhon Jairo S.	CC.	1058876157
Nombre del Operador:	2.	CC.	
Nombre del Operador:	3.	CC.	
Nombre del Operador:	4.	CC.	
Nombre del Operador:	5.	CC.	
Nombre del Operador:	6.	CC.	
Nombre del Operador:	7.	CC.	

Scanned with CamScanner

	INSPECCION DE HERRAMIENTAS MANUALES	CODIGO	SG-SSTIH001
	ADRIANA ELENA ALVAREZ	VERSION:	001
	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	FECHA:	7/16/2024

OBRA/PROYECTO: 8155088

EMPRESA: Adriana Elena Alvarez

CUADRILLA: Maria Montessori

FECHA: 06/04/2026

HERRAMIENTA	REVISION GENERAL O CONDICIONES INSEGURAS	DESCRIPCION: BUENO (B) MALO (M) NO APLICA (N/A)	
		ESTADO	OBSERVACIONES
Alicates	Los mangos se encuentran en buen estado y con aislamiento, las mordazas y la punta se encuentran sin deterioro.		
Bisturí	La hoja de corte se encuentra sin oxido, funciona correctamente el seguro. Estado general de la parte externa.		
Cinta métrica	Estado general.		
Cizalla	Estado general de los mangos y de la cuchilla.		
Destornilladores	Mango (flojo o suelto), punta (desgastada), doblado.		
Extensiones eléctricas	El cable está libre de empalmes y desgastes. La clavija está en buen estado para su uso.		
Hoja de segueta	Presenta desgaste en los dientes. Se encuentra libre de óxido o sustancias químicas.		
Maceta /.Martillo/ porro	Mango (ajuste, quebrado, astillado, flojo).		
Marco de segueta	Estado general del marco.		
Nivel de mano	Estado general.		
Palustre	Estado general.		
Puntero ó cincel	Presenta (fisuras o remiendos), se encuentra afilado, estado de la cabeza tipo hongo.		
Espatula	el mango se encuentra en buen estado, encabado, sin astillas		
Pala	estado general		
Pica	estado general		
bichoroque	estado general		

NOMBRE Y DOCUMENTO DEL TRABAJADOR:	FIRMA DEL INSPECTOR SST:
JOSE HERRERA 666.5047	
JOSE VELASQUEZ.	
Ricardo Sanchez	

Scanned with CamScanner

	INSPECCION DE HERRAMIENTAS MANUALES	CODIGO	SG-SSTIH001
	ADRIANA ELENA ALVAREZ	VERSION:	001
	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	FECHA:	16/07/2024

OBRA/PROYECTO: 8155088		EMPRESA: Adriana Elena Alvarez	
CUADRILLA:	Jorge Soto	FECHA	27/04/2026

HERRAMIENTA	REVISION GENERAL O CONDICIONES INSEGURAS	DESCRIPCION: BUENO (B) MALO (M) NO APLICA (N/A)	
		ESTADO	OBSERVACIONES
Alicates	Los mangos se encuentran en buen estado y con aislamiento, las mordazas y la punta se encuentran sin deterioro.	B	
Bisturí	La hoja de corte se encuentra sin oxido, funciona correctamente el seguro. Estado general de la parte externa.	B	
Cinta métrica	Estado general.	B	
Cizalla	Estado general de los mangos y de la cuchilla.	B	
Destornilladores	Mango (flojo o suelto), punta (desgastada), doblado.	B	
Extensiones eléctricas	El cable está libre de empalmes y desgastes. La clavija está en buen estado para su uso.	B	
Hoja de segueta	Presenta desgaste en los dientes. Se encuentra libre de óxido o sustancias químicas.	B	
Maceta / Martillo/ porro	Mango (ajuste, quebrado, astillado, flojo).	B	
Marco de segueta	Estado general del marco.	B	
Nivel de mano	Estado general.	B	
Palustre	Estado general.	B	
Puntero ó cincel	Presenta (fisuras o remiendos), se encuentra afilado, estado de la cabeza tipo hongo.	B	
Espatula	el mango se encuentra en buen estado, encabado, sin astillas	B	
Pala	estado general	B	
Pica	estado general	B	
bichiroque	estado general	B	
		B	

NOMBRE Y DOCUMENTO DEL TRABAJADOR:	FIRMA DEL INSPECTOR SST:
JOSE CLORIO MORENO 9302151	
Jose Hernan Lopez	
Oscar Leonel Mena 1004535206	

Scanned with CamScanner

	INSPECCION/ PREOPERACIONAL DE TALADRO	SG-SSTIT001 Version 0.1 10 enero de 2023

FECHA: 27/04/2026 **LUGAR:** Jorge Soto
EMPRESA: Adriana Elena Alvarez **INSPECTOR SST** D. Vanesa Giraldo
TALADRO No 07
MARCA Makita

DESCRIPCIÓN	ITEM B	ITEM M	EVIDENCIA DESCRIPCION DETALLADA DEL TALADRO
SE VEREFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)	✓		
ESTADO DE INSTALACIÓN DE LA BROCA (INSERTACIÓN)	✓		
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS	✓		
ESTADO E INSTALACION DEL MANGO	✓		
ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO	✓		
ESTADO DEL CABLE DE ALIMENTACIÓN	✓		
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADOS PARA LAS RPM(8500 - 15000)	✓		
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA	✓		
ESTADO GENERAL DEL TALADRO (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)	✓		
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR	✓		
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	✓		
ESTADO DE LAS BROCAS	✓		

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO

FIRMA DEL OPERADOR: Jose S

FUERA DE SERVICIO SI___ NO___

OBSERVACIONES

Los empleados asumen responsabilidad en caso de omitir medidas de seguridad y prevencion

Formato diligenciado con los operadores de la herramienta

Scanned with CamScanner

	INSPECCION DE HERRAMIENTAS MANUALES	CODIGO	SG-SSTIH001
	ADRIANA ELENA ALVAREZ	VERSION:	001
	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	FECHA:	16/07/2024

OBRA/PROYECTO: 8155088		EMPRESA:	Adriana Elena Alvarez
CUADRILLA:	Jorge Soto Coiral	FECHA	13/04/2026

HERRAMIENTA	REVISION GENERAL O CONDICIONES INSEGURAS	DESCRIPCION: BUENO (B) MALO (M) NO APLICA (N/A)	
		ESTADO	OBSERVACIONES
Alicates	Los mangos se encuentran en buen estado y con aislamiento, las mordazas y la punta se encuentran sin deterioro.	B	
Bisturí	La hoja de corte se encuentra sin oxido, funciona correctamente el seguro. Estado general de la parte externa.	B	
Cinta métrica	Estado general.	B	
Cizalla	Estado general de los mangos y de la cuchilla.	B	
Destornilladores	Mango (flojo o suelto), punta (desgastada), doblado.	B	
Extensiones eléctricas	El cable está libre de empalmes y desgastes. La clavija está en buen estado para su uso.	B	
Hoja de segueta	Presenta desgaste en los dientes. Se encuentra libre de óxido o sustancias químicas.	B	
Maceta / Martillo/ porro	Mango (ajuste, quebrado, astillado, flojo).	B	
Marco de segueta	Estado general del marco.	B	
Nivel de mano	Estado general.	B	
Palustre	Estado general.	B	
Puntero ó cincel	Presenta (fisuras o remiendos), se encuentra afilado, estado de la cabeza tipo hongo.	B	
Espatula	el mango se encuentra en buen estado, encabado, sin astillas	B	
Pala	estado general	—	
Pica	estado general	—	
bichiroque	estado general	—	

NOMBRE Y DOCUMENTO DEL TRABAJADOR:	FIRMA DEL INSPECTOR SST:
Gerson Moreno 1007427051	
Jose Hernan Lopez 93020522	
JOSE ELDER MORENO 93027151	

Scanned with CamScanner

ANEXO 7. ACTA DE REUNIÓN DEL COPASST

ANEXO 8. ACTA REUNIÓN DEL CCL

ING. ADRIANA ELENA ALVAREZ RIVERA	**EMPRESA ADRIANA ELENA ALVAREZ RIVERA** **ACTA REUNIÓN**	FECHA 02-2024 VERSION 01

COMITÉ O GRUPO: CCL	**ACTA NUMERO:** 004
CITADA POR: Área SST	**FECHA:** 07/04/2026
HORA DE INICIO: 9:35 am	**HORA DE FINALIZACIÓN:** 10:00 am.

ASISTENTES

No.	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Julie Vargas	1098660811	SST	
2	Eduard Ardila Velandia	1055272733	Ing. Residente	
3	Oscar Zarta Mena	1007551746.	Auxiliar	
4				

INVITADOS

No.	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1				
2				
3				
4				

ORDEN DEL DIA

No.	DESCRIPCION
1	Inicio reunion, toma asistencia personal
2	Socialización pendientes y/o compromisos.
3	Presentación acuerdos.
4	Notificación actividades a realizar
5	Fin reunion.

Scanned with CamScanner

ING. ADRIANA ELENA ALVAREZ RIVERA	**EMPRESA ADRIANA ELENA ALVAREZ RIVERA** **ACTA REUNIÓN**	FECHA 02-2024 VERSION 01

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Durante el mes no se presentaron novedades en cuanto al copasst debido a que son pocos colaboradores; se continuará con las reuniones mensuales.

OBSERVACIONES

CONCLUSIONES

NO	TAREA	RESPONSABLE	PERÍODO DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
1				
2				
3				
4				
5				

Scanned with CamScanner

ING. ADRIANA ELENA ALVAREZ RIVERA	**EMPRESA ADRIANA ELENA ALVAREZ RIVERA** **ACTA REUNIÓN**	FECHA 02-2024 VERSION 01

COMITÉ O GRUPO: Copasst.	**ACTA NUMERO:** 004
CITADA POR: Area SST	**FECHA:** 07/04/2026
HORA DE INICIO: 9:00am	**HORA DE FINALIZACIÓN:** 9:30am

ASISTENTES

No.	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Julie Vargas	1098660811	SST	JVUL.
2	Edward Aid. La Velandia	1055272738	Ing. Residente	
3				
4				

INVITADOS

No.	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1				
2				
3				
4				

ORDEN DEL DIA

No.	DESCRIPCION
1	Iniciar reunión
2	Socialización pendientes y novedades.
3	Compromisos y/o notificación act. a realizar
4	Cierre reunión
5	Fin.

Scanned with CamScanner

ING. ADRIANA ELENA ALVAREZ RIVERA	**EMPRESA ADRIANA ELENA ALVAREZ RIVERA** **ACTA REUNIÓN**	FECHA 02-2024 VERSION 01

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

A la fecha no se presentan novedades relacionadas con el CCL en la empresa

OBSERVACIONES

CONCLUSIONES

NO	TAREA	RESPONSABLE	PERÍODO DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
1				
2				
3				
4				
5				

Scanned with CamScanner

ANEXO 9. MATRIZ DE PELIGROS

ING. ADRIANA ELENA ALVAREZ RIVERA

MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS Y VALORACION DE RIESGOS

CODIGO SG-SSTM001

OBJETO DEL CONTRATO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO YY MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALSE Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS- LOTE 13.

VERSION 001

EMPRESA ADRIANA ELENA ALVAREZ RIVERA

FECHA 09/2025

No.	AREA O DEPARTAMENTO	CARGO	ACTIVIDAD / TAREA			PELIGRO		EFECTOS POSIBLES	CONTROLES EXISTENTES			EVALUACIÓN DEL RIESGO									VALORACION DEL RIESGO	TIEMPO DE EXPOSICIÓN (horas X semana)	# DE EXPUESTOS	MEDIDAS DE INTERVENCIÓN										OBSERVACIONES
			Descripción	Rutinaria	No rutinaria	Clasificacion	Descripción		FUENTE	MEDIO	PERSONA	PROBABILIDAD				CONSECUENCIAS								Eliminación		Sustitución		Controles de Ingeniería		Administrativos		Equipos - EPP		
												Nivel de deficiencia	Nivel de exposición	Nivel de probabilidad	Interpretación nivel de probabilidad	Nivel de consecuencia	Nivel de riesgo	Interpretación nivel de riesgo					Descripción	Responsable	Descripción	Responsable	Descripción	Responsable	Descripción	Responsable	Descripción	Responsable	
1		Director Obra / proyecto	Todas las actividades administrativas, contables y financieras, así como los registros y controles necesarios que garanticen la calidad (rutinalidad)	SI	NO	BIOLOGICO	VIRUS	Contraer enfermedades causadas por virus (resfriado, sarampion, covid 19, entre otros) mediante el contacto con profesionales, compañerso, personal a cargo y areas contaminadas	NA	Desinfeccion de areas	Autocuidado, uso de epp, desinfeccion de manos	2	3	6	MEDIO	10	60	III	Mejorable	47	1	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Capacitaciones temas: higiene personal, importancia del autocuidado, uso de elementos de proteccion respiratoria. Charla importancia lavado de manos. Concientizacion importancia vacunacion preventiva de enfermedades causadas por virus	RESIDENTE SST	NA	NA	
							BACTERIAS	Infecciones causadas por bacterias como amigdalitis, tuberculosis, entre otras	NA	Desinfeccion de areas	Autocuidado, desinfeccion de manos	2	3	6	MEDIO	10	60	III	Mejorable	47	1	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Capacitaciones temas: higiene personal, importancia del autocuidado, uso de elementos de proteccion respiratoria. Charla importancia lavado de manos.	RESIDENTE SST	NA	NA	
							PICADURAS, MORDEDURAS	picazon, hinchazon, irritacion, intoxicacion, envejecimiento, hormigueo,	NA	fumigacion de zonas	Autocuidado, uso de ropa adecuada	2	2	4	BAJO	10	40	IV	Aceptable	47	1	mediante fumigacion contratada plagas	NA	NA	NA	medicamentos	EMPRESA A.A.	charlas autocuidado, identificacion , reporte de roedores insectos	RESIDENTE SST	NA	NA	
							HONGOS	candidiasis, pie de atleta, malaria, toxoplasmosis	NA	NA	Autocuidado, higiene personal	2	2	4	BAJO	10	40	IV	Aceptable	47	1	NA	NA	NA	NA	medicamentos	PERSONA	charlas higiene personal, habitos saludables, autocuidado	RESIDENTE SST	NA	NA	
						FISICOS	RUIDO	Disminucion de la capacidad auditiva, perdida de la audicion, hipoacusia, neurosensorial, acufenos, cefaleas, interferencia en la comunicación.	Mantenimientos preventivos y correctivos de la maquina	NA	EPP	2	2	4	BAJO	10	40	IV	Aceptable	47	1	NA	NA	NA	NA	Mediciones sómeticas	EMPRESA A.A.	Capacitaciones de la importancia del cuidado y uso de elementos de proteccion personal	EMPRESA A.A.	Tapones Auditivos de Inserción	RESIDENTE SST	
							LUMINACION	Fatiga visual, enrrojecimiento, ardor, fatiga mental, molestias oculares, lagrimeo, cefaleas	Mantenimientos preventivos y correctivos de la luminaria	NA	EPP	2	3	6	MEDIO	10	60	III	Mejorable	47	1	NA	NA	NA	NA		EMPRESA A.A.	Capacitaciones de la importancia del autocuidado y uso de elementos de proteccion personal	EMPRESA A.A.	uso de gafas formuladas por especialista de ser necesario	RESIDENTE SST	
							VIBRACIONES	Cefaleas, Desordenes musculo esqueleticos, dolor de partes inferiores, dolor de partes superiores, alteración	Mantenimientos preventivos y correctivos de la maquina	NA	PAUSAS ACTIVAS	2	2	4	BAJO	10	40	IV	Aceptable	47	1	NA	NA	NA	NA	Mantenimiento preventivo maquinaria	EMPRESA A.A.	calisteria, pausas activas	RESIDENTE SST			
							RADIACIONES NO IONIZANTES	cancer, quemaduras,	NA	NA	reducir tiempo de exposicion	2	3	6	MEDIO	10	60	III	Mejorable	47	1	NA	NA	NA	NA	NA	NA	charla de la importancia del autocuidado y uso de elementos de barrera	RESIDENTE SST	uso de bloqueadores	RESIDENTE SST	
							TEMPERATURA	cefaleas, gripe, tos, congestión nasal, enfermedades respiratorias, insolacion, quemaduras	NA	NA	Pausas en jornada laboral, disminucion tiempo exposicion, hidratacion, uso EPP	2	2	4	BAJO	10	40	IV	Aceptable	47	1	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Capacitaciones de la importancia del autocuidado, pausas activas y uso de elementos de proteccion personal	RESIDENTE SST	uso de tapa bocas ante sintoma respiratorio, bloqueadores, ropa adecuada	RESIDENTE SST	
						QUIMICOS	POLVO ORGANICO	Neumonitis por hipersensibilidad (alergias), Asma ocupacional	NA	NA	autocuidado, uso de EPP	2	3	6	MEDIO	10	60	III	Mejorable	47	1	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Capacitaciones de la importancia del autocuidado y uso de elementos de proteccion personal, procedimientos de trabajo	RESIDENTE SST	uso de proteccion respiratoria	RESIDENTE SST	
							LIQUIDOS	Quemaduras, daño ocular, daños piel, daños sistemicos	Identificacion de sustancias por rotulado	NA	Manejo persona capacitada, uso de epp para manejo sustancias quimicas	2	3	6	MEDIO	10	60	III	Mejorable	47	1	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Capacitaciones riesgo quimico, rotulado y uso de elementos de proteccion personal	RESIDENTE SST, AMBIENTAL	uso de proteccion riesgo quimico	RESIDENTE SST	
							HUMOS	Asfixia, afectacion sistema nervioso	NA	NA	Autocuidado, reporte novedades	2	2	4	BAJO	10	40	IV	Aceptable	47	1	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Capacitaciones riesgo químico y uso de elementos de proteccion personal	RESIDENTE SST, AMBIENTAL	NA	NA	
							GASES Y VAPORES	dificultad respiratoria, tos, alergias, irritación ocular, irritacion cutanea	NA	NA	EPP	2	2	4	BAJO	10	40	IV	Aceptable	47	20	NA	NA	NA	NA	NA	EMPRESA A.A.	Capacitaciones de la importancia del cuidado y uso de elementos de proteccion personal	EMPRESA A.A.		RESIDENTE SST	
							MATERIAL PARTICULADO	dificultad respiratoria, tos, alergias, excoriación de epp ocular y cutánea, aumento de sintomas respiratorios	NA	NA	concientizacion a la persona expuesta, disminucion tiempos exposicion, uso adecuado de epp	2	3	6	MEDIO	10	60	III	Mejorable	47	1	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Capacitaciones riesgo químico, identificacion de materiales, autocuidado, uso de epp, pausas activas	RESIDENTE SST	uso de proteccion respiratoria, autocuidado	RESIDENTE SST	
						PSICOSOCIAL	GESTION ORGANIZACIONAL	Estrés, cefalea, angustia, Disminucion de la eficiencia de la labor, Fatiga laboral, Desordenes musculoesqueleticos, Ausentismos	actividades disminucion riesgo psicosocial, relaciones interpersonales	NA	PAUSAS ACTIVAS, charlas manejo de estrés, campañas mensuales de promocion y prevencion	2	2	4	BAJO	10	40	IV	Aceptable	47	1	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Capacitaciones riesgo psicosocial , campañas pyp	RESIDENTE SST	NA	NA	
							CARACTERISTICAS DE LA ORGANIZACION	Estrés, cefalea, angustia, Disminucion de la eficiencia de la labor, Fatiga laboral, Desordenes musculoesqueleticos, Ausentismos	actividades disminucion riesgo psicosocial, relaciones interpersonales	NA	PAUSAS ACTIVAS, charlas manejo de estrés, campañas mensuales de promocion y prevencion	2	2	4	BAJO	10	40	IV	Aceptable	47	1	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Capacitaciones riesgo psicosocial , campañas pyp	RESIDENTE SST	NA	NA	

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

ANEXO 10. SOPORTES DE ENTREGA DE EPP Y DOTACIÓN

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO — SST-EP7002

ENTREGA, CAMBIO O REPOSICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL — Versión 0.1

OBRA: 855688 LUGAR DONDE SE REALIZA LA ENTREGA: Colegios

MARCAR CON UNA "X" EL EQUIPO DE PROTECCIÓN SUMINISTRADO

ITEM	IDENTIFICACION	NOMBRES Y APELLIDOS	FECHA DE ENTREGA (dd-mm-aa)	FECHA DE INSPECCIÓN (dd-mm-aa)	GUANTES DE CUERO	GUANTES DE NITRILO	GUANTES DE VAQUETA	GUANTES CARNAZA	CASCO - BARBUQUEJO	CARETA DE SOLDADOR	CARETA FACIAL	CARETA FACIAL	TAPABOCAS	MASCARILLA DE	FILTROS DE SOLDADOR	FILTROS DE PINTURA	PALUDITAS	GAFAS OSCURAS	GAFAS TRANSPARENTES	GORRO TIPO MONJA	PROTECTOR DE SEGURIDAD	POLAINAS	CAMISA	PANTALON	CHALECO	MANGAS	OBSERVACIONES	FIRMA EMPLEADO
1	1007427091	gerson moreno	21/04/26			X							X															"gerson m.
2	93020586	Jose Lopez.	22/04/26		X								X															
3	1007427051	gerson moreno	27/04/26		X								X															gerson M
4	93022154	Jose Moreno.	27/04/26		X								X															
5																												
6																												
7																												
8																												
9																												
10																												
11																												
12																												
13																												
14																												
15																												
16																												
17																												
18																												
19																												
20																												

OBSERVACIONES GENERALES:

NOMBRE EMPLEADO QUE ENTREGA: Julie V.

CEDULA: Jorge

FIRMA:

ANEXO 11. SOPORTES DE ALTURAS

	EMPRESA ADRIANA ELENA ALVAREZ RIVERA	SG-SSTFPA001
		ene-24
		Version 002

PLANEACION DE ACTIVIDAD LABORAL

Empresa: Fortaconstructor SA - Matiz R.	Ciudad: Bogotá
Área/Proceso: Operativo	Ubicación donde se realiza el trabajo: Cubierta
Fecha de inicio del Trabajo (dd/mm/aaaa): 04/04/2026	Lugar de Trabajo: Colegio Extranado Camilo Torres
Fecha de terminacion del Trabajo (dd/mm/aaaa): 11/04/2026	Proyecto: N/A
Descripción de la tarea a realizar: Instalacion teja Cubierta	

REALIZA ALGUNA ACTIVDAD DE ALTO RIESGO?

TRABAJO EN ALTURA	X	TRABAJO EN ESPACIO CONFINADO		TRABAJO EN CALIENTE	
ENERGIA PELIGROSAS		OTRO, CUAL?		NINGUNO	

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		*Indique cada una de las herramientas a utilizar.*
Manuales	X	Herramienta menor
Eléctricas	X	Taladro
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otras		

RIESGOS EXPUESTOS "Lesiones"							MARQUE SI ALICA
FISICO	Ruido en el area de trabajo		Luminosidad excesiva		vibraciones	calor / Frio	X
	Venetilacion insuficiente		Luminosidad baja				
LOCATIVO	Desoden en el sitio de trabajo		Obstruccion rutas de evacuacion		Distribucion de espacios	Caida a mismo nivel	X
QUIMICO	Axticia Polvo	Axticia Humo	Daño por vapores, Gases		Quemaduras por Disolvente, disolvente o cloro		X
ELECTRICO	Contacto directo	Contacto indirecto	Eletrocucion		Explosion	Quemaduras	X
CONDICON DE SEGURIDAD, Fenomenos naturales	Sismo	Terremoto	Vendabal		Inundacion Derrumbe	Lluvias	X
CONDICION DE SEGURIDAD, Espacios confinados	Deficiencia de ventilacion	Deficiencia de Oxigeno	Asfixia	Acumulacion de fatiga	Deshidratacion	Muerte	
CONDICON DE SEGURIDAD -Alturas	Caida por alturas	Golpes	Heridas		Fracturas	Muerte	X
BIOLOGICO	Virus, Bacterias	Parasitos patogenicos		Toxinas microbianas	Toxinas naturales		X
ERGONOMICO	Manipulacion manual de cargas		Movimientos repetitivos		Posturas inadecuadas	Sobre esfuerzo	X
PUBLICO	Robos	Atracos	Asaltos	Atentados	Desorden publico	Muerte	X
MECANICO	atrapamiento	aplastamiento	Cizallamiento		Perforacion	Impacto / Corte	X

DESCRIBA EQUIPOS DE PROTECCION A UTILIZAR:

Casco dieléctrico, overol, arnes, guantes, gafas, tapa oidos, eslinga, linea vida

Nombre y Apellidos	Documento Identidad	Firma
Marlon Rodriguez	79.626.874	
Osnaider Paez Paez	1.079885400	

Nombre y Apellidos	Cedula	Firma
Julio Vargas	1098660811	
Edward Avilla Valencia	1055272738	

OBSERVACIONES: (Documento socializado a los empleados previo a las actividades laborales a realizar), Los empleados asumen la responsabilidad en caso de omitir medidas de seguridad y prevencion.

Scanned with CamScanner

	ADRIANA ELENA ALVAREZ - ANALISIS SEGURO DE TRABAJO	Version 0.3 - 10/01/2023

Empresa: FerroConstructor-Martin R.	Ciudad: Bogotá
Área/Proceso: Operativo.	Ubicación donde se realiza el trabajo: Cubierta
Fecha de realización del Trabajo (dd/mm/aaaa): 09-11 2011/26	Lugar de Trabajo: Col. Extendido Cenilo T.
Hora de Inicio (a.m./p.m.): 7:00am	Hora de Finalización (a.m./p.m.): 4:30pm
Descripción de la tarea a realizar: Instalación tejado cubierta.	

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:

TRABAJO EN ALTURA X	ESPACIO CONFINADO	CALIENTE
ENERGIA PELIGROSAS	OTRO, CUAL?	

Cedula, Nombres y Apellidos de los trabajadores (Ejecutor)	Firma
79'626.874, Milton Rodriguez	
1079885400 Osnaider	

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		*Indique cada una de las herramientas a utilizar.*
Manuales	X	H. Menor
Eléctricas	x	Taladro.
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otras		

ANALISIS DE LA TAREA

¿Qué tan alto se encuentra el lugar de trabajo?	10 Mt.
¿Cuál es el sistema de acceso al lugar de trabajo?	Escalera.
¿Se han establecido los puntos de anclaje?	NA - Estructura metálica.

Scanned with CamScanner

¿Se han realizado los cálculos de la distancia de caída?	Si
¿Cuáles son los sistemas de prevención y protección requeridos?	Casco, línea de vida, arnes, eslings.
¿Cuáles son los elementos de protección requeridos?	Casco, bota, overol, guantes, tapabocas, tapa oidos.
¿Cuántos trabajadores se requieren?	2.
¿Qué materiales y recursos van a utilizarse?	Tornillos, tejas.
¿Existen hoyos o grietas debajo del área de trabajo?	Nc.
¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área de trabajo?	Nq.
¿Qué otros peligros hay en el lugar de trabajo? (chispas, electricidad, químicos, superficie resbaladiza, superficies calientes, objetos filosos, cargas pesadas, etc.)	Nq.

Pasos detallados de la tarea	Peligros existentes y potenciales	Consecuencias	Controles Requeridos
- Adecuar area.	Fisico	Caidas	Seguir procedimiento
- Organizar herramienta	Locativo	Golpes.	Reportar novedades
- organizar material	Quimico	Atrapamiento	Uso de Epp.
- Instalar equipos art.	electrico.	Dolor lumbar	Uso de Epcc.
Caidas	F. Natural	Inflamacion	Autocuidado.
- Ubicar material	Alturas	Cortes	Pausas activas
- Lavar instalacion	Biologico.	Esguinces.	Hidratacion
Ejecutar instalacion	Publico	Muerte.	
Terminar instalacion			
- Orden y aseo.	Ergonomico		

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?

☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y res

☑ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

☑ Si, proceda con la tarea.

☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)	Firma
Walter Rodriguez, 79'626.870	
Oswaldo Peña Peña 1.079885400	
Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	**Firma**
Edwald Ardila Velandia 1055272739	
Jule Vargas 1094660811	

Scanned with CamScanner

PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS

ADRIANA ELENA ALVAREZ	FECHA: 1/02/2024
	VERSION: 1

1. DATOS BASICOS PARA EL PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS

CIUDAD:	Bogota	OBRA/PROYECTO:	9155088		
ZONA DE TRABAJO	Abierto-Cubierta	HORA DE INICIO:	7:00am	FECHA INICIAL:	09/04/2026
ALTURA APROXIMADA:	10mt.	HORA DE FINALIZACION:	4:30pm	FECHA FINAL:	11/04/2026

NOTA: EL PRESENTE PERMISO NO TIENE COBERTURA PARA HORARIOS DE DESCANSO O SALIDA DEL HORARIO NORMAL DE TRABAJO.

2. PERMISO CONCEDIDO A:

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS	CEDULA	V.P.A	C.F	C.T.A	S.S	FIRMA
1	Osnaider Pana Pena	1.079885430					
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

SIGLAS: **V.P.A:** VERIFICACION DEL PUNTO DE ANCLAJE **C.F:** CONDICION FISICA **C.T.A:** CERTIFICADO DE TRABAJADOR AUTORIZADO EN ALTURAS **S.S:** SEGURIDAD SOCIAL

3. DESCRIPCION DEL TRABAJO

TIPO DE TRABAJO:	Instalación tejado.
HERRAMIENTAS A UTILIZAR	Taladro, herramienta menor

4. PELIGROS PRESENTES EN EL AREA (GTC-45). SEÑALE CON UNA X LOS PELIGROS A LOS QUE SE ENCUENTRA EXPUESTO EL TRABAJADOR SEGUN LA ACTIVIDAD QUE SE ESTE REALIZANDO

BIOLÓGICOS		FISICO		QUIMICO		PSICOSOCIAL		BIOMECANICOS		CONDICIONES DE SEGURIDAD		FENOMENOS NATURALES	
VIRUS	X	RUIDO	X	POLVOS ORGANICOS E	X	GESTION ORGANIZACIONAL	X	POSTURA	X	MECANICO		SISMO	X
BACTERIAS	X	ILUMINACION	X	FIBRAS	X	CARACTERISTICAS DE LA ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO	X	ESFUERZO	X	ELECTRICO		TERREMOTO	X
HONGOS	X	VIBRACION	X	LIQUIDOS		CARACTERISTICAS DEL GRUPO SOCIAL DEL TRABAJO		MOVIMIENTO REPETITIVO	X	LOCATIVO	X	VENDAVAL	X
RICKETSIAS		TEMPERATURAS EXTREMAS	X	GASES Y VAPORES		CONDICIONES DE LA TAREA	X	MANIPULACION MANUAL DE CARGAS	X	TECNOLOGICO		INUNDACION	
PARASITOS		PRESION ATMOSFERICA		HUMOS METALICOS / NO METALICOS		INTERFASE - PERSONA - TAREA				ACCIDENTES DE TRANSITO		DERRUMBE	
PICADURAS	X	RADIACIONES IONIZANTES		MATERIAL PARTICULADO	X	JORNADA DE TRABAJO	X			PUBLICOS	X	PRECIPITACIONES	X
MORDEDURAS		RADIACIONES NO IONIZANTES								ALTURAS	X		
FLUIDOS O EXCREMENTOS										ESPACIOS CONFINADOS			

5. SISTEMAS DE ACCESO A UTILIZAR

ESCALERA	X	ELEVADOR		ANDAMIO		ELEVADOR DE PERSONAL O GRUA CON CANASTA		OTRO, CUAL?	Interna

6. EQUIPOS DE EMERGENCIA

CAMILLA	X	EXTINTOR	X	SISTEMA DE COMUNICACIÓN		BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS	X	EQUIPO DE RESCATE EN ALTURAS	

7. ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

CASCO	X	PROTECCION AUDITIVA		CARETA DE CORTE		GAFAS DE SEGURIDAD	X	PROTECTOR NASAL	
BARBUQUEJO	X	GUANTES	X	BOTAS PUNTA DE ACERO O DE SEGURIDAD			X	ROPA APROPIADA DE TRABAJO	X

8. SISTEMAS DE PROTECCION CONTRA CAIDAS

MOSQUETON		ARNES DE CUERPO COMPLETO	X	PUNTOS O SISTEMAS DE ANCLAJE				ESLINGA CON ABSORVEDOR DE IMPACTO	X
ESLINGA DE POSICIONAMIENTO		LINEA DE VIDA VERTICAL		LINEA DE VIDA HORIZONTAL	X	OTRO, CUAL?			

9. LISTA DE CHEQUEO EN ALTURAS

ITEM	SI	NO	N/A	ITEM	SI	NO	N/A
La(s) persona(s) encargada(s) de ejecutar la labor ha(n) recibido instrucciones y precauciones a seguir en la ejecución de la tarea.	X			El área de ejecución de la labor se encuentra limpia, ordenada y es optima para la ejecución de la tarea.	X		
El personal cumple con los requisitos de aptitud para realizar la tarea.	X			Se señalizó y delimitó el área de trabajo, teniendo en cuenta la zona de caída.	X		
las personas que ejecutaran el trabajo se encuentran en optimas condiciones de salud para realizar la labor.	X			Se han instalado mamparas o cinta para aislar la zona y no permitir el paso de vehículos o personas.			X

Scanned with CamScanner

Se garantiza que las personas que realizarán el diligenciamiento del permiso y las que ejecutarán el trabajo conocen el equipo y los procedimientos contemplados para	X			Las vías de acceso estan libres de obstáculos.	X		
Los trabajadores y contratistas conocen y han diligenciado el permiso para trabajos en altura.	X			Se cuenta con listas preoperacionales diarias? (según corresponda, andamios,escaleras,etc).			X
El personal cuenta con el equipo de protección personal adecuado y definido para la tarea.	X			Las escaleras se cumplen con la norma para la labor a desempeñar.	X		
Los equipos a utilizar en la labor se encuentran en buenas condiciones.	X			Las escaleras cumplen las especificaciones técnicas.	X		
Cuentan con eslingas de posicionamiento o de absorvedor de choque para realizar la tarea.	X			Los andamios se encuentran completos, en sus partes y accesorios.			X
Cuentan con freno de seguridad, certificado y apropiado para el tipo de línea de vida.			X	Están operando los frenos de las ruedas de los andamios.			X
Se cuenta con líneas de vida y puntos de anclaje para cada uno de los operadores.	X			Los canes o plataformas están asegurados y sobresalen mínimo 30 cm del andamio.			X
Existen puntos de anclajes seguros (Certificados, estructurales, autorizados).			X	Los andamios se encuentran totalmente asegurados.			X
Los puntos de anclaje cuentan con una resistencia mínima de 5000 libras.			X	Si se va a utilizar sustancias químicas, cuenta con los controles para su manipulación.			X
Los conectores o mosquetones son de doble seguro.			X	Los productos químicos poseen Hoja de Seguridad y estas son de conocimiento de los interesados y están disponibles para usarlas en caso de emergencia.			X
¿Las condiciones climáticas son seguras para realizar la tarea? libre de lluvia, tormenta,etc.	X			¿Se han definido y tomado todas las medidas de seguridad para garantizar el trabajo?.	X		
¿Las condiciones de iluminación son suficientes para la ejecución segura de la tarea?.	X			Todos los trabajadores autorizados conocen las medidas de precaución establecidas en la evaluación de riesgos.	X		
El sitio donde se ejecutará el trabajo está aislado completamente.	X			Esta presente una persona para que active el plan de emergencia en caso de ser necesario.	X		

10. FIRMAS DE AUTORIZACION Y REVISION.

RESPONSABLE:	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	FIRMA
RESCATISTA:			
COORDINADOR DE ALTURAS	Julie Paola Vargas Lobo	1098660811	
ENCARGADO O MAESTRO	Edward Aldair Bolanos	1055272738	

11. NOTAS DE CIERRE DEL PERMISO DE TRABAJO.

LISTA DE CHEQUEO DIARIA

NOVEDAD LISTA DE CHEQUEO DIARIA, REVISAR Y APUNTAR EN OBSERVACION SI HAY CAMBIOS EN LISTA DE CHEQUEO EN ALTURAS.

LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
FIRMA TRABAJADOR AUTORIZADO						
1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9
10	10	10	10	10	10	10
COORDINADOR TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	COORDINADOR TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	COORDINADOR TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	COORDINADOR TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	COORDINADOR TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	COORDINADOR TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	COORDINADOR TRABAJO SEGURO EN ALTURAS
			JRUL	JRUL		
RESCATISTA	RESCATISTA	RESCATISTA	RESCATISTA	RESCATISTA	RESCATISTA	RESCATISTA
ENCARGADO/ MAESTRO	ENCARGADO/ MAESTRO	ENCARGADO/ MAESTRO	ENCARGADO / MAESTRO	ENCARGADO / MAESTRO	ENCARGADO/ MAESTRO	ENCARGADO/ MAESTRO

OBSERVACIONES GENERALES EN CIERRE DE PERMISO

Scanned with CamScanner

	Puntos a Inspeccionar	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO		ESLINGA EN Y		ESLINGA CON ARRESTADOR DE CAÍDA
ESLINGAS	FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS, DESGARRADAS			B		
	CORTES O ROTURA DEL TEJIDO O COSTURAS			B		
	AJUSTE DE LOS MOSQUETONES EN CIERRES DE SEGURIDAD			B		
	ESTIRAMIENTO EXCESIVO			B		
	DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)			B		
	QUEMADURAS O FIBRAS DERRETIDAS			B		
	Puntos o áreas duras o brillantes indican daño por exposición al calor o a radiación UV.			B		
	CORROSIÓN EN PARTES METÁLICAS			B		
	PRESENCIA DE MOHO			B		
	PRESENCIA DE SUSTANCIAS QUÍMICAS EN PARTES METÁLICAS Y EN LAS REATAS			B		
	CUENTA CON LA ETIQUETA DE CERTIFICACIÓN			B		

LINEA DE VIDA

	Puntos a Inspeccionar	ESTADO		ESTADO		OBSERVACIONES
		PRE. USO	POST. USO	PRE. USO	POST. USO	
LIENA DE VIDA 05/25	DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)	B				
	PICADURAS, GRIETAS	B				
	PRESENTA DESGASTE	B				
	CORROSIÓN U OXIDACION	B				
	FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS, DESGARRADAS	B				
	CORTES O ROTURA DEL TEJIDO O COSTURAS	B				
	AJUSTE DE LOS MOSQUETONES EN CIERRES DE SEGURIDAD	B				
	ESTIRAMIENTO EXCESIVO	B				
	DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)	B				
	QUEMADURAS O FIBRAS DERRETIDAS	NB				
	Puntos o áreas duras o brillantes indican daño por exposición al calor o a radiación UV.	B				
	CORROSIÓN EN PARTES METÁLICAS	B				
	PRESENCIA DE MOHO	B				
	PRESENCIA DE SUSTANCIAS QUÍMICAS EN PARTES METÁLICAS Y EN LAS REATAS	B				
	CUENTA CON LA ETIQUETA DE CERTIFICACIÓN	B				
	SE PEOTEGE DE LAS ARISTAS VIVAS DE MUROS (CONTACTO CON BORDES CONTUNDENTES)	NB				
	CUENTA CON LA ETIQUETA DE CERTIFICACIÓN					

INPECCIONADO POR	CARGO	FIRMA
Julie Vargas	SST	JRVL

Scanned with CamScanner