DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA			
Fecha de presentación del informe:	septiembre /2025	Numero de contrato:	**CD-12-2026-8015**
Datos del Contratista (nombres y apellidos-número de identificación)	SHADIA VANESSA ACUÑA AGUAS Identificado con C.C Nº **1002161550**		
Periodo del informe:	Correspondiente al 31 de agosto de 2026	Informe número:	01
Objeto del contrato:	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL ACOMPAÑAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS Y MISIONALES PARA EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS DERIVADOS DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS PUBLICAS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA		
Valor del contrato	VEINTIUN MILLONES CIENTO VEINTE MIL PESOS M/L ($21.120.000)		
Supervisor	Armando movilla Navarro CC 8735718		
Cargo	SECRETARIO DE DESPACHO (e) SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS		

DESARROLLO DE ACTIVIDADES

Apoyo a la gestión durante las visitas realizadas a las viviendas postuladas correspondiente al barrio LA LUZ, en donde se verifican el estado de las viviendas dentro del diagnóstico para conocer si esta es apta o no, también se verifica información de puntaje de Sisben y avalúo catastral, todo dentro del Programa de Mejoramiento de Vivienda Saludable, de la Secretaria de Obras Públicas. Actividad realizada en las siguientes direcciones: C 16 20 04, C 16 20 52, C 16A 7 9, C 17 21 32, C 17 21 76.

Apoyo a la gestión durante las visitas realizadas a las viviendas postuladas correspondiente al barrio REBOLO, en donde se verifican el estado de las viviendas dentro del diagnóstico para conocer si esta es apta o no, también se verifica información de puntaje de Sisben y avalúo catastral, todo dentro del Programa de Mejoramiento de Vivienda Saludable, de la Secretaria de Obras Públicas. Actividad realizada en las siguientes direcciones: C 1128 65, C 14 29 119, C 15 25 5 AP 1, C 16 25 23.

Apoyo a la gestión durante las visitas realizadas a las viviendas postuladas correspondiente al barrio CIUDADELA 20 DE JULIO, en donde se verifican el estado de las viviendas dentro del diagnóstico para conocer si esta es apta o no, también se verifica información de puntaje de Sisben y avalúo catastral, todo dentro del Programa de Mejoramiento de Vivienda Saludable, de la Secretaria de Obras Públicas. Actividad realizada en las siguientes

direcciones: C 49 3A1 23, K 1 A1 41C 03 MZ 6 LT 60, k 1 A2 41C 10 MZ 4 LT 104, K 1 B 41 C 71 MZ 4 LT 110.

Apoyo a la gestión durante las visitas a las viviendas ejecutadas correspondiente al barrio LAS MALVINAS, en donde se les realizó una encuesta para conocer el nivel de satisfacción después de haber sido beneficiarios del Programa de Mejoramiento de Vivienda Saludable, de la Secretaría de Obras Públicas. Actividad realizada en las siguientes direcciones: C 102 9C 22, C 102 9C 36, C 102 9C 47, C 102 9C 53, C 102 9C 58 APTO 1.

REGISTRO FOTOGRAFICO







Atentamente,

SHADIA VANESSA ACUÑA AGUAS
C.C Nº 1002161550