4. Enchape de piso en pasillo de piso 5.
5. Instalacion de tomas en P3.

Sayda M Bedoya.

Martes 30 de Junio de 2026

Clima: Nublado.

Personal en obra: Administrativo: Residente de obra: 2; Residente SST, Aux SST.

Operativo: Obra civil: 5; Hidraulicos: 4; Electrico: 3; Deteccion: 2.

Actividades en obra:

1. Instalación de tuberia para red contra incendios. piso 3.
2. Pintura de estructura metálica en piso 6.
3. Instalación de sensores para la red de deteccion de incendios en piso 6, 4.
4. Demolicion parcial de muro en dulo de baño de mujeres para instalar extension de antrial de piso 5.
5. Instalación de cubleado de red eléctrica en tomas de piso 2, piso 4
6. Instalación del marco de pp cajas de inspección en primer piso.

Sayda M Bedoya.

Miercoles 01 de Julio de 2026.

Clima: Nublado.

Personal en obra: Administrativo: Residente de obra: 2; Residente SST, Aux. SST.

Operativo: Obra civil: 7; Hidraulicos: 4; Electrico: 3; Deteccion: 1.

Norma YZ

Powered by CamScanner

Actividades en obra:

1. Instalación de marcos en cajas de inspección de P1.
2. Resane de techo, muros y detalles alrededor de la estructura metálica de P7.
3. Aseo de escombro en P6, Aseo de columnas y vigas metálicas de P6 y pintura Inicial de la estructura metálica.
4. Cableado de red eléctrica e instalación de tubos en piso 3.
5. Instalación de tubería RCI en piso 6.

.

.

Sayen M Bedoya.

Jueves 02 de Julio de 2026

Clima: Nublado.

Personal en obra: Administrativo: Residente de obra: 3; Residente SST, Auxiliar SST.

Operativo: Obra civil: 7, Hidráulicos: 6; Eléctrico: 3; Detección: 2.


Actividades en obra:

1 Embozalillado de enchape de muros en baños de mujeres de piso 7.
2. Resane de oficinas en muros y filos en Piso 7
3. Embozalillado de piso de pasillo en piso 7.
4. Estructuración de cielo raso de baños en piso 6.
5. Primera capa pintura Inicial de estructura metálica de piso 5
6. Cableado de red eléctrica de piso 4.
7. Instalación de gabinete de incendios en piso 4.
8 Instalación de tubería de red contra incendios en piso 4

Norma

Powered by CamScanner

9. Instalacion de tuberia emt de red de deteccion de incendios en piso 2.



Sayda M Bedoya.

Viernes 03 de Julio de 2026.

Clima: Nublado.

Personal en obra: Administrativo: Residente de obra: 3; Residente SST, Auxiliar SST.

Operativo: Obra civil: 8; Hidraulica: 5; Electrico: 2; Deteccion: 0.

Actividades en obra:

1 Instalacion de cielo raso en baños de hombres de Piso 7.

2. Se realizo comite con acompañamiento de supervision y del contratista de cableado estructurado. En dicho comite se indican traer muebles de prueba para este frente con fin de hacer las regatas de los puestos de trabajo especiales. Supervision solicita hacer recuperacion de la piedra muñeca de la fachada, dicha solicitud se evaluara mas adelante si existe el recurso para esta actividad. Se solicita revisar que los ductos funcionen.

3. Continuan actividades de embaquillado, resane, estructuracion de cielo raso, cableado de red electrica, instalacion de gabinetes y tuberias RCI.

Sayda M Bedoya.

Norma YZ

Powered by CamScanner

Sábado 08 de Mayo de 2026

Clima: Nublado

Personal en obra: Administrativo: Residente de obra: 3 ; Residente SST, Auxiliar SST.

Operativo: Obra civil: 8 ; Hidraulica: 5 ; Electrico: 2

Actividades en obra:

1. Embaquillado de enchapes en pisos y muros del baño de mujeres y hombres de piso 7
2. Resane enchapes de piso 7, fallas en muros.
3. Embaquillado de pisos en pasillo de piso 7
4. Se realizan actividades de estructuracion de techo raso en piso 6
5. Continuan actividades de pintura metalica en piso 5
6. Se realiza cableado electrico en red electrica de piso 4.

Lunes 06 de Mayo de 2026

Clima: Nublado

Personal en obra: Administrativo: Residente de obra: 2 ; Residente SST ; Auxiliar SST.

Operativo: Obra civil: 10 ; Hidraulicas: 5 ; Electrico: 3 ; Deteccion: 1

Actividades en obra:

1. Instalacion de ECE en piso 4 y Piso 3, tambien Instalacion de deteccion de incendios en piso 2.
2. Instalacion de cableado e instalacion de tomas de piso 4.
3. Embaquillado del pasillo de piso 5.

Norma

Powered by CamScanner

4. Limpieza de piso en baños de piso 8 y limpieza de embaquillado de muros de baños de piso 7.

5. Lijado de muros en pasillos de piso 7.

6. Instalacion de laminas de cielo raso en piso 7.

Sayda y Barbara

Martes 07 de Julio de 2026.

Clima: Nublado.

Personal en obra: Administrativo: Residente de obra: ; Residente SST y Aux. SST.

Operativo: Obra civil: 9.; Hidraulicas: 4.; Electrico: 4.

Actividades en obra:

1. Instalacion de manguera para electrica en concreto de piso 7

2. Lijado de techos en piso 7, tambien pintura de muros y techos

3. Pintura de tuberia rci en piso 7

4. Limpieza de muros en piso 7

5. Embaquillado de muros y pisos de piso 6.

6. Instalacion de estructura de laminas de cielo raso en baños de hombres P 5.

7. Instalacion de RCI en piso 3

8. Instalacion de RCI, detectores de incendios en piso 2.

9. Pintura en estructura metalica en piso 5.

Sayda y Barbara.

Norma

Powered by CamScanner

Miercoles 08 de Mayo de 2026

Clima: Nublado.

Personal en obra: Administrativo: Residente de obra: 2 ; Residente SST ; Aux SST.

Operativo: Obra civil: 8; Hidraulicas : 4 ; Electrico 1 ; Deteccion: 3.

Actividades en obra:

1. Pintura de techos y liyado de techos en piso 7

2. Estuco en muros de piso 7.

3 Instalacion de RCI en piso 5.

4. Instalacion de tomas electricas en el piso 5

5. Pintura de estructuras de piso 4.

6. Cableado de red de deteccion de incendios en piso 2.

.

.

Sayda M Salas

Jueves 09 de Mayo de 2026

Clima: Nublado.

Personal en obra: Administrativo: Residente de obra: 2 ; Residente SST ; Aux. SST.

Operativo: Obra civil: 8 ; Hidraulicos : 4. ; Electrico : 2 Deteccion: 3

Actividades de obra:

1. Pintura de muros y techos en piso 7.

2. Estuco de techo en piso 6.

3. Instalacion de tuberia emt para red electrica en piso 5

4 Estuco en cuelo raso de techo de piso 7.

Norma

Powered by CamScanner

5. Cableado de red de detección en el punto de control de piso 6.

6. Estudio en cielo raso de baño de mujeres de piso 6.

7. Instalación de tubería RCI en piso 5.

8. Durante el recorrido con supervisión e interventoría se discutieron los siguientes temas: En el baño de hombres + Sanitario en corto y los domos alargados en los pisos 2 al 7. y los 2 con grifería tipo push antivandálica. Hay una mesa de reuniones de se va a poner que proviene de palacio, Toca reemplazarla por otra mas pequeña. Establecieron que se debe de proteger el piso ya instalado con cartón.

Sayda M Bedoya A.

Viernes 10 de Julio de 2026.

Clima: Nublado.

Personal de obra: Administrativo: Residente de obra: 2; Residente SST; Aux SST.

Operativo: Obra civil: 8; Hidrosanitarios: 4; Eléctrico 2; Detección: 3.

Actividades en obra:

1. Ujado de muros en piso 6. Se adelanta estuco sobre cielo raso de piso 6.

2. Instalación de RCI en piso 4 y piso 5.

3. Pintura de estructura metálica en piso 4, Ujado de muros y pasillos P4.

4. Pintura de muros en piso 6

Sayda M Bedoya A

Norma

Powered by CamScanner

Sábado 11 de Julio de 2026

Clima: Nublado.

Personal en lobo: Administrativo: Residente de obra: 2; Residente SST, Aux SST.

Operativo: Obra civil: 7; Hidraulica: 5; Electrico: 2; Deteccion: 3.

Actividades en obra:

Se realizan instalacion de tuberia RCI, canalizacion y cableado de red electrica, aplicacion de estuco, ligando y pintura de techos y muros y orden y aseo del edificio.

Sayda M Bahut

Martes 14 de Julio de 2026

Clima: Nublado

Personal en obra: Administrativo: Residente de obra: 2; Residente SST, Aux SST.

Operativo: Obra civil: ; Hidraulicas: ; Electrico: 2; Deteccion: .

Actividades en obra.

1. Pintura de estructura metalica de red contra incendios en piso 7
2. Estuco y ligado de muros y techos a mano izquierda del ascensor en piso 6.
3. Estuco de muros en pasillo de piso 6. Pañete de muros en piso 5
4. Aplicacion de primera mano de pintura en estructura metalica de piso 4.
5. Instalación de bandeja tipo ducto en cuarto electrico de piso 3.

Sayda M Bahut

Norma

Powered by CamScanner

Miércoles 15 de Julio de 2026

Clima: Nublado.

Personal en obra: Admin: Residente de obra: 2 ; Residente SST , Aux SST.

Operativo: Obra civil: ; Hidraulicas: ; Eléctrico: ; Deteccion: .

Actividades en obra.

1. Estuco y lijado de muros y techos de piso 6.
2. Lijado de cielo raso en baño de hombres de piso 6.
3. Instalacion de tubería de RCI en piso 6. Instalacion de rociadores en piso 5.

   Se realiza pintura de tubería de red contra incendios en piso 6.
4. Instalacion de tomas electricas de piso 4
5. Construccion de muro de mampostería en ducto de piso 4.
6. Desmonte de cableado electrico de piso 1.

Jueves 17 de Julio de 2026

Clima: Nublado.

Personal en obra : Admin: Residente de obra: 2 ; Residente SST , Auxiliar SST.

Operativo: Obra civil: ; Hidraulicas: ; Electrico: ; Deteccion: .

Actividades en obra.

1. Estuco de muros en pasillo de piso 6
2. Pintura blanca en techo de oficinas de piso 5.
3. Proteccion de enchape de pasillo con carton en piso 5.

Norma

Powered by CamScanner

4. Instalación de tubería de RCI en piso 4

5. Primera mano de pintura en estructura de metal en piso 4.

6. Instalacion de luces en piso 4

7. Pintura de tubería de RCI en piso 4.

8. Instalacion de bandeja en cuarto electrico de piso 2.

.

.

Sayda M Bedoya

Viernes 17 de Mio de 2026

Clima: Nublado

Personal en obra: Administrativo: Residente de obra: 2; Residente SST, Auxiliar SST.

Operativo: Obra civil. ; Hidraulica: ; Electrico: ; Detencion: .

Actividades en obra.

1. Estuco y nivelacion muros en piso 5, lijado de muros en piso 5.

2. Estructuración de cielo raso en piso 4, laminas de cielo raso en piso 5

3. Pintura de techo en oficinas de piso 5.

4. Instalacion de tubería de RCI en piso 2.

5. Construccion de muro para bajante en sala de lactancia de piso 1

6. Construccion columnetas en piso 4.

7. Instalacion de muro en mampostería para baño de mujeres en piso 1.

8. Instalacion de bandeja para cableado electrico de piso 2.

9. Pintura de estructura metalica en piso 4

Sayda M Bedoya

Norma

Powered by CamScanner

Sabado 18 de Julio de 2026

Clima: Nublado.

Personal en obra: Residente de obra: 2 ; Residente SST ; Auxiliar SST.

Operativo: Obra civil: 6 ; Hidraulicas: 2 ; Electrico: 2.

Actividades en obra:

1. Estructura de cielo raso en drywall de piso 5.
2. Pintura de techo en piso 5.
3. Medicion de cableado en piso 4

.

.

Martes 21 de Julio de 2026

Clima: Nublado.

Personal en obra: Administrativo: Residente de obra: 2; Residente de SST ; Aux. SST.

Operativo: Obra civil: ; Hidraulicas: ; Electrico: .

Actividades en obra:

1. Pintura en techo de oficinas en piso 4. Estuco de filos en vigas en piso 4.
2. Instalacion de vigas de amarre en piso 3 en el baño.
3. Instalación de tubería para red contra incendios.
4. Instalacion de division en baños de hombres de piso 7.
5. Estuco de techo de cielo raso en piso 5. Pintura de muros en piso 5.
6. Pañete de muros en piso 3. Pintura de estructura metalica en piso 4

Norma

Powered by CamScanner

Miercoles 22 Mayo de 2026.

Clima: Nublado.

Personal en obra: Administrativo: Residente de obra: 2; Residente SST, Aux SST.

Operativo. Obra civil. ; Hidraulicas: ; Electrico.

Actividades en obra.

1. Estuco de muros en piso 7, pintura y lijado de techo en piso 5.
2. Mastillado de cielo raso en pasillo de piso 5
3. Pintura de estructura metalica en piso 4.
4. Instalacion de luminaria LED en piso 3.
5. Instalacion de divisiones en lámina fenolica en baños de hombres en piso 7.

Sayda M Bedoya

Jueves 23 de Mayo de 2026

Clima: Nublado.

Personal en obra: Administrativo: Residente de obra: 2; Residente SST, Aux SST.

Operativo: Obra civil: ; Hidraulica: ; Electrico: ;

Actividades en obra:

1. Pintura de muros en piso 7.
2. lijado de cielo raso en pasillo de piso 6.
3. Estuco de muros en piso 6
4. Instalacion de laminas de drywall y fraccata en piso 6.

Norma

Powered by CamScanner

5. Instalacion de divisiones en lámina fenolica en piso 6.

6. Resillado de cielo raso en baños de piso 5. Estructuracion de cielo raso en baños de piso 4.

7. Instalacion de tubería RCI en piso 3.

8. Pintura de estructura metalica en piso 3.

9. Instalacion de bandeja de red electrica en Relatorias de piso 1

.

Sanjuan Mejia Brayan

.

Viernes 24 de Julio de 2026.

Clima: Nublado.

Personal en obra: Administrativo: Residente de obra: 2 ; Residente SST ; Auxiliar SST.

Operativo: Obra civil: ; Hidraulicas: ; Electricos: .

Actividades en obra:

1. Estuco de techo en pasillo de piso 7

2. Pintura de muros en oficina de piso 6, Estuco en filos de piso 5.

3. Pintura de estructura metalica en el piso 3.

4. Ajuste de tubería RCI en piso 3

.

Sanjuan Mejia Brayan

.

Sabado 25 de Julio de 2026.

Clima: Nublado

Personal en obra: Administrativo: Residente de obra: 2 ; Residente SST, Aux SST.

Norma

Powered by CamScanner

Operativo: Obra civil: ; Hidráulicas: ; Electrico: .

Actividades en obra:

1. Se continuan actividades de estuco en techo de piso 7
2. Pintura de muros en oficinas de piso 6 y estuco y lijado de foros en piso 5.
3. Pintura de estructura metalica en piso 3.
4. Ajuste de tuberia de RCI en piso 3.

Sayda M Bedoya

Lunes 27 de Abr de 2026

Clima: Nublado.

Personal en obra: Administrativo: Residente de obra 2 ; Residente SST , Aux SST.

Operativo: Obra civil: ; Hidraulicos: ; Electrico: .

Actividades en obra:

1 Pintura de techo en piso 7, Estuco de techo en piso 4

2. Estuco de muros en piso 4

3. Instalacion de tuberia para RCI en piso 2. y piso 3.

4. Pintura de estructura metalica en piso 2.

5. Instalacion de plomeria en baño de mujeres de piso 3

6. Instalacion de division en lamina fenolica en baños de piso 5

7. levantamiento de muro en mampostera en baño de mujeres de piso 1

8. Lijado y mantenimiento de puertas existentes.

Sayda M Bedoya

Norma

Powered by CamScanner

Martes 28 de Mayo de 2026

Clima: Nublado.

Personal en obra: Administrativo: Residente de obra: 2 ; Residente SST , Ax SST.

Operativo: Obra civil: ; Hidraulicos: ; Electrico: .

Actividades en obra.

1. Pintura de estructura metalica de piso 2.
2. Instalacion de plomeria en piso 3. baño de mujeres.
3. Pintura de techos en piso 5.
4. Enchape de hilada adicional de enchape en el piso 7.
5. Instalacion de enchape de pasillo de piso 4.
6. Estructuracion de cielo raso en baño de mujeres en piso 3
7. Instalacion de Uberia RC1 en piso 2
8. Construccion de viga en piso 1. baño de mujeres.
9. Demolicion parcial de muro en recepcion para instalacion de plomeria
10. Demolicion parcial de muro para bandeja electrica en piso 1

Firma de personal

Miercoles 29 de Mayo de 2026

Clima: Nublado.

Personal en obra: Administrativo: Residente de obra: 2; Residente SST ; Auxiliar SST.

Operativo: Obra civil: ; Hidraulicos: ; Electricos:

Actividades en obra:

Norma

Powered by CamScanner

1. Pintura de estructura metalica de piso 2.
2. Instalacion de Uberia de RCI en piso 2.
3. Estructuracion de cielo raso en pasillo de piso 2
4 Parapeto de techo en piso 3.
5. Enchape de piso en pasillos de piso 4
6. Estuco de muros en piso 4, Resane de muros en piso 5.
7. Cableado de acometida en cubierta.
8. Lijado y mantenimiento de unas puertas
9. Enchape de pasillos en piso 4
10. Cableado electrico de piso 1
11. Instalacion de viga en baño de mujeres de piso 1

Sayder Ny Bahena

Jueves 30 de Julio de 2026

Clima: Nublado.

Personal en obra: Residente de obra: 2 ; Residente de SST , Auxiliar SST

Operativo: Obra civil: ; Instalaciones: ; Electrico.

Actividad de labor.

1. Estuco enchapall de cielo raso de bajo de piso 6.
2. Resane de drywal en piso 6.
3. Cableado electrico en tablero de piso 3. y Cableado de bandeja en piso 1
4. Resane de muro en cubierta en piso 4

Norma

Powered by CamScanner

5. Enchape de piso del pasillo en piso 4.

6. Instalacion de plomeria en el piso 1

7. Estructuracion de cielo raso del baño de piso 2 y encozuela de piso 3.

8. Pañete de muros en el piso 3

9. Perforacion de cubierta de RCI. Siempre y Bueno.

de acuerdo a compromiso se autoriza el ingreso de 3 personas para la aplicacion de mastico en pisos

Viernes 31 de Julio de 2026

Clima: Nublado.

Personal en obra: Administrativo: Residente de obra: 2; Residente de SST, Auxiliar SST

Operativo: Obra civil: ; Hidraulicas: ; Electrico:

Actividad en obra.

1. Cableado electrico de bandeja en piso 1

2. Instalacion de tuberia emt para red electrica de piso 2

3. Instalacion de tuberia de RCI de piso 2

4. Instalacion de rociadores en piso 3

5. Enchape de piso de baños de piso 4

6. Mamposteria de cielo raso de piso 4

7. Estuco de pasillo en piso 4

8. Instalacion de Reforzamiento del muro de piso 6.

Siempre y Bueno.

Norma

Powered by CamScanner