	PROCESO ASESORÍA JURÍDICA	**Código:** FO-12-14
	INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	**Versión:** 2
		Página: 1 de 7

CONTRATISTA:	**Luz Adriana Londoño Ramirez**
DEPENDENCIA:	Subdirección de Gestión Ambiental Sectorial (SGAS).
CONTRATO No:	926 de 2026
SUPERVISOR:	**Natalia Ramírez Betancur**
OBJETO CONTRACTUAL:	Prestar servicios profesionales a la Subdirección de Gestión Ambiental Sectorial de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda - CARDER, en el componente de vertimientos.
PERÍODO DEL INFORME:	Del 19 de agosto al 30 de agosto del 2026

ALCANCES DEL CONTRATO	**ACTIVIDADES REALIZADAS**	**EVIDENCIAS (PRODUCTOS) Y/U OBSERVACIONES**	**LUGAR DE ALMACENAMIENTO DE LAS EVIDENCIAS (FÍSICO O MAGNÉTICO)**
Gestionar y controlar los otorgamientos ambientales de conformidad con la asignación del supervisor o de acuerdo con la demanda de la Entidad, generando las comunicaciones y/o conceptos técnicos a que haya lugar, garantizando los procedimientos internos, en los plazos definidos por el supervisor, diligenciando las herramientas definidas por la Entidad	Para el periodo del informe se asignaron tres (3) autos de inicio para la evaluación de permiso de vertimiento: -Auto Nº 0646 del 2026. -Auto Nº 0579 del 2026. -Auto Nº 0850 del 2026.	Documento de respuesta: -CT Nº 4627 del 24 de agosto de 2026. -CT Nº 4751 del 01 de septiembre de 2026. -CT N°4779 del 02 de septiembre de 2026	Magnético: Aplicativo SAIA. VentanillaVerde\\MASTER/2026/CONCEPTOSTECNICOS-2026

ALCANCES DEL CONTRATO	**ACTIVIDADES REALIZADAS**	**EVIDENCIAS (PRODUCTOS) Y/U OBSERVACIONES**	**LUGAR DE ALMACENAMIENTO DE LAS EVIDENCIAS (FÍSICO O MAGNÉTICO)**
Gestionar y controlar, atender las denuncias ambientales, (EJ) expedientes jurídicos del proceso administrativo Sancionatorio Ambiental, peticiones, informes, comunicaciones externas o internas, actos administrativos, y escritos relacionados con el objeto contractual que le sean asignado de conformidad con la asignación del supervisor o de acuerdo con la demanda de la Entidad, generando las comunicaciones y/o actas de visita, conceptos técnicos a que haya lugar, garantizando los procedimientos internos, en los plazos definidos por el supervisor, diligenciando las herramientas definidas por la Entidad.	Para el periodo del informe se asignó (1) denuncia ambiental (PQRSD TICKETS) y una (1) comunicación externa: Oficio Radicado CARDER Nº 19294 de 2026. Ticket N° 19448 del 2026.	-Oficio Nº 27535 del 25 de agosto de 2026. -Oficio Nº 27790 del 26 de agosto de 2026.	Magnético: Aplicativo SAIA.
Realizar atención presencial y autónoma de los usuarios interno y externos del proceso misional	Se realizan labores de oficina en las instalaciones de la CARDER.	Anexo 1. Evidencias fotográficas	Físico: Carpeta de supervisión CPS Nº 926 del 2026

ALCANCES DEL CONTRATO	**ACTIVIDADES REALIZADAS**	**EVIDENCIAS (PRODUCTOS) Y/U OBSERVACIONES**	**LUGAR DE ALMACENAMIENTO DE LAS EVIDENCIAS (FÍSICO O MAGNÉTICO)**
asignado para satisfacer la necesidad contractual, en la sede de la CARDER, mínimo dos días a la semana en horario de atención al público por la CARDER, que le sean ASIGNADOS por el supervisor, definidos como turnos para la satisfacción del servicio público.			
Cumplir con las demás actividades que se consideren necesarias para el efectivo cumplimiento del objeto contractual y que contribuyan al alcance de las metas fijadas por la dependencia a la cual se encuentra adscrito el contratista, siendo asignadas por el supervisor (a).	Se asistió a reunión de equipo de vertimientos. Se realizó registro de coordenadas.	Anexo 2. Formato de asistencia y registro fotográfico. Anexo 3. Formato registro verificación coordenadas receptores GPS O DISPOSITIVOS MOVILES fo-18-31	Físico: Carpeta de supervisión CPS Nº 926 del 2026

Luz Adriana Londoño R.


Natalia Ramírez B.

Mejora para informe 1 (2) Luz Adriana Londoño CPS 926 2026

Contratista. Luz Adriana Londoño Ramirez

Vo.Bo. Natalia Ramírez Betancur

Anexo 1. evidencias fotográficas



Anexos 2. Formato de asistencia y registro fotográfico reunión de equipo

PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: FO-15SIG-02
CONTROL DE ASISTENCIA A EVENTOS INTERNOS	Versión: 3
	Página: 1 de 1


Nombre del evento:	Reunión equipo Vertimientos.	Dependencia:	SGAS
Fecha: dd 24 mm 08 aa 26	Hora de Inicio: 2:00 pm.	Hora de Terminación:	2:35 pm.

Nombre del asistente	Dependencia	Firma
Agustin Castillo Gutierrez	SGAS	
Sebastian Benjumea Serna	SGAS	Sebastian Benjumea
Luz Adriana Londoño Ramirez.	SGAS	
Willinton Zuluaga Hoyos	SGAS	Willinton Zuluaga Hoyos
Yiseth Katerine Perdomo Devera	SGAS	Yiseth Perdomo
Alejandra Valencia Blanco	SGAS	
Cesar Augusto Grajales Ospina.	SGAS	
Natalia Ramirez Betancur	SGAS.	Natalia Ramirez B.
Susana Hoyos Muñoz	SGAS	Susana Hoyos M.

AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES: Con la firma de este documento, manifiesto que he sido informado por la Corporación Autónoma Regional de Risaralda – CARDER, de que actuará como Responsable del Tratamiento de datos personales de los cuales soy titular y que, conjunta o separadamente podrán recolectar, usar y tratar mis datos personales, conforme la Política de Tratamiento de Datos Personales disponible en www.carder.gov.co


24 ago 2020, 2:26 p.m.

Anexo 3. Formato registro verificación coordenadas



PROCESO GESTIÓN AMBIENTAL SECTORIAL — Código: FO-18-31 — Versión: 7 — Página: 1 de 1

REGISTRO VERIFICACIÓN COORDENADAS RECEPTORES GPS O DISPOSITIVOS MÓVILES

PUNTOS DE REFERENCIA (Sede CARDER Avenida de las Américas No 46-40, Pereira)

Punto 1: Localización: Cerca al aviso CARDER, en el talud frente a la Avenida Las Américas, Coordenadas: Norte 2089778.785, Este 4698516.824

Punto 2: Localización: Tapa metálica de recámara localizada frente al acceso del Laboratorio de Aguas CARDER, Coordenadas: Norte 2089889.686, Este 4698534.486

PUNTOS DE REFERENCIA (Sede CARDER Unidad Administrativa El Lago, calle 25 No. 7-48, Pereira)

Punto 3: Localización: Tapa metálica de caja rectangular localizada en anden frente a las escaleras de acceso al edificio Unidad Administrativa El Lago, Coordenadas Norte 2090620.451, Este 4700698.039

Punto 4: Localización: Tapa metálica de recámara circular con el nombre "MEGABUS 2006", esquina del Parque El Lago frente al aviso Estación MEGABUS El Lago K8-CL 25, Coordenadas Norte 2090584.448, Este 4700706.273

FECHA DE VERIFICACIÓN (d/m/a)	MODELO Y SERIE DEL RECEPTOR GPS O DISPOSITIVO MÓVIL	PUNTO DE REFERENCIA	COORDENADA OBTENIDA NORTE (+/- 5 m desviación permitida)	COORDENADA OBTENIDA ESTE (+/- 5 m desviación permitida)	RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN: Se encuentra en el rango establecido acorde con el punto de referencia? SI	NO	OBSERVACIONES	PERSONA QUE REALIZA LA VERIFICACIÓN
25-8-26	Avenza Maps	Punto No. 2	2089882	4698535	X		—	Williansay Bustamante Llanos
28-8-26	Alpine Quest	Punto N°2	2089887	4698533	X		"	Susana Marín M.
26-8-26	Alpine Quest	Punto 1	2089779	4698517	X		"	Agustín Castillo C.
28-8-26	Alpine Quest	Punto 1.	2089779	4698517	X		"	Ing Adriana Londoño R.