GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

FRENTE DE TRABAJO

ANZOÁTEGUI TOLIMA

IMS S.A.S.

MARZO - ABRIL - 2026

IMS S.A.S.

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

MARZO - ABRIL -2026

OBJETO
CONTRATO NO.4875 DE 2025

"CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA".

FRENTE DE TRABAJO

ANZOÁTEGUI

182

IMS S.A.S

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

MARZO - ABRIL -2026

INTEGRANTES

SUPERVISOR DE CAMPO
VOLQUETA #32
RETROEXCAVADORA # 3

ING. JEISON GIOVANNI ALVIS
CARLOS RINCÓN
JUAN ALVIS

FRENTE DE TRABAJO

ANZOÁTEGUI

IMS S.A.S.

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

MARZO – ABRIL - 2026

VIA INTERVENIDA

ANZOATEGUI – RIO FRIO

FRENTE DE TRABAJO

ANZOÁTEGUI

IMS S.A.S.

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

MARZO- ABRIL - 2026

MAQUINARIA EN OPERACIÓN





FRENTE DE TRABAJO

ANZOÁTEGUI

IMS S.A.S.

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

MARZO - ABRIL - 2026

TOTAL, ACTIVIDADES REALIZADAS

FECHA	MUNICIPIO	MATERIAL REMOVIDO (Mt3)
28/03/2026 al 05/04/2026	ANZOTEGUI – RIO FRIO	224
TOTAL, LIMPIEZA Y REMOCIÓN DE MATERIAL SOBRE LA VÍA M3	224 M3	

FRENTE DE TRABAJO

ANZOÁTEGUI

IMS S.A.S.
Líderes en servicios

CONTRATO 3020 DE 2026

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

CONTRATISTA
IMS S.A.S

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA

RESGISTRO FOTOGRAFICOS

FRENTE DE TRABAJO ANZOTEGUI

ABRIL DE 2026

IMS S.A.S. Talento en servicios	CONTRATO NO.3020 DE 2026	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA

MUNICIPIO DE ANZOÁTEGUI

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 28 MARZO AL 05 ABRIL 2026

INFORME MENSUAL

GOBERNACION DEL TOLIMA

IMS S.A.S.	CONTRATO NO.3020 DE 2026	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 3
2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 3
3. LOCALIZACIÓN 4
4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 5
5. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES 5
   5.1 CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN 5
6. PERSONA, MAQUINARIA Y EQUIPO 6
   6.1 PERSONAL UTILIZADO 6
   6.2 MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO POR EL CONTRATISTA 6
8. REGISTRO FOTOGRÁFICO 7
   8.1 ACTIVIDADES EN ANZOÁTEGUI 7

IMS S.A.S.	CONTRATO NO.3020 DE 2026	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

1. INTRODUCCIÓN

El presente documento tiene como objetivo dar a conocer los aspectos relevantes de la gestión de la maquinaria pesada y volquetas de la Gobernación del Tolima y la maquinaria de la unión nacional de gestión de riesgo de desastres, en la realización y atención de emergencias viales, puntos críticos y mantenimiento de la red vial del Municipio de Anzoátegui – Tolima.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto a realizar consta del mantenimiento de puntos críticos de la red vial en la zona del Municipio, con el kit de la maquinaria de la Gobernación del Tolima.

Se realizará el mantenimiento a las diferentes vías que comunica el Municipio con las Veredas y así proveer una superficie de rodamiento adecuada, con el fin de facilitar el diario vivir a la comunidad.


Esta es una obra que representa un gran aporte para la comunidad del sector, adicionalmente, en este caso no sólo se benefician los que actualmente residen cerca, sino que se favorece la capacidad para todos los propietarios de los municipios, teniendo en cuenta que es una zona de desarrollo agrícola y de crecimiento turístico.

3. LOCALIZACIÓN

El proyecto principalmente se encuentra ubicado en el país de Colombia oficialmente República de Colombia, es un país soberano situado en la región noroccidental de América del Sur que se encuentra constituido en un estado unitario, social y democrático de derecho cuya forma de gobierno es presidencialista. Es una república que está organizada políticamente en 32 departamentos descentralizados y el Distrito capital de Bogotá, sede del gobierno nacional.

En Colombia, exactamente en el departamento del Tolima que es uno de los treinta y dos departamentos que, junto con Bogotá, Distrito Capital, forman la República de Colombia. Su capital es Ibagué. Está ubicado en el centro-oeste del país, en la región andina, limitando al norte con Caldas, al este con Cundinamarca, al sur con Huila y Cauca, y al oeste con Valle del Cauca, Quindío y Risaralda. El río Magdalena atraviesa Tolima de sur a norte.

Anzoátegui yace sobre la cima de una montaña; el municipio es la puerta de entrada al parque nacional natural de los nevados el cual es promocionado para el ecoturismo. La mayoría del área del municipio un 39,26% esta dedicado a la agricultura, el 19,26% para el pastoreo de la ganadería y el 64,71% son bosques.



4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

MANTEMINIENTO VIAL

Conformación de la red vía.

5. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES

Durante el periodo comprendido se realizaron las actividades de mantenimiento, destinados primordialmente a la recuperación de la vía, limpieza mecánica y reconstrucción de cunetas, extensión de material de afirmado para la recuperación de la banca y remoción de derrumbes.

Continúan las actividades de mantenimiento de la vía, con la maquinaria amarilla (una retroexcavadora y una volqueta).

Durante el periodo comprendido se realizan las actividades de mejoramiento y parcheo de la vía, cargue y descargue de material de afirmado para la recuperación de la banca en las veredas mencionada anteriormente.

Para finalizar, en el periodo transcurrido del mes se han removido 224 m3 de material en la vía y el estado del tiempo y las condiciones climáticas no fueron favorables.

5.1 CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN

De conformidad con las actividades realizadas con la retroexcavadora de llantas, se han removido 224 m3, material de deslizamientos en las vías correspondientes al municipio de Anzoátegui:

De conformidad con las actividades realizadas, se han avanzada las siguientes actividades en el municipio de Anzoátegui:

FECHA	MUNICIPIO	MATERIAL REMOVIDO (Mt3)
28/03/2026 al 05/04/2026	ANZOTEGUI – RIO FRIO	224
TOTAL, LIMPIEZA Y REMOCIÓN DE MATERIAL SOBRE LA VÍA M3		224 M3

6. PERSONA, MAQUINARIA Y EQUIPO

6.1 PERSONAL UTILIZADO

CARGO	PROFESION	NOMBRE
CONDUCTOR DE VOLQUETA	CONDUCTOR DE MAQUINARIA PESADA	CARLOS RINCON
OPERADOR DE MAQUINARIA AMARILLA	OPERADOR DE RETROEXCAVADORA	JUAN ALVIS

6.2 MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO POR EL CONTRATISTA

Para realizar las labores durante este periodo se empleó el kit de maquinaria pesada como:

MAQUINARIA	NUMERO	CANTIDAD
VOLQUETA	32	1
RETROEXCAVADORA DE LLANTAS	NEW HOLLAND #1	1

IMS S.A.S.	CONTRATO NO.3020 DE 2026	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO

8.1 ACTIVIDADES EN ANZOÁTEGUI



ANZOÁTEGUI



ANZOÁTEGUI

IMS S.A.S.	CONTRATO NO.3020 DE 2026	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA



ANZOÁTEGUI



ANZOÁTEGUI

IMS S.A.S.	CONTRATO NO.3020 DE 2026	GOBERNACION DEL TOLIMA



ANZOÁTEGUI



ANZOÁTEGUI



ANZOÁTEGUI



ANZOÁTEGUI



ANZOÁTEGUI



ANZOÁTEGUI

IMS S.A.S.	CONTRATO NO.3020 DE 2026	GOBERNACION DEL TOLIMA



ANZOÁTEGUI



ANZOÁTEGUI

JEISON GIOVANNI ALVIS LOZANO
COORDINADOR DE CAMPO

IMS S.A.S.
Líderes en servicios

CONTRATO 3020 DE 2026

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

CONTRATISTA
IMS S.A.S

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA

PREOPERACIONALES DE EQUIPOS

FRENTE DE TRABAJO ANZOATEGUI

ABRIL DE 2026

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA – SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT

Carrera 3#10-25, Oficina 202 A, Centro – Teléfono (8) 2596201
Ibagué – Tolima. Colombia

VERSION 1

GOB-M-001

IMS S.A.S.

PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS

PERIODO: 28 DE MARZO AL 29 DE A MARZO 2026

CONTRATO	3020 DE 2026	**PLACA:** LTL 731	**MARCA:** INTERNATIONAL
EQUIPO No.	32	**MODELO:** 2023	**FRENTE DE TRABAJO:** ANZOATEGUI
INSPECCIONADO POR:	ING. JEISON ALVIS		**LOCALIZACION:** VEREDAS ANZOATEGUI
Licencia de conduccion:			**Póliza de Responsabilidad Civil:**
Licencia de transito No.	C2	**Última Revisión Tecnicomecanica:**	

	HORA INICIO OPERACIÓN	7:00		7:00		7:00		7:00		7:00		7:00		7:00				
	KILOMETRAJE INICIAL											44578		44773				
	DIA	LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SAB		DOM				
ÍTEM	**ELEMENTOS A CONTROLAR**	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M			**OBSERVACIONES**
EQUIPO DE CARRETERA	Botiquín											X		X				
	Kit de contingencia según listado adjunto											X		X				
	Caja de Herramienta											X		X				
	Tacos											X		X				
	Gato											X		X				
	Linterna recargable											X		X				
	Extintor ABC - 20 lbrs volco - 10 lbrs cabina											X		X				
ESTADO GENERAL	Estado del motor											X		X				
	Estado del Tanque de combustible											X		X				
	Nivel del aceite											X		X				
	Soportes motor											X		X				
	Estado del exhosto											X		X				
	Estado del switche de encendido											X		X				
LUCES	De Trabajo delanteras											X		X				
	De trabajo traseras											X		X				
	Direccionales Delanteras Y Traseras											X		X				
	Stop Traseros											X		X				
CABINA	Espejo Retrovisor											X		X				
	Espejos laterales											X		X				
	Alarma (o pito) de Retroceso											X		X				
	Pito Normal											X		X				
	Frenos de Servicio											X		X				
	Freno de emergencia											X		X				
	Dirección/suspensión(Terminales).											X		X				
	Cinturones de Seguridad											X		X				
	Estado de la puertas											X		X				
	Vidrio frontal en buen estado.											X		X				
	Limpia brisas											X		X				
	Extintor (20 lbs.) ABC para cabina y volco											X		X				
	Estado de los asientos											X		X				
	Indicadores (Hidráulico - voltimetro-Refrigerante, aire).											X		X				
	Velocímetro											X		X				
	Batería y cables											X		X				
LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos											X		X				
	Repuesto											X		X				
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas											X		X				
	Estado de correas											X		X				
	Caja de cambios en buen estado.											X		X				
	Radiador											X		X				
	Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)											X		X				
	Mangueras											X		X				
VOLCO	Estado del volco (Sin huecos ni cortaduras)											X		X				
	Ajuste de la tapa y compuerta del volco											X		X				
	condicciones de ganchos y pasadores de la tapa del volco											X		X				
	tornillos de seguridad para el cierre del volco											X		X				
	Estado de empaques del volco											X		X				
	HORA FINALIZACIÓN OPERACIÓN	5:00		5:00		5:00		5:00		5:00		5:00		5:00				
	KILOMETRAJE FINAL											44773		44993				

DOCUMENTOS OPERADOR	Afiliación EPS.	**Firma Verificación Inspector:**	
	Afiliación ARP.		
Operador	Firma:	**El Equipo esta apto para Trabajar:**	SI ( ) NO ( )

FIRMA COORDINADOR

VERSION 1

GOB-M-001

IMS S.A.S.

PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS

PERIODO: 30 DE MARZO AL 05 DE ABRIL 2026

CONTRATO	3020 DE 2026	**PLACA: LTL 731**	**MARCA:** INTERNATIONAL
EQUIPO No.	32	**MODELO: 2023**	**FRENTE DE TRABAJO: ANZOATEGUI**
INSPECCIONADO POR:	**ING. JEISON ALVIS**		**LOCALIZACION: VEREDAS ANZOATEGUI**
Licencia de conduccion:			**Póliza de Responsabilidad Civil:**
Licencia de transito No.	C2	**Última Revisión Tecnicomecanica:**	

	HORA INICIO OPERACIÓN	7:00		7:00		7:00		7:00		7:00		7:00		7:00		
	KILOMETRAJE INICIAL	44993		45243		45484		45736		45974		46215		46421		
	DIA	LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SAB		DOM		
ÍTEM	**ELEMENTOS A CONTROLAR**	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	**OBSERVACIONES**
EQUIPO DE CARRETERA	Botiquín	X		X		X		X		X		X		X		
	Kit de contingencia segun listado adjunto	X		X		X		X		X		X		X		
	Caja de Herramienta	X		X		X		X		X		X		X		
	Tacos	X		X		X		X		X		X		X		
	Gato	X		X		X		X		X		X		X		
	Linterna recargable	X		X		X		X		X		X		X		
	Extintor ABC - 20 lbrs volco - 10 lbrs cabina	X		X		X		X		X		X		X		
ESTADO GENERAL	Estado del motor	X		X		X		X		X		X		X		
	Estado del Tanque de combustible	X		X		X		X		X		X		X		
	Nivel del aceite	X		X		X		X		X		X		X		
	Soportes motor	X		X		X		X		X		X		X		
	Estado del exhosto	X		X		X		X		X		X		X		
	Estado del switche de encendido	X		X		X		X		X		X		X		
LUCES	De Trabajo delanteras	X		X		X		X		X		X		X		
	De trabajo traseras	X		X		X		X		X		X		X		
	Direccionales Delanteras Y Traseras	X		X		X		X		X		X		X		
	Stop Traseros	X		X		X		X		X		X		X		
CABINA	Espejo Retrovisor	X		X		X		X		X		X		X		
	Espejos laterales	X		X		X		X		X		X		X		
	Alarma (o pito) de Retroceso	X		X		X		X		X		X		X		
	Pito Normal	X		X		X		X		X		X		X		
	Frenos de Servicio	X		X		X		X		X		X		X		
	Freno de emergencia	X		X		X		X		X		X		X		
	Dirección/suspensión(Terminales).	X		X		X		X		X		X		X		
	Cinturones de Seguridad	X		X		X		X		X		X		X		
	Estado de la puertas	X		X		X		X		X		X		X		
	Vidrio frontal en buen estado.	X		X		X		X		X		X		X		
	Limpia brisas	X		X		X		X		X		X		X		
	Extintor (20 lbs.) ABC para cabina y volco	X		X		X		X		X		X		X		
	Estado de los asientos	X		X		X		X		X		X		X		
	Indicadores (Hidráulico - voltimetro-Refrigerante, aire).	X		X		X		X		X		X		X		
	Velocimetro	X		X		X		X		X		X		X		
	Batería y cables	X		X		X		X		X		X		X		
LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos	X		X		X		X		X		X		X		
	Repuesto	X		X		X		X		X		X		X		
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	X		X		X		X		X		X		X		
	Estado de correas	X		X		X		X		X		X		X		
	Caja de cambios en buen estado.	X		X		X		X		X		X		X		
	Radiador	X		X		X		X		X		X		X		
	Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)	X		X		X		X		X		X		X		
	Mangueras	X		X		X		X		X		X		X		
VOLCO	Estado del volco (Sin huecos ni cortaduras)	X		X		X		X		X		X		X		
	Ajuste de la tapa y compuerta del volco	X		X		X		X		X		X		X		
	condiciones de ganchos y pasadores de la tapa del volco	X		X		X		X		X		X		X		
	tornillos de seguridad para el cierre del volco	X		X		X		X		X		X		X		
	Estado de empaques del volco	X		X		X		X		X		X		X		
	HORA FINALIZACIÓN OPERACIÓN	5:00		5:00		5:00		5:00		5:00		5:00		5:00		
	KILOMETRAJE FINAL	45243		45484		45736		45974		46215		46421		46623		

DOCUMENTOS OPERADOR	Afiliación EPS.		**Firma Verificación Inspector:**
	Afiliación ARP.		
Operador	Firma:	**El Equipo esta apto para Trabajar:**	SI ( ) NO ( )

FIRMA COORDINADOR

VERSION 1

GOB-M-002

IMS S.A.S Ingeniería

FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA

CONTRATO N° 3020 DE 2026 MODELO: 1 MARCA: NEW HOLLAND

INSPECCIONADO POR: ING. JEISON ALVIS LOCALIZACION: VEREDAS ANZOATEGUI FRENTE DE TRABAJO: ANZOATEGUI

PERIODO: 28 DE MARZO AL 29 DE MARZO 2026 FECHA:

	ÍTEM	HOROMETRO INICIAL												971		979	
		DIA	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.			SAB.		DOM.	
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M		B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2												X		X	
	* De trabajo delanteras	2												X		X	
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2												X		X	
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2												X		X	
	* De stop y señal trasera	2												X		X	
	* De trabajo traseras	2												X		X	
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1												X		X	
	* Cinturón de seguridad	1												X		X	
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1												X		X	
	Asiento (dispositivo de giro)	1												X		X	
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-horometro-corriente-aceite motor)	Completos												X		X	
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1												X		X	
	Alarma de retroceso	1												X		X	
	Escaleras y apoyos de acceso	2												X		X	
	Espejos laterales	2												X		X	
	* Espejo central convexo	1												X		X	
	Palancas de mando	2												X		X	
	Pedales	Todos												X		X	
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo												X		X	
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos												X		X	
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos												X		X	
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2												X		X	
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1												X		X	
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas												X		X	
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas												X		X	
	* Freno de emergencia en buen estado	1												X		X	
	Estado general (desgarrador/balde)	2												X		X	
	Mandos de levante del brazo	2												X		X	
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos												X		X	
	Compartimiento del motor aseado	Completo												X		X	
	Sistema de Dirección	1												X		X	
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas													X		X	
	* Huellas en buen estado	4												X		X	
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL													979		988	
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:																
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:																
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO		SI	NO	SI	NO

FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

VERSION 1

GOB-M-002

TMS S.A.S

FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA

CONTRATO N° 3020 DE 2026 MODELO: 1 MARCA: NEW HOLLAND

INSPECCIONADO POR: ING. JEISON ALVIS LOCALIZACION: VEREDAS ANZOATEGUI FRENTE DE TRABAJO: ANZOATEGUI

PERIODO: 30 DE MARZO AL 05 DE ABRIL 2026 FECHA:

	ÍTEM	HOROMETRO INICIAL	988		997		1006		1015		1024		1033		1042	
		DIA	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2	X		X		X		X		X		X		X	
	* De trabajo delanteras	2	X		X		X		X		X		X		X	
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2	X		X		X		X		X		X		X	
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2	X		X		X		X		X		X		X	
	* De stop y señal trasera	2	X		X		X		X		X		X		X	
	* De trabajo traseras	2	X		X		X		X		X		X		X	
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1	X		X		X		X		X		X		X	
	* Cinturón de seguridad	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Asiento (dispositivo de giro)	1	X		X		X		X		X		X		X	
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-'horometro-corriente-aceite motor)	Completos	X		X		X		X		X		X		X	
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Alarma de retroceso	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Escaleras y apoyos de acceso	2	X		X		X		X		X		X		X	
	Espejos laterales	2														
	* Espejo central convexo	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Palancas de mando	2	X		X		X		X		X		X		X	
	Pedales	Todos	X		X		X		X		X		X		X	
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo	X		X		X		X		X		X		X	
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos	X		X		X		X		X		X		X	
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos	X		X		X		X		X		X		X	
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2	X		X		X		X		X		X		X	
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1	X		X		X		X		X		X		X	
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas	X		X		X		X		X		X		X	
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas	X		X		X		X		X		X		X	
	* Freno de emergencia en buen estado	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Estado general (desgarrador/balde)	2	X		X		X		X		X		X		X	
	Mandos de levante del brazo	2	X		X		X		X		X		X		X	
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos	X		X		X		X		X		X		X	
	Compartimiento del motor aseado	Completo	X		X		X		X		X		X		X	
	Sistema de Dirección	1	X		X		X		X		X		X		X	
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas		X		X		X		X		X		X		X	
	* Huellas en buen estado	4	X		X		X		X		X		X		X	
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL		997		1006		1015		1024		1033		1042		1050	
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:															
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:															
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

IMS S.A.S.
Líderes en servicios

CONTRATO 3020 DE 2026

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

CONTRATISTA
IMS S.A.S

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

FRENTE DE TRABAJO ANZOATEGUI

ABRIL DE 2026

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA – SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT

Carrera 3#10-25, Oficina 202 A, Centro – Teléfono (8) 2596201
Ibagué – Tolima. Colombia

FRENTE ANZOTEGUI								
#.ORDEN	DIA	HORA	RECIBO	GLS	TOTAL	ESTACION SERVICIO	OBSERVACIONES	FRENTE
8	28-mar-26	8:47:44	129148	**102,719**	$ 1.130.423,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador Trasporto V#32	FRENTE ANZOATEGUI
9	28-mar-26	8:49:18	129149	**72,124**	$ 793.725,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador Trasporto V#32	FRENTE ANZOATEGUI

TOTAL MES	174,843
REMANENTE CONTRATO ANTERIOR	22,000
REMANENTE FRENTE DE IBAGUE	215,000
TOTAL ACPM	411,843

CONSUMO MES	291,843
REMANENTE NUEVO CONTRATO	120,000

VERSION 1	GOB-M-014
IMS S.A.S.	CONTRATO NO. 3020 DE 2026
	CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA

INFORME SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIARIO EN TURNO

TURNO: DIURNO DEL 28 DE MARZO AL 05 DE ABRIL DE 2026

MUNICIPIO: ANZOATEGUI VEREDA : VEREDAS ANOATEGUI COORDINADOR: JEISON ALVIS

VIA: VEREDAS ANZOATEGUI

ITEM	ASIGNACIÓN EQUIPO			SUMINISTRO GALONES DE ACPM																TOTAL GALONES
	MAQUINA	No. INTERNO	NOMBRE DEL OPERADOR	LUNES( )		MARTES ( )		MIERCOLES ( )		JUEVES()		VIERNES()		SABADO(28)		DOMINGO (29)				
				GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO			
1	RETROEXCAVADORA	1	JUAN FREDY ALVIZ											30						30,000
2	VOLQUETA	32	CARLOS RINCON											35						35,000
3																				0,000
4																				0,000
5																				0,000

ITEM	ASIGNACIÓN EQUIPO			SUMINISTRO GALONES DE ACPM																TOTAL GALONES
	MAQUINA	No. INTERNO	NOMBRE OPERADOR	LUNES (30)		MARTES (31)		MIERCOLES (1)		JUEVES (2)		VIERNES (3)		SABADO (4)		DOMINGO (5)				
				GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO			
1	RETROEXCAVADORA	1	JUAN FREDY ALVIZ	30				30				30				31,843				121,843
2	VOLQUETA	32	CARLOS RINCON	35						35				35						105,000
3																				0,000
4																				0,000
5																				0,000

OBSERVACIONES: Viene del Contrato Anterior 22,000 gl . Vienen del Frente de Ibague 215,000 gl y Pasa 120,000 gl para el Nuevo Contrato 291,843

VoBo SUPERVISOR (A):

VoBo COORDINADOR:

FRENTE DE TRABAJO ANZOATEGUI					
MES MARZO - ABRIL 2026					
Maquina	**N° Interno**	**Consumo Mensual ACPM (GL)**	**Kilometraje/Horometro Inicial**	**Kilometraje/Horometro Final**	**Promedio Consumo (Hr/Km x GL)**
RETROEXCAVADORA	1	151,843	971	1050	1,92
VOLQUETA	32	140,000	44578	46623	0,07
		291,843			

VERSION 1

IMS S.A.S.
"Líderes en servicios"

GOB - M-012A
CONTRATO 3020 DE 2026

GOBERNACION DEL TOLIMA

ACTA DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

MUNICIPIO : Anzoátegui
FECHA : 28/03/2026

Yo, Julio Cesar Gallo Ortiz, en calidad de Supervisor del Combustible del Contrato 4210 del 11 de Noviembre del 2025 de la Gobernación del Tolima certifico que realizo entrega al ingeniero (a) Jeison Giovanni Alvis Lozano Supervisor del contrato 3020 del 26 de Marzo de 2026 cuyo objeto es ¨***CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS DE PUNTOS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA***¨ y responsable de la entrega del combustible para la operación de las maquinas asignadas al trabajo de recuperación y habilitación vial en el frente de trabajo del Municipio de Anzoátegui la cantidad de 174,843 galones de combustible.

En constancia de lo anterior, se firma el 28 de Marzo del 2026.

Quien Entrega

Vo.Bo. Julio Cesar Gallo Ortiz
Supervisor del contrato 4210 de 2025
Gobernación del Tolima

Quien Recibe

ING. Jeison Giovanni Alvis Lozano
Supervisor Contrato 3020 de 2026.
IMS

Vo.Bo. Sebastián Ortiz Peñuela
Apoyo Supervisión del contrato 4210 de 2025
Gobernación del Tolima

distracom

*COPIA(1)
Remision de Venta
No. REFK 129148
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
Exentos De Reteica Art 86 A
cdo 015 De 2021
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision:	2026/03/28
Vencimiento:	2026/04/27
Naturaleza:	Credito
Cliente:	GOBERNACION DEL TOL
Contrato:	OC 154985
Nit:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	ANZOATEG
Kilometros:	0
Cedula:	800113642
Hora Ini:	08:47:44
Hora Fin:	08:56:58
Combustible:	DIESEL
Volumen:	102.7190
Precio:	$11005
Total:	$1130423
Panel:	MFA976
Lad/Man/Pos:	1/1/7
Dispositivo:	RBHAND283-03
Empleado:	BRYAN ALEXANDER M
Validado:	ID Electronico

Entrego:

Recibi:

Nombre:

distracom

*COPIA(1)
Remision de Venta
No. REFK 129149
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
Exentos De Reteica Art 86 A
cdo 015 De 2021
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision:	2026/03/28
Vencimiento:	2026/04/27
Naturaleza:	Credito
Cliente:	GOBERNACION DEL TOL
Contrato:	OC 154985
Nit:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	ANZOATEG
Kilometros:	0
Cedula:	800113672
Hora Ini:	08:49:18
Hora Fin:	08:57:26
Combustible:	DIESEL
Volumen:	72.1240
Precio:	$11005
Total:	$793725
Panel:	MFA976
Lad/Man/Pos:	2/1/8
Dispositivo:	RBHAND283-03
Empleado:	BRYAN ALEXANDER M
Validado:	ID Electronico

Entrego:

Recibi:

Nombre: