GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

FRENTE DE TRABAJO

ATACO

IMS S.A.S

MARZO - ABRIL 2026

IMS S.A.S.

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

MARZO - ABRIL 2026

OBJETO
CONTRATO NO.4875 DE 2025

"CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA".

FRENTE DE TRABAJO ATACO

IMS S.A.S

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

MARZO - ABRIL 2026

INTEGRANTES

SUPERVISOR DE CAMPO — ING. JEISON ALVIS
RETROEXCAVADORA NUEVA #3 — JUAN DAVID DIAZ
VOLQUETA #43 — FERDY NEIL SANCHEZ

FRENTE DE TRABAJO ATACO

IMS SAS

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

MARZO – ABRIL 2026

VIA INTERVENIDA

ATACO – PAUJIL – BRILLANTE

FRENTE DE TRABAJO ATACO

IMS SAS

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

MARZO – ABRIL 2026

MAQUINARIA EN OPERACIÓN





FRENTE DE TRABAJO ATACO

IMS SAS

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

MARZO - ABRIL 2026

TOTAL, ACTIVIDADES REALIZADAS

TOTAL, MEJORAMIENTO DE LA VIA CON MATERIAL DE LA ZONA	KM
ATACO – PAUJIL – PERLAS	1
TOTAL, MEJORAMIENTO	**1 KM**

FRENTE DE TRABAJO ATACO

IMS S.A.S.
Líderes en servicios

CONTRATO 3020 DE 2026

GOBERNACION DEL TOLIMA

CONTRATISTA
IMS S.A.S

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA

RESGISTRO FOTOGRAFICOS

FRENTE DE TRABAJO ATACO

ABRIL DE 2026

IMS S.A.S.	**CONTRATO NO.3020 DE 2026**	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACIÓN DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRÍTICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA

MUNICIPIO DE ATACO

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 28 DE MARZO AL 05 DE ABRIL DEL 2026

INFORME MENSUAL
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

IMS S.A.S.	**CONTRATO NO.3020 DE 2026**	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

CONTENIDO

MUNICIPIO DE ATACO 1
CONTENIDO 2
1. INTRODUCCIÓN 3
2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 3
3. LOCALIZACIÓN 4
4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 5
5. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES 5
5.1 CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN 6
6. PERSONAL, MAQUINARIA Y EQUIPO 6
6.1 PERSONAL UTILIZADO 6
7. REGISTRO FOTOGRÁFICO 8
7.1 ACTIVIDADES EN ATACO 8

1. INTRODUCCIÓN

El presente documento tiene como objetivo dar a conocer los aspectos relevantes de la gestión de la maquinaria pesada y volquetas de la Gobernación del Tolima y la maquinaria de la unión nacional de gestión de riesgo de desastres, en la realización y atención de emergencias viales, puntos críticos y mantenimiento de la red vial del Municipio de Ataco – Tolima.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto a realizar consta del mantenimiento en la zona rural del municipio de Ataco específicamente en la vía de las veredas del municipio con maquinaria de la Gobernación del Tolima.

La infraestructura por intervenir beneficiará las vías del municipio de Ataco, por lo tanto, se realizará el mantenimiento a los tramos críticos autorizados por la Gobernación del Tolima y así proveer una superficie de rodamiento adecuada, con el fin de facilitar el diario vivir a la comunidad.

Cabe resaltar que las actividades solamente contemplan limpieza, ampliación de la vía, recuperación de banca, apertura y extendido de material de mejoramiento con el apoyo de 1 retroexcavadora y 1 volqueta.


Esta es una obra que representa un gran aporte para la comunidad, adicionalmente, en este caso no solo se benefician los que residen cerca, sino que se favorece en general a todos los habitantes del municipio, teniendo en cuenta que es una zona de desarrollo agrícola y de crecimiento turístico.

3. LOCALIZACIÓN

El proyecto principalmente se encuentra ubicado en el país de Colombia oficialmente República de Colombia, es un país soberano situado en la región noroccidental de América del Sur que se encuentra constituido en un estado unitario, social y democrático de derecho cuya forma de gobierno es presidencialista. Es una república que está organizada políticamente en 32 departamentos descentralizados y el Distrito Capital de Bogotá, sede del gobierno nacional.

En Colombia, exactamente en el departamento del Tolima que es uno de los treinta y dos departamentos que, junto con Bogotá, Distrito Capital, forman la República de Colombia. Su capital es Ibagué. Está ubicado en el centro-oeste del país, en la región andina, limitando al norte con Caldas, al este con Cundinamarca, al sur con Huila y Cauca, y al oeste con Valle del Cauca, Quindío y Risaralda. El río Magdalena atraviesa Tolima de sur a norte.

Ataco, ubicado en el departamento del Tolima es un municipio que forma parte de la región Andina del país. Está situado a unas 2 horas al suroeste de Ibagué, la capital del Tolima, y a aproximadamente 30 minutos de Melgar, uno de los destinos turísticos más conocidos del departamento.



4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

MANTEMINIENTO VIAL
Conformación de la red vía.

5. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES

Durante el periodo comprendido se realizaron las actividades de mantenimiento, destinados primordialmente a la recuperación y conformación de la vía, limpieza mecánica, extensión de material de afirmado para la recuperación de la banca; estas actividades se realizaron con un kit de maquinaria amarilla el cual está conformado por 1 volqueta, 1 motoniveladora y 1 retroexcavadora.

Se realizaron las actividades de mantenimiento sobre la vía de las veredas del municipio, específicamente mejoramiento y conformación de la misma, limpieza de alcantarillas, extensión de material de afirmado para la recuperación de la banca, se realizó el arreglo de pasos críticos en las mismas logrando remover gran cantidad de tierra en la vía en general.

Esto permitió la solución y rehabilitación del corredor vial, ya que es importante restablecer el tránsito vehicular para beneficio de la comunidad y el poder transportar sus productos.

Para finalizar, en el periodo transcurrido se conformaron 1 km de vía; el estado del tiempo y las condiciones climáticas no fueron favorables, por lo tanto, se registraron lluvias equivalentes a un total de 8 horas.

5.1 CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN

De conformidad con las actividades realizadas en el municipio se conformaron 1 km:

FECHA	MUNICIPIO	KILOMETROS INTERVENIDOS (KM)
Del 28/03/2026 al 05/04/2026	ATACO - PAUJIL – EL BRILLANTE	1
TOTAL, KILÓMETROS INTERVENIDOS		1 KM

6. PERSONAL, MAQUINARIA Y EQUIPO

6.1 PERSONAL UTILIZADO

CARGO	PROFESIÓN	NOMBRE
SUPERVISOR	INGENIERO CIVIL	JEISON ALVIS
OPERARIO DE RETROEXCAVADORA	OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA	JUAN DAVID DIAZ
CONDUCTOR DE VOLQUETA	CONDUCTOR DE MAQUINARIA PESADA	FERDY NEIL SANCHEZ

6.2 MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO POR EL CONTRATISTA

Para realizar las labores durante este periodo se empleó el kit de maquinaria pesada como:

MAQUINARIA	NUMERO	CANTIDAD
RETROEXCAVADORA	NUEVA #3	1
VOLQUETA	43	1

IMS S.A.S.	CONTRATO NO.3020 DE 2026	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

7. REGISTRO FOTOGRÁFICO

7.1 ACTIVIDADES EN ATACO



ATACO



ATACO

IMS S.A.S.	**CONTRATO NO.3020 DE 2026**	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA



ATACO



ATACO

IMS S.A.S.	CONTRATO NO.3020 DE 2026	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA



ATACO



ATACO

IMS S.A.S.	CONTRATO NO.3020 DE 2026	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA



ATACO



ATACO

JEISON GIOVANNI ALCIS LOZANO
COORDINADOR DE CAMPO

IMS S.A.S.
Líderes en servicios

CONTRATO 3020 DE 2026

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

CONTRATISTA
IMS S.A.S

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA

PREOPERACIONALES DE EQUIPOS

FRENTE DE TRABAJO ATACO

ABRIL DE 2026

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA – SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT

Carrera 3#10-25, Oficina 202 A, Centro – Teléfono (8) 2596201
Ibagué – Tolima. Colombia

VERSION 1	GOB-M-001
DMS S.A.S.	PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS

PERIODO: 28 DE MARZO AL 29 DE MARZO 2026

CONTRATO	3020 DE 2026	**PLACA: NQX 934**	**MARCA:** INTERNATIONAL
EQUIPO No.	43	**MODELO: 2026**	**FRENTE DE TRABAJO: ATACO**
INSPECCIONADO POR:	**ING. JEISON ALVIS**		**LOCALIZACION: VEREDAS ATACO**
Licencia de conduccion:			**Póliza de Responsabilidad Civil:**
Licencia de transito No.	C2	**Última Revisión Tecnicomecanica:**	

		LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SAB		DOM		
	HORA INICIO OPERACIÓN											7:00		7:00		
	KILOMETRAJE INICIAL											5662		5882		
ÍTEM	**ELEMENTOS A CONTROLAR**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**OBSERVACIONES**
EQUIPO DE CARRETERA	Botiquin											X		X		
	Kit de contingencia según listado adjunto											X		X		
	Caja de Herramienta											X		X		
	Tacos											X		X		
	Gato											X		X		
	Linterna recargable											X		X		
	Extintor ABC - 20 lbrs volco - 10 lbrs cabina											X		X		
ESTADO GENERAL	Estado del motor											X		X		
	Estado del Tanque de combustible											X		X		
	Nivel del aceite											X		X		
	Soportes motor											X		X		
	Estado del exhosto											X		X		
	Estado del switche de encendido											X		X		
LUCES	De Trabajo delanteras											X		X		
	De trabajo traseras											X		X		
	Direccionales Delanteras Y Traseras											X		X		
	Stop Traseros											X		X		
CABINA	Espejo Retrovisor											X		X		
	Espejos laterales											X		X		
	Alarma (o pito) de Retroceso											X		X		
	Pito Normal											X		X		
	Frenos de Servicio											X		X		
	Freno de emergencia											X		X		
	Dirección/suspensión(Terminales).											X		X		
	Cinturones de Seguridad											X		X		
	Estado de la puertas											X		X		
	Vidrio frontal en buen estado.											X		X		
	Limpia brisas											X		X		
	Extintor (20 lbs.) ABC para cabina y volco											X		X		
	Estado de los asientos											X		X		
	Indicadores (Hidráulico - voltimetro-Refrigerante, aire).											X		X		
	Velocímetro											X		X		
	Batería y cables											X		X		
LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos											X		X		
	Repuesto											X		X		
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas											X		X		
	Estado de correas											X		X		
	Caja de cambios en buen estado.											X		X		
	Radiador											X		X		
	Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)											X		X		
	Mangueras											X		X		
VOLCO	Estado del volco (Sin huecos ni cortaduras)											X		X		
	Ajuste de la tapa y compuerta del volco											X		X		
	condicciones de ganchos y pasadores de la tapa del volco											X		X		
	tornillos de seguridad para el cierre del volco											X		X		
	Estado de empaques del volco											X		X		
	HORA FINALIZACIÓN OPERACIÓN											5:00		5:00		
	KILOMETRAJE FINAL											5882		6092		

DOCUMENTOS OPERADOR	Afiliación EPS.		**Firma Verificación Inspector:**
	Afiliación ARP.		
Operador	Firma:	**El Equipo esta apto para Trabajar:**	SI ( ) NO ( )

FIRMA COORDINADOR

VERSION 1	GOB-M-001
IMS S.A.S.	PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS

PERIODO: 30 DE MARZO AL 05 DE ABRIL 2026

CONTRATO	3020 DE 2026	PLACA: NQX 934	**MARCA:** INTERNATIONAL
EQUIPO No.	43	**MODELO: 2026**	**FRENTE DE TRABAJO: ATACO**
INSPECCIONADO POR:	**ING. JEISON ALVIS**		**LOCALIZACION: VEREDAS ATACO**
Licencia de conduccion:			**Póliza de Responsabilidad Civil:**
Licencia de transito No.	C2	**Última Revisión Tecnicomecanica:**	

	HORA INICIO OPERACIÓN	7:00		7:00		7:00		7:00		7:00		7:00		7:00		
	KILOMETRAJE INICIAL	6092		6282		6472		6664		6854		7044		7236		
	DIA	LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SAB		DOM		
ÍTEM	**ELEMENTOS A CONTROLAR**	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	**OBSERVACIONES**
EQUIPO DE CARRETERA	Botiquín	X		X		X		X		X		X		X		
	Kit de contingencia según listado adjunto	X		X		X		X		X		X		X		
	Caja de Herramienta	X		X		X		X		X		X		X		
	Tacos	X		X		X		X		X		X		X		
	Gato	X		X		X		X		X		X		X		
	Linterna recargable	X		X		X		X		X		X		X		
	Extintor ABC - 20 lbrs volco - 10 lbrs cabina	X		X		X		X		X		X		X		
ESTADO GENERAL	Estado del motor	X		X		X		X		X		X		X		
	Estado del Tanque de combustible	X		X		X		X		X		X		X		
	Nivel del aceite	X		X		X		X		X		X		X		
	Soportes motor	X		X		X		X		X		X		X		
	Estado del exhosto	X		X		X		X		X		X		X		
	Estado del switche de encendido	X		X		X		X		X		X		X		
LUCES	De Trabajo delanteras	X		X		X		X		X		X		X		
	De trabajo traseras	X		X		X		X		X		X		X		
	Direccionales Delanteras Y Traseras	X		X		X		X		X		X		X		
	Stop Traseros	X		X		X		X		X		X		X		
CABINA	Espejo Retrovisor	X		X		X		X		X		X		X		
	Espejos laterales	X		X		X		X		X		X		X		
	Alarma (o pito) de Retroceso	X		X		X		X		X		X		X		
	Pito Normal	X		X		X		X		X		X		X		
	Frenos de Servicio	X		X		X		X		X		X		X		
	Freno de emergencia	X		X		X		X		X		X		X		
	Dirección/suspensión(Terminales).	X		X		X		X		X		X		X		
	Cinturones de Seguridad	X		X		X		X		X		X		X		
	Estado de la puertas	X		X		X		X		X		X		X		
	Vidrio frontal en buen estado.	X		X		X		X		X		X		X		
	Limpia brisas	X		X		X		X		X		X		X		
	Extintor (20 lbs.) ABC para cabina y volco	X		X		X		X		X		X		X		
	Estado de los asientos	X		X		X		X		X		X		X		
	Indicadores (Hidráulico - voltímetro-Refrigerante, aire).	X		X		X		X		X		X		X		
	Velocímetro	X		X		X		X		X		X		X		
	Bateria y cables	X		X		X		X		X		X		X		
LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos	X		X		X		X		X		X		X		
	Repuesto	X		X		X		X		X		X		X		
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	X		X		X		X		X		X		X		
	Estado de correas	X		X		X		X		X		X		X		
	Caja de cambios en buen estado.	X		X		X		X		X		X		X		
	Radiador	X		X		X		X		X		X		X		
	Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)	X		X		X		X		X		X		X		
	Mangueras	X		X		X		X		X		X		X		
VOLCO	Estado del volco (Sin huecos ni cortaduras)	X		X		X		X		X		X		X		
	Ajuste de la tapa y compuerta del volco	X		X		X		X		X		X		X		
	condicciones de ganchos y pasadores de la tapa del volco	X		X		X		X		X		X		X		
	tornillos de seguridad para el cierre del volco	X		X		X		X		X		X		X		
	Estado de empaques del volco	X		X		X		X		X		X		X		
	HORA FINALIZACIÓN OPERACIÓN	5:00		5:00		5:00		5:00		5:00		5:00		5:00		
	KILOMETRAJE FINAL	6282		6472		6664		6854		7044		7236		7468		

DOCUMENTOS OPERADOR	Afiliación EPS.		**Firma Verificación Inspector:**
	Afiliación ARP.		
Operador	Firma:	**El Equipo esta apto para Trabajar:**	SI ( ) NO ( )

FIRMA COORDINADOR

VERSION 1 | GOB-M-002

IMS S.A.S

FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA

CONTRATO N° 3020 DE 2026 | MODELO: | RETRO NUEVA # 3 | MARCA: | NEW HOLLAND

INSPECCIONADO POR: ING. JEISON ALVIS | LOCALIZACION: | VEREDAS ATACO | FRENTE DE TRABAJO: | ATACO

PERIODO: 29 DE MARZO AL 30 DE MAZRO 2026 | FECHA:

	ÍTEM	HOROMETRO INICIAL												1315		1319	
		DIA	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.			SAB.		DOM.	
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M		B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2												X		X	
	* De trabajo delanteras	2												X		X	
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2												X		X	
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2												X		X	
	* De stop y señal trasera	2												X		X	
	* De trabajo traseras	2												X		X	
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1												X		X	
	* Cinturón de seguridad	1												X		X	
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1												X		X	
	Asiento (dispositivo de giro)	1												X		X	
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-'horometro-corriente-aceite motor)	Completos												X		X	
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1												X		X	
	Alarma de retroceso	1												X		X	
	Escaleras y apoyos de acceso	2												X		X	
	Espejos laterales	2												X		X	
	* Espejo central convexo	1												X		X	
	Palancas de mando	2												X		X	
	Pedales	Todos												X		X	
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo												X		X	
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos												X		X	
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos												X		X	
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2												X		X	
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1												X		X	
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas												X		X	
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas												X		X	
	* Freno de emergencia en buen estado	1												X		X	
	Estado general (desgarrador/balde)	2												X		X	
	Mandos de levante del brazo	2												X		X	
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos												X		X	
	Compartimiento del motor aseado	Completo												X		X	
	Sistema de Dirección	1												X		X	
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas													X		X	
	* Huellas en buen estado	4												X		X	
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL													1319		1323	
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:																
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:																
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO			SI	NO	SI	NO

FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

VERSION 1 | GOB-M-002

IMS S.A.S

FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA

CONTRATO N° 3020 DE 2026 | MODELO: | RETRO NUEVA # 3 | MARCA: NEW HOLLAND

INSPECCIONADO POR: ING. JEISON ALVIS | LOCALIZACION: VEREDAS ATACO | FRENTE DE TRABAJO: ATACO

PERIODO: 30 DE MARZO AL 05 DE ABRIL 2026 | FECHA:

	ÍTEM	HOROMETRO INICIAL	1323		1327		1331		1335		1339		1340		1341	
		DIA	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2	X		X		X		X		X		X		X	
	* De trabajo delanteras	2	X		X		X		X		X		X		X	
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2	X		X		X		X		X		X		X	
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2	X		X		X		X		X		X		X	
	* De stop y señal trasera	2	X		X		X		X		X		X		X	
	* De trabajo traseras	2	X		X		X		X		X		X		X	
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1	X		X		X		X		X		X		X	
	* Cinturón de seguridad	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Asiento (dispositivo de giro)	1	X		X		X		X		X		X		X	
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-horometro-corriente-aceite motor)	Completos	X		X		X		X		X		X		X	
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Alarma de retroceso	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Escaleras y apoyos de acceso	2	X		X		X		X		X		X		X	
	Espejos laterales	2														
	* Espejo central convexo	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Palancas de mando	2	X		X		X		X		X		X		X	
	Pedales	Todos	X		X		X		X		X		X		X	
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo	X		X		X		X		X		X		X	
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos	X		X		X		X		X		X		X	
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos	X		X		X		X		X		X		X	
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2	X		X		X		X		X		X		X	
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1	X		X		X		X		X		X		X	
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas	X		X		X		X		X		X		X	
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas	X		X		X		X		X		X		X	
	* Freno de emergencia en buen estado	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Estado general (desgarrador/balde)	2	X		X		X		X		X		X		X	
	Mandos de levante del brazo	2	X		X		X		X		X		X		X	
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos	X		X		X		X		X		X		X	
	Compartimiento del motor aseado	Completo	X		X		X		X		X		X		X	
	Sistema de Dirección	1	X		X		X		X		X		X		X	
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas		X		X		X		X		X		X		X	
	* Huellas en buen estado	4	X		X		X		X		X		X		X	
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL		1327		1331		1335		1339		1340		1341		1342	
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:															
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:															
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

IMS S.A.S.
Líderes en servicios

CONTRATO 3020 DE 2026

GOBERNACION DEL TOLIMA

CONTRATISTA
IMS S.A.S

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

FRENTE DE TRABAJO ATACO

ABRIL DE 2026

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA – SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT

Carrera 3#10-25, Oficina 202 A, Centro – Teléfono (8) 2596201
Ibagué – Tolima. Colombia

FRENTE ATACO								
#.ORDEN	DIA	HORA	RECIBO	GLS	TOTAL	ESTACION SERVICIO	OBSERVACIONES	FRENTE
18	28-mar-26	8:58:09	129152	**129,076**	$ 1.420.481,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador Trasporto V#43	FRENTE ATACO
19	28-mar-26	8:59:20	129153	**105,116**	$ 1.156.802,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador Trasporto V#43	FRENTE ATACO

TOTAL MES	234,192
REMANENTE CONTRATO ANTERIOR	80,000
REMANENTE FRENTE	
TOTAL ACPM	314,192

CONSUMO MES	194,192
REMANENTE NUEVO CONTRATO	120,000

VERSION 1	GOB-M-014	
	CONTRATO NO.3020 DE 2026	
	CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA	

INFORME SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIARIO EN TURNO

TURNO: DIURNO DEL 28 DE MARZO AL 05 DE ABRIL DE 2026

MUNICIPIO: ATACO VEREDA : VEREDAS ATACO COORDINADOR: JEISON GIOVANNI ALVIS LOZANO

VIA: VEREDAS ATACO

ITEM	ASIGNACIÓN EQUIPO			SUMINISTRO GALONES DE ACPM														TOTAL GALONES
	MAQUINA	No. INTERNO	NOMBRE DEL OPERADOR	LUNES( )		MARTES ( )		MIERCOLES ( )		JUEVES()		VIERNES()		SABADO(28)		DOMINGO (29)		
				GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	
1	VOLQUETA	43	FERDY SANCHEZ											30	Polo F 43			30,000
2	RETROEXCAVADORA	#3	JUAN DAVID DIAZ											30				30,000
3																		0,000

ITEM	ASIGNACIÓN EQUIPO			SUMINISTRO GALONES DE ACPM														TOTAL GALONES
	MAQUINA	No. INTERNO	NOMBRE OPERADOR	LUNES (30)		MARTES (31)		MIERCOLES (1)		JUEVES (2)		VIERNES (3)		SABADO (4)		DOMINGO (5)		
				GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	
1	VOLQUETA	43	FERDY SANCHEZ			35,000	Polo F 43			30	Polo H					30	Polo -	95.000
2	RETROEXCAVADORA	#3	JUAN DAVID DIAZ	30										9,192				39,192
3																		0,000
																		194,192

OBSERVACIONES: Vienen 80,000 gls del Contrato Anterioro, Remanente 120,000 gls para el próximo contrato.

VoBo SUPERVISOR (A): VoBo COORDINADOR:

FRENTE DE TRABAJO ATACO					
MES MARZO ABRIL 2026					
Maquina	N° Interno	Consumo Mensual ACPM (GL)	Kilometraje/Horometro Inicial	Kilometraje/Horometro Final	Promedio Consumo (Hr/Km x GL)
RETROEXCAVADORA	3	69,192	1315	1342	2,56
VOLQUETA	43	125	5662	7468	0,07
		194,192			

VERSION 1

IMS S.A.S.
Líderes en servicios

GOB - M-012A
CONTRATO 3020 DE 2026

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

ACTA DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

MUNICIPIO : Ataco
FECHA : 28/03/2026

Yo, Julio Cesar Gallo Ortiz, en calidad de Supervisor del Combustible del Contrato 4210 del 11 de Noviembre del 2025 de la Gobernación del Tolima certifico que realizo entrega al ingeniero (a) Jeison Giovanni Alvis Lozano Supervisor del contrato 3020 del 26 de Marzo de 2026 cuyo objeto es ¨***CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS DE PUNTOS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA***¨ y responsable de la entrega del combustible para la operación de las maquinas asignadas al trabajo de recuperación y habilitación vial en el frente de trabajo del Municipio de Ataco la cantidad de 234,192 galones de combustible.

En constancia de lo anterior, se firma el 28 de Marzo del 2026.

Quien Entrega

Vo.Bo. Julio Cesar Gallo Ortiz
Supervisor del contrato 4210 de 2025
Gobernación del Tolima

Quien Recibe

ING. Jeison Giovanni Alvis Lozano
Supervisor Contrato 3020 de 2026.
IMS

Vo.Bo. Sebastián Ortiz Peñuela
Apoyo Supervisión del contrato 4210 de 2025
Gobernación del Tolima

distracom

*COPIA(1)
Remision de Venta
No. REFK 129152
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
Exentos De Reteica Art 86 A
cdo 015 De 2021
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision:	2026/03/28
Vencimiento:	2026/04/27
Naturaleza:	Credito
Cliente:	GOBERNACION DEL TOL
Contrato:	OC 154985
Nit:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	ATACO
Kilometros:	0
Cedula:	800113672
Hora Ini:	08:58:09
Hora Fin:	09:10:02
Combustible:	DIESEL
Volumen:	129.0760
Precio:	$11005
Total:	$1420481
Panel:	MFA976
Lad/Man/Pos:	2/1/8
Dispositivo:	RBHAND283-03
Empleado:	BRYAN ALEXANDER M
Validado:	ID Electronico

Entrego:
ATACO
Recibi:
VH43
Nombre:

distracom

*COPIA(1)
Remision de Venta
No. REFK 129153
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
Exentos De Reteica Art 86 A
cdo 015 De 2021
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision:	2026/03/28
Vencimiento:	2026/04/27
Naturaleza:	Credito
Cliente:	GOBERNACION DEL TOL
Contrato:	OC 154985
Nit:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	ATACO
Kilometros:	0
Cedula:	800113672
Hora Ini:	08:59:20
Hora Fin:	09:10:50
Combustible:	DIESEL
Volumen:	105.1160
Precio:	$11005
Total:	$1156802
Panel:	MFA976
Lad/Man/Pos:	1/1/7
Dispositivo:	RBHAND283-01
Empleado:	BRYAN ALEXANDER M
Emp. Apoyo:	DEVIA BUSTOS LEONE
Validado:	ID Electronico

Entrego:
ATACO
Recibi:
VH43
Nombre: