GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

FRENTE DE TRABAJO

CUNDAY

IMS S.A.S.

MARZO ABRIL 2026

IMS S.A.S.

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

MARZO ABRIL 2026

OBJETO
CONTRATO NO. 3020 DE 2026

"CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA".

FRENTE DE TRABAJO

CUNDAY

IMS S.A.S.

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

MARZO ABRIL 2026

INTEGRANTES

SUPERVISOR DE CAMPO — ING. JEISON ALVIS

VOLQUETA #47 — JOSE GUERRERO

FRENTE DE TRABAJO

CUNDAY

IMS S.A.S

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

MARZO ABRIL 2026

VIA INTERVENIDA

CUNDAY – CUINDE

FRENTE DE TRABAJO

CUNDAY

IMS S.A.S

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

MARZO ABRIL 2026

MAQUINARIA EN OPERACIÓN



FRENTE DE TRABAJO

CUNDAY

IMS S.A.S.

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

MARZO ABRIL 2026

TOTAL ACTIVIDADES DE MATERIAL REALIZADAS EN CUNDAY

FECHA	MUNICIPIO	VOLUMEN INTERVENIDOS EN (M3)
Del 28/03/2026 al 05/04/ 2026	CUNDAY – CUINDE	140
TOTAL METROS CUBICOS INTERVENIDOS		140 M3

FRENTE DE TRABAJO

CUNDAY

IMS S.A.S.
Líderes en servicios

CONTRATO 3020 DE 2026

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

CONTRATISTA
IMS S.A.S

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA

RESGISTRO FOTOGRAFICOS

FRENTE DE TRABAJO CUNDAY

MARZO - ABRIL DE 2026

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA – SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT

Carrera 3#10-25, Oficina 202 A, Centro – Teléfono (8) 2596201
Ibagué – Tolima. Colombia

IMS S.A.S.	**CONTRATO NO. 3020 DE 2026**	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA

MUNICIPIO DE CUNDAY

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 28 MARZO AL 05 ABRIL DEL 2026

INFORME MENSUAL

GOBERNACION DEL TOLIMA

IMS S.A.S.	CONTRATO NO. 3020 DE 2026	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 3
2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 3
3. LOCALIZACIÓN 4
4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 5
5. VIAS DEL MUNICIPIO 5
   5.1 SECTOR 1: 5
6. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES 5
   6.1 CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN 6
7. PERSONA, MAQUINARIA Y EQUIPO 7
   7.1 PERSONAL UTILIZADO 7
   7.2 MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO POR EL CONTRATISTA 7
8. REGISTRO FOTOGRÁFICO 8
   8.1 ACTIVIDADES EN VILLARRICA 8

IMS S.A.S.	CONTRATO NO. 3020 DE 2026	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

1. INTRODUCCIÓN

El presente documento tiene como objetivo dar a conocer los aspectos relevantes de la gestión de la maquinaria pesada y volquetas de la Gobernación del Tolima y la maquinaria de la unión nacional de gestión de riesgo de desastres, en la realización y atención de emergencias viales, puntos críticos y mantenimiento de la red vial del Municipio de Cunday– Tolima.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto a realizar consta del mantenimiento de la red vial en la zona rural del Municipio de Cunday– Tolima, con el kit de la maquinaria de la Gobernación del Tolima.

Se realizará el mantenimiento de la vía e intervención en los puntos críticos, recuperación y ampliación de banca, remoción de material producto de deslizamientos y se brinda ayuda a transportadores de alimentos estancados en las vías, debido a sus características complejas las cuales se han visto afectadas debido a las lluvias constantes.

Esta es una obra que representa un gran aporte para la comunidad de estos municipios en donde su beneficio favorece también al crecimiento turístico, agrícola y vías habilitadas para los diferentes intercambios de comercio. Adicional a ello la seguridad de los habitantes del sector como también todos aquellos que por allí transitan.


3. LOCALIZACIÓN

El proyecto principalmente se encuentra ubicado en el país de Colombia oficialmente República de Colombia, es un país soberano situado en la región noroccidental de América del Sur que se encuentra constituido en un estado unitario, social y democrático de derecho cuya forma de gobierno es presidencialista. Es una república que está organizada políticamente en 32 departamentos descentralizados y el Distrito capital de Bogotá, sede del gobierno nacional.

En Colombia, exactamente en el departamento del Tolima que es uno de los treinta y dos departamentos que, junto con Bogotá, Distrito Capital, forman la República de Colombia. Su capital es Ibagué. Está ubicado en el centro-oeste del país, en la región andina, limitando al norte con Caldas, al este con Cundinamarca, al sur con Huila y Cauca, y al oeste con Valle del Cauca, Quindío y Risaralda. El río Magdalena atraviesa Tolima de sur a norte.

Cunday es un municipio con 9700 habitantes (censo 2005) ubicado en el sudeste del departamento del Tolima, aproximadamente en el centro de Colombia.

Sus principales actividades económicas son la recolección de café y la ganadería. Su clima es cálido y húmedo favoreciendo el cultivo de varios productos como: frijol, mora, lulo, cacao y banano. El municipio está conformado por veredas, las más conocidas son: Tres Esquinas (clima templado) (centro poblado), Valencia (centro semi poblado), Montenegro y San Pablo (centro semi poblado).



4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

MANTEMINIENTO VIAL Conformación de la red vía.

5. VIAS DEL MUNICIPIO

5.1 SECTOR 1:

El sector 1, es la zona que comunica el Municipio de Cunday con el municipio de Cunday, con 31.5 kilómetros de vía y una distancia aproximada de una hora con treinta y cinco minutos:

N°	DESCRIPCIÓN - VEREDA	KILOMETROS
1	Cunday - Villarrica	31.5 km

6. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES

Durante el periodo comprendido se realizaron las actividades de mantenimiento, destinados primordialmente a la recuperación y conformación de la vía, limpieza mecánica y reconstrucción de cunetas, extensión de material de afirmado para la recuperación de la banca y remoción de derrumbes.

continúan las actividades de mantenimiento con la maquinaria de la gobernación (volquetas) para realizar la adecuación a la carpeta de rodadura en el corredor vial Cunday . Allí, junto con la maquinaria del municipio de Cunday, se ejecutaron las actividades correspondientes a mejoramiento y conformación de la vía, limpieza mecánica y reconstrucción de cunetas, extensión de material de afirmado para la recuperación de la banca en el sector.

Para finalizar, en el periodo transcurrido del mes , Se han intervenido 140 m3 de vía correspondiente al municipio de Cunday y el estado del tiempo y las condiciones climáticas fueron favorables y se registraron lluvias equivalentes a un total de 18 horas en el mes.

6.1 CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN

De conformidad con las actividades realizadas, Se han intervenido 140 m3 de vía correspondiente al municipio de Cunday:

FECHA	MUNICIPIO	VOLUMEN INTERVENIDOS EN (M3)
Del 28/03/2026 al 05/04/2026	CUNDAY – CUINDE	140
TOTAL METROS CUBICOS INTERVENIDOS		140 M3

7. PERSONA, MAQUINARIA Y EQUIPO

7.1 PERSONAL UTILIZADO

CARGO	PROFESION	NOMBRE
SUPERVISOR	INGENIERO CIVIL	JEISON ALVIS
CONDUCTOR DE VOLQUETA	CONDUCTOR DE MAQUINARIA PESADA	JOSE MANUEL GUERRERO

7.2 MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO POR EL CONTRATISTA

Para realizar las labores durante este periodo se empleó el kit de maquinaria pesada como:

MAQUINARIA	NUMERO	CANTIDAD
VOLQUETA	47	1

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO

8.1 ACTIVIDADES EN CUNDAY




CUNDAY



IMS S.A.S.	CONTRATO NO. 3020 DE 2026	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

CUNDAY




CUNDAY



IMS S.A.S	CONTRATO NO. 3020 DE 2026	GOBERNACION DEL TOLIMA

CUNDAY



SUPERVISOR DE CAMPO

IMS S.A.S.
Líderes en servicios

CONTRATO 3020 DE 2026

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

CONTRATISTA
IMS S.A.S

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA

PREOPERACIONALES DE EQUIPOS

FRENTE DE TRABAJO CUNDAY

MARZO - ABRIL DE 2026

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA – SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT

VERSION 1	GOB-M-001	
IMS S.A.S.	PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS	

PERIODO: 28 DE MARZO AL 29 DE MARZO 2026

CONTRATO	3020 DE 2026	**PLACA: PXS 712**	**MARCA:** INTERNATIONAL
EQUIPO No.	47	**MODELO: 2026**	**FRENTE DE TRABAJO: CUNDAY**
INSPECCIONADO POR:	**ING. JEISON ALVIS**		**LOCALIZACION: VEREDAS CUNDAY**
Licencia de conduccion:			**Póliza de Responsabilidad Civil:**
Licencia de transito No.	C2	**Última Revisión Tecnicomecanica:**	

	HORA INICIO OPERACIÓN	7:00		7:00		7:00		7:00		7:00		7:00		7:00			
	KILOMETRAJE INICIAL											6110		6230			
	DIA	LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SAB		DOM		**OBSERVACIONES**	
ÍTEM	**ELEMENTOS A CONTROLAR**	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M		
EQUIPO DE CARRETERA	Botiquín											X		X			
	Kit de contingencia según listado adjunto											X		X			
	Caja de Herramienta											X		X			
	Tacos											X		X			
	Gato											X		X			
	Linterna recargable											X		X			
	Extintor ABC - 20 lbrs volco - 10 lbrs cabina											X		X			
ESTADO GENERAL	Estado del motor											X		X			
	Estado del Tanque de combustible											X		X			
	Nivel del aceite											X		X			
	Soportes motor											X		X			
	Estado del exhosto											X		X			
	Estado del switche de encendido											X		X			
LUCES	De Trabajo delanteras											X		X			
	De trabajo traseras											X		X			
	Direccionales Delanteras Y Traseras											X		X			
	Stop Traseros											X		X			
CABINA	Espejo Retrovisor											X		X			
	Espejos laterales											X		X			
	Alarma (o pito) de Retroceso											X		X			
	Pito Normal											X		X			
	Frenos de Servicio											X		X			
	Freno de emergencia											X		X			
	Dirección/suspensión(Terminales).											X		X			
	Cinturones de Seguridad											X		X			
	Estado de la puertas											X		X			
	Vidrio frontal en buen estado.											X		X			
	Limpia brises											X		X			
	Extintor (20 lbs.) ABC para cabina y volco											X		X			
	Estado de los asientos											X		X			
	Indicadores (Hidráulico - voltimetro-Refrigerante, aire).											X		X			
	Velocimetro											X		X			
	Bateria y cables											X		X			
LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos											X		X			
	Repuesto											X		X			
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas											X		X			
	Estado de correas											X		X			
	Caja de cambios en buen estado.											X		X			
	Radiador											X		X			
	Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)											X		X			
	Mangueras											X		X			
VOLCO	Estado del volco (Sin huecos ni cortaduras)											X		X			
	Ajuste de la tapa y compuerta del volco											X		X			
	condiciones de ganchos y pasadores de la tapa del volco											X		X			
	tornillos de seguridad para el cierre del volco											X		X			
	Estado de empaques del volco											X		X			
	HORA FINALIZACIÓN OPERACIÓN											5:00		5:00			
	KILOMETRAJE FINAL											6230		6272			

DOCUMENTOS OPERADOR	Afiliación EPS.	**Firma Verificación Inspector:**	
	Afiliación ARP.		
Operador	Firma:	**El Equipo esta apto para Trabajar:**	SI ( ) NO ( )

FIRMA COORDINADOR

VERSION 1	GOB-M-001
IMS S.A.S.	PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS

PERIODO: 30 DE MARZO AL 05 DE ABRIL 2026

CONTRATO	3020 DE 2026	**PLACA:** PXS 712	**MARCA:** INTERNATIONAL
EQUIPO No.	47	**MODELO:** 2026	**FRENTE DE TRABAJO:** CUNDAY
INSPECCIONADO POR:	ING. JEISON ALVIS		**LOCALIZACION:** VEREDAS CUNDAY
Licencia de conduccion:			**Póliza de Responsabilidad Civil:**
Licencia de transito No.	C2	**Última Revisión Tecnicomecanica:**	

	HORA INICIO OPERACIÓN	7:00		7:00		7:00		7:00		7:00		7:00		7:00		
	KILOMETRAJE INICIAL	6272		6392		6552		6736		6896		7036		7137		
	DIA	LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SAB		DOM		**OBSERVACIONES**
ÍTEM	**ELEMENTOS A CONTROLAR**	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
EQUIPO DE CARRETERA	Botiquín	X		X		X		X		X		X		X		
	Kit de contingencia según listado adjunto	X		X		X		X		X		X		X		
	Caja de Herramienta	X		X		X		X		X		X		X		
	Tacos	X		X		X		X		X		X		X		
	Gato	X		X		X		X		X		X		X		
	Linterna recargable	X		X		X		X		X		X		X		
	Extintor ABC - 20 lbrs volco - 10 lbrs cabina	X		X		X		X		X		X		X		
ESTADO GENERAL	Estado del motor	X		X		X		X		X		X		X		
	Estado del Tanque de combustible	X		X		X		X		X		X		X		
	Nivel del aceite	X		X		X		X		X		X		X		
	Soportes motor	X		X		X		X		X		X		X		
	Estado del exhosto	X		X		X		X		X		X		X		
	Estado del switche de encendido	X		X		X		X		X		X		X		
LUCES	De Trabajo delanteras	X		X		X		X		X		X		X		
	De trabajo traseras	X		X		X		X		X		X		X		
	Direccionales Delanteras Y Traseras	X		X		X		X		X		X		X		
	Stop Traseros	X		X		X		X		X		X		X		
CABINA	Espejo Retrovisor	X		X		X		X		X		X		X		
	Espejos laterales	X		X		X		X		X		X		X		
	Alarma (o pito) de Retroceso	X		X		X		X		X		X		X		
	Pito Normal	X		X		X		X		X		X		X		
	Frenos de Servicio	X		X		X		X		X		X		X		
	Freno de emergencia	X		X		X		X		X		X		X		
	Dirección/suspensión(Terminales).	X		X		X		X		X		X		X		
	Cinturones de Seguridad	X		X		X		X		X		X		X		
	Estado de la puertas	X		X		X		X		X		X		X		
	Vidrio frontal en buen estado.	X		X		X		X		X		X		X		
	Limpia brisas	X		X		X		X		X		X		X		
	Extintor (20 lbs.) ABC para cabina y volco	X		X		X		X		X		X		X		
	Estado de los asientos	X		X		X		X		X		X		X		
	Indicadores (Hidráulico - voltimetro-Refrigerante, aire).	X		X		X		X		X		X		X		
	Velocimetro	X		X		X		X		X		X		X		
	Batería y cables	X		X		X		X		X		X		X		
LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos	X		X		X		X		X		X		X		
	Repuesto	X		X		X		X		X		X		X		
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	X		X		X		X		X		X		X		
	Estado de correas	X		X		X		X		X		X		X		
	Caja de cambios en buen estado.	X		X		X		X		X		X		X		
	Radiador	X		X		X		X		X		X		X		
	Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)	X		X		X		X		X		X		X		
	Mangueras	X		X		X		X		X		X		X		
VOLCO	Estado del volco (Sin huecos ni cortaduras)	X		X		X		X		X		X		X		
	Ajuste de la tapa y compuerta del volco	X		X		X		X		X		X		X		
	condicciones de ganchos y pasadores de la tapa del volco	X		X		X		X		X		X		X		
	tornillos de seguridad para el cierre del volco	X		X		X		X		X		X		X		
	Estado de empaques del volco	X		X		X		X		X		X		X		
	HORA FINALIZACIÓN OPERACIÓN	5:00		5:00		5:00		5:00		5:00		5:00		5:00		
	KILOMETRAJE FINAL	6392		6552		6736		6896		7036		7137		7298		

DOCUMENTOS OPERADOR	Afiliación EPS.		**Firma Verificación Inspector:**
	Afiliación ARP.		
Operador	Firma:	**El Equipo esta apto para Trabajar:**	SI ( ) NO ( )

FIRMA COORDINADOR

IMS S.A.S.
Líderes en servicios

CONTRATO 3020 DE 2026

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

CONTRATISTA
IMS S.A.S

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

FRENTE DE TRABAJO CUNDAY

MARZO - ABRIL DE 2026

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA – SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT

FRENTE CUNDAY KIT								
#.ORDEN	DIA	HORA	RECIBO	GLS	TOTAL	ESTACION SERVICIO	OBSERVACIONES	FRENTE

TOTAL MES	0,000
REMANENTE CONTRATO ANTERIOR	120,000
	0,000
TOTAL ACPM	120,000

CONSUMO MES	46,000
REMANENTE NUEVO CONTRATO	74,000

VERSION 1	GOB-M-014
IMS S.A.S.	CONTRATO NO. 3020 DE 2026
	CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA

INFORME SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIARIO EN TURNO

TURNO: DIURNO DEL 28 DE MARZO AL 05 DE ABRIL DE 2026

MUNICIPIO: CUNDAY VEREDA : CUNDAY COORDINADOR: JEISON ALVIS

VIA: CUNDAY - VILLARRICA

ITEM	ASIGNACIÓN EQUIPO			SUMINISTRO GALONES DE ACPM														TOTAL GALONES
	MAQUINA	No. INTERNO	NOMBRE OPERADOR	LUNES( )		MARTES ( )		MIERCOLES ( )		JUEVES()		VIERNES()		SABADO(28)		DOMINGO (29)		
				GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	
1	VOLQUETA	47	JOSE GUERRERO															0,000
2																		0,000

ITEM	ASIGNACIÓN EQUIPO			SUMINISTRO GALONES DE ACPM														TOTAL GALONES
	MAQUINA	No. INTERNO	NOMBRE OPERADOR	LUNES (30)		MARTES (31)		MIERCOLES (1)		JUEVES (2)		VIERNES (3)		SABADO (4)		DOMINGO (5)		
				GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	
1	VOLQUETA	47	JOSE GUERRERO	34												12		46,000
2																		0,000
																		46,000

OBSERVACIONES: Viene 120,000 gl del Contrato Anterior Y Pasan 74,000 gl para el Nuevo contrato.

VoBo SUPERVISOR (A): VoBo COORDINADOR:

FRENTE DE TRABAJO CUNDAY KIT					
MES MARZO ABRIL 2026					
Maquina	N° Interno	Consumo Mensual ACPM (GL)	Kilometraje/Horometro Inicial	Kilometraje/Horometro Final	Promedio Consumo (Hr/Km x GL)
VOLQUETA	47	46,000	6110	7298	0,04
		46,000			