GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

FRENTE DE TRABAJO

PALOCABILDO TOLIMA

IMS S.A.S.

MARZO ABRIL - 2026

IMS S.A.S.

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

MARZO ABRIL - 2026

OBJETO
CONTRATO NO.3020 DE 2026

"CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA".

FRENTE DE TRABAJO

PALOCABILDO

IMS S.A.S.

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

MARZO - ABRIL 2026

INTEGRANTES

SUPERVISOR DE CAMPO
VOLQUETA #45

ING. JEISON GIOVANNI ALVIS
FREDY ACOSTA

FRENTE DE TRABAJO

PALOCABILDO

IMS S.A.S

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

MARZO ABRIL 2026

VIA INTERVENIDA

PALOCABILDO

FRENTE DE TRABAJO

PALOCABILDO

IMS S.A.S

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

MARZO - ABRIL 2026

MAQUINARIA EN OPERACIÓN



FRENTE DE TRABAJO

PALOCABILDO

IMS S.A.S.

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

MARZO ABRIL - 2026

TOTAL, ACTIVIDADES REALIZADAS

FECHA	MUNICIPIO	MATERIAL REMOVIDO (Mt3)
28/03/2025 al 05/04/2025	PALOCABILDO	105
TOTAL, INTERVENCIÓN		105 M3

FRENTE DE TRABAJO

PALOCABILDO

IMS S.A.S.
Líderes en servicios

CONTRATO 3020 DE 2026

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

CONTRATISTA
IMS S.A.S

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA

RESGISTRO FOTOGRAFICOS

FRENTE DE TRABAJO PALOCABILDO

MARZO - ABRIL DE 2026

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA – SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT

Carrera 3#10-25, Oficina 202 A, Centro – Teléfono (8) 2596201
Ibagué – Tolima. Colombia

IMS S.A.S.	**CONTRATO NO.3020 DE 2026**	GOBERNACION DEL TOLIMA

CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA

MUNICIPIO DE PALOCABILDO

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 02 MARZO AL 05 ABRIL 2026

INFORME MENSUAL

GOBERNACION DEL TOLIMA

IMS S.A.S.	**CONTRATO NO.3020 DE 2026**	GOBERNACION DEL TOLIMA

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 3
2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 3
3. LOCALIZACIÓN 4
4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 5
5. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES 5
   5.1 CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN 5
6. PERSONA, MAQUINARIA Y EQUIPO 6
   6.1 PERSONAL UTILIZADO 6
   6.2 MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO POR EL CONTRATISTA 6
7. REGISTRO FOTOGRÁFICO 7
   7.1 ACTIVIDADES EN PALOCABILDO 7

IMS S.A.S.	**CONTRATO NO.3020 DE 2026**	GOBERNACION DEL TOLIMA

1. INTRODUCCIÓN

El presente documento tiene como objetivo dar a conocer los aspectos relevantes de la gestión de la maquinaria pesada y volquetas de la Gobernación del Tolima y la maquinaria de la unión nacional de gestión de riesgo de desastres, en la realización y atención de emergencias viales, puntos críticos y mantenimiento de la red vial del Municipio de Palocabildo – Tolima.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto a realizar consta del mantenimiento de puntos críticos de la red vial en la zona del Municipio, con el kit de la maquinaria de la Gobernación del Tolima.

Se realizará el mantenimiento a las diferentes vías que comunica el Municipio con las Veredas y así proveer una superficie de rodamiento adecuada, con el fin de facilitar el diario vivir a la comunidad.


Esta es una obra que representa un gran aporte para la comunidad del sector, adicionalmente, en este caso no sólo se benefician los que actualmente residen cerca, sino que se favorece la capacidad para todos los propietarios de los municipios, teniendo en cuenta que es una zona de desarrollo agrícola y de crecimiento turístico.

3. LOCALIZACIÓN

El proyecto principalmente se encuentra ubicado en el país de Colombia oficialmente República de Colombia, es un país soberano situado en la región noroccidental de América del Sur que se encuentra constituido en un estado unitario, social y democrático de derecho cuya forma de gobierno es presidencialista. Es una república que está organizada políticamente en 32 departamentos descentralizados y el Distrito capital de Bogotá, sede del gobierno nacional.

En Colombia, exactamente en el departamento del Tolima que es uno de los treinta y dos departamentos que, junto con Bogotá, Distrito Capital, forman la República de Colombia. Su capital es Ibagué. Está ubicado en el centro-oeste del país, en la región andina, limitando al norte con Caldas, al este con Cundinamarca, al sur con Huila y Cauca, y al oeste con Valle del Cauca, Quindío y Risaralda. El río Magdalena atraviesa Tolima de sur a norte.

Palocabildo este situado al norte del departamento del Tolima, su termino municipal limita con Falan por el sur y el este, mientras que por el norte limita con Fresno y por el oeste con Casabianca. La actividad económica del municipio se basa fundamentalmente en la producción agrícola, donde destaca el cultivo del café, yuca, plátano, maíz, aguacate, frijol.



4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

MANTEMINIENTO VIAL
Conformación de la red vía.

5. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES

Durante el periodo comprendido se realizaron las actividades de mantenimiento, destinados primordialmente a la recuperación de la vía, limpieza, extensión de material de afirmado para la recuperación de la banca y remoción de derrumbes.

Continúan las actividades de mantenimiento de la vía, con la maquinaria (una volqueta).

Durante el periodo comprendido se realizan las actividades de mejoramiento y parcheo de la vía, cargue y descargue de material de afirmado para la recuperación de la banca en las veredas.

Para finalizar, en el periodo transcurrido del mes se aplicaron 105 m3 de material en la vía para el mejoramiento de la misma. El estado del tiempo y las coniciones climáticas no fueron favorables.

5.1 CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN

De conformidad con las actividades realizadas se aplicaron 105 m3 de material en las vías correspondientes al municipio de Palocabildo:

FECHA	MUNICIPIO	MATERIAL REMOVIDO (Mt3)
28/03/2025 al 05/04/2025	PALOCABILDO	105
TOTAL, INTERVENCIÓN		105 M3

6. PERSONA, MAQUINARIA Y EQUIPO

6.1 PERSONAL UTILIZADO

CARGO	PROFESION	NOMBRE
CONDUCTOR DE VOLQUETA	CONDUCTOR DE MAQUINARIA PESADA	FREDY ACOSTA

6.2 MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO POR EL CONTRATISTA

Para realizar las labores durante este periodo se empleó el kit de maquinaria pesada como:

MAQUINARIA	NUMERO	CANTIDAD
VOLQUETA	45	1

7. REGISTRO FOTOGRÁFICO

7.1 ACTIVIDADES EN PALOCABILDO



PALOCABILDO



PALOCABILDO

IMS S.A.S.	CONTRATO NO.3020 DE 2026	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA



PALOCABILDO



PALOCABILDO

IMS S.A.S.	CONTRATO NO.3020 DE 2026	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA



PALOCABILDO



PALOCABILDO

JEISON GIOVANNI ALVIS LOZANO
COORDINADOR DE CAMPO

IMS S.A.S.
Líderes en servicios

CONTRATO 3020 DE 2026

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

CONTRATISTA
IMS S.A.S

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA

PREOPERACIONALES DE EQUIPOS

FRENTE DE TRABAJO PALOCABILDO

MARZO - ABRIL DE 2026

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA – SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT

Carrera 3#10-25, Oficina 202 A, Centro – Teléfono (8) 2596201
Ibagué – Tolima. Colombia

VERSION 1	GOB-M-001	
IMS S.A.S.	PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS	

PERIODO: 28 DE MARZO AL 29 DE MARZO 2026

CONTRATO	3020 DE 2026	**PLACA: NQX 936**	**MARCA:** INTERNATIONAL
EQUIPO No.	45	**MODELO: 2026**	**FRENTE DE TRABAJO: PALOCABILDO**
INSPECCIONADO POR:	**ING. JEISON ALVIS**		**LOCALIZACION: PALOCABILDO**
Licencia de conduccion:			**Póliza de Responsabilidad Civil:**
Licencia de transito No.	C2	**Última Revisión Tecnicomecanica:**	

	HORA INICIO OPERACIÓN												7:00		7:00		
	KILOMETRAJE INICIAL												8610		8790		
	DIA	**LUN**		**MAR**		**MIER**		**JUE**		**VIE**		**SAB**		**DOM**		**OBSERVACIONES**
ÍTEM	**ELEMENTOS A CONTROLAR**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	
EQUIPO DE CARRETERA	Botiquín											X		X		
	Kit de contingencia según listado adjunto											X		X		
	Caja de Herramienta											X		X		
	Tacos											X		X		
	Gato											X		X		
	Linterna recargable											X		X		
	Extintor ABC - 20 lbrs volco - 10 lbrs cabina											X		X		
ESTADO GENERAL	Estado del motor											X		X		
	Estado del Tanque de combustible											X		X		
	Nivel del aceite											X		X		
	Soportes motor											X		X		
	Estado del exhosto											X		X		
	Estado del switche de encendido											X		X		
LUCES	De Trabajo delanteras											X		X		
	De trabajo traseras											X		X		
	Direccionales Delanteras Y Traseras											X		X		
	Stop Traseros											X		X		
CABINA	Espejo Retrovisor											X		X		
	Espejos laterales											X		X		
	Alarma (o pito) de Retroceso											X		X		
	Pito Normal											X		X		
	Frenos de Servicio											X		X		
	Freno de emergencia											X		X		
	Dirección/suspensión(Terminales).											X		X		
	Cinturones de Seguridad											X		X		
	Estado de la puertas											X		X		
	Vidrio frontal en buen estado.											X		X		
	Limpia brisas											X		X		
	Extintor (20 lbs.) ABC para cabina y volco											X		X		
	Estado de los asientos											X		X		
	Indicadores (Hidráulico - voltimetro-Refrigerante, aire).											X		X		
	Velocímetro											X		X		
	Bateria y cables											X		X		
LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos											X		X		
	Repuesto											X		X		
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas											X		X		
	Estado de correas											X		X		
	Caja de cambios en buen estado.											X		X		
	Radiador											X		X		
	Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)											X		X		
	Mangueras											X		X		
VOLCO	Estado del volco (Sin huecos ni cortaduras)											X		X		
	Ajuste de la tapa y compuerta del volco											X		X		
	condicciones de ganchos y pasadores de la tapa del volco											X		X		
	tornillos de seguridad para el cierre del volco											X		X		
	Estado de empaques del volco											X		X		
	HORA FINALIZACIÓN OPERACIÓN												5:00		5:00		
	KILOMETRAJE FINAL												8790		8899		

DOCUMENTOS OPERADOR	Afiliación EPS.	**Firma Verificación Inspector:**	
	Afiliación ARP.		
Operador	Firma:	**El Equipo esta apto para Trabajar:**	SI ( ) NO ( )

FIRMA COORDINADOR

VERSION 1	GOB-M-001
IMS S.A.S. "Líderes en soluciones"	PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS

PERIODO: 30 DE MARZO AL 05 DE ABRIL 2026			
CONTRATO	4875 DE 2025	PLACA: NQX 936	MARCA: INTERNATIONAL
EQUIPO No.	45	MODELO: 2026	FRENTE DE TRABAJO: PALOCABILDO
INSPECCIONADO POR:	ING. JEISON ALVIS		LOCALIZACION: PALOCABILDO
Licencia de conduccion:			Póliza de Responsabilidad Civil:
Licencia de transito No.	C2	Última Revisión Tecnicomecanica:	

	HORA INICIO OPERACIÓN	7:00		7:00		7:00		7:00		7:00		7:00		7:00		
	KILOMETRAJE INICIAL	8899		9019		9141		9273		9401		9527		9647		
	DIA	LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SAB		DOM		OBSERVACIONES
ÍTEM	ELEMENTOS A CONTROLAR	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
EQUIPO DE CARRETERA	Botiquín	X		X		X		X		X						
	Kit de contingencia según listado adjunto	X		X		X		X		X						
	Caja de Herramienta	X		X		X		X		X						
	Tacos	X		X		X		X		X						
	Gato	X		X		X		X		X						
	Linterna recargable	X		X		X		X		X						
	Extintor ABC - 20 lbrs volco - 10 lbrs cabina	X		X		X		X		X						
ESTADO GENERAL	Estado del motor	X		X		X		X		X						
	Estado del Tanque de combustible	X		X		X		X		X						
	Nivel del aceite	X		X		X		X		X						
	Soportes motor	X		X		X		X		X						
	Estado del exhosto	X		X		X		X		X						
	Estado del switche de encendido	X		X		X		X		X						
LUCES	De Trabajo delanteras	X		X		X		X		X						
	De trabajo traseras	X		X		X		X		X						
	Direccionales Delanteras Y Traseras	X		X		X		X		X						
	Stop Traseros	X		X		X		X		X						
CABINA	Espejo Retrovisor	X		X		X		X		X						
	Espejos laterales	X		X		X		X		X						
	Alarma (o pito) de Retroceso	X		X		X		X		X						
	Pito Normal	X		X		X		X		X						
	Frenos de Servicio	X		X		X		X		X						
	Freno de emergencia	X		X		X		X		X						
	Dirección/suspensión(Terminales).	X		X		X		X		X						
	Cinturones de Seguridad	X		X		X		X		X						
	Estado de la puertas	X		X		X		X		X						
	Vidrio frontal en buen estado.	X		X		X		X		X						
	Limpia brisas	X		X		X		X		X						
	Extintor (20 lbs.) ABC para cabina y volco	X		X		X		X		X						
	Estado de los asientos	X		X		X		X		X						
	Indicadores (Hidráulico - voltimetro-Refrigerante, aire).	X		X		X		X		X						
	Velocímetro	X		X		X		X		X						
	Batería y cables	X		X		X		X		X						
LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos	X		X		X		X		X						
	Repuesto	X		X		X		X		X						
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	X		X		X		X		X						
	Estado de correas	X		X		X		X		X						
	Caja de cambios en buen estado.	X		X		X		X		X						
	Radiador	X		X		X		X		X						
	Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)	X		X		X		X		X						
	Mangueras	X		X		X		X		X						
VOLCO	Estado del volco (Sin huecos ni cortaduras)	X		X		X		X		X						
	Ajuste de la tapa y compuerta del volco	X		X		X		X		X						
	condicciones de ganchos y pasadores de la tapa del volco	X		X		X		X		X						
	tornillos de seguridad para el cierre del volco	X		X		X		X		X						
	Estado de empaques del volco	X		X		X		X		X						
	HORA FINALIZACIÓN OPERACIÓN	5:00		5:00		5:00		5:00		5:00		5:00		5:00		
	KILOMETRAJE FINAL	9019		9141		9273		9401		9527		9647		9773		

DOCUMENTOS OPERADOR	Afiliación EPS.	Firma Verificación Inspector:	
	Afiliación ARP.		
Operador	Firma:	El Equipo esta apto para Trabajar:	SI ( ) NO ( )

FIRMA COORDINADOR

IMS S.A.S.
Líderes en servicios

CONTRATO 3020 DE 2026

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

CONTRATISTA
IMS S.A.S

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

FRENTE DE TRABAJO PALOCABILDO

MARZO - ABRIL DE 2026

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA – SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT

Carrera 3#10-25, Oficina 202 A, Centro – Teléfono (8) 2596201
Ibagué – Tolima. Colombia

FRENTE PALOCABILDO								
#.ORDEN	DIA	HORA	RECIBO	GLS	TOTAL	ESTACION SERVICIO	OBSERVACIONES	FRENTE

TOTAL MES	0,000
REMANENTE MES ANTERIOR	60,000
REMANENTE FRENTE CHAPARRAL Diag.	40,000
TOTAL ACPM	100,000

CONSUMO MES	100,000
	0,000
REMANENTE CONTRATO NUEVO	0,000

VERSION 1	GOB-M-014	
IMS S.A.S	CONTRATO NO. 3020 DE 2026 CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA	GOBERNACION DEL TOLIMA

INFORME SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIARIO EN TURNO

TURNO: DIURNO DEL 28 DE MARZO AL 05 DE ABRIL DE 2026

MUNICIPIO: PALOCABILDO VEREDA : VEREDAS PALOCABILDO COORDINADOR: JEISON ALVIS

VIA: VEREDAS PALOCALBILDO

ITEM	ASIGNACIÓN EQUIPO			SUMINISTRO GALONES DE ACPM														TOTAL GALONES
	MAQUINA	No. INTERNO	NOMBRE DEL OPERADOR	LUNES( )		MARTES ( )		MIERCOLES ( )		JUEVES()		VIERNES()		SABADO(28)		DOMINGO (29)		
				GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	
1	VOLQUETA	45	FREDY ACOSTA											30	Pedro Acosta			30,000
2																		0,000

ITEM	ASIGNACIÓN EQUIPO			SUMINISTRO GALONES DE ACPM														TOTAL GALONES
	MAQUINA	No. INTERNO	NOMBRE OPERADOR	LUNES (30)		MARTES (31)		MIERCOLES (1)		JUEVES (2)		VIERNES (3)		SABADO (4)		DOMINGO (5)		
				GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	
1	VOLQUETA	45	FREDY ACOSTA			30	Pedro Acosta							30	Fredy Acosta	10	Fredy Acosta	70,000
2																		0,000

100,000

OBSERVACIONES: Viene 60,000 gl del Contrarto Anterior.Viene del frente de Chaparral Oruga 40,000 gl.

VoBo SUPERVISOR (A): VoBo COORDINADOR:

FRENTE DE TRABAJO PALOCABILDO					
MES MARZO ABRIL 2026					
Maquina	N° Interno	Consumo Mensual ACPM (GL)	Kilometraje/Horometro Inicial	Kilometraje/Horometro Final	Promedio Consumo (Hr/Km x GL)
VOLQUETA	45	100,000	8610	9773	0,09
		100,000			