GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

FRENTE DE TRABAJO

PLANADAS

IMS S.A.S

MARZO ABRIL DEL 2026

IMS S.A.S

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

MARZO ABRIL DEL 2026

OBJETO
CONTRATO NO.3020 DE 2026

"CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA".

FRENTE DE TRABAJO

PLANADAS

IMS S.A.S

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

MARZO ABRIL DEL 2026

INTEGRANTES

SUPERVISOR DE CAMPO	ING. JEISON ALVIS
MOTONIVELADORA # KMTGD033ERA002081	DIEGO OVALLE
RETROEXCAVADORA #38	EDISON ROJAS
BULLDOZER #1	MIGUEL SANCHEZ
VOLQUETA #38	DEINER PEÑA

FRENTE DE TRABAJO

PLANADAS

IMS S.A.S

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

MARZO ABRIL DEL 2026

VIA INTERVENIDA

PLANDAS:

EL CASTILLO

SAN GABRIEL

FRENTE DE TRABAJO

PLANADAS

IMS S.A.S

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

MARZO ABRIL DEL 2026

MAQUINARIA EN OPERACIÓN









FRENTE DE TRABAJO

PLANADAS

IMS S.A.S.

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

MARZO DEL 2026

TOTAL ACTIVIDADES REALIZADAS

FECHA	MUNICIPIO	KILOMETROS INTERVENIDOS (KM)
Del 28/03/2026 al 5/04/2026	EL CASTILLO	2 KM
TOTAL KILOMETROS INTERVENIDOS		**2 KM**

FRENTE DE TRABAJO

PLANADAS

IMS S.A.S.

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

MARZO ABRIL DEL 2026

TOTAL ACTIVIDADES DE EMERGENCIA CON EL BULLDOZER

FECHA	MUNICIPIO	MATERIAL REMOVIDO (Mt3)
Del 28/03/2026 al 05/04/2026	San Gabriel	625
TOTAL KILOMETROS INTERVENIDOS		**625 M3**

FRENTE DE TRABAJO

PLANADAS

IMS S.A.S.
Líderes en servicios

CONTRATO 3020 DE 2026

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

CONTRATISTA
IMS S.A.S

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA

RESGISTRO FOTOGRAFICOS

FRENTE DE TRABAJO PLANADAS

MARZO - ABRIL DE 2026

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA – SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT

Carrera 3#10-25, Oficina 202 A, Centro – Teléfono (8) 2596201
Ibagué – Tolima. Colombia

IMS S.A.S.	**CONTRATO NO. 3020 DE 2026**	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA

MUNICIPIO DE PLANADAS

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 28 DE MARZO DEL 2026 AL 05 DE ABRIL DEL 2026

INFORME MENSUAL

GOBERNACION DEL TOLIMA

IMS S.A.S	CONTRATO NO. 3020 DE 2026	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 3
2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 3
3. LOCALIZACIÓN 4
4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 5
5. VIAS DEL MUNICIPIO 5
   5.1 SECTOR 1: 5
6. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES 6
   6.1 CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN 6
7. PERSONA, MAQUINARIA Y EQUIPO 7
   7.1 PERSONAL UTILIZADO 7
   7.2 MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO POR EL CONTRATISTA 8
8. REGISTRO FOTOGRÁFICO 9
   8.1 ACTIVIDADES EN PLANADAS 9
   8.2 ACTIVIDADES EN PLANADA CON BULLDOZER 13

IMS S.A.S.	CONTRATO NO. 3020 DE 2026	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

1. INTRODUCCIÓN

El presente documento tiene como objetivo dar a conocer los aspectos relevantes de la gestión de la maquinaria pesada y volquetas de la Gobernación del Tolima y la maquinaria de la unión nacional de gestión de riesgo de desastres, en la realización y atención de emergencias viales, puntos críticos y mantenimiento de la red vial del Municipio de Planadas – Tolima.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto por realizar consta del mantenimiento de 11.9 kilómetros de la red vial entre el cruce de la vereda San Miguel y la vereda La Hacienda en el corregimiento de Gaitania del Municipio de Planadas, con el kit de la maquinaria de la Gobernación del Tolima.

Se realizará el mantenimiento a cada tramo a intervenir de las veredas San Miguel y la vereda la Unión, logrando así proveer una superficie de rodamiento adecuada, con el fin de facilitar el diario vivir a estas comunidades.

Adicionalmente se realiza corrección del tramo de vía en la vereda Villanueva. Esta es una obra que representa un gran aporte para el sur del Tolima, teniendo en cuenta que es una red vial que comunica estas veredas con el corregimiento de Gaitania y el casco urbano de Planadas, siendo importante para las comunidades allí presentes, además favorece la capacidad en el transporte para todos los habitantes, teniendo en cuenta que es una zona de desarrollo agrícola y altamente cafetero.

3. LOCALIZACIÓN

El proyecto principalmente se encuentra ubicado en el país de Colombia oficialmente República de Colombia, es un país soberano situado en la región noroccidental de América del Sur que se encuentra constituido en un estado unitario, social y democrático de derecho cuya forma de gobierno es presidencialista. Es una república que está organizada políticamente en 32 departamentos descentralizados y el Distrito capital de Bogotá, sede del gobierno nacional.

En Colombia, exactamente en el departamento del Tolima que es uno de los treinta y dos departamentos que, junto con Bogotá, Distrito Capital, forman la República de Colombia. Su capital es Ibagué. Está ubicado en el centro-oeste del país, en la región andina, limitando al norte con Caldas, al este con Cundinamarca, al sur con Huila y Cauca, y al oeste con Valle del Cauca, Quindío y Risaralda. El río Magdalena atraviesa Tolima de sur a norte.

El municipio de Planadas, está ubicado al sur occidente del país, al sur oriente del departamento del Tolima, en las estribaciones de la cordillera central de los Andes Colombianos. La localización geográfica del municipio es de 03º11´51" de latitud Norte y 75º38´54" de longitud Oeste. Conformado por el corregimiento de Gaitania y Bilbao. su cabecera municipal está a 235 Kms de Ibagué, la capital del departamento




Figura 1. Localización municipio de Planadas.

4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO


MANTEMINIENTO VIAL

Conformación de la red vía.

5. VIAS DEL MUNICIPIO

5.1 SECTOR 1:

El sector 1, es la zona que comunica el Municipio de Planadas con Bilbao.



6. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES

Durante el periodo comprendido se realizaron las actividades de mantenimiento, destinados primordialmente a la recuperación y conformación de la vía, limpieza mecánica y reconstrucción de cunetas, extensión de material de afirmado para la recuperación de la banca y remoción de derrumbes.

Se realizaron las actividades de mantenimiento con la motoniveladora y dos volquetas en la vía Bilbao para realizar la adecuación a la carpeta de rodadura en diferentes puntos del corredor vial. Se realizo mejoramiento y conformación de la vía, limpieza mecánica y reconstrucción de cunetas, extensión de material de afirmado para la recuperación de la banca en la vereda.

Durante el mes conforme a la magnitud de emergencias por deslizamientos y pasos críticos, por lluvias, a diario el material suelto caía sobre la vía, obstaculizando la vía en Bilbao. Allí, la retroexcavadora realizo actividades de habilitación, limpieza, ampliación y levantamiento de la capa de rodadura y se retiró el material sobre la vía.

Adicionalmente, se atiende pasos críticos, ampliación de vías y limpiezas con la ayuda del bulldozer en la vereda San Gabriel.

Para finalizar, en el periodo transcurrido del mes se conformaron 2 km de vía y el estado del tiempo y las condiciones climáticas no fueron favorables y se registraron lluvias equivalentes a un total de 24 horas en el mes.

6.1 CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN

De conformidad con las actividades realizadas, Se han conformado 2 kilómetros de vía correspondiente al municipio de Planadas:

FECHA	MUNICIPIO	KILOMETROS INTERVENIDOS (KM)
Del 28/03/2026 al 5/04/2026	EL CASTILLO	2 KM
TOTAL KILOMETROS INTERVENIDOS		2 KM

De conformidad con las actividades realizadas con bulldozer, Se han removido 625 metros cúbicos de material sobre las vías del municipio de Planadas:

FECHA	MUNICIPIO	VOLUMEN REMOVIDO (M3)
Del 28/03/2026 al 05/04/2026	San Gabriel	625
TOTAL VOLUMEN REMOVIDO		625 M3

7. PERSONA, MAQUINARIA Y EQUIPO

7.1 PERSONAL UTILIZADO

CARGO	PROFESION	NOMBRE
SUPERVISOR	INGENIERO CIVIL	JEISON ALVIS
OPERARIO DE RETROEXCAVADORA	OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA	EDISON ROJAS
OPERARIO DE MOTONIVELADORA	OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA	DIEGO OVALLE
OPERARIO DE BULLDOZER	OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA	MIGUEL SANCHEZ
CONDUCTOR DE VOLQUETA	CONDUCTOR DE MAQUINARIA PESADA	DEINER PEÑA

7.2 MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO POR EL CONTRATISTA

Para realizar las labores durante este periodo se empleó el kit de maquinaria pesada como:

MAQUINARIA	NUMERO	CANTIDAD
RETROEXCAVADORA	38	1
MOTONIVELADORA	KMT2081 (1)	1
BULLDOZER	1	1
VOLQUETA	38	1

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO

8.1 ACTIVIDADES EN PLANADAS



EL CASTILLO


IMS S.A.S	CONTRATO NO. 3020 DE 2026	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA



EL CASTILLO



EL CASTILLO



EL CASTILLO

8.2 ACTIVIDADES EN PLANADA CON BULLDOZER



SAN GABRIEL

IMS S.A.S.	CONTRATO NO. 3020 DE 2026	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA



SAN GABRIEL



SAN GABRIEL

IMS S.A.S	CONTRATO NO. 3020 DE 2026	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA



SAN GABRIEL

SUPERVISORA DE CAMPO

IMS S.A.S.
Líderes en servicios

CONTRATO 3020 DE 2026

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

CONTRATISTA
IMS S.A.S

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA

PREOPERACIONALES DE EQUIPOS

FRENTE DE TRABAJO PLANADAS

MARZO - ABRIL DE 2026

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA – SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT

Carrera 3#10-25, Oficina 202 A, Centro – Teléfono (8) 2596201
Ibagué – Tolima. Colombia

VERSION 1	GOB-M-001	
IMS S.A.S.	PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS	

PERIODO: 28 DE MARZO AL 29 DE MARZO 2026

CONTRATO	3020 DE 2026	**PLACA:** LTL 737	**MARCA:** INTERNATIONAL
EQUIPO No.	38	**MODELO:** 2014	**FRENTE DE TRABAJO:** BILBAO
INSPECCIONADO POR:	ING. JEISON ALVIS		**LOCALIZACION:** PLANADAS
Licencia de conduccion:			**Póliza de Responsabilidad Civil:**
Licencia de transito No.	C2	**Última Revisión Tecnicomecanica:**	

ÍTEM	ELEMENTOS A CONTROLAR	LUN B	LUN M	MAR B	MAR M	MIER B	MIER M	JUE B	JUE M	VIE B	VIE M	SAB 7:00 B	SAB 7:00 M	DOM 7:00 B	DOM 7:00 M	OBSERVACIONES
	HORA INICIO OPERACIÓN											7:00		7:00		
	KILOMETRAJE INICIAL											52225		52370		
	DIA															
EQUIPO DE CARRETERA	Botiquín											X		X		
	Kit de contingencia según listado adjunto											X		X		
	Caja de Herramienta											X		X		
	Tacos											X		X		
	Gato											X		X		
	Linterna recargable											X		X		
	Extintor ABC - 20 lbrs volco - 10 lbrs cabina											X		X		
ESTADO GENERAL	Estado del motor											X		X		
	Estado del Tanque de combustible											X		X		
	Nivel del aceite											X		X		
	Soportes motor											X		X		
	Estado del exhosto											X		X		
	Estado del switche de encendido											X		X		
LUCES	De Trabajo delanteras											X		X		
	De trabajo traseras											X		X		
	Direccionales Delanteras Y Traseras											X		X		
	Stop Traseros											X		X		
CABINA	Espejo Retrovisor											X		X		
	Espejos laterales											X		X		
	Alarma (o pito) de Retroceso											X		X		
	Pito Normal											X		X		
	Frenos de Servicio											X		X		
	Freno de emergencia											X		X		
	Dirección/suspensión(Terminales).											X		X		
	Cinturones de Seguridad											X		X		
	Estado de la puertas											X		X		
	Vidrio frontal en buen estado.											X		X		
	Limpia brisas											X		X		
	Extintor (20 lbs.) ABC para cabina y volco											X		X		
	Estado de los asientos											X		X		
	Indicadores (Hidráulico - voltimetro-Refrigerante, aire).											X		X		
	Velocimetro											X		X		
	Bateria y cables											X		X		
LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos											X		X		
	Repuesto											X		X		
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas											X		X		
	Estado de correas											X		X		
	Caja de cambios en buen estado.											X		X		
	Radiador											X		X		
	Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)											X		X		
	Mangueras											X		X		
VOLCO	Estado del volco (Sin huecos ni cortaduras)											X		X		
	Ajuste de la tapa y compuerta del volco											X		X		
	condicciones de ganchos y pasadores de la tapa del volco											X		X		
	tornillos de seguridad para el cierre del volco											X		X		
	Estado de empaques del volco											X		X		
	HORA FINALIZACIÓN OPERACIÓN											5:00		5:00		
	KILOMETRAJE FINAL											52370		52516		

DOCUMENTOS OPERADOR	Afiliación EPS.	**Firma Verificación Inspector:**	
	Afiliación ARP.		
Operador	Firma: Rainer johan Soña	**El Equipo esta apto para Trabajar:**	SI ( ) NO ( )
			FIRMA COORDINADOR

VERSION 1	GOB-M-001
DMS S.A.S.	PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS

PERIODO: 30 DE MARZO AL 05 DE ABRIL 2026

CONTRATO	3020 DE 2026	**PLACA:** LTL 737	**MARCA:** INTERNATIONAL
EQUIPO No.	38	**MODELO:** 2014	**FRENTE DE TRABAJO:** BILBAO
INSPECCIONADO POR:	ING. JEISON ALVIS		**LOCALIZACION:** PLANADAS
Licencia de conduccion:			**Póliza de Responsabilidad Civil:**
Licencia de transito No.	C2	**Última Revisión Tecnicomecanica:**	

	HORA INICIO OPERACIÓN	7:00		7:00		7:00		7:00		7:00		7:00		7:00				
	KILOMETRAJE INICIAL	52516		52636		52758		52876		53074		53196		53376				
	DIA	LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SAB		DOM				
ÍTEM	**ELEMENTOS A CONTROLAR**	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M			**OBSERVACIONES**
EQUIPO DE CARRETERA	Botiquín	X		X		X		X		X		X		X				
	Kit de contingencia según listado adjunto	X		X		X		X		X		X		X				
	Caja de Herramienta	X		X		X		X		X		X		X				
	Tacos	X		X		X		X		X		X		X				
	Gato	X		X		X		X		X		X		X				
	Linterna recargable	X		X		X		X		X		X		X				
	Extintor ABC - 20 lbrs volco - 10 lbrs cabina	X		X		X		X		X		X		X				
ESTADO GENERAL	Estado del motor	X		X		X		X		X		X		X				
	Estado del Tanque de combustible	X		X		X		X		X		X		X				
	Nivel del aceite	X		X		X		X		X		X		X				
	Soportes motor	X		X		X		X		X		X		X				
	Estado del exhosto	X		X		X		X		X		X		X				
	Estado del switche de encendido	X		X		X		X		X		X		X				
LUCES	De Trabajo delanteras	X		X		X		X		X		X		X				
	De trabajo traseras	X		X		X		X		X		X		X				
	Direccionales Delanteras Y Traseras	X		X		X		X		X		X		X				
	Stop Traseros	X		X		X		X		X		X		X				
CABINA	Espejo Retrovisor	X		X		X		X		X		X		X				
	Espejos laterales	X		X		X		X		X		X		X				
	Alarma (o pito) de Retroceso	X		X		X		X		X		X		X				
	Pito Normal	X		X		X		X		X		X		X				
	Frenos de Servicio	X		X		X		X		X		X		X				
	Freno de emergencia	X		X		X		X		X		X		X				
	Dirección/suspensión(Terminales).	X		X		X		X		X		X		X				
	Cinturones de Seguridad	X		X		X		X		X		X		X				
	Estado de la puertas	X		X		X		X		X		X		X				
	Vidrio frontal en buen estado.	X		X		X		X		X		X		X				
	Limpia brisas	X		X		X		X		X		X		X				
	Extintor (20 lbs.) ABC para cabina y volco	X		X		X		X		X		X		X				
	Estado de los asientos	X		X		X		X		X		X		X				
	Indicadores (Hidráulico - voltimetro-Refrigerante, aire).	X		X		X		X		X		X		X				
	Velocímetro	X		X		X		X		X		X		X				
	Bateria y cables	X		X		X		X		X		X		X				
LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos	X		X		X		X		X		X		X				
	Repuesto	X		X		X		X		X		X		X				
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	X		X		X		X		X		X		X				
	Estado de correas	X		X		X		X		X		X		X				
	Caja de cambios en buen estado.	X		X		X		X		X		X		X				
	Radiador	X		X		X		X		X		X		X				
	Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)	X		X		X		X		X		X		X				
	Mangueras	X		X		X		X		X		X		X				
VOLCO	Estado del volco (Sin huecos ni cortaduras)	X		X		X		X		X		X		X				
	Ajuste de la tapa y compuerta del volco	X		X		X		X		X		X		X				
	condicciones de ganchos y pasadores de la tapa del volco	X		X		X		X		X		X		X				
	tornillos de seguridad para el cierre del volco	X		X		X		X		X		X		X				
	Estado de empaques del volco	X		X		X		X		X		X		X				
	HORA FINALIZACIÓN OPERACIÓN	5:00		5:00		5:00		5:00		5:00		5:00		5:00				
	KILOMETRAJE FINAL	52636		52758		52876		53074		53196		53376		53574				

DOCUMENTOS OPERADOR	Afiliación EPS.		**Firma Verificación Inspector:**
	Afiliación ARP.		
Operador	Firma: Diner yohan parra	**El Equipo esta apto para Trabajar:**	SI ( ) NO ( )

FIRMA COORDINADOR

VERSION 1	GOB-M-002

IMS S.A.S

FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA

CONTRATO N° 3020 DE 2026 MODELO: MOTO KMT2081 (1) MARCA: KOMATSU

INSPECCIONADO POR: ING. JEISON ALVIS LOCALIZACION: BILBAO FRENTE DE TRABAJO: PLANADAS

PERIODO: 28 DE MARZO AL 29 DE MARZO 2026 FECHA:

	ÍTEM	HOROMETRO INICIAL												1135		1139	
		DIA	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.			SAB.		DOM.	
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M		B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2												X		X	
	* De trabajo delanteras	2												X		X	
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2												X		X	
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2												X		X	
	* De stop y señal trasera	2												X		X	
	* De trabajo traseras	2												X		X	
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1												X		X	
	* Cinturón de seguridad	1												X		X	
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1												X		X	
	Asiento (dispositivo de giro)	1												X		X	
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-'horometro-corriente-aceite motor)	Completos												X		X	
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1												X		X	
	Alarma de retroceso	1												X		X	
	Escaleras y apoyos de acceso	2												X		X	
	Espejos laterales	2															
	* Espejo central convexo	1												X		X	
	Palancas de mando	2												X		X	
	Pedales	Todos												X		X	
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo												X		X	
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos												X		X	
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos													X		X
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2												X		X	
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1													X		X
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas												X		X	
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas												X		X	
	* Freno de emergencia en buen estado	1												X		X	
	Estado general (desgarrador/balde)	2													X		X
	Mandos de levante del brazo	2													X		X
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos												X		X	
	Compartimiento del motor aseado	Completo												X		X	
	Sistema de Dirección	1												X		X	
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas													X		X	
	* Huellas en buen estado	4												X		X	
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL													1139		1143	
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:													Diego Ov.		Diego Ov.	
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:																
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO		SI	NO	SI	NO

FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

VERSION 1 | GOB-M-002

TMS S.A.S

FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA

CONTRATO N° 3020 DE 2026 | MODELO: MOTO KMT2081 (1) | MARCA: KOMATSU

INSPECCIONADO POR: ING. JEISON ALVIS | LOCALIZACION: BILBAO | FRENTE DE TRABAJO: PLANADAS

PERIODO: 30 DE MARZO AL 05 DE ABRIL 2026 | FECHA:

	ÍTEM	HOROMETRO INICIAL	1143		1147		1151		1155		1159		1159		1163	
		DIA	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2	X		X		X		X		X		X		X	
	* De trabajo delanteras	2	X		X		X		X		X		X		X	
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2	X		X		X		X		X		X		X	
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2	X		X		X		X		X		X		X	
	* De stop y señal trasera	2	X		X		X		X		X		X		X	
	* De trabajo traseras	2	X		X		X		X		X		X		X	
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1	X		X		X		X		X		X		X	
	* Cinturón de seguridad	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Asiento (dispositivo de giro)	1	X		X		X		X		X		X		X	
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-'horometro-corriente-aceite motor)	Completos	X		X		X		X		X		X		X	
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Alarma de retroceso	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Escaleras y apoyos de acceso	2	X		X		X		X		X		X		X	
	Espejos laterales	2														
	* Espejo central convexo	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Palancas de mando	2	X		X		X		X		X		X		X	
	Pedales	Todos	X		X		X		X		X		X		X	
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo	X		X		X		X		X		X		X	
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos	X		X		X		X		X		X		X	
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos		X		X		X		X		X		X		X
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2	X		X		X		X		X		X		X	
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1		X		X		X		X		X		X		X
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas	X		X		X		X		X		X		X	
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas	X		X		X		X		X		X		X	
	* Freno de emergencia en buen estado	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Estado general (desgarrador/balde)	2		X		X		X		X		X		X		X
	Mandos de levante del brazo	2		X		X		X		X		X		X		X
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos	X		X		X		X		X		X		X	
	Compartimiento del motor aseado	Completo	X		X		X		X		X		X		X	
	Sistema de Dirección	1	X		X		X		X		X		X		X	
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas		X		X		X		X		X		X		X	
	* Huellas en buen estado	4	X		X		X		X		X		X		X	
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL		1147		1151		1155		1159		1159		1163		1166	
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:		Diego Cer		Diego Cer		Diego Cer		Diego Cer		Diego Cer		Diego Cer		Diego Cer	
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:															
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

VERSION 1	GOB-M-002

IMS S.A.S

FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA

CONTRATO N° 3020 DE 2026 MODELO: RETRO 38 MARCA: CAT

INSPECCIONADO POR: ING. JEISON ALVIS LOCALIZACION: PLANADAS FRENTE DE TRABAJO: PLANADAS

PERIODO: 28 DE MARZO AL 29 DE MARZO 2026 FECHA:

	ÍTEM	HOROMETRO INICIAL												5265		5276	
		DÍA	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.			SAB.		DOM.	
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M		B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2												X		X	
	* De trabajo delanteras	2												X		X	
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2												X		X	
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2												X		X	
	* De stop y señal trasera	2												X		X	
	* De trabajo traseras	2												X		X	
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1												X		X	
	* Cinturón de seguridad	1												X		X	
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1												X		X	
	Asiento (dispositivo de giro)	1												X		X	
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-horometro-corriente-aceite motor)	Completos												X		X	
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1												X		X	
	Alarma de retroceso	1												X		X	
	Escaleras y apoyos de acceso	2												X		X	
	Espejos laterales	2															
	* Espejo central convexo	1												X		X	
	Palancas de mando	2												X		X	
	Pedales	Todos												X		X	
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo												X		X	
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos												X		X	
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos												X		X	
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2												X		X	
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1												X		X	
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas												X		X	
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas												X		X	
	* Freno de emergencia en buen estado	1												X		X	
	Estado general (desgarrador/balde)	2												X		X	
	Mandos de levante del brazo	2												X		X	
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos												X		X	
	Compartimiento del motor aseado	Completo												X		X	
	Sistema de Dirección	1												X		X	
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas													X		X	
	* Huellas en buen estado	4												X		X	
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL													5276		5287	
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:													Diego Rojas		Diego Rojas	
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:																
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO		SI	NO	SI	NO

FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

VERSION 1	GOB-M-002

IMS S.A.S

FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA

CONTRATO N° 3020 DE 2026 **MODELO:** RETRO 38 **MARCA:** CAT

INSPECCIONADO POR: ING. JEISON ALVIS **LOCALIZACION:** PLANADAS **FRENTE DE TRABAJO:** PLANADAS

PERIODO: 30 DE MARZO AL 05 DE ABRIL 2026 **FECHA:**

	ÍTEM	HOROMETRO INICIAL	5287		5298		5310		5321		5332		5343		5354	
		DÍA	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2	X		X		X		X		X		X		X	
	* De trabajo delanteras	2	X		X		X		X		X		X		X	
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2	X		X		X		X		X		X		X	
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2	X		X		X		X		X		X		X	
	* De stop y señal trasera	2	X		X		X		X		X		X		X	
	* De trabajo traseras	2	X		X		X		X		X		X		X	
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1	X		X		X		X		X		X		X	
	* Cinturón de seguridad	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Asiento (dispositivo de giro)	1	X		X		X		X		X		X		X	
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-'horometro-corriente-aceite motor)	Completos	X		X		X		X		X		X		X	
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Alarma de retroceso	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Escaleras y apoyos de acceso	2	X		X		X		X		X		X		X	
	Espejos laterales	2														
	* Espejo central convexo	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Palancas de mando	2	X		X		X		X		X		X		X	
	Pedales	Todos	X		X		X		X		X		X		X	
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo	X		X		X		X		X		X		X	
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos	X		X		X		X		X		X		X	
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos	X		X		X		X		X		X		X	
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2	X		X		X		X		X		X		X	
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1	X		X		X		X		X		X		X	
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas	X		X		X		X		X		X		X	
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas	X		X		X		X		X		X		X	
	* Freno de emergencia en buen estado	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Estado general (desgarrador/balde)	2	X		X		X		X		X		X		X	
	Mandos de levante del brazo	2	X		X		X		X		X		X		X	
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos	X		X		X		X		X		X		X	
	Compartimiento del motor aseado	Completo	X		X		X		X		X		X		X	
	Sistema de Dirección	1	X		X		X		X		X		X		X	
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas		X		X		X		X		X		X		X	
	* Huellas en buen estado	4	X		X		X		X		X		X		X	
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL		5298		5310		5321		5332		5343		5354		5365	
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:															
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:															
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

IMS S.A.S.
Líderes en servicios

CONTRATO 3020 DE 2026

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

CONTRATISTA
IMS S.A.S

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

FRENTE DE TRABAJO PLANADAS

MARZO - ABRIL DE 2026

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA – SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT

Carrera 3#10-25, Oficina 202 A, Centro – Teléfono (8) 2596201
Ibagué – Tolima. Colombia

FRENTE PLANADAS								
#.ORDEN	DIA	HORA	RECIBO	GLS	TOTAL	ESTACION SERVICIO	OBSERVACIONES	FRENTE
6	28-mar-26	8:32:03	129144	**141.674**	1,559,122.00 €	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador Trasporto V#43	FRENTE PLANADAS
7	28-mar-26	8:34:19	129145	**100.288**	1,103,669.00 €	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador Trasporto V#43	FRENTE PLANADAS

TOTAL MES	241.962
REMANENTE CONTRATO ANTERIOR	0.000
REMANENTE FRENTE LIBANO	100.000
REMANENTE FRENTE LIBANO VILLAHERMOSA CONT ANTEIOR	100.000
REMANENTE FRENTE ROVIRA - RONCESVALLES	40.000
TOTAL ACPM	481.962

CONSUMO MES	391.962
REMANENTE NUEVO CONTRATO PLANADAS	60.000
REMANENTE NUEVO CONTRATO PLANADAS - BILBAO	30.000

VERSION 1	GOB-M-014	
IMS S.A.S. "Líderes en servicios"	CONTRATO NO. 3020 DE 2026	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
	CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA	

INFORME SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIARIO EN TURNO

TURNO: DIURNO DEL 28 DE MARZO AL 05 DE ABRIL DE 2026

MUNICIPIO: PLANADAS VEREDA : BILBAO COORDINADOR: JEISON ALVIS

VIA: BILBAO

ITEM	ASIGNACIÓN EQUIPO			SUMINISTRO GALONES DE ACPM														TOTAL GALONES
	MAQUINA	No. INTERNO	NOMBRE DEL OPERADOR	LUNES( )		MARTES ( )		MIERCOLES ( )		JUEVES()		VIERNES()		SABADO(28)		DOMINGO (29)		
				GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	
1	MOTONIVELADORA	KMT 1	DIEGO OVALLE													40	Diego Ovalle	40.000
2	RETROEXCAVADORA	38	EDISON ROJAS											20	Edison	30	Edison	50.000
3	VOLQUETA	38	DEINER PEÑA													40	Deiner	40.000
4																		0.000

ITEM	ASIGNACIÓN EQUIPO			SUMINISTRO GALONES DE ACPM														TOTAL GALONES
	MAQUINA	No. INTERNO	NOMBRE OPERADOR	LUNES (30)		MARTES (31)		MIERCOLES (1)		JUEVES (2)		VIERNES (3)		SABADO (4)		DOMINGO (5)		
				GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	
1	MOTONIVELADORA	KMT 1	DIEGO OVALLE					40	Diego Ovalle			30	Diego Ovalle					70.000
2	RETROEXCAVADORA	38	EDISON ROJAS			30	Edison	10	Edison			30	Edison	10	Edison	31.962	Edison	111.962
3	VOLQUETA	38	DEINER PEÑA			40	Deiner			40	Deiner							80.000
4																		0.000
																		391.962

OBSERVACIONES: Viene 100,00 GL Frente Libano y Vienen 100,00 GL Contrato Anterior Frente Libano Villahermosa y Vienen del Frente Rovira Roncesvalles 40,00 GL y Pasa para el contaro Nuevo 30,00 GL Frente Planadas - Bilbao y 60,00 GL Frente Planadas.

VoBo SUPERVISOR (A): Edison

VoBo COORDINADOR: Jeison

FRENTE DE TRABAJO PLANADAS					
MES MARZO 2026					
Maquina	N° Interno	Consumo Mensual ACPM (GL)	Kilometraje/Horometro Inicial	Kilometraje/Horometro Final	Promedio Consumo (Hr/Km x GL)
MOTONIVELADORA	KMT 1	110,000	1135	1166	3,55
RETROEXCAVADORA	38	161,962	5295	5365	2,31
VOLQUETA	38	120,000	52225	53574	0,09
		391,962			

1169

VERSION 1

IMS S.A.S.
"Talentos en servicios"

GOB - M-012A
CONTRATO 3020 DE 2026

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

ACTA DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

MUNICIPIO : Planadas
FECHA : 28/03/2026

Yo, Julio Cesar Gallo Ortiz, en calidad de Supervisor del Combustible del Contrato 4210 del 11 de Noviembre del 2025 de la Gobernación del Tolima certifico que realizo entrega al ingeniero (a) Jeison Giovanni Alvis Lozano Supervisor del contrato 3020 del 26 de Marzo de 2026 cuyo objeto es ¨***CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS DE PUNTOS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA***¨ y responsable de la entrega del combustible para la operación de las maquinas asignadas al trabajo de recuperación y habilitación vial en el frente de trabajo del Municipio de Planadas la cantidad de 241,962 galones de combustible.

En constancia de lo anterior, se firma el 28 de Marzo del 2026.

Quien Entrega

Vo.Bo. Julio Cesar Gallo Ortiz
Supervisor del contrato 4210 de 2025
Gobernación del Tolima

Quien Recibe

ING. Jeison Giovanni Alvis Lozano
Supervisor Contrato 3020 de 2026.
IMS

Vo.Bo. Sebastián Ortiz Peñuela
Apoyo Supervisión del contrato 4210 de 2025
Gobernación del Tolima

*COPIA(1)
Remision de Venta
No. REFK 129144
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
Exentos De Reteica Art 86 A
cdo 015 De 2021
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision:	2026/03/28
Vencimiento:	2026/04/27
Naturaleza:	Credito
Cliente:	GOBERNACION DEL TOL
Contrato:	OC 154985
Nit:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	PLANADAS
Kilometros:	0
Cedula:	800113672
Hora Ini:	08:32:03
Hora Fin:	08:44:28
Combustible:	DIESEL
Volumen:	141.6740
Precio:	$11005
Total:	$1559122
Panel:	MFA976
Lad/Man/Pos:	2/1/8
Dispositivo:	RBHAND283-03
Empleado:	BRYAN ALEXANDER M
Validado:	ID Electronico

Entrego:

Recibi:

Nombre:

*COPIA(1)
Remision de Venta
No. REFK 129145
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
Exentos De Reteica Art 86 A
cdo 015 De 2021
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision:	2026/03/28
Vencimiento:	2026/04/27
Naturaleza:	Credito
Cliente:	GOBERNACION DEL TOL
Contrato:	OC 154985
Nit:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	PLANADAS
Kilometros:	0
Cedula:	800113672
Hora Ini:	08:34:19
Hora Fin:	08:44:38
Combustible:	DIESEL
Volumen:	100.2880
Precio:	$11005
Total:	$1103669
Panel:	MFA976
Lad/Man/Pos:	1/1/7
Dispositivo:	RBHAND283-03
Empleado:	BRYAN ALEXANDER M
Validado:	ID Electronico

Entrego:

Recibi:

Nombre:

IMS S.A.S.
Líderes en servicios

CONTRATO 3020 DE 2026

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

CONTRATISTA
IMS S.A.S

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA

PREOPERACIONALES DE EQUIPOS

FRENTE DE TRABAJO PLANADAS

MARZO - ABRIL DE 2026

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA – SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT

Carrera 3#10-25, Oficina 202 A, Centro – Teléfono (8) 2596201
Ibagué – Tolima. Colombia

VERSION 1	GOB-M-002

IMS S.A.S

FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA

CONTRATO N° 3020 DE 2026 **MODELO:** BULLDOZER 1 **MARCA:** KOMATSU

INSPECCIONADO POR: ING. JEISON ALVIS **LOCALIZACION:** SAN GABRIEL **FRENTE DE TRABAJO:** PLANADAS

PERIODO: 28 DE MARZO AL 29 DE MARZO 2026 **FECHA:**

	ÍTEM	HOROMETRO INICIAL												5742		5745	
		DIA	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.			SAB.		DOM.	
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2											X		X		
	* De trabajo delanteras	2											X		X		
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2											X		X		
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2											X		X		
	* De stop y señal trasera	2											X		X		
	* De trabajo traseras	2											X		X		
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1											X		X		
	* Cinturón de seguridad	1											X		X		
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1											X		X		
	Asiento (dispositivo de giro)	1											X		X		
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-'horometro-corriente-aceite motor)	Completos											X		X		
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1											X		X		
	Alarma de retroceso	1											X		X		
	Escaleras y apoyos de acceso	2											X		X		
	Espejos laterales	2															
	* Espejo central convexo	1											X		X		
	Palancas de mando	2											X		X		
	Pedales	Todos											X		X		
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo											X		X		
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos											X		X		
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos												X		X	
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2											X		X		
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1												X		X	
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas											X		X		
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas											X		X		
	* Freno de emergencia en buen estado	1											X		X		
	Estado general (desgarrador/balde)	2												X		X	
	Mandos de levante del brazo	2												X		X	
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos											X		X		
	Compartimiento del motor aseado	Completo											X		X		
	Sistema de Dirección	1											X		X		
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas													X		X	
	* Huellas en buen estado	4												X		X	
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL													5745		5748	
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:																
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:																
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

VERSION 1 | GOB-M-002

IMS S.A.S

FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA

CONTRATO N° 3020 DE 2026 | MODELO: BULLDOZER 1 | MARCA: KOMATSU

INSPECCIONADO POR: ING. JEISON ALVIS | LOCALIZACION: SAN GABRIEL | FRENTE DE TRABAJO: PLANADAS

PERIODO: 30 DE MARZO AL 05 DE ABRIL 2026 | FECHA:

	ÍTEM	HOROMETRO INICIAL	5748		5751		5754		5757		5758		5758		5758	
		DIA	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2	X		X		X		X		X		X		X	
	* De trabajo delanteras	2	X		X		X		X		X		X		X	
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2	X		X		X		X		X		X		X	
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2	X		X		X		X		X		X		X	
	* De stop y señal trasera	2	X		X		X		X		X		X		X	
	* De trabajo traseras	2	X		X		X		X		X		X		X	
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1	X		X		X		X		X		X		X	
	* Cinturón de seguridad	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Asiento (dispositivo de giro)	1	X		X		X		X		X		X		X	
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-'horometro-corriente-aceite motor)	Completos	X		X		X		X		X		X		X	
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Alarma de retroceso	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Escaleras y apoyos de acceso	2	X		X		X		X		X		X		X	
	Espejos laterales	2														
	* Espejo central convexo	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Palancas de mando	2	X		X		X		X		X		X		X	
	Pedales	Todos	X		X		X		X		X		X		X	
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo	X		X		X		X		X		X		X	
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos	X		X		X		X		X		X		X	
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos		X		X		X		X		X		X		X
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2	X		X		X		X		X		X		X	
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1		X		X		X		X		X		X		X
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas	X		X		X		X		X		X		X	
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas	X		X		X		X		X		X		X	
	* Freno de emergencia en buen estado	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Estado general (desgarrador/balde)	2		X		X		X		X		X		X		X
	Mandos de levante del brazo	2		X		X		X		X		X		X		X
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos	X		X		X		X		X		X		X	
	Compartimiento del motor aseado	Completo	X		X		X		X		X		X		X	
	Sistema de Dirección	1	X		X		X		X		X		X		X	
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas			X		X		X		X		X		X		X
	* Huellas en buen estado	4		X		X		X		X		X		X		X
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL		5751		5754		5757		5758		5758		5758		5758	
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:															
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:															
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

IMS S.A.S.
Líderes en servicios

CONTRATO 3020 DE 2026

GOBERNACION DEL TOLIMA

CONTRATISTA
IMS S.A.S

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

FRENTE DE TRABAJO PLANADAS

MARZO - ABRIL DE 2026

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA – SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT

Carrera 3#10-25, Oficina 202 A, Centro – Teléfono (8) 2596201
Ibagué – Tolima. Colombia

FRENTE PLANADAS BULLDOZER								
#.ORDEN	DIA	HORA	RECIBO	GLS	TOTAL	ESTACION SERVICIO	OBSERVACIONES	FRENTE

TOTAL MES	0,000
REMANENTE CONTRATO ANTERIOR	180,000
TOTAL ACPM	180,000

CONSUMO MES	80,000
REMANENTE NUEVO CONTRATO	100,000

VERSION 1	GOB-M-014
DMS S.A.S	CONTRATO NO. 3020 DE 2026 CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA

INFORME SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIARIO EN TURNO

TURNO: DIURNO DEL 28 DE MARZO AL 05 DE ABRIL DE 2026

MUNICIPIO: PLANADAS VEREDA : SAN GABRIEL COORDINADOR: JEISON ALVIS

VIA: SAN GABRIEL

ITEM	ASIGNACIÓN EQUIPO			SUMINISTRO GALONES DE ACPM														TOTAL GALONES
	MAQUINA	No. INTERNO	NOMBRE OPERADOR	LUNES( )		MARTES ( )		MIERCOLES ( )		JUEVES()		VIERNES()		SABADO(28)		DOMINGO (29)		
				GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	
1	BULLDOZER	KMT 1	MIGUEL SANCHEZ															
2																		0,000
3																		0,000
																		0,000

ITEM	ASIGNACIÓN EQUIPO			SUMINISTRO GALONES DE ACPM														TOTAL GALONES
	MAQUINA	No. INTERNO	NOMBRE OPERADOR	LUNES (30)		MARTES (31)		MIERCOLES (1)		JUEVES (2)		VIERNES (3)		SABADO (4)		DOMINGO (5)		
				GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	
1	BULLDOZER	KMT 1	MIGUEL SANCHEZ	60						20								
2																		80,000
3																		0,000
																		0,000
																		80,000

OBSERVACIONES: Viene 180 gl del Contrato Anterior .Se traslada 100 gl Nuevo contrato.

VoBo SUPERVISOR (A): _____

VoBo COORDINADOR: _____

FRENTE DE TRABAJO PLANADAS					
MES MARZO ABRIL 2026					
Maquina	**N° Interno**	**Consumo Mensual ACPM (GL)**	**Kilometraje/Horometro Inicial**	**Kilometraje/Horometro Final**	**Promedio Consumo (Hr/Km x GL)**
BULLDOZER	KMT 1	80,000	5742	5758	5,00
		80,000			