GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

FRENTE DE TRABAJO

SALDAÑA

IMS S.A.S

MARZO ABRIL DEL 2026

IMS S.A.S.

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

MARZO ABRIL DEL 2026

OBJETO
CONTRATO NO. 3020 DE 2026

"CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA".

FRENTE DE TRABAJO

SALDAÑA

IMS S.A.S

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

MARZO ABRIL DEL 2026

INTEGRANTES

SUPERVISOR DE CAMPO	ING. JEISON ALVIS
RETROEXCAVADORA #NH 36920	JHON PULIDO
VOLQUETA #8	DAVID OSPINA

FRENTE DE TRABAJO

SALDAÑA

IMS S.A.S.

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

MARZO ABRIL DEL 2026

VIA INTERVENIDA

SALDAÑA:

VEREDA CUCHARON

FRENTE DE TRABAJO

SALDAÑA

IMS SAS

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

MARZO ABRIL DEL 2026

MAQUINARIA EN OPERACIÓN





FRENTE DE TRABAJO

SALDAÑA

IMS S.A.S.

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

MARZO ABRIL DEL 2026

TOTAL ACTIVIDADES REALIZADAS

FECHA	MUNICIPIO	VOLUMEN INTERVENIDOS (M3)
DEL 28/03/2026 al 05/04/2026	CUCHARON	210
TOTAL MATERIAL REMOVIDO		210 M3

FRENTE DE TRABAJO

SALDAÑA

IMS S.A.S.
Líderes en servicios

CONTRATO 3020 DE 2026

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

CONTRATISTA
IMS S.A.S

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA

RESGISTRO FOTOGRAFICOS

FRENTE DE TRABAJO SALDAÑA

MARZO - ABRIL DE 2026

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA – SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT

Carrera 3#10-25, Oficina 202 A, Centro – Teléfono (8) 2596201
Ibagué – Tolima. Colombia

IMS S.A.S.	CONTRATO NO. 3020 DE 2026	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA

MUNICIPIO DE SALDAÑA

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 28 DE MARZO DEL 2026 AL 05 DE ABRIL DEL 2026

INFORME MENSUAL

GOBERNACION DEL TOLIMA

IMS S.A.S	CONTRATO NO. 3020 DE 2026	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 3
2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 3
3. LOCALIZACIÓN 4
4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 5
5. VIAS DEL MUNICIPIO 5
   5.1 SECTOR 1: 5
6. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES 5
   6.1 CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN 6
7. PERSONA, MAQUINARIA Y EQUIPO 6
   7.1 PERSONAL UTILIZADO 6
   7.2 MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO POR EL CONTRATISTA 7
8. REGISTRO FOTOGRÁFICO 8
   8.1 ACTIVIDADES EN SALDAÑA 8

IMS S.A.S.	CONTRATO NO. 3020 DE 2026	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

1. INTRODUCCIÓN

El presente documento tiene como objetivo dar a conocer los aspectos relevantes de la gestión de la maquinaria pesada y volquetas de la Gobernación del Tolima y la maquinaria de la unión nacional de gestión de riesgo de desastres, en la realización y atención de emergencias viales, puntos críticos y mantenimiento de la red vial del Municipio de Saldaña – Tolima.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto a realizar consta del mantenimiento de la red vial en la zona rural del Municipio de Saldaña – Tolima, con el kit de la maquinaria de la Gobernación del Tolima.

Se realizará el mantenimiento de la vía e intervención en los puntos críticos, recuperación y ampliación de banca, remoción de material producto de deslizamientos y se brinda ayuda a transportadores de alimentos estancados en las vías, debido a sus características complejas las cuales se han visto afectadas debido a las lluvias constantes.


Esta es una obra que representa un gran aporte para la comunidad de estos municipios en donde su beneficio favorece también al crecimiento turístico, agrícola y vías habilitadas para los diferentes intercambios de comercio. Adicional a ello la seguridad de los habitantes del sector como también todos aquellos que por allí transitan.

3. LOCALIZACIÓN

El proyecto principalmente se encuentra ubicado en el país de Colombia oficialmente República de Colombia, es un país soberano situado en la región noroccidental de América del Sur que se encuentra constituido en un estado unitario, social y democrático de derecho cuya forma de gobierno es presidencialista. Es una república que está organizada políticamente en 32 departamentos descentralizados y el Distrito capital de Bogotá, sede del gobierno nacional.

En Colombia, exactamente en el departamento del Tolima que es uno de los treinta y dos departamentos que, junto con Bogotá, Distrito Capital, forman la República de Colombia. Su capital es Ibagué. Está ubicado en el centro-oeste del país, en la región andina, limitando al norte con Caldas, al este con Cundinamarca, al sur con Huila y Cauca, y al oeste con Valle del Cauca, Quindío y Risaralda. El río Magdalena atraviesa Tolima de sur a norte.

Saldaña es un municipio colombiano ubicado en el departamento del Tolima. Situada en la llanura del Tolima, al sureste del departamento; se encuentra junto al río más importante de la región: el Río Saldaña, que nace y muere en el departamento. Su altitud es de 400 metros sobre el nivel del mar, tiene una temperatura media de 28 °C y una población de 14.732 habitantes.



4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

MANTEMINIENTO VIAL
Conformación de la red vía.

5. VIAS DEL MUNICIPIO

5.1 SECTOR 1:

El sector 1, es la zona que comunica el Municipio de Saldaña con la vereda Cucharon, con 6 kilómetros de vía y una distancia aproximada de una hora con once minutos:

N°	DESCRIPCIÓN - VEREDA	KILOMETROS
1	Vereda Cucharon	6 km

6. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES

Durante el periodo comprendido se realizaron las actividades de mantenimiento, destinados primordialmente a la recuperación y conformación de la vía, limpieza mecánica y reconstrucción de cunetas, extensión de material de afirmado para la recuperación de la banca y remoción de derrumbes.

Se dio inicio a las actividades de mantenimiento con la maquinaria de la gobernación (retroexcavadora y volqueta) para realizar la adecuación a la carpeta de rodadura en el corredor vial de la vereda Cucharon. Allí, se ejecutaron las actividades correspondientes a mejoramiento y conformación de la vía, limpieza mecánica y reconstrucción de cunetas, extensión de material de afirmado para la recuperación de la banca en el sector.

Para finalizar, en el periodo transcurrido del mes se han **removido 210 metros cúbicos de material sobre las vías correspondientes al municipio** y el estado del tiempo y las condiciones climáticas fueron favorables y se registraron lluvias equivalentes a un total de 8 horas en el mes.

6.1 CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN

De conformidad con las actividades realizadas con retroexcavadora de llantas, Se han removido 210 metros cúbicos de material sobre las vías correspondientes al municipio:

FECHA	MUNICIPIO	VOLUMEN INTERVENIDOS (M3)
DEL 28/03/2026 al 05/04/2026	CUCHARON	210
TOTAL MATERIAL REMOVIDO		210 M3

7. PERSONA, MAQUINARIA Y EQUIPO

7.1 PERSONAL UTILIZADO

CARGO	PROFESION	NOMBRE
SUPERVISOR	INGENIERO CIVIL	JESION ALVIS
OPERARIO DE RETROEXCAVADORA	OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA	JHON PULIDO
CONDUCTOR DE VOLQUETA	CONDUCTOR DE MAQUINARIA PESADA	DAVID OSPINA

7.2 MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO POR EL CONTRATISTA

Para realizar las labores durante este periodo se empleó el kit de maquinaria pesada como:

MAQUINARIA	NUMERO	CANTIDAD
RETROEXCAVADORA	NH 36920 (4)	1
VOLQUETA	8	2

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO

8.1 ACTIVIDADES EN SALDAÑA



IMS S.A.S.	CONTRATO NO. 3020 DE 2026	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

VEREDA CUCHARON



VEREDA CUCHARON



VEREDA CUCHARON

IMS S.A.S.	CONTRATO NO. 3020 DE 2026	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA



VEREDA CUCHARON

SUPERVISOR DE CAMPO

IMS S.A.S.
Líderes en servicios

CONTRATO 3020 DE 2026

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

CONTRATISTA
IMS S.A.S

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA

PREOPERACIONALES DE EQUIPOS

FRENTE DE TRABAJO SALDAÑA

MARZO - ABRIL DE 2026

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA – SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT

VERSION 1	GOB-M-001	
MS S.A.S. "Ideas en ejecución"	PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS	

PERIODO: 28 DE MARZO AL 29 DE MARZO 2026

CONTRATO	3020 DE 2026	**PLACA: OTI 696**	**MARCA:** CHEVROLET KODIAK
EQUIPO No.	8	**MODELO: 2009**	**FRENTE DE TRABAJO: VEREDA CUCHARON**
INSPECCIONADO POR:	**ING. JEISON ALVIS**		**LOCALIZACION:SALDAÑA**
Licencia de conduccion: 1005780503			**Póliza de Responsabilidad Civil:**
Licencia de transito No.	C2	**Última Revisión Tecnicomecanica:**	

		LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SAB		DOM		
	HORA INICIO OPERACIÓN											7:00		7:00		
	KILOMETRAJE INICIAL											196669		196669		
	DIA															**OBSERVACIONES**
ÍTEM	**ELEMENTOS A CONTROLAR**	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
EQUIPO DE CARRETERA	Botiquín												X		X	
	Kit de contingencia según listado adjunto												X		X	
	Caja de Herramienta												X		X	
	Tacos												X		X	
	Gato												X		X	
	Linterna recargable												X		X	
	Extintor ABC - 20 lbrs volco - 10 lbrs cabina												X		X	
ESTADO GENERAL	Estado del motor											X		X		
	Estado del Tanque de combustible											X		X		
	Nivel del aceite											X		X		
	Soportes motor											X		X		
	Estado del exhosto											X		X		
	Estado del switche de encendido											X		X		
LUCES	De Trabajo delanteras											X		X		
	De trabajo traseras											X		X		
	Direccionales Delanteras Y Traseras											X		X		
	Stop Traseros											X		X		
CABINA	Espejo Retrovisor											X		X		
	Espejos laterales											X		X		
	Alarma (o pito) de Retroceso											X		X		
	Pito Normal											X		X		
	Frenos de Servicio											X		X		
	Freno de emergencia											X		X		
	Dirección/suspensión(Terminales).											X		X		
	Cinturones de Seguridad											X		X		
	Estado de la puertas											X		X		
	Vidrio frontal en buen estado.											X		X		
	Limpia brisas											X		X		
	Extintor (20 lbs.) ABC para cabina y volco											X		X		
	Estado de los asientos												X		X	
	Indicadores (Hidráulico - voltimetro-Refrigerante, aire).											X		X		
	Velocímetro											X		X		
	Bateria y cables											X		X		
LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos											X		X		
	Repuesto											X		X		
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas											X		X		
	Estado de correas											X		X		
	Caja de cambios en buen estado.											X		X		
	Radiador											X		X		
	Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)											X		X		
	Mangueras											X		X		
VOLCO	Estado del volco (Sin huecos ni cortaduras)											X		X		
	Ajuste de la tapa y compuerta del volco											X		X		
	condicciones de ganchos y pasadores de la tapa del volco											X		X		
	tornillos de seguridad para el cierre del volco											X		X		
	Estado de empaques del volco											X		X		
	HORA FINALIZACIÓN OPERACIÓN											5:00		5:00		
	KILOMETRAJE FINAL											196669		196784		

DOCUMENTOS OPERADOR	Afiliación EPS.		**Firma Verificación Inspector:**
	Afiliación ARP.		
Operador	Firma: David Ospina	**El Equipo esta apto para Trabajar**	SI ( ) NO ( )

FIRMA COORDINADOR

VERSION 1	GOB-M-001
DMS S.A.S.	PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS

PERIODO: 9 DE MARZO AL 13 DE MARZO 2026

CONTRATO	3020 DE 2026	**PLACA: OTI 696**	**MARCA:** CHEVROLET KODIAK
EQUIPO No.	8	**MODELO: 2009**	**FRENTE DE TRABAJO: VEREDA CUCHARON**
INSPECCIONADO POR:	**ING. JEISON ALVIS**		**LOCALIZACION:SALDAÑA**
Licencia de conduccion: 1005780503			**Póliza de Responsabilidad Civil:**
Licencia de transito No.	C2	**Última Revisión Tecnicomecanica:**	

	HORA INICIO OPERACIÓN	7:00		7:00		7:00		7:00		7:00		7:00		7:00		
	KILOMETRAJE INICIAL	196784		196902		196987		197102		197216		197349		197483		
	DIA	LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SAB		DOM		OBSERVACIONES
ÍTEM	ELEMENTOS A CONTROLAR	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
EQUIPO DE CARRETERA	Botiquín		X		X		X		X		X		X		X	
	Kit de contingencia según listado adjunto		X		X		X		X		X		X		X	
	Caja de Herramienta		X		X		X		X		X		X		X	
	Tacos		X		X		X		X		X		X		X	
	Gato		X		X		X		X		X		X		X	
	Linterna recargable		X		X		X		X		X		X		X	
	Extintor ABC - 20 lbrs volco - 10 lbrs cabina		X		X		X		X		X		X		X	
ESTADO GENERAL	Estado del motor	X		X		X		X		X		X		X		
	Estado del Tanque de combustible	X		X		X		X		X		X		X		
	Nivel del aceite	X		X		X		X		X		X		X		
	Soportes motor	X		X		X		X		X		X		X		
	Estado del exhosto	X		X		X		X		X		X		X		
	Estado del switche de encendido	X		X		X		X		X		X		X		
LUCES	De Trabajo delanteras	X		X		X		X		X		X		X		
	De trabajo traseras	X		X		X		X		X		X		X		
	Direccionales Delanteras Y Traseras	X		X		X		X		X		X		X		
	Stop Traseros	X		X		X		X		X		X		X		
CABINA	Espejo Retrovisor	X		X		X		X		X		X		X		
	Espejos laterales	X		X		X		X		X		X		X		
	Alarma (o pito) de Retroceso	X		X		X		X		X		X		X		
	Pito Normal	X		X		X		X		X		X		X		
	Frenos de Servicio	X		X		X		X		X		X		X		
	Freno de emergencia	X		X		X		X		X		X		X		
	Dirección/suspensión(Terminales).	X		X		X		X		X		X		X		
	Cinturones de Seguridad	X		X		X		X		X		X		X		
	Estado de la puertas	X		X		X		X		X		X		X		
	Vidrio frontal en buen estado.	X		X		X		X		X		X		X		
	Limpia brisas	X		X		X		X		X		X		X		
	Extintor (20 lbs.) ABC para cabina y volco	X		X		X		X		X		X		X		
	Estado de los asientos		X		X		X		X		X		X		X	
	Indicadores (Hidráulico - voltimetro-Refrigerante, aire).	X		X		X		X		X		X		X		
	Velocimetro	X		X		X		X		X		X		X		
	Bateria y cables	X		X		X		X		X		X		X		
LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos	X		X		X		X		X		X		X		
	Repuesto	X		X		X		X		X		X		X		
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	X		X		X		X		X		X		X		
	Estado de correas	X		X		X		X		X		X		X		
	Caja de cambios en buen estado.	X		X		X		X		X		X		X		
	Radiador	X		X		X		X		X		X		X		
	Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)	X		X		X		X		X		X		X		
	Mangueras	X		X		X		X		X		X		X		
VOLCO	Estado del volco (Sin huecos ni cortaduras)	X		X		X		X		X		X		X		
	Ajuste de la tapa y compuerta del volco	X		X		X		X		X		X		X		
	condicciones de ganchos y pasadores de la tapa del volco	X		X		X		X		X		X		X		
	tornillos de seguridad para el cierre del volco	X		X		X		X		X		X		X		
	Estado de empaques del volco	X		X		X		X		X		X		X		
	HORA FINALIZACIÓN OPERACIÓN	5:00		5:00		5:00		5:00		5:00		5:00		5:00		
	KILOMETRAJE FINAL	196902		196987		197102		197216		197349		197483		197609		

DOCUMENTOS OPERADOR	Afiliación EPS.		**Firma Verificación Inspector:**
	Afiliación ARP.		
Operador	Firma:	**El Equipo esta apto para Trabajar:**	SI ( ) NO ( )

FIRMA COORDINADOR

VERSION 1 | GOB-M-002

JMS S.A.S

FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA

CONTRATO N° 3020 DE 2026 | MODELO: RETRO NH36920 (4) | MARCA: NEW HOLLAND

POR: ING. JEISON | LOCALIZACION: VEREDA CUCHARON | FRENTE DE TRABAJO: SALDAÑA

PERIODO: 28 DE MARZO AL 29 DE MARZO 2026 | FECHA:

	ITEM	HOROMETRO INICIAL												1164		1167	
		DIA	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.			SAB.		DOM.	
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M		B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2												X		X	
	* De trabajo delanteras	2												X		X	
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2												X		X	
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2												X		X	
	* De stop y señal trasera	2												X		X	
	* De trabajo traseras	2												X		X	
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1												X		X	
	* Cinturón de seguridad	1												X		X	
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1												X		X	
	Asiento (dispositivo de giro)	1												X		X	
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-horometro-corriente-aceite motor)	Completos												X		X	
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1												X		X	
	Alarma de retroceso	1												X		X	
	Escaleras y apoyos de acceso	2												X		X	
	Espejos laterales	2															
	* Espejo central convexo	1												X		X	
	Palancas de mando	2												X		X	
	Pedales	Todos												X		X	
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo												X		X	
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos												X		X	
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos												X		X	
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2												X		X	
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1												X		X	
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas												X		X	
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas												X		X	
	* Freno de emergencia en buen estado	1												X		X	
	Estado general (desgarrador/balde)	2												X		X	
	Mandos de levante del brazo	2												X		X	
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos												X		X	
	Compartimiento del motor aseado	Completo												X		X	
	Sistema de Dirección	1												X		X	
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas													X		X	
	* Huellas en buen estado	4												X		X	
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL													1167		1170	
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:													JHon P.		JHon P	
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:																
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO		SI	NO	SI	NO

FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

VERSION 1 | GOB-M-002

IMS S.A.S

FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA

CONTRATO N° 3020 DE 2026 | MODELO: RETRO NH36920 (4) | MARCA: NEW HOLLAND

INSPECCIONADO POR: ING. JEISON ALVIS | LOCALIZACION: VEREDA CUCHARON | FRENTE DE TRABAJO: SALDAÑA

PERIODO: 30 DE MARZO AL 05 DE ABRIL 2026 | FECHA:

	ÍTEM	HOROMETRO INICIAL	1170		1173		1176		1179		1179		1179		1179	
		DIA	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2	X		X		X		X		X		X		X	
	* De trabajo delanteras	2	X		X		X		X		X		X		X	
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2	X		X		X		X		X		X		X	
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2	X		X		X		X		X		X		X	
	* De stop y señal trasera	2	X		X		X		X		X		X		X	
	* De trabajo traseras	2	X		X		X		X		X		X		X	
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1	X		X		X		X		X		X		X	
	* Cinturón de seguridad	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Asiento (dispositivo de giro)	1	X		X		X		X		X		X		X	
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-'horometro-corriente-aceite motor)	Completos	X		X		X		X		X		X		X	
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Alarma de retroceso	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Escaleras y apoyos de acceso	2	X		X		X		X		X		X		X	
	Espejos laterales	2														
	* Espejo central convexo	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Palancas de mando	2	X		X		X		X		X		X		X	
	Pedales	Todos	X		X		X		X		X		X		X	
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo	X		X		X		X		X		X		X	
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos	X		X		X		X		X		X		X	
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos	X		X		X		X		X		X		X	
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2	X		X		X		X		X		X		X	
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1	X		X		X		X		X		X		X	
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas	X		X		X		X		X		X		X	
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas	X		X		X		X		X		X		X	
	* Freno de emergencia en buen estado	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Estado general (desgarrador/balde)	2	X		X		X		X		X		X		X	
	Mandos de levante del brazo	2	X		X		X		X		X		X		X	
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos	X		X		X		X		X		X		X	
	Compartimiento del motor aseado	Completo	X		X		X		X		X		X		X	
	Sistema de Dirección	1	X		X		X		X		X		X		X	
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas		X		X		X		X		X		X		X	
	* Huellas en buen estado	4	X		X		X		X		X		X		X	
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL		1173		1176		1179		1179		1179		1179		1179	
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:		JHzP		JHzP		JHzP		JHzP		JHzP		JHzP		JHzP	
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:															
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

IMS S.A.S.
Líderes en servicios

CONTRATO 3020 DE 2026

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

CONTRATISTA
IMS S.A.S

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

FRENTE DE TRABAJO SALDAÑA

MARZO - ABRIL DE 2026

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA – SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT

FRENTE SALDAÑA								
#.ORDEN	DIA	HORA	RECIBO	GLS	TOTAL	ESTACION SERVICIO	OBSERVACIONES	FRENTE
23	28-mar-26	8:16:41	129138	**28,815**	$ 317.109,00	ESTACION DISTRACOM	David Ospina V#08	FRENTE SALDAÑA

TOTAL MES	28,815
REMANENTE CONTRATO ANTERIOR	100,000
REMANENTE FRENTE ROVORA RONCESVALLES	60,000
TOTAL ACPM	188,815

CONSUMO MES	68,815
REMANENTE NUEVO CONTRATO	120,000

VERSION 1	GOB-M-014
IMS S.A.S	CONTRATO NO. 3020 DE 2026
	CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA

INFORME SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIARIO EN TURNO

TURNO: DIURNO DEL 28 DE MARZO AL 05 DE ABRIL DE 2025

MUNICIPIO: SALDAÑA VEREDA : VEREDA CUCHARON COORDINADOR: JEISON ALVIS

VIA: VEREDA CUCHARON

ITEM	ASIGNACIÓN EQUIPO			SUMINISTRO GALONES DE ACPM														TOTAL GALONES
	MAQUINA	No. INTERNO	NOMBRE DEL OPERADOR	LUNES( )		MARTES ( )		MIERCOLES ( )		JUEVES()		VIERNES()		SABADO(28)		DOMINGO (29)		
				GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	
1	RETROEXCAVADORA	4	JHON PULIDO													20,000	JHON P	20,000
2	VOLQUETA	8	DAVID OSPINA											28,815	DAVID			28,815
3																		0,000

ITEM	ASIGNACIÓN EQUIPO			SUMINISTRO GALONES DE ACPM														TOTAL GALONES
	MAQUINA	No. INTERNO	NOMBRE OPERADOR	LUNES (30)		MARTES (31)		MIERCOLES (1)		JUEVES (2)		VIERNES (3)		SABADO (4)		DOMINGO (5)		
				GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	
1	RETROEXCAVADORA	4	JHON PULIDO					15	JHON P									15,000
2	VOLQUETA	8	DAVID OSPINA					5	DAVID									5,000
3																		0,000
																		68,815

OBSERVACIONES: Viene 100,000 gl del Contrato Anterior.Vienen 60,000 gl del Frente Rovira Roncesvalles Se trasladan 120,000 gl para el Nuevo contrato.

VoBo SUPERVISOR (A): VoBo COORDINADOR:

FRENTE DE TRABAJO SALDAÑA					
MES MARZO ABRIL 2026					
Maquina	N° Interno	Consumo Mensual ACPM (GL)	Kilometraje/Horometro Inicial	Kilometraje/Horometro Final	Promedio Consumo (Hr/Km x GL)
RETROEXCAVADORA	4	35	1164	1179	2,33
VOLQUETA	8	33,815	196669	197609	0,04
		68,815			

VERSION 1

IMS S.A.S.

GOB - M-012A
CONTRATO 3020 DE 2026

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

ACTA DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

MUNICIPIO : Saldaña
FECHA : 28/03/2026

Yo, Julio Cesar Gallo Ortiz, en calidad de Supervisor del Combustible del Contrato 4210 del 11 de Noviembre del 2025 de la Gobernación del Tolima certifico que realizo entrega al ingeniero (a) Jeison Giovanni Alvis Lozano Supervisor del contrato 3020 del 26 de Marzo de 2026 cuyo objeto es ¨***CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS DE PUNTOS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA***¨ y responsable de la entrega del combustible para la operación de las maquinas asignadas al trabajo de recuperación y habilitación vial en el frente de trabajo del Municipio de Saldaña la cantidad de 28,815 galones de combustible.

En constancia de lo anterior, se firma el 28 de Marzo del 2026.

Quien Entrega

Vo.Bo. Julio Cesar Gallo Ortiz
Supervisor del contrato 4210 de 2025
Gobernación del Tolima

Quien Recibe

ING. Jeison Giovanni Alvis Lozano
Supervisor Contrato 3020 de 2026.
IMS

Vo.Bo. Sebastián Ortiz Peñuela
Apoyo Supervisión del contrato 4210 de 2025
Gobernación del Tolima

distracom

*COPIA(1)

Remision de Venta

No. REFK 129138

Distribucion y Transporte de C

NIT: 811.009.788-8

distracomeltriunfo

@distracom.com.co

Cod. Act. 4731

Somos Grandes Contribuyentes

Segun Res. No 000200

de 27 DIC 2024

Exentos De Reteica Art 86 A

cdo 015 De 2021

DISTRACOM EL TRIUNFO

CRA 1 #18 A 01

Ibague

TEL:3137434826

Fecha remision: 2026/03/28

Vencimiento: 2026/04/27

Naturaleza: Credito

Cliente: GOBERNACION DEL TOL

Contrato: OC 154985

Nit: 800113672

Direccion: CR 3 CL 11 ED GO

Telefono: 2611616

Placa: OTI696

Kilometros: 197064

Cedula: 800113672

Hora Ini: 08:16:41

Hora Fin: 08:21:16

Combustible: DIESEL

Volumen: 28.8150

Precio: $11005

Total: $317109

Panel: MFA976

Lad/Man/Pos: 1/1/7

Dispositivo: RBHAND283-03

Empleado: BRYAN ALEXANDER M

Validado: ID Electronico

Entrego:

Recibi:

Nombre:

David Ospina

SALDATA