

Ministerio de Salud y Protección Social
República de Colombia
Dirección de Prestación de Servicios
Subdirección de Infraestructura en Salud

CODIGO DEL PRESTADOR

DEPTO MUNICIPIO INSTITUCION SEDE

A

1

FICHA DE EVALUACION
INFRAESTRUCTURA PÚBLICA
EN SALUD

DATOS GENERALES E INFRAESTRUCTURA

1.1 IDENTIFICACION

Departamento

C a u c a

Municipio

L o p e z d e m i c a y

Corregimiento

Golondro

Cabecera/ Inspeccion/ Barrio

Golondro

Nombre del establecimiento

Unidad de Atencion en Salud Golondro

Nivel de complejidad

Baja

Ubicación (Dirección)

Centro Poblado Golondro Rio Naya

Teléfono (Fax)

320 7277021

IPS de referencia

CONCEPTO

1.2 TIPO DE INTERVENCIONES

OBRA NUEVA

REMODELACIÓN

AMPLIACIÓN

REFORZAMIENTO SISMICO

ADECUACIÓN

x

REPOSICIÓN

TERMINACIÓN

1.3 OBJETO DEL PROYECTO

(incluya el nombre del Puesto y Centro de Salud como aparezca en el documento REPS)"

1.4 PROPIEDAD DEL INMUEBLEEN EL CUAL SE DESARROLLARÁ EL PROYECTO

SI

NO

EL PREDIO ES PROPIEDAD DE LA GOBERNACION ?

EL PREDIO ES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO ?

EL PREDIO ES PROPIEDAD DE LA ESE ?

EL PREDIO ES PROPIEDAD DE UN PARTICULAR?

EL PREDIO ESTA EN COMODATO? *

EL PREDIO ES PROPIEDAD DE UN PARTICULAR?**

EL PREDIO TIENE UNA CONDICIÓN DE POSESIÓN?***

x

OBSERVACION /DESCRIPCION GENERAL

* Establecer entre quienes esta suscrito el comodato , fecha del mismo y plazo. (Anexe el documento soporte)

**Establecer claramente quien es el propietario del inmueble. (Anexe el documento soporte)

***Anexe el documento soporte de acuerdo con el instructivo anexo

CONDICIONES ACTUALES DE LA INFRAESTRUCTURA									
1.5 AFECTACIONES NATURALES Deslizamientos☐ Inundación Total☐ Inundación Parcial☒ No presenta afectaciones naturales☐ Hundimiento☐ Otro☐ Cual?									

Ministerio de Salud y Protección Social
República de Colombia
Dirección de Prestación de Servicios
Subdirección de Infraestructura en Salud

CODIGO DEL PRESTADOR

DEPTO

MUNICIPIO

INSTITUCION

SEDE

A

2

FICHA DE EVALUACION INFRAESTRUCTURA PUBLICA
EN SALUD

HOJA ____ DE ____

ESTADO DE LA EDIFICACION

SERVICIO CONSULTA EXTERNA	ELEMENTOS AFECTADOS											
	PISOS		PAREDES		CIELORASOS		PUERTAS		VENTANAS		CUBIERTAS	
	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado
ODONTOLÓGIA	CERAMICA	B	LADRILLO	R	PVC	M	MADERA	M	ALUMINIO		UPVC	M
INTERVENIR (M2- ML- Unidad)	11,33 M2		33,35 M2		11,35		1 UND		1 UND		11,35 M2	
SERVICIO CONSULTA EXTERNA	ELEMENTOS AFECTADOS											
	PISOS		PAREDES		CIELORASOS		PUERTAS		VENTANAS		CUBIERTAS	
	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado
CONSULTORIO MEDICINA GENERAL	CERAMICA	B	LADRILLO	R	PVC	M	MADERA	M	ALUMINIO		UPVC	M
INTERVENIR (M2- ML- Unidad)	12,37M2		29,15 M2		12,75		1 UND		0 UND		14,75 M2	
SERVICIO CONSULTA EXTERNA	ELEMENTOS AFECTADOS											
	PISOS		PAREDES		CIELORASOS		PUERTAS		VENTANAS		CUBIERTAS	
	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado
TOMA DE MUESTRAS	CERAMICA	B	LADRILLO	R	PVC	M	MADERA	M	ALUMINIO		UPVC	M
INTERVENIR (M2- ML- Unidad)	11,54 M2		33,90 M2		11,54M2		1 UND		1 UND		13,58 M2	
SERVICIO CONSULTA EXTERNA	ELEMENTOS AFECTADOS											
	PISOS		PAREDES		CIELORASOS		PUERTAS		VENTANAS		CUBIERTAS	
	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado
FARMACIA	CERAMICA	B	LADRILLO	R	PVC	M	MADERA	M	ALUMINIO		UPVC	M
INTERVENIR (M2- ML- Unidad)	9,39 M2		27,05 M2		9,39 M2		1 UND		1 UND		10,63	
SERVICIO CONSULTA EXTERNA	ELEMENTOS AFECTADOS											
	PISOS		PAREDES		CIELORASOS		PUERTAS		VENTANAS		CUBIERTAS	
	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado
SALA DE ESPERA	CERAMICA	B	LADRILLO	R	PVC	M	MADERA	M	ALUMINIO		UPVC	M
INTERVENIR (M2- ML- Unidad)	10,98 M2		25,45 M		10,98 M2		1 UND		1 UND		10,98 M2	
							Profesional Responsable:		CARLOS FABIAN SUAREZ VILLQUIRAN M.P 19202-67678 CAUCA			

Ministerio de Salud y Protección Social
República de Colombia
Dirección de Prestación de Servicios
Subdirección de Infraestructura en Salud

CODIGO DEL PRESTADOR

DEPTO

MUNICIPIO

INSTITUCION

SEDE

A

2

FICHA DE EVALUACION INFRAESTRUCTURA PUBLICA
EN SALUD

HOJA ____ DE ____

ESTADO DE LA EDIFICACION

SERVICIO CONSULTA EXTERNA COCINA	ELEMENTOS AFECTADOS											
	PISOS		PAREDES		CIELORASOS		PUERTAS		VENTANAS		CUBIERTAS	
	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado
	CERAMICA	B	LADRILLO	R	PVC	M	MADERA	M	ALUMINIO		UPVC	M
INTERVENIR	(M2- ML-	4,68 M2	15,35 M2		4,68 M2		1 UND		1 UND		4,68 M2	
SERVICIO CONSULTA EXTERNA BAÑO y CUARTO ELECTRICO	ELEMENTOS AFECTADOS											
	PISOS		PAREDES		CIELORASOS		PUERTAS		VENTANAS		CUBIERTAS	
	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado
	CERAMICA	B	LADRILLO	R	PVC	M	MADERA	M	ALUMINIO		UPVC	M
INTERVENIR	(M2- ML-	6,46 M2	18 M2		6,46 M2		2 UND		2 UND		6,46 M2	
SERVICIO	ELEMENTOS AFECTADOS											
	PISOS		PAREDES		CIELORASOS		PUERTAS		VENTANAS		CUBIERTAS	
	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado
INTERVENIR	(M2- ML-											
SERVICIO	ELEMENTOS AFECTADOS											
	PISOS		PAREDES		CIELORASOS		PUERTAS		VENTANAS		CUBIERTAS	
	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado
INTERVENIR	(M2- ML-											
SERVICIO	ELEMENTOS AFECTADOS											
	PISOS		PAREDES		CIELORASOS		PUERTAS		VENTANAS		CUBIERTAS	
	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado
INTERVENIR	(M2- ML-											
							Profesional Responsable:	CARLOS FABIAN SUAREZ VILLAQUIRAN M.P 19202-67679 CAUCA				

Ministerio de Salud y Protección Social
República de Colombia
Dirección de Prestación de Servicios
Subdirección de Infraestructura en Salud

CODIGO DEL PRESTADOR

DEPTO MUNICIPIO INSTITUCION SEDE

A

3

FICHA DE EVALUACION
INFRAESTRUCTURA
PÚBLICA EN SALUD

ESTADO SERVICIOS PUBLICOS: ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, ELECTRICIDAD

A3.1 INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS

SUMINISTRO DE AGUA Conexión red pública: ☐ Instalación propia: ☒ Otro: ☐ Cual? AFECTACION O DAÑO SI ☒ NO ☐ TIPO DE AFECTACION O DAÑO PRESENTAN FUGAS	DESAGUES Conexión red pública: ☐ Eliminación propia: ☒ Otro: ☐ Cual? AFECTACION O DAÑO SI ☒ NO ☐ TIPO DE AFECTACION O DAÑO SE ENCUENTRAN TAPADOS	ALMACENAMIENTO SI ☒ NO ☒ CAPACIDAD M3 Elevado ☒ Subterráneo: ☐ AFECTACION O DAÑO SI ☐ NO ☐ TIPO DE AFECTACION O DAÑO
OBSERVACIONES		

A3.2 INSTALACIONES ELECTRICAS.

SUMINISTRO DE ENERGIA Conexión red pública: SI ☐ NO ☒ Otro sistema de suministro: ☐ Cual?	ESTADO DE LAS RED ELECTRICA BUENA ☐ REGULAR ☐ MALA ☒ TIPO DE AFECTACION Red electrica muy antigua	PLANTA DE EMERGENCIA SI ☐ NO ☒ CAPACIDAD Kva Bueno B Regular R Malo M Estado: ☐☐☐
OBSERVACIONES		

A.3.3 ESTADO DE EQUIPOS FIJOS

NOMBRE	CAPACIDAD	Funciona		ESTADO			Descripción puntual
		SI	NO	Bueno	Regular	Malo	
OBSERVACIONES							

