

	<p style="text-align: center;">REGISTRO INFORME DE GESTIÓN MENSUAL AMBIENTAL</p>	
---	---	---

9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Interventoría continúa solicita al contratista implementar las acciones ambientales que están aprobadas en PAGA V4, en los frentes de trabajo activos RUTA5003 (PR63+250,PR73+430 y PR77+100), RUTA 2507 (Manejo de aguas lluvias y señalización vial) y RUTA 2508 (Obras de manejo de aguas lluvias y señalización vial) y la construcción del muro de contención PR54+850, se debe aumentar la frecuencia de las jornadas de orden.

Contratista continua pendiente la entrega de los certificados de disposición de RCD del año 2025, de las rutas en operación (RUTA 5003, 2507, 2508). Se reitera al contratista dar cumplimiento con las obligaciones en cumplimiento a lo establecido por la normatividad aplicable Resolución 0472 de 2017, que fue actualizada mediante Resolución 1257 del 2021, donde se establece que toda persona natural o jurídica que adelante algún proceso constructivo y genere RCD, será directamente responsable de vigilar por su correcta clasificación, almacenamiento, recolección, transporte y disposición final.


Los frentes de trabajo continúan con la necesidad de fortalecer la señalización preventiva, minimizar el impacto ambiental en los frentes de trabajo con mayor susceptibilidad, y tener más frecuencias de orden y aseo, los requerimientos realizados por interventoría mediante comunicados, comités de sistemas integrales y en los recorridos de obra deben ser contestados a prontitud.

Se reitera al contratista dar cumplimiento con todo lo solicitado por parte de la interventoría con relación a los informes, certificados, soportes, respuesta a los comunicados, compromisos adquiridos con la comunidad, con la supervisión, y propios de gestión ambiental.

Elaboró:

Maura Ximena Chacua Cuaran
Asesora ambiental interventoría
Contrato 4107 del 2023

Firma:



Verificó:

John Deyber Quiceno López
Director interventoría
Contrato 4107 del 2023

Firma:





INFORME DE GESTIÓN
ADMINISTRATIVA Y TÉCNICA DE
LA INTERVENTORÍA No. 19
DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2025

CONSORCIO ETSA-SIGA

8.26 Informe Ambiental Contratista Julio-25

Mantenimiento de las vías del eje cafetero: Apia - Viterbo - Asia, ruta 5003; Remolinos-Cauya, ruta 2507; Cauya-La Felisa, ruta 2508, en los departamentos de Caldas y Risaralda, incluye puentes.

Proceso de licitación No SI-LP-01-2023

Mantenimiento de las vías del eje cafetero Apia –Viterbo-Asia, ruta 5003; Remolinos-Cauya, ruta 2507; Cauya – La Felisa, ruta 2508, en los Departamentos de Caldas y Risaralda incluye puentes.



CONTRATISTA: ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S

CONTRATO DE OBRA No. 4161 de 2023

INFORME AMBIENTAL No 19

CORTE 1 AL 31 DE JULIO DEL 2025

TABLA DE CONTENIDO

LISTADO DE IMÁGENES.....	3
LISTADO DE TABLAS.....	3
LISTA DE ANEXOS	3
LISTA DE DISTRIBUCIÓN	3
1. INTRODUCCIÓN	6
2. OBJETIVOS	6
2.1. OBJETIVO GENERAL	6
2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS	6
2.3. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	7
2.4. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	8
3. GESTIÓN AMBIENTAL EFECTUADA EN EL PERIODO REPORTADO.....	10
3.1. DEMANDA, USO, APROVECHAMIENTO Y AFECTACIÓN DE RECURSOS NATURALES.....	11
3.2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES, DESARROLLO, CUMPLIMIENTO DE INDICADORES Y ESTADO DE CADA UNO DE LOS PROGRAMAS AMBIENTALES PROPUESTOS	12
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	25

LISTADO DE IMÁGENES

Ilustración 1	Ubicación frentes de obra Ruta 5003.....	8
Ilustración 3	Ruta 2507.....	9
Ilustración 2	Ruta 2508.....	9

LISTADO DE TABLAS

Tabla 1	Responsables del contrato	4
Tabla 2	Estado del documento	4
Tabla 3	Responsables del documento.....	4
Tabla 4	Generalidades contractuales	6
Tabla 5	Permisos ambientales.....	11
Tabla 6	Conformación del grupo socioambiental	12
Tabla 7	Capacitación y concientización personal de obra	13
Tabla 8	Cumplimiento de requerimientos legales.....	15
Tabla 9	Manejo integral de materiales de construcción	16
Tabla 10	Señalización frentes de obra y sitios temporales	18
Tabla 11	Manejo integral RCD	19
Tabla 12	Manejo integral de residuos sólidos convencionales y especiales.....	20
Tabla 13	Manejo de residuos líquidos e industriales	22
Tabla 14	Programa de manejo de descapote y cobertura vegetal	23
Tabla 15	Instalación, funcionamiento y desmantelamiento de campamentos y sitios de acopio	24
Tabla 16	Manejo de maquinaria, equipos y vehículos	25
Tabla 17	Atención a la comunidad	26
Tabla 18	Reporte maquinaria, equipos y vehículos.....	27

LISTA DE ANEXOS

Anexo 1	Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-1.....	11
Anexo 2	Formanto MASPS-MN1-IN-1-FR-3.....	11
Anexo 3	Formato MASPS-MN1-IN-2-FR-2.....	11
Anexo 4	Formato MASPS-MN1-IN-2-FR-3	11
Anexo 5	Asistencia personal julio 2025	14
Anexo 6	Capacitaciones ambientales.....	14
Anexo 7	Orden y aseo	12
Anexo 8	Punto ecologico.....	20
Anexo 9	Control de derrames.....	23
Anexo 10	Señalización.....	19
Anexo 11	Preoperacional maquinaria.....	26
Anexo 12	Relacion de maquinaria.....	26
Anexo 13	Informe semanal alertas tempranas.....	16
Anexo 14	Soporte proveedores de materiales petreos	16
Anexo 15	Residuos de demolición.....	19
Anexo 16	Actas de compromiso baños.....	23


Tabla 1*Responsables del contrato*

ENTIDAD	No. de copias	Estado: Impreso/ Digital
ENDD CONSTRUCCIONES SAS	1	Digital
CONSORCIO ETSA-SIGA	1	Digital
INVIAS	1	Digital

ESTADO DE REVISIÓN Y APROBACIÓN INTERNO**Tabla 2***Estado del documento*

Contrato:	Contrato de obra No. 4161 de 2023
Título Documento:	Informe ambiental No. 19

RESPONSABLE DEL DOCUMENTO**Tabla 3***Responsables del documento*

	REALIZÓ	REVISÓ Y APROBÓ
Nombre	Maria Isabel Garcia Rojas	Andrés Ricardo Garavito Fernández
Cargo	Profesional Ambiental Contratista	Director contratista
Firma		

1. INTRODUCCIÓN

El presente documento describe las actividades desarrolladas desde el área ambiental en el periodo comprendido entre el 1 y 31 de julio de 2025, en el desarrollo del contrato que tiene por objeto "*Mantenimiento de las vías del eje cafetero Apia – Viterbo-Asia, ruta 5003; Remolinos-Cauya, ruta 2507; Cauya – La Felisa, ruta 2508, en los departamentos de Caldas y Risaralda incluye puentes*" dando cumplimiento a las actividades e indicadores propuestos en el Plan de Adaptación de la Guía Ambiental con el fin de disminuir, controlar, mitigar y/o compensar los impactos ambientales negativos que se generan durante la ejecución del proyecto.

2. OBJETIVOS

2.1. OBJETIVO GENERAL

Implementar las actividades establecidos en el Plan de Adaptación de la Guía Ambiental elaborado para el proyecto que tiene por objeto: " Mantenimiento de las vías del eje cafetero Apia – Viterbo- Asia, ruta 5003; Remolinos-Cauya, ruta 2507; Cauya – La Felisa, ruta 2508, en los departamentos deCaldas y Risaralda incluye puentes".

2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS

- ✓ Describir las actividades ambientales realizadas entre el 1 y 31 de julio 2025 correspondiente al Plan de Adaptación de la Guía Ambiental.
- ✓ Realizar seguimiento a los indicadores ambientales propuestos en el Plan de Adaptación de la GuíaAmbiental.
- ✓ Plasmar las medidas ambientales preventivas, correctivas y de compensación correspondientes al Plan de Adaptación de la Guía Ambiental

2.3. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

A continuación, se presenta el resumen de las generalidades contractuales del proyecto:

Tabla 4
Generalidades contractuales

GENERALIDADES CONTRACTUALES			
CONTRATISTA	ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S		
NIT	901.361.235-0		
OBJETO	Mantenimiento de las vías del eje cafetero Apia Viterbo-Asia, ruta 5003; Remolinos-Cauya, ruta 2507; Cauya – La Felisa, ruta 2508, en los departamentos de Caldas y Risaralda incluye puentes.		
PLAZO	Plazo 1	12 de diciembre al 31 de diciembre	4 meses
	Prórroga 1	1 de enero al 30 junio 2024	6 meses
	Prórroga 2	30 de julio al 31 de octubre 2024	4 meses
	Prórroga 3	01 al 14 de noviembre 2024	14 días
	Prórroga 4	15 de noviembre al 31 diciembre del 2024.	46 días
	Aclaración N°1 y la Prórroga N° 5	15 de noviembre de 2024 al 10 de enero 2025	56 días
	Suspensión 1	8 de enero 2025 al 27 de enero 2025	19 días
	Ampliación a la suspensión	27 de enero 2025 al 1 de marzo 2025	5 días
	Adición No. 1 – Prórroga No. 6	3 de marzo al 3 de septiembre de 2025	180 días
NÚMERO DE CONTRATO	4161 de 2023		
INTERVENTORÍA	CONSORCIO ETSA-SIGA		


Fuente: Elaboración propia

2.4. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto se encuentra ubicado en los municipios de Supia, Riosucio, Guática, Anserma, Viterbo y Apia:

Ilustración 1

Ubicación frentes de obra Ruta 5003







Ilustración 3 Ruta 2508



3. GESTIÓN AMBIENTAL EFECTUADA EN EL PERIODO REPORTADO

Para realizar el seguimiento al cumplimiento de las actividades establecidas en el programa de manejo ambiental se han realizado las siguientes actividades:

- ✓ Solicitud documentación maquinaria y equipos
- ✓ Solicitud de documentación de cantidades de materiales a proveedores.
- ✓ Diligenciamiento de movimiento de maquinaria. (activa, reparación, inactiva, anexo 11).
- ✓ Capacitaciones ambientales
- ✓ Se ejecuta alerta temprana puente Viterbo mediante el acercamiento con bomberos y alcaldía del municipio de Anserma, hidroeléctrica Risaralda Energía S.A.S. E.S.P, y con el señor John Wilder Blandón Ortiz habitante del sector cabuya (alerta temprana puente Viterbo).
- ✓ Orden y aseo frente de obra.
- ✓ Medidas preventivas lavado de mixer en frente de obra
- ✓ Instalación de señalización
- ✓ Manejo de residuos (aprovechables, especiales, ordinarios).
- ✓ Adecuación de señalización frentes de obra
- ✓ Monitoreo cauca Viterbo
- ✓ Estabilización de Taludes

3.1. DEMANDA, USO, APROVECHAMIENTO Y AFECTACIÓN DERECURSOS NATURALES

En la siguiente tabla se resumen algunos de los tramites ambientales:

Tabla 5
Permisos ambientales

Relación tramites ambientales		
Tipo de tramite	A o N/A	Responsable
Permiso de vertimiento	N/A	Para el presente periodo no aplica esta actividad
Permiso de ocupación de cauce	A	Mediante Resolución 2024-0943 del 3 de julio de 2024, Corporaldas ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S., identificada con NIT 901.361.235-0, Permiso de Ocupación de Cauce para la construcción de un reforzamiento estructural de la cimentación del puente de concreto, ubicado en el PR 77+0100 vía 5003 (Apia-Viterbo, Asia, Ruta 5003), jurisdicción del Municipio de Viterbo en el Departamento de Caldas, específicamente en las coordenadas X: 801976,4655606758 Y: 105295,1262999319.
Permiso de ZODME para disposición final de RCD	N/A	Material limpieza de derrumbes. Se gestiona el certificado de disposición final por parte del ZODME COCONI. Residuos de concreto. Se cuenta con un nuevo sitio de disposición ubicado en el kilómetro 55 vto Medellín vereda Palama, el registro es GES7
Permiso de autorización de tala de árboles	N/A	Se gestiona certificado de acuerdo con las obligaciones solicitadas en lo referente a la compensación ambiental por poda o erradicación de árboles
Permiso de Emisiones atmosféricas	N/A	Los materiales pétreos serán suministrados por proveedores que cuentan con las autorizaciones ambientales correspondientes. En el programa correspondiente se presenta las certificaciones otorgadas por el proveedor

Fuente: Elaboración propia con base a la guía del usuario CARDER 2014

3.2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES, DESARROLLO, CUMPLIMIENTO DE INDICADORES Y ESTADO DE CADA UNO DE LOS PROGRAMAS AMBIENTALES PROPUESTOS

A continuación, se relacionan las actividades realizadas durante el periodo:

Tabla 6

Conformación del grupo socioambiental

Conformación del grupo de gestión ambiental y social							
OBJETIVO:							
Garantizar el cumplimiento y desarrollo eficaz de las acciones propuestas en cada programa del Plan de Adaptación de la Guía Ambiental - PAGA.							
IMPACTOS AMBIENTALES ATENDIDOS:							
<ul style="list-style-type: none"> Todos los impactos 							
TIPO DE MEDIDA:							
Control	x	Prevención	x	Mitigación	x	Compensación	
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES:							
<p>-Se comienza a ejecutar alerta temprana puente Viterbo mediante el acercamiento con bomberos y alcaldía del municipio de Anserma, hidroeléctrica Risaralda Energía S.A.S. E.S.P, y con el señor JohnWilder Blandón Ortiz habitante del sector cabuya (alerta temprana puente Viterbo).</p> <p>-Orden y aseo frente de obra.</p> <p>-Medidas preventivas lavado de mixer en frente de obra</p> <p>-Manejo de residuos (aprovechables, especiales, ordinarios)</p>							
SEGUIMIENTO Y MONITOREO							
INDICADOR	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	PERIODICIDAD DE EVALUACIÓN	REGISTRO DE CUMPLIMIENTO			
Conformación grupo de gestión ambiental y social	<p>Personal contratado para la gestión ambiental y social requerido por el proyecto/ personal contratado para la gestión ambiental y social.</p> <p>Requeridos /3 contratados* 100 = 100%</p>	Proceso	Mensual	Se cuenta con 2 profesionales ambientales, los cuales son la especialista y el profesional ambiental, así mismo desde el área sst se cuenta con el profesional sst y el inspector ambiental, y un profesional de la parte social.			

Tabla 7*Capacitación y concientización personal de obra*

Capacitación y concientización para el personal de obra							
OBJETIVO:							
Sensibilizar al personal vinculado al proyecto en temas de interés ambiental							
IMPACTOS AMBIENTALES ATENDIDOS:							
-Cambios en los niveles de ruido Pérdida de individuos de fauna terrestre Cambios en la composición florística. -Reducción y pérdida de conectividad ecológica. -Aumento de especies invasoras (especies exóticas o nativas generalistas) Contaminación de suelos							
TIPO DE MEDIDA:							
Control	x	Prevención	x	Mitigación	x	Compensación	
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES:							
En la siguiente tabla se relacionan las capacitaciones en temas de interés ambiental realizadas hasta la fecha:							
Fecha	Tema					Cantidad de colaboradores	
23-01-24	Inducción ambiental					4	
13-02-24	Inducción ambiental					4	
15-02-24	Inducción ambiental					23	
21-02-24	Inducción ambiental					3	
27-02-24	Inducción ambiental					6	
05-03-24	Inducción ambiental					1	
05-03-24	Socialización operarios maquinaria					2	
20-03-24	Socialización conductores volquetas					2	
10-04-24	Socialización conductores de volquetas					9	
15-04-24	Socialización operarios maquinaria					5	
20-04-24	Socialización hallazgo fortuito de Bienestares arqueológicos					16	
22-04-24	Protección de flora y fauna orden y aseo					14	
23-04-24	Clasificación de residuos Notificación en caso de observar fauna atropellada Delitos e infracciones ambientales					10	
25-04-24	Manejo de residuos peligrosos Clasificación de residuos Sistema Globalmente Armonizado					2	
16-05-24	Inducción ambiental					2	
23-05-24	Notificación en caso de observar fauna atropellada Delitos e infracciones ambientales					9	

28-05-24	Protección de flora y fauna Separación y clasificación de residuos	8
13-06 -24	Autocuidado orden y aseo en la obra. Importancia de mantener los equipos de primeros auxilios en el frente de obra	12
16-07-24	Inducción ambiental	4
22-07-24	Manejo adecuado de RCD Orden y aseo Como utilizar correctamente punto ecológico Importancia y manejo.	12
29-07-24	Inducción ambiental	13
28 -08-24	Ley 2232 de 2022 consumo de plástico de un solo uso	18
30-08-24	Prevención de piel y manejo de residuos peligrosos	10
1-08-24	Inducciones ambientales	11
1-09-24	Inducciones ambientales	15
17-09-24	Biodiversidad	8
6-09-24	Medidas de contingencia en caso de fuga de gas	10
06-09-24	Medidas de manejo de materiales de construcción	15
06-09-24	Socialización acopio de material vía publica	3
16-10-24	Orden y aseo	12
25-10-24	Orden y aseo	8
25-10-24	Manejo de RESPEL (EMPRESA SERVI- EQUIPOS)	6
28-11-24	Ciclo de vida de materiales de construcción	7
1-11-24	El ser humano y la relación con el ambiente	5
4-12-24	Capacitación en seguridad vial controladores vehiculares	4
10-12-24	Manejo de materiales de construcción y orden -aseo	7
02-03-25	Prevención de Riesgos Ambientales y respuestas ante incidentes	5
16-03-25	Gestión Ambiental y Normativa Aplicable	6
20-04-25	Protección de Recursos hídricos y control de vertimientos	3
21-04-25	Sobre manejo de residuos y adecuado uso de EPP	5
25-04-25	Prevención de riesgos ambientales y respuesta ante incidentes	5
2-05-25	Protección de recursos hídricos y vertimientos	3
9-05-25	Control de emisiones atmosféricas y ruido	7
15-05-25	Prevención de riesgos ambientales y respuesta ante incidentes	5
23-05-25	Manejo adecuado de residuos solidos y peligrosos	5
27-05-25	Manejo de fauna silvestre y control de especies	10
12-06-25	Control de emisiones atmosférica y ruido.	4
24-06-25	Manejo adecuado de residuos sólidos y peligrosos.	8
28-06-25	Prevención de riesgos ambientales y respuestas a incidentes	4
02-07-25	Sensibilización a la comunidad local sobre los riesgos ambientales	7
09-07-25	Prevención de riesgos ambientales y repuesta ante incidentes	10
10-07-25	Control de emisiones atmosféricas y ruidos	5
25-07-25	Manejo adecuado de residuos solidos y peligrosos	4

INDICADOR	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	PERIODICIDAD DE EVALUACIÓN
Capacitaciones ambientales	Capacitaciones en temas de interés ambiental realizadas/Capacitaciones en temas de interés ambiental programadas Capacitaciones realizadas 4/ 4 capacitaciones programadas $1 \times 100 = 100 \%$	Proceso	Mensual

Tabla 8
Cumplimiento de requerimientos legales

Cumplimiento de requerimientos legales							
OBJETIVO:							
Contar con todos los permisos, autorizaciones, licencias y/o concesiones por uso e intervención de recursos naturales que requiere el proyecto.							
IMPACTOS AMBIENTALES ATENDIDOS:							
• Todos los impactos							
TIPO DE MEDIDA:							
Control	x	Prevención	x	Mitigación	x	Compensación	
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES:							
En el presente periodo se encuentra vigente la Resolución 2024-0943 del 3 de julio de 2024, por medio de la cual se otorga permiso de ocupación de cauca del Rio Risaralda en el puente Viterbo PR77+100 RUTA 5003. Se están atendiendo las obligaciones estipuladas en el Auto Administrativo y se está dando cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1076-2015 y lo requerido por parte de la Interventoría.							
SEGUIMIENTO Y MONITOREO							
INDICADOR	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR		TIPO DE INDICADOR	PERIODICIDAD DE EVALUACIÓN		REGISTRO DE CUMPLIMIENTO	
Requisitos legales	Permisos ambientales obtenidos/ Permisos ambientales requeridos. Permisos obtenidos 2/2 permisos requeridos 2* 2= 100%		Proceso	Mensual		En el Anexo No. 13, se evidencia el monitoreo al cauce donde se desarrollan las actividades del Puente Viterbo e Informe de afectación de obra por lluvias PR 77+ 100 Puente Viterbo	

Tabla 9*Manejo integral de materiales de construcción*

Manejo integral de materiales de construcción							
OBJETIVO:							
Implementar medidas para el manejo integral de materiales de construcción							
IMPACTOS AMBIENTALES ATENDIDOS:							
<div>-Cambio en la susceptibilidad a la erosión y estabilidad del terreno Cambio en la morfología y las propiedades físicoquímicas del suelo Cambio en el uso del suelo</div> <div>-Emisiones generadas (evitadas) relacionadas con la reducción del consumo de recursos por menores actividades de mantenimiento y consumo de energía.</div> <div>-Contaminación de suelo y fuente hídricas.</div> <div>-Emisión de material particulado.</div>							
TIPO DE MEDIDA:							
Control	x	Prevención	x	Mitigación	x	Compensación	
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES:							
<div>Se realiza el adecuado manejo de lavado de mixer en frente de obra.</div> <div>Los residuos de concreto producto de demolición de cunetas fueron recogidos y acopiados en el frente 77+100 Ruta 5003, se encuentra pendiente la disposición final y su respectiva certificación.</div> <div>Se verifico el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente por parte de los proveedores para el correcto suministro de materiales.</div>							
PERMISOS DE PROVEEDORES DE MATERIALES							
Proveedor	Materiales	Título minero		Licencia ambiental		Vigencia	
Edgar De Jesús ojas Arrubla/ Martha Luz Marín Bedoya Cantera El Jazmín	Afirmado	Contrato de concesión (d 2655) \contrato de concesión (l 685) Expediente: 430-17 RMN: HCEG-05		Resolución CORPOCALDAS No 2023-0643 del 17 de abril de 2023		19/08/2031	
luis Alfonso Montoya R odríguez Proyectos y Triturados de Risaralda	Arenas gravas base sub Base	contrato de concesión (L 685) Expediente: 680-17 RMN: HGTK-01		Resolución CORPOCALDAS No 551 del 5 de noviembre de 2015		09/08/2037	
Francisco José Barbier López Emcaldas	Arenas Gravas	Expediente: 583-17 RMN: HCMK-01		Resolución No 375 del 15 de septiembre de 2016		10/07/2032	
ALVARO GOMEZ BOTERO Arena y gravas	Base Subbase Crudo de rio	Título minero 816-17 CONCESION (L 685)		RESOLUCIÓN NÚMERO 084 Febrero 11 de 2010 ÁLVARO GÓMEZ BOTERO,		Permanecerá vigente durante toda la vida útil del proyecto	
Agregados Nacionales S.A.S	Materiales pétreos	CONCESIÓN (LH131-17)		RESOLUCIÓN 2018-0701		Vigente	
Proveedor	Materiales	Permiso de emisiones atmosféricas				Vigencia	

ViSociedad C.I. GRODCO INGENIER OS CIVILES S.A.S.	Asfalto	Resolución CARDER 6671 del 16 de diciembre de 2022	5 años	
Asfaltos y construccion es BEM S.A.S	Asfalto	Resolución CARDER 6671 del 16 de diciembre de 2022	5 años	
Concreto premezclado				
CONCRETOS EJ SOLUCIONE S EN CONCRETO	premezclado	Registro RUCOM 2019092715509	RESOLUCIÓN 01613	
<p>Esta información también es actualizada en el formato de radicación y actualización ambiental de proyectos - MASPS-MN1-IN-1-FR-1 de INVIAS, consus respectivos soportes, al igual que dentro del Plan de Adaptación a la Guía Ambiental (PAGA) versión 4 en cumplimiento a lo establecido en el Manual de Interventoría de INVIAS.</p> <p>Es de aclarar que, en caso de existir una modificación contractual, donde se amplíen plazos y alcance del proyecto el Plan de Adaptación de la Guía Ambiental – PAGA, debe ser actualizado.</p> <p>Los materiales de construcción son dispuestos en el ZODME COCONI, así como en el municipio de Viterbo y Apía, para esto dos últimos tenemos permiso por parte de las alcaldías municipales.</p> <p>Para la construcción del muro ubicado en el PR 54+850 de la Ruta 2508, nos permitimos informar que los materiales requeridos para dicha obra cuentan con la documentación vigente exigida por la normatividad ambiental y minera aplicable.</p> <p>En particular, el suministro de materiales por parte de RCDS y Agregados Nacionales S.A.S., NIT 901617467, se encuentra debidamente respaldado mediante:</p> <p>1. Certificación RUCOM No. RUCOM-2023091225746, expedida por la Agencia Nacional de Minería con vigencia hasta el 31 de julio de 2025, que acredita a la empresa como comercializador autorizado de minerales, incluyendo materiales como gravas, gravilla, areniscas, cantos, macadan, lascas y demás rocas utilizadas para construcción.</p> <p>2. Registro como gestor de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) del sitio de disposición final “La Bodega”, ubicado en la vereda Palma Sola del municipio de Supía (Caldas), bajo el código único GES7, conforme lo informado por la Corporación Autónoma Regional de Caldas (Corpocaldas), mediante radicado 2022-IE-00020497. Este registro respalda la legalidad del sitio de disposición final y evidencia el cumplimiento de lo establecido en las resoluciones 472 de 2017 y 1257 de 2021 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.</p>				
SEGUIMIENTO Y MONITOREO				
INDICADOR	DESCRIPCIÓNDEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	PERIODICIDAD DE EVALUACIÓN	REGISTRO DECUMPLIMIENTO
Materiales de construcción	Cantidad en m3 de materiales de construcción con su remisión adquiridos en fuentes legales/ Cantidad en m3 de materiales de construcción adquiridos	Proceso	Mensual	Anexo 14. Soporte de proveedores.

Tabla 10

Señalización frentes de obra y sitios temporales

Señalización para el manejo ambiental en frentes de obras y sitios temporales							
OBJETIVO:							
Incluir en el desarrollo del proyecto medidas para la prevención, reducción y/o mitigación del impacto de los accidentes asociados al tránsito, mediante la implementación de medidas de seguridad vial; junto con el uso de medidas durante la ejecución que vinculen al personal de obra al acceso de movilidad segura.							
IMPACTOS AMBIENTALES ATENDIDOS:							
Corresponden a aquellos relacionados con la movilidad, el acceso a la infraestructura vial o la seguridad del personal vinculado a la obra junto con las comunidades aledañas a frentes de obra y áreas de uso temporal.							
TIPO DE MEDIDA:							
Control	x	Prevención	x	Mitigación	x	Compensación	
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES:							
Se han instalado señales verticales y portátiles correspondientes a las contempladas dentro de los PMT, durante este mes se adecuo señalización y cerramiento del PR 54+850 el 25 de julio de 2025.							
SEGUIMIENTO Y MONITOREO							
INDICADOR	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	PERIODICIDAD DE EVALUACIÓN	REGISTRO DE CUMPLIMIENTO			
Señalización	<p>Cantidad de señales instaladas/ cantidad de señales requeridas en el PMT</p> <p>Durante este periodo no se instaló señalización, el sector correspondiente a el municipio de Apia y puente Viterbo.</p> <p>No obstante, en las obras que se están desarrollando se tiene el siguiente indicador</p> <p>Señalización instalada / señalización requerida</p> <p>7/7</p> <p>100%</p>	Proceso	Mensual	Registro fotográfico Anexo No. 10 (Cerramiento del presente mes)			
Demarcación de áreas sensibles	<p>Áreas del proyecto colindante con rondas hídricas de humedales, cuerpos y nacimientos de Aguas delimitadas / Áreas del proyecto colindante con rondas hídricas de humedales, cuerpos y nacimientos de agua</p> <p>No aplica durante este periodo</p>	Proceso	Mensual	Registro fotográfico N/A			

mensual (5 primeros días del mes siguiente) no han sido concertadas las cantidades con la interventoría, por esa razón el reporte se encuentra hasta el mes de junio de 2025.

SEGUIMIENTO Y MONITOREO				
INDICADOR	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	PERIODICIDAD DE EVALUACIÓN	REGISTRO DE CUMPLIMIENTO
RCD	PR55+550 16548 m3 / 16548 m3 COCONI 1901 m3/1901 m3	Proceso	Mensual	Se está tramitando a la fecha la certificación por parte del propietario del predio PR55+550 y la certificación de la disposición de los meses anteriores de COCONI

Tabla 12*Manejo integral de residuos sólidos convencionales y especiales*

Manejo integral de residuos sólidos convencionales y especiales							
OBJETIVO:							
Implementar estrategias para el adecuado manejo de los residuos sólidos generados en la obra							
IMPACTOS AMBIENTALES ATENDIDOS:							
Cambio en la morfología y las propiedades fisicoquímicas del suelo							
Cambio en los niveles de inmisión de olores							
TIPO DE MEDIDA:							
Control	x	Prevención	x	Mitigación	x	Compensación	
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES:							
Se cuenta con bolsas de colores (blanca, negra y verde), para la clasificación de los residuos generados en obra.							
Manejo integral de residuos sólidos convencionales y especiales							
En la oficina del proyecto se cuenta con punto ecológico para la clasificación de residuos (caneca blanca, negra, verde).							
Los frentes de obra con punto ecológico son:							
Hasta la fecha se han generado residuos peligrosos en pocas cantidades, sin embargo, no se ha realizado entrega de este material a gestor autorizado.							
Durante este periodo no se realizada entrega de material aprovechables, no obstante, se cuenta con una zona de acopio temporal (Bodega de oficina carrera 8 No. 10-39)							
SEGUIMIENTO Y MONITOREO							
INDICADOR	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR		TIPO DE INDICADOR	PERIODICIDAD DE EVALUACIÓN		REGISTRO DE CUMPLIMIENTO	
Residuos ordinarios	Kg de residuos dispuestos en relleno sanitario / Kg generados de Residuos ordinarios y no recuperables) x 100 Residuos para relleno sanitario 62 kg/ 62 kg residuos no aprovechables generados* 100= 100% Platico: 5 kg Papel 4.kg Cartón 5 kg		Proceso	Mensual		Se instalo punto ecológico – Anexo No. 8	

Residuos aprovechables	Kg de residuos recuperados entregados a gestores autorizados /Total de Kg generados de residuos aprovechables x 100 $1/4=100\%$	Proceso	Mensual	Registro fotográfico N/A
Residuos peligrosos	Cantidad de residuos sólidos peligrosos dispuestos con gestores autorizados /Cantidad total de residuos peligrosos generados $1/1 \times 100$	Normativo	Finalizada la obra	Registro fotográfico Anexo 9.

Tabla 13*Manejo de residuos líquidos e industriales*

Manejo de residuos líquidos domésticos e industriales							
OBJETIVO:							
Implementar medidas para el manejo adecuado de residuos líquidos domésticos e industriales							
IMPACTOS AMBIENTALES ATENDIDOS:							
Cambios en la calidad del agua superficial y sedimentos Contaminación del agua Disminución de la calidad del agua							
TIPO DE MEDIDA:							
Control	x	Prevención	x	Mitigación	x	Compensación	
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES:							
se cuenta con permisos de uso de baño el sector de las melenas, el muro 63+250 y en el frente de obra del puente Viterbo PR 77+100.							
El PR 54+850 no se tiene permiso para el baño ya que el campamento del frente de obra cuenta con baños utilizables para su personal en obra.							
En el PR 73+430, Se autoriza el préstamo del baño para personas de obra ruta 5008 pescadería rosales.							
Esta medida se tomó con el fin de generar menos residuos contaminantes y ahorrar costos en el proyecto.							
Igualmente, para el proceso constructivo de la obra se cuenta con agua suministrada por la empresa Corpocaldas del municipio de Viterbo; la cual instalo dos acometidas para el suministro de este recurso. Uno ubicado en el sector de las melenas y el otro para el sector del puente Viterbo.							
Manejo de residuos líquidos domésticos e industriales							
SEGUIMIENTO Y MONITOREO							
INDICADOR	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	PERIODICIDAD DE EVALUACIÓN	REGISTRO DE CUMPLIMIENTO			
Baños	Cantidad de mantenimientos de las USP y/o baterías sanitarios realizados / Cantidad de mantenimientos programados X 100 No aplica durante este periodo	Proceso	Mensual	Anexo 16			
Derrames	Cantidad de derrames atendidos correctamente y registrados 1/ 1 cantidad de derrames presentados 1/1x100%	Proceso	Proceso	Registro fotográfico Anexo 9			

Tabla 14*Programa de manejo de descapote y cobertura vegetal*

Programa de manejo del descapote y cobertura vegetal							
OBJETIVO:							
Establecer medidas para el adecuado manejo de material de descapote y cobertura vegetal							
IMPACTOS AMBIENTALES ATENDIDOS:							
<ul style="list-style-type: none">Disminución de la cobertura vegetalCambios en la estructura y composición florísticaCambios en la abundancia de especies en veda de especies epifitas vascular y no vascularAfectación de la percepción escénica							
TIPO DE MEDIDA:							
Control	x	Prevención	x	Mitigación	x	Compensación	
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES:							
<p>El material de descapote es acopiado temporalmente, una vez terminadas las obras en el PR 63+250 este será utilizado en este punto para recuperar las áreas afectadas.</p> <p>Igualmente, en este frente se realizó la siembra con semilla bachearía, con el fin de revegetalizar las zonas afectadas por las actividades constructivas, se entregaron los registros correspondientes en el informe del mes de marzo.</p> <p>Es de aclarar que el programa de compensación se tiene para el mes de agosto.</p>							
Programa de manejo del descapote y cobertura vegetal							
SEGUIMIENTO Y MONITOREO							
INDICADOR	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	PERIODICIDAD DE EVALUACIÓN	REGISTRO DE CUMPLIMIENTO			
Aprovechamiento forestal	Número de estrategias implementadas/ Número de estrategias Programadas X 100 Estrategias implementadas 0/0 estrategias programadas duranteeste período *100 = 100%	Proceso	No se realiza esta actividad durante el mes	En el mes de julio no se realizó siembra			

Tabla 15

Instalación, funcionamiento y desmantelamiento de campamentos y sitios de acopio

Instalación, funcionamiento y desmantelamiento de campamentos y sitios de acopio							
OBJETIVO:							
Implementar un adecuado manejo de instalaciones temporales							
IMPACTOS AMBIENTALES ATENDIDOS:							
<div>-Alteración de la morfología.</div> <div>-Activación o generación de procesos erosivos o de generación de movimientos. Pérdida de suelo.</div> <div>-Cambios en la calidad de los suelos. Alteración del uso actual.</div> <div>-Alteración de los valores escénicos de una unidad de paisaje. Cambios en la calidad del agua superficial y sedimentos.</div> <div>-Alteración en la capacidad de transporte de agua. Alteración del cauce.</div> <div>-Cambios en la calidad del agua del acuífero. Alteración en zonas de recarga hídrica.</div> <div>-Cambios en la calidad del aire. Cambios en los niveles de ruido.</div>							
TIPO DE MEDIDA:							
Control	x	Prevención	x	Mitigación	x	Compensación	
Instalación, funcionamiento y desmantelamiento de campamentos y sitios de acopio							
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES:							
<div>Se cuenta con campamentos temporales en los fretes de obra:</div> <div><div>-PR 63+250, En el sector la ROKA PR 34+760 ruta 2508.</div><div>-PR 7+0100 puente Viterbo, se utilizó una casa del propietario como campamento.</div></div>							
SEGUIMIENTO Y MONITOREO							
INDICADOR	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	PERIODICIDAD DE EVALUACIÓN	REGISTRO DE CUMPLIMIENTO			
Campamento	Número de estrategias implementadas/ Número de estrategias Programadas X 100 Estrategias implementadas 1/ estrategias programadas durante este período 1 *100 = 100%	Proceso	Mensual	Registro fotografico N/A			

Tabla 16

Manejo de maquinaria, equipos y vehículos

Manejo de maquinaria, equipos y vehículos							
OBJETIVO:							
Establecer medidas para el manejo de maquinaria, equipos y vehículos							
IMPACTOS AMBIENTALES ATENDIDOS:							
-Cambios en la calidad del agua superficial y sedimentos.							
-Alteración en la capacidad de transporte de agua.							
-Cambios en la calidad del aire.							
-Cambios en los niveles de ruido.							
TIPO DE MEDIDA:							
Control			Prevención	x	Mitigación	x	Compensación
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES:							
- Ejecución de preoperacionales							
SEGUIMIENTO Y MONITOREO							
INDICADOR	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	PERIODICIDAD DE EVALUACIÓN	REGISTRO DE CUMPLIMIENTO			
Maquinaria, equipos y vehículos	Entre las estrategias implementadas para maquinaria vehículos están: 1. Verificación de preoperacionales 2. Verificación de carpado y limpieza de llantas 3. Verificación de mantenimientos 4. documentación de ingreso de maquinaria y vehículos Número de estrategias implementadas/ Número de estrategias Programadas X 100 4/4x100 100%	Proceso	Mensual	Se remite en el Anexo No. 11, preoperacional de julio			
Maquinaria y equipo	En el presente periodo no se realizó mantenimiento de maquinaria toda vez que se desarrollaron actividades I .	Proceso	Mensual Meta: 90% de la maquinaria y equipo alquilado a terceros	Se remite en el Anexo No. 12. Relación de maquinaria y vehículos			

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Tramitar las certificaciones de RCD
- Realizar jornada de limpieza bocatoma Ruta 5003 PR 63+250
- Realizar retiro de derrumbes ruta 2507, 2508 y 5003
- Realizar retiro de material ruta 2508 PR 54+850
- Hacer seguimiento a las alertas tempranas.
- Realizar seguimiento a la disposición final de materiales de construcción.
- Atender reclamaciones de terceros en los términos de ley.



INFORME DE GESTIÓN
ADMINISTRATIVA Y TÉCNICA DE
LA INTERVENTORÍA No. 19
DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2025

CONSORCIO ETSA-SIGA

8.27 Anexo 1. Plan de trabajo compensación y retiro basura



ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S
Nit. 901.361.235 - 0

Viterbo – Caldas, 07 de julio de 2025

E-692-T

Señores:
CONSORCIO ETSA-SIGA
ING. JOHN DEYBER QUICENO LÓPEZ
Director de Interventoría
INVIAS
Instituto nacional de vías
inviasejecafetero@gmail.com

Referencia: Contrato de Obra No. 4161 de 2023 – “MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL EJE CAFETERO: APIA- VITERBO-ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS-CAUYA, RUTA 2507; CAUYA- LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES”.

Asunto: PLAN DE COMPENSACION Y LIMPIEZA DE BASURAS DEL MURO UBICADO EN EL PR 63+250 RUTA 5003 VIA APIA – CONTRATO No. 4161

Atendiendo requerimiento de la comunidad debido a las afectaciones a la zona de influencia del muro ubicado en el PR 63+250 Ruta 5003, durante la construcción donde se presentó deslizamiento o desprendimiento de material de construcción, residuos de madera utilizada en la obra, plásticos, conos, entre otros, que obstruyeron la bocatoma del acueducto veredal en los días de fuertes lluvias.

Se reúnen por solicitud de la comunidad en el PR 63+250 Vía Apia por parte del contratista ENDD CONSTRUCCIONES ingeniero residente Edwar castellanos, Inspector SST Jorge Enrique Osorio, auxiliar administrativo Kevin Gómez, por parte de INTERVENTORIA ETSA-SIGA ingeniero residente Arlex Soto, Ingeniera ambiental Maura Ximena Chacua y por parte de la junta de acción comunal de la vereda, Alicia de castillo, Bolmar Miguel Castillo y Alejandro de Jesús Restrepo realizando un recorrido verificando y observando la problemática donde se está viendo afectada la comunidad.

Por parte del contratista ENDD CONSTRUCCIONES se compromete a continuar con el manejo de aguas lluvias del área intervenida del Muro de contención PR 63+250 y realizar la jornada de orden y aseo en el talud inferior del muro recogiendo todos estos residuos que se generaron en la ejecución de la obra. También se hará la respectiva compensación sobre el área afectada, mejorando la estabilidad del talud, con la finalidad de mitigar los deslizamientos que se presenten en la temporada de lluvias. Si bien son obras que se realizan bajo la responsabilidad del contratista, debido a la problemática que se presenta se tomaran acciones inmediatas.

ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S
Nit. 901.361.235 - 0

1. Limpieza del área de influencia en el muro: Esta actividad se iniciara el 14 de Julio del 2025 con fecha de terminacion el 17 de Julio del 2025, la cual se realizara con un ayudadnte de obra.

- Retirar los materiales y desechos sobrantes de la obra, que se encuentra ubicados en la zarpa, y en el area donde se presetno el deslizamiento de tierra.
- limpiar las áreas de trabajo desde la fecha para evitar depositos de materiales.
- Limpieza de las superficies y estructuras cerca al muro del PR 63+250.
- Se retiraran materiales y desechos sobrantes de la obra que se encuentren en la bocatoma

2. Áreas específicas donde se estan realizando actividades: Esta actividad se realizara en el timepo ya que a la fecha se esta realizando la construcción de cunetas para el manejo de aguas, con otras obras adicionales, teniendo el compromiso de mantener las areas limpias.

- Área de trabajo: Mantener limpia y organizada la área de trabajo, incluyendo la eliminación de obstáculos y materiales sobrantes.
- Equipos y herramientas: Limpiar y mantener en buen estado los equipos y herramientas.
- Materiales: Almacenar los materiales de manera segura y organizada en el punto de acopio seleccionado.

3. Plan de Compensación para el deslizamiento de tierra presentado: Se realizaran comformación del terreno escalonado, siembra en las areas conformadas, y manejo de aguas a logitud pertinente para no tener afectación a futuro sobre el terreno la cual realizara un oficial y tres ayudantes de obra.

ACTIVIDAD	FECHA DE INCIO	FEHA DE TERMINACIÓN
Limpieza del área de influencia en el muro	14/07/2025	17/07/2025
Áreas específicas donde se estan realizando actividades	03/07/2025	05/08/2025
Plan de Compensación para el deslizamiento de tierra presentado	06/08/2025	20/08/2025

Por otra parte, la comunidad solicita que se le prolongue unas cunetas que están en la margen derecha suprimiendo o taponando dos transversales intermedias en una longitud aproximada de 300 metros, a lo que el ingeniero residente manifiesta que técnicamente no es viable y que es imposible eliminar o suspender las transversales en mención, aclaramos que estas están construidas antes del inicio del proyecto y no han sido intervenidas o modificadas por ENDD CONSTRUCCIONES.

ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S
Nit. 901.361.235 - 0

Se le sugiere a la comunidad canalizar parte del requerimiento en cuanto al desvío de aguas que afectan en los días de lluvia a la bocatoma, con el municipio Apia - Risaralda O Viterbo - Caldas ya que es una problemática de servicio público de agua potable y le compete a la alcaldía y otros entes.

Se anexa registro fotográfico de la ejecución del muro y de la visita realizada.



Fotografías No.1: Registro fotográfico ejecución de obra (residuos expuestos en el talud inferior).

ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S
Nit. 901.361.235 - 0



Fotografías No.2: Registro fotográfico visita en campo

Atentamente,

Franco David Escudero Monterroza

FRANCO DAVID ESCUDERO MONTERROZA
CC. 1.234.094.319
REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD
ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S
utmantenimientoviasejecafetero@gmail.com



INFORME DE GESTIÓN
ADMINISTRATIVA Y TÉCNICA DE
LA INTERVENTORÍA No. 19
DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2025

CONSORCIO ETSA-SIGA

8.28 Anexo 5. ASISTENCIA PERSONAL ENDD JULIO 2025

Mantenimiento de las vías del eje cafetero: Apia - Viterbo - Asia, ruta 5003; Remolinos-Cauya, ruta 2507; Cauya-La Felisa, ruta 2508, en los departamentos de Caldas y Risaralda, incluye puentes.

ENDD
 CONSTRUCCIONES S.A.S
 NIT 901.261.235-0

ASISTENCIA PERSONAL MES DE JULIO

AREA SET

NOMBRES	CODIGO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	FIRMA
CARLOS DANIEL CORTES VALENCIA	1002944561	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Carlos Daniel Cortes
ANDRES RICARDO GARAYTO F	78796327	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Andrés Ricardo Garayto
ISABEL MARCELA MUÑOZ TABORDA	106136822	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Isabel Muñoz
JOEL ARTURO RAMOEL HERNANDEZ	77027611	NO	NO	NO	NO	NO		NO	NO	NO	NO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Joel Arturo Ramoel Hernandez
YAN CARLOS AGUIRRE UJA	1.037.877.108	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Yan Carlos Aguirre Uja
RICARDO ALBERTO GIRADO ORRALDO	9870365	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Ricardo Alberto Girado Orraldo
ADRIANA CARDONA BENTANCUR	1.887.490.810	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Adriana Cardona
GILBERTO RAFAEL MEÑES MERO	5045466	NO	NO	NO	NO	NO		NO	NO	NO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Gilberto Menes
LUIS ALFONSO PEREZ	8663087	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Luis Alfonso Perez
CARLOS ALBERTO ZAPATA	9894382	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Carlos Alberto Zapata
JORGE ENRIQUE OSORIO RIVERA	1.002.944.383	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Jorge Enrique Osorio Rivera
LIBETH PEÑA	1065632119	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Libeth Peña
EDUAR FERNANDO CASTELLANOS ROBLEDO	1127340790	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Eduar Fernando Castellanos
LIJANA MARIA AYALA CASTRO	33593808	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Lijana Maria Ayala Castro
HUGO ALBERTO DIAZ RAMO	1047041458	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Hugo Alberto Diaz Ramo
JERSON OSPINA VILLADA	1061389176	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Jerson Ospina Villada
FABIO ANTONIO LENGUA BETANCUR	15822152	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Fabio Antonio Lengua Betancur
VICTOR HUGO TRUJILLO ZAPATA	1126589196	X	X	NO	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	NO	R	R	R	R													Victor Hugo Trujillo Zapata
JOHAN ALEJANDRO PEDRAZA SUAREZ	1024453389	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Johan Alejandro Pedraza Suarez
AURELIO MOSQUERA SANCHEZ	1146436478	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Aurelio Mosquera Sanchez
JERUS ISHEL MOSQUERA RENTERIA	11788005	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Jerus Ishel Mosquera Renteria
JHON DAVID RAMIREZ RENTERIA	1078178640	NO	NO	NO	NO	NO		NO	NO	NO	NO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Jhon David Ramirez Renteria
JUAN ESTEBAN MOSQUERA PIEDRAHTA	1037632054	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Juan Esteban Mosquera Piedrahta
JOSE YEIMER BRAHAM RIVAS	11620988	NO	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Jose Yeimer Braham Rivas
FREYLER MOSQUERA SANCHEZ	1148892309	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Freyler Mosquera Sanchez
MOSVEY STIVEN OGUENDO OSORIO	1011395413	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Mosvey Stiven Oguendo Osorio
DIEGO URRUTIA ESPINOZA	1077645562	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Diego Urrutia Espinoza

NOMBRE	CEDULA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	FIRMA	
DARIO JOSE ROCHE ARROYO 0416	1026575683	X	X	X	X	X		NO	NO	NO	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	Dario Roche	
RONALD DAVID MAYA ARIAS	1090385942							X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	I	I		I	I	I	I		I	I	I	I	I	I	Ronald Arias	
ORLANDO ENRIQUE GONZALEZ	4980721							X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	I	I		I	I	I	I		I	I	I	I	I	I	Orlando Gonzalez	
DIÓGENES BOLARÓ MEJA	19588751							X	X	X	X	X	X		X	X	R	R	R	R													Diogenes Bolano	
NEYDER YESID MORANTES LEAL	1090515552							X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	I	I		I	I	I	I		I	I	I	I	I	I	Neyder Morantes	
CESAR ALBERTO PRIETO ACOSTA	78231247							X	X	X	X	X	X		X	NO	R	R	R	R													Cesar Prieto	
JUAN CARLOS SANIN JURADO	13485776							X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	I	I		I	I	I	I		I	I	I	I	I	I	Juan Carlos Sanin	
LUIS ALFONSO TABORDA CASTAÑO	8992153										X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Luis Alfonso Taborda	
Xhin Andres Román	1088329241											X	X	X		X	X	X	X	NO		NO	X	X	X	X	NO	X	X	X	X	X	Xhin Andres Román	
Nicolas Gonzalez	9990130	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	NO	NO		NO	NO	NO	NO	X	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Nicolas Gonzalez	
Jose wilson Giraldo	9999612																	X	X	X	X		NO	NO	R								Jose Wilson Giraldo	
Jorge Andres Montoya	1085716154																					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Jorge Andres Montoya	
Kuli A BUENO	100400608																					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Kuli A Bueno	
Hernando Gonzalez	7252091																					X	NO	NO	NO	X	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Hernando Gonzalez	
Juan Carlos Munera	45478006																										X	X	X	X	X	X	X	Juan Carlos Munera
													</																					



INFORME DE GESTIÓN
ADMINISTRATIVA Y TÉCNICA DE
LA INTERVENTORÍA No. 19
DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2025


CONSORCIO ETSA-SIGA

8.29 Anexo 6. CAPACITACIÓN AMBIENTAL JULIO 2025

Mantenimiento de las vías del eje cafetero: Apia - Viterbo - Asia, ruta 5003; Remolinos-Cauya, ruta 2507; Cauya-La Felisa, ruta 2508, en los departamentos de Caldas y Risaralda, incluye puentes.

CONSTRUCCIONES S.A.S		FORMACIÓN				FECHA: SEPTIEMBRE	001
OBJETO:		"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFESTERO: APÍA - VITERBO - ASIA, RUTA 6003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2807; CAUYA LA FELISA, RUTA 2808, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"					
FECHA:		DI 2	ME 07	A 2025	FACILITADOR:	Jorge Osorio	INTERNO ☒ EXTERNO ☐
HORA INICIO:		7:30 AM		DURACION:	30 MIN		
HORA FIN:		9:00 AM		AREA: Ambiental			
ASUNTO:		CHARLA ☒ CAPACITACIÓN ☒ INDUCCIÓN ☐ REINDUCCIÓN ☐ REUNIÓN ☐ OTROS ☐ CUAL?					
TEMAS:		Sensibilización a la comunidad local sobre los riesgos Ambientales.					
OBJETIVO:		PROTEGER, MANTENER Y MEJORAR LAS CONDICIONES TÉCNICAS, DE CALIDAD, AMBIENTALES, SOCIALES Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CON EL FIN DE GARANTIZAR EL BIENESTAR DE NUESTROS GRUPOS DE INTERÉS.					
No.	CARGO	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	FECHA DMSA	RAZON SOCIAL	FIRMA	
1	Ayudante	Rolbio Antonio LB	1992298	2-7-25	Constructiva del	FOLGIO	
2	Ayudante	Arcelino Mosquera S	114869809	2-7-25	Constructiva del	Arcelino	
3	Ayudante	Arcelino Mosquera	1146036078	2-7-25	Constructiva del	Arcelino	
4	Ayudante	JOSE YEHER	11620999	2-7-25	Constructiva del	JOSE YEHER	
5	Ayudante	NOSVEY OGUENDO	1011395963	2-7-25	Constructiva del	NOSVEY O	
6	Ayudante	YESSENEL	11798005	2-7-25	Constructiva del	YESSENEL	
7	Ayudante	Juan M	123203209	2-7-25	Constructiva del	Juan M	
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							

ENNOI CONSTRUCCIONES S.A.S		FORMACIÓN		FECHA: SEPTIEMBRE		001	
OBJETO:		"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APÍA - VITERO - ASIA, RUTA 6003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"					
FECHA:		DI 9 DE OCT N 25		FACILITADOR:		Jorge Osorio	
HORA INICIO:		9:30 AM		DURACION:		30 min	
HORA FIN:		10:00 AM		AREA:		Ambiental	
ASUNTO:		CHARLA CAPACITACIÓN ☒ INDUCCIÓN ☐ REDUCCIÓN ☐ REUNIÓN ☐ OTROS ☐ CUAL?					
TEMAS:		Prevención de Riesgos Ambientales y Respuesta ante Incidentes.					
OBJETIVO:		PROMOVER, MANTENER Y MEJORAR LAS CONDICIONES TÉCNICAS, DE CALIDAD, AMBIENTALES, SOCIALES Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CON EL FIN DE GARANTIZAR EL BIENESTAR DE NUESTROS GRUPOS DE INTERÉS.					
No.	CARGO	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	FECHA DESA	RAZON SOCIAL	FIRMA	
1	Contratado	Enlata A.B	15922152	9-7-25	CONSTRUAVANZA	Fabián A.B	
2	maestro	Norvelly Ojeda	1011395913	9-7-25	CONSTRUAVANZA	Norvelly	
3	TECNOLOGO	JESUS NEL	11298005	9-7-25	CONSTRUAVANZA	JESUS NEL	
4	Piloto	Juan W	1031637088	9-7-25	CONSTRUAVANZA	Juan W	
5	Oficial	Gilberto Mercedes	5040466	9-7-25	CONSTRUAVANZA	Gilberto Mercedes	
6	Piloto	JOSEVEIHER	11620998	9-7-25	CONSTRUAVANZA	JOSEVEIHER	
7	Piloto	Arnelino MARGUETA	1146176478	9-7-25	CONSTRUAVANZA	Arnelino	
8	Piloto	Frederick MARGUETA S	7740699009	9-7-25	CONSTRUAVANZA	Frederick MARGUETA S	
9	Piloto	Yolanda MARGUETA	1000321211	9-7-25	CONSTRUAVANZA	Yolanda MARGUETA	
10	Piloto	Diego MARGUETA	107615567	9-7-25	CONSTRUAVANZA	Diego MARGUETA	
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

		FORMACIÓN		FECHA: SEPTIEMBRE	001	
OBJETO:		"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: AÑA - VITERO - ASIA, RUTA 899; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2097; CAUYA LA FELISA, RUTA 2008, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, EXCLUYE PUENTES"				
FECHA:		DI 19 DE 07 A 25	FACILITADOR:	Jorge OSORIO	INTERNO ☒ EXTERNO ☐	
HORA INICIO:		11:30 AM	DURACION:	30 min	AREA: Ambiental	
HORA FIN:		12:00 PM				
ASUNTO:		CHARLA CAPACITACIÓN & INSTRUCCIÓN RESECCION REVISION OTROS CUAL?				
TEMAS:		control de emisiones Atmosfericas y Ruido				
OBJETIVO:		PROMOVER, MANTENER Y MEJORAR LAS CONDICIONES TECNICAS, DE CALIDAD, AMBIENTALES, SOCIALES Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CON EL FIN DE GARANTIZAR EL BIENESTAR DE NUESTROS GRUPOS DE INTERES.				
No.	CARGO	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	FECHA EXPIR	RAZON SOCIAL	FORMA
1	Piloto	Yohán Andrés Garmuña	1082524201	19-7-25	construavanza	Viajes Unidos D.
2	Piloto	Fredy MOSQUERA S	448698308	19-7-25	construavanza	Remolinos D
3	Piloto	JUAN PABLO KK	10761556	19-7-25	construavanza	THON DAND *
4	Piloto	D. E. P. P.	1146136478	19-7-25	construavanza	D. E. P. P.
5	Piloto	Artelino	1146426435	19-7-25	construavanza	Artelino
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						

FORMACIÓN		FECHA:	001			
OBJETO:		"MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL EJE CAFETERO: APM - VITERBO - ASM, RUTA 100; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2007; CAUYA LA FELISA, RUTA 2008, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISSARALDA, EXCLUYE PUENTES"				
PERSONA:	DI 25 DE 07 N 25	FACILITADOR:	JOSE OROFIO			
HORA INICIO:	8:00 AM	DURACIÓN:	30 min			
HORA FIN:	8:30 AM	ÁREA:	Ambiental			
ASUNTO:	CHARLA CAPACITACIÓN ☒ INDUCCIÓN ☐ REINDUCCIÓN ☐ REUNIÓN ☐ OTROS ☐ CUAL?					
TEMAS:	Manejo adecuado de residuos sólidos y peligrosos.					
OBJETIVO:	PROMOVER, MANTENER Y MEJORAR LAS CONDICIONES TÉCNICAS, DE CALIDAD, AMBIENTALES, SOCIALES Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CON EL FIN DE GARANTIZAR EL BIENESTAR DE NUESTROS GRUPOS DE INTERÉS.					
No.	CARGO	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	FECHA REG.	RAZÓN SOCIAL	FIRMA
1	Ayudante	Jose Wilson Giraldo	9.994.612	25-7-25	ConstruVauza	
2	Operador	Yan Carlos Daza	013491411	25-7-25	AE Ingenieros	
3	Soldador	Leis Alfonso Taborda	9.992.153	25-7-25	ConstruVauza	
4	OFICIAL	HUGO DIOZ	1041041459	25-7-25	ConstruVauza	
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						




INFORME DE GESTIÓN
ADMINISTRATIVA Y TÉCNICA DE
LA INTERVENTORÍA No. 19
DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2025

CONSORCIO ETSA-SIGA

8.30 Anexo 7. ORDEN Y ASEO.

Mantenimiento de las vías del eje cafetero: Apia - Viterbo - Asia, ruta 5003; Remolinos-Cauya, ruta 2507; Cauya-La Felisa, ruta 2508, en los departamentos de Caldas y Risaralda, incluye puentes.

ORDEN Y ASEO.





LAVADO DE MIXER.





INFORME DE GESTIÓN
ADMINISTRATIVA Y TÉCNICA DE
LA INTERVENTORÍA No. 19
DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2025

CONSORCIO ETSA-SIGA

8.31 Anexo 8. PUNTO ECOLÓGICO

Mantenimiento de las vías del eje cafetero: Apia - Viterbo - Asia, ruta 5003; Remolinos-Cauya, ruta 2507; Cauya-La Felisa, ruta 2508, en los departamentos de Caldas y Risaralda, incluye puentes.

PUNTO ECOLÓGICO.







INFORME DE GESTIÓN
ADMINISTRATIVA Y TÉCNICA DE
LA INTERVENTORÍA No. 19
DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2025

CONSORCIO ETSA-SIGA

8.32 Anexo 9. Control de derrames

Mantenimiento de las vías del eje cafetero: Apia - Viterbo - Asia, ruta 5003; Remolinos-Cauya, ruta 2507; Cauya-La Felisa, ruta 2508, en los departamentos de Caldas y Risaralda, incluye puentes.

CONTROL DE DERRAMES.



























INFORME DE GESTIÓN
ADMINISTRATIVA Y TÉCNICA DE
LA INTERVENTORÍA No. 19
DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2025

CONSORCIO ETSA-SIGA

8.33 Anexo 10. SEÑALIZACIÓN

Mantenimiento de las vías del eje cafetero: Apia - Viterbo - Asia, ruta 5003; Remolinos-Cauya, ruta 2507; Cauya-La Felisa, ruta 2508, en los departamentos de Caldas y Risaralda, incluye puentes.

SEÑALIZACIÓN.











INFORME DE GESTIÓN
ADMINISTRATIVA Y TÉCNICA DE
LA INTERVENTORÍA No. 19
DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2025

CONSORCIO ETSA-SIGA

8.34 Anexo 11. PREOPERACIONALES JULIO 2025

Mantenimiento de las vías del eje cafetero: Apia - Viterbo - Asia, ruta 5003; Remolinos-Cauya, ruta 2507; Cauya-La Felisa, ruta 2508, en los departamentos de Caldas y Risaralda, incluye puentes.

ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S NIT. 901.361.235-0	Tipo de documento: Formato		AREA SST																													
	PREOPERACIONAL DE RETROEXCAVADORA		CODIGO G-SST																													
			2024																													
Mes/Año: <u>Julio-2025</u>	Equipo No: <u>1206</u>	Marca/ Referencia: <u>JHON DE FRE</u>	Equipo Nuevo: ☐	Alquilado: ☒	Otro: _____																											
Proyecto: <u>1277+100 puente Viterbo contrato 4161</u>																																
Descripción	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
Luces delanteras y traseras	I	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C		I	C	C	C	C	C		C	C	C	C
Espejos	I	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C		I	C	C	C	C	C		C	C	C	C
Cinturon de seguridad	I	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C		I	C	C	C	C	C		C	C	C	C
Extintor	I	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C		I	C	C	C	C	C		C	C	C	C
Vidrios en buen estado	I	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C		I	C	C	C	C	C		C	C	C	C
Indicadores de (hidraulico, refrigerantes, horometro)	I	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C		I	C	C	C	C	C		C	C	C	C
Tubo de escape	I	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C		I	C	C	C	C	C		C	C	C	C
Alarma de retroceso	I	NC	NC	NC	NC		NC	NC	NC	NC	NC	NC		NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC		I	NC	NC	NC	NC	NC		NC	NC	NC	NC
Pito	I	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C		I	C	C	C	C	C		C	C	C	C
Escaleras de acceso	I	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C		I	C	C	C	C	C		C	C	C	C
Baterias y cables	I	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C		I	C	C	C	C	C		C	C	C	C
Estado de pasadores	I	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C		I	C	C	C	C	C		C	C	C	C
Oruga y/o llantas tensionadas	I	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C		I	C	C	C	C	C		C	C	C	C
Mecanismo de Giro	I	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C		I	C	C	C	C	C		C	C	C	C
Corona de tornameza	I	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C		I	C	C	C	C	C		C	C	C	C
Mandos de avance y estacionamiento	I	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C		I	C	C	C	C	C		C	C	C	C
Cilindros en buen estado	I	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C		I	C	C	C	C	C		C	C	C	C
Sistema de frenos en buen estado	I	NA	NA	NA	NA		NA	NA	NA	NA	NA	NA		NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		I	NA	NA	NA	NA	NA		NA	NA	NA	NA
Mando de levanta brazo	I	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C		I	C	C	C	C	C		C	C	C	C
Estado general del valde	I	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C		I	C	C	C	C	C		C	C	C	C
Convenciones: C: Cumple NC: No Cumple, NA: No Aplica. El equipo debe ser inspeccionado siempre antes del uso diario. NOTA: Si el equipo es alquilado y no pasa la inspección técnica, favor reportar inmediatamente al responsable para su devolución.																																
Observaciones Derivadas de las Inspecciones:																																
Firma Operador: <u>[Firma]</u>																																
Firma SST: <u>Jorge - OSO610</u>																																

ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S <small>MT. 901.361.235-0</small>	Tipo de documento: Formato		AREA SST																												
	PREOPERACIONAL DE PILOTEADORA		CODIGO G-SST																												
			2024																												
Mes/Año: <u>JUNIO-2025</u>	Equipo No: _____	Marca/ Referencia: <u>Ingersoll Rand</u>	Equipo Nuevo: ☐	Alquilado: ☒	Otro: _____																										
Proyecto: <u>PL 77+100 puente viterbo - contrato 4161</u>																															
Descripción	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Aciento en buena condicion	I	NA	NA	NA	NA		NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		V	NA	NA	NA	V	NA	NA	NA	NA	NA
Cinturon de seguridad	I	NA	NA	NA	NA		NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		V	NA	NA	NA	V	NA	NA	NA	NA	NA
Pedales y mandos en buen estado	I	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		V	C	C	C	V	C		C	C	C
Extintor	I	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		V	C	C	C	V	C		C	C	C
Indicadores de presion hidraulica de motor, convertidor, transmision,	I	NC	NC	NC	NC		NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC		V	NC	NC	NC	V	NC		NC	NC	NC
Aceite de motor	I	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		V	C	C	C	V	C		C	C	C
Agua de radiadores	I	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		V	C	C	C	V	C		C	C	C
Broca	I	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		V	C	C	C	V	C		C	C	C
Espejo retrovisor	I	NA	NA	NA	NA		NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		V	NA	NA	NA	V	NA		NA	NA	NA
Luces	I	NA	NA	NA	NA		NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		V	NA	NA	NA	V	NA		NA	NA	NA
Pito	I	NA	NA	NA	NA		NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		V	NA	NA	NA	V	NA		NA	NA	NA
Alarma de reversa	I	NA	NA	NA	NA		NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		V	NA	NA	NA	V	NA		NA	NA	NA
Tension de bandas de ventilador	I	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		V	C	C	C	V	C		C	C	C
Estribos y pasamanos	I	NA	NA	NA	NA		NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		V	NA	NA	NA	V	NA		NA	NA	NA
Manometro	I	NA	NA	NA	NA		NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		V	NA	NA	NA	V	NA		NA	NA	NA
Tension de cadena cabezal	I	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		V	C	C	C	V	C		C	C	C
Tiempo de levante de equipo	I	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		V	C	C	C	V	C		C	C	C
Control de fugas hidraulicas	I	NC	NC	NC	NC		NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC		V	NC	NC	NC	V	NC		NC	NC	NC
Tubo de escape	I	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		V	C	C	C	V	C		C	C	C
orugas tensionadas	I	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		V	C	C	C	V	C		C	C	C
Sistema de encendido	I	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		V	C	C	C	V	C		C	C	C
Convenciones: C: Cumple NC: No Cumple, NA: No Aplica. El equipo debe ser inspeccionado siempre antes del uso diario. NOTA: Si el equipo es alquilado y no pasa la inspección técnica, favor reportar inmediatamente al responsable para su devolución.																															
Observaciones Derivadas de las Inspecciones:																															
Firma Operador: <u>Johan Alejandro Pedraza Suarez</u>																															
Firma SST: <u>Jorge Osorio</u>																															

ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S NIT. 901.361.235-0	Tipo de documento: Formato																									AREA SST					
	PREOPERACIONAL VOLQUETA																									CODIGO G-SST					
																										2024					
Mes/Año: <u>Julio-2025</u>		Equipo No: <u>AR12-396</u>				Marca/ Referencia: <u>Chevrolet</u>										Equipo Nuevo: ☐				Alquilado: ☒				Otro: _____							
Proyecto: <u>PR 77+100 E5003 contrato 4161</u>																															
Descripción	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Estado de llantas y guardapolvos															C	C	I	C	I		I	I	I	I	C	I		I	I	I	
Estado de luces y bocina															C	C	I	C	I		I	I	I	I	C	I		I	I	I	
Estado de espejos															C	C	I	C	I		I	I	I	I	C	I		I	I	I	
Niveles de líquidos (aceite, hidráulico, refrigerante)															C	C	I	C	I		I	I	I	I	C	I		I	I	I	
Fugas de fluidos															NC	NC	I	NC	I		I	I	I	I	NC	I		I	I	I	
Presión y fuga de aire															C	C	I	C	I		I	I	I	I	C	I		I	I	I	
Estado de los frenos															C	C	I	C	I		I	I	I	I	C	I		I	I	I	
Estado del parabrisas															C	C	I	C	I		I	I	I	I	C	I		I	I	I	
Elementos de retención (cinturón)															C	C	I	C	I		I	I	I	I	C	I		I	I	I	
Documentos al día															C	C	I	C	I		I	I	I	I	C	I		I	I	I	
Equipos de prevención (caja de herramientas, extintor, conos, tacos)															C	C	I	C	I		I	I	I	I	C	I		I	I	I	
Luces de tablero, testigos y manómetro															C	C	I	C	I		I	I	I	I	C	I		I	I	I	
Estado de la suspensión y dirección															C	C	I	C	I		I	I	I	I	C	I		I	I	I	
Convenciones: C: Cumple NC: No Cumple, NA: No Aplica. El equipo debe ser inspeccionado siempre antes del uso diario. NOTA: Si el equipo es alquilado y no pasa la inspección técnica, favor reportar inmediatamente al responsable para su devolución.																															
Observaciones Derivadas de las Inspecciones:																															
Firma Conductor: <u>Nicolás I. González</u>																															
Firma SST: <u>70190-050010</u>																															

ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S <small>NIT. 901.361.235-0</small>	Tipo de documento: Formato																									AREA SST					
	PREOPERACIONAL VOLQUETA																									CODIGO G-SST					
																										2024					
Mes/Año: <u>JULIO-2025</u>		Equipo No: <u>TM2-860</u>					Marca/ Referencia: <u>International</u>										Equipo Nuevo: ☐					Alquilado: ☒					Otro: _____				
Proyecto: <u>Deslumbres Ruta 2508</u>																															
Descripción	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Estado de llantas y guardapolvos		C																													
Estado de luces y bocina		C																													
Estado de espejos		C																													
Niveles de líquidos (aceite, hidráulico, refrigerante)		C																													
Fugas de fluidos		C																													
Presión y fuga de aire		C																													
Estado de los frenos		C																													
Estado del parabrisas		C																													
Elementos de retención (cinturón)		C																													
Documentos al día		C																													
Equipos de prevención (caja de herramientas, extintor, conos, tacos)		C																													
Luces de tablero, testigos y manómetro		C																													
Estado de la suspensión y dirección		C																													
Convenciones: C: Cumple NC: No Cumple, NA: No Aplica. El equipo debe ser inspeccionado siempre antes del uso diario.																															
NOTA: Si el equipo es alquilado y no pasa la inspección técnica, favor reportar inmediatamente al responsable para su devolución.																															
Observaciones Derivadas de las Inspecciones:																															
Firma Conductor: <u>Jorge Alvarez</u>																															
Firma SST: <u>Jorge - 050110</u>																															



Tipo de documento: Formato

AREA SST

CODIGO G-SST

2024

PREOPERACIONAL DE RETROEXCAVADORA

Mes/Año: Julio-2025Equipo No: 580 MMarca/ Referencia: CASEEquipo Nuevo: ☐Alquilado: ☒Otro: ☐Proyecto: Derumbes Ruta 2808


Descripción	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Luces delanteras y traseras		C																													
Espejos		C																													
Cinturon de seguridad		C																													
Extintor		C																													
Vidrios en buen estado		C																													
Indicadores de (hidraulico, refrigerantes, horometro)		C																													
Tubo de escape		C																													
Alarma de retroceso		C																													
Pito		C																													
Escaleras de acceso		C																													
Baterías y cables		C																													
Estado de pasadores		C																													
Oruga y/o llantas tensionadas		C																													
Mecanismo de Giro		C																													
Corona de tomameza		C																													
Mandos de avance y estacionamiento		C																													
Cilindros en buen estado		C																													
Sistema de frenos en buen estado		C																													
Mando de levanta brazo		C																													
Estado general del valde		C																													


Convenciones: C: Cumple NC: No Cumple, NA: No Aplica. El equipo debe ser inspeccionado siempre antes del uso diario.

NOTA: Si el equipo es alquilado y no pasa la inspección técnica, favor reportar inmediatamente al responsable para su devolución.

Observaciones Derivadas de las Inspecciones:

Firma Operador: [Firma]Firma SST: Jorge Osorio

ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S <small>NIT. 901.361.235-0</small>	Tipo de documento: Formato																												AREA SST		
	PREOPERACIONAL VOLQUETA																												CODIGO G-SST		
																													2024		
Mes/Año: <u>Julio-2025</u>	Equipo No: <u>ESP-744</u>	Marca/ Referencia: <u>Chevrolet</u>	Equipo Nuevo: ☐	Alquilado: ☒	Otro: _____																										
Proyecto: <u>Deslumbos Ruta 2500 contrato-4181</u>																															
Descripción	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Estado de llantas y guardapolvos		C																													
Estado de luces y bocina		C																													
Estado de espejos		C																													
Niveles de líquidos (aceite, hidráulico, refrigerante)		C																													
Fugas de fluidos		C																													
Presión y fuga de aire		C																													
Estado de los frenos		C																													
Estado del parabrisas		C																													
Elementos de retención (cinturón)		C																													
Documentos al día		C																													
Equipos de prevención (caja de herramientas, extintor, conos, tacos)		C																													
Luces de tablero, testigos y manómetro		C																													
Estado de la suspensión y dirección		C																													
Convenciones: C: Cumple NC: No Cumple, NA: No Aplica. El equipo debe ser inspeccionado siempre antes del uso diario. NOTA: Si el equipo es alquilado y no pasa la inspección técnica, favor reportar inmediatamente al responsable para su devolución.																															
Observaciones Derivadas de las Inspecciones:																															
Firma Conductor: 																															
Firma SST: <u>Jorge Osorio</u>																															

ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S <small>NIT. 901.301.235-0</small>	Tipo de documento: Formato																										AREA SST						
	PREOPERACIONAL VEHICULO LIVIANO																										CODIGO G-SST						
																											2024						
Mes/Año: <u>JULIO</u>		Equipo No: <u>SLH-969</u>		Marca/ Referencia: <u>Chevrolet</u>		Equipo Nuevo: ☐		Alquilado: ☒		Otro: _____																							
Proyecto: <u>Ruta 2508 - señalización vertical</u>																																	
Descripción	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
Estado de llantas y guardapolvos							C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C									C							
Estado de direccionales y parqueo							C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C									C							
Estado de luces altas y bajas							C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C									C							
Estado de espejos							C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C									C							
Niveles de líquidos (aceite, hidráulico, refrigerante)							C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C									C							
Fugas de fluidos							NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC									NC							
Alarma de reversa							NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC									NC							
Estado de los frenos							C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C									C							
Estado del parabrisas							C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C									C							
Elementos de retención (cinturón)							C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C									C							
Suspensión, muelles o amortiguadores							C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C									C							
Luces de tablero testigos							C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C									C							
Estado de las correas							C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C									C							
Sistema de dirección							C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C									C							
Pito							C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C									C							
Estado sillas, tapicería							C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C									C							
Estado de la carrocería							C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C									C							
Estado caja de cambios							C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C									C							
Convenciones: C: Cumple NC: No Cumple, NA: No Aplica. El equipo debe ser inspeccionado siempre antes del uso diario. NOTA: Si el equipo es alquilado y no pasa la inspección técnica, favor reportar inmediatamente al responsable para su devolución.																																	
Observaciones Derivadas de las Inspecciones:																																	
Firma Conductor: 																																	
Firma SST: <u>Jorge E. Osorio</u>																																	

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		AREA SST	VERSIÓN 001
	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"		CODIGO G-SST	FECHA ENERO 2024

PREOPOERACIONAL EQUIPO: **Compresor de aire XAS 96 185 CFM**

Fecha **14 - julio** al **19 - julio** marca **Atlas Copco**

frente de trabajo **Mulo PR 541850 R2508**

ITEMS	PARTE A INSPECCIONAR	LUN		MAR		MIER		JUV		VIER		SAB	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
		1	Mando de encendido	X		X		X		X		X	
2	Parada de emergencia	X		X		X		X		X		X	
3	Tanque de agua	X		X		X		X		X		X	
4	Guardas protectoras	X		X		X		X		X		X	
5	Manometro de la bomba refrigerante	X		X		X		X		X		X	
6	Acoples, racores, manguera	X		X		X		X		X		X	
7	Nivel de lubricante requerido	X		X		X		X		X		X	
8	Cableado electrico	X		X		X		X		X		X	
9	Alineacion de la prensa o mordaza	X		X		X		X		X		X	
10	Lampara en buen estado	X		X		X		X		X		X	
11	Protector cableado cabina de mecanizado	X		X		X		X		X		X	
12	Selector de ejes	X		X		X		X		X		X	
13	Limpieza	X		X		X		X		X		X	
14	botiquin y extintor	X		X		X		X		X		X	
15	kit antiderrame	X		X		X		X		X		X	

OPERADOR FIRMA **DPRW Maw**

INSPECCIONO SST FIRMA **Jorge Osorio**

OBSERVACIONES



INFORME DE GESTIÓN
ADMINISTRATIVA Y TÉCNICA DE
LA INTERVENTORÍA No. 19
DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2025

CONSORCIO ETSA-SIGA

8.35 Anexo 12. RELACIÓN DE MAQUINARIA JULIO 2025-

Mantenimiento de las vías del eje cafetero: Apia - Viterbo - Asia, ruta 5003; Remolinos-Cauya, ruta 2507; Cauya-La Felisa, ruta 2508, en los departamentos de Caldas y Risaralda, incluye puentes.



REGISTRO DE MAQUINARIA/VEHICULOS/EQUIPOS											
N°	VEHICULO/ MAQUINARIA	PLACA/ MODELO	FRENTE DE TRABAJO	FECHA INICIO ACTIVIDADES D/M/A	FECHA FIN ACTIVIDADES D/M/A	NOMBRE TRABAJADOR	VIGENCIA LICENCIA DE CONDUCCION	RAZON SOCIAL	SOAT	TECNOMEC ANICA	OBSERVACI ONES
1	FRESADORA	W210	SAN CLEMENTE	22/05/2024		JOSE ALBEIRO CARDONA		SERVIEQUIPOS			RETIRADO
2	FINISHER	RP170	SAN CLEMENTE	24/05/2024	7/11/2024	JOSE ADRIAN OSPINA		SETVIEQUIPOS			RETIRADO
3	VIBROCOMPACTA DOR	DINAPAC CA250	SAN CLEMENTE	24/05/2024		JAIR RAMIREZ GUPACHA		SERVIEQUIPOS			INACTIVO
4	VIBROCOMPACTA DOR	HAISTER HAMM STAVOSTROJ	SAN CLEMENTE	24/05/2024		JUAN CRUZ		SERVIEQUIPOS			INACTIVO
5	MINICARGADOR		SAN CLEMENTE	24/05/2024	12/06/2024	JOSE ALEJANDRO GONZALEZ		SERVIEQUIPOS			RETIRADO
6	VOLQUETA	TZT 217	SAN CLEMENTE	22/05/2024		MIGUEL ANGEL CARDONA	30/11/2033	TCM JUAN PABLO	23/08/ 2025	10/09/2025	INACTIVO
7	VOLQUETA	ERK 696	SAN CLEMENTE	25/05/2024		JESUS ANDRES CARDONA	18/01/2034	TCM JUAN PABLO	22/12/ 2024	14/02/2025	INACTIVO
8	VOLQUETA	SQZ 109	SAN CLEMENTE	26/05/2024		EDWIN SEBASTIAN ORTEGA	25/03/2036	TCM JUAN PABLO	23/10/ 2024	21/10/2024	INACTIVO
9	VOLQUETA	WRL 614	SAN CLEMENTE	23/05/2024		WILSON ALZATE	29/06/2033	SERVIEQUIPOS	10/05/ 2025	10/06/2024	INACTIVO
10	VOLQUETA	WLQ 163	SAN CLEMENTE	23/05/2024		CARLOS IVAN VARELA LEON	18/04/2032	TRANSPOMO	28/10/ 2024	10/01/2025	INACTIVO
11	VOLQUETA	WLQ 180	SAN CLEMENTE	23/05/2024		EDWAR YEPEZ	18/02/2032	TRANSPOMO	26/12/ 2024	22/01/2025	INACTIVO
12	CAMIONETA SERVIEQUIPOS	WTQ 689	SAN CLEMENTE	24/05/2024	07-11--2024	HERNANDO QUIROGA	23/06/2026	SERVIEQUIPOS	29/03/ 2025	30/03/2025	RETIRADO
13	RETROEXCAVADO RA	CATERPILLAR	APIA	15/04/2024	08/05/2024	VICTOR DAVID LONDOÑO VALENCIA		MANUEL FERNADO RAMIREZ CADAVID			RETIRADO
14	VOLQUETA	STP 096	APIA	15/04/2024	08/05/2024	JAIR DE JESUS GALLEGO	13/03/2030	MANUEL FERNADO RAMIREZ CADAVID	14/02/ 2025	31/07/2024	RETIRADO
15	VOLQUETA	TDW957	APIA	15/04/2024	08/05/2024	LUIS ALFREDO MORALES RESTREPO	10/12/2029	MANUEL FERNADO RAMIREZ CADAVID	14/02/ 2025	27/02/2025	RETIRADO
16	RETROEXCAVADO RA	NEW HOLLAND B95BE	VITERBO	19/07/2024		SEBASTIAN GOMEZ		BL SERVICIOS INTEGRALES S.A.S			ACTIVO



REGISTRO DE MAQUINARIA/VEHICULOS/EQUIPOS											
N°	VEHICULO/ MAQUINARIA	PLACA/ MODELO	FRENTE DE TRABAJO	FECHA INICIO ACTIVIDADES D/M/A	FECHA FIN ACTIVIDADES D/M/A	NOMBRE TRABAJADOR	VIGENCIA LICENCIA DE CONDUCCION	RAZON SOCIAL	SOAT	TECNOMECA NICA	OBSERVACI ONES
17	VOLQUETA	TSV913	VITERBO	22/07/2024		CESAR AUGUSTO VALLEJO	25/01/2025	CESAR AUGUSTO VALLEJO	28/02/ 2025	1/12/2024	INACTIVO
18	MOTONIVELADOR A	GEHL 747B	VITERBO	6/08/2024	10/09/2024	GUILLERMO MUNERA	22/01/2030	AE INGENIEROS SAS			RETIRADO
19	VIBROCOMPACTA DOR	BIOMAG	VITERBO	6/08/2024	30/09/2024	DELFIN ALONSO CHICUAZUQUE	18/12/2033	AE INGENIEROS SAS			RETIRADO
20	VOLQUETA	TFP667	VITERBO	6/08/2024	7/09/2024	EDILBERTO DEGALDO JIMENEZ	3/12/2031	AE INGENIEROS SAS	6/01/2 025	2/05/2025	RETIRADO
21	VOLQUETA	MLY317	VITERBO	6/08/2024	23/12/2024	CARLOS ARTURO TORRES	1/06/2032	AE INGENIEROS SAS	2/06/2 025	20/06/2025	RETIRADO
22	VOLQUETA	SUK161	APIA	12/08/2024	1/03/2025	MAURICIO ORJUELA	4/07/2025	AE INGENIEROS SAS	22/09/ 2024	5/12/2024	RETIRADO
23	VOLQUETA	TSV913	VITERBO	12/08/2024		GONZALO ANDRES RAMIREZ	16/01/2027	ARENAS Y GRAVAS		1/12/2024	INACTIVO
24	VOLQUETA	WFU703	VITERBO	12/08/2024		ELKIN DUQUE MORENO	7/01/2033	ARENAS Y GRAVAS	16/11/ 2024	14/08/2025	INACTIVO
25	CARRO TANQUE	CLB498	SANCLEMENTE	13/08/2024		CARLOS EDIER PORTOCARRER O	11/04/2034	CONSTRUCCION ES Y PAVIMENTOS	22/07/ 2025	25/10/2024	RETIRADO
26	CAMIONETA TRANDECOL	TJQ683	VITERBO	8/08/2024	30/09/2024	JORGE AGUIRRE	6/03/2027	TRANDECOL	14/05/ 2025	10/11/2024	RETIRADO
27	FRESADORA	W150	SANCLEMENTE	13/08/2024	24/08/2024	OMAR DE JESUS CORREA ORDOÑEZ	24/06/2028	SERVIEQUIPOS			RETIRADO
28	RETROEXCAVADO RA	NEW HOLLAND LB75B	APIA	12/08/2024	7/09/2024	JORGE ELIECER TOBON GIL	28/12/2026	ADRIAN ALBERTO CASTAÑEDA SANCHEZ			RETIRADO
29	MINICARGADOR	SR250	APIA	6/08/2024	27/09/2024	MISAE CARVAJAL HERRERA	17/04/2033	AE INGENIEROS SAS			RETIRADO
30	VIBROCOMPACTA DOR	SAKAY	APIA	12/08/2024	18/11/2024	ALFONSO ANCIZAR BERMUDEZ	17/04/2033	AE INGENIEROS SAS			RETIRADO
31	RETROEXCAVADO RA	JOHN DEERE 120D	PUENTE	27/08/2024		YAN CARLOS AJAJI	15/05/2034	AE INGENIEROS SAS	N/A	N/A	ACTIVO



REGISTRO DE MAQUINARIA/VEHICULOS/EQUIPOS											
N°	VEHICULO/ MAQUINARIA	PLACA/ MODELO	FRENTE DE TRABAJO	FECHA INICIO ACTIVIDADES D/M/A	FECHA FIN ACTIVIDADES D/M/A	NOMBRE TRABAJADOR	VIGENCIA LICENCIA DE CONDUCCION	RAZON SOCIAL	SOAT	TECNOMECA NICA	OBSERVACI ONES
32	VOLQUETA	OSJ291	APIA	30/08/2024	5/10/2024	JUAN GUILLERMO VASQUEZ		AE INGENIEROS SAS	11/12/ 2024	8/01/2025	INACTIVO
33	VOLQUETA	WOX140	SANCLEMENTE	4/09/2024		EDUAR CAMILO VELEZ VILLADA	12/12/2031	GRODCO	6/05/2 025	8/05/2025	INACTIVO
34	VOLQUETA	KNL202	SANCLEMENTE	4/09/2024		FREDY AGUDELO SANTA	4/12/2031	GRODCO	12/02/ 2025	8/03/2025	INACTIVO
35	VOLQUETA	SQZ109	SANCLEMENTE	4/09/2024		EDWIN SEBASTIAN ORTEGA OTIZ	23/05/2033	TRANSPORTE ALQUILER DE MAQUINARIA Y CONSTRUCCION ZOMAC SAS	23/10/ 2024	21/10/2024	INACTIVO
36	VOLQUETA	TDW948	SANCLEMENTE	4/09/2024		JOSE ALDEMAR TREJOS RIOS	21/05/2033	TRANSPORTE ALQUILER DE MAQUINARIA Y CONSTRUCCION ZOMAC SAS	2/01/2 025	18/01/2025	INACTIVO
37	VOLQUETA	SXF373	SANCLEMENTE	4/09/2024		CARLOS ARTURO LOPEZ	21/05/2033	SERVIEQUIPOS	1/09/2 024	25/08/2025	INACTIVO
38	MOTONIVELADOR A	LEEBOY 635	LAS MELENAS	10/09/2024	21/09/2024	GUILLERMO MUNERA		AEINGENIEROS			RETIRADO
39	MINICARGADOR	CATERPILLAR	APIA	27/08/224	26/10/2024	ALFONSO ANCIZAR BERMUDEZ		AEINGENIEROS			RETIRADO
40	VOLQUETA	TDW957	SACLEMENTE	22/04/2024		LUIS ALFREDO MORALES RESTREPO	10/12/2029	LUIS FERNANDO RAMIREZ	27/02/ 2025	14/02/2024	INACTIVO
41	VIBROCOMPACTA DOR	DYNAPAC CA121 PD	ANSERMA	17/09/2024	1/10/2024	JOSE GREGORIO ESCUDERO PATIÑO	29/07/2032	CONSTRUCCION ES AVANZA DOS			RETIRADO
42	MOTONIVELADOR A	CATER PILLAR 120 G	LAS MELENAS	18/09/2024	26/10/2024	JUAN CARLOS VALENCIA CORREA	24/05/2026	EXCAVACIONES SEBRA SAS			RETIRADO
43	RETROEXCAVADO RA	NEW HOLLAND B110B	ANSERMA	18/09/2024	24/09/2024	YEINER STIVEN CARMONA OSORNO	26/11/2025	TMC TRANSPORTE Y MAQUINARIA	19/04/ 2025	N/A	RETIRADO
44	VIBROCOMPACTA DOR	CASE SV210	MELENAS	1/10/2024	5/10/2024	DUBER ORLAND AVILA GARCES	8/03/2031	EXCAVACIONES SEBRA SAS	N/A	N/A	RETIRADO
45	CAMION PLANCHON	JMC	SANCLEMENTE	2/10/2024		DAINER JOSE GUTIERREZ OLIVAREZ		TACTICO COMERCIALIZA DORA E INGENIERIA SAS	4/10/2 025	4/10/2025	ACTIVO



REGISTRO DE MAQUINARIA/VEHICULOS/EQUIPOS											
N°	VEHICULO/ MAQUINARIA	PLACA/ MODELO	FRENTE DE TRABAJO	FECHA INICIO ACTIVIDADES D/M/A	FECHA FIN ACTIVIDADES D/M/A	NOMBRE TRABAJADOR	VIGENCIA LICENCIA DE CONDUCCION	RAZON SOCIAL	SOAT	TECNOMEC ANICA	OBSERVACI ONES
46	VIBROCOMPACTA DOR	DYNAPAC CA121 PD	ANSERMA	8/10/2024	7/11/2024	JOSE GREGORIO ESCUDERO PATIÑO	29/07/2032	CONSTRUCCION ES AVANZA DOS			RETIRADO
47	HYSTER	INGRESOL RAND	MELENAS	28/10/2024	7/11/2024	EMIRO MIGUEL LUNA		BEM CONSTRUCCION ES			RETIRADO
48	VOLQUETA	TRL664	MELENAS	28/10/2024		CARLOS ARTURO LOPEZ CHICA		TRANS SAMAN SR S.A.S.	15/11/ 2024		INACTIVO
49	VOLQUETA	SFX626	MELENAS	28/10/2024		EDWAR ALBERTO YEPEZ	19/02/2025	TRANS SAMAN SR S.A.S.	2/02/2 025	13/01/2025	INACTIVO
50	VIBROCOMPACTO R	DYNAPAC CA250	MELENAS	31/10/2024	7/11/2024	JAIRO RAMIREZ GUPACHA		SERVIEQUIPOS			RETIRADO
51	MOTONIVELADOR A	CHAMPIOV 720A	MELENAS	30/10/2024	6/11/2024	JHON GARZON		SERVIEQUIPOS			RETIRADO
52	VIBROCOMPACTA DOR	DINAPAC CC900	APIA	21/11/2024	25/11/2024			AE INGENIEROS SAS			RETIRADO
53	VIBROCOMPACTA DOR	CATERPILLAR CB24	APIA	26/11/2024	3/12/2024	JOSE REINALDO SANCHEZ LONDOÑO		AE INGENIEROS SAS			RETIRADO
54	RETROEXCAVADO RA	CATERPILAR 312B	PUENTE	12/12/2024	16/01/2025	LUIS FERNANDO MIRANDA CARDONA		AE INGENIEROS SAS			RETIRADO
55	MINICARGADOR	CASE 440	PUENTE	20/12/2024	30/12/2024	JHON FREDY ARROYAVE		AE INGENIEROS SAS			RETIRADO
56	PILOTEADORA	CF6 TESCAR	PUENTE	23/12/2024	31/01/2025	TOMAS CRUZ MUÑOZ		JL PERFORACIONE S			RETIRADO
57	RETROEXCAVADO RA	HYUNDAI	PUENTE	10/03/2025	10/03/2025	JHONATAN GUTIERREZ		MOVITRAM			RETIRADO
58	PILOTEADORA	CATERPILLAR E120B	PUENTE	21/03/2025	15/04/2025	SERGIO ANDRES ROJAS		RD PERFORACIONE S			RETIRADO
59	VOLQUETA	WHG232	DERRUMBES	10/03/2025	10/03/2025	SAMUEL ARTURO OSRIO		INDEPENDIENTE			RETIRADO
60	VOLQUETA	ARR396	DERRUMBES	11/03/2025	11/03/2025	NICOLAS ALBERTO GONZALES		INDEPENDIENTE			RETIRADO
61	VOLQUETA	VAG749	DERRUMBES	17/03/2025	17/03/2025	MANUEL OSORIO CLAVIJO		INDEPENDIENTE			RETIRADO
62	VIBROCOMPACTA DOR	DYNAPAC CA121PD	MURO APIA	26/04/2025	13/05/2025	JOSE GREGORIO		CONSTRUCCION ES AVANZA DOS			INACTIVO



REGISTRO DE MAQUINARIA/VEHICULOS/EQUIPOS											
N°	VEHICULO/ MAQUINARIA	PLACA/ MODELO	FRENTE DE TRABAJO	FECHA INICIO ACTIVIDADES D/M/A	FECHA FIN ACTIVIDADES D/M/A	NOMBRE TRABAJADOR	VIGENCIA LICENCIA DE CONDUCCION	RAZON SOCIAL	SOAT	TECNOMECA NICA	OBSERVACI ONES
						ESCUDERO PATIÑO					
63	PILOTEADORA	KOMATSU PC70-7	PUENTE	26/04/2025	19/05/2025			OLEOHITEC LTDA			RETIRADO
64	RETROEXCAVADO RA	SHANTUI SE135	DERRUMBES	5/05/2025	10/06/2025	CRISTIAN DAVID MOSQUERA MOSQUERA	6/02/2025	RCD AGREGADOS NACIONALES SAS	N/A	N/A	INACTIVO
65	CARGADOR NEUMATICOS	XCMG	DERRUMBES	5/05/2025	10/06/2025	JUAN DAVID OROZCO	8/03/2026	RCD AGREGADOS NACIONALES SAS	N/A	N/A	INACTIVO
66	VOLQUETA	ESP744	DERRUMBES	5/05/2025	10/06/2025	EDDIE SENEN CUPITRE OSORIO	25/02/2032	RCD AGREGADOS NACIONALES SAS		18/11/2025	INACTIVO
67	VOLQUETA	FCD715	DERRUMBES	5/05/2025	10/06/2025	GERMAN ALONSO VELASCO SUAREZ	17/11/2032	RCD AGREGADOS NACIONALES SAS	25/03/ 2025	20/08/2024	INACTIVO
68	VOLQUETA	FLG420	DERRUMBES	5/05/2025	10/06/2025	RICARDO BLANCO CARDENAS	17/07/2033	RCD AGREGADOS NACIONALES SAS	11/10/ 2024	7/11/2024	INACTIVO
69	VOLQUETA	TMZ858	DERRUMBES	5/05/2025	10/06/2025	RAUL ORTIZ	7/01/2031	RCD AGREGADOS NACIONALES SAS	28/11/ 2024	29/11/2024	INACTIVO
70	VOLQUETA	TMZ860	DERRUMBES	5/05/2025	10/06/2025	DARWIN ALVAREZ		RCD AGREGADOS NACIONALES SAS	25/01/ 2025	27/01/2025	INACTIVO
71	VOLQUETA	WDY585	DERRUMBES	5/05/2025	10/06/2025	GERMAN ALONSO VELASCO SUAREZ	17/11/2032	RCD AGREGADOS NACIONALES SAS	29/04/ 2025	24/05/2025	INACTIVO
72	CARGADOR NEUMATICOS	VOLVO L120F	DERRUMBES	16/05/2025	10/06/2025	YONAR LOZANO		RCD AGREGADOS NACIONALES SAS			INACTIVO
73	RETROEXCAVADO RA	CASE 580M SERIE 2	DERRUMBES	1/05/2025	10/06/2025	YONAR LOZANO		RCD AGREGADOS NACIONALES SAS			INACTIVO
74	VOLQUETA	RHA133	DERRUMBES	19/05/2025	10/06/2025	JORGE ELIECER VILLA MARTINEZ	2/09/2031	RCD AGREGADOS NACIONALES SAS	28/08/ 2024	18/02/2025	INACTIVO



REGISTRO DE MAQUINARIA/VEHICULOS/EQUIPOS											
N°	VEHICULO/ MAQUINARIA	PLACA/ MODELO	FRENTE DE TRABAJO	FECHA INICIO ACTIVIDADES D/M/A	FECHA FIN ACTIVIDADES D/M/A	NOMBRE TRABAJADOR	VIGENCIA LICENCIA DE CONDUCCION	RAZON SOCIAL	SOAT	TECNOMEC ANICA	OBSERVACI ONES
75	VOLQUETA	JOJ-211	DERRUMBES	21/05/2025	10/06/2025	EDUARD ESCOBAR	7/03/2034	RCD AGREGADOS NACIONALES SAS		25/10/2025	INACTIVO
76	RETROEXCAVADO RA	NEW HOLLAND B95B	DERRUMBES	2/05/2025	10/06/2025	HECTOR ZULETA					INACTIVO
77	RETROEXCAVADO RA	BOBCAT	DERRUMBES	7/05/2025	10/06/2025	YERSON BEDOYA					INACTIVO
78	VOLQUETA	XIK-220	DERRUMBES	7/05/2025	10/06/2025	ALEXANDER LONDOÑO		INDEPENDIENTE			INACTIVO
79	VOLQUETA	FSB	DERRUMBES	7/05/2025	10/06/2025	EDEISON VARON		INDEPENDIENTE			RETIRADO
80	PILOTEADORA	INGRESOL RAND	PUENTE	16/06/2026		JOHAN ALEJANDRO PEDRAZA		AE INGENIEROS			ACTIVO
81	VOLQUETA	ARR396	PUENTE	15/07/2025	25/07/2025	NICOLAS ALBERTO GONZALES		INDEPENDIENTE			INACTIVO
82	GRUA	SANY STC 800	SUPIA	25/07/2025	25/07/2025	MIGUEL HERNANDEZ		MOVITRAM	21/08/ 2025		RETIRADA
83	VOLQUETA	RHA133	PUENTE	31/07/2025		JORGE ELIECER VILLA MARTINEZ	2/09/2031	RCD AGREGADOS NACIONALES SAS	28/08/ 2024	18/02/2025	ACTIVO



INFORME DE GESTIÓN
ADMINISTRATIVA Y TÉCNICA DE
LA INTERVENTORÍA No. 19
DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2025

CONSORCIO ETSA-SIGA

8.36 Anexo 13. INFORME SEMANAL ALERTA TEMPRANA

Mantenimiento de las vías del eje cafetero: Apia - Viterbo - Asia, ruta 5003; Remolinos-Cauya, ruta 2507; Cauya-La Felisa, ruta 2508, en los departamentos de Caldas y Risaralda, incluye puentes.

	<p style="text-align: center;">SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO</p> <p>“MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES”</p>
---	---

INFORME SEMANAL AFECTACION DE OBRA POR LLUVIAS (JULIO-2025) (ALERTA TEMPRANA)

Refuerzo puente de Viterbo PR 77+100 Ruta 5003

Semana del 1 al 5 de julio

Primera semana del mes de julio no se presentaron lluvias en la cabecera del rio Risaralda, no se evidencia el municipio de Viterbo en horario diurno afectación de obra por lluvia, se autoriza el ingreso del personal a laborar.

Caudal 1-julio-2025: 26,64 m3/s (Estable) Fuente: Estación EHT013-CASA MAQUINAS RDA
Hora: 7:35 AM

Caudal 2-julio-2025: 27,38 m3/s (Estable) Fuente: Estación EHT013-CASA MAQUINAS RDA
Hora: 7:50 AM

Caudal 3-julio-2025: 27,38 m3/s (Estable) Fuente: Estación EHT013-CASA MAQUINAS RDA
Hora: 7:20 AM

Caudal 4-julio-2025: 26,64 m3/s (Estable) Fuente: Estación EHT013-CASA MAQUINAS RDA
Hora: 6:55 AM

Caudal 5-julio-2025: 23,79 m3/s (Estable) Fuente: Estación EHT013-CASA MAQUINAS RDA
Hora: 7:40 AM

Anexo registro fotográfico



	<p style="text-align: center;">SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO</p> <p>“MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES”</p>
---	---



Semana del 7 al 12 de julio

Segunda semana del mes de julio no se presentaron lluvias en la cabecera del río Risaralda, no se evidencia en el municipio de Viterbo en horario diurno afectación de obra por lluvia y no se presentó creciente en la jornada laboral, se autoriza el ingreso del personal y maquinaria.

Caudal 7-julio-2025: 25,19 m³/s (Estable) Fuente: Estación EHT013-CASA MAQUINAS RDA
Hora: 8:00 AM

Caudal 8-julio-2025: 20,28 m³/s (Estable) Fuente: Estación EHT013-CASA MAQUINAS RDA
Hora: 8:50 AM

Caudal 9-julio-2025: 22,12 m³/s (Estable) Fuente: Estación EHT013-CASA MAQUINAS RDA
Hora: 8:00 AM


Caudal 10-julio-2025: 20,28 m³/s (Estable) Fuente: Estación EHT013-CASA MAQUINAS RDA
Hora: 8:55 AM

Caudal 11-julio-2025: 20,28 m³/s (Estable) Fuente: Estación EHT013-CASA MAQUINAS RDA
Hora: 7:45 AM

	<p style="text-align: center;">SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO</p> <p>“MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES”</p>
---	---

Caudal 12-julio-2025: 20,28 m3/s (Estable) Fuente: Estación EHT013-CASA MAQUINAS
RDA Hora: 9:20 AM

Anexo registro fotográfico



	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
	“MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES”

Semana del 14 al 19 de julio

En esta semana del mes de julio se evidencia verano y días cálidos lo cual permite el avance de obra en el frente PR 77+100 Ruta 5003 Puente Viterbo, no se registraron lluvias en el municipio de Viterbo, no se evidencia creciente en el río Risaralda y es apto para ingresar personal y maquinaria teniendo en cuenta que la cota máxima para laborar con creciente es de 43 m³/s con el jarillon conformado.

Caudal 14-julio-2025: 19,11 m³/s (Estable) Fuente: Estación EHT013-CASA MAQUINAS
RDA Hora: 7:45 AM

Caudal 15-julio-2025: 19,11 m³/s (Estable) Fuente: Estación EHT013-CASA MAQUINAS
RDA Hora: 7:35 AM

Caudal 16-julio-2025: 17,99 m³/s (Estable) Fuente: Estación EHT013-CASA MAQUINAS
RDA Hora: 7:45 AM

Caudal 17-julio-2025: 17,99 m³/s (Estable) Fuente: Estación EHT013-CASA MAQUINAS
RDA Hora: 8:20 AM

Caudal 18-julio-2025: 17,44 m³/s (Estable) Fuente: Estación EHT013-CASA MAQUINAS
RDA Hora: 7:10 AM

Caudal 19-julio-2025: 17,99 m³/s (Estable) Fuente: Estación EHT013-CASA MAQUINAS
RDA Hora: 7:20 AM

Anexo registro fotográfico



	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
	“MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES”



Semana del 21 al 26 de julio

En esta semana del mes de julio se evidencia verano y días cálidos lo cual permite el avance de obra en el frente PR 77+100 Ruta 5003 Puente, se registró lluvia en el municipio de Viterbo el día viernes 25 de julio a la madrugada por 3 horas seguidas, sin embargo, no se evidencia creciente en el río Risaralda y se autoriza el ingreso de personal y maquinaria teniendo en cuenta que la cota máxima para laborar con creciente es de 43 m3/s con el jarillon conformado.

Caudal 21-julio-2025: 17,44 m3/s (Estable) Fuente: Estación EHT013-CASA MAQUINAS
RDA Hora: 7:15 AM

Caudal 22-julio-2025: 17,99 m3/s (Estable) Fuente: Estación EHT013-CASA MAQUINAS
RDA Hora: 7:35 AM

Caudal 23-julio-2025: 19,11 m3/s (Estable) Fuente: Estación EHT013-CASA MAQUINAS
RDA Hora: 7:20 AM

Caudal 24-julio-2025: 17,44 m3/s (Estable) Fuente: Estación EHT013-CASA MAQUINAS
RDA Hora: 6:40 AM

Caudal 25-julio-2025: 17,44 m3/s (Estable) Fuente: Estación EHT013-CASA MAQUINAS
RDA Hora: 7:05 AM

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
	“MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES”

Caudal 26-julio-2025: 20,28 m3/s (Estable) Fuente: Estación EHT013-CASA MAQUINAS
RDA Hora: 8:05 AM

Anexo registro fotográfico



	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
	“MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES”

Semana del 28 al 31 de julio

En la última semana del mes de julio se evidencia días cálidos lo cual permite el avance de obra en el frente PR 77+100 Ruta 5003 Puente, se registró una subida del caudal el día miércoles 30 de julio luego de empezar la jornada laboral sin embargo no se suspenden actividades ya que el jarillon está bien conformado. autoriza el ingreso de personal y maquinaria teniendo en cuenta que la cota máxima para laborar con creciente es de 43 m3/s con la adecuada conformación de jarillon.

Caudal 28-julio-2025: 23,29 m3/s (Estable) Fuente: Estación EHT013-CASA MAQUINAS
RDA Hora: 7:55 AM

Caudal 29-julio-2025: 16,91 m3/s (Estable) Fuente: Estación EHT013-CASA MAQUINAS
RDA Hora: 7:30 AM

Caudal 30-julio-2025: 27,49 m3/s (Estable) Fuente: Estación EHT013-CASA MAQUINAS
RDA Hora: 7:10 AM

Caudal 31-julio-2025: 17,99 m3/s (Estable) Fuente: Estación EHT013-CASA MAQUINAS
RDA Hora: 7:50 AM

Anexo registro fotográfico



	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
	“MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES”






SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

“MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES”

Anexo reporte diario hidroclimatológico arrojado en la estación EHT013- CASA DE MAQUINAS RDA ubicada Ruta 2507 Viterbo – Anserma sector la Isla


Estación: EHT - Casa Maquinas Rda
Fecha: Julio 1 de 2025
Registros: 288 de 288

Reporte hidroclimatológico diario
Sistema de Alertas Tempranas y Monitoreo Ambiental de Risaralda
Diseño: Adm. Alejandro Herrera González, Programador SATMA
Revisó: MSc. Juan Camilo Berrio Carvajal, Coordinador SATMA
Aprobó: Ph.D. Juan Mauricio Castaño Rojas, Director SATMA
Contacto: <http://www.satma.co> - satma.risaralda@gmail.com




Estación: EHT - Casa Maquinas Rda
Fecha: Julio 2 de 2025
Registros: 288 de 288

Reporte hidroclimatológico diario
Sistema de Alertas Tempranas y Monitoreo Ambiental de Risaralda
Diseño: Adm. Alejandro Herrera González, Programador SATMA
Revisó: MSc. Juan Camilo Berrio Carvajal, Coordinador SATMA
Aprobó: Ph.D. Juan Mauricio Castaño Rojas, Director SATMA
Contacto: <http://www.satma.co> - satma.risaralda@gmail.com




Estación: EHT - Casa Maquinas Rda
Fecha: Julio 3 de 2025
Registros: 288 de 288

Reporte hidroclimatológico diario
Sistema de Alertas Tempranas y Monitoreo Ambiental de Risaralda
Diseño: Adm. Alejandro Herrera González, Programador SATMA
Revisó: MSc. Juan Camilo Berrio Carvajal, Coordinador SATMA
Aprobó: Ph.D. Juan Mauricio Castaño Rojas, Director SATMA
Contacto: <http://www.satma.co> - satma.risaralda@gmail.com




Estación: EHT - Casa Maquinas Rda
Fecha: Julio 4 de 2025
Registros: 288 de 288

Reporte hidroclimatológico diario
Sistema de Alertas Tempranas y Monitoreo Ambiental de Risaralda
Diseño: Adm. Alejandro Herrera González, Programador SATMA
Revisó: MSc. Juan Camilo Berrio Carvajal, Coordinador SATMA
Aprobó: Ph.D. Juan Mauricio Castaño Rojas, Director SATMA
Contacto: <http://www.satma.co> - satma.risaralda@gmail.com




Estación: EHT - Casa Maquinas Rda
Fecha: Julio 5 de 2025
Registros: 288 de 288

Reporte hidroclimatológico diario
Sistema de Alertas Tempranas y Monitoreo Ambiental de Risaralda
Diseño: Adm. Alejandro Herrera González, Programador SATMA
Revisó: MSc. Juan Camilo Berrio Carvajal, Coordinador SATMA
Aprobó: Ph.D. Juan Mauricio Castaño Rojas, Director SATMA
Contacto: <http://www.satma.co> - satma.risaralda@gmail.com



Estación: EHT - Casa Maquinas Rda
Fecha: Julio 7 de 2025
Registros: 288 de 288

Reporte hidroclimatológico diario
Sistema de Alertas Tempranas y Monitoreo Ambiental de Risaralda
Diseño: Adm. Alejandro Herrera González, Programador SATMA
Revisó: MSc. Juan Camilo Berrio Carvajal, Coordinador SATMA
Aprobó: Ph.D. Juan Mauricio Castaño Rojas, Director SATMA
Contacto: <http://www.satma.co> - satma.risaralda@gmail.com






SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

“MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES”


Estación: EHT – Casa Maquinas Rda
Fecha: Julio 8 de 2025
Registros: 278 de 288

Reporte hidroclimológico diario
Sistema de Alertas Tempranas y Monitoreo Ambiental de Risaralda
Diseño: Adm. Alejandro Herrera González, Programador SATMA
Revisó: MSc. Juan Camilo Berrio Cereval, Coordinador SATMA
Aprobó: Ph.D. Juan Mauricio Castaño Rojas, Director SATMA
Contacto: <http://www.satma.co> - satma.risaralda@gmail.com




Estación: EHT – Casa Maquinas Rda
Fecha: Julio 9 de 2025
Registros: 287 de 288

Reporte hidroclimológico diario
Sistema de Alertas Tempranas y Monitoreo Ambiental de Risaralda
Diseño: Adm. Alejandro Herrera González, Programador SATMA
Revisó: MSc. Juan Camilo Berrio Cereval, Coordinador SATMA
Aprobó: Ph.D. Juan Mauricio Castaño Rojas, Director SATMA
Contacto: <http://www.satma.co> - satma.risaralda@gmail.com




Estación: EHT – Casa Maquinas Rda
Fecha: Julio 10 de 2025
Registros: 288 de 288

Reporte hidroclimológico diario
Sistema de Alertas Tempranas y Monitoreo Ambiental de Risaralda
Diseño: Adm. Alejandro Herrera González, Programador SATMA
Revisó: MSc. Juan Camilo Berrio Cereval, Coordinador SATMA
Aprobó: Ph.D. Juan Mauricio Castaño Rojas, Director SATMA
Contacto: <http://www.satma.co> - satma.risaralda@gmail.com




Estación: EHT – Casa Maquinas Rda
Fecha: Julio 11 de 2025
Registros: 288 de 288

Reporte hidroclimológico diario
Sistema de Alertas Tempranas y Monitoreo Ambiental de Risaralda
Diseño: Adm. Alejandro Herrera González, Programador SATMA
Revisó: MSc. Juan Camilo Berrio Cereval, Coordinador SATMA
Aprobó: Ph.D. Juan Mauricio Castaño Rojas, Director SATMA
Contacto: <http://www.satma.co> - satma.risaralda@gmail.com




Estación: EHT – Casa Maquinas Rda
Fecha: Julio 12 de 2025
Registros: 288 de 288

Reporte hidroclimológico diario
Sistema de Alertas Tempranas y Monitoreo Ambiental de Risaralda
Diseño: Adm. Alejandro Herrera González, Programador SATMA
Revisó: MSc. Juan Camilo Berrio Cereval, Coordinador SATMA
Aprobó: Ph.D. Juan Mauricio Castaño Rojas, Director SATMA
Contacto: <http://www.satma.co> - satma.risaralda@gmail.com



Estación: EHT – Casa Maquinas Rda
Fecha: Julio 14 de 2025
Registros: 288 de 288

Reporte hidroclimológico diario
Sistema de Alertas Tempranas y Monitoreo Ambiental de Risaralda
Diseño: Adm. Alejandro Herrera González, Programador SATMA
Revisó: MSc. Juan Camilo Berrio Cereval, Coordinador SATMA
Aprobó: Ph.D. Juan Mauricio Castaño Rojas, Director SATMA
Contacto: <http://www.satma.co> - satma.risaralda@gmail.com






SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

“MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES”


Estación: EHT – Casa Maquinas Rda
Fecha: Julio 15 de 2025
Registros: 288 de 288

Reporte hidroclimológico diario
Sistema de Alertas Tempranas y Monitoreo Ambiental de Risaralda
Diseño: Adm. Alejandro Herrera González, Programador SATMA
Revisó: MSc. Juan Camilo Benito Carvajal, Coordinador SATMA
Aprobó: Ph.D. Juan Mauricio Castaño Rojas, Director SATMA
Contacto: <http://www.satma.co> - satma.risaralda@gmail.com




Estación: EHT – Casa Maquinas Rda
Fecha: Julio 16 de 2025
Registros: 288 de 288

Reporte hidroclimológico diario
Sistema de Alertas Tempranas y Monitoreo Ambiental de Risaralda
Diseño: Adm. Alejandro Herrera González, Programador SATMA
Revisó: MSc. Juan Camilo Benito Carvajal, Coordinador SATMA
Aprobó: Ph.D. Juan Mauricio Castaño Rojas, Director SATMA
Contacto: <http://www.satma.co> - satma.risaralda@gmail.com




Estación: EHT – Casa Maquinas Rda
Fecha: Julio 17 de 2025
Registros: 288 de 288

Reporte hidroclimológico diario
Sistema de Alertas Tempranas y Monitoreo Ambiental de Risaralda
Diseño: Adm. Alejandro Herrera González, Programador SATMA
Revisó: MSc. Juan Camilo Benito Carvajal, Coordinador SATMA
Aprobó: Ph.D. Juan Mauricio Castaño Rojas, Director SATMA
Contacto: <http://www.satma.co> - satma.risaralda@gmail.com




Estación: EHT – Casa Maquinas Rda
Fecha: Julio 18 de 2025
Registros: 288 de 288

Reporte hidroclimológico diario
Sistema de Alertas Tempranas y Monitoreo Ambiental de Risaralda
Diseño: Adm. Alejandro Herrera González, Programador SATMA
Revisó: MSc. Juan Camilo Benito Carvajal, Coordinador SATMA
Aprobó: Ph.D. Juan Mauricio Castaño Rojas, Director SATMA
Contacto: <http://www.satma.co> - satma.risaralda@gmail.com




Estación: EHT – Casa Maquinas Rda
Fecha: Julio 19 de 2025
Registros: 288 de 288

Reporte hidroclimológico diario
Sistema de Alertas Tempranas y Monitoreo Ambiental de Risaralda
Diseño: Adm. Alejandro Herrera González, Programador SATMA
Revisó: MSc. Juan Camilo Benito Carvajal, Coordinador SATMA
Aprobó: Ph.D. Juan Mauricio Castaño Rojas, Director SATMA
Contacto: <http://www.satma.co> - satma.risaralda@gmail.com



Estación: EHT – Casa Maquinas Rda
Fecha: Julio 21 de 2025
Registros: 288 de 288

Reporte hidroclimológico diario
Sistema de Alertas Tempranas y Monitoreo Ambiental de Risaralda
Diseño: Adm. Alejandro Herrera González, Programador SATMA
Revisó: MSc. Juan Camilo Benito Carvajal, Coordinador SATMA
Aprobó: Ph.D. Juan Mauricio Castaño Rojas, Director SATMA
Contacto: <http://www.satma.co> - satma.risaralda@gmail.com






SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

“MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES”


Estación: EHT – Casa Maquinas Rda
Fecha: Julio 22 de 2025
Registros: 288 de 288

Reporte hidroclimológico diario
Sistema de Alertas Tempranas y Monitoreo Ambiental de Risaralda
Diseño: Adm. Alejandro Herrera González, Programador SATMA
Revisó: MSc. Juan Camilo Benito Carvajal, Coordinador SATMA
Aprobó: Ph.D. Juan Mauricio Castaño Rojas, Director SATMA
Contacto: [http://www.satma.co](mailto:info@satma.co) - satma.risaralda@gmail.com




Estación: EHT – Casa Maquinas Rda
Fecha: Julio 23 de 2025
Registros: 288 de 288

Reporte hidroclimológico diario
Sistema de Alertas Tempranas y Monitoreo Ambiental de Risaralda
Diseño: Adm. Alejandro Herrera González, Programador SATMA
Revisó: MSc. Juan Camilo Benito Carvajal, Coordinador SATMA
Aprobó: Ph.D. Juan Mauricio Castaño Rojas, Director SATMA
Contacto: [http://www.satma.co](mailto:info@satma.co) - satma.risaralda@gmail.com




Estación: EHT – Casa Maquinas Rda
Fecha: Julio 24 de 2025
Registros: 288 de 288

Reporte hidroclimológico diario
Sistema de Alertas Tempranas y Monitoreo Ambiental de Risaralda
Diseño: Adm. Alejandro Herrera González, Programador SATMA
Revisó: MSc. Juan Camilo Benito Carvajal, Coordinador SATMA
Aprobó: Ph.D. Juan Mauricio Castaño Rojas, Director SATMA
Contacto: [http://www.satma.co](mailto:info@satma.co) - satma.risaralda@gmail.com




Estación: EHT – Casa Maquinas Rda
Fecha: Julio 25 de 2025
Registros: 288 de 288

Reporte hidroclimológico diario
Sistema de Alertas Tempranas y Monitoreo Ambiental de Risaralda
Diseño: Adm. Alejandro Herrera González, Programador SATMA
Revisó: MSc. Juan Camilo Benito Carvajal, Coordinador SATMA
Aprobó: Ph.D. Juan Mauricio Castaño Rojas, Director SATMA
Contacto: [http://www.satma.co](mailto:info@satma.co) - satma.risaralda@gmail.com




Estación: EHT – Casa Maquinas Rda
Fecha: Julio 26 de 2025
Registros: 288 de 288

Reporte hidroclimológico diario
Sistema de Alertas Tempranas y Monitoreo Ambiental de Risaralda
Diseño: Adm. Alejandro Herrera González, Programador SATMA
Revisó: MSc. Juan Camilo Benito Carvajal, Coordinador SATMA
Aprobó: Ph.D. Juan Mauricio Castaño Rojas, Director SATMA
Contacto: [http://www.satma.co](mailto:info@satma.co) - satma.risaralda@gmail.com



Estación: EHT – Casa Maquinas Rda
Fecha: Julio 28 de 2025
Registros: 288 de 288

Reporte hidroclimológico diario
Sistema de Alertas Tempranas y Monitoreo Ambiental de Risaralda
Diseño: Adm. Alejandro Herrera González, Programador SATMA
Revisó: MSc. Juan Camilo Benito Carvajal, Coordinador SATMA
Aprobó: Ph.D. Juan Mauricio Castaño Rojas, Director SATMA
Contacto: [http://www.satma.co](mailto:info@satma.co) - satma.risaralda@gmail.com






SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

“MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES”


Estación: EHT - Casa Maquinas Rda
Fecha: Julio 29 de 2025
Registros: 288 de 288

Reporte hidrometeorológico diario
Sistema de Alertas Tempranas y Monitoreo Ambiental de Risaralda
Diseño: Adm. Alejandro Herrera González, Programador SATMA
Revisó: MSc. Juan Camilo Berro Canavajal, Coordinador SATMA
Aprobó: Ph.D. Juan Mauricio Castaño Rojas, Director SATMA
Contacto: <http://www.satma.co> - satma.risaralda@gmail.com




Estación: EHT - Casa Maquinas Rda
Fecha: Julio 30 de 2025
Registros: 288 de 288

Reporte hidrometeorológico diario
Sistema de Alertas Tempranas y Monitoreo Ambiental de Risaralda
Diseño: Adm. Alejandro Herrera González, Programador SATMA
Revisó: MSc. Juan Camilo Berro Canavajal, Coordinador SATMA
Aprobó: Ph.D. Juan Mauricio Castaño Rojas, Director SATMA
Contacto: <http://www.satma.co> - satma.risaralda@gmail.com



Estación: EHT - Casa Maquinas Rda
Fecha: Julio 31 de 2025
Registros: 288 de 288

Reporte hidrometeorológico diario
Sistema de Alertas Tempranas y Monitoreo Ambiental de Risaralda
Diseño: Adm. Alejandro Herrera González, Programador SATMA
Revisó: MSc. Juan Camilo Berro Canavajal, Coordinador SATMA
Aprobó: Ph.D. Juan Mauricio Castaño Rojas, Director SATMA
Contacto: <http://www.satma.co> - satma.risaralda@gmail.com





INFORME DE GESTIÓN
ADMINISTRATIVA Y TÉCNICA DE
LA INTERVENTORÍA No. 19
DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2025

CONSORCIO ETSA-SIGA

8.37 Anexo 14. Soportes proveedores

Mantenimiento de las vías del eje cafetero: Apia - Viterbo - Asia, ruta 5003; Remolinos-Cauya, ruta 2507; Cauya-La Felisa, ruta 2508, en los departamentos de Caldas y Risaralda, incluye puentes.

Viterbo, Caldas 25 de julio de 2025

E-711AM

Señores:

CONSORCIO ETSA-SIGA

ING. JOHN DEYBER QUICENO LÓPEZ

Director de Interventoría

inviasejecafetero@gmail.com

Referencia: Contrato de Obra No. 4161 de 2023 – “MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL EJE CAFETERO: APIA- VITERBO-ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS-CAUYA, RUTA 2507; CAUYA- LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES”.

Asunto: Acreditación de documentación al día de los materiales para construcción del muro – PR 54+850 Ruta 2508 Supia.

Cordial saludo

En atención a los compromisos establecidos para la construcción del muro ubicado en el PR 54+850 de la Ruta 2508, nos permitimos informar que los materiales requeridos para dicha obra cuentan con la documentación vigente exigida por la normatividad ambiental y minera aplicable.

En particular, el suministro de materiales por parte de RCDS y Agregados Nacionales S.A.S., NIT 901617467, se encuentra debidamente respaldado mediante:

1. Certificación RUCOM No. RUCOM-2023091225746, expedida por la Agencia Nacional de Minería con vigencia hasta el 31 de julio de 2025, que acredita a la empresa como comercializador autorizado de minerales, incluyendo materiales como gravas, gravilla, areniscas, cantos, macadan, lascas y demás rocas utilizadas para construcción.
2. Registro como gestor de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) del sitio de disposición final “La Bodega”, ubicado en la vereda Palma Sola del municipio de Supía (Caldas), bajo el código único GES7, conforme lo informado por la Corporación Autónoma Regional de Caldas (Corpocaldas), mediante radicado 2022-IE-00020497. Este registro respalda la legalidad del sitio de disposición final y evidencia el cumplimiento de lo establecido en las resoluciones 472 de 2017 y 1257 de 2021 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Dichos documentos acreditan que los materiales empleados en la obra provienen de fuentes autorizadas, cumplen con los requisitos de trazabilidad, legalidad, y manejo ambiental responsable exigidos por la normativa vigente.

Sin otro particular, agradecemos la atención prestada y quedamos atentos a cualquier requerimiento adicional.

Atentamente,



FRANCO DAVID ESCUDERO MONTERROZA
CC. 1.234.094.319
REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD
ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S

utmantenimientoviasejecafetero@gmail.com



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS

RESOLUCIÓN NÚMERO 2018-0701

(MARZO 5 DE 2018)

Por medio de la cual se corrige un error formal en un acto administrativo

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS EN EJERCICIO DE SUS FACULTADES LEGALES Y REGLAMENTARIAS, EN ESPECIAL LAS CONTEMPLADAS EN LA LEY 99 DE 1993 Y EL DECRETO 1076 DE 2015

CONSIDERANDO:

Que a través de Resolución 392 del 12 de julio de 2010, CORPOCALDAS impuso plan de manejo ambiental a la Asociación de Areneros La Felisa – LAVICON Ltda., identificada con Nit. 810.001.845-1, para la explotación de materiales de construcción tipo arrastre manual en el cauce de los ríos Cauca y Maibá, jurisdicción del municipio de la Merced, de la solicitud de legalización minera LH 0131-17, dentro del área determinada en las siguientes coordenadas:

Punto	Y	X
PA	1.086.440	1.163.970
1	1.086.700	1.163.045
2	1.086.680	1.163.110
3	1.086.440	1.163.030
4	1.086.280	1.163.170
5	1.086.215	1.163.300
6	1.086.180	1.163.285
7	1.086.230	1.163.120
8	1.086.380	1.163.010
9	1.086.420	1.162.960

Que a través de Resolución 054 del 16 de febrero de 2011, CORPOCALDAS revocó parcialmente la Resolución 392 del 12 de julio de 2010, en el sentido de corregir el artículo 1°, aclarando que de acuerdo al PMA elaborado en el marco del proceso de legalización minera, la explotación de materiales de construcción tipo arrastre estipulada debía ser por medios manuales y mecanizados.

Que a través de oficios con radicación 2017-EI-00009657 del 11 de julio de 2017 y 2017-EI-00018965 del 28 de diciembre de 2017, la Agencia Nacional de Minería solicita a esta Corporación, revisar la Resolución 392 del 12 de julio de 2010, por la cual se impuso Plan de Manejo Ambiental a la Asociación de Areneros La Felisa y LAVICON Ltda., respecto al área que se registra en el Catastro Minero Colombiano de la solicitud de legalización minera LH0131-17.

Que mediante Memorando Interno No. 2018-II-00004113 del 16 de febrero de 2018, el profesional especializado de la Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental de la Corporación, advierte sobre el error presentado en las coordenadas del punto arcifinio y el número de vértices del polígono que



Por medio de la cual se corrige un error formal en un acto administrativo

define la solicitud de legalización LH0131-17, lo cual incrementa el área de 3,86381 Ha a 3,98875 Ha.

En consideración a lo anterior, se procedió a efectuar la revisión del Expediente 1315 de Licencias Ambientales y el Plan de Manejo Ambiental – PMA (Folio 22 y Plano 1) que sirvió de respaldo al anexo técnico de la resolución No. 392 del 12 de julio de 2010, expedida por la Corporación. A partir de dicha revisión se evidenció lo siguiente:

- En cuanto al Punto Arcifinio (PA), se identificó un error en la coordenada Este (E) o X, considerando que se había definido como 1.163.970 y debió ser 1.162.970.
- En lo referente a la tabla de coordenadas que definen el polígono de la solicitud de legalización LH0131-17, efectivamente se estableció un punto demás, identificado como Punto 9, el cual no se corresponde con lo estipulado en el PMA y el reporte estipulado en el Catastro Minero Colombiano.
- Las coordenadas del Punto Arcifinio (PA) y el Punto 1 del polígono asociado a la solicitud de legalización LH0131-17 son las mismas, lo cual probablemente indujo al error en el planteamiento de la tabla de coordenadas inicial.

De conformidad con lo anterior, resulta necesario corregir el error de transcripción consignado dentro de la Resolución No. 392 del 12 de julio de 2010, para lo cual, el despacho procederá a modificar el correspondiente acto administrativo en el que fue consignado el error, advirtiendo en todo caso que al tratarse de un error formal, ello no incidirá en el sentido material de la decisión allí adoptada, no obstante lo cual, a efectos de salvaguardar el debido proceso, dicha corrección será notificada en debida forma al interesado para efectos de que si es su deseo formule en oportunidad las oposiciones respectivas.

FUNDAMENTOS LEGALES.

De la competencia de esta Autoridad

Que el artículo 23 de la Ley 99 de 1993, dispuso que las Corporaciones Autónomas Regionales están encargadas de administrar, dentro del área de su jurisdicción, el medio ambiente y los recursos naturales renovables y, deben propender por su desarrollo sostenible, de conformidad con las disposiciones legales y las políticas del Ministerio de Ambiente.

Que de conformidad con lo establecido en el numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, son funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales, otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva.



Por medio de la cual se corrige un error formal en un acto administrativo

Del Plan de Manejo Ambiental – PMA en el trámite de Solicitud de Legalización de Minería de Hecho

Que el trámite de legalización minera contenido en el artículo 165 del Decreto 685 de 2001, fue reglamentado mediante el Decreto 2390 de 2002, compilado hoy en el artículo 2.2.5.5.1.1 y siguientes del Decreto 1073 de 2015 "por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Minas y Energía"

Que el artículo 2.2.5.5.1.10 ibídem, establece que la Autoridad Ambiental procederá a elaborar e imponer mediante resolución motivada el Plan de Manejo Ambiental respectivo.

Que el artículo 45 de la Ley 1437 de 2011 "Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo", establece en cuanto a corrección de errores formales en los actos administrativos, lo siguiente:

"...En cualquier tiempo, de oficio o a petición de parte, se podrán corregir los errores simplemente formales contenidos en los actos administrativos, ya sean aritméticos, de digitación, de transcripción o de omisión de palabras. En ningún caso la corrección dará lugar a cambios en el sentido material de la decisión, ni revivirá los términos legales para demandar el acto. Realizada la corrección, esta deberá ser notificada o comunicada a todos los interesados, según corresponda".

En consecuencia, este despacho

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Corregir y modificar el Artículo Primero de la Resolución No. 392 del 12 de julio de 2010, el cual quedara de la siguiente manera:

"ARTÍCULO PRIMERO: Imponer a la Asociación de Areneros La Felisa, con NIT. N° 810.004.321-6 y a LAVICON LTDA., con Nit. 810.001.845-1, el plan de manejo ambiental contenido en el documento que se anexa como parte integrante de esta providencia, correspondiente a la explotación de materiales de construcción tipo arrastre manual y mecanizada en el cauce de los ríos Cauca y Maibá, específicamente dentro del área asociada a la Solicitud de Legalización de Minería de Hecho LH0131, localizada en jurisdicción del municipio de La Merced y definida por el polígono enmarcado dentro de la siguiente tabla de coordenadas:

PUNTO	NORTE (mN)	ESTE (mE)
PA	1.086.440	1.162.970
1	1.086.440	1.162.970

Por medio de la cual se corrige un error formal en un acto administrativo

2	1.086.700	1.163.045
3	1.086.680	1.163.110
4	1.086.440	1.163.030
5	1.086.280	1.163.170
6	1.086.215	1.163.300
7	1.086.180	1.163.285
8	1.086.230	1.163.120
9	1.086.380	1.163.010

ARTÍCULO SEGUNDO: Los demás apartes de la resolución 392 del 12 de julio de 2010, quedan conforme su tenor original.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar personalmente el contenido de esta resolución a la Asociación de Areneros La Felisa, con NIT. N° 810.004.321-6 y a LAVICON LTDA., con Nit. 810.001.845-1, en los términos de los artículos 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO CUARTO: Una vez ejecutoriado el presente acto administrativo, se remitirá copia del mismo a la Coordinación del Grupo de Legalización Minera de la Agencia Nacional de Minería, para su conocimiento.

ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente acto administrativo procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria el cual deberá interponerse personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

Dada en Manizales, el

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE


JUAN DAVID ARANGO GARTNER
 Director General 

Expediente: 1315 LA
 Proyectó: Paula Isis Castaño Marín 
 Revisó: Bertha Janeth Osorio Giraldo

CONTRATO DE CONCESIÓN PARA LA EXPLOTACIÓN DE UN YACIMIENTO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN No. LH0131-17 CELEBRADO ENTRE LA AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA -ANM- Y LA ASOCIACIÓN ARENEROS DE LA FELISA.

Entre los suscritos. **AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - ANM**, agencia estatal de naturaleza especial, del sector descentralizado de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, técnica y financiera, adscrita al Ministerio de Minas y Energía, representada en este acto por su presidente, la doctora **SILVANA BEATRIZ HABIB DAZA**, identificada con la cédula de ciudadanía número 52.267.321 de Bogotá, debidamente facultada para la celebración de este contrato, de conformidad con los Decretos 4134 de 2011 y 2076 del 23 de octubre de 2015, expedidos por la Presidencia de la República y el Ministerio de Minas y Energía respectivamente, en adelante **LA CONCEDENTE**, de una parte y, de la otra **LA ASOCIACIÓN ARENEROS DE LA FELISA** identificada con el NIT. 810004321-6 quien en adelante se llamará **EL CONCESIONARIO**, se ha acordado celebrar el presente contrato de concesión, con base en la facultad otorgada a **LA CONCEDENTE** en los artículos 165 y 317 del Código de Minas y las funciones previstas en el artículo 4°, numerales 1° y 2° del Decreto 4134 de 2011, previas las siguientes **CONSIDERACIONES**: i. Que el día 22 de julio de 2002, **LA SOCIEDAD LAVICON LTDA y LA ASOCIACIÓN ARENEROS DE LA FELISA**, presentaron ante la Unidad de Delegación minera de la Gobernación de Caldas, solicitud de Legalización de Minería de Hecho, de conformidad con lo establecido en el artículo 165 del Código de Minas reglamentado por el Decreto 1073 de 2015, capítulo 5 sección 1, para la explotación de un yacimiento de **MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN**, ubicado en jurisdicción de los municipios de **LA MERCED y FILADELFIA**, departamento de **CALDAS**, al cual le correspondió la placa **No. LH0131-17**. (Folios 1-4). ii. Que el día 27 de octubre de 2007, se efectuó visita conjunta minero ambiental por parte de la Unidad de Delegación Minera de la Gobernación de Caldas y la Corporación Autónoma Regional de Caldas -CORPOCALDAS al área de la solicitud de Legalización de Minería de Hecho No. LH0131-17 determinándose en el respectivo informe de visita la viabilidad técnica y ambiental del proyecto. (Folios 100-103). iii. Que mediante Resolución No. 392 del 12 de julio de 2010 modificada por la Resolución 2018-0701 del 05 de marzo de 2018 la Corporación Autónoma Regional de Caldas-CORPOCALDAS- impuso Plan de Manejo Ambiental a la solicitud de Legalización de Minería de Hecho No. LH0131-17, actos administrativos que se encuentran debidamente ejecutoriados. (Folios 157-159 y 404-405). iv. Que a partir del dos (2) de junio de 2012, la Agencia Nacional de Minería asumió las funciones de Autoridad Minera o concedente en el territorio nacional conferidas mediante el Decreto 4134 del 03 de noviembre de 2011. v. Que mediante **Auto VCT 000007 del 16 de Septiembre de 2013**¹, la Vicepresidencia de Contratación y Titulación de la Agencia Nacional de Minería, avocó el conocimiento de las solicitudes de legalización minera, propuestas de contrato de concesión

Notificado por estado jurídico No. 106 del 23 de septiembre de 2013.

hfr



MinMinas

Ministerio de Minas y Energía

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

Av. Calle 26 No. 59 - 51 Piso 8 Bogotá, D.C.
www.anm.gov.co
PBX: 2 201 999

551R



CONTRATO DE CONCESIÓN PARA LA EXPLOTACIÓN DE UN YACIMIENTO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN No. LH0131-17 CELEBRADO ENTRE LA AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA -ANM- Y LA ASOCIACIÓN ARENEROS DE LA FELISA.

minera y solicitudes de autorizaciones temporales, provenientes de la Gobernación de Caldas, dentro del cual se encuentra la solicitud de Legalización de Minería de Hecho No. LH0131-17, (Folios 226-234). vi. Que mediante radicados Nos. 20159090001262 y 20159090001272 del 27 de enero de 2015 los representantes legales de la ASOCIACION ARENEROS DE LA FELISA y la SOCIEDAD LAVICON S.A.S respectivamente manifestaron expresamente su aceptación a los resultados y conclusiones obtenidas en el Programa de Trabajos y Obras PTO. (Folios 298-300). vii. Que mediante Auto GLM No. 000098 del 16 de abril de 2015, el Grupo de Legalización Minera de la Agencia Nacional de Minería aprobó el Programa de Trabajos y Obras PTO. (Folio 311). viii. Que mediante concepto de fecha 19 de mayo de 2015 el área técnica del Grupo de Legalización Minera de la Agencia Nacional de Minería estableció que la solicitud presentaba una superposición parcial con el área denominado PERÍMETRO URBANO - LA FELISA- ACTUALIZADO MARZO 19 DE 2014 MGN DANE – INCORPORADO 15/08/2014. (Folios 312-313). ix. Que la Honorable Corte Constitucional, en Sentencia C – 259 de 2016 declaró la exequibilidad del artículo 165 de la Ley 685 de 2001, resaltando que el proceso de Legalización de Minería de Hecho es un trámite reglado regido por las garantías del debido proceso, en el que se prioriza el deber de protección ambiental. x. Que mediante memorando No 20172110013683 del 15 de febrero de 2017, la Coordinación del Grupo de Contratación y Titulación Minera, remitió los conceptos técnicos de actualización de mineral realizados a algunas de las solicitudes de legalización de minería de hecho, entre ellos el correspondiente a la solicitud LH0131-17, donde se estableció que los minerales de interés dentro de esta solicitud corresponden a MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, código 1531206. (Folios 359-363). xi. Que el Comité de Contratación Minera de la Agencia Nacional de Minería después de un estudio constitucional y legal minucioso, recomendó la suscripción de los contratos de concesión minera que surjan del programa de Legalización de Minería de Hecho, tal y como consta en el Acta No. 01 de 4 de julio de 2017. (Folios 512-516). xii. Que mediante oficios con radicados Nos. 201182110269081 y 20182110269091 del 16 de abril de 2018 el Grupo de Legalización Minera de la Agencia Nacional de Minería solicitó a las Alcaldías Municipales de Filadelfia y La Merced del Departamento de Caldas concepto sobre la explotación minera en el área denominada PERÍMETRO URBANO - LA FELISA-. (Folios 424-427). xiii. Que mediante radicado No. 20189090293312 del 13 de julio de 2018 las Alcaldías Municipales de Filadelfia y La Merced del Departamento de Caldas, en respuesta a la solicitud elevada por la autoridad minera, indicó que la actividad que se pretende desarrollar en el área no tiene ningún tipo de restricción de acuerdo con el esquema de Ordenamiento Territorial del Municipio. (Folios 429-431). xiv. Que mediante Resolución No. 000251 del 04 de abril de 2019, la Vicepresidencia de Contratación y Titulación Minera de la Agencia Nacional de Minería



CONTRATO DE CONCESIÓN PARA LA EXPLOTACIÓN DE UN YACIMIENTO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN No. LH0131-17 CELEBRADO ENTRE LA AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA -ANM- Y LA ASOCIACIÓN ARENEROS DE LA FELISA.

declaró desistida la solicitud de Legalización de Minería de Hecho No. LH0131-17 respecto de la sociedad LAVICON LTDA hoy LAVICON S.A.S. (Folios 484-486). **xv.** Que mediante concepto técnico de fecha 19 de junio de 2019, el Grupo de Legalización Minera de la Agencia Nacional de Minería en atención a la comunicación emitida por las Alcaldías Municipales de Filadelfia y La Merced del Departamento de Caldas estimó que no era procedente el recorte con el área denominada PERÍMETRO URBANO - LA FELISA-, así mismo estableció que la solicitud de Legalización de Minería de Hecho cumplió con los requisitos técnicos señalados en la ley, cuenta con PLAN DE MANEJO AMBIENTAL-PMA- aprobado e impuesto por la Corporación Autónoma Regional de Caldas CORPOCALDAS, con PROGRAMA DE TRABAJOS Y OBRAS -PTO aprobado por la Agencia Nacional de Minería, y un área libre susceptible de contratar correspondiente a **3,8638 hectáreas** distribuidas en una (1) zona de alinderación. (Folios 494-502). **xvi.** Que mediante evaluación jurídica de fecha 28 de junio del 2019, se estableció que el proponente cumplió en debida forma con los requisitos legales para que les sea otorgado el contrato de concesión. (Folios 517-518), por lo tanto, es procedente continuar con el trámite contractual regido por las siguientes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMERA. Objeto. El presente contrato tiene por objeto la realización por parte de **EL CONCESIONARIO** de un proyecto de explotación económica y sostenible, de un yacimiento denominado técnicamente como **MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN**, en el área total descrita en la cláusula segunda de este contrato, así como los que se hallaren asociados o en liga íntima o resultaren como subproductos de la explotación. **EL CONCESIONARIO** tendrá la libre disponibilidad de los minerales objeto del contrato de concesión que lleguen a extraer en cumplimiento del Programa de Trabajos y Obras PTO, aceptado por **EL CONCESIONARIO** y aprobado por el Grupo de Legalización Minera de la Vicepresidencia de Contratación y Titulación de la Agencia Nacional de Minería. Los minerales In Situ son del Estado Colombiano y una vez extraídos, serán de propiedad de **EL CONCESIONARIO**.

PARÁGRAFO. - Adición de Minerales Cuando por los trabajos de explotación se encontraren minerales distintos de los que son objeto del presente contrato y que no se encontraren en las circunstancias señaladas en el artículo 61 del Código de Minas, **EL CONCESIONARIO** podrá solicitar que su concesión se extienda a dichos minerales en los términos del artículo 62 del Código de Minas. **CLÁUSULA SEGUNDA. - Área del contrato.** El área objeto del presente contrato corresponde a la alinderación que se define por las coordenadas que se mencionan a continuación:



CONTRATO DE CONCESIÓN PARA LA EXPLOTACIÓN DE UN YACIMIENTO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN No. LH0131-17 CELEBRADO ENTRE LA AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA -ANM- Y LA ASOCIACIÓN ARENEROS DE LA FELISA.

DESCRIPCIÓN DEL P.A. UBICADO EN LA CONFLUENCIA DE LA QUEBRADA MAYBA CON EL RÍO CAUCA

PLANCHA IGAC DEL P.A. 186

MUNICIPIOS LA MERCED - CALDAS, FILADELFIA - CALDAS

AREA TOTAL 3,8638 Hectáreas

ZONA DE ALINDERACIÓN No. 1 - ÁREA: 3,8638 HECTÁREAS

PUNTO	NORTE	ESTE	RUMBO	DISTANCIA
PA - 1	1086440,0000	1162970,0000	N 0° 0' 0.0" E	0.0 Mts
1 - 2	1086440,0000	1162970,0000	N 16° 5' 25.05" E	270.6 Mts
2 - 3	1086700,0020	1163044,9980	S 72° 53' 49.06" E	68.01 Mts
3 - 4	1086680,0010	1163110,0000	S 18° 26' 4.01" W	252.98 Mts
4 - 5	1086440,0000	1163030,0020	S 41° 11' 7.23" E	212.6 Mts
5 - 6	1086279,9990	1163170,0000	S 63° 26' 6.45" E	145.35 Mts
6 - 7	1086214,9990	1163300,0010	S 23° 11' 57.05" W	38.08 Mts
7 - 8	1086180,0000	1163285,0010	N 73° 8' 30.11" W	172.41 Mts
8 - 9	1086230,0000	1163120,0000	N 36° 15' 14.23" W	186.01 Mts
9 - 1	1086379,9980	1163010,0010	N 33° 41' 23.44" W	72.11 Mts

El área total antes descrita está ubicada en jurisdicción en jurisdicción de los municipios de **LA MERCED** y **FILADELFIA**, departamento de **CALDAS** y comprende una extensión superficiaria total de **3,8638 HECTÁREAS DISTRIBUIDAS EN UNA (1) ZONA**, la cual se representa gráficamente en el plano topográfico que corresponde al Anexo No.1 de este contrato y hace parte integral del mismo. El área se entrega como cuerpo cierto, en consecuencia **EL CONCESIONARIO** no tendrá derecho a reclamo alguno en el evento de que la extensión comprendida dentro de los linderos antes indicados, sea mayor o menor que la enunciada o calculada en este contrato. **LA CONCEDENTE** no se compromete con **EL CONCESIONARIO** a ninguna obligación de saneamiento por evicción o vicios redhibitorios sobre el área contratada. **CLÁUSULA TERCERA. - Valor del Contrato.** El presente contrato al momento de perfeccionarse será de valor indeterminado pero determinable según la actividad que esté desarrollando **EL CONCESIONARIO**, de conformidad con las contraprestaciones de este contrato. Para efectos fiscales su valor se definirá con cada pago o abono en cuenta



CONTRATO DE CONCESIÓN PARA LA EXPLOTACIÓN DE UN YACIMIENTO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN No. LH0131-17 CELEBRADO ENTRE LA AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA -ANM- Y LA ASOCIACIÓN ARENEROS DE LA FELISA.

determinado sobre las contraprestaciones a favor del Estado, de acuerdo con la cláusula séptima. **CLÁUSULA CUARTA. - Duración del Contrato.** El presente contrato tiene una duración máxima de **TREINTA (30) AÑOS**, de acuerdo con lo establecido en el Programa de Trabajos y Obras PTO aprobado, contados a partir de la fecha de la inscripción del contrato en el Registro Minero Nacional. Como mínimo dos (2) años antes de vencerse el contrato de concesión, encontrándose a paz y salvo con todas las obligaciones derivadas del mismo y pagado las sanciones que se le hubieren impuesto hasta la fecha de la solicitud. **EL CONCESIONARIO** podrá solicitar la prórroga del contrato hasta por treinta (30) años, ésta no será automática y **LA CONCEDENTE** podrá exigir nuevas condiciones y pactar contraprestaciones adicionales a las regalías de conformidad con el Decreto 1975 de 2016 o aquellas normas que lo modifiquen, adicionen, complementen o sustituyan. La prórroga solicitada se perfeccionará mediante un acta suscrita por las partes, la cual surtirá efectos a partir de la inscripción en el Registro Minero Nacional y para todos los efectos se sujetará a lo establecido en el artículo 53 de la Ley 1753 de 2015, o aquellas normas que la modifiquen, adicionen, complementen o sustituyan. **PARÁGRAFO. - EL CONCESIONARIO** deberá presentar un nuevo Programa de Trabajos y Obras (PTO) para la vigencia de la prórroga, según lo establece el Decreto 1073 de 2015, o aquellas normas que lo modifiquen, adicionen, complementen o sustituyan. **CLÁUSULA QUINTA. - Autorizaciones Ambientales.** El presente contrato cuenta con PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, impuesto por la Corporación Autónoma Regional de Caldas -CORPOCALDAS-, mediante Resolución No. 392 del 12 de julio de 2010 modificada por la Resolución 2018-0701 del 05 de marzo de 2018; el cual es de obligatorio cumplimiento por parte de **EL CONCESIONARIO**, corresponde al Anexo No. 2 de este contrato y hace parte integral del mismo. **PARÁGRAFO.** Adicionalmente, en caso de que se establezca la presencia de grupos étnicos en el área del presente contrato de concesión minera, **EL CONCESIONARIO** deberá realizar la consulta previa conforme a lo establecido en la ley. **CLÁUSULA SEXTA. - Autorización de la autoridad competente.** El área otorgada se encuentra en zona de minería restringida, cuyo concepto favorable de la autoridad competente obra a folios 430 y 431. En caso de llegarse a encontrar el área otorgada en una zona de minería restringida diferente a la ya autorizada, deberá contarse con la correspondiente autorización de la autoridad competente. **CLÁUSULA SÉPTIMA. - Obligaciones a cargo de EL CONCESIONARIO.** Además del cumplimiento del objeto contractual en los términos establecidos por la normativa vigente, son obligaciones de **EL CONCESIONARIO** en desarrollo del presente contrato: **7.1.** Planear, diseñar, operar y dar cierre a sus operaciones de tal manera que promueva el desarrollo económico y social, en cumplimiento del Programa de Trabajos y Obras PTO aprobado, así como con las condiciones fijadas por el Gobierno

hjr



MinMinas
Ministerio de Minas y Energía

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

Av. Calle 26 No. 59 - 51 Piso 8 Bogotá, D.C.
www.anm.gov.co
PBX: 2 201 999

553R



CONTRATO DE CONCESIÓN PARA LA EXPLOTACIÓN DE UN YACIMIENTO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN No. LH0131-17 CELEBRADO ENTRE LA AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA -ANM- Y LA ASOCIACIÓN ARENEROS DE LA FELISA.

Nacional conforme al artículo 24 de la Ley 1753 de 2015 o aquellas normas que la modifiquen, adicionen, complementen o sustituyan. **7.2.** Presentar a la Autoridad Minera un Plan de Gestión Social, que cumpla con lo señalado en la Resolución No. 318 del 20 de junio de 2018 modificada parcialmente por la Resolución No. 406 del 28 de junio de 2019 expedidas por la Agencia Nacional de Minería, o aquellas normas que las modifiquen, adicionen, complementen o sustituyan; la formulación de este plan será presentada por el titular minero dentro de los sesenta (60) días hábiles siguientes a la inscripción del presente contrato en el Registro Minero Nacional. Así mismo, el Plan de Gestión Social a ejecutar debe contener los programas, proyectos y actividades que serán determinados por la autoridad minera de acuerdo con la escala de producción y capacidad técnica y económica de **EL CONCESIONARIO**. La verificación del cumplimiento de esta obligación por parte de la Autoridad Minera hará parte del proceso de fiscalización de conformidad con el inciso 2do del artículo 22 de la Ley 1753 del 9 de junio de 2015 y la Resolución No. 318 del 20 de junio de 2018 modificada parcialmente por la Resolución No. 406 del 28 de junio de 2019 expedidas por la Agencia Nacional de Minería, o aquellas normas que las modifiquen, adicionen, complementen o sustituyan. **7.3** Dar cumplimiento a las características, dimensiones y calidades señaladas en el Programa de Trabajos y Obras PTO aprobado. Sin embargo, **EL CONCESIONARIO** podrá, durante su ejecución hacer los cambios y adiciones que sean necesarios. **LA CONCEDENTE** y la autoridad ambiental deberán ser informadas previamente de tales cambios y adiciones junto con una justificación de los mismos y podrán ser ejecutados una vez sean aprobados los ajustes por las autoridades minera y ambiental. El mencionado Programa de Trabajos y Obras PTO, aprobado, es el Anexo No. 3 del presente contrato. **7.4.** En la ejecución de los trabajos de explotación, **EL CONCESIONARIO** desarrollará los trabajos previstos en el Programa de Trabajos y Obras PTO, aprobado por la Agencia Nacional de Minería. **7.5** Llevar los registros e inventarios actualizados, en la fase de explotación, de la producción en boca o borde de mina y en sitios de acopio, para establecer en todo tiempo los volúmenes de los minerales en bruto y de los entregados a las plantas de beneficio y, si fuere del caso, a las de transformación. Estos registros e inventarios se suministrarán trimestralmente a la Autoridad Minera. Para el efecto, **EL CONCESIONARIO** minero deberá diligenciar y suministrar el Formato Básico Minero adoptado por **LA CONCEDENTE**. **7.6.** Poner en práctica las reglas, métodos y procedimientos técnicos propios de la explotación minera, que eviten daños a los materiales explotados o removidos o que deterioren o esterilicen las reservas In Situ susceptibles de eventual aprovechamiento. **7.7.** Pagar las regalías establecidas en la Ley vigente al momento del perfeccionamiento del presente contrato para el mineral o minerales objeto del mismo. En todo caso, el monto de las regalías y el sistema para liquidarlas y reajustarlas, serán los vigentes a la





57

CONTRATO DE CONCESIÓN PARA LA EXPLOTACIÓN DE UN YACIMIENTO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN No. LH0131-17 CELEBRADO ENTRE LA AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA -ANM- Y LA ASOCIACIÓN ARENEROS DE LA FELISA.

fecha de perfeccionamiento del contrato de concesión y se aplicarán durante toda su vigencia.

7.8. Pagar los impuestos o gravámenes del orden nacional, departamental o municipal que su actividad cause, cuando sean aplicables. **7.9.** Presentar toda la información requerida por **LA CONCEDENTE** en los formatos que la misma haya dispuesto para el efecto durante la vigencia del contrato. **7.10.** Adoptar y mantener las medidas que correspondan en la ejecución de los trabajos a realizar durante la vigencia del proyecto y disponer del personal y de los medios materiales necesarios para preservar la vida e integridad de las personas vinculadas a él y de terceros de conformidad con las normas vigentes sobre seguridad e higiene minera y salud ocupacional. **7.11.** Adoptar las medidas de protección del ambiente sano, las cuencas hídricas, el desarrollo económico, social, cultural de sus comunidades y la salubridad de la población, frente a las posibles afectaciones que pueden derivarse de la actividad minera de conformidad con la Ley 1753 del 9 de junio de 2015 y Ley 1955 de 2019 o aquellas normas que la modifiquen, adicionen, complementen, o sustituyan.

CLÁUSULA OCTAVA.- Autonomía Empresarial. En la ejecución de la explotación, beneficio y transformación, **EL CONCESIONARIO** tendrá plena autonomía técnica, industrial, económica y comercial. Por tanto, podrá escoger la forma y orden de aplicación de los sistemas y procesos y determinar libremente la localización, movimientos y oportunidad del uso y dedicación del personal, equipos, instalaciones y obras, siempre y cuando se garantice el aprovechamiento racional de los recursos mineros y la conservación del medio ambiente, sin perjuicio de la función de inspección y fiscalización a cargo de **LA CONCEDENTE**.

CLÁUSULA NOVENA.- Trabajadores de EL CONCESIONARIO. El personal que **EL CONCESIONARIO** ocupe en la ejecución del presente contrato, será de su libre elección y remoción, sin apartarse cuando sea el caso de lo dispuesto en los artículos 128, 251, 253 y 254 del Código de Minas, estando a su cargo los salarios, prestaciones e indemnizaciones que legalmente le correspondan, entendiéndose, que ninguna de tales obligaciones le corresponden a la autoridad minera. En consecuencia, **EL CONCESIONARIO** responderá por toda clase de procesos, demandas, reclamos, gastos, en que incurriere a causa de sus relaciones laborales.

CLÁUSULA DÉCIMA.- Responsabilidad de EL CONCESIONARIO. **EL CONCESIONARIO** será responsable ante **LA CONCEDENTE** por todos los trabajos que desarrolle en el área contratada. Además, responderá por cualquier daño que cause a terceros o a **LA CONCEDENTE** durante el desarrollo de los mismos. Frente a terceros dicha responsabilidad se establecerá en la forma y grado en que prevén las disposiciones civiles y comerciales ordinarias, en cuanto a dependientes o subcontratistas se dará cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 87 del Código de Minas.

EL CONCESIONARIO será considerado como contratista independiente para efectos de todos los contratos civiles, comerciales y laborales que celebre por causa de sus estudios y trabajos de

hjk



MinMinas
Ministerio de Minas y Energía

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

Av. Calle 26 No. 59 - 51 Piso 8 Bogotá, D.C.
www.anm.gov.co
PBX: 2 201 999

554R



CONTRATO DE CONCESIÓN PARA LA EXPLOTACIÓN DE UN YACIMIENTO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN No. LH0131-17 CELEBRADO ENTRE LA AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA -ANM- Y LA ASOCIACIÓN ARENEROS DE LA FELISA.

explotación según lo establecido en el artículo 57 del Código de Minas. En ningún caso **LA CONCEDENTE** responderá por las obligaciones de cualquier naturaleza que adquiera **EL CONCESIONARIO** con terceros en desarrollo del presente contrato. **CLÁUSULA UNDÉCIMA - Diferencias.** Las diferencias de carácter exclusivamente técnico que llegaren a surgir entre **EL CONCESIONARIO** y **LA CONCEDENTE** que no puedan arreglarse en forma amigable, serán sometidas para su resolución al Arbitramento Técnico previsto en el artículo 294 del Código de Minas. Las diferencias de orden legal o económico, quedan sometidas al conocimiento y decisión de la rama jurisdiccional del poder público colombiano. En caso de desacuerdo sobre la calidad técnica, jurídica o económica de las diferencias estas se considerarán legales.

CLÁUSULA DUODÉCIMA.- Cesión y Gravámenes. 12.1. Cesión de derechos. La cesión de derechos emanados de este contrato se realizará de acuerdo con lo establecido por el artículo 23 de la Ley 1955 de 2019 y con el cumplimiento de lo establecido el artículo 22 de la Ley 1753 de 2015. La cesión de que trata esta cláusula no podrá estar sometida por las partes a término o condición alguna en cuanto hace relación al Estado. **a)** Si la cesión fuere total, el cesionario quedará subrogado en todas las obligaciones emanadas del contrato, aún en las contraídas antes de la cesión y que se hallaren pendientes de cumplirse. **b)** La cesión parcial del derecho emanado del presente contrato podrá hacerse por cuotas o porcentajes de dicho derecho. En este caso, cedente y cesionario serán solidariamente responsables por las obligaciones contraídas. **12.2. Cesión de áreas.** Podrá haber cesión de áreas del contrato de concesión mediante la división material de la zona solicitada o amparada por el mismo. Esta clase de cesión dará nacimiento a un nuevo contrato con el cesionario, que se perfeccionará con la inscripción del documento de cesión en el Registro Minero Nacional. **PARÁGRAFO.-** De conformidad con el artículo 22 de la Ley 1753 del 09 de junio de 2015 y la Resolución No. 352 del 04 de Julio de 2018 de la Agencia Nacional de Minería, o aquellas normas que las modifiquen, adicionen, complementen o sustituyan, para los trámites de cesión de derechos y de áreas **LA CONCEDENTE** requerirá a los interesados acreditar la capacidad económica para la explotación, desarrollo y ejecución del proyecto minero. **12.3. Gravámenes.** El derecho a explotar minas de propiedad estatal podrá ser gravado o dado en garantía de obligaciones, en las condiciones y modalidades establecidas en el Capítulo XXIII del Código de Minas y la Ley 1676 de 2013 o aquellas que las adicionen, modifiquen, complementen o sustituyan. **CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA.- Póliza Minero – Ambiental.** Dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de perfeccionamiento del contrato de concesión minera, **EL CONCESIONARIO** deberá constituir una póliza de garantía que ampare el cumplimiento de las obligaciones mineras y ambientales, el pago de las multas y la caducidad. El valor asegurado se calculará con base en los siguientes criterios: Para Explotación, equivaldrá a un diez por

hfr



MinMinas

8 de 13

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

Av. Calle 26 No. 59 - 51 Piso 8 Bogotá, D.C.

www.anm.gov.co

PBX: 2 201 999

MIS3-P-001-F-026 / VV

554V

CONTRATO DE CONCESIÓN PARA LA EXPLOTACIÓN DE UN YACIMIENTO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN No. LH0131-17 CELEBRADO ENTRE LA AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA -ANM- Y LA ASOCIACIÓN ARENEROS DE LA FELISA.

ciento (10%) del resultado de multiplicar el volumen de producción anual estimada del mineral objeto de la concesión, con base en lo establecido en el Programa de Trabajos y Obras PTO aprobado, por el precio en boca de mina del referido mineral fijado anualmente por el Gobierno. La póliza de que trata esta cláusula, deberá ser aprobada por **LA CONCEDENTE** y deberá mantenerse vigente durante la vida de la concesión, de sus prórrogas y por tres (3) años más. En el evento en que la póliza se haga efectiva, subsistirá la obligación de reponer dicha garantía. **CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA.- Inspección.** La Autoridad Minera, inspeccionará en cualquier tiempo, en la forma que lo estime conveniente, las labores que realice **EL CONCESIONARIO**, en procura de alcanzar el debido cumplimiento del presente contrato. **CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA.- Seguimiento y Control.** **LA CONCEDENTE** directamente o por medio de los auditores que designe, ejercerá el seguimiento y control de la forma y condiciones en que se ejecuta el contrato de concesión, tanto por los aspectos técnicos, económicos, jurídicos, así como de seguridad e higiene minera, como los operativos, sociales y ambientales, sin perjuicio que sobre estos últimos la autoridad ambiental o sus auditores autorizados, ejerzan igual vigilancia en cualquier tiempo, manera y oportunidad. **PARÁGRAFO:** La Autoridad Minera podrá cobrar los servicios de seguimiento y control a los títulos mineros a través de funcionarios o contratistas. La tarifa por los servicios de seguimiento y control se fijará conforme a los parámetros adoptados para el efecto por la Autoridad Minera. **CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA.- Multas.** En caso de infracción de cualquiera de las obligaciones por parte de **EL CONCESIONARIO**, previo requerimiento y de conformidad con la Resolución No. 91544 del 24 de diciembre de 2014 del Ministerio de Minas y Energía o aquella norma que la modifique, adicione, complemente o sustituya, **LA CONCEDENTE** podrá imponer administrativamente multas sucesivas de hasta mil (1000) salarios mínimos mensuales legales vigentes, cada vez y para cada caso de infracción de las obligaciones derivadas del presente contrato, siempre que no fueren causal de caducidad o que **LA CONCEDENTE**, por razones de interés público expresamente invocadas, se abstuviere de declararla. Cada multa deberá ser pagada por **EL CONCESIONARIO** dentro del término de hasta treinta (30) días hábiles, según lo establezca **LA CONCEDENTE**, contados a partir de la fecha en que quede ejecutoriada la providencia que la imponga. Si **EL CONCESIONARIO** no cancelare oportunamente las multas de que trata esta cláusula, **LA CONCEDENTE** las hará efectivas con cargo a la póliza de cumplimiento, sin perjuicio de que se declare la caducidad. En el caso de contravenciones de las disposiciones ambientales, la autoridad ambiental aplicará las sanciones previstas en las normas ambientales vigentes. **CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA.- Terminación.** El Contrato de concesión debidamente perfeccionado podrá darse por terminado en los siguientes casos: **17.1.** Por renuncia de **EL CONCESIONARIO**, siempre que se encuentre a Paz y Salvo en el

7R



MinMinas
Ministerio de Minas y Energía

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

Av. Calle 26 No. 59 - 51 Piso 8 Bogotá, D.C.
www.anm.gov.co
PBX: 2 201 999

SSSR

CONTRATO DE CONCESIÓN PARA LA EXPLOTACIÓN DE UN YACIMIENTO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN No. LH0131-17 CELEBRADO ENTRE LA AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA -ANM- Y LA ASOCIACIÓN ARENEROS DE LA FELISA.

cumplimiento de las obligaciones emanadas del contrato de concesión. **17.2.** Por mutuo acuerdo. **17.3.** Por vencimiento del término de duración. **17.4.** Por muerte de **EL CONCESIONARIO** y **17.5.** Por caducidad. **PARÁGRAFO.-** En caso de terminación por muerte de **EL CONCESIONARIO**, esta causal se hará efectiva si dentro de los dos (2) años siguientes al fallecimiento de **EL CONCESIONARIO**, los asignatarios no piden subrogarse en los derechos emanados de la concesión, en los términos y condiciones establecidas en el artículo 111 del Código de Minas. **CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA.- Caducidad.** **LA CONCEDEnte** podrá mediante acto administrativo debidamente motivado declarar la caducidad administrativa del presente contrato por las causales señaladas en el artículo 112 del Código de Minas, así como lo dispuesto por el artículo 110 de la Ley 1450 de 2011. En este caso **EL CONCESIONARIO** queda obligado a cumplir o garantizar todas las obligaciones de orden ambiental que le sean exigibles y las de conservación y manejo adecuado de los frentes de trabajo y de las servidumbres que se hubieren establecido. **CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA.- Procedimiento para la caducidad.** La caducidad del contrato, en los casos en que hubiere lugar, será declarada por **LA CONCEDEnte** de conformidad con el procedimiento establecido por el artículo 288 del Código de Minas o la norma que lo modifique, adicione, complemente o sustituya. **CLÁUSULA VIGÉSIMA.- Reversión y Obligaciones en caso de Terminación. a) Reversión.** En todos los casos de terminación del contrato, ocurrida en cualquier tiempo, operará la reversión gratuita de bienes en favor del Estado, circunscrita esta medida a los inmuebles e instalaciones fijas y permanentes, construidas y destinadas por **EL CONCESIONARIO** en forma exclusiva al transporte y al embarque de los minerales provenientes del área contratada y de aquellas que se encuentren incorporadas a los yacimientos y accesos y que no puedan retirarse sin detrimento del mismo y de los frentes de trabajo. Esta reversión operará sólo en los casos en que las características y dimensiones de los mencionados bienes, a juicio de **LA CONCEDEnte**, los hagan aptos como infraestructura destinada a un servicio público de transporte o embarque o darse al uso de la comunidad. **b) Obligaciones en caso de terminación.** **EL CONCESIONARIO**, en todos los casos de terminación del contrato, queda obligado a cumplir o a garantizar las obligaciones de orden ambiental exigibles al tiempo de hacerse efectiva dicha terminación. De igual manera dará cumplimiento o garantizará sus obligaciones de orden laboral reconocidas o causadas al momento de su retiro como concesionario. **CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA.- Liquidación.** A la terminación del presente contrato por cualquier causa, dentro de los doce (12) meses siguientes a la expedición del acto administrativo que la declare, de acuerdo con el artículo 26 de la Ley 1955 de 2019. Para el efecto, las partes suscribirán un Acta en la cual deberá constar detalladamente la liquidación definitiva del mismo y el cumplimiento de todas las obligaciones a



Min/Minas

10 de 13

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

Av. Calle 26 No. 59 - 51 Piso 8 Bogotá, D.C.

www.anm.gov.co

PBX: 2 201 999

MIS P 001 F 020 / 07

SSSV

CONTRATO DE CONCESIÓN PARA LA EXPLOTACIÓN DE UN YACIMIENTO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN No. LH0131-17 CELEBRADO ENTRE LA AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA -ANM- Y LA ASOCIACIÓN ARENEROS DE LA FELISA.

cargo **DEL CONCESIONARIO**, en especial de las siguientes: **21.1.** El recibo por parte de **LA CONCEDENTE** del área objeto del contrato y de la(s) mina(s), indicando las condiciones técnicas, físicas y ambientales en que se encuentra(n). Estas últimas de acuerdo con lo que establezca la autoridad ambiental competente. **21.2.** Las pruebas por parte **DEL CONCESIONARIO** del cumplimiento de todas sus obligaciones laborales, o la constancia de su no entrega; **21.3.** El cumplimiento de todas las obligaciones consignadas en la Cláusula Séptima, dejando constancia de las condiciones del mismo y del detalle de las obligaciones incumplidas, sobre las cuales **LA CONCEDENTE** tomará las acciones que procedan. **21.4.** La relación de pagos de regalías y canon superficiario a su cargo, dejando constancia de las condiciones de cumplimiento y del detalle de las obligaciones incumplidas, sobre las cuales **LA CONCEDENTE** tomará las acciones que procedan. Si **EL CONCESIONARIO** no compareciere a la diligencia en la cual se levante el Acta de Liquidación, **LA CONCEDENTE** liquidará el contrato de concesión en forma unilateral mediante acto administrativo debidamente motivado dentro de los dos (2) meses siguientes a la convocatoria o a la falta de acuerdo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 141 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y se harán efectivas las garantías correspondientes si procediere. En el evento en que **EL CONCESIONARIO** minero presente salvedades en la liquidación por mutuo acuerdo, la liquidación unilateral solo procederá en los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo. **CLAUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA. Intereses Moratorios** Cuando **EL CONCESIONARIO** no pague oportunamente alguna de las obligaciones pecuniarias previstas en el presente contrato o en la ley, **LA CONCEDENTE** aplicará a dicha obligación la máxima tasa de interés moratorio legalmente permitida y certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia, o la entidad que haga sus veces, al hacer efectivo su recaudo. **CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA.- Ley aplicable.** Para todos los efectos, el presente contrato, una vez suscrito e inscrito en el Registro Minero Nacional, se sujetará exclusivamente a las leyes y jueces de la República de Colombia. Su ejecución e interpretación, terminación y liquidación quedan sujetos a la Constitución, leyes, decretos, acuerdos, resoluciones, reglamentos o a cualquier otra disposición emanada de las autoridades competentes colombianas, que en alguna forma tengan relación con el objeto contractual. **CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA.- Domicilio Contractual.** Para todos los efectos derivados de este contrato el domicilio contractual será el lugar de su celebración. **CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA.- Perfeccionamiento.** Las obligaciones que por este contrato adquiere **EL CONCESIONARIO**, producen efectos desde su perfeccionamiento. El presente contrato se considera perfeccionado una vez se encuentre inscrito en el Registro Minero Nacional, según lo



CONTRATO DE CONCESIÓN PARA LA EXPLOTACIÓN DE UN YACIMIENTO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN No. LH0131-17 CELEBRADO ENTRE LA AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA -ANM- Y LA ASOCIACIÓN ARENEROS DE LA FELISA.

establecido por el artículo 50 del Código de Minas. **CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA.- Anexos.**

Son anexos de este contrato y hacen o harán parte integrante del mismo los siguientes:

Anexo No.1. Plano Topográfico

Anexo No.2. Plan de Manejo Ambiental impuesto mediante Resolución No. 392 del 12 de julio de 2010 modificada por la Resolución 2018-0701 del 05 de marzo de 2018, proferida por la Corporación Autónoma Regional de Caldas - CORPOCALDAS.

Anexo No. 3. Programa de Trabajos y Obras PTO aprobado mediante Auto GLM No. 000098 del 16 de abril de 2015, proferido por el Grupo de Legalización Minera de la Vicepresidencia de Contratación y Titulación de la Agencia Nacional de Minería.

Anexos Administrativos:

- Fotocopia del Certificado de Existencia y Representación Legal de **LA ASOCIACIÓN ARENEROS DE LA FELISA.**
- Copia de la cédula de ciudadanía del señor **JOSÉ GABRIEL CAÑAS LOAIZA** Representante Legal de **LA ASOCIACIÓN ARENEROS DE LA FELISA.**
- Póliza minero-ambiental.
- Certificado de Antecedentes Disciplinarios expedido por la Procuraduría General de la Nación de **LA ASOCIACIÓN ARENEROS DE LA FELISA.**
- Certificado de Antecedentes Disciplinarios expedido por la Procuraduría General de la Nación del señor **JOSÉ GABRIEL CAÑAS LOAIZA** Representante Legal de **LA ASOCIACIÓN ARENEROS DE LA FELISA.**
- Certificado de Responsabilidad Fiscal expedido por la Contraloría General de la República de **LA ASOCIACIÓN ARENEROS DE LA FELISA.**
- Certificado de Responsabilidad Fiscal expedido por la Contraloría General de la República del señor **JOSÉ GABRIEL CAÑAS LOAIZA** Representante Legal de **LA ASOCIACIÓN ARENEROS DE LA FELISA.**



CONTRATO DE CONCESIÓN PARA LA EXPLOTACIÓN DE UN YACIMIENTO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN No. LH0131-17 CELEBRADO ENTRE LA AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA -ANM- Y LA ASOCIACIÓN ARENEROS DE LA FELISA.

- Certificado de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales expedido por la Policía Nacional de Colombia del señor **JOSÉ GABRIEL CAÑAS LOAIZA** Representante Legal de **LA ASOCIACIÓN ARENEROS DE LA FELISA**.
- Certificado estado vigencia de cédula de ciudadanía expedido por la Registraduría Nacional del Estado Civil del señor **JOSÉ GABRIEL CAÑAS LOAIZA** Representante Legal de **LA ASOCIACIÓN ARENEROS DE LA FELISA**.
- Certificado Registro Nacional de Medidas Correctivas expedido por la Policía Nacional de Colombia del señor **JOSÉ GABRIEL CAÑAS LOAIZA** Representante Legal de **LA ASOCIACIÓN ARENEROS DE LA FELISA**.
- Todos los documentos que suscriban las partes en desarrollo de este contrato.

Para constancia se firma este contrato por los que en él intervienen, en tres (3) ejemplares del mismo tenor y contenido, en la ciudad de Bogotá D.C. a los **23 JUL. 2019**

LA CONCEDENTE

EL CONCESIONARIO

Silvana Beatriz Habib Daza
SILVANA BEATRIZ HABIB DAZA
Presidente
Agencia Nacional de Minería ANM

José Gabriel Cañas Loaiza
JOSÉ GABRIEL CAÑAS LOAIZA
REPRESENTANTE LEGAL DE LA
ASOCIACIÓN ARENEROS DE LA
FELISA
C.C. No. 75.055.823

Aprobó:

José Saul Romero Velásquez - Vicepresidente (E) de Contratación y Titulación

Nathalie Molina Villarreal - Gerente de Catastro y Registro Minero-Revisó Coordinadas

Dora Esperanza Reyes García - Coordinadora Grupo de Legalización Minera

Revisó:

Julieth Marianne Laguado Endemann - Experto Vicepresidencia de Contratación y Titulación

Elaboró:

Jennifer Paola Parra Granados - Abogada Grupo de Legalización Minera

Susana Patiño Chía - Ingeniera Grupo de Legalización Minera



MinMinas
Ministerio de Minas y Energía

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

Av. Calle 26 No. 59 - 51 Piso 8 Bogotá, D.C.

www.anm.gov.co

PBX: 2 201 999

MIS2-P-001-F-025 / v7

557R



7A



MinMinas
Ministerio de Minas y Energía

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**


Av. Calle 26 No. 59 - 51 Piso 8 Bogotá, D.C.

www.anm.gov.co
PBX: 2 201 999

557V



Certificado
Registro Único de
RUCOM



Registro **RUCOM-2023091225746**

En cumplimiento del Capítulo 6° del Decreto Único Reglamentario del Sector de Minas y Energía No. 1073 del 25 de mayo de 2015, la Agencia Nacional de Minería certifica que RCDS Y AGREGADOS NACIONALES S.A.S con NIT número 901617467 acredita la calidad de comercializador autorizado inscrito en el Registro Único de Comercializadores de Minerales.

La presente certificación permite al comercializador realizar de forma regular la actividad de comprar y vender minerales para transformarlos, beneficiarlos, distribuirlos, intermediarlos, exportarlos o consumirlos y tiene una vigencia del 29-05-2024 hasta el 31-07-2025. Durante el mes de mayo de 2025 el interesado debe realizar los trámites de renovación indicada en el Decreto 1073 de 2015.

Se acredita al comercializador de minerales luego de verificar y validar la información suministrada por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN - y consultar en la Base de datos de Confecámaras.

EL PRESENTE CERTIFICADO NO AUTORIZA AL COMERCIALIZADOR A REALIZAR ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN DE MINERALES.

Los minerales autorizados para ser comercializados son: GRAFITO (MIG), MINERALES DE ORO Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE PLATA Y SUS CONCENTRADOS, OTROS MINERALES NCP, CONGLOMERADOS, ARENISCAS, CANTOS, GRAVAS, MACADAN; MACADAN ALQUITRANADO; GRAVILLA, LASCA Y POLVOS DE ROCA O PIEDRA, INCLUSO LOS DE LAS PIEDRAS DE LAS CLASES 1512 Y 1513 (EXCEPTO LOS DE LA SUBCLASE 37690), Y DEMAS ROCAS TRITURADAS O NO PARA CONSTRUCCIÓN

Dado en Bogotá D.C., a los 29 días del mes de mayo del año 2024.

JAIME ALONSO GARCÍA ARANGO

Gerente - Grupo de Regalías y Contraprestaciones Económicas

JAVIER TORRES
29-05-2024 10:36

Este documento ha sido firmado digitalmente con un certificado provisto por una entidad autorizada por la Superintendencia de Industria y Comercio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 28 de la ley 527 de 1999, y 15 del Decreto 1747 de 2000. La firma digital aquí impresa es el equivalente electrónico de la firma manuscrita.

La autenticidad del presente certificado podrá ser validada ingresando a www.anm.gov.co, con el número Registro RUCOM disponible en este certificado.





2022-IE-00020497
16/08/2022 11:02:19 a. m.
Al contestar cite este número

Manizales

Señor
JOSE MARIA PARRA
Kilómetro 55 vía Medellín vereda Palma Sola
Supía - Caldas

ASUNTO: Respuesta solicitud de información sobre sitio de disposición final de RCD
(oficio radicado 2022-EI-00011924).

Cordial saludo,

Con respecto al asunto, y para dar claridad y continuidad a la solicitud de inscripción del predio La Bodega como gestor de RCD se envía el contexto normativo mediante el cual se expone la competencia de esta Corporación frente a la autorización de las actividades como gestor de disposición final de Residuos de Construcción y Demolición a la luz del cumplimiento de las resoluciones 472 de 2017 y 1257 de 2021 emitidas por el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible.

La resolución 472 de 2017 modificada parcialmente por la resolución 1257 de 2021, en materia de actividades de gestión de RCD incluye:

- Almacenamiento en Punto Limpio de Residuos de Construcción y Demolición.
- Plantas de Aprovechamiento de Residuos de Construcción y Demolición.
- Sitios de disposición final de Residuos de Construcción y Demolición.

Con base en lo anterior, el sitio final de disposición final de RCD no requiere aprobación mediante acto administrativo por parte de esta Corporación, sin embargo, esta entidad con base en las normas mencionadas, realiza el respectivo registro en la base de datos de gestores de residuos y la revisión de los documentos que establece el artículo 3 de la resolución 1257 de 2021 para el registro, seguimiento y control a los sitios de disposición final de RCD.

Artículo 3° Resolución 1257 de 2021. Modificar el artículo 12 de la Resolución 0472 de 2017, el cual quedará así:

“Artículo 12. Medidas mínimas de manejo ambiental de sitios de disposición final de RCD. Los gestores de los sitios de disposición final de RCD deberán elaborar un documento que contenga las siguientes medidas mínimas de manejo:

Calle 21 No. 23-22 Edificio Atlas Manizales
PBX (606) 8931180 - Teléfono: (606) 884 14 09
Código Postal 170006 - Línea Verde: 01 8000 96 88 13
www.corpocaldas.gov.co - corpocaldas@corpocaldas.gov.co

1. Describir de manera detallada el flujo de los procesos realizados con los materiales de construcción y los RCD resultantes.
2. Formular e implementar las acciones de control para evitar la dispersión de partículas, las obras de drenaje y de control de sedimentos.
3. Definir las medidas para garantizar la estabilidad geotécnica del sitio.
4. Establecer barreras para evitar el impacto visual en los alrededores del sitio de disposición final de RCD.
5. Contar con instrumentos de pesaje debidamente calibrados de acuerdo con la normatividad vigente.
6. Contar con cerramiento perimetral que garantice el aislamiento y seguridad del sitio.
7. Contar con una valla informativa visible que contenga la información relevante del sitio.
8. Describir e implementar las actividades de clausura y pos clausura.

PARÁGRAFO 1. El gestor deberá remitir copia del documento de que trata el presente artículo a la autoridad ambiental competente, con una antelación de 60 días calendario al inicio de actividades del sitio de disposición final de RCD, para efectos de su seguimiento y control. A dicho documento se le anexarán copia de los permisos y demás autorizaciones ambientales a que haya lugar, así como copia de la certificación sobre la compatibilidad del proyecto con los usos del suelo establecidos en el POT, PBOT o EOT.

Los proyectos sujetos a licenciamiento ambiental que tengan sitios de disposición final de RCD autorizados deberán remitir la información dentro de los Informes de Cumplimiento Ambiental de acuerdo con la periodicidad definida por la autoridad ambiental para su presentación.

PARÁGRAFO 2. El gestor deberá remitir dentro de los 15 días calendario posteriores a la finalización de cada trimestre del año, la información prevista en el Anexo III de la presente resolución con la cantidad de RCD dispuestos en el trimestre inmediatamente anterior.

PARÁGRAFO 3. Sin perjuicio de lo anterior en cumplimiento del artículo 42 de la Ley 1523 de 2012 o aquella que la modifique o sustituya, el gestor deberá diseñar e implementar medidas de reducción del riesgo y planes de emergencia y contingencia”.

Acorde a lo establecido en el Parágrafo 1 del artículo citado, la competencia de esta Corporación está relacionada con los trámites de permisos menores que requiera el predio para el desarrollo de las actividades de gestión de RCD (por ej. Ocupación de cauce, aprovechamiento forestal...), con respecto a esto y en función de la visita técnica realizada al predio La Bodega en donde se emitió el respectivo informe técnico mediante oficio radicado 2022-IE-00018701 informando que en el área no se requería el trámite de los siguientes permisos:

- *Permiso de aprovechamiento forestal:* en la zona no se requiere el trámite de dicho permiso autorizado mediante resolución, toda vez que durante la visita al predio La Bodega se pudo evidenciar que es una zona en donde su cobertura principal consiste en aproximadamente 40% de cultivos de caña y 60% pastos de bajo y mediano porte

Calle 21 No. 23-22 Edificio Atlas Manizales
PBX (606) 8931180 - Teléfono: (606) 884 14 09
Código Postal 170006 - Línea Verde: 01 8000 96 88 13
www.corpocaldas.gov.co - corpocaldas@corpocaldas.gov.co

para pastoreo de ganado, por consiguiente, se fundamente que el sitio se encuentra moderadamente degradado y con baja prestación de bienes y servicios ambientales.

- *Permiso de ocupación de cauce:* realizando recorrido en el área de estudio se evidenció la presencia de cauce intermitente que al momento de la visita no se encontraba con flujo de agua, por consiguiente, se determinó que dicha corriente solo fluye en respuesta directa a la precipitación y que dicho canal se comporta como evacuador de aguas lluvias, este tipo de drenes no requieren tramitar el permiso en mención, no obstante, en respuesta al oficio de solicitud de inscripción se realizó la respectiva recomendación de realizar obras de control y manejo del vaso en mención.

Finalmente, y de acuerdo al certificado de compatibilidad de uso del suelo emitido por la Administración municipal de Supía, se realizó el respectivo registro como gestor de Residuos de Construcción y Demolición bajo código único GES7, para un volumen de disposición final aproximado de 818388,01 m³, a condiciones máxicas de 105708,45 toneladas/mes, en un área de 77701,52 m², dicha información sustentada bajo los estudios y diseños de estabilidad geotécnica y factores de seguridad mínimos bajo condiciones de estabilidad estática y pseudo-estática de la zona de depósito.

Atentamente,



ADRIANA MERCEDES MARTINEZ GOMEZ
Subdirector de Evaluación y Seguimiento Ambiental

Copia: Expediente 500-03-2022-0022
Revisó: Mauricio Velasco García
Elaboró: Santiago Osorio Piedrahita



INFORME DE GESTIÓN
ADMINISTRATIVA Y TÉCNICA DE
LA INTERVENTORÍA No. 19
DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2025

CONSORCIO ETSA-SIGA

8.38 Anexo 15. Residuos de demolición

Mantenimiento de las vías del eje cafetero: Apia - Viterbo - Asia, ruta 5003; Remolinos-Cauya, ruta 2507; Cauya-La Felisa, ruta 2508, en los departamentos de Caldas y Risaralda, incluye puentes.

RESIDUOS DE DEMOLICIÓN.







INFORME DE GESTIÓN
ADMINISTRATIVA Y TÉCNICA DE
LA INTERVENTORÍA No. 19
DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2025

CONSORCIO ETSA-SIGA

8.39 Anexo 16. Actas de Compromiso baños

Mantenimiento de las vías del eje cafetero: Apia - Viterbo - Asia, ruta 5003; Remolinos-Cauya, ruta 2507; Cauya-La Felisa, ruta 2508, en los departamentos de Caldas y Risaralda, incluye puentes.



ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S
Nít. 901.361.235 - 5

Viterbo - Caldas 30 de JUNIO de 2025

Referencia: Contrato de Obra No. 4161 de 2023 - "MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL EJE CAFETERO: APIA- VITERBO-ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS-CAUYA, RUTA 2507; CAUYA- LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES".

Asunto: Préstamo de ESPACIO PARA GUARDAR HERRAMIENTA.

El presente documento se realiza con el objetivo de autorizar EL PRESTAMO DE ESPACIO EN VIVIENDA DEL PROPIETARIO PESCADERIA LOS ROSALES PARA TODO LO RELACIONADO CON EL PROCESO CONSTRUCTIVO. y conciliar su forma de pago al señor HUBERTO FRANCO Identificado con la C.C No. 9992079 de VITERBO..., en la vivienda localizada en LA PESCADERIA LOS ROSALES.

Como suministro a la obra cuyo objeto es "mantenimiento de las vías del eje cafetero: Apia- Viterbo-Asia, ruta 5003; Remolinos - Cauya, ruta 2507; Cauya - La Felisa, ruta 2508, en los departamentos de Caldas y Risaralda, incluye puentes" ejecutada por el contratista ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S; teniendo en cuenta lo anterior se acuerda EL PRESTAMO DE ESPACIO PARA GUARDAR HERRAMIENTA DURANTE EL PROCESO CONSTRUCTIVO DEL DISIPADOR RUTA 5003 PR 781400

Agradecemos su colaboración y compromiso con el desarrollo de la obra.

Atentamente;

Firma:

Nombre: JUAN H. FRANCO

Cédula: 3147676459

Dirección: CMA 127109-AP.203

Teléfono:

Firma:

Nombre: ISABEL MUÑOZ

Cédula: 106268682

Dirección:

Teléfono:

ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S
Nit. 901.361.235 - 5

Viterbo – Caldas 30 de JULIO de 2025

Referencia: Contrato de Obra No. 4161 de 2023 – "MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL EJE CAFETERO: APIA- VITERBO-ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS-CAUYA, RUTA 2507; CAUYA- LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES".

Asunto: Préstamo de BANJO PARA PERSONAL DE OBRA.

El presente documento se realiza con el objetivo de autorizar

EL PRESTAMO DEL BANJO PARA PERSONAL DE OBRA PARA RUTA 5003 PESCADERIA ROSALES.
y conciliar su forma de pago al señor LEIDY JOHANNA MEJIA.
Identificado con la C.C No. 1087487323 de BELEN DEU., en la vivienda localizada en LA PESCADERIA LOS ROSALES.

Como suministro a la obra cuyo objeto es "mantenimiento de las vías del eje cafetero: Apia- Viterbo-Asia, ruta 5003; Remolinos - Cauya, ruta 2507; Cauya - La Felisa, ruta 2508, en los departamentos de Caldas y Risaralda, incluye puentes" ejecutada por el contratista ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S; teniendo en cuenta lo anterior se acuerda DE PRESTAMO DE BANJO A PERSONAL DE OBRA DE LA CONSTRUCCION DEL EMPADRONADOR PESCADERIA LOS ROSALES RUTA 5003. PR 731400.

Agradecemos su colaboración y compromiso con el desarrollo de la obra.

Atentamente;

Firma: Laidy Mejia
Nombre:
Cédula: 1087487323
Dirección:
Teléfono:

Firma: ISABEL PARECELA MURRAY
Nombre: ISABEL PARECELA MURRAY
Cédula: 1061368682
Dirección:
Teléfono:



INFORME DE GESTIÓN
ADMINISTRATIVA Y TÉCNICA DE
LA INTERVENTORÍA No. 19
DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2025

CONSORCIO ETSA-SIGA

8.40 Informe SST Interventoría

Mantenimiento de las vías del eje cafetero: Apia - Viterbo - Asia, ruta 5003; Remolinos-Cauya, ruta 2507; Cauya-La Felisa, ruta 2508, en los departamentos de Caldas y Risaralda, incluye puentes.



REGISTRO INFORME DE GESTIÓN MENSUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CONSORCIO ETSA-SIGA

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA SG-SST

N° 19

Del 01 al 31 de julio 2025

Contrato de Interventoría 4107 del 2023

Objeto: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS -CAUYA, RUTA 2507; CAUYA-LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES. "

Interventor: Consorcio ETSA-SIGA

Fecha de inicio del Contrato: 12 de diciembre del 2023.

Fecha terminación de contrato: 31 de diciembre del 2023

Prorroga 1: 01 de enero al 30 de junio del 2024

Prorroga 2: (suscrita 28 de junio): 01 de julio al 31 de octubre del 2024

Prorroga 3: (Suscrita el 27 de octubre): 01 al 15 de noviembre del 2024

Prorroga 4: (Suscrita el 14 de noviembre): hasta 31 de diciembre del 2024

Prorroga 5: (suscrita el 30 de diciembre): Hasta el 10 de enero del 2025.

Suspensión 1 suscrita el 08 de enero: 08 al 26 de enero del 2025

Ampliación Suspensión 1: 27 de enero al 28 de febrero del 2025

Reinicio del contrato: 01 de marzo al 03 de marzo del 2025

Prorroga 6: (suscrita el 27 de febrero): 04 de marzo al 03 de septiembre 2025

Al Contrato de Obra: 4161 del 2023

Objeto: "MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO- ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"

Contratista de obra: ENDD CONSTRUCCIONES SAS

Representante Legal: FRANCO DAVID ESCUDERO MONTERROZA

NIT: 901.361.235-0

Fecha de inicio del Contrato: 12 de diciembre del 2023

Fecha terminación de contrato: 31 de diciembre del 2023

Prorroga 1: 01 de enero al 30 de junio del 2024

Prorroga 2: (suscrita 28 de junio): 01 de julio al 31 de octubre del 2024

Prorroga 3: (Suscrita el 27 de octubre): 01 al 15 de noviembre del 2024

Prorroga 4: (Suscrita el 14 de noviembre): hasta 31 de diciembre del 2024

Prorroga 5: (suscrita el 30 de diciembre): Hasta el 10 de enero del 2025.

Suspensión 1 suscrita el 08 de enero: 08 al 26 de enero del 2025

Ampliación Suspensión 1: 27 de enero al 28 de febrero del 2025

Reinicio del contrato: 01 de marzo al 03 de marzo del 2025

Prorroga 6: (suscrita el 27 de febrero): 04 de marzo al 03 de septiembre 2025

 INVIAS <small>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS</small>	REGISTRO INFORME DE GESTIÓN MENSUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	
--	---	---

TABLA DE CONTENIDO

1. Proceso de Seguridad y Salud en el Trabajo	5
1.1 Introducción.....	5
1.2 Objetivo general	8
1.3 Objetivo específico	8
2. Descripción del proyecto y alcance	8
2.1 Localización del proyecto.	9
2.2 Información contractual del contratista.....	10
3. Documentos dispuestos por el contratista ENDD Construcciones S.A.S en SST	11
3.1 Informes semanales	11
3.2 Personal activo del contratista	12
4. Indicadores de frecuencia y severidad de accidentabilidad, ausentismo por	
causa médica y personal retirado del contratista de obra:	13
4.1 Trabajadores retirados	13
4.2 Ingreso de Personal.....	14
4.3 Indicador de Frecuencia de accidentabilidad	15
4.4 Indicador de Severidad de accidentabilidad	16
4.5 Indicador de Proporción de accidentes de trabajo mortales	17
4.6 Indicador de Prevalencia de la enfermedad laboral	18
4.7 Indicador de Incidencia de la enfermedad laboral	19
4.8 Indicador de ausentismo por causa médica	20
4.9 Indicador de cumplimiento investigación de AT y EL.....	21
5. Inducción y capacitación al personal.....	21
6. Descripción de las actividades realizadas por el contratista.....	22
7. Presupuesto contratista.....	26
8. Información interventoría.....	27
8.1 Documentos dispuestos por la interventoría en SST	28

 INVIAS <small>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS</small>	REGISTRO INFORME DE GESTIÓN MENSUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	
--	---	---

8.2	Personal de interventoría.....	28
8.3	Registro de Ingresos personal de interventoría	29
8.4	Registro de ausentismo y personal retirado de interventoría	29
9.	Conclusiones y recomendaciones	31

TABLAS

Tabla 1	Información contractual contratista.....	10
Tabla 2	Generalidades del contratista.....	10
Tabla 3	Informes semanales	11
Tabla 4	Informe mensual.....	11
Tabla 5	Personal administrativo	12
Tabla 6	Personal operativo.....	12
Tabla 7	Indicador de frecuencia de accidentabilidad.....	15
Tabla 8	Indicador de severidad de accidentabilidad.....	16
Tabla 9	Indicador Proporción de accidentes de trabajo mortales.....	17
Tabla 10	Indicador Prevalencia de la enfermedad laboral	18
Tabla 11	Indicador Incidencia de la enfermedad laboral	19
Tabla 12	Indicador de ausentismo por causa médica	20
Tabla 13	Indicador de cumplimiento investigación de AT y EL	21
Tabla 14	Inducción-capacitación	21
Tabla 15	Información contractual Interventoría	27
Tabla 16	Documentos interventoría	28
Tabla 17	Personal interventoría	28

 INVIAS <small>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS</small>	REGISTRO INFORME DE GESTIÓN MENSUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	
--	---	---

Tabla 18 Ingresos interventoría..... 29

Tabla 19 Retiros interventoría 29

ANEXOS DOCUMENTOS SG-SST

- Anexo 1 Asistencia Personal Interventoría
- Anexo 2 Seguridad Social Interventoría
- Anexo 3 Indicadores de accidentalidad y ausentismo Interventoría
- Anexo 4 Exámenes médicos periódicos interventoría
- Anexo 5 Documentos de egreso Interventoría
- Anexo 6 Caminata Gerencial Interventoría
- Anexo 7 Análisis de trabajo seguro Interventoría
- Anexo 8 Visita de liderazgo Interventoría
- Anexo 9 Capacitaciones interventoría
- Anexo 10 Momentos de seguridad Interventoría
- Anexo 11 Pausa activa Interventoría
- Anexo 12 Entrega de EPP Interventoría
- Anexo 13 Inspecciones generales Interventoría
- Anexo 14 Documentos Camioneta GUU776 Interventoría
- Anexo 15 Registro generación de residuos Interventoría
- Anexo 16 Servicios públicos Interventoría
- Anexo 17 Programa de Inspecciones OI Interventoría
- Anexo 18 Plan anual HSE Interventoría
- Anexo 19 PIC 2025 Interventoría



REGISTRO INFORME DE GESTIÓN MENSUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CONSORCIO ETSA-SIGA

1. Proceso de Seguridad y Salud en el Trabajo

1.1 Introducción

En cumplimiento del contrato de interventoría No 4107-2024 Consorcio ETSA - SIGA, presenta a continuación el Informe de Seguridad y Salud en el Trabajo de Interventoría Mensual No.19, correspondiente a lo realizado desde el 01 al 31 de julio del 2025, el cual contiene un resumen general de las actividades adelantadas por el contratista ENDD Construcciones S.A.S, en el marco del contrato de obra 4161-2023 cuyo objeto es: “MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO- ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES”.

Las actividades definidas en el Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo buscan mejorar el ambiente laboral, la seguridad y la salud de los trabajadores de la empresa, a partir de la aplicación de una política que incluye los objetivos clave, que deben guiar a los equipos de trabajo para alcanzar los resultados en materia de mejoramiento de las condiciones de trabajo, el bienestar y la satisfacción del personal.

Para este periodo, el contratista continua sus labores con actividades en la RUTA 5003 APIA-VITERBO-ASIA, Conformación de terreno y vaciado para construcción de cunetas PR63+250; el contratista continua con la estabilización del terreno en este frente de trabajo PR67+900; para este periodo, no se dispone de personal para culminar actividades de obra en los PR73+450 y PR74+250; en el puente Viterbo PR77+100, se reinician actividades de manejo de aguas con la construcción de ataguía, se lleva a cabo, perforación de pilotes faltantes aguas abajo de la pila central y vaciado de pilotes; Para la RUTA2508 CAUYA-LA FELISA, la interventoría continua exigiendo, que los derrumbes que aún se encuentran en la vía, sean señalizados de manera apropiada y con la señales mínimas para evitar algún tipo de accidente, adicionalmente, se lleva a cabo actividades de excavación manual, izaje de acero y vaciado de concreto para la construcción de caisson que se llevan a cabo en el PR54+850; Se realiza instalación y demarcación con pintura en frio, para línea central y de borde y se lleva a cabo pruebas de retro reflectividad e instalación de señalización vertical en la RUTA 2507 y 2508.



REGISTRO INFORME DE GESTIÓN MENSUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CONSORCIO ETSA-SIGA

Para este periodo, continua el cargo de controladores viales en la RUTA 2508 PR54+850, la interventoría solicita al contratista ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S, contar con este cargo en los frentes de trabajo que lo requieran, específicamente aquellos lugares en los que se interfiera totalmente la vía y quede habilitado un solo carril (actividades de pinturas realizadas en la 2508)

Por parte de la interventoría, se evidencia culminación de diferentes frentes de trabajo que no cumplen con la instalación de señales establecidas en el PMT para trabajos temporales, la interventoría fue muy reiterativa sobre la instalación de señales mínimas que permitan el desarrollo de actividades de manera segura y apropiada para todo el personal operativo, sin embargo, el contratista hizo caso omiso a estas solicitudes, cabe aclarar que no se contó con la señalización adecuada para el desarrollo de actividades para tramos cortos han sido minimizados y poco atendidos, exponiendo al personal en riesgos viales, colocando en riesgo la integridad del personal operativo y quienes transitan por la zona. Se le reitera al contratista durante todo el periodo, la importancia de cumplir con la instalación de la señalización completa en los diferentes frentes de trabajo y gestionar el mantenimiento adecuado de las estructuras ya instaladas con la intención de que se cumpla con los PMTS presentados de la RUTA 5003 APIA-VITERBO-ASIA, RUTA 2507, REMOLINOS CAUYA y RUTA 2508, CAUYA LA FELISA y con el “Manual de señalación vial 2015”.

Adicionalmente, por parte de la interventoría, se hace el llamado al contratista ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S, de realizar el mantenimiento constante de las estructuras ya instaladas y la recolección oportuna de aquellas señales que se encuentran en los frentes de trabajo y ya culminaron sus actividades, adicionalmente se le recuerda al contratista que todas las actividades que incluyen excavaciones deben ser cubiertas y señalizadas de manera pertinente con el fin de evitar algún tipo de accidente; hasta el momento, se presenta carencia de señalización para los puntos críticos, trabajos temporales, derrumbes, las zonas de riesgos y las actividades en jornada nocturna (ausencia de iluminación, reflectores), se continúan presentando deficiencia de estructuras móviles de proximidad en obra, no cuentan con señales rutilantes para trabajos en jornada nocturnas; se reitera por parte de la interventoría al contratista ENDD CONSTRUCCIONES SAS, de manera verbal, por medio de correos, oficios y en los diferentes comités realizados, sobre las condiciones adecuadas y el mantenimiento preventivo que se debe mantener de la señalización instalada en los diferentes frentes de trabajo, con el objetivo de minimizar y evitar riesgos en las zonas a intervenir.



REGISTRO INFORME DE GESTIÓN MENSUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CONSORCIO ETSA-SIGA

Para este periodo, la profesional y el auxiliar SST brinda charlas de seguridad a todo el personal operativo enfocado en el autocuidado, el control vehicular y el manejo adecuado de la señalización, prevención de cáncer por el manejo inadecuado de los materiales de construcción, se realiza un enfoque directo con el personal sobre las tareas de alto riesgo (trabajos en alturas y excavaciones) y la importancia de realizar a tiempo los reportes de actos y condiciones inseguras que se presentan en los diferentes frentes de trabajo, adicionalmente, se llevan a campo campañas de prevención enfocadas en riesgo ergonómico y en el consumo de tabaquismo y sustancias psicoactivas, el contratista ENDD CONSTRUCCIONES cumple con el 100% de las actividades programadas en el plan de trabajo y cronograma de capacitaciones.

Para el mes de julio, por parte de ENDD CONSTRUCCIONES SAS, se realizan diferentes actividades, las cuales se realizan con acompañamiento y trabajo continuo de las áreas de SST, ambiental, social y técnica, para intervenciones oportunas e identificación de condiciones inseguras. Desde el componente de Seguridad y Salud en el Trabajo, el plan de trabajo se basó en ejecutar las actividades como: Control diario del personal en obra, Charlas y capacitaciones SST, verificación documental del ingreso de personal-maquinaria, inducción al personal interno y externo, Inspecciones SST, Preoperacionales de maquinaria, verificación de seguridad social, pausas activas, reuniones del COPASST, recopilación de información para alerta temprana y levantamiento de información para el SG-SST, los cuales cumplen con la normativa vigente Decreto 1072 de 2015, ejecución de la resolución 0312 de 2019 (obligatorio en todos los sectores económicos).

	<p style="text-align: center;">REGISTRO INFORME DE GESTIÓN MENSUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO</p>	
---	--	---

1.2 Objetivo general

Presentar la labor de la interventoría al momento de dar supervisión y control a la gestión realizada por el contratista en Seguridad y Salud en el Trabajo del CONTRATISTA ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S en la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en la ejecución del contrato 4161 de 2023, cuyo Objeto es la “MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO- ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES”

1.3 Objetivo específico

- Detallar las actividades ejecutadas en el periodo de acuerdo con el SG-SST, al plan de trabajo y al cronograma de actividades.
- Verificar el cumplimiento de la normatividad nacional vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, así como las políticas asociadas.
- Identificar las acciones implementadas en la administración del SG-SST.

2. Descripción del proyecto y alcance

El proyecto tiene como finalidad el “MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO- ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES”

El alcance del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), es la aplicación de este para todos los trabajadores (administrativos y operativos) contratistas y visitantes del proyecto que tiene por objeto el “MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO- ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES”





REGISTRO INFORME DE GESTIÓN MENSUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CONSORCIO ETSA-SIGA

2.1 Localización del proyecto.

De acuerdo con los puntos a intervenir en el punto 1. Apia-Viterbo-Asia, Ruta 5003, se encuentra tramos pavimentados a excepción del tramo entre los PR77+0100 al PR78+0550 y el tramo entre los PR59+0600 al PR74+0100 que corresponde al tramo sin pavimentar, en el tramo 2. sector Remolinos-Cauya y Cauya -La Felisa, el cual se encuentra ubicado en los departamentos de Caldas y Risaralda



Fuente: Google maps

	REGISTRO INFORME DE GESTIÓN MENSUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	
---	---	---

2.2 Información contractual del contratista

OBJETO	MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO- ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES
CONTRATANTE	Instituto nacional de vías (INVIAS)
CONTRATISTA	ENDD Construcciones S.A.S
VALOR INICIAL CONTRATO	\$ 9.640.165.351
IMPUTACIONES	C-2401-0600-112-0-2401023-02 C-2401-0600-75-0-2401023-02 C-2401-0600-75-0-2401024-02
PLAZO INICIAL	Ciento ochenta y dos (182 días) días
FECHA DE INICIACIÓN	12/12/2023
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	31/12/2023
PRORROGA 1	01 de enero al 30 de junio del 2024
PRORROGA 2 suscrita 28 junio	01 de julio al 31 de octubre del 2024
PRORROGA 3 suscrita 27 octubre	01 al 15 de noviembre del 2024
PRORROGA 4 suscrita 14 noviembre	16 de noviembre al 31 de diciembre 2024
PRORROGA 5 suscrita el 30 de diciembre	01 al 10 de enero del 2025
Suspensión 1 suscrita el 08 de enero	08 al 26 de enero del 2025
Ampliación Suspensión 1	27 de enero al 28 de febrero del 2025
Reinicio del contrato	01 de marzo al 03 de marzo del 2025
PRORROGA 6 suscrita el 27 febrero	04 de marzo al 03 de septiembre 2025

Tabla 1 Información contractual contratista

Generalidades de la empresa contratista "ENDD Construcciones S.A.S"

RAZÓN SOCIAL	ENDD Construcciones S.A.S
NIT	901.361.235-0
DIRECCIÓN	CR8 #7-63
TELÉFONO	3106017661
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4290 construcción de otras obras de ingeniería civil
REPRESENTANTE LEGAL	Franco David Escudero Monterroza
ARL	POSITIVA
CLASE DE RIESGO	V

Tabla 2 Generalidades del contratista

 INVIAS <small>INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS</small>	REGISTRO INFORME DE GESTIÓN MENSUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	
--	---	---

3. Documentos dispuestos por el contratista ENDD Construcciones S.A.S en SST

- **Documentos:**
- Afiliación de personal
- Exámenes médicos ocupacionales
- Registro de Inducciones
- Gestión de EPP
- Documentos de egreso
- Registro de formación
- Gestión de trabajos de alto riesgo
- Inspecciones Preoperacionales y generales
- Matriz de personal
- Asistencia del personal
- Gestión de comités
- Cronograma de formación
- Plan de trabajo anual
- Presupuesto
- Planillas de seguridad social

3.1 Informes semanales

El contratista entrega informes semanales de seguridad y Salud en el Trabajo del mes de julio de 2025, empezando los viernes y proyectando

Periodo comprendido
27 de junio al 03 de julio
04 al 10 de julio
11 al 17 de julio
18 al 24 de julio
25 al 31 de julio

Tabla 3 Informes semanales

Así mismo, se entrega un informe mensual del mes de julio de 2025, proyectando

01 al 31 de julio 2025

Tabla 4 Informe mensual

	<p align="center">REGISTRO INFORME DE GESTIÓN MENSUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO</p>	<p align="center">CONSORCIO ETSA-SIGA</p>
---	---	---

3.2 Personal activo del contratista

El personal profesional, técnico, operativo y de administración dispuesto por el CONTRATISTA ENDD Construcciones S.A.S para el desarrollo de la obra está discriminado así:

PERSONAL CONTRATISTA ENDD Construcciones S.A.S			
ÍTEM	CARGO	CANTIDAD	TOTAL
1.	Director de obra	1	10
2.	Ingeniero Residente	1	
3.	Soldador	1	
4.	Ingeniero Auxiliar	1	
5.	Profesional Social	1	
6.	Profesional Ambiental	1	
7.	Profesional de Calidad	1	
8.	Profesional SST	1	
9.	Inspector SST	1	
10.	Controladores viales	1	

Tabla 5 Personal administrativo

El personal operativo dispuesto en obra por el CONTRATISTA ENDD Construcciones S.A.S al corte de julio es el siguiente:

PERSONAL EXTERNO EN VÍA			
ÍTEM	CARGO	CANTIDAD	TOTAL
1.	Ayudantes	5	28
2.	Oficiales	2	
3.	Maestro de obra	1	
4.	Brigada ola	NT	
5.	Pileros	6	
6.	Encargado pilotes	1	
7.	Celador	1	
8.	Conductor camioneta	1	
9.	Personal demarcación vial	4	
10.	Controlador trafico	1	
11.	Soldadores	2	
MAQUINARIA PESADA			
12.	Operador Retroexcavadora John Deere	1	28
13.	Operador Piloteadora	1	
VOLQUETAS			
14.	Conductores	2	

Tabla 6 Personal operativo

 INVIAS <small>INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS</small>	REGISTRO INFORME DE GESTIÓN MENSUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	
--	---	---

En la tabla anterior se relaciona el personal administrativo y operativo, se hace la observación por parte de la interventoría que, en cuanto a la ejecución de actividades de los conductores de volqueta y los operadores de maquinaria, solo se presentan de acuerdo con la necesidad del contratista y a las actividades que se estén realizando; por este motivo, se cuenta con la afiliación de todos los conductores y operadores, pero estos asisten de manera intermitente a los diferentes frentes de trabajo.

4. Indicadores de frecuencia y severidad de accidentabilidad, ausentismo por causa médica y personal retirado del contratista de obra:

4.1 Trabajadores retirados

Se aclara que para este mes de julio se reportaron 11 retiros, los cuales hacen referencia a los cargos de:

- 4 pileros
- 4 ayudantes
- 1 auxiliar administrativo
- 2 personal de señalización

PERSONAL RETIRADO		
CARGO	NOMBRE	FECHA DE RETIRO
PILERO	Luis Giovanny Raga Perea	01/07/2025
AUX ADMINISTRATIVO	Kevin Gómez Vélez	04/07/2025
AYUDANTE	José Edgar Maigara Suaza	04/07/2025
SEÑALIZACIÓN	Diógenes Bolaño Mejía	12/07/2025
SEÑALIZACIÓN	Cesar Alberto Prieto Acosta	12/07/2025
AYUDANTE	Jeison Ospina Villada	12/07/2025
AYUDANTE	Víctor Hugo Trujillo Zapata	15/07/2025
PILERO	Jesús Isnel Mosquera Rentería	21/07/2025
PILERO	Juan Esteban Mosquera	21/07/2025
PILERO	Nosveny Stiven Oquendo Osorio	21/07/2025
AYUDANTE	José Wilson Giraldo	23/07/2025

Tabla 7 Trabajadores retirados

	<p style="text-align: center;">REGISTRO INFORME DE GESTIÓN MENSUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO</p>	<p style="text-align: center;">CONSORCIO ETSA-SIGA</p>
---	--	--

Para este periodo, el contratista ENDD CONSTRUCCIONES, realiza entrega de 24 documentos de avances en cuanto a los documentos de egreso, a la fecha, continúan pendientes 55 documentos aproximadamente, teniendo en cuenta que continua una variación constante de personal, la interventoría aclara que se continuara con las solicitudes de esta documentación referente a todo el personal faltante, con el fin de subsanar dicho requisito y cumplir con el sistema de gestión.

4.2 Ingreso de Personal

PERSONAL NUEVO EXTERNO		
SEÑALIZACIÓN	Ronald David Maya Arias	07/07/2025
SEÑALIZACIÓN	Orlando Enrique González	07/07/2025
SEÑALIZACIÓN	Diogenes Bolaño Mejía	07/07/2025
SEÑALIZACIÓN	Neyder Yesid Morantes Leal	07/07/2025
SEÑALIZACIÓN	Cesar Alberto Prieto Acosta	07/07/2025
SEÑALIZACIÓN	Juan Carlos Sanín Jurado	10/07/2025
SOLDADOR	Luis Alfonso Taborda Castaño	10/07/2025
PILERO	Yobin Andrés Romana Arboleda	11/07/2025
CONDUCTOR VOLQUETA	Nicolas Alberto González	12/07/2025
AYUDANTE	José Wilson Giraldo	21/07/2025
SOLDADOR	Andrés Segundo Montiel Fernández	22/07/2025
SOLDADOR	Luis Ignacio Castro García	22/07/2025
AYUDANTE	Hernando González Jiménez	22/07/2025
AYUDANTE	Jorge Andrés Montoya Herrera	22/07/2025
CONTROLADOR VIAL	Yury Alejandra Bueno Gañan	23/07/2025
AYUDANTE	Juan Carlos Munera Cortez	29/07/2025
AYUDANTE	Andrés Mauricio Hoyos Peña	31/07/2025
CONDUCTOR VOLQUETA	Jorge Eliecer Villa Martínez	31/07/2025

En la tabla relacionada anteriormente se identifica personal nuevo solicitado de otras razones sociales que aportan en la ejecución de actividades del contratista.

El personal externo ingresa con la ARL vigente, AFP, EPS, a la fecha no se presenta la documentación total referente a Exámenes médicos ocupacionales de ingreso, la interventoría hace énfasis en la entrega oportuna de esta documentación para cumplir con el sistema de gestión implementado.

 INVIAS <small>INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS</small>	REGISTRO INFORME DE GESTIÓN MENSUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	
--	---	---


4.3 Indicador de Frecuencia de accidentabilidad

INDICADOR FRECUENCIA DE ACCIDENTABILIDAD			
No	Formula	Num/Den	Resultado
1	$\left(\frac{\text{No. de accidentes de trabajo que se presentaron en el mes}}{\text{No. de trabajadores en el mes}} \right) * 100 =$	$\frac{0}{38} * 100$	0%

Tabla 7 Indicador de frecuencia de accidentabilidad

Por cada cien (100) trabajadores que laboraron en el mes, no se presentan accidentes de trabajo.

Adicional a lo anterior se presenta el consolidado general de los indicadores hasta el cierre de las actividades de la obra, discriminados de la siguiente manera:



Conforme a lo anterior, se verifica que el indicador se encuentra dentro de los parámetros y las acciones implementadas, se identifica que, para el periodo evaluado del 01 al 31 de julio, no se presentan incidentes o accidentes de trabajo que alteren los indicadores del mes.

	<p style="text-align: center;">REGISTRO INFORME DE GESTIÓN MENSUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO</p>	<p style="text-align: center;">CONSORCIO ETSA-SIGA</p>
---	--	--


4.4 Indicador de Severidad de accidentabilidad

INDICADOR SEVERIDAD DE ACCIDENTABILIDAD			
No	Formula	Num/Den	Resultado
1	$\frac{\text{No. de días de incapacidad por accidente de trabajo en el mes} + \text{número de días cargados en el mes}}{\text{Número de trabajadores en el mes}} * 100 =$	$\frac{0}{38} * 100$	0%

Tabla 8 Indicador de severidad de accidentabilidad

Por cada cien (100) trabajadores dependientes e independientes que laboren en el periodo del 01 al 31 de julio de 2025, no se perdieron días laborales por accidentes de trabajo

Adicional a lo anterior se presenta el indicador, discriminado de la siguiente manera:



Conforme a lo anterior, se verifica el consolidado del indicador y se encuentre dentro de los parámetros establecidos

 INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	REGISTRO INFORME DE GESTIÓN MENSUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CONSORCIO ETSA-SIGA
---	---	----------------------------


4.5 Indicador de Proporción de accidentes de trabajo mortales

INDICADOR PROPORCIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO MORTALES			
No	Formula	Num/Den	Resultado
1	$\left(\frac{\text{No. de AT mortales que se presentaron en el año}}{\text{Total de accidentes de trabajo que se presentaron en el año}} \right) * 100 =$	$\frac{0}{0} * 100$	0%

Tabla 9 Indicador Proporción de accidentes de trabajo mortales

En el periodo, No se presentan accidentes de trabajo mortales.

Adicional a lo anterior se presenta el consolidado del indicador discriminado de la siguiente manera:



Se verifica el indicador, el cual se encuentra dentro del rango de meta, no se presentaron accidentes de trabajo mortales.

 INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	REGISTRO INFORME DE GESTIÓN MENSUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CONSORCIO ETSA-SIGA
---	---	----------------------------


4.6 Indicador de Prevalencia de la enfermedad laboral

INDICADOR PREVALENCIA DE LA ENFERMEDAD LABORAL			
No	Formula	Num/Den	Resultado
1	$\left(\frac{\text{No. de casos nuevos y antiguos de EL en el periodo «Z»}}{\text{Promedio de trabajadores en el periodo «Z»}} \right) * 100000$	$\frac{0}{38} * 100000$	0%

Tabla 10 Indicador Prevalencia de la enfermedad laboral

Por cada 100.000 trabajadores existen 0 casos de enfermedad laboral en el periodo julio de 2025

Adicional a lo anterior se presenta el consolidado del indicador discriminado de la siguiente manera:



En el periodo laborado del 01 al 31 de julio de 2025 no se presentaron caso de enfermedad laboral


 INVIAS <small>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS</small>	REGISTRO INFORME DE GESTIÓN MENSUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	
--	---	---

4.7 Indicador de Incidencia de la enfermedad laboral

INDICADOR INCIDENCIA DE LA ENFERMEDAD LABORAL			
No	Formula	Num/Den	Resultado
1	$\left(\frac{\text{No. de casos nuevos de EL en el periodo «Z»}}{\text{Promedio de trabajadores en el periodo «Z»}} \right) * 10000 =$	$\frac{0}{38} * 10000$	0%

Tabla 11 Indicador Incidencia de la enfermedad laboral

Por cada 100.000 trabajadores existen 0 casos de enfermedad laboral en el periodo de julio del 2025



	<p style="text-align: center;">REGISTRO INFORME DE GESTIÓN MENSUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO</p>	<p style="text-align: center;">CONSORCIO ETSA-SIGA</p>
---	--	--


4.8 Indicador de ausentismo por causa médica

INDICADOR DE AUSENTISMO POR CAUSA MÉDICA			
No	Formula	Num/Den	Resultado
1	$\frac{\text{Número de días de ausencia por incapacidad laboral o común en el mes}}{\text{Número de días de trabajo programados en el mes}} * 100 =$	$\frac{0}{27} * 100$	0%

Tabla 12 Indicador de ausentismo por causa médica

En el periodo comprendido entre el 01 al 31 de julio del 2025 no se presentaron perdida de días programados de trabajo por incapacidad médica general.

Para este periodo se contaba con 38 trabajadores y 27 días de trabajo programados, lo que conlleva a un 0% de ausentismo en el respectivo mes de julio.



Conforme a lo anterior, se evidencia que para el indicador de ausentismo por causa médica no se perdieron días programados por enfermedad general.

	<p style="text-align: center;">REGISTRO INFORME DE GESTIÓN MENSUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO</p>	<p style="text-align: center;">CONSORCIO ETSA-SIGA</p>
---	--	--

4.9 Indicador de cumplimiento investigación de AT y EL

INDICADOR DE AUSENTISMO POR CAUSA MÉDICA			
No	Formula	Num/Den	Resultado
1	$\frac{\text{No. de incidentes, AT y EL investigados oportunamente en el periodo}}{\text{No. Total de AT y EL reportados en el periodo}} * 100 =$	$\frac{0}{0} * 100$	0%

Tabla 13 Indicador de cumplimiento investigación de AT y EL

Para constancia del periodo evaluado, se evidencia con eficacia el 100% de los reportes de accidente de trabajo.

5. Inducción y capacitación al personal

INDUCCIÓN Y CAPACITACIÓN ENDD Construcciones S.A.S		
ÍTEM	TEMA DESARROLLADO	Actividad
1.	Prohibición en uso de accesorios y celulares	Socialización
2.	Control Vehicular – Señalización	Capacitación
3.	Riesgo Ergonómico	Campaña
4.	Moobing (Acoso laboral)	Capacitación
5.	Tareas de alto riesgo (Altura – Excavación)	Capacitación
6.	Uso de EPP y autocuidado	Charla
7.	Prevención de cáncer	Charla
8.	Manejo de materiales para la construcción.	Charla
9.	Reporte de actos y condiciones inseguras	Socialización
10.	prevención de consumo tabaquismo y sustancias psicoactivas	Campaña
11.	Política SST	Retroalimentación

Tabla 14 Inducción-capacitación

Para el presente período el contratista cumple con el 100%, de las actividades propuestas en el plan de trabajo del SG-SST y el cronograma de formación.

En el programa de capacitaciones y en el plan de trabajo propuesto por el Contratista **ENDD Construcciones S.A.S**, se realiza la ejecución de 9 actividades del cronograma de formación y 5 actividades del plan de trabajo anual, programadas para el mes de julio.

	<p style="text-align: center;">REGISTRO INFORME DE GESTIÓN MENSUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO</p>	<p style="text-align: center;">CONSORCIO ETSA-SIGA</p>
---	--	--

6. Descripción de las actividades realizadas por el contratista

Para este periodo, continuando con las actividades realizadas por el contratista, para el mes de julio, se lleva a cabo la entrega de elementos de protección personal (EPP) a los trabajadores que ingresan nuevos (casco, guantes, gafas) y reposición de elementos a quienes lo requieran, la interventoría le solicita al contratista que para la próxima dotación verifiquen el manual de identidad visual INVIAS, para cumplir con lo estipulado en el capítulo “uniformes”, ya que se evidencia cumplimiento solo en la camisas.

Cabe aclarar, que la señalización es de vital importancia para el desarrollo de las actividades que se realizan en los frentes de trabajo, incluyendo las actividades de seguridad vial que requieren personal de controladores viales, los cuales se encargan de minimizar el riesgo de accidentes de tránsito y controlan el tráfico vehicular para el libre desarrollo de actividades (Izaje, vaciado de concretos), por parte de la interventoría se evalúa la señalización establecida y se identifican cumplimiento en la instalación de los PMT presentados para los dos frentes que se encuentran activos, PR77+100 de la RUTA5003 y la instalación de estructuras en el PR54+850 de la RUTA 2508; para el desarrollo de actividades en el mes de julio; se identifican estructuras sin subsanar por parte del contratista como lo son: las cintas de precaución, delimitadores tubulares, señales móviles para trabajos temporales (pintura, instalación señalización vertical y en la RUTA5003 PR67+900), señalización nocturna, reflectores, adicionalmente, se le solicita al contratista establecer señales de proximidad que permitan al usuario identificar las actividades de construcción que se van desarrollando en cada frente de trabajo, tal como lo indican “las especificaciones INVIAS 2022” y el “Capítulo 7 – SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD Art. 740 de las especificaciones INVIAS”.

Se reitera que el contratista continua pendiente de la instalación de señalización necesaria exigida en el “Manual de señalización vial 2015”, para la realización de actividades en los puntos a intervenir de manera temporal o ante la presencia de emergencias; la interventoría ha sido demasiado insistente con este tema desde el inicio del proyecto, mesas de trabajo, comités de sistemas integrados, se tiene en cuenta que esta demarcación es fundamental en los sitios de trabajo, la RUTA 5003 APIA-VITERBO-ASIA y RUTA 2508 CAUYA – LA FELISA, ya que son los frentes de trabajo que se encuentran activos en el desarrollo de actividades para este periodo; todo esto con el fin de reforzar la seguridad vial y evitar algún tipo de incidente o accidente que se pueda presentar por insuficiencia de demarcación, especialmente en horas nocturnas que no se lleva un control de las mismas.



REGISTRO INFORME DE GESTIÓN MENSUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CONSORCIO ETSA-SIGA

Por parte del contratista ENDD CONSTRUCCIONES; la profesional y el auxiliar SST son los encargados de realizar inducciones al personal que ingresa, ejecutar las capacitaciones y charlas programadas, llevar a cabo los preoperacionales de maquinaria y volquetas que se encuentran laborando en la zona, adicionalmente, se encargan de efectuar inspecciones generales de los equipos de emergencia, inspecciones locativas y de seguridad, inspección a los elementos de protección personal (EPP), diligenciamiento de los permisos de trabajo e identificación de riesgos y peligros; todo esto se debe realizar con el fin de operar de manera correcta y segura cada mecanismo, minimizando los riesgos que se puedan generar por falta de inspección básica e identificando actos o condiciones inseguras que puedan representar un incidente o accidente laboral; para este periodo, se identifica cumplimiento con las charlas, capacitaciones e inspecciones programadas, se lleva a cabo el control de asistencia del personal operativo y administrativo, se cumple con la inducción completa del personal que ingresa. El contratista presenta un avance con los documentos de egreso del personal de 24 documentos validados, quedando pendiente un aproximado de 48 personas que serán notificados para validar y culminar el proceso de liquidación y paz y salvo, se evidencia carencia en la presentación de exámenes médicos ocupacionales, quedando pendiente 13 exámenes por realizar para el periodo comprendido, adicionalmente, se le recuerda al contratista que el personal no puede iniciar sus labores hasta que no se realice la inducción pertinente y se realice la entrega y verificación de los EPP y la dotación adecuada, el contratista ENDD CONSTRUCCIONES tiene la obligación de entregar la dotación y los elementos de protección personal completos requeridos por el personal antes de subir al frente de trabajo e iniciar sus funciones, se le recuerda nuevamente al contratista que la documentación pertinente de ingreso de personal o maquinaria debe ser enviada a la interventoría con anticipación para lograr ser verificada y no cuando ya se evidencia el personal o las maquinas en campo.

Por parte del área SST se realizan inducciones, charlas, inspecciones, preoperacionales y recopilación de información para el informe de clasificación de actividades SST generales de obra; por parte de la interventoría se verifica la afiliación de personal a la seguridad social, y el aporte de la documentación inicial, se verifica el cumplimiento en los procesos y en los sistemas de seguridad para el desarrollo de actividades de alto riesgo (espacios confinados), verificación de señalización instalada, preoperacionales de maquinaria, charlas, entrega de EPP realizados por el área, jornadas de orden y aseo, adicionalmente por parte del área SST de la interventoría, se realizan actividades como: control de personal, entrega e inspección de EPP, inspecciones generales y de equipos de emergencias, momentos de seguridad, capacitaciones, pausas activas, reporte de actos y



REGISTRO INFORME DE GESTIÓN MENSUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CONSORCIO ETSA-SIGA

condiciones inseguras, revisión de seguridad social, oficios y recolección de información para la presentación de informe.

RUTA 5003 APIA-VITERBO-ASIA, Conformación de terreno y vaciado para construcción de cunetas PR63+250, para el desarrollo de esta actividad, se solicitó en reiteradas ocasiones por parte de la interventoría, la instalación de señales adecuadas que permitieran salvaguardar la integridad de quienes desarrollaban actividades en este frente de trabajo, el contratista culmina dicha actividad sin cumplir con lo solicitado; PR67+900 en cuanto a la estabilización realizada en este frente de trabajo, se requiere mayor compromiso con el mantenimiento constante de las señales establecidas en este frente de trabajo; PR77+100 Con el reinicio de actividades, se continua con el control del nivel del cauce y los respectivos informes semanales referentes a la alerta temprana, adicionalmente, se lleva a cabo las inspecciones y preoperacionales de manera diaria.

Para la RUTA2508 CAUYA-LA FELISA, la interventoría continua exigiendo, que los derrumbes que aún se encuentran en la vía, sean retirados de la vía y señalizados de manera apropiada para evitar algún tipo de accidente; PR54+850 para el desarrollo de las actividades realizadas (excavación manual, izaje de acero y vaciado de concreto) se le solicita al contratista contar con los elementos de protección adecuados, establecer hidratación diaria al personal, diligenciar adecuadamente los permisos de trabajos y la identificación de riesgos, actos y condiciones inseguras para el desarrollo de actividades, mayor acompañamiento del área SST en este frente de trabajo y adicionalmente, se le solicita al contratista capacitar al personal “controladores viales” sobre el manejo de tráfico y el cierre vial que se lleva a cabo para el izaje y vaciado de concreto.

Se realiza instalación y demarcación con pintura en frio, para línea central y de borde y se lleva a cabo pruebas de retro reflectividad e instalación de señalización vertical en la RUTA 2507 y 2508, en el desarrollo de estas actividades, por parte de la interventoría se solicita, monitoreo constante del personal, instalación de señales sobre trabajos en la vía, acompañamiento de controladores viales, que minimicen la presencia de algún accidente y permitan el normal desarrollo de la actividad.

Se continua realizando recorridos generales de obra con parte técnica, social, calidad, ambiental y SST, acompañados de los profesionales de interventoría, analizando los puntos intervenidos con la intención de identificar las necesidades del proyecto, desde el área SST de acuerdo con las actividades programadas, determinando los peligros y evaluando los riesgos que se puedan presentar; la interventoría es muy reiterativa con la importancia del control y el mantenimiento adecuado de la señalización establecida en los diferentes frentes de trabajo y



REGISTRO INFORME DE GESTIÓN MENSUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CONSORCIO ETSA-SIGA

aquellos puntos que requieren su instalación para velar por la seguridad de los trabajadores, la importancia de los sistemas de seguridad para trabajos en espacios confinados, la capacitación constante y las herramientas adecuados para el control del tráfico en el PR54+850 de la RUTA 2508, el diligenciamiento de los permisos de trabajo, el control diario que se debe llevar de la alerta temprano sobre el nivel del río en el PR77+100, la necesidad que genera el acompañamiento del área SST en las actividades de alto riesgo, actividades temporales o de emergencia, el contratista hace caso omiso ante este requerimiento en varias actividades programadas, se solicita mayor compromiso en la jornadas de orden y aseo y en el control diario que se debe llevar de todos los trabajadores que se encuentran en los diferentes frentes de trabajo.

Para el mes de julio, el contratista presenta un avance con la entrega de información referente a los documentos de egreso del personal, a la fecha, se tiene un total de 320 personas retiradas del proyecto, de las cuales se han enviado soportes a la interventoría de liquidaciones y paz y salvos, certificado de continuidad laboral y observaciones del personal que no ingreso a laborar de 272 personas quedando pendientes 50 personas aproximadamente para subsanar dicha solicitud, continua pendiente de la entrega total referente a temas de liquidaciones, paz y salvos, notificación exámenes de egreso de los trabajadores, el contratista ENDD CONSTRUCCIONES, no presenta mayor avance para este periodo. La interventoría ha sido muy reiterativa con este tema en los diferentes comités realizados a lo largo del proyecto, se le recuerda al contratista que esta información es importante para subsanar inconformidades que presenta el personal.

Para el mes de julio se presenta ingreso de 18 personas de otras razones sociales que colaboran con ENDD CONSTRUCCIONES: 1 pilero, 5 ayudantes, 3 soldadores, 2 conductores de volquetas, 1 controlador vial y 6 personas encargadas de la instalación de señalización; ubicados en los diferentes frentes de trabajo que se requiere, RUTA 5003 APIA-VITERBO-ASIA, RUTA 2508 CAUYA-LA FELISA, al corte de julio, se cuenta con 38 personas operativas y administrativas, tanto internas como externas, entre ingenieros, asesores, maestros, oficiales, ayudantes, operados de maquinaria, divididos en los diferentes frentes de trabajo; se verifican documentos del personal y de los vehículos, se diligencian preoperacionales; al contratista se le reitera que los documentos deben ser enviados a la interventoría antes de iniciar labores, no cuando ya están presentes en el frente de trabajo.



REGISTRO INFORME DE GESTIÓN MENSUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CONSORCIO ETSA-SIGA

Para este mes de julio, se presentan 11 retiros, los cuales hacen referencia a: 4 pileros, 4 ayudantes, 1 auxiliar administrativo y 2 personas de la cuadrilla de señalización.

Aparte de eso, se recopila información y anexos que componen el Manual SG-SST de acuerdo con las observaciones realizadas por la interventoría para la entrega del informe mensual y control de datos.

7. Presupuesto contratista

El contratista desde el área de Seguridad y Salud en el Trabajo aporta un presupuesto el cual se detalla a continuación:

		"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"										
		ANEXO. EJECUCIÓN MENSUAL PRESUPUESTO SG-SST										
PRESUPUESTO SG-SST		JULIO	\$ 740.800									
			ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	ago-25	sep-25	TOTAL
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL - EPP	P	\$ 1.562.336	\$ -	\$ 585.876	\$ 585.876	\$ 195.292	\$ 195.292	\$ 272.000	\$ 1.608.576	\$ 300.000	\$ 5.305.248	
	E		\$ -	\$ 1.682.838	\$ 3.376.411	\$ -	\$ 4.412.133	\$ 740.800			\$ 10.212.182	
EQUIPOS DE SEGURIDAD	P	\$ 424.288	\$ -	\$ 127.288	\$ 84.858	\$ 42.429	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 527.675	\$ 1.206.535	
	E		\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				
SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA	P	\$ 3.401.478	\$ -	\$ 850.370	\$ 566.913	\$ -	\$ 979.492	\$ -	\$ 1.000.000	\$ 2.467.000	\$ 9.265.253	
	E		\$ -	\$ 207.910	\$ 3.348.910	\$ -	\$ 979.492	\$ -			\$ 4.536.312	
ADICIONALES	P	\$ -	\$ -	\$ 3.015.622	\$ 3.015.622	\$ 3.015.622	\$ -	\$ 748.000	\$ -		\$ 9.794.866	
	E		\$ -			\$ -	\$ -	\$ -				
TOTAL PROYECTADO		P	\$ 5.388.102	\$ -	\$ 4.579.154	\$ 4.253.269	\$ 3.253.343	\$ 1.174.784	\$ 1.020.000	\$ 2.608.576	\$ 3.294.675	\$ 25.571.902
TOTAL EJECUTADO		E	\$ -	\$ -	\$ 1.890.748	\$ 6.725.321	\$ -	\$ 5.391.625	\$ 740.800	\$ -	\$ -	\$ 14.748.494
PORCENTAJE EJECUCIÓN			0,00%	0,00%	7,39%	26,30%	0,00%	21,08%	2,90%	0,00%	0,00%	57,67%
PORCENTAJE EJECUCIÓN ACUMULADO			0,00%	0,00%	7,39%	33,69%	33,69%	54,78%	57,67%	57,67%	57,67%	

Fuente: Presupuesto SST ENDD Constructora S.A.S

Para el mes de julio, se identifica que el contratista dispone 57,67% en porcentaje acumulado para actividades de dotación y elementos de protección personal desde el área SST.

 INVIAS <small>INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS</small>	REGISTRO INFORME DE GESTIÓN MENSUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	
--	---	---

8. Información interventoría

OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS -CAUYA, RUTA 2507; CAUYA-LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES
CONTRATANTE	Instituto Nacional de vías INVIAS
CONTRATISTA	Consortio ETSA-SIGA
CÉDULA O NIT DEL CONTRATISTA	901.053.528-2
VALOR INICIAL CONTRATO	1.299.999.953
IMPUTACIONES	C-2401-0600-112-0-2401023-02 C-2401-0600-75-0-2401023-02 C-2401-0600-75-0-2401024-02
PLAZO INICIAL	Ciento ochenta y dos (182) días
FECHA DE INICIACIÓN	12/12/2023
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	31/12/2023
FECHA PRORROGA	01 de enero al 30 de junio del 2024
PRORROGA 2 SUSCRITA 28 JUNIO	01 de julio al 31 de octubre del 2024
PRORROGA 3 SUSCRITA 27 OCTUBRE	01 al 15 de noviembre del 2024
PRORROGA 4 SUSCRITA 14 noviembre	16 de noviembre al 31 de diciembre 2024
PRORROGA 5 suscrita el 30 de diciembre	01 al 10 de enero del 2025
Suspensión 1 suscrita el 08 de enero 2025	08 de enero al 26 de febrero del 2025
Ampliación Suspensión 1	27 de enero al 28 de febrero del 2025
Reinicio del contrato	01 de marzo al 03 de marzo del 2025
PRORROGA 6 suscrita el 27 febrero	04 de marzo al 03 de septiembre 2025

Tabla 15 Información contractual Interventoría

	REGISTRO INFORME DE GESTIÓN MENSUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	
---	---	---

8.1 Documentos dispuestos por la interventoría en SST

La interventoría ha realizado la entrega de los informes semanales de gestión, que corresponden a:

DOCUMENTOS	PERIODO COMPRENDIDO
Informe No. 82	27 de junio al 03 de julio 2025
Informe No. 83	04 al 10 de julio 2025
Informe No. 84	11 al 17 de julio 2025
Informe No. 85	18 al 24 de julio 2025
Informe No. 86	25 al 31 de julio 2025
Informe mensual No. 19	01 al 31 de julio de 2025
Control personal interventoría	01 al 31 julio de 2025

Tabla 16 Documentos interventoría

8.2 Personal de interventoría

El personal profesional, técnico y de administración dispuesto por el CONSORCIO ETSA-SIGA para el desarrollo de la interventoría esta discriminado así:

PERSONAL CONSORCIO ETSA-SIGA			
ÍTEM	CARGO	CANTIDAD	TOTAL
1.	Director de Interventoría	1	7
2.	Ingeniero Residente de Interventoría	1	
3.	Ingeniero residente auxiliar de Interventoría	NT	
4.	Asesora Social Interventoría	1	
5.	Asesora Ambiental Interventoría	1	
6.	Inspector	1	
7.	Inspector SST	1	
8.	Auxiliar Administrativa	1	
9.	Conductor	NT	

Tabla 17 Personal interventoría

	REGISTRO INFORME DE GESTIÓN MENSUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	
---	---	---

Todo el personal profesional de la interventoría cuenta con sus respectivas afiliaciones a seguridad social.

8.3 Registro de Ingresos personal de interventoría

CARGO	NOMBRE	FECHA DE INGRESO
N/A	N/A	N/A

Tabla 18 Ingresos interventoría

Para el periodo comprendido, no se presentan ingresos del personal de interventoría.

8.4 Registro de ausentismo y personal retirado de interventoría

PERSONAL RETIRADO			
CARGO	NOMBRE	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO
Conductor	Jhon Mario Martínez	11/07/2024	31/07/2025

Tabla 19 Retiros interventoría

Para el periodo comprendido, se presenta el retiro del conductor, personal de interventoría.

REGISTRÓ DE AUSENTISMO POR ENFERMEDAD COMÚN

Durante el periodo del 01 al 31 de julio de 2025 no se presentaron casos de ausentismos por enfermedad común.

- **Casos:** 0
- **Acumulados:** 0

 INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	REGISTRO INFORME DE GESTIÓN MENSUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CONSORCIO ETSA-SIGA
---	---	----------------------------

REGISTRO DE AUSENTISMO POR ACCIDENTES DE TRABAJO

Durante el periodo del 01 al 31 de julio de 2025, no se presentaron accidentes de trabajo en la interventoría.

			OPERATIONAL INTEGRITY										Código:		OLF-P-0041	
			INDICADORES DE ACCIDENTALIDAD EN SST										Versión:		1	
													Fecha:		Agosto de 2023	
													Elaborado por:		Holman Moreno	
										Revisado por:		Yenny Parra				
												Aprobado por:		Yenny Parra		

Objetivo: Registrar los datos de incidentes y accidentes de trabajo que permitan calcular y evaluar los diferentes indicadores para la toma de decisiones acorde a metas

Número de días de trabajo programados en el mes:			30		Empresa: ETSA PROYECTO INVIAS										Año: 2025			
DIRECTOS																		
MES	NÚMERO DE TRABAJADORES	Número de días de trabajo programados en el mes	DÍAS DE INCAPACIDAD		DÍAS CARGADOS EN EL MES	ACCIDENTES		ENFERMEDAD LABORAL		HHT MES	ACCIDENTALIDAD (Res.312/2019)							
			ENFERMEDAD COMUN	ACCIDENTE DE TRABAJO		Nº DÍAS CARGADOS	Nº	Nº AT	CASOS ANTIQUOS EL		CASOS NUEVOS EL	FRECUENCIA DE ACCIDENTALIDAD (FA)	SEVERIDAD DE ACCIDENTALIDAD (SA)	TASA DE AT MORTALES (TFA)	TASA DE AUSENTISMO POR CAUSA MEDICA (ACM)	INCIDENCIA DE ENFERMEDAD LABORAL (IEL)	PREVALENCIA DE ENFERMEDAD LABORAL (PEL)	
ENERO	9	3	0	0	0	0	0	0	0	360	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00%	0.00	0.00		
FEBRERO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
MARZO	9	23	3	0	0	0	0	0	0	1800	0.00	0.00		12.00%	0.00	0.00		
ABRIL	9	24	0	0	0	0	0	0	0	1728	0.00	0.00		0.00%	0.00	0.00		
MAYO	9	26	0	0	0	0	0	0	0	1872	0.00	0.00		0.00%	0.00	0.00		
JUNIO	9	22	1	0	2	0	0	0	0	1408	0.00	0.25		4.55%	0.00	0.00		
JULIO	9	27	0	0	0	0	0	0	0	1728	0.00	0.00		0.00%	0.00	0.00		
AGOSTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
SEPTIEMBRE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
OCTUBRE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
NOVIEMBRE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
DICIEMBRE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
ACUMULADO	62	129	14	0	2	0	0	0	0	8896	0.00	0.04		10.89%	0.00	0.00		
PROMEDIO	4																	

Tabla indicadores de accidentalidad y ausentismo

Para este periodo, no se presenta ningún tipo de incidente o accidente laboral, tampoco existe ausentismo por parte del personal de interventoría para el mes de julio.

 INVIAS <small>INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS</small>	REGISTRO INFORME DE GESTIÓN MENSUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	
--	---	---

9. Conclusiones y recomendaciones

El contratista ENDD Construcciones S.A.S, desde el área de Seguridad y Salud en el Trabajo, realiza actividades acordes a su SG-SST, por parte de la interventoría se realiza seguimiento y según el análisis se evidencia cumplimiento en actividades tales como:

- Seguridad social del personal
- Inspecciones generales
- Charlas y capacitaciones
- Inducciones
- Permiso de trabajo para TAR
- Gestiones de EPP
- Preoperacionales

Por parte de interventoría se recomienda al contratista al momento de iniciar o realizar actividades cumplir con el plan SG-SST aprobado:

- Llevar a cabo el seguimiento y monitoreo constante a las actividades de alto riesgo, incluyendo las inspecciones, el diligenciamiento de los permisos y el uso adecuado de los sistemas de seguridad implementados en PR54+850 de la RUTA2508.
- Enviar a tiempo las planillas de seguridad social para la revisión oportuna.
- Aportar a la interventoría toda la documentación de egreso que continúan pendientes para validar que el contratista ENND CONSTRUCCIONES se encuentra a paz y salvo con todo el personal que se ha retirado.
- Informar oportunamente a la interventoría los ingresos del personal y maquinaria, incluyendo el envío de los documentos requeridos para el ingreso adecuado y el inicio de actividades.
- Control diario de la maquinaria y el personal que ingresen a la obra, con el fin de brindar la información oportuna a la interventoría, incluyendo los equipos y el personal utilizados para la atención de emergencias e instalación de señalización vertical y horizontal.
- Realizar los exámenes médicos de ingreso al personal de manera oportuna.
- Instalar las estructuras de señalización para trabajos temporales, a la fecha, el contratista incumple con este compromiso.

	<p style="text-align: center;">REGISTRO INFORME DE GESTIÓN MENSUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO</p>	<p style="text-align: center;">CONSORCIO ETSA-SIGA</p>
---	--	---

- Llevar un control y mantenimiento de la señalización instalada en los diferentes frentes de trabajo.
- Cumplir de manera inmediata la implementación de los PMT aprobados por la interventoría en cada uno de los frentes de trabajo, y realizar la señalización respectiva en cada una de las zona donde hay elementos que impiden el normal transito vehicular, (roca, derrumbes, sitios críticos, hundimientos, etc.) cumpliendo con el manual de Señalización vial 2024 y las Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras INVIAS 2022.

Elaboró:

Angie Camila Moncada
Líder de SST interventoría
Firma:


Verificó:

John Deyber Quiceno López
Director interventoría
Firma:





INFORME DE GESTIÓN
ADMINISTRATIVA Y TÉCNICA DE
LA INTERVENTORÍA No. 19
DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2025

CONSORCIO ETSA-SIGA

8.41 ANEXO 1. Asistencia interventoría.

Mantenimiento de las vías del eje cafetero: Apia - Viterbo - Asia, ruta 5003; Remolinos-Cauya, ruta 2507; Cauya-La Felisa, ruta 2508, en los departamentos de Caldas y Risaralda, incluye puentes.

		CONTROL PERSONAL DE INTERVENTORÍA			
MODALIDAD: INTERVENTORIA		OBRA / PROYECTO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, DMINISTRATIVA, FINANCIERA, Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS-CAUYA, RUTA 2507; CAUYA-LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES		CONTRATO N°.	4107 DE 2023
		ENTIDAD CONTRATANTE / INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS -INVIAS-		DEPARTAMENTO:	CALDAS
		CONSORCIO ETSA-SIGA		MUNICIPIO:	VITERBO
		NIT: 901.053.528		UBICACIÓN:	CRA 9 # 9-34

No.	NOMBRE	CC	CARGO	VINCULACIÓN		ARL	DÍAS DEL MES																											MES: JULIO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
				F. INGRESO	F. RETIRO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												

OBSERVACIONES:

AT: ACCIDENTE DE TRABAJO
 EC: ENFERMEDAD COMÚN
 R: RETIRO
 I: INCIDENTES DE TRABAJO
 X: ASISTENCIA
 F: PERMISO SAP
 C: CALIDAD



Domingos
Festivos

Firma

Nombre: John Deyber Quinceno López
 Director de Interventoría

Firma:

Nombre: Angie Camila Moncada
 Inspector SST



INFORME DE GESTIÓN
ADMINISTRATIVA Y TÉCNICA DE
LA INTERVENTORÍA No. 19
DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2025

CONSORCIO ETSA-SIGA

8.42 ANEXO 2. Seguridad Social interventoría.

Mantenimiento de las vías del eje cafetero: Apia - Viterbo - Asia, ruta 5003; Remolinos-Cauya, ruta 2507; Cauya-La Felisa, ruta 2508, en los departamentos de Caldas y Risaralda, incluye puentes.



CERTIFICADO DE APORTES AL
SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

El aportante **CONSORCIO ETSA SIGA**, identificado con **NI** número **901053528**, aportó por **JOHN DEYBER QUICENO LOPEZ**, identificado(a) con **CC** número **75107973** en su condición a la fecha como tipo de cotizante **1 - Dependiente** por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social, mediante la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes, para los periodos comprendidos en pensión **2025-07** y salud **2025-08** de la siguiente manera:

CÓDIGO	NOMBRE DE ADMINISTRADORA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SUN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECIÓN	DÍAS	IBC	COTIZACIÓN	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO PARAFISCALES Y SALUD	TARIFA ARL	TARIFA PENSIÓN	INDICADOR TARIFA ESPECIAL
CCF11	Caja de Compensacion Familiar de Caldas															0		30	\$7.993.000	\$319.800	\$0	\$0	Julio - 2025	88706188	06/08/2025	S	0	0	
14-7	Cia. de Seguros Bolivar S.A.															0		30	\$7.993.000	\$556.400	\$0	\$0	Julio - 2025	88706188	06/08/2025	S	0,0696000	0	
EPS010	EPS Sura															0		30	\$7.993.000	\$319.800	\$0	\$0	Agosto - 2025	88706188	06/08/2025	S	0	0	
230301	Porvenir															0		30	\$7.993.000	\$1.278.900	\$40.000	\$40.000	Julio - 2025	88706188	06/08/2025	S	0	0,16000	

El presente certificado se expide a los 6 días del mes Agosto de 2025

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.



CERTIFICADO DE APORTES AL
SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

El aportante **CONSORCIO ETSA SIGA**, identificado con **NI** número **901053528**, aportó por **ARLES ELBERTO SOTO CALLEJAS**, identificado(a) con **CC** número **79255131** en su condición a la fecha como tipo de cotizante **1 - Dependiente** por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social, mediante la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes, para los periodos comprendidos en pensión **2025-07** y salud **2025-08** de la siguiente manera:

CÓDIGO	NOMBRE DE ADMINISTRADORA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECIÓN	DÍAS	IBC	COTIZACIÓN	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERÍODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO PARAFISCALES Y SALUD	TARIFA ARL	TARIFA PENSIÓN	INDICADOR TARIFA ESPECIAL
CCF11	Caja de Compensación Familiar de Caldas															0		30	\$6.270.000	\$250.800	\$0	\$0	Julio - 2025	88706188	06/08/2025	S	0	0	
14-7	Cia. de Seguros Bolívar S.A.															0		30	\$6.270.000	\$436.400	\$0	\$0	Julio - 2025	88706188	06/08/2025	S	0,0696000	0	
230201	Protección (ING + Protección)															0		30	\$6.270.000	\$1.003.200	\$31.400	\$31.400	Julio - 2025	88706188	06/08/2025	S	0	0,16000	
EPS002	Salud Total EPS															0		30	\$6.270.000	\$250.800	\$0	\$0	Agosto - 2025	88706188	06/08/2025	S	0	0	

El presente certificado se expide a los 6 días del mes Agosto de 2025

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.


**CERTIFICADO DE APORTES AL
SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL**

El aportante **CONSORCIO ETSA SIGA**, identificado con **N** número **901053528**, aportó por **MAURA XIMENA CHACUA CUARAN**, identificado(a) con **CC** número **1086299296** en su condición a la fecha como tipo de cotizante **1 - Dependiente** por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social, mediante la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes, para los periodos comprendidos en pensión **2025-07** y salud **2025-08** de la siguiente manera:

CÓDIGO	NOMBRE DE ADMINISTRADORA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECCIÓN	DÍAS	IBC	COTIZACIÓN	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERÍODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO PARAFISCALES Y SALUD	TARIFA ARL	TARIFA PENSIÓN	INDICADOR TARIFA ESPECIAL
CCF11	Caja de Compensación Familiar de Caldas												X			0		3	\$449.400	\$18.000	\$0	\$0	Julio - 2025	88706188	06/08/2025	S	0	0	
CCF11	Caja de Compensación Familiar de Caldas												X			0		5	\$749.000	\$30.000	\$0	\$0	Julio - 2025	88706188	06/08/2025	S	0	0	
CCF11	Caja de Compensación Familiar de Caldas															0		15	\$2.247.000	\$89.900	\$0	\$0	Julio - 2025	88706188	06/08/2025	S	0	0	
CCF11	Caja de Compensación Familiar de Caldas												L			0		1	\$149.800	\$6.000	\$0	\$0	Julio - 2025	88706188	06/08/2025	S	0	0	
CCF11	Caja de Compensación Familiar de Caldas												L			0		1	\$149.800	\$6.000	\$0	\$0	Julio - 2025	88706188	06/08/2025	S	0	0	
CCF11	Caja de Compensación Familiar de Caldas												L			0		5	\$749.000	\$30.000	\$0	\$0	Julio - 2025	88706188	06/08/2025	S	0	0	
14-7	Cia. de Seguros Bolívar S.A.												X			0		3	\$449.400	\$0	\$0	\$0	Julio - 2025	88706188	06/08/2025	S	0,0000000	0	
14-7	Cia. de Seguros Bolívar S.A.												X			0		5	\$749.000	\$0	\$0	\$0	Julio - 2025	88706188	06/08/2025	S	0,0000000	0	
14-7	Cia. de Seguros Bolívar S.A.															0		15	\$2.247.000	\$156.400	\$0	\$0	Julio - 2025	88706188	06/08/2025	S	0,0696000	0	
14-7	Cia. de Seguros Bolívar S.A.												L			0		1	\$149.800	\$0	\$0	\$0	Julio - 2025	88706188	06/08/2025	S	0,0000000	0	
14-7	Cia. de Seguros Bolívar S.A.												L			0		1	\$149.800	\$0	\$0	\$0	Julio - 2025	88706188	06/08/2025	S	0,0000000	0	
14-7	Cia. de Seguros Bolívar S.A.												L			0		5	\$749.000	\$0	\$0	\$0	Julio - 2025	88706188	06/08/2025	S	0,0000000	0	
230301	Porvenir												X			0		3	\$449.400	\$72.000	\$0	\$0	Julio - 2025	88706188	06/08/2025	S	0	0,16000	
230301	Porvenir												X			0		5	\$749.000	\$119.900	\$0	\$0	Julio - 2025	88706188	06/08/2025	S	0	0,16000	
230301	Porvenir															0		15	\$2.247.000	\$359.600	\$0	\$0	Julio - 2025	88706188	06/08/2025	S	0	0,16000	
230301	Porvenir												L			0		1	\$149.800	\$24.000	\$0	\$0	Julio - 2025	88706188	06/08/2025	S	0	0,16000	
230301	Porvenir												L			0		1	\$149.800	\$24.000	\$0	\$0	Julio - 2025	88706188	06/08/2025	S	0	0,16000	
230301	Porvenir												L			0		5	\$749.000	\$119.900	\$0	\$0	Julio - 2025	88706188	06/08/2025	S	0	0,16000	
EPS005	Sanitas EPS												X			0		3	\$449.400	\$18.000	\$0	\$0	Agosto - 2025	88706188	06/08/2025	S	0	0	
EPS005	Sanitas EPS												X			0		5	\$749.000	\$30.000	\$0	\$0	Agosto - 2025	88706188	06/08/2025	S	0	0	
EPS005	Sanitas EPS															0		15	\$2.247.000	\$89.900	\$0	\$0	Agosto - 2025	88706188	06/08/2025	S	0	0	
EPS005	Sanitas EPS												L			0		1	\$149.800	\$6.000	\$0	\$0	Agosto - 2025	88706188	06/08/2025	S	0	0	
EPS005	Sanitas EPS												L			0		1	\$149.800	\$6.000	\$0	\$0	Agosto - 2025	88706188	06/08/2025	S	0	0	

El presente certificado se expide a los 6 días del mes Agosto de 2025

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

EPS005	Sanitas EPS								L			0		5	\$749.000	\$30.000	\$0	\$0	Agosto - 2025	88706188	06/08/2025	S	0	0	
--------	-------------	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	---	--	---	-----------	----------	-----	-----	------------------	----------	------------	---	---	---	--

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.


**CERTIFICADO DE APORTES AL
SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL**

El aportante **CONSORCIO ETSA SIGA**, identificado con **NI** número **901053528**, aportó por **JULIETH MARLEN CAMPOS ESCOBAR**, identificado(a) con **CC** número **1054559701** en su condición a la fecha como tipo de cotizante **1 - Dependiente** por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social, mediante la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes, para los periodos comprendidos en pensión **2025-07** y salud **2025-08** de la siguiente manera:

CÓDIGO	NOMBRE DE ADMINISTRADORA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECCIÓN	DÍAS	IBC	COTIZACIÓN	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERÍODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO PARA FISCAL Y SALUD	TARIFA ARL	TARIFA PENSIÓN	INDICADOR TARIFA ESPECIAL
CCF11	Caja de Compensación Familiar de Caldas															0		30	\$4.494.000	\$179.800	\$0	\$0	Julio - 2025	88706188	06/08/2025	S	0	0	
14-7	Cia. de Seguros Bolívar S.A.															0		30	\$4.494.000	\$312.800	\$0	\$0	Julio - 2025	88706188	06/08/2025	S	0,0696000	0	
EPS037	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS															0		30	\$4.494.000	\$179.800	\$0	\$0	Agosto - 2025	88706188	06/08/2025	S	0	0	
230201	Protección (ING + Protección)															0		30	\$4.494.000	\$719.100	\$0	\$0	Julio - 2025	88706188	06/08/2025	S	0	0,16000	

El presente certificado se expide a los 6 días del mes Agosto de 2025

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.


**CERTIFICADO DE APORTES AL
SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL**

El aportante **CONSORCIO ETSA SIGA**, identificado con **N** número **901053528**, aportó por **ANGIE CAMILA MONCADA OSORIO**, identificado(a) con **CC** número **1004739222** en su condición a la fecha como tipo de cotizante **1 - Dependiente** por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social, mediante la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes, para los periodos comprendidos en pensión **2025-07** y salud **2025-08** de la siguiente manera:

CÓDIGO	NOMBRE DE ADMINISTRADORA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECCIÓN	DÍAS	IBC	COTIZACIÓN	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERÍODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO PARA FISCAL Y SALUD	TARIFA ARL	TARIFA PENSIÓN	INDICADOR TARIFA ESPECIAL
CCF11	Caja de Compensación Familiar de Caldas															0		27	\$2.147.400	\$85.900	\$0	\$0	Julio - 2025	88706188	06/08/2025	S	0	0	
CCF11	Caja de Compensación Familiar de Caldas												X			0		3	\$238.600	\$9.600	\$0	\$0	Julio - 2025	88706188	06/08/2025	S	0	0	
14-7	Cia. de Seguros Bolívar S.A.															0		27	\$2.147.400	\$149.500	\$0	\$0	Julio - 2025	88706188	06/08/2025	S	0,0696000	0	
14-7	Cia. de Seguros Bolívar S.A.												X			0		3	\$238.600	\$0	\$0	\$0	Julio - 2025	88706188	06/08/2025	S	0,0000000	0	
230201	Proteccion (ING + Proteccion)															0		27	\$2.147.400	\$343.600	\$0	\$0	Julio - 2025	88706188	06/08/2025	S	0	0,16000	
230201	Proteccion (ING + Proteccion)												X			0		3	\$238.600	\$38.200	\$0	\$0	Julio - 2025	88706188	06/08/2025	S	0	0,16000	
EPS002	Salud Total EPS															0		27	\$2.147.400	\$85.900	\$0	\$0	Agosto - 2025	88706188	06/08/2025	S	0	0	
EPS002	Salud Total EPS												X			0		3	\$238.600	\$9.600	\$0	\$0	Agosto - 2025	88706188	06/08/2025	S	0	0	

El presente certificado se expide a los 6 días del mes Agosto de 2025

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.


**CERTIFICADO DE APORTES AL
SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL**

El aportante **CONSORCIO ETSA SIGA**, identificado con **NI** número **901053528**, aportó por **DANIELA SANCHEZ CUERVO**, identificado(a) con **CC** número **1193568076** en su condición a la fecha como tipo de cotizante **1 - Dependiente** por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social, mediante la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes, para los periodos comprendidos en pensión **2025-07** y salud **2025-08** de la siguiente manera:

CÓDIGO	NOMBRE DE ADMINISTRADORA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECCIÓN	DÍAS	IBC	COTIZACIÓN	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERÍODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO PARAFISCALES Y SALUD	TARIFA ARL	TARIFA PENSIÓN	INDICADOR TARIFA ESPECIAL
CCF11	Caja de Compensación Familiar de Caldas															0		30	\$2.354.000	\$94.200	\$0	\$0	Julio - 2025	88706188	06/08/2025	S	0	0	
14-7	Cia. de Seguros Bolívar S.A.															0		30	\$2.354.000	\$163.900	\$0	\$0	Julio - 2025	88706188	06/08/2025	S	0,0696000	0	
EPS037	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS															0		30	\$2.354.000	\$94.200	\$0	\$0	Agosto - 2025	88706188	06/08/2025	S	0	0	
230301	Porvenir															0		30	\$2.354.000	\$376.700	\$0	\$0	Julio - 2025	88706188	06/08/2025	S	0	0,16000	

El presente certificado se expide a los 6 días del mes Agosto de 2025

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.


**CERTIFICADO DE APORTES AL
SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL**

El aportante **CONSORCIO ETSA SIGA**, identificado con **N** número **901053528**, aportó por **JHON MARIO MARTINEZ GOMEZ**, identificado(a) con **CC** número **4547601** en su condición a la fecha como tipo de cotizante **1 - Dependiente** por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social, mediante la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes, para los periodos comprendidos en pensión **2025-07** y salud **2025-08** de la siguiente manera:

CÓDIGO	NOMBRE DE ADMINISTRADORA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SUN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECCIÓN	DÍAS	IBC	COTIZACIÓN	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO PARAFISCALES Y SALUD	TARIFA ARL	TARIFA PENSIÓN	INDICADOR TARIFA ESPECIAL
CCF11	Caja de Compensación Familiar de Caldas	X														0		30	\$1.605.000	\$64.200	\$0	\$0	Julio - 2025	88706188	06/08/2025	S	0	0	
14-7	Cia. de Seguros Bolívar S.A.	X														0		30	\$1.605.000	\$111.800	\$0	\$0	Julio - 2025	88706188	06/08/2025	S	0,0696000	0	
EPS037	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	X														0		30	\$1.605.000	\$64.200	\$0	\$0	Agosto - 2025	88706188	06/08/2025	S	0	0	
230301	Porvenir	X														0		30	\$1.605.000	\$256.800	\$0	\$0	Julio - 2025	88706188	06/08/2025	S	0	0,16000	

El presente certificado se expide a los 6 días del mes Agosto de 2025

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.


**CERTIFICADO DE APORTES AL
SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL**

El aportante **CONSORCIO ETSA SIGA**, identificado con **N** número **901053528**, aportó por **ANA MARIA ALVAREZ GIL**, identificado(a) con **CC** número **1061372602** en su condición a la fecha como tipo de cotizante **1 - Dependiente** por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social, mediante la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes, para los periodos comprendidos en pensión **2025-07** y salud **2025-08** de la siguiente manera:

CÓDIGO	NOMBRE DE ADMINISTRADORA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SUN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECCIÓN	DÍAS	IBC	COTIZACIÓN	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO PARAFISCALES Y SALUD	TARIFA ARL	TARIFA PENSIÓN	INDICADOR TARIFA ESPECIAL
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones															0		30	\$1.423.500	\$227.800	\$0	\$0	Julio - 2025	88706188	06/08/2025	S	0	0,16000	
CCF11	Caja de Compensación Familiar de Caldas															0		30	\$1.423.500	\$57.000	\$0	\$0	Julio - 2025	88706188	06/08/2025	S	0	0	
14-7	Cia. de Seguros Bolívar S.A.															0		30	\$1.423.500	\$7.500	\$0	\$0	Julio - 2025	88706188	06/08/2025	S	0,0052200	0	
EPS002	Salud Total EPS															0		30	\$1.423.500	\$57.000	\$0	\$0	Agosto - 2025	88706188	06/08/2025	S	0	0	

El presente certificado se expide a los 6 días del mes Agosto de 2025

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.



INFORME DE GESTIÓN
ADMINISTRATIVA Y TÉCNICA DE
LA INTERVENTORÍA No. 19
DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2025

CONSORCIO ETSA-SIGA

8.43 ANEXO 3. Indicadores de ausentismo y accidentalidad interventoría.

<div></div>						OPERATIONAL INTEGRITY										Código:		OI-F-P-00-01	
						INDICADORES DE ACCIDENTALIDAD EN SST										Versión:		1	
																Fecha:		Agosto de 2023	
																Elaborado por:		Holman Moreno	
																Revisado por:		Yenny Parra	
Aprobado por :		Yenny Parra																	
Objetivo : Registrar los datos de incidentes y accidentes de trabajo que permitan calcular y evaluar los diferentes indicadores para la toma de desiciones acorde a metas																			
Número de días de trabajo programados en el mes:				30						Empresa : ETSA PROYECTO INVIAS				Año : 2025					
DIRECTOS																			
MES	NÚMERO DE TRABAJADORES	Número de días de trabajo programados en el mes	DIAS DE INCAPACIDAD		DIAS CARGADOS EN EL MES	ACCIDENTES		ENFERMEDAD LABORAL		HHT MES	ACCIDENTALIDAD(Res.312/2019)								
			ENFERMEDAD COMÚN	ACCIDENTE DE TRABAJO	N° DIAS CARGADOS	NF	N° AT	CASOS ANTIGUOS EL	CASOS NUEVOS EL		FRECUENCIA DE ACCIDENTALIDAD (FA)	SEVERIDAD DE ACCIDENTALIDAD (SA)	TASA DE AT MORTALES- (TFA)	TASA DE AUSENTISMO POR CAUSA MEDICA (ACM)	INCIDENCIA DE ENFERMEDAD LABORAL (IEL)	PREVALENCIA DE ENFERMEDAD LABORAL (PEL)			
ENERO	9	5	0	0	0	0	0	0	0	360	0,00	0,00	#¡DIV/O!	0,00%	0,00	0,00			
FEBRERO	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/O!	#¡DIV/O!		#¡DIV/O!	0,00%	#¡DIV/O!	#¡DIV/O!		
MARZO	9	25	3	0	0	0	0	0	0	1800	0,00	0,00		12,00%	0,00	0,00			
ABRIL	9	24	0	0	0	0	0	0	0	1728	0,00	0,00		0,00%	0,00	0,00			
MAYO	9	26	0	0	0	0	0	0	0	1872	0,00	0,00		0,00%	0,00	0,00			
JUNIO	8	22	1	0	2	0	0	0	0	1408	0,00	0,25		4,55%	0,00	0,00			
JULIO	8	27	0	0	0	0	0	0	0	1728	0,00	0,00		0,00%	0,00	0,00			
AGOSTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/O!	#¡DIV/O!		#¡DIV/O!	#¡DIV/O!	#¡DIV/O!	#¡DIV/O!		
SEPTIEMBRE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/O!	#¡DIV/O!		#¡DIV/O!	#¡DIV/O!	#¡DIV/O!	#¡DIV/O!		
OCTUBRE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/O!	#¡DIV/O!		#¡DIV/O!	#¡DIV/O!	#¡DIV/O!	#¡DIV/O!		
NOVIEMBRE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/O!	#¡DIV/O!		#¡DIV/O!	#¡DIV/O!	#¡DIV/O!	#¡DIV/O!		
DICIEMBRE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/O!	#¡DIV/O!		#¡DIV/O!	#¡DIV/O!	#¡DIV/O!	#¡DIV/O!		
ACUMULADO	52	129	14	0	2	0	0	0	0	8896	0,00	0,04		10,85%	0,00	0,00			
PROMEDIO	4																		



INFORME DE GESTIÓN
ADMINISTRATIVA Y TÉCNICA DE
LA INTERVENTORÍA No. 19
DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2025

CONSORCIO ETSA-SIGA

8.44 ANEXO 4. Exámenes Médicos ocupacionales interventoría.

CERTIFICADO MEDICO DE APTITUD LABORAL



A & A PROTECCION INTEGRAL SAS
NIT: 900388470-9



TRABAJO EN ALTURAS
Certificado de aptitud: 1004739222-309969

INFORMACIÓN DEL PACIENTE

Fecha y Lugar:	09 jul. 2025 - PEREIRA	Tipo de Examen:	PERIODICO
Paciente:	ANGIE CAMILA MONCADA OSORIO	Identificación:	1004739222
Género	FEMENINO Edad: 23	Teléfono	Móvil: 3225980866
Fecha Nacimiento:	18/07/2001	Cargo:	INSPECTOR SST
Estado Civil:	SOLTERO(A)	EPS:	SALUD TOTAL S.A. EPS ARS
Dirección	CR 9 N 11-54	ARL:	SEGUROS BOLIVAR S.A.
Escolaridad:	TECNOLÓGICO	AFP:	PROTECCION S.A.
Empresa	IPS CONVENIO		
Misión/Contrato/ Centro de Costo:	CONSORCIO ETSa - SIGA	AREA:	No Reporta

EXÁMENES DE DIAGNÓSTICO LABORAL REALIZADOS - RECOMENDACIONES

VALORACION PSICOLOGICA	REALIZADA
TEST DE ZUNG	REALIZADA
TEST ESTRES TERCERA VERSION	REALIZADA
CUESTIONARIO (C L Q)	REALIZADA
CUESTIONARIO PARA TRABAJO EN ALTURAS	REALIZADA
CUESTINARIO DE ACROFOBIA	REALIZADA
AUDIOMETRIA	REALIZADO
OPTOMETRIA	REALIZADO
MEDICINA OCUPACIONAL	OSTEOMUSCULAR: PAUSAS ACTIVAS, EJERCICIOS DE ESTIRAMIENTOS Y POSTURAS ADECUADAS. USO DE LENTES PARA PANTALLAS. PUEDE CONTINUAR SU LABOR SIN RESTRICCIONES.
GLICEMIA	REALIZADO
ALCOHOL ETILICO	REALIZADO
CUADRO HEMÁTICO	REALIZADO
PERFIL LIPIDICO	REALIZADO
ANEXO ALTURAS	REALIZADO

CONCEPTO LABORAL

**PUEDE CONTINUAR LABORANDO
APTO PARA TRABAJAR EN ALTURAS**

Observaciones: ESTE EXAMEN HA SIDO PRACTICADO CON ENFASIS OSTEOMUSCULAR - APTO BRIGADISTA

Tipo de Restricción	Condiciones, Factores, Agentes Asociados	Permanente
NO		

Ingresar al Programa de Vigilancia Epidemiológica o Programa de Prevención y Promoción

NO

Información de Remisiones

NO

'CONSENTIMIENTO INFORMADO

Certifico que todo lo registrado en la historia clínica es verídico que no he omitido ninguna información sobre mi salud y pueda ser confirmada. He sido informado (a) a cerca de la naturaleza y propósitos de los exámenes ocupacionales y paraclínicos que la empresa contratante solicita. Autorizo sean estos realizados por los profesionales de la empresa PROTECCION INTEGRAL.'



Médico Especialista en Salud Laboral
LUIS CARLOS HERNANDEZ HENAO
LPSST429-24 -5-4991-12




Firma y cédula del Paciente
ANGIE CAMILA MONCADA OSORIO
1004739222

RECOMENDACIONES Y REMISIONES MEDICAS LABORALES



A & A PROTECCION INTEGRAL SAS

NIT: 900388470-9



Consecutivo: 1004739222 - 309969

INFORMACIÓN GENERAL

Fecha y Lugar:	9/07/2025 - PEREIRA	Tipo de Examen:	PERIODICO
Paciente:	ANGIE CAMILA MONCADA OSORIO	Identificación:	1004739222
Género	FEMENINO Edad: 23	Teléfono	
Fecha Nacimiento:	18/07/2001	Móvil:	3225980866
Estado Civil:	SOLTERO(A)	Cargo:	INSPECTOR SST
Dirección	CR 9 N 11-54	EPS:	SALUD TOTAL S.A. EPS ARS
Escolaridad:	TECNOLÓGICO	ARL:	SEGUROS BOLIVAR S.A.
Empresa	CONSORCIO ETSA - SIGA	AFP:	PROTECCION S.A.

RECOMENDACIONES Y REMISIONES MEDICAS LABORALES

Las evaluaciones médicas ocupacionales hacen parte del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo, que desarrolla el empleador como parte de la promoción de la salud de los trabajadores y de los mecanismos de prevención y control de alteraciones de la salud.

Por este motivo le hacemos entrega de las recomendaciones, observaciones y/o restricciones laborales según corresponda, de los resultados de su evaluación médica ocupacional:

REMISIONES

NO

RECOMENDACIONES GENERALES

OSTEOMUSCULAR: PAUSAS ACTIVAS, EJERCICIOS DE ESTIRAMIENTOS Y POSTURAS ADECUADAS. USO DE LENTES PARA PANTALLAS. PUEDE CONTINUAR SU LABOR SIN RESTRICCIONES.

OBSERVACIONES

ESTE EXAMEN HA SIDO PRACTICADO CON ENFASIS OSTEOMUSCULAR - APTO BRIGADISTA

NOTA: : Se solicita al trabajador presentar constancia ante el empleador del seguimiento realizado ante la entidad de salud correspondiente para el cumplimiento de las anteriores recomendaciones médicas laborales, en cumplimiento a la Resolución 0312 de Febrero/2019.

CONSORCIO ETSA - SIGA

Dr. Luis Carlos Hernández Henao
Médico Especialista S.O.
LPSST - 429 -24

LUIS CARLOS HERNANDEZ HENAO

LPSST429-24

Médico Especialista en Salud Laboral

-5-4991-12

Firma encargado SG - SST

Firma recibido trabajador

CERTIFICADO MEDICO DE APTITUD LABORAL



A & A PROTECCION INTEGRAL SAS
NIT: 900388470-9



EVALUACIÓN MÉDICO OCUPACIONAL
Certificado de aptitud: 4547601-310435

INFORMACIÓN DEL PACIENTE

Fecha y Lugar:	15 jul. 2025 - PEREIRA	Tipo de Examen:	PERIODICO
Paciente:	JHON MARIO MARTINEZ GOMEZ	Identificación:	4547601
Género:	MASCULINO Edad: 44	Teléfono	Móvil: 3103805018
Fecha Nacimiento:	16/10/1980	Cargo:	CONDUCTOR
Estado Civil:	SOLTERO(A)	EPS:	NUEVA EPS - Nueva Promotora de Salud
Dirección	CLL 2 # 12 - 25	ARL:	POSITIVA
Escolaridad:	BACHILLERATO	AFP:	PORVENIR S.A.
Empresa	IPS CONVENIO		
Misión/Contrato/ Centro de Costo:	CONSORCIO ETS - SIGA	AREA:	No Reporta

EXÁMENES DE DIAGNÓSTICO LABORAL REALIZADOS - RECOMENDACIONES

PSICONSENSOMETRICO	REALIZADA
AUDIOMETRIA	REALIZADO
OPTOMETRIA	REALIZADO
MEDICINA OCUPACIONAL	OSTEOMUSCULAR: PAUSAS ACTIVAS, EJERCICIOS DE ESTIRAMIENTOS Y POSTURAS ADECUADAS. USO DE LENTES PARA PANTALLAS Y LECTURA. SEGUIR LAS RECOMENDACIONES DE CUIDADO Y PROTECCION AUDITIVA SI LO REQUIERE. APTO PARA ACTIVIDADES COMO BRIGADISTA.
GLICEMIA	REALIZADO
HEMOGRAMA	REALIZADO
ALCOHOL ETILICO	REALIZADO

CONCEPTO LABORAL

PUEDE CONTINUAR LABORANDO
CUMPLE CON LOS REQUISITOS CLINICOS Y PARACLINICOS SEGUN EL DECRETO 217/2014

Observaciones: ESTE EXAMEN HA SIDO PRACTICADO CON ENFASIS OSTEOMUSCULAR, BRIGADISTA, SEGURIDAD VIAL.

Tipo de Restricción	Condiciones, Factores, Agentes Asociados	Permanente
NO		

Ingresar al Programa de Vigilancia Epidemiológica o Programa de Prevención y Promoción

NO

Información de Remisiones

NO

'CONSENTIMIENTO INFORMADO

Certifico que todo lo registrado en la historia clínica es verídico que no he omitido ninguna información sobre mi salud y pueda ser confirmada. He sido informado (a) a cerca de la naturaleza y propósitos de los exámenes ocupacionales y paraclínicos que la empresa contratante solicita. Autorizo sean estos realizados por los profesionales de la empresa PROTECCION INTEGRAL.'

Dr. Luis Carlos Hernandez H
Médico Especialista S.O
LPSST - 429 - 12

Médico Especialista en Salud Laboral
LUIS CARLOS HERNANDEZ HENAO
LPSST429-24 -5-4991-12



Firma y cédula del Paciente
JHON MARIO MARTINEZ GOMEZ
4547601

RECOMENDACIONES Y REMISIONES MEDICAS LABORALES



A & A PROTECCION INTEGRAL SAS

NIT: 900388470-9



Consecutivo: 4547601 - 310435

INFORMACIÓN GENERAL

Fecha y Lugar:	15/07/2025 - PEREIRA	Tipo de Examen:	PERIODICO
Paciente:	JHON MARIO MARTINEZ GOMEZ	Identificación:	4547601
Género	MASCULINO Edad: 44	Teléfono	
Fecha Nacimiento:	16/10/1980	Cargo:	CONDUCTOR
Estado Civil:	SOLTERO(A)	EPS:	NUEVA EPS - Nueva Promotora de Salud
Dirección	CLL 2 # 12 - 25	ARL:	POSITIVA
Escolaridad:	BACHILLERATO	AFP:	PORVENIR S.A.
Empresa	CONSORCIO ETSA - SIGA		
		Móvil:	3103805018

RECOMENDACIONES Y REMISIONES MEDICAS LABORALES

Las evaluaciones médicas ocupacionales hacen parte del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo, que desarrolla el empleador como parte de la promoción de la salud de los trabajadores y de los mecanismos de prevención y control de alteraciones de la salud.

Por este motivo le hacemos entrega de las recomendaciones, observaciones y/o restricciones laborales según corresponda, de los resultados de su evaluación médica ocupacional:

REMISIONES

NO

RECOMENDACIONES GENERALES

OSTEOMUSCULAR: PAUSAS ACTIVAS, EJERCICIOS DE ESTIRAMIENTOS Y POSTURAS ADECUADAS. USO DE LENTES PARA PANTALLAS Y LECTURA. SEGUIR LAS RECOMENDACIONES DE CUIDADO Y PROTECCION AUDITIVA SI LO REQUIERE. APTO PARA ACTIVIDADES COMO BRIGADISTA.

OBSERVACIONES

ESTE EXAMEN HA SIDO PRACTICADO CON ENFASIS OSTEOMUSCULAR, BRIGADISTA, SEGURIDAD VIAL.

NOTA: : Se solicita al trabajador presentar constancia ante el empleador del seguimiento realizado ante la entidad de salud correspondiente para el cumplimiento de las anteriores recomendaciones médicas laborales, en cumplimiento a la Resolución 0312 de Febrero/2019.

CONSORCIO ETSA - SIGA

Dr. Luis Carlos Hernández Henao
Médico Especialista S.O.
LPSST - 429 - 24

LUIS CARLOS HERNANDEZ HENAO

LPSST429-24

Médico Especialista en Salud Laboral

-5-4991-12


Firma encargado SG - SST

Firma recibido trabajador

CERTIFICADO MEDICO DE APTITUD LABORAL



A & A PROTECCION INTEGRAL SAS
NIT: 900388470-9



TRABAJO EN ALTURAS
Certificado de aptitud: 1193568076-310178

INFORMACIÓN DEL PACIENTE

Fecha y Lugar:	11 jul. 2025 - PEREIRA	Tipo de Examen:	PERIODICO
Paciente:	DANIELA SANCHEZ CUERVO	Identificación:	1193568076
Género	FEMENINO Edad: 22	Teléfono	Móvil: 3203975969
Fecha Nacimiento:	22/04/2003	Cargo:	INSPECTOR (A)
Estado Civil:	SOLTERO(A)	EPS:	NUEVA EPS - Nueva Promotora de Salud
Dirección	CL 8 N 9-54 VILLA BOCAL	ARL:	NO REPORTA
Escolaridad:	UNIVERSITARIO	AFP:	PORVENIR S.A.
Empresa	IPS CONVENIO		
Misión/Contrato/ Centro de Costo:	CONSORCIO ETSA - SIGA	AREA:	No Reporta

EXÁMENES DE DIAGNÓSTICO LABORAL REALIZADOS - RECOMENDACIONES

VALORACION PSICOLOGICA	REALIZADA
TEST DE ZUNG	REALIZADA
TEST ESTRES TERCERA VERSION	REALIZADA
CUESTINARIO DE ACROFOBIA	REALIZADA
CUESTIONARIO (C L Q)	REALIZADA
CUESTIONARIO PARA TRABAJO EN ALTURAS	REALIZADA
AUDIOMETRIA	REALIZADO
OPTOMETRIA	REALIZADO
MEDICINA OCUPACIONAL	OSTEOMUSCULAR: PAUSAS ACTIVAS, EJERCICIOS DE ESTIRAMIENTOS Y POSTURAS ADECUADAS. HIGIENE POSTURAL. HÁBITOS SALUDABLES. ALTURAS: CAPACITACION Y CERTIFICACION DE ALTURAS
PERFIL LIPIDICO	REALIZADO
CUADRO HEMÁTICO	REALIZADO
GLICEMIA	REALIZADO
ALCOHOL ETILICO	REALIZADO
ANEXO ALTURAS	REALIZADO

CONCEPTO LABORAL

APTO PARA TRABAJAR EN ALTURAS
EXAMEN PERIODICO SATISFACTORIO

Observaciones: ESTE EXAMEN HA SIDO PRACTICADO CON ENFASIS OSTEOMUSCULAR, APTO PARA BRIGADISTA Y ALTURAS

Tipo de Restricción

Condiciones, Factores, Agentes Asociados

Permanente

NO

Ingresar al Programa de Vigilancia Epidemiológica o Programa de Prevención y Promoción

NO

Información de Remisiones

NO

'CONSENTIMIENTO INFORMADO

Certifico que todo lo registrado en la historia clínica es verídico que no he omitido ninguna información sobre mi salud y pueda ser confirmada. He sido informado (a) a cerca de la naturaleza y propósitos de los exámenes ocupacionales y paraclínicos que la empresa contratante solicita. Autorizo sean estos realizados por los profesionales de la empresa PROTECCION INTEGRAL.'

A. Carolina Salazar Pajoy
Andrea Carolina Salazar Pajoy
Médico Especialista SST
LPSST 1550-23



Daniela Sandoval

Médico Especialista en Salud Laboral
ANDREA CAROLINA SALAZAR PAJOY
LPSST 1550-23


Firma y cédula del Paciente
DANIELA SANCHEZ CUERVO
1193568076

RECOMENDACIONES Y REMISIONES MEDICAS LABORALES



A & A PROTECCION INTEGRAL SAS

NIT: 900388470-9



Consecutivo: 1193568076 - 310178

INFORMACIÓN GENERAL

Fecha y Lugar:	11/07/2025 - PEREIRA	Tipo de Examen:	PERIODICO
Paciente:	DANIELA SANCHEZ CUERVO	Identificación:	1193568076
Género	FEMENINO Edad: 22	Teléfono	
Fecha Nacimiento:	22/04/2003	Cargo:	INSPECTOR (A) Móvil: 3203975969
Estado Civil:	SOLTERO(A)	EPS:	NUEVA EPS - Nueva Promotora de Salud
Dirección	CL 8 N 9-54 VILLA BOCAL	ARL:	NO REPORTA
Escolaridad:	UNIVERSITARIO	AFP:	PORVENIR S.A.
Empresa	CONSORCIO ETSA - SIGA		

RECOMENDACIONES Y REMISIONES MEDICAS LABORALES

Las evaluaciones médicas ocupacionales hacen parte del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo, que desarrolla el empleador como parte de la promoción de la salud de los trabajadores y de los mecanismos de prevención y control de alteraciones de la salud.

Por este motivo le hacemos entrega de las recomendaciones, observaciones y/o restricciones laborales según corresponda, de los resultados de su evaluación médica ocupacional:

REMISIONES

NO

RECOMENDACIONES GENERALES

OSTEOMUSCULAR: PAUSAS ACTIVAS, EJERCICIOS DE ESTIRAMIENTOS Y POSTURAS ADECUADAS. HIGIENE POSTURAL. HÁBITOS SALUDABLES. ALTURAS: CAPACITACION Y CERTIFICACION DE ALTURAS

OBSERVACIONES

ESTE EXAMEN HA SIDO PRACTICADO CON ENFASIS OSTEOMUSCULAR, APTO PARA BRIGADISTA Y ALTURAS

NOTA: : Se solicita al trabajador presentar constancia ante el empleador del seguimiento realizado ante la entidad de salud correspondiente para el cumplimiento de las anteriores recomendaciones médicas laborales, en cumplimiento a la Resolución 0312 de Febrero/2019.

CONSORCIO ETSA - SIGA

Andrea Carolina Salazar Pajoy
 Andrea Carolina Salazar Pajoy
 Médico Especialista SST
 LPSST 1550-23

ANDREA CAROLINA SALAZAR PAJOY

LPSST 1550-23

Médico Especialista en Salud Laboral

Firma encargado SG - SST

Firma recibido trabajador

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 31-07-25
(Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. _____
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS DIRECCIÓN TERRITORIAL: Risaralda

CONTRATO DE OBRA No. 4161 de 2023
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO- ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4107 - 2023
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO ETSI-SIGA

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

Informar al Personal los Resultados de los EMO realizados y sus debidas Recomendaciones

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

- * Conceptos Medicos Ocupacionales
- * Recomendaciones

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA **31-07-25**
(Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. _____
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS DIRECCIÓN TERRITORIAL: Risaralda

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se comparte con compañeros los conceptos medicos ocupacionales periodicos y sus Resultados.

Mario Martinez.

* Enfoasis = Brigadista - Seguridad vial - Osteomuscular Sin Restricciones.

Daniela Sanchez

* Enfoasis = Brigadista - Osteomuscular Trabajo en alturas Sin Restricciones

* Camilo Marcada

Enfoasis = Brigadista - osteomuscular Trabajo en altura - sin Restricciones

Todos los Trabajadores tienen conocimiento del Procedimiento para toma de prueba alcohol.



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE REUNIÓN

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA 31-07-2025
(Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. _____
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS

DIRECCIÓN TERRITORIAL: Risaralda

COMPROMISOS PACTADOS

FECHA DE CUMPLIMIENTO
(Día / Mes / Año)

RESPONSABLES

Realizar Pausas activas
Establecer hábitos de
Vida Saludable.

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN

(Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por sí solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.
2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
<u>Montoya H.</u>	<u>Conductor</u>	<u>ETSA-SIGA</u>	<u>Montoya H.</u>
<u>Daniela Sanchez</u>	<u>Inspectora</u>	<u>ETSA-SIGA</u>	<u>Daniela S.</u>
<u>Camila Norcada</u>	<u>Insp. SST</u>	<u>ETSA-SIGA</u>	<u>Camila Norcada</u>
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial



INFORME DE GESTIÓN
ADMINISTRATIVA Y TÉCNICA DE
LA INTERVENTORÍA No. 19
DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2025

CONSORCIO ETSA-SIGA

8.45 ANEXO 5. Documentos egreso interventoría

Mantenimiento de las vías del eje cafetero: Apia - Viterbo - Asia, ruta 5003; Remolinos-Cauya, ruta 2507; Cauya-La Felisa, ruta 2508, en los departamentos de Caldas y Risaralda, incluye puentes.

Julio 08 de 2025, Viterbo Caldas


SEÑORES
CONSORCIO ETSA SIGA
Bogota DC

ASUNTO: RENUNCIA

Reciba un cordial y respetuoso saludo. Sirva la presente para informar ante usted la renuncia al cargo que vengo desempeñando como Conductor, laborando hasta el 30 de julio de 2025, esta decisión es por motivos personales; agradezco la oportunidad brindada.

Sin más a que hacer referencia, y en espera de su comprensión y mayor consideración.

Cordialmente,


JHON MARIO MARTINEZ GOMEZ
CC. 4.547.601

29/Jul/2025
Recibí
JOAN I
75.107.973

CONSORCIO ETSA-SIGA

Agosto 01 de 2025 Viterbo Caldas

PAZ Y SALVO DEL ACTA DE DEVOLUCIÓN DE EPP Y DOTACIÓN

Por medio de la presente acta, se recibe del señor **JHON MARIO MARTINEZ GOMEZ** Identificada con numero de documento CC **4.547.601** expedida en la ciudad de Viterbo Caldas, los siguientes elementos:

DESCRPCIÓN	CANTIDAD
Carnet de identificación	1
Camisas	3
Chaleco Reflectivo	2
Casco	1
Bloqueador	1
Repelente	1

OBSERVACIÓN:

La presente Acta se firma a los diez (01) días del mes de agosto del 2025 por las personas que en ella intervinieron.



ENTREGADO POR:

CC: 4547601



RECIBIDO POR: Camila

CC: 1004739222

	ADMINISTRACIÓN	Código	ADM-F-11-01
	TRASLADO Y BAJA DE ACTIVOS FIJOS	Versión	3
		Fecha	Abril 2024
		Elaborado por	Diego Prieto
		Revisado por	Fuente Cevallos
		Aprobado por	Roberto Benal

El presente formato debe ser usado por los colaboradores del grupo SGS para solicitar el traslado o baja de un activo fijo cumpliendo con lo dispuesto en las políticas internas de la organización. El diligenciamiento de la totalidad de este es esencial para garantizar el éxito del proceso.

SOLICITUD TRASLADO DE ACTIVOS (Diligencie la siguiente en información en caso de solicitar proceso de traslado de activos)												
Información activo						Información de traslado						
Código	Nombre	Marca	Modelo	Serie	Saldo en libros	Fecha traslado	Ubicación actual	Nueva ubicación	Motivo del traslado	Estado del activo	Centro de Costo	% Distribución contable
VEH-0191 GUU776	CAMIONETA	RENAULT - DUSTER OROCH	2020	F4RE4L0CC225890		30/07/2025	VITERBO CALDAS	VITERBO CALDAS	ENTREGA DE CARGO	BUENO	5143058INV	
<div>Nota</div> <div>Corresponde al código QR del activo con 3 letras de nombre y 4 números</div> <div></div>	Corresponde al nombre del activo	Corresponde a la marca del activo (se puede encontrar en la información del activo en manifiesto)	Corresponde al modelo del activo (se puede encontrar en la información del activo en manifiesto)	Corresponde al modelo del activo (se puede encontrar en la información del activo en manifiesto)	Corresponde al saldo pendiente por depreciar del activo, esta información se solicita a activos fijos	Corresponde a la fecha en que se va a solicitar el traslado	Corresponde a la ubicación en la que actualmente se encuentra el activo, dirección y área específica	Corresponde a la ubicación a la que se hará el traslado del activo dirección y área específica	Corresponde al motivo del traslado ya sea por cambio de ubicación física o cambio de responsable	Corresponde al estado físico y funcional del activo actual	Corresponde al centro de costos al que se realizará el traslado	Corresponde al porcentaje que será distribuido el activo de acuerdo a los centros de costos asignados
Observaciones adicionales												
Física y operativamente en buen estado												
CLÁUSULA DE RESPONSABILIDAD												
<p>- El solicitante del traslado debe completar y presentar la solicitud con información real del activo, asegurando que se cumplan todas las políticas y procedimientos internos, y que toda la información necesaria esté completa y correcta.</p> <p>- El destinatario del traslado del activo debe inspeccionar el activo al recibirlo, verificar su estado y condición contra la información proporcionada en la presente solicitud, y reportar cualquier discrepancia o daño inmediatamente al área de activos fijos, asumiendo la responsabilidad de la custodia del activo a partir de su recepción; cualquier daño o pérdida del activo durante el traslado será evaluado para determinar la responsabilidad financiera correspondiente, en conformidad con las políticas internas de la organización y las normativas aplicables.</p> <p>- Todo colaborador que tenga, use, administre o custodie activos propiedad del grupo SGS, es responsable por el daño o pérdida que sufran los mismos cuando no provengan del deterioro natural, por razón de su uso legítimo o de otra causa justificada.</p> <p>- Como colaborador del grupo SGS, declaro que los activos relacionados en el presente documento con fines de traslado estarán bajo mi responsabilidad, por lo cual les daré un uso adecuado durante el desempeño de mis funciones y a la destinación prevista para cada uno de ellos. Me comprometo a informar oportunamente al área de Activos Fijos sobre cualquier desplazamiento, traslado temporal o definitivo de dichos activos mediante la tramitación del presente formato, y sobre cualquier situación que ponga en inminente riesgo los activos relacionados. Con base en lo anterior, serán asumidas por mí las consecuencias económicas que provengan del daño o la pérdida de los mismos debido a mi negligencia o incumplimiento de los procedimientos internos de la organización, y en tal evento autorizo al grupo SGS a efectuar el descuento por nómina y/o liquidación correspondiente al valor del deducible del activo afectado con base en los criterios internos de la organización.</p>												
Solicitante del traslado						Destinatario del traslado						
Nombre	JHON MARIO MARTINEZ GOMEZ					Nombre	DOLLY ROMERO					
Número de identificación	4.547.601					Número de identificación	52396465					
Cargo	CONDUCTOR					Cargo	COORDINADORA DE PROYECTOS					
Firma						Firma						

SOLICITUD BAJA DE ACTIVOS (Diligencie la siguiente en información en caso de solicitar proceso de baja de activos)							
Información activo							
Código	Nombre	Marca	Modelo	Serie	Saldo en libros	Centro de Costo	Motivo de baja
<div>Nota</div> <div>Corresponde al código QR del activo con 3 letras de nombre y 4 números</div> <div></div>	Corresponde al nombre del activo	Corresponde a la marca del activo (se puede encontrar en la información del activo en manifiesto)	Corresponde al modelo del activo (se puede encontrar en la información del activo en manifiesto)	Corresponde al modelo del activo (se puede encontrar en la información del activo en manifiesto)	Corresponde al saldo pendiente por depreciar del activo, esta información se solicita a activos fijos	Corresponde al centro de costos al que se realizará el traslado	El motivo de baja corresponde a obsolescencia, daño o vida útil del activo, con sus respectivas razones.
Observaciones adicionales							
CLÁUSULA DE RESPONSABILIDAD							
<p>Mediante la presente el solicitante de baja del activo fijo relacionado anteriormente debe justificar la baja mediante un diagnóstico del estado del activo, asegurando el cumplimiento de normativas legales y organizacionales.</p> <p>El área de Activos Fijos deberá obtener las aprobaciones necesarias, actualizar los registros financieros, y proporcionar una acta de baja detallada sobre el proceso y resultados de la baja, comprometiéndose a actuar de manera ética y responsable.</p>							
Solicitante de la baja				Responsable diagnóstico técnico			
Nombre				Nombre			
Número de identificación				Número de identificación			
Cargo				Cargo			
Firma				Firma			

	ADMINISTRACIÓN	Código:	ADM-F-09-04
	ACTA DE RECIBO Y ENTREGA DE VEHÍCULOS	Versión:	3
		Fecha:	Abril 2018
		Elaborado por:	Angie Coronado
		Revisado por:	Alexander Arcila
		Aprobado por:	Liliana Lopez

A) DATOS GENERALES

FECHA:	30-07-2025	CIUDAD	VITERBO
PLACA:	GUU 776	MARCA	RENAULT
NOMBRE:	JHON MARIO MARTINEZ	LINEA	OROCH.
CELULAR	3103805018	KILOMETRAJE	78469
No. VIN	93495R5R3LJ163540	COMBUSTIBLE	GASOLINA
CLASE DE SERVICIO	PUBLICO	TIPO DE SERVICIO	PROPIO
	PARTICULAR		ALQUILADO

B) REVISION DE DOCUMENTOS

ITEM	VIGENCIAS		AL DIA	
	INICIAL	FINAL	SI	NO
Licencia de Transito			X	
Seguro obligatorio (SOAT)	20-01-25	20-02-26	X	
Revisión Técnico Mecánica	17-08-24	17-08-26	X	
Póliza Todo Riesgo	28-02-25	28-02-26	X	
Póliza responsabilidad extracontractual				X
Póliza responsabilidad Contractual				X
Tarjeta de Operaciones				X
FUEC				X
Licencia de conducción		16-08-33	X	

C) ESTADO GENERAL DEL VEHICULO

PARTES	ACCESORIOS	CANT.	ESTADO				PARTES	ACCESORIOS	CANT.	ESTADO			
			B	R	M	B				R	M		
LLANTAS	Llantas delanteras	2	X			COSTADO DERECHO	Espejo retrovisor	1	X				
	Llantas traseras	2	X				Vidrios laterales	2	X				
	Llanta Repuesto	1		X			Manijas	2	X				
FRENTE EXTERIOR	Emblemas	1	X				Cerraduras	N/A					
	Persiana	1	X				Copas ruedas	2	X				
	Defensa delantera	1	X				Boceles	N/A					
	Unidades / luces	2	X				Emblemas	N/A					
	Direccionales	2	X				Tapa combustible	1	X				
	Exploradoras	2	X				Aceite de motor	1	X				
	Placa	1	X				Liquido de frenos	1	X				
LLAVES	Ignicion	1	X			NIVELES	Refrigerante	1	X				
	Baul y puertas	1	X				Liquido Hidraulico	1					
	Combustible	N/A					Liquido limpiabrisas	N/A					

Agua.

Esta es una COPIA NO CONTROLADA

La versión aprobada más reciente de este documento se encuentra en SharePoint

Pag 1 de 4

CONFIDENCIAL


PARTES	ACCESORIOS	CANT.	ESTADO			PARTES	ACCESORIOS	CANT.	ESTADO		
			B	R	M				B	R	M
PARTE SUPERIOR	Panoramico del.	1	X			TABLERO DE CONTROL	 Nivel de combustible				
	Panoramico trasero	1	X								
	Brazos limpiabrisas	2	X								
	Plumillas	2		X							
	Grifos lavavidrios	2	X					2	X		
	Antena radio	1	X					1	X		
	Parrilla	1	X					1	X		
	Capot	1	X					1	X		
COSTADO IZQUIERDO	Espejo retrovisor	1	X			KIT DE CARRETERA	Direccionales/Luces	2	X		
	Vidrios laterales	2	X				Calefaccion	1	X		
	Manijas	2	X				Tacometro	1	X		
	Cerraduras	1	X				Velocimetro	1	X		
	Copas ruedas	2	X				Medidor temp.	1	X		
	Boceles	N/A					Encendedor	2	X		
	Emblemas	N/A					Caja herramientas	1	X		
	Tapa combustible	N/A					Llaves fijas	5	X		
PARTE TRASERA	Emblemas	1	X			INTERIOR DE VEHICULO	Alicate	1	X		
	Stop	2	X				Destornilladores		X		
	Tercer stop	1	X				Linterna				
	Luz de placa	1	X				Tacos	2	X		
	Placa	1	X				Gato	1	X		
	Defensa trasera	1	X				Cruceta/Copa	1	X		
	Cerradura trasera	1	X				Extintor	1	X		
							Botiquin	1	X		
INTERIOR DEL MOTO	Bateria / Bornes	2	X				Señales reflectivas	2	X		
	Tapa radiador	1	X				Chaleco reflectivo	1	X		
	Tapa tanque auxiliar	1	X				Parasoles	2	X		
	Pito	1	X				Espejo retrovisor	1	X		
	Sirena	1	X				Cinturones de seg	5	X		
	Pito de reversa	1	X				Freno de emergencia	1	X		
	Tension correas		X				Parlantes	4	X		
							Radio	1	X		
OTROS							Alarma	1	X		
							Guantera	1	X		
							Seguros puertas	4	X		
							Manijas puertas	4	X		
							Manijas vidrios	4	X		
							Luz interior	1	X		
							Tapetes	4	X		
							Cojineria	3	X		
							Cauchos pedales	3		X	
							Aire acondicionado	1	X		
							Descansabrazos	4	X		
							Apoyacabezas	5	X		

Esta es una COPIA NO CONTROLADA

La versión aprobada más reciente de este documento se encuentra en SharePoint

Pag 2 de 4

CONFIDENCIAL

D) INSPECCION VISUAL EXTERIOR DEL VEHICULO

Si evidencia algunos de los siguientes ítems, por favor señálelos en la imagen del vehículo según corresponda:

ITEM	CONVENCION
RAYONES	X
GOLPES	O

OBSERVACIONES:

A continuación constato que la información suministrada es certera y veraz. De encontrar condiciones inseguras o defectos en el vehículo se notificarán al área de HSE y mantenimiento vehicular de SGS Colombia.

FIRMA	FIRMA
Nombre del conductor: <i>Henri Geronimo</i>	Nombre del Supervisor: <i>Ailes Soto</i>
C.C. <i>4547601</i>	C.C. <i>79'255,131</i>

Esta es una COPIA NO CONTROLADA

La versión aprobada más reciente de este documento se encuentra en SharePoint

Pag 3 de 4

CONFIDENCIAL



INFORME DE GESTIÓN
ADMINISTRATIVA Y TÉCNICA DE
LA INTERVENTORÍA No. 19
DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2025

CONSORCIO ETSA-SIGA

8.46 ANEXO 6. Caminata Gerencial interventoría.

Mantenimiento de las vías del eje cafetero: Apia - Viterbo - Asia, ruta 5003; Remolinos-Cauya, ruta 2507; Cauya-La Felisa, ruta 2508, en los departamentos de Caldas y Risaralda, incluye puentes.

	OPERATIONAL INTEGRITY	Código:	OIF-PGR-02-09
	CAMINATA GERENCIAL	Versión:	6
		Fecha:	Enero 2022
		Elaborado por:	Alejandra Moreno
		Revisado por:	Wendy Mendoza
		Aprobado por:	Ledy Diaz

FECHA DE LA INSPECCION	30/07/2025	UBICACIÓN GEOGRAFICA	Viterbo Caldas
SEDE O PROYECTO	4153058 INV	RESPONSABLE DE LA INSPECCION	Camila Moncada - Dayber Quiceno
SECTOR	INDUSTRIAL E INFRAESTRUCTURA	CARGO	Inspector SST - Director Interventoría

	Correcto	Necesita Trabajo	NA	OBSERVACIONES - HALLAZGOS (evidencia)	PLAN DE ACCION - MEDIDA CORRECTIVA
REGLAS PARA LA VIDA					
1			X		
2	X				
3	X			CONTROL AL CONTRATISTA	
4			X		
			X		
6	X				
7	X				
8	X				
9	X				
10	X				
11	X				
12	X				
13			X		
14			X		
Formación y sensibilización					
15	X				
16	X				
17	X				
18	X				
19	X				
Edificios					
20	X				
22	X				
23	X				
24	X				
25	X				
26	X				
Vehículos					
27	X				
28			X		
29			X		
30	X				
31	X				
32		X			Señales reflectivas y logos de INVIAS
Productos químicos					
33			X		
34			X		
35	X				
36			X		
37			X		
38			X		
39			X		


		Correcto	Necesita Trabajo	NA	OBSERVACIONES - HALLAZGOS (evidencia)	PLAN DE ACCION - MEDIDA CORRECTIVA
43	Seguimiento de Informes	X				
44	Transporte y disposición	X				
Máquinas y herramientas						
45	Herramientas seguras	X				
46	Paradas de emergencias			X		
47	Dispositivos de seguridad	X				
48	Mantenimiento	X				
49	Piezas móviles			X		
50	Señalización			X		
51	Almacenamiento	X				
Energía						
52	Aislamiento de energía			X		
53	Lock out/ tag out	X				
54	Mantenimiento	X				
55	Conexión a Tierra	X				
56	Zonas Húmedas			X		
57	Capacitación			X		
58	Cables de extensión	X				
Inflamables y gases						
59	Etiquetas y señales			X		
60	Almacenamiento de cilindro para gas			X		
61	Almacenamientos de inflamables			X		
62	Contenedores			X		
63	Tuberías y líneas	X				
Radiación						
64	Oficial de radiación			X		
65	Registros			X		
66	Procedimientos			X		
67	Señalización			X		
68	Mantenimiento			X		
69	Alarmas			X		
Puertos y Barcos						
70	Embarques			X		
71	Chalecos salvavidas			X		
72	entrenamiento			X		
73	Traslado de barco a barco			X		
74	Acciones de emergencia			X		
75	Confinamiento			X		

Firma



Nota: Por favor remita copia de este registro firmado al área OI

Firma





INFORME DE GESTIÓN
ADMINISTRATIVA Y TÉCNICA DE
LA INTERVENTORÍA No. 19
DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2025

CONSORCIO ETSA-SIGA

8.47 ANEXO 7. Análisis de trabajo interventoría.

Mantenimiento de las vías del eje cafetero: Apia - Viterbo - Asia, ruta 5003; Remolinos-Cauya, ruta 2507; Cauya-La Felisa, ruta 2508, en los departamentos de Caldas y Risaralda, incluye puentes.

<h1>SGS</h1>	OPERATIONAL INTEGRITY		Código	OLF-11-01
	ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)		Versión:	4
			Fecha:	Octubre 2022
			Elaborado por:	Alejandra Moreno
			Revisado por:	Iedy Diaz
			Aprobado por:	Yenny Parra

Actividad: <u>Supervisión actividades excavación de caisson</u>			Área: <u>Técnica - SST</u>			
Turno: Día ☒ Tarde ☐ Noche ☐			Supervisor/Jefe: <u>Deiber Quintero</u>			
			Fecha Desde <u>14</u> Hasta <u>18 Julio</u>			
FACTORES DE RIESGO			CONSECUENCIAS			
1	Espacio Confinado		1	Ahogamiento / Intoxicación	26	☒ Golpe de calor
2	Trabajo en Alturas 2.0 metros		2	☒ Fatiga	27	Hipotermia
3	☒ Vehicular (Tránsito / Conducción)		3	Ausencia / Falta de Oxígeno / Mareo	28	Esfuerzo excesivo
4	☒ Público (Violencia por terceros)		4	☒ Lesiones de Personal	29	☒ fatiga física
5	Radiación Ionizante (Rayos X, Gama, Alfa, Beta y Neutrones)		5	Daños a la propiedad	30	☒ Dolor muscular
6	Radiación No Ionizante (Infraroja, Microondas, entre otros)		6	☒ Cansancio/Fatiga	31	☒ Comportamiento inseguro
7	☒ Herramientas y equipos		7	☒ Atropello / Colisión	32	☒ Distracción en el trabajo
8	☒ Equipos con partes en movimiento o rotación		8	☒ Caídas a un mismo nivel	33	Trastorno cardiovascular
9	Electrico (manipulación de instalaciones electricas / equipos energizados)		9	☒ Caídas a un diferente nivel	34	☒ Trastorno gastrointestinal
10	Gases presurizados (Trabajo en Caliente)		10	Atraco / Robo	35	Otro: Cual
11	☒ Químicos (polvo, liquido, aerosoles, gases, vapores)		11	Agresión Física	PELIGRO/ CONDICIONES SUB ESTANDAR	
12	Físico - Químico (Incendio / Explosiones)		12	☒ Agresión Verbal	1	☒ Terreno Inestable
13	☒ Biológico: Animales venenosos /ponzoñosos		13	Afectación a la salud	2	Contacto con equipos calientes / fríos
14	☒ Biológico: Contacto con fluidos corporales/microorganismos		14	Aplastamiento	3	☒ Maquinas rotativas sin guardas de seguridad
15	Ruido por encima del valor límite permisible (TLV)		15	Aprisionamiento	4	☒ Desmonoramiento
16	Temperaturas extremas (frio / calor)		16	Atrapamiento	5	Emisión de gases / vapores
17	☒ Ergonomico (posiciones prolongadas, sobre-esfuerzos, movimiento repetitivos)		17	☒ Deficiencia, Desgaste de equipos / Herramientas	6	☒ Golpeado por / Golpeado Contra
18	☒ Psicosocial		18	Choque Eléctrico / Corto Circuito	7	☒ Infraestructura inadecuada
IMPACTOS AMBIENTALES			19	Inhalación de productos químicos	8	☒ EPP's en mal estado
13	Descarga de efluentes líquidos fuera de norma		20	Manipulación de sustancias químicas	9	☒ Herramienta y equipos en mal estado
14	Generación de emisiones atmosféricas fuera de la norma		21	Reacción química peligrosa	10	☒ Presencia de otros trabajos en el entorno
15	Disposición final de residuos peligrosos fuera de norma		22	☒ Mordedura / Picadura	11	Ausencia de equipos de medición
16	Accidente durante transporte de cargas peligrosas		23	Contacto con plantas venenosas	12	Sustancias químicas sin rotular
17	Contaminación/Derrame		24	☒ Disconfort por ruido	13	Instalaciones eléctricas en mal estado
			25	☒ Alteraciones cutáneas	14	☒ Condiciones climáticas adversas

Otras Cuales?

Esta es una COPIA NO CONTROLADA
 La versión aprobada más reciente de este documento se encuentra en SharePoint
 Pág. 1 de 2
 CONFIDENCIAL

	OPERATIONAL INTEGRITY	Código	OI-F-11-01
	ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)	Versión:	4
		Fecha:	mayo 2022
		Elaborado por:	Alejandra Moreno
		Revisado por:	Ielidy Diaz
		Aprobado por:	Yenny Parra

ITEM	ACCIONES QUE DEBEN SER TOMADOS PARA CONTROLAR LOS RIESGOS IDENTIFICADOS	RESPONSABLE
	capacitación del personal sobre el uso adecuado y seguro de los equipos	
	capacitación sobre como prevenir los posibles accidentes según las labores de obra que se estén realizando	

EPP's NECESARIOS PARA ESTA ACTIVIDAD


☒ Casco de Seguridad Industrial	Traje Ignifugo	Chaleco salvavidas
☐ Gafas de Seguridad / Monogafas	Protección respiratoria	Otros:
☐ Protección Auditiva	Protector Facial	
☒ Zapatos de Seguridad	Arnes de Seguridad	
☐ Guantes de Seguridad: Cual	Ropa de Agua	

Contactos en caso de emergencia:

Se abre permiso de trabajo?
 Conozco la actividad a ser ejecutada?
 Si algo me ocurre otras personas saben donde estoy?
 Se han implementado los controles para los riesgos?
 Conozco los riesgos a los que me voy a exponer?
 Ha divulgado el ATS a todo el personal ejecutor?

SI	☒	NO	☐
SI	☒	NO	☐
SI	☒	NO	☐
SI	☒	NO	☐
SI	☒	NO	☐
SI	☒	NO	☐

N 2

	* arbores
	Daniela S.
VoBo REPRESENTANTE DEL ÁREA	FIRMA TRABAJADORES QUE ELABORAN EL ATS

Esta es una COPIA NO CONTROLADA

La versión aprobada más reciente de este documento se encuentra en Share Point

Pag 1 de 1

CONFIDENCIAL

Esta es una COPIA NO CONTROLADA



INFORME DE GESTIÓN
ADMINISTRATIVA Y TÉCNICA DE
LA INTERVENTORÍA No. 19
DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2025

CONSORCIO ETSA-SIGA

8.48 ANEXO 8. Visita de liderazgo interventoría.

Mantenimiento de las vías del eje cafetero: Apia - Viterbo - Asia, ruta 5003; Remolinos-Cauya, ruta 2507; Cauya-La Felisa, ruta 2508, en los departamentos de Caldas y Risaralda, incluye puentes.



Leadership OI Visit Report - conducted by Romero, Dolly (BOGOTA D.C.)

Desde OI Lead Adviser App <OILeadAdviserApp@sgs.com>

Fecha Mar 29/07/2025 21:22

Para Angie Moncada <Angie.moncada@etsa.com.co>

Este informe de visita de liderazgo OI se creó en la APP Lead Advisor OI. Tenga en cuenta que los cambios y modificaciones de este correo electrónico no se sincronizan con la APP móvil.

Información de visita :

Fecha de visita : 25/07/2025 02:21 UTC

Llevado a cabo por : Romero, Dolly (BOGOTA D.C.)

Ubicación : Proyecto Vias eje cafetero

Tipo de centro : Oficina

Línea de negocio : Industries & Environment

Ciudad : Bogota

País : Colombia

Estado : Publicado

Fecha publicación : 30/07/2025

Áreas de interés

REGLAS PARA LA VIDA

Palabras clave : Permiso de Trabajo, Energía, Confinamiento, Alturas, Flotación, Cinturones, Ropa, Teléfono, Velocidad, Fatiga, Sustancias, Ignición, Equipos móviles, Aplastamiento, Línea de fuego

Comentarios del líder :

Notas : Good.

FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN

Palabras clave : Señales de seguridad, Incidentes, Peligros/riesgos, Emergencia, Evacuación, Formaciones, Reuniones, Inducción

Comentarios del líder :

Notas : Good.

EDIFICIOS

Palabras clave : Señales, Control de acceso, Salidas, Pasillos y escaleras, Orden y Limpieza, Mantenimiento, Zonas húmedas, Protección contra incendios

Comentarios del líder :

Notas : Good.

VEHÍCULOS

Palabras clave : Autorización, Equipo de seguridad, Mercancías peligrosas, Viajes largos/de riesgo, Mantenimiento, Alarmas de retroceso, Señalización

Comentarios del líder :

Notas : Good.

No responda a este mensaje. Se creó automáticamente. Este correo electrónico no acepta mensajes de respuesta.

Saludos

Equipo de la APP OI Lead Adviser

Information in this email and any attachments is confidential and intended solely for the use of the individual(s) to whom it is addressed or otherwise directed. Please note that any views or opinions presented in this email are solely those of the author and do not necessarily represent those of the Company. Finally, the recipient should check this email and any attachments for the presence of viruses. The Company accepts no liability for any damage caused by any virus transmitted by this

email. All SGS services are rendered in accordance with the applicable SGS conditions of service available on request and accessible at <https://www.sgs.com/en/terms-and-conditions>



INFORME DE GESTIÓN
ADMINISTRATIVA Y TÉCNICA DE
LA INTERVENTORÍA No. 19
DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2025

CONSORCIO ETSA-SIGA

8.49 ANEXO 9. Capacitaciones interventoría.

Mantenimiento de las vías del eje cafetero: Apia - Viterbo - Asia, ruta 5003; Remolinos-Cauya, ruta 2507; Cauya-La Felisa, ruta 2508, en los departamentos de Caldas y Risaralda, incluye puentes.

ID	Hora de inicio	Hora de finalización	Correo electrónico2	Tipo de actividad	Ciudad	Nombre del capacitado	Formación / Nombre de la capacitación	Nombre Completo	No. Cédula	Cargo	Sector al que pertenece	Subsector al que perten	Línea de Nego	Evalua	Sugerencias
63	7/4/25 8:48:18	7/4/25 8:50:24	angie.moncada@etsa.cc	Charla, divulgación y /o	Viterbo Caldas	Sonia Velandia	Que la fatiga no sorprenda a tus conductores	Angie Camila Moncada	1004739222	Inspector SST	Industrial & Environmen	Service and consulting (I	Otro	5	514305BINV
90	7/4/25 9:33:46	7/4/25 9:35:57	jhonmariomartinez77@	Charla, divulgación y /o	Viterbo	Sonia Velandia	Gestionar las preferencias de la fatiga	Jhon mario Martinez	4547601	Conductor	Industrial & Environmen	SGS Funcional	Otro	5	Ejecelente
115	7/4/25 11:41:36	7/4/25 11:43:27	ana.alvarez@etsa.com.c	Capacitación	Viterbo Caldas	SONIA VELANDIA	Gestion de la fatiga al conducir	Ana Maria Alvarez Gil	1061372602	Auxiliar Administrativo	Industrial & Environmen	Service and consulting (I	Otro	5	no
136	7/4/25 15:16:32	7/4/25 15:18:29	angie.moncada@etsa.cc	Charla, divulgación y /o	Viterbo caldas	Andres Jimenez	Acercamiento de plataforma Smartfleet	Angie Camila Moncada	1004739222	Inspector SST	Industrial & Environmen	Service and consulting (I	Otro	4	5143058 INV
439	7/8/25 9:06:11	7/8/25 9:31:18	jhonquinceno@etsa.co	Capacitación	VITERBO	Sonia Velandia	¿Que hacer antes, durante y después de una emergencia?	JOHN DEYBER QUICENO	75107973	DIRECTOR DE PROYECT	Industrial & Environmen	Service and consulting (I	Otro	5	Ejecelente informacion
441	7/8/25 9:06:25	7/8/25 9:32:05	ana.alvarez@etsa.com.c	Capacitación	Viterbo Caldas	Sonia Velandia	¿Que hacer, durante y después de una emergencia"	Ana Maria Alvarez Gil	1061372602	Auxiliar Administrativa	Industrial & Environmen	Service and consulting (I	Otro	5	.
447	7/8/25 9:05:01	7/8/25 9:35:26	julieth.campos@etsa.co	Capacitación	Viterbo	Sonia Velandia	¿Que hacer, durante y después de una emergencia?	Julieth Campos	1054559701	Profesional social	Industrial & Environmen	Service and consulting (I	Otro	5	N/A
774	7/10/25 9:26:46	7/10/25 9:27:50	angie.moncada@etsa.cc	Capacitación	Viterbo	Sonia velandia	Que hacer antes, durante y después de una emergencia	Angie Camila Moncada	1004739222	Inspector SST	Industrial & Environmen	Service and consulting (I	Otro	5	5143058
883	7/10/25 14:56:12	7/10/25 14:57:31	julieth.campos@etsa.co	Capacitación	Viterbo	Sonia Velandia	Prevención riesgo psicosocial, mental y emocional	Julieth Campos	1054559701	Profesional social	Industrial & Environmen	Service and consulting (I	Otro	5	N/A
884	7/10/25 14:56:53	7/10/25 14:58:30	angie.moncada@etsa.cc	Capacitación	Viterbo	Sonia Velandia	Prevención riesgo psicosocial, mental y emocional	Angie Camila Moncada	1004739222	Inspector SST	Industrial & Environmen	Service and consulting (I	Otro	5	.
900	7/10/25 15:00:00	7/10/25 15:07:09	Arlies.soto@etsa.com.co	Capacitación	VITERBO CALDAS	Sonia Velandia	Prevención riesgo psicosocial	Arlies Elberto Soto Callej	79255131	Profesional senior reside	Industrial & Environmen	Construcción	Otro	5	Se debe fomentar el apoyo entre compañeros, para minimizar el riesgo psicosocial
903	7/10/25 15:11:56	7/10/25 15:14:18	jhonmariomartinez77@	Charla, divulgación y /o	Viterbo	Sonia velandia	Prevención riesgo psicosocial	Jhon mario Martinez	4547601	Conductor	Industrial & Environmen	Service and consulting (I	Otro	5	Muy bien
907	7/10/25 15:18:05	7/10/25 15:20:08	ana.alvarez@etsa.com.c	Capacitación	Viterbo Caldas	Sonia velandia	Prevención riesgo psicosocial, mental y emocional	ANA MARIA ALVAREZ GI	1061372602	Auxiliar Administrativa	Industrial & Environmen	Service and consulting (I	Otro	5	NO
978	7/10/25 15:59:12	7/10/25 16:01:13	ana.alvarez@etsa.com.c	Capacitación	Viterbo Caldas	Eduar Rairán	Cuidado de ojos y cara por material proyectado y uso de protección para ojos y cara	ANA MARIA ALVAREZ GI	1061372602	AUXILIAR ADMINISTRATI	Industrial & Environmen	Servicios industriales tra	Otro	4	NO
980	7/10/25 16:00:11	7/10/25 16:02:00	jhon.martinez@etsa.co	Charla, divulgación y /o	Viterbo	Eduardo rairan	Cuidado de ojos y cara por material proyectado y uso de protección para ojos y cara	Jhon mario Martinez	4547601	Conductor	SGS Funcional	Service and consulting (I	Otro	5	Bien
981	7/10/25 15:58:37	7/10/25 16:02:25	daniela.sanchez@etsa.c	Capacitación	Viterbo Caldas	Eduar Rairán	Cuidado de ojos y cara por material proyectado y uso de protección para ojos y cara	Daniela Sanchez Cuervo	1193568076	Inspectora	Industrial & Environmen	Servicios industriales tra	Otro		Información clara e s importante
991	7/10/25 16:06:32	7/10/25 16:08:58	daniela.sanchez@etsa.c	Capacitación	Viterbo	Sonia velandia	Prevención riesgo psicosocial, mental y emocional	daniela.sanchez.cuervo	1193568076	Inspectora	Industrial & Environmen	Construcción	Otro		Información clara e s importante
1052	7/11/25 8:43:58	7/11/25 8:45:20	angie.moncada@etsa.c	Capacitación	Viterbo caldas	Eduard Andres Rairan	Accidentes de Tránsito SOAT	angie.camila.moncada o	1004739222	Inspector SST	Industrial & Environmen	Service and consulting (I	Otro	5	514305BINV
1053	7/11/25 8:44:06	7/11/25 8:45:58	jhon.martinez@etsa.co	Charla, divulgación y /o	Viterbo	Andrés rairan	Utilidad del seguro obligatorio en accidente	Jhon mario Martinez	4547601	Conductor	SGS Funcional	Service and consulting (I	Otro	5	Bien
1165	7/11/25 10:35:10	7/11/25 10:47:05	ana.alvarez@etsa.com.c	Capacitación	Viterbo Caldas	Eduard Andres Rairan	Utilidad del Seguro Obligatorio en Accidentes de Tránsito SOAT	ANA MARIA ALVAREZ GI	1061372602	AUXILIAR ADMON	Industrial & Environmen	Servicios industriales tra	Otro	4	NO
1385	7/15/25 8:42:26	7/15/25 9:20:07	julieth.campos@etsa.co	Capacitación	Viterbo	Adriana del Pilar Talero	Primeros auxilios manejo de hemorragias	Julieth Campos	1054559701	Profesional social interv	Industrial & Environmen	Service and consulting (I	Otro	5	N/A
1386	7/15/25 9:18:34	7/15/25 9:20:42	ana.alvarez@etsa.com.c	Capacitación	Viterbo Caldas	Adriana del Pilar Talero	"Primeros auxilios manejo de hemorragias"	ANA MARIA ALVAREZ GI	1061372602	AUXILIAR ADMINISTRATI	Industrial & Environmen	Service and consulting (I	Otro	5	NO
1402	7/15/25 9:35:17	7/15/25 9:37:05	angie.moncada@etsa.cc	Capacitación	Viterbo caldas	Adriana del pilar	Primeros auxilios manejo de hemorragias	Angie Camila Moncada	1004739222	Inspector SST	Industrial & Environmen	Service and consulting (I	Otro	5	5143058
1730	7/16/25 15:59:54	7/16/25 16:02:47	julieth.campos@etsa.co	Capacitación	Viterbo	Eduard Rairan	Medidas de iluminación, térmicas, ruido, BTX y humedad	Julieth Campos	1054559701	Profesional social interv	Industrial & Environmen	Service and consulting (I	Otro	5	N/A
1732	7/16/25 16:01:58	7/16/25 16:03:52	ANGIE.MONCADA@ETS	Capacitación	Viterbo Caldas	Euard Rain	Medidas de iluminación, térmicas, ruido, BTX y humedad	Angie Camila Moncada	1004739222	Inspector SST	Industrial & Environmen	Service and consulting (I	Otro	4	5143058 INV
2216	7/22/25 8:38:13	7/22/25 8:42:07	maura.chacua@etsa.co	Capacitación	VITERBO CALDAS	ADRIANA TALERO	"Primeros auxilios inmovilización de fracturas"	MAURA XIMENA CHACU	1086299296	PROFESIONAL AMBIENT	Industrial & Environmen	Construcción	Otro	4	NINGUNO
2220	7/22/25 8:44:47	7/22/25 8:47:02	jhon.martinez@etsa.co	Charla, divulgación y /o	Viterbo	Adriana talera	Primeros auxilios inmovilización de fracturas	Jhon mario Martinez	4547601	Conductor	SGS Funcional	Service and consulting (I	Otro	5	Bien
2222	7/22/25 8:47:09	7/22/25 8:50:16	anaalvarez@etsa.com.c	Capacitación	Viterbo Caldas	Adriana Talero	"Primeros auxilios inmovilización de fracturas"	ANA MARIA ALVAREZ GI	1061372602	AUXILIAR ADMINISTRATI	Industrial & Environmen	Servicios industriales tra	Otro	5	NO
2228	7/22/25 8:46:37	7/22/25 8:55:50	jhon.quinceno@etsa.co	Capacitación	VITERBO - CALDAS	Adriana Talero	Primeros auxilios inmovilización de fracturas	JOHN DEYBER QUICENO	75107973	Director de Proyecto	Industrial & Environmen	Service and consulting (I	Otro	5	Informativa y precisa Muy interesame capacitacion, importante para la cotidianidad y emergencias, tanto en la vida laboral como s privada
2267	7/22/25 9:31:06	7/22/25 9:37:32	arlies.soto@etsa.com.co	Capacitación	Viterbo Caldas	Adriana del Pilar Talero	primeros auxilios e inmovilización de fracturas	ARLES ELBERTO SOTO C	79255131	Residente de Intervento	Soy externo	Soy externo	Soy externo		
2581	7/24/25 11:47:22	7/24/25 11:58:31	maura.chacua@etsa.co	Capacitación	viterbo	Eduard Rairán	RIESGOS EN EL LUGAR DE TRABAJO	MAURA XIMENA CHACU	1086299296	PROFESIONAL AMBIENT	Industrial & Environmen	Soy externo	Soy externo	4	NINGUNA
2596	7/24/25 12:02:09	7/24/25 12:03:56	julieth.campos@etsa.co	Capacitación	Viterbo	Edward Ryan	Riesgos en el lugar de trabajo	Julieth Campos	1054559701	Profesional social interv	Industrial & Environmen	ENVI Consultoria	Otro	5	N/A
2604	7/24/25 12:00:07	7/24/25 12:07:45	Angie.moncada@etsa.c	Capacitación	viterbo caldas	eduar rain	Sabes a qué riesgos y peligros te encuentras expuesto en tu lugar de trabajo	Angie Camila Moncada	1004739222	Inspector SST	Industrial & Environmen	Service and consulting (I	Otro	5	514305BINV
2648	7/24/25 15:51:59	7/24/25 15:55:38	Angie.moncada@etsa.cc	Capacitación	Viterbo Caldas	.	Responsabilidades legales en HSE	Angie Camila Moncada	1004739222	Inspector SST	Industrial & Environmen	Service and consulting (I	Otro	4	514305BINV
2717	7/25/25 8:47:52	7/25/25 8:49:58	ana.alvarez@etsa.com.c	Capacitación	Viterbo Caldas	Edwar Rairan	"Seguridad activa y pasiva, herramientas de protección como peatón y pasajero de transporte público"	Ana Maria Alvarez Gil	1061372602	Auxiliar Administrativo	Industrial & Environmen	Service and consulting (I	Otro	5	NO
2726	7/25/25 9:00:27	7/25/25 9:01:59	angie.moncada@etsa.cc	Capacitación	Viterbo caldas	Eduar Rain	Seguridad activa y pasiva, herramientas de protección como peatón y pasajero de transporte público	Angie Camila Moncada	1004739222	Inspector sst	Industrial & Environmen	Service and consulting (I	Otro	4	514305BINV
2730	7/25/25 8:47:41	7/25/25 9:09:30	maura.chacua@etsa.co	Capacitación	VITERBO	EDUARD ANDRES RAIRA	segurida activa y pasiva protección del pasajero del transporte publico	MAURA XIMENA CHACU	1086299296	PROFESIONAL AMBIENT	Industrial & Environmen	Construcción	Otro	4	NINGUNA
3087	7/29/25 9:44:21	7/29/25 9:50:08	ana.alvarez@etsa.com.c	Capacitación	Viterbo Caldas	Adriana Talero	Primeros auxilios manejo de heridas y su clasificación"	ANA MARIA ALVAREZ GI	1061372602	AUXILIAR ADMINISTRATI	Industrial & Environmen	Servicios industriales tra	Otro	5	NO
3090	7/29/25 9:45:44	7/29/25 9:59:14	julieth.campos@etsa.co	Capacitación	Viterbo	Adriana Talero	Primeros auxilios manejo de heridas y su clasificación	Julieth Marlen Campos	1054559701	Profesional social interv	Industrial & Environmen	ENVI Consultoria	Otro	5	N/A

	RECURSOS HUMANOS	Código:	RH-F-03-01
	REGISTRO DE ASISTENCIA	Versión:	5
		Fecha:	Julio 2012
		Autor:	Angélica Rincón
		Aprobado por:	Luzmarina Villate





Fecha: 4 - Julio - 2025 Ciudad: Viterbo Lugar: Oficina

Nombre del capacitador: Camila Moncada Formación: Socialización

Tema: Procedimiento de Alcohol y drogas

Subtemas: Valores presencia de alcohol, drogas, sustancias, Sanciones SGS

Personas capacitadas: 7 15 11 Costo total: Horas efectivas:

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	SECTOR	FIRMA
1	Ana Maria Alvarez Gil	1061372652	Aux Administrativa	INDUSTRIAL	
2	John Dember Quintero	75107973	Director Interv.	INDUSTRIAL	
3	Julieth Campos	71054552201	Pro. Social	INDUSTRIAL	
4	ARLES SOTO	79'255131	Res Interv	INDUSTRIAL	
5	Shon Herro Morera	45447601	Conductores	INDUSTRIAL	
6	Camila Moncada	100413922	Insp SST	INDUSTRIAL	
7	Daniela Sanchez	419356806	Inspector	INDUSTRIAL	
8				INDUSTRIAL	
9				INDUSTRIAL	
10					
11					
12					
13					

Comentarios / Sugerencias:

Firma del capacitador:



Esta es una COPIA NO CONTROLADA

La versión aprobada más reciente de este documento se encuentra en SharePoint

Página 1 de 1

CONFIDENCIAL

	RECURSOS HUMANOS	Código:	RH-F-03-01
	REGISTRO DE ASISTENCIA	Versión:	5
		Fecha:	Julio 2012
		Autor:	Angélica Rincón
		Aprobado por:	Luzmarina Villate

Fecha: 10-Julio-2023

Ciudad: Viterbo




Lugar:

Nombre del capacitador: Camila Morcada Formación: Socialización - firma

Tema: Consentimiento informado Procedimiento de alcohol y drogas

Subtemas: Formato 01-F-P-51-01

Personas capacitadas: 8 ☐ 15 ☐ Costo total: / Horas efectivas: /

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	SECTOR	FIRMA
1	Andrés Mario Alvarado Gil	1061372602	Ger. Administrativo	INDUSTRIAL	
2	John Deyber Quiroz	751074123	Ing. Director. Int.	INDUSTRIAL	
3	Julieth Campos	105455920	Pro. Social	INDUSTRIAL	
4	ARLES SOTO	79'251131	Res. J. Inter. Int.	INDUSTRIAL	
5	John Heriberto Hernández	454760	Condución	INDUSTRIAL	
6	Daniela Sánchez	1193568076	Inspector	INDUSTRIAL	
7	Camila Morcada	100473422	Ins. SST	INDUSTRIAL	
8				INDUSTRIAL	
9				INDUSTRIAL	
10					
11					
12					
13					

Comentarios / Sugerencias:

Se lee y socializa el consentimiento informado sobre el Registro prueba de alcohol.

Firma del capacitador:



Esta es una COPIA NO CONTROLADA

La versión aprobada más reciente de este documento se encuentra en SharePoint

Página 1 de 1

CONFIDENCIAL

	RECURSOS HUMANOS	Código:	RH-F-03-01
	REGISTRO DE ASISTENCIA	Versión:	5
		Fecha:	Julio 2012
		Autor:	Angélica Rincón
		Aprobado por:	Luzmarina Villate

Fecha: 24-Julio-2025

Ciudad: Viterbo

Lugar: Oficina.

Nombre del capacitador: Camila Moncada

Formación: Socialización

Tema: Socialización políticas, Matriz IPER, objetivos y metas Actualizados al 2025 y se socializa el documento

Subtemas: Revisión por la dirección del 2024.

Personas capacitadas: 8

30 L

Costo total: /

Horas efectivas: /

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	SECTOR	FIRMA
1	Shon Mario Martínez	6454760	Conducir	INDUSTRIAL	Shon
2	Ana María Álvarez Gil	1061372602	As. Admón.	INDUSTRIAL	Ana
3	Arles Soto	79255131	Res. Intervent	INDUSTRIAL	Arles
4	Daniela Sánchez	1193568076	Inspectora	INDUSTRIAL	Daniela
5	Camila Moncada	100473922	Inspect SST	INDUSTRIAL	Camila
6	John Payero	75109473	Director	INDUSTRIAL	John
7	Julio César	105489701	Pro. Social	INDUSTRIAL	Julio
8	Marcia X. Churruarín	1086299296	Prof. Ambiental	INDUSTRIAL	Marcia
9	/	/	/	INDUSTRIAL	/
10	/	/	/	/	/
11	/	/	/	/	/
12	/	/	/	/	/
13	/	/	/	/	/

Comentarios / Sugerencias:

Firma del capacitador:



Esta es una COPIA NO CONTROLADA

La versión aprobada más reciente de este documento se encuentra en SharePoint

Página 1 de 1

CONFIDENCIAL



INFORME DE GESTIÓN
ADMINISTRATIVA Y TÉCNICA DE
LA INTERVENTORÍA No. 19
DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2025

CONSORCIO ETSA-SIGA

8.50 ANEXO 10. Momentos de seguridad interventoría.

Mantenimiento de las vías del eje cafetero: Apia - Viterbo - Asia, ruta 5003; Remolinos-Cauya, ruta 2507; Cauya-La Felisa, ruta 2508, en los departamentos de Caldas y Risaralda, incluye puentes.

	RECURSOS HUMANOS	Código:	RH-F-03-01
	REGISTRO DE ASISTENCIA	Versión:	5
		Fecha:	Julio 2012
		Autor:	Angélica Rincón
		Aprobado por:	Luzmarina Villota

Fecha: 07- Julio- 2025 Ciudad: Viterbo

Lugar: Oficina

Nombre del capacitador: Camila Marcada Formación: momento de seguridad

Tema: Riesgo endémico

Subtemas:

Personas capacitadas: 8 15 Costo total: / Horas efectivas: /

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	SECTOR	FIRMA
1	Jonathan Martinez	4154769	Conductor	INDUSTRIAL	[Firma]
2	Arles Soto	79'255131	Res Intervén	INDUSTRIAL	[Firma]
3	Daniela Sanchez	113568076	Inspector	INDUSTRIAL	[Firma]
4	Jose T. Alvarez	61 1061372602	As. Admón.	INDUSTRIAL	[Firma]
5	Camila Marcada	1004739222	hosp. SST	INDUSTRIAL	[Firma]
6	Jaqueline Campos	1054559101	Pro. Social	INDUSTRIAL	[Firma]
7	John Daper Quiroz	75107973	Director	INDUSTRIAL	[Firma]
8	Melva X. Chacón	1086297216	Pic. Ambiental	INDUSTRIAL	[Firma]
9	/	/	/	INDUSTRIAL	/
10	/	/	/	/	/
11	/	/	/	/	/
12	/	/	/	/	/

Comentarios / Sugerencias:

Firma del capacitador:



Esta es una COPIA NO CONTROLADA

La versión aprobada más reciente de este documento se encuentra en SharePoint

Página 1 de 1




CONFIDENCIAL

	RECURSOS HUMANOS	Código:	RH-F-03-01
	REGISTRO DE ASISTENCIA	Versión:	5
		Fecha:	Julio 2012
		Autor:	Angélica Rincón
		Aprobado por:	Luzmarina Villate

Fecha: 11-Julio-2025 Ciudad: Viterbo Lugar: Oficina
 Nombre del capacitador: Camila Mancada Formación: Momento de Seguridad.
 Tema: Manejo de fuegos incipientes

Subtemas:

Personas capacitadas: 7 15 Costo total: / Horas efectivas: /

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	SECTOR	FIRMA
1	Arlles Soto	79'255 131	Res. Interve.	INDUSTRIAL	
2	Daniela Sanchez	1173568076	Inspector	INDUSTRIAL	
3	Heloth Curiel	105458701	Pro. Social	INDUSTRIAL	
4	John Deyber Curiel	751079731	Director	INDUSTRIAL	
5	Ana Maria Alvarado	1061372602	Ex Admón.	INDUSTRIAL	
6	Phonferno Portance	4544601	Conductor	INDUSTRIAL	
7	Camila Mancada	1004739221	Insp. SST	INDUSTRIAL	
8				INDUSTRIAL	
9				INDUSTRIAL	
10					
11					
12					
13					

Comentarios / Sugerencias:




Firma del capacitador:



	RECURSOS HUMANOS	Código:	RH-F-03-01
	REGISTRO DE ASISTENCIA	Versión:	5
		Fecha:	Julio 2012
		Autor:	Angélica Rincón
		Aprobado por:	Luzmarina Villate

Fecha: 14-Julio-2025 Ciudad: Viterbo Lugar: Oficina
 Nombre del capacitador: Camila Mancada Formación: Momento de Seguridad
 Tema: Conducción Segura en climas secos y húmedos
 Subtemas:

Personas capacitadas: 7 ☐ 15 ☐ Costo total: / Horas efectivas: /

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	SECTOR	FIRMA
1	Andri Maria Alvarez Gil	1061372602	Asa Admon.	INDUSTRIAL	
2	Maurice X Chucuri	1086200296	Prof. Ambiental	INDUSTRIAL	
3	John Deyber Duran	75107973	Director	INDUSTRIAL	
4	Mon Montiel Martinez	454760	Conductor	INDUSTRIAL	
5	Daniela Sanchez	443568076	Inspectora	INDUSTRIAL	
6	Camila Mancada	1004739222	Insp SST	INDUSTRIAL	
7	Julieth Campos	105455079	Pro. Social	INDUSTRIAL	
8	/	/	/	INDUSTRIAL	/
9	/	/	/	INDUSTRIAL	/
10	/	/	/	/	/
11	/	/	/	/	/
12	/	/	/	/	/
13	/	/	/	/	/

Comentarios / Sugerencias:

Firma del capacitador:



Esta es una COPIA NO CONTROLADA

La versión aprobada más reciente de este documento se encuentra en SharePoint

Página 1 de 1

CONFIDENCIAL

	RECURSOS HUMANOS	Código:	RH-F-03-01
	REGISTRO DE ASISTENCIA	Versión:	5
		Fecha:	Julio 2012
		Autor:	Angélica Rincón
		Aprobado por:	Luzmarina Villate

Fecha: 18-Julio-2025 Ciudad: Viterbo

Lugar: Oficina

Nombre del capacitador: Camila Moncada Formación: momento de Seguridad

Tema: Orden y aseo en los puestos de Trabajo

Subtemas:

Personas capacitadas: 7 ☐ 17 ☐ Costo total: / Horas efectivas: /

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	SECTOR	FIRMA
1	Monica Portia	4447001	Conducir	INDUSTRIAL	Monica
2	Daniela Sanchez	119356006	Inspector	INDUSTRIAL	Daniela S.
3	Arles Soto	79255131	Res. Futer	INDUSTRIAL	Arles
4	Julieth Campes	108455701	Pro. Social	INDUSTRIAL	Julieth
5	John Defier Quintero	75107973	Director	INDUSTRIAL	John
6	Amir Tania Florez	1061372602	Aux. Admin.	INDUSTRIAL	Amir
7	Camila Moncada	1004739211	Insp. SST	INDUSTRIAL	Camila
8				INDUSTRIAL	
9				INDUSTRIAL	
10					
11					
12					
13					

Comentarios / Sugerencias:

Firma del capacitador:



Esta es una COPIA NO CONTROLADA

La versión aprobada más reciente de este documento se encuentra en SharePoint

Página 1 de 1

CONFIDENCIAL

	RECURSOS HUMANOS	Código:	RH-F-03-01
	REGISTRO DE ASISTENCIA	Versión:	6
		Fecha:	Julio 2012
		Autor:	Angélica Rincón
		Aprobado por:	Luzmarina Villate

Fecha: 25-Julio-2025 Ciudad: Viterbo

Lugar: Oficina





Nombre del capacitador: Ximena chacua

Formación: Momento de Seguridad

Tema: Separación de Residuos Aprovechables y su importancia ambiental

Subtemas:

 Personas capacitadas: 0 ☐ 15 ☐ Costo total: / Horas efectivas: /

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	SECTOR	FIRMA
1	Mauria X. Chacua	1086249246	Prf. Ambiental	INDUSTRIAL	
2	Danella Sanchez	1193568076	Inspector	INDUSTRIAL	
3	Jeheth Campos	1034559201	Pro-Social	INDUSTRIAL	
4	Mon Moreno Toranzo	4547601	Conductor	INDUSTRIAL	
5	ARLES SOTO	79255131	Res. Interventoría	INDUSTRIAL	
6	John De la Cruz	75.107973	Director	INDUSTRIAL	
7	Carolina Norcacha	100473222	Insp. SST	INDUSTRIAL	
8	Ana Maria Alvarez Gil	1061372602	Asa. Idmva	INDUSTRIAL	
9				INDUSTRIAL	
10					
11					
12					
13					

Comentarios / Sugerencias:

Firma del capacitador:

Mauria Ximena chacua

Esta es una COPIA NO CONTROLADA

La versión aprobada más reciente de este documento se encuentra en SharePoint

Página 1 de 1

CONFIDENCIAL

	RECURSOS HUMANOS	Código	RH-F-03-01
	REGISTRO DE ASISTENCIA	Versión:	5
		Fecha:	Julio 2012
		Autor:	Angélica Rincón
		Aprobado por:	Luzmarina Véliz

Fecha: 28-Julio-2025 Ciudad: Viterbo






Lugar: oficina

Nombre del capacitador: Camila Morcada Formación: momento de Seguridad

Tema: Prevención de accidentes en mano y manejo de herramientas manuales


Subtemas:

Personas capacitadas: 8 Costo total: / Horas efectivas: /

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	SECTOR	FIRMA
1	John P. Guerrero	75107973	Director	INDUSTRIAL	
2	Julieeth Campos	10545970	Pro. Seca	INDUSTRIAL	
3	Daniela Sanchez	119356876	Inspectora	INDUSTRIAL	
4	Arles Soto	79255131	Rcs Intervener	INDUSTRIAL	
5	Maura X. Chacua	1086299296	Pf Ambiental	INDUSTRIAL	
6	Jonathan P. P. P.	4547601	Conductor	INDUSTRIAL	
7	Camila Morcada	100473922	Ins. SST	INDUSTRIAL	
8	Ana Maria Alvarez Gil	1061332602	As. Idmon.	INDUSTRIAL	
9				INDUSTRIAL	
10					
11					
12					

Comentarios / Sugerencias:

Firma del capacitador:



Esta es una COPIA NO CONTROLADA

La versión aprobada más reciente de este documento se encuentra en SharePoint

Página 1 de 1

CONFIDENCIAL



INFORME DE GESTIÓN
ADMINISTRATIVA Y TÉCNICA DE
LA INTERVENTORÍA No. 19
DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2025

CONSORCIO ETSA-SIGA

8.51 ANEXO 11. Pausa Activa interventoría.

Mantenimiento de las vías del eje cafetero: Apia - Viterbo - Asia, ruta 5003; Remolinos-Cauya, ruta 2507; Cauya-La Felisa, ruta 2508, en los departamentos de Caldas y Risaralda, incluye puentes.

	RECURSOS HUMANOS	Código:	RH-F-03-01
	REGISTRO DE ASISTENCIA	Versión:	5
		Fecha:	Julio 2012
		Autor:	Angélica Rincón
		Aprobado por:	Luzmarina Vilate

Fecha: 09 - Julio - 2025 Ciudad: Viterbo

Lugar: Oficina





Nombre del capacitador: Daniela Sanchez Formación: Pausa activa

Tema:  Mario Martinez

Trabajo en equipo - Habilidad mental

Subtemas:

Personas capacitadas: 7 30 Costo total: _____ Horas efectivas: _____

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	SECTOR	FIRMA
1	Camila Moncada	1004139122	Insop. SST	INDUSTRIAL	
2	Andrés Alberto Gil	1061392602	Aux Admon.	INDUSTRIAL	
3	ARLES SOTO	77'255131	Res Intervs	INDUSTRIAL	
4	Miguel Ángel Martínez	41547601	Conductores	INDUSTRIAL	
5	Julio César Campos	105455921	Pro. Social	INDUSTRIAL	
6	Daniela Sanchez	4193560076	Inspector	INDUSTRIAL	
7				INDUSTRIAL	
8				INDUSTRIAL	
9				INDUSTRIAL	
10					
11					
12					
13					

Comentarios / Sugerencias:

Firma del capacitador: Daniela Sanchez

Esta es una COPIA NO CONTROLADA

La versión aprobada más reciente de este documento se encuentra en SharePoint

Página 1 de 1







CONFIDENCIAL

	RECURSOS HUMANOS	Código:	RH-F-03-01
	REGISTRO DE ASISTENCIA	Versión:	5
		Fecha:	Julio 2012
		Autor:	Angélica Rincón
		Aprobado por:	Luzmarina Villate

Fecha: 23-Julio - 2025 Ciudad: Viterbo Lugar: oficina
 Nombre del capacitador: Julieth Campos Formación: Pausa activa.
 Tema: Seguridad vial

Subtemas:

Personas capacitadas: 8 Costo total: Horas efectivas:

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	SECTOR	FIRMA
1	Melora X. Chucua	108629775	Paf Ambiental	INDUSTRIAL	
2	Andrés Toribio Alvarado	1061372602	Aut Admon.	INDUSTRIAL	
3	John Deyber Quiroga	75107925	Director	INDUSTRIAL	
4	Arles Soto	79255131	Residente Int.	INDUSTRIAL	
5	Julieth Campos	108559401	Pio. Social	INDUSTRIAL	
6	Shan Monroy	4547601	Conductores	INDUSTRIAL	
7	Daniela Sanchez	119356806	Inspector	INDUSTRIAL	
8	Carina Morcada	100473422	Insp. SST	INDUSTRIAL	
9				INDUSTRIAL	
10					
11					
12					
13					

Comentarios / Sugerencias:

Firma del capacitador:




Esta es una COPIA NO CONTROLADA
 La versión aprobada más reciente de este documento se encuentra en SharePoint
 Página 1 de 1
 CONFIDENCIAL

	RECURSOS HUMANOS	Código:	RH-F-03-01
	REGISTRO DE ASISTENCIA	Versión:	5
		Fecha:	Julio 2012
		Autor:	Angélica Rincón
		Aprobado por:	Luzmarina Villate

Fecha: 30/Julio/2025 Ciudad: Viterbo

Lugar:

Nombre del capacitador: Ximena Chacra Formación: Pausa activa.

Tema: Habilidad metal.

Subtemas: Parada de Seguridad por índice accidentalidad

Personas capacitadas: 9 30 11 Costo total: / Horas efectivas: /

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	SECTOR	FIRMA
1	Ana Maria Alvarado Gil	1061372602	Jux Admon.	INDUSTRIAL	[Firma]
2	Julieth Campos	1654.557711	Pro. Suelo	INDUSTRIAL	[Firma]
3	John Dwyer Quintero	75107973	Director	INDUSTRIAL	[Firma]
4	Chus Elvira	108826098	Of. Compliance	INDUSTRIAL	[Firma]
5	San Cabro Echea	1019134777	Prof. Rel. Laboral	INDUSTRIAL	[Firma]
6	Camila Morcada	1004739221	Inspección SST	INDUSTRIAL	[Firma]
7	Maura X. Chacra	1086299294	Prof. Ambiental	INDUSTRIAL	[Firma]
8	Arles Soto	79'255131	Res Inten	INDUSTRIAL	[Firma]
9	Daniela Sanchez	1193569076	Inspectora	INDUSTRIAL	Daniela S.
10					
11					
12					

Comentarios / Sugerencias:

Se Realiza parada de Seguridad por la sumatoria de 4 accidentes presentados en los últimos 2 días

Firma del capacitador:

Maura Ximena Chacra. - Camila Morcada.

Esta es una COPIA NO CONTROLADA

La versión aprobada más reciente de este documento se encuentra en SharePoint

Página 1 de 1

CONFIDENCIAL



INFORME DE GESTIÓN
ADMINISTRATIVA Y TÉCNICA DE
LA INTERVENTORÍA No. 19
DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2025

CONSORCIO ETSA-SIGA

8.52 ANEXO 12. Entrega EPP interventoría.

Mantenimiento de las vías del eje cafetero: Apia - Viterbo - Asia, ruta 5003; Remolinos-Cauya, ruta 2507; Cauya-La Felisa, ruta 2508, en los departamentos de Caldas y Risaralda, incluye puentes.

REGISTRO DE ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, DOTACIÓN Y SEGURIDAD FÍSICA

Código:	CI-F-CQ-Q1
Versión:	8
Fecha:	Abril 2023
Elaborado por:	Héctor Gallego
Revisado por:	Holman Moreno
Aprobado por:	Tanny Pardo

Apellidos y Nombres Completos	Cedula	Ciudad	Proyecto o Sucursal	Sector/Area
Angie Camila Mancada Osorio	1004939122	Utebo	5143058 INU	Industrial

Conforme a la normatividad en seguridad y en especial, al Art. 230 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado y reglamentado por la Ley 11 de 1984, Dec. 952 de 1984, Dec. 686 de 1970 y Res. 46 de 1952 del Ministerio de la Protección Social y conforme a lo establecido en el Art. 178 de la Res. 2400 de 1979, le estamos haciendo entrega de los siguientes elementos de protección personal y/o dotación.

[illegible]

REGISTRO DE ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, DOTACIÓN Y SEGURIDAD FÍSICA

Código:	01-F-02-01
Versión:	8
Fecha:	Agosto 2023
Elaborado por:	Holler Gallego
Revisado por:	Holman Morano
Aprobado por:	Yenny Parra

Apellidos y Nombres Completos	Cedula	Ciudad	Proyecto o Sucursal	Sector/Area
Julieth Mauren Campos	1054559701	Urebo	3143052 INV	Industriald

[illegible]

OPERATIONAL INTEGRITY

REGISTRO DE ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, DOTACIÓN Y SEGURIDAD FÍSICA

Código:	01-F-02-01
Versión:	8
Fecha:	Agosto 2023
Elaborado por:	Héctor Gallego
Revisado por:	Holman Moreno
Aprobado por:	Vanny Parra

Apellidos y Nombres Completos

Apellidos y Nombres Completos
 Estela Gomez Jhon Jorie

Cedula

4547601

Cludad

11/25/20

Proyecto o Sucursal

5143058 INV

Sector/Area

1205/110

Conforme a la normatividad en seguridad y en especial, al Art. 230 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado y reglamentado por la Ley 11 de 1984, Dec. 982 de 1984, Dec. 686 de 1970 y Res. 48 de 1952 del Ministerio de la Protección Social y conforme a lo establecido en el Art. 176 de la Res. 2400 de 1979, le estamos haciendo entrega de los siguientes elementos de protección personal y/o dotación.

[illegible]

Logo

REGISTRO DE ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, DOTACIÓN Y SEGURIDAD FÍSICA

Código:	CI-F-02-01
Versión:	8
Fecha:	Agosto 2023
Elaborado por:	Heller Gallego
Revisado por:	Holman Moreno
Aprobado por:	Yanny Parra

Apellidos y Nombres Completos	Cedula	Ciudad	Proyecto o Sucursal	Sector/Area
Maria Ximena Charua	1086299296	Viterbo	3143058 INU	Industrial

Conforme a la normalidad en seguridad y en especial, al Art. 230 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado y reglamentado por la Ley 11 de 1984, Dec. 982 de 1984, Dec. 686 de 1970 y Res. 46 de 1952 del Ministerio de la Protección Social y conforme a lo establecido en el Art. 176 de la Res. 2400 de 1979, le estamos haciendo entrega de los siguientes elementos de protección personal y/o dotación.

[illegible]

Apellidos y Nombres Completos

Jhon Deyber Quintero Lopez

Cedula

75.107 973

Ciudad

Vitebo

Proyecto o Sucursal

5143058 Inv

Sector/Area

SECRET//AFES

industrial

Conforme a la normatividad en seguridad y en especial, al Art. 230 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado y reglamentado por la Ley 11 de 1984, Dec. 982 de 1984, Dec. 686 de 1970 y Res. 46 de 1952 del Ministerio de la Protección Social y conforme a lo establecido en el Art. 176 de la Res. 2400 de 1979, le estamos haciendo entrega de los siguientes elementos de protección personal y/o dotación.

[illegible]

REGISTRO DE ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, DOTACIÓN Y SEGURIDAD FÍSICA

Código:	CH-F-02-01
Versión:	5
Fecha:	Agosto 2023
Elaborado por:	Hefner Gallego
Revisado por:	Holman Mirano
Aprobado por:	Yancy Pineda

Cedula**Proyecto o Sucursal**

Sector/Area

1061372602

Viterbo

5143058 INV

Industrial

[illegible]

SGS

OPERATIONAL INTEGRITY

REGISTRO DE ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, DOTACIÓN Y SEGURIDAD FÍSICA

Codice	01F-03-01
Via with	3
Fecha	Ago 2003
Elaborado por	Moisés Gállego
Revisado por	Moisés Gállego
Aprobado por	Yanis, Pigna

Apellidos y Nombres Completos

Daniela Sanchez Gueño

Cedula

11935680-16

Ciudad

Verbo

Proyecto o Seguro:

Vierbo-5143052IN

Section Area

Industrial

Conforme a la normatividad en seguridad y en especial, al Art. 230 del Código Sustantivo del Trabajo, modificando y reglamentado por la Ley 11 de 1964, Dec. 862 de 1964, Dec. 686 de 1970 y Res. 48 de 1962 del Ministerio de la Protección Social y conforme a la establecida en el Art. 176 de la Res. 2400 de 1979, le estamos haciendo entrega de los siguientes elementos de protección personal y/o dotación.

[illegible]

REGISTRO DE ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, DOTACIÓN Y SEGURIDAD FÍSICA

Código:	CM-F-02-01
Versión:	8
Fecha:	Agosto 2023
Elaborado por:	Héctor Gutiérrez
Revisado por:	Holman Moreno
Aprobado por:	Fanny Páez

Apellidos y Nombres Completos	Cedula	Ciudad	Proyecto o Sucursal	Sector/Área
Asles Elberto Soto Calleja	79 255 131	Viterbo	5143059 INU	Industrial

[illegible]



INFORME DE GESTIÓN
ADMINISTRATIVA Y TÉCNICA DE
LA INTERVENTORÍA No. 19
DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2025

CONSORCIO ETSA-SIGA

8.53 ANEXO 13. Inspecciones generales interventoría.

Mantenimiento de las vías del eje cafetero: Apia - Viterbo - Asia, ruta 5003; Remolinos-Cauya, ruta 2507; Cauya-La Felisa, ruta 2508, en los departamentos de Caldas y Risaralda, incluye puentes.

SGS	OPERATIONAL INTEGRITY	Código:	OLF-PGR-02-02
	INSPECCION DE BOTIQUIN, CAMILLA Y ALARMA PROYECTO	Versión:	6
		Fecha:	Mayo 2018
		Elaborado por:	Alejandra Moreno
		Revisado por:	Jhon Beltran
		Aprobado por:	Jhon Sotelo

Fecha (Día/Mes/Año): 30-Julio-2025Sucursal o Proyecto: 5143058 INVCiudad: VITERBO CALDASArea específica de ubicación del botiquín: Sala JuntasMes de la Inspección: JulioResponsable de la Inspección: Zamila AbacadaCargo: Inspector SST

ELEMENTOS	CANTIDAD MINIMA	FECHA VENCIMIENTO	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
GASAS LIMPIAS	1 Paquete*20	08-2028	X			
ESPARADRAPO TELA ROLLO DE 4"	Unidad		X			
BAJALENGUAS	1 Paquete*20		X			
GUANTES DE LATEX	1 Caja*100		X			
VENDA ELASTICA 2*5 YARDAS	Unidad	10-2029				
VENDA ELASTICA 3*5 YARDAS	Unidad	11-2028				
VENDA ELASTICA 5*5 YARDAS	Unidad					
VENDA DE ALGODÓN 3*5 YARDAS	Unidad	11-2028				5X5 → 10-2029
YODOPOVIDONA (JABÓN QUIRURGICO)	1 Frasco *120 ml	2025-12	X			
SOLUCIÓN SALINA 250 cc ó 500 cc	2 Unidades	2025	X			
TERMÓMETRO DIGITAL	Unidad		X			
ALCOHOL ANTISÉPTICO FRASCO POR 275 ml	Unidad					
APÓSITO ó COMPRESAS NO ESTÉRILES	4 Unidades		X			
GASAS ESTÉRILES PAQUETE	20 Unidades	11-2028	X			
TIJERAS DE TRAUMA	Unidad			X		
ALGODÓN	Paquete				X	
BOLSAS ROJAS	3 Unidades		X			
GEL FRIO	Unidad		X			Aplica según matriz de peligros y riesgos
SUERO ANTIOFIDICO	Unidad					Aplica según matriz de peligros y riesgos
PARCHE OCULAR	Paquete*30		X			1
TAPA BOCAS	Paquete*50		X			6
MICROPORE ROLLO DE 4"	Unidad		X			1
JERINGA 10 cc	Unidad	10-2029	X			
OBSERVACIONES ADICIONALES BOTIQUIN						
SI: Cumple NO: No cumple NA: No Aplica			No diligencie la casilla Gris			
DESCRIPCION	SI	NO	NA	OBSERVACIONES		
ESTADO GENERAL DEL BOTIQUIN						
ORDEN Y ASEO, ORGANIZACIÓN, PROTECCION DE LA INTEMPERIE						
UBICACIÓN DE FÁCIL ACCESO Y SEÑALIZADO						
PRESENCIA DE ELEMENTOS VENCIDOS O EN MAL ESTADO						
PRESENCIA DE MEDICAMENTOS DE FORMULACION				Si la respuesta es positiva, retire y disponga de forma adecuada los medicamentos		
CAMILLA						
ACCESO Y UBICACIÓN (LIBRE DE OBSTACULOS)	X					
ARANA (SIN FIBRAS ROTAS)	X					
SEÑALIZACION	X					
INMOVILIZADOR CERVICAL	X			Talla 5		
INMOVILIZADORES EXTREMIDADES SUPERIORES E INFERIORES	X					
COBIJA						
ALARMA O MEGAFONO				Aplica solo para las sucursales		
ESTADO Y FUNCIONAMIENTO				Según aplique en el proyecto o sucursal		
SEÑALIZACION						
ACCESO Y UBICACIÓN (LIBRE DE OBSTACULOS)						

Esta es una COPIA NO CONTROLADA

La versión aprobada mas reciente de este documento se encuentra en Share Point

Pag 1 de 2

Cura.

foendocapio

Tensometro

La versión aprobada mas reciente de este documento se encuentra en Share Point

	OPERATIONAL INTEGRITY	Código:	OSF-PGR-02-02
	INSPECCION DE BOTIQUIN, CAMILLA Y ALARMA PROYECTO	Versión:	0
		Fecha:	Mayo 2018
		Elaborado por:	Alejandra Moreno
		Revisado por:	Jhon Beltran
		Aprobado por:	Jhon Gotelo

Fecha (Día/Mes/Año): 30-Julio-2023Sucursal o Proyecto: 5143058 INVCiudad: VITERBO CALDASArea específica de ubicación del botiquín: Camila MarcadaMes de la Inspección: JulioResponsable de la Inspección: Camila MarcadaCargo: Inspector SSF

ELEMENTOS	CANTIDAD MINIMA	FECHA VENCIMIENTO	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
GASAS LIMPIAS	1 Paquete*20	2028	X			20
ESPARADRAPO TELA ROLLO DE 4"	Unidad	2028	X			
BAJALENGUAS	1 Paquete*20		X			
GUANTES DE LATEX	1 Caja*100		X			
VENDA ELASTICA 2*5 YARDAS	Unidad	2028	X			
VENDA ELASTICA 3*5 YARDAS	Unidad	"	X			
VENDA ELASTICA 5*5 YARDAS	Unidad	"	X			5x5 - 3x5
VENDA DE ALGODÓN 3*5 YARDAS	Unidad	"	X			
YODOPOVIDONA (JABÓN QUIRURGICO)	1 Frasco *120 MI	2026	X			
SOLUCIÓN SALINA 250 cc ó 500 cc	2 Unidades	2025	X			2
TERMÓMETRO DIGITAL	Unidad		X			
ALCOHOL ANTISÉPTICO FRASCO POR 275 ml	Unidad		X			350 ML
APÓSITO ó COMPRESAS NO ESTÉRILES	4 Unidades		X			3
GASAS ESTÉRILES PAQUETE	20 Unidades		X			20
TIJERAS DE TRAUMA	Unidad		X			
ALGODÓN	Paquete		X			
BOLSAS ROJAS	3 Unidades		X			
GEL FRIO	Unidad					Aplica según matriz de peligros y riesgos
SUERO ANTIOFIDICO	Unidad					Aplica según matriz de peligros y riesgos
PARCHE OCULAR	Paquete*30		X			
TAPA BOCAS	Paquete*50					1
MICROPOR ROLLO DE 4"	Unidad		X			
JERINGA 10 cc	Unidad		X			
OBSERVACIONES ADICIONALES BOTIQUIN						
SI: Cumple No: No cumple NA: No Aplica						No diligencie la casilla Gris
DESCRIPCION	SI	NO	NA	OBSERVACIONES		
ESTADO GENERAL DEL BOTIQUIN	X					
ORDEN Y ASEO, ORGANIZACIÓN, PROTECCION DE LA INTEMPERIE	X					
UBICACIÓN DE FÁCIL ACCESO Y SEÑALIZADO	X					
PRESENCIA DE ELEMENTOS VENCIDOS O EN MAL ESTADO	X					
PRESENCIA DE MEDICAMENTOS DE FORMULACION		X		Si la respuesta es positiva, retire y disponga de forma adecuada los medicamentos		
CAMILLA						
ACCESO Y UBICACIÓN (LIBRE DE OBSTACULOS)		X				
ARANA (SIN FIBRAS ROTAS)		X				
SEÑALIZACIÓN		X				
INMOVILIZADOR CERVICAL	X			2 - Palla 5-M.		
INMOVILIZADORES EXTREMIDADES SUPERIORES E INFERIORES	X					
COBIJA	X					
ALARMA O MEGAFONO		X		Aplica solo para las sucursales		
ESTADO Y FUNCIONAMIENTO		X		Según aplique en el proyecto o sucursal		
SEÑALIZACION		X				
ACCESO Y UBICACIÓN (LIBRE DE OBSTACULOS)		X				

Esta es una COPIA NO CONTROLADA

La versión aprobada mas reciente de este documento se encuentra en Share Point

Pag 1 de 2

↓
Pto
Interna



SGS	OPERATIONAL INTEGRITY		Codigo: OI-PGR -02 -12																									
	INSPECCION A HERRAMIENTAS MANUALES		Version: 5																									
			Fecha: Febrero 2017																									
			Elaborado por: Alejandra Moreno																									
Revisado por: Jhon Beltran		Aprobado por: Jhon Sotelo																										
FECHA DE LA INSPECCION	30-Julio-2025																											
INSPECTOR	Camila Moncada																											
TIPO DE HERRAMIENTA	TIPO DE HERRAMIENTA			VERIFICAR LAS SIGUIENTES CONDICIONES DE LAS HERRAMIENTAS																								Observaciones
	Manual	Electrica	Neumatica	Instalaciones electricas			Guardas de seguridad			Partes de la herramienta			Polo a tierra			Mango de agarre			Condiciones generales de la herramienta			Condiciones de almacenamiento			aislante de las herramientas			
				B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	
Cuab de luca	/			B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	
Grapadora	/			B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	
Bisturi	/			B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	
Perforadora	/			B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	
Tijeras	/			B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	
odometro	/			B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	
Computadores			/	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	
Impresora			/	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	
				B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	
				B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	
				B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	
				B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	
				B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	
				B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	
				B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	
				B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	
				B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	
				B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	
				B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	
				B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	
				B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	
				B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	
				B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	
				B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	
				B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	
				B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	
				B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	
				B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	
				B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	
				B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	
				B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	
				B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	
				B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	
				B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	
				B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	
				B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	
				B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	
				B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	
				B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	
				B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	
				B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	
				B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	
				B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	
				B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	
				B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	
				B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	
				B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	
				B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	
				B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	
				B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	
				B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	
				B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	
				B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	
				B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	
				B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	
				B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	
				B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	
				B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	
				B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	
				B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	
				B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	
				B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	
				B	M	NA	B	M																				

Cargo Residente de obra

FECHA (DD/MM/AA)	DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL A INSPECCIONAR																												OBSERVACIONES (Especificar necesidad)	Firma del Trabajador (el trabajador acepta la inspección realizada a su EPP)
	DOTACIÓN				ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL																									
	Guante	Calzado	Jeep/Protector	Chaleco	Casco	Gorra	Escudo de	Bata/Bata	Gala/Lente Ocaso	Gala/Lente claro	Protector Auditivo Cope	Protector Audit. Intención	Protector Solar	Mascarilla venturiana	Full Face	Respirador Media Cara	Filtro o antioche	Traka Type	Ante radiación Térmica	Impermeable	Quemaduras	Quemaduras	Quemaduras	Quemaduras	Quemaduras	Quemaduras	Quemaduras	Quemaduras		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29		
21-02-2024	NA	B	B	NA	B	NA	NA	B	B	NA	NA	B	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	B	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
18-03-2024	NA	B	B	NA	B	NA	NA	B	B	NA	NA	B	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	B	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
25-04-2024	NA	B	B	B	B	NA	NA	B	B	NA	NA	B	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	B	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
23-05-2024	NA	B	B	B	B	NA	NA	B	B	NA	NA	B	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	B	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
27-06-2024	NA	B	B	B	B	NA	NA	B	B	NA	NA	B	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	B	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
22-07-2024	NA	B	B	B	B	NA	NA	B	B	NA	NA	B	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	B	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
23-08-2024	NA	B	B	B	B	NA	NA	B	B	NA	NA	B	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
26-09-2024	NA	B	B	B	B	NA	NA	B	B	NA	NA	B	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	B	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
28-10-2024	NA	B	B	B	B	NA	NA	B	B	NA	NA	B	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	B	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
2-12-2024	NA	B	B	B	B	NA	NA	B	B	NA	NA	B	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	B	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
21-03-2025	NA	B	B	B	B	NA	NA	B	B	NA	NA	B	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	B	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
24-04-2025	NA	B	B	B	B	NA	NA	B	B	NA	NA	B	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	B	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
22-05-2025	NA	B	B	B	B	NA	NA	B	B	NA	NA	B	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	B	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
25-06-2025	NA	B	B	B	B	NA	NA	B	B	NA	NA	B	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	B	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
29-07-2025	NA	B	B	B	B	NA	NA	B	B	NA	NA	B	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	B	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
CONVENCIONES																														
Estado (E)																														
B: Buen Estado M: Mal Estado NT: Aplica para su labor pero no tiene el EPP NA: No aplica para su labor																														

SGS		OPERATIONAL INTEGRITY		INSPECCIÓN DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL																
Sector: Industrial		Proyecto o Sucursal: 5-143059 INV		Responsable de la Inspección: Camila Abacada																
Nombre del Trabajador: Daniel Sanchez C.		Cédula: 1493568076		Cargo: Inspector																
FECHA (GG/AA/AAAA)	DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL A INSPECCIONAR																		OBSERVACIONES (Dispositivos requeridos)	Firma del Trabajador (al entregarse equipo, la inspección realizada a sus GPS)
	Casco	Camiseta	Jeans/Pantalón	Calzado	Casco	Gloves	Guantes	Botas	Botas	Botas	Botas	Botas	Botas	Botas	Botas	Botas	Botas	Botas		
22-07-2024	NA	NT	B	B	B	NA	NA	B	NA	B	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Daniel	
23-08-2024	NA	B	B	B	B	NA	NA	B	NA	B	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Daniel	
25-09-2024	NA	B	B	B	B	NA	NA	B	NA	B	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Daniel	
07-10-2024	NA	B	B	B	B	NA	NA	B	NA	B	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Daniel	
26-11-2024	NA	B	B	B	B	NA	NA	B	NA	B	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Daniel	
16-12-2024	NA	B	B	B	B	NA	NA	B	NA	B	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Daniel	
18-03-2025	NA	B	B	B	B	NA	NA	B	NA	B	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Daniel	
29-04-2025	NA	B	B	B	B	NA	NA	B	NA	B	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Daniel	
23-05-2025	NA	B	B	B	B	NA	NA	B	NA	B	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Daniel	
26-06-2025	NA	B	B	B	B	NA	NA	B	NA	B	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Daniel	
30-07-2025	NA	B	B	M	M	NA	NA	B	NA	B	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Daniel	

CONVENCIONES

Estado (B)

B: Buen Estado M: Mal Estado NT: Aplica para su labor pero no tiene el EPP NA: No aplica para su labor

SGS

OPERATIONAL INTEGRITY

INSPECCION DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

Cedide	04.1.2018-12.04
Vardit	04.1.2018-12.04
Fime	04.1.2018-12.04
Edicione per	Amendin, Mirens
Revisito per	Ben Solih
Agredito per	Jon Solih

Sector: Industrial

Proyecto o Sucursal 5143058 Inv

Responsable de la Inspección: Camilo Moscarda

Nombre del Trabajador Ara Maria Alvarez Galvez

Cedula 1061372602

Cargo Auxiliar Administrativo

FECHA (DDMMAA)	DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL A INSPECCIONAR																												OBSERVACIONES (Especifique necesidad)	Firma del Trabajador (El trabajador acepta la inspección realizada a sus EPP's)
	DOTACIÓN				ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL																									
	Dientes	Cabeza	Orejas	Ojos	Codo	Brazo	Hombro	Escapula	Sacrotubo	Gota Lumbal Occipite	Gota Lumbal Cero	Promotor Auditivo Dura	Promotor Audit. Intención	Promotor Suela	Mascarilla Descontamin.	Pañal Para	Nasificador Bucle Caro	Filtro e descargas	Tubo Tímico	Pelo radiación Veneno	Impenetrable	Quemes Urtraza	Quemes velorio	Quemes pec	Quemes tipo soldador	Bata de seguridad	Batas de Choque			
21-02-2024	NA	B	B	NT	B	NA	NA	NT	NA	NA	NA	NA	NA	PA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	A			
18-03-2024	NA	B	B	NT	B	NA	NA	NT	NA	NA	NP	PA	NA	NA	PA	NA	NA	PA	PA	PA	PA	MP	NA	NA	MA	B	NA			
24-04-2024	NA	B	B	B	B	NA	NA	NA	NA	NR	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	PA	NA	NA	NA	NT	NA	NA	NA	B	NA			
23-05-2024	NA	B	B	B	B	NA	NT	NA	NA	NA	NT	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	VA	NA	NA	NA	NA	B	NA			
27-06-2024	NA	B	B	B	B	NA	NA	NA	NA	NA	PA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	B	NA			
22-07-2024	NA	B	B	B	B	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	B	NA			
23-08-2024	NA	B	B	B	B	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	B	NA			
15-09-2024	NA	B	B	B	B	KA	PA	NA	NA	PA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	B	NA			
28-10-2024	NA	B	B	B	B	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	B	NA			
26-11-2024	NA	B	B	B	B	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	B	NA			
12-12-2024	NA	B	B	B	B	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	B	NA			
21-03-2025	NA	B	B	B	B	NA	NA	NA	NA	NA	NT	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	B	NA			
29-04-2025	NA	B	B	B	B	NA	NA	NA	NA	VA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	B	NA			
23-05-2025	NA	B	B	B	B	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	B	NA			
25-06-2025	NA	B	B	B	B	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	PA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	B	NA			
29-06-2025	NA	B	B	B	B	PA	CA	VA	VA	NA	NA	PA	NT	NA	NA	NA	NT	NT	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	B	NA			
CONVENCIONES																														
Estado (E)																														
B: Buen Estado M: Mal Estado NT: Aplica para su labor pero no tiene el EPP NA: No aplica para su labor																														

INSPECCIÓN DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Cumplido	Por cumplir
Exceso	Por exceso
Falta	Por falta
Excedido por	Excedido por
Excedido por	Excedido por
Excedido por	Excedido por

Sector: Industrial Proyecto o Sucursal: 5143058 INVResponsable de la Inspección: Camila MancadaNombre del Trabajador: Maura Ximena ChacuaCedula: 1086299296Cargo: Profesional Ambiental

FECHA (DDMMAA)	DOTACIÓN				DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL A INSPECCIONAR																						OBSERVACIONES (Especificaciones requeridas)	Firma del Trabajador (si el trabajador acepta la inspección realizada a sus EPPs)
	Cinturón	Casaca	Jaspeo	Chaleco	Cable	Gorro	Escudo	Botas	Cable	Cable	Cable	Cable	Cable	Cable	Cable	Cable	Cable	Cable	Cable	Cable	Cable	Cable	Cable	Cable	Cable	Cable	Cable	Cable
21-02-2024	NA	B	B	B	B	NA	NP	B	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
18-03-2024	NA	B	B	B	B	NA	NA	B	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
25-04-2024	NA	B	B	B	B	NA	NA	B	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
21-05-2024	NA	B	B	B	B	NA	NA	B	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
27-06-2024	NA	B	B	B	B	NA	NA	B	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
22-07-2024	NA	B	B	B	B	NA	NA	B	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
23-08-2024	NA	B	B	B	B	NA	NA	B	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
25-09-2024	NA	B	B	B	B	NA	NA	B	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
28-10-2024	NA	B	B	B	B	NA	NA	B	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
26-11-2024	NA	B	B	B	B	NA	NA	B	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
13-12-2024	NA	B	B	B	B	NA	NA	B	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
21-03-2025	NA	B	B	B	B	NA	NA	B	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
29-04-2025	NA	B	B	B	B	NA	NA	B	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
22-05-2025	NA	B	B	B	B	NA	NA	B	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
25-06-2025	NA	B	B	B	B	NA	NA	B	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
29-07-2025	NA	B	B	B	B	NA	NA	B	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

CONVENCIONES

Estado (E)

B: Buen Estado M: Mal Estado NT: Aplica para su labor pero no tiene el EPP NA: No aplica para su labor

SGS		OPERATIONAL INTEGRITY		INSPECCIÓN DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL																								
Sector: Industrial		Proyecto o Sucursal: 5143058 INV		Responsable de la Inspección: Camila Mancada																								
Nombre del Trabajador: Angie Camila Mancada		Cédula: 1004734222		Cargo: Inspector SST Interventora																								
FECHA (DD/MM/AA)	DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL A INSPECCIONAR																				OBSERVACIONES (Especifique necesidad)	Firma del Trabajador (El trabajador acepta la inspección realizada a sus EPPs)						
	Overol	Camisa	Jeans Pantalón	Chaleco	Casco	Gorro	Escarapes	Bata/ropaje	Gafas Lentes Oscuras	Gafas Lentes Claras	Protector Auditivo Capa	Protector Audit. Integración	Protector Solar	Resistencia antestruendo	Full Face	Respirador Máscara Cara	Filtros o cartuchos	Traje Tyvek	Pelo sellado/ Termos	Imprescindible			Químico Látex	Químico nitrilo	Químico PVC	Químico Sin látex	Botas de seguridad	Botas sin Ganchillo
21-02-2024	NA	B	B	NA	B	NA	NA	B	B	NA	B	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	B	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
18-03-2024	NA	B	B	NA	B	NA	NA	B	B	NA	B	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	B	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
25-04-2024	NA	B	B	B	B	NA	NA	B	B	NA	B	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	B	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
24-05-2024	NA	B	B	B	B	NA	NA	B	NA	B	B	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	B	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
27-06-2024	NA	B	B	B	B	NA	NA	B	NA	B	B	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	B	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
22-07-2024	NA	B	B	B	B	NA	NA	B	NA	B	B	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	B	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
23-08-2024	NA	B	B	B	B	NA	NA	B	NA	B	B	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	B	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
25-09-2024	NA	B	B	B	B	NA	NA	B	NA	B	B	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	B	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
28-10-2024	NA	B	B	B	B	NA	NA	B	NA	B	B	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	B	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
26-11-2024	NA	B	B	B	B	NA	NA	B	NA	B	B	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	B	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
12-11-2024	NA	B	B	B	B	NA	NA	B	NA	B	B	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	B	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
25-03-2025	NA	B	B	B	B	NA	NA	B	NA	B	B	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	B	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
29-04-2025	NA	B	B	B	B	NA	NA	B	NA	B	B	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	B	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
23-05-2025	NA	B	B	B	B	NA	NA	B	NA	B	B	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	B	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
25-06-2025	NA	B	B	B	M	NA	NA	B	NA	B	B	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	B	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
29-07-2025	NA	B	B	B	M	NA	NA	B	NA	B	B	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	B	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

CONVENCIONES

Estado (E)

B: Buen Estado M: Mal Estado NT: Aplica para su labor pero no tiene el EPP NA: No aplica para su labor

Este es una copia no controlada

Powered by  CamScanner

	INSPECCION DE SEGURIDAD, HIGIENE Y AMBIENTE - OI										Código:	OI-F-34-01																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
											Versión:	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
											Fecha:	Julio 2021																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
											Elaborado por:	Alejandra Camacho																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
											Revisado por:	leidy Diaz																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
											Aprobado por:	Andrés Medina																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
FECHA : 31 JULIO 2025												Nombre Inspector: Camila Moncada Osorio																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
LIDER DEL GRUPO DE TRABAJO: John Deyber Quiceno Lopez																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
SEDE / UBICACIÓN: Viterbo Caldas																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
DATOS DEL GRUPO DE TRABAJO INSPECCIONADO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
No.	CEDULA	NOMBRE Y APELLIDOS			FUNCIÓN - CARGO		INCUMPLIMIENTOS (Escriba el Número del Incumplimiento)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Marque con una (X) la casilla correspondiente de acuerdo con lo observado en la inspección de seguridad industrial. Para cualquier respuesta negativa indique a que categoría corresponde este incumplimiento y registre las acciones tomadas en el campo de observaciones del inspector.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">DESCRIPCIÓN</th> <th colspan="2">CUMPLE</th> <th rowspan="2">NA</th> <th colspan="4">DESCRIPCIÓN</th> <th colspan="2">CUMPLE</th> <th rowspan="2">E</th> </tr> <tr> <th>I-1</th> <th colspan="3">Locación y Equipos de emergencia</th> <th>SI</th> <th>NO</th> <th>I-5</th> <th colspan="3">Gestión Ambiental</th> <th>SI</th> <th>NO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.1</td> <td colspan="3">Se realiza el control de visitantes (Socialización de peligros y riesgos, rutas de evacuación) con firma.</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td>5.1</td> <td colspan="3">Cuenta con los certificados de disposición final de residuos.</td> <td></td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>1.2</td> <td colspan="3">Se realiza el control de contratistas (Seguridad Social y documentos legales para la actividad).</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td>5.2</td> <td colspan="3">Mensualmente se realizan las inspecciones ambientales.</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.3</td> <td colspan="3">Cuenta con botiquín de primeros auxilios, identificado y de fácil acceso.</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td>5.3</td> <td colspan="3">Cuenta con trampas de sedimento, en buen estado y operativas, se realiza mantenimiento mensual.</td> <td></td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>1.4</td> <td colspan="3">Cuenta con el inventario de elementos que compone el botiquín, en buen estado y vigente.</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td>5.4</td> <td colspan="3">Cuenta con puntos ecológicos, identificados y de fácil acceso.</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.5</td> <td colspan="3">Cuenta con la inspección mensual de botiquín de primeros auxilios.</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td>5.5</td> <td colspan="3">Se han realizado las capacitaciones ambientales del PIC.</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.6</td> <td colspan="3">Cuenta con kit antiderrames, identificado y de fácil acceso.</td> <td></td> <td>1</td> <td></td> <td>5.6</td> <td colspan="3">Realiza la verificación del cumplimiento del decreto 1609 para el transporte de Residuos Peligrosos, formato OI-F-PGR-02-14</td> <td></td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>1.7</td> <td colspan="3">Cuenta con el inventario de elementos que compone el kit, en buen estado y normalizado.</td> <td></td> <td>1</td> <td></td> <td>5.7</td> <td colspan="3">¿Cuenta con puntos de campañas pos consumo (tapas, pilas con el ambiente) y con caja naranja para la reutilización de papel para impresión?</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.8</td> <td colspan="3">Cuenta con la inspección mensual del kit de derrames.</td> <td></td> <td>1</td> <td></td> <td>5.8</td> <td colspan="3">El cuarto de residuos peligrosos se encuentra en buenas condiciones de orden, aseo y etiquetado.</td> <td></td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>1.9</td> <td colspan="3">El lugar de trabajo cuenta con extintor compatible con la clase de fuego más probable.</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td>5.9</td> <td colspan="3">Los puntos de agua se encuentran en buen estado (sin fugas).</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.10</td> <td colspan="3">Cuenta con la inspección mensual de extintores.</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td>5.10</td> <td colspan="3">La campaña de ahorro de energía (oso less) está implementada.</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.11</td> <td colspan="3">El equipo de lavado de ojos y la ducha de emergencia se encuentra anclado, señalizado, sin obstrucciones y limpio.</td> <td></td> <td></td> <td>1</td> <td colspan="6">TOTAL</td> <td>6</td> <td>0</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>1.12</td> <td colspan="3">Los accesorios del equipo de lavado de ojos y ducha de emergencias se accionan sin dificultad alguna, descargan abundante agua y no presenta deterioros como trazas de óxidos, fracturas o inestabilidad.</td> <td></td> <td></td> <td>1</td> <td>I-6</td> <td colspan="3">Seguridad basada en el comportamiento</td> <td>SI</td> <td>NO</td> <td>NA</td> </tr> <tr> <td>1.13</td> <td colspan="3">Cuenta con la inspección mensual del equipo para el lavado de ojos y ducha de emergencia.</td> <td></td> <td></td> <td>1</td> <td>6.1</td> <td colspan="3">Los trabajadores están atentos a los riesgos de su entorno.</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.14</td> <td colspan="3">El lugar de trabajo cuenta con señalización para evacuación y salidas de emergencias, con características de foto-luminiscencia y totalmente libre de obstáculos.</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td>6.2</td> <td colspan="3">Los trabajadores conocen los planes de emergencia y cómo actuar ante una emergencia.</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.15</td> <td colspan="3">Se encuentra publicado el plan de emergencias, MEDEVAC y rutas de evacuación.</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td>6.3</td> <td colspan="3">Camina por senderos adecuados (sigue rutas establecidas; los trayectos más seguros).</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.16</td> <td colspan="3">Se identifica el personal brigadista.</td> <td></td> <td>1</td> <td></td> <td>6.4</td> <td colspan="3">Evita comportamientos inseguros (subirse a nichos, celdas, barandas, cercas, rejas, correr).</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.17</td> <td colspan="3">Se cuenta con registros de simulacros efectuados en la sede o proyecto</td> <td></td> <td></td> <td>1</td> <td>6.5</td> <td colspan="3">Realiza el levantamiento y transporte de cargas adecuadamente.</td> <td></td> <td></td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>1.18</td> <td colspan="3">Se encuentra actualizada y divulgada a todo el personal la matriz de IPVR del proyecto / sede.</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td colspan="6">TOTAL</td> <td>4</td> <td>0</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>1.19</td> <td colspan="3">El lugar de trabajo cuenta con la señalización asociada a los riesgos de la operación.</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td>I-7</td> <td colspan="3">Transporte</td> <td>SI</td> <td>NO</td> <td>NA</td> </tr> <tr> <td>1.20</td> <td colspan="3">Se encuentra actualizada la información del tablero OI.</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td>7.1</td> <td colspan="3">El vehículo utilizado para la operación cuenta con sus equipamientos y accesorios conforme a las especificaciones normativa requeridas (Botiquín y kit de carretera).</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.21</td> <td colspan="3">Se encuentran publicadas las 15 reglas que salvan vidas.</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td>7.2</td> <td colspan="3">El vehículo cuenta con mantenimientos preventivos y correctivos.</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.22</td> <td colspan="3">Se evidencian reportes en la plataforma CRYSTAL.</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td>7.3</td> <td colspan="3">Posee la documentación del vehículo y del conductor exigidos por las autoridades de tránsito local.</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.23</td> <td colspan="3">Se evidencia uso de del aplicativo de visitas.</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td>7.4</td> <td colspan="3">El conductor cuenta con la inspección pre operacional, en buen estado y normalizado.</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.24</td> <td colspan="3">Se han divulgado lecciones aprendidas de los accidentes de trabajo.</td> <td></td> <td></td> <td>1</td> <td>7.5</td> <td colspan="3">El vehículo cuenta con la señalización y permisos para el transporte de mercancías peligrosas.</td> <td></td> <td></td> <td>1</td> </tr> <tr> <td colspan="4">TOTAL</td> <td>15</td> <td>4</td> <td>5</td> <td>7.6</td> <td colspan="3">Motorizado utiliza EPP para conducción de motos en buen estado y normalizados (casco, visor, guantes, botas, chaleco, rodilleras, canilleras, air bags).</td> <td></td> <td></td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>I-2</td> <td colspan="3">Procedimientos de Trabajos</td> <td>SI</td> <td>NO</td> <td>NA</td> <td>7.7</td> <td colspan="3">Cuenta con plan de viaje, autorizado y normalizado.</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.1</td> <td colspan="3">El personal cuenta con la inducción corporativa y la inducción al cargo.</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td>7.8</td> <td colspan="3">El estado general del vehículo es bueno (aseo, rayones, golpes, partes rotas etc).</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.2</td> <td colspan="3">El personal conoce los peligros y riesgos a los cuales está expuesto.</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td>7.9</td> <td colspan="3">El conductor cuenta con curso de manejo defensivo actualizado, políticas y compromiso vial.</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.3</td> <td colspan="3">Cuenta con procedimientos de trabajo para ejecutar la operación.</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td>7.10</td> <td colspan="3">Se cuenta con espacio para parqueo del vehículo debidamente señalizada y con senderos peatonales.</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.4</td> <td colspan="3">Cuenta con matriz de EPP's aplicada al proyecto.</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td>7.11</td> <td colspan="3">Existe señalización de tránsito en las porterías (señal de pare).</td> <td></td> <td></td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>2.5</td> <td colspan="3">Orden y/o limpieza en zona de trabajo.</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td colspan="6">TOTAL</td> <td>7</td> <td>0</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>2.6</td> <td colspan="3">Empleado trabajando en condiciones físicas y psíquicas adecuadas.</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td>I-8</td> <td colspan="3">Tareas de alto riesgo</td> <td>SI</td> <td>NO</td> <td>NA</td> </tr> <tr> <td>2.7</td> <td colspan="3">Cuenta con personal calificado para el almacenamiento y clasificación de residuos.</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td>8.1</td> <td colspan="3">Cuenta con el análisis y permiso de trabajo para realizar la actividad.</td> <td></td> <td></td> <td>1</td> </tr> <tr> <td colspan="4">TOTAL</td> <td>7</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>8.2</td> <td colspan="3">Posee la competencia adecuada para la actividad técnica que ejecuta (Trabajo en Alturas - Trabajos con Tensión - Izaje de Cargas).</td> <td></td> <td></td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>I-3</td> <td colspan="3">Uso de Elementos de Protección Personal</td> <td>SI</td> <td>NO</td> <td>NA</td> <td>8.3</td> <td colspan="3">Sabe o conoce cómo actuar en caso de emergencias o accidentes o incidentes de trabajo (Procedimiento de rescate y procedimiento de reporte de accidentes).</td> <td></td> <td></td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>3.1</td> <td colspan="3">Utiliza casco de seguridad con sistema de fijación en buen estado y normalizado.</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td>8.4</td> <td colspan="3">Aplica las medidas preventivas. (ATS).</td> <td></td> <td></td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>3.2</td> <td colspan="3">Utiliza calzado de seguridad, en buen estado y normalizado.</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td>8.5</td> <td colspan="3">Cumple con el protocolo para el ingreso a espacios confinados según su clasificación.</td> <td></td> <td></td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>3.3</td> <td colspan="3">Utiliza protección respiratoria de acuerdo a la labor ejecutada según corresponda, en buen estado y normalizados.</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td>8.6</td> <td colspan="3">Realiza medición de la atmósfera con equipo calibrado y en buen estado al inicio y durante la labor ejecutada en el espacio confinado según procedimiento y las registra.</td> <td></td> <td></td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>3.4</td> <td colspan="3">Utiliza protector ocular, en buen estado y normalizado.</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td>8.7</td> <td colspan="3">Realiza ventilación del espacio hasta lograr niveles permitidos (ventilación activa o pasiva).</td> <td></td> <td></td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>3.5</td> <td colspan="3">Utiliza ropa de trabajo adecuada para la tarea, en buen estado y normalizado (Utiliza protección para la zona, bata, traje impermeable o traje desmontable).</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td>8.8</td> <td colspan="3">Utiliza sistemas de respiración autónomo o de suministro de aires en buen estado y normalizada.</td> <td></td> <td></td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>3.6</td> <td colspan="3">Utiliza protectores auditivos, en buen estado y normalizado.</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td colspan="6">TOTAL</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>3.7</td> <td colspan="3">Utiliza protector solar.</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td>I-9</td> <td colspan="3">Riesgo biomecánico</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.8</td> <td colspan="3">Utiliza ropa ignífuga.</td> <td></td> <td></td> <td>1</td> <td>9.1</td> <td colspan="3">Se realizan las inspecciones y mantenimiento de los equipos.</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.9</td> <td colspan="3">Se lleva control de la entrega y reposición de los EPP.</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td>9.2</td> <td colspan="3">Se ejecutan actividades de pausas activas.</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.10</td> <td colspan="3">Se lleva control de la disposición de los EPP.</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td>9.3</td> <td colspan="3">Se realiza inspección de herramientas manuales.</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.11</td> <td colspan="3">Utiliza sistema de protección contra caídas de altura en buen estado y normalizado.</td> <td></td> <td></td> <td>1</td> <td colspan="6">TOTAL</td> <td>3</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>3.12</td> <td colspan="3">Dispone del equipo de rescate para trabajo en alturas en buen estado y normalizado según estructura donde trabaja y conoce el procedimiento establecido para el mismo.</td> <td></td> <td></td> <td>1</td> <td colspan="7" rowspan="4"> EL RESULTADO DE LA INSPECCIÓN REALIZADA ES: </td> </tr> <tr> <td>3.13</td> <td colspan="3">Se realiza la inspección de los equipos para TSA antes de iniciar actividades.</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.14</td> <td colspan="3">Se realiza la inspección mensual de los equipos para TSA y confinados.</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.15</td> <td colspan="3">Se realiza la inspección anual de los equipos para TSA y confinados.</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.16</td> <td colspan="3">El personal que realiza la clasificación y disposición de residuos, cuenta con los EPP's apropiados.</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td colspan="3">CONFORME</td> <td>SI</td> <td>X</td> <td colspan="3">INSPECCIÓN REALIZADA POR</td> <td colspan="3">INSPECCIÓN RECIBIDA POR</td> </tr> <tr> <td colspan="7"></td> <td colspan="3">SE DETUVO EL TRABAJO</td> <td>NO</td> <td></td> <td colspan="3">Angie Camila Moncada</td> <td colspan="3">N/A</td> </tr> <tr> <td colspan="7"></td> <td colspan="3"></td> <td>NO</td> <td>X</td> <td colspan="3">31/07/2025</td> <td colspan="3">31/07/2025</td> </tr> <tr> <td colspan="7"></td> <td colspan="3"></td> <td colspan="3">RELACIONE LOS ÍTEM NO CONFORMES</td> <td colspan="3">NUMERO CRYSTAL</td> </tr> <tr> <td colspan="7"></td> <td colspan="3"></td> <td colspan="3"></td> <td colspan="3">8</td> </tr> <tr> <td>I-4</td> <td colspan="3">Laboratorios</td> <td>SI</td> <td>NO</td> <td>NA</td> <td colspan="7" rowspan="11"> OBSERVACIONES ADICIONALES </td> </tr> <tr> <td>4.1</td> <td colspan="3">Cuenta con el inventario de productos químicos del lugar de trabajo.</td> <td></td> <td></td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>4.2</td> <td colspan="3">Los productos químicos (PQ) se encuentran identificados bajo el SGA.</td> <td></td> <td></td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>4.3</td> <td colspan="3">El pictograma corresponde al tipo de PQ.</td> <td></td> <td></td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>4.4</td> <td colspan="3">Se encuentra disponible en el lugar de trabajo la hoja de seguridad de los PQ bajo el SGA.</td> <td></td> <td></td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>4.5</td> <td colspan="3">Gabinetes y estantes se encuentran identificados y con el listado de PQ que almacenan.</td> <td></td> <td></td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>4.6</td> <td colspan="3">En los espacios de almacenamiento se encuentra publicada la matriz de compatibilidad de PQ.</td> <td></td> <td></td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>4.7</td> <td colspan="3">Los PQ cuentan con doble contención, como principio de prevención.</td> <td></td> <td></td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>4.8</td> <td colspan="3">Los equipos para el transporte de PQ se encuentran en buen estado.</td> <td></td> <td></td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>4.9</td> <td colspan="3">La campana de extracción cuenta con fecha de verificación vigente.</td> <td></td> <td></td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>4.10</td> <td colspan="3">Se tienen las mediciones higiénicas reportadas en la matriz IPVR.</td> <td></td> <td></td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>4.11</td> <td colspan="3">Se ejecuta el plan de acción resultante de las mediciones higiénicas.</td> <td></td> <td></td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>														DESCRIPCIÓN				CUMPLE		NA	DESCRIPCIÓN				CUMPLE		E	I-1	Locación y Equipos de emergencia			SI	NO	I-5	Gestión Ambiental			SI	NO	1.1	Se realiza el control de visitantes (Socialización de peligros y riesgos, rutas de evacuación) con firma.			1			5.1	Cuenta con los certificados de disposición final de residuos.				1	1.2	Se realiza el control de contratistas (Seguridad Social y documentos legales para la actividad).			1			5.2	Mensualmente se realizan las inspecciones ambientales.			1		1.3	Cuenta con botiquín de primeros auxilios, identificado y de fácil acceso.			1			5.3	Cuenta con trampas de sedimento, en buen estado y operativas, se realiza mantenimiento mensual.				1	1.4	Cuenta con el inventario de elementos que compone el botiquín, en buen estado y vigente.			1			5.4	Cuenta con puntos ecológicos, identificados y de fácil acceso.			1		1.5	Cuenta con la inspección mensual de botiquín de primeros auxilios.			1			5.5	Se han realizado las capacitaciones ambientales del PIC.			1		1.6	Cuenta con kit antiderrames, identificado y de fácil acceso.				1		5.6	Realiza la verificación del cumplimiento del decreto 1609 para el transporte de Residuos Peligrosos, formato OI-F-PGR-02-14				1	1.7	Cuenta con el inventario de elementos que compone el kit, en buen estado y normalizado.				1		5.7	¿Cuenta con puntos de campañas pos consumo (tapas, pilas con el ambiente) y con caja naranja para la reutilización de papel para impresión?			1		1.8	Cuenta con la inspección mensual del kit de derrames.				1		5.8	El cuarto de residuos peligrosos se encuentra en buenas condiciones de orden, aseo y etiquetado.				1	1.9	El lugar de trabajo cuenta con extintor compatible con la clase de fuego más probable.			1			5.9	Los puntos de agua se encuentran en buen estado (sin fugas).			1		1.10	Cuenta con la inspección mensual de extintores.			1			5.10	La campaña de ahorro de energía (oso less) está implementada.			1		1.11	El equipo de lavado de ojos y la ducha de emergencia se encuentra anclado, señalizado, sin obstrucciones y limpio.					1	TOTAL						6	0	4	1.12	Los accesorios del equipo de lavado de ojos y ducha de emergencias se accionan sin dificultad alguna, descargan abundante agua y no presenta deterioros como trazas de óxidos, fracturas o inestabilidad.					1	I-6	Seguridad basada en el comportamiento			SI	NO	NA	1.13	Cuenta con la inspección mensual del equipo para el lavado de ojos y ducha de emergencia.					1	6.1	Los trabajadores están atentos a los riesgos de su entorno.			1			1.14	El lugar de trabajo cuenta con señalización para evacuación y salidas de emergencias, con características de foto-luminiscencia y totalmente libre de obstáculos.			1			6.2	Los trabajadores conocen los planes de emergencia y cómo actuar ante una emergencia.			1			1.15	Se encuentra publicado el plan de emergencias, MEDEVAC y rutas de evacuación.			1			6.3	Camina por senderos adecuados (sigue rutas establecidas; los trayectos más seguros).			1			1.16	Se identifica el personal brigadista.				1		6.4	Evita comportamientos inseguros (subirse a nichos, celdas, barandas, cercas, rejas, correr).			1			1.17	Se cuenta con registros de simulacros efectuados en la sede o proyecto					1	6.5	Realiza el levantamiento y transporte de cargas adecuadamente.					1	1.18	Se encuentra actualizada y divulgada a todo el personal la matriz de IPVR del proyecto / sede.			1			TOTAL						4	0	1	1.19	El lugar de trabajo cuenta con la señalización asociada a los riesgos de la operación.			1			I-7	Transporte			SI	NO	NA	1.20	Se encuentra actualizada la información del tablero OI.			1			7.1	El vehículo utilizado para la operación cuenta con sus equipamientos y accesorios conforme a las especificaciones normativa requeridas (Botiquín y kit de carretera).			1			1.21	Se encuentran publicadas las 15 reglas que salvan vidas.			1			7.2	El vehículo cuenta con mantenimientos preventivos y correctivos.			1			1.22	Se evidencian reportes en la plataforma CRYSTAL.			1			7.3	Posee la documentación del vehículo y del conductor exigidos por las autoridades de tránsito local.			1			1.23	Se evidencia uso de del aplicativo de visitas.			1			7.4	El conductor cuenta con la inspección pre operacional, en buen estado y normalizado.			1			1.24	Se han divulgado lecciones aprendidas de los accidentes de trabajo.					1	7.5	El vehículo cuenta con la señalización y permisos para el transporte de mercancías peligrosas.					1	TOTAL				15	4	5	7.6	Motorizado utiliza EPP para conducción de motos en buen estado y normalizados (casco, visor, guantes, botas, chaleco, rodilleras, canilleras, air bags).					1	I-2	Procedimientos de Trabajos			SI	NO	NA	7.7	Cuenta con plan de viaje, autorizado y normalizado.						2.1	El personal cuenta con la inducción corporativa y la inducción al cargo.			1			7.8	El estado general del vehículo es bueno (aseo, rayones, golpes, partes rotas etc).			1			2.2	El personal conoce los peligros y riesgos a los cuales está expuesto.			1			7.9	El conductor cuenta con curso de manejo defensivo actualizado, políticas y compromiso vial.			1			2.3	Cuenta con procedimientos de trabajo para ejecutar la operación.			1			7.10	Se cuenta con espacio para parqueo del vehículo debidamente señalizada y con senderos peatonales.			1			2.4	Cuenta con matriz de EPP's aplicada al proyecto.			1			7.11	Existe señalización de tránsito en las porterías (señal de pare).					1	2.5	Orden y/o limpieza en zona de trabajo.			1			TOTAL						7	0	4	2.6	Empleado trabajando en condiciones físicas y psíquicas adecuadas.			1			I-8	Tareas de alto riesgo			SI	NO	NA	2.7	Cuenta con personal calificado para el almacenamiento y clasificación de residuos.			1			8.1	Cuenta con el análisis y permiso de trabajo para realizar la actividad.					1	TOTAL				7	0	0	8.2	Posee la competencia adecuada para la actividad técnica que ejecuta (Trabajo en Alturas - Trabajos con Tensión - Izaje de Cargas).					1	I-3	Uso de Elementos de Protección Personal			SI	NO	NA	8.3	Sabe o conoce cómo actuar en caso de emergencias o accidentes o incidentes de trabajo (Procedimiento de rescate y procedimiento de reporte de accidentes).					1	3.1	Utiliza casco de seguridad con sistema de fijación en buen estado y normalizado.			1			8.4	Aplica las medidas preventivas. (ATS).					1	3.2	Utiliza calzado de seguridad, en buen estado y normalizado.			1			8.5	Cumple con el protocolo para el ingreso a espacios confinados según su clasificación.					1	3.3	Utiliza protección respiratoria de acuerdo a la labor ejecutada según corresponda, en buen estado y normalizados.			1			8.6	Realiza medición de la atmósfera con equipo calibrado y en buen estado al inicio y durante la labor ejecutada en el espacio confinado según procedimiento y las registra.					1	3.4	Utiliza protector ocular, en buen estado y normalizado.			1			8.7	Realiza ventilación del espacio hasta lograr niveles permitidos (ventilación activa o pasiva).					1	3.5	Utiliza ropa de trabajo adecuada para la tarea, en buen estado y normalizado (Utiliza protección para la zona, bata, traje impermeable o traje desmontable).			1			8.8	Utiliza sistemas de respiración autónomo o de suministro de aires en buen estado y normalizada.					1	3.6	Utiliza protectores auditivos, en buen estado y normalizado.			1			TOTAL						0	0	8	3.7	Utiliza protector solar.			1			I-9	Riesgo biomecánico						3.8	Utiliza ropa ignífuga.					1	9.1	Se realizan las inspecciones y mantenimiento de los equipos.			1			3.9	Se lleva control de la entrega y reposición de los EPP.			1			9.2	Se ejecutan actividades de pausas activas.			1			3.10	Se lleva control de la disposición de los EPP.			1			9.3	Se realiza inspección de herramientas manuales.			1			3.11	Utiliza sistema de protección contra caídas de altura en buen estado y normalizado.					1	TOTAL						3	0	0	3.12	Dispone del equipo de rescate para trabajo en alturas en buen estado y normalizado según estructura donde trabaja y conoce el procedimiento establecido para el mismo.					1	EL RESULTADO DE LA INSPECCIÓN REALIZADA ES:							3.13	Se realiza la inspección de los equipos para TSA antes de iniciar actividades.			1			3.14	Se realiza la inspección mensual de los equipos para TSA y confinados.			1			3.15	Se realiza la inspección anual de los equipos para TSA y confinados.			1			3.16	El personal que realiza la clasificación y disposición de residuos, cuenta con los EPP's apropiados.			1			CONFORME			SI	X	INSPECCIÓN REALIZADA POR			INSPECCIÓN RECIBIDA POR										SE DETUVO EL TRABAJO			NO		Angie Camila Moncada			N/A													NO	X	31/07/2025			31/07/2025													RELACIONE LOS ÍTEM NO CONFORMES			NUMERO CRYSTAL																8			I-4	Laboratorios			SI	NO	NA	OBSERVACIONES ADICIONALES							4.1	Cuenta con el inventario de productos químicos del lugar de trabajo.					1	4.2	Los productos químicos (PQ) se encuentran identificados bajo el SGA.					1	4.3	El pictograma corresponde al tipo de PQ.					1	4.4	Se encuentra disponible en el lugar de trabajo la hoja de seguridad de los PQ bajo el SGA.					1	4.5	Gabinetes y estantes se encuentran identificados y con el listado de PQ que almacenan.					1	4.6	En los espacios de almacenamiento se encuentra publicada la matriz de compatibilidad de PQ.					1	4.7	Los PQ cuentan con doble contención, como principio de prevención.					1	4.8	Los equipos para el transporte de PQ se encuentran en buen estado.					1	4.9	La campana de extracción cuenta con fecha de verificación vigente.					1	4.10	Se tienen las mediciones higiénicas reportadas en la matriz IPVR.					1	4.11	Se ejecuta el plan de acción resultante de las mediciones higiénicas.					1
DESCRIPCIÓN				CUMPLE		NA	DESCRIPCIÓN				CUMPLE		E																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
I-1	Locación y Equipos de emergencia			SI	NO		I-5	Gestión Ambiental			SI	NO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
1.1	Se realiza el control de visitantes (Socialización de peligros y riesgos, rutas de evacuación) con firma.			1			5.1	Cuenta con los certificados de disposición final de residuos.				1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
1.2	Se realiza el control de contratistas (Seguridad Social y documentos legales para la actividad).			1			5.2	Mensualmente se realizan las inspecciones ambientales.			1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
1.3	Cuenta con botiquín de primeros auxilios, identificado y de fácil acceso.			1			5.3	Cuenta con trampas de sedimento, en buen estado y operativas, se realiza mantenimiento mensual.				1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
1.4	Cuenta con el inventario de elementos que compone el botiquín, en buen estado y vigente.			1			5.4	Cuenta con puntos ecológicos, identificados y de fácil acceso.			1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
1.5	Cuenta con la inspección mensual de botiquín de primeros auxilios.			1			5.5	Se han realizado las capacitaciones ambientales del PIC.			1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
1.6	Cuenta con kit antiderrames, identificado y de fácil acceso.				1		5.6	Realiza la verificación del cumplimiento del decreto 1609 para el transporte de Residuos Peligrosos, formato OI-F-PGR-02-14				1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
1.7	Cuenta con el inventario de elementos que compone el kit, en buen estado y normalizado.				1		5.7	¿Cuenta con puntos de campañas pos consumo (tapas, pilas con el ambiente) y con caja naranja para la reutilización de papel para impresión?			1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
1.8	Cuenta con la inspección mensual del kit de derrames.				1		5.8	El cuarto de residuos peligrosos se encuentra en buenas condiciones de orden, aseo y etiquetado.				1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
1.9	El lugar de trabajo cuenta con extintor compatible con la clase de fuego más probable.			1			5.9	Los puntos de agua se encuentran en buen estado (sin fugas).			1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
1.10	Cuenta con la inspección mensual de extintores.			1			5.10	La campaña de ahorro de energía (oso less) está implementada.			1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
1.11	El equipo de lavado de ojos y la ducha de emergencia se encuentra anclado, señalizado, sin obstrucciones y limpio.					1	TOTAL						6	0	4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
1.12	Los accesorios del equipo de lavado de ojos y ducha de emergencias se accionan sin dificultad alguna, descargan abundante agua y no presenta deterioros como trazas de óxidos, fracturas o inestabilidad.					1	I-6	Seguridad basada en el comportamiento			SI	NO	NA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
1.13	Cuenta con la inspección mensual del equipo para el lavado de ojos y ducha de emergencia.					1	6.1	Los trabajadores están atentos a los riesgos de su entorno.			1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
1.14	El lugar de trabajo cuenta con señalización para evacuación y salidas de emergencias, con características de foto-luminiscencia y totalmente libre de obstáculos.			1			6.2	Los trabajadores conocen los planes de emergencia y cómo actuar ante una emergencia.			1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
1.15	Se encuentra publicado el plan de emergencias, MEDEVAC y rutas de evacuación.			1			6.3	Camina por senderos adecuados (sigue rutas establecidas; los trayectos más seguros).			1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
1.16	Se identifica el personal brigadista.				1		6.4	Evita comportamientos inseguros (subirse a nichos, celdas, barandas, cercas, rejas, correr).			1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
1.17	Se cuenta con registros de simulacros efectuados en la sede o proyecto					1	6.5	Realiza el levantamiento y transporte de cargas adecuadamente.					1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
1.18	Se encuentra actualizada y divulgada a todo el personal la matriz de IPVR del proyecto / sede.			1			TOTAL						4	0	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
1.19	El lugar de trabajo cuenta con la señalización asociada a los riesgos de la operación.			1			I-7	Transporte			SI	NO	NA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
1.20	Se encuentra actualizada la información del tablero OI.			1			7.1	El vehículo utilizado para la operación cuenta con sus equipamientos y accesorios conforme a las especificaciones normativa requeridas (Botiquín y kit de carretera).			1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
1.21	Se encuentran publicadas las 15 reglas que salvan vidas.			1			7.2	El vehículo cuenta con mantenimientos preventivos y correctivos.			1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
1.22	Se evidencian reportes en la plataforma CRYSTAL.			1			7.3	Posee la documentación del vehículo y del conductor exigidos por las autoridades de tránsito local.			1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
1.23	Se evidencia uso de del aplicativo de visitas.			1			7.4	El conductor cuenta con la inspección pre operacional, en buen estado y normalizado.			1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
1.24	Se han divulgado lecciones aprendidas de los accidentes de trabajo.					1	7.5	El vehículo cuenta con la señalización y permisos para el transporte de mercancías peligrosas.					1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
TOTAL				15	4	5	7.6	Motorizado utiliza EPP para conducción de motos en buen estado y normalizados (casco, visor, guantes, botas, chaleco, rodilleras, canilleras, air bags).					1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
I-2	Procedimientos de Trabajos			SI	NO	NA	7.7	Cuenta con plan de viaje, autorizado y normalizado.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
2.1	El personal cuenta con la inducción corporativa y la inducción al cargo.			1			7.8	El estado general del vehículo es bueno (aseo, rayones, golpes, partes rotas etc).			1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
2.2	El personal conoce los peligros y riesgos a los cuales está expuesto.			1			7.9	El conductor cuenta con curso de manejo defensivo actualizado, políticas y compromiso vial.			1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
2.3	Cuenta con procedimientos de trabajo para ejecutar la operación.			1			7.10	Se cuenta con espacio para parqueo del vehículo debidamente señalizada y con senderos peatonales.			1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
2.4	Cuenta con matriz de EPP's aplicada al proyecto.			1			7.11	Existe señalización de tránsito en las porterías (señal de pare).					1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
2.5	Orden y/o limpieza en zona de trabajo.			1			TOTAL						7	0	4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
2.6	Empleado trabajando en condiciones físicas y psíquicas adecuadas.			1			I-8	Tareas de alto riesgo			SI	NO	NA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
2.7	Cuenta con personal calificado para el almacenamiento y clasificación de residuos.			1			8.1	Cuenta con el análisis y permiso de trabajo para realizar la actividad.					1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
TOTAL				7	0	0	8.2	Posee la competencia adecuada para la actividad técnica que ejecuta (Trabajo en Alturas - Trabajos con Tensión - Izaje de Cargas).					1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
I-3	Uso de Elementos de Protección Personal			SI	NO	NA	8.3	Sabe o conoce cómo actuar en caso de emergencias o accidentes o incidentes de trabajo (Procedimiento de rescate y procedimiento de reporte de accidentes).					1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
3.1	Utiliza casco de seguridad con sistema de fijación en buen estado y normalizado.			1			8.4	Aplica las medidas preventivas. (ATS).					1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
3.2	Utiliza calzado de seguridad, en buen estado y normalizado.			1			8.5	Cumple con el protocolo para el ingreso a espacios confinados según su clasificación.					1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
3.3	Utiliza protección respiratoria de acuerdo a la labor ejecutada según corresponda, en buen estado y normalizados.			1			8.6	Realiza medición de la atmósfera con equipo calibrado y en buen estado al inicio y durante la labor ejecutada en el espacio confinado según procedimiento y las registra.					1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
3.4	Utiliza protector ocular, en buen estado y normalizado.			1			8.7	Realiza ventilación del espacio hasta lograr niveles permitidos (ventilación activa o pasiva).					1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
3.5	Utiliza ropa de trabajo adecuada para la tarea, en buen estado y normalizado (Utiliza protección para la zona, bata, traje impermeable o traje desmontable).			1			8.8	Utiliza sistemas de respiración autónomo o de suministro de aires en buen estado y normalizada.					1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
3.6	Utiliza protectores auditivos, en buen estado y normalizado.			1			TOTAL						0	0	8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
3.7	Utiliza protector solar.			1			I-9	Riesgo biomecánico																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
3.8	Utiliza ropa ignífuga.					1	9.1	Se realizan las inspecciones y mantenimiento de los equipos.			1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
3.9	Se lleva control de la entrega y reposición de los EPP.			1			9.2	Se ejecutan actividades de pausas activas.			1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
3.10	Se lleva control de la disposición de los EPP.			1			9.3	Se realiza inspección de herramientas manuales.			1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
3.11	Utiliza sistema de protección contra caídas de altura en buen estado y normalizado.					1	TOTAL						3	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
3.12	Dispone del equipo de rescate para trabajo en alturas en buen estado y normalizado según estructura donde trabaja y conoce el procedimiento establecido para el mismo.					1	EL RESULTADO DE LA INSPECCIÓN REALIZADA ES:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
3.13	Se realiza la inspección de los equipos para TSA antes de iniciar actividades.			1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
3.14	Se realiza la inspección mensual de los equipos para TSA y confinados.			1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
3.15	Se realiza la inspección anual de los equipos para TSA y confinados.			1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
3.16	El personal que realiza la clasificación y disposición de residuos, cuenta con los EPP's apropiados.			1			CONFORME			SI	X	INSPECCIÓN REALIZADA POR			INSPECCIÓN RECIBIDA POR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
							SE DETUVO EL TRABAJO			NO		Angie Camila Moncada			N/A																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
										NO	X	31/07/2025			31/07/2025																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
										RELACIONE LOS ÍTEM NO CONFORMES			NUMERO CRYSTAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
													8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
I-4	Laboratorios			SI	NO	NA	OBSERVACIONES ADICIONALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
4.1	Cuenta con el inventario de productos químicos del lugar de trabajo.					1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
4.2	Los productos químicos (PQ) se encuentran identificados bajo el SGA.					1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
4.3	El pictograma corresponde al tipo de PQ.					1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
4.4	Se encuentra disponible en el lugar de trabajo la hoja de seguridad de los PQ bajo el SGA.					1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
4.5	Gabinetes y estantes se encuentran identificados y con el listado de PQ que almacenan.					1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
4.6	En los espacios de almacenamiento se encuentra publicada la matriz de compatibilidad de PQ.					1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
4.7	Los PQ cuentan con doble contención, como principio de prevención.					1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
4.8	Los equipos para el transporte de PQ se encuentran en buen estado.					1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
4.9	La campana de extracción cuenta con fecha de verificación vigente.					1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
4.10	Se tienen las mediciones higiénicas reportadas en la matriz IPVR.					1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
4.11	Se ejecuta el plan de acción resultante de las mediciones higiénicas.					1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									

OPERATIONAL INTEGRITY

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE ÁREAS



Código:	
Versión:	
Fecha:	
Elaborado por:	
Revisado por:	
Aprobado por:	

FORMATO PARA REGISTRO DE INSPECCIÓN DE ÁREAS.

1. INFORMACIÓN GENERAL						
FECHA	jul-25	ÁREA O LOCALIZACIÓN:		Oficina Principal - Municipio de Viterbo - Caldas (carrera 9 N° 9-34 Barrio el motor)		
CONTRATO	4107 de 2023, "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS-CAUYA, RUTA 2507; CAUYA-LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES."			RESPONSABLE DE INSPECCIÓN:	Maura Ximena Chacua Cuaran	
ITEM	ASPECTO A INSPECCIONAR	CONDICIONES				HALLAZGO POSITIVOS O NEGATIVOS
		CU	NC	PM	NA	
1.	LOCACION					
1.1	Orden y aseo	X				
1.2	Iluminación y ventilación			X		
1.3	Áreas de acceso libres de obstáculos	x				
1.4	Acopio de materiales de forma segura				X	
1.5	Instalaciones eléctricas-cables-toma corriente	X				
1.6	Instalaciones hidráulicas	X				
1.7	Instalaciones de gas	X				
1.8	Cartelera	X				
2.	SEÑALIZACION					
2.1	El área de trabajo esta delimitada.	X				
2.2	Preventivas para uso de EPP.	X				
2.3	Las rutas de evacuación están instaladas en el sitio.	X				
2.4	Está identificado el punto de encuentro del sitio.	X				
2.5	Los equipos para las emergencias están señalizados y se identifican claramente.	X				
3.	MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					
3.1	Ruidos y vibraciones normales.				X	
3.2	Lugar libre de fugas o escapes de aceites y/o gases				X	
3.3	Estado general de equipos			X		
4.	PRIMEROS AUXILIOS					
4.1	Existe Botiquín dotado con elementos mínimos.	X				
4.2	Hay Camillas y férulas para atender emergencias.	X				
4.3	Hay duchas de emergencia para manejo de lesiones causadas por contacto con químicos.				X	
5	MANEJO DE SUSTANCIAS QUIMICAS					
5.1	Etiqueta y rotulo	X				
5.2	Almacenamiento según compatibilidad	X				
5.3	Hojas de seguridad	X				
5.4	Combustibles				X	
6.	EQUIPO CONTRA INCENDIO					
6.1	Hay extintores adecuados para emergencias derivadas del trabajo a realizar.	X				
6.2	Sistema contra incendio				X	
7.	CONTENCION DE DERRAMES					
7.1	Kit ambiental				X	
7.2	Canales perimetrales e internos				X	
8.	MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS					
8.1	Puntos de acopio	X				
8.2	Clasificación	X				
8.3	Disposición final	X				
9.	MANEJO DE RESIDUOS LIQUIDOS					
9.1	Agua residual domestica	X				
9.2	Acete usado				X	
CU= Cumple		NC= No Cumple		PM= Por mejorar.		NA= No aplica
2. OBSERVACIONES						
Las inspecciones se hacen mensualmente con la finalidad de mejorar las condiciones locativas, están enfocadas en la prevención, mitigación de las acciones a desarrollar durante el mes julio 2025, las jornadas de orden y aseo son diarias, cada profesional es responsable de su lugar de trabajo y las áreas comunes cada profesional contribuye a mantener su funcionalidad. Es importante indicar que se cumple con las condiciones básicas de seguridad con su respectiva señalización de la áreas potencialmente con riesgos.						
A continuación constato que la información suministrada es certera y veraz. De encontrar condiciones inseguras o defectos se notificaran a OI y Administración						
NOMBRE FIRMA DEL RESPONSABLE: Maura Ximena Chacua Cuaran.						
C.C. N° 1086299296						



INFORME DE GESTIÓN
ADMINISTRATIVA Y TÉCNICA DE
LA INTERVENTORÍA No. 19
DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2025

CONSORCIO ETSA-SIGA

8.54 ANEXO 14. Documentos camioneta GUU776 interventoría.

SGS

OPERATIONAL INTEGRITY

CHECK LIST MENSUAL VEHICULAR

Código:	01-F-PGR-02-19
Versión:	8
Fecha:	Julio 2019
Elaborado por:	Heidy Cuelar
Revisado por:	Carlos Zambrano
Aprobado por:	Jhon Sotelo

DE INVENTARIO
DE ENTREGA A PLC.

FECHA	30-07-23	PLACAS	600-426
TIPO VEHICULO	Camioneta	LUGAR / PROYECTO	Uterbo
LINEA DE VEHICULO	Paster.	NOMBRE DEL CONDUCTOR	

NIVELES BASICOS	MIN	OPTIMO	MAX
ACEITE PARA MOTOR		✓	
LIQUIDO DE FRENS		✓	
REFRIGERANTE		✓	
AGUA LIMPIA PARABRISAS		✓	
LIQUIDO HIDRAULICO		✓	

SISTEMA MECANICO	OPTIMO	OBSERVACION
EMBRAGUE (CLOSH)	✓	
ACELERADOR	✓	
FRENO DE MANO	✓	
FRENO DE PEDAL	✓	
CAJA DE CAMBIOS	✓	
MOTOR	✓	
SISTEMA DIRECCION	✓	

SISTEMA ELECTRICO	OPTIMO	OBSERVACION
ARRANQUE	✓	
RADIO	✓	
ENCENDEDOR	✓	
BATERIA - BORNES	✓	
PITO REVERSA	✓	
LUCES DIRECCIONALES Izq/Der	✓	REGULAR MALO
LUCES STOPS Izq/Der	✓	REGULAR MALO
LUCES LATERALES Izq/Der	✓	REGULAR MALO
LUCES REVERSA Izq/Der	✓	REGULAR MALO
LUCES FAROLAS Izq/Der	✓	REGULAR MALO

LLANTA DE REPUESTO	SI	NO
	✓	

CALIBRACION / LABRADO			
DELANTERAS			
PSI		m.m	
IZQUIERDA 30	DERECHA 30		
TRASERAS			
PSI		m.m	
IZQUIERDA 30	DERECHA 30		

ESTADO GENERAL DE LA LLANTA (abrasiones, defectos, fatiga de material)

Observaciones: Llantas - Nuevas

ACCESORIOS			
	SI	NO	REPARAR
CARPA		✓	S/N
SOPORTE FUMIGADORA		✓	
SOPORTE EXTINTOR		✓	
TAPETES	✓		
FORROS SILLAS		✓	
VARILLAS TUERCAS LLANTAS		✓	
LAZO / SOGA		✓	
IMPERMEABLES (2)PLC+AUX.		✓	

KIT DE ASEO	SI	NO
SILICONA		✓
ESCOBA	✓	
JABON	✓	
BAYETILLA	✓	

DOCUMENTOS	SI	NO	FECHA DE VENCIMIENTO
SOAT	✓		20-08-20
TECNOMECANICA	✓		18-08-25
LICENCIA DE TRANSITO	✓		23-10-23
POLIZA CONTRACTUAL	✓		22-07-26
POLIZA EXTRA CONTRACTUAL		✓	D M A
TARJETA DE OPERACION		✓	D M A
PLANILLA DE OPERACION		✓	D M A
PROGRAMADOR DE CONCRETO		✓	D M A

KIT CARRETERA	SI	NO	FECHA DE VENCIMIENTO
EXTINTOR	✓		D M A
TRIANGULOS 2	✓		
BOTIQUIN	✓		
LINTERNA	✓		
TACOS 2	✓		
COPA AJUSTE LLANTAS	✓		
GATO HIDRAULICO	✓		
CHALECO REFLECTIVO	✓		

HERRAMIENTA	SI	NO
ALICATE	✓	
LLAVE FIJA NUMERO 6	✓	
LLAVE FIJA NUMERO 8	✓	
LLAVE FIJA NUMERO 10	✓	
LLAVE FIJA NUMERO 11	✓	
LLAVE FIJA NUMERO 12	✓	
LLAVE FIJA NUMERO 13	✓	
LLAVE FIJA NUMERO 14	✓	
LLAVE FIJA NUMERO 17		✓
LLAVE FIJA NUMERO 19		✓
DESTORNILLADOR ESTRELLA		✓
DESTORNILLADOR DE PALA		✓
LLAVE EXPANSIVA		✓
HOMBRE SOLO		✓

BOTIQUIN (Resolución 1563 de 2014)	SI	NO	FECHA DE VENCIMIENTO
YODOPIVIDONA SOLUCION	✓		D M A
ANTISEPTICO BOLSA (120 ML)	✓		D M A
JABON	✓		D M A
GASAS	✓		D M A
CURAS	✓		D M A
VENDAS ELASTICAS	✓		D M A
MICROPOR ROLLO		✓	D M A
ALGODON PTE 25 GR	✓		D M A
BAJA LENGUAS	✓		D M A
SUERO		✓	D M A
GUANTES LATEX DESECHABLES	✓		D M A
TOALLAS HIGIENICAS		✓	D M A
TUERAS	✓		D M A
TERMOMETRO ORAL	✓		D M A

OBSERVACIONES

 INVIAS		CONTROL SALIDA DE VEHICULO	CONSORCIO ETSA-SIGA
MODALIDAD:	INTERVENTORIA	OBRA / PROYECTO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS-CAUYA, RUTA 2507; CAUYA-LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES	CONTRATO N: 4107 DEL 2023
FECHA DE INICIO:			DEPARTAMENTO: CALDAS
FECHA DE TERMINACION:			MUNICIPIO: VITERBO
		ENTIDAD CONTRATANTE / INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS -INVIAS-	UBICACIÓN: CARRERA 9 # 8-29
		CONSORCIO ETSA-SIGA	
		NIT: 901.053.528	

PLACA DE VEHICULO	MOTIVO DE DESPLAZAMIENTO	RUTA	FECHA Y HORA DE ENTREGA	KILOMETRAJE DE ENTREGA	FIRMA QUIEN ENTREGA	FIRMA QUIEN RECIBE	FECHA Y HORA DE RECIBIDO	KILOMETRAJE DE RECIBIDO	KILOMETROS RECORRIDOS	FIRMA QUIEN RECIBE	FIRMA QUIEN ENTREGA
600-776	T. Personal	2508	7:00 18-07-25	75566	[Firma]	[Firma]	5:00	77722	156	[Firma]	[Firma]
600-776	T. Personal	2508	7:00 21-07-25	77722	[Firma]	[Firma]	5:00	77734	12	[Firma]	[Firma]
600-776	T. Personal	2508	7:00 22-07-25	77734	[Firma]	[Firma]	5:00	77750	16	[Firma]	[Firma]
* 600-776	T. Personal	2508 2507	7:00 23-07-25	77750	[Firma]	[Firma]	10:30	77920	170	[Firma]	[Firma]
600-776	T. Personal	2508	7:00 24-07-25	77920	[Firma]	[Firma]	5:00	77947	27	[Firma]	[Firma]
* 600-776	T. Personal	2507	7:00 25-07-25	77947	[Firma]	[Firma]	6:30	78070	123	[Firma]	[Firma]
600-776	T. Personal	2508	7:00 28-07-25	78070	[Firma]	[Firma]	5:00	78200	130	[Firma]	[Firma]
600-776	T. Personal	2507	29-07-25	78200	[Firma]	[Firma]		78310	100	[Firma]	[Firma]
600-776	T. Personal	2508	30-09-25	78310	[Firma]	[Firma]		78469	159	[Firma]	[Firma]

		CONTROL SALIDA DE VEHICULO				CONSORCIO E.T.S.A-SIGA		
MODALIDAD:	INTERVENTORIA	OBRA / PROYECTO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS-CAUYA, RUTA 2507; CAUYA-LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES						CONTRATO N: 4107 DEL 2023
FECHA DE INICIO:		ENTIDAD CONTRATANTE / INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS -INVIAS-						DEPARTAMENTO: CALDAS
FECHA DE TERMINACION:		CONSORCIO E.T.S.A-SIGA						MUNICIPIO: VITERBO
		NIT: 901.053.528						UBICACIÓN: CARRERA 9 # 8-29

PLACA DE VEHICULO	MOTIVO DE DESPLAZAMIENTO	RUTA	FECHA Y HORA DE ENTREGA	KILOMETRAJE DE ENTREGA	FIRMA QUIEN ENTREGA	FIRMA QUIEN RECIBE	FECHA Y HORA DE RECIBIDO	KILOMETRAJE DE RECIBIDO	KILOMETROS RECORRIDOS	FIRMA QUIEN RECIBE	FIRMA QUIEN ENTREGA
600-776	T. Personal	2508	7:00 19-06-25	75857 76063	Ana Ma	[Firma]	5:00	75996	159	Ana Ma	[Firma]
600-776	T. Personal	2508	7:00 20-06-25	75996	Ana Ma	[Firma]	5:00	76063	67	Ana Ma	[Firma]
* 600-776	T. Personal	2508	7:00 24-06-25	76063	Ana Ma	[Firma]	9:00	76420	357	Ana Ma	[Firma]
600-776	T. Personal	2508	7:00 25-06-25	76420	Ana Ma	[Firma]	5:00	76454	34	Ana Ma	[Firma]
600-776	T. Sin Salida Personal	2508	7:00 26-06-25	76454	Ana Ma	[Firma]	5:00	76454	0	Ana Ma	[Firma]
600-776	T. Personal	2508	7:00 27-06-25	76454	Ana Ma	[Firma]	5:00	76456	2	Ana Ma	[Firma]
600-776	T. Personal	2508	02-07-25 76456	76456	Ana Ma	[Firma]	5:00	76634	178	Ana Ma	[Firma]
600-776	T. Personal	2508	03-07-25	76634	Ana Ma	[Firma]	5:00	76642	8	Ana Ma	[Firma]
600-776	T. Personal	2508	04-07-25	76642	Ana Ma	[Firma]		76665	23	Ana Ma	[Firma]

		CONTROL SALIDA DE VEHICULO				CONSORCIO ETSA-SIGA		
MODALIDAD:	INTERVENTORIA	OBRA / PROYECTO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS-CAUYA, RUTA 2507; CAUYA-LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES						CONTRATO N: 4107 DEL 2023
FECHA DE INICIO:		ENTIDAD CONTRATANTE / INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS -INVIAS-						DEPARTAMENTO: CALDAS
FECHA DE TERMINACION:		CONSORCIO ETSA-SIGA						MUNICIPIO: VITERBO
		NIT: 901.053.528						UBICACIÓN: CARRERA 9 # 8-29

PLACA DE VEHICULO	MOTIVO DE DESPLAZAMIENTO	ROUTA	FECHA Y HORA DE ENTREGA	KILOMETRAJE DE ENTREGA	FIRMA QUIEN ENTREGA	FIRMA QUIEN RECIBE	FECHA Y HORA DE RECIBIDO	KILOMETRAJE DE RECIBIDO	KILOMETROS RECORRIDOS	FIRMA QUIEN RECIBE	FIRMA QUIEN ENTREGA
GUU-776	T. Personal	2508	7-07-25 7:00	76665	Ina Ma	[Firma]	5:00	76782	117	Ina Ma	[Firma]
GUU-776	T. Personal	2508	8-07-25 7:00	76782	Ina Ma	[Firma]	5:00	76812	30	Ina Ma	[Firma]
*GUU-776	T. Personal	2508	9-07-25 7:00	76812	Ina Ma	[Firma]	7:00	76977	165	Ina Ma	[Firma]
GUU-776	T. Personal	2508	10-07-25 7:00	76977	Ina Ma	[Firma]	5:00	77015	38	Ina Ma	[Firma]
*GUU-776	T. Personal	2508	11-07-25 7:00	77015	Ina Ma	[Firma]	6:00	77208	193	Ina Ma	[Firma]
GUU-776	T. Personal	2508	14-07-25 7:00	77208	Ina Ma	[Firma]	5:00	77350	158	Ina Ma	[Firma]
GUU-776	T. Personal	2508	15-07-25 7:00	77350	Ina Ma	[Firma]	5:00	77366	16	Ina Ma	[Firma]
GUU-776	T. Personal	2508	16-07-25 7:00	77366	Ina Ma	[Firma]	5:00	77517	151	Ina Ma	[Firma]
GUU-776	T. Personal	2508	17-07-25 7:00	77517	Ina Ma	[Firma]	5:00	77566	49	Ina Ma	[Firma]

SGS		OPERATIONAL INTEGRITY				Código: OLF-PGR-02-08	
		CHECK LIST DIARIO VEHICULAR				Version: 10	
		Fecha: Julio 2019		Elaborado por: Heidy Cuelar		Revisado por: Carlos Zambrano	
		Aprobado por: Jhon Sotelo					
FECHA		Semana del		Día: 30		Al día 06 del mes: 07	
TIPO VEHICULO		PLACAS DE VEHICULOS		620-776		PICO Y PLACO:	
LINEA DE VEHICULO		SUCURSAL/SECTOR		Viterbo		CIUDAD BASE	
ULTIMO CAMBIO DE ACEITE		KILOMETROS		DIA		MES	
		LUNES		MARTES		MIERC.	
						ANO	
						PROXIMO CAMBIO DE ACEITE	
						KILOMETROS	
KILOMETRAJE INICIO DIA						OBSERVACIONES	
KILOMETRAJE FINAL DIA							
TOTAL KILOMETROS DEL DIA							
NOMBRE Y APELLIDO DEL CONDUCTOR							
CARGO		CONDUCTOR		CELULAR:		PROYECTO O AERA:	
				3107805018		51480581NU	
ESTADO ACTUAL DEL CONDUCTOR		LUNES		MARTES		MIERC.	
		SI NO		SI NO		SI NO	
¿Descanso adecuadamente y durmio por lo menos entre 7 y/o 8 horas antes de la conducción?						X	
¿Se encuentra en optimas condiciones de salud y no presenta ninguan molestia?						X	
¿Actualmente se encuentra tomando algún medicamento que le provoque somnolencia o altere su capacidad física en algún aspecto?						X	
PRESION LLANTAS Y ESTADO DE LAS MISMAS							
DELANTERAS		IZQ DER		IZQ DER		OP OP	
TRASERAS		IZQ DER		IZQ DER		OP OP	
LLANTA DE REPUESTO		IZQ DER		IZQ DER		OP OP	
ESTADO GENERAL (labrado, defectos, fatiga de material, ETC)		OP NOP		OP NOP		OP NOP	
EQUIPO DE EMERGENCIA							
BOTIQUIN		OP NOP		OP NOP		OP NOP	
EXTINTOR		OP NOP		OP NOP		OP NOP	
DOS TACOS PARA BLOQUEO DEL VEHICULO		OP NOP		OP NOP		OP NOP	
ALICATES, DESTORNILLADOR, LLAVE DE EXPANCIÓN, LLAVES FIJAS		OP NOP		OP NOP		OP NOP	
LINTERNA		OP NOP		OP NOP		OP NOP	
GATO PARA ELEVAR EL VEHICULO		OP NOP		OP NOP		OP NOP	
SEÑALES DE CARRETERA		OP NOP		OP NOP		OP NOP	
CRUCETA		OP NOP		OP NOP		OP NOP	
CINTURON DE SEGURIDAD		OP NOP		OP NOP		OP NOP	
CHALECOS REFLECTIVOS		OP NOP		OP NOP		OP NOP	
AIRBAG		OP NOP		OP NOP		OP NOP	
ESPEJOS		OP NOP		OP NOP		OP NOP	
SISTEMA MECANICO							
EMBRAGUE (CLOSH)		OP NOP		OP NOP		OP NOP	
ACELERADOR		OP NOP		OP NOP		OP NOP	

Esta es una COPIA NO CONTROLADA

La versión aprobada más reciente de este documento se encuentra en SharePoint

Pag 1 de 2

CONFIDENCIAL

	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO		OBSERVACIONES
FRENO PEDAL	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	
FRENO MANO	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	
CAJA DE CAMBIOS	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	
MOTOR	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	
TUBOS DE ESCAPE Y SOPORTES	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	
NIVELES BASICOS															
ACEITE PARA MOTOR	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	
LIQUIDO DE FRENOS	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	
REFRIGERANTE	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	
LIQUIDO HIDRUALICO	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	
LIMPIA PARA BRISAS	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	
SISTEMA ELECTRICO															
ARRANQUE	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	
PITO DE REVERSA	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	
BATERIA - BORNES	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	
SISTEMA DE LUCES															
LUCES DIRECCIONALES	IZQ	DER	DER	IZQ	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	
LUCES STOPS	IZQ	DER	DER	IZQ	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	
LUCES LATERALES	IZQ	DER	DER	IZQ	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	
LUCES REVERSA	IZQ	DER	DER	IZQ	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	
LUCES FAROLAS	IZQ	DER	DER	IZQ	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	
COCUYOS	IZQ	DER	DER	IZQ	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	
FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN	<i>[Firma]</i>														
NOMBRE DE QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN	<i>[Nombre]</i>														
NOMBRE DE SUPERVISOR QUE VALIDA LA INSPECCIÓN	<i>Camila Obacada</i>														

DOCUMENTOS	SI	NO	N.A.	FECHA DE VENCIMIENTO			OBSERVACIONES
SOAT	X			20	07	26	
TECNOMECANICA	X			18	08	26	
LICENCIA DE TRANSITO	X			08	10	22	
LICENCIA DE CONDUCCIÓN	X			16	08	22	
CURSO DE MANEJO DEFENSIVO	X			D	M	A	
CUENTA CON LA TARJETA DE CARGA DEL VEHICULO			X	D	M	A	
POLIZA CONTRACTUAL	X			28	07	26	
POLIZA EXTRA CONTRACTUAL	X			28	07	26	
TARJETA DE OPERACIÓN	X			D	M	A	
PLANILLA DE OPERACIÓN		X		D	M	A	

Convenciones: Diligenciar los espacios según los criterios

Sistema Mecánico.

Optimo (OP)

No Optimo (NOP)

Niveles Basicos.

Minimo (Min)

Optimo (OP)

Maximo (Max)

Sistema Eléctrico.

Optimo (OP)

No Optimo (NOP)

Sistema de Luces.

Optimo (OP)

No Optimo (NOP)

[Firma]
Firma de quien valida la información

Esta es una COPIA NO CONTROLADA
La versión aprobada más reciente de este documento se encuentra en SharePoint

Pag 2 de 2
CONFIDENCIAL

19

SGS

OPERATIONAL INTEGRITY

CHECK LIST DIARIO VEHICULAR

Código:	OLF-PGR-02-08
Version:	10
Fecha:	Año 2019
Elaborado por:	Heidy Cuelar
Revisado por:	Carlos Zambrano
Aprobado por:	Jhon Sotelo

FECHA	Semana del	Día: 7	Al día 13	del mes: 07	del año: 2025
TIPO VEHICULO	Camioneta		PLACAS DE VEHICULOS	600-776	PICO Y PLACO:
LINEA DE VEHICULO	Duffel-croch		SUCURSAL/SECTOR	Viterbo	CIUDAD BASE

ULTIMO CAMBIO DE ACEITE	KILOMETROS		DIA	MES	AÑO	PROXIMO CAMBIO DE ACEITE			KILOMETROS
	LUNES	MARTES	MIERC.	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	OBSERVACIONES	
KILOMETRAJE INICIO DIA	76665	76782	76812	76977	77015				
KILOMETRAJE FINAL DIA	76782	76812	76977	77015	77208				
TOTAL KILOMETROS DEL DIA	117	30	165	38	193				

NOMBRE Y APELLIDO DEL CONDUCTOR	Jonathan Morimer						
CARGO							
CELULAR:	3103805018						
PROYECTO O AERA:	SIABO58 INV						

ESTADO ACTUAL DEL CONDUCTOR	LUNES	MARTES	MIERC.	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	OBSERVACIONES
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
¿Descanso adecuadamente y durmio por lo menos entre 7 y/o 8 horas antes de la conducción?	X		X		X			
¿Se encuentra en optimas condiciones de salud y no presenta ninguan molestia?	X		X		X			
¿Actualmente se encuentra tomando algún medicamento que le provoque somnolencia o altere su capacidad fisica en algún aspecto?		X		X		X		

PRESION LLANTAS Y ESTADO DE LAS MISMAS

DELANTERAS	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP
TRASERAS	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP
LLANTA DE REPUESTO	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP
ESTADO GENERAL (labrado, defectos, fatiga de material, ETC)	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP

EQUIPO DE EMERGENCIA

BOTIQUIN	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP
EXTINTOR	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP
DOS TACOS PARA BLOQUEO DEL VEHICULO	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP
ALICATES, DESTORNILLADOR, LLAVE DE EXPANCIÓN, LLAVES FIJAS	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP
LINTERNA	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP
GATO PARA ELEVAR EL VEHICULO	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP
SEÑALES DE CARRETERA	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP
CRUCETA	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP
CINTURON DE SEGURIDAD	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP
CHALECOS REFLECTIVOS	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP
AIRBAG	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP
ESPEJOS	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP

SISTEMA MECANICO

EMBRAGUE (CLOSH)	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP
ACELERADOR	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP

Esta es una COPIA NO CONTROLADA
La versión aprobada más reciente de este documento se encuentra en SharePoint
Pag 1 de 2

CONFIDENCIAL

	LUNES	MARTES	MIERC.	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	OBSERVACIONES
FRENO PEDAL	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP
FRENO MANO	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP
CAJA DE CAMBIOS	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP
MOTOR	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP
TUBOS DE ESCAPE Y SOPORTES	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP
NIVELES BASICOS								
ACEITE PARA MOTOR	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP
LIQUIDO DE FRENOS	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP
REFRIGERANTE	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP
LIQUIDO HIDRAULICO	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP
LIMPIA PARA BRISAS	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP
SISTEMA ELECTRICO								
ARRANQUE	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP
PITO DE REVERSA	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP
BATERIA - BORNES	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP
SISTEMA DE LUCES								
LUCES DIRECCIONALES	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP
LUCES STOPS	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP
LUCES LATERALES	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP
LUCES REVERSA	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP
LUCES FAROLAS	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP
COCUYOS	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP
FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN	Jhon Monroy							
NOMBRE DE QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN	Jhon Monroy							
NOMBRE DE SUPERVISOR QUE VALIDA LA INSPECCIÓN	Camila Mancab							

DOCUMENTOS	SI	NO	N.A.	FECHA DE VENCIMIENTO			OBSERVACIONES
SOAT	X			20	07	26	
TECNOMECANICA	X			18	08	26	
LICENCIA DE TRANSITO	X			23	10	22	
LICENCIA DE CONDUCCIÓN	X			16	08	33	
CURSO DE MANEJO DEFENSIVO	X			D	M	A	
CUENTA CON LA TARJETA DE CARGA DEL VEHICULO			X	D	M	A	
POLIZA CONTRACTUAL	X			20	02	26	
POLIZA EXTRA CONTRACTUAL	X			28	02	26	
TARJETA DE OPERACIÓN	X			D	M	A	
PLANILLA DE OPERACIÓN		X		D	M	A	

Convenciones: Diligenciar los espacios según los criterios

Sistema Mecánico.

Optimo (OP)

No Optimo (NOP)

Niveles Basicos.

Minimo (Min)

Optimo (OP)

Maximo (Max)

Sistema Eléctrico.

Optimo (OP)

No Optimo (NOP)

Sistema de Luces.

Optimo (OP)

No Optimo (NOP)

Firma de quien Valida la Información

Esta es una COPIA NO CONTROLADA
La versión aprobada más reciente de este documento se encuentra en SharePoint

Pag 2 de 2

CONFIDENCIAL

SGS		OPERATIONAL INTEGRITY						Código:		OIF-PGR-02-08							
		CHECK LIST DIARIO VEHICULAR						Version:		10							
FECHA		Semana del		Día: 14		Al día 10		del mes: 07		del año: 2025							
TIPO VEHICULO	LINEA DE VEHICULO	PLACAS DE VEHICULOS		SUCURSAL/SECTOR		PICO Y PLACO:		CIUDAD BASE		OBSERVACIONES							
Armadora		600 7776		110120		PICO Y PLACO:		CIUDAD BASE		110120							
ULTIMO CAMBIO DE ACEITE		KILOMETROS		DIA		MES		AÑO		PROXIMO CAMBIO DE ACEITE							
		LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES							
KILOMETRAJE INICIO DIA		77208		77350		77366		77517		77566							
KILOMETRAJE FINAL DIA		77350		77366		77517		77566		77722							
TOTAL KILOMETROS DEL DIA		158		16		151		49		156							
NOMBRE Y APELLIDO DEL CONDUCTOR		Jhon Horacio Toranzo															
CARGO		CELULAR:		3103805018		PROYECTO O AERA:		5147052 INU									
ESTADO ACTUAL DEL CONDUCTOR		LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO		OBSERVACIONES	
		SI NO		SI NO		SI NO		SI NO		SI NO		SI NO		SI NO			
¿Descanso adecuadamente y durmio por lo menos entre 7 y/o 8 horas antes de la conducción?		X		✓		X		X		X		/		/			
¿Se encuentra en óptimas condiciones de salud y no presenta ninguna molestia?		✓		✓		✓		✓		✓		/		/			
¿Actualmente se encuentra tomando algún medicamento que le provoque somnolencia o altere su capacidad física en algún aspecto?		X		✓		X		✓		X		/		/			
PRESION LLANTAS Y ESTADO DE LAS MISMAS																	
DELANTERAS		OP		OP		OP		OP		OP		OP		OP		OP	
TRASERAS		OP		OP		OP		OP		OP		OP		OP		OP	
LLANTA DE REPUESTO		OP		OP		OP		OP		OP		OP		OP		OP	
ESTADO GENERAL (labrado, defectos, fatiga de material, ETC)		OP		NOP		OP		NOP		OP		NOP		OP		NOP	
EQUIPO DE EMERGENCIA																	
BOTIQUIN		OP		NOP		OP		NOP		OP		NOP		OP		NOP	
EXTINTOR		OP		NOP		OP		NOP		OP		NOP		OP		NOP	
DOS TACOS PARA BLOQUEO DEL VEHICULO		OP		NOP		OP		NOP		OP		NOP		OP		NOP	
ALICATES, DESTORNILLADOR, LLAVE DE EXPANSIÓN, LLAVES FIJAS		OP		NOP		OP		NOP		OP		NOP		OP		NOP	
LINTERNA		OP		NOP		OP		NOP		OP		NOP		OP		NOP	
GATO PARA ELEVAR EL VEHICULO		OP		NOP		OP		NOP		OP		NOP		OP		NOP	
SENALES DE CARRETERA		OP		NOP		OP		NOP		OP		NOP		OP		NOP	
CRUCETA		OP		NOP		OP		NOP		OP		NOP		OP		NOP	
CINTURON DE SEGURIDAD		OP		NOP		OP		NOP		OP		NOP		OP		NOP	
CHALECOS REFLECTIVOS		OP		NOP		OP		NOP		OP		NOP		OP		NOP	
AIRBAG		OP		NOP		OP		NOP		OP		NOP		OP		NOP	
ESPEJOS		OP		NOP		OP		NOP		OP		NOP		OP		NOP	
SISTEMA MECANICO																	
EMBRAGUE (CLOSH)		OP		NOP		OP		NOP		OP		NOP		OP		NOP	
ACELERADOR		OP		NOP		OP		NOP		OP		NOP		OP		NOP	

Esta es una COPIA NO CONTROLADA

La versión aprobada más reciente de este documento se encuentra en SharePoint

Pag 1 de 2

CONFIDENCIAL

	LUNES	MARTES	MIERC.	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	OBSERVACIONES
FRENO PEDAL	OP	NOP	OP	NOP	OP	OP	OP	
FRENO MANO	OP	NOP	OP	NOP	OP	OP	OP	
CAJA DE CAMBIOS	OP	NOP	OP	NOP	OP	OP	OP	
MOTOR	OP	NOP	OP	NOP	OP	OP	OP	
TUBOS DE ESCAPE Y SOPORTES	OP	NOP	OP	NOP	OP	OP	OP	
NIVELES BASICOS								
ACEITE PARA MOTOR	OP	NOP	OP	NOP	OP	OP	OP	
LIQUIDO DE FRENOS	OP	NOP	OP	NOP	OP	OP	OP	
REFRIGERANTE	OP	NOP	OP	NOP	OP	OP	OP	
LIQUIDO HIDRUALICO	OP	NOP	OP	NOP	OP	OP	OP	
LIMPIA PARA BRISAS	OP	NOP	OP	NOP	OP	OP	OP	
SISTEMA ELECTRICO								
ARRANQUE	OP	NOP	OP	NOP	OP	OP	OP	
PITO DE REVERSA	OP	NOP	OP	NOP	OP	OP	OP	
BATERIA - BORNES	OP	NOP	OP	NOP	OP	OP	OP	
SISTEMA DE LUCES								
LUCES DIRECCIONALES	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	
LUCES STOPS	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	
LUCES LATERALES	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	
LUCES REVERSA	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	
LUCES FAROLAS	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	
COCUYOS	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	
FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN								
NOMBRE DE QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN								
NOMBRE DE SUPERVISOR QUE VALIDA LA INSPECCIÓN								

DOCUMENTOS	SI	NO	N.A.	FECHA DE VENCIMIENTO			OBSERVACIONES
SOAT	X			80	01	26	
TECNOMECANICA	X			18	08	26	
LICENCIA DE TRANSITO	X			03	10	27	
LICENCIA DE CONDUCCIÓN	X			16	08	27	
CURSO DE MANEJO DEFENSIVO	X			D	M	A	
CUENTA CON LA TARJETA DE CARGA DEL VEHICULO			X	D	M	A	
POLIZA CONTRACTUAL	X			28	02	26	
POLIZA EXTRA CONTRACTUAL	X			28	02	26	
TARJETA DE OPERACIÓN	X			D	M	A	
PLANILLA DE OPERACIÓN		X		D	M	A	

Convenciones: Diligenciar los espacios según los criterios

Sistema Mecánico.

Niveles Basicos.

Sistema Eléctrico.

Sistema de Luces.

Óptimo (OP)

Mínimo (Min)

Óptimo (OP)

Óptimo (OP)

No Óptimo (NOP)

Óptimo (OP)

No Óptimo (NOP)

No Óptimo (NOP)

Máximo (Max)

Firma de quien valida la información

Esta es una COPIA NO CONTROLADA
La versión aprobada más reciente de este documento se encuentra en SharePoint

Pag 2 de 2
CONFIDENCIAL

SGS		OPERATIONAL INTEGRITY				Código: OLF-PGR-02-08											
		CHECK LIST DIARIO VEHICULAR				Version: 10											
FECHA		Semana del		Día: 21		Al día: 27 del mes: 07		del año: 2025									
TIPO VEHICULO	Camioneta	PLACAS DE VEHICULOS		GUV-770		PICO Y PLACO:		045 0272-0344									
LINEA DE VEHICULO	Paster-Vorch	SUCURSAL/SECTOR		Viterbo		CIUDAD BASE		Viterbo									
ULTIMO CAMBIO DE ACEITE		KILOMETROS		DIA		MES		AÑO		PROXIMO CAMBIO DE ACEITE		KILOMETROS					
		LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO		OBSERVACIONES	
KILOMETRAJE INICIO DIA		77722		77734		77750		77920		77947							
KILOMETRAJE FINAL DIA		77734		77750		77920		77947		78070							
TOTAL KILOMETROS DEL DIA		12		16		170		27		123							
NOMBRE Y APELLIDO DEL CONDUCTOR		Jhon Mario Morillo															
CARGO		Conductor		CELULAR:		3107805018		PROYECTO O AERA:		5147058 INU							
ESTADO ACTUAL DEL CONDUCTOR		LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO		OBSERVACIONES	
		SI NO		SI NO		SI NO		SI NO		SI NO		SI NO		SI NO			
¿Descanso adecuadamente y durmio por lo menos entre 7 y/o 8 horas antes de la conducción?		X		X		X		X		X							
¿Se encuentra en optimas condiciones de salud y no presenta ninguan molestia?		X		X		X		X		X							
¿Actualmente se encuentra tomando algún medicamento que le provoque somnolencia o altere su capacidad fisica en algún aspecto?		X		X		X		X		X							
PRESION LLANTAS Y ESTADO DE LAS MISMAS																	
DELANTERAS		OP		OP		OP		OP		OP		OP		OP		OP	
TRASERAS		OP		OP		OP		OP		OP		OP		OP		OP	
LLANTA DE REPUESTO		OP		OP		OP		OP		OP		OP		OP		OP	
ESTADO GENERAL (labrado, defectos, fatiga de material, ETC)		OP		NOP		OP		NOP		OP		NOP		OP		NOP	
EQUIPO DE EMERGENCIA																	
BOTIQUIN		OP		NOP		OP		NOP		OP		NOP		OP		NOP	
EXTINTOR		OP		NOP		OP		NOP		OP		NOP		OP		NOP	
DOS TACOS PARA BLOQUEO DEL VEHICULO		OP		NOP		OP		NOP		OP		NOP		OP		NOP	
ALICATES, DESTORNILLADOR, LLAVE DE EXPANSIÓN, LLAVES FIJAS		OP		NOP		OP		NOP		OP		NOP		OP		NOP	
LINTERNA		OP		NOP		OP		NOP		OP		NOP		OP		NOP	
GATO PARA ELEVAR EL VEHICULO		OP		NOP		OP		NOP		OP		NOP		OP		NOP	
SEÑALES DE CARRETERA		OP		NOP		OP		NOP		OP		NOP		OP		NOP	
CRUCETA		OP		NOP		OP		NOP		OP		NOP		OP		NOP	
CINTURON DE SEGURIDAD		OP		NOP		OP		NOP		OP		NOP		OP		NOP	
CHALECOS REFLECTIVOS		OP		NOP		OP		NOP		OP		NOP		OP		NOP	
AIRBAG		OP		NOP		OP		NOP		OP		NOP		OP		NOP	
ESPEJOS		OP		NOP		OP		NOP		OP		NOP		OP		NOP	
SISTEMA MECANICO																	
EMBRAGUE (CLOSH)		OP		NOP		OP		NOP		OP		NOP		OP		NOP	
ACELERADOR		OP		NOP		OP		NOP		OP		NOP		OP		NOP	

	LUNES	MARTES	MIERC.	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	OBSERVACIONES
FRENO PEDAL	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP
FRENO MANO	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP
CAJA DE CAMBIOS	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP
MOTOR	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP
TUBOS DE ESCAPE Y SOPORTES	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP
NIVELES BASICOS								
ACEITE PARA MOTOR	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP
LIQUIDO DE FRENO	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP
REFRIGERANTE	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP
LIQUIDO HIDRAULICO	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP
LIMPIA PARA BRISAS	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP
SISTEMA ELECTRICO								
ARRANQUE	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP
PITO DE REVERSA	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP
BATERIA - BORNES	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP
SISTEMA DE LUCES								
LUCES DIRECCIONALES	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP
LUCES STOPS	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP
LUCES LATERALES	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP
LUCES REVERSA	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP
LUCES FAROLAS	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP
COCUYOS	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP
FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN	Jhon Mario Fortin							
NOMBRE DE QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN	Jhon Mario Fortin							
NOMBRE DE SUPERVISOR QUE VALIDA LA INSPECCIÓN	Canda Mancada							

DOCUMENTOS	SI	NO	N.A.	FECHA DE VENCIMIENTO			OBSERVACIONES
SOAT	X			20	01	26	
TECNOMECANICA	X			18	02	26	
LICENCIA DE TRANSITO	X			03	10	27	
LICENCIA DE CONDUCCIÓN	X			16	08	33	
CURSO DE MANEJO DEFENSIVO	X			D	M	A	
CUENTA CON LA TARJETA DE CARGA DEL VEHICULO			X	D	M	A	
POLIZA CONTRACTUAL	X			28	02	26	
POLIZA EXTRA CONTRACTUAL	X			28	02	26	
TARJETA DE OPERACIÓN	X			D	M	A	
PLANILLA DE OPERACIÓN		X		D	M	A	

Convenciones: Diligenciar los espacios según los criterios

Sistema Mecánico.

Niveles Basicos.

Sistema Eléctrico.

Sistema de Luces.

Optimo (OP)

Minimo (Min)

Optimo (OP)

Optimo (OP)

No Optimo (NOP)

Optimo (OP)

No Optimo (NOP)

No Optimo (NOP)

Maximo (Max)

Firma de quien Valida la Información

Esta es una COPIA NO CONTROLADA
La versión aprobada más reciente de este documento se encuentra en SharePoint

Pag 2 de 2
CONFIDENCIAL

SGS	OPERATIONAL INTEGRITY		Código:	OFF-PGR-02-06
	CHECK LIST DIARIO VEHICULAR		Version:	10
		Fecha:	Julio 2019	
		Elaborado por:	Heidy Cuellar	
		Revisado por:	Carlos Zambrano	
		Aprobado por:	Jhon Sotelo	

FECHA	Semana del	Día: 28	Al día: 04	del mes: 08	del año: 2025
TIPO VEHICULO	PLACAS DE VEHICULOS		PICO Y PLACO:		
LINEA DE VEHICULO	SUCURSAL/SECTOR		CIUDAD BASE		

ULTIMO CAMBIO DE ACEITE	KILOMETROS	DIA	MES	AÑO	PROXIMO CAMBIO DE ACEITE	KILOMETROS	
	LUNES	MARTES	MIERC.	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
KILOMETRAJE INICIO DIA	78070	78200	78310	/	/	/	/
KILOMETRAJE FINAL DIA	78700	78910	78409	/	/	/	/
TOTAL KILOMETROS DEL DIA	130	110	159	/	/	/	/

NOMBRE Y APELLIDO DEL CONDUCTOR	Jhon Mario Martinez	
CARGO	Conductor	CELULAR: 3103805018
PROYECTO O AERA:	5143058 INV.	

ESTADO ACTUAL DEL CONDUCTOR	LUNES	MARTES	MIERC.	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	OBSERVACIONES
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
¿Descanso adecuadamente y durmio por lo menos entre 7 y/o 8 horas antes de la conducción?	X		X		/	/	/	/
¿Se encuentra en optimas condiciones de salud y no presenta ninguan molestia?	X		X		/	/	/	/
¿Actualmente se encuentra tomando algún medicamento que le provoque somnolencia o altere su capacidad fisica en algún aspecto?		X		X	/	/	/	/

PRESION LLANTAS Y ESTADO DE LAS MISMAS															
DELANTERAS	07	07	07	07	07	07	DER	IZQ	DER	IZQ	DER	IZQ	DER	IZQ	
TRASERAS	07	07	07	07	07	07	DER	IZQ	DER	IZQ	DER	IZQ	DER	IZQ	
LLANTA DE REPUESTO	07	DER	07	07	07	07	DER	IZQ	DER	IZQ	DER	IZQ	DER	IZQ	
ESTADO GENERAL (labrado, defectos, fatiga de material, ETC)	07	NOP	07	NOP	07	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	

EQUIPO DE EMERGENCIA															
BOTIQUIN	07	NOP	07	NOP	07	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	
EXTINTOR	07	NOP	07	NOP	07	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	
DOS TACOS PARA BLOQUEO DEL VEHICULO	07	NOP	07	NOP	07	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	
ALICATES, DESTORNILLADOR, LLAVE DE EXPANCIÓN, LLAVES FIJAS	07	NOP	07	NOP	07	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	
LINTERNA	07	NOP	07	NOP	07	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	
GATO PARA ELEVAR EL VEHICULO	07	NOP	07	NOP	07	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	
SEÑALES DE CARRETERA	07	NOP	07	NOP	07	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	
CRUCETA	07	NOP	07	NOP	07	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	
CINTURON DE SEGURIDAD	07	NOP	07	NOP	07	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	
CHALECOS REFLECTIVOS	07	NOP	07	NOP	07	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	
AIRBAG	07	NOP	07	NOP	07	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	
ESPEJOS	07	NOP	07	NOP	07	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	

SISTEMA MECANICO															
EMBRAGUE (CLOSH)	07	NOP	07	NOP	07	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	
ACELERADOR	07	NOP	07	NOP	07	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	

	LUNES	MARTES	MIERC.	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	OBSERVACIONES
FRENO PEDAL	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP
FRENO MANO	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP
CAJA DE CAMBIOS	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP
MOTOR	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP
TUBOS DE ESCAPE Y SOPORTES	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP
NIVELES BASICOS								
ACEITE PARA MOTOR	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP
LIQUIDO DE FRENOS	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP
REFRIGERANTE	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP
LIQUIDO HIDRUALICO	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP
LIMPIA PARA BRISAS	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP
SISTEMA ELECTRICO								
ARRANQUE	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP
PITO DE REVERSA	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP
BATERIA - BORNES	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP
SISTEMA DE LUCES								
LUCES DIRECCIONALES	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP
LUCES STOPS	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP
LUCES LATERALES	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP
LUCES REVERSA	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP
LUCES FAROLAS	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP
COCUYOS	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP
FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN	<i>[Firma]</i>							
NOMBRE DE QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN	Jhon Mario Meza Trujillo							
NOMBRE DE SUPERVISOR QUE VALIDA LA INSPECCIÓN	Camila Mancada							

DOCUMENTOS	SI	NO	N.A.	FECHA DE VENCIMIENTO			OBSERVACIONES
SOAT	X			20	02	26	
TECNOMECANICA	X			28	02	26	
LICENCIA DE TRANSITO	X			03	10	22	
LICENCIA DE CONDUCCIÓN	X			16	08	25	
CURSO DE MANEJO DEFENSIVO	X			D	M	A	
CUENTA CON LA TARJETA DE CARGA DEL VEHICULO			X	D	M	A	
POLIZA CONTRACTUAL	X			28	02	26	
POLIZA EXTRA CONTRACTUAL	X			28	02	26	
TARJETA DE OPERACIÓN	X			D	M	A	
PLANILLA DE OPERACIÓN		X		D	M	A	

Convenciones: Diligenciar los espacios según los criterios

Sistema Mecánico.

Niveles Básicos.

Sistema Eléctrico.

Sistema de Luces.

Óptimo (OP)

Mínimo (Mín)

Óptimo (OP)

Óptimo (OP)

No Óptimo (NOP)

Óptimo (OP)

No Óptimo (NOP)

No Óptimo (NOP)

Máximo (Max)

[Firma]
Firma de quien Valida la Información



JUL 02 2025 13:33:31 RBMMOV10.2

EDS NUESTRA SENORA DE
C SAN CLEMENTE

TER: A1082255

WIZEO Cr
**9725 RECIBO: 000400 RRN: 000581
ARGC: 5B91C7BB2236B516
AID: A0000005555710
AP LABEL: FLOTA

VENTA APRO: 801713
COMPRA NETA \$ 138.847
IVA \$ 0
TOTAL \$ 138.847

** DUPLICADO **

GUU776

*** CLIENTE ***

Eds Nuestra Senora De Fatima
9003452731
VEHICULO: RENAULT - WIZEO
PLACA : GUU776
CONDUCTO: JHON MARIO MARTINEZ
KM : 75560 X

76560. ✓
COMBUSTIBLE

PRODUCTO	PRECIO
GASOL CORRIENTE	16500.000
CANTIDAD	IMPORTE
3.45	138847.50

TOTAL 138847.50



JUL 07 2025 12:00:08 RBMMOV10.2

EDS NUESTRA SENORA DE
C SAN CLEMENTE

TER: A1082255

WIZEO Cr
**9725 RECIBO: 000501 RRN: 000697
ARGC: 80C905CE2F03B2AC
AID: A0000005555710
AP LABEL: FLOTA

VENTA APRO: 164097
COMPRA NETA \$ 82.863
IVA \$ 0
TOTAL \$ 82.863

GUU776

*** CLIENTE ***

Eds Nuestra Senora De Fatima
9003452731
VEHICULO: RENAULT - WIZEO
PLACA : GUU776
CONDUCTO: JHON MARIO MARTINEZ
KM : 76730

COMBUSTIBLE

PRODUCTO	PRECIO
GASOL CORRIENTE	16500.000
CANTIDAD	IMPORTE
5.022	82863.00

TOTAL 82863.00

DISPONIBLE : 578,289.50
LIMITE : 800,000.00



JUL 09 2025 10:52:44 RBMMOV10.2

EDS NUESTRA SENORA DE
C SAN CLEMENTE

TER: A1082255

WIZEO Cr
**9725 RECIBO: 000530 RRN: 000732
ARGC: CF76CABFB4B4CBB4
AID: A0000005555710
AP LABEL: FLOTA

VENTA APRO: 808073
COMPRA NETA \$ 65.026
IVA \$ 0
TOTAL \$ 65.026

GUU776

*** CLIENTE ***

Eds Nuestra Senora De Fatima
9003452731
VEHICULO: RENAULT - WIZEO
PLACA : GUU776
CONDUCTO: JHON MARIO MARTINEZ
KM : 76854

COMBUSTIBLE

PRODUCTO	PRECIO
GASOL CORRIENTE	16500.000
CANTIDAD	IMPORTE
3.941	65026.50

TOTAL 65026.50

DISPONIBLE : 513,263.00
LIMITE : 800,000.00



JUL 11 2025 10:49:18 RBMMOV10.2

EDS NUESTRA SENORA DE
C SAN CLEMENTE

TER: A1082255

WIZEO Cr
**9725 RECIBO: 000561 RRN: 000770
ARQC: B80B0F7D61E0C22C
AID: A0000005555710
AP LABEL: FLOTA

VENTA APRO: 555474
COMPRA NETA \$ 87.301
IVA \$ 0
TOTAL \$ 87.301

GUU776

*** CLIENTE ***

Eds Nuestra Senora De Fatima
9003452731
VEHICULO: RENAULT - WIZEO
PLACA : GUU776
CONDUCTO: JHON MARIO MARTINEZ
KM : 77059

COMBUSTIBLE

PRODUCTO	PRECIO
GASOL CORRIENTE	16500.000
CANTIDAD	IMPORTE
5.291	87301.50

TOTAL 87301.50

DISPONIBLE : 425,961.50
LIMITE : 800,000.00



JUL 14 2025 10:31:11 RBMMOV10.2

EDS NUESTRA SENORA DE
C SAN CLEMENTE

TER: A1082255

WIZEO Cr
**9725 RECIBO: 000607 RRN: 000828
ARQC: 928266F6AEAE0ADC
AID: A0000005555710
AP LABEL: FLOTA

VENTA APRO: 282770
COMPRA NETA \$ 84.991
IVA \$ 0
TOTAL \$ 84.991

GUU776

*** CLIENTE ***

Eds Nuestra Senora De Fatima
9003452731
VEHICULO: RENAULT - WIZEO
PLACA : GUU776
CONDUCTO: JHON MARIO MARTINEZ
KM : 77250

COMBUSTIBLE

PRODUCTO	PRECIO
GASOL CORRIENTE	16500.000
CANTIDAD	IMPORTE
5.151	84991.50

TOTAL 84991.50

DISPONIBLE : 340,970.00
LIMITE : 800,000.00



JUL 16 2025 10:09:55 RBMMOV10.2

EDS NUESTRA SENORA DE
C SAN CLEMENTE

TER: A1082255

WIZEO Cr
**9725 RECIBO: 000643 RRN: 000872
ARQC: 77810F017215256C
AID: A0000005555710
AP LABEL: FLOTA

VENTA APRO: 322697
COMPRA NETA \$ 62.617
IVA \$ 0
TOTAL \$ 62.617

GUU776

*** CLIENTE ***

Eds Nuestra Senora De Fatima
9003452731
VEHICULO: RENAULT - WIZEO
PLACA : GUU776
CONDUCTO: JHON MARIO MARTINEZ
KM : 77407

COMBUSTIBLE

PRODUCTO	PRECIO
GASOL CORRIENTE	16500.000
CANTIDAD	IMPORTE
3.795	62617.50

TOTAL 62617.50

DISPONIBLE : 737,382.50
LIMITE : 800,000.00



10 2 240704 FULL

JUL 18 2025 10:19:54 RBMMOV10.2

EDS NUESTRA SENORA DE
C SAN CLEMENTE

TER: A108Z255

WIZEO

**9725

RECIBO: 000687

RRN: 000923

ARQC: 64442BBEE3ABD135

AID: A0000005555710

AP LABEL: FLOTA

VENTA

COMPRA NETA

IVA

TOTAL

APRO: 662726

\$ 94.825

\$ 0

\$ 94.825

GUU776

*** CLIENTE ***

Eds Nuestra Senora De Fatima
9003452731

VEHICULO: RENAULT - WIZEO

PLACA : GUU776

CONDUCTO: JHON MARIO MARTINEZ

KM : 77609

COMBUSTIBLE

PRODUCTO PRECIO

GASOL CORRIENTE 16500.000

CANTIDAD IMPORTE

5.747 94825.50

TOTAL 94825.50

DISPONIBLE : 642,557.00
LIMITE : 800,000.00

10 2 240704 FULL

JUL 23 2025 10:24:17 RBMMOV10.2

EDS NUESTRA SENORA DE
C SAN CLEMENTE

TER: A108Z255

WIZEO

**9725

RECIBO: 000790

RRN: 001043

ARQC: 29ABFC5D33D49809

AID: A0000005555710

AP LABEL: FLOTA

VENTA

COMPRA NETA

IVA

TOTAL

APRO: 757049

\$ 79.827

\$ 0

\$ 79.827

GUU776

*** CLIENTE ***

Eds Nuestra Senora De Fatima
9003452731

VEHICULO: RENAULT - WIZEO

PLACA : GUU776

CONDUCTO: JHON MARIO MARTINEZ

KM : 77792

COMBUSTIBLE

PRODUCTO PRECIO

GASOL CORRIENTE 16500.000

CANTIDAD IMPORTE

4.838 79827.00

TOTAL 79827.00

DISPONIBLE : 562,730.00
LIMITE : 800,000.00



EDS CORALES
AV AMERICAS 7719
C. UNICO: 010877314
TERMINAL: 000AVOWU
WIZED - SAVINGSACCOUNT
NRO TARJETA: **9725
RECIBO: 026656 RRN: 948381

NRO AUTORIZACION: 288790
COMPRA NETA: \$150000.21
IVA: 0
TOTAL: \$150000.21

*** COMERCIO ***

VIA ESTABELECIMENTO

PLUXEE FLOTAS

COD. ESTAB : 2206
EDS CORALES

FECHA : 30/07/2025 07:44:04
COMPROV.: 252733259
AUTORIZ.: 618257885
VEHICULO: RENAULT - WIZEO
PLACA : GUU776
CONDUCTO: JHON MARIO MARTINEZ
KM : 78352

****COMBUSTIBLE****

PRODUCTO	PRECIO
GASOL CORRIENTE	16110.000
CANTIDAD	IMPORTE
9.311	150000.21

TOTAL 150000.21

DISPONIBLE : 342
LIMITE : 800

v1.0.2

ESTABLISHMENT OF A PEOPLE'S
LIBERATION ARMY
MARIA DE LILY VILLALBA DE MARIN
NIE - 142544
Her (G) PRISON NO.
CALLE 20 No. 335
CAROLINA, CUBA

日期: 2015.11.14 14:07:59
 用户名: 00000000000000000000
 主机名: 00000000000000000000
 子网掩码: 255.255.255.255
 IP: 192.168.1.1
 网关: 192.168.1.1
 子网掩码: 255.255.255.255

Configuration	Density (g cm ⁻³)	χ	χ (H ₂ O)	Conductivity (S cm ⁻¹)	Viscosity (cP)	Viscosity (cP)
1	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
48	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54						

0
CONTENTS
4.364 14 4.364 17 4.364 042

	Univariate	Univariate
1. IVA (2)	4.13 (1.2)	3.0
2. IVA (1)	3.41 (1.2)	3.0

Descrição do Bem ou Serviço, de Pagamento	Valor
EFETIVO	R\$ 11.42

SUBTOTAL	\$ 711 (4.2)
IVA	\$ 0
IMPORTE TOTAL	711
TOTAL	\$ 711 (4.2)

CLIENT: CONSUMERS FARM
C.C./NII 22222222

ESTE DOCUMENTO NO PUEDE VALER COMO
FACTURA. ESCANEE ESTE CODIGO QR
PARA DESCARGAR SU FACTURA



COMBUSTIBLES GARANTIZADOS
CALIDAD Y CANTIDAD



INFORME DE GESTIÓN
ADMINISTRATIVA Y TÉCNICA DE
LA INTERVENTORÍA No. 19
DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2025

CONSORCIO ETSA-SIGA

8.55 ANEXO 15. Registro generación de residuos interventoría.

SGS

OPERATIONAL INTEGRITY

REGISTRO GENERACIÓN RESIDUOS APROVECHABLES

Código:	OI-F-PL-04-01
Versión:	4
Fecha:	Febrero 2020
Elaborado por:	Yessica Vélez
Revisado por:	Alejandra Camacho
Aprobado por:	John Sotelo

Proyecto/ Sucursal:
Ciudad:

5143058 INU
Viterbo - caldas

Sector
Lider OI

Industrial e Infraestructura
Camila Mancada

Fecha	Residuos Convencionales (Kg)										Residuos Peligrosos (Kg)							FIRMA
	Papel	Cartón	Tapas para sanar	Plástico	Vidrio	Metales	Dotación	R.C.D.	Madera	Otros	Pilas	Baterías	Cartuchos	Tonner	RAAES	Bombillos / Tubos Fluorescentes	Otros	
04-Marzo-2025	0.9 kg	1. kg	---	1.0kg	---	---	---	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Shirley
08-Marzo-2025	---	---	---	---	---	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	---	Shirley
11-Marzo-2025	---	---	---	0.5kg	---	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	---	Shirley
15-Marzo-2025	0.5kg	---	---	---	---	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	---	Shirley
18-Marzo-2025	---	0.5kg	---	---	---	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	---	Shirley
22-Marzo-2025	---	---	---	0.5kg	---	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	---	Shirley
25-Marzo-2025	0.5 kg	---	---	---	---	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	---	Shirley
19-Marzo-2025	---	---	---	0.5kg	---	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	---	Shirley
03-Abril-2025	---	---	---	---	---	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	---	Shirley
10-Abril-2025	1. kg	---	---	0.5kg	---	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	---	Shirley
15-Abril-2025	---	1. kg	---	---	---	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	---	Shirley
24-Abril-2025	0.5kg	---	---	0.5kg	---	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	---	Shirley
06-Mayo-2025	---	0.5kg	---	---	---	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	---	Shirley
13-Mayo-2025	0.5 kg	---	---	0.5kg	---	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	---	Shirley
22-Mayo-2025	---	---	---	---	---	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	---	Shirley
29-Mayo-2025	0.4 kg	0.3kg	---	0.3kg	---	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	---	Shirley
10-Junio-2025	---	---	---	0.2kg	---	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	---	Shirley
19-Junio-2025	0.3 kg	---	---	---	---	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	---	Shirley
26-Junio-2025	---	0.4kg	---	---	---	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	---	Shirley
03-Julio-2025	0.5 kg.	---	---	---	4kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	---	Shirley
10-Julio-2025	---	---	---	0.5kg	---	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	---	Shirley
17-Julio-2025	---	0.5 kg	---	---	---	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	---	Shirley
24-Julio-2025	0.6 kg	---	---	0.2kg	---	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	---	Shirley
														</				

Responsable: Shirley
Profesional Laura Ximena Chacua
Area Ambiental

Esta es una COPIA NO CONTROLADA

La versión aprobada más reciente de este documento se encuentra en SharePoint

Pag 1 de 1

CONFIDENCIAL



INFORME DE GESTIÓN
ADMINISTRATIVA Y TÉCNICA DE
LA INTERVENTORÍA No. 19
DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2025

CONSORCIO ETSA-SIGA

8.56 ANEXO 16. Servicios públicos interventoría.

Mantenimiento de las vías del eje cafetero: Apia - Viterbo - Asia, ruta 5003; Remolinos-Cauya, ruta 2507; Cauya-La Felisa, ruta 2508, en los departamentos de Caldas y Risaralda, incluye puentes.



Grupo-epm

Alcaldía de Viterbo, C.R. 4107-2023 JUNI02025001680
Código de conexión: W34081
Grupo calidad: 22
Valor a compensar (\$):

MEN-18 4107-2023 JUNI02025001680
Código de conexión: W34081
Grupo calidad: 22
Valor a compensar (\$):

Línea Atención Gratuita: #415 - 01 8000 912432 - Línea Daños: 115, www.chec.com.co
Al llamar debes tener la factura a la mano.

Número de cuenta

280592784

Debo pagar en total

Consumo desde - hasta

04/MAY/2025 - 3/JUN/2025

Fecha máxima de pago

24/JUN/2025

Fecha suspensión

\$86,919

Fecha de expedición: 3/JUN/2025

Datos Personales

Nombre: GUILLERMO COLORADO OCAMPO
Dirección: CRA 99 34
Municipio: Viterbo

Datos Técnicos

Estrato: 3-Medio-Bajo
No. Medidor: 34694795
Ruta lect.: 3030130959242
Ubicación: URBANO
Consecutivo: 138
Clase serv.: Residencial
Ciclo fact.: 30
Oficina CHEC: VITERBO

Conceptos CHEC

Descripción	Consumos(kWh)	Valor unitario	Valor total
SALDO ANTERIOR			\$0
CONSUMO ACTIVA	96	\$968.3657	\$92.963
SUBSIDIO	96		-\$13.944

Cálculo del Consumo

Lectura actual	Lectura anterior
24959	24963
Factor Multiplicación	Consumo
1	96
Nota lectura:	
Liquidado por: Lectura Tomada	

Mes	kWh	Días	Sab	D/F	Días H
DIC	79	31	4	7	20
ENE	77	31	4	6	21
FEB	49	31	5	6	20
MAR	47	26	4	4	20
ABR	94	30	4	5	21
MAY	91	31	5	7	19
JUN	96				
TOTAL	73				

Información de Calidad

Dur. interr. (horas - trimestre)
Consumo promedio(kwh - trimestre): 73
Costo racionamiento(CRO)
Código de conexión: W34081
Grupo calidad: 22
Valor a compensar(\$):

Componentes del Costo Unitario

CUU=G+T+D+Cv+PR+R CUF=CI

Generación(G): 292.1789 (CU): 968.3657
Transporte(T): 56.7575
Distribución(D): 328.9453
Comercialización(Cv): 193.8476
Recuperación de pérdidas(PR): 57.657
Restricciones y servicios(R): 40.9794

Información adicional

Tasa int. mora	Meses deuda	Contribución (\$)	Fecha f. pago	Valor ult. pago (\$)
0.49%	0		08/MAY/2025	\$ 82890

Alumbrado Público

Municipio: Viterbo
Número cuenta: 280592784
Atención al ciudadano: Alcaldía Cra 8 No 7-63
Acuerdo municipal No: 0117 de dic. 09 de 2021
Clausula: 39 Contrato de Condiciones Uniformes
Fecha máx. pago: 24/JUN/2025
Nombre: GUILLERMO COLORADO OCA
Doc. Equiv.: 110518369
Saldo Anterior: \$0
Valor periodo 1: \$7,900
Valor Total: \$7,900

Fecha máx. pago: 24/JUN/2025
Pago Total: \$86,919



65927843839000006891936120250677

Tu factura fue expedida el 30/5/2025 5:44:18

Nro de estado de cuenta



Escanea tu factura electrónica de venta

Esta factura presentará mención expeditiva, de acuerdo a las normas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 Ley 16.294).

Evita estafas, nuestro personal se encuentra debidamente identificado y no está autorizado para recibir dinero en efectivo. Valida la identidad llamando a la línea gratuita 018000966344.

¡ATENCIÓN!

¡ATENCIÓN!

Brilla

(416) 770-9999 800-242-5 (800) 201-6626 3900 0000012534 (96) 20250712



INFORME DE GESTIÓN
ADMINISTRATIVA Y TÉCNICA DE
LA INTERVENTORÍA No. 19
DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2025

CONSORCIO ETSA-SIGA

8.57 ANEXO 17. Programa de inspecciones OI interventoría

Mantenimiento de las vías del eje cafetero: Apia - Viterbo - Asia, ruta 5003; Remolinos-Cauya, ruta 2507; Cauya-La Felisa, ruta 2508, en los departamentos de Caldas y Risaralda, incluye puentes.

EMPRESA	SECTOR	PROYECTO	CRONOGRAMA DE INSPECCIONES OI 2025																																
SGS	INDUSTRIAL	INVIAS																																	
ACTIVIDAD	EVIDENCIA	AREA/PROYECTO/SUCURSAL	PERIODICIDAD	2025																															
				MAR			ABR			MAY			JUN			JUL			AGO			SEP			OCT			NOV			DIC				
				P	E	R	P	E	R	P	E	R	P	E	R	P	E	R	P	E	R	P	E	R	P	E	R	P	E	R	P	E	R		
Check list mensual vehicular	Registro de inspeccion diligenciado por completo.	OGC - INDUSTRIAL-LABORATORIOS DE CONSTRUCCIÓN	Diaria	1	1		1	1		1	1		1	1		1	1																		
Inspeccion a EPP y Dotación		IND - OGC - MIN - EHS - AFL - CBE -CRS- CVM- FUN - LABORATORIOS DE CONSTRUCCIÓN	Mensual	9	9		9	9		9	9		8	8		8	8																		
Inspeccion a Botiquin y Camillas		IND - OGC - MIN - EHS - AFL - CBE -CRS- CVM- FUN - LABORATORIOS DE CONSTRUCCIÓN	Bimensual	2	2		2	2		2	2		2	2		2	2																		
Inspeccion a Extintores		IND - OGC - MIN - EHS - AFL - CBE -CRS- CVM- FUN - LABORATORIOS DE CONSTRUCCIÓN	Mensual	8	8		8	8		8	8		8	8		8	8																		
Inspeccion a EPP para alturas		OGC - LABORATORIOS DE CONSTRUCCIÓN-MINERALES- INDUSTRIAL	Trimestral	1	1																														
Inspeccion ambiental/ oficinas/laboratorios.		IND - OGC - MIN - EHS - AFL - CBE -CRS- CVM- FUN - LABORATORIOS DE CONSTRUCCIÓN	Mensual	1	1								1	1		1	1																		
Inspeccion a herramientas manuales		INDUSTRIAL - LABORATORIOS DE CONSTRUCCIÓN-OGC	Mensual	1	1		1	1		1	1		1	1		1	1																		
Reporte de actos y condiciones CRYSTAL		IND - OGC - MIN - EHS - AFL - CBE -CRS- CVM- FUN - LABORATORIOS DE CONSTRUCCIÓN	Mensual	9	9		9	9		9	9		8	8		7	7																		
Momentos de seguridad		IND - OGC - MIN - EHS - AFL - CBE -CRS- CVM- FUN - LABORATORIOS DE CONSTRUCCIÓN	Mensual	6	6		8	8		7	7		7	5		6	6																		
				38	38	0	38	38	0	37	37	0	36	34	0	34	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				100%			100%			100%			94%			100%			#iDIV/0!			#iDIV/0!			#iDIV/0!			#iDIV/0!			#iDIV/0!				
				38			111			109			34			34			34			0			0			0			0				
				100%			98%									100%									#iDIV/0!										
				#iDIV/0!																															



INFORME DE GESTIÓN
ADMINISTRATIVA Y TÉCNICA DE
LA INTERVENTORÍA No. 19
DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2025

CONSORCIO ETSA-SIGA

8.58 ANEXO 18. Plan anual HSE interventoría

Mantenimiento de las vías del eje cafetero: Apia - Viterbo - Asia, ruta 5003; Remolinos-Cauya, ruta 2507; Cauya-La Felisa, ruta 2508, en los departamentos de Caldas y Risaralda, incluye puentes.

[illegible]

[illegible]



INFORME DE GESTIÓN
ADMINISTRATIVA Y TÉCNICA DE
LA INTERVENTORÍA No. 19
DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2025

CONSORCIO ETSA-SIGA

8.59 ANEXO 19. Plan de capacitaciones interventoría

Mantenimiento de las vías del eje cafetero: Apia - Viterbo - Asia, ruta 5003; Remolinos-Cauya, ruta 2507; Cauya-La Felisa, ruta 2508, en los departamentos de Caldas y Risaralda, incluye puentes.

	RECURSOS HUMANOS/ TALENTO HUMANO										Código:	RH-F-03-04
	PROGRAMA INTEGRADO DE CAPACITACIONES Y ACTIVIDADES - PIC										Versión:	5
											Fecha:	Jul-15
											Elaborado por:	Maribel Vanegas
											Aprobado por:	Sandra Araque

Sector

Function, knowledge, Natural Resources (OGC), Minerals), (AGRI), Health & Nutrition, Natural Resources (HYN), Industrial & Environment (SAC), CONSTRUCCIONES), (ENV), (SERV, INDUSTRIALES), (TSA

Nombre del Proyecto / Área

Todos

Responsable Ejecución del PIC (Jefe / Supervisor)

Ange Miema Rodríguez

Fecha de Inicio de actividades PIC

09 de marzo del 2025

Fecha Finalización de actividades PIC

31 de diciembre de 2025

Actividades Principales del Proyecto

Observaciones: El PIC está diseñado para todos los proyectos

Fecha Inicio del Proyecto

No aplica

Planificar las capacitaciones con enfoque en la prevención de enfermedades y accidentes laborales, así como en la promoción de la salud y ambientes de trabajo sanos para todos los públicos de SGS, logrando también el cumplimiento de los objetivos, metas y requisitos normativos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Aplica a todos los funcionarios, contratistas y áreas de trabajo de SGS

Cumplir con las actividades definidas en cronograma de capacitaciones en un 90%

SECTOR	SUB-SECTOR	PROYECTO	PROGRAMA	No. Px PROGRAMA DAS	No. Px ASISTENTE S	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		NOTAS DE ACTUALIZACIÓN O AJUSTE	TOTAL P	TOTAL E	% CUMPLIMIENTO
								P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E				
Transversal	Transversal	Cent laboratorios Ocima- ODL-ECP-ODC-Omnia- Mansarovar-Pareo- Administrativo, Geomática, Accesos Norte, Correjón Sg, Ecopetrol Hub, Iq, Semanas Samoré, Ecopetrol Vpl, Ecopetrol Vic, Cent Integración, Iq, Correo	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y LEGAL EN SST	2023		INDUCCIÓN / REINDUCCIÓN para todo personal que cumple un año o que ingrese a la compañía (Generalidades de la empresa, Aspectos generales y legales en Seguridad, Salud en el trabajo y Ambiente, SGS-ST, Política Seguridad, Salud y Ambiente, Política de Prevención al Consumo de Tabaco, Alcohol y Drogas, Política de Seguridad Vial, Definición de Hábitos y Seguridad Industrial	Recurso interno					P	E																						
Transversal	Transversal	Cent laboratorios Ocima- ODL-ECP-ODC-Omnia- Mansarovar-Pareo- Administrativo, Geomática		1243	7	Momentos de seguridad	Recurso interno						P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P					P							
Transversal	Transversal	COPASST				Capacitaciones COPASST	Recurso interno / Recurso Externo (ARL)						P	E					P	E				P											
Transversal	Transversal	H&S Y COPASST				Curso de 50 hrs y 20 hrs SG-SST	Recurso Externo (ARL)						P	E									P		P										
Transversal	Transversal	H&S Y COPASST		35	32	Taller de Investigación de Accidentes (Metodología TASC)	Recurso Externo (ARL)																						P			P			
Transversal	Transversal	Cent laboratorios Ocima- ODL-ECP-ODC-Omnia- Mansarovar-Pareo- Administrativo, Geomática		1743		Matriz de Peligros y Valoración de Riesgos	Recurso interno									P	E					P	E												
Transversal	Transversal	Cent laboratorios Ocima- ODL-ECP-ODC-Omnia- Mansarovar-Pareo- Administrativo, Geomática		227		Responsabilidades legales en HSE	Recurso interno							P	E						P	E													
Natural Resources Industries & Environment	Minerales, Service and consulting (ETSA)Construcciones E&M	Geomática, Accesos Norte, Correjón Sg, Ecopetrol Hub, Iq, Semanas Samoré, Ecopetrol Vic, Ecopetrol Vpl, Ecopetrol V																																	

[illegible]

[illegible]

FIRMA

GERENTE HEALTH & SAFETY COLOMBIA - CAM - ISLAS DEL CARIBE
EFREN YANEZ

[illegible]

Periodo	Análisis de tendencia	Plan de Acción	Seguimiento
1 SEMESTRE DEL AÑO	En el primer semestre del 2024 se obtuvo un cumplimiento del 98% en la ejecución de las capacitaciones planeadas		
2 SEMESTRE DEL AÑO			



INFORME DE GESTIÓN
ADMINISTRATIVA Y TÉCNICA DE
LA INTERVENTORÍA No. 19
DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2025

CONSORCIO ETSA-SIGA

8.60 Informe SST obra.

Mantenimiento de las vías del eje cafetero: Apia - Viterbo - Asia, ruta 5003; Remolinos-Cauya, ruta 2507; Cauya-La Felisa, ruta 2508, en los departamentos de Caldas y Risaralda, incluye puentes.

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

INFORME GESTIÓN SST JULIO

PERIODO: DEL 01 AL 31 DE JULIO



OBJETO:

“MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES”

ELABORÓ

ADRIANA CARDONA BETANCUR

PROFESIONAL SST

TABLA CONTENIDO

1.	RESUMEN DE GESTIÓN	03
2.	GESTIÓN DE PERSONAL	05
3.	RELACIÓN PERSONAL	07
4.	PROCESOS DE FORMACIÓN POR CRONOGRAMA SST – ACTIVIDADES ADICIONALES	08
5.	TAREAS ALTO RIESGO	08
6.	INSPECCIONES	09
7.	RELACIÓN PREOPERACIONALES	09
8.	RELACIÓN MAQUINARIA Y/O VEHÍCULOS	10
9.	INDICADORES – GRAFICAS AUSENTISMO JULIO 2025 ENDD CONSTRUCCIONES	12
10.	GESTIÓN COMITÉS	14
11.	CRONOGRAMA	14
12.	PLAN DE TRABAJO ANUAL	15
13.	PRESUPUESTO	15
14.	GESTIÓN PAGO SEGURIDAD SOCIAL	15
15.	REGISTRO FOTOGRÁFICO SST	16
16.	GESTION ORDEN Y ASEO	20

1. RESUMEN DE GESTIÓN

CONCEPTOS MÉDICOS OCUPACIONALES DE INGRESO: ANEXO 1. EXÁMENES MÉDICOS DE INGRESO	Se remite a la Interventoría 8 conceptos médicos ocupacionales Externos: 8 Señalización 6 Pileros 1 Ayudante de Obra 1
AFILIACIONES PERSONAL NUEVO PERIODO REFERIDO ANEXO 2. DOCUMENTACIÓN INGRESOS	Externos: 18
PROCESOS DE FORMACIÓN ANEXO 7. REGISTROS DE FORMACIÓN Y/O ACTIVIDADES ADICIONALES	Procesos De Formación: 14
INDUCCIONES ANEXO 3. REGISTROS INDUCCIÓN	ENDD: 1 Externos: 17
TAREAS ALTO RIESGO ANEXO 8. GESTIÓN TAR	Se está realizando excavación de pilotes pre-excavados tipo Caisson para muro de contención en Supía
INSPECCIONES ANEXO 9. INSPECCIONES SST Y/O ELEMENTOS ATENCIÓN EMERGENCIAS	ENDD: Inspección EPP: 2 Botiquines: 7 Extintor: 7 Seguridad: 4 Orden y Aseo: 4
PREOPERACIONALES ANEXO 10. PREOPERACIONALES MAQUINARIAS Y/O VOLQUETAS	Externos: 9 Retroexcavadora: 2 Piloteadora:1 Volquetas: 4 Compresor:1 Vehículo de Señalización: 1
INCAPACIDADES ANEXO 12. INCAPACIDADES	0

PERSONAL DIRECTO CONTRATISTA ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S		
CARGO	CANTIDAD	TOTAL
DIRECTOR DE OBRA	1	10
INGENIERO RESIDENTE	1	
INGENIERA AMBIENTAL	1	
PROFESIONAL SOCIAL	1	
PROFESIONAL DE CALIDAD	1	
PROFESIONAL SST	1	
INSPECTOR SST	1	
INGENIERO AUXILIAR DE OBRA	1	
CONTROLADORA DE TRAFICO	1	
SOLDADOR	1	

PERSONAL EXTERNO CONTRATISTA ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S		
CARGO	CANTIDAD	TOTAL
CONDUCTOR DE CAMIONETA	1	28
CONDUCTOR DE VOLQUETA	2	
AYUDANTES	5	
OPERADOR RETROEXCAVADORA	1	
OPERADOR PILOTEADORA	1	
OFICIAL	2	
CELADOR	1	
MAESTRO OBRA	1	
CUADRILLA SEÑALIZACION	4	
PILEROS	6	
CONTROLADORA DE TRAFICO	1	
SOLDADORES	2	
SUPERVISOR CAISSON	1	

2. GESTIÓN DE PERSONAL

- INGRESOS EN EL PERIODO

#	NOMBRE	CEDULA	CARGO	ACTIVO/ INACTIVO/ RETIRADO	FECHA INGRESO D/M/A	RAZON SOCIAL	FRENTE DE TRABAJO
1	RONALD DAVID MAYA ARIAS	1090386942	SEÑALIZACION	ACTIVO	7/07/2025	TACTICO COMERCIALIZADORA E INGENIERIA SAS	RUTA 2508
2	ORLANDO ENRIQUE GONZALEZ	4980721	SEÑALIZACION	ACTIVO	7/07/2025	TACTICO COMERCIALIZADORA E INGENIERIA SAS	RUTA 2508
3	DIOGENES BOLAÑO MEJIA	19588751	SEÑALIZACION	ACTIVO	7/07/2025	TACTICO COMERCIALIZADORA E INGENIERIA SAS	RUTA 2508
4	NEYDER YESID MORANTES LEAL	1090515552	SEÑALIZACION	RETIRADO	7/07/2025	TACTICO COMERCIALIZADORA E INGENIERIA SAS	RUTA 2508
5	CESAR ALBERTO PRIETO ACOSTA	79231247	SEÑALIZACION	ACTIVO	7/07/2025	TACTICO COMERCIALIZADORA E INGENIERIA SAS	RUTA 2508
6	JUAN CARLOS SANIN JURADO	13485770	SEÑALIZACION	ACTIVO	10/07/2025	TACTICO COMERCIALIZADORA E INGENIERIA SAS	RUTA 2508
7	LUIS ALFONSO TABORDA CASTAÑO	9992153	SOLDADOR	ACTIVO	10/07/2025	ENDD	PUENTE
8	YOBIN ANDRES ROMAÑA ARBOLEDA	1088329241	PILERO	ACTIVO	11/07/2025	CONSTRUAVANZAR	MURO SUPIA
9	NICOLAS ALBERTO GONZALEZ	9990170	CONDUCTOR DE VOLQUETA	ACTIVO	12/07/2025	INDEPENDIENTE	PUENTE
10	JOSE WILSON GIRALDO	9994612	AYUDANTE DE OBRA	ACTIVO	21/06/2025	AE INGENIEROS	PUENTE
11	ANDRES SEGUNDO MONTIEL FERNANDEZ	31077862	SOLDADOR	ACTIVO	22/07/2025	INDEPENDIENTE	VITERBO
12	LUIS IGNACIO CASTRO GARCIA	9994190	SOLDADOR	ACTIVO	22/07/2025	INDEPENDIENTE	VITERBO
13	HERNANDO GONZALEZ JIMENEZ	7252891	AYUDANTE	ACTIVO	22/07/2025	CONSTRUAVANZAR	SUPIA
14	JORGE ANDRES MONTROYA HERRERA	1085796154	AYUDANTE	ACTIVO	22/07/2025	CONSTRUAVANZAR	SUPIA
15	YURY ALEJANDRA BUENO GAÑAN	1002900608	CONTROLADOR VIAL	ACTIVO	23/07/2025	CONSTRUAVANZAR	SUPIA
16	JUAN CARLOS MUNERA CORTEZ	4547808	AYUDANTE	ACTIVO	29/07/2025	AE INGENIEROS	PUENTE
17	ANDRES MAURICIO HOYOS PEÑA	1007757443	AYUDANTE	ACTIVO	31/07/2025	AE INGENIEROS	PUENTE
18	JORGE ELIECER VILLA MARTINEZ	10051786	CONDUCTOR DE VOLQUETA	ACTIVO	31/07/2025	INDEPENDIENTE	PUENTE

- **GESTIÓN EPP ENDD**

EPP Y/O DOTACION	INVENTARIO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	ENTREGADOS	SALDO
CASCO BLANCO	3	0	1				1	2
CASCO AZUL	0	0	0				0	0
CASCO NARANJA	2	0	0				0	2
CASCO AMARILLO	40	7	7	5	12	6	37	3
BOTAS TALLA 39	12	3	2	1	3	2	11	1
BOTAS TALLA 40	18	5	3	1	3	2	14	4
BOTAS TALLA 41	12	2	1	2	3	3	11	1
TAPABOCAS	20	8	0	4	4	4	20	0
GAFAS	40	10	8	5	12	5	40	0
PROTECCION AUDITIVA TIPO COPA	40	8	7	5		4	24	16
GUANTES NITRILO	100	6	12	24	24	20	86	14
GUANTES CARNAZA	10	8	0	0			8	2
LINTERNAS	6	0	4	0			4	2
CHALECOS REFLECTIVOS	40	8	7	5	15	3	38	2
CAMISA	24	0	0	0	12	2	14	10
PANTALON	24	0	0	0	18	1	19	5
IMPERMEABLE	20	0	0	0	6		6	14
BARBUQUEJO	25	0	8	1	12		21	4

ANEXO 1. EXÁMENES MÉDICOS DE INGRESO

ANEXO 2. DOCUMENTACIÓN INGRESOS

ANEXO 3. REGISTROS INDUCCIÓN

ANEXO 4. GESTIÓN EPP ENDD

3. RELACIÓN PERSONAL

- GENERAL ACTIVO – RETIRADO

Se anexa matriz general del personal con la relación de personal activo y retirado.

- RETIROS EN EL PERIODO

RETIRO DE PERSONAL							
#	NOMBRE	CEDULA	CARGO	ACTIVO/ INACTIVO/ RETIRADO	FECHA RETIRO D/M/A	RAZON SOCIAL	FRENTE DE TRABAJO
1	LUIS GIOVANNY RAGA PEREA	1128450261	PILERO	RETIRADO	1/07/2025	CONSTRUAVANZAR	MURO SUPIA
2	KEVIN GOMEZ VELEZ	1088245235	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	RETIRADO	4/07/2025	ENDD CONSTRUCCIONES	VITERBO
3	JOSE EDGAR MAIGARA SUAZA	1085816388	AYUDANTE	RETIRADO	4/07/2025	CONSTRUAVANZAR	PR 67+900
4	DIOGENES BOLAÑO MEJIA	19588751	SEÑALIZACION	RETIRADO	12/07/2025	TACTICO COMERCIALIZADORA E INGENIERIA SAS	ruta 2508
5	CESAR ALBERTO PRIETO ACOSTA	79231247	SEÑALIZACION	RETIRADO	12/07/2025	TACTICO COMERCIALIZADORA E INGENIERIA SAS	ruta 2508
6	JEISON OSPINA VILLADA	1061369176	AYUDANTE	RETIRADO	12/07/2025	CONSTRUAVANZAR	PR 67+900
7	VICTOR HUGO TRUJILLO ZAPATA	1126586196	AYUDANTE	RETIRADO	15/07/2025	AE INGENIEROS	PUENTE
8	JESUS ISNEL MOSQUERA RENTERIA	11798005	PILERO	RETIRADO	21/07/2025	CONSTRUAVANZAR	MURO SUPIA
9	JUAN ESTEBAN MOSQUERA PIEDRAHITA	1037632054	PILERO	RETIRADO	21/07/2025	CONSTRUAVANZAR	MURO SUPIA
10	NOSVEY STIVEN OQUENDO OSORIO	1011395413	PILERO	RETIRADO	21/07/2025	CONSTRUAVANZAR	MURO SUPIA
11	JOSE WILSON GIRALDO	9994612	AYUDANTE DE OBRA	RETIRADO	23/07/2025	AE INGENIEROS	PUENTE

ANEXO 5. MATRIZ PERSONAL

ANEXO 6. DOCUMENTACIÓN EGRESOS

Se remite a la Interventoría Paz y Salvos de las Siguietes Personas:

N°	NOMBRE	CEDULA	RAZON SOCIAL	FECHA DE INGRESO	FECHA DE EGRESO
1	ANDRÉS MAURICIO CRUZ	9910239	ENDD CONSTRUCCIONES	18/04/2024	2/08/2024
2	SEBASTIAN GOMEZ BARRERA	1081372792	BL SERVICIOS INTEGRALES S.A.S.	19/07/2024	30/12/2024
3	EDGAR FABIAN NUÑEZ VARGAS	111810084	CONSTRUSERVINDUSTRIAL	14/08/2024	26/10/2024
4	FABIAN SANCHEZ BOLIVAR	1002594493	CONSNTUAVANZAR	15/10/2024	4/11/2024
5	JHON FREDY FRANCO MORALES	1088537143	CONSNTUAVANZAR	30/10/2024	5/11/2024
6	JEISON ALBERTO SÁNCHEZ CARDONA	1088538045	CONSNTUAVANZAR	25/11/2024	29/11/2024
7	YEFERSON ALEXANDER GALLEGU MUÑOZ	1004518749	CONSNTUAVANZAR	3/12/2024	13/12/2024
8	ANDRES SEGUNDO MONTIEL FERNANDEZ	31077862	CONSNTUAVANZAR	9/01/2024	15/01/2025
9	ANGEL RAFAEL YAGUA SOTO	6497642	CONSNTUAVANZAR	25/09/2024	7/10/2024
10	OSCAR FABIAN CARDOZO	1053834865	CONSNTUAVANZAR	25/09/2024	26/10/2024
11	LUIS MANUEL CEDENO	5118413	CONSNTUAVANZAR	25/09/2024	7/10/2024

N°	NOMBRE	CEDULA	RAZON SOCIAL	FECHA DE INGRESO	FECHA DE EGRESO
1	KEVIN GOMEZ VELEZ	1088245235	ENDD CONSTRUCCIONES	04/07/2024	3/07/2025
2	LUIS ALFONSO TABORDA CASTAÑO	9992153	ENDD CONSTRUCCIONES	26/04/2025	1/05/2025
3	NICOLAS ALBERTO GONZALES	9990170	INDEPENDIENTE	11/03/2025	25/07/2025
4	MANUEL OSORIO CLAVIJO	9992998	INDEPENDIENTE	17/03/2025	25/07/2025
5	SAMUEL ARTURO OSRIO	9990897	INDEPENDIENTE	10/03/2025	25/07/2025
6	LUIS GIOVANNY RAGA PEREA	1128450261	CONSNTUAVANZAR	20/06/2025	1/07/2025
7	JESUS ISNEL MOSQUERA RENTERIA	11798005	CONSTRUAVANZAR	20/06/2025	21/07/2025
8	JUAN ESTEBAN MOSQUERA PIEDRAHITA	1037632054	CONSTRUAVANZAR	20/06/2025	21/07/2025
9	NOSVEY STIVEN OQUENDO OSORIO	1011395413	CONSTRUAVANZAR	21/06/2025	21/07/2025
10	JHON ALEXANDER OSPINA BEDOYA	1088536872	CONSTRUAVANZAR	26/04/2025	1/05/2025
11	JORGE IVAN AGUIRRE LONDOÑO	9992640	TRANDECOL	7/08/2024	30/09/2024
12	ANGEL MIGUEL MERCHAN	91436696	CONSTRUAVANZAR	25/09/2024	10/10/2024
13	ROGER FABRIZIO FERNÁNDEZ VILLA	1.094.909.894	CONSTRUSERVINDUSTRIAL	29/07/2024	5/09/2024

4. PROCESOS DE FORMACIÓN POR CRONOGRAMA SST – ACTIVIDADES ADICIONALES

#	TEMA	FECHA D/M/A	ASISTENCIA	CRONOGRAMA	PLAN DE TRABAJO ANUAL	ACTIVIDAD ADICIONAL
1	Prohibición Uso de Accesorios y Celulares – Uso Correcto de Equipos de Trabajo	02-07-2025	6	X		X
2	Prevención del Riesgo Ergonómico Manejo Manual de Cargas – Campaña de prevención en Riesgo Ergonómico	12-07-2025	5	X	X	
3	Control Vehicular, Señalización Pare y Siga y Manejo de Radios	16-07-2025 24-07-2025	2	X		
4	Tarea de Alto Riesgo Trabajo en Alturas - Tarea de Alto Riesgo Trabajo en Excavaciones	16-07-2025	9	X		
5	Prevención de Acoso Laboral – Reporte de condiciones y Actos Inseguros	18-07-2025	4	X	X	
6	Estilos de Vida Saludables Prevención de Consumo de Tabaco y Sustancias Psicoactivas – Prevención del Cáncer de Piel	19-07-2025	9	X	X	
7	Manejo de Materiales en la Construcción – Inspecciones de Trabajo Seguro	23-07-2025	5	X	X	
8	Socialización de Políticas SST	25-07-2025	5		X	

ANEXO 7. REGISTROS DE FORMACIÓN Y/O ACTIVIDADES ADICIONALES**5. TAREAS ALTO RIESGO**

Durante el periodo en mención, se está llevando a cabo la realización de Caisson para la construcción de muro de contención en Supía

ANEXO 8. GESTIÓN TAR

6. INSPECCIONES

ITEM	CANTIDAD	OBSERVACIONES	RAZÓN SOCIAL	FRENTE DE TRABAJO
EXTINTOR	7	1 PUENTE 1 OFICINA 1 SUPIA 1 PILOTEADORA 1 RETROEXCAVADORA 1 MURO 63+250 1 VOLQUETA	ENDD CONSTRUCCIONES AEINGENIEROS	VITERBO, APIA, SUPIA
BOTIQUÍN	7	1 PUENTE 1 OFICINA 1 SUPIA 1 PILOTEADORA 1 RETROEXCAVADORA 1 MURO 63+250 1 VOLQUETA	ENDD CONSTRUCCIONES AEINGENIEROS	VITERBO, APIA, SUPIA
EPP	2	N/A	ENDD CONSTRUCCIONES COSTRUAVANZAR	VITERBO, SUPIA
SEGURIDAD	4	N/A	ENDD CONSTRUCCIONES COSTRUAVANZAR	VITERBO, MURO APIA, MURO SUPIA, PUENTE
ORDEN Y ASEO	4	N/A	ENDD CONSTRUCCIONES COSTRUAVANZAR	VITERBO, MURO APIA, MURO SUPIA, PUENTE

ANEXO 9. INSPECCIONES SST Y/O ELEMENTOS ATENCIÓN EMERGENCIAS

7. RELACIÓN PREOPERACIONALES

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	OBSERVACIONES	RAZÓN SOCIAL	FRENTE DE TRABAJO
RETROEXCAVADORA JHONDEERE 120D	1	N/A	AEINGENIEROS	PUENTE
VOLQUETA ESP 744	1	N/A	RCD AGREGADOS	DERRUMBE
VOLQUETA TMZ 860	1	N/A	RCD AGREGADOS	DERRUMBE
VOLQUETA ARR 396	1	N/A	INDEPENDIENTE	PUENTE
VOLQUETA RHA 133	1	N/A	INDEPENDIENTE	PUENTE
RETROEXCAVADORA CASE	1	N/A	RCD AGREGADOS	DERRUMBE
PILOTEADORA	1	N/A	AEINGENIEROS	PUENTE
COMPRESOR	1	N/A	RCD AGREGADOS	SUPIA
CARRO SEÑALIZACION SLH 969	1	N/A	TACTICO	ruta 2508-2507

ANEXO 10. PREOPERACIONALES MAQUINARIAS Y/O VOLQUETAS**8. RELACIÓN MAQUINARIA Y/O VEHÍCULOS**

En el periodo referido se contó con la siguiente maquinaria y vehículos en las diferentes actividades constructivas ejecutadas en la obra.





- MAQUINARIA

		REGISTRO DE MAQUINARIA/VEHICULOS/EQUIPOS					
#	VEHICULO/MAQUINARIA	PLACA/MODELO	FRENTE DE TRABAJO	FECHA INICIO ACTIVIDADES D/M/A	FECHA FIN ACTIVIDADES D/M/A	NOMBRE TRABAJADOR	RAZON SOCIAL
1	RETROEXCAVADORA	JOHN DEERE 120D	PUENTE	27/08/2024		YAN CARLOS AJAJI	AE INGENIEROS SAS
2	PILOTEADORA	INGERSOL	PUENTE	16-06-2025		JOHAN ALEJANDRO PEDRAZA	AE INGENIEROS SAS
3	PAJARITA CASE	CASE	DERRUMBE	01-07-2025	01-07-2025	YONAR LOZANO	RCDS Y AGREGADOS NACIONALES SAS
4	GRUA	SANY STC 800	SUPIA	25-07-2025	25-07-2025	MIGUEL HERNANDEZ	MOVITRAM

REGISTRO DE MAQUINARIA/VEHICULOS/EQUIPOS							
#	VEHICULO/ MAQUINARIA	PLACA/ MODELO	FRENTE DE TRABAJO	FECHA INICIO ACTIVIDADES D/M/A	FECHA FIN ACTIVIDADES D/M/A	NOMBRE TRABAJADOR	RAZON SOCIAL
1	VOLQUETA	ESP 744	DERRUMBE	02-07-2025	02-07-2025	EDDIE SENEN CUPITRE OSORIO	RCDS Y AGREGADOS NACIONALES SAS
2	VOLQUETA	TMZ 860	DERRUMBE	02-07-2025	02-07-2025	DARWIN ALVAREZ	RCDS Y AGREGADOS NACIONALES SAS
3	VOLQUETA	ARR 396	PUENTE	15-07-2025	25-07-2025	NICOLAS GONZALEZ	INDEPENDIENTE
4	VOLQUETA	RHA	PUENTE	31-07-2025	31-07-2025	JORGE ELIECER VILLA	INDEPENDIENTE
5	CAMION	JLH 969	SEÑALIZACION	07-07-2025	26-07-2025	CESAR PRIETO	TACTICO

9. INDICADORES – GRAFICAS AUSENTISMO

 CONSOLIDADO PERSONAL ENDD CONSTRUCCIONES		
PERIODO JULIO 2025		
ITEM	ENDD CONSTRUCCIONES JULIO-2025	TOTAL MENSUAL
N° TOTAL DE TRABAJADORES	38	38
N° DIAS PROGRAMADOS DE TRABAJO X MES	27	27
N° TOTAL DE HORAS HOMBRE TRABAJADAS	8.184	8.184
INDICADORES		
INDICE DE FRECUENCIA DE ACCIDENTE DE TRABAJO	-	
INDICE DE SEVERIDAD DE ACCIDENTALIDAD	-	
PROPORCIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO MORTALES	-	
PREVALENCIA DE ENFERMEDAD LABORAL	-	
INCIDENCIA DE ENFERMEDAD LABORAL	-	
AUSENTISMO	-	



- **RELACIÓN DE AUSENCIAS NO JUSTIFICADAS**

RELACIÓN AUSENCIAS INJUSTIFICADAS						
#	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FECHA INGRESO	FECHA AUSENCIA INJUSTIFICADA	DIAS DE AUSENCIA
1						

ANEXO 11. MATRIZ AUSENTISMO

ANEXO 12. INCAPACIDADES

ANEXO 13. INCIDENTES - ACCIDENTES DE TRABAJO

ANEXO 14. ASISTENCIA

10.GESTIÓN COMITÉS

COPASST

Con relación a la seguridad y salud en el trabajo de la empresa se realiza un comité el cual permite evaluar e identificar la importancia de la entrega oportuna de los Elementos de Protección Personal así mismo con la dotación para el personal de Obra, también se habla sobre la importancia de sensibilizar a este personal para que utilice adecuadamente todos elementos de protección personal. De igual manera se realizó capacitación al COPASST sobre investigación de Accidentes de trabajo y la importancia del reporte de los actos y condiciones inseguras.

ANEXO 15. GESTIÓN COMITÉS

11.CRONOGRAMA

En cumplimiento a las actividades propuestas en el cronograma SST, se llevó a cabo la gestión correspondiente para la realización de las mismas evidenciando el avance requerido.

- Prohibición uso de accesorios y celulares
- Control vehicular, señalización (pare y siga), manejo de radios
- Riesgo Ergonómico - Manejo manual de cargas
- Moobing, acoso laboral.
- Tareas de Alto Riesgo - Trabajo en Alturas
- Tareas de alto riesgo – Trabajo en excavaciones y zanjas
- Prevención cáncer de piel (30 min)
- Manejo Materiales de construcción - (30 min)

ANEXO 16. CRONOGRAMA DE TRABAJO ANUAL

- Capacitación Reporte de actos y condiciones inseguras
- Campaña de prevención de consumo de tabaquismo y Sustancias Psicoactivas
- Campaña de prevención en riesgo ergonómico
- Inspecciones trabajo seguro en obra
- Políticas de SST (socialización)

ANEXO 17. PLAN DE TRABAJO ANUAL

12.PRESUPUESTO

Se anexa la ejecución del presupuesto de seguridad y salud en el trabajo en el mes referido.

ANEXO 18. PRESUPUESTO

13.GESTIÓN PAGO SEGURIDAD SOCIAL

Día hábil	Fecha	Dos últimos dígitos del Nit o documento de identidad
2°	Julio 2 de 2025	00 al 07
3°	Julio 3 de 2025	08 al 14
4°	Julio 4 de 2025	15 al 21
5°	Julio 7 de 2025	22 al 28
6°	Julio 8 de 2025	29 al 35
7°	Julio 9 de 2025	36 al 42
8°	Julio 10 de 2025	43 al 49
9°	Julio 11 de 2025	50 al 56
10°	Julio 14 de 2025	57 al 63
11°	Julio 15 de 2025	64 al 69
12°	Julio 16 de 2025	70 al 75
13°	Julio 17 de 2025	76 al 81
14°	Julio 18 de 2025	82 al 87
15°	Julio 21 de 2025	88 al 93
16°	Julio 22 de 2025	94 al 99

RAZONES SOCIALES

RAZON SOCIAL	NIT	FECHA LIMETE PAGO DE SEGURIDAD	OBSERVACIONES
ENDD CONSTRUCCIONES	901361235	08/07/2025	
CONSTRUAVANZAR	900664402	02/07/2025	
COIMAQ	900742437	09/07/2025	
TACTICO	901620855	11/07/2025	
CONSTRUCTORA AE INGENIEROS SAS	901859999	22/07/2025	


ANEXO 19. PLANILLAS PAGO SEGURIDAD SOCIAL

REGISTRO FOTOGRÁFICO SST

 <p>8/7/2025 16:16 PR 54+300 Ruta 2508 Señalización Derrumbes Supia - la Felisa LSST Jorge Osorio</p>	 <p>8/7/2025 16:31 PR 54+300 Ruta 2508 Señalización Derrumbes Supia - la Felisa LSST Jorge Osorio</p>
SEÑALIZACIÓN	
 <p>24/7/2025 10:16 PR 54+300 al 59 Ruta 2508 Señalización Derrumbes Supia - la Felisa LSST Jorge Osorio</p>	 <p>8/7/2025 16:13 PR 54+300 Ruta 2508 Señalización Derrumbes Supia - la Felisa LSST Jorge Osorio</p>
SEÑALIZACIÓN	
 <p>8/7/2025 16:13 PR 54+300 Ruta 2508 Supia - la Felisa LSST Jorge Osorio</p>	 <p>8/7/2025 16:13 PR 54+300 Ruta 2508 Supia - la Felisa LSST Jorge Osorio</p>
ORDEN Y ASEO	ADECUACION PUNTOS ECOLOGICOS




ENTREGA Y USO ADECUADO DE EPP



INDUCCION

INDUCCION



INSPECCIONES EQUIPOS DE EMERGENCIAS

LIMPIEZA DE BAÑOS



INSPECCIONES	MEDICION DE GASES
<div><div>15/7/2025 09:35 PR 77+100 Ruta 5003 Puente Viterbo ISST Jorge Osorio</div></div>	
PREOPERACIONALES	PUNTO DE HIDRATACION

14.GESTION ORDEN Y ASEO

Se anexan las evidencias de gestión relacionadas con las actividades de orden y aseo.

ANEXO 20. GESTION ORDEN Y ASEO

TABLA DE ANEXOS

ANEXO 1. EXÁMENES MÉDICOS DE INGRESO

ANEXO 2. DOCUMENTACIÓN INGRESOS

ANEXO 3. REGISTROS INDUCCIÓN

ANEXO 4. GESTIÓN EPP ENDD

ANEXO 5. MATRIZ DE PERSONAL

ANEXO 6. DOCUMENTACIÓN EGRESOS

ANEXO 7. REGISTROS DE FORMACIÓN Y/O ACTIVIDADES ADICIONALES

ANEXO 8. GESTIÓN TAR

ANEXO 9. INSPECCIONES SST Y/O ELEMENTOS ATENCIÓN EMERGENCIAS

ANEXO 10. PREOPERACIONALES MAQUINARIA Y/O VOLQUETAS

ANEXO 11. MATRIZ AUSENTISMO

ANEXO 12. INCAPACIDADES

ANEXO 13. ACCIDENTES DE TRABAJO

ANEXO 14. ASISTENCIA

ANEXO 15. GESTIÓN COMITÉS

ANEXO 16. CRONOGRAMA

ANEXO 17. PLAN DE TRABAJO ANUAL

ANEXO 18. PRESUPUESTO

ANEXO 19. PLANILLAS PAGO SEGURIDAD SOCIAL - PARAFISCALES

ANEXO 20. GESTION ORDEN Y ASEO

ELABORÓ: <i>Adriana Cardona B.</i>	REVISÓ Y APROBÓ: 
ADRIANA CARDONA BETANCUR C.C 1.087.490.610 PROFESIONAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO LIC. 0244	ANDRES RICARDO GARAVITO F CC 79.796.327 DIRECTOR DE OBRA ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S



INFORME DE GESTIÓN
ADMINISTRATIVA Y TÉCNICA DE
LA INTERVENTORÍA No. 19
DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2025

CONSORCIO ETSA-SIGA

8.61 ANEXO 1. Exámenes médicos obra

Mantenimiento de las vías del eje cafetero: Apia - Viterbo - Asia, ruta 5003; Remolinos-Cauya, ruta 2507; Cauya-La Felisa, ruta 2508, en los departamentos de Caldas y Risaralda, incluye puentes.



IPS MEDCARE DE COLOMBIA S.A.S.

Nit. 900257281 - 1

Dirección: AV 2E # 5-35 LA CEIBA

Tel: 5777177 - 5777188 - 5777199

INFORME MÉDICO OCUPACIONAL DE APTITUD
INGRESO - TRABAJO EN ALTURAS

Tipo certificación: Ingreso ☒ Periódico ☐ Retiro ☐ Post incapacidad ☐ Caso ocupacional ☐
Control ☐ Reubicación ☐ Ingreso al SVE ☐ Trabajo en alturas ☒

DATOS DEL PACIENTE


Fecha 28/02/2025 08:12:05

Empresa TACTICO COMERCIALIZADORA E INGENIERIA S.A.S.

Doc. Identidad CC 79231247

Nombre CESAR ALBERTO PRIETO ACOSTA

Cargo CONDUCTOR ALINEADOR



SE PRACTICARON LOS SIGUIENTES PARACLÍNICOS

*AUDIOMETRIA, *OPTOMETRÍA, * PERFIL LIPIDICO, * CUADRO HEMATICO, GLICEMIA (GLUCOSA EN SUERO U OTRO FLUIDO DIFERENTE A ORINA), ESPIROMETRIA, RADIOGRAFÍA DE COLUMNA (LUMBOSACRA)

CONCEPTO

Sin restricciones para desempeñar el cargo

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

HÁBITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLES. HIGIENE POSTURAL. REALIZAR PAUSAS ACTIVAS. USO DE EPI. CONTROL PYP POR SU EPS.

RESTRICCIONES LABORALES

NINGUNA

PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA

Visual ☐ Auditivo ☐ Respiratorio ☐ Cardiovascular ☐ Psicosocial ☐ Ergonómico ☐ Otros ☐

Los resultados fueron consignados en una historia clínica ocupacional que reposará en nuestra IPS.

DIEGO FERNANDO SALAZAR APONTE
Especialidad: MEDICO EN MEDICINA LABORAL
CC: 1090369444 RM: 004536

Trabajador: CESAR ALBERTO PRIETO A
CC: 79231247

Declaro que todos los datos registrados corresponden a la verdad



Captura Biométrica