INFORME AVALÚO REALIZACIÓN

ENFOQUE VALOR DE MERCADO

REINTEGRO DE 175 VEHÍCULOS Y 65 BICICLETAS – MEBOG



Reportado A:

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

BOGOTÁ D.C. 29 DE MAYO DE 2026

INSCRITO AL
REGISTRO ABIERTO DE AVALUADORES
TELÉFONO: 3143575053
EMAIL: guerrero.henry@gmail.com

TABLA DE CONTENIDO

1. DEFINICIONES 3
2. INFORMACIÓN GENERAL 4
3. DESCRIPCIÓN DE LOS VEHÍCULOS 5
4. METODOLOGÍA DE TRABAJO 6
5. FACTORES PARA LA DETERMINACIÓN DEL VALOR 8
6. RESUMEN Y CERTIFICADO 12
DE AVALÚO 12

1. DEFINICIONES

BASES DE VALUACIÓN: El presente avalúo está desarrollado siguiendo los criterios y conceptos establecidos en la "Norma Técnica Sectorial Colombiana NTS S 01 Bases para la Determinación de Valor de Mercado".

TIPO DE AVALÚO: Determinación del valor de realización con enfoque de mercado.

DEFINICIÓN DE VALOR DE MERCADO: Según la Guía Técnica Sectorial Colombiana GTS G 02, numeral 8.2 se define como: "La cuantía estimada por la que un bien podría intercambiarse en la fecha de valuación, entre un comprador dispuesto a comprar y un vendedor dispuesto a vender, en una transacción libre tras una comercialización adecuada, en la que las partes hayan actuado con la información suficiente, de manera prudente y sin coacción."

Valor Actual en Uso: Es el valor que tiene una propiedad específica para un uso específico y para un usuario específico, y, por lo tanto, no está necesariamente relacionado con su valor de venta en el mercado.

Valor de Reposición: Es el valor del bien a nuevo en el momento del avalúo, en otras palabras el valor que habría que pagar para sustituir determinado bien por otro de iguales características.

Valor de Salvamento: Es el valor del bien una vez terminada su vida útil y en condiciones de chatarra; en el caso de este análisis este valor se considera el 5% del valor de reposición a nuevo.

Valor de Liquidación o venta forzosa (Realización): Es el importe que en términos razonables se podría obtener por la venta del bien dentro de un marco temporal demasiado corto para satisfacer el marco temporal de comercialización adecuada exigido en la definición de mercado. (NTS S02)

2. INFORMACIÓN GENERAL

FECHA DE INSPECCIÓN	:	18-25 de mayo de 2026
RAZÓN DEL ESTUDIO	:	Se lleva a cabo en cumplimiento de la solicitud de SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA, NIT; 899999061-9. El presente estudio lo integran 175 vehículos y 65 bicicletas, Comodato 1934 de 2022 MEBOG, que forman parte parcial de la solicitud de reintegro de 438 vehículos, oficio No. GS-2026-080777 del 12 de febrero de 2026.

3. DESCRIPCIÓN DE LOS VEHÍCULOS

ESTADO DE LOS VEHÍCULOS

LATONERÍA y PINTURA:	Regular y mal estado, tienen rayones golpes a nivel general.
CONCEPTO:	Vehículos fuera de servicio en mal estado, "bienes inservibles (Resolución 001 de 2019 # 5.6.2), categoría que agrupa los bienes que no pueden ser reparados, reconstruidos o mejorados tecnológicamente debido a su mal estado físico o mecánico o que esa inversión resulta ineficiente y anti económica para la entidad." El concepto técnico emitido por MEBOG para las 65 bicicletas indica que los bienes han cumplido con vida útil y cuentan con más de 6 meses en estado fuera de servicio. En inspección física se determina que se trata de bienes en estado "Servible"

4. METODOLOGÍA DE TRABAJO

4.1. Metodología y procedimientos

Las actividades desarrolladas para el proceso de avalúo, fueron las siguientes:

- Revisión del estado, funcionamiento actual y mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos.
- Determinación y levantamiento de la información de los vehículos.
- Definición de la vida remanente de los vehículos.
- Funcionamiento en el momento de la inspección.
- Búsqueda de información: marca, modelo, año de fabricación y especificaciones técnicas.
- Recolección de la documentación existente del vehículo.
- Investigación de valores de reposición o estudio de mercado.
- Evaluación de la información recolectada para practicar el cálculo de avalúo, teniendo en cuenta valores de reposición de vehículos de la misma línea (si existen), vida útil, depreciación, información de representantes y nuestra base de datos.

4.2. Metodología y procedimientos:

Labor del personal:

Las actividades seguidas por nuestro personal, para el proceso de avalúo, fueron las siguientes:

- Inspección física de los vehículos.

- Labor técnica: definición de estado de conservación, funcionamiento en el momento de la visita, mantenimiento periódico preventivo y correctivo, vida útil remanente, condiciones de trabajo y turnos de operación.

- Búsqueda de información: marca, año de fabricación y especificaciones técnicas.

- Recolección de la documentación que existe en la empresa de los equipos, características, costo histórico y fecha de adquisición.

- Evaluación de la información recolectada para posteriormente practicar el cálculo de avalúo, teniendo en cuenta: su depreciación, grado de comercialización de equipos de segunda, información de los representantes y concesionarios y nuestro banco de datos.

4.3 Marco legal:

Los distintos procedimientos que constituyen la valoración de activos fijos, como son la definición del alcance, trabajos de campo, metodologías de valuación, metodologías de depreciación técnica, aplicación de deméritos, bases de datos y aplicación de reportes, están contemplados dentro del International Valuation Standards 2008. Así mismo, cumplen con la siguiente normatividad vigente:

- ✓ La Resolución 620 2008 del IGAC que define los Procedimientos para la realización de los Avalúos.
- ✓ Decreto 2420 de 2015, "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario de las Normas de Contabilidad, de Información Financiera y de Aseguramiento de la Información y se dictan otras disposiciones"
- ✓ Decreto 2496 del 23 de diciembre de 2015, "por medio del cual se modifica el Decreto 2420 de 2015 Único Reglamentario de las Normas de Contabilidad, de Información Financiera y de Aseguramiento de la Información y se dictan otras disposiciones".

4.4 Vigencia del Avalúo:

De acuerdo con el Numeral 7° del Artículo 2° del Decreto 422 de Marzo 8 de 2000 y con el Artículo 19 del Decreto 1420 del 24 de Junio de 1998, expedidos por el Ministerio del Desarrollo Económico, el presente avalúo tiene una vigencia de un (1) año a partir de la fecha de expedición de este informe, siempre que las condiciones extrínsecas e intrínsecas, que puedan afectar el valor se conserven.

5. FACTORES PARA LA DETERMINACIÓN DEL VALOR

5.1 RECOPILACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

En esta actividad dentro del proceso de valoración de activos fijos, inicialmente se establecieron las necesidades básicas de información, la organización y conceptualización de tareas, objetivos y logística, que conlleven a desarrollar un plan de acción de manera ordenada y controlada.

El análisis de la información inicial permitió su validación y estableció los requerimientos adicionales que en esta materia sean necesarios.

La realización de la toma física general, se realizó de manera que se documentara de manera extensiva las propiedades y características técnicas del activo junto a la información contable disponible que pudiera ser obtenida al interior de la organización.

5.2 DETERMINACIÓN DEL ESTADO FÍSICO DEL BIEN (Grado de Conservación)

Durante la toma física se recopila un parámetro determinante dentro del proceso de valoración, como es, el correspondiente al "Estado Físico" en que se encuentra el activo.

5.3 MÉTODOS DE VALORACIÓN

A continuación se presenta una breve reseña de los principales aspectos sobre la metodología de valoración:

Enfoques de Valoración

Normalmente la valoración basada en el mercado emplea uno o más enfoques de tasación, aplicando el principio de sustitución.

- **Enfoque de Costo:** Este enfoque comparativo considera la posibilidad que, como un sustituto a la compra de una propiedad dada, se podría construir otra que sea una réplica del original u otra que pueda prestar igual utilidad.

- **Enfoque de Comparación de Ventas:** Este enfoque comparativo considera las ventas de propiedades similares o sustitutas e información referente al mercado, y establece un valor estimado mediante procesos que implican comparaciones.

Las valoraciones ajenas al mercado pueden aplicar enfoques similares, pero implican típicamente el uso de información diferente.

5.4 PROCESO DE ASIGNACIÓN DE VALOR

La asignación de valores de los activos técnicos se constituyó en un insumo determinante dentro del proceso de valoración que considerando la naturaleza de los activos fijos de Planta de producción, corresponde al Costo de Reposición Depreciado (Depreciated Replacement Cost), en el cual es determinante la estimación o cálculo del costo actual de reposición o reproducción y de todas las deducciones por deterioros físicos u obsolescencia relevantes.

Asignación de los Costos aplicables a Activos Fijos Tipo

Una vez consideradas las configuraciones en la fase anterior, las cantidades correspondientes y la estructura de costos pertinentes, se procedió a investigar los valores correspondientes a los activos, para lo cual se consideraron diferentes procedimientos:

- Revisión de Bases de Datos Especializadas para suministro de Equipos aplicables al sector.
- Documentos técnicos, páginas web, FASECOLDA, etc.

MÉTODO COMPARATIVO DE MERCADO

Es la técnica valuatoria que busca establecer el valor comercial del bien, a partir del estudio de las ofertas o transacciones recientes, de bienes semejantes y comparables al del objeto de avalúo.

MÉTODO DE COSTO DE REPOSICIÓN

Es el que busca establecer el valor comercial del bien objeto de avalúo a partir de estimar el costo total a precios de hoy, de un bien semejante al del objeto de avalúo, y restarle la depreciación acumulada. Para ello se utiliza la siguiente fórmula:

$$Vc = \{Ct - D\}* VS*FC*FM$$

En donde:
Vc = Valor comercial
Ct = Costo Reposición
D = Depreciación (D= Edad/ V Útil)
VS = Valor de Salvamento
FC= Factor de Comercialización
FM= Factor de Mantenimiento

Depreciación. Es la porción de la vida útil que en términos económicos se debe descontar al bien por el tiempo de uso, toda vez que se debe avaluar la vida remanente del bien.

5.5. CONSIDERACIONES FINALES DEL AVALÚO

Adicionalmente a las características más relevantes de cada uno de los bienes a avaluar, expuestas en el presente estudio, en la determinación del justiprecio se han tenido en cuenta las siguientes consideraciones generales:

- Estado general de conservación de cada uno de los bienes.
- Valor de Salvamento.
- La solicitud de MEBOG está por reintegro de 367 vehículos, pero a la fecha han llegado al almacén de la Secretaria 190 motocicletas las cuales son las que hacen parte del presente estudio

5.6. DECLARACIONES DE INDEPENDENCIA DEL VALUADOR

- Las descripciones de hechos presentados en el informe son correctas hasta donde el Valuador alcanza a conocer.
- Los análisis y resultados solamente se ven restringidos por las hipótesis y condiciones restrictivas que se describen en el informe.

- El valuador no tiene interés en los bienes objeto del presente estudio.
- Los honorarios del valuador no dependen de aspectos del informe.
- La valuación se llevó a cabo conforme a un código de ética y normas de conducta del avaluador.
- El valuador ha cumplido con los requisitos de formación de su profesión.
- El valuador tienen experiencia en el mercado local y de tipología de bienes que se están valorando.
- Nadie con excepción de las personas especificadas en el informe, ha proporcionado asistencia profesional en la preparación del informe.
- El valuador deja constancia que no tienen interés alguno en los bienes avaluados.

6. RESUMEN Y CERTIFICADO DE AVALÚO

Teniendo en cuenta los diferentes factores y características expresadas en el estudio, a continuación presentamos el resultado final del avalúo solicitado:

AVALÚO DE REALIZACIÓN
ENFOQUE VALOR DE MERCADO
REINTEGRO DE 175 VEHÍCULOS – 65 BICICLETAS
BOGOTÁ D.C., 29 DE MAYO DE 2026

DESCRIPCIÓN	VR REALIZACIÓN
175 VEHÍCULOS	$ 582.401.910
65 BICICLETAS	$ 24.576.786
TOTAL VR REALIZACIÓN	**$ 606.978.696**

SON: SEISCIENTOS SEIS MILLONES
NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/L

Cordialmente,

HENRY GUERRERO MARTÍNEZ
RAA AVAL-79744483

INSCRITO AL
REGISTRO ABIERTO DE AVALUADORES
TELÉFONO: 3143575053
EMAIL: guerrero.henry@gmail.com

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DETALLE MOTOCICLETAS



DETALLE AUTOMOVIL - CAMIONETAS



DETALLE AUTOMOVIL - CAMIONETAS





INSCRITO AL
REGISTRO ABIERTO DE AVALUADORES
TELÉFONO: 3143575053
EMAIL: guerrero.henry@gmail.com

DETALLE AUTOMOVIL - CAMIONETAS





DETALLE AUTOMOVIL - CAMIONETAS





DETALLE MOTOCICLETAS





DETALLE MOTOCICLETAS





DETALLE BICICLETAS





DETALLE BICICLETAS





SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA
AVALÚO REINTEGRO VEHICULOS MEBOG
BOGOTA 29 DE MAYO DE 2026

ITEM	DESCRIPCION	NUMERO_PLACA	MARCA	MODELO	AÑO	REFERENCIA	NUMERO_CHASIS	NUMERO_MOTOR	ESTADO	V RTE	VR REALIZACIÓN
1	MOTOCICLETA	25306	SUZUKI	DR 650 - 2010	2010	AFR07C	9FSSP46A4AC107132	P409-146494	INSERVIBLE	0	$ 2.450.000
2	MOTOCICLETA	18359	SUZUKI	DR 650 - 2015	2015	AWU50D	9FSSP46A7FC111215	P409-167064	INSERVIBLE	0	$ 2.950.000
3	MOTOCICLETA	25370	SUZUKI	DR 200 - 2015	2015	AWU92D	9FSSH42A4FC023354	H402-210077	INSERVIBLE	0	$ 2.342.000
4	MOTOCICLETA	650	SUZUKI	DR 650 - 2017	2017	AWV29D	9FSSP46A8HC112974	P409-174203	SERVIBLE	1	$ 4.350.000
5	MOTOCICLETA	653	SUZUKI	DR 650 - 2017	2017	AWV32D	9FSSP46A3HC112977	P409-174207	SERVIBLE	1	$ 4.350.000
6	MOTOCICLETA	3073	YAMAHA	XTZ250 - 2018	2018	DDN43E	9FKDG2814J2003966	G3F2E003966	INSERVIBLE	0	$ 1.687.200
7	MOTOCICLETA	6536	YAMAHA	XTZ250 - 2018	2018	DDP39E	9FKDG2811J2006307	G3F2E006307	SERVIBLE	2	$ 3.937.000
8	MOTOCICLETA	6540	YAMAHA	XTZ250 - 2018	2018	DDP43E	9FKDG2816J2006318	G3F2E006318	SERVIBLE	2	$ 3.937.000
9	MOTOCICLETA	6568	YAMAHA	XTZ250 - 2018	2018	DDP71E	9FKDG2812J2006364	G3F2E006364	SERVIBLE	2	$ 3.937.000
10	MOTOCICLETA	6591	YAMAHA	XTZ250 - 2018	2018	DDP94E	9FKDG2815J2006407	G3F2E006407	SERVIBLE	2	$ 3.937.000
11	MOTOCICLETA	6592	YAMAHA	XTZ250 - 2018	2018	DDP95E	9FKDG2817J2006408	G3F2E006408	SERVIBLE	2	$ 3.937.000
12	MOTOCICLETA	6593	YAMAHA	XTZ250 - 2018	2018	DDP96E	9FKDG2819J2006409	G3F2E006409	SERVIBLE	2	$ 3.937.000
13	MOTOCICLETA	6601	YAMAHA	XTZ250 - 2018	2018	DDQ05E	9FKDG2818J2006417	G3F2E006417	SERVIBLE	2	$ 3.937.000
14	MOTOCICLETA	6604	YAMAHA	XTZ250 - 2018	2018	DDQ08E	9FKDG2818J2006420	G3F2E006420	SERVIBLE	2	$ 3.937.000
15	MOTOCICLETA	6609	YAMAHA	XTZ250 - 2018	2018	DDQ13E	9FKDG2817J2006425	G3F2E006425	SERVIBLE	2	$ 3.937.000
16	MOTOCICLETA	6636	YAMAHA	XTZ250 - 2018	2018	DDQ40E	9FKDG281XJ2006452	G3F2E006452	SERVIBLE	2	$ 3.937.000
17	MOTOCICLETA	6645	YAMAHA	XTZ250 - 2018	2018	DDQ49E	9FKDG2810J2006461	G3F2E006461	SERVIBLE	2	$ 3.937.000
18	MOTOCICLETA	6665	YAMAHA	XTZ250 - 2018	2018	DDQ69E	9FKDG2816J2006481	G3F2E006481	SERVIBLE	2	$ 3.937.000
19	MOTOCICLETA	6666	YAMAHA	XTZ250 - 2018	2018	DDQ70E	9FKDG2818J2006482	G3F2E006482	SERVIBLE	2	$ 3.937.000
20	MOTOCICLETA	6668	YAMAHA	XTZ250 - 2018	2018	DDQ72E	9FKDG2811J2006484	G3F2E006484	INSERVIBLE	0	$ 1.687.200
21	MOTOCICLETA	6672	YAMAHA	XTZ250 - 2018	2018	DDQ76E	9FKDG2819J2006488	G3F2E006488	INSERVIBLE	0	$ 1.687.200
22	MOTOCICLETA	6678	YAMAHA	XTZ250 - 2018	2018	DDQ82E	9FKDG2814J2006494	G3F2E006494	SERVIBLE	2	$ 3.937.000
23	MOTOCICLETA	6679	YAMAHA	XTZ250 - 2018	2018	DDQ83E	9FKDG2816J2006495	G3F2E006495	SERVIBLE	2	$ 3.937.000
24	MOTOCICLETA	2604	YAMAHA	XTZ250 - 2017	2017	DDS25E	9FKDG2810H2002257	G3F2E002257	SERVIBLE	1	$ 2.003.550
25	MOTOCICLETA	2625	YAMAHA	XTZ250 - 2017	2017	DDS36E	9FKDG2818H2002281	G3F2E002281	SERVIBLE	1	$ 2.003.550
26	MOTOCICLETA	2589	YAMAHA	XTZ250 - 2017	2017	DDS70E	9FKDG2819H2002242	G3F2E002242	SERVIBLE	1	$ 2.003.550
27	MOTOCICLETA	2558	YAMAHA	XTZ250 - 2017	2017	DDT02E	9FKDG2819H2002211	G3F2E002211	SERVIBLE	1	$ 2.003.550
28	MOTOCICLETA	2551	YAMAHA	XTZ250 - 2017	2017	DDT03E	9FKDG2811H2002204	G3F2E002204	SERVIBLE	1	$ 2.003.550
29	MOTOCICLETA	2365	YAMAHA	XTZ250 - 2017	2017	DDT11E	9FKDG2818H2000501	G3F2E000501	SERVIBLE	1	$ 2.003.550
30	MOTOCICLETA	2427	YAMAHA	XTZ250 - 2017	2017	DDT27E	9FKDG2811H2000579	G3F2E000579	INSERVIBLE	0	$ 1.476.300
31	MOTOCICLETA	2429	YAMAHA	XTZ250 - 2017	2017	DDT30E	9FKDG281XH2000581	G3F2E000581	SERVIBLE	1	$ 2.003.550
32	MOTOCICLETA	2433	YAMAHA	XTZ250 - 2017	2017	DDT31E	9FKDG2817H2000585	G3F2E000585	SERVIBLE	1	$ 2.003.550
33	MOTOCICLETA	2409	YAMAHA	XTZ250 - 2017	2017	DDT34E	9FKDG2812H2000560	G3F2E000560	SERVIBLE	1	$ 2.003.550
34	MOTOCICLETA	2411	YAMAHA	XTZ250 - 2017	2017	DDT49E	9FKDG2818H2000563	G3F2E000563	SERVIBLE	1	$ 2.003.550
35	MOTOCICLETA	2387	YAMAHA	XTZ250 - 2017	2017	DDT62E	9FKDG2814H2000527	G3F2E000527	SERVIBLE	1	$ 2.003.550
36	MOTOCICLETA	2370	YAMAHA	XTZ250 - 2017	2017	DDT77E	9FKDG2817H2000506	G3F2E000506	SERVIBLE	1	$ 2.003.550
37	MOTOCICLETA	2384	YAMAHA	XTZ250 - 2017	2017	DDT80E	9FKDG2811H2000520	G3F2E000520	SERVIBLE	1	$ 2.003.550
38	MOTOCICLETA	2909	YAMAHA	XTZ250 - 2018	2018	DDU08E	9FKDG2811J2002306	G3F2E002306	SERVIBLE	2	$ 3.937.000
39	MOTOCICLETA	2915	YAMAHA	XTZ250 - 2018	2018	DDU14E	9FKDG2817J2002312	G3F2E002312	SERVIBLE	2	$ 3.937.000
40	MOTOCICLETA	2922	YAMAHA	XTZ250 - 2018	2018	DDU21E	9FKDG2816J2002320	G3F2E002320	SERVIBLE	2	$ 3.937.000
41	MOTOCICLETA	2926	YAMAHA	XTZ250 - 2018	2018	DDU25E	9FKDG2813J2002324	G3F2E002324	SERVIBLE	2	$ 3.937.000
42	MOTOCICLETA	2967	YAMAHA	XTZ250 - 2018	2018	DDU66E	9FKDG2818J2002366	G3F2E002366	SERVIBLE	2	$ 3.937.000
43	MOTOCICLETA	2970	YAMAHA	XTZ250 - 2018	2018	DDU69E	9FKDG2811J2002371	G3F2E002371	SERVIBLE	2	$ 3.937.000
44	MOTOCICLETA	2974	YAMAHA	XTZ250 - 2018	2018	DDU73E	9FKDG2814J2002381	G3F2E002381	SERVIBLE	2	$ 3.937.000
45	MOTOCICLETA	2977	YAMAHA	XTZ250 - 2018	2018	DDU76E	9FKDG2813J2002386	G3F2E002386	SERVIBLE	2	$ 3.937.000
46	MOTOCICLETA	2985	YAMAHA	XTZ250 - 2018	2018	DDU84E	9FKDG2812J2002394	G3F2E002394	SERVIBLE	2	$ 3.937.000
47	MOTOCICLETA	3259	YAMAHA	XTZ250 - 2018	2018	DDV07E	9FKDG2819J2002408	G3F2E002408	INSERVIBLE	0	$ 1.687.200
48	MOTOCICLETA	3279	YAMAHA	XTZ250 - 2018	2018	DDV27E	9FKDG2816J2002429	G3F2E002429	SERVIBLE	2	$ 3.937.000
49	MOTOCICLETA	3335	YAMAHA	XTZ250 - 2018	2018	DDV83E	9FKDG2815J2002485	G3F2E002485	SERVIBLE	2	$ 3.937.000
50	MOTOCICLETA	3342	YAMAHA	XTZ250 - 2018	2018	DDV90E	9FKDG2812J2002492	G3F2E002492	SERVIBLE	2	$ 3.937.000
51	MOTOCICLETA	3349	YAMAHA	XTZ250 - 2018	2018	DDV97E	9FKDG2815J2002499	G3F2E002499	SERVIBLE	2	$ 3.937.000
52	MOTOCICLETA	3382	YAMAHA	XTZ250 - 2018	2018	DDW31E	9FKDG2811J2002533	G3F2E002533	INSERVIBLE	0	$ 1.687.200
53	MOTOCICLETA	3421	YAMAHA	XTZ250 - 2018	2018	DDW70E	9FKDG2812J2002573	G3F2E002573	SERVIBLE	2	$ 3.937.000

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA
AVALÚO REINTEGRO VEHICULOS MEBOG
BOGOTA 29 DE MAYO DE 2026

ITEM	DESCRIPCION	NUMERO_PLACA	MARCA	MODELO	AÑO	REFERENCIA	NUMERO_CHASIS	NUMERO_MOTOR	ESTADO	V RTE	VR REALIZACIÓN
54	MOTOCICLETA	3422	YAMAHA	XTZ250 - 2018	2018	DDW71E	9FKDG2814J2002574	G3F2E002574	SERVIBLE	2	$ 3.937.000
55	MOTOCICLETA	3434	YAMAHA	XTZ250 - 2018	2018	DDW83E	9FKDG2812J2002587	G3F2E002587	INSERVIBLE	0	$ 1.687.200
56	MOTOCICLETA	763	HONDA	INVICTA - 2017	2017	DDX60E	9FMKC1928HF001300	KC19E-7-2016029	INSERVIBLE	0	$ 924.000
57	MOTOCICLETA	769	HONDA	INVICTA - 2017	2017	DDX66E	9FMKC1924HF001309	KC19E-7-2015837	SERVIBLE	1	$ 1.540.000
58	MOTOCICLETA	825	HONDA	INVICTA - 2017	2017	DDY23E	9FMKC1925HF001514	KC19E-7-2016171	SERVIBLE	1	$ 1.540.000
59	MOTOCICLETA	827	HONDA	INVICTA - 2017	2017	DDY25E	9FMKC1921HF001512	KC19E-7-2016269	SERVIBLE	1	$ 1.540.000
60	MOTOCICLETA	2686	SUZUKI	DR 650 - 2017	2017	DDY42E	9FSSP46A1HC113237	P409-174584	SERVIBLE	1	$ 4.350.000
61	MOTOCICLETA	2684	SUZUKI	DR 650 - 2017	2017	DDY44E	9FSSP46A5HC113239	P409-174579	SERVIBLE	1	$ 4.350.000
62	MOTOCICLETA	2544	YAMAHA	XTZ250 - 2017	2017	DDY47E	9FKDG2812H2001997	G3F2E001997	SERVIBLE	1	$ 2.003.550
63	MOTOCICLETA	2543	YAMAHA	XTZ250 - 2017	2017	DDY53E	9FKDG2810H2001996	G3F2E001996	SERVIBLE	1	$ 2.003.550
64	MOTOCICLETA	2531	YAMAHA	XTZ250 - 2017	2017	DDY66E	9FKDG2814H2001984	G3F2E001984	SERVIBLE	1	$ 2.003.550
65	MOTOCICLETA	2517	YAMAHA	XTZ250 - 2017	2017	DDY80E	9FKDG2814H2001970	G3F2E001970	SERVIBLE	1	$ 2.003.550
66	MOTOCICLETA	2515	YAMAHA	XTZ250 - 2017	2017	DDY81E	9FKDG2816H2001968	G3F2E001968	SERVIBLE	1	$ 2.003.550
67	MOTOCICLETA	18500	SUZUKI	DR 200 - 2012	2012	MMO52C	9FSSH42A2CC014891	H402-190364	SERVIBLE	-4	$ 2.342.000
68	MOTOCICLETA	25553	SUZUKI	DR 650 - 2012	2012	MMP10C	9FSSP46A5CC108325	P409-151732	INSERVIBLE	0	$ 2.850.000
69	MOTOCICLETA	25565	SUZUKI	DR 650 - 2012	2012	MMP39C	9FSSP46A8CC108352	P409-152075	INSERVIBLE	0	$ 2.850.000
70	MOTOCICLETA	17665	YAMAHA	FZN150D - 2019	2019	OAN66E	9FKRG216XJ2058403	G3E9E0058403	SERVIBLE	3	$ 2.475.000
71	MOTOCICLETA	8511	KAWASAKI	KLX25OS - 2018	2018	OAO88E	9FLLXMS1XJPJ00006	LX250DEA81700	SERVIBLE	2	$ 3.830.000
72	MOTOCICLETA	8515	KAWASAKI	KLX25OS - 2018	2018	OAO92E	9FLLXMS11JPJ00010	LX250DEA81697	INSERVIBLE	0	$ 2.730.000
73	MOTOCICLETA	8531	KAWASAKI	KLX25OS - 2018	2018	OAP09E	9FLLXMS14JPJ00034	LX250DEA81719	SERVIBLE	2	$ 3.830.000
74	MOTOCICLETA	15869	YAMAHA	XTZ250 - 2018	2018	OAP96E	9FKDG2818J2009270	G3F2E009270	SERVIBLE	2	$ 3.937.000
75	MOTOCICLETA	15872	YAMAHA	XTZ250 - 2018	2018	OAP99E	9FKDG2813J2009273	G3F2E009273	SERVIBLE	2	$ 3.937.000
76	MOTOCICLETA	51046	SUZUKI	DR-X200 - 2019	2019	OFN12E	9FSSH42A4KC029746	H402-238709	SERVIBLE	3	$ 2.750.000
77	MOTOCICLETA	51045	SUZUKI	DR-X200 - 2019	2019	OFN14E	9FSSH42A0KC029730	H402-238702	SERVIBLE	3	$ 2.750.000
78	MOTOCICLETA	51047	SUZUKI	DR-X200 - 2019	2019	OFN15E	9FSSH42A3KC029723	H402-238703	SERVIBLE	3	$ 2.750.000
79	MOTOCICLETA	51035	SUZUKI	DR-X200 - 2019	2019	OFN47E	9FSSH42A3KC029916	H402-238886	SERVIBLE	3	$ 2.750.000
80	MOTOCICLETA	51071	SUZUKI	DR-X200 - 2019	2019	OFN55E	9FSSH42A9KC029919	H402-238902	SERVIBLE	3	$ 2.750.000
81	MOTOCICLETA	51329	SUZUKI	DR-X200 - 2019	2019	OFN74E	9FSSH42A4KC029911	H402-238880	SERVIBLE	3	$ 2.750.000
82	MOTOCICLETA	56350	HONDA	XRE 300 - 2019	2019	OFO63E	9C2ND1210KR750337	ND12E1K750338	INSERVIBLE	0	$ 1.296.000
83	MOTOCICLETA	58700	HONDA	XRE 300 - 2019	2019	OFQ77E	9C2ND1210KR750433	ND12E1K750438	SERVIBLE	3	$ 2.160.000
84	MOTOCICLETA	52627	SUZUKI	DR-X200 - 2019	2019	OFR34E	9FSSH42A5KC029786	H402-238787	SERVIBLE	3	$ 2.750.000
85	MOTOCICLETA	52629	SUZUKI	DR-X200 - 2019	2019	OFR36E	9FSSH42A9KC029788	H402-238777	SERVIBLE	3	$ 2.750.000
86	MOTOCICLETA	52638	SUZUKI	DR-X200 - 2019	2019	OFR45E	9FSSH42AXKC029797	H402-238780	SERVIBLE	3	$ 2.750.000
87	MOTOCICLETA	52643	SUZUKI	DR-X200 - 2019	2019	OFR50E	9FSSH42AXKC029802	H402-238779	SERVIBLE	3	$ 2.750.000
88	MOTOCICLETA	52648	SUZUKI	DR-X200 - 2019	2019	OFR55E	9FSSH42A9KC029807	H402-238759	SERVIBLE	3	$ 2.750.000
89	MOTOCICLETA	52649	SUZUKI	DR-X200 - 2019	2019	OFR56E	9FSSH42A0KC029808	H402-238764	SERVIBLE	3	$ 2.750.000
90	MOTOCICLETA	52655	SUZUKI	DR-X200 - 2019	2019	OFR62E	9FSSH42A6KC029814	H402-238858	SERVIBLE	3	$ 2.750.000
91	MOTOCICLETA	53662	SUZUKI	DR-X200 - 2019	2019	OFR79E	9FSSH42A3KC029785	H402-238782	SERVIBLE	3	$ 2.750.000
92	MOTOCICLETA	51251	SUZUKI	DR-X200 - 2019	2019	OFS49E	9FSSH42A6KC029926	H402-238898	SERVIBLE	3	$ 2.750.000
93	MOTOCICLETA	51254	SUZUKI	DR-X200 - 2019	2019	OFS52E	9FSSH42A1KC029929	H402-239174	SERVIBLE	3	$ 2.750.000
94	MOTOCICLETA	51255	SUZUKI	DR-X200 - 2019	2019	OFS53E	9FSSH42A8KC029930	H402-239169	SERVIBLE	3	$ 2.750.000
95	MOTOCICLETA	51261	SUZUKI	DR-X200 - 2019	2019	OFS59E	9FSSH42A9KC029936	H402-239170	SERVIBLE	3	$ 2.750.000
96	MOTOCICLETA	51542	SUZUKI	DR-X200 - 2019	2019	OFT03E	9FSSH42A4KC029875	H402-238918	SERVIBLE	3	$ 2.750.000
97	MOTOCICLETA	51712	SUZUKI	DR-X200 - 2019	2019	OFT29E	9FSSH42A6KC029845	H402-238845	SERVIBLE	3	$ 2.750.000
98	MOTOCICLETA	51713	SUZUKI	DR-X200 - 2019	2019	OFT30E	9FSSH42A8KC029846	H402-238840	SERVIBLE	3	$ 2.750.000
99	MOTOCICLETA	51716	SUZUKI	DR-X200 - 2019	2019	OFT33E	9FSSH42A3KC029849	H402-238825	INSERVIBLE	0	$ 1.650.000
100	MOTOCICLETA	51717	SUZUKI	DR-X200 - 2019	2019	OFT34E	9FSSH42AXKC029850	H402-238820	SERVIBLE	3	$ 2.750.000
101	MOTOCICLETA	51722	SUZUKI	DR-X200 - 2019	2019	OFT39E	9FSSH42A9KC029855	H402-238826	SERVIBLE	3	$ 2.750.000
102	MOTOCICLETA	51724	SUZUKI	DR-X200 - 2019	2019	OFT41E	9FSSH42A2KC029857	H402-238847	SERVIBLE	3	$ 2.750.000
103	MOTOCICLETA	51731	SUZUKI	DR-X200 - 2019	2019	OFT48E	9FSSH42AXKC029864	H402-238827	SERVIBLE	3	$ 2.750.000
104	MOTOCICLETA	53602	SUZUKI	DR-X200 - 2019	2019	OFT63E	9FSSH42A6KC029831	H402-238850	INSERVIBLE	0	$ 1.650.000
105	MOTOCICLETA	51557	SUZUKI	DR-X200 - 2019	2019	OFT76E	9FSSH42A0KC030361	H402-240021	SERVIBLE	3	$ 2.750.000
106	MOTOCICLETA	50661	SUZUKI	DR-X - 2019	2019	OFT90E	9FSSH42A1KCO29985	H402-239138	INSERVIBLE	0	$ 1.650.000

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA
AVALÚO REINTEGRO VEHICULOS MEBOG
BOGOTA 29 DE MAYO DE 2026

ITEM	DESCRIPCION	NUMERO_PLACA	MARCA	MODELO	AÑO	REFERENCIA	NUMERO_CHASIS	NUMERO_MOTOR	ESTADO	V RTE	VR REALIZACIÓN
107	MOTOCICLETA	50665	SUZUKI	DR-X - 2019	2019	OFT94E	9FSSH42A1KCO29989	H402-239235	SERVIBLE	3	$ 2.750.000
108	MOTOCICLETA	50671	SUZUKI	DR-X - 2019	2019	OFU02E	9FSSH42A1KCO29995	H402-239236	SERVIBLE	3	$ 2.750.000
109	MOTOCICLETA	50701	SUZUKI	DR-X - 2019	2019	OFU32E	9FSSH42A1KCO30335	H402-239960	SERVIBLE	3	$ 2.750.000
110	MOTOCICLETA	51335	SUZUKI	DR-X - 2019	2019	OFU42E	9FSSH42A0KC030232	H402-239699	SERVIBLE	3	$ 2.750.000
111	MOTOCICLETA	50759	SUZUKI	DR-X200 - 2019	2019	OFU45E	9FSSH42A9KC029760	H402-238790	SERVIBLE	3	$ 2.750.000
112	MOTOCICLETA	50763	SUZUKI	DR-X200 - 2019	2019	OFU49E	9FSSH42A6KC029764	H402-238801	SERVIBLE	3	$ 2.750.000
113	MOTOCICLETA	50764	SUZUKI	DR-X200 - 2019	2019	OFU50E	9FSSH42A8KC029765	H402-238796	SERVIBLE	3	$ 2.750.000
114	MOTOCICLETA	50767	SUZUKI	DR-X200 - 2019	2019	OFU53E	9FSSH42A3KC029768	H402-238812	SERVIBLE	3	$ 2.750.000
115	MOTOCICLETA	52662	SUZUKI	DR-X200 - 2019	2019	OFU61E	9FSSH42A6KC030235	H402-239692	INSERVIBLE	0	$ 1.650.000
116	MOTOCICLETA	52664	SUZUKI	DR-X200 - 2019	2019	OFU63E	9FSSH42AXKC030237	H402-239703	INSERVIBLE	0	$ 1.650.000
117	MOTOCICLETA	22376	YAMAHA	XTZ250 - 2019	2019	OFV53E	9FKDG2810K2011323	G3F2E011323	INSERVIBLE	0	$ 1.834.830
118	MOTOCICLETA	22357	YAMAHA	XTZ250 - 2019	2019	OFV64E	9FKDG2815K2011334	G3F2E011334	INSERVIBLE	0	$ 1.834.830
119	MOTOCICLETA	22493	YAMAHA	XTZ250 - 2019	2019	OFV66E	9FKDG2819K2011336	G3F2E011336	SERVIBLE	3	$ 4.133.850
120	MOTOCICLETA	22240	YAMAHA	XTZ250 - 2019	2019	OFV87E	9FKDG2817K2011657	G3F2E011657	SERVIBLE	3	$ 4.133.850
121	MOTOCICLETA	22274	YAMAHA	XTZ250 - 2019	2019	OFW20E	9FKDG2811K2011704	G3F2E011704	SERVIBLE	3	$ 4.133.850
122	MOTOCICLETA	22280	YAMAHA	XTZ250 - 2019	2019	OFW26E	9FKDG2810K2011712	G3F2E011712	SERVIBLE	3	$ 4.133.850
123	MOTOCICLETA	22282	YAMAHA	XTZ250 - 2019	2019	OFW28E	9FKDG2816K2011715	G3F2E011715	SERVIBLE	3	$ 4.133.850
124	MOTOCICLETA	22503	YAMAHA	XTZ250 - 2019	2019	OFW59E	9FKDG2813K2012532	G3F2E012532	SERVIBLE	3	$ 4.133.850
125	MOTOCICLETA	48869	SUZUKI	DR-X200 - 2019	2019	OFW83E	9FSSH42A8KC029507	H402-238167	SERVIBLE	3	$ 2.750.000
126	MOTOCICLETA	48875	SUZUKI	DR-X200 - 2019	2019	OFW93E	9FSSH42A0KC029517	H402-238360	SERVIBLE	3	$ 2.750.000
127	MOTOCICLETA	48911	SUZUKI	DR-X200 - 2019	2019	OFX12E	9FSSH42A2KC029535	H402-238363	SERVIBLE	3	$ 2.750.000
128	MOTOCICLETA	48884	SUZUKI	DR-X200 - 2019	2019	OFX37E	9FSSH42A1KC029560	H402-238335	INSERVIBLE	0	$ 1.650.000
129	MOTOCICLETA	53622	SUZUKI	DR-X200 - 2019	2019	OFX38E	9FSSH42A6KC029568	H402-238326	SERVIBLE	3	$ 2.750.000
130	MOTOCICLETA	53621	SUZUKI	DR-X200 - 2019	2019	OFX39E	9FSSH42A4KC029567	H402-238321	SERVIBLE	3	$ 2.750.000
131	MOTOCICLETA	53617	SUZUKI	DR-X200 - 2019	2019	OFX43E	9FSSH42A7KC029563	H402-238346	INSERVIBLE	0	$ 1.650.000
132	MOTOCICLETA	49928	SUZUKI	DR-X200 - 2019	2019	OFX64E	9FSSH42A5KC029609	H402-238385	SERVIBLE	3	$ 2.750.000
133	MOTOCICLETA	53627	HONDA	XRE 300 - 2018	2018	OFY68E	9C2ND1210JR751032	ND12E1J751038	SERVIBLE	2	$ 2.140.000
134	MOTOCICLETA	51444	HONDA	XRE 300 - 2019	2019	OFY79E	9C2ND1210JR751527	ND12E1J751516	SERVIBLE	3	$ 2.160.000
135	MOTOCICLETA	52671	YAMAHA	XTZ250 - 2019	2019	OFZ73E	9FKDG2811K2015669	G3F2E015669	SERVIBLE	3	$ 4.133.850
136	MOTOCICLETA	53646	YAMAHA	XTZ250 - 2019	2019	OFZ86E	9FKDG2814K2015682	G3F2E015682	SERVIBLE	3	$ 4.133.850
137	MOTOCICLETA	15947	YAMAHA	XTZ250 - 2018	2018	OGA17E	9FKDG2816J2009297	G3F2E009297	SERVIBLE	2	$ 3.937.000
138	MOTOCICLETA	15952	YAMAHA	XTZ250 - 2018	2018	OGA22E	9FKDG2816J2009302	G3F2E009302	SERVIBLE	2	$ 3.937.000
139	MOTOCICLETA	15968	YAMAHA	XTZ250 - 2018	2018	OGA38E	9FKDG281XJ2009318	G3F2E009318	SERVIBLE	2	$ 3.937.000
140	MOTOCICLETA	16000	YAMAHA	XTZ250 - 2018	2018	OGA70E	9FKDG2816J2009350	G3F2E009350	SERVIBLE	2	$ 3.937.000
141	MOTOCICLETA	16011	YAMAHA	XTZ250 - 2018	2018	OGA96E	9FKDG2813J2009774	G3F2E009774	SERVIBLE	2	$ 3.937.000
142	MOTOCICLETA	16028	YAMAHA	XTZ250 - 2018	2018	OGB14E	9FKDG281XJ2009819	G3F2E009819	SERVIBLE	2	$ 3.937.000
143	MOTOCICLETA	15804	YAMAHA	XTZ250 - 2018	2018	OGB41E	9FKKG0419J2016715	G391E016715	SERVIBLE	2	$ 3.937.000
144	MOTOCICLETA	15807	YAMAHA	XTZ250 - 2018	2018	OGB44E	9FKKG0414J2016718	G391E016718	SERVIBLE	2	$ 3.937.000
145	MOTOCICLETA	15814	YAMAHA	XTZ250 - 2018	2018	OGB54E	9FKKG0417J2016728	G391E016728	SERVIBLE	2	$ 3.937.000
146	MOTOCICLETA	15906	YAMAHA	XTZ250 - 2018	2018	OGB57E	9FKKG0417J2016731	G391E016731	SERVIBLE	2	$ 3.937.000
147	MOTOCICLETA	15931	YAMAHA	XTZ250 - 2018	2018	OGB68E	9FKKG0411J2016742	G391E016742	INSERVIBLE	0	$ 1.687.200
148	MOTOCICLETA	15912	YAMAHA	XTZ250 - 2018	2018	OGB76E	9FKKG0410J2016750	G391E016750	SERVIBLE	2	$ 3.937.000
149	MOTOCICLETA	15913	YAMAHA	XTZ250 - 2018	2018	OGB86E	9FKKG0413J2016760	G391E016760	SERVIBLE	2	$ 3.937.000
150	MOTOCICLETA	15845	YAMAHA	XTZ250 - 2018	2018	OGB98E	9FKKG041XJ2016772	G391E016772	SERVIBLE	2	$ 3.937.000
151	MOTOCICLETA	15893	YAMAHA	XTZ250 - 2018	2018	OGC06E	9FKKG0412J2016779	G391E016779	SERVIBLE	2	$ 3.937.000
152	MOTOCICLETA	15938	YAMAHA	XTZ250 - 2018	2018	OGC26E	9FKKG0418J2016799	G391E016799	INSERVIBLE	0	$ 1.687.200
153	MOTOCICLETA	20974	SUZUKI	DR 650 - 2019	2019	OGE13E	9FSSP46A7KC114772	P409-181741	INSERVIBLE	0	$ 2.450.000
154	MOTOCICLETA	22337	YAMAHA	XTZ250 - 2019	2019	OGF26E	9FKDG2812K2011159	G3F2E011159	SERVIBLE	3	$ 4.133.850
155	MOTOCICLETA	22320	YAMAHA	XTZ250 - 2019	2019	OGF28E	9FKDG2810K2011161	G3F2E011161	SERVIBLE	3	$ 4.133.850
156	MOTOCICLETA	22434	YAMAHA	XTZ250 - 2019	2019	OGF29E	9FKDG2812K2011162	G3F2E011162	SERVIBLE	3	$ 4.133.850
157	MOTOCICLETA	22425	YAMAHA	XTZ250 - 2019	2019	OGF48E	9FKDG2816K2011181	G3F2E011181	INSERVIBLE	0	$ 1.834.830
158	MOTOCICLETA	22424	YAMAHA	XTZ250 - 2019	2019	OGF50E	9FKDG281XK2011183	G3F2E011183	SERVIBLE	3	$ 4.133.850
159	MOTOCICLETA	22404	YAMAHA	XTZ250 - 2019	2019	OGF58E	9FKDG2819K2011191	G3F2E011191	SERVIBLE	3	$ 4.133.850

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA
AVALÚO REINTEGRO VEHICULOS MEBOG
BOGOTA 29 DE MAYO DE 2026

ITEM	DESCRIPCION	NUMERO_PLACA	MARCA	MODELO	AÑO	REFERENCIA	NUMERO_CHASIS	NUMERO_MOTOR	ESTADO	V RTE	VR REALIZACIÓN
160	MOTOCICLETA	22301	YAMAHA	XTZ250 - 2019	2019	OGF65E	9FKDG2811K2011198	G3F2E011198	INSERVIBLE	0	$ 1.834.830
161	MOTOCICLETA	22321	YAMAHA	XTZ250 - 2019	2019	OGF72E	9FKDG2815K2011205	G3F2E011205	SERVIBLE	3	$ 4.133.850
162	MOTOCICLETA	22322	YAMAHA	XTZ250 - 2019	2019	OGF79E	9FKDG2812K2011212	G3F2E011212	SERVIBLE	3	$ 4.133.850
163	MOTOCICLETA	22407	YAMAHA	XTZ250 - 2019	2019	OGF90E	9FKDG2817K2011223	G3F2E011223	SERVIBLE	3	$ 4.133.850
164	MOTOCICLETA	22399	YAMAHA	XTZ250 - 2019	2019	OGF96E	9FKDG2818K2011229	G3F2E011229	INSERVIBLE	0	$ 1.834.830
165	MOTOCICLETA	22311	YAMAHA	XTZ250 - 2019	2019	OGF97E	9FKDG2814K2011230	G3F2E011230	INSERVIBLE	0	$ 1.834.830
166	MOTOCICLETA	22345	YAMAHA	XTZ250 - 2019	2019	OGG06E	9FKDG2819K2011238	G3F2E011238	SERVIBLE	3	$ 4.133.850
167	MOTOCICLETA	22415	YAMAHA	XTZ250 - 2019	2019	OGG15E	9FKDG281XK2011247	G3F2E011247	SERVIBLE	3	$ 4.133.850
168	MOTOCICLETA	22368	YAMAHA	XTZ250 - 2019	2019	OGG33E	9FKDG2811K2011265	G3F2E011265	INSERVIBLE	0	$ 1.834.830
169	AUTOMÓVIL	31702	RENAULT	LOGAN - 2015	2015	OJX024	9FBLSRADBFM445211	F710Q170369	INSERVIBLE	0	$ 8.920.000
170	CAMIONETA	31442	RENAULT	TRAFIC - 2016	2016	OJY247	VF10FL21AGS966938	R9MD450C086662	INSERVIBLE	0	$ 28.570.000
171	CAMIONETA	3513	RENAULT	TRAFIC PANEL - 2017	2017	OKZ877	VF10FL21AHS518068	R9MD450C125890	INSERVIBLE	0	$ 28.570.000
172	MOTOCICLETA	40700	SUZUKI	DR 650 - 2009	2009	OOV12B	9FSSP46A39C105755	P409-139092	INSERVIBLE	0	$ 2.450.000
173	MOTOCICLETA	53976	SUZUKI	DR 650 - 2009	2009	OOV33B	9FSSP46A59C105742	P409-139114	INSERVIBLE	0	$ 2.450.000
174	MOTOCICLETA	662	SUZUKI	DR 650 - 2017	2017	UKP09D	9FSSP46A4HC112986	P409-174178	SERVIBLE	1	$ 4.350.000
175	MOTOCICLETA	678	SUZUKI	DR 650 - 2017	2017	UKP25D	9FSSP46A7HC113002	P409-174152	SERVIBLE	1	$ 4.350.000
TOTAL AVALUO REALIZACIÓN											**$ 582.401.910**

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA
AVALÚO REINTEGRO BICICLETAS MEBOG
BOGOTA 29 DE MAYO DE 2026

ITEM	DESCRIPCION	NUMERO_PLACA	MARCA	MODELO	REFERENCIA	NUMERO_CHASIS	ESTADO	V RTE	VR REALIZACIÓN
1	BICICLETA	2306	GW TODOTERRENO	---	---	GW698948189	SERVIBLE	1,00	$ 221.528
2	BICICLETA	2307	GW TODOTERRENO	---	---	GW698948559	SERVIBLE	1,00	$ 221.528
3	BICICLETA	2308	GW TODOTERRENO	---	---	GW698947471	SERVIBLE	1,00	$ 221.528
4	BICICLETA	2309	GW TODOTERRENO	---	---	GW698947211	SERVIBLE	1,00	$ 221.528
5	BICICLETA	2311	GW TODOTERRENO	---	---	GW698945734	SERVIBLE	1,00	$ 221.528
6	BICICLETA	2312	GW TODOTERRENO	---	---	GW698945864	SERVIBLE	1,00	$ 221.528
7	BICICLETA	2313	GW TODOTERRENO	---	---	GW698946079	SERVIBLE	1,00	$ 221.528
8	BICICLETA	2314	GW TODOTERRENO	---	---	GW698946453	SERVIBLE	1,00	$ 221.528
9	BICICLETA	2316	GW TODOTERRENO	---	---	GW698948988	SERVIBLE	1,00	$ 221.528
10	BICICLETA	2317	GW TODOTERRENO	---	---	GW698948489	SERVIBLE	1,00	$ 221.528
11	BICICLETA	2319	GW TODOTERRENO	---	---	GW698948916	SERVIBLE	1,00	$ 221.528
12	BICICLETA	2322	GW TODOTERRENO	---	---	GW698941232	SERVIBLE	1,00	$ 221.528
13	BICICLETA	2324	GW TODOTERRENO	---	---	GW698945477	SERVIBLE	1,00	$ 221.528
14	BICICLETA	49221	GW TODOTERRENO	LINIX	---	GW13140JY18570530	SERVIBLE	3,00	$ 325.861
15	BICICLETA	49227	GW TODOTERRENO	LINIX	---	GW13140JY18580197	SERVIBLE	3,00	$ 325.861
16	BICICLETA	49233	GW TODOTERRENO	LINIX	---	GW13140JY18580183	SERVIBLE	3,00	$ 325.861
17	BICICLETA	49239	GW TODOTERRENO	LINIX	---	GW13140JY18580253	SERVIBLE	3,00	$ 325.861
18	BICICLETA	49243	GW TODOTERRENO	LINIX	---	GW13140JY18580054	SERVIBLE	3,00	$ 325.861
19	BICICLETA	49246	GW TODOTERRENO	LINIX	---	GW13140JY18580076	SERVIBLE	3,00	$ 325.861
20	BICICLETA	49248	GW TODOTERRENO	LINIX	---	GW13140JY18580105	SERVIBLE	3,00	$ 325.861
21	BICICLETA	49250	GW TODOTERRENO	LINIX	---	GW13140JY18580123	SERVIBLE	3,00	$ 325.861
22	BICICLETA	49263	GW TODOTERRENO	LINIX	---	GW13140JY18580057	SERVIBLE	3,00	$ 325.861
23	BICICLETA	49272	GW TODOTERRENO	LINIX	---	GW13140JY18570853	SERVIBLE	3,00	$ 325.861
24	BICICLETA	49274	GW TODOTERRENO	LINIX	---	GW13140JY18580069	SERVIBLE	3,00	$ 325.861
25	BICICLETA	49287	GW TODOTERRENO	LINIX	---	GW13140JY18570580	SERVIBLE	3,00	$ 325.861
26	BICICLETA	49298	GW TODOTERRENO	LINIX	---	GW13140JY18580142	SERVIBLE	3,00	$ 325.861
27	BICICLETA	75372	MTB	COLOR VERDE	EN ALUMINIO 29"	HM20180008	SERVIBLE	5,00	$ 447.711
28	BICICLETA	75387	MTB	COLOR VERDE	EN ALUMINIO 29"	HM20180027	SERVIBLE	5,00	$ 447.711
29	BICICLETA	75403	MTB	COLOR VERDE	EN ALUMINIO 29"	HM20180045	SERVIBLE	5,00	$ 447.711
30	BICICLETA	75414	MTB	COLOR VERDE	EN ALUMINIO 29"	HM20180058	SERVIBLE	5,00	$ 447.711
31	BICICLETA	75436	MTB	COLOR VERDE	EN ALUMINIO 29"	HM20180081	SERVIBLE	5,00	$ 447.711
32	BICICLETA	75447	MTB	COLOR VERDE	EN ALUMINIO 29"	HM20180092	SERVIBLE	5,00	$ 447.711
33	BICICLETA	75452	MTB	COLOR VERDE	EN ALUMINIO 29"	HM20180097	SERVIBLE	5,00	$ 447.711
34	BICICLETA	75454	MTB	COLOR VERDE	EN ALUMINIO 29"	HM20180099	SERVIBLE	5,00	$ 447.711
35	BICICLETA	75474	MTB	COLOR VERDE	EN ALUMINIO 29"	HM20180125	SERVIBLE	5,00	$ 447.711
36	BICICLETA	75483	MTB	COLOR VERDE	EN ALUMINIO 29"	HM20180137	SERVIBLE	5,00	$ 447.711
37	BICICLETA	75498	MTB	COLOR VERDE	EN ALUMINIO 29"	HM20180155	SERVIBLE	5,00	$ 447.711
38	BICICLETA	75512	MTB	COLOR VERDE	EN ALUMINIO 29"	HM20180170	SERVIBLE	5,00	$ 447.711
39	BICICLETA	75520	MTB	COLOR VERDE	EN ALUMINIO 29"	HM20180178	SERVIBLE	5,00	$ 447.711
40	BICICLETA	75522	MTB	COLOR VERDE	EN ALUMINIO 29"	HM20180181	SERVIBLE	5,00	$ 447.711
41	BICICLETA	75526	MTB	COLOR VERDE	EN ALUMINIO 29"	HM20180185	SERVIBLE	5,00	$ 447.711
42	BICICLETA	75534	MTB	COLOR VERDE	EN ALUMINIO 29"	HM20180195	SERVIBLE	5,00	$ 447.711
43	BICICLETA	75537	MTB	COLOR VERDE	EN ALUMINIO 29"	HM20180198	SERVIBLE	5,00	$ 447.711
44	BICICLETA	75541	MTB	COLOR VERDE	EN ALUMINIO 29"	HM20180203	SERVIBLE	5,00	$ 447.711

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA
AVALÚO REINTEGRO BICICLETAS MEBOG
BOGOTA 29 DE MAYO DE 2026

ITEM	DESCRIPCION	NUMERO_PLACA	MARCA	MODELO	REFERENCIA	NUMERO_CHASIS	ESTADO	V RTE	VR REALIZACIÓN
45	BICICLETA	75556	MTB	COLOR VERDE	EN ALUMINIO 29"	HM20180222	SERVIBLE	5,00	$ 447.711
46	BICICLETA	75558	MTB	COLOR VERDE	EN ALUMINIO 29"	HM20180224	SERVIBLE	5,00	$ 447.711
47	BICICLETA	75579	MTB	COLOR VERDE	EN ALUMINIO 29"	HM20180246	SERVIBLE	5,00	$ 447.711
48	BICICLETA	75587	MTB	COLOR VERDE	EN ALUMINIO 29"	HM20180255	SERVIBLE	5,00	$ 447.711
49	BICICLETA	75591	MTB	COLOR VERDE	EN ALUMINIO 29"	HM20180259	SERVIBLE	5,00	$ 447.711
50	BICICLETA	75594	MTB	COLOR VERDE	EN ALUMINIO 29"	HM20180262	SERVIBLE	5,00	$ 447.711
51	BICICLETA	75604	MTB	COLOR VERDE	EN ALUMINIO 29"	HM20180275	SERVIBLE	5,00	$ 447.711
52	BICICLETA	75606	MTB	COLOR VERDE	EN ALUMINIO 29"	HM20180277	SERVIBLE	5,00	$ 447.711
53	BICICLETA	75638	MTB	COLOR VERDE	EN ALUMINIO 29"	HM20180315	SERVIBLE	5,00	$ 447.711
54	BICICLETA	75658	MTB	COLOR VERDE	EN ALUMINIO 29"	HM20180344	SERVIBLE	5,00	$ 447.711
55	BICICLETA	75659	MTB	COLOR VERDE	EN ALUMINIO 29"	HM20180345	SERVIBLE	5,00	$ 447.711
56	BICICLETA	75696	MTB	COLOR VERDE	EN ALUMINIO 29"	HM20180409	SERVIBLE	5,00	$ 447.711
57	BICICLETA	75701	MTB	COLOR VERDE	EN ALUMINIO 29"	HM20180415	SERVIBLE	5,00	$ 447.711
58	BICICLETA	75705	MTB	COLOR VERDE	EN ALUMINIO 29"	HM20180421	SERVIBLE	5,00	$ 447.711
59	BICICLETA	75714	MTB	COLOR VERDE	EN ALUMINIO 29"	HM20180435	SERVIBLE	5,00	$ 447.711
60	BICICLETA	75715	MTB	COLOR VERDE	EN ALUMINIO 29"	HM20180436	SERVIBLE	5,00	$ 447.711
61	BICICLETA	75719	MTB	COLOR VERDE	EN ALUMINIO 29"	HM20180442	SERVIBLE	5,00	$ 447.711
62	BICICLETA	75728	MTB	COLOR VERDE	EN ALUMINIO 29"	HM20180452	SERVIBLE	5,00	$ 447.711
63	BICICLETA	75760	MTB	COLOR VERDE	EN ALUMINIO 29"	HM20180499	SERVIBLE	5,00	$ 447.711
64	BICICLETA	75762	MTB	COLOR VERDE	EN ALUMINIO 29"	HM20181109	SERVIBLE	5,00	$ 447.711
65	BICICLETA	75764	MTB	COLOR VERDE	EN ALUMINIO 29"	HM20181129	SERVIBLE	5,00	$ 447.711
TOTAL AVALUO REALIZACIÓN									**$ 24.576.786**

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ
GRUPO LOGÍSTICO

GS-2026- 080777 **MEBOG - GRULO- 20.1**

Bogotá D.C., 12 FEB 2026

Doctor
CÉSAR ANDRÉS RESTREPO FLÓREZ
Secretario de Seguridad, Convivencia y Justicia
Alcaldía Mayor de Bogotá
Avenida El Dorado 57- 83.
Bogotá D.C.

Asunto: solicitud reintegro 438 automotores y 65 bicicletas en calidad de comodato.

Teniendo en cuenta los lineamientos de la Policía Nacional de Colombia y el numeral 6 de la cláusula séptima – obligaciones generales del comodatario (Policía Metropolitana de Bogotá) del *"CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE COMODATO 1934 DE-2022, SUSCRITO ENTRE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA Y LA POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTA -MEBOG EN EL MARCO DE PROCESO DE CONTRATACIÓN N°SCJ-SIF-CD-485-2022"*, en el que se establece. *"Restituir los bienes entregados por la SDSCJ después de terminado su uso, respondiendo por todo deterioro que no provengan de la naturaleza del uso legítimo de los mismos. Para la restitución deberá entregar concepto técnico y avalúo que realice el comodatario"*.

Por lo anterior, de manera atenta solicito al secretario se efectúe el reintegro de cuatrocientos treinta y ocho (438) vehículos que se encuentran fuera de servicio, sin revisión técnico mecánica y sin que se le haya autorizado mantenimiento para su reparación.

De igual forma solicito su apoyo para que se nos indique la fecha y el lugar donde puedan ser dejado a disposición los cientos sesenta (160) vehículos los cuales quedaron pendientes en el reintegro mediante comunicado oficial nro. GS-2025-655720-MEBOG del 07/11/2025, radicado nro. 1-2025-84610, toda vez que fueron recibidos doscientos siete (207) motocicletas de los trecientos sesenta y siete (367) automotores relacionados en el mencionado comunicado.

Por último, solicito respetuosamente su apoyo para que se adelante el reintegro de doscientos setenta y ocho (278) automotores que se encuentran en estado de pendiente por documentación, con periodos de inactividad entre tres (3) y veinticuatro (24) meses fuera de servicio, así como de sesenta y cinco (65) bicicletas que actualmente han cumplido su vida útil y las cuales están fuera de servicio. Lo anterior con el fin de depurar los inventarios y mitigar la materialización de riesgos de seguridad, penales o fiscales entre otros.

REINTEGRO DE 160 AUTOMOTORES PENDIENTES							
NRO.	PLACA	TIPO	MARCA	LÍNEA	MODELO	FECHA ESTADO	ESTADO
1	OJY257	VEHÍCULOS	RENAULT	TRAFIC	2016	13/09/2023	FUERA DE SERVICIO
2	OFV51E	MOTOS	YAMAHA	XTZ 250	2019	26/09/2023	FUERA DE SERVICIO
3	OBF337	VEHÍCULOS	MAZDA	B2600	2003	24/10/2023	FUERA DE SERVICIO
4	OEU964	VEHÍCULOS	RENAULT	DUSTER	2015	14/08/2024	FUERA DE SERVICIO
5	OJX039	VEHÍCULOS	RENAULT	DUSTER	2015	14/08/2024	FUERA DE SERVICIO
6	OEU999	VEHÍCULOS	RENAULT	DUSTER	2015	14/08/2024	FUERA DE SERVICIO
7	OAQ92E	MOTOS	KAWASAKI	KLX250TEF	2018	21/11/2024	FUERA DE SERVICIO
8	DDT24E	MOTOS	YAMAHA	XTZ 250	2017	11/12/2024	FUERA DE SERVICIO
9	DDU36E	MOTOS	YAMAHA	XTZ 250	2018	11/12/2024	FUERA DE SERVICIO
10	OGA90E	MOTOS	YAMAHA	XTZ 250	2018	11/12/2024	FUERA DE SERVICIO
11	OFW05E	MOTOS	YAMAHA	XTZ 250	2019	11/12/2024	FUERA DE SERVICIO
12	DDW03E	MOTOS	YAMAHA	XTZ 250	2017	16/12/2024	FUERA DE SERVICIO
13	OBG679	VEHÍCULOS	HYUNDAI	HD 72	2007	14/02/2025	FUERA DE SERVICIO
14	OFR34E	MOTOS	SUZUKI	DR-X 200	2019	17/02/2025	FUERA DE SERVICIO
15	OFR50E	MOTOS	SUZUKI	DR-X 200	2019	17/02/2025	FUERA DE SERVICIO
16	OFR56E	MOTOS	SUZUKI	DR-X 200	2019	17/02/2025	FUERA DE SERVICIO
17	OFU61E	MOTOS	SUZUKI	DR-X 200	2019	17/02/2025	FUERA DE SERVICIO

REINTEGRO DE 160 AUTOMOTORES PENDIENTES							
NRO.	PLACA	TIPO	MARCA	LÍNEA	MODELO	FECHA ESTADO	ESTADO
18	OFU63E	MOTOS	SUZUKI	DR-X 200	2019	17/02/2025	FUERA DE SERVICIO
19	OBI452	VEHÍCULOS	HYUNDAI	PORTER TCI	2011	17/02/2025	FUERA DE SERVICIO
20	OJX098	VEHÍCULOS	RENAULT	DUSTER	2015	17/02/2025	FUERA DE SERVICIO
21	ODS974	VEHÍCULOS	CHEVROLET	SPARK	2015	17/02/2025	FUERA DE SERVICIO
22	OEU921	VEHÍCULOS	CHEVROLET	SPARK	2015	17/02/2025	FUERA DE SERVICIO
23	OBF224	VEHÍCULOS	MAZDA	B2600	2003	20/05/2025	FUERA DE SERVICIO
24	OKZ850	VEHÍCULOS	RENAULT	TRAFIC	2017	22/05/2025	FUERA DE SERVICIO
25	GCX110	VEHÍCULOS	NISSAN	URVAN	2021	4/06/2025	FUERA DE SERVICIO
26	OEU922	VEHÍCULOS	CHEVROLET	SPARK	2015	6/06/2025	FUERA DE SERVICIO
27	OKZ790	VEHÍCULOS	CHEVROLET	NQR	2017	8/07/2025	FUERA DE SERVICIO
28	OKZ873	VEHÍCULOS	RENAULT	TRAFIC	2017	8/07/2025	FUERA DE SERVICIO
29	OKZ801	VEHÍCULOS	CHEVROLET	FRR 700P	2017	8/07/2025	FUERA DE SERVICIO
30	OEU923	VEHÍCULOS	CHEVROLET	SPARK	2015	9/07/2025	FUERA DE SERVICIO
31	AWV08D	MOTOS	HONDA	CB 150	2017	10/07/2025	FUERA DE SERVICIO
32	DDY12E	MOTOS	HONDA	CB 150	2017	10/07/2025	FUERA DE SERVICIO
33	DDY25E	MOTOS	HONDA	CB 150	2017	10/07/2025	FUERA DE SERVICIO
34	DDY26E	MOTOS	HONDA	CB 150	2017	10/07/2025	FUERA DE SERVICIO
35	OEU906	VEHÍCULOS	CHEVROLET	SPARK	2015	29/07/2025	FUERA DE SERVICIO
36	OKZ839	VEHÍCULOS	RENAULT	LOGAN	2018	29/07/2025	FUERA DE SERVICIO
37	OJX012	VEHÍCULOS	RENAULT	LOGAN	2015	6/08/2025	FUERA DE SERVICIO
38	OKZ864	VEHÍCULOS	RENAULT	TRAFIC	2017	8/08/2025	FUERA DE SERVICIO
39	OJX100	VEHÍCULOS	RENAULT	LOGAN	2015	8/08/2025	FUERA DE SERVICIO
40	OJX102	VEHÍCULOS	RENAULT	LOGAN	2015	14/08/2025	FUERA DE SERVICIO
41	OJX109	VEHÍCULOS	RENAULT	LOGAN	2015	14/08/2025	FUERA DE SERVICIO
42	OJX147	VEHÍCULOS	RENAULT	LOGAN	2015	14/08/2025	FUERA DE SERVICIO
43	OLO600	VEHÍCULOS	RENAULT	TRAFIC	2019	22/08/2025	FUERA DE SERVICIO
44	OJX025	VEHÍCULOS	RENAULT	LOGAN	2015	22/08/2025	FUERA DE SERVICIO
45	OJX028	VEHÍCULOS	RENAULT	LOGAN	2015	22/08/2025	FUERA DE SERVICIO
46	OCK057	VEHÍCULOS	RENAULT	LOGAN	2012	22/08/2025	FUERA DE SERVICIO
47	OLN281	VEHÍCULOS	CHEVROLET	N300	2019	22/08/2025	FUERA DE SERVICIO
48	OJX136	VEHÍCULOS	RENAULT	LOGAN	2015	22/08/2025	FUERA DE SERVICIO
49	OEU960	VEHÍCULOS	RENAULT	DUSTER	2015	4/09/2025	FUERA DE SERVICIO
50	OJX059	VEHÍCULOS	CHEVROLET	SPARK	2015	4/09/2025	FUERA DE SERVICIO
51	OLO305	VEHÍCULOS	CHEVROLET	SAIL	2019	26/09/2025	FUERA DE SERVICIO
52	OJX001	VEHÍCULOS	RENAULT	DUSTER	2015	26/09/2025	FUERA DE SERVICIO
53	OJX006	VEHÍCULOS	RENAULT	LOGAN	2015	26/09/2025	FUERA DE SERVICIO
54	OBI489	VEHÍCULOS	CHEVROLET	SPARK	2015	26/09/2025	FUERA DE SERVICIO
55	OEU963	VEHÍCULOS	RENAULT	DUSTER	2015	30/09/2025	FUERA DE SERVICIO
56	OKZ865	VEHÍCULOS	RENAULT	TRAFIC	2017	30/09/2025	FUERA DE SERVICIO
57	OJX091	VEHÍCULOS	RENAULT	DUSTER	2015	19/10/2025	FUERA DE SERVICIO
58	OFT03E	MOTOS	SUZUKI	DR-X 200	2019	19/10/2025	FUERA DE SERVICIO
59	DDU01E	MOTOS	YAMAHA	XTZ 250	2017	19/10/2025	FUERA DE SERVICIO
60	DDN43E	MOTOS	YAMAHA	XTZ 250	2017	19/10/2025	FUERA DE SERVICIO
61	DDN45E	MOTOS	YAMAHA	XTZ 250	2017	19/10/2025	FUERA DE SERVICIO
62	OLO627	VEHÍCULOS	RENAULT	TRAFIC	2019	19/10/2025	FUERA DE SERVICIO
63	OLO628	VEHÍCULOS	RENAULT	TRAFIC	2019	19/10/2025	FUERA DE SERVICIO
64	OLO629	VEHÍCULOS	RENAULT	TRAFIC	2019	19/10/2025	FUERA DE SERVICIO
65	OLO639	VEHÍCULOS	RENAULT	TRAFIC	2019	19/10/2025	FUERA DE SERVICIO
66	OLO670	VEHÍCULOS	RENAULT	TRAFIC	2019	19/10/2025	FUERA DE SERVICIO
67	OLO671	VEHÍCULOS	RENAULT	TRAFIC	2019	19/10/2025	FUERA DE SERVICIO
68	OLO635	VEHÍCULOS	RENAULT	TRAFIC	2019	19/10/2025	FUERA DE SERVICIO
69	AWU50D	MOTOS	SUZUKI	DR 650	2015	19/10/2025	FUERA DE SERVICIO
70	OEU977	VEHÍCULOS	RENAULT	DUSTER	2015	19/10/2025	FUERA DE SERVICIO
71	OEU942	VEHÍCULOS	RENAULT	DUSTER	2015	19/10/2025	FUERA DE SERVICIO
72	OJY247	VEHÍCULOS	RENAULT	TRAFIC	2016	19/10/2025	FUERA DE SERVICIO
73	OJY277	VEHÍCULOS	RENAULT	TRAFIC	2016	19/10/2025	FUERA DE SERVICIO
74	DDV97E	MOTOS	YAMAHA	XTZ 250	2017	19/10/2025	FUERA DE SERVICIO
75	OKZ856	VEHÍCULOS	RENAULT	TRAFIC	2017	19/10/2025	FUERA DE SERVICIO
76	OGB76E	MOTOS	YAMAHA	XTZ 250	2018	19/10/2025	FUERA DE SERVICIO
77	DDO79E	MOTOS	YAMAHA	XTZ 250	2017	19/10/2025	FUERA DE SERVICIO
78	OGB68E	MOTOS	YAMAHA	XTZ 250	2018	19/10/2025	FUERA DE SERVICIO
79	OGF79E	MOTOS	YAMAHA	XTZ 250	2019	19/10/2025	FUERA DE SERVICIO
80	OLO688	VEHÍCULOS	RENAULT	TRAFIC	2019	19/10/2025	FUERA DE SERVICIO
81	OAP96E	MOTOS	YAMAHA	XTZ 250	2018	19/10/2025	FUERA DE SERVICIO
82	OJY268	VEHÍCULOS	RENAULT	TRAFIC	2016	19/10/2025	FUERA DE SERVICIO
83	DDV83E	MOTOS	YAMAHA	XTZ 250	2017	19/10/2025	FUERA DE SERVICIO
84	OGA22E	MOTOS	YAMAHA	XTZ 250	2018	19/10/2025	FUERA DE SERVICIO
85	DDW31E	MOTOS	YAMAHA	XTZ 250	2017	19/10/2025	FUERA DE SERVICIO
86	OLO608	VEHÍCULOS	RENAULT	TRAFIC	2019	19/10/2025	FUERA DE SERVICIO
87	DDT03E	MOTOS	YAMAHA	XTZ 250	2017	19/10/2025	FUERA DE SERVICIO
88	DDT02E	MOTOS	YAMAHA	XTZ 250	2017	19/10/2025	FUERA DE SERVICIO
89	DDQ83E	MOTOS	YAMAHA	XTZ 250	2018	19/10/2025	FUERA DE SERVICIO
90	OGG15E	MOTOS	YAMAHA	XTZ 250	2019	19/10/2025	FUERA DE SERVICIO
91	OGF27E	MOTOS	YAMAHA	XTZ 250	2019	19/10/2025	FUERA DE SERVICIO
92	OEU943	VEHÍCULOS	RENAULT	DUSTER	2015	19/10/2025	FUERA DE SERVICIO
93	OEU993	VEHÍCULOS	RENAULT	DUSTER	2015	19/10/2025	FUERA DE SERVICIO
94	DDV07E	MOTOS	YAMAHA	XTZ 250	2017	19/10/2025	FUERA DE SERVICIO
95	DDQ40E	MOTOS	YAMAHA	XTZ 250	2018	19/10/2025	FUERA DE SERVICIO

REINTEGRO DE 160 AUTOMOTORES PENDIENTES							
NRO.	PLACA	TIPO	MARCA	LÍNEA	MODELO	FECHA ESTADO	ESTADO
97	DDS36E	MOTOS	YAMAHA	XTZ 250	2017	19/10/2025	FUERA DE SERVICIO
98	OOV12B	MOTOS	SUZUKI	DR 650	2009	19/10/2025	FUERA DE SERVICIO
99	OFW93E	MOTOS	SUZUKI	DR-X 200	2019	19/10/2025	FUERA DE SERVICIO
100	OFX12E	MOTOS	SUZUKI	DR-X 200	2019	19/10/2025	FUERA DE SERVICIO
101	OFX37E	MOTOS	SUZUKI	DR-X 200	2019	19/10/2025	FUERA DE SERVICIO
102	OFN55E	MOTOS	SUZUKI	DR-X 200	2019	19/10/2025	FUERA DE SERVICIO
103	OFR45E	MOTOS	SUZUKI	DR-X 200	2019	19/10/2025	FUERA DE SERVICIO
104	OFR55E	MOTOS	SUZUKI	DR-X 200	2019	19/10/2025	FUERA DE SERVICIO
105	MMO62C	MOTOS	SUZUKI	DR 200	2012	19/10/2025	FUERA DE SERVICIO
106	OGF58E	MOTOS	YAMAHA	XTZ 250	2019	19/10/2025	FUERA DE SERVICIO
107	OJX022	VEHÍCULOS	RENAULT	LOGAN	2015	19/10/2025	FUERA DE SERVICIO
108	OAO88E	MOTOS	KAWASAKI	KLX250TEF	2018	19/10/2025	FUERA DE SERVICIO
109	OKZ815	VEHÍCULOS	NISSAN	NP300	2017	19/10/2025	FUERA DE SERVICIO
110	OEU903	VEHÍCULOS	CHEVROLET	SPARK	2015	19/10/2025	FUERA DE SERVICIO
111	OLO666	VEHÍCULOS	RENAULT	TRAFIC	2019	22/10/2025	FUERA DE SERVICIO
112	OLO676	VEHÍCULOS	RENAULT	TRAFIC	2019	22/10/2025	FUERA DE SERVICIO
113	OJX086	VEHÍCULOS	RENAULT	DUSTER	2015	22/10/2025	FUERA DE SERVICIO
114	OGA38E	MOTOS	YAMAHA	XTZ 250	2018	22/10/2025	FUERA DE SERVICIO
115	OJX083	VEHÍCULOS	RENAULT	DUSTER	2015	22/10/2025	FUERA DE SERVICIO
116	DDW83E	MOTOS	YAMAHA	XTZ 250	2017	22/10/2025	FUERA DE SERVICIO
117	OGC26E	MOTOS	YAMAHA	XTZ 250	2018	22/10/2025	FUERA DE SERVICIO
118	OGF72E	MOTOS	YAMAHA	XTZ 250	2019	22/10/2025	FUERA DE SERVICIO
119	DDY66E	MOTOS	YAMAHA	XTZ 250	2017	22/10/2025	FUERA DE SERVICIO
120	DDQ13E	MOTOS	YAMAHA	XTZ 250	2018	22/10/2025	FUERA DE SERVICIO
121	OFW26E	MOTOS	YAMAHA	XTZ 250	2019	22/10/2025	FUERA DE SERVICIO
122	OFU48E	MOTOS	SUZUKI	DR-X 200	2019	22/10/2025	FUERA DE SERVICIO
123	DDP84E	MOTOS	YAMAHA	XTZ 250	2018	22/10/2025	FUERA DE SERVICIO
124	OBF316	VEHÍCULOS	TOYOTA	HILUX	2003	22/10/2025	FUERA DE SERVICIO
125	OJX092	VEHÍCULOS	RENAULT	DUSTER	2015	22/10/2025	FUERA DE SERVICIO
126	OEU996	VEHÍCULOS	RENAULT	DUSTER	2015	22/10/2025	FUERA DE SERVICIO
127	OFZ70E	MOTOS	YAMAHA	XTZ 250	2019	22/10/2025	FUERA DE SERVICIO
128	OEU954	VEHÍCULOS	RENAULT	DUSTER	2015	22/10/2025	FUERA DE SERVICIO
129	OEU991	VEHÍCULOS	RENAULT	DUSTER	2015	22/10/2025	FUERA DE SERVICIO
130	DDP96E	MOTOS	YAMAHA	XTZ 250	2018	22/10/2025	FUERA DE SERVICIO
131	DDQ70E	MOTOS	YAMAHA	XTZ 250	2018	22/10/2025	FUERA DE SERVICIO
132	DDQ81E	MOTOS	YAMAHA	XTZ 250	2018	22/10/2025	FUERA DE SERVICIO
133	OFV64E	MOTOS	YAMAHA	XTZ 250	2019	22/10/2025	FUERA DE SERVICIO
134	OBI258	VEHÍCULOS	HYUNDAI	HD120	2010	22/10/2025	FUERA DE SERVICIO
135	OBI854	VEHÍCULOS	HYUNDAI	HD120	2011	22/10/2025	FUERA DE SERVICIO
136	OEU958	VEHÍCULOS	RENAULT	DUSTER	2015	22/10/2025	FUERA DE SERVICIO
137	OEU944	VEHÍCULOS	RENAULT	DUSTER	2015	22/10/2025	FUERA DE SERVICIO
138	OEU970	VEHÍCULOS	RENAULT	DUSTER	2015	22/10/2025	FUERA DE SERVICIO
139	OEU994	VEHÍCULOS	RENAULT	DUSTER	2015	22/10/2025	FUERA DE SERVICIO
140	OEU937	VEHÍCULOS	RENAULT	DUSTER	2015	22/10/2025	FUERA DE SERVICIO
141	OJX010	VEHÍCULOS	RENAULT	LOGAN	2015	22/10/2025	FUERA DE SERVICIO
142	OJX016	VEHÍCULOS	RENAULT	LOGAN	2015	22/10/2025	FUERA DE SERVICIO
143	OJX017	VEHÍCULOS	RENAULT	LOGAN	2015	22/10/2025	FUERA DE SERVICIO
144	OJX024	VEHÍCULOS	RENAULT	LOGAN	2015	22/10/2025	FUERA DE SERVICIO
145	OJX026	VEHÍCULOS	RENAULT	LOGAN	2015	22/10/2025	FUERA DE SERVICIO
146	OJX101	VEHÍCULOS	RENAULT	LOGAN	2015	22/10/2025	FUERA DE SERVICIO
147	OJX105	VEHÍCULOS	RENAULT	LOGAN	2015	22/10/2025	FUERA DE SERVICIO
148	OFW83E	MOTOS	SUZUKI	DR-X 200	2019	22/10/2025	FUERA DE SERVICIO
149	OFT48E	MOTOS	SUZUKI	DR-X 200	2019	22/10/2025	FUERA DE SERVICIO
150	DDW72E	MOTOS	YAMAHA	XTZ 250	2017	22/10/2025	FUERA DE SERVICIO
151	OBI944	VEHÍCULOS	CHEVROLET	SPARK	2011	22/10/2025	FUERA DE SERVICIO
152	OBF232	VEHÍCULOS	MAZDA	B2600	2003	22/10/2025	FUERA DE SERVICIO
153	OEU908	VEHÍCULOS	CHEVROLET	SPARK	2015	22/10/2025	FUERA DE SERVICIO
154	OJX123	VEHÍCULOS	RENAULT	LOGAN	2015	22/10/2025	FUERA DE SERVICIO
155	OJX131	VEHÍCULOS	RENAULT	LOGAN	2015	22/10/2025	FUERA DE SERVICIO
156	OJX152	VEHÍCULOS	RENAULT	LOGAN	2015	22/10/2025	FUERA DE SERVICIO
157	DDU08E	MOTOS	YAMAHA	XTZ 250	2018	22/10/2025	FUERA DE SERVICIO
158	DDU14E	MOTOS	YAMAHA	XTZ 250	2018	22/10/2025	FUERA DE SERVICIO
159	OFK50E	MOTOS	HONDA	XRE300	2020	10/11/2025	FUERA DE SERVICIO
160	OFX27E	MOTOS	SUZUKI	DR-X 200	2019	21/11/2025	FUERA DE SERVICIO

REINTEGRO DE 278 AUTOMOTORES							
NRO.	PLACA	TIPO	MARCA	LÍNEA	MODELO	FECHA ESTADO	ESTADO
1	AWU36D	MOTOS	SUZUKI	DR 650	2015	24/01/2024	FUERA DE SERVICIO
2	DDQ72E	MOTOS	YAMAHA	XTZ 250	2018	16/02/2024	FUERA DE SERVICIO
3	OEU939	VEHÍCULOS	RENAULT	DUSTER	2015	3/03/2024	PENDIENTE DOCUMENTACIÓN
4	OEU990	VEHÍCULOS	RENAULT	DUSTER	2014	20/04/2024	PENDIENTE DOCUMENTACIÓN
5	OFR69E	MOTOS	SUZUKI	DR-X 200	2019	18/05/2024	PENDIENTE DOCUMENTACIÓN
6	OFS56E	MOTOS	SUZUKI	DR-X 200	2019	28/05/2024	PENDIENTE DOCUMENTACIÓN
7	OFN14E	MOTOS	SUZUKI	DR-X 200	2019	1/06/2024	PENDIENTE DOCUMENTACIÓN
8	OFU32E	MOTOS	SUZUKI	DR-X 200	2019	2/06/2024	PENDIENTE DOCUMENTACIÓN
9	OFR70E	MOTOS	SUZUKI	DR-X 200	2019	2/06/2024	PENDIENTE DOCUMENTACIÓN
10	OFT94E	MOTOS	SUZUKI	DR-X 200	2019	3/06/2024	PENDIENTE DOCUMENTACIÓN
11	OAP09E	MOTOS	KAWASAKI	KLX250TEF	2018	3/06/2024	PENDIENTE DOCUMENTACIÓN

REINTEGRO DE 278 AUTOMOTORES							
NRO.	PLACA	TIPO	MARCA	LÍNEA	MODELO	FECHA ESTADO	ESTADO
12	OFU42E	MOTOS	SUZUKI	DR-X 200	2019	9/06/2024	PENDIENTE DOCUMENTACIÓN
13	OFT33E	MOTOS	SUZUKI	DR-X 200	2019	9/06/2024	PENDIENTE DOCUMENTACIÓN
14	OFN15E	MOTOS	SUZUKI	DR-X 200	2019	9/06/2024	PENDIENTE DOCUMENTACIÓN
15	OFT30E	MOTOS	SUZUKI	DR-X 200	2019	10/06/2024	PENDIENTE DOCUMENTACIÓN
16	OFT76E	MOTOS	SUZUKI	DR-X 200	2019	16/06/2024	PENDIENTE DOCUMENTACIÓN
17	OFX64E	MOTOS	SUZUKI	DR-X 200	2019	27/06/2024	PENDIENTE DOCUMENTACIÓN
18	OFS59E	MOTOS	SUZUKI	DR-X 200	2019	10/07/2024	PENDIENTE DOCUMENTACIÓN
19	OEU961	VEHÍCULOS	RENAULT	DUSTER	2015	3/08/2024	PENDIENTE DOCUMENTACIÓN
20	OFN74E	MOTOS	SUZUKI	DR-X 200	2019	10/08/2024	PENDIENTE DOCUMENTACIÓN
21	OJY286	VEHÍCULOS	RENAULT	TRAFIC	2016	26/08/2024	FUERA DE SERVICIO
22	OJY253	VEHÍCULOS	RENAULT	TRAFIC	2016	1/09/2024	PENDIENTE DOCUMENTACIÓN
23	OJY266	VEHÍCULOS	RENAULT	TRAFIC	2016	7/09/2024	PENDIENTE DOCUMENTACIÓN
24	OJX085	VEHÍCULOS	RENAULT	DUSTER	2015	8/09/2024	PENDIENTE DOCUMENTACIÓN
25	OFN12E	MOTOS	SUZUKI	DR-X 200	2019	9/09/2024	PENDIENTE DOCUMENTACIÓN
26	OFS52E	MOTOS	SUZUKI	DR-X 200	2019	13/09/2024	PENDIENTE DOCUMENTACIÓN
27	OEU957	VEHÍCULOS	RENAULT	DUSTER	2015	14/09/2024	PENDIENTE DOCUMENTACIÓN
28	DDT27E	MOTOS	YAMAHA	XTZ 250	2017	15/09/2024	PENDIENTE DOCUMENTACIÓN
29	OJY249	VEHÍCULOS	RENAULT	TRAFIC	2016	16/09/2024	PENDIENTE DOCUMENTACIÓN
30	OGE13E	MOTOS	SUZUKI	DR 650	2018	23/09/2024	PENDIENTE DOCUMENTACIÓN
31	OFS49E	MOTOS	SUZUKI	DR-X 200	2019	26/09/2024	PENDIENTE DOCUMENTACIÓN
32	OJX095	VEHÍCULOS	RENAULT	DUSTER	2015	6/10/2024	PENDIENTE DOCUMENTACIÓN
33	OFV53E	MOTOS	YAMAHA	XTZ 250	2019	10/10/2024	FUERA DE SERVICIO
34	OFO63E	MOTOS	HONDA	XRE300	2019	12/10/2024	PENDIENTE DOCUMENTACIÓN
35	OFQ22E	MOTOS	HONDA	XRE300	2019	14/10/2024	PENDIENTE DOCUMENTACIÓN
36	OFR79E	MOTOS	SUZUKI	DR-X 200	2019	18/10/2024	PENDIENTE DOCUMENTACIÓN
37	OJY267	VEHÍCULOS	RENAULT	TRAFIC	2016	20/10/2024	PENDIENTE DOCUMENTACIÓN
38	DDX55E	MOTOS	HONDA	CB 150	2017	21/10/2024	PENDIENTE DOCUMENTACIÓN
39	OBF422	VEHÍCULOS	MAZDA	B2600	2003	25/10/2024	PENDIENTE DOCUMENTACIÓN
40	OBF236	VEHÍCULOS	MAZDA	B2600	2003	28/10/2024	PENDIENTE DOCUMENTACIÓN
41	OJY276	VEHÍCULOS	RENAULT	TRAFIC	2016	10/11/2024	PENDIENTE DOCUMENTACIÓN
42	DDY27E	MOTOS	HONDA	CB 150	2017	10/11/2024	PENDIENTE DOCUMENTACIÓN
43	DDU17E	MOTOS	YAMAHA	XTZ 250	2018	10/11/2024	PENDIENTE DOCUMENTACIÓN
44	DDX52E	MOTOS	HONDA	CB 150	2017	18/11/2024	PENDIENTE DOCUMENTACIÓN
45	DDX66E	MOTOS	HONDA	CB 150	2017	18/11/2024	PENDIENTE DOCUMENTACIÓN
46	AWU92D	MOTOS	SUZUKI	DR 200	2015	22/11/2024	PENDIENTE DOCUMENTACIÓN
47	OJX041	VEHÍCULOS	RENAULT	DUSTER	2015	22/11/2024	PENDIENTE DOCUMENTACIÓN
48	OFT90E	MOTOS	SUZUKI	DR-X 200	2019	24/11/2024	PENDIENTE DOCUMENTACIÓN
49	DDY23E	MOTOS	HONDA	CB 150	2017	25/11/2024	PENDIENTE DOCUMENTACIÓN
50	OFQ95E	MOTOS	HONDA	XRE300	2019	26/11/2024	FUERA DE SERVICIO
51	OJX015	VEHÍCULOS	RENAULT	LOGAN	2015	26/11/2024	FUERA DE SERVICIO
52	OLO554	VEHÍCULOS	RENAULT	TRAFIC	2018	29/11/2024	PENDIENTE DOCUMENTACIÓN
53	OLO544	VEHÍCULOS	RENAULT	TRAFIC	2018	29/11/2024	PENDIENTE DOCUMENTACIÓN
54	OFR82E	MOTOS	SUZUKI	DR-X 200	2019	29/11/2024	PENDIENTE DOCUMENTACIÓN
55	OFX18E	MOTOS	SUZUKI	DR-X 200	2019	1/12/2024	PENDIENTE DOCUMENTACIÓN
56	AWV29D	MOTOS	SUZUKI	DR 650	2017	1/12/2024	PENDIENTE DOCUMENTACIÓN
57	UKP25D	MOTOS	SUZUKI	DR 650	2017	7/12/2024	PENDIENTE DOCUMENTACIÓN
58	OJX019	VEHÍCULOS	RENAULT	LOGAN	2015	16/12/2024	PENDIENTE DOCUMENTACIÓN
59	OFZ68E	MOTOS	YAMAHA	XTZ 250	2019	21/12/2024	FUERA DE SERVICIO
60	OGB44E	MOTOS	YAMAHA	XTZ 250	2018	23/12/2024	FUERA DE SERVICIO
61	OJX002	VEHÍCULOS	RENAULT	DUSTER	2015	24/12/2024	PENDIENTE DOCUMENTACIÓN
62	MMP10C	MOTOS	SUZUKI	DR 650	2012	31/12/2024	FUERA DE SERVICIO
63	OEU948	VEHÍCULOS	RENAULT	DUSTER	2015	6/01/2025	PENDIENTE DOCUMENTACIÓN
64	OFT41E	MOTOS	SUZUKI	DR-X 200	2019	12/01/2025	PENDIENTE DOCUMENTACIÓN
65	OEU933	VEHÍCULOS	RENAULT	DUSTER	2015	12/01/2025	PENDIENTE DOCUMENTACIÓN
66	OJY269	VEHÍCULOS	RENAULT	TRAFIC	2016	16/01/2025	PENDIENTE DOCUMENTACIÓN
67	OEU973	VEHÍCULOS	RENAULT	DUSTER	2015	26/01/2025	PENDIENTE DOCUMENTACIÓN
68	OGC06E	MOTOS	YAMAHA	XTZ 250	2018	1/02/2025	PENDIENTE DOCUMENTACIÓN
69	MMP39C	MOTOS	SUZUKI	DR 650	2012	1/02/2025	PENDIENTE DOCUMENTACIÓN
70	OFU53E	MOTOS	SUZUKI	DR-X 200	2019	3/02/2025	PENDIENTE DOCUMENTACIÓN
71	OJX038	VEHÍCULOS	RENAULT	DUSTER	2015	7/02/2025	PENDIENTE DOCUMENTACIÓN
72	OFX33E	MOTOS	SUZUKI	DR-X 200	2019	16/02/2025	PENDIENTE DOCUMENTACIÓN
73	DDY53E	MOTOS	YAMAHA	XTZ 250	2017	17/02/2025	FUERA DE SERVICIO
74	OGF48E	MOTOS	YAMAHA	XTZ 125	2019	17/02/2025	FUERA DE SERVICIO
75	OGF29E	MOTOS	YAMAHA	XTZ 250	2019	17/02/2025	FUERA DE SERVICIO
76	OLO632	VEHÍCULOS	RENAULT	TRAFIC	2019	19/02/2025	FUERA DE SERVICIO
77	OLO665	VEHÍCULOS	RENAULT	TRAFIC	2019	19/02/2025	FUERA DE SERVICIO
78	OFX24E	MOTOS	SUZUKI	DR-X 200	2019	24/02/2025	PENDIENTE DOCUMENTACIÓN
79	OFX31E	MOTOS	SUZUKI	DR-X 200	2019	1/03/2025	PENDIENTE DOCUMENTACIÓN
80	OFX35E	MOTOS	SUZUKI	DR-X 200	2019	2/03/2025	PENDIENTE DOCUMENTACIÓN
81	OFS53E	MOTOS	SUZUKI	DR-X 200	2019	5/03/2025	PENDIENTE DOCUMENTACIÓN
82	ODT157	VEHÍCULOS	NISSAN	NP300	2015	6/03/2025	PENDIENTE DOCUMENTACIÓN
83	OOV33B	MOTOS	SUZUKI	DR 650	2009	12/03/2025	PENDIENTE DOCUMENTACIÓN
84	AFR07C	MOTOS	SUZUKI	DR 650	2010	12/03/2025	PENDIENTE DOCUMENTACIÓN
85	OFR62E	MOTOS	SUZUKI	DR-X 200	2019	14/03/2025	FUERA DE SERVICIO
86	OFX10E	MOTOS	SUZUKI	DR-X 200	2019	16/03/2025	PENDIENTE DOCUMENTACIÓN
87	OFU02E	MOTOS	SUZUKI	DR-X 200	2019	16/03/2025	PENDIENTE DOCUMENTACIÓN
88	OFN47E	MOTOS	SUZUKI	DR-X 200	2019	16/03/2025	PENDIENTE DOCUMENTACIÓN
89	OAO87E	MOTOS	KAWASAKI	KLX250TEF	2018	20/03/2025	PENDIENTE DOCUMENTACIÓN

REINTEGRO DE 278 AUTOMOTORES							
NRO.	PLACA	TIPO	MARCA	LÍNEA	MODELO	FECHA ESTADO	ESTADO
90	DDP39E	MOTOS	YAMAHA	XTZ 250	2018	21/03/2025	FUERA DE SERVICIO
91	OFY79E	MOTOS	HONDA	XRE300	2019	22/03/2025	PENDIENTE DOCUMENTACIÓN
92	OFN20E	MOTOS	SUZUKI	DR-X 200	2019	27/03/2025	PENDIENTE DOCUMENTACIÓN
93	OJX023	VEHÍCULOS	RENAULT	LOGAN	2015	28/03/2025	PENDIENTE DOCUMENTACIÓN
94	OJX032	VEHÍCULOS	RENAULT	LOGAN	2015	28/03/2025	PENDIENTE DOCUMENTACIÓN
95	OFR36E	MOTOS	SUZUKI	DR-X 200	2019	2/04/2025	PENDIENTE DOCUMENTACIÓN
96	OFW99E	MOTOS	SUZUKI	DR-X 200	2019	5/04/2025	PENDIENTE DOCUMENTACIÓN
97	OKZ855	VEHÍCULOS	RENAULT	TRAFIC	2017	5/04/2025	PENDIENTE DOCUMENTACIÓN
98	OFX04E	MOTOS	SUZUKI	DR-X 200	2019	6/04/2025	PENDIENTE DOCUMENTACIÓN
99	OFT29E	MOTOS	SUZUKI	DR-X 200	2019	6/04/2025	PENDIENTE DOCUMENTACIÓN
100	OLN067	VEHÍCULOS	CHEVROLET	SAIL	2018	13/04/2025	FUERA DE SERVICIO
101	OFR61E	MOTOS	SUZUKI	DR-X 200	2019	18/04/2025	PENDIENTE DOCUMENTACIÓN
102	OFR66E	MOTOS	SUZUKI	DR-X 200	2019	19/04/2025	PENDIENTE DOCUMENTACIÓN
103	DDU73E	MOTOS	YAMAHA	XTZ 250	2017	21/04/2025	PENDIENTE DOCUMENTACIÓN
104	OFT22E	MOTOS	SUZUKI	DR-X 200	2019	23/04/2025	PENDIENTE DOCUMENTACIÓN
105	OJY254	VEHÍCULOS	RENAULT	TRAFIC	2016	25/04/2025	PENDIENTE DOCUMENTACIÓN
106	OKZ879	VEHÍCULOS	RENAULT	TRAFIC	2017	25/04/2025	PENDIENTE DOCUMENTACIÓN
107	OKZ858	VEHÍCULOS	RENAULT	TRAFIC	2017	27/04/2025	PENDIENTE DOCUMENTACIÓN
108	OGA63E	MOTOS	YAMAHA	XTZ 250	2018	1/05/2025	PENDIENTE DOCUMENTACIÓN
109	OFJ08E	MOTOS	HONDA	XRE300	2019	1/05/2025	PENDIENTE DOCUMENTACIÓN
110	OKZ863	VEHÍCULOS	RENAULT	TRAFIC	2017	3/05/2025	PENDIENTE DOCUMENTACIÓN
111	OGG06E	MOTOS	YAMAHA	XTZ 250	2019	10/05/2025	PENDIENTE DOCUMENTACIÓN
112	OFJ10E	MOTOS	HONDA	XRE300	2019	11/05/2025	PENDIENTE DOCUMENTACIÓN
113	DDX41E	MOTOS	HONDA	CB 150	2017	18/05/2025	PENDIENTE DOCUMENTACIÓN
114	DDP71E	MOTOS	YAMAHA	XTZ 250	2018	26/05/2025	PENDIENTE DOCUMENTACIÓN
115	OJY252	VEHÍCULOS	RENAULT	TRAFIC	2016	30/05/2025	PENDIENTE DOCUMENTACIÓN
116	DDX60E	MOTOS	HONDA	CB 150	2017	31/05/2025	PENDIENTE DOCUMENTACIÓN
117	OFU87E	MOTOS	SUZUKI	DR-X 200	2019	8/06/2025	PENDIENTE DOCUMENTACIÓN
118	DDX07E	MOTOS	HONDA	CB 150	2017	8/06/2025	PENDIENTE DOCUMENTACIÓN
119	OFX39E	MOTOS	SUZUKI	DR-X 200	2019	22/06/2025	PENDIENTE DOCUMENTACIÓN
120	OGF50E	MOTOS	YAMAHA	XTZ 250	2019	26/06/2025	PENDIENTE DOCUMENTACIÓN
121	DDX22E	MOTOS	HONDA	CB 150	2017	26/06/2025	PENDIENTE DOCUMENTACIÓN
122	OFT66E	MOTOS	HONDA	XRE300	2019	27/06/2025	PENDIENTE DOCUMENTACIÓN
123	OFT68E	MOTOS	HONDA	XRE300	2019	28/06/2025	PENDIENTE DOCUMENTACIÓN
124	OFU49E	MOTOS	SUZUKI	DR-X 200	2019	30/06/2025	PENDIENTE DOCUMENTACIÓN
125	OAN66E	MOTOS	YAMAHA	FZ	2019	3/07/2025	PENDIENTE DOCUMENTACIÓN
126	DDZ78E	MOTOS	YAMAHA	XTZ 250	2017	14/07/2025	PENDIENTE DOCUMENTACIÓN
127	OFT02E	MOTOS	SUZUKI	DR-X 200	2019	19/07/2025	PENDIENTE DOCUMENTACIÓN
128	OFT63E	MOTOS	SUZUKI	DR-X 200	2019	21/07/2025	PENDIENTE DOCUMENTACIÓN
129	DDX14E	MOTOS	HONDA	CB 150	2017	24/07/2025	PENDIENTE DOCUMENTACIÓN
130	DDX63E	MOTOS	HONDA	CB 150	2017	31/07/2025	PENDIENTE DOCUMENTACIÓN
131	UKP09D	MOTOS	SUZUKI	DR 650	2017	1/08/2025	PENDIENTE DOCUMENTACIÓN
132	OFR63E	MOTOS	SUZUKI	DR-X 200	2019	3/08/2025	PENDIENTE DOCUMENTACIÓN
133	DDQ82E	MOTOS	YAMAHA	XTZ 250	2018	4/08/2025	PENDIENTE DOCUMENTACIÓN
134	OGA41E	MOTOS	YAMAHA	XTZ 250	2018	10/08/2025	PENDIENTE DOCUMENTACIÓN
135	OFX43E	MOTOS	SUZUKI	DR-X 200	2019	21/08/2025	PENDIENTE DOCUMENTACIÓN
136	OFW20E	MOTOS	YAMAHA	XTZ 250	2019	28/08/2025	PENDIENTE DOCUMENTACIÓN
137	OGE20E	MOTOS	SUZUKI	DR 650	2018	30/08/2025	PENDIENTE DOCUMENTACIÓN
138	OFV62E	MOTOS	YAMAHA	XTZ 250	2019	31/08/2025	PENDIENTE DOCUMENTACIÓN
139	OFS47E	MOTOS	SUZUKI	DR-X 200	2019	1/09/2025	PENDIENTE DOCUMENTACIÓN
140	OGB57E	MOTOS	YAMAHA	XTZ 250	2018	3/09/2025	PENDIENTE DOCUMENTACIÓN
141	OGB41E	MOTOS	YAMAHA	XTZ 250	2018	8/09/2025	PENDIENTE DOCUMENTACIÓN
142	OFX50E	MOTOS	SUZUKI	DR-X 200	2019	10/09/2025	PENDIENTE DOCUMENTACIÓN
143	OFX96E	MOTOS	HONDA	XRE300	2019	11/09/2025	PENDIENTE DOCUMENTACIÓN
144	OFX38E	MOTOS	SUZUKI	DR-X 200	2019	13/09/2025	PENDIENTE DOCUMENTACIÓN
145	OGG33E	MOTOS	YAMAHA	XTZ 250	2019	14/09/2025	PENDIENTE DOCUMENTACIÓN
146	OFV82E	MOTOS	YAMAHA	XTZ 250	2019	14/09/2025	PENDIENTE DOCUMENTACIÓN
147	OGB54E	MOTOS	YAMAHA	XTZ 250	2018	14/09/2025	PENDIENTE DOCUMENTACIÓN
148	DDY80E	MOTOS	YAMAHA	XTZ 250	2017	15/09/2025	PENDIENTE DOCUMENTACIÓN
149	OFT38E	MOTOS	SUZUKI	DR-X 200	2019	18/09/2025	PENDIENTE DOCUMENTACIÓN
150	OFU50E	MOTOS	SUZUKI	DR-X 200	2019	26/09/2025	PENDIENTE DOCUMENTACIÓN
151	OFQ67E	MOTOS	HONDA	XRE300	2019	26/09/2025	PENDIENTE DOCUMENTACIÓN
152	OFX97E	MOTOS	HONDA	XRE300	2019	27/09/2025	PENDIENTE DOCUMENTACIÓN
153	OFT34E	MOTOS	SUZUKI	DR-X 200	2019	27/09/2025	PENDIENTE DOCUMENTACIÓN
154	DDP43E	MOTOS	YAMAHA	XTZ 250	2018	27/09/2025	PENDIENTE DOCUMENTACIÓN
155	OFR37E	MOTOS	SUZUKI	DR-X 200	2019	27/09/2025	PENDIENTE DOCUMENTACIÓN
156	OFR43E	MOTOS	SUZUKI	DR-X 200	2019	27/09/2025	PENDIENTE DOCUMENTACIÓN
157	OGA17E	MOTOS	YAMAHA	XTZ 250	2018	27/09/2025	PENDIENTE DOCUMENTACIÓN
158	OFY39E	MOTOS	HONDA	XRE300	2019	1/10/2025	PENDIENTE DOCUMENTACIÓN
159	OFX61E	MOTOS	SUZUKI	DR-X 200	2019	4/10/2025	PENDIENTE DOCUMENTACIÓN
160	OFU94E	MOTOS	SUZUKI	DR-X 200	2019	4/10/2025	PENDIENTE DOCUMENTACIÓN
161	OFT39E	MOTOS	SUZUKI	DR-X 200	2019	4/10/2025	PENDIENTE DOCUMENTACIÓN
162	DDV90E	MOTOS	YAMAHA	XTZ 250	2017	4/10/2025	PENDIENTE DOCUMENTACIÓN
163	DDQ69E	MOTOS	YAMAHA	XTZ 250	2018	5/10/2025	PENDIENTE DOCUMENTACIÓN
164	AWV32D	MOTOS	SUZUKI	DR 650	2017	10/10/2025	PENDIENTE DOCUMENTACIÓN
165	DDY44E	MOTOS	SUZUKI	DR 650	2017	10/10/2025	PENDIENTE DOCUMENTACIÓN
166	DDY42E	MOTOS	SUZUKI	DR 650	2017	10/10/2025	PENDIENTE DOCUMENTACIÓN
167	OGB14E	MOTOS	YAMAHA	XTZ 250	2018	11/10/2025	PENDIENTE DOCUMENTACIÓN

REINTEGRO DE 278 AUTOMOTORES							
NRO.	PLACA	TIPO	MARCA	LÍNEA	MODELO	FECHA ESTADO	ESTADO
168	OEU959	VEHÍCULOS	RENAULT	DUSTER	2015	12/10/2025	PENDIENTE DOCUMENTACIÓN
169	OFR51E	MOTOS	SUZUKI	DR-X 200	2019	12/10/2025	PENDIENTE DOCUMENTACIÓN
170	OFQ83E	MOTOS	HONDA	XRE300	2019	12/10/2025	PENDIENTE DOCUMENTACIÓN
171	OBI848	VEHÍCULOS	CHEVROLET	D-MAX	2011	16/10/2025	FUERA DE SERVICIO
172	DDT62E	MOTOS	YAMAHA	XTZ 250	2017	16/10/2025	PENDIENTE DOCUMENTACIÓN
173	OFO54E	MOTOS	HONDA	XRE300	2019	16/10/2025	PENDIENTE DOCUMENTACIÓN
174	OFJ96E	MOTOS	HONDA	XRE300	2019	17/10/2025	PENDIENTE DOCUMENTACIÓN
175	DDY47E	MOTOS	YAMAHA	XTZ 250	2017	17/10/2025	PENDIENTE DOCUMENTACIÓN
176	DDW70E	MOTOS	YAMAHA	XTZ 250	2017	17/10/2025	PENDIENTE DOCUMENTACIÓN
177	OFV66E	MOTOS	YAMAHA	XTZ 250	2019	18/10/2025	PENDIENTE DOCUMENTACIÓN
178	DDQ76E	MOTOS	YAMAHA	XTZ 250	2018	18/10/2025	PENDIENTE DOCUMENTACIÓN
179	OGF26E	MOTOS	YAMAHA	XTZ 250	2019	19/10/2025	PENDIENTE DOCUMENTACIÓN
180	OFQ10E	MOTOS	HONDA	XRE300	2019	19/10/2025	PENDIENTE DOCUMENTACIÓN
181	DDO13E	MOTOS	YAMAHA	XTZ 250	2017	19/10/2025	PENDIENTE DOCUMENTACIÓN
182	OKZ877	VEHÍCULOS	RENAULT	TRAFIC	2017	19/10/2025	FUERA DE SERVICIO
183	OLO630	VEHÍCULOS	RENAULT	TRAFIC	2019	22/10/2025	FUERA DE SERVICIO
184	OLO689	VEHÍCULOS	RENAULT	TRAFIC	2019	22/10/2025	FUERA DE SERVICIO
185	OJX076	VEHÍCULOS	RENAULT	DUSTER	2015	22/10/2025	FUERA DE SERVICIO
186	OKZ852	VEHÍCULOS	RENAULT	TRAFIC	2017	22/10/2025	FUERA DE SERVICIO
187	OJY270	VEHÍCULOS	RENAULT	TRAFIC	2016	22/10/2025	FUERA DE SERVICIO
188	OBG279	VEHÍCULOS	CHEVROLET	NPR	2007	22/10/2025	FUERA DE SERVICIO
189	DDT80E	MOTOS	YAMAHA	XTZ 250	2017	23/10/2025	PENDIENTE DOCUMENTACIÓN
190	DDT30E	MOTOS	YAMAHA	XTZ 250	2017	25/10/2025	PENDIENTE DOCUMENTACIÓN
191	OFW28E	MOTOS	YAMAHA	XTZ 250	2019	25/10/2025	PENDIENTE DOCUMENTACIÓN
192	OFV87E	MOTOS	YAMAHA	XTZ 250	2019	26/10/2025	PENDIENTE DOCUMENTACIÓN
193	DDV27E	MOTOS	YAMAHA	XTZ 250	2017	26/10/2025	PENDIENTE DOCUMENTACIÓN
194	DDP95E	MOTOS	YAMAHA	XTZ 250	2018	27/10/2025	PENDIENTE DOCUMENTACIÓN
195	OAP99E	MOTOS	YAMAHA	XTZ 250	2018	29/10/2025	PENDIENTE DOCUMENTACIÓN
196	DDT34E	MOTOS	YAMAHA	XTZ 250	2017	29/10/2025	PENDIENTE DOCUMENTACIÓN
197	OFU45E	MOTOS	SUZUKI	DR-X 200	2019	30/10/2025	PENDIENTE DOCUMENTACIÓN
198	OFY68E	MOTOS	HONDA	XRE300	2018	30/10/2025	PENDIENTE DOCUMENTACIÓN
199	OFR74E	MOTOS	SUZUKI	DR-X 200	2019	31/10/2025	PENDIENTE DOCUMENTACIÓN
200	DDY81E	MOTOS	YAMAHA	XTZ 250	2017	31/10/2025	PENDIENTE DOCUMENTACIÓN
201	OEU956	VEHÍCULOS	RENAULT	DUSTER	2015	2/11/2025	PENDIENTE DOCUMENTACIÓN
202	OFJ22E	MOTOS	HONDA	XRE300	2019	3/11/2025	PENDIENTE DOCUMENTACIÓN
203	OGA70E	MOTOS	YAMAHA	XTZ 250	2018	3/11/2025	PENDIENTE DOCUMENTACIÓN
204	OGB86E	MOTOS	YAMAHA	XTZ 250	2018	6/11/2025	PENDIENTE DOCUMENTACIÓN
205	OFJ65E	MOTOS	HONDA	XRE300	2019	6/11/2025	PENDIENTE DOCUMENTACIÓN
206	DDQ05E	MOTOS	YAMAHA	XTZ 250	2018	6/11/2025	PENDIENTE DOCUMENTACIÓN
207	DDY20E	MOTOS	HONDA	CB 150	2017	6/11/2025	FUERA DE SERVICIO
208	OFO94E	MOTOS	HONDA	XRE300	2019	7/11/2025	PENDIENTE DOCUMENTACIÓN
209	OFP01E	MOTOS	HONDA	XRE300	2019	8/11/2025	PENDIENTE DOCUMENTACIÓN
210	OFY75E	MOTOS	HONDA	XRE300	2019	8/11/2025	PENDIENTE DOCUMENTACIÓN
211	OFR52E	MOTOS	SUZUKI	DR-X 200	2019	8/11/2025	PENDIENTE DOCUMENTACIÓN
212	DDU69E	MOTOS	YAMAHA	XTZ 250	2018	8/11/2025	PENDIENTE DOCUMENTACIÓN
213	OAN32E	MOTOS	HONDA	XRE300	2018	8/11/2025	PENDIENTE DOCUMENTACIÓN
214	OGF65E	MOTOS	YAMAHA	XTZ 250	2019	9/11/2025	PENDIENTE DOCUMENTACIÓN
215	OFN73E	MOTOS	SUZUKI	DR-X 200	2019	9/11/2025	PENDIENTE DOCUMENTACIÓN
216	OFZ86E	MOTOS	YAMAHA	XTZ 250	2019	9/11/2025	PENDIENTE DOCUMENTACIÓN
217	OGA96E	MOTOS	YAMAHA	XTZ 250	2018	10/11/2025	FUERA DE SERVICIO
218	OGF28E	MOTOS	YAMAHA	XTZ 250	2019	10/11/2025	FUERA DE SERVICIO
219	DDQ08E	MOTOS	YAMAHA	XTZ 250	2018	10/11/2025	FUERA DE SERVICIO
220	OGF97E	MOTOS	YAMAHA	XTZ 250	2019	10/11/2025	FUERA DE SERVICIO
221	OGB98E	MOTOS	YAMAHA	XTZ 250	2018	10/11/2025	FUERA DE SERVICIO
222	OJX040	VEHÍCULOS	RENAULT	DUSTER	2015	10/11/2025	FUERA DE SERVICIO
223	DDQ49E	MOTOS	YAMAHA	XTZ 250	2018	10/11/2025	FUERA DE SERVICIO
224	OFW59E	MOTOS	YAMAHA	XTZ 250	2019	10/11/2025	FUERA DE SERVICIO
225	OFZ73E	MOTOS	YAMAHA	XTZ 250	2019	10/11/2025	FUERA DE SERVICIO
226	DDW71E	MOTOS	YAMAHA	XTZ 250	2017	10/11/2025	FUERA DE SERVICIO
227	OEU932	VEHÍCULOS	RENAULT	DUSTER	2015	10/11/2025	FUERA DE SERVICIO
228	OEU952	VEHÍCULOS	RENAULT	DUSTER	2015	10/11/2025	FUERA DE SERVICIO
229	OEU976	VEHÍCULOS	RENAULT	DUSTER	2015	10/11/2025	FUERA DE SERVICIO
230	DDU66E	MOTOS	YAMAHA	XTZ 250	2018	10/11/2025	FUERA DE SERVICIO
231	DDU76E	MOTOS	YAMAHA	XTZ 250	2018	10/11/2025	FUERA DE SERVICIO
232	DDU84E	MOTOS	YAMAHA	XTZ 250	2018	10/11/2025	FUERA DE SERVICIO
233	OFY36E	MOTOS	HONDA	XRE300	2019	12/11/2025	PENDIENTE DOCUMENTACIÓN
234	OFP72E	MOTOS	HONDA	XRE300	2019	13/11/2025	PENDIENTE DOCUMENTACIÓN
235	OFP74E	MOTOS	HONDA	XRE300	2019	13/11/2025	PENDIENTE DOCUMENTACIÓN
236	OFZ40E	MOTOS	HONDA	XRE300	2018	13/11/2025	PENDIENTE DOCUMENTACIÓN
237	OFQ77E	MOTOS	HONDA	XRE300	2019	13/11/2025	PENDIENTE DOCUMENTACIÓN
238	DDT49E	MOTOS	YAMAHA	XTZ 250	2017	13/11/2025	PENDIENTE DOCUMENTACIÓN
239	OGF96E	MOTOS	YAMAHA	XTZ 250	2019	14/11/2025	PENDIENTE DOCUMENTACIÓN
240	DDU21E	MOTOS	YAMAHA	XTZ 250	2017	15/11/2025	PENDIENTE DOCUMENTACIÓN
241	DDT31E	MOTOS	YAMAHA	XTZ 250	2017	16/11/2025	PENDIENTE DOCUMENTACIÓN
242	DDX10E	MOTOS	HONDA	CB 150	2017	16/11/2025	PENDIENTE DOCUMENTACIÓN
243	OFJ77E	MOTOS	HONDA	XRE300	2019	17/11/2025	PENDIENTE DOCUMENTACIÓN
244	OFY74E	MOTOS	HONDA	XRE300	2019	19/11/2025	PENDIENTE DOCUMENTACIÓN
245	OFN28E	MOTOS	SUZUKI	DR-X 200	2019	19/11/2025	PENDIENTE DOCUMENTACIÓN

REINTEGRO DE 278 AUTOMOTORES							
NRO.	PLACA	TIPO	MARCA	LÍNEA	MODELO	FECHA ESTADO	ESTADO
246	OFJ78E	MOTOS	HONDA	XRE300	2019	20/11/2025	PENDIENTE DOCUMENTACIÓN
247	OFN21E	MOTOS	SUZUKI	DR-X 200	2019	20/11/2025	PENDIENTE DOCUMENTACIÓN
248	OFO82E	MOTOS	HONDA	XRE300	2019	20/11/2025	PENDIENTE DOCUMENTACIÓN
249	DDX19E	MOTOS	HONDA	CB 150	2017	21/11/2025	PENDIENTE DOCUMENTACIÓN
250	OFJ85E	MOTOS	HONDA	XRE300	2019	22/11/2025	PENDIENTE DOCUMENTACIÓN
251	OFZ48E	MOTOS	HONDA	XRE300	2019	22/11/2025	PENDIENTE DOCUMENTACIÓN
252	OFP03E	MOTOS	HONDA	XRE300	2019	22/11/2025	PENDIENTE DOCUMENTACIÓN
253	OFZ45E	MOTOS	HONDA	XRE300	2019	23/11/2025	PENDIENTE DOCUMENTACIÓN
254	OFO72E	MOTOS	HONDA	XRE300	2019	23/11/2025	PENDIENTE DOCUMENTACIÓN
255	OFZ05E	MOTOS	HONDA	XRE300	2019	23/11/2025	PENDIENTE DOCUMENTACIÓN
256	AWV27D	MOTOS	SUZUKI	DR 650	2017	23/11/2025	PENDIENTE DOCUMENTACIÓN
257	DDU25E	MOTOS	YAMAHA	XTZ 250	2018	23/11/2025	PENDIENTE DOCUMENTACIÓN
258	DDU37E	MOTOS	YAMAHA	XTZ 250	2018	25/11/2025	PENDIENTE DOCUMENTACIÓN
259	DDT77E	MOTOS	YAMAHA	XTZ 250	2017	26/11/2025	PENDIENTE DOCUMENTACIÓN
260	OFO97E	MOTOS	HONDA	XRE300	2019	26/11/2025	PENDIENTE DOCUMENTACIÓN
261	OFO52E	MOTOS	HONDA	XRE300	2019	26/11/2025	PENDIENTE DOCUMENTACIÓN
262	OFW76E	MOTOS	YAMAHA	XTZ 250	2019	26/11/2025	PENDIENTE DOCUMENTACIÓN
263	OFJ82E	MOTOS	HONDA	XRE300	2019	27/11/2025	PENDIENTE DOCUMENTACIÓN
264	OFY24E	MOTOS	HONDA	XRE300	2018	27/11/2025	PENDIENTE DOCUMENTACIÓN
265	DDT11E	MOTOS	YAMAHA	XTZ 250	2017	28/11/2025	PENDIENTE DOCUMENTACIÓN
266	OFO74E	MOTOS	HONDA	XRE300	2019	28/11/2025	PENDIENTE DOCUMENTACIÓN
267	OFY22E	MOTOS	HONDA	XRE300	2018	28/11/2025	PENDIENTE DOCUMENTACIÓN
268	DDX40E	MOTOS	HONDA	CB 150	2017	28/11/2025	PENDIENTE DOCUMENTACIÓN
269	OFJ99E	MOTOS	HONDA	XRE300	2019	29/11/2025	PENDIENTE DOCUMENTACIÓN
270	OFP07E	MOTOS	HONDA	XRE300	2019	29/11/2025	PENDIENTE DOCUMENTACIÓN
271	OFT40E	MOTOS	SUZUKI	DR-X 200	2019	29/11/2025	PENDIENTE DOCUMENTACIÓN
272	OFT87E	MOTOS	SUZUKI	DR-X 200	2019	29/11/2025	PENDIENTE DOCUMENTACIÓN
273	OFP89E	MOTOS	HONDA	XRE300	2019	29/11/2025	PENDIENTE DOCUMENTACIÓN
274	OGF90E	MOTOS	YAMAHA	XTZ 250	2019	29/11/2025	PENDIENTE DOCUMENTACIÓN
275	DDS70E	MOTOS	YAMAHA	XTZ 250	2017	29/11/2025	PENDIENTE DOCUMENTACIÓN
276	OFT31E	MOTOS	SUZUKI	DR-X 200	2019	30/11/2025	PENDIENTE DOCUMENTACIÓN
277	UKP18D	MOTOS	SUZUKI	DR 650	2017	30/11/2025	PENDIENTE DOCUMENTACIÓN
278	OGE12E	MOTOS	SUZUKI	DR 650	2018	30/11/2025	PENDIENTE DOCUMENTACIÓN

REINTEGRO DE 65 BICICLETAS				
NRO.	CLASE	NRO. MARCO	ACTIVO FIJO	NUMERO SAP
1	BICICLETA	GW13140JY18570530	167500017888	800407000000000000004200348
2	BICICLETA	GW13140JY18580076	167500017889	800407000000000000004200373
3	BICICLETA	GW13140JY18580057	167500017890	800407000000000000004200390
4	BICICLETA	GW13140JY18570580	167500017892	800407000000000000004200414
5	BICICLETA	GW13140JY18580253	167500018157	800407000000000000004200366
6	BICICLETA	GW13140JY18580105	167500018158	800407000000000000004200375
7	BICICLETA	GW13140JY18570853	167500018159	800407000000000000004200399
8	BICICLETA	GW13140JY18580142	167500018161	800407000000000000004200425
9	BICICLETA	GW13140JY18580197	167500018291	800407000000000000004200354
10	BICICLETA	GW13140JY18580183	167500018292	800407000000000000004200360
11	BICICLETA	GW13140JY18580054	167500018293	800407000000000000004200370
12	BICICLETA	GW13140JY18580123	167500018294	800407000000000000004200377
13	BICICLETA	GW13140JY18580069	167500018295	800407000000000000004200401
14	BICICLETA	GW698948189	167500019186	800407000000000000004036971
15	BICICLETA	GW698948559	167500019187	800407000000000000004036972
16	BICICLETA	GW698947471	167500019188	800407000000000000004036973
17	BICICLETA	GW698947211	167500019189	800407000000000000004036974
18	BICICLETA	GW698945734	167500019191	800407000000000000004036976
19	BICICLETA	GW698945864	167500019192	800407000000000000004036977
20	BICICLETA	GW698946079	167500019193	800407000000000000004036978
21	BICICLETA	GW698946453	167500019194	800407000000000000004036979
22	BICICLETA	GW698948988	167500019196	800407000000000000004036981
23	BICICLETA	GW698948489	167500019197	800407000000000000004036982
24	BICICLETA	GW698948916	167500019199	800407000000000000004036992
25	BICICLETA	GW698941232	167500019202	800407000000000000004036995
26	BICICLETA	GW698945477	167500019204	800407000000000000004036997
27	BICICLETA	HM20180008	167500020983	800407000000000000004446134
28	BICICLETA	HM20180027	167500020998	800407000000000000004446149
29	BICICLETA	HM20180045	167500021014	800407000000000000004446165
30	BICICLETA	HM20180058	167500021025	800407000000000000004446176
31	BICICLETA	HM20180081	167500021047	800407000000000000004446198
32	BICICLETA	HM20180092	167500021058	800407000000000000004446209
33	BICICLETA	HM20180097	167500021063	800407000000000000004446214
34	BICICLETA	HM20180099	167500021065	800407000000000000004446216
35	BICICLETA	HM20180125	167500021085	800407000000000000004446236
36	BICICLETA	HM20180137	167500021094	800407000000000000004446245
37	BICICLETA	HM20180155	167500021109	800407000000000000004446260
38	BICICLETA	HM20180170	167500021123	800407000000000000004446274
39	BICICLETA	HM20180178	167500021131	800407000000000000004446282
40	BICICLETA	HM20180181	167500021133	800407000000000000004446284
41	BICICLETA	HM20180185	167500021137	800407000000000000004446288
42	BICICLETA	HM20180195	167500021145	800407000000000000004446296

REINTEGRO DE 65 BICICLETAS				
NRO.	CLASE	NRO. MARCO	ACTIVO FIJO	NUMERO SAP
43	BICICLETA	HM20180198	167500021148	8004070000000000004446299
44	BICICLETA	HM20180203	167500021152	8004070000000000004446303
45	BICICLETA	HM20180222	167500021167	8004070000000000004446318
46	BICICLETA	HM20180224	167500021169	8004070000000000004446320
47	BICICLETA	HM20180246	167500021190	8004070000000000004446341
48	BICICLETA	HM20180255	167500021198	8004070000000000004446349
49	BICICLETA	HM20180259	167500021202	8004070000000000004446353
50	BICICLETA	HM20180262	167500021205	8004070000000000004446356
51	BICICLETA	HM20180275	167500021215	8004070000000000004446366
52	BICICLETA	HM20180277	167500021217	8004070000000000004446368
53	BICICLETA	HM20180315	167500021249	8004070000000000004446400
54	BICICLETA	HM20180344	167500021269	8004070000000000004446420
55	BICICLETA	HM20180345	167500021270	8004070000000000004446421
56	BICICLETA	HM20180409	167500021307	8004070000000000004446458
57	BICICLETA	HM20180415	167500021312	8004070000000000004446463
58	BICICLETA	HM20180421	167500021316	8004070000000000004446467
59	BICICLETA	HM20180435	167500021325	8004070000000000004446476
60	BICICLETA	HM20180436	167500021326	8004070000000000004446477
61	BICICLETA	HM20180442	167500021330	8004070000000000004446481
62	BICICLETA	HM20180452	167500021339	8004070000000000004446490
63	BICICLETA	HM20180499	167500021371	8004070000000000004446522
64	BICICLETA	HM20181109	167500021373	8004070000000000004446524
65	BICICLETA	HM20181129	167500021375	8004070000000000004446526

Atentamente,

Brigadier general **GIOVANNI CRISTANCHO ZAMBRANO**
Comandante Policía Metropolitana de Bogotá
Administrador Policial T.P.3357

Elaboró: SI. DIEGO FERNANDO TRUJILLO CARRILLO
MEBOG / GUMOV

Revisó: SO. JUAN CARLOS VELASCO VEGA
MEBOG / GUMOV

Revisó: MY. ANDRES CAMILO HIDALGO ARCINIEGAS
MEBOG / GRULO

Revisó: TC. ZULY ANDREA ORTIZ ARCOS
MEBOG / ENLACE

Revisó: TC. FREDDY JOSE MUÑOZ RODRÍGUEZ
MEBOG / AREAD

Revisó: CR. JHON FREDY ZAMBRANO LÓPEZ
MEBOG / SUBEO

Fecha de elaboración: 02/02/2026
Ubicación: E/ Documentos / reintegros 2026

Avenida Esmeralda 22-68
Teléfono: 5521177
mebog.grulo@policia.gov.co
www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PÚBLICA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO MOTOCICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	SUZUKI	MOTOCICLETA	2009	DR 650

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	OOV12B	9FSSP46A39C105755	P409-139092

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo encuenta la RESOLUCIÓN NÚMERO 05884 DEL 27-12-2019, Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia. Se da diagnostico por parte de un personal de ingenieros de la Secretaria de Seguridad, Convivencia y Justicia, los cuales realizan concepto de reintegro verificando el estado del componente de movilidad.
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

Bienes Servibles No Utilizables (Resolución 001 de 2001 Numeral 5.6.1.1.): En la categoría de bienes servibles no utilizables se agrupan aquellos bienes que ya han cumplido con la función principal para la cual fueron adquiridos o que han perdido utilidad para la entidad

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

Bienes Inservibles (Resolución 001 de 2001 Numeral 5.6.2.): En esta categoría se agrupan aquellos bienes que no pueden ser reparados, reconstruidos o mejorados tecnológicamente debido a su mal estado físico o mecánico o que esa inversión resultaría ineficiente y antieconómica para la entidad

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
7/12/2009	5	16	18.640.000,00	

Descripción de daño o mejora

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL POLICIA NACIONAL METROPOLITANA DE BOGOTA	DOCUMENTO NO CONTROLADO

LISTADO DE VERIFICACIÓN									
Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		1		X		
Guardabarros	1		X		1		X		
Luces	1		X		1		x		
Direccionales	2		X		2		x		
Frenos	1		X		1		X		
Rompe vientos					0				
Retrovisores					2				
Manubrio mando luces y acelerador					1		X		
Panel de control (tacómetro velocímetro)					1		X		
Kit arrastre (piñón, plato y cadena)					1		X		
Batería.					1		X		
Apoya pies					4		X		
tanque combustible					1		X		
Motor					1		x		
Maniguetas					2		x		
Sillín					1		x		

Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R
Tragaluces	0				Llave encendido	1				Monofono	0			
Luces led	0		X		Kit Herramientas	0								
Maletero	1				Sirena	1								
cable poder	0													

Estado General	Pintura:	Estructura:
	Deteriorada por uso	Deteriorada por uso

IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER Nombre (Quien emite concepto)	Firma	Cargo Perito

Documentación Anexa en_____Folios:	C: Cantidad D: Deteriorado B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO MOTOCICLETA

Lugar y Fecha.	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	SUZUKI	MOTOCICLETA	2019	DR-X 200

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	OFW83E	9FSSH42A8KC029507	H402-238167

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo encuenta la RESOLUCIÓN NÚMERO 05884 DEL 27-12-2019, Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia. Se da diagnostico por parte de un personal de ingenieros de la Secretaria de Seguridad, Convivencia y Justicia, los cuales realizan concepto de reintegro verificando el estado del componente de movilidad.
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

Bienes Servibles No Utilizables (Resolución 001 de 2001 Numeral 5.6.1.1.): En la categoría de bienes servibles no utilizables se agrupan aquellos bienes que ya han cumplido con la función principal para la cual fueron adquiridos o que han perdido utilidad para la entidad

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

Bienes Inservibles (Resolución 001 de 2001 Numeral 5.6.2.): En esta categoría se agrupan aquellos bienes que no pueden ser reparados, reconstruidos o mejorados tecnológicamente debido a su mal estado físico o mecánico o que esa inversión resultaría ineficiente y antieconómica para la entidad

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
15/03/2019	5	6	13.100.416,00	

Descripción de daño o mejora

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL POLICIA NACIONAL METROPOLITANA DE BOGOTA	DOCUMENTO NO CONTROLADO

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		1		X		
Guardabarros	1		X		1		X		
Luces	1		X		1		x		
Direccionales	2		x		2		x		
Frenos	1		X		1		X		
Rompe vientos					0				
Retrovisores					2				
Manubrio mando luces y acelerador					1		X		
Panel de control (tacómetro velocímetro)					1		X		
Kit arrastre (piñón, plato y cadena)					1		X		
Batería.					1				
Apoya pies					4		X		
tanque combustible					1		X		
Motor					1		x		
Manigueta s					2		x		
Sillín					1		x		

Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R
Tragaluces	0				Llave encendido	1				Monofono	0			
Luces led	2		x		Kit Herramientas	0								
Maletero	1				Sirena	1								
cable poder	0													

Estado General	Pintura:	Estructura:
	Deteriorada por uso	Deteriorada por uso

IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		Cargo
Nombre (Quien emite concepto)	Firma	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:	C: Cantidad D: Deteriorado B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO MOTOCICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	SUZUKI	MOTOCICLETA	2019	DR-X 200

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	OFW93E	9FSSH42A0KC029517	H402-238360

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo encuenta la RESOLUCIÓN NÚMERO 05884 DEL 27-12-2019, Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia. Se da diagnostico por parte de un personal de ingenieros de la Secretaria de Seguridad, Convivencia y Justicia, los cuales realizan concepto de reintegro verificando el estado del componente de movilidad.
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

Bienes Servibles No Utilizables (Resolución 001 de 2001 Numeral 5.6.1.1.): En la categoría de bienes servibles no utilizables se agrupan aquellos bienes que ya han cumplido con la función principal para la cual fueron adquiridos o que han perdido utilidad para la entidad

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

Bienes Inservibles (Resolución 001 de 2001 Numeral 5.6.2.): En esta categoría se agrupan aquellos bienes que no pueden ser reparados, reconstruidos o mejorados tecnológicamente debido a su mal estado físico o mecánico o que esa inversión resultaría ineficiente y antieconómica para la entidad

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
15/03/2019	5	6	13.100.416,00	

Descripción de daño o mejora

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		1		X		
Guardabarros	1		X		1		X		
Luces	1		X		1		x		
Direccionales	2		x		2		x		
Frenos	1		X		1		X		
Rompe vientos					0				
Retrovisores					2				
Manubrio mando luces y acelerador					1		X		
Panel de control (tacómetro velocímetro)					1		X		
Kit arrastre (piñón, plato y cadena)					1		X		
Batería.					1				
Apoya pies					4		X		
tanque combustible					1		X		
Motor					1		x		
Maniguetas					2		x		
Sillín					1		x		

Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R
Tragaluces	0				Llave encendido	1				Monofono	0			
Luces led	2		x		Kit Herramientas	0								
Maletero	1				Sirena	1								
cable poder	0													

Estado General

Pintura:
Deteriorada por uso

Estructura:
Deteriorada por uso

IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		**Cargo**
Nombre (Quien emite concepto)	**Firma**	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:

C: Cantidad D: Deteriorado
B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO MOTOCICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	SUZUKI	MOTOCICLETA	2019	DR-X 200

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	OFX12E	9FSSH42A2KC029535	H402-238363

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo encuenta la RESOLUCIÓN NÚMERO 05884 DEL 27-12-2019, Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia. Se da diagnostico por parte de un personal de ingenieros de la Secretaria de Seguridad, Convivencia y Justicia, los cuales realizan concepto de reintegro verificando el estado del componente de movilidad.
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

Bienes Servibles No Utilizables (Resolución 001 de 2001 Numeral 5.6.1.1.): En la categoría de bienes servibles no utilizables se agrupan aquellos bienes que ya han cumplido con la función principal para la cual fueron adquiridos o que han perdido utilidad para la entidad

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

Bienes Inservibles (Resolución 001 de 2001 Numeral 5.6.2.): En esta categoría se agrupan aquellos bienes que no pueden ser reparados, reconstruidos o mejorados tecnológicamente debido a su mal estado físico o mecánico o que esa inversión resultaría ineficiente y antieconómica para la entidad

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
26/03/2019	5	6	13.100.416,00	

Descripción de daño o mejora

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		1		X		
Guardabarros	1		X		1		X		
Luces	1		X		1		x		
Direccionales	2		x		2		x		
Frenos	1		X		1		X		
Rompe vientos					0				
Retrovisores					2				
Manubrio mando luces y acelerador					1		X		
Panel de control (tacómetro velocímetro)					1		X		
Kit arrastre (piñón, plato y cadena)					1		X		
Batería.					1				
Apoya pies					4		X		
tanque combustible					1		X		
Motor					1		x		
Maniguetas					2		x		
Sillín					1		x		

Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R
Tragaluces	0				Llave encendido	1				Monofono	0			
Luces led	2		x		Kit Herramientas	0								
Maletero	1				Sirena	1								
cable poder	0													

Estado General

Pintura:
Deteriorada por uso

Estructura:
Deteriorada por uso

		Cargo
IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		
Nombre (Quien emite concepto)	**Firma**	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:

C: Cantidad D: Deteriorado
B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO MOTOCICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Linea
BOGOTA 07-02-2026	SUZUKI	MOTOCICLETA	2019	DR-X 200

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	OFX27E	9FSSH42A9KC029550	H402-238318

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo encuenta la RESOLUCIÓN NÚMERO 05884 DEL 27-12-2019, Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia. Se da diagnostico por parte de un personal de ingenieros de la Secretaria de Seguridad, Convivencia y Justicia, los cuales realizan concepto de reintegro verificando el estado del componente de movilidad.
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

Bienes Servibles No Utilizables (Resolución 001 de 2001 Numeral 5.6.1.1.): En la categoría de bienes servibles no utilizables se agrupan aquellos bienes que ya han cumplido con la función principal para la cual fueron adquiridos o que han perdido utilidad para la entidad

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

Bienes Inservibles (Resolución 001 de 2001 Numeral 5.6.2.): En esta categoría se agrupan aquellos bienes que no pueden ser reparados, reconstruidos o mejorados tecnológicamente debido a su mal estado fisico o mecánico o que esa inversión resultaría ineficiente y antieconómica para la entidad

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
26/03/2019	5	6	13.100.416,00	

Descripción de daño o mejora

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		1		X		
Guardabarros	1		X		1		X		
Luces	1		X		1		x		
Direccionales	2		x		2		x		
Frenos	1		X		1		X		
Rompe vientos					0				
Retrovisores					2				
Manubrio mando luces y acelerador					1		X		
Panel de control (tacómetro velocimetro)					1		X		
Kit arrastre (piñón, plato y cadena)					1		X		
Batería.					1				
Apoya pies					4		X		
tanque combustible					1		X		
Motor					1		x		
Maniguetas					2		x		
Sillín					1		x		

Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R
Tragaluces	0				Llave encendido	1				Monofono	0			
Luces led	2		x		Kit Herramientas	0								
Maletero	1				Sirena	1								
cable poder	0													

Estado General	Pintura:	Estructura:
	Deteriorada por uso	Deteriorada por uso

IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		Cargo
Nombre (Quien emite concepto)	**Firma**	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:	C: Cantidad	D: Deteriorado
	B: Buen estado	R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO MOTOCICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	SUZUKI	MOTOCICLETA	2019	DR-X 200

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	OFX37E	9FSSH42A1KC029560	H402-238335

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo encuenta la RESOLUCIÓN NÚMERO 05884 DEL 27-12-2019, Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia. Se da diagnostico por parte de un personal de ingenieros de la Secretaria de Seguridad, Convivencia y Justicia, los cuales realizan concepto de reintegro verificando el estado del componente de movilidad.
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

Bienes Servibles No Utilizables (Resolución 001 de 2001 Numeral 5.6.1.1.): En la categoría de bienes servibles no utilizables se agrupan aquellos bienes que ya han cumplido con la función principal para la cual fueron adquiridos o que han perdido utilidad para la entidad

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

Bienes Inservibles (Resolución 001 de 2001 Numeral 5.6.2.): En esta categoría se agrupan aquellos bienes que no pueden ser reparados, reconstruidos o mejorados tecnológicamente debido a su mal estado físico o mecánico o que esa inversión resultaría ineficiente y antieconómica para la entidad

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
26/03/2019	5	6	13.100.416,00	

Descripción de daño o mejora

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		1		X		
Guardabarros	1		X		1		X		
Luces	1		X		1		x		
Direccionales	2		x		2		x		
Frenos	1		X		1		X		
Rompe vientos					0				
Retrovisores					2				
Manubrio mando luces y acelerador					1		X		
Panel de control (tacómetro velocímetro)					1		X		
Kit arrastre (piñón, plato y cadena)					1		X		
Batería.					1				
Apoya pies					4		X		
tanque combustible					1		X		
Motor					1		x		
Maniguetas					2		x		
Sillín					1		x		

Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R
Tragaluces	0				Llave encendido	1				Monofono	0			
Luces led	2		x		Kit Herramientas	0								
Maletero	1				Sirena	1								
cable poder	0													

Estado General

Pintura:
Deteriorada por uso

Estructura:
Deteriorada por uso

	Cargo
IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER	
Nombre (Quien emite concepto)	**Firma** Perito

Documentación Anexa en_____Folios:

C: Cantidad D: Deteriorado
B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO AUTOMOTOR

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	RENAULT	PANEL	2019	TRAFIC

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	OLO688	VF10FL21AKS503402	R9MD450C130573

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamien		Teniendo encuenta la RESOLUCIÓN NÚMERO 05884 DEL 27-12-2019, Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia. Se da diagnostico por parte de un personal de ingenieros de la Secretaria de Seguridad, Convivencia y Justicia, los cuales realizan concepto de reintegro verificando el estado del componente de movilidad.
Obsolescencia	x	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

Bienes Servibles No Utilizables (Resolución 001 de 2001 Numeral 5.6.1.1.): En la categoría de bienes servibles no utilizables se agrupan aquellos bienes que ya han cumplido con la función principal para la cual fueron adquiridos o que han perdido utilidad para la entidad

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	x	
Salubridad		

Bienes Inservibles (Resolución 001 de 2001 Numeral 5.6.2.): En esta categoría se agrupan aquellos bienes que no pueden ser reparados, reconstruidos o mejorados tecnológicamente debido a su mal estado físico o mecánico o que esa inversión resultaría ineficiente y antieconómica para la entidad

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
2/04/2019	5	6	113.147.400,00	

Descripción de daño o mejora

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **POLICIA NACIONAL** **METROPOLITANA DE BOGOTA**	**DOCUMENTO NO CONTROLADO**

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	2		X		2		X		
Suspensión	2		X		2		X		
Guardabarros	2		X		2		X		
Luces	2		X		2		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	2		X		2		X		
Para choques					1		X		
Retrovisores					3		X		
volante y palanca de cambios					2		X		
Tablero instrumentos					1		X		
Capot					1		X		
Batería.					1		X		
Transmisión y cardan					1		X		
Tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Caja velocidades					1		X		
Sillas					2		X		

Estado Accesori	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesori	C	B	D	R
Tragaluces	N/A				Llave encendido	1				Mono fono	N/A			
Cámaras	N/A				control barra luce	N/A								
Barra de luces	N/A				Sirena	N/A								

Estado General	Pintura: Deterioro normal por uso	Estructura: Deteriorado por uso

		Cargo
IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		
Nombre (Quien emite concepto)	**Firma**	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:	C: Cantidad D: Deteriorado B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO MOTOCICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	SUZUKI	MOTOCICLETA	2019	DR-X 200

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	OFU48E	9FSSH42A4KC029763	H402-238806

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo encuenta la RESOLUCIÓN NÚMERO 05884 DEL 27-12-2019, Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logisticos de la Policía Nacional de Colombia. Se da diagnostico por parte de un personal de ingenieros de la Secretaria de Seguridad, Convivencia y Justicia, los cuales realizan concepto de reintegro verificando el estado del componente de movilidad.
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

Bienes Servibles No Utilizables (Resolución 001 de 2001 Numeral 5.6.1.1.): En la categoría de bienes servibles no utilizables se agrupan aquellos bienes que ya han cumplido con la función principal para la cual fueron adquiridos o que han perdido utilidad para la entidad

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

Bienes Inservibles (Resolución 001 de 2001 Numeral 5.6.2.): En esta categoría se agrupan aquellos bienes que no pueden ser reparados, reconstruidos o mejorados tecnológicamente debido a su mal estado físico o mecánico o que esa inversión resultaría ineficiente y antieconómica para la entidad

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
10/04/2019	5	6	13.100.416,00	

Descripción de daño o mejora

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		1		X		
Guardabarros	1		X		1		X		
Luces	1		X		1		x		
Direccionales	2		x		2		x		
Frenos	1		X		1		X		
Rompe vientos					0				
Retrovisores					2				
Manubrio mando luces y acelerador					1		X		
Panel de control (tacómetro velocímetro)					1		X		
Kit arrastre (piñón, plato y cadena)					1		X		
Batería.					1				
Apoya pies					4		X		
tanque combustible					1		X		
Motor					1		x		
Manigueta s					2		x		
Sillín					1		x		

Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R
Tragaluces	0				Llave encendido	1				Monofono	0			
Luces led	2		x		Kit Herramientas	0								
Maletero	1				Sirena	1								
cable poder	0													

Estado General

Pintura:
Deteriorada por uso

Estructura:
Deteriorada por uso

		Cargo
IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		
Nombre (Quien emite concepto)	**Firma**	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:

C: Cantidad D: Deteriorado
B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO MOTOCICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	SUZUKI	MOTOCICLETA	2019	DR-X 200

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	OFN55E	9FSSH42A9KC029919	H402-238902

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo encuenta la RESOLUCIÓN NÚMERO 05884 DEL 27-12-2019, Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia. Se da diagnostico por parte de un personal de ingenieros de la Secretaria de Seguridad, Convivencia y Justicia, los cuales realizan concepto de reintegro verificando el estado del componente de movilidad.
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

Bienes Servibles No Utilizables (Resolución 001 de 2001 Numeral 5.6.1.1.): En la categoría de bienes servibles no utilizables se agrupan aquellos bienes que ya han cumplido con la función principal para la cual fueron adquiridos o que han perdido utilidad para la entidad

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

Bienes Inservibles (Resolución 001 de 2001 Numeral 5.6.2.): En esta categoría se agrupan aquellos bienes que no pueden ser reparados, reconstruidos o mejorados tecnológicamente debido a su mal estado físico o mecánico o que esa inversión resultaría ineficiente y antieconómica para la entidad

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
21/05/2019	5	6	16.616.832,00	

Descripción de daño o mejora

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **POLICIA NACIONAL** **METROPOLITANA DE BOGOTA**	**DOCUMENTO NO CONTROLADO**

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		1		X		
Guardabarros	1		X		1		X		
Luces	1		X		1		x		
Direccionales	2		x		2		x		
Frenos	1		X		1		X		
Rompe vientos					0				
Retrovisores					2				
Manubrio mando luces y acelerador					1		X		
Panel de control (tacómetro velocímetro)					1		X		
Kit arrastre (piñón, plato y cadena)					1		X		
Batería.					1				
Apoya pies					4		X		
tanque combustible					1		X		
Motor					1		x		
Maniguetas					2		x		
Sillín					1		x		

Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R
Tragaluces	0				Llave encendido	1				Monofono	0			
Luces led	2		x		Kit Herramientas	0								
Maletero	1				Sirena	1								
cable poder	0													

Estado General	**Pintura:** Deteriorada por uso	**Estructura:** Deteriorada por uso

IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER **Nombre** (Quien emite concepto)	**Firma**	**Cargo** Perito

Documentación Anexa en_____Folios:	C: Cantidad B: Buen estado	D: Deteriorado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO AUTOMOTOR

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	RENAULT	PANEL	2019	TRAFIC

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	OLO627	VF10FL21AKS480479	R9MD450C129813

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?		
CAUSA		**Descripción**
No se requiere para su funcionamien		Teniendo encuenta la RESOLUCIÓN NÚMERO 05884 DEL 27-12-2019, Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia. Se da diagnostico por parte de un personal de ingenieros de la Secretaria de Seguridad, Convivencia y Justicia, los cuales realizan concepto de reintegro verificando el estado del componente de movilidad.
Obsolescencia	x	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

Bienes Servibles No Utilizables (Resolución 001 de 2001 Numeral 5.6.1.1.): En la categoría de bienes servibles no utilizables se agrupan aquellos bienes que ya han cumplido con la función principal para la cual fueron adquiridos o que han perdido utilidad para la entidad

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?		
Razón		**Descripción**
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	x	
Salubridad		

Bienes Inservibles (Resolución 001 de 2001 Numeral 5.6.2.): En esta categoría se agrupan aquellos bienes que no pueden ser reparados, reconstruidos o mejorados tecnológicamente debido a su mal estado físico o mecánico o que esa inversión resultaría ineficiente y antieconómica para la entidad

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO				
Fecha adquisición	**Años de vida útil**	**Años de Uso**	**Valor Adquisición**	**KILOMETRAJE**
27/05/2019	5	6	**113.044.777,00**	

Descripción de daño o mejora

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **POLICIA NACIONAL** **METROPOLITANA DE BOGOTA**	**DOCUMENTO NO CONTROLADO**

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	2		X		2		X		
Suspensión	2		X		2		X		
Guardabarros	2		X		2		X		
Luces	2		X		2		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	2		X		2		X		
Para choques					1		X		
Retrovisores					3		X		
volante y palanca de cambios					2		X		
Tablero instrumentos					1		X		
Capot					1		X		
Batería.					1		X		
Transmisión y cardan					1		X		
Tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Caja velocidades					1		X		
Sillas					2		X		

Estado Accesori	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesori	C	B	D	R
Tragaluces	N/A				Llave encendido	1				Mono fono	N/A			
Cámaras	N/A				control barra luce	N/A								
Barra de luces	N/A				Sirena	N/A								

Estado General	Pintura: Deterioro normal por uso	Estructura: Deteriorado por uso

IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		**Cargo**
Nombre (Quien emite concepto)	**Firma**	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:	C: Cantidad D: Deteriorado B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO AUTOMOTOR

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	RENAULT	PANEL	2019	TRAFIC

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	OLO628	VF10FL21AKS480506	R9MD450C130178

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?		
CAUSA		**Descripción**
No se requiere para su funcionamien		Teniendo encuenta la RESOLUCIÓN NÚMERO 05884 DEL 27-12-2019, Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia. Se da diagnostico por parte de un personal de ingenieros de la Secretaria de Seguridad, Convivencia y Justicia, los cuales realizan concepto de reintegro verificando el estado del componente de movilidad.
Obsolescencia	x	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

Bienes Servibles No Utilizables (Resolución 001 de 2001 Numeral 5.6.1.1.): En la categoría de bienes servibles no utilizables se agrupan aquellos bienes que ya han cumplido con la función principal para la cual fueron adquiridos o que han perdido utilidad para la entidad

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?		
Razón		**Descripción**
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	x	
Salubridad		

Bienes Inservibles (Resolución 001 de 2001 Numeral 5.6.2.): En esta categoría se agrupan aquellos bienes que no pueden ser reparados, reconstruidos o mejorados tecnológicamente debido a su mal estado físico o mecánico o que esa inversión resultaría ineficiente y antieconómica para la entidad

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO				
Fecha adquisición	**Años de vida útil**	**Años de Uso**	**Valor Adquisición**	**KILOMETRAJE**
27/05/2019	5	6	**113.044.777,00**	
Descripción de daño o mejora				

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **POLICIA NACIONAL** **METROPOLITANA DE BOGOTA**	**DOCUMENTO NO CONTROLADO**

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	2		X		2		X		
Suspensión	2		X		2		X		
Guardabarros	2		X		2		X		
Luces	2		X		2		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	2		X		2		X		
Para choques					1		X		
Retrovisores					3		X		
volante y palanca de cambios					2		X		
Tablero instrumentos					1		X		
Capot					1		X		
Batería.					1		X		
Transmisión y cardan					1		X		
Tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Caja velocidades					1		X		
Sillas					2		X		

Estado Accesori	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesori	C	B	D	R
Tragaluces	N/A				Llave encendido	1				Mono fono	N/A			
Cámaras	N/A				control barra luce	N/A								
Barra de luces	N/A				Sirena	N/A								

Estado General	Pintura: Deterioro normal por uso	Estructura: Deteriorado por uso

		Cargo
IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		
Nombre (Quien emite concepto)	**Firma**	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:	C: Cantidad D: Deteriorado B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO AUTOMOTOR

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	RENAULT	PANEL	2019	TRAFIC

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	OLO629	VF10FL21AKS480507	R9MD450C130204

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?		
CAUSA		**Descripción**
No se requiere para su funcionamien		Teniendo encuenta la RESOLUCIÓN NÚMERO 05884 DEL 27-12-2019, Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia. Se da diagnostico por parte de un personal de ingenieros de la Secretaria de Seguridad, Convivencia y Justicia, los cuales realizan concepto de reintegro verificando el estado del componente de movilidad.
Obsolescencia	x	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

Bienes Servibles No Utilizables (Resolución 001 de 2001 Numeral 5.6.1.1.): En la categoría de bienes servibles no utilizables se agrupan aquellos bienes que ya han cumplido con la función principal para la cual fueron adquiridos o que han perdido utilidad para la entidad

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?		
Razón		**Descripción**
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	x	
Salubridad		

Bienes Inservibles (Resolución 001 de 2001 Numeral 5.6.2.): En esta categoría se agrupan aquellos bienes que no pueden ser reparados, reconstruidos o mejorados tecnológicamente debido a su mal estado físico o mecánico o que esa inversión resultaría ineficiente y antieconómica para la entidad

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO				
Fecha adquisición	**Años de vida útil**	**Años de Uso**	**Valor Adquisición**	**KILOMETRAJE**
27/05/2019	5	6	**113.044.777,00**	
Descripción de daño o mejora				

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **POLICIA NACIONAL** **METROPOLITANA DE BOGOTA**	**DOCUMENTO NO CONTROLADO**

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	2		X		2		X		
Suspensión	2		X		2		X		
Guardabarros	2		X		2		X		
Luces	2		X		2		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	2		X		2		X		
Para choques					1		X		
Retrovisores					3		X		
volante y palanca de cambios					2		X		
Tablero instrumentos					1		X		
Capot					1		X		
Batería.					1		X		
Transmisión y cardan					1		X		
Tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Caja velocidades					1		X		
Sillas					2		X		

stado Accesori	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	stado Accesori	C	B	D	R
Tragaluces	N/A				Llave encendido	1				Mono fono	N/A			
Cámaras	N/A				control barra luce	N/A								
Barra de luces	N/A				Sirena	N/A								

Estado General	Pintura: Deterioro normal por uso	Estructura: Deteriorado por uso

		Cargo
IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		
Nombre (Quien emite concepto)	**Firma**	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:	C: Cantidad D: Deteriorado B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO AUTOMOTOR

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 27-10-2025	RENAULT	PANEL	2019	TRAFIC

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	OLO639	VF10FL21AKS480547	R9MD450C130336

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?		
CAUSA		**Descripción**
No se requiere para su funcionamien		Teniendo encuenta la RESOLUCIÓN NÚMERO 05884 DEL 27-12-2019, Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia. Se da diagnostico por parte de un personal de ingenieros de la Secretaria de Seguridad, Convivencia y Justicia, los cuales realizan concepto de reintegro verificando el estado del componente de movilidad.
Obsolescencia	x	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

Bienes Servibles No Utilizables (Resolución 001 de 2001 Numeral 5.6.1.1.): En la categoría de bienes servibles no utilizables se agrupan aquellos bienes que ya han cumplido con la función principal para la cual fueron adquiridos o que han perdido utilidad para la entidad

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?		
Razón		**Descripción**
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	x	
Salubridad		

Bienes Inservibles (Resolución 001 de 2001 Numeral 5.6.2.): En esta categoría se agrupan aquellos bienes que no pueden ser reparados, reconstruidos o mejorados tecnológicamente debido a su mal estado físico o mecánico o que esa inversión resultaría ineficiente y antieconómica para la entidad

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO				
Fecha adquisición	**Años de vida útil**	**Años de Uso**	**Valor Adquisición**	**KILOMETRAJE**
27/05/2019	5	6	**113.044.777,00**	
Descripción de daño o mejora				

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL POLICIA NACIONAL METROPOLITANA DE BOGOTA	DOCUMENTO NO CONTROLADO

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	2		X		2		X		
Suspensión	2		X		2		X		
Guardabarros	2		X		2		X		
Luces	2		X		2		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	2		X		2		X		
Para choques					1		X		
Retrovisores					3		X		
volante y palanca de cambios					2		X		
Tablero instrumentos					1		X		
Capot					1		X		
Batería.					1		X		
Transmisión y cardan					1		X		
Tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Caja velocidades					1		X		
Sillas					2		X		

Estado Accesori	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesori	C	B	D	R
Tragaluces	N/A				Llave encendido	1				Mono fono	N/A			
Cámaras	N/A				control barra luce	N/A								
Barra de luces	N/A				Sirena	N/A								

Estado General	Pintura: Deterioro normal por uso	Estructura: Deteriorado por uso

IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER **Nombre** (Quien emite concepto)	**Firma**	**Cargo** Perito

Documentación Anexa en_____Folios:	C: Cantidad D: Deteriorado B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO AUTOMOTOR

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Linea
BOGOTA 07-02-2026	RENAULT	PANEL	2019	TRAFIC

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	OLO670	VF10FL21AKS503407	R9MD450C130493

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamien		Teniendo encuenta la RESOLUCIÓN NÚMERO 05884 DEL 27-12-2019, Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia. Se da diagnostico por parte de un personal de ingenieros de la Secretaria de Seguridad, Convivencia y Justicia, los cuales realizan concepto de reintegro verificando el estado del componente de movilidad.
Obsolescencia	x	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

Bienes Servibles No Utilizables (Resolución 001 de 2001 Numeral 5.6.1.1.): En la categoría de bienes servibles no utilizables se agrupan aquellos bienes que ya han cumplido con la función principal para la cual fueron adquiridos o que han perdido utilidad para la entidad

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	x	
Salubridad		

Bienes Inservibles (Resolución 001 de 2001 Numeral 5.6.2.): En esta categoría se agrupan aquellos bienes que no pueden ser reparados, reconstruidos o mejorados tecnológicamente debido a su mal estado físico o mecánico o que esa inversión resultaría ineficiente y antieconómica para la entidad

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
27/05/2019	5	6	113.044.777,00	

Descripción de daño o mejora

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **POLICIA NACIONAL** **METROPOLITANA DE BOGOTA**	**DOCUMENTO NO CONTROLADO**

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	2		X		2		X		
Suspensión	2		X		2		X		
Guardabarros	2		X		2		X		
Luces	2		X		2		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	2		X		2		X		
Para choques					1		X		
Retrovisores					3		X		
volante y palanca de cambios					2		X		
Tablero instrumentos					1		X		
Capot					1		X		
Batería.					1		X		
Transmisión y cardan					1		X		
Tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Caja velocidades					1		X		
Sillas					2		X		

stado Accesori	C	B	D	R	Estado Accesori	C	B	D	R	stado Accesori	C	B	D	R
Tragaluces	N/A				Llave encendido	1				Mono fono	N/A			
Cámaras	N/A				control barra luce	N/A								
Barra de luces	N/A				Sirena	N/A								

Estado General	Pintura: Deterioro normal por uso	Estructura: Deteriorado por uso

		Cargo
IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		
Nombre (Quien emite concepto)	**Firma**	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:	C: Cantidad D: Deteriorado B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO AUTOMOTOR

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	RENAULT	PANEL	2019	TRAFIC

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	OLO671	VF10FL21AKS503408	R9MD450C130529

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?		
CAUSA		**Descripción**
No se requiere para su funcionamien		Teniendo encuenta la RESOLUCIÓN NÚMERO 05884 DEL 27-12-2019, Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia. Se da diagnostico por parte de un personal de ingenieros de la Secretaria de Seguridad, Convivencia y Justicia, los cuales realizan concepto de reintegro verificando el estado del componente de movilidad.
Obsolescencia	x	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

Bienes Servibles No Utilizables (Resolución 001 de 2001 Numeral 5.6.1.1.): En la categoría de bienes servibles no utilizables se agrupan aquellos bienes que ya han cumplido con la función principal para la cual fueron adquiridos o que han perdido utilidad para la entidad

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?		
Razón		**Descripción**
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	x	
Salubridad		

Bienes Inservibles (Resolución 001 de 2001 Numeral 5.6.2.): En esta categoría se agrupan aquellos bienes que no pueden ser reparados, reconstruidos o mejorados tecnológicamente debido a su mal estado físico o mecánico o que esa inversión resultaría ineficiente y antieconómica para la entidad

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO				
Fecha adquisición	**Años de vida útil**	**Años de Uso**	**Valor Adquisición**	**KILOMETRAJE**
27/05/2019	5	6	**113.044.777,00**	
Descripción de daño o mejora				

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **POLICIA NACIONAL** **METROPOLITANA DE BOGOTA**	**DOCUMENTO NO CONTROLADO**

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	2		X		2		X		
Suspensión	2		X		2		X		
Guardabarros	2		X		2		X		
Luces	2		X		2		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	2		X		2		X		
Para choques					1		X		
Retrovisores					3		X		
volante y palanca de cambios					2		X		
Tablero instrumentos					1		X		
Capot					1		X		
Batería.					1		X		
Transmisión y cardan					1		X		
Tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Caja velocidades					1		X		
Sillas					2		X		

Estado Accesori	C	B	D	R	Estado Accesori	C	B	D	R	Estado Accesori	C	B	D	R
Tragaluces	N/A				Llave encendido	1				Mono fono	N/A			
Cámaras	N/A				control barra luce	N/A								
Barra de luces	N/A				Sirena	N/A								

Estado General	Pintura: Deterioro normal por uso	Estructura: Deteriorado por uso

		Cargo
IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		
Nombre (Quien emite concepto)	**Firma**	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:	C: Cantidad D: Deteriorado B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO AUTOMOTOR

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	RENAULT	PANEL	2019	TRAFIC

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	OLO666	VF10FL21AKS503415	R9MD450C130640

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?		
CAUSA		**Descripción**
No se requiere para su funcionamien		Teniendo encuenta la RESOLUCIÓN NÚMERO 05884 DEL 27-12-2019, Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia. Se da diagnostico por parte de un personal de ingenieros de la Secretaria de Seguridad, Convivencia y Justicia, los cuales realizan concepto de reintegro verificando el estado del componente de movilidad.
Obsolescencia	x	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

Bienes Servibles No Utilizables (Resolución 001 de 2001 Numeral 5.6.1.1.): En la categoría de bienes servibles no utilizables se agrupan aquellos bienes que ya han cumplido con la función principal para la cual fueron adquiridos o que han perdido utilidad para la entidad

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?		
Razón		**Descripción**
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	x	
Salubridad		

Bienes Inservibles (Resolución 001 de 2001 Numeral 5.6.2.): En esta categoría se agrupan aquellos bienes que no pueden ser reparados, reconstruidos o mejorados tecnológicamente debido a su mal estado físico o mecánico o que esa inversión resultaría ineficiente y antieconómica para la entidad

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO				
Fecha adquisición	**Años de vida útil**	**Años de Uso**	**Valor Adquisición**	**KILOMETRAJE**
27/05/2019	5	6	**113.044.777,00**	
Descripción de daño o mejora				

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **POLICIA NACIONAL** **METROPOLITANA DE BOGOTA**	**DOCUMENTO NO CONTROLADO**

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	2		X		2		X		
Suspensión	2		X		2		X		
Guardabarros	2		X		2		X		
Luces	2		X		2		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	2		X		2		X		
Para choques					1		X		
Retrovisores					3		X		
volante y palanca de cambios					2		X		
Tablero instrumentos					1		X		
Capot					1		X		
Batería.					1		X		
Transmisión y cardan					1		X		
Tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Caja velocidades					1		X		
Sillas					2		X		

Estado Accesori	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesori	C	B	D	R
Tragaluces	N/A				Llave encendido	1				Mono fono	N/A			
Cámaras	N/A				control barra luce	N/A								
Barra de luces	N/A				Sirena	N/A								

Estado General	Pintura: Deterioro normal por uso	Estructura: Deteriorado por uso

		Cargo
IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		
Nombre (Quien emite concepto)	**Firma**	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:	C: Cantidad D: Deteriorado B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO AUTOMOTOR

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	RENAULT	PANEL	2019	TRAFIC

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	OLO676	VF10FL21AKS598047	R9MD450C130856

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?		
CAUSA		**Descripción**
No se requiere para su funcionamien		Teniendo encuenta la RESOLUCIÓN NÚMERO 05884 DEL 27-12-2019, Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia. Se da diagnostico por parte de un personal de ingenieros de la Secretaria de Seguridad, Convivencia y Justicia, los cuales realizan concepto de reintegro verificando el estado del componente de movilidad.
Obsolescencia	x	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

Bienes Servibles No Utilizables (Resolución 001 de 2001 Numeral 5.6.1.1.): En la categoría de bienes servibles no utilizables se agrupan aquellos bienes que ya han cumplido con la función principal para la cual fueron adquiridos o que han perdido utilidad para la entidad

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?		
Razón		**Descripción**
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	x	
Salubridad		

Bienes Inservibles (Resolución 001 de 2001 Numeral 5.6.2.): En esta categoría se agrupan aquellos bienes que no pueden ser reparados, reconstruidos o mejorados tecnológicamente debido a su mal estado físico o mecánico o que esa inversión resultaría ineficiente y antieconómica para la entidad

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO				
Fecha adquisición	**Años de vida útil**	**Años de Uso**	**Valor Adquisición**	**KILOMETRAJE**
27/05/2019	5	6	**113.044.777,00**	
Descripción de daño o mejora				

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **POLICIA NACIONAL** **METROPOLITANA DE BOGOTA**	**DOCUMENTO NO CONTROLADO**

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	2		X		2		X		
Suspensión	2		X		2		X		
Guardabarros	2		X		2		X		
Luces	2		X		2		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	2		X		2		X		
Para choques					1		X		
Retrovisores					3		X		
volante y palanca de cambios					2		X		
Tablero instrumentos					1		X		
Capot					1		X		
Batería.					1		X		
Transmisión y cardan					1		X		
Tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Caja velocidades					1		X		
Sillas					2		X		

Estado Accesori	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesori	C	B	D	R
Tragaluces	N/A				Llave encendido	1				Mono fono	N/A			
Cámaras	N/A				control barra luce	N/A								
Barra de luces	N/A				Sirena	N/A								

Estado General	Pintura: Deterioro normal por uso	Estructura: Deteriorado por uso

		Cargo
IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		
Nombre (Quien emite concepto)	**Firma**	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:	C: Cantidad D: Deteriorado B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO AUTOMOTOR

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	RENAULT	PANEL	2019	TRAFIC

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	OLO635	VF10FL21AKS480543	R9MD450C130509

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamient		Teniendo encuenta la RESOLUCIÓN NÚMERO 05884 DEL 27-12-2019, Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia. Se da diagnostico por parte de un personal de ingenieros de la Secretaria de Seguridad, Convivencia y Justicia, los cuales realizan concepto de reintegro verificando el estado del componente de movilidad.
Obsolescencia	x	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

Bienes Servibles No Utilizables (Resolución 001 de 2001 Numeral 5.6.1.1.): En la categoria de bienes servibles no utilizables se agrupan aquellos bienes que ya han cumplido con la función principal para la cual fueron adquiridos o que han perdido utilidad para la entidad

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	x	
Salubridad		

Bienes Inservibles (Resolución 001 de 2001 Numeral 5.6.2.): En esta categoría se agrupan aquellos bienes que no pueden ser reparados, reconstruidos o mejorados tecnológicamente debido a su mal estado físico o mecánico o que esa inversión resultaría ineficiente y antieconómica para la entidad

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
27/05/2019	5	6	113.044.777,00	

Descripción de daño o mejora

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **POLICIA NACIONAL** **METROPOLITANA DE BOGOTA**	**DOCUMENTO NO CONTROLADO**

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	2		X		2		X		
Suspensión	2		X		2		X		
Guardabarros	2		X		2		X		
Luces	2		X		2		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	2		X		2		X		
Para choques					1		X		
Retrovisores					3		X		
volante y palanca de cambios					2		X		
Tablero instrumentos					1		X		
Capot					1		X		
Batería.					1		X		
Transmisión y cardan					1		X		
Tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Caja velocidades					1		X		
Sillas					2		X		

Estado Accesori	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesori	C	B	D	R
Tragaluces	N/A				Llave encendido	1				Mono fono	N/A			
Cámaras	N/A				control barra luce	N/A								
Barra de luces	N/A				Sirena	N/A								

Estado General	Pintura: Deterioro normal por uso	Estructura: Deteriorado por uso

IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER **Nombre** (Quien emite concepto)	**Firma**	**Cargo** Perito

Documentación Anexa en_____Folios:	C: Cantidad D: Deteriorado B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO AUTOMOTOR

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	RENAULT	PANEL	2019	TRAFIC

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	OLO600	VF10FL21AKS480484	R9MD450C129873

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamien		Teniendo encuenta la RESOLUCIÓN NÚMERO 05884 DEL 27-12-2019, Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia. Se da diagnostico por parte de un personal de ingenieros de la Secretaria de Seguridad, Convivencia y Justicia, los cuales realizan concepto de reintegro verificando el estado del componente de movilidad.
Obsolescencia	x	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

Bienes Servibles No Utilizables (Resolución 001 de 2001 Numeral 5.6.1.1.): En la categoría de bienes servibles no utilizables se agrupan aquellos bienes que ya han cumplido con la función principal para la cual fueron adquiridos o que han perdido utilidad para la entidad

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	x	
Salubridad		

Bienes Inservibles (Resolución 001 de 2001 Numeral 5.6.2.): En esta categoría se agrupan aquellos bienes que no pueden ser reparados, reconstruidos o mejorados tecnológicamente debido a su mal estado físico o mecánico o que esa inversión resultaría ineficiente y antieconómica para la entidad

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
27/05/2019	5	6	**113.286.800,00**	

Descripción de daño o mejora

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	2		X		2		X		
Suspensión	2		X		2		X		
Guardabarros	2		X		2		X		
Luces	2		X		2		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	2		X		2		X		
Para choques					1		X		
Retrovisores					3		X		
volante y palanca de cambios					2		X		
Tablero instrumentos					1		X		
Capot					1		X		
Batería.					1		X		
Transmisión y cardan					1		X		
Tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Caja velocidades					1		X		
Sillas					2		X		

Estado Accesori	C	B	D	R	Estado Accesoric	C	B	D	R	Estado Accesori	C	B	D	R
Tragaluces	N/A				Llave encendido	1				Mono fono	N/A			
Cámaras	N/A				control barra luce	N/A								
Barra de luces	N/A				Sirena	N/A								

Estado General	Pintura:	Estructura:
	Deterioro normal por uso	Deteriorado por uso

IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		**Cargo**
Nombre (Quien emite concepto)	**Firma**	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:	C: Cantidad D: Deteriorado
	B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO MOTOCICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	SUZUKI	MOTOCICLETA	2019	DR-X 200

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	OFT03E	9FSSH42A4KC029875	H402-238918

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo encuenta la RESOLUCIÓN NÚMERO 05884 DEL 27-12-2019, Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia. Se da diagnostico por parte de un personal de ingenieros de la Secretaria de Seguridad, Convivencia y Justicia, los cuales realizan concepto de reintegro verificando el estado del componente de movilidad.
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

Bienes Servibles No Utilizables (Resolución 001 de 2001 Numeral 5.6.1.1.): En la categoría de bienes servibles no utilizables se agrupan aquellos bienes que ya han cumplido con la función principal para la cual fueron adquiridos o que han perdido utilidad para la entidad

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

Bienes Inservibles (Resolución 001 de 2001 Numeral 5.6.2.): En esta categoría se agrupan aquellos bienes que no pueden ser reparados, reconstruidos o mejorados tecnológicamente debido a su mal estado físico o mecánico o que esa inversión resultaría ineficiente y antieconómica para la entidad

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
27/05/2019	5	6	13.100.416,00	

Descripción de daño o mejora

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		1		X		
Guardabarros	1		X		1		X		
Luces	1		X		1		x		
Direccionales	2		x		2		x		
Frenos	1		X		1		X		
Rompe vientos					0				
Retrovisores					2				
Manubrio mando luces y acelerador					1		X		
Panel de control (tacómetro velocímetro)					1		X		
Kit arrastre (piñón, plato y cadena)					1		X		
Batería.					1				
Apoya pies					4		X		
tanque combustible					1		X		
Motor					1		x		
Maniguetas					2		x		
Sillín					1		x		

Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R
Tragaluces	0				Llave encendido	1				Monofono	0			
Luces led	2		x		Kit Herramientas	0								
Maletero	1				Sirena	1								
cable poder	0													

Estado General	Pintura:	Estructura:
	Deteriorada por uso	Deteriorada por uso

		Cargo
IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		
Nombre (Quien emite concepto)	**Firma**	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:	C: Cantidad	D: Deteriorado
	B: Buen estado	R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO MOTOCICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Linea
BOGOTA 07-02-2026	SUZUKI	MOTOCICLETA	2019	DR-X 200

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	OFT48E	9FSSH42AXKC029864	H402-238827

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo encuenta la RESOLUCIÓN NÚMERO 05884 DEL 27-12-2019, Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia. Se da diagnostico por parte de un personal de ingenieros de la Secretaria de Seguridad, Convivencia y Justicia, los cuales realizan concepto de reintegro verificando el estado del componente de movilidad.
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

Bienes Servibles No Utilizables (Resolución 001 de 2001 Numeral 5.6.1.1.): En la categoría de bienes servibles no utilizables se agrupan aquellos bienes que ya han cumplido con la función principal para la cual fueron adquiridos o que han perdido utilidad para la entidad

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

Bienes Inservibles (Resolución 001 de 2001 Numeral 5.6.2.): En esta categoría se agrupan aquellos bienes que no pueden ser reparados, reconstruidos o mejorados tecnológicamente debido a su mal estado físico o mecánico o que esa inversión resultaría ineficiente y antieconómica para la entidad

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
10/06/2019	5	6	13.100.416,00	

Descripción de daño o mejora

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		1		X		
Guardabarros	1		X		1		X		
Luces	1		X		1		x		
Direccionales	2		x		2		x		
Frenos	1		X		1		X		
Rompe vientos					0				
Retrovisores					2				
Manubrio mando luces y acelerador					1		X		
Panel de control (tacómetro velocímetro)					1		X		
Kit arrastre (piñón, plato y cadena)					1		X		
Batería.					1				
Apoya pies					4		X		
tanque combustible					1		X		
Motor					1		x		
Manigueta s					2		x		
Sillín					1		x		

Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R
Tragaluces	0				Llave encendido	1				Monofono	0			
Luces led	2		x		Kit Herramientas	0								
Maletero	1				Sirena	1								
cable poder	0													

Estado General

Pintura:
Deteriorada por uso

Estructura:
Deteriorada por uso

IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		Cargo
Nombre (Quien emite concepto)	**Firma**	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:

C: Cantidad D: Deteriorado
B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO MOTOCICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	YAMAHA	MOTOCICLETA	2019	XTZ 250

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	OFZ70E	9FKDG2814K2015665	G3F2E015665

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo encuenta la RESOLUCIÓN NÚMERO 05884 DEL 27-12-2019, Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia. Se da diagnostico por parte de un personal de ingenieros de la Secretaria de Seguridad, Convivencia y Justicia, los cuales realizan concepto de reintegro verificando el estado del componente de movilidad.
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

Bienes Servibles No Utilizables (Resolución 001 de 2001 Numeral 5.6.1.1.): En la categoría de bienes servibles no utilizables se agrupan aquellos bienes que ya han cumplido con la función principal para la cual fueron adquiridos o que han perdido utilidad para la entidad

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

Bienes Inservibles (Resolución 001 de 2001 Numeral 5.6.2.): En esta categoría se agrupan aquellos bienes que no pueden ser reparados, reconstruidos o mejorados tecnológicamente debido a su mal estado físico o mecánico o que esa inversión resultaría ineficiente y antieconómica para la entidad

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
15/06/2019	5	6	17.401.472,00	

Descripción de daño o mejora

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **POLICIA NACIONAL** **METROPOLITANA DE BOGOTA**	**DOCUMENTO NO CONTROLADO**

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		1		X		
Guardabarros	1		X		1		X		
Luces	1		X		1		x		
Direccionales	2		x		2		x		
Frenos	1		X		1		X		
Rompe vientos					0				
Retrovisores					2				
Manubrio mando luces y acelerador					1		X		
Panel de control (tacómetro velocimetro)					1		X		
Kit arrastre (piñón, plato y cadena)					1		X		
Batería.					1				
Apoya pies					4		X		
tanque combustible					1		X		
Motor					1		x		
Manigueta s					2		x		
Sillín					1		x		

Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R
Tragaluces	0				Llave encendido	1				Monofono	0			
Luces led	2		x		Kit Herramientas	0								
Maletero	1				Sirena	1								
cable poder	0													

Estado General	**Pintura:** Deteriorada por uso	**Estructura:** Deteriorada por uso

IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER **Nombre** (Quien emite concepto)	**Firma**	**Cargo** Perito

Documentación Anexa en_____Folios:	C: Cantidad D: Deteriorado B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO MOTOCICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	SUZUKI	MOTOCICLETA	2019	DR-X 200

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	OFR34E	9FSSH42A5KC029786	H402-238787

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo encuenta la RESOLUCIÓN NÚMERO 05684 DEL 27-12-2019, Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policia Nacional de Colombia. Se da diagnostico por parte de un personal de ingenieros de la Secretaria de Seguridad, Convivencia y Justicia, los cuales realizan concepto de reintegro verificando el estado del componente de movilidad.
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

Bienes Servibles No Utilizables (Resolución 001 de 2001 Numeral 5.6.1.1.): En la categoría de bienes servibles no utilizables se agrupan aquellos bienes que ya han cumplido con la función principal para la cual fueron adquiridos o que han perdido utilidad para la entidad

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

Bienes Inservibles (Resolución 001 de 2001 Numeral 5.6.2.): En esta categoría se agrupan aquellos bienes que no pueden ser reparados, reconstruidos o mejorados tecnológicamente debido a su mal estado físico o mecánico o que esa inversión resultaría ineficiente y antieconómica para la entidad

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
15/06/2019	5	6	13.100.416,00	

Descripción de daño o mejora

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		1		X		
Guardabarros	1		X		1		X		
Luces	1		X		1		x		
Direccionales	2		x		2		x		
Frenos	1		X		1		X		
Rompe vientos					0				
Retrovisores					2				
Manubrio mando luces y acelerador					1		X		
Panel de control (tacómetro velocimetro)					1		X		
Kit arrastre (piñón, plato y cadena)					1		X		
Batería.					1				
Apoya pies					4		X		
tanque combustible					1		X		
Motor					1		x		
Maniguetas					2		x		
Sillín					1		x		

Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R
Tragaluces	0				Llave encendido	1				Monofono	0			
Luces led	2		x		Kit Herramientas	0								
Maletero	1				Sirena	1								
cable poder	0													

Estado General

Pintura:
Deteriorada por uso

Estructura:
Deteriorada por uso

IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		**Cargo**
Nombre (Quien emite concepto)	**Firma**	Perito

Documentación Anexa en____Folios:

C: Cantidad D: Deteriorado
B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO MOTOCICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	SUZUKI	MOTOCICLETA	2019	DR-X 200

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	OFR45E	9FSSH42AXKC029797	H402-238780

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo encuenta la RESOLUCIÓN NÚMERO 05884 DEL 27-12-2019, Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia. Se da diagnostico por parte de un personal de ingenieros de la Secretaria de Seguridad, Convivencia y Justicia, los cuales realizan concepto de reintegro verificando el estado del componente de movilidad.
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

Bienes Servibles No Utilizables (Resolución 001 de 2001 Numeral 5.6.1.1.): En la categoría de bienes servibles no utilizables se agrupan aquellos bienes que ya han cumplido con la función principal para la cual fueron adquiridos o que han perdido utilidad para la entidad

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

Bienes Inservibles (Resolución 001 de 2001 Numeral 5.6.2.): En esta categoría se agrupan aquellos bienes que no pueden ser reparados, reconstruidos o mejorados tecnológicamente debido a su mal estado físico o mecánico o que esa inversión resultaría ineficiente y antieconómica para la entidad

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
15/06/2019	5	6	**13.100.416,00**	

Descripción de daño o mejora

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		1		X		
Guardabarros	1		X		1		X		
Luces	1		X		1		x		
Direccionales	2		x		2		x		
Frenos	1		X		1		X		
Rompe vientos					0				
Retrovisores					2				
Manubrio mando luces y acelerador					1		X		
Panel de control (tacómetro velocímetro)					1		X		
Kit arrastre (piñón, plato y cadena)					1		X		
Batería.					1				
Apoya pies					4		X		
tanque combustible					1		X		
Motor					1		x		
Maniguetas					2		x		
Sillín					1		x		

Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R
Tragaluces	0				Llave encendido	1				Monofono	0			
Luces led	2		x		Kit Herramientas	0								
Maletero	1				Sirena	1								
cable poder	0													

Estado General

Pintura:
Deteriorada por uso

Estructura:
Deteriorada por uso

IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		**Cargo**
Nombre (Quien emite concepto)	**Firma**	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:

C: Cantidad D: Deteriorado
B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO MOTOCICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	SUZUKI	MOTOCICLETA	2019	DR-X 200

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	OFR50E	9FSSH42AXKC029802	H402-238779

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?		
CAUSA		**Descripción**
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo encuenta la RESOLUCIÓN NÚMERO 05884 DEL 27-12-2019, Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia. Se da diagnostico por parte de un personal de ingenieros de la Secretaria de Seguridad, Convivencia y Justicia, los cuales realizan concepto de reintegro verificando el estado del componente de movilidad.
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

Bienes Servibles No Utilizables (Resolución 001 de 2001 Numeral 5.6.1.1.): En la categoría de bienes servibles no utilizables se agrupan aquellos bienes que ya han cumplido con la función principal para la cual fueron adquiridos o que han perdido utilidad para la entidad

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?		
Razón		**Descripción**
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

Bienes Inservibles (Resolución 001 de 2001 Numeral 5.6.2.): En esta categoría se agrupan aquellos bienes que no pueden ser reparados, reconstruidos o mejorados tecnológicamente debido a su mal estado físico o mecánico o que esa inversión resultaría ineficiente y antieconómica para la entidad

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO				
Fecha adquisición	**Años de vida útil**	**Años de Uso**	**Valor Adquisición**	**KILOMETRAJE**
16/06/2019	5	6	**13.100.416,00**	

Descripción de daño o mejora

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		1		X		
Guardabarros	1		X		1		X		
Luces	1		X		1		x		
Direccionales	2		x		2		x		
Frenos	1		X		1		X		
Rompe vientos					0				
Retrovisores					2				
Manubrio mando luces y acelerador					1		X		
Panel de control (tacómetro velocímetro)					1		X		
Kit arrastre (piñón, plato y cadena)					1		X		
Batería.					1				
Apoya pies					4		X		
tanque combustible					1		X		
Motor					1		x		
Maniguetas					2		x		
Sillín					1		x		

Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R
Tragaluces	0				Llave encendido	1				Monofono	0			
Luces led	2		x		Kit Herramientas	0								
Maletero	1				Sirena	1								
cable poder	0													

Estado General

Pintura:
Deteriorada por uso

Estructura:
Deteriorada por uso

		Cargo
IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		
Nombre (Quien emite concepto)	**Firma**	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:

C: Cantidad D: Deteriorado
B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO MOTOCICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	SUZUKI	MOTOCICLETA	2019	DR-X 200

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	OFR55E	9FSSH42A9KC029807	H402-238759

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo encuenta la RESOLUCIÓN NÚMERO 05884 DEL 27-12-2019, Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia. Se da diagnostico por parte de un personal de ingenieros de la Secretaria de Seguridad, Convivencia y Justicia, los cuales realizan concepto de reintegro verificando el estado del componente de movilidad.
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

Bienes Servibles No Utilizables (Resolución 001 de 2001 Numeral 5.6.1.1.): En la categoría de bienes servibles no utilizables se agrupan aquellos bienes que ya han cumplido con la función principal para la cual fueron adquiridos o que han perdido utilidad para la entidad

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

Bienes Inservibles (Resolución 001 de 2001 Numeral 5.6.2.): En esta categoría se agrupan aquellos bienes que no pueden ser reparados, reconstruidos o mejorados tecnológicamente debido a su mal estado físico o mecánico o que esa inversión resultaría ineficiente y antieconómica para la entidad

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
16/06/2019	5	6	13.100.416,00	

Descripción de daño o mejora

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		1		X		
Guardabarros	1		X		1		X		
Luces	1		X		1		x		
Direccionales	2		x		2		x		
Frenos	1		X		1		X		
Rompe vientos					0				
Retrovisores					2				
Manubrio mando luces y acelerador					1		X		
Panel de control (tacómetro velocímetro)					1		X		
Kit arrastre (piñón, plato y cadena)					1		X		
Batería.					1				
Apoya pies					4		X		
tanque combustible					1		X		
Motor					1		x		
Manigueta s					2		x		
Sillín					1		x		

Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R
Tragaluces	0				Llave encendido	1				Monofono	0			
Luces led	2		x		Kit Herramientas	0								
Maletero	1				Sirena	1								
cable poder	0													

Estado General

Pintura:
Deteriorada por uso

Estructura:
Deteriorada por uso

IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		Cargo
Nombre (Quien emite concepto)	**Firma**	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:

C: Cantidad D: Deteriorado
B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO MOTOCICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	SUZUKI	MOTOCICLETA	2019	DR-X 200

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	OFR56E	9FSSH42A0KC029808	H402-238764

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo encuenta la RESOLUCIÓN NÚMERO 05884 DEL 27-12-2019, Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia. Se da diagnostico por parte de un personal de ingenieros de la Secretaria de Seguridad, Convivencia y Justicia, los cuales realizan concepto de reintegro verificando el estado del componente de movilidad.
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

Bienes Servibles No Utilizables (Resolución 001 de 2001 Numeral 5.6.1.1.): En la categoría de bienes servibles no utilizables se agrupan aquellos bienes que ya han cumplido con la función principal para la cual fueron adquiridos o que han perdido utilidad para la entidad

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

Bienes Inservibles (Resolución 001 de 2001 Numeral 5.6.2.): En esta categoría se agrupan aquellos bienes que no pueden ser reparados, reconstruidos o mejorados tecnológicamente debido a su mal estado físico o mecánico o que esa inversión resultaria ineficiente y antieconómica para la entidad

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
16/06/2019	5	6	13.100.416,00	

Descripción de daño o mejora

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rín y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		1		X		
Guardabarros	1		X		1		X		
Luces	1		X		1		x		
Direccionales	2		x		2		x		
Frenos	1		X		1		X		
Rompe vientos					0				
Retrovisores					2				
Manubrio mando luces y acelerador					1		X		
Panel de control (tacómetro velocímetro)					1		X		
Kit arrastre (piñón, plato y cadena)					1		X		
Batería.					1				
Apoya pies					4		X		
tanque combustible					1		X		
Motor					1		x		
Maniguetas					2		x		
Sillin					1		x		

Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B.	D	R
Tragaluces	0				Llave encendido	1				Monofono	0			
Luces led	2		x		Kit Herramientas	0								
Maletero	1				Sirena	1								
cable poder	0													

Estado General

Pintura:
Deteriorada por uso

Estructura:
Deteriorada por uso

IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		Cargo
Nombre (Quien emite concepto)	**Firma**	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:

C: Cantidad D: Deteriorado
B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO MOTOCICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	SUZUKI	MOTOCICLETA	2019	DR-X 200

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	OFU61E	9FSSH42A6KC030235	H402-239692

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo encuenta la RESOLUCIÓN NÚMERO 05884 DEL 27-12-2019, Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia. Se da diagnostico por parte de un personal de ingenieros de la Secretaria de Seguridad, Convivencia y Justicia, los cuales realizan concepto de reintegro verificando el estado del componente de movilidad.
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

Bienes Servibles No Utilizables (Resolución 001 de 2001 Numeral 5.6.1.1.): En la categoría de bienes servibles no utilizables se agrupan aquellos bienes que ya han cumplido con la función principal para la cual fueron adquiridos o que han perdido utilidad para la entidad

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

Bienes Inservibles (Resolución 001 de 2001 Numeral 5.6.2.): En esta categoría se agrupan aquellos bienes que no pueden ser reparados, reconstruidos o mejorados tecnológicamente debido a su mal estado físico o mecánico o que esa inversión resultaría ineficiente y antieconómica para la entidad

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
17/06/2019	5	6	13.100.416,00	

Descripción de daño o mejora

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		1		X		
Guardabarros	1		X		1		X		
Luces	1		X		1		x		
Direccionales	2		x		2		x		
Frenos	1		X		1		X		
Rompe vientos					0				
Retrovisores					2				
Manubrio mando luces y acelerador					1		X		
Panel de control (tacómetro velocímetro)					1		X		
Kit arrastre (piñón, plato y cadena)					1		X		
Batería.					1				
Apoya pies					4		X		
tanque combustible					1		X		
Motor					1		x		
Maniguetas					2		x		
Sillín					1		x		

Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R
Tragaluces	0				Llave encendido	1				Monofono	0			
Luces led	2		x		Kit Herramientas	0								
Maletero	1				Sirena	1								
cable poder	0													

Estado General

Pintura:
Deteriorada por uso

Estructura:
Deteriorada por uso

		Cargo
IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		
Nombre (Quien emite concepto)	**Firma**	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:

C: Cantidad D: Deteriorado
B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO MOTOCICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	SUZUKI	MOTOCICLETA	2019	DR-X 200

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	OFU63E	9FSSH42AXKC030237	H402-239703

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo encuenta la RESOLUCIÓN NÚMERO 05884 DEL 27-12-2019, Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia. Se da diagnostico por parte de un personal de ingenieros de la Secretaria de Seguridad, Convivencia y Justicia, los cuales realizan concepto de reintegro verificando el estado del componente de movilidad.
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

Bienes Servibles No Utilizables (Resolución 001 de 2001 Numeral 5.6.1.1.): En la categoría de bienes servibles no utilizables se agrupan aquellos bienes que ya han cumplido con la función principal para la cual fueron adquiridos o que han perdido utilidad para la entidad

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

Bienes Inservibles (Resolución 001 de 2001 Numeral 5.6.2.): En esta categoría se agrupan aquellos bienes que no pueden ser reparados, reconstruidos o mejorados tecnológicamente debido a su mal estado físico o mecánico o que esa inversión resultaría ineficiente y antieconómica para la entidad

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
17/06/2019	5	6	13.100.416,00	

Descripción de daño o mejora

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		1		X		
Guardabarros	1		X		1		X		
Luces	1		X		1		x		
Direccionales	2		x		2		x		
Frenos	1		X		1		X		
Rompe vientos					0				
Retrovisores					2				
Manubrio mando luces y acelerador					1		X		
Panel de control (tacómetro velocímetro)					1		X		
Kit arrastre (piñón, plato y cadena)					1		X		
Batería.					1				
Apoya pies					4		X		
tanque combustible					1		X		
Motor					1		x		
Maniguetas					2		x		
Sillín					1		x		

Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R
Tragaluces	0				Llave encendido	1				Monofono	0			
Luces led	2		x		Kit Herramientas	0								
Maletero	1				Sirena	1								
cable poder	0													

Estado General

Pintura:
Deteriorada por uso

Estructura:
Deteriorada por uso

IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		Cargo
Nombre (Quien emite concepto)	**Firma**	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:

C: Cantidad D: Deteriorado
B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO AUTOMOTOR

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	RENAULT	PANEL	2019	TRAFIC

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	OLO608	VF10FL21AKS480472	R9MD450C129851

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?		
CAUSA		**Descripción**
No se requiere para su funcionamien		Teniendo encuenta la RESOLUCIÓN NÚMERO 05884 DEL 27-12-2019, Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia. Se da diagnostico por parte de un personal de ingenieros de la Secretaria de Seguridad, Convivencia y Justicia, los cuales realizan concepto de reintegro verificando el estado del componente de movilidad.
Obsolescencia	x	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

Bienes Servibles No Utilizables (Resolución 001 de 2001 Numeral 5.6.1.1.): En la categoría de bienes servibles no utilizables se agrupan aquellos bienes que ya han cumplido con la función principal para la cual fueron adquiridos o que han perdido utilidad para la entidad

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?		
Razón		**Descripción**
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	x	
Salubridad		

Bienes Inservibles (Resolución 001 de 2001 Numeral 5.6.2.): En esta categoría se agrupan aquellos bienes que no pueden ser reparados, reconstruidos o mejorados tecnológicamente debido a su mal estado físico o mecánico o que esa inversión resultaría ineficiente y antieconómica para la entidad

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO				
Fecha adquisición	**Años de vida útil**	**Años de Uso**	**Valor Adquisición**	**KILOMETRAJE**
17/06/2019	5	6	**113.338.800,00**	
Descripción de daño o mejora				

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **POLICIA NACIONAL** **METROPOLITANA DE BOGOTA**	**DOCUMENTO NO CONTROLADO**

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	2		X		2		X		
Suspensión	2		X		2		X		
Guardabarros	2		X		2		X		
Luces	2		X		2		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	2		X		2		X		
Para choques					1		X		
Retrovisores					3		X		
volante y palanca de cambios					2		X		
Tablero instrumentos					1		X		
Capot					1		X		
Batería.					1		X		
Transmisión y cardan					1		X		
Tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Caja velocidades					1		X		
Sillas					2		X		

Estado Accesori	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesori	C	B	D	R
Tragaluces	N/A				Llave encendido	1				Mono fono	N/A			
Cámaras	N/A				control barra luce	N/A								
Barra de luces	N/A				Sirena	N/A								

Estado General	Pintura: Deterioro normal por uso	Estructura: Deteriorado por uso

		Cargo
IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		
Nombre (Quien emite concepto)	**Firma**	Perito

Documentación Anexa en____Folios:	C: Cantidad D: Deteriorado B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO MOTOCICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	HONDA	MOTOCICLETA	2020	XRE300

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	OFK50E	9C2ND1210LR750117	ND12E1L750123

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo encuenta la RESOLUCIÓN NÚMERO 05884 DEL 27-12-2019, Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logisticos de la Policía Nacional de Colombia. Se da diagnostico por parte de un personal de ingenieros de la Secretaria de Seguridad, Convivencia y Justicia, los cuales realizan concepto de reintegro verificando el estado del componente de movilidad.
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

Bienes Servibles No Utilizables (Resolución 001 de 2001 Numeral 5.6.1.1.): En la categoría de bienes servibles no utilizables se agrupan aquellos bienes que ya han cumplido con la función principal para la cual fueron adquiridos o que han perdido utilidad para la entidad

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

Bienes Inservibles (Resolución 001 de 2001 Numeral 5.6.2.): En esta categoría se agrupan aquellos bienes que no pueden ser reparados, reconstruidos o mejorados tecnológicamente debido a su mal estado físico o mecánico o que esa inversión resultaría ineficiente y antieconómica para la entidad

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
11/03/2020	5	6	16.899.394,00	

Descripción de daño o mejora

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **POLICIA NACIONAL** **METROPOLITANA DE BOGOTA**	**DOCUMENTO NO CONTROLADO**

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		1		X		
Guardabarros	1		X		1			x	
Luces	1		X		1		x		
Direccionales	2		x		2		x		
Frenos	1		X		1		X		
Rompe vientos					0				
Retrovisores					2				
Manubrio mando luces y acelerador					1		X		
Panel de control (tacómetro velocímetro)					1		X		
Kit arrastre (piñón, plato y cadena)					1		X		
Batería.					1				
Apoya pies					4		X		
tanque combustible					1		X		
Motor					1		x		
Manigueta s					2		x		
Sillín					1		x		

Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R
Tragaluces	0				Llave encendido	1				Monofono	0			
Luces led	2		x		Kit Herramientas	0								
Maletero	1				Sirena	1								
cable poder	0													

Estado General	**Pintura:** Deteriorada por uso	**Estructura:** Deteriorada por uso

IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER **Nombre** (Quien emite concepto)	**Firma**	**Cargo** Perito

Documentación Anexa en_____Folios:	C: Cantidad D: Deteriorado B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO AUTOMOTOR

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	NISSAN	PANEL	2021	URVAN

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	GCX110	JN1MC2E26Z0032323	YD25077033B

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?		
CAUSA		**Descripción**
No se requiere para su funcionamien		Teniendo encuenta la RESOLUCIÓN NÚMERO 05884 DEL 27-12-2019, Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia. Se da diagnostico por parte de un personal de ingenieros de la Secretaria de Seguridad, Convivencia y Justicia, los cuales realizan concepto de reintegro verificando el estado del componente de movilidad.
Obsolescencia	x	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

Bienes Servibles No Utilizables (Resolución 001 de 2001 Numeral 5.6.1.1.): En la categoría de bienes servibles no utilizables se agrupan aquellos bienes que ya han cumplido con la función principal para la cual fueron adquiridos o que han perdido utilidad para la entidad

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?		
Razón		**Descripción**
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	x	
Salubridad		

Bienes Inservibles (Resolución 001 de 2001 Numeral 5.6.2.): En esta categoría se agrupan aquellos bienes que no pueden ser reparados, reconstruidos o mejorados tecnológicamente debido a su mal estado físico o mecánico o que esa inversión resultaría ineficiente y antieconómica para la entidad

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO				
Fecha adquisición	**Años de vida útil**	**Años de Uso**	**Valor Adquisición**	**KILOMETRAJE**
3/12/2020	5	5	**121.363.483,00**	
Descripción de daño o mejora				

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **POLICIA NACIONAL** **METROPOLITANA DE BOGOTA**	**DOCUMENTO NO CONTROLADO**

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	2		X		2		X		
Suspensión	2		X		2		X		
Guardabarros	2		X		2		X		
Luces	2		X		2		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	2		X		2		X		
Para choques					1		X		
Retrovisores					3		X		
volante y palanca de cambios					2		X		
Tablero instrumentos					1		X		
Capot					1		X		
Batería.					1		X		
Transmisión y cardan					1		X		
Tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Caja velocidades					1		X		
Sillas					2		X		

Estado Accesori	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	stado Accesori	C	B	D	R
Tragaluces	N/A				Llave encendido	1				Mono fono	N/A			
Cámaras	N/A				control barra luce	N/A								
Barra de luces	N/A				Sirena	N/A								

Estado General	Pintura: Deterioro normal por uso	Estructura: Deteriorado por uso

IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		**Cargo**
Nombre (Quien emite concepto)	**Firma:**	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:	C: Cantidad D: Deteriorado B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO AUTOMOTOR

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	HYUNDAI	BUS	2010	HD120

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	OBI258	KMFLA18AP9C031096	D6DA8308052

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamien		Teniendo encuenta la RESOLUCIÓN NÚMERO 05884 DEL 27-12-2019, Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia. Se da diagnostico por parte de un personal de ingenieros de la Secretaria de Seguridad, Convivencia y Justicia, los cuales realizan concepto de reintegro verificando el estado del componente de movilidad.
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

Bienes Servibles No Utilizables (Resolución 001 de 2001 Numeral 5.6.1.1.): En la categoría de bienes servibles no utilizables se agrupan aquellos bienes que ya han cumplido con la función principal para la cual fueron adquiridos o que han perdido utilidad para la entidad

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

Bienes Inservibles (Resolución 001 de 2001 Numeral 5.6.2.): En esta categoría se agrupan aquellos bienes que no pueden ser reparados, reconstruidos o mejorados tecnológicamente debido a su mal estado físico o mecánico o que esa inversión resultaría ineficiente y antieconómica para la entidad

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
6/09/2010	5	7	71.540.000,00	

Descripción de daño o mejora

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **POLICIA NACIONAL** **METROPOLITANA DE BOGOTA**	**DOCUMENTO NO CONTROLADO**

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rín y Neumático	2		X		4		X		
Suspensión	2		X		2		X		
Guardabarros	2		X		2		X		
Luces	2		X		2		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	2		X		2		X		
Para choques					1		X		
Retrovisores					2		X		
volante y palanca de cambios					2		X		
Tablero instrumentos					1		X		
Capot					1		X		
Batería.					1		X		
Transmisión y cardan					1		X		
Tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Caja velocidades					1		X		
Sillas					10		X		

Estado Accesori	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R
Tragaluces	N/A				Llave encendido	1				Mono fono	N/A			
Cámaras	N/A				control barra luce	N/A								
Barra de luces	N/A				Sirena	N/A								

Estado General	Pintura: Deterioro normal por uso	Estructura: Deteriorado por uso

		Cargo
IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		
Nombre (Quien emite concepto)	**Firma**	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:	C: Cantidad D: Deteriorado B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO AUTOMOTOR

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	HYUNDAI	LABORATORIO MOVIL	2011	PORTER TCI

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	OBI452	KMFZBX7HABU664736	D4BHA042261

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamien		Teniendo encuenta la RESOLUCIÓN NÚMERO 05884 DEL 27-12-2019, Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia. Se da diagnostico por parte de un personal de ingenieros de la Secretaria de Seguridad, Convivencia y Justicia, los cuales realizan concepto de reintegro verificando el estado del componente de movilidad.
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

Bienes Servibles No Utilizables (Resolución 001 de 2001 Numeral 5.6.1.1.): En la categoría de bienes servibles no utilizables se agrupan aquellos bienes que ya han cumplido con la función principal para la cual fueron adquiridos o que han perdido utilidad para la entidad

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

Bienes Inservibles (Resolución 001 de 2001 Numeral 5.6.2.): En esta categoría se agrupan aquellos bienes que no pueden ser reparados, reconstruidos o mejorados tecnológicamente debido a su mal estado físico o mecánico o que esa inversión resultaría ineficiente y antieconómica para la entidad

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
8/07/2011	5	14	26.530.000,00	

Descripción de daño o mejora

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **POLICIA NACIONAL** **METROPOLITANA DE BOGOTA**	**DOCUMENTO NO CONTROLADO**

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	2		X		4		X		
Suspensión	2		X		2		X		
Guardabarros	2		X		2		X		
Luces	2		X		2		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	2		X		2		X		
Para choques					1		X		
Retrovisores					2		X		
volante y palanca de cambios					2		X		
Tablero instrumentos					1		X		
Capot					1		X		
Batería.					1		X		
Transmisión y cardan					1		X		
Tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Caja velocidades					1		X		
Sillas					4		X		

Estado Accesori	C	B	D	R	Estado Accesorie	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R
Tragaluces	N/A				Llave encendido	1				Mono fono	N/A			
Cámaras	N/A				control barra luce	N/A								
Barra de luces	N/A				Sirena	N/A								

Estado General	Pintura: Deterioro normal por uso	Estructura: Deteriorado por uso

IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		**Cargo**
Nombre (Quien emite concepto)	**Firma**	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:	C: Cantidad D: Deteriorado B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO MOTOCICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	SUZUKI	MOTOCICLETA	2012	DR 200

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	MMO52C	9FSSH42A2CC014891	H402-190364

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo encuenta la RESOLUCIÓN NÚMERO 05884 DEL 27-12-2019, Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia. Se da diagnostico por parte de un personal de ingenieros de la Secretaria de Seguridad, Convivencia y Justicia, los cuales realizan concepto de reintegro verificando el estado del componente de movilidad.
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

Bienes Servibles No Utilizables (Resolución 001 de 2001 Numeral 5.6.1.1.): En la categoria de bienes servibles no utilizables se agrupan aquellos bienes que ya han cumplido con la función principal para la cual fueron adquiridos o que han perdido utilidad para la entidad

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

Bienes Inservibles (Resolución 001 de 2001 Numeral 5.6.2.): En esta categoria se agrupan aquellos bienes que no pueden ser reparados, reconstruidos o mejorados tecnológicamente debido a su mal estado físico o mecánico o que esa inversión resultaria ineficiente y antieconómica para la entidad

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
2/02/2012	5	13	12.850.000,00	

Descripción de daño o mejora

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **POLICIA NACIONAL** **METROPOLITANA DE BOGOTA**	**DOCUMENTO NO CONTROLADO**

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		1		X		
Guardabarros	1		X		1		X		
Luces	1		X		1		x		
Direccionales	2		x		2		x		
Frenos	1		X		1		X		
Rompe vientos					0				
Retrovisores					2				
Manubrio mando luces y acelerador					1		X		
Panel de control (tacómetro velocímetro)					1		X		
Kit arrastre (piñón, plato y cadena)					1		X		
Batería.					1				
Apoya pies					4		X		
tanque combustible					1		X		
Motor					1		x		
Manigüetas					2		x		
Sillín					1		x		

Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R
Tragaluces	0				Llave encendido	1				Monofono	0			
Luces led	2		x		Kit Herramientas	0								
Maletero	1				Sirena	1								
cable poder	0													

Estado General	**Pintura:** Deteriorada por uso	**Estructura:** Deteriorada por uso

IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER **Nombre** (Quien emite concepto)	**Firma**
	Cargo Perito

Documentación Anexa en_____Folios:	C: Cantidad D: Deteriorado B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO AUTOMOTOR

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	CHEVROLET	AUTOMOVIL	2011	SPARK

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	OBI944	9GAMM6109BB066894	B10S1662170KC2

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamien		Teniendo encuenta la RESOLUCIÓN NÚMERO 05884 DEL 27-12-2019, Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia. Se da diagnostico por parte de un personal de ingenieros de la Secretaria de Seguridad, Convivencia y Justicia, los cuales realizan concepto de reintegro verificando el estado del componente de movilidad.
Obsolescencia	x	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

Bienes Servibles No Utilizables (Resolución 001 de 2001 Numeral 5.6.1.1.): En la categoría de bienes servibles no utilizables se agrupan aquellos bienes que ya han cumplido con la función principal para la cual fueron adquiridos o que han perdido utilidad para la entidad

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	x	
Salubridad		

Bienes Inservibles (Resolución 001 de 2001 Numeral 5.6.2.): En esta categoría se agrupan aquellos bienes que no pueden ser reparados, reconstruidos o mejorados tecnológicamente debido a su mal estado físico o mecánico o que esa inversión resultaría ineficiente y antieconómica para la entidad

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
27/07/2011	5	14	7.210.000,00	

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **POLICIA NACIONAL** **METROPOLITANA DE BOGOTA**	**DOCUMENTO NO CONTROLADO**

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	2		X		2		X		
Suspensión	2		X		2		X		
Guardabarros	2		X		2		X		
Luces	2		X		2		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	2		X		2		X		
Para choques					1		X		
Retrovisores					2		X		
volante y palanca de cambios					2		X		
Tablero instrumentos					1		X		
Capot					1		X		
Batería.					1		X		
Transmisión y cardan					N/A				
Tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Caja velocidades					1		X		
Sillas					2		X		

stado Accesori	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	stado Accesori	C	B	D	R
Tragaluces	N/A				Llave encendido	1				Mono fono	N/A			
Cámaras	N/A				control barra luces	N/A								
Barra de luces	N/A				Sirena	N/A								

Estado General	Pintura: Deterioro normal por uso	Estructura: Deteriorado por uso

IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER **Nombre** (Quien emite concepto)	**Firma**	**Cargo** Perito

Documentación Anexa en____Folios:	C: Cantidad D: Deteriorado B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO AUTOMOTOR

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	HYUNDAI	BUS	2011	HD120

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	OBI854	KMFLA18APBC900003	D6DA8308670

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?		
CAUSA		**Descripción**
No se requiere para su funcionamien		Teniendo encuenta la RESOLUCIÓN NÚMERO 05884 DEL 27-12-2019, Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia. Se da diagnostico por parte de un personal de ingenieros de la Secretaria de Seguridad, Convivencia y Justicia, los cuales realizan concepto de reintegro verificando el estado del componente de movilidad.
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

Bienes Servibles No Utilizables (Resolución 001 de 2001 Numeral 5.6.1.1.): En la categoría de bienes servibles no utilizables se agrupan aquellos bienes que ya han cumplido con la función principal para la cual fueron adquiridos o que han perdido utilidad para la entidad

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?		
Razón		**Descripción**
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

Bienes Inservibles (Resolución 001 de 2001 Numeral 5.6.2.): En esta categoría se agrupan aquellos bienes que no pueden ser reparados, reconstruidos o mejorados tecnológicamente debido a su mal estado físico o mecánico o que esa inversión resultaría ineficiente y antieconómica para la entidad

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO				
Fecha adquisición	**Años de vida útil**	**Años de Uso**	**Valor Adquisición**	**KILOMETRAJE**
27/07/2011	5	7	**82.480.000,00**	
Descripción de daño o mejora				

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **POLICIA NACIONAL** **METROPOLITANA DE BOGOTA**	**DOCUMENTO NO CONTROLADO**

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	2		X		4		X		
Suspensión	2		X		2		X		
Guardabarros	2		X		2		X		
Luces	2		X		2		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	2		X		2		X		
Para choques					1		X		
Retrovisores					2		X		
volante y palanca de cambios					2		X		
Tablero instrumentos					1		X		
Capot					1		X		
Batería.					1		X		
Transmisión y cardan					1		X		
Tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Caja velocidades					1		X		
Sillas					10		X		

Estado Accesori	C	B	D	R	Estado Accesori	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R
Tragaluces	N/A				Llave encendido	1				Mono fono	N/A			
Cámaras	N/A				control barra luce	N/A								
Barra de luces	N/A				Sirena	N/A								

Estado General	Pintura: Deterioro normal por uso	Estructura: Deteriorado por uso

IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER **Nombre** (Quien emite concepto)	**Firma**	**Cargo** Perito

Documentación Anexa en_____Folios:	C: Cantidad D: Deteriorado B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO AUTOMOTOR

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	TOYOTA	CAMIONETA PICK-UP 4 X 4 CABINA DOBLE	2003	HILUX

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	OBF316	9FH33UNG838000353	2872653

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamien		Teniendo encuenta la RESOLUCIÓN NÚMERO 05884 DEL 27-12-2019, Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia. Se da diagnostico por parte de un personal de ingenieros de la Secretaria de Seguridad, Convivencia y Justicia, los cuales realizan concepto de reintegro verificando el estado del componente de movilidad.
Obsolescencia	x	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

Bienes Servibles No Utilizables (Resolución 001 de 2001 Numeral 5.6.1.1.): En la categoría de bienes servibles no utilizables se agrupan aquellos bienes que ya han cumplido con la función principal para la cual fueron adquiridos o que han perdido utilidad para la entidad

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	x	
Salubridad		

Bienes Inservibles (Resolución 001 de 2001 Numeral 5.6.2.): En esta categoría se agrupan aquellos bienes que no pueden ser reparados, reconstruidos o mejorados tecnológicamente debido a su mal estado físico o mecánico o que esa inversión resultaría ineficiente y antieconómica para la entidad

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
14/09/2010	5	15	23.300.000,00	

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL POLICIA NACIONAL METROPOLITANA DE BOGOTA	DOCUMENTO NO CONTROLADO

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	2		X		2		X		
Suspensión	2		X		2		X		
Guardabarros	2		X		2		X		
Luces	2		X		2		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	2		X		2		X		
Para choques					1		X		
Retrovisores					2		X		
volante y palanca de cambios					2		X		
Tablero instrumentos					1		X		
Capot					1		X		
Batería					1		X		
Transmisión y cardan					N/A				
Tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Caja velocidades					1		X		
Sillas					2		X		

Estado Accesori	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesori	C	B	D	R
Tragaluces	N/A				Llave encendido	1				Mono fono	N/A			
Cámaras	N/A				control barra luces	N/A								
Barra de luces	N/A				Sirena	N/A								

Estado General	Pintura: Deterioro normal por uso	Estructura: Deteriorado por uso

IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER **Nombre** (Quien emite concepto)	**Firma**	**Cargo** Perito

Documentación Anexa en____Follos:	C: Cantidad D: Deteriorado B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO AUTOMOTOR

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	MAZDA	CAMIONETA PICK-UP 4 X 4 CABINA DOBLE	2003	B2600

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	OBF224	9FJUN84G030001441	G6304824

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamier		Teniendo encuenta la RESOLUCIÓN NÚMERO 05884 DEL 27-12-2019, Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logisticos de la Policía Nacional de Colombia. Se da diagnostico por parte de un personal de ingenieros de la Secretaria de Seguridad, Convivencia y Justicia, los cuales realizan concepto de reintegro verificando el estado del componente de movilidad.
Obsolescencia	x	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

Bienes Servibles No Utilizables (Resolución 001 de 2001 Numeral 5.6.1.1.): En la categoría de bienes servibles no utilizables se agrupan aquellos bienes que ya han cumplido con la función principal para la cual fueron adquiridos o que han perdido utilidad para la entidad

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	x	
Salubridad		

Bienes Inservibles (Resolución 001 de 2001 Numeral 5.6.2.): En esta categoría se agrupan aquellos bienes que no pueden ser reparados, reconstruidos o mejorados tecnológicamente debido a su mal estado físico o mecánico o que esa inversión resultaría ineficiente y antieconómica para la entidad

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	Valor Neto
14/09/2010	8	15	$ 21.000.000,00	

Descripción de daño o mejora

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **POLICIA NACIONAL** **METROPOLITANA DE BOGOTA**	**DOCUMENTO NO CONTROLADO**

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	2		X		2		X		
Suspensión	2		X		2		X		
Guardabarros	2		X		2		X		
Luces	2		X		2		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	2		X		2		X		
Para choques					1		X		
Retrovisores					2		X		
volante y palanca de cambios					2		X		
Tablero instrumentos					1		X		
Capot					1		X		
Batería.					1		X		
Transmisión y cardan					1		X		
Tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Caja velocidades					1		X		
Sillas					2		X		

stado Accesori	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	stado Accesori	C	B	D	R
Tragaluces	N/A				Llave encendido	1				Mono fono	N/A			
Cámaras	N/A				control barra luce	N/A								
Barra de luces	N/A				Sirena	N/A								

Estado General	Pintura: Deterioro normal por uso	Estructura: Deteriorado por uso

IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER **Nombre** (Quien emite concepto)	**Firma**	**Cargo** Perito

Documentación Anexa en____Folios:	C: Cantidad D: Deteriorado B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO AUTOMOTOR

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	MAZDA	CAMIONETA PICK-UP	2003	B2600

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	OBF232	9FJUN84G630001450	G6306450

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamien		Teniendo encuenta la RESOLUCIÓN NÚMERO 05884 DEL 27-12-2019, Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia. Se da diagnostico por parte de un personal de ingenieros de la Secretaria de Seguridad, Convivencia y Justicia, los cuales realizan concepto de reintegro verificando el estado del componente de movilidad.
Obsolescencia	x	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

Bienes Servibles No Utilizables (Resolución 001 de 2001 Numeral 5.6.1.1.): En la categoría de bienes servibles no utilizables se agrupan aquellos bienes que ya han cumplido con la función principal para la cual fueron adquiridos o que han perdido utilidad para la entidad

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	x	
Salubridad		

Bienes Inservibles (Resolución 001 de 2001 Numeral 5.6.2.): En esta categoría se agrupan aquellos bienes que no pueden ser reparados, reconstruidos o mejorados tecnológicamente debido a su mal estado físico o mecánico o que esa inversión resultaría ineficiente y antieconómica para la entidad

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	Valor Neto
14/09/2010	8	15	$ 21.000.000,00	

Descripción de daño o mejora

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL POLICIA NACIONAL METROPOLITANA DE BOGOTA	DOCUMENTO NO CONTROLADO

LISTADO DE VERIFICACIÓN									
Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	2		X		2		X		
Suspensión	2		X		2		X		
Guardabarros	2		X		2		X		
Luces	2		X		2		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	2		X		2		X		
Para choques					1		X		
Retrovisores					2		X		
volante y palanca de cambios					2		X		
Tablero instrumentos					1		X		
Capot					1		X		
Batería.					1		X		
Transmisión y cardan					1		X		
Tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Caja velocidades					1		X		
Sillas					2		X		

Estado Accesori	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesori	C	B	D	R
Tragaluces	N/A				Llave encendido	1				Mono fono	N/A			
Cámaras	N/A				control barra luce	N/A								
Barra de luces	N/A				Sirena	N/A								

Estado General	Pintura:	Estructura:
	Deterioro normal por uso	Deteriorado por uso

IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		Cargo
Nombre (Quien emite concepto)	**Firma**	Perito

Documentación Anexa en____Folios:	C: Cantidad D: Deteriorado B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO AUTOMOTOR

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	MAZDA	CAMIONETA PICK-UP 4 X 4 CABINA DOBLE	2003	B2600

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	OBF337	9FJUN84G030001475	G6304883

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamier		Teniendo encuenta la RESOLUCIÓN NÚMERO 05884 DEL 27-12-2019, Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia. Se da diagnostico por parte de un personal de ingenieros de la Secretaria de Seguridad, Convivencia y Justicia, los cuales realizan concepto de reintegro verificando el estado del componente de movilidad.
Obsolescencia	x	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

Bienes Servibles No Utilizables (Resolución 001 de 2001 Numeral 5.6.1.1.): En la categoría de bienes servibles no utilizables se agrupan aquellos bienes que ya han cumplido con la función principal para la cual fueron adquiridos o que han perdido utilidad para la entidad

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	x	
Salubridad		

Bienes Inservibles (Resolución 001 de 2001 Numeral 5.6.2.): En esta categoría se agrupan aquellos bienes que no pueden ser reparados, reconstruidos o mejorados tecnológicamente debido a su mal estado físico o mecánico o que esa inversión resultaría ineficiente y antieconómica para la entidad

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	Valor Neto
14/09/2010	8	15	$ 21.000.000,00	

Descripción de daño o mejora

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL POLICIA NACIONAL METROPOLITANA DE BOGOTA	DOCUMENTO NO CONTROLADO

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	2		X		2		X		
Suspensión	2		X		2		X		
Guardabarros	2		X		2		X		
Luces	2		X		2		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	2		X		2		X		
Para choques					1		X		
Retrovisores					2		X		
volante y palanca de cambios					2		X		
Tablero instrumentos					1		X		
Capot					1		X		
Batería.					1		X		
Transmisión y cardan					1		X		
Tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Caja velocidades					1		X		
Sillas					2		X		

Estado Accesori	C	B	D	R	Estado Accesorie	C	B	D	R	stado Accesori	C	B	D	R
Tragaluces	N/A				Llave encendido	1				Mono fono	N/A			
Cámaras	N/A				control barra luce	N/A								
Barra de luces	N/A				Sirena	N/A								

Estado General		
	Pintura: Deterioro normal por uso	Estructura: Deteriorado por uso

IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER **Nombre** (Quien emite concepto)	**Firma**	**Cargo** Perito

Documentación Anexa en_____Folios:	C: Cantidad D: Deteriorado B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO AUTOMOTOR

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	HYUNDAI	CAI MOVIL	2007	HD 72

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	OBG679	KMFGA17BP7C900392	D4DB6297307

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?		
CAUSA		**Descripción**
No se requiere para su funcionamien		Teniendo encuenta la RESOLUCIÓN NÚMERO 05884 DEL 27-12-2019, Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia. Se da diagnostico por parte de un personal de ingenieros de la Secretaria de Seguridad, Convivencia y Justicia, los cuales realizan concepto de reintegro verificando el estado del componente de movilidad.
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

Bienes Servibles No Utilizables (Resolución 001 de 2001 Numeral 5.6.1.1.): En la categoría de bienes servibles no utilizables se agrupan aquellos bienes que ya han cumplido con la función principal para la cual fueron adquiridos o que han perdido utilidad para la entidad

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?		
Razón		**Descripción**
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

Bienes Inservibles (Resolución 001 de 2001 Numeral 5.6.2.): En esta categoría se agrupan aquellos bienes que no pueden ser reparados, reconstruidos o mejorados tecnológicamente debido a su mal estado físico o mecánico o que esa inversión resultaría ineficiente y antieconómica para la entidad

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO				
Fecha adquisición	**Años de vida útil**	**Años de Uso**	**Valor Adquisición**	**KILOMETRAJE**
14/09/2010	5	15	**38.300.000,00**	

Descripción de daño o mejora

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **POLICIA NACIONAL** **METROPOLITANA DE BOGOTA**	**DOCUMENTO NO CONTROLADO**

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	2		X		4		X		
Suspensión	2		X		2		X		
Guardabarros	2		X		2		X		
Luces	2		X		2		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	2		X		2		X		
Para choques					1		X		
Retrovisores					2		X		
volante y palanca de cambios					2		X		
Tablero instrumentos					1		X		
Capot					1		X		
Batería.					1		X		
Transmisión y cardan					1		X		
Tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Caja velocidades					1		X		
Sillas					2		X		

Estado Accesori	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R
Tragaluces	N/A				Llave encendido	1				Mono fono	N/A			
Cámaras	N/A				control barra luce	N/A								
Barra de luces	N/A				Sirena	N/A								

Estado General	Pintura: Deterioro normal por uso	Estructura: Deteriorado por uso

IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER **Nombre** (Quien emite concepto)	**Firma**	**Cargo** Perito

Documentación Anexa en_____Folios:	C: Cantidad D: Deteriorado B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO AUTOMOTOR

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	RENAULT	AUTOMOVIL	2012	LOGAN

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	OCK057	9FBLSRADBCM045819	F71OQ094123

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?		
CAUSA		**Descripción**
No se requiere para su funcionamien		Teniendo encuenta la RESOLUCIÓN NÚMERO 05884 DEL 27-12-2019, Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia. Se da diagnostico por parte de un personal de ingenieros de la Secretaria de Seguridad, Convivencia y Justicia, los cuales realizan concepto de reintegro verificando el estado del componente de movilidad.
Obsolescencia	x	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

Bienes Servibles No Utilizables (Resolución 001 de 2001 Numeral 5.6.1.1.): En la categoría de bienes servibles no utilizables se agrupan aquellos bienes que ya han cumplido con la función principal para la cual fueron adquiridos o que han perdido utilidad para la entidad

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?		
Razón		**Descripción**
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	x	
Salubridad		

Bienes Inservibles (Resolución 001 de 2001 Numeral 5.6.2.): En esta categoría se agrupan aquellos bienes que no pueden ser reparados, reconstruidos o mejorados tecnológicamente debido a su mal estado físico o mecánico o que esa inversión resultaría ineficiente y antieconómica para la entidad

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO				
Fecha adquisición	**Años de vida útil**	**Años de Uso**	**Valor Adquisición**	**KILOMETRAJE**
24/08/2012	5	13	**14.280.000,00**	

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **POLICIA NACIONAL** **METROPOLITANA DE BOGOTA**	**DOCUMENTO NO CONTROLADO**

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	2		X		2		X		
Suspensión	2		X		2		X		
Guardabarros	2		X		2		X		
Luces	2		X		2		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	2		X		2		X		
Para choques					1		X		
Retrovisores					2		X		
volante y palanca de cambios					2		X		
Tablero instrumentos					1		X		
Capot					1		X		
Batería.					1		X		
Transmisión y cardan					N/A				
Tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Caja velocidades					1		X		
Sillas					2		X		

Estado Accesori	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R
Tragaluces	N/A				Llave encendido	1				Mono fono	N/A			
Cámaras	N/A				control barra luces	N/A								
Barra de luces	N/A				Sirena	N/A								

Estado General	Pintura:	Estructura:
	Deterioro normal por uso	Deteriorado por uso

IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		**Cargo**
Nombre (Quien emite concepto)	**Firma**	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:	C: Cantidad D: Deteriorado B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO AUTOMOTOR

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	RENAULT	VPM	2015	DUSTER

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	OEU958	9FBHSRAJNFM343638	A400C084615

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?		
CAUSA		**Descripción**
No se requiere para su funcionamien		Teniendo encuenta la RESOLUCIÓN NÚMERO 05884 DEL 27-12-2019, Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia. Se da diagnostico por parte de un personal de ingenieros de la Secretaria de Seguridad, Convivencia y Justicia, los cuales realizan concepto de reintegro verificando el estado del componente de movilidad.
Obsolescencia	x	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

Bienes Servibles No Utilizables (Resolución 001 de 2001 Numeral 5.6.1.1.): En la categoría de bienes servibles no utilizables se agrupan aquellos bienes que ya han cumplido con la función principal para la cual fueron adquiridos o que han perdido utilidad para la entidad

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?		
Razón		**Descripción**
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	x	
Salubridad		

Bienes Inservibles (Resolución 001 de 2001 Numeral 5.6.2.): En esta categoría se agrupan aquellos bienes que no pueden ser reparados, reconstruidos o mejorados tecnológicamente debido a su mal estado físico o mecánico o que esa inversión resultaría ineficiente y antieconómica para la entidad

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO				
Fecha adquisición	**Años de vida útil**	**Años de Uso**	**Valor Adquisición**	**KILOMETRAJE**
28/01/2015	5	10	**69.738.491,00**	

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **POLICIA NACIONAL** **METROPOLITANA DE BOGOTA**	**DOCUMENTO NO CONTROLADO**

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	2		X		2		X		
Suspensión	2		X		2		X		
Guardabarros	2		X		2		X		
Luces	2		X		2		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	2		X		2		X		
Para choques					1		X		
Retrovisores					2		X		
volante y palanca de cambios					2		X		
Tablero instrumentos					1		X		
Capot					1		X		
Batería.					1		X		
Transmisión y cardan					N/A				
Tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Caja velocidades					1		X		
Sillas					2		X		

stado Accesori	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	stado Accesori	C	B	D	R
Tragaluces	N/A				Llave encendido	1				Mono fono	N/A			
Cámaras	N/A				control barra luces	N/A								
Barra de luces	N/A				Sirena	N/A								

Estado General	Pintura: Deterioro normal por uso	Estructura: Deteriorado por uso

IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER **Nombre** (Quien emite concepto)	**Firma**	**Cargo** Perito

Documentación Anexa en_____Folios:	C: Cantidad D: Deteriorado B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO AUTOMOTOR

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	RENAULT	VPM	2015	DUSTER

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	OEU943	9FBHSRAJNFM343319	A400C082620

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamien		Teniendo encuenta la RESOLUCIÓN NÚMERO 05884 DEL 27-12-2019, Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia. Se da diagnostico por parte de un personal de ingenieros de la Secretaria de Seguridad, Convivencia y Justicia, los cuales realizan concepto de reintegro verificando el estado del componente de movilidad.
Obsolescencia	x	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

Bienes Servibles No Utilizables (Resolución 001 de 2001 Numeral 5.6.1.1.): En la categoría de bienes servibles no utilizables se agrupan aquellos bienes que ya han cumplido con la función principal para la cual fueron adquiridos o que han perdido utilidad para la entidad

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	x	
Salubridad		

Bienes Inservibles (Resolución 001 de 2001 Numeral 5.6.2.): En esta categoría se agrupan aquellos bienes que no pueden ser reparados, reconstruidos o mejorados tecnológicamente debido a su mal estado físico o mecánico o que esa inversión resultaría ineficiente y antieconómica para la entidad

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
28/01/2015	5	10	69.738.491,00	

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **POLICIA NACIONAL** **METROPOLITANA DE BOGOTA**	**DOCUMENTO NO CONTROLADO**

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	2		X		2		X		
Suspensión	2		X		2		X		
Guardabarros	2		X		2		X		
Luces	2		X		2		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	2		X		2		X		
Para choques					1		X		
Retrovisores					2		X		
volante y palanca de cambios					2		X		
Tablero instrumentos					1		X		
Capot					1		X		
Batería.					1		X		
Transmisión y cardan					N/A				
Tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Caja velocidades					1		X		
Sillas					2		X		

stado Accesori	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	stado Accesori	C	B	D	R
Tragaluces	N/A				Llave encendido	1				Mono fono	N/A			
Cámaras	N/A				control barra luces	N/A								
Barra de luces	N/A				Sirena	N/A								

Estado General	Pintura: Deterioro normal por uso	Estructura: Deteriorado por uso

		Cargo
IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		
Nombre (Quien emite concepto)	**Firma**	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:	C: Cantidad D: Deteriorado B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO AUTOMOTOR

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	RENAULT	VPM	2015	DUSTER

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	OEU944	9FBHSRAJNFM343320	A400C079360

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamien		Teniendo encuenta la RESOLUCIÓN NÚMERO 05884 DEL 27-12-2019, Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia. Se da diagnostico por parte de un personal de ingenieros de la Secretaria de Seguridad, Convivencia y Justicia, los cuales realizan concepto de reintegro verificando el estado del componente de movilidad.
Obsolescencia	x	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

Bienes Servibles No Utilizables (Resolución 001 de 2001 Numeral 5.6.1.1.): En la categoría de bienes servibles no utilizables se agrupan aquellos bienes que ya han cumplido con la función principal para la cual fueron adquiridos o que han perdido utilidad para la entidad

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	x	
Salubridad		

Bienes Inservibles (Resolución 001 de 2001 Numeral 5.6.2.): En esta categoría se agrupan aquellos bienes que no pueden ser reparados, reconstruidos o mejorados tecnológicamente debido a su mal estado físico o mecánico o que esa inversión resultaría ineficiente y antieconómica para la entidad

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
28/01/2015	5	10	69.738.491,00	

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **POLICIA NACIONAL** **METROPOLITANA DE BOGOTA**	**DOCUMENTO NO CONTROLADO**

LISTADO DE VERIFICACIÓN									
Componente	**Delantera**				**Posterior/General**				**Observación**
	C	**B**	**D**	**R**	**C**	**B**	**D**	**R**	
Rin y Neumático	2		X		2		X		
Suspensión	2		X		2		X		
Guardabarros	2		X		2		X		
Luces	2		X		2		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	2		X		2		X		
Para choques					1		X		
Retrovisores					2		X		
volante y palanca de cambios					2		X		
Tablero instrumentos					1		X		
Capot					1		X		
Batería.					1		X		
Transmisión y cardan					N/A				
Tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Caja velocidades					1		X		
Sillas					2		X		

stado Accesori	**C**	**B**	**D**	**R**	**Estado Accesorio**	**C**	**B**	**D**	**R**	**stado Accesori**	**C**	**B**	**D**	**R**
Tragaluces	N/A				Llave encendido	1				Mono fono	N/A			
Cámaras	N/A				control barra luces	N/A								
Barra de luces	N/A				Sirena	N/A								

Estado General	Pintura: Deterioro normal por uso	Estructura: Deteriorado por uso

IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER **Nombre** (Quien emite concepto)	**Firma**	**Cargo** Perito

Documentación Anexa en_____Folios:	C: Cantidad D: Deteriorado B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO AUTOMOTOR

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	RENAULT	VPM	2015	DUSTER

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	OEU953	9FBHSRAJNFM343330	A400C083361

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamien		Teniendo encuenta la RESOLUCIÓN NÚMERO 05884 DEL 27-12-2019, Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia. Se da diagnostico por parte de un personal de ingenieros de la Secretaria de Seguridad, Convivencia y Justicia, los cuales realizan concepto de reintegro verificando el estado del componente de movilidad.
Obsolescencia	x	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

Bienes Servibles No Utilizables (Resolución 001 de 2001 Numeral 5.6.**1.1.**): En la categoría de bienes servibles no utilizables se agrupan aquellos bienes que ya han cumplido con la función principal para la cual fueron adquiridos o que han perdido utilidad para la entidad

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	x	
Salubridad		

Bienes Inservibles (Resolución 001 de 2001 Numeral 5.6.2.): En esta categoría se agrupan aquellos bienes que no pueden ser reparados, reconstruidos o mejorados tecnológicamente debido a su mal estado físico o mecánico o que esa inversión resultaría ineficiente y antieconómica para la entidad

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
28/01/2015	5	10	69.738.491,00	

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **POLICIA NACIONAL** **METROPOLITANA DE BOGOTA**	**DOCUMENTO NO CONTROLADO**

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	2		X		2		X		
Suspensión	2		X		2		X		
Guardabarros	2		X		2		X		
Luces	2		X		2		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	2		X		2		X		
Para choques					1		X		
Retrovisores					2		X		
volante y palanca de cambios					2		X		
Tablero instrumentos					1		X		
Capot					1		X		
Batería					1		X		
Transmisión y cardan					N/A				
Tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Caja velocidades					1		X		
Sillas					2		X		

stado Accesori	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	stado Accesori	C	B	D	R
Tragaluces	N/A				Llave encendido	1				Mono fono	N/A			
Cámaras	N/A				control barra luces	N/A								
Barra de luces	N/A				Sirena	N/A								

Estado General	Pintura:	Estructura:
	Deterioro normal por uso	Deteriorado por uso

		Cargo
IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		
Nombre (Quien emite concepto)	**Firma**	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:	C: Cantidad D: Deteriorado B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO AUTOMOTOR

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Linea
BOGOTA 07-02-2026	RENAULT	VPM	2015	DUSTER

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	OEU954	9FBHSRAJNFM343331	A400C079359

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?		
CAUSA		**Descripción**
No se requiere para su funcionamien		Teniendo encuenta la RESOLUCIÓN NÚMERO 05884 DEL 27-12-2019, Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia. Se da diagnostico por parte de un personal de ingenieros de la Secretaria de Seguridad, Convivencia y Justicia, los cuales realizan concepto de reintegro verificando el estado del componente de movilidad.
Obsolescencia	x	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

Bienes Servibles No Utilizables (Resolución 001 de 2001 Numeral 5.6.1.1.): En la categoría de bienes servibles no utilizables se agrupan aquellos bienes que ya han cumplido con la función principal para la cual fueron adquiridos o que han perdido utilidad para la entidad

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?		
Razón		**Descripción**
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	x	
Salubridad		

Bienes Inservibles (Resolución 001 de 2001 Numeral 5.6.2.): En esta categoría se agrupan aquellos bienes que no pueden ser reparados, reconstruidos o mejorados tecnológicamente debido a su mal estado físico o mecánico o que esa inversión resultaría ineficiente y antieconómica para la entidad

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO				
Fecha adquisición	**Años de vida útil**	**Años de Uso**	**Valor Adquisición**	**KILOMETRAJE**
28/01/2015	5	10	**69.738.491,00**	

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **POLICIA NACIONAL** **METROPOLITANA DE BOGOTA**	**DOCUMENTO NO CONTROLADO**

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	2		X		2		X		
Suspensión	2		X		2		X		
Guardabarros	2		X		2		X		
Luces	2		X		2		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	2		X		2		X		
Para choques					1		X		
Retrovisores					2		X		
volante y palanca de cambios					2		X		
Tablero instrumentos					1		X		
Capot					1		X		
Batería.					1		X		
Transmisión y cardan					N/A				
Tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Caja velocidades					1		X		
Sillas					2		X		

Estado Accesori	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesori	C	B	D	R
Tragaluces	N/A				Llave encendido	1				Mono fono	N/A			
Cámaras	N/A				control barra luces	N/A								
Barra de luces	N/A				Sirena	N/A								

Estado General	Pintura: Deterioro normal por uso	Estructura: Deteriorado por uso

IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER **Nombre** (Quien emite concepto)	**Firma**	**Cargo** Perito

Documentación Anexa en_____Folios:	C: Cantidad D: Deteriorado B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO AUTOMOTOR

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	RENAULT	VPM	2015	DUSTER

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	OEU964	9FBHSRAJNFM343348	A400C080018

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamien		Teniendo encuenta la RESOLUCIÓN NÚMERO 05884 DEL 27-12-2019, Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia. Se da diagnostico por parte de un personal de ingenieros de la Secretaria de Seguridad, Convivencia y Justicia, los cuales realizan concepto de reintegro verificando el estado del componente de movilidad.
Obsolescencia	x	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

Bienes Servibles No Utilizables (Resolución 001 de 2001 Numeral 5.6.1.1.): En la categoría de bienes servibles no utilizables se agrupan aquellos bienes que ya han cumplido con la función principal para la cual fueron adquiridos o que han perdido utilidad para la entidad

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	x	
Salubridad		

Bienes Inservibles (Resolución 001 de 2001 Numeral 5.6.2.): En esta categoría se agrupan aquellos bienes que no pueden ser reparados, reconstruidos o mejorados tecnológicamente debido a su mal estado físico o mecánico o que esa inversión resultaría ineficiente y antieconómica para la entidad

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
29/01/2015	5	10	69.738.491,00	

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **POLICIA NACIONAL** **METROPOLITANA DE BOGOTA**	**DOCUMENTO NO CONTROLADO**

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	2		X		2		X		
Suspensión	2		X		2		X		
Guardabarros	2		X		2		X		
Luces	2		X		2		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	2		X		2		X		
Para choques					1		X		
Retrovisores					2		X		
volante y palanca de cambios					2		X		
Tablero instrumentos					1		X		
Capot					1		X		
Batería.					1		X		
Transmisión y cardan					N/A				
Tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Caja velocidades					1		X		
Sillas					2		X		

stado Accesori	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	stado Accesori	C	B	D	R
Tragaluces	N/A				Llave encendido	1				Mono fono	N/A			
Cámaras	N/A				control barra luces	N/A								
Barra de luces	N/A				Sirena	N/A								

Estado General	Pintura: Deterioro normal por uso	Estructura: Deteriorado por uso

IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER **Nombre** (Quien emite concepto)	**Firma**	**Cargo** Perito

Documentación Anexa en_____Folios:	C: Cantidad D: Deteriorado B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO AUTOMOTOR

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	RENAULT	VPM	2015	DUSTER

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	OEU960	9FBHSRAJNFM343342	A400C085497

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?		
CAUSA		**Descripción**
No se requiere para su funcionamien		Teniendo encuenta la RESOLUCIÓN NÚMERO 05884 DEL 27-12-2019, Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia. Se da diagnostico por parte de un personal de ingenieros de la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia, los cuales realizan concepto de reintegro verificando el estado del componente de movilidad.
Obsolescencia	x	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

Bienes Servibles No Utilizables (Resolución 001 de 2001 Numeral 5.6.1.1.): En la categoría de bienes servibles no utilizables se agrupan aquellos bienes que ya han cumplido con la función principal para la cual fueron adquiridos o que han perdido utilidad para la entidad

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?		
Razón		**Descripción**
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	x	
Salubridad		

Bienes Inservibles (Resolución 001 de 2001 Numeral 5.6.2.): En esta categoría se agrupan aquellos bienes que no pueden ser reparados, reconstruidos o mejorados tecnológicamente debido a su mal estado físico o mecánico o que esa inversión resultaría ineficiente y antieconómica para la entidad

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO				
Fecha adquisición	**Años de vida útil**	**Años de Uso**	**Valor Adquisición**	**KILOMETRAJE**
28/01/2015	5	10	**69.738.491,00**	

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **POLICIA NACIONAL** **METROPOLITANA DE BOGOTA**	**DOCUMENTO NO CONTROLADO**

LISTADO DE VERIFICACIÓN									
Componente	**Delantera**				**Posterior/General**				**Observación**
	C	**B**	**D**	**R**	**C**	**B**	**D**	**R**	
Rin y Neumático	2		X		2		X		
Suspensión	2		X		2		X		
Guardabarros	2		X		2		X		
Luces	2		X		2		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	2		X		2		X		
Para choques					1		X		
Retrovisores					2		X		
volante y palanca de cambios					2		X		
Tablero instrumentos					1		X		
Capot					1		X		
Batería.					1		X		
Transmisión y cardan					N/A				
Tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Caja velocidades					1		X		
Sillas					2		X		

stado Accesori	**C**	**B**	**D**	**R**	**Estado Accesorio**	**C**	**B**	**D**	**R**	**stado Accesori**	**C**	**B**	**D**	**R**
Tragaluces	N/A				Llave encendido	1				Mono fono	N/A			
Cámaras	N/A				control barra luces	N/A								
Barra de luces	N/A				Sirena	N/A								

Estado General	Pintura: Deterioro normal por uso	Estructura: Deteriorado por uso

IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		**Cargo**
Nombre (Quien emite concepto)	**Firma**	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:	C: Cantidad D: Deteriorado B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO AUTOMOTOR

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	RENAULT	VPM	2015	DUSTER

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	OEU970	9FBHSRAJNFM528727	A400C099600

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamien		Teniendo encuenta la RESOLUCIÓN NÚMERO 05884 DEL 27-12-2019, Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia. Se da diagnostico por parte de un personal de ingenieros de la Secretaria de Seguridad, Convivencia y Justicia, los cuales realizan concepto de reintegro verificando el estado del componente de movilidad.
Obsolescencia	x	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

Bienes Servibles No Utilizables (Resolución 001 de 2001 Numeral 5.6.1.1.): En la categoría de bienes servibles no utilizables se agrupan aquellos bienes que ya han cumplido con la función principal para la cual fueron adquiridos o que han perdido utilidad para la entidad

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	x	
Salubridad		

Bienes Inservibles (Resolución 001 de 2001 Numeral 5.6.2.): En esta categoría se agrupan aquellos bienes que no pueden ser reparados, reconstruidos o mejorados tecnológicamente debido a su mal estado físico o mecánico o que esa inversión resultaria ineficiente y antieconómica para la entidad

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
28/01/2015	5	10	69.738.491,00	

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **POLICIA NACIONAL** **METROPOLITANA DE BOGOTA**	**DOCUMENTO NO CONTROLADO**

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	2		X		2		X		
Suspensión	2		X		2		X		
Guardabarros	2		X		2		X		
Luces	2		X		2		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	2		X		2		X		
Para choques					1		X		
Retrovisores					2		X		
volante y palanca de cambios					2		X		
Tablero instrumentos					1		X		
Capot					1		X		
Batería.					1		X		
Transmisión y cardan					N/A				
Tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Caja velocidades					1		X		
Sillas					2		X		

Estado Accesori	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesori	C	B	D	R
Tragaluces	N/A				Llave encendido	1				Mono fono	N/A			
Cámaras	N/A				control barra luces	N/A								
Barra de luces	N/A				Sirena	N/A								

Estado General	Pintura: Deterioro normal por uso	Estructura: Deteriorado por uso

IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER **Nombre** (Quien emite concepto)	**Firma**	**Cargo** Perito

Documentación Anexa en_____Folios:	C: Cantidad D: Deteriorado B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO AUTOMOTOR

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	RENAULT	VPM	2015	DUSTER

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	OEU977	9FBHSRAJNFM528748	A400C099498

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamien		Teniendo encuenta la RESOLUCIÓN NÚMERO 05884 DEL 27-12-2019, Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia. Se da diagnostico por parte de un personal de ingenieros de la Secretaria de Seguridad, Convivencia y Justicia, los cuales realizan concepto de reintegro verificando el estado del componente de movilidad.
Obsolescencia	x	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

Bienes Servibles No Utilizables (Resolución 001 de 2001 Numeral 5.6.1.1.): En la categoría de bienes servibles no utilizables se agrupan aquellos bienes que ya han cumplido con la función principal para la cual fueron adquiridos o que han perdido utilidad para la entidad

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	x	
Salubridad		

Bienes Inservibles (Resolución 001 de 2001 Numeral 5.6.2.): En esta categoría se agrupan aquellos bienes que no pueden ser reparados, reconstruidos o mejorados tecnológicamente debido a su mal estado físico o mecánico o que esa inversión resultaría ineficiente y antieconómica para la entidad

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
28/01/2015	5	10	69.738.491,00	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL POLICIA NACIONAL METROPOLITANA DE BOGOTA	DOCUMENTO NO CONTROLADO

LISTADO DE VERIFICACIÓN									
Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	2		X		2		X		
Suspensión	2		X		2		X		
Guardabarros	2		X		2		X		
Luces	2		X		2		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	2		X		2		X		
Para choques					1		X		
Retrovisores					2		X		
volante y palanca de cambios					2		X		
Tablero instrumentos					1		X		
Capot					1		X		
Batería.					1		X		
Transmisión y cardan					N/A				
Tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Caja velocidades					1		X		
Sillas					2		X		

stado Accesori	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	stado Accesori	C	B	D	R
Tragaluces	N/A				Llave encendido	1				Mono fono	N/A			
Cámaras	N/A				control barra luces	N/A								
Barra de luces	N/A				Sirena	N/A								

Estado General	Pintura: Deterioro normal por uso	Estructura: Deteriorado por uso

IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		Cargo
Nombre (Quien emite concepto)	**Firma**	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:	C: Cantidad D: Deteriorado B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO AUTOMOTOR

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	RENAULT	VPM	2015	DUSTER

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	OEU991	9FBHSRAJNFM528762	A400C099573

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?		
CAUSA		**Descripción**
No se requiere para su funcionamier		Teniendo encuenta la RESOLUCIÓN NÚMERO 05884 DEL 27-12-2019, Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logisticos de la Policía Nacional de Colombia. Se da diagnostico por parte de un personal de ingenieros de la Secretaria de Seguridad, Convivencia y Justicia, los cuales realizan concepto de reintegro verificando el estado del componente de movilidad.
Obsolescencia	x	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

Bienes Servibles No Utilizables (Resolución 001 de 2001 Numeral 5.6.1.1.): En la categoría de bienes servibles no utilizables se agrupan aquellos bienes que ya han cumplido con la función principal para la cual fueron adquiridos o que han perdido utilidad para la entidad

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?		
Razón		**Descripción**
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	x	
Salubridad		

Bienes Inservibles (Resolución 001 de 2001 Numeral 5.6.2.): En esta categoría se agrupan aquellos bienes que no pueden ser reparados, reconstruidos o mejorados tecnológicamente debido a su mal estado físico o mecánico o que esa inversión resultaría ineficiente y antieconómica para la entidad

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO				
Fecha adquisición	**Años de vida útil**	**Años de Uso**	**Valor Adquisición**	**KILOMETRAJE**
28/01/2015	5	10	**69.738.491,00**	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL POLICIA NACIONAL METROPOLITANA DE BOGOTA	DOCUMENTO NO CONTROLADO

LISTADO DE VERIFICACIÓN									
Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	2		X		2		X		
Suspensión	2		X		2		X		
Guardabarros	2		X		2		X		
Luces	2		X		2		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	2		X		2		X		
Para choques					1		X		
Retrovisores					2		X		
volante y palanca de cambios					2		X		
Tablero instrumentos					1		X		
Capot					1		X		
Batería.					1		X		
Transmisión y cardan					N/A				
Tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Caja velocidades					1		X		
Sillas					2		X		

stado Accesori	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	stado Accesori	C	B	D	R
Tragaluces	N/A				Llave encendido	1				Mono fono	N/A			
Cámaras	N/A				control barra luces	N/A								
Barra de luces	N/A				Sirena	N/A								

Estado General	Pintura:	Estructura:
	Deterioro normal por uso	Deteriorado por uso

IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		Cargo
Nombre (Quien emite concepto)	Firma	Perito

Documentación Anexa en____Folios:	C: Cantidad D: Deteriorado B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO AUTOMOTOR

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	RENAULT	VPM	2015	DUSTER

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	OJX039	9FBHSRAJNFM528770	A400C098898

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamien		Teniendo encuenta la RESOLUCIÓN NÚMERO 05884 DEL 27-12-2019, Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia. Se da diagnostico por parte de un personal de ingenieros de la Secretaria de Seguridad, Convivencia y Justicia, los cuales realizan concepto de reintegro verificando el estado del componente de movilidad.
Obsolescencia	x	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

Bienes Servibles No Utilizables (Resolución 001 de 2001 Numeral 5.6.1.1.): En la categoría de bienes servibles no utilizables se agrupan aquellos bienes que ya han cumplido con la función principal para la cual fueron adquiridos o que han perdido utilidad para la entidad

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	x	
Salubridad		

Bienes Inservibles (Resolución 001 de 2001 Numeral 5.6.2.): En esta categoría se agrupan aquellos bienes que no pueden ser reparados, reconstruidos o mejorados tecnológicamente debido a su mal estado físico o mecánico o que esa inversión resultaría ineficiente y antieconómica para la entidad

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
28/01/2015	5	10	69.738.491,00	

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **POLICIA NACIONAL** **METROPOLITANA DE BOGOTA**	**DOCUMENTO NO CONTROLADO**

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	2		X		2		X		
Suspensión	2		X		2		X		
Guardabarros	2		X		2		X		
Luces	2		X		2		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	2		X		2		X		
Para choques					1		X		
Retrovisores					2		X		
volante y palanca de cambios					2		X		
Tablero instrumentos					1		X		
Capot					1		X		
Batería.					1		X		
Transmisión y cardan					N/A				
Tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Caja velocidades					1		X		
Sillas					2		X		

Estado Accesori	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesori	C	B	D	R
Tragaluces	N/A				Llave encendido	1				Mono fono	N/A			
Cámaras	N/A				control barra luces	N/A								
Barra de luces	N/A				Sirena	N/A								

Estado General	Pintura: Deterioro normal por uso	Estructura: Deteriorado por uso

IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER **Nombre** (Quien emite concepto)	**Firma**	**Cargo** Perito

Documentación Anexa en_____Folios:	C: Cantidad D: Deteriorado B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO AUTOMOTOR

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	RENAULT	VPM	2015	DUSTER

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	OEU942	9FBHSRAJNFM528774	A400C098893

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?		
CAUSA		**Descripción**
No se requiere para su funcionamier		Teniendo encuenta la RESOLUCIÓN NÚMERO 05884 DEL 27-12-2019, Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia. Se da diagnostico por parte de un personal de ingenieros de la Secretaria de Seguridad, Convivencia y Justicia, los cuales realizan concepto de reintegro verificando el estado del componente de movilidad.
Obsolescencia	x	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

Bienes Servibles No Utilizables (Resolución 001 de 2001 Numeral 5.6.1.1.): En la categoría de bienes servibles no utilizables se agrupan aquellos bienes que ya han cumplido con la función principal para la cual fueron adquiridos o que han perdido utilidad para la entidad

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?		
Razón		**Descripción**
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	x	
Salubridad		

Bienes Inservibles (Resolución 001 de 2001 Numeral 5.6.2.): En esta categoría se agrupan aquellos bienes que no pueden ser reparados, reconstruidos o mejorados tecnológicamente debido a su mal estado físico o mecánico o que esa inversión resultaría ineficiente y antieconómica para la entidad

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO				
Fecha adquisición	**Años de vida útil**	**Años de Uso**	**Valor Adquisición**	**KILOMETRAJE**
28/01/2015	5	10	**69.738.491,00**	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL POLICIA NACIONAL METROPOLITANA DE BOGOTA	DOCUMENTO NO CONTROLADO

LISTADO DE VERIFICACIÓN									
Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	2		X		2		X		
Suspensión	2		X		2		X		
Guardabarros	2		X		2		X		
Luces	2		X		2		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	2		X		2		X		
Para choques					1		X		
Retrovisores					2		X		
volante y palanca de cambios					2		X		
Tablero instrumentos					1		X		
Capot					1		X		
Batería.					1		X		
Transmisión y cardan					N/A				
Tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Caja velocidades					1		X		
Sillas					2		X		

stado Accesori	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	stado Accesori	C	B	D	R
Tragaluces	N/A				Llave encendido	1				Mono fono	N/A			
Cámaras	N/A				control barra luces	N/A								
Barra de luces	N/A				Sirena	N/A								

Estado General	Pintura:	Estructura:
	Deterioro normal por uso	Deteriorado por uso

IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		Cargo
Nombre (Quien emite concepto)	**Firma**	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:	C: Cantidad D: Deteriorado B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO AUTOMOTOR

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	RENAULT	VPM	2015	DUSTER

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	OJX083	9FBHSRAJNFM528779	A400C098905

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamien		Teniendo encuenta la RESOLUCIÓN NÚMERO 05884 DEL 27-12-2019, Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia. Se da diagnostico por parte de un personal de ingenieros de la Secretaria de Seguridad, Convivencia y Justicia, los cuales realizan concepto de reintegro verificando el estado del componente de movilidad.
Obsolescencia	x	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

Bienes Servibles No Utilizables (Resolución 001 de 2001 Numeral 5.6.1.1.): En la categoría de bienes servibles no utilizables se agrupan aquellos bienes que ya han cumplido con la función principal para la cual fueron adquiridos o que han perdido utilidad para la entidad

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	x	
Salubridad		

Bienes Inservibles (Resolución 001 de 2001 Numeral 5.6.2.): En esta categoría se agrupan aquellos bienes que no pueden ser reparados, reconstruidos o mejorados tecnológicamente debido a su mal estado físico o mecánico o que esa inversión resultaría ineficiente y antieconómica para la entidad

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
29/01/2015	5	10	69.738.491,00	

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **POLICIA NACIONAL** **METROPOLITANA DE BOGOTA**	**DOCUMENTO NO CONTROLADO**

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	2		X		2		X		
Suspensión	2		X		2		X		
Guardabarros	2		X		2		X		
Luces	2		X		2		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	2		X		2		X		
Para choques					1		X		
Retrovisores					2		X		
volante y palanca de cambios					2		X		
Tablero instrumentos					1		X		
Capot					1		X		
Batería.					1		X		
Transmisión y cardan					N/A				
Tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Caja velocidades					1		X		
Sillas					2		X		

stado Accesori	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	stado Accesori	C	B	D	R
Tragaluces	N/A				Llave encendido	1				Mono foro	N/A			
Cámaras	N/A				control barra luces	N/A								
Barra de luces	N/A				Sirena	N/A								

Estado General	Pintura: Deterioro normal por uso	Estructura: Deteriorado por uso

IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER **Nombre** (Quien emite concepto)	**Firma**	**Cargo** Perito

Documentación Anexa en_____Folios:	C: Cantidad D: Deteriorado B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO AUTOMOTOR

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	RENAULT	VPM	2015	DUSTER

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	OEU993	9FBHSRAJNFM528780	A400C098883

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?		
CAUSA		**Descripción**
No se requiere para su funcionamien		Teniendo encuenta la RESOLUCIÓN NÚMERO 05884 DEL 27-12-2019, Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia. Se da diagnostico por parte de un personal de ingenieros de la Secretaria de Seguridad, Convivencia y Justicia, los cuales realizan concepto de reintegro verificando el estado del componente de movilidad.
Obsolescencia	x	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

Bienes Servibles No Utilizables (Resolución 001 de 2001 Numeral 5.6.1.1.): En la categoría de bienes servibles no utilizables se agrupan aquellos bienes que ya han cumplido con la función principal para la cual fueron adquiridos o que han perdido utilidad para la entidad

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?		
Razón		**Descripción**
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	x	
Salubridad		

Bienes Inservibles (Resolución 001 de 2001 Numeral 5.6.2.): En esta categoría se agrupan aquellos bienes que no pueden ser reparados, reconstruidos o mejorados tecnológicamente debido a su mal estado físico o mecánico o que esa inversión resultaría ineficiente y antieconómica para la entidad

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO				
Fecha adquisición	**Años de vida útil**	**Años de Uso**	**Valor Adquisición**	**KILOMETRAJE**
29/01/2015	5	10	**69.738.491,00**	

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **POLICIA NACIONAL** **METROPOLITANA DE BOGOTA**	**DOCUMENTO NO CONTROLADO**

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	2		X		2		X		
Suspensión	2		X		2		X		
Guardabarros	2		X		2		X		
Luces	2		X		2		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	2		X		2		X		
Para choques					1		X		
Retrovisores					2		X		
volante y palanca de cambios					2		X		
Tablero instrumentos					1		X		
Capot					1		X		
Batería.					1		X		
Transmisión y cardan					N/A				
Tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Caja velocidades					1		X		
Sillas					2		X		

stado Accesori	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	stado Accesori	C	B	D	R
Tragaluces	N/A				Llave encendido	1				Mono fono	N/A			
Cámaras	N/A				control barra luces	N/A								
Barra de luces	N/A				Sirena	N/A								

Estado General	Pintura: Deterioro normal por uso	Estructura: Deteriorado por uso

IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER **Nombre** (Quien emite concepto)	**Firma**	**Cargo** Perito

Documentación Anexa en_____Folios:	C: Cantidad D: Deteriorado B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO AUTOMOTOR

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	RENAULT	VPM	2015	DUSTER

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	OJX086	9FBHSRAJNFM528782	A400C098880

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?		
CAUSA		**Descripción**
No se requiere para su funcionamien		Teniendo encuenta la RESOLUCIÓN NÚMERO 05884 DEL 27-12-2019, Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia. Se da diagnostico por parte de un personal de ingenieros de la Secretaria de Seguridad, Convivencia y Justicia, los cuales realizan concepto de reintegro verificando el estado del componente de movilidad.
Obsolescencia	x	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

Bienes Servibles No Utilizables (Resolución 001 de 2001 Numeral 5.6.1.1.): En la categoría de bienes servibles no utilizables se agrupan aquellos bienes que ya han cumplido con la función principal para la cual fueron adquiridos o que han perdido utilidad para la entidad

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?		
Razón		**Descripción**
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	x	
Salubridad		

Bienes Inservibles (Resolución 001 de 2001 Numeral 5.6.2.): En esta categoría se agrupan aquellos bienes que no pueden ser reparados, reconstruidos o mejorados tecnológicamente debido a su mal estado físico o mecánico o que esa inversión resultaría ineficiente y antieconómica para la entidad

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO				
Fecha adquisición	**Años de vida útil**	**Años de Uso**	**Valor Adquisición**	**KILOMETRAJE**
29/01/2015	5	10	**69.738.491,00**	

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **POLICIA NACIONAL** **METROPOLITANA DE BOGOTA**	**DOCUMENTO NO CONTROLADO**

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	2		X		2		X		
Suspensión	2		X		2		X		
Guardabarros	2		X		2		X		
Luces	2		X		2		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	2		X		2		X		
Para choques					1		X		
Retrovisores					2		X		
volante y palanca de cambios					2		X		
Tablero instrumentos					1		X		
Capot					1		X		
Batería.					1		X		
Transmisión y cardan					N/A				
Tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Caja velocidades					1		X		
Sillas					2		X		

stado Accesori	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	stado Accesori	C	B	D	R
Tragaluces	N/A				Llave encendido	1				Mono foro	N/A			
Cámaras	N/A				control barra luces	N/A								
Barra de luces	N/A				Sirena	N/A								

Estado General	Pintura: Deterioro normal por uso	Estructura: Deteriorado por uso

IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER **Nombre** (Quien emite concepto)	**Firma**	**Cargo** Perito

Documentación Anexa en_____Folios:	C: Cantidad D: Deteriorado B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO AUTOMOTOR

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	RENAULT	VPM	2015	DUSTER

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	OJX091	9FBHSRAJNFM528789	A400C098872

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamien		Teniendo encuenta la RESOLUCIÓN NÚMERO 05884 DEL 27-12-2019, Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia. Se da diagnostico por parte de un personal de ingenieros de la Secretaria de Seguridad, Convivencia y Justicia, los cuales realizan concepto de reintegro verificando el estado del componente de movilidad.
Obsolescencia	x	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

Bienes Servibles No Utilizables (Resolución 001 de 2001 Numeral 5.6.1.1.): En la categoría de bienes servibles no utilizables se agrupan aquellos bienes que ya han cumplido con la función principal para la cual fueron adquiridos o que han perdido utilidad para la entidad

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	x	
Salubridad		

Bienes Inservibles (Resolución 001 de 2001 Numeral 5.6.2.): En esta categoría se agrupan aquellos bienes que no pueden ser reparados, reconstruidos o mejorados tecnológicamente debido a su mal estado físico o mecánico o que esa inversión resultaría ineficiente y antieconómica para la entidad

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
29/01/2015	5	10	69.738.491,00	

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **POLICIA NACIONAL** **METROPOLITANA DE BOGOTA**	**DOCUMENTO NO CONTROLADO**

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	2		X		2		X		
Suspensión	2		X		2		X		
Guardabarros	2		X		2		X		
Luces	2		X		2		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	2		X		2		X		
Para choques					1		X		
Retrovisores					2		X		
volante y palanca de cambios					2		X		
Tablero instrumentos					1		X		
Capot					1		X		
Batería.					1		X		
Transmisión y cardan					N/A				
Tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Caja velocidades					1		X		
Sillas					2		X		

Estado Accesori	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesori	C	B	D	R
Tragaluces	N/A				Llave encendido	1				Mono fono	N/A			
Cámaras	N/A				control barra luces	N/A								
Barra de luces	N/A				Sirena	N/A								

Estado General	Pintura: Deterioro normal por uso	Estructura: Deteriorado por uso

IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER **Nombre** (Quien emite concepto)	**Firma**	**Cargo** Perito

Documentación Anexa en_____Folios:	C: Cantidad D: Deteriorado B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO AUTOMOTOR

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	RENAULT	VPM	2015	DUSTER

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	OJX092	9FBHSRAJNFM528790	A400C098879

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamier		Teniendo encuenta la RESOLUCIÓN NÚMERO 05884 DEL 27-12-2019, Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia. Se da diagnostico por parte de un personal de ingenieros de la Secretaria de Seguridad, Convivencia y Justicia, los cuales realizan concepto de reintegro verificando el estado del componente de movilidad.
Obsolescencia	x	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

Bienes Servibles No Utilizables (Resolución 001 de 2001 Numeral 5.6.1.1.): En la categoría de bienes servibles no utilizables se agrupan aquellos bienes que ya han cumplido con la función principal para la cual fueron adquiridos o que han perdido utilidad para la entidad

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	x	
Salubridad		

Bienes Inservibles (Resolución 001 de 2001 Numeral 5.6.2.): En esta categoría se agrupan aquellos bienes que no pueden ser reparados, reconstruidos o mejorados tecnológicamente debido a su mal estado físico o mecánico o que esa inversión resultaría ineficiente y antieconómica para la entidad

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
29/01/2015	5	10	**69.738.491,00**	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL POLICIA NACIONAL METROPOLITANA DE BOGOTA	DOCUMENTO NO CONTROLADO

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	2		X		2		X		
Suspensión	2		X		2		X		
Guardabarros	2		X		2		X		
Luces	2		X		2		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	2		X		2		X		
Para choques					1		X		
Retrovisores					2		X		
volante y palanca de cambios					2		X		
Tablero instrumentos					1		X		
Capot					1		X		
Batería.					1		X		
Transmisión y cardan					N/A				
Tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Caja velocidades					1		X		
Sillas					2		X		

Estado Accesori	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesori	C	B	D	R
Tragaluces	N/A				Llave encendido	1				Mono fono	N/A			
Cámaras	N/A				control barra luces	N/A								
Barra de luces	N/A				Sirena	N/A								

Estado General	Pintura:	Estructura:
	Deterioro normal por uso	Deteriorado por uso

IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		Cargo
Nombre (Quien emite concepto)	**Firma**	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:	C: Cantidad D: Deteriorado B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO AUTOMOTOR

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	RENAULT	VPM	2015	DUSTER

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	OEU994	9FBHSRAJNFM528791	A400C098877

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamien		Teniendo encuenta la RESOLUCIÓN NÚMERO 05884 DEL 27-12-2019, Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia. Se da diagnostico por parte de un personal de ingenieros de la Secretaria de Seguridad, Convivencia y Justicia, los cuales realizan concepto de reintegro verificando el estado del componente de movilidad.
Obsolescencia	x	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

Bienes Servibles No Utilizables (Resolución 001 de 2001 Numeral 5.6.1.1.): En la categoría de bienes servibles no utilizables se agrupan aquellos bienes que ya han cumplido con la función principal para la cual fueron adquiridos o que han perdido utilidad para la entidad

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	x	
Salubridad		

Bienes Inservibles (Resolución 001 de 2001 Numeral 5.6.2.): En esta categoría se agrupan aquellos bienes que no pueden ser reparados, reconstruidos o mejorados tecnológicamente debido a su mal estado físico o mecánico o que esa inversión resultaría ineficiente y antieconómica para la entidad

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
29/01/2015	5	10	69.738.491,00	

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **POLICIA NACIONAL** **METROPOLITANA DE BOGOTA**	**DOCUMENTO NO CONTROLADO**

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	2		X		2		X		
Suspensión	2		X		2		X		
Guardabarros	2		X		2		X		
Luces	2		X		2		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	2		X		2		X		
Para choques					1		X		
Retrovisores					2		X		
volante y palanca de cambios					2		X		
Tablero instrumentos					1		X		
Capot					1		X		
Batería.					1		X		
Transmisión y cardan					N/A				
Tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Caja velocidades					1		X		
Sillas					2		X		

stado Accesori	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	stado Accesori	C	B	D	R
Tragaluces	N/A				Llave encendido	1				Mono fono	N/A			
Cámaras	N/A				control barra luces	N/A								
Barra de luces	N/A				Sirena	N/A								

Estado General	Pintura: Deterioro normal por uso	Estructura: Deteriorado por uso

IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER **Nombre** (Quien emite concepto)	**Firma**	**Cargo** Perito

Documentación Anexa en_____Folios:	C: Cantidad D: Deteriorado B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO AUTOMOTOR

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	RENAULT	VPM	2015	DUSTER

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	OJX098	9FBHSRAJNFM528797	A400C100516

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamien		Teniendo encuenta la RESOLUCIÓN NÚMERO 05884 DEL 27-12-2019, Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia. Se da diagnostico por parte de un personal de ingenieros de la Secretaria de Seguridad, Convivencia y Justicia, los cuales realizan concepto de reintegro verificando el estado del componente de movilidad.
Obsolescencia	x	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

Bienes Servibles No Utilizables (Resolución 001 de 2001 Numeral 5.6.1.1.): En la categoria de bienes servibles no utilizables se agrupan aquellos bienes que ya han cumplido con la función principal para la cual fueron adquiridos o que han perdido utilidad para la entidad

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	x	
Salubridad		

Bienes Inservibles (Resolución 001 de 2001 Numeral 5.6.2.): En esta categoría se agrupan aquellos bienes que no pueden ser reparados, reconstruidos o mejorados tecnológicamente debido a su mal estado físico o mecánico o que esa inversión resultaría ineficiente y antieconómica para la entidad

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
29/01/2015	5	10	69.738.491,00	

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **POLICIA NACIONAL** **METROPOLITANA DE BOGOTA**	**DOCUMENTO NO CONTROLADO**

LISTADO DE VERIFICACIÓN									
Componente	**Delantera**				**Posterior/General**				**Observación**
	C	**B**	**D**	**R**	**C**	**B**	**D**	**R**	
Rin y Neumático	2		X		2		X		
Suspensión	2		X		2		X		
Guardabarros	2		X		2		X		
Luces	2		X		2		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	2		X		2		X		
Para choques					1		X		
Retrovisores					2		X		
volante y palanca de cambios					2		X		
Tablero instrumentos					1		X		
Capot					1		X		
Batería.					1		X		
Transmisión y cardan					N/A				
Tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Caja velocidades					1		X		
Sillas					2		X		

stado Accesori	**C**	**B**	**D**	**R**	**Estado Accesorio**	**C**	**B**	**D**	**R**	**stado Accesori**	**C**	**B**	**D**	**R**
Tragaluces	N/A				Llave encendido	1				Mono fono	N/A			
Cámaras	N/A				control barra luces	N/A								
Barra de luces	N/A				Sirena	N/A								

Estado General	Pintura: Deterioro normal por uso	Estructura: Deteriorado por uso

IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER **Nombre** (Quien emite concepto)	**Firma**	**Cargo** Perito

Documentación Anexa en_____Folios:	C: Cantidad D: Deteriorado B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO AUTOMOTOR

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	RENAULT	VPM	2015	DUSTER

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	OEU996	9FBHSRAJNFM528799	A400C100527

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamien		Teniendo encuenta la RESOLUCIÓN NÚMERO 05884 DEL 27-12-2019, Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia. Se da diagnostico por parte de un personal de ingenieros de la Secretaria de Seguridad, Convivencia y Justicia, los cuales realizan concepto de reintegro verificando el estado del componente de movilidad.
Obsolescencia	x	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

Bienes Servibles No Utilizables (Resolución 001 de 2001 Numeral 5.6.1.1.): En la categoría de bienes servibles no utilizables se agrupan aquellos bienes que ya han cumplido con la función principal para la cual fueron adquiridos o que han perdido utilidad para la entidad

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	x	
Salubridad		

Bienes Inservibles (Resolución 001 de 2001 Numeral 5.6.2.): En esta categoría se agrupan aquellos bienes que no pueden ser reparados, reconstruidos o mejorados tecnológicamente debido a su mal estado físico o mecánico o que esa inversión resultaría ineficiente y antieconómica para la entidad

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
29/01/2015	5	10	69.738.491,00	

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **POLICIA NACIONAL** **METROPOLITANA DE BOGOTA**	**DOCUMENTO NO CONTROLADO**

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	2		X		2		X		
Suspensión	2		X		2		X		
Guardabarros	2		X		2		X		
Luces	2		X		2		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	2		X		2		X		
Para choques					1		X		
Retrovisores					2		X		
volante y palanca de cambios					2		X		
Tablero instrumentos					1		X		
Capot					1		X		
Batería.					1		X		
Transmisión y cardan					N/A				
Tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Caja velocidades					1		X		
Sillas					2		X		

stado Accesori	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	stado Accesori	C	B	D	R
Tragaluces	N/A				Llave encendido	1				Mono fono	N/A			
Cámaras	N/A				control barra luces	N/A								
Barra de luces	N/A				Sirena	N/A								

Estado General	Pintura: Deterioro normal por uso	Estructura: Deteriorado por uso

IT **CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER**		**Cargo**
Nombre (Quien emite concepto)	**Firma**	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:	C: Cantidad D: Deteriorado B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO AUTOMOTOR

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 27-10-2025	RENAULT	VPM	2015	DUSTER

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	OEU999	9FBHSRAJNFM528802	A400C100507

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamien		Teniendo encuenta la RESOLUCIÓN NÚMERO 05884 DEL 27-12-2019, Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia. Se da diagnostico por parte de un personal de ingenieros de la Secretaria de Seguridad, Convivencia y Justicia, los cuales realizan concepto de reintegro verificando el estado del componente de movilidad.
Obsolescencia	x	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

Bienes Servibles No Utilizables (Resolución 001 de 2001 Numeral 5.6.1.1.): En la categoría de bienes servibles no utilizables se agrupan aquellos bienes que ya han cumplido con la función principal para la cual fueron adquiridos o que han perdido utilidad para la entidad

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	x	
Salubridad		

Bienes Inservibles (Resolución 001 de 2001 Numeral 5.6.2.): En esta categoría se agrupan aquellos bienes que no pueden ser reparados, reconstruidos o mejorados tecnológicamente debido a su mal estado físico o mecánico o que esa inversión resultaría ineficiente y antieconómica para la entidad

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
29/01/2015	5	10	69.738.491,00	

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **POLICIA NACIONAL** **METROPOLITANA DE BOGOTA**	**DOCUMENTO NO CONTROLADO**

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	2		X		2		X		
Suspensión	2		X		2		X		
Guardabarros	2		X		2		X		
Luces	2		X		2		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	2		X		2		X		
Para choques					1		X		
Retrovisores					2		X		
volante y palanca de cambios					2		X		
Tablero instrumentos					1		X		
Capot					1		X		
Batería.					1		X		
Transmisión y cardan					N/A				
Tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Caja velocidades					1		X		
Sillas					2		X		

Estado Accesori	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesori	C	B	D	R
Tragaluces	N/A				Llave encendido	1				Mono fono	N/A			
Cámaras	N/A				control barra luces	N/A								
Barra de luces	N/A				Sirena	N/A								

Estado General	Pintura: Deterioro normal por uso	Estructura: Deteriorado por uso

IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER **Nombre** (Quien emite concepto)	**Firma**	**Cargo** Perito

Documentación Anexa en_____Folios:	C: Cantidad D: Deteriorado B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO AUTOMOTOR

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	RENAULT	VPM	2015	DUSTER

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	OJX001	9FBHSRAJNFM528804	A400C100573

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamien		Teniendo encuenta la RESOLUCIÓN NÚMERO 05884 DEL 27-12-2019, Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia. Se da diagnostico por parte de un personal de ingenieros de la Secretaria de Seguridad, Convivencia y Justicia, los cuales realizan concepto de reintegro verificando el estado del componente de movilidad.
Obsolescencia	x	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

Bienes Servibles No Utilizables (Resolución 001 de 2001 Numeral 5.6.1.1.): En la categoría de bienes servibles no utilizables se agrupan aquellos bienes que ya han cumplido con la función principal para la cual fueron adquiridos o que han perdido utilidad para la entidad

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	x	
Salubridad		

Bienes Inservibles (Resolución 001 de 2001 Numeral 5.6.2.): En esta categoría se agrupan aquellos bienes que no pueden ser reparados, reconstruidos o mejorados tecnológicamente debido a su mal estado físico o mecánico o que esa inversión resultaría ineficiente y antieconómica para la entidad

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
29/01/2015	5	10	69.738.491,00	

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **POLICIA NACIONAL** **METROPOLITANA DE BOGOTA**	**DOCUMENTO NO CONTROLADO**

LISTADO DE VERIFICACIÓN									
Componente	**Delantera**				**Posterior/General**				**Observación**
	C	**B**	**D**	**R**	**C**	**B**	**D**	**R**	
Rin y Neumático	2		X		2		X		
Suspensión	2		X		2		X		
Guardabarros	2		X		2		X		
Luces	2		X		2		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	2		X		2		X		
Para choques					1		X		
Retrovisores					2		X		
volante y palanca de cambios					2		X		
Tablero instrumentos					1		X		
Capot					1		X		
Batería.					1		X		
Transmisión y cardan					N/A				
Tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Caja velocidades					1		X		
Sillas					2		X		

stado Accesori	**C**	**B**	**D**	**R**	**Estado Accesorio**	**C**	**B**	**D**	**R**	**stado Accesori**	**C**	**B**	**D**	**R**
Tragaluces	N/A				Llave encendido	1				Mono fono	N/A			
Cámaras	N/A				control barra luces	N/A								
Barra de luces	N/A				Sirena	N/A								

Estado General	Pintura: Deterioro normal por uso	Estructura: Deteriorado por uso

		Cargo
IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		
Nombre (Quien emite concepto)	**Firma**	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:	C: Cantidad D: Deteriorado B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO AUTOMOTOR

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	RENAULT	VPM	2015	DUSTER

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	OEU937	9FBHSRAJNFM343304	A400C085719

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamien		Teniendo encuenta la RESOLUCIÓN NÚMERO 05884 DEL 27-12-2019, Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia. Se da diagnostico por parte de un personal de ingenieros de la Secretaria de Seguridad, Convivencia y Justicia, los cuales realizan concepto de reintegro verificando el estado del componente de movilidad.
Obsolescencia	x	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

Bienes Servibles No Utilizables (Resolución 001 de 2001 Numeral 5.6.1.1.): En la categoría de bienes servibles no utilizables se agrupan aquellos bienes que ya han cumplido con la función principal para la cual fueron adquiridos o que han perdido utilidad para la entidad

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	x	
Salubridad		

Bienes Inservibles (Resolución 001 de 2001 Numeral 5.6.2.): En esta categoría se agrupan aquellos bienes que no pueden ser reparados, reconstruidos o mejorados tecnológicamente debido a su mal estado físico o mecánico o que esa inversión resultaría ineficiente y antieconómica para la entidad

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
29/01/2015	5	10	69.738.491,00	

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **POLICIA NACIONAL** **METROPOLITANA DE BOGOTA**	**DOCUMENTO NO CONTROLADO**

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	2		X		2		X		
Suspensión	2		X		2		X		
Guardabarros	2		X		2		X		
Luces	2		X		2		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	2		X		2		X		
Para choques					1		X		
Retrovisores					2		X		
volante y palanca de cambios					2		X		
Tablero instrumentos					1		X		
Capot					1		X		
Batería.					1		X		
Transmisión y cardan					N/A				
Tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Caja velocidades					1		X		
Sillas					2		X		

Estado Accesori	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesori	C	B	D	R
Tragaluces	N/A				Llave encendido	1				Mono fono	N/A			
Cámaras	N/A				control barra luces	N/A								
Barra de luces	N/A				Sirena	N/A								

Estado General	Pintura: Deterioro normal por uso	Estructura: Deteriorado por uso

IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER **Nombre** (Quien emite concepto)	**Firma**	**Cargo** Perito

Documentación Anexa en_____Folios:	C: Cantidad D: Deteriorado B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO AUTOMOTOR

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	RENAULT	AUTOMOVIL	2015	LOGAN

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	OJX006	9FBLSRADBFM445193	F710Q170361

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?		
CAUSA		**Descripción**
No se requiere para su funcionamien		Teniendo encuenta la RESOLUCIÓN NÚMERO 05884 DEL 27-12-2019, Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia. Se da diagnostico por parte de un personal de ingenieros de la Secretaria de Seguridad, Convivencia y Justicia, los cuales realizan concepto de reintegro verificando el estado del componente de movilidad.
Obsolescencia	x	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

Bienes Servibles No Utilizables (Resolución 001 de 2001 Numeral 5.6.1.1.): En la categoría de bienes servibles no utilizables se agrupan aquellos bienes que ya han cumplido con la función principal para la cual fueron adquiridos o que han perdido utilidad para la entidad

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?		
Razón		**Descripción**
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	x	
Salubridad		

Bienes Inservibles (Resolución 001 de 2001 Numeral 5.6.2.): En esta categoría se agrupan aquellos bienes que no pueden ser reparados, reconstruidos o mejorados tecnológicamente debido a su mal estado físico o mecánico o que esa inversión resultaría ineficiente y antieconómica para la entidad

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO				
Fecha adquisición	**Años de vida útil**	**Años de Uso**	**Valor Adquisición**	**KILOMETRAJE**
29/01/2015	5	10	**32.334.916,00**	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL POLICIA NACIONAL METROPOLITANA DE BOGOTA	DOCUMENTO NO CONTROLADO

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	2		X		2		X		
Suspensión	2		X		2		X		
Guardabarros	2		X		2		X		
Luces	2		X		2		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	2		X		2		X		
Para choques					1		X		
Retrovisores					2		X		
volante y palanca de cambios					2		X		
Tablero instrumentos					1		X		
Capot					1		X		
Batería.					1		X		
Transmisión y cardan					N/A				
Tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Caja velocidades					1		X		
Sillas					2		X		

Estado Accesori	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesori	C	B	D	R
Tragaluces	N/A				Llave encendido	1				Mono fono	N/A			
Cámaras	N/A				control barra luces	N/A								
Barra de luces	N/A				Sirena	N/A								

Estado General	Pintura:	Estructura:
	Deterioro normal por uso	Deteriorado por uso

IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		Cargo
Nombre (Quien emite concepto)	**Firma**	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:	C: Cantidad D: Deteriorado B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL POLICIA NACIONAL METROPOLITANA DE BOGOTA	DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO AUTOMOTOR

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 27-10-2025	RENAULT	AUTOMOVIL	2015	LOGAN

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	OJX010	9FBLSRADBFM445197	F710Q170356

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?		
CAUSA		**Descripción**
No se requiere para su funcionamien		Teniendo encuenta la RESOLUCIÓN NÚMERO 05884 DEL 27-12-2019, Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia. Se da diagnostico por parte de un personal de ingenieros de la Secretaria de Seguridad, Convivencia y Justicia, los cuales realizan concepto de reintegro verificando el estado del componente de movilidad.
Obsolescencia	x	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		
Bienes Servibles No Utilizables (Resolución 001 de 2001 Numeral 5.6.1.1.): En la categoría de bienes servibles no utilizables se agrupan aquellos bienes que ya han cumplido con la función principal para la cual fueron adquiridos o que han perdido utilidad para la entidad		

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?		
Razón		**Descripción**
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	x	
Salubridad		
Bienes Inservibles (Resolución 001 de 2001 Numeral 5.6.2.): En esta categoría se agrupan aquellos bienes que no pueden ser reparados, reconstruidos o mejorados tecnológicamente debido a su mal estado físico o mecánico o que esa inversión resultaría ineficiente y antieconómica para la entidad		

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO				
Fecha adquisición	**Años de vida útil**	**Años de Uso**	**Valor Adquisición**	**KILOMETRAJE**
29/01/2015	5	10	**32.334.916,00**	

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **POLICIA NACIONAL** **METROPOLITANA DE BOGOTA**	**DOCUMENTO NO CONTROLADO**

LISTADO DE VERIFICACIÓN									
Componente	**Delantera**				**Posterior/General**				**Observación**
	C	**B**	**D**	**R**	**C**	**B**	**D**	**R**	
Rin y Neumático	2		X		2		X		
Suspensión	2		X		2		X		
Guardabarros	2		X		2		X		
Luces	2		X		2		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	2		X		2		X		
Para choques					1		X		
Retrovisores					2		X		
volante y palanca de cambios					2		X		
Tablero instrumentos					1		X		
Capot					1		X		
Batería.					1		X		
Transmisión y cardan					N/A				
Tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Caja velocidades					1		X		
Sillas					2		X		

stado Accesori	**C**	**B**	**D**	**R**	**Estado Accesorio**	**C**	**B**	**D**	**R**	**stado Accesori**	**C**	**B**	**D**	**R**
Tragaluces	N/A				Llave encendido	1				Mono fono	N/A			
Cámaras	N/A				control barra luces	N/A								
Barra de luces	N/A				Sirena	N/A								

Estado General	Pintura: Deterioro normal por uso	Estructura: Deteriorado por uso

IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER **Nombre** (Quien emite concepto)	**Firma**	**Cargo** Perito

Documentación Anexa en_____Folios:	C: Cantidad D: Deteriorado B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO AUTOMOTOR

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	RENAULT	AUTOMOVIL	2015	LOGAN

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	OJX012	9FBLSRADBFM445199	F710Q170357

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?		
CAUSA		**Descripción**
No se requiere para su funcionamien		Teniendo encuenta la RESOLUCIÓN NÚMERO 05884 DEL 27-12-2019, Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia. Se da diagnostico por parte de un personal de ingenieros de la Secretaria de Seguridad, Convivencia y Justicia, los cuales realizan concepto de reintegro verificando el estado del componente de movilidad.
Obsolescencia	x	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

Bienes Servibles No Utilizables (Resolución 001 de 2001 Numeral 5.6.1.1.): En la categoría de bienes servibles no utilizables se agrupan aquellos bienes que ya han cumplido con la función principal para la cual fueron adquiridos o que han perdido utilidad para la entidad

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?		
Razón		**Descripción**
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	x	
Salubridad		

Bienes Inservibles (Resolución 001 de 2001 Numeral 5.6.2.): En esta categoría se agrupan aquellos bienes que no pueden ser reparados, reconstruidos o mejorados tecnológicamente debido a su mal estado físico o mecánico o que esa inversión resultaría ineficiente y antieconómica para la entidad

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO				
Fecha adquisición	**Años de vida útil**	**Años de Uso**	**Valor Adquisición**	**KILOMETRAJE**
29/01/2015	5	10	**32.334.916,00**	

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **POLICIA NACIONAL** **METROPOLITANA DE BOGOTA**	**DOCUMENTO NO CONTROLADO**

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	2		X		2		X		
Suspensión	2		X		2		X		
Guardabarros	2		X		2		X		
Luces	2		X		2		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	2		X		2		X		
Para choques					1		X		
Retrovisores					2		X		
volante y palanca de cambios					2		X		
Tablero instrumentos					1		X		
Capot					1		X		
Batería.					1		X		
Transmisión y cardan					N/A				
Tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Caja velocidades					1		X		
Sillas					2		X		

Estado Accesori	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesori	C	B	D	R
Tragaluces	N/A				Llave encendido	1				Mono fono	N/A			
Cámaras	N/A				control barra luces	N/A								
Barra de luces	N/A				Sirena	N/A								

Estado General	Pintura: Deterioro normal por uso	Estructura: Deteriorado por uso

IT **CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER**		**Cargo**
Nombre (Quien emite concepto)	**Firma**	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:	C: Cantidad D: Deteriorado B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO AUTOMOTOR

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	RENAULT	AUTOMOVIL	2015	LOGAN

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	OJX016	9FBLSRADBFM445203	F710Q170351

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamien		Teniendo encuenta la RESOLUCIÓN NÚMERO 05884 DEL 27-12-2019, Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia. Se da diagnostico por parte de un personal de ingenieros de la Secretaria de Seguridad, Convivencia y Justicia, los cuales realizan concepto de reintegro verificando el estado del componente de movilidad.
Obsolescencia	x	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

Bienes Servibles No Utilizables (Resolución 001 de 2001 Numeral 5.6.1.1.): En la categoria de bienes servibles no utilizables se agrupan aquellos bienes que ya han cumplido con la función principal para la cual fueron adquiridos o que han perdido utilidad para la entidad

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	x	
Salubridad		

Bienes Inservibles (Resolución 001 de 2001 Numeral 5.6.2.): En esta categoria se agrupan aquellos bienes que no pueden ser reparados, reconstruidos o mejorados tecnológicamente debido a su mal estado físico o mecánico o que esa inversión resultaria ineficiente y antieconómica para la entidad

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
29/01/2015	5	10	32.334.916,00	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL POLICIA NACIONAL METROPOLITANA DE BOGOTA	DOCUMENTO NO CONTROLADO

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	2		X		2		X		
Suspensión	2		X		2		X		
Guardabarros	2		X		2		X		
Luces	2		X		2		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	2		X		2		X		
Para choques					1		X		
Retrovisores					2		X		
volante y palanca de cambios					2		X		
Tablero instrumentos					1		X		
Capot					1		X		
Batería.					1		X		
Transmisión y cardan					N/A				
Tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Caja velocidades					1		X		
Sillas					2		X		

Estado Accesori	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesori	C	B	D	R
Tragaluces	N/A				Llave encendido	1				Mono fono	N/A			
Cámaras	N/A				control barra luces	N/A								
Barra de luces	N/A				Sirena	N/A								

Estado General	Pintura:	Estructura:
	Deterioro normal por uso	Deteriorado por uso

IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		Cargo
Nombre (Quien emite concepto)	**Firma**	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:	C: Cantidad D: Deteriorado B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL POLICIA NACIONAL METROPOLITANA DE BOGOTA	DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO AUTOMOTOR

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	RENAULT	AUTOMOVIL	2015	LOGAN

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	OJX017	9FBLSRADBFM445204	F710Q170296

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?		
CAUSA		**Descripción**
No se requiere para su funcionamien		Teniendo encuenta la RESOLUCIÓN NÚMERO 05884 DEL 27-12-2019, Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia. Se da diagnostico por parte de un personal de ingenieros de la Secretaria de Seguridad, Convivencia y Justicia, los cuales realizan concepto de reintegro verificando el estado del componente de movilidad.
Obsolescencia	x	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		
Bienes Servibles No Utilizables (Resolución 001 de 2001 Numeral 5.6.1.1.): En la categoría de bienes servibles no utilizables se agrupan aquellos bienes que ya han cumplido con la función principal para la cual fueron adquiridos o que han perdido utilidad para la entidad		

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?		
Razón		**Descripción**
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	x	
Salubridad		
Bienes Inservibles (Resolución 001 de 2001 Numeral 5.6.2.): En esta categoría se agrupan aquellos bienes que no pueden ser reparados, reconstruidos o mejorados tecnológicamente debido a su mal estado físico o mecánico o que esa inversión resultaría ineficiente y antieconómica para la entidad		

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO				
Fecha adquisición	**Años de vida útil**	**Años de Uso**	**Valor Adquisición**	**KILOMETRAJE**
29/01/2015	5	10	**32.334.916,00**	

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **POLICIA NACIONAL** **METROPOLITANA DE BOGOTA**	**DOCUMENTO NO CONTROLADO**

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	2		X		2		X		
Suspensión	2		X		2		X		
Guardabarros	2		X		2		X		
Luces	2		X		2		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	2		X		2		X		
Para choques					1		X		
Retrovisores					2		X		
volante y palanca de cambios					2		X		
Tablero instrumentos					1		X		
Capot					1		X		
Batería.					1		X		
Transmisión y cardan					N/A				
Tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Caja velocidades					1		X		
Sillas					2		X		

stado Accesori	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	stado Accesori	C	B	D	R
Tragaluces	N/A				Llave encendido	1				Mono fono	N/A			
Cámaras	N/A				control barra luces	N/A								
Barra de luces	N/A				Sirena	N/A								

Estado General	Pintura: Deterioro normal por uso	Estructura: Deteriorado por uso

IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER **Nombre** (Quien emite concepto)	**Firma**	**Cargo** Perito

Documentación Anexa en_____Folios:	C: Cantidad D: Deteriorado B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO AUTOMOTOR

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	RENAULT	AUTOMOVIL	2015	LOGAN

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	OJX022	9FBLSRADBFM445209	F710Q170293

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamien		Teniendo encuenta la RESOLUCIÓN NÚMERO 05884 DEL 27-12-2019, Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policia Nacional de Colombia. Se da diagnostico por parte de un personal de ingenieros de la Secretaria de Seguridad, Convivencia y Justicia, los cuales realizan concepto de reintegro verificando el estado del componente de movilidad.
Obsolescencia	x	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

Bienes Servibles No Utilizables (Resolución 001 de 2001 Numeral 5.6.1.1.): En la categoria de bienes servibles no utilizables se agrupan aquellos bienes que ya han cumplido con la función principal para la cual fueron adquiridos o que han perdido utilidad para la entidad

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	x	
Salubridad		

Bienes Inservibles (Resolución 001 de 2001 Numeral 5.6.2.): En esta categoría se agrupan aquellos bienes que no pueden ser reparados, reconstruidos o mejorados tecnológicamente debido a su mal estado físico o mecánico o que esa inversión resultaría ineficiente y antieconómica para la entidad

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
29/01/2015	5	10	32.334.916,00	

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **POLICIA NACIONAL** **METROPOLITANA DE BOGOTA**	**DOCUMENTO NO CONTROLADO**

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	2		X		2		X		
Suspensión	2		X		2		X		
Guardabarros	2		X		2		X		
Luces	2		X		2		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	2		X		2		X		
Para choques					1		X		
Retrovisores					2		X		
volante y palanca de cambios					2		X		
Tablero instrumentos					1		X		
Capot					1		X		
Batería.					1		X		
Transmisión y cardan					N/A				
Tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Caja velocidades					1		X		
Sillas					2		X		

Estado Accesori	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesori	C	B	D	R
Tragaluces	N/A				Llave encendido	1				Mono fono	N/A			
Cámaras	N/A				control barra luces	N/A								
Barra de luces	N/A				Sirena	N/A								

Estado General	Pintura: Deterioro normal por uso	Estructura: Deteriorado por uso

IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER **Nombre** (Quien emite concepto)	**Firma**	**Cargo** Perito

Documentación Anexa en_____Folios:	C: Cantidad D: Deteriorado B: Buen estado R: Roto

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **POLICIA NACIONAL** **METROPOLITANA DE BOGOTA**	**DOCUMENTO NO CONTROLADO**

CONCEPTO TECNICO AUTOMOTOR

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	RENAULT	AUTOMOVIL	2015	LOGAN

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	OJX024	9FBLSRADBFM445211	F710Q170369

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?		
CAUSA		**Descripción**
No se requiere para su funcionamien		Teniendo encuenta la RESOLUCIÓN NÚMERO 05884 DEL 27-12-2019, Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia. Se da diagnostico por parte de un personal de ingenieros de la Secretaria de Seguridad, Convivencia y Justicia, los cuales realizan concepto de reintegro verificando el estado del componente de movilidad.
Obsolescencia	x	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		
Bienes Servibles No Utilizables (Resolución 001 de 2001 Numeral 5.6.1.1.): En la categoría de bienes servibles no utilizables se agrupan aquellos bienes que ya han cumplido con la función principal para la cual fueron adquiridos o que han perdido utilidad para la entidad		

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?		
Razón		**Descripción**
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	x	
Salubridad		
Bienes Inservibles (Resolución 001 de 2001 Numeral 5.6.2.): En esta categoría se agrupan aquellos bienes que no pueden ser reparados, reconstruidos o mejorados tecnológicamente debido a su mal estado físico o mecánico o que esa inversión resultaría ineficiente y antieconómica para la entidad		

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO				
Fecha adquisición	**Años de vida útil**	**Años de Uso**	**Valor Adquisición**	**KILOMETRAJE**
29/01/2015	5	10	**32.334.916,00**	

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **POLICIA NACIONAL** **METROPOLITANA DE BOGOTA**	**DOCUMENTO NO CONTROLADO**

LISTADO DE VERIFICACIÓN									
Componente	**Delantera**				**Posterior/General**				**Observación**
	C	**B**	**D**	**R**	**C**	**B**	**D**	**R**	
Rin y Neumático	2		X		2		X		
Suspensión	2		X		2		X		
Guardabarros	2		X		2		X		
Luces	2		X		2		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	2		X		2		X		
Para choques					1		X		
Retrovisores					2		X		
volante y palanca de cambios					2		X		
Tablero instrumentos					1		X		
Capot					1		X		
Batería.					1		X		
Transmisión y cardan					N/A				
Tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Caja velocidades					1		X		
Sillas					2		X		

stado Accesori	**C**	**B**	**D**	**R**	**Estado Accesorio**	**C**	**B**	**D**	**R**	**stado Accesori**	**C**	**B**	**D**	**R**
Tragaluces	N/A				Llave encendido	1				Mono fono	N/A			
Cámaras	N/A				control barra luces	N/A								
Barra de luces	N/A				Sirena	N/A								

Estado General	Pintura: Deterioro normal por uso	Estructura: Deteriorado por uso

IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER **Nombre** (Quien emite concepto)	**Firma**	**Cargo** Perito

Documentación Anexa en_____Follos:	C: Cantidad D: Deteriorado B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO AUTOMOTOR

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	RENAULT	AUTOMOVIL	2015	LOGAN

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	OJX025	9FBLSRADBFM445212	F710Q170373

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamien		Teniendo encuenta la RESOLUCIÓN NÚMERO 05884 DEL 27-12-2019, Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia. Se da diagnostico por parte de un personal de ingenieros de la Secretaria de Seguridad, Convivencia y Justicia, los cuales realizan concepto de reintegro verificando el estado del componente de movilidad.
Obsolescencia	x	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

Bienes Servibles No Utilizables (Resolución 001 de 2001 Numeral 5.6.1.1.): En la categoría de bienes servibles no utilizables se agrupan aquellos bienes que ya han cumplido con la función principal para la cual fueron adquiridos o que han perdido utilidad para la entidad

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	x	
Salubridad		

Bienes Inservibles (Resolución 001 de 2001 Numeral 5.6.2.): En esta categoría se agrupan aquellos bienes que no pueden ser reparados, reconstruidos o mejorados tecnológicamente debido a su mal estado físico o mecánico o que esa inversión resultaría ineficiente y antieconómica para la entidad

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
29/01/2015	5	10	32.334.916,00	

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **POLICIA NACIONAL** **METROPOLITANA DE BOGOTA**	**DOCUMENTO NO CONTROLADO**

LISTADO DE VERIFICACIÓN									
Componente	**Delantera**				**Posterior/General**				**Observación**
	C	**B**	**D**	**R**	**C**	**B**	**D**	**R**	
Rin y Neumático	2		X		2		X		
Suspensión	2		X		2		X		
Guardabarros	2		X		2		X		
Luces	2		X		2		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	2		X		2		X		
Para choques					1		X		
Retrovisores					2		X		
volante y palanca de cambios					2		X		
Tablero instrumentos					1		X		
Capot					1		X		
Batería.					1		X		
Transmisión y cardan					N/A				
Tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Caja velocidades					1		X		
Sillas					2		X		

stado Accesori	**C**	**B**	**D**	**R**	**Estado Accesorio**	**C**	**B**	**D**	**R**	**Estado Accesorio**	**C**	**B**	**D**	**R**
Tragaluces	N/A				Llave encendido	1				Mono fono	N/A			
Cámaras	N/A				control barra luces	N/A								
Barra de luces	N/A				Sirena	N/A								

Estado General	Pintura: Deterioro normal por uso	Estructura: Deteriorado por uso

IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER **Nombre** (Quien emite concepto)	**Firma**	**Cargo** Perito

Documentación Anexa en_____Folios:	C: Cantidad D: Deteriorado B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO AUTOMOTOR

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	RENAULT	AUTOMOVIL	2015	LOGAN

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	OJX026	9FBLSRADBFM449129	F710Q170847

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamien		Teniendo encuenta la RESOLUCIÓN NÚMERO 05884 DEL 27-12-2019, Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia. Se da diagnostico por parte de un personal de ingenieros de la Secretaria de Seguridad, Convivencia y Justicia, los cuales realizan concepto de reintegro verificando el estado del componente de movilidad.
Obsolescencia	x	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

Bienes Servibles No Utilizables (Resolución 001 de 2001 Numeral 5.6.1.1.): En la categoría de bienes servibles no utilizables se agrupan aquellos bienes que ya han cumplido con la función principal para la cual fueron adquiridos o que han perdido utilidad para la entidad

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	x	
Salubridad		

Bienes Inservibles (Resolución 001 de 2001 Numeral 5.6.2.): En esta categoría se agrupan aquellos bienes que no pueden ser reparados, reconstruidos o mejorados tecnológicamente debido a su mal estado físico o mecánico o que esa inversión resultaría ineficiente y antieconómica para la entidad

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
29/01/2015	5	10	32.334.916,00	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL POLICIA NACIONAL METROPOLITANA DE BOGOTA	DOCUMENTO NO CONTROLADO

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	2		X		2		X		
Suspensión	2		X		2		X		
Guardabarros	2		X		2		X		
Luces	2		X		2		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	2		X		2		X		
Para choques					1		X		
Retrovisores					2		X		
volante y palanca de cambios					2		X		
Tablero instrumentos					1		X		
Capot					1		X		
Batería.					1		X		
Transmisión y cardan					N/A				
Tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Caja velocidades					1		X		
Sillas					2		X		

Estado Accesori	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R
Tragaluces	N/A				Llave encendido	1				Mono fono	N/A			
Cámaras	N/A				control barra luces	N/A								
Barra de luces	N/A				Sirena	N/A								

Estado General	Pintura:	Estructura:
	Deterioro normal por uso	Deteriorado por uso

IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		Cargo
Nombre (Quien emite concepto)	**Firma**	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:	C: Cantidad D: Deteriorado B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO AUTOMOTOR

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	RENAULT	AUTOMOVIL	2015	LOGAN

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	OJX028	9FBLSRADBFM486564	F710Q171852

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamien		Teniendo encuenta la RESOLUCIÓN NÚMERO 05884 DEL 27-12-2019, Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia. Se da diagnostico por parte de un personal de ingenieros de la Secretaria de Seguridad, Convivencia y Justicia, los cuales realizan concepto de reintegro verificando el estado del componente de movilidad.
Obsolescencia	x	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

Bienes Servibles No Utilizables (Resolución 001 de 2001 Numeral 5.6.1.1.): En la categoría de bienes servibles no utilizables se agrupan aquellos bienes que ya han cumplido con la función principal para la cual fueron adquiridos o que han perdido utilidad para la entidad

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	x	
Salubridad		

Bienes Inservibles (Resolución 001 de 2001 Numeral 5.6.2.): En esta categoría se agrupan aquellos bienes que no pueden ser reparados, reconstruidos o mejorados tecnológicamente debido a su mal estado físico o mecánico o que esa inversión resultaría ineficiente y antieconómica para la entidad

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
29/01/2015	5	10	32.334.916,00	

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **POLICIA NACIONAL** **METROPOLITANA DE BOGOTA**	**DOCUMENTO NO CONTROLADO**

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	2		X		2		X		
Suspensión	2		X		2		X		
Guardabarros	2		X		2		X		
Luces	2		X		2		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	2		X		2		X		
Para choques					1		X		
Retrovisores					2		X		
volante y palanca de cambios					2		X		
Tablero instrumentos					1		X		
Capot					1		X		
Batería.					1		X		
Transmisión y cardan					N/A				
Tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Caja velocidades					1		X		
Sillas					2		X		

Estado Accesori	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesori	C	B	D	R
Tragaluces	N/A				Llave encendido	1				Mono fono	N/A			
Cámaras	N/A				control barra luces	N/A								
Barra de luces	N/A				Sirena	N/A								

Estado General	Pintura: Deterioro normal por uso	Estructura: Deteriorado por uso

IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER **Nombre** (Quien emite concepto)	**Firma**	**Cargo** Perito

Documentación Anexa en_____Folios:	C: Cantidad D: Deteriorado B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO AUTOMOTOR

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	RENAULT	AUTOMOVIL	2015	LOGAN

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	OJX100	9FBLSRADBFM486568	F710Q172177

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?		
CAUSA		**Descripción**
No se requiere para su funcionamient		Teniendo encuenta la RESOLUCIÓN NÚMERO 05884 DEL 27-12-2019, Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia. Se da diagnostico por parte de un personal de ingenieros de la Secretaria de Seguridad, Convivencia y Justicia, los cuales realizan concepto de reintegro verificando el estado del componente de movilidad.
Obsolescencia	x	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

Bienes Servibles No Utilizables (Resolución 001 de 2001 Numeral 5.6.1.1.): En la categoría de bienes servibles no utilizables se agrupan aquellos bienes que ya han cumplido con la función principal para la cual fueron adquiridos o que han perdido utilidad para la entidad

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?		
Razón		**Descripción**
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	x	
Salubridad		

Bienes Inservibles (Resolución 001 de 2001 Numeral 5.6.2.): En esta categoría se agrupan aquellos bienes que no pueden ser reparados, reconstruidos o mejorados tecnológicamente debido a su mal estado físico o mecánico o que esa inversión resultaría ineficiente y antieconómica para la entidad

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO				
Fecha adquisición	**Años de vida útil**	**Años de Uso**	**Valor Adquisición**	**KILOMETRAJE**
29/01/2015	5	10	**32.334.916,00**	

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **POLICIA NACIONAL** **METROPOLITANA DE BOGOTA**	**DOCUMENTO NO CONTROLADO**

LISTADO DE VERIFICACIÓN									
Componente	**Delantera**				**Posterior/General**				**Observación**
	C	**B**	**D**	**R**	**C**	**B**	**D**	**R**	
Rin y Neumático	2		X		2		X		
Suspensión	2		X		2		X		
Guardabarros	2		X		2		X		
Luces	2		X		2		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	2		X		2		X		
Para choques					1		X		
Retrovisores					2		X		
volante y palanca de cambios					2		X		
Tablero instrumentos					1		X		
Capot					1		X		
Batería.					1		X		
Transmisión y cardan					N/A				
Tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Caja velocidades					1		X		
Sillas					2		X		

Estado Accesori	**C**	**B**	**D**	**R**	**Estado Accesorio**	**C**	**B**	**D**	**R**	**Estado Accesorio**	**C**	**B**	**D**	**R**
Tragaluces	N/A				Llave encendido	1				Mono fono	N/A			
Cámaras	N/A				control barra luces	N/A								
Barra de luces	N/A				Sirena	N/A								

Estado General	Pintura: Deterioro normal por uso	Estructura: Deteriorado por uso

		Cargo
IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		
Nombre (Quien emite concepto)	**Firma**	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:	C: Cantidad D: Deteriorado B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO MOTOCICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	YAMAHA	MOTOCICLETA	2019	XTZ-250

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	OGF27E	9FKDG2819K2011160	G3F2E011160

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo encuenta la RESOLUCIÓN NÚMERO 05884 DEL 27-12-2019, Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia. Se da diagnostico por parte de un personal de ingenieros de la Secretaria de Seguridad, Convivencia y Justicia, los cuales realizan concepto de reintegro verificando el estado del componente de movilidad.
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

Bienes Servibles No Utilizables (Resolución 001 de 2001 Numeral 5.6.1.1.): En la categoría de bienes servibles no utilizables se agrupan aquellos bienes que ya han cumplido con la función principal para la cual fueron adquiridos o que han perdido utilidad para la entidad

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

Bienes Inservibles (Resolución 001 de 2001 Numeral 5.6.2.): En esta categoría se agrupan aquellos bienes que no pueden ser reparados, reconstruidos o mejorados tecnológicamente debido a su mal estado físico o mecánico o que esa inversión resultaría ineficiente y antieconómica para la entidad

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
3/10/2018	5	7	17.728.492,00	

Descripción de daño o mejora

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **POLICIA NACIONAL** **METROPOLITANA DE BOGOTA**	**DOCUMENTO NO CONTROLADO**

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		1		X		
Guardabarros	1		X		1		X		
Luces	1		X		1		x		
Direccionales	2		x		2		x		
Frenos	1		X		1		X		
Rompe vientos					0				
Retrovisores					2				
Manubrio mando luces y acelerador					1		X		
Panel de control (tacómetro velocímetro)					1		X		
Kit arrastre (piñón, plato y cadena)					1		X		
Batería.					1				
Apoya pies					4		X		
tanque combustible					1		X		
Motor					1		x		
Maniguetas					2		x		
Sillín					1		x		

Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R
Tragaluces	0				Llave encendido	1				Monofono	0			
Luces led	2		x		Kit Herramientas	0								
Maletero	1				Sirena	1								
cable poder	0													

Estado General	**Pintura:** Deteriorada por uso	**Estructura:** Deteriorada por uso

IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER **Nombre** (Quien emite concepto)	**Firma**	**Cargo** Perito

Documentación Anexa en_____Folios:	C: Cantidad B: Buen estado	D: Deteriorado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO MOTOCICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	YAMAHA	MOTOCICLETA	2019	XTZ-250

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	OGG15E	9FKDG281XK2011247	G3F2E011247

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo encuenta la RESOLUCIÓN NÚMERO 05884 DEL 27-12-2019, Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia. Se da diagnostico por parte de un personal de ingenieros de la Secretaria de Seguridad, Convivencia y Justicia, los cuales realizan concepto de reintegro verificando el estado del componente de movilidad.
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

Bienes Servibles No Utilizables (Resolución 001 de 2001 Numeral 5.6.1.1.): En la categoría de bienes servibles no utilizables se agrupan aquellos bienes que ya han cumplido con la función principal para la cual fueron adquiridos o que han perdido utilidad para la entidad

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

Bienes Inservibles (Resolución 001 de 2001 Numeral 5.6.2.): En esta categoría se agrupan aquellos bienes que no pueden ser reparados, reconstruidos o mejorados tecnológicamente debido a su mal estado físico o mecánico o que esa inversión resultaría ineficiente y antieconómica para la entidad

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
2/10/2018	5	7	17.728.492,00	

Descripción de daño o mejora

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **POLICIA NACIONAL** **METROPOLITANA DE BOGOTA**	**DOCUMENTO NO CONTROLADO**

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		1		X		
Guardabarros	1		X		1		X		
Luces	1		X		1		x		
Direccionales	2		x		2		x		
Frenos	1		X		1		X		
Rompe vientos					0				
Retrovisores					2				
Manubrio mando luces y acelerador					1		X		
Panel de control (tacómetro velocimetro)					1		X		
Kit arrastre (piñón, plato y cadena)					1		X		
Batería.					1				
Apoya pies					4		X		
tanque combustible					1		X		
Motor					1		x		
Manigüetas					2		x		
Sillín					1		x		

Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R
Tragaluces	0				Llave encendido	1				Monofono	0			
Luces led	2		x		Kit Herramientas	0								
Maletero	1				Sirena	1								
cable poder	0													

Estado General	**Pintura:** Deteriorada por uso	**Estructura:** Deteriorada por uso

		Cargo
IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		
Nombre (Quien emite concepto)	**Firma**	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:	C: Cantidad	D: Deteriorado
	B: Buen estado	R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO MOTOCICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	YAMAHA	MOTOCICLETA	2019	XTZ-250

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	OGF58E	9FKDG2819K2011191	G3F2E011191

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo encuenta la RESOLUCIÓN NÚMERO 05884 DEL 27-12-2019, Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia. Se da diagnostico por parte de un personal de ingenieros de la Secretaria de Seguridad, Convivencia y Justicia, los cuales realizan concepto de reintegro verificando el estado del componente de movilidad.
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

Bienes Servibles No Utilizables (Resolución 001 de 2001 Numeral 5.6.1.1.): En la categoría de bienes servibles no utilizables se agrupan aquellos bienes que ya han cumplido con la función principal para la cual fueron adquiridos o que han perdido utilidad para la entidad

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

Bienes Inservibles (Resolución 001 de 2001 Numeral 5.6.2.): En esta categoría se agrupan aquellos bienes que no pueden ser reparados, reconstruidos o mejorados tecnológicamente debido a su mal estado fisico o mecánico o que esa inversión resultaria ineficiente y antieconómica para la entidad

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
2/10/2018	5	7	17.728.492,00	

Descripción de daño o mejora

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		1		X		
Guardabarros	1		X		1		X		
Luces	1		X		1		x		
Direccionales	2		x		2		x		
Frenos	1		X		1		X		
Rompe vientos					0				
Retrovisores					2				
Manubrio mando luces y acelerador					1		X		
Panel de control (tacómetro velocímetro)					1		X		
Kit arrastre (piñón, plato y cadena)					1		X		
Batería.					1				
Apoya pies					4		X		
tanque combustible					1		X		
Motor					1		x		
Maniguetas					2		x		
Sillín					1		x		

Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R
Tragaluces	0				Llave encendido	1				Monofono	0			
Luces led	2		x		Kit Herramientas	0								
Maletero	1				Sirena	1								
cable poder	0													

Estado General	Pintura:	Estructura:
	Deteriorada por uso	Deteriorada por uso

		Cargo
IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		
Nombre (Quien emite concepto)	Firma	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:	C: Cantidad	D: Deteriorado
	B: Buen estado	R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO MOTOCICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	YAMAHA	MOTOCICLETA	2019	XTZ-250

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	OFV51E	9FKDG2817K2011321	G3F2E011321

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo encuenta la RESOLUCIÓN NÚMERO 05884 DEL 27-12-2019, Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia. Se da diagnostico por parte de un personal de ingenieros de la Secretaria de Seguridad, Convivencia y Justicia, los cuales realizan concepto de reintegro verificando el estado del componente de movilidad.
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

Bienes Servibles No Utilizables (Resolución 001 de 2001 Numeral 5.6.1.1.): En la categoría de bienes servibles no utilizables se agrupan aquellos bienes que ya han cumplido con la función principal para la cual fueron adquiridos o que han perdido utilidad para la entidad

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

Bienes Inservibles (Resolución 001 de 2001 Numeral 5.6.2.): En esta categoría se agrupan aquellos bienes que no pueden ser reparados, reconstruidos o mejorados tecnológicamente debido a su mal estado físico o mecánico o que esa inversión resultaría ineficiente y antieconómica para la entidad

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
1/10/2018	5	7	17.728.492,00	

Descripción de daño o mejora

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **POLICIA NACIONAL** **METROPOLITANA DE BOGOTA**	**DOCUMENTO NO CONTROLADO**

LISTADO DE VERIFICACIÓN									
Componente	**Delantera**				**Posterior/General**				**Observación**
	C	**B**	**D**	**R**	**C**	**B**	**D**	**R**	
Rín y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		1		X		
Guardabarros	1		X		1		X		
Luces	1		X		1		x		
Direccionales	2		x		2		X		
Frenos	1		X		1		X		
Rompe vientos					0				
Retrovisores					2				
Manubrio mando luces y acelerador					1		X		
Panel de control (tacómetro velocímetro)					1		X		
Kit arrastre (piñón, plato y cadena)					1		X		
Batería.					1				
Apoya pies					4		X		
tanque combustible					1		X		
Motor					1		x		
Maniguetas					2		x		
Sillin					1		x		

Estado Accesorio	**C**	**B**	**D**	**R**	**Estado Accesorio**	**C**	**B**	**D**	**R**	**Estado Accesorio**	**C**	**B**	**D**	**R**
Tragaluces	0				Llave encendido	1				Monofono	0			
Luces led	2		x		Kit Herramientas	0								
Maletero	1				Sirena	1								
cable poder	0													

Estado General	**Pintura:** Deteriorada por uso	**Estructura:** Deteriorada por uso

		Cargo
IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		
Nombre (Quien emite concepto)	**Firma**	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:	C: Cantidad D: Deteriorado B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO MOTOCICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	YAMAHA	MOTOCICLETA	2019	XTZ-250

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	OFV64E	9FKDG2815K2011334	G3F2E011334

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo encuenta la RESOLUCIÓN NÚMERO 05884 DEL 27-12-2019, Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia. Se da diagnostico por parte de un personal de ingenieros de la Secretaria de Seguridad, Convivencia y Justicia, los cuales realizan concepto de reintegro verificando el estado del componente de movilidad.
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

Bienes Servibles No Utilizables (Resolución 001 de 2001 Numeral 5.6.1.1.): En la categoría de bienes servibles no utilizables se agrupan aquellos bienes que ya han cumplido con la función principal para la cual fueron adquiridos o que han perdido utilidad para la entidad

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

Bienes Inservibles (Resolución 001 de 2001 Numeral 5.6.2.): En esta categoría se agrupan aquellos bienes que no pueden ser reparados, reconstruidos o mejorados tecnológicamente debido a su mal estado físico o mecánico o que esa inversión resultaría ineficiente y antieconómica para la entidad

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
28/09/2018	5	7	17.728.492,00	

Descripción de daño o mejora

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		1		X		
Guardabarros	1		X		1		X		
Luces	1		X		1		x		
Direccionales	2		x		2		x		
Frenos	1		X		1		X		
Rompe vientos					0				
Retrovisores					2				
Manubrio mando luces y acelerador					1		X		
Panel de control (tacómetro velocímetro)					1		X		
Kit arrastre (piñón, plato y cadena)					1		X		
Batería.					1				
Apoya pies					4		X		
tanque combustible					1		X		
Motor					1		x		
Maniguetas					2		x		
Sillin					1		x		

Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R
Tragaluces	0				Llave encendido	1				Monofono	0			
Luces led	2		x		Kit Herramientas	0								
Maletero	1				Sirena	1								
cable poder	0													

Estado General	Pintura:	Estructura:
	Deteriorada por uso	Deteriorada por uso

IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		Cargo
Nombre (Quien emite concepto)	Firma	Perito

Documentación Anexa en____Folios:	C: Cantidad	D: Deteriorado
	B: Buen estado	R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO MOTOCICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	YAMAHA	MOTOCICLETA	2019	XTZ-250

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	OGF79E	9FKDG2812K2011212	G3F2E011212

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo encuenta la RESOLUCIÓN NÚMERO 05884 DEL 27-12-2019, Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia. Se da diagnostico por parte de un personal de ingenieros de la Secretaria de Seguridad, Convivencia y Justicia, los cuales realizan concepto de reintegro verificando el estado del componente de movilidad.
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

Bienes Servibles No Utilizables (Resolución 001 de 2001 Numeral 5.6.1.1.): En la categoría de bienes servibles no utilizables se agrupan aquellos bienes que ya han cumplido con la función principal para la cual fueron adquiridos o que han perdido utilidad para la entidad

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

Bienes Inservibles (Resolución 001 de 2001 Numeral 5.6.2.): En esta categoría se agrupan aquellos bienes que no pueden ser reparados, reconstruidos o mejorados tecnológicamente debido a su mal estado físico o mecánico o que esa inversión resultaría ineficiente y antieconómica para la entidad

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
27/09/2018	5	7	17.728.492,00	

Descripción de daño o mejora

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		1		X		
Guardabarros	1		X		1		X		
Luces	1		X		1		x		
Direccionales	2		x		2		x		
Frenos	1		X		1		X		
Rompe vientos					0				
Retrovisores					2				
Manubrio mando luces y acelerador					1		X		
Panel de control (tacómetro velocímetro)					1		X		
Kit arrastre (piñón, plato y cadena)					1		X		
Batería.					1				
Apoya pies					4		X		
tanque combustible					1		X		
Motor					1		x		
Maniguetas					2		x		
Sillín					1		x		

Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R
Tragaluces	0				Llave encendido	1				Monofono	0			
Luces led	2		x		Kit Herramientas	0								
Maletero	1				Sirena	1								
cable poder	0													

Estado General		
	Pintura: Deteriorada por uso	**Estructura:** Deteriorada por uso

IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		**Cargo**
Nombre (Quien emite concepto)	**Firma**	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:

C: Cantidad D: Deteriorado
B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO MOTOCICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	YAMAHA	MOTOCICLETA	2019	XTZ-250

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	OGF72E	9FKDG2815K2011205	G3F2E011205

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo encuenta la RESOLUCIÓN NÚMERO 05884 DEL 27-12-2019, Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia. Se da diagnostico por parte de un personal de ingenieros de la Secretaria de Seguridad, Convivencia y Justicia, los cuales realizan concepto de reintegro verificando el estado del componente de movilidad.
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

Bienes Servibles No Utilizables (Resolución 001 de 2001 Numeral 5.6.1.1.): En la categoría de bienes servibles no utilizables se agrupan aquellos bienes que ya han cumplido con la función principal para la cual fueron adquiridos o que han perdido utilidad para la entidad

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

Bienes Inservibles (Resolución 001 de 2001 Numeral 5.6.2.): En esta categoría se agrupan aquellos bienes que no pueden ser reparados, reconstruidos o mejorados tecnológicamente debido a su mal estado físico o mecánico o que esa inversión resultaría ineficiente y antieconómica para la entidad

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
27/09/2018	5	7	17.728.492,00	

Descripción de daño o mejora

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **POLICIA NACIONAL** **METROPOLITANA DE BOGOTA**	**DOCUMENTO NO CONTROLADO**

LISTADO DE VERIFICACIÓN									
Componente	**Delantera**				**Posterior/General**				**Observación**
	C	**B**	**D**	**R**	**C**	**B**	**D**	**R**	
Rín y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		1		X		
Guardabarros	1		X		1		X		
Luces	1		X		1		x		
Direccionales	2		x		2		x		
Frenos	1		X		1		X		
Rompe vientos					0				
Retrovisores					2				
Manubrio mando luces y acelerador					1		X		
Panel de control (tacómetro velocímetro)					1		X		
Kit arrastre (piñón, plato y cadena)					1		X		
Batería.					1				
Apoya pies					4		X		
tanque combustible					1		X		
Motor					1		x		
Manigüetas					2		x		
Sillín					1		x		

Estado Accesorio	**C**	**B**	**D**	**R**	**Estado Accesorio**	**C**	**B**	**D**	**R**	**Estado Accesorio**	**C**	**B**	**D**	**R**
Tragaluces	0				Llave encendido	1				Monofono	0			
Luces led	2		x		Kit Herramientas	0								
Maletero	1				Sirena	1								
cable poder	0													

Estado General	**Pintura:** Deteriorada por uso	**Estructura:** Deteriorada por uso

IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER **Nombre** (Quien emite concepto)	**Firma**	**Cargo** Perito

Documentación Anexa en_____Folios:	C: Cantidad B: Buen estado	D: Deteriorado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO MOTOCICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	YAMAHA	MOTOCICLETA	2019	XTZ-250

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	OFW26E	9FKDG2810K2011712	G3F2E011712

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo encuenta la RESOLUCIÓN NÚMERO 05884 DEL 27-12-2019, Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia. Se da diagnostico por parte de un personal de ingenieros de la Secretaria de Seguridad, Convivencia y Justicia, los cuales realizan concepto de reintegro verificando el estado del componente de movilidad.
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

Bienes Servibles No Utilizables (Resolución 001 de 2001 Numeral 5.6.1.1.): En la categoría de bienes servibles no utilizables se agrupan aquellos bienes que ya han cumplido con la función principal para la cual fueron adquiridos o que han perdido utilidad para la entidad

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

Bienes Inservibles (Resolución 001 de 2001 Numeral 5.6.2.): En esta categoría se agrupan aquellos bienes que no pueden ser reparados, reconstruidos o mejorados tecnológicamente debido a su mal estado físico o mecánico o que esa inversión resultaría ineficiente y antieconómica para la entidad

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
27/09/2018	5	7	17.728.492,00	

Descripción de daño o mejora

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		1		X		
Guardabarros	1		X		1		X		
Luces	1		X		1		x		
Direccionales	2		x		2		x		
Frenos	1		X		1		X		
Rompe vientos					0				
Retrovisores					2				
Manubrio mando luces y acelerador					1		X		
Panel de control (tacómetro velocimetro)					1		X		
Kit arrastre (piñón, plato y cadena)					1		X		
Batería.					1				
Apoya pies					4		X		
tanque combustible					1		X		
Motor					1		x		
Manigueta s					2		x		
Sillin					1		x		

Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R
Tragaluces	0				Llave encendido	1				Monofono	0			
Luces led	2		x		Kit Herramientas	0								
Maletero	1				Sirena	1								
cable poder	0													

Estado General

Pintura:
Deteriorada por uso

Estructura:
Deteriorada por uso

IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		Cargo
Nombre (Quien emite concepto)	**Firma**	Perito

Documentación Anexa en____Folios:

C: Cantidad D: Deteriorado
B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO MOTOCICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	YAMAHA	MOTOCICLETA	2019	XTZ-250

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	OFW05E	9FKDG2812K2011680	G3F2E011680

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo encuenta la RESOLUCIÓN NÚMERO 05884 DEL 27-12-2019, Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia. Se da diagnostico por parte de un personal de ingenieros de la Secretaria de Seguridad, Convivencia y Justicia, los cuales realizan concepto de reintegro verificando el estado del componente de movilidad.
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

Bienes Servibles No Utilizables (Resolución 001 de 2001 Numeral 5.6.1.1.): En la categoría de bienes servibles no utilizables se agrupan aquellos bienes que ya han cumplido con la función principal para la cual fueron adquiridos o que han perdido utilidad para la entidad

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

Bienes Inservibles (Resolución 001 de 2001 Numeral 5.6.2.): En esta categoría se agrupan aquellos bienes que no pueden ser reparados, reconstruidos o mejorados tecnológicamente debido a su mal estado físico o mecánico o que esa inversión resultaría ineficiente y antieconómica para la entidad

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
9/10/2018	5	7	17.728.492,00	

Descripción de daño o mejora

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **POLICIA NACIONAL** **METROPOLITANA DE BOGOTA**	**DOCUMENTO NO CONTROLADO**

LISTADO DE VERIFICACIÓN									
Componente	**Delantera**				**Posterior/General**				**Observación**
	C	**B**	**D**	**R**	**C**	**B**	**D**	**R**	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		1		X		
Guardabarros	1		X		1		X		
Luces	1		X		1		x		
Direccionales	2		x		2		x		
Frenos	1		X		1		X		
Rompe vientos					0				
Retrovisores					2				
Manubrio mando luces y aceferador					1		X		
Panel de control (tacómetro velocímetro)					1		X		
Kit arrastre (piñón, plato y cadena)					1		X		
Batería.					1				
Apoya pies					4		X		
tanque combustible					1		X		
Motor					1		x		
Maniguetas					2		x		
Sillín					1		x		

Estado Accesorio	**C**	**B**	**D**	**R**	**Estado Accesorio**	**C**	**B**	**D**	**R**	**Estado Accesorio**	**C**	**B**	**D**	**R**
Tragaluces	0				Llave encendido	1				Monofono	0			
Luces led	2		x		Kit Herramientas	0								
Maletero	1				Sirena	1								
cable poder	0													

Estado General	**Pintura:** Deteriorada por uso	**Estructura:** Deteriorada por uso

		Cargo
IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		
Nombre (Quien emite concepto)	**Firma**	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:	C: Cantidad	D: Deteriorado
	B: Buen estado	R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO AUTOMOTOR

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	CHEVROLET	AUTOMOVIL	2019	SAIL

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	OLO305	9GASA58M3KB007679	LCU*180573208*

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamien		Teniendo encuenta la RESOLUCIÓN NÚMERO 05884 DEL 27-12-2019, Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia. Se da diagnostico por parte de un personal de ingenieros de la Secretaria de Seguridad, Convivencia y Justicia, los cuales realizan concepto de reintegro verificando el estado del componente de movilidad.
Obsolescencia	x	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

Bienes Servibles No Utilizables (Resolución 001 de 2001 Numeral 5.6.1.1.): En la categoría de bienes servibles no utilizables se agrupan aquellos bienes que ya han cumplido con la función principal para la cual fueron adquiridos o que han perdido utilidad para la entidad

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	x	
Salubridad		

Bienes Inservibles (Resolución 001 de 2001 Numeral 5.6.2.): En esta categoría se agrupan aquellos bienes que no pueden ser reparados, reconstruidos o mejorados tecnológicamente debido a su mal estado físico o mecánico o que esa inversión resultaría ineficiente y antieconómica para la entidad

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
10/09/2018	5	7	42.270.593,00	

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **POLICIA NACIONAL** **METROPOLITANA DE BOGOTA**	**DOCUMENTO NO CONTROLADO**

LISTADO DE VERIFICACIÓN									
Componente	**Delantera**				**Posterior/General**				**Observación**
	C	**B**	**D**	**R**	**C**	**B**	**D**	**R**	
Rin y Neumático	2		X		2		X		
Suspensión	2		X		2		X		
Guardabarros	2		X		2		X		
Luces	2		X		2		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	2		X		2		X		
Para choques					1		X		
Retrovisores					2		X		
volante y palanca de cambios					2		X		
Tablero instrumentos					1		X		
Capot					1		X		
Batería.					1		X		
Transmisión y cardan					N/A				
Tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Caja velocidades					1		X		
Sillas					2		X		

stado Accesori	**C**	**B**	**D**	**R**	**Estado Accesorio**	**C**	**B**	**D**	**R**	**stado Accesori**	**C**	**B**	**D**	**R**
Tragaluces	N/A				Llave encendido	1				Mono fono	N/A			
Cámaras	N/A				control barra luces	N/A								
Barra de luces	N/A				Sirena	N/A								

Estado General	Pintura: Deterioro normal por uso	Estructura: Deteriorado por uso

IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER **Nombre** (Quien emite concepto)	**Firma**	**Cargo** Perito

Documentación Anexa en_____Folios:	C: Cantidad D: Deteriorado B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO AUTOMOTOR

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	CHEVROLET	MICROBUS	2019	N300

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	OLN281	LZWACAGA7KE600080	LAQ*UHC2220424

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamien		Teniendo encuenta la RESOLUCIÓN NÚMERO 05884 DEL 27-12-2019, Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia. Se da diagnostico por parte de un personal de ingenieros de la Secretaria de Seguridad, Convivencia y Justicia, los cuales realizan concepto de reintegro verificando el estado del componente de movilidad.
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

Bienes Servibles No Utilizables (Resolución 001 de 2001 Numeral 5.6.1.1.): En la categoría de bienes servibles no utilizables se agrupan aquellos bienes que ya han cumplido con la función principal para la cual fueron adquiridos o que han perdido utilidad para la entidad

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

Bienes Inservibles (Resolución 001 de 2001 Numeral 5.6.2.): En esta categoría se agrupan aquellos bienes que no pueden ser reparados, reconstruidos o mejorados tecnológicamente debido a su mal estado físico o mecánico o que esa inversión resultaría ineficiente y antieconómica para la entidad

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
24/07/2018	5	7	49.367.497,00	

Descripción de daño o mejora

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL POLICIA NACIONAL METROPOLITANA DE BOGOTA	DOCUMENTO NO CONTROLADO

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	2		X		2		X		
Suspensión	2		X		2		X		
Guardabarros	2		X		2		X		
Luces	2		X		2		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	2		X		2		X		
Para choques					1		X		
Retrovisores					2		X		
volante y palanca de cambios					2		X		
Tablero instrumentos					1		X		
Capot					1		X		
Batería.					1		X		
Transmisión y cardan					1		X		
Tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Caja velocidades					1		X		
Sillas					4		X		

Estado Accesori	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R
Tragaluces	N/A				Llave encendido	1				Mono fono	N/A			
Cámaras	N/A				control barra luce	N/A								
Barra de luces	N/A				Sirena	N/A								

Estado General	Pintura:	Estructura:
	Deterioro normal por uso	Deteriorado por uso

IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		Cargo
Nombre (Quien emite concepto)	**Firma**	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:	C: Cantidad	D: Deteriorado
	B: Buen estado	R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO MOTOCICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	YAMAHA	MOTOCICLETA	2018	XTZ-250
Código SCJ	**Placa**	**Chasis N°**	**Motor N°**	
	OGA90E	9FKDG2819J2009763	G3F2E009763	

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?		
CAUSA		**Descripción**
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo encuenta la RESOLUCIÓN NÚMERO 05884 DEL 27-12-2019, Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia. Se da diagnostico por parte de un personal de ingenieros de la Secretaria de Seguridad, Convivencia y Justicia, los cuales realizan concepto de reintegro verificando el estado del componente de movilidad.
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

Bienes Servibles No Utilizables (Resolución 001 de 2001 Numeral 5.6.1.1.): En la categoría de bienes servibles no utilizables se agrupan aquellos bienes que ya han cumplido con la función principal para la cual fueron adquiridos o que han perdido utilidad para la entidad

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?		
Razón		**Descripción**
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

Bienes Inservibles (Resolución 001 de 2001 Numeral 5.6.2.): En esta categoría se agrupan aquellos bienes que no pueden ser reparados, reconstruidos o mejorados tecnológicamente debido a su mal estado físico o mecánico o que esa inversión resultaría ineficiente y antieconómica para la entidad

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO				
Fecha adquisición	**Años de vida útil**	**Años de Uso**	**Valor Adquisición**	**KILOMETRAJE**
11/04/2018	5	7	**16.611.320,00**	

Descripción de daño o mejora

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		1		X		
Guardabarros	1		X		1		X		
Luces	1		X		1		x		
Direccionales	2		x		2		x		
Frenos	1		X		1		X		
Rompe vientos					0				
Retrovisores					2				
Manubrio mando luces y acelerador					1		X		
Panel de control (tacómetro velocímetro)					1		X		
Kit arrastre (piñón, plato y cadena)					1		X		
Batería.					1				
Apoya pies					4		X		
tanque combustible					1		X		
Motor					1		x		
Maniguetas					2		x		
Sillín					1		x		

Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R
Tragaluces	0				Llave encendido	1				Monofono	0			
Luces led	2		x		Kit Herramientas	0								
Maletero	1				Sirena	1								
cable poder	0													

Estado General

Pintura:
Deteriorada por uso

Estructura:
Deteriorada por uso

IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		**Cargo**
Nombre (Quien emite concepto)	**Firma**	Perito

Documentación Anexa en____Folios:

C: Cantidad D: Deteriorado
B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO MOTOCICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	YAMAHA	MOTOCICLETA	2018	XTZ-250

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	OGA38E	9FKDG281XJ2009318	G3F2E009318

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo encuenta la RESOLUCIÓN NÚMERO 05884 DEL 27-12-2019, Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia. Se da diagnostico por parte de un personal de ingenieros de la Secretaria de Seguridad, Convivencia y Justicia, los cuales realizan concepto de reintegro verificando el estado del componente de movilidad.
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

Bienes Servibles No Utilizables (Resolución 001 de 2001 Numeral 5.6.1.1.): En la categoría de bienes servibles no utilizables se agrupan aquellos bienes que ya han cumplido con la función principal para la cual fueron adquiridos o que han perdido utilidad para la entidad

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

Bienes Inservibles (Resolución 001 de 2001 Numeral 5.6.2.): En esta categoría se agrupan aquellos bienes que no pueden ser reparados, reconstruidos o mejorados tecnológicamente debido a su mal estado físico o mecánico o que esa inversión resultaría ineficiente y antieconómica para la entidad

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
11/04/2018	5	7	16.611.320,00	

Descripción de daño o mejora

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **POLICIA NACIONAL** **METROPOLITANA DE BOGOTA**	**DOCUMENTO NO CONTROLADO**

LISTADO DE VERIFICACIÓN									
Componente	**Delantera**				**Posterior/General**				**Observación**
	C	**B**	**D**	**R**	**C**	**B**	**D**	**R**	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		1		X		
Guardabarros	1		X		1		X		
Luces	1		X		1		x		
Direccionales	2		x		2		x		
Frenos	1		X		1		X		
Rompe vientos					0				
Retrovisores					2				
Manubrio mando luces y acelerador					1		X		
Panel de control (tacómetro velocímetro)					1		X		
Kit arrastre (piñón, plato y cadena)					1		X		
Batería.					1				
Apoya pies					4		X		
tanque combustible					1		X		
Motor					1		x		
Maniguetas					2		x		
Sillín					1		x		

Estado Accesorio	**C**	**B**	**D**	**R**	**Estado Accesorio**	**C**	**B**	**D**	**R**	**Estado Accesorio**	**C**	**B**	**D**	**R**
Tragaluces	0				Llave encendido	1				Monofono	0			
Luces led	2		x		Kit Herramientas	0								
Maletero	1				Sirena	1								
cable poder	0													

Estado General	**Pintura:** Deteriorada por uso	**Estructura:** Deteriorada por uso

IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER **Nombre** (Quien emite concepto)	**Firma**	**Cargo** Perito

Documentación Anexa en_____Folios:	C: Cantidad B: Buen estado	D: Deteriorado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO MOTOCICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	YAMAHA	MOTOCICLETA	2018	XTZ-250

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	OGA22E	9FKDG2816J2009302	G3F2E009302

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo encuenta la RESOLUCIÓN NÚMERO 05884 DEL 27-12-2019, Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia. Se da diagnostico por parte de un personal de ingenieros de la Secretaria de Seguridad, Convivencia y Justicia, los cuales realizan concepto de reintegro verificando el estado del componente de movilidad.
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

Bienes Servibles No Utilizables (Resolución 001 de 2001 Numeral 5.6.1.1.): En la categoría de bienes servibles no utilizables se agrupan aquellos bienes que ya han cumplido con la función principal para la cual fueron adquiridos o que han perdido utilidad para la entidad

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

Bienes Inservibles (Resolución 001 de 2001 Numeral 5.6.2.): En esta categoría se agrupan aquellos bienes que no pueden ser reparados, reconstruidos o mejorados tecnológicamente debido a su mal estado físico o mecánico o que esa inversión resultaría ineficiente y antieconómica para la entidad

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
11/04/2018	5	7	16.611.320,00	

Descripción de daño o mejora

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **POLICIA NACIONAL** **METROPOLITANA DE BOGOTA**	**DOCUMENTO NO CONTROLADO**

LISTADO DE VERIFICACIÓN									
Componente	**Delantera**				**Posterior/General**				**Observación**
	C	**B**	**D**	**R**	**C**	**B**	**D**	**R**	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		1		X		
Guardabarros	1		X		1		X		
Luces	1		X		1		x		
Direccionales	2		x		2		x		
Frenos	1		X		1		X		
Rompe vientos					0				
Retrovisores					2				
Manubrio mando luces y acelerador					1		X		
Panel de control (tacómetro velocímetro)					1		X		
Kit arrastre (piñón, plato y cadena)					1		X		
Batería.					1				
Apoya pies					4		X		
tanque combustible					1		X		
Motor					1		x		
Manigueta s					2		x		
Sillín					1		x		

Estado Accesorio	**C**	**B**	**D**	**R**	**Estado Accesorio**	**C**	**B**	**D**	**R**	**Estado Accesorio**	**C**	**B**	**D**	**R**
Tragaluces	0				Llave encendido	1				Monofono	0			
Luces led	2		x		Kit Herramientas	0								
Maletero	1				Sirena	1								
cable poder	0													

Estado General	**Pintura:** Deteriorada por uso	**Estructura:** Deteriorada por uso

		Cargo
IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		
Nombre (Quien emite concepto)	**Firma**	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:	C: Cantidad	D: Deteriorado
	B: Buen estado	R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO MOTOCICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Linea
BOGOTA 07-02-2026	YAMAHA	MOTOCICLETA	2018	XTZ-250

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	OGC26E	9FKKG0418J2016799	G391E016799

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo encuenta la RESOLUCIÓN NÚMERO 05884 DEL 27-12-2019, Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia. Se da diagnostico por parte de un personal de ingenieros de la Secretaria de Seguridad, Convivencia y Justicia, los cuales realizan concepto de reintegro verificando el estado del componente de movilidad.
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

Bienes Servibles No Utilizables (Resolución 001 de 2001 Numeral 5.6.1.1.): En la categoria de bienes servibles no utilizables se agrupan aquellos bienes que ya han cumplido con la función principal para la cual fueron adquiridos o que han perdido utilidad para la entidad

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

Bienes Inservibles (Resolución 001 de 2001 Numeral 5.6.2.): En esta categoria se agrupan aquellos bienes que no pueden ser reparados, reconstruidos o mejorados tecnológicamente debido a su mal estado físico o mecánico o que esa inversión resultaría ineficiente y antieconómica para la entidad

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
11/04/2018	5	7	16.611.320,00	

Descripción de daño o mejora

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL POLICIA NACIONAL METROPOLITANA DE BOGOTA	DOCUMENTO NO CONTROLADO

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		1		X		
Guardabarros	1		X		1		X		
Luces	1		X		1		x		
Direccionales	2		x		2		x		
Frenos	1		X		1		X		
Rompe vientos					0				
Retrovisores					2				
Manubrio mando luces y acelerador					1		X		
Panel de control (tacómetro velocímetro)					1		X		
Kit arrastre (piñón, plato y cadena)					1		X		
Batería.					1				
Apoya pies					4		X		
tanque combustible					1		X		
Motor					1		x		
Maniguetas					2		x		
Sillín					1		x		

Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R
Tragaluces	0				Llave encendido	1				Monofono	0			
Luces led	2		x		Kit Herramientas	0								
Maletero	1				Sirena	1								
cable poder	0													

Estado General	**Pintura:** Deteriorada por uso	**Estructura:** Deteriorada por uso

IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER Nombre (Quien emite concepto)	Firma	**Cargo** Perito

Documentación Anexa en_____Folios:	C: Cantidad D: Deteriorado B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO MOTOCICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	YAMAHA	MOTOCICLETA	2018	XTZ-250

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	OGB68E	9FKKG0411J2016742	G391E016742

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo encuenta la RESOLUCIÓN NÚMERO 05884 DEL 27-12-2019, Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia. Se da diagnostico por parte de un personal de ingenieros de la Secretaria de Seguridad, Convivencia y Justicia, los cuales realizan concepto de reintegro verificando el estado del componente de movilidad.
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

Bienes Servibles No Utilizables (Resolución 001 de 2001 Numeral 5.6.1.1.): En la categoría de bienes servibles no utilizables se agrupan aquellos bienes que ya han cumplido con la función principal para la cual fueron adquiridos o que han perdido utilidad para la entidad

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

Bienes Inservibles (Resolución 001 de 2001 Numeral 5.6.2.): En esta categoría se agrupan aquellos bienes que no pueden ser reparados, reconstruidos o mejorados tecnológicamente debido a su mal estado físico o mecánico o que esa inversión resultaría ineficiente y antieconómica para la entidad

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
11/04/2018	5	7	16.611.320,00	

Descripción de daño o mejora

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **POLICIA NACIONAL** **METROPOLITANA DE BOGOTA**	**DOCUMENTO NO CONTROLADO**

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		1		X		
Guardabarros	1		X		1		X		
Luces	1		X		1		x		
Direccionales	2		x		2		x		
Frenos	1		X		1		X		
Rompe vientos					0				
Retrovisores					2				
Manubrio mando luces y acelerador					1		X		
Panel de control (tacómetro velocímetro)					1		X		
Kit arrastre (piñón, plato y cadena)					1		X		
Batería.					1				
Apoya pies					4		X		
tanque combustible					1		X		
Motor					1		x		
Maniguetas					2		x		
Sillín					1		x		

Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R
Tragaluces	0				Llave encendido	1				Monofono	0			
Luces led	2		x		Kit Herramientas	0								
Maletero	1				Sirena	1								
cable poder	0													

Estado General	**Pintura:** Deteriorada por uso	**Estructura:** Deteriorada por uso

IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER **Nombre** (Quien emite concepto)	**Firma**	**Cargo** Perito

Documentación Anexa en_____Folios:	C: Cantidad D: Deteriorado B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO MOTOCICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	YAMAHA	MOTOCICLETA	2018	XTZ-250

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	OGB76E	9FKKG0410J2016750	G391E016750

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo encuenta la RESOLUCIÓN NÚMERO 05884 DEL 27-12-2019, Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia. Se da diagnostico por parte de un personal de ingenieros de la Secretaria de Seguridad, Convivencia y Justicia, los cuales realizan concepto de reintegro verificando el estado del componente de movilidad.
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

Bienes Servibles No Utilizables (Resolución 001 de 2001 Numeral 5.6.1.1.): En la categoría de bienes servibles no utilizables se agrupan aquellos bienes que ya han cumplido con la función principal para la cual fueron adquiridos o que han perdido utilidad para la entidad

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

Bienes Inservibles (Resolución 001 de 2001 Numeral 5.6.2.): En esta categoría se agrupan aquellos bienes que no pueden ser reparados, reconstruidos o mejorados tecnológicamente debido a su mal estado físico o mecánico o que esa inversión resultaría ineficiente y antieconómica para la entidad

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
11/04/2018	5	7	16.611.320,00	

Descripción de daño o mejora

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **POLICIA NACIONAL** **METROPOLITANA DE BOGOTA**	**DOCUMENTO NO CONTROLADO**

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		1		X		
Guardabarros	1		X		1		X		
Luces	1		X		1		x		
Direccionales	2		x		2		x		
Frenos	1		X		1		X		
Rompe vientos					0				
Retrovisores					2				
Manubrio mando luces y acelerador					1		X		
Panel de control (tacómetro velocímetro)					1		X		
Kit arrastre (piñón, plato y cadena)					1		X		
Batería.					1				
Apoya pies					4		X		
tanque combustible					1		X		
Motor					1		x		
Maniguetas					2		x		
Sillín					1		x		

Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R
Tragaluces	0				Llave encendido	1				Monofono	0			
Luces led	2		x		Kit Herramientas	0								
Maletero	1				Sirena	1								
cable poder	0													

Estado General	**Pintura:** Deteriorada por uso	**Estructura:** Deteriorada por uso

IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER **Nombre** (Quien emite concepto)	**Firma**	**Cargo** Perito

Documentación Anexa en_____Folios:	C: Cantidad D: Deteriorado B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO MOTOCICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	YAMAHA	MOTOCICLETA	2018	XTZ-250

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	OAP96E	9FKDG2818J2009270	G3F2E009270

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo encuenta la RESOLUCIÓN NÚMERO 05884 DEL 27-12-2019, Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia. Se da diagnostico por parte de un personal de ingenieros de la Secretaria de Seguridad, Convivencia y Justicia, los cuales realizan concepto de reintegro verificando el estado del componente de movilidad.
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

Bienes Servibles No Utilizables (Resolución 001 de 2001 Numeral 5.6.1.1.): En la categoria de bienes servibles no utilizables se agrupan aquellos bienes que ya han cumplido con la función principal para la cual fueron adquiridos o que han perdido utilidad para la entidad

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

Bienes Inservibles (Resolución 001 de 2001 Numeral 5.6.2.): En esta categoría se agrupan aquellos bienes que no pueden ser reparados, reconstruidos o mejorados tecnológicamente debido a su mal estado físico o mecánico o que esa inversión resultaría ineficiente y antieconómica para la entidad

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
11/04/2018	5	7	16.611.320,00	

Descripción de daño o mejora

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		1		X		
Guardabarros	1		X		1		X		
Luces	1		X		1		x		
Direccionales	2		x		2		x		
Frenos	1		X		1		X		
Rompe vientos					0				
Retrovisores					2				
Manubrio mando luces y acelerador					1		X		
Panel de control (tacómetro velocimetro)					1		X		
Kit arrastre (piñón, plato y cadena)					1		X		
Batería.					1				
Apoya pies					4		X		
tanque combustible					1		X		
Motor					1		x		
Maniguetas					2		x		
Sillín					1		x		

Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R
Tragaluces	0				Llave encendido	1				Monofono	0			
Luces led	2		x		Kit Herramientas	0								
Maletero	1				Sirena	1								
cable poder	0													

Estado General

Pintura:
Deteriorada por uso

Estructura:
Deteriorada por uso

IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		**Cargo**
Nombre (Quien emite concepto)	**Firma**	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:

C: Cantidad D: Deteriorado
B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO MOTOCICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	KAWASAKI	MOTOCICLETA	2018	KLX250TEF

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	OAO92E	9FLLXMS11JPJ00010	LX250DEA81697

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo encuenta la RESOLUCIÓN NÚMERO 05884 DEL 27-12-2019, Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia. Se da diagnostico por parte de un personal de ingenieros de la Secretaria de Seguridad, Convivencia y Justicia, los cuales realizan concepto de reintegro verificando el estado del componente de movilidad.
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

Bienes Servibles No Utilizables (Resolución 001 de 2001 Numeral 5.6.1.1.): En la categoría de bienes servibles no utilizables se agrupan aquellos bienes que ya han cumplido con la función principal para la cual fueron adquiridos o que han perdido utilidad para la entidad

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

Bienes Inservibles (Resolución 001 de 2001 Numeral 5.6.2.): En esta categoría se agrupan aquellos bienes que no pueden ser reparados, reconstruidos o mejorados tecnológicamente debido a su mal estado físico o mecánico o que esa inversión resultaría ineficiente y antieconómica para la entidad

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
1/02/2018	5	7	17.934.397,00	

Descripción de daño o mejora

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **POLICIA NACIONAL** **METROPOLITANA DE BOGOTA**	**DOCUMENTO NO CONTROLADO**

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		1		X		
Guardabarros	1		X		1		X		
Luces	1		X		1		x		
Direccionales	2		x		2		x		
Frenos	1		X		1		X		
Rompe vientos					0				
Retrovisores					2				
Manubrio mando luces y acelerador					1		X		
Panel de control (tacómetro velocímetro)					1		X		
Kit arrastre (piñón, plato y cadena)					1		X		
Batería.					1				
Apoya pies					4		X		
tanque combustible					1		X		
Motor					1		x		
Maniguetas					2		x		
Sillín					1		x		

Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R
Tragaluces	0				Llave encendido	1				Monofono	0			
Luces led	2		x		Kit Herramientas	0								
Maletero	1				Sirena	1								
cable poder	0													

Estado General	**Pintura:** Deteriorada por uso	**Estructura:** Deteriorada por uso

		Cargo
IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		
Nombre (Quien emite concepto)	**Firma**	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:	C: Cantidad	D: Deteriorado
	B: Buen estado	R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO MOTOCICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	KAWASAKI	MOTOCICLETA	2018	KLX250TEF

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	OAO88E	9FLLXMS1XJPJ00006	LX250DEA81700

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo encuenta la RESOLUCIÓN NÚMERO 05884 DEL 27-12-2019, Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logisticos de la Policía Nacional de Colombia. Se da diagnostico por parte de un personal de ingenieros de la Secretaria de Seguridad, Convivencia y Justicia, los cuales realizan concepto de reintegro verificando el estado del componente de movilidad.
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

Bienes Servibles No Utilizables (Resolución 001 de 2001 Numeral 5.6.1.1.): En la categoría de bienes servibles no utilizables se agrupan aquellos bienes que ya han cumplido con la función principal para la cual fueron adquiridos o que han perdido utilidad para la entidad

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

Bienes Inservibles (Resolución 001 de 2001 Numeral 5.6.2.): En esta categoría se agrupan aquellos bienes que no pueden ser reparados, reconstruidos o mejorados tecnológicamente debido a su mal estado físico o mecánico o que esa inversión resultaría ineficiente y antieconómica para la entidad

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
1/02/2018	5	7	17.934.397,00	

Descripción de daño o mejora

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **POLICIA NACIONAL** **METROPOLITANA DE BOGOTA**	**DOCUMENTO NO CONTROLADO**

LISTADO DE VERIFICACIÓN									
Componente	**Delantera**				**Posterior/General**				**Observación**
	C	**B**	**D**	**R**	**C**	**B**	**D**	**R**	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		1		X		
Guardabarros	1		X		1		X		
Luces	1		X		1		x		
Direccionales	2		x		2		x		
Frenos	1		X		1		X		
Rompe vientos					0				
Retrovisores					2				
Manubrio mando luces y acelerador					1		X		
Panel de control (tacómetro velocímetro)					1		X		
Kit arrastre (piñón, plato y cadena)					1		X		
Batería.					1				
Apoya pies					4		X		
tanque combustible					1		X		
Motor					1		x		
Maniguetas					2		x		
Sillín					1		x		

Estado Accesorio	**C**	**B**	**D**	**R**	**Estado Accesorio**	**C**	**B**	**D**	**R**	**Estado Accesorio**	**C**	**B**	**D**	**R**
Tragaluces	0				Llave encendido	1				Monofono	0			
Luces led	2		x		Kit Herramientas	0								
Maletero	1				Sirena	1								
cable poder	0													

Estado General	**Pintura:** Deteriorada por uso	**Estructura:** Deteriorada por uso

IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER **Nombre** (Quien emite concepto)	**Firma**	**Cargo** Perito

Documentación Anexa en_____Folios:	C: Cantidad D: Deteriorado B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO MOTOCICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	YAMAHA	MOTOCICLETA	2018	XTZ-250

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	DDQ83E	9FKDG2816J2006495	G3F2E006495

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo encuenta la RESOLUCIÓN NÚMERO 05884 DEL 27-12-2019, Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia. Se da diagnostico por parte de un personal de ingenieros de la Secretaria de Seguridad, Convivencia y Justicia, los cuales realizan concepto de reintegro verificando el estado del componente de movilidad.
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

Bienes Servibles No Utilizables (Resolución 001 de 2001 Numeral 5.6.1.1.): En la categoría de bienes servibles no utilizables se agrupan aquellos bienes que ya han cumplido con la función principal para la cual fueron adquiridos o que han perdido utilidad para la entidad

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

Bienes Inservibles (Resolución 001 de 2001 Numeral 5.6.2.): En esta categoría se agrupan aquellos bienes que no pueden ser reparados, reconstruidos o mejorados tecnológicamente debido a su mal estado físico o mecánico o que esa inversión resultaría ineficiente y antieconómica para la entidad

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
29/01/2018	5	7	17.874.073,00	

Descripción de daño o mejora

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **POLICIA NACIONAL** **METROPOLITANA DE BOGOTA**	**DOCUMENTO NO CONTROLADO**

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		1		X		
Guardabarros	1		X		1		X		
Luces	1		X		1		x		
Direccionales	2		x		2		x		
Frenos	1		X		1		X		
Rompe vientos					0				
Retrovisores					2				
Manubrio mando luces y acelerador					1		X		
Panel de control (tacómetro velocímetro)					1		X		
Kit arrastre (piñón, plato y cadena)					1		X		
Batería.					1				
Apoya pies					4		X		
tanque combustible					1		X		
Motor					1		x		
Maniguetas					2		x		
Sillín					1		x		

Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R
Tragaluces	0				Llave encendido	1				Monofono	0			
Luces led	2		x		Kit Herramientas	0								
Maletero	1				Sirena	1								
cable poder	0													

Estado General	**Pintura:** Deteriorada por uso	**Estructura:** Deteriorada por uso

		Cargo
IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		
Nombre (Quien emite concepto)	**Firma**	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:	C: Cantidad D: Deteriorado B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO MOTOCICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 27-10-2025	YAMAHA	MOTOCICLETA	2017	XTZ-250

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	DDV97E	9FKDG2815J2002499	G3F2E002499

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo encuenta la RESOLUCIÓN NÚMERO 05884 DEL 27-12-2019, Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia. Se da diagnostico por parte de un personal de ingenieros de la Secretaria de Seguridad, Convivencia y Justicia, los cuales realizan concepto de reintegro verificando el estado del componente de movilidad.
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

Bienes Servibles No Utilizables (Resolución 001 de 2001 Numeral 5.6.1.1.): En la categoría de bienes servibles no utilizables se agrupan aquellos bienes que ya han cumplido con la función principal para la cual fueron adquiridos o que han perdido utilidad para la entidad

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

Bienes Inservibles (Resolución 001 de 2001 Numeral 5.6.2.): En esta categoría se agrupan aquellos bienes que no pueden ser reparados, reconstruidos o mejorados tecnológicamente debido a su mal estado físico o mecánico o que esa inversión resultaría ineficiente y antieconómica para la entidad

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
24/07/2017	5	8	17.577.711,00	

Descripción de daño o mejora

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **POLICIA NACIONAL** **METROPOLITANA DE BOGOTA**	**DOCUMENTO NO CONTROLADO**

LISTADO DE VERIFICACIÓN									
Componente	**Delantera**				**Posterior/General**				**Observación**
	C	**B**	**D**	**R**	**C**	**B**	**D**	**R**	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		1		X		
Guardabarros	1		X		1		X		
Luces	1		X		1		x		
Direccionales	2		x		2		x		
Frenos	1		X		1		X		
Rompe vientos					0				
Retrovisores					2				
Manubrio mando luces y acelerador					1		X		
Panel de control (tacómetro velocímetro)					1		X		
Kit arrastre (piñón, plato y cadena)					1		X		
Batería.					1				
Apoya pies					4		X		
tanque combustible					1		X		
Motor					1		x		
Maniguetas					2		x		
Sillín					1		x		

Estado Accesorio	**C**	**B**	**D**	**R**	**Estado Accesorio**	**C**	**B**	**D**	**R**	**Estado Accesorio**	**C**	**B**	**D**	**R**
Tragaluces	0				Llave encendido	1				Monofono	0			
Luces led	2		x		Kit Herramientas	0								
Maletero	1				Sirena	1								
cable poder	0													

Estado General	**Pintura:** Deteriorada por uso	**Estructura:** Deteriorada por uso

		Cargo
IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		
Nombre (Quien emite concepto)	**Firma**	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:	C: Cantidad	D: Deteriorado
	B: Buen estado	R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO MOTOCICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	YAMAHA	MOTOCICLETA	2017	XTZ-250

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	DDW03E	9FKDG2817J2002505	G3F2E002505

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo encuenta la RESOLUCIÓN NÚMERO 05884 DEL 27-12-2019, Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia. Se da diagnostico por parte de un personal de ingenieros de la Secretaria de Seguridad, Convivencia y Justicia, los cuales realizan concepto de reintegro verificando el estado del componente de movilidad.
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

Bienes Servibles No Utilizables (Resolución 001 de 2001 Numeral 5.6.1.1.): En la categoría de bienes servibles no utilizables se agrupan aquellos bienes que ya han cumplido con la función principal para la cual fueron adquiridos o que han perdido utilidad para la entidad

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

Bienes Inservibles (Resolución 001 de 2001 Numeral 5.6.2.): En esta categoría se agrupan aquellos bienes que no pueden ser reparados, reconstruidos o mejorados tecnológicamente debido a su mal estado físico o mecánico o que esa inversión resultaría ineficiente y antieconómica para la entidad

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
25/07/2017	5	8	17.577.711,00	

Descripción de daño o mejora

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **POLICIA NACIONAL** **METROPOLITANA DE BOGOTA**	**DOCUMENTO NO CONTROLADO**

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		1		X		
Guardabarros	1		X		1		X		
Luces	1		X		1		x		
Direccionales	2		x		2		x		
Frenos	1		X		1		X		
Rompe vientos					0				
Retrovisores					2				
Manubrio mando luces y acelerador					1		X		
Panel de control (tacómetro velocímetro)					1		X		
Kit arrastre (piñón, plato y cadena)					1		X		
Batería.					1				
Apoya pies					4		X		
tanque combustible					1		X		
Motor					1		x		
Manigueta s					2		x		
Sillín					1		x		

Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R
Tragaluces	0				Llave encendido	1				Monofono	0			
Luces led	2		x		Kit Herramientas	0								
Maletero	1				Sirena	1								
cable poder	0													

Estado General	**Pintura:** Deteriorada por uso	**Estructura:** Deteriorada por uso

IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER **Nombre** (Quien emite concepto)	**Firma**	**Cargo** Perito

Documentación Anexa en_____Folios:	C: Cantidad D: Deteriorado B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO MOTOCICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	YAMAHA	MOTOCICLETA	2017	XTZ-250

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	DDW31E	9FKDG2811J2002533	G3F2E002533

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo encuenta la RESOLUCIÓN NÚMERO 05884 DEL 27-12-2019, Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia. Se da diagnostico por parte de un personal de ingenieros de la Secretaria de Seguridad, Convivencia y Justicia, los cuales realizan concepto de reintegro verificando el estado del componente de movilidad.
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

Bienes Servibles No Utilizables (Resolución 001 de 2001 Numeral 5.6.1.1.): En la categoría de bienes servibles no utilizables se agrupan aquellos bienes que ya han cumplido con la función principal para la cual fueron adquiridos o que han perdido utilidad para la entidad

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

Bienes Inservibles (Resolución 001 de 2001 Numeral 5.6.2.): En esta categoría se agrupan aquellos bienes que no pueden ser reparados, reconstruidos o mejorados tecnológicamente debido a su mal estado físico o mecánico o que esa inversión resultaría ineficiente y antieconómica para la entidad

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
25/07/2017	5	8	**17.577.711,00**	

Descripción de daño o mejora

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **POLICIA NACIONAL** **METROPOLITANA DE BOGOTA**	**DOCUMENTO NO CONTROLADO**

LISTADO DE VERIFICACIÓN									
Componente	**Delantera**				**Posterior/General**				**Observación**
	C	**B**	**D**	**R**	**C**	**B**	**D**	**R**	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		1		X		
Guardabarros	1		X		1		X		
Luces	1		X		1		x		
Direccionales	2		x		2		x		
Frenos	1		X		1		X		
Rompe vientos					0				
Retrovisores					2				
Manubrio mando luces y acelerador					1		X		
Panel de control (tacómetro velocímetro)					1		X		
Kit arrastre (piñón, plato y cadena)					1		X		
Batería.					1				
Apoya pies					4		X		
tanque combustible					1		X		
Motor					1		x		
Maniguetas					2		x		
Sillín					1		x		

Estado Accesorio	**C**	**B**	**D**	**R**	**Estado Accesorio**	**C**	**B**	**D**	**R**	**Estado Accesorio**	**C**	**B**	**D**	**R**
Tragaluces	0				Llave encendido	1				Monofono	0			
Luces led	2		x		Kit Herramientas	0								
Maletero	1				Sirena	1								
cable poder	0													

Estado General	**Pintura:** Deteriorada por uso	**Estructura:** Deteriorada por uso

IT **CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER** **Nombre** (Quien emite concepto)	**Firma**	**Cargo** Perito

Documentación Anexa en_____Folios:	C: Cantidad D: Deteriorado B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO MOTOCICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	YAMAHA	MOTOCICLETA	2017	XTZ-250

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	DDW72E	9FKDG2816J2002575	G3F2E002575

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo encuenta la RESOLUCIÓN NÚMERO 05884 DEL 27-12-2019, Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia. Se da diagnostico por parte de un personal de ingenieros de la Secretaria de Seguridad, Convivencia y Justicia, los cuales realizan concepto de reintegro verificando el estado del componente de movilidad.
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

Bienes Servibles No Utilizables (Resolución 001 de 2001 Numeral 5.6.1.1.): En la categoría de bienes servibles no utilizables se agrupan aquellos bienes que ya han cumplido con la función principal para la cual fueron adquiridos o que han perdido utilidad para la entidad

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

Bienes Inservibles (Resolución 001 de 2001 Numeral 5.6.2.): En esta categoría se agrupan aquellos bienes que no pueden ser reparados, reconstruidos o mejorados tecnológicamente debido a su mal estado físico o mecánico o que esa inversión resultaría ineficiente y antieconómica para la entidad

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
25/07/2017	5	8	17.577.711,00	

Descripción de daño o mejora

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **POLICIA NACIONAL** **METROPOLITANA DE BOGOTA**	**DOCUMENTO NO CONTROLADO**

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		1		X		
Guardabarros	1		X		1		X		
Luces	1		X		1		x		
Direccionales	2		x		2		x		
Frenos	1		X		1		X		
Rompe vientos					0				
Retrovisores					2				
Manubrio mando luces y acelerador					1		X		
Panel de control (tacómetro velocímetro)					1		X		
Kit arrastre (piñón, plato y cadena)					1		X		
Batería.					1				
Apoya pies					4		X		
tanque combustible					1		X		
Motor					1		x		
Maniguetas					2		x		
Sillín					1		x		

Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R
Tragaluces	0				Llave encendido	1				Monofono	0			
Luces led	2		x		Kit Herramientas	0								
Maletero	1				Sirena	1								
cable poder	0													

Estado General	**Pintura:** Deteriorada por uso	**Estructura:** Deteriorada por uso

IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER **Nombre** (Quien emite concepto)	**Firma**	**Cargo** Perito

Documentación Anexa en_____Folios:	C: Cantidad D: Deteriorado B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO MOTOCICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	YAMAHA	MOTOCICLETA	2017	XTZ-250

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	DDW83E	9FKDG2812J2002587	G3F2E002587

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo encuenta la RESOLUCIÓN NÚMERO 05884 DEL 27-12-2019, Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia. Se da diagnostico por parte de un personal de ingenieros de la Secretaria de Seguridad, Convivencia y Justicia, los cuales realizan concepto de reintegro verificando el estado del componente de movilidad.
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

Bienes Servibles No Utilizables (Resolución 001 de 2001 Numeral 5.6.1.1.): En la categoría de bienes servibles no utilizables se agrupan aquellos bienes que ya han cumplido con la función principal para la cual fueron adquiridos o que han perdido utilidad para la entidad

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

Bienes Inservibles (Resolución 001 de 2001 Numeral 5.6.2.): En esta categoría se agrupan aquellos bienes que no pueden ser reparados, reconstruidos o mejorados tecnológicamente debido a su mal estado físico o mecánico o que esa inversión resultaría ineficiente y antieconómica para la entidad

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
25/07/2017	5	8	17.577.711,00	

Descripción de daño o mejora

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **POLICIA NACIONAL** **METROPOLITANA DE BOGOTA**	**DOCUMENTO NO CONTROLADO**

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		1		X		
Guardabarros	1		X		1		X		
Luces	1		X		1		x		
Direccionales	2		x		2		x		
Frenos	1		X		1		X		
Rompe vientos					0				
Retrovisores					2				
Manubrio mando luces y acelerador					1		X		
Panel de control (tacómetro velocímetro)					1		X		
Kit arrastre (piñón, plato y cadena)					1		X		
Batería.					1				
Apoya pies					4		X		
tanque combustible					1		X		
Motor					1		x		
Maniguetas					2		x		
Sillín					1		x		

Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R
Tragaluces	0				Llave encendido	1				Monofono	0			
Luces led	2		x		Kit Herramientas	0								
Maletero	1				Sirena	1								
cable poder	0													

Estado General	**Pintura:** Deteriorada por uso	**Estructura:** Deteriorada por uso

IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER **Nombre** (Quien emite concepto)	**Firma**	**Cargo** Perito

Documentación Anexa en_____Folios:	C: Cantidad D: Deteriorado B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO MOTOCICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	YAMAHA	MOTOCICLETA	2017	XTZ-250

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	DDN43E	9FKDG2814J2003966	G3F2E003966

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo encuenta la RESOLUCIÓN NÚMERO 05884 DEL 27-12-2019, Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia. Se da diagnostico por parte de un personal de ingenieros de la Secretaria de Seguridad, Convivencia y Justicia, los cuales realizan concepto de reintegro verificando el estado del componente de movilidad.
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

Bienes Servibles No Utilizables (Resolución 001 de 2001 Numeral 5.6.1.1.): En la categoría de bienes servibles no utilizables se agrupan aquellos bienes que ya han cumplido con la función principal para la cual fueron adquiridos o que han perdido utilidad para la entidad

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

Bienes Inservibles (Resolución 001 de 2001 Numeral 5.6.2.): En esta categoría se agrupan aquellos bienes que no pueden ser reparados, reconstruidos o mejorados tecnológicamente debido a su mal estado físico o mecánico o que esa inversión resultaría ineficiente y antieconómica para la entidad

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
20/07/2017	5	8	17.577.711,00	

Descripción de daño o mejora

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **POLICIA NACIONAL** **METROPOLITANA DE BOGOTA**	**DOCUMENTO NO CONTROLADO**

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		1		X		
Guardabarros	1		X		1		X		
Luces	1		X		1		x		
Direccionales	2		x		2		x		
Frenos	1		X		1		X		
Rompe vientos					0				
Retrovisores					2				
Manubrio mando luces y acelerador					1		X		
Panel de control (tacómetro velocímetro)					1		X		
Kit arrastre (piñón, plato y cadena)					1		X		
Batería.					1				
Apoya pies					4		X		
tanque combustible					1		X		
Motor					1		x		
Maniguetas					2		x		
Sillín					1		x		

Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R
Tragaluces	0				Llave encendido	1				Monofono	0			
Luces led	2		x		Kit Herramientas	0								
Maletero	1				Sirena	1								
cable poder	0													

Estado General	**Pintura:** Deteriorada por uso	**Estructura:** Deteriorada por uso

		Cargo
IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		
Nombre (Quien emite concepto)	**Firma**	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:	C: Cantidad D: Deteriorado B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO MOTOCICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	YAMAHA	MOTOCICLETA	2017	XTZ-250

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	DDN45E	9FKDG2818J2003923	G3F2E003923

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo encuenta la RESOLUCIÓN NÚMERO 05884 DEL 27-12-2019, Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia. Se da diagnostico por parte de un personal de ingenieros de la Secretaria de Seguridad, Convivencia y Justicia, los cuales realizan concepto de reintegro verificando el estado del componente de movilidad.
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

Bienes Servibles No Utilizables (Resolución 001 de 2001 Numeral 5.6.1.1.): En la categoria de bienes servibles no utilizables se agrupan aquellos bienes que ya han cumplido con la función principal para la cual fueron adquiridos o que han perdido utilidad para la entidad

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

Bienes Inservibles (Resolución 001 de 2001 Numeral 5.6.2.): En esta categoría se agrupan aquellos bienes que no pueden ser reparados, reconstruidos o mejorados tecnológicamente debido a su mal estado físico o mecánico o que esa inversión resultaria ineficiente y antieconómica para la entidad

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
20/07/2017	5	8	17.577.711,00	

Descripción de daño o mejora

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **POLICIA NACIONAL** **METROPOLITANA DE BOGOTA**	**DOCUMENTO NO CONTROLADO**

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		1		X		
Guardabarros	1		X		1		X		
Luces	1		X		1		x		
Direccionales	2		x		2		x		
Frenos	1		X		1		X		
Rompe vientos					0				
Retrovisores					2				
Manubrio mando luces y acelerador					1		X		
Panel de control (tacómetro velocimetro)					1		X		
Kit arrastre (piñón, plato y cadena)					1		X		
Batería.					1				
Apoya pies					4		X		
tanque combustible					1		X		
Motor					1		x		
Maniguetas					2		x		
Sillín					1		x		

Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R
Tragaluces	0				Llave encendido	1				Monofono	0			
Luces led	2		x		Kit Herramientas	0								
Maletero	1				Sirena	1								
cable poder	0													

Estado General	**Pintura:** Deteriorada por uso	**Estructura:** Deteriorada por uso

IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER **Nombre** (Quien emite concepto)	**Firma**	**Cargo** Perito

Documentación Anexa en_____Folios:	C: Cantidad D: Deteriorado B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO MOTOCICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	YAMAHA	MOTOCICLETA	2017	XTZ-250

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	DDO79E	9FKDG2816J2003595	G3F2E003595

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo encuenta la RESOLUCIÓN NÚMERO 05884 DEL 27-12-2019, Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia. Se da diagnostico por parte de un personal de ingenieros de la Secretaria de Seguridad, Convivencia y Justicia, los cuales realizan concepto de reintegro verificando el estado del componente de movilidad.
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

Bienes Servibles No Utilizables (Resolución 001 de 2001 Numeral 5.6.1.1.): En la categoría de bienes servibles no utilizables se agrupan aquellos bienes que ya han cumplido con la función principal para la cual fueron adquiridos o que han perdido utilidad para la entidad

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

Bienes Inservibles (Resolución 001 de 2001 Numeral 5.6.2.): En esta categoría se agrupan aquellos bienes que no pueden ser reparados, reconstruidos o mejorados tecnológicamente debido a su mal estado físico o mecánico o que esa inversión resultaría ineficiente y antieconómica para la entidad

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
24/07/2017	5	8	17.577.711,00	

Descripción de daño o mejora

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		1		X		
Guardabarros	1		X		1		X		
Luces	1		X		1		x		
Direccionales	2		x		2		x		
Frenos	1		X		1		X		
Rompe vientos					0				
Retrovisores					2				
Manubrio mando luces y acelerador					1		X		
Panel de control (tacómetro velocímetro)					1		X		
Kit arrastre (piñón, plato y cadena)					1		X		
Batería.					1				
Apoya pies					4		X		
tanque combustible					1		X		
Motor					1		x		
Manigüetas					2		x		
Sillín					1		x		

Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R
Tragaluces	0				Llave encendido	1				Monofono	0			
Luces led	2		x		Kit Herramientas	0								
Maletero	1				Sirena	1								
cable poder	0													

Estado General	Pintura:	Estructura:
	Deteriorada por uso	Deteriorada por uso

		Cargo
IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		
Nombre (Quien emite concepto)	**Firma**	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:	C: Cantidad D: Deteriorado B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO MOTOCICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	YAMAHA	MOTOCICLETA	2017	XTZ-250

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	DDV07E	9FKDG2819J2002408	G3F2E002408

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo encuenta la RESOLUCIÓN NÚMERO 05884 DEL 27-12-2019, Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia. Se da diagnostico por parte de un personal de ingenieros de la Secretaria de Seguridad, Convivencia y Justicia, los cuales realizan concepto de reintegro verificando el estado del componente de movilidad.
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

Bienes Servibles No Utilizables (Resolución 001 de 2001 Numeral 5.6.1.1.): En la categoría de bienes servibles no utilizables se agrupan aquellos bienes que ya han cumplido con la función principal para la cual fueron adquiridos o que han perdido utilidad para la entidad

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

Bienes Inservibles (Resolución 001 de 2001 Numeral 5.6.2.): En esta categoría se agrupan aquellos bienes que no pueden ser reparados, reconstruidos o mejorados tecnológicamente debido a su mal estado físico o mecánico o que esa inversión resultaría ineficiente y antieconómica para la entidad

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
24/07/2017	5	8	**17.577.711,00**	

Descripción de daño o mejora

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **POLICIA NACIONAL** **METROPOLITANA DE BOGOTA**	**DOCUMENTO NO CONTROLADO**

LISTADO DE VERIFICACIÓN									
Componente	**Delantera**				**Posterior/General**				**Observación**
	C	**B**	**D**	**R**	**C**	**B**	**D**	**R**	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		1		X		
Guardabarros	1		X		1		X		
Luces	1		X		1		x		
Direccionales	2		x		2		x		
Frenos	1		X		1		X		
Rompe vientos					0				
Retrovisores					2				
Manubrio mando luces y acelerador					1		X		
Panel de control (tacómetro velocímetro)					1		X		
Kit arrastre (piñón, plato y cadena)					1		X		
Batería.					1				
Apoya pies					4		X		
tanque combustible					1		X		
Motor					1		x		
Maniguetas					2		x		
Sillín					1		x		

Estado Accesorio	**C**	**B**	**D**	**R**	**Estado Accesorio**	**C**	**B**	**D**	**R**	**Estado Accesorio**	**C**	**B**	**D**	**R**
Tragaluces	0				Llave encendido	1				Monofono	0			
Luces led	2		x		Kit Herramientas	0								
Maletero	1				Sirena	1								
cable poder	0													

Estado General	**Pintura:** Deteriorada por uso	**Estructura:** Deteriorada por uso

		Cargo
IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		
Nombre (Quien emite concepto)	**Firma**	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:	C: Cantidad D: Deteriorado B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO AUTOMOTOR

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	RENAULT	PANEL	2017	TRAFIC

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	OKZ864	VF10FL21AHS518049	R9MD450C126006

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamien		Teniendo encuenta la RESOLUCIÓN NÚMERO 05884 DEL 27-12-2019, Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia. Se da diagnostico por parte de un personal de ingenieros de la Secretaria de Seguridad, Convivencia y Justicia, los cuales realizan concepto de reintegro verificando el estado del componente de movilidad.
Obsolescencia	x	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

Bienes Servibles No Utilizables (Resolución 001 de 2001 Numeral 5.6.1.1.): En la categoría de bienes servibles no utilizables se agrupan aquellos bienes que ya han cumplido con la función principal para la cual fueron adquiridos o que han perdido utilidad para la entidad

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	x	
Salubridad		

Bienes Inservibles (Resolución 001 de 2001 Numeral 5.6.2.): En esta categoría se agrupan aquellos bienes que no pueden ser reparados, reconstruidos o mejorados tecnológicamente debido a su mal estado físico o mecánico o que esa inversión resultaría ineficiente y antieconómica para la entidad

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
11/04/2017	5	8	113.351.520,33	

Descripción de daño o mejora

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **POLICIA NACIONAL** **METROPOLITANA DE BOGOTA**	**DOCUMENTO NO CONTROLADO**

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	2		X		2		X		
Suspensión	2		X		2		X		
Guardabarros	2		X		2		X		
Luces	2		X		2		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	2		X		2		X		
Para choques					1		X		
Retrovisores					3		X		
volante y palanca de cambios					2		X		
Tablero instrumentos					1		X		
Capot					1		X		
Batería.					1		X		
Transmisión y cardan					1		X		
Tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Caja velocidades					1		X		
Sillas					2		X		

Estado Accesori	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesori	C	B	D	R
Tragaluces	N/A				Llave encendido	1				Mono fono	N/A			
Cámaras	N/A				control barra luce	N/A								
Barra de luces	N/A				Sirena	N/A								

Estado General	Pintura: Deterioro normal por uso	Estructura: Deteriorado por uso

IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		**Cargo**
Nombre (Quien emite concepto)	**Firma**	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:	C: Cantidad D: Deteriorado B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO AUTOMOTOR

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	RENAULT	PANEL	2017	TRAFIC

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	OKZ865	VF10FL21AHS518050	R9MD450C125807

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamien		Teniendo encuenta la RESOLUCIÓN NÚMERO 05884 DEL 27-12-2019, Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia. Se da diagnostico por parte de un personal de ingenieros de la Secretaria de Seguridad, Convivencia y Justicia, los cuales realizan concepto de reintegro verificando el estado del componente de movilidad.
Obsolescencia	x	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

Bienes Servibles No Utilizables (Resolución 001 de 2001 Numeral 5.6.1.1.): En la categoría de bienes servibles no utilizables se agrupan aquellos bienes que ya han cumplido con la función principal para la cual fueron adquiridos o que han perdido utilidad para la entidad

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	x	
Salubridad		

Bienes Inservibles (Resolución 001 de 2001 Numeral 5.6.2.): En esta categoría se agrupan aquellos bienes que no pueden ser reparados, reconstruidos o mejorados tecnológicamente debido a su mal estado físico o mecánico o que esa inversión resultaría ineficiente y antieconómica para la entidad

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
11/04/2017	5	7	113.351.520,33	

Descripción de daño o mejora

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL POLICIA NACIONAL METROPOLITANA DE BOGOTA	DOCUMENTO NO CONTROLADO

LISTADO DE VERIFICACIÓN									
Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	2		X		2		X		
Suspensión	2		X		2		X		
Guardabarros	2		X		2		X		
Luces	2		X		2		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	2		X		2		X		
Para choques					1		X		
Retrovisores					3		X		
volante y palanca de cambios					2		X		
Tablero instrumentos					1		X		
Capot					1		X		
Batería.					1		X		
Transmisión y cardan					1		X		
Tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Caja velocidades					1		X		
Sillas					2		X		

Estado Accesori	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesori	C	B	D	R
Tragaluces	N/A				Llave encendido	1				Mono fono	N/A			
Cámaras	N/A				control barra luce	N/A								
Barra de luces	N/A				Sirena	N/A								

Estado General	Pintura:	Estructura:
	Deterioro normal por uso	Deteriorado por uso

IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		Cargo
Nombre (Quien emite concepto)	**Firma**	Perito

Documentación Anexa en____Folios:	C: Cantidad D: Deteriorado B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO AUTOMOTOR

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	RENAULT	PANEL	2017	TRAFIC

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	OKZ873	VF10FL21AHS518061	R9MD450C125876

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamien		Teniendo encuenta la RESOLUCIÓN NÚMERO 05884 DEL 27-12-2019, Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia. Se da diagnostico por parte de un personal de ingenieros de la Secretaria de Seguridad, Convivencia y Justicia, los cuales realizan concepto de reintegro verificando el estado del componente de movilidad.
Obsolescencia	x	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

Bienes Servibles No Utilizables (Resolución 001 de 2001 Numeral 5.6.1.1.): En la categoría de bienes servibles no utilizables se agrupan aquellos bienes que ya han cumplido con la función principal para la cual fueron adquiridos o que han perdido utilidad para la entidad

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	x	
Salubridad		

Bienes Inservibles (Resolución 001 de 2001 Numeral 5.6.2.): En esta categoría se agrupan aquellos bienes que no pueden ser reparados, reconstruidos o mejorados tecnológicamente debido a su mal estado físico o mecánico o que esa inversión resultaría ineficiente y antieconómica para la entidad

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
11/04/2017	5	8	113.351.520,33	

Descripción de daño o mejora

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **POLICIA NACIONAL** **METROPOLITANA DE BOGOTA**	**DOCUMENTO NO CONTROLADO**

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	2		X		2		X		
Suspensión	2		X		2		X		
Guardabarros	2		X		2		X		
Luces	2		X		2		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	2		X		2		X		
Para choques					1		X		
Retrovisores					3		X		
volante y palanca de cambios					2		X		
Tablero instrumentos					1		X		
Capot					1		X		
Batería.					1		X		
Transmisión y cardan					1		X		
Tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Caja velocidades					1		X		
Sillas					2		X		

Estado Accesori	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesori	C	B	D	R
Tragaluces	N/A				Llave encendido	1				Mono fono	N/A			
Cámaras	N/A				control barra luce	N/A								
Barra de luces	N/A				Sirena	N/A								

Estado General	Pintura: Deterioro normal por uso	Estructura: Deteriorado por uso

IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER **Nombre** (Quien emite concepto)	**Firma**	**Cargo** Perito

Documentación Anexa en_____Folios:	C: Cantidad D: Deteriorado B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO AUTOMOTOR

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	NISSAN	CAMIONETA PICK-UP	2017	NP300FRONTIER

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	OKZ815	3N6CD33B2ZK374113	YD25-660202P

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamien		Teniendo encuenta la RESOLUCIÓN NÚMERO 05884 DEL 27-12-2019, Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policia Nacional de Colombia. Se da diagnostico por parte de un personal de ingenieros de la Secretaria de Seguridad, Convivencia y Justicia, los cuales realizan concepto de reintegro verificando el estado del componente de movilidad.
Obsolescencia	x	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

Bienes Servibles No Utilizables (Resolución 001 de 2001 Numeral 5.6.1.1.): En la categoría de bienes servibles no utilizables se agrupan aquellos bienes que ya han cumplido con la función principal para la cual fueron adquiridos o que han perdido utilidad para la entidad

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	x	
Salubridad		

Bienes Inservibles (Resolución 001 de 2001 Numeral 5.6.2.): En esta categoría se agrupan aquellos bienes que no pueden ser reparados, reconstruidos o mejorados tecnológicamente debido a su mal estado físico o mecánico o que esa inversión resultaría ineficiente y antieconómica para la entidad

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	Valor Neto
12/04/2017	8	8	$ 116.295.890,00	

Descripción de daño o mejora

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **POLICIA NACIONAL** **METROPOLITANA DE BOGOTA**	**DOCUMENTO NO CONTROLADO**

LISTADO DE VERIFICACIÓN									
Componente	**Delantera**				**Posterior/General**				**Observación**
	C	**B**	**D**	**R**	**C**	**B**	**D**	**R**	
Rin y Neumático	2		X		2		X		
Suspensión	2		X		2		X		
Guardabarros	2		X		2		X		
Luces	2		X		2		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	2		X		2		X		
Para choques					1		X		
Retrovisores					2		X		
volante y palanca de cambios					2		X		
Tablero instrumentos					1		X		
Capot					1		X		
Batería.					1		X		
Transmisión y cardan					1		X		
Tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Caja velocidades					1		X		
Sillas					2		X		

stado Accesori	**C**	**B**	**D**	**R**	**Estado Accesorie**	**C**	**B**	**D**	**R**	**stado Accesori**	**C**	**B**	**D**	**R**
Tragaluces	N/A				Llave encendido	1				Mono fono	N/A			
Cámaras	N/A				control barra luce	N/A								
Barra de luces	N/A				Sirena	N/A								

Estado General	Pintura: Deterioro normal por uso	Estructura: Deteriorado por uso

IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER **Nombre** (Quien emite concepto)	**Firma**	**Cargo** Perito

Documentación Anexa en_____Folios:	C: Cantidad D: Deteriorado B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO AUTOMOTOR

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	RENAULT	AUTOMOVIL	2018	LOGAN

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	OKZ839	9FB4SREB4JM705716	A812Q008712

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamien		Teniendo encuenta la RESOLUCIÓN NÚMERO 05884 DEL 27-12-2019, Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policia Nacional de Colombia. Se da diagnostico por parte de un personal de ingenieros de la Secretaria de Seguridad, Convivencia y Justicia, los cuales realizan concepto de reintegro verificando el estado del componente de movilidad.
Obsolescencia	x	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

Bienes Servibles No Utilizables (Resolución 001 de 2001 Numeral 5.6.1.1.): En la categoría de bienes servibles no utilizables se agrupan aquellos bienes que ya han cumplido con la función principal para la cual fueron adquiridos o que han perdido utilidad para la entidad

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	x	
Salubridad		

Bienes Inservibles (Resolución 001 de 2001 Numeral 5.6.2.): En esta categoria se agrupan aquellos bienes que no pueden ser reparados, reconstruidos o mejorados tecnológicamente debido a su mal estado físico o mecánico o que esa inversión resultaría ineficiente y antieconómica para la entidad

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
4/05/2017	5	8	**41.345.456,20**	

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **POLICIA NACIONAL** **METROPOLITANA DE BOGOTA**	**DOCUMENTO NO CONTROLADO**

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	2		X		2		X		
Suspensión	2		X		2		X		
Guardabarros	2		X		2		X		
Luces	2		X		2		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	2		X		2		X		
Para choques					1		X		
Retrovisores					2		X		
volante y palanca de cambios					2		X		
Tablero instrumentos					1		X		
Capot					1		X		
Batería.					1		X		
Transmisión y cardan					N/A				
Tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Caja velocidades					1		X		
Sillas					2		X		

Estado Accesori	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesori	C	B	D	R
Tragaluces	N/A				Llave encendido	1				Mono fono	N/A			
Cámaras	N/A				control barra luces	N/A								
Barra de luces	N/A				Sirena	N/A								

Estado General	Pintura: Deterioro normal por uso	Estructura: Deteriorado por uso

IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER **Nombre** (Quien emite concepto)	**Firma**	**Cargo** Perito

Documentación Anexa en_____Folios:	C: Cantidad D: Deteriorado B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO AUTOMOTOR

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	RENAULT	AUTOMOVIL	2015	LOGAN

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	OJX136	9FBLSRADBFM523683	F710Q173316

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamien		Teniendo encuenta la RESOLUCIÓN NÚMERO 05884 DEL 27-12-2019, Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia. Se da diagnostico por parte de un personal de ingenieros de la Secretaria de Seguridad, Convivencia y Justicia, los cuales realizan concepto de reintegro verificando el estado del componente de movilidad.
Obsolescencia	x	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

Bienes Servibles No Utilizables (Resolución 001 de 2001 Numeral 5.6.1.1.): En la categoría de bienes servibles no utilizables se agrupan aquellos bienes que ya han cumplido con la función principal para la cual fueron adquiridos o que han perdido utilidad para la entidad

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	x	
Salubridad		

Bienes Inservibles (Resolución 001 de 2001 Numeral 5.6.2.): En esta categoría se agrupan aquellos bienes que no pueden ser reparados, reconstruidos o mejorados tecnológicamente debido a su mal estado físico o mecánico o que esa inversión resultaría ineficiente y antieconómica para la entidad

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
29/01/2015	5	10	27.810.916,00	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL POLICIA NACIONAL METROPOLITANA DE BOGOTA	DOCUMENTO NO CONTROLADO

LISTADO DE VERIFICACIÓN									
Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	2		X		2		X		
Suspensión	2		X		2		X		
Guardabarros	2		X		2		X		
Luces	2		X		2		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	2		X		2		X		
Para choques					1		X		
Retrovisores					2		X		
volante y palanca de cambios					2		X		
Tablero instrumentos					1		X		
Capot					1		X		
Batería.					1		X		
Transmisión y cardan					N/A				
Tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Caja velocidades					1		X		
Sillas					2		X		

Estado Accesori	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R
Tragaluces	N/A				Llave encendido	1				Mono fono	N/A			
Cámaras	N/A				control barra luces	N/A								
Barra de luces	N/A				Sirena	N/A								

Estado General	Pintura: Deterioro normal por uso	Estructura: Deteriorado por uso

IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER **Nombre** (Quien emite concepto)	**Firma**	**Cargo** Perito

Documentación Anexa en_____Folios:	C: Cantidad D: Deteriorado B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO AUTOMOTOR

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	RENAULT	AUTOMOVIL	2015	LOGAN

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	OJX147	9FBLSRADBFM523694	F710Q173671

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamien		Teniendo encuenta la RESOLUCIÓN NÚMERO 05884 DEL 27-12-2019, Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia. Se da diagnostico por parte de un personal de ingenieros de la Secretaria de Seguridad, Convivencia y Justicia, los cuales realizan concepto de reintegro verificando el estado del componente de movilidad.
Obsolescencia	x	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

Bienes Servibles No Utilizables (Resolución 001 de 2001 Numeral 5.6.1.1.): En la categoria de bienes servibles no utilizables se agrupan aquellos bienes que ya han cumplido con la función principal para la cual fueron adquiridos o que han perdido utilidad para la entidad

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	x	
Salubridad		

Bienes Inservibles (Resolución 001 de 2001 Numeral 5.6.2.): En esta categoria se agrupan aquellos bienes que no pueden ser reparados, reconstruidos o mejorados tecnológicamente debido a su mal estado físico o mecánico o que esa inversión resultaría ineficiente y antieconómica para la entidad

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
29/01/2015	5	10	27.810.916,00	

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **POLICIA NACIONAL** **METROPOLITANA DE BOGOTA**	**DOCUMENTO NO CONTROLADO**

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	2		X		2		X		
Suspensión	2		X		2		X		
Guardabarros	2		X		2		X		
Luces	2		X		2		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	2		X		2		X		
Para choques					1		X		
Retrovisores					2		X		
volante y palanca de cambios					2		X		
Tablero instrumentos					1		X		
Capot					1		X		
Batería.					1		X		
Transmisión y cardan					N/A				
Tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Caja velocidades					1		X		
Sillas					2		X		

stado Accesori	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R
Tragaluces	N/A				Llave encendido	1				Mono fono	N/A			
Cámaras	N/A				control barra luces	N/A								
Barra de luces	N/A				Sirena	N/A								

Estado General	Pintura: Deterioro normal por uso	Estructura: Deteriorado por uso

IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER **Nombre** (Quien emite concepto)	**Firma**	**Cargo** Perito

Documentación Anexa en_____Folios:	C: Cantidad D: Deteriorado B: Buen estado R: Roto

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **POLICIA NACIONAL** **METROPOLITANA DE BOGOTA**	**DOCUMENTO NO CONTROLADO**

CONCEPTO TECNICO MOTOCICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	YAMAHA	MOTOCICLETA	2018	XTZ-250

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	DDQ81E	9FKDG2812J2006493	G3F2E006493

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo encuenta la RESOLUCIÓN NÚMERO 05884 DEL 27-12-2019, Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logisticos de la Policía Nacional de Colombia. Se da diagnostico por parte de un personal de ingenieros de la Secretaria de Seguridad, Convivencia y Justicia, los cuales realizan concepto de reintegro verificando el estado del componente de movilidad.
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

Bienes Servibles No Utilizables (Resolución 001 de 2001 Numeral 5.6.1.1.): En la categoría de bienes servibles no utilizables se agrupan aquellos bienes que ya han cumplido con la función principal para la cual fueron adquiridos o que han perdido utilidad para la entidad

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

Bienes Inservibles (Resolución 001 de 2001 Numeral 5.6.2.): En esta categoría se agrupan aquellos bienes que no pueden ser reparados, reconstruidos o mejorados tecnológicamente debido a su mal estado físico o mecánico o que esa inversión resultaría ineficiente y antieconómica para la entidad

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
29/01/2018	5	7	17.874.073,00	

Descripción de daño o mejora

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **POLICIA NACIONAL** **METROPOLITANA DE BOGOTA**	**DOCUMENTO NO CONTROLADO**

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		1		X		
Guardabarros	1		X		1		X		
Luces	1		X		1		x		
Direccionales	2		x		2		x		
Frenos	1		X		1		X		
Rompe vientos					0				
Retrovisores					2				
Manubrio mando luces y acelerador					1		X		
Panel de control (tacómetro velocímetro)					1		X		
Kit arrastre (piñón, plato y cadena)					1		X		
Batería.					1				
Apoya pies					4		X		
tanque combustible					1		X		
Motor					1		x		
Maniguetas					2		x		
Sillín					1		x		

Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R
Tragaluces	0				Llave encendido	1				Monofono	0			
Luces led	2		x		Kit Herramientas	0								
Maletero	1				Sirena	1								
cable poder	0													

Estado General	**Pintura:** Deteriorada por uso	**Estructura:** Deteriorada por uso

		Cargo
IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		
Nombre (Quien emite concepto)	**Firma**	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:	C: Cantidad	D: Deteriorado
	B: Buen estado	R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO MOTOCICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	YAMAHA	MOTOCICLETA	2018	XTZ-250

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	DDQ70E	9FKDG2818J2006482	G3F2E006482

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo encuenta la RESOLUCIÓN NÚMERO 05884 DEL 27-12-2019, Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia. Se da diagnostico por parte de un personal de ingenieros de la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia, los cuales realizan concepto de reintegro verificando el estado del componente de movilidad.
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

Bienes Servibles No Utilizables (Resolución 001 de 2001 Numeral 5.6.1.1.): En la categoría de bienes servibles no utilizables se agrupan aquellos bienes que ya han cumplido con la función principal para la cual fueron adquiridos o que han perdido utilidad para la entidad

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

Bienes Inservibles (Resolución 001 de 2001 Numeral 5.6.2.): En esta categoría se agrupan aquellos bienes que no pueden ser reparados, reconstruidos o mejorados tecnológicamente debido a su mal estado físico o mecánico o que esa inversión resultaría ineficiente y antieconómica para la entidad

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
29/01/2018	5	7	17.874.073,00	

Descripción de daño o mejora

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **POLICIA NACIONAL** **METROPOLITANA DE BOGOTA**	**DOCUMENTO NO CONTROLADO**

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		1		X		
Guardabarros	1		X		1		X		
Luces	1		X		1		x		
Direccionales	2		x		2		x		
Frenos	1		X		1		X		
Rompe vientos					0				
Retrovisores					2				
Manubrio mando luces y acelerador					1		X		
Panel de control (tacómetro velocímetro)					1		X		
Kit arrastre (piñón, plato y cadena)					1		X		
Batería.					1				
Apoya pies					4		X		
tanque combustible					1		X		
Motor					1		x		
Maniguetas					2		x		
Silfín					1		x		

Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R
Tragaluces	0				Llave encendido	1				Monofono	0			
Luces led	2		x		Kit Herramientas	0								
Maletero	1				Sirena	1								
cable poder	0													

Estado General	**Pintura:** Deteriorada por uso	**Estructura:** Deteriorada por uso

		Cargo
IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		
Nombre (Quien emite concepto)	**Firma**	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:	C: Cantidad D: Deteriorado B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO MOTOCICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	YAMAHA	MOTOCICLETA	2018	XTZ-250

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	DDQ40E	9FKDG281XJ2006452	G3F2E006452

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo encuenta la RESOLUCIÓN NÚMERO 05884 DEL 27-12-2019, Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia. Se da diagnostico por parte de un personal de ingenieros de la Secretaria de Seguridad, Convivencia y Justicia, los cuales realizan concepto de reintegro verificando el estado del componente de movilidad.
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

Bienes Servibles No Utilizables (Resolución 001 de 2001 Numeral 5.6.1.1.): En la categoría de bienes servibles no utilizables se agrupan aquellos bienes que ya han cumplido con la función principal para la cual fueron adquiridos o que han perdido utilidad para la entidad

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

Bienes Inservibles (Resolución 001 de 2001 Numeral 5.6.2.): En esta categoría se agrupan aquellos bienes que no pueden ser reparados, reconstruidos o mejorados tecnológicamente debido a su mal estado físico o mecánico o que esa inversión resultaría ineficiente y antieconómica para la entidad

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
29/01/2018	5	7	17.874.073,00	

Descripción de daño o mejora

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **POLICIA NACIONAL** **METROPOLITANA DE BOGOTA**	**DOCUMENTO NO CONTROLADO**

LISTADO DE VERIFICACIÓN									
Componente	**Delantera**				**Posterior/General**				**Observación**
	C	**B**	**D**	**R**	**C**	**B**	**D**	**R**	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		1		X		
Guardabarros	1		X		1		X		
Luces	1		X		1		x		
Direccionales	2		x		2		x		
Frenos	1		X		1		X		
Rompe vientos					0				
Retrovisores					2				
Manubrio mando luces y acelerador					1		X		
Panel de control (tacómetro velocímetro)					1		X		
Kit arrastre (piñón, plato y cadena)					1		X		
Batería.					1				
Apoya pies					4		X		
tanque combustible					1		X		
Motor					1		x		
Maniguetas					2		x		
Sillín					1		x		

Estado Accesorio	**C**	**B**	**D**	**R**	**Estado Accesorio**	**C**	**B**	**D**	**R**	**Estado Accesorio**	**C**	**B**	**D**	**R**
Tragaluces	0				Llave encendido	1				Monofono	0			
Luces led	2		x		Kit Herramientas	0								
Maletero	1				Sirena	1								
cable poder	0													

Estado General	**Pintura:** Deteriorada por uso	**Estructura:** Deteriorada por uso

		Cargo
IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		
Nombre (Quien emite concepto)	**Firma**	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:	C: Cantidad	D: Deteriorado
	B: Buen estado	R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO MOTOCICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	YAMAHA	MOTOCICLETA	2018	XTZ-250

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	DDQ13E	9FKDG2817J2006425	G3F2E006425

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo encuenta la RESOLUCIÓN NÚMERO 05884 DEL 27-12-2019, Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia. Se da diagnostico por parte de un personal de ingenieros de la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia, los cuales realizan concepto de reintegro verificando el estado del componente de movilidad.
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

Bienes Servibles No Utilizables (Resolución 001 de 2001 Numeral 5.6.1.1.): En la categoría de bienes servibles no utilizables se agrupan aquellos bienes que ya han cumplido con la función principal para la cual fueron adquiridos o que han perdido utilidad para la entidad

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

Bienes Inservibles (Resolución 001 de 2001 Numeral 5.6.2.): En esta categoría se agrupan aquellos bienes que no pueden ser reparados, reconstruidos o mejorados tecnológicamente debido a su mal estado físico o mecánico o que esa inversión resultaría ineficiente y antieconómica para la entidad

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
29/01/2018	5	7	17.874.073,00	

Descripción de daño o mejora

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **POLICIA NACIONAL** **METROPOLITANA DE BOGOTA**	**DOCUMENTO NO CONTROLADO**

LISTADO DE VERIFICACIÓN									
Componente	**Delantera**				**Posterior/General**				**Observación**
	C	**B**	**D**	**R**	**C**	**B**	**D**	**R**	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		1		X		
Guardabarros	1		X		1		X		
Luces	1		X		1		x		
Direccionales	2		x		2		x		
Frenos	1		X		1		X		
Rompe vientos					0				
Retrovisores					2				
Manubrio mando luces y acelerador					1		X		
Panel de control (tacómetro velocímetro)					1		X		
Kit arrastre (piñón, plato y cadena)					1		X		
Batería.					1				
Apoya pies					4		X		
tanque combustible					1		X		
Motor					1		x		
Maniguetas					2		x		
Sillín					1		x		

Estado Accesorio	**C**	**B**	**D**	**R**	**Estado Accesorio**	**C**	**B**	**D**	**R**	**Estado Accesorio**	**C**	**B**	**D**	**R**
Tragaluces	0				Llave encendido	1				Monofono	0			
Luces led	2		x		Kit Herramientas	0								
Maletero	1				Sirena	1								
cable poder	0													

Estado General	**Pintura:** Deteriorada por uso	**Estructura:** Deteriorada por uso

		Cargo
IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER	**Firma**	Perito
Nombre (Quien emite concepto)		

Documentación Anexa en_____Folios:	C: Cantidad	D: Deteriorado
	B: Buen estado	R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO MOTOCICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	YAMAHA	MOTOCICLETA	2018	XTZ-250

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	DDP96E	9FKDG2819J2006409	G3F2E006409

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo encuenta la RESOLUCIÓN NÚMERO 05884 DEL 27-12-2019, Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia. Se da diagnostico por parte de un personal de ingenieros de la Secretaria de Seguridad, Convivencia y Justicia, los cuales realizan concepto de reintegro verificando el estado del componente de movilidad.
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

Bienes Servibles No Utilizables (Resolución 001 de 2001 Numeral 5.6.1.1.): En la categoría de bienes servibles no utilizables se agrupan aquellos bienes que ya han cumplido con la función principal para la cual fueron adquiridos o que han perdido utilidad para la entidad

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

Bienes Inservibles (Resolución 001 de 2001 Numeral 5.6.2.): En esta categoría se agrupan aquellos bienes que no pueden ser reparados, reconstruidos o mejorados tecnológicamente debido a su mal estado físico o mecánico o que esa inversión resultaría ineficiente y antieconómica para la entidad

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
21/01/2018	5	7	17.874.073,00	

Descripción de daño o mejora

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **POLICIA NACIONAL** **METROPOLITANA DE BOGOTA**	**DOCUMENTO NO CONTROLADO**

LISTADO DE VERIFICACIÓN									
Componente	**Delantera**				**Posterior/General**				**Observación**
	C	**B**	**D**	**R**	**C**	**B**	**D**	**R**	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		1		X		
Guardabarros	1		X		1		X		
Luces	1		X		1		x		
Direccionales	2		x		2		x		
Frenos	1		X		1		X		
Rompe vientos					0				
Retrovisores					2				
Manubrio mando luces y acelerador					1		X		
Panel de control (tacómetro velocímetro)					1		X		
Kit arrastre (piñón, plato y cadena)					1		X		
Batería.					1				
Apoya pies					4		X		
tanque combustible					1		X		
Motor					1		x		
Maniguetas					2		x		
Sillín					1		x		

Estado Accesorio	**C**	**B**	**D**	**R**	**Estado Accesorio**	**C**	**B**	**D**	**R**	**Estado Accesorio**	**C**	**B**	**D**	**R**
Tragaluces	0				Llave encendido	1				Monofono	0			
Luces led	2		x		Kit Herramientas	0								
Maletero	1				Sirena	1								
cable poder	0													

Estado General	**Pintura:** Deteriorada por uso	**Estructura:** Deteriorada por uso

		Cargo
IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		
Nombre (Quien emite concepto)	**Firma**	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:	C: Cantidad D: Deteriorado B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO MOTOCICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	YAMAHA	MOTOCICLETA	2018	XTZ-250

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	DDP94E	9FKDG2815J2006407	G3F2E006407

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo encuenta la RESOLUCIÓN NÚMERO 05884 DEL 27-12-2019, Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia. Se da diagnostico por parte de un personal de ingenieros de la Secretaria de Seguridad, Convivencia y Justicia, los cuales realizan concepto de reintegro verificando el estado del componente de movilidad.
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

Bienes Servibles No Utilizables (Resolución 001 de 2001 Numeral 5.6.1.1.): En la categoría de bienes servibles no utilizables se agrupan aquellos bienes que ya han cumplido con la función principal para la cual fueron adquiridos o que han perdido utilidad para la entidad

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

Bienes Inservibles (Resolución 001 de 2001 Numeral 5.6.2.): En esta categoría se agrupan aquellos bienes que no pueden ser reparados, reconstruidos o mejorados tecnológicamente debido a su mal estado físico o mecánico o que esa inversión resultaría ineficiente y antieconómica para la entidad

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
21/01/2018	5	7	17.874.073,00	

Descripción de daño o mejora

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **POLICIA NACIONAL** **METROPOLITANA DE BOGOTA**	**DOCUMENTO NO CONTROLADO**

LISTADO DE VERIFICACIÓN									
Componente	**Delantera**				**Posterior/General**				**Observación**
	C	**B**	**D**	**R**	**C**	**B**	**D**	**R**	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		1		X		
Guardabarros	1		X		1		X		
Luces	1		X		1		x		
Direccionales	2		x		2		x		
Frenos	1		X		1		X		
Rompe vientos					0				
Retrovisores					2				
Manubrio mando luces y acelerador					1		X		
Panel de control (tacómetro velocímetro)					1		X		
Kit arrastre (piñón, plato y cadena)					1		X		
Batería.					1				
Apoya pies					4		X		
tanque combustible					1		X		
Motor					1		x		
Maniguetas					2		x		
Silfín					1		x		

Estado Accesorio	**C**	**B**	**D**	**R**	**Estado Accesorio**	**C**	**B**	**D**	**R**	**Estado Accesorio**	**C**	**B**	**D**	**R**
Tragaluces	0				Llave encendido	1				Monofono	0			
Luces led	2		x		Kit Herramientas	0								
Maletero	1				Sirena	1								
cable poder	0													

Estado General	**Pintura:**	**Estructura:**
	Deteriorada por uso	Deteriorada por uso

		Cargo
IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		
Nombre (Quien emite concepto)	**Firma**	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:	C: Cantidad D: Deteriorado B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO AUTOMOTOR

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	CHEVROLET	BUS	2017	FRR 700P

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	OKZ801	9GCFRR90XHB021074	4HK1-501788

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamier		Teniendo encuenta la RESOLUCIÓN NÚMERO 05684 DEL 27-12-2019, Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia. Se da diagnostico por parte de un personal de ingenieros de la Secretaria de Seguridad, Convivencia y Justicia, los cuales realizan concepto de reintegro verificando el estado del componente de movilidad.
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

Bienes Servibles No Utilizables (Resolución 001 de 2001 Numeral 5.6.1.1.): En la categoría de bienes servibles no utilizables se agrupan aquellos bienes que ya han cumplido con la función principal para la cual fueron adquiridos o que han perdido utilidad para la entidad

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

Bienes Inservibles (Resolución 001 de 2001 Numeral 5.6.2.): En esta categoría se agrupan aquellos bienes que no pueden ser reparados, reconstruidos o mejorados tecnológicamente debido a su mal estado físico o mecánico o que esa inversión resultaría ineficiente y antieconómica para la entidad

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
25/07/2017	5	8	266.920.416,00	

Descripción de daño o mejora

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **POLICIA NACIONAL** **METROPOLITANA DE BOGOTA**	**DOCUMENTO NO CONTROLADO**

LISTADO DE VERIFICACIÓN									
Componente	**Delantera**				**Posterior/General**				**Observación**
	C	**B**	**D**	**R**	**C**	**B**	**D**	**R**	
Rin y Neumático	2		X		4		X		
Suspensión	2		X		2		X		
Guardabarros	2		X		2		X		
Luces	2		X		2		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	2		X		2		X		
Para choques					1		X		
Retrovisores					2		X		
volante y palanca de cambios					2		X		
Tablero instrumentos					1		X		
Capot					1		X		
Batería.					1		X		
Transmisión y cardan					1		X		
Tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Caja velocidades					1		X		
Sillas					10		X		

stado Accesori	**C**	**B**	**D**	**R**	**Estado Accesorio**	**C**	**B**	**D**	**R**	**Estado Accesorio**	**C**	**B**	**D**	**R**
Tragaluces	N/A				Llave encendido	1				Mono fono	N/A			
Cámaras	N/A				control barra luce	N/A								
Barra de luces	N/A				Sirena	N/A								

Estado General	Pintura: Deterioro normal por uso	Estructura: Deteriorado por uso

IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER **Nombre** (Quien emite concepto)	**Firma**	**Cargo** Perito

Documentación Anexa en_____Folios:	C: Cantidad	D: Deteriorado
	B: Buen estado	R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO AUTOMOTOR

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	RENAULT	PANEL	2017	TRAFIC

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	OKZ856	VF10FL21AHS518039	R9MD450C125746

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamien		Teniendo encuenta la RESOLUCIÓN NÚMERO 05884 DEL 27-12-2019, Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia. Se da diagnostico por parte de un personal de ingenieros de la Secretaria de Seguridad, Convivencia y Justicia, los cuales realizan concepto de reintegro verificando el estado del componente de movilidad.
Obsolescencia	x	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

Bienes Servibles No Utilizables (Resolución 001 de 2001 Numeral 5.6.1.1.): En la categoría de bienes servibles no utilizables se agrupan aquellos bienes que ya han cumplido con la función principal para la cual fueron adquiridos o que han perdido utilidad para la entidad

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	x	
Salubridad		

Bienes Inservibles (Resolución 001 de 2001 Numeral 5.6.2.): En esta categoría se agrupan aquellos bienes que no pueden ser reparados, reconstruidos o mejorados tecnológicamente debido a su mal estado físico o mecánico o que esa inversión resultaría ineficiente y antieconómica para la entidad

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
25/07/2017	5	8	113.351.520,00	

Descripción de daño o mejora

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **POLICIA NACIONAL** **METROPOLITANA DE BOGOTA**	**DOCUMENTO NO CONTROLADO**

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	2		X		2		X		
Suspensión	2		X		2		X		
Guardabarros	2		X		2		X		
Luces	2		X		2		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	2		X		2		X		
Para choques					1		X		
Retrovisores					3		X		
volante y palanca de cambios					2		X		
Tablero instrumentos					1		X		
Capot					1		X		
Batería.					1		X		
Transmisión y cardan					1		X		
Tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Caja velocidades					1		X		
Sillas					2		X		

Estado Accesori	C	B	D	R	Estado Accesori	C	B	D	R	Estado Accesori	C	B	D	R
Tragaluces	N/A				Llave encendido	1				Mono fono	N/A			
Cámaras	N/A				control barra luce	N/A								
Barra de luces	N/A				Sirena	N/A								

Estado General	Pintura: Deterioro normal por uso	Estructura: Deteriorado por uso

		Cargo
IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		
Nombre (Quien emite concepto)	**Firma**	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:	C: Cantidad D: Deteriorado B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO AUTOMOTOR

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	CHEVROLET	BUS	2017	NQR

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	OKZ790	9GCN1R750HB024163	4HK1-515985

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamien		Teniendo encuenta la RESOLUCIÓN NÚMERO 05884 DEL 27-12-2019, Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia. Se da diagnostico por parte de un personal de ingenieros de la Secretaria de Seguridad, Convivencia y Justicia, los cuales realizan concepto de reintegro verificando el estado del componente de movilidad.
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

Bienes Servibles No Utilizables (Resolución 001 de 2001 Numeral 5.6.1.1.): En la categoría de bienes servibles no utilizables se agrupan aquellos bienes que ya han cumplido con la función principal para la cual fueron adquiridos o que han perdido utilidad para la entidad

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

Bienes Inservibles (Resolución 001 de 2001 Numeral 5.6.2.): En esta categoría se agrupan aquellos bienes que no pueden ser reparados, reconstruidos o mejorados tecnológicamente debido a su mal estado físico o mecánico o que esa inversión resultaría ineficiente y antieconómica para la entidad

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
25/07/2017	5	8	254.133.776,00	

Descripción de daño o mejora

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **POLICIA NACIONAL** **METROPOLITANA DE BOGOTA**	**DOCUMENTO NO CONTROLADO**

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	2		X		4		X		
Suspensión	2		X		2		X		
Guardabarros	2		X		2		X		
Luces	2		X		2		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	2		X		2		X		
Para choques					1		X		
Retrovisores					2		X		
volante y palanca de cambios					2		X		
Tablero instrumentos					1		X		
Capot					1		X		
Batería.					1		X		
Transmisión y cardan					1		X		
Tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Caja velocidades					1		X		
Sillas					10		X		

Estado Accesori	C	B	D	R	Estado Accesori	C	B	D	R	Estado Accesori	C	B	D	R
Tragaluces	N/A				Llave encendido	1				Mono fono	N/A			
Cámaras	N/A				control barra luce	N/A								
Barra de luces	N/A				Sirena	N/A								

Estado General	Pintura: Deterioro normal por uso	Estructura: Deteriorado por uso

		Cargo
IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		
Nombre (Quien emite concepto)	**Firma**	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:	C: Cantidad D: Deteriorado B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO AUTOMOTOR

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	RENAULT	PANEL	2017	TRAFIC

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	OKZ850	VF10FL21AHS518032	R9MD450C125924

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?		
CAUSA		**Descripción**
No se requiere para su funcionamien		Teniendo encuenta la RESOLUCIÓN NÚMERO 05884 DEL 27-12-2019, Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia. Se da diagnostico por parte de un personal de ingenieros de la Secretaria de Seguridad, Convivencia y Justicia, los cuales realizan concepto de reintegro verificando el estado del componente de movilidad.
Obsolescencia	x	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

Bienes Servibles No Utilizables (Resolución 001 de 2001 Numeral 5.6.1.1.): En la categoría de bienes servibles no utilizables se agrupan aquellos bienes que ya han cumplido con la función principal para la cual fueron adquiridos o que han perdido utilidad para la entidad

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?		
Razón		**Descripción**
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	x	
Salubridad		

Bienes Inservibles (Resolución 001 de 2001 Numeral 5.6.2.): En esta categoría se agrupan aquellos bienes que no pueden ser reparados, reconstruidos o mejorados tecnológicamente debido a su mal estado físico o mecánico o que esa inversión resultaría ineficiente y antieconómica para la entidad

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO				
Fecha adquisición	**Años de vida útil**	**Años de Uso**	**Valor Adquisición**	**KILOMETRAJE**
25/07/2017	5	8	**113.351.525,00**	
Descripción de daño o mejora				

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **POLICIA NACIONAL** **METROPOLITANA DE BOGOTA**	**DOCUMENTO NO CONTROLADO**

LISTADO DE VERIFICACIÓN									
Componente	**Delantera**				**Posterior/General**				**Observación**
	C	**B**	**D**	**R**	**C**	**B**	**D**	**R**	
Rin y Neumático	2		X		2		X		
Suspensión	2		X		2		X		
Guardabarros	2		X		2		X		
Luces	2		X		2		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	2		X		2		X		
Para choques					1		X		
Retrovisores					3		X		
volante y palanca de cambios					2		X		
Tablero instrumentos					1		X		
Capot					1		X		
Batería.					1		X		
Transmisión y cardan					1		X		
Tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Caja velocidades					1		X		
Sillas					2		X		

stado Accesori	**C**	**B**	**D**	**R**	**Estado Accesorio**	**C**	**B**	**D**	**R**	**stado Accesori**	**C**	**B**	**D**	**R**
Tragaluces	N/A				Llave encendido	1				Mono fono	N/A			
Cámaras	N/A				control barra luce	N/A								
Barra de luces	N/A				Sirena	N/A								

Estado General	Pintura: Deterioro normal por uso	Estructura: Deteriorado por uso

		Cargo
IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		
Nombre (Quien emite concepto)	**Firma**	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:	C: Cantidad D: Deteriorado B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO MOTOCICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	YAMAHA	MOTOCICLETA	2017	XTZ-250

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	DDV83E	9FKDG2815J2002485	G3F2E002485

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo encuenta la RESOLUCIÓN NÚMERO 05884 DEL 27-12-2019, Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia. Se da diagnostico por parte de un personal de ingenieros de la Secretaria de Seguridad, Convivencia y Justicia, los cuales realizan concepto de reintegro verificando el estado del componente de movilidad.
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

Bienes Servibles No Utilizables (Resolución 001 de 2001 Numeral 5.6.1.1.): En la categoría de bienes servibles no utilizables se agrupan aquellos bienes que ya han cumplido con la función principal para la cual fueron adquiridos o que han perdido utilidad para la entidad

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

Bienes Inservibles (Resolución 001 de 2001 Numeral 5.6.2.): En esta categoría se agrupan aquellos bienes que no pueden ser reparados, reconstruidos o mejorados tecnológicamente debido a su mal estado físico o mecánico o que esa inversión resultaria ineficiente y antieconómica para la entidad

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
24/07/2017	5	8	**17.577.711,00**	

Descripción de daño o mejora

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **POLICIA NACIONAL** **METROPOLITANA DE BOGOTA**	**DOCUMENTO NO CONTROLADO**

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		1		X		
Guardabarros	1		X		1		X		
Luces	1		X		1		x		
Direccionales	2		x		2		x		
Frenos	1		X		1		X		
Rompe vientos					0				
Retrovisores					2				
Manubrio mando luces y acelerador					1		X		
Panel de control (tacómetro velocímetro)					1		X		
Kit arrastre (piñón, plato y cadena)					1		X		
Batería.					1				
Apoya pies					4		X		
tanque combustible					1		X		
Motor					1		x		
Maniguetas					2		x		
Sillín					1		x		

Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R
Tragaluces	0				Llave encendido	1				Monofono	0			
Luces led	2		x		Kit Herramientas	0								
Maletero	1				Sirena	1								
cable poder	0													

Estado General	**Pintura:** Deteriorada por uso	**Estructura:** Deteriorada por uso

		Cargo
IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		
Nombre (Quien emite concepto)	**Firma**	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:	C: Cantidad	D: Deteriorado
	B: Buen estado	R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO MOTOCICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	YAMAHA	MOTOCICLETA	2018	XTZ-250

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	DDU08E	9FKDG2811J2002306	G3F2E002306

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo encuenta la RESOLUCIÓN NÚMERO 05884 DEL 27-12-2019, Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia. Se da diagnostico por parte de un personal de Ingenieros de la Secretaria de Seguridad, Convivencia y Justicia, los cuales realizan concepto de reintegro verificando el estado del componente de movilidad.
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

Bienes Servibles No Utilizables (Resolución 001 de 2001 Numeral 5.6.1.1.): En la categoría de bienes servibles no utilizables se agrupan aquellos bienes que ya han cumplido con la función principal para la cual fueron adquiridos o que han perdido utilidad para la entidad

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

Bienes Inservibles (Resolución 001 de 2001 Numeral 5.6.2.): En esta categoría se agrupan aquellos bienes que no pueden ser reparados, reconstruidos o mejorados tecnológicamente debido a su mal estado físico o mecánico o que esa inversión resultaría ineficiente y antieconómica para la entidad

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
24/05/2017	5	8	20.116.537,94	

Descripción de daño o mejora

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		1		X		
Guardabarros	1		X		1		X		
Luces	1		X		1		x		
Direccionales	2		x		2		x		
Frenos	1		X		1		X		
Rompe vientos					0				
Retrovisores					2				
Manubrio mando luces y acelerador					1		X		
Panel de control (tacómetro velocímetro)					1		X		
Kit arrastre (piñón, plato y cadena)					1		X		
Batería.					1				
Apoya pies					4		X		
tanque combustible					1		X		
Motor					1		x		
Maniguetas					2		x		
Sillin					1		x		

Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R
Tragaluces	0				Llave encendido	1				Monofono	0			
Luces led	2		x		Kit Herramientas	0								
Maletero	1				Sirena	1								
cable poder	0													

Estado General	Pintura:	Estructura:
	Deteriorada por uso	Deteriorada por uso

		Cargo
IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		
Nombre (Quien emite concepto)	**Firma**	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:	C: Cantidad	D: Deteriorado
	B: Buen estado	R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO MOTOCICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	YAMAHA	MOTOCICLETA	2018	XTZ-250

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	DDU14E	9FKDG2817J2002312	G3F2E002312

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo encuenta la RESOLUCIÓN NÚMERO 05884 DEL 27-12-2019, Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia. Se da diagnostico por parte de un personal de ingenieros de la Secretaria de Seguridad, Convivencia y Justicia, los cuales realizan concepto de reintegro verificando el estado del componente de movilidad.
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

Bienes Servibles No Utilizables (Resolución 001 de 2001 Numeral 5.6.1.1.): En la categoría de bienes servibles no utilizables se agrupan aquellos bienes que ya han cumplido con la función principal para la cual fueron adquiridos o que han perdido utilidad para la entidad

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

Bienes Inservibles (Resolución 001 de 2001 Numeral 5.6.2.): En esta categoría se agrupan aquellos bienes que no pueden ser reparados, reconstruidos o mejorados tecnológicamente debido a su mal estado físico o mecánico o que esa inversión resultaría ineficiente y antieconómica para la entidad

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
24/05/2017	5	8	20.116.537,94	

Descripción de daño o mejora

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **POLICIA NACIONAL** **METROPOLITANA DE BOGOTA**	**DOCUMENTO NO CONTROLADO**

LISTADO DE VERIFICACIÓN									
Componente	**Delantera**				**Posterior/General**				**Observación**
	C	**B**	**D**	**R**	**C**	**B**	**D**	**R**	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		1		X		
Guardabarros	1		X		1		X		
Luces	1		X		1		x		
Direccionales	2		x		2		x		
Frenos	1		X		1		X		
Rompe vientos					0				
Retrovisores					2				
Manubrio mando luces y acelerador					1		X		
Panel de control (tacómetro velocímetro)					1		X		
Kit arrastre (piñón, plato y cadena)					1		X		
Batería.					1				
Apoya pies					4		X		
tanque combustible					1		X		
Motor					1		x		
Maniguetas					2		x		
Sillín					1		x		

Estado Accesorio	**C**	**B**	**D**	**R**	**Estado Accesorio**	**C**	**B**	**D**	**R**	**Estado Accesorio**	**C**	**B**	**D**	**R**
Tragaluces	0				Llave encendido	1				Monofono	0			
Luces led	2		x		Kit Herramientas	0								
Maletero	1				Sirena	1								
cable poder	0													

Estado General	**Pintura:**	**Estructura:**
	Deteriorada por uso	Deteriorada por uso

IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER **Nombre** (Quien emite concepto)	**Firma**	**Cargo** Perito

Documentación Anexa en_____Folios:	C: Cantidad D: Deteriorado B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO MOTOCICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	YAMAHA	MOTOCICLETA	2018	XTZ-250

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	DDU36E	9FKDG2818J2002335	G3F2E002335

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo encuenta la RESOLUCIÓN NÚMERO 05884 DEL 27-12-2019, Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia. Se da diagnostico por parte de un personal de ingenieros de la Secretaria de Seguridad, Convivencia y Justicia, los cuales realizan concepto de reintegro verificando el estado del componente de movilidad.
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

Bienes Servibles No Utilizables (Resolución 001 de 2001 Numeral 5.6.1.1.): En la categoría de bienes servibles no utilizables se agrupan aquellos bienes que ya han cumplido con la función principal para la cual fueron adquiridos o que han perdido utilidad para la entidad

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

Bienes Inservibles (Resolución 001 de 2001 Numeral 5.6.2.): En esta categoría se agrupan aquellos bienes que no pueden ser reparados, reconstruidos o mejorados tecnológicamente debido a su mal estado físico o mecánico o que esa inversión resultaría ineficiente y antieconómica para la entidad

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
24/05/2017	5	8	20.116.537,93	

Descripción de daño o mejora

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **POLICIA NACIONAL** **METROPOLITANA DE BOGOTA**	**DOCUMENTO NO CONTROLADO**

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		1		X		
Guardabarros	1		X		1		X		
Luces	1		X		1		x		
Direccionales	2		x		2		x		
Frenos	1		X		1		X		
Rompe vientos					0				
Retrovisores					2				
Manubrio mando luces y acelerador					1		X		
Panel de control (tacómetro velocímetro)					1		X		
Kit arrastre (piñón, plato y cadena)					1		X		
Batería.					1				
Apoya pies					4		X		
tanque combustible					1		X		
Motor					1		x		
Manigueta s					2		x		
Sillín					1		x		

Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R
Tragaluces	0				Llave encendido	1				Monofono	0			
Luces led	2		x		Kit Herramientas	0								
Maletero	1				Sirena	1								
cable poder	0													

Estado General	**Pintura:** Deteriorada por uso	**Estructura:** Deteriorada por uso

		Cargo
IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		
Nombre (Quien emite concepto)	**Firma**	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:	C: Cantidad	D: Deteriorado
	B: Buen estado	R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO MOTOCICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	YAMAHA	MOTOCICLETA	2017	XTZ-250

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	DDS36E	9FKDG2818H2002281	G3F2E002281

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo encuenta la RESOLUCIÓN NÚMERO 05884 DEL 27-12-2019, Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia. Se da diagnostico por parte de un personal de ingenieros de la Secretaria de Seguridad, Convivencia y Justicia, los cuales realizan concepto de reintegro verificando el estado del componente de movilidad.
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

Bienes Servibles No Utilizables (Resolución 001 de 2001 Numeral 5.6.1.1.): En la categoría de bienes servibles no utilizables se agrupan aquellos bienes que ya han cumplido con la función principal para la cual fueron adquiridos o que han perdido utilidad para la entidad

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

Bienes Inservibles (Resolución 001 de 2001 Numeral 5.6.2.): En esta categoría se agrupan aquellos bienes que no pueden ser reparados, reconstruidos o mejorados tecnológicamente debido a su mal estado físico o mecánico o que esa inversión resultaría ineficiente y antieconómica para la entidad

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
5/04/2017	5	8	17.577.690,57	

Descripción de daño o mejora

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **POLICIA NACIONAL** **METROPOLITANA DE BOGOTA**	**DOCUMENTO NO CONTROLADO**

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		1		X		
Guardabarros	1		X		1		X		
Luces	1		X		1		x		
Direccionales	2		x		2		x		
Frenos	1		X		1		X		
Rompe vientos					0				
Retrovisores					2				
Manubrio mando luces y acelerador					1		X		
Panel de control (tacómetro velocímetro)					1		X		
Kit arrastre (piñón, plato y cadena)					1		X		
Batería.					1				
Apoya pies					4		X		
tanque combustible					1		X		
Motor					1		x		
Maniguetas					2		x		
Sillín					1		x		

Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R
Tragaluces	0				Llave encendido	1				Monofono	0			
Luces led	2		X		Kit Herramientas	0								
Maletero	1				Sirena	1								
cable poder	0													

Estado General	**Pintura:** Deteriorada por uso	**Estructura:** Deteriorada por uso

IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER **Nombre** (Quien emite concepto)	**Firma**	**Cargo** Perito

Documentación Anexa en_____Folios:	C: Cantidad D: Deteriorado B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO MOTOCICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	YAMAHA	MOTOCICLETA	2017	XTZ-250

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	DDS25E	9FKDG2810H2002257	G3F2E002257

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo encuenta la RESOLUCIÓN NÚMERO 05884 DEL 27-12-2019, Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia. Se da diagnostico por parte de un personal de ingenieros de la Secretaria de Seguridad, Convivencia y Justicia, los cuales realizan concepto de reintegro verificando el estado del componente de movilidad.
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

Bienes Servibles No Utilizables (Resolución 001 de 2001 Numeral 5.6.1.1.): En la categoría de bienes servibles no utilizables se agrupan aquellos bienes que ya han cumplido con la función principal para la cual fueron adquiridos o que han perdido utilidad para la entidad

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

Bienes Inservibles (Resolución 001 de 2001 Numeral 5.6.2.): En esta categoría se agrupan aquellos bienes que no pueden ser reparados, reconstruidos o mejorados tecnológicamente debido a su mal estado físico o mecánico o que esa inversión resultaría ineficiente y antieconómica para la entidad

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
5/04/2017	5	8	17.577.690,57	

Descripción de daño o mejora

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **POLICIA NACIONAL** **METROPOLITANA DE BOGOTA**	**DOCUMENTO NO CONTROLADO**

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		1		X		
Guardabarros	1		X		1		X		
Luces	1		X		1		x		
Direccionales	2		x		2		x		
Frenos	1		X		1		X		
Rompe vientos					0				
Retrovisores					2				
Manubrio mando luces y acelerador					1		X		
Panel de control (tacómetro velocímetro)					1		X		
Kit arrastre (piñón, plato y cadena)					1		X		
Batería.					1				
Apoya pies					4		X		
tanque combustible					1		X		
Motor					1		x		
Manigueta s					2		x		
Sillin					1		x		

Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R
Tragaluces	0				Llave encendido	1				Monofono	0			
Luces led	2		x		Kit Herramientas	0								
Maletero	1				Sirena	1								
cable poder	0													

Estado General	**Pintura:** Deteriorada por uso	**Estructura:** Deteriorada por uso

IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER **Nombre** (Quien emite concepto)	**Firma**	**Cargo** Perito

Documentación Anexa en_____Folios:	C: Cantidad D: Deteriorado B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO AUTOMOTOR

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	CHEVROLET	AUTOMOVIL	2015	SPARK

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	ODS974	9GAMM6109FB030788	B10S1142100013

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamien		Teniendo encuenta la RESOLUCIÓN NÚMERO 05884 DEL 27-12-2019, Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia. Se da diagnostico por parte de un personal de ingenieros de la Secretaria de Seguridad, Convivencia y Justicia, los cuales realizan concepto de reintegro verificando el estado del componente de movilidad.
Obsolescencia	x	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

Bienes Servibles No Utilizables (Resolución 001 de 2001 Numeral 5.6.1.1.): En la categoría de bienes servibles no utilizables se agrupan aquellos bienes que ya han cumplido con la función principal para la cual fueron adquiridos o que han perdido utilidad para la entidad

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	x	
Salubridad		

Bienes Inservibles (Resolución 001 de 2001 Numeral 5.6.2.): En esta categoría se agrupan aquellos bienes que no pueden ser reparados, reconstruidos o mejorados tecnológicamente debido a su mal estado físico o mecánico o que esa inversión resultaría ineficiente y antieconómica para la entidad

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
9/02/2016	5	9	22.299.328,00	

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **POLICIA NACIONAL** **METROPOLITANA DE BOGOTA**	**DOCUMENTO NO CONTROLADO**

LISTADO DE VERIFICACIÓN									
Componente	**Delantera**				**Posterior/General**				**Observación**
	C	**B**	**D**	**R**	**C**	**B**	**D**	**R**	
Rin y Neumático	2		X		2		X		
Suspensión	2		X		2		X		
Guardabarros	2		X		2		X		
Luces	2		X		2		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	2		X		2		X		
Para choques					1		X		
Retrovisores					2		X		
volante y palanca de cambios					2		X		
Tablero instrumentos					1		X		
Capot					1		X		
Batería.					1		X		
Transmisión y cardan					N/A				
Tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Caja velocidades					1		X		
Sillas					2		X		

Estado Accesori	**C**	**B**	**D**	**R**	**Estado Accesorio**	**C**	**B**	**D**	**R**	**Estado Accesorio**	**C**	**B**	**D**	**R**
Tragaluces	N/A				Llave encendido	1				Mono fono	N/A			
Cámaras	N/A				control barra luces	N/A								
Barra de luces	N/A				Sirena	N/A								

Estado General	Pintura: Deterioro normal por uso	Estructura: Deteriorado por uso

IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER **Nombre** (Quien emite concepto)	**Firma**	**Cargo** Perito

Documentación Anexa en_____Folios:	C: Cantidad D: Deteriorado B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO AUTOMOTOR

Lugar y Fecha	Marca	Clase.	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	CHEVROLET	AUTOMOVIL	2015	SPARK

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	OBI489	9GAMM6109FB030550	B10S1142100178

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamien		Teniendo encuenta la RESOLUCIÓN NÚMERO 05884 DEL 27-12-2019, Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia. Se da diagnostico por parte de un personal de ingenieros de la Secretaria de Seguridad, Convivencia y Justicia, los cuales realizan concepto de reintegro verificando el estado del componente de movilidad.
Obsolescencia	x	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

Bienes Servibles No Utilizables (Resolución 001 de 2001 Numeral 5.6.1.1.): En la categoría de bienes servibles no utilizables se agrupan aquellos bienes que ya han cumplido con la función principal para la cual fueron adquiridos o que han perdido utilidad para la entidad

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	x	
Salubridad		

Bienes Inservibles (Resolución 001 de 2001 Numeral 5.6.2.): En esta categoría se agrupan aquellos bienes que no pueden ser reparados, reconstruidos o mejorados tecnológicamente debido a su mal estado físico o mecánico o que esa inversión resultaría ineficiente y antieconómica para la entidad

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
10/02/2016	5	9	22.299.328,00	

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **POLICIA NACIONAL** **METROPOLITANA DE BOGOTA**	**DOCUMENTO NO CONTROLADO**

LISTADO DE VERIFICACIÓN									
Componente	**Delantera**				**Posterior/General**				**Observación**
	C	**B**	**D**	**R**	**C**	**B**	**D**	**R**	
Rin y Neumático	2		X		2		X		
Suspensión	2		X		2		X		
Guardabarros	2		X		2		X		
Luces	2		X		2		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	2		X		2		X		
Para choques					1		X		
Retrovisores					2		X		
volante y palanca de cambios					2		X		
Tablero instrumentos					1		X		
Capot					1		X		
Batería.					1		X		
Transmisión y cardan					N/A				
Tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Caja velocidades					1		X		
Sillas					2		X		

stado Accesori	**C**	**B**	**D**	**R**	**Estado Accesorio**	**C**	**B**	**D**	**R**	**Estado Accesori**	**C**	**B**	**D**	**R**
Tragaluces	N/A				Llave encendido	1				Mono fono	N/A			
Cámaras	N/A				control barra luces	N/A								
Barra de luces	N/A				Sirena	N/A								

Estado General	Pintura: Deterioro normal por uso	Estructura: Deteriorado por uso

IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER **Nombre** (Quien emite concepto)	**Firma**	**Cargo** Perito

Documentación Anexa en_____Folios:	C: Cantidad D: Deteriorado B: Buen estado R: Roto

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **POLICIA NACIONAL** **METROPOLITANA DE BOGOTA**	**DOCUMENTO NO CONTROLADO**

CONCEPTO TECNICO AUTOMOTOR

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	CHEVROLET	AUTOMOVIL	2015	SPARK

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	OEU921	9GAMM6100FB031179	B10S1142100032

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?		
CAUSA		**Descripción**
No se requiere para su funcionamien		Teniendo encuenta la RESOLUCIÓN NÚMERO 05884 DEL 27-12-2019, Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia. Se da diagnostico por parte de un personal de ingenieros de la Secretaria de Seguridad, Convivencia y Justicia, los cuales realizan concepto de reintegro verificando el estado del componente de movilidad.
Obsolescencia	x	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

Bienes Servibles No Utilizables (Resolución 001 de 2001 Numeral 5.6.1.1.): En la categoría de bienes servibles no utilizables se agrupan aquellos bienes que ya han cumplido con la función principal para la cual fueron adquiridos o que han perdido utilidad para la entidad

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?		
Razón		**Descripción**
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	x	
Salubridad		

Bienes Inservibles (Resolución 001 de 2001 Numeral 5.6.2.): En esta categoría se agrupan aquellos bienes que no pueden ser reparados, reconstruidos o mejorados tecnológicamente debido a su mal estado físico o mecánico o que esa inversión resultaría ineficiente y antieconómica para la entidad

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO				
Fecha adquisición	**Años de vida útil**	**Años de Uso**	**Valor Adquisición**	**KILOMETRAJE**
10/02/2016	5	9	**22.299.328,00**	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL POLICIA NACIONAL METROPOLITANA DE BOGOTA	DOCUMENTO NO CONTROLADO

LISTADO DE VERIFICACIÓN									
Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	2		X		2		X		
Suspensión	2		X		2		X		
Guardabarros	2		X		2		X		
Luces	2		X		2		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	2		X		2		X		
Para choques					1		X		
Retrovisores					2		X		
volante y palanca de cambios					2		X		
Tablero instrumentos					1		X		
Capot					1		X		
Batería.					1		X		
Transmisión y cardan					N/A				
Tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Caja velocidades					1		X		
Sillas					2		X		

Estado Accesori	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R
Tragaluces	N/A				Llave encendido	1				Mono fono	N/A			
Cámaras	N/A				control barra luces	N/A								
Barra de luces	N/A				Sirena	N/A								

Estado General	Pintura: Deterioro normal por uso	Estructura: Deteriorado por uso

IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER **Nombre** (Quien emite concepto)	**Firma**	**Cargo** Perito

Documentación Anexa en____Folios:	C: Cantidad D: Deteriorado B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO AUTOMOTOR

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	CHEVROLET	AUTOMOVIL	2015	SPARK

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	OEU906	9GAMM6106FB031381	B10S1142100200

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamien		Teniendo encuenta la RESOLUCIÓN NÚMERO 05884 DEL 27-12-2019, Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia. Se da diagnostico por parte de un personal de ingenieros de la Secretaria de Seguridad, Convivencia y Justicia, los cuales realizan concepto de reintegro verificando el estado del componente de movilidad.
Obsolescencia	x	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

Bienes Servibles No Utilizables (Resolución 001 de 2001 Numeral 5.6.1.1.): En la categoría de bienes servibles no utilizables se agrupan aquellos bienes que ya han cumplido con la función principal para la cual fueron adquiridos o que han perdido utilidad para la entidad

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	x	
Salubridad		

Bienes Inservibles (Resolución 001 de 2001 Numeral 5.6.2.): En esta categoría se agrupan aquellos bienes que no pueden ser reparados, reconstruidos o mejorados tecnológicamente debido a su mal estado físico o mecánico o que esa inversión resultaría ineficiente y antieconómica para la entidad

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
10/02/2016	5	9	22.299.328,00	

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **POLICIA NACIONAL** **METROPOLITANA DE BOGOTA**	**DOCUMENTO NO CONTROLADO**

LISTADO DE VERIFICACIÓN									
Componente	**Delantera**				**Posterior/General**				**Observación**
	C	**B**	**D**	**R**	**C**	**B**	**D**	**R**	
Rin y Neumático	2		X		2		X		
Suspensión	2		X		2		X		
Guardabarros	2		X		2		X		
Luces	2		X		2		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	2		X		2		X		
Para choques					1		X		
Retrovisores					2		X		
volante y palanca de cambios					2		X		
Tablero instrumentos					1		X		
Capot					1		X		
Batería.					1		X		
Transmisión y cardan					N/A				
Tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Caja velocidades					1		X		
Sillas					2		X		

stado Accesori	**C**	**B**	**D**	**R**	**Estado Accesorio**	**C**	**B**	**D**	**R**	**Estado Accesorio**	**C**	**B**	**D**	**R**
Tragaluces	N/A				Llave encendido	1				Mono fono	N/A			
Cámaras	N/A				control barra luces	N/A								
Barra de luces	N/A				Sirena	N/A								

Estado General	Pintura: Deterioro normal por uso	Estructura: Deteriorado por uso

IT **CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER**		**Cargo**
Nombre (Quien emite concepto)	**Firma**	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:	C: Cantidad D: Deteriorado B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO AUTOMOTOR

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	RENAULT	PANEL	2016	TRAFIC

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	OJY247	VF10FL21AGS966938	R9MD450C086662

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?		
CAUSA		**Descripción**
No se requiere para su funcionamien		Teniendo encuenta la RESOLUCIÓN NÚMERO 05884 DEL 27-12-2019, Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia. Se da diagnostico por parte de un personal de ingenieros de la Secretaria de Seguridad, Convivencia y Justicia, los cuales realizan concepto de reintegro verificando el estado del componente de movilidad.
Obsolescencia	x	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

Bienes Servibles No Utilizables (Resolución 001 de 2001 Numeral 5.6.1.1.): En la categoría de bienes servibles no utilizables se agrupan aquellos bienes que ya han cumplido con la función principal para la cual fueron adquiridos o que han perdido utilidad para la entidad

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?		
Razón		**Descripción**
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	x	
Salubridad		

Bienes Inservibles (Resolución 001 de 2001 Numeral 5.6.2.): En esta categoría se agrupan aquellos bienes que no pueden ser reparados, reconstruidos o mejorados tecnológicamente debido a su mal estado físico o mecánico o que esa inversión resultaría ineficiente y antieconómica para la entidad

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO				
Fecha adquisición	**Años de vida útil**	**Años de Uso**	**Valor Adquisición**	**KILOMETRAJE**
11/07/2016	5	9	**88.057.896,00**	
Descripción de daño o mejora				

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **POLICIA NACIONAL** **METROPOLITANA DE BOGOTA**	**DOCUMENTO NO CONTROLADO**

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	2		X		2		X		
Suspensión	2		X		2		X		
Guardabarros	2		X		2		X		
Luces	2		X		2		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	2		X		2		X		
Para choques					1		X		
Retrovisores					3		X		
volante y palanca de cambios					2		X		
Tablero instrumentos					1		X		
Capot					1		X		
Batería.					1		X		
Transmisión y cardan					1		X		
Tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Caja velocidades					1		X		
Sillas					2		X		

Estado Accesori	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesori	C	B	D	R
Tragaluces	N/A				Llave encendido	1				Mono fono	N/A			
Cámaras	N/A				control barra luce	N/A								
Barra de luces	N/A				Sirena	N/A								

Estado General	Pintura: Deterioro normal por uso	Estructura: Deteriorado por uso

		Cargo
IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		
Nombre (Quien emite concepto)	**Firma**	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:	C: Cantidad D: Deteriorado B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO AUTOMOTOR

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 27-10-2025	RENAULT	PANEL	2016	TRAFIC

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	OJY257	VF10FL21AGS966950	R9MD450C087059

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamien		Teniendo encuenta la RESOLUCIÓN NÚMERO 05884 DEL 27-12-2019, Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia. Se da diagnostico por parte de un personal de ingenieros de la Secretaria de Seguridad, Convivencia y Justicia, los cuales realizan concepto de reintegro verificando el estado del componente de movilidad.
Obsolescencia	x	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

Bienes Servibles No Utilizables (Resolución 001 de 2001 Numeral 5.6.1.1.): En la categoría de bienes servibles no utilizables se agrupan aquellos bienes que ya han cumplido con la función principal para la cual fueron adquiridos o que han perdido utilidad para la entidad

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	x	
Salubridad		

Bienes Inservibles (Resolución 001 de 2001 Numeral 5.6.2.): En esta categoría se agrupan aquellos bienes que no pueden ser reparados, reconstruidos o mejorados tecnológicamente debido a su mal estado físico o mecánico o que esa inversión resultaría ineficiente y antieconómica para la entidad

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
11/07/2016	5	9	88.057.896,00	

Descripción de daño o mejora

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **POLICIA NACIONAL** **METROPOLITANA DE BOGOTA**	**DOCUMENTO NO CONTROLADO**

LISTADO DE VERIFICACIÓN									
Componente	**Delantera**				**Posterior/General**				**Observación**
	C	**B**	**D**	**R**	**C**	**B**	**D**	**R**	
Rin y Neumático	2		X		2		X		
Suspensión	2		X		2		X		
Guardabarros	2		X		2		X		
Luces	2		X		2		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	2		X		2		X		
Para choques					1		X		
Retrovisores					3		X		
volante y palanca de cambios					2		X		
Tablero instrumentos					1		X		
Capot					1		X		
Batería.					1		X		
Transmisión y cardan					1		X		
Tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Caja velocidades					1		X		
Sillas					2		X		

stado Accesori	**C**	**B**	**D**	**R**	**Estado Accesorio**	**C**	**B**	**D**	**R**	**stado Accesori**	**C**	**B**	**D**	**R**
Tragaluces	N/A				Llave encendido	1				Mono fono	N/A			
Cámaras	N/A				control barra luce	N/A								
Barra de luces	N/A				Sirena	N/A								

Estado General	Pintura: Deterioro normal por uso	Estructura: Deteriorado por uso

IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER **Nombre** (Quien emite concepto)	**Firma**	**Cargo** Perito

Documentación Anexa en_____Follos:	C: Cantidad D: Deteriorado B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO AUTOMOTOR

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	RENAULT	PANEL	2016	TRAFIC

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	OJY268	VF10FL21AGS966974	R9MD450C087134

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamien		Teniendo encuenta la RESOLUCIÓN NÚMERO 05884 DEL 27-12-2019, Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia. Se da diagnostico por parte de un personal de ingenieros de la Secretaria de Seguridad, Convivencia y Justicia, los cuales realizan concepto de reintegro verificando el estado del componente de movilidad.
Obsolescencia	x	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

Bienes Servibles No Utilizables (Resolución 001 de 2001 Numeral 5.6.1.1.): En la categoría de bienes servibles no utilizables se agrupan aquellos bienes que ya han cumplido con la función principal para la cual fueron adquiridos o que han perdido utilidad para la entidad

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	x	
Salubridad		

Bienes Inservibles (Resolución 001 de 2001 Numeral 5.6.2.): En esta categoría se agrupan aquellos bienes que no pueden ser reparados, reconstruidos o mejorados tecnológicamente debido a su mal estado físico o mecánico o que esa inversión resultaría ineficiente y antieconómica para la entidad

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
11/07/2016	5	9	88.057.896,00	

Descripción de daño o mejora

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **POLICIA NACIONAL** **METROPOLITANA DE BOGOTA**	**DOCUMENTO NO CONTROLADO**

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	2		X		2		X		
Suspensión	2		X		2		X		
Guardabarros	2		X		2		X		
Luces	2		X		2		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	2		X		2		X		
Para choques					1		X		
Retrovisores					3		X		
volante y palanca de cambios					2		X		
Tablero instrumentos					1		X		
Capot					1		X		
Batería.					1		X		
Transmisión y cardan					1		X		
Tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Caja velocidades					1		X		
Sillas					2		X		

Estado Accesori	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesori	C	B	D	R
Tragaluces	N/A				Llave encendido	1				Mono fono	N/A			
Cámaras	N/A				control barra luce	N/A								
Barra de luces	N/A				Sirena	N/A								

Estado General	Pintura: Deterioro normal por uso	Estructura: Deteriorado por uso

IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER **Nombre** (Quien emite concepto)	**Firma**	**Cargo** Perito

Documentación Anexa en_____Folios:	C: Cantidad D: Deteriorado B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO AUTOMOTOR

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	RENAULT	PANEL	2016	TRAFIC

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	OJY277	VF10FL21AGS982610	R9MD450C086579

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamien		Teniendo encuenta la RESOLUCIÓN NÚMERO 05884 DEL 27-12-2019, Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia. Se da diagnostico por parte de un personal de ingenieros de la Secretaria de Seguridad, Convivencia y Justicia, los cuales realizan concepto de reintegro verificando el estado del componente de movilidad.
Obsolescencia	x	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

Bienes Servibles No Utilizables (Resolución 001 de 2001 Numeral 5.6.1.1.): En la categoría de bienes servibles no utilizables se agrupan aquellos bienes que ya han cumplido con la función principal para la cual fueron adquiridos o que han perdido utilidad para la entidad

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	x	
Salubridad		

Bienes Inservibles (Resolución 001 de 2001 Numeral 5.6.2.): En esta categoría se agrupan aquellos bienes que no pueden ser reparados, reconstruidos o mejorados tecnológicamente debido a su mal estado físico o mecánico o que esa inversión resultaría ineficiente y antieconómica para la entidad

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
11/07/2016	5	9	88.057.896,00	

Descripción de daño o mejora

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **POLICIA NACIONAL** **METROPOLITANA DE BOGOTA**	**DOCUMENTO NO CONTROLADO**

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	2		X		2		X		
Suspensión	2		X		2		X		
Guardabarros	2		X		2		X		
Luces	2		X		2		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	2		X		2		X		
Para choques					1		X		
Retrovisores					3		X		
volante y palanca de cambios					2		X		
Tablero instrumentos					1		X		
Capot					1		X		
Batería.					1		X		
Transmisión y cardan					1		X		
Tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Caja velocidades					1		X		
Sillas					2		X		

stado Accesori	C	B	D	R	Estado Accesorie	C	B	D	R	stado Accesori	C	B	D	R
Tragaluces	N/A				Llave encendido	1				Mono fono	N/A			
Cámaras	N/A				control barra luce	N/A								
Barra de luces	N/A				Sirena	N/A								

Estado General	Pintura: Deterioro normal por uso	Estructura: Deteriorado por uso

IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER **Nombre** (Quien emite concepto)	~~Firma~~	**Cargo** Perito

Documentación Anexa en_____Folios:	C: Cantidad D: Deteriorado B: Buen estado R: Roto

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **POLICIA NACIONAL** **METROPOLITANA DE BOGOTA**	**DOCUMENTO NO CONTROLADO**

CONCEPTO TECNICO MOTOCICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	HONDA	MOTOCICLETA	2017	CB 150

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	AWV08D	9FMKC1928HF001412	KC19E-7-2015433

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo encuenta la RESOLUCIÓN NÚMERO 05884 DEL 27-12-2019, Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logisticos de la Policía Nacional de Colombia. Se da diagnostico por parte de un personal de ingenieros de la Secretaria de Seguridad, Convivencia y Justicia, los cuales realizan concepto de reintegro verificando el estado del componente de movilidad.
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

Bienes Servibles No Utilizables (Resolución 001 de 2001 Numeral 5.6.1.1.): En la categoría de bienes servibles no utilizables se agrupan aquellos bienes que ya han cumplido con la función principal para la cual fueron adquiridos o que han perdido utilidad para la entidad

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

Bienes Inservibles (Resolución 001 de 2001 Numeral 5.6.2.): En esta categoría se agrupan aquellos bienes que no pueden ser reparados, reconstruidos o mejorados tecnológicamente debido a su mal estado físico o mecánico o que esa inversión resultaría ineficiente y antieconómica para la entidad

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
14/12/2016	5	9	**7.235.216,00**	

Descripción de daño o mejora

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **POLICIA NACIONAL** **METROPOLITANA DE BOGOTA**	**DOCUMENTO NO CONTROLADO**

LISTADO DE VERIFICACIÓN									
Componente	**Delantera**				**Posterior/General**				**Observación**
	C	**B**	**D**	**R**	**C**	**B**	**D**	**R**	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		1		X		
Guardabarros	1		X		1		X		
Luces	1		X		1		x		
Direccionales	2		x		2		x		
Frenos	1		X		1		X		
Rompe vientos					0				
Retrovisores					2		X		
Manubrio mando luces y acelerador					1		X		
Panel de control (tacómetro velocímetro)					1		X		
Kit arrastre (piñón, plato y cadena)					1		X		
Batería.					1		X		
Apoya pies					4		X		
tanque combustible					1		X		
Motor					1		x		
Maniguetas					2		x		
Sillín					1		x		

Estado Accesorio	**C**	**B**	**D**	**R**	**Estado Accesorio**	**C**	**B**	**D**	**R**	**Estado Accesorio**	**C**	**B**	**D**	**R**
Tragaluces	0				Llave encendido	1				Monofono	0			
Luces led	2		x		Kit Herramientas	0								
Maletero	1				Sirena	1								
cable poder	0													

Estado General	**Pintura:** Deteriorada por uso	**Estructura:** Deteriorada por uso

		Cargo
IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		
Nombre (Quien emite concepto)	**Firma**	Perito

Documentación Anexa en_____Follos:	C: Cantidad	D: Deteriorado
	B: Buen estado	R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO MOTOCICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	HONDA	MOTOCICLETA	2017	CB 150

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	DDY12E	9FMKC1926HF001487	KC19E-7-2016383

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo encuenta la RESOLUCIÓN NÚMERO 05884 DEL 27-12-2019, Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia. Se da diagnostico por parte de un personal de ingenieros de la Secretaria de Seguridad, Convivencia y Justicia, los cuales realizan concepto de reintegro verificando el estado del componente de movilidad.
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

Bienes Servibles No Utilizables (Resolución 001 de 2001 Numeral 5.6.1.1.): En la categoría de bienes servibles no utilizables se agrupan aquellos bienes que ya han cumplido con la función principal para la cual fueron adquiridos o que han perdido utilidad para la entidad

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

Bienes Inservibles (Resolución 001 de 2001 Numeral 5.6.2.): En esta categoría se agrupan aquellos bienes que no pueden ser reparados, reconstruidos o mejorados tecnológicamente debido a su mal estado físico o mecánico o que esa inversión resultaría ineficiente y antieconómica para la entidad

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
17/12/2016	5	9	7.235.215,00	

Descripción de daño o mejora

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **POLICIA NACIONAL** **METROPOLITANA DE BOGOTA**	**DOCUMENTO NO CONTROLADO**

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		1		X		
Guardabarros	1		X		1		X		
Luces	1		X		1		x		
Direccionales	2		x		2		x		
Frenos	1		X		1		X		
Rompe vientos					0				
Retrovisores					2		X		
Manubrio mando luces y acelerador					1		X		
Panel de control (tacómetro velocímetro)					1		X		
Kit arrastre (piñón, plato y cadena)					1		X		
Batería.					1		X		
Apoya pies					4		X		
tanque combustible					1		X		
Motor					1		x		
Manigueta s					2		x		
Sillín					1		x		

Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R
Tragaluces	0				Llave encendido	1				Monofono	0			
Luces led	2		x		Kit Herramientas	0								
Maletero	1				Sirena	1								
cable poder	0													

Estado General	**Pintura:** Deteriorada por uso	**Estructura:** Deteriorada por uso

IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER **Nombre** (Quien emite concepto)	**Firma**	**Cargo** Perito

Documentación Anexa en_____Folios:	C: Cantidad D: Deteriorado B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO MOTOCICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	HONDA	MOTOCICLETA	2017	CB 150

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	DDY25E	9FMKC1921HF001512	KC19E-7-2016269

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo encuenta la RESOLUCIÓN NÚMERO 05884 DEL 27-12-2019, Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia. Se da diagnostico por parte de un personal de ingenieros de la Secretaria de Seguridad, Convivencia y Justicia, los cuales realizan concepto de reintegro verificando el estado del componente de movilidad.
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

Bienes Servibles No Utilizables (Resolución 001 de 2001 Numeral 5.6.1.1.): En la categoría de bienes servibles no utilizables se agrupan aquellos bienes que ya han cumplido con la función principal para la cual fueron adquiridos o que han perdido utilidad para la entidad

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

Bienes Inservibles (Resolución 001 de 2001 Numeral 5.6.2.): En esta categoría se agrupan aquellos bienes que no pueden ser reparados, reconstruidos o mejorados tecnológicamente debido a su mal estado físico o mecánico o que esa inversión resultaría ineficiente y antieconómica para la entidad

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
17/12/2016	5	9	7.235.216,00	

Descripción de daño o mejora

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **POLICIA NACIONAL** **METROPOLITANA DE BOGOTA**	**DOCUMENTO NO CONTROLADO**

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		1		X		
Guardabarros	1		X		1		X		
Luces	1		X		1		x		
Direccionales	2		x		2		x		
Frenos	1		X		1		X		
Rompe vientos					0				
Retrovisores					2		X		
Manubrio mando luces y acelerador					1		X		
Panel de control (tacómetro velocimetro)					1		X		
Kit arrastre (piñón, plato y cadena)					1		X		
Batería.					1		X		
Apoya pies					4		X		
tanque combustible					1		X		
Motor					1		x		
Maniguetas					2		x		
Sillín					1		x		

Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R
Tragaluces	0				Llave encendido	1				Monofono	0			
Luces led	2		x		Kit Herramientas	0								
Maletero	1				Sirena	1								
cable poder	0													

Estado General	**Pintura:** Deteriorada por uso	**Estructura:** Deteriorada por uso

IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER **Nombre** (Quien emite concepto)	**Firma**	**Cargo** Perito

Documentación Anexa en_____Folios:	C: Cantidad D: Deteriorado B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO MOTOCICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	HONDA	MOTOCICLETA	2017	CB 150

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	DDY26E	9FMKC192XHF001511	KC19E-7-2016372

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo encuenta la RESOLUCIÓN NÚMERO 05884 DEL 27-12-2019, Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia. Se da diagnostico por parte de un personal de ingenieros de la Secretaria de Seguridad, Convivencia y Justicia, los cuales realizan concepto de reintegro verificando el estado del componente de movilidad.
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

Bienes Servibles No Utilizables (Resolución 001 de 2001 Numeral 5.6.1.1.): En la categoría de bienes servibles no utilizables se agrupan aquellos bienes que ya han cumplido con la función principal para la cual fueron adquiridos o que han perdido utilidad para la entidad

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

Bienes Inservibles (Resolución 001 de 2001 Numeral 5.6.2.): En esta categoría se agrupan aquellos bienes que no pueden ser reparados, reconstruidos o mejorados tecnológicamente debido a su mal estado físico o mecánico o que esa inversión resultaría ineficiente y antieconómica para la entidad

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
17/12/2016	5	9	7.235.216,00	

Descripción de daño o mejora

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **POLICIA NACIONAL** **METROPOLITANA DE BOGOTA**	**DOCUMENTO NO CONTROLADO**

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		1		X		
Guardabarros	1		X		1		X		
Luces	1		X		1		x		
Direccionales	2		x		2		x		
Frenos	1		X		1		X		
Rompe vientos					0				
Retrovisores					2		X		
Manubrio mando luces y acelerador					1		X		
Panel de control (tacómetro velocímetro)					1		X		
Kit arrastre (piñón, plato y cadena)					1		X		
Batería.					1		X		
Apoya pies					4		X		
tanque combustible					1		X		
Motor					1		x		
Maniguetas					2		x		
Sillín					1		x		

Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R
Tragaluces	0				Llave encendido	1				Monofono	0			
Luces led	2		x		Kit Herramientas	0								
Maletero	1				Sirena	1								
cable poder	0													

Estado General	**Pintura:** Deteriorada por uso	**Estructura:** Deteriorada por uso

IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER **Nombre** (Quien emite concepto)	**Firma**	**Cargo** Perito

Documentación Anexa en_____Folios:	C: Cantidad D: Deteriorado B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO MOTOCICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Linea
BOGOTA 07-02-2026	YAMAHA	MOTOCICLETA	2017	XTZ-250

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	DDU01E	9FKDG2810H2000508	G3F2E000508

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo encuenta la RESOLUCIÓN NÚMERO 05884 DEL 27-12-2019, Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia. Se da diagnostico por parte de un personal de ingenieros de la Secretaria de Seguridad, Convivencia y Justicia, los cuales realizan concepto de reintegro verificando el éstado del componente de movilidad.
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

Bienes Servibles No Utilizables (Resolución 001 de 2001 Numeral 5.6.1.1.): En la categoría de bienes servibles no utilizables se agrupan aquellos bienes que ya han cumplido con la función principal para la cual fueron adquiridos o que han perdido utilidad para la entidad

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

Bienes Inservibles (Resolución 001 de 2001 Numeral 5.6.2.): En esta categoría se agrupan aquellos bienes que no pueden ser reparados, reconstruidos o mejorados tecnológicamente debido a su mal estado físico o mecánico o que esa inversión resultaría ineficiente y antieconómica para la entidad

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
1/04/2017	5	8	17.577.690,57	

Descripción de daño o mejora

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **POLICIA NACIONAL** **METROPOLITANA DE BOGOTA**	**DOCUMENTO NO CONTROLADO**

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		1		X		
Guardabarros	1		X		1		X		
Luces	1		X		1		x		
Direccionales	2		x		2		x		
Frenos	1		X		1		X		
Rompe vientos					0				
Retrovisores					2				
Manubrio mando luces y acelerador					1		X		
Panel de control (tacómetro velocímetro)					1		X		
Kit arrastre (piñón, plato y cadena)					1		X		
Batería.					1				
Apoya pies					4		X		
tanque combustible					1		X		
Motor					1		x		
Maniguetas					2		x		
Sillín					1		x		

Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R
Tragaluces	0				Llave encendido	1				Monofono	0			
Luces led	2		x		Kit Herramientas	0								
Maletero	1				Sirena	1								
cable poder	0													

Estado General	**Pintura:** Deteriorada por uso	**Estructura:** Deteriorada por uso

IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER **Nombre (Quien emite concepto)**	**Firma**	**Cargo** Perito

Documentación Anexa en_____Folios:	C: Cantidad B: Buen estado	D: Deteriorado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO MOTOCICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	YAMAHA	MOTOCICLETA	2017	XTZ-250

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	DDT24E	9FKDG2812H2000557	G3F2E000557

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo encuenta la RESOLUCIÓN NÚMERO 05884 DEL 27-12-2019, Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia. Se da diagnostico por parte de un personal de ingenieros de la Secretaria de Seguridad, Convivencia y Justicia, los cuales realizan concepto de reintegro verificando el estado del componente de movilidad.
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

Bienes Servibles No Utilizables (Resolución 001 de 2001 Numeral 5.6.1.1.): En la categoría de bienes servibles no utilizables se agrupan aquellos bienes que ya han cumplido con la función principal para la cual fueron adquiridos o que han perdido utilidad para la entidad

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

Bienes Inservibles (Resolución 001 de 2001 Numeral 5.6.2.): En esta categoría se agrupan aquellos bienes que no pueden ser reparados, reconstruidos o mejorados tecnológicamente debido a su mal estado físico o mecánico o que esa inversión resultaría ineficiente y antieconómica para la entidad

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
3/04/2017	5	8	17.577.690,57	

Descripción de daño o mejora

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **POLICIA NACIONAL** **METROPOLITANA DE BOGOTA**	**DOCUMENTO NO CONTROLADO**

LISTADO DE VERIFICACIÓN									
Componente	**Delantera**				**Posterior/General**				**Observación**
	C	**B**	**D**	**R**	**C**	**B**	**D**	**R**	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		1		X		
Guardabarros	1		X		1		X		
Luces	1		X		1		x		
Direccionales	2		x		2		x		
Frenos	1		X		1		X		
Rompe vientos					0				
Retrovisores					2				
Manubrio mando luces y acelerador					1		X		
Panel de control (tacómetro velocímetro)					1		X		
Kit arrastre (piñón, plato y cadena)					1		X		
Batería.					1				
Apoya pies					4		X		
tanque combustible					1		X		
Motor					1		x		
Maniguetas					2		x		
Sillín					1		x		

Estado Accesorio	**C**	**B**	**D**	**R**	**Estado Accesorio**	**C**	**B**	**D**	**R**	**Estado Accesorio**	**C**	**B**	**D**	**R**
Tragaluces	0				Llave encendido	1				Monofono	0			
Luces led	2		x		Kit Herramientas	0								
Maletero	1				Sirena	1								
cable poder	0													

Estado General	**Pintura:** Deteriorada por uso	**Estructura:** Deteriorada por uso

		Cargo
IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		
Nombre (Quien emite concepto)	**Firma**	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:	C: Cantidad D: Deteriorado B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO MOTOCICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	YAMAHA	MOTOCICLETA	2017	XTZ-250

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	DDY66E	9FKDG2814H2001984	G3F2E001984

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo encuenta la RESOLUCIÓN NÚMERO 05884 DEL 27-12-2019, Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia. Se da diagnostico por parte de un personal de ingenieros de la Secretaria de Seguridad, Convivencia y Justicia, los cuales realizan concepto de reintegro verificando el estado del componente de movilidad.
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

Bienes Servibles No Utilizables (Resolución 001 de 2001 Numeral 5.6.1.1.): En la categoría de bienes servibles no utilizables se agrupan aquellos bienes que ya han cumplido con la función principal para la cual fueron adquiridos o que han perdido utilidad para la entidad

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

Bienes Inservibles (Resolución 001 de 2001 Numeral 5.6.2.): En esta categoría se agrupan aquellos bienes que no pueden ser reparados, reconstruidos o mejorados tecnológicamente debido a su mal estado físico o mecánico o que esa inversión resultaría ineficiente y antieconómica para la entidad

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
5/04/2017	5	8	**17.577.690,57**	

Descripción de daño o mejora

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **POLICIA NACIONAL** **METROPOLITANA DE BOGOTA**	**DOCUMENTO NO CONTROLADO**

LISTADO DE VERIFICACIÓN									
Componente	**Delantera**				**Posterior/General**				**Observación**
	C	**B**	**D**	**R**	**C**	**B**	**D**	**R**	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		1		X		
Guardabarros	1		X		1		X		
Luces	1		X		1		x		
Direccionales	2		x		2		x		
Frenos	1		X		1		X		
Rompe vientos					0				
Retrovisores					2				
Manubrio mando luces y acelerador					1		X		
Panel de control (tacómetro velocímetro)					1		X		
Kit arrastre (piñón, plato y cadena)					1		X		
Batería.					1				
Apoya pies					4		X		
tanque combustible					1		X		
Motor					1		x		
Maniguetas					2		x		
Sillín					1		x		

Estado Accesorio	**C**	**B**	**D**	**R**	**Estado Accesorio**	**C**	**B**	**D**	**R**	**Estado Accesorio**	**C**	**B**	**D**	**R**
Tragaluces	0				Llave encendido	1				Monofono	0			
Luces led	2		x		Kit Herramientas	0								
Maletero	1				Sirena	1								
cable poder	0													

Estado General	**Pintura:** Deteriorada por uso	**Estructura:** Deteriorada por uso

IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER **Nombre** (Quien emite concepto)	**Firma**	**Cargo** Perito

Documentación Anexa en_____Folios:	C: Cantidad B: Buen estado	D: Deteriorado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO MOTOCICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	YAMAHA	MOTOCICLETA	2017	XTZ-250

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	DDT03E	9FKDG2811H2002204	G3F2E002204

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo encuenta la RESOLUCIÓN NÚMERO 05884 DEL 27-12-2019, Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia. Se da diagnostico por parte de un personal de ingenieros de la Secretaria de Seguridad, Convivencia y Justicia, los cuales realizan concepto de reintegro verificando el estado del componente de movilidad.
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

Bienes Servibles No Utilizables (Resolución 001 de 2001 Numeral 5.6.1.1.): En la categoría de bienes servibles no utilizables se agrupan aquellos bienes que ya han cumplido con la función principal para la cual fueron adquiridos o que han perdido utilidad para la entidad

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

Bienes Inservibles (Resolución 001 de 2001 Numeral 5.6.2.): En esta categoría se agrupan aquellos bienes que no pueden ser reparados, reconstruidos o mejorados tecnológicamente debido a su mal estado físico o mecánico o que esa inversión resultaría ineficiente y antieconómica para la entidad

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
5/04/2017	5	8	17.577.690,57	

Descripción de daño o mejora

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **POLICIA NACIONAL** **METROPOLITANA DE BOGOTA**	**DOCUMENTO NO CONTROLADO**

LISTADO DE VERIFICACIÓN									
Componente	**Delantera**				**Posterior/General**				**Observación**
	C	**B**	**D**	**R**	**C**	**B**	**D**	**R**	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		1		X		
Guardabarros	1		X		1		X		
Luces	1		X		1		x		
Direccionales	2		x		2		x		
Frenos	1		X		1		X		
Rompe vientos					0				
Retrovisores					2				
Manubrio mando luces y acelerador					1		X		
Panel de control (tacómetro velocímetro)					1		X		
Kit arrastre (piñón, plato y cadena)					1		X		
Batería.					1				
Apoya pies					4		X		
tanque combustible					1		X		
Motor					1		x		
Manigüetas					2		x		
Sillín					1		x		

Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R
Tragaluces	0				Llave encendido	1				Monofono	0			
Luces led	2		x		Kit Herramientas	0								
Maletero	1				Sirena	1								
cable poder	0													

Estado General	**Pintura:** Deteriorada por uso	**Estructura:** Deteriorada por uso

IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		**Cargo**
Nombre (Quien emite concepto)	**Firma**	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:	C: Cantidad	D: Deteriorado
	B: Buen estado	R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO MOTOCICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	YAMAHA	MOTOCICLETA	2017	XTZ-250

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	DDT02E	9FKDG2819H2002211	G3F2E002211

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo encuenta la RESOLUCIÓN NÚMERO 05884 DEL 27-12-2019, Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia. Se da diagnostico por parte de un personal de ingenieros de la Secretaria de Seguridad, Convivencia y Justicia, los cuales realizan concepto de reintegro verificando el estado del componente de movilidad.
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

Bienes Servibles No Utilizables (Resolución 001 de 2001 Numeral 5.6.1.1.): En la categoría de bienes servibles no utilizables se agrupan aquellos bienes que ya han cumplido con la función principal para la cual fueron adquiridos o que han perdido utilidad para la entidad

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

Bienes Inservibles (Resolución 001 de 2001 Numeral 5.6.2.): En esta categoría se agrupan aquellos bienes que no pueden ser reparados, reconstruidos o mejorados tecnológicamente debido a su mal estado físico o mecánico o que esa inversión resultaría ineficiente y antieconómica para la entidad

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
5/04/2017	5	8	17.577.690,57	

Descripción de daño o mejora

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **POLICIA NACIONAL** **METROPOLITANA DE BOGOTA**	**DOCUMENTO NO CONTROLADO**

LISTADO DE VERIFICACIÓN									
Componente	**Delantera**				**Posterior/General**				**Observación**
	C	**B**	**D**	**R**	**C**	**B**	**D**	**R**	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		1		X		
Guardabarros	1		X		1		X		
Luces	1		X		1		x		
Direccionales	2		x		2		x		
Frenos	1		X		1		X		
Rompe vientos					0				
Retrovisores					2				
Manubrio mando luces y acelerador					1		X		
Panel de control (tacómetro velocimetro)					1		X		
Kit arrastre (piñón, plato y cadena)					1		X		
Batería.					1				
Apoya pies					4		X		
tanque combustible					1		X		
Motor					1		x		
Manigueta s					2		x		
Sillín					1		x		

Estado Accesorio	**C**	**B**	**D**	**R**	**Estado Accesorio**	**C**	**B**	**D**	**R**	**Estado Accesorio**	**C**	**B**	**D**	**R**
Tragaluces	0				Llave encendido	1				Monofono	0			
Luces led	2		x		Kit Herramientas	0								
Maletero	1				Sirena	1								
cable poder	0													

Estado General	**Pintura:** Deteriorada por uso	**Estructura:** Deteriorada por uso

		Cargo
IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		
Nombre (Quien emite concepto)	**Firma**	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:	C: Cantidad	D: Deteriorado
	B: Buen estado	R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO AUTOMOTOR

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Linea
BOGOTA 07-02-2026	RENAULT	AUTOMOVIL	2015	LOGAN

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	OJX101	9FBLSRADBFM486569	F710Q172179

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?		
CAUSA		**Descripción**
No se requiere para su funcionamien		Teniendo encuenta la RESOLUCIÓN NÚMERO 05884 DEL 27-12-2019, Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia. Se da diagnostico por parte de un personal de ingenieros de la Secretaria de Seguridad, Convivencia y Justicia, los cuales realizan concepto de reintegro verificando el estado del componente de movilidad.
Obsolescencia	x	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

Bienes Servibles No Utilizables (Resolución 001 de 2001 Numeral 5.6.1.1.): En la categoría de bienes servibles no utilizables se agrupan aquellos bienes que ya han cumplido con la función principal para la cual fueron adquiridos o que han perdido utilidad para la entidad

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?		
Razón		**Descripción**
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	x	
Salubridad		

Bienes Inservibles (Resolución 001 de 2001 Numeral 5.6.2.): En esta categoría se agrupan aquellos bienes que no pueden ser reparados, reconstruidos o mejorados tecnológicamente debido a su mal estado físico o mecánico o que esa inversión resultaría ineficiente y antieconómica para la entidad

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO				
Fecha adquisición	**Años de vida útil**	**Años de Uso**	**Valor Adquisición**	**KILOMETRAJE**
29/01/2015	5	10	**32.334.916,00**	

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **POLICIA NACIONAL** **METROPOLITANA DE BOGOTA**	**DOCUMENTO NO CONTROLADO**

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	2		X		2		X		
Suspensión	2		X		2		X		
Guardabarros	2		X		2		X		
Luces	2		X		2		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	2		X		2		X		
Para choques					1		X		
Retrovisores					2		X		
volante y palanca de cambios					2		X		
Tablero instrumentos					1		X		
Capot					1		X		
Batería.					1		X		
Transmisión y cardan					N/A				
Tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Caja velocidades					1		X		
Sillas					2		X		

Estado Accesori	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R
Tragaluces	N/A				Llave encendido	1				Mono fono	N/A			
Cámaras	N/A				control barra luces	N/A								
Barra de luces	N/A				Sirena	N/A								

Estado General	Pintura: Deterioro normal por uso	Estructura: Deteriorado por uso

IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER **Nombre** (Quien emite concepto)	**Firma**	**Cargo** Perito

Documentación Anexa en_____Folios:	C: Cantidad D: Deteriorado B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO AUTOMOTOR

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	RENAULT	AUTOMOVIL	2015	LOGAN

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	OJX102	9FBLSRADBFM486570	F710Q172422

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?		
CAUSA		**Descripción**
No se requiere para su funcionamien		Teniendo encuenta la RESOLUCIÓN NÚMERO 05884 DEL 27-12-2019, Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia. Se da diagnostico por parte de un personal de ingenieros de la Secretaria de Seguridad, Convivencia y Justicia, los cuales realizan concepto de reintegro verificando el estado del componente de movilidad.
Obsolescencia	x	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

Bienes Servibles No Utilizables (Resolución 001 de 2001 Numeral 5.6.1.1.): En la categoría de bienes servibles no utilizables se agrupan aquellos bienes que ya han cumplido con la función principal para la cual fueron adquiridos o que han perdido utilidad para la entidad

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?		
Razón		**Descripción**
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	x	
Salubridad		

Bienes Inservibles (Resolución 001 de 2001 Numeral 5.6.2.): En esta categoría se agrupan aquellos bienes que no pueden ser reparados, reconstruidos o mejorados tecnológicamente debido a su mal estado físico o mecánico o que esa inversión resultaría ineficiente y antieconómica para la entidad

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO				
Fecha adquisición	**Años de vida útil**	**Años de Uso**	**Valor Adquisición**	**KILOMETRAJE**
29/01/2015	5	10	**32.334.916,00**	

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **POLICIA NACIONAL** **METROPOLITANA DE BOGOTA**	**DOCUMENTO NO CONTROLADO**

LISTADO DE VERIFICACIÓN									
Componente	**Delantera**				**Posterior/General**				**Observación**
	C	**B**	**D**	**R**	**C**	**B**	**D**	**R**	
Rin y Neumático	2		X		2		X		
Suspensión	2		X		2		X		
Guardabarros	2		X		2		X		
Luces	2		X		2		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	2		X		2		X		
Para choques					1		X		
Retrovisores					2		X		
volante y palanca de cambios					2		X		
Tablero instrumentos					1		X		
Capot					1		X		
Batería.					1		X		
Transmisión y cardan					N/A				
Tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Caja velocidades					1		X		
Sillas					2		X		

stado Accesori	**C**	**B**	**D**	**R**	**Estado Accesorio**	**C**	**B**	**D**	**R**	**Estado Accesorio**	**C**	**B**	**D**	**R**
Tragaluces	N/A				Llave encendido	1				Mono fono	N/A			
Cámaras	N/A				control barra luces	N/A								
Barra de luces	N/A				Sirena	N/A								

Estado General	Pintura: Deterioro normal por uso	Estructura: Deteriorado por uso

IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		**Cargo**
Nombre (Quien emite concepto)	**Firma**	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:	C: Cantidad D: Deteriorado B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO AUTOMOTOR

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	RENAULT	AUTOMOVIL	2015	LOGAN

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	OJX105	9FBLSRADBFM523863	F710Q173958

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamien		Teniendo encuenta la RESOLUCIÓN NÚMERO 05884 DEL 27-12-2019, Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia. Se da diagnostico por parte de un personal de ingenieros de la Secretaria de Seguridad, Convivencia y Justicia, los cuales realizan concepto de reintegro verificando el estado del componente de movilidad.
Obsolescencia	x	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

Bienes Servibles No Utilizables (Resolución 001 de 2001 Numeral 5.6.1.1.): En la categoría de bienes servibles no utilizables se agrupan aquellos bienes que ya han cumplido con la función principal para la cual fueron adquiridos o que han perdido utilidad para la entidad

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	x	
Salubridad		

Bienes Inservibles (Resolución 001 de 2001 Numeral 5.6.2.): En esta categoría se agrupan aquellos bienes que no pueden ser reparados, reconstruidos o mejorados tecnológicamente debido a su mal estado físico o mecánico o que esa inversión resultaría ineficiente y antieconómica para la entidad

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
29/01/2015	5	10	32.334.916,00	

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **POLICIA NACIONAL** **METROPOLITANA DE BOGOTA**	**DOCUMENTO NO CONTROLADO**

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	2		X		2		X		
Suspensión	2		X		2		X		
Guardabarros	2		X		2		X		
Luces	2		X		2		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	2		X		2		X		
Para choques					1		X		
Retrovisores					2		X		
volante y palanca de cambios					2		X		
Tablero instrumentos					1		X		
Capot					1		X		
Batería.					1		X		
Transmisión y cardan					N/A				
Tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Caja velocidades					1		X		
Sillas					2		X		

Estado Accesori	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R
Tragaluces	N/A				Llave encendido	1				Mono fono	N/A			
Cámaras	N/A				control barra luces	N/A								
Barra de luces	N/A				Sirena	N/A								

Estado General	Pintura: Deterioro normal por uso	Estructura: Deteriorado por uso

		Cargo
IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		
Nombre (Quien emite concepto)	**Firma**	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:	C: Cantidad D: Deteriorado B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO AUTOMOTOR

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	RENAULT	AUTOMOVIL	2015	LOGAN

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	OJX109	9FBLSRADBFM523867	F710Q173963

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamien		Teniendo encuenta la RESOLUCIÓN NÚMERO 05884 DEL 27-12-2019, Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policia Nacional de Colombia. Se da diagnostico por parte de un personal de ingenieros de la Secretaria de Seguridad, Convivencia y Justicia, los cuales realizan concepto de reintegro verificando el estado del componente de movilidad.
Obsolescencia	x	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

Bienes Servibles No Utilizables (Resolución 001 de 2001 Numeral 5.6.1.1.): En la categoría de bienes servibles no utilizables se agrupan aquellos bienes que ya han cumplido con la función principal para la cual fueron adquiridos o que han perdido utilidad para la entidad

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	x	
Salubridad		

Bienes Inservibles (Resolución 001 de 2001 Numeral 5.6.2.): En esta categoría se agrupan aquellos bienes que no pueden ser reparados, reconstruidos o mejorados tecnológicamente debido a su mal estado físico o mecánico o que esa inversión resultaría ineficiente y antieconómica para la entidad

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
29/01/2015	5	10	32.334.916,00	

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **POLICIA NACIONAL** **METROPOLITANA DE BOGOTA**	**DOCUMENTO NO CONTROLADO**

LISTADO DE VERIFICACIÓN									
Componente	**Delantera**				**Posterior/General**				**Observación**
	C	**B**	**D**	**R**	**C**	**B**	**D**	**R**	
Rin y Neumático	2		X		2		X		
Suspensión	2		X		2		X		
Guardabarros	2		X		2		X		
Luces	2		X		2		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	2		X		2		X		
Para choques					1		X		
Retrovisores					2		X		
volante y palanca de cambios					2		X		
Tablero instrumentos					1		X		
Capot					1		X		
Batería.					1		X		
Transmisión y cardan					N/A				
Tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Caja velocidades					1		X		
Sillas					2		X		

stado Accesori	**C**	**B**	**D**	**R**	**Estado Accesorio**	**C**	**B**	**D**	**R**	**Estado Accesorio**	**C**	**B**	**D**	**R**
Tragaluces	N/A				Llave encendido	1				Mono fono	N/A			
Cámaras	N/A				control barra luces	N/A								
Barra de luces	N/A				Sirena	N/A								

Estado General	Pintura: Deterioro normal por uso	Estructura: Deteriorado por uso

IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		**Cargo**
Nombre (Quien emite concepto)	**Firma**	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:	C: Cantidad D: Deteriorado B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO AUTOMOTOR

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	CHEVROLET	AUTOMOVIL	2015	SPARK

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	OEU903	9GAMM6106FB031231	B10S1142090224

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamien		Teniendo encuenta la RESOLUCIÓN NÚMERO 05884 DEL 27-12-2019, Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia. Se da diagnostico por parte de un personal de ingenieros de la Secretaria de Seguridad, Convivencia y Justicia, los cuales realizan concepto de reintegro verificando el estado del componente de movilidad.
Obsolescencia	x	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

Bienes Servibles No Utilizables (Resolución 001 de 2001 Numeral 5.6.1.1.): En la categoría de bienes servibles no utilizables se agrupan aquellos bienes que ya han cumplido con la función principal para la cual fueron adquiridos o que han perdido utilidad para la entidad

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	x	
Salubridad		

Bienes Inservibles (Resolución 001 de 2001 Numeral 5.6.2.): En esta categoría se agrupan aquellos bienes que no pueden ser reparados, reconstruidos o mejorados tecnológicamente debido a su mal estado físico o mecánico o que esa inversión resultaría ineficiente y antieconómica para la entidad

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
29/01/2015	5	10	22.299.328,00	

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **POLICIA NACIONAL** **METROPOLITANA DE BOGOTA**	**DOCUMENTO NO CONTROLADO**

LISTADO DE VERIFICACIÓN									
Componente	**Delantera**				**Posterior/General**				**Observación**
	C	**B**	**D**	**R**	**C**	**B**	**D**	**R**	
Rin y Neumático	2		X		2		X		
Suspensión	2		X		2		X		
Guardabarros	2		X		2		X		
Luces	2		X		2		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	2		X		2		X		
Para choques					1		X		
Retrovisores					2		X		
volante y palanca de cambios					2		X		
Tablero instrumentos					1		X		
Capot					1		X		
Batería.					1		X		
Transmisión y cardan					N/A				
Tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Caja velocidades					1		X		
Sillas					2		X		

stado Accesori	**C**	**B**	**D**	**R**	**Estado Accesorio**	**C**	**B**	**D**	**R**	**Estado Accesorio**	**C**	**B**	**D**	**R**
Tragaluces	N/A				Llave encendido	1				Mono fono	N/A			
Cámaras	N/A				control barra luces	N/A								
Barra de luces	N/A				Sirena	N/A								

Estado General	Pintura: Deterioro normal por uso	Estructura: Deteriorado por uso

		Cargo
IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		
Nombre (Quien emite concepto)	**Firma**	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:	C: Cantidad D: Deteriorado B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO AUTOMOTOR

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	CHEVROLET	AUTOMOVIL	2015	SPARK

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	OEU908	9GAMM6106FB030992	B10S1142100097

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamien		Teniendo encuenta la RESOLUCIÓN NÚMERO 05884 DEL 27-12-2019, Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia. Se da diagnostico por parte de un personal de ingenieros de la Secretaria de Seguridad, Convivencia y Justicia, los cuales realizan concepto de reintegro verificando el estado del componente de movilidad.
Obsolescencia	x	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

Bienes Servibles No Utilizables (Resolución 001 de 2001 Numeral 5.6.1.1.): En la categoría de bienes servibles no utilizables se agrupan aquellos bienes que ya han cumplido con la función principal para la cual fueron adquiridos o que han perdido utilidad para la entidad

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	x	
Salubridad		

Bienes Inservibles (Resolución 001 de 2001 Numeral 5.6.2.): En esta categoría se agrupan aquellos bienes que no pueden ser reparados, reconstruidos o mejorados tecnológicamente debido a su mal estado físico o mecánico o que esa inversión resultaría ineficiente y antieconómica para la entidad

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
29/01/2015	5	10	22.299.328,00	

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **POLICIA NACIONAL** **METROPOLITANA DE BOGOTA**	**DOCUMENTO NO CONTROLADO**

LISTADO DE VERIFICACIÓN									
Componente	**Delantera**				**Posterior/General**				**Observación**
	C	**B**	**D**	**R**	**C**	**B**	**D**	**R**	
Rin y Neumático	2		X		2		X		
Suspensión	2		X		2		X		
Guardabarros	2		X		2		X		
Luces	2		X		2		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	2		X		2		X		
Para choques					1		X		
Retrovisores					2		X		
volante y palanca de cambios					2		X		
Tablero instrumentos					1		X		
Capot					1		X		
Batería.					1		X		
Transmisión y cardan					N/A				
Tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Caja velocidades					1		X		
Sillas					2		X		

stado Accesori	**C**	**B**	**D**	**R**	**Estado Accesorio**	**C**	**B**	**D**	**R**	**stado Accesori**	**C**	**B**	**D**	**R**
Tragaluces	N/A				Llave encendido	1				Mono fono	N/A			
Cámaras	N/A				control barra luces	N/A								
Barra de luces	N/A				Sirena	N/A								

Estado General	Pintura: Deterioro normal por uso	Estructura: Deteriorado por uso

		Cargo
IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		
Nombre (Quien emite concepto)	**Firma**	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:	C: Cantidad D: Deteriorado B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO AUTOMOTOR

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	CHEVROLET	AUTOMOVIL	2015	SPARK

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	OEU922	9GAMM6106FB031197	B10S1142050232

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamien		Teniendo encuenta la RESOLUCIÓN NÚMERO 05884 DEL 27-12-2019, Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia. Se da diagnostico por parte de un personal de ingenieros de la Secretaria de Seguridad, Convivencia y Justicia, los cuales realizan concepto de reintegro verificando el estado del componente de movilidad.
Obsolescencia	x	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

Bienes Servibles No Utilizables (Resolución 001 de 2001 Numeral 5.6.1.1.): En la categoría de bienes servibles no utilizables se agrupan aquellos bienes que ya han cumplido con la función principal para la cual fueron adquiridos o que han perdido utilidad para la entidad

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	x	
Salubridad		

Bienes Inservibles (Resolución 001 de 2001 Numeral 5.6.2.): En esta categoría se agrupan aquellos bienes que no pueden ser reparados, reconstruidos o mejorados tecnológicamente debido a su mal estado físico o mecánico o que esa inversión resultaría ineficiente y antieconómica para la entidad

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
29/01/2015	5	10	22.299.328,00	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL POLICIA NACIONAL METROPOLITANA DE BOGOTA	DOCUMENTO NO CONTROLADO

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	2		X		2		X		
Suspensión	2		X		2		X		
Guardabarros	2		X		2		X		
Luces	2		X		2		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	2		X		2		X		
Para choques					1		X		
Retrovisores					2		X		
volante y palanca de cambios					2		X		
Tablero instrumentos					1		X		
Capot					1		X		
Batería.					1		X		
Transmisión y cardan					N/A				
Tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Caja velocidades					1		X		
Sillas					2		X		

Estado Accesori	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorie	C	B	D	R
Tragaluces	N/A				Llave encendido	1				Mono fono	N/A			
Cámaras	N/A				control barra luces	N/A								
Barra de luces	N/A				Sirena	N/A								

Estado General	Pintura:	Estructura:
	Deterioro normal por uso	Deteriorado por uso

IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		Cargo
Nombre (Quien emite concepto)	**Firma**	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:	C: Cantidad	D: Deteriorado
	B: Buen estado	R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO AUTOMOTOR

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	CHEVROLET	AUTOMOVIL	2015	SPARK

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	OEU923	9GAMM6106FB031863	B10S1142110178

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?		
CAUSA		**Descripción**
No se requiere para su funcionamien		Teniendo encuenta la RESOLUCIÓN NÚMERO 05884 DEL 27-12-2019, Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia. Se da diagnostico por parte de un personal de ingenieros de la Secretaria de Seguridad, Convivencia y Justicia, los cuales realizan concepto de reintegro verificando el estado del componente de movilidad.
Obsolescencia	x	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

Bienes Servibles No Utilizables (Resolución 001 de 2001 Numeral 5.6.1.1.): En la categoría de bienes servibles no utilizables se agrupan aquellos bienes que ya han cumplido con la función principal para la cual fueron adquiridos o que han perdido utilidad para la entidad

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?		
Razón		**Descripción**
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	x	
Salubridad		

Bienes Inservibles (Resolución 001 de 2001 Numeral 5.6.2.): En esta categoría se agrupan aquellos bienes que no pueden ser reparados, reconstruidos o mejorados tecnológicamente debido a su mal estado físico o mecánico o que esa inversión resultaría ineficiente y antieconómica para la entidad

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO				
Fecha adquisición	**Años de vida útil**	**Años de Uso**	**Valor Adquisición**	**KILOMETRAJE**
29/01/2015	5	10	**22.299.328,00**	

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **POLICIA NACIONAL** **METROPOLITANA DE BOGOTA**	**DOCUMENTO NO CONTROLADO**

LISTADO DE VERIFICACIÓN									
Componente	**Delantera**				**Posterior/General**				**Observación**
	C	**B**	**D**	**R**	**C**	**B**	**D**	**R**	
Rin y Neumático	2		X		2		X		
Suspensión	2		X		2		X		
Guardabarros	2		X		2		X		
Luces	2		X		2		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	2		X		2		X		
Para choques					1		X		
Retrovisores					2		X		
volante y palanca de cambios					2		X		
Tablero instrumentos					1		X		
Capot					1		X		
Batería.					1		X		
Transmisión y cardan					N/A				
Tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Caja velocidades					1		X		
Sillas					2		X		

stado Accesori	**C**	**B**	**D**	**R**	**Estado Accesorio**	**C**	**B**	**D**	**R**	**Estado Accesorio**	**C**	**B**	**D**	**R**
Tragaluces	N/A				Llave encendido	1				Mono fono	N/A			
Cámaras	N/A				control barra luces	N/A								
Barra de luces	N/A				Sirena	N/A								

Estado General	Pintura: Deterioro normal por uso	Estructura: Deteriorado por uso

IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER **Nombre** (Quien emite concepto)	**Firma**	**Cargo** Perito

Documentación Anexa en_____Folios:	C: Cantidad D: Deteriorado B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO AUTOMOTOR

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 27-10-2025	CHEVROLET	AUTOMOVIL	2015	SPARK

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	OJX059	9GAMM6106FB031904	B10S1142050236

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamien		Teniendo encuenta la RESOLUCIÓN NÚMERO 05884 DEL 27-12-2019, Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia. Se da diagnostico por parte de un personal de ingenieros de la Secretaria de Seguridad, Convivencia y Justicia, los cuales realizan concepto de reintegro verificando el estado del componente de movilidad.
Obsolescencia	x	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

Bienes Servibles No Utilizables (Resolución 001 de 2001 Numeral 5.6.1.1.): En la categoría de bienes servibles no utilizables se agrupan aquellos bienes que ya han cumplido con la función principal para la cual fueron adquiridos o que han perdido utilidad para la entidad

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	x	
Salubridad		

Bienes Inservibles (Resolución 001 de 2001 Numeral 5.6.2.): En esta categoría se agrupan aquellos bienes que no pueden ser reparados, reconstruidos o mejorados tecnológicamente debido a su mal estado físico o mecánico o que esa inversión resultaría ineficiente y antieconómica para la entidad

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
29/01/2015	5	10	22.299.328,00	

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **POLICIA NACIONAL** **METROPOLITANA DE BOGOTA**	**DOCUMENTO NO CONTROLADO**

LISTADO DE VERIFICACIÓN									
Componente	**Delantera**				**Posterior/General**				**Observación**
	C	**B**	**D**	**R**	**C**	**B**	**D**	**R**	
Rin y Neumático	2		X		2		X		
Suspensión	2		X		2		X		
Guardabarros	2		X		2		X		
Luces	2		X		2		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	2		X		2		X		
Para choques					1		X		
Retrovisores					2		X		
volante y palanca de cambios					2		X		
Tablero instrumentos					1		X		
Capot					1		X		
Batería.					1		X		
Transmisión y cardan					N/A				
Tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Caja velocidades					1		X		
Sillas					2		X		

stado Accesori	**C**	**B**	**D**	**R**	**Estado Accesorio**	**C**	**B**	**D**	**R**	**Estado Accesori**	**C**	**B**	**D**	**R**
Tragaluces	N/A				Llave encendido	1				Mono fono	N/A			
Cámaras	N/A				control barra luces	N/A								
Barra de luces	N/A				Sirena	N/A								

Estado General	Pintura: Deterioro normal por uso	Estructura: Deteriorado por uso

IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		**Cargo**
Nombre (Quien emite concepto)	**Firma**	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:	C: Cantidad D: Deteriorado B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO AUTOMOTOR

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	RENAULT	AUTOMOVIL	2015	LOGAN

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	OJX123	9FBLSRADBFM523645	F710Q173545

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamien		Teniendo encuenta la RESOLUCIÓN NÚMERO 05884 DEL 27-12-2019, Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia. Se da diagnostico por parte de un personal de ingenierós de la Secretaria de Seguridad, Convivencia y Justicia, los cuales realizan concepto de reintegro verificando el estado del componente de movilidad.
Obsolescencia	x	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

Bienes Servibles No Utilizables (Resolución 001 de 2001 Numeral 5.6.1.1.): En la categoría de bienes servibles no utilizables se agrupan aquellos bienes que ya han cumplido con la función principal para la cual fueron adquiridos o que han perdido utilidad para la entidad

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	x	
Salubridad		

Bienes Inservibles (Resolución 001 de 2001 Numeral 5.6.2.): En esta categoria se agrupan aquellos bienes que no pueden ser reparados, reconstruidos o mejorados tecnológicamente debido a su mal estado físico o mecánico o que esa inversión resultaría ineficiente y antieconómica para la entidad

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
29/01/2015	5	10	27.810.916,00	

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **POLICIA NACIONAL** **METROPOLITANA DE BOGOTA**	**DOCUMENTO NO CONTROLADO**

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rín y Neumático	2		X		2		X		
Suspensión	2		X		2		X		
Guardabarros	2		X		2		X		
Luces	2		X		2		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	2		X		2		X		
Para choques					1		X		
Retrovisores					2		X		
volante y palanca de cambios					2		X		
Tablero instrumentos					1		X		
Capot					1		X		
Batería.					1		X		
Transmisión y cardan					N/A				
Tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Caja velocidades					1		X		
Sillas					2		X		

Estado Accesori	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R
Tragaluces	N/A				Llave encendido	1				Mono fono	N/A			
Cámaras	N/A				control barra luces	N/A								
Barra de luces	N/A				Sirena	N/A								

Estado General	Pintura: Deterioro normal por uso	Estructura: Deteriorado por uso

		Cargo
IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		
Nombre (Quien emite concepto)	**Firma**	Perito

Documentación Anexa en____Folios:	C: Cantidad D: Deteriorado B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO AUTOMOTOR

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	RENAULT	AUTOMOVIL	2015	LOGAN

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	OJX131	9FBLSRADBFM523678	F710Q173524

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamien		Teniendo encuenta la RESOLUCIÓN NÚMERO 05884 DEL 27-12-2019, Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia. Se da diagnostico por parte de un personal de ingenieros de la Secretaria de Seguridad, Convivencia y Justicia, los cuales realizan concepto de reintegro verificando el estado del componente de movilidad.
Obsolescencia	x	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

Bienes Servibles No Utilizables (Resolución 001 de 2001 Numeral 5.6.1.1.): En la categoría de bienes servibles no utilizables se agrupan aquellos bienes que ya han cumplido con la función principal para la cual fueron adquiridos o que han perdido utilidad para la entidad

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	x	
Salubridad		

Bienes Inservibles (Resolución 001 de 2001 Numeral 5.6.2.): En esta categoría se agrupan aquellos bienes que no pueden ser reparados, reconstruidos o mejorados tecnológicamente debido a su mal estado físico o mecánico o que esa inversión resultaría ineficiente y antieconómica para la entidad

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
29/01/2015	5	10	27.810.916,00	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL POLICIA NACIONAL METROPOLITANA DE BOGOTA	DOCUMENTO NO CONTROLADO

LISTADO DE VERIFICACIÓN									
Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	2		X		2		X		
Suspensión	2		X		2		X		
Guardabarros	2		X		2		X		
Luces	2		X		2		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	2		X		2		X		
Para choques					1		X		
Retrovisores					2		X		
volante y palanca de cambios					2		X		
Tablero instrumentos					1		X		
Capot					1		X		
Batería.					1		X		
Transmisión y cardan					N/A				
Tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Caja velocidades					1		X		
Sillas					2		X		

stado Accesori	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R
Tragaluces	N/A				Llave encendido	1				Mono fono	N/A			
Cámaras	N/A				control barra luces	N/A								
Barra de luces	N/A				Sirena	N/A								

Estado General	Pintura: Deterioro normal por uso	Estructura: Deteriorado por uso

		Cargo
IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		
Nombre (Quien emite concepto)	Firma	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:	C: Cantidad D: Deteriorado B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO AUTOMOTOR

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	RENAULT	AUTOMOVIL	2015	LOGAN

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	OJX152	9FBLSRADBFM523699	F710Q173675

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?		
CAUSA		**Descripción**
No se requiere para su funcionamien		Teniendo encuenta la RESOLUCIÓN NÚMERO 05884 DEL 27-12-2019, Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia. Se da diagnostico por parte de un personal de ingenieros de la Secretaria de Seguridad, Convivencia y Justicia, los cuales realizan concepto de reintegro verificando el estado del componente de movilidad.
Obsolescencia	x	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

Bienes Servibles No Utilizables (Resolución 001 de 2001 Numeral 5.6.1.1.): En la categoría de bienes servibles no utilizables se agrupan aquellos bienes que ya han cumplido con la función principal para la cual fueron adquiridos o que han perdido utilidad para la entidad

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?		
Razón		**Descripción**
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	x	
Salubridad		

Bienes Inservibles (Resolución 001 de 2001 Numeral 5.6.2.): En esta categoría se agrupan aquellos bienes que no pueden ser reparados, reconstruidos o mejorados tecnológicamente debido a su mal estado físico o mecánico o que esa inversión resultaría ineficiente y antieconómica para la entidad

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
9/02/2016	5	9	27.810.916,00	

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **POLICIA NACIONAL** **METROPOLITANA DE BOGOTA**	**DOCUMENTO NO CONTROLADO**

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	2		X		2		X		
Suspensión	2		X		2		X		
Guardabarros	2		X		2		X		
Luces	2		X		2		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	2		X		2		X		
Para choques					1		X		
Retrovisores					2		X		
volante y palanca de cambios					2		X		
Tablero instrumentos					1		X		
Capot					1		X		
Batería.					1		X		
Transmisión y cardan					N/A				
Tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Caja velocidades					1		X		
Sillas					2		X		

stado Accesori	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R
Tragaluces	N/A				Llave encendido	1				Mono fono	N/A			
Cámaras	N/A				control barra luces	N/A								
Barra de luces	N/A				Sirena	N/A								

Estado General	Pintura: Deterioro normal por uso	Estructura: Deteriorado por uso

IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		**Cargo**
Nombre (Quien emite concepto)	**Firma**	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:	C: Cantidad D: Deteriorado B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO MOTOCICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	SUZUKI	MOTOCICLETA	2009	DR 650

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	OOV33B	9FSSP46A59C105742	P409-139114

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo en cuenta la Resolución número 05884 DEL 27-12-2019, *"Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia"*. Se da diagnostico toda vez que el equipo automotor cumple con la vida útil y además cuenta con más de cuatro meses en estado fuera de servicio.
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

Por daño total o parcial

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
7/12/2009	5	17	18.640.000,00	

Descripción de daño o mejora

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **POLICIA NACIONAL** **METROPOLITANA DE BOGOTA**	**DOCUMENTO NO CONTROLADO**

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		1		X		
Guardabarros	1		X		1			X	
Luces	1		X		1		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	1		X		1		X		
Rompe vientos					0				
Retrovisores					2				
Manubrio mando luces y acelerador					1		X		
Panel de control (tacómetro velocímetro)					1		X		
Kit arrastre (piñón, plato y cadena)					1		X		
Batería.					1				
Apoya pies					4		X		
tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Maniguetas					2		X		
Sillín					1		X		

Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R
Tragaluces	0				Llave encendido	1				Monofono	0			
Luces led	0				Kit Herramientas	0								
Maletero	1				Sirena	0								
cable poder	0													

Estado General	**Pintura:** Deteriorada por uso	**Estructura:** Deteriorada por uso

		Cargo
IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		
Nombre (Quien emite concepto)	**Firma**	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:	C: Cantidad D: Deteriorado B: Buen estado R: Roto

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **POLICIA NACIONAL** **METROPOLITANA DE BOGOTA**	**DOCUMENTO NO CONTROLADO**

CONCEPTO TECNICO MOTOCICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	YAMAHA	MOTOCICLETA	2019	XTZ 250

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	OFW76E	9FKDG281XK2012771	G3F2E012771

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo en cuenta la Resolución número 05884 DEL 27-12-2019, *"Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia"*. Se da diagnostico toda vez que el equipo automotor cumple con la vida útil y además cuenta con más de cuatro meses en estado fuera de servicio.
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
22/01/2019	5	7	16.714.131,00	

Descripción de daño o mejora

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rín y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		1		X		
Guardabarros	1		X		1			X	
Luces	1		X		1		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	1		X		1		X		
Rompe vientos					0				
Retrovisores					2				
Manubrio mando luces y acelerador					1		X		
Panel de control (tacómetro velocímetro)					1		X		
Kit arrastre (piñón, plato y cadena)					1		X		
Batería					1				
Apoya pies					4		X		
tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Maniguetas					2		X		
Sillín					1		X		

Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R
Tragaluces	0				Llave encendido	1				Monofono	0			
Luces led	0				Kit Herramientas	0								
Maletero	1				Sirena	0								
cable poder	0													

Estado General

Pintura:
Deteriorada por uso

Estructura:
Deteriorada por uso

IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		Cargo
Nombre (Quien emite concepto)	**Firma**	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:

C: Cantidad D: Deteriorado
B: Buen estado R: Roto

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **POLICIA NACIONAL** **METROPOLITANA DE BOGOTA**	**DOCUMENTO NO CONTROLADO**

CONCEPTO TECNICO AUTOMOTOR

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Linea
BOGOTA 07-02-2026	RENAULT	PANEL	2018	TRAFIC

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	OLO544	VF10FL21AJS038335	R9MD450C128613

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamient		
Obsolescencia	x	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	x	
Salubridad		

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
11/02/2019	5	7	**117.997.334,00**	

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **POLICIA NACIONAL** **METROPOLITANA DE BOGOTA**	**DOCUMENTO NO CONTROLADO**

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	2		X		2		X		
Suspensión	2		X		2		X		
Guardabarros	2		X		2		X		
Luces	2		X		2		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	2		X		2		X		
Para choques					1		X		
Retrovisores					2		X		
volante y palanca de cambios					2		X		
Tablero instrumentos					1		X		
Capot					1		X		
Batería.					1		X		
Transmisión y cardan					N/A				
Tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Caja velocidades					1		X		
Sillas					2		X		

Estado Accesori	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesori	C	B	D	R
Tragaluces	N/A				Llave encendido	1				Mono fono	N/A			
Cámaras	N/A				control barra luces	N/A								
Barra de luces	N/A				Sirena	N/A								

Estado General	Pintura: Deterioro normal por uso	Estructura: Deteriorado por uso

IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER **Nombre** (Quien emite concepto)	**Firma**	**Cargo** Perito

Documentación Anexa en_____Folios:	C: Cantidad D: Deteriorado B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO AUTOMOTOR

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	RENAULT	PANEL	2018	TRAFIC

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	OLO554	VF10FL21AJS480444	R9MD450C129788

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamien		Teniendo en cuenta la Resolución número 05884 DEL 27-12-2019, *"Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia"*. Se da diagnostico toda vez que el equipo automotor cumple con la vida útil y además cuenta con más de cuatro meses en estado fuera de servicio.
Obsolescencia	x	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	x	
Salubridad		

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
11/02/2019	5	7	117.997.334,00	

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **POLICIA NACIONAL** **METROPOLITANA DE BOGOTA**	**DOCUMENTO NO CONTROLADO**

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	2		X		2		X		
Suspensión	2		X		2		X		
Guardabarros	2		X		2		X		
Luces	2		X		2		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	2		X		2		X		
Para choques					1		X		
Retrovisores					2		X		
volante y palanca de cambios					2		X		
Tablero instrumentos					1		X		
Capot					1		X		
Batería.					1		X		
Transmisión y cardan					N/A				
Tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Caja velocidades					1		X		
Sillas					2		X		

stado Accesori	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	stado Accesori	C	B	D	R
Tragaluces	N/A				Llave encendido	1				Mono fono	N/A			
Cámaras	N/A				control barra luces	N/A								
Barra de luces	N/A				Sirena	N/A								

Estado General	Pintura: Deterioro normal por uso	Estructura: Deteriorado por uso

		Cargo
IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER	**Firma**	Perito
Nombre (Quien emite concepto)		

Documentación Anexa en_____Folios:	C: Cantidad D: Deteriorado B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO MOTOCICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	SUZUKI	MOTOCICLETA	2019	DR-X 200

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	OFW99E	9FSSH42A6KC029523	H402-238359

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo en cuenta la Resolución número 05884 DEL 27-12-2019, *"Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia"*. Se da diagnostico toda vez que el equipo automotor cumple con la vida útil y además cuenta con más de cuatro meses en estado fuera de servicio.
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
15/03/2019	5	7	13.100.416,00	

Descripción de daño o mejora

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		1		X		
Guardabarros	1		X		1			X	
Luces	1		X		1		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	1		X		1		X		
Rompe vientos					0				
Retrovisores					2				
Manubrio mando luces y acelerador					1		X		
Panel de control (tacómetro velocímetro)					1		X		
Kit arrastre (piñón, plato y cadena)					1		X		
Batería.					1				
Apoya pies					4		X		
tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Maniguetas					2		X		
Sillín					1		X		

Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R
Tragaluces	0				Llave encendido	1				Monofono	0			
Luces led	0				Kit Herramientas	0								
Maletero	1				Sirena	0								
cable poder	0													

Estado General	
	Pintura: Deteriorada por uso
	Estructura: Deteriorada por uso

IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		**Cargo**
Nombre (Quien emite concepto)	**Firma**	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:

C: Cantidad D: Deteriorado
B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO MOTOCICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	SUZUKI	MOTOCICLETA	2019	DR-X 200

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	OFX04E	9FSSH42A3KC029527	H402-238369

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo en cuenta la Resolución número 05884 DEL 27-12-2019, *"Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia"*. Se da diagnostico toda vez que el equipo automotor cumple con la vida útil y además cuenta con más de cuatro meses en estado fuera de servicio.
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
15/03/2019	5	7	13.100.416,00	

Descripción de daño o mejora

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		1		X		
Guardabarros	1		X		1			X	
Luces	1		X		1		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	1		X		1		X		
Rompe vientos					0				
Retrovisores					2				
Manubrio mando luces y acelerador					1		X		
Panel de control (tacómetro velocímetro)					1		X		
Kit arrastre (piñón, plato y cadena)					1		X		
Batería.					1				
Apoya pies					4		X		
tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Maniguetas					2		X		
Sillín					1		X		

Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R
Tragaluces	0				Llave encendido	1				Monofono	0			
Luces led	0				Kit Herramientas	0								
Maletero	1				Sirena	0								
cable poder	0													

Estado General

Pintura:
Deteriorada por uso

Estructura:
Deteriorada por uso

		Cargo
IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		
Nombre (Quien emite concepto)	**Firma**	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:

C: Cantidad D: Deteriorado
B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO MOTOCICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	SUZUKI	MOTOCICLETA	2019	DR-X 200

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	OFX10E	9FSSH42A9KC029533	H402-238368

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo en cuenta la Resolución número 05884 DEL 27-12-2019, *"Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia"*. Se da diagnostico toda vez que el equipo automotor cumple con la vida útil y además cuenta con más de cuatro meses en estado fuera de servicio.
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
26/03/2019	5	7	13.100.416,00	

Descripción de daño o mejora

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		1		X		
Guardabarros	1		X		1			X	
Luces	1		X		1		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	1		X		1		X		
Rompe vientos					0				
Retrovisores					2				
Manubrio mando luces y acelerador					1		X		
Panel de control (tacómetro velocímetro)					1		X		
Kit arrastre (piñón, plato y cadena)					1		X		
Batería.					1				
Apoya pies					4		X		
tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Maniguetas					2		X		
Silfín					1		X		

Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R
Tragaluces	0				Llave encendido	1				Monofono	0			
Luces led	0				Kit Herramientas	0								
Maletero	1				Sirena	0								
cable poder	0													

Estado General

Pintura:
Deteriorada por uso

Estructura:
Deteriorada por uso

		Cargo
IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		
Nombre (Quien emite concepto)	**Firma**	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:

C: Cantidad D: Deteriorado
B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO MOTOCICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	SUZUKI	MOTOCICLETA	2019	DR-X 200

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	OFX18E	9FSSH42A9KC029533	H402-238368

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo en cuenta la Resolución número 05884 DEL 27-12-2019, *"Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia"*. Se da diagnostico toda vez que el equipo automotor cumple con la vida útil y además cuenta con más de cuatro meses en estado fuera de servicio.
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
26/03/2019	5	7	13.100.416,00	

Descripción de daño o mejora

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		1		X		
Guardabarros	1		X		1			X	
Luces	1		X		1		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	1		X		1		X		
Rompe vientos					0				
Retrovisores					2				
Manubrio mando luces y acelerador					1		X		
Panel de control (tacómetro velocímetro)					1		X		
Kit arrastre (piñón, plato y cadena)					1		X		
Batería.					1				
Apoya pies					4		X		
tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Maniguetas					2		X		
Sillín					1		X		

Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R
Tragaluces	0				Llave encendido	1				Monofono	0			
Luces led	0				Kit Herramientas	0								
Maletero	1				Sirena	0								
cable poder	0													

Estado General

Pintura:
Deteriorada por uso

Estructura:
Deteriorada por uso

		Cargo
IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		
Nombre (Quien emite concepto)	Firma	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:

C: Cantidad D: Deteriorado
B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO MOTOCICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	SUZUKI	MOTOCICLETA	2019	DR-X 200

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	OFX24E	9FSSH42A9KC029547	H402-238327

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo en cuenta la Resolución número 05884 DEL 27-12-2019, *"Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia"*. Se da diagnostico toda vez que el equipo automotor cumple con la vida útil y además cuenta con más de cuatro meses en estado fuera de servicio.
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
26/03/2019	5	7	13.100.416,00	

Descripción de daño o mejora

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		1		X		
Guardabarros	1		X		1			X	
Luces	1		X		1		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	1		X		1		X		
Rompe vientos					0				
Retrovisores					2				
Manubrio mando luces y acelerador					1		X		
Panel de control (tacómetro velocímetro)					1		X		
Kit arrastre (piñón, plato y cadena)					1		X		
Batería.					1				
Apoya pies					4		X		
tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Maniguetas					2		X		
Sillín					1		X		

Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R
Tragaluces	0				Llave encendido	1				Monofono	0			
Luces led	0				Kit Herramientas	0								
Maletero	1				Sirena	0								
cable poder	0													

Estado General

Pintura:
Deteriorada por uso

Estructura:
Deteriorada por uso

IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		Cargo
Nombre (Quien emite concepto)	**Firma**	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:

C: Cantidad D: Deteriorado
B: Buen estado R: Roto

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **POLICIA NACIONAL** **METROPOLITANA DE BOGOTA**	**DOCUMENTO NO CONTROLADO**

CONCEPTO TECNICO MOTOCICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	SUZUKI	MOTOCICLETA	2019	DR-X 200

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	OFX31E	9FSSH42A6KC029554	H402-238329

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo en cuenta la Resolución número 05884 DEL 27-12-2019, *"Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia"*. Se da diagnostico toda vez que el equipo automotor cumple con la vida útil y además cuenta con más de cuatro meses en estado fuera de servicio.
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
26/03/2019	5	7	13.100.416,00	

Descripción de daño o mejora

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		1		X		
Guardabarros	1		X		1			X	
Luces	1		X		1		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	1		X		1		X		
Rompe vientos					0				
Retrovisores					2				
Manubrio mando luces y acelerador					1		X		
Panel de control (tacómetro velocímetro)					1		X		
Kit arrastre (piñón, plato y cadena)					1		X		
Batería.					1				
Apoya pies					4		X		
tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Maniguetas					2		X		
Sillín					1		X		

Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R
Tragaluces	0				Llave encendido	1				Monofono	0			
Luces led	0				Kit Herramientas	0								
Maletero	1				Sirena	0								
cable poder	0													

Estado General

Pintura:
Deteriorada por uso

Estructura:
Deteriorada por uso

		Cargo
IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		
Nombre (Quien emite concepto)	**Firma**	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:

C: Cantidad D: Deteriorado
B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO MOTOCICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	SUZUKI.	MOTOCICLETA	2019	DR-X 200

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	OFX33E	9FSSH42AXKC029556	H402-238324

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo en cuenta la Resolución número 05884 DEL 27-12-2019, *"Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia"*. Se da diagnostico toda vez que el equipo automotor cumple con la vida útil y además cuenta con más de cuatro meses en estado fuera de servicio.
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
26/03/2019	5	7	13.100.416,00	

Descripción de daño o mejora

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		1		X		
Guardabarros	1		X		1			X	
Luces	1		X		1		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	1		X		1		X		
Rompe vientos					0				
Retrovisores					2				
Manubrio mando luces y acelerador					1		X		
Panel de control (tacómetro velocímetro)					1		X		
Kit arrastre (piñón, plato y cadena)					1		X		
Batería.					1				
Apoya pies					4		X		
tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Manigueta s					2		X		
Sillín					1		X		

Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R
Tragaluces	0				Llave encendido	1				Monofono	0			
Luces led	0				Kit Herramientas	0								
Maletero	1				Sirena	0								
cable poder	0													

Estado General

Pintura:
Deteriorada por uso

Estructura:
Deteriorada por uso

		Cargo
IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		
Nombre (Quien emite concepto)	**Firma**	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:

C: Cantidad D: Deteriorado
B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO MOTOCICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	SUZUKI	MOTOCICLETA	2019	DR-X 200

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	OFX35E	9FSSH42A3KC029558	H402-238340

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo en cuenta la Resolución número 05884 DEL 27-12-2019, *"Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logisticos de la Policía Nacional de Colombia"*. Se da diagnostico toda vez que el equipo automotor cumple con la vida útil y además cuenta con más de cuatro meses en estado fuera de servicio.
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
26/03/2019	5	7	13.100.416,00	

Descripción de daño o mejora

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		1		X		
Guardabarros	1		X		1			X	
Luces	1		X		1		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	1		X		1		X		
Rompe vientos					0				
Retrovisores					2				
Manubrio mando luces y acelerador					1		X		
Panel de control (tacómetro velocímetro)					1		X		
Kit arrastre (piñón, plato y cadena)					1		X		
Batería.					1				
Apoya pies					4		X		
tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Manigüetas					2		X		
Sillín					1		X		

Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R
Tragaluces	0				Llave encendido	1				Monofono	0			
Luces led	0				Kit Herramientas	0								
Maletero	1				Sirena	0								
cable poder	0													

Estado General

Pintura:
Deteriorada por uso

Estructura:
Deteriorada por uso

IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		Cargo
Nombre (Quien emite concepto)	**Firma**	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:

C: Cantidad D: Deteriorado
B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO MOTOCICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	SUZUKI	MOTOCICLETA	2019	DR-X 200

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	OFU67E	9FSSH42A9KC029578	H402-238426

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo en cuenta la Resolución número 05884 DEL 27-12-2019, *"Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia"*. Se da diagnostico toda vez que el equipo automotor cumple con la vida útil y además cuenta con más de cuatro meses en estado fuera de servicio.
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
26/03/2019	5	7	13.100.416,00	

Descripción de daño o mejora

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		1		X		
Guardabarros	1		X		1			X	
Luces	1		X		1		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	1		X		1		X		
Rompe vientos					0				
Retrovisores					2				
Manubrio mando luces y acelerador					1		X		
Panel de control (tacómetro velocímetro)					1		X		
Kit arrastre (piñón, plato y cadena)					1		X		
Batería.					1				
Apoya pies					4		X		
tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Maniguetas					2		X		
Sillín					1		X		

Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R
Tragaluces	0				Llave encendido	1				Monofono	0			
Luces led	0				Kit Herramientas	0								
Maletero	1				Sirena	0								
cable poder	0													

Estado General

Pintura:
Deteriorada por uso

Estructura:
Deteriorada por uso

IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		**Cargo**
Nombre (Quien emite concepto)	**Firma**	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:

C: Cantidad D: Deteriorado
B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO MOTOCICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	SUZUKI	MOTOCICLETA	2019	DR-X 200

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	OFX64E	9FSSH42A5KC029609	H402-238385

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo en cuenta la Resolución número 05884 DEL 27-12-2019, *"Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia"*. Se da diagnostico toda vez que el equipo automotor cumple con la vida útil y además cuenta con más de cuatro meses en estado fuera de servicio.
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
26/03/2019	5	7	13.100.416,00	

Descripción de daño o mejora

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **POLICIA NACIONAL** **METROPOLITANA DE BOGOTA**	**DOCUMENTO NO CONTROLADO**

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		1		X		
Guardabarros	1		X		1			X	
Luces	1		X		1		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	1		X		1		X		
Rompe vientos					0				
Retrovisores					2				
Manubrio mando luces y acelerador					1		X		
Panel de control (tacómetro velocímetro)					1		X		
Kit arrastre (piñón, plato y cadena)					1		X		
Batería.					1				
Apoya pies					4		X		
tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Maniguetas					2		X		
Sillín					1		X		

Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R
Tragaluces	0				Llave encendido	1				Monofono	0			
Luces led	0				Kit Herramientas	0								
Maletero	1				Sirena	0								
cable poder	0													

Estado General	**Pintura:** Deteriorada por uso	**Estructura:** Deteriorada por uso

		Cargo
IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		
Nombre (Quien emite concepto)	**Firma**	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:	C: Cantidad D: Deteriorado B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO MOTOCICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	SUZUKI	MOTOCICLETA	2019	DR-X 200

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	OFT87E	9FSSH42A5KC029982	H402-239127

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?		
CAUSA		**Descripción**
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo en cuenta la Resolución número 05884 DEL 27-12-2019, *"Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia"*. Se da diagnostico toda vez que el equipo automotor cumple con la vida útil y además cuenta con más de cuatro meses en estado fuera de servicio.
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?		
Razón		**Descripción**
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO				
Fecha adquisición	**Años de vida útil**	**Años de Uso**	**Valor Adquisición**	**KILOMETRAJE**
1/04/2019	5	7	**13.100.416,00**	

Descripción de daño o mejora

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		1		X		
Guardabarros	1		X		1			X	
Luces	1		X		1		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	1		X		1		X		
Rompe vientos					0				
Retrovisores					2				
Manubrio mando luces y acelerador					1		X		
Panel de control (tacómetro velocímetro)					1		X		
Kit arrastre (piñón, plato y cadena)					1		X		
Batería					1				
Apoya pies					4		X		
tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Maniguetas					2		X		
Sillín					1		X		

Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R
Tragaluces	0				Llave encendido	1				Monofono	0			
Luces led	0				Kit Herramientas	0								
Maletero	1				Sirena	0								
cable poder	0													

Estado General

Pintura:
Deteriorada por uso

Estructura:
Deteriorada por uso

IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		Cargo
Nombre (Quien emite concepto)	Firma	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:

C: Cantidad D: Deteriorado
B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO MOTOCICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	SUZUKI	MOTOCICLETA	2019	DR-X 200

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	OFT90E	9FSSH42A0KC029985	H402-239138

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo en cuenta la Resolución número 05884 DEL 27-12-2019, *"Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia"*. Se da diagnostico toda vez que el equipo automotor cumple con la vida útil y además cuenta con más de cuatro meses en estado fuera de servicio.
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
1/04/2019	5	7	13.100.416,00	

Descripción de daño o mejora

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		1		X		
Guardabarros	1		X		1			X	
Luces	1		X		1		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	1		X		1		X		
Rompe vientos					0				
Retrovisores					2				
Manubrio mando luces y acelerador					1		X		
Panel de control (tacómetro velocímetro)					1		X		
Kit arrastre (piñón, plato y cadena)					1		X		
Batería.					1				
Apoya pies					4		X		
tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Maniguetas					2		X		
Sillín					1		X		

Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R
Tragaluces	0				Llave encendido	1				Monofono	0			
Luces led	0				Kit Herramientas	0								
Maletero	1				Sirena	0								
cable poder	0													

Estado General

Pintura:
Deteriorada por uso

Estructura:
Deteriorada por uso

		Cargo
IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		
Nombre (Quien emite concepto)	**Firma**	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:

C: Cantidad D: Deteriorado
B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO MOTOCICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	SUZUKI	MOTOCICLETA	2019	DR-X 200

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	OFT94E	9FSSH42A8KC029989	H402-239235

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo en cuenta la Resolución número 05884 DEL 27-12-2019, *"Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia"*. Se da diagnostico toda vez que el equipo automotor cumple con la vida útil y además cuenta con más de cuatro meses en estado fuera de servicio.
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
1/04/2019	5	7	13.100.416,00	

Descripción de daño o mejora

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL POLICIA NACIONAL METROPOLITANA DE BOGOTA	DOCUMENTO NO CONTROLADO

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		1		X		
Guardabarros	1		X		1			X	
Luces	1		X		1		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	1		X		1		X		
Rompe vientos					0				
Retrovisores					2				
Manubrio mando luces y acelerador					1		X		
Panel de control (tacómetro velocímetro)					1		X		
Kit arrastre (piñón, plato y cadena)					1		X		
Batería.					1				
Apoya pies					4		X		
tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Maniguetas					2		X		
Sillín					1		X		

Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R
Tragaluces	0				Llave encendido	1				Monofono	0			
Luces led	0				Kit Herramientas	0								
Maletero	1				Sirena	0								
cable poder	0													

Estado General	Pintura:	Estructura:
	Deteriorada por uso	Deteriorada por uso

IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		Cargo
Nombre (Quien emite concepto)	Firma	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:	C: Cantidad	D: Deteriorado
	B: Buen estado	R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO MOTOCICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Linea
BOGOTA 07-02-2026	SUZUKI	MOTOCICLETA	2019	DR-X 200

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	OFU02E	9FSSH42A3KC029995	H402-239236

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo en cuenta la Resolución número 05884 DEL 27-12-2019, *"Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia"*. Se da diagnostico toda vez que el equipo automotor cumple con la vida útil y además cuenta con más de cuatro meses en estado fuera de servicio.
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
2/04/2019	5	7	13.100.416,00	

Descripción de daño o mejora

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		1		X		
Guardabarros	1		X		1			X	
Luces	1		X		1		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	1		X		1		X		
Rompe vientos					0				
Retrovisores					2				
Manubrio mando luces y acelerador					1		X		
Panel de control (tacómetro velocimetro)					1		X		
Kit arrastre (piñón, plato y cadena)					1		X		
Batería.					1				
Apoya pies					4		X		
tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Maniguetas					2		X		
Sillín					1		X		

Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R
Tragaluces	0				Llave encendido	1				Monofono	0			
Luces led	0				Kit Herramientas	0								
Maletero	1				Sirena	0								
cable poder	0													

Estado General

Pintura:
Deteriorada por uso

Estructura:
Deteriorada por uso

IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		Cargo
Nombre (Quien emite concepto)	Firma	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:

C: Cantidad D: Deteriorado
B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO MOTOCICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	SUZUKI	MOTOCICLETA	2019	DR-X 200

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	OFU32E	9FSSH42AXKC030335	H402-239960

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo en cuenta la Resolución número 05884 DEL 27-12-2019, *"Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia"*. Se da diagnostico toda vez que el equipo automotor cumple con la vida útil y además cuenta con más de cuatro meses en estado fuera de servicio.
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
2/04/2019	5	7	13.100.416,00	

Descripción de daño o mejora

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		1		X		
Guardabarros	1		X		1			X	
Luces	1		X		1		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	1		X		1		X		
Rompe vientos					0				
Retrovisores					2				
Manubrio mando luces y acelerador					1		X		
Panel de control (tacómetro velocímetro)					1		X		
Kit arrastre (piñón, plato y cadena)					1		X		
Batería.					1				
Apoya pies					4		X		
tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Maniguetas					2		X		
Sillin					1		X		

Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R
Tragaluces	0				Llave encendido	1				Monofono	0			
Luces led	0				Kit Herramientas	0								
Maletero	1				Sirena	0								
cable poder	0													

Estado General

Pintura:
Deteriorada por uso

Estructura:
Deteriorada por uso

IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		Cargo
Nombre (Quien emite concepto)	Firma	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:	C: Cantidad D: Deteriorado B: Buen estado R: Roto

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **POLICIA NACIONAL** **METROPOLITANA DE BOGOTA**	**DOCUMENTO NO CONTROLADO**

CONCEPTO TECNICO AUTOMOTOR

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	RENAULT	PANEL	2019	TRAFIC

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	OLO689	VF10FL21AKS503403	R9MD450C130564

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?		
CAUSA		**Descripción**
No se requiere para su funcionamient		Teniendo en cuenta la Resolución número 05884 DEL 27-12-2019, *"Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia"*. Se da diagnostico toda vez que el equipo automotor cumple con la vida útil y además cuenta con más de cuatro meses en estado fuera de servicio.
Obsolescencia	x	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?		
Razón		**Descripción**
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	x	
Salubridad		

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO				
Fecha adquisición	**Años de vida útil**	**Años de Uso**	**Valor Adquisición**	**KILOMETRAJE**
2/04/2019	5	7	**113.147.400,00**	

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **POLICIA NACIONAL** **METROPOLITANA DE BOGOTA**	**DOCUMENTO NO CONTROLADO**

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	2		X		2		X		
Suspensión	2		X		2		X		
Guardabarros	2		X		2		X		
Luces	2		X		2		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	2		X		2		X		
Para choques					1		X		
Retrovisores					2		X		
volante y palanca de cambios					2		X		
Tablero instrumentos					1		X		
Capot					1		X		
Batería.					1		X		
Transmisión y cardan					N/A				
Tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Caja velocidades					1		X		
Sillas					2		X		

Estado Accesori	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesori	C	B	D	R
Tragaluces	N/A				Llave encendido	1				Mono fono	N/A			
Cámaras	N/A				control barra luces	N/A								
Barra de luces	N/A				Sirena	N/A								

Estado General	Pintura: Deterioro normal por uso	Estructura: Deteriorado por uso

		Cargo
IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		
Nombre (Quien emite concepto)	**Firma**	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:	C: Cantidad D: Deteriorado B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO MOTOCICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	SUZUKI	MOTOCICLETA	2019	DR-X 200

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	OFU45E	9FSSH42A9KC029760	H402-238790

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo en cuenta la Resolución número 05884 DEL 27-12-2019, *"Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia"*. Se da diagnostico toda vez que el equipo automotor cumple con la vida útil y además cuenta con más de cuatro meses en estado fuera de servicio.
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
10/04/2019	5	7	13.100.416,00	

Descripción de daño o mejora

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		1		X		
Guardabarros	1		X		1			X	
Luces	1		X		1		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	1		X		1		X		
Rompe vientos					0				
Retrovisores					2				
Manubrio mando luces y acelerador					1		X		
Panel de control (tacómetro velocímetro)					1		X		
Kit arrastre (piñón, plato y cadena)					1		X		
Batería.					1				
Apoya pies					4		X		
tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Maniguetas					2		X		
Sillín					1		X		

Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R
Tragaluces	0				Llave encendido	1				Monofono	0			
Luces led	0				Kit Herramientas	0								
Maletero	1				Sirena	0								
cable poder	0													

Estado General

Pintura:
Deteriorada por uso

Estructura:
Deteriorada por uso

		Cargo
IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		
Nombre (Quien emite concepto)	**Firma**	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:

C: Cantidad D: Deteriorado
B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO MOTOCICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	SUZUKI	MOTOCICLETA	2019	DR-X 200

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	OFU49E	9FSSH42A6KC029764	H402-238801

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo en cuenta la Resolución número 05884 DEL 27-12-2019, *"Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia"*. Se da diagnostico toda vez que el equipo automotor cumple con la vida útil y además cuenta con más de cuatro meses en estado fuera de servicio.
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
10/04/2019	5	7	13.100.416,00	

Descripción de daño o mejora

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		1		X		
Guardabarros	1		X		1			X	
Luces	1		X		1		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	1		X		1		X		
Rompe vientos					0				
Retrovisores					2				
Manubrio mando luces y acelerador					1		X		
Panel de control (tacómetro velocímetro)					1		X		
Kit arrastre (piñón, plato y cadena)					1		X		
Batería.					1				
Apoya pies					4		X		
tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Maniguetas					2		X		
Sillín					1		X		

Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R
Tragaluces	0				Llave encendido	1				Monofono	0			
Luces led	0				Kit Herramientas	0								
Maletero	1				Sirena	0								
cable poder	0													

Estado General	Pintura:	Estructura:
	Deteriorada por uso	Deteriorada por uso

		Cargo
IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		
Nombre (Quien emite concepto)	Firma	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:	C: Cantidad	D: Deteriorado
	B: Buen estado	R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO MOTOCICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	SUZUKI	MOTOCICLETA	2019	DR-X 200

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	OFU50E	9FSSH42A8KC029765	H402-238796

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo en cuenta la Resolución número 05884 DEL 27-12-2019, *"Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia"*. Se da diagnostico toda vez que el equipo automotor cumple con la vida útil y además cuenta con más de cuatro meses en estado fuera de servicio.
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
10/04/2019	5	7	13.100.416,00	

Descripción de daño o mejora

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		1		X		
Guardabarros	1		X		1			X	
Luces	1		X		1		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	1		X		1		X		
Rompe vientos					0				
Retrovisores					2				
Manubrio mando luces y acelerador					1		X		
Panel de control (tacómetro velocímetro)					1		X		
Kit arrastre (piñón, plato y cadena)					1		X		
Batería.					1				
Apoya pies					4		X		
tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Maniguetas					2		X		
Sillin					1		X		

Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R
Tragaluces	0				Llave encendido	1				Monofono	0			
Luces led	0				Kit Herramientas	0								
Maletero	1				Sirena	0								
cable poder	0													

Estado General

Pintura:
Deteriorada por uso

Estructura:
Deteriorada por uso

		Cargo
IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		
Nombre (Quien emite concepto)	**Firma**	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:

C: Cantidad D: Deteriorado
B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO MOTOCICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	SUZUKI	MOTOCICLETA	2019	DR-X 200

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	OFU53E	9FSSH42A3KC029768	H402-238812

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo en cuenta la Resolución número 05884 DEL 27-12-2019, *"Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia"*. Se da diagnostico toda vez que el equipo automotor cumple con la vida útil y además cuenta con más de cuatro meses en estado fuera de servicio.
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
10/04/2019	5	7	13.100.416,00	

Descripción de daño o mejora

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		1		X		
Guardabarros	1		X		1			X	
Luces	1		X		1		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	1		X		1		X		
Rompe vientos					0				
Retrovisores					2				
Manubrio mando luces y acelerador					1		X		
Panel de control (tacómetro velocímetro)					1		X		
Kit arrastre (piñón, plato y cadena)					1		X		
Bateria.					1				
Apoya pies					4		X		
tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Maniguetas					2		X		
Sillín					1		X		

Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R
Tragaluces	0				Llave encendido	1				Monofono	0			
Luces led	0				Kit Herramientas	0								
Maletero	1				Sirena	0								
cable poder	0													

Estado General

Pintura:
Deteriorada por uso

Estructura:
Deteriorada por uso

IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		**Cargo**
Nombre (Quien emite concepto)	**Firma**	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:

C: Cantidad D: Deteriorado
B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO MOTOCICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	SUZUKI	MOTOCICLETA	2019	DR-X 200

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	OFS47E	9FSSH42A1KC029896	H402-238919

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo en cuenta la Resolución número 05884 DEL 27-12-2019, *"Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia"*. Se da diagnostico toda vez que el equipo automotor cumple con la vida útil y además cuenta con más de cuatro meses en estado fuera de servicio.
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
10/04/2019	5	7	13.100.416,00	

Descripción de daño o mejora

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		1		X		
Guardabarros	1		X		1			X	
Luces	1		X		1		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	1		X		1		X		
Rompe vientos					0				
Retrovisores					2				
Manubrio mando luces y acelerador					1		X		
Panel de control (tacómetro velocímetro)					1		X		
Kit arrastre (piñón, plato y cadena)					1		X		
Batería.					1				
Apoya pies					4		X		
tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Manigueta s					2		X		
Sillín					1		X		

Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R
Tragaluces	0				Llave encendido	1				Monofono	0			
Luces led	0				Kit Herramientas	0								
Maletero	1				Sirena	0								
cable poder	0													

Estado General

Pintura:
Deteriorada por uso

Estructura:
Deteriorada por uso

IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		Cargo
Nombre (Quien emite concepto)	Firma	Perito

Documentación Anexa en____Folios:

C: Cantidad D: Deteriorado
B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO MOTOCICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	HONDA	MOTOCICLETA	2019	XRE300

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	OFY36E	9C2ND1210JR760260	ND12E1J760263

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo en cuenta la Resolución número 05884 DEL 27-12-2019, *"Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia"*. Se da diagnostico toda vez que el equipo automotor cumple con la vida útil y además cuenta con más de cuatro meses en estado fuera de servicio.
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
30/04/2019	5	7	17.936.460,00	

Descripción de daño o mejora

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		1		X		
Guardabarros	1		X		1			X	
Luces	1		X		1		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	1		X		1		X		
Rompe vientos					0				
Retrovisores					2				
Manubrio mando luces y acelerador					1		X		
Panel de control (tacómetro velocímetro)					1		X		
Kit arrastre (piñón, plato y cadena)					1		X		
Batería.					1				
Apoya pies					4		X		
tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Maniguetas					2		X		
Sillín					1		X		

Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R
Tragaluces	0				Llave encendido	1				Monofono	0			
Luces led	0				Kit Herramientas	0								
Maletero	1				Sirena	0								
cable poder	0													

Estado General	Pintura:	Estructura:
	Deteriorada por uso	Deteriorada por uso

IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		Cargo
Nombre (Quien emite concepto)	Firma	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:	C: Cantidad	D: Deteriorado
	B: Buen estado	R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO MOTOCICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	HONDA	MOTOCICLETA	2019	XRE300

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	OFY39E	9C2ND1210JR751364	ND12E1J751371

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo en cuenta la Resolución número 05884 DEL 27-12-2019, *"Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia"*. Se da diagnostico toda vez que el equipo automotor cumple con la vida útil y además cuenta con más de cuatro meses en estado fuera de servicio.
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
30/04/2019	5	7	17.936.460,00	

Descripción de daño o mejora

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		1		X		
Guardabarros	1		X		1			X	
Luces	1		X		1		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	1		X		1		X		
Rompe vientos					0				
Retrovisores					2				
Manubrio mando luces y acelerador					1		X		
Panel de control (tacómetro velocímetro)					1		X		
Kit arrastre (piñón, plato y cadena)					1		X		
Batería.					1				
Apoya pies					4		X		
tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Maniguetas					2		X		
Sillín					1		X		

Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R
Tragaluces	0				Llave encendido	1				Monofono	0			
Luces led	0				Kit Herramientas	0								
Maletero	1				Sirena	0								
cable poder	0													

Estado General

Pintura:
Deteriorada por uso

Estructura:
Deteriorada por uso

		Cargo
IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		
Nombre (Quien emite concepto)	Firma	Perito

Documentación Anexa en____Folios:

C: Cantidad D: Deteriorado
B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO MOTOCICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	YAMAHA	MOTOCICLETA	2019	XTZ 250

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	OFZ68E	9FKDG281XK2015699	G3F2E015699

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo en cuenta la Resolución número 05884 DEL 27-12-2019, *"Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia"*. Se da diagnostico toda vez que el equipo automotor cumple con la vida útil y además cuenta con más de cuatro meses en estado fuera de servicio.
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
30/04/2019	5	7	17.397.179,00	

Descripción de daño o mejora

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		1		X		
Guardabarros	1		X		1			X	
Luces	1		X		1		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	1		X		1		X		
Rompe vientos					0				
Retrovisores					2				
Manubrio mando luces y acelerador					1		X		
Panel de control (tacómetro velocímetro)					1		X		
Kit arrastre (piñón, plato y cadena)					1		X		
Batería					1				
Apoya pies					4		X		
tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Maniguetas					2		X		
Sillín					1		X		

Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R
Tragaluces	0				Llave encendido	1				Monofono	0			
Luces led	0				Kit Herramientas	0								
Maletero	1				Sirena	0								
cable poder	0													

Estado General		
	Pintura: Deteriorada por uso	**Estructura:** Deteriorada por uso

IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		**Cargo**
Nombre (Quien emite concepto)	**Firma**	Perito

Documentación Anexa en____Folios:

C: Cantidad D: Deteriorado
B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO MOTOCICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	SUZUKI	MOTOCICLETA	2019	DR-X 200

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	OFN73E	9FSSH42A2KC029910	H402-238885

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo en cuenta la Resolución número 05884 DEL 27-12-2019, *"Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia"*. Se da diagnostico toda vez que el equipo automotor cumple con la vida útil y además cuenta con más de cuatro meses en estado fuera de servicio.
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
21/05/2019	5	7	13.100.416,00	

Descripción de daño o mejora

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		1		X		
Guardabarros	1		X		1			X	
Luces	1		X		1		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	1		X		1		X		
Rompe vientos					0				
Retrovisores					2				
Manubrio mando luces y acelerador					1		X		
Panel de control (tacómetro velocímetro)					1		X		
Kit arrastre (piñón, plato y cadena)					1		X		
Batería.					1				
Apoya pies					4		X		
tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Maniguetas					2		X		
Sillín					1		X		

Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R
Tragalúces	0				Llave encendido	1				Monofono	0			
Luces led	0				Kit Herramientas	0								
Maletero	1				Sirena	0								
cable poder	0													

Estado General

Pintura:
Deteriorada por uso

Estructura:
Deteriorada por uso

IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		Cargo
Nombre (Quien emite concepto)	**Firma**	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:

C: Cantidad D: Deteriorado
B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO MOTOCICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	SUZUKI	MOTOCICLETA	2019	DR-X 200

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	OFN74E	9FSSH42A4KC029911	H402-238880

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?		
CAUSA		**Descripción**
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo en cuenta la Resolución número 05884 DEL 27-12-2019, *"Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia"*. Se da diagnostico toda vez que el equipo automotor cumple con la vida útil y además cuenta con más de cuatro meses en estado fuera de servicio.
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?		
Razón		**Descripción**
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO				
Fecha adquisición	**Años de vida útil**	**Años de Uso**	**Valor Adquisición**	**KILOMETRAJE**
21/05/2019	5	7	**13.100.416,00**	
Descripción de daño o mejora				

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		1		X		
Guardabarros	1		X		1			X	
Luces	1		X		1		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	1		X		1		X		
Rompe vientos					0				
Retrovisores					2				
Manubrio mando luces y acelerador					1		X		
Panel de control (tacómetro velocímetro)					1		X		
Kit arrastre (piñón, plato y cadena)					1		X		
Batería.					1				
Apoya pies					4		X		
tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Maniguetas					2		X		
Sillín					1		X		

Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R
Tragaluces.	0				Llave encendido	1				Monofono	0			
Luces led	0				Kit Herramientas	0								
Maletero	1				Sirena	0								
cable poder	0													

Estado General	Pintura:	Estructura:
	Deteriorada por uso	Deteriorada por uso

IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		Cargo
Nombre (Quien emite concepto)	Firma	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:

C: Cantidad D: Deteriorado
B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO MOTOCICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	SUZUKI	MOTOCICLETA	2019	DR-X 200

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	OFN28E	9FFSH42A8KC029734	H402-238717

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo en cuenta la Resolución número 05884 DEL 27-12-2019, *"Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia"*. Se da diagnostico toda vez que el equipo automotor cumple con la vida útil y además cuenta con más de cuatro meses en estado fuera de servicio.
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
15/05/2019	5	7	16.616.832,00	

Descripción de daño o mejora

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		1		X		
Guardabarros	1		X		1			X	
Luces	1		X		1		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	1		X		1		X		
Rompe vientos					0				
Retrovisores					2				
Manubrio mando luces y acelerador					1		X		
Panel de control (tacómetro velocímetro)					1		X		
Kit arrastre (piñón, plato y cadena)					1		X		
Batería.					1				
Apoya pies					4		X		
tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Maniguetas					2		X		
Sillín					1		X		

Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R
Tragaluces	0				Llave encendido	1				Monofono	0			
Luces led	0				Kit Herramientas	0								
Maletero	1				Sirena	0								
cable poder	0													

Estado General	Pintura:	Estructura:
	Deteriorada por uso	Deteriorada por uso

		Cargo
IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		
Nombre (Quien emite concepto)	Firma	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:	C: Cantidad	D: Deteriorado
	B: Buen estado	R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO MOTOCICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	SUZUKI	MOTOCICLETA	2019	DR-X 200

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	OFN47E	9FSSH42A3KC029916	H402-238886

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?		
CAUSA		**Descripción**
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo en cuenta la Resolución número 05884 DEL 27-12-2019, *"Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia"*. Se da diagnostico toda vez que el equipo automotor cumple con la vida útil y además cuenta con más de cuatro meses en estado fuera de servicio.
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?		
Razón		**Descripción**
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO				
Fecha adquisición	**Años de vida útil**	**Años de Uso**	**Valor Adquisición**	**KILOMETRAJE**
15/05/2019	5	7	**16.616.832,00**	
Descripción de daño o mejora				

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		1		X		
Guardabarros	1		X		1			X	
Luces	1		X		1		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	1		X		1		X		
Rompe vientos					0				
Retrovisores					2				
Manubrio mando luces y acelerador					1		X		
Panel de control (tacómetro velocímetro)					1		X		
Kit arrastre (piñón, plato y cadena)					1		X		
Batería.					1				
Apoya pies					4		X		
tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Maniguetas					2		X		
Sillín					1		X		

Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R
Tragaluces	0				Llave encendido	1				Monofono	0			
Luces led	0				Kit Herramientas	0								
Maletero	1				Sirena	0								
cable poder	0													

Estado General

Pintura:
Deteriorada por uso

Estructura:
Deteriorada por uso

		Cargo
IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		
Nombre (Quien emite concepto)	**Firma**	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:

C: Cantidad D: Deteriorado
B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO MOTOCICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	SUZUKI	MOTOCICLETA	2019	DR-X 200

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	OFN20E	9FSSH42A5KC029724	H402-238708

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo en cuenta la Resolución número 05884 DEL 27-12-2019, *"Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia"*. Se da diagnostico toda vez que el equipo automotor cumple con la vida útil y además cuenta con más de cuatro meses en estado fuera de servicio.
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
18/10/2019	5	7	16.616.832,00	

Descripción de daño o mejora

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rín y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		1		X		
Guardabarros	1		X		1			X	
Luces	1		X		1		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	1		X		1		X		
Rompe vientos					0				
Retrovisores					2				
Manubrio mando luces y acelerador					1		X		
Panel de control (tacómetro velocímetro)					1		X		
Kit arrastre (piñón, plato y cadena)					1		X		
Batería.					1				
Apoya pies					4		X		
tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Maniguetas					2		X		
Sillín					1		X		

Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R
Tragaluces	0				Llave encendido	1				Monofono	0			
Luces led	0				Kit Herramientas	0								
Maletero	1				Sirena	0								
cable poder	0													

Estado General	Pintura:	Estructura:
	Deteriorada por uso	Deteriorada por uso

		Cargo
IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		
Nombre (Quien emite concepto)	Firma	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:	C: Cantidad	D: Deteriorado
	B: Buen estado	R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO MOTOCICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	SUZUKI	MOTOCICLETA	2019	DR-X 200

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	OFN14E	9FSSH42A0KC029730	H402-238702

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?		
CAUSA		**Descripción**
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo en cuenta la Resolución número 05884 DEL 27-12-2019, *"Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia"*. Se da diagnostico toda vez que el equipo automotor cumple con la vida útil y además cuenta con más de cuatro meses en estado fuera de servicio.
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?		
Razón		**Descripción**
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO				
Fecha adquisición	**Años de vida útil**	**Años de Uso**	**Valor Adquisición**	**KILOMETRAJE**
15/05/2019	5	7	**16.616.832,00**	
Descripción de daño o mejora				

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		1		X		
Guardabarros	1		X		1			X	
Luces	1		X		1		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	1		X		1		X		
Rompe vientos					0				
Retrovisores					2				
Manubrio mando luces y acelerador					1		X		
Panel de control (tacómetro velocímetro)					1		X		
Kit arrastre (piñón, plato y cadena)					1		X		
Batería.					1				
Apoya pies					4		X		
tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Maniguetas					2		X		
Sillín					1		X		

Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R
Tragaluces	0				Llave encendido	1				Monofono	0			
Luces led	0				Kit Herramientas	0								
Maletero	1				Sirena	0								
cable poder	0													

Estado General

Pintura:
Deteriorada por uso

Estructura:
Deteriorada por uso

		Cargo
IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		
Nombre (Quien emite concepto)	**Firma**	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:

C: Cantidad D: Deteriorado
B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO MOTOCICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Linea
BOGOTA 07-02-2026	SUZUKI	MOTOCICLETA	2019	DR-X 200

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	OFN12E	9FSSH42A4KC029746	H402-238709

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo en cuenta la Resolución número 05884 DEL 27-12-2019, *"Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia"*. Se da diagnostico toda vez que el equipo automotor cumple con la vida útil y además cuenta con más de cuatro meses en estado fuera de servicio.
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
15/05/2019	5	7	16.616.832,00	

Descripción de daño o mejora

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		1		X		
Guardabarros	1		X		1			X	
Luces	1		X		1		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	1		X		1		X		
Rompe vientos					0				
Retrovisores					2				
Manubrio mando luces y acelerador					1		X		
Panel de control (tacómetro velocímetro)					1		X		
Kit arrastre (piñón, plato y cadena)					1		X		
Batería.					1				
Apoya pies					4		X		
tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Maniguetas					2		X		
Sillín					1		X		

Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R
Tragaluces	0				Llave encendido	1				Monofono	0			
Luces led	0				Kit Herramientas	0								
Maletero	1				Sirena	0								
cable poder	0													

Estado General

Pintura:
Deteriorada por uso

Estructura:
Deteriorada por uso

		Cargo
IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		
Nombre (Quien emite concepto)	Firma	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:

C: Cantidad D: Deteriorado
B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO MOTOCICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	SUZUKI	MOTOCICLETA	2019	DR-X 200

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	OFN15E	9FSSH42A3KC029723	H402-238703

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo en cuenta la Resolución número 05884 DEL 27-12-2019, *"Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia"*. Se da diagnostico toda vez que el equipo automotor cumple con la vida útil y además cuenta con más de cuatro meses en estado fuera de servicio.
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
15/05/2019	5	7	16.616.832,00	

Descripción de daño o mejora

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		1		X		
Guardabarros	1		X		1			X	
Luces	1		X		1		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	1		X		1		X		
Rompe vientos					0				
Retrovisores					2				
Manubrio mando luces y acelerador					1		X		
Panel de control (tacómetro velocímetro)					1		X		
Kit arrastre (piñón, plato y cadena)					1		X		
Bateria.					1				
Apoya pies					4		X		
tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Maniguetas					2		X		
Sillín					1		X		

Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R
Tragaluces	0				Llave encendido	1				Monofono	0			
Luces led	0				Kit Herramientas	0								
Maletero	1				Sirena	0								
cable poder	0													

Estado General

Pintura:
Deteriorada por uso

Estructura:
Deteriorada por uso

		Cargo
IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		
Nombre (Quien emite concepto)	**Firma**	Perito

Documentación Anexa en____Folios:

C: Cantidad D: Deteriorado
B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO MOTOCICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	SUZUKI	MOTOCICLETA	2019	DR-X 200

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	OFN21E	9FSSH42A7KC029742	H402-238700

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo en cuenta la Resolución número 05884 DEL 27-12-2019, *"Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia"*. Se da diagnostico toda vez que el equipo automotor cumple con la vida útil y además cuenta con más de cuatro meses en estado fuera de servicio.
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
21/06/2019	5	7	16.616.832,00	

Descripción de daño o mejora

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		1		X		
Guardabarros	1		X		1			X	
Luces	1		X		1		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	1		X		1		X		
Rompe vientos					0				
Retrovisores					2				
Manubrio mando luces y acelerador					1		X		
Panel de control (tacómetro velocímetro)					1		X		
Kit arrastre (piñón, plato y cadena)					1		X		
Batería.					1				
Apoya pies					4		X		
tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Maniguetas					2		X		
Sillín					1		X		

Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R
Tragaluces	0				Llave encendido	1				Monofono	0			
Luces led	0				Kit Herramientas	0								
Maletero	1				Sirena	0								
cable poder	0													

Estado General

Pintura:
Deteriorada por uso

Estructura:
Deteriorada por uso

		Cargo
IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		
Nombre (Quien emite concepto)	**Firma**	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:

C: Cantidad D: Deteriorado
B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO MOTOCICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Linea
BOGOTA 07-02-2026	SUZUKI	MOTOCICLETA	2019	DR-X 200

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	OFU42E	9FSSH42A0KC030232	H402-239699

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo en cuenta la Resolución número 05884 DEL 27-12-2019, *"Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia"*. Se da diagnostico toda vez que el equipo automotor cumple con la vida útil y además cuenta con más de cuatro meses en estado fuera de servicio.
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
27/05/2019	5	7	16.616.832,00	

Descripción de daño o mejora

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		1		X		
Guardabarros	1		X		1			X	
Luces	1		X		1		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	1		X		1		X		
Rompe vientos					0				
Retrovisores					2				
Manubrio mando luces y acelerador					1		X		
Panel de control (tacómetro velocímetro)					1		X		
Kit arrastre (piñón, plato y cadena)					1		X		
Batería.					1				
Apoya pies					4		X		
tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Manigueta s					2		X		
Sillín					1		X		

Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R
Tragaluces	0				Llave encendido	1				Monofono	0			
Luces led	0				Kit Herramientas	0								
Maletero	1				Sirena	0								
cable poder	0													

Estado General	Pintura:	Estructura:
	Deteriorada por uso	Deteriorada por uso

		Cargo
IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		
Nombre (Quien emite concepto)	**Firma**	Perito

Documentación Anexa en____Folios:

C: Cantidad D: Deteriorado
B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO MOTOCICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	HONDA	MOTOCICLETA	2019	XRE300

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	OFX96E	9C2ND1210JR751689	ND12E1J751699

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo en cuenta la Resolución número 05884 DEL 27-12-2019, *"Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia"*. Se da diagnostico toda vez que el equipo automotor cumple con la vida útil y además cuenta con más de cuatro meses en estado fuera de servicio.
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
27/05/2019	5	7	17.776.700,00	

Descripción de daño o mejora

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		1		X		
Guardabarros	1		X		1			X	
Luces	1		X		1		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	1		X		1		X		
Rompe vientos					0				
Retrovisores					2				
Manubrio mando luces y acelerador					1		X		
Panel de control (tacómetro velocímetro)					1		X		
Kit arrastre (piñón, plato y cadena)					1		X		
Batería.					1				
Apoya pies					4		X		
tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Maniguetas					2		X		
Sillín					1		X		

Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R
Tragaluces	0				Llave encendido	1				Monofono	0			
Luces led	0				Kit Herramientas	0								
Maletero	1				Sirena	0								
cable poder	0													

Estado General

Pintura:
Deteriorada por uso

Estructura:
Deteriorada por uso

		Cargo
IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		
Nombre (Quien emite concepto)	Firma	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:

C: Cantidad D: Deteriorado
B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO MOTOCICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	HONDA	MOTOCICLETA	2019	XRE300

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	OFX97E	9C2ND1210JR751733	ND12E1J751756

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo en cuenta la Resolución número 05884 DEL 27-12-2019, *"Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia"*. Se da diagnostico toda vez que el equipo automotor cumple con la vida útil y además cuenta con más de cuatro meses en estado fuera de servicio.
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
27/05/2019	5	7	17.776.700,00	

Descripción de daño o mejora

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		1		X		
Guardabarros	1		X		1			X	
Luces	1		X		1		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	1		X		1		X		
Rompe vientos					0				
Retrovisores					2				
Manubrio mando luces y acelerador					1		X		
Panel de control (tacómetro velocímetro)					1		X		
Kit arrastre (piñón, plato y cadena)					1		X		
Batería.					1				
Apoya pies					4		X		
tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Maniguetas					2		X		
Sillín					1		X		

Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R
Tragaluces	0				Llave encendido	1				Monofono	0			
Luces led	0				Kit Herramientas	0								
Maletero	1				Sirena	0								
cable poder	0													

Estado General

Pintura:
Deteriorada por uso

Estructura:
Deteriorada por uso

		Cargo
IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		
Nombre (Quien emite concepto)	Firma	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:

C: Cantidad D: Deteriorado
B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO MOTOCICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	HONDA	MOTOCICLETA	2019	XRE300

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	OFT66E	9C2ND1210JR751770	ND12E1J751784

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo en cuenta la Resolución número 05884 DEL 27-12-2019, *"Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia"*. Se da diagnostico toda vez que el equipo automotor cumple con la vida útil y además cuenta con más de cuatro meses en estado fuera de servicio.
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
27/05/2019	5	7	17.776.700,00	

Descripción de daño o mejora

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		1		X		
Guardabarros	1		X		1			X	
Luces	1		X		1		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	1		X		1		X		
Rompe vientos					0				
Retrovisores					2				
Manubrio mando luces y acelerador					1		X		
Panel de control (tacómetro velocímetro)					1		X		
Kit arrastre (piñón, plato y cadena)					1		X		
Batería.					1				
Apoya pies					4		X		
tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Manigueta s					2		X		
Sillin					1		X		

Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R
Tragaluces	0				Llave encendido	1				Monofono	0			
Luces led	0				Kit Herramientas	0								
Maletero	1				Sirena	0								
cable poder	0													

Estado General

Pintura:
Deteriorada por uso

Estructura:
Deteriorada por uso

		Cargo
IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		
Nombre (Quien emite concepto)	**Firma**	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:

C: Cantidad D: Deteriorado
B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO MOTOCICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	HONDA	MOTOCICLETA	2019	XRE300

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	OFT68E	9C2ND1210JR751768	ND12E1J751782

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo en cuenta la Resolución número 05884 DEL 27-12-2019, *"Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia"*. Se da diagnostico toda vez que el equipo automotor cumple con la vida útil y además cuenta con más de cuatro meses en estado fuera de servicio.
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
27/05/2019	5	7	17.776.700,00	

Descripción de daño o mejora

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		1		X		
Guardabarros	1		X		1			X	
Luces	1		X		1		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	1		X		1		X		
Rompe vientos					0				
Retrovisores					2				
Manubrio mando luces y acelerador					1		X		
Panel de control (tacómetro velocimetro)					1		X		
Kit arrastre (piñón, plato y cadena)					1		X		
Bateria.					1				
Apoya pies					4		X		
tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Maniguetas					2		X		
Sillín					1		X		

Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R
Tragaluces	0				Llave encendido	1				Monofono	0			
Luces led	0				Kit Herramientas	0								
Maletero	1				Sirena	0								
cable poder	0													

Estado General

Pintura:
Deteriorada por uso

Estructura:
Deteriorada por uso

		Cargo
IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		
Nombre (Quien emite concepto)	**Firma**	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:

C: Cantidad D: Deteriorado
B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO MOTOCICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	HONDA	MOTOCICLETA	2019	XRE300

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	OFZ45E	9C2ND1210JR751741	ND12E1J751701

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo en cuenta la Resolución número 05884 DEL 27-12-2019, *"Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia"*. Se da diagnostico toda vez que el equipo automotor cumple con la vida útil y además cuenta con más de cuatro meses en estado fuera de servicio.
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
27/05/2019	5	7	17.776.700,00	

Descripción de daño o mejora

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		1		X		
Guardabarros	1		X		1			X	
Luces	1		X		1		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	1		X		1		X		
Rompe vientos					0				
Retrovisores					2				
Manubrio mando luces y acelerador					1		X		
Panel de control (tacómetro velocímetro)					1		X		
Kit arrastre (piñón, plato y cadena)					1		X		
Batería.					1				
Apoya pies					4		X		
tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Maniguetas					2		X		
Sillín					1		X		

Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R
Tragaluces	0				Llave encendido	1				Monofono	0			
Luces led	0				Kit Herramientas	0								
Maletero	1				Sirena	0								
cable poder	0													

Estado General	Pintura:	Estructura:
	Deteriorada por uso	Deteriorada por uso

IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		Cargo
Nombre (Quien emite concepto)	Firma	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:

C: Cantidad D: Deteriorado
B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO MOTOCICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	HONDA	MOTOCICLETA	2019	XRE300

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	OFZ48E	9C2ND1210JR751749	ND12E1J751765

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo en cuenta la Resolución número 05884 DEL 27-12-2019, *"Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia"*. Se da diagnostico toda vez que el equipo automotor cumple con la vida útil y además cuenta con más de cuatro meses en estado fuera de servicio.
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
27/05/2019	5	7	17.776.700,00	

Descripción de daño o mejora

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		1		X		
Guardabarros	1		X		1			X	
Luces	1		X		1		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	1		X		1		X		
Rompe vientos					0				
Retrovisores					2				
Manubrio mando luces y acelerador					1		X		
Panel de control (tacómetro velocímetro)					1		X		
Kit arrastre (piñón, plato y cadena)					1		X		
Batería.					1				
Apoya pies					4		X		
tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Maniguetas					2		X		
Sillín					1		X		

Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R
Tragaluces	0				Llave encendido	1				Monofono	0			
Luces led	0				Kit Herramientas	0								
Maletero	1				Sirena	0								
cable poder	0													

Estado General

Pintura:
Deteriorada por uso

Estructura:
Deteriorada por uso

IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		**Cargo**
Nombre (Quien emite concepto)	(Firma	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:

C: Cantidad D: Deteriorado
B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO AUTOMOTOR

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	RENAULT	PANEL	2019	TRAFIC

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	OLO630	VF10FL21AKS480511	R9MD450C130200

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamien		Teniendo en cuenta la Resolución número 05884 DEL 27-12-2019, *"Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia"*. Se da diagnostico toda vez que el equipo automotor cumple con la vida útil y además cuenta con más de cuatro meses en estado fuera de servicio.
Obsolescencia	x	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	x	
Salubridad		

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
27/05/2019	5	7	113.044.777,00	

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **POLICIA NACIONAL** **METROPOLITANA DE BOGOTA**	**DOCUMENTO NO CONTROLADO**

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	2		X		2		X		
Suspensión	2		X		2		X		
Guardabarros	2		X		2		X		
Luces	2		X		2		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	2		X		2		X		
Para choques					1		X		
Retrovisores					2		X		
volante y palanca de cambios					2		X		
Tablero instrumentos					1		X		
Capot					1		X		
Batería.					1		X		
Transmisión y cardan					N/A				
Tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Caja velocidades					1		X		
Sillas					2		X		

stado Accesori	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	stado Accesori	C	B	D	R
Tragaluces	N/A				Llave encendido	1				Mono fono	N/A			
Cámaras	N/A				control barra luces	N/A								
Barra de luces	N/A				Sirena	N/A								

Estado General	Pintura: Deterioro normal por uso	Estructura: Deteriorado por uso

IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		**Cargo**
Nombre (Quien emite concepto)	**Firma**	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:	C: Cantidad D: Deteriorado B: Buen estado R: Roto

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **POLICIA NACIONAL** **METROPOLITANA DE BOGOTA**	**DOCUMENTO NO CONTROLADO**

CONCEPTO TECNICO AUTOMOTOR

Lugar y Fecha	**Marca**	**Clase**	**Modelo**	**Línea**
BOGOTA 07-02-2026	RENAULT	PANEL	2019	TRAFIC
Código SCJ	**Placa**	**Chasis N°**	**Motor N°**	
	OLO632	VF10FL21AKS480517	R9MD450C130200	

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?		
CAUSA		**Descripción**
No se requiere para su funcionamien		Teniendo en cuenta la Resolución número 05884 DEL 27-12-2019, *"Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia"*. Se da diagnostico toda vez que el equipo automotor cumple con la vida útil y además cuenta con más de cuatro meses en estado fuera de servicio.
Obsolescencia	x	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?		
Razón		**Descripción**
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	x	
Salubridad		

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO				
Fecha adquisición	**Años de vida útil**	**Años de Uso**	**Valor Adquisición**	**KILOMETRAJE**
27/05/2019	5	7	**113.044.777,00**	

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **POLICIA NACIONAL** **METROPOLITANA DE BOGOTA**	**DOCUMENTO NO CONTROLADO**

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	2		X		2		X		
Suspensión	2		X		2		X		
Guardabarros	2		X		2		X		
Luces	2		X		2		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	2		X		2		X		
Para choques					1		X		
Retrovisores					2		X		
volante y palanca de cambios					2		X		
Tablero instrumentos					1		X		
Capot					1		X		
Batería.					1		X		
Transmisión y cardan					N/A				
Tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Caja velocidades					1		X		
Sillas					2		X		

Estado Accesori	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesori	C	B	D	R
Tragaluces	N/A				Llave encendido	1				Mono fono	N/A			
Cámaras	N/A				control barra luces	N/A								
Barra de luces	N/A				Sirena	N/A								

Estado General	Pintura: Deterioro normal por uso	Estructura: Deteriorado por uso

		Cargo
IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		
Nombre (Quien emite concepto)	**Firma**	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:	C: Cantidad D: Deteriorado B: Buen estado R: Roto

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **POLICIA NACIONAL** **METROPOLITANA DE BOGOTA**	**DOCUMENTO NO CONTROLADO**

CONCEPTO TECNICO AUTOMOTOR

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	RENAULT	PANEL	2019	TRAFIC

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	OLO665	VF10FL21AKS503414	R9MD450C130371

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamient		Teniendo en cuenta la Resolución número 05884 DEL 27-12-2019, *"Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia"*. Se da diagnostico toda vez que el equipo automotor cumple con la vida útil y además cuenta con más de cuatro meses en estado fuera de servicio.
Obsolescencia	x	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	x	
Salubridad		

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
27/05/2019	5	7	**113.044.777,00**	

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **POLICIA NACIONAL** **METROPOLITANA DE BOGOTA**	**DOCUMENTO NO CONTROLADO**

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	2		X		2		X		
Suspensión	2		X		2		X		
Guardabarros	2		X		2		X		
Luces	2		X		2		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	2		X		2		X		
Para choques					1		X		
Retrovisores					2		X		
volante y palanca de cambios					2		X		
Tablero instrumentos					1		X		
Capot					1		X		
Batería.					1		X		
Transmisión y cardan					N/A				
Tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Caja velocidades					1		X		
Sillas					2		X		

stado Accesori	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	stado Accesori	C	B	D	R
Tragaluces	N/A				Llave encendido	1				Mono fono	N/A			
Cámaras	N/A				control barra luces	N/A								
Barra de luces	N/A				Sirena	N/A								

Estado General	Pintura: Deterioro normal por uso	Estructura: Deteriorado por uso

IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		**Cargo**
Nombre (Quien emite concepto)	**Firma**	Perito

Documentación Anexa en____Folios:	C: Cantidad D: Deteriorado B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO MOTOCICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	HONDA	MOTOCICLETA	2019	XRE300

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	OFY74E	9C2ND1210JR751817	ND12E1J751781

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo en cuenta la Resolución número 05884 DEL 27-12-2019, *"Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia"*. Se da diagnostico toda vez que el equipo automotor cumple con la vida útil y además cuenta con más de cuatro meses en estado fuera de servicio.
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
27/05/2019	5	7	17.412.700,00	

Descripción de daño o mejora

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		1		X		
Guardabarros	1		X		1			X	
Luces	1		X		1		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	1		X		1		X		
Rompe vientos					0				
Retrovisores					2				
Manubrio mando luces y acelerador					1		X		
Panel de control (tacómetro velocímetro)					1		X		
Kit arrastre (piñón, plato y cadena)					1		X		
Batería.					1				
Apoya pies					4		X		
tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Maniguetas					2		X		
Sillín					1		X		

Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R
Tragaluces	0				Llave encendido	1				Monofono	0			
Luces led	0				Kit Herramientas	0								
Maletero	1				Sirena	0								
cable poder	0													

Estado General	
	Pintura: Deteriorada por uso
	Estructura: Deteriorada por uso

		Cargo
IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		
Nombre (Quien emite concepto)	**Firma**	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:	C: Cantidad D: Deteriorado B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO MOTOCICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	HONDA	MOTOCICLETA	2019	XRE300

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	OFY75E	9C2ND1210JR760541	ND12E1J760551

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo en cuenta la Resolución número 05884 DEL 27-12-2019, *"Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia"*. Se da diagnostico toda vez que el equipo automotor cumple con la vida útil y además cuenta con más de cuatro meses en estado fuera de servicio.
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
27/05/2019	5	7	17.412.700,00	

Descripción de daño o mejora

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		1		X		
Guardabarros	1		X		1			X	
Luces	1		X		1		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	1		X		1		X		
Rompa vientos					0				
Retrovisores					2				
Manubrio mando luces y acelerador					1		X		
Panel de control (tacómetro velocímetro)					1		X		
Kit arrastre (piñón, plato y cadena)					1		X		
Batería.					1				
Apoya pies					4		X		
tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Maniguetas					2		X		
Sillín					1		X		

Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R
Tragaluces	0				Llave encendido	1				Monofono	0			
Luces led	0				Kit Herramientas	0								
Maletero	1				Sirena	0								
cable poder	0													

Estado General

Pintura:
Deteriorada por uso

Estructura:
Deteriorada por uso

IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		Cargo
Nombre (Quien emite concepto)	**Firma**	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:

C: Cantidad D: Deteriorado
B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO MOTOCICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	HONDA	MOTOCICLETA	2019	XRE300

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	OFY79E	9C2ND1210JR751527	ND12E1J751516

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo en cuenta la Resolución número 05884 DEL 27-12-2019, *"Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia"*. Se da diagnostico toda vez que el equipo automotor cumple con la vida útil y además cuenta con más de cuatro meses en estado fuera de servicio.
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
27/05/2019	5	7	17.412.700,00	

Descripción de daño o mejora

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		1		X		
Guardabarros	1		X		1			X	
Luces	1		X		1		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	1		X		1		X		
Rompe vientos					0				
Retrovisores					2				
Manubrio mando luces y acelerador					1		X		
Panel de control (tacómetro velocímetro)					1		X		
Kit arrastre (piñón, plato y cadena)					1		X		
Batería.					1				
Apoya pies					4		X		
tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Manigueta s					2		X		
Sillín					1		X		

Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R
Tragaluces	0				Llave encendido	1				Monofono	0			
Luces led	0				Kit Herramientas	0								
Maletero	1				Sirena	0								
cable poder	0													

Estado General

Pintura:
Deteriorada por uso

Estructura:
Deteriorada por uso

IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		Cargo
Nombre (Quien emite concepto)	**Firma**	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:

C: Cantidad D: Deteriorado
B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO MOTOCICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	SUZUKI	MOTOCICLETA	2019	DR-X 200

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	OFT02E	9FSSH42A7KC029868	H402-238823

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo en cuenta la Resolución número 05884 DEL 27-12-2019, *"Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia"*. Se da diagnostico toda vez que el equipo automotor cumple con la vida útil y además cuenta con más de cuatro meses en estado fuera de servicio.
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
27/05/2019	5	7	13.100.416,00	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		1		X		
Guardabarros	1		X		1			X	
Luces	1		X		1		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	1		X		1		X		
Rompe vientos					0				
Retrovisores					2				
Manubrio mando luces y acelerador					1		X		
Panel de control (tacómetro velocímetro)					1		X		
Kit arrastre (piñón, plato y cadena)					1		X		
Batería.					1				
Apoya pies					4		X		
tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Manigueta s					2		X		
Silfín					1		X		

Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R
Tragaluces	0				Llave encendido	1				Monofono	0			
Luces led	0				Kit Herramientas	0								
Maletero	1				Sirena	0								
cable poder	0													

Estado General	Pintura:	Estructura:
	Deteriorada por uso	Deteriorada por uso

		Cargo
IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		
Nombre (Quien emite concepto)	Firma	Perito

Documentación Anexa en____Folios:	C: Cantidad	D: Deteriorado
	B: Buen estado	R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO MOTOCICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	SUZUKI	MOTOCICLETA	2019	DR-X 200

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	OFT76E	9FSSH42A0KC030361	H402-240021

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo en cuenta la Resolución número 05884 DEL 27-12-2019, *"Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia"*. Se da diagnostico toda vez que el equipo automotor cumple con la vida útil y además cuenta con más de cuatro meses en estado fuera de servicio.
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
27/05/2019	5	7	13.100.416,00	

Descripción de daño o mejora

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		1		X		
Guardabarros	1		X		1			X	
Luces	1		X		1		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	1		X		1		X		
Rompe vientos					0				
Retrovisores					2				
Manubrio mando luces y acelerador					1		X		
Panel de control (tacómetro velocímetro)					1		X		
Kit arrastre (piñón, plato y cadena)					1		X		
Batería.					1				
Apoya pies					4		X		
tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Maniguetas					2		X		
Sillín					1		X		

Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R
Tragaluces	0				Llave encendido	1				Monofono	0			
Luces led	0				Kit Herramientas	0								
Maletero	1				Sirena	0								
cable poder	0													

Estado General	Pintura:	Estructura:
	Deteriorada por uso	Deteriorada por uso

		Cargo
IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		
Nombre (Quien emite concepto)	Firma	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:	C: Cantidad	D: Deteriorado
	B: Buen estado	R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO MOTOCICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	SUZUKI	MOTOCICLETA	2019	DR-X 200

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	OFX51E	9FSSH42AXKC029573	H402-238412

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo en cuenta la Resolución número 05884 DEL 27-12-2019, *"Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia"*. Se da diagnostico toda vez que el equipo automotor cumple con la vida útil y además cuenta con más de cuatro meses en estado fuera de servicio.
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
7/06/2019	5	7	13.100.416,00	

Descripción de daño o mejora

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		1		X		
Guardabarros	1		X		1			X	
Luces	1		X		1		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	1		X		1		X		
Rompe vientos					0				
Retrovisores					2				
Manubrio mando luces y acelerador					1		X		
Panel de control (tacómetro velocímetro)					1		X		
Kit arrastre (piñón, plato y cadena)					1		X		
Batería.					1				
Apoya pies					4		X		
tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Manigueta s					2		X		
Sillín					1		X		

Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R
Tragaluces	0				Llave encendido	1				Monofono	0			
Luces led	0				Kit Herramientas	0								
Maletero	1				Sirena	0								
cable poder	0													

Estado General	Pintura:	Estructura:
	Deteriorada por uso	Deteriorada por uso

IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		Cargo
Nombre (Quien emite concepto)	Firma	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:	C: Cantidad D: Deteriorado
	B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO MOTOCICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	SUZUKI	MOTOCICLETA	2019	DR-X 200

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	OFX50E	9FSSH42A1KC029574	H402-238417

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?		
CAUSA		**Descripción**
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo en cuenta la Resolución número 05884 DEL 27-12-2019, *"Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia"*. Se da diagnostico toda vez que el equipo automotor cumple con la vida útil y además cuenta con más de cuatro meses en estado fuera de servicio.
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?		
Razón		**Descripción**
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO				
Fecha adquisición	**Años de vida útil**	**Años de Uso**	**Valor Adquisición**	**KILOMETRAJE**
7/06/2019	5	7	**13.100.416,00**	
Descripción de daño o mejora				

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		1		X		
Guardabarros	1		X		1			X	
Luces	1		X		1		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	1		X		1		X		
Rompe vientos					0				
Retrovisores					2				
Manubrio mando luces y acelerador					1		X		
Panel de control (tacómetro velocímetro)					1		X		
Kit arrastre (piñón, plato y cadena)					1		X		
Batería.					1				
Apoya pies					4		X		
tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Maniguetas					2		X		
Sillín					1		X		

Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R
Tragaluces	0				Llave encendido	1				Monofono	0			
Luces led	0				Kit Herramientas	0								
Maletero	1				Sirena	0								
cable poder	0													

Estado General	Pintura:	Estructura:
	Deteriorada por uso	Deteriorada por uso

IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		Cargo
Nombre (Quien emite concepto)	Firma	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:	C: Cantidad D: Deteriorado
	B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO MOTOCICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	SUZUKI	MOTOCICLETA	2019	DR-X 200

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	OFU94E	9FSSH42AXKC030349	H402-240037

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo en cuenta la Resolución número 05884 DEL 27-12-2019, *"Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia"*. Se da diagnostico toda vez que el equipo automotor cumple con la vida útil y además cuenta con más de cuatro meses en estado fuera de servicio.
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
7/06/2019	5	7	13.100.416,00	

Descripción de daño o mejora

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		1		X		
Guardabarros	1		X		1			X	
Luces	1		X		1		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	1		X		1		X		
Rompe vientos					0				
Retrovisores					2				
Manubrio mando luces y acelerador					1		X		
Panel de control (tacómetro velocímetro)					1		X		
Kit arrastre (piñón, plato y cadena)					1		X		
Batería.					1				
Apoya pies					4		X		
tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Maniguetas					2		X		
Sillín					1		X		

Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R
Tragaluces	0				Llave encendido	1				Monofono	0			
Luces led	0				Kit Herramientas	0								
Maletero	1				Sirena	0								
cable poder	0													

Estado General	
	Pintura: Deteriorada por uso
	Estructura: Deteriorada por uso

		Cargo
IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		
Nombre (Quien emite concepto)	**Firma**	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:	C: Cantidad D: Deteriorado B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO MOTOCICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	SUZUKI	MOTOCICLETA	2019	DR-X 200

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	OFT22E	9FSSH42A9KC029838	H402-238854

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo en cuenta la Resolución número 05884 DEL 27-12-2019, *"Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia"*. Se da diagnostico toda vez que el equipo automotor cumple con la vida útil y además cuenta con más de cuatro meses en estado fuera de servicio.
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
10/06/2019	5	7	13.100.416,00	

Descripción de daño o mejora

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		1		X		
Guardabarros	1		X		1			X	
Luces	1		X		1		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	1		X		1		X		
Rompe vientos					0				
Retrovisores					2				
Manubrio mando luces y acelerador					1		X		
Panel de control (tacómetro velocímetro)					1		X		
Kit arrastre (piñón, plato y cadena)					1		X		
Batería.					1				
Apoya pies					4		X		
tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Maniguetas					2		X		
Sillín					1		X		

Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R
Tragaluces	0				Llave encendido	1				Monofono	0			
Luces led	0				Kit Herramientas	0								
Maletero	1				Sirena	0								
cable poder	0													

Estado General

Pintura:
Deteriorada por uso

Estructura:
Deteriorada por uso

IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		**Cargo**
Nombre (Quien emite concepto)	**Firma**	Perito

Documentación Anexa en____Folios:

C: Cantidad D: Deteriorado
B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO MOTOCICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	SUZUKI	MOTOCICLETA	2019	DR-X 200

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	OFT29E	9FSSH42A6KC029845	H402-238845

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo en cuenta la Resolución número 05884 DEL 27-12-2019, *"Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia"*. Se da diagnostico toda vez que el equipo automotor cumple con la vida útil y además cuenta con más de cuatro meses en estado fuera de servicio.
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
10/06/2019	5	7	13.100.416,00	

Descripción de daño o mejora

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL POLICIA NACIONAL METROPOLITANA DE BOGOTA	DOCUMENTO NO CONTROLADO

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		1		X		
Guardabarros	1		X		1			X	
Luces	1		X		1		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	1		X		1		X		
Rompe vientos					0				
Retrovisores					2				
Manubrio mando luces y acelerador					1		X		
Panel de control (tacómetro velocímetro)					1		X		
Kit arrastre (piñón, plato y cadena)					1		X		
Batería.					1				
Apoya pies					4		X		
tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Manigueta s					2		X		
Sillín					1		X		

Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R
Tragaluces	0				Llave encendido	1				Monofono	0			
Luces led	0				Kit Herramientas	0								
Maletero	1				Sirena	0								
cable poder	0													

Estado General		
	Pintura: Deteriorada por uso	**Estructura:** Deteriorada por uso

IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		**Cargo**
Nombre (Quien emite concepto)	**Firma**	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:	C: Cantidad D: Deteriorado B: Buen estado R: Roto

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **POLICIA NACIONAL** **METROPOLITANA DE BOGOTA**	**DOCUMENTO NO CONTROLADO**

CONCEPTO TECNICO MOTOCICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	SUZUKI	MOTOCICLETA	2019	DR-X 200

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	OFT30E	9FSSH42A8KC029846	H402-238840

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?		
CAUSA		**Descripción**
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo en cuenta la Resolución número 05884 DEL 27-12-2019, *"Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia"*. Se da diagnostico toda vez que el equipo automotor cumple con la vida útil y además cuenta con más de cuatro meses en estado fuera de servicio.
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?		
Razón		**Descripción**
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO				
Fecha adquisición	**Años de vida útil**	**Años de Uso**	**Valor Adquisición**	**KILOMETRAJE**
10/06/2019	5	7	**13.100.416,00**	

Descripción de daño o mejora

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		1		X		
Guardabarros	1		X		1			X	
Luces	1		X		1		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	1		X		1		X		
Rompe vientos					0				
Retrovisores					2				
Manubrio mando luces y acelerador					1		X		
Panel de control (tacómetro velocímetro)					1		X		
Kit arrastre (piñón, plato y cadena)					1		X		
Batería.					1				
Apoya pies					4		X		
tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Maniguetas					2		X		
Sillín					1		X		

Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R
Tragaluces	0				Llave encendido	1				Monofono	0			
Luces led	0				Kit Herramientas	0								
Maletero	1				Sirena	0								
cable poder	0													

Estado General	
	Pintura: Deteriorada por uso
	Estructura: Deteriorada por uso

IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		Cargo
Nombre (Quien emite concepto)	Firma	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:	C: Cantidad D: Deteriorado B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO MOTOCICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	SUZUKI	MOTOCICLETA	2019	DR-X 200

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	OFT31E	9FSSH42AXKC029847	H402-238835

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo en cuenta la Resolución número 05884 DEL 27-12-2019, *"Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia"*. Se da diagnostico toda vez que el equipo automotor cumple con la vida útil y además cuenta con más de cuatro meses en estado fuera de servicio.
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
10/06/2019	5	7	13.100.416,00	

Descripción de daño o mejora

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		1		X		
Guardabarros	1		X		1			X	
Luces	1		X		1		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	1		X		1		X		
Rompe vientos					0				
Retrovisores					2				
Manubrio mando luces y acelerador					1		X		
Panel de control (tacómetro velocímetro)					1		X		
Kit arrastre (piñón, plato y cadena)					1		X		
Batería.					1				
Apoya pies					4		X		
tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Maniguetas					2		X		
Sillín					1		X		

Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R
Tragaluces	0				Llave encendido	1				Monofono	0			
Luces led	0				Kit Herramientas	0								
Maletero	1				Sirena	0								
cable poder	0													

Estado General	Pintura:	Estructura:
	Deteriorada por uso	Deteriorada por uso

IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		Cargo
Nombre (Quien emite concepto)	Firma	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:

C: Cantidad D: Deteriorado
B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO MOTOCICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	SUZUKI	MOTOCICLETA	2019	DR-X 200

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	OFT33E	9FSSH42A3KC029849	H402-238825

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo en cuenta la Resolución número 05884 DEL 27-12-2019, *"Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia"*. Se da diagnostico toda vez que el equipo automotor cumple con la vida útil y además cuenta con más de cuatro meses en estado fuera de servicio.
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
10/06/2019	5	7	13.100.416,00	

Descripción de daño o mejora

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		1		X		
Guardabarros	1		X		1			X	
Luces	1		X		1		X		

Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	1		X		1		X		
Rompe vientos					0				
Retrovisores					2				
Manubrio mando luces y acelerador					1		X		
Panel de control (tacómetro velocímetro)					1		X		
Kit arrastre (piñón, plato y cadena)					1		X		
Batería.					1				
Apoya pies					4		X		
tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Maniguetas					2		X		
Sillín					1		X		

Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R
Tragaluces	0				Llave encendido	1				Monofono	0			
Luces led	0				Kit Herramientas	0								
Maletero	1				Sirena	0								
cable poder	0													

Estado General		
	Pintura: Deteriorada por uso	**Estructura:** Deteriorada por uso

		Cargo
IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		
Nombre (Quien emite concepto)	**Firma**	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:	C: Cantidad D: Deteriorado B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO MOTOCICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	SUZUKI	MOTOCICLETA	2019	DR-X 200

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	OFT34E	9FSSH42AXKC029850	H402-238820

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?		
CAUSA		**Descripción**
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo en cuenta la Resolución número 05884 DEL 27-12-2019, *"Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia"*. Se da diagnostico toda vez que el equipo automotor cumple con la vida útil y además cuenta con más de cuatro meses en estado fuera de servicio.
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?		
Razón		**Descripción**
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO				
Fecha adquisición	**Años de vida útil**	**Años de Uso**	**Valor Adquisición**	**KILOMETRAJE**
10/06/2019	5	7	**13.100.416,00**	
Descripción de daño o mejora				

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		1		X		
Guardabarros	1		X		1			X	
Luces	1		X		1		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	1		X		1		X		
Rompe vientos					0				
Retrovisores					2				
Manubrio mando luces y acelerador					1		X		
Panel de control (tacómetro velocímetro)					1		X		
Kit arrastre (piñón, plato y cadena)					1		X		
Batería.					1				
Apoya pies					4		X		
tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Maniguetas					2		X		
Sillín					1		X		

Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R
Tragaluces	0				Llave encendido	1				Monofono	0			
Luces led	0				Kit Herramientas	0								
Maletero	1				Sirena	0								
cable poder	0													

Estado General	Pintura:	Estructura:
	Deteriorada por uso	Deteriorada por uso

		Cargo
IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		
Nombre (Quien emite concepto)	Firma	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:	C: Cantidad	D: Deteriorado
	B: Buen estado	R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO MOTOCICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	SUZUKI	MOTOCICLETA	2019	DR-X 200

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	OFT38E	9FSSH42A7KC029854	H402-238831

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?		
CAUSA		**Descripción**
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo en cuenta la Resolución número 05884 DEL 27-12-2019, *"Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia"*. Se da diagnostico toda vez que el equipo automotor cumple con la vida útil y además cuenta con más de cuatro meses en estado fuera de servicio.
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?		
Razón		**Descripción**
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO				
Fecha adquisición	**Años de vida útil**	**Años de Uso**	**Valor Adquisición**	**KILOMETRAJE**
10/06/2019	5	7	**13.100.416,00**	
Descripción de daño o mejora				

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL POLICIA NACIONAL METROPOLITANA DE BOGOTA	DOCUMENTO NO CONTROLADO

LISTADO DE VERIFICACIÓN									
Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		1		X		
Guardabarros	1		X		1			X	
Luces	1		X		1		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	1		X		1		X		
Rompe vientos					0				
Retrovisores					2				
Manubrio mando luces y acelerador					1		X		
Panel de control (tacómetro velocímetro)					1		X		
Kit arrastre (piñón, plato y cadena)					1		X		
Batería.					1				
Apoya pies					4		X		
tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Maniguetas					2		X		
Sillín					1		X		

Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R
Tragaluces	0				Llave encendido	1				Monofono	0			
Luces led	0				Kit Herramientas	0								
Maletero	1				Sirena	0								
cable poder	0													

Estado General	Pintura:	Estructura:
	Deteriorada por uso	Deteriorada por uso

IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		Cargo
Nombre (Quien emite concepto)	Firma	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:	C: Cantidad D: Deteriorado B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO MOTOCICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	SUZUKI	MOTOCICLETA	2019	DR-X 200

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	OFT39E	9FSSH42A9KC029855	H402-238826

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo en cuenta la Resolución número 05884 DEL 27-12-2019, *"Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia"*. Se da diagnostico toda vez que el equipo automotor cumple con la vida útil y además cuenta con más de cuatro meses en estado fuera de servicio.
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
10/06/2019	5	7	13.100.416,00	

Descripción de daño o mejora

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		1		X		
Guardabarros	1		X		1			X	
Luces	1		X		1		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	1		X		1		X		
Rompe vientos					0				
Retrovisores					2				
Manubrio mando luces y acelerador					1		X		
Panel de control (tacómetro velocímetro)					1		X		
Kit arrastre (piñón, plato y cadena)					1		X		
Batería.					1				
Apoya pies					4		X		
tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Manigueta s					2		X		
Sillín					1		X		

Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R
Tragaluces	0				Llave encendido	1				Monofono	0			
Luces led	0				Kit Herramientas	0								
Maletero	1				Sirena	0								
cable poder	0													

Estado General

Pintura:
Deteriorada por uso

Estructura:
Deteriorada por uso

IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		Cargo
Nombre (Quien emite concepto)	Firma	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:

C: Cantidad D: Deteriorado
B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO MOTOCICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	SUZUKI	MOTOCICLETA	2019	DR-X 200

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	OFT40E	9FSSH42A0KC029856	H402-238821

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?		
CAUSA		**Descripción**
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo en cuenta la Resolución número 05884 DEL 27-12-2019, *"Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia"*. Se da diagnostico toda vez que el equipo automotor cumple con la vida útil y además cuenta con más de cuatro meses en estado fuera de servicio.
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?		
Razón		**Descripción**
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO				
Fecha adquisición	**Años de vida útil**	**Años de Uso**	**Valor Adquisición**	**KILOMETRAJE**
10/06/2019	5	7	**13.100.416,00**	
Descripción de daño o mejora				

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		1		X		
Guardabarros	1		X		1			X	
Luces	1		X		1		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	1		X		1		X		
Rompe vientos					0				
Retrovisores					2				
Manubrio mando luces y acelerador					1		X		
Panel de control (tacómetro velocímetro)					1		X		
Kit arrastre (piñón, plato y cadena)					1		X		
Batería.					1				
Apoya pies					4		X		
tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Maniguetas					2		X		
Sillín					1		X		

Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R
Tragaluces	0				Llave encendido	1				Monofono	0			
Luces led	0				Kit Herramientas	0								
Maletero	1				Sirena	0								
cable poder	0													

Estado General

Pintura:
Deteriorada por uso

Estructura:
Deteriorada por uso

IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		**Cargo**
Nombre (Quien emite concepto)	**Firma**	Perito

Documentación Anexa en____Folios:

C: Cantidad D: Deteriorado
B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO MOTOCICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	SUZUKI	MOTOCICLETA	2019	DR-X 200

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	OFT41E	9FSSH42A2KC029857	H402-238847

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo en cuenta la Resolución número 05884 DEL 27-12-2019, "*Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia*". Se da diagnostico toda vez que el equipo automotor cumple con la vida útil y además cuenta con más de cuatro meses en estado fuera de servicio.
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
10/06/2019	5	7	13.100.416,00	

Descripción de daño o mejora

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL POLICIA NACIONAL METROPOLITANA DE BOGOTA	DOCUMENTO NO CONTROLADO

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		1		X		
Guardabarros	1		X		1			X	
Luces	1		X		1		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	1		X		1		X		
Rompe vientos					0				
Retrovisores					2				
Manubrio mando luces y acelerador					1		X		
Panel de control (tacómetro velocímetro)					1		X		
Kit arrastre (piñón, plato y cadena)					1		X		
Batería					1				
Apoya pies					4		X		
tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Maniguetas					2		X		
Sillín					1		X		

Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R
Tragaluces	0				Llave encendido	1				Monofono	0			
Luces led	0				Kit Herramientas	0								
Maletero	1				Sirena	0								
cable poder	0													

Estado General	Pintura:	Estructura:
	Deteriorada por uso	Deteriorada por uso

IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		Cargo
Nombre (Quien emite concepto)	Firma	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:	C: Cantidad B: Buen estado	D: Deteriorado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO MOTOCICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	SUZUKI	MOTOCICLETA	2019	DR-X 200

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	OFS49E	9FSSH42A6KC029926	H402-238898

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?		
CAUSA		**Descripción**
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo en cuenta la Resolución número 05884 DEL 27-12-2019, *"Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia"*. Se da diagnostico toda vez que el equipo automotor cumple con la vida útil y además cuenta con más de cuatro meses en estado fuera de servicio.
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?		
Razón		**Descripción**
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO				
Fecha adquisición	**Años de vida útil**	**Años de Uso**	**Valor Adquisición**	**KILOMETRAJE**
10/06/2019	5	7	**13.100.416,00**	
Descripción de daño o mejora				

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		1		X		
Guardabarros	1		X		1			X	
Luces	1		X		1		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	1		X		1		X		
Rompe vientos					0				
Retrovisores					2				
Manubrio mando luces y acelerador					1		X		
Panel de control (tacómetro velocímetro)					1		X		
Kit arrastre (piñón, plato y cadena)					1		X		
Batería.					1				
Apoya pies					4		X		
tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Maniguetas					2		X		
Sillín					1		X		

Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R
Tragaluces	0				Llave encendido	1				Monofono	0			
Luces led	0				Kit Herramientas	0								
Maletero	1				Sirena	0								
cable poder	0													

Estado General

Pintura:
Deteriorada por uso

Estructura:
Deteriorada por uso

IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		Cargo
Nombre (Quien emite concepto)	Firma	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:

C: Cantidad D: Deteriorado
B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO MOTOCICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	SUZUKI	MOTOCICLETA	2019	DR-X 200

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	OFS52E	9FSSH42A1KC029929	H402-239174

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo en cuenta la Resolución número 05884 DEL 27-12-2019, *"Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia"*. Se da diagnostico toda vez que el equipo automotor cumple con la vida útil y además cuenta con más de cuatro meses en estado fuera de servicio.
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
10/06/2019	5	7	13.100.416,00	

Descripción de daño o mejora

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		1		X		
Guardabarros	1		X		1			X	
Luces	1		X		1		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	1		X		1		X		
Rompe vientos					0				
Retrovisores					2				
Manubrio mando luces y acelerador					1		X		
Panel de control (tacómetro velocímetro)					1		X		
Kit arrastre (piñón, plato y cadena)					1		X		
Batería.					1				
Apoya pies					4		X		
tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Manigueta s					2		X		
Sillin					1		X		

Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R
Tragaluces	0				Llave encendido	1				Monofono	0			
Luces led	0				Kit Herramientas	0								
Maletero	1				Sirena	0								
cable poder	0													

Estado General

Pintura:
Deteriorada por uso

Estructura:
Deteriorada por uso

		Cargo
IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		
Nombre (Quien emite concepto)	**Firma**	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:

C: Cantidad D: Deteriorado
B: Buen estado R: Roto

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **POLICIA NACIONAL** **METROPOLITANA DE BOGOTA**	**DOCUMENTO NO CONTROLADO**

CONCEPTO TECNICO MOTOCICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	SUZUKI	MOTOCICLETA	2019	DR-X 200

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	OFS53E	9FSSH42A8KC029930	H402-239169

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?		
CAUSA		**Descripción**
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo en cuenta la Resolución número 05884 DEL 27-12-2019, *"Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia"*. Se da diagnostico toda vez que el equipo automotor cumple con la vida útil y además cuenta con más de cuatro meses en estado fuera de servicio.
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?		
Razón		**Descripción**
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO				
Fecha adquisición	**Años de vida útil**	**Años de Uso**	**Valor Adquisición**	**KILOMETRAJE**
10/06/2019	5	7	**13.100.416,00**	
Descripción de daño o mejora				

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		1		X		
Guardabarros	1		X		1			X	
Luces	1		X		1		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	1		X		1		X		
Rompe vientos					0				
Retrovisores					2				
Manubrio mando luces y acelerador					1		X		
Panel de control (tacómetro velocímetro)					1		X		
Kit arrastre (piñón, plato y cadena)					1		X		
Batería.					1				
Apoya pies					4		X		
tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Maniguetas					2		X		
Sillín					1		X		

Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R
Tragaluces	0				Llave encendido	1				Monofono	0			
Luces led	0				Kit Herramientas	0								
Maletero	1				Sirena	0								
cable poder	0													

Estado General

Pintura:
Deteriorada por uso

Estructura:
Deteriorada por uso

		Cargo
IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		
Nombre (Quien emite concepto)	**Firma**	Perito

Documentación Anexa en____Folios:

C: Cantidad D: Deteriorado
B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO MOTOCICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Linea
BOGOTA 07-02-2026	SUZUKI	MOTOCICLETA	2019	DR-X 200

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	OFS56E	9FSSH42A3KC029933	H402-239154

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?		
CAUSA		**Descripción**
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo en cuenta la Resolución número 05884 DEL 27-12-2019, *"Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia"*. Se da diagnostico toda vez que el equipo automotor cumple con la vida útil y además cuenta con más de cuatro meses en estado fuera de servicio.
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?		
Razón		**Descripción**
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO				
Fecha adquisición	**Años de vida útil**	**Años de Uso**	**Valor Adquisición**	**KILOMETRAJE**
10/06/2019	5	7	**13.100.416,00**	
Descripción de daño o mejora				

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL POLICIA NACIONAL METROPOLITANA DE BOGOTA	DOCUMENTO NO CONTROLADO

LISTADO DE VERIFICACIÓN									
Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		1		X		
Guardabarros	1		X		1			X	
Luces	1		X		1		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	1		X		1		X		
Rompe vientos					0				
Retrovisores					2				
Manubrio mando luces y acelerador					1		X		
Panel de control (tacómetro velocímetro)					1		X		
Kit arrastre (piñón, plato y cadena)					1		X		
Batería.					1				
Apoya pies					4		X		
tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Manigueta s					2		X		
Sillín					1		X		

Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R
Tragaluces	0				Llave encendido	1				Monofono	0			
Luces led	0				Kit Herramientas	0								
Maletero	1				Sirena	0								
cable poder	0													

Estado General		
	Pintura: Deteriorada por uso	**Estructura:** Deteriorada por uso

IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		**Cargo**
Nombre (Quien emite concepto)	Firma	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:	C: Cantidad D: Deteriorado B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO MOTOCICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	SUZUKI	MOTOCICLETA	2019	DR-X 200

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	OFS59E	9FSSH42A9KC029936	H402-239170

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo en cuenta la Resolución número 05884 DEL 27-12-2019, *"Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia"*. Se da diagnostico toda vez que el equipo automotor cumple con la vida útil y además cuenta con más de cuatro meses en estado fuera de servicio.
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
11/06/2019	5	7	13.100.416,00	

Descripción de daño o mejora

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		1		X		
Guardabarros	1		X		1			X	
Luces	1		X		1		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	1		X		1		X		
Rompe vientos					0				
Retrovisores					2				
Manubrio mando luces y acelerador					1		X		
Panel de control (tacómetro velocímetro)					1		X		
Kit arrastre (piñón, plato y cadena)					1		X		
Batería.					1				
Apoya pies					4		X		
tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Maniguetas					2		X		
Sillín					1		X		

Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R
Tragaluces	0				Llave encendido	1				Monofono	0			
Luces led	0				Kit Herramientas	0								
Maletero	1				Sirena	0								
cable poder	0													

Estado General

Pintura:
Deteriorada por uso

Estructura:
Deteriorada por uso

		Cargo
IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		
Nombre (Quien emite concepto)	**Firma**	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:

C: Cantidad D: Deteriorado
B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO MOTOCICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Linea
BOGOTA 07-02-2026	YAMAHA	MOTOCICLETA	2019	XTZ 250

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	OFZ73E	9FKDG2811K2015669	G3F2E015669

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo en cuenta la Resolución número 05884 DEL 27-12-2019, *"Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia"*. Se da diagnostico toda vez que el equipo automotor cumple con la vida útil y además cuenta con más de cuatro meses en estado fuera de servicio.
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
15/06/2019	5	7	17.401.472,00	

Descripción de daño o mejora

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		1		X		
Guardabarros	1		X		1			X	
Luces	1		X		1		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	1		X		1		X		
Rompe vientos					0				
Retrovisores					2				
Manubrio mando luces y acelerador					1		X		
Panel de control (tacómetro velocímetro)					1		X		
Kit arrastre (piñón, plato y cadena)					1		X		
Batería.					1				
Apoya pies					4		X		
tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Maniguetas					2		X		
Sillín					1		X		

Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R
Tragaluces	0				Llave encendido	1				Monofono	0			
Luces led	0				Kit Herramientas	0								
Maletero	1				Sirena	0								
cable poder	0													

Estado General

Pintura:
Deteriorada por uso

Estructura:
Deteriorada por uso

		Cargo
IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		
Nombre (Quien emite concepto)	Firma	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:

C: Cantidad D: Deteriorado
B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO MOTOCICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	SUZUKI	MOTOCICLETA	2019	DR-X 200

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	OFR36E	9FSSH42A9KC029788	H402-238777

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo en cuenta la Resolución número 05884 DEL 27-12-2019, *"Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia"*. Se da diagnostico toda vez que el equipo automotor cumple con la vida útil y además cuenta con más de cuatro meses en estado fuera de servicio.
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
15/06/2019	5	7	13.100.416,00	

Descripción de daño o mejora

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		1		X		
Guardabarros	1		X		1			X	
Luces	1		X		1		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	1		X		1		X		
Rompe vientos					0				
Retrovisores					2				
Manubrio mando luces y acelerador					1		X		
Panel de control (tacómetro velocímetro)					1		X		
Kit arrastre (piñón, plato y cadena)					1		X		
Batería.					1				
Apoya pies					4		X		
tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Maniguetas					2		X		
Sillin					1		X		

Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R
Tragaluces	0				Llave encendido	1				Monofono	0			
Luces led	0				Kit Herramientas	0								
Maletero	1				Sirena	0								
cable poder	0													

Estado General	Pintura:	Estructura:
	Deteriorada por uso	Deteriorada por uso

		Cargo
IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		
Nombre (Quien emite concepto)	Firma	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:

C: Cantidad D: Deteriorado
B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO MOTOCICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	SUZUKI	MOTOCICLETA	2019	DR-X 200

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	OFR37E	9FSSH42A0KC029789	H402-238762

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo en cuenta la Resolución número 05884 DEL 27-12-2019, *"Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia"*. Se da diagnostico toda vez que el equipo automotor cumple con la vida útil y además cuenta con más de cuatro meses en estado fuera de servicio.
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
15/06/2019	5	7	13.100.416,00	

Descripción de daño o mejora

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		1		X		
Guardabarros	1		X		1			X	
Luces	1		X		1		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	1		X		1		X		
Rompe vientos					0				
Retrovisores					2				
Manubrio mando luces y acelerador					1		X		
Panel de control (tacómetro velocímetro)					1		X		
Kit arrastre (piñón, plato y cadena)					1		X		
Batería.					1				
Apoya pies					4		X		
tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Maniguetas					2		X		
Sillín					1		X		

Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R
Tragaluces	0				Llave encendido	1				Monofono	0			
Luces led	0				Kit Herramientas	0								
Maletero	1				Sirena	0								
cable poder	0													

Estado General

Pintura:
Deteriorada por uso

Estructura:
Deteriorada por uso

IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		Cargo
Nombre (Quien emite concepto)	**Firma**	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:

C: Cantidad D: Deteriorado
B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO MOTOCICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	SUZUKI	MOTOCICLETA	2019	DR-X 200

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	OFR43E	9FSSH42A6KC029795	H402-238761

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo en cuenta la Resolución número 05884 DEL 27-12-2019, *"Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia"*. Se da diagnostico toda vez que el equipo automotor cumple con la vida útil y además cuenta con más de cuatro meses en estado fuera de servicio.
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
15/06/2019	5	7	13.100.416,00	

Descripción de daño o mejora

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		1		X		
Guardabarros	1		X		1			X	
Luces	1		X		1		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	1		X		1		X		
Rompe vientos					0				
Retrovisores					2				
Manubrio mando luces y acelerador					1		X		
Panel de control (tacómetro velocímetro)					1		X		
Kit arrastre (piñón, plato y cadena)					1		X		
Batería.					1				
Apoya pies					4		X		
tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Maniguetas					2		X		
Sillín					1		X		

Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R
Tragaluces	0				Llave encendido	1				Monofono	0			
Luces led	0				Kit Herramientas	0								
Maletero	1				Sirena	0								
cable poder	0													

Estado General

Pintura:
Deteriorada por uso

Estructura:
Deteriorada por uso

IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		Cargo
Nombre (Quien emite concepto)	Firma	Perito

Documentación Anexa en____Folios:

C: Cantidad D: Deteriorado
B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO MOTOCICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	SUZUKI	MOTOCICLETA	2019	DR-X 200

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	OFR51E	9FSSH42A1KC029803	H402-238760

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo en cuenta la Resolución número 05884 DEL 27-12-2019, *"Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia"*. Se da diagnostico toda vez que el equipo automotor cumple con la vida útil y además cuenta con más de cuatro meses en estado fuera de servicio.
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
16/06/2019	5	7	13.100.416,00	

Descripción de daño o mejora

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		1		X		
Guardabarros	1		X		1			X	
Luces	1		X		1		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	1		X		1		X		
Rompe vientos					0				
Retrovisores					2				
Manubrio mando luces y acelerador					1		X		
Panel de control (tacómetro velocímetro)					1		X		
Kit arrastre (piñón, plato y cadena)					1		X		
Batería.					1				
Apoya pies					4		X		
tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Maniguetas					2		X		
Sillín					1		X		

Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R
Tragaluces	0				Llave encendido	1				Monofono	0			
Luces led	0				Klt Herramientas	0								
Maletero	1				Sirena	0								
cable poder	0													

Estado General

PIntura:
Deteriorada por uso

Estructura:
Deteriorada por uso

		Cargo
IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		
Nombre (Quien emite concepto)	**Firma**	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:

C: Cantidad D: Deteriorado
B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO MOTOCICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	SUZUKI	MOTOCICLETA	2019	DR-X 200

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	OFR52E	9FSSH42A3KC029804	H402-238765

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo en cuenta la Resolución número 05884 DEL 27-12-2019, *"Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia"*. Se da diagnostico toda vez que el equipo automotor cumple con la vida útil y además cuenta con más de cuatro meses en estado fuera de servicio.
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
16/06/2019	5	7	13.100.416,00	

Descripción de daño o mejora

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		1		X		
Guardabarros	1		X		1			X	
Luces	1		X		1		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	1		X		1		X		
Rompe vientos					0				
Retrovisores					2				
Manubrio mando luces y acelerador					1		X		
Panel de control (tacómetro velocímetro)					1		X		
Kit arrastre (piñón, plato y cadena)					1		X		
Batería.					1				
Apoya pies					4		X		
tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Manigueta s					2		X		
Sillín					1		X		

Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R
Tragaluces	0				Llave encendido	1				Monofono	0			
Luces led	0				Kit Herramientas	0								
Maletero	1				Sirena	0								
cable poder	0													

Estado General

Pintura:
Deteriorada por uso

Estructura:
Deteriorada por uso

IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		Cargo
Nombre (Quien emite concepto)	Firma	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:

C: Cantidad D: Deteriorado
B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO MOTOCICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	SUZUKI	MOTOCICLETA	2019	DR-X 200

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	OFR61E	9FSSH42A4KC029813	H402-238853

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo en cuenta la Resolución número 05884 DEL 27-12-2019, *"Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia"*. Se da diagnostico toda vez que el equipo automotor cumple con la vida útil y además cuenta con más de cuatro meses en estado fuera de servicio.
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
16/06/2019	5	7	13.100.416,00	

Descripción de daño o mejora

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		1		X		
Guardabarros	1		X		1			X	
Luces	1		X		1		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	1		X		1		X		
Rompe vientos					0				
Retrovisores					2				
Manubrio mando luces y acelerador					1		X		
Panel de control (tacómetro velocímetro)					1		X		
Kit arrastre (piñón, plato y cadena)					1		X		
Batería.					1				
Apoya pies					4		X		
tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Maniguetas					2		X		
Sillín					1		X		

Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R
Tragaluces	0				Llave encendido	1				Monofono	0			
Luces led	0				Kit Herramientas	0								
Maletero	1				Sirena	0								
cable poder	0													

Estado General

Pintura:
Deteriorada por uso

Estructura:
Deteriorada por uso

IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		Cargo
Nombre (Quien emite concepto)	Firma	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:

C: Cantidad D: Deteriorado
B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO MOTOCICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	SUZUKI	MOTOCICLETA	2019	DR-X 200

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	OFR66E	9FSSH42A3KC029818	H402-238868

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo en cuenta la Resolución número 05884 DEL 27-12-2019, *"Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia"*. Se da diagnostico toda vez que el equipo automotor cumple con la vida útil y además cuenta con más de cuatro meses en estado fuera de servicio.
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
17/06/2019	5	7	13.100.416,00	

Descripción de daño o mejora

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		1		X		
Guardabarros	1		X		1			X	
Luces	1		X		1		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	1		X		1		X		
Rompe vientos					0				
Retrovisores					2				
Manubrio mando luces y acelerador					1		X		
Panel de control (tacómetro velocimetro)					1		X		
Kit arrastre (piñón, plato y cadena)					1		X		
Batería.					1				
Apoya pies					4		X		
tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Maniguetas					2		X		
Sillin					1		X		

Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R
Tragaluces	0				Llave encendido	1				Monofono	0			
Luces led	0				Kit Herramientas	0								
Maletero	1				Sirena	0								
cable poder	0													

Estado General		
	Pintura: Deteriorada por uso	**Estructura:** Deteriorada por uso

IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		**Cargo**
Nombre (Quien emite concepto)	**Firma**	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:

C: Cantidad D: Deteriorado
B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO MOTOCICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	HONDA	MOTOCICLETA	2019	XRE300

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	OFZ05E	9C2ND1210JR760066	ND12E1J760075

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo en cuenta la Resolución número 05884 DEL 27-12-2019, *"Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia"*. Se da diagnostico toda vez que el equipo automotor cumple con la vida útil y además cuenta con más de cuatro meses en estado fuera de servicio.
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
17/06/2019	5	7	17.566.700,00	

Descripción de daño o mejora

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		1		X		
Guardabarros	1		X		1			X	
Luces	1		X		1		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	1		X		1		X		
Rompe vientos					0				
Retrovisores					2				
Manubrio mando luces y acelerador					1		X		
Panel de control (tacómetro velocímetro)					1		X		
Kit arrastre (piñón, plato y cadena)					1		X		
Batería.					1				
Apoya pies					4		X		
tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Maniguetas					2		X		
Sillín					1		X		

Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R
Tragaluces	0				Llave encendido	1				Monofono	0			
Luces led	0				Kit Herramientas	0								
Maletero	1				Sirena	0								
cable poder	0													

Estado General

Pintura:
Deteriorada por uso

Estructura:
Deteriorada por uso

		Cargo
IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		
Nombre (Quien emite concepto)	Firma	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:

C: Cantidad D: Deteriorado
B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO MOTOCICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Linea
BOGOTA 07-02-2026	SUZUKI	MOTOCICLETA	2019	DR-X 200

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	OFT63E	9FSSH42A6KC029831	H402-238850

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo en cuenta la Resolución número 05884 DEL 27-12-2019, *"Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia"*. Se da diagnostico toda vez que el equipo automotor cumple con la vida útil y además cuenta con más de cuatro meses en estado fuera de servicio.
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
21/06/2019	5	7	13.100.416,00	

Descripción de daño o mejora

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		1		X		
Guardabarros	1		X		1			X	
Luces	1		X		1		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	1		X		1		X		
Rompe vientos					0				
Retrovisores					2				
Manubrio mando luces y acelerador					1		X		
Panel de control (tacómetro velocímetro)					1		X		
Kit arrastre (piñón, plato y cadena)					1		X		
Batería.					1				
Apoya pies					4		X		
tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Maniguetas					2		X		
Sillín					1		X		

Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R
Tragaluces	0				Llave encendido	1				Monofono	0			
Luces led	0				Kit Herramientas	0								
Maletero	1				Sirena	0								
cable poder	0													

Estado General

Pintura:
Deteriorada por uso

Estructura:
Deteriorada por uso

		Cargo
IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		
Nombre (Quien emite concepto)	**Firma**	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:

C: Cantidad D: Deteriorado
B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO MOTOCICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	SUZUKI	MOTOCICLETA	2019	DR-X 200

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	OFX43E	9FSSH42A7KC029563	H402-238346

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo en cuenta la Resolución número 05884 DEL 27-12-2019, *"Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia"*. Se da diagnostico toda vez que el equipo automotor cumple con la vida útil y además cuenta con más de cuatro meses en estado fuera de servicio.
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
1/08/2019	5	7	13.210.814,00	

Descripción de daño o mejora

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		1		X		
Guardabarros	1		X		1			X	
Luces	1		X		1		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	1		X		1		X		
Rompe vientos					0				
Retrovisores					2				
Manubrio mando luces y acelerador					1		X		
Panel de control (tacómetro velocímetro)					1		X		
Kit arrastre (piñón, plato y cadena)					1		X		
Batería.					1				
Apoya pies					4		X		
tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Maniguetas					2		X		
Sillín					1		X		

Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R
Tragaluces	0				Llave encendido	1				Monofono	0			
Luces led	0				Kit Herramientas	0								
Maletero	1				Sirena	0								
cable poder	0													

Estado General

Pintura:
Deteriorada por uso

Estructura:
Deteriorada por uso

IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		Cargo
Nombre (Quien emite concepto)	**Firma**	Perito

Documentación Anexa en____Folios:

C: Cantidad D: Deteriorado
B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO MOTOCICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	SUZUKI	MOTOCICLETA	2019	DR-X 200

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	OFX38E	9FSSH42A6KC029568	H402-238326

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo en cuenta la Resolución número 05884 DEL 27-12-2019, *"Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia"*. Se da diagnostico toda vez que el equipo automotor cumple con la vida útil y además cuenta con más de cuatro meses en estado fuera de servicio.
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
2/08/2019	5	7	13.210.814,00	

Descripción de daño o mejora

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		1		X		
Guardabarros	1		X		1			X	
Luces	1		X		1		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	1		X		1		X		
Rompe vientos					0				
Retrovisores					2				
Manubrio mando luces y acelerador					1		X		
Panel de control (tacómetro velocímetro)					1		X		
Kit arrastre (piñón, plato y cadena)					1		X		
Batería.					1				
Apoya pies					4		X		
tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Manigueta s					2		X		
Sillín					1		X		

Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R
Tragaluces	0				Llave encendido	1				Monofono	0			
Luces led	0				Kit Herramientas	0								
Maletero	1				Sirena	0								
cable poder	0													

Estado General	Pintura:	Estructura:
	Deteriorada por uso	Deteriorada por uso

IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		Cargo
Nombre (Quien emite concepto)	**Firma**	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:	C: Cantidad	D: Deteriorado
	B: Buen estado	R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO MOTOCICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	SUZUKI	MOTOCICLETA	2019	DR-X 200

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	OFX38E	9FSSH42A6KC029568	H402-238326

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo en cuenta la Resolución número 05884 DEL 27-12-2019, *"Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia"*. Se da diagnostico toda vez que el equipo automotor cumple con la vida útil y además cuenta con más de cuatro meses en estado fuera de servicio.
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios Institucionales		

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
2/08/2019	5	7	13.210.814,00	

Descripción de daño o mejora

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		1		X		
Guardabarros	1		X		1			X	
Luces	1		X		1		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	1		X		1		X		
Rompe vientos					0				
Retrovisores					2				
Manubrio mando luces y acelerador					1		X		
Panel de control (tacómetro velocímetro)					1		X		
Kit arrastre (piñón, plato y cadena)					1		X		
Batería.					1				
Apoya pies					4		X		
tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Maniguetas					2		X		
Sillín					1		X		

Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R
Tragaluces	0				Llave encendido	1				Monofono	0			
Luces led	0				Kit Herramientas	0								
Maletero	1				Sirena	0								
cable poder	0													

Estado General

Pintura:
Deteriorada por uso

Estructura:
Deteriorada por uso

IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		Cargo
Nombre (Quien emite concepto)	Firma	Perito

Documentación Anexa en_____Follos:

C: Cantidad D: Deteriorado
B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO MOTOCICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	HONDA	MOTOCICLETA	2018	XRE300

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	OFY68E	9C2ND1210JR751032	ND12E1J751038

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo en cuenta la Resolución número 05884 DEL 27-12-2019, *"Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia"*. Se da diagnostico toda vez que el equipo automotor cumple con la vida útil y además cuenta con más de cuatro meses en estado fuera de servicio.
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
2/08/2019	5	7	17.959.900,00	

Descripción de daño o mejora

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		1		X		
Guardabarros	1		X		1			X	
Luces	1		X		1		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	1		X		1		X		
Rompe vientos					0				
Retrovisores					2				
Manubrio mando luces y acelerador					1		X		
Panel de control (tacómetro velocímetro)					1		X		
Kit arrastre (piñón, plato y cadena)					1		X		
Batería.					1				
Apoya pies					4		X		
tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Maniguetas					2		X		
Sillín					1		X		

Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R
Tragaluces	0				Llave encendido	1				Monofono	0			
Luces led	0				Kit Herramientas	0								
Maletero	1				Sirena	0								
cable poder	0													

Estado General

Pintura:
Deteriorada por uso

Estructura:
Deteriorada por uso

IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		**Cargo**
Nombre (Quien emite concepto)	**Firma**	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:

C: Cantidad D: Deteriorado
B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO MOTOCICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	SUZUKI	MOTOCICLETA	2019	DR-X 200

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	OFR82E	9FSSH42A5KC029772	H402-238608

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo en cuenta la Resolución número 05884 DEL 27-12-2019, *"Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia"*. Se da diagnostico toda vez que el equipo automotor cumple con la vida útil y además cuenta con más de cuatro meses en estado fuera de servicio.
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
27/07/2019	5	7	13.100.416,00	

Descripción de daño o mejora

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		1		X		
Guardabarros	1		X		1			X	
Luces	1		X		1		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	1		X		1		X		
Rompe vientos					0				
Retrovisores					2				
Manubrio mando luces y acelerador					1		X		
Panel de control (tacómetro velocímetro)					1		X		
Kit arrastre (piñón, plato y cadena)					1		X		
Bateria.					1				
Apoya pies					4		X		
tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Maniguetas					2		X		
Sillín					1		X		

Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R
Tragaluces	0				Llave encendido	1				Monofono	0			
Luces led	0				Kit Herramientas	0								
Maletero	1				Sirena	0								
cable poder	0													

Estado General	Pintura:	Estructura:
	Deteriorada por uso	Deteriorada por uso

		Cargo
IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		
Nombre (Quien emite concepto)	Firma	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:	C: Cantidad	D: Deteriorado
	B: Buen estado	R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO MOTOCICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	SUZUKI	MOTOCICLETA	2019	DR-X 200

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	OFR69E	9FSSH42A0KC029775	H402-238797

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo en cuenta la Resolución número 05884 DEL 27-12-2019, *"Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia"*. Se da diagnostico toda vez que el equipo automotor cumple con la vida útil y además cuenta con más de cuatro meses en estado fuera de servicio.
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
27/07/2019	5	7	13.100.416,00	

Descripción de daño o mejora

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		1		X		
Guardabarros	1		X		1			X	
Luces	1		X		1		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	1		X		1		X		
Rompe vientos					0				
Retrovisores					2				
Manubrio mando luces y acelerador					1		X		
Panel de control (tacómetro velocímetro)					1		X		
Kit arrastre (piñón, plato y cadena)					1		X		
Batería.					1				
Apoya pies					4		X		
tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Manigueta s					2		X		
Sillín					1		X		

Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R
Tragaluces	0				Llave encendido	1				Monofono	0			
Luces led	0				Kit Herramientas	0								
Maletero	1				Sirena	0								
cable poder	0													

Estado General

Pintura:
Deteriorada por uso

Estructura:
Deteriorada por uso

IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		Cargo
Nombre (Quien emite concepto)	**Firma**	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:

C: Cantidad D: Deteriorado
B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO MOTOCICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	SUZUKI	MOTOCICLETA	2019	DR-X 200

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	OFR70E	9FSSH42A2KC029776	H402-238792

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo en cuenta la Resolución número 05884 DEL 27-12-2019, *"Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia"*. Se da diagnostico toda vez que el equipo automotor cumple con la vida útil y además cuenta con más de cuatro meses en estado fuera de servicio.
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios Institucionales		

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
27/07/2019	5	7	13.100.416,00	

Descripción de daño o mejora

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		1		X		
Guardabarros	1		X		1			X	
Luces	1		X		1		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	1		X		1		X		
Rompe vientos					0				
Retrovisores					2				
Manubrio mando luces y acelerador					1		X		
Panel de control (tacómetro velocímetro)					1		X		
Kit arrastre (piñón, plato y cadena)					1		X		
Batería.					1				
Apoya pies					4		X		
tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Maniguetas					2		X		
Sillín					1		X		

Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R
Tragaluces	0				Llave encendido	1				Monofono	0			
Luces led	0				Kit Herramientas	0								
Maletero	1				Sirena	0								
cable poder	0													

Estado General

Pintura:
Deteriorada por uso

Estructura:
Deteriorada por uso

IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		Cargo
Nombre (Quien emite concepto)	Firma	Perito

Documentación Anexa en____Folios:

C: Cantidad D: Deteriorado
B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO MOTOCICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	SUZUKI	MOTOCICLETA	2019	DR-X 200

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	OFR74E	9FSSH42A4KC029780	H402-238788

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?		
CAUSA		**Descripción**
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo en cuenta la Resolución número 05884 DEL 27-12-2019, *"Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia"*. Se da diagnostico toda vez que el equipo automotor cumple con la vida útil y además cuenta con más de cuatro meses en estado fuera de servicio.
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?		
Razón		**Descripción**
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO				
Fecha adquisición	**Años de vida útil**	**Años de Uso**	**Valor Adquisición**	**KILOMETRAJE**
27/07/2019	5	7	**13.100.416,00**	
Descripción de daño o mejora				

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		1		X		
Guardabarros	1		X		1			X	
Luces	1		X		1		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	1		X		1		X		
Rompe vientos					0				
Retrovisores					2				
Manubrio mando luces y acelerador					1		X		
Panel de control (tacómetro velocímetro)					1		X		
Kit arrastre (piñón, plato y cadena)					1		X		
Bateria					1				
Apoya pies					4		X		
tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Maniguetas					2		X		
Sillín					1		X		

Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R
Tragaluces	0				Llave encendido	1				Monofono	0			
Luces led	0				Kit Herramientas	0								
Maletero	1				Sirena	0								
cable poder	0													

Estado General	
	Pintura: Deteriorada por uso
	Estructura: Deteriorada por uso

		Cargo
IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		
Nombre (Quien emite concepto)	Firma	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:

C: Cantidad D: Deteriorado
B: Buen estado R: Roto

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **POLICIA NACIONAL** **METROPOLITANA DE BOGOTA**	**DOCUMENTO NO CONTROLADO**

CONCEPTO TECNICO MOTOCICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	SUZUKI	MOTOCICLETA	2019	DR-X 200

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	OFR79E	9FSSH42A3KC029785	H402-238782

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo en cuenta la Resolución número 05884 DEL 27-12-2019, *"Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia"*. Se da diagnostico toda vez que el equipo automotor cumple con la vida útil y además cuenta con más de cuatro meses en estado fuera de servicio.
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
27/07/2019	5	7	**13.100.416,00**	

Descripción de daño o mejora

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **POLICIA NACIONAL** **METROPOLITANA DE BOGOTA**	**DOCUMENTO NO CONTROLADO**

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		1		X		
Guardabarros	1		X		1			X	
Luces	1		X		1		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	1		X		1		X		
Rompe vientos					0				
Retrovisores					2				
Manubrio mando luces y acelerador					1		X		
Panel de control (tacómetro velocímetro)					1		X		
Kit arrastre (piñón, plato y cadena)					1		X		
Batería.					1				
Apoya pies					4		X		
tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Manigueta s					2		X		
Sillín					1		X		

Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R
Tragaluces	0				Llave encendido	1				Monofono	0			
Luces led	0				Kit Herramientas	0								
Maletero	1				Sirena	0								
cable poder	0													

Estado General	**Pintura:** Deteriorada por uso	**Estructura:** Deteriorada por uso

IT **CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER** **Nombre** (Quien emite concepto)	**Firma**	**Cargo** Perito

Documentación Anexa en_____Folios:	C: Cantidad B: Buen estado	D: Deteriorado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO MOTOCICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 15-02-2026	HONDA	MOTOCICLETA	2019	XRE300

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	OFQ83E	9C2ND1210KR750484	ND12E1K750488

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo encuenta la RESOLUCIÓN NÚMERO 05884 DEL 27-12-2019, Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia. Se da diagnostico por parte de un personal de ingenieros de la Secretaria de Seguridad, Convivencia y Justicia, los cuales realizan concepto de reintegro verificando el estado del componente de movilidad.
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
24/11/2019	5	7	17.856.200,00	

Descripción de daño o mejora

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		1		X		
Guardabarros	1		X		1			X	
Luces	1		X		1		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	1		X		1		X		
Rompe vientos					0				
Retrovisores					2				
Manubrio mando luces y acelerador					1		X		
Panel de control (tacómetro velocímetro)					1		X		
Kit arrastre (piñón, plato y cadena)					1		X		
Batería.					1				
Apoya pies					4		X		
tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Maniguetas					2		X		
Sillín					1		X		

Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R
Tragaluces	0				Llave encendido	1				Monofono	0			
Luces led	0				Kit Herramientas	0								
Maletero	1				Sirena	0								
cable poder	0													

Estado General

Pintura:
Deteriorada por uso

Estructura:
Deteriorada por uso

		Cargo
IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		
Nombre (Quien emite concepto)	**Firma**	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:

C: Cantidad D: Deteriorado
B: Buen estado R: Roto

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **POLICIA NACIONAL** **METROPOLITANA DE BOGOTA**	**DOCUMENTO NO CONTROLADO**

CONCEPTO TECNICO MOTOCICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	YAMAHA	MOTOCICLETA	2019	XTZ 250

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	OFR86E	9FKDG2814K2015682	G3F2E015682

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?		
CAUSA		**Descripción**
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo en cuenta la Resolución número 05884 DEL 27-12-2019, *"Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia"*. Se da diagnostico toda vez que el equipo automotor cumple con la vida útil y además cuenta con más de cuatro meses en estado fuera de servicio.
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?		
Razón		**Descripción**
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO				
Fecha adquisición	**Años de vida útil**	**Años de Uso**	**Valor Adquisición**	**KILOMETRAJE**
27/07/2019	5	7	**17.401.472,00**	
Descripción de daño o mejora				

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		1		X		
Guardabarros	1		X		1			X	
Luces	1		X		1		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	1		X		1		X		
Rompe vientos					0				
Retrovisores					2				
Manubrio mando luces y acelerador					1		X		
Panel de control (tacómetro velocímetro)					1		X		
Kit arrastre (piñón, plato y cadena)					1		X		
Batería					1				
Apoya pies					4		X		
tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Maniguetas					2		X		
Sillín					1		X		

Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R
Tragaluces	0				Llave encendido	1				Monofono	0			
Luces led	0				Kit Herramientas	0								
Maletero	1				Sirena	0								
cable poder	0													

Estado General

Pintura:
Deteriorada por uso

Estructura:
Deteriorada por uso

		Cargo
IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		
Nombre (Quien emite concepto)	**Firma**	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:

C: Cantidad D: Deteriorado
B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO MOTOCICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	HONDA	MOTOCICLETA	2018	XRE300

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	OFY22E	9C2ND1210JR760433	ND12E1J760437

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo en cuenta la Resolución número 05884 DEL 27-12-2019, *"Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia"*. Se da diagnostico toda vez que el equipo automotor cumple con la vida útil y además cuenta con más de cuatro meses en estado fuera de servicio.
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
29/07/2019	5	7	**17.566.700,00**	

Descripción de daño o mejora

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		1		X		
Guardabarros	1		X		1			X	
Luces	1		X		1		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	1		X		1		X		
Rompe vientos					0				
Retrovisores					2				
Manubrio mando luces y acelerador					1		X		
Panel de control (tacómetro velocímetro)					1		X		
Kit arrastre (piñón, plato y cadena)					1		X		
Batería.					1				
Apoya pies					4		X		
tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Maniguetas					2		X		
Sillín					1		X		

Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R
Tragaluces	0				Llave encendido	1				Monofono	0			
Luces led	0				Kit Herramientas	0								
Maletero	1				Sirena	0								
cable poder	0													

Estado General

Pintura:
Deteriorada por uso

Estructura:
Deteriorada por uso

		Cargo
IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		
Nombre (Quien emite concepto)	**Firma**	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:

C: Cantidad D: Deteriorado
B: Buen estado R: Roto

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **POLICIA NACIONAL** **METROPOLITANA DE BOGOTA**	**DOCUMENTO NO CONTROLADO**

CONCEPTO TECNICO MOTOCICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	HONDA	MOTOCICLETA	2018	XRE300

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	OFY24E	9C2ND1210JR760503	ND12E1J760516

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo en cuenta la Resolución número 05884 DEL 27-12-2019, *"Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia"*. Se da diagnostico toda vez que el equipo automotor cumple con la vida útil y además cuenta con más de cuatro meses en estado fuera de servicio.
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
29/07/2019	5	7	**17.566.700,00**	

Descripción de daño o mejora

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **POLICIA NACIONAL** **METROPOLITANA DE BOGOTA**	**DOCUMENTO NO CONTROLADO**

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		1		X		
Guardabarros	1		X		1			X	
Luces	1		X		1		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	1		X		1		X		
Rompe vientos					0				
Retrovisores					2				
Manubrio mando luces y acelerador					1		X		
Panel de control (tacómetro velocímetro)					1		X		
Kit arrastre (piñón, plato y cadena)					1		X		
Batería.					1				
Apoya pies					4		X		
tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Maniguetas					2		X		
Sillín					1		X		

Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R
Tragaluces	0				Llave encendido	1				Monofono	0			
Luces led	0				Kit Herramientas	0								
Maletero	1				Sirena	0								
cable poder	0													

Estado General	**Pintura:** Deteriorada por uso	**Estructura:** Deteriorada por uso

		Cargo
IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		
Nombre (Quien emite concepto)	**Firma**	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:	C: Cantidad D: Deteriorado B: Buen estado R: Roto

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **POLICIA NACIONAL** **METROPOLITANA DE BOGOTA**	**DOCUMENTO NO CONTROLADO**

CONCEPTO TECNICO MOTOCICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	HONDA	MOTOCICLETA	2018	XRE300

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	OFZ40E	9C2ND1210JR760256	ND12E1J760280

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo en cuenta la Resolución número 05884 DEL 27-12-2019, *"Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia"*. Se da diagnostico toda vez que el equipo automotor cumple con la vida útil y además cuenta con más de cuatro meses en estado fuera de servicio.
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
30/07/2019	5	7	17.643.700,00	

Descripción de daño o mejora

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		1		X		
Guardabarros	1		X		1			X	
Luces	1		X		1		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	1		X		1		X		
Rompe vientos					0				
Retrovisores					2				
Manubrio mando luces y acelerador					1		X		
Panel de control (tacómetro velocímetro)					1		X		
Kit arrastre (piñón, plato y cadena)					1		X		
Batería.					1				
Apoya pies					4		X		
tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Maniguetas					2		X		
Sillín					1		X		

Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R
Tragaluces	0				Llave encendido	1				Monofono	0			
Luces led	0				Kit Herramientas	0								
Maletero	1				Sirena	0								
cable poder	0													

Estado General

Pintura:
Deteriorada por uso

Estructura:
Deteriorada por uso

		Cargo
IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		
Nombre (Quien emite concepto)	Firma	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:

C: Cantidad D: Deteriorado
B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO MOTOCICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	HONDA	MOTOCICLETA	2019	XRE300

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	OFO52E	9C2ND1210JR751225	ND12E1J751230

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo en cuenta la Resolución número 05884 DEL 27-12-2019, *"Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia"*. Se da diagnostico toda vez que el equipo automotor cumple con la vida útil y además cuenta con más de cuatro meses en estado fuera de servicio.
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
17/07/2019	5	7	17.566.700,00	

Descripción de daño o mejora

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **POLICIA NACIONAL** **METROPOLITANA DE BOGOTA**	**DOCUMENTO NO CONTROLADO**

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		1		X		
Guardabarros	1		X		1			X	
Luces	1		X		1		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	1		X		1		X		
Rompe vientos					0				
Retrovisores					2				
Manubrio mando luces y acelerador					1		X		
Panel de control (tacómetro velocímetro)					1		X		
Kit arrastre (piñón, plato y cadena)					1		X		
Batería.					1				
Apoya pies					4		X		
tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Maniguetas					2		X		
Sillín					1		X		

Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R
Tragaluces	0				Llave encendido	1				Monofono	0			
Luces led	0				Kit Herramientas	0								
Maletero	1				Sirena	0								
cable poder	0													

Estado General	**PIntura:** Deteriorada por uso	**Estructura:** Deteriorada por uso

		Cargo
IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		
Nombre (Quien emite concepto)	**Firma**	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:	C: Cantidad D: Deteriorado B: Buen estado R: Roto

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **POLICIA NACIONAL** **METROPOLITANA DE BOGOTA**	**DOCUMENTO NO CONTROLADO**

CONCEPTO TECNICO MOTOCICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	HONDA	MOTOCICLETA	2019	XRE300

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	OFO54E	9C2ND1210JR760378	ND12E1J760302

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo en cuenta la Resolución número 05884 DEL 27-12-2019, *"Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia"*. Se da diagnostico toda vez que el equipo automotor cumple con la vida útil y además cuenta con más de cuatro meses en estado fuera de servicio.
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
17/09/2019	5	7	**17.566.700,00**	

Descripción de daño o mejora

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		1		X		
Guardabarros	1		X		1			X	
Luces	1		X		1		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	1		X		1		X		
Rompe vientos					0				
Retrovisores					2				
Manubrio mando luces y acelerador					1		X		
Panel de control (tacómetro velocímetro)					1		X		
Kit arrastre (piñón, plato y cadena)					1		X		
Batería.					1				
Apoya pies					4		X		
tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Maniguetas					2		X		
Sillín					1		X		

Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R
Tragaluces	0				Llave encendido	1				Monofono	0			
Luces led	0				Kit Herramientas	0								
Maletero	1				Sirena	0								
cable poder	0													

Estado General

Pintura:
Deteriorada por uso

Estructura:
Deteriorada por uso

		Cargo
IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		
Nombre (Quien emite concepto)	**Firma**	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:

C: Cantidad D: Deteriorado
B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO MOTOCICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	HONDA	MOTOCICLETA	2019	XRE300

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	OFP01E	9C2ND1210KR750563	ND12E1K750561

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo en cuenta la Resolución número 05884 DEL 27-12-2019, *"Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia"*. Se da diagnostico toda vez que el equipo automotor cumple con la vida útil y además cuenta con más de cuatro meses en estado fuera de servicio.
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
6/11/2019	5	7	17.699.200,00	

Descripción de daño o mejora

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		1		X		
Guardabarros	1		X		1			X	
Luces	1		X		1		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	1		X		1		X		
Rompe vientos					0				
Retrovisores					2				
Manubrio mando luces y acelerador					1		X		
Panel de control (tacómetro velocímetro)					1		X		
Kit arrastre (piñón, plato y cadena)					1		X		
Batería.					1				
Apoya pies					4		X		
tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Maniguetas					2		X		
Sillín					1		X		

Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R
Tragaluces	0				Llave encendido	1				Monofono	0			
Luces led	0				Kit Herramientas	0								
Maletero	1				Sirena	0								
cable poder	0													

Estado General

Pintura:
Deteriorada por uso

Estructura:
Deteriorada por uso

		Cargo
IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		
Nombre (Quien emite concepto)	**Firma**	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:

C: Cantidad D: Deteriorado
B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO MOTOCICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	HONDA	MOTOCICLETA	2019	XRE300

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	OFP03E	9C2ND1210KR750583	ND12E1K750570

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo en cuenta la Resolución número 05884 DEL 27-12-2019, *"Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia"*. Se da diagnostico toda vez que el equipo automotor cumple con la vida útil y además cuenta con más de cuatro meses en estado fuera de servicio.
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
6/11/2019	5	7	**17.699.200,00**	

Descripción de daño o mejora

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		1		X		
Guardabarros	1		X		1			X	
Luces	1		X		1		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	1		X		1		X		
Rompe vientos					0				
Retrovisores					2				
Manubrio mando luces y acelerador					1		X		
Panel de control (tacómetro velocímetro)					1		X		
Kit arrastre (piñón, plato y cadena)					1		X		
Batería.					1				
Apoya pies					4		X		
tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Maniguetas					2		X		
Sillín					1		X		

Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R
Tragaluces	0				Llave encendido	1				Monofono	0			
Luces led	0				Kit Herramientas	0								
Maletero	1				Sirena	0								
cable poder	0													

Estado General

Pintura:
Deteriorada por uso

Estructura:
Deteriorada por uso

		Cargo
IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		
Nombre (Quien emite concepto)	**Firma**	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:

C: Cantidad D: Deteriorado
B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO MOTOCICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	HONDA	MOTOCICLETA	2019	XRE300

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	OFP07E	9C2ND1210KR750572	ND12E1K750577

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo en cuenta la Resolución número 05884 DEL 27-12-2019, *"Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia"*. Se da diagnostico toda vez que el equipo automotor cumple con la vida útil y además cuenta con más de cuatro meses en estado fuera de servicio.
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
12/11/2019	5	7	**17.699.200,00**	

Descripción de daño o mejora

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		1		X		
Guardabarros	1		X		1			X	
Luces	1		X		1		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	1		X		1		X		
Rompe vientos					0				
Retrovisores					2				
Manubrio mando luces y acelerador					1		X		
Panel de control (tacómetro velocímetro)					1		X		
Kit arrastre (piñón, plato y cadena)					1		X		
Batería					1				
Apoya pies					4		X		
tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Maniguetas					2		X		
Sillín					1		X		

Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R
Tragaluces	0				Llave encendido	1				Monofono	0			
Luces led	0				Kit Herramientas	0								
Maletero	1				Sirena	0								
cable poder	0													

Estado General

Pintura:
Deteriorada por uso

Estructura:
Deteriorada por uso

		Cargo
IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		
Nombre (Quien emite concepto)	**Firma**	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:

C: Cantidad D: Deteriorado
B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO MOTOCICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	HONDA	MOTOCICLETA	2019	XRE300

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	OFO72E	9C2ND1210KR750687	ND12E1K750682

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo en cuenta la Resolución número 05884 DEL 27-12-2019, *"Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia"*. Se da diagnostico toda vez que el equipo automotor cumple con la vida útil y además cuenta con más de cuatro meses en estado fuera de servicio.
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
24/11/2019	5	7	**17.699.200,00**	

Descripción de daño o mejora

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		1		X		
Guardabarros	1		X		1			X	
Luces	1		X		1		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	1		X		1		X		
Rompe vientos					0				
Retrovisores					2				
Manubrio mando luces y acelerador					1		X		
Panel de control (tacómetro velocímetro)					1		X		
Kit arrastre (piñón, plato y cadena)					1		X		
Batería.					1				
Apoya pies					4		X		
tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Maniguetas					2		X		
Sillín					1		X		

Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R
Tragaluces	0				Llave encendido	1				Monofono	0			
Luces led	0				Kit Herramientas	0								
Maletero	1				Sirena	0								
cable poder	0													

Estado General

Pintura:
Deteriorada por uso

Estructura:
Deteriorada por uso

		Cargo
IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		
Nombre (Quien emite concepto)	**Firma**	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:

C: Cantidad D: Deteriorado
B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO MOTOCICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	HONDA	MOTOCICLETA	2019	XRE300

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	OFP72E	9C2ND1210KR750733	ND12E1K750738

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo en cuenta la Resolución número 05884 DEL 27-12-2019, *"Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia"*. Se da diagnostico toda vez que el equipo automotor cumple con la vida útil y además cuenta con más de cuatro meses en estado fuera de servicio.
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
24/11/2019	5	7	17.699.200,00	

Descripción de daño o mejora

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		1		X		
Guardabarros	1		X		1			X	
Luces	1		X		1		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	1		X		1		X		
Rompe vientos					0				
Retrovisores					2				
Manubrio mando luces y acelerador					1		X		
Panel de control (tacómetro velocímetro)					1		X		
Kit arrastre (piñón, plato y cadena)					1		X		
Batería.					1				
Apoya pies					4		X		
tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Maniguetas					2		X		
Sillín					1		X		

Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R
Tragaluces	0				Llave encendido	1				Monofono	0			
Luces led	0				Kit Herramientas	0								
Maletero	1				Sirena	0								
cable poder	0													

Estado General

Pintura:
Deteriorada por uso

Estructura:
Deteriorada por uso

		Cargo
IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		
Nombre (Quien emite concepto)	**Firma**	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:

C: Cantidad D: Deteriorado
B: Buen estado R: Roto

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **POLICIA NACIONAL** **METROPOLITANA DE BOGOTA**	**DOCUMENTO NO CONTROLADO**

CONCEPTO TECNICO MOTOCICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	HONDA	MOTOCICLETA	2019	XRE300

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	OFP74E	9C2ND1210KR750753	ND12E1K750750

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo en cuenta la Resolución número 05884 DEL 27-12-2019, *"Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia"*. Se da diagnostico toda vez que el equipo automotor cumple con la vida útil y además cuenta con más de cuatro meses en estado fuera de servicio.
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
24/11/2019	5	7	17.699.200,00	

Descripción de daño o mejora

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		1		X		
Guardabarros	1		X		1			X	
Luces	1		X		1		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	1		X		1		X		
Rompe vientos					0				
Retrovisores					2				
Manubrio mando luces y acelerador					1		X		
Panel de control (tacómetro velocimetro)					1		X		
Kit arrastre (piñón, plato y cadena)					1		X		
Batería.					1				
Apoya pies					4		X		
tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Manigueta s					2		X		
Sillín					1		X		

Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R
Tragaluces	0				Llave encendido	1				Monofono	0			
Luces led	0				Kit Herramientas	0								
Maletero	1				Sirena	0								
cable poder	0													

Estado General

Pintura:
Deteriorada por uso

Estructura:
Deteriorada por uso

		Cargo
IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		
Nombre (Quien emite concepto)	**Firma**	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:

C: Cantidad D: Deteriorado
B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO MOTOCICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	HONDA	MOTOCICLETA	2019	XRE300

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	OFQ10E	9C2ND1210KR750447	ND12E1K750374

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo en cuenta la Resolución número 05884 DEL 27-12-2019, *"Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia"*. Se da diagnostico toda vez que el equipo automotor cumple con la vida útil y además cuenta con más de cuatro meses en estado fuera de servicio.
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
24/11/2019	5	7	17.699.200,00	

Descripción de daño o mejora

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		1		X		
Guardabarros	1		X		1			X	
Luces	1		X		1		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	1		X		1		X		
Rompe vientos					0				
Retrovisores					2				
Manubrio mando luces y acelerador					1		X		
Panel de control (tacómetro velocímetro)					1		X		
Kit arrastre (piñón, plato y cadena)					1		X		
Batería.					1				
Apoya pies					4		X		
tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Maniguetas					2		X		
Sillín					1		X		

Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R
Tragaluces	0				Llave encendido	1				Monofono	0			
Luces led	0				Kit Herramientas	0								
Maletero	1				Sirena	0								
cable poder	0													

Estado General

Pintura:
Deteriorada por uso

Estructura:
Deteriorada por uso

		Cargo
IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		
Nombre (Quien emite concepto)	**Firma**	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:

C: Cantidad D: Deteriorado
B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO MOTOCICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	HONDA	MOTOCICLETA	2019	XRE300

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	OFQ22E	9C2ND1210KR750474	ND12E1K750478

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo en cuenta la Resolución número 05884 DEL 27-12-2019, *"Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia"*. Se da diagnostico toda vez que el equipo automotor cumple con la vida útil y además cuenta con más de cuatro meses en estado fuera de servicio.
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
24/11/2019	5	7	**17.699.200,00**	

Descripción de daño o mejora

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		1		X		
Guardabarros	1		X		1			X	
Luces	1		X		1		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	1		X		1		X		
Rompe vientos					0				
Retrovisores					2				
Manubrio mando luces y acelerador					1		X		
Panel de control (tacómetro velocímetro)					1		X		
Kit arrastre (piñón, plato y cadena)					1		X		
Batería.					1				
Apoya pies					4		X		
tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Manigueta s					2		X		
Sillín					1		X		

Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R
Tragaluces	0				Llave encendido	1				Monofono	0			
Luces led	0				Kit Herramientas	0								
Maletero	1				Sirena	0								
cable poder	0													

Estado General

Pintura:
Deteriorada por uso

Estructura:
Deteriorada por uso

		Cargo
IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		
Nombre (Quien emite concepto)	**Firma**	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:

C: Cantidad D: Deteriorado
B: Buen estado R: Roto

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **POLICIA NACIONAL** **METROPOLITANA DE BOGOTA**	**DOCUMENTO NO CONTROLADO**

CONCEPTO TECNICO MOTOCICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	HONDA	MOTOCICLETA	2019	XRE300

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	OFO74E	9C2ND1210KR750491	ND12E1K750494

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?		
CAUSA		**Descripción**
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo en cuenta la Resolución número 05884 DEL 27-12-2019, *"Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia"*. Se da diagnostico toda vez que el equipo automotor cumple con la vida útil y además cuenta con más de cuatro meses en estado fuera de servicio.
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?		
Razón		**Descripción**
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO				
Fecha adquisición	**Años de vida útil**	**Años de Uso**	**Valor Adquisición**	**KILOMETRAJE**
24/11/2019	5	7	**17.699.200,00**	

Descripción de daño o mejora

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		1		X		
Guardabarros	1		X		1			X	
Luces	1		X		1		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	1		X		1		X		
Rompe vientos					0				
Retrovisores					2				
Manubrio mando luces y acelerador					1		X		
Panel de control (tacómetro velocímetro)					1		X		
Kit arrastre (piñón, plato y cadena)					1		X		
Batería.					1				
Apoya pies					4		X		
tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Maniguetas					2		X		
Sillín					1		X		

Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R
Tragaluces	0				Llave encendido	1				Monofono	0			
Luces led	0				Kit Herramientas	0								
Maletero	1				Sirena	0								
cable poder	0													

Estado General

Pintura:
Deteriorada por uso

Estructura:
Deteriorada por uso

		Cargo
IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		
Nombre (Quien emite concepto)	**Firma**	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:

C: Cantidad D: Deteriorado
B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO MOTOCICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	HONDA	MOTOCICLETA	2019	XRE300

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	OFO82E	9C2ND1210KR750504	ND12E1K750505

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo en cuenta la Resolución número 05884 DEL 27-12-2019, *"Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia"*. Se da diagnostico toda vez que el equipo automotor cumple con la vida útil y además cuenta con más de cuatro meses en estado fuera de servicio.
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
24/11/2019	5	7	17.699.200,00	

Descripción de daño o mejora

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **POLICIA NACIONAL** **METROPOLITANA DE BOGOTA**	**DOCUMENTO NO CONTROLADO**

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		1		X		
Guardabarros	1		X		1			X	
Luces	1		X		1		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	1		X		1		X		
Rompe vientos					0				
Retrovisores					2				
Manubrio mando luces y acelerador					1		X		
Panel de control (tacómetro velocímetro)					1		X		
Kit arrastre (piñón, plato y cadena)					1		X		
Batería.					1				
Apoya pies					4		X		
tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Maniguetas					2		X		
Sillín					1		X		

Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R
Tragaluces	0				Llave encendido	1				Monofono	0			
Luces led	0				Kit Herramientas	0								
Maletero	1				Sirena	0								
cable poder	0													

Estado General	**Pintura:** Deteriorada por uso	**Estructura:** Deteriorada por uso

IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER **Nombre** (Quien emite concepto)	**Firma**	**Cargo** Perito

Documentación Anexa en_____Folios:	C: Cantidad D: Deteriorado B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO MOTOCICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Linea
BOGOTA 07-02-2026	HONDA	MOTOCICLETA	2019	XRE300

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	OFO94E	9C2ND1210KR750531	ND12E1K750531

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo en cuenta la Resolución número 05884 DEL 27-12-2019, *"Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia"*. Se da diagnostico toda vez que el equipo automotor cumple con la vida útil y además cuenta con más de cuatro meses en estado fuera de servicio.
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
24/11/2019	5	7	17.699.200,00	

Descripción de daño o mejora

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		1		X		
Guardabarros	1		X		1			X	
Luces	1		X		1		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	1		X		1		X		
Rompe vientos					0				
Retrovisores					2				
Manubrio mando luces y acelerador					1		X		
Panel de control (tacómetro velocímetro)					1		X		
Kit arrastre (piñón, plato y cadena)					1		X		
Batería.					1				
Apoya pies					4		X		
tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Maniguetas					2		X		
Sillín					1		X		

Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R
Tragaluces	0				Llave encendido	1				Monofono	0			
Luces led	0				Kit Herramientas	0								
Maletero	1				Sirena	0								
cable poder	0													

Estado General

Pintura:
Deteriorada por uso

Estructura:
Deteriorada por uso

IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		**Cargo**
Nombre (Quien emite concepto)	**Firma**	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:

C: Cantidad D: Deteriorado
B: Buen estado R: Roto

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **POLICIA NACIONAL** **METROPOLITANA DE BOGOTA**	**DOCUMENTO NO CONTROLADO**

CONCEPTO TECNICO MOTOCICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	HONDA	MOTOCICLETA	2019	XRE300

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	OFO97E	9C2ND1210KR750535	ND12E1K750535

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?		
CAUSA		**Descripción**
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo en cuenta la Resolución número 05884 DEL 27-12-2019, *"Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia"*. Se da diagnostico toda vez que el equipo automotor cumple con la vida útil y además cuenta con más de cuatro meses en estado fuera de servicio.
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?		
Razón		**Descripción**
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO				
Fecha adquisición	**Años de vida útil**	**Años de Uso**	**Valor Adquisición**	**KILOMETRAJE**
24/11/2019	5	7	**17.699.200,00**	
Descripción de daño o mejora				

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		1		X		
Guardabarros	1		X		1			X	
Luces	1		X		1		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	1		X		1		X		
Rompe vientos					0				
Retrovisores					2				
Manubrio mando luces y acelerador					1		X		
Panel de control (tacómetro velocímetro)					1		X		
Kit arrastre (piñón, plato y cadena)					1		X		
Batería.					1				
Apoya pies					4		X		
tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Maniguetas					2		X		
Sillín					1		X		

Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R
Tragaluces	0				Llave encendido	1				Monofono	0			
Luces led	0				Kit Herramientas	0								
Maletero	1				Sirena	0								
cable poder	0													

Estado General

Pintura:
Deteriorada por uso

Estructura:
Deteriorada por uso

IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		**Cargo**
Nombre (Quien emite concepto)	**Firma**	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:

C: Cantidad D: Deteriorado
B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO MOTOCICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	HONDA	MOTOCICLETA	2019	XRE300

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	OFP89E	9C2ND1210KR750540	ND12E1K750539

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo en cuenta la Resolución número 05884 DEL 27-12-2019, *"Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia"*. Se da diagnostico toda vez que el equipo automotor cumple con la vida útil y además cuenta con más de cuatro meses en estado fuera de servicio.
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
24/11/2019	5	7	17.699.200,00	

Descripción de daño o mejora

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **POLICIA NACIONAL** **METROPOLITANA DE BOGOTA**	**DOCUMENTO NO CONTROLADO**

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		1		X		
Guardabarros	1		X		1			X	
Luces	1		X		1		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	1		X		1		X		
Rompe vientos					0				
Retrovisores					2				
Manubrio mando luces y acelerador					1		X		
Panel de control (tacómetro velocímetro)					1		X		
Kit arrastre (piñón, plato y cadena)					1		X		
Batería.					1				
Apoya pies					4		X		
tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Maniguetas					2		X		
Sillín					1		X		

Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R
Tragaluces	0				Llave encendido	1				Monofono	0			
Luces led	0				Kit Herramientas	0								
Maletero	1				Sirena	0								
cable poder	0													

Estado General	**Pintura:** Deteriorada por uso	**Estructura:** Deteriorada por uso

IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER **Nombre** (Quien emite concepto)	**Firma**	**Cargo** Perito

Documentación Anexa en_____Folios:	C: Cantidad D: Deteriorado B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO MOTOCICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	HONDA	MOTOCICLETA	2019	XRE300

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	OFJ10E	9C2ND1210KR730320	ND12E1K730335

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo en cuenta la Resolución número 05884 DEL 27-12-2019, *"Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia"*. Se da diagnostico toda vez que el equipo automotor cumple con la vida útil y además cuenta con más de cuatro meses en estado fuera de servicio.
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
24/11/2019	5	7	17.777.700,00	

Descripción de daño o mejora

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		1		X		
Guardabarros	1		X		1			X	
Luces	1		X		1		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	1		X		1		X		
Rompe vientos					0				
Retrovisores					2				
Manubrio mando luces y acelerador					1		X		
Panel de control (tacómetro velocímetro)					1		X		
Kit arrastre (piñón, plato y cadena)					1		X		
Batería.					1				
Apoya pies					4		X		
tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Manigueta s					2		X		
Sillín					1		X		

Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R
Tragaluces	0				Llave encendido	1				Monofono	0			
Luces led	0				Kit Herramientas	0								
Maletero	1				Sirena	0								
cable poder	0													

Estado General

Pintura:
Deteriorada por uso

Estructura:
Deteriorada por uso

IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		**Cargo**
Nombre (Quien emite concepto)	**Firma**	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:

C: Cantidad D: Deteriorado
B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO MOTOCICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	HONDA	MOTOCICLETA	2019	XRE300

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	OFJ08E	9C2ND1210KR730328	ND12E1K730340

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo en cuenta la Resolución número 05884 DEL 27-12-2019, *"Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia"*. Se da diagnostico toda vez que el equipo automotor cumple con la vida útil y además cuenta con más de cuatro meses en estado fuera de servicio.
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
24/11/2019	5	7	**17.777.700,00**	

Descripción de daño o mejora

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		1		X		
Guardabarros	1		X		1			X	
Luces	1		X		1		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	1		X		1		X		
Rompe vientos					0				
Retrovisores					2				
Manubrio mando luces y acelerador					1		X		
Panel de control (tacómetro velocímetro)					1		X		
Kit arrastre (piñón, plato y cadena)					1		X		
Batería.					1				
Apoya pies					4		X		
tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Maniguetas					2		X		
Sillín					1		X		

Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R
Tragaluces	0				Llave encendido	1				Monofono	0			
Luces led	0				Kit Herramientas	0								
Maletero	1				Sirena	0								
cable poder	0													

Estado General

Pintura:
Deteriorada por uso

Estructura:
Deteriorada por uso

IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		Cargo
Nombre (Quien emite concepto)	**Firma**	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:

C: Cantidad D: Deteriorado
B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO MOTOCICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	HONDA	MOTOCICLETA	2019	XRE300

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	OFJ22E	9C2ND1210KR750358	ND12E1K750360

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo en cuenta la Resolución número 05884 DEL 27-12-2019, *"Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia"*. Se da diagnostico toda vez que el equipo automotor cumple con la vida útil y además cuenta con más de cuatro meses en estado fuera de servicio.
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
24/11/2019	5	7	17.777.700,00	

Descripción de daño o mejora

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		1		X		
Guardabarros	1		X		1			X	
Luces	1		X		1		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	1		X		1		X		
Rompe vientos					0				
Retrovisores					2				
Manubrio mando luces y acelerador					1		X		
Panel de control (tacómetro velocímetro)					1		X		
Kit arrastre (piñón, plato y cadena)					1		X		
Batería.					1				
Apoya pies					4		X		
tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Maniguetas					2		X		
Sillín					1		X		

Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R
Tragaluces	0				Llave encendido	1				Monofono	0			
Luces led	0				Kit Herramientas	0								
Maletero	1				Sirena	0								
cable poder	0													

Estado General

Pintura:
Deteriorada por uso

Estructura:
Deteriorada por uso

IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		**Cargo**
Nombre (Quien emite concepto)	**Firma**	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:

C: Cantidad D: Deteriorado
B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO MOTOCICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	HONDA	MOTOCICLETA	2019	XRE300

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	OFQ67E	9C2ND1210KR750378	ND12E1K750382

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamiento		p
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
24/11/2019	5	7	17.856.200,00	

Descripción de daño o mejora

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		1		X		
Guardabarros	1		X		1			X	
Luces	1		X		1		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	1		X		1		X		
Rompe vientos					0				
Retrovisores					2				
Manubrio mando luces y acelerador					1		X		
Panel de control (tacómetro velocímetro)					1		X		
Kit arrastre (piñón, plato y cadena)					1		X		
Batería.					1				
Apoya pies					4		X		
tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Manigüetas					2		X		
Sillín					1		X		

Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R
Tragaluces	0				Llave encendido	1				Monofono	0			
Luces led	0				Kit Herramientas	0								
Maletero	1				Sirena	0								
cable poder	0													

Estado General

Pintura:
Deteriorada por uso

Estructura:
Deteriorada por uso

		Cargo
IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		
Nombre (Quien emite concepto)	**Firma**	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:

C: Cantidad D: Deteriorado
B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO MOTOCICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	HONDA	MOTOCICLETA	2019	XRE300

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	OFQ77E	9C2ND1210KR750433	ND12E1K750438

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo en cuenta la Resolución número 05884 DEL 27-12-2019, *"Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia"*. Se da diagnostico toda vez que el equipo automotor cumple con la vida útil y además cuenta con más de cuatro meses en estado fuera de servicio.
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
24/11/2019	5	7	**17.856.200,00**	

Descripción de daño o mejora

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		1		X		
Guardabarros	1		X		1			X	
Luces	1		X		1		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	1		X		1		X		
Rompe vientos					0				
Retrovisores					2				
Manubrio mando luces y acelerador					1		X		
Panel de control (tacómetro velocímetro)					1		X		
Kit arrastre (piñón, plato y cadena)					1		X		
Batería					1				
Apoya pies					4		X		
tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Maniguetas					2		X		
Sillín					1		X		

Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R
Tragaluces	0				Llave encendido	1				Monofono	0			
Luces led	0				Kit Herramientas	0								
Maletero	1				Sirena	0								
cable poder	0													

Estado General

Pintura:
Deteriorada por uso

Estructura:
Deteriorada por uso

		Cargo
IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		
Nombre (Quien emite concepto)	**Firma**	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:

C: Cantidad D: Deteriorado
B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO MOTOCICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Linea
BOGOTA 07-02-2026	HONDA	MOTOCICLETA	2019	XRE300

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	OFJ78E	9C2ND1210KR730063	ND12E1K730053

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo en cuenta la Resolución número 05884 DEL 27-12-2019, *"Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia"*. Se da diagnostico toda vez que el equipo automotor cumple con la vida útil y además cuenta con más de cuatro meses en estado fuera de servicio.
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
24/11/2019	5	7	**17.699.200,00**	

Descripción de daño o mejora

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		1		X		
Guardabarros	1		X		1			X	
Luces	1		X		1		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	1		X		1		X		
Rompe vientos					0				
Retrovisores					2				
Manubrio mando luces y acelerador					1		X		
Panel de control (tacómetro velocimetro)					1		X		
Kit arrastre (piñón, plato y cadena)					1		X		
Batería.					1				
Apoya pies					4		X		
tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Maniguetas					2		X		
Sillín					1		X		

Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R
Tragaluces	0				Llave encendido	1				Monofono	0			
Luces led	0				Kit Herramientas	0								
Maletero	1				Sirena	0								
cable poder	0													

Estado General

Pintura:
Deteriorada por uso

Estructura:
Deteriorada por uso

		Cargo
IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		
Nombre (Quien emite concepto)	**Firma**	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:

C: Cantidad D: Deteriorado
B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO MOTOCICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	HONDA	MOTOCICLETA	2019	XRE300

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	OFJ82E	9C2ND1210KR730087	ND12E1K730085

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo en cuenta la Resolución número 05884 DEL 27-12-2019, *"Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia"*. Se da diagnostico toda vez que el equipo automotor cumple con la vida útil y además cuenta con más de cuatro meses en estado fuera de servicio.
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
24/11/2019	5	7	17.699.200,00	

Descripción de daño o mejora

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		1		X		
Guardabarros	1		X		1			X	
Luces	1		X		1		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	1		X		1		X		
Rompe vientos					0				
Retrovisores					2				
Manubrio mando luces y acelerador					1		X		
Panel de control (tacómetro velocímetro)					1		X		
Kit arrastre (piñón, plato y cadena)					1		X		
Batería.					1				
Apoya pies					4		X		
tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Maniguetas					2		X		
Sillín					1		X		

Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R
Tragaluces	0				Llave encendido	1				Monofono	0			
Luces led	0				Kit Herramientas	0								
Maletero	1				Sirena	0								
cable poder	0													

Estado General

Pintura:
Deteriorada por uso

Estructura:
Deteriorada por uso

		Cargo
IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		
Nombre (Quien emite concepto)	**Firma**	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:

C: Cantidad D: Deteriorado
B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO MOTOCICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	HONDA	MOTOCICLETA	2019	XRE300

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	OFJ85E	9C2ND1210KR730097	ND12E1K730100

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo en cuenta la Resolución número 05884 DEL 27-12-2019, *"Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia"*. Se da diagnostico toda vez que el equipo automotor cumple con la vida útil y además cuenta con más de cuatro meses en estado fuera de servicio.
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
24/11/2019	5	7	**17.699.200,00**	

Descripción de daño o mejora

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		1		X		
Guardabarros	1		X		1			X	
Luces	1		X		1		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	1		X		1		X		
Rompe vientos					0				
Retrovisores					2				
Manubrio mando luces y acelerador					1		X		
Panel de control (tacómetro velocímetro)					1		X		
Kit arrastre (piñón, plato y cadena)					1		X		
Batería.					1				
Apoya pies					4		X		
tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Maniguetas					2		X		
Sillín					1		X		

Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R
Tragaluces	0				Llave encendido	1				Monofono	0			
Luces led	0				Kit Herramientas	0								
Maletero	1				Sirena	0								
cable poder	0													

Estado General

Pintura:
Deteriorada por uso

Estructura:
Deteriorada por uso

		Cargo
IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		
Nombre (Quien emite concepto)	Firma	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:

C: Cantidad D: Deteriorado
B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO MOTOCICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	HONDA	MOTOCICLETA	2019	XRE300

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	OFJ96E	9C2ND1210KR730152	ND12E1K730163

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo en cuenta la Resolución número 05884 DEL 27-12-2019, *"Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia"*. Se da diagnostico toda vez que el equipo automotor cumple con la vida útil y además cuenta con más de cuatro meses en estado fuera de servicio.
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
24/11/2019	5	7	17.699.200,00	

Descripción de daño o mejora

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **POLICIA NACIONAL** **METROPOLITANA DE BOGOTA**	**DOCUMENTO NO CONTROLADO**

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		1		X		
Guardabarros	1		X		1			X	
Luces	1		X		1		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	1		X		1		X		
Rompe vientos					0				
Retrovisores					2				
Manubrio mando luces y acelerador					1		X		
Panel de control (tacómetro velocímetro)					1		X		
Kit arrastre (piñón, plato y cadena)					1		X		
Batería.					1				
Apoya pies					4		X		
tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Maniguetas					2		X		
Sillín					1		X		

Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R
Tragaluces	0				Llave encendido	1				Monofono	0			
Luces led	0				Kit Herramientas	0								
Maletero	1				Sirena	0								
cable poder	0													

Estado General	**Pintura:** Deteriorada por uso	**Estructura:** Deteriorada por uso

IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER **Nombre** (Quien emite concepto)	**Firma**	**Cargo** Perito

Documentación Anexa en_____Folios:	C: Cantidad D: Deteriorado B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO MOTOCICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	HONDA	MOTOCICLETA	2019	XRE300

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	OFJ99E	9C2ND1210KR730177	ND12E1K730181

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo en cuenta la Resolución número 05884 DEL 27-12-2019, *"Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia"*. Se da diagnostico toda vez que el equipo automotor cumple con la vida útil y además cuenta con más de cuatro meses en estado fuera de servicio.
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
24/11/2019	5	7	17.699.200,00	

Descripción de daño o mejora

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		1		X		
Guardabarros	1		X		1			X	
Luces	1		X		1		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	1		X		1		X		
Rompe vientos					0				
Retrovisores					2				
Manubrio mando luces y acelerador					1		X		
Panel de control (tacómetro velocímetro)					1		X		
Kit arrastre (piñón, plato y cadena)					1		X		
Batería.					1				
Apoya pies					4		X		
tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Maniguetas					2		X		
Sillín					1		X		

Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R
Tragaluces	0				Llave encendido	1				Monofono	0			
Luces led	0				Kit Herramientas	0								
Maletero	1				Sirena	0								
cable poder	0													

Estado General

Pintura:
Deteriorada por uso

Estructura:
Deteriorada por uso

		Cargo
IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		
Nombre (Quien emite concepto)	**Firma**	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:

C: Cantidad D: Deteriorado
B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO MOTOCICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	HONDA	MOTOCICLETA	2019	XRE300

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	OFJ77E	9C2ND1210KR730207	ND12E1K730216

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo en cuenta la Resolución número 05884 DEL 27-12-2019, *"Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia"*. Se da diagnostico toda vez que el equipo automotor cumple con la vida útil y además cuenta con más de cuatro meses en estado fuera de servicio.
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
24/11/2019	5	7	17.699.200,00	

Descripción de daño o mejora

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		1		X		
Guardabarros	1		X		1			X	
Luces	1		X		1		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	1		X		1		X		
Rompe vientos					0				
Retrovisores					2				
Manubrio mando luces y acelerador					1		X		
Panel de control (tacómetro velocímetro)					1		X		
Kit arrastre (piñón, plato y cadena)					1		X		
Batería.					1				
Apoya pies					4		X		
tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Maniguetas					2		X		
Sillín					1		X		

Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R
Tragaluces	0				Llave encendido	1				Monofono	0			
Luces led	0				Kit Herramientas	0								
Maletero	1				Sirena	0								
cable poder	0													

Estado General

Pintura:
Deteriorada por uso

Estructura:
Deteriorada por uso

		Cargo
IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		
Nombre (Quien emite concepto)	**Firma**	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:

C: Cantidad D: Deteriorado
B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO MOTOCICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	HONDA	MOTOCICLETA	2019	XRE300

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	OFJ65E	9C2ND1210KR730236	ND12E1K730240

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo en cuenta la Resolución número 05884 DEL 27-12-2019, *"Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia"*. Se da diagnostico toda vez que el equipo automotor cumple con la vida útil y además cuenta con más de cuatro meses en estado fuera de servicio.
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
24/11/2019	5	7	**17.699.200,00**	

Descripción de daño o mejora

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		1		X		
Guardabarros	1		X		1			X	
Luces	1		X		1		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	1		X		1		X		
Rompe vientos					0				
Retrovisores					2				
Manubrio mando luces y acelerador					1		X		
Panel de control (tacómetro velocímetro)					1		X		
Kit arrastre (piñón, plato y cadena)					1		X		
Batería.					1				
Apoya pies					4		X		
tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Maniguetas					2		X		
Sillín					1		X		

Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R
Tragaluces	0				Llave encendido	1				Monofono	0			
Luces led	0				Kit Herramientas	0								
Maletero	1				Sirena	0								
cable poder	0													

Estado General

Pintura:
Deteriorada por uso

Estructura:
Deteriorada por uso

IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		**Cargo**
Nombre (Quien emite concepto)	**Firma**	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:

C: Cantidad D: Deteriorado
B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO MOTOCICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	HONDA	MOTOCICLETA	2019	XRE300

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	OFQ95E	9C2ND1210KR750707	ND12E1K750714

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo en cuenta la Resolución número 05884 DEL 27-12-2019, *"Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia"*. Se da diagnostico toda vez que el equipo automotor cumple con la vida útil y además cuenta con más de cuatro meses en estado fuera de servicio.
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
24/11/2019	5	7	18.091.700,00	

Descripción de daño o mejora

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		1		X		
Guardabarros	1		X		1			X	
Luces	1		X		1		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	1		X		1		X		
Rompe vientos					0				
Retrovisores					2				
Manubrio mando luces y acelerador					1		X		
Panel de control (tacómetro velocímetro)					1		X		
Kit arrastre (piñón, plato y cadena)					1		X		
Batería.					1				
Apoya pies					4		X		
tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Maniguetas					2		X		
Sillín					1		X		

Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R
Tragaluces	0				Llave encendido	1				Monofono	0			
Luces led	0				Kit Herramientas	0								
Maletero	1				Sirena	0								
cable poder	0													

Estado General

Pintura:
Deteriorada por uso

Estructura:
Deteriorada por uso

		Cargo
IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		
Nombre (Quien emite concepto)	**Firma**	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:

C: Cantidad D: Deteriorado
B: Buen estado R: Roto

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL POLICIA NACIONAL METROPOLITANA DE BOGOTA	DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO MOTOCICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	HONDA	MOTOCICLETA	2019	XRE300

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	OFO63E	9C2ND1210KR750337	ND12E1K750338

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?		
CAUSA		**Descripción**
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo en cuenta la Resolución número 05884 DEL 27-12-2019, *"Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia"*. Se da diagnostico toda vez que el equipo automotor cumple con la vida útil y además cuenta con más de cuatro meses en estado fuera de servicio.
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?		
Razón		**Descripción**
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO				
Fecha adquisición	**Años de vida útil**	**Años de Uso**	**Valor Adquisición**	**KILOMETRAJE**
11/01/2020	5	7	**18.091.700,00**	
Descripción de daño o mejora				

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **POLICIA NACIONAL** **METROPOLITANA DE BOGOTA**	**DOCUMENTO NO CONTROLADO**

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		1		X		
Guardabarros	1		X		1			X	
Luces	1		X		1		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	1		X		1		X		
Rompe vientos					0				
Retrovisores					2				
Manubrio mando luces y acelerador					1		X		
Panel de control (tacómetro velocímetro)					1		X		
Kit arrastre (piñón, plato y cadena)					1		X		
Batería.					1				
Apoya pies					4		X		
tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Maniguetas					2		X		
Sillín					1		X		

Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R
Tragaluces	0				Llave encendido	1				Monofono	0			
Luces led	0				Kit Herramientas	0								
Maletero	1				Sirena	0								
cable poder	0													

Estado General	**Pintura:** Deteriorada por uso	**Estructura:** Deteriorada por uso

		Cargo
IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		
Nombre (Quien emite concepto)	**Firma**	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:	C: Cantidad	D: Deteriorado
	B: Buen estado	R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO MOTOCICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	SUZUKI	MOTOCICLETA	2010	DR 650

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	AFR07C	9FSSP46A4AC107132	P409-146494

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo en cuenta la Resolución número 05884 DEL 27-12-2019, *"Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia"*. Se da diagnostico toda vez que el equipo automotor cumple con la vida útil y además cuenta con más de cuatro meses en estado fuera de servicio.
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
17/12/2010	5	16	22.680.000,00	

Descripción de daño o mejora

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		1		X		
Guardabarros	1		X		1			X	
Luces	1		X		1		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	1		X		1		X		
Rompe vientos					0				
Retrovisores					2				
Manubrio mando luces y acelerador					1		X		
Panel de control (tacómetro velocímetro)					1		X		
Kit arrastre (piñón, plato y cadena)					1		X		
Batería.					1				
Apoya pies					4		X		
tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Maniguetas					2		X		
Sillín					1		X		

Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R
Tragaluces	0				Llave encendido	1				Monofono	0			
Luces led	0				Kit Herramientas	0								
Maletero	1				Sirena	0								
cable poder	0													

Estado General

Pintura:
Deteriorada por uso

Estructura:
Deteriorada por uso

		Cargo
IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		
Nombre (Quien emite concepto)	**Firma**	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:

C: Cantidad D: Deteriorado
B: Buen estado R: Roto

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **POLICIA NACIONAL** **METROPOLITANA DE BOGOTA**	**DOCUMENTO NO CONTROLADO**

CONCEPTO TECNICO AUTOMOTOR

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	CHEVROLET	CAMIONETA	2011	D-MAX

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	OBI848	8LBETF3EXB0088890	957019

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?		
CAUSA		**Descripción**
No se requiere para su funcionamien		Teniendo en cuenta la Resolución número 05884 DEL 27-12-2019, *"Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia"*. Se da diagnostico toda vez que el equipo automotor cumple con la vida útil y además cuenta con más de cuatro meses en estado fuera de servicio.
Obsolescencia	x	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?		
Razón		**Descripción**
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	x	
Salubridad		

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO				
Fecha adquisición	**Años de vida útil**	**Años de Uso**	**Valor Adquisición**	**KILOMETRAJE**
7/06/2011	5	15	**28.980.000,00**	

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **POLICIA NACIONAL** **METROPOLITANA DE BOGOTA**	**DOCUMENTO NO CONTROLADO**

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	2		X		2		X		
Suspensión	2		X		2		X		
Guardabarros	2		X		2		X		
Luces	2		X		2		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	2		X		2		X		
Para choques					1		X		
Retrovisores					2		X		
volante y palanca de cambios					2		X		
Tablero instrumentos					1		X		
Capot					1		X		
Batería.					1		X		
Transmisión y cardan					N/A				
Tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Caja velocidades					1		X		
Sillas					2		X		

Estado Accesori	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesori	C	B	D	R
Tragaluces	N/A				Llave encendido	1				Mono fono	N/A			
Cámaras	N/A				control barra luces	N/A								
Barra de luces	N/A				Sirena	N/A								

Estado General	Pintura: Deterioro normal por uso	Estructura: Deteriorado por uso

IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		**Cargo**
Nombre (Quien emite concepto)	**Firma**	Perito

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO MOTOCICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	SUZUKI	MOTOCICLETA	2012	DR 650

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	MMP10C	9FSSP46A5CC108325	P409-151732

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo en cuenta la Resolución número 05884 DEL 27-12-2019, *"Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia"*. Se da diagnostico toda vez que el equipo automotor cumple con la vida útil y además cuenta con más de cuatro meses en estado fuera de servicio.
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
6/02/2012	5	14	20.156.250,00	

Descripción de daño o mejora

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **POLICIA NACIONAL** **METROPOLITANA DE BOGOTA**	**DOCUMENTO NO CONTROLADO**

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		1		X		
Guardabarros	1		X		1			X	
Luces	1		X		1		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	1		X		1		X		
Rompe vientos					0				
Retrovisores					2				
Manubrio mando luces y acelerador					1		X		
Panel de control (tacómetro velocímetro)					1		X		
Kit arrastre (piñón, plato y cadena)					1		X		
Batería.					1				
Apoya pies					4		X		
tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Maniguetas					2		X		
Sillín					1		X		

Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R
Tragaluces	0				Llave encendido	1				Monofono	0			
Luces led	0				Kit Herramientas	0								
Maletero	1				Sirena	0								
cable poder	0													

Estado General	**Pintura:** Deteriorada por uso	**Estructura:** Deteriorada por uso

IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		**Cargo**
Nombre (Quien emite concepto)	**Firma**	Perito

Documentación Anexa en____Folios:	C: Cantidad D: Deteriorado B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO MOTOCICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	SUZUKI	MOTOCICLETA	2012	DR 650

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	MMP39C	9FSSP46A8CC108352	P409-152075

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo en cuenta la Resolución número 05884 DEL 27-12-2019, *"Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia"*. Se da diagnostico toda vez que el equipo automotor cumple con la vida útil y además cuenta con más de cuatro meses en estado fuera de servicio.
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
7/02/2012	5	14	20.156.250,00	

Descripción de daño o mejora

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		1		X		
Guardabarros	1		X		1			X	
Luces	1		X		1		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	1		X		1		X		
Rompe vientos					0				
Retrovisores					2				
Manubrio mando luces y acelerador					1		X		
Panel de control (tacómetro velocímetro)					1		X		
Kit arrastre (piñón, plato y cadena)					1		X		
Batería.					1				
Apoya pies					4		X		
tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Maniguetas					2		X		
Sillín					1		X		

Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R
Tragaluces	0				Llave encendido	1				Monofono	0			
Luces led	0				Kit Herramientas	0								
Maletero	1				Sirena	0								
cable poder	0													

Estado General

Pintura:
Deteriorada por uso

Estructura:
Deteriorada por uso

IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		**Cargo**
Nombre (Quien emite concepto)	**Firma**	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:

C: Cantidad D: Deteriorado
B: Buen estado R: Roto

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **POLICIA NACIONAL** **METROPOLITANA DE BOGOTA**	**DOCUMENTO NO CONTROLADO**

CONCEPTO TECNICO AUTOMOTOR

Lugar y Fecha	**Marca**	**Clase**	**Modelo**	**Línea**
BOGOTA 07-02-2026	MAZDA	CAMIONETA	2003	B2600

Código SCJ	**Placa**	**Chasis N°**	**Motor N°**
	OBF236	9FJUN84G330001454	G6306388

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?		
CAUSA		**Descripción**
No se requiere para su funcionamien		Teniendo en cuenta la Resolución número 05884 DEL 27-12-2019, *"Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia"*. Se da diagnostico toda vez que el equipo automotor cumple con la vida útil y además cuenta con más de cuatro meses en estado fuera de servicio.
Obsolescencia	x	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?		
Razón		**Descripción**
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	x	
Salubridad		

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO				
Fecha adquisición	**Años de vida útil**	**Años de Uso**	**Valor Adquisición**	**KILOMETRAJE**
14/09/2010	5	16	**21.000.000,00**	

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **POLICIA NACIONAL** **METROPOLITANA DE BOGOTA**	**DOCUMENTO NO CONTROLADO**

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	2		X		2		X		
Suspensión	2		X		2		X		
Guardabarros	2		X		2		X		
Luces	2		X		2		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	2		X		2		X		
Para choques					1		X		
Retrovisores					2		X		
volante y palanca de cambios					2		X		
Tablero instrumentos					1		X		
Capot					1		X		
Batería.					1		X		
Transmisión y cardan					N/A				
Tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Caja velocidades					1		X		
Sillas					2		X		

Estado Accesori	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesori	C	B	D	R
Tragaluces	N/A				Llave encendido	1				Mono fono	N/A			
Cámaras	N/A				control barra luces	N/A								
Barra de luces	N/A				Sirena	N/A								

Estado General	Pintura: Deterioro normal por uso	Estructura: Deteriorado por uso

IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		**Cargo**
Nombre (Quien emite concepto)	**Firma**	Perito

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **POLICIA NACIONAL** **METROPOLITANA DE BOGOTA**	**DOCUMENTO NO CONTROLADO**

CONCEPTO TECNICO AUTOMOTOR

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	MAZDA	CAMIONETA	2003	B2600

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	OBF422	9FJUN84G640101744	G6309541

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?		
CAUSA		**Descripción**
No se requiere para su funcionamien		Teniendo en cuenta la Resolución número 05884 DEL 27-12-2019, *"Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia"*. Se da diagnostico toda vez que el equipo automotor cumple con la vida útil y además cuenta con más de cuatro meses en estado fuera de servicio.
Obsolescencia	x	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?		
Razón		**Descripción**
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	x	
Salubridad		

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO				
Fecha adquisición	**Años de vida útil**	**Años de Uso**	**Valor Adquisición**	**KILOMETRAJE**
14/09/2010	5	16	**21.000.000,00**	

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL POLICIA NACIONAL METROPOLITANA DE BOGOTA	DOCUMENTO NO CONTROLADO

LISTADO DE VERIFICACIÓN									
Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	2		X		2		X		
Suspensión	2		X		2		X		
Guardabarros	2		X		2		X		
Luces	2		X		2		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	2		X		2		X		
Para choques					1		X		
Retrovisores					2		X		
volante y palanca de cambios					2		X		
Tablero instrumentos					1		X		
Capot					1		X		
Batería.					1		X		
Transmisión y cardan					N/A				
Tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Caja velocidades					1		X		
Sillas					2		X		

Estado Accesori	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesori	C	B	D	R
Tragaluces	N/A				Llave encendido	1				Mono fono	N/A			
Cámaras	N/A				control barra luces	N/A								
Barra de luces	N/A				Sirena	N/A								

Estado General	Pintura:	Estructura:
	Deterioro normal por uso	Deteriorado por uso

		Cargo
IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER	Firma	Perito
Nombre (Quien emite concepto)		

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **POLICIA NACIONAL** **METROPOLITANA DE BOGOTA**	**DOCUMENTO NO CONTROLADO**

CONCEPTO TECNICO AUTOMOTOR

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	CHEVROLET	CAMION ESTACAS	2007	NPR

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	OBG279	9GDNPR7137B008027	427220

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?		
CAUSA		**Descripción**
No se requiere para su funcionamien		Teniendo en cuenta la Resolución número 05884 DEL 27-12-2019, *"Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia"*. Se da diagnostico toda vez que el equipo automotor cumple con la vida útil y además cuenta con más de cuatro meses en estado fuera de servicio.
Obsolescencia	x	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?		
Razón		**Descripción**
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	x	
Salubridad		

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO				
Fecha adquisición	**Años de vida útil**	**Años de Uso**	**Valor Adquisición**	**KILOMETRAJE**
14/09/2010	5	16	**42.800.000,00**	

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **POLICIA NACIONAL** **METROPOLITANA DE BOGOTA**	**DOCUMENTO NO CONTROLADO**

LISTADO DE VERIFICACIÓN									
Componente	**Delantera**				**Posterior/General**				**Observación**
	C	**B**	**D**	**R**	**C**	**B**	**D**	**R**	
Rin y Neumático	2		X		2		X		
Suspensión	2		X		2		X		
Guardabarros	2		X		2		X		
Luces	2		X		2		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	2		X		2		X		
Para choques					1		X		
Retrovisores					2		X		
volante y palanca de cambios					2		X		
Tablero instrumentos					1		X		
Capot					1		X		
Batería.					1		X		
Transmisión y cardan					N/A				
Tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Caja velocidades					1		X		
Sillas					2		X		

stado Accesori	**C**	**B**	**D**	**R**	**Estado Accesorio**	**C**	**B**	**D**	**R**	**stado Accesori**	**C**	**B**	**D**	**R**
Tragaluces	N/A				Llave encendido	1				Mono fono	N/A			
Cámaras	N/A				control barra luces	N/A								
Barra de luces	N/A				Sirena	N/A								

Estado General	Pintura: Deterioro normal por uso	Estructura: Deteriorado por uso

IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		**Cargo**
Nombre (Quien emite concepto)	**Firma**	Perito

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO MOTOCICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	SUZUKI	MOTOCICLETA	2015	DR 650

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	AWU36D	9FSSP46A7FC111201	P409-167081

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo en cuenta la Resolución número 05884 DEL 27-12-2019, *"Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia"*. Se da diagnostico toda vez que el equipo automotor cumple con la vida útil y además cuenta con más de cuatro meses en estado fuera de servicio.
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
10/10/2014	5	12	20.295.599,21	

Descripción de daño o mejora

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		1		X		
Guardabarros	1		X		1			X	
Luces	1		X		1		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	1		X		1		X		
Rompe vientos					0				
Retrovisores					2				
Manubrio mando luces y acelerador					1		X		
Panel de control (tacómetro velocímetro)					1		X		
Kit arrastre (piñón, plato y cadena)					1		X		
Batería.					1				
Apoya pies					4		X		
tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Maniguetas					2		X		
Sillín					1		X		

Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R
Tragaluces	0				Llave encendido	1				Monofono	0			
Luces led	0				Kit Herramientas	0								
Maletero	1				Sirena	0								
cable poder	0													

Estado General

Pintura:
Deteriorada por uso

Estructura:
Deteriorada por uso

IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		**Cargo**
Nombre (Quien emite concepto)	**Firma**	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:

C: Cantidad D: Deteriorado
B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO MOTOCICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	SUZUKI	MOTOCICLETA	2015	DR 200

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	AWU92D	9FSSH42A4FC023354	H402-210077

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo en cuenta la Resolución número 05884 DEL 27-12-2019, *"Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia"*. Se da diagnostico toda vez que el equipo automotor cumple con la vida útil y además cuenta con más de cuatro meses en estado fuera de servicio.
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
10/10/2014	5	12	11.919.520,78	

Descripción de daño o mejora

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		1		X		
Guardabarros	1		X		1			X	
Luces	1		X		1		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	1		X		1		X		
Rompe vientos					0				
Retrovisores					2				
Manubrio mando luces y acelerador					1		X		
Panel de control (tacómetro velocímetro)					1		X		
Kit arrastre (piñón, plato y cadena)					1		X		
Batería.					1				
Apoya pies					4		X		
tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Maniguetas					2		X		
Sillín					1		X		

Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R
Tragaluces	0				Llave encendido	1				Monofono	0			
Luces led	0				Kit Herramientas	0								
Maletero	1				Sirena	0								
cable poder	0													

Estado General

Pintura:
Deteriorada por uso

Estructura:
Deteriorada por uso

		Cargo
IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		
Nombre (Quien emite concepto)	**Firma**	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:

C: Cantidad D: Deteriorado
B: Buen estado R: Roto

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **POLICIA NACIONAL** **METROPOLITANA DE BOGOTA**	**DOCUMENTO NO CONTROLADO**

CONCEPTO TECNICO AUTOMOTOR

Lugar y Fecha	**Marca**	**Clase**	**Modelo**	**Línea**
BOGOTA 07-02-2026	NISSAN	CAMIONETA	2015	NP300FRONTIER

Código SCJ	**Placa**	**Chasis N°**	**Motor N°**
	ODT157	3N6DD23YXZK939985	KA24-762954

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?		
CAUSA		**Descripción**
No se requiere para su funcionamien		Teniendo en cuenta la Resolución número 05884 DEL 27-12-2019, *"Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia"*. Se da diagnostico toda vez que el equipo automotor cumple con la vida útil y además cuenta con más de cuatro meses en estado fuera de servicio.
Obsolescencia	x	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?		
Razón		**Descripción**
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	x	
Salubridad		

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO				
Fecha adquisición	**Años de vida útil**	**Años de Uso**	**Valor Adquisición**	**KILOMETRAJE**
9/02/2016	5	10	**71.428.289,00**	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	2		X		2		X		
Suspensión	2		X		2		X		
Guardabarros	2		X		2		X		
Luces	2		X		2		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	2		X		2		X		
Para choques					1		X		
Retrovisores					2		X		
volante y palanca de cambios					2		X		
Tablero instrumentos					1		X		
Capot					1		X		
Batería.					1		X		
Transmisión y cardan					N/A				
Tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Caja velocidades					1		X		
Sillas					2		X		

stado Accesori	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	stado Accesori	C	B	D	R
Tragaluces	N/A				Llave encendido	1				Mono fono	N/A			
Cámaras	N/A				control barra luces	N/A								
Barra de luces	N/A				Sirena	N/A								

Estado General	Pintura:	Estructura:
	Deterioro normal por uso	Deteriorado por uso

		Cargo
IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		
Nombre (Quien emite concepto)	**Firma**	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:	C: Cantidad D: Deteriorado B: Buen estado R: Roto

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **POLICIA NACIONAL** **METROPOLITANA DE BOGOTA**	**DOCUMENTO NO CONTROLADO**

CONCEPTO TECNICO AUTOMOTOR

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	RENAULT	VPM	2015	DUSTER

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	OEU948	9FBHSRAJNFM343325	A400C083656

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?		
CAUSA		**Descripción**
No se requiere para su funcionamien		Teniendo en cuenta la Resolución número 05884 DEL 27-12-2019, *"Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia"*. Se da diagnostico toda vez que el equipo automotor cumple con la vida útil y además cuenta con más de cuatro meses en estado fuera de servicio.
Obsolescencia	x	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?		
Razón		**Descripción**
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	x	
Salubridad		

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO				
Fecha adquisición	**Años de vida útil**	**Años de Uso**	**Valor Adquisición**	**KILOMETRAJE**
28/01/2015	5	11	**69.738.491,00**	

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **POLICIA NACIONAL** **METROPOLITANA DE BOGOTA**	**DOCUMENTO NO CONTROLADO**

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	2		X		2		X		
Suspensión	2		X		2		X		
Guardabarros	2		X		2		X		
Luces	2		X		2		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	2		X		2		X		
Para choques					1		X		
Retrovisores					2		X		
volante y palanca de cambios					2		X		
Tablero instrumentos					1		X		
Capot					1		X		
Batería.					1		X		
Transmisión y cardan					N/A				
Tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Caja velocidades					1		X		
Sillas					2		X		

stado Accesori	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R
Tragaluces	N/A				Llave encendido	1				Mono fono	N/A			
Cámaras	N/A				control barra luces	N/A								
Barra de luces	N/A				Sirena	N/A								

Estado General	Pintura: Deterioro normal por uso	Estructura: Deteriorado por uso

		Cargo
IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		
Nombre (Quien emite concepto)	**Firma**	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:	C: Cantidad D: Deteriorado B: Buen estado R: Roto

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **POLICIA NACIONAL** **METROPOLITANA DE BOGOTA**	**DOCUMENTO NO CONTROLADO**

CONCEPTO TECNICO AUTOMOTOR

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	RENAULT	VPM	2015	DUSTER

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	OEU952	9FBHSRAJNFM343329	A400C082821

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?		
CAUSA		**Descripción**
No se requiere para su funcionamien		Teniendo en cuenta la Resolución número 05884 DEL 27-12-2019, *"Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia"*. Se da diagnostico toda vez que el equipo automotor cumple con la vida útil y además cuenta con más de cuatro meses en estado fuera de servicio.
Obsolescencia	x	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?		
Razón		**Descripción**
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	x	
Salubridad		

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO				
Fecha adquisición	**Años de vida útil**	**Años de Uso**	**Valor Adquisición**	**KILOMETRAJE**
28/01/2015	5	11	**69.738.491,00**	

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **POLICIA NACIONAL** **METROPOLITANA DE BOGOTA**	**DOCUMENTO NO CONTROLADO**

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	2		X		2		X		
Suspensión	2		X		2		X		
Guardabarros	2		X		2		X		
Luces	2		X		2		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	2		X		2		X		
Para choques					1		X		
Retrovisores					2		X		
volante y palanca de cambios					2		X		
Tablero instrumentos					1		X		
Capot					1		X		
Batería.					1		X		
Transmisión y cardan					N/A				
Tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Caja velocidades					1		X		
Sillas					2		X		

stado Accesori	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	stado Accesori	C	B	D	R
Tragaluces	N/A				Llave encendido	1				Mono fono	N/A			
Cámaras	N/A				control barra luces	N/A								
Barra de luces	N/A				Sirena	N/A								

Estado General	Pintura: Deterioro normal por uso	Estructura: Deteriorado por uso

		Cargo
IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		
Nombre (Quien emite concepto)	**Firma**	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:	C: Cantidad D: Deteriorado B: Buen estado R: Roto

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **POLICIA NACIONAL** **METROPOLITANA DE BOGOTA**	**DOCUMENTO NO CONTROLADO**

CONCEPTO TECNICO AUTOMOTOR

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	RENAULT	VPM	2015	DUSTER

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	OEU956	9FBHSRAJNFM343336	A400C080102

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?		
CAUSA		**Descripción**
No se requiere para su funcionamien		Teniendo en cuenta la Resolución número 05884 DEL 27-12-2019, *"Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia"*. Se da diagnostico toda vez que el equipo automotor cumple con la vida útil y además cuenta con más de cuatro meses en estado fuera de servicio.
Obsolescencia	x	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?		
Razón		**Descripción**
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	x	
Salubridad		

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO				
Fecha adquisición	**Años de vida útil**	**Años de Uso**	**Valor Adquisición**	**KILOMETRAJE**
28/01/2015	5	11	**69.738.491,00**	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL POLICIA NACIONAL METROPOLITANA DE BOGOTA	DOCUMENTO NO CONTROLADO

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	2		X		2		X		
Suspensión	2		X		2		X		
Guardabarros	2		X		2		X		
Luces	2		X		2		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	2		X		2		X		
Para choques					1		X		
Retrovisores					2		X		
volante y palanca de cambios					2		X		
Tablero instrumentos					1		X		
Capot					1		X		
Batería.					1		X		
Transmisión y cardan					N/A				
Tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Caja velocidades					1		X		
Sillas					2		X		

stado Accesori	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	stado Accesori	C	B	D	R
Tragaluces	N/A				Llave encendido	1				Mono fono	N/A			
Cámaras	N/A				control barra luces	N/A								
Barra de luces	N/A				Sirena	N/A								

Estado General	Pintura: Deterioro normal por uso	Estructura: Deteriorado por uso

		Cargo
IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		
Nombre (Quien emite concepto)	**Firma**	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:

C: Cantidad D: Deteriorado
B: Buen estado R: Roto

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **POLICIA NACIONAL** **METROPOLITANA DE BOGOTA**	**DOCUMENTO NO CONTROLADO**

CONCEPTO TECNICO AUTOMOTOR

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	RENAULT	VPM	2015	DUSTER

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	OEU957	9FBHSRAJNFM343337	A400C085279

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?		
CAUSA		**Descripción**
No se requiere para su funcionamien		Teniendo en cuenta la Resolución número 05884 DEL 27-12-2019, *"Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia"*. Se da diagnostico toda vez que el equipo automotor cumple con la vida útil y además cuenta con más de cuatro meses en estado fuera de servicio.
Obsolescencia	x	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?		
Razón		**Descripción**
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	x	
Salubridad		

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO				
Fecha adquisición	**Años de vida útil**	**Años de Uso**	**Valor Adquisición**	**KILOMETRAJE**
28/01/2015	5	11	**69.738.491,00**	

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **POLICIA NACIONAL** **METROPOLITANA DE BOGOTA**	**DOCUMENTO NO CONTROLADO**

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	2		X		2		X		
Suspensión	2		X		2		X		
Guardabarros	2		X		2		X		
Luces	2		X		2		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	2		X		2		X		
Para choques					1		X		
Retrovisores					2		X		
volante y palanca de cambios					2		X		
Tablero instrumentos					1		X		
Capot					1		X		
Batería.					1		X		
Transmisión y cardan					N/A				
Tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Caja velocidades					1		X		
Sillas					2		X		

stado Accesori	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	stado Accesori	C	B	D	R
Tragaluces	N/A				Llave encendido	1				Mono fono	N/A			
Cámaras	N/A				control barra luces	N/A								
Barra de luces	N/A				Sirena	N/A								

Estado General	Pintura: Deterioro normal por uso	Estructura: Deteriorado por uso

		Cargo
IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		
Nombre (Quien emite concepto)	**Firma**	Perito

Documentación Anexa en_____Follos:	C: Cantidad D: Deteriorado B: Buen estado R: Roto

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **POLICIA NACIONAL** **METROPOLITANA DE BOGOTA**	**DOCUMENTO NO CONTROLADO**

CONCEPTO TECNICO AUTOMOTOR

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	RENAULT	VPM	2015	DUSTER

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	OEU959	9FBHSRAJNFM343339	A400C084618

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamien		Teniendo en cuenta la Resolución número 05884 DEL 27-12-2019, *"Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia"*. Se da diagnostico toda vez que el equipo automotor cumple con la vida útil y además cuenta con más de cuatro meses en estado fuera de servicio.
Obsolescencia	x	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	x	
Salubridad		

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
31/01/2015	5	11	**69.738.491,00**	

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **POLICIA NACIONAL** **METROPOLITANA DE BOGOTA**	**DOCUMENTO NO CONTROLADO**

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	2		X		2		X		
Suspensión	2		X		2		X		
Guardabarros	2		X		2		X		
Luces	2		X		2		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	2		X		2		X		
Para choques					1		X		
Retrovisores					2		X		
volante y palanca de cambios					2		X		
Tablero instrumentos					1		X		
Capot					1		X		
Batería.					1		X		
Transmisión y cardan					N/A				
Tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Caja velocidades					1		X		
Sillas					2		X		

stado Accesori	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesori	C	B	D	R
Tragaluces	N/A				Llave encendido	1				Mono fono	N/A			
Cámaras	N/A				control barra luces	N/A								
Barra de luces	N/A				Sirena	N/A								

Estado General	Pintura: Deterioro normal por uso	Estructura: Deteriorado por uso

		Cargo
IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		
Nombre (Quien emite concepto)	**Firma**	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:	C: Cantidad D: Deteriorado B: Buen estado R: Roto

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **POLICIA NACIONAL** **METROPOLITANA DE BOGOTA**	**DOCUMENTO NO CONTROLADO**

CONCEPTO TECNICO AUTOMOTOR

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	RENAULT	VPM	2015	DUSTER

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	OEU961	9FBHSRAJNFM343343	A400C085499

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?		
CAUSA		**Descripción**
No se requiere para su funcionamien		Teniendo en cuenta la Resolución número 05884 DEL 27-12-2019, *"Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia"*. Se da diagnostico toda vez que el equipo automotor cumple con la vida útil y además cuenta con más de cuatro meses en estado fuera de servicio.
Obsolescencia	x	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?		
Razón		**Descripción**
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	x	
Salubridad		

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO				
Fecha adquisición	**Años de vida útil**	**Años de Uso**	**Valor Adquisición**	**KILOMETRAJE**
28/01/2015	5	11	**69.738.491,00**	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	2		X		2		X		
Suspensión	2		X		2		X		
Guardabarros	2		X		2		X		
Luces	2		X		2		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	2		X		2		X		
Para choques					1		X		
Retrovisores					2		X		
volante y palanca de cambios					2		X		
Tablero instrumentos					1		X		
Capot					1		X		
Batería.					1		X		
Transmisión y cardan					N/A				
Tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Caja velocidades					1		X		
Sillas					2		X		

Estado Accesori	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R
Tragaluces	N/A				Llave encendido	1				Mono fono	N/A			
Cámaras	N/A				control barra luces	N/A								
Barra de luces	N/A				Sirena	N/A								

Estado General	Pintura:	Estructura:
	Deterioro normal por uso	Deteriorado por uso

		Cargo
IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		
Nombre (Quien emite concepto)	**Firma**	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:

C: Cantidad D: Deteriorado
B: Buen estado R: Roto

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **POLICIA NACIONAL** **METROPOLITANA DE BOGOTA**	**DOCUMENTO NO CONTROLADO**

CONCEPTO TECNICO AUTOMOTOR

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	RENAULT	VPM	2015	DUSTER

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	OEU973	9FBHSRAJNFM528744	A400C099434

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?		
CAUSA		**Descripción**
No se requiere para su funcionamien		Teniendo en cuenta la Resolución número 05884 DEL 27-12-2019; *"Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia"*. Se da diagnostico toda vez que el equipo automotor cumple con la vida útil y además cuenta con más de cuatro meses en estado fuera de servicio.
Obsolescencia	x	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?		
Razón		**Descripción**
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	x	
Salubridad		

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO				
Fecha adquisición	**Años de vida útil**	**Años de Uso**	**Valor Adquisición**	**KILOMETRAJE**
28/01/2015	5	11	**69.738.491,00**	

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **POLICIA NACIONAL** **METROPOLITANA DE BOGOTA**	**DOCUMENTO NO CONTROLADO**

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	2		X		2		X		
Suspensión	2		X		2		X		
Guardabarros	2		X		2		X		
Luces	2		X		2		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	2		X		2		X		
Para choques					1		X		
Retrovisores					2		X		
volante y palanca de cambios					2		X		
Tablero instrumentos					1		X		
Capot					1		X		
Batería.					1		X		
Transmisión y cardan					N/A				
Tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Caja velocidades					1		X		
Sillas					2		X		

stado Accesori	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	stado Accesori	C	B	D	R
Tragaluces	N/A				Llave encendido	1				Mono fono	N/A			
Cámaras	N/A				control barra luces	N/A								
Barra de luces	N/A				Sirena	N/A								

Estado General	Pintura: Deterioro normal por uso	Estructura: Deteriorado por uso

		Cargo
IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		
Nombre (Quien emite concepto)	**Firma**	Perito

Documentación Anexa en____Folios:	C: Cantidad D: Deteriorado B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO AUTOMOTOR

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 15-02-2026	RENAULT	VPM	2014	DUSTER

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	OEU990	9FBHSRAJNFM528761	A400C098843

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?		
CAUSA		**Descripción**
No se requiere para su funcionamien		Teniendo encuenta la RESOLUCIÓN NÚMERO 05884 DEL 27-12-2019, Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia. Se da diagnostico por parte de un personal de ingenieros de la Secretaria de Seguridad, Convivencia y Justicia, los cuales realizan concepto de reintegro verificando el estado del componente de movilidad.
Obsolescencia	x	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?		
Razón		**Descripción**
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	x	
Salubridad		

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO				
Fecha adquisición	**Años de vida útil**	**Años de Uso**	**Valor Adquisición**	**KILOMETRAJE**
28/01/2015	5	11	**69.738.491,00**	

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **POLICIA NACIONAL** **METROPOLITANA DE BOGOTA**	**DOCUMENTO NO CONTROLADO**

LISTADO DE VERIFICACIÓN									
Componente	**Delantera**				**Posterior/General**				**Observación**
	C	**B**	**D**	**R**	**C**	**B**	**D**	**R**	
Rin y Neumático	2		X		2		X		
Suspensión	2		X		2		X		
Guardabarros	2		X		2		X		
Luces	2		X		2		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	2		X		2		X		
Para choques					1		X		
Retrovisores					2		X		
volante y palanca de cambios					2		X		
Tablero instrumentos					1		X		
Capot					1		X		
Batería.					1		X		
Transmisión y cardan					N/A				
Tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Caja velocidades					1		X		
Sillas					2		X		

Estado Accesori	**C**	**B**	**D**	**R**	**Estado Accesorio**	**C**	**B**	**D**	**R**	**Estado Accesori**	**C**	**B**	**D**	**R**
Tragaluces	N/A				Llave encendido	1				Mono fono	N/A			
Cámaras	N/A				control barra luces	N/A								
Barra de luces	N/A				Sirena	N/A								

Estado General	Pintura: Deterioro normal por uso	Estructura: Deteriorado por uso

IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER **Nombre** (Quien emite concepto)	**Firma**	**Cargo** Perito

Documentación Anexa en_____Folios:	C: Cantidad D: Deteriorado B: Buen estado R: Roto

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **POLICIA NACIONAL** **METROPOLITANA DE BOGOTA**	**DOCUMENTO NO CONTROLADO**

CONCEPTO TECNICO AUTOMOTOR

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	RENAULT	VPM	2015	DUSTER

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	OEU976	9FBHSRAJNFM528747	A400C099495

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?		
CAUSA		**Descripción**
No se requiere para su funcionamien		Teniendo en cuenta la Resolución número 05884 DEL 27-12-2019, *"Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia"*. Se da diagnostico toda vez que el equipo automotor cumple con la vida útil y además cuenta con más de cuatro meses en estado fuera de servicio.
Obsolescencia	x	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?		
Razón		**Descripción**
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	x	
Salubridad		

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO				
Fecha adquisición	**Años de vida útil**	**Años de Uso**	**Valor Adquisición**	**KILOMETRAJE**
28/01/2015	5	11	**69.738.491,00**	

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **POLICIA NACIONAL** **METROPOLITANA DE BOGOTA**	**DOCUMENTO NO CONTROLADO**

LISTADO DE VERIFICACIÓN									
Componente	**Delantera**				**Posterior/General**				**Observación**
	C	**B**	**D**	**R**	**C**	**B**	**D**	**R**	
Rin y Neumático	2		X		2		X		
Suspensión	2		X		2		X		
Guardabarros	2		X		2		X		
Luces	2		X		2		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	2		X		2		X		
Para choques					1		X		
Retrovisores					2		X		
volante y palanca de cambios					2		X		
Tablero instrumentos					1		X		
Capot					1		X		
Batería.					1		X		
Transmisión y cardan					N/A				
Tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Caja velocidades					1		X		
Sillas					2		X		

stado Accesori	**C**	**B**	**D**	**R**	**Estado Accesorio**	**C**	**B**	**D**	**R**	**stado Accesori**	**C**	**B**	**D**	**R**
Tragaluces	N/A				Llave encendido	1				Mono fono	N/A			
Cámaras	N/A				control barra luces	N/A								
Barra de luces	N/A				Sirena	N/A								

Estado General	Pintura: Deterioro normal por uso	Estructura: Deteriorado por uso

IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER **Nombre** (Quien emite concepto)	**Firma**	**Cargo** Perito

Documentación Anexa en_____Folios:	C: Cantidad D: Deteriorado B: Buen estado R: Roto

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **POLICIA NACIONAL** **METROPOLITANA DE BOGOTA**	**DOCUMENTO NO CONTROLADO**

CONCEPTO TECNICO AUTOMOTOR

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	RENAULT	VPM	2015	DUSTER

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	OJX038	9FBHSRAJNFM528768	A400C098896

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?		
CAUSA		**Descripción**
No se requiere para su funcionamien		Teniendo en cuenta la Resolución número 05884 DEL 27-12-2019, *"Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia"*. Se da diagnostico toda vez que el equipo automotor cumple con la vida útil y además cuenta con más de cuatro meses en estado fuera de servicio.
Obsolescencia	x	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?		
Razón		**Descripción**
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	x	
Salubridad		

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO				
Fecha adquisición	**Años de vida útil**	**Años de Uso**	**Valor Adquisición**	**KILOMETRAJE**
28/01/2015	5	11	**69.738.491,00**	

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **POLICIA NACIONAL** **METROPOLITANA DE BOGOTA**	**DOCUMENTO NO CONTROLADO**

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	2		X		2		X		
Suspensión	2		X		2		X		
Guardabarros	2		X		2		X		
Luces	2		X		2		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	2		X		2		X		
Para choques					1		X		
Retrovisores					2		X		
volante y palanca de cambios					2		X		
Tablero instrumentos					1		X		
Capot					1		X		
Batería.					1		X		
Transmisión y cardan					N/A				
Tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Caja velocidades					1		X		
Sillas					2		X		

stado Accesori	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	stado Accesori	C	B	D	R
Tragaluces	N/A				Llave encendido	1				Mono fono	N/A			
Cámaras	N/A				control barra luces	N/A								
Barra de luces	N/A				Sirena	N/A								

Estado General	Pintura: Deterioro normal por uso	Estructura: Deteriorado por uso

		Cargo
IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		
Nombre (Quien emite concepto)	**Firma**	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:	C: Cantidad D: Deteriorado B: Buen estado R: Roto

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **POLICIA NACIONAL** **METROPOLITANA DE BOGOTA**	**DOCUMENTO NO CONTROLADO**

CONCEPTO TECNICO AUTOMOTOR

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	RENAULT	CAMPERO	2015	DUSTER

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	OJX040	9FBHSRAJNFM528772	A400C098897

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?		
CAUSA		**Descripción**
No se requiere para su funcionamien		Teniendo en cuenta la Resolución número 05884 DEL 27-12-2019, *"Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia"*. Se da diagnostico toda vez que el equipo automotor cumple con la vida útil y además cuenta con más de cuatro meses en estado fuera de servicio.
Obsolescencia	x	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?		
Razón		**Descripción**
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	x	
Salubridad		

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO				
Fecha adquisición	**Años de vida útil**	**Años de Uso**	**Valor Adquisición**	**KILOMETRAJE**
10/02/2016	5	10	**69.738.491,00**	

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **POLICIA NACIONAL** **METROPOLITANA DE BOGOTA**	**DOCUMENTO NO CONTROLADO**

LISTADO DE VERIFICACIÓN									
Componente	**Delantera**				**Posterior/General**				**Observación**
	C	**B**	**D**	**R**	**C**	**B**	**D**	**R**	
Rin y Neumático	2		X		2		X		
Suspensión	2		X		2		X		
Guardabarros	2		X		2		X		
Luces	2		X		2		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	2		X		2		X		
Para choques					1		X		
Retrovisores					2		X		
volante y palanca de cambios					2		X		
Tablero instrumentos					1		X		
Capot					1		X		
Batería.					1		X		
Transmisión y cardan					N/A				
Tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Caja velocidades					1		X		
Sillas					2		X		

stado Accesori	**C**	**B**	**D**	**R**	**Estado Accesorio**	**C**	**B**	**D**	**R**	**stado Accesori**	**C**	**B**	**D**	**R**
Tragaluces	N/A				Llave encendido	1				Mono fono	N/A			
Cámaras	N/A				control barra luces	N/A								
Barra de luces	N/A				Sirena	N/A								

Estado General	Pintura: Deterioro normal por uso	Estructura: Deteriorado por uso

		Cargo
IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		
Nombre (Quien emite concepto)	**Firma**	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:	C: Cantidad D: Deteriorado B: Buen estado R: Roto

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **POLICIA NACIONAL** **METROPOLITANA DE BOGOTA**	**DOCUMENTO NO CONTROLADO**

CONCEPTO TECNICO AUTOMOTOR

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	RENAULT	CAMPERO	2015	DUSTER

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	OJX041	9FBHSRAJNFM528771	A400C098894

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?		
CAUSA		**Descripción**
No se requiere para su funcionamien		Teniendo en cuenta la Resolución número 05884 DEL 27-12-2019, *"Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia"*. Se da diagnostico toda vez que el equipo automotor cumple con la vida útil y además cuenta con más de cuatro meses en estado fuera de servicio.
Obsolescencia	x	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?		
Razón		**Descripción**
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	x	
Salubridad		

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO				
Fecha adquisición	**Años de vida útil**	**Años de Uso**	**Valor Adquisición**	**KILOMETRAJE**
10/02/2016	5	10	**69.738.491,00**	

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **POLICIA NACIONAL** **METROPOLITANA DE BOGOTA**	**DOCUMENTO NO CONTROLADO**

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	2		X		2		X		
Suspensión	2		X		2		X		
Guardabarros	2		X		2		X		
Luces	2		X		2		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	2		X		2		X		
Para choques					1		X		
Retrovisores					2		X		
volante y palanca de cambios					2		X		
Tablero instrumentos					1		X		
Capot					1		X		
Batería.					1		X		
Transmisión y cardan					N/A				
Tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Caja velocidades					1		X		
Sillas					2		X		

stado Accesori	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	stado Accesori	C	B	D	R
Tragaluces	N/A				Llave encendido	1				Mono fono	N/A			
Cámaras	N/A				control barra luces	N/A								
Barra de luces	N/A				Sirena	N/A								

Estado General	Pintura: Deterioro normal por uso	Estructura: Deteriorado por uso

IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		**Cargo**
Nombre (Quien emite concepto)	**Firma**	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:	C: Cantidad D: Deteriorado B: Buen estado R: Roto

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **POLICIA NACIONAL** **METROPOLITANA DE BOGOTA**	**DOCUMENTO NO CONTROLADO**

CONCEPTO TECNICO AUTOMOTOR

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	RENAULT	VPM	2015	DUSTER

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	OJX085	9FBHSRAJNFM528784	A400C098886

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?		
CAUSA		**Descripción**
No se requiere para su funcionamien		Teniendo en cuenta la Resolución número 05884 DEL 27-12-2019, *"Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia"*. Se da diagnostico toda vez que el equipo automotor cumple con la vida útil y además cuenta con más de cuatro meses en estado fuera de servicio.
Obsolescencia	x	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?		
Razón		**Descripción**
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	x	
Salubridad		

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO				
Fecha adquisición	**Años de vida útil**	**Años de Uso**	**Valor Adquisición**	**KILOMETRAJE**
29/01/2015	5	11	**69.738.491,00**	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	2		X		2		X		
Suspensión	2		X		2		X		
Guardabarros	2		X		2		X		
Luces	2		X		2		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	2		X		2		X		
Para choques					1		X		
Retrovisores					2		X		
volante y palanca de cambios					2		X		
Tablero instrumentos					1		X		
Capot					1		X		
Batería.					1		X		
Transmisión y cardan					N/A				
Tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Caja velocidades					1		X		
Sillas					2		X		

stado Accesori	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	stado Accesori	C	B	D	R
Tragaluces	N/A				Llave encendido	1				Mono fono	N/A			
Cámaras	N/A				control barra luces	N/A								
Barra de luces	N/A				Sirena	N/A								

Estado General

Pintura:	Estructura:
Deterioro normal por uso	Deteriorado por uso

IT **CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER**		**Cargo**
Nombre (Quien emite concepto)	**Firma**	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:

C: Cantidad D: Deteriorado
B: Buen estado R: Roto

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **POLICIA NACIONAL** **METROPOLITANA DE BOGOTA**	**DOCUMENTO NO CONTROLADO**

CONCEPTO TECNICO AUTOMOTOR

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	RENAULT	VPM	2015	DUSTER

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	OJX095	9FBHSRAJNFM528794	A400C098907

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?		
CAUSA		**Descripción**
No se requiere para su funcionamien		Teniendo en cuenta la Resolución número 05884 DEL 27-12-2019, *"Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia"*. Se da diagnostico toda vez que el equipo automotor cumple con la vida útil y además cuenta con más de cuatro meses en estado fuera de servicio.
Obsolescencia	x	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?		
Razón		**Descripción**
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	x	
Salubridad		

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO				
Fecha adqulsición	**Años de vida útil**	**Años de Uso**	**Valor Adquisición**	**KILOMETRAJE**
29/01/2015	5	11	**69.738.491,00**	

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **POLICIA NACIONAL** **METROPOLITANA DE BOGOTA**	**DOCUMENTO NO CONTROLADO**

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	2		X		2		X		
Suspensión	2		X		2		X		
Guardabarros	2		X		2		X		
Luces	2		X		2		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	2		X		2		X		
Para choques					1		X		
Retrovisores					2		X		
volante y palanca de cambios					2		X		
Tablero instrumentos					1		X		
Capot					1		X		
Batería.					1		X		
Transmisión y cardan					N/A				
Tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Caja velocidades					1		X		
Sillas					2		X		

stado Accesori	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	stado Accesori	C	B	D	R
Tragaluces	N/A				Llave encendido	1				Mono fono	N/A			
Cámaras	N/A				control barra luces	N/A								
Barra de luces	N/A				Sirena	N/A								

Estado General	Pintura: Deterioro normal por uso	Estructura: Deteriorado por uso

		Cargo
IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		
Nombre (Quien emite concepto)	**Firma**	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:	C: Cantidad D: Deteriorado B: Buen estado R: Roto

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **POLICIA NACIONAL** **METROPOLITANA DE BOGOTA**	**DOCUMENTO NO CONTROLADO**

CONCEPTO TECNICO AUTOMOTOR

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	RENAULT	VPM	2015	DUSTER

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	OJX002	9FBHSRAJNFM528807	A400C100560

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?		
CAUSA		**Descripción**
No se requiere para su funcionamien		Teniendo en cuenta la Resolución número 05884 DEL 27-12-2019, *"Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia"*. Se da diagnostico toda vez que el equipo automotor cumple con la vida útil y además cuenta con más de cuatro meses en estado fuera de servicio.
Obsolescencia	x	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?		
Razón		**Descripción**
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	x	
Salubridad		

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO				
Fecha adquisición	**Años de vida útil**	**Años de Uso**	**Valor Adquisición**	**KILOMETRAJE**
29/01/2015	5	11	**69.738.491,00**	

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **POLICIA NACIONAL** **METROPOLITANA DE BOGOTA**	**DOCUMENTO NO CONTROLADO**

LISTADO DE VERIFICACIÓN									
Componente	**Delantera**				**Posterior/General**				**Observación**
	C	**B**	**D**	**R**	**C**	**B**	**D**	**R**	
Rin y Neumático	2		X		2		X		
Suspensión	2		X		2		X		
Guardabarros	2		X		2		X		
Luces	2		X		2		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	2		X		2		X		
Para choques					1		X		
Retrovisores					2		X		
volante y palanca de cambios					2		X		
Tablero instrumentos					1		X		
Capot					1		X		
Batería.					1		X		
Transmisión y cardan					N/A				
Tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Caja velocidades					1		X		
Sillas					2		X		

stado Accesori	**C**	**B**	**D**	**R**	**Estado Accesorio**	**C**	**B**	**D**	**R**	**stado Accesori**	**C**	**B**	**D**	**R**
Tragaluces	N/A				Llave encendido	1				Mono fono	N/A			
Cámaras	N/A				control barra luces	N/A								
Barra de luces	N/A				Sirena	N/A								

Estado General	Pintura: Deterioro normal por uso	Estructura: Deteriorado por uso

IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		
Nombre (Quien emite concepto)	**Firma**	**Cargo** Perito

Documentación Anexa en_____Folios:	C: Cantidad D: Deteriorado B: Buen estado R: Roto

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **POLICIA NACIONAL** **METROPOLITANA DE BOGOTA**	**DOCUMENTO NO CONTROLADO**

CONCEPTO TECNICO AUTOMOTOR

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	RENAULT	VPM	2015	DUSTER

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	OEU932	9FBHSRAJNFM343298	A400C085382

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?		
CAUSA		**Descripción**
No se requiere para su funcionamien		Teniendo en cuenta la Resolución número 05884 DEL 27-12-2019, *"Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia"*. Se da diagnostico toda vez que el equipo automotor cumple con la vida útil y además cuenta con más de cuatro meses en estado fuera de servicio.
Obsolescencia	x	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?		
Razón		**Descripción**
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	x	
Salubridad		

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO				
Fecha adquisición	**Años de vida útil**	**Años de Uso**	**Valor Adquisición**	**KILOMETRAJE**
29/01/2015	5	11	**69.738.491,00**	

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **POLICIA NACIONAL** **METROPOLITANA DE BOGOTA**	**DOCUMENTO NO CONTROLADO**

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	2		X		2		X		
Suspensión	2		X		2		X		
Guardabarros	2		X		2		X		
Luces	2		X		2		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	2		X		2		X		
Para choques					1		X		
Retrovisores					2		X		
volante y palanca de cambios					2		X		
Tablero instrumentos					1		X		
Capot					1		X		
Batería.					1		X		
Transmisión y cardan					N/A				
Tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Caja velocidades					1		X		
Sillas					2		X		

stado Accesori	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	stado Accesori	C	B	D	R
Tragaluces	N/A				Llave encendido	1				Mono fono	N/A			
Cámaras	N/A				control barra luces	N/A								
Barra de luces	N/A				Sirena	N/A								

Estado General	Pintura: Deterioro normal por uso	Estructura: Deteriorado por uso

IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		**Cargo**
Nombre (Quien emite concepto)	**Firma**	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:	C: Cantidad D: Deteriorado B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	2		X		2		X		
Suspensión	2		X		2		X		
Guardabarros	2		X		2		X		
Luces	2		X		2		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	2		X		2		X		
Para choques					1		X		
Retrovisores					2		X		
volante y palanca de cambios					2		X		
Tablero instrumentos					1		X		
Capot					1		X		
Batería.					1		X		
Transmisión y cardan					N/A				
Tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Caja velocidades					1		X		
Sillas					2		X		

stado Accesori	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	stado Accesori	C	B	D	R
Tragaluces	N/A				Llave encendido	1				Mono fono	N/A			
Cámaras	N/A				control barra luces	N/A								
Barra de luces	N/A				Sirena	N/A								

Estado General

Pintura:
Deterioro normal por uso

Estructura:
Deteriorado por uso

	Cargo
IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER	
Nombre (Quien emite concepto) — Firma	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:

C: Cantidad D: Deteriorado
B: Buen estado R: Roto

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **POLICIA NACIONAL** **METROPOLITANA DE BOGOTA**	**DOCUMENTO NO CONTROLADO**

CONCEPTO TECNICO AUTOMOTOR

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Linea
BOGOTA 07-02-2026	RENAULT	VPM	2015	DUSTER

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	OEU933	9FBHSRAJNFM343299	A400C085383

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?		
CAUSA		**Descripción**
No se requiere para su funcionamien		Teniendo en cuenta la Resolución número 05884 DEL 27-12-2019, *"Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia"*. Se da diagnostico toda vez que el equipo automotor cumple con la vida útil y además cuenta con más de cuatro meses en estado fuera de servicio.
Obsolescencia	x	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?		
Razón		**Descripción**
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	x	
Salubridad		

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO				
Fecha adquisición	**Años de vida útil**	**Años de Uso**	**Valor Adquisición**	**KILOMETRAJE**
29/01/2015	5	11	**69.738.491,00**	

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **POLICIA NACIONAL** **METROPOLITANA DE BOGOTA**	**DOCUMENTO NO CONTROLADO**

CONCEPTO TECNICO AUTOMOTOR

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Linea
BOGOTA 07-02-2026	RENAULT	VPM	2015	DUSTER

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	OEU939	9FBHSRAJNFM343315	A400C079358

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?		
CAUSA		**Descripción**
No se requiere para su funcionamien		Teniendo en cuenta la Resolución número 05884 DEL 27-12-2019, *"Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia"*. Se da diagnostico toda vez que el equipo automotor cumple con la vida útil y además cuenta con más de cuatro meses en estado fuera de servicio.
Obsolescencia	x	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?		
Razón		**Descripción**
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	x	
Salubridad		

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO				
Fecha adquisición	**Años de vida útil**	**Años de Uso**	**Valor Adquisición**	**KILOMETRAJE**
29/01/2015	5	11	**69.738.491,00**	

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL POLICIA NACIONAL METROPOLITANA DE BOGOTA	DOCUMENTO NO CONTROLADO

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	2		X		2		X		
Suspensión	2		X		2		X		
Guardabarros	2		X		2		X		
Luces	2		X		2		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	2		X		2		X		
Para choques					1		X		
Retrovisores					2		X		
volante y palanca de cambios					2		X		
Tablero instrumentos					1		X		
Capot					1		X		
Batería.					1		X		
Transmisión y cardan					N/A				
Tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Caja velocidades					1		X		
Sillas					2		X		

stado Accesori	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	stado Accesori	C	B	D	R
Tragaluces	N/A				Llave encendido	1				Mono fono	N/A			
Cámaras	N/A				control barra luces	N/A								
Barra de luces	N/A				Sírena	N/A								

Estado General	Pintura: Deterioro normal por uso	Estructura: Deteriorado por uso

IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		Cargo
Nombre (Quien emite concepto)	Firma	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:	C: Cantidad D: Deteriorado B: Buen estado R: Roto

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **POLICIA NACIONAL** **METROPOLITANA DE BOGOTA**	**DOCUMENTO NO CONTROLADO**

CONCEPTO TECNICO AUTOMOTOR

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Linea
BOGOTA 07-02-2026	RENAULT	AUTOMOVIL	2015	LOGAN

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	OJX015	9FBLSRADBFM445202	F710Q170354

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?		
CAUSA		**Descripción**
No se requiere para su funcionamien		Teniendo en cuenta la Resolución número 05884 DEL 27-12-2019, *"Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia"*. Se da diagnostico toda vez que el equipo automotor cumple con la vida útil y además cuenta con más de cuatro meses en estado fuera de servicio.
Obsolescencia	x	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?		
Razón		**Descripción**
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	x	
Salubridad		

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO				
Fecha adquisición	**Años de vida útil**	**Años de Uso**	**Valor Adquisición**	**KILOMETRAJE**
29/01/2015	5	11	**32.334.916,00**	

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **POLICIA NACIONAL** **METROPOLITANA DE BOGOTA**	**DOCUMENTO NO CONTROLADO**

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	2		X		2		X		
Suspensión	2		X		2		X		
Guardabarros	2		X		2		X		
Luces	2		X		2		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	2		X		2		X		
Para choques					1		X		
Retrovisores					2		X		
volante y palanca de cambios					2		X		
Tablero instrumentos					1		X		
Capot					1		X		
Batería.					1		X		
Transmisión y cardan					N/A				
Tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Caja velocidades					1		X		
Sillas					2		X		

stado Accesori	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	stado Accesori	C	B	D	R
Tragaluces	N/A				Llave encendido	1				Mono fono	N/A			
Cámaras	N/A				control barra luces	N/A								
Barra de luces	N/A				Sirena	N/A								

Estado General	Pintura: Deterioro normal por uso	Estructura: Deteriorado por uso

		Cargo
IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		
Nombre (Quien emite concepto)	**Firma**	Perito

Documentación Anexa en____Folios:	C: Cantidad D: Deteriorado B: Buen estado R: Roto

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **POLICIA NACIONAL** **METROPOLITANA DE BOGOTA**	**DOCUMENTO NO CONTROLADO**

CONCEPTO TECNICO AUTOMOTOR

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	RENAULT	AUTOMOVIL	2015	LOGAN

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	OJX019	9FBLSRADBFM445206	F710Q170299

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?		
CAUSA		**Descripción**
No se requiere para su funcionamien		Teniendo en cuenta la Resolución número 05884 DEL 27-12-2019, *"Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia"*. Se da diagnostico toda vez que el equipo automotor cumple con la vida útil y además cuenta con más de cuatro meses en estado fuera de servicio.
Obsolescencia	x	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?		
Razón		**Descripción**
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	x	
Salubridad		

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO				
Fecha adquisición	**Años de vida útil**	**Años de Uso**	**Valor Adquisición**	**KILOMETRAJE**
29/01/2015	5	11	**32.334.916,00**	

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **POLICIA NACIONAL** **METROPOLITANA DE BOGOTA**	**DOCUMENTO NO CONTROLADO**

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	2		X		2		X		
Suspensión	2		X		2		X		
Guardabarros	2		X		2		X		
Luces	2		X		2		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	2		X		2		X		
Para choques					1		X		
Retrovisores					2		X		
volante y palanca de cambios					2		X		
Tablero instrumentos					1		X		
Capot					1		X		
Batería.					1		X		
Transmisión y cardan					N/A				
Tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Caja velocidades					1		X		
Sillas					2		X		

stado Accesori	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	stado Accesori	C	B	D	R
Tragaluces	N/A				Llave encendido	1				Mono fono	N/A			
Cámaras	N/A				control barra luces	N/A								
Barra de luces	N/A				Sirena	N/A								

Estado General	Pintura: Deterioro normal por uso	Estructura: Deteriorado por uso

		Cargo
IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		
Nombre (Quien emite concepto)	Firma	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:	C: Cantidad D: Deteriorado B: Buen estado R: Roto

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **POLICIA NACIONAL** **METROPOLITANA DE BOGOTA**	**DOCUMENTO NO CONTROLADO**

CONCEPTO TECNICO AUTOMOTOR

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	RENAULT	AUTOMOVIL	2015	LOGAN

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	OJX023	9FBLSRADBFM445210	F710Q170374

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?		
CAUSA		**Descripción**
No se requiere para su funcionamien		Teniendo en cuenta la Resolución número 05884 DEL 27-12-2019, *"Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia"*. Se da diagnostico toda vez que el equipo automotor cumple con la vida útil y además cuenta con más de cuatro meses en estado fuera de servicio.
Obsolescencia	x	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?		
Razón		**Descripción**
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	x	
Salubridad		

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO				
Fecha adquisición	**Años de vida útil**	**Años de Uso**	**Valor Adquisición**	**KILOMETRAJE**
29/01/2015	5	11	**32.334.916,00**	

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **POLICIA NACIONAL** **METROPOLITANA DE BOGOTA**	**DOCUMENTO NO CONTROLADO**

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	2		X		2		X		
Suspensión	2		X		2		X		
Guardabarros	2		X		2		X		
Luces	2		X		2		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	2		X		2		X		
Para choques					1		X		
Retrovisores					2		X		
volante y palanca de cambios					2		X		
Tablero instrumentos					1		X		
Capot					1		X		
Batería.					1		X		
Transmisión y cardan					N/A				
Tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Caja velocidades					1		X		
Sillas					2		X		

stado Accesori	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	stado Accesori	C	B	D	R
Tragaluces	N/A				Llave encendido	1				Mono fono	N/A			
Cámaras	N/A				control barra luces	N/A								
Barra de luces	N/A				Sirena	N/A								

Estado General	Pintura: Deterioro normal por uso	Estructura: Deteriorado por uso

		Cargo
IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		
Nombre (Quien emite concepto)	**Firma**	Perito

Documentación Anexa en_____Follos:	C: Cantidad D: Deteriorado B: Buen estado R: Roto

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **POLICIA NACIONAL** **METROPOLITANA DE BOGOTA**	**DOCUMENTO NO CONTROLADO**

CONCEPTO TECNICO AUTOMOTOR

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	RENAULT	AUTOMOVIL	2015	LOGAN

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	OJX032	9FBLSRADBFM486567	F710Q172178

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamien		Teniendo en cuenta la Resolución número 05884 DEL 27-12-2019, *"Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia"*. Se da diagnostico toda vez que el equipo automotor cumple con la vida útil y además cuenta con más de cuatro meses en estado fuera de servicio.
Obsolescencia	x	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	x	
Salubridad		

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
29/01/2015	5	11	**32.334.916,00**	

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **POLICIA NACIONAL** **METROPOLITANA DE BOGOTA**	**DOCUMENTO NO CONTROLADO**

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	2		X		2		X		
Suspensión	2		X		2		X		
Guardabarros	2		X		2		X		
Luces	2		X		2		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	2		X		2		X		
Para choques					1		X		
Retrovisores					2		X		
volante y palanca de cambios					2		X		
Tablero instrumentos					1		X		
Capot					1		X		
Batería.					1		X		
Transmisión y cardan					N/A				
Tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Caja velocidades					1		X		
Sillas					2		X		

stado Accesori	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	stado Accesori	C	B	D	R
Tragaluces	N/A				Llave encendido	1				Mono fono	N/A			
Cámaras	N/A				control barra luces	N/A								
Barra de luces	N/A				Sirena	N/A								

Estado General	Pintura: Deterioro normal por uso	Estructura: Deteriorado por uso

		Cargo
IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		
Nombre (Quien emite concepto)	**Firma**	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:	C: Cantidad D: Deteriorado B: Buen estado R: Roto

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **POLICIA NACIONAL** **METROPOLITANA DE BOGOTA**	**DOCUMENTO NO CONTROLADO**

CONCEPTO TECNICO AUTOMOTOR

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	RENAULT	CAMPERO	2015	DUSTER

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	OJX076	9FBHSRAJNFM450274	A400C092401

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?		
CAUSA		**Descripción**
No se requiere para su funcionamien		Teniendo en cuenta la Resolución número 05884 DEL 27-12-2019, *"Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia"*. Se da diagnostico toda vez que el equipo automotor cumple con la vida útil y además cuenta con más de cuatro meses en estado fuera de servicio.
Obsolescencia	x	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?		
Razón		**Descripción**
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	x	
Salubridad		

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO				
Fecha adquisición	**Años de vida útil**	**Años de Uso**	**Valor Adquisición**	**KILOMETRAJE**
29/01/2015	5	11	**55.776.739,00**	

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **POLICIA NACIONAL** **METROPOLITANA DE BOGOTA**	**DOCUMENTO NO CONTROLADO**

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	2		X		2		X		
Suspensión	2		X		2		X		
Guardabarros	2		X		2		X		
Luces	2		X		2		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	2		X		2		X		
Para choques					1		X		
Retrovisores					2		X		
volante y palanca de cambios					2		X		
Tablero instrumentos					1		X		
Capot					1		X		
Batería.					1		X		
Transmisión y cardan					N/A				
Tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Caja velocidades					1		X		
Sillas					2		X		

stado Accesori	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	stado Accesori	C	B	D	R
Tragaluces	N/A				Llave encendido	1				Mono fono	N/A			
Cámaras	N/A				control barra luces	N/A								
Barra de luces	N/A				Sirena	N/A								

Estado General	Pintura: Deterioro normal por uso	Estructura: Deteriorado por uso

		Cargo
IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		
Nombre (Quien emite concepto)	**Firma**	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:	C: Cantidad D: Deteriorado B: Buen estado R: Roto

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **POLICIA NACIONAL** **METROPOLITANA DE BOGOTA**	**DOCUMENTO NO CONTROLADO**

CONCEPTO TECNICO AUTOMOTOR

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	RENAULT	PANEL	2016	TRAFIC

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	OJY249	VF10FL21AGS966940	R9MD450C086649

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?		
CAUSA		**Descripción**
No se requiere para su funcionamien		Teniendo en cuenta la Resolución número 05884 DEL 27-12-2019, *"Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia"*. Se da diagnostico toda vez que el equipo automotor cumple con la vida útil y además cuenta con más de cuatro meses en estado fuera de servicio.
Obsolescencia	x	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?		
Razón		**Descripción**
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	x	
Salubridad		

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO				
Fecha adquisición	**Años de vida útil**	**Años de Uso**	**Valor Adquisición**	**KILOMETRAJE**
11/07/2016	5	10	**88.057.896,00**	

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **POLICIA NACIONAL** **METROPOLITANA DE BOGOTA**	**DOCUMENTO NO CONTROLADO**

LISTADO DE VERIFICACIÓN									
Componente	**Delantera**				**Posterior/General**				**Observación**
	C	**B**	**D**	**R**	**C**	**B**	**D**	**R**	
Rin y Neumático	2		X		2		X		
Suspensión	2		X		2		X		
Guardabarros	2		X		2		X		
Luces	2		X		2		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	2		X		2		X		
Para choques					1		X		
Retrovisores					2		X		
volante y palanca de cambios					2		X		
Tablero instrumentos					1		X		
Capot					1		X		
Batería.					1		X		
Transmisión y cardan					N/A				
Tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Caja velocidades					1		X		
Sillas					2		X		

stado Accesori	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	stado Accesori	C	B	D	R
Tragaluces	N/A				Llave encendido	1				Mono fono	N/A			
Cámaras	N/A				control barra luces	N/A								
Barra de luces	N/A				Sirena	N/A								

Estado General	Pintura: Deterioro normal por uso	Estructura: Deteriorado por uso

		Cargo
IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		
Nombre (Quien emite concepto)	**Firma**	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:	C: Cantidad D: Deteriorado B: Buen estado R: Roto

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **POLICIA NACIONAL** **METROPOLITANA DE BOGOTA**	**DOCUMENTO NO CONTROLADO**

CONCEPTO TECNICO AUTOMOTOR

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	RENAULT	PANEL	2016	TRAFIC

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	OJY252	VF10FL21AGS966943	R9MD450C086642

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?		
CAUSA		**Descripción**
No se requiere para su funcionamien		Teniendo en cuenta la Resolución número 05884 DEL 27-12-2019, *"Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia"*. Se da diagnostico toda vez que el equipo automotor cumple con la vida útil y además cuenta con más de cuatro meses en estado fuera de servicio.
Obsolescencia	x	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?		
Razón		**Descripción**
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	x	
Salubridad		

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO				
Fecha adquisición	**Años de vida útil**	**Años de Uso**	**Valor Adquisición**	**KILOMETRAJE**
11/07/2016	5	10	**88.057.896,00**	

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **POLICIA NACIONAL** **METROPOLITANA DE BOGOTA**	**DOCUMENTO NO CONTROLADO**

LISTADO DE VERIFICACIÓN									
Componente	**Delantera**				**Posterior/General**				**Observación**
	C	**B**	**D**	**R**	**C**	**B**	**D**	**R**	
Rin y Neumático	2		X		2		X		
Suspensión	2		X		2		X		
Guardabarros	2		X		2		X		
Luces	2		X		2		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	2		X		2		X		
Para choques					1		X		
Retrovisores					2		X		
volante y palanca de cambios					2		X		
Tablero instrumentos					1		X		
Capot					1		X		
Batería.					1		X		
Transmisión y cardan					N/A				
Tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Caja velocidades					1		X		
Sillas					2		X		

stado Accesori	**C**	**B**	**D**	**R**	**Estado Accesorio**	**C**	**B**	**D**	**R**	**stado Accesori**	**C**	**B**	**D**	**R**
Tragaluces	N/A				Llave encendido	1				Mono fono	N/A			
Cámaras	N/A				control barra luces	N/A								
Barra de luces	N/A				Sirena	N/A								

Estado General	Pintura:	Estructura:
	Deterioro normal por uso	Deteriorado por uso

IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		**Cargo**
Nombre (Quien emite concepto)	**Firma**	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:	C: Cantidad D: Deteriorado B: Buen estado R: Roto

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **POLICIA NACIONAL** **METROPOLITANA DE BOGOTA**	**DOCUMENTO NO CONTROLADO**

CONCEPTO TECNICO AUTOMOTOR

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	RENAULT	PANEL	2016	TRAFIC

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	OJY253	VF10FL21AGS966944	R9MD450C086517

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?		
CAUSA		**Descripción**
No se requiere para su funcionamien		Teniendo en cuenta la Resolución número 05884 DEL 27-12-2019, *"Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia"*. Se da diagnostico toda vez que el equipo automotor cumple con la vida útil y además cuenta con más de cuatro meses en estado fuera de servicio.
Obsolescencia	x	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?		
Razón		**Descripción**
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	x	
Salubridad		

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO				
Fecha adquisición	**Años de vida útil**	**Años de Uso**	**Valor Adquisición**	**KILOMETRAJE**
11/07/2016	5	10	**88.057.896,00**	

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **POLICIA NACIONAL** **METROPOLITANA DE BOGOTA**	**DOCUMENTO NO CONTROLADO**

LISTADO DE VERIFICACIÓN									
Componente	**Delantera**				**Posterior/General**				**Observación**
	C	**B**	**D**	**R**	**C**	**B**	**D**	**R**	
Rin y Neumático	2		X		2		X		
Suspensión	2		X		2		X		
Guardabarros	2		X		2		X		
Luces	2		X		2		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	2		X		2		X		
Para choques					1		X		
Retrovisores					2		X		
volante y palanca de cambios					2		X		
Tablero instrumentos					1		X		
Capot					1		X		
Bateria.					1		X		
Transmisión y cardan					N/A				
Tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Caja velocidades					1		X		
Sillas					2		X		

stado Accesori	**C**	**B**	**D**	**R**	**Estado Accesorio**	**C**	**B**	**D**	**R**	**stado Accesori**	**C**	**B**	**D**	**R**
Tragaluces	N/A				Llave encendido	1				Mono fono	N/A			
Cámaras	N/A				control barra luces	N/A								
Barra de luces	N/A				Sirena	N/A								

Estado General	Pintura: Deterioro normal por uso	Estructura: Deteriorado por uso

IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		**Cargo**
Nombre (Quien emite concepto)	**Firma**	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:	C: Cantidad D: Deteriorado B: Buen estado R: Roto

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **POLICIA NACIONAL** **METROPOLITANA DE BOGOTA**	**DOCUMENTO NO CONTROLADO**

CONCEPTO TECNICO AUTOMOTOR

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	RENAULT	PANEL	2016	TRAFIC

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	OJY254	VF10FL21AGS966945	R9MD450C086713

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamien		Teniendo en cuenta la Resolución número 05884 DEL 27-12-2019, *"Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia"*. Se da diagnostico toda vez que el equipo automotor cumple con la vida útil y además cuenta con más de cuatro meses en estado fuera de servicio.
Obsolescencia	x	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	x	
Salubridad		

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
11/07/2016	5	10	88.057.896,00	

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **POLICIA NACIONAL** **METROPOLITANA DE BOGOTA**	**DOCUMENTO NO CONTROLADO**

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	2		X		2		X		
Suspensión	2		X		2		X		
Guardabarros	2		X		2		X		
Luces	2		X		2		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	2		X		2		X		
Para choques					1		X		
Retrovisores					2		X		
volante y palanca de cambios					2		X		
Tablero instrumentos					1		X		
Capot					1		X		
Batería.					1		X		
Transmisión y cardan					N/A				
Tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Caja velocidades					1		X		
Sillas					2		X		

stado Accesori	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	stado Accesori	C	B	D	R
Tragaluces	N/A				Llave encendido	1				Mono fono	N/A			
Cámaras	N/A				control barra luces	N/A								
Barra de luces	N/A				Sirena	N/A								

Estado General	Pintura: Deterioro normal por uso	Estructura: Deteriorado por uso

		Cargo
IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		
Nombre (Quien emite concepto)	**Firma**	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:	C: Cantidad D: Deteriorado B: Buen estado R: Roto

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **POLICIA NACIONAL** **METROPOLITANA DE BOGOTA**	**DOCUMENTO NO CONTROLADO**

CONCEPTO TECNICO AUTOMOTOR

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	RENAULT	PANEL	2016	TRAFIC

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	OJY266	VF10FL21AGS966970	R9MD450C087322

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?		
CAUSA		**Descripción**
No se requiere para su funcionamien		Teniendo en cuenta la Resolución número 05884 DEL 27-12-2019, *"Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia"*. Se da diagnostico toda vez que el equipo automotor cumple con la vida útil y además cuenta con más de cuatro meses en estado fuera de servicio.
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?		
Razón		**Descripción**
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO				
Fecha adquisición	**Años de vida útil**	**Años de Uso**	**Valor Adquisición**	**KILOMETRAJE**
11/07/2016	5	10	**88.057.896,00**	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	2		X		2		X		
Suspensión	2		X		2		X		
Guardabarros	2		X		2		X		
Luces	2		X		2		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	2		X		2		X		
Para choques					1		X		
Retrovisores					2		X		
volante y palanca de cambios					2		X		
Tablero instrumentos					1		X		
Capot					1		X		
Batería.					1		X		
Transmisión y cardan					N/A				
Tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Caja velocidades					1		X		
Sillas					2		X		

stado Accesori	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	stado Accesori	C	B	D	R
Tragaluces	N/A				Llave encendido	1				Mono fono	N/A			
Cámaras	N/A				control barra luces	N/A								
Barra de luces	N/A				Sirena	N/A								

Estado General	Pintura:	Estructura:
	Deterioro normal por uso	Deteriorado por uso

		Cargo
IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		
Nombre (Quien emite concepto)	**Firma**	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:

C: Cantidad D: Deteriorado
B: Buen estado R: Roto

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **POLICIA NACIONAL** **METROPOLITANA DE BOGOTA**	**DOCUMENTO NO CONTROLADO**

CONCEPTO TECNICO AUTOMOTOR

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	RENAULT	PANEL	2016	TRAFIC

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	OJY267	VF10FL21AGS986972	R9MD450C087329

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?		
CAUSA		**Descripción**
No se requiere para su funcionamien		Teniendo en cuenta la Resolución número 05884 DEL 27-12-2019, *"Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia"*. Se da diagnostico toda vez que el equipo automotor cumple con la vida útil y además cuenta con más de cuatro meses en estado fuera de servicio.
Obsolescencia	x	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?		
Razón		**Descripción**
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	x	
Salubridad		

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO				
Fecha adquisición	**Años de vida útil**	**Años de Uso**	**Valor Adquisición**	**KILOMETRAJE**
11/07/2016	5	10	**88.057.896,00**	

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **POLICIA NACIONAL** **METROPOLITANA DE BOGOTA**	**DOCUMENTO NO CONTROLADO**

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	2		X		2		X		
Suspensión	2		X		2		X		
Guardabarros	2		X		2		X		
Luces	2		X		2		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	2		X		2		X		
Para choques					1		X		
Retrovisores					2		X		
volante y palanca de cambios					2		X		
Tablero instrumentos					1		X		
Capot					1		X		
Batería.					1		X		
Transmisión y cardan					N/A				
Tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Caja velocidades					1		X		
Sillas					2		X		

stado Accesori	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	stado Accesori	C	B	D	R
Tragaluces	N/A				Llave encendido	1				Mono fono	N/A			
Cámaras	N/A				control barra luces	N/A								
Barra de luces	N/A				Sirena	N/A								

Estado General	Pintura: Deterioro normal por uso	Estructura: Deteriorado por uso

		Cargo
IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		
Nombre (Quien emite concepto)	**Firma**	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:	C: Cantidad D: Deteriorado B: Buen estado R: Roto

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **POLICIA NACIONAL** **METROPOLITANA DE BOGOTA**	**DOCUMENTO NO CONTROLADO**

CONCEPTO TECNICO AUTOMOTOR

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	RENAULT	PANEL	2016	TRAFIC

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	OJY269	VF10FL21AGS966982	R9MD450C087067

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?		
CAUSA		**Descripción**
No se requiere para su funcionamien		Teniendo en cuenta la Resolución número 05884 DEL 27-12-2019, *"Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia"*. Se da diagnostico toda vez que el equipo automotor cumple con la vida útil y además cuenta con más de cuatro meses en estado fuera de servicio.
Obsolescencia	x	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?		
Razón		**Descripción**
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	x	
Salubridad		

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO				
Fecha adquisición	**Años de vida útil**	**Años de Uso**	**Valor Adquisición**	**KILOMETRAJE**
11/07/2016	5	10	**88.057.896,00**	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	2		X		2		X		
Suspensión	2		X		2		X		
Guardabarros	2		X		2		X		
Luces	2		X		2		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	2		X		2		X		
Para choques					1		X		
Retrovisores					2		X		
volante y palanca de cambios					2		X		
Tablero instrumentos					1		X		
Capot					1		X		
Batería.					1		X		
Transmisión y cardan					N/A				
Tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Caja velocidades					1		X		
Sillas					2		X		

stado Accesori	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	stado Accesori	C	B	D	R
Tragaluces	N/A				Llave encendido	1				Mono fono	N/A			
Cámaras	N/A				control barra luces	N/A								
Barra de luces	N/A				Sirena	N/A								

Estado General

Pintura:
Deterioro normal por uso

Estructura:
Deteriorado por uso

IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		**Cargo**
Nombre (Quien emite concepto)	**Firma**	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:

C: Cantidad D: Deteriorado
B: Buen estado R: Roto

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **POLICIA NACIONAL** **METROPOLITANA DE BOGOTA**	**DOCUMENTO NO CONTROLADO**

CONCEPTO TECNICO AUTOMOTOR

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	RENAULT	PANEL	2016	TRAFIC

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	OJY270	VF10FL21AGS966983	R9MD450C087560

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?		
CAUSA		**Descripción**
No se requiere para su funcionamien		Teniendo en cuenta la Resolución número 05884 DEL 27-12-2019, *"Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia"*. Se da diagnostico toda vez que el equipo automotor cumple con la vida útil y además cuenta con más de cuatro meses en estado fuera de servicio.
Obsolescencia	x	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?		
Razón		**Descripción**
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	x	
Salubridad		

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO				
Fecha adquisición	**Años de vida útil**	**Años de Uso**	**Valor Adquisición**	**KILOMETRAJE**
11/07/2016	5	10	**88.057.896,00**	

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **POLICIA NACIONAL** **METROPOLITANA DE BOGOTA**	**DOCUMENTO NO CONTROLADO**

LISTADO DE VERIFICACIÓN									
Componente	**Delantera**				**Posterior/General**				**Observación**
	C	**B**	**D**	**R**	**C**	**B**	**D**	**R**	
Rin y Neumático	2		X		2		X		
Suspensión	2		X		2		X		
Guardabarros	2		X		2		X		
Luces	2		X		2		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	2		X		2		X		
Para choques					1		X		
Retrovisores					2		X		
volante y palanca de cambios					2		X		
Tablero instrumentos					1		X		
Capot					1		X		
Batería.					1		X		
Transmisión y cardan					N/A				
Tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Caja velocidades					1		X		
Sillas					2		X		

stado Accesori	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	stado Accesori	C	B	D	R
Tragaluces	N/A				Llave encendido	1				Mono fono	N/A			
Cámaras	N/A				control barra luces	N/A								
Barra de luces	N/A				Sirena	N/A								

Estado General	Pintura: Deterioro normal por uso	Estructura: Deteriorado por uso

IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER **Nombre** (Quien emite concepto)	**Firma**	**Cargo** Perito

Documentación Anexa en_____Folios:	C: Cantidad D: Deteriorado B: Buen estado R: Roto

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **POLICIA NACIONAL** **METROPOLITANA DE BOGOTA**	**DOCUMENTO NO CONTROLADO**

CONCEPTO TECNICO AUTOMOTOR

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Linea
BOGOTA 07-02-2026	RENAULT	PANEL	2016	TRAFIC

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	OJY276	VF10FL21AGS967001	R9MD450C087796

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamien		Teniendo en cuenta la Resolución número 05884 DEL 27-12-2019, *"Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia"*. Se da diagnostico toda vez que el equipo automotor cumple con la vida útil y además cuenta con más de cuatro meses en estado fuera de servicio.
Obsolescencia	x	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	x	
Salubridad		

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
11/07/2016	5	10	**88.057.896,00**	

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **POLICIA NACIONAL** **METROPOLITANA DE BOGOTA**	**DOCUMENTO NO CONTROLADO**

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	2		X		2		X		
Suspensión	2		X		2		X		
Guardabarros	2		X		2		X		
Luces	2		X		2		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	2		X		2		X		
Para choques					1		X		
Retrovisores					2		X		
volante y palanca de cambios					2		X		
Tablero instrumentos					1		X		
Capot					1		X		
Bateria.					1		X		
Transmisión y cardan					N/A				
Tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Caja velocidades					1		X		
Sillas					2		X		

stado Accesori	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	stado Accesori	C	B	D	R
Tragaluces	N/A				Llave encendido	1				Mono fono	N/A			
Cámaras	N/A				control barra luces	N/A								
Barra de luces	N/A				Sirena	N/A								

Estado General	Pintura: Deterioro normal por uso	Estructura: Deteriorado por uso

		Cargo
IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		
Nombre (Quien emite concepto)	**Firma**	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:	C: Cantidad D: Deteriorado B: Buen estado R: Roto

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **POLICIA NACIONAL** **METROPOLITANA DE BOGOTA**	**DOCUMENTO NO CONTROLADO**

CONCEPTO TECNICO AUTOMOTOR

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	RENAULT	PANEL	2016	TRAFIC

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	OJY286	VF10FL21AGS982619	R9MD450C086492

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamien		Teniendo en cuenta la Resolución número 05884 DEL 27-12-2019, *"Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia"*. Se da diagnostico toda vez que el equipo automotor cumple con la vida útil y además cuenta con más de cuatro meses en estado fuera de servicio.
Obsolescencia	x	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	x	
Salubridad		

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
11/07/2016	5	10	**88.057.896,00**	

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **POLICIA NACIONAL** **METROPOLITANA DE BOGOTA**	**DOCUMENTO NO CONTROLADO**

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	2		X		2		X		
Suspensión	2		X		2		X		
Guardabarros	2		X		2		X		
Luces	2		X		2		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	2		X		2		X		
Para choques					1		X		
Retrovisores					2		X		
volante y palanca de cambios					2		X		
Tablero instrumentos					1		X		
Capot					1		X		
Batería.					1		X		
Transmisión y cardan					N/A				
Tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Caja velocidades					1		X		
Sillas					2		X		

stado Accesori	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	stado Accesori	C	B	D	R
Tragaluces	N/A				Llave encendido	1				Mono fono	N/A			
Cámaras	N/A				control barra luces	N/A								
Barra de luces	N/A				Sirena	N/A								

Estado General	Pintura: Deterioro normal por uso	Estructura: Deteriorado por uso

		Cargo
IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		
Nombre (Quien emite concepto)	**Firma**	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:	C: Cantidad D: Deteriorado B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO MOTOCICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	SUZUKI	MOTOCICLETA	2017	DR 650

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	UKP25D	9FSSP46A7HC113002	P409-174152

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo en cuenta la Resolución número 05884 DEL 27-12-2019, *"Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia"*. Se da diagnostico toda vez que el equipo automotor cumple con la vida útil y además cuenta con más de cuatro meses en estado fuera de servicio.
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
13/12/2016	5	10	23.417.850,00	

Descripción de daño o mejora

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		1		X		
Guardabarros	1		X		1			X	
Luces	1		X		1		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	1		X		1		X		
Rompe vientos					0				
Retrovisores					2				
Manubrio mando luces y acelerador					1		X		
Panel de control (tacómetro velocímetro)					1		X		
Kit arrastre (piñón, plato y cadena)					1		X		
Batería.					1				
Apoya pies					4		X		
tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Maniguetas					2		X		
Sillín					1		X		

Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R
Tragaluces	0				Llave encendido	1				Monofono	0			
Luces led	0				Kit Herramientas	0								
Maletero	1				Sirena	0								
cable poder	0													

Estado General

Pintura:
Deteriorada por uso

Estructura:
Deteriorada por uso

		Cargo
IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		
Nombre (Quien emite concepto)	**Firma**	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:

C: Cantidad D: Deteriorado
B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO MOTOCICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	SUZUKI	MOTOCICLETA	2017	DR 650

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	UKP18D	9FSSP46A5HC112995	P409-174193

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo en cuenta la Resolución número 05884 DEL 27-12-2019, *"Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia"*. Se da diagnostico toda vez que el equipo automotor cumple con la vida útil y además cuenta con más de cuatro meses en estado fuera de servicio.
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
13/12/2016	5	10	23.417.850,00	

Descripción de daño o mejora

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		1		X		
Guardabarros	1		X		1			X	
Luces	1		X		1		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	1		X		1		X		
Rompe vientos					0				
Retrovisores					2				
Manubrio mando luces y acelerador					1		X		
Panel de control (tacómetro velocímetro)					1		X		
Kit arrastre (piñón, plato y cadena)					1		X		
Batería.					1				
Apoya pies					4		X		
tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Maniguetas					2		X		
Sillín					1		X		

Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R
Tragaluces	0				Llave encendido	1				Monofono	0			
Luces led	0				Kit Herramientas	0								
Maletero	1				Sirena	0								
cable poder	0													

Estado General

Pintura:
Deteriorada por uso

Estructura:
Deteriorada por uso

IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		**Cargo**
Nombre (Quien emite concepto)	**Firma**	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:

C: Cantidad D: Deteriorado
B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO MOTOCICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	SUZUKI	MOTOCICLETA	2017	DR 650

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	UKP09D	9FSSP46A4HC112986	P409-174178

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo en cuenta la Resolución número 05884 DEL 27-12-2019, *"Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia"*. Se da diagnostico toda vez que el equipo automotor cumple con la vida útil y además cuenta con más de cuatro meses en estado fuera de servicio.
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
13/12/2016	5	10	23.417.850,00	

Descripción de daño o mejora

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		1		X		
Guardabarros	1		X		1			X	
Luces	1		X		1		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	1		X		1		X		
Rompe vientos					0				
Retrovisores					2				
Manubrio mando luces y acelerador					1		X		
Panel de control (tacómetro velocímetro)					1		X		
Kit arrastre (piñón, plato y cadena)					1		X		
Batería.					1				
Apoya pies					4		X		
tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Maniguetas					2		X		
Sillín					1		X		

Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R
Tragaluces	0				Llave encendido	1				Monofono	0			
Luces led	0				Kit Herramientas	0								
Maletero	1				Sirena	0								
cable poder	0													

Estado General

Pintura:
Deteriorada por uso

Estructura:
Deteriorada por uso

IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		**Cargo**
Nombre (Quien emite concepto)	**Firma**	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:

C: Cantidad D: Deteriorado
B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO MOTOCICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	SUZUKI	MOTOCICLETA	2017	DR 650

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	AWV27D	9FSSP46A4HC112972	P409-174201

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo en cuenta la Resolución número 05884 DEL 27-12-2019, *"Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia"*. Se da diagnostico toda vez que el equipo automotor cumple con la vida útil y además cuenta con más de cuatro meses en estado fuera de servicio.
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
13/12/2016	5	10	23.417.850,00	

Descripción de daño o mejora

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		1		X		
Guardabarros	1		X		1			X	
Luces	1		X		1		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	1		X		1		X		
Rompe vientos					0				
Retrovisores					2				
Manubrio mando luces y acelerador					1		X		
Panel de control (tacómetro velocímetro)					1		X		
Kit arrastre (piñón, plato y cadena)					1		X		
Batería.					1				
Apoya pies					4		X		
tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Manigueta s					2		X		
Sillín					1		X		

Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R
Tragaluces	0				Llave encendido	1				Monofono	0			
Luces led	0				Kit Herramientas	0								
Maletero	1				Sirena	0								
cable poder	0													

Estado General

Pintura:
Deteriorada por uso

Estructura:
Deteriorada por uso

		Cargo
IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		
Nombre (Quien emite concepto)	**Firma**	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:

C: Cantidad D: Deteriorado
B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO MOTOCICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	SUZUKI	MOTOCICLETA	2017	DR 650

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	AWV29D	9FSSP49A8HC112974	P409-174203

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo en cuenta la Resolución número 05884 DEL 27-12-2019, *"Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia"*. Se da diagnostico toda vez que el equipo automotor cumple con la vida útil y además cuenta con más de cuatro meses en estado fuera de servicio.
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
13/12/2016	5	10	23.417.850,00	

Descripción de daño o mejora

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		1		X		
Guardabarros	1		X		1			X	
Luces	1		X		1		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	1		X		1		X		
Rompe vientos					0				
Retrovisores					2				
Manubrio mando luces y acelerador					1		X		
Panel de control (tacómetro velocímetro)					1		X		
Kit arrastre (piñón, plato y cadena)					1		X		
Batería.					1				
Apoya pies					4		X		
tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Maniguetas					2		X		
Sillín					1		X		

Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R
Tragaluces	0				Llave encendido	1				Monofono	0			
Luces led	0				Kit Herramientas	0								
Maletero	1				Sirena	0								
cable poder	0													

Estado General

Pintura:
Deteriorada por uso

Estructura:
Deteriorada por uso

		Cargo
IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		
Nombre (Quien emite concepto)	**Firma**	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:

C: Cantidad D: Deteriorado
B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO MOTOCICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	SUZUKI	MOTOCICLETA	2017	DR 650

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	AWV32D	9FSSP46A3HC112977	P409-174207

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo en cuenta la Resolución número 05884 DEL 27-12-2019, *"Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia"*. Se da diagnostico toda vez que el equipo automotor cumple con la vida útil y además cuenta con más de cuatro meses en estado fuera de servicio.
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
13/12/2016	5	10	23.417.850,00	

Descripción de daño o mejora

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		1		X		
Guardabarros	1		X		1			X	
Luces	1		X		1		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	1		X		1		X		
Rompe vientos					0				
Retrovisores					2				
Manubrio mando luces y acelerador					1		X		
Panel de control (tacómetro velocímetro)					1		X		
Kit arrastre (piñón, plato y cadena)					1		X		
Batería.					1				
Apoya pies					4		X		
tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Maniguetas					2		X		
Sillín					1		X		

Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R
Tragaluces	0				Llave encendido	1				Monofono	0			
Luces led	0				Kit Herramientas	0								
Maletero	1				Sirena	0								
cable poder	0													

Estado General

Pintura:
Deteriorada por uso

Estructura:
Deteriorada por uso

		Cargo
IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		
Nombre (Quien emite concepto)	**Firma**	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:

C: Cantidad D: Deteriorado
B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO MOTOCICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	HONDA	MOTOCICLETA	2017	CB 150

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	DDX07E	9FMKC1927HF001398	KC19E-7-2015827

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo en cuenta la Resolución número 05884 DEL 27-12-2019, *"Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia"*. Se da diagnostico toda vez que el equipo automotor cumple con la vida útil y además cuenta con más de cuatro meses en estado fuera de servicio.
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
14/12/2016	5	10	7.235.216,00	

Descripción de daño o mejora

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		1		X		
Guardabarros	1		X		1			X	
Luces	1		X		1		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	1		X		1		X		
Rompe vientos					0				
Retrovisores					2				
Manubrio mando luces y acelerador					1		X		
Panel de control (tacómetro velocímetro)					1		X		
Kit arrastre (piñón, plato y cadena)					1		X		
Batería.					1				
Apoya pies					4		X		
tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Maniguetas					2		X		
Sillín					1		X		

Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R
Tragaluces	0				Llave encendido	1				Monofono	0			
Luces led	0				Kit Herramientas	0								
Maletero	1				Sirena	0								
cable poder	0													

Estado General

Pintura:
Deteriorada por uso

Estructura:
Deteriorada por uso

IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		**Cargo**
Nombre (Quien emite concepto)	**Firma**	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:

C: Cantidad D: Deteriorado
B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO MOTOCICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	HONDA	MOTOCICLETA	2017	CB 150

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	DDX10E	9FMKC1929HF001404	KC19E-7-2016085

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo en cuenta la Resolución número 05884 DEL 27-12-2019, *"Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia"*. Se da diagnostico toda vez que el equipo automotor cumple con la vida útil y además cuenta con más de cuatro meses en estado fuera de servicio.
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
14/12/2016	5	10	7.235.216,00	

Descripción de daño o mejora

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **POLICIA NACIONAL** **METROPOLITANA DE BOGOTA**	**DOCUMENTO NO CONTROLADO**

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		1		X		
Guardabarros	1		X		1			X	
Luces	1		X		1		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	1		X		1		X		
Rompe vientos					0				
Retrovisores					2				
Manubrio mando luces y acelerador					1		X		
Panel de control (tacómetro velocímetro)					1		X		
Kit arrastre (piñón, plato y cadena)					1		X		
Batería.					1				
Apoya pies					4		X		
tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Manigueta s					2		X		
Sillín					1		X		

Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R
Tragaluces	0				Llave encendido	1				Monofono	0			
Luces led	0				Kit Herramientas	0								
Maletero	1				Sirena	0								
cable poder	0													

Estado General	**Pintura:** Deteriorada por uso	**Estructura:** Deteriorada por uso

		Cargo
IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		
Nombre (Quien emite concepto)	**Firma**	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:	C: Cantidad D: Deteriorado B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO MOTOCICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	HONDA	MOTOCICLETA	2017	CB 150

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	DDX14E	9FMKC1926HF001408	KC19E-7-2015821

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo en cuenta la Resolución número 05884 DEL 27-12-2019, *"Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia"*. Se da diagnostico toda vez que el equipo automotor cumple con la vida útil y además cuenta con más de cuatro meses en estado fuera de servicio.
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
14/12/2016	5	10	7.235.216,00	

Descripción de daño o mejora

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		1		X		
Guardabarros	1		X		1			X	
Luces	1		X		1		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	1		X		1		X		
Rompe vientos					0				
Retrovisores					2				
Manubrio mando luces y acelerador					1		X		
Panel de control (tacómetro velocímetro)					1		X		
Kit arrastre (piñón, plato y cadena)					1		X		
Batería.					1				
Apoya pies					4		X		
tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Maniguetas					2		X		
Sillín					1		X		

Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R
Tragaluces	0				Llave encendido	1				Monofono	0			
Luces led	0				Kit Herramientas	0								
Maletero	1				Sirena	0								
cable poder	0													

Estado General

Pintura:
Deteriorada por uso

Estructura:
Deteriorada por uso

IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		**Cargo**
Nombre (Quien emite concepto)	**Firma**	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:

C: Cantidad D: Deteriorado
B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO MOTOCICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	HONDA	MOTOCICLETA	2017	CB 150
Código SCJ	**Placa**	**Chasis N°**	**Motor N°**	
	DDX19E	9FMKC1924HF001374	KC19E-7-2016112	

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo en cuenta la Resolución número 05884 DEL 27-12-2019, *"Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia"*. Se da diagnostico toda vez que el equipo automotor cumple con la vida útil y además cuenta con más de cuatro meses en estado fuera de servicio.
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
14/12/2016	5	10	7.235.216,00	

Descripción de daño o mejora

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rín y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		1		X		
Guardabarros	1		X		1			X	
Luces	1		X		1		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	1		X		1		X		
Rompe vientos					0				
Retrovisores					2				
Manubrio mando luces y acelerador					1		X		
Panel de control (tacómetro velocímetro)					1		X		
Kit arrastre (piñón, plato y cadena)					1		X		
Batería.					1				
Apoya pies					4		X		
tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Maniguetas					2		X		
Sillín					1		X		

Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R
Tragaluces	0				Llave encendido	1				Monofono	0			
Luces led	0				Kit Herramientas	0								
Maletero	1				Sirena	0								
cable poder	0													

Estado General

Pintura:
Deteriorada por uso

Estructura:
Deteriorada por uso

IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		Cargo
Nombre (Quien emite concepto)	**Firma**	Perito

Documentación Anexa en____Folios:

C: Cantidad D: Deteriorado
B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO MOTOCICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	HONDA	MOTOCICLETA	2017	CB 150

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	DDX22E	9FMKC192XHF001380	KC19E-7-2016027

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo en cuenta la Resolución número 05884 DEL 27-12-2019, *"Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia"*. Se da diagnostico toda vez que el equipo automotor cumple con la vida útil y además cuenta con más de cuatro meses en estado fuera de servicio.
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
14/12/2016	5	10	7.235.216,00	

Descripción de daño o mejora

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		1		X		
Guardabarros	1		X		1			X	
Luces	1		X		1		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	1		X		1		X		
Rompe vientos					0				
Retrovisores					2				
Manubrio mando luces y acelerador					1		X		
Panel de control (tacómetro velocímetro)					1		X		
Kit arrastre (piñón, plato y cadena)					1		X		
Batería.					1				
Apoya pies					4		X		
tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Maniguetas					2		X		
Sillín					1		X		

Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R
Tragaluces	0				Llave encendido	1				Monofono	0			
Luces led	0				Kit Herramientas	0								
Maletero	1				Sirena	0								
cable poder	0													

Estado General

Pintura:
Deteriorada por uso

Estructura:
Deteriorada por uso

IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		Cargo
Nombre (Quien emite concepto)	Firma	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:

C: Cantidad D: Deteriorado
B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO MOTOCICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	HONDA	MOTOCICLETA	2017	CB 150

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	DDX40E	9FMKC1928HF001345	KC19E-7-2015995

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo en cuenta la Resolución número 05884 DEL 27-12-2019, *"Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia"*. Se da diagnostico toda vez que el equipo automotor cumple con la vida útil y además cuenta con más de cuatro meses en estado fuera de servicio.
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
15/12/2016	5	10	**7.235.216,00**	

Descripción de daño o mejora

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		1		X		
Guardabarros	1		X		1			X	
Luces	1		X		1		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	1		X		1		X		
Rompe vientos					0				
Retrovisores					2				
Manubrio mando luces y acelerador					1		X		
Panel de control (tacómetro velocímetro)					1		X		
Kit arrastre (piñón, plato y cadena)					1		X		
Batería.					1				
Apoya pies					4		X		
tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Manigueta s					2		X		
Sillín					1		X		

Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R
Tragaluces	0				Llave encendido	1				Monofono	0			
Luces led	0				Kit Herramientas	0								
Maletero	1				Sirena	0								
cable poder	0													

Estado General

Pintura:
Deteriorada por uso

Estructura:
Deteriorada por uso

		Cargo
IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		
Nombre (Quien emite concepto)	**Firma**	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:

C: Cantidad D: Deteriorado
B: Buen estado R: Roto

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **POLICIA NACIONAL** **METROPOLITANA DE BOGOTA**	**DOCUMENTO NO CONTROLADO**

CONCEPTO TECNICO MOTOCICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	HONDA	MOTOCICLETA	2017	CB 150

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	DDX41E	9FMKC1925HF001352	KC19E-7-2016057

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?		
CAUSA		**Descripción**
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo en cuenta la Resolución número 05884 DEL 27-12-2019, *"Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logisticos de la Policía Nacional de Colombia"*. Se da diagnostico toda vez que el equipo automotor cumple con la vida útil y además cuenta con más de cuatro meses en estado fuera de servicio.
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?		
Razón		**Descripción**
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO				
Fecha adquisición	**Años de vida útil**	**Años de Uso**	**Valor Adquisición**	**KILOMETRAJE**
15/12/2016	5	10	**7.235.216,00**	
Descripción de daño o mejora				

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		1		X		
Guardabarros	1		X		1			X	
Luces	1		X		1		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	1		X		1		X		
Rompe vientos					0				
Retrovisores					2				
Manubrio mando luces y acelerador					1		X		
Panel de control (tacómetro velocímetro)					1		X		
Kit arrastre (piñón, plato y cadena)					1		X		
Batería					1				
Apoya pies					4		X		
tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Maniguetas					2		X		
Sillín					1		X		

Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R
Tragaluces	0				Llave encendido	1				Monofono	0			
Luces led	0				Kit Herramientas	0								
Maletero	1				Sirena	0								
cable poder	0													

Estado General

Pintura:
Deteriorada por uso

Estructura:
Deteriorada por uso

		Cargo
IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		
Nombre (Quien emite concepto)	**Firma**	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:

C: Cantidad D: Deteriorado
B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO MOTOCICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	HONDA	MOTOCICLETA	2017	CB 150

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	DDX52E	9FMKC1927HF001353	KC19E-7-2015781

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?		
CAUSA		**Descripción**
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo en cuenta la Resolución número 05884 DEL 27-12-2019, *"Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia"*. Se da diagnostico toda vez que el equipo automotor cumple con la vida útil y además cuenta con más de cuatro meses en estado fuera de servicio.
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?		
Razón		**Descripción**
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO				
Fecha adquisición	**Años de vida útil**	**Años de Uso**	**Valor Adquisición**	**KILOMETRAJE**
15/12/2016	5	10	**7.235.216,00**	
Descripción de daño o mejora				

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		1		X		
Guardabarros	1		X		1			X	
Luces	1		X		1		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	1		X		1		X		
Rompe vientos					0				
Retrovisores					2				
Manubrio mando luces y acelerador					1		X		
Panel de control (tacómetro velocímetro)					1		X		
Kit arrastre (piñón, plato y cadena)					1		X		
Batería.					1				
Apoya pies					4		X		
tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Maniguetas					2		X		
Sillín					1		X		

Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R
Tragaluces	0				Llave encendido	1				Monofono	0			
Luces led	0				Kit Herramientas	0								
Maletero	1				Sirena	0								
cable poder	0													

Estado General

Pintura:
Deteriorada por uso

Estructura:
Deteriorada por uso

		Cargo
IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		
Nombre (Quien emite concepto)	**Firma**	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:

C: Cantidad D: Deteriorado
B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO MOTOCICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	HONDA	MOTOCICLETA	2017	CB 150

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	DDX55E	9FMKC1928HF001295	KC19E-7-2015678

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo en cuenta la Resolución número 05884 DEL 27-12-2019, *"Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia"*. Se da diagnostico toda vez que el equipo automotor cumple con la vida útil y además cuenta con más de cuatro meses en estado fuera de servicio.
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
15/12/2016	5	10	7.235.216,00	

Descripción de daño o mejora

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		1		X		
Guardabarros	1		X		1			X	
Luces	1		X		1		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	1		X		1		X		
Rompe vientos					0				
Retrovisores					2				
Manubrio mando luces y acelerador					1		X		
Panel de control (tacómetro velocímetro)					1		X		
Kit arrastre (piñón, plato y cadena)					1		X		
Batería.					1				
Apoya pies					4		X		
tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Maniguetas					2		X		
Sillín					1		X		

Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R
Tragaluces	0				Llave encendido	1				Monofono	0			
Luces led	0				Kit Herramientas	0								
Maletero	1				Sirena	0								
cable poder	0													

Estado General

Pintura:
Deteriorada por uso

Estructura:
Deteriorada por uso

		Cargo
IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		
Nombre (Quien emite concepto)	**Firma**	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:

C: Cantidad D: Deteriorado
B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO MOTOCICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	HONDA	MOTOCICLETA	2017	CB 150

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	DDX60E	9FMKC1928HF001300	KC19E-7-2016029

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo en cuenta la Resolución número 05884 DEL 27-12-2019, *"Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia"*. Se da diagnostico toda vez que el equipo automotor cumple con la vida útil y además cuenta con más de cuatro meses en estado fuera de servicio.
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
15/12/2016	5	10	**7.235.216,00**	

Descripción de daño o mejora

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		1		X		
Guardabarros	1		X		1			X	
Luces	1		X		1		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	1		X		1		X		
Rompe vientos					0				
Retrovisores					2				
Manubrio mando luces y acelerador					1		X		
Panel de control (tacómetro velocímetro)					1		X		
Kit arrastre (piñón, plato y cadena)					1		X		
Batería.					1				
Apoya pies					4		X		
tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Manigueta s					2		X		
Sillín					1		X		

Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R
Tragaluces	0				Llave encendido	1				Monofono	0			
Luces led	0				Kit Herramientas	0								
Maletero	1				Sirena	0								
cable poder	0													

Estado General

Pintura:
Deteriorada por uso

Estructura:
Deteriorada por uso

		Cargo
IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		
Nombre (Quien emite concepto)	**Firma**	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:

C: Cantidad D: Deteriorado
B: Buen estado R: Roto

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **POLICIA NACIONAL** **METROPOLITANA DE BOGOTA**	**DOCUMENTO NO CONTROLADO**

CONCEPTO TECNICO MOTOCICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	HONDA	MOTOCICLETA	2017	CB 150

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	DDX63E	9FMKC1923HF001303	KC19E-7-2016002

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?		
CAUSA		**Descripción**
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo en cuenta la Resolución número 05884 DEL 27-12-2019, *"Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia"*. Se da diagnostico toda vez que el equipo automotor cumple con la vida útil y además cuenta con más de cuatro meses en estado fuera de servicio.
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?		
Razón		**Descripción**
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO				
Fecha adquisición	**Años de vida útil**	**Años de Uso**	**Valor Adquisición**	**KILOMETRAJE**
15/12/2016	5	10	**7.235.216,00**	
Descripción de daño o mejora				

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **POLICIA NACIONAL** **METROPOLITANA DE BOGOTA**	**DOCUMENTO NO CONTROLADO**

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		1		X		
Guardabarros	1		X		1			X	
Luces	1		X		1		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	1		X		1		X		
Rompe vientos					0				
Retrovisores					2				
Manubrio mando luces y acelerador					1		X		
Panel de control (tacómetro velocímetro)					1		X		
Kit arrastre (piñón, plato y cadena)					1		X		
Batería					1				
Apoya pies					4		X		
tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Manigueta s					2		X		
Sillín					1		X		

Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R
Tragaluces	0				Llave encendido	1				Monofono	0			
Luces led	0				Kit Herramientas	0								
Maletero	1				Sirena	0								
cable poder	0													

Estado General	**Pintura:** Deteriorada por uso	**Estructura:** Deteriorada por uso

		Cargo
IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		
Nombre (Quien emite concepto)	**Firma**	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:	C: Cantidad D: Deteriorado B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO MOTOCICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	HONDA	MOTOCICLETA	2017	CB 150

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	DDX66E	9FMKC1924HF001309	KC19E-7-2015837

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo en cuenta la Resolución número 05884 DEL 27-12-2019, *"Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia"*. Se da diagnostico toda vez que el equipo automotor cumple con la vida útil y además cuenta con más de cuatro meses en estado fuera de servicio.
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
15/12/2016	5	10	**7.235.216,00**	

Descripción de daño o mejora

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **POLICIA NACIONAL** **METROPOLITANA DE BOGOTA**	**DOCUMENTO NO CONTROLADO**

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		1		X		
Guardabarros	1		X		1			X	
Luces	1		X		1		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	1		X		1		X		
Rompe vientos					0				
Retrovisores					2				
Manubrio mando luces y acelerador					1		X		
Panel de control (tacómetro velocímetro)					1		X		
Kit arrastre (piñón, plato y cadena)					1		X		
Batería.					1				
Apoya pies					4		X		
tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Maniguetas					2		X		
Sillín					1		X		

Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R
Tragaluces	0				Llave encendido	1				Monofono	0			
Luces led	0				Kit Herramientas	0								
Maletero	1				Sirena	0								
cable poder	0													

Estado General	**Pintura:** Deteriorada por uso	**Estructura:** Deteriorada por uso

		Cargo
IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		
Nombre (Quien emite concepto)	**Firma**	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:	C: Cantidad D: Deteriorado B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO MOTOCICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	HONDA	MOTOCICLETA	2017	CB 150

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	DDY20E	9FMKC1927HF001515	KC19E-7-2016394

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo en cuenta la Resolución número 05884 DEL 27-12-2019, *"Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia"*. Se da diagnostico toda vez que el equipo automotor cumple con la vida útil y además cuenta con más de cuatro meses en estado fuera de servicio.
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
17/12/2016	5	10	**7.235.216,00**	

Descripción de daño o mejora

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		1		X		
Guardabarros	1		X		1			X	
Luces	1		X		1		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	1		X		1		X		
Rompe vientos					0				
Retrovisores					2				
Manubrio mando luces y acelerador					1		X		
Panel de control (tacómetro velocímetro)					1		X		
Kit arrastre (piñón, plato y cadena)					1		X		
Batería					1				
Apoya pies					4		X		
tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Maniguetas					2		X		
Sillín					1		X		

Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R
Tragaluces	0				Llave encendido	1				Monofono	0			
Luces led	0				Kit Herramientas	0								
Maletero	1				Sirena	0								
cable poder	0													

Estado General

Pintura:
Deteriorada por uso

Estructura:
Deteriorada por uso

IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		**Cargo**
Nombre (Quien emite concepto)	**Firma**	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:

C: Cantidad D: Deteriorado
B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO MOTOCICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	HONDA	MOTOCICLETA	2017	CB 150

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	DDY23E	9FMKC1925HF001514	KC19E-7-2016171

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo en cuenta la Resolución número 05884 DEL 27-12-2019, *"Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia"*. Se da diagnostico toda vez que el equipo automotor cumple con la vida útil y además cuenta con más de cuatro meses en estado fuera de servicio.
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
17/12/2016	5	10	**7.235.216,00**	

Descripción de daño o mejora

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		1		X		
Guardabarros	1		X		1			X	
Luces	1		X		1		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	1		X		1		X		
Rompe vientos					0				
Retrovisores					2				
Manubrio mando luces y acelerador					1		X		
Panel de control (tacómetro velocímetro)					1		X		
Kit arrastre (piñón, plato y cadena)					1		X		
Batería.					1				
Apoya pies					4		X		
tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Maniguetas					2		X		
Sillín					1		X		

Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R
Tragaluces	0				Llave encendido	1				Monofono	0			
Luces led	0				Kit Herramientas	0								
Maletero	1				Sirena	0								
cable poder	0													

Estado General

Pintura:
Deteriorada por uso

Estructura:
Deteriorada por uso

		Cargo
IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		
Nombre (Quien emite concepto)	**Firma**	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:

C: Cantidad D: Deteriorado
B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO MOTOCICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	HONDA	MOTOCICLETA	2017	CB 150

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	DDY27E	9FMKC1928HF001510	KC19E-7-2016334

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?		
CAUSA		**Descripción**
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo en cuenta la Resolución número 05884 DEL 27-12-2019, *"Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia"*. Se da diagnostico toda vez que el equipo automotor cumple con la vida útil y además cuenta con más de cuatro meses en estado fuera de servicio.
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?		
Razón		**Descripción**
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO				
Fecha adquisición	**Años de vida útil**	**Años de Uso**	**Valor Adquisición**	**KILOMETRAJE**
17/12/2016	5	10	**7.235.216,00**	
Descripción de daño o mejora				

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **POLICIA NACIONAL** **METROPOLITANA DE BOGOTA**	**DOCUMENTO NO CONTROLADO**

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		1		X		
Guardabarros	1		X		1			X	
Luces	1		X		1		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	1		X		1		X		
Rompe vientos					0				
Retrovisores					2				
Manubrio mando luces y acelerador					1		X		
Panel de control (tacómetro velocímetro)					1		X		
Kit arrastre (piñón, plato y cadena)					1		X		
Batería.					1				
Apoya pies					4		X		
tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Maniguetas					2		X		
Sillín					1		X		

Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R
Tragaluces	0				Llave encendido	1				Monofono	0			
Luces led	0				Kit Herramientas	0								
Maletero	1				Sirena	0								
cable poder	0													

Estado General	**PIntura:** Deteriorada por uso	**Estructura:** Deteriorada por uso

		Cargo
IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		
Nombre (Quien emite concepto)	**Firma**	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:	C: Cantidad	D: Deteriorado
	B: Buen estado	R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO MOTOCICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	YAMAHA	MOTOCICLETA	2017	XTZ 250

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	DDT11E	9FKDG2818H2000501	G3F2E000501

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo en cuenta la Resolución número 05884 DEL 27-12-2019, *"Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia"*. Se da diagnostico toda vez que el equipo automotor cumple con la vida útil y además cuenta con más de cuatro meses en estado fuera de servicio.
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
1/04/2017	5	9	17.577.690,57	

Descripción de daño o mejora

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		1		X		
Guardabarros	1		X		1			X	
Luces	1		X		1		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	1		X		1		X		
Rompe vientos					0				
Retrovisores					2				
Manubrio mando luces y acelerador					1		X		
Panel de control (tacómetro velocímetro)					1		X		
Kit arrastre (piñón, plato y cadena)					1		X		
Batería.					1				
Apoya pies					4		X		
tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Manigueta s					2		X		
Sillín					1		X		

Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R
Tragaluces	0				Llave encendido	1				Monofono	0			
Luces led	0				Kit Herramientas	0								
Maletero	1				Sirena	0								
cable poder	0													

Estado General

Pintura:
Deteriorada por uso

Estructura:
Deteriorada por uso

IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		**Cargo**
Nombre (Quien emite concepto)	**Firma**	Perito

Documentación Anexa en____Folios:

C: Cantidad D: Deteriorado
B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO MOTOCICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	YAMAHA	MOTOCICLETA	2017	XTZ 250

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	DDT77E	9FKDG2817H2000506	G3F2E000506

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo en cuenta la Resolución número 05884 DEL 27-12-2019, *"Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia"*. Se da diagnostico toda vez que el equipo automotor cumple con la vida útil y además cuenta con más de cuatro meses en estado fuera de servicio.
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
1/04/2017	5	9	17.577.690,57	

Descripción de daño o mejora

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		1		X		
Guardabarros	1		X		1			X	
Luces	1		X		1		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	1		X		1		X		
Rompe vientos					0				
Retrovisores					2				
Manubrio mando luces y acelerador					1		X		
Panel de control (tacómetro velocímetro)					1		X		
Kit arrastre (piñón, plato y cadena)					1		X		
Batería.					1				
Apoya pies					4		X		
tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Maniguetas					2		X		
Sillín					1		X		

Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R
Tragaluces	0				Llave encendido	1				Monofono	0			
Luces led	0				Kit Herramientas	0								
Maletero	1				Sirena	0								
cable poder	0													

Estado General

Pintura:
Deteriorada por uso

Estructura:
Deteriorada por uso

		Cargo
IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		
Nombre (Quien emite concepto)	**Firma**	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:

C: Cantidad D: Deteriorado
B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO MOTOCICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	YAMAHA	MOTOCICLETA	2017	XTZ 250

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	DDT80E	9FKDG2811H2000520	G3F2E000520

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo en cuenta la Resolución número 05884 DEL 27-12-2019, *"Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia"*. Se da diagnostico toda vez que el equipo automotor cumple con la vida útil y además cuenta con más de cuatro meses en estado fuera de servicio.
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
1/04/2017	5	9	17.577.690,57	

Descripción de daño o mejora

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		1		X		
Guardabarros	1		X		1			X	
Luces	1		X		1		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	1		X		1		X		
Rompe vientos					0				
Retrovisores					2				
Manubrio mando luces y acelerador					1		X		
Panel de control (tacómetro velocímetro)					1		X		
Kit arrastre (piñón, plato y cadena)					1		X		
Batería.					1				
Apoya pies					4		X		
tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Maniguetas					2		X		
Silín					1		X		

Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R
Tragaluces	0				Llave encendido	1				Monofono	0			
Luces led	0				Kit Herramientas	0								
Maletero	1				Sirena	0								
cable poder	0													

Estado General

Pintura:
Deteriorada por uso

Estructura:
Deteriorada por uso

		Cargo
IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		
Nombre (Quien emite concepto)	**Firma**	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:

C: Cantidad D: Deteriorado
B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO MOTOCICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Linea
BOGOTA 07-02-2026	YAMAHA	MOTOCICLETA	2017	XTZ 250

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	DDT62E	9FKDG2814H2000527	G3F2E000527

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo en cuenta la Resolución número 05884 DEL 27-12-2019, *"Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia"*. Se da diagnostico toda vez que el equipo automotor cumple con la vida útil y además cuenta con más de cuatro meses en estado fuera de servicio.
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
3/04/2017	5	9	17.577.690,57	

Descripción de daño o mejora

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		1		X		
Guardabarros	1		X		1			X	
Luces	1		X		1		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	1		X		1		X		
Rompe vientos					0				
Retrovisores					2				
Manubrio mando luces y acelerador					1		X		
Panel de control (tacómetro velocímetro)					1		X		
Kit arrastre (piñón, plato y cadena)					1		X		
Batería					1				
Apoya pies					4		X		
tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Maniguetas					2		X		
Sillín					1		X		

Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R
Tragaluces	0				Llave encendido	1				Monofono	0			
Luces led	0				Kit Herramientas	0								
Maletero	1				Sirena	0								
cable poder	0													

Estado General

Pintura:
Deteriorada por uso

Estructura:
Deteriorada por uso

IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		**Cargo**
Nombre (Quien emite concepto)	**Firma**	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:

C: Cantidad D: Deteriorado
B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO MOTOCICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	YAMAHA	MOTOCICLETA	2017	XTZ 250

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	DDT34E	9FKDG2812H2000560	G3F2E000560

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo en cuenta la Resolución número 05884 DEL 27-12-2019, *"Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia"*. Se da diagnostico toda vez que el equipo automotor cumple con la vida útil y además cuenta con más de cuatro meses en estado fuera de servicio.
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
13/04/2017	5	9	17.577.690,57	

Descripción de daño o mejora

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		1		X		
Guardabarros	1		X		1			X	
Luces	1		X		1		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	1		X		1		X		
Rompe vientos					0				
Retrovisores					2				
Manubrio mando luces y acelerador					1		X		
Panel de control (tacómetro velocímetro)					1		X		
Kit arrastre (piñón, plato y cadena)					1		X		
Batería.					1				
Apoya pies					4		X		
tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Maniguetas					2		X		
Sillín					1		X		

Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R
Tragaluces	0				Llave encendido	1				Monofono	0			
Luces led	0				Kit Herramientas	0								
Maletero	1				Sirena	0								
cable poder	0													

Estado General

Pintura:
Deteriorada por uso

Estructura:
Deteriorada por uso

IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		**Cargo**
Nombre (Quien emite concepto)	**Firma**	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:

C: Cantidad D: Deteriorado
B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO MOTOCICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	YAMAHA	MOTOCICLETA	2017	XTZ 250

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	DDT49E	9FKDG2818H2000563	G3F2E000563

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo en cuenta la Resolución número 05884 DEL 27-12-2019, *"Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia"*. Se da diagnostico toda vez que el equipo automotor cumple con la vida útil y además cuenta con más de cuatro meses en estado fuera de servicio.
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
13/04/2017	5	9	17.577.690,57	

Descripción de daño o mejora

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		1		X		
Guardabarros	1		X		1			X	
Luces	1		X		1		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	1		X		1		X		
Rompe vientos					0				
Retrovisores					2				
Manubrio mando luces y acelerador					1		X		
Panel de control (tacómetro velocímetro)					1		X		
Kit arrastre (piñón, plato y cadena)					1		X		
Batería.					1				
Apoya pies					4		X		
tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Maniguetas					2		X		
Sillín					1		X		

Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R
Tragaluces	0				Llave encendido	1				Monofono	0			
Luces led	0				Kit Herramientas	0								
Maletero	1				Sirena	0								
cable poder	0													

Estado General

Pintura:
Deteriorada por uso

Estructura:
Deteriorada por uso

		Cargo
IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		
Nombre (Quien emite concepto)	**Firma**	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:

C: Cantidad D: Deteriorado
B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO MOTOCICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	YAMAHA	MOTOCICLETA	2017	XTZ 250

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	DDT27E	9FKDG2811H2000579	G3F2E000579

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo en cuenta la Resolución número 05884 DEL 27-12-2019, *"Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia"*. Se da diagnostico toda vez que el equipo automotor cumple con la vida útil y además cuenta con más de cuatro meses en estado fuera de servicio.
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
13/04/2017	5	9	**17.577.690,57**	

Descripción de daño o mejora

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		1		X		
Guardabarros	1		X		1			X	
Luces	1		X		1		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	1		X		1		X		
Rompe vientos					0				
Retrovisores					2				
Manubrio mando luces y acelerador					1		X		
Panel de control (tacómetro velocímetro)					1		X		
Kit arrastre (piñón, plato y cadena)					1		X		
Batería.					1				
Apoya pies					4		X		
tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Maniguetas					2		X		
Sillín					1		X		

Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R
Tragaluces	0				Llave encendido	1				Monofono	0			
Luces led	0				Kit Herramientas	0								
Maletero	1				Sirena	0								
cable poder	0													

Estado General

Pintura:
Deteriorada por uso

Estructura:
Deteriorada por uso

		Cargo
IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		
Nombre (Quien emite concepto)	**Firma**	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:

C: Cantidad D: Deteriorado
B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO MOTOCICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	YAMAHA	MOTOCICLETA	2017	XTZ 250

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	DDT30E	9FKDG281XH2000581	G3F2E000581

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?		
CAUSA		**Descripción**
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo en cuenta la Resolución número 05884 DEL 27-12-2019, *"Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia"*. Se da diagnostico toda vez que el equipo automotor cumple con la vida útil y además cuenta con más de cuatro meses en estado fuera de servicio.
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?		
Razón		**Descripción**
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO				
Fecha adquisición	**Años de vida útil**	**Años de Uso**	**Valor Adquisición**	**KILOMETRAJE**
13/04/2017	5	9	**17.577.690,57**	
Descripción de daño o mejora				

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		1		X		
Guardabarros	1		X		1			X	
Luces	1		X		1		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	1		X		1		X		
Rompe vientos					0				
Retrovisores					2				
Manubrio mando luces y acelerador					1		X		
Panel de control (tacómetro velocímetro)					1		X		
Kit arrastre (piñón, plato y cadena)					1		X		
Batería.					1				
Apoya pies					4		X		
tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Maniguetas					2		X		
Sillín					1		X		

Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R
Tragaluces	0				Llave encendido	1				Monofono	0			
Luces led	0				Kit Herramientas	0								
Maletero	1				Sirena	0								
cable poder	0													

Estado General

Pintura:
Deteriorada por uso

Estructura:
Deteriorada por uso

		Cargo
IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		
Nombre (Quien emite concepto)	**Firma**	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:

C: Cantidad D: Deteriorado
B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO MOTOCICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Linea
BOGOTA 07-02-2026	YAMAHA	MOTOCICLETA	2017	XTZ 250

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	DDT31E	9FKDG2817H2000585	G3F2E000585

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo en cuenta la Resolución número 05884 DEL 27-12-2019, *"Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia"*. Se da diagnostico toda vez que el equipo automotor cumple con la vida útil y además cuenta con más de cuatro meses en estado fuera de servicio.
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
4/04/2017	5	9	17.577.690,57	

Descripción de daño o mejora

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		1		X		
Guardabarros	1		X		1			X	
Luces	1		X		1		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	1		X		1		X		
Rompe vientos					0				
Retrovisores					2				
Manubrio mando luces y acelerador					1		X		
Panel de control (tacómetro velocímetro)					1		X		
Kit arrastre (piñón, plato y cadena)					1		X		
Batería.					1				
Apoya pies					4		X		
tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Manigueta s					2		X		
Sillín					1		X		

Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R
Tragaluces	0				Llave encendido	1				Monofono	0			
Luces led	0				Kit Herramientas	0								
Maletero	1				Sirena	0								
cable poder	0													

Estado General

Pintura:
Deteriorada por uso

Estructura:
Deteriorada por uso

		Cargo
IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		
Nombre (Quien emite concepto)	**Firma**	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:

C: Cantidad D: Deteriorado
B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO MOTOCICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	YAMAHA	MOTOCICLETA	2017	XTZ 250

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	DDZ78E	9FKDG2810H2001903	G3F2E001903

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo en cuenta la Resolución número 05884 DEL 27-12-2019, *"Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia"*. Se da diagnostico toda vez que el equipo automotor cumple con la vida útil y además cuenta con más de cuatro meses en estado fuera de servicio.
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
5/04/2017	5	9	17.577.690,57	

Descripción de daño o mejora

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		1		X		
Guardabarros	1		X		1			X	
Luces	1		X		1		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	1		X		1		X		
Rompe vientos					0				
Retrovisores					2				
Manubrio mando luces y acelerador					1		X		
Panel de control (tacómetro velocímetro)					1		X		
Kit arrastre (piñón, plato y cadena)					1		X		
Batería.					1				
Apoya pies					4		X		
tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Maniguetas					2		X		
Sillín					1		X		

Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R
Tragaluces	0				Llave encendido	1				Monofono	0			
Luces led	0				Kit Herramientas	0								
Maletero	1				Sirena	0								
cable poder	0													

Estado General	Pintura:	Estructura:
	Deteriorada por uso	Deteriorada por uso

IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		Cargo
Nombre (Quien emite concepto)	Firma	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:

C: Cantidad D: Deteriorado
B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO MOTOCICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	YAMAHA	MOTOCICLETA	2017	XTZ 250

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	DDY81E	9FKDG2816H2001968	G3F2E001968

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo en cuenta la Resolución número 05884 DEL 27-12-2019, *"Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia"*. Se da diagnostico toda vez que el equipo automotor cumple con la vida útil y además cuenta con más de cuatro meses en estado fuera de servicio.
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
5/04/2017	5	9	**17.577.690,57**	

Descripción de daño o mejora

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **POLICIA NACIONAL** **METROPOLITANA DE BOGOTA**	**DOCUMENTO NO CONTROLADO**

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		1		X		
Guardabarros	1		X		1			X	
Luces	1		X		1		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	1		X		1		X		
Rompe vientos					0				
Retrovisores					2				
Manubrio mando luces y acelerador					1		X		
Panel de control (tacómetro velocímetro)					1		X		
Kit arrastre (piñón, plato y cadena)					1		X		
Batería.					1				
Apoya pies					4		X		
tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Maniguetas					2		X		
Sillín					1		X		

Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R
Tragaluces	0				Llave encendido	1				Monofono	0			
Luces led	0				Kit Herramientas	0								
Maletero	1				Sirena	0								
cable poder	0													

Estado General	**Pintura:** Deteriorada por uso	**Estructura:** Deteriorada por uso

IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER **Nombre** (Quien emite concepto)	**Firma**	**Cargo** Perito

Documentación Anexa en_____Folios:	C: Cantidad D: Deteriorado B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO MOTOCICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	YAMAHA	MOTOCICLETA	2017	XTZ 250

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	DDY80E	9FKDG2814H2001970	G3F2E001970

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo en cuenta la Resolución número 05884 DEL 27-12-2019, *"Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia"*. Se da diagnostico toda vez que el equipo automotor cumple con la vida útil y además cuenta con más de cuatro meses en estado fuera de servicio.
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
5/04/2017	5	9	**17.577.690,57**	

Descripción de daño o mejora

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		1		X		
Guardabarros	1		X		1			X	
Luces	1		X		1		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	1		X		1		X		
Rompe vientos					0				
Retrovisores					2				
Manubrio mando luces y acelerador					1		X		
Panel de control (tacómetro velocímetro)					1		X		
Kit arrastre (piñón, plato y cadena)					1		X		
Batería.					1				
Apoya pies					4		X		
tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Maniguetas					2		X		
Sillín					1		X		

Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R
Tragaluces	0				Llave encendido	1				Monofono	0			
Luces led	0				Kit Herramientas	0								
Maletero	1				Sirena	0								
cable poder	0													

Estado General

Pintura:
Deteriorada por uso

Estructura:
Deteriorada por uso

		Cargo
IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		
Nombre (Quien emite concepto)	**Firma**	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:

C: Cantidad D: Deteriorado
B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO MOTOCICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	YAMAHA	MOTOCICLETA	2017	XTZ 250

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	DDY53E	9FKDG2810H2001996	G3F2E001996

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo en cuenta la Resolución número 05884 DEL 27-12-2019, *"Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia"*. Se da diagnostico toda vez que el equipo automotor cumple con la vida útil y además cuenta con más de cuatro meses en estado fuera de servicio.
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
5/04/2017	5	9	**17.577.690,57**	

Descripción de daño o mejora

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		1		X		
Guardabarros	1		X		1			X	
Luces	1		X		1		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	1		X		1		X		
Rompe vientos					0				
Retrovisores					2				
Manubrio mando luces y acelerador					1		X		
Panel de control (tacómetro velocímetro)					1		X		
Kit arrastre (piñón, plato y cadena)					1		X		
Batería.					1				
Apoya pies					4		X		
tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Maniguetas					2		X		
Sillín					1		X		

Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R
Tragaluces	0				Llave encendido	1				Monofono	0			
Luces led	0				Kit Herramientas	0								
Maletero	1				Sirena	0								
cable poder	0													

Estado General	Pintura:	Estructura:
	Deteriorada por uso	Deteriorada por uso

		Cargo
IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		
Nombre (Quien emite concepto)	**Firma**	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:

C: Cantidad D: Deteriorado
B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO MOTOCICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	YAMAHA	MOTOCICLETA	2017	XTZ 250

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	DDY47E	9FKDG2812H2001997	G3F2E001997

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo en cuenta la Resolución número 05884 DEL 27-12-2019, *"Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia"*. Se da diagnostico toda vez que el equipo automotor cumple con la vida útil y además cuenta con más de cuatro meses en estado fuera de servicio.
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
5/04/2017	5	9	**17.577.690,57**	

Descripción de daño o mejora

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		1		X		
Guardabarros	1		X		1			X	
Luces	1		X		1		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	1		X		1		X		
Rompe vientos					0				
Retrovisores					2				
Manubrio mando luces y acelerador					1		X		
Panel de control (tacómetro velocímetro)					1		X		
Kit arrastre (piñón, plato y cadena)					1		X		
Batería.					1				
Apoya pies					4		X		
tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Maniguetas					2		X		
Sillín					1		X		

Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R
Tragaluces	0				Llave encendido	1				Monofono	0			
Luces led	0				Kit Herramientas	0								
Maletero	1				Sirena	0								
cable poder	0													

Estado General

Pintura:
Deteriorada por uso

Estructura:
Deteriorada por uso

		Cargo
IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		
Nombre (Quien emite concepto)	**Firma**	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:

C: Cantidad D: Deteriorado
B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO MOTOCICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	YAMAHA	MOTOCICLETA	2017	XTZ 250

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	DDS70E	9FKDG2819H2002242	G3F2E002242

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo en cuenta la Resolución número 05884 DEL 27-12-2019, *"Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia"*. Se da diagnostico toda vez que el equipo automotor cumple con la vida útil y además cuenta con más de cuatro meses en estado fuera de servicio.
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
5/04/2017	5	9	**17.577.690,57**	

Descripción de daño o mejora

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		1		X		
Guardabarros	1		X		1			X	
Luces	1		X		1		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	1		X		1		X		
Rompe vientos					0				
Retrovisores					2				
Manubrio mando luces y acelerador					1		X		
Panel de control (tacómetro velocímetro)					1		X		
Kit arrastre (piñón, plato y cadena)					1		X		
Batería.					1				
Apoya pies					4		X		
tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Maniguetas					2		X		
Sillín					1		X		

Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R
Tragaluces	0				Llave encendido	1				Monofono	0			
Luces led	0				Kit Herramientas	0								
Maletero	1				Sirena	0								
cable poder	0													

Estado General

Pintura:
Deteriorada por uso

Estructura:
Deteriorada por uso

IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		**Cargo**
Nombre (Quien emite concepto)	**Firma**	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:

C: Cantidad D: Deteriorado
B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO MOTOCICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	SUZUKI	MOTOCICLETA	2017	DR 650

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	DDY44E	9FSSP46A5HC113239	P409-174579

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo en cuenta la Resolución número 05884 DEL 27-12-2019, *"Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia"*. Se da diagnostico toda vez que el equipo automotor cumple con la vida útil y además cuenta con más de cuatro meses en estado fuera de servicio.
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
11/04/2017	5	9	**23.489.079,88**	

Descripción de daño o mejora

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		1		X		
Guardabarros	1		X		1			X	
Luces	1		X		1		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	1		X		1		X		
Rompe vientos					0				
Retrovisores					2				
Manubrio mando luces y acelerador					1		X		
Panel de control (tacómetro velocímetro)					1		X		
Kit arrastre (piñón, plato y cadena)					1		X		
Batería.					1				
Apoya pies					4		X		
tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Maniguetas					2		X		
Sillín					1		X		

Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R
Tragaluces	0				Llave encendido	1				Monofono	0			
Luces led	0				Kit Herramientas	0								
Maletero	1				Sirena	0								
cable poder	0													

Estado General

Pintura:
Deteriorada por uso

Estructura:
Deteriorada por uso

		Cargo
IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		
Nombre (Quien emite concepto)	**Firma**	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:

C: Cantidad D: Deteriorado
B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO MOTOCICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	SUZUKI	MOTOCICLETA	2017	DR 650

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	DDY42E	9FSSP46A1HC113237	P409-174584

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo en cuenta la Resolución número 05884 DEL 27-12-2019, *"Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia"*. Se da diagnostico toda vez que el equipo automotor cumple con la vida útil y además cuenta con más de cuatro meses en estado fuera de servicio.
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
11/04/2017	5	9	**23.489.079,89**	

Descripción de daño o mejora

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		1		X		
Guardabarros	1		X		1			X	
Luces	1		X		1		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	1		X		1		X		
Rompe vientos					0				
Retrovisores					2				
Manubrio mando luces y acelerador					1		X		
Panel de control (tacómetro velocímetro)					1		X		
Kit arrastre (piñón, plato y cadena)					1		X		
Batería.					1				
Apoya pies					4		X		
tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Maniguetas					2		X		
Sillín					1		X		

Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R
Tragaluces	0				Llave encendido	1				Monofono	0			
Luces led	0				Kit Herramientas	0								
Maletero	1				Sirena	0								
cable poder	0													

Estado General

Pintura:
Deteriorada por uso

Estructura:
Deteriorada por uso

		Cargo
IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		
Nombre (Quien emite concepto)	**Firma**	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:

C: Cantidad D: Deteriorado
B: Buen estado R: Roto

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **POLICIA NACIONAL** **METROPOLITANA DE BOGOTA**	**DOCUMENTO NO CONTROLADO**

CONCEPTO TECNICO AUTOMOTOR

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	RENAULT	PANEL	2017	TRAFIC

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	OKZ863	VF10FL21AHS518047	R9MD450C125916

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?		
CAUSA		**Descripción**
No se requiere para su funcionamien		Teniendo en cuenta la Resolución número 05884 DEL 27-12-2019, *"Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia"*. Se da diagnostico toda vez que el equipo automotor cumple con la vida útil y además cuenta con más de cuatro meses en estado fuera de servicio.
Obsolescencia	x	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?		
Razón		**Descripción**
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	x	
Salubridad		

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO				
Fecha adquisición	**Años de vida útil**	**Años de Uso**	**Valor Adquisición**	**KILOMETRAJE**
11/04/2017	5	9	**113.351.520,32**	

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **POLICIA NACIONAL** **METROPOLITANA DE BOGOTA**	**DOCUMENTO NO CONTROLADO**

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	2		X		2		X		
Suspensión	2		X		2		X		
Guardabarros	2		X		2		X		
Luces	2		X		2		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	2		X		2		X		
Para choques					1		X		
Retrovisores					2		X		
volante y palanca de cambios					2		X		
Tablero instrumentos					1		X		
Capot					1		X		
Batería.					1		X		
Transmisión y cardan					N/A				
Tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Caja velocidades					1		X		
Sillas					2		X		

stado Accesori	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	stado Accesori	C	B	D	R
Tragaluces	N/A				Llave encendido	1				Mono fono	N/A			
Cámaras	N/A				control barra luces	N/A								
Barra de luces	N/A				Sirena	N/A								

Estado General	Pintura: Deterioro normal por uso	Estructura: Deteriorado por uso

		Cargo
IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		
Nombre (Quien emite concepto)	**Firma**	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:	C: Cantidad D: Deteriorado B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO MOTOCICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Linea
BOGOTA 07-02-2026	YAMAHA	MOTOCICLETA	2018	XTZ 250

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	DDU17E	9FKDG2812J2002315	G3F2E002315

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo en cuenta la Resolución número 05884 DEL 27-12-2019, *"Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia"*. Se da diagnostico toda vez que el equipo automotor cumple con la vida útil y además cuenta con más de cuatro meses en estado fuera de servicio.
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
24/05/2017	5	9	**20.116.537,94**	

Descripción de daño o mejora

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		1		X		
Guardabarros	1		X		1			X	
Luces	1		X		1		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	1		X		1		X		
Rompe vientos					0				
Retrovisores					2				
Manubrio mando luces y acelerador					1		X		
Panel de control (tacómetro velocímetro)					1		X		
Kit arrastre (piñón, plato y cadena)					1		X		
Batería.					1				
Apoya pies					4		X		
tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Maniguetas					2		X		
Sillín					1		X		

Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R
Tragaluces	0				Llave encendido	1				Monofono	0			
Luces led	0				Kit Herramientas	0								
Maletero	1				Sirena	0								
cable poder	0													

Estado General

Pintura:
Deteriorada por uso

Estructura:
Deteriorada por uso

IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		**Cargo**
Nombre (Quien emite concepto)	**Firma**	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:

C: Cantidad D: Deteriorado
B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO MOTOCICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	YAMAHA	MOTOCICLETA	2017	XTZ 250

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	DDU21E	9FKDG2816J2002320	G3F2E002320

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo en cuenta la Resolución número 05884 DEL 27-12-2019, *"Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia"*. Se da diagnostico toda vez que el equipo automotor cumple con la vida útil y además cuenta con más de cuatro meses en estado fuera de servicio.
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
24/05/2017	5	9	20.116.537,94	

Descripción de daño o mejora

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		1		X		
Guardabarros	1		X		1			X	
Luces	1		X		1		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	1		X		1		X		
Rompe vientos					0				
Retrovisores					2				
Manubrio mando luces y acelerador					1		X		
Panel de control (tacómetro velocímetro)					1		X		
Kit arrastre (piñón, plato y cadena)					1		X		
Batería.					1				
Apoya pies					4		X		
tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Maniguetas					2		X		
Sillín					1		X		

Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R
Tragaluces	0				Llave encendido	1				Monofono	0			
Luces led	0				Kit Herramientas	0								
Maletero	1				Sirena	0								
cable poder	0													

Estado General

Pintura:
Deteriorada por uso

Estructura:
Deteriorada por uso

		Cargo
IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		
Nombre (Quien emite concepto)	**Firma**	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:

C: Cantidad D: Deteriorado
B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO MOTOCICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	YAMAHA	MOTOCICLETA	2018	XTZ 250

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	DDU25E	9FKDG2813J2002324	G3F2E002324

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo en cuenta la Resolución número 05884 DEL 27-12-2019, *"Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia"*. Se da diagnostico toda vez que el equipo automotor cumple con la vida útil y además cuenta con más de cuatro meses en estado fuera de servicio.
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
24/05/2017	5	9	20.116.537,94	

Descripción de daño o mejora

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		1		X		
Guardabarros	1		X		1			X	
Luces	1		X		1		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	1		X		1		X		
Rompe vientos					0				
Retrovisores					2				
Manubrio mando luces y acelerador					1		X		
Panel de control (tacómetro velocímetro)					1		X		
Kit arrastre (piñón, plato y cadena)					1		X		
Batería.					1				
Apoya pies					4		X		
tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Manigüetas					2		X		
Sillín					1		X		

Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R
Tragaluces	0				Llave encendido	1				Monofono	0			
Luces led	0				Kit Herramientas	0								
Maletero	1				Sirena	0								
cable poder	0													

Estado General

Pintura:
Deteriorada por uso

Estructura:
Deteriorada por uso

IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		**Cargo**
Nombre (Quien emite concepto)	**Firma**	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:

C: Cantidad D: Deteriorado
B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO MOTOCICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	YAMAHA	MOTOCICLETA	2018	XTZ 250

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	DDU37E	9FKDG281XJ2002336	G3F2E002336

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo en cuenta la Resolución número 05884 DEL 27-12-2019, *"Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia"*. Se da diagnostico toda vez que el equipo automotor cumple con la vida útil y además cuenta con más de cuatro meses en estado fuera de servicio.
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
24/05/2017	5	9	**20.116.537,93**	

Descripción de daño o mejora

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		1		X		
Guardabarros	1		X		1			X	
Luces	1		X		1		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	1		X		1		X		
Rompe vientos					0				
Retrovisores					2				
Manubrio mando luces y acelerador					1		X		
Panel de control (tacómetro velocímetro)					1		X		
Kit arrastre (piñón, plato y cadena)					1		X		
Batería.					1				
Apoya pies					4		X		
tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Maniguetas					2		X		
Sillín					1		X		

Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R
Tragaluces	0				Llave encendido	1				Monofono	0			
Luces led	0				Kit Herramientas	0								
Maletero	1				Sirena	0								
cable poder	0													

Estado General

Pintura:
Deteriorada por uso

Estructura:
Deteriorada por uso

		Cargo
IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		
Nombre (Quien emite concepto)	**Firma**	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:

C: Cantidad D: Deteriorado
B: Buen estado R: Roto

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **POLICIA NACIONAL** **METROPOLITANA DE BOGOTA**	**DOCUMENTO NO CONTROLADO**

CONCEPTO TECNICO MOTOCICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	YAMAHA	MOTOCICLETA	2018	XTZ 250

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	DDU66E	9FKDG2818J2002366	G3F2E002366

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo en cuenta la Resolución número 05884 DEL 27-12-2019, *"Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia"*. Se da diagnostico toda vez que el equipo automotor cumple con la vida útil y además cuenta con más de cuatro meses en estado fuera de servicio.
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
24/05/2017	5	9	20.116.537,93	

Descripción de daño o mejora

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		1		X		
Guardabarros	1		X		1			X	
Luces	1		X		1		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	1		X		1		X		
Rompe vientos					0				
Retrovisores					2				
Manubrio mando luces y acelerador					1		X		
Panel de control (tacómetro velocimetro)					1		X		
Kit arrastre (piñón, plato y cadena)					1		X		
Batería.					1				
Apoya pies					4		X		
tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Maniguetas					2		X		
Sillín					1		X		

Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R
Tragaluces	0				Llave encendido	1				Monofono	0			
Luces led	0				Kit Herramientas	0								
Maletero	1				Sirena	0								
cable poder	0													

Estado General

Pintura:
Deteriorada por uso

Estructura:
Deteriorada por uso

IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		Cargo
Nombre (Quien emite concepto)	**Firma**	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:

C: Cantidad D: Deteriorado
B: Buen estado R: Roto

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **POLICIA NACIONAL** **METROPOLITANA DE BOGOTA**	**DOCUMENTO NO CONTROLADO**

CONCEPTO TECNICO MOTOCICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	YAMAHA	MOTOCICLETA	2018	XTZ 250

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	DDU69E	9FKDG2811J2002371	G3F2E002371

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?		
CAUSA		**Descripción**
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo en cuenta la Resolución número 05884 DEL 27-12-2019, *"Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia"*. Se da diagnostico toda vez que el equipo automotor cumple con la vida útil y además cuenta con más de cuatro meses en estado fuera de servicio.
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?		
Razón		**Descripción**
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO				
Fecha adquisición	**Años de vida útil**	**Años de Uso**	**Valor Adquisición**	**KILOMETRAJE**
24/05/2017	5	9	**20.116.537,93**	
Descripción de daño o mejora				

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		1		X		
Guardabarros	1		X		1			X	
Luces	1		X		1		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	1		X		1		X		
Rompe vientos					0				
Retrovisores					2				
Manubrio mando luces y acelerador					1		X		
Panel de control (tacómetro velocímetro)					1		X		
Kit arrastre (piñón, plato y cadena)					1		X		
Batería.					1				
Apoya pies					4		X		
tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Manigueta s					2		X		
Sillín					1		X		

Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R
Tragaluces	0				Llave encendido	1				Monofono	0			
Luces led	0				Kit Herramientas	0								
Maletero	1				Sirena	0								
cable poder	0													

Estado General

Pintura:
Deteriorada por uso

Estructura:
Deteriorada por uso

IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		**Cargo**
Nombre (Quien emite concepto)	**Firma**	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:

C: Cantidad D: Deteriorado
B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO MOTOCICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	YAMAHA	MOTOCICLETA	2017	XTZ 250

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	DDU73E	9FKDG2814J2002381	G3F2E002381

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo en cuenta la Resolución número 05884 DEL 27-12-2019, *"Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia"*. Se da diagnostico toda vez que el equipo automotor cumple con la vida útil y además cuenta con más de cuatro meses en estado fuera de servicio.
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
24/05/2017	5	9	**20.116.537,93**	

Descripción de daño o mejora

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **POLICIA NACIONAL** **METROPOLITANA DE BOGOTA**	**DOCUMENTO NO CONTROLADO**

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		1		X		
Guardabarros	1		X		1			X	
Luces	1		X		1		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	1		X		1		X		
Rompe vientos					0				
Retrovisores					2				
Manubrio mando luces y acelerador					1		X		
Panel de control (tacómetro velocímetro)					1		X		
Kit arrastre (piñón, plato y cadena)					1		X		
Batería.					1				
Apoya pies					4		X		
tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Maniguetas					2		X		
Sillín					1		X		

Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R
Tragaluces	0				Llave encendido	1				Monofono	0			
Luces led	0				Kit Herramientas	0								
Maletero	1				Sirena	0								
cable poder	0													

Estado General	**Pintura:** Deteriorada por uso	**Estructura:** Deteriorada por uso

		Cargo
IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		
Nombre (Quien emite concepto)	**Firma**	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:	C: Cantidad D: Deteriorado B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO MOTOCICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	YAMAHA	MOTOCICLETA	2018	XTZ 250

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	DDU76E	9FKDG2813J2002386	G3F2E002386

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?		
CAUSA		**Descripción**
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo en cuenta la Resolución número 05884 DEL 27-12-2019, *"Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia"*. Se da diagnostico toda vez que el equipo automotor cumple con la vida útil y además cuenta con más de cuatro meses en estado fuera de servicio.
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?		
Razón		**Descripción**
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO				
Fecha adquisición	**Años de vida útil**	**Años de Uso**	**Valor Adquisición**	**KILOMETRAJE**
24/05/2017	5	9	**20.116.537,93**	
Descripción de daño o mejora				

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		1		X		
Guardabarros	1		X		1			X	
Luces	1		X		1		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	1		X		1		X		
Rompe vientos					0				
Retrovisores					2				
Manubrio mando luces y acelerador					1		X		
Panel de control (tacómetro velocímetro)					1		X		
Kit arrastre (piñón, plato y cadena)					1		X		
Batería					1				
Apoya pies					4		X		
tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Maniguetas					2		X		
Sillín					1		X		

Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R
Tragaluces	0				Llave encendido	1				Monofono	0			
Luces led	0				Kit Herramientas	0								
Maletero	1				Sirena	0								
cable poder	0													

Estado General

Pintura:
Deteriorada por uso

Estructura:
Deteriorada por uso

IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		**Cargo**
Nombre (Quien emite concepto)	**Firma**	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:

C: Cantidad D: Deteriorado
B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO MOTOCICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	YAMAHA	MOTOCICLETA	2018	XTZ 250

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	DDU84E	9FKDG2812J2002394	G3F2E002394

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo en cuenta la Resolución número 05884 DEL 27-12-2019, *"Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia"*. Se da diagnostico toda vez que el equipo automotor cumple con la vida útil y además cuenta con más de cuatro meses en estado fuera de servicio.
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
24/05/2017	5	9	20.116.537,93	

Descripción de daño o mejora

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		1		X		
Guardabarros	1		X		1			X	
Luces	1		X		1		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	1		X		1		X		
Rompe vientos					0				
Retrovisores					2				
Manubrio mando luces y acelerador					1		X		
Panel de control (tacómetro velocímetro)					1		X		
Kit arrastre (piñón, plato y cadena)					1		X		
Batería.					1				
Apoya pies					4		X		
tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Maniguetas					2		X		
Sillín					1		X		

Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R
Tragaluces	0				Llave encendido	1				Monofono	0			
Luces led	0				Kit Herramientas	0								
Maletero	1				Sirena	0								
cable poder	0													

Estado General

Pintura:
Deteriorada por uso

Estructura:
Deteriorada por uso

		Cargo
IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		
Nombre (Quien emite concepto)	**Firma**	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:	C: Cantidad D: Deteriorado B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO MOTOCICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	YAMAHA	MOTOCICLETA	2017	XTZ 250

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	DDO13E	9FKDG2819J2003512	G3F2E003512

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo en cuenta la Resolución número 05884 DEL 27-12-2019, *"Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia"*. Se da diagnostico toda vez que el equipo automotor cumple con la vida útil y además cuenta con más de cuatro meses en estado fuera de servicio.
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
24/07/2017	5	9	**17.577.711,00**	

Descripción de daño o mejora

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		1		X		
Guardabarros	1		X		1			X	
Luces	1		X		1		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	1		X		1		X		
Rompe vientos					0				
Retrovisores					2				
Manubrio mando luces y acelerador					1		X		
Panel de control (tacómetro velocímetro)					1		X		
Kit arrastre (piñón, plato y cadena)					1		X		
Batería.					1				
Apoya pies					4		X		
tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Maniguetas					2		X		
Sillín					1		X		

Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R
Tragaluces	0				Llave encendido	1				Monofono	0			
Luces led	0				Kit Herramientas	0								
Maletero	1				Sirena	0								
cable poder	0													

Estado General

Pintura:
Deteriorada por uso

Estructura:
Deteriorada por uso

		Cargo
IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		
Nombre (Quien emite concepto)	**Firma**	Perito

Documentación Anexa en_____Follos:

C: Cantidad D: Deteriorado
B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO MOTOCICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	YAMAHA	MOTOCICLETA	2017	XTZ 250

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	DDV27E	9FKDG2816J2002429	G3F2E002429

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo en cuenta la Resolución número 05884 DEL 27-12-2019, *"Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia"*. Se da diagnostico toda vez que el equipo automotor cumple con la vida útil y además cuenta con más de cuatro meses en estado fuera de servicio.
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
24/07/2017	5	9	17.577.711,00	

Descripción de daño o mejora

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **POLICIA NACIONAL** **METROPOLITANA DE BOGOTA**	**DOCUMENTO NO CONTROLADO**

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		1		X		
Guardabarros	1		X		1			X	
Luces	1		X		1		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	1		X		1		X		
Rompe vientos					0				
Retrovisores					2				
Manubrio mando luces y acelerador					1		X		
Panel de control (tacómetro velocímetro)					1		X		
Kit arrastre (piñón, plato y cadena)					1		X		
Batería.					1				
Apoya pies					4		X		
tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Maniguetas					2		X		
Sillín					1		X		

Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R
Tragaluces	0				Llave encendido	1				Monofono	0			
Luces led	0				Kit Herramientas	0								
Maletero	1				Sirena	0								
cable poder	0													

Estado General	**Pintura:** Deteriorada por uso	**Estructura:** Deteriorada por uso

IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER **Nombre** (Quien emite concepto)	**Firma**	**Cargo** Perito

Documentación Anexa en_____Folios:	C: Cantidad B: Buen estado	D: Deteriorado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO MOTOCICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Linea
BOGOTA 07-02-2026	YAMAHA	MOTOCICLETA	2017	XTZ 250

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	DDV90E	9FKDG2812J2002492	G3F2E002492

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo en cuenta la Resolución número 05884 DEL 27-12-2019, *"Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia"*. Se da diagnostico toda vez que el equipo automotor cumple con la vida útil y además cuenta con más de cuatro meses en estado fuera de servicio.
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
24/07/2017	5	9	17.577.711,00	

Descripción de daño o mejora

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **POLICIA NACIONAL** **METROPOLITANA DE BOGOTA**	**DOCUMENTO NO CONTROLADO**

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		1		X		
Guardabarros	1		X		1			X	
Luces	1		X		1		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	1		X		1		X		
Rompe vientos					0				
Retrovisores					2				
Manubrio mando luces y acelerador					1		X		
Panel de control (tacómetro velocímetro)					1		X		
Kit arrastre (piñón, plato y cadena)					1		X		
Batería.					1				
Apoya pies					4		X		
tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Maniguetas					2		X		
Sillín					1		X		

Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R
Tragaluces	0				Llave encendido	1				Monofono	0			
Luces led	0				Kit Herramientas	0								
Maletero	1				Sirena	0								
cable poder	0													

Estado General	**Pintura:** Deteriorada por uso	**Estructura:** Deteriorada por uso

IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER **Nombre** (Quien emite concepto)	**Firma**	**Cargo** Perito

Documentación Anexa en_____Folios:	C: Cantidad D: Deteriorado B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO MOTOCICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	YAMAHA	MOTOCICLETA	2017	XTZ 250

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	DDW70E	9FKDG2812J2002573	G3F2E002573

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo en cuenta la Resolución número 05884 DEL 27-12-2019, *"Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia"*. Se da diagnostico toda vez que el equipo automotor cumple con la vida útil y además cuenta con más de cuatro meses en estado fuera de servicio.
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
25/07/2017	5	9	**17.577.711,00**	

Descripción de daño o mejora

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		1		X		
Guardabarros	1		X		1			X	
Luces	1		X		1		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	1		X		1		X		
Rompe vientos					0				
Retrovisores					2				
Manubrio mando luces y acelerador					1		X		
Panel de control (tacómetro velocímetro)					1		X		
Kit arrastre (piñón, plato y cadena)					1		X		
Batería.					1				
Apoya pies					4		X		
tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Maniguetas					2		X		
Sillín					1		X		

Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R
Tragaluces	0				Llave encendido	1				Monofono	0			
Luces led	0				Kit Herramientas	0								
Maletero	1				Sirena	0								
cable poder	0													

Estado General	
	Pintura: Deteriorada por uso
	Estructura: Deteriorada por uso

IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		**Cargo**
Nombre (Quien emite concepto)	**Firma**	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:

C: Cantidad D: Deteriorado
B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO MOTOCICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	YAMAHA	MOTOCICLETA	2017	XTZ 250

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	DDW71E	9FKDG2814J2002574	G3F2E002574

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo en cuenta la Resolución número 05884 DEL 27-12-2019, *"Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia"*. Se da diagnostico toda vez que el equipo automotor cumple con la vida útil y además cuenta con más de cuatro meses en estado fuera de servicio.
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
25/07/2017	5	9	17.577.711,00	

Descripción de daño o mejora

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		1		X		
Guardabarros	1		X		1			X	
Luces	1		X		1		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	1		X		1		X		
Rompe vientos					0				
Retrovisores					2				
Manubrio mando luces y acelerador					1		X		
Panel de control (tacómetro velocímetro)					1		X		
Kit arrastre (piñón, plato y cadena)					1		X		
Batería					1				
Apoya pies					4		X		
tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Maniguetas					2		X		
Sillín					1		X		

Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R
Tragaluces	0				Llave encendido	1				Monofono	0			
Luces led	0				Kit Herramientas	0								
Maletero	1				Sirena	0								
cable poder	0													

Estado General

Pintura:
Deteriorada por uso

Estructura:
Deteriorada por uso

		Cargo
IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		
Nombre (Quien emite concepto)	**Firma**	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:

C: Cantidad D: Deteriorado
B: Buen estado R: Roto

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **POLICIA NACIONAL** **METROPOLITANA DE BOGOTA**	**DOCUMENTO NO CONTROLADO**

CONCEPTO TECNICO AUTOMOTOR

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	RENAULT	PANEL	2017	TRAFIC

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	OKZ852	VF10FL21AHS518035	R9MD450C125955

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamien		Teniendo en cuenta la Resolución número 05884 DEL 27-12-2019, *"Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia"*. Se da diagnostico toda vez que el equipo automotor cumple con la vida útil y además cuenta con más de cuatro meses en estado fuera de servicio.
Obsolescencia	x	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	x	
Salubridad		

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
25/07/2017	5	9	**113.351.520,00**	

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **POLICIA NACIONAL** **METROPOLITANA DE BOGOTA**	**DOCUMENTO NO CONTROLADO**

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	2		X		2		X		
Suspensión	2		X		2		X		
Guardabarros	2		X		2		X		
Luces	2		X		2		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	2		X		2		X		
Para choques					1		X		
Retrovisores					2		X		
volante y palanca de cambios					2		X		
Tablero instrumentos					1		X		
Capot					1		X		
Batería.					1		X		
Transmisión y cardan					N/A				
Tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Caja velocidades					1		X		
Sillas					2		X		

stado Accesori	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	stado Accesori	C	B	D	R
Tragaluces	N/A				Llave encendido	1				Mono fono	N/A			
Cámaras	N/A				control barra luces	N/A								
Barra de luces	N/A				Sirena	N/A								

Estado General	Pintura: Deterioro normal por uso	Estructura: Deteriorado por uso

		Cargo
IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		
Nombre (Quien emite concepto)	**Firma**	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:	C: Cantidad D: Deteriorado B: Buen estado R: Roto

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **POLICIA NACIONAL** **METROPOLITANA DE BOGOTA**	**DOCUMENTO NO CONTROLADO**

CONCEPTO TECNICO AUTOMOTOR

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	RENAULT	PANEL	2017	TRAFIC

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	OKZ855	VF10FL21AHS518038	R9MD450C125858

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?		
CAUSA		**Descripción**
No se requiere para su funcionamien		Teniendo en cuenta la Resolución número 05884 DEL 27-12-2019, *"Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia"*. Se da diagnostico toda vez que el equipo automotor cumple con la vida útil y además cuenta con más de cuatro meses en estado fuera de servicio.
Obsolescencia	x	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?		
Razón		**Descripción**
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	x	
Salubridad		

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO				
Fecha adquisición	**Años de vida útil**	**Años de Uso**	**Valor Adquisición**	**KILOMETRAJE**
25/07/2017	5	9	**113.351.520,00**	

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **POLICIA NACIONAL** **METROPOLITANA DE BOGOTA**	**DOCUMENTO NO CONTROLADO**

LISTADO DE VERIFICACIÓN									
Componente	**Delantera**				**Posterior/General**				**Observación**
	C	**B**	**D**	**R**	**C**	**B**	**D**	**R**	
Rin y Neumático	2		X		2		X		
Suspensión	2		X		2		X		
Guardabarros	2		X		2		X		
Luces	2		X		2		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	2		X		2		X		
Para choques					1		X		
Retrovisores					2		X		
volante y palanca de cambios					2		X		
Tablero instrumentos					1		X		
Capot					1		X		
Batería.					1		X		
Transmisión y cardan					N/A				
Tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Caja velocidades					1		X		
Sillas					2		X		

stado Accesori	**C**	**B**	**D**	**R**	**Estado Accesorio**	**C**	**B**	**D**	**R**	**stado Accesori**	**C**	**B**	**D**	**R**
Tragaluces	N/A				Llave encendido	1				Mono fono	N/A			
Cámaras	N/A				control barra luces	N/A								
Barra de luces	N/A				Sirena	N/A								

Estado General	Pintura: Deterioro normal por uso	Estructura: Deteriorado por uso

IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		**Cargo**
Nombre (Quien emite concepto)	**Firma**	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:	C: Cantidad D: Deteriorado B: Buen estado R: Roto

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **POLICIA NACIONAL** **METROPOLITANA DE BOGOTA**	**DOCUMENTO NO CONTROLADO**

CONCEPTO TECNICO AUTOMOTOR

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Linea
BOGOTA 07-02-2026	RENAULT	PANEL	2017	TRAFIC

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	OKZ858	VF10FL21AHS518042	R9MD450C125791

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?		
CAUSA		**Descripción**
No se requiere para su funcionamien		Teniendo en cuenta la Resolución número 05884 DEL 27-12-2019, *"Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia"*. Se da diagnostico toda vez que el equipo automotor cumple con la vida útil y además cuenta con más de cuatro meses en estado fuera de servicio.
Obsolescencia	x	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?		
Razón		**Descripción**
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	x	
Salubridad		

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO				
Fecha adquisición	**Años de vida útil**	**Años de Uso**	**Valor Adquisición**	**KILOMETRAJE**
25/07/2017	5	9	**113.351.520,00**	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	2		X		2		X		
Suspensión	2		X		2		X		
Guardabarros	2		X		2		X		
Luces	2		X		2		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	2		X		2		X		
Para choques					1		X		
Retrovisores					2		X		
volante y palanca de cambios					2		X		
Tablero instrumentos					1		X		
Capot					1		X		
Batería.					1		X		
Transmisión y cardan					N/A				
Tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Caja velocidades					1		X		
Sillas					2		X		

Estado Accesori	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesori	C	B	D	R
Tragaluces	N/A				Llave encendido	1				Mono fono	N/A			
Cámaras	N/A				control barra luces	N/A								
Barra de luces	N/A				Sirena	N/A								

Estado General	Pintura:	Estructura:
	Deterioro normal por uso	Deteriorado por uso

IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		Cargo
Nombre (Quien emite concepto)	**Firma**	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:

C: Cantidad D: Deteriorado
B: Buen estado R: Roto

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **POLICIA NACIONAL** **METROPOLITANA DE BOGOTA**	**DOCUMENTO NO CONTROLADO**

CONCEPTO TECNICO AUTOMOTOR

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	RENAULT	PANEL	2017	TRAFIC

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	OKZ877	VF10FL21AHS518068	R9MD450C125890

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?		
CAUSA		**Descripción**
No se requiere para su funcionamien		Teniendo en cuenta la Resolución número 05884 DEL 27-12-2019, *"Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia"*. Se da diagnostico toda vez que el equipo automotor cumple con la vida útil y además cuenta con más de cuatro meses en estado fuera de servicio.
Obsolescencia	x	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?		
Razón		**Descripción**
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	x	
Salubridad		

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO				
Fecha adquisición	**Años de vida útil**	**Años de Uso**	**Valor Adquisición**	**KILOMETRAJE**
25/07/2017	5	9	**113.351.520,00**	

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **POLICIA NACIONAL** **METROPOLITANA DE BOGOTA**	**DOCUMENTO NO CONTROLADO**

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	2		X		2		X		
Suspensión	2		X		2		X		
Guardabarros	2		X		2		X		
Luces	2		X		2		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	2		X		2		X		
Para choques					1		X		
Retrovisores					2		X		
volante y palanca de cambios					2		X		
Tablero instrumentos					1		X		
Capot					1		X		
Batería.					1		X		
Transmisión y cardan					N/A				
Tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Caja velocidades					1		X		
Sillas					2		X		

Estado Accesori	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesori	C	B	D	R
Tragaluces	N/A				Llave encendido	1				Mono fono	N/A			
Cámaras	N/A				control barra luces	N/A								
Barra de luces	N/A				Sirena	N/A								

Estado General	Pintura: Deterioro normal por uso	Estructura: Deteriorado por uso

		Cargo
IT **CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER**		
Nombre (Quien emite concepto)	**Firma**	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:	C: Cantidad D: Deteriorado B: Buen estado R: Roto

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **POLICIA NACIONAL** **METROPOLITANA DE BOGOTA**	**DOCUMENTO NO CONTROLADO**

CONCEPTO TECNICO AUTOMOTOR

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	RENAULT	PANEL	2017	TRAFIC

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	OKZ879	VF10FL21AHS518071	R9MD450C125960

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamien		Teniendo en cuenta la Resolución número 05884 DEL 27-12-2019, *"Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia"*. Se da diagnostico toda vez que el equipo automotor cumple con la vida útil y además cuenta con más de cuatro meses en estado fuera de servicio.
Obsolescencia	x	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	x	
Salubridad		

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
25/07/2017	5	9	113.351.520,00	

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **POLICIA NACIONAL** **METROPOLITANA DE BOGOTA**	**DOCUMENTO NO CONTROLADO**

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	2		X		2		X		
Suspensión	2		X		2		X		
Guardabarros	2		X		2		X		
Luces	2		X		2		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	2		X		2		X		
Para choques					1		X		
Retrovisores					2		X		
volante y palanca de cambios					2		X		
Tablero instrumentos					1		X		
Capot					1		X		
Batería.					1		X		
Transmisión y cardan					N/A				
Tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Caja velocidades					1		X		
Sillas					2		X		

stado Accesori	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	stado Accesori	C	B	D	R
Tragaluces	N/A				Llave encendido	1				Mono fono	N/A			
Cámaras	N/A				control barra luces	N/A								
Barra de luces	N/A				Sirena	N/A								

Estado General	Pintura: Deterioro normal por uso	Estructura: Deteriorado por uso

		Cargo
IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		
Nombre (Quien emite concepto)	**Firma**	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:	C: Cantidad D: Deteriorado B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO MOTOCICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	YAMAHA	MOTOCICLETA	2018	XTZ 250

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	DDP39E	9FKDG2811J2006307	G3F2E006307

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo en cuenta la Resolución número 05884 DEL 27-12-2019, *"Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia"*. Se da diagnostico toda vez que el equipo automotor cumple con la vida útil y además cuenta con más de cuatro meses en estado fuera de servicio.
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
21/01/2018	5	8	17.874.073,00	

Descripción de daño o mejora

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **POLICIA NACIONAL** **METROPOLITANA DE BOGOTA**	**DOCUMENTO NO CONTROLADO**

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		1		X		
Guardabarros	1		X		1			X	
Luces	1		X		1		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	1		X		1		X		
Rompe vientos					0				
Retrovisores					2				
Manubrio mando luces y acelerador					1		X		
Panel de control (tacómetro velocímetro)					1		X		
Kit arrastre (piñón, plato y cadena)					1		X		
Batería.					1				
Apoya pies					4		X		
tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Manigueta s					2		X		
Sillín					1		X		

Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R
Tragaluces	0				Llave encendido	1				Monofono	0			
Luces led	0				Kit Herramientas	0								
Maletero	1				Sirena	0								
cable poder	0													

Estado General	**Pintura:** Deteriorada por uso	**Estructura:** Deteriorada por uso

		Cargo
IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		
Nombre (Quien emite concepto)	**Firma**	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:	C: Cantidad D: Deteriorado B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO MOTOCICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	YAMAHA	MOTOCICLETA	2018	XTZ 250

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	DDP43E	9FKDG2816J2006318	G3F2E006318

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo en cuenta la Resolución número 05884 DEL 27-12-2019, *"Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia"*. Se da diagnostico toda vez que el equipo automotor cumple con la vida útil y además cuenta con más de cuatro meses en estado fuera de servicio.
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
21/01/2018	5	8	17.874.073,00	

Descripción de daño o mejora

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		1		X		
Guardabarros	1		X		1			X	
Luces	1		X		1		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	1		X		1		X		
Rompe vientos					0				
Retrovisores					2				
Manubrio mando luces y acelerador					1		X		
Panel de control (tacómetro velocimetro)					1		X		
Kit arrastre (piñón, plato y cadena)					1		X		
Batería.					1				
Apoya pies					4		X		
tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Maniguetas					2		X		
Sillín					1		X		

Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R
Tragaluces	0				Llave encendido	1				Monofono	0			
Luces led	0				Kit Herramientas	0								
Maletero	1				Sirena	0								
cable poder	0													

Estado General

Pintura:
Deteriorada por uso

Estructura:
Deteriorada por uso

IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		**Cargo**
Nombre (Quien emite concepto)	**Firma**	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:

C: Cantidad D: Deteriorado
B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO MOTOCICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	YAMAHA	MOTOCICLETA	2018	XTZ 250

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	DDP71E	9FKDG2812J2006364	G3F2E006364

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo en cuenta la Resolución número 05884 DEL 27-12-2019, *"Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia"*. Se da diagnostico toda vez que el equipo automotor cumple con la vida útil y además cuenta con más de cuatro meses en estado fuera de servicio.
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
21/01/2018	5	8	**17.874.073,00**	

Descripción de daño o mejora

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		1		X		
Guardabarros	1		X		1			X	
Luces	1		X		1		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	1		X		1		X		
Rompe vientos					0				
Retrovisores					2				
Manubrio mando luces y acelerador					1		X		
Panel de control (tacómetro velocímetro)					1		X		
Kit arrastre (piñón, plato y cadena)					1		X		
Batería.					1				
Apoya pies					4		X		
tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Maniguetas					2		X		
Sillín					1		X		

Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R
Tragaluces	0				Llave encendido	1				Monofono	0			
Luces led	0				Kit Herramientas	0								
Maletero	1				Sirena	0								
cable poder	0													

Estado General

Pintura:
Deteriorada por uso

Estructura:
Deteriorada por uso

IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		**Cargo**
Nombre (Quien emite concepto)	**Firma**	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:

C: Cantidad D: Deteriorado
B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO MOTOCICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	YAMAHA	MOTOCICLETA	2018	XTZ 250

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	DDP95E	9FKDG2817J2006408	G3F2E006408

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo en cuenta la Resolución número 05884 DEL 27-12-2019, *"Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia"*. Se da diagnostico toda vez que el equipo automotor cumple con la vida útil y además cuenta con más de cuatro meses en estado fuera de servicio.
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
21/01/2018	5	8	17.874.073,00	

Descripción de daño o mejora

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		1		X		
Guardabarros	1		X		1			X	
Luces	1		X		1		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	1		X		1		X		
Rompe vientos					0				
Retrovisores					2				
Manubrio mando luces y acelerador					1		X		
Panel de control (tacómetro velocímetro)					1		X		
Kit arrastre (piñón, plato y cadena)					1		X		
Batería.					1				
Apoya pies					4		X		
tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Maniguetas					2		X		
Sillín					1		X		

Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R
Tragaluces	0				Llave encendido	1				Monofono	0			
Luces led	0				Kit Herramientas	0								
Maletero	1				Sirena	0								
cable poder	0													

Estado General

Pintura:
Deteriorada por uso

Estructura:
Deteriorada por uso

		Cargo
IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		
Nombre (Quien emite concepto)	**Firma**	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:	C: Cantidad	D: Deteriorado
	B: Buen estado	R: Roto

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **POLICIA NACIONAL** **METROPOLITANA DE BOGOTA**	**DOCUMENTO NO CONTROLADO**

CONCEPTO TECNICO MOTOCICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	YAMAHA	MOTOCICLETA	2018	XTZ 250

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	DDQ05E	9FKDG2818J2006417	G3F2E006417

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo en cuenta la Resolución número 05884 DEL 27-12-2019, *"Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia"*. Se da diagnostico toda vez que el equipo automotor cumple con la vida útil y además cuenta con más de cuatro meses en estado fuera de servicio.
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
21/01/2018	5	8	**17.874.073,00**	

Descripción de daño o mejora

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		1		X		
Guardabarros	1		X		1			X	
Luces	1		X		1		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	1		X		1		X		
Rompe vientos					0				
Retrovisores					2				
Manubrio mando luces y acelerador					1		X		
Panel de control (tacómetro velocímetro)					1		X		
Kit arrastre (piñón, plato y cadena)					1		X		
Batería.					1				
Apoya pies					4		X		
tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Maniguetas					2		X		
Sillín					1		X		

Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R
Tragaluces	0				Llave encendido	1				Monofono	0			
Luces led	0				Kit Herramientas	0								
Maletero	1				Sirena	0								
cable poder	0													

Estado General

Pintura:
Deteriorada por uso

Estructura:
Deteriorada por uso

IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		**Cargo**
Nombre (Quien emite concepto)	**Firma**	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:

C: Cantidad D: Deteriorado
B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO MOTOCICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	YAMAHA	MOTOCICLETA	2018	XTZ 250

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	DDQ08E	9FKDG2818J2006420	G3F2E006420

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo en cuenta la Resolución número 05884 DEL 27-12-2019, *"Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia"*. Se da diagnostico toda vez que el equipo automotor cumple con la vida útil y además cuenta con más de cuatro meses en estado fuera de servicio.
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
21/01/2018	5	8	**17.874.073,00**	

Descripción de daño o mejora

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		1		X		
Guardabarros	1		X		1			X	
Luces	1		X		1		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	1		X		1		X		
Rompe vientos					0				
Retrovisores					2				
Manubrio mando luces y acelerador					1		X		
Panel de control (tacómetro velocímetro)					1		X		
Kit arrastre (piñón, plato y cadena)					1		X		
Batería.					1				
Apoya pies					4		X		
tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Maniguetas					2		X		
Sillín					1		X		

Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R
Tragaluces	0				Llave encendido	1				Monofono	0			
Luces led	0				Kit Herramientas	0								
Maletero	1				Sirena	0								
cable poder	0													

Estado General

Pintura:
Deteriorada por uso

Estructura:
Deteriorada por uso

IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		**Cargo**
Nombre (Quien emite concepto)	**Firma:**	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:

C: Cantidad D: Deteriorado
B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO MOTOCICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	YAMAHA	MOTOCICLETA	2018	XTZ 250

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	DDQ49E	9FKDG2810J2006461	G3F2E006461

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo en cuenta la Resolución número 05884 DEL 27-12-2019, *"Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia"*. Se da diagnostico toda vez que el equipo automotor cumple con la vida útil y además cuenta con más de cuatro meses en estado fuera de servicio.
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
29/01/2018	5	8	17.874.073,00	

Descripción de daño o mejora

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		1		X		
Guardabarros	1		X		1			X	
Luces	1		X		1		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	1		X		1		X		
Rompe vientos					0				
Retrovisores					2				
Manubrio mando luces y acelerador					1		X		
Panel de control (tacómetro velocimetro)					1		X		
Kit arrastre (piñón, plato y cadena)					1		X		
Batería.					1				
Apoya pies					4		X		
tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Manigueta s					2		X		
Sillín					1		X		

Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R
Tragaluces	0				Llave encendido	1				Monofono	0			
Luces led	0				Kit Herramientas	0								
Maletero	1				Sirena	0								
cable poder	0													

Estado General

Pintura:
Deteriorada por uso

Estructura:
Deteriorada por uso

		Cargo
IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		
Nombre (Quien emite concepto)	**Firma**	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:

C: Cantidad D: Deteriorado
B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO MOTOCICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	YAMAHA	MOTOCICLETA	2018	XTZ 250

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	DDQ69E	9FKDG2816J2006481	G3F2E006481

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo en cuenta la Resolución número 05884 DEL 27-12-2019, *"Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia"*. Se da diagnostico toda vez que el equipo automotor cumple con la vida útil y además cuenta con más de cuatro meses en estado fuera de servicio.
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
29/01/2018	5	8	**17.874.073,00**	

Descripción de daño o mejora

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		1		X		
Guardabarros	1		X		1			X	
Luces	1		X		1		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	1		X		1		X		
Rompe vientos					0				
Retrovisores					2				
Manubrio mando luces y acelerador					1		X		
Panel de control (tacómetro velocímetro)					1		X		
Kit arrastre (piñón, plato y cadena)					1		X		
Batería.					1				
Apoya pies					4		X		
tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Maniguetas					2		X		
Sillín					1		X		

Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R
Tragaluces	0				Llave encendido	1				Monofono	0			
Luces led	0				Kit Herramientas	0								
Maletero	1				Sirena	0								
cable poder	0													

Estado General

Pintura:
Deteriorada por uso

Estructura:
Deteriorada por uso

IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		**Cargo**
Nombre (Quien emite concepto)	**Firma**	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:

C: Cantidad D: Deteriorado
B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO MOTOCICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	YAMAHA	MOTOCICLETA	2018	XTZ 250

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	DDQ72E	9FKDG2811J2006484	G3F2E006484

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo en cuenta la Resolución número 05884 DEL 27-12-2019, *"Por la cual se expide el Manuel para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia"*. Se da diagnostico toda vez que el equipo automotor cumple con la vida útil y además cuenta con más de cuatro meses en estado fuera de servicio.
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
29/01/2018	5	8	**17.874.073,00**	

Descripción de daño o mejora

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		1		X		
Guardabarros	1		X		1			X	
Luces	1		X		1		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	1		X		1		X		
Rompe vientos					0				
Retrovisores					2				
Manubrio mando luces y acelerador					1		X		
Panel de control (tacómetro velocímetro)					1		X		
Kit arrastre (piñón, plato y cadena)					1		X		
Batería.					1				
Apoya pies					4		X		
tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Maniguetas					2		X		
Sillín					1		X		

Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R
Tragaluces	0				Llave encendido	1				Monofono	0			
Luces led	0				Kit Herramientas	0								
Maletero	1				Sirena	0								
cable poder	0													

Estado General

Pintura:
Deteriorada por uso

Estructura:
Deteriorada por uso

IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		**Cargo**
Nombre (Quien emite concepto)	**Firma**	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:

C: Cantidad D: Deteriorado
B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO MOTOCICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	YAMAHA	MOTOCICLETA	2018	XTZ 250

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	DDQ76E	9FKDG2819J2006488	G3F2E006488

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo en cuenta la Resolución número 05884 DEL 27-12-2019, *"Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia"*. Se da diagnostico toda vez que el equipo automotor cumple con la vida útil y además cuenta con más de cuatro meses en estado fuera de servicio.
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
29/01/2018	5	8	17.874.073,00	

Descripción de daño o mejora

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		1		X		
Guardabarros	1		X		1			X	
Luces	1		X		1		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	1		X		1		X		
Rompe vientos					0				
Retrovisores					2				
Manubrio mando luces y acelerador					1		X		
Panel de control (tacómetro velocímetro)					1		X		
Kit arrastre (piñón, plato y cadena)					1		X		
Batería.					1				
Apoya pies					4		X		
tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Maniguetas					2		X		
Sillín					1		X		

Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R
Tragaluces	0				Llave encendido	1				Monofono	0			
Luces led	0				Kit Herramientas	0								
Maletero	1				Sirena	0								
cable poder	0													

Estado General

Pintura:
Deteriorada por uso

Estructura:
Deteriorada por uso

IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		Cargo
Nombre (Quien emite concepto)	**Firma**	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:

C: Cantidad D: Deteriorado
B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO MOTOCICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Linea
BOGOTA 07-02-2026	YAMAHA	MOTOCICLETA	2018	XTZ 250

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	DDQ82E	9FKDG2814J2006494	G3F2E006494

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo en cuenta la Resolución número 05884 DEL 27-12-2019, *"Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia"*. Se da diagnostico toda vez que el equipo automotor cumple con la vida útil y además cuenta con más de cuatro meses en estado fuera de servicio.
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
29/01/2018	5	8	17.874.073,00	

Descripción de daño o mejora

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		1		X		
Guardabarros	1		X		1			X	
Luces	1		X		1		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	1		X		1		X		
Rompe vientos					0				
Retrovisores					2				
Manubrio mando luces y acelerador					1		X		
Panel de control (tacómetro velocímetro)					1		X		
Kit arrastre (piñón, plato y cadena)					1		X		
Batería.					1				
Apoya pies					4		X		
tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Maniguetas					2		X		
Sillín					1		X		

Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R
Tragaluces	0				Llave encendido	1				Monofono	0			
Luces led	0				Kit Herramientas	0								
Maletero	1				Sirena	0								
cable poder	0													

Estado General

Pintura:
Deteriorada por uso

Estructura:
Deteriorada por uso

IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		**Cargo**
Nombre (Quien emite concepto)	**Firma**	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:

C: Cantidad D: Deteriorado
B: Buen estado R: Roto

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **POLICIA NACIONAL** **METROPOLITANA DE BOGOTA**	**DOCUMENTO NO CONTROLADO**

CONCEPTO TECNICO MOTOCICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	KAWASAKI	MOTOCICLETA	2018	KLX250TEF

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	OAO87E	9FLLXMS18JPJ00005	LX250DEA81703

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo en cuenta la Resolución número 05884 DEL 27-12-2019, *"Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia"*. Se da diagnostico toda vez que el equipo automotor cumple con la vida útil y además cuenta con más de cuatro meses en estado fuera de servicio.
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
1/02/2018	5	8	17.934.397,00	

Descripción de daño o mejora

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		1		X		
Guardabarros	1		X		1			X	
Luces	1		X		1		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	1		X		1		X		
Rompe vientos					0				
Retrovisores					2				
Manubrio mando luces y acelerador					1		X		
Panel de control (tacómetro velocímetro)					1		X		
Kit arrastre (piñón, plato y cadena)					1		X		
Batería.					1				
Apoya pies					4		X		
tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Maniguetas					2		X		
Sillín					1		X		

Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R
Tragaluces	0				Llave encendido	1				Monofono	0			
Luces led	0				Kit Herramientas	0								
Maletero	1				Sirena	0								
cable poder	0													

Estado General

Pintura:
Deteriorada por uso

Estructura:
Deteriorada por uso

IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		Cargo
Nombre (Quien emite concepto)	**Firma**	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:

C: Cantidad D: Deteriorado
B: Buen estado R: Roto

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **POLICIA NACIONAL** **METROPOLITANA DE BOGOTA**	**DOCUMENTO NO CONTROLADO**

CONCEPTO TECNICO MOTOCICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	KAWASAKI	MOTOCICLETA	2018	KLX250TEF

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	OAP09E	9FLLXMS14JPJ00034	LX250DEA81719

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo en cuenta la Resolución número 05884 DEL 27-12-2019, *"Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia"*. Se da diagnostico toda vez que el equipo automotor cumple con la vida útil y además cuenta con más de cuatro meses en estado fuera de servicio.
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
1/02/2018	5	8	17.934.397,00	

Descripción de daño o mejora

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		1		X		
Guardabarros	1		X		1			X	
Luces	1		X		1		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	1		X		1		X		
Rompe vientos					0				
Retrovisores					2				
Manubrio mando luces y acelerador					1		X		
Panel de control (tacómetro velocímetro)					1		X		
Kit arrastre (piñón, plato y cadena)					1		X		
Batería.					1				
Apoya pies					4		X		
tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Maniguetas					2		X		
Sillín					1		X		

Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R
Tragaluces	0				Llave encendido	1				Monofono	0			
Luces led	0				Kit Herramientas	0								
Maletero	1				Sirena	0								
cable poder	0													

Estado General

Pintura:
Deteriorada por uso

Estructura:
Deteriorada por uso

IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		**Cargo**
Nombre (Quien emite concepto)	**Firma**	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:

C: Cantidad D: Deteriorado
B: Buen estado R: Roto

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **POLICIA NACIONAL** **METROPOLITANA DE BOGOTA**	**DOCUMENTO NO CONTROLADO**

CONCEPTO TECNICO AUTOMOTOR

Lugar y Fecha	**Marca**	**Clase**	**Modelo**	**Línea**
BOGOTA 07-02-2026	CHEVROLET	AUTOMOVIL	2018	SAIL
Código SCJ	**Placa**	**Chasis N°**	**Motor N°**	
	OLN067	9GASA58M3JB024495	LCU*172483519*	

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?		
CAUSA		**Descripción**
No se requiere para su funcionamien		Teniendo en cuenta la Resolución número 05884 DEL 27-12-2019, *"Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia"*. Se da diagnostico toda vez que el equipo automotor cumple con la vida útil y además cuenta con más de cuatro meses en estado fuera de servicio.
Obsolescencia	x	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?		
Razón		**Descripción**
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	x	
Salubridad		

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO				
Fecha adquisición	**Años de vida útil**	**Años de Uso**	**Valor Adquisición**	**KILOMETRAJE**
11/04/2018	5	8	**42.174.877,00**	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	2		X		2		X		
Suspensión	2		X		2		X		
Guardabarros	2		X		2		X		
Luces	2		X		2		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	2		X		2		X		
Para choques					1		X		
Retrovisores					2		X		
volante y palanca de cambios					2		X		
Tablero instrumentos					1		X		
Capot					1		X		
Batería.					1		X		
Transmisión y cardan					N/A				
Tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Caja velocidades					1		X		
Sillas					2		X		

stado Accesori	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	stado Accesori	C	B	D	R
Tragaluces	N/A				Llave encendido	1				Mono fono	N/A			
Cámaras	N/A				control barra luces	N/A								
Barra de luces	N/A				Sirena	N/A								

Estado General	Pintura:	Estructura:
	Deterioro normal por uso	Deteriorado por uso

IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		Cargo
Nombre (Quien emite concepto)	**Firma**	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:	C: Cantidad D: Deteriorado
	B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO MOTOCICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	YAMAHA	MOTOCICLETA	2018	XTZ 250

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	OGB41E	9FKKG0419J2016715	G391E016715

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo en cuenta la Resolución número 05884 DEL 27-12-2019, *"Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia"*. Se da diagnostico toda vez que el equipo automotor cumple con la vida útil y además cuenta con más de cuatro meses en estado fuera de servicio.
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
11/04/2018	5	8	16.611.320,00	

Descripción de daño o mejora

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **POLICIA NACIONAL** **METROPOLITANA DE BOGOTA**	**DOCUMENTO NO CONTROLADO**

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		1		X		
Guardabarros	1		X		1			X	
Luces	1		X		1		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	1		X		1		X		
Rompe vientos					0				
Retrovisores					2				
Manubrio mando luces y acelerador					1		X		
Panel de control (tacómetro velocímetro)					1		X		
Kit arrastre (piñón, plato y cadena)					1		X		
Batería.					1				
Apoya pies					4		X		
tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Maniguetas					2		X		
Sillín					1		X		

Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R
Tragaluces	0				Llave encendido	1				Monofono	0			
Luces led	0				Kit Herramientas	0								
Maletero	1				Sirena	0								
cable poder	0													

Estado General	**Pintura:** Deteriorada por uso	**Estructura:** Deteriorada por uso

IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		**Cargo**
Nombre (Quien emite concepto)	**Firma**	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:	C: Cantidad	D: Deteriorado
	B: Buen estado	R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO MOTOCICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	YAMAHA	MOTOCICLETA	2018	XTZ 250

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	OGB44E	9FKKG0414J2016718	G391E016718

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo en cuenta la Resolución número 05884 DEL 27-12-2019, *"Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia"*. Se da diagnostico toda vez que el equipo automotor cumple con la vida útil y además cuenta con más de cuatro meses en estado fuera de servicio.
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
11/04/2018	5	8	16.611.320,00	

Descripción de daño o mejora

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		1		X		
Guardabarros	1		X		1			X	
Luces	1		X		1		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	1		X		1		X		
Rompe vientos					0				
Retrovisores					2				
Manubrio mando luces y acelerador					1		X		
Panel de control (tacómetro velocímetro)					1		X		
Kit arrastre (piñón, plato y cadena)					1		X		
Batería.					1				
Apoya pies					4		X		
tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Maniguetas					2		X		
Sillín					1		X		

Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R
Tragaluces	0				Llave encendido	1				Monofono	0			
Luces led	0				Kit Herramientas	0								
Maletero	1				Sirena	0								
cable poder	0													

Estado General

Pintura:
Deteriorada por uso

Estructura:
Deteriorada por uso

		Cargo
IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		
Nombre (Quien emite concepto)	**Firma**	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:

C: Cantidad D: Deteriorado
B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO MOTOCICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	YAMAHA	MOTOCICLETA	2018	XTZ 250

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	OGB54E	9FKKG0417J2016728	G391E016728

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo en cuenta la Resolución número 05884 DEL 27-12-2019, *"Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia"*. Se da diagnostico toda vez que el equipo automotor cumple con la vida útil y además cuenta con más de cuatro meses en estado fuera de servicio.
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
11/04/2018	5	8	**16.611.320,00**	

Descripción de daño o mejora

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		1		X		
Guardabarros	1		X		1			X	
Luces	1		X		1		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	1		X		1		X		
Rompe vientos					0				
Retrovisores					2				
Manubrio mando luces y acelerador					1		X		
Panel de control (tacómetro velocímetro)					1		X		
Kit arrastre (piñón, plato y cadena)					1		X		
Batería.					1				
Apoya pies					4		X		
tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Maniguetas					2		X		
Sillín					1		X		

Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R
Tragaluces	0				Llave encendido	1				Monofono	0			
Luces led	0				Kit Herramientas	0								
Maletero	1				Sirena	0								
cable poder	0													

Estado General

Pintura:
Deteriorada por uso

Estructura:
Deteriorada por uso

IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		Cargo
Nombre (Quien emite concepto)	**Firma**	Perito

Documentación Anexa en____Folios:

C: Cantidad D: Deteriorado
B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO MOTOCICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	YAMAHA	MOTOCICLETA	2018	XTZ 250

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	OGB98E	9FKKG041XJ2016772	G391E016772

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo en cuenta la Resolución número 05884 DEL 27-12-2019, *"Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia"*. Se da diagnostico toda vez que el equipo automotor cumple con la vida útil y además cuenta con más de cuatro meses en estado fuera de servicio.
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
11/04/2018	5	8	16.611.320,00	

Descripción de daño o mejora

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		1		X		
Guardabarros	1		X		1			X	
Luces	1		X		1		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	1		X		1		X		
Rompe vientos					0				
Retrovisores					2				
Manubrio mando luces y acelerador					1		X		
Panel de control (tacómetro velocímetro)					1		X		
Kit arrastre (piñón, plato y cadena)					1		X		
Batería.					1				
Apoya pies					4		X		
tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Manigueta s					2		X		
Sillín					1		X		

Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R
Tragaluces	0				Llave encendido	1				Monofono	0			
Luces led	0				Kit Herramientas	0								
Maletero	1				Sirena	0								
cable poder	0													

Estado General

Pintura:
Deteriorada por uso

Estructura:
Deteriorada por uso

IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		Cargo
Nombre (Quien emite concepto)	**Firma**	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:

C: Cantidad D: Deteriorado
B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO MOTOCICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	YAMAHA	MOTOCICLETA	2018	XTZ 250

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	OAP99E	9FKDG2813J2009273	G3F2E009273

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo en cuenta la Resolución número 05884 DEL 27-12-2019, *"Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia"*. Se da diagnostico toda vez que el equipo automotor cumple con la vida útil y además cuenta con más de cuatro meses en estado fuera de servicio.
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
11/04/2018	5	8	16.611.320,00	

Descripción de daño o mejora

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		1		X		
Guardabarros	1		X		1			X	
Luces	1		X		1		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	1		X		1		X		
Rompe vientos					0				
Retrovisores					2				
Manubrio mando luces y acelerador					1		X		
Panel de control (tacómetro velocímetro)					1		X		
Kit arrastre (piñón, plato y cadena)					1		X		
Batería.					1				
Apoya pies					4		X		
tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Maniguetas					2		X		
Sillín					1		X		

Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R
Tragaluces	0				Llave encendido	1				Monofono	0			
Luces led	0				Kit Herramientas	0								
Maletero	1				Sirena	0								
cable poder	0													

Estado General

Pintura:
Deteriorada por uso

Estructura:
Deteriorada por uso

		Cargo
IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		
Nombre (Quien emite concepto)	**Firma**	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:

C: Cantidad D: Deteriorado
B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO MOTOCICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	YAMAHA	MOTOCICLETA	2018	XTZ 250

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	OGC06E	9FKKG0412J2016779	G391E016779

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo en cuenta la Resolución número 05884 DEL 27-12-2019, *"Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia"*. Se da diagnostico toda vez que el equipo automotor cumple con la vida útil y además cuenta con más de cuatro meses en estado fuera de servicio.
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
11/04/2018	5	8	16.611.320,00	

Descripción de daño o mejora

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **POLICIA NACIONAL** **METROPOLITANA DE BOGOTA**	**DOCUMENTO NO CONTROLADO**

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		1		X		
Guardabarros	1		X		1			X	
Luces	1		X		1		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	1		X		1		X		
Rompe vientos					0				
Retrovisores					2				
Manubrio mando luces y acelerador					1		X		
Panel de control (tacómetro velocímetro)					1		X		
Kit arrastre (piñón, plato y cadena)					1		X		
Batería					1				
Apoya pies					4		X		
tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Maniguetas					2		X		
Sillín					1		X		

Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R
Tragaluces	0				Llave encendido	1				Monofono	0			
Luces led	0				Kit Herramientas	0								
Maletero	1				Sirena	0								
cable poder	0													

Estado General	**Pintura:** Deteriorada por uso	**Estructura:** Deteriorada por uso

IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		**Cargo**
Nombre (Quien emite concepto)	**Firma**	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:	C: Cantidad B: Buen estado	D: Deteriorado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO MOTOCICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	YAMAHA	MOTOCICLETA	2018	XTZ 250

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	OGB57E	9FKKG0417J2016731	G391E016731

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo en cuenta la Resolución número 05884 DEL 27-12-2019, *"Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia"*. Se da diagnostico toda vez que el equipo automotor cumple con la vida útil y además cuenta con más de cuatro meses en estado fuera de servicio.
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
11/04/2018	5	8	**16.611.320,00**	

Descripción de daño o mejora

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		1		X		
Guardabarros	1		X		1			X	
Luces	1		X		1		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	1		X		1		X		
Rompe vientos					0				
Retrovisores					2				
Manubrio mando luces y acelerador					1		X		
Panel de control (tacómetro velocímetro)					1		X		
Kit arrastre (piñón, plato y cadena)					1		X		
Batería.					1				
Apoya pies					4		X		
tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Maniguetas					2		X		
Sillín					1		X		

Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R
Tragaluces	0				Llave encendido	1				Monofono	0			
Luces led	0				Kit Herramientas	0								
Maletero	1				Sirena	0								
cable poder	0													

Estado General

Pintura:
Deteriorada por uso

Estructura:
Deteriorada por uso

IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		**Cargo**
Nombre (Quien emite concepto)	**Firma**	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:

C: Cantidad D: Deteriorado
B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO MOTOCICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	YAMAHA	MOTOCICLETA	2018	XTZ 250

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	OGB86E	9FKKG0413J2016760	G391E016760

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo en cuenta la Resolución número 05884 DEL 27-12-2019, *"Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia"*. Se da diagnostico toda vez que el equipo automotor cumple con la vida útil y además cuenta con más de cuatro meses en estado fuera de servicio.
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
11/04/2018	5	8	16.611.320,00	

Descripción de daño o mejora

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		1		X		
Guardabarros	1		X		1			X	
Luces	1		X		1		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	1		X		1		X		
Rompe vientos					0				
Retrovisores					2				
Manubrio mando luces y acelerador					1		X		
Panel de control (tacómetro velocímetro)					1		X		
Kit arrastre (piñón, plato y cadena)					1		X		
Batería.					1				
Apoya pies					4		X		
tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Maniguetas					2		X		
Sillín					1		X		

Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R
Tragaluces	0				Llave encendido	1				Monofono	0			
Luces led	0				Kit Herramientas	0								
Maletero	1				Sirena	0								
cable poder	0													

Estado General

Pintura:
Deteriorada por uso

Estructura:
Deteriorada por uso

IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		Cargo
Nombre (Quien emite concepto)	**Firma**	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:

C: Cantidad D: Deteriorado
B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO MOTOCICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	YAMAHA	MOTOCICLETA	2018	XTZ 250

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	OGA17E	9FKDG2816J2009297	G3F2E009297

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo en cuenta la Resolución número 05884 DEL 27-12-2019, *"Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia"*. Se da diagnostico toda vez que el equipo automotor cumple con la vida útil y además cuenta con más de cuatro meses en estado fuera de servicio.
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
11/04/2018	5	8	16.611.320,00	

Descripción de daño o mejora

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		1		X		
Guardabarros	1		X		1			X	
Luces	1		X		1		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	1		X		1		X		
Rompe vientos					0				
Retrovisores					2				
Manubrio mando luces y acelerador					1		X		
Panel de control (tacómetro velocímetro)					1		X		
Kit arrastre (piñón, plato y cadena)					1		X		
Batería.					1				
Apoya pies					4		X		
tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Manigueta s					2		X		
Sillín					1		X		

Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R
Tragaluces	0				Llave encendido	1				Monofono	0			
Luces led	0				Kit Herramientas	0								
Maletero	1				Sirena	0								
cable poder	0													

Estado General

Pintura:
Deteriorada por uso

Estructura:
Deteriorada por uso

		Cargo
IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		
Nombre (Quien emite concepto)	**Firma**	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:

C: Cantidad D: Deteriorado
B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO MOTOCICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	YAMAHA	MOTOCICLETA	2018	XTZ 250

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	OGA41E	9FKDG281XJ2009321	G3F2E009321

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo en cuenta la Resolución número 05884 DEL 27-12-2019, *"Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia"*. Se da diagnostico toda vez que el equipo automotor cumple con la vida útil y además cuenta con más de cuatro meses en estado fuera de servicio.
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
11/04/2018	5	8	16.611.320,00	

Descripción de daño o mejora

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		1		X		
Guardabarros	1		X		1			X	
Luces	1		X		1		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	1		X		1		X		
Rompe vientos					0				
Retrovisores					2				
Manubrio mando luces y acelerador					1		X		
Panel de control (tacómetro velocímetro)					1		X		
Kit arrastre (piñón, plato y cadena)					1		X		
Batería.					1				
Apoya pies					4		X		
tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Maniguetas					2		X		
Sillín					1		X		

Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R
Tragaluces	0				Llave encendido	1				Monofono	0			
Luces led	0				Kit Herramientas	0								
Maletero	1				Sirena	0								
cable poder	0													

Estado General

Pintura:
Deteriorada por uso

Estructura:
Deteriorada por uso

IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		**Cargo**
Nombre (Quien emite concepto)	**Firma**	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:

C: Cantidad D: Deteriorado
B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO MOTOCICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	YAMAHA	MOTOCICLETA	2018	XTZ 250

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	OGA63E	9FKDG2819J2009343	G3F2E009343

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo en cuenta la Resolución número 05884 DEL 27-12-2019, *"Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia"*. Se da diagnostico toda vez que el equipo automotor cumple con la vida útil y además cuenta con más de cuatro meses en estado fuera de servicio.
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
11/04/2018	5	8	16.611.320,00	

Descripción de daño o mejora

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **POLICIA NACIONAL** **METROPOLITANA DE BOGOTA**	**DOCUMENTO NO CONTROLADO**

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		1		X		
Guardabarros	1		X		1			X	
Luces	1		X		1		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	1		X		1		X		
Rompe vientos					0				
Retrovisores					2				
Manubrio mando luces y acelerador					1		X		
Panel de control (tacómetro velocímetro)					1		X		
Kit arrastre (piñón, plato y cadena)					1		X		
Batería.					1				
Apoya pies					4		X		
tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Maniguetas					2		X		
Sillín					1		X		

Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R
Tragaluces	0				Llave encendido	1				Monofono	0			
Luces led	0				Kit Herramientas	0								
Maletero	1				Sirena	0								
cable poder	0													

Estado General	**Pintura:** Deteriorada por uso	**Estructura:** Deteriorada por uso

IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER **Nombre** (Quien emite concepto)	**Firma**	**Cargo** Perito

Documentación Anexa en_____Folios:	C: Cantidad D: Deteriorado B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO MOTOCICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	YAMAHA	MOTOCICLETA	2018	XTZ 250

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	OGA70E	9FKDG2816J2009350	G3F2E009350

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo en cuenta la Resolución número 05884 DEL 27-12-2019, *"Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia"*. Se da diagnostico toda vez que el equipo automotor cumple con la vida útil y además cuenta con más de cuatro meses en estado fuera de servicio.
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
11/04/2018	5	8	16.611.320,00	

Descripción de daño o mejora

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		1		X		
Guardabarros	1		X		1			X	
Luces	1		X		1		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	1		X		1		X		
Rompe vientos					0				
Retrovisores					2				
Manubrio mando luces y acelerador					1		X		
Panel de control (tacómetro velocímetro)					1		X		
Kit arrastre (piñón, plato y cadena)					1		X		
Batería.					1				
Apoya pies					4		X		
tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Maniguetas					2		X		
Sillín					1		X		

Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R
Tragaluces	0				Llave encendido	1				Monofono	0			
Luces led	0				Kit Herramientas	0								
Maletero	1				Sirena	0								
cable poder	0													

Estado General

Pintura:
Deteriorada por uso

Estructura:
Deteriorada por uso

IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		**Cargo**
Nombre (Quien emite concepto)	**Firma**	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:

C: Cantidad D: Deteriorado
B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO MOTOCICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	YAMAHA	MOTOCICLETA	2018	XTZ 250

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	OGA96E	9FKDG2813J2009774	G3F2E009774

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo en cuenta la Resolución número 05884 DEL 27-12-2019, *"Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia"*. Se da diagnostico toda vez que el equipo automotor cumple con la vida útil y además cuenta con más de cuatro meses en estado fuera de servicio.
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
11/04/2018	5	8	16.611.320,00	

Descripción de daño o mejora

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		1		X		
Guardabarros	1		X		1			X	
Luces	1		X		1		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	1		X		1		X		
Rompe vientos					0				
Retrovisores					2				
Manubrio mando luces y acelerador					1		X		
Panel de control (tacómetro velocímetro)					1		X		
Kit arrastre (piñón, plato y cadena)					1		X		
Batería.					1				
Apoya pies					4		X		
tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Maniguetas					2		X		
Sillín					1		X		

Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R
Tragaluces	0				Llave encendido	1				Monofono	0			
Luces led	0				Kit Herramientas	0								
Maletero	1				Sirena	0								
cable poder	0													

Estado General

Pintura:
Deteriorada por uso

Estructura:
Deteriorada por uso

IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		**Cargo**
Nombre (Quien emite concepto)	**Firma**	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:

C: Cantidad D: Deteriorado
B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO MOTOCICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	YAMAHA	MOTOCICLETA	2018	XTZ 250

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	OGB14E	9FKDG281XJ2009819	G3F2E009819

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo en cuenta la Resolución número 05884 DEL 27-12-2019, *"Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia"*. Se da diagnostico toda vez que el equipo automotor cumple con la vida útil y además cuenta con más de cuatro meses en estado fuera de servicio.
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
11/04/2018	5	8	**16.611.320,00**	

Descripción de daño o mejora

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		1		X		
Guardabarros	1		X		1			X	
Luces	1		X		1		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	1		X		1		X		
Rompe vientos					0				
Retrovisores					2				
Manubrio mando luces y acelerador					1		X		
Panel de control (tacómetro velocímetro)					1		X		
Kit arrastre (piñón, plato y cadena)					1		X		
Batería.					1				
Apoya pies					4		X		
tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Maniguetas					2		X		
Sillín					1		X		

Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R
Tragaluces	0				Llave encendido	1				Monofono	0			
Luces led	0				Kit Herramientas	0								
Maletero	1				Sirena	0								
cable poder	0													

Estado General

Pintura:
Deteriorada por uso

Estructura:
Deteriorada por uso

		Cargo
IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		
Nombre (Quien emite concepto)	**Firma**	Perito

Documentación Anexa en_____Follos:

C: Cantidad D: Deteriorado
B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO MOTOCICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	HONDA	MOTOCICLETA	2018	XRE300

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	OAN32E	9C2ND1210JR750449	ND12E1J750491

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo en cuenta la Resolución número 05884 DEL 27-12-2019, *"Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia"*. Se da diagnostico toda vez que el equipo automotor cumple con la vida útil y además cuenta con más de cuatro meses en estado fuera de servicio.
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
6/06/2018	5	8	16.271.300,00	

Descripción de daño o mejora

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		1		X		
Guardabarros	1		X		1			X	
Luces	1		X		1		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	1		X		1		X		
Rompe vientos					0				
Retrovisores					2				
Manubrio mando luces y acelerador					1		X		
Panel de control (tacómetro velocímetro)					1		X		
Kit arrastre (piñón, plato y cadena)					1		X		
Batería.					1				
Apoya pies					4		X		
tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Maniguetas					2		X		
Sillín					1		X		

Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R
Tragaluces	0				Llave encendido	1				Monofono	0			
Luces led	0				Kit Herramientas	0								
Maletero	1				Sirena	0								
cable poder	0													

Estado General

Pintura:
Deteriorada por uso

Estructura:
Deteriorada por uso

		Cargo
IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		
Nombre (Quien emite concepto)	**Firma**	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:

C: Cantidad D: Deteriorado
B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO MOTOCICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	YAMAHA	MOTOCICLETA	2019	FZ

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	OAN66E	9FKRG216XJ2058403	G3E9E0058403

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo en cuenta la Resolución número 05884 DEL 27-12-2019, *"Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia"*. Se da diagnostico toda vez que el equipo automotor cumple con la vida útil y además cuenta con más de cuatro meses en estado fuera de servicio.
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
24/07/2018	5	8	**7.254.295,00**	

Descripción de daño o mejora

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **POLICIA NACIONAL** **METROPOLITANA DE BOGOTA**	**DOCUMENTO NO CONTROLADO**

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		1		X		
Guardabarros	1		X		1			X	
Luces	1		X		1		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	1		X		1		X		
Rompe vientos					0				
Retrovisores					2				
Manubrio mando luces y acelerador					1		X		
Panel de control (tacómetro velocímetro)					1		X		
Kit arrastre (piñón, plato y cadena)					1		X		
Batería.					1				
Apoya pies					4		X		
tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Maniguetas					2		X		
Sillín					1		X		

Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R
Tragaluces	0				Llave encendido	1				Monofono	0			
Luces led	0				Kit Herramientas	0								
Maletero	1				Sirena	0								
cable poder	0													

Estado General	**Pintura:** Deteriorada por uso	**Estructura:** Deteriorada por uso

IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER **Nombre** (Quien emite concepto)	**Firma**	**Cargo** Perito

Documentación Anexa en_____Folios:	C: Cantidad D: Deteriorado B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO MOTOCICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	SUZUKI	MOTOCICLETA	2018	DR 650

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	OGE12E	9FSSP46A5KC114771	P409-181736

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo en cuenta la Resolución número 05684 DEL 27-12-2019, *"Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia"*. Se da diagnostico toda vez que el equipo automotor cumple con la vida útil y además cuenta con más de cuatro meses en estado fuera de servicio.
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
9/10/2018	5	8	**23.466.444,00**	

Descripción de daño o mejora

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		1		X		
Guardabarros	1		X		1			X	
Luces	1		X		1		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	1		X		1		X		
Rompe vientos					0				
Retrovisores					2				
Manubrio mando luces y acelerador					1		X		
Panel de control (tacómetro velocímetro)					1		X		
Kit arrastre (piñón, plato y cadena)					1		X		
Batería.					1				
Apoya pies					4		X		
tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Maniguetas					2		X		
Sillín					1		X		

Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R
Tragaluces	0				Llave encendido	1				Monofono	0			
Luces led	0				Kit Herramientas	0								
Maletero	1				Sirena	0								
cable poder	0													

Estado General

Pintura:
Deteriorada por uso

Estructura:
Deteriorada por uso

		Cargo
IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		
Nombre (Quien emite concepto)	**Firma**	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:

C: Cantidad D: Deteriorado
B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO MOTOCICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	SUZUKI	MOTOCICLETA	2018	DR 650

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	OGE13E	9FSSP46A7KC114772	P409-181741

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo en cuenta la Resolución número 05884 DEL 27-12-2019, *"Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia"*. Se da diagnostico toda vez que el equipo automotor cumple con la vida útil y además cuenta con más de cuatro meses en estado fuera de servicio.
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
9/10/2018	5	8	23.466.444,00	

Descripción de daño o mejora

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		1		X		
Guardabarros	1		X		1			X	
Luces	1		X		1		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	1		X		1		X		
Rompe vientos					0				
Retrovisores					2				
Manubrio mando luces y acelerador					1		X		
Panel de control (tacómetro velocímetro)					1		X		
Kit arrastre (piñón, plato y cadena)					1		X		
Batería.					1				
Apoya pies					4		X		
tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Manigueta s					2		X		
Sillín					1		X		

Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R
Tragaluces	0				Llave encendido	1				Monofono	0			
Luces led	0				Kit Herramientas	0								
Maletero	1				Sirena	0								
cable poder	0													

Estado General

Pintura:
Deteriorada por uso

Estructura:
Deteriorada por uso

IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		**Cargo**
Nombre (Quien emite concepto)	**Firma**	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:

C: Cantidad D: Deteriorado
B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO MOTOCICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	SUZUKI	MOTOCICLETA	2018	DR 650

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	OGE20E	9FSSP46AXKC114779	P409-181761

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo en cuenta la Resolución número 05884 DEL 27-12-2019, *"Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia"*. Se da diagnostico toda vez que el equipo automotor cumple con la vida útil y además cuenta con más de cuatro meses en estado fuera de servicio.
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
9/10/2018	5	8	23.466.444,00	

Descripción de daño o mejora

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		1		X		
Guardabarros	1		X		1			X	
Luces	1		X		1		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	1		X		1		X		
Rompe vientos					0				
Retrovisores					2				
Manubrio mando luces y acelerador					1		X		
Panel de control (tacómetro velocímetro)					1		X		
Kit arrastre (piñón, plato y cadena)					1		X		
Batería.					1				
Apoya pies					4		X		
tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Maniguetas					2		X		
Sillín					1		X		

Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R
Tragaluces	0				Llave encendido	1				Monofono	0			
Luces led	0				Kit Herramientas	0								
Maletero	1				Sirena	0								
cable poder	0													

Estado General

Pintura:
Deteriorada por uso

Estructura:
Deteriorada por uso

IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		**Cargo**
Nombre (Quien emite concepto)	**Firma**	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:

C: Cantidad D: Deteriorado
B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO MOTOCICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	YAMAHA	MOTOCICLETA	2019	XTZ 250

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	OFV82E	9FKDG2818K2011652	G3F2E011652

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo en cuenta la Resolución número 05884 DEL 27-12-2019, *"Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia"*. Se da diagnostico toda vez que el equipo automotor cumple con la vida útil y además cuenta con más de cuatro meses en estado fuera de servicio.
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
26/09/2018	5	8	**17.728.492,00**	

Descripción de daño o mejora

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		1		X		
Guardabarros	1		X		1			X	
Luces	1		X		1		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	1		X		1		X		
Rompe vientos					0				
Retrovisores					2				
Manubrio mando luces y acelerador					1		X		
Panel de control (tacómetro velocímetro)					1		X		
Kit arrastre (piñón, plato y cadena)					1		X		
Batería.					1				
Apoya pies					4		X		
tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Maniguetas					2		X		
Sillín					1		X		

Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R
Tragaluces	0				Llave encendido	1				Monofono	0			
Luces led	0				Kit Herramientas	0								
Maletero	1				Sirena	0								
cable poder	0													

Estado General

Pintura:
Deteriorada por uso

Estructura:
Deteriorada por uso

		Cargo
IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		
Nombre (Quien emite concepto)	**Firma**	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:

C: Cantidad D: Deteriorado
B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO MOTOCICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	YAMAHA	MOTOCICLETA	2019	XTZ 250

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	OFV87E	9FKDG2817K2011657	G3F2E011657

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo en cuenta la Resolución número 05884 DEL 27-12-2019, *"Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia"*. Se da diagnostico toda vez que el equipo automotor cumple con la vida útil y además cuenta con más de cuatro meses en estado fuera de servicio.
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
26/09/2018	5	8	17.728.492,00	

Descripción de daño o mejora

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		1		X		
Guardabarros	1		X		1			X	
Luces	1		X		1		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	1		X		1		X		
Rompe vientos					0				
Retrovisores					2				
Manubrio mando luces y acelerador					1		X		
Panel de control (tacómetro velocímetro)					1		X		
Kit arrastre (piñón, plato y cadena)					1		X		
Batería.					1				
Apoya pies					4		X		
tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Maniguetas					2		X		
Sillín					1		X		

Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R
Tragaluces	0				Llave encendido	1				Monofono	0			
Luces led	0				Kit Herramientas	0								
Maletero	1				Sirena	0								
cable poder	0													

Estado General

Pintura:
Deteriorada por uso

Estructura:
Deteriorada por uso

IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		Cargo
Nombre (Quien emite concepto)	**Firma**	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:

C: Cantidad D: Deteriorado
B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO MOTOCICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	YAMAHA	MOTOCICLETA	2019	XTZ 250

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	OFW59E	9FKDG2813K2012532	G3F2E012532

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo en cuenta la Resolución número 05884 DEL 27-12-2019, *"Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia"*. Se da diagnostico toda vez que el equipo automotor cumple con la vida útil y además cuenta con más de cuatro meses en estado fuera de servicio.
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
3/10/2018	5	8	17.728.492,00	

Descripción de daño o mejora

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **POLICIA NACIONAL** **METROPOLITANA DE BOGOTA**	**DOCUMENTO NO CONTROLADO**

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		1		X		
Guardabarros	1		X		1			X	
Luces	1		X		1		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	1		X		1		X		
Rompe vientos					0				
Retrovisores					2				
Manubrio mando luces y acelerador					1		X		
Panel de control (tacómetro velocímetro)					1		X		
Kit arrastre (piñón, plato y cadena)					1		X		
Batería.					1				
Apoya pies					4		X		
tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Maniguetas					2		X		
Sillín					1		X		

Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R
Tragaluces	0				Llave encendido	1				Monofono	0			
Luces led	0				Kit Herramientas	0								
Maletero	1				Sirena	0								
cable poder	0													

Estado General		
	Pintura: Deteriorada por uso	**Estructura:** Deteriorada por uso

IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER **Nombre** (Quien emite concepto)	**Firma**	**Cargo** Perito

Documentación Anexa en_____Folios:	C: Cantidad D: Deteriorado B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO MOTOCICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	YAMAHA	MOTOCICLETA	2019	XTZ 250

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	OFW20E	9FKDG2811K2011704	G3F2E011704

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?		
CAUSA		**Descripción**
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo en cuenta la Resolución número 05884 DEL 27-12-2019, *"Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia"*. Se da diagnostico toda vez que el equipo automotor cumple con la vida útil y además cuenta con más de cuatro meses en estado fuera de servicio.
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?		
Razón		**Descripción**
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO				
Fecha adquisición	**Años de vida útil**	**Años de Uso**	**Valor Adquisición**	**KILOMETRAJE**
27/09/2018	5	8	**17.728.492,00**	
Descripción de daño o mejora				

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		1		X		
Guardabarros	1		X		1			X	
Luces	1		X		1		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	1		X		1		X		
Rompe vientos					0				
Retrovisores					2				
Manubrio mando luces y acelerador					1		X		
Panel de control (tacómetro velocímetro)					1		X		
Kit arrastre (piñón, plato y cadena)					1		X		
Batería.					1				
Apoya pies					4		X		
tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Maniguetas					2		X		
Sillín					1		X		

Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R
Tragaluces	0				Llave encendido	1				Monofono	0			
Luces led	0				Kit Herramientas	0								
Maletero	1				Sirena	0								
cable poder	0													

Estado General

Pintura:
Deteriorada por uso

Estructura:
Deteriorada por uso

		Cargo
IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		
Nombre (Quien emite concepto)	**Firma**	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:

C: Cantidad D: Deteriorado
B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO MOTOCICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	YAMAHA	MOTOCICLETA	2019	XTZ 250

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	OFW28E	9FKDG2816K2011715	G3F2E011715

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo en cuenta la Resolución número 05884 DEL 27-12-2019, *"Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia"*. Se da diagnostico toda vez que el equipo automotor cumple con la vida útil y además cuenta con más de cuatro meses en estado fuera de servicio.
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
27/09/2018	5	8	**17.728.492,00**	

Descripción de daño o mejora

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		1		X		
Guardabarros	1		X		1			X	
Luces	1		X		1		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	1		X		1		X		
Rompe vientos					0				
Retrovisores					2				
Manubrio mando luces y acelerador					1		X		
Panel de control (tacómetro velocímetro)					1		X		
Kit arrastre (piñón, plato y cadena)					1		X		
Batería.					1				
Apoya pies					4		X		
tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Maniguetas					2		X		
Sillín					1		X		

Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R
Tragaluces	0				Llave encendido	1				Monofono	0			
Luces led	0				Kit Herramientas	0								
Maletero	1				Sirena	0								
cable poder	0													

Estado General

Pintura:
Deteriorada por uso

Estructura:
Deteriorada por uso

		Cargo
IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		
Nombre (Quien emite concepto)	**Firma**	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:

C: Cantidad D: Deteriorado
B: Buen estado R: Roto

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **POLICIA NACIONAL** **METROPOLITANA DE BOGOTA**	**DOCUMENTO NO CONTROLADO**

CONCEPTO TECNICO MOTOCICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	YAMAHA	MOTOCICLETA	2019	XTZ 250

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	OGF65E	9FKDG2811K2011198	G3F2E011198

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?		
CAUSA		**Descripción**
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo en cuenta la Resolución número 05884 DEL 27-12-2019, *"Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia"*. Se da diagnostico toda vez que el equipo automotor cumple con la vida útil y además cuenta con más de cuatro meses en estado fuera de servicio.
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?		
Razón		**Descripción**
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO				
Fecha adquisición	**Años de vida útil**	**Años de Uso**	**Valor Adquisición**	**KILOMETRAJE**
27/09/2018	5	8	**17.728.492,00**	
Descripción de daño o mejora				

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		1		X		
Guardabarros	1		X		1			X	
Luces	1		X		1		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	1		X		1		X		
Rompe vientos					0				
Retrovisores					2				
Manubrio mando luces y acelerador					1		X		
Panel de control (tacómetro velocímetro)					1		X		
Kit arrastre (piñón, plato y cadena)					1		X		
Batería.					1				
Apoya pies					4		X		
tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Manigueta s					2		X		
Sillín					1		X		

Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R
Tragaluces	0				Llave encendido	1				Monofono	0			
Luces led	0				Kit Herramientas	0								
Maletero	1				Sirena	0								
cable poder	0													

Estado General

Pintura:
Deteriorada por uso

Estructura:
Deteriorada por uso

		Cargo
IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		
Nombre (Quien emite concepto)	**Firma**	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:

C: Cantidad D: Deteriorado
B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO MOTOCICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Linea
BOGOTA 07-02-2026	YAMAHA	MOTOCICLETA	2019	XTZ 250

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	OGF97E	9FKDG2814K2011230	G3F2E011230

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo en cuenta la Resolución número 05884 DEL 27-12-2019, *"Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia"*. Se da diagnostico toda vez que el equipo automotor cumple con la vida útil y además cuenta con más de cuatro meses en estado fuera de servicio.
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
27/09/2018	5	8	17.728.492,00	

Descripción de daño o mejora

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **POLICIA NACIONAL** **METROPOLITANA DE BOGOTA**	**DOCUMENTO NO CONTROLADO**

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		1		X		
Guardabarros	1		X		1			X	
Luces	1		X		1		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	1		X		1		X		
Rompe vientos					0				
Retrovisores					2				
Manubrio mando luces y acelerador					1		X		
Panel de control (tacómetro velocímetro)					1		X		
Kit arrastre (piñón, plato y cadena)					1		X		
Batería.					1				
Apoya pies					4		X		
tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Maniguetas					2		X		
Sillín					1		X		

Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R
Tragaluces	0				Llave encendido	1				Monofono	0			
Luces led	0				Kit Herramientas	0								
Maletero	1				Sirena	0								
cable poder	0													

Estado General	**Pintura:** Deteriorada por uso	**Estructura:** Deteriorada por uso

		Cargo
IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		
Nombre (Quien emite concepto)	**Firma**	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:	C: Cantidad D: Deteriorado B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO MOTOCICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	YAMAHA	MOTOCICLETA	2019	XTZ 250

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	OGF28E	9FKDG2810K2011161	G3F2E011161

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo en cuenta la Resolución número 05884 DEL 27-12-2019, *"Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia"*. Se da diagnostico toda vez que el equipo automotor cumple con la vida útil y además cuenta con más de cuatro meses en estado fuera de servicio.
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
27/09/2018	5	8	**17.728.492,00**	

Descripción de daño o mejora

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		1		X		
Guardabarros	1		X		1			X	
Luces	1		X		1		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	1		X		1		X		
Rompe vientos					0				
Retrovisores					2				
Manubrio mando luces y acelerador					1		X		
Panel de control (tacómetro velocímetro)					1		X		
Kit arrastre (piñón, plato y cadena)					1		X		
Batería.					1				
Apoya pies					4		X		
tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Maniguetas					2		X		
Sillín					1		X		

Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R
Tragaluces	0				Llave encendido	1				Monofono	0			
Luces led	0				Kit Herramientas	0								
Maletero	1				Sirena	0								
cable poder	0													

Estado General

Pintura:
Deteriorada por uso

Estructura:
Deteriorada por uso

IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		Cargo
Nombre (Quien emite concepto)	**Firma**	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:

C: Cantidad D: Deteriorado
B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO MOTOCICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	YAMAHA	MOTOCICLETA	2019	XTZ 250

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	OGF26E	9FKDG2812K2011159	G3F2E011159

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo en cuenta la Resolución número 05884 DEL 27-12-2019, *"Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia"*. Se da diagnostico toda vez que el equipo automotor cumple con la vida útil y además cuenta con más de cuatro meses en estado fuera de servicio.
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
28/09/2018	5	8	17.728.492,00	

Descripción de daño o mejora

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		1		X		
Guardabarros	1		X		1			X	
Luces	1		X		1		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	1		X		1		X		
Rompe vientos					0				
Retrovisores					2				
Manubrio mando luces y acelerador					1		X		
Panel de control (tacómetro velocímetro)					1		X		
Kit arrastre (piñón, plato y cadena)					1		X		
Batería.					1				
Apoya pies					4		X		
tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Maniguetas					2		X		
Sillín					1		X		

Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R
Tragaluces	0				Llave encendido	1				Monofono	0			
Luces led	0				Kit Herramientas	0								
Maletero	1				Sirena	0								
cable poder	0													

Estado General

Pintura:
Deteriorada por uso

Estructura:
Deteriorada por uso

		Cargo
IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		
Nombre (Quien emite concepto)	Firma	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:

C: Cantidad D: Deteriorado
B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO MOTOCICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	YAMAHA	MOTOCICLETA	2019	XTZ 250

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	OGG06E	9FKDG2819K2011238	G3F2E011238

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo en cuenta la Resolución número 05884 DEL 27-12-2019, *"Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia"*. Se da diagnostico toda vez que el equipo automotor cumple con la vida útil y además cuenta con más de cuatro meses en estado fuera de servicio.
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
28/09/2018	5	8	**17.728.492,00**	

Descripción de daño o mejora

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		1		X		
Guardabarros	1		X		1			X	
Luces	1		X		1		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	1		X		1		X		
Rompe vientos					0				
Retrovisores					2				
Manubrio mando luces y acelerador					1		X		
Panel de control (tacómetro velocímetro)					1		X		
Kit arrastre (piñón, plato y cadena)					1		X		
Batería.					1				
Apoya pies					4		X		
tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Maniguetas					2		X		
Sillín					1		X		

Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R
Tragaluces	0				Llave encendido	1				Monofono	0			
Luces led	0				Kit Herramientas	0								
Maletero	1				Sirena	0								
cable poder	0													

Estado General

Pintura:
Deteriorada por uso

Estructura:
Deteriorada por uso

		Cargo
IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		
Nombre (Quien emite concepto)	**Firma**	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:

C: Cantidad D: Deteriorado
B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO MOTOCICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	YAMAHA	MOTOCICLETA	2019	XTZ 250

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	OGG33E	9FKDG2811K2011265	G3F2E011265

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo en cuenta la Resolución número 05884 DEL 27-12-2019, *"Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia"*. Se da diagnostico toda vez que el equipo automotor cumple con la vida útil y además cuenta con más de cuatro meses en estado fuera de servicio.
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
1/10/2018	5	8	17.728.492,00	

Descripción de daño o mejora

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		1		X		
Guardabarros	1		X		1			X	
Luces	1		X		1		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	1		X		1		X		
Rompe vientos					0				
Retrovisores					2				
Manubrio mando luces y acelerador					1		X		
Panel de control (tacómetro velocímetro)					1		X		
Kit arrastre (piñón, plato y cadena)					1		X		
Batería.					1				
Apoya pies					4		X		
tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Maniguetas					2		X		
Sillín					1		X		

Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R
Tragaluces	0				Llave encendido	1				Monofono	0			
Luces led	0				Kit Herramientas	0								
Maletero	1				Sirena	0								
cable poder	0													

Estado General

Pintura:
Deteriorada por uso

Estructura:
Deteriorada por uso

		Cargo
IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		
Nombre (Quien emite concepto)	**Firma**	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:

C: Cantidad D: Deteriorado
B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO MOTOCICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	YAMAHA	MOTOCICLETA	2019	XTZ 250

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	OFV53E	9FKDG2810K2011323	G3F2E011323

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo en cuenta la Resolución número 05884 DEL 27-12-2019, *"Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia"*. Se da diagnostico toda vez que el equipo automotor cumple con la vida útil y además cuenta con más de cuatro meses en estado fuera de servicio.
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
1/10/2018	5	8	17.728.492,00	

Descripción de daño o mejora

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **POLICIA NACIONAL** **METROPOLITANA DE BOGOTA**	**DOCUMENTO NO CONTROLADO**

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		1		X		
Guardabarros	1		X		1			X	
Luces	1		X		1		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	1		X		1		X		
Rompe vientos					0				
Retrovisores					2				
Manubrio mando luces y acelerador					1		X		
Panel de control (tacómetro velocímetro)					1		X		
Kit arrastre (piñón, plato y cadena)					1		X		
Batería.					1				
Apoya pies					4		X		
tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Maniguetas					2		X		
Sillín					1		X		

Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R
Tragaluces	0				Llave encendido	1				Monofono	0			
Luces led	0				Kit Herramientas	0								
Maletero	1				Sirena	0								
cable poder	0													

Estado General	**Pintura:** Deteriorada por uso	**Estructura:** Deteriorada por uso

		Cargo
IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		
Nombre (Quien emite concepto)	**Firma**	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:	C: Cantidad D: Deteriorado B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO MOTOCICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	YAMAHA	MOTOCICLETA	2019	XTZ 250

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	OGF96E	9FKDG2818K2011229	G3F2E011229

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo en cuenta la Resolución número 05884 DEL 27-12-2019, *"Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia"*. Se da diagnostico toda vez que el equipo automotor cumple con la vida útil y además cuenta con más de cuatro meses en estado fuera de servicio.
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
2/10/2018	5	8	17.728.492,00	

Descripción de daño o mejora

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		1		X		
Guardabarros	1		X		1			X	
Luces	1		X		1		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	1		X		1		X		
Rompe vientos					0				
Retrovisores					2				
Manubrio mando luces y acelerador					1		X		
Panel de control (tacómetro velocímetro)					1		X		
Kit arrastre (piñón, plato y cadena)					1		X		
Batería.					1				
Apoya pies					4		X		
tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Maniguetas					2		X		
Sillín					1		X		

Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R
Tragaluces	0				Llave encendido	1				Monofono	0			
Luces led	0				Kit Herramientas	0								
Maletero	1				Sirena	0								
cable poder	0													

Estado General

Pintura:
Deteriorada por uso

Estructura:
Deteriorada por uso

		Cargo
IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		
Nombre (Quien emite concepto)	**Firma**	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:

C: Cantidad D: Deteriorado
B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO MOTOCICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	YAMAHA	MOTOCICLETA	2019	XTZ 250

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	OGF90E	9FKDG2817K2011223	G3F2E011223

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo en cuenta la Resolución número 05884 DEL 27-12-2019, *"Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia"*. Se da diagnostico toda vez que el equipo automotor cumple con la vida útil y además cuenta con más de cuatro meses en estado fuera de servicio.
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
2/10/2018	5	8	**17.728.492,00**	

Descripción de daño o mejora

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **POLICIA NACIONAL** **METROPOLITANA DE BOGOTA**	**DOCUMENTO NO CONTROLADO**

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		1		X		
Guardabarros	1		X		1			X	
Luces	1		X		1		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	1		X		1		X		
Rompe vientos					0				
Retrovisores					2				
Manubrio mando luces y acelerador					1		X		
Panel de control (tacómetro velocímetro)					1		X		
Kit arrastre (piñón, plato y cadena)					1		X		
Batería.					1				
Apoya pies					4		X		
tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Maniguetas					2		X		
Sillín					1		X		

Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R
Tragaluces	0				Llave encendido	1				Monofono	0			
Luces led	0				Kit Herramientas	0								
Maletero	1				Sirena	0								
cable poder	0													

Estado General	**Pintura:** Deteriorada por uso	**Estructura:** Deteriorada por uso

IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER **Nombre** (Quien emite concepto)	**Firma**	**Cargo** Perito

Documentación Anexa en_____Folios:	C: Cantidad B: Buen estado	D: Deteriorado R: Roto

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **POLICIA NACIONAL** **METROPOLITANA DE BOGOTA**	**DOCUMENTO NO CONTROLADO**

CONCEPTO TECNICO MOTOCICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	YAMAHA	MOTOCICLETA	2019	XTZ 250

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	OGF50E	9FKDG281XK2011183	G3F2E011183

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo en cuenta la Resolución número 05884 DEL 27-12-2019, *"Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia"*. Se da diagnostico toda vez que el equipo automotor cumple con la vida útil y además cuenta con más de cuatro meses en estado fuera de servicio.
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
3/10/2018	5	8	17.728.492,00	

Descripción de daño o mejora

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		1		X		
Guardabarros	1		X		1			X	
Luces	1		X		1		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	1		X		1		X		
Rompe vientos					0				
Retrovisores					2				
Manubrio mando luces y acelerador					1		X		
Panel de control (tacómetro velocímetro)					1		X		
Kit arrastre (piñón, plato y cadena)					1		X		
Batería.					1				
Apoya pies					4		X		
tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Maniguetas					2		X		
Sillín					1		X		

Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R
Tragaluces	0				Llave encendido	1				Monofono	0			
Luces led	0				Kit Herramientas	0								
Maletero	1				Sirena	0								
cable poder	0													

Estado General

Pintura:
Deteriorada por uso

Estructura:
Deteriorada por uso

		Cargo
IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		
Nombre (Quien emite concepto)	**Firma**	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:

C: Cantidad D: Deteriorado
B: Buen estado R: Roto

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **POLICIA NACIONAL** **METROPOLITANA DE BOGOTA**	**DOCUMENTO NO CONTROLADO**

CONCEPTO TECNICO MOTOCICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	YAMAHA	MOTOCICLETA	2019	XTZ 250

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	OGF48E	9FKDG2816K2011181	G3F2E011181

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo en cuenta la Resolución número 05884 DEL 27-12-2019, *"Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia"*. Se da diagnostico toda vez que el equipo automotor cumple con la vida útil y además cuenta con más de cuatro meses en estado fuera de servicio.
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
3/10/2018	5	8	**17.728.492,00**	

Descripción de daño o mejora

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **POLICIA NACIONAL** **METROPOLITANA DE BOGOTA**	**DOCUMENTO NO CONTROLADO**

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		1		X		
Guardabarros	1		X		1			X	
Luces	1		X		1		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	1		X		1		X		
Rompe vientos					0				
Retrovisores					2				
Manubrio mando luces y acelerador					1		X		
Panel de control (tacómetro velocímetro)					1		X		
Kit arrastre (piñón, plato y cadena)					1		X		
Batería					1				
Apoya pies					4		X		
tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Manigueta s					2		X		
Sillín					1		X		

Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R
Tragaluces	0				Llave encendido	1				Monofono	0			
Luces led	0				Kit Herramientas	0								
Maletero	1				Sirena	0								
cable poder	0													

Estado General	**Pintura:** Deteriorada por uso	**Estructura:** Deteriorada por uso

IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER **Nombre** (Quien emite concepto)	**Firma**	**Cargo** Perito

Documentación Anexa en_____Folios:	C: Cantidad D: Deteriorado B: Buen estado R: Roto

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **POLICIA NACIONAL** **METROPOLITANA DE BOGOTA**	**DOCUMENTO NO CONTROLADO**

CONCEPTO TECNICO MOTOCICLETA

Lugar y Fecha	**Marca**	**Clase**	**Modelo**	**Línea**
BOGOTA 07-02-2026	YAMAHA	MOTOCICLETA	2019	XTZ 250

Código SCJ	**Placa**	**Chasis N°**	**Motor N°**
	OGF29E	9FKDG2812K2011162	G3F2E011162

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?		
CAUSA		**Descripción**
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo en cuenta la Resolución número 05884 DEL 27-12-2019, *"Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia"*. Se da diagnostico toda vez que el equipo automotor cumple con la vida útil y además cuenta con más de cuatro meses en estado fuera de servicio.
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?		
Razón		**Descripción**
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO				
Fecha adquisición	**Años de vida útil**	**Años de Uso**	**Valor Adquisición**	**KILOMETRAJE**
3/10/2018	5	8	**17.728.492,00**	
Descripción de daño o mejora				

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **POLICIA NACIONAL** **METROPOLITANA DE BOGOTA**	**DOCUMENTO NO CONTROLADO**

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		1		X		
Guardabarros	1		X		1			X	
Luces	1		X		1		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	1		X		1		X		
Rompe vientos					0				
Retrovisores					2				
Manubrio mando luces y acelerador					1		X		
Panel de control (tacómetro velocímetro)					1		X		
Kit arrastre (piñón, plato y cadena)					1		X		
Batería.					1				
Apoya pies					4		X		
tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Maniguetas					2		X		
Sillín					1		X		

Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R
Tragaluces	0				Llave encendido	1				Monofono	0			
Luces led	0				Kit Herramientas	0								
Maletero	1				Sirena	0								
cable poder	0													

Estado General	**Pintura:** Deteriorada por uso	**Estructura:** Deteriorada por uso

IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER **Nombre** (Quien emite concepto)	**Firma**	**Cargo** Perito

Documentación Anexa en_____Folios:	C: Cantidad B: Buen estado	D: Deteriorado R: Roto

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **POLICIA NACIONAL** **METROPOLITANA DE BOGOTA**	**DOCUMENTO NO CONTROLADO**

CONCEPTO TECNICO MOTOCICLETA

Lugar y Fecha	**Marca**	**Clase**	**Modelo**	**Línea**
BOGOTA 07-02-2026	YAMAHA	MOTOCICLETA	2019	XTZ 250
Código SCJ	**Placa**	**Chasis N°**	**Motor N°**	
	OFV62E	9FKDG2811K2011332	G3F2E011332	

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?		
CAUSA		**Descripción**
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo en cuenta la Resolución número 05884 DEL 27-12-2019, *"Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia"*. Se da diagnostico toda vez que el equipo automotor cumple con la vida útil y además cuenta con más de cuatro meses en estado fuera de servicio.
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?		
Razón		**Descripción**
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO				
Fecha adquisición	**Años de vida útil**	**Años de Uso**	**Valor Adquisición**	**KILOMETRAJE**
3/10/2018	5	8	**17.728.492,00**	
Descripción de daño o mejora				

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		1		X		
Guardabarros	1		X		1			X	
Luces	1		X		1		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	1		X		1		X		
Rompe vientos					0				
Retrovisores					2				
Manubrio mando luces y acelerador					1		X		
Panel de control (tacómetro velocímetro)					1		X		
Kit arrastre (piñón, plato y cadena)					1		X		
Batería.					1				
Apoya pies					4		X		
tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Maniguetas					2		X		
Sillín					1		X		

Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R
Tragaluces	0				Llave encendido	1				Monofono	0			
Luces led	0				Kit Herramientas	0								
Maletero	1				Sirena	0								
cable poder	0													

Estado General

Pintura:
Deteriorada por uso

Estructura:
Deteriorada por uso

		Cargo
IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		
Nombre (Quien emite concepto)	**Firma**	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:

C: Cantidad D: Deteriorado
B: Buen estado R: Roto

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **POLICIA NACIONAL** **METROPOLITANA DE BOGOTA**	**DOCUMENTO NO CONTROLADO**

CONCEPTO TECNICO MOTOCICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 07-02-2026	YAMAHA	MOTOCICLETA	2019	XTZ 250

Código SCJ	Placa	Chasis N°	Motor N°
	OFV66E	9FKDG2819K2011336	G3F2E011336

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo en cuenta la Resolución número 05884 DEL 27-12-2019, *"Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia"*. Se da diagnostico toda vez que el equipo automotor cumple con la vida útil y además cuenta con más de cuatro meses en estado fuera de servicio.
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
3/10/2018	5	8	**17.728.492,00**	

Descripción de daño o mejora

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		1		X		
Guardabarros	1		X		1			X	
Luces	1		X		1		X		
Direccionales	2		X		2		X		
Frenos	1		X		1		X		
Rompe vientos					0				
Retrovisores					2				
Manubrio mando luces y acelerador					1		X		
Panel de control (tacómetro velocímetro)					1		X		
Kit arrastre (piñón, plato y cadena)					1		X		
Batería.					1				
Apoya pies					4		X		
tanque combustible					1		X		
Motor					1		X		
Maniguetas					2		X		
Sillín					1		X		

Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R	Estado Accesorio	C	B	D	R
Tragaluces	0				Llave encendido	1				Monofono	0			
Luces led	0				Kit Herramientas	0								
Maletero	1				Sirena	0								
cable poder	0													

Estado General

Pintura:
Deteriorada por uso

Estructura:
Deteriorada por uso

		Cargo
IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		
Nombre (Quien emite concepto)	**Firma**	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:

C: Cantidad D: Deteriorado
B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO DE BICICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 10-02-2026	HM	BICICLETA	N/A	N/A

Código SCJ	Placa	Serie N°	Motor N°
	N/A	HM20181129	N/A

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo en cuenta la Resolución número 05884 DEL 27-12-2019, "Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia". Se da diagnostico toda vez que el equipo de movilidad cumple con la vida útil y además cuenta con más de seis meses en estado fuera de servicio.
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
2/09/2021	3	4	2.436.525,00	

Descripción de daño o mejora

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		0				
Sillín	1				0				
Marco	1				0				
Pedales	1								
Frenos	1		X		1		X		
(piñón, plato y cadena)					1		X		

Estado General	Pintura:	Estructura:
	Deteriorada por uso	Deteriorada por uso

		Cargo
IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		
Nombre (Quien emite concepto)	Firma	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:

C: Cantidad D: Deteriorado
B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO DE BICICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 10-02-2026	HM	BICICLETA	N/A	N/A

Código SCJ	Placa	Serie N°	Motor N°
	N/A	HM20181109	N/A

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo en cuenta la Resolución número 05884 DEL 27-12-2019, "Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia". Se da diagnostico toda vez que el equipo de movilidad cumple con la vida útil y además cuenta con más de seis meses en estado fuera de servicio.
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
2/09/2021	3	4	2.436.525,00	

Descripción de daño o mejora

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		0				
Sillín	1				0				
Marco	1				0				
Pedales	1								
Frenos	1		X		1		X		
(piñón, plato y cadena)					1		X		

Estado General	Pintura:	Estructura:
	Deteriorada por uso	Deteriorada por uso

		Cargo
IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		
Nombre (Quien emite concepto)	Firma	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:	C: Cantidad	D: Deteriorado
	B: Buen estado	R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO DE BICICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 10-02-2026	HM	BICICLETA	N/A	N/A

Código SCJ	Placa	Serie N°	Motor N°
	N/A	HM20180499	N/A

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo en cuenta la Resolución número 06884 DEL 27-12-2019, "Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia". Se da diagnostico toda vez que el equipo de movilidad cumple con la vida útil y además cuenta con más de seis meses en estado fuera de servicio.
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
2/09/2021	3	4	2.436.525,00	

Descripción de daño o mejora

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		0				
Sillín	1				0				
Marco	1				0				
Pedales	1								
Frenos	1		X		1		X		
(piñón, plato y cadena)					1		X		

Estado General	Pintura:	Estructura:
	Deteriorada por uso	Deteriorada por uso

		Cargo
IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		
Nombre (Quien emite concepto)	Firma	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:	C: Cantidad	D: Deteriorado
	B: Buen estado	R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO DE BICICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 10-02-2026	HM	BICICLETA	N/A	N/A

Código SCJ	Placa	Serie N°	Motor N°
	N/A	HM20180452	N/A

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo en cuenta la Resolución número 05884 DEL 27-12-2019, "Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia". Se da diagnostico toda vez que el equipo de movilidad cumple con la vida útil y además cuenta con más de seis meses en estado fuera de servicio.
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
2/09/2021	3	4	2.436.526,00	

Descripción de daño o mejora

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		0				
Sillin	1				0				
Marco	1				0				
Pedales	1								
Frenos	1		X		1		X		
(piñón, plato y cadena)					1		X		

Estado General	Pintura:	Estructura:
	Deteriorada por uso	Deteriorada por uso

		Cargo
IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		
Nombre (Quien emite concepto)	Firma	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:	C: Cantidad	D: Deteriorado
	B: Buen estado	R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO DE BICICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 10-02-2026	HM	BICICLETA	N/A	N/A

Código SCJ	Placa	Serie N°	Motor N°
	N/A	HM20180442	N/A

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo en cuenta la Resolución número 05884 DEL 27-12-2019, "Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policia Nacional de Colombia". Se da diagnostico toda vez que el equipo de movilidad cumple con la vida útil y además cuenta con más de seis meses en estado fuera de servicio.
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
2/09/2021	3	4	2.436.625,00	

Descripción de daño o mejora

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		0				
Sillín	1				0				
Marco	1				0				
Pedales	1								
Frenos	1		X		1		X		
(piñón, plato y cadena)					1		X		

Estado General	Pintura:	Estructura:
	Deteriorada por uso	Deteriorada por uso

		Cargo
IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		
Nombre (Quien emite concepto)	Firma	Perito

Documentación Anexa en____Folios:

C: Cantidad D: Deteriorado
B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO DE BICICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA. 10-02-2026	HM	BICICLETA	N/A	N/A

Código SCJ	Placa	Serie N°	Motor N°
	N/A	HM20180436	N/A

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo en cuenta la Resolución número 05884 DEL 27-12-2019, "Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia". Se da diagnostico toda vez que el equipo de movilidad cumple con la vida útil y además cuenta con más de seis meses en estado fuera de servicio
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
2/09/2021	3	4	2.436.525,00	

Descripción de daño o mejora

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		0				
Sillín	1				0				
Marco	1				0				
Pedales	1								
Frenos	1		X		1		X		
(piñón, plato y cadena)					1		X		

Estado General	Pintura:	Estructura:
	Deteriorada por uso	Deteriorada por uso

		Cargo
IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		
Nombre (Quien emite concepto)	Firma	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:

C: Cantidad D: Deteriorado
B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO DE BICICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 10-02-2026	HM	BICICLETA	N/A	N/A

Código SCJ	Placa	Serie N°	Motor N°
	N/A	HM20180435	N/A

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo en cuenta la Resolución número 05684 DEL 27-12-2019, "Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia". Se da diagnostico toda vez que el equipo de movilidad cumple con la vida útil y además cuenta con más de seis meses en estado fuera de servicio.
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
2/09/2021	3	4	2.436.525,00	

Descripción de daño o mejora

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		0				
Sillín	1				0				
Marco	1				0				
Pedales	1								
Frenos	1		X		1		X		
(piñón, plato y cadena)					1		X		

Estado General	Pintura:	Estructura:
	Deteriorada por uso	Deteriorada por uso

		Cargo
IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		
Nombre (Quien emite concepto)	Firma	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:

C: Cantidad D: Deteriorado
B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO DE BICICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Linea
BOGOTA 10-02-2026	HM	BICICLETA	N/A	N/A

Código SCJ	Placa	Serie N°	Motor N°
	N/A	HM20180421	N/A

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo en cuenta la Resolución número 05884 DEL 27-12-2019, "Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia". Se da diagnostico toda vez que el equipo de movilidad cumple con la vida útil y además cuenta con más de seis meses en estado fuera de servicio.
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
2/09/2021	3	4	2.436.525,00	

Descripción de daño o mejora

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		0				
Sillín	1				0				
Marco	1				0				
Pedales	1								
Frenos	1		X		1		X		
(piñón, plato y cadena)					1		X		

Estado General

Pintura: Deteriorada por uso

Estructura: Deteriorada por uso

		Cargo
IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		
Nombre (Quien emite concepto)	Firma	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:

C: Cantidad D: Deteriorado
B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO DE BICICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Linea
BOGOTA 10-02-2026	HM	BICICLETA	N/A	N/A
Código SCJ	**Placa**	**Serie N°**	**Motor N°**	
	N/A	HM20180415	N/A	

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamiento.		Teniendo en cuenta la Resolución número 05884 DEL 27-12-2019, "Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia". Se da diagnostico toda vez que el equipo de movilidad cumple con la vida útil y además cuenta con más de seis meses en estado fuera de servicio.
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
2/09/2021	3	4	2.436.525,00	

Descripción de daño o mejora

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		0				
Sillín	1				0				
Marco	1				0				
Pedales	1								
Frenos	1		X		1		X		
(piñón, plato y cadena)					1		X		

Estado General

Pintura:	Estructura:
Deteriorada por uso	Deteriorada por uso

		Cargo
IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		
Nombre (Quien emite concepto)	Firma	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:

C: Cantidad D: Deteriorado
B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO DE BICICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 10-02-2026	HM	BICICLETA	N/A	N/A

Código SCJ	Placa	Serie N°	Motor N°
	N/A	HM20180409	N/A

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo en cuenta la Resolución número 05884 DEL 27-12-2019, "Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia". Se da diagnostico toda vez que el equipo de movilidad cumple con la vida útil y además cuenta con más de seis meses en estado fuera de servicio.
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
2/09/2021	3	4	2.436.525,00	

Descripción de daño o mejora

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		0				
Sillín	1				0				
Marco	1				0				
Pedales	1								
Frenos	1		X		1		X		
(piñón, plato y caderia)					1		X		

Estado General	Pintura:	Estructura:
	Deteriorada por uso	Deteriorada por uso

		Cargo
IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		
Nombre (Quien emite concepto)	Firma	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:

C: Cantidad D: Deteriorado
B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO DE BICICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 10-02-2026	HM	BICICLETA	N/A	N/A

Código SCJ	Placa	Serie N°	Motor N°
	N/A	HM20180345	N/A

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo en cuenta la Resolución número 05884 DEL 27-12-2019, "Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia". Se da diagnostico toda vez que el equipo de movilidad cumple con la vida útil y además cuenta con más de seis meses en estado fuera de servicio.
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
2/09/2021	3	4	2.436.526,00	

Descripción de daño o mejora

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		0				
Sillín	1				0				
Marco	1				0				
Pedales	1								
Frenos	1		X		1		X		
(piñón, plato y cadena)					1		X		

Estado General	Pintura:	Estructura:
	Deteriorada por uso	Deteriorada por uso

		Cargo
IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		
Nombre (Quien emite concepto)	Firma	Perito

Documentación Anexa en_____Follos:	C: Cantidad	D: Deteriorado
	B: Buen estado	R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO DE BICICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 10-02-2026	HM	BICICLETA	N/A	N/A

Código SCJ	Placa	Serie N°	Motor N°
	N/A	HM20180344	N/A

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo en cuenta la Resolución número 05884 DEL 27-12-2019, "Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia". Se da diagnostico toda vez que el equipo de movilidad cumple con la vida útil y además cuenta con más de seis meses en estado fuera de servicio.
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
2/09/2021	3	4	2.436.525,00	

Descripción de daño o mejora

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		0				
Sillín	1				0				
Marco	1				0				
Pedales	1								
Frenos	1		X		1		X		
(piñón, plato y cadena)					1		X		

Estado General	Pintura:	Estructura:
	Deteriorada por uso	Deteriorada por uso

		Cargo
IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		
Nombre (Quien emite concepto)	Firma	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:

C: Cantidad D: Deteriorado
B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO DE BICICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 10-02-2026	HM	BICICLETA	N/A	N/A

Código SCJ	Placa	Serie N°	Motor N°
	N/A	HM20180315	N/A

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo en cuenta la Resolución número 05884 DEL 27-12-2019, "Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia". Se da diagnostico toda vez que el equipo de movilidad cumple con la vida útil y además cuenta con más de seis meses en estado fuera de servicio.
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
2/09/2021	3	4	2.436.625,00	

Descripción de daño o mejora

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		0				
Sillín	1				0				
Marco	1				0				
Pedales	1								
Frenos	1		X		1		X		
(piñón, plato y cadena)					1		X		

Estado General	
	Pintura: Deteriorada por uso
	Estructura: Deteriorada por uso

		Cargo
IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		
Nombre (Quien emite concepto)	Firma	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:

C: Cantidad D: Deteriorado
B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO DE BICICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 10-02-2026	HM	BICICLETA	N/A	N/A

Código SCJ	Placa	Serie N°	Motor N°
	N/A	HM20180277	N/A

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo en cuenta la Resolución número 05884 DEL 27-12-2019, "Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia". Se da diagnostico toda vez que el equipo de movilidad cumple con la vida útil y además cuenta con más de seis meses en estado fuera de servicio.
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
2/09/2021	3	4	2.436.525,00	

Descripción de daño o mejora

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		0				
Sillín	1				0				
Marco	1				0				
Pedales	1								
Frenos	1		X		1		X		
(piñón, plato y cadena)					1		X		

Estado General	Pintura:	Estructura:
	Deteriorada por uso	Deteriorada por uso

		Cargo
IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		
Nombre (Quien emite concepto)	Firma	Perito

Documentación Anexa en____Folios:

C: Cantidad D: Deteriorado
B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO DE BICICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 10-02-2026	HM	BICICLETA	N/A	N/A

Código SCJ	Placa	Serie N°	Motor N°
	N/A	HM20180275	N/A

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo en cuenta la Resolución número 05684 DEL 27-12-2019, "Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia". Se da diagnostico toda vez que el equipo de movilidad cumple con la vida útil y además cuenta con más de seis meses en estado fuera de servicio.
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
2/09/2021	3	4	2.436.525,00	

Descripción de daño o mejora

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		0				
Sillín	1				0				
Marco	1				0				
Pedales	1								
Frenos	1		X		1		X		
(piñón, plato y cadena)					1		X		

Estado General	Pintura:	Estructura:
	Deteriorada por uso	Deteriorada por uso

		Cargo
IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		
Nombre (Quien emite concepto)	Firma	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:	C: Cantidad	D: Deteriorado
	B: Buen estado	R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO DE BICICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 10-02-2026	HM	BICICLETA	N/A	N/A
Código SCJ	**Placa**	**Serie N°**	**Motor N°**	
	N/A	HM20180262	N/A	

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo en cuenta la Resolución número 05884 DEL 27-12-2019, "Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia". Se da diagnostico toda vez que el equipo de movilidad cumple con la vida útil y además cuenta con más de seis meses en estado fuera de servicio.
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
2/09/2021	3	4	2.436.525,00	

Descripción de daño o mejora

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		0				
Sillín	1				0				
Marco	1				0				
Pedales	1								
Frenos	1		X		1		X		
(piñón, plato y cadena)					1		X		

Estado General

Pintura: Deteriorada por uso

Estructura: Deteriorada por uso

		Cargo
IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		
Nombre (Quien emite concepto)	Firma	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:

C: Cantidad D: Deteriorado
B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO DE BICICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Linea
BOGOTA 10-02-2026	HM	BICICLETA	N/A	N/A

Código SCJ	Placa	Serie N°	Motor N°
	N/A	HM20180259	N/A

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo en cuenta la Resolución número 05884 DEL 27-12-2019, "Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia". Se da diagnostico toda vez que el equipo de movilidad cumple con la vida útil y además cuenta con más de seis meses en estado fuera de servicio.
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
2/09/2021	3	4	2.436.525,00	

Descripción de daño o mejora

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		0				
Sillín	1				0				
Marco	1				0				
Pedales	1								
Frenos	1		X		1		X		
(piñón, plato y cadena)					1		X		

Estado General

Pintura:
Deteriorada por uso

Estructura:
Deteriorada por uso

		Cargo
IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		
Nombre (Quien emite concepto)	Firma	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:

C: Cantidad D: Deteriorado
B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO DE BICICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Linea
BOGOTA 10-02-2026	HM	BICICLETA	N/A	N/A

Código SCJ	Placa	Serie N°	Motor N°
	N/A	HM20180255	N/A

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo en cuenta la Resolución número 05884 DEL 27-12-2019, "Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia". Se da diagnostico toda vez que el equipo de movilidad cumple con la vida útil y además cuenta con más de seis meses en estado fuera de servicio.
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
2/09/2021	3	4	2.436.625,00	

Descripción de daño o mejora

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		0				
Sillín	1				0				
Marco	1				0				
Pedales	1								
Frenos	1		X		1		X		
(piñón, plato y cadena)					1		X		

Estado General

Pintura:	Estructura:
Deteriorada por uso	Deteriorada por uso

		Cargo
IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		
Nombre (Quien emite concepto)	Firma	Perito

Documentación Anexa en_____Follos:

C: Cantidad D: Deteriorado
B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO DE BICICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 10-02-2026	HM	BICICLETA	N/A	N/A

Código SCJ	Placa	Serie N°	Motor N°
	N/A	HM20180246	N/A

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo en cuenta la Resolución número 05884 DEL 27-12-2019, "Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia". Se da diagnostico toda vez que el equipo de movilidad cumple con la vida útil y además cuenta con más de seis meses en estado fuera de servicio.
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
2/09/2021	3	4	2.436.525,00	

Descripción de daño o mejora

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		0				
Sillín	1				0				
Marco	1				0				
Pedales	1								
Frenos	1		X		1		X		
(piñón, plato y cadena)					1		X		

Estado General	Pintura:	Estructura:
	Deteriorada por uso	Deteriorada por uso

		Cargo
IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		
Nombre (Quien emite concepto)	Firma	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:

C: Cantidad D: Deteriorado
B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO DE BICICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Linea
BOGOTA 10-02-2026	HM	BICICLETA	N/A	N/A

Código SCJ	Placa	Serie N°	Motor N°
	N/A	HM20180224	N/A

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo en cuenta la Resolución número 05884 DEL 27-12-2019, "Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia". Se da diagnostico toda vez que el equipo de movilidad cumple con la vida útil y además cuenta con más de seis meses en estado fuera de servicio.
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
2/09/2021	3	4	2.436.526,00	

Descripción de daño o mejora

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		0				
Sillín	1				0				
Marco	1				0				
Pedales	1								
Frenos	1		X		1		X		
(piñón, plato y cadena)					1		X		

Estado General	Pintura:	Estructura:
	Deteriorada por uso	Deteriorada por uso

		Cargo
IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		
Nombre (Quien emite concepto)	Firma	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:

C: Cantidad D: Deteriorado
B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO DE BICICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Linea
BOGOTA 10-02-2026	HM	BICICLETA	N/A	N/A

Código SCJ	Placa	Serie N°	Motor N°
	N/A	HM20180222	N/A

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo en cuenta la Resolución número 05884 DEL 27-12-2019, "Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia". Se da diagnostico toda vez que el equipo de movilidad cumple con la vida útil y además cuenta con más de seis meses en estado fuera de servicio.
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
2/09/2021	3	4	2.436.525,00	

Descripción de daño o mejora

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		0				
Sillín	1				0				
Marco	1				0				
Pedales	1								
Frenos	1		X		1		X		
(piñón, plato y cadena)					1		X		

Estado General	Pintura:	Estructura:
	Deteriorada por uso	Deteriorada por uso

		Cargo
IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		
Nombre (Quien emite concepto)	Firma	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:	C: Cantidad	D: Deteriorado
	B: Buen estado	R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO DE BICICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Linea
BOGOTA 10-02-2026	HM	BICICLETA	N/A	N/A

Código SCJ	Placa	Serie N°	Motor N°
	N/A	HM20180203	N/A

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo en cuenta la Resolución número 05884 DEL 27-12-2019, "Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia". Se da diagnostico toda vez que el equipo de movilidad cumple con la vida útil y además cuenta con más de seis meses en estado fuera de servicio.
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
2/09/2021	3	4	2.436.525,00	

Descripción de daño o mejora

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		0				
Sillín	1				0				
Marco	1				0				
Pedales	1								
Frenos	1		X		1		X		
(piñón, plato y cadena)					1		X		

Estado General	Pintura:	Estructura:
	Deteriorada por uso	Deteriorada por uso

		Cargo
IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		
Nombre (Quien emite concepto)	Firma	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:

C: Cantidad D: Deteriorado
B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO DE BICICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 10-02-2026	HM	BICICLETA	N/A	N/A

Código SCJ	Placa	Serie N°	Motor N°
	N/A	HM20180198	N/A

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo en cuenta la Resolución número 05884 DEL 27-12-2019, "Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logisticos de la Policía Nacional de Colombia". Se da diagnostico toda vez que el equipo de movilidad cumple con la vida útil y además cuenta con más de seis meses en estado fuera de servicio.
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
2/09/2021	3	4	2.436.525,00	

Descripción de daño o mejora

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		0				
Sillín	1				0				
Marco	1				0				
Pedales	1								
Frenos	1		X		1		X		
(piñón, plato y cadena)					1		X		

Estado General	Pintura:	Estructura:
	Deteriorada por uso	Deteriorada por uso

		Cargo
IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		
Nombre (Quien emite concepto)	**Firma**	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:

C: Cantidad D: Deteriorado
B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO DE BICICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Linea
BOGOTA 10-02-2026	HM	BICICLETA	N/A	N/A

Código SCJ	Placa	Serie N°	Motor N°
	N/A	HM20180195	N/A

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo en cuenta la Resolución número 05684 DEL 27-12-2019, "Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia". Se da diagnostico toda vez que el equipo de movilidad cumple con la vida útil y además cuenta con más de seis meses en estado fuera de servicio.
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
2/09/2021	3	4	2.436.526,00	

Descripción de daño o mejora

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		0				
Sillin	1				0				
Marco	1				0				
Pedales	1								
Frenos	1		X		1		X		
(piñón, plato y cadena)					1		X		

Estado General

Pintura:
Deteriorada por uso

Estructura:
Deteriorada por uso

		Cargo
IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		
Nombre (Quien emite concepto)	Firma	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:

C: Cantidad D: Deteriorado
B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO DE BICICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 10-02-2026	HM	BICICLETA	N/A	N/A

Código SCJ	Placa	Serie N°	Motor N°
	N/A	HM20180185	N/A

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo en cuenta la Resolución número 05884 DEL 27-12-2019, "Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia". Se da diagnostico toda vez que el equipo de movilidad cumple con la vida útil y además cuenta con más de seis meses en estado fuera de servicio.
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
2/09/2021	3	4	2.436.525,00	

Descripción de daño o mejora

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		0				
Sillín	1				0				
Marco	1				0				
Pedales	1								
Frenos	1		X		1		X		
(piñón, plato y cadena)					1		X		

Estado General	Pintura:	Estructura:
	Deteriorada por uso	Deteriorada por uso

		Cargo
IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER	Firma	Perito
Nombre (Quien emite concepto)		

Documentación Anexa en_____Folios:

C: Cantidad D: Deteriorado
B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO DE BICICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 10-02-2026	HM	BICICLETA	N/A	N/A

Código SCJ	Placa	Serie N°	Motor N°
	N/A	HM20180181	N/A

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo en cuenta la Resolución número 05884 DEL 27-12-2019, "Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia". Se da diagnostico toda vez que el equipo de movilidad cumple con la vida útil y además cuenta con más de seis meses en estado fuera de servicio
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
2/09/2021	3	4	2.436.525,00	

Descripción de daño o mejora

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		0				
Sillín	1				0				
Marco	1				0				
Pedales	1								
Frenos	1		X		1		X		
(piñón, plato y cadena)					1		X		

Estado General	Pintura:	Estructura:
	Deteriorada por uso	Deteriorada por uso

		Cargo
IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		
Nombre (Quien emite concepto)	Firma	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:

C: Cantidad D: Deteriorado
B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO DE BICICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 10-02-2026	HM	BICICLETA	N/A	N/A

Código SCJ	Placa	Serie N°	Motor N°
	N/A	HM20180178	N/A

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo en cuenta la Resolución número 05884 DEL 27-12-2019, "Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia". Se da diagnostico toda vez que el equipo de movilidad cumple con la vida útil y además cuenta con más de seis meses en estado fuera de servicio
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
2/09/2021	3	4	2.436.525,00	

Descripción de daño o mejora

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		0				
Sillín	1				0				
Marco	1				0				
Pedales	1								
Frenos	1		X		1		X		
(piñón, plato y cadena)					1		X		

Estado General	Pintura:	Estructura:
	Deteriorada por uso	Deteriorada por uso

		Cargo
IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		
Nombre (Quien emite concepto)	Firma	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:	C: Cantidad	D: Deteriorado
	B: Buen estado	R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO DE BICICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 10-02-2026	HM	BICICLETA	N/A	N/A

Código SCJ	Placa	Serie N°	Motor N°
	N/A	HM20180170	N/A

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo en cuenta la Resolución número 05884 DEL 27-12-2019, "Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia". Se da diagnostico toda vez que el equipo de movilidad cumple con la vida útil y además cuenta con más de seis meses en estado fuera de servicio
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
2/09/2021	3	4	2.436.525,00	

Descripción de daño o mejora

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		0				
Sillín	1				0				
Marco	1				0				
Pedales	1								
Frenos	1		X		1		X		
(piñón, plato y cadena)					1		X		

Estado General	Pintura:	Estructura:
	Deteriorada por uso	Deteriorada por uso

		Cargo
IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		
Nombre (Quien emite concepto)	Firma	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:

C: Cantidad D: Deteriorado
B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO DE BICICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 10-02-2026	HM	BICICLETA	N/A	N/A

Código SCJ	Placa	Serie N°	Motor N°
	N/A	HM20180155	N/A

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo en cuenta la Resolución número 05884 DEL 27-12-2019, "Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia". Se da diagnostico toda vez que el equipo de movilidad cumple con la vida útil y además cuenta con más de seis meses en estado fuera de servicio.
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
2/09/2021	3	4	2.436.525,00	

Descripción de daño o mejora

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		0				
Sillín	1				0				
Marco	1				0				
Pedales	1								
Frenos	1		X		1		X		
(piñón, plato y cadena)					1		X		

Estado General	Pintura:	Estructura:
	Deteriorada por uso	Deteriorada por uso

		Cargo
IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		
Nombre (Quien emite concepto)	Firma	Perito

Documentación Anexa en____Folios:	C: Cantidad	D: Deteriorado
	B: Buen estado	R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO DE BICICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 10-02-2026	HM	BICICLETA	N/A	N/A
Código SCJ	**Placa**	**Serie N°**	**Motor N°**	
	N/A	HM20180137	N/A	

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo en cuenta la Resolución número 05884 DEL 27-12-2019, "Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia". Se da diagnostico toda vez que el equipo de movilidad cumple con la vida útil y además cuenta con más de seis meses en estado fuera de servicio
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
2/09/2021	3	4	2.436.525,00	

Descripción de daño o mejora

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		0				
Sillín	1				0				
Marco	1				0				
Pedales	1								
Frenos	1		X		1		X		
(piñón, plato y cadena)					1		X		

Estado General		
	Pintura: Deteriorada por uso	**Estructura:** Deteriorada por uso

		Cargo
IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER	**Firma**	Perito
Nombre (Quien emite concepto)		

Documentación Anexa en_____Folios:

C: Cantidad D: Deteriorado
B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO DE BICICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 10-02-2026	HM	BICICLETA	N/A	N/A

Código SCJ	Placa	Serie N°	Motor N°
	N/A	HM20180125	N/A

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo en cuenta la Resolución número 05884 DEL 27-12-2019, "Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia". Se da diagnostico toda vez que el equipo de movilidad cumple con la vida útil y además cuenta con más de seis meses en estado fuera de servicio.
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
2/09/2021	3	4	2.436.525,00	

Descripción de daño o mejora

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		0				
Sillín	1				0				
Marco	1				0				
Pedales	1								
Frenos	1		X		1		X		
(piñón, plato y cadena)					1		X		

Estado General	Pintura:	Estructura:
	Deteriorada por uso	Deteriorada por uso

		Cargo
IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		
Nombre (Quien emite concepto)	Firma	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:	C: Cantidad	D: Deteriorado
	B: Buen estado	R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO DE BICICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 10-02-2026	HM	BICICLETA	N/A	N/A

Código SCJ	Placa	Serie N°	Motor N°
	N/A	HM20180099	N/A

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo en cuenta la Resolución número 05884 DEL 27-12-2019, "Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia". Se da diagnostico toda vez que el equipo de movilidad cumple con la vida útil y además cuenta con más de seis meses en estado fuera de servicio
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
2/09/2021	3	4	2.436.525,00	

Descripción de daño o mejora

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		0				
Sillín	1				0				
Marco	1				0				
Pedales	1								
Frenos	1		X		1		X		
(piñón, plato y cadena)					1		X		

Estado General	Pintura:	Estructura:
	Deteriorada por uso	Deteriorada por uso

		Cargo
IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		
Nombre (Quien emite concepto)	**Firma**	Perito

Documentación Anexa en____Folios:

C: Cantidad D: Deteriorado
B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO DE BICICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Linea
BOGOTA 10-02-2026	HM	BICICLETA	N/A	N/A
Código SCJ	**Placa**	**Serie N°**		**Motor N°**
	N/A	HM20180097		N/A

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo en cuenta la Resolución número 05884 DEL 27-12-2019, "Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia". Se da diagnostico toda vez que el equipo de movilidad cumple con la vida útil y además cuenta con más de seis meses en estado fuera de servicio
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
2/09/2021	3	4	2.436.525,00	

Descripción de daño o mejora

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		0				
Sillín	1				0				
Marco	1				0				
Pedales	1								
Frenos	1		X		1		X		
(piñón, plato y cadena)					1		X		

Estado General	
Pintura:	**Estructura:**
Deteriorada por uso	Deteriorada por uso

		Cargo
IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		
Nombre (Quien emite concepto)	**Firma**	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:

C: Cantidad D: Deteriorado
B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO DE BICICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 10-02-2026	HM	BICICLETA	N/A	N/A

Código SCJ	Placa	Serie N°	Motor N°
	N/A	HM20180092	N/A

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo en cuenta la Resolución número 05884 DEL 27-12-2019, "Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia". Se da diagnostico toda vez que el equipo de movilidad cumple con la vida útil y además cuenta con más de seis meses en estado fuera de servicio.
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
2/09/2021	3	4	2.436.525,00	

Descripción de daño o mejora

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		0				
Sillín	1				0				
Marco	1				0				
Pedales	1								
Frenos	1		X		1		X		
(piñón, plato y cadena)					1		X		

Estado General	Pintura:	Estructura:
	Deteriorada por uso	Deteriorada por uso

		Cargo
IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		
Nombre (Quien emite concepto)	Firma	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:

C: Cantidad D: Deteriorado
B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO DE BICICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 10-02-2026	HM	BICICLETA	N/A	N/A

Código SCJ	Placa	Serie N°	Motor N°
	N/A	HM20180081	N/A

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo en cuenta la Resolución número 05884 DEL 27-12-2019, "Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policia Nacional de Colombia". Se da diagnostico toda vez que el equipo de movilidad cumple con la vida útil y además cuenta con más de seis meses en estado fuera de servicio
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
2/09/2021	3	4	2.436.525,00	

Descripción de daño o mejora

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		0				
Sillín	1				0				
Marco	1				0				
Pedales	1								
Frenos	1		X		1		X		
(piñón, plato y cadena)					1		X		

Estado General	Pintura:	Estructura:
	Deteriorada por uso	Deteriorada por uso

		Cargo
IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		
Nombre (Quien emite concepto)	Firma	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:

C: Cantidad D: Deteriorado
B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO DE BICICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 10-02-2026	HM	BICICLETA	N/A	N/A

Código SCJ	Placa	Serie N°	Motor N°
	N/A	HM20180058	N/A

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo en cuenta la Resolución número 05884 DEL 27-12-2019, "Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia". Se da diagnostico toda vez que el equipo de movilidad cumple con la vida útil y además cuenta con más de seis meses en estado fuera de servicio
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
2/09/2021	3	4	2.436.525,00	

Descripción de daño o mejora

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		0				
Sillín	1				0				
Marco	1				0				
Pedales	1								
Frenos	1		X		1		X		
(piñón, plato y cadena)					1		X		

Estado General	Pintura:	Estructura:
	Deteriorada por uso	Deteriorada por uso

		Cargo
IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		
Nombre (Quien emite concepto)	Firma	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:

C: Cantidad D: Deteriorado
B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO DE BICICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 10-02-2026	HM	BICICLETA	N/A	N/A

Código SCJ	Placa	Serie N°	Motor N°
	N/A	HM20180045	N/A

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo en cuenta la Resolución número 05884 DEL 27-12-2019, "Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia". Se da diagnostico toda vez que el equipo de movilidad cumple con la vida útil y además cuenta con más de seis meses en estado fuera de servicio
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
2/09/2021	3	4	2.436.625,00	

Descripción de daño o mejora

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		0				
Sillín	1				0				
Marco	1				0				
Pedales	1								
Frenos	1		X		1		X		
(piñón, plato y cadena)					1		X		

Estado General	Pintura:	Estructura:
	Deteriorada por uso	Deteriorada por uso

		Cargo
IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		
Nombre (Quien emite concepto)	Firma	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:

C: Cantidad D: Deteriorado
B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO DE BICICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 10-02-2026	HM	BICICLETA	N/A	N/A

Código SCJ	Placa	Serie N°	Motor N°
	N/A	HM20180027	N/A

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo en cuenta la Resolución número 05884 DEL 27-12-2019, "Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia". Se da diagnostico toda vez que el equipo de movilidad cumple con la vida útil y además cuenta con más de seis meses en estado fuera de servicio
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
2/09/2021	3	4	2.436.525,00	

Descripción de daño o mejora

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		0				
Sillín	1				0				
Marco	1				0				
Pedales	1								
Frenos	1		X		1		X		
(piñón, plato y cadena)					1		X		

Estado General	Pintura:	Estructura:
	Deteriorada por uso	Deteriorada por uso

		Cargo
IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		
Nombre (Quien emite concepto)	Firma	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:

C: Cantidad D: Deteriorado
B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO DE BICICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 10-02-2026	HM	BICICLETA	N/A	N/A

Código SCJ	Placa	Serie N°	Motor N°
	N/A	HM20180008	N/A

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo en cuenta la Resolución número 05884 DEL 27-12-2019, "Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia". Se da diagnostico toda vez que el equipo de movilidad cumple con la vida útil y además cuenta con más de seis meses en estado fuera de servicio
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
2/09/2021	3	4	2,436,525,00	

Descripción de daño o mejora

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		0				
Sillín	1				0				
Marco	1				0				
Pedales	1								
Frenos	1		X		1		X		
(piñón, plato y cadena)					1		X		

Estado General	Pintura:	Estructura:
	Deteriorada por uso	Deteriorada por uso

		Cargo
IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		
Nombre (Quien emite concepto)	Firma	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:	C: Cantidad	D: Deteriorado
	B: Buen estado	R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO DE BICICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Linea
BOGOTA 10-02-2026	GW	BICICLETA	N/A	N/A

Código SCJ	Placa	Serie N°	Motor N°
	N/A	GW698948988	N/A

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo en cuenta la Resolución número 05884 DEL 27-12-2019, "Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia". Se da diagnostico toda vez que el equipo de movilidad cumple con la vida útil y además cuenta con más de seis meses en estado fuera de servicio.
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
1/03/2017	3	8	2.546.304,40	

Descripción de daño o mejora

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		0				
Sillín	1				0				
Marco	1				0				
Pedales	1								
Frenos	1		X		1		X		
(piñón, plato y cadena)					1		X		

Estado General	Pintura:	Estructura:
	Deteriorada por uso	Deteriorada por uso

		Cargo
IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		
Nombre (Quien emite concepto)	Firma	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:

C: Cantidad D: Deteriorado
B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO DE BICICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 10-02-2026	GW	BICICLETA	N/A	N/A

Código SCJ	Placa	Serie N°	Motor N°
	N/A	GW698948916	N/A

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo en cuenta la Resolución número 05884 DEL 27-12-2019, "Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia". Se da diagnostico toda vez que el equipo de movilidad cumple con la vida útil y además cuenta con más de seis meses en estado fuera de servicio.
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
1/03/2017	3	8	2.545.304,40	

Descripción de daño o mejora

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		0				
Sillín	1				0				
Marco	1				0				
Pedales	1								
Frenos	1		X		1		X		
(piñón, plato y cadena)					1		X		

Estado General	Pintura:	Estructura:
	Deteriorada por uso	Deteriorada por uso

		Cargo
IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		
Nombre (Quien emite concepto)	Firma	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:

C: Cantidad D: Deteriorado
B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO DE BICICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 10-02-2026	GW	BICICLETA	N/A	N/A

Código SCJ	Placa	Serie N°	Motor N°
	N/A	GW698948559	N/A

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo en cuenta la Resolución número 05884 DEL 27-12-2019, "Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia". Se da diagnostico toda vez que el equipo de movilidad cumple con la vida útil y además cuenta con más de seis meses en estado fuera de servicio.
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
1/03/2017	3	8	2.546.304,40	

Descripción de daño o mejora

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		0				
Sillín	1				0				
Marco	1				0				
Pedales	1								
Frenos	1		X		1		X		
(piñón, plato y cadena)					1		X		

Estado General	Pintura:	Estructura:
	Deteriorada por uso	Deteriorada por uso

		Cargo
IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		
Nombre (Quien emite concepto)	Firma	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:

C: Cantidad D: Deteriorado
B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO DE BICICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 10-02-2026	GW	BICICLETA	N/A	N/A

Código SCJ	Placa	Serie N°	Motor N°
	N/A	GW698948489	N/A

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo en cuenta la Resolución número 05864 DEL 27-12-2019, "Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia". Se da diagnostico toda vez que el equipo de movilidad cumple con la vida útil y además cuenta con más de seis meses en estado fuera de servicio.
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
1/03/2017	3	8	2.546.304,40	

Descripción de daño o mejora

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		0				
Sillín	1				0				
Marco	1				0				
Pedales	1								
Frenos	1		X		1		X		
(piñón, plato y cadena)					1		X		

Estado General

Pintura: Deteriorada por uso

Estructura: Deteriorada por uso

		Cargo
IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		
Nombre (Quien emite concepto)	Firma	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:

C: Cantidad D: Deteriorado
B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO DE BICICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 10-02-2026	GW	BICICLETA	N/A	N/A

Código SCJ	Placa	Serie N°	Motor N°
	N/A	GW698948189	N/A

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo en cuenta la Resolución número 05884 DEL 27-12-2019, "Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia". Se da diagnostico toda vez que el equipo de movilidad cumple con la vida útil y además cuenta con más de seis meses en estado fuera de servicio.
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
1/03/2017	3	8	2.546.304,40	

Descripción de daño o mejora

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		0				
Sillín	1				0				
Marco	1				0				
Pedales	1								
Frenos	1		X		1		X		
(piñón, plato y cadena)					1		X		

Estado General	Pintura:	Estructura:
	Deteriorada por uso	Deteriorada por uso

		Cargo
IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		
Nombre (Quien emite concepto)	Firma	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:

C: Cantidad D: Deteriorado
B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO DE BICICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 10-02-2026	GW	BICICLETA	N/A	N/A

Código SCJ	Placa	Serie N°	Motor N°
	N/A	GW698947471	N/A

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo en cuenta la Resolución número 05884 DEL 27-12-2019, "Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia". Se da diagnostico toda vez que el equipo de movilidad cumple con la vida útil y además cuenta con más de seis meses en estado fuera de servicio.
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
1/03/2017	3	8	2.546.304,40	

Descripción de daño o mejora

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		0				
Sillín	1				0				
Marco	1				0				
Pedales	1								
Frenos	1		X		1		X		
(piñón, plato y cadena)					1		X		

Estado General

Pintura:
Deteriorada por uso

Estructura:
Deteriorada por uso

		Cargo
IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER	Firma	Perito
Nombre (Quien emite concepto)		

Documentación Anexa en_____Folios:

C: Cantidad D: Deteriorado
B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO DE BICICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 10-02-2026	GW	BICICLETA	N/A	N/A

Código SCJ	Placa	Serie N°	Motor N°
	N/A	GW698947211	N/A

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo en cuenta la Resolución número 05884 DEL 27-12-2019, "Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia". Se da diagnostico toda vez que el equipo de movilidad cumple con la vida útil y además cuenta con más de seis meses en estado fuera de servicio.
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
1/03/2017	3	8	2.546.304,40	

Descripción de daño o mejora

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		0				
Sillín	1				0				
Marco	1				0				
Pedales	1								
Frenos	1		X		1		X		
(piñón, plato y cadena)					1		X		

Estado General	Pintura:	Estructura:
	Deteriorada por uso	Deteriorada por uso

		Cargo
IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		
Nombre (Quien emite concepto)	Firma	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:	C: Cantidad	D: Deteriorado
	B: Buen estado	R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO DE BICICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Linea
BOGOTA 10-02-2026	GW	BICICLETA	N/A	N/A

Código SCJ	Placa	Serie N°	Motor N°
	N/A	GW698946453	N/A

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo en cuenta la Resolución número 05884 DEL 27-12-2019, "Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia". Se da diagnostico toda vez que el equipo de movilidad cumple con la vida útil y además cuenta con más de seis meses en estado fuera de servicio.
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
1/03/2017	3	8	2.546.304,40	

Descripción de daño o mejora

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		0				
Sillín	1				0				
Marco	1				0				
Pedales	1								
Frenos	1		X		1		X		
(piñón, plato y cadena)					1		X		

Estado General

Pintura: Deteriorada por uso

Estructura: Deteriorada por uso

		Cargo
IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		
Nombre (Quien emite concepto)	Firma	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:

C: Cantidad D: Deteriorado
B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO DE BICICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 10-02-2026	GW	BICICLETA	N/A	N/A

Código SCJ	Placa	Serie N°	Motor N°
	N/A	GW698946079	N/A

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo en cuenta la Resolución número 05884 DEL 27-12-2019, "Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia". Se da diagnostico toda vez que el equipo de movilidad cumple con la vida útil y además cuenta con más de seis meses en estado fuera de servicio
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
1/03/2017	3	8	2.546.304,40	

Descripción de daño o mejora

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		0				
Sillín	1				0				
Marco	1				0				
Pedales	1								
Frenos	1		X		1		X		
(piñón, plato y cadena)					1		X		

Estado General	Pintura:	Estructura:
	Deteriorada por uso	Deteriorada por uso

		Cargo
IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		
Nombre (Quien emite concepto)	Firma	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:	C: Cantidad	D: Deteriorado
	B: Buen estado	R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO DE BICICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Linea
BOGOTA 10-02-2026	GW	BICICLETA	N/A	N/A

Código SCJ	Placa	Serie N°	Motor N°
	N/A	GW698945864	N/A

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo en cuenta la Resolución número 05884 DEL 27-12-2019, "Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia". Se da diagnostico toda vez que el equipo de movilidad cumple con la vida útil y además cuenta con más de seis meses en estado fuera de servicio.
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
1/03/2017	3	8	2.546.304,40	

Descripción de daño o mejora

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		0				
Sillín	1				0				
Marco	1				0				
Pedales	1								
Frenos	1		X		1		X		
(piñón, plato y cadena)					1		X		

Estado General

Pintura: Deteriorada por uso

Estructura: Deteriorada por uso

		Cargo
IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		
Nombre (Quien emite concepto)	**Firma**	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:

C: Cantidad D: Deteriorado
B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO DE BICICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 10-02-2026	GW	BICICLETA	N/A	N/A

Código SCJ	Placa	Serie N°	Motor N°
	N/A	GW698945734	N/A

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo en cuenta la Resolución número 05884 DEL 27-12-2019, "Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia". Se da diagnostico toda vez que el equipo de movilidad cumple con la vida útil y además cuenta con más de seis meses en estado fuera de servicio
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
1/03/2017	3	8	2.546.304,40	

Descripción de daño o mejora

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		0				
Sillín	1				0				
Marco	1				0				
Pedales	1								
Frenos	1		X		1		X		
(piñón, plato y cadena)					1		X		

Estado General

Pintura:	Estructura:
Deteriorada por uso	Deteriorada por uso

		Cargo
IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		
Nombre (Quien emite concepto)	Firma	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:

C: Cantidad D: Deteriorado
B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO DE BICICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 10-02-2026	GW	BICICLETA	N/A	N/A

Código SCJ	Placa	Serie N°	Motor N°
	N/A	GW698945477	N/A

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo en cuenta la Resolución número 05884 DEL 27-12-2019, "Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia". Se da diagnostico toda vez que el equipo de movilidad cumple con la vida útil y además cuenta con más de seis meses en estado fuera de servicio
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
1/03/2017	3	8	2.546.304,40	

Descripción de daño o mejora

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		0				
Sillín	1				0				
Marco	1				0				
Pedales	1								
Frenos	1		X		1		X		
(piñón, plato y cadena)					1		X		

Estado General	Pintura:	Estructura:
	Deteriorada por uso	Deteriorada por uso

		Cargo
IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		
Nombre (Quien emite concepto)	Firma	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:

C: Cantidad D: Deteriorado
B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO DE BICICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Linea
BOGOTA 10-02-2026	GW	BICICLETA	N/A	N/A

Código SCJ	Placa	Serie N°	Motor N°
	N/A	GW698941232	N/A

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo en cuenta la Resolución número 05884 DEL 27-12-2019, "Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia". Se da diagnostico toda vez que el equipo de movilidad cumple con la vida útil y además cuenta con más de seis meses en estado fuera de servicio.
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
1/03/2017	3	8	2.646.304,40	

Descripción de daño o mejora

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		0				
Sillin	1				0				
Marco	1				0				
Pedales	1								
Frenos	1		X		1		X		
(piñón, plato y cadena)					1		X		

Estado General

Pintura:
Deteriorada por uso

Estructura:
Deteriorada por uso

		Cargo
IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		
Nombre (Quien emite concepto)	Firma	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:

C: Cantidad D: Deteriorado
B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO DE BICICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 10-02-2026	GW	BICICLETA	N/A	N/A

Código SCJ	Placa	Serie N°	Motor N°
	N/A	GW13140JY18580253	N/A

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo en cuenta la Resolución número 05884 DEL 27-12-2019, "Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia". Se da diagnostico toda vez que el equipo de movilidad cumple con la vida útil y además cuenta con más de seis meses en estado fuera de servicio
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
29/04/2019	3	6	2.431.800,00	

Descripción de daño o mejora

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		0				
Sillín	1				0				
Marco	1				0				
Pedales	1								
Frenos	1		X		1		X		
(piñón, plato y cadena)					1		X		

Estado General	Pintura:	Estructura:
	Deteriorada por uso	Deteriorada por uso

		Cargo
IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		
Nombre (Quien emite concepto)	Firma	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:	C: Cantidad	D: Deteriorado
	B: Buen estado	R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO DE BICICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 10-02-2026	GW	BICICLETA	N/A	N/A

Código SCJ	Placa	Serie N°	Motor N°
	N/A	GW13140JY18580197	N/A

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo en cuenta la Resolución número 05884 DEL 27-12-2019, "Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia". Se da diagnostico toda vez que el equipo de movilidad cumple con la vida útil y además cuenta con más de seis meses en estado fuera de servicio
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
29/04/2019	3	6	2.431.800,00	

Descripción de daño o mejora

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		0				
Sillín	1				0				
Marco	1				0				
Pedales	1								
Frenos	1		X		1		X		
(piñón, plato y cadena)					1		X		

Estado General	Pintura:	Estructura:
	Deteriorada por uso	Deteriorada por uso

		Cargo
IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		
Nombre (Quien emite concepto)	Firma	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:

C: Cantidad D: Deteriorado
B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO DE BICICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 10-02-2026	GW	BICICLETA	N/A	N/A
Código SCJ	**Placa**	**Serie N°**	**Motor N°**	
	N/A	GW13140JY18580183	N/A	

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo en cuenta la Resolución número 05884 DEL 27-12-2019, "Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia". Se da diagnostico toda vez que el equipo de movilidad cumple con la vida útil y además cuenta con más de seis meses en estado fuera de servicio
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
29/04/2019	3	6	2.431.800,00	

Descripción de daño o mejora

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		0				
Sillín	1				0				
Marco	1				0				
Pedales	1								
Frenos	1		X		1		X		
(piñón, plato y cadena)					1		X		

Estado General

Pintura:	Estructura:
Deteriorada por uso	Deteriorada por uso

		Cargo
IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		
Nombre (Quien emite concepto)	**Firma**	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:

C: Cantidad D: Deteriorado
B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO DE BICICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 10-02-2026	GW	BICICLETA	N/A	N/A

Código SCJ	Placa	Serie N°	Motor N°
	N/A	GW13140JY18580142	N/A

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo en cuenta la Resolución número 05884 DEL 27-12-2019, "Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia". Se da diagnostico toda vez que el equipo de movilidad cumple con la vida útil y además cuenta con más de seis meses en estado fuera de servicio.
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
29/04/2019	3	6	2.431.800,00	

Descripción de daño o mejora

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rín y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		0				
Sillín	1				0				
Marco	1				0				
Pedales	1								
Frenos	1		X		1		X		
(piñón, plato y cadena)					1		X		

Estado General

Pintura:
Deteriorada por uso

Estructura:
Deteriorada por uso

		Cargo
IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		
Nombre (Quien emite concepto)	Firma	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:

C: Cantidad D: Deteriorado
B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO DE BICICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Linea
BOGOTA 10-02-2026	GW	BICICLETA	N/A	N/A

Código SCJ	Placa	Serie N°	Motor N°
	N/A	GW13140JY18560123	N/A

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo en cuenta la Resolución número 05884 DEL 27-12-2019, "Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia". Se da diagnostico toda vez que el equipo de movilidad cumple con la vida útil y además cuenta con más de seis meses en estado fuera de servicio.
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
29/04/2019	3	6	2.431.800,00	

Descripción de daño o mejora

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		0				
Sillín	1				0				
Marco	1				0				
Pedales	1								
Frenos	1		X		1		X		
(piñón, plato y cadena)					1		X		

Estado General

Pintura: Deteriorada por uso

Estructura: Deteriorada por uso

		Cargo
IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		
Nombre (Quien emite concepto)	Firma	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:

C: Cantidad D: Deteriorado
B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO DE BICICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Linea
BOGOTA 10-02-2026	GW	BICICLETA	N/A	N/A

Código SCJ	Placa	Serie N°	Motor N°
	N/A	GW13140JY18560105	N/A

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo en cuenta la Resolución número 05884 DEL 27-12-2019, "Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logisticos de la Policía Nacional de Colombia". Se da diagnostico toda vez que el equipo de movilidad cumple con la vida útil y además cuenta con más de seis meses en estado fuera de servicio.
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
29/04/2019	3	6	2.431.800,00	

Descripción de daño o mejora

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		0				
Sillín	1				0				
Marco	1				0				
Pedales	1								
Frenos	1		X		1		X		
(piñón, plato y cadena)					1		X		

Estado General	Pintura:	Estructura:
	Deteriorada por uso	Deteriorada por uso

		Cargo
IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		
Nombre (Quien emite concepto)	Firma	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:

C: Cantidad D: Deteriorado
B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO DE BICICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 10-02-2026	GW	BICICLETA	N/A	N/A

Código SCJ	Placa	Serie N°	Motor N°
	N/A	GW13140JY18580076	N/A

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo en cuenta la Resolución número 05884 DEL 27-12-2019, "Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia". Se da diagnostico toda vez que el equipo de movilidad cumple con la vida útil y además cuenta con más de seis meses en estado fuera de servicio.
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
29/04/2019	3	6	2.431.800,00	

Descripción de daño o mejora

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		0				
Sillín	1				0				
Marco	1				0				
Pedales	1								
Frenos	1		X		1		X		
(piñón, plato y cadena)					1		X		

Estado General	Pintura:	Estructura:
	Deteriorada por uso	Deteriorada por uso

		Cargo
IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		
Nombre (Quien emite concepto)	Firma	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:

C: Cantidad D: Deteriorado
B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO DE BICICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 10-02-2026	GW	BICICLETA	N/A	N/A

Código SCJ	Placa	Serie N°	Motor N°
	N/A	GW13140JY18580069	N/A

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo en cuenta la Resolución número 05884 DEL 27-12-2019, "Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia". Se da diagnostico toda vez que el equipo de movilidad cumple con la vida útil y además cuenta con más de seis meses en estado fuera de servicio.
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
29/04/2019	3	6	2.431.800,00	

Descripción de daño o mejora

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		0				
Sillín	1				0				
Marco	1				0				
Pedales	1								
Frenos	1		X		1		X		
(piñón, plato y cadena)					1		X		

Estado General	Pintura:	Estructura:
	Deteriorada por uso	Deteriorada por uso

		Cargo
IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		
Nombre (Quien emite concepto)	Firma	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:

C: Cantidad D: Deteriorado
B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO DE BICICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Linea
BOGOTA 10-02-2026	GW	BICICLETA	N/A	N/A

Código SCJ	Placa	Serie N°	Motor N°
	N/A	GW13140JY18580057	N/A

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo en cuenta la Resolución número 05884 DEL 27-12-2019, "Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia". Se da diagnostico toda vez que el equipo de movilidad cumple con la vida útil y además cuenta con más de seis meses en estado fuera de servicio.
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
29/04/2019	3	6	2.431.800,00	

Descripción de daño o mejora

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		0				
Sillín	1				0				
Marco	1				0				
Pedales	1								
Frenos	1		X		1		X		
(piñón, plato y cadena)					1		X		

Estado General	Pintura:	Estructura:
	Deteriorada por uso	Deteriorada por uso

		Cargo
IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		
Nombre (Quien emite concepto)	Firma	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:

C: Cantidad D: Deteriorado
B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO DE BICICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 10-02-2026	GW	BICICLETA	N/A	N/A

Código SCJ	Placa	Serie N°	Motor N°
	N/A	GW13140JY18580054	N/A

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo en cuenta la Resolución número 05884 DEL 27-12-2019, "Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia". Se da diagnostico toda vez que el equipo de movilidad cumple con la vida útil y además cuenta con más de seis meses en estado fuera de servicio.
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
29/04/2019	3	6	2.431.800,00	

Descripción de daño o mejora

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		0				
Sillín	1				0				
Marco	1				0				
Pedales	1								
Frenos	1		X		1		X		
(piñón, plato y cadena)					1		X		

Estado General

Pintura:	Estructura:
Deteriorada por uso	Deteriorada por uso

IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		Cargo
Nombre (Quien emite concepto)	Firma	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:

C: Cantidad D: Deteriorado
B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO DE BICICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Línea
BOGOTA 10-02-2026	GW	BICICLETA	N/A	N/A

Código SCJ	Placa	Serie N°	Motor N°
	N/A	GW13140JY18570853	N/A

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo en cuenta la Resolución número 05884 DEL 27-12-2019, "Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia". Se da diagnostico toda vez que el equipo de movilidad cumple con la vida útil y además cuenta con más de seis meses en estado fuera de servicio
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
29/04/2019	3	6	2.431.800,00	

Descripción de daño o mejora

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		0				
Sillín	1				0				
Marco	1				0				
Pedales	1								
Frenos	1		X		1		X		
(piñón, plato y cadena)					1		X		

Estado General	Pintura:	Estructura:
	Deteriorada por uso	Deteriorada por uso

		Cargo
IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		
Nombre (Quien emite concepto)	Firma	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:

C: Cantidad D: Deteriorado
B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO DE BICICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Linea
BOGOTA 10-02-2026	GW	BICICLETA	N/A	N/A

Código SCJ	Placa	Serie N°	Motor N°
	N/A	GW1314GJY18570580	N/A

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo en cuenta la Resolución número 05884 DEL 27-12-2019, "Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia". Se da diagnostico toda vez que el equipo de movilidad cumple con la vida útil y además cuenta con más de seis meses en estado fuera de servicio.
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
29/04/2019	3	6	2.431.800,00	

Descripción de daño o mejora

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		0				
Sillín	1				0				
Marco	1				0				
Pedales	1								
Frenos	1		X		1		X		
(piñón, plato y cadena)					1		X		

Estado General	Pintura:	Estructura:
	Deteriorada por uso	Deteriorada por uso

		Cargo
IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER		
Nombre (Quien emite concepto)	Firma	Perito

Documentación Anexa en_____Folios:

C: Cantidad D: Deteriorado
B: Buen estado R: Roto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CONCEPTO TECNICO DE BICICLETA

Lugar y Fecha	Marca	Clase	Modelo	Linea
BOGOTA 10-02-2026	GW	BICICLETA	N/A	N/A

Código SCJ	Placa	Serie N°	Motor N°
	N/A	GW13140JY18570530	N/A

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN NO ÚTIL PARA LA ENTIDAD?

CAUSA		Descripción
No se requiere para su funcionamiento		Teniendo en cuenta la Resolución número 05884 DEL 27-12-2019, *"Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia"*. Se de diagnostico toda vez que el equipo de movilidad cumple con la vida útil y además cuenta con más de seis meses en estado fuera de servicio.
Obsolescencia	X	
Cambio o renovación de equipos		
Desgaste prematuro		
Fuera de servicio		
Cambios institucionales		

PORQUE EL BIEN SE CONVIERTE EN INSERVIBLE?

Razón		Descripción
Por daño total o parcial		
Deterioro por uso	X	
Salubridad		

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Fecha adquisición	Años de vida útil	Años de Uso	Valor Adquisición	KILOMETRAJE
29/04/2019	3	6	2.431.800,00	

Descripción de daño o mejora

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

LISTADO DE VERIFICACIÓN

Componente	Delantera				Posterior/General				Observación
	C	B	D	R	C	B	D	R	
Rin y Neumático	1		X		1		X		
Suspensión	2		X		0				
Sillín	1				0				
Marco	1				0				
Pedales	1								
Frenos	1		X		1		X		
(piñón, plato y cadena)					1		X		

Estado General	
Pintura:	Deteriorada por uso
Estructura:	Deteriorada por uso

		Cargo
IT CASTELLANOS CHAPARRO JORGE ALEXANDER	Firma	Perito
Nombre (Quien emite concepto)		

Documentación Anexa en_____Folios:

C: Cantidad D: Deteriorado
B: Buen estado R: Roto

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ
SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
AL RESPONDER CITAR EL NR.
Nro. Rad: 3-2026-23364
Fecha: 27/05/2026 09:22:27 PM
Destino: 540-DRFGD

MEMORANDO

Para: RAFAEL MAURICIO SOPO SOLANO
DIRECCION DE RECURSOS FISICOS Y GESTION DOCUMENTAL

De: DIRECCION DE BIENES PARA LA SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y ACCESO A LA JUSTICIA

Asunto: ALCANCE A REINTEGROS DE PARQUE AUTOMOTOR DEL COMODATO 1934-2022 (MEBOG) MEDIANTE MEMORANDOS 3-2026-14575 Y 3-2026-18820

Respetado Doctor Rafael Mauricio

Dando alcance a los memorandos 3-2026-14575 del 27-03-2026 y 3-2026-18820 del 27-04-2026, mediante los cuales se comunicaron el primer y segundo reintegro de la MEBOG, de automotores entregados para uso de la institución mediante el contrato interadministrativo de comodato 1934 de 2022, atentamente me permito informar que se hace un ajuste a los vehículos a reintegrar, como se indica a continuación.

Del primer reintegro presentado por la MEBOG, del cual se habilitaron para reintegro 321 automotores que fueron informados a la Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental con memorando 3-2026-14575, a solicitud de la institución, el equipo de supervisión al mantenimiento de vehículos de la Dirección de Bienes realizó una revalidación de algunas de las motocicletas sobre las que se había dado concepto de aceptables para reintegro, teniendo como resultado que 16 de estas se habilitaron para mantenimiento, quedando nuevamente en servicio, por lo que se deben excluir del reintegro y que corresponden a las siguientes placas:

No.	PLACA VEHÍCULO	TIPO VEHÍCULO	MARCA	LINEA	MODELO
1	OFR70E	MOTOS	SUZUKI	DR-X 200	2019
2	OFR82E	MOTOS	SUZUKI	DR-X 200	2019
3	OFX18E	MOTOS	SUZUKI	DR-X 200	2019
4	OFX33E	MOTOS	SUZUKI	DR-X 200	2019
5	OFX24E	MOTOS	SUZUKI	DR-X 200	2019
6	OFX31E	MOTOS	SUZUKI	DR-X 200	2019
7	OFX35E	MOTOS	SUZUKI	DR-X 200	2019
8	OFX10E	MOTOS	SUZUKI	DR-X 200	2019
9	OFN20E	MOTOS	SUZUKI	DR-X 200	2019
10	OFW99E	MOTOS	SUZUKI	DR-X 200	2019
11	OFX04E	MOTOS	SUZUKI	DR-X 200	2019
12	OFR61E	MOTOS	SUZUKI	DR-X 200	2019
13	OFR66E	MOTOS	SUZUKI	DR-X 200	2019
14	OFT22E	MOTOS	SUZUKI	DR-X 200	2019

Av. Calle 26 # 57- 83
Torre 7 Tel: 3779595
Código Postal: 111321
www.scj.gov.co

15	OFU67E	MOTOS	SUZUKI	DR-X 200	2019
16	OFT02E	MOTOS	SUZUKI	DR-X 200	2019

Entre las anteriores se encuentran las cinco (5) de las que ya se había solicitado exclusión del reintegro, con el alcance que ya se había dado con el memorando 3-2026-22674 del 19-05-2026.

De otra parte, de los vehículos del primer reintegro presentado por la MEBOG y del cual se habilitaron para reintegro 108 automotores, que fueron informados a la Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental con memorando 3-2026-18820, de los cuales se presentó un error en la transcripción de los datos de una de las motocicletas, estableciendo que corresponde a un vehículo que no es aceptable para reintegro y se debe excluir del reintegro, la cual se indica a continuación:

No.	PLACA VEHÍCULO	TIPO VEHÍCULO	MARCA	LINEA	MODELO
1	OAN32E	MOTOS	HONDA	XRE 300	2018

Los demás vehículos informados mediante las comunicaciones 3-2026-14575 y 3-2026-18820, una vez excluidos los antes señalados, son de reintegro, para los cuales se solicita continuar con el respectivo tramite, que finalmente del primer reintegro corresponde a 305 automotores y del segundo reintegro a 107 automotores.

Una vez se cuente con los soportes del reintegro de estos bienes, agradecemos que los mismos sean remitidos a la Dirección de Bienes para la Seguridad Convivencia y Acceso a la Justicia para efectuar la actualización de la información de bienes en el comodato.

Cordialmente,

GUSTAVO MONROY ACUÑA
DIRECTOR DE BIENES PARA LA SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y ACCESO A LA JUSTICIA

c.c.e.: JENIFER ANDREA GOMEZ LOTE-DIRECCION DE BIENES PARA LA SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y ACCESO A LA JUSTICIA
EDWIN FABIAN VARGAS GARNICA-DIRECCION DE BIENES PARA LA SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y ACCESO A LA JUSTICIA
DIANA MAYERLY GUERRERO RAMIREZ-DIRECCION DE BIENES PARA LA SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y ACCESO A LA JUSTICIA

Anexos: Correos electrónicos del equipo de mantenimiento de la Dirección de Bienes

Av. Calle 26 # 57- 83
Torre 7 Tel: 3779595
Código Postal: 111321
www.scj.gov.co

Elaboró: JULIO CESAR CASTELLANOS REYES
Revisó: JULIO CESAR CASTELLANOS REYES-DIRECCION DE BIENES PARA LA SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y ACCESO A LA JUSTICIA -
Aprobó: GUSTAVO MONROY ACUÑA

Av. Calle 26 # 57- 83
Torre 7 Tel: 3779595
Código Postal: 111321
www.scj.gov.co

Corporación Autorregulador Nacional de Avaluadores - ANA

NIT: 900796614-2

Entidad Reconocida de Autorregulación mediante la Resolución 20910 de 2016 de la Superintendencia de Industria y Comercio

El señor(a) HENRY GUERRERO MARTINEZ, identificado(a) con la Cédula de ciudadanía No. 79744483, se encuentra inscrito(a) en el Registro Abierto de Avaluadores, desde el 04 de Agosto de 2017 y se le ha asignado el número de avaluador AVAL-79744483.

Al momento de expedición de este certificado el registro del señor(a) HENRY GUERRERO MARTINEZ se encuentra **Activo** y se encuentra inscrito en las siguientes categorías y alcances:

Categoría 1 Inmuebles Urbanos

Alcance

- Casas, apartamentos, edificios, oficinas, locales comerciales, terrenos y bodegas situados total o parcialmente en áreas urbanas, lotes no clasificados en la estructura ecológica principal, lotes en suelo de expansión con plan parcial adoptado.

Fecha de inscripción	Régimen	Fecha de actualización	Régimen
24 Oct 2017	**Régimen de Transición**	**11 Oct 2022**	**Régimen Académico**

Categoría 2 Inmuebles Rurales

Alcance

- Terrenos rurales con o sin construcciones como viviendas, edificios, establos, galpones, cercas, sistemas de riego, drenaje, vías, adecuación de suelos, pozos, cultivos, plantaciones, lotes en suelo de expansión sin plan parcial adoptado, lotes para el aprovechamiento agropecuario y demás infraestructura de explotación situados totalmente en áreas rurales.

Fecha de inscripción	Régimen	Fecha de actualización	Régimen
24 Oct 2017	**Régimen de Transición**	**11 Oct 2022**	**Régimen Académico**

Categoría 3 Recursos Naturales y Suelos de Protección

Alcance

- Bienes ambientales, minas, yacimientos y explotaciones minerales. Lotes incluidos en la estructura ecológica principal, lotes definidos o contemplados en el Código de recursos Naturales Renovables y daños ambientales.

Fecha de inscripción	Régimen
24 Oct 2017	**Régimen Académico**

Categoría 4 Obras de Infraestructura

Alcance

- Estructuras especiales para proceso, puentes, túneles, acueductos y conducciones, presas, aeropuertos, muelles y demás construcciones civiles de infraestructura similar.

Fecha de inscripción	Régimen
25 Oct 2022	**Régimen Académico**

Categoría 5 Edificaciones de Conservación Arqueológica y Monumentos Históricos

Alcance

- Edificaciones de conservación arquitectónica y monumentos históricos.

Fecha de inscripción	Régimen
25 Oct 2022	**Régimen Académico**

Categoría 6 Inmuebles Especiales

Alcance

- Incluye centros comerciales, hoteles, colegios, hospitales, clínicas y avance de obras. Incluye todos los inmuebles que no se clasifiquen dentro de los numerales anteriores.

Fecha de inscripción	Régimen	Fecha de actualización	Régimen
24 Oct 2017	**Régimen de Transición**	**11 Oct 2022**	**Régimen Académico**

Categoría 7 Maquinaria Fija, Equipos y Maquinaria Móvil

Alcance

- Equipos eléctricos y mecánicos de uso en la industria, motores, subestaciones de planta, tableros eléctricos, equipos de generación, subestaciones de transmisión y distribución, equipos e infraestructura de transmisión y distribución, maquinaria de construcción, movimiento de tierra, y maquinaria para producción y proceso. Equipos de cómputo: Microcomputadores, impresoras, monitores, módems y otros accesorios de estos equipos, redes, main frames, periféricos especiales y otros equipos accesorios de estos. Equipos de telefonía, electromedicina y radiocomunicación. Transporte Automotor: vehículos de transporte terrestre como automóviles, camperos, camiones, buses, tractores, camiones y remolques, motocicletas, motociclos, mototriciclos, cuatrimotos, bicicletas y similares.

Fecha de inscripción	Régimen	Fecha de actualización	Régimen
09 Ago 2017	**Régimen de Transición**	**11 Oct 2022**	**Régimen Académico**

Categoría 8 Maquinaria y Equipos Especiales

Alcance

- Naves, aeronaves, trenes, locomotoras, vagones, teleféricos y cualquier medio de transporte diferente del automotor descrito en la clase anterior.

Fecha de inscripción	Régimen
04 Ago 2017	**Régimen Académico**

Categoría 9 Obras de Arte, Orfebrería, Patrimoniales y Similares

Alcance

- Arte, joyas, orfebrería, artesanías, muebles con valor histórico, cultural, arqueológico, palenteológico y similares.

Fecha de inscripción	Régimen
25 Oct 2022	**Régimen Académico**

Categoría 10 Semovientes y Animales

Alcance

- Semovientes, animales y muebles no clasificados en otra especialidad.

Fecha de inscripción	Régimen
25 Oct 2022	**Régimen Académico**

Categoría 11 Activos Operacionales y Establecimientos de Comercio

Alcance

- Revalorización de activos, inventarios, materia prima, producto en proceso y producto terminado. Establecimientos de comercio.

Fecha de inscripción	Régimen
16 Nov 2017	**Régimen Académico**

Categoría 12 Intangibles

Alcance

- Marcas, patentes, secretos empresariales, derechos autor, nombres comerciales, derechos deportivos, espectro radioeléctrico, fondo de comercio, prima comercial y otros similares.

Fecha de inscripción
25 Oct 2022

Régimen
Régimen Académico

Categoría 13 Intangibles Especiales

Alcance

- Daño emergente, lucro cesante, daño moral, servidumbres, derechos herenciales y litigiosos y demás derechos de indemnización o cálculos compensatorios y cualquier otro derecho no contemplado en las clases anteriores.

Fecha de inscripción
25 Oct 2022

Régimen
Régimen Académico

Adicionalmente, ha inscrito las siguientes certificaciones de calidad de personas (Norma ISO 17024) y experiencia:

- Certificación expedida por Registro Nacional de Avaluadores R.N.A, en la categoría Inmuebles Urbanos con el Código URB-791, vigente desde el 01 de Octubre de 2017 hasta el 31 de Octubre de 2021, inscrito en el Registro Abierto de Avaluadores, en la fecha que se refleja en el anterior cuadro. El certificado fue ampliado con el alcance de 'Avaluador de Intangibles Especiales en Inmuebles Urbanos', vigente desde el 01 de Noviembre de 2019 hasta 31 de Octubre de 2021. La actualización del certificado se registra en el RAA, a solicitud del Avaluador, el 28 de Noviembre de 2019 de acuerdo a lo establecido en el literal n) del artículo 27 de la Ley 1673 de 2013.
  NOTA: Al momento de expedición de este certificado, el Registro Nacional de Avaluadores – RNA, se encuentra acreditado bajo la norma ISO/IEC - 17024, por el Organismo Nacional de Acreditación ONAC.

- Certificación expedida por Registro Nacional de Avaluadores R.N.A, en la categoría Inmuebles Rurales con el Código RUR-0532, vigente desde el 01 de Octubre de 2017 hasta el 31 de Octubre de 2021, inscrito en el Registro Abierto de Avaluadores, en la fecha que se refleja en el anterior cuadro. El certificado fue ampliado con el alcance de 'Avaluador de Intangibles Especiales en Inmuebles Rurales', vigente desde el 01 de Noviembre de 2019 hasta 31 de Octubre de 2021. La actualización del certificado se registra en el RAA, a solicitud del Avaluador, el 28 de Noviembre de 2019 de acuerdo a lo establecido en el literal n) del artículo 27 de la Ley 1673 de 2013.
  NOTA: Al momento de expedición de este certificado, el Registro Nacional de Avaluadores – RNA, se encuentra acreditado bajo la norma ISO/IEC - 17024, por el Organismo Nacional de Acreditación ONAC.

- Certificación expedida por Registro Nacional de Avaluadores R.N.A, en la categoría Maquinaria Fija, Equipos y Maquinaria Móvil con el Código MYE-0180, vigente desde el 01 de Mayo de 2018 hasta el 31 de Mayo de 2022, inscrito en el Registro Abierto de Avaluadores, en la fecha que se refleja en el anterior cuadro. El certificado fue ampliado con el alcance de 'Avaluador de Intangibles Especiales en Maquinaria Fija, Equipos y Maquinaria Móvil', vigente desde el 01 de Noviembre de 2019 hasta 31 de Mayo de 2022. La actualización del certificado se registra en el RAA, a solicitud del Avaluador, el 28 de Noviembre de 2019 de acuerdo a lo establecido en el literal n) del artículo 27 de la Ley 1673 de 2013.
  NOTA: Al momento de expedición de este certificado, el Registro Nacional de Avaluadores – RNA, se encuentra acreditado bajo la norma ISO/IEC - 17024, por el Organismo Nacional de Acreditación ONAC.

- Certificación expedida por Registro Nacional de Avaluadores R.N.A, en la categoría Inmuebles Especiales con el Código ESP-0047, vigente desde el 01 de Octubre de 2017 hasta el 31 de Octubre de 2021, inscrito en el Registro Abierto de Avaluadores, en la fecha que se refleja en el anterior cuadro. El certificado fue ampliado con el alcance de 'Avaluador de Intangibles Especiales en Inmuebles Especiales', vigente desde el 01 de Noviembre de 2019 hasta 31 de Octubre de 2021. La actualización del certificado se registra en el RAA, a solicitud del Avaluador, el 28 de Noviembre de 2019 de acuerdo a lo establecido en el literal n) del artículo 27 de la Ley 1673 de 2013.
  NOTA: Al momento de expedición de este certificado, el Registro Nacional de Avaluadores – RNA, se encuentra acreditado bajo la norma ISO/IEC - 17024, por el Organismo Nacional de Acreditación ONAC.

NOTA: LA FECHA DE VIGENCIA DE LOS DOCUMENTOS ACÁ RELACIONADOS, ES INDEPENDIENTE DE LA VIGENCIA DE ESTE CERTIFICADO Y DIFERENTE DE LA VIGENCIA DE INSCRIPCION EN EL RAA.

Los datos de contacto del Avaluador son:
Ciudad: BOGOTÁ, BOGOTÁ DC
Dirección: CARRERA 74A # 63 - 92 APTO 411
Teléfono: 3143575053
Correo Electrónico: guerrero.henry@gmail.com

Títulos Académicos, Certificados de Aptitud Ocupacional y otros programas de formación:
Técnico Laboral Por Competencias en Avalúos- Corporación Tecnológica Empresarial
Ingeniero Mecánico - Fundación Universidad de América.
Especialización en Planeación Ambiental y Manejo Integral de los Recursos Naturales - Universidad Militar Nueva Granada

Que revisados los archivos de antecedentes de procesos disciplinarios de la ERA Corporación Autorregulador Nacional de Avaluadores - ANA; no aparece sanción disciplinaria alguna contra el(la) señor(a) HENRY GUERRERO MARTINEZ, identificado(a) con Cédula de ciudadanía No. 79744483.

El(la) señor(a) HENRY GUERRERO MARTINEZ se encuentra al día con el pago sus derechos de registro, así como con la cuota de autorregulación con Corporación Autorregulador Nacional de Avaluadores - ANA.

Con el fin de que el destinatario pueda verificar este certificado se le asignó el siguiente código de QR, y puede escanearlo con un dispositivo móvil u otro dispositivo lector con acceso a internet, descargando previamente una aplicación de digitalización de código QR que son gratuitas. La verificación también puede efectuarse ingresando el PIN directamente en la página de RAA http://www.raa.org.co. Cualquier inconsistencia entre la información acá contenida y la que reporte la verificación con el código debe ser inmediatamente reportada a Corporación Autorregulador Nacional de Avaluadores - ANA.

PIN DE VALIDACIÓN

a68b0a0b

El presente certificado se expide en la República de Colombia de conformidad con la información que reposa en el Registro Abierto de Avaluadores RAA., a los un (01) días del mes de Junio del 2026 y tiene vigencia de 30 días calendario, contados a partir de la fecha de expedición.



Firma: _____
Alexandra Suarez
Representante Legal