CONSORCIO INTER CUNDINAMARCA
NIT 901.982.558 - 9

0154.26 – PEÑ – GTC

Bogotá, 29 de julio del 2026

Ingeniero:
JOSE URIELSO MARTINEZ PRADA
Representante Legal
CONSORCIO ASFALTANDO
Contrato de obra No 461-2025
Bogotá D.C


Asunto: Contrato de Interventoría No. ICCU–CTO–553-2025 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA EXISTENTE LA PEÑA - PASO EL REJO MUNICIPIO DE LA PEÑA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA" – **Respuesta a oficio No. 156-29-07-2026 – Informe mensual ambiental de mayo de 2026 – V1.**

Respetado ingeniero

Por medio del presente comunicado, nos permitimos dar respuesta al oficio del asunto, recibido el día de hoy 29 de julio de 2026, e informar que una vez revisado el informe ambiental de mayo de 2026 V1, se evidencia que cuenta con soportes de la gestión realizada, por lo cual se da concepto de aprobación.

Es preciso informar al Contratista de obra, que la presente aprobación no lo exime de dar respuesta a información de soporte y/o complemento que se solicite adicionalmente por la entidad contratante.

Cordialmente,



LUIS FERNANDO VARGAS RODRIGUEZ
Director de Interventoria
Consorcio Inter Cundinamarca

Anexos: *sin anexos*
Copia: *Consecutivo correspondencia*
D.M.: *Contrato No. ICCU-CTO-553-2025*

CONSORCIO ASFALTANDO

Contrato No. ICCU-CTO-461 DE 2025

NIT: 901974155-0

OBJETO DEL CONTRATO OBJETO: "MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA EXISTENTE LA PEÑA- PASO EL REJO MUNICIPIO DE LA PEÑA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.,

Informe # 8 Componente Ambiental

Periodo de reporte del 1 al 31 de mayo de 2026

BOGOTA 2026

Tabla de contenido

1. INTRODUCCIÓN ***3***

2. OBJETIVOS ***3***

2.1 Objetivo General 3

2.2 Objetivos Específicos 3

3. ALCANCE ***4***

4. ESTADO AMBIENTAL DEL PROYECTO ***4***

5. ACTIVIDADES AMBIENTALES DESARROLLADAS EN EL PERIODO ***5***

6. PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL ***6***

6.1 PROGRAMA 1 DESARROLLO Y APLICACIÓN DE LA GESTIÓN AMBIENTAL. 7

6.2 PROGRAMA 2 ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS 12

6.3 PROGRAMA GESTIÓN HÍDRICA 14

6.4 PROGRAMA DE BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTÉMICOS 16

6.5 PROGRAMA DE MANEJO DE INSTALACIONES TEMPORALES, DE MAQUINARIA Y EQUIPO 18

7. HALLAZGOS NO CONFORMIDADES Y EVENTOS AMBIENTALES ***20***

8. CONCLUSIONES ***21***

Listado de tablas

Tabla 1 Programas Ambientales mayo de 2026 6
Tabla 2 Temas tratados en capacitación componente ambiental mes de mayo 8
Tabla 3 Cantidades suministradas para el periodo de mayo de 2026. 12
Tabla 5 Revisión de maquinaria y equipos 15 de mayo de 2026 19
Tabla 6 Tabla de hallazgos ambientales mayo de 2026 20

Listado de ilustraciones

Ilustración 1 Registro fotográfico control de materiales 10
Ilustración 2 Registro fotográfico acopio temporal 11
Ilustración 3 Registro de transporte y disposición de RCD´S 13
Ilustración 4 Uso de puntos ecológicos dentro de obra y campamento 14
Ilustración 6 Registro de servicio de alcantarillado mayo de 2026 16
Ilustración 7 Sensibilización de protección de fauna en obra 17
Ilustración 8 Instalaciones de campamento 19
Ilustración 9 Maquinaría y vehículos operando mayo 2026 20

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe mensual del Componente Ambiental, correspondiente al mes de **mayo de 2026**, se elabora en el marco del contrato cuyo objeto es el "Mejoramiento y Rehabilitación de la Vía Existente La Peña – Paso El Rejo, Municipio de La Peña, Departamento de Cundinamarca".

Su finalidad es presentar el seguimiento, evaluación y control de las actividades ambientales ejecutadas durante el periodo reportado, verificando el cumplimiento de los lineamientos establecidos en el PAGA, la normatividad ambiental vigente y los compromisos adquiridos por el proyecto.

En este informe se consolidan las acciones desarrolladas para la prevención, mitigación y control de los impactos ambientales asociados a la obra, así como los avances, observaciones y medidas implementadas para garantizar la adecuada gestión ambiental en beneficio del entorno, las comunidades y el desarrollo sostenible del proyecto.

La estructura del informe se elabora en cumplimiento del **Contrato ICCU-CTO-461 de 2025**, el Anexo Técnico y las **Especificaciones Ambientales INVIAS**.

2. OBJETIVOS

2.1 Objetivo General

Reportar las actividades ambientales ejecutadas durante el mes de mayo de 2026, en cumplimiento del contrato, el Anexo Técnico y las especificaciones ambientales INVIAS.

2.2 Objetivos Específicos

- Realizar el seguimiento a la implementación de los programas y medidas establecidas en el PAGA durante el mes de mayo de 2026.
- Identificar y evaluar los impactos ambientales generados por las actividades constructivas ejecutadas en el periodo, verificando la aplicación de los controles establecidos.
- Documentar y evidenciar el cumplimiento de la normativa ambiental vigente y de los compromisos adquiridos ante la autoridad ambiental competente.
- Registrar y analizar las actividades desarrolladas para la prevención, mitigación y corrección de los impactos ambientales asociados al proyecto.

- Reportar las novedades, hallazgos y acciones correctivas implementadas en el componente ambiental durante el periodo, con el fin de fortalecer el desempeño ambiental del proyecto.
- Proponer recomendaciones y mejoras orientadas a optimizar la gestión ambiental y garantizar la protección del entorno y de las comunidades aledañas.

3. ALCANCE

El presente informe comprende la recopilación, análisis y presentación de la información relacionada con la gestión ambiental ejecutada durante el mes de mayo de 2026 en el marco del proyecto “Mejoramiento y Rehabilitación de la Vía Existente La Peña – Paso El Rejo, Municipio de La Peña, Departamento de Cundinamarca”.

El alcance del informe incluye:

La descripción de las actividades constructivas desarrolladas y su interacción con los componentes ambientales del área de influencia.

El seguimiento a los programas ambientales establecidos en el PAGA, incluyendo las medidas de prevención, mitigación, corrección y compensación aplicadas durante el periodo.

La verificación del cumplimiento de la normatividad ambiental vigente y de los compromisos adquiridos ante la autoridad ambiental y la interventoría.

El registro de monitoreos, inspecciones, controles operativos y evidencias documentales correspondientes al componente ambiental.

La identificación de hallazgos, no conformidades, riesgos o situaciones relevantes que hayan surgido durante el desarrollo de las actividades.

Las acciones correctivas, preventivas y de mejora implementadas para asegurar una adecuada gestión ambiental en el proyecto.

Este informe se limita al periodo comprendido entre el 1 y el 31 de mayo de 2026 e integra exclusivamente la información consolidada y reportada durante dicho intervalo de tiempo.

4. ESTADO AMBIENTAL DEL PROYECTO

Durante el mes de mayo de 2026:

- Se desarrollaron actividades con el grupo de gestión ambiental.
- Se generaron residuos de obra.
- Se presentaron vertimientos de agua residual del uso de baño del personal de obra el cuál es usado en viviendas, alquilada por el consorcio y cuyos vertimientos son manejados mediante pozo séptico.
- Se realizaron capacitaciones al personal de obra.
- Se atendió un PQR que llega a la CAR, por queja anónima por posible afectación a acuífero atendida con antelación en el mes de mayo. Por lo anterior, se implementaron las actividades de cada uno de los programas establecidos en el PAGA y los proyectos que se ejecutan dentro de cada de las actividades identificadas.

5. ACTIVIDADES AMBIENTALES DESARROLLADAS EN EL PERIODO

Durante el periodo de mayo se realizaron las siguientes actividades:

- Revisión de obligaciones ambientales contractuales.
- Implementación de medidas de manejo ambiental por etapas.
- Articulación con el componente social para resolución de dudas de la comunidad.
- Coordinación con el componente de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), asegurando la minimización de los impactos generados por las diferentes actividades ejecutadas en el frente de obra.
- Cumplimiento de actividades descritas en los programas ambientales según PAGA.
- Atención a cada una de las PQR´S presentadas durante el periodo junto con el componente social.
- Atención de requerimientos para cierre de PQR anónima interpuesta ante la CAR.

6. PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL

Durante el periodo reportado se implementaron cada una de las actividades descritas en los programas ambientales y sus respectivos proyectos.

Tabla 1 Programas Ambientales mayo de 2026

CONSORCIO ASFALTANDO π	**PROGRAMAS Y PROYECTOS AMBIENTALES**		**PRO-AMB-01** **Versión 01** **Fecha: 11/02/26**
Proyecto	Mejoramiento y rehabilitación de la vía La Peña- Paso el rejo		**CONTRATO No ICCU-461 DE 2025**
Municipio	La Peña Cundinamarca		
Tipo de obra	Obra vial municipal - sin licencia ambiental		
Programa	**No**	**Proyecto**	**Código**
1. Desarrollo y aplicación de la gestión ambiental	1	Conformación del grupo ambiental	DAGA 1.1-01
	2	Capacitación ambiental del personal de obra	DAGA 1.1-02
	3	Cumplimiento de requisitos ambientales	DAGA 1.1-03
2. Programa actividades constructivas	1	Proyecto de manejo integral de materiales de construcción	DAGA 2.1-04
	2	Proyecto de señalización frentes de obra y sitios temporales	DAGA 2.2-05
	3	Proyecto y manejo de disposición final de escombros y lodos	DAGA 2.3-06
	4	Proyecto de disposición final de residuos convencionales y especiales	DAGA 2.4-07
3. Programa Gestión Hídrica	1	Proyecto de manejo de aguas superficiales	DAGA 3.1-08
	2	Proyecto de manejo de residuos líquidos domésticos e industriales	DAGA 3.2-09
4. Programa de biodiversidad y servicios ecosistémicos	1	Proyecto de manejo del descapote y cobertura vegetal	DAGA 4.1-10
	2	Proyecto de protección de fauna existente área de influencia	DAGA 4.2 -11
5. Programa de manejo de instalaciones temporales, de maquinaria y equipo	1	Instalación, funcionamiento y desmantelamiento de campamento y sitios de acopio temporal	DAGA 5.1-12
	2	Proyecto de manejo de maquinaria, equipos y vehículos	DAGA 5.1-13

6.1 PROGRAMA 1 DESARROLLO Y APLICACIÓN DE LA GESTIÓN AMBIENTAL.

DAGA -1.1-01 Conformación del grupo de gestión ambiental

Durante el mes de mayo de 2026 se mantuvo la conformación del grupo ambiental del proyecto, asegurando la asignación de responsabilidades para la ejecución, seguimiento y control de las actividades ambientales en los diferentes frentes de obra.

El grupo ambiental se encuentra operando de manera adecuada, garantizando el cumplimiento de las actividades establecidas.

Anexo No 1. Acta reunión grupo de gestión ambiental.

INDICADORES DE PROYECTO	
INDICADOR:	(número de reuniones ejecutadas/ Número de reuniones programas) *100
INDICADOR:	(1/1) *100 =100%

DAGA- 1.2-02 Capacitación ambiental al personal de obra

Durante el mes de mayo en cumplimiento del Programa, se desarrollaron actividades de formación orientadas al fortalecimiento de las competencias ambientales del equipo operativo vinculado al proyecto. Estas acciones se ejecutaron con el fin de asegurar el adecuado entendimiento y aplicación de las medidas de prevención, control y seguimiento ambiental durante la ejecución de las actividades constructivas.

Las sesiones impartidas permitieron reforzar buenas prácticas en el uso eficiente de recursos, la correcta gestión de residuos, la reducción de impactos ambientales y la identificación temprana de riesgos climáticos, garantizando así el cumplimiento de los lineamientos establecidos en el Plan de Manejo Ambiental del proyecto y promoviendo una cultura de responsabilidad ambiental entre el personal de obra.

Fechas: 09 de mayo y 27 de mayo de 2026.

Tabla 2 Temas tratados en capacitación componente ambiental mes de mayo de 2026

CONSORCIO ASFALTANDO π	**CAPACITACIONES MES MAYO COMPONENTE AMBIENTAL**		**COD:** FR-CAP-AMB **VERSIÓN:** 1 **FECHA:** 09/05/2026 y 27/05/2026
COMPONENTE	**TEMA**	**OBJETIVOS**	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
Biodiversidad y servicios ecosistémicos	Prevención de atropellamiento de fauna en la zona.	Identificar cada una de las especies de fauna existente en la zona de trabajo. Promover acciones de prevención dentro del frente de obra de las rutas transitadas por los conductores, con el fin de garantizar los límites de velocidad que eviten el atropellamiento de fauna en la zona.	
Manejo de residuos convencionales	Fortalecer las capacidades del personal de obra para la correcta gestión de residuos convencionales y la identificación, de los mismos garantizando el cumplimiento de la normatividad ambiental y de seguridad industrial	Socializar los procedimientos establecidos para la segregación, almacenamiento temporal y disposición adecuada de residuos convencionales generados en las actividades constructivas. Promover buenas prácticas ambientales y de orden y aseo, minimizando impactos negativos en frentes de	

Anexo No 2. Listado de asistencia a capacitación ambiental

INDICADORES DE PROYECTO	
INDICADOR	(número de reuniones ejecutadas/ Número de reuniones programas) *100
INDICADOR	(2/2) *100 =100%

DAGA 1.1-03 Cumplimiento de requisitos ambientales

Durante el período reportado se dio cumplimiento a los requerimientos formulados por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR, derivados de una queja ambiental anónima relacionada con una presunta afectación al recurso hídrico en el sector El Castillo, vereda Mesa Minipí, municipio de La Peña.

En atención al requerimiento de la autoridad ambiental, el día **12 de mayo de 2026** se atendió la visita técnica realizada por profesionales de la Dirección Regional Gualivá de la CAR, en el marco de la indagación preliminar abierta mediante **AUTO DRGU No. 06266001094 del 29 de abril de 2026**. Durante la diligencia participaron el residente de obra y la profesional ambiental del contratista, quienes acompañaron el recorrido de inspección y suministraron la información técnica correspondiente sobre las actividades ejecutadas en el Contrato **ICCU 461 de 2025**.

Durante la visita se verificaron las estructuras de drenaje existentes (alcantarillas) y el nacimiento de agua señalado en la PQR, presentándose registros fotográficos, información técnica y el estado previo y posterior de la intervención, con el propósito de demostrar que las actividades desarrolladas correspondieron al mejoramiento de las condiciones de la estructura de captación existente y no a una afectación del recurso hídrico.

Como parte de la gestión ambiental del contrato, se elaboró y remitió la respuesta técnica a la autoridad ambiental con los soportes requeridos, dando atención oportuna a la PQR anónima y suministrando la información necesaria para el proceso de evaluación adelantado por la CAR.

De acuerdo con el concepto técnico emitido por la autoridad ambiental, la inspección realizada permitió establecer que **no se evidenció afectación ambiental directa al nacimiento ni al recurso hídrico asociado**, ni se identificaron vertimientos, disposición de residuos de construcción, descarga de concretos, aceites, combustibles o materiales que comprometieran la calidad o disponibilidad del agua. Asimismo, la CAR concluyó que las labores ejecutadas estuvieron orientadas al mejoramiento de las condiciones de la obra de captación existente.

Como resultado de estas actuaciones, el proyecto atendió oportunamente los requerimientos de la autoridad ambiental, garantizando el cumplimiento de las obligaciones ambientales establecidas para el contrato y manteniendo la trazabilidad documental de todas las actuaciones realizadas.

INDICADORES DEL PROYECTO	
INDICADOR:	(Requerimientos atendidos / Requerimientos recibidos) × 100
INDICADOR:	(2/2)*100= 100%

Anexo 3. Informe Técnico DRGU No.1040 de 2JUN.2026 CAR

6.2 PROGRAMA 2 ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS

DAGA 2.1-04 Proyecto de manejo integral de materiales de construcción

Durante el mes de mayo se ejecutaron las actividades de seguimiento y control correspondientes al manejo integral de materiales de construcción, en cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental y de los lineamientos establecidos para el proyecto ICCU 461 de 2025 en el municipio de La Peña, Cundinamarca. A continuación, se presenta la gestión desarrollada:

1. Identificación, clasificación y control de materiales

Se efectuó el registro y control del ingreso, almacenamiento y consumo de los materiales pétreos requeridos para las actividades programadas en obra. Se verificó la **procedencia legal** mediante la revisión de, guías de transporte y soportes del proveedor.

Ilustración 1 Registro fotográfico control de materiales


REGISTRO FOTOGRÁFICO CONTROL DE MATERIALES	
	

2. Adecuación y operación de zonas de acopio

Las zonas de acopio fueron inspeccionadas para asegurar el cumplimiento de las condiciones ambientales y de seguridad establecidas.
Se verificó que los materiales se encontraran debidamente ordenados, señalizados y confinados, con control de escorrentías para evitar arrastre hídrico y afectaciones al suelo.
El área de almacenamiento mantiene separación respecto a drenajes y áreas sensibles, garantizando un manejo adecuado dentro del campamento y en el frente activo.

Ilustración 2 Registro fotográfico acopio temporal

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACOPIO DE ATERIAL





3. Gestión del transporte y trazabilidad

Se verificó el cumplimiento de las medidas de **transporte seguro**, incluyendo cubrimiento de las cargas, rutas autorizadas, control de velocidades y horarios de operación.

Los viajes de acarreo fueron registrados en planillas diarias, permitiendo garantizar la trazabilidad del material desde su origen hasta los frentes de obra.

4. Cumplimiento normativo y control documental

Se verificó el **cumplimiento de las actividades establecidas para el manejo integral de los materiales de construcción**, asegurando su adecuada trazabilidad desde la adquisición hasta su utilización en los distintos frentes de obra. Como soporte de esta gestión, se anexan los **certificados emitidos por los proveedores de materiales correspondientes al periodo de mayo de 2026**, los

cuales respaldan la procedencia y correcta entrega de los insumos utilizados en el proyecto.

Anexo 4. Certificado suministro de materiales proveedores aprobados por interventoría.

Tabla 3 Cantidades suministradas para el periodo de mayo de 2026.

MATERIAL	CANTIDAD m3	CERTIFIADO
Rajón	935,05	SI
Afirmado	455,71	SI
Subbase	1032,69	SI
Material granular filtrante	483,58	SI
Base granular estabilizada	1329,98	SI

INDICADORES DEL PROYECTO	
INDICADOR:	(Materiales con manejo ambiental adecuado/ Materiales utilizados) × 100
INDICADOR:	(100/100) *100= 100%

6.3 PROGRAMA 2 ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS

DAGA 2.2-05 Señalización de frentes de obra y sitios temporales

Durante el periodo de mayo se realiza la instalación y cumplimiento de la señalización descrita en el PMT previamente aprobado por interventoría.

Anexo 5. Informe PMT.

DAGA 2.3-06 Proyecto y manejo de disposición final de escombros y lodos

Durante el mes de mayo se realizó el transporte y disposición de **1.596** m³ de residuos de construcción y demolición (RCD), correspondientes a material de carpeta asfáltica y material común generado en las actividades de obra. Estos residuos fueron trasladados al predio autorizado por la Alcaldía Municipal de La Peña, lugar destinado para la separación, aprovechamiento y reutilización de los materiales por parte de la Secretaría de Planeación e Infraestructura, conforme a los lineamientos de gestión municipal.
Como soporte del proceso, la Secretaría de Planeación emitió el certificado de disposición final, el cual se anexa al presente informe.

Anexo 6. Certificado de RDC´S mes de mayo emitido por secretaria de planeación.

Ilustración 3 Registro de transporte y disposición de RCD´S



INDICADORES DEL PROYECTO	
INDICADOR:	(Cantidad de residuos registrados / no de certificados generados) *100
INDICADOR:	(1596/1596) *100=100%

DAGA 2.4-07 Proyecto de disposición final de residuos convencionales y especiales

Durante el mes de mayo se realizó la clasificación inicial de los residuos convencionales generados en obra, mediante la utilización de los puntos ecológicos instalados tanto en el campamento como en el frente de obra activo, garantizando la separación en la fuente conforme a las categorías establecidas en el Plan de Manejo Ambiental (PMA). Estos residuos fueron gestionados por la Empresa de Servicios Públicos del Municipio de La Peña, entidad encargada de efectuar la recolección, transporte y adecuada disposición final en el sitio autorizado por la administración municipal.

Como soporte de la gestión realizada, se anexa la factura correspondiente al servicio de recolección y disposición de residuos, junto con el comprobante de pago, lo cual evidencia el cumplimiento de la normativa ambiental y de los compromisos establecidos para la correcta gestión de residuos en el proyecto.

Anexo 7. Facturación de servicio de aseo y alcantarillado mes de mayo de 2026 con respectivo pago del servicio.

Ilustración 4 Uso de puntos ecológicos dentro de obra y campamento





INDICADORES DEL PROYECTO	
INDICADOR:	(No de cantidades registradas de residuos / cantidad de residuos facturados.) *100
INDICADOR:	(45/45) *100= 100%

6.4 PROGRAMA GESTIÓN HÍDRICA

DAGA 3.1- 08 Proyecto de manejo de aguas superficiales

Durante el período reportado se implementaron las medidas de manejo establecidas para la protección del recurso hídrico en los frentes de obra del Contrato **ICCU 461 de 2025**, realizando seguimiento permanente a las estructuras de drenaje y al adecuado manejo de las aguas de escorrentía generadas durante la ejecución de las actividades constructivas.

Como parte de las actividades del programa, se atendió la visita técnica realizada por la **Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR** el día **12 de mayo de 2026**, originada por una PQR anónima relacionada con una presunta afectación a un nacimiento de agua localizado en la vereda Mesa Minipí, sector El Castillo.

Durante la inspección se efectuó un recorrido conjunto con los funcionarios de la autoridad ambiental, el residente de obra y la profesional ambiental del contratista, verificando las condiciones de las estructuras hidráulicas existentes (Alcantarilla 1,

Alcantarilla 2 y el nacimiento de agua), así como el manejo de las aguas superficiales y las actividades ejecutadas en el frente de obra.

En la visita se suministró a la CAR la información técnica y los registros fotográficos correspondientes al estado previo y posterior de la intervención realizada sobre la estructura de captación del nacimiento, evidenciando que las actividades desarrolladas estuvieron orientadas al mejoramiento de las condiciones de la captación existente y no a la modificación o afectación del afloramiento hídrico.

De acuerdo con el concepto emitido por la autoridad ambiental, durante la inspección **no se evidenció afectación directa al recurso hídrico**, ni presencia de vertimientos, disposición inadecuada de residuos de construcción, contaminación por aceites, combustibles, concretos o sedimentos que comprometieran la calidad del agua. Asimismo, se verificó el adecuado funcionamiento de las estructuras de drenaje superficial existentes dentro del corredor vial intervenido.

Como resultado de las actividades ejecutadas durante el período, se dio cumplimiento a las medidas de manejo contempladas en el Programa de Gestión Hídrica, garantizando la protección de los cuerpos de agua presentes en el área de influencia del proyecto y atendiendo oportunamente los requerimientos formulados por la autoridad ambiental.

INDICADORES DEL PROYECTO	
INDICADOR:	(Número de actividades de manejo y protección del recurso hídrico ejecutadas / Número de actividades programadas) × 100
INDICADOR:	(1/1) *100=100%

A. DAGA 3.1-09 Proyecto de manejo de residuos líquidos domésticos e industriales

Durante el mes de mayo se mantiene s el uso de baños para personal de obra según contrato celebrado con la señora Olga Garzón Rodríguez propietaria del predio denominado finca el Romance ubicado en la vereda Minipi del municipio de La Peña Cundinamarca, dicho predio cuenta con su pozo séptico para el manejo de aguas residuales.

INDICADORES DEL PROYECTO	
INDICADOR:	(No de cantidades registradas en m3 / cantidad de m3 facturados.) *100
INDICADOR:	SIN CANTIDADES REGISTRADAS.

Ilustración 5 Registro de servicio de alcantarillado mayo de 2026

ALCANTARILLADO

RANGOS	M3	COSTO REAL	COSTO TOTAL	SUBS(-)/APORTE(+)	SUB TOTAL
Básico 0-16	0	0.00	0.00		
Complementario 16-32	0	0.00	0.00		
Suntuario >32	0	0.00	0.00		
Cargo Fijo Alcantarillado		0.00		0.00	0
Subtotal Servicio de Alcantarillado					**0**

6.5 PROGRAMA DE BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTÉMICOS

DAGA 4.1-10 Proyecto de manejo del descapote y cobertura vegetal

Durante el periodo de mayo de 2026, NO se realiza la remoción de descapote o cobertura vegetal.

DAGA 4.2-11 Proyecto de protección de fauna existente área de influencia

Durante el mes de mayo se ejecutaron acciones enmarcadas en el Proyecto de Protección de Fauna Existente en el Área de Influencia, orientadas a prevenir la afectación de especies silvestres por el desarrollo de las actividades constructivas y garantizar el cumplimiento de las medidas establecidas en el instrumento ambiental.

Las actividades desarrolladas incluyeron:

Charlas de sensibilización al personal de obra, enfocadas en la protección de la fauna silvestre, haciendo énfasis en la prohibición de caza, captura, tenencia o comercialización de especies, así como en la importancia de reportar cualquier avistamiento.


Inspecciones periódicas en los frentes de trabajo, con el fin de identificar la posible presencia de fauna y verificar que las actividades constructivas no estuvieran generando afectaciones directas sobre su hábitat.

Monitoreo de avistamientos de fauna, en el cual no se registraron eventos relevantes que implicaran rescate, reubicación o manejo especializado durante el periodo reportado (ajustar si sí hubo casos).

Control de residuos sólidos en el área de trabajo, evitando la generación de focos que puedan atraer fauna y generar interacciones negativas con el personal

En términos generales, las actividades ejecutadas permitieron mantener condiciones adecuadas de protección de la fauna en el área de influencia, sin evidenciar impactos negativos asociados al desarrollo del proyecto durante el periodo evaluado.

Ilustración 6 Sensibilización de protección de fauna en obra



Anexo 8. Listado de asistencia charlas de sensibilización personal de obra.

6.6 PROGRAMA DE MANEJO DE INSTALACIONES TEMPORALES, DE MAQUINARIA Y EQUIPO

DAGA 5.1-12 Instalación, funcionamiento y desmantelamiento de campamento y sitios de acopio temporal

Durante el mes de mayo se dio continuidad a las actividades asociadas al funcionamiento del campamento y los sitios de acopio temporal, garantizando el cumplimiento de las condiciones técnicas, ambientales y sanitarias establecidas en el Plan de Adaptación de la Guía Ambiental (PAGA).


En cuanto al funcionamiento del campamento, se realizó seguimiento permanente al estado de las instalaciones, verificando condiciones adecuadas de orden, aseo y manejo interno de residuos. Se constató la correcta disposición de los puntos ecológicos, asegurando la separación en la fuente de residuos ordinarios y especiales, así como su almacenamiento temporal en áreas definidas para tal fin. De igual manera, se verificó que los servicios básicos disponibles (agua potable, saneamiento básico y energía) operaran conforme a lo establecido, sin evidenciarse condiciones que representaran riesgo sanitario o ambiental.

Respecto a los sitios de acopio temporal, se efectuaron inspecciones periódicas para validar su adecuada localización, delimitación y señalización, así como el correcto almacenamiento de materiales, evitando dispersión, contaminación del suelo o afectaciones a áreas aledañas. Se evidenció que los materiales se mantuvieron organizados y bajo condiciones que previenen su deterioro o arrastre por factores externos.

Durante el periodo reportado, no se requirió la instalación de nuevas áreas de campamento ni la ampliación de sitios de acopio, así como tampoco se ejecutaron actividades de desmantelamiento, dado que las condiciones operativas del proyecto se mantuvieron estables.

En términos generales, las actividades desarrolladas durante el mes de marzo permitieron garantizar el adecuado funcionamiento del campamento y los sitios de acopio temporal, sin registrarse incumplimientos ambientales ni afectaciones asociadas a su operación.

Ilustración 7 Instalaciones de campamento



DAGA 5.1-13 Proyecto de manejo de maquinaria, equipos y vehículos

Durante el mes de mayo de 2026, se verificó el cumplimiento de las medidas de **prevención y mitigación de impactos asociados al uso de maquinaria**, incluyendo control de derrames, manejo de combustibles, reducción de emisiones y adecuada disposición de residuos derivados de mantenimiento.

No se presentaron incidentes ambientales asociados al funcionamiento de los equipos, lo cual refleja un manejo responsable y una correcta **planificación de mantenimiento preventivo y correctivo**. el proyecto contó con la siguiente maquinaria y vehículos para el desarrollo de las actividades constructivas:

Tabla 4 Revisión de maquinaria y equipos 15 de mayo de 2026

No	TIPO DE VEHÍCULO	PLACA
1	Volqueta	SWV441
2	Volqueta	SWV442
3	Volqueta	SWV444
4	Volqueta	SXV251
5	Volqueta	TDS769
6	Volqueta	SQW484
7	Excavadora	320DI
8	Retroexcavadora	JGB4CX
9	Turbo	NHQ678
10	Vibro compactador	MC671982
11	Camión carro tanque	SXV241

Ilustración 8 Maquinaría y vehículos operando mayo 2026



Anexo 9. Inspecciones preoperacionales mes de mayo de 2026.

INDICADORES DEL PROYECTO	
INDICADOR:	(No de equipos operando/ No de preoperacionales) *100
INDICADOR:	(12/12) *100=100%

7. HALLAZGOS NO CONFORMIDADES Y EVENTOS AMBIENTALES

Tabla 5 Tabla de hallazgos ambientales mayo de 2026

Ítem	Descripción
Hallazgos ambientales	No se presentan
No conformidades	No se presentan
Incidentes ambientales	No se presentan

8. CONCLUSIONES

Durante el mes de mayo de 2026, el componente ambiental del proyecto avanzó de manera satisfactoria, cumpliendo con las obligaciones contractuales, técnicas y normativas establecidas en el PAGA y en las especificaciones ambientales aplicables. Se consolidó la estructura de gestión ambiental mediante la conformación formal del grupo de gestión, la realización de la capacitación ambiental al personal de obra y la articulación con los componentes social y de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Durante el periodo reportado se dio inicio al monitoreo y ejecución de los programas ambientales, destacándose el manejo adecuado de residuos sólidos y RCD, la instalación de la señalización vial conforme al PMT aprobado y la verificación de maquinaria y equipos con documentación y condiciones mecánicas vigentes. Las actividades ejecutadas permitieron mantener un control ambiental adecuado, sin registrarse incidentes, no conformidades ni afectaciones significativas al entorno.

ELABORO	**APROBO**	
		**IN-AMB-05/06/2026 V1**
Sthephany Ortiz Hernández	**Ronald Martínez**	
Profesional Ambiental	**Director de Obra**	

ACTA DE REUNIÓN DEL GRUPO DE GESTIÓN AMBIENTAL

ACTA No. 04 – Seguimiento de gestión Grupo de Gestión Ambiental.

Fecha: 04 de mayo de 2026

Lugar: Área Administrativa Bogotá.

Hora de inicio: 8:00 a.m. Hora de cierre: 10:00 a.m.

1. OBJETO DEL ACTA

Dejar constancia de la gestión y seguimiento del trabajo realizado por el Grupo de Gestión Ambiental del proyecto y del desarrollo de la reunión mensual de seguimiento ambiental, correspondiente al mes de marzo de 2026.

2. PARTICIPANTES

Nombre	Cargo	Rol en el Grupo de Gestión Ambiental
Ronald Martínez	Director de Obra	Coordinación general y toma de decisiones
Andrea López Echeverri	Profesional SST	Enlace SST – Cumplimiento normativo
Viviana Del Pilar Arías	Profesional Social	Articulación comunitaria
Sthephany Ortiz Hernández	Profesional Ambiental	Liderazgo del componente ambiental

3. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

3.1 Revisión del estado ambiental del proyecto

- Actividades constructivas sin incidentes ambientales.
- Se presentaron emisiones, vertimientos o ruido.

3.3 Ejecución de programas ambientales

- Ejecución de programas ambientales dentro de cada actividad de obra.

3.4 Coordinación Inter componente

- Integración con los componentes SST y social.

3.6 Compromisos

Actividad	Responsable	Fecha de cumplimiento
Ejecutar los programas y proyectos estipulados en el PAGA V2	Profesional Ambiental	Continuo
Atención PQR nacimiento de agua	Profesional social Profesional Ambiental	Mayo de 2026
Seguimiento a sitio de RCD	Profesional Ambiental	Continuo
Actualizar listado de maquinaria	Profesional SST	Continuo

4. CONCLUSIONES

- El grupo de gestión ambiental ejecutó las actividades programas en el mes de mayo de 2026.
- Se cumple con la reunión mensual programada.
- No se presentaron incidentes ambientales durante abril.
- Se garantiza control y seguimiento ambiental adecuado.

5. FIRMAS

Ronald Martínez
Director de Obra

Sthephany Ortiz Hernández
Profesional Ambiental

Andrea López
Profesional SST

Viviana Del Pilar Arías
Profesional Social

CONSORCIO ASFALTANDO π	**LISTADO DE ASISTENCIA CAPACITACIÓN AMBIENTAL**	**CÓDIGO:** FR-CAP-AMB **VERSIÓN:** 01 **FECHA:** 10/01/2026

Lugar	La Peña - Cundinamarca
Capacitador	Stephania Ortiz H. - Nikolas Erazo
Fecha	27/05/26
Tipo	Capacitación Ambiental
Tema	Manejo de Residuos concencionales.

No	Nombre completo	Cédula	Cargo	Firma
1	Mancela Gutierrez	28936653	Contadadora Vial	Mancela
2	Daniel Felipe Romero	1000774491	operario	Daniel R.
3	Eliseo Rodriguez Rolido	106 987389	Ayudante de Obra	Eliseo R
4	Camila Bejarano	1005644496	Ayudante.	camilaB
5	Jhorman Camargo Mendoza	1069552188	Conductor	Jhormanc
6	Fredy Rivera	1'431.857	Operador	
7	Nicolas Erazo	1020111313	Residente SST	Nikolas
8	Ronald Martinez Prada	154.831.411	Director de Obra	Ronald
9	Yerson Fernez	1069873739	Operador	YersonB
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Observaciones: Ninguna

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD: Stephania Ortiz H.

CONSORCIO ASFALTANDO π	**LISTADO DE ASISTENCIA CAPACITACIÓN AMBIENTAL**	**CÓDIGO:** FR-CAP-AMB **VERSIÓN:** 01 **FECHA:** 10/01/2026

Lugar	La Peña - Cundinamarca
Capacitador	Stephania Ortiz H.
Fecha	09/05/26
Tipo	Capacitación Ambiental
Tema	Prevención de atropellamiento de fauna en la vía

No	Nombre completo	Cédula	Cargo	Firma
1	Mancela Gutierrez	28936653	Contratadora Vial	Mancela
2	Daniel Felipe Romero	1000774491	Operario	Daniel R.
3	Eliseo Rodriguez Rolido	106 987389	Ayudante de Obra	Eliseo R
4	Camila Bejarano	1005614496	Ayudante.	camilaB
5	Jhorman Camargo Mendoza	1069552188	Conductor	Jhormanc
6	Fredy Rivera	1'431.857	Operador	
7	Nicolas Erazo	1020111313	Residente SST	Nicolas
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Observaciones: Ninguna

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD: Stephania Ortiz H.

Informe Técnico DRGU No. 1040 de 2 JUN. 2026

Queja - Afectación recurso Agua

I. IDENTIFICACION

Expediente	123050
Radicación	20261041257 del 20/abril/2026
Asunto	Afectación recurso Agua
Solicitante o Contraventor	USUARIO INDETERMINADO
Representante Legal	No Aplica
Identificación	Sin Información
Domicilio Solicitante	Sin Información
Teléfonos Solicitante	Sin Información
Predios	**Nombre**: PD INNOMINADO; **Cédula Catastral**: ; **Tipo**: [NO ES PREDIO]
Ubicación	**Municipio**: LA PEÑA; **Vereda**: MESA MINIPI; **Este**: 4844585; **Norte**: 2128214; **Altitud**: 1198
Cuencas	No Aplica
Área protegida o de importancia estratégica	No Aplica
CIIU	9820 - Actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de servicios para uso propio.
Departamento de Gestión Ambiental	No Aplica
Objetivo	Identificar Afectación recurso Agua
Fecha Visita	martes, 12 de mayo de 2026

Tipo	Trámite por Decidir	Seguimiento y Control	Evaluación de Documentación
	Permisivo	Permisivo	Permisivo
	Sancionatorio	Sancionatorio	Sancionatorio
	Otro	Identificar Afectación recurso Agua	

II. ANTECEDENTES

Los datos personales serán tratados de acuerdo con la Ley 1581 de 2012 y la Resolución CAR 3294 de 2019 y serán utilizados solo para fines misionales de la Corporación

Informe Técnico DRGU No. 1040 de 2 JUN. 2026

Queja - Afectación recurso Agua

Mediante Radicado **CAR No. 20261041257** de fecha 20 de abril de 2026 – 10:27, recibido a través del Sistema de Atención al Ciudadano – PQR de la página web institucional, con origen anónimo y destino Dirección de Atención al Servicio al Ciudadano – DASC, se registró una queja ambiental relacionada con una presunta afectación al recurso hídrico en jurisdicción del municipio de La Peña, vereda Mesa Minipí, sector El Castillo, sobre la vía Tobia – La Peña, antes de llegar al cruce, en el sitio donde se adelantan obras de placa huella.

La solicitud reporta como ubicación de los hechos el municipio de La Peña, vereda Mesa Minipí, indicando como referencia: "Coge vía Tobia La Peña antes de llegar al cruce", sector donde presuntamente se adelantan trabajos en la vía que estarían afectando un nacedero del cual se abastecen varias personas de la zona.

> *"(…) Asunto: afectación agua*
>
> *En el municipio de La Peña en la vereda Mesa Minipi sector el castillo, hay unas personas realizando trabajos en la vía donde están dañando el nacedero donde tomamos agua varias personas de la zona, solicito de manera urgente una visita por parte de la CAR.*
>
> *Coge vía Tobia La Peña antes de llegar al crece DONDE ESTAN REALIZANDO PLACAS HUELLAS (…)"*

Posteriormente, mediante **AUTO DRGU No. 06266001094** de 29 ABR. 2026, "Por medio del cual se apertura una indagación preliminar y se dictan otras determinaciones", la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR dispuso lo siguiente:

> ***ARTÍCULO 1:*** *Abrir indagación preliminar con el fin de obtener mayor información y determinar si los hechos expuestos en la queja ambiental son constitutivos de infracción ambiental o si se ha actuado al amparo de una causal eximente de responsabilidad, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo.*
>
> ***PARÁGRAFO:*** *Como consecuencia de lo establecido en el presente artículo, dispóngase la apertura del Expediente No. 123050.*
>
> ***ARTÍCULO 2:*** *Ordenar la práctica de una visita técnica por parte de la Corporación al predio indicado en el radicado CAR No. 20261041257, ubicado en la vereda Mesa Minipí del municipio de La Peña, Cundinamarca, con el fin de:*
>
> *• Verificar si se presenta algún tipo de afectación ambiental conforme a lo manifestado por el solicitante.*
> *• Identificar plenamente al presunto infractor, indicando nombre y número de cédula.*
> *• Identificar el predio donde se presentan los hechos, señalando folio de matrícula inmobiliaria y/o cédula catastral.*
> *• Determinar si se adelantan actuaciones en esta Corporación por las mismas circunstancias de tiempo, modo y lugar.*
> *• Las demás que considere pertinentes.*

III. VERIFICACIÓN DE EQUIPOS DE MEDICIÓN

En la visita técnica se utilizó GPS con las siguientes características:

Información Equipo GPS	
Placa	NA

Informe Técnico DRGU No. 1040 de 2 JUN. 2026

Queja - Afectación recurso Agua

Serial	6Q9019886	
Fecha última verificación anual DLIA		03/07/2025
N° informe verificación anual DLIA		125
Información punto verificación dependencia		
Numero punto dependencia		9
Informe punto dependencia		131
Fecha informe punto dependencia		23/04/2021
	Coordenadas punto dependencia	Coordenadas verificación semanal
X	4836497,309	4836497
Y	2112019,029	2112022
Error obtenido		3*



Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca Dirección de Laboratorio e Innovación Ambiental

CAR

MMA-FT-96 V1 2026-01-16

Informe de verificación equipos GPS

Informe verificación:	90	**Año:**	2026
Serial:	6Q9019886	**Placa CAR:**	NA
Marca:	GARMIN	**Referencia:**	GPSMAP65
Solicitante	DRGU		

Información punto de verificación

Nombre punto	DLIA 1
Informe asociado	IT 108 verificacion GPS CAR
Fecha informe	2024/05/06
Coordenadas punto de verificación	
X	4862899.5
Y	2079803.32

Información verificación del GPS

Fecha de verificación	2026/04/20
Coordenadas GPS en el punto de verificación	
X	4862898
Y	2079805
Error respecto al punto de verificación*	2.3 metros
Observaciones y recomendaciones	Ninguna
Fecha proxima verificación	2027/04/19

El GPS está verificado de acuerdo a herramientas GIS (Sistemas de información geográfica) que garantizan la coordenada de ubicación de la sede de la Dirección Técnica Científica y de Modelamiento Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), ubicada en el Centro Empresarial Santa Domingo - Avenida Troncal de Occidente # 18 -76, Manzana C Bodega 13, Mosquera, Cundinamarca.
* El error reportado corresponde a la medición relizada sobre el punto de verificación, bajo condiciones atmosféricas y de disponibilidad GPS propias del momento del ensaye. Este valor no reemplaza el error dado por el equipo en el momento de una medición y por tanto no debe ser empleado en las tareas de navegación cotidianas.

Director Técnico
Dirección Técnica Científica y de Modelamiento Ambiental

Elaboró
Jairo Andrés Peñuela

Página1 de

Imagen 1. Certificado de Calibración

IV. INFORME DE VISITA

La visita técnica se realizó el día 12 de mayo de 2026, con el fin de verificar los hechos señalados en la queja ambiental presentada mediante Radicado CAR No. 20261041257 del 20 de abril de 2026 y en cumplimiento de lo ordenado mediante AUTO DRGU No. 06266001094 de 29 ABR. 2026, en la vereda Mesa Minipí, sector El Castillo, jurisdicción del municipio de La Peña, Cundinamarca, sobre la vía Tobia – La Peña, antes de llegar al cruce, donde presuntamente se adelantan obras de placa huella que estarían generando afectación a un nacedero utilizado por habitantes del sector para el abastecimiento de agua.

Ubicación:


Informe Técnico DRGU No. 1040 de 2 JUN. 2026

Queja - Afectación recurso Agua

Para llegar al área objeto de verificación, se parte desde la sede de la Dirección Regional Gualivá – DRGU, ubicada en el municipio de Villeta, tomando la vía que conduce hacia el municipio de La Peña por el corredor vial Tobia – La Peña. Posteriormente, se continúa por la vía rural hacia la vereda Mesa Minipí, sector El Castillo, antes de llegar al cruce referido en la queja, en el punto donde se adelantan obras de placa huella sobre la vía.

La distancia recorrida fue de aproximadamente 29,1 km, con un tiempo estimado de 1 hora y 4 minutos desde la sede regional hasta el sitio de la visita.





Fuente Propia Imagen 2 (N 2128214 - E 4844585)
Imagen 3. Obtenida de Google Maps

Asistentes a la visita:

Nombre	Cargo / Relación con el trámite
Diego Alexander Riaño Enciso	Técnico DTA DRGU
Juan Carlos Fernández	Acompañante de la visita.

Los datos personales serán tratados de acuerdo con la Ley 1581 de 2012 y la Resolución CAR 3294 de 2019 y serán utilizados solo para fines misionales de la Corporación

Informe Técnico DRGU No. 1040 de 2 JUN. 2026

Queja - Afectación recurso Agua

CC.: 79342286 *Teléfono 3108759197* *Residente de obra contrato ICCU*	
Sthephany Ortiz Hernández *Ingeniera ambiental* *Consorcio Asfaltando* *Nit: 901974155-0* *CC. 1020743300* *Cel: 3017910738*	Acompañante de la visita.

Coordenadas del sitio:

Con el fin de detallar la ubicación de los componentes espaciales del predio, se realizó la siguiente georreferenciación:

Tabla 1. Coordenadas registradas

No.	Descripción	Magnas-Sirgas Origen Colombia Bogotá (Zona EPSG:3116)			Nuevo origen único nacional Resolución IGAC 471 de 2020	
		N	E	Altura (msnm)	N	E
1	Alcantarilla 1	1062226	963941	1198	2128214	4844585
2	Alcantarilla 2	1062208	963958	1199	2128196	4844602
3	Nacimiento	1062202	963972	1199	2128189	4844616

Fuente: Datos obtenidos en campo el día 12/05/2026

Desarrollo de la visita

En cumplimiento de lo ordenado mediante AUTO DRGU No. 06266001094 de 29 ABR. 2026, y en atención al Radicado CAR No. 20261041257 del 20 de abril de 2026, el día 12 de mayo de 2026 se realizó visita técnica en la vereda Mesa Minipí, sector El Castillo, jurisdicción del municipio de La Peña, Cundinamarca, sobre la vía Tobia – La Peña, con el fin de verificar los hechos señalados en la queja ambiental relacionados con una presunta afectación a un nacimiento de agua por la ejecución de obras viales.

La diligencia fue atendida por el señor Juan Carlos Fernández, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.342.286, teléfono 3108759197, quien manifestó desempeñarse como residente de obra del contrato asociado al ICCU, y por la ingeniera ambiental Sthephany Ortiz Hernández, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.020.743.300, teléfono 3017910738, vinculada al Consorcio Asfaltando, identificado con NIT No. 901974155-0, quienes acompañaron el recorrido técnico en campo y suministraron información relacionada con las actividades ejecutadas en el sector.

Informe Técnico DRGU No. 1040 de 2 JUN. 2026

Queja - Afectación recurso Agua

De acuerdo con la información suministrada por los acompañantes de la visita, en el área objeto de verificación se adelantan actividades en el marco del Contrato ICCU No. 461 de 2025, correspondiente a obras sobre la vía La Peña – Paso del Rejo La Peña, con una inversión aproximada de $6.144 millones, un plazo de ejecución de cinco (5) meses, contratista Consorcio Asfaltando e interventoría a cargo del Consorcio Inter Cundinamarca. Las actividades observadas corresponden a obras de mejoramiento vial y construcción de placa huella, asociadas al mejoramiento de las condiciones de transitabilidad del corredor vial.

Durante el recorrido técnico se realizó inspección ocular en los puntos georreferenciados como Alcantarilla 1, Alcantarilla 2 y Nacimiento, con el fin de verificar las condiciones del sistema de drenaje, el manejo de escorrentías superficiales y la posible afectación al recurso hídrico señalado en la queja. Los puntos verificados fueron los siguientes:

Registro Fotografico No. 1



Imagen 4. Vía, Fuente propia

En el punto identificado como Alcantarilla 1, localizado en coordenadas N: 1062226 – E: 963941, a una altura aproximada de 1198 m s. n. m., se verificó la existencia de una estructura hidráulica asociada al manejo de aguas de escorrentía sobre la vía. En dicho punto se observó la adecuación de la obra de drenaje, sin evidenciarse vertimientos, represamientos, arrastre significativo de material hacia el cauce o alteración directa al recurso hídrico al momento de la visita.

Informe Técnico DRGU No. 1040 de 2 JUN. 2026

Queja - Afectación recurso Agua

Registro Fotografico No. 2





Imagen 5-6. Alcantarilla 1, Fuente propia

En el punto identificado como Alcantarilla 2, localizado en coordenadas N: 1062208 – E: 963958, a una altura aproximada de 1199 m s. n. m., se inspeccionó una segunda estructura de drenaje vinculada al manejo de aguas superficiales del tramo vial intervenido. Durante la

verificación no se evidenciaron condiciones de obstrucción, contaminación visible, descarga de residuos de obra ni afectación directa sobre el recurso agua.

Registro Fotografico No. 3





Imagen 7-8. Alcantarillado 2 , Fuente propia

Posteriormente, se realizó inspección en el punto identificado como Nacimiento, localizado en coordenadas N: 1062202 – E: 963972, a una altura aproximada de 1199 m s. n. m. En este sitio se verificó la presencia del nacimiento referido en la queja, observando que el mismo cuenta con una adecuación existente para su captación y conducción. De acuerdo con lo manifestado por el señor Juan Carlos Fernández y la ingeniera Sthephany Ortiz Hernández, las actividades adelantadas por el contratista no correspondieron a una intervención negativa sobre el nacimiento, sino a labores orientadas a mejorar las condiciones del punto de captación que ya se encontraba establecido previamente en el sector.

Registro Fotografico No. 4

Informe Técnico DRGU No. 1040 de 2 JUN. 2026

Queja - Afectación recurso Agua





Imagen 10-11. Estructura de captación Nacimiento , Fuente propia

Durante la diligencia, los acompañantes de la visita aportaron registro fotográfico previo del estado del nacimiento antes de la intervención, el cual fue comparado visualmente con las condiciones observadas en campo al momento de la visita. A partir de dicha verificación, se observó que el punto de nacimiento se encontraba en condiciones funcionales, sin evidencia de taponamiento, contaminación por residuos de construcción, pérdida del afloramiento, alteración visible del flujo hídrico o afectación directa al recurso agua.

Registro Fotografico No.





Imagen 12-13. Estructura antes y después , Fuente propia

Informe Técnico DRGU No. 1040 de 2 JUN. 2026

Queja - Afectación recurso Agua

En desarrollo de la inspección se realizó recorrido sobre el tramo vial objeto de intervención, verificando las áreas próximas a las alcantarillas y al nacimiento. No se identificó disposición inadecuada de residuos de obra sobre el nacimiento, ni afectación visible al recurso hídrico asociada a las actividades de placa huella o mejoramiento vial. Tampoco se evidenciaron descargas directas de aguas residuales, aceites, combustibles, concretos, lodos u otros materiales que pudieran comprometer la calidad del agua en el punto inspeccionado.

V. EVALUACIÓN DOCUMENTACIÓN TÉCNICA




Imagen 14 fuente. Visor 2.1 Date Base Geoambiental

De acuerdo con la consulta cartográfica de la capa vial disponible, el área objeto de verificación se localiza en inmediaciones de una vía de carácter rural clasificada como vía Tipo 3, asociada a los códigos TEDS 3301, TNUV 3502 y TACC 3600, con una longitud cartográfica aproximada de 14.243,22 metros lineales. Así mismo, en el sector se identifica otro tramo vial asociado a los códigos TEDS 3.306, TNUV 3.502, TACC 3.601 y TEST 1.300, con una longitud aproximada de 1.626,80 metros lineales. Estos corredores se relacionan con la vía departamental que conduce del sector Paso del Rejo hacia el municipio de La Peña, sobre la cual se adelantan actividades de mejoramiento vial y construcción de placa huella, en el marco del proyecto referido durante la visita técnica.

Informe Técnico DRGU No. 1040 de 2 JUN. 2026

Queja - Afectación recurso Agua



Imagen 15 fuente. Visor 2.1 Quebradas IGAC

De acuerdo con la consulta realizada en la capa cartográfica de drenajes del IGAC, en el área objeto de verificación se identifica un drenaje sencillo de carácter permanente, denominado “Quebrada del Castillo”, asociado a la plancha 208, con código PK_CUE 20.805.205,00 y una longitud cartográfica aproximada de 1.815,45 metros lineales. Así mismo, se identifica un segundo drenaje sencillo de carácter intermitente, también asociado a la plancha 208, sin nombre geográfico registrado en la base consultada, con una longitud cartográfica aproximada de 359,21 metros lineales. Lo anterior permite establecer que el sector objeto de visita presenta presencia de drenajes naturales, uno permanente y otro intermitente, los cuales deben ser considerados dentro del análisis técnico de las obras viales, especialmente frente al manejo de escorrentías, estructuras de drenaje, protección de nacimientos y prevención de posibles afectaciones al recurso hídrico.

VI. CONCEPTO TÉCNICO

De acuerdo con la visita técnica realizada el día **12 de mayo de 2026**, en atención al **Radicado CAR No. 20261041257 del 20 de abril de 2026** y en cumplimiento de lo ordenado mediante **AUTO DRGU No. 06266001094 de 29 ABR. 2026**, en la vereda Mesa Minipí, sector El Castillo, jurisdicción del municipio de La Peña, Cundinamarca, y con fundamento en lo evidenciado en campo, la georreferenciación levantada durante la diligencia y la información suministrada por los acompañantes de la visita, se conceptúa lo siguiente:

Durante la diligencia se realizó inspección ocular sobre el tramo vial objeto de intervención, localizado en inmediaciones de la vía departamental que conduce del sector Paso del Rejo hacia el municipio de La Peña, donde se adelantan actividades de mejoramiento vial y construcción de placa huella en el marco del Contrato ICCU No. 461 de 2025. La visita fue

Informe Técnico DRGU No. 1040 de 2 JUN. 2026

Queja - Afectación recurso Agua

atendida por el señor Juan Carlos Fernández, residente de obra, y por la ingeniera ambiental Sthephany Ortiz Hernández, vinculada al Consorcio Asfaltando, quienes acompañaron el recorrido técnico y suministraron información relacionada con las obras ejecutadas en el sector.

En el recorrido se verificaron los puntos identificados como Alcantarilla 1, Alcantarilla 2 y Nacimiento, ubicados respectivamente en coordenadas N: 1062226 – E: 963941; N: 1062208 – E: 963958; y N: 1062202 – E: 963972, en sistema MAGNA-SIRGAS Origen Colombia Bogotá. En dichos puntos se observó la existencia de estructuras asociadas al manejo de aguas de escorrentía superficial y el punto de nacimiento referido en la queja, sin evidenciarse al momento de la visita taponamiento, pérdida del afloramiento, vertimiento de residuos de obra, descarga de concretos, aceites, combustibles, lodos u otros materiales que pudieran comprometer directamente la calidad o disponibilidad del recurso hídrico.

De acuerdo con la consulta cartográfica realizada, el área objeto de verificación presenta presencia de drenajes naturales, entre ellos un drenaje sencillo de carácter permanente denominado Quebrada del Castillo, con una longitud cartográfica aproximada de 1.815,45 metros lineales, y un drenaje sencillo de carácter intermitente, con longitud aproximada de 359,21 metros lineales. Así mismo, el sector se encuentra asociado a una vía rural clasificada como vía Tipo 3 y a un tramo vial relacionado con la vía departamental que conduce de Paso del Rejo hacia La Peña, lo cual confirma que las obras inspeccionadas se desarrollan dentro de un corredor vial rural donde resulta necesario garantizar el adecuado manejo de escorrentías, sedimentos y estructuras hidráulicas.

Frente al nacimiento verificado, se observó que este ya contaba con una adecuación existente para captación y conducción del agua. Conforme a lo manifestado por el residente de obra y la ingeniera ambiental acompañante, las actividades adelantadas no correspondieron a una intervención de deterioro o afectación sobre el nacimiento, sino a labores orientadas a mejorar las condiciones físicas del punto de captación que ya se encontraba establecido previamente en el sitio. Lo anterior fue corroborado mediante la inspección visual realizada en campo y la comparación con el registro fotográfico previo aportado durante la diligencia, evidenciándose que el nacimiento se encontraba en condiciones funcionales al momento de la visita.

En consecuencia, con base en lo verificado en campo, **no se identificó afectación ambiental directa al nacimiento ni al recurso hídrico asociado** por causa de las actividades de mejoramiento vial observadas. Por el contrario, se evidenció que las labores realizadas en el punto de nacimiento estuvieron orientadas al **mejoramiento de las condiciones existentes de la obra de captación**, sin que se observaran signos de **contaminación, obstrucción, pérdida del flujo hídrico o intervención que comprometiera la funcionalidad del afloramiento**.

- *6.1 circunstancia de modo:*

  *La presunta afectación ambiental fue puesta en conocimiento de la Corporación mediante el **Radicado CAR No. 20261041257 del 20 de abril de 2026**, en el cual se informó sobre una posible afectación a un **nacimiento de agua**ubicado en la **vereda Mesa Minipí, sector El Castillo**, presuntamente ocasionada por la ejecución de trabajos sobre la vía, asociados a obras de **mejoramiento vial y construcción de placa huella**.*
  *Durante la visita técnica se realizó inspección ocular en los puntos identificados como **Alcantarilla 1, Alcantarilla 2 y Nacimiento**, verificando las condiciones del sistema de drenaje, el manejo de aguas de escorrentía superficial y el estado del*

*punto de nacimiento referido en la queja. En campo se observó que el nacimiento ya contaba con una **adecuación existente para captación y conducción del agua**, y que las actividades realizadas estuvieron orientadas al **mejoramiento de las condiciones físicas de dicha captación**, sin evidenciarse afectación directa al recurso hídrico.*
*Así mismo, no se observó **taponamiento, pérdida del afloramiento, vertimiento de residuos de obra, descarga de concretos, aceites, combustibles, lodos u otros materiales** que pudieran comprometer la calidad o disponibilidad del recurso agua. Por lo anterior, de acuerdo con lo evidenciado en campo, **no se identificó afectación ambiental directa al nacimiento ni al recurso hídrico asociado**.*

- *6.2. Circunstancia de tiempo:*

  *La queja ambiental fue registrada mediante **Radicado CAR No. 20261041257 de fecha 20 de abril de 2026 – 10:27**, y posteriormente, mediante **AUTO DRGU No. 06266001094 de 29 ABR. 2026**, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR ordenó la apertura de indagación preliminar y la práctica de visita técnica al sitio indicado en la solicitud.*
  *En cumplimiento de lo anterior, la visita técnica se realizó el día **12 de mayo de 2026**, fecha en la cual se efectuó el recorrido de verificación en campo, con acompañamiento del señor **Juan Carlos Fernández**, residente de obra, y de la ingeniera ambiental **Sthephany Ortiz Hernández**, vinculada al **Consorcio Asfaltando**. En dicha fecha se verificaron las condiciones del tramo vial intervenido, las estructuras hidráulicas existentes y el punto de nacimiento señalado en la queja. y de los presuntos responsables de las actividades adelantadas en el lugar.*

- *6.3. Circunstancia de lugar:*

  *Los hechos objeto de verificación se localizaron en la **vereda Mesa Minipí, sector El Castillo, jurisdicción del municipio de La Peña, Cundinamarca**, en inmediaciones de la **vía departamental que conduce del sector Paso del Rejo hacia el municipio de La Peña**, corredor vial rural donde se adelantan obras de **mejoramiento vial y construcción de placa huella** en el marco del **Contrato ICCU No. 461 de 2025**. Durante la diligencia se georreferenciaron los puntos correspondientes a **Alcantarilla 1**, ubicada en coordenadas **N: 1062226 – E: 963941**, a una altura aproximada de **1198 m s. n. m.**; **Alcantarilla 2**, ubicada en coordenadas **N: 1062208 – E: 963958**, a una altura aproximada de **1199 m s. n. m.**; y el **Nacimiento**, ubicado en coordenadas **N: 1062202 – E: 963972**, a una altura aproximada de **1199 m s. n. m.**, en sistema **MAGNA-SIRGAS Origen Colombia Bogotá – Zona EPSG:3116**. De acuerdo con la consulta cartográfica realizada, el sector presenta influencia de un **drenaje sencillo permanente denominado Quebrada del Castillo** y de un **drenaje sencillo intermitente**, por lo cual corresponde a un área con presencia de elementos hídricos naturales asociados al corredor vial inspeccionado.*

Informe Técnico DRGU No. 1040 de 2 JUN. 2026

Queja - Afectación recurso Agua



Imagen 16 , Mapa de localización predio objeto de visita, Municipio de La Peña (Cundinamarca)
Fuente: Geoambiental, consultado el 15 de Mayo de 2026

VII. RECOMENDACIONES Y OBLIGACIONES

- Se recomienda por parte del área jurídica continuar con los trámites administrativos y de ley conforme a la normatividad ambiental vigente.

Es el informe,

DIEGO ALEXANDER RIAÑO ENCISO
Elaboró. Contratista - DRGU

NESTOR JAVIER OLAYA TRIANA
Revisó. Funcionario - DRGU

RONALD DAVID PRIETO GONZALEZ
VoBo. Director Regional (E) - DRGU

Expediente: 123050
Radicado: 20261041257 del 20/abril/2026

Los datos personales serán tratados de acuerdo con la Ley 1581 de 2012 y la Resolución CAR 3294 de 2019 y serán utilizados solo para fines misionales de la Corporación

DROMOS	# CERTIFICACIÓN DESPACHO MATERIAL	CÓDIGO: GCO-F016 FECHA: 2025-06-25 VERSIÓN:01

Bogotá, 2026-06-10 | CONSECUTIVO: 00493

Señores

INGENIERIA Y TRANSPORTE JM S.A.S ZOMAC/ CONSORCIO ASFALTANDO

Asunto: CERTIFICACIÓN SUMINISTRO DE MATERIALES PETREOS Y MEZCLAS ASFALTICA

Objeto: Mejoramiento y Rehabilitación de la Vía Existente La Peña Paso El Rejo, Municipio de La Peña, Departamento de Cundinamarca.

Contrato: ICCU 461 de 2025

La Empresa DROMOS PAVIMENTOS S.A.S, con NIT. 900.215.394-5, hace constar que a la empresa INGENIERIA Y TRANSPORTE JM S.A.S ZOMAC, identificada con NIT 901503662, se le realizó el siguiente despacho de materiales, durante el periodo comprendido entre el 01 de mayo al 31 de mayo del año 2026.

Los materiales suministrados se relacionan a continuación:

MATERIAL	CANTIDAD m3
RAJON 20 - 30	935,05
SUBBASE	1032,69
AFIRMADO	455,71
MATERIAL GRANULAR FILTRANTE	483,58
BASE GRANULAR ESTABILIZADA	1329,98

Esta certificación es válida únicamente en papelería original y con el sello de la compañía. Cualquier aclaración sobre la misma, favor comunicarse al teléfono 7425370 Ext 1208 o 1234.

Cordialmente,



JUAN CARLOS HERNANDEZ RINCON

DIRECTOR COMERCIAL

	INFORME PMT MENSUAL MAYO DE 2026	**CÓDIGO:** IN-PMT-07 **VERSIÓN:** 01 **FECHA:** 05/06/2026

CONSORCIO ASFALTANDO

Contrato No. ICCU-CTO-461 DE 2025

NIT: 901974155-0

OBJETO DEL CONTRATO OBJETO: "MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA EXISTENTE LA PEÑA- PASO EL REJO MUNICIPIO DE LA PEÑA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.,

Informe # 8 Plan de Manejo de Tránsito PMT

Periodo de reporte del 1 al 31 de mayo de 2026

BOGOTA 2026

Contenido

1. GENERALIDADES 3
2. INVENTARIO DE SEÑALIZACIÓN INSTALADA – PROYECTO DAGA 2.2-05 3
3. INDICADOR DE CUMPLIMIENTO 4
4. REGISTRO FOTOGRÁFICO – SEÑALIZACIÓN EN FRENTES DE OBRA 4
6. CONCLUSIONES 5

Tabla 1 Inventario de señalización instalada 3
Tabla 2 Indicador de cumplimiento PMT 4

Ilustración 1 Registro fotográfico señalización mayo 2026 4

Mes de mayo de 2026 | Período: 1 al 31 de mayo de 2026

Proyecto: Mejoramiento y Rehabilitación de la Vía La Peña – Paso El Rejo, Municipio de La Peña, Cundinamarca

1. GENERALIDADES

El presente anexo constituye el Informe de Cumplimiento del Plan de Manejo de Tráfico (PMT) correspondiente al mes de mayo de 2026, elaborado en atención a lo establecido en el Contrato ICCU-CTO-461 de 2025.

El PMT fue debidamente aprobado por la interventoría con anterioridad al inicio de las actividades constructivas, y su implementación durante el período reportado se realizó conforme a los elementos, dispositivos y procedimientos establecidos en dicho instrumento.

2. INVENTARIO DE SEÑALIZACIÓN INSTALADA – PROYECTO DAGA 2.2-05

Durante el mes de mayo de 2026 se instaló y mantuvo la señalización aprobada en el PMT en los frentes de obra activos y sitios temporales del proyecto. A continuación, se presenta el inventario de señales y dispositivos instalados:

Tabla 1 Inventario de señalización instalada

Código	Nombre / Descripción	Cantidad	Estado
SPO-01	Señal Vertical SPO-01 (Trabajos en la vía)	2	Instalada / Activa
SPO-03	Señal Vertical SPO-03 (Auxiliar de Tránsito)	2	Instalada / Activa
SPO-05	Señal Vertical SPO-06 (Reducción asimétrica de calzada – Izquierda)	1	Instalada / Activa
SPO-06	Señal Vertical SPO-06 (Reducción asimétrica de calzada – Derecha)	1	Instalada / Activa
SR-30	Señal Vertical SR-30 (Velocidad Máxima Permitida 60 km/h)	2	Instalada / Activa
SIO-01	Señal Vertical SIO-01 (Obra en la vía a 100m)	2	Instalada / Activa
SIO-03	Señal Vertical SIO-03 (Fin de Obra)	1	Instalada / Activa
SIO-07	Señal Vertical SIO-07 (Desvío)	2	Instalada / Activa
NN	Barricadas	2	Instalada / Activa
NN	Paleta Pare y Siga	2	Instalada / Activa
NN	Cono de Señalización Reflectivo 90cm	7	Instalada / Activa
NN	Delineador Tubular	85	Instalada / Activa
NN	Cinta de Demarcación Rollo 500m	3	Instalada / Activa
NN	Equipo de Comunicación	4	Instalada / Activa
TOTAL, ELEMENTOS INSTALADOS		**116**	**87% según PMT**

Fuente: Consorcio Asfaltando 2026.

3. INDICADOR DE CUMPLIMIENTO

Tabla 2 Indicador de cumplimiento PMT


INDICADOR DE CUMPLIMIENTO PMT	
Fórmula	(No señalización instalada / No señalización aprobada PMT) × 100
Resultado	**(134/134) × 100 = 100%**
Estado	**CUMPLE**

Fuente: Consorcio Asfaltando 2026.

4. REGISTRO FOTOGRÁFICO – SEÑALIZACIÓN EN FRENTES DE OBRA

A continuación, se presenta el registro fotográfico de la señalización instalada en los frentes de obra durante el mes de marzo de 2026, evidenciando el cumplimiento del PMT aprobado:

Ilustración 1 Registro fotográfico señalización mayo 2026



Fuente: Consorcio Asfaltando 2026.

6. CONCLUSIONES

Durante el mes de mayo de 2026, el Consorcio Asfaltando implementó de manera satisfactoria el Plan de Manejo de Tráfico aprobado, instalando y manteniendo los 134 elementos de señalización establecidos, lo que representa un cumplimiento del 100% del indicador del proyecto.

De acuerdo con los resultados obtenidos durante el periodo comprendido, se evidencia el cumplimiento satisfactorio de las medidas establecidas en el Plan de Manejo de Tránsito (PMT), garantizando condiciones seguras para la movilidad de peatones, residentes y usuarios de la vía en el tramo comprendido entre el PR 6+650 y el PR 7+250.

Durante el periodo reportado no se presentaron siniestros viales, accidentes de tránsito ni incidentes asociados a deficiencias en la implementación de la señalización temporal, lo que evidencia la adecuada aplicación de las medidas de control, regulación y seguimiento establecidas en el PMT.

Finalmente, el presente informe se complementa con la implementación en campo, en el cual se evidencia:

- Instalación de señalización temporal.
- Delimitación de áreas de intervención.
- Implementación del sistema PARE / SIGA.
- Presencia permanente de auxiliares de tránsito.
- Señalización preventiva y nocturna.
- Control operacional del tránsito durante la ejecución de las actividades entre el PR 6+650 y el PR 7+250.

ELABORO	**APROBO**	
		**IN-PMT-05/05/2026 V1**
Sthephany Ortiz Hernández	**Ronald Martínez**	
Profesional Ambiental	**Director de Obra**	

EL SUSCRITO SECRETARIO DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE LA PEÑA CUNDINAMARCA

C E R T I F I C A:

Que en el marco de la ejecución del **Contrato de Obra No. 461 de 2025** que tiene por objeto **"MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA EXISTENTE LA PEÑA- PASO EL REJO MUNICIPIO DE LA PEÑA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA**" siendo el alcance del proyecto la intervención vial entre los PR6+100 al PR6+650, el Consorcio Asfaltando con NIT. 901974155-0 quien es el ejecutor, hizo entrega a la administración municipal de 4.269,01 m3 de RCD´S durante los meses de mayo, junio y julio del 2026, el material de excavación saliente de la intervención prevista en el tramo antes mencionado corresponde al arreglo de la vía La Peña paso el Rejo del municipio de La Peña Cundinamarca.

La presente se expide a los treinta y un (31) días del mes de Julio del dos mil veintiséis (2026).

Cordialmente.

ARQ. JUAN SEBASTIAN CASTIBLANCO CAICEDO
Secretario de infraestructura y planeación

Elaboró: Arq. Juan Sebastián Castiblanco – Secretario de Infraestructura y Planeación
Revisó: Arq. Juan Sebastián Castiblanco – Secretario de Infraestructura y Planeación
Aprobó: Arq. Juan Sebastián Castiblanco – Secretario de Infraestructura y Planeación

UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS

Nit: 899999721
Telefono: - (091) 844 90 26 - 844 90 28
E-MAIL: serviciospublicos@lapena-cundinamarca.gov.co

REFERENCIA PARA PAGO: **3005345**

FACTURA No. 201625596

PERIODO DE FACTURACION

ABRIL DE 2026

DATOS DEL SUSCRIPTOR

Nombre:	**MARTINEZ PRADA JOSE URIEL**	C.C. / NIT	**1014233025**
Direccion:	**VEREDA LAGUNAS SECTOR GU**	C. Catastral:	**2025**
Barrio:	GUAYABAL	Ruta:	**0400000451**
Uso:	Comercial	Estrato:	No residencial

Periodos de Atraso: 1

Cons.	0	0	0	0	0	0	0
Valor	0				20,300	20,600	

Lectura Actual	0
Lectura Anterior	0
Consumo M3	**0**
PROMEDIO	**0**

Fecha De Expedición:	**15/05/2026**
Fecha De Pago Oportuno:	**26/05/2026**
Fecha Límite De Pago Evite Suspensió	**31/05/2026**

VALOR A PAGAR **$41,700**

DATOS DEL MEDIDOR

Numero Matrícula:	2025000014
Numero Medidor:	22026680
Tipo de Consumo:	Real

ULTIMOS CONSUMOS

OCTUBRE DE 202	0	ENERO DE 2026	0
NOVIEMBRE DE 2	0	FEBRERO DE 2026	0
DICIEMBRE DE 20	0	MARZO DE 2026	0

OTROS COBROS

Ajuste a la Decena	23
Deuda Anterior	20,600
Recargos	487

ACUEDUCTO

RANGOS	M3	COSTO REAL	COSTO TOTAL	SUBS(-)/APORTE(+)	SUB TOTAL
Básico 0-16	0	0.00	0.00		
Complementario 16-32	0	0.00	0.00		
Suntuario >32	0	0.00	0.00		
Cargo Fijo Acueducto		4,889.00		2,445.00	7,334
Subtotal Servicio de Acueducto					**7,334**

ALCANTARILLADO

RANGOS	M3	COSTO REAL	COSTO TOTAL	SUBS(-)/APORTE(+)	SUB TOTAL
Básico 0-16	0	0.00	0.00		
Complementario 16-32	0	0.00	0.00		
Suntuario >32	0	0.00	0.00		
Cargo Fijo Alcantarillado		0.00		0.00	0
Subtotal Servicio de Alcantarillado					**0**

ASEO	COSTO	SUB/SOBRE	SUB TOTAL
Recoleccion	4,306.00	2,153.00	6,459.00
Comercializacion	2,022.00	1,011.00	3,033.00
Disposición Final	2,035.00	1,018.00	3,053.00
Incentivo y Aprovechamiento VIAT	474.00	237.00	711.00
Barrido	0.00	0.00	0.00
Aprovechamiento	0.00	0.00	0.00
Gran Productor	0.00	0.00	0.00
Pequeño Productor	0.00	0.00	0.00
Peso Aseo M3/TONr	**0**		
TOTAL ASEO			**$ 13,256**

Total Otros Cobros	**$ 21,110**
TOTAL CONSUMO DEL PERIODO	**20,590**
TOTAL FACTURA	**41,700**
TOTAL CONSUMO DEL PERIODO	**41,700**

Costo Residuos no Aprovechados	0.00	Toneladas Limpieza Urbana	0.00
Toneladas Rechaco Aprovecha	0.00	Toneladas Barrido y Limpieza	0.00
		Valor Base Por Tonelada	0.00

OBSERVACIONES:

EL PAGO DE LA FACTURA SE RECIBIRA SOLO EN LOS PAC DE BANCOLOMBIA Y BANCO AGRARIO DE COLOMBIA CONVENIO DE PAGO N° 14826

Páguese únicamente en :

DATOS DEL SUSCRIPTOR

Nombre: **MARTINEZ PRADA JOSE URIELSO**
C.C. / NIT **1014233025**
Direccion: **VEREDA LAGUNAS SECTOR GUAYABA**
Barrio: GUAYABAL
C. Catastral: **2025**
Uso: Comer Estrato: Bajo - Bajo

RESUMEN LIQUIDACION

Acueducto	**7,334**
Alcantarillado	**0**
Aseo	**13,256**
Otros	**21,110**

"Cada gota cuenta:Se recomienda el uso y ahorro eficiente del agua"

FORMA DE PAGO

Código Banco	Cheque Nro	Cuenta Nro	Efectivo	
			Cheque	

VALOR A PAGAR **$41,700**

UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS

Nit: 899999721
Telefono: - (091) 844 90 26 - 844 90 28
E-MAIL: serviciospublicos@lapena-cundinamarca.gov.co

TOTAL	**$41,700**
VALOR A PAGAR	**$41,700**
Fecha De Pago Oportuno:	**26/05/2026**
Fecha Límite De Pago Evite Suspensión:	**31/05/2026**
Referencia Para Pago	**3005345**
Ruta:	**0400000451**
Número Factura	**201625596**

SELLO DEL BANCO

FECHA DE PAGO DD / MM / AAAA

(415)7709998633247(8020)0003005345(3900)0000041700(96)20260531

Wompi

Corresponsal Bancolombia
MEDIFIS DROGUERIA LA PENA CUNCO
cr 3 3 02,bello horizonte

TRANSACCIÓN EXITOSA

Monto: $41.700,00

Fecha:	**MAY 19 2026 - 10:19:07**
Transaccion:	**Recaudo de factura**
Referencia:	**0003005345**
Convenio:	**85049**
Nombre:	**SERVICIOS PUBLICOS M**

Recibo: **894563** Ter: **AGKD4C1943**
RRN: **367694894563** Aprob: **40742** C. Único: **43175**

El Corresponsal Bancolombia no debe cobrarte por realizar esta transacción

Bancolombia es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la información en este documento sea correcta. Conserve esta tirilla como soporte.

Línea de atención: 018000912345

***** CLIENTE *****

CONSORCIO ASFALTANDO π	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DIARIA DEL VEHÍCULO		
Versión: 01	**Fecha: 26/05/2024**	**PESV**	**Codigo: FT-SV-03**

Fecha de Inspección	14-05-2026		**Hora**	7:00 AM	
Tipo de Vehículo	Volqueta		**Placa**	SWW 447	
Modelo	**Km**	277529	**Marca**	Frailander	

Datos persona que inspecciona	
Nombres y Apellidos	Edwin Aguillón Tarazona
Cargo	Conductor

Estado general		**Bueno**	**Regular**	**Malo**	**Observaciones**
ESTADO DE PRESENTACIÓN	Aseo interno	✓			
	Aseo externo	✓	✓		
	Latas	✓			
	Pintura	✓			
ESTADO DE SEGURIDAD ACTIVA	Dirección	✓			
	Suspensión delantera	✓			
	Amortiguadores	✓			
	Suspensión trasera	✓			
	Parabrisas	✓	✓		
	Vidrio frontal		✓		
ESTADO DE COMODIDAD	Aire acondicionado			✓	
	Silletería	✓			
	Luz interior o de techo	✓			
NIVELES Y PERDIDA DE LÍQUIDOS	Nivel de aceite motor	✓			
	Nivel de liquido de frenos	✓			
	Nivel de agua del radiador	✓			
	Nivel de agua de la batería	✓			
	Nivel de aceite de transmisión	✓			
	Fuga aceite de caja	✓			
	Fuga de liquido de frenos	✓			
ESTADO LUCES	Luces Medias		✓		
	Luces Altas		✓		
	Luces Bajas		✓		
	Dirección Izquierda Delantera	✓			
	Dirección Derecha Delantera	✓			
	Dirección Izquierda Trasera	✓			
	Luz Freno	✓			
	Luz Reverso	✓			
	Luz Antiniebla Exploradoras	✓			

TABLERO DE CONTROL	Luces de Tablero	✓			
	Nivel de Combustible	✓			
	Odómetro	✓			
	Pito	✓			
	Tacómetro	✓			
	Velocímetro	✓			
	Indicador de Aceite	✓			
	Indicador de Temperatura	✓			
ESTADO DE LLANTAS	Delantera Derecha		✓		
	Delantera Izquierda		✓		
	Trasera Derecha	✓			
	Trasera Izquierda	✓			
	Repuesto				N. A
	Presión Aire Llanta	✓			
FRENOS	Estado de los Frenos	✓			
	Freno de Mano	✓			
	Pastillas	✓			
ESTADO SEGURIDAD PASIVA	Cinturones de Seguridad	✓			
	Airbags	✓			
	Cristales (Vidrios)	✓			
	Apoyacabezas	✓			
	Espejo Lateral Derecho	✓			
	Espejo Lateral Izquierdo	✓			
	Espejo Retrovisor	✓			
EQUIPO DE CARRETERA	1 Gato				N. A
	1 Chaleco reflectivo				N. A
	2 Tacos para bloquear el vehículo	✓			
	2 Señales de carretera: conos o triángulos	✓			
	1 par de guantes industriales				N. A
	Cruceta				N. A
	Extintor	✓			
	Linterna				N.A
	Caja de herramientas				N.A
	Botiquín de primeros auxilios		✓		
DOCUMENTOS DEL VEHICULO	SOAT	✓			
	Revisión Técnico mecánica	✓			
	Licencia de conducción	✓			
	Licencia de tránsito	✓			

Vehículo apto				Firma responsable inspección
SI ✓		NO		Edwin Agudelo Tarazona

VoBo: Andrea M. Lopez
Cc: 1018422772

CONSORCIO ARENA SANTO	**INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DIARIA DEL VEHÍCULO**		
Versión: 01	**Fecha: 26/05/2024**	**PESV**	**Codigo: FT-SV-03**

Fecha de Inspección	15-05-2026	**Hora**	07:00 Am
Tipo de Vehiculo	volqueta	**Placa**	SWU 467
Modelo	**Km** 77760.0	**Marca**	Freelander

Datos persona que inspecciona	
Nombres y Apellidos	Edwin Aguillon Tamara
Cargo	Conductor

Estado general		**Bueno**	**Regular**	**Malo**	**Observaciones**
ESTADO DE PRESENTACIÓN	Aseo interno	✓			
	Aseo externo	✓			
	Latas	✓			
	Pintura	✓			
ESTADO DE SEGURIDAD ACTIVA	Dirección	✓			
	Suspensión delantera	✓			
	Amortiguadores	✓			
	Suspensión trasera	✓			
	Parabrisas	✓			
	Vidrio frontal		✓		
ESTADO DE COMODIDAD	Aire acondicionado			✓	
	Silleteria	✓			
	Luz inferior o de techo	✓			
NIVELES Y PERDIDA DE LÍQUIDOS	Nivel de aceite motor	✓			
	Nivel de liquido de frenos	✓			
	Nivel de agua del radiador	✓			
	Nivel de agua de la bateria	✓			
	Nivel de aceite de transmisión	✓			
	Fuga aceite de caja	✓			
	Fuga de liquido de frenos	✓			
ESTADO LUCES	Luces Medias		✓		
	Luces Altas		✓		
	Luces Bajas		✓		
	Dirección Izquierda Delantera	✓			
	Dirección Derecha Delantera	✓			
	Dirección Izquierda Trasera	✓			
	Luz Freno	✓			
	Luz Reverso	✓			
	Luz Antiniebla Exploradoras	✓			

TABLERO DE CONTROL	Luces de Tablero	✓			
	Nivel de Combustible	✓			
	Odómetro	✓			
	Pito	✓			
	Tacómetro	✓			
	Velocímetro	✓			
	Indicador de Aceite	✓			
	Indicador de Temperatura	✓			
ESTADO DE LLANTAS	Delantera Derecha		✓		
	Delantera Izquierda		✓		
	Trasera Derecha	✓			
	Trasera Izquierda	✓			
	Repuesto				N. A
	Presión Aire Llanta	✓			
FRENOS	Estado de los Frenos	✓			
	Freno de Mano	✓			
	Pastillas	✓			
ESTADO SEGURIDAD PASIVA	Cinturones de Seguridad	✓			
	Airbags	✓			
	Cristales (Vidrios)	✓			
	Apoyacabezas	✓			
	Espejo Lateral Derecho	✓			
	Espejo Lateral Izquierdo	✓			
	Espejo Retrovisor	✓			
EQUIPO DE CARRETERA	1 Gato				N. A
	1 Chaleco reflectivo				N. A
	2 Tacos para bloquear el vehículo	✓			
	2 Señales de carretera: conos o triángulos	✓			
	1 par de guantes industriales				N. A
	Cruceta				N. A
	Extintor	✓	✓		
	Linterna				N. A
	Caja de herramientas				N. A
	Botiquín de primeros auxilios		✓		
DOCUMENTOS DEL VEHICULO	SOAT	✓			
	Revisión Técnico mecánica	✓			
	Licencia de conducción	✓			
	Licencia de tránsito	✓			

Vehículo apto				Firma responsable inspección
SI ✓		NO		Edwin Aguilón Tamara

VoBo: Andrea M. Lopez
Cc: 1018422772

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DIARIA DEL VEHÍCULO		
Versión: 01	Fecha: 26/05/2024	PESV	Codigo: FT-SV-03

Fecha de Inspección	16 -05 -26		Hora	7 AM	
Tipo de Vehículo	Volqueta		Placa	SWV 441	
Modelo	Km	119232	Marca	Freightliner	

Datos persona que inspecciona	
Nombres y Apellidos	Jhormen David Cengumendoza
Cargo	Conductor

Estado general		Bueno	Regular	Malo	Observaciones
ESTADO DE PRESENTACIÓN	Aseo interno	X			
	Aseo externo			X	
	Latas		X		
	Pintura			X	
ESTADO DE SEGURIDAD ACTIVA	Dirección	X			
	Suspensión delantera	X			
	Amortiguadores	X			
	Suspensión trasera	X			
	Parabrisas	X			
	Vidrio frontal	X			
ESTADO DE COMODIDAD	Aire acondicionado			X	
	Silleteria		X		
	Luz interior o de techo	X			
NIVELES Y PERDIDA DE LÍQUIDOS	Nivel de aceite motor	X			
	Nivel de liquido de frenos	X			
	Nivel de agua del radiador	X			
	Nivel de agua de la bateria	X			
	Nivel de aceite de transmisión	X			
	Fuga aceite de caja	X			
	Fuga de liquido de frenos	X			
ESTADO LUCES	Luces Medias	X			
	Luces Altas	X			
	Luces Bajas	X			
	Dirección Izquierda Delantera	X			
	Dirección Derecha Delantera	X			
	Dirección Izquierda Trasera	X			
	Luz Freno	X			
	Luz Reverso	X			
	Luz Antiniebla Exploradoras	X			

TABLERO DE CONTROL	Luces de Tablero	X			
	Nivel de Combustible	X			
	Odómetro	X			
	Pito	X			
	Tacómetro	X			
	Velocímetro	X			
	Indicador de Aceite	X			
	Indicador de Temperatura	X			
ESTADO DE LLANTAS	Delantera Derecha	X			
	Delantera Izquierda	X			
	Trasera Derecha	X			
	Trasera Izquierda	X			
	Repuesto	X			
	Presión Aire Llanta	X			
FRENOS	Estado de los Frenos	X			
	Freno de Mano	X			
	Pastillas	X			
ESTADO SEGURIDAD PASIVA	Cinturones de Seguridad	X			
	Airbags	X			
	Cristales (Vidrios)	X			
	Apoyacabezas	X			
	Espejo Lateral Derecho	X			
	Espejo Lateral Izquierdo	X			
	Espejo Retrovisor	X			
EQUIPO DE CARRETERA	1 Gato			X	
	1 Chaleco reflectivo			X	
	2 Tacos para bloquear el vehículo			X	
	2 Señales de carretera: conos o triángulos			X	
	1 par de guantes industriales			X	
	Cruceta			X	
	Extintor		X		
	Linterna			X	
	Caja de herramientas		X		
	Botiquín de primeros auxilios		X		
DOCUMENTOS DEL VEHICULO	SOAT	X			
	Revisión Técnico mecánica	X			
	Licencia de conducción	X			
	Licencia de tránsito	X			

Vehículo apto				Firma responsable inspección
SI	X	NO		Shormen Camargo

V.Bo. Andrea M. Lopez
CC: 1084122772.

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DIARIA DEL VEHÍCULO		
Versión: 01	Fecha: 26/05/2024	PESV	Codigo: FT-SV-03

Fecha de Inspección	10 - 05 - 26		Hora	9 pm	
Tipo de Vehículo	Volqueta		Placa	SWV 441	
Modelo	Km	12506.2	Marca	Freightliner	

Datos persona que inspecciona	
Nombres y Apellidos	Jhormen David Camargo mendoza
Cargo	Conductor

Estado general		Bueno	Regular	Malo	Observaciones
ESTADO DE PRESENTACIÓN	Aseo interno	X			
	Aseo externo			X	
	Latas			X	
	Pintura			X	
ESTADO DE SEGURIDAD ACTIVA	Dirección	X			
	Suspensión delantera	X			
	Amortiguadores	X			
	Suspensión trasera	X			
	Parabrisas	X			
	Vidrio frontal	X			
ESTADO DE COMODIDAD	Aire acondicionado			X	
	Silleteria		X		
	Luz interior o de techo	X			
NIVELES Y PERDIDA DE LÍQUIDOS	Nivel de aceite motor	X			
	Nivel de liquido de frenos	X			
	Nivel de agua del radiador	X			
	Nivel de agua de la bateria	X			
	Nivel de aceite de transmisión	X			
	Fuga aceite de caja	X			
	Fuga de liquido de frenos	X			
ESTADO LUCES	Luces Medias	X			
	Luces Altas	X			
	Luces Bajas	X			
	Dirección Izquierda Delantera	X			
	Dirección Derecha Delantera	X			
	Dirección Izquierda Trasera	X			
	Luz Freno	X			
	Luz Reverso	X			
	Luz Antiniebla Exploradoras	X			

TABLERO DE CONTROL	Luces de Tablero	X			
	Nivel de Combustible	X			
	Odómetro	X			
	Pito	X			
	Tacómetro	X			
	Velocímetro	X			
	Indicador de Aceite	X			
	Indicador de Temperatura	X			
ESTADO DE LLANTAS	Delantera Derecha	X			
	Delantera Izquierda	X			
	Trasera Derecha	X			
	Trasera Izquierda	X			
	Repuesto	X			
	Presión Aire Llanta	X			
FRENOS	Estado de los Frenos	X			
	Freno de Mano	X			
	Pastillas	X			
ESTADO SEGURIDAD PASIVA	Cinturones de Seguridad	X			
	Airbags	X			
	Cristales (Vidrios)	X			
	Apoyacabezas	X			
	Espejo Lateral Derecho	X			
	Espejo Lateral Izquierdo	X			
	Espejo Retrovisor	X			
EQUIPO DE CARRETERA	1 Gato			X	
	1 Chaleco reflectivo			X	
	2 Tacos para bloquear el vehículo			X	
	2 Señales de carretera: conos o triángulos			X	
	1 par de guantes industriales			X	
	Cruceta			X	
	Extintor		X		
	Linterna			X	
	Caja de herramientas		X		
	Botiquín de primeros auxilios		X		
DOCUMENTOS DEL VEHICULO	SOAT	X			
	Revisión Técnico mecánica	X			
	Licencia de conducción	X			
	Licencia de tránsito	X			

Vehículo apto				Firma responsable inspección
SI	X	NO		Jhormen Camargo

Vobo: Andrea M. Lopez
Cc: 1018422772.

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DIARIA DEL VEHÍCULO		
Versión: 01	Fecha: 26/05/2024	PESV	Codigo: FT-SV-03

Fecha de Inspección	20-05-26		Hora	7 AM	
Tipo de Vehículo	Volqueta		Placa	SWV 441	
Modelo	Km	125163	Marca	Freightliner	

Datos persona que inspecciona	
Nombres y Apellidos	Jhormen David Camargo mendoza
Cargo	Conductor

Estado general		Bueno	Regular	Malo	Observaciones
ESTADO DE PRESENTACIÓN	Aseo interno	X			
	Aseo externo			X	
	Latas			X	
	Pintura			X	
ESTADO DE SEGURIDAD ACTIVA	Dirección	X			
	Suspensión delantera	X			
	Amortiguadores	X			
	Suspensión trasera	X			
	Parabrisas	X			
	Vidrio frontal	X			
ESTADO DE COMODIDAD	Aire acondicionado			X	
	Silleteria		X		
	Luz interior o de techo	X			
NIVELES Y PERDIDA DE LIQUIDOS	Nivel de aceite motor	X			
	Nivel de liquido de frenos	X			
	Nivel de agua del radiador	X			
	Nivel de agua de la bateria	X			
	Nivel de aceite de transmisión	X			
	Fuga aceite de caja	X			
	Fuga de liquido de frenos	X			
ESTADO LUCES	Luces Medias	X			
	Luces Altas	X			
	Luces Bajas	X			
	Dirección Izquierda Delantera	X			
	Dirección Derecha Delantera	X			
	Dirección Izquierda Trasera	X			
	Luz Freno	X			
	Luz Reverso	X			
	Luz Antiniebla Exploradoras	X			

TABLERO DE CONTROL	Luces de Tablero	X			
	Nivel de Combustible	X			
	Odómetro	X			
	Pito	X			
	Tacómetro	X			
	Velocímetro	X			
	Indicador de Aceite	X			
	Indicador de Temperatura	X			
ESTADO DE LLANTAS	Delantera Derecha	X			
	Delantera Izquierda	X			
	Trasera Derecha	X			
	Trasera Izquierda	X			
	Repuesto			X	
	Presión Aire Llanta	X			
FRENOS	Estado de los Frenos	X			
	Freno de Mano	X			
	Pastillas	X			
ESTADO SEGURIDAD PASIVA	Cinturones de Seguridad	X			
	Airbags	X			
	Cristales (Vidrios)	X			
	Apoyacabezas	X			
	Espejo Lateral Derecho	X			
	Espejo Lateral Izquierdo	X			
	Espejo Retrovisor	X			
EQUIPO DE CARRETERA	1 Gato			X	
	1 Chaleco reflectivo			X	
	2 Tacos para bloquear el vehículo			X	
	2 Señales de carretera: conos o triángulos			X	
	1 par de guantes industriales			X	
	Cruceta			X	
	Extintor		X		
	Lintema			X	
	Caja de herramientas		X		
	Botiquín de primeros auxilios		X		
DOCUMENTOS DEL VEHICULO	SOAT	X			
	Revisión Técnico mecánica	X			
	Licencia de conducción	X			
	Licencia de tránsito	X			

Vehículo apto				Firma responsable inspección
SI	X	NO		Jhoemca Comercio

V°B°: Andrea M. Lopez
Cc: 1018482772

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DIARIA DEL VEHÍCULO		
Versión: 01	Fecha: 26/05/2024	PESV	Codigo: FT-SV-03

Fecha de Inspección	21-05-26		Hora	7 AM
Tipo de Vehículo	Volqueta		Placa	SWV 441
Modelo	Km	12523.2	Marca	Freightliner

Datos persona que inspecciona	
Nombres y Apellidos	Jhormen David Camargo Mendoza
Cargo	Conductor

Estado general		Bueno	Regular	Malo	Observaciones
ESTADO DE PRESENTACIÓN	Aseo interno	X			
	Aseo externo			X	
	Latas			X	
	Pintura			X	
ESTADO DE SEGURIDAD ACTIVA	Dirección	X			
	Suspensión delantera	X			
	Amortiguadores	X			
	Suspensión trasera	X			
	Parabrisas	X			
	Vidrio frontal	X			
ESTADO DE COMODIDAD	Aire acondicionado			X	
	Silletería		X		
	Luz interior o de techo	X			
NIVELES Y PERDIDA DE LÍQUIDOS	Nivel de aceite motor	X			
	Nivel de liquido de frenos	X			
	Nivel de agua del radiador	X			
	Nivel de agua de la bateria	X			
	Nivel de aceite de transmisión	X			
	Fuga aceite de caja	X			
	Fuga de liquido de frenos	X			
ESTADO LUCES	Luces Medias	X			
	Luces Altas	X			
	Luces Bajas	X			
	Dirección Izquierda Delantera	X			
	Dirección Derecha Delantera	X			
	Dirección Izquierda Trasera	X			
	Luz Freno	X			
	Luz Reverso	X			
	Luz Antiniebla Exploradoras	X			

TABLERO DE CONTROL	Luces de Tablero	X			
	Nivel de Combustible	X			
	Odómetro	X			
	Pito	X			
	Tacómetro	X			
	Velocímetro	X			
	Indicador de Aceite	X			
	Indicador de Temperatura	X			
ESTADO DE LLANTAS	Delantera Derecha	X			
	Delantera Izquierda	X			
	Trasera Derecha	X			
	Trasera Izquierda	X			
	Repuesto	X			
	Presión Aire Llanta	X			
FRENOS	Estado de los Frenos	X			
	Freno de Mano	X			
	Pastillas	X			
ESTADO SEGURIDAD PASIVA	Cinturones de Seguridad	X			
	Airbags	X			
	Cristales (Vidrios)	X			
	Apoyacabezas	X			
	Espejo Lateral Derecho	X			
	Espejo Lateral Izquierdo	X			
	Espejo Retrovisor	X			
EQUIPO DE CARRETERA	1 Gato			X	
	1 Chaleco reflectivo			X	
	2 Tacos para bloquear el vehículo			X	
	2 Señales de carretera: conos o triángulos			X	
	1 par de guantes industriales			X	
	Cruceta			X	
	Extintor		X		
	Linterna			X	
	Caja de herramientas		X		
	Botiquín de primeros auxilios		X		
DOCUMENTOS DEL VEHICULO	SOAT	X			
	Revisión Técnico mecánica	X			
	Licencia de conducción	X			
	Licencia de tránsito	X			

Vehículo apto				Firma responsable inspección
SI	X	NO		Jhorman Camargo

VoBo: Andrea M. Lopez
Cc: 1018472772.

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DIARIA DEL VEHÍCULO		
Versión: 01	Fecha: 26/05/2024	PESV	Codigo: FT-SV-03

Fecha de Inspección	22-05-26		Hora	7 Am
Tipo de Vehículo	Volqueta		Placa	SWV 441
Modelo	Km	12544.9	Marca	Freightliner

Datos persona que inspecciona	
Nombres y Apellidos	Jhorman David Camargo mendoza
Cargo	Conductor

Estado general		Bueno	Regular	Malo	Observaciones
ESTADO DE PRESENTACIÓN	Aseo interno	X			
	Aseo externo			X	
	Latas			X	
	Pintura			X	
ESTADO DE SEGURIDAD ACTIVA	Dirección	X			
	Suspensión delantera	X			
	Amortiguadores	X			
	Suspensión trasera	X			
	Parabrisas	X			
	Vidrio frontal	X			
ESTADO DE COMODIDAD	Aire acondicionado			X	
	Silleteria		X		
	Luz interior o de techo	X			
NIVELES Y PERDIDA DE LÍQUIDOS	Nivel de aceite motor	X			
	Nivel de liquido de frenos	X			
	Nivel de agua del radiador	X			
	Nivel de agua de la batería	X			
	Nivel de aceite de transmisión	X			
	Fuga aceite de caja	X			
	Fuga de liquido de frenos	X			
ESTADO LUCES	Luces Medias	X			
	Luces Altas	X			
	Luces Bajas	X			
	Dirección Izquierda Delantera	X			
	Dirección Derecha Delantera	X			
	Dirección Izquierda Trasera	X			
	Luz Freno	X			
	Luz Reverso	X			
	Luz Antiniebla Exploradoras	X			

TABLERO DE CONTROL	Luces de Tablero	X			
	Nivel de Combustible	X			
	Odómetro	X			
	Pito			X	
	Tacómetro	X			
	Velocímetro	X			
	Indicador de Aceite	X			
	Indicador de Temperatura	X			
ESTADO DE LLANTAS	Delantera Derecha	X			
	Delantera Izquierda	X			
	Trasera Derecha	X			
	Trasera Izquierda	X			
	Repuesto			X	
	Presión Aire Llanta	X			
FRENOS	Estado de los Frenos	X			
	Freno de Mano	X			
	Pastillas	X			
ESTADO SEGURIDAD PASIVA	Cinturones de Seguridad	X			
	Airbags	X			
	Cristales (Vidrios)	X			
	Apoyacabezas	X			
	Espejo Lateral Derecho	X			
	Espejo Lateral Izquierdo	X			
	Espejo Retrovisor	X			
EQUIPO DE CARRETERA	1 Gato			X	
	1 Chaleco reflectivo			X	
	2 Tacos para bloquear el vehículo			X	
	2 Señales de carretera: conos o triángulos			X	
	1 par de guantes industriales			X	
	Cruceta			X	
	Extintor		X		
	Linterna			X	
	Caja de herramientas		X		
	Botiquín de primeros auxilios		X		
DOCUMENTOS DEL VEHICULO	SOAT	X			
	Revisión Técnico mecánica	X			
	Licencia de conducción	X			
	Licencia de tránsito	X			

Vehículo apto				Firma responsable inspección
SI	X	NO		Shormen Camargo

VoBo: Andrea M. Lopez
Cc: 1018422772.

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DIARIA DEL VEHÍCULO		
Versión: 01	Fecha: 26/05/2024	PESV	Codigo: FT-SV-03

Fecha de Inspección	25 - 05 - 26		Hora	7 Am	
Tipo de Vehículo	Volqueta		Placa	SWV 441	
Modelo	Km	12651.0	Marca	Freightliner	

Datos persona que inspecciona	
Nombres y Apellidos	Jhorman David Camargo mendoza
Cargo	Conductor

Estado general		Bueno	Regular	Malo	Observaciones
ESTADO DE PRESENTACIÓN	Aseo interno	X			
	Aseo externo			X	
	Latas			X	
	Pintura			X	
ESTADO DE SEGURIDAD ACTIVA	Dirección	X			
	Suspensión delantera	X			
	Amortiguadores	X			
	Suspensión trasera	X			
	Parabrisas	X			
	Vidrio frontal	X			
ESTADO DE COMODIDAD	Aire acondicionado			X	
	Silleteria		X		
	Luz interior o de techo	X			
NIVELES Y PERDIDA DE LÍQUIDOS	Nivel de aceite motor	X			
	Nivel de liquido de frenos	X			
	Nivel de agua del radiador	X			
	Nivel de agua de la batería	X			
	Nivel de aceite de transmisión	X			
	Fuga aceite de caja	X			
	Fuga de liquido de frenos	X			
ESTADO LUCES	Luces Medias	X			
	Luces Altas	X			
	Luces Bajas	X			
	Dirección Izquierda Delantera	X			
	Dirección Derecha Delantera	X			
	Dirección Izquierda Trasera	X			
	Luz Freno	X			
	Luz Reverso	X			
	Luz Antiniebla Exploradoras	X			

TABLERO DE CONTROL	Luces de Tablero	X			
	Nivel de Combustible	X			
	Odómetro	X			
	Pito			X	
	Tacómetro	X			
	Velocímetro	X			
	Indicador de Aceite	X			
	Indicador de Temperatura	X			
ESTADO DE LLANTAS	Delantera Derecha	X			
	Delantera Izquierda	X			
	Trasera Derecha	X			
	Trasera Izquierda	X			
	Repuesto			X	
	Presión Aire Llanta	X			
FRENOS	Estado de los Frenos	X			
	Freno de Mano	X			
	Pastillas	X			
ESTADO SEGURIDAD PASIVA	Cinturones de Seguridad	X			
	Airbags	X			
	Cristales (Vidrios)	X			
	Apoyacabezas	X			
	Espejo Lateral Derecho	X			
	Espejo Lateral Izquierdo	X			
	Espejo Retrovisor	X			
EQUIPO DE CARRETERA	1 Gato			X	
	1 Chaleco reflectivo			X	
	2 Tacos para bloquear el vehículo			X	
	2 Señales de carretera: conos o triángulos			X	
	1 par de guantes industriales			X	
	Cruceta			X	
	Extintor		X		
	Linterna			X	
	Caja de herramientas		X		
	Botiquín de primeros auxilios		X		
DOCUMENTOS DEL VEHICULO	SOAT	X			
	Revisión Técnico mecánica	X			
	Licencia de conducción	X			
	Licencia de tránsito	X			

Vehículo apto				Firma responsable inspección
SI	X	NO		Jhorman Camargo

VoBo: Andres M. Lopez
CC: 1018422772.

CONSORCIO ASFALTANDO π	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DIARIA DEL VEHÍCULO		
Versión: 01	**Fecha: 26/05/2024**	**PESV**	**Codigo: FT-SV-03**

Fecha de Inspección	11/05-24			**Hora**	6:00 am
Tipo de Vehículo	Volqueta			**Placa**	SOW 484
Modelo	International.	**Km**		**Marca**	International.

Datos persona que inspecciona	
Nombres y Apellidos	Hermes Giovanny Ramirez Ramirez
Cargo	Conductor

Estado general		**Bueno**	**Regular**	**Malo**	**Observaciones**
ESTADO DE PRESENTACIÓN	Aseo interno	/			
	Aseo externo	/			
	Latas	/			
	Pintura	/			
ESTADO DE SEGURIDAD ACTIVA	Dirección	/			
	Suspensión delantera	/			
	Amortiguadores	/			
	Suspensión trasera	/			
	Parabrisas	/			
	Vidrio frontal	/			
ESTADO DE COMODIDAD	Aire acondicionado	/		X	
	Silletería	/			
	Luz interior o de techo	/			
NIVELES Y PERDIDA DE LÍQUIDOS	Nivel de aceite motor	/			
	Nivel de liquido de frenos	/			
	Nivel de agua del radiador	/			
	Nivel de agua de la batería	/			
	Nivel de aceite de transmisión	/			
	Fuga aceite de caja	/			
	Fuga de liquido de frenos	/			
ESTADO LUCES	Luces Medias	/			
	Luces Altas	/			
	Luces Bajas	/			
	Dirección Izquierda Delantera	/			
	Dirección Derecha Delantera	/			
	Dirección Izquierda Trasera	/			
	Luz Freno	/			
	Luz Reverso	/			
	Luz Antiniebla Exploradoras	/			

TABLERO DE CONTROL	Luces de Tablero	/			
	Nivel de Combustible	/			
	Odómetro	/			
	Pito	/			
	Tacómetro	/			
	Velocímetro	/			
	Indicador de Aceite	/			
	Indicador de Temperatura	/			
ESTADO DE LLANTAS	Delantera Derecha	/			
	Delantera Izquierda	/			
	Trasera Derecha	/			
	Trasera Izquierda	/			
	Repuesto	/			
	Presión Aire Llanta	/			
FRENOS	Estado de los Frenos	/			
	Freno de Mano	/			
	Pastillas	/			
ESTADO SEGURIDAD PASIVA	Cinturones de Seguridad	/			
	Airbags	/			
	Cristales (Vidrios)	/			
	Apoyacabezas	/			
	Espejo Lateral Derecho	/			
	Espejo Lateral Izquierdo	/			
	Espejo Retrovisor	/			
EQUIPO DE CARRETERA	1 Gato	/			
	1 Chaleco reflectivo	/			
	2 Tacos para bloquear el vehículo	/			
	2 Señales de carretera: conos o triángulos	/			
	1 par de guantes industriales	/			
	Cruceta	/			
	Extintor	/			
	Linterna	/			
	Caja de herramientas	/			
	Botiquín de primeros auxilios	/			
DOCUMENTOS DEL VEHICULO	SOAT	/			
	Revisión Técnico mecánica	/			
	Licencia de conducción	/			
	Licencia de tránsito	/			

Vehículo apto				Firma responsable inspección
SI	X	NO		H Giovanny Ramirez.

V°B°: Andrea M. Lopez
CC: 1018422772.

CONSORCIO Alpha Sierra	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DIARIA DEL VEHÍCULO		
Versión: 01	Fecha: 26/05/2024	PESV	Codigo: FT-SV-03

Fecha de Inspección	12/05/26	Hora	6:00 am
Tipo de Vehiculo	Volqueta.	Placa	SQW 484
Modelo 2012	Km	Marca	International.

Datos persona que inspecciona	
Nombres y Apellidos	Hermes Giovanny Ramirez Ramirez.
Cargo	Conductor

Estado general		Bueno	Regular	Malo	Observaciones
ESTADO DE PRESENTACIÓN	Aseo interno	/			
	Aseo externo	/			
	Latas	/			
	Pintura	/			
ESTADO DE SEGURIDAD ACTIVA	Dirección	/			
	Suspensión delantera	/			
	Amortiguadores	/			
	Suspensión trasera	/			
	Parabrisas	/			
	Vidrio frontal	/			
ESTADO DE COMODIDAD	Aire acondicionado			X	
	Silleteria	/			
	Luz interior o de techo	/			
NIVELES Y PERDIDA DE LÍQUIDOS	Nivel de aceite motor	/			
	Nivel de liquido de frenos	/			
	Nivel de agua del radiador	/			
	Nivel de agua de la bateria	/			
	Nivel de aceite de transmisión	/			
	Fuga aceite de caja	/			
	Fuga de liquido de frenos	/			
ESTADO LUCES	Luces Medias	/			
	Luces Altas	/			
	Luces Bajas	/			
	Dirección Izquierda Delantera	/			
	Dirección Derecha Delantera	/			
	Dirección Izquierda Trasera	/			
	Luz Freno	/			
	Luz Reverso	/			
	Luz Antiniebla Exploradoras	/			

TABLERO DE CONTROL	Luces de Tablero	/			
	Nivel de Combustible	/			
	Odómetro	/			
	Pito	/			
	Tacómetro	/			
	Velocímetro	/			
	Indicador de Aceite	/			
	Indicador de Temperatura	/			
ESTADO DE LLANTAS	Delantera Derecha	/			
	Delantera Izquierda	/			
	Trasera Derecha	/			
	Trasera Izquierda	/			
	Repuesto	/			
	Presión Aire Llanta	/			
FRENOS	Estado de los Frenos	/			
	Freno de Mano	/			
	Pastillas	/			
ESTADO SEGURIDAD PASIVA	Cinturones de Seguridad	/			
	Airbags	/			
	Cristales (Vidrios)	/			
	Apoyacabezas	/			
	Espejo Lateral Derecho	/			
	Espejo Lateral Izquierdo	/			
	Espejo Retrovisor	/			
EQUIPO DE CARRETERA	1 Gato	/			
	1 Chaleco reflectivo	/			
	2 Tacos para bloquear el vehículo	/			
	2 Señales de carretera: conos o triángulos	/			
	1 par de guantes industriales	/			
	Cruceta	/			
	Extintor				
	Linterna	/			
	Caja de herramientas	/			
	Botiquín de primeros auxilios	/			
DOCUMENTOS DEL VEHICULO	SOAT	/			
	Revisión Técnico mecánica	/			
	Licencia de conducción	/			
	Licencia de tránsito	/			

Vehículo apto				Firma responsable inspección
SI	/	NO		H Grammy Ramirez.

VoBo: Andrea M. Lopez
CC: 1016422772.

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DIARIA DEL VEHÍCULO		
Versión: 01	Fecha: 26/05/2024	PESV	Codigo: FT-SV-03

Fecha de Inspección	13/05/26	Hora	6:00 am
Tipo de Vehiculo	Volqueta	Placa	SOW 484
Modelo 2012	Km	Marca	International

Datos persona que inspecciona	
Nombres y Apellidos	Hermes Giovanny Ramirez Ramirez
Cargo	Conductor

Estado general		Bueno	Regular	Malo	Observaciones
ESTADO DE PRESENTACIÓN	Aseo interno	/			
	Aseo externo	/			
	Latas	/			
	Pintura	/			
ESTADO DE SEGURIDAD ACTIVA	Dirección	/			
	Suspensión delantera	/			
	Amortiguadores	/			
	Suspensión trasera	/			
	Parabrisas	/			
	Vidrio frontal	/			
ESTADO DE COMODIDAD	Aire acondicionado			X	
	Silleteria	/			
	Luz interior o de techo	/			
NIVELES Y PERDIDA DE LIQUIDOS	Nivel de aceite motor	/			
	Nivel de liquido de frenos	/			
	Nivel de agua del radiador	/			
	Nivel de agua de la batería	/			
	Nivel de aceite de transmisión	/			
	Fuga aceite de caja	/			
	Fuga de liquido de frenos	/			
ESTADO LUCES	Luces Medias	/			
	Luces Altas	/			
	Luces Bajas	/			
	Dirección Izquierda Delantera	/			
	Dirección Derecha Delantera	/			
	Dirección Izquierda Trasera	/			
	Luz Freno	/			
	Luz Reverso	/			
	Luz Antiniebla Exploradoras	/			

TABLERO DE CONTROL	Luces de Tablero	/			
	Nivel de Combustible	/			
	Odómetro	/			
	Pito	/			
	Tacómetro	/			
	Velocímetro	/			
	Indicador de Aceite	/			
	Indicador de Temperatura	/			
ESTADO DE LLANTAS	Delantera Derecha	/			
	Delantera Izquierda	/			
	Trasera Derecha	/			
	Trasera Izquierda	/			
	Repuesto	/			
	Presión Aire Llanta	/			
FRENOS	Estado de los Frenos	/			
	Freno de Mano	/			
	Pastillas	/			
ESTADO SEGURIDAD PASIVA	Cinturones de Seguridad	/			
	Airbags	/			
	Cristales (Vidrios)	/			
	Apoyacabezas	/			
	Espejo Lateral Derecho	/			
	Espejo Lateral Izquierdo	/			
	Espejo Retrovisor	/			
EQUIPO DE CARRETERA	1 Gato	/			
	1 Chaleco reflectivo	/			
	2 Tacos para bloquear el vehículo	/			
	2 Señales de carretera: conos o triángulos	/			
	1 par de guantes industriales				
	Cruceta	/			
	Extintor	/			
	Linterna	/			
	Caja de herramientas	/			
	Botiquín de primeros auxilios	/			
DOCUMENTOS DEL VEHICULO	SOAT	/			
	Revisión Técnico mecánica	/			
	Licencia de conducción	/			
	Licencia de tránsito	/			

Vehículo apto				Firma responsable inspección
SI	/	NO		# Giovanny ER.

Vobo: Andrea M. Lopez
CC: 1018422772

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DIARIA DEL VEHÍCULO		
Versión: 01	**Fecha: 26/05/2024**	**PESV**	**Codigo: FT-SV-03**

Fecha de inspección	14/05/26		**Hora**	6:00 am	
Tipo de Vehiculo	Volqueta		**Placa**	SOW 484.	
Modelo	2012	**Km**		**Marca**	International.

Datos persona que inspecciona	
Nombres y Apellidos	Hermel Giovanny Ramirez. Ramirez
Cargo	

Estado general		**Bueno**	**Regular**	**Malo**	**Observaciones**
ESTADO DE PRESENTACIÓN	Aseo interno	✓			
	Aseo externo	✓			
	Latas	✓			
	Pintura	✓			
ESTADO DE SEGURIDAD ACTIVA	Dirección	✓			
	Suspensión delantera	✓			
	Amortiguadores	✓			
	Suspensión trasera	✓			
	Parabrisas	✓			
	Vidrio frontal	✓			
ESTADO DE COMODIDAD	Aire acondicionado	✓		X	
	Silleteria	✓			
	Luz interior o de techo	✓			
NIVELES Y PERDIDA DE LÍQUIDOS	Nivel de aceite motor	✓			
	Nivel de liquido de frenos	✓			
	Nivel de agua del radiador	✓			
	Nivel de agua de la bateria	✓			
	Nivel de aceite de transmisión	✓			
	Fuga aceite de caja	✓			
	Fuga de liquido de frenos	✓			
ESTADO LUCES	Luces Medias	✓			
	Luces Altas	✓			
	Luces Bajas	✓			
	Dirección Izquierda Delantera	✓			
	Dirección Derecha Delantera	✓			
	Dirección Izquierda Trasera	✓			
	Luz Freno	✓			
	Luz Reverso	✓			
	Luz Antiniebla Exploradoras	✓			

TABLERO DE CONTROL	Luces de Tablero	✓			
	Nivel de Combustible	✓			
	Odómetro	✓			
	Pito	✓			
	Tacómetro	✓			
	Velocímetro	✓			
	Indicador de Aceite	✓			
	Indicador de Temperatura	✓			
ESTADO DE LLANTAS	Delantera Derecha	✓			
	Delantera Izquierda	✓			
	Trasera Derecha	✓			
	Trasera Izquierda	✓			
	Repuesto	✓			
	Presión Aire Llanta	✓			
FRENOS	Estado de los Frenos	✓			
	Freno de Mano	✓			
	Pastillas	✓			
ESTADO SEGURIDAD PASIVA	Cinturones de Seguridad	✓			
	Airbags	✓			
	Cristales (Vidrios)	✓			
	Apoyacabezas	✓			
	Espejo Lateral Derecho	✓			
	Espejo Lateral Izquierdo	✓			
	Espejo Retrovisor	✓			
EQUIPO DE CARRETERA	1 Gato	✓			
	1 Chaleco reflectivo	✓			
	2 Tacos para bloquear el vehículo	✓			
	2 Señales de carretera: conos o triángulos	✓			
	1 par de guantes industriales	✓			
	Cruceta	✓			
	Extintor	✓			
	Linterna	✓			
	Caja de herramientas	✓			
	Botiquín de primeros auxilios	✓			
DOCUMENTOS DEL VEHICULO	SOAT	✓			
	Revisión Técnico mecánica	✓			
	Licencia de conducción	✓			
	Licencia de tránsito	✓			

Vehículo apto				Firma responsable inspección
SI	✓	NO		H Giovanny Ramirez

Vobo. Andrea M. Lopez
Cc: 1018482772.

CONSORCIO AGUA SANO	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DIARIA DEL VEHÍCULO		
Versión: 01	Fecha: 26/05/2024	PESV	Codigo: FT-SV-03

Fecha de Inspección	15/05/26		Hora	6:00 am	
Tipo de Vehiculo	Volqueta		Placa	SQW 484.	
Modelo	Km		Marca	International	

Datos persona que inspecciona	
Nombres y Apellidos	Heimer Giovanny Ramirez Ramirez
Cargo	Conductor

Estado general		Bueno	Regular	Malo	Observaciones
ESTADO DE PRESENTACIÓN	Aseo interno	✓			
	Aseo externo	✓			
	Latas	✓			
	Pintura	✓			
ESTADO DE SEGURIDAD ACTIVA	Dirección	✓			
	Suspensión delantera	✓			
	Amortiguadores	✓			
	Suspensión trasera	✓			
	Parabrisas	✓			
	Vidrio frontal	✓			
ESTADO DE COMODIDAD	Aire acondicionado	✓			
	Silleteria	✓			
	Luz interior o de techo	✓			
NIVELES Y PERDIDA DE LÍQUIDOS	Nivel de aceite motor	✓			
	Nivel de liquido de frenos	✓			
	Nivel de agua del radiador	✓			
	Nivel de agua de la bateria	✓			
	Nivel de aceite de transmisión	✓			
	Fuga aceite de caja	✓			
	Fuga de liquido de frenos	✓			
ESTADO LUCES	Luces Medias	✓			
	Luces Altas	✓			
	Luces Bajas	✓			
	Dirección Izquierda Delantera	✓			
	Dirección Derecha Delantera	✓			
	Dirección Izquierda Trasera	✓			
	Luz Freno	✓			
	Luz Reverso	✓			
	Luz Antiniebla Exploradoras	✓			

TABLERO DE CONTROL	Luces de Tablero	✓			
	Nivel de Combustible	✓			
	Odómetro				
	Pito	✓			
	Tacómetro	✓			
	Velocímetro	✓			
	Indicador de Aceite	✓			
	Indicador de Temperatura	✓			
ESTADO DE LLANTAS	Delantera Derecha	✓			
	Delantera Izquierda	✓			
	Trasera Derecha	✓			
	Trasera Izquierda	✓			
	Repuesto	✓			
	Presión Aire Llanta	✓			
FRENOS	Estado de los Frenos	✓			
	Freno de Mano	✓			
	Pastillas	✓			
ESTADO SEGURIDAD PASIVA	Cinturones de Seguridad	✓			
	Airbags	✓			
	Cristales (Vidrios)	✓			
	Apoyacabezas	✓			
	Espejo Lateral Derecho	✓			
	Espejo Lateral Izquierdo	✓			
	Espejo Retrovisor	✓			
EQUIPO DE CARRETERA	1 Gato	✓			
	1 Chaleco reflectivo	✓			
	2 Tacos para bloquear el vehículo	✓			
	2 Señales de carretera: conos o triángulos	✓			
	1 par de guantes industriales	✓			
	Cruceta	✓			
	Extintor	✓			
	Linterna	✓			
	Caja de herramientas	✓			
	Botiquín de primeros auxilios	✓			
DOCUMENTOS DEL VEHICULO	SOAT	✓			
	Revisión Técnico mecánica	✓			
	Licencia de conducción	✓			
	Licencia de tránsito	✓			

Vehículo apto				Firma responsable inspección
SI		NO		H Giovanny RZ.

VoBo: Andrea M. Lopez
CC: 1018422792.

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DIARIA DEL VEHÍCULO		
Versión: 01	Fecha: 26/05/2024	PESV	Codigo: FT-SV-03

Fecha de Inspección	19/05/26		Hora	6:00 am	
Tipo de Vehículo	volqueta.		Placa	SOW 484	
Modelo 2012	Km		Marca	International	

Datos persona que inspecciona	
Nombres y Apellidos	
Cargo	

Estado general		Bueno	Regular	Malo	Observaciones
ESTADO DE PRESENTACIÓN	Aseo interno	/			
	Aseo externo	/			
	Latas	/			
	Pintura	/			
ESTADO DE SEGURIDAD ACTIVA	Dirección	/			
	Suspensión delantera	/			
	Amortiguadores	/			
	Suspensión trasera	/			
	Parabrisas	/			
	Vidrio frontal	/			
ESTADO DE COMODIDAD	Aire acondicionado			X	
	Silleteria	/			
	Luz interior o de techo	/			
NIVELES Y PERDIDA DE LÍQUIDOS	Nivel de aceite motor	/			
	Nivel de liquido de frenos	/			
	Nivel de agua del radiador	/			
	Nivel de agua de la bateria	/			
	Nivel de aceite de transmisión	/			
	Fuga aceite de caja	/			
	Fuga de liquido de frenos	/			
ESTADO LUCES	Luces Medias	/			
	Luces Altas	/			
	Luces Bajas	/			
	Dirección Izquierda Delantera	/			
	Dirección Derecha Delantera	/			
	Dirección Izquierda Trasera	/			
	Luz Freno	/			
	Luz Reverso	/			
	Luz Antiniebla Exploradoras	/			

TABLERO DE CONTROL	Luces de Tablero	/			
	Nivel de Combustible	/			
	Odómetro	/			
	Pito	/			
	Tacómetro	/			
	Velocímetro	/			
	Indicador de Aceite	/			
	Indicador de Temperatura	/			
ESTADO DE LLANTAS	Delantera Derecha	/			
	Delantera Izquierda	/			
	Trasera Derecha	/			
	Trasera Izquierda	/			
	Repuesto	/			
	Presión Aire Llanta	/			
FRENOS	Estado de los Frenos	/			
	Freno de Mano	/			
	Pastillas	/			
ESTADO SEGURIDAD PASIVA	Cinturones de Seguridad	/			
	Airbags	/			
	Cristales (Vidrios)	/			
	Apoyacabezas	/			
	Espejo Lateral Derecho	/			
	Espejo Lateral Izquierdo	/			
	Espejo Retrovisor	/			
EQUIPO DE CARRETERA	1 Gato	/			
	1 Chaleco reflectivo	/			
	2 Tacos para bloquear el vehículo	/			
	2 Señales de carretera: conos o triángulos	/			
	1 par de guantes industriales	/			
	Cruceta	/			
	Extintor	/			
	Lintema	/			
	Caja de herramientas	/			
	Botiquín de primeros auxilios	/			
DOCUMENTOS DEL VEHICULO	SOAT	/			
	Revisión Técnico mecánica	/			
	Licencia de conducción	/			
	Licencia de tránsito	/			

Vehículo apto				Firma responsable inspección
SI	/	NO		H Giovanny RR

VoBo: Andrea M. Lopez
Cc: 1019422772.

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DIARIA DEL VEHÍCULO		
Versión: 01	Fecha: 26/05/2024	PESV	Codigo: FT-SV-03

Fecha de Inspección	2024/05/26		Hora	6:00 am	
Tipo de Vehículo	Volqueta		Placa	JQW 484	
Modelo	2012	Km		Marca	International

Datos persona que inspecciona	
Nombres y Apellidos	
Cargo	

Estado general		Bueno	Regular	Malo	Observaciones
ESTADO DE PRESENTACIÓN	Aseo interno	✓			
	Aseo externo	✓			
	Latas	✓			
	Pintura	✓			
ESTADO DE SEGURIDAD ACTIVA	Dirección	✓			
	Suspensión delantera	✓			
	Amortiguadores	✓			
	Suspensión trasera	✓			
	Parabrisas	✓			
	Vidrio frontal			X	
ESTADO DE COMODIDAD	Aire acondicionado	✓			
	Silletería	✓			
	Luz interior o de techo	✓			
NIVELES Y PERDIDA DE LÍQUIDOS	Nivel de aceite motor	✓			
	Nivel de liquido de frenos	✓			
	Nivel de agua del radiador	✓			
	Nivel de agua de la bateria	✓			
	Nivel de aceite de transmisión	✓			
	Fuga aceite de caja	✓			
	Fuga de liquido de frenos	✓			
ESTADO LUCES	Luces Medias	✓			
	Luces Altas	✓			
	Luces Bajas	✓			
	Dirección Izquierda Delantera	✓			
	Dirección Derecha Delantera	✓			
	Dirección Izquierda Trasera	✓			
	Luz Freno	✓			
	Luz Reverso	✓			
	Luz Antiniebla Exploradoras	✓			

TABLERO DE CONTROL	Luces de Tablero	/			
	Nivel de Combustible	/			
	Odómetro	/			
	Pito	/			
	Tacómetro	/			
	Velocímetro	/			
	Indicador de Aceite	/			
	Indicador de Temperatura	/			
ESTADO DE LLANTAS	Delantera Derecha	/			
	Delantera Izquierda	/			
	Trasera Derecha	/			
	Trasera Izquierda	/			
	Repuesto	/			
	Presión Aire Llanta	/			
FRENOS	Estado de los Frenos	/			
	Freno de Mano	/			
	Pastillas	/			
ESTADO SEGURIDAD PASIVA	Cinturones de Seguridad	/			
	Airbags	/			
	Cristales (Vidrios)	/			
	Apoyacabezas	/			
	Espejo Lateral Derecho	/			
	Espejo Lateral Izquierdo	/			
	Espejo Retrovisor	/			
EQUIPO DE CARRETERA	1 Gato	/			
	1 Chaleco reflectivo	/			
	2 Tacos para bloquear el vehículo	/			
	2 Señales de carretera: conos o triángulos	/			
	1 par de guantes industriales	/			
	Cruceta	/			
	Extintor	/			
	Linterna	/			
	Caja de herramientas	/			
	Botiquín de primeros auxilios	/			
DOCUMENTOS DEL VEHICULO	SOAT	/			
	Revisión Técnico mecánica	/			
	Licencia de conducción	/			
	Licencia de tránsito				

Vehículo apto				Firma responsable inspección
SI	/	NO		H. Giovanny R(

VoBo: Andrea M. Lopez
CC: 1018422772.

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DIARIA DEL VEHÍCULO		
Versión: 01	**Fecha: 26/05/2024**	**PESV**	**Codigo: FT-SV-03**

Fecha de Inspección	21/05/26		**Hora**	6:00 am
Tipo de Vehiculo	Volqueta		**Placa**	SQW 484
Modelo	2012	**Km**		**Marca**	International

Datos persona que inspecciona	
Nombres y Apellidos	
Cargo	

Estado general		**Bueno**	**Regular**	**Malo**	**Observaciones**
ESTADO DE PRESENTACIÓN	Aseo interno	✓			
	Aseo externo	✓			
	Latas	✓			
	Pintura	✓			
ESTADO DE SEGURIDAD ACTIVA	Dirección	✓			
	Suspensión delantera	✓			
	Amortiguadores	✓			
	Suspensión trasera	✓			
	Parabrisas	✓			
	Vidrio frontal	✓			
ESTADO DE COMODIDAD	Aire acondicionado			X	
	Silleteria	✓			
	Luz interior o de techo	✓			
NIVELES Y PERDIDA DE LÍQUIDOS	Nivel de aceite motor	✓			
	Nivel de liquido de frenos	✓			
	Nivel de agua del radiador	✓			
	Nivel de agua de la bateria	✓			
	Nivel de aceite de transmisión	✓			
	Fuga aceite de caja	✓			
	Fuga de liquido de frenos	✓			
ESTADO LUCES	Luces Medias	✓			
	Luces Altas	✓			
	Luces Bajas	✓			
	Dirección Izquierda Delantera	✓			
	Dirección Derecha Delantera	✓			
	Dirección Izquierda Trasera	✓			
	Luz Freno	✓			
	Luz Reverso	✓			
	Luz Antiniebla Exploradoras	✓			

TABLERO DE CONTROL	Luces de Tablero	/			
	Nivel de Combustible	/			
	Odómetro	/			
	Pito	/			
	Tacómetro	/			
	Velocímetro	/			
	Indicador de Aceite	/			
	Indicador de Temperatura	/			
ESTADO DE LLANTAS	Delantera Derecha	/			
	Delantera Izquierda	/			
	Trasera Derecha	/			
	Trasera Izquierda	/			
	Repuesto	/			
	Presión Aire Llanta	/			
FRENOS	Estado de los Frenos	/			
	Freno de Mano	/			
	Pastillas	/			
ESTADO SEGURIDAD PASIVA	Cinturones de Seguridad	/			
	Airbags	/			
	Cristales (Vidrios)	/			
	Apoyacabezas	/			
	Espejo Lateral Derecho	/			
	Espejo Lateral Izquierdo	/			
	Espejo Retrovisor	/			
EQUIPO DE CARRETERA	1 Gato	/			
	1 Chaleco reflectivo	/			
	2 Tacos para bloquear el vehículo	/			
	2 Señales de carretera: conos o triángulos	/			
	1 par de guantes industriales	/			
	Cruceta	/			
	Extintor	/			
	Lintema	/			
	Caja de herramientas	/			
	Botiquín de primeros auxilios	/			
DOCUMENTOS DEL VEHICULO	SOAT	/			
	Revisión Técnico mecánica	/			
	Licencia de conducción	/			
	Licencia de tránsito	/			

Vehículo apto				Firma responsable inspección
SI	/	NO		H Giovanny RL

VoBo Andrea M Lopez
CC: 1018422772.

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DIARIA DEL VEHÍCULO		
Versión: 01	Fecha: 26/05/2024	PESV	Codigo: FT-SV-03

Fecha de Inspección	22/05/26	Hora	6:00 am
Tipo de Vehículo	Volqueta	Placa	SOW 489
Modelo 2012	Km	Marca	Entrinational

Datos persona que inspecciona	
Nombres y Apellidos	
Cargo	

Estado general		Bueno	Regular	Malo	Observaciones
ESTADO DE PRESENTACIÓN	Aseo interno	/			
	Aseo externo	/			
	Latas	/			
	Pintura	/			
ESTADO DE SEGURIDAD ACTIVA	Dirección	/			
	Suspensión delantera	/			
	Amortiguadores	/			
	Suspensión trasera	/			
	Parabrisas	/			
	Vidrio frontal	/			
ESTADO DE COMODIDAD	Aire acondicionado			X	
	Silleteria	/			
	Luz interior o de techo	/			
NIVELES Y PERDIDA DE LÍQUIDOS	Nivel de aceite motor	/			
	Nivel de liquido de frenos	/			
	Nivel de agua del radiador	/			
	Nivel de agua de la bateria	/			
	Nivel de aceite de transmisión	/			
	Fuga aceite de caja	/			
	Fuga de liquido de frenos	/			
ESTADO LUCES	Luces Medias	/			
	Luces Altas	/			
	Luces Bajas	/			
	Dirección Izquierda Delantera	/			
	Dirección Derecha Delantera	/			
	Dirección Izquierda Trasera	/			
	Luz Freno	/			
	Luz Reverso	/			
	Luz Antiniebla Exploradoras	/			

TABLERO DE CONTROL	Luces de Tablero	/			
	Nivel de Combustible	/			
	Odómetro	/			
	Pito	/			
	Tacómetro	/			
	Velocímetro	/			
	Indicador de Aceite	/			
	Indicador de Temperatura	/			
ESTADO DE LLANTAS	Delantera Derecha	/			
	Delantera Izquierda	/			
	Trasera Derecha	/			
	Trasera Izquierda	/			
	Repuesto	/			
	Presión Aire Llanta	/			
FRENOS	Estado de los Frenos	/			
	Freno de Mano	/			
	Pastillas	/			
ESTADO SEGURIDAD PASIVA	Cinturones de Seguridad	/			
	Airbags	/			
	Cristales (Vidrios)	/			
	Apoyacabezas	/			
	Espejo Lateral Derecho	/			
	Espejo Lateral Izquierdo	/			
	Espejo Retrovisor	/			
EQUIPO DE CARRETERA	1 Gato	/			
	1 Chaleco reflectivo	/			
	2 Tacos para bloquear el vehículo	/			
	2 Señales de carretera: conos o triángulos	/			
	1 par de guantes industriales	/			
	Cruceta	/			
	Extintor	/			
	Linterna	/			
	Caja de herramientas	/			
	Botiquín de primeros auxilios	/			
DOCUMENTOS DEL VEHICULO	SOAT	/			
	Revisión Técnico mecánica	/			
	Licencia de conducción	/			
	Licencia de tránsito	/			

Vehículo apto				Firma responsable inspección
SI	/	NO		H Giovanny RR

VoBo: Andrea M. Lopez
Ce: 1018472772.

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DIARIA DEL VEHÍCULO		
Versión: 01	Fecha: 26/05/2024	PESV	Codigo: FT-SV-03

Fecha de Inspección		23/05/26		Hora	6:00 am
Tipo de Vehículo		Volqueta		Placa	SOW 484
Modelo	2012	Km		Marca	International

Datos persona que inspecciona	
Nombres y Apellidos	
Cargo	

Estado general		Bueno	Regular	Malo	Observaciones
ESTADO DE PRESENTACIÓN	Aseo interno	/			
	Aseo externo	/			
	Latas	/			
	Pintura	/			
ESTADO DE SEGURIDAD ACTIVA	Dirección	/			
	Suspensión delantera	/			
	Amortiguadores	/			
	Suspensión trasera	/			
	Parabrisas	/			
	Vidrio frontal	/			
ESTADO DE COMODIDAD	Aire acondicionado			X	
	Silleteria	/			
	Luz interior o de techo	/			
NIVELES Y PERDIDA DE LÍQUIDOS	Nivel de aceite motor	/			
	Nivel de liquido de frenos	/			
	Nivel de agua del radiador	/			
	Nivel de agua de la bateria	/			
	Nivel de aceite de transmisión	/			
	Fuga aceite de caja	/			
	Fuga de liquido de frenos	/			
ESTADO LUCES	Luces Medias	/			
	Luces Altas	/			
	Luces Bajas	/			
	Dirección Izquierda Delantera	/			
	Dirección Derecha Delantera	/			
	Dirección Izquierda Trasera	/			
	Luz Freno	/			
	Luz Reverso	/			
	Luz Antiniebla Exploradoras	/			

TABLERO DE CONTROL	Luces de Tablero	✓			
	Nivel de Combustible	✓			
	Odómetro	✓			
	Pito	✓			
	Tacómetro	✓			
	Velocímetro	✓			
	Indicador de Aceite	✓			
	Indicador de Temperatura	✓			
ESTADO DE LLANTAS	Delantera Derecha	✓			
	Delantera Izquierda	✓			
	Trasera Derecha	✓			
	Trasera Izquierda	✓			
	Repuesto	✓			
	Presión Aire Llanta	✓			
FRENOS	Estado de los Frenos	✓			
	Freno de Mano	✓			
	Pastillas	✓			
ESTADO SEGURIDAD PASIVA	Cinturones de Seguridad	✓			
	Airbags	✓			
	Cristales (Vidrios)	✓			
	Apoyacabezas	✓			
	Espejo Lateral Derecho	✓			
	Espejo Lateral Izquierdo	✓			
	Espejo Retrovisor	✓			
EQUIPO DE CARRETERA	1 Gato	✓			
	1 Chaleco reflectivo	✓			
	2 Tacos para bloquear el vehículo	✓			
	2 Señales de carretera: conos o triángulos	✓			
	1 par de guantes industriales	✓			
	Cruceta	✓			
	Extintor	✓			
	Linterna	✓			
	Caja de herramientas	✓			
	Botiquín de primeros auxilios	✓			
DOCUMENTOS DEL VEHICULO	SOAT	✓			
	Revisión Técnico mecánica	✓			
	Licencia de conducción	✓			
	Licencia de tránsito	✓			

Vehículo apto				Firma responsable inspección
SI	✓	NO		H Giovanni RC

V°B°: Andrea M. Lopez
Ce: 1018477772.

CONSORCIO ASFALTANDO π	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DIARIA DEL VEHÍCULO		
Versión: 01	**Fecha: 26/05/2024**	**PESV**	**Codigo: FT-SV-03**

Fecha de Inspección	04/05/26		**Hora**	07 a m	
Tipo de Vehículo	Turbo		**Placa**	NHQ 678	
Modelo 2024	**Km**	73452	**Marca**	CHEVROLET	

Datos persona que inspecciona	
Nombres y Apellidos	Fredy Rivero
Cargo	conductor

Estado general		**Bueno**	**Regular**	**Malo**	**Observaciones**
ESTADO DE PRESENTACIÓN	Aseo interno	✓			
	Aseo externo	✓			
	Latas	✓			
	Pintura	✓			
ESTADO DE SEGURIDAD ACTIVA	Dirección	✓			
	Suspensión delantera	✓			
	Amortiguadores	✓			
	Suspensión trasera	✓			
	Parabrisas	✓			
	Vidrio frontal	✓			
ESTADO DE COMODIDAD	Aire acondicionado	✓			
	Silletería	✓			
	Luz interior o de techo	✓			
NIVELES Y PERDIDA DE LÍQUIDOS	Nivel de aceite motor	✓			
	Nivel de liquido de frenos	✓			
	Nivel de agua del radiador	✓			
	Nivel de agua de la batería	✓			
	Nivel de aceite de transmisión	✓			
	Fuga aceite de caja	✓			
	Fuga de liquido de frenos	✓			
ESTADO LUCES	Luces Medias	✓			
	Luces Altas	✓			
	Luces Bajas	✓			
	Dirección Izquierda Delantera	✓			
	Dirección Derecha Delantera	✓			
	Dirección Izquierda Trasera	✓			
	Luz Freno	✓			
	Luz Reverso	✓			
	Luz Antiniebla Exploradoras	✓			

TABLERO DE CONTROL	Luces de Tablero	✓			
	Nivel de Combustible	✓			
	Odómetro	✓			
	Pito	✓			
	Tacómetro	✓			
	Velocímetro	✓			
	Indicador de Aceite	✓			
	Indicador de Temperatura	✓			
ESTADO DE LLANTAS	Delantera Derecha	✓			
	Delantera Izquierda	✓			
	Trasera Derecha	✓			
	Trasera Izquierda	✓			
	Repuesto	✓			
	Presión Aire Llanta	✓			
FRENOS	Estado de los Frenos	✓			
	Freno de Mano	✓			
	Pastillas	✓			
ESTADO SEGURIDAD PASIVA	Cinturones de Seguridad	✓			
	Airbags	✓			
	Cristales (Vidrios)	✓			
	Apoyacabezas	✓			
	Espejo Lateral Derecho	✓			
	Espejo Lateral Izquierdo	✓			
	Espejo Retrovisor	✓			
EQUIPO DE CARRETERA	1 Gato	✓			
	1 Chaleco reflectivo	✓			
	2 Tacos para bloquear el vehículo	✓			
	2 Señales de carretera: conos o triángulos	✓			
	1 par de guantes industriales	✓			
	Cruceta	✓			
	Extintor	✓			
	Linterna	✓			
	Caja de herramientas	✓			
	Botiquín de primeros auxilios	✓			
DOCUMENTOS DEL VEHICULO	SOAT	✓			
	Revisión Técnico mecánica	✓			
	Licencia de conducción	✓			
	Licencia de tránsito	✓			

Vehículo apto				Firma responsable inspección
SI	✓	NO		

VoBo. Andrea M. Lopez
CC: 1018422772.

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DIARIA DEL VEHÍCULO		
Versión: 01	**Fecha: 26/05/2024**	**PESV**	**Codigo: FT-SV-03**

Fecha de Inspección	05 / 05 / 26		**Hora**	07 a m	
Tipo de Vehiculo	Turbo		**Placa**	NHQ 618	
Modelo 2024	**Km**	74081	**Marca**	CHEVROLET	

Datos persona que inspecciona	
Nombres y Apellidos	Fredy Rivero
Cargo	conductor

Estado general		**Bueno**	**Regular**	**Malo**	**Observaciones**
ESTADO DE PRESENTACION	Aseo interno	✓			
	Aseo externo	✓			
	Latas	✓			
	Pintura	✓			
ESTADO DE SEGURIDAD ACTIVA	Dirección	✓			
	Suspensión delantera	✓			
	Amortiguadores	✓			
	Suspensión trasera	✓			
	Parabrisas	✓			
	Vidrio frontal	✓			
ESTADO DE COMODIDAD	Aire acondicionado	✓			
	Silleteria	✓			
	Luz interior o de techo	✓			
NIVELES Y PERDIDA DE LÍQUIDOS	Nivel de aceite motor	✓			
	Nivel de liquido de frenos	✓			
	Nivel de agua del radiador	✓			
	Nivel de agua de la bateria	✓			
	Nivel de aceite de transmisión	✓			
	Fuga aceite de caja	✓			
	Fuga de liquido de frenos	✓			
ESTADO LUCES	Luces Medias	✓			
	Luces Altas	✓			
	Luces Bajas	✓			
	Dirección Izquierda Delantera	✓			
	Dirección Derecha Delantera	✓			
	Dirección Izquierda Trasera	✓			
	Luz Freno	✓			
	Luz Reverso	✓			
	Luz Antiniebla Exploradoras	✓			

TABLERO DE CONTROL	Luces de Tablero	✓			
	Nivel de Combustible	✓			
	Odómetro	✓			
	Pito	✓			
	Tacómetro	✓			
	Velocímetro	✓			
	Indicador de Aceite	✓			
	Indicador de Temperatura	✓			
ESTADO DE LLANTAS	Delantera Derecha	✓			
	Delantera Izquierda	✓			
	Trasera Derecha	✓			
	Trasera Izquierda	✓			
	Repuesto	✓			
	Presión Aire Llanta	✓			
FRENOS	Estado de los Frenos	✓			
	Freno de Mano	✓			
	Pastillas	✓			
ESTADO SEGURIDAD PASIVA	Cinturones de Seguridad	✓			
	Airbags	✓			
	Cristales (Vidrios)	✓			
	Apoyacabezas	✓			
	Espejo Lateral Derecho	✓			
	Espejo Lateral Izquierdo	✓			
	Espejo Retrovisor	✓			
EQUIPO DE CARRETERA	1 Gato	✓			
	1 Chaleco reflectivo	✓			
	2 Tacos para bloquear el vehículo	✓			
	2 Señales de carretera: conos o triángulos	✓			
	1 par de guantes industriales	✓			
	Cruceta	✓			
	Extintor	✓			
	Linterna	✓			
	Caja de herramientas	✓			
	Botiquín de primeros auxilios	✓			
DOCUMENTOS DEL VEHICULO	SOAT	✓			
	Revisión Técnico mecánica	✓			
	Licencia de conducción	✓			
	Licencia de tránsito	✓			

Vehículo apto				Firma responsable inspección
SI	✓	NO		

VoBo: Andrea M. Lopez
C.C. 1018422772

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DIARIA DEL VEHÍCULO		
Versión: 01	Fecha: 26/05/2024	PESV	Codigo: FT-SV-03

Fecha de Inspección	06 / 05 / 24		Hora	07 a. m.	
Tipo de Vehiculo	Turbo		Placa	NHQ 678	
Modelo	2024	Km	76202	Marca	CHEVROLET

Datos persona que inspecciona	
Nombres y Apellidos	Fredy Rivera
Cargo	conductor

Estado general		Bueno	Regular	Malo	Observaciones
ESTADO DE PRESENTACIÓN	Aseo interno	✓			
	Aseo externo	✓			
	Latas	✓			
	Pintura	✓			
ESTADO DE SEGURIDAD ACTIVA	Dirección	✓			
	Suspensión delantera	✓			
	Amortiguadores	✓			
	Suspensión trasera	✓			
	Parabrisas	✓			
	Vidrio frontal	✓			
ESTADO DE COMODIDAD	Aire acondicionado	✓			
	Silleteria	✓			
	Luz interior o de techo	✓			
NIVELES Y PERDIDA DE LÍQUIDOS	Nivel de aceite motor	✓			
	Nivel de liquido de frenos	✓			
	Nivel de agua del radiador	✓			
	Nivel de agua de la bateria	✓			
	Nivel de aceite de transmisión	✓			
	Fuga aceite de caja	✓			
	Fuga de liquido de frenos	✓			
ESTADO LUCES	Luces Medias	✓			
	Luces Altas	✓			
	Luces Bajas	✓			
	Dirección Izquierda Delantera	✓			
	Dirección Derecha Delantera	✓			
	Dirección Izquierda Trasera	✓			
	Luz Freno	✓			
	Luz Reverso	✓			
	Luz Antiniebla Exploradoras	✓			

TABLERO DE CONTROL	Luces de Tablero	✓			
	Nivel de Combustible	✓			
	Odómetro	✓			
	Pito	✓			
	Tacómetro	✓			
	Velocímetro	✓			
	Indicador de Aceite	✓			
	Indicador de Temperatura	✓			
ESTADO DE LLANTAS	Delantera Derecha	✓			
	Delantera Izquierda	✓			
	Trasera Derecha	✓			
	Trasera Izquierda	✓			
	Repuesto	✓			
	Presión Aire Llanta	✓			
FRENOS	Estado de los Frenos	✓			
	Freno de Mano	✓			
	Pastillas	✓			
ESTADO SEGURIDAD PASIVA	Cinturones de Seguridad	✓			
	Airbags	✓			
	Cristales (Vidrios)	✓			
	Apoyacabezas	✓			
	Espejo Lateral Derecho	✓			
	Espejo Lateral Izquierdo	✓			
	Espejo Retrovisor	✓			
EQUIPO DE CARRETERA	1 Gato	✓			
	1 Chaleco reflectivo	✓			
	2 Tacos para bloquear el vehículo	✓			
	2 Señales de carretera: conos o triángulos	✓			
	1 par de guantes industriales	✓			
	Cruceta	✓			
	Extintor	✓			
	Linterna	✓			
	Caja de herramientas	✓			
	Botiquín de primeros auxilios	✓			
DOCUMENTOS DEL VEHICULO	SOAT	✓			
	Revisión Técnico mecánica	✓			
	Licencia de conducción	✓			
	Licencia de tránsito	✓			

Vehículo apto				Firma responsable inspección
SI	✓	NO		

VoBo: Andrea M. Lopez
Cc: 1018412772.

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DIARIA DEL VEHÍCULO		
Versión: 01	Fecha: 28/05/2024	PESV	Codigo: FT-SV-03

Fecha de Inspección	7 / 05 / 26		Hora	07 a.m.	
Tipo de Vehículo	Turbo		Placa	NHQ 678	
Modelo 2024	Km	76797	Marca	CHEVROLET	

Datos persona que Inspecciona	
Nombres y Apellidos	Fredy Rivera
Cargo	conductor

Estado general		Bueno	Regular	Malo	Observaciones
ESTADO DE PRESENTACIÓN	Aseo interno	✓			
	Aseo externo	✓			
	Latas	✓			
	Pintura	✓			
ESTADO DE SEGURIDAD ACTIVA	Dirección	✓			
	Suspensión delantera	✓			
	Amortiguadores	✓			
	Suspensión trasera	✓			
	Parabrisas	✓			
	Vidrio frontal	✓			
ESTADO DE COMODIDAD	Aire acondicionado	✓			
	Silletería	✓			
	Luz interior o de techo	✓			
NIVELES Y PERDIDA DE LÍQUIDOS	Nivel de aceite motor	✓			
	Nivel de liquido de frenos	✓			
	Nivel de agua del radiador	✓			
	Nivel de agua de la batería	✓			
	Nivel de aceite de transmisión	✓			
	Fuga aceite de caja	✓			
	Fuga de liquido de frenos	✓			
ESTADO LUCES	Luces Medias	✓			
	Luces Altas	✓			
	Luces Bajas	✓			
	Dirección Izquierda Delantera	✓			
	Dirección Derecha Delantera	✓			
	Dirección Izquierda Trasera	✓			
	Luz Freno	✓			
	Luz Reverso	✓			
	Luz Antiniebla Exploradoras	✓			

TABLERO DE CONTROL	Luces de Tablero	✓			
	Nivel de Combustible	✓			
	Odómetro	✓			
	Pito	✓			
	Tacómetro	✓			
	Velocímetro	✓			
	Indicador de Aceite	✓			
	Indicador de Temperatura	✓			
ESTADO DE LLANTAS	Delantera Derecha	✓			
	Delantera Izquierda	✓			
	Trasera Derecha	✓			
	Trasera Izquierda	✓			
	Repuesto	✓			
	Presión Aire Llanta	✓			
FRENOS	Estado de los Frenos	✓			
	Freno de Mano	✓			
	Pastillas	✓			
ESTADO SEGURIDAD PASIVA	Cinturones de Seguridad	✓			
	Airbags	✓			
	Cristales (Vidrios)	✓			
	Apoyacabezas	✓			
	Espejo Lateral Derecho	✓			
	Espejo Lateral Izquierdo	✓			
	Espejo Retrovisor	✓			
EQUIPO DE CARRETERA	1 Gato	✓			
	1 Chaleco reflectivo	✓			
	2 Tacos para bloquear el vehículo	✓			
	2 Señales de carretera: conos o triángulos	✓			
	1 par de guantes industriales	✓			
	Cruceta	✓			
	Extintor	✓			
	Linterna	✓			
	Caja de herramientas	✓			
	Botiquín de primeros auxilios	✓			
DOCUMENTOS DEL VEHICULO	SOAT	✓			
	Revisión Técnico mecánica	✓			
	Licencia de conducción	✓			
	Licencia de tránsito	✓			

Vehículo apto				Firma responsable inspección
SI	✓	NO		

VoBo. Andrea M. Lopez
Cc: 1018422772.


CONSORCIO ALFA SEGUROS	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DIARIA DEL VEHÍCULO		
Versión: 01	Fecha: 26/05/2024	PESV	Codigo: FT-SV-03

Fecha de Inspección	08/05/26		Hora	07 a m	
Tipo de Vehículo	Turbo		Placa	NHQ 678	
Modelo 2024	Km	77045	Marca	CHEVROLET	

Datos persona que inspecciona	
Nombres y Apellidos	
Cargo	

Estado general		Bueno	Regular	Malo	Observaciones
ESTADO DE PRESENTACIÓN	Aseo interno	✓			
	Aseo externo	✓			
	Latas	✓			
	Pintura	✓			
ESTADO DE SEGURIDAD ACTIVA	Dirección	✓			
	Suspensión delantera	✓			
	Amortiguadores	✓			
	Suspensión trasera	✓			
	Parabrisas	✓			
	Vidrio frontal	✓			
ESTADO DE COMODIDAD	Aire acondicionado	✓			
	Silleteria	✓			
	Luz interior o de techo	✓			
NIVELES Y PERDIDA DE LÍQUIDOS	Nivel de aceite motor	✓			
	Nivel de liquido de frenos	✓			
	Nivel de agua del radiador	✓			
	Nivel de agua de la bateria	✓			
	Nivel de aceite de transmisión	✓			
	Fuga aceite de caja	✓			
	Fuga de liquido de frenos	✓			
ESTADO LUCES	Luces Medias	✓			
	Luces Altas	✓			
	Luces Bajas	✓			
	Dirección Izquierda Delantera	✓			
	Dirección Derecha Delantera	✓			
	Dirección Izquierda Trasera	✓			
	Luz Freno	✓			
	Luz Reverso	✓			
	Luz Antiniebla Exploradoras	✓			

TABLERO DE CONTROL	Luces de Tablero	✓			
	Nivel de Combustible	✓			
	Odómetro	✓			
	Pito	✓			
	Tacómetro	✓			
	Velocímetro	✓			
	Indicador de Aceite	✓			
	Indicador de Temperatura	✓			
ESTADO DE LLANTAS	Delantera Derecha	✓			
	Delantera Izquierda	✓			
	Trasera Derecha	✓			
	Trasera Izquierda	✓			
	Repuesto	✓			
	Presión Aire Llanta	✓			
FRENOS	Estado de los Frenos	✓			
	Freno de Mano	✓			
	Pastillas	✓			
ESTADO SEGURIDAD PASIVA	Cinturones de Seguridad	✓			
	Airbags	✓			
	Cristales (Vidrios)	✓			
	Apoyacabezas	✓			
	Espejo Lateral Derecho	✓			
	Espejo Lateral Izquierdo	✓			
	Espejo Retrovisor	✓			
EQUIPO DE CARRETERA	1 Gato	✓			
	1 Chaleco reflectivo	✓			
	2 Tacos para bloquear el vehículo	✓			
	2 Señales de carretera: conos o triángulos	✓			
	1 par de guantes industriales	✓			
	Cruceta	✓			
	Extintor	✓			
	Linterna	✓			
	Caja de herramientas	✓			
	Botiquín de primeros auxilios	✓			
DOCUMENTOS DEL VEHICULO	SOAT	✓			
	Revisión Técnico mecánica	✓			
	Licencia de conducción	✓			
	Licencia de tránsito	✓			

Vehículo apto				Firma responsable inspección
SI	✓	NO		

VoBo: Andrea M. Lopez
CC: 1018422772.

CONSORCIO ARCHIVAMOS π	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DIARIA DEL VEHÍCULO		
Versión: 01	Fecha: 26/05/2024	PESV	Codigo: FT-SV-03

Fecha de Inspección	09/05/26		Hora	07 a.m.	
Tipo de Vehículo	TURBO		Placa	NHQ 678	
Modelo	2024	Km	77620	Marca	CHEVROLET

Datos persona que inspecciona	
Nombres y Apellidos	Freddy Rivera
Cargo	conductor

Estado general		Bueno	Regular	Malo	Observaciones
ESTADO DE PRESENTACIÓN	Aseo interno	✓			
	Aseo externo	✓			
	Latas	✓			
	Pintura	✓			
ESTADO DE SEGURIDAD ACTIVA	Dirección	✓			
	Suspensión delantera	✓			
	Amortiguadores	✓			
	Suspensión trasera	✓			
	Parabrisas	✓			
	Vidrio frontal	✓			
ESTADO DE COMODIDAD	Aire acondicionado	✓			
	Silleteria	✓			
	Luz interior o de techo	✓			
NIVELES Y PERDIDA DE LÍQUIDOS	Nivel de aceite motor	✓			
	Nivel de liquido de frenos	✓			
	Nivel de agua del radiador	✓			
	Nivel de agua de la bateria	✓			
	Nivel de aceite de transmisión	✓			
	Fuga aceite de caja	✓			
	Fuga de liquido de frenos	✓			
ESTADO LUCES	Luces Medias	✓			
	Luces Altas	✓			
	Luces Bajas	✓			
	Dirección Izquierda Delantera	✓			
	Dirección Derecha Delantera	✓			
	Dirección Izquierda Trasera	✓			
	Luz Freno	✓			
	Luz Reverso	✓			
	Luz Antiniebla Exploradoras				

TABLERO DE CONTROL	Luces de Tablero	✓			
	Nivel de Combustible	✓			
	Odómetro	✓			
	Pito	✓			
	Tacómetro	✓			
	Velocímetro	✓			
	Indicador de Aceite	✓			
	Indicador de Temperatura	✓			
ESTADO DE LLANTAS	Delantera Derecha	✓			
	Delantera Izquierda	✓			
	Trasera Derecha	✓			
	Trasera Izquierda	✓			
	Repuesto	✓			
	Presión Aire Llanta	✓			
FRENOS	Estado de los Frenos	✓			
	Freno de Mano	✓			
	Pastillas	✓			
ESTADO SEGURIDAD PASIVA	Cinturones de Seguridad	✓			
	Airbags	✓			
	Cristales (Vidrios)	✓			
	Apoyacabezas	✓			
	Espejo Lateral Derecho	✓			
	Espejo Lateral Izquierdo	✓			
	Espejo Retrovisor	✓			
EQUIPO DE CARRETERA	1 Gato	✓			
	1 Chaleco reflectivo	✓			
	2 Tacos para bloquear el vehículo	✓			
	2 Señales de carretera: conos o triángulos	✓			
	1 par de guantes industriales	✓			
	Cruceta	✓			
	Extintor	✓			
	Linterna	✓			
	Caja de herramientas	✓			
	Botiquín de primeros auxilios	✓			
DOCUMENTOS DEL VEHICULO	SOAT	✓			
	Revisión Técnico mecánica	✓			
	Licencia de conducción	✓			
	Licencia de tránsito	✓			

Vehículo apto				Firma responsable inspección
SI	✓	NO		

VoBo: Andrea M. Lopez
Cc: 1018472772.

CONSORCIO ASHECTANDO π	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DIARIA DEL VEHÍCULO		
Versión: 01	Fecha: 26/05/2024	PESV	Codigo: FT-SV-03

Fecha de Inspección	11 / 05 / 26		Hora	07 a m	
Tipo de Vehículo	Turbo		Placa	NHQ 678	
Modelo 2024	Km	73688	Marca	CHEVROLET	

Datos persona que inspecciona	
Nombres y Apellidos	Freddy Rivero
Cargo	conductor

Estado general		Bueno	Regular	Malo	Observaciones
ESTADO DE PRESENTACIÓN	Aseo interno	✓			
	Aseo externo	✓			
	Latas	✓			
	Pintura	✓			
ESTADO DE SEGURIDAD ACTIVA	Dirección	✓			
	Suspensión delantera	✓			
	Amortiguadores	✓			
	Suspensión trasera	✓			
	Parabrisas	✓			
	Vidrio frontal	✓			
ESTADO DE COMODIDAD	Aire acondicionado	✓			
	Silletería	✓			
	Luz interior o de techo	✓			
NIVELES Y PERDIDA DE LÍQUIDOS	Nivel de aceite motor	✓			
	Nivel de liquido de frenos	✓			
	Nivel de agua del radiador	✓			
	Nivel de agua de la batería	✓			
	Nivel de aceite de transmisión	✓			
	Fuga aceite de caja	✓			
	Fuga de liquido de frenos	✓			
ESTADO LUCES	Luces Medias	✓			
	Luces Altas	✓			
	Luces Bajas	✓			
	Dirección Izquierda Delantera	✓			
	Dirección Derecha Delantera	✓			
	Dirección Izquierda Trasera	✓			
	Luz Freno	✓			
	Luz Reverso	✓			
	Luz Antiniebla Exploradoras	✓			

TABLERO DE CONTROL	Luces de Tablero	✓			
	Nivel de Combustible	✓			
	Odómetro	✓			
	Pito	✓			
	Tacómetro	✓			
	Velocímetro	✓			
	Indicador de Aceite	✓			
	Indicador de Temperatura	✓			
ESTADO DE LLANTAS	Delantera Derecha	✓			
	Delantera Izquierda	✓			
	Trasera Derecha	✓			
	Trasera Izquierda	✓			
	Repuesto	✓			
	Presión Aire Llanta	✓			
FRENOS	Estado de los Frenos	✓			
	Freno de Mano	✓			
	Pastillas	✓			
ESTADO SEGURIDAD PASIVA	Cinturones de Seguridad	✓			
	Airbags	✓			
	Cristales (Vidrios)	✓			
	Apoyacabezas	✓			
	Espejo Lateral Derecho	✓			
	Espejo Lateral Izquierdo	✓			
	Espejo Retrovisor	✓			
EQUIPO DE CARRETERA	1 Gato	✓			
	1 Chaleco reflectivo	✓			
	2 Tacos para bloquear el vehículo	✓			
	2 Señales de carretera: conos o triángulos	✓			
	1 par de guantes industriales	✓			
	Cruceta	✓			
	Extintor	✓			
	Linterna	✓			
	Caja de herramientas	✓			
	Botiquín de primeros auxilios	✓			
DOCUMENTOS DEL VEHICULO	SOAT	✓			
	Revisión Técnico mecánica	✓			
	Licencia de conducción	✓			
	Licencia de tránsito	✓			

Vehículo apto				Firma responsable inspección
SI	✓	NO		

VoBo: Andrea M. Lopez
Cc: 1018422772.


CONSORCIO ASFALTANDO π	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DIARIA DEL VEHÍCULO		
Versión: 01	Fecha: 26/05/2024	PESV	Codigo: FT-SV-03

Fecha de Inspección	12/05/26		Hora	07 a m	
Tipo de Vehiculo	Turbo		Placa	NHQ 678	
Modelo 2024	Km	80707	Marca	CHEVROLET	

Datos persona que inspecciona	
Nombres y Apellidos	Fredy Rivera
Cargo	conductor

Estado general		Bueno	Regular	Malo	Observaciones
ESTADO DE PRESENTACIÓN	Aseo interno	✓			
	Aseo externo	✓			
	Latas	✓			
	Pintura	✓			
ESTADO DE SEGURIDAD ACTIVA	Dirección	✓			
	Suspensión delantera	✓			
	Amortiguadores	✓			
	Suspensión trasera	✓			
	Parabrisas	✓			
	Vidrio frontal	✓			
ESTADO DE COMODIDAD	Aire acondicionado	✓			
	Silleteria	✓			
	Luz interior o de techo	✓			
NIVELES Y PERDIDA DE LÍQUIDOS	Nivel de aceite motor	✓			
	Nivel de liquido de frenos	✓			
	Nivel de agua del radiador	✓			
	Nivel de agua de la batería	✓			
	Nivel de aceite de transmisión	✓			
	Fuga aceite de caja	✓			
	Fuga de liquido de frenos	✓			
ESTADO LUCES	Luces Medias	✓			
	Luces Altas	✓			
	Luces Bajas	✓			
	Dirección Izquierda Delantera	✓			
	Dirección Derecha Delantera	✓			
	Dirección Izquierda Trasera	✓			
	Luz Freno	✓			
	Luz Reverso	✓			
	Luz Antiniebla Exploradoras	✓			

TABLERO DE CONTROL	Luces de Tablero	✓			
	Nivel de Combustible	✓			
	Odómetro	✓			
	Pito	✓			
	Tacómetro	✓			
	Velocímetro	✓			
	Indicador de Aceite	✓			
	Indicador de Temperatura	✓			
ESTADO DE LLANTAS	Delantera Derecha	✓			
	Delantera Izquierda	✓			
	Trasera Derecha	✓			
	Trasera Izquierda	✓			
	Repuesto	✓			
	Presión Aire Llanta	✓			
FRENOS	Estado de los Frenos	✓			
	Freno de Mano	✓			
	Pastillas	✓			
ESTADO SEGURIDAD PASIVA	Cinturones de Seguridad	✓			
	Airbags	✓			
	Cristales (Vidrios)	✓			
	Apoyacabezas	✓			
	Espejo Lateral Derecho	✓			
	Espejo Lateral Izquierdo	✓			
	Espejo Retrovisor	✓			
EQUIPO DE CARRETERA	1 Gato	✓			
	1 Chaleco reflectivo	✓			
	2 Tacos para bloquear el vehículo	✓			
	2 Señales de carretera: conos o triángulos	✓			
	1 par de guantes industriales	✓			
	Cruceta	✓			
	Extintor	✓			
	Linterna	✓			
	Caja de herramientas	✓			
	Botiquín de primeros auxilios	✓			
DOCUMENTOS DEL VEHICULO	SOAT	✓			
	Revisión Técnico mecánica	✓			
	Licencia de conducción	✓			
	Licencia de tránsito	✓			

Vehículo apto				Firma responsable inspección
SI	✓	NO		

VoBo: Andrea M. Lopez
Ce: 1018422772.

CONSORCIO [illegible]	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DIARIA DEL VEHÍCULO		
Versión: 01	Fecha: 26/05/2024	PESV	Codigo: FT-SV-03

Fecha de Inspección	13 / 05 / 26		Hora	
Tipo de Vehiculo	turbo		Placa	
Modelo	Km	80897	Marca	

Datos persona que inspecciona	
Nombres y Apellidos	
Cargo	

Estado general		Bueno	Regular	Malo	Observaciones
ESTADO DE PRESENTACIÓN	Aseo interno	✓			
	Aseo externo	✓			
	Latas	✓			
	Pintura	✓			
ESTADO DE SEGURIDAD ACTIVA	Dirección	✓			
	Suspensión delantera	✓			
	Amortiguadores	✓			
	Suspensión trasera	✓			
	Parabrisas	✓			
	Vidrio frontal	✓			
ESTADO DE COMODIDAD	Aire acondicionado	✓			
	Silleteria	✓			
	Luz interior o de techo	✓			
NIVELES Y PERDIDA DE LÍQUIDOS	Nivel de aceite motor	✓			
	Nivel de liquido de frenos	✓			
	Nivel de agua del radiador	✓			
	Nivel de agua de la bateria	✓			
	Nivel de aceite de transmisión	✓			
	Fuga aceite de caja	✓			
	Fuga de liquido de frenos	✓			
ESTADO LUCES	Luces Medias	✓			
	Luces Altas	✓			
	Luces Bajas	✓			
	Dirección Izquierda Delantera	✓			
	Direccion Derecha Delantera	✓			
	Dirección Izquierda Trasera	✓			
	Luz Freno	✓			
	Luz Reverso	✓			
	Luz Antiniebla Exploradoras	✓			

TABLERO DE CONTROL	Luces de Tablero	✓			
	Nivel de Combustible	✓			
	Odómetro	✓			
	Pito	✓			
	Tacómetro	✓			
	Velocímetro	✓			
	Indicador de Aceite	✓			
	Indicador de Temperatura	✓			
ESTADO DE LLANTAS	Delantera Derecha	✓			
	Delantera Izquierda	✓			
	Trasera Derecha	✓			
	Trasera Izquierda	✓			
	Repuesto	✓			
	Presión Aire Llanta	✓			
FRENOS	Estado de los Frenos	✓			
	Freno de Mano	✓			
	Pastillas	✓			
ESTADO SEGURIDAD PASIVA	Cinturones de Seguridad	✓			
	Airbags	✓			
	Cristales (Vidrios)	✓			
	Apoyacabezas	✓			
	Espejo Lateral Derecho	✓			
	Espejo Lateral Izquierdo	✓			
	Espejo Retrovisor	✓			
EQUIPO DE CARRETERA	1 Gato	✓			
	1 Chaleco reflectivo	✓			
	2 Tacos para bloquear el vehículo	✓			
	2 Señales de carretera: conos o triángulos	✓			
	1 par de guantes industriales	✓			
	Cruceta	✓			
	Extintor	✓			
	Linterna	✓			
	Caja de herramientas	✓			
	Botiquín de primeros auxilios	✓			
DOCUMENTOS DEL VEHICULO	SOAT	✓			
	Revisión Técnico mecánica	✓			
	Licencia de conducción	✓			
	Licencia de tránsito	✓			

Vehículo apto				Firma responsable inspección
SI	✓	NO		

VoBo: Andrea M. lopez
Cc. 1018422772


CONSORCIO ABDULRANGO π	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DIARIA DEL VEHÍCULO		
Versión: 01	Fecha: 26/05/2024	PESV	Codigo: FT-SV-03

Fecha de Inspección	14/05/26		Hora	07 a.m.	
Tipo de Vehículo	Turbo		Placa	NHQ 678	
Modelo 2024	Km	82449	Marca	CHEVROLET	

Datos persona que inspecciona	
Nombres y Apellidos	Fredy Rivera
Cargo	conductor

Estado general		Bueno	Regular	Malo	Observaciones
ESTADO DE PRESENTACIÓN	Aseo interno	✓			
	Aseo externo	✓			
	Latas	✓			
	Pintura	✓			
ESTADO DE SEGURIDAD ACTIVA	Dirección	✓			
	Suspensión delantera	✓			
	Amortiguadores	✓			
	Suspensión trasera	✓			
	Parabrisas	✓			
	Vidrio frontal	✓			
ESTADO DE COMODIDAD	Aire acondicionado	✓			
	Silletería	✓			
	Luz interior o de techo	✓			
NIVELES Y PERDIDA DE LÍQUIDOS	Nivel de aceite motor	✓			
	Nivel de líquido de frenos	✓			
	Nivel de agua del radiador	✓			
	Nivel de agua de la batería	✓			
	Nivel de aceite de transmisión	✓			
	Fuga aceite de caja	✓			
	Fuga de líquido de frenos	✓			
ESTADO LUCES	Luces Medias	✓			
	Luces Altas	✓			
	Luces Bajas	✓			
	Dirección Izquierda Delantera	✓			
	Dirección Derecha Delantera	✓			
	Dirección Izquierda Trasera	✓			
	Luz Freno	✓			
	Luz Reverso	✓			
	Luz Antiniebla Exploradoras	✓			

TABLERO DE CONTROL	Luces de Tablero	✓			
	Nivel de Combustible	✓			
	Odómetro	✓			
	Pito	✓			
	Tacómetro	✓			
	Velocímetro	✓			
	Indicador de Aceite	✓			
	Indicador de Temperatura	✓			
ESTADO DE LLANTAS	Delantera Derecha	✓			
	Delantera Izquierda	✓			
	Trasera Derecha	✓			
	Trasera Izquierda	✓			
	Repuesto	✓			
	Presión Aire Llanta	✓			
FRENOS	Estado de los Frenos	✓			
	Freno de Mano	✓			
	Pastillas	✓			
ESTADO SEGURIDAD PASIVA	Cinturones de Seguridad	✓			
	Airbags	✓			
	Cristales (Vidrios)	✓			
	Apoyacabezas	✓			
	Espejo Lateral Derecho	✓			
	Espejo Lateral Izquierdo	✓			
	Espejo Retrovisor	✓			
EQUIPO DE CARRETERA	1 Gato	✓			
	1 Chaleco reflectivo	✓			
	2 Tacos para bloquear el vehículo	✓			
	2 Señales de carretera: conos o triángulos	✓			
	1 par de guantes industriales	✓			
	Cruceta	✓			
	Extintor	✓			
	Linterna	✓			
	Caja de herramientas	✓			
	Botiquín de primeros auxilios	✓			
DOCUMENTOS DEL VEHICULO	SOAT	✓			
	Revisión Técnico mecánica	✓			
	Licencia de conducción	✓			
	Licencia de tránsito	✓			

Vehículo apto				Firma responsable inspección
SI	✓	NO		

Vobo. Andrea M. Lopez
CC. 1018422772.

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DIARIA DEL VEHÍCULO		
Versión: 01	Fecha: 26/05/2024	PESV	Codigo: FT-SV-03

Fecha de Inspección	19 / 05 / 26	Hora	07 a m
Tipo de Vehículo	Turbo	Placa	NHQ 678
Modelo 2024	Km 88147	Marca	CHEVROLET

Datos persona que inspecciona	
Nombres y Apellidos	Fredy Rivera
Cargo	conductor

Estado general		Bueno	Regular	Malo	Observaciones
ESTADO DE PRESENTACIÓN	Aseo interno	✓			
	Aseo externo	✓			
	Latas	✓			
	Pintura	✓			
ESTADO DE SEGURIDAD ACTIVA	Dirección	✓			
	Suspensión delantera	✓			
	Amortiguadores	✓			
	Suspensión trasera	✓			
	Parabrisas	✓			
	Vidrio frontal	✓			
ESTADO DE COMODIDAD	Aire acondicionado	✓			
	Silletería	✓			
	Luz interior o de techo	✓			
NIVELES Y PERDIDA DE LÍQUIDOS	Nivel de aceite motor	✓			
	Nivel de liquido de frenos	✓			
	Nivel de agua del radiador	✓			
	Nivel de agua de la batería	✓			
	Nivel de aceite de transmisión	✓			
	Fuga aceite de caja	✓			
	Fuga de liquido de frenos	✓			
ESTADO LUCES	Luces Medias	✓			
	Luces Altas	✓			
	Luces Bajas	✓			
	Dirección Izquierda Delantera	✓			
	Dirección Derecha Delantera	✓			
	Dirección Izquierda Trasera	✓			
	Luz Freno	✓			
	Luz Reverso	✓			
	Luz Antiniebla Exploradoras	✓			

TABLERO DE CONTROL	Luces de Tablero	✓			
	Nivel de Combustible	✓			
	Odómetro	✓			
	Pito	✓			
	Tacómetro	✓			
	Velocímetro	✓			
	Indicador de Aceite	✓			
	Indicador de Temperatura	✓			
ESTADO DE LLANTAS	Delantera Derecha	✓			
	Delantera Izquierda	✓			
	Trasera Derecha	✓			
	Trasera Izquierda	✓			
	Repuesto	✓			
	Presión Aire Llanta	✓			
FRENOS	Estado de los Frenos	✓			
	Freno de Mano	✓			
	Pastillas	✓			
ESTADO SEGURIDAD PASIVA	Cinturones de Seguridad	✓			
	Airbags	✓			
	Cristales (Vidrios)	✓			
	Apoyacabezas	✓			
	Espejo Lateral Derecho	✓			
	Espejo Lateral Izquierdo	✓			
	Espejo Retrovisor	✓			
EQUIPO DE CARRETERA	1 Gato	✓			
	1 Chaleco reflectivo	✓			
	2 Tacos para bloquear el vehículo	✓			
	2 Señales de carretera: conos o triángulos	✓			
	1 par de guantes industriales	✓			
	Cruceta	✓			
	Extintor	✓			
	Linterna	✓			
	Caja de herramientas	✓			
	Botiquín de primeros auxilios	✓			
DOCUMENTOS DEL VEHICULO	SOAT	✓			
	Revisión Técnico mecánica	✓			
	Licencia de conducción	✓			
	Licencia de tránsito	✓			

Vehículo apto				Firma responsable inspección
SI	✓	NO		

VoBo: Andrea M. Lopez
CC: 1018422772.

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DIARIA DEL VEHÍCULO		
Versión: 01	Fecha: 26/05/2024	PESV	Codigo: FT-SV-03

Fecha de Inspección	20/05/26		Hora	07 a. m.	
Tipo de Vehiculo	Turbo		Placa	NHQ 678	
Modelo 2024	Km	88776	Marca	CHEVROLET	

Datos persona que inspecciona	
Nombres y Apellidos	Freddy Rivera
Cargo	conductor

Estado general		Bueno	Regular	Malo	Observaciones
ESTADO DE PRESENTACIÓN	Aseo interno	✓			
	Aseo externo	✓			
	Latas	✓			
	Pintura	✓			
ESTADO DE SEGURIDAD ACTIVA	Dirección	✓			
	Suspensión delantera	✓			
	Amortiguadores	✓			
	Suspensión trasera	✓			
	Parabrisas	✓			
	Vidrio frontal	✓			
ESTADO DE COMODIDAD	Aire acondicionado	✓			
	Silleteria	✓			
	Luz interior o de techo	✓			
NIVELES Y PERDIDA DE LÍQUIDOS	Nivel de aceite motor	✓			
	Nivel de liquido de frenos	✓			
	Nivel de agua del radiador	✓			
	Nivel de agua de la bateria	✓			
	Nivel de aceite de transmisión	✓			
	Fuga aceite de caja	✓			
	Fuga de liquido de frenos	✓			
ESTADO LUCES	Luces Medias	✓			
	Luces Altas	✓			
	Luces Bajas	✓			
	Dirección Izquierda Delantera	✓			
	Dirección Derecha Delantera	✓			
	Dirección Izquierda Trasera	✓			
	Luz Freno	✓			
	Luz Reverso	✓			
	Luz Antiniebla Exploradoras	✓			

TABLERO DE CONTROL	Luces de Tablero	✓			
	Nivel de Combustible	✓			
	Odómetro	✓			
	Pito	✓			
	Tacómetro	✓			
	Velocímetro	✓			
	Indicador de Aceite	✓			
	Indicador de Temperatura	✓			
ESTADO DE LLANTAS	Delantera Derecha	✓			
	Delantera Izquierda	✓			
	Trasera Derecha	✓			
	Trasera Izquierda	✓			
	Repuesto	✓			
	Presión Aire Llanta	✓			
FRENOS	Estado de los Frenos	✓			
	Freno de Mano	✓			
	Pastillas	✓			
ESTADO SEGURIDAD PASIVA	Cinturones de Seguridad	✓			
	Airbags	✓			
	Cristales (Vidrios)	✓			
	Apoyacabezas	✓			
	Espejo Lateral Derecho	✓			
	Espejo Lateral Izquierdo	✓			
	Espejo Retrovisor	✓			
EQUIPO DE CARRETERA	1 Gato	✓			
	1 Chaleco reflectivo	✓			
	2 Tacos para bloquear el vehículo	✓			
	2 Señales de carretera: conos o triángulos	✓			
	1 par de guantes industriales	✓			
	Cruceta	✓			
	Extintor	✓			
	Linterna	✓			
	Caja de herramientas	✓			
	Botiquín de primeros auxilios	✓			
DOCUMENTOS DEL VEHICULO	SOAT	✓			
	Revisión Técnico mecánica	✓			
	Licencia de conducción	✓			
	Licencia de tránsito	✓			

Vehículo apto				Firma responsable inspección
SI	✓	NO		

VoBo: Andrea M. Lopez
Cc: 1018422772.


	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DIARIA DEL VEHÍCULO		
Versión: 01	Fecha: 26/05/2024	PESV	Codigo: FT-SV-03

Fecha de Inspección	21/05/26		Hora	07 a.m.	
Tipo de Vehiculo	Turbo		Placa	NHQ 678	
Modelo 2024	Km	90246	Marca	CHEVROLET	

Datos persona que inspecciona	
Nombres y Apellidos	Freddy Rivera
Cargo	conductor

Estado general		Bueno	Regular	Malo	Observaciones
ESTADO DE PRESENTACIÓN	Aseo interno	✓			
	Aseo externo	✓			
	Latas	✓			
	Pintura	✓			
ESTADO DE SEGURIDAD ACTIVA	Dirección	✓			
	Suspensión delantera	✓			
	Amortiguadores	✓			
	Suspensión trasera	✓			
	Parabrisas	✓			
	Vidrio frontal	✓			
ESTADO DE COMODIDAD	Aire acondicionado	✓			
	Silleteria	✓			
	Luz interior o de techo	✓			
NIVELES Y PERDIDA DE LÍQUIDOS	Nivel de aceite motor	✓			
	Nivel de liquido de frenos	✓			
	Nivel de agua del radiador	✓			
	Nivel de agua de la bateria	✓			
	Nivel de aceite de transmisión	✓			
	Fuga aceite de caja	✓			
	Fuga de liquido de frenos	✓			
ESTADO LUCES	Luces Medias	✓			
	Luces Altas	✓			
	Luces Bajas	✓			
	Dirección Izquierda Delantera	✓			
	Dirección Derecha Delantera	✓			
	Dirección Izquierda Trasera	✓			
	Luz Freno	✓			
	Luz Reverso	✓			
	Luz Antiniebla Exploradoras	✓			

TABLERO DE CONTROL	Luces de Tablero	✓			
	Nivel de Combustible	✓			
	Odómetro	✓			
	Pito	✓			
	Tacómetro	✓			
	Velocímetro	✓			
	Indicador de Aceite	✓			
	Indicador de Temperatura	✓			
ESTADO DE LLANTAS	Delantera Derecha	✓			
	Delantera Izquierda	✓			
	Trasera Derecha	✓			
	Trasera Izquierda	✓			
	Repuesto	✓			
	Presión Aire Llanta	✓			
FRENOS	Estado de los Frenos	✓			
	Freno de Mano	✓			
	Pastillas	✓			
ESTADO SEGURIDAD PASIVA	Cinturones de Seguridad	✓			
	Airbags	✓			
	Cristales (Vidrios)	✓			
	Apoyacabezas	✓			
	Espejo Lateral Derecho	✓			
	Espejo Lateral Izquierdo	✓			
	Espejo Retrovisor	✓			
EQUIPO DE CARRETERA	1 Gato	✓			
	1 Chaleco reflectivo	✓			
	2 Tacos para bloquear el vehículo	✓			
	2 Señales de carretera: conos o triángulos	✓			
	1 par de guantes industriales	✓			
	Cruceta	✓			
	Extintor	✓			
	Linterna	✓			
	Caja de herramientas	✓			
	Botiquín de primeros auxilios	✓			
DOCUMENTOS DEL VEHICULO	SOAT	✓			
	Revisión Técnico mecánica	✓			
	Licencia de conducción	✓			
	Licencia de tránsito	✓			

Vehículo apto				Firma responsable inspección
SI	✓	NO		

VoBo. Andrea M. Lopez
Cc. 1018422772.

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DIARIA DEL VEHÍCULO		
Versión: 01	Fecha: 26/05/2024	PESV	Codigo: FT-SV-03

Fecha de Inspección	22/05/26		Hora	07 a.m.
Tipo de Vehículo	Turbo		Placa	NHQ 678
Modelo 2024	Km	90777	Marca	CHEVROLET

Datos persona que inspecciona	
Nombres y Apellidos	Fredy Rivera
Cargo	conductor

Estado general		Bueno	Regular	Malo	Observaciones
ESTADO DE PRESENTACIÓN	Aseo interno	✓			
	Aseo externo	✓			
	Latas	✓			
	Pintura	✓			
ESTADO DE SEGURIDAD ACTIVA	Dirección	✓			
	Suspensión delantera	✓			
	Amortiguadores	✓			
	Suspensión trasera	✓			
	Parabrisas	✓			
	Vidrio frontal	✓			
ESTADO DE COMODIDAD	Aire acondicionado	✓			
	Silletería	✓			
	Luz interior o de techo	✓			
NIVELES Y PERDIDA DE LÍQUIDOS	Nivel de aceite motor	✓			
	Nivel de liquido de frenos	✓			
	Nivel de agua del radiador	✓			
	Nivel de agua de la batería	✓			
	Nivel de aceite de transmisión	✓			
	Fuga aceite de caja	✓			
	Fuga de liquido de frenos	✓			
ESTADO LUCES	Luces Medias	✓			
	Luces Altas	✓			
	Luces Bajas	✓			
	Dirección Izquierda Delantera	✓			
	Dirección Derecha Delantera	✓			
	Dirección Izquierda Trasera	✓			
	Luz Freno	✓			
	Luz Reverso	✓			
	Luz Antiniebla Exploradoras	✓			

TABLERO DE CONTROL	Luces de Tablero	✓			
	Nivel de Combustible	✓			
	Odómetro	✓			
	Pito	✓			
	Tacómetro	✓			
	Velocímetro	✓			
	Indicador de Aceite	✓			
	Indicador de Temperatura	✓			
ESTADO DE LLANTAS	Delantera Derecha	✓			
	Delantera Izquierda	✓			
	Trasera Derecha	✓			
	Trasera Izquierda	✓			
	Repuesto	✓			
	Presión Aire Llanta	✓			
FRENOS	Estado de los Frenos	✓			
	Freno de Mano	✓			
	Pastillas	✓			
ESTADO SEGURIDAD PASIVA	Cinturones de Seguridad	✓			
	Airbags	✓			
	Cristales (Vidrios)	✓			
	Apoyacabezas	✓			
	Espejo Lateral Derecho	✓			
	Espejo Lateral Izquierdo	✓			
	Espejo Retrovisor	✓			
EQUIPO DE CARRETERA	1 Gato	✓			
	1 Chaleco reflectivo	✓			
	2 Tacos para bloquear el vehículo	✓			
	2 Señales de carretera: conos o triángulos	✓			
	1 par de guantes industriales	✓			
	Cruceta	✓			
	Extintor	✓			
	Linterna	✓			
	Caja de herramientas	✓			
	Botiquín de primeros auxilios	✓			
DOCUMENTOS DEL VEHICULO	SOAT	✓			
	Revisión Técnico mecánica	✓			
	Licencia de conducción	✓			
	Licencia de tránsito	✓			

Vehículo apto				Firma responsable inspección
SI	✓	NO		

VoBo. Andrea M. Lopez
CC: 1015422772.

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DIARIA DEL VEHÍCULO		
Versión: 01	Fecha: 26/05/2024	PESV	Codigo: FT-SV-03

Fecha de Inspección	23/05/26		Hora	07 a.m.
Tipo de Vehiculo	Turbo		Placa	NHQ678
Modelo 2024	Km	91383	Marca	CHEVROLET

Datos persona que inspecciona	
Nombres y Apellidos	Fredy Rivera
Cargo	conductor

Estado general		Bueno	Regular	Malo	Observaciones
ESTADO DE PRESENTACIÓN	Aseo interno	✓			
	Aseo externo	✓			
	Latas	✓			
	Pintura	✓			
ESTADO DE SEGURIDAD ACTIVA	Dirección	✓			
	Suspensión delantera	✓			
	Amortiguadores	✓			
	Suspensión trasera	✓			
	Parabrisas	✓			
	Vidrio frontal	✓			
ESTADO DE COMODIDAD	Aire acondicionado	✓			
	Silleteria	✓			
	Luz interior o de techo	✓			
NIVELES Y PERDIDA DE LÍQUIDOS	Nivel de aceite motor	✓			
	Nivel de liquido de frenos	✓			
	Nivel de agua del radiador	✓			
	Nivel de agua de la bateria	✓			
	Nivel de aceite de transmisión	✓			
	Fuga aceite de caja	✓			
	Fuga de liquido de frenos	✓			
ESTADO LUCES	Luces Medias	✓			
	Luces Altas	✓			
	Luces Bajas	✓			
	Dirección Izquierda Delantera	✓			
	Dirección Derecha Delantera	✓			
	Dirección Izquierda Trasera	✓			
	Luz Freno	✓			
	Luz Reverso	✓			
	Luz Antiniebla Exploradoras	✓			

TABLERO DE CONTROL	Luces de Tablero	✓			
	Nivel de Combustible	✓			
	Odómetro	✓			
	Pito	✓			
	Tacómetro	✓			
	Velocímetro	✓			
	Indicador de Aceite	✓			
	Indicador de Temperatura	✓			
ESTADO DE LLANTAS	Delantera Derecha	✓			
	Delantera Izquierda	✓			
	Trasera Derecha	✓			
	Trasera Izquierda	✓			
	Repuesto	✓			
	Presión Aire Llanta	✓			
FRENOS	Estado de los Frenos	✓			
	Freno de Mano	✓			
	Pastillas	✓			
ESTADO SEGURIDAD PASIVA	Cinturones de Seguridad	✓			
	Airbags	✓			
	Cristales (Vidrios)	✓			
	Apoyacabezas	✓			
	Espejo Lateral Derecho	✓			
	Espejo Lateral Izquierdo	✓			
	Espejo Retrovisor	✓			
EQUIPO DE CARRETERA	1 Gato	✓			
	1 Chaleco reflectivo	✓			
	2 Tacos para bloquear el vehículo	✓			
	2 Señales de carretera: conos o triángulos	✓			
	1 par de guantes industriales	✓			
	Cruceta	✓			
	Extintor	✓			
	Linterna	✓			
	Caja de herramientas	✓			
	Botiquín de primeros auxilios	✓			
DOCUMENTOS DEL VEHICULO	SOAT	✓			
	Revisión Técnico mecánica	✓			
	Licencia de conducción	✓			
	Licencia de tránsito	✓			

Vehículo apto				Firma responsable inspección
SI	✓	NO		

VoBo: Andrea M. Lopez
CC: 1018422772.

CONSORCIO IMPRIMACION π	**INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DIARIA DEL VEHÍCULO**		
Versión: 01	**Fecha: 26/05/2024**	**PESV**	**Codigo: FT-SV-03**

Fecha de Inspección	18-05-2024			**Hora**	
Tipo de Vehículo	volqueta			**Placa**	SWY 444
Modelo		**Km**	187593	**Marca**	mercedes.

Datos persona que inspecciona	
Nombres y Apellidos	Fredy Rios.
Cargo	conductor

Estado general		Bueno	Regular	Malo	Observaciones
ESTADO DE PRESENTACIÓN	Aseo interno	✓			
	Aseo externo	✓			
	Latas	✓			
	Pintura	✓			
ESTADO DE SEGURIDAD ACTIVA	Dirección	✓			
	Suspensión delantera	✓			
	Amortiguadores	✓			
	Suspensión trasera	✓			
	Parabrisas	✓			
	Vidrio frontal	✓			
ESTADO DE COMODIDAD	Aire acondicionado	✓			
	Silletería	✓			
	Luz interior o de techo	✓			
NIVELES Y PERDIDA DE LÍQUIDOS	Nivel de aceite motor	✓			
	Nivel de liquido de frenos	✓			
	Nivel de agua del radiador	✓			
	Nivel de agua de la batería	✓			
	Nivel de aceite de transmisión	✓			
	Fuga aceite de caja	✓			
	Fuga de liquido de frenos	✓			
ESTADO LUCES	Luces Medias	✓			
	Luces Altas	✓			
	Luces Bajas	✓			
	Dirección Izquierda Delantera	✓			
	Dirección Derecha Delantera	✓			
	Dirección Izquierda Trasera	✓			
	Luz Freno	✓			
	Luz Reverso	✓			
	Luz Antiniebla Exploradoras	✓			

TABLERO DE CONTROL	Luces de Tablero	✓			
	Nivel de Combustible	✓			
	Odómetro	✓			
	Pito	✓			
	Tacómetro	✓			
	Velocímetro	✓			
	Indicador de Aceite	✓			
	Indicador de Temperatura	✓			
ESTADO DE LLANTAS	Delantera Derecha	✓			
	Delantera Izquierda	✓			
	Trasera Derecha	✓			
	Trasera Izquierda	✓			
	Repuesto	✓			
	Presión Aire Llanta	✓			
FRENOS	Estado de los Frenos	✓			
	Freno de Mano	✓			
	Pastillas	✓			
ESTADO SEGURIDAD PASIVA	Cinturones de Seguridad	✓			
	Airbags	X	+	X	NA
	Cristales (Vidrios)	✓			
	Apoyacabezas	✓			
	Espejo Lateral Derecho	✓			
	Espejo Lateral Izquierdo	✓			
	Espejo Retrovisor	✓			
EQUIPO DE CARRETERA	1 Gato	✓			
	1 Chaleco reflectivo	X			
	2 Tacos para bloquear el vehículo	—			
	2 Señales de carretera: conos o triángulos	X			
	1 par de guantes industriales	✓			
	Cruceta	X			
	Extintor	✓			
	Linterna	X			
	Caja de herramientas	X			
	Botiquín de primeros auxilios	X			
DOCUMENTOS DEL VEHICULO	SOAT	✓			
	Revisión Técnico mecánica	✓			
	Licencia de conducción	✓			
	Licencia de tránsito	✓			

Vehículo apto				Firma responsable inspección
SI	X	NO		

VoBo: Andrea M. Lopez
CC: 1018472772

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DIARIA DEL VEHÍCULO		
Versión: 01	Fecha: 26/05/2024	PESV	Codigo: FT-SV-03

Fecha de Inspección	19.05-2026		Hora	
Tipo de Vehiculo	volqueta		Placa	SWV 444
Modelo	Km	180312	Marca	Mercedes.

Datos persona que inspecciona	
Nombres y Apellidos	Fredy Rios.
Cargo	conductor

Estado general		Bueno	Regular	Malo	Observaciones
ESTADO DE PRESENTACIÓN	Aseo interno	✓			
	Aseo externo	✓			
	Latas	✓			
	Pintura	✓			
ESTADO DE SEGURIDAD ACTIVA	Dirección	✓			
	Suspensión delantera	✓			
	Amortiguadores	✓			
	Suspensión trasera	✓			
	Parabrisas	✓			
	Vidrio frontal	✓			
ESTADO DE COMODIDAD	Aire acondicionado	✓			
	Silleteria	✓			
	Luz interior o de techo	✓			
NIVELES Y PERDIDA DE LÍQUIDOS	Nivel de aceite motor	✓			
	Nivel de liquido de frenos	✓			
	Nivel de agua del radiador	✓			
	Nivel de agua de la bateria	✓			
	Nivel de aceite de transmisión	✓			
	Fuga aceite de caja	✓			
	Fuga de liquido de frenos	✓			
ESTADO LUCES	Luces Medias	✓			
	Luces Altas	✓			
	Luces Bajas	✓			
	Dirección Izquierda Delantera	✓			
	Dirección Derecha Delantera	✓			
	Dirección Izquierda Trasera	✓			
	Luz Freno	✓			
	Luz Reverso	✓			
	Luz Antiniebla Exploradoras	✓			

TABLERO DE CONTROL	Luces de Tablero	/			
	Nivel de Combustible	/			
	Odómetro	/			
	Pito	/			
	Tacómetro	/			
	Velocímetro	/			
	Indicador de Aceite	/			
	Indicador de Temperatura	/			
ESTADO DE LLANTAS	Delantera Derecha	/			
	Delantera Izquierda	/			
	Trasera Derecha	/			
	Trasera Izquierda	/			
	Repuesto	/			
	Presión Aire Llanta	/			
FRENOS	Estado de los Frenos	/			
	Freno de Mano	/			
	Pastillas	/			
ESTADO SEGURIDAD PASIVA	Cinturones de Seguridad	/			
	Airbags	X	X	X	NA
	Cristales (Vidrios)	/			
	Apoyacabezas	/			
	Espejo Lateral Derecho	/			
	Espejo Lateral Izquierdo	/			
	Espejo Retrovisor	/			
EQUIPO DE CARRETERA	1 Gato	/			
	1 Chaleco reflectivo	X			
	2 Tacos para bloquear el vehículo	/			
	2 Señales de carretera: conos o triángulos	X			
	1 par de guantes industriales	/			
	Cruceta	X			
	Extintor	/			
	Linterna	X			
	Caja de herramientas	X			
	Botiquín de primeros auxilios	/			
DOCUMENTOS DEL VEHICULO	SOAT	/			
	Revisión Técnico mecánica	/			
	Licencia de conducción	/			
	Licencia de tránsito	/			

Vehículo apto				Firma responsable inspección
SI	X	NO		

VoBo: Andrea M. Lopez
CC: 1018422772.

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DIARIA DEL VEHÍCULO		
Versión: 01	Fecha: 26/05/2024	PESV	Codigo: FT-SV-03

Fecha de Inspección	20-05-2024		Hora		
Tipo de Vehículo	camioneta.		Placa	SUV 444.	
Modelo	Km	188096	Marca	mercedes.	

Datos persona que inspecciona	
Nombres y Apellidos	Fredy Rios
Cargo	conductor.

Estado general		Bueno	Regular	Malo	Observaciones
ESTADO DE PRESENTACIÓN	Aseo interno	✓			
	Aseo externo	✓			
	Latas	✓			
	Pintura	✓			
ESTADO DE SEGURIDAD ACTIVA	Dirección	✓			
	Suspensión delantera	✓			
	Amortiguadores	✓			
	Suspensión trasera	✓			
	Parabrisas	✓			
	Vidrio frontal	✓			
ESTADO DE COMODIDAD	Aire acondicionado	✓			
	Silleteria	✓			
	Luz interior o de techo	✓			
NIVELES Y PERDIDA DE LÍQUIDOS	Nivel de aceite motor	✓			
	Nivel de liquido de frenos	✓			
	Nivel de agua del radiador	✓			
	Nivel de agua de la batería	✓			
	Nivel de aceite de transmision	✓			
	Fuga aceite de caja	✓			
	Fuga de liquido de frenos	✓			
ESTADO LUCES	Luces Medias	✓			
	Luces Altas	✓			
	Luces Bajas	✓			
	Dirección Izquierda Delantera	✓			
	Dirección Derecha Delantera	✓			
	Dirección Izquierda Trasera	✓			
	Luz Freno	✓			
	Luz Reverso	✓			
	Luz Antiniebla Exploradoras	✓			

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DIARIA DEL VEHÍCULO		
Versión: 01	Fecha: 26/05/2024	PESV	Codigo: FT-SV-03

Fecha de Inspección	21-05-2026		Hora	
Tipo de Vehiculo	volqueta		Placa	SWY 444
Modelo	Km	188000	Marca	mercedes

Datos persona que inspecciona	
Nombres y Apellidos	Fredy Rios
Cargo	conductor

Estado general		Bueno	Regular	Malo	Observaciones
ESTADO DE PRESENTACIÓN	Aseo interno	✓			
	Aseo externo	✓			
	Latas	✓			
	Pintura	✓			
ESTADO DE SEGURIDAD ACTIVA	Dirección	✓			
	Suspensión delantera	✓			
	Amortiguadores	✓			
	Suspensión trasera	✓			
	Parabrisas	✓			
	Vidrio frontal	✓			
ESTADO DE COMODIDAD	Aire acondicionado	✓			
	Silleteria	✓			
	Luz interior o de techo	✓			
NIVELES Y PERDIDA DE LÍQUIDOS	Nivel de aceite motor	✓			
	Nivel de liquido de frenos	✓			
	Nivel de agua del radiador	✓			
	Nivel de agua de la bateria	✓			
	Nivel de aceite de transmisión	✓			
	Fuga aceite de caja	✓			
	Fuga de liquido de frenos	✓			
ESTADO LUCES	Luces Medias	✓			
	Luces Altas	✓			
	Luces Bajas	✓			
	Dirección Izquierda Delantera	✓			
	Dirección Derecha Delantera	✓			
	Dirección Izquierda Trasera	✓			
	Luz Freno	✓			
	Luz Reverso	✓			
	Luz Antiniebla Exploradoras	✓			

TABLERO DE CONTROL	Luces de Tablero	/			
	Nivel de Combustible	/			
	Odómetro	/			
	Pito	/			
	Tacómetro	/			
	Velocímetro	/			
	Indicador de Aceite	/			
	Indicador de Temperatura	/			
ESTADO DE LLANTAS	Delantera Derecha	/			
	Delantera Izquierda	/			
	Trasera Derecha	/			
	Trasera Izquierda	/			
	Repuesto	/			
	Presión Aire Llanta	/			
FRENOS	Estado de los Frenos	/			
	Freno de Mano	/			
	Pastillas	/			
ESTADO SEGURIDAD PASIVA	Cinturones de Seguridad	/			
	Airbags	/			
	Cristales (Vidrios)	/			
	Apoyacabezas	/			
	Espejo Lateral Derecho	/			
	Espejo Lateral Izquierdo	/			
	Espejo Retrovisor	/			
EQUIPO DE CARRETERA	1 Gato	/			
	1 Chaleco reflectivo	X			
	2 Tacos para bloquear el vehículo	X			
	2 Señales de carretera: conos o triángulos	X			
	1 par de guantes industriales	/			
	Cruceta	/			
	Extintor	/			
	Linterna	X			
	Caja de herramientas	X			
	Botiquín de primeros auxilios	/			
DOCUMENTOS DEL VEHICULO	SOAT	/			
	Revisión Técnico mecánica	/			
	Licencia de conducción	/			
	Licencia de tránsito	/			

Vehículo apto				Firma responsable inspección
SI		NO		

VoBo: Andrea M. Lopez
CC: 1018472772.

TABLERO DE CONTROL	Luces de Tablero	✓			
	Nivel de Combustible	✓			
	Odómetro	✓			
	Pito	✓			
	Tacómetro	✓			
	Velocímetro	✓			
	Indicador de Aceite	✓			
	Indicador de Temperatura	✓			
ESTADO DE LLANTAS	Delantera Derecha	✓			
	Delantera Izquierda	✓			
	Trasera Derecha	✓			
	Trasera Izquierda	✓			
	Repuesto	✓			
	Presión Aire Llanta	✓			
FRENOS	Estado de los Frenos	✓			
	Freno de Mano	✓			
	Pastillas	✓			
ESTADO SEGURIDAD PASIVA	Cinturones de Seguridad	✓			
	Airbags	✓			
	Cristales (Vidrios)	✓			
	Apoyacabezas	✓			
	Espejo Lateral Derecho	✓			
	Espejo Lateral Izquierdo	✓			
	Espejo Retrovisor	✓			
EQUIPO DE CARRETERA	1 Gato	X			
	1 Chaleco reflectivo	X			
	2 Tacos para bloquear el vehículo	X			
	2 Señales de carretera: conos o triángulos	X			
	1 par de guantes industriales	✓			
	Cruceta	✓			
	Extintor	✓			
	Linterna	X			
	Caja de herramientas	X			
	Botiquín de primeros auxilios	✓			
DOCUMENTOS DEL VEHICULO	SOAT	✓			
	Revisión Técnico mecánica	✓			
	Licencia de conducción	✓			
	Licencia de tránsito	✓			

Vehículo apto				Firma responsable inspección
SI		NO		

VoBo: Andrea M. Lopez
CC: 1018472772.

CONSORCIO IMPRIMACION π	**INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DIARIA DEL VEHÍCULO**		
Versión: 01	**Fecha: 26/05/2024**	**PESV**	**Codigo: FT-SV-03**

Fecha de Inspección	12-05-2026		**Hora**	7 Am
Tipo de Vehículo	Carro - Taller		**Placa**	TDS 769
Modelo	**Km**	63010	**Marca**	Hino

Datos persona que inspecciona	
Nombres y Apellidos	Jhormen Camargo mendoza
Cargo	

Estado general		**Bueno**	**Regular**	**Malo**	**Observaciones**
ESTADO DE PRESENTACIÓN	Aseo interno			X	
	Aseo externo		X		
	Latas		X		
	Pintura		X		
ESTADO DE SEGURIDAD ACTIVA	Dirección	X			
	Suspensión delantera	X			
	Amortiguadores	X			
	Suspensión trasera	X			
	Parabrisas	X			
	Vidrio frontal	X			
ESTADO DE COMODIDAD	Aire acondicionado			X	
	Silletería		X		
	Luz interior o de techo		X		
NIVELES Y PERDIDA DE LÍQUIDOS	Nivel de aceite motor	X			
	Nivel de liquido de frenos	X			
	Nivel de agua del radiador	X			
	Nivel de agua de la batería	X			
	Nivel de aceite de transmisión	X			
	Fuga aceite de caja	X			
	Fuga de liquido de frenos	X			
ESTADO LUCES	Luces Medias	X			
	Luces Altas	X			
	Luces Bajas	X			
	Dirección Izquierda Delantera	X			
	Dirección Derecha Delantera	X			
	Dirección Izquierda Trasera	X			
	Luz Freno	X			
	Luz Reverso	X			
	Luz Antiniebla Exploradoras		X		

TABLERO DE CONTROL	Luces de Tablero	X			
	Nivel de Combustible	X			
	Odómetro	X			
	Pito	X			
	Tacómetro	X			
	Velocímetro	X			
	Indicador de Aceite	X			
	Indicador de Temperatura	X			
ESTADO DE LLANTAS	Delantera Derecha	X			
	Delantera Izquierda	X			
	Trasera Derecha	X			
	Trasera Izquierda	X			
	Repuesto			X	
	Presión Aire Llanta	X			
FRENOS	Estado de los Frenos	X			
	Freno de Mano	X			
	Pastillas	X			
ESTADO SEGURIDAD PASIVA	Cinturones de Seguridad	X			
	Airbags	X			
	Cristales (Vidrios)	X			
	Apoyacabezas	X			
	Espejo Lateral Derecho	X			
	Espejo Lateral Izquierdo	X			
	Espejo Retrovisor	X			
EQUIPO DE CARRETERA	1 Gato			X	
	1 Chaleco reflectivo			X	
	2 Tacos para bloquear el vehículo			X	
	2 Señales de carretera: conos o triángulos			X	
	1 par de guantes industriales			X	
	Cruceta			X	
	Extintor		X		
	Linterna		X		
	Caja de herramientas		X		
	Botiquín de primeros auxilios		X		
DOCUMENTOS DEL VEHICULO	SOAT	X			
	Revisión Técnico mecánica	X			
	Licencia de conducción	X			
	Licencia de tránsito	X			

Vehículo apto				Firma responsable inspección
SI	X	NO		Jhormen Camargo

Vobo: Andrea M. Lopez
CC: 1018422772.

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DIARIA DEL VEHÍCULO		
Versión: 01	Fecha: 26/05/2024	PESV	Codigo: FT-SV-03

Fecha de Inspección	18-05-26		Hora	7 AM	
Tipo de Vehiculo	Camion - Teller		Placa	TDS 769	
Modelo	Km	63046	Marca	Hino	

Datos persona que inspecciona	
Nombres y Apellidos	Jhonnan David Camargo Mendoza
Cargo	Conductor

Estado general		Bueno	Regular	Malo	Observaciones
ESTADO DE PRESENTACIÓN	Aseo interno			X	
	Aseo externo		X		
	Latas		X		
	Pintura		X		
ESTADO DE SEGURIDAD ACTIVA	Dirección	X			
	Suspensión delantera	X			
	Amortiguadores	X			
	Suspensión trasera	X			
	Parabrisas	X			
	Vidrio frontal	X			
ESTADO DE COMODIDAD	Aire acondicionado			X	
	Silleteria	X			
	Luz interior o de techo	X			
NIVELES Y PERDIDA DE LÍQUIDOS	Nivel de aceite motor	X			
	Nivel de liquido de frenos	X			
	Nivel de agua del radiador	X			
	Nivel de agua de la batería	X			
	Nivel de aceite de transmisión	X			
	Fuga aceite de caja	X			
	Fuga de liquido de frenos	X			
ESTADO LUCES	Luces Medias	X			
	Luces Altas	X			
	Luces Bajas	X			
	Dirección Izquierda Delantera	X			
	Dirección Derecha Delantera	X			
	Dirección Izquierda Trasera	X			
	Luz Freno	X			
	Luz Reverso	X			
	Luz Antiniebla Exploradoras			X	

TABLERO DE CONTROL	Luces de Tablero	X			
	Nivel de Combustible	X			
	Odómetro	X			
	Pito	X			
	Tacómetro	X			
	Velocímetro	X			
	Indicador de Aceite	X			
	Indicador de Temperatura	X			
ESTADO DE LLANTAS	Delantera Derecha	X			
	Delantera Izquierda	X			
	Trasera Derecha	X			
	Trasera Izquierda	X			
	Repuesto	X			
	Presión Aire Llanta	X			
FRENOS	Estado de los Frenos	X			
	Freno de Mano	X			
	Pastillas	X			
ESTADO SEGURIDAD PASIVA	Cinturones de Seguridad	X			
	Airbags	X			
	Cristales (Vidrios)	X			
	Apoyacabezas	X			
	Espejo Lateral Derecho	X			
	Espejo Lateral Izquierdo	X			
	Espejo Retrovisor	X			
EQUIPO DE CARRETERA	1 Gato			X	
	1 Chaleco reflectivo			X	
	2 Tacos para bloquear el vehículo			X	
	2 Señales de carretera: conos o triángulos			X	
	1 par de guantes industriales			X	
	Cruceta			X	
	Extintor		X		
	Linterna			X	
	Caja de herramientas		X		
	Botiquín de primeros auxilios		X		
DOCUMENTOS DEL VEHICULO	SOAT	X			
	Revisión Técnico mecánica	X			
	Licencia de conducción	X			
	Licencia de tránsito	X			

Vehículo apto				Firma responsable inspección
SI	X	NO		Jhormen Camargo

V.Bo. Andres M. Lopez
Cc. 1018422772.

CONSORCIO ASFALTANDO π	**PRE OPERACIONL RETRO EXCAVADORA**	Codigo: FT -SST-31 Version:01 Fecha : 13/08/2025

REFERENCIA 4CX MODELO 2011 MARCA JCB TIPO DE MAQUINA/EQUIPO Retroexcavadora

PERIODO: DESDE 4 mayo HASTA 10 mayo 2026

SISTEMA DE LA MAQUINA	ITEM DE REVISION	N/A	LUNES BIEN	LUNES MAL	MARTES BIEN	MARTES MAL	MIERC. BIEN	MIERC. MAL	JUEVES BIEN	JUEVES MAL	VIERNES BIEN	VIERNES MAL	SABADO BIEN	SABADO MAL	DOMINGO BIEN	DOMINGO MAL
ELECTRICO / TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la batería, bornes y cables						X				X		X			
	Indicador de temperatura						X				X		X			
	Indicador de aceite						X				X		X			
	Indicador de batería						X				X		X			
	indicador de refrigerante						X				X		X			
	indicador de combustible						X				X		X			
	Indicador de filtro de aire						X				X		X			
	*Horometro						X				X		X			
LUCES	*Frontales de trabajo						X				X		X			
	*Traseras de trabajo (Reflector)						X				X		X			
	Señales de giro (derecha, izquierda)						X				X		X			
	*Baliza						X				X		X			
HIDRAULICO	*Nivel de aceite del motor (verificar ausencia de fugas)						X				X		X			
	*Nivel de aceite en la transmisión (verificar ausencia de fugas)						X				X		X			
	*Nivel del sistema hidráulico (verificar ausencia de fugas)						X				X		X			
	*Nivel del líquido de refrigerante del sistema de enfriamiento (verificar ausencia de fugas)						X				X		X			
	*Mangueras, tubos , conexiones y racores (verificar ausencia de fugas)						X				X		X			
GENERAL	*Espejo central convexo						X				X		X			
	*Espejos laterales						X				X		X			
	*Alarma de retroceso						X				X		X			
	Pito						X				X		X			
	* Freno de servicio						X				X		X			
	* Freno de estacionamiento						X				X		X			
	*Cinturones de seguridad						X				X		X			
	Vidrio Panorámico						X				X		X			
	*Kit para Derrames						X				X		X			
	*Extintor de incendios Capacidad: PQS						X				X		X			
	*Cabina antivuelco (R.O.P.S)						X				X		X			
	Asiento						X				X		X			
	Escaleras y apoyos de acceso						X				X		X			
	Llantas buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)						X				X		X			
	Presión de aire de las llantas						X				X		X			
MECÁNICO	* Servotransmisión						X				X		X			
	* Dirección						X				X		X			
	Estado de pasadores						X				X		X			
	Estado y tensión de las correas						X				X		X			
	Estado de pedales	X														
	Estado de Orugas (tensionadas)	X														
	Mecanismo de giro y escualización cuchillas	X														
	Estado de las Hojas de empuje o Nivelación	X														
	Mecanismo de giro (Tornameza)						X				X		X			
	*Bomba Hidráulica						X				X		X			
	Corona de tornameza en buen estado						X				X		X			
	*Mandos de avance						X				X		X			
	* Mando de estacionamiento						X				X		X			
	Estado general desgarrador (balde)						X				X		X			
	*Mandos de levante del brazo						X				X		X			
	Estado de filtro de aire						X				X		X			
	Estado de filtro de combustible						X				X		X			
	Pasadores y tornillos en buen estado						X				X		X			
	* Estado de cilindro (amortiguadores)						X				X		X			
	* Resguardos						X				X		X			
	Anclajes de contrapeso						X				X		X			
	Guardas						X				X		X			
	Estado del bastidor															
	Ausencia de ruidos extraños en el motor	NO														
	*Motor sin grietas	NO					X				X		X			
	Exosto (Humo de escape)															
	Operador	Nombre														
		Firma														
	Autorización para uso de Máquina por: Ing. Residente Técnico/Inspector Interventoría	Nombre														
		Firma														

DIA	HOROMETRO INICIO	HOROMETRO FINAL	HOROMETRO TOTAL DE LA JORNADA	OBSERVACIONES
LUNES				
MARTES				
MIERCOLES	8506.8			
JUEVES				
VIERNES	8514.2			
SABADO	8519.2			
DOMINGO				

(Firma) Daniel R
(Nombre) Operador Daniel Felipe Romero Bernal

Vo. Bo. (Firma) Nicolas S. Eroso S.
(Nombre) Inspector HSE Nicolas S. Eroso S.

VoBo:
Andrea M. Lopez
Cc:
1018422772.

CONSORCIO ASFALTANDO π

PRE OPERACIONL RETRO EXCAVADORA

Codigo: FT -SST-31
Version:01
Fecha : 13/08/2025

REFERENCIA 420 MODELO 2011 MARCA JCB TIPO DE MAQUINA/EQUIPO Retroexcavadora

PERIODO: DESDE 11 mayo HASTA 17 mayo 2026

SISTEMA DE LA MAQUINA	ITEM DE REVISION	N/A	LUNES BIEN	LUNES MAL	MARTES BIEN	MARTES MAL	MIERC. BIEN	MIERC. MAL	JUEVES BIEN	JUEVES MAL	VIERNES BIEN	VIERNES MAL	SABADO BIEN	SABADO MAL	DOMINGO BIEN	DOMINGO MAL
ELECTRICO / TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la batería, bornes y cables		X		X		X		X		X		X			
	Indicador de temperatura		X		X		X		X		X		X			
	Indicador de aceite		X		X		X		X		X		X			
	Indicador de batería		X		X		X		X		X		X			
	indicador de refrigerante		X		X		X		X		X		X			
	indicador de combustible		X		X		X		X		X		X			
	Indicador de filtro de aire		X		X		X		X		X		X			
	*Horometro		X		X		X		X		X		X			
LUCES	*Frontales de trabajo		X		X		X		X		X		X			
	*Traseras de trabajo (Reflector)		X		X		X		X		X		X			
	Señales de giro (derecha, izquierda)		X		X		X		X		X		X			
	*Baliza		X		X		X		X		X		X			
HIDRAULICO	*Nivel de aceite del motor (verificar ausencia de fugas)		X		X		X		X		X		X			
	*Nivel de aceite en la transmisión (verificar ausencia de fugas)		X		X		X		X		X		X			
	*Nivel del sistema hidráulico (verificar ausencia de fugas)		X		X		X		X		X		X			
	*Nivel del líquido de refrigerante del sistema de enfriamiento (verificar ausencia de fugas)		X		X		X		X		X		X			
	*Mangueras, tubos , conexiones y racores (verificar ausencia de fugas)		X		X		X		X		X		X			
GENERAL	*Espejo central convexo		X		X		X		X		X		X			
	*Espejos laterales		X		X		X		X		X		X			
	*Alarma de retroceso		X		X		X		X		X		X			
	Pito		X		X		X		X		X		X			
	* Freno de servicio		X		X		X		X		X		X			
	* Freno de estacionamiento		X		X		X		X		X		X			
	*Cinturones de seguridad		X		X		X		X		X		X			
	Vidrio Panorámico		X		X		X		X		X		X			
	*Kit para Derrames		X		X		X		X		X		X			
	*Extintor de incendios Capacidad: PQS		X		X		X		X		X		X			
	*Cabina antivuelco (R.O.P.S)		X		X		X		X		X		X			
	Asiento		X		X		X		X		X		X			
	Escaleras y apoyos de acoesc		X		X		X		X		X		X			
	Llantas buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)		X		X		X		X		X		X			
	Presión de aire de las llantas		X		X		X		X		X		X			
MECÁNICO	* Servotransmisión		X		X		X		X		X		X			
	* Dirección		X		X		X		X		X		X			
	Estado de pasadores		X		X		X		X		X		X			
	Estado y tensión de las correas		X		X		X		X		X		X			
	Estado de pedales	X														
	Estado de Orugas (tensionadas)	X														
	Mecanismo de giro y escualización cuchillas	X														
	Estado de las Hojas de empuje o Nivelación	X														
	Mecanismo de giro (Tornameza)	X		X		X		X		X		X				
	*Bomba Hidráulica		X		X		X		X		X		X			
	Corona de tornameza en buen estado		X		X		X		X		X		X			
	*Mandos de avance		X		X		X		X		X		X			
	* Mando de estacionamiento		X		X		X		X		X		X			
	Estado general desgarrador (balde)		X		X		X		X		X		X			
	*Mandos de levante del brazo		X		X		X		X		X		X			
	Estado de filtro de aire		X		X		X		X		X		X			
	Estado de filtro de combustible		X		X		X		X		X		X			
	Pasadores y tornillos en buen estado		X		X		X		X		X		X			
	* Estado de cilindro (amortiguedores)		X		X		X		X		X		X			
	* Resguardos		X		X		X		X		X		X			
	Anclajes de contrapeso		X		X		X		X		X		X			
	Guardas		X		X		X		X		X		X			
	Estado del bastidor															
	Ausencia de ruidos extraños en el motor	NO														
	*Motor sin grietas	NO														
	Exosto (Humo de escape)		X		X		X		Y		X		X			
	Operador Nombre															
	Operador Firma															
	Autorización para uso de Máquina por: Ing. Residente Técnico/Inspector Interventoría Nombre															
	Autorización para uso de Máquina por: Ing. Residente Técnico/Inspector Interventoría Firma															

DIA	HOROMETRO INICIO	HOROMETRO FINAL	HOROMETRO TOTAL DE LA JORNADA	OBSERVACIONES
LUNES	8523.4			
MARTES	8526.5			
MIERCOLES	8531.2			
JUEVES	8535.7			
VIERNES	8541.0			
SABADO	8546.2			
DOMINGO				

(Firma) Daniel R
(Nombre) Operador Daniel Felipe Romero Bernal

Vo. Bo. (Firma) Nikolas Erazo
(Nombre) Inspector HSE Nikolas S. Erazo S.

VoBo:
Andrea M. Lopez
Cc:
1018422772.

CONSORCIO ASFALTANDO	PRE OPERACIONL RETRO EXCAVADORA	Codigo: FT -SST-31
		Version:01
		Fecha : 13/08/2025

REFERENCIA: YCX | MODELO: 2011 | MARCA: JCB | TIPO DE MAQUINA/EQUIPO: Retroexcavadora

PERIODO: DESDE 18 mayo HASTA 24 mayo 2026

SISTEMA DE LA MAQUINA	ITEM DE REVISION	N/A	LUNES BIEN	LUNES MAL	MARTES BIEN	MARTES MAL	MIERC. BIEN	MIERC. MAL	JUEVES BIEN	JUEVES MAL	VIERNES BIEN	VIERNES MAL	SABADO BIEN	SABADO MAL	DOMINGO BIEN	DOMINGO MAL
ELECTRICO / TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la batería, bornes y cables				X		X				X					
	Indicador de temperatura				X		X				X					
	Indicador de aceite				X		X				X					
	Indicador de batería				X		X				X					
	Indicador de refrigerante				X		X				X					
	Indicador de combustible				X		X				X					
	Indicador de filtro de aire				X		X				X					
	*Horometro				X		X				X					
LUCES	*Frontales de trabajo				X		X				X					
	*Traseras de trabajo (Reflector)				X		X				X					
	Señales de giro (derecha, izquierda)				X		X				X					
	*Baliza				X		X				X					
HIDRAULICO	*Nivel de aceite del motor (verificar ausencia de fugas)				X		X				X					
	*Nivel de aceite en la transmisión (verificar ausencia de fugas)				X		X				X					
	*Nivel del sistema hidráulico (verificar ausencia de fugas)				X		X				X					
	*Nivel del líquido de refrigerante del sistema de enfriamiento (verificar ausencia de fugas)				X		X				X					
	*Mangueras, tubos , conexiones y racores (verificar ausencia de fugas)				X		X				X					
GENERAL	*Espejo central convexo				X		X				X					
	*Espejos laterales				X		X				X					
	*Alarma de retroceso				X		X				X					
	Pito				X		X				X					
	* Freno de servicio				X		X				X					
	* Freno de estacionamiento				X		X				X					
	*Cinturones de seguridad				X		X				X					
	Vidrio Panorámico				X		X				X					
	*Kit para Derrames				X		X				X					
	*Extintor de incendios Capacidad: PQS				X		X				X					
	*Cabina antivuelco (R.O.P.S)				X		X				X					
	Asiento				X		X				X					
	Escaleras y apoyos de accesc				X		X				X					
	Llantas buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)				X		X				X					
	Presión de aire de las llantas				X		X				X					
MECÁNICO	* Servotransmisión				X		X				X					
	* Dirección				X		X				X					
	Estado de pasadores				X		X				X					
	Estado y tensión de las correas				X		X				X					
	Estado de pedales															
	Estado de Orugas (tensionadas)															
	Mecanismo de giro y escualización cuchillas															
	Estado de las Hojas de empuje o Nivelación															
	Mecanismo de giro (Tornameza)				X		X				X					
	*Bomba Hidráulica				X		X				X					
	Corona de tornameza en buen estado				X		X				X					
	*Mandos de avance				X		X				X					
	* Mando de estacionamiento				X		X				X					
	Estado general desgarrador (balde)				X		X				X					
	*Mandos de levante del brazo				X		X				X					
	Estado de filtro de aire				X		X				X					
	Estado de filtro de combustible				X		X				X					
	Pasadores y tornillos en buen estado				X		X				X					
	* Estado de cilindro (amortiguadores)				X		X				X					
	* Resguardos				X		X				X					
	Anclajes de contrapeso				X		X				X					
	Guardas				X		X				X					
	Estado del bastidor															
	Ausencia de ruidos extraños en el motor	NO														
	*Motor sin grietas	NO														
	Exosto (Humo de escape)				X		X				X					
	Operador	Nombre														
		Firma														
	Autorización para uso de Máquina por: Ing. Residente Técnico/Inspector Interventoría	Nombre														
		Firma														

DIA	HOROMETRO INICIO	HOROMETRO FINAL	HOROMETRO TOTAL DE LA JORNADA	OBSERVACIONES
LUNES				
MARTES	8555.2			
MIERCOLES	8557.7			
JUEVES				
VIERNES	8558.6			
SABADO				
DOMINGO				

(Firma) Daniel Romero
(Nombre) Operador Daniel Feliz Romero Beinal

Vo. Bo. (Firma) Nikolas Ferro
(Nombre) Inspector HSE Nikolas S. Eruso S.

VoBo:
Andres M. Lopez
CC:
1018422772.

CONSORCIO ASFALTANDO π	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DIARIA DEL VEHÍCULO		
Versión: 01	Fecha: 26/05/2024	PESV	Codigo: FT-SV-03

Fecha de Inspección	19/05 2026		Hora	7:00 Am	
Tipo de Vehículo	Volqueta		Placa	SMV 443	
Modelo	Km	190200.1	Marca		

Datos persona que inspecciona	
Nombres y Apellidos	Oscar Andres Garcia Montes
Cargo	Conductor

Estado general		Bueno	Regular	Malo	Observaciones
ESTADO DE PRESENTACIÓN	Aseo interno	✓	✓		
	Aseo externo		✓		
	Latas	✓			
	Pintura		✓		
ESTADO DE SEGURIDAD ACTIVA	Dirección	✓			
	Suspensión delantera	✓			
	Amortiguadores	✓			
	Suspensión trasera	✓			
	Parabrisas	✓			
	Vidrio frontal	✓			
ESTADO DE COMODIDAD	Aire acondicionado			✓	
	Silletería		✓		
	Luz interior o de techo	✓			
NIVELES Y PERDIDA DE LÍQUIDOS	Nivel de aceite motor	✓			
	Nivel de liquido de frenos				
	Nivel de agua del radiador	✓			
	Nivel de agua de la batería	✓			
	Nivel de aceite de transmisión	✓			
	Fuga aceite de caja				
	Fuga de liquido de frenos				
ESTADO LUCES	Luces Medias	✓			
	Luces Altas	✓			
	Luces Bajas	✓			
	Dirección Izquierda Delantera	✓			
	Dirección Derecha Delantera	✓			
	Dirección Izquierda Trasera	✓			
	Luz Freno	✓			
	Luz Reverso	✓			
	Luz Antiniebla Exploradoras	✓			

TABLERO DE CONTROL	Luces de Tablero	✓			
	Nivel de Combustible	✓			
	Odómetro	✓			
	Pito	-	✓		
	Tacómetro	✓			
	Velocímetro	✓			
	Indicador de Aceite	✓			
	Indicador de Temperatura	✓			
ESTADO DE LLANTAS	Delantera Derecha	✓			
	Delantera Izquierda	✓			
	Trasera Derecha	✓			
	Trasera Izquierda	✓			
	Repuesto	✓			
	Presión Aire Llanta	✓			
FRENOS	Estado de los Frenos	✓			
	Freno de Mano	✓			
	Pastillas				
ESTADO SEGURIDAD PASIVA	Cinturones de Seguridad	✓			
	Airbags	✓			
	Cristales (Vidrios)	✓			
	Apoyacabezas	✓			
	Espejo Lateral Derecho	✓			
	Espejo Lateral Izquierdo	✓			
	Espejo Retrovisor				
EQUIPO DE CARRETERA	1 Gato			✓	
	1 Chaleco reflectivo			✓	
	2 Tacos para bloquear el vehículo			✓	
	2 Señales de carretera: conos o triángulos			✓	
	1 par de guantes industriales			✓	
	Cruceta			✓	
	Extintor			✓	
	Linterna			✓	
	Caja de herramientas			✓	
	Botiquín de primeros auxilios	✓			
DOCUMENTOS DEL VEHICULO	SOAT	✓			
	Revisión Técnico mecánica	✓			
	Licencia de conducción	✓			
	Licencia de tránsito	✓			

Vehículo apto				Firma responsable inspección
SI	X	NO		

VoBo: Andrea M. Lopez
Cc: 1018427772.

CONSORCIO AMPLITUDES π	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DIARIA DEL VEHÍCULO		
Versión: 01	Fecha: 26/05/2024	PESV	Codigo: FT-SV-03

Fecha de Inspección	20 - 05 - 2025		Hora	7:00 Am
Tipo de Vehiculo	Volqueta		Placa	SWU 443
Modelo	Km	190239.0	Marca	FREIGHLINER

Datos persona que inspecciona	
Nombres y Apellidos	Oscar Andres Garcia Muñoz
Cargo	Conductor

Estado general		Bueno	Regular	Malo	Observaciones
ESTADO DE PRESENTACIÓN	Aseo interno	✓			
	Aseo externo		✓		
	Latas	✓			
	Pintura		✓		
ESTADO DE SEGURIDAD ACTIVA	Dirección	✓			
	Suspensión delantera	✓			
	Amortiguadores	✓			
	Suspensión trasera	✓			
	Parabrisas	✓			
	Vidrio frontal	✓			
ESTADO DE COMODIDAD	Aire acondicionado			✓	
	Silletería		✓		
	Luz interior o de techo	✓			
NIVELES Y PERDIDA DE LÍQUIDOS	Nivel de aceite motor	✓			
	Nivel de liquido de frenos	✓			
	Nivel de agua del radiador	✓			
	Nivel de agua de la batería	✓			
	Nivel de aceite de transmisión	✓			
	Fuga aceite de caja				
	Fuga de liquido de frenos	✓			
ESTADO LUCES	Luces Medias	✓			
	Luces Altas	✓			
	Luces Bajas	✓			
	Dirección Izquierda Delantera	✓			
	Dirección Derecha Delantera	✓			
	Dirección Izquierda Trasera	✓			
	Luz Freno	✓			
	Luz Reverso	✓			
	Luz Antiniebla Exploradoras	✓			

TABLERO DE CONTROL	Luces de Tablero	✓			
	Nivel de Combustible	✓			
	Odómetro	✓			
	Pito	✓			
	Tacómetro	✓			
	Velocímetro	✓			
	Indicador de Aceite	✓			
	Indicador de Temperatura	✓			
ESTADO DE LLANTAS	Delantera Derecha	✓			
	Delantera Izquierda	✓			
	Trasera Derecha	✓			
	Trasera Izquierda	✓			
	Repuesto	✓			
	Presión Aire Llanta	✓			
FRENOS	Estado de los Frenos	✓			
	Freno de Mano	✓			
	Pastillas				
ESTADO SEGURIDAD PASIVA	Cinturones de Seguridad	✓			
	Airbags	✓			
	Cristales (Vidrios)	✓			
	Apoyacabezas	✓			
	Espejo Lateral Derecho	✓			
	Espejo Lateral Izquierdo	✓			
	Espejo Retrovisor	✓			
EQUIPO DE CARRETERA	1 Gato			✓	
	1 Chaleco reflectivo			✓	
	2 Tacos para bloquear el vehículo			✓	
	2 Señales de carretera: conos o triángulos			✓	
	1 par de guantes industriales			✓	
	Cruceta			✓	
	Extintor			✓	
	Linterna			✓	
	Caja de herramientas			✓	
	Botiquín de primeros auxilios	✓			
DOCUMENTOS DEL VEHICULO	SOAT	✓			
	Revisión Técnico mecánica	✓			
	Licencia de conducción	✓			
	Licencia de tránsito	✓			

Vehículo apto				Firma responsable inspección
SI	X	NO		

VoBo: Andrea M. Lopez
CC: 1018422772

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DIARIA DEL VEHÍCULO		
Versión: 01	Fecha: 26/05/2024	PESV	Codigo: FT-SV-03

Fecha de Inspección	21-05-2026		Hora	7:00 Am
Tipo de Vehículo	Volqueta		Placa	SWV 943
Modelo	Km	790587.6	Marca	FREIGHLINER

Datos persona que inspecciona	
Nombres y Apellidos	Oscar Andres Garcia Muñoz
Cargo	Conductor

Estado general		Bueno	Regular	Malo	Observaciones
ESTADO DE PRESENTACIÓN	Aseo interno	✓			
	Aseo externo		✓		
	Latas	✓			
	Pintura		✓		
ESTADO DE SEGURIDAD ACTIVA	Dirección	✓			
	Suspensión delantera	✓			
	Amortiguadores	✓			
	Suspensión trasera	✓			
	Parabrisas	✓			
	Vidrio frontal	✓			
ESTADO DE COMODIDAD	Aire acondicionado	✓		✓	
	Silletería		✓		
	Luz interior o de techo	✓			
NIVELES Y PERDIDA DE LÍQUIDOS	Nivel de aceite motor	✓			
	Nivel de líquido de frenos	✓			
	Nivel de agua del radiador	✓			
	Nivel de agua de la batería	✓			
	Nivel de aceite de transmisión	✓			
	Fuga aceite de caja				
	Fuga de líquido de frenos				
ESTADO LUCES	Luces Medias	✓			
	Luces Altas	✓			
	Luces Bajas	✓			
	Dirección Izquierda Delantera	✓			
	Dirección Derecha Delantera	✓			
	Dirección Izquierda Trasera	✓			
	Luz Freno	✓			
	Luz Reverso	✓			
	Luz Antiniebla Exploradoras	✓			

TABLERO DE CONTROL	Luces de Tablero	✓			
	Nivel de Combustible	✓			
	Odómetro	✓			
	Pito	✓			
	Tacómetro	✓			
	Velocímetro	✓			
	Indicador de Aceite	✓			
	Indicador de Temperatura	✓			
ESTADO DE LLANTAS	Delantera Derecha	✓			
	Delantera Izquierda	✓			
	Trasera Derecha	✓			
	Trasera Izquierda	✓			
	Repuesto	✓			
	Presión Aire Llanta	✓			
FRENOS	Estado de los Frenos	✓			
	Freno de Mano				
	Pastillas				
ESTADO SEGURIDAD PASIVA	Cinturones de Seguridad	✓			
	Airbags	✓			
	Cristales (Vidrios)	✓			
	Apoyacabezas	✓			
	Espejo Lateral Derecho	✓			
	Espejo Lateral Izquierdo	✓			
	Espejo Retrovisor	✓			
EQUIPO DE CARRETERA	1 Gato			✓	
	1 Chaleco reflectivo			✓	
	2 Tacos para bloquear el vehículo			✓	
	2 Señales de carretera: conos o triángulos			✓	
	1 par de guantes industriales			✓	
	Cruceta			✓	
	Extintor			✓	
	Linterna			✓	
	Caja de herramientas			✓	
	Botiquín de primeros auxilios	✓		✓	
DOCUMENTOS DEL VEHICULO	SOAT	✓			
	Revisión Técnico mecánica	✓			
	Licencia de conducción	✓			
	Licencia de tránsito	✓			

Vehículo apto				Firma responsable inspección
SI	X	NO		

VoBo: Andrea M. Lopez
Cc: 1018427772.

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DIARIA DEL VEHÍCULO		
Versión: 01	Fecha: 26/05/2024	PESV	Codigo: FT-SV-03

Fecha de Inspección	22-06-2026		Hora	7:00 Am	
Tipo de Vehiculo	Volqueta		Placa	SWV 493	
Modelo	Km	190396.0	Marca	FREIGHLINER	

Datos persona que inspecciona	
Nombres y Apellidos	Oscar Andres Lozano Muñoz
Cargo	conductor

Estado general		Bueno	Regular	Malo	Observaciones
ESTADO DE PRESENTACIÓN	Aseo Interno	✓			
	Aseo externo		✓		
	Latas	✓			
	Pintura		✓		
ESTADO DE SEGURIDAD ACTIVA	Dirección	✓			
	Suspensión delantera	✓			
	Amortiguadores	✓			
	Suspensión trasera	✓			
	Parabrisas	✓			
	Vidno frontal	✓			
ESTADO DE COMODIDAD	Aire acondicionado		✓	✓	
	Silleteria		✓	✓	
	Luz Interior o de techo	✓			
NIVELES Y PERDIDA DE LÍQUIDOS	Nivel de aceite motor	✓			
	Nivel de liquido de frenos	✓			
	Nivel de agua del radiador	✓			
	Nivel de agua de la bateria	✓			
	Nivel de aceite de transmisión	✓			
	Fuga aceite de caja	✓			
	Fuga de liquido de frenos				
ESTADO LUCES	Luces Medias	✓			
	Luces Altas	✓			
	Luces Bajas	✓			
	Dirección Izquierda Delantera	✓			
	Dirección Derecha Delantera	✓			
	Dirección Izquierda Trasera	✓			
	Luz Freno	✓			
	Luz Reverso	✓			
	Luz Antiniebla Exploradoras	✓			

TABLERO DE CONTROL	Luces de Tablero	✓			
	Nivel de Combustible	✓			
	Odómetro	✓			
	Pito	✓			
	Tacómetro	✓			
	Velocímetro	✓			
	Indicador de Aceite	✓			
	Indicador de Temperatura	✓			
ESTADO DE LLANTAS	Delantera Derecha	✓			
	Delantera Izquierda	✓			
	Trasera Derecha	✓			
	Trasera Izquierda	✓			
	Repuesto	✓			
	Presión Aire Llanta	✓			
FRENOS	Estado de los Frenos	✓			
	Freno de Mano				
	Pastillas				
ESTADO SEGURIDAD PASIVA	Cinturones de Seguridad	✓			
	Airbags	✓			
	Cristales (Vidrios)	✓			
	Apoyacabezas	✓			
	Espejo Lateral Derecho	✓			
	Espejo Lateral Izquierdo	✓			
	Espejo Retrovisor	✓			
EQUIPO DE CARRETERA	1 Gato			✓	
	1 Chaleco reflectivo			✓	
	2 Tacos para bloquear el vehículo			✓	
	2 Señales de carretera: conos o triángulos			✓	
	1 par de guantes industriales			✓	
	Cruceta			✓	
	Extintor			✓	
	Linterna			✓	
	Caja de herramientas			✓	
	Botiquín de primeros auxilios	✓			
DOCUMENTOS DEL VEHICULO	SOAT	✓			
	Revisión Técnico mecánica	✓			
	Licencia de conducción	✓			
	Licencia de tránsito	✓			

Vehículo apto				Firma responsable inspección
SI	✓	NO		

VoBo: Andrea M. Lopez
CC: 1018422772.


CONSORCIO VIAL EL CARIBE π	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DIARIA DEL VEHÍCULO		
Versión: 01	Fecha: 26/05/2024	PESV	Codigo: FT-SV-03

Fecha de inspección	25-06-2026		Hora	7:00 Am
Tipo de Vehiculo	Volqueta		Placa	SWV 493
Modelo	Km	790772	Marca	FREIGHLINER

Datos persona que inspecciona	
Nombres y Apellidos	Oscar Andres Cano Mart
Cargo	Conductor

Estado general		Bueno	Regular	Malo	Observaciones
ESTADO DE PRESENTACIÓN	Aseo interno	✓			
	Aseo externo		✓		
	Latas	✓			
	Pintura		✓		
ESTADO DE SEGURIDAD ACTIVA	Dirección	✓			
	Suspensión delantera	✓			
	Amortiguadores	✓			
	Suspensión trasera	✓			
	Parabrisas	✓			
	Vidrio frontal	✓			
ESTADO DE COMODIDAD	Aire acondicionado			✓	
	Silleteria		✓		
	Luz interior o de techo	✓			
NIVELES Y PERDIDA DE LÍQUIDOS	Nivel de aceite motor	✓			
	Nivel de liquido de frenos	✓			
	Nivel de agua del radiador	✓			
	Nivel de agua de la bateria	✓			
	Nivel de aceite de transmisión	✓			
	Fuga aceite de caja	✓			
	Fuga de liquido de frenos	✓			
ESTADO LUCES	Luces Medias	✓			
	Luces Altas	✓			
	Luces Bajas	✓			
	Dirección Izquierda Delantera	✓			
	Dirección Derecha Delantera	✓			
	Dirección Izquierda Trasera	✓			
	Luz Freno	✓			
	Luz Reverso	✓			
	Luz Antiniebla Exploradoras	✓			

TABLERO DE CONTROL	Luces de Tablero	✓			
	Nivel de Combustible	✓			
	Odómetro	✓			
	Pito	✓			
	Tacómetro	✓			
	Velocímetro	✓			
	Indicador de Aceite	✓			
	Indicador de Temperatura	✓			
ESTADO DE LLANTAS	Delantera Derecha	✓			
	Delantera Izquierda	✓			
	Trasera Derecha	✓			
	Trasera Izquierda	✓			
	Repuesto	✓			
	Presión Aire Llanta	✓			
FRENOS	Estado de los Frenos	✓			
	Freno de Mano	✓			
	Pastillas	✓			
ESTADO SEGURIDAD PASIVA	Cinturones de Seguridad	✓			
	Airbags	✓			
	Cristales (Vidrios)	✓			
	Apoyacabezas	✓			
	Espejo Lateral Derecho	✓			
	Espejo Lateral Izquierdo	✓			
	Espejo Retrovisor	✓			
EQUIPO DE CARRETERA	1 Gato			✓	
	1 Chaleco reflectivo			✓	
	2 Tacos para bloquear el vehículo			✓	
	2 Señales de carretera: conos o triángulos			✓	
	1 par de guantes industriales			✓	
	Cruceta			✓	
	Extintor			✓	
	Linterna			✓	
	Caja de herramientas			✓	
	Botiquín de primeros auxilios	✓			
DOCUMENTOS DEL VEHICULO	SOAT	✓			
	Revisión Técnico mecánica	✓			
	Licencia de conducción	✓			
	Licencia de tránsito	✓			

Vehículo apto				Firma responsable Inspección
SI	X	NO		

VoBo: Andrea M. Lopez
CC: 1018422772.

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DIARIA DEL VEHÍCULO		
Versión: 01	Fecha: 26/05/2024	PESV	Codigo: FT-SV-03

Fecha de Inspección	27-06-2026		Hora	7:00 Am
Tipo de Vehiculo	volqueta		Placa	SWV 443
Modelo	Km	190875 4	Marca	FREIGHLINER

Datos persona que inspecciona	
Nombres y Apellidos	Oscar Andres Garcia Mena
Cargo	Conductor

Estado general		Bueno	Regular	Malo	Observaciones
ESTADO DE PRESENTACIÓN	Aseo interno	✓			
	Aseo externo		✓		
	Latas	✓			
	Pintura	✓	✓		
ESTADO DE SEGURIDAD ACTIVA	Dirección	✓			
	Suspensión delantera	✓			
	Amortiguadores	✓			
	Suspensión trasera	✓			
	Parabrisas	✓			
	Vidrio frontal	✓			
ESTADO DE COMODIDAD	Aire acondicionado			✓	
	Silletería	✓	✓		
	Luz interior o de techo	✓			
NIVELES Y PERDIDA DE LÍQUIDOS	Nivel de aceite motor	✓			
	Nivel de líquido de frenos	✓			
	Nivel de agua del radiador	✓			
	Nivel de agua de la batería	✓			
	Nivel de aceite de transmisión	✓			
	Fuga aceite de caja				
	Fuga de líquido de frenos				
ESTADO LUCES	Luces Medias	✓			
	Luces Altas	✓			
	Luces Bajas	✓			
	Dirección Izquierda Delantera	✓			
	Dirección Derecha Delantera	✓			
	Dirección Izquierda Trasera	✓			
	Luz Freno	✓			
	Luz Reverso	✓			
	Luz Antiniebla Exploradoras	✓			

TABLERO DE CONTROL	Luces de Tablero	✓			
	Nivel de Combustible	✓			
	Odómetro	✓			
	Pito	✓			
	Tacómetro	✓			
	Velocímetro	✓			
	Indicador de Aceite	✓			
	Indicador de Temperatura	✓			
ESTADO DE LLANTAS	Delantera Derecha	✓			
	Delantera Izquierda	✓			
	Trasera Derecha	✓			
	Trasera Izquierda	✓			
	Repuesto	✓			
	Presión Aire Llanta	✓			
FRENOS	Estado de los Frenos	✓			
	Freno de Mano				
	Pastillas				
ESTADO SEGURIDAD PASIVA	Cinturones de Seguridad	✓			
	Airbags	✓			
	Cristales (Vidrios)	✓			
	Apoyacabezas	✓			
	Espejo Lateral Derecho	✓			
	Espejo Lateral Izquierdo	✓			
	Espejo Retrovisor	✓			
EQUIPO DE CARRETERA	1 Gato			✓	
	1 Chaleco reflectivo			✓	
	2 Tacos para bloquear el vehículo			✓	
	2 Señales de carretera: conos o triángulos			✓	
	1 par de guantes industriales			✓	
	Cruceta			✓	
	Extintor			✓	
	Linterna			✓	
	Caja de herramientas			✓	
	Botiquín de primeros auxilios	✓			
DOCUMENTOS DEL VEHICULO	SOAT	✓			
	Revisión Técnico mecánica	✓			
	Licencia de conducción	✓			
	Licencia de tránsito	✓			

Vehículo apto				Firma responsable inspección
SI	✓	NO		

Vobo: Andres M. Lopez
CC: 1018422772

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DIARIA DEL VEHÍCULO		
Versión: 01	Fecha: 26/05/2024	PESV	Codigo: FT-SV-03

Fecha de Inspección		28 - 06 - 2024		Hora	7:00 Am
Tipo de Vehiculo		Volqueta		Placa	SNV 943
Modelo	2014	Km	191272	Marca	FREIGHLINER

Datos persona que inspecciona	
Nombres y Apellidos	
Cargo	

Estado general		Bueno	Regular	Malo	Observaciones
ESTADO DE PRESENTACIÓN	Aseo Interno	✓			
	Aseo externo		✓		
	Latas	✓			
	Pintura	✓	✓		
ESTADO DE SEGURIDAD ACTIVA	Dirección	✓			
	Suspensión delantera	✓			
	Amortiguadores	✓			
	Suspensión trasera	✓			
	Parabrisas	✓			
	Vidrio frontal	✓			
ESTADO DE COMODIDAD	Aire acondicionado	✓		✓	
	Silleteria		✓		
	Luz interior o de techo	✓			
NIVELES Y PERDIDA DE LÍQUIDOS	Nivel de aceite motor	✓			
	Nivel de liquido de frenos	✓			
	Nivel de agua del radiador	✓			
	Nivel de agua de la bateria	✓			
	Nivel de aceite de transmisión	✓			
	Fuga aceite de caja				
	Fuga de liquido de frenos				
ESTADO LUCES	Luces Medias	✓			
	Luces Altas	✓			
	Luces Bajas	✓			
	Dirección Izquierda Delantera	✓			
	Dirección Derecha Delantera	✓			
	Dirección Izquierda Trasera	✓			
	Luz Freno	✓			
	Luz Reverso	✓			
	Luz Antiniebla Exploradoras	✓			

TABLERO DE CONTROL	Luces de Tablero	✓			
	Nivel de Combustible	✓			
	Odómetro	✓			
	Pito	✓			
	Tacómetro	✓			
	Velocímetro	✓			
	Indicador de Aceite	✓			
	Indicador de Temperatura	✓			
ESTADO DE LLANTAS	Delantera Derecha	✓			
	Delantera Izquierda	✓			
	Trasera Derecha	✓			
	Trasera Izquierda	✓			
	Repuesto	✓			
	Presión Aire Llanta	✓			
FRENOS	Estado de los Frenos	✓			
	Freno de Mano	✓			
	Pastillas	✓			
ESTADO SEGURIDAD PASIVA	Cinturones de Seguridad	✓			
	Airbags	✓			
	Cristales (Vidrios)	✓			
	Apoyacabezas	✓			
	Espejo Lateral Derecho	✓			
	Espejo Lateral Izquierdo	✓			
	Espejo Retrovisor	✓			
EQUIPO DE CARRETERA	1 Gato			✓	
	1 Chaleco reflectivo			✓	
	2 Tacos para bloquear el vehículo			✓	
	2 Señales de carretera: conos o triángulos			✓	
	1 par de guantes industriales			✓	
	Cruceta			✓	
	Extintor			✓	
	Linterna			✓	
	Caja de herramientas			✓	
	Botiquín de primeros auxilios	✓			
DOCUMENTOS DEL VEHICULO	SOAT	✓			
	Revisión Técnico mecánica	✓			
	Licencia de conducción	✓			
	Licencia de tránsito	✓			

Vehículo apto				**Firma responsable inspección**
SI		NO		

VoBo: Andrea M. Lopez
CC: 1018422772.

CONSORCIO ASFALTANDO π	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DIARIA DEL VEHÍCULO		
Versión: 01	Fecha: 26/05/2024	PESV	Codigo: FT-SV-03

Fecha de Inspección	29-06-2026		Hora	7:00 Am
Tipo de Vehículo			Placa	SWV 943
Modelo	Km	19 12 16 2	Marca	FREIGHTLINER

Datos persona que inspecciona	
Nombres y Apellidos	
Cargo	

Estado general		Bueno	Regular	Malo	Observaciones
ESTADO DE PRESENTACIÓN	Aseo interno	✓			
	Aseo externo		✓		
	Latas	✓			
	Pintura	✓	✓		
ESTADO DE SEGURIDAD ACTIVA	Dirección	✓			
	Suspensión delantera	✓			
	Amortiguadores	✓			
	Suspensión trasera	✓			
	Parabrisas	✓			
	Vidrio frontal	✓			
ESTADO DE COMODIDAD	Aire acondicionado	✓		✓	
	Silleteria		✓		
	Luz interior o de techo	✓			
NIVELES Y PERDIDA DE LÍQUIDOS	Nivel de aceite motor	✓			
	Nivel de liquido de frenos	✓			
	Nivel de agua del radiador	✓			
	Nivel de agua de la bateria	✓			
	Nivel de aceite de transmisión	✓			
	Fuga aceite de caja				
	Fuga de liquido de frenos				
ESTADO LUCES	Luces Medias	✓			
	Luces Altas	✓			
	Luces Bajas	✓			
	Dirección Izquierda Delantera	✓			
	Dirección Derecha Delantera	✓			
	Dirección Izquierda Trasera	✓			
	Luz Freno	✓			
	Luz Reverso	✓			
	Luz Antiniebla Exploradoras	✓			

TABLERO DE CONTROL	Luces de Tablero	✓			
	Nivel de Combustible	✓			
	Odómetro	✓			
	Pito	✓			
	Tacómetro	✓			
	Velocímetro	✓			
	Indicador de Aceite	✓			
	Indicador de Temperatura	✓			
ESTADO DE LLANTAS	Delantera Derecha	✓			
	Delantera Izquierda	✓			
	Trasera Derecha	✓			
	Trasera Izquierda	✓			
	Repuesto	✓			
	Presión Aire Llanta	✓			
FRENOS	Estado de los Frenos	✓			
	Freno de Mano				
	Pastillas				
ESTADO SEGURIDAD PASIVA	Cinturones de Seguridad	✓			
	Airbags	✓			
	Cristales (Vidrios)	✓			
	Apoyacabezas	✓			
	Espejo Lateral Derecho	✓			
	Espejo Lateral Izquierdo	✓			
	Espejo Retrovisor				
EQUIPO DE CARRETERA	1 Gato			✓	
	1 Chaleco reflectivo			✓	
	2 Tacos para bloquear el vehículo			✓	
	2 Señales de carretera: conos o triángulos			✓	
	1 par de guantes industriales			✓	
	Cruceta			✓	
	Extintor			✓	
	Linterna			✓	
	Caja de herramientas			✓	
	Botiquín de primeros auxilios	✓			
DOCUMENTOS DEL VEHICULO	SOAT	✓			
	Revisión Técnico mecánica	✓			
	Licencia de conducción	✓			
	Licencia de tránsito	✓			

Vehículo apto				Firma responsable inspección
SI	+	NO		

VoBo: Andrea M. Lopez
CC: 1018427772

CONSORCIO IMPRIMACION π	**INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DIARIA DEL VEHÍCULO**		
Versión: 01	**Fecha: 26/05/2024**	**PESV**	**Codigo: FT-SV-03**

Fecha de Inspección	25-05-2026		**Hora**	7:A.M.	
Tipo de Vehículo	VOLQUETA		**Placa**	SQW	
Modelo 2013.	**Km**	262778.	**Marca**	INTER.	

Datos persona que inspecciona	
Nombres y Apellidos	HERNANDO PEDRAZA RAMIREZ
Cargo	CONDUCTOR.

Estado general		Bueno	Regular	Malo	Observaciones
ESTADO DE PRESENTACIÓN	Aseo interno	X			
	Aseo externo	X			
	Latas	X			
	Pintura	X			
ESTADO DE SEGURIDAD ACTIVA	Dirección	X			
	Suspensión delantera	X			
	Amortiguadores	X			
	Suspensión trasera	X			
	Parabrisas	X			
	Vidrio frontal	X			
ESTADO DE COMODIDAD	Aire acondicionado	X			
	Silletería	X			
	Luz interior o de techo			X	
NIVELES Y PERDIDA DE LÍQUIDOS	Nivel de aceite motor	X			
	Nivel de liquido de frenos	X			
	Nivel de agua del radiador	X			
	Nivel de agua de la batería		X		
	Nivel de aceite de transmisión	X			
	Fuga aceite de caja	X			
	Fuga de liquido de frenos				
ESTADO LUCES	Luces Medias	X			
	Luces Altas	X			
	Luces Bajas	X			
	Dirección Izquierda Delantera	X			
	Dirección Derecha Delantera	X			
	Dirección Izquierda Trasera	X			
	Luz Freno	X			
	Luz Reverso	X			
	Luz Antiniebla Exploradoras	X			

TABLERO DE CONTROL	Luces de Tablero	X			
	Nivel de Combustible			X	
	Odómetro	X			
	Pito	X			
	Tacómetro	X			
	Velocímetro	X			
	Indicador de Aceite	X			
	Indicador de Temperatura	X			
ESTADO DE LLANTAS	Delantera Derecha	X			
	Delantera Izquierda	X			
	Trasera Derecha	X			
	Trasera Izquierda	X			
	Repuesto	X			
	Presión Aire Llanta	X			
FRENOS	Estado de los Frenos	X			
	Freno de Mano	X			
	Pastillas	X			
ESTADO SEGURIDAD PASIVA	Cinturones de Seguridad		X		
	Airbags	X			
	Cristales (Vidrios)	X			
	Apoyacabezas	X			
	Espejo Lateral Derecho	X			
	Espejo Lateral Izquierdo	X			
	Espejo Retrovisor	X			
EQUIPO DE CARRETERA	1 Gato	X			
	1 Chaleco reflectivo	X			
	2 Tacos para bloquear el vehículo	X			
	2 Señales de carretera: conos o triángulos	X			
	1 par de guantes industriales	X			
	Cruceta	X			
	Extintor	X			
	Linterna	X			
	Caja de herramientas	X			
	Botiquín de primeros auxilios			X	
DOCUMENTOS DEL VEHICULO	SOAT	X			
	Revisión Técnico mecánica	X			
	Licencia de conducción	X			
	Licencia de tránsito	X			

Vehículo apto				Firma responsable inspección
X SI		NO		

V°B° Andrea M. Lopez
CC: 1018422772

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DIARIA DEL VEHÍCULO		
Versión: 01	Fecha: 26/05/2024	PESV	Codigo: FT-SV-03

Fecha de Inspección	26-05-2026			Hora	6:A.M.
Tipo de Vehículo	VOLQUETA			Placa	SQW590
Modelo	2013	Km	262783	Marca	INTER.

Datos persona que inspecciona	
Nombres y Apellidos	HERNANDO PERTUZ PAREDES
Cargo	conductor.

Estado general		Bueno	Regular	Malo	Observaciones
ESTADO DE PRESENTACIÓN	Aseo interno	X			
	Aseo externo	X			
	Latas	X			
	Pintura	X			
ESTADO DE SEGURIDAD ACTIVA	Dirección	X			
	Suspensión delantera	X			
	Amortiguadores	X			
	Suspensión trasera	X			
	Parabrisas	X			
	Vidrio frontal	X			
ESTADO DE COMODIDAD	Aire acondicionado	X			
	Silleteria	X			
	Luz interior o de techo	X		X	
NIVELES Y PERDIDA DE LÍQUIDOS	Nivel de aceite motor	X			
	Nivel de liquido de frenos	X			
	Nivel de agua del radiador	X			
	Nivel de agua de la bateria	X			
	Nivel de aceite de transmisión	X			
	Fuga aceite de caja	X			
	Fuga de liquido de frenos	X			
ESTADO LUCES	Luces Medias	X			
	Luces Altas	X			
	Luces Bajas	X			
	Dirección Izquierda Delantera	X			
	Dirección Derecha Delantera	X			
	Dirección Izquierda Trasera	X			
	Luz Freno	X			
	Luz Reverso	X			
	Luz Antiniebla Exploradoras	X			

TABLERO DE CONTROL	Luces de Tablero	X			
	Nivel de Combustible			X	
	Odómetro	X			
	Pito	X			
	Tacómetro	X			
	Velocímetro	X			
	Indicador de Aceite	X			
	Indicador de Temperatura	X			
ESTADO DE LLANTAS	Delantera Derecha	X			
	Delantera Izquierda	X			
	Trasera Derecha	X			
	Trasera Izquierda				
	Repuesto		X		
	Presión Aire Llanta	X			
FRENOS	Estado de los Frenos	X			
	Freno de Mano	X			
	Pastillas	X			
ESTADO SEGURIDAD PASIVA	Cinturones de Seguridad		X		
	Airbags	X			
	Cristales (Vidrios)				
	Apoyacabezas	X			
	Espejo Lateral Derecho	X			
	Espejo Lateral Izquierdo	X			
	Espejo Retrovisor	X			
EQUIPO DE CARRETERA	1 Gato	X			
	1 Chaleco reflectivo	X			
	2 Tacos para bloquear el vehículo	X			
	2 Señales de carretera: conos o triángulos	X			
	1 par de guantes industriales	X			
	Cruceta	X			
	Extintor	X			
	Linterna	X			
	Caja de herramientas	X			
	Botiquín de primeros auxilios		X		
DOCUMENTOS DEL VEHICULO	SOAT	X			
	Revisión Técnico mecánica	X			
	Licencia de conducción	X			
	Licencia de tránsito	X			

Vehículo apto				Firma responsable inspección
SI X		NO		

Vobo Andrea M. Lopez
CC: 1018477772

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DIARIA DEL VEHÍCULO		
Versión: 01	Fecha: 26/05/2024	PESV	Codigo: FT-SV-03

Fecha de Inspección		27-05-2026		Hora	7:A.M.
Tipo de Vehículo		VOLQUETA		Placa	SQW 590
Modelo	2013	Km	283042	Marca	HINO

Datos persona que inspecciona	
Nombres y Apellidos	HERNANDO PERALTA CARRER
Cargo	CONDUCTOR

Estado general		Bueno	Regular	Malo	Observaciones
ESTADO DE PRESENTACIÓN	Aseo interno	X			
	Aseo externo	X			
	Latas	X			
	Pintura	X			
ESTADO DE SEGURIDAD ACTIVA	Dirección	X			
	Suspensión delantera	X			
	Amortiguadores	X			
	Suspensión trasera	X			
	Parabrisas	X			
	Vidrio frontal	X			
ESTADO DE COMODIDAD	Aire acondicionado	X			
	Silleteria	X			
	Luz interior o de techo			X	
NIVELES Y PERDIDA DE LÍQUIDOS	Nivel de aceite motor	X			
	Nivel de liquido de frenos	X			
	Nivel de agua del radiador	X			
	Nivel de agua de la bateria	X			
	Nivel de aceite de transmisión	X			
	Fuga aceite de caja	X			
	Fuga de liquido de frenos	X			
ESTADO LUCES	Luces Medias	X			
	Luces Altas	X			
	Luces Bajas	X			
	Dirección Izquierda Delantera	X			
	Dirección Derecha Delantera	X			
	Dirección Izquierda Trasera	X			
	Luz Freno	X			
	Luz Reverso	X			
	Luz Antiniebla Exploradoras	X			

TABLERO DE CONTROL	Luces de Tablero	X			
	Nivel de Combustible			X	
	Odómetro	X			
	Pito	X			
	Tacómetro	X			
	Velocímetro	X			
	Indicador de Aceite	X			
	Indicador de Temperatura	X			
ESTADO DE LLANTAS	Delantera Derecha	X			
	Delantera Izquierda	X			
	Trasera Derecha	X			
	Trasera Izquierda	X			
	Repuesto		X		
	Presión Aire Llanta	X			
FRENOS	Estado de los Frenos	X			
	Freno de Mano	X			
	Pastillas	X			
ESTADO SEGURIDAD PASIVA	Cinturones de Seguridad		X		
	Airbags				
	Cristales (Vidrios)	X			
	Apoyacabezas	X			
	Espejo Lateral Derecho	X			
	Espejo Lateral Izquierdo	X			
	Espejo Retrovisor	X			
EQUIPO DE CARRETERA	1 Gato	X			
	1 Chaleco reflectivo	X			
	2 Tacos para bloquear el vehículo	X			
	2 Señales de carretera: conos o triángulos	X			
	1 par de guantes industriales	X			
	Cruceta	X			
	Extintor		X		
	Linterna	X			
	Caja de herramientas	X			
	Botiquín de primeros auxilios		X		
DOCUMENTOS DEL VEHICULO	SOAT		X		
	Revisión Técnico mecánica	X			
	Licencia de conducción	X			
	Licencia de tránsito	X			

Vehículo apto				Firma responsable inspección
SI X		NO		

VoBo: Andrea M. Lopez
CC: 1018422772

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DIARIA DEL VEHÍCULO		
Versión: 01	Fecha: 26/05/2024	PESV	Codigo: FT-SV-03

Fecha de Inspección		28-05-2026		Hora	7:A.M.
Tipo de Vehículo		VOLQUETA		Placa	SQW 590
Modelo	2013.	Km		Marca	TINTER

Datos persona que inspecciona	
Nombres y Apellidos	HERNANDO PERALTA RAMIREZ
Cargo	CONDUCTOR.

Estado general		Bueno	Regular	Malo	Observaciones
ESTADO DE PRESENTACIÓN	Aseo interno	X			
	Aseo externo	X			
	Latas	X			
	Pintura	X			
ESTADO DE SEGURIDAD ACTIVA	Dirección	X			
	Suspensión delantera	X			
	Amortiguadores	X			
	Suspensión trasera	X			
	Parabrisas	X			
	Vidrio frontal	X			
ESTADO DE COMODIDAD	Aire acondicionado	X			
	Silleteria	X			
	Luz interior o de techo			X	
NIVELES Y PERDIDA DE LÍQUIDOS	Nivel de aceite motor	X			
	Nivel de liquido de frenos	X			
	Nivel de agua del radiador	X			
	Nivel de agua de la batería	X			
	Nivel de aceite de transmisión	X			
	Fuga aceite de caja	X			
	Fuga de liquido de frenos	X			
ESTADO LUCES	Luces Medias	X			
	Luces Altas	X			
	Luces Bajas	X			
	Dirección Izquierda Delantera	X			
	Dirección Derecha Delantera	X			
	Dirección Izquierda Trasera	X			
	Luz Freno	X			
	Luz Reverso	X			
	Luz Antiniebla Exploradoras	X			

TABLERO DE CONTROL	Luces de Tablero	X			
	Nivel de Combustible			X	
	Odómetro	X			
	Pito	X			
	Tacómetro	X			
	Velocímetro	X			
	Indicador de Aceite	X			
	Indicador de Temperatura	X			
ESTADO DE LLANTAS	Delantera Derecha	X			
	Delantera Izquierda	X			
	Trasera Derecha	X			
	Trasera Izquierda	X			
	Repuesto		X		
	Presión Aire Llanta	X			
FRENOS	Estado de los Frenos	X			
	Freno de Mano	X			
	Pastillas	X			
ESTADO SEGURIDAD PASIVA	Cinturones de Seguridad		X		
	Airbags				
	Cristales (Vidrios)	X			
	Apoyacabezas	X			
	Espejo Lateral Derecho	X			
	Espejo Lateral Izquierdo	X			
	Espejo Retrovisor	X			
EQUIPO DE CARRETERA	1 Gato	X			
	1 Chaleco reflectivo	X			
	2 Tacos para bloquear el vehículo	X			
	2 Señales de carretera: conos o triángulos	X			
	1 par de guantes industriales	X			
	Cruceta	X			
	Extintor		X		
	Linterna	X			
	Caja de herramientas	X	X		
	Botiquín de primeros auxilios		X		
DOCUMENTOS DEL VEHICULO	SOAT	X			
	Revisión Técnico mecánica	X			
	Licencia de conducción	X			
	Licencia de tránsito	X			

Vehículo apto				Firma responsable inspección
SI X		NO		

Vobo Andrea M. Lopez
Ce: 1018422772.

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DIARIA DEL VEHÍCULO		
Versión: 01	Fecha: 26/05/2024	PESV	Codigo: FT-SV-03

Fecha de Inspección		29-05-2026		Hora	7:11 AM.
Tipo de Vehículo		MOTO		Placa	SQW 590
Modelo	2013.	Km		Marca	INTER.

Datos persona que inspecciona	
Nombres y Apellidos	HERNANDO JEREMIA PINEROS
Cargo	CONDUCTOR

Estado general		Bueno	Regular	Malo	Observaciones
ESTADO DE PRESENTACIÓN	Aseo interno	X			
	Aseo externo	X			
	Latas	X			
	Pintura	X			
ESTADO DE SEGURIDAD ACTIVA	Dirección	X			
	Suspensión delantera	X			
	Amortiguadores	X			
	Suspensión trasera	X			
	Parabrisas	X			
	Vidrio frontal	X			
ESTADO DE COMODIDAD	Aire acondicionado	X			
	Silleteria	X			
	Luz interior o de techo			X	
NIVELES Y PERDIDA DE LÍQUIDOS	Nivel de aceite motor	X			
	Nivel de liquido de frenos	X			
	Nivel de agua del radiador	X			
	Nivel de agua de la bateria	X			
	Nivel de aceite de transmisión	X			
	Fuga aceite de caja	X			
	Fuga de liquido de frenos	X			
ESTADO LUCES	Luces Medias	X			
	Luces Altas	X			
	Luces Bajas	X			
	Dirección Izquierda Delantera	X			
	Dirección Derecha Delantera	X			
	Dirección Izquierda Trasera	X			
	Luz Freno	X			
	Luz Reverso	X			
	Luz Antiniebla Exploradoras	X			

TABLERO DE CONTROL	Luces de Tablero	X			
	Nivel de Combustible			X	
	Odómetro	X			
	Pito	X			
	Tacómetro	X			
	Velocímetro	X			
	Indicador de Aceite	X			
	Indicador de Temperatura	X			
ESTADO DE LLANTAS	Delantera Derecha	X			
	Delantera Izquierda	X			
	Trasera Derecha	X			
	Trasera Izquierda	X			
	Repuesto		X		
	Presión Aire Llanta	X			
FRENOS	Estado de los Frenos	X			
	Freno de Mano	X			
	Pastillas	X			
ESTADO SEGURIDAD PASIVA	Cinturones de Seguridad		X		
	Airbags		X		
	Cristales (Vidrios)	X			
	Apoyacabezas	X			
	Espejo Lateral Derecho	X			
	Espejo Lateral Izquierdo	X			
	Espejo Retrovisor	X			
EQUIPO DE CARRETERA	1 Gato	X			
	1 Chaleco reflectivo	X			
	2 Tacos para bloquear el vehículo	X			
	2 Señales de carretera: conos o triángulos	X			
	1 par de guantes industriales	X			
	Cruceta	X			
	Extintor	X			
	Linterna	X			
	Caja de herramientas	X			
	Botiquín de primeros auxilios		X		
DOCUMENTOS DEL VEHICULO	SOAT	X			
	Revisión Técnico mecánica	X			
	Licencia de conducción	X			
	Licencia de tránsito	X			

Vehículo apto				Firma responsable inspección
SI X		NO		

Vobo. Andrea M. Lopez
Cc. 1018422772.

CONSORCIO ASFALTANDO π	**PRE OPERACIONL RETRO EXCAVADORA**	Codigo: FT -SST-31 Version:01 Fecha : 13/08/2025

REFERENCIA: 320 DL MODELO: 2011 MARCA: CAT TIPO DE MAQUINA/EQUIPO: Excavadora

PERIODO: DESDE 4 Mayo HASTA 10 Mayo 2026

SISTEMA DE LA MAQUINA	ITEM DE REVISION	N/A	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELECTRICO / TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la batería, bornes y cables		X		X		X		X		X		X			
	Indicador de trimperatura		X		X		X		X		X		X			
	Indicador de aceite		X		X		X		X		X		X			
	Indicador de batería		X		X		X		X		X		X			
	Indicador de refrigerante		X		X		X		X		X		X			
	Indicador de combustible		X		X		X		X		X		X			
	Indicador de filtro de aire		X		X		X		X		X		X			
	*Horometro		X		X		X		X		X		X			
LUCES	*Frontales de trabajo		X		X											
	*Traseras de trabajo (Reflector)		X		X											
	Señales de giro (derecha, izquierda)	X														
	*Baliza	X														
HIDRAULICO	*Nivel de aceite del motor (verificar ausencia de fugas)		X		X		X		X		X		X			
	*Nivel de aceite en la transmisión (verificar ausencia de fugas)		X		X		X		X		X		X			
	*Nivel del sistema hidráulico (verificar ausencia de fugas)		X		X		X		X		X		X			
	*Nivel del líquido de refrigerante del sistema de enfriamiento (verificar ausencia de fugas)		X		X		X		X		X		X			
	*Mangueras, tubos , conexiones y racores (verificar ausencia de fugas)		X		X		X		X		X		X			
GENERAL	*Espejo central convexo		X		X		X		X		X		X			
	*Espejos laterales		X		X		X		X		X		X			
	*Alarma de retroceso		X		X		X		X		X		X			
	Pito		X		X		X		X		X		X			
	* Freno de servicio		X		X		X		X		X		X			
	* Freno de estacionamiento		X		X		X		X		X		X			
	*Cinturones de seguridad		X		X		X		X		X		X			
	Vidrio Panorámico		X		X		X		X		X		X			
	*Kit para Derrames		X		X		X		X		X		X			
	*Extintor de incendios Capacidad: PQS		X		X		X		X		X		X			
	*Cabina antivuelco (R.O.P.S)		X		X		X		X		X		X			
	Asiento		X		X		X		X		X		X			
	Escaleras y apoyos de acoesc															
	Llantas buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)	X														
	Presión de aire de las llantas	X														
MECÁNICO	* Servotransmisión		X		X		X		X		X		X			
	* Dirección		X		X		X		X		X		X			
	Estado de pasadores		X		X		X		X		X		X			
	Estado y tensión de las correas		X		X		X		X		X		X			
	Estado de pedales		X		X		X		X							
	Estado de Orugas (tensionadas)	X														
	Mecanismo de giro y escualización cuchillas	X														
	Estado de las Hojas de empuje o Nivelación		X		X		X		X		X		X			
	Mecanismo de giro (Tornameza)		X		X		X		X		X		X			
	*Bomba Hidráulica		X		X		X		X		X		X			
	Corona de tornameza en buen estado		X		X		X		X		X		X			
	*Mandos de avance		X		X		X		X		X		X			
	* Mando de estacionamiento		X		X		X		X		X		X			
	Estado general desgarrador (balde)		X		X		X		X		X		X			
	*Mandos de levante del brazo		X		X		X		X		X		X			
	Estado de filtro de aire		X		X		X		X		X		X			
	Estado de filtro de combustible		X		X		X		X		X		X			
	Pasadores y tornillos en buen estado		X		X		X		X		X		X			
	* Estado de cilindro (amortiguedores)		X		X		X		X		X		X			
	* Resguardos		X		X		X		X		X		X			
	Anclajes de contrapeso		X		X		X		X		X		X			
	Guardas		X		X		X		X		X		X			
	Estado del bastidor															
	Ausencia de ruidos extraños en el motor	NO														
	*Motor sin grietas	NO														
	Exosto (Humo de escape)		X		X		X		X		X		X			
	Operador: Nombre															
	Operador: Firma															
	Autorización para uso de Máquina por Ing. Residente Técnico/Inspector Interventoría: Nombre															
	Autorización para uso de Máquina por Ing. Residente Técnico/Inspector Interventoría: Firma															

DIA	HOROMETRO INICIO	HOROMETRO FINAL	HOROMETRO TOTAL DE LA JORNADA	OBSERVACIONES
LUNES	9515.0			
MARTES	9518.6			
MIERCOLES	9527.8			
JUEVES	9533.8			
VIERNES	9540.9			
SABADO	9549.3			
DOMINGO				

(Firma) Ford Romero V.
(Nombre) Ford Romero V.
Operador
1094285906

Vo. Bo.
(Firma) Nikolas Eroso
(Nombre) Nikolas S. Eroso S.
Inspector HSE

VoBo:
Andrea Lopez.
Cc:
1018422772.

CONSORCIO ASFALTANDO

PRE OPERACIONL RETRO EXCAVADORA

Codigo: FT -SST-31
Version:01
Fecha : 13/08/2025

REFERENCIA 320 DL MODELO 2011 MARCA CAT TIPO DE MAQUINA/EQUIPO Excavadora

PERIODO: DESDE 18 mayo HASTA 24 mayo 2026

SISTEMA DE LA MAQUINA	ITEM DE REVISION	N/A	LUNES BIEN	LUNES MAL	MARTES BIEN	MARTES MAL	MIERC. BIEN	MIERC. MAL	JUEVES BIEN	JUEVES MAL	VIERNES BIEN	VIERNES MAL	SABADO BIEN	SABADO MAL	DOMINGO BIEN	DOMINGO MAL
ELECTRICO / TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la batería, bornes y cables				X		X		X				X			
	Indicador de temperatura				X		X		X				X			
	Indicador de aceite				X		X		X				X			
	Indicador de batería				X		X		X				X			
	indicador de refrigerante				X		X		X				X			
	indicador de combustible				X		X		X				X			
	indicador de filtro de aire				X		X		X				X			
	*Horometro				X		X		X				X			
LUCES	*Frontales de trabajo				X		X		X				X			
	*Traseras de trabajo (Reflector)															
	Señales de giro (derecha, izquierda)	X														
	*Baliza															
HIDRAULICO	*Nivel de aceite del motor (verificar ausencia de fugas)				X		X		X				X			
	*Nivel de aceite en la transmisión (verificar ausencia de fugas)				X		X		X				X			
	*Nivel del sistema hidráulico (verificar ausencia de fugas)				X		X		X				X			
	*Nivel del líquido de refrigerante del sistema de enfriamiento (verificar ausencia de fugas)				X		X		X				X			
	*Mangueras, tubos , conexiones y racores (verificar ausencia de fugas)				X		X		X				X			
GENERAL	*Espejo central convexo				X		X		X				X			
	*Espejos laterales				X		X		X				X			
	*Alarma de retroceso				X		X		X				X			
	Pito				X		X		X				X			
	* Freno de servicio				X		X		X				X			
	* Freno de estacionamiento				X		X		X				X			
	*Cinturones de seguridad				X		X		X				X			
	Vidrio Panorámico				X		X		X				X			
	*Kit para Derrames				X		X		X				X			
	*Extintor de Incendios Capacidad: PQS				X		X		X				X			
	*Cabina antivuelco (R.O.P.S)				X		X		X				X			
	Asiento				X		X		X				X			
	Escaleras y apoyos de acceso															
	Llantas buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)	X														
	Presión de aire de las llantas	X														
MECÁNICO	* Servotransmisión				X		X		X				X			
	* Dirección				X		X		X				X			
	Estado de pasadores				X		X		X				X			
	Estado y tensión de las correas				X		X		X				X			
	Estado de pedales				X		X		X				X			
	Estado de Orugas (tensionadas)															
	Mecanismo de giro y escualización cuchillas	X														
	Estado de las Hojas de empuje o Nivelación	X														
	Mecanismo de giro (Tornameza)				X		X		X				X			
	*Bomba Hidráulica				X		X		X				X			
	Corona de tornameza en buen estado				X		X		X				X			
	*Mandos de avance				X		X		X				X			
	* Mando de estacionamiento				X		X		X				X			
	Estado general desgarrador (balde)				X		X		X				X			
	*Mandos de levante del brazo				X		X		X				X			
	Estado de filtro de aire				X		X		X				X			
	Estado de filtro de combustible				X		X		X				X			
	Pasadores y tornillos en buen estado				X		X		X				X			
	* Estado de cilindro (amortiguadores)				X		X		X				X			
	* Resguardos				X		X		X				X			
	Anclajes de contrapeso				X		X		X				X			
	Guardas				X		X		X				X			
	Estado del bastidor															
	Ausencia de ruidos extraños en el motor	NO														
	*Motor sin grietas	NO														
	Exosto (Humo de escape)				X		X		X				X			
Operador	Nombre															
	Firma															
Autorización para uso de Máquina por Ing. Residente Técnico/Inspector Interventoría	Nombre															
	Firma															

DIA	HOROMETRO INICIO	HOROMETRO FINAL	HOROMETRO TOTAL DE LA JORNADA	OBSERVACIONES
LUNES				
MARTES	9602.4			
MIERCOLES	9610.0			
JUEVES	9626.4			
VIERNES				
SABADO	9629.6			
DOMINGO				

(Firma) (Nombre) Operador Ronald Ford Romero 1094225906

Vo. Bo. (Firma) (Nombre) Inspector HSE Nicolas S. Eroso S.

VoBo:
Andrea M. Lopez
Cc:
1018422772.

CONSORCIO ASFALTANDO π	**PRE OPERACIONL RETRO EXCAVADORA**	Codigo: FT -SST-31 Version:01 Fecha : 13/08/2025

REFERENCIA: 320 DL MODELO: 2011 MARCA: CAT TIPO DE MAQUINA/EQUIPO: Excavadora

PERIODO: DESDE 11 mayo HASTA 17 mayo 2026

SISTEMA DE LA MAQUINA	ITEM DE REVISION	N/A	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELECTRICO / TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la batería, bornes y cables		X		X		X				X		X			
	Indicador de temperatura		X		X		X				X		X			
	Indicador de aceite		X		X		X				X		X			
	Indicador de batería		X		X		X				X		X			
	indicador de refrigerante		X		X		X				X		X			
	Indicador de combustible		X		X		X				X		X			
	Indicador de filtro de aire		X		X		X				X		X			
	*Horometro		X		X		X				X		X			
LUCES	*Frontales de trabajo		X		X		X				X		X			
	*Traseras de trabajo (Reflector)		X		X		X				X		X			
	Señales de giro (derecha, izquierda)	X														
	*Baliza	X														
HIDRAULICO	*Nivel de aceite del motor (verificar ausencia de fugas)		X		X		X				X		X			
	*Nivel de aceite en la transmisión (verificar ausencia de fugas)		X		X		X				X		X			
	*Nivel del sistema hidráulico (verificar ausencia de fugas)		X		X		X				X		X			
	*Nivel del líquido de refrigerante del sistema de enfriamiento (verificar ausencia de fugas)		X		X		X				X		X			
	*Mangueras, tubos , conexiones y racores (verificar ausencia de fugas)		X		X		X				X		X			
GENERAL	*Espejo central convexo		X		X		X				X		X			
	*Espejos laterales		X		X		X				X		X			
	*Alarma de retroceso		X		X		X				X		X			
	Pito		X		X		X				X		X			
	* Freno de servicio		X		X		X				X		X			
	* Freno de estacionamiento		X		X		X				X		X			
	*Cinturones de seguridad		X		X		X				X		X			
	Vidrio Panorámico		X		X		X				X		X			
	*Kit para Derrames		X		X		X				X		X			
	*Extintor de incendios Capacidad: PQS		X		X		X				X		X			
	*Cabina antivuelco (R.O.P.S)		X		X		X				X		X			
	Asiento		X		X		X				X		X			
	Escaleras y apoyos de accesc		X		X		X				X		X			
	Llantas buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)	X														
	Presión de aire de las llantas	X														
MECÁNICO	* Servotransmisión		X		X		X				X		X			
	* Dirección		X		X		X				X		X			
	Estado de pasadores		X		X		X				X		X			
	Estado y tensión de las correas		X		X		X				X		X			
	Estado de pedales		X		X		X				X		X			
	Estado de Orugas (tensionadas)		X		X		X				X		X			
	Mecanismo de giro y escualización cuchillas	X														
	Estado de las Hojas de empuje o Nivelación	X														
	Mecanismo de giro (Tornameza)		X		X		X				X		X			
	*Bomba Hidráulica		X		X		X				X		X			
	Corona de tornameza en buen estado		X		X		X				X		X			
	*Mandos de avance		X		X		X				X		X			
	* Mando de estacionamiento		X		X		X				X		X			
	Estado general desgarrador (balde)		X		X		X				X		X			
	*Mandos de levante del brazo		X		X		X				X		X			
	Estado de filtro de aire		X		X		X				X		X			
	Estado de filtro de combustible		X		X		X				X		X			
	Pasadores y tornillos en buen estado		X		X		X				X		X			
	* Estado de cilindro (amortiguadores)		X		X		X				X		X			
	* Resguardos		X		X		X				X		X			
	Anclajes de contrapeso		X		X		X				X		X			
	Guardas		X		X		X				X		X			
	Estado del bastidor		X		X		X				X		X			
	Ausencia de ruidos extraños en el motor	NO														
	*Motor sin grietas	NO														
	Exosto (Humo de escape)		X		X		X				X		X			
	Operador — Nombre															
	Operador — Firma															
	Autorización para uso de Máquina por: Ing. Residente Técnico/Inspector Interventoría — Nombre															
	Autorización para uso de Máquina por: Ing. Residente Técnico/Inspector Interventoría — Firma															

DIA	HOROMETRO INICIO	HOROMETRO FINAL	HOROMETRO TOTAL DE LA JORNADA	OBSERVACIONES
LUNES	9558.0			
MARTES	9568.7			
MIERCOLES	9575.1			
JUEVES				
VIERNES	9585.8			
SABADO	9592.5			
DOMINGO				

(Firma) (Nombre) Operador Ronald David Porrero 1094288906

Vo. Bo. (Firma) (Nombre) Inspector HSE Nikolas S. Erazo S.

VoBo.
Andrea M. Lopez
Cc:
1018422772

CONSORCIO ASFALTANDO π	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DIARIA DEL VEHÍCULO		
Versión: 01	**Fecha: 26/05/2024**	**PESV**	**Codigo: FT-SV-03**

Fecha de Inspección	07-05-2026		**Hora**	07:00 Am	
Tipo de Vehículo	Volqueta		**Placa**	SWV 445	
Modelo	**Km**	164488.6	**Marca**	Fraigth linear	

Datos persona que inspecciona	
Nombres y Apellidos	Edwin Aguillón Tarazona
Cargo	Conductor

Estado general		**Bueno**	**Regular**	**Malo**	**Observaciones**
ESTADO DE PRESENTACIÓN	Aseo interno	✓			
	Aseo externo	✓			
	Latas	✓			
	Pintura	✓			
ESTADO DE SEGURIDAD ACTIVA	Dirección	✓			
	Suspensión delantera	✓			
	Amortiguadores	✓			
	Suspensión trasera	✓			
	Parabrisas	✓			
	Vidrio frontal	✓			
ESTADO DE COMODIDAD	Aire acondicionado			✓	
	Silletería		✓		
	Luz interior o de techo	✓			
NIVELES Y PERDIDA DE LÍQUIDOS	Nivel de aceite motor	✓			
	Nivel de liquido de frenos	✓			
	Nivel de agua del radiador	✓			
	Nivel de agua de la batería	✓			
	Nivel de aceite de transmisión	✓			
	Fuga aceite de caja	✓			
	Fuga de liquido de frenos	✓			
ESTADO LUCES	Luces Medias		✓		
	Luces Altas	✓			
	Luces Bajas		✓		
	Dirección Izquierda Delantera			✓	
	Dirección Derecha Delantera			✓	
	Dirección Izquierda Trasera	✓			
	Luz Freno	✓			
	Luz Reverso	✓			
	Luz Antiniebla Exploradoras			✓	

TABLERO DE CONTROL	Luces de Tablero	✓			
	Nivel de Combustible	✓			
	Odómetro	✓			
	Pito	✓			
	Tacómetro	✓			
	Velocímetro	✓			
	Indicador de Aceite	✓			
	Indicador de Temperatura	✓			
ESTADO DE LLANTAS	Delantera Derecha	✓			
	Delantera Izquierda	✓			
	Trasera Derecha		✓		
	Trasera Izquierda	✓			
	Repuesto				N. A
	Presión Aire Llanta	✓			
FRENOS	Estado de los Frenos	✓			
	Freno de Mano	✓			
	Pastillas	✓			
ESTADO SEGURIDAD PASIVA	Cinturones de Seguridad	✓			
	Airbags	✓			
	Cristales (Vidrios)	✓			
	Apoyacabezas	✓			
	Espejo Lateral Derecho	✓			
	Espejo Lateral Izquierdo	✓			
	Espejo Retrovisor	✓			
EQUIPO DE CARRETERA	1 Gato				N. A
	1 Chaleco reflectivo				N. A
	2 Tacos para bloquear el vehículo				N. A
	2 Señales de carretera: conos o triángulos	✓			
	1 par de guantes industriales				N. A
	Cruceta				N. A
	Extintor	✓			
	Linterna				N. A
	Caja de herramientas				N. A
	Botiquín de primeros auxilios		✓		
DOCUMENTOS DEL VEHICULO	SOAT	✓			
	Revisión Técnico mecánica	✓			
	Licencia de conducción	✓			
	Licencia de tránsito	✓			

Vehículo apto				Firma responsable inspección
SI ✓		NO		Edwin Agilla Tarazona

VoBo: Andrea M. Lopez
Cc: 1018427772.

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DIARIA DEL VEHÍCULO		
Versión: 01	**Fecha: 26/05/2024**	**PESV**	**Codigo: FT-SV-03**

Fecha de Inspección	04 - 05 - 2026		**Hora**	07:00 AM	
Tipo de Vehiculo			**Placa**	SWU 445	
Modelo	**Km**	764667.5	**Marca**	Freelander	

Datos persona que inspecciona	
Nombres y Apellidos	Edwin Aguillon Tamara
Cargo	Conductor

Estado general		**Bueno**	**Regular**	**Malo**	**Observaciones**
ESTADO DE PRESENTACIÓN	Aseo interno	✓			
	Aseo externo	✓			
	Latas	✓			
	Pintura	✓			
ESTADO DE SEGURIDAD ACTIVA	Dirección	✓			
	Suspensión delantera	✓			
	Amortiguadores	✓			
	Suspensión trasera	✓			
	Parabrisas	✓			
	Vidrio frontal	✓			
ESTADO DE COMODIDAD	Aire acondicionado			✓	
	Silleteria		✓		
	Luz interior o de techo	✓			
NIVELES Y PERDIDA DE LÍQUIDOS	Nivel de aceite motor	✓			
	Nivel de liquido de frenos	✓			
	Nivel de agua del radiador	✓			
	Nivel de agua de la bateria	✓			
	Nivel de aceite de transmisión	✓			
	Fuga aceite de caja	✓			
	Fuga de liquido de frenos	✓			
ESTADO LUCES	Luces Medias		✓		
	Luces Altas	✓			
	Luces Bajas		✓		
	Dirección Izquierda Delantera			✓	
	Dirección Derecha Delantera			✓	
	Dirección Izquierda Trasera	✓			
	Luz Freno	✓			
	Luz Reverso	✓			
	Luz Antiniebla Exploradoras			✓	

TABLERO DE CONTROL	Luces de Tablero	✓			
	Nivel de Combustible	✓			
	Odómetro	✓			
	Pito	✓			
	Tacómetro	✓			
	Velocímetro	✓			
	Indicador de Aceite	✓			
	Indicador de Temperatura	✓			
ESTADO DE LLANTAS	Delantera Derecha	✓			
	Delantera Izquierda	✓			
	Trasera Derecha		✓		
	Trasera Izquierda	✓			
	Repuesto				N.A
	Presión Aire Llanta	✓			
FRENOS	Estado de los Frenos	✓			
	Freno de Mano	✓			
	Pastillas	✓			
ESTADO SEGURIDAD PASIVA	Cinturones de Seguridad	✓			
	Airbags	✓			
	Cristales (Vidrios)	✓			
	Apoyacabezas	✓			
	Espejo Lateral Derecho	✓			
	Espejo Lateral Izquierdo	✓			
	Espejo Retrovisor	✓			
EQUIPO DE CARRETERA	1 Gato				N.A
	1 Chaleco reflectivo				N.A
	2 Tacos para bloquear el vehículo				N.A
	2 Señales de carretera: conos o triángulos	✓			
	1 par de guantes industriales				N.A
	Cruceta				N.A
	Extintor	✓			
	Linterna				NA
	Caja de herramientas				N.A
	Botiquín de primeros auxilios		✓		
DOCUMENTOS DEL VEHICULO	SOAT	✓			
	Revisión Técnico mecánica	✓			
	Licencia de conducción	✓			
	Licencia de tránsito	✓			

Vehículo apto				Firma responsable inspección
✓		NO		Edwin Agudelo Tamayo

VoBo: Andrea M. Lopez
Cc: 1018422772

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DIARIA DEL VEHÍCULO		
Versión: 01	Fecha: 26/05/2024	PESV	Codigo: FT-SV-03

Fecha de Inspección	29-05-2026		Hora	07:00 AM	
Tipo de Vehiculo	Volqueta		Placa	SWV 445	
Modelo	Km	765018.7	Marca	Fraylander	

Datos persona que inspecciona	
Nombres y Apellidos	Edwin Aguillon Taiona
Cargo	Conductor

Estado general		Bueno	Regular	Malo	Observaciones
ESTADO DE PRESENTACIÓN	Aseo Interno	✓			
	Aseo externo	✓			
	Latas	✓			
	Pintura	✓			
ESTADO DE SEGURIDAD ACTIVA	Dirección	✓			
	Suspensión delantera	✓			
	Amortiguadores	✓			
	Suspensión trasera	✓			
	Parabrisas	✓			
	Vidrio frontal	✓			
ESTADO DE COMODIDAD	Aire acondicionado				N. A
	Silleteria	✓			
	Luz interior o de techo	✓			
NIVELES Y PERDIDA DE LÍQUIDOS	Nivel de aceite motor	✓			
	Nivel de liquido de frenos	✓			
	Nivel de agua del radiador	✓			
	Nivel de agua de la batería	✓			
	Nivel de aceite de transmisión	✓			
	Fuga aceite de caja	✓			
	Fuga de liquido de frenos	✓			
ESTADO LUCES	Luces Medias		✓		
	Luces Altas	✓			
	Luces Bajas		✓		
	Dirección Izquierda Delantera	✓			
	Dirección Derecha Delantera	✓			
	Diraccion Izquierda Trasera	✓			
	Luz Freno	✓			
	Luz Reverso	✓			
	Luz Antiniebla Exploradoras				N A

TABLERO DE CONTROL	Luces de Tablero	✓			
	Nivel de Combustible	✓			
	Odómetro	✓			
	Pito	✓			
	Tacómetro	✓			
	Velocímetro	✓			
	Indicador de Aceite	✓			
	Indicador de Temperatura	✓			
ESTADO DE LLANTAS	Delantera Derecha	✓			
	Delantera Izquierda	✓			
	Trasera Derecha	✓			
	Trasera Izquierda	✓			
	Repuesto				N. A
	Presión Aire Llanta	✓			
FRENOS	Estado de los Frenos	✓			
	Freno de Mano	✓			
	Pastillas	✓			
ESTADO SEGURIDAD PASIVA	Cinturones de Seguridad	✓			
	Airbags	✓			
	Cristales (Vidrios)	✓			
	Apoyacabezas	✓			
	Espejo Lateral Derecho	✓			
	Espejo Lateral Izquierdo	✓			
	Espejo Retrovisor	✓			
EQUIPO DE CARRETERA	1 Gato				N. A
	1 Chaleco reflectivo				N. A
	2 Tacos para bloquear el vehículo				N. A
	2 Señales de carretera: conos o triángulos	✓			
	1 par de guantes industriales	✓			
	Cruceta				N. A
	Extintor	✓			
	Linterna				N. A
	Caja de herramientas				N. A
	Botiquín de primeros auxilios	✓			
DOCUMENTOS DEL VEHICULO	SOAT	✓			
	Revisión Técnico mecánica	✓			
	Licencia de conducción	✓			
	Licencia de tránsito	✓			

Vehículo apto				Firma responsable inspección
SI ✓		NO		Edwin Aguillon Tarazona

Vobo: Andres M. Lopez
CC: 1018422772.

CONSORCIO ASFALTADO π	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DIARIA DEL VEHÍCULO		
Versión: 01	Fecha: 26/05/2024	PESV	Codigo: FT-SV-03

Fecha de Inspección	20-05-2026		Hora	07:00 AM	
Tipo de Vehiculo	Volqueta		Placa	SWV 445	
Modelo	Km	165792.9	Marca	Freightliner	

Datos persona que inspecciona	
Nombres y Apellidos	Edwin Aguillon Tarazona
Cargo	Conductor

Estado general		Bueno	Regular	Malo	Observaciones
ESTADO DE PRESENTACIÓN	Aseo interno	✓			
	Aseo externo	✓			
	Latas	✓			
	Pintura	✓			
ESTADO DE SEGURIDAD ACTIVA	Dirección	✓			
	Suspensión delantera	✓			
	Amortiguadores	✓			
	Suspensión trasera	✓			
	Parabrisas	✓			
	Vidrio frontal	✓			
ESTADO DE COMODIDAD	Aire acondicionado				N A
	Silleteria	✓			
	Luz interior o de techo	✓			
NIVELES Y PERDIDA DE LIQUIDOS	Nivel de aceite motor	✓			
	Nivel de liquido de frenos	✓			
	Nivel de agua del radiador	✓			
	Nivel de agua de la bateria	✓			
	Nivel de aceite de transmisión	✓			
	Fuga aceite de caja	✓			
	Fuga de liquido de frenos	✓			
ESTADO LUCES	Luces Medias		✓		
	Luces Altas	✓			
	Luces Bajas		✓		
	Dirección Izquierda Delantera	✓			
	Dirección Derecha Delantera	✓			
	Dirección Izquierda Trasera	✓			
	Luz Freno	✓			
	Luz Reverso	✓			
	Luz Antiniebla Exploradoras	✓			

TABLERO DE CONTROL	Luces de Tablero	✓			
	Nivel de Combustible	✓			
	Odómetro	✓			
	Pito	✓			
	Tacómetro	✓			
	Velocímetro	✓			
	Indicador de Aceite	✓			
	Indicador de Temperatura	✓			
ESTADO DE LLANTAS	Delantera Derecha	✓			
	Delantera Izquierda	✓			
	Trasera Derecha	✓			
	Trasera Izquierda	✓			
	Repuesto				N. A
	Presión Aire Llanta	✓			
FRENOS	Estado de los Frenos	✓			
	Freno de Mano	✓			
	Pastillas	✓			
ESTADO SEGURIDAD PASIVA	Cinturones de Seguridad	✓			
	Airbags	✓			
	Cristales (Vidrios)	✓			
	Apoyacabezas	✓			
	Espejo Lateral Derecho	✓			
	Espejo Lateral Izquierdo	✓			
	Espejo Retrovisor	✓			
EQUIPO DE CARRETERA	1 Gato			✓	N. A
	1 Chaleco reflectivo				N. A
	2 Tacos para bloquear el vehículo				N. A
	2 Señales de carretera: conos o triángulos	✓			
	1 par de guantes industriales	✓			
	Cruceta				N. A
	Extintor	✓			
	Linterna				N. A
	Caja de herramientas				N. A
	Botiquín de primeros auxilios	✓			
DOCUMENTOS DEL VEHICULO	SOAT	✓			
	Revisión Técnico mecánica	✓			
	Licencia de conducción	✓			
	Licencia de tránsito	✓			

Vehículo apto				Firma responsable inspección
SI ✓		NO		Edwin Aguilar Tarazona

VoBo: Andrea M. Lopez
Cc: 1018422717.

CONSORCIO JURACÁN	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DIARIA DEL VEHÍCULO		
Versión: 01	Fecha: 26/05/2024	PESV	Codigo: FT-SV-03

Fecha de Inspección	27-05-2026		Hora	07:00 a.m	
Tipo de Vehiculo	Volqueta		Placa	SUO 445	
Modelo	Km	76547.5	Marca	Frailander	

Datos persona que inspecciona	
Nombres y Apellidos	Edwin Aguillon Tordoya
Cargo	Conductor

Estado general		Bueno	Regular	Malo	Observaciones
ESTADO DE PRESENTACIÓN	Aseo Interno	✓			
	Aseo externo	✓			
	Latas	✓			
	Pintura	✓			
ESTADO DE SEGURIDAD ACTIVA	Dirección	✓			
	Suspensión delantera	✓			
	Amortiguadores	✓			
	Suspensión trasera	✓			
	Parabrisas	✓			
	Vidrio frontal	✓			
ESTADO DE COMODIDAD	Aire acondicionado				N.A.
	Silleteria	✓			
	Luz interior o de techo	✓			
NIVELES Y PERDIDA DE LÍQUIDOS	Nivel de aceite motor	✓			
	Nivel de liquido de frenos	✓			
	Nivel de agua del radiador	✓			
	Nivel de agua de la bateria	✓			
	Nivel de aceite de transmisión	✓			
	Fuga aceite de caja	✓			
	Fuga de liquido de frenos	✓			
ESTADO LUCES	Luces Medias		✓		
	Luces Altas	✓			
	Luces Bajas		✓		
	Dirección Izquierda Delantera	✓			
	Dirección Derecha Delantera	✓			
	Dirección Izquierda Trasera	✓			
	Luz Freno	✓			
	Luz Reverso	✓			
	Luz Antiniebla Exploradoras				N.A

TABLERO DE CONTROL	Luces de Tablero	✓			
	Nivel de Combustible	✓			
	Odómetro	✓			
	Pito	✓			
	Tacómetro	✓			
	Velocímetro	✓			
	Indicador de Aceite	✓			
	Indicador de Temperatura	✓			
ESTADO DE LLANTAS	Delantera Derecha	✓			
	Delantera Izquierda	✓			
	Trasera Derecha	✓			
	Trasera Izquierda	✓			
	Repuesto				N. A
	Presión Aire Llanta	✓			
FRENOS	Estado de los Frenos	✓			
	Freno de Mano	✓			
	Pastillas	✓			
ESTADO SEGURIDAD PASIVA	Cinturones de Seguridad	✓			
	Airbags	✓			
	Cristales (Vidrios)	✓			
	Apoyacabezas	✓			
	Espejo Lateral Derecho	✓			
	Espejo Lateral Izquierdo	✓			
	Espejo Retrovisor	✓			
EQUIPO DE CARRETERA	1 Gato				N. A
	1 Chaleco reflectivo				N. A
	2 Tacos para bloquear el vehículo				N. A
	2 Señales de carretera: conos o triángulos	✓			
	1 par de guantes industriales	✓			
	Cruceta				N. A
	Extintor	✓			
	Linterna				N. A
	Caja de herramientas				N. A
	Botiquín de primeros auxilios	✓			
DOCUMENTOS DEL VEHICULO	SOAT	✓			
	Revisión Técnico mecánica	✓			
	Licencia de conducción	✓			
	Licencia de tránsito	✓			

Vehículo apto				Firma responsable inspección
SI ✓		NO		Edwin Agudelo Tarazona

VoBo. Andrea M. Lopez
CC: 1018472772.

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DIARIA DEL VEHÍCULO		
Versión: 01	Fecha: 26/05/2024	PESV	Codigo: FT-SV-03

Fecha de Inspección	22-05-2026		Hora	07:00 AM	
Tipo de Vehículo	volqueta		Placa	SUV 445	
Modelo	Km	765630.6	Marca	Foton	

Datos persona que inspecciona	
Nombres y Apellidos	Elvin Aguilar Tarazona
Cargo	Conductor

Estado general		Bueno	Regular	Malo	Observaciones
ESTADO DE PRESENTACIÓN	Aseo Interno	✓			
	Aseo externo	✓			
	Latas	✓			
	Pintura	✓			
ESTADO DE SEGURIDAD ACTIVA	Dirección	✓			
	Suspensión delantera	✓			
	Amortiguadores	✓			
	Suspensión trasera	✓			
	Parabrisas	✓			
	Vidrio frontal	✓			
ESTADO DE COMODIDAD	Aire acondicionado				N.A
	Silleteria	✓			
	Luz interior o de techo	✓			
NIVELES Y PERDIDA DE LÍQUIDOS	Nivel de aceite motor	✓			
	Nivel de liquido de frenos	✓			
	Nivel de agua del radiador	✓			
	Nivel de agua de la batería	✓			
	Nivel de aceite de transmisión	✓			
	Fuga aceite de caja	✓			
	Fuga de liquido de frenos	✓			
ESTADO LUCES	Luces Medias		✓		
	Luces Altas	✓			
	Luces Bajas		✓		
	Dirección Izquierda Delantera	✓			
	Dirección Derecha Delantera	✓			
	Dirección Izquierda Trasera	✓			
	Luz Freno	✓			
	Luz Reverso	✓			
	Luz Antiniebla Exploradoras				N.A

TABLERO DE CONTROL	Luces de Tablero	✓			
	Nivel de Combustible	✓			
	Odómetro	✓			
	Pito	✓			
	Tacómetro	✓			
	Velocímetro	✓			
	Indicador de Aceite	✓			
	Indicador de Temperatura	✓			
ESTADO DE LLANTAS	Delantera Derecha	✓			
	Delantera Izquierda	✓			
	Trasera Derecha	✓			
	Trasera Izquierda	✓			
	Repuesto				N.A.
	Presión Aire Llanta	✓			
FRENOS	Estado de los Frenos	✓			
	Freno de Mano	✓			
	Pastillas	✓			
ESTADO SEGURIDAD PASIVA	Cinturones de Seguridad	✓			
	Airbags	✓			
	Cristales (Vidrios)	✓			
	Apoyacabezas	✓			
	Espejo Lateral Derecho	✓			
	Espejo Lateral Izquierdo	✓			
	Espejo Retrovisor	✓			
EQUIPO DE CARRETERA	1 Gato				N.A
	1 Chaleco reflectivo				N.A
	2 Tacos para bloquear el vehículo				N.A.
	2 Señales de carretera: conos o triángulos	✓			
	1 par de guantes industriales	✓			
	Cruceta				N.A
	Extintor	✓			
	Linterna				N.A
	Caja de herramientas				N.A
	Botiquín de primeros auxilios	✓			
DOCUMENTOS DEL VEHICULO	SOAT	✓			
	Revisión Técnico mecánica	✓			
	Licencia de conducción	✓			
	Licencia de tránsito	✓			

Vehículo apto				Firma responsable inspección
SI ✓		NO		Edwin Aguillon Tardones

VoBo: Andres M. Lopez
Cc: 1018422772.

CONSORCIO JUAN ALTAMIRANO π	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DIARIA DEL VEHÍCULO		
Versión: 01	Fecha: 26/05/2024	PESV	Codigo: FT-SV-03

Fecha de Inspección	25-05-2026	Hora	07:00 AM
Tipo de Vehiculo	Volqueta	Placa	SWO 445
Modelo	Km 765934.3	Marca	Freightliner

Datos persona que Inspecciona	
Nombres y Apellidos	Edwin Aguilar Tarazona
Cargo	Conductor

Estado general		Bueno	Regular	Malo	Observaciones
ESTADO DE PRESENTACIÓN	Aseo interno	✓			
	Aseo externo	✓			
	Latas	✓			
	Pintura	✓			
ESTADO DE SEGURIDAD ACTIVA	Dirección	✓			
	Suspensión delantera	✓			
	Amortiguadores	✓			
	Suspensión trasera	✓			
	Parabrisas	✓			
	Vidrio frontal	✓			
ESTADO DE COMODIDAD	Aire acondicionado				N.A
	Silleteria	✓			
	Luz interior o de techo	✓			
NIVELES Y PERDIDA DE LÍQUIDOS	Nivel de aceite motor	✓			
	Nivel de liquido de frenos	✓			
	Nivel de agua del radiador	✓			
	Nivel de agua de la bateria	✓			
	Nivel de aceite de transmisión	✓			
	Fuga aceite de caja	✓			
	Fuga de liquido de frenos	✓			
ESTADO LUCES	Luces Medias		✓		
	Luces Altas	✓			
	Luces Bajas		✓		
	Dirección Izquierda Delantera	✓			
	Dirección Derecha Delantera	✓			
	Dirección Izquierda Trasera	✓			
	Luz Freno	✓			
	Luz Reverso	✓			
	Luz Antiniebla Exploradoras				N.A.

TABLERO DE CONTROL	Luces de Tablero	✓			
	Nivel de Combustible	✓			
	Odómetro	✓			
	Pito	✓			
	Tacómetro	✓			
	Velocímetro	✓			
	Indicador de Aceite	✓			
	Indicador de Temperatura	✓			
ESTADO DE LLANTAS	Delantera Derecha	✓			
	Delantera Izquierda	✓			
	Trasera Derecha	✓			
	Trasera Izquierda	✓			
	Repuesto				N.A
	Presión Aire Llanta	✓			
FRENOS	Estado de los Frenos	✓			
	Freno de Mano	✓			
	Pastillas	✓			
ESTADO SEGURIDAD PASIVA	Cinturones de Seguridad	✓			
	Airbags	✓			
	Cristales (Vidrios)	✓			
	Apoyacabezas	✓			
	Espejo Lateral Derecho	✓			
	Espejo Lateral Izquierdo	✓			
	Espejo Retrovisor	✓			
EQUIPO DE CARRETERA	1 Gato				N.A
	1 Chaleco reflectivo				N.A
	2 Tacos para bloquear el vehículo				N.A.
	2 Señales de carretera: conos o triángulos	✓			
	1 par de guantes industriales	✓			
	Cruceta				N.A.
	Extintor	✓			
	Linterna				N A
	Caja de herramientas				N A
	Botiquín de primeros auxilios	✓			
DOCUMENTOS DEL VEHICULO	SOAT	✓			
	Revisión Técnico mecánica	✓			
	Licencia de conducción	✓			
	Licencia de tránsito	✓			

Vehículo apto				Firma responsable inspección
SI ✓		NO		Edwin Agudelo Tarazona

VoBo: Andres M. Lopez
CC: 1018422772.

CONSORCIO ASFALTANDO π	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DIARIA DEL VEHÍCULO		
Versión: 01	Fecha: 26/05/2024	PESV	Codigo: FT-SV-03

Fecha de Inspección	11/05/2026	Hora	7.00 am
Tipo de Vehículo Bolqueta		Placa	TTY275 Bolqueta
Modelo	Km 157400	Marca	

Datos persona que inspecciona	
Nombres y Apellidos	Mario Gonzalez Acevedo
Cargo conductor	

Estado general		Bueno	Regular	Malo	Observaciones
ESTADO DE PRESENTACIÓN	Aseo interno	X			
	Aseo externo	X			
	Latas	X			
	Pintura	X			
ESTADO DE SEGURIDAD ACTIVA	Dirección	X			
	Suspensión delantera	X			
	Amortiguadores	X			
	Suspensión trasera	X			
	Parabrisas	X			
	Vidrio frontal	X			
ESTADO DE COMODIDAD	Aire acondicionado	X			
	Silletería	X			
	Luz interior o de techo	X			
NIVELES Y PERDIDA DE LÍQUIDOS	Nivel de aceite motor	X			
	Nivel de liquido de frenos	X			
	Nivel de agua del radiador	X			
	Nivel de agua de la batería	X			
	Nivel de aceite de transmisión	X			
	Fuga aceite de caja	X			
	Fuga de liquido de frenos	X			
ESTADO LUCES	Luces Medias	X			
	Luces Altas	X			
	Luces Bajas	X			
	Dirección Izquierda Delantera	X			
	Dirección Derecha Delantera	X			
	Dirección Izquierda Trasera	X			
	Luz Freno	X			
	Luz Reverso	X			
	Luz Antiniebla Exploradoras	X			

TABLERO DE CONTROL	Luces de Tablero	X			
	Nivel de Combustible	X			
	Odómetro	X			
	Pito	X			
	Tacómetro	X			
	Velocímetro	X			
	Indicador de Aceite	X			
	Indicador de Temperatura	X			
ESTADO DE LLANTAS	Delantera Derecha	X			
	Delantera Izquierda	X			
	Trasera Derecha	X			
	Trasera Izquierda	X			
	Repuesto	X			
	Presión Aire Llanta	X			
FRENOS	Estado de los Frenos	X			
	Freno de Mano	X			
	Pastillas	X			
ESTADO SEGURIDAD PASIVA	Cinturones de Seguridad	X			
	Airbags	X			
	Cristales (Vidrios)	X			
	Apoyacabezas	X			
	Espejo Lateral Derecho	X			
	Espejo Lateral Izquierdo	X			
	Espejo Retrovisor	X			
EQUIPO DE CARRETERA	1 Gato	X			
	1 Chaleco reflectivo	X			
	2 Tacos para bloquear el vehículo	X			
	2 Señales de carretera: conos o triángulos	X			
	1 par de guantes industriales	X			
	Cruceta	X			
	Extintor	X			
	Linterna	X			
	Caja de herramientas	X			
	Botiquín de primeros auxilios	X			
DOCUMENTOS DEL VEHICULO	SOAT	X			
	Revisión Técnico mecánica	X			
	Licencia de conducción	X			
	Licencia de tránsito	X			

Vehículo apto				Firma responsable inspección
SI	X	NO		Mario Gonzalez A

Vobo. Andrea M. Lopez
Cc: 1018472772

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DIARIA DEL VEHÍCULO		
Versión: 01	Fecha: 26/05/2024	PESV	Codigo: FT-SV-03

Fecha de Inspección	12/05/2026		Hora	7:00 A M	
Tipo de Vehículo	Balqueta		Placa	JTU275 Balqueta	
Modelo	Km	381505	Marca	Baster	

Datos persona que inspecciona	
Nombres y Apellidos	Mario Gonzalez Acevedo
Cargo	conductor

Estado general		Bueno	Regular	Malo	Observaciones
ESTADO DE PRESENTACIÓN	Aseo interno	X			
	Aseo externo	X			
	Latas	X			
	Pintura	X			
ESTADO DE SEGURIDAD ACTIVA	Dirección	X			
	Suspensión delantera	X			
	Amortiguadores	X			
	Suspensión trasera	X			
	Parabrisas	X			
	Vidrio frontal	X			
ESTADO DE COMODIDAD	Aire acondicionado	X			
	Silleteria	X			
	Luz interior o de techo	X			
NIVELES Y PERDIDA DE LÍQUIDOS	Nivel de aceite motor	X			
	Nivel de liquido de frenos	X			
	Nivel de agua del radiador	X			
	Nivel de agua de la bateria	X			
	Nivel de aceite de transmisión	X			
	Fuga aceite de caja	X			
	Fuga de liquido de frenos	X			
ESTADO LUCES	Luces Medias	X			
	Luces Altas	X			
	Luces Bajas	X			
	Dirección Izquierda Delantera	X			
	Dirección Derecha Delantera	X			
	Dirección Izquierda Trasera	X			
	Luz Freno	X			
	Luz Reverso	X			
	Luz Antiniebla Exploradoras	X			

TABLERO DE CONTROL	Luces de Tablero	X			
	Nivel de Combustible	X			
	Odómetro	X			
	Pito	X			
	Tacómetro	X			
	Velocímetro	X			
	Indicador de Aceite	X			
	Indicador de Temperatura	X			
ESTADO DE LLANTAS	Delantera Derecha	X			
	Delantera Izquierda	X			
	Trasera Derecha	X			
	Trasera Izquierda	X			
	Repuesto	X			
	Presión Aire Llanta	X			
FRENOS	Estado de los Frenos	X			
	Freno de Mano	X			
	Pastillas	X			
ESTADO SEGURIDAD PASIVA	Cinturones de Seguridad	X			
	Airbags	X			
	Cristales (Vidrios)	X			
	Apoyacabezas	X			
	Espejo Lateral Derecho	X			
	Espejo Lateral Izquierdo	X			
	Espejo Retrovisor	X			
EQUIPO DE CARRETERA	1 Gato	X			
	1 Chaleco reflectivo	X			
	2 Tacos para bloquear el vehículo	X			
	2 Señales de carretera: conos o triángulos	X			
	1 par de guantes industriales	X			
	Cruceta	X			
	Extintor	X			
	Linterna	X			
	Caja de herramientas	X			
	Botiquín de primeros auxilios	X			
DOCUMENTOS DEL VEHICULO	SOAT	X			
	Revisión Técnico mecánica	X			
	Licencia de conducción	X			
	Licencia de tránsito	X			

Vehículo apto				Firma responsable inspección
SI	X	NO		María González Acevedo

VoBo: Andrea M. Lopez
CC: 1018427772.

CONSORCIO AMCAL TAMBO	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DIARIA DEL VEHÍCULO		
Versión: 01	Fecha: 26/05/2024	PESV	Codigo: FT-SV-03

Fecha de Inspección	13/05/2026		Hora	7:06 AM	
Tipo de Vehículo	Bolqueta		Placa	TTY275 Bolqueto	
Modelo		Km	381630	Marca	

Datos persona que inspecciona	
Nombres y Apellidos	Mario Gonzalez Acevedo
Cargo	conductor

Estado general		Bueno	Regular	Malo	Observaciones
ESTADO DE PRESENTACIÓN	Aseo interno	X			
	Aseo externo	X			
	Latas	X			
	Pintura	X			
ESTADO DE SEGURIDAD ACTIVA	Dirección	X			
	Suspensión delantera	X			
	Amortiguadores	X			
	Suspensión trasera	X			
	Parabrisas	X			
	Vidrio frontal	X			
ESTADO DE COMODIDAD	Aire acondicionado	X			
	Silleteria	X			
	Luz interior o de techo	X			
NIVELES Y PERDIDA DE LÍQUIDOS	Nivel de aceite motor	X			
	Nivel de liquido de frenos	X			
	Nivel de agua del radiador	X			
	Nivel de agua de la batería	X			
	Nivel de aceite de transmisión	X			
	Fuga aceite de caja	X			
	Fuga de liquido de frenos	X			
ESTADO LUCES	Luces Medias	X			
	Luces Altas	X			
	Luces Bajas	X			
	Dirección Izquierda Delantera	X			
	Dirección Derecha Delantera	X			
	Direccion Izquierda Trasera	X			
	Luz Freno	X			
	Luz Reverso	X			
	Luz Antiniebla Exploradoras	X			

TABLERO DE CONTROL	Luces de Tablero	X			
	Nivel de Combustible	X			
	Odómetro	X			
	Pito	X			
	Tacómetro	X			
	Velocímetro	X			
	Indicador de Aceite	X			
	Indicador de Temperatura	X			
ESTADO DE LLANTAS	Delantera Derecha	X			
	Delantera Izquierda	X			
	Trasera Derecha	X			
	Trasera Izquierda	X			
	Repuesto	X			
	Presión Aire Llanta	X			
FRENOS	Estado de los Frenos	X			
	Freno de Mano	X			
	Pastillas	X			
ESTADO SEGURIDAD PASIVA	Cinturones de Seguridad	X			
	Airbags	X			
	Cristales (Vidrios)	X			
	Apoyacabezas	X			
	Espejo Lateral Derecho	X			
	Espejo Lateral Izquierdo	X			
	Espejo Retrovisor	X			
EQUIPO DE CARRETERA	1 Gato	X			
	1 Chaleco reflectivo	X			
	2 Tacos para bloquear el vehículo	X			
	2 Señales de carretera: conos o triángulos	X			
	1 par de guantes industriales	X			
	Cruceta	X			
	Extintor	X			
	Linterna	X			
	Caja de herramientas	X			
	Botiquín de primeros auxilios	X			
DOCUMENTOS DEL VEHICULO	SOAT	X			
	Revisión Técnico mecánica	X			
	Licencia de conducción	X			
	Licencia de tránsito	X			

Vehículo apto				Firma responsable inspección
SI	X	NO		Mario Gonzalez Acevedo

VoBo. Andres M. Lopez
CC: 1018422772.

CONSORCIO ASFALTANDO π	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DIARIA DEL VEHÍCULO		
Versión: 01	Fecha: 26/05/2024	PESV	Codigo: FT-SV-03

Fecha de Inspección	14/05/2026	Hora	7.00 AM
Tipo de Vehículo Bolqueta		Placa	TTY 225 Bolqueta
Modelo	Km 381766	Marca	

Datos persona que inspecciona	
Nombres y Apellidos	Mario Gonzalez Acevedo
Cargo conductor	

Estado general		Bueno	Regular	Malo	Observaciones
ESTADO DE PRESENTACIÓN	Aseo interno	X			
	Aseo externo	X			
	Latas	X			
	Pintura	X			
ESTADO DE SEGURIDAD ACTIVA	Dirección	X			
	Suspensión delantera	X			
	Amortiguadores	X			
	Suspensión trasera	X			
	Parabrisas	X			
	Vidrio frontal	X			
ESTADO DE COMODIDAD	Aire acondicionado	X			
	Silleteria	X			
	Luz interior o de techo	X			
NIVELES Y PERDIDA DE LÍQUIDOS	Nivel de aceite motor	X			
	Nivel de liquido de frenos	X			
	Nivel de agua del radiador	X			
	Nivel de agua de la batería	X			
	Nivel de aceite de transmisión	X			
	Fuga aceite de caja	X			
	Fuga de liquido de frenos	X			
ESTADO LUCES	Luces Medias	X			
	Luces Altas	X			
	Luces Bajas	X			
	Dirección Izquierda Delantera	X			
	Dirección Derecha Delantera	X			
	Dirección Izquierda Trasera	X			
	Luz Freno	X			
	Luz Reverso	X			
	Luz Antiniebla Exploradoras	X			

TABLERO DE CONTROL	Luces de Tablero	X			
	Nivel de Combustible	X			
	Odómetro	X			
	Pito	X			
	Tacómetro	X			
	Velocímetro	X			
	Indicador de Aceite	X			
	Indicador de Temperatura	X			
ESTADO DE LLANTAS	Delantera Derecha	X			
	Delantera Izquierda	X			
	Trasera Derecha	X			
	Trasera Izquierda	X			
	Repuesto	X			
	Presión Aire Llanta	X			
FRENOS	Estado de los Frenos	X			
	Freno de Mano	X			
	Pastillas	X			
ESTADO SEGURIDAD PASIVA	Cinturones de Seguridad	X			
	Airbags	X			
	Cristales (Vidrios)	X			
	Apoyacabezas	X			
	Espejo Lateral Derecho	X			
	Espejo Lateral Izquierdo	X			
	Espejo Retrovisor	X			
EQUIPO DE CARRETERA	1 Gato	X			
	1 Chaleco reflectivo	X			
	2 Tacos para bloquear el vehículo	X			
	2 Señales de carretera: conos o triángulos	X			
	1 par de guantes industriales	X			
	Cruceta	X			
	Extintor	X			
	Linterna	X			
	Caja de herramientas	X			
	Botiquín de primeros auxilios	X			
DOCUMENTOS DEL VEHICULO	SOAT	X			
	Revisión Técnico mecánica	X			
	Licencia de conducción	X			
	Licencia de tránsito	X			

Vehículo apto				Firma responsable inspección
SI	X	NO		Mario González Rodríguez

V°B°. Andrea M. Lopez
CC. 1018422772.

CONSORCIO AGUA LIMPIO	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DIARIA DEL VEHÍCULO		
Versión: 01	Fecha: 26/05/2024	PESV	Codigo: FT-SV-03

Fecha de Inspeccion	15/05/2026	Hora	7:00 AM
Tipo de Vehiculo Bolqueta		Placa	TTY 275 Bolqueta
Modelo	Km 582017	Marca	

Datos persona que inspecciona	
Nombres y Apellidos	mario Gutierrez Acevedo
Cargo conductor	

Estado general		Bueno	Regular	Malo	Observaciones
ESTADO DE PRESENTACIÓN	Aseo interno	X			
	Aseo externo	X			
	Latas	X			
	Pintura	X			
ESTADO DE SEGURIDAD ACTIVA	Dirección	X			
	Suspensión delantera	X			
	Amortiguadores	X			
	Suspensión trasera	X			
	Parabrisas	X			
	Vidrio frontal	X			
ESTADO DE COMODIDAD	Aire acondicionado	X			
	Silleteria	X			
	Luz interior o de techo	X			
NIVELES Y PERDIDA DE LÍQUIDOS	Nivel de aceite motor	X			
	Nivel de liquido de frenos	X			
	Nivel de agua del radiador	X			
	Nivel de agua de la bateria	X			
	Nivel de aceite de transmisión	X			
	Fuga aceite de caja	X			
	Fuga de liquido de frenos	X			
ESTADO LUCES	Luces Medias	X			
	Luces Altas	X			
	Luces Bajas	X			
	Dirección Izquierda Delantera	X			
	Dirección Derecha Delantera	X			
	Dirección Izquierda Trasera	X			
	Luz Freno	X			
	Luz Reverso	X			
	Luz Antiniebla Exploradoras	X			

TABLERO DE CONTROL	Luces de Tablero	X			
	Nivel de Combustible	X			
	Odómetro	X			
	Pito	X			
	Tacómetro	X			
	Velocímetro	X			
	Indicador de Aceite	X			
	Indicador de Temperatura	X			
ESTADO DE LLANTAS	Delantera Derecha	X			
	Delantera Izquierda	X			
	Trasera Derecha	X			
	Trasera Izquierda	X			
	Repuesto	X			
	Presión Aire Llanta	X			
FRENOS	Estado de los Frenos	X			
	Freno de Mano	X			
	Pastillas	X			
ESTADO SEGURIDAD PASIVA	Cinturones de Seguridad	X			
	Airbags	X			
	Cristales (Vidrios)	X			
	Apoyacabezas	X			
	Espejo Lateral Derecho	X			
	Espejo Lateral Izquierdo	X			
	Espejo Retrovisor	X			
EQUIPO DE CARRETERA	1 Gato	X			
	1 Chaleco reflectivo	X			
	2 Tacos para bloquear el vehículo	X			
	2 Señales de carretera: conos o triángulos	X			
	1 par de guantes industriales	X			
	Cruceta	X			
	Extintor	X			
	Linterna	X			
	Caja de herramientas	X			
	Botiquín de primeros auxilios	X			
DOCUMENTOS DEL VEHICULO	SOAT	X			
	Revisión Técnico mecánica	X			
	Licencia de conducción	X			
	Licencia de tránsito	X			

Vehículo apto				Firma responsable inspección
SI	X	NO		Mario Gonzalez Acevedo

Vobo: Andres M. Lopez
CC: 1018422772

CONSORCIO ASFALTANDO π	**INSPECCION VIBROCOMPACTADOR**	CÓDIGO: FT -SST-32 VERSIÓN: 1 Vigencia a partir de: 13/08/2025

EMPRESA: Consorcio Asfaltando EQUIPO: VIBROCOMPACTADOR LLANTAS [X]

PLACAS /REFERENCIA: MCG71982 MODELO: 2011 MARCA: BOMAG

NOMBRE CONDUCTOR: Alejandro Ramos Moherha FECHA DE INSPECCION: DIA 20 MES 05 AÑO 2026

	ELEMENTO A INSPECCIONAR	ESTADO B	ESTADO A	ESTADO D	OBSERVACION	COMPROMISO
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	X				
	* De trabajo delanteras	X				
	* Direccionales delanteras parqueo/giro			X		
	* Direccionales traseras de parqueo/giro			X		
	* De stop y señal trasera	X				
	* De trabajo traseras	X				
CABINA	* Cinturón de seguridad	X				
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	X				
	Asiento en buen estado (dispositivo de giro)	X				
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-horometro-corriente-aceite motor)	X				
	Control ingreso humo (tubo de escape)	X				
	Alarma de retroceso	X				
	Escaleras y apoyos de acceso	X				
	Espejos laterales	X				
	* Espejo central convexo	X				
	Barra de seguro de los mandos	X				
	Palancas de mando en buen estado	X				
	Pedales en buen estado	X				
ESTADO MECANICO	Pito	X				
	Pito de Reversa	X				
	Estado de pasadores (brazo/balde)				N.A.	
	* Gatos estabilizadores				N.A.	
	*Mecanismo de giro (brazo excavador, Tornameza)				N.A.	
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	X				
	* Freno de servicio en buen estado	X				
	* Freno de emergencia en buen estado	X				
	Estado general (desgarrador/balde)				N.A	
	Mandos de levante del brazo				N.A	
	* Gatos hidráulicos en buen estado				N.A	
	Orugas tensionadas / Vena 1/2"				N.A	
	* Mando de estacionamiento	X				
	Mandos de levante del brazo				N.A.	
	* Cilindros en buen estado	X				
	Compartimiento del motor aseado	X				
	Manguera de agua y de alta presión				N.A.	
	Dirección	X				
LLANTAS	*Sin abultamientos, CON LABRADO EN BUEN ESTADO	X				
OTRO						

B: BUENO A:ACEPTABLE D: DEFICIENTE

*** PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR**

Fuera de servicio: si **no** [X] [ ]

Nombre del Inspector: Nicolas Flores

HOROMETRO: **INICIO** 01 2027

FINAL

VoBo: Andrea M. Lopez
CC: 1018422772

	INSPECCION VIBROCOMPACTADOR	CÓDIGO: FT -SST-32
CONSORCIO ASFALTANDO π		VERSIÓN: 1
		Vigencia a partir de: 13/08/2025

EMPRESA: Consorcio Asfaltando EQUIPO: VIBROCOMPACTADOR LLANTAS [X]

PLACAS /REFERENCIA: MC6719 82 MODELO: 2011 MARCA: BOMAG

NOMBRE CONDUCTOR: Alejandro Ramos Machacho FECHA DE INSPECCION: DIA 23 MES 05 AÑO 2026

	ELEMENTO A INSPECCIONAR	ESTADO B	ESTADO A	ESTADO D	OBSERVACION	COMPROMISO
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	X				
	* De trabajo delanteras	X				
	* Direccionales delanteras parqueo/giro			X		
	* Direccionales traseras de parqueo/giro			X		
	* De stop y señal trasera	X				
	* De trabajo traseras	X				
CABINA	* Cinturón de seguridad	X				
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	X				
	Asiento en buen estado (dispositivo de giro)	X				
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-horometro-corriente-aceite motor)	X				
	Control ingreso humo (tubo de escape)	X				
	Alarma de retroceso	X				
	Escaleras y apoyos de acceso	X				
	Espejos laterales	X				
	* Espejo central convexo	X				
	Barra de seguro de los mandos	X				
	Palancas de mando en buen estado	X				
	Pedales en buen estado	X				
ESTADO MECANICO	Pito	X				
	Pito de Reversa	X				
	Estado de pasadores (brazo/balde)				N.A.	
	* Gatos estabilizadores				N.A.	
	*Mecanismo de giro (brazo excavador, Tornameza)				N.A.	
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	X				
	* Freno de servicio en buen estado	X				
	* Freno de emergencia en buen estado	X				
	Estado general (desgarrador/balde)				N.A.	
	Mandos de levante del brazo				N.A.	
	* Gatos hidráulicos en buen estado				N.A.	
	Orugas tensionadas / Vena 1/2"				N.A.	
	* Mando de estacionamiento	X				
	Mandos de levante del brazo				N.A.	
	* Cilindros en buen estado	X				
	Compartimiento del motor aseado	X				
	Manguera de agua y de alta presión				N.A.	
	Dirección	X				
LLANTAS	*Sin abultamientos, CON LABRADO EN BUEN ESTADO	X				
OTRO						

B: BUENO A:ACEPTABLE D: DEFICIENTE

*** PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR**

HOROMETRO: INICIO 017088

Fuera de servicio: si **no** [X] [ ] FINAL

Nombre del Inspector: Nicolas Ramos S.

VoBo: Andrea M. Lopez
CC: 1018472772.

	INSPECCION VIBROCOMPACTADOR	CÓDIGO: FT -SST-32
CONSORCIO ASFALTANDO π		VERSIÓN: 1
		Vigencia a partir de: 13/08/2025

EMPRESA: Consorcio Asfaltando EQUIPO: VIBROCOMPACTADOR LLANTAS [X]

PLACAS /REFERENCIA: MCG71982 MODELO: 2011 MARCA: BOMAG

NOMBRE CONDUCTOR: Alejandro Ramos Mosquera FECHA DE INSPECCION: DIA 25 MES 05 AÑO 2026

ELEMENTO A INSPECCIONAR		ESTADO B	ESTADO A	ESTADO D	OBSERVACION	COMPROMISO
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	X				
	* De trabajo delanteras	X				
	* Direccionales delanteras parqueo/giro			X		
	* Direccionales traseras de parqueo/giro			X		
	* De stop y señal trasera	X				
	* De trabajo traseras	X				
CABINA	* Cinturón de seguridad	X				
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	X				
	Asiento en buen estado (dispositivo de giro)	X				
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-horometro-corriente-aceite motor)	X				
	Control ingreso humo (tubo de escape)	X				
	Alarma de retroceso	X				
	Escaleras y apoyos de acceso	X				
	Espejos laterales	X				
	* Espejo central convexo	X				
	Barra de seguro de los mandos	X				
	Palancas de mando en buen estado	X				
	Pedales en buen estado	X				
ESTADO MECANICO	Pito	X				
	Pito de Reversa	X				
	Estado de pasadores (brazo/balde)				N.A.	
	* Gatos estabilizadores				N.A.	
	*Mecanismo de giro (brazo excavador, Tornameza)				N.A	
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	X				
	* Freno de servicio en buen estado	X				
	* Freno de emergencia en buen estado	X				
	Estado general (desgarrador/balde)				N.A	
	Mandos de levante del brazo				N.A	
	* Gatos hidráulicos en buen estado				N.A	
	Orugas tensionadas / Vena 1/2"				N.A	
	* Mando de estacionamiento	X				
	Mandos de levante del brazo				N.A	
	* Cilindros en buen estado	X				
	Compartimiento del motor aseado	X				
	Manguera de agua y de alta presión				N.A.	
	Dirección	X				
LLANTAS	*Sin abultamientos, CON LABRADO EN BUEN ESTADO	X				
OTRO						

B: BUENO A:ACEPTABLE D: DEFICIENTE

*** PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR**

Fuera de servicio: si **no** [X] [ ]

Nombre del Inspector: Nicolas Arcos.

HOROMETRO: **INICIO** 012130

FINAL

VoBo: Andrea M. Lopez
Cc: 1018422772.

CONSORCIO IMPRIMACION π	**INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DIARIA DEL VEHÍCULO**		
Versión: 01	**Fecha: 26/05/2024**	**PESV**	**Codigo: FT-SV-03**

Fecha de Inspección	15-05-2026		**Hora**	7 AM
Tipo de Vehículo	Camion sistema		**Placa**	SXV 251
Modelo	**Km**	5757.6	**Marca**	Freightliner

Datos persona que inspecciona	
Nombres y Apellidos	Jhormen David Camargo mendoza
Cargo	Conductor

Estado general		**Bueno**	**Regular**	**Malo**	**Observaciones**
ESTADO DE PRESENTACIÓN	Aseo interno			X	
	Aseo externo		X		
	Latas	X			
	Pintura		X		
ESTADO DE SEGURIDAD ACTIVA	Dirección	X			
	Suspensión delantera	X			
	Amortiguadores	X			
	Suspensión trasera	X			
	Parabrisas	X			
	Vidrio frontal	X			
ESTADO DE COMODIDAD	Aire acondicionado			X	
	Silletería	X			
	Luz interior o de techo	X			
NIVELES Y PERDIDA DE LÍQUIDOS	Nivel de aceite motor	X			
	Nivel de liquido de frenos	X			
	Nivel de agua del radiador	X			
	Nivel de agua de la batería	X			
	Nivel de aceite de transmisión	X			
	Fuga aceite de caja	X			
	Fuga de liquido de frenos	X			
ESTADO LUCES	Luces Medias	X			
	Luces Altas	X			
	Luces Bajas	X			
	Dirección Izquierda Delantera	X			
	Dirección Derecha Delantera	X			
	Dirección Izquierda Trasera	X			
	Luz Freno	X			
	Luz Reverso	X			
	Luz Antiniebla Exploradoras	X			

TABLERO DE CONTROL	Luces de Tablero	X			
	Nivel de Combustible	X			
	Odómetro	X			
	Pito	X			
	Tacómetro	X			
	Velocímetro	X			
	Indicador de Aceite	X			
	Indicador de Temperatura	X			
ESTADO DE LLANTAS	Delantera Derecha	X			
	Delantera Izquierda	X			
	Trasera Derecha	X			
	Trasera Izquierda	X			
	Repuesto	X			
	Presión Aire Llanta	X			
FRENOS	Estado de los Frenos	X			
	Freno de Mano	X			
	Pastillas	X			
ESTADO SEGURIDAD PASIVA	Cinturones de Seguridad	X			
	Airbags	X			
	Cristales (Vidrios)	X			
	Apoyacabezas	X			
	Espejo Lateral Derecho	X			
	Espejo Lateral Izquierdo	X			
	Espejo Retrovisor	X			
EQUIPO DE CARRETERA	1 Gato			X	
	1 Chaleco reflectivo		X		
	2 Tacos para bloquear el vehículo		X		
	2 Señales de carretera: conos o triángulos		X		
	1 par de guantes industriales	/		X	
	Cruceta			X	
	Extintor	X			
	Linterna			X	
	Caja de herramientas		X		
	Botiquín de primeros auxilios	X			
DOCUMENTOS DEL VEHICULO	SOAT	X			
	Revisión Técnico mecánica	X			
	Licencia de conducción	X			
	Licencia de tránsito	X			

Vehículo apto				Firma responsable inspección
SI	X	NO		Jhermen Gmergyo mendoza

Vobo: Andrea M. Lopez
CC: 1018422772.