

SOAT

PÓLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

FECHA DE EXPEDICIÓN	VIGENCIA	HASTA
AÑO MES DÍA	DESDE LAS 00 HORAS DEL	AÑO MES DÍA
2025-06-11	2025-06-12	2026-06-11



PREVISORA
SEGUROS

No. DE PÓLIZA.	PLACA No.	CLASE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/VATIOS	MODELO
0408004791530000	SXV251	CARGA O MIXTO	PUBLICO	6370	2012
PASAJEROS	MARCA	FREIGHTLINER		CARROCERÍA	
2	LÍNEA VEHICULO	M2 106		CISTERNA O TANQUE	
No. MOTOR	No. CHASIS ó No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.		
90698000894051	3ALHCYCS1CDBH7385	3ALHCYCS1CDBH7385	20.00		
APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR		TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
TRANSPORTE CONSTRUCCIONES MARTINEZ,			NI	9014375307	BOGOTA D.C
CÓDIGO DE ASEGURADORA	CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN	
AT1324	4	13840	0	CALI	
TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT	AMPAROS POR VICTIMA	HASTA
330	\$ 1061500	\$ 551900	\$ 2400	A. GASTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13 ¹
TOTAL A PAGAR				B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VÍCTIMAS	701,68 ²
\$ 1615800				C. INCAPACIDAD PERMANENTE	8,77
				D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	HASTA
					180
					750
					UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
					SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES

FIRMA AUTORIZADA

1 Para las siguientes tarifas: 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920.

Decreto 2644 de 2022.

2 Para las demás tarifas no citadas en (1).

RECUERDE QUE:

•Es obligatorio portar la póliza de SOAT sin importar el medio de entrega escogido ante La Previsora S.A.

•La autoridad de tránsito podrá requerir la póliza en cualquier momento, usted podrá presentarla en los siguientes medios: impresión física en papel de seguridad; impresión física en papel común tamaño carta con código QR; en formato PDF con código QR, el cual se puede descargar del correo electrónico y/o el mensaje de texto con el link de consulta, enviado por La Previsora S.A.

•En caso de tener inquietudes sobre el proceso, marque desde su teléfono móvil al #345, para recibir la asesoría necesaria.

Se debe imprimir la póliza, que se envía a su correo electrónico como respaldo a la información guardada en su teléfono móvil, esto con el fin de evitar inconvenientes con la autoridad de tránsito.

Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

- Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
- Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.
- Esté atento al momento en que deba renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el cobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
- Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:

- Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
- Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
- Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.
- Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

Clausula de Coexistencia de Pólizas:

En concordancia con lo dispuesto en la Circular Externa 021 de 2017, emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia, LA PREVISORA S.A. podrá de manera unilateral y exclusivamente a favor del consumidor, modificar la vigencia de la póliza, cuando al momento de registrar la misma en el RUNT, se corrobore que existe una póliza vigente. En estos casos, LA PREVISORA S.A., modificará la vigencia en su fecha de inicio, teniendo como referente la fecha de vencimiento de la póliza que se encuentra vigente. Dicha modificación deberá ser informada por LA PREVISORA S.A. al tomador del seguro.

Habéis Datos:

Declaro que de forma previa, al momento de la emisión de esta póliza, he autorizado a LA PREVISORA S.A. Compañía de seguros, para que consulte, almacene, administre, transfiera la información personal suministrada durante el proceso de emisión de esta póliza, directamente o por medio de terceros o aliados comerciales, para registrarme en sus bases de datos, informarme por medios escritos, correo electrónico, llamadas telefónicas, envío de mensajes de texto y/o utilizando aplicaciones de mensajería instantánea, todo lo relacionado con la emisión, modificación, o anulación de la(s) póliza(s) que he adquirido, todo lo relacionado con este contrato, para estudios estadísticos internos de la compañía de seguros, gestionar campañas de mercadeo y/o comerciales relacionados con la(s) póliza(s) que adquiero, así como de otros ramos de seguros que maneje LA PREVISORA S.A. envíame información derivada de todas las funciones que directa o indirectamente se les haya otorgado a las aseguradoras o se les otorguen en el futuro, así como novedades, referencias y manejo de la póliza y demás servicios que surjan del presente contrato, el cual conozco y declaro aceptar en todas sus partes.

Declaro que se me ha informado que, como Titular de información tengo derecho a conocer, actualizar y rectificar mis datos personales, solicitar prueba de autorización que he otorgado para su tratamiento, ser informado sobre el uso que se ha dado a los mismos, presentar quejas ante la SIC por infracción a la ley, revocar la autorización y/o solicitar la supresión de sus datos en los casos en que sea procedente y acceder en forma gratuita a los mismos una vez al mes, que podré ejercerlos en la calle 57 # 9-07 en la ciudad de Bogotá, por medio del teléfono 3487555, y que para más información sobre el tratamiento de mis datos es posible acceder a la Política de Tratamiento de información en la página de Internet www.previsora.gov.co



REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE



CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES
No. 185636146

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA DE LOS LLANOS YOPAL

NIT: 900273441

No. de Certificado de
Acreditación: 18-OIN-038-002

Fecha de expedición: 2025/11/29

Fecha de vencimiento: 2026/11/29

DATOS VEHÍCULO

PLACA: SXV251

CLASE: CAMION

MARCA: FREIGHTLINER

MODELO: 2012

SERVICIO: Público

COMBUSTIBLE: DIESEL

CILINDRAJE: 6370

NRO. MOTOR: 90698000894051

NRO. CHASIS: 3ALHCYCS1CDBH7385

VIN: 3ALHCYCS1CDBH7385

LÍNEA: M2 106

COLOR: ROJO

NOMBRE PROPIETARIO: TRANSPORTE CONSTRUCCIONES MARTINEZ S.A.S. ZOMAC

FIRMA DEL RESPONSABLE

JOSE GREGORIO JIMENEZ PEREZ



Libertad y Orden

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

**CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES**

No. 185636146

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO**Entidad que expide el certificado:** CDA DE LOS LLANOS YOPAL**NIT:** 900273441**No. de Certificado de
Acreditación:** 18-OIN-038-002**Fecha de expedición:** 2025/11/29**Fecha de vencimiento:** 2026/11/29**DATOS VEHÍCULO****PLACA:** SXV251**CLASE:** CAMION**MARCA:** FREIGHTLINER**MODELO:** 2012**SERVICIO:** Público**COMBUSTIBLE:** DIESEL**CILINDRAJE:** 6370**NRO. MOTOR:** 90698000894051**NRO. CHASIS:** 3ALHCYCS1CDBH7385**VIN:** 3ALHCYCS1CDBH7385**LÍNEA:** M2 106**COLOR:** ROJO**NOMBRE PROPIETARIO:** TRANSPORTE CONSTRUCCIONES MARTINEZ S.A.S. ZOMAC**FIRMA DEL RESPONSABLE**JOSE GREGORIO JIMENEZ PEREZ

SOAT

PÓLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

FECHA DE EXPEDICIÓN

AÑO | MES | DÍA

2025-06-11

VIGENCIA

DESDE AÑO | MES | DÍA

2025-06-12

HASTA

LAS 23:59 AÑO | MES | DÍA

HORAS DEL 2026-06-11

PREVISORA
SEGUROS

No. DE PÓLIZA.	PLACA No.	CLASE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/VATIOS	MODELO
0408004791530000	SXV251	CARGA O MIXTO	PUBLICO	6370	2012
PASAJEROS	MARCA	FREIGHTLINER		CARROCERÍA	
2	LÍNEA VEHICULO	M2 106		CISTERNA O TANQUE	
No. MOTOR	No. CHASIS ó No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.		
90698000894051	3ALHCYCS1CDBH7385	3ALHCYCS1CDBH7385	20.00		
APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR		TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
TRANSPORTE CONSTRUCCIONES MARTINEZ,			NI	9014375307	BOGOTA D.C
CÓDIGO DE ASEGURADORA	CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN	
AT1324	4	13840	0	CALI	
TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT	AMPAROS POR VICTIMA	
330	\$ 1061500	\$ 551900	\$ 2400	A. GASTOS MÉDICOS QUIRURGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	
TOTAL A PAGAR				HASTA 263,13 ¹	
\$ 1615800				701,68 ²	
				8,77	
				HASTA 180	
				750	
FIRMA AUTORIZADA				UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)	
				SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES	

1Para las siguientes tarifas: 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920.

Decreto 2644 de 2022.

2Para las demás tarifas no citadas en (1).

RECUERDE QUE:

- Es obligatorio portar la póliza de SOAT sin importar el medio de entrega escogido ante La Previsora S.A.
- La autoridad de tránsito podrá requerir la póliza en cualquier momento, usted podrá presentarla en los siguientes medios: impresión física en papel de seguridad; impresión física en papel común tamaño carta con código QR; en formato PDF con código QR, el cual se puede descargar del correo electrónico y/o el mensaje de texto con el link de consulta, enviado por La Previsora S.A.
- En caso de tener inquietudes sobre el proceso, marque desde su teléfono móvil al #345, para recibir la asesoría necesaria.

Se debe imprimir la póliza, que se envía a su correo electrónico como respaldo a la información guardada en su teléfono móvil, esto con el fin de evitar inconvenientes con la autoridad de tránsito.

Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

- Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
- Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.
- Esté atento al momento en que deba renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el cobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
- Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:

- Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
- Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
- Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.
- Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

Clausula de Coexistencia de Pólizas:

En concordancia con lo dispuesto en la Circular Externa 021 de 2017, emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia, LA PREVISORA S.A. podrá de manera unilateral y exclusivamente a favor del consumidor, modificar la vigencia de la póliza, cuando al momento de registrar la misma en el RUNT, se corrobore que existe una póliza vigente. En estos casos, LA PREVISORA S.A., modificará la vigencia en su fecha de inicio, teniendo como referente la fecha de vencimiento de la póliza que se encuentra vigente. Dicha modificación deberá ser informada por LA PREVISORA S.A. al tomador del seguro.

Habeas Data:

Declaro que de forma previa, al momento de la emisión de esta póliza, he autorizado a LA PREVISORA S.A. Compañía de seguros, para que consulte, almacene, administre, transfiera la información personal suministrada durante el proceso de emisión de esta póliza, directamente o por medio de terceros o aliados comerciales, para registrarme en sus bases de datos, informarme por medios escritos, correo electrónico, llamadas telefónicas, envío de mensajes de texto y/o utilizando aplicaciones de mensajería instantánea, todo lo relacionado con la emisión, modificación, o anulación de la(s) póliza(s) que he adquirido, todo lo relacionado con este contrato, para estudios estadísticos internos de la compañía de seguros, gestionar campañas de mercadeo y/o comerciales relacionados con la(s) póliza(s) que adquiero, así como de otros ramos de seguros que maneje LA PREVISORA S.A. enviarme información derivada de todas las funciones que directa o indirectamente se les haya otorgado a las aseguradoras o se les otorguen en el futuro, así como novedades, referencias y manejo de la póliza y demás servicios que surjan del presente contrato, el cual conozco y declaro aceptar en todas sus partes.

Declaro que se me ha informado que, como Titular de información tengo derecho a conocer, actualizar y rectificar mis datos personales, solicitar prueba de autorización que he otorgado para su tratamiento, ser informado sobre el uso que se ha dado a los mismos, presentar quejas ante la SIC por infracción a la ley, revocar la autorización y/o solicitar la supresión de sus datos en los casos en que sea procedente y acceder en forma gratuita a los mismos una vez al mes, que podré ejercerlos en la calle 57 # 9-07 en la ciudad de Bogotá, por medio del teléfono 3487555, y que para más información sobre el tratamiento de mis datos es posible acceder a la Política de Tratamiento de información en la página de internet www.previsora.gov.co

 Ingeniería y Transporte JM S.A.S Zomac	DOCUMENTO: HOJA DE VIDA DE EQUIPOS		CÓDIGO: AD-F-03
	FECHA: 12-dic-23	VERSIÓN: 1	PAGINA:

1. DATOS GENERALES

Equipo	SXV 251	Marca	Freightliner	Referencia	M2 106
Combustible	Color	Modelo	Capacidad kg	Potencia HP	Cilindraje
Diesel	Rojo	2012	20000	0	6370

Otras Características		
# Motor	90698000894051	
# Serie	3ALHCYCS1CDBH7385	
# Chasis	3ALHCYCS1CDBH7385	
# Vin	3ALHCYCS1CDBH7385	
# Delaracion Importacion	482011000266084	
Observaciones generales		
Un camion liviano con una gran capacidad de carga, que permite el rendimiento, resistencia y productividad durante las largas jornadas de operación		

ID	Documentos	Número	Vigencia	ID	Documentos	Número	Vigencia
1	Soat	3250579600	06-jun.-25	6			
2	Tecnomecanica	173786062	13-jun.-25	7			
3	Poliza todo riesgo	2000345779	22-nov.-24	8			
4				9			
5				10			

2. HISTORIAL ACTA DE ENTREGA INICIO Y FINAL

ITEM	FECHA DE INICIO	No ACTA INICIO	No ACTA FINAL	FECHA FINAL	CEDULA	NOMBRE Y APELLIDO
1	5/01/24	0001	0002	13/01/24	1.005.065.838	JAVIER ALEXIS GONZALES
2	18/01/24	0003	0004	22/012024	1.115.728.439	HENRY JOSE PARADA
3	22/01/24	0005	0006	25/01/24	1.007.308.859	Duvan Antonio Valencia
4	27/01/24	0007	0008	20/05/24	1090377545	EDWIN HUMBERTO AGUILLON
5	20/05/24	0009	0010		1.094.371.070	ALDEMAR GONZALEZ PARADA
6		0011	0012			
7		0013	0014			
8		0015	0016			
9		0017	0018			
10		0019	0020			
11		0021	0022			
12		0023	0024			
13		0025	0026			
14		0027	0028			
15		0029	0030			

3. PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

ID	Descripción	Frecuencia de Realización	Observaciones
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			

ANEXO 5

PRE OPERACIONALES



INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DIARIA DEL VEHÍCULO

Versión: 01

Fecha: ABRIL/2026

PESV

Codigo: FT-SV-03

Fecha de Inspección	1 / 04 / 26	Hora	7:00am
Tipo de Vehículo	Volqueta	Placa	SWU - 441
Modelo	Km 11024044	Marca	Faulander

Datos persona que inspecciona

Nombres y Apellidos	Jhorman Camargo Mendoza
Cargo	Conductor

Estado general		Bueno	Regular	Malo	Observaciones
ESTADO DE PRESENTACIÓN	Aseo interno	X			
	Aseo externo	X			
	Latas	X			
	Pintura	X			
ESTADO DE SEGURIDAD ACTIVA	Dirección	X			
	Suspensión delantera	X			
	Amortiguadores	X			
	Suspensión trasera	X			
	Parabrisas	X			
	Vidrio frontal	X			
ESTADO DE COMODIDAD	Aire acondicionado	X			
	Silletería	X			
	Luz interior o de techo	X			
NIVELES Y PERDIDA DE LÍQUIDOS	Nivel de aceite motor	X			
	Nivel de liquido de frenos	X			
	Nivel de agua del radiador	X			
	Nivel de agua de la batería	X			
	Nivel de aceite de transmisión	X			
	Fuga aceite de caja	X			
	Fuga de liquido de frenos	X			
ESTADO LUCES	Luces Medias	X			
	Luces Altas	X			
	Luces Bajas	X			
	Dirección Izquierda Delantera	X			
	Dirección Derecha Delantera	X			
	Dirección Izquierda Trasera	X			
	Luz Freno	X			
	Luz Reverso	X			
	Luz Antiniebla Exploradoras	X			

TABLERO DE CONTROL	Luces de Tablero	X			
	Nivel de Combustible	X			
	Odómetro	X			
	Pito	X			
	Tacómetro	X			
	Velocímetro	X			
	Indicador de Aceite	X			
	Indicador de Temperatura	X			
ESTADO DE LLANTAS	Delantera Derecha	X			
	Delantera Izquierda	X			
	Trasera Derecha	X			
	Trasera Izquierda	X			
	Repuesto	X			
	Presión Aire Llanta	X			
		X			
FRENOS	Estado de los Frenos	X			
	Freno de Mano	X			
	Pastillas	X			
ESTADO SEGURIDAD PASIVA	Cinturones de Seguridad	X			
	Airbags	X			
	Cristales (Vidrios)	X			
	Apoyacabezas	X			
	Espejo Lateral Derecho	X			
	Espejo Lateral Izquierdo	X			
	Espejo Retrovisor	X			
EQUIPO DE CARRETERA	1 Gato	X			
	1 Chaleco reflectivo	X			
	2 Tacos para bloquear el vehículo	X			
	2 Señales de carretera: conos o triángulos	X			
	1 par de guantes industriales	X			
	Cruceta	X			
	Extintor	X			
	Linterna	X			
	Caja de herramientas	X			
	Botiquín de primeros auxilios	X			
		X			
DOCUMENTOS DEL VEHICULO	SOAT	X			
	Revisión Técnico mecánica	X			
	Licencia de conducción	X			
	Licencia de tránsito	X			
		Vehículo apto		Firma responsable Inspección	
SI	X	NO		Jholman C.	



INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DIARIA DEL VEHÍCULO

Versión: 01

Fecha: ABRIL/2026

PESV

Codigo: FT-SV-03

Fecha de Inspección	2 / 04 / 26	Hora	7:00 am
Tipo de Vehículo	Volquete	Placa	SWV-441
Modelo	Km 11824844	Marca	Faulander

Datos persona que inspecciona

Nombres y Apellidos	Jhorman Camargo Mendoza
Cargo	Conductor

Estado general		Bueno	Regular	Malo	Observaciones
ESTADO DE PRESENTACIÓN	Aseo interno	X			
	Aseo externo	X			
	Latas	X			
	Pintura	X			
ESTADO DE SEGURIDAD ACTIVA	Dirección	X			
	Suspensión delantera	X			
	Amortiguadores	X			
	Suspensión trasera	X			
	Parabrisas	X			
	Vidrio frontal	X			
ESTADO DE COMODIDAD	Aire acondicionado	X			
	Silletería	X			
	Luz interior o de techo	X			
NIVELES Y PERDIDA DE LÍQUIDOS	Nivel de aceite motor	X			
	Nivel de liquido de frenos	X			
	Nivel de agua del radiador	X			
	Nivel de agua de la batería	X			
	Nivel de aceite de transmisión	X			
	Fuga aceite de caja	X			
	Fuga de liquido de frenos	X			
ESTADO LUCES	Luces Medias	X			
	Luces Altas	X			
	Luces Bajas	X			
	Dirección Izquierda Delantera	X			
	Dirección Derecha Delantera	X			
	Dirección Izquierda Trasera	X			
	Luz Freno	X			
	Luz Reverso	X			
	Luz Antiniebla Exploradoras	X			

TABLERO DE CONTROL	Luces de Tablero	X			
	Nivel de Combustible	X			
	Odómetro	X			
	Pito	X			
	Tacómetro	X			
	Velocímetro	X			
	Indicador de Aceite	X			
	Indicador de Temperatura	X			
ESTADO DE LLANTAS	Delantera Derecha	X			
	Delantera Izquierda	X			
	Trasera Derecha	X			
	Trasera Izquierda	X			
	Repuesto	X			
	Presión Aire Llanta	X			
FRENOS	Estado de los Frenos	X			
	Freno de Mano	X			
	Pastillas	X			
ESTADO SEGURIDAD PASIVA	Cinturones de Seguridad	X			
	Airbags	X			
	Cristales (Vidrios)	X			
	Apoyacabezas	X			
	Espejo Lateral Derecho	X			
	Espejo Lateral Izquierdo	X			
	Espejo Retrovisor	X			
EQUIPO DE CARRETERA	1 Gato	X			
	1 Chaleco reflectivo	X			
	2 Tacos para bloquear el vehículo	X			
	2 Señales de carretera: conos o triángulos	X			
	1 par de guantes industriales	X			
	Cruceta	X			
	Extintor	X			
	Linterna	X			
	Caja de herramientas	X			
	Botiquín de primeros auxilios	X			
		X			
DOCUMENTOS DEL VEHICULO	SOAT	X			
	Revisión Técnico mecánica	X			
	Licencia de conducción	X			
	Licencia de tránsito	X			
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> Vehículo apto <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">SI</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px; margin: 0 5px;">X</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">NO</div> </div> </div> <div> Firma responsable Inspección <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 150px;"> Jhorman C. </div> </div> </div>					

		INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DIARIA DEL VEHÍCULO	
Versión: 01	Fecha: ABRIL/2026	PESV	Código: FT-SV-03

Fecha de Inspección	31/04/26	Hora	7:00am
Tipo de Vehículo	Volqueta	Placa	SWV-441
Modelo	Km 11824844	Marca	Faulander

Datos persona que inspecciona	
Nombres y Apellidos	Jhorman Camargo Mendoza
Cargo	Conductor

Estado general		Bueno	Regular	Malo	Observaciones
ESTADO DE PRESENTACIÓN	Aseo interno	X			
	Aseo externo	X			
	Latas	X			
	Pintura	X			
ESTADO DE SEGURIDAD ACTIVA	Dirección	X			
	Suspensión delantera	X			
	Amortiguadores	X			
	Suspensión trasera	X			
	Parabrisas	X			
	Vidrio frontal	X			
ESTADO DE COMODIDAD	Aire acondicionado	X			
	Silletería	X			
	Luz interior o de techo	X			
NIVELES Y PERDIDA DE LÍQUIDOS	Nivel de aceite motor	X			
	Nivel de líquido de frenos	X			
	Nivel de agua del radiador	X			
	Nivel de agua de la batería	X			
	Nivel de aceite de transmisión	X			
	Fuga aceite de caja	X			
	Fuga de líquido de frenos	X			
ESTADO LUCES	Luces Medias	X			
	Luces Altas	X			
	Luces Bajas	X			
	Dirección Izquierda Delantera	X			
	Dirección Derecha Delantera	X			
	Dirección Izquierda Trasera	X			
	Luz Freno	X			
	Luz Reverso	X			
	Luz Antiniebla Exploradoras	X			

TABLERO DE CONTROL	Luces de Tablero	X			
	Nivel de Combustible	X			
	Odómetro	X			
	Pito	X			
	Tacómetro	X			
	Velocímetro	X			
	Indicador de Aceite	X			
	Indicador de Temperatura	X			
ESTADO DE LLANTAS	Delantera Derecha	X			
	Delantera Izquierda	X			
	Trasera Derecha	X			
	Trasera Izquierda	X			
	Repuesto	X			
	Presión Aire Llanta	X			
FRENOS	Estado de los Frenos	X			
	Freno de Mano	X			
	Pastillas	X			
ESTADO SEGURIDAD PASIVA	Cinturones de Seguridad	X			
	Airbags	X			
	Cristales (Vidrios)	X			
	Apoyacabezas	X			
	Espejo Lateral Derecho	X			
	Espejo Lateral Izquierdo	X			
	Espejo Retrovisor	X			
EQUIPO DE CARRETERA	1 Gato	X			
	1 Chaleco reflectivo	X			
	2 Tacos para bloquear el vehículo	X			
	2 Señales de carretera: conos o triángulos	X			
	1 par de guantes industriales	X			
	Cruceta	X			
	Extintor	X			
	Linterna	X			
	Caja de herramientas	X			
	Botiquín de primeros auxilios	X			
		X			
DOCUMENTOS DEL VEHICULO	SOAT	X			
	Revisión Técnico mecánica	X			
	Licencia de conducción	X			
	Licencia de tránsito	X			
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> Vehículo apto <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">SI</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px; margin: 0 5px;">X</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">NO</div> </div> </div> <div> Firma responsable inspección Jhor man C. </div> </div>					



INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DIARIA DEL VEHÍCULO

Versión: 01

Fecha: ABRIL/2026

PESV

Código: FT-SV-03

Fecha de Inspección	4 / 04 / 26	Hora	7:00 am
Tipo de Vehículo	Volqueta	Placa	SWU - 442
Modelo	Km 11824844	Marca	Faulander

Datos persona que inspecciona

Nombres y Apellidos	Jhorman Camargo Mendoza
Cargo	Conductor

Estado general		Bueno	Regular	Malo	Observaciones
ESTADO DE PRESENTACIÓN	Aseo interno	X			
	Aseo externo	X			
	Latas	X			
	Pintura	X			
ESTADO DE SEGURIDAD ACTIVA	Dirección	X			
	Suspensión delantera	X			
	Amortiguadores	X			
	Suspensión trasera	X			
	Parabrisas	X			
	Vidrio frontal	X			
ESTADO DE COMODIDAD	Aire acondicionado	X			
	Silletería	X			
	Luz interior o de techo	X			
NIVELES Y PERDIDA DE LÍQUIDOS	Nivel de aceite motor	X			
	Nivel de liquido de frenos	X			
	Nivel de agua del radiador	X			
	Nivel de agua de la batería	X			
	Nivel de aceite de transmisión	X			
	Fuga aceite de caja	X			
	Fuga de liquido de frenos	X			
ESTADO LUCES	Luces Medias	X			
	Luces Altas	X			
	Luces Bajas	X			
	Dirección Izquierda Delantera	X			
	Dirección Derecha Delantera	X			
	Dirección Izquierda Trasera	X			
	Luz Freno	X			
	Luz Reverso	X			
	Luz Antiniebla Exploradoras	X			

TABLERO DE CONTROL	Luces de Tablero	X			
	Nivel de Combustible	X			
	Odómetro	X			
	Pito	X			
	Tacómetro	X			
	Velocímetro	X			
	Indicador de Aceite	X			
	Indicador de Temperatura	X			
ESTADO DE LLANTAS	Delantera Derecha	X			
	Delantera Izquierda	X			
	Trasera Derecha	X			
	Trasera Izquierda	X			
	Repuesto	X			
	Presión Aire Llanta	X			
FRENOS	Estado de los Frenos	X			
	Freno de Mano	X			
	Pastillas	X			
ESTADO SEGURIDAD PASIVA	Cinturones de Seguridad	X			
	Airbags	X			
	Cristales (Vidrios)	X			
	Apoyacabezas	X			
	Espejo Lateral Derecho	X			
	Espejo Lateral Izquierdo	X			
	Espejo Retrovisor	X			
EQUIPO DE CARRETERA	1 Gato	X			
	1 Chaleco reflectivo	X			
	2 Tacos para bloquear el vehículo	X			
	2 Señales de carretera: conos o triángulos	X			
	1 par de guantes industriales	X			
	Cruceta	X			
	Extintor	X			
	Linterna	X			
	Caja de herramientas	X			
	Botiquín de primeros auxilios	X			
DOCUMENTOS DEL VEHICULO	SOAT	X			
	Revisión Técnico mecánica	X			
	Licencia de conducción	X			
	Licencia de tránsito	X			
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> Vehículo apto <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">SI</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px; margin: 0 5px;">X</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">NO</div> </div> </div> <div> Firma responsable Inspección <div style="font-family: cursive; font-size: 1.2em; margin-top: 5px;">Jhorman O.</div> </div> </div>					

		INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DIARIA DEL VEHÍCULO	
Versión: 01	Fecha: ABRIL/2026	PESV	Código: FT-SV-03

Fecha de Inspección	6/04/26	Hora	7:00am
Tipo de Vehículo	Volquete	Placa	SWV-441
Modelo	Km	1182484	Marca
			Faulander

Datos persona que inspecciona	
Nombres y Apellidos	Jhorman Camargo Mendoza
Cargo	Conductor

	Estado general	Bueno	Regular	Malo	Observaciones
ESTADO DE PRESENTACIÓN	Aseo interno	X			
	Aseo externo	X			
	Latas	X			
	Pintura	X			
ESTADO DE SEGURIDAD ACTIVA	Dirección	X			
	Suspensión delantera	X			
	Amortiguadores	X			
	Suspensión trasera	X			
	Parabrisas	X			
	Vidrio frontal	X			
ESTADO DE COMODIDAD	Aire acondicionado	X			
	Silletería	X			
	Luz interior o de techo	X			
NIVELES Y PERDIDA DE LÍQUIDOS	Nivel de aceite motor	X			
	Nivel de liquido de frenos	X			
	Nivel de agua del radiador	X			
	Nivel de agua de la batería	X			
	Nivel de aceite de transmisión	X			
	Fuga aceite de caja	X			
	Fuga de liquido de frenos	X			
ESTADO LUCES	Luces Medias	X			
	Luces Altas	X			
	Luces Bajas	X			
	Dirección Izquierda Delantera	X			
	Dirección Derecha Delantera	X			
	Dirección Izquierda Trasera	X			
	Luz Freno	X			
	Luz Reverso	X			
	Luz Antiniebla Exploradoras	X			

TABLERO DE CONTROL	Luces de Tablero	X					
	Nivel de Combustible	X					
	Odómetro	X					
	Pito	X					
	Tacómetro	X					
	Velocímetro	X					
	Indicador de Aceite	X					
	Indicador de Temperatura	X					
ESTADO DE LLANTAS	Delantera Derecha	X					
	Delantera Izquierda	X					
	Trasera Derecha	X					
	Trasera Izquierda	X					
	Repuesto	X					
	Presión Aire Llanta	X					
FRENOS	Estado de los Frenos	X					
	Freno de Mano	X					
	Pastillas	X					
ESTADO SEGURIDAD PASIVA	Cinturones de Seguridad	X					
	Airbags	X					
	Cristales (Vidrios)	X					
	Apoyacabezas	X					
	Espejo Lateral Derecho	X					
	Espejo Lateral Izquierdo	X					
	Espejo Retrovisor	X					
EQUIPO DE CARRETERA	1 Gato	X					
	1 Chaleco reflectivo	X					
	2 Tacos para bloquear el vehículo	X					
	2 Señales de carretera: conos o triángulos	X					
	1 par de guantes industriales	X					
	Cruceta	X					
	Extintor	X					
	Linterna	X					
	Caja de herramientas	X					
	Botiquín de primeros auxilios	X					
DOCUMENTOS DEL VEHICULO	SOAT	X					
	Revisión Técnico mecánica	X					
	Licencia de conducción	X					
	Licencia de tránsito	X					
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> Vehículo apto <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>SI</td> <td>X</td> <td>NO</td> </tr> </table> </div> <div> Firma responsable inspección <div style="font-family: cursive; font-size: 1.2em;">Thorman C.</div> </div> </div>					SI	X	NO
SI	X	NO					



INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DIARIA DEL VEHÍCULO

Versión: 01

Fecha: ABRIL/2026

PESV

Código: FT-SV-03

Fecha de Inspección	7/04/26		Hora	7:00am
Tipo de Vehículo	Volqueta		Placa	SWV-441
Modelo	Km	11824844	Marca	Faulander

Datos persona que inspecciona

Nombres y Apellidos	Jhorman Canaigo Mendoza
Cargo	Conductor

Estado general		Bueno	Regular	Malo	Observaciones
ESTADO DE PRESENTACIÓN	Aseo interno	X			
	Aseo externo	X			
	Latas	X			
	Pintura	X			
ESTADO DE SEGURIDAD ACTIVA	Dirección	X			
	Suspensión delantera	X			
	Amortiguadores	X			
	Suspensión trasera	X			
	Parabrisas	X			
	Vidrio frontal	X			
ESTADO DE COMODIDAD	Aire acondicionado	X			
	Silletería	X			
	Luz interior o de techo	X			
NIVELES Y PERDIDA DE LÍQUIDOS	Nivel de aceite motor	X			
	Nivel de líquido de frenos	X			
	Nivel de agua del radiador	X			
	Nivel de agua de la batería	X			
	Nivel de aceite de transmisión	X			
	Fuga aceite de caja	X			
	Fuga de líquido de frenos	X			
ESTADO LUCES	Luces Medias	X			
	Luces Altas	X			
	Luces Bajas	X			
	Dirección Izquierda Delantera	X			
	Dirección Derecha Delantera	X			
	Dirección Izquierda Trasera	X			
	Luz Freno	X			
	Luz Reverso	X			
	Luz Antiniebla Exploradoras	X			

TABLERO DE CONTROL	Luces de Tablero	X			
	Nivel de Combustible	X			
	Odómetro	X			
	Pito	X			
	Tacómetro	X			
	Velocímetro	X			
	Indicador de Aceite	X			
	Indicador de Temperatura	X			
ESTADO DE LLANTAS	Delantera Derecha	X			
	Delantera Izquierda	X			
	Trasera Derecha	X			
	Trasera Izquierda	X			
	Repuesto	X			
	Presión Aire Llanta	X			
FRENOS	Estado de los Frenos	X			
	Freno de Mano	X			
	Pastillas	X			
ESTADO SEGURIDAD PASIVA	Cinturones de Seguridad	X			
	Airbags	X			
	Cristales (Vidrios)	X			
	Apoyacabezas	X			
	Espejo Lateral Derecho	X			
	Espejo Lateral Izquierdo	X			
	Espejo Retrovisor	X			
EQUIPO DE CARRETERA	1 Gato	X			
	1 Chaleco reflectivo	X			
	2 Tacos para bloquear el vehículo	X			
	2 Señales de carretera: conos o triángulos	X			
	1 par de guantes industriales	X			
	Cruceta	X			
	Extintor	X			
	Linterna	X			
	Caja de herramientas	X			
	Botiquín de primeros auxilios	X			
DOCUMENTOS DEL VEHICULO	SOAT	X			
	Revisión Técnico mecánica	X			
	Licencia de conducción	X			
	Licencia de tránsito	X			
Vehículo apto			Firma responsable inspección		
SI	X	NO	Thorman C.		



INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DIARIA DEL VEHÍCULO

Versión: 01

Fecha: ABRIL/2026

PESV

Código: FT-SV-03

Fecha de Inspección	8/04/26	Hora	7:00 am
Tipo de Vehículo	Volqueta	Placa	SWV-441
Modelo	Km 11824844	Marca	S Faulander

Datos persona que inspecciona

Nombres y Apellidos	Jhorman Camargo Mendez
Cargo	Conductor

Estado general		Bueno	Regular	Malo	Observaciones
ESTADO DE PRESENTACIÓN	Aseo interno	X			
	Aseo externo	X			
	Latas	X			
	Pintura	X			
ESTADO DE SEGURIDAD ACTIVA	Dirección	X			
	Suspensión delantera	X			
	Amortiguadores	X			
	Suspensión trasera	X			
	Parabrisas	X			
	Vidrio frontal	X			
ESTADO DE COMODIDAD	Aire acondicionado	X			
	Silletería	X			
	Luz interior o de techo	X			
NIVELES Y PERDIDA DE LÍQUIDOS	Nivel de aceite motor	X			
	Nivel de líquido de frenos	X			
	Nivel de agua del radiador	X			
	Nivel de agua de la batería	X			
	Nivel de aceite de transmisión	X			
	Fuga aceite de caja	X			
	Fuga de líquido de frenos	X			
ESTADO LUCES	Luces Medias	X			
	Luces Altas	X			
	Luces Bajas	X			
	Dirección Izquierda Delantera	X			
	Dirección Derecha Delantera	X			
	Dirección Izquierda Trasera	X			
	Luz Freno	X			
	Luz Reverso	X			
	Luz Antiniebla Exploradoras	X			

TABLERO DE CONTROL	Luces de Tablero	X			
	Nivel de Combustible	X			
	Odómetro	X			
	Pito	X			
	Tacómetro	X			
	Velocímetro	X			
	Indicador de Aceite	X			
	Indicador de Temperatura	X			
ESTADO DE LLANTAS	Delantera Derecha	X			
	Delantera Izquierda	X			
	Trasera Derecha	X			
	Trasera Izquierda	X			
	Repuesto	X			
	Presión Aire Llanta	X			
FRENOS	Estado de los Frenos	X			
	Freno de Mano	X			
	Pastillas	X			
ESTADO SEGURIDAD PASIVA	Cinturones de Seguridad	X			
	Airbags	X			
	Cristales (Vidrios)	✓			
	Apoyacabezas	X			
	Espejo Lateral Derecho	X			
	Espejo Lateral Izquierdo	X			
	Espejo Retrovisor	X			
EQUIPO DE CARRETERA	1 Gato	X			
	1 Chaleco reflectivo	X			
	2 Tacos para bloquear el vehículo	✓			
	2 Señales de carretera: conos o triángulos	X			
	1 par de guantes industriales	X			
	Cruceta	X			
	Extintor	X			
	Linterna	X			
	Caja de herramientas	X			
	Botiquín de primeros auxilios	X			
DOCUMENTOS DEL VEHICULO	SOAT	X			
	Revisión Técnico mecánica	X			
	Licencia de conducción	X			
	Licencia de tránsito	X			
Vehículo apto		Firma responsable inspección			
SI	X	NO		Thorman C.	



INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DIARIA DEL VEHÍCULO

Versión: 01

Fecha: ABRIL/2026

PESV

Codigo: FT-SV-03

Fecha de Inspección	11/04/26	Hora	7:00am
Tipo de Vehículo	Volqueta	Placa	SQW-484
Modelo	Km 11824844	Marca	Faulander

Datos persona que inspecciona

Nombres y Apellidos	Faber Villamizar Santafe
Cargo	Conductor

Estado general		Bueno	Regular	Malo	Observaciones
ESTADO DE PRESENTACIÓN	Aseo interno	X			
	Aseo externo	X			
	Latas	X			
	Pintura	X			
ESTADO DE SEGURIDAD ACTIVA	Dirección	X			
	Suspensión delantera	X			
	Amortiguadores	X			
	Suspensión trasera	X			
	Parabrisas	X			
	Vidrio frontal	X			
ESTADO DE COMODIDAD	Aire acondicionado	X			
	Silletería	X			
	Luz interior o de techo	X			
NIVELES Y PERDIDA DE LÍQUIDOS	Nivel de aceite motor	X			
	Nivel de líquido de frenos	X			
	Nivel de agua del radiador	X			
	Nivel de agua de la batería	X			
	Nivel de aceite de transmisión	X			
	Fuga aceite de caja	X			
	Fuga de líquido de frenos	X			
ESTADO LUCES	Luces Medias	X			
	Luces Altas	X			
	Luces Bajas	X			
	Dirección Izquierda Delantera	X			
	Dirección Derecha Delantera	X			
	Dirección Izquierda Trasera	X			
	Luz Freno	X			
	Luz Reverso	X			
	Luz Antiniebla Exploradoras	X			

TABLERO DE CONTROL	Luces de Tablero	X			
	Nivel de Combustible	X			
	Odómetro	X			
	Pito	X			
	Tacómetro	X			
	Velocímetro	X			
	Indicador de Aceite	X			
	Indicador de Temperatura	X			
ESTADO DE LLANTAS	Delantera Derecha	X			
	Delantera Izquierda	X			
	Trasera Derecha	X			
	Trasera Izquierda	X			
	Repuesto	X			
	Presión Aire Llanta	X			
FRENOS	Estado de los Frenos	X			
	Freno de Mano	X			
	Pastillas	X			
ESTADO SEGURIDAD PASIVA	Cinturones de Seguridad	X			
	Airbags	X			
	Cristales (Vidrios)	X			
	Apoyacabezas	X			
	Espejo Lateral Derecho	X			
	Espejo Lateral Izquierdo	X			
	Espejo Retrovisor	X			
EQUIPO DE CARRETERA	1 Gato	X			
	1 Chaleco reflectivo	X			
	2 Tacos para bloquear el vehículo	X			
	2 Señales de carretera: conos o triángulos	X			
	1 par de guantes industriales	X			
	Cruceta	X			
	Extintor	X			
	Linterna	X			
	Caja de herramientas	X			
	Botiquín de primeros auxilios	X			
DOCUMENTOS DEL VEHICULO	SOAT	X			
	Revisión Técnico mecánica	X			
	Licencia de conducción	X			
	Licencia de tránsito	X			
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> Vehículo apto </div> <div> Firma responsable inspección </div> </div>					
SI	X	NO		Faber V.	



INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DIARIA DEL VEHÍCULO

Versión: 01

Fecha: ABRIL/2026

PESV

Codigo: FT-SV-03

Fecha de Inspección	02/04/26	Hora	7:00am
Tipo de Vehículo	Uniqeta	Placa	FQW-484
Modelo	Km 11824844	Marca	Faulander

Datos persona que inspecciona

Nombres y Apellidos	Faber Villamizar SantaFe
Cargo	Conductor

Estado general		Bueno	Regular	Malo	Observaciones
ESTADO DE PRESENTACIÓN	Aseo interno	X			
	Aseo externo	X			
	Latas	X			
	Pintura	X			
ESTADO DE SEGURIDAD ACTIVA	Dirección	X			
	Suspensión delantera	X			
	Amortiguadores	X			
	Suspensión trasera	X			
	Parabrisas	X			
	Vidrio frontal	X			
ESTADO DE COMODIDAD	Aire acondicionado	X			
	Silletería	X			
	Luz interior o de techo	X			
NIVELES Y PERDIDA DE LÍQUIDOS	Nivel de aceite motor	X			
	Nivel de liquido de frenos	X			
	Nivel de agua del radiador	X			
	Nivel de agua de la batería	X			
	Nivel de aceite de transmisión	X			
	Fuga aceite de caja	X			
	Fuga de liquido de frenos	X			
ESTADO LUCES	Luces Medias	X			
	Luces Altas	X			
	Luces Bajas	X			
	Dirección Izquierda Delantera	X			
	Dirección Derecha Delantera	X			
	Dirección Izquierda Trasera	X			
	Luz Freno	X			
	Luz Reverso	X			
	Luz Antiniebla Exploradoras	X			

TABLERO DE CONTROL	Luzes de Tablero	X						
	Nivel de Combustible	X						
	Odómetro	X						
	Pito	X						
	Tacómetro	X						
	Velocímetro	X						
	Indicador de Aceite	X						
	Indicador de Temperatura	X						
ESTADO DE LLANTAS	Delantera Derecha	X						
	Delantera Izquierda	X						
	Trasera Derecha	X						
	Trasera Izquierda	X						
	Pneumático	X						
	Presión Aire Llanta	X						
FRENO	Estado de los Frenos	X						
	Freno de Mano	X						
	Pastillas	X						
ESTADO SEGURIDAD PASIVA	Cinturones de Seguridad	X						
	Airbags	X						
	Cristales (Vidrios)	X						
	Apoyacabezas	X						
	Espejo Lateral Derecho	X						
	Espejo Lateral Izquierdo	X						
	Espejo Retrovisor	X						
EQUIPO DE CARRETERA	1 Gato	X						
	1 Chaleco reflectivo	X						
	2 Tacos para bloquear el vehículo	X						
	2 Señales de carretera: conos o triángulos	X						
	1 par de guantes industriales	X						
	Cruce	X						
	Extintor	X						
	Linterna	X						
	Caja de herramientas	X						
	Botiquín de primeros auxilios	X						
		X						
DOCUMENTOS DEL VEHICULO	SOAT	X						
	Revisión Técnico mecánica	X						
	Licencia de conducción	X						
	Licencia de tránsito	X						
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <p>Vehículo apto</p> <table border="1"> <tr> <td>SI</td> <td>X</td> <td>NO</td> <td></td> </tr> </table> </div> <div> <p>Firma responsable inspección</p> <p>Fabian U.</p> </div> </div>					SI	X	NO	
SI	X	NO						



INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DIARIA DEL VEHÍCULO

Versión: 01

Fecha: ABRIL/2026

PESV

Codigo: FT-SV-03

Fecha de Inspección	03/04/26	Hora	7:00am
Tipo de Vehículo	Volqueta	Placa	FQW-484
Modelo	Km 11824844	Marca	Faulander

Datos persona que Inspecciona

Nombres y Apellidos	Fabian Villamizar Santafe
Cargo	Conduc-101

Estado general		Bueno	Regular	Malo	Observaciones
ESTADO DE PRESENTACIÓN	Aseo interno	X			
	Aseo externo	X			
	Latas	X			
	Pintura	X			
ESTADO DE SEGURIDAD ACTIVA	Dirección	X			
	Suspensión delantera	X			
	Amortiguadores	X			
	Suspensión trasera	X			
	Parabrisas	X			
	Vidrio frontal	X			
ESTADO DE COMODIDAD	Aire acondicionado	X			
	Silletería	X			
	Luz interior o de techo	X			
NIVELES Y PERDIDA DE LÍQUIDOS	Nivel de aceite motor	X			
	Nivel de liquido de frenos	X			
	Nivel de agua del radiador	X			
	Nivel de agua de la batería	X			
	Nivel de aceite de transmisión	X			
	Fuga aceite de caja	X			
	Fuga de liquido de frenos	X			
ESTADO LUCES	Luces Medias	X			
	Luces Altas	X			
	Luces Bajas	X			
	Dirección Izquierda Delantera	X			
	Dirección Derecha Delantera	X			
	Dirección Izquierda Trasera	X			
	Luz Freno	X			
	Luz Reverso	X			
	Luz Antiniebla Exploradoras	X			

TABLERO DE CONTROL	Luces de Tablero	X			
	Nivel de Combustible	X			
	Odómetro	X			
	Pito	X			
	Tacómetro	X			
	Velocímetro	X			
	Indicador de Aceite	X			
	Indicador de Temperatura	X			
ESTADO DE LLANTAS	Delantera Derecha	X			
	Delantera Izquierda	X			
	Trasera Derecha	X			
	Trasera Izquierda	X			
	Repuesto	X			
	Presión Aire Llanta	X			
FRENOS	Estado de los Frenos	X			
	Freno de Mano	X			
	Pastillas	X			
ESTADO SEGURIDAD PASIVA	Cinturones de Seguridad	X			
	Airbags	X			
	Cristales (Vidrios)	X			
	Apoyacabezas	X			
	Espejo Lateral Derecho	X			
	Espejo Lateral Izquierdo	X			
	Espejo Retrovisor	X			
EQUIPO DE CARRETERA	1 Gato	X			
	1 Chaleco reflectivo	X			
	2 Tacos para bloquear el vehículo	X			
	2 Señales de carretera: conos o triángulos	X			
	1 par de guantes industriales	X			
	Cruceta	X			
	Extintor	X			
	Linterna	X			
	Caja de herramientas	X			
	Botiquín de primeros auxilios	X			
DOCUMENTOS DEL VEHICULO	SOAT	X			
	Revisión Técnico mecánica	X			
	Licencia de conducción	X			
	Licencia de tránsito	X			
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> Vehículo apto </div> <div> Firma responsable inspección </div> </div>					
SI	X	NO		Fabian U.	



INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DIARIA DEL VEHÍCULO

Versión: 01

Fecha: ABRIL/2026

PESV

Codigo: FT-SV-03

Fecha de Inspección	11/04/26	Hora	7:00a.m
Tipo de Vehículo	Volqueta	Placa	SWV-444
Modelo	Km 11824844	Marca	Faulander

Datos persona que inspecciona

Nombres y Apellidos	Edwin Aguilon Talarona
Cargo	Conductor

Estado general		Bueno	Regular	Malo	Observaciones
ESTADO DE PRESENTACIÓN	Aseo interno	X			
	Aseo externo	X			
	Latas	X			
	Pintura	X			
ESTADO DE SEGURIDAD ACTIVA	Dirección	X			
	Suspensión delantera	X			
	Amortiguadores	X			
	Suspensión trasera	X			
	Parabrisas	X			
	Vidrio frontal	X			
ESTADO DE COMODIDAD	Aire acondicionado	X			
	Silletería	X			
	Luz interior o de techo	X			
NIVELES Y PERDIDA DE LÍQUIDOS	Nivel de aceite motor	X			
	Nivel de liquido de frenos	X			
	Nivel de agua del radiador	X			
	Nivel de agua de la batería	X			
	Nivel de aceite de transmisión	X			
	Fuga aceite de caja	X			
	Fuga de liquido de frenos	X			
ESTADO LUCES	Luces Medias	X			
	Luces Altas	X			
	Luces Bajas	X			
	Dirección Izquierda Delantera	X			
	Dirección Derecha Delantera	X			
	Dirección Izquierda Trasera	X			
	Luz Freno	X			
	Luz Reverso	X			
	Luz Antiniebla Exploradoras	X			

TABLERO DE CONTROL	Luces de Tablero	X			
	Nivel de Combustible	X			
	Odómetro	X			
	Pito	X			
	Tacómetro	X			
	Velocímetro	X			
	Indicador de Aceite	X			
	Indicador de Temperatura	X			
ESTADO DE LLANTAS	Delantera Derecha	X			
	Delantera Izquierda	X			
	Trasera Derecha	X			
	Trasera Izquierda	X			
	Repuesto	X			
	Presión Aire Llanta	X			
FRENOS	Estado de los Frenos	X			
	Freno de Mano	X			
	Pastillas	X			
ESTADO SEGURIDAD PASIVA	Cinturones de Seguridad	X			
	Airbags	X			
	Cristales (Vidrios)	X			
	Apoyacabezas	X			
	Espejo Lateral Derecho	X			
	Espejo Lateral Izquierdo	X			
	Espejo Retrovisor	X			
EQUIPO DE CARRETERA	1 Gato	X			
	1 Chaleco reflectivo	X			
	2 Tacos para bloquear el vehículo	X			
	2 Señales de carretera: conos o triángulos	X			
	1 par de guantes industriales	X			
	Cruceta	X			
	Extintor	X			
	Linterna	X			
	Caja de herramientas	X			
	Botiquín de primeros auxilios	X			
DOCUMENTOS DEL VEHICULO	SOAT	X			
	Revisión Técnico mecánica	X			
	Licencia de conducción	X			
	Licencia de tránsito	X			
Vehículo apto		Firma responsable inspección			
SI	X	NO		Edwin Aguirre.	



INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DIARIA DEL VEHÍCULO

Versión: 01

Fecha: ABRIL/2026

PESV

Codigo: FT-SV-03

Fecha de Inspección	2/04/26	Hora	7:00am
Tipo de Vehículo	Volqueta	Placa	SWU-444
Modelo	Km 11824844	Marca	Foulander

Datos persona que inspecciona

Nombres y Apellidos	Edwin Aguilon Tarazona
Cargo	Conductor

Estado general		Bueno	Regular	Malo	Observaciones
ESTADO DE PRESENTACIÓN	Aseo interno	X			
	Aseo externo	X			
	Latas	X			
	Pintura	X			
ESTADO DE SEGURIDAD ACTIVA	Dirección	X			
	Suspensión delantera	X			
	Amortiguadores	X			
	Suspensión trasera	X			
	Parabrisas	X			
	Vidrio frontal	X			
ESTADO DE COMODIDAD	Aire acondicionado	X			
	Silletería	X			
	Luz interior o de techo	X			
NIVELES Y PERDIDA DE LÍQUIDOS	Nivel de aceite motor	X			
	Nivel de liquido de frenos	X			
	Nivel de agua del radiador	X			
	Nivel de agua de la batería	X			
	Nivel de aceite de transmisión	X			
	Fuga aceite de caja	X			
	Fuga de liquido de frenos	X			
ESTADO LUCES	Luces Medias	X			
	Luces Altas	X			
	Luces Bajas	X			
	Dirección Izquierda Delantera	X			
	Dirección Derecha Delantera	X			
	Dirección Izquierda Trasera	X			
	Luz Freno	X			
	Luz Reverso	X			
	Luz Antiniebla Exploradoras	X			

TABLERO DE CONTROL	Luces de Tablero	X			
	Nivel de Combustible	X			
	Odómetro	X			
	Pito	X			
	Tacómetro	X			
	Velocímetro	X			
	Indicador de Aceite	X			
	Indicador de Temperatura	X			
ESTADO DE LLANTAS	Delantera Derecha	X			
	Delantera Izquierda	X			
	Trasera Derecha	X			
	Trasera Izquierda	X			
	Repuesto	X			
	Presión Aire Llanta	X			
FRENOS	Estado de los Frenos	X			
	Freno de Mano	X			
	Pastillas	X			
ESTADO SEGURIDAD PASIVA	Cinturones de Seguridad	X			
	Airbags	X			
	Cristales (Vidrios)	X			
	Apoyacabezas	X			
	Espejo Lateral Derecho	X			
	Espejo Lateral Izquierdo	X			
	Espejo Retrovisor	X			
EQUIPO DE CARRETERA	1 Gato	X			
	1 Chaleco reflectivo	X			
	2 Tacos para bloquear el vehículo	X			
	2 Señales de carretera: conos o triángulos	X			
	1 par de guantes industriales	X			
	Cruceta	X			
	Extintor	X			
	Linterna	X			
	Caja de herramientas	X			
	Botiquín de primeros auxilios	X			
	SOAT	X			
DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Revisión Técnico mecánica	X			
	Licencia de conducción	X			
	Licencia de tránsito	X			
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> Vehículo apto <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">SI</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px; margin: 0 5px;">X</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">NO</div> </div> </div> <div> Firma responsable Inspección Edgwin Aguilera </div> </div>					

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DIARIA DEL VEHICULO		Versión: 01		Fecha: ABRIL/2026		PESV		Codigo: FT-SV-03	
Fecha de Inspección		3/04/26		Hora		7:00am			
Tipo de Vehículo		Volqueta		Placa		SWV-444			
Modelo		Km		118 24844		Marca		Faulander	
Datos persona que inspecciona									
Nombres y Apellidos		Edwin Aguilera Lora Zana							
Cargo		Conductor							

Estado general				Observaciones	
				Bueno	Regular
				Malo	
ESTADO DE PRESENTACIÓN	Aseo interno		X		
	Aseo externo		X		
	Latas		X		
	Pintura		X		
ESTADO DE SEGURIDAD ACTIVA	Dirección		X		
	Suspensión delantera		X		
	Amortiguadores		X		
	Suspensión trasera		X		
	Parabrisas		X		
	Vidrio frontal		X		
	Aire acondicionado		X		
ESTADO DE COMODIDAD	Sillitería		X		
	Luz interior o de techo		X		
	Nivel de aceite motor		X		
NIVELES Y PERDIDA DE LÍQUIDOS	Nivel de líquido de frenos		X		
	Nivel de agua del radiador		X		
	Nivel de agua de la batería		X		
	Nivel de aceite de transmisión		X		
	Fuga aceite de caja		X		
	Fuga de líquido de frenos		X		
	Luces Medias		X		
ESTADO LUCES	Luces Altas		X		
	Luces Bajas		X		
	Dirección Izquierda Delantera		X		
	Dirección Derecha Delantera		X		
	Dirección Izquierda Trasera		X		
	Luces Freno		X		
	Luces Reverso		X		
	Luz Antiniebla Exploradoras		X		

TABLERO DE CONTROL	Luces de Tablero	X			
	Nivel de Combustible	X			
	Odómetro	X			
	Pito	X			
	Tacómetro	X			
	Velocímetro	X			
	Indicador de Aceite	X			
	Indicador de Temperatura	X			
ESTADO DE LLANTAS	Delantera Derecha	X			
	Delantera Izquierda	X			
	Trasera Derecha	X			
	Trasera Izquierda	X			
	Repuesto	X			
	Presión Aire Llanta	X			
FRENOS	Estado de los Frenos	X			
	Freno de Mano	X			
	Pastillas	X			
ESTADO SEGURIDAD PASIVA	Cinturones de Seguridad	X			
	Airbags	X			
	Cristales (Vidrios)	X			
	Apoyacabezas	X			
	Espejo Lateral Derecho	X			
	Espejo Lateral Izquierdo	X			
	Espejo Retrovisor	X			
EQUIPO DE CARRETERA	1 Gato	X			
	1 Chaleco reflectivo	X			
	2 Tacos para bloquear el vehículo	X			
	2 Señales de carretera: conos o triángulos	X			
	1 par de guantes industriales	X			
	Cruceta	X			
	Extintor	X			
	Linterna	X			
	Caja de herramientas	X			
	Botiquín de primeros auxilios	X			
		X			
DOCUMENTOS DEL VEHICULO	SOAT	X			
	Revisión Técnico mecánica	X			
	Licencia de conducción	X			
	Licencia de tránsito	X			
Vehículo apto		Firma responsable Inspección			
SI	X	NO		Edwin Aguilon.	



INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DIARIA DEL VEHÍCULO

Versión: 01

Fecha: ABRIL/2026

PESV

Código: FT-SV-03

Fecha de Inspección	4/04/26	Hora	7:00 am
Tipo de Vehículo	Volqueta	Placa	SWV - 444
Modelo	Km 11824844	Marca	Faulander

Datos persona que inspecciona

Nombres y Apellidos	Edwin Aguilon Tarazona
Cargo	Conductor

Estado general		Bueno	Regular	Malo	Observaciones
ESTADO DE PRESENTACIÓN	Aseo interno	X			
	Aseo externo	X			
	Latas	X			
	Pintura	X			
ESTADO DE SEGURIDAD ACTIVA	Dirección	X			
	Suspensión delantera	X			
	Amortiguadores	X			
	Suspensión trasera	X			
	Parabrisas	X			
	Vidrio frontal	X			
ESTADO DE COMODIDAD	Aire acondicionado	X			
	Silletería	X			
	Luz interior o de techo	X			
NIVELES Y PERDIDA DE LÍQUIDOS	Nivel de aceite motor	X			
	Nivel de liquido de frenos	X			
	Nivel de agua del radiador	X			
	Nivel de agua de la batería	X			
	Nivel de aceite de transmisión	X			
	Fuga aceite de caja	X			
	Fuga de liquido de frenos	X			
ESTADO LUCES	Luces Medias	X			
	Luces Altas	X			
	Luces Bajas	X			
	Dirección Izquierda Delantera	X			
	Dirección Derecha Delantera	X			
	Dirección Izquierda Trasera	X			
	Luz Freno	X			
	Luz Reverso	X			
	Luz Antiniebla Exploradoras	X			

TABLERO DE CONTROL	Luces de Tablero	X			
	Nivel de Combustible	X			
	Odómetro	X			
	Pito	X			
	Tacómetro	X			
	Velocímetro	X			
	Indicador de Aceite	X			
	Indicador de Temperatura	X			
ESTADO DE LLANTAS	Delantera Derecha	X			
	Delantera Izquierda	X			
	Trasera Derecha	X			
	Trasera Izquierda	X			
	Repuesto	X			
	Presión Aire Llanta	X			
FRENOS	Estado de los Frenos	X			
	Freno de Mano	X			
	Pastillas	X			
ESTADO SEGURIDAD PASIVA	Cinturones de Seguridad	X			
	Airbags	X			
	Cristales (Vidrios)	X			
	Apoyacabezas	X			
	Espejo Lateral Derecho	X			
	Espejo Lateral Izquierdo	X			
	Espejo Retrovisor	X			
EQUIPO DE CARRETERA	1 Gato	X			
	1 Chaleco reflectivo	X			
	2 Tacos para bloquear el vehículo	X			
	2 Señales de carretera: conos o triángulos	X			
	1 par de guantes industriales	X			
	Cruceta	X			
	Extintor	X			
	Linterna	X			
	Caja de herramientas	X			
	Botiquín de primeros auxilios	X			
DOCUMENTOS DEL VEHICULO	SOAT	X			
	Revisión Técnico mecánica	X			
	Licencia de conducción	X			
	Licencia de tránsito	X			
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> Vehículo apto <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">SI</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px; margin: 0 5px;">X</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">NO</div> </div> </div> <div> Firma responsable inspección <div style="font-family: cursive; font-size: 1.2em;">Edwin Aguilón.</div> </div> </div>					



INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DIARIA DEL VEHÍCULO

Versión: 01

Fecha: 26/05/2024

PESV


Codigo: FT-SV-03

Fecha de Inspección	21/04/2026	Hora	7:00
Tipo de Vehículo	volquete	Placa	SWV 443
Modelo	Km 1883 12.2	Marca	REGILLIER

Datos persona que inspecciona

Nombres y Apellidos	Oscar Andres Garcia mento
Cargo	conductor

Estado general		Bueno	Regular	Malo	Observaciones
ESTADO DE PRESENTACIÓN	Aseo interno	/			
	Aseo externo		/		
	Latas	/			
	Pintura		/		
ESTADO DE SEGURIDAD ACTIVA	Dirección	/			
	Suspensión delantera	/			
	Amortiguadores	/			
	Suspensión trasera	/			
	Parabrisas	/			
	Vidrio frontal	/			
ESTADO DE COMODIDAD	Aire acondicionado	/		/	
	Silletería		/		
	Luz interior o de techo	/			
NIVELES Y PERDIDA DE LÍQUIDOS	Nivel de aceite motor	/			
	Nivel de liquido de frenos	/			
	Nivel de agua del radiador	/			
	Nivel de agua de la batería	/			
	Nivel de aceite de transmisión	/			
	Fuga aceite de caja	/			
	Fuga de liquido de frenos	/			
ESTADO LUCES	Luces Medias	/			
	Luces Altas	/			
	Luces Bajas	/			
	Dirección Izquierda Delantera	/			
	Dirección Derecha Delantera	/			
	Dirección Izquierda Trasera	/			
	Luz Freno	/			
	Luz Reverso		/		
	Luz Antiniebla Exploradoras	/			

TABLERO DE CONTROL	Luces de Tablero	/			
	Nivel de Combustible	/			
	Odómetro	/			
	Pito	/	/		
	Tacómetro	/			
	Velocímetro	/			
	Indicador de Aceite	/			
	Indicador de Temperatura	/			
ESTADO DE LLANTAS	Delantera Derecha	/			
	Delantera Izquierda	/			
	Trasera Derecha	/			
	Trasera Izquierda	/			
	Repuesto	/			
	Presión Aire Llanta	/			
FRENOS	Estado de los Frenos	/			
	Freno de Mano	/			
	Pastillas	/			
ESTADO SEGURIDAD PASIVA	Cinturones de Seguridad	/			
	Airbags	/			
	Cristales (Vidrios)	/			
	Apoyacabezas	/			
	Espejo Lateral Derecho	/			
	Espejo Lateral Izquierdo	/			
	Espejo Retrovisor	/			
EQUIPO DE CARRETERA	1 Gato			/	
	1 Chaleco reflectivo			/	
	2 Tacos para bloquear el vehículo			/	
	2 Señales de carretera: conos o triángulos			/	
	1 par de guantes industriales			/	
	Cruceta			/	
	Extintor			/	
	Linterna			/	
	Caja de herramientas			/	
	Botiquín de primeros auxilios	/			
DOCUMENTOS DEL VEHICULO	SOAT	/			
	Revisión Técnico mecánica	/			
	Licencia de conducción	/			
	Licencia de tránsito	/			
Vehículo apto					Firma responsable inspección
SI	X	NO			

VoBo: Andres M. Lopez
Cc: 1018422772



INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DIARIA DEL VEHÍCULO

Versión: 01

Fecha: 26/05/2024

PESV

Codigo: FT-SV-03

Fecha de Inspección	22-04-2026	Hora	7:00 Am
Tipo de Vehículo	Volquete	Placa	SWV 443
Modelo	2014	Km	188326.8
		Marca	

Datos persona que inspecciona

Nombres y Apellidos	Oscar Andra Geron mendoza
Cargo	Conductor

	Estado general	Bueno	Regular	Malo	Observaciones
ESTADO DE PRESENTACIÓN	Aseo interno	/			
	Aseo externo	/			
	Latas	/			
	Pintura	/			
ESTADO DE SEGURIDAD ACTIVA	Dirección	/			
	Suspensión delantera	/			
	Amortiguadores	/			
	Suspensión trasera	/			
	Parabrisas	/			
	Vidrio frontal	/			
ESTADO DE COMODIDAD	Aire acondicionado			/	
	Sillatería	/			
	Luz interior o de techo	/			
NIVELES Y PERDIDA DE LIQUIDOS	Nivel de aceite motor	/			
	Nivel de liquido de frenos	/			
	Nivel de agua del radiador	/			
	Nivel de agua de la batería	/			
	Nivel de aceite de transmisión	/			
	Fuga aceite de caja	/			
	Fuga de liquido de frenos	/			
ESTADO LUCES	Luces Medias	/			
	Luces Altas	/			
	Luces Bajas	/			
	Dirección Izquierda Delantera	/			
	Dirección Derecha Delantera	/			
	Dirección Izquierda Trasera	/			
	Luz Freno	/			
	Luz Reverso		/		
	Luz Antiniebla Exploradoras	/			

TABLERO DE CONTROL	Luces de Tablero	/					
	Nivel de Combustible	/					
	Odómetro	/					
	Pito	/					
	Tacómetro	/					
	Velocímetro	/					
	Indicador de Aceite	/					
	Indicador de Temperatura	/					
ESTADO DE LLANTAS	Delantera Derecha	/					
	Delantera Izquierda	/					
	Trasera Derecha	/					
	Trasera Izquierda	/					
	Repuesto	/					
	Presión Aire Llanta	/					
FRENOS	Estado de los Frenos	/					
	Freno de Mano	/					
	Pastillas	/					
ESTADO SEGURIDAD PASIVA	Cinturones de Seguridad	/					
	Airbags	/					
	Cristales (Vidrios)	/					
	Apoyacabezas	/					
	Espejo Lateral Derecho	/					
	Espejo Lateral Izquierdo	/					
	Espejo Retrovisor	/					
EQUIPO DE CARRETERA	1 Gato			/			
	1 Chaleco reflectivo			/			
	2 Tacos para bloquear el vehículo			/			
	2 Señales de carretera: conos o triángulos			/			
	1 par de guantes industriales			/			
	Cruceta			/			
	Extintor			/			
	Linterna			/			
	Caja de herramientas			/			
	Botiquín de primeros auxilios	/					
		/					
DOCUMENTOS DEL VEHICULO	SOAT	/					
	Revisión Técnico mecánica	/					
	Licencia de conducción	/					
	Licencia de tránsito	/					
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> Vehículo apto <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>SI</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td>NO</td> </tr> </table> </div> <div> Firma responsable Inspección  </div> </div>					SI	X	NO
SI	X	NO					

VoBo: Andrea M. Lopez
Cc: 1018422772



INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DIARIA DEL VEHÍCULO

Versión: 01

Fecha: 26/05/2024

PESV

Codigo: FT-SV-03

Fecha de Inspección	23/04/2026	Hora	7:00 Am
Tipo de Vehículo	Vol 9 cel/g	Placa	SIV 443
Modelo	2014	Km	1893664
		Marca	

Datos persona que inspecciona

Nombres y Apellidos	Oscar Andres Garcia Mabe
Cargo	Conductor

Estado general		Bueno	Regular	Malo	Observaciones
ESTADO DE PRESENTACIÓN	Aseo Interno	/			
	Aseo externo	/			
	Latas	/			
	Pintura	/			
ESTADO DE SEGURIDAD ACTIVA	Dirección	/			
	Suspensión delantera	/			
	Amortiguadores	/			
	Suspensión trasera	/			
	Parabrisas	/			
	Vidrio frontal	/			
ESTADO DE COMODIDAD	Aire acondicionado		/	/	
	Silletería		/		
	Luz Interior o de techo	/			
NIVELES Y PERDIDA DE LÍQUIDOS	Nivel de aceite motor	/			
	Nivel de líquido de frenos	/			
	Nivel de agua del radiador	/			
	Nivel de agua de la batería	/			
	Nivel de aceite de transmisión	/			
	Fuga aceite de caja	/			
	Fuga de líquido de frenos	✓			
ESTADO LUCES	Luces Medias	✓			
	Luces Altas	✓			
	Luces Bajas	✓			
	Dirección Izquierda Delantera	✓			
	Dirección Derecha Delantera	✓			
	Dirección Izquierda Trasera	✓			
	Luz Freno	✓			
	Luz Reverso		/		
	Luz Antiniebla Exploradoras	✓			

TABLERO DE CONTROL	Luces de Tablero	✓			
	Nivel de Combustible	✓			
	Odómetro	✓			
	Pito	✓			
	Tacómetro	✓			
	Velocímetro	✓			
	Indicador de Aceite	✓			
	Indicador de Temperatura	✓			
ESTADO DE LLANTAS	Delantera Derecha	✓			
	Delantera Izquierda	✓			
	Trasera Derecha	✓			
	Trasera Izquierda	✓			
	Repuesto	✓			
	Presión Aire Llanta	✓			
FRENOS	Estado de los Frenos	✓			
	Freno de Mano	✓			
	Pastillas	✓			
ESTADO SEGURIDAD PASIVA	Cinturones de Seguridad	✓			
	Airbags	✓			
	Cristales (Vidrios)	✓			
	Apoyacabezas	✓			
	Espejo Lateral Derecho	/			
	Espejo Lateral Izquierdo	/			
	Espejo Retrovisor	/			
EQUIPO DE CARRETERA	1 Gato			✓	
	1 Chaleco reflectivo			✓	
	2 Tacos para bloquear el vehículo			✓	
	2 Señales de carretera: conos o triángulos			✓	
	1 par de guantes industriales			✓	
	Cruceta			✓	
	Extintor			/	
	Linterna			/	
	Caja de herramientas			/	
	Botiquín de primeros auxilios	✓			
DOCUMENTOS DEL VEHICULO	SOAT	✓			
	Revisión Técnico mecánica	✓			
	Licencia de conducción	✓			
	Licencia de tránsito	✓			
Vehículo apto					Firma responsable inspección
SI	X	NO			

VoBo: Andrea M. Lopez
Cc: 1018422772



INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DIARIA DEL VEHÍCULO

Versión: 01

Fecha: 26/05/2024

PESV


Codigo: FT-SV-03

Fecha de Inspección	26 / 05 / 2024	Hora	7:00 Am
Tipo de Vehículo	Vul 9.000	Placa	SWV 443
Modelo	2014	Km	198338.5
		Marca	

Datos persona que inspecciona

Nombres y Apellidos	
Cargo	

Estado general		Bueno	Regular	Malo	Observaciones
ESTADO DE PRESENTACIÓN	Aseo interno	✓			
	Aseo externo	✓			
	Latas	✓			
	Pintura	✓			
ESTADO DE SEGURIDAD ACTIVA	Dirección	✓			
	Suspensión delantera	✓			
	Amortiguadores	✓			
	Suspensión trasera	✓			
	Parabrisas	✓			
	Vidrio frontal	✓			
ESTADO DE COMODIDAD	Aire acondicionado			✓	
	Silletería		✓		
	Luz interior o de techo	✓			
NIVELES Y PERDIDA DE LÍQUIDOS	Nivel de aceite motor	✓			
	Nivel de líquido de frenos	✓			
	Nivel de agua del radiador	✓			
	Nivel de agua de la batería	✓			
	Nivel de aceite de transmisión	✓			
	Fuga aceite de caja	✓			
	Fuga de líquido de frenos	✓			
ESTADO LUCES	Luces Medias	✓			
	Luces Altas	✓			
	Luces Bajas	✓			
	Dirección Izquierda Delantera	✓			
	Dirección Derecha Delantera	✓			
	Dirección Izquierda Trasera	✓			
	Luz Freno	✓			
	Luz Reverso		✓		
	Luz Antiniebla Exploradoras	✓			

TABLERO DE CONTROL	Luces de Tablero	✓			
	Nivel de Combustible	✓			
	Odómetro	✓			
	Pito	✓			
	Tacómetro	✓			
	Velocímetro	✓			
	Indicador de Aceite	✓			
	Indicador de Temperatura	✓			
ESTADO DE LLANTAS	Delantera Derecha	✓			
	Delantera Izquierda	✓			
	Trasera Derecha	✓			
	Trasera Izquierda	✓			
	Repuesto	✓			
	Presión Aire Llanta	✓			
FRENOS	Estado de los Frenos	✓			
	Freno de Mano	✓			
	Pastillas	✓			
ESTADO SEGURIDAD PASIVA	Cinturones de Seguridad	✓			
	Airbags	✓			
	Cristales (Vidrios)	✓			
	Apoyacabezas	✓			
	Espejo Lateral Derecho	✓			
	Espejo Lateral Izquierdo	✓			
	Espejo Retrovisor	✓			
EQUIPO DE CARRETERA	1 Gato			✓	
	1 Chaleco reflectivo			✓	
	2 Tacos para bloquear el vehículo			✓	
	2 Señales de carretera: conos o triángulos			✓	
	1 par de guantes industriales			✓	
	Cruceta			✓	
	Extintor			✓	
	Linterna			✓	
	Caja de herramientas			✓	
	Botiquín de primeros auxilios	✓			
	SOAT	✓			
DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Revisión Técnico mecánica	✓			
	Licencia de conducción	✓			
	Licencia de tránsito	✓			
Vehículo apto					Firma responsable inspección
SI	X	NO			

VoBo: Andrea M. Lopez
 CC: 1018472792



INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DIARIA DEL VEHÍCULO

Versión: 01

Fecha: 26/05/2024

PESV

Código: FT-SV-03

Fecha de Inspección

26/05/2024

Hora

7:00 AM

Tipo de Vehículo

Vulgar

Placa

SWV 443

Modelo

Km

189373.6

Marca

Datos persona que inspecciona

Nombres y Apellidos

Cargo

Estado general

		Bueno	Regular	Malo	Observaciones
ESTADO DE PRESENTACIÓN	Aseo interno	✓			
	Aseo externo	✓			
	Latas	✓			
	Pintura	✓			
ESTADO DE SEGURIDAD ACTIVA	Dirección	✓			
	Suspensión delantera	✓			
	Amortiguadores	✓			
	Suspensión trasera	✓			
	Parabrisas	✓			
	Vidrio frontal	✓			
ESTADO DE COMODIDAD	Aire acondicionado			✓	
	Silletería		✓		
	Luz interior o de techo	✓			
NIVELES Y PERDIDA DE LÍQUIDOS	Nivel de aceite motor	✓			
	Nivel de líquido de frenos	✓			
	Nivel de agua del radiador	✓			
	Nivel de agua de la batería	✓			
	Nivel de aceite de transmisión	✓			
	Fuga aceite de caja	✓			
	Fuga de líquido de frenos	✓			
ESTADO LUCES	Luces Medias	✓			
	Luces Altas	✓			
	Luces Bajas	✓			
	Dirección Izquierda Delantera	✓			
	Dirección Derecha Delantera	✓			
	Dirección Izquierda Trasera	✓			
	Luz Freno	✓			
	Luz Reverso		✓		
	Luz Antiniebla Exploradoras	✓			

TABLERO DE CONTROL	Luces de Tablero	✓			
	Nivel de Combustible	✓			
	Odómetro	✓			
	Pito	✓			
	Tacómetro	✓			
	Velocímetro	✓			
	Indicador de Aceite	✓			
	Indicador de Temperatura	✓			
ESTADO DE LLANTAS	Delantera Derecha	✓			
	Delantera Izquierda	✓			
	Trasera Derecha	✓			
	Trasera Izquierda	✓			
	Repuesto	✓			
	Presión Aire Llanta	✓			
FRENOS	Estado de los Frenos	✓			
	Freno de Mano	✓			
	Pastillas	✓			
ESTADO SEGURIDAD PASIVA	Cinturones de Seguridad	✓			
	Airbags	✓			
	Cristales (Vidrios)	✓			
	Apoyacabezas	✓			
	Espejo Lateral Derecho	✓			
	Espejo Lateral Izquierdo	✓			
	Espejo Retrovisor	✓			
EQUIPO DE CARRETERA	1 Gato			✓	
	1 Chaleco reflectivo			✓	
	2 Tacos para bloquear el vehículo			✓	
	2 Señales de carretera: conos o triángulos			✓	
	1 par de guantes industriales			✓	
	Cruceta			✓	
	Extintor			✓	
	Linterna			✓	
	Caja de herramientas			✓	
	Botiquín de primeros auxilios	✓			
	SOAT	✓			
DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Revisión Técnico mecánica	✓			
	Licencia de conducción	✓			
	Licencia de tránsito	✓			
Vehículo apto					Firma responsable inspección
SI	X	NO			

Voto: Andres M. Lopez
 CC: 1018422772



INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DIARIA DEL VEHÍCULO

Versión: 01

Fecha: 26/05/2024

PESV

Codigo: FT-SV-03

Fecha de Inspección	26-05-2024	Hora	7 AM
Tipo de Vehículo	Volquete	Placa	WEQ 151
Modelo	Km N/A	Marca	Freightliner

Datos persona que inspecciona

Nombres y Apellidos	Dharmen Camargo
Cargo	Conductor

Estado general		Bueno	Regular	Malo	Observaciones
ESTADO DE PRESENTACIÓN	Aseo interno	X			
	Aseo externo	X			
	Latas	X			
	Pintura	X			
ESTADO DE SEGURIDAD ACTIVA	Dirección	X			
	Suspensión delantera	X			
	Amortiguadores	X			
	Suspensión trasera	X			
	Parabrisas	X			
	Vidrio frontal	X			
ESTADO DE COMODIDAD	Aire acondicionado			X	
	Silletería		X		
	Luz interior o de techo	X			
NIVELES Y PERDIDA DE LÍQUIDOS	Nivel de aceite motor	X			
	Nivel de liquido de frenos	X			
	Nivel de agua del radiador	X			
	Nivel de agua de la batería	X			
	Nivel de aceite de transmisión	X			
	Fuga aceite de caja				
	Fuga de liquido de frenos				
ESTADO LUCES	Luces Medias		X		
	Luces Altas		X		
	Luces Bajas		X		
	Dirección Izquierda Delantera	X			
	Dirección Derecha Delantera	X			
	Dirección Izquierda Trasera		X		
	Luz Freno	X			
	Luz Reverso			X	
	Luz Antiniebla Exploradoras	X			

TABLERO DE CONTROL	Luces de Tablero	X			
	Nivel de Combustible	X			
	Odómetro	X			
	Pito	X			
	Tacómetro	X			
	Velocímetro			X	
	Indicador de Aceite	X			
	Indicador de Temperatura	X			
ESTADO DE LLANTAS	Delantera Derecha	X			
	Delantera Izquierda	X			
	Trasera Derecha	X			
	Trasera Izquierda	X			
	Repuesto	/		X	
	Presión Aire Llanta	X			
FRENOS	Estado de los Frenos	X			
	Freno de Mano	X			
	Pastillas	X			
ESTADO SEGURIDAD PASIVA	Cinturones de Seguridad	X			
	Airbags	X			
	Cristales (Vidrios)	X			
	Apoyacabezas	X			
	Espejo Lateral Derecho	X			
	Espejo Lateral Izquierdo	X			
	Espejo Retrovisor	X			
EQUIPO DE CARRETERA	1 Gato		X		
	1 Chaleco reflectivo	X			
	2 Tacos para bloquear el vehículo		X		
	2 Señales de carretera: conos o triángulos	X			
	1 par de guantes industriales		X		
	Cruceta		X		
	Extintor	X			
	Linterna		X		
	Caja de herramientas		X		
	Botiquín de primeros auxilios		X		
DOCUMENTOS DEL VEHICULO	SOAT	X			
	Revisión Técnico mecánica	X			
	Licencia de conducción	X			
	Licencia de tránsito	X			
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> Vehículo apto </div> <div> Firma responsable inspección </div> </div>					
SI	X	NO		Jhorman Camargo	

VoBo: Andrea M. Lopez
 Cc: 1018422772



INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DIARIA DEL VEHÍCULO

Versión: 01

Fecha: 26/05/2024

PESV

Código: FT-SV-03

Fecha de Inspección	05-04-2026	Hora	7 AM
Tipo de Vehículo	Volquete	Placa	WEA 151
Modelo	Km N/A	Marca	freightliner

Datos persona que inspecciona

Nombres y Apellidos	Maymon Camargo
Cargo	Conductor

Estado general		Bueno	Regular	Malo	Observaciones
ESTADO DE PRESENTACIÓN	Aseo interno	X			
	Aseo externo	X			
	Latas	X			
	Pintura	X			
ESTADO DE SEGURIDAD ACTIVA	Dirección	X			
	Suspensión delantera	X			
	Amortiguadores	X			
	Suspensión trasera	X			
	Parabrisas	X			
	Vidrio frontal	X			
ESTADO DE COMODIDAD	Aire acondicionado			X	
	Silletería		X		
	Luz interior o de techo	X			
NIVELES Y PERDIDA DE LÍQUIDOS	Nivel de aceite motor	X			
	Nivel de líquido de frenos	X			
	Nivel de agua del radiador	X			
	Nivel de agua de la batería	X			
	Nivel de aceite de transmisión	X			
	Fuga aceite de caja	X			
	Fuga de líquido de frenos	X			
ESTADO LUCES	Luces Medias			X	
	Luces Altas			X	
	Luces Bajas			X	
	Dirección Izquierda Delantera			X	
	Dirección Derecha Delantera	X			
	Dirección Izquierda Trasera			X	
	Luz Freno	X			
	Luz Reverso	X			
	Luz Antiniebla Exploradoras	X			

TABLERO DE CONTROL	Luces de Tablero	X			
	Nivel de Combustible	X			
	Odómetro	X			
	Pito	X			
	Tacómetro	X			
	Velocímetro			X	
	Indicador de Aceite	X			
	Indicador de Temperatura	X			
ESTADO DE LLANTAS	Delantera Derecha	X			
	Delantera Izquierda	X			
	Trasera Derecha	X			
	Trasera Izquierda	X			
	Repuesto			X	
	Presión Aire Llanta	X			
FRENOS	Estado de los Frenos	X			
	Freno de Mano	X			
	Pastillas	X			
ESTADO SEGURIDAD PASIVA	Cinturones de Seguridad	X			
	Airbags	X			
	Cristales (Vidrios)	X			
	Apoyacabezas	X			
	Espejo Lateral Derecho	X			
	Espejo Lateral Izquierdo	X			
	Espejo Retrovisor	X			
EQUIPO DE CARRETERA	1 Gato			X	
	1 Chaleco reflectivo	X			
	2 Tacos para bloquear el vehículo			X	
	2 Señales de carretera: conos o triángulos			X	
	1 par de guantes industriales			X	
	Cruceta		X		
	Extintor	X			
	Linterna			X	
	Caja de herramientas	X			
	Botiquín de primeros auxilios		X		
DOCUMENTOS DEL VEHICULO	SOAT	X			
	Revisión Técnico mecánica	X			
	Licencia de conducción	X			
	Licencia de tránsito	X			
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> Vehículo apto <div style="display: flex; justify-content: space-around; width: 100%;"> <div>SI</div> <div>X</div> <div>NO</div> </div> </div> <div> Firma responsable Inspección Jhorman Camargo </div> </div>					

VBo: Andrea M. Lopez
Cc: 1018422772



INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DIARIA DEL VEHÍCULO

Versión: 01

Fecha: 26/05/2024

PESV

Codigo: FT-SV-03

Fecha de Inspección	26-04-2024	Hora	7 AM
Tipo de Vehículo	Volquete	Placa	WEG 151
Modelo	Km N/A	Marca	Freightliner

Datos persona que inspecciona

Nombres y Apellidos	Norman Camargo
Cargo	Conductor

Estado general		Bueno	Regular	Malo	Observaciones
ESTADO DE PRESENTACIÓN	Aseo interno	X			
	Aseo externo	X			
	Latas	X			
	Pintura	X			
ESTADO DE SEGURIDAD ACTIVA	Dirección	X			
	Suspensión delantera	X			
	Amortiguadores	X			
	Suspensión trasera	X			
	Parabrisas	X			
	Vidrio frontal	X			
ESTADO DE COMODIDAD	Aire acondicionado	X			
	Silletería	X			
	Luz interior o de techo	X			
NIVELES Y PERDIDA DE LÍQUIDOS	Nivel de aceite motor	X			
	Nivel de líquido de frenos	X			
	Nivel de agua del radiador	X			
	Nivel de agua de la batería	X			
	Nivel de aceite de transmisión	X			
	Fuga aceite de caja	X			
	Fuga de líquido de frenos	X			
ESTADO LUCES	Luces Medias		X		
	Luces Altas		X		
	Luces Bajas		X		
	Dirección Izquierda Delantera		X		
	Dirección Derecha Delantera		X		
	Dirección Izquierda Trasera		X		
	Luz Freno	X			
	Luz Reverso	X			
	Luz Antiniebla Exploradoras	X			

TABLERO DE CONTROL	Luces de Tablero	X			
	Nivel de Combustible	X			
	Odómetro	X			
	Pito	X			
	Tacómetro	X			
	Velocímetro		X		
	Indicador de Aceite	X			
	Indicador de Temperatura	X			
ESTADO DE LLANTAS	Delantera Derecha	X			
	Delantera Izquierda	X			
	Trasera Derecha	X			
	Trasera Izquierda	X			
	Repuesto	X			
	Presión Aire Llanta	X			
FRENOS	Estado de los Frenos	X			
	Freno de Mano	X			
	Pastillas	X			
ESTADO SEGURIDAD PASIVA	Cinturones de Seguridad	X			
	Airbags	X			
	Cristales (Vidrios)	X			
	Apoyacabezas	X			
	Espejo Lateral Derecho	X			
	Espejo Lateral Izquierdo	X			
	Espejo Retrovisor	X			
EQUIPO DE CARRETERA	1 Gato		X		
	1 Chaleco reflectivo	X			
	2 Tacos para bloquear el vehículo		X		
	2 Señales de carretera: conos o triángulos		X		
	1 par de guantes industriales		X		
	Cruceta	X			
	Extintor	X			
	Linterna		X		
	Caja de herramientas	X			
	Botiquín de primeros auxilios		X		
DOCUMENTOS DEL VEHICULO	SOAT	X			
	Revisión Técnico mecánica	X			
	Licencia de conducción	X			
	Licencia de tránsito	X			
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> Vehículo apto <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="width: 40px; text-align: center;">SI</div> <div style="width: 40px; text-align: center;">X</div> <div style="width: 40px; text-align: center;">NO</div> </div> </div> <div> Firma responsable Inspección <i>Jhorman Camargo</i> </div> </div>					

Vobo: Andrea M. Lopez
Cc: 1018422712.



INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DIARIA DEL VEHÍCULO

Versión: 01

Fecha: 26/05/2024

PESV

Código: FT-SV-03

Fecha de Inspección	26-04-2026	Hora	7 AM
Tipo de Vehículo	Volquete	Placa	WEG 151
Modelo	Km N/A	Marca	Freightliner

Datos persona que inspecciona

Nombres y Apellidos	Guillermo Comuaga
Cargo	Conductor

Estado general		Bueno	Regular	Malo	Observaciones
ESTADO DE PRESENTACIÓN	Aseo interno	X			
	Aseo externo	X			
	Latas	X			
	Pintura	X			
ESTADO DE SEGURIDAD ACTIVA	Dirección	X			
	Suspensión delantera	X			
	Amortiguadores	X			
	Suspensión trasera	X			
	Parabrisas	X			
	Vidrio frontal	X			
ESTADO DE COMODIDAD	Aire acondicionado		X		
	Silletería	X			
	Luz interior o de techo	X			
NIVELES Y PERDIDA DE LÍQUIDOS	Nivel de aceite motor	X			
	Nivel de líquido de frenos	X			
	Nivel de agua del radiador	X			
	Nivel de agua de la batería	X			
	Nivel de aceite de transmisión	X			
	Fuga aceite de caja	X			
	Fuga de líquido de frenos	X			
ESTADO LUCES	Luces Medias		X		
	Luces Altas		X		
	Luces Bajas		X		
	Dirección Izquierda Delantera		X		
	Dirección Derecha Delantera		X		
	Dirección Izquierda Trasera		X		
	Luz Freno	X			
	Luz Reverso	X			
	Luz Antiniebla Exploradoras	X			

TABLERO DE CONTROL	Luces de Tablero	X			
	Nivel de Combustible	X			
	Odómetro	X			
	Pito	X			
	Tacómetro	X			
	Velocímetro		X		
	Indicador de Aceite	X			
	Indicador de Temperatura	X			
ESTADO DE LLANTAS	Delantera Derecha	X			
	Delantera Izquierda	X			
	Trasera Derecha	X			
	Trasera Izquierda	X			
	Repuesto	X			
	Presión Aire Llanta	X			
FRENOS	Estado de los Frenos	X			
	Freno de Mano	X			
	Pastillas	X			
ESTADO SEGURIDAD PASIVA	Cinturones de Seguridad	X			
	Airbags	X			
	Cristales (Vidrios)	X			
	Apoyacabezas	X			
	Espejo Lateral Derecho	X			
	Espejo Lateral Izquierdo	X			
	Espejo Retrovisor	X			
EQUIPO DE CARRETERA	1 Gato		X		
	1 Chaleco reflectivo	X			
	2 Tacos para bloquear el vehículo		X		
	2 Señales de carretera: conos o triángulos		X		
	1 par de guantes industriales		X		
	Cruceta		X		
	Extintor	X			
	Linterna		X		
	Caja de herramientas	X			
	Botiquín de primeros auxilios		X		
DOCUMENTOS DEL VEHICULO	SOAT	X			
	Revisión Técnico mecánica	X			
	Licencia de conducción	X			
	Licencia de tránsito	X			
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> Vehículo apto </div> <div> Firma responsable inspección </div> </div>					
SI	X	NO		Shorman Camargo	

VoBo: Andreu M. Lopez
Cc: 101842772



INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DIARIA DEL VEHÍCULO

Versión: 01

Fecha: 26/05/2024

PESV

Codigo: FT-SV-03

Fecha de Inspección	08-04-2026	Hora	7 AM
Tipo de Vehículo	Vulgarito	Placa	WEQ 151
Modelo	Km N/A	Marca	Freightliner

Datos persona que inspecciona

Nombres y Apellidos	Orlando Comungo
Cargo	Conductor

Estado general		Bueno	Regular	Malo	Observaciones
ESTADO DE PRESENTACIÓN	Aseo interno	X			
	Aseo externo	X			
	Latas	X			
	Pintura	X			
ESTADO DE SEGURIDAD ACTIVA	Dirección	X			
	Suspensión delantera	X			
	Amortiguadores	X			
	Suspensión trasera	X			
	Parabrisas	X			
	Vidrio frontal	X			
ESTADO DE COMODIDAD	Aire acondicionado	/	X		
	Silletería	X			
	Luz interior o de techo	X			
NIVELES Y PERDIDA DE LIQUIDOS	Nivel de aceite motor	X			
	Nivel de liquido de frenos	X			
	Nivel de agua del radiador	X			
	Nivel de agua de la batería	X			
	Nivel de aceite de transmisión	X			
	Fuga aceite de caja	X			
	Fuga de liquido de frenos	X			
ESTADO LUCES	Luces Medias		X		
	Luces Altas		X		
	Luces Bajas		X		
	Dirección Izquierda Delantera		X		
	Dirección Derecha Delantera		X		
	Dirección Izquierda Trasera		X		
	Luz Freno	X			
	Luz Reverso	X			
	Luz Antiniebla Exploradoras	X			

TABLERO DE CONTROL	Luces de Tablero	X			
	Nivel de Combustible	X			
	Odómetro	X			
	Pito	X			
	Tacómetro		X		
	Velocímetro		X		
	Indicador de Aceite	X			
	Indicador de Temperatura	X			
ESTADO DE LLANTAS	Delantera Derecha	X			
	Delantera Izquierda	X			
	Trasera Derecha	X			
	Trasera Izquierda	X			
	Repuesto	X			
	Presión Aire Llanta	X			
FRENOS	Estado de los Frenos	X			
	Freno de Mano	X			
	Pastillas	X			
ESTADO SEGURIDAD PASIVA	Cinturones de Seguridad	X			
	Airbags	X			
	Cristales (Vidrios)	X			
	Apoyacabezas	X			
	Espejo Lateral Derecho	X			
	Espejo Lateral Izquierdo	X			
	Espejo Retrovisor	X			
EQUIPO DE CARRETERA	1 Gato		X		
	1 Chaleco reflectivo	X			
	2 Tacos para bloquear el vehículo		X		
	2 Señales de carretera: conos o triángulos		X		
	1 par de guantes industriales		X		
	Cruceta		X		
	Extintor	X			
	Linterna		X		
	Caja de herramientas	X			
	Botiquín de primeros auxilios		X		
DOCUMENTOS DEL VEHICULO	SOAT	X			
	Revisión Técnico mecánica	X			
	Licencia de conducción	X			
	Licencia de tránsito	X			
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> Vehículo apto <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">SI</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px; margin: 0 5px;">X</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">NO</div> </div> </div> <div> Firma responsable inspección Sherman Camargo </div> </div>					

VoBa Andrea M. Lopez
Cc: 1018422772.



INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DIARIA DEL VEHÍCULO

Versión: 01

Fecha: 26/05/2024

PESV

Codigo: FT-SV-03

Fecha de Inspección	13-04-2026	Hora	7 AM
Tipo de Vehículo	Volquete	Placa	WEA 151
Modelo	Km 1635.2	Marca	Freightliner

Datos persona que inspecciona

Nombres y Apellidos	Shorman David Camargo Mendoza
Cargo	Conductor

Estado general		Bueno	Regular	Malo	Observaciones
ESTADO DE PRESENTACIÓN	Aseo interno	X			
	Aseo externo	X			
	Latas	X			
	Pintura	X			
ESTADO DE SEGURIDAD ACTIVA	Dirección	X			
	Suspensión delantera	X			
	Amortiguadores	X			
	Suspensión trasera	X			
	Parabrisas	X			
	Vidrio frontal	X			
ESTADO DE COMODIDAD	Aire acondicionado			X	
	Silletería		X		
	Luz interior o de techo	X			
NIVELES Y PERDIDA DE LIQUIDOS	Nivel de aceite motor	X			
	Nivel de líquido de frenos	X			
	Nivel de agua del radiador	X			
	Nivel de agua de la batería	X			
	Nivel de aceite de transmisión	X			
	Fuga aceite de caja	X			
	Fuga de líquido de frenos	X			
ESTADO LUCES	Luces Medias		X		
	Luces Altas		X		
	Luces Bajas		X		
	Dirección Izquierda Delantera		X		
	Dirección Derecha Delantera		X		
	Dirección Izquierda Trasera	X			
	Luz Freno	X			
	Luz Reverso	X			
	Luz Antiniebla Explotadoras	X			

TABLERO DE CONTROL	Luces de Tablero	X			
	Nivel de Combustible	X			
	Odómetro		X		
	Pito	X			
	Tacómetro		X		
	Velocímetro		X		
	Indicador de Aceite	X			
	Indicador de Temperatura	X			
ESTADO DE LLANTAS	Delantera Derecha	X			
	Delantera Izquierda	X			
	Trasera Derecha	X			
	Trasera Izquierda	X			
	Repuesto		X		
	Presión Aire Llanta	X			
FRENOS	Estado de los Frenos	X			
	Freno de Mano	X			
	Pastillas	X			
ESTADO SEGURIDAD PASIVA	Cinturones de Seguridad	X			
	Airbags	X			
	Cristales (Vidrios)	X			
	Apoyacabezas	X			
	Espejo Lateral Derecho	X			
	Espejo Lateral Izquierdo	X			
	Espejo Retrovisor	X			
EQUIPO DE CARRETERA	1 Gato		X		
	1 Chaleco reflectivo		X		
	2 Tacos para bloquear el vehículo		X		
	2 Señales de carretera: conos o triángulos		X		
	1 par de guantes industriales		X		
	Cruceta		X		
	Extintor	X			
	Linterna		X		
	Caja de herramientas		X		
	Botiquín de primeros auxilios		X		
DOCUMENTOS DEL VEHICULO	SOAT	X			
	Revisión Técnico mecánica	X			
	Licencia de conducción	X			
	Licencia de tránsito	X			
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> Vehículo apto </div> <div> Firma responsable inspección </div> </div>					
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> SI X NO </div> <div> Jhorman Camargo </div> </div>					

VoBo: Andrea M. Lopez
 Cc: 101842772



INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DIARIA DEL VEHÍCULO

Versión: 01

Fecha: 26/05/2024

PESV

Codigo: FT-SV-03

Fecha de Inspección	14-04-26	Hora	7 AM
Tipo de Vehículo	Volquete	Placa	WEQ 151
Modelo	Km 1639.4	Marca	Freightliner
Datos persona que inspecciona			
Nombres y Apellidos	Sherman David George Mendoza		
Cargo	Conductor		

Estado general		Bueno	Regular	Malo	Observaciones
ESTADO DE PRESENTACIÓN	Aseo interno	X			
	Aseo externo	X			
	Latas	X			
	Pintura	X			
ESTADO DE SEGURIDAD ACTIVA	Dirección	X			
	Suspensión delantera	X			
	Amortiguadores	X			
	Suspensión trasera	X			
	Parabrisas	X			
	Vidrio frontal	X			
ESTADO DE COMODIDAD	Aire acondicionado			X	
	Silletería		X		
	Luz interior o de techo	X			
NIVELES Y PERDIDA DE LIQUIDOS	Nivel de aceite motor	X			
	Nivel de liquido de frenos	X			
	Nivel de agua del radiador	X			
	Nivel de agua de la batería	X			
	Nivel de aceite de transmisión	X			
	Fuga aceite de caja	X			
	Fuga de liquido de frenos	X			
ESTADO LUCES	Luces Medias			X	
	Luces Altas			X	
	Luces Bajas			X	
	Dirección Izquierda Delantera		X		
	Dirección Derecha Delantera		X		
	Dirección Izquierda Trasera	X			
	Luz Freno	X			
	Luz Reverso	X			
	Luz Antiniebla Exploradoras	X			

TABLERO DE CONTROL	Luces de Tablero	X			
	Nivel de Combustible	X			
	Odómetro	X			
	Pito	X			
	Tacómetro	X			
	Velocímetro		X		
	Indicador de Aceite	X			
	Indicador de Temperatura	X			
ESTADO DE LLANTAS	Delantera Derecha	X			
	Delantera Izquierda	X			
	Trasera Derecha	X			
	Trasera Izquierda	X			
	Repuesto		X		
	Presión Aire Llanta	X			
FRENOS	Estado de los Frenos	X			
	Freno de Mano	X			
	Pastillas	X			
ESTADO SEGURIDAD PASIVA	Cinturones de Seguridad	X			
	Airbags	X			
	Cristales (Vidrios)	X			
	Apoyacabezas	X			
	Espejo Lateral Derecho	X			
	Espejo Lateral Izquierdo	X			
	Espejo Retrovisor	X			
EQUIPO DE CARRETERA	1 Gato		X		
	1 Chaleco reflectivo		X		
	2 Tacos para bloquear el vehículo		X		
	2 Señales de carretera: conos o triángulos		X		
	1 par de guantes industriales		X		
	Cruceta		X		
	Extintor	X			
	Linterna		X		
	Caja de herramientas		X		
	Botiquín de primeros auxilios		X		
DOCUMENTOS DEL VEHICULO	SOAT	X			
	Revisión Técnico mecánica	X			
	Licencia de conducción	X			
	Licencia de tránsito	X			
Vehículo apto			Firma responsable inspección		
SI	X	NO		Sherman Camargo	

VoBo: Andrea M. Lopez
Cc: 301842272



INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DIARIA DEL VEHÍCULO

Versión: 01

Fecha: 26/05/2024

PESV

Codigo: FT-SV-03

Fecha de Inspección	15-04-26	Hora	7 AM
Tipo de Vehículo	Volqueta	Placa	WEQ 151
Modelo	Km 1644.3	Marca	Freightliner

Datos persona que inspecciona

Nombres y Apellidos	Hernan David Amargo Mendoza
Cargo	Conductor

Estado general		Bueno	Regular	Malo	Observaciones
ESTADO DE PRESENTACIÓN	Aseo interno	X			
	Aseo externo	X			
	Latas	X			
	Pintura	X			
ESTADO DE SEGURIDAD ACTIVA	Dirección	X			
	Suspensión delantera	X			
	Amortiguadores	X			
	Suspensión trasera	X			
	Parabrisas	X			
	Vidrio frontal	X			
ESTADO DE COMODIDAD	Aire acondicionado			X	
	Sillatería		X		
	Luz interior o de techo	X			
NIVELES Y PERDIDA DE LIQUIDOS	Nivel de aceite motor	X			
	Nivel de liquido de frenos	X			
	Nivel de agua del radiador	X			
	Nivel de agua de la batería	X			
	Nivel de aceite de transmisión	X			
	Fuga aceite de caja	X			
	Fuga de liquido de frenos	X			
ESTADO LUCES	Luces Medias		X		
	Luces Altas		X		
	Luces Bajas		X		
	Dirección Izquierda Delantera		X		
	Dirección Derecha Delantera		X		
	Dirección Izquierda Trasera	X			
	Luz Freno	X			
	Luz Reverso	X			
	Luz Antiniebla Exploradoras	X			

TABLERO DE CONTROL	Luces de Tablero	X						
	Nivel de Combustible	X						
	Odómetro	X						
	Pito	X						
	Tacómetro	X						
	Velocímetro		X					
	Indicador de Aceite	X						
	Indicador de Temperatura	X						
ESTADO DE LLANTAS	Delantera Derecha	X						
	Delantera Izquierda	X						
	Trasera Derecha	X						
	Trasera Izquierda	X						
	Repuesto	X						
	Presión Aire Llanta	X						
FRENOS	Estado de los Frenos	X						
	Freno de Mano	X						
	Pastillas	X						
ESTADO SEGURIDAD PASIVA	Cinturones de Seguridad	X						
	Airbags	X						
	Cristales (Vidrios)	X						
	Apoyacabezas	X						
	Espejo Lateral Derecho	X						
	Espejo Lateral Izquierdo	X						
	Espejo Retrovisor	X						
EQUIPO DE CARRETERA	1 Gato		X					
	1 Chaleco reflectivo		X					
	2 Tacos para bloquear el vehículo		X					
	2 Señales de carretera: conos o triángulos		X					
	1 par de guantes industriales		X					
	Cruceta		X					
	Extintor	X						
	Linterna		X					
	Caja de herramientas		X					
	Botiquín de primeros auxilios		X					
DOCUMENTOS DEL VEHICULO	SOAT	X						
	Revisión Técnico mecánica	X						
	Licencia de conducción	X						
	Licencia de tránsito	X						
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> Vehículo apto <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>SI</td> <td>X</td> <td>NO</td> <td></td> </tr> </table> </div> <div> Firma responsable inspección <i>Jhormen Camargo</i> </div> </div>					SI	X	NO	
SI	X	NO						

VoBo. Andrea M. Lopez
CC: 1018422772.



INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DIARIA DEL VEHÍCULO

Versión: 01

Fecha: 26/05/2024

PESV

Codigo: FT-SV-03

Fecha de Inspección	16-04-26	Hora	7 AM
Tipo de Vehículo	Volquete	Placa	WEG 151
Modelo	Km 1653.7	Marca	Freightliner

Datos persona que inspecciona

Nombres y Apellidos	Jhorman David Camargo Mendoza
Cargo	Conductor

Estado general		Bueno	Regular	Malo	Observaciones
ESTADO DE PRESENTACIÓN	Aseo interno	X			
	Aseo externo	X			
	Latas	X			
	Pintura	X			
ESTADO DE SEGURIDAD ACTIVA	Dirección	X			
	Suspensión delantera	X			
	Amortiguadores	X			
	Suspensión trasera	X			
	Parabrisas	X			
	Vidrio frontal	X			
ESTADO DE COMODIDAD	Aire acondicionado			X	
	Silletería		X		
	Luz interior o de techo	X			
NIVELES Y PERDIDA DE LÍQUIDOS	Nivel de aceite motor	X			
	Nivel de líquido de frenos	X			
	Nivel de agua del radiador	X			
	Nivel de agua de la batería	X			
	Nivel de aceite de transmisión	X			
	Fuga aceite de caja	X			
	Fuga de líquido de frenos	X			
ESTADO LUCES	Luces Medias	X			
	Luces Altas			X	
	Luces Bajas			X	
	Dirección Izquierda Delantera		X		
	Dirección Derecha Delantera		X		
	Dirección Izquierda Trasera	X			
	Luz Frenó	X			
	Luz Reverso	X			
	Luz Antiniebla Exploradoras	X			

TABLERO DE CONTROL	Luces de Tablero	X						
	Nivel de Combustible	X						
	Odómetro	X						
	Pito	X						
	Tacómetro	X						
	Velocímetro		X					
	Indicador de Aceite	X						
	Indicador de Temperatura	X						
ESTADO DE LLANTAS	Delantera Derecha	X						
	Delantera Izquierda	X						
	Trasera Derecha	X						
	Trasera Izquierda	X						
	Repuesto	X						
	Presión Aire Llanta	X						
FRENOS	Estado de los Frenos	X						
	Freno de Mano	X						
	Pastillas	X						
ESTADO SEGURIDAD PASIVA	Cinturones de Seguridad	X						
	Airbags	X						
	Cristales (Vidrios)	X						
	Apoyacabezas	X						
	Espejo Lateral Derecho	X						
	Espejo Lateral Izquierdo	X						
	Espejo Retrovisor	X						
EQUIPO DE CARRETERA	1 Gato		X					
	1 Chaleco reflectivo		X					
	2 Tacos para bloquear el vehículo		X					
	2 Señales de carretera: conos o triángulos		X					
	1 par de guantes industriales		X					
	Cruceta		X					
	Extintor	X						
	Linterna		X					
	Caja de herramientas		X					
	Botiquín de primeros auxilios		X					
DOCUMENTOS DEL VEHICULO	SOAT	X						
	Revisión Técnico mecánica	X						
	Licencia de conducción	X						
	Licencia de tránsito	X						
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> Vehículo apto <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>SI</td> <td>X</td> <td>NO</td> <td></td> </tr> </table> </div> <div> Firma responsable inspección <i>Jhormen Camargo</i> </div> </div>					SI	X	NO	
SI	X	NO						

Vobo: Andrea M. Lopez
CC: 1018472772



INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DIARIA DEL VEHÍCULO

Versión: 01

Fecha: 26/05/2024

PESV

Código: FT-SV-03

Fecha de Inspección	17-04-26	Hora	7 AM
Tipo de Vehículo	Volquete	Placa	WEG 151
Modelo	Km 116656	Marca	Freightliner

Datos persona que inspecciona

Nombres y Apellidos	Jhorman David Camargo mendoza
Cargo	Conductor

Estado general		Bueno	Regular	Maló	Observaciones
ESTADO DE PRESENTACIÓN	Aseo interno	X			
	Aseo externo	X			
	Latas	X			
	Pintura	X			
ESTADO DE SEGURIDAD ACTIVA	Dirección	X			
	Suspensión delantera	X			
	Amortiguadores	X			
	Suspensión trasera	X			
	Parabrisas	X			
	Vidrio frontal	X			
ESTADO DE COMODIDAD	Aire acondicionado			X	
	Silletería		X		
	Luz interior o de techo	X			
NIVELES Y PERDIDA DE LIQUIDOS	Nivel de aceite motor	X			
	Nivel de líquido de frenos	X			
	Nivel de agua del radiador	X			
	Nivel de agua de la batería	X			
	Nivel de aceite de transmisión	X			
	Fuga aceite de caja	X			
	Fuga de líquido de frenos	X			
ESTADO LUCES	Luces Medias			X	
	Luces Altas			X	
	Luces Bajas			X	
	Dirección Izquierda Delantera		X		
	Dirección Derecha Delantera		X		
	Dirección Izquierda Trasera	X			
	Luz Freno	X			
	Luz Reverso	X			
	Luz Antiniebla Exploradoras	X			

TABLERO DE CONTROL	Luces de Tablero	X			
	Nivel de Combustible	X			
	Odómetro	X			
	Pito	X			
	Tacómetro	X			
	Velocímetro		X		
	Indicador de Aceite	X			
	Indicador de Temperatura	X			
ESTADO DE LLANTAS	Delantera Derecha	X			
	Delantera Izquierda	X			
	Trasera Derecha	X			
	Trasera Izquierda	X			
	Repuesto		X		
	Presión Aire Llanta	X			
FRENOS	Estado de los Frenos	X			
	Freno de Mano	X			
	Pastillas	X			
ESTADO SEGURIDAD PASIVA	Cinturones de Seguridad	X			
	Airbags	X			
	Cristales (Vidrios)	X			
	Apoyacabezas	X			
	Espejo Lateral Derecho	X			
	Espejo Lateral Izquierdo	X			
	Espejo Retrovisor	X			
EQUIPO DE CARRETERA	1 Gato		X		
	1 Chaleco reflectivo		X		
	2 Tacos para bloquear el vehículo		X		
	2 Señales de carretera: conos o triángulos		X		
	1 par de guantes industriales		X		
	Cruceta		X		
	Extintor	X			
	Linterna		X		
	Caja de herramientas		X		
	Botiquín de primeros auxilios		X		
DOCUMENTOS DEL VEHICULO	SOAT	X			
	Revisión Técnico mecánica	X			
	Licencia de conducción	X			
	Licencia de tránsito	X			
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> Vehículo apto <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">SI</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px; margin: 0 5px;">X</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">NO</div> </div> </div> <div> Firma responsable inspección <i>Shormen Camargo</i> </div> </div>					

Vob: Andrea M. Lopez
CC: 1018422772



INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DIARIA DEL VEHÍCULO

Versión: 01

Fecha: 26/05/2024

PESV

Codigo: FT-SV-03

Fecha de Inspección	20-04-26	Hora	7 AM
Tipo de Vehículo	Volquete	Placa	WEQ 151
Modelo	Km 1666 Z	Marca	freightliner

Datos persona que inspecciona

Nombres y Apellidos	Jhorman David Camargo mendoza
Cargo	Conductor

Estado general		Bueno	Regular	Malo	Observaciones
ESTADO DE PRESENTACIÓN	Aseo interno	X			
	Aseo externo		X		
	Latas		X		
	Pintura		X		
ESTADO DE SEGURIDAD ACTIVA	Dirección	X			
	Suspensión delantera	X			
	Amortiguadores	X			
	Suspensión trasera	X			
	Parabrisas	X			
	Vidrio frontal	X			
ESTADO DE COMODIDAD	Aire acondicionado			X	
	Silletería		X		
	Luz interior o de techo	X			
NIVELES Y PERDIDA DE LÍQUIDOS	Nivel de aceite motor	X			
	Nivel de líquido de frenos	X			
	Nivel de agua del radiador	X			
	Nivel de agua de la batería	X			
	Nivel de aceite de transmisión	X			
	Fuga aceite de caja	X			
	Fuga de líquido de frenos	X			
ESTADO LUCES	Luces Medias		X		
	Luces Altas			X	
	Luces Bajas			X	
	Dirección Izquierda Delantera			X	
	Dirección Derecha Delantera	X			
	Dirección Izquierda Trasera	X			
	Luz Freno	X			
	Luz Reverso	X			
	Luz Antiniebla Exploradoras	X			

TABLERO DE CONTROL	Luces de Tablero	X						
	Nivel de Combustible	X						
	Odómetro	X						
	Pito	X						
	Tacómetro	X						
	Velocímetro		X					
	Indicador de Aceite	X						
	Indicador de Temperatura	X						
ESTADO DE LLANTAS	Delantera Derecha	X						
	Delantera Izquierda	X						
	Trasera Derecha	X						
	Trasera Izquierda	X						
	Repuesto			X				
	Presión Aire Llanta	X						
FRENOS	Estado de los Frenos	X						
	Freno de Mano	X						
	Pastillas	X						
ESTADO SEGURIDAD PASIVA	Cinturones de Seguridad	X						
	Airbags	X						
	Cristales (Vidrios)	X						
	Apoyacabezas	X						
	Espejo Lateral Derecho	X						
	Espejo Lateral Izquierdo	X						
	Espejo Retrovisor	X						
EQUIPO DE CARRETERA	1 Gato			X				
	1 Chaleco reflectivo			X				
	2 Tacos para bloquear el vehículo		X					
	2 Señales de carretera: conos o triángulos			X				
	1 par de guantes industriales		X					
	Cruceta			X				
	Extintor	X						
	Linterna			X				
	Caja de herramientas		X					
	Botiquín de primeros auxilios		X					
DOCUMENTOS DEL VEHICULO	SOAT	X						
	Revisión Técnico mecánica	X						
	Licencia de conducción	X						
	Licencia de tránsito	X						
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> Vehículo apto <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>SI</td> <td>X</td> <td>NO</td> <td></td> </tr> </table> </div> <div> Firma responsable Inspección Shorman Camargo </div> </div>					SI	X	NO	
SI	X	NO						

VBo: Andrao M. Lopez
Cc: 1018422712.



INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DIARIA DEL VEHÍCULO

Versión: 01

Fecha: 26/05/2024

PESV

Codigo: FT-SV-03

Fecha de Inspección	21-04-26	Hora	7 AM
Tipo de Vehículo	Volquete	Placa	WEQ 151
Modelo	Km 1675.4	Marca	Freightliner

Datos persona que inspecciona

Nombres y Apellidos	Jhoan David Caceres Mendoza
Cargo	Conductor

Estado general		Bueno	Regular	Malo	Observaciones
ESTADO DE PRESENTACIÓN	Aseo interno	X			
	Aseo externo		X		
	Latas		X		
	Pintura		X		
ESTADO DE SEGURIDAD ACTIVA	Dirección	X			
	Suspensión delantera	X			
	Amortiguadores	X			
	Suspensión trasera	X			
	Parabrisas	X			
	Vidrio frontal	X			
ESTADO DE COMODIDAD	Aire acondicionado			X	
	Silletería		X		
	Luz interior o de techo	X			
NIVELES Y PERDIDA DE LIQUIDOS	Nivel de aceite motor	X			
	Nivel de liquido de frenos	X			
	Nivel de agua del radiador	X			
	Nivel de agua de la batería	X			
	Nivel de aceite de transmisión	X			
	Fuga aceite de caja	X			
	Fuga de liquido de frenos	X			
ESTADO LUCES	Luces Medias			X	
	Luces Altas			X	
	Luces Bajas			X	
	Dirección Izquierda Delantera			X	
	Dirección Derecha Delantera	X			
	Dirección Izquierda Trasera	X			
	Luz Freno	X			
	Luz Reverso	X			
	Luz Antiniebla Exploradoras	X			

TABLERO DE CONTROL	Luces de Tablero	X			
	Nivel de Combustible	X			
	Odómetro	X			
	Pito	X			
	Tacómetro	X			
	Velocímetro		X		
	Indicador de Aceite	X			
	Indicador de Temperatura	X			
ESTADO DE LLANTAS	Delantera Derecha	X			
	Delantera Izquierda	X			
	Trasera Derecha	X			
	Trasera Izquierda	X			
	Repuesto			X	
	Presión Aire Llanta	X			
FRENOS	Estado de los Frenos	X			
	Freno de Mano	X			
	Pastillas	X			
ESTADO SEGURIDAD PASIVA	Cinturones de Seguridad	X			
	Airbags	X			
	Cristales (Vidrios)	X			
	Apoyacabezas	X			
	Espejo Lateral Derecho	X			
	Espejo Lateral Izquierdo	X			
	Espejo Retrovisor	X			
EQUIPO DE CARRETERA	1 Gato			X	
	1 Chaleco reflectivo			X	
	2 Tacos para bloquear el vehículo		X		
	2 Señales de carretera: conos o triángulos			X	
	1 par de guantes industriales		X		
	Cruceta			X	
	Extintor	X			
	Linterna			X	
	Caja de herramientas		X		
	Botiquín de primeros auxilios		X		
DOCUMENTOS DEL VEHICULO	SOAT	X			
	Revisión Técnico mecánica	X			
	Licencia de conducción	X			
	Licencia de tránsito	X			
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> Vehículo apto <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">SI</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px; margin: 0 5px;">X</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">NO</div> </div> </div> <div> Firma responsable inspección <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 100%;">Shorman Camargo</div> </div> </div>					

VoBo: Andica M. Lopez
Cc: 1018422772



INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DIARIA DEL VEHÍCULO

Versión: 01

Fecha: 26/05/2024

PESV

Código: FT-SV-03

Fecha de Inspección	22-04-26	Hora	7 AM
Tipo de Vehículo	Volqueta	Placa	WFO 151
Modelo	Km 1680.3	Marca	Freightliner

Datos persona que inspecciona

Nombres y Apellidos	Shormen David Camargo mendoza
Cargo	Conductor

Estado general		Bueno	Regular	Malo	Observaciones
ESTADO DE PRESENTACIÓN	Aseo interno	X			
	Aseo externo		X		
	Latas		X		
	Pintura		X		
ESTADO DE SEGURIDAD ACTIVA	Dirección	X			
	Suspensión delantera	X			
	Amortiguadores	X			
	Suspensión trasera	X			
	Parabrisas	X			
	Vidrio frontal	X			
ESTADO DE COMODIDAD	Aire acondicionado			X	
	Silletería		X		
	Luz interior o de techo	X			
NIVELES Y PERDIDA DE LÍQUIDOS	Nivel de aceite motor	X			
	Nivel de líquido de frenos	X			
	Nivel de agua del radiador	X			
	Nivel de agua de la batería	X			
	Nivel de aceite de transmisión	X			
	Fuga aceite de caja	X			
	Fuga de líquido de frenos	X			
ESTADO LUCES	Luces Medias			X	
	Luces Altas			X	
	Luces Bajas			X	
	Dirección Izquierda Delantera			X	
	Dirección Derecha Delantera		X		
	Dirección Izquierda Trasera	X			
	Luz Freno	X			
	Luz Reverso	X			
	Luz Antiniebla Exploradoras	X			

TABLERO DE CONTROL	Luces de Tablero	X			
	Nivel de Combustible	X			
	Odómetro	X			
	Pito	X			
	Tacómetro	X			
	Velocímetro			X	
	Indicador de Aceite	X			
	Indicador de Temperatura	X			
ESTADO DE LLANTAS	Delantera Derecha	X			
	Delantera Izquierda	X			
	Trasera Derecha	X			
	Trasera Izquierda	X			
	Repuesto			X	
	Presión Aire Llanta	X			
FRENOS	Estado de los Frenos	X			
	Freno de Mano	X			
	Pastillas	X			
ESTADO SEGURIDAD PASIVA	Cinturones de Seguridad	X			
	Airbags	X			
	Cristales (Vidrios)	X			
	Apoyacabezas	X			
	Espejo Lateral Derecho	X			
	Espejo Lateral Izquierdo	X			
	Espejo Retrovisor	X			
EQUIPO DE CARRETERA	1 Gato			X	
	1 Chaleco reflectivo			X	
	2 Tacos para bloquear el vehículo		X		
	2 Señales de carretera: conos o triángulos			X	
	1 par de guantes industriales		X		
	Cruceta			X	
	Extintor	X			
	Linterna			X	
	Caja de herramientas		X		
	Botiquín de primeros auxilios		X		
DOCUMENTOS DEL VEHICULO	SOAT	X			
	Revisión Técnico mecánica	X			
	Licencia de conducción	X			
	Licencia de tránsito	X			
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> Vehículo apto </div> <div> Firma responsable inspección </div> </div>					
SI	X	NO		Jhorman Camargo	

VoBo. Andrea M. Lopez
Cc: 101842112.



INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DIARIA DEL VEHÍCULO

Versión: 01

Fecha: 26/05/2024

PESV

Codigo: FT-SV-03

Fecha de Inspección

23-04-26

Hora

7 AM

Tipo de Vehículo

Volquete

Placa

WEG 151

Modelo

Km

1687.0

Marca

Freightliner

Datos persona que inspecciona

Nombres y Apellidos

Shormen David Camargo mendoza

Cargo

Conductor

Estado general		Bueno	Regular	Malo	Observaciones
ESTADO DE PRESENTACIÓN	Aseo interno	X			
	Aseo externo		X		
	Latas		X		
	Pintura		X		
ESTADO DE SEGURIDAD ACTIVA	Dirección	X			
	Suspensión delantera	X			
	Amortiguadores	X			
	Suspensión trasera	X			
	Parabrisas	X			
	Vidrio frontal	X			
ESTADO DE COMODIDAD	Aire acondicionado			X	
	Silletería		X		
	Luz interior o de techo	X			
NIVELES Y PERDIDA DE LÍQUIDOS	Nivel de aceite motor	X			
	Nivel de líquido de frenos	X			
	Nivel de agua del radiador	X			
	Nivel de agua de la batería	X			
	Nivel de aceite de transmisión	X			
	Fuga aceite de caja	X			
	Fuga de líquido de frenos	X			
ESTADO LUCES	Luces Medias			X	
	Luces Altas			X	
	Luces Bajas			X	
	Dirección Izquierda Delantera			X	
	Dirección Derecha Delantera		X		
	Dirección Izquierda Trasera	X			
	Luz Freno	X			
	Luz Reverso	X			
	Luz Antiniebla Exploradoras	X			

TABLERO DE CONTROL	Luces de Tablero	X			
	Nivel de Combustible	X			
	Odómetro	X			
	Pito	X			
	Tacómetro	X			
	Velocímetro		X		
	Indicador de Aceite	X			
	Indicador de Temperatura	X			
ESTADO DE LLANTAS	Delantera Derecha	X			
	Delantera Izquierda	X			
	Trasera Derecha	X			
	Trasera Izquierda	X			
	Repuesto			X	
	Presión Aire Llanta	X			
FRENOS	Estado de los Frenos	X			
	Freno de Mano	X			
	Pastillas	X			
ESTADO SEGURIDAD PASIVA	Cinturones de Seguridad	X			
	Airbags	X			
	Cristales (Vidrios)	X			
	Apoyacabezas	X			
	Espejo Lateral Derecho	X			
	Espejo Lateral Izquierdo	X			
	Espejo Retrovisor	X			
EQUIPO DE CARRETERA	1 Gato			X	
	1 Chaleco reflectivo			X	
	2 Tacos para bloquear el vehículo		X		
	2 Señales de carretera: conos o triángulos			X	
	1 par de guantes industriales		X		
	Cruceta			X	
	Extintor	X			
	Linterna			X	
	Caja de herramientas		X		
	Botiquín de primeros auxilios		X		
DOCUMENTOS DEL VEHICULO	SOAT	X			
	Revisión Técnico mecánica	X			
	Licencia de conducción	X			
	Licencia de tránsito	X			
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> Vehículo apto </div> <div> Firma responsable inspección </div> </div>					
SI	X	NO		Shorman Camargo	

Voto: Andrea M. Lopez
CC: 108411772.



INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DIARIA DEL VEHÍCULO

Versión: 01

Fecha: 26/05/2024

PESV

Codigo: FT-SV-03

Fecha de Inspección

24-04-26

Hora

7 AM

Tipo de Vehículo

volquete

Placa

WEG 151

Modelo

Km

1696.2

Marca

Freightliner

Datos persona que inspecciona

Nombres y Apellidos

Jarama David Romero Mendoza

Cargo

Conductor

Estado general		Bueno	Regular	Malo	Observaciones
ESTADO DE PRESENTACIÓN	Aseo interno	X			
	Aseo externo		X		
	Latas		X		
	Pintura		X		
ESTADO DE SEGURIDAD ACTIVA	Dirección	X			
	Suspensión delantera	X			
	Amortiguadores	X			
	Suspensión trasera	X			
	Parabrisas	X			
	Vidrio frontal	X			
ESTADO DE COMODIDAD	Aire acondicionado			X	
	Silletería		X		
	Luz interior o de techo	X			
NIVELES Y PERDIDA DE LIQUIDOS	Nivel de aceite motor	X			
	Nivel de liquido de frenos	X			
	Nivel de agua del radiador	X			
	Nivel de agua de la batería	X			
	Nivel de aceite de transmisión	X			
	Fuga aceite de caja	X			
	Fuga de liquido de frenos	X			
ESTADO LUCES	Luces Medias			X	
	Luces Altas			X	
	Luces Bajas			X	
	Dirección Izquierda Delantera			X	
	Dirección Derecha Delantera		X		
	Dirección Izquierda Trasera	X			
	Luz Freno	X			
	Luz Reverso	X			
	Luz Antiniebla Exploradoras	X			

TABLERO DE CONTROL	Luces de Tablero	X			
	Nivel de Combustible	X			
	Odómetro	X			
	Pito	X			
	Tacómetro	X			
	Velocímetro			X	
	Indicador de Aceite	X			
	Indicador de Temperatura	X			
ESTADO DE LLANTAS	Delantera Derecha	X			
	Delantera Izquierda	X			
	Trasera Derecha	X			
	Trasera Izquierda	X			
	Repuesto			X	
	Presión Aire Llanta	X			
FRENOS	Estado de los Frenos	X			
	Freno de Mano	X			
	Pastillas	X			
ESTADO SEGURIDAD PASIVA	Cinturones de Seguridad	X			
	Airbags	X			
	Cristales (Vidrios)	X			
	Apoyacabezas	X			
	Espejo Lateral Derecho	X			
	Espejo Lateral Izquierdo	X			
	Espejo Retrovisor	X			
EQUIPO DE CARRETERA	1 Gato			X	
	1 Chaleco reflectivo			X	
	2 Tacos para bloquear el vehículo		X		
	2 Señales de carretera: conos o triángulos			X	
	1 par de guantes industriales		X		
	Cruceta			X	
	Extintor	X			
	Linterna			X	
	Caja de herramientas		X		
	Botiquín de primeros auxilios		X		
DOCUMENTOS DEL VEHICULO	SOAT	X			
	Revisión Técnico mecánica	X			
	Licencia de conducción	X			
	Licencia de tránsito	X			
Vehículo apto					Firma responsable inspección
SI	X	NO		Jhorman Camargo	

Visto: Andrea M. Lopez
 Cc: 101847692.



INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DIARIA DEL VEHÍCULO

Versión: 01

Fecha: 26/05/2024

PESV

Código: FT-SV-03

Fecha de Inspección

27-04-2024

Hora

7 AM

Tipo de Vehículo

Volquete

Placa

WEQ 151

Modelo

Km

1692.1

Marca

Freightliner

Datos persona que inspecciona

Nombres y Apellidos

Shorman David Conzaga mendoza

Cargo

Conductor

Estado general		Bueno	Regular	Malo	Observaciones
ESTADO DE PRESENTACIÓN	Aseo interno	X			
	Aseo externo		X		
	Latas		X		
	Pintura		X		
ESTADO DE SEGURIDAD ACTIVA	Dirección	X			
	Suspensión delantera	X			
	Amortiguadores	X			
	Suspensión trasera	X			
	Parabrisas	X			
	Vidrio frontal	X			
ESTADO DE COMODIDAD	Aire acondicionado			X	
	Silletería		X		
	Luz interior o de techo	X			
NIVELES Y PERDIDA DE LIQUIDOS	Nivel de aceite motor	X			
	Nivel de liquido de frenos	X			
	Nivel de agua del radiador	X			
	Nivel de agua de la batería	X			
	Nivel de aceite de transmisión	X			
	Fuga aceite de caja	X			
	Fuga de liquido de frenos	X			
ESTADO LUCES	Luces Medias			X	
	Luces Altas			X	
	Luces Bajas			X	
	Dirección Izquierda Delantera			X	
	Dirección Derecha Delantera		X		
	Dirección Izquierda Trasera	X			
	Luz Freno	X			
	Luz Reverso	X			
	Luz Antiniebla Exploradoras	X			

TABLERO DE CONTROL	Luces de Tablero	X					
	Nivel de Combustible	X					
	Odómetro	X					
	Pito	X					
	Tacómetro	X					
	Velocímetro			X			
	Indicador de Aceite	X					
	Indicador de Temperatura	X					
ESTADO DE LLANTAS	Delantera Derecha	X					
	Delantera Izquierda	X					
	Trasera Derecha	X					
	Trasera Izquierda	X					
	Repuesto			X			
	Presión Aire Llanta	X					
FRENOS	Estado de los Frenos	X					
	Freno de Mano	X					
	Pastillas	X					
ESTADO SEGURIDAD PASIVA	Cinturones de Seguridad	X					
	Airbags	X					
	Cristales (Vidrios)	X					
	Apoyacabezas	X					
	Espejo Lateral Derecho	X					
	Espejo Lateral Izquierdo	X					
	Espejo Retrovisor	X					
EQUIPO DE CARRETERA	1 Gato			X			
	1 Chaleco reflectivo			X			
	2 Tacos para bloquear el vehículo		X				
	2 Señales de carretera: conos o triángulos			X			
	1 par de guantes industriales		X				
	Cruceta			X			
	Extintor	X					
	Linterna			X			
	Caja de herramientas		X				
	Botiquín de primeros auxilios		X				
DOCUMENTOS DEL VEHICULO	SOAT	X					
	Revisión Técnico mecánica	X					
	Licencia de conducción	X					
	Licencia de tránsito	X					
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> Vehículo apto <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>SI</td> <td>X</td> <td>NO</td> </tr> </table> </div> <div> Firma responsable Inspección Jhorman Camargo </div> </div>					SI	X	NO
SI	X	NO					

VoBo: Andrea M. Lopez
 Cc: 2018422712.



INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DIARIA DEL VEHÍCULO

Versión: 01

Fecha: 26/05/2024

PESV

Codigo: FT-SV-03

Fecha de Inspección

28-04-2024

Hora

7 AM

Tipo de Vehículo

Volqueta

Placa

WEA 151

Modelo

Km

17075

Marca

Freightliner

Datos persona que inspecciona

Nombres y Apellidos

Sherman David Camargo Mendoza

Cargo

Conductor

Estado general		Bueno	Regular	Malo	Observaciones
ESTADO DE PRESENTACIÓN	Aseo interno	X			
	Aseo externo		X		
	Latas		X		
	Pintura		X		
ESTADO DE SEGURIDAD ACTIVA	Dirección	✓			
	Suspensión delantera	X			
	Amortiguadores	X			
	Suspensión trasera	X			
	Parabrisas	X			
	Vidrio frontal	✓			
ESTADO DE COMODIDAD	Aire acondicionado			✓	
	Silletería		✓		
	Luz interior o de techo	X			
NIVELES Y PERDIDA DE LÍQUIDOS	Nivel de aceite motor	X			
	Nivel de líquido de frenos	✓			
	Nivel de agua del radiador	✓			
	Nivel de agua de la batería	X			
	Nivel de aceite de transmisión	X			
	Fuga aceite de caja	X			
	Fuga de líquido de frenos	X			
ESTADO LUCES	Luces Medias			X	
	Luces Altas			✓	
	Luces Bajas			X	
	Dirección Izquierda Delantera			X	
	Dirección Derecha Delantera		X		
	Dirección Izquierda Trasera	✓			
	Luz Freno	✓			
	Luz Reverso	X			
	Luz Antiniebla Exploradoras	X			

TABLERO DE CONTROL	Luces de Tablero	X						
	Nivel de Combustible	X						
	Odómetro	X						
	Pito	X						
	Tacómetro	X						
	Velocímetro			X				
	Indicador de Aceite	X						
	Indicador de Temperatura	X						
ESTADO DE LLANTAS	Delantera Derecha	X						
	Delantera Izquierda	X						
	Trasera Derecha	X						
	Trasera Izquierda	X						
	Repuesto	X		X				
	Presión Aire Llanta	X						
FRENOS	Estado de los Frenos	X						
	Freno de Mano	X						
	Pastillas	X						
ESTADO SEGURIDAD PASIVA	Cinturones de Seguridad	X						
	Airbags	X						
	Cristales (Vidrios)	X						
	Apoyacabezas	X						
	Espejo Lateral Derecho	X						
	Espejo Lateral Izquierdo	X						
	Espejo Retrovisor	X						
EQUIPO DE CARRETERA	1 Gato			X				
	1 Chaleco reflectivo			X				
	2 Tacos para bloquear el vehículo		X					
	2 Señales de carretera: conos o triángulos			X				
	1 par de guantes industriales		X					
	Cruceta			X				
	Extintor	X						
	Linterna			X				
	Caja de herramientas		X					
	Botiquín de primeros auxilios		X					
DOCUMENTOS DEL VEHICULO	SOAT	X						
	Revisión Técnico mecánica	X						
	Licencia de conducción	X						
	Licencia de tránsito	X						
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> Vehículo apto <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>SI</td> <td>X</td> <td>NO</td> <td></td> </tr> </table> </div> <div> Firma responsable inspección Jhorman Camargo </div> </div>					SI	X	NO	
SI	X	NO						

VoBo: Andrea M. I
Cc: 201842272.



INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DIARIA DEL VEHÍCULO

Versión: 01

Fecha: 26/05/2024

PESV

Código: FT-SV-03

Fecha de Inspección	29-04-26	Hora	7 AM
Tipo de Vehículo	Volquete	Placa	WEA 151
Modelo	Km 1708.1	Marca	Freightliner

Datos persona que inspecciona

Nombres y Apellidos	Shorman David Camargo mendoza
Cargo	Conductor

Estado general		Bueno	Regular	Malo	Observaciones
ESTADO DE PRESENTACIÓN	Aseo interno	X			
	Aseo externo		X		
	Latas		X		
	Pintura		X		
ESTADO DE SEGURIDAD ACTIVA	Dirección	X			
	Suspensión delantera	X			
	Amortiguadores	X			
	Suspensión trasera	X			
	Parabrisas	X			
	Vidrio frontal	X			
ESTADO DE COMODIDAD	Aire acondicionado			X	
	Silletería		X		
	Luz interior o de techo	X			
NIVELES Y PERDIDA DE LIQUIDOS	Nivel de aceite motor	X			
	Nivel de liquido de frenos	X			
	Nivel de agua del radiador	X			
	Nivel de agua de la batería	X			
	Nivel de aceite de transmisión	X			
	Fuga aceite de caja	X			
	Fuga de liquido de frenos	X			
ESTADO LUCES	Luces Medias			X	
	Luces Altas			X	
	Luces Bajas			X	
	Dirección Izquierda Delantera			X	
	Dirección Derecha Delantera		X		
	Dirección Izquierda Trasera	X			
	Luz Freno	X			
	Luz Reverso	X			
	Luz Antiniebla Exploradoras	X			

TABLERO DE CONTROL	Luces de Tablero	X			
	Nivel de Combustible	X			
	Odómetro	X			
	Pito	X			
	Tacómetro	X			
	Velocímetro			X	
	Indicador de Aceite	X			
	Indicador de Temperatura	X			
ESTADO DE LLANTAS	Delantera Derecha	X			
	Delantera Izquierda	X			
	Trasera Derecha	X			
	Trasera Izquierda	X			
	Repuesto			X	
	Presión Aire Llanta	X			
FRENOS	Estado de los Frenos	X			
	Freno de Mano	X			
	Pastillas	X			
ESTADO SEGURIDAD PASIVA	Cinturones de Seguridad	X			
	Airbags	X			
	Cristales (Vidrios)	X			
	Apoyacabezas	X			
	Espejo Lateral Derecho	X			
	Espejo Lateral Izquierdo	X			
	Espejo Retrovisor	X			
EQUIPO DE CARRETERA	1 Gato			X	
	1 Chaleco reflectivo			X	
	2 Tacos para bloquear el vehículo		X		
	2 Señales de carretera: conos o triángulos			X	
	1 par de guantes industriales		X		
	Cruceta			X	
	Extintor	X			
	Linterna			X	
	Caja de herramientas		X		
	Botiquín de primeros auxilios		X		
DOCUMENTOS DEL VEHICULO	SOAT	X			
	Revisión Técnico mecánica	X			
	Licencia de conducción	X			
	Licencia de tránsito	X			
Vehículo apto		Firma responsable inspección			
SI	X	NO	Shorman Camargo		

VoBo: Andrea M. Lopez
Cc: 1018472172.



INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DIARIA DEL VEHÍCULO

Versión: 01

Fecha: 26/05/2024

PESV

Código: FT-SV-03

Fecha de Inspección	30-04-26	Hora	7 AM
Tipo de Vehículo	Volquedo	Placa	W EQ 151
Modelo	Km 1218.3	Marca	Freightliner

Datos persona que inspecciona

Nombres y Apellidos	Jhermen David Ocasio Mendez
Cargo	Conductor

Estado general		Bueno	Regular	Malos	Observaciones
ESTADO DE PRESENTACIÓN	Aseo interno	X			
	Aseo externo		X		
	Latas		X		
	Pintura		X		
ESTADO DE SEGURIDAD ACTIVA	Dirección	X			
	Suspensión delantera	X			
	Amortiguadores	X			
	Suspensión trasera	X			
	Parabrisas	X			
	Vidrio frontal	X			
ESTADO DE COMODIDAD	Aire acondicionado			X	
	Silletería		X		
	Luz interior o de techo	X			
NIVELES Y PERDIDA DE LIQUIDOS	Nivel de aceite motor	X			
	Nivel de líquido de frenos	X			
	Nivel de agua del radiador	X			
	Nivel de agua de la batería	X			
	Nivel de aceite de transmisión	X			
	Fuga aceite de caja	X			
	Fuga de líquido de frenos	X			
ESTADO LUCES	Luces Medias			X	
	Luces Altas			X	
	Luces Bajas			X	
	Dirección Izquierda Delantera			X	
	Dirección Derecha Delantera		X		
	Dirección Izquierda Trasera	X			
	Luz Freno	X			
	Luz Reverso	X			
	Luz Antiniebla Exploradoras	X			

TABLERO DE CONTROL	Luces de Tablero	X			
	Nivel de Combustible	X			
	Odómetro	X			
	Pito	X			
	Tacómetro	X			
	Velocímetro	X			
	Indicador de Aceite	X		X	
	Indicador de Temperatura	X			
ESTADO DE LLANTAS	Delantera Derecha	X			
	Delantera Izquierda	X			
	Trasera Derecha	X			
	Trasera Izquierda	X			
	Repuesto				
	Presión Aire Llanta			X	
FRENOS	Estado de los Frenos	X			
	Freno de Mano	X			
	Pastillas	X			
ESTADO SEGURIDAD PASIVA	Cinturones de Seguridad	X			
	Airbags	X			
	Cristales (Vidrios)	X			
	Apoyacabezas	X			
	Espejo Lateral Derecho	X			
	Espejo Lateral Izquierdo	X			
	Espejo Retrovisor	X			
EQUIPO DE CARRETERA	1 Gato			X	
	1 Chaleco reflectivo			X	
	2 Tacos para bloquear el vehículo		X		
	2 Señales de carretera: conos o triángulos			X	
	1 par de guantes industriales		X		
	Cruceta			X	
	Extintor	X			
	Linterna		X		
	Caja de herramientas		X		
	Botiquín de primeros auxilios		X		
DOCUMENTOS DEL VEHICULO	SOAT	X			
	Revisión Técnico mecánica	X			
	Licencia de conducción	X			
	Licencia de tránsito	X			
Vehículo apto			Firma responsable inspección		
SI	X	NO			
					Shormen Camargo

VoBo: Andrea M. Lopez
Cc: 1010412772.



INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DIARIA DEL VEHÍCULO

Versión: 01

Fecha: 26/05/2024

PESV

Codigo: FT-SV-03

Fecha de Inspección	07/04/2022	Hora	7:00 AM
Tipo de Vehículo	Furgon	Placa	LVY 227
Modelo	2022	Km	15,2325
		Marca	NHR

Datos persona que inspecciona

Nombres y Apellidos	Shon Jaime Mendoza Rojas
Cargo	Conductor

Estado general		Bueno	Regular	Malo	Observaciones
ESTADO DE PRESENTACIÓN	Aseo interno	X			
	Aseo externo		X		
	Latas	X			
	Pintura	X			
ESTADO DE SEGURIDAD ACTIVA	Dirección	X			
	Suspensión delantera	X			
	Amortiguadores	X			
	Suspensión trasera	X			
	Parabrisas	X			
	Vidrio frontal	X			
ESTADO DE COMODIDAD	Aire acondicionado			X	
	Silletería		X		
	Luz interior o de techo	X			
NIVELES Y PERDIDA DE LÍQUIDOS	Nivel de aceite motor		X		
	Nivel de liquido de frenos	X			
	Nivel de agua del radiador	X			
	Nivel de agua de la batería	X			
	Nivel de aceite de transmisión		X		
	Fuga aceite de caja	X			
	Fuga de liquido de frenos	X			
ESTADO LUCES	Luces Medias	X			
	Luces Altas	X			
	Luces Bajas	X			
	Dirección Izquierda Delantera	X			
	Dirección Derecha Delantera	X			
	Dirección Izquierda Trasera	X			
	Luz Freno	X			
	Luz Reverso	X			
	Luz Antiniebla Exploradoras	X		X	

TABLERO DE CONTROL	Luces de Tablero	X			
	Nivel de Combustible	X			
	Odómetro	X			
	Pito	X			
	Tacómetro	X			
	Velocímetro	X			
	Indicador de Aceite	X			
	Indicador de Temperatura	X			
ESTADO DE LLANTAS	Delantera Derecha	X			
	Delantera Izquierda	X			
	Trasera Derecha	X			
	Trasera Izquierda	X			
	Repuesto	X			
	Presión Aire Llanta	X			
FRENOS	Estado de los Frenos	X			
	Freno de Mano	X			
	Pastillas	X			
ESTADO SEGURIDAD PASIVA	Cinturones de Seguridad	X			
	Airbags			X	
	Cristales (Vidrios)	X			
	Apoyacabezas	X			
	Espejo Lateral Derecho	X			
	Espejo Lateral Izquierdo	X			
	Espejo Retrovisor	X			
EQUIPO DE CARRETERA	1 Gato	X			
	1 Chaleco reflectivo	X			
	2 Tacos para bloquear el vehículo	X			
	2 Señales de carretera: conos o triángulos	X			
	1 par de guantes industriales	X			
	Cruceta	X			
	Extintor	X			
	Linterna			X	
	Caja de herramientas			X	
	Botiquín de primeros auxilios	X			
DOCUMENTOS DEL VEHICULO	SOAT	X			
	Revisión Técnico mecánica	X			
	Licencia de conducción	X			
	Licencia de tránsito	X			
Vehículo apto			Firma responsable Inspección		
<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 40px; text-align: center; line-height: 40px; margin-right: 10px;">  </div> <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 40px; text-align: center; line-height: 40px;"> NO </div> </div>			<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 40px; display: flex; align-items: center;"> Jhon Mendoza </div>		

Verbo Andrea M. Lopez
 Cc: 1018472712



INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DIARIA DEL VEHÍCULO

Versión: 01

Fecha: 26/05/2024

PESV

Codigo: FT-SV-03

Fecha de Inspección	02/04/2026	Hora	7:00 AM
Tipo de Vehículo	Furgon	Placa	LVY 224
Modelo	2022	Km	15,24,20
		Marca	NHR

Datos persona que inspecciona

Nombres y Apellidos	Jhon Jaime Mendoza Pangel
Cargo	Conductor

Estado general		Bueno	Regular	Malo	Observaciones
ESTADO DE PRESENTACIÓN	Aseo interno	X			
	Aseo externo		X		
	Latas	X			
	Pintura	X			
ESTADO DE SEGURIDAD ACTIVA	Dirección	X			
	Suspensión delantera	X			
	Amortiguadores	X			
	Suspensión trasera	X			
	Parabrisas	X			
	Vidrio frontal	X			
ESTADO DE COMODIDAD	Aire acondicionado			X	
	Silletería		X		
	Luz Interior o de techo	X			
NIVELES Y PERDIDA DE LÍQUIDOS	Nivel de aceite motor		X		
	Nivel de líquido de frenos	X			
	Nivel de agua del radiador	X			
	Nivel de agua de la batería	X			
	Nivel de aceite de transmisión		X		
	Fuga aceite de caja	X			
	Fuga de líquido de frenos	X			
ESTADO LUCES	Luces Medias	X			
	Luces Altas	X			
	Luces Bajas	X			
	Dirección Izquierda Delantera	X			
	Dirección Derecha Delantera	X			
	Dirección Izquierda Trasera	X			
	Luz Freno	X			
	Luz Reverso	X			
	Luz Antiniebla Exploradoras			X	

TABLERO DE CONTROL	Luces de Tablero	X			
	Nivel de Combustible	X			
	Odómetro	X			
	Pito	X			
	Tacómetro	X			
	Velocímetro	X			
	Indicador de Aceite	X			
	Indicador de Temperatura	X			
ESTADO DE LLANTAS	Delantera Derecha	X			
	Delantera Izquierda	X			
	Trasera Derecha	X			
	Trasera Izquierda	X			
	Repuesto	X			
	Presión Aire Llanta	X			
FRENOS	Estado de los Frenos	X			
	Freno de Mano	X			
	Pastillas	X			
ESTADO SEGURIDAD PASIVA	Cinturones de Seguridad	X			
	Airbags			X	
	Cristales (Vidrios)	X			
	Apoyacabezas	X			
	Espejo Lateral Derecho	X			
	Espejo Lateral Izquierdo	X			
	Espejo Retrovisor	X			
EQUIPO DE CARRETERA	1 Gato	X			
	1 Chaleco reflectivo	X			
	2 Tacos para bloquear el vehículo	X			
	2 Señales de carretera: conos o triángulos	X			
	1 par de guantes industriales	X			
	Cruceta	X			
	Extintor	X			
	Linterna			X	
	Caja de herramientas			X	
	Botiquín de primeros auxilios	X			
DOCUMENTOS DEL VEHICULO	SOAT	X			
	Revisión Técnico mecánica	X			
	Licencia de conducción	X			
	Licencia de tránsito	X			
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> Vehículo apto <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-right: 5px;">SI</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-right: 5px;">NO</div> </div> </div> <div> Firma responsable Inspección <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 100%;">  </div> </div> </div>					

VOb: Andreu M. Lopez
 Cc: 1018422772.



INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DIARIA DEL VEHÍCULO

Versión: 01

Fecha: 26/05/2024

PESV

Código: FT-SV-03

Fecha de Inspección	20/04/26	Hora	07 am
Tipo de Vehículo	Turbo	Placa	LVY 227
Modelo	2013	Km	154501
		Marca	CHEVROLET

Datos persona que inspecciona

Nombres y Apellidos	Fredy Rivas
Cargo	conductor

Estado general		Bueno	Regular	Malo	Observaciones
ESTADO DE PRESENTACIÓN	Aseo interno	/			
	Aseo externo	/			
	Latas	/			
	Pintura	/			
ESTADO DE SEGURIDAD ACTIVA	Dirección	/			
	Suspensión delantera	/			
	Amortiguadores	/			
	Suspensión trasera	/			
	Parabrisas	/			
	Vidrio frontal	/			
ESTADO DE COMODIDAD	Aire acondicionado	/			
	Silletería	/			
	Luz interior o de techo	/			
NIVELES Y PERDIDA DE LIQUIDOS	Nivel de aceite motor	/			
	Nivel de liquido de frenos	/			
	Nivel de agua del radiador	/			
	Nivel de agua de la batería	/			
	Nivel de aceite de transmisión	/			
	Fuga aceite de caja	/			
	Fuga de liquido de frenos	/			
ESTADO LUCES	Luces Medias	/			
	Luces Altas	/			
	Luces Bajas	/			
	Dirección izquierda Delantera	/			
	Dirección Derecha Delantera	/			
	Dirección Izquierda Trasera	/			
	Luz Freno	/			
	Luz Reverso	/			
	Luz Antiniebla Exploradoras	/			

TABLERO DE CONTROL	Luces de Tablero	/			
	Nivel de Combustible	/			
	Odómetro	/			
	Pito	/			
	Tacómetro	/			
	Velocímetro	/			
	Indicador de Aceite	/			
	Indicador de Temperatura	/			
ESTADO DE LLANTAS	Delantera Derecha	/			
	Delantera Izquierda	/			
	Trasera Derecha	/			
	Trasera Izquierda	/			
	Repuesto	/			
	Presión Aire Llanta	/			
FRENOS	Estado de los Frenos	/			
	Freno de Mano	/			
	Pastillas	/			
ESTADO SEGURIDAD PASIVA	Cinturones de Seguridad	/			
	Airbags				N. A.
	Cristales (Vidrios)	/			
	Apoyacabezas	/			
	Espejo Lateral Derecho	/			
	Espejo Lateral Izquierdo	/			
	Espejo Retrovisor	/			
EQUIPO DE CARRETERA	1 Gato	/			
	1 Chaleco reflectivo	/			
	2 Tacos para bloquear el vehículo	/			
	2 Señales de carretera: conos o triángulos	/			
	1 par de guantes industriales	/			
	Cruceta	/			
	Extintor	/			
	Linterna	/			
	Caja de herramientas	/			
	Botiquín de primeros auxilios	/			
DOCUMENTOS DEL VEHICULO	SOAT	/			
	Revisión Técnico mecánica	/			
	Licencia de conducción	/			
	Licencia de tránsito	/			
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> Vehículo apto <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">SI</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px; margin: 0 5px;">/</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">NO</div> </div> </div> <div> Firma responsable inspección  </div> </div>					

YoBo: Andrea M. Lopez
 Ce: 1018472742.



INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DIARIA DEL VEHÍCULO

Versión: 01

Fecha: 26/05/2024

PESV

Codigo: FT-SV-03

Fecha de Inspección	21/04/26	Hora	07 am
Tipo de Vehículo	Turbo	Placa	LV4 227
Modelo	2023	Km	154639
		Marca	CHEVROLET

Datos persona que Inspecciona

Nombres y Apellidos	Fredy Rivero
Cargo	conductor

Estado general		Bueno	Regular	Malo	Observaciones
ESTADO DE PRESENTACIÓN	Aseo interno	/			
	Aseo externo	/			
	Latas	/			
	Pintura	/			
ESTADO DE SEGURIDAD ACTIVA	Dirección	/			
	Suspensión delantera	/			
	Amortiguadores	/			
	Suspensión trasera	/			
	Parabrisas	/			
	Vidrio frontal	/			
ESTADO DE COMODIDAD	Aire acondicionado	/			
	Silletería	/			
	Luz interior o de techo	/			
NIVELES Y PERDIDA DE LÍQUIDOS	Nivel de aceite motor	/			
	Nivel de líquido de frenos	/			
	Nivel de agua del radiador	/			
	Nivel de agua de la batería	/			
	Nivel de aceite de transmisión	/			
	Fuga aceite de caja	/			
	Fuga de líquido de frenos	/			
ESTADO LUCES	Luces Medias	/			
	Luces Altas	/			
	Luces Bajas	/			
	Dirección Izquierda Delantera	/			
	Dirección Derecha Delantera	/			
	Dirección Izquierda Trasera	/			
	Luz Freno	/			
	Luz Reverso	/			
	Luz Antiniebla Exploradoras	/			

TABLERO DE CONTROL	Luces de Tablero	/			
	Nivel de Combustible	/			
	Odómetro	/			
	Pito	/			
	Tacómetro	/			
	Velocímetro	/			
	Indicador de Aceite	/			
	Indicador de Temperatura	/			
ESTADO DE LLANTAS	Delantera Derecha	/			
	Delantera Izquierda	/			
	Trasera Derecha	/			
	Trasera Izquierda	/			
	Repuesto	/			
	Presión Aire Llanta	/			
FRENOS	Estado de los Frenos	/			
	Freno de Mano	/			
	Pastillas	/			
ESTADO SEGURIDAD PASIVA	Cinturones de Seguridad	/			
	Airbags				N A
	Cristales (Vidrios)	/			
	Apoyacabezas	/			
	Espejo Lateral Derecho	/			
	Espejo Lateral Izquierdo	/			
	Espejo Retrovisor	/			
EQUIPO DE CARRETERA	1 Gato	/			
	1 Chaleco reflectivo	/			
	2 Tacos para bloquear el vehículo	/			
	2 Señales de carretera: conos o triángulos	/			
	1 par de guantes industriales	/			
	Cruceta	/			
	Extintor	/			
	Linterna	/			
	Caja de herramientas	/			
	Botiquín de primeros auxilios	/			
DOCUMENTOS DEL VEHICULO	SOAT	/			
	Revisión Técnico mecánica	/			
	Licencia de conducción	/			
	Licencia de tránsito	/			
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> Vehículo apto <div style="display: flex; justify-content: space-around; width: 100%;"> <div>SI</div> <div>/</div> <div>NO</div> </div> </div> <div> Firma responsable inspección  </div> </div>					

VBo: Andrea M. Lopez
Ce: 101841772.



INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DIARIA DEL VEHÍCULO

Versión: 01

Fecha: 26/05/2024

PESV


Codigo: FT-SV-03

Fecha de Inspección	23 / 04 / 26	Hora	07 a.m.
Tipo de Vehículo	Turbo	Placa	LVY 227
Modelo	2023	Km	154759
		Marca	CHEVROLET

Datos persona que inspecciona

Nombres y Apellidos	Freddy Rivera
Cargo	conductor

Estado general		Bueno	Regular	Malo	Observaciones
ESTADO DE PRESENTACIÓN	Aseo interno	/			
	Aseo externo	/			
	Latas	/			
	Pintura	/			
ESTADO DE SEGURIDAD ACTIVA	Dirección	/			
	Suspensión delantera	/			
	Amortiguadores	/			
	Suspensión trasera	/			
	Parabrisas	/			
	Vidrio frontal	/			
ESTADO DE COMODIDAD	Aire acondicionado	/			
	Silletería	/			
	Luz Interior o de techo	/			
NIVELES Y PERDIDA DE LÍQUIDOS	Nivel de aceite motor	/			
	Nivel de líquido de frenos	/			
	Nivel de agua del radiador	/			
	Nivel de agua de la batería	/			
	Nivel de aceite de transmisión	/			
	Fuga aceite de caja	/			
	Fuga de líquido de frenos	/			
ESTADO LUCES	Luces Medias	/			
	Luces Altas	/			
	Luces Bajas	/			
	Dirección Izquierda Delantera	/			
	Dirección Derecha Delantera	/			
	Dirección Izquierda Trasera	/			
	Luz Freno	/			
	Luz Reverso	/			
	Luz Antiniebla Exploradoras	/			

TABLERO DE CONTROL	Luces de Tablero	/			
	Nivel de Combustible	/			
	Odómetro	/			
	Pito	/			
	Tacómetro	/			
	Velocímetro	/			
	Indicador de Aceite	/			
	Indicador de Temperatura	/			
ESTADO DE LLANTAS	Delantera Derecha	/			
	Delantera Izquierda	/			
	Trasera Derecha	/			
	Trasera Izquierda	/			
	Repuesto	/			
	Presión Aire Llanta	/			
FRENOS	Estado de los Frenos	/			
	Freno de Mano	/			
	Pastillas	/			
ESTADO SEGURIDAD PASIVA	Cinturones de Seguridad	/			
	Airbags	/			
	Cristales (Vidrios)	/			
	Apoyacabezas	/			
	Espejo Lateral Derecho	/			
	Espejo Lateral Izquierdo	/			
	Espejo Retrovisor	/			
EQUIPO DE CARRETERA	1 Gato	/			
	1 Chaleco reflectivo	/			
	2 Tacos para bloquear el vehículo	/			
	2 Señales de carretera: conos o triángulos	/			
	1 par de guantes industriales	/			
	Cruceta	/			
	Extintor	/			
	Linterna	/			
	Caja de herramientas	/			
	Botiquín de primeros auxilios	/			
		/			
DOCUMENTOS DEL VEHICULO	SOAT	/			
	Revisión Técnico mecánica	/			
	Licencia de conducción	/			
	Licencia de tránsito	/			
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> Vehículo apto <div style="display: flex; justify-content: space-around; width: 100%;"> <div style="text-align: center;">SI</div> <div style="text-align: center;">/</div> <div style="text-align: center;">NO</div> </div> </div> <div> Firma responsable inspección  </div> </div>					

VoBo: Andrea M. Lopez
Ce: 1018472722



INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DIARIA DEL VEHÍCULO

Versión: 01

Fecha: 26/05/2024

PESV

Codigo: FT-SV-03

Fecha de Inspección	24/04/26	Hora	07 a.m.
Tipo de Vehículo	Turbo	Placa	LVY 227
Modelo	2023	Km	154872
		Marca	CHEVROLET

Datos persona que inspecciona

Nombres y Apellidos	Fredy Rivera
Cargo	conductor

Estado general		Bueno	Regular	Malo	Observaciones
ESTADO DE PRESENTACIÓN	Aseo interno	✓			
	Aseo externo	✓			
	Latas	✓			
	Pintura	✓			
ESTADO DE SEGURIDAD ACTIVA	Dirección	✓			
	Suspensión delantera	✓			
	Amortiguadores	✓			
	Suspensión trasera	✓			
	Parabrisas	✓			
	Vidrio frontal	✓			
ESTADO DE COMODIDAD	Aire acondicionado	✓			
	Silletería	✓			
	Luz Interior o de techo	✓			
NIVELES Y PERDIDA DE LÍQUIDOS	Nivel de aceite motor	✓			
	Nivel de líquido de frenos	✓			
	Nivel de agua del radiador	✓			
	Nivel de agua de la batería	✓			
	Nivel de aceite de transmisión	✓			
	Fuga aceite de caja	✓			
	Fuga de líquido de frenos	✓			
ESTADO LUCES	Luces Medias	✓			
	Luces Altas	✓			
	Luces Bajas	✓			
	Dirección Izquierda Delantera	✓			
	Dirección Derecha Delantera	✓			
	Dirección Izquierda Trasera	✓			
	Luz Freno	✓			
	Luz Reverso	✓			
	Luz Antiniebla Exploradoras	✓			

TABLERO DE CONTROL	Luces de Tablero	/			
	Nivel de Combustible	/			
	Odómetro	/			
	Pito	/			
	Tacómetro	/			
	Velocímetro	/			
	Indicador de Aceite	/			
	Indicador de Temperatura	/			
ESTADO DE LLANTAS	Delantera Derecha	/			
	Delantera Izquierda	/			
	Trasera Derecha	/			
	Trasera Izquierda	/			
	Repuesto	/			
	Presión Aire Llanta	/			
FRENOS	Estado de los Frenos	/			
	Freno de Mano	/			
	Pastillas	/			
ESTADO SEGURIDAD PASIVA	Cinturones de Seguridad	/			
	Airbags				N.A.
	Cristales (Vidrios)	/			
	Apoyacabezas	/			
	Espejo Lateral Derecho	/			
	Espejo Lateral Izquierdo	/			
	Espejo Retrovisor	/			
EQUIPO DE CARRETERA	1 Gato	/			
	1 Chaleco reflectivo	/			
	2 Tacos para bloquear el vehículo	/			
	2 Señales de carretera: conos o triángulos	/			
	1 par de guantes industriales	/			
	Cruceta	/			
	Extintor	/			
	Linterna	/			
	Caja de herramientas	/			
	Botiquín de primeros auxilios	/			
DOCUMENTOS DEL VEHICULO	SOAT	/			
	Revisión Técnico mecánica	/			
	Licencia de conducción	/			
	Licencia de tránsito	/			
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> Vehículo apto </div> <div> Firma responsable inspección </div> </div>					
SI	/	NO			

VoBo: Andreea M. Lopez
CC: 1018422772



INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DIARIA DEL VEHÍCULO

Versión: 01

Fecha: 26/05/2024

PESV

Codigo: FT-SV-03

Fecha de Inspección	25/04/26	Hora	07 a.m.
Tipo de Vehículo	Turbo	Placa	LVY 227
Modelo	2023	Km	154919
		Marca	CHEVROLET

Datos persona que inspecciona

Nombres y Apellidos	Fredy RIVERA
Cargo	conductor

Estado general		Bueno	Regular	Malo	Observaciones
ESTADO DE PRESENTACIÓN	Aseo interno	/			
	Aseo externo	/			
	Latas	/			
	Pintura	/			
ESTADO DE SEGURIDAD ACTIVA	Dirección	/			
	Suspensión delantera	/			
	Amortiguadores	/			
	Suspensión trasera	/			
	Parabrisas	/			
	Vidrio frontal	/			
ESTADO DE COMODIDAD	Aire acondicionado	/			
	Silletería	/			
	Luz interior o de techo	/			
NIVELES Y PERDIDA DE LÍQUIDOS	Nivel de aceite motor	/			
	Nivel de líquido de frenos	/			
	Nivel de agua del radiador	/			
	Nivel de agua de la batería	/			
	Nivel de aceite de transmisión	/			
	Fuga aceite de caja	/			
	Fuga de líquido de frenos	/			
ESTADO LUCES	Luces Medias	/			
	Luces Altas	/			
	Luces Bajas	/			
	Dirección Izquierda Delantera	/			
	Dirección Derecha Delantera	/			
	Dirección Izquierda Trasera	/			
	Luz Freno	/			
	Luz Reverso	/			
	Luz Antiniebla Exploradoras	/			

TABLERO DE CONTROL	Luces de Tablero	/			
	Nivel de Combustible	/			
	Odómetro	/			
	Pito	/			
	Tacómetro	/			
	Velocímetro	/			
	Indicador de Aceite	/			
	Indicador de Temperatura	/			
ESTADO DE LLANTAS	Delantera Derecha	/			
	Delantera Izquierda	/			
	Trasera Derecha	/			
	Trasera Izquierda	/			
	Repuesto	/			
	Presión Aire Llanta	/			
FRENOS	Estado de los Frenos	/			
	Freno de Mano	/			
	Pastillas	/			
ESTADO SEGURIDAD PASIVA	Cinturones de Seguridad	/			
	Airbags				
	Cristales (Vidrios)	/			
	Apoyacabezas	/			
	Espejo Lateral Derecho	/			
	Espejo Lateral Izquierdo	/			
	Espejo Retrovisor	/			
EQUIPO DE CARRETERA	1 Gato	/			
	1 Chaleco reflectivo	/			
	2 Tacos para bloquear el vehículo	/			
	2 Señales de carretera: conos o triángulos	/			
	1 par de guantes industriales	/			
	Cruceta	/			
	Extintor	/			
	Linterna	/			
	Caja de herramientas	/			
	Botiquín de primeros auxilios	/			
DOCUMENTOS DEL VEHICULO	SOAT	/			
	Revisión Técnico mecánica	/			
	Licencia de conducción	/			
	Licencia de tránsito	/			
Vehículo apto			Firma responsable Inspección		
SI	☒	NO			

VoBo: Androo M. Lopez
 Ce: 3018422772.



INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DIARIA DEL VEHÍCULO

Versión: 01

Fecha: 26/05/2024

PESV


Codigo: FT-SV-03

Fecha de Inspección	27 / 04 / 26	Hora	07 a.m.
Tipo de Vehículo	Turbo	Placa	LV 4 227
Modelo	2023	Km	155067
		Marca	CHEVROLET

Datos persona que inspecciona

Nombres y Apellidos	Fredy Rivera
Cargo	conductor

Estado general		Bueno	Regular	Malo	Observaciones
ESTADO DE PRESENTACIÓN	Aseo interno	✓			
	Aseo externo	✓			
	Latas	✓			
	Pintura	✓			
ESTADO DE SEGURIDAD ACTIVA	Dirección	✓			
	Suspensión delantera	✓			
	Amortiguadores	✓			
	Suspensión trasera	✓			
	Parabrisas	✓			
	Vidrio frontal	✓			
ESTADO DE COMODIDAD	Aire acondicionado	✓			
	Silletería	✓			
	Luz interior o de techo	✓			
NIVELES Y PERDIDA DE LÍQUIDOS	Nivel de aceite motor	✓			
	Nivel de líquido de frenos	✓			
	Nivel de agua del radiador	✓			
	Nivel de agua de la batería	✓			
	Nivel de aceite de transmisión	✓			
	Fuga aceite de caja	✓			
	Fuga de líquido de frenos	✓			
ESTADO LUCES	Luces Medias	✓			
	Luces Altas	✓			
	Luces Bajas	✓			
	Dirección Izquierda Delantera	✓			
	Dirección Derecha Delantera	✓			
	Dirección Izquierda Trasera	✓			
	Luz Freno	✓			
	Luz Reverso	✓			
	Luz Antiniebla Exploradoras	✓			

TABLERO DE CONTROL	Luces de Tablero	/			
	Nivel de Combustible	/			
	Odómetro	/			
	Pito	/			
	Tacómetro	/			
	Velocímetro	/			
	Indicador de Aceite	/			
	Indicador de Temperatura	/			
ESTADO DE LLANTAS	Delantera Derecha	/			
	Delantera Izquierda	/			
	Trasera Derecha	/			
	Trasera Izquierda	/			
	Repuesto	/			
	Presión Aire Llanta	/			
FRENOS	Estado de los Frenos	/			
	Freno de Mano	/			
	Pastillas	/			
ESTADO SEGURIDAD PASIVA	Cinturones de Seguridad	/			
	Airbags	/			
	Cristales (Vidrios)	/			
	Apoyacabezas	/			
	Espejo Lateral Derecho	/			
	Espejo Lateral Izquierdo	/			
	Espejo Retrovisor	/			
EQUIPO DE CARRETERA	1 Gato	/			
	1 Chaleco reflectivo	/			
	2 Tacos para bloquear el vehículo	/			
	2 Señales de carretera: conos o triángulos	/			
	1 par de guantes industriales	/			
	Cruceta	/			
	Extintor	/			
	Linterna	/			
	Caja de herramientas	/			
	Botiquín de primeros auxilios	/			
DOCUMENTOS DEL VEHICULO	SOAT	/			
	Revisión Técnico mecánica	/			
	Licencia de conducción	/			
	Licencia de tránsito	/			
Vehículo apto			Firma responsable inspección		
SI	/	NO			

VdBo. Andrea M. Lopez
Ce: 101842112.



INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DIARIA DEL VEHÍCULO

Versión: 01

Fecha: 26/05/2024

PESV


Codigo: FT-SV-03

Fecha de Inspección	28 / 04 / 26	Hora	04 a m
Tipo de Vehículo	Turbo	Placa	LXV 277
Modelo	2023	Km	155.161
		Marca	CHEVROLET

Datos persona que inspecciona

Nombres y Apellidos	Fredy Rivera
Cargo	conductor

Estado general		Bueno	Regular	Malo	Observaciones
ESTADO DE PRESENTACIÓN	Aseo interno	✓			
	Aseo externo	✓			
	Latas	✓			
	Pintura	✓			
ESTADO DE SEGURIDAD ACTIVA	Dirección	✓			
	Suspensión delantera	✓			
	Amortiguadores	✓			
	Suspensión trasera	✓			
	Parabrisas	✓			
	Vidrio frontal	✓			
ESTADO DE COMODIDAD	Aire acondicionado	✓			
	Silletería	✓			
	Luz interior o de techo	✓			
NIVELES Y PERDIDA DE LÍQUIDOS	Nivel de aceite motor	✓			
	Nivel de líquido de frenos	✓			
	Nivel de agua del radiador	✓			
	Nivel de agua de la batería	✓			
	Nivel de aceite de transmisión	✓			
	Fuga aceite de caja	✓			
	Fuga de líquido de frenos	✓			
ESTADO LUCES	Luces Medias	✓			
	Luces Altas	✓			
	Luces Bajas	✓			
	Dirección Izquierda Delantera	✓			
	Dirección Derecha Delantera	✓			
	Dirección Izquierda Trasera	✓			
	Luz Freno	✓			
	Luz Reverso	✓			
	Luz Antiniebla Exploradoras	✓			

TABLERO DE CONTROL	Luces de Tablero	/			
	Nivel de Combustible	/			
	Odómetro	/			
	Pito	/			
	Tacómetro	/			
	Velocímetro	/			
	Indicador de Aceite	/			
	Indicador de Temperatura	/			
ESTADO DE LLANTAS	Delantera Derecha	/			
	Delantera Izquierda	/			
	Trasera Derecha	/			
	Trasera Izquierda	/			
	Repuesto	/			
	Presión Aire Llanta	/			
FRENOS	Estado de los Frenos	/			
	Freno de Mano	/			
	Pastillas	/			
ESTADO SEGURIDAD PASIVA	Cinturones de Seguridad	/			
	Airbags	/			
	Cristales (Vidrios)	/			
	Apoyacabezas	/			
	Espejo Lateral Derecho	/			
	Espejo Lateral Izquierdo	/			
	Espejo Retrovisor	/			
EQUIPO DE CARRETERA	1 Gato	/			
	1 Chaleco reflectivo	/			
	2 Tacos para bloquear el vehículo	/			
	2 Señales de carretera: conos o triángulos	/			
	1 par de guantes industriales	/			
	Cruceta	/			
	Extintor	/			
	Linterna	/			
	Caja de herramientas	/			
	Botiquín de primeros auxilios	/			
		/			
DOCUMENTOS DEL VEHICULO	SOAT	/			
	Revisión Técnico mecánica	/			
	Licencia de conducción	/			
	Licencia de tránsito	/			
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> Vehículo apto <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">SI</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px; margin: 0 5px;">/</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">NO</div> </div> </div> <div> Firma responsable inspección  </div> </div>					

VoBo: Andrea M. Lopez
Ce: 1010422772.



INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DIARIA DEL VEHÍCULO

Versión: 01

Fecha: 26/05/2024

PESV


Código: FT-SV-03

Fecha de Inspección	29 / 04 / 26	Hora	07 am
Tipo de Vehículo	Turbo	Placa	L V 4 227
Modelo	2023	Km	155263
		Marca	CHEVROLET

Datos persona que inspecciona

Nombres y Apellidos	Fredy Rivera
Cargo	conductor

Estado general		Bueno	Regular	Malo	Observaciones
ESTADO DE PRESENTACIÓN	Aseo interno	/			
	Aseo externo	/			
	Latas	/			
	Pintura	/			
ESTADO DE SEGURIDAD ACTIVA	Dirección	/			
	Suspensión delantera	/			
	Amortiguadores	/			
	Suspensión trasera	/			
	Parabrisas	/			
	Vidrio frontal	/			
ESTADO DE COMODIDAD	Aire acondicionado	/			
	Silletería	/			
	Luz interior o de techo	/			
NIVELES Y PERDIDA DE LÍQUIDOS	Nivel de aceite motor	/			
	Nivel de líquido de frenos	/			
	Nivel de agua del radiador	/			
	Nivel de agua de la batería	/			
	Nivel de aceite de transmisión	/			
	Fuga aceite de caja	/			
	Fuga de líquido de frenos	/			
ESTADO LUCES	Luces Medias	/			
	Luces Altas	/			
	Luces Bajas	/			
	Dirección Izquierda Delantera	/			
	Dirección Derecha Delantera	/			
	Dirección Izquierda Trasera	/			
	Luz Freno	/			
	Luz Reverse	/			
	Luz Antiniebla Exploradoras	/			

TABLERO DE CONTROL	Luces de Tablero	/			
	Nivel de Combustible	/			
	Odómetro	/			
	Pito	/			
	Tacómetro	/			
	Velocímetro	/			
	Indicador de Aceite	/			
	Indicador de Temperatura	/			
ESTADO DE LLANTAS	Delantera Derecha	/			
	Delantera Izquierda	/			
	Trasera Derecha	/			
	Trasera Izquierda	/			
	Repuesto	/			
	Presión Aire Llanta	/			
FRENOS	Estado de los Frenos	/			
	Freno de Mano	/			
	Pastillas	/			
ESTADO SEGURIDAD PASIVA	Cinturones de Seguridad	/			
	Airbags	/			
	Cristales (Vidrios)	/			
	Apoyacabezas	/			
	Espejo Lateral Derecho	/			
	Espejo Lateral Izquierdo	/			
	Espejo Retrovisor	/			
EQUIPO DE CARRETERA	1 Gato	/			
	1 Chaleco reflectivo	/			
	2 Tacos para bloquear el vehículo	/			
	2 Señales de carretera: conos o triángulos	/			
	1 par de guantes industriales	/			
	Cruceta	/			
	Extintor	/			
	Linterna	/			
	Caja de herramientas	/			
	Botiquín de primeros auxilios	/			
		/			
DOCUMENTOS DEL VEHICULO	SOAT	/			
	Revisión Técnico mecánica	/			
	Licencia de conducción	/			
	Licencia de tránsito	/			
Vehículo apto		Firma responsable inspección			
SI	/ NO				

VBo: Andrea M. Lopez
Cc: 1018411172



INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DIARIA DEL VEHÍCULO

Versión: 01

Fecha: 26/05/2024

PESV

Código: FT-SV-03

Fecha de Inspección 30/04/26 Hora 07 am
Tipo de Vehículo Turbo Placa LVY 222
Modelo 2023 Km 155283 Marca CHEVROLET

Datos persona que inspecciona

Nombres y Apellidos

Cargo

Fredy Rivera
conductor

Estado general		Bueno	Regular	Malo	Observaciones
ESTADO DE PRESENTACIÓN	Aseo interno	✓			
	Aseo externo	✓			
	Latas	✓			
	Pintura	✓			
ESTADO DE SEGURIDAD ACTIVA	Dirección	✓			
	Suspensión delantera	✓			
	Amortiguadores	✓			
	Suspensión trasera	✓			
	Parabrisas	✓			
	Vidrio frontal	✓			
ESTADO DE COMODIDAD	Aire acondicionado	✓			
	Silletería	✓			
	Luz interior o de techo	✓			
NIVELES Y PERDIDA DE LÍQUIDOS	Nivel de aceite motor	✓			
	Nivel de líquido de frenos	✓			
	Nivel de agua del radiador	✓			
	Nivel de agua de la batería	✓			
	Nivel de aceite de transmisión	✓			
	Fuga aceite de caja	✓			
	Fuga de líquido de frenos	✓			
ESTADO LUCES	Luces Medias	✓			
	Luces Altas	✓			
	Luces Bajas	✓			
	Dirección Izquierda Delantera	✓			
	Dirección Derecha Delantera	✓			
	Dirección Izquierda Trasera	✓			
	Luz Freno	✓			
	Luz Reverso	✓			
	Luz Antiniebla Exploradoras	✓			

TABLERO DE CONTROL	Luces de Tablero	/			
	Nivel de Combustible	/			
	Odómetro	/			
	Pito	/			
	Tacómetro	/			
	Velocímetro	/			
	Indicador de Aceite	/			
	Indicador de Temperatura	/			
ESTADO DE LLANTAS	Delantera Derecha	/			
	Delantera Izquierda	/			
	Trasera Derecha	/			
	Trasera Izquierda	/			
	Repuesto	/			
	Presión Aire Llanta	/			
FRENOS	Estado de los Frenos	/			
	Freno de Mano	/			
	Pastillas	/			
ESTADO SEGURIDAD PASIVA	Cinturones de Seguridad	/			
	Airbags	/			
	Cristales (Vidrios)	/			
	Apoyacabezas	/			
	Espejo Lateral Derecho	/			
	Espejo Lateral Izquierdo	/			
	Espejo Retrovisor	/			
EQUIPO DE CARRETERA	1 Gato	/			
	1 Chaleco reflectivo	/			
	2 Tacos para bloquear el vehículo	/			
	2 Señales de carretera: conos o triángulos	/			
	1 par de guantes industriales	/			
	Cruceta	/			
	Extintor	/			
	Linterna	/			
	Caja de herramientas	/			
	Botiquín de primeros auxilios	/			
DOCUMENTOS DEL VEHICULO	SOAT	/			
	Revisión Técnico mecánica	/			
	Licencia de conducción	/			
	Licencia de tránsito	/			
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> Vehículo apto <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">SI</div> <div style="margin: 0 10px;">/</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">NO</div> </div> </div> <div> Firma responsable inspección  </div> </div>					

VoBo: Andrea M. Lopez
Cc: 2018422772.

Código: FT-SST-3
Version: 01
Fecha: 13/08/2025

Kafrexcavaders

NOBO: Andres M. Lopez
Cc: 101642772



PRE OPERACIONAL RETRO EXCAVADORA

Código: FT-487-34

Versión: 01

Fecha: 13/08/2025

REFERENCIA: **4CX** MODELO: **2011** MARCA: **GCB** TIPO DE MAQUINARIO: **Retractor excavadora**

PERIODO: **DESDE 20 abril** HASTA **26 abril** 2025

SISTEMA DE LA MAQUINA	ITEM DE REVISION	N/A	LUNES		MARTES		MIÉRC.		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
			BIEN	MAI	BIEN	MAI	BIEN	MAI	BIEN	MAI	BIEN	MAI	BIEN	MAI	BIEN	MAI
ELECTRICO / TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la batería, bornes y cables															
	Indicador de aceite															
	Indicador de refrigerante															
	Indicador de combustible															
LUCES	Indicador de freno de aire															
	Indicador de freno de mano															
	Indicador de trabajo (Baterías)															
	Señales de giro (derecha, izquierda)															
HIDRAULICO	Nivel de aceite del motor (verificar ausencia de fugas)															
	Nivel de aceite en la transmisión (verificar ausencia de fugas)															
	Nivel del líquido de refrigeración del sistema de refrigeración (verificar ausencia de fugas)															
	Mangueras, líneas, conexiones y resortes (verificar ausencia de fugas)															
GENERAL	Estado general de la máquina															
	Estado de los neumáticos															
	Estado de los frenos															
	Estado de los ejes															
	Estado de los ejes de transmisión															
	Estado de los ejes de dirección															
	Estado de los ejes de suspensión															
	Estado de los ejes de transmisión															
	Estado de los ejes de dirección															
	Estado de los ejes de suspensión															
	Estado de los ejes de transmisión															
	Estado de los ejes de dirección															
	Estado de los ejes de suspensión															
	Estado de los ejes de transmisión															
	Estado de los ejes de dirección															
	Estado de los ejes de suspensión															
MECÁNICO	Estado de los ejes de transmisión															
	Estado de los ejes de dirección															
	Estado de los ejes de suspensión															
	Estado de los ejes de transmisión															
	Estado de los ejes de dirección															
	Estado de los ejes de suspensión															
	Estado de los ejes de transmisión															
	Estado de los ejes de dirección															
	Estado de los ejes de suspensión															
	Estado de los ejes de transmisión															
	Estado de los ejes de dirección															
	Estado de los ejes de suspensión															
	Estado de los ejes de transmisión															
	Estado de los ejes de dirección															
	Estado de los ejes de suspensión															
	Estado de los ejes de transmisión															
Observaciones																
DIA			HOROMETRO INICIO		HOROMETRO FINAL		HOROMETRO TOTAL DE LA JORNADA		OBSERVACIONES							
LUNES			8453.2													
MARTES			8455.8													
MIÉRCOLES			8464.1													
JUEVES			8472.4													
VIERNES			8476.2													
SÁBADO																
DOMINGO																

Operador: **Doni R**
Título: **Doni R**
Firma: **Doni R**

Inspección para uso de Máquina por Ing. Residente Técnico Inspector Titulo: **Doni R**
Firma: **Doni R**

Letra: **Doni R**
Operador: **Doni R**
Inspección HSE: **Doni R**

Letra: **Nikolai S. Fraso**
Inspección HSE: **Nikolai S. Fraso**

Letra: **Nikolai S. Fraso**
Inspección HSE: **Nikolai S. Fraso**



PRE OPERACIONAL RETRO EXCAVADORA

Código: FT - 587-31
Versión: 91
Fecha: 13/08/2005

REFERENCIA UCK

PERIODO DESDE 23 de 1

MODELO 2011

HASTA 3 mayo 2012

MARCA YCB

TIPO DE MAQUINARIO Retroexcavadora

SISTEMA DE LA MAQUINA

ELECTRICO / TABLERO DE CONTROL

LUCES

HIDRAULICO

GENERAL

MECANICO

ITEM DE REVISION	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
	BEN	MAL	BEN	MAL	BEN	MAL	BEN	MAL	BEN	MAL	BEN	MAL	BEN	MAL
Revisión y ajuste de la batería (baterías y cables)														
Indicador de aceite														
Indicador de batería														
Indicador de combustible														
Terminación de filtro de aire														
Terminación de filtro de aceite														
Terminación de filtro de agua														
Terminación de filtro de aceite														
Terminación de filtro de agua														
Terminación de filtro de aceite														
Terminación de filtro de agua														
Terminación de filtro de aceite														
Terminación de filtro de agua														
Terminación de filtro de aceite														
Terminación de filtro de agua														
Terminación de filtro de aceite														
Terminación de filtro de agua														
Terminación de filtro de aceite														
Terminación de filtro de agua														
Terminación de filtro de aceite														
Terminación de filtro de agua														
Terminación de filtro de aceite														
Terminación de filtro de agua														
Terminación de filtro de aceite														
Terminación de filtro de agua														
Terminación de filtro de aceite														
Terminación de filtro de agua														
Terminación de filtro de aceite														
Terminación de filtro de agua														
Terminación de filtro de aceite														
Terminación de filtro de agua														
Terminación de filtro de aceite														
Terminación de filtro de agua														
Terminación de filtro de aceite														
Terminación de filtro de agua														
Terminación de filtro de aceite														
Terminación de filtro de agua														
Terminación de filtro de aceite														
Terminación de filtro de agua														
Terminación de filtro de aceite														
Terminación de filtro de agua														
Terminación de filtro de aceite														
Terminación de filtro de agua														
Terminación de filtro de aceite						</								

Nome: Andrea M. Lopez



INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DIARIA DEL VEHÍCULO

Versión: 01

Fecha: 26/05/2024

PESV

Codigo: FT-SV-03

Fecha de Inspección	22-04-2026	Hora	7:00 AM
Tipo de Vehículo	Volqueta	Placa	SWV 445
Modelo	Km 1642929	Marca	Freightliner

Datos persona que inspecciona

Nombres y Apellidos	Edwin Aspillán Tarazona
Cargo	Conductor

Estado general		Bueno	Regular	Malo	Observaciones
ESTADO DE PRESENTACIÓN	Aseo interno	✓			
	Aseo externo	✓			
	Latas	✓			
	Pintura	✓			
ESTADO DE SEGURIDAD ACTIVA	Dirección	✓			
	Suspensión delantera		✓		
	Amortiguadores	✓			
	Suspensión trasera	✓			
	Parabrisas	✓			
	Vidrio frontal	✓			
ESTADO DE COMODIDAD	Aire acondicionado			✓	
	Silletería		✓		
	Luz interior o de techo	✓			
NIVELES Y PERDIDA DE LÍQUIDOS	Nivel de aceite motor	✓			
	Nivel de líquido de frenos	✓			
	Nivel de agua del radiador	✓			
	Nivel de agua de la batería	✓			
	Nivel de aceite de transmisión	✓			
	Fuga aceite de caja	✓			
	Fuga de líquido de frenos	✓			
ESTADO LUCES	Luces Medias		✓		
	Luces Altas	✓			
	Luces Bajas		✓		
	Dirección Izquierda Delantera			✓	
	Dirección Derecha Delantera			✓	
	Dirección Izquierda Trasera	✓			
	Luz Freno	✓			
	Luz Reverso	✓			
	Luz Antiniebla Exploradoras			✓	

TABLERO DE CONTROL	Luces de Tablero	✓			
	Nivel de Combustible	✓			
	Odómetro	✓			
	Pito	✓			
	Tacómetro	✓			
	Velocímetro	✓			
	Indicador de Aceite	✓			
	Indicador de Temperatura	✓			
ESTADO DE LLANTAS	Delantera Derecha	✓			
	Delantera Izquierda	✓			
	Trasera Derecha		✓		
	Trasera Izquierda	✓			
	Repuesto				N. A.
	Presión Aire Llanta	✓			
FRENOS	Estado de los Frenos	✓			
	Freno de Mano				N. A.
	Pastillas	✓			
ESTADO SEGURIDAD PASIVA	Cinturones de Seguridad	✓			
	Airbags	✓			
	Cristales (Vidrios)	✓			
	Apoyacabezas	✓			
	Espejo Lateral Derecho	✓			
	Espejo Lateral Izquierdo	✓			
	Espejo Retrovisor	✓			
EQUIPO DE CARRETERA	1 Gato				N. A.
	1 Chaleco reflectivo				N. A.
	2 Tacos para bloquear el vehículo	✓			
	2 Señales de carretera: conos o triángulos	✓			
	1 par de guantes industriales				N. A.
	Cruceta				N. A.
	Extintor	✓			
	Linterna				N. A.
	Caja de herramientas				N. A.
	Botiquín de primeros auxilios	✓			
DOCUMENTOS DEL VEHICULO	SOAT	✓			
	Revisión Técnico mecánica	✓			
	Licencia de conducción	✓			
	Licencia de tránsito	✓			
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> Vehículo apto <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-right: 10px;">  </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-right: 10px;">NO</div> </div> </div> <div> Firma responsable inspección <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 100%;"> Edwin Aguilón Tarazona </div> </div> </div>					

Vbo: Andrea M. Lopez
Cc: 1018472772



INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DIARIA DEL VEHÍCULO

Versión: 01

Fecha: 26/05/2024

PESV

Codigo: FT-SV-03

Fecha de Inspección	23-04-2026	Hora	7:00 AM
Tipo de Vehículo	Volquete	Placa	SWU 445
Modelo	Km 764307.9	Marca	Freightliner

Datos persona que inspecciona

Nombres y Apellidos	Edwin Aguilera Tarazona
Cargo	Conductor

Estado general		Bueno	Regular	Malo	Observaciones
ESTADO DE PRESENTACIÓN	Aseo interno	✓			
	Aseo externo	✓			
	Latas	✓			
	Pintura	✓			
ESTADO DE SEGURIDAD ACTIVA	Dirección	✓			
	Suspensión delantera		✓		
	Amortiguadores	✓			
	Suspensión trasera	✓			
	Parabrisas	✓			
	Vidrio frontal	✓			
ESTADO DE COMODIDAD	Aire acondicionado			✓	
	Silletería		✓		
	Luz interior o de techo	✓			
NIVELES Y PERDIDA DE LÍQUIDOS	Nivel de aceite motor	✓			
	Nivel de líquido de frenos	✓			
	Nivel de agua del radiador	✓			
	Nivel de agua de la batería	✓			
	Nivel de aceite de transmisión	✓			
	Fuga aceite de caja	✓			
	Fuga de líquido de frenos	✓			
ESTADO LUCES	Luces Medias		✓		
	Luces Altas	✓			
	Luces Bajas		✓		
	Dirección Izquierda Delantera			✓	
	Dirección Derecha Delantera			✓	
	Dirección Izquierda Trasera	✓			
	Luz Freno	✓			
	Luz Reverso	✓			
	Luz Antiniebla Exploradoras			✓	

TABLERO DE CONTROL	Luces de Tablero	✓			
	Nivel de Combustible	✓			
	Odómetro	✓			
	Pito	✓			
	Tacómetro	✓			
	Velocímetro	✓			
	Indicador de Aceite	✓			
	Indicador de Temperatura	✓			
ESTADO DE LLANTAS	Delantera Derecha	✓			
	Delantera Izquierda	✓			
	Trasera Derecha		✓		
	Trasera Izquierda	✓			
	Repuesto				
	Presión Aire Llanta				N. A
FRENOS	Estado de los Frenos	✓			
	Freno de Mano				
	Pastillas	✓			N. A
ESTADO SEGURIDAD PASIVA	Cinturones de Seguridad	✓			
	Airbags	✓			
	Cristales (Vidrios)	✓			
	Apoyacabezas	✓			
	Espejo Lateral Derecho	✓			
	Espejo Lateral Izquierdo	✓			
	Espejo Retrovisor	✓			
EQUIPO DE CARRETERA	1 Gato				N. A
	1 Chaleco reflectivo				N. A
	2 Tacos para bloquear el vehículo	✓			
	2 Señales de carretera: conos o triángulos	✓			
	1 par de guantes industriales				N. A
	Cruceta				N. A
	Extintor	✓			
	Linterna				N. A
	Caja de herramientas				N. A
	Botiquín de primeros auxilios		✓		
DOCUMENTOS DEL VEHICULO	SOAT	✓			
	Revisión Técnico mecánica	✓			
	Licencia de conducción	✓			
	Licencia de tránsito	✓			
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> Vehículo apto <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-right: 10px;">  </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-right: 10px;">NO</div> </div> </div> <div> Firma responsable inspección <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 100%;"> Edwin Aguillon Tarazona </div> </div> </div>					

VoBo. Andrea M. Lopez
Cc: 1018422772



INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DIARIA DEL VEHÍCULO

Versión: 01

Fecha: 26/05/2024

PESV

Codigo: FT-SV-03

Fecha de Inspección	24-04-2026	Hora	07:00 AM
Tipo de Vehículo	Volquete	Placa	SAN 445
Modelo	Km 764337.9	Marca	Freightliner

Datos persona que inspecciona

Nombres y Apellidos	Edwin Aguillón Tarazona
Cargo	Conductor

Estado general		Bueno	Regular	Malo	Observaciones
ESTADO DE PRESENTACIÓN	Aseo interno	✓			
	Aseo externo	✓			
	Latas	✓			
	Pintura	✓			
ESTADO DE SEGURIDAD ACTIVA	Dirección	✓			
	Suspensión delantera		✓		
	Amortiguadores	✓			
	Suspensión trasera	✓			
	Parabrisas	✓			
	Vidrio frontal	✓			
ESTADO DE COMODIDAD	Aire acondicionado			✓	
	Silletería		✓		
	Luz interior o de techo	✓			
NIVELES Y PERDIDA DE LÍQUIDOS	Nivel de aceite motor	✓			
	Nivel de líquido de frenos	✓			
	Nivel de agua del radiador	✓			
	Nivel de agua de la batería	✓			
	Nivel de aceite de transmisión	✓			
	Fuga aceite de caja	✓			
	Fuga de líquido de frenos	✓			
ESTADO LUCES	Luces Medias		✓		
	Luces Altas	✓			
	Luces Bajas		✓		
	Dirección Izquierda Delantera			✓	
	Dirección Derecha Delantera			✓	
	Dirección Izquierda Trasera	✓			
	Luz Freno	✓			
	Luz Reverso	✓			
	Luz Antiniebla Exploradoras			✓	

TABLERO DE CONTROL	Luces de Tablero	✓			
	Nivel de Combustible	✓			
	Odómetro	✓			
	Pito	✓			
	Tacómetro	✓			
	Velocímetro	✓			
	Indicador de Aceite	✓			
	Indicador de Temperatura	✓			
ESTADO DE LLANTAS	Delantera Derecha	✓			
	Delantera Izquierda	✓			
	Trasera Derecha		✓		
	Trasera Izquierda	✓			
	Repuesto				
	Presión Aire Llanta	✓			N. A
FRENOS	Estado de los Frenos	✓			
	Freno de Mano	✓			
	Pastillas	✓			
ESTADO SEGURIDAD PASIVA	Cinturones de Seguridad	✓			
	Airbags	✓			
	Cristales (Vidrios)	✓			
	Apoyacabezas	✓			
	Espejo Lateral Derecho	✓			
	Espejo Lateral Izquierdo	✓			
	Espejo Retrovisor	✓			
EQUIPO DE CARRETERA	1 Gato				N. A
	1 Chaleco reflectivo				N. A
	2 Tacos para bloquear el vehículo	✓			
	2 Señales de carretera: conos o triángulos	✓			
	1 par de guantes industriales				N. A
	Cruceta				N. A
	Extintor	✓			
	Linterna				N. A
	Caja de herramientas				N. A
	Botiquín de primeros auxilios		✓		
DOCUMENTOS DEL VEHICULO	SOAT	✓			
	Revisión Técnico mecánica	✓			
	Licencia de conducción	✓			
	Licencia de tránsito	✓			
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> Vehículo apto <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-right: 5px;">SI</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-right: 5px;">NO</div> </div> </div> <div> Firma responsable Inspección <div style="border-top: 1px solid black; width: 100%;"></div> </div> </div>					

VoBo: Andra M. Lopez
 Cc: 1018422742



INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DIARIA DEL VEHÍCULO

Versión: 01

Fecha: 26/05/2024

PESV

Codigo: FT-SV-03

Fecha de Inspección	27-04-2026	Hora	07:00 AM
Tipo de Vehículo	Volquete	Placa	SWV 445
Modelo	Km 1164345.9	Marca	Frabig+lear

Datos persona que inspecciona

Nombres y Apellidos	Eduardo Aguilera Tamayo
Cargo	Conductor

Estado general		Bueno	Regular	Malo	Observaciones
ESTADO DE PRESENTACIÓN	Aseo interno	✓			
	Aseo externo	✓			
	Latas	✓			
	Pintura	✓			
ESTADO DE SEGURIDAD ACTIVA	Dirección	✓			
	Suspensión delantera		✓		
	Amortiguadores	✓			
	Suspensión trasera	✓			
	Parabrisas	✓			
	Vidrio frontal	✓			
ESTADO DE COMODIDAD	Aire acondicionado			✓	
	Silletería		✓		
	Luz interior o de techo	✓			
NIVELES Y PERDIDA DE LIQUIDOS	Nivel de aceite motor	✓			
	Nivel de líquido de frenos	✓			
	Nivel de agua del radiador	✓			
	Nivel de agua de la batería	✓			
	Nivel de aceite de transmisión	✓			
	Fuga aceite de caja	✓			
	Fuga de líquido de frenos	✓			
ESTADO LUCES	Luces Medias		✓		
	Luces Altas	✓			
	Luces Bajas		✓		
	Dirección Izquierda Delantera			✓	
	Dirección Derecha Delantera			✓	
	Dirección Izquierda Trasera	✓			
	Luz Freno	✓			
	Luz Reverso	✓			
	Luz Antiniebla Exploradoras			✓	

TABLERO DE CONTROL	Luces de Tablero	/			
	Nivel de Combustible	/			
	Odómetro	/			
	Pito	✓			
	Tacómetro	✓			
	Velocímetro	✓			
	Indicador de Aceite	✓			
	Indicador de Temperatura	✓			
ESTADO DE LLANTAS	Delantera Derecha	/			
	Delantera Izquierda	/	✓		
	Trasera Derecha		✓		
	Trasera Izquierda	✓			
	Repuesto				
	Presión Aire Llanta	✓			N. A
FRENOS	Estado de los Frenos	✓			
	Freno de Mano				
	Pastillas	✓			N. A
ESTADO SEGURIDAD PASIVA	Cinturones de Seguridad	✓			
	Airbags	✓			
	Cristales (Vidrios)	✓			
	Apoyacabezas	✓			
	Espejo Lateral Derecho	✓			
	Espejo Lateral Izquierdo	✓			
	Espejo Retrovisor	✓			
EQUIPO DE CARRETERA	1 Gato				N. A
	1 Chaleco reflectivo				N. A
	2 Tacos para bloquear el vehículo	✓			
	2 Señales de carretera: conos o triángulos	✓			
	1 par de guantes industriales				N. A
	Cruceta				N. A.
	Extintor	✓			
	Linterna				N. A
	Caja de herramientas				N. A
	Botiquín de primeros auxilios	✓			
DOCUMENTOS DEL VEHICULO	SOAT	✓			
	Revisión Técnico mecánica	✓			
	Licencia de conducción	✓			
	Licencia de tránsito	✓			
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> Vehículo apto <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-right: 5px;">SI</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-right: 5px;">NO</div> </div> </div> <div> Firma responsable Inspección Eduin Aguilón Toralona </div> </div>					

VoBo: Andres M. Lopez
Cc: 1018422772



INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DIARIA DEL VEHÍCULO

Versión: 01

Fecha: 26/05/2024

PESV

Codigo: FT-SV-03

Fecha de Inspección	28-04-2026	Hora	07:00 Am
Tipo de Vehículo	Volquete	Placa	SWV 445
Modelo	Km 164355.9	Marca	Eva highleav

Datos persona que inspecciona

Nombres y Apellidos	Edwin Aguillon Tardana
Cargo	Conductor

Estado general		Bueno	Regular	Malo	Observaciones
ESTADO DE PRESENTACIÓN	Aseo interno	/			
	Aseo externo	/			
	Latas	/			
	Pintura	/			
ESTADO DE SEGURIDAD ACTIVA	Dirección	/			
	Suspensión delantera		/		
	Amortiguadores	/			
	Suspensión trasera	/			
	Parabrisas	/			
	Vidrio frontal	/			
ESTADO DE COMODIDAD	Aire acondicionado			/	
	Silletería		/		
	Luz interior o de techo	/			
NIVELES Y PERDIDA DE LÍQUIDOS	Nivel de aceite motor	/			
	Nivel de líquido de frenos	/			
	Nivel de agua del radiador	/			
	Nivel de agua de la batería	/			
	Nivel de aceite de transmisión	/			
	Fuga aceite de caja	/			
	Fuga de líquido de frenos	/			
ESTADO LUCES	Luces Medias		/		
	Luces Altas	/			
	Luces Bajas		/		
	Dirección Izquierda Delantera			/	
	Dirección Derecha Delantera			/	
	Dirección Izquierda Trasera	/			
	Luz Freno	/			
	Luz Reverso	/			
	Luz Antiniebla Exploradoras			/	

TABLERO DE CONTROL	Luces de Tablero	✓			
	Nivel de Combustible	✓			
	Odómetro	✓			
	Pito	✓			
	Tacómetro	✓			
	Velocímetro	✓			
	Indicador de Aceite	✓			
	Indicador de Temperatura	✓			
ESTADO DE LLANTAS	Delantera Derecha	✓			
	Delantera Izquierda	✓			
	Trasera Derecha		✓		
	Trasera Izquierda		✓		
	Repuesto	✓			
	Presión Aire Llanta				N.A
FRENOS	Estado de los Frenos	✓			
	Freno de Mano	✓			
	Pastillas				
ESTADO SEGURIDAD PASIVA	Cinturones de Seguridad	✓			N.A
	Airbags	✓			
	Cristales (Vidrios)	✓			
	Apoyacabezas	✓			
	Espejo Lateral Derecho	✓			
	Espejo Lateral Izquierdo	✓			
	Espejo Retrovisor	✓			
EQUIPO DE CARRETERA	1 Gato	✓			
	1 Chaleco reflectivo				N.A
	2 Tacos para bloquear el vehículo				N.A
	2 Señales de carretera: conos o triángulos	✓			
	1 par de guantes industriales	✓			
	Cruceta				N.A
	Extintor	✓			
	Linterna				N.A
	Caja de herramientas				N.A
	Botiquín de primeros auxilios	✓			
DOCUMENTOS DEL VEHICULO	SOAT	✓			
	Revisión Técnico mecánica	✓			
	Licencia de conducción	✓			
	Licencia de tránsito	✓			
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> Vehículo apto <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-right: 5px;">X</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-right: 5px;">NO</div> </div> </div> <div> Firma responsable inspección <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 100%;"> Edwin Aguellón Taloza </div> </div> </div>					

VoBo: Ardeco M. Lopez
 CC: 1018422772



INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DIARIA DEL VEHÍCULO

Versión: 01

Fecha: 26/05/2024

PESV

Código: FT-SV-03

Fecha de Inspección	29-04-2026	Hora	09:00 AM
Tipo de Vehículo	Volquete	Placa	SWV - 445
Modelo	Km 164353.3	Marca	Fiat Aliner

Datos persona que inspecciona

Nombres y Apellidos	Edwin Aguilón Tarazona
Cargo	Conductor

Estado general		Bueno	Regular	Mal	Observaciones
ESTADO DE PRESENTACIÓN	Aseo interno	✓			
	Aseo externo	✓			
	Latas	✓			
	Pintura	✓			
ESTADO DE SEGURIDAD ACTIVA	Dirección	✓			
	Suspensión delantera		✓		
	Amortiguadores	✓			
	Suspensión trasera	✓			
	Parabrisas	✓			
	Vidrio frontal	✓			
ESTADO DE COMODIDAD	Aire acondicionado			✓	
	Silletería		✓		
	Luz interior o de techo	✓			
NIVELES Y PERDIDA DE LÍQUIDOS	Nivel de aceite motor	✓			
	Nivel de líquido de frenos	✓			
	Nivel de agua del radiador	✓			
	Nivel de agua de la batería	✓			
	Nivel de aceite de transmisión	✓			
	Fuga aceite de caja	✓			
	Fuga de líquido de frenos	✓			
ESTADO LUCES	Luces Medias		✓		
	Luces Altas	✓			
	Luces Bajas		✓		
	Dirección Izquierda Delantera			✓	
	Dirección Derecha Delantera			✓	
	Dirección Izquierda Trasera	✓			
	Luz Freno	✓			
	Luz Reverso	✓			
	Luz Antiniebla Exploradoras			✓	

TABLERO DE CONTROL	Luces de Tablero	✓			
	Nivel de Combustible	✓			
	Odómetro	✓			
	Pito	✓			
	Tacómetro	✓			
	Velocímetro	✓			
	Indicador de Aceite	✓			
	Indicador de Temperatura	✓			
ESTADO DE LLANTAS	Delantera Derecha	✓			
	Delantera Izquierda	✓			
	Trasera Derecha		✓		
	Trasera Izquierda	✓			
	Repuesto				
	Presión Aire Llanta	✓			N. A
FRENOS	Estado de los Frenos	✓			
	Freno de Mano	✓			
	Pastillas	✓			
ESTADO SEGURIDAD PASIVA	Cinturones de Seguridad	✓			
	Airbags	✓			
	Cristales (Vidrios)	✓			
	Apoyacabezas	✓			
	Espejo Lateral Derecho	✓			
	Espejo Lateral Izquierdo	✓			
	Espejo Retrovisor	✓			
EQUIPO DE CARRETERA	1 Gato				N. A
	1 Chaleco reflectivo				N. A
	2 Tacos para bloquear el vehículo	✓			
	2 Señales de carretera: conos o triángulos	✓			
	1 par de guantes industriales				N. A
	Cruceta				N. A
	Extintor	✓			
	Linterna				N. A
	Caja de herramientas				N. A
	Botiquín de primeros auxilios	✓			
DOCUMENTOS DEL VEHICULO	SOAT	✓			
	Revisión Técnico mecánica	✓			
	Licencia de conducción	✓			
	Licencia de tránsito	✓			
Vehículo apto		Firma responsable inspección			
☒	NO	Edwin Aguillón Tarazona			

VoBo: Andrea M. Lopez
C#: 1018422772



INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DIARIA DEL VEHÍCULO

Versión: 01

Fecha: 26/05/2024

PESV

Codigo: FT-SV-03

Fecha de Inspección	30-04-2024	Hora	07:00 AM
Tipo de Vehículo	Volqueta	Placa	SUO 445
Modelo	Km 764360.7	Marca	Freightliner
Datos persona que inspecciona			
Nombres y Apellidos	Eduin Aguilar Tarciona		
Cargo	Conductor		

Estado general		Bueno	Regular	Malo	Observaciones
ESTADO DE PRESENTACIÓN	Aseo interno	✓			
	Aseo externo	✓			
	Latas	✓			
	Pintura	✓			
ESTADO DE SEGURIDAD ACTIVA	Dirección	✓			
	Suspensión delantera		✓		
	Amortiguadores	✓			
	Suspensión trasera	✓			
	Parabrisas	✓			
	Vidrio frontal	✓			
ESTADO DE COMODIDAD	Aire acondicionado			✓	
	Silletería		✓		
	Luz interior o de techo	✓			
NIVELES Y PERDIDA DE LÍQUIDOS	Nivel de aceite motor	✓			
	Nivel de líquido de frenos	✓			
	Nivel de agua del radiador	✓			
	Nivel de agua de la batería	✓			
	Nivel de aceite de transmisión	✓			
	Fuga aceite de caja	✓			
	Fuga de líquido de frenos	✓			
ESTADO LUCES	Luces Medias		✓		
	Luces Altas	✓			
	Luces Bajas		✓		
	Dirección Izquierda Delantera			✓	
	Dirección Derecha Delantera			✓	
	Dirección Izquierda Trasera	✓			
	Luz Freno	✓			
	Luz Reverso	✓			
	Luz Antiniebla Exploradoras			✓	

TABLERO DE CONTROL	Luces de Tablero	✓			
	Nivel de Combustible	✓			
	Odómetro	✓			
	Pito	✓			
	Tacómetro	✓			
	Velocímetro	✓			
	Indicador de Aceite	✓			
	Indicador de Temperatura	✓			
ESTADO DE LLANTAS	Delantera Derecha	✓			
	Delantera Izquierda	✓	✓		
	Trasera Derecha		✓		
	Trasera Izquierda	✓			
	Repuesto				N.A
	Presión Aire Llanta	✓			
FRENOS	Estado de los Frenos	✓			
	Freno de Mano	✓			
	Pastillas	✓			
ESTADO SEGURIDAD PASIVA	Cinturones de Seguridad	✓			
	Airbags	✓			
	Cristales (Vidrios)	✓			
	Apoyacabezas	✓			
	Espejo Lateral Derecho	✓			
	Espejo Lateral Izquierdo	✓			
	Espejo Retrovisor	✓			
EQUIPO DE CARRETERA	1 Gato				N.A
	1 Chaleco reflectivo				N.A
	2 Tacos para bloquear el vehículo	✓			
	2 Señales de carretera: conos o triángulos	✓			
	1 par de guantes industriales				N.A
	Cruceta				N.A
	Extintor	✓			
	Linterna				N.A
	Caja de herramientas				N.A
	Botiquín de primeros auxilios	✓			
DOCUMENTOS DEL VEHICULO	SOAT	✓			
	Revisión Técnico mecánica	✓			
	Licencia de conducción	✓			
	Licencia de tránsito	✓			
Vehículo apto		Firma responsable inspección			
NO					Edwin Aguillón Toranzo

VBo: Andrea M. Lopez
Cc: 1018422772



INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DIARIA DEL VEHÍCULO

Versión: 01

Fecha: 26/05/2024

PESV


Codigo: FT-SV-03

Fecha de Inspección	01 / 04 / 26	Hora	07 a.m.
Tipo de Vehículo	Turbo	Placa	N H Q 678
Modelo	2016	Km	66545
		Marca	CHEVROLET

Datos persona que inspecciona

Nombres y Apellidos	Fredy Rivas
Cargo	conductor

Estado general		Bueno	Regular	Malo	Observaciones
ESTADO DE PRESENTACIÓN	Aseo interno	/			
	Aseo externo	/			
	Latas	/			
	Pintura	/			
ESTADO DE SEGURIDAD ACTIVA	Dirección	/			
	Suspensión delantera	/			
	Amortiguadores	/			
	Suspensión trasera	/			
	Parabrisas	/			
ESTADO DE COMODIDAD	Vidrio frontal	/			
	Aire acondicionado	/			
	Silletería	/			
NIVELES Y PERDIDA DE LÍQUIDOS	Luz interior o de techo	/			
	Nivel de aceite motor	/			
	Nivel de liquido de frenos	/			
	Nivel de agua del radiador	/			
	Nivel de agua de la batería	/			
	Nivel de aceite de transmisión	/			
	Fuga aceite de caja	/			
ESTADO LUCES	Fuga de liquido de frenos	/			
	Luces Medias	/			
	Luces Altas	/			
	Luces Bajas	/			
	Dirección Izquierda Delantera	/			
	Dirección Derecha Delantera	/			
	Dirección Izquierda Trasera	/			
	Luz Freno	/			
	Luz Reverso	/			
	Luz Antiniebla Exploradoras	/			

TABLERO DE CONTROL	Luces de Tablero	/			
	Nivel de Combustible	/			
	Odómetro	/			
	Pito	/			
	Tacómetro	/			
	Velocímetro	/			
	Indicador de Aceite	/			
	Indicador de Temperatura	/			
ESTADO DE LLANTAS	Delantera Derecha	/			
	Delantera Izquierda	/			
	Trasera Derecha	/			
	Trasera Izquierda	/			
	Repuesto	/			
	Presión Aire Llanta	/			
FRENOS	Estado de los Frenos	/			
	Freno de Mano	/			
	Pastillas	/			
ESTADO SEGURIDAD PASIVA	Cinturones de Seguridad	/			
	Airbags				N A
	Cristales (Vidrios)	/			
	Apoyacabezas	/			
	Espejo Lateral Derecho	/			
	Espejo Lateral Izquierdo	/			
	Espejo Retrovisor	/			
EQUIPO DE CARRETERA	1 Gato	/			
	1 Chaleco reflectivo	/			
	2 Tacos para bloquear el vehículo	/			
	2 Señales de carretera: conos o triángulos	/			
	1 par de guantes industriales	/			
	Cruceta	/			
	Extintor	/			
	Linterna	/			
	Caja de herramientas	/			
	Botiquín de primeros auxilios	/			
DOCUMENTOS DEL VEHICULO	SOAT	/			
	Revisión Técnico mecánica	/			
	Licencia de conducción	/			
	Licencia de tránsito	/			
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> Vehículo apto <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">SI</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px; margin: 0 5px;">✓</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">NO</div> </div> </div> <div> Firma responsable inspección  </div> </div>					

Voto. Andres M. Lopez
 Cc: 1018422772



INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DIARIA DEL VEHÍCULO

Versión: 01

Fecha: 26/05/2024

PESV

Codigo: FT-SV-03

Fecha de Inspección	06/04/26	Hora	07 AM
Tipo de Vehículo	Turbo	Placa	NHQ 678
Modelo	2024	Km	66772
		Marca	CHEVROLET

Datos persona que inspecciona

Nombres y Apellidos	Fredy Rivera
Cargo	conductor

Estado general		Bueno	Regular	Malo	Observaciones
ESTADO DE PRESENTACIÓN	Aseo Interno	/			
	Aseo externo	/			
	Latas	/			
	Pintura	/			
ESTADO DE SEGURIDAD ACTIVA	Dirección	/			
	Suspensión delantera	/			
	Amortiguadores	/			
	Suspensión trasera	/			
	Parabrisas	/			
	Vidrio frontal	/			
ESTADO DE COMODIDAD	Aire acondicionado	/			
	Silleteria	/			
	Luz interior o de techo	/			
NIVELES Y PERDIDA DE LIQUIDOS	Nivel de aceite motor	/			
	Nivel de liquido de frenos	/			
	Nivel de agua del radiador	/			
	Nivel de agua de la batería	/			
	Nivel de aceite de transmisión	/			
	Fuga aceite de caja	/			
	Fuga de liquido de frenos	/			
ESTADO LUCES	Luces Medias	/			
	Luces Altas	/			
	Luces Bajas	/			
	Dirección Izquierda Delantera	/			
	Dirección Derecha Delantera	/			
	Dirección Izquierda Trasera	/			
	Luz Freno	/			
	Luz Reverso	/			
	Luz Antiniebla Exploradoras	/			

TABLERO DE CONTROL	Luces de Tablero	/			
	Nivel de Combustible	/			
	Odómetro	/			
	Pito	/			
	Tacómetro	/			
	Velocímetro	/			
	Indicador de Aceite	/			
	Indicador de Temperatura	/			
ESTADO DE LLANTAS	Delantera Derecha	/			
	Delantera Izquierda	/			
	Trasera Derecha	/			
	Trasera Izquierda	/			
	Repuesto	/			
	Presión Aire Llanta	/			
FRENOS	Estado de los Frenos	/			
	Freno de Mano	/			
	Pastillas	/			
ESTADO SEGURIDAD PASIVA	Cinturones de Seguridad	/			
	Airbags				N. A.
	Cristales (Vidrios)	/			
	Apoyacabezas	/			
	Espejo Lateral Derecho	/			
	Espejo Lateral Izquierdo	/			
	Espejo Retrovisor	/			
EQUIPO DE CARRETERA	1 Gato	/			
	1 Chaleco reflectivo	/			
	2 Tacos para bloquear el vehículo	/			
	2 Señales de carretera: conos o triángulos	/			
	1 par de guantes industriales	/			
	Cruceta	/			
	Extintor	/			
	Linterna	/			
	Caja de herramientas	/			
	Botiquín de primeros auxilios	/			
DOCUMENTOS DEL VEHICULO	SOAT	/			
	Revisión Técnico mecánica	/			
	Licencia de conducción	/			
	Licencia de tránsito	/			
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> Vehículo apto </div> <div> Firma responsable inspección </div> </div>					
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> SI / NO </div> <div>  </div> </div>					

VoBo: Andrea M. Lopez
 Cc: 101842772



INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DIARIA DEL VEHÍCULO

Versión: 01

Fecha: 26/05/2024

PESV


Codigo: FT-SV-03

Fecha de Inspección	07/04/26	Hora	07 a.m.
Tipo de Vehículo	Turbo	Placa	NH 0 678
Modelo	2024	Km	66 861
		Marca	CHEVROLET

Datos persona que inspecciona

Nombres y Apellidos	Fredy Rivera
Cargo	conductor

Estado general		Bueno	Regular	Malo	Observaciones
ESTADO DE PRESENTACIÓN	Aseo interno	/			
	Aseo externo	/			
	Latas	/			
	Pintura	/			
ESTADO DE SEGURIDAD ACTIVA	Dirección	/			
	Suspensión delantera	/			
	Amortiguadores	/			
	Suspensión trasera	/			
	Parabrisas	/			
	Vidrio frontal	/			
ESTADO DE COMODIDAD	Aire acondicionado	/			
	Silletería	/			
	Luz interior o de techo	/			
NIVELES Y PERDIDA DE LÍQUIDOS	Nivel de aceite motor	/			
	Nivel de líquido de frenos	/			
	Nivel de agua del radiador	/			
	Nivel de agua de la batería	/			
	Nivel de aceite de transmisión	/			
	Fuga aceite de caja	/			
	Fuga de líquido de frenos	/			
ESTADO LUCES	Luces Medias	/			
	Luces Altas	/			
	Luces Bajas	/			
	Dirección Izquierda Delantera	/			
	Dirección Derecha Delantera	/			
	Dirección Izquierda Trasera	/			
	Luz Freno	/			
	Luz Reverso	/			
	Luz Antiniebla Exploradoras	/			

TABLERO DE CONTROL	Luces de Tablero	✓			
	Nivel de Combustible	✓			
	Odómetro	✓			
	Pito	✓			
	Tacómetro	✓			
	Velocímetro	✓			
	Indicador de Aceite	✓			
	Indicador de Temperatura	✓			
ESTADO DE LLANTAS	Delantera Derecha	✓			
	Delantera Izquierda	✓			
	Trasera Derecha	✓			
	Trasera Izquierda	✓			
	Repuesto	✓			
	Presión Aire Llanta	✓			
FRENOS	Estado de los Frenos	✓			
	Freno de Mano	✓			
	Pastillas	✓			
ESTADO SEGURIDAD PASIVA	Cinturones de Seguridad	✓			
	Airbags				N. A.
	Cristales (Vidrios)	✓			
	Apoyacabezas	✓			
	Espejo Lateral Derecho	✓			
	Espejo Lateral Izquierdo	✓			
	Espejo Retrovisor	✓			
EQUIPO DE CARRETERA	1 Gato	✓			
	1 Chaleco reflectivo	✓			
	2 Tacos para bloquear el vehículo	✓			
	2 Señales de carretera: conos o triángulos	✓			
	1 par de guantes industriales	✓			
	Cruceta	✓			
	Extintor	✓			
	Linterna	✓			
	Caja de herramientas	✓			
	Botiquín de primeros auxilios	✓			
DOCUMENTOS DEL VEHICULO	SOAT	✓			
	Revisión Técnico mecánica	✓			
	Licencia de conducción	✓			
	Licencia de tránsito	✓			
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> Vehículo apto <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">SI</div> <div style="margin: 0 10px;">✓</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">NO</div> </div> </div> <div> Firma responsable inspección  </div> </div>					

VoBo: Andreu M. Lopez
 Cc: 1018422772



INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DIARIA DEL VEHÍCULO

Versión: 01

Fecha: 26/05/2024

PESV

Codigo: FT-SV-03

Fecha de Inspección	08 / 04 / 26	Hora	07 a.m.
Tipo de Vehículo	Turbo	Placa	N H Q 678
Modelo	2024	Km	66965
		Marca	CHEVROLET

Datos persona que inspecciona

Nombres y Apellidos	Fredy Rivas
Cargo	conductor

Estado general		Bueno	Regular	Malo	Observaciones
ESTADO DE PRESENTACIÓN	Aseo interno	/			
	Aseo externo	/			
	Latas	/			
	Pintura	/			
ESTADO DE SEGURIDAD ACTIVA	Dirección	/			
	Suspensión delantera	/			
	Amortiguadores	/			
	Suspensión trasera	/			
	Parabrisas	/			
	Vidrio frontal	/			
ESTADO DE COMODIDAD	Aire acondicionado	/			
	Silletería	/			
	Luz interior o de techo	/			
NIVELES Y PERDIDA DE LIQUIDOS	Nivel de aceite motor	/			
	Nivel de liquido de frenos	/			
	Nivel de agua del radiador	/			
	Nivel de agua de la batería	/			
	Nivel de aceite de transmisión	/			
	Fuga aceite de caja	/			
	Fuga de liquido de frenos	/			
ESTADO LUCES	Luces Medias	/			
	Luces Altas	/			
	Luces Bajas	/			
	Dirección Izquierda Delantera	/			
	Dirección Derecha Delantera	/			
	Dirección Izquierda Trasera	/			
	Luz Freno	/			
	Luz Reverso	/			
	Luz Antiniebla Exploradoras	/			

TABLERO DE CONTROL	Luces de Tablero	/			
	Nivel de Combustible	/			
	Odómetro	/			
	Pito	/			
	Tacómetro	/			
	Velocímetro	/			
	Indicador de Aceite	/			
	Indicador de Temperatura	/			
ESTADO DE LLANTAS	Delantera Derecha	/			
	Delantera Izquierda	/			
	Trasera Derecha	/			
	Trasera Izquierda	/			
	Repuesto	/			
	Presión Aire Llanta	/			
FRENOS	Estado de los Frenos	/			
	Freno de Mano	/			
	Pastillas	/			
ESTADO SEGURIDAD PASIVA	Cinturones de Seguridad	/			
	Airbags	•			N A
	Cristales (Vidrios)	/			
	Apoyacabezas	/			
	Espejo Lateral Derecho	/			
	Espejo Lateral Izquierdo	/			
	Espejo Retrovisor	/			
EQUIPO DE CARRETERA	1 Gato	/			
	1 Chaleco reflectivo	/			
	2 Tacos para bloquear el vehículo	/			
	2 Señales de carretera: conos o triángulos	/			
	1 par de guantes industriales	/			
	Cruceta	/			
	Extintor	/			
	Linterna	/			
	Caja de herramientas	/			
	Botiquín de primeros auxilios	/			
DOCUMENTOS DEL VEHICULO	SOAT	/			
	Revisión Técnico mecánica	/			
	Licencia de conducción	/			
	Licencia de tránsito	/			
Vehículo apto					Firma responsable inspección
SI	/	NO		[Firma]	

Visto: Andrei M. Lopez
Cc: 1018422712



INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DIARIA DEL VEHÍCULO

Versión: 01

Fecha: 26/05/2024

PESV


Codigo: FT-SV-03

Fecha de Inspección	09/04/26	Hora	07 AM
Tipo de Vehículo	Turbo	Placa	NH 0 678
Modelo	2014	Km	67014
		Marca	CHEVROLET

Datos persona que inspecciona

Nombres y Apellidos	Fredy Rivera
Cargo	conductor

Estado general		Bueno	Regular	Malo	Observaciones
ESTADO DE PRESENTACIÓN	Aseo interno	✓			
	Aseo externo	✓			
	Latas	✓			
	Pintura	✓			
ESTADO DE SEGURIDAD ACTIVA	Dirección	✓			
	Suspensión delantera	✓			
	Amortiguadores	✓			
	Suspensión trasera	✓			
	Parabrisas	✓			
	Vidrio frontal	✓			
ESTADO DE COMODIDAD	Aire acondicionado	✓			
	Silletería	✓			
	Luz interior o de techo	✓			
NIVELES Y PERDIDA DE LÍQUIDOS	Nivel de aceite motor	✓			
	Nivel de líquido de frenos	✓			
	Nivel de agua del radiador	✓			
	Nivel de agua de la batería	✓			
	Nivel de aceite de transmisión	✓			
	Fuga aceite de caja	✓			
	Fuga de líquido de frenos	✓			
ESTADO LUCES	Luces Medias	✓			
	Luces Altas	✓			
	Luces Bajas	✓			
	Dirección Izquierda Delantera	✓			
	Dirección Derecha Delantera	✓			
	Dirección Izquierda Trasera	✓			
	Luz Freno	✓			
	Luz Reverso	✓			
	Luz Antiniebla Exploradoras	✓			

TABLERO DE CONTROL	Luces de Tablero	/			
	Nivel de Combustible	/			
	Odómetro	/			
	Pito	/			
	Tacómetro	/			
	Velocímetro	/			
	Indicador de Aceite	/			
	Indicador de Temperatura	/			
ESTADO DE LLANTAS	Delantera Derecha	/			
	Delantera Izquierda	/			
	Trasera Derecha	/			
	Trasera Izquierda	/			
	Repuesto	/			
	Presión Aire Llanta	/			
FRENOS	Estado de los Frenos	/			
	Freno de Mano	/			
	Pastillas	/			
ESTADO SEGURIDAD PASIVA	Cinturones de Seguridad	/			
	Airbags				N. A
	Cristales (Vidrios)	/			
	Apoyacabezas	/			
	Espejo Lateral Derecho	/			
	Espejo Lateral Izquierdo	/			
	Espejo Retrovisor	/			
EQUIPO DE CARRETERA	1 Gato	/			
	1 Chaleco reflectivo	/			
	2 Tacos para bloquear el vehículo	/			
	2 Señales de carretera: conos o triángulos	/			
	1 par de guantes industriales	/			
	Cruceta	/			
	Extintor	/			
	Linterna	/			
	Caja de herramientas	/			
	Botiquín de primeros auxilios	/			
		/			
DOCUMENTOS DEL VEHICULO	SOAT	/			
	Revisión Técnico mecánica	/			
	Licencia de conducción	/			
	Licencia de tránsito	/			
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> Vehículo apto <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">SI</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px; margin: 0 5px;">/</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">NO</div> </div> </div> <div> Firma responsable Inspección  </div> </div>					

Vobo: Andrea M. Lopez
Cc: 101842272



INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DIARIA DEL VEHÍCULO

Versión: 01

Fecha: 26/05/2024

PESV


Codigo: FT-SV-03

Fecha de Inspección	10 / 04 / 26	Hora	07 a.m
Tipo de Vehículo	Turbo	Placa	NHQ 678
Modelo	2024	Km	67096
		Marca	CHEVROLET

Datos persona que inspecciona

Nombres y Apellidos	Fredy Rivera
Cargo	conductor

Estado general		Bueno	Regular	Malo	Observaciones
ESTADO DE PRESENTACIÓN	Aseo interno	/			
	Aseo externo	/			
	Latas	/			
	Pintura	/			
ESTADO DE SEGURIDAD ACTIVA	Dirección	/			
	Suspensión delantera	/			
	Amortiguadores	/			
	Suspensión trasera	/			
	Parabrisas	/			
	Vidrio frontal	/			
ESTADO DE COMODIDAD	Aire acondicionado	/			
	Sileteria	/			
	Luz interior o de techo	/			
NIVELES Y PERDIDA DE LIQUIDOS	Nivel de aceite motor	/			
	Nivel de liquido de frenos	/			
	Nivel de agua del radiador	/			
	Nivel de agua de la batería	/			
	Nivel de aceite de transmisión	/			
	Fuga aceite de caja	/			
	Fuga de liquido de frenos	/			
ESTADO LUCES	Luces Medias	/			
	Luces Altas	/			
	Luces Bajas	/			
	Dirección Izquierda Delantera	/			
	Dirección Derecha Delantera	/			
	Dirección Izquierda Trasera	/			
	Luz Freno	/			
	Luz Reverso	/			
	Luz Antiniebla Exploradoras	/			

TABLERO DE CONTROL	Luces de Tablero	/			
	Nivel de Combustible	/			
	Odómetro	/			
	Pito	/			
	Tacómetro	/			
	Velocímetro	/			
	Indicador de Aceite	/			
	Indicador de Temperatura	/			
ESTADO DE LLANTAS	Delantera Derecha	/			
	Delantera Izquierda	/			
	Trasera Derecha	/			
	Trasera Izquierda	/			
	Repuesto	/			
	Presión Aire Llanta	/			
FRENOS	Estado de los Frenos	/			
	Freno de Mano	/			
	Pastillas	/			
ESTADO SEGURIDAD PASIVA	Cinturones de Seguridad	/			
	Airbags				N. A.
	Cristales (Vidrios)	/			
	Apoyacabezas	/			
	Espejo Lateral Derecho	/			
	Espejo Lateral Izquierdo	/			
	Espejo Retrovisor	/			
EQUIPO DE CARRETERA	1 Gato	/			
	1 Chaleco reflectivo	/			
	2 Tacos para bloquear el vehículo	/			
	2 Señales de carretera: conos o triángulos	/			
	1 par de guantes industriales	/			
	Cruceta	/			
	Extintor	/			
	Linterna	/			
	Caja de herramientas	/			
	Botiquín de primeros auxilios	/			
		/			
DOCUMENTOS DEL VEHICULO	SOAT	/			
	Revisión Técnico mecánica	/			
	Licencia de conducción	/			
	Licencia de tránsito	/			
Vehículo apto					Firma responsable Inspección
SI	/	NO			

Vbo: Andrea M. Lopez
Cc: 1018422712



INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DIARIA DEL VEHÍCULO

Versión: 01

Fecha: 26/05/2024

PESV


Código: FT-SV-03

Fecha de Inspección	13/04/26	Hora	07 AM
Tipo de Vehículo	Turbo	Placa	N H Q 678
Modelo	2024	Km	67258
		Marca	CHEVROLET

Datos persona que inspecciona

Nombres y Apellidos	Fredy Rivera
Cargo	conductor

Estado general		Bueno	Regular	Malo	Observaciones
ESTADO DE PRESENTACIÓN	Aseo interno	/			
	Aseo externo	/			
	Latas	/			
	Pintura	/			
ESTADO DE SEGURIDAD ACTIVA	Dirección	/			
	Suspensión delantera	/			
	Amortiguadores	/			
	Suspensión trasera	/			
	Parabrisas	/			
	Vidrio frontal	/			
ESTADO DE COMODIDAD	Aire acondicionado	/			
	Silletería	/			
	Luz interior o de techo	/			
NIVELES Y PERDIDA DE LÍQUIDOS	Nivel de aceite motor	/			
	Nivel de líquido de frenos	/			
	Nivel de agua del radiador	/			
	Nivel de agua de la batería	/			
	Nivel de aceite de transmisión	/			
	Fuga aceite de caja	/			
	Fuga de líquido de frenos	/			
ESTADO LUCES	Luces Medias	/			
	Luces Altas	/			
	Luces Bajas	/			
	Dirección Izquierda Delantera	/			
	Dirección Derecha Delantera	/			
	Dirección Izquierda Trasera	/			
	Luz Freno	/			
	Luz Reverso	/			
	Luz Antiniebla Exploradoras	/			

TABLERO DE CONTROL	Luces de Tablero	/			
	Nivel de Combustible	/			
	Odómetro	/			
	Pito	/			
	Tacómetro	/			
	Velocímetro	/			
	Indicador de Aceite	/			
	Indicador de Temperatura	/			
ESTADO DE LLANTAS	Delantera Derecha	/			
	Delantera Izquierda	/			
	Trasera Derecha	/			
	Trasera Izquierda	/			
	Repuesto	/			
	Presión Aire Llanta	/			
FRENOS	Estado de los Frenos	/			
	Freno de Mano	/			
	Pastillas	/			
ESTADO SEGURIDAD PASIVA	Cinturones de Seguridad	/			
	Airbags				N. A.
	Cristales (Vidrios)	/			
	Apoyacabezas	/			
	Espejo Lateral Derecho	/			
	Espejo Lateral Izquierdo	/			
	Espejo Retrovisor	/			
EQUIPO DE CARRETERA	1 Gato	/			
	1 Chaleco reflectivo	/			
	2 Tacos para bloquear el vehículo	/			
	2 Señales de carretera: conos o triángulos	/			
	1 par de guantes industriales	/			
	Cruceta	/			
	Extintor	/			
	Linterna	/			
	Caja de herramientas	/			
	Botiquín de primeros auxilios	/			
		/			
DOCUMENTOS DEL VEHICULO	SOAT	/			
	Revisión Técnico mecánica	/			
	Licencia de conducción	/			
	Licencia de tránsito	/			
Vehículo apto					Firma responsable Inspección
SI	/	NO			

VBo: Andrea M. Lopez
Cc: 1010422772



INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DIARIA DEL VEHÍCULO

Versión: 01

Fecha: 26/05/2024

PESV

Código: FT-SV-03

Fecha de Inspección	14 / 04 / 26	Hora	07 A.M.
Tipo de Vehículo	Turbo	Placa	NHQ 678
Modelo	2024 Km 67402	Marca	CHEVROLET


Datos persona que inspecciona

Nombres y Apellidos

Cargo

Fredy Rivera
conductor

Estado general		Bueno	Regular	Malo	Observaciones
ESTADO DE PRESENTACIÓN	Aseo interno	/			
	Aseo externo	/			
	Latas	/			
	Pintura	/			
ESTADO DE SEGURIDAD ACTIVA	Dirección	/			
	Suspensión delantera	/			
	Amortiguadores	/			
	Suspensión trasera	/			
	Parabrisas	/			
ESTADO DE COMODIDAD	Vidrio frontal	/			
	Aire acondicionado	/			
	Silletería	/			
NIVELES Y PERDIDA DE LIQUIDOS	Luz interior o de techo	/			
	Nivel de aceite motor	/			
	Nivel de liquido de frenos	/			
	Nivel de agua del radiador	/			
	Nivel de agua de la batería	/			
	Nivel de aceite de transmisión	/			
	Fuga aceite de caja	/			
ESTADO LUCES	Fuga de liquido de frenos	/			
	Luces Medias	/			
	Luces Altas	/			
	Luces Bajas	/			
	Dirección Izquierda Delantera	/			
	Dirección Derecha Delantera	/			
	Dirección Izquierda Trasera	/			
	Luz Freno	/			
	Luz Reverso	/			
	Luz Antiniebla Exploradoras	/			

TABLERO DE CONTROL	Luces de Tablero	/			
	Nivel de Combustible	/			
	Odómetro	/			
	Pito	/			
	Tacómetro	/			
	Velocímetro	/			
	Indicador de Aceite	/			
	Indicador de Temperatura	/			
ESTADO DE LLANTAS	Delantera Derecha	/			
	Delantera Izquierda	/			
	Trasera Derecha	/			
	Trasera Izquierda	/			
	Repuesto	/			
	Presión Aire Llanta	/			
FRENOS	Estado de los Frenos	/			
	Freno de Mano	/			
	Pastillas	/			
ESTADO SEGURIDAD PASIVA	Cinturones de Seguridad	/			
	Airbags				
	Cristales (Vidrios)	/			N. A.
	Apoyacabezas	/			
	Espejo Lateral Derecho	/			
	Espejo Lateral Izquierdo	/			
	Espejo Retrovisor	/			
EQUIPO DE CARRETERA	1 Gato	/			
	1 Chaleco reflectivo	/			
	2 Tacos para bloquear el vehículo	/			
	2 Señales de carretera: conos o triángulos	/			
	1 par de guantes industriales	/			
	Cruceta	/			
	Extintor	/			
	Linterna	/			
	Caja de herramientas	/			
	Botiquín de primeros auxilios	/			
DOCUMENTOS DEL VEHICULO	SOAT	/			
	Revisión Técnico mecánica	/			
	Licencia de conducción	/			
	Licencia de tránsito	/			
Vehículo apto					Firma responsable inspección
SI	/	NO			

VoBo: Andrea M. Lopez
 CC: 1018422772



INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DIARIA DEL VEHÍCULO

Versión: 01


Fecha: 26/05/2024

PESV

Código: FT-SV-03

Fecha de Inspección	15 / 04 / 26	Hora	07 AM
Tipo de Vehículo	Turbo	Placa	NHQ 678
Modelo	2024 Km 67577	Marca	CHEVROLET
Datos persona que inspecciona			
Nombres y Apellidos		Fredy Rivera	
Cargo		conductor	

Estado general		Bueno	Regular	Malo	Observaciones
ESTADO DE PRESENTACIÓN	Aseo interno	/			
	Aseo externo	/			
	Latas	/			
	Pintura	/			
ESTADO DE SEGURIDAD ACTIVA	Dirección	/			
	Suspensión delantera	/			
	Amortiguadores	/			
	Suspensión trasera	/			
	Parabrisas	/			
	Vidrio frontal	/			
ESTADO DE COMODIDAD	Aire acondicionado	/			
	Silletería	/			
	Luz interior o de techo	/			
NIVELES Y PERDIDA DE LÍQUIDOS	Nivel de aceite motor	/			
	Nivel de líquido de frenos	/			
	Nivel de agua del radiador	/			
	Nivel de agua de la batería	/			
	Nivel de aceite de transmisión	/			
	Fuga aceite de caja	/			
	Fuga de líquido de frenos	/			
ESTADO LUCES	Luces Medias	/			
	Luces Altas	/			
	Luces Bajas	/			
	Dirección Izquierda Delantera	/			
	Dirección Derecha Delantera	/			
	Dirección Izquierda Trasera	/			
	Luz Freno	/			
	Luz Reverso	/			
	Luz Antiniebla Exploradoras	/			

TABLERO DE CONTROL	Luces de Tablero	/			
	Nivel de Combustible	/			
	Odómetro	/			
	Pito	/			
	Tacómetro	/			
	Velocímetro	/			
	Indicador de Aceite	/			
	Indicador de Temperatura	/			
ESTADO DE LLANTAS	Delantera Derecha	/			
	Delantera Izquierda	/			
	Trasera Derecha	/			
	Trasera Izquierda	/			
	Repuesto	/			
	Presión Aire Llanta	/			
FRENOS	Estado de los Frenos	/			
	Freno de Mano	/			
	Pastillas	/			
ESTADO SEGURIDAD PASIVA	Cinturones de Seguridad	/			
	Airbags	/			
	Cristales (Vidrios)	/			N A
	Apoyacabezas	/			
	Espejo Lateral Derecho	/			
	Espejo Lateral Izquierdo	/			
	Espejo Retrovisor	/			
EQUIPO DE CARRETERA	1 Gato	/			
	1 Chaleco reflectivo	/			
	2 Tacos para bloquear el vehículo	/			
	2 Señales de carretera: conos o triángulos	/			
	1 par de guantes industriales	/			
	Cruceta	/			
	Extintor	/			
	Linterna	/			
	Caja de herramientas	/			
	Botiquín de primeros auxilios	/			
		/			
DOCUMENTOS DEL VEHICULO	SOAT	/			
	Revisión Técnico mecánica	/			
	Licencia de conducción	/			
	Licencia de tránsito	/			
Vehículo apto					Firma responsable Inspección
SI	/	NO			

VoBo: Andrea M. Lopez
Cc: 201842772.



INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DIARIA DEL VEHÍCULO

Versión: 01

Fecha: 26/05/2024

PESV

Codigo: FT-SV-03

Fecha de Inspección	06/04/2026	Hora	7:00 AM
Tipo de Vehículo	Bogueda	Placa	SWN 442 Bogueda
Modelo	Km 1824844	Marca	Farlander

Datos persona que inspecciona

Nombres y Apellidos

Mario González Acevedo

Cargo

conductor

Estado general		Bueno	Regular	Malo	Observaciones
ESTADO DE PRESENTACIÓN	Aseo interno	X			
	Aseo externo	X			
	Latas	X			
	Pintura	X			
ESTADO DE SEGURIDAD ACTIVA	Dirección	X			
	Suspensión delantera	X			
	Amortiguadores	X			
	Suspensión trasera	X			
	Parabrisas	X			
	Vidrio frontal	X			
ESTADO DE COMODIDAD	Aire acondicionado	X			
	Silletería	X			
	Luz interior o de techo	X			
NIVELES Y PERDIDA DE LÍQUIDOS	Nivel de aceite motor	X			
	Nivel de liquido de frenos	X			
	Nivel de agua del radiador	X			
	Nivel de agua de la batería	X			
	Nivel de aceite de transmisión	X			
	Fuga aceite de caja	X			
	Fuga de liquido de frenos	X			
ESTADO LUCES	Luces Medias	X			
	Luces Altas	X			
	Luces Bajas	X			
	Dirección Izquierda Delantera	X			
	Dirección Derecha Delantera	X			
	Dirección Izquierda Trasera	X			
	Luz Freno	X			
	Luz Reverso	X			
	Luz Antiniebla Exploradoras	X			

TABLERO DE CONTROL	Luces de Tablero	X			
	Nivel de Combustible	X			
	Odómetro	X			
	Pito	X			
	Tacómetro	X			
	Velocímetro	X			
	Indicador de Aceite	X			
	Indicador de Temperatura	X			
ESTADO DE LLANTAS	Delantera Derecha	X			
	Delantera Izquierda	X			
	Trasera Derecha	X			
	Trasera Izquierda	X			
	Repuesto	X			
	Presión Aire Llanta	X			
FRENOS	Estado de los Frenos	X			
	Freno de Mano	X			
	Pastillas	X			
ESTADO SEGURIDAD PASIVA	Cinturones de Seguridad	X			
	Airbags	X			
	Cristales (Vidrios)	X			
	Apoyacabezas	X			
	Espejo Lateral Derecho	X			
	Espejo Lateral Izquierdo	X			
	Espejo Retrovisor	X			
EQUIPO DE CARRETERA	1 Gato	X			
	1 Chaleco reflectivo	X			
	2 Tacos para bloquear el vehículo	X			
	2 Señales de carretera: conos o triángulos	X			
	1 par de guantes industriales	X			
	Cruceta	X			
	Extintor	X			
	Linterna	X			
	Caja de herramientas	X			
	Botiquín de primeros auxilios	X			
		X			
DOCUMENTOS DEL VEHICULO	SOAT	X			
	Revisión Técnico mecánica	X			
	Licencia de conducción	X			
	Licencia de tránsito	X			
Vehículo apto		X	Firma responsable inspección		
SI	X	NO	maño Gonzalez R		

VoBo. Andres M. Lopez
Cc: 1018422772



INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DIARIA DEL VEHÍCULO

Versión: 01

Fecha: 26/05/2024

PESV

Codigo: FT-SV-03

Fecha de Inspección

07/04/2026

Hora

700 AM

Tipo de Vehículo

Placa

SUNV 1149 Bdgate

Modelo

Km

182709.6

Marca

Falcon per

Datos persona que inspecciona

Nombres y Apellidos

mauro Gonzalez A Cedeño

Cargo

conductor

Estado general		Bueno	Regular	Malo	Observaciones
ESTADO DE PRESENTACIÓN	Aseo interno	X			
	Aseo externo	X			
	Latas	X			
	Pintura	X			
ESTADO DE SEGURIDAD ACTIVA	Dirección	X			
	Suspensión delantera	X			
	Amortiguadores	X			
	Suspensión trasera	X			
	Parabrisas	X			
	Vidrio frontal	X			
ESTADO DE COMODIDAD	Aire acondicionado	X			
	Silletería	X			
	Luz interior o de techo	X			
NIVELES Y PERDIDA DE LÍQUIDOS	Nivel de aceite motor	X			
	Nivel de líquido de frenos	X			
	Nivel de agua del radiador	X			
	Nivel de agua de la batería	X			
	Nivel de aceite de transmisión	X			
	Fuga aceite de caja	X			
	Fuga de líquido de frenos	X			
ESTADO LUCES	Luces Medias	X			
	Luces Altas	X			
	Luces Bajas	X			
	Dirección Izquierda Delantera	X			
	Dirección Derecha Delantera	X			
	Dirección Izquierda Trasera	X			
	Luz Freno	X			
	Luz Reverso	X			
	Luz Antiniebla Exploradoras	X			

TABLERO DE CONTROL	Luces de Tablero	X			
	Nivel de Combustible	X			
	Odómetro	X			
	Pito	X			
	Tacómetro	X			
	Velocímetro	X			
	Indicador de Aceite	X			
	Indicador de Temperatura	X			
ESTADO DE LLANTAS	Delantera Derecha	X			
	Delantera Izquierda	X			
	Trasera Derecha	X			
	Trasera Izquierda	X			
	Repuesto	X			
	Presión Aire Llanta	X			
FRENOS	Estado de los Frenos	X			
	Freno de Mano	X			
	Pastillas	X			
ESTADO SEGURIDAD PASIVA	Cinturones de Seguridad	X			
	Airbags	X			
	Cristales (Vidrios)	X			
	Apoyacabezas	X			
	Espejo Lateral Derecho	X			
	Espejo Lateral Izquierdo	X			
	Espejo Retrovisor	X			
EQUIPO DE CARRETERA	1 Gato	X			
	1 Chaleco reflectivo	X			
	2 Tacos para bloquear el vehículo	X			
	2 Señales de carretera: conos o triángulos	X			
	1 par de guantes industriales	X			
	Cruceta	X			
	Extintor	X			
	Linterna	X			
	Caja de herramientas	X			
	Botiquín de primeros auxilios	X			
DOCUMENTOS DEL VEHICULO	SOAT	X			
	Revisión Técnico mecánica	X			
	Licencia de conducción	X			
	Licencia de tránsito	X			
Vehículo apto		Firma responsable inspección			
SI	X	NO		marlo Gonzalez Acosta 88156305	

VoBo: Andira M. Lopez
 Cc: 1018422772.



INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DIARIA DEL VEHÍCULO

Versión: 01

Fecha: 26/05/2024

PESV

Codigo: FT-SV-03

Fecha de Inspección	08/04/2026	Hora	7:00 AM
Tipo de Vehículo	Bolqueta	Placa	SWV 442 Bolqueta
Modelo	Km. 182920.9	Marca	Farlander

Datos persona que inspecciona

Nombres y Apellidos	Mario Gonzalez Macuedo
Cargo	conductor

Estado general		Bueno	Regular	Malo	Observaciones
ESTADO DE PRESENTACIÓN	Aseo interno	X			
	Aseo externo	X			
	Latas	X			
	Pintura	X			
ESTADO DE SEGURIDAD ACTIVA	Dirección	X			
	Suspensión delantera	X			
	Amortiguadores	X			
	Suspensión trasera	X			
	Parabrisas	X			
	Vidrio frontal	X			
ESTADO DE COMODIDAD	Aire acondicionado	X			
	Silletería	X			
	Luz interior o de techo	X			
NIVELES Y PERDIDA DE LÍQUIDOS	Nivel de aceite motor	X			
	Nivel de líquido de frenos	X			
	Nivel de agua del radiador	X			
	Nivel de agua de la batería	X			
	Nivel de aceite de transmisión	X			
	Fuga aceite de caja	X			
	Fuga de líquido de frenos	X			
ESTADO LUCES	Luces Medias	X			
	Luces Altas	X			
	Luces Bajas	X			
	Dirección Izquierda Delantera	X			
	Dirección Derecha Delantera	X			
	Dirección Izquierda Trasera	X			
	Luz Freno	X			
	Luz Reverso	X			
	Luz Antiniebla Exploradoras	X			

TABLERO DE CONTROL	Luces de Tablero	X			
	Nivel de Combustible	X			
	Odómetro	X			
	Pito	X			
	Tacómetro	X			
	Velocímetro	X			
	Indicador de Aceite	X			
	Indicador de Temperatura	X			
ESTADO DE LLANTAS	Delantera Derecha	X			
	Delantera Izquierda	X			
	Trasera Derecha	X			
	Trasera Izquierda	X			
	Repuesto	X			
	Presión Aire Llanta	X			
FRENOS	Estado de los Frenos	X			
	Freno de Mano	X			
	Pastillas	X			
ESTADO SEGURIDAD PASIVA	Cinturones de Seguridad	X			
	Airbags	X			
	Cristales (Vidrios)	X			
	Apoyacabezas	X			
	Espejo Lateral Derecho	X			
	Espejo Lateral Izquierdo	X			
	Espejo Retrovisor	X			
EQUIPO DE CARRETERA	1 Gato	X			
	1 Chaleco reflectivo	X			
	2 Tacos para bloquear el vehículo	X			
	2 Señales de carretera: conos o triángulos	X			
	1 par de guantes industriales	X			
	Cruceta	X			
	Extintor	X			
	Linterna	X			
	Caja de herramientas	X			
	Botiquín de primeros auxilios	X			
		X			
DOCUMENTOS DEL VEHICULO	SOAT	X			
	Revisión Técnico mecánica	X			
	Licencia de conducción	X			
	Licencia de tránsito	X			
Vehículo apto		Firma responsable inspección			
SI	X	NO		marco gonzalez pardo	

88156305

VoBo: Andrea M. Lopez
 CC: 101842272



INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DIARIA DEL VEHÍCULO

Versión: 01

Fecha: 26/05/2024

PESV

Codigo: FT-SV-03

Fecha de Inspección	09/06/2024	Hora	7:00 AM
Tipo de Vehículo	bolqueta	Placa	SWVU12 Bolqueta
Modelo	Km 183140.5	Marca	Farlander

Datos persona que inspecciona

Nombres y Apellidos

Cargo

Mario Gonzalez Acevedo

conductor

Estado general		Bueno	Regular	Mal	Observaciones
ESTADO DE PRESENTACIÓN	Aseo interno	X			
	Aseo externo	X			
	Latas	X			
	Pintura	X			
ESTADO DE SEGURIDAD ACTIVA	Dirección	X			
	Suspensión delantera	X			
	Amortiguadores	X			
	Suspensión trasera	X			
	Parabrisas	X			
	Vidrio frontal	X			
ESTADO DE COMODIDAD	Aire acondicionado	X			
	Silletería	X			
	Luz interior o de techo	X			
NIVELES Y PERDIDA DE LÍQUIDOS	Nivel de aceite motor	X			
	Nivel de líquido de frenos	X			
	Nivel de agua del radiador	X			
	Nivel de agua de la batería	X			
	Nivel de aceite de transmisión	X			
	Fuga aceite de caja	X			
	Fuga de líquido de frenos	X			
ESTADO LUCES	Luces Medias	X			
	Luces Altas	X			
	Luces Bajas	X			
	Dirección Izquierda Delantera	X			
	Dirección Derecha Delantera	X			
	Dirección Izquierda Trasera	X			
	Luz Freno	X			
	Luz Reverso	X			
	Luz Antiniebla Exploradoras	X			

TABLERO DE CONTROL	Luces de Tablero	X			
	Nivel de Combustible	X			
	Odómetro	X			
	Pito	X			
	Tacómetro	X			
	Velocímetro	X			
	Indicador de Aceite	X			
	Indicador de Temperatura	X			
ESTADO DE LLANTAS	Delantera Derecha	X			
	Delantera Izquierda	X			
	Trasera Derecha	X			
	Trasera Izquierda	X			
	Repuesto	X			
	Presión Aire Llanta	X			
FRENOS	Estado de los Frenos	X			
	Freno de Mano	X			
	Pastillas	X			
ESTADO SEGURIDAD PASIVA	Cinturones de Seguridad	X			
	Airbags	X			
	Cristales (Vidrios)	X			
	Apoyacabezas	X			
	Espejo Lateral Derecho	X			
	Espejo Lateral Izquierdo	X			
	Espejo Retrovisor	X			
EQUIPO DE CARRETERA	1 Gato	X			
	1 Chaleco reflectivo	X			
	2 Tacos para bloquear el vehículo	X			
	2 Señales de carretera: conos o triángulos	X			
	1 par de guantes industriales	X			
	Cruceta	X			
	Extintor	X			
	Linterna	X			
	Caja de herramientas	X			
	Botiquín de primeros auxilios	X			
	SOAT	X			
	Revisión Técnico mecánica	X			
DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Licencia de conducción	X			
	Licencia de tránsito	X			
		X			
Vehículo apto		Firma responsable inspección			
SI	X	NO		Mario González Arcevedo 88156305	

VoBo: Andrea M. Lopez
 Cc: 1018421712



INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DIARIA DEL VEHÍCULO

Versión: 01

Fecha: 26/05/2024

PESV

Codigo: FT-SV-03

Fecha de Inspección

Tipo de Vehículo Bolqueta

Modelo

Km

Hora

Placa

Marca

Datos persona que inspecciona

Nombres y Apellidos

Cargo

Estado general

Bueno

Regular

Malo

Observaciones

ESTADO DE PRESENTACIÓN

Aseo interno

Aseo externo

Latas

Pintura

ESTADO DE SEGURIDAD ACTIVA

Dirección

Suspensión delantera

Amortiguadores

Suspensión trasera

Parabrisas

Vidrio frontal

ESTADO DE COMODIDAD

Aire acondicionado

Silletería

Luz interior o de techo

NIVELES Y PERDIDA DE LIQUIDOS

Nivel de aceite motor

Nivel de liquido de frenos

Nivel de agua del radiador

Nivel de agua de la batería

Nivel de aceite de transmisión

Fuga aceite de caja

Fuga de liquido de frenos

ESTADO LUCES

Luces Medias

Luces Altas

Luces Bajas

Dirección Izquierda Delantera

Dirección Derecha Delantera

Dirección Izquierda Trasera

Luz Freno

Luz Reverso

Luz Antiniebla Exploradoras

TABLERO DE CONTROL	Luces de Tablero	X			
	Nivel de Combustible	X			
	Odómetro	X			
	Pito	X			
	Tacómetro	X			
	Velocímetro	X			
	Indicador de Aceite	X			
	Indicador de Temperatura	X			
ESTADO DE LLANTAS	Delantera Derecha	X			
	Delantera Izquierda	X			
	Trasera Derecha	X			
	Trasera Izquierda	X			
	Repuesto	X			
	Presión Aire Llanta	X			
FRENOS	Estado de los Frenos	X			
	Freno de Mano	X			
	Pastillas	X			
ESTADO SEGURIDAD PASIVA	Cinturones de Seguridad	X			
	Airbags	X			
	Cristales (Vidrios)	X			
	Apoyacabezas	X			
	Espejo Lateral Derecho	X			
	Espejo Lateral Izquierdo	X			
	Espejo Retrovisor	X			
EQUIPO DE CARRETERA	1 Gato	X			
	1 Chaleco reflectivo	X			
	2 Tacos para bloquear el vehículo	X			
	2 Señales de carretera: conos o triángulos	X			
	1 par de guantes industriales	X			
	Cruceta	X			
	Extintor	X			
	Linterna	X			
	Caja de herramientas	X			
	Botiquín de primeros auxilios	X			
	SOAT	X			
DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Revisión Técnico mecánica	X			
	Licencia de conducción	X			
	Licencia de tránsito	X			
		X			
Vehículo apto		Firma responsable inspección			
SI	X	NO		<i>Mario González M. Cerezo</i> 88156385	

VoBo: Andrea M. Lopez
Cc: 101842272.

	INSPECCION VIBROCOMPACTADOR		CÓDIGO: FT-SST-32
			VERSIÓN: 1
			Vigencia a partir de: 11/08/2025

EMPRESA: Consorcio Asfaltando EQUIPO: VIBROCOMPACTADOR LLANTAS ☒

PLACAS / REFERENCIA: MC671982 MODELO: 7011 MARCA: BOMAG

NOMBRE CONDUCTOR: Alejandro Ramos FECHA DE INSPECCION: DÍA 1 MES 4 AÑO 2026

	ELEMENTO A INSPECCIONAR	ESTADO			OBSERVACION	COMPROMISO
		B	A	D		
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)			X		
	* De trabajo delanteras			X		
	* Direccionales delanteras parqueo/giro			X		
	* Direccionales traseras de parqueo/giro			X		
	* De stop y señal trasera			X		
	* De trabajo traseras			X		
CABINA	* Cinturón de seguridad	X				
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	X				
	Asiento en buen estado (dispositivo de giro)	X				
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-horometro-corriente-aceite motor)	X				
	Control ingreso humo (tubo de escape)	X				
	Alarma de retroceso	X				
	Escaleras y apoyos de acceso	X				
	Espejos laterales			X		
	* Espejo central convexo			X		
	Barra de seguro de los mandos	X				
	Palancas de mando en buen estado	X				
	Pedales en buen estado	X				
ESTADO MECANICO	Pito	X				
	Pito de Reversa	X				
	Estado de pasadores (brazo/balde)				N.A.	
	* Gatos estabilizadores				N.A.	
	* Mecanismo de giro (brazo excavador, Tornameza)				N.A.	
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	X				
	* Freno de servicio en buen estado	X				
	* Freno de emergencia en buen estado		X			
	Estado general (desgarrador/balde)				N.A.	
	Mandos de levante del brazo				N.A.	
	* Gatos hidráulicos en buen estado				N.A.	
	Orugas tensionadas / Vena 1/2"				N.A.	
	* Mando de estacionamiento	X				
	Mandos de levante del brazo				N.A.	
	* Cilindros en buen estado	X				
	Compartimiento del motor aseado	X				
	Manguera de agua y de alta presión				N.A.	
	Dirección	X				
LLANTAS	* Sin abultamientos, CON LABRADO EN BUEN ESTADO	X				
OTRO						

B: ☒ BUENO A: ☐ ACEPTABLE D: ☐ DEFICIENTE

* PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Fuera de servicio: si ☐ no ☒ ☐

HOROMETRO: INICIO 1122.3

FINAL

Nombre del Inspector: Nicolay Fraxo

VoBo: Andrea M. Lopez
 Cc: 1.018.422.772

	INSPECCION VIBROCOMPACTADOR	CÓDIGO: FT-SST-32 VERSIÓN: 1 Vigencia a partir de: 13/08/2025
---	------------------------------------	---

EMPRESA: Consorcio Asfaltando EQUIPO: VIBROCOMPACTADOR LLANTAS ☒
 PLACAS /REFERENCIA: MC671982 MODELO: 2011 MARCA: BOMAG
 NOMBRE CONDUCTOR: Alejandro Kamej FECHA DE INSPECCION: DIA 11 MES 4 AÑO 2026

	ELEMENTO A INSPECCIONAR	ESTADO			OBSERVACION	COMPROMISO
		B	A	D		
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)			X		
	* De trabajo delanteras			X		
	* Direccionales delanteras parqueo/giro			X		
	* Direccionales traseras de parqueo/giro			X		
	* De stop y señal trasera			X		
	* De trabajo traseras			X		
CABINA	* Cinturón de seguridad	X				
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	X				
	Asiento en buen estado (dispositivo de giro)	X				
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-horometro-corriente-aceite motor)	X				
	Control ingreso humo (tubo de escape)	X				
	Alarma de retroceso	X				
	Escaleras y apoyos de acceso	X				
	Espejos laterales			A		
	* Espejo central convexo			X		
	Barra de seguro de los mandos	X				
	Palancas de mando en buen estado	X				
	Pedales en buen estado	X				
ESTADO MECANICO	Pito	X				
	Pito de Reversa	X				
	Estado de pasadores (brazo/balde)				N.A.	
	* Gatos estabilizadores				N.A.	
	* Mecanismo de giro (brazo excavador, Torneameza)				N.A.	
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	X				
	* Freno de servicio en buen estado	X				
	* Freno de emergencia en buen estado		X			
	Estado general (desgarrador/balde)				N.A.	
	Mandos de levante del brazo				N.A.	
	* Gatos hidráulicos en buen estado				N.A.	
	Orugas tensionadas / Vena 1/2"				N.A.	
	* Mando de estacionamiento	X				
	Mandos de levante del brazo				N.A.	
	* Cilindros en buen estado	X				
	Compartimiento del motor aseado	X				
	Manguera de agua y de alta presión				N.A.	
	Dirección	X				
LLANTAS	*Sin abultamientos, CON LABRADO EN BUEN ESTADO	X				
OTRO						

B: BUENO A:ACEPTABLE D: DEFICIENTE
 * PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Fuera de servicio: si ☐ no ☒ ☐

HOROMETRO: INICIO 1149.9

Nombre del Inspector: Nirida J. Jaro

FINAL ☐

VoBo: Andrés M. Lopez
 CC: 1018412772

	INSPECCION VIBROCOMPACTADOR	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="font-size: small;">CÓDIGO:</td> <td>FT-SST-32</td> </tr> <tr> <td style="font-size: small;">VERSIÓN:</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td style="font-size: x-small;">Vigencia a partir de:</td> <td>11/09/2023</td> </tr> </table>	CÓDIGO:	FT-SST-32	VERSIÓN:	1	Vigencia a partir de:	11/09/2023
CÓDIGO:	FT-SST-32							
VERSIÓN:	1							
Vigencia a partir de:	11/09/2023							

EMPRESA: Consorcio Asfaltando EQUIPO: VIBROCOMPACTADOR LLANTAS ☒

PLACAS /REFERENCIA: MCG71982 MODELO: 2011 MARCA: BOMAG

NOMBRE CONDUCTOR: Alejandro Ramos FECHA DE INSPECCION: DIA 15 MES 4 AÑO 2026

	ELEMENTO A INSPECCIONAR	ESTADO			OBSERVACION	COMPROMISO
		B	A	D		
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)			X		
	* De trabajo delanteras			X		
	* Direccionales delanteras parqueo/giro			X		
	* Direccionales traseras de parqueo/giro			X		
	* De stop y señal trasera			X		
	* De trabajo traseras			X		
CABINA	* Cinturón de seguridad			X		
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	X				
	Asiento en buen estado (dispositivo de giro)	X				
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-horometro-corriente-aceite motor)	X				
	Control ingreso humo (tubo de escape)	X				
	Alarma de retroceso	X				
	Escaleras y apoyos de acceso	X				
	Espejos laterales			X		
	* Espejo central convexo			X		
	Barra de seguro de los mandos	X				
ESTADO MECANICO	Palancas de mando en buen estado	X				
	Pedales en buen estado	X				
	Pito	X				
	Pito de Reversa	X				
	Estado de pasadores (brazo/balde)				NA	
	* Gatos estabilizadores				NA	
	* Mecanismo de giro (brazo excavador, Tornameza)				NA	
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	X				
	* Freno de servicio en buen estado	X				
	* Freno de emergencia en buen estado		X			
	Estado general (desgarrador/balde)				NA	
	Mandos de levante del brazo				NA	
	* Gatos hidráulicos en buen estado				NA	
	Orugas tensionadas / Vena 1/2"				NA	
	* Mando de estacionamiento	X				
	Mandos de levante del brazo				NA	
	* Cilindros en buen estado	X				
	Compartimiento del motor aseado	X				
LLANTAS	Manguera de agua y de alta presión				NA	
	Dirección	X				
OTRO	* Sin abultamientos, CON LABRADO EN BUEN ESTADO	X				

B: BUENO A: ACEPTABLE D: DEFICIENTE
 * PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Fuera de servicio: si ☐ no ☒ ☐

HOROMETRO: INICIO 1155.6

Nombre del Inspector: Nicolás Euse

FINAL

Vobo: Andrés M. Lopez
 CC: 2018422772



INSPECCION VIBROCOMPACTADOR

CÓDIGO: FT-SST-32

VERSIÓN: 1

Vencido a partir de: 11/08/2015

EMPRESA: Comercio Asfaltando

EQUIPO: VIBROCOMPACTADOR

LLANTAS ☒

PLACAS /REFERENCIA: MC671982

MODELO:

2011

MARCA:

BOMAG

NOMBRE CONDUCTOR: Daniel Barreto

FECHA DE INSPECCION:

DIA 17 MES 4 AÑO 2026

ELEMENTO A INSPECCIONAR		ESTADO			OBSERVACION	COMPROMISO
		B	A	D		
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)			X		
	* De trabajo delanteras			X		
	* Direccionales delanteras parqueo/giro			X		
	* Direccionales traseras de parqueo/giro			X		
	* De stop y señal trasera			X		
	* De trabajo traseras			X		
CABINA	* Cinturón de seguridad	X				
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	X				
	Asiento en buen estado (dispositivo de giro)	X				
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-horometro-corriente-aceite motor)	X				
	Control ingreso humo (tubo de escape)	X				
	Alarma de retroceso	X				
	Escaleras y apoyos de acceso	X				
	Espejos laterales					
	* Espejo central convexo			X		
	Barra de seguro de los mandos	X		X		
	Palancas de mando en buen estado	X				
	Pedales en buen estado	X				
ESTADO MECANICO	Pito	X				
	Pito de Reversa	X				
	Estado de pasadores (brazo/balde)					
	* Gatos estabilizadores				N.A.	
	* Mecanismo de giro (brazo excavador, Tormameza)				N.A.	
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	X			N.A.	
	* Freno de servicio en buen estado	X				
	* Freno de emergencia en buen estado	X	X			
	Estado general (desgarrador/balde)					
	Mandos de levante del brazo				N.A.	
	* Gatos hidráulicos en buen estado				N.A.	
	Orugas tensionadas / Vena 1/2"				N.A.	
	* Mando de estacionamiento	X			N.A.	
	Mandos de levante del brazo	X				
	* Cilindros en buen estado	X			N.A.	
	Compartimiento del motor aseado	X				
	Manguera de agua y de alta presión					
	Dirección	X			N.A.	
LLANTAS	* Sin abultamientos, CON LABRADO EN BUEN ESTADO	X				
OTRO						

☒ BUENO

A:ACEPTABLE

D: DEFICIENTE

* PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Fuera de servicio: si

no ☒

HOROMETRO:

INICIO

1562.9

FINAL

Nombre del Inspector: Nicolas Franco Sarmiento

VoBo: Andrea M. Lopez
Cc: 1018422772

ANEXO 6
REGISTRO DE
ENTREGA DE EPP Y
DOTACION



CÓDIGO: FT-SST-08

VERSIÓN: 01

FECHA: 22/06/2021

PÁGINA: 1 de 1

PERSONA: 01	FECHA: 22/06/2021
PÁGINA: 1 de 1	

OBSERVACIÓN: EL TRABAJADOR SE COMPROMETE A MANTENER LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL EN BUEN ESTADO DE FORMA GRATUITA

[illegible]

✓ Bob Andred M. Lopez
CC: 101847772.



CÓDIGO: FT-SST-08

VERSION: 01

FECHA: 22/06/2021

PÁGINA: 1 de 1

OBSERVACIÓN: EL TRABAJO SE REALIZA DE FORMA GRATUITA

[illegible]

VoBo: Andrea M. Lopez
Ce: 1018422772.



ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)

CÓDIGO: FT-SST-08

VERSIÓN: 01

FECHA: 22/06/2021

PÁGINA: 1 de 1

OBSERVACIÓN: EL TRABAJADOR SE COMPROMETE A MANTENER LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL EN BUEN ESTADO Y DECLARA HABERLOS RECIBIDO DE FORMA GRATUITA

FECHA	NOMBRE TRABAJADOR	NO. DOCUMENTO	CARGO	EPP ENTREGADO	CANTIDAD	FIRMA RECIBIDO
29 abril 2026	Jonathan Villomizar	1094366713	Asistente Mecanica	Camisa	1	Jonathan V.
29 abril 2026	Jonathan Villomizar	1094366713	Asistente Mecanica	Pantalón	1	Jonathan V.
29 abril 2026	Jonathan Villomizar	1094366713	Asistente Mecanica	Casco	1	Jonathan V.
29 abril 2026	Jonathan Villomizar	1094366713	Asistente Mecanica	Guantas	1 Par	Jonathan V.
29 abril 2026	Jonathan Villomizar	1094366713	Asistente Mecanica	Gafas	1	Jonathan V.
29 abril 2026	Jonathan Villomizar	1094366713	Asistente Mecanica	Tapa Oídos	1	Jonathan V.
29 abril 2026	Jonathan Villomizar	1094366713	Asistente Mecanica	Botas	1 Par	Jonathan V.
29 abril 2026	Jonathan Villomizar	1094366713	Asistente Mecanica	Overol	2	Jonathan V.

NOMBRE DE QUIEN ENTREGA	Nikolas Eraso Sarmiento	NO. DOCUMENTO	1085324424	FIRMA DE PERSONA ENCARGADA	Nikolas Eraso
-------------------------	-------------------------	---------------	------------	----------------------------	---------------

Voto: Andreea M. Lopez
OC: 1018422712.



CÓDIGO: FT-SST-08

VERSIÓN: 01

FECHA: 22/06/2021

PÁGINA: 1 de 1

OBSERVACIÓN: EL TRABAJADOR SE COMPROMETE A MANTENER LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL EN BUEN ESTADO Y DECLARA HABERLOS RECIBIDO DE FORMA GRATUITA

[illegible]

NOMBRE DE QUIEN ENTREGA	Nikolas Eraso Sarmiento	NO. DOCUMENTO	1085324424	FIRMA DE PERSONA ENCARGADA	<i>Nikolas Eraso</i>
----------------------------	-------------------------	---------------	------------	-------------------------------	----------------------

VoBo: Andrea M. Lopez
CC: 1018422772.



CÓDIGO: FT-SST-08

VERSION: 01

FECHA: 22/06/2021

PÁGINA: 1 de 1

OBSERVACIÓN: EL TRABAJADOR SE COMPROMETE A MANTENER LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL EN BUEN ESTADO Y DE FORMA GRATUITA	
FECHA: 22/06/2021	VERSIÓN: 01
PÁGINA: 1 de 1	

[illegible]

**FIRMA DE PERSONA
ENCARGADA**

1085324424

NO. DOCUMENTO

Nikolas Eraso Sarmiento

WINKEGA

Vibo: Andrea M. Lopez
Cc: LO18422772



ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)

CÓDIGO: FT-SST-08

VERSIÓN: 01

FECHA: 22/06/2021

PÁGINA: 1 de 1

OBSERVACIÓN: EL TRABAJADOR SE COMPROMETE A MANTENER LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL EN BUEN ESTADO Y DECLARA HABERLOS RECIBIDO DE FORMA GRATUITA

FECHA	NOMBRE TRABAJADOR	NO. DOCUMENTO	CARGO	EPP ENTREGADO	CANTIDAD	FIRMA RECIBIDO
17/04/2026	Herman David Suarez	1004911355	Mecánico	Pontabán	1	Herman David S.
17/04/2026	Herman David Suarez	1004911355	Mecánico	Camisa	1	Herman David S.
17/04/2026	Herman David Suarez	1004911355	Mecánico	Gaunters	1 Par	Herman David S.
17/04/2026	Herman David Suarez	1004911355	Mecánico	Botas	1 Par	Herman David S.
17/04/2026	Herman David Suarez	1004911355	Mecánico	Gafas	1	Herman David S.
17/04/2026	Herman David Suarez	1004911355	Mecánico	Tapa Oídos	1	Herman David S.
17/04/2026	Herman David Suarez	1004911355	Mecánico	Overall	2	Herman David S.

NOMBRE DE QUIEN ENTREGA	Nikolas Eraso Sarmiento	NO. DOCUMENTO	1085324424	FIRMA DE PERSONA ENCARGADA	Nikolas Eraso
-------------------------	-------------------------	---------------	------------	----------------------------	---------------

Vobo: Andres M. Lopez
CC. 1018422772



CÓDIGO: FT-SST-08

VERSIÓN: 01

FECCHA: 22/06/2021

PÁGINA: 1 de 1

OBSERVACIÓN: EL TRABAJADOR SE COMPROMETE A MANTENER LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE FORMA GRATUITA

VERSION: 01

FECHA: 22/06/2021



PÁGINA: 1 de 1

[illegible]

VbBo: Andrea M. Lopez
CC: 1018422772

ANEXO 7

ATS

		ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS				CÓDIGO	FT-SST-44								
						VERSIÓN	1								
						FECHA	25/07/2024								
Proyecto		La Peña - Cundinamarca			Fecha	15 - 4 - 2026									
Actividad		Regulador Vial													
Grupo evaluador		Nombre	C.C	Cargo	Firma										
		Ucal Daniech O.	1.069872600	Regulador Vial											
		Maricela Gutierrez	28936633	Reguladora vial											
Certificamos con nuestras firmas que hemos participado en la elaboración del ATS y comprendemos la información consignada así como el análisis de riesgos, como la implementación de las medidas de control citadas en el documento y poner en conocimiento cualquier condición que resulte peligrosa para la actividad que no haya sido contemplada en el momento de realización del presente análisis.															
Elementos de protección personal requeridos para el trabajo:		<ul style="list-style-type: none"> • Camisa • Pantalón • Botas • chaleco reflectivo • Casco • Barbuquejo • Tapa oídos • Guantes • Gafas 													
Marque con x los peligros al que esta expuesto en la actividad															
Biológico	1.1	X	Virus	1.3	X	Mordedura	1.5	X	Hongos	1.7		Ofidios (Serpientes)	1.9		Otros cuales?
	1.2		Fluidos y excrementos	1.4	X	Picaduras	1.6	X	Bacterias	1.8		Enfermedades de transmisión sexual			
Físico	2.1	X	Ruido	2.3	X	Vibración	2.5	X	Temperatura extremas (Calor y frio)	2.7		Radiación Ionizante	2.9		Otros cuales?
	2.2		Iluminación deficiente	2.4		Presion atmosferica	2.6		Disconfort termico (generado por un equipo)	2.8		Ventilación deficiente.			
Psicosocial	3.1		Deficiencia en la comunicación.	3.3		Organización de trabajo	3.5		Desconocimiento del area.	3.7		Problemas familiares	3.9		
	3.2	X	Largas jornadas de trabajo	3.4		Contenido de la tarea	3.6		Malas relaciones interpersonales	3.8		otros cuales?			
Químico	4.1	X	Polvos Orgánicos Inorgánicos	4.3		Humos Metálicos, No metálicos	4.5	X	Material particulado	4.7		Incendios-explosiones.	4.9		Otro Cuales?
	4.2		Fibras	4.4		Liquidos (nieblas y rocío)	4.6		Gases y vapores	4.8	X	Derrame de sustancias quimicas			
Biomecánico	5.1	X	Posturas (Prolongadas, mantenidas, forzadas, anti gravitaciones)	5.3		Manipulación manual de cargas	5.5	X	Movimientos repetitivos.	5.7					
	5.2	X	Vibración	5.4	X	Sobreesfuerzos	5.6		Otros cuales?	5.8					
Eléctrico	6.1		Media Tensión	6.3		Electricidad estatica	6.5		breakers sin protección	6.7		otros cuales?			
	6.2		Baja Tensión	6.4		cables sin encauchetar	6.6		Falta de señalización						
Mecánico	7.1	X	Herramientas manuales	7.2		Herramientas electricas	7.3		Andamios.	7.4	X	Equipos de trabajo	7.5		Escaleras
	7.6		Otros cuales?												
Locativo	8.1	X	Caída de objetos	8.3	X	Caída de mismo nivel	8.5	X	Desniveles.	8.7	X	Falta de orden y aseo	8.9		
	8.2	X	señalización	8.4		Caída a diferente Nivel	8.6		Trabajo en cubiertas.	8.8		Otros cuales?			
Rendimiento natural	9.1	X	Sismo	9.2		Inundación	9.3	X	Vendaval	9.5		Terremotos			
	9.6		Derrumbe	9.7		Incendios	9.4		Precipitaciones(lluvias, granizadas, heladas)	9.7		Otros cuales?			
Riesgo Publico	10.1	X	Tránsito	10.2		delincuencia	10.3		Extorsión	10.4		Robos	10.5	X	secuestro
	10.6		Otros cuales?												
Lista de Equipos y elementos de proteccion personal para las tareas de alto riesgo															
Trabajo en Alturas	Amés	Línea de Vida Vertical	Silla de suspensión	Mosquetones		Kit de Rescate									
	Eslinga de posicionamiento	Línea de Vida Horizontal	Grigri	amortiguador		ID									
	Eslinga en Y	Retráctil	Descendedor	Guaya		Anclajes de Inyección									
	Tie Off	Nano Look	Cuerdas	Freno		otros cuales?									
	Botiquin de primeros auxilios	Otros Cuales													
Trabajo de Riesgo Eléctrico	Guantes dieléctricos	Botas de material composite.	Tapete dieléctrico	Pértiga		Targetas de bloqueo									
	Careta dieléctricas	Ropa Ignifuga	Probador de tensión	Bloqueadores de breaker-interruptor		Extintor Multipropósito ABC									
	Botiquin de primeros auxilios.	otros cuales?													
Trabajo de Soldadura	Careta de soldadura	Mangas y Polainas de Camaza	Mascarilla con Cartuchos de humos metálicos	Otros cuales?											
	Guantes de soldador	Peto de camaza	Extintor Multipropósito ABC												

Impermeabilización en frío o Caliente	Careta de Esmerilar	Peto de Camaza	Cilindro de Gas Propano	Soplete	Extintor Multipropósito ABC
	Gafas de Seguridad	Guantes de Camaza 3/4	Válvula de Flash Back	Manguera	Botiquín de primeros auxilios.
Trabajo en espacios Confinados	Arnés	Medidor de Gases	Kit de Recate	Botiquín de primeros auxilios.	
	Mascarillas con cartucho	Careta	Linterna	Otros cuales?	
Manejo de Sustancias Químicas	Inventario de Sustancias a Manipular	Rótulos de Sustancias químicas	Botas Rojas	Guantes de Nitrilo	Tyvek
	Hojas de Seguridad	Rótulos de Residuos Peligrosos	Kit de Derrames	Mascarilla con cartucho	Otros cuales?
Manejo de Residuos	Materiales para señalización.	Materiales para empaque y embalaje			Otros cuales?
Excavaciones	Áreas Señalizadas				

Pasos Básicos de la Tarea (Especifique el paso a paso de la actividad a realizar)	Peligros /Riesgos Involucrados	Valoración riesgo según matriz RAM			Acciones de Mejoramiento
		P	C	R	
<ul style="list-style-type: none"> Revisión previa del área de trabajo. Inspección visual del frente de trabajo. Verificación de condiciones meteorológicas. Señalización. 	<ul style="list-style-type: none"> Superficies irregulares, huecos o desniveles Presencia de maquinaria en movimiento Caidas al mismo nivel Atropellamiento o colisión Resbalones y caídas por superficies mojadas. 	M	LD	RT	<ul style="list-style-type: none"> Inspección visual antes de ingresar al área de trabajo. Delimitar y señalizar zonas inseguras. Uso de calzado de seguridad antideslizante. Coordinar ingreso con operador de máquina. Mantener distancia de seguridad. Uso constante de elementos de protección personal.
<ul style="list-style-type: none"> Instalación de cerramientos y señalización preventiva Colocación de vallas, cintas y avisos reglamentarios Delimitación de zonas peatonales y de tránsito vehicular 	<ul style="list-style-type: none"> Golpes y cortes durante la manipulación Atrapamientos en manos o dedos al ajustar, clavar o fijar estructuras. Caidas al mismo nivel por obstáculos en los caminos habilitados. Confusión de peatones o conductores por señalización deficiente o mal ubicada. Golpes o caídas de vallas mal aseguradas. 	M	LD	RT	<ul style="list-style-type: none"> Inspeccionar previamente los elementos (vallas, avisos) y retirar los que tengan bordes filosos o deterioro. Evitar instalar vallas en superficies inestables o con riesgo de volcamiento por viento. Usar herramientas adecuadas y en buen estado. Mantener las áreas de paso libres de materiales y herramientas. Señalizar zonas en obra con cintas o avisos visibles. Uso constante de elementos de protección personal.
<ul style="list-style-type: none"> Excavaciones manuales de aprox. 10cm. Uso de herramientas manuales (pala, pico, barra). Retiro y acopio de material. 	<ul style="list-style-type: none"> Sobreesfuerzos y fatiga muscular. Golpes en manos o pies. Proyección de partículas (polvo, arena o piedras pequeñas). Lesiones osteomusculares. Movimientos repetitivos. Obstrucción de rutas de evacuación o tránsito. 	M	LD	RT	<ul style="list-style-type: none"> Rotar tareas para evitar sobrecarga física. elementos de ayuda mecánica cuando sea posible. Rotar tareas para evitar sobrecarga física. Uso constante de elementos de protección personal. Pausas activas y ejercicios de estiramiento durante la jornada. Limpeza y despeje continuo de acopio de material.
<ul style="list-style-type: none"> Recorridos de verificación. 	<ul style="list-style-type: none"> Golpes o choques contra estructuras, maquinaria o materiales mal ubicados. Atropellamiento o colisión con maquinaria en movimiento. Fatiga o cansancio por recorridos prolongados. Exposición a polvo, ruido o emisiones de maquinaria. 	M	LD	RT	<ul style="list-style-type: none"> Uso constante de elementos de protección personal. Mantener orden y aseo en las áreas de tránsito. Definir rutas de recorrido seguras y libres de obstáculos. Coordinar recorridos en horarios de menor tráfico de equipos y maquinaria.

Revisado y aprobado por Encargado de la actividad:	Nombre y Apellido	CC	Cargo	Firma	Fecha de aprobación
	Edward Rodríguez M	109.622.430	Ing. Ual	<i>E. Rodríguez</i>	15-04-2026
Revisó Residente HSE	Nikolas S. Erasó	1085.324.421	SST	<i>Nikolas S. Erasó</i>	15-04-2026

Definiciones			
Peligro:	Fuente o situación potencial de daño en términos de lesiones o efectos negativos para la salud de las personas, daño de la propiedad	Consecuencia:	Daño causado a la integridad física o a la salud de la persona o a la propiedad.

VoBo: Andrea M. Lopez
CC: 1018422772.



ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS

CÓDIGO FT-SST-44

VERSIÓN 1

FECHA 25/07/2024

Proyecto

La Peña - Cundinamarca

Fecha

16-04-2026

Actividad

Excavación y Compactación de Material Granular

Grupo evaluador

Nombre	C.C	Cargo	Firma
Alejandro Ramos	1000604977	Ayudante de Obra	Alejandro Ramos
Eliseo Rodríguez	3081483	Maestro de Obra	Eliseo Rodríguez
Camilo Bejarano	101316317	Ayudante de Obra	Camilo Bejarano
Yerson Ferney Beltrán	3108092401	Ayudante de Obra	Yerson Ferney Beltrán
Daniel Felipe	1000719091	Operador	Daniel Felipe
Fredy Rivero	13740983	conductor	Fredy Rivero
Rodrigo Romero	1094785906	operador	Rodrigo Romero
Alfonso Suarez	79353.667	Topógrafo	Alfonso Suarez
Felipe Medina	1069332188	Cadenaro	Felipe Medina

Certificamos con nuestras firmas que hemos participado en la elaboración del ATS y comprendemos la información consignada así como el análisis de riesgos, como la implementación de las medidas de control citadas en el documento y poner en conocimiento cualquier condición que resulte peligrosa para la actividad que no haya sido contemplada en el momento de realización del presente análisis.

Elementos de protección personal requeridos para el trabajo:

- Camisa
- Pantalón
- Botas
- chaleco reflectivo

- Casco
- Barbuquejo
- Tapa oídos
- Guantes
- Gafas

Marque con x los peligros al que esta expuesto en la actividad

Biológico	1.1	X	Virus	1.3	X	Mordedura	1.5	X	Hongos	1.7		Ofidios (Serpientes)	1.9		Otros cuales?
	1.2		Fluidos y excrementos	1.4	X	Picaduras	1.6	X	Bacterias	1.8		Enfermedades de transmisión sexual			
Físico	2.1	X	Ruido	2.3	X	Vibración	2.5	X	Temperatura extremas (Calor y frío)	2.7		Radiación ionizante	2.9		Otros cuales?
	2.2		Iluminación deficiente	2.4		Presión atmosférica	2.6		Discomfort térmico (generado por un equipo)	2.8		Ventilación deficiente			
Psicosocial	3.1		Deficiencia en la comunicación	3.3		Organización de trabajo	3.5		Desconocimiento del área	3.7		Problemas familiares	3.9		
	3.2	X	Largas jornadas de trabajo	3.4		Contenido de la tarea	3.6		Malas relaciones interpersonales	3.8		otros cuales?			
Químico	4.1	X	Poivos Orgánicos Inorgánicos	4.3		Humos Metálicos, No metálicos	4.5	X	Material particulado	4.7		Incendios-explosiones	4.9		Otro Cuales?
	4.2		Fibras	4.4		Líquidos (nieblas y rocío)	4.6		Gases y vapores	4.8	X	Derrame de sustancias químicas			
Biomecánico	5.1	X	Posturas (Prolongadas, mantenidas, forzadas, anti gravitaciones)	5.3		Manipulación manual de cargas	5.5	X	Movimientos repetitivos	5.7					
	5.2	X	Vibración	5.4	X	Sobreesfuerzos	5.6		Otros cuales?	5.8					
Eléctrico	6.1		Media Tensión	6.3		Electricidad estática	6.5		breakers sin protección	6.7		otros cuales?			
	6.2		Baja Tensión	6.4		cables sin encauchetar	6.6		Falta de señalización						
Mecánico	7.1	X	Herramientas manuales	7.2		Herramientas eléctricas	7.3		Andamios	7.4	X	Equipos de trabajo	7.5		Escaleras
	7.6		Otros cuales?												
Locativo	8.1	X	Caída de objetos	8.3	X	Caída de mismo nivel	8.5	X	Desniveles	8.7	X	Falta de orden y aseo	8.9		
	8.2	X	señalización	8.4		Caída a diferente Nivel	8.6		Trabajo en cubiertas	8.8		Otros cuales?			
Rendimiento natural	9.1	X	Sismo	9.2		Inundación	9.3	X	Vendaval	9.5		Terremotos			
	9.6		Derrumbe	9.7		Incendios	9.4		Precipitaciones (lluvias, granizadas, heladas)	9.7		Otros cuales?			
Riesgo Público	10.1	X	Tránsito	10.2		delincuencia	10.3		Extorsión	10.4		Robos	10.5	X	secuestro
	10.6		Otros cuales?												

Lista de Equipos y elementos de protección personal para las tareas de alto riesgo

Trabajo en Alturas	Amés	Línea de Vida Vertical	Silla de suspensión	Mosquetones	Kit de Rescate
	Eslinga de posicionamiento	Línea de Vida Horizontal	Grigri	amortiguador	ID
	Eslinga en Y	Retráctil	Descendedor	Guaya	Anclajes de Inyección
	Tie Off	Nano Look	Cuerdas	Freno	otros cuales?
	Botiquín de primeros auxilios	Otros Cuales			
Trabajo de Riesgo Eléctrico	Guantes dieléctricos	Botas de material composite.	Tapete dieléctrico	Pértiga	Targetas de bloqueo
	Careta dieléctrica	Ropa ignífuga	Probador de tensión	Bloqueadores de breaker-interruptor	Extintor Multipropósito ABC
	Botiquín de primeros auxilios	otros cuales?			
Trabajo de Soldadura	Careta de soldadura	Mangas y Polainas de Camaza	Mascarilla con Cartuchos de humos metálicos	Otros cuales?	
	Guantes de soldador	Peto de camaza	Extintor Multipropósito ABC		

Impermeabilización en frío o Caliente	Careta de Esmerilar	Peto de Camaza	Cilindro de Gas Propano	Soplete		Extintor Multipropósito ABC
	Gafas de Seguridad	Gautes de Camaza 3/4	Válvula de Flash Back	Manguera		Botiquín de primeros auxilios
Trabajo en espacios Confinados	Arnés	Medidor de Gases	Kit de Recate	Botiquín de primeros auxilios		
	Mascarillas con cartucho	Careta	Linterna	Otros cuales?		
Manejo de Sustancias Químicas	Inventario de Sustancias a Manipular	Rótulos de Sustancias químicas	Bolsas Rojas	Guantes de Nitrilo		
	Hojas de Seguridad	Rótulos de Residuos Peligrosos	Kit de Derrames			Tyvek
Manejo de Residuos	Materiales para señalización	Materiales para empaque y embalaje		Mascarilla con cartucho		Otros cuales?
						Otros cuales?
Excavaciones	Áreas Señalizadas					

Pasos Básicos de la Tarea (Especifique el paso a paso de la actividad a realizar)	Peligros /Riesgos Involucrados	Valoración riesgo según matriz RAM			Acciones de Mejoramiento
		P	C	R	
<ul style="list-style-type: none"> Revisión previa del área de trabajo. Inspección visual del frente de trabajo. Verificación de condiciones meteorológicas. Señalización. 	<ul style="list-style-type: none"> Superficies irregulares, huecos o desniveles Presencia de maquinaria en movimiento Caidas al mismo nivel Atropellamiento o colisión Resbalones y caídas por superficies mojadas. 	M	LD	RT	<ul style="list-style-type: none"> Inspección visual antes de ingresar al área de trabajo. Delimitar y señalizar zonas inseguras. Uso de calzado de seguridad antideslizante. Coordinar ingreso con operador de máquina. Mantener distancia de seguridad. Uso constante de elementos de protección personal.
<ul style="list-style-type: none"> Instalación de cerramientos y señalización preventiva Colocación de vallas, cintas y avisos reglamentarios Delimitación de zonas peatonales y de tránsito vehicular 	<ul style="list-style-type: none"> Golpes y cortes durante la manipulación Atrapamientos en manos o dedos al ajustar, clavar o fijar estructuras. Caidas al mismo nivel por obstáculos en los caminos habilitados. Confusión de peatones o conductores por señalización deficiente o mal ubicada. Golpes o caídas de vallas mal aseguradas. 	M	LD	RT	<ul style="list-style-type: none"> Inspeccionar previamente los elementos (vallas, avisos) y retirar los que tengan bordes filosos o deterioro. Evitar instalar vallas en superficies inestables o con riesgo de volcamiento por viento. Usar herramientas adecuadas y en buen estado. Mantener las áreas de paso libres de materiales y herramientas. Señalizar zonas en obra con cintas o avisos visibles. Uso constante de elementos de protección personal.
<ul style="list-style-type: none"> Excavaciones manuales de aprox. 10cm. Uso de herramientas manuales (pala, pico, barra). Retiro y acopio de material. 	<ul style="list-style-type: none"> Sobreesfuerzos y fatiga muscular. Golpes en manos o pies. Proyección de partículas (polvo, arena o piedras pequeñas). Lesiones osteomusculares. Movimientos repetitivos. Obstrucción de rutas de evacuación o tránsito. 	M	LD	RT	<ul style="list-style-type: none"> Rotar tareas para evitar sobrecarga física. elementos de ayuda mecánica cuando sea posible. Rotar tareas para evitar sobrecarga física. Uso constante de elementos de protección personal. Pausas activas y ejercicios de estiramiento durante la jornada. Limpieza y despeje continuo de acopio de material.
<ul style="list-style-type: none"> Recorridos de verificación. 	<ul style="list-style-type: none"> Golpes o choques contra estructuras, maquinaria o materiales mal ubicados. Atropellamiento o colisión con maquinaria en movimiento. Fatiga o cansancio por recorridos prolongados. Exposición a polvo, ruido o emisiones de maquinaria. 	M	LD	RT	<ul style="list-style-type: none"> Uso constante de elementos de protección personal. Mantener orden y aseo en las áreas de tránsito. Definir rutas de recorrido seguras y libres de obstáculos. Coordinar recorridos en horarios de menor tráfico de equipos y maquinaria.

Revisado y aprobado por Encargado de la actividad:	Nombre y Apellido	CC	Cargo	Firma	Fecha de aprobación
	Edward Rodríguez M	1099622-490	Ing. Val	<i>[Firma]</i>	16.04.2020
Revisó Residente HSE	Nikolas S. Irujo	1.085.324.474	SST	<i>[Firma]</i>	16.04.2020

Definiciones	
Peligro:	Fuente o situación potencial de daño en términos de lesiones o efectos negativos para la salud de las personas, daño de la propiedad
Consecuencia:	Daño causado a la integridad física o a la salud de la persona o a la propiedad.

VoBo: Andrea M. Lopez
Cc: 1018422772

		ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS				CÓDIGO	FT-SST-44								
						VERSIÓN	1								
						FECHA	25/07/2024								
Proyecto		La Peña - Cundinamarca			Fecha	15-04-2026									
Actividad		Corque y Descorque de Material RCP													
Grupo evaluador	Nombre	C.C	Cargo	Firma											
	Mario González	88156395	Conductor	Mario González											
	H. Giovanni Ramiro	88267677	Conductor	H. Giovanni Ramiro											
	Morimon Camargo	1005064946	Conductor	Morimon Camargo											
	Edwin Aguila	109037545	Conductor	Edwin Aguila											
Certificamos con nuestras firmas que hemos participado en la elaboración del ATS y comprendemos la información consignada así como el análisis de riesgos, como la implementación de las medidas de control citadas en el documento y poner en conocimiento cualquier condición que resulte peligrosa para la actividad que no haya sido contemplada en el momento de realización del presente análisis.															
Elementos de protección personal requeridos para el trabajo:		<ul style="list-style-type: none"> • Camisa • Pantalón • Botas • chaleco reflectivo • Casco • Barbuquejo • Tapa oídos • Guantes • Gafas 													
Marque con x los peligros al que esta expuesto en la actividad															
Biológico	1.1	X	Virus	1.3	X	Mordedura	1.5	X	Hongos	1.7		Ofidios (Serpientes)	1.9		Otros cuales?
	1.2		Fluidos y excrementos	1.4	X	Picaduras	1.6	X	Bacterias	1.8		Enfermedades de transmisión sexual			
Físico	2.1	X	Ruido	2.3	X	Vibración	2.5	X	Temperatura extremas (Calor y frío)	2.7		Radiación ionizante	2.9		Otros cuales?
	2.2		Iluminación deficiente	2.4		Presión atmosférica	2.6		Disconfort térmico (generado por un equipo)	2.8		Ventilación deficiente			
Psicosocial	3.1		Deficiencia en la comunicación	3.3		Organización de trabajo	3.5		Desconocimiento del área	3.7		Problemas familiares	3.9		
	3.2	X	Largas jornadas de trabajo	3.4		Contenido de la tarea	3.6		Malas relaciones interpersonales	3.8		Otros cuales?			
Químico	4.1	X	Polvos Orgánicos Inorgánicos	4.3		Humos Metálicos, No metálicos	4.5	X	Material particulado	4.7		Incendios-explosiones	4.9		Otro Cuales?
	4.2		Fibras	4.4		Líquidos (nieblas y rocío)	4.6		Gases y vapores	4.8	X	Derrame de sustancias químicas			
Biomecánico	5.1	X	Posturas (Prolongadas, mantenidas, forzadas, anti gravitaciones)	5.3		Manipulación manual de cargas	5.5	X	Movimientos repetitivos	5.7					
	5.2	X	Vibración	5.4	X	Sobreesfuerzos	5.6		Otros cuales?	5.8					
Eléctrico	6.1		Media Tensión	6.3		Electricidad estática	6.5		breakers sin protección	6.7		Otros cuales?			
	6.2		Baja Tensión	6.4		cables sin encauchetar	6.6		Falta de señalización						
Mecánico	7.1	X	Herramientas manuales	7.2		Herramientas eléctricas	7.3		Andamios	7.4	X	Equipos de trabajo	7.5		Escaleras
	7.6		Otros cuales?												
Locativo	8.1	X	Caída de objetos	8.3	X	Caída de mismo nivel	8.5	X	Desniveles	8.7	X	Falta de orden y aseo	8.9		
	8.2	X	señalización	8.4		Caída a diferente Nivel	8.6		Trabajo en cubiertas	8.8		Otros cuales?			
Rendimiento natural	9.1	X	Sismo	9.2		Inundación	9.3	X	Vendaval	9.5		Terremotos			
	9.6		Derrumbe	9.7		Incendios	9.4		Precipitaciones (lluvias, granizadas, heladas)	9.7		Otros cuales?			
Riesgo Publico	10.1	X	Tránsito	10.2		delincuencia	10.3		Extorsión	10.4		Robos	10.5	X	secuestro
	10.6		Otros cuales?												
Lista de Equipos y elementos de protección personal para las tareas de alto riesgo															
Trabajo en Alturas	Amés	Línea de Vida Vertical	Silla de suspensión	Mosquetones	Kit de Rescate										
	Eslinga de posicionamiento	Línea de Vida Horizontal	Grigri	amortiguador	ID										
	Eslinga en Y	Retráctil	Descendedor	Guaya	Anclajes de Inyección										
	Tie Off	Nano Look	Cuerdas	Freno	otros cuales?										
	Botiquín de primeros auxilios	Otros Cuales													
Trabajo de Riesgo Eléctrico	Guantes dieléctricos	Botas de material composite.	Tapete dieléctrico	Pértiga	Targetas de bloqueo										
	Careta dieléctrica	Ropa Ignífuga	Probador de tensión	Bloqueadores de breaker-interruptor	Extintor Multipropósito ABC										
	Botiquín de primeros auxilios	otros cuales?													
Trabajo de Soldadura	Careta de soldadura	Mangas y Polainas de Camaza	Mascarilla con Cartuchos de humos metálicos	Otros cuales?											
	Guantes de soldador	Peto de camaza	Extintor Multipropósito ABC												

Impermeabilización en frío o Caliente	Careta de Esmerilar	Peto de Camaza	Cilindro de Gas Propano	Soplete	Extintor Multipropósito ABC
	Gafas de Seguridad	Gautes de Camaza 3/4	Válvula de Flash Back	Manguera	Botiquín de primeros auxilios.
Trabajo en espacios Confinados	Arnés	Medidor de Gases	Kit de Recate	Botiquín de primeros auxilios.	
	Mascarilla con cartucho	Careta	Linterna	Otros cuales?	
Manejo de Sustancias Químicas	Inventario de Sustancias a Manipular	Rótulos de Sustancias químicas	Bolsas Rojas	Gautes de Nitrilo	Tyvek
	Hojas de Seguridad	Rótulos de Residuos Peligrosos	Kit de Derrames	Mascarilla con cartucho	Otros cuales?
Manejo de Residuos	Materiales para señalización.	Materiales para empaque y embalaje			Otros cuales?
Excavaciones	Áreas Señalizadas				

Pasos Básicos de la Tarea (Especifique el paso a paso de la actividad a realizar)	Peligros /Riesgos involucrados	Valoración riesgo según matriz RAM			Acciones de Mejoramiento
		P	C	R	
<ul style="list-style-type: none"> Revisión previa del área de trabajo. Inspección visual del frente de trabajo. Verificación de condiciones meteorológicas. Señalización. 	<ul style="list-style-type: none"> Superficies irregulares, huecos o desniveles Presencia de maquinaria en movimiento Caidas al mismo nivel Atropellamiento o colisión Resbalones y caídas por superficies mojadas. 	M	LD	RT	<ul style="list-style-type: none"> Inspección visual antes de ingresar al área de trabajo. Definir y señalar zonas inseguras. Uso de calzado de seguridad antideslizante. Coordinar ingreso con operador de máquina. Mantener distancia de seguridad. Uso constante de elementos de protección personal.
<ul style="list-style-type: none"> Instalación de cerramientos y señalización preventiva Colocación de vallas, cintas y avisos reglamentarios Delimitación de zonas peatonales y de tránsito vehicular 	<ul style="list-style-type: none"> Golpes y cortes durante la manipulación Atrapamientos en manos o dedos al ajustar, clavar o fijar estructuras. Caidas al mismo nivel por obstáculos en los caminos habilitados. Confusión de peatones o conductores por señalización deficiente o mal ubicada. Golpes o caídas de vallas mal aseguradas. 	M	LD	RT	<ul style="list-style-type: none"> Inspeccionar previamente los elementos (vallas, avisos) y retirar los que tengan bordes filosos o deterioro. Evitar instalar vallas en superficies inestables o con riesgo de volcamiento por viento. Usar herramientas adecuadas y en buen estado. Mantener las áreas de paso libres de materiales y herramientas. Señalizar zonas en obra con cintas o avisos visibles. Uso constante de elementos de protección personal.
<ul style="list-style-type: none"> Excavaciones manuales de aprox. 10cm. Uso de herramientas manuales (pala, pico, barra). Retiro y acopio de material. 	<ul style="list-style-type: none"> Sobreesfuerzos y fatiga muscular. Golpes en manos o pies. Proyección de partículas (polvo, arena o piedras pequeñas). Lesiones osteomusculares. Movimientos repetitivos. Obstrucción de rutas de evacuación o tránsito. 	M	LD	RT	<ul style="list-style-type: none"> Rotar tareas para evitar sobrecarga física. elementos de ayuda mecánica cuando sea posible. Rotar tareas para evitar sobrecarga física. Uso constante de elementos de protección personal. Pausas activas y ejercicios de estiramiento durante la jornada. Limpieza y despeje continuo de acopio de material.
<ul style="list-style-type: none"> Recorridos de verificación. 	<ul style="list-style-type: none"> Golpes o choques contra estructuras, maquinaria o materiales mal ubicados. Atropellamiento o colisión con maquinaria en movimiento. Fatiga o cansancio por recorridos prolongados. Exposición a polvo, ruido o emisiones de maquinaria. 	M	LD	RT	<ul style="list-style-type: none"> Uso constante de elementos de protección personal. Mantener orden y aseo en las áreas de tránsito. Definir rutas de recorrido seguras y libres de obstáculos. Coordinar recorridos en horarios de menor tráfico de equipos y maquinaria.

Revisado y aprobado por Encargado de la actividad:	Nombre y Apellido	CC	Cargo	Firma	Fecha de aprobación
	Edward Rodríguez M	1088.622.430	Ing Ual		15.04.2026
Revisó Residente HSE	Nikolas S. Iroxo	1.085.424.424	SST		15.04.2026

Definiciones	Peligro:	Fuente o situación potencial de daño en términos de lesiones o efectos negativos para la salud de las personas, daño de la propiedad	Consecuencia:	Daño causado a la integridad física o a la salud de la persona o a la propiedad.
--------------	----------	--	---------------	--

VoBo: Andrea M. Lopez
CC: 1018422772.

ANEXO 8

PERMISO DE EXCAVACION



ANEXO 8. PERMISO DE TRABAJO PARA EXCAVACIONES

1 Generalidades

FECHA Y HORA DE INICIO Y TERMINACIÓN DE LA TAREA:

DÍA (dd) 13 MES (mm) 4 AÑO (aa) 26

HORA

Desde (HH:MM) 7:00

Hasta (HH:MM)

EMPRESA:

ÁREA O LUGAR:

N° PERSONAS EJECUTORAS:

ACTIVIDAD A REALIZAR:

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS A UTILIZAR:

Los trabajadores han sido informados de la tarea, de las medidas preventivas asociadas, medidas de emergencia, equipos de medida necesarios para realizar el trabajo (gases tóxicos, explosivos y nivel de coque), equipos de rescate, equipos de respiración y equipos de protección individual requeridos para la ejecución de la tarea.

SI

NO

2 Dimensiones

Ancho 0.60 mts
Largo 1.00 mts

Profundidad 1.35 mts

Modo de Excavación

Manual ☒

Equipo a utilizar

Mecánica ☒

Retroexcavadora CM 120 - JCB 1CX

3 Validación de aspectos de seguridad en el sitio de trabajo

Las condiciones de estabilidad del terreno fueron evaluadas para la ejecución del trabajo

SI

NO

N/A

Se cuenta con un procedimiento de excavaciones

SI

NO

N/A

El personal conoce el procedimiento constructivo de excavaciones (zanjas, patas de torres, pilas, entre otros)

SI

NO

N/A

Se cuentan con elementos de protección personal EPP y dotación requeridos para la tarea (Casco, Botas, respiradores, Lentes de seguridad, Guantes, entre otros)

SI

NO

N/A

Los trabajadores se encuentran en condiciones de salud adecuadas para ejecutar la labor.

SI

NO

N/A

Se cuenta con los sistemas de acceso para el ingreso y salida de la excavación

SI

NO

N/A

La zona de trabajo se encuentra delimitada y señalizada

SI

NO

N/A

Antes de empezar los trabajos de excavación, se verificó por donde pasan las instalaciones subterráneas de electricidad, agua, teléfono, gas y líneas principales de alcantarillado (cuando aplique)

SI

NO

N/A

Las paredes de la excavación, zanjas o pilas están antibedas (en caso de respuesta negativa se debe contar con concepto escrito de geotecnista)

SI

NO

N/A

Se cuenta con concepto de Geotecnista para ángulo de reposo u otro esquema de protección? (anexar concepto al permiso)

SI

NO

N/A

Se cuenta con un procedimiento de rescate para caso de emergencia

SI

NO

N/A

Están dispuestos los elementos para rescate en caso de emergencia

SI

NO

N/A

Se cuenta con líneas guías en caso que se requiera un rescate

SI

NO

N/A

Se dispone de un espacio suficiente para ubicar el material retirado de la zanja, excavación pila, (1 metro de distancia del borde de la excavación).

SI

NO

N/A

4 Si por la profundidad de la excavación se considera trabajo en alturas (altura negativa superior a 1.80 metros) verificar:

SI

NO

N/A

Se cuenta con los EPP de seguridad para trabajo en alturas

SI

NO

N/A

Se cuenta con un procedimiento para ascenso y descenso de la excavación

SI

NO

N/A

5 Si se utilizan escaleras para acceso a la excavación validar (equipos de acceso):

SI

NO

N/A

La distancia entre escalones de la escalera es la misma y máx. 40 cm

SI

NO

N/A

Están los pases de las escaleras en buen estado

SI

NO

N/A

Los largueros de las escaleras son máximo de 5m

SI

NO

N/A

Las Escaleras sobresalen por lo menos 1m. Sobre su apoyo superior

SI

NO

N/A

Están las uniones óptimas de las escaleras entre paso y parol

SI

NO

N/A

6 Si por la condición de la excavación se considera un espacio confinado, validar

SI

NO

N/A

Se cuenta con un equipo de medición de atmósfera calibrado

SI

NO

N/A

Registre la fecha de calibración. dd: mm: aaaa:

SI

NO

N/A

Se realizó aislamiento del área circundante del espacio confinado

SI

NO

N/A

Se cuenta con sistema de ventilación natural o mecánica en el espacio confinado

SI

NO

N/A

Se cuenta con sistema de comunicación definido y a prueba de explosión en caso de ser necesario

SI

NO

N/A

7 Afectaciones (Determinados por el líder ejecutante)

SI

NO

N/A

Este trabajo produce riesgos para otros trabajos en áreas adyacentes

SI

NO

N/A

Los trabajos en áreas adyacentes producen riesgos sobre este trabajo

SI

NO

N/A

Cuáles son las acciones para controlar estos riesgos:

SI

NO

N/A

8 Cierre del permiso de excavación

SI

NO

N/A

El Capataz, supervisor o ejecutor de los trabajos declara que el área de la excavación ha sido dejada en condiciones adecuadas de orden y limpieza

SI

NO

N/A

Se terminó el trabajo

SI

NO

N/A

El trabajo está incompleto y en el siguiente estado:

SI

NO

N/A

El trabajo fue cancelado debido a:

SI

NO

N/A

9 Firmas Permiso de trabajo en excavaciones

SI

NO

N/A

EMISOR: He verificado en campo con los trabajadores el cumplimiento de los requisitos del permiso y considero seguro proceder con la ejecución de los trabajos

NOMBRE

Nicolás Franco Sarmiento

CC

1083324024

FIRMA

Nicolás Franco

EJECUTOR (ES): He verificado con el emisor el cumplimiento de los requisitos del permiso.

FECHA (dd/mm/aa)	NOMBRE	CEDULA	FIRMA
13/4/26	Edward Rodríguez Medina	1.099.622.430	Eduardo Rodríguez
13/4/2026	Andrés Ford Romero U.	1.092.85906	Andrés Ford

VoBo:
Andrea M Lopez
cc:
1018422772

ANEXO 9
INSPECCIONES DE
ELEMENTOS DE
EMERGENCIA

		FORMATO INSPECCIÓN Y CONTROL DE BOTIQUINES Y ELEMENTOS DE PRIMEROS AUXILIOS		CODIGO: FT-SST-24 VERSIÓN: 01 FECHA: 17/08/2021 PÁGINAS: 1 de 1	
UBICACIÓN	AREA/PISO SEDE	Operativa La Peña			
ELEMENTO	CANTIDAD	FECHA DE VENCIMIENTO	VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN	
ANTISEPTICOS					
ALCOHOL ANTISÉPTICO FRASCO POR 275 ml	Unidad	Abril 2027	B		
GEL ANTIBACTERIAL	Unidad	Febrero 2028	B		
EQUIPOS					
TERMÓMETRO	Unidad	N.A.	B	Digital	
MATERIAL DE CURACIÓN					
ALGODÓN	Bolsa	Marzo 2031	B		
APLICADORES	Paquete	Marzo 2028	B		
APÓSITO o COMPRESAS NO ESTÉRILES	Unidad	N.A.	B	3 Unidades	
BAJALENGUAS	Paquete x 20	N.A.	B		
CURAS	Caja	Diciembre 2028	B		
ESPARADRAPO DE TELA ROLLO 4"	Unidad	Febrero 2030	B		
GASAS ESTÉRILES	Paquete x 3	Octubre 2028	B		
GUANTES DE LÁTEX PARA EXAMEN	Caja por 100	Febrero 2028	B		
JERINGAS	Unidad	Septiembre 2030	B		
MICROPORE ROLLO	Unidad	Febrero 2028	B		
SOLUCIÓN SALINA 250 cc o 500 cc	Unidad	Enero 2028	B		
TAPABOCAS	Caja X 50	Julio 2030	B		
VENDA ELÁSTICA 2 X 5 YARDAS	Unidad	Noviembre 2029	B		
VENDA ELÁSTICA 3 X 5 YARDAS	Unidad	Septiembre 2029	B		
VENDA ELÁSTICA 5 X 5 YARDAS	Unidad	Febrero 2028	B		
INSUMOS ADICIONALES					
BOLSAS PLÁSTICAS (ROJAS Y VERDES)	Unidad	N.A.	B	2 Rojas , 2 Verdes	
GAFAS PROTECTORAS	Unidad	N.A.	B		
MANUAL DE PRIMEROS AUXILIOS	Unidad				
TOALLAS HIGIENICAS	Unidad				
PRESERVATIVO	Unidad	Julio 2030	B		
TIJERAS	Unidad				
ELEMENTOS DE EMERGENCIAS					
CAMILLA DE ATENCIÓN	Unidad	N.A.	B		
INMOVILIZADORES DE CUELLO	Unidad				
LINTERNA	Unidad				
ENCENDEDOR	Unidad	N.A.	B		
PITO	Unidad				
PILAS DE REPUESTO	Unidad				
PLANOS					
LISTADO TELÉFONOS DE EMERGENCIA					
RESPONSABLE	Nikolas Eraso	FECHA DE INSPECCION		MES 4	DIA 17
		FIRMA:		AÑO 2026	
		Nikolas Eraso			

VoBo: Andrea M. Lopez
Cc: L-018-422.772.

ANEXO 10

REGISTRO DE EVALUACION CAPACITACION



LISTA DE ASISTENCIA

CÓDIGO: FT-SST-03

VERSIÓN: 01

FECHA: 25/11/2021

PÁGINA: 1 de 1

Lugar:	La Peña - Cundinamarca			
Capacitador:	Nikolas Frajo Sarmiento			
Fecha:	22 abril 2026			
Tipo:	Inducción ☐ Reinducción ☐ Capacitación ☒ Charla Informativa ☒			
Tema:	Primeros Auxilios			
	NOMBRE	N° CEDULA	CARGO	FIRMA
1	HENRIQUE DAVID SUAREZ	1004911755	MECANICO	HENRIQUE S
2	Oscar Andres Garcia Muniz	1007618299	Conductor	Oscar
3	Alejandro Ramos Mahedero	1000604977	Ayudante Obra	Alejandro Ramos
4	Ronald Ford Romero U.	1001205906	Operador	Ronald
5	Yerson Feryer Beltran	1069873739	Ayudante	Yerson Beltran
6	Camilo Becerra Nieto	1013103517	Ayudante Obra	Camilo Becerra
7	Daniel Felipe Remero Berner	1000774497	Operador	Daniel R
8	Edward Rodriguez Medina	1049.622.430	Ing. Val	Edward
9	Sharon Camargo Mendoza	1005064946	Conductor	Sharon C.
10	Mario Gonzalez Accedeo	88156305	Conductor	Mario Gonzalez
11	Eliseo Rodriguez Avila	3081483	Maestro O	Eliseo R
12	Edwin Aguilera Toranzo	1090377555	Conductor	Edwin AT
13	Jonathan Vilamoral	1044366713	Mecanico	Jonathan V.
14	Fredy Rivero	1013740987	conductor	Fredy
15	Abraham Camargo	88207677	Conductor	Abraham
16	Relipe Medina	1069332188	Cadenero	Relipe Medina
17				
18				
19				

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD

Nikolas Frajo

VBo: Andrea M. Lopez
Cc: 1018422712



Nombre: Maricela Gutierrez Lugo

Cargo: Controladora vial

Cedula: 28936653

1. ¿Cuál es el primer paso antes de brindar primeros auxilios?

- a) Atender de inmediato
- b) Proteger el área y verificar seguridad ☒
- c) Llamar a la familia

2. En caso de hemorragia, ¿qué se debe hacer?

- a) Lavar con alcohol
- b) Presionar la herida ☒
- c) Dejar sangrar

3. ¿Qué NO se debe hacer en una quemadura?

- a) Aplicar agua
- b) Cubrir con gasa
- c) Aplicar crema o aceite ☒

VoBo. Andrea M. Lopez
Cc: 101847772.



Nombre: MARIO GONZALEZ ACEVEDO
Cargo: CONDUCTOR
Cedula: 88156305

1. ¿Cuál es el primer paso antes de brindar primeros auxilios?

- a) Atender de inmediato
- ☒ b) Proteger el área y verificar seguridad
- c) Llamar a la familia

2. En caso de hemorragia, ¿qué se debe hacer?

- a) Lavar con alcohol
- ☒ b) Presionar la herida
- c) Dejar sangrar

3. ¿Qué NO se debe hacer en una quemadura?

- a) Aplicar agua
- b) Cubrir con gasa
- ☒ c) Aplicar crema o aceite

VoBo: Andica M. Lopez
Cc: 1018422772.



Nombre : Oscar Andres Garcia Montan

Cargo : conductor

Cedula : 7007618299

1. ¿Cuál es el primer paso antes de brindar primeros auxilios?

- a) Atender de inmediato
- ☒ b) Proteger el área y verificar seguridad
- c) Llamar a la familia

2. En caso de hemorragia, ¿qué se debe hacer?

- a) Lavar con alcohol
- ☒ b) Presionar la herida
- c) Dejar sangrar

3. ¿Qué NO se debe hacer en una quemadura?

- a) Aplicar agua
- b) Cubrir con gasa
- ☒ c) Aplicar crema o aceite

Verbo: Andrea M. Lopez
Cc: 1018422772



Nombre: Shormen David Cencargo mendoza

Cargo: Conductor

Cedula: 1005064946

1. ¿Cuál es el primer paso antes de brindar primeros auxilios?

- a) Atender de inmediato
- ☒ b) Proteger el área y verificar seguridad
- c) Llamar a la familia

2. En caso de hemorragia, ¿qué se debe hacer?

- a) Lavar con alcohol
- ☒ b) Presionar la herida
- c) Dejar sangrar

3. ¿Qué NO se debe hacer en una quemadura?

- a) Aplicar agua
- b) Cubrir con gasa
- ☒ c) Aplicar crema o aceite

VoBo: Andrea M. Lopez
Cc: 1018422772



Nombre: Edwin Aquilón Tarazona
Cargo: Conductor
Cedula: 1090377545

1. ¿Cuál es el primer paso antes de brindar primeros auxilios?

- a) Atender de inmediato
- ☒ b) Proteger el área y verificar seguridad
- c) Llamar a la familia

2. En caso de hemorragia, ¿qué se debe hacer?

- a) Lavar con alcohol
- ☒ b) Presionar la herida
- c) Dejar sangrar

3. ¿Qué NO se debe hacer en una quemadura?

- a) Aplicar agua
- b) Cubrir con gasa
- ☒ c) Aplicar crema o aceite

VoBo: Andrés M. López
C#: 10912772



Nombre: Fredy Rivera

Cargo: conductor

Cedula: 13740987

1. ¿Cuál es el primer paso antes de brindar primeros auxilios?

- a) Atender de inmediato
- ☒ b) Proteger el área y verificar seguridad
- c) Llamar a la familia

2. En caso de hemorragia, ¿qué se debe hacer?

- a) Lavar con alcohol
- ☒ b) Presionar la herida
- c) Dejar sangrar

3. ¿Qué NO se debe hacer en una quemadura?

- a) Aplicar agua
- b) Cubrir con gasa
- ☒ c) Aplicar crema o aceite

Visto: Andres M. Lopez
C.C.: 1018422772.



Nombre: Alejandro Barros Mahecha

Cargo: Ayudante de Obra

Cedula: 7000604977

1. ¿Cuál es el primer paso antes de brindar primeros auxilios?

- a) Atender de inmediato
- ☒ b) Proteger el área y verificar seguridad
- c) Llamar a la familia

2. En caso de hemorragia, ¿qué se debe hacer?

- a) Lavar con alcohol
- ☒ b) Presionar la herida
- c) Dejar sangrar

3. ¿Qué NO se debe hacer en una quemadura?

- a) Aplicar agua
- b) Cubrir con gasa
- ☒ c) Aplicar crema o aceite

Vob. Andrea M. Lopez
CC: 1018422772



Nombre: Nicol Daniela Olaga Triana

Cargo: Reguladora Vial

Cedula: 1069872600

1. ¿Cuál es el primer paso antes de brindar primeros auxilios?

- a) Atender de inmediato
- ☒ b) Proteger el área y verificar seguridad
- c) Llamar a la familia

2. En caso de hemorragia, ¿qué se debe hacer?

- a) Lavar con alcohol
- ☒ b) Presionar la herida
- c) Dejar sangrar

3. ¿Qué NO se debe hacer en una quemadura?

- a) Aplicar agua
- b) Cubrir con gasa
- ☒ c) Aplicar crema o aceite

Visto: Andrea M. Lopez
Cc: 1018422772



Nombre: Jhohan Camilo Bejarano Nieto

Cargo: Ayudante de obra

Cedula: 1013103517

1. ¿Cuál es el primer paso antes de brindar primeros auxilios?

- a) Atender de inmediato
- ☒ b) Proteger el área y verificar seguridad
- c) Llamar a la familia

2. En caso de hemorragia, ¿qué se debe hacer?

- a) Lavar con alcohol
- ☒ b) Presionar la herida
- c) Dejar sangrar

3. ¿Qué NO se debe hacer en una quemadura?

- a) Aplicar agua
- b) Cubrir con gasa
- ☒ c) Aplicar crema o aceite

Verbo: Andrea M. Lopez
Cc: 1018422772.



Nombre: Eliseo Rodriguez Avila.

Cargo: Maestro de Obra

Cedula: 3 081485 la Peña

1. ¿Cuál es el primer paso antes de brindar primeros auxilios?

- a) Atender de inmediato
- b) Proteger el área y verificar seguridad ✓
- c) Llamar a la familia

2. En caso de hemorragia, ¿qué se debe hacer?

- a) Lavar con alcohol
- b) Presionar la herida ✓
- c) Dejar sangrar

3. ¿Qué NO se debe hacer en una quemadura?

- a) Aplicar agua
- b) Cubrir con gasa
- c) Aplicar crema o aceite ✓

VBo: Andres M. Lopez
Cc: 101842272



Nombre: Ronald Fariel Romero. [Signature]

Cargo: operador

Cedula: 1094285906

1. ¿Cuál es el primer paso antes de brindar primeros auxilios?

- a) Atender de inmediato
- ☒ b) Proteger el área y verificar seguridad
- c) Llamar a la familia

2. En caso de hemorragia, ¿qué se debe hacer?

- a) Lavar con alcohol
- ☒ b) Presionar la herida
- c) Dejar sangrar

3. ¿Qué NO se debe hacer en una quemadura?

- a) Aplicar agua
- b) Cubrir con gasa
- ☒ c) Aplicar crema o aceite

VoBo: Andrea M. Lopez
CC: 1018422772



Nombre: Jonathan Humberto Villaniza

Cargo: Asistente mecánico

Cedula: 1094366713

1. ¿Cuál es el primer paso antes de brindar primeros auxilios?

- a) Atender de inmediato
- ☒ b) Proteger el área y verificar seguridad
- c) Llamar a la familia

2. En caso de hemorragia, ¿qué se debe hacer?

- a) Lavar con alcohol
- ☒ b) Presionar la herida
- c) Dejar sangrar

3. ¿Qué NO se debe hacer en una quemadura?

- a) Aplicar agua
- b) Cubrir con gasa
- ☒ c) Aplicar crema o aceite

VoBo: Andrea M. Lopez
Ce: 10B42277Z



Nombre : HENAR DAVID SUAREZ

Cargo : MECANICO

Cedula: 1004911355

1. ¿Cuál es el primer paso antes de brindar primeros auxilios?

- a) Atender de inmediato
- ☒ b) Proteger el área y verificar seguridad
- c) Llamar a la familia

2. En caso de hemorragia, ¿qué se debe hacer?

- a) Lavar con alcohol
- ☒ b) Presionar la herida
- c) Dejar sangrar

3. ¿Qué NO se debe hacer en una quemadura?

- a) Aplicar agua
- b) Cubrir con gasa
- ☒ c) Aplicar crema o aceite

VoBo: Andrea M. Lopez
Cc: 1018422772



Nombre: Yerson Ferney Beltrán

Cargo: Agudante

Cedula: _____

1. ¿Cuál es el primer paso antes de brindar primeros auxilios?

- a) Atender de inmediato
- b) Proteger el área y verificar seguridad ✓
- c) Llamar a la familia

2. En caso de hemorragia, ¿qué se debe hacer?

- a) Lavar con alcohol
- b) Presionar la herida ✓
- c) Dejar sangrar

3. ¿Qué NO se debe hacer en una quemadura?

- a) Aplicar agua
- b) Cubrir con gasa
- c) Aplicar crema o aceite ✓

VoBo: Andrea M. Lopez
Cc: 1018422712



Nombre : Daniel Felipe Romero Bernal

Cargo : Operador

Cedula: 1000179491

1. ¿Cuál es el primer paso antes de brindar primeros auxilios?

- a) Atender de inmediato
- ☒ b) Proteger el área y verificar seguridad
- c) Llamar a la familia

2. En caso de hemorragia, ¿qué se debe hacer?

- a) Lavar con alcohol
- ☒ b) Presionar la herida
- c) Dejar sangrar

3. ¿Qué NO se debe hacer en una quemadura?

- a) Aplicar agua
- b) Cubrir con gasa
- ☒ c) Aplicar crema o aceite

VoBo: Andrea M. Lopez
Cc: 1018426712



Nombre : Andres Felipe Medina Gonzalez

Cargo : Cadenero

Cedula : 1069332188

1. ¿Cuál es el primer paso antes de brindar primeros auxilios?

- a) Atender de inmediato
- b) Proteger el área y verificar seguridad
- c) Llamar a la familia

2. En caso de hemorragia, ¿qué se debe hacer?

- a) Lavar con alcohol
- b) Presionar la herida
- c) Dejar sangrar

3. ¿Qué NO se debe hacer en una quemadura?

- a) Aplicar agua
- b) Cubrir con gasa
- c) Aplicar crema o aceite

VBo: Andrea M. Lopez
Cc: 1018421772

ANEXO 11
REGISTRO DE
CHARLAS



LISTA DE ASISTENCIA

CÓDIGO: FT-SST-03

VERSIÓN: 01

FECHA: 25/11/2021

PÁGINA: 1 de 1

Lugar:	La Peña - Condinamarca			
Capacitador:	Nirlos Erosa Sarmiento			
Fecha:	2 Marzo 2026			
Tipo:	Inducción ☐ Reinducción ☐ Capacitación ☐ Charla Informativa ☒			
Tema:	Altas temperaturas, síntomas, como prevenir estos síntomas.			
	NOMBRE	N° CEDULA	CARGO	FIRMA
1	ALFONSO SUAREZ	79353.667	TOPOGRAFO	<i>[Signature]</i>
2	Edward Rodriguez Medina	1049.622.430	Eng. Vial	<i>[Signature]</i>
3	Jhon Joiro Mandoza Rojas	1094266853	conductor	Jhon Joiro M.R.
4	Durston Posredor	1106309324	conductor	<i>[Signature]</i>
5	HERNANDO FERRATA SUAREZ	0899088	conductor	<i>[Signature]</i>
6	Fredy Rivera	13740987	conductor	<i>[Signature]</i>
7	Ronald Ford Romero Villomito	1094285906	Operador	<i>[Signature]</i>
8	Jhojan Camilo Bejarano Nieto	1013103517	Ayudante de obra	Camilo Bejarano
9	Maricela Gutierrez Iuga	28936653	A paletara	Maricela
10	Andres Felipe Medina	1069332188	cadenero	Felipe Medina
11	Jhon Alejandro Ramos Mahercha	1000604977	Ayudante Obra	Alejandro Ramos
12	Mario Gonzalez Mavedo	88156503	conductor	MARIO G.
13	Nicolay Daniela Olguera Trana	1069872600	Reguladora	<i>[Signature]</i>
14	<i>[Signature]</i>	1057580164	conductor	<i>[Signature]</i>
15				
16				
17				
18				
19				

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD Nirlos ErosaVisto: Andrea M. Lopez
CC 1018422772



LISTA DE ASISTENCIA

CÓDIGO: FT-SST-03

VERSIÓN: 01

FECHA: 25/11/2021

PÁGINA: 1 de 1

Lugar:	La Peña - Cundinamarca
Capacitador:	Nikolas Erasó Sarmiento
Fecha:	3 - Marzo - 2026
Tipo:	Inducción ☐ Reinducción ☐ Capacitación ☐ Charla Informativa ☒

Tema:

Distancia de seguridad, espacio mínimo, medidas preventiva

	NOMBRE	N° CEDULA	CARGO	FIRMA
1	ALFONSO SUAREZ	79'353.667	TOPOGRAFO	
2	Edward Rodriguez Medina	1.049.822.430	Ing. Ual	
3	Jhon Jairo Mendoza Rojas	7094366853	conductor	Jhon Jairo M
4	Christina Corredor	1106309334	conductor	Christina
5	HERNANDO PEROTA PAREZ	4899098	conductor	
6	Fredy Rivera	13740987	conductor	
7	Ronald Fand Romero Villamizar	1094238906	operador	
8	Jhojan Camilo Bejarano Nieto	1013103517	Ayudante de obra	Camilo Bejarano
9	Maricela Gutierrez Lugo	28936653	A-Paletera	Maricela
10	Andres Felipe Medina	1069332188	Cadenero	Felipe Medina
11	Jhon Alejandro Ramos Maheda	1000604977	Ayudante Obra	Alejandro Ramos
12	Mario Gonzalez Acevedo	8856305	conductor	Mario Gonzalez
13	Vicel Daniela Olaveria Triana	1060842000	reguladora	
14	Marcos Oswaldo Patazo	1051886169	Regulador	
15				
16				
17				
18				
19				

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD

Nikolas Erasó

VoBo: Andrea M. Lopez
CC. 1010472772



LISTA DE ASISTENCIA

CÓDIGO: FT-SST-03

VERSIÓN: 01

FECHA: 25/11/2021

PÁGINA: 1 de 1

Lugar:	La Peña - Cundinamarca
Capacitador:	Nikolas Erasó Sarmiento
Fecha:	4 - marzo - 2026
Tipo:	Inducción ☐ Reinducción ☐ Capacitación ☐ Charla Informativa ☒

Tema:

Caso de seguridad, para que sirva, que previene, recomendaciones de uso

	NOMBRE	N° CEDULA	CARGO	FIRMA
1	ALFONSO SUAREZ	79'353.667	TOPOGRAFO	[Firma]
2	Edward Rodriguez Medina	1.049.622.430	Ing. Vial	[Firma]
3	Jhon Jairo Mendoza Rangel	1094366853	conductor	Jhon Jairo M.R.
4	Cristian Porreder	1166309334	conductor	Cristian C
5	Hernando PERALTA PAREZ	4899488	conductor	[Firma]
6	Fredy Rivera	13740987	conductor	[Firma]
7	Ronald Fomb Romero Villamitor	1094235906	operador	[Firma]
8	Jhon Camilo Becerrano Nieto	1013103514	Ayudante de obra	Camilo Becerrano
9	Maricela Gutierrez Lugo	28936653	Ayudante Pezetera	Maricela
10	Andres Felipe Medina	1069332188	Cadenero	Felipe Medina
11	Jhon Alejandro Ramos Maheda	1000604977	Ayudante de Obra	Alejandro Ramos
12	MARIO GONZALEZ CEVALLO	88156305	conductor	Mario Gonzale
13	Nicol Riquelme Olaya Triana	1064872600	Regulador Vial	[Firma]
14	Marcos Oswaldo Paturo	105758669	Conductor	[Firma]
15				
16				
17				
18				
19				

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD

Nicol Riquelme

Vobos: Andrea M. Lopez
Cc 1018412712



LISTA DE ASISTENCIA

CÓDIGO: FT-SST-03

VERSIÓN: 01

FECHA: 25/11/2021

PÁGINA: 1 de 1

Lugar:	La Peña - Cordinamarca
Capacitador:	Nikolas Sebastian Erosa Sarmiento
Fecha:	5 marzo 2026
Tipo:	Inducción ☐ Reinducción ☐ Capacitación ☐ Charla Informativa ☒

Tema:

Caída mismo nivel, causas, consecuencias

	NOMBRE	Nº CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Edward Rodriguez Medina	1.049.622.430	Ing. Vial	Ed. Rodriguez
2	Jhony Camilo Bejarano Nieto	1013103514	Ayudante de obra	Camilo Bejarano
3	Jhon Alejandro Ramos	1000604977	Ayudante obra	Alejandro Ramos
4	ALFONSO SUAREZ	79353667	TOPOGRAFO	Alfonso
5	Randy Fand Romero Villamizar	1094235906	Operador	Randy
6	Andres Felipe Medina	1069552188	Cadenero	Felipe Medina
7	Fredy Rivera	13740987	conductor	Fredy
8	Nicol Daniela Olayo	1069872600	Reguladora de tráfico	Daniela Olayo
9	Maricela Gutierrez	28936653	Reguladora de tráfico	Maricela Gutierrez
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD

Nikolas Erosa

VoBo: Andres M. Lopez
Cc: 1018422772



LISTA DE ASISTENCIA

CÓDIGO: FT-SST-03

VERSIÓN: 01

FECHA: 25/11/2021

PÁGINA: 1 de 1

Lugar:	La Peña - Condinamarca
Capacitador:	Nikolas Sebastian Eraso Sarmiento
Fecha:	6 marzo 2026
Tipo:	Inducción ☐ Reinducción ☐ Capacitación ☐ Charla Informativa ☒

Tema:

Cada a diferente nivel , causas , consecuencias

	NOMBRE	Nº CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Edward Rodriguez medina	1.049.622.430	Ing. Val	Ed Rodriguez
2	Jhoan Camilo Bejarano Mito	1013 103517	Ayudante de obra	Camilo Bejarano
3	Jhon Alejandro Ramos Mahecha	1000604977	Ayudante Obra	Alejandro Ramos
4	ALFONSO SUAREZ	79 353.667	TOPOGRAFO	Alfonso Suarez
5	Ronald Froid Romero Villamizar	1094285906	Operador	Ronald Romero
6	Andres Felipe Medina	1069332188	Cadenero	Felipe Medina
7	Fredy Rivera	13740987	conductor	Fredy Rivera
8	Nicol Daniela Olaya Tiara	1069872600	Reguladora de Fila	Daniela Olaya
9	Maricela Gutierrez lugo	28936653	Reguladora de Fila	Maricela
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD

Nikolas Eraso

Vobo: Andrea M. Lopez
CC. 2018422772



LISTA DE ASISTENCIA

CÓDIGO: FT-SST-03

VERSIÓN: 01

FECHA: 25/11/2021

PÁGINA: 1 de 1

Lugar:	La Peña - Condnamarca
Capacitador:	Nicolos Sebastian Erasmo Sarmiento
Fecha:	4 marzo 2026
Tipo:	Inducción ☐ Reinducción ☐ Capacitación ☐ Charla Informativa ☒

Tema:

Propiedad privada, problemas que pueden presentarse, recomendaciones

	NOMBRE	N° CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Edward Rodriguez Medina	1.049.622.430	Ing. Vial	<i>E. Rodriguez</i>
2	Jhejan Camilo Bejarano Nieb	1073103 617	Asistente de obra	<i>Camilo Bejarano</i>
3	Jhon Alejandro Ramas Mahecha	1000604977	Asistente Obra	<i>Alejandro Ramas</i>
4	ALFONSO SUAREZ	79343 667	TOPOGRAFIA	<i>Alfonso</i>
5	Ronald Fand Romero Villamizar	1094285906	Operador	<i>Ronald</i>
6	Andres Felipe Medina	1069332188	Cadenero	<i>Felipe Medina</i>
7	Fredy Riveca	13740987	conductor	<i>Fredy</i>
8	Nicol Daniela Oluya Tricua	1069842600	Reg. bda. Jefe	<i>Nicol Daniela</i>
9	JOSÉ ALVAREZ	145894472	capo de obra	<i>Jose Alvarez</i>
10	Maricela Gutierrez lugo	28936653	Regulador de trafico	<i>Maricela Gutierrez</i>
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD

Nicolos ErasmoVob: Andrea M. Lopez
CC. 1018422772.



LISTA DE ASISTENCIA

CÓDIGO: FT-SST-03

VERSIÓN: 01

FECHA: 25/11/2021

PÁGINA: 1 de 1

Lugar:	La Peña - Cundinamarca
Capacitador:	Nikolas Erasó Sormiento
Fecha:	9 marzo 2026
Tipo:	Inducción ☐ Reinducción ☐ Capacitación ☐ Charla Informativa ☒

Tema:

Uso de Botquín y recomendaciones

	NOMBRE	Nº CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Daniel Romero	7000779491	Operador	Daniel Romero
2	Alejandro Ramos Mahecha	1000 604 977	Ayudante Obra	Alejandro Ramos
3	Christian Porreder	1106204334	conductor	Christian P.
4	Edward Rodriguez Medina	1099.622.430	Ing. Val	Edward R.
5	Oscar Andres Garcia Monta	1007618299	conductor	Oscar A.
6	Ronald Ford Romero Villamizar	1094235906	Operador	Ronald F.
7	Felipe Medina	1069332188	cadenero	Felipe Medina
8	Marcos Oswaldo Patiño	1057586164	Conductor	Marcos O.
9	HERNAN DAVID SANCHEZ	1004911355	Mecanico	HERNAN S.
10	Mario Gonzalez	98156305	Conductor	Mario G.
11	Johnairo Mendoza R.	1094366853	conductor	John Mendoza
12	Fredy Rivera	13740987	conductor	Fredy R.
13	Diana Daniela Olaya Triana	1069892600	Reguladora	Diana D.
14	Maricela Gutierrez Iugo	28936653	Reguladora	Maricela
15				
16				
17				
18				
19				

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD

Nikolas Erasó

VoBo: Andrea M. Lopez
C.C. 1018422772.



LISTA DE ASISTENCIA

CÓDIGO: FT-SST-03

VERSIÓN: 01

FECHA: 25/11/2021

PÁGINA: 1 de 1

Lugar:	La Peña - Condinamarca
Capacitador:	Nikdas Eraso Sarmiento
Fecha:	10 marzo 2020
Tipo:	Inducción ☐ Reinducción ☐ Capacitación ☐ Charla Informativa ☒

Tema:

Uso de termometro digital, recomendaciones para su uso, prevenciones

	NOMBRE	Nº CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Daniel Romero	100179494	operador	Daniel R
2	Alejandro Ramos Mahercha	1000 604 977	Ayudante Obra	Alejandro Ramos
3	Josue Andra Garcia Montez	1007618299	Conductor	Andra
4	Cristian Corredor	1106309374	Conductor	Cristian
5	Edward Rodriguez Medina	1.049.622.430	Ing. Vial	Edward R
6	Ronald Ford Romero Yllamator	104235906	operador	Ronald
7	Mario Gonzalez A	8816 6 305	conductor	Mario
8	Felipe Medina	1069352188	cadenero	Felipe Medina
9	Murilo Oswaldo Patino	1057586164	conductor	Murilo
10	Humberto David Suarez	1004911355	mecanico	Humberto S.
11	Shon Jojo Mendoza Rangel	1094366853	conductor	Shon Mendoza
12	Fredy Rivera	13740987	conductor	Fredy
13	Diana Pamela Olaya Triana	100842600	Reguladora	Diana
14	Maricela Gutierrez	28936653	Reguladora	Maricela
15				
16				
17				
18				
19				

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD

Nikdas Eraso

Visto: Andrea M. Lopez
C. 1018422712



LISTA DE ASISTENCIA

CÓDIGO: FT-SST-03

VERSIÓN: 01

FECHA: 25/11/2021

PÁGINA: 1 de 1

Lugar:	La Peña - Cundinamarca
Capacitador:	Nikolas Erazo Sarmiento
Fecha:	11 marzo 2026
Tipo:	Inducción ☐ Reinducción ☐ Capacitación ☐ Charla Informativa ☒

Tema:

Herramientas manuales, riesgos mas comunes

	NOMBRE	Nº CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Oscar Andry Garcia Mantey	7007618299	conductor	
2	Daniel Romero	100074491	Operador	Daniel R
3	Alejandro Ramos Mahacha	1000604977	Ayudante Obra	Alejandro Ramos
4	Felipe Medina	1069332188	cadenero	Felipe Medina
5	Alfonso	1051186164	conductor	Alfonso
6	Christian Corredor	1106309334	conductor	Christian
7	Edward Rodriguez Medina	1.049.622.430	Ing. Vial	Edward R.
8	Ronald Forid Romero Villamitor	109423901	operador	Ronald
9	HENRIQUE DAVID SANCHEZ	1004911355	mecanico	HENRIQUE S.
10	MARIO GONZALEZ MACEDO	88156305	conductor	MARIO
11	Shon Jairas Mendoza Rojas	1094366853	conductor	Shon Mendoza
12	Fredy Rivera	13740987	conductor	Fredy
13	Ned Pamela Olaya Triana	1009842600	Reguladora	
14	Maricela Gutierrez	28936653	Reguladora	Maricela
15				
16				
17				
18				
19				

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD

Nikolas Erazo

Vobo: Andrea M. Lopez
CC. 1018422712



LISTA DE ASISTENCIA

CÓDIGO: FT-SST-03

VERSIÓN: 01

FECHA: 25/11/2021

PÁGINA: 1 de 1

Lugar:	LAPENA - CUNDINAMARCA
Capacitador:	NIKOLAS SEBASTIAN ERASO SARMIENTO
Fecha:	12 MARZO 2026
Tipo:	Inducción ☐ Reinducción ☐ Capacitación ☐ Charla Informativa ☒

Tema:

Atropamiento por maquinaria , concientizar , cursos mas comunes

	NOMBRE	N° CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Felipe Medina	1069337188	Cadenero	Felipe Medina
2	Edward Rodríguez Medina	1.049.622.430	Ing.Val	Ed R
3	Daniel Romero	100079491	Operador	Daniel R
4	Alejandro Ramos Mahecha	1000 604 977	Ayudante Obra	Alejandro Ramos
5	Oscar Andres Garcia Montej	1007618299	conductor	Oscar
6	Regisain Porreder	1106309334	Conductor	Regisain
7	Muriel Jarama	1057586164	Conductor	Muriel Jarama
8	Ronob Ford Romero Villanar	1094235906	operador	Ronob
9	HERNAN DAVID SUAREZ	1004911355	Mecanico	HERNAN S.
10	MARIO GONZALEZ	88156305	conductor	Mario
11	Jhon Jo:Ro Mendoza Rangel	1094366853	conductor	Jhon Mendoza
12	Fredy Rivera	13740987	conductor	Fredy
13	Dina Daniela Olaya Triana	1064842600	Reguladora	Dina Daniela
14	Maricela Gutierrez	28936653	Reguladora	Maricela
15				
16				
17				
18				
19				

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD

Nicolás Eraso

VoBo: Andrea M. Lopez
Cc. 1018422772



LISTA DE ASISTENCIA

CÓDIGO: FT-SST-03

VERSIÓN: 01

FECHA: 25/11/2021

PÁGINA: 1 de 1

Lugar:	La Perla - Candinamarca
Capacitador:	Nikolas Erasó Sarmiento
Fecha:	13 marzo 2026
Tipo:	Inducción ☐ Reinducción ☐ Capacitación ☐ Charla Informativa ☒

Tema:

Seguridad al conducir, riesgos y medidas de prevención

	NOMBRE	Nº CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Cristian Parredor	1106309324	Inductor	Perez
2	Osvaldo Garcia Montes	1007618254	conductor	
3	Alejandro Ramos Mahecha	1000 604 977	Operador	Alejandro Ramos
4	Daniel Romero	1000719497	Operador	Daniel R
5	Edward Rodriguez Medina	1049.622.430	Ing. Vial	
6	Murphy	105886164	Conductor	
7	Ronald Fand Romero Villamizar	104233906	Operador	
8	Felipe Medina	1069332188	Cadenero	Felipe Medina
9	HERNAN David SUAREZ	1004911355	Mecanico	HERNAN S.
10	Mario Gonzalez	88156305	conductor	mario
11	John Jaíro Mendoza Rojas	1094366853	conductor	John Mendoza
12	Fredy Rivera	13740987	conductor	
13	Vical Daniela Olaya Triana	1064842000	Reguladora	
14	Maricela Gutierrez	28936653	Reguladora	Maricela
15				
16				
17				
18				
19				

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD

Nikolas Erasó

VoBo: Andrea M. Lopez
Cc. 1018412712



LISTA DE ASISTENCIA

CÓDIGO: FT-SST-03

VERSIÓN: 01

FECHA: 25/11/2021

PÁGINA: 1 de 1

Lugar:	La Peña - Cordillamarca
Capacitador:	Nikolas Eraso Sarmiento
Fecha:	14 marzo 2026
Tipo:	Inducción ☐ Reinducción ☐ Capacitación ☐ Charla Informativa ☒

Tema:

Tabaquismo y riesgos y medidas de prevención.

	NOMBRE	Nº CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Alejandro Ramos Mahecha	1000 604 977	Ayudante Obra	Alejandro Ramos
2	Christian Porceder	1106 309 374	Conductor	Christian
3	Edward Rodriguez Medina	1.041.622.430	Ing. Val	Edward R.
4	Daniel Romero	1000779491	Operador	Daniel R.
5	Oscar Andres Garcia Monte	7007618209	Conductor	Oscar
6	Felipe Medina	7069552188	Cadenero	Felipe Medina
7	Miguel	1057586164	Conductor	Miguel
8	Ronald Ford Romero Villanueva	1294233906	Operador	Ronald
9	Hernan David Suarez	1004911355	Mecanico	Hernan S.
10	Mario Gonzalez B	88/56303	Conductor	Mario
11	Jhon Jo: Ro Mendoza Rojas	1094366853	Conductor	Jhon Mendoza
12	Fredy Rivera	13740987	Conductor	Fredy
13	Nicol Daniela Olaya Triana	1069872600	Reguladora	Nicol Daniela
14	Maricela Gutierrez	28936653	Reguladora	Maricela
15				
16				
17				
18				
19				

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD

Nikolas ErasoVBo: Andrea M. Lopez
C. 1018422772.



LISTA DE ASISTENCIA

CÓDIGO: FT-SST-03

VERSIÓN: 01

FECHA: 25/11/2021

PÁGINA: 1 de 1

Lugar:	La Peña - Cundinamarca
Capacitador:	Nikolas Fraso Sarmiento
Fecha:	16 marzo 2026
Tipo:	Inducción ☐ Reinducción ☐ Capacitación ☐ Charla Informativa ☒

Tema:

Importancia de la señalización vial

	NOMBRE	N° CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Felipe Medina	7069332188	cadenero	Felipe Medina
2	Camilo Bejorano	1013103517	Ayudante de obra	Camilo Bejorano
3	Jhon Alejandro Ramos Mahesha	7000604977	Ayudante Obra	Alejandro Ramos
4	Daniel Romero	1000179497	Operador	Daniel R
5	Eduard Rodriguez Medina	1.049.622.430	Ing. Val	Eduard R
6	Oscar Andres Garcia Mente	1007618284	Conductor	Oscar
7	Henry David Suarez	1004411355	meconico	Henry D S
8	ALFONSO SUAREZ	79353.667	TOPOGRAFO	Alfonso
9	Fredy Rivero	13740987	conductor	Fredy
10	Mario Gonzalez A	88156305	conductor	Mario
11	Jhon Jose Mendez Rangel	1094366853	conductor	Jhon Mendez
12	Raul Fong Romero Villamizar	1094235906	Operador	Raul
13	Maricela Gutierrez	28936653	controladora	Maricela
14	José Alvarado	14529472	capataz	José
15	Nicol Daniela Oluya Triana	1069872600	Reguladora	Nicol Daniela
16				
17				
18				
19				

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD

Nikolas Fraso

Vobo: Andres M. Lopez
CC. 1018422712



LISTA DE ASISTENCIA

CÓDIGO: FT-SST-03

VERSIÓN: 01

FECHA: 25/11/2021

PÁGINA: 1 de 1

Lugar:	La Peña - Cundinamarca
Capacitador:	Nikolas Erasó Sarmiento
Fecha:	17 marzo 2026
Tipo:	Inducción ☐ Reinducción ☐ Capacitación ☐ Charla Informativa ☒

Tema:

Trabajo con palateros o señalizadores y ubicación de palateros correctos

	NOMBRE	Nº CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Felipe Medina	1062332188	cadenero	Felipe Medina
2	Camilo Bejarano	1013103514	Ayudante de obra	Camilo Bejarano
3	Jhon Alejandro Ramos Mahacha	1000604977	Ayudante Obra	Alejandro Ramos
4	Daniel Romero	1000179491	Operador	Daniel R
5	Oscar Andres Guerra Monte	1007618299	Conductor	[Signature]
6	ALFONSO SUAREZ	79353.667	TOPOGRAFO	[Signature]
7	Edward Rodriguez Medina	1.049.622.430	Ing. Vial	[Signature]
8	HOWARD DAVID SUAREZ	1004911355	mechanico	HOWARD S.
9	Fredy Rivera	13740987	conductor	[Signature]
10	MARCO GONZALEZ A	88156305	conductor	MARCO
11	Jhonairo Mendoza Regal	1094366853	Conductor	Jhon Mendoza
12	Ronald Forud Romero Villamizar	109423596	Operador	[Signature]
13	Maricela Gutierrez	28936653	controladora	Maricela
14	JOSE ALVARO	14529472	CCPCTO	[Signature]
15	Nival Daniela Olaya Triana	1069872600	Reguladora	[Signature]
16				
17				
18				
19				

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD Nikolas ErasóVoBo: Andrea M. Lopez
Cc: 2018422772



LISTA DE ASISTENCIA

CÓDIGO: FT-SST-03

VERSIÓN: 01

FECHA: 25/11/2021

PÁGINA: 1 de 1

Lugar:	La Peña - Cundinamarca
Capacitador:	Nikolas Erosa Sarmiento
Fecha:	18 - Marzo - 2026
Tipo:	Inducción ☐ Reinducción ☐ Capacitación ☐ Charla Informativa ☒

Tema:

Punto ecologico y correcta distribucion de residuos

	NOMBRE	N° CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Hernan David Suarez	1004911355	Mecanico	Hernan S.
2	ALFONSO SUAREZ	79353.667	TOPOGRAFIA	
3	Edward Rodriguez Medina	1.049.622.430	Ing. Vial	
4	Fredy Rivera	13740987	conductor	
5	Mario Gonzalez A	88156305	conductor	Mario
6	Camilo Bejarano Nieto	1013103517	Ayudante de obra	Camilo Bejarano
7	Alejandro Ramos Mahecha	1000604977	Ayudante Obra	Alejandro Ramos
8	Felipe Medina	1069352188	Cadenero	Felipe Medina
9	Daniel Romero	1000779441	Operador	Daniel R
10	Jhonairo Mendoza Rangel	10941366853	Conductor	Jhon Mendoza
11	Ronald Ford Romero Villanizar	1094235906	Operador	
12	Maricela Gutierrez	28936693	controladora	Maricela
13	José Alvarado	115294172	capacitador	
14	Nicol Daniela Olaya Tiana	1069842600	Registadora	
15				
16				
17				
18				
19				

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD

Nikolas Erosa

Visto: Andrea M. Lopez
CC 1018422772



LISTA DE ASISTENCIA

CÓDIGO: FT-SST-03

VERSIÓN: 01

FECHA: 25/11/2021

PÁGINA: 1 de 1

Lugar:	La Peña - Cundinamarca
Capacitador:	Nikolas Erazo Samiiento
Fecha:	19 - Marzo - 2026
Tipo:	Inducción ☐ Reinducción ☐ Capacitación ☐ Charla Informativa ☒

Tema:

Riego por conductores distridos

	NOMBRE	Nº CEDULA	CARGO	FIRMA
1	HENRIAN DAVID SUAREZ	1004911355	MECANICO	HENRIAN S.
2	Fredy Rivero	13740987	conductor	Fredy
3	Felipe Medina	1062332128	Cadenero	Felipe Medina
4	ALFONSO SUAREZ	79353.667	TOPOGRAFO	Alfonso
5	maíto González	88156305	conductor	maíto
6	Edward Rodriguez Medina	1049.622.430	Ing. Ural	Edward
7	Camilo Bejarano Albo	1013103517	Ayudante de obra	Camilo Bejarano
8	Alejandro Ramas Mahercha	1000604977	Ayudante Obra	Alejandro Ramas
9	Daniel Romero	1000179491	Operador	Daniel R
10	Shon Seiro Mndrea Rogel	1044366853	Conductor	Shon Mndrea
11	Ronda Fand Romero Villanitor	1094235906	Operador	Ronda
12	Maricela Gutierrez	28936653	controladora	Maricela
13	José Alvarado	14529472	capotax	José Alvarado
14	Nicol Daniela Olaya Triana	1069872600	Reguladora	Nicol Daniela Olaya Triana
15				
16				
17				
18				
19				

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD Nikolas ErazoVisto: Andrea M. Lopez
CC. 1018412772



LISTA DE ASISTENCIA

CÓDIGO: FT-SST-03

VERSIÓN: 01

FECHA: 25/11/2021

PÁGINA: 1 de 1

Lugar:	La Peña - Cordinamarca
Capacitador:	Nikolas Erasó Sarmiento
Fecha:	20 - Marzo - 2026
Tipo:	Inducción ☐ Reinducción ☐ Capacitación ☐ Charla Informativa ☒

Tema:

Puntos ciegos de maquinaria y precaución

	NOMBRE	N° CEDULA	CARGO	FIRMA
1	HENRY DAVID SUAREZ	1004911355	MECANICO	HENRY S.
2	Fredy Rivera	13740987	conductor	Fredy
3	MARCO GARCIA	88156305	conductor	MARCO
4	Edward Padriquet Medina	1.049.622.430	Ing. Val	Edward
5	ALFONSO SUAREZ	79353.667	TOPOGRAFO	Alfonso
6	Camilo Bejarano Nieto	1013103517	Ayudante de obra	Camilo Bejarano
7	Alejandro Ramos Mahedero	1000604977	Ayudante Obra	Alejandro Ramos
8	Ronald Ford Romero U.	1094235906	Operador	Ronald
9	Relipe Medina	106933488	Cadenero	Relipe Medina
10	Daniel Romero	1000179491	Operador	Daniel R
11	Jhon Saúl Mendoza Rojas	1094366853	Conductor	Jhon Mendoza
12	Maricela Gutierrez	29936653	controladora	Maricela
13	JOSE ALVARADO	14589472	capataz	JOSE
14	Nicol Daniela Olaya Tiron	1000872600	negociador	Nicol Daniela
15				
16				
17				
18				
19				

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD Nikolas ErasóVob: Andrea M. Lopez
Cc: 101842772



LISTA DE ASISTENCIA

CÓDIGO: FT-SST-03

VERSIÓN: 01

FECHA: 25/11/2021

PÁGINA: 1 de 1

Lugar:	La Peña - Cundinamarca
Capacitador:	Nikolas Sebastian Eraso Sarmiento
Fecha:	21 - Marzo - 2026
Tipo:	Inducción ☐ Reinducción ☐ Capacitación ☐ Charla Informativa ☒

Tema:

Importancia del chaleco reflectivo,

	NOMBRE	N° CEDULA	CARGO	FIRMA
1	HENRIK DAVID SUAREZ	1004911355	Mecanico	Henrik S.
2	Fredy Rivero	13740987	conductor	Fredy
3	ALFONSO SUAREZ	79353667	Topografo	Alfonso
4	MARIO GONZALEZ	88156305	conductor	Mario
5	Camila Becerra Nieto	1013103517	Ayudantedeobra	Camila Becerra
6	Alejandro Ranas Mahrcha	1000604977	Ayudante Obra	Alejandro Ranas
7	Edward Rodriguez Medina	1049622430	Ing. Vial	Edward
8	Daniel Romero	1000174491	Operador	Daniel R.
9	Jhon Jairo Mendoza Rojas	1094366853	conductor	Jhon Mendoza
10	Felipe Medina	1069332188	cadenero	Felipe Medina
11	Raul Ford Romo U.	1094235906	Operador	Raul
12	Maricela Gutierrez	28936653	controlador	Maricela
13	JOSÉ ALVARADO	145894172	capataz	José
14	Nicol Daniela Olave Tiron	1069872600	Reguladora	Nicol
15				
16				
17				
18				
19				

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD Nikolas Sebastian Eraso SarmientoVoBo: Andrea M. Lopez
CC: 2018422772



LISTA DE ASISTENCIA

CÓDIGO: FT-SST-03

VERSIÓN: 01

FECHA: 25/11/2021

PÁGINA: 1 de 1

Lugar:	La Peña - Condinamarca
Capacitador:	Nikolas Eraso Samiento
Fecha:	24 marzo 2020
Tipo:	Inducción ☐ Reinducción ☐ Capacitación ☐ Charla Informativa ☒

Tema:

Material Particulado y consecuencias

	NOMBRE	Nº CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Ronald Foid Romero U.	1094235906	operador	
2	Jhon Alejandro Ramos Mabecho	1000604977	Ayudante Obra	
3	Edward Rodriguez Medina	1.049.622.430	Ing. vial	
4	Rolipe Medina	1062332138	Cadenero	
5	Camilo Bejarano Nieto	1013103514	Ayudante de obra	
6	Maricela Gutierrez	28436653	cargo vial	
7	Nicol Daniela Olaya Tiana	1069872600	reguladora	
8	ALFONSO SUAREZ	79'353.667	TOPOGRAFO	
9	Fredy Rivera	13740987	conductor	
10	Jhon Dorro Mendoza Rayil	1094366853	conductor	
11	HERNAN DAVID SUAREZ	1004911335	meccanico	
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD Nikolas ErasoVobo: Andrea M. Lopez
C.C. 2018422772



LISTA DE ASISTENCIA

CÓDIGO: FT-SST-03

VERSIÓN: 01

FECHA: 25/11/2021

PÁGINA: 1 de 1

Lugar:	La Peña - Condinamarca
Capacitador:	Nikolas Sebastian Eraso Sarmiento
Fecha:	25 marzo 2020
Tipo:	Inducción ☐ Reinducción ☐ Capacitación ☐ Charla Informativa ☒

Tema:

Fatiga Laboral

	NOMBRE	N° CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Rodolfo Forib Romero Ullomiza	1094235906	Operador	<i>[Signature]</i>
2	Comilio Bejigano Nieto	1013103514	Asistente de obra	Comilio Bejigano
3	Jhon Alejandro Ramos Mahecha	1000604977	Asistente Obra	Alejandro Ramos
4	Edward Rodriguez Medina	1.049.622.430	Ing. Vial	<i>[Signature]</i>
5	Maricela Gutierrez	28936653	Controladora	Maricela
6	Nicol Daniela Olaya Trana	1000841000	Reguladora	<i>[Signature]</i>
7	ALFONSO SUAREZ	79353.667	TOPOGRAFO	<i>[Signature]</i>
8	Felipe Medina	1062352188	rodenero	Felipe Medina
9	Fredy Rivera	13740987	conductor	<i>[Signature]</i>
10	Jhon Joaquin Mendoza Rojas	1094366853	conductor	Jhon Mendoza
11	HERNAN DAVID SUAREZ	1004411355	meccanico	Hernan
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD Nikolas ErasoVoBo: Andrea M. Lopez
Cc: 1018422772



LISTA DE ASISTENCIA

CÓDIGO: FT-SST-03

VERSIÓN: 01

FECHA: 25/11/2021

PÁGINA: 1 de 1

Lugar:	La Peña - Cundinamarca
Capacitador:	Nirados Sebastian Erasó Sarmiento
Fecha:	26 marzo 2026
Tipo:	Inducción ☐ Reinducción ☐ Capacitación ☐ Charla Informativa ☒

Tema:

Uso adecuado del tapabocas

	NOMBRE	N° CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Ronald Forid Romero Vilbomiza	1094285906	Operador	<i>[Signature]</i>
2	Jhon Alejandro Ramos Mahecha	1000604977	Ayudante Obra	<i>[Signature]</i>
3	Felipe Medina	1069552188	Cadenexo	<i>[Signature]</i>
4	Maricela Gutierrez	28936653	controladora	<i>[Signature]</i>
5	ALFONSO SUAREZ	79'353.669	TOPOGRAFIA	<i>[Signature]</i>
6	Camilo Bejarano Nieto	1013103514	Ayudante de obra	<i>[Signature]</i>
7	Edward Rodriguez Medina	1.049.622.430	Ing. vial	<i>[Signature]</i>
8	Nicol Daniela Olaya Triana	1069872600	Reguladora	<i>[Signature]</i>
9	Fredy RIVERA	13740987	conductor	<i>[Signature]</i>
10	Jhon Jairo Mndaza Rangel	1094366853	conductor	<i>[Signature]</i>
11	HERNAN DAVID SUAREZ	1004911355	mecanico	<i>[Signature]</i>
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD Nirados Sebastian Erasó SarmientoVoBo: Andrea M. Lopez
Cc: 1018422772



LISTA DE ASISTENCIA

CÓDIGO: FT-SST-03

VERSIÓN: 01

FECHA: 25/11/2021

PÁGINA: 1 de 1

Lugar:	La Pena - Andinamarca
Capacitador:	Nikolas Erasó Sarmiento
Fecha:	27 marzo 2020
Tipo:	Inducción ☐ Reinducción ☐ Capacitación ☐ Charla Informativa ☒

Tema:

Comunicación en el trabajo

	NOMBRE	N° CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Rodrigo Forid Romero Villomizor	1094235906	Operador	<i>[Signature]</i>
2	Edward Rodriguez Medina	1.049.622.430	Ing. Ural	<i>[Signature]</i>
3	Jhon Alejandro Ramos Mahicha	1000604977	Ayudante Obra	<i>[Signature]</i>
4	Camilo Bejarano Nieto	1013103514	Ayudante de obra	<i>[Signature]</i>
5	ALFONSO SUAREZ	79353.667	TRUO 62470	<i>[Signature]</i>
6	Felipe Medina	1062332188	Cadeneyo	<i>[Signature]</i>
7	Maricela Gutierrez	28936653	controladora	<i>[Signature]</i>
8	Nicol Benieda Olaya Tena	1069872600	Registador	<i>[Signature]</i>
9	Fredy Riulra	13740987	conductor	<i>[Signature]</i>
10	Jhon Jairo Mendoza Rojas	1094366853	Conductor	<i>[Signature]</i>
11	HERNAN DAVID SUAREZ	1004911355	mechanico	<i>[Signature]</i>
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD Nikolas ErasóVobos: Andrea M. Lopez
Cc: 1018422772



LISTA DE ASISTENCIA

CÓDIGO: FT-SST-03

VERSIÓN: 01

FECHA: 25/11/2021

PÁGINA: 1 de 1

Lugar:	La Peña - Condinamarca
Capacitador:	Nikolas Frosó Sarmiento
Fecha:	30 - Marzo - 2026
Tipo:	Inducción ☐ Reinducción ☐ Capacitación ☐ Charla Informativa ☒

Tema:

Conductos seguros en obra vial

	NOMBRE	N° CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Fredy Rivera	13740987	conductor	
2	Sherman Cernego Mendoza	1005064946	conductor	Sherman C.
3	Osca Andrs Guaym	107618209	conductor	
4	Christian Corredor	1106109334	conductor	
5	Hernando Peralta R	10899988	conductor	
6	Shon Tolro Mendoza Rojas	1094366853	conductor	Shon Mendoza
7	José Alvarez	14589122	conductor	
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD Nikolas Frosó

VoBo: Andrea M. Lopez
CC: 1018422772.



LISTA DE ASISTENCIA

CÓDIGO: FT-SST-03

VERSIÓN: 01

FECHA: 25/11/2021

PÁGINA: 1 de 1

Lugar:	La Peña - Cordillera			
Capacitador:	Nikolas Fraso Sarmiento			
Fecha:	31 - Marzo - 2026			
Tipo:	Inducción ☐ Reinducción ☐ Capacitación ☐ Charla Informativa ☒			
Tema:	Importancia del chaleco reflectivo			
	NOMBRE	N° CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Fredy Rivesa	conductor	13740987	
2	Jhorman Camargo mendoza	conductor	1005064446	Jhorman C.
3	Winston Pineda	1106309234	conductor	
4	Oscar Andres Garcia mendoza	1007618299	conductor	
5	HERNANDO PERALTA R	4899408	conductor	
6	Shon Jairo Mendoza Rangel	1094366853	conductor	Shon Mendoza
7	JOSÉ ALVARO	14529472	capataz	
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD

VoBo: Andrea M. Lopez
Ce: 1018422772



LISTA DE ASISTENCIA

CÓDIGO: FT-SST-03

VERSIÓN: 01

FECHA: 25/11/2021

PÁGINA: 1 de 1

Lugar:	La Peña - Cundinamarca			
Capacitador:	Nicolás Erasmo Samiento			
Fecha:	1. Abril. 2020			
Tipo:	Inducción ☐ Reinducción ☐ Capacitación ☐ Charla Informativa ☒			
Tema:	Maniobras de Reversa			
	NOMBRE	N° CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Isidoro Riviera	13740987	conductor	
2	Shorman Camargo mendoza	1005064946	conductor	Shorman C.
3	Wislain Rodera	1106309324	conductor	Wislain
4	Oscar Andres Garcia Mula	1003618299	conductor	
5	HERNANDO PERAZZA R	1899408	conductor	
6	Shan Jaime Mendoza Rangel	1094366853	conductor	Shan Mendoza
7	José Alvarado	11529472	conductor	
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD Nicolás Erasmo Samiento

VBo: Andrea M. Lopez
Cc: 1018422712

ANEXO 12

SINIESTRALIDAD

Medellín, 4 de mayo de 2026

SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. - ARL SURA S.A.

HACE CONSTAR

Que la empresa CONSORCIO ASFALTANDO, NIT N901974155, no presenta accidentes de trabajo desde el 01 de abril de 2026 hasta el 30 de abril de 2026.

La presente constancia se expide a solicitud de la empresa.

Para información adicional puede comunicarse con nuestra Línea de Atención 018000 51

Atentamente,



Dirección de Higiene, Seguridad y Ambiente

Dirección IP: 190.156.80.29, 192.230.104.17, 172.16.42.57.

ANEXO 13

COMITES



ACTA DE REUNIÓN

CÓDIGO: FT-SST-07

VERSIÓN: 01

FECHA: 21/06/2021

PÁGINA: 1 de 2

ACTA DE REUNIÓN

Tema: Brigada De Emergencia

Fecha: 30 abril - 2026

Lugar: La Peña - Cundinamarca

Hora Inicial: 9:00 A.M.

Hora Final: 10:00 A.M.

Acta No. 02

ASISTENTES:	CARGOS	FIRMA
Alejandro Ramos Mahecha	Ayudante de Obras	Alejandro Ramos
Nicolás Sebastian Eraso Sarmiento	Sst	Nicolás Eraso
Nicol Daniela Olaya Tricuri	Reguladora	Nicol Daniela Olaya
INVITADOS		
Ronald Ford Romero U.	Operador	Ronald Ford
HENRAN DAVID SUAREZ C.	Mecánico	HENRAN S.
Fredy Rivera	conductor	Fredy Rivera

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. VERIFICACIÓN DEL QUORUM.

Se verifico la asistencia de 1 representante por parte de la empresa y 2 representantes por parte de los empleados. Adicionalmente se conto con la presencia de 3 invitados por parte de los empleados.

2. Se realizo seguimiento a la confirmacion y funcionamiento de la brigada de emergencia.

Se llevaran capacitaciones y charlas en temas relacionados con atencion de emergencias



ACTA DE REUNIÓN

CÓDIGO: FT-SST-07

VERSIÓN: 01

FECHA: 21/06/2021

PÁGINA: 2 de 2

3. Adicionalmente, se reforzaron conocimientos sobre rutas de evacuación y puntos de encuentro

4. Compromisos:

- Verificar periódicamente el estado de los equipos de emergencia.
Extintores
Botiquines

5. DEFINICIÓN DE FECHA PRÓXIMA REUNIÓN.

La brigada de emergencia acuerda programar la próxima reunión para el día 30 mayo 2026

VoBo: Andrei M. Lopez
Cé: 1018422772.



ACTA DE REUNIÓN

CÓDIGO: FT-SST-07

VERSIÓN: 01

FECHA: 21/06/2021

PÁGINA: 1 de 2

ACTA DE REUNIÓN

Tema: COPASST

Fecha: 29 - abril - 2026

Lugar: La Peña - Curdinamarca

Hora Inicial: 9:00 A.M.

Hora Final: 10:00 A.M.

Acta No. 01

ASISTENTES:	CARGOS	FIRMA
Díaz Daniela Olaya Triana	Reguladora	
Camilo Besorano Nieto	Ayudante de obra	Camilo Besorano Nieto
Nikolas S. Erazo Sarmiento	SST	
ALFONSO SUAREZ	TOPOGRAFO	
INVITADOS		
Felipe Medina	Cadenero	Felipe Medina
Maricela Gutierrez	controladora	Maricela
Eliseo Rodriguez Avila	Maestro Obra	Eliseo RD

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. VERIFICACIÓN DEL QUORUM.

Se verifico la asistencia de 2 representantes por parte de la empresa y 2 representantes por parte de los empleadores. Adicionalmente se conto con la presencia de 3 invitados por parte de los empleados.

2. Durante el periodo evaluado no se presentaron accidentes ni incidentes de trabajo.

Se llevaron a cabo charlas y capacitaciones con el fin de promover ambientes laborales seguros y prevenir riesgos.



ACTA DE REUNIÓN

CÓDIGO: FT-SST-07

VERSIÓN: 01

FECHA: 21/06/2021

PÁGINA: 2 de 2

3. Se realizaron jornadas de aseo en los diferentes tramos de la obra. Así mismo se hizo entrega de elementos de protección personal a los trabajadores reforzando la importancia de su uso adecuado.

4. Compromisos:

- Continuar con las actividades en seguridad y salud en el trabajo.
- Mantener y fortalecer las jornadas de orden y aseo.
- Verificar el uso adecuado de los elementos de protección personal.

5. DEFINICIÓN DE FECHA PRÓXIMA REUNIÓN.

El comité paritario de Seguridad y Salud en el trabajo acuerda programar la próxima reunión para el día 29 mayo 2026

VolBo: Andrea M. Lopez
Cc: 3018422772.

ANEXO 14
REGISTRO
FOTOGRAFICO PMT



13/04/26, 11:28 a.m.
La Peña
Cundinamarca
Colombia
Minipi
Consorcio Asfaltando



15/04/2026 08:06
La Peña
Cundinamarca
Colombia
Minipi
Consorcio Asfaltando



15/04/2026 14:48
La Peña
Cundinamarca
Colombia
Minipi
Consorcio Asfaltando



6/04/26, 7:37 a.m.
La Peña
Cundinamarca
Colombia
Minipi
Consorcio Asfaltando



7/04/26, 6:06 p.m.
La Peña
Cundinamarca
Colombia
Minipi
Consorcio Asfaltando



7/04/26, 4:53 p.m.
La Peña
Cundinamarca
Colombia
Minipi
Consorcio Asfaltando



8/04/26, 5:40 p.m.
La Peña
Cundinamarca
Colombia
Minipi
Consorcio Asfaltando




7/04/26, 4:56 p.m.
La Peña
Cundinamarca
Colombia
Minipi
Consorcio Asfaltando



8/04/26, 7:44 a.m.
Consorcio Asfaltando



9/04/26, 10:03 a.m.
La Peña
Gundinamarca
Colombia
Minipi
Consorcio Asfaltando



13/04/26, 9:23 a.m.
La Peña
Cundinamarca
Colombia
Minipi
Consorcio Asfaltando



8/04/26, 9:04 a.m.
La Peña
Cundinamarca
Colombia
Minipi
Consorcio Asfaltando




7/04/26, 7:16 a.m.
La Peña
Cundinamarca
Colombia
Minipi
Consorcio Asfaltando



9/04/26, 4:17 p.m.
La Peña
Cundinamarca
Colombia
Minipi
Consorcio Asfaltando



15/04/2026 17:50
La Peña
Cundinamarca
Colombia
Minipi
Consorcio Asfaltando



13/04/2026 17:08

La Peña

Cundinamarca

Colombia

Minipi

Consorcio Asfaltando



15/04/2026 17:52
La Peña
Cundinamarca
Colombia
Minipi
Consorcio Asfaltando



9/04/26, 5:28 p.m.
La Peña
Cundinamarca
Colombia
Minipi
Consorcio Asfaltando



6/04/26, 5:09 p.m.
La Peña
Cundinamarca
Colombia
Minipi
Consorcio Asfaltando