E.S.E. Hospital San Vicente de Paúl APOYO	E.S.E HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL	NIT: 891855209-4
	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	MA-GC-F-008
		Versión: 2
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN	Fecha Aprobación: 24/01/2025
		Pag 1 de 1

TIPO DE CONTRATO	SUMINISTRO	
CONTRATO / CONVENIO No.	117-2026	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	11 DE ABRIL DE 2025	
CONTRATISTA	GLORIA PATRICIA TORRES CHAPARRO	
NIT o C.C N°	46.672.145	
OBJETO	PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE PAIPA	
DISPONIBILIDAD PRESUSPUESTAL	79 DE 28 DE ENERO DE 2026	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	SESENTA MILLONES DE PESOS MCTE ($60.000.000)	
REGISTRO PRESUPUESTAL	123 DE 28 DE ENERO DE 2026	
PLAZO DE EJECUCIÓN	A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO Y HASTA EL DIECIOCHO (18) DE DICIEMBRE DE 2026	
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	30 DE ENERO DE 2026	
VALOR ADICIÓN	N/A	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE ADICIÓN	N/A	
PRORROGA: SI ____ NO ___X___	N/A	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE LA PRORROGA	N/A	
SUSPENSIÓN: SI_____ NO ___X___	N/A	
FECHA DE REINICIO	N/A	
SUPERVISOR	ZULY JOHANA PACHECO ROBLES	
SUPERVISOR DE APOYO	N/A	
FECHA DE TERMINACIÓN	18 DE DICIEMBRE DE 2026	
N° Y FECHA DE GARANTIA	BY-100062769 DEL 30/01/2026	
SEGURIDAD SOCIAL	**N° Planilla 9502039702 - 9503707356**	**Fecha de Pago: 10/04/2026 - 13/05/2026**
VALOR A PAGAR	**$ 21.514.000,00**	
PERIODO DE PAGO	**Desde: DE 01 DE ABRIL DE 2026**	**Hasta: 30 DE ABRIL DE 2026**

Con base en el informe N° 02 presentado por GLORIA PATRICIA TORRES CHAPARRO respecto a las actividades ejecutadas en cumplimiento del CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NÚMERO 117 - 2026 suscrito del dia 28/01/2026 y como parte de la constancia para acceder a los recursos financieros destinados para la ejecución del objeto contractual y tomando como base el presente informe de supervisión.

CERTIFICO QUE:

De acuerdo con las actividades establecidas en el CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NÚMERO 117- 2026 y una vez revisada la documentación suministrada por el Contratista con relación al desarrollo y ejecución del objeto contractual, las actividades representativas realizadas durante la ejecución fueron:

INFORME PARCIAL						
ITEM	ACTIVIDADES	CUMPLIMIENTO				OBSERVACIONES
		T	P	N/C	N/A	
1	Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de la E.S.E. San Vicente de Paul de Paipa con el suministro de repuestos originales, otorgando la garantía del fabricante (en el caso que se requiera).	X				Se verifica cumplimiento de la actividad de acuerdo al desarrollo de la actividad relacionada en el informe de actividades, con verificacion de evidencia presentada en el informe de mantenimiento realizado al vehículo TOYOTA LAND CRUISER de placas OHK408
2	Garantizar que los elementos o repuestos cambiados serán originales, de primera calidad y no re manufacturados; excepcionalmente se podrán usar repuestos homologados que cumplan con las especificaciones técnicas del repuesto que se requiera y sobre el cual el contratista otorgue garantía, para el evento de instalación de repuesto homologado se requiera visto bueno escrito del Supervisor del contrato.	X				Se verifica cumplimiento de la actividad de acuerdo al desarrollo de la actividad relacionada en el informe de actividades, con verificacion de evidencia presentada en certificado de garantía de repuestos instalados
3	Brindar la prestación de servicios para el mantenimiento del parque automotor de la E.S.E previo a la presentación de la solicitud aprobada por el supervisor del contrato.	X				Se verifica cumplimiento de la actividad de acuerdo al desarrollo de la actividad relacionada en el informe de actividades, con verificacion de evidencia presentada en el informe de mantenimiento realizado al vehículo TOYOTA LAND CRUISER de placas OHK408
4	Brindar informe detallado de los mantenimientos o suministro de repuestos al supervisor del contrato en caso de que este así lo requiera.	X				Se verifica cumplimiento de la actividad de acuerdo al desarrollo de la actividad relacionada en el informe de actividades, con verificacion de evidencia presentada en el informe de mantenimiento realizado al vehículo TOYOTA LAND CRUISER de placas OHK408
5	Llevar registro detallado por cada vehículo del parque automotor de la E.S.E que ingrese por mantenimiento o cambio de autopartes.	X				Se verifica cumplimiento de la actividad de acuerdo al desarrollo de la actividad relacionada en el informe de actividades, con verificacion de evidencia presentada en facturas No. FE4428, FE4430, FE4431
6	El establecimiento comercial debe cumplir con los requerimientos de calidad en la prestación del servicio y el suministro de acuerdo a los requerimientos realizados por la supervisión del contrato.	X				Se verifica cumplimiento de la actividad de acuerdo al desarrollo de la actividad relacionada en el informe de actividades, con verificacion de evidencia presentada en solicitud de repuestos requeridos para mantenimiento de Vehiculos en cuestión

7	Responsabilizarse de cualquier daño o perjuicio que por su culpa o la de su personal cause a la E.S.E. Hospital San Vicente de Paul de Paipa y/o terceras personas, comprometiéndose a repararlas en forma inmediata; de no hacerlo así, la ESE, procederá a corregirla en la forma que estime conveniente pero su costo y el de las posibles indemnizaciones surgidas se descontará de los pagos pendientes al contratista	x				Se evidencia que para este periodo no se desarrollo esta actividad, para lo cual no aplica su cumplimiento
8	Informar al supervisor del contrato sobre cualquier situación que afecte el normal desarrollo del objeto contractual.	x				Se verifica cumplimiento de la actividad de acuerdo al desarrollo de la actividad relacionada en el informe de actividades, con verificacion de evidencia presentada en solicitud de repuestos requeridos para mantenimiento de Vehiculos en cuestión
9	Abstenerse de suministrar, realizar mantenimientos y entregar repuestos a personal no autorizado por la E.S.E o a vehículos que no conformen el parque automotor de la misma, de ser así la E.S.E no se hace responsable del pago que generen dichas acciones.				x	Se evidencia que para este periodo no se desarrollo esta actividad, para lo cual no aplica su cumplimiento
10	Mantener el valor ofertado en la propuesta inicialmente presentada a la E.S.E y que forma parte integral del presente contrato.	x				Se verifica cumplimiento de la actividad de acuerdo al desarrollo de la actividad relacionada en el informe de actividades, con verificacion de evidencia presentada en solicitud de repuestos requeridos para mantenimiento de Vehiculos en cuestión
11	Presentar garantía y documentación exigidas dentro de los terminos pactados	x				Se verifica cumplimiento de la actividad de acuerdo al desarrollo de la actividad relacionada en el informe de actividades, con verificacion de evidencia presentada en certificación de garantía de productos
12	Entregar por cada servicio prestado las facturas correspondientes para la legalización y pago	x				Se verifica cumplimiento de la actividad de acuerdo al desarrollo de la actividad relacionada en el informe de actividades, con verificacion de evidencia presentada en facturas No. FE4428, FE4430, FE4431
13	Efectuar los trámites establecidos por la ESE para la legalización y el pago del presente contrato.	x				Se verifica cumplimiento de la actividad de acuerdo al desarrollo de la actividad relacionada en el informe de actividades

14	Diligenciar en las respectivas hojas de vida de los vehículos de los mantenimientos realizados	x				Se verifica cumplimiento de la actividad de acuerdo al desarrollo de la actividad relacionada en el informe de actividades, con verificacion de evidencia presentada en el informe de mantenimiento realizado al vehículo TOYOTA LAND CRUISER de placas OHK408
15	Las demás que les asigne el Gerente de forma específica de acuerdo al giro ordinario del servicio y la necesidad del suministro.				x	Se evidencia que para este periodo no se desarrollo esta actividad, para lo cual no aplica su cumplimiento

Se deja constancia que a la fecha de este informe el porcentaje de ejecución presupuestal del contrato es de 58,16%

Por lo anterior, yo ZULY JOHANA PACHECO ROBLES en calidad de Supervisora, hago constar que la información suministrada en el presente informe es veraz y cumple con los parámetros establecidos con el objeto del contrato.

Se expide en Paipa, a los 28 dias del mes de Mayo de 2026.

FIRMA SUPERVISOR

FIRMA CONTRATISTA

E.S.E Hospital San Vicente de Paúl APOYO	E.S.E HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL	NIT: 891855209-4
	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	MA-GC-F-008
		Versión: 2
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN	Fecha Aprobación: 24/01/2025
		Pag 1 de 1

TIPO DE CONTRATO	SUMINISTRO	
CONTRATO / CONVENIO No.	117-2026	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	11 DE ABRIL DE 2025	
CONTRATISTA	GLORIA PATRICIA TORRES CHAPARRO	
NIT o C.C N°	46.672.145	
OBJETO	PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE PAIPA	
DISPONIBILIDAD PRESUSPUESTAL	79 DE 28 DE ENERO DE 2026	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	SESENTA MILLONES DE PESOS MCTE ($60.000.000)	
REGISTRO PRESUPUESTAL	123 DE 28 DE ENERO DE 2026	
PLAZO DE EJECUCIÓN	A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO Y HASTA EL DIECIOCHO (18) DE DICIEMBRE DE 2026	
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	30 DE ENERO DE 2026	
VALOR ADICIÓN	N/A	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE ADICIÓN	N/A	
PRORROGA: SI ____ NO ___X___	N/A	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE LA PRORROGA	N/A	
SUSPENSIÓN: SI_____ NO ___X___	N/A	
FECHA DE REINICIO	N/A	
SUPERVISOR	ZULY JOHANA PACHECO ROBLES	
SUPERVISOR DE APOYO	N/A	
FECHA DE TERMINACIÓN	18 DE DICIEMBRE DE 2026	
N° Y FECHA DE GARANTIA	BY-100062769 DEL 30/01/2026	
SEGURIDAD SOCIAL	**N° Planilla 9502039702 - 9503707356**	**Fecha de Pago: 10/04/2026 - 13/05/2026**
VALOR A PAGAR	**$ 3.259.250,00**	
PERIODO DE PAGO	**Desde: DE 01 DE MAYO DE 2026**	**Hasta: 31 DE MAYO DE 2026**

Con base en el informe N° 02 presentado por GLORIA PATRICIA TORRES CHAPARRO respecto a las actividades ejecutadas en cumplimiento del CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NÚMERO 117 - 2026 suscrito del dia 28/01/2026 y como parte de la constancia para acceder a los recursos financieros destinados para la ejecución del objeto contractual y tomando como base el presente informe de supervisión.

CERTIFICO QUE:

De acuerdo con las actividades establecidas en el CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NÚMERO 117- 2026 y una vez revisada la documentación suministrada por el Contratista con relación al desarrollo y ejecución del objeto contractual, las actividades representativas realizadas durante la ejecución fueron:

INFORME PARCIAL						
ITEM	ACTIVIDADES	CUMPLIMIENTO				OBSERVACIONES
		T	P	N/C	N/A	
1	Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de la E.S.E. San Vicente de Paul de Paipa con el suministro de repuestos originales, otorgando la garantía del fabricante (en el caso que se requiera).	X				Se verifica cumplimiento de la actividad de acuerdo al desarrollo de la actividad relacionada en el informe de actividades, con verificacion de evidencia presentada en el informe de mantenimiento realizado al vehículo NISSAN NP300 MODELO 2015 placas OCM 269, FOTON TUNDLAND modelo 2025 de placas OCD456 y NISSAN NP300 MODELO 2021 placas OCD 416
2	Garantizar que los elementos o repuestos cambiados serán originales, de primera calidad y no re manufacturados; excepcionalmente se podrán usar repuestos homologados que cumplan con las especificaciones técnicas del repuesto que se requiera y sobre el cual el contratista otorgue garantía, para el evento de instalación de repuesto homologado se requiera visto bueno escrito del Supervisor del contrato.	X				Se verifica cumplimiento de la actividad de acuerdo al desarrollo de la actividad relacionada en el informe de actividades, con verificacion de evidencia presentada en certificado de garantía de repuestos instalados
3	Brindar la prestación de servicios para el mantenimiento del parque automotor de la E.S.E previo a la presentación de la solicitud aprobada por el supervisor del contrato.	X				Se verifica cumplimiento de la actividad de acuerdo al desarrollo de la actividad relacionada en el informe de actividades, con verificacion de evidencia presentada en el informe de mantenimiento realizado al vehículo NISSAN NP300 MODELO 2015 placas OCM 269, FOTON TUNDLAND modelo 2025 de placas OCD456 y NISSAN NP300 MODELO 2021 placas OCD 416
4	Brindar informe detallado de los mantenimientos o suministro de repuestos al supervisor del contrato en caso de que este así lo requiera.	X				Se verifica cumplimiento de la actividad de acuerdo al desarrollo de la actividad relacionada en el informe de actividades, con verificacion de evidencia presentada en el informe de mantenimiento realizado al vehículo NISSAN NP300 MODELO 2015 placas OCM 269, FOTON TUNDLAND modelo 2025 de placas OCD456 y NISSAN NP300 MODELO 2021 placas OCD 416
5	Llevar registro detallado por cada vehículo del parque automotor de la E.S.E que ingrese por mantenimiento o cambio de autopartes.	X				Se verifica cumplimiento de la actividad de acuerdo al desarrollo de la actividad relacionada en el informe de actividades, con verificacion de evidencia presentada en facturas No. FE4426, FE4427, FE4429
6	El establecimiento comercial debe cumplir con los requerimientos de calidad en la prestación del servicio y el suministro de acuerdo a los requerimientos realizados por la supervisión del contrato.	X				Se verifica cumplimiento de la actividad de acuerdo al desarrollo de la actividad relacionada en el informe de actividades, con verificacion de evidencia presentada en solicitud de repuestos requeridos para mantenimiento de Vehiculos en cuestión

7	Responsabilizarse de cualquier daño o perjuicio que por su culpa o la de su personal cause a la E.S.E. Hospital San Vicente de Paul de Paipa y/o terceras personas, comprometiéndose a repararlas en forma inmediata; de no hacerlo así, la ESE, procederá a corregirla en la forma que estime conveniente pero su costo y el de las posibles indemnizaciones surgidas se descontará de los pagos pendientes al contratista	X				Se evidencia que para este periodo no se desarrollo esta actividad, para lo cual no aplica su cumplimiento
8	Informar al supervisor del contrato sobre cualquier situación que afecte el normal desarrollo del objeto contractual.	X				Se verifica cumplimiento de la actividad de acuerdo al desarrollo de la actividad relacionada en el informe de actividades, con verificacion de evidencia presentada en solicitud de repuestos requeridos para mantenimiento de Vehiculos en cuestión
9	Abstenerse de suministrar, realizar mantenimientos y entregar repuestos a personal no autorizado por la E.S.E o a vehículos que no conformen el parque automotor de la misma, de ser así la E.S.E no se hace responsable del pago que generen dichas acciones.				X	Se evidencia que para este periodo no se desarrollo esta actividad, para lo cual no aplica su cumplimiento
10	Mantener el valor ofertado en la propuesta inicialmente presentada a la E.S.E y que forma parte integral del presente contrato.	X				Se verifica cumplimiento de la actividad de acuerdo al desarrollo de la actividad relacionada en el informe de actividades, con verificacion de evidencia presentada en solicitud de repuestos requeridos para mantenimiento de Vehiculos en cuestión
11	Presentar garantía y documentación exigidas dentro de los terminos pactados	X				Se verifica cumplimiento de la actividad de acuerdo al desarrollo de la actividad relacionada en el informe de actividades, con verificacion de evidencia presentada en certificación de garantía de productos
12	Entregar por cada servicio prestado las facturas correspondientes para la legalización y pago	X				Se verifica cumplimiento de la actividad de acuerdo al desarrollo de la actividad relacionada en el informe de actividades, con verificacion de evidencia presentada en facturas No. FE4426, FE4427, FE4429
13	Efectuar los trámites establecidos por la ESE para la legalización y el pago del presente contrato.	X				Se verifica cumplimiento de la actividad de acuerdo al desarrollo de la actividad relacionada en el informe de actividades

14	Diligenciar en las respectivas hojas de vida de los vehículos de los mantenimientos realizados	X				Se verifica cumplimiento de la actividad de acuerdo al desarrollo de la actividad relacionada en el informe de actividades, con verificacion de evidencia presentada en el informe de mantenimiento realizado al vehículo NISSAN NP300 MODELO 2015 placas OCM 269, FOTON TUNDLAND modelo 2025 de placas OCD456 y NISSAN NP300 MODELO 2021 placas OCD 416
15	Las demás que les asigne el Gerente de forma específica de acuerdo al giro ordinario del servicio y la necesidad del suministro.				X	Se evidencia que para este periodo no se desarrollo esta actividad, para lo cual no aplica su cumplimiento

Se deja constancia que a la fecha de este informe el porcentaje de ejecución presupuestal del contrato es de 63,60%

Por lo anterior, yo ZULY JOHANA PACHECO ROBLES en calidad de Supervisora, hago constar que la información suministrada en el presente informe es veraz y cumple con los parámetros establecidos con el objeto del contrato.

Se expide en Paipa, a los 28 dias del mes de Mayo de 2026.

FIRMA SUPERVISOR

FIRMA CONTRATISTA