	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	02
		VIGENCIA:	08-09-2026

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO

Unidad y/o Dependencia	DEDHU - CAMAN
Fecha del informe	Dia: 08 Mes: septiembre Año: 2026
Tipo de informe	Parcial: X Final:
Periodo evaluado	Mes: septiembre Año: 2026
Número de Contrato	No. 040-00-M-CAMAN-DEDHU-202
Contratista/Cooperante	ECCOSIS INGENIERIA S.A.S.
Objeto	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN SISTEMA DE LÍNEAS DE VIDA DEL CAMAN
Valor del Contrato	$16.790.900,00– Dieciséis millones setecientos novecientos mil
Fecha Suscripción	Dia: 33 Mes: julio Año: 2026
Plazo de Ejecución	Dia: 30 Mes: noviembre Año: 2026
Forma de Pago	PAC DE DICIEMBRE DEL 2026

2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO

Registro Presupuestal	No: 55426 Dia: 22 Mes: junio Año: 2026
Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica)	No: Dia: Mes Año: NO APLICA
Registro Presupuestal VF	No: Dia: Mes: Año: NO APLICA
Aprobación Garantía de Cumplimiento	Dia: 03 Mes: 067 Año: 2026
Aprobación Garantía RCErc	Dia: Mes: Año: N/A
Aprobación - Otras Garantías (Póliza Aeronáutica, Póliza de Transporte)	Dia: Mes: Año: N/A
Acta de Inicio de Ejecución	17/07/2026

3. MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES

PRIMER MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificatorio	Dia: Mes: Año: NO APLICA
Objeto de la Modificación	NO APLICA
Valor Adicionado / reducción (Si aplica)	NO APLICA
Nuevo Valor Contrato	$ NO APLICA
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	Dia: Mes: Año: NO APLICA
Registro Presupuestal Ajustado	No. Día: Mes: Año: N/A
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)	Dia: Mes: Año: N/A
Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)	Dia: Mes: Año: N/A
Aprobación - Otras Garantías	Dia: Mes: Año: N/A

PRIMERA SUSPENSIÓN	
Fecha firma	N/A
Objeto de la Suspensión	N/A
Reinicio	N/A
Observaciones	N/A

4. PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO O CONVENIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)

Se contó con 02 profesionales especializados en inspección de equipos de protección contra caídas, de acuerdo con estándares y la normatividad nacional vigente y equipo tipo Manlift

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TÍTULO PROFESIONAL O TÉCNICO)
Juan Sebastian Malagon Corredor	**Profesional de proyectos**	**Ingeniero industrial**
Cristian Sebastian Hernandez Bernal	**Profesional de proyectos universitarios**	**Ingeniero mecatrónico**
Leonidas Artunduaga Garces	**Operador Manlift**	**Técnico operario de equipos de montacargas y Manlift**

5. ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)

Avance Físico	[90] %
Avance en Tiempo	[33,09] %
Estado del Contrato	En ejecución: X Ejecutado: Suspendido:
Cumplimiento general	Sí X No

6. ESTADO FINANCIERO

Valor del Contrato	$16.790.900
Valor y Porcentaje de Pagos realizados	$0 (0 %)
Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar	$[16.790.900] (100%)

Pago No.	Fecha Acta Recibo a Satisfacción	No Factura y Fecha	Valor Tramitado	No Orden de Pago y fecha	Valor Pagado
1	N/A	N/A	N/A	N/A	EL PAGO NO SE HA REALIZADO
				Total Pagos	$ 0

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN (SOPORTES DE LA FACTURACIÓN).

7. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL (Contratista / Entidad)

Objeto contractual	Cumple: X	No cumple:	No aplica:
Cronograma (Adjuntar)	Cumple: X	No cumple:	No aplica:
Especificaciones técnicas	Cumple: X	No cumple:	No aplica:
Pólizas vigentes y aprobadas en la Plataforma SECOP II	Cumple: X	No cumple:	No aplica:
Obligaciones contractuales generales y especificas	Cumple: X	No cumple:	No aplica:
Clausula Catalogación	Cumple:	No cumple:	No aplica: X
Clausula Offset	Cumple:	No cumple:	No aplica: X
Cargue facturas en Plataforma SECOP II	Cumple:	No cumple:	No aplica: X

Otras obligaciones de ejecución (ponderables, entregables etc.).	Cumple: X No cumple: No aplica:
Acta de Liquidación o Constancia de No Liquidación	Cumple: No cumple: No aplica: X
Otros	N/A

7.1.1 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

Durante el período evaluado correspondiente al mes de agosto de 2026, se realizó el seguimiento y acompañamiento a la ejecución del Contrato No. 040-00-M-CAMAN-DEDHU-2026, cuyo objeto corresponde al “SERVICIO DE MANTENIMIENTO, INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN SISTEMA DE LÍNEAS DE VIDA DEL CAMAN”, suscrito con ECCOSIS INGENIERÍA S.A.S.

Durante este período, el contratista mantuvo una comunicación permanente y oportuna con la supervisión, demostrando disposición, atención y responsabilidad frente a las actividades requeridas para la adecuada ejecución del objeto contractual. En este sentido, se realizó la coordinación y verificación previa de la documentación y requisitos del personal dispuesto para la ejecución de las actividades, incluyendo la revisión de los soportes correspondientes a seguridad social y parafiscales, así como la información y documentación requerida para el ingreso y desarrollo de las labores en las instalaciones del Comando Aéreo de Mantenimiento – CAMAN.

De igual manera, durante el mes de agosto se adelantó la coordinación y concertación de las fechas disponibles para la ejecución de las actividades técnicas, teniendo en cuenta las condiciones operativas y de seguridad requeridas para el desarrollo del servicio. Como resultado de dicha coordinación, se estableció como fecha para la ejecución de las actividades el 07 de septiembre de 2026.

En desarrollo de lo anterior, el día 07 de septiembre de 2026, el personal especializado dispuesto por el contratista realizó las actividades correspondientes a la inspección y verificación del sistema de protección contra caídas instalado en el Hangar de Aviones del Comando Aéreo de Mantenimiento – CAMAN, de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas en el contrato.

Durante la jornada se efectuó la inspección y certificación de los sistemas retráctiles en acero galvanizado, líneas de vida en riel horizontales, líneas de vida horizontales flexibles en cable, puntos de anclaje fijos para detención de caídas, carros de desplazamiento para riel, carros de desplazamiento para líneas de vida flexible y arneses de seguridad multipropósito. Asimismo, se realizó la inspección general de la tornillería y soportaría estructural de los sistemas de protección contra caídas, conforme al alcance establecido en la ficha técnica.

De igual manera, se verificaron las condiciones generales de los equipos y sus componentes, teniendo en cuenta los criterios establecidos en las especificaciones técnicas relacionados con posibles defectos, daños, corrosión, deformaciones, estado de cables, cuerdas, correas, conectores, partes y demás condiciones que pudieran afectar su funcionamiento y efectividad. La ficha técnica contempla adicionalmente la ejecución de mantenimientos menores, limpieza de los anclajes fijos y/o lubricación de los equipos móviles cuando sea necesario.

Las actividades de inspección fueron desarrolladas sin presentarse novedades que afectaran la ejecución de las labores programadas. No obstante, queda pendiente por parte del contratista la entrega del informe

de resultados correspondiente a las inspecciones realizadas el 07 de septiembre de 2026, documento requerido para consolidar los resultados y observaciones derivados de las actividades ejecutadas y completar el soporte documental del servicio.

7.1.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

Durante el período evaluado no se presentaron novedades relacionadas con la gestión y coordinación adelantada con el contratista. Se encuentra pendiente la entrega del informe de resultados correspondiente a las inspecciones realizadas el 07 de septiembre de 2026, con el fin de consolidar los resultados y observaciones derivados de las actividades ejecutadas.

8. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad)

N/A

Contratista	Sí: ___No: _X___
Entidad	Sí: ___No: __X__

Observaciones: No se presentaron incumplimientos ni novedades durante el período evaluado.

9. SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ)

N/A

¿Riesgos materializados?	Sí: No: X
¿Posible materialización de riesgos?	Sí: No: X

Observaciones: Ninguna

10. DATOS DESTINO FINAL DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO

Ingreso a Almacén	Sí ___ No _X_
No. soporte y fecha (SAP)	N/A
Dependencia destino final del bien o servicio	GRUAL
Observaciones	N/A

11. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

De acuerdo con el seguimiento, verificación y supervisión efectuados al Contrato No. 040-00-M-CAMAN-DEDHU-2026, suscrito con ECCOSIS INGENIERÍA S.A.S., cuyo objeto corresponde al “SERVICIO DE MANTENIMIENTO, INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN SISTEMA DE LÍNEAS DE VIDA DEL CAMAN”, durante el período evaluado correspondiente al mes de agosto de 2026 se evidenció disposición, comunicación oportuna y cumplimiento por parte del contratista frente a las actividades y gestiones previas requeridas para la ejecución del objeto contractual.

Durante dicho período se adelantó la coordinación con el contratista para la programación de las actividades, así como la verificación previa de la documentación requerida del personal dispuesto para la ejecución, incluyendo los soportes de seguridad social, parafiscales y demás requisitos necesarios para el ingreso y desarrollo de las labores en las instalaciones del CAMAN. Como resultado de esta coordinación, se estableció el 07 de septiembre de 2026 como fecha para la ejecución de las actividades técnicas.


El día 07 de septiembre de 2026, el contratista realizó las actividades de inspección y verificación del sistema de protección contra caídas, conforme a las especificaciones técnicas del contrato, incluyendo la inspección de sistemas retráctiles, líneas de vida en riel, líneas de vida flexibles, puntos de anclaje, carros de desplazamiento, arneses de

seguridad y la inspección general de tornillería y soportaría estructural. Durante el desarrollo de estas actividades no se presentaron novedades que afectaran su ejecución.

A la fecha de elaboración del presente informe se encuentra pendiente la entrega por parte del contratista del informe de resultados correspondiente a las inspecciones realizadas el 07 de septiembre de 2026, documento necesario para consolidar los resultados y observaciones derivados de las actividades ejecutadas y completar el soporte documental del servicio.

En consecuencia, se mantiene el contrato en ejecución y queda pendiente la entrega del informe de resultados de inspección, así como a las demás obligaciones contractuales hasta completar integralmente los entregables establecidos. Durante el período evaluado no se evidenciaron incumplimientos ni situaciones que hicieran necesaria la solicitud de prórrogas, modificaciones o el inicio de actuaciones por presunto incumplimiento.

12. FIRMA (S)

Nombre del Supervisor (Indicar si Principal o Suplente)	T4. Mora Bohorquez Angie Natalia	C.C. 1012464067
Acto Administrativo Nombramiento	Resolución No. 001 del 09 de abril de 2026	
Acta entrega fecha		
Tipo Novedad		
Dependencia:	ESMAY - DEDHU	
Firma		



TC Margaria Maria Rios Perez
Vo. Bo.Gerente de Proyecto