INGENIERÍA + CONCRETO	FOR-GM-SST-48 Escalera 1 **FORMATO PARA INSPECCIÓN DE ESCALERAS**	Version 1 07/03/2024

OBJETIVO DEL FORMATO: Con el fin de verificar que se cumplan los lineamientos para realizar el trabajo en alturas basados en la legislacion.

PROYECTO: Rafael Uribe. **TIPO DE TABAJO:** Instalacion Drywall

AREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD: Auditorio

CONTRATISTA: L&S. Del. 06 Al 11 Ab/26

NÚMERO DE PASOS: 5 **NÚMERO O SERIE DE LA ESCALERA:** 02251

FECHA DE INSPECCION DIARIA	06			07			08			09			10			11					
DESCRIPCION	**LUNES**			**MARTES**			**MIERCOLES**			**JUEVES**			**VIERNES**			**SABADO**			**DOMINGO**		
	SI	**NO**	**NA**	**SI**	**NO**	**NA**	**SI**	**NO**	**NA**	**SI**	**NO**	**NA**	**SI**	**NO**	**NA**	**SI**	**NO**	**NA**	**SI**	**NO**	**NA**
LOS OPERARIOS FUERON INSTRUIDOS PREVIO AL TRABAJO SOBRE LOS RIESGOS POTENCIALES DE LA ACTIVIDAD?	X			X			X			X			X			X					
SE CUENTA CON EL PERMISO DE TRABAJO PARA REALIZARLA LABOR?	X			X			X			X			X			X					
SE DEMARCO EL AREA DE TRABAJO PARA AISLAR LA ZONA?			X			X		X				X			X			X			
LAS CONDICIONES ATMOSFERICAS PERMITEN REALIZAR EL TRABAJO?			X			X		X				X			X			X			
LOS LARGUEROS SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO SIN FISURAS O ABOLLADORAS	X			X			X			X			X			X					
LOS PELDAÑOS O ESCALONES (ANTIDESLIZANTES, SIN RAJADURAS, HUECOS, HUNDIDOS, PARTIDOS, ABRASIONES O DOBLADURAS)	X			X			X			X			X			X					
LAS ZAPATAS ANTIDESLIZANTES SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO. (ZAPATA,SOPORTE)	X			X			X			X			X			X					
DIAGONALES RIGIDAS (RAJADURAS, DOBLADURAS PARTIDAS O FALTANTES)	X			X			X			X			X			X					
MESETA PORTA HERRAMIENTAS SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADOS	X			X			X			X			X			X					
LA TIJERA DE SEGURIDAD SE ENCUENTRA CON SUS REMACHES Y EN BUEN ESTADO.	X			X			X			X			X			X					
ASEO/CONTAMINACIÓN: (ACEITE, GRASA Y OTRAS SUSTANCIAS PELIGROSAS QUE PUEDAN CAUSAR RESBALONES)		X		X			X			X			X			X					
ROTULACIÓN/CERTIFICACIÓN FABRICANTE (INDICA PESO MÁXIMO)	X			X			X			X			X			X					
LA PLATAFORMA SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO SIN PERFORACIONES NI FISURAS	X			X			X			X			X			X					
LA BARANDA SE ENCUENTRA AJUSTADA Y SIN FISURAS			X			X			X			X			X			X			
INSPECCIONADO POR:																					

INGENIERÍA DE CONCRETO	**FOR-GM-SST-48** **FORMATO PARA INSPECCIÓN DE ESCALERAS**	Version 1 07/03/2024

OBJETIVO DEL FORMATO: Con el fin de verificar que se cumplan los lineamientos para realizar el trabajo en alturas basados en la legislacion.

OBSERVACIONES:

ESCALERA 1 (ORTI)

AUTORIZACION DEL TRABAJO

TRABAJADOR RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD


NOMBRE : Ricardo Gonzalez

CARGO: Tecnico

FIRMA:

NOMBRE DEL INSPECTOR SST:

FIRMA DEL INSPECTOR SST:



INGENIERÍA DE CONCRETO	FOR-GM-SST-48 Escalera 2. **FORMATO PARA INSPECCIÓN DE ESCALERAS**	Version 1 07/03/2024

OBJETIVO DEL FORMATO: Con el fin de verificar que se cumplan los lineamientos para realizar el trabajo en alturas basados en la legislacion.

PROYECTO: RAFAEL URIBE **TIPO DE TABAJO:** Inst. Drywall.

AREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD: Asistuno

CONTRATISTA: L&S

NÚMERO DE PASOS: 5 **NÚMERO O SERIE DE LA ESCALERA:** 1881256

FECHA DE INSPECCION DIARIA	06			07			08			09			11			11					
DESCRIPCION	**LUNES**			**MARTES**			**MIERCOLES**			**JUEVES**			**VIERNES**			**SABADO**			**DOMINGO**		
	SI	**NO**	**NA**	**SI**	**NO**	**NA**	**SI**	**NO**	**NA**	**SI**	**NO**	**NA**	**SI**	**NO**	**NA**	**SI**	**NO**	**NA**	**SI**	**NO**	**NA**
LOS OPERARIOS FUERON INSTRUIDOS PREVIO AL TRABAJO SOBRE LOS RIESGOS POTENCIALES DE LA ACTIVIDAD?	X			X			X			X			X			X					
SE CUENTA CON EL PERMISO DE TRABAJO PARA REALIZARLA LABOR?	X			X			X			X			X			X					
SE DEMARCO EL AREA DE TRABAJO PARA AISLAR LA ZONA?			X			X			X			X			X			X			
LAS CONDICIONES ATMOSFERICAS PERMITEN REALIZAR EL TRABAJO?			X			X			X			X			X			X			
LOS LARGUEROS SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO SIN FISURAS O ABOLLADORAS	X			X			X			X			X			X					
LOS PELDAÑOS O ESCALONES (ANTIDESLIZANTES, SIN RAJADURAS, HUECOS, HUNDIDOS, PARTIDOS, ABRASIONES O DOBLADURAS)	X			X			X			X			X			X					
LAS ZAPATAS ANTIDESLIZANTES SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO. (ZAPATA,SOPORTE)	X			X			X			X			X			X					
DIAGONALES RIGIDAS (RAJADURAS, DOBLADURAS PARTIDAS O FALTANTES)	X			X			X			X			X			X					
MESETA PORTA HERRAMIENTAS SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADOS	X			X			X			X			X			X					
LA TIJERA DE SEGURIDAD SE ENCUENTRA CON SUS REMACHES Y EN BUEN ESTADO.	X			X			X			X			X			X					
ASEO/CONTAMINACIÓN: (ACEITE, GRASA Y OTRAS SUSTANCIAS PELIGROSAS QUE PUEDAN CAUSAR RESBALONES)	X			X			X			X			X			X					
ROTULACIÓN/CERTIFICACIÓN FABRICANTE (INDICA PESO MÁXIMO)	X			X			X			X			X			X					
LA PLATAFORMA SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO SIN PERFORACIONES NI FISURAS	X			X			X			X			X			X					
LA BARANDA SE ENCUENTRA AJUSTADA Y SIN FISURAS			X			X			X			X			X			X			
INSPECCIONADO POR:	CHS			CHS			CHS			CHS			CHS			CHS					

INGENIERÍA + CONCRETO	**FOR-GM-SST-48** **FORMATO PARA INSPECCIÓN DE ESCALERAS**	Version 1 07/03/2024

OBJETIVO DEL FORMATO: Con el fin de verificar que se cumplan los lineamientos para realizar el trabajo en alturas basados en la legislacion.

OBSERVACIONES: ESCALERA 2 (1891278)

AUTORIZACION DEL TRABAJO

TRABAJADOR RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD


NOMBRE : Ricardo Granados

CARGO: Res Tecnico

FIRMA:

NOMBRE DEL INSPECTOR SST: Daniella Vargas

FIRMA DEL INSPECTOR SST:



	FOR-GM-SST -11	Version 3 05/01/2024
	FORMATO INSPECCIÓN DE ORDEN Y ASEO - OBRAS	

FECHA	30 Abr /26
OBRA	Rafael Cabezas
RESPONSABLE DE LA VERIFICACION	Cristian Vargas

CONDICIONES A VERIFICAR	CONDICIONES ENCONTRATDAS			OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	
Campamentos y frentes de trabajos			X	
Apilamiento apropiado de materiales		X		Se solicita retiro de RCD
Áreas de circulación despejadas	X			
Cajones y recipientes utilizados de acuerdo a su capacidad			X	
Se encuentra solo lo necesario en los puestos de trabajo.			X	
Instalaciones eléctricas en buen estado	X			
Lugares de almacenamiento limpios	X			
Uso racional del espacio de almacenamiento	X			
Paredes limpias	X			
Pisos limpios	X			
Señalización adecuada	X			
Clasificación de residuos	X			
Las escaleras están limpias, en buen estado y libres de obstáculos			X	
El sistema de iluminación se mantiene de forma eficiente y limpia	X			
Los pasillos y zonas de transito están libres de obstáculos	X			
Las áreas de almacenamiento de materiales están señalizados.		X		

OBSERVACIONES GENERALES

Se solicita retiro de RCD.
Queda pendiente señalización de áreas y materiales.

MEDIDAS DE INTERVENSIÓN

ACTIVIDADES	RESPONSABLE	FECHA	VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO	
			SI	NO
Retiro RCD.	L&S.	01/04/26	X.	
Instalación Señalización	GTM.	15/04/26		X (Suspendida)

FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA VERIFICACIÓN