Bitacora de obra.

Contrato de obra CO-011-2026

Contratante: Empresa de desarrollo Territorial de Yarumal y el Norte de Antioquia.

Contratista: Proviales Vias e infraestructura S.a.S

Objeto: Construcción del puente colgante sobre el rio San Andres en el Corregimiento de la loma del municipio de Yarumal, en el marco del contrato interadministrativo ConTI-SI-039-2025, celebrado entre Edenorte y el municipio de Yarumal.

Plazo: 5 meses

Fecha de inicio: 12-03-2025

Fecha de Terminacion: 11-08-2025

Interventoria: JG ingenieros Civiles S.A.S

Autorización de firmas.

Contratista:

Interventoria:

Supervision:

Fecha	12 de marzo 2026 Jueves. Estado del tiempo: Dia soleado Personal: Equipo contratista administrativo Herramienta y Equipo: N/A. Actividades: Se da inicio al proyecto, dando apertura formal, durante el dia Se desarrollaron temas administrativos, Se realiza programacion Para visita en campo y buscar Personal Para ejecutar las Actividades.
Fecha:	13 de marzo 2026 Viernes Estado del tiempo: Dia soleado Personal: Administrativo Herramienta y Equipo: N/A Actividades: Se realiza la socializacion del proyecto con el personal administrativo que estara asociado al proyecto, definicion de roles y Responsabilidades del equipo de trabajo, y la organizacion de los recursos necesarios Para la ejecucion.
Fecha	14 de marzo 2026 Sabado (NO se labora)
Fecha	15 de marzo 26 Domingo (No Se labora)
Fecha	16 de marzo 2026 Lunes. Personal: Administrativo Herramientas y Equipo N/A. Actividades: Se continua con Actividades Administrativas, Se establecen los lineamientos generales, canales de comunicacion, con el fin de garantizar una adecuada Coordinacion entre las partes involucradas y el correcto desarrollo de las Actividades.
Fecha	17 de marzo 2026 martes Personal: Administrativo Herramienta: N/A. Actividades: Se da inicio con la compra de los insumos correspondientes Para la instalacion del cerramiento en madera inmunizada, Se Programa el tema de transportes.

Fecha: 18 de marzo 2026 Miercoles

Estado del tiempo: Dia soleado

Personal: Equipo del contratista, Equipo de interventoria, Equipo de supervisión

Herramienta y Equipo: N/A

Actividades: Se llevo a cabo la socialización del proyecto a ejecutar con la participación con la participación del contratista, la interventoria y de Edenorte, se conto con la participación de la comunidad del corregimiento de la loma durante la socialización, se expuso de manera detallada el alcance del proyecto, en el cual se explico lo que consistia la obra a ejecutar y los objetivos a cumplir, la socialización del proyecto genero un espacio para la participación de los asistentes, en el cual se atendieron y aclararon inquietudes por parte de la comunidad la Actividad permitio fortalecer la comunicación entre las partes involucradas.

Fecha 19 de marzo 2026 jueves.

Estado del tiempo: Dia soleado

Personal: Administrativo

Herramienta: N/A.

Actividades: Se establece comunicación con la presidenta de la junta de Acción comunal, con el proposito de coordinar la recolección de Hojas de vida del personal interesado en participar en el proyecto, esto con el proposito de llevar a cabo el proceso de seleccion del personal que estara trabajando.

Fecha 20 de marzo 2026 Viernes.

Estado del tiempo: Dia soleado

Personal: Administrativo

Herramienta: N/A.

Actividades: Luego de establecer la comunicación con la presidenta de la acción comunal ella manifiesta que ha dado la información en la comunidad pero que aun no hay personal interesado en participar en el proyecto, el personal administrativo se traslada para el valle de Toledo Averiguar por personal Operativo que este interesado en participar de proyecto.

Fecha 21 de marzo 2026 Sabado
No se labora.

Fecha 22 de marzo 2026 Domingo
No se labora.

Fecha 23 de marzo 2026 Lunes
Clima: Dia soleado
Personal: Administrativo
Herramienta y equipo: N/A
Actividades: Se logra Recopilar 2 hojas de vida del personal que vive en el corregimiento de la loma. Se procede a tener comunicación con las personas Para definir aspectos relacionados con el proceso de selección y las Condiciones de uncubación del proyecto, Se procede con el envio de la documentación para las afiliaciones de 2 Ayudantes.

Fecha 24 de marzo 2026 martes.
Clima: Dia soleado
Personal: Administrativo.
Harramienta y equipo: N/A.
Actividades: Se continua con actividades administrativas enfocadas en la organización de la información recopilada, se continua Revisando hojas de vida.

Fecha 25 de marzo 2026 miercoles.
Clima: Dia soleado
Personal: Administrativo
Herramienta y equipo: N/A.
Actividades: Se continua con la planificación de la obra, se programa. Visita en Campo para la busqueda de la alimentación hospedaje y todo lo requerido para el personal foraneo como los oficiales Capacitados Para la ejecución del puente. y personal Administrativo

Fecha 26 de marzo 2026 Jueves.
Estado del tiempo: Dia soleado
Personal: Director de Interventoria. Director de obra, Residente de interventoria

Residente de obra, Oficial, Encargado, Profesional ambiental, Topografo
Equipo: Equipo de Topografia.
Herramienta: Herramienta menor.
Actividades: Se realiza levantamiento topografico de los contrapesos Proyectados, los cuales funcionaran como apoyos del puente tipo hamaca. En el costado derecho, se realiza la inspeccion de la roca afloramte, la interventoria determina que corresponde a una roca competente. con base en lo anterior la interventoria procedera con la elaboracion de los diseños de los anclajes mediante perforaciones.

Residente de obra Residente de interventoria.

Fecha 27 de marzo 2026 Viernes.
Clima: dia soleado
Personal: Administrativo.
Equipo y Herramienta: N/A.
Actividades: Se continua Realizando recorrido por la zona con el fin de gestionar la alimentacion del personal. Durante esta actividad, se establecio contacto con la planta de concreto cercana para adelantar negociaciones, logrando concretar un acuerdo para el suministro. Adicionalmente se continuo con la busqueda de opciones para el hospedaje del personal. Se logra conseguir la alimentacion para el personal.

Residente de obra Residente de interventoria.

Fecha 28 de marzo 2026 Sabado
No se labora.

Fecha 29 de marzo 26 Domingo
No se labora.

Fecha 30 de marzo 2026 Lunes.
Clima: dia soleado
Personal: Administrativo
Equipo y Herramienta: N/A.
Actividades: Se inicia con Actividades en la Bodega de prevales Ubicada en Yarumal donde se Adelanta la Organizacion y alistamiento de

herramientas e insumos necesarios para la instalación de las provisionales del proyecto.

Fecha 31 de marzo 2026 martes.
Clima: dia soleado
Personal: Administrativo.
Actividades: Se continua trabajando en la bodega de provicales donde se Acopio los insumos que seran trasladados para el sitio del Proyecto Se acometan las teleras para la provisional (bodega) y llegan los postes de madera inmunizada para el cerramiento.

Residente de obra Residente de interventoria.

Fecha 1 de abril 2026 Miercoles.
Estado del tiempo: Dia soleado
Personal: 1 oficial, Residente de obra.
Equipo y Herramienta: N/A.
Actividades: Se realiza recorrido en compañia de propietario del predio, con el fin de identificar el trazado por donde se ejecutara el cerramiento en madera inmunizada, este cerramiento consiste en la instalación de estacones de 2.20 m de altura y 10 cm de diametro dispuesto a cada 2m con la colocación de (4) cuatro cuerdas de alambre de pas calibre (14), deacuerdo a lo establecido en el presupuesto. Durante el recorrido el propietario manifiesta la intención de ejecutar el cerramiento con un trazado diferente al previamente considerado por tal Raton, Se informa a la interventoria y la supervisión, con el objetivo de definir y aprobar el alineamiento definitivo para la ejecución de esta actividad.
El trazado manfestado por el propietario consta desde la entrada de la Via principal hasta llegar al puente con una logitud de 470 m de Cerramiento.
El trazado previamente Considerado consta del carreteable o via ya existente con una longitud de 520 m. La interventoria hace entrega de planos y Diseños de los Anclajes que se Realizaran en el macizo del costado derecho; Se proyecta 12 filas con 9 Perforaciones cada una de 1" Para un total de 108 anclajes Verticales las perforaciones se realizaran con broca de 1 1/4" y

los pernos Seran anclados con epoxico Previamente aprobado por la Interventoria.

Residente de obra — Residente de interventoria.

Fecha 2 de abril 2026 Jueves.
No se labora Semana Santa.

Fecha 3 abril 2026 Viernes.
No se labora Semana Santa.

Fecha 4 Abril 2026 Sabado
No se labora.

Fecha 5 de abril 2026 Domingo
No se labora.

Fecha 6 de abril 2026 Lunes.
Estado del tiempo: Dia Soleado
Personal: Supervisión Ecopetrol, Equipo de interventoria, Equipo contratista.
Equipo y Herramienta: N/A.
Actividades: Se logra Conseguir la vivienda para el personal administrativo y operativo foraneo, Se Realiza Comite donde Se establece que el cerramiento en estaconado de madera, se realizara Por donde Se habia definido inicialmente, es decir, a lo largo de la carretera existente. Se tiene encuenta que desde el inicio de puente hasta la via principal hay una longitud de (260) metros lo que represente un total de (520)m de cerramiento Considerando ambos lados. Sin embargo la interventoria y la Supervisión Solicitan que el estaconado se ejecute unicamente desde el inicio del puente hasta los primeros (150) metros Con el fin de Ajustarse a los (300)m de cerramiento establecido Contractualmente, la supervision manifiesta que durante la ejecución del proyecto Se Realizaran los ajuste pertinentes con el fin de gestionar la adicción de los metros faltantes.

Residente de obra — Residente Interventoria.

Fecha 7 de abril 2026 martes.
Estado del tiempo: Dia soleado
Personal Residente de interventoria, Residente de obra, 1 oficial, 2 Ayudantes
Equipo N/A.
Herramienta: Herramienta menor.
Actividades: Se realizo el cargue de materiales desde la bodega de prefabricados hacia el sitio de obra, materiales destinados para la construcción de la provisional (oficina y acopio de equipos herramientas y materiales) Se realizo descargue de teleras y madera inmunizada para el cerramiento, Se inicia con la construcción de la provisional.

Residente de obra Residente de interventoria.

Fecha 8 de abril 2026 Miercoles.
Estado del tiempo: Se presentan lluvias desde la madrugada 7:00 am a 9:15 am
Resto del dia Parcialmente nublado.
Personal: 1 Residente de interventoria, 1 Residente de obra, 1 oficial 2 Ayudantes.
Equipo: N/A
Herramienta: Herramienta menor.
Actividades: Se continua con la construcción de la provisional

Residente de obra: Residente de interventoria:

Fecha 9 de abril 2026 jueves.
Estado de tiempo: Dia soleado.
Personal: 1 Residente de interventoria, 1 Residente de obra, 1 oficial 2 Ayudantes, 1 SST.
Equipo N/A.
Herramienta menor.
Actividades. Se Realize recorrido con la profesional SST para determinar la forma de trabajo para la ejecución de los apoyos del puente. para ambos costados, Se Realiza inducción y capacitación al personal Se habla del reglamento interno del trabajo, las politicas de la empresa, luego de la capacitación Se continua con la construcción de la provisional.

Residente de interventoria Residente de obra.

Fecha 10 de abril 2026 Viernes.
Estado del tiempo: mañana Parcialmente nublado Tarde lluvias 2:45 pm a 5 pm
Personal: 1 Residente interventoria, 1 Residente de obra, 1 oficial, 2 Ayudantes.
Equipo: N/A.
Herramienta: Herramienta menor.
Actividades. Se continua con la construcción de la provisional, se realiza nivelación de terreno, se inicia con descapote y limpieza de apoyo de la margen izquierda, se suspenden Actividades desde las 2:45 pm hasta final de la jornada por fuertes lluvias.

Residente de obra Residente de interventoria.

Fecha 11 de abril 2026 Sabado.
Estado de tiempo: Parcialmente nublado
Personal: 1 Residente de interventoria. 1 Residente de obra, 1 oficial, 2 Ayudantes
Equipo: N/A.
Herramienta: Menor.
Actividades: Se finaliza con la construcción de la provisional, se Acopia. el material para la construcción del cerramiento, se organiza la Herramienta menor.

Residente de int. Residente de obra.

Fecha 12 de abril 2026 Domingo.
No se labora.

Fecha 13 de abril 2026 Lunes.
Estado del tiempo: mañana nublada Tarde Se presentan fuertes lluvias 2:00 pm a 4:15 pm
Personal: 1 Residente de interventoria, 1 Residente de obra, 1 oficial, 2 Ayudantes.
Equipos: N/A.
Herramienta: Herramienta menor.
Actividades: Se da inicio a la excavación para la instalación del cerramiento Para la Servidumbre, Durante el desarrollo de la actividad, se le informa a la interventoria que la excavación presenta alta Complejidad, debido a que el sitio corresponde a la playa

del rio San Andres, donde el terreno es predominante Rocoso. Esta Condicion dificulta la ejecucion de la excavacion con herramienta menor (manual), Pala coca, pica, barra, lo cual impacta negativamente el rendimiento de la actividad, las labores se suspenden desde las 2:00 pm hasta finalizar jornada laboral, debido a las fuertes lluvias.

Residente de obra: Residente de interventoria.

Fecha 14 de abril 2026. Martes.
Estado del tiempo: mañana nublada, Tarde se presentan lluvias
1:20 pm a 3:40 pm
Personal: 1 Residente de interventoria, 1 Residente de obra, 1 oficial, 2 Ayudantes.
Equipo: N/A.
Herramienta: Herramienta menor.
Actividades: Se continua con la excavacion de los pilotes para la instalacion del cerramiento, con el fin de delimitar la servidumbre, De acuerdo con la Conversacion sostenida con la interventoria, se manifiesta la necesidad de replantear y evaluar el item correspondiente a la construccion del Cerramiento, debido a las condiciones del material presentes en sitio, el cual dificulta la ejecucion de la actividad. en consecuencia, la interventoria solicita la Presentacion de la respectiva justificacion tecnica, Asi como el envio del Analisis del precio Unitario (APU) para su revision, con el fin de dar tramite a los ajustes que correspondan
Se presentan fuertes lluvias en horas de la tarde.

Residente de obra Residente de interventoria.

Fecha 15 de abril 2026 Miercoles.
Estado del tiempo: mañana lluvias leves Tarde lluvias fuertes.
10:00 am a 11:20 am 3:00 pm a 5:00 pm.
Personal: Residente de inter. Residente de obra, 1 oficial, 2 Ayudantes.
Equipo: N/A.
Herramienta menor:
Actividades: Se continua con la excavacion de los pilotes para el cerramiento, por la condicion de terreno se dificulta la actividad

lo que hace que el rendimiento de dicha actividad sea menor.
Se presentan lluvias en la mañana y en horas de la tarde se Suspende Actividades a partir de las 3:00 pm hasta finalizar Jornada.

Residente de obra Residente de interventoria.

Fecha 16 de abril 2026 Jueves.
Estado del tiempo: Dia nublado.
Personal: Residente de interventoria. 1 Residente de obra, 1 oficial 2 Ayudantes
Equipo: N/A.
Herramienta: Herramienta menor.
Actividades: Se continua con la excavacion de los pilotes para el Cerramiento.

Residente de obra Residente de interventoria.

Fecha 17 de abril 2026 Viernes
Estado de tiempo: Dia nublado lluvias en horas de la tarde 3:20 pm a 5:00 pm.
Personal: 1 Residente de interventoria 1 Residente de obra, 1 oficial 2 Ayudantes
Equipo: N/A.
Herramienta: menor.
Actividades: se continua con la excavación de los pilotes se logra Avanzar 40 m 22 pilotes costado izquierdo 16 pilotes costado derecho. Se suspende Actividades por fuertes lluvias en horas de la tarde 3:00 pm a 5:00 pm

Fecha 18 de abril 2026 Sabado.
Estado del tiempo: lluvias en horas de la mañana 9:00 am a 11:30 am
Personal: 1 Residente de interventoria, 1 Residente de obra, 1 oficial, 2 Ayudantes
Equipo: N/A.
Herramienta: menor.
Actividades: se realiza Señalizacion de obra, se Acopia material del cerramiento, debido a que el dia Sabado se trabaja hasta el

medio dia y por las lluvias presentadas en horas de la mañana se suspenden Actividades.

Residente de obra Residente de interventoria.

Fecha 19 de abril 2026 Domingo
No se labora.

Fecha 20 de abril 2026 Lunes.
Estado del tiempo: Dia soleado
Personal: 1 Residente de interventoria, 1 Residente de obra 3 oficiales 2 Ayudantes
Equipo: N/A.
Herramienta: Menor.
Actividades: Ingresa el personal calificado para la construcción del puente peatonal, se realiza recorrido con interventoria y los oficiales se sigue evidenciando la alta complejidad de la excavación de los pilotes para el cerramiento, se Realiza el chequeo de luz del puente, se Realiza el trazado de la margen Derecha para iniciar con la limpieza, se evidencia que la roca esta muy meteorizada.

Residente de interventoria Residente de obra.

Fecha 21 de abril 2026 Martes.
Estado del tiempo: Dia soleado.
Personal: 1 Residente de interventoria, 1 Residente de obra, 3 oficiales 2 Ayudantes
Equipo: N/A.
Herramienta menor
Actividades: Se continua trabajando en la margen derecha, realizando el cajoneo de lo requerido en planos (50) cm Al ser un material tocoso se presenta alta dificultad, se determina que dicha actividad se realizara manualmente. Para no fracturar la Roca ya que esta muy meteorizada, se continua con la excavacion de Pilotes para cerramiento.

Residente de obra Residente de interventoria.

Fecha 22 de abril 2026 Miercoles

Estado del tiempo: mañana nublado, lluvias en la tarde 3:40 pm a 5:00

Personal: 1 Residente de interventoria, 1 Residente de obra, 3 oficiales, 2 Ayudantes

Equipo: N/A.

Herramienta: menor.

Actividades: Se continua realizando la excavación de la margen derecha manualmente, se realiza un replanteo de ambos Apoyos para determinar si se debe girar el trazado inicial debido a que el apoyo del costado Derecho se encuentra ubicado en la Roca existente la cual esta muy Perpendicular Para no entrar a desestabilizarla, esto hace necesario que se solicite comite en Campo Para evaluar las condiciones, se solicita nuevamente Topografia, se suspenden Actividades. Por lluvias.

Residente de obra Residente de interventoria

Fecha 23 de abril 2026 Jueves.

Estado del tiempo: mañana nublado Tarde leves lluvias 2:00 pm a 3:30 pm

Personal: 1 Residente de obra, 1 Residente de interventoria, 3 oficiales, 2 Ayudantes

Equipo: N/A.

Herramienta menor.

Actividades: Se programa desde la Bodega de Provales enviar Equipos Herramientas e insumos que se requieren en obra Para ser trasladados, Se continua con la excavacion en roca del costado de margen derecha se presentan lluvias en horas de la tarde

Residente de obra Residente de interventoria

Fecha 24 de abril 2026 Viernes.

Estado del tiempo: Dia soleado

Personal: 1 Director de interventoria, 1 Director de obra, 1 Residente de obra 1 Residente de interventoria, 3 oficiales, 2 Ayudantes, 1 Topografo

Equipo: De Topografia.

Herramienta menor

Actividades: Se realiza el replanteo topografico de ambos apoyos con el fin de ajustar la ubicación de ambos macizos, se inicia con el comite de obra luego de haber realizado el recorrido Para definir Soluciones

Tecnicas.
Se determina que se debe ajustar el alineamiento de los muertos la anterior con el fin de no generar un mayor impacto en el costado derecho. la interventoria expone y da claridad sobre las construcciones del macizo del costado izquierdo este se puede ejecutar mediante un sistema terraceado, teniendo en cuenta que el elemento podria presentar variaciones en su forma geometrica no obstante se garantizara el volumen de Concreto Requerido Segun diseños.
Costado Derecho se Determina que se debe suspender todas las Actividades correspondientes para este costado toda vez que hasta que no este definido el paso de la comunidad, la interventoria Propone realizar el traslado de la garrucha existente la cual requiere de calculos tecnicos para su adecuada Reubicacion.
Por otra parte se deja Constancia que en la margen izquierda existe un inicio de torre con acero expuesto, al respecto se le informa a la Presidenta de la junta del corregimiento de la loma, que la comunidad Podria hacer uso de dicho material, en consecuencia la comunidad procedio con el corte y retiro de este.

Residente de obra — Residente de interventoria.

Fecha 25 de abril 2026 Sabado
No se labora.

Fecha 26 de abril 2026 Domingo
No se labora.

Fecha 27 de abril 2026 lunes.
Personal: 1 Residente de interventoria, 1 Residente de obra, 3 oficiales 2 Ayudantes
Clima: Dia soleado
Equipo: N/A.
Herramienta menor.
Actividades. Se Vacian los mojones para los hiladeros del costado Izquierdo para dar inicio a la excavacion Requerida Segun diseños Se delimita Perimetro y se Realiza Señalizacion.

Residente de obra — Residente de interventoria.

Fecha: 28 de abril 2026 Martes.

Personal: 1 Residente de interventoria, 1 Residente de obra, 1 encargado, 2 oficiales, 2 Ayuda

Clima: Dia soleado

Equipo: N/A.

Herramienta: menor

Actividades: Se Adelantan gestiones para el ingreso de maquinaria amarilla para la ejecución de la excavación de la margen izquierda, mientras que se concreta la contratación se procede a realizar excavación de manera manual.

Residente de obra Residente de interventoria.

Fecha 29 de abril 2026 Miercoles

Clima: Dia Soleado

Personal: 1 Residente de interventoria, 1 Residente de obra, 1 encargado 2 oficiales, 2 Ayudantes

Equipo: N/A.

Herramienta: Menor.

Actividades: Se continua con la perfilada y delimitación de la margen del costado izquierdo, Se adelantan Actividades con respecto a la provisional del Agua Se Solicita permiso con el dueño del predio para abastecer la obra de un tanque de Agua existente, Se concede el permiso, Se Realiza mantenimiento y limpieza del mismo,

Residente de obra Residente de Interventoria

Fecha 30 de abril 2026 Jueves

Clima: Dia Soleado

Personal: 1 Residente de Inter, 1 Residente de obra, 1 encargado, 2 oficiales), 2 Ayudante!

Equipo: Pajanta

Herramienta menor.

Actividades: ingresa pajanta para Realizar la excavación del macizo del costado izquierdo

Residente de obra Residente de interventoria.

Fecha 1 de mayo 2026 Viernes
No se labora festivo

Fecha 2 de mayo Sabado
No se labora.

Fecha 3 de mayo 2026 Domingo
No se labora.

Fecha 4 de mayo 2026 Lunes
Clima: mañana Soleada Se presentan lluvias 3:00 pm a 4:05 pm
Personal: 1 residente de interventoria, 1 Residente de obra, 1 encargado de obra, 20 ficiales
2 Ayudantes, 1 minero.
Equipo: Planta electrica, Taladro de minera.
Herramienta: menor.
Actividades: Se Realiza perfilacion de excavacion Anclaje margen izquierda
Se inicia Perforaciones para Anclaje en Roca encontrada en la excavacion
del M.I, se determina Realizar esta Actividad, para evitar Voladura de
roca, Para no Afectar el Presupuesto y Seguridad. Se logran hacer
7 perforaciones cada una de 3", se inicia encofrado. Se presentan lluvias en horas
de la tarde

Residen de obra Residente de interventoria.

Fecha 5 de mayo 2026 Martes.
Clima: Dia Soleado
Personal: 1 Residente de interventoria, 1 Residente de obra, 1 Encargado de obra, 20 ficiales,
2 Ayudantes, 1 minero
Equipo: Planta electrica, Equipo de mineria
Herramienta: Herramienta menor.
Actividades: Se continua con las perforaciones para el anclaje en Roca Se Realizan 13
perforaciones de 3" se Termina con encofrado del M.I, Se Descarga Material
Teleras, Canes, Tabla comun, Largueros.

Residente de obra Residente de interventoria.

Fecha 6 de mayo 2026 Miercoles
Clima: dia soleado
Personal: 1 Residente de obra, 1 Residente de interventoria, 1 encargado de obra, 20 ficiales, 2 Ayudantes
1 minero.
Equipo: Planta electrica, Equipo de mineria.

Herramienta: Herramienta menor.
Actividades: Se finaliza con la instalación de la provisional del agua para el abastecimiento de la obra, Se inicia con la excavación para el pórtico de la gamacha margen Derecha se Realiza Replanteo, marcación con hilos y se sacan niveles del M.I.

Residente de obra Residente de interventoría.

fecha 7 de mayo 2026 jueves
Clima: Dia soleado
Personal: 1 Director de obra, 1 residente de interventoria, 1 Director de interventoria, 1 Residente de obra, 2 oficiales, 2 Ayudantes, 1 encargado de obra, 1 minero, 1 topografo.
Actividades: Se Realiza recorrido de obra con los Directores de cada Dependencia y Residentes. Se chequea luz con el equipo de Topografia desde la M.I a la margen D. M.D, Determinando que con el giro realizado a los Apoyos la luz del puente es de 59m, Se Toman medidas de las Actividades ejecutadas hasta la fecha, Se mide lleno existente, Se mide excavación M.I, y Perforaciones ejecutadas en las Rocas encontradas durante la excavación del M.I.

Residente de obra Residente de interventoria.

fecha. 8 de mayo 2026 Viernes.
Clima: dia soleado
Personal: 1 Residente de interventoria, 1 Residente de obra, 1 encargado, 2 oficiales, 2 Ayudantes, 1 minero
Equipo: Planta electrica, Taladro, equipo de minera.
Herramienta menor
Actividades: Se realizan canoas Para evitar la segregación del concreto debido a que la altura de donde se encuentra la provisional para la elaveración del concreto esta a una altura de 2.8 m, Se continua con la excavación del portico de la gamacha margen derecha.

9 de mayo 2026 Sabado
No se labora
10 de mayo 2026 Domingo
No se labora.

Residente de obra Residente de interventoria.

Fecha 11 de mayo 2026 Lunes

Clima: Dia soleado

Personal: 1 Residente de interventoria, 1 Residente de obra, 1 encargado, 2 oficiales, 2 Ayudantes 1 operador de minena

Equipo: Planta electrica, Taladro, equipo de minena.

Herramienta: Herramienta menor

Actividades. Se continua con la excavación para el portico de la gamacha margen derecha, se Realiza logistica para Realizar Vaciado de Concreto en Obra se descarga 450 bultos de cemento, se adecua Concretadoras y Tanques de almacenamiento de Agua.

Residente de obra — Residente de interventoria.

Fecha 12 de mayo 2026 Martes

Clima: Dia soleado

Personal: 1 Residente de interventoria, 1 Residente de obra, 1 encargado, 2 oficiales, 4 Ayudantes 1 operador de minena.

Equipos: Planta electrica, Taladro, equipo de minena.

Herramienta: Herramienta menor

Actividades: Se continua con la excavación en la margen Derecha. Para Realizar el traslado de la gamacha. Se Acopia material de agregados Arena de concreto Triturado, llegan 10 viajes de cada uno.

Residente de obra — Residente de interventoria.

Fecha: 13 de mayo 2026 Miercoles

Clima: Dia Soleado

Personal: 1 Residente de interventoria, 1 Residente de obra, 1 encargado, 2 oficiales, 4 Ayudantes 1 operador de minena.

Equipos: Planta electrica, Taladro, equipo de minena

Herramienta: Herramienta menor.

Actividades: Se Realiza Recorrido con Director de interventoria, Director de obra Residentes, Disenador, y Supervisión Telenorte con el objetivo de conocer el estado actual del proyecto identificar inconvenientes aclarar dudas y tomar decisiones con Respecto al traslado de la gamacha, Ya que esta Actividad Resulta importante para Poder trabajar en la

margen Derecha, debido a que a la comunidad no se le puede cancelar el paso por la misma. de esta manera se hace necesario Realizar el traslado Antes de iniciar con la ejecución del macizo Derecho, Se solicita Presentar balance Presupuestal para Asi Realizar un Analisis del presupuesto. Se inicia con Vaciado de concreto margen Izquierda, Se Vacian 50 cm de altura, Se instala Acero de Refuerso Acortante.

Residente de obra Residente de interventoria.

fecha 14 de mayo 2026 Jueves
Estado del tiempo: Dia Soleado
Personal: 1 Residente de obra, 1 Residente de interventoria, 1 encargado, 2 oficiales, 6 Ayudantes 1 operador de minera.
Equipos: 2 Concretadora, 1 Vibrador de concreto, 2 planta electrica, Taladro, equipo minera.
Herramienta: Herramienta menor.
Actividades: Se continua Vaciando concreto para el macizo margen Izquierdo Se Vacian 120 bultos de cemento equivalentes a un Volumen de 15 m^3.

Residente de obra Residente de Interventoria.

fecha 15 de mayo 2026 Viernes.
Estado del tiempo: Dia soleado
Personal: 1 Residente de interventoria, 1 Residente de obra, 1 encargado, 2 oficiales, 6 Ayudantes 1 operador de minera.
Equipos: 2 concretadoras, 1 vibrador de concreto, 2 plantas electricas, 1 taladro, equipo minera.
Herramienta: Herramienta menor.
Actividades: Se continua Vaciando Concreto para el macizo margen Izquierda. Se estima que se esta Vaciando 15 m^3 diarios. Se Realizan Vaciados de Capas de 0,50 cm.

Residente de obra Residente de interventoria.

fecha 16 de mayo Sabado
17 de mayo Domingo
18 de mayo Lunes
No se Labora Residente de obra Residente de interventoria

Fecha 19 de mayo martes.

Estado del tiempo : Dia Soleado

Personal: 1 Residente de obra, 1 Residente de interventoria, 1 encargado, 2 oficiales, 6 Ayudantes 1 minero

Equipos: 2 concretadoras, 2 Plantas electricas, 1 vibrador de concreto, Equipo minera, 1 Telehr

Herramienta: Herramienta menor.

Actividades: Se continua con la excavación margen Derecha, Se continua con Vaciado de concreto margen Izquierda, el Vaciado del concreto hasta. llegar a nivel de Rasante es de 96.28 a la fecha del dia de hoy se Vacian 60 m^3.

Residente de obra Residente de interventoria.

Fecha 20 de mayo miercoles.

Estado del tiempo : Dia Soleado

Personal : 1 Residente de obra, 1 Residente de interventoria, 1 encargado, 6 Ayudantes 1 minero

Equipos : 2 concretadoras, 2 plantas electricas, 1 vibrador de concreto, Equipo minera -

Herramienta: Herramienta menor

Actividades: Se continua trabajando en la margen Derecha Adelantando excavación la actividad a resultado con un Rendimiento muy bajo debido a que el material es altamente Rocoso.

Se continua Avanzando con el Vaciado de concreto se Vacian Aproximadamente 15 m^3 para un total de 75 m^3.

Residente de obra Residente de interventoria.

Fecha 21 de mayo jueves.

Estado del tiempo: Dia Soleado

Personal: 1 Residente de interventoria, 1 Residente de obra, 1 encargado, 6 Ayudantes 1 minero

Equipos : 2 concretadoras, 2 plantas electricas, 1 vibrador Concreto, equipo minera

Herramienta: Herramienta menor.

Actividades: Se continua Con Actividades de excavación margen Derecha Se continuan con Vaciado de concreto macizo cortado Izquierdo

Residente de obra Residente de interventoria

Fecha 22 de mayo 2026 Viernes.

Estado del tiempo : Dia Soleado

Equipos: 2 concretadoras, 2 plantas electricas, 1 vibrador concreto, 1 taladro, equipo minería

Herramientas: Herramienta menor.

Actividades: Se continua con la excavación margen Derecha. Se Continua con Vaciado de concreto del macizo Costado Izquierdo, Se Realiza Traslapo de Acero Anclante.

Residente de obra Residente de interventoria.

Fecha 23 de mayo 2026 Sabado.

Estado del tiempo : Dia Soleado

Equipo: 2 concretadoras, 2 plantas electricas, 1 vibrador de concreto, 1 taladro, equipo mine

Herramienta: Herramienta menor.

Actividades: Se Termina de Vaciar macizo costado izquierdo a la altura de la cortante se estima haber vaciado 96,29 m^3 de concreto debido a que la excavación tenia una forma irregular el volumen excavado y vaciado se calculo mediante una piramide destruncada invertida.

Residente de obra Residente de interventoria.

Fecha 24 de Mayo 2026 Domingo

No se labora.

Residente de obra Residente de interventoria.

Fecha 25 de mayo 2026 lunes.

Estado del clima: Dia soleado.

Equipo: 1 Planta electrica, Equipo de minería.

Herramienta: Herramienta menor.

Actividades: Se Continua con Actividades Para la excavación de patio Para el traslado de la gamacha, Se inician Actividades Para encofrado de la parte Superior del macizo izquierdo.

Residente de obra Residente de interventoria.

Fecha 26 de mayo 2026 Martes.
Estado del tiempo: Dia soleado
Equpo: Planta electrica, equpo de minena, Taludro.
Herramienta: Herramienta menor.
Actividades: Se continua con Armado de encofrado, Armado de Anclajes por medio de madera, Se instala porticos para la garrocha, y Se Vaciran.

Residente de obra Residente de interventoria.

Fecha 27 de mayo 2026 Miercoles.
Estado del tiempo: Dia soleado
Personal: 1Residente de obra, Residente de interventoria, 1encargado, 2oficiales 6 Ayudantes.
Equpo: planta electrica, Equpo minena, Taludro, Polidora.
Herramienta: Heramienta menor.
Actividades: Se continua Armando obra falsa para encofrado de macizo izquierdo, Se descarga Material que llega a la obra

Residente de obra Residente de interventoria.

Fecha 28 de mayo 2026 Jueves.
Estado del tiempo: Dia soleado
Personal: 1Residente de obra, Residente de interventoria, 1 encargado, 2oficiales 6 Ayudantes
Equpo: Planta electrica, equpo minena, Taludro, Polidora.
Herramienta: Herramienta menor.
Actividades: Se continua trabajando en la margen del costado Derecho Se traslada material para Vaciado de porticos traslado de la garrocha. Se continua con obra falsa del macizo izquierdo.

Residente de obra Residente de interventoria.

Fecha 29 de mayo 2020 Viernes.
Estado del tiempo: Dia soleado.
Personal: 1Residente de obra, 1 Residente de interventoria, 1encargado, 2oficiales 6 Ayudantes

Equipo: planta electrica, Polidora, Equipo minera, Taladro
Herramienta: Herramienta menor.
Actividades: Se continua trabajando en obra falsa, se traslada material Para margen derecha se Vacia Anclaje de la garrucha Para poder Realizar el traslado de la misma.

Residente de obra Residente de interventoria.

fecha 30 de mayo 2026 Sabado
Estado del tiempo dia soleado
Personal: 1 Residente de interventoria 1 Residente de obra, 1 encargado, 2 oficiales 6 Ayudantes.
Equipos: planta electrica, Polidora, equipo minera, Taladro
Herramienta menor.
Actividades: Se continua con encofrado de macizo costado izquierdo Se realizo Acondicion de obra falsa Para Conformacion del Vaciado del macizo Izquierdo se Realizo orden y Aseo a la Obra.

Residente de obra: Residente de interventoria

fecha 31 de mayo 2026 Domingo.
No se labora.

Fecha 1 de junio 2026 lunes
Estado del tiempo: Dia soleado.
Personal: 1 Residente de interventoria 1 Residente de obra, 1 SST, 1 Encargado 2 oficiales, 6 Ayudantes; 1 operador de minera.
Equipos: planta electrica, 1 Taladro minero, Polidora
Herramienta menor.
Actividades: Se continua excavando material altamente Rocoso en el costado Derecho para la conformacion del macizo de este costado, Se continua Realizando obra falsa Para encofrado del macizo izquierdo parte Superior. Se continua adelantando trabajos Para el traslado de la garrucha.

Residente de obra Residente de interventoria.

Powered by CamScanner

Fecha 2 de junio 2026 Martes.
Estado del tiempo: dia soleado
Personal: 1 Residente de interventoria 1 Residente de obra, 1encargado 2 oficiales 6 Ayudantes, 1 minero.
Equipo: 1 planta electrica. 1taladro minero, 1 polidora
Herramienta menor.
Actividades Se continua con encofrado se procede con la instalacion de las Anclas para dejarlas embebidas en el concreto, se continua con la excavacion en Roca margo derecho, se continua con el traslado de la gancha.

Residente de obra Residente de interventoria

Fecha 3 de junio 2026 Miercoles
Estado del tiempo: Dia soleado
Personal: 1 Residente de inf. 1 Residente de obra, 1encargado 2 Oficiales, 6 Ayudantes. 1 minero.
Equipo: 1 taladro minero, 1 polidora, 1 planta electrica
Heramienta menor.
Actividades: se continua con encofrado del macizo M.I Se termina de instalar Anclas grilletes y guardacables, se continua con excavacion de Roca en M.D; se continua con la ejeccion correspondiente para el traslado de gancha.

Residente de obra Residente de interventoria.

fecha 4 de junio 2026 jueves.
Estado del tiempo: dia soleado
Personal: 1 Residente de interventoria. 1 Residente de obra, 1encargado 2 oficiales 6 Ayudantes 1 minero.
Equipo: 1 planta electrica, 1 Taladro minero 1 polidora.
Herramienta menor:
Actividades. Se continua con encofrado y obra falsa M1 Se continua con excavacion en Roca MD Se continua con traslado

de garrucha y elementos estructurales de la misma instalacion de porticos en 1Pc.

Residente de interventoria

Residente de obra.

Fecha 5 de junio 2026
Estado del tiempo: Dia soleado
Pasonal: 1 Residente de interventoria 1 Residente de obra, 1 Encargado de obra
2 oficiales 6 Ayudantes 1 minero
Equpos: 1 planta electrica 1 taladro minero 1 pulidora.
Herramienta menor.
Actividades: Se continua con encofrado y obra falsa M 1, Se Continua excavacion en Roca M.D.

Residente de obra

Residente de interventoria.

Fecha 6 de junio 2026 sabado
7 de junio 2026: Domingo
8 de junio 2026: Lunes
No se labora personal sale de descanzo.

Fecha 9 de junio 2026 Domingo Lunes.
Estado del tiempo dia soleado
Personal: 1 Residente de interventoria, 1 Residente de obra, 1 encargado, 2 oficiales 6 Ayudantes 1 minero
Equpos: 1 planta electrica, 1 taladro minero, 1 pulidora.
Herramienta: menor
Actividades: Se continua con encofrado del macizo izquierdo, en el costado derecho se continua con la excavacion en Roca. Se instalan porticos para el traslado de la garrucha existente.

Residente de obra

Residente de interventoria.

Powered by CamScanner

Fecha: 10 de junio 2026 Martes.

Personal: 1 Residente de interventoría, 1 Residente de obra, 1 encargado 2 oficiales, 6 Ayudantes, 1 minero.

Equipos: 1 planta eléctrica, Taladro minero.

Herramienta menor.

Actividades: Se termina de encofrar el macizo del costado izquierdo, se dejan ubicado las 9 Anclas correspondientes Se instalan los 9 guarda cables y se dejo instalados los grilletes correspondientes para la fijación de las Anclas. Se programa Vaciado de concreto para el día siguiente. interventoría Revisa y Aprueba para Vaciado

Residente de obra Residente de interventoría.

Fecha 11 de junio 2026 Miercoles.

Personal: 1 Residente de interventoría, 1 Residente de obra, 1 encargado 2 oficiales, 15 Ayudantes 1 minero.

Equipos: 1 Concretadora, 2 Vibros de concreto, 2 extensiones 1 taladro minero, 1 planta eléctrica.

Herramienta menor.

Actividades: Se continua la excavación de Roca en margen derecha, y se Vaca la mitad de la parte Superior del macizo izquedo debido a que el volumen de la parte Superior tiene como medidas $3.25 \times 2.2 \times 7 = 50.05$, la cual Se hace necesario Hacerlo en 2 tramos.

Residente de obra Residente de interventoría.

Fecha 12 de junio 2026 Jueves

Personal: 1 residente de interventoría, 1 residente de obra, 1 encargado 2 oficiales 15 Ayudantes, 1 minero

Equipos: 1 concretadora, 2 vibros de concreto, 2 extensiones 1 planta eléctrica, 1 taladro minero

Herramienta menor

Actividades: Se continua con la excavación en Roca en macizo derecho, se termina Vaciado de macizo

Powered by CamScanner

margen izquierda para un total de volumen de concreto de 140,35

Residente de obra Residente de interventoria.

Fecha 13 de junio 2026 Viernes.
Personal : 1 Residente de interventoria, 1 Residente de obra 1 encargado, 2 oficiales 6 Ayudantes, 1 minero.
Equipo: 1 planta electrica, 1 extencion, 1 taladro minero
Herramienta menor.
Actividades: Se Realiza curado de concreto con Riego constante de Agua en el macizo costado izquierdo, se continua con la excavación en Roca margen Derecha.

Residente de obra Residente de interventoria

Fecha 14 de junio 2026 Sabado.
Personal: 1 Ayudante.
Equipo: N/A.
Herramienta menor.
Actividad: Riego de Agua Para curado de concreto margen izquierda.

Residente de obra Residente de interventoria.

Fecha 15 de junio 2026 Domingo.
Personal : 1 Ayudante.
Equipo: N/A.
Herramienta menor.
Actividad Riego de agua para curado de concreto margen izquierda.

Residente de obra Residente interventoria.

Fecha 16 de junio 2026 Lunes:
Personal 1 Ayudante.
Equipo: N/A. Herramienta menor
Actividad: Riego de Agua Para Curado de concreto margen izquierda

Powered by CamScanner

Fecha: 17 de junio 2026. Martes.
Estado del tiempo: Dia soleado.
Personal: 1 Residente de obra, 1 Residente de interventoria, 1 encargado
2 oficiales, 6 Ayudantes, 1 minero.
Equipo: 1 taladro minero, 1 planta electrica.
Herramienta menor.
Actividades: Se continua con curado de concreto M.L.
Se continua con la excavación en Roca M.D.
Se procede a instalar cable de 5/8 en la ganchera.
nueva para poder Retirar la existente.

Residente de obra Residente de interventoria.

Fecha 18 de junio 2026 Miercoles.
Estado del tiempo dia soleado.
Personal: 1 Residente de Obra, 1 Residente de interventoria, 1 encargado
2 oficiales. 6 Ayudantes. 1 minero.
Equipo: 1 taladro minero, 1 planta electrica, 1 diferencial.
Herramienta menor.
Actividades Se continua con excavacion en Roca M.D.
Se continua con curado de concreto M.L, Se procede
a tensorar los cables de 5/8" con diferencial, luego
de tensorar se procede para Hacer prueba de carga.

Residente de obra Residente de interventoria

Fecha 19 de junio 2026 Viernes.
Estado del tiempo dia soleado
Personal: 1 Residente de dora, 1 Residente di interventoria, 1 encargado
2 oficiales, 6 Ayudantes 1 minero
Equipos: 1 taladro minero, 1 planta electrica,
Herramienta menor.
Actividades: Se continua con excavación en Roca M.D
Se inicia con traslado de material para la M.D.
Se continua con curado de concreto M.L.

Residente obra

Powered by CamScanner

fecha 20 de junio 2026 Sabado.
No se labora.

fecha 21 de junio 2026 Domingo.
No se labora.

fecha 22 de junio 2026 Lunes.
Estado del tiempo soleado.
Personal: 1 Residente de obra, 1 encargado, 1 oficial 6 Ayudantes. 1 minero
Equipos 1 taladro minero 1 planta electrica.
Herramienta menor.
Actividades: Se continua con excavación de la M.D en Roca
Se Hace Riego de Agua M.I para curado de concreto
Se Continua transportando y Acopiando material costado Derecho

Residente de obra Residente de interventoria.

Fecha 23 de junio 2026. Martes.
Estado del tiempo. Dia soleado
Personal: 1 Residente de obra, 1 Residente de interventoria, 1oficial 6 Ayudantes
1 minero.
Equipos: 1 taladro de minera, 1 planta electrica.
Herramienta menor:
Actividades. Se continua con excavación M.D. en Roca Se continua
Con el transporte de material para vaciado de concretos M.D.

Residente de obra Residente de interventoria.

Fecha 24 de junio 2026 Miercoles.
Estado del tiempo dia soleado.
Personal: 1 Residente de Interventoria, 1 Residente de obra, 1 oficial, 6 Ayudantes
1 minero
Equipo 1 taladro minero 1 planta electrica
Herramienta menor.
Actividades: Se Realiza un Recorrido a peticion del contratista
de obra con el fin de Realizar un Analisis de las obras
que se vienen adelantado debido a que estas Actividades

Powered by CamScanner

Son necesarios para el correcto funcionamiento de la Planta Peatonal tipo hamaca, obras que Requieren de Anclajes debido a que deben ser incorporados al pasquete estructural Se continua con excavación en Roca. M.D, Se continua Con transporte de material.

Residente de obra Residente de interventoria.

Fecha 25 de junio 2026 jueves
Estado del tiempo: Dia soleado.
Personal: 1 Residente de obra 1 Residente de interventoria. 1 oficial 6 Ayudantes, 1 minero.
Equipo: 1 planta electrica, 1 taladro minero.
Actividades: Se continua con excavación en Roca M.D.
Se continua con traslado de material M.D.

Residente de obra Residente de interventoria.

Fecha. 26 de junio 2026 viernes
Estado del tiempo: Dia soleado.
Personal: 1 residente de obra 1 residente de interventoria 1 oficial 6 ayudantes 1 minero
Equipo: 1 planta electrica 1 taladro minero
Actividades: se continua con excavación en Roca M.D, Se continua con traslado de material para Macizo Derecho.

Residente de obra Residente de interventoria.

Fecha 27 de junio 2026
28 de junio 2026 29 de junio 2026
No se labora dia de descanso

Fecha 30 de junio 2026 Martes.
Por temas Ajenos Al contratista de obra Se suspenden Actividades hasta nueva fecha.

Powered by CamScanner

1 de julio, 2 de julio, 3 de julio, 4 de julio, 5 julio Suspendido.

Fecha. 6 de julio 2026 lunes.
Estado del tiempo: Da soleado.
Personal. 1 residente de obra, 1 residente de interventoria, 1 oficial, 1 minero 6 Ayudantes
Equipo: 1 talado minero, 1 planta electrica.
Herramienta menor.
Actividades: Se Realizan Actividades para la construcción del puente Peatonal tipo hamaca, Se solicita comite presencial con el Secretario de planeacion, Edenar, contratista, interventoria para el 10 de julio en la Oficina de infraestructura, se continua con excavacion en MD y transporte de material.

Residente de obra Residente de interventoria.

fecha 7 de julio 2026 Martes.
Estado de tiempo: Da soleado
Personal. 1 Residente de obra, 1 Residente de interventoria, 1 oficial, 6 Ayudantes. 1 minero
Equipo: 1 talado minero, 1 planta electrica.
Herramienta menor.
Actividades: Se continua con excavacion en Roca MD y traslado de material

Residente de obra Residente de interventoria.

fecha 8 de julio 2026 Miercoles
Estado de tiempo dia soleado
Personal: 1 Residente de obra 1 Interventoria, 1 oficial, 6 Ayudantes 1 minero
Equipo: talado minero, 1 planta electrica.
Herramienta menor.
Actividades. Se continua con excavacion en Roca MD y traslado de material para Vaciado de concreto.

Residente obra Residente de interventoria

Fecha 9 de julio 2026 Jueves

Estado del tiempo dia soleado.

Equipos: 1 talador minero, 1 planta electrica.

Personal: 1 Residente de obra 1 Residente de interventoria, 1 oficial 6 Ayudantes 1 minero.

Herramienta menor

Actividades se continua con excavación en Roca M.D y trasporte de material Agregados para Vaceo de concreto

Residente de obra Residente de interventoria

Fecha 10 de julio 2026 viernes.

Estado del tiempo: Dia soleado

Equipo: 1 talador minero 1 planta electrica.

Personal. Residente de obra 1 Residente de interventoria, 1 oficial, 6 Ayudantes 1 minero, En comite de obra 1 Director de obra, 1 interventoria, Secretario planeacion, gerente Elmorte.

Herramienta menor.

Actividades Se Realiza comite de obra para evaluar el avance de las Actividades y evaluar las obras que Requieren ser adicionadas al proyecto las cuales corresponden al

- traslado de la ganchera
- Rampas de Aproximación
- Cambio de obra como cambio de cable y elementos para el mismo de 1/2" por cable de 5/8"
- excavación de Roca por pulgados.

Entre otros, a lo cual Se deja constancia y se levanta acta donde se Aprueba esta Adición presupuestal No mayor a 150. millones, el contratista de obra debe presentar Balance presupuestal APU y Solicitud con justificación de las obras y cambios que se Requieran para que sean evaluados y Aprobados. e incoporados al presupuesto.

Se continua con la excavación y traslado de material con el costado Derecho

Residente de obra Residente de interventoria.

fecha 11 de julio 2026 sabado
12 de julio 2026 Domingo.
No se labora dia de descanzo.

fecha 13 de julio 2026. lunes.
Estado del tiempo: dia soleado
Personal: 1 residente de obra, 1 Residente de interventoria, 1 oficial, 6 Ayudantes, 1 minero
Equipo: 1 planta electrica, 1 taladro minero.
Herramienta menor.
Actividades: Se continua con excavacion en Roca y transporte de material. M.D.

Residente de obra — Residente de interventoria.

fecha 14 de julio 2026 Martes.
Estado del tiempo: Dia soleado
Personal: Residente de obra, 1 residente de interventoria, 1 ofical, 6 Ayudantes 1 minero
Equipo: 1 planta electrica 1 taladro minero
Herramienta menor.
Actividades: se continua con excavacion de Roca MD y traslado de material
Agregados para la conformacion del Manto margen Derecha.

Residente obra — Residente de interventoria.

fecha 15 de julio 2026 Miercoles.
Estado del tiempo: Dia soleado
Personal: 1 Residente de obra, 1 Residente de interventoria, 1 supervisor Edenorte. 1 oficial
6 Ayudantes. 1 minero.
Equipo: 1 planta electrica, 1 taladro minero.
Herramienta menor.
Actividades: Se Realiza Recorrido Con la supervision Edenorte para evaluar el avance de obra, Se verifica la excavacion en Roca, el traslado de la gurracha entre otros, de acuerdo a lo evaluado la supervision Realiza Sugerencia de solicitar Prorroga ya que se evidencia que faltando 1 mes Para la terminacion del contrato este durante el plazo faltante NO se culminara a satisfaccion

Residente obra — Residente de interventoria

Powered by CamScanner

fecha 16 de julio 2026 Jueves.
Estado del tiempo: Dia soleado
Personal: 1 Residente de obra 1 Residente de interventoria, 1 oficial 6 Ayudantes, 1 minero
Equipo: 1 taladro minero 1 planta electrica.
Herramienta menor.
Actividades: Se continua con excavación en Roca en costado Derecho
Se continua con traslado de material Agregados para vaciado de
muro Derecho.
R. Obra R. Interventoria

fecha 17 de julio 2026 Viernes.
Estado del tiempo: Dia soleado
Personal: 1 Residente de obra, 1 Residente de interventoria, 1 oficial 6 Ayudantes 1 minero
Equipo: 1 taladro Minero 1 planta electrica.
Herramienta menor.
Actividades: Se continua con la excavación en Roca y traslado de material
en margen derecha.
R. obra R. interventoria.

fecha 18 de julio Sabado
19 de julio Domingo
20 de julio Lunes.
No se labora.

fecha 21 de julio al 24 de julio 2026.
Estado del tiempo: Dias Soleados
Personal durante la semana
1 Residente de obra, 1 Residente de interventoria 1 oficial.
6 Ayudantes 1 minero
Durante la Semana Se continua Realizando la excavacion en
Roca para la conformacion del contrapeso de la margen derecha.
Se continua con el transporte de material Agregados
Arena de concreto y filtercreto para el Vaciado de
Concretos, Para el dia 24 de julio el contratista de
obra envia a la interventoria el Balance de obra con
la Solicitud y justificacion de los cambios de obra
y APU de obra nueva en la cual se manifiesta la
necesidad de incorporar las obras o los cambios de obra

No contemplados, Se Hace la solicitud de Adición Presupuestal y la Solicitud de Prorroga con el fin que esta sea evaluadas.

R. Obra R. Interventoria.

Fecha. 25 de julio 2026 Sabado
26 de julio 2026 Domingo.
No se labora.

Fecha 27 de julio al 31 de julio 2026
Estado del tiempo: Dias Soleados
Personal: 1 Residente de obra, 1 Residente de interventoria, 1 oficial, 6 Ayudantes, 1 minero
Equipo: 1 taladro minero 1 planta electrica.
Herramienta menor.
Actividades: Se continua con la excavacion en Roca y transporte de material Agregados Arena triturado para vaciado de concreto del muro margen Derecha el dia 31 de julio la interventoria Determina que el nivel de desplante es Apto para ejecutar los Anclajes correspondientes que se deben instalar en la Roca. los cuales corresponden a 150 Unidades. Con una longitud de Acero de Refuerzo de 3 m

R. Obra R. Interventoria

Fecha 1 Agosto 2026 Sabado
2 Agosto 2026 Domingo
No se labora.

Fecha 3 Agosto 2026 al 6 Agosto 2026
Estado del tiempo: Dias soleados Toda la semana.
Personal: 1 Residente de obra, 1 Residente de Interventoria, 1 oficial, 6 Ayudantes, 1 minero
Equipo: 1 taladro minero, 1 Planta electrica.
Herramienta menor.
Actividades: Durante la semana Se siguio Adelantando la Perforacion Para los Anclajes las 150 unidades, Se continuo con el traslado de material Agregados Se inicio con la fabricacion de las Anclas con sus Respectivos guarda cables y grilletes, Se inicio con la instalacion de obra falsa

Powered by CamScanner

Para el encofrado del macizo Derecho

R. Obra R. Interventoria

Fecha 7 Agosto 2026 Viernes.
8 Agosto 2026 Sabado
9 Agosto 2026 Domingo
No se labora Dias de descanso.

Fecha 10 Agosto 2026 Lunes 14 Agosto Viernes
Estado del tiempo: Semanas con dias soleados
Personal 1 residente de obra 1 Residente de interventoria, 1 oficial 6 Ayud.
Equipo: 1 Pulidora, 1 planta electrica.
Herramienta: Menor
Actividades, se Termina de Realizar los 150 unidades de Perforaciones para los Anclajes Se procede a instalar el acero de Refuerzo Correspondiente Segun planos y Diseños Barra de Acero de Ø 1" con longitud de 3m, Se continua con el traslado de material, se continua con el corte de cable y fabricacion de Anclas, se inicia con la instalacion de la mismas para dejarlas embebidas en el concreto, Se continua con la Construccion de obra falsa. para encofrado. del macizo derecho.

R. obra R. interventoria.

Fecha 15 Agosto 2026 sabado
16 Agosto 2026 Domingo
17 Agosto 2026 Lunes
No se labora.

Fecha 18 Agosto al 21 de Agosto 2026.
Estado del tiempo: Semana Soleada.
Personal: 1 Residente de obra 1 residente interventoria, 1 oficial, 6 Ayudantes
Equipo: planta electrica, taladro percutor.
Herramienta menor.
Actividades: Se Termina de instalar las 9 anclas

Segun diseño, Se continua Realizando la obra falsa para vaciado de Concreto y encofrado del macizo derecho, se continua con el transporte de material, Agregados.

Residente de obra

Residente de interventoria

Fecha 22 de Agosto Sabado
23 de Agosto Domingo
No se labora

Fecha 24 de Agosto 2026 lunes.
Estado del tiempo: Dia soleado
Personal: 1 Residente de obra, 1 Residente de interventoria, 1 oficial, 6 Ayudantes
Equipo: planta electrica, Radial, Taladro percutor.
Herramienta menor.
Actividades: Se continua con traslado de materiales Arena y triturado
Se continua con encofrado y construcción de obra falsa.

P. Obra

P. interventoria.

Fecha 25 de Agosto 2026 Martes.
Estado del tiempo: Dia soleado
Personal: 1 residente de obra, 1 Residente de interventoria, 1 oficial 6 Ayudantes
Equipo: planta electrica, Radial, Taladro percutor.
Herramienta menor.
Actividades. Se continua con el traslado de materiales, Arena, triturado para el vaciado de concreto del macizo margen Derecha, Se continua con encofrado y obra falsa.

R. obra

R. Interventoria.

fecha 26 de Agosto 2026 Miercoles
Estado del tiempo: Dia soleado
Personal: 1 Residente de obra, 1 Residente de interventoria, 1 oficial, 6 Ayudantes
Equipo: planta electrica, Radial, Taladro percutor.
Herramienta menor

Powered by CamScanner

Actividad. Se continua con traslado de material Arena y Triturado y con el encofrado del macizo Derecho

R. obra R. interventoria.

Fecha 27 Agosto 2026 Jueves.
Estado del tiempo Dia soleado
Personal: 1 Residente de obra 1 Residente de interventoria 1 oficial 6 Ayudantes
Equipo: 1 planta electrica, 1 taladro percutor, 1 Radial
Herramienta menor.
Actividad: Se continua con el traslado de material Arena y Triturado
Se continua con encofrado y obra falsa del macizo Derecho

R. obra R. interventoria.

Fecha 28 Agosto 2026 Viernes
Estado del tiempo: Dia soleado
Personal: 1 residente de obra, 1 Residente de interventoria, 1 oficial 6 Ayudantes
Equipo: 1 planta electrica, 1 taladro percutor 1 Radial
Herramienta menor.
Actividades: Se continua con el traslado y Acopio de material en el costado derecho, Se continua con la construcción de obra falsa y encofrado para macizo derecho.

Residente de obra Residente de interventoria.

Fecha 29 de Agosto Sabado
30 de Agosto Domingo
No se labora dia de descanso

Fecha 31 de Agosto Lunes
Estado del tiempo: dia soleado
Personal: 1 Residente de obra 1 Residente de interventoria, 1 oficial, 6 Ayudantes
Equipo: 1 planta electrica 1 taladro percutor, 1 Radial
Herramienta menor
Actividad: Se continua con traslado de material y conformación de obra falsa.

Powered by CamScanner