ESTRUCTECNIA S.A.S.

INFORME SALUD OCUPACIONAL

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE 2025

OBJETO
INFORME DE EJECUCIÓN DEL CONTRATISTA
EN LA FASE DE SST.

MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS FIJO UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS, CORRECTIVOS Y REPARACIONES LOCATIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD DE LA RAMA JUDICIAL ADSCRITOS A LA SECCIONAL DE MANIZALES CALDAS Y SEDES JUDICIALES EN COMODATO.

GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Realizado por:

Jaime Cardona Marulanda
Profesional Salud Ocupacional
T.P S.0. 077

ESTRUCTECNIAS S.A.S.
CARRERA 24 NO 20 – 48 OFICINA 11- 01
TELEFONO 606 893 4261
MANIZALES CALDAS

INTRODUCCION

El presente Informe mensual de Gestión en Salud y Seguridad en el Trabajo y ambiente consolida los avances acumulados en prevención y promoción en cuanto a Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y ambiental en la empresa **ESTRUC-TECNIA S.A.S,** mediante la fase SST, para con la rama judicial.
MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS FIJO UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS, CORRECTIVOS Y REPARACIONES LOCATIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD DE LA RAMA JUDICIAL ADSCRITOS A LA SECCIONAL DE MANIZALES CALDAS Y SEDES JUDICIALES EN COMODATO
Este informe se estructura de la siguiente forma:

Las actividades que se realizaron en seguridad se centran en seguir los lineamientos del SG-SST (sistema de gestión), recolección y verificación de documentos de seguridad social, realización de inspecciones y abordajes a los diferentes frentes de trabajo, de emergencia, estadísticas de personal presente en obra, consolidado de ASPT, ACPT, ACDM y Desviaciones de seguridad. Los documentos citados en el presente se archivarán en físico en las A-Z de gestión HSEQ especifican.

OBJETIVOS

General

Adecuar y aplicar procedimientos basados en el sistema de gestión de
Salud y seguridad en el trabajo (SG-SST) según las necesidades de la empresa.

Específicos

- Identificar los Factores de Riesgo existentes, y poner en práctica medidas de control que mejoren las condiciones de trabajo y salud de todos los colaboradores en las obras y en la empresa.

- Crear estándares de seguridad y vigilancia que ayuden a evitar accidentes laborales y enfermedades laborales de acuerdo al procedimiento de seguridad y al análisis preliminar de riesgos (APR).

- Planear, organizar y desarrollar eventos de instrucción y capacitación y entrenamientos que sirvan de elementos de formación integral en el trabajo y fomente la participación activa de los trabajadores en general.

- Realizar y divulgar procedimientos de emergencias en procura de una adecuada y oportuna atención médica en caso de accidente de trabajo o enfermedad profesional.

- Se capacitaron a todos los colaboradores de acuerdo a los riesgos existentes en la obra

PERSONAL PRESENTE EN LA OBRA:

RECURSO HUMANO

EMPRESA	PROYECTO	TRABAJADORES
ESTRUCTECNIA S.A.S.	**MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS FIJO UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS, CORRECTIVOS Y REPARACIONES LOCATIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD DE LA RAMA JUDICIAL ADSCRITOS A LA SECCIONAL DE MANIZALES CALDAS Y SEDES JUDICIALES EN COMODATO.**	5
INGENIERA RESIDENTE	OBRA CIVIL	1
PROFESIONAL SST	GESTION DEL SISTEMA	1
OFICIALES	OBRA CIVIL	2
JEFE DE GRUPO	OBRA CIVIL	1

PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJO A DESARROLLAR EN LA OBRA:

1. **Recepción y verificación de documentos.**

En una carpeta reposan los siguientes documentos:

- Copia de la cedula del trabajador
- Certificados EPS, AFP, ARL. Y otros
- Copia de formato inducción
- Copia de pagos seguridad social
- Copia certificado médico laboral
- Formatos permiso trabajos en alturas
- Formatos capacitaciones
- Formatos inspecciones

2. **Permisos para tareas de extremo cuidado**:

Durante este periodo se realizaron tareas de alto riesgo como:

Trabajos en alturas: ASI

FECHA	AREA DONDE SE REALIZO EL TRABAJO	ACTIVIDAD
18/09/2025	Salida de emergencia rama judicial palacio nal Manizales	Cambio e instalación placas yiplack en cielo razo, pintura cielo razo y paredes perimetrales
19/09/2025	Salida de emergencia rama judicial palacio nal Manizales	Pintura placas yiplack y pintura general perimetral
22/09/2025	Salida de emergencia rama judicial palacio nal Manizales	Cambio e instalación placas yiplack en cielo razo y pintura paredes perimetrales
23/09/2025	Salida de emergencia rama judicial palacio nal Manizales	Cambio de lámparas en cielo razo, pintura en cielo razo y pintura perimetral
24/09/2025	Salida de emergencia rama judicial palacio nal Manizales	Pintura paredes perimetral
26/09/2025	Palacio de justicia Salamina	Reparación cubierta por caída de agua a oficinas
27/09/2025	Puerta principal Rama judicial palacio nal Manizales	Instalación marquesina
28/09/2025	Puerta principal Rama judicial palacio nal Manizales	Instalación marquesina

Procedimientos de Seguridad:

Se realizó inspección de seguridad de rutina en las obras, donde se corrigieron actos y condiciones inseguros en el instante.

- Inspecciones de seguridad
- Se verificaron las condiciones seguras en proceso de:

  - Pagos de la seguridad social de los colaboradores tanto de la empresa, como de los contratistas
  - Se verificaron los comportamientos seguros y la utilización de los elementos de protección personal en los procesos de:
  - Procedimiento de trabajos en alturas, pintura e instalación de lámparas en cielo razo.
  - Manipulación de herramientas menores
  - Procedimiento e impermeabilización y sellada cubierta palacio de justicia Salamina
  - Procedimiento mantenimiento resane, y pintura en:
  - Sector puerta salida de emergencia rama judicial palacio nacional maizales
  - Se realizaron las pausas activas
  - Se realizaron capacitaciones sobre:

    Actos y condiciones inseguras
    Que son las pausas activas y para que sirven
    Primeros Auxilios básicos y por asfixia mecánica

Procedimientos de Seguridad:

Se realizaron inspecciones de seguridad de rutina en la obra, donde se corrigieron actos y condiciones inseguros en el instante.

- La utilización de los epp requeridos para las labores en obra como trabajos en alturas. (pintura paredes, cambio de lámparas, impermeabilización cubierta).
- En lo corrido de este periodo se entregaron los epp al personal, de acuerdo al riesgo existente.
- Se diligenciaron formatos **ATS** de:
- Trabajo en alturas en:
- Cambio de lámparas, pintura perimetral en sector puerta salida de emergencia palacio nal maizales
- Impermeabilización cubierta palacio nal, Salamina
- Instalación marquesina

ABORDAJES.

PROCESOS DISCIPLINARIOS.

- **Durante este periodo no se recibieron conductas disciplinarias por parte de las personas encargadas de la obra a nuestros trabajadores.**

MEDICINA PREVENTIVA

No se atendieron incidentes menores laborales con el botiquín de primeros auxilios a los colaboradores

INCAPACIDADES POR ENFERMEDAD GENERAL Y ACCIDENTE LABORAL

Durante este periodo **no** se presentaron eventos:

PRIMEROS AUXILIOS.

No se atendieron incidentes laborales.

EVENTOS

ACPT (Accidente con pérdida de tiempo)	=	0
ASPT (Accidente sin pérdida de tiempo)	=	0
ACDM (Accidentes con pérdida de material)	=	0
FIRST AID (Primeros auxilios)	=	0
ENFERMEDAD GENERAL	=	0

HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

1. Inspección de seguridad en la obra a cargo del profesional en Salud Ocupacional asignado por la empresa **JAIME CARDON MARULANDA**,
2. Se verifico la buena utilización de los elementos de protección personal a los colaboradores tales como:

- **Gafas, guantes de Nycron y de caucho calibre 35, casco de seguridad, botas de seguridad, tapabocas, protectores auditivos siliconados,**

además de protección a los colaboradores que hicieron proceso de trabajo en alturas.

- **Así mismo su reposición en cuanto a su desgaste**

3. Se fortaleció la importancia del orden y el aseo en los lugares de trabajo.
4. Se les realizo pausas activas,

RECOMENDACIONES QUE SE DIERON

- Inspeccionar las áreas de trabajo antes de iniciar labores.
- Orden y aseo en sitios de trabajo
- Continuar con los acompañamientos en obra utilizar adecuadamente los EPP, para las labores requeridas en obra
- Utilización adecuada de los tapabocas en procesos de pulido de pisos,
- Tips de seguridad en los procesos
- Buena utilización de los EPP
- Puntos de encuentro en caso de siniestro

SOPORTES

Informe
Registros fotográficos
Formatos diligenciados

- **7. ASPECTOS AMBIENTALES.**

- Se les recomendó la buena utilización de los servicios sanitarios, la utilización de los mismos para los trabajadores y personal administrativo
- El agua que se destina para este proyecto es tomada del acueducto de Manizales
- El servicio de luz que se destina para este proyecto es suministrado de la empresa Chec Manizales.

INDICADORES

- **DE ACCIDENTE E INCIDENTE LABORAL**: En lo corrido del mes no se presentaron eventos de seguridad,

REGISTROS FOTOGRAFICOS





FIRMA DE LOS PERMISOS PARA TRABAJOS EN ALTURAS RES 4272 DE 2021



AMARRE DE LOS ANDAMIOS A ESTRUCTURA SOLIDA






RESANE E INSTALACION DE LAMPARAS RAMA JUDICIAL MANIZALES

ESTRUCTECNIAS S.A.S.
CARRERA 24 NO 20 – 48 OFICINA 11- 01
TELEFONO 606 893 4261
MANIZALES CALDAS





PUNTOS DE ANCLAJE PARA LOS TRABAJOS EN ALTURAS PALACIO DE JUSTICIA SALAMINA CALDAS






TRABAJOS EN ALTURAS, IMPERMEABILIZACION, ADECUACION DE CABALLETE EN PALACIO DE JUSTICIA SALAMINA CALDAS





SEÑALIZACION EN OBRAS



Jaime Cardona Marulanda
Profesional en Salud Ocupacional
T.P. S.O. 077

ESTRUCTECNIAS S.A.S.
CARRERA 24 NO 20 – 48 OFICINA 11- 01
TELEFONO 606 893 4261
MANIZALES CALDAS