ESTRUCTECNIA S.A.S.

INFORME SALUD OCUPACIONAL

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 OCTUBRE 2025

OBJETO
INFORME DE EJECUCIÓN DEL CONTRATISTA
EN LA FASE DE SST.

MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS FIJO UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS, CORRECTIVOS Y REPARACIONES LOCATIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD DE LA RAMA JUDICIAL ADSCRITOS A LA SECCIONAL DE MANIZALES CALDAS Y SEDES JUDICIALES EN COMODATO.

GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Realizado por:

Jaime Cardona Marulanda
Profesional Salud Ocupacional
T.P S.0. 077

ESTRUCTECNIAS S.A.S.
CARRERA 24 NO 20 – 48 OFICINA 11- 01
TELEFONO 606 893 4261
MANIZALES CALDAS

INTRODUCCION

El presente Informe mensual de Gestión en Salud y Seguridad en el Trabajo y ambiente consolida los avances acumulados en prevención y promoción en cuanto a Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y ambiental en la empresa **ESTRUC-TECNIA S.A.S,** mediante la fase SST, para con la rama judicial.
MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS FIJO UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS, CORRECTIVOS Y REPARACIONES LOCATIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD DE LA RAMA JUDICIAL ADSCRITOS A LA SECCIONAL DE MANIZALES CALDAS Y SEDES JUDICIALES EN COMODATO
Este informe se estructura de la siguiente forma:

Las actividades que se realizaron en seguridad se centran en seguir los lineamientos del SG-SST (sistema de gestión), recolección y verificación de documentos de seguridad social, realización de inspecciones y abordajes a los diferentes frentes de trabajo, de emergencia, estadísticas de personal presente en obra, consolidado de ASPT, ACPT, ACDM y Desviaciones de seguridad. Los documentos citados en el presente se archivarán en físico en las A-Z de gestión HSEQ especifican.

OBJETIVOS

General

Adecuar y aplicar procedimientos basados en el sistema de gestión de
Salud y seguridad en el trabajo (SG-SST) según las necesidades de la empresa.

Específicos

- Identificar los Factores de Riesgo existentes, y poner en práctica medidas de control que mejoren las condiciones de trabajo y salud de todos los colaboradores en las obras y en la empresa.

- Crear estándares de seguridad y vigilancia que ayuden a evitar accidentes laborales y enfermedades laborales de acuerdo al procedimiento de seguridad y al análisis preliminar de riesgos (APR).

- Planear, organizar y desarrollar eventos de instrucción y capacitación y entrenamientos que sirvan de elementos de formación integral en el trabajo y fomente la participación activa de los trabajadores en general.

- Realizar y divulgar procedimientos de emergencias en procura de una adecuada y oportuna atención médica en caso de accidente de trabajo o enfermedad profesional.

- Se capacitaron a todos los colaboradores de acuerdo a los riesgos existentes en la obra

PERSONAL PRESENTE EN LA OBRA:

RECURSO HUMANO

EMPRESA	PROYECTO	TRABAJADORES
ESTRUCTECNIA S.A.S.	**MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS FIJO UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS, CORRECTIVOS Y REPARACIONES LOCATIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD DE LA RAMA JUDICIAL ADSCRITOS A LA SECCIONAL DE MANIZALES CALDAS Y SEDES JUDICIALES EN COMODATO.**	5
INGENIERA RESIDENTE	OBRA CIVIL	1
PROFESIONAL SST	GESTION DEL SISTEMA	1
OFICIALES	OBRA CIVIL	2
JEFE DE GRUPO	OBRA CIVIL	1

PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO A DESARROLLAR EN LA OBRA:

1. **Recepción y verificación de documentos.**

En una carpeta reposan los siguientes documentos:

- Copia de la cedula del trabajador
- Certificados EPS, AFP, ARL. Y otros
- Copia de formato inducción
- Copia de pagos seguridad social
- Copia certificado médico laboral
- Formatos permiso trabajos en alturas
- Formatos capacitaciones
- Formatos inspecciones

2. **Permisos para tareas de extremo cuidado**:

Durante este periodo se realizaron tareas de alto riesgo como:

Trabajos en alturas: ASI

FECHA	AREA DONDE SE REALIZO EL TRABAJO	ACTIVIDAD
01/10/2025	Terraza piso 4 rama judicial	En el Palacio de Justicia, se ejecutó la actividad en alturas donde se instaló una pérgola ubicada en la zona superior.
02/10/2025	Terraza piso 4 rama judicial	Continuidad de la actividad en alturas donde se finalizó la instalación de la pérgola

Trabajos en Caliente: ASI

FECHA	AREA DONDE SE REALIZO EL TRABAJO	ACTIVIDAD
09/10/2025	Terraza piso 15 rama judicial	Se realizaron las actividades de impermeabilización en la terraza de la Judicatura. Estas labores comprendieron el retiro del manto asfáltico existente, con soplete a gas al igual que la aplicación de pintura bituminosa y la instalación del nuevo manto impermeable.
12/10/2025	Terraza piso 15 rama judicial	finalizaron las actividades de impermeabilización en la terraza de la Judicatura. Estas

		labores comprendieron el retiro del manto asfáltico existente, con soplete a gas al igual que la aplicación de pintura bituminosa y la instalación del nuevo manto impermeable.

Procedimientos de Seguridad:

Se realizó inspección de seguridad de rutina en las obras, donde se corrigieron actos y condiciones inseguros en el instante.

- Inspecciones de seguridad
- Se verificaron las condiciones seguras en proceso de:
  - Pagos de la seguridad social de los colaboradores tanto de la empresa, como de los contratistas
  - Se verificaron los comportamientos seguros y la utilización de los elementos de protección personal en los procesos de:
  - Procedimiento de trabajos en alturas, en instalación de la pér-gola
  - Manipulación de herramientas menores
  - Procedimiento e impermeabilización y sellada en terraza piso 15 rama judicial
  - Se realizaron las pausas activas
  - Se realizaron capacitaciones sobre:

    Actos y condiciones inseguras
    Socialización Reglamento interno de trabajo
    Primeros Auxilios básicos manejo de hemorragias

Procedimientos de Seguridad:

Se realizaron inspecciones de seguridad de rutina en la obra, donde se corrigieron actos y condiciones inseguros en el instante.

- La utilización de los epp requeridos para las labores en obra como trabajos en alturas. (instalación de pergola).
- En lo corrido de este periodo se entregaron los epp al personal, de acuerdo al riesgo existente.
- Se diligenció formatos **ATS** de:
- Trabajo en caliente en: instalación manto asfaltico
- Instalación marquesina

ABORDAJES.

PROCESOS DISCIPLINARIOS.

- **Durante este periodo no se recibieron conductas disciplinarias por parte de las personas encargadas de la obra a nuestros trabajadores.**

MEDICINA PREVENTIVA

No se atendieron incidentes menores laborales con el botiquín de primeros auxilios a los colaboradores

INCAPACIDADES POR ENFERMEDAD GENERAL Y ACCIDENTE LABORAL

Durante este periodo **no** se presentaron eventos:

PRIMEROS AUXILIOS.

No se atendieron incidentes laborales.

EVENTOS

ACPT (Accidente con pérdida de tiempo)	=	0
ASPT (Accidente sin pérdida de tiempo)	=	0
ACDM (Accidentes con pérdida de material)	=	0
FIRST AID (Primeros auxilios)	=	0
ENFERMEDAD GENERAL	=	0

HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

1. Inspección de seguridad en la obra a cargo del profesional en Salud Ocupacional asignado por la empresa **JAIME CARDON MARULANDA**,
2. Se verifico la buena utilización de los elementos de protección personal a los colaboradores tales como:

- **Gafas, guantes de Nycron y de caucho calibre 35, casco de seguridad, botas de seguridad, tapabocas, protectores auditivos siliconados,**

además de protección a los colaboradores que hicieron proceso de trabajo en alturas.

- **Así mismo su reposición en cuanto a su desgaste**

3. Se fortaleció la importancia del orden y el aseo en los lugares de trabajo.
4. Se les realizo pausas activas,

RECOMENDACIONES QUE SE DIERON

- Inspeccionar las áreas de trabajo antes de iniciar labores.
- Orden y aseo en sitios de trabajo
- Continuar con los acompañamientos en obra utilizar adecuadamente los EPP, para las labores requeridas en obra
- Utilización adecuada de los tapabocas en procesos de pulido de pisos,
- Tips de seguridad en los procesos
- Buena utilización de los EPP
- Puntos de encuentro en caso de siniestro

SOPORTES

Informe
Registros fotográficos
Formatos diligenciados

- **7. ASPECTOS AMBIENTALES.**

- Se les recomendó la buena utilización de los servicios sanitarios, la utilización de los mismos para los trabajadores y personal administrativo
- El agua que se destina para este proyecto es tomada del acueducto de Manizales
- El servicio de luz que se destina para este proyecto es suministrado de la empresa Chec Manizales.

INDICADORES


- **DE ACCIDENTE E INCIDENTE LABORAL**: En lo corrido del mes no se presentaron eventos de seguridad,


REGISTROS FOTOGRAFICOS






TRABAJOS EN ALTURAS INSTALACION PERGOLA RAMAJUDICIAL PALACIO DE JUSTICIA, VERIFICACION UTILIZACION EQUIPOS EN ALTURAS Y EPP






VERIFICACION UTILIZACION MAQUINA PULIDORA CON GUARDA Y EPP EN CORTE LAMINA POLICARBONATO





APLICACIÓN DEL MANTO ASFALTICO CON CILINDRO GAS GLP



Jaime Cardona Marulanda
Profesional en Salud Ocupacional
T.P. S.O. 077

ESTRUCTECNAS S.A.S.
CARRERA 24 NO 20 – 48 OFICINA 11- 01
TELEFONO 606 893 4261
MANIZALES CALDAS

SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PERMISO TRABAJO EN ALTURAS

PÁGINA 1

Fecha: Desde: 1-10-25 Hasta: 1-10-25

Hora de Inicio: 7 AM

Hora de finalización:

OBJETO:

Área donde se realizará el trabajo: Tercer piso 4

Altura aproximada: 18 mt

Tipo de andamios: Tubulares ☐ Colgantes ☐ Escaleras ☐ Otro ☐ Cual?

DESCRIPCION DEL TRABAJO: Instalacion polisombrado para proteger goteras en oficinas

IDENTIFICACION DE PELIGROS

Seguridad Industrial

- ☐ Superficies de terreno irregular
- ☐ Transporte de materiales
- ☑ Caidas a diferente nivel
- ☐ Derrumbes
- ☐ Atrapamiento
- ☐ Mal tiempo
- ☐ Electrocución
- ☐ Llamas Abiertas
- ☐ Otros ¿Cual?

- ☐ Gases Tóxicos
- ☐ Sustancias Tóxicas
- ☐ Combustible
- ☐ Gases Inflamables

Medio Ambiente

- ☐ Contaminación al Agua
- ☐ Contaminación al Aire
- ☐ Contaminación del Suelo
- ☐ Otros ¿Cual?

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Cinturón de posicionamiento (tipo liniero)

- ☑ Arnés
- ☑ Casco
- ☑ Gafas de seguridad
- ☑ Guantes
- ☐ Botas
- ☑ Linea de Vida
- ☐ Dispositivos de anclaje
- ☐ Protección Auditiva
- ☑ Cables y eslingas
- ☐ Dispositivos de Sujeción
- ☐ Protección respitratoria
- ☐ Tapabocas
- ☐ Equipo de Iluminación

Linea de vida auxiliar (en caso de trabajos sin plataforma)

LISTA DE VERIFICACIÓN	Lunes SI	Lunes NO	Martes SI	Martes NO	Mierc. SI	Mierc. NO	Juev. SI	Juev. NO	Viern. SI	Viern. NO	SI	NO
El trabajador se encuentra afiliado al sistema integral de salud?	✓				✓							
El personal que realizara el trabajo esta debidamente capacitado y cuenta con el curso avanzado de trabajo en alturas?					✓							
El trabajador asegura encontrarse en buen estado de salud y no haber consumido sustancias psicoactivas.					✓							
El area de trabajo se ha delimitado y aislado convenientemente?					✓							
Se ha revisado si hay presencia de tuberias de gas, cableado electrico, agua o de otros productos?					✓							
Permiten factores externos condiciones atmosfericas que el trabajo se haga con seguridad?					✓							
El area de trabajo ha sido despejada, cubriendo el material que no pueda ser retirado?												
Se usan correas de amarre para proteger las correas de sujecion de desgaste?												
Se ha verificado el estado de la cubierta y la existencia de linea de vida?					✓							
Se ha armado correctamente el andamio?												
Se ha amarrado el andamio a la estructura del edificio?												
Las llantas se encuentran amarradas al cuerpo del andamio?												
Se ha bloqueado la una cuerda de servicio para cargar objetos y otros materiales de trabajo?					✓							
Los equipos y/o herramientas se encuentran revisados y en buen estado?					✓							
Las eslingas usadas como dispositivo restrictivo mantienen su longitud lo mas corta posible?					✓							
Esta instalada la linea de vida o una estructura independiente donde el trabajador pueda asegurarse?					✓							
El acceso al area de trabajo es seguro o ha sido provisto de medidas de seguridad?					✓							
Hay al menos un trabajador supervisando la labor de manera que pueda dar aviso en caso de emergencia?					✓							
Se han identificado y ubicado los equipos y salidas de emergencia?					✓							
Se ha planeado la forma de rescate en caso de emergencia?					✓							

Autorización del trabajo

Responsables:

Emisor del permiso: Jaime Cardenas M

Cargo: Brigada SST

Firma:

Responsable:

Se autoriza al siguiente personal:

NOMBRE	CEDULA	FIRMA
Wilmer Alexander Ibarra Lopez	75070577	
Juan Diego Lopez S.	1023811541	

Cierre del permiso

Fecha: 1-10-25

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	PERMISO TRABAJO EN ALTURAS		

Fecha	Desde: 02-10-25	Hora de inicio: 7 AM	PÁGINA 1
	Hasta: 02-10-25	Hora de finalización: 5 PM.	

OBJETO:

Area donde se realizará el trabajo: Terraza piso 1. Rama Judicial

Altura aproximada: 12 mts

Tipo de andamios: Tubulares ☐ Colgantes ☐ Escaleras ☐ Otro ☐ Cual?

DESCRIPCION DEL TRABAJO: Instalacion policarbonato para protger 60teras en oficinas

IDENTIFICACION DE PELIGROS

Seguridad Industrial

- ☐ Superficies de terreno irregular
- ☐ Transporte de materiales
- ☑ Caidas a diferente nivel
- ☐ Derrumbes
- ☐ Atrapamiento
- ☐ Mal tiempo
- ☐ Electrocución
- ☐ Llamas Abiertas
- ☐ Otros ¿Cuál?
- ☐ Gases Tóxicos
- ☐ Sustacias Tóxicas
- ☐ Combustible ☐
- ☐ Gases Inflamables ☐

Medio Ambiente

- ☐ Contaminación al Agua
- ☐ Contaminación al Aire
- ☐ Contaminación del Suelo
- ☐ Otros ¿Cuál? _____

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Cinturón de posicionamiento (tipo liniero)

- ☑ Arnés
- ☐ Casco
- ☑ Gafas de seguridad
- ☑ Guantes
- ☑ Botas
- ☑ Linea de Vida
- ☐ Dispositivos de anclaje
- ☑ Protección Auditiva
- ☑ Cables y eslingas
- ☐ Dispositivos de Sujeción
- ☐ Protección respiratoria
- ☐ Tapabocas
- ☐ Equipo de Iluminación

Linea de vida auxiliar (en caso de trabajos sin plataforma)

LISTA DE VERIFICACIÓN	Lunes SI	Lunes NO	Martes SI	Martes NO	Mierc. SI	Mierc. NO	Juev. SI	Juev. NO	Viern. SI	Viern. NO	SI	NO
El trabajador se encuentra afiliado al sistema integral de salud?							✓					
El personal que realizará el trabajo está debidamente capacitado y cuenta con el curso avanzado de trabajo en altura?							✓					
El trabajador asegura encontrarse en buen estado de salud y no haber consumido sustancias psicoactivas.							✓					
El area de trabajo se ha delimitado y aislado convenientemente?							✓					
Se ha revisado si hay presencia de tuberias de gas, cbleado eléctrico, agua o de otros productos?							✓					
Permiten factores externos (condiciones atmosfericas) que el trabajo se haga con seguridad?							✓					
El área de trabajo ha sido despejada, cubriendo el material que no pueda ser retirado?							✓					
Se usan correas de amarre para proteger las correas de sujeción de desgaste?							✓					
Se ha verificado el estado de la cubierta y la existencia de linea de vida?												
Se ha armado correctamente el andamio?												
Se ha amarrado el andamio a la estructura del edificio?												
Las teleras se encuentran amarradas al cuerpo del andamio?												
Se ha dispuesto de una cuerda de servicio para cargar objetos y otros materiales de trabajo?												
Los equipos y/o herramientas se encuentran revisados y en buen estado?							✓					
Las eslingas usadas como dispositivo restrictivo mantienen su longitud lo mas corta posible?							✓					
Está instalada la linea de vida o una estructura independiente donde el trabajador pueda asegurarse?							✓					
El acceso al área de trabajo es seguro o ha sido provisto de medidas de seguridad?							✓					
Hay al menos un trabajador supervisando la labor de manera que pueda dar aviso en caso de emergencia?							✓					
Se han identificado y ubicado los equipos y salidas de emergencia?							✓					
Se ha planeado la forma de rescate en caso de emergencia?							✓					

Autorización del trabajo

Responsables:

Emisor del permiso Jaime Cordoba N.
Cargo SIGE Coord. SST
Firma:

Responsable: _____

Se autoriza al siguiente personal:

NOMBRE	CEDULA	FIRMA
Wilmer Isaac Mairuse Lopez	75070577	
Juan Diego Morales	1052841501	

Cierre del permiso
Fecha: 02-10-25

Powered by CamScanner

ESTRUCTECNIAS S.A.S.	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO			
	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)			

Título del ATS:	Responsable del ATS:	ATS No:
Descripción del Trabajo: instalacionde manto asfáltico en terraza para impermeabilización, utilizando soplete a gas propano/butano para aplicar calor y lograr adherencia del material a la superficie.	Área: Terraza Rama Judicial San José Manizales	Permiso de Trabajo No:
Sitio: Rama judicial san José Manizales	Depto./Contratista:	Fecha: 9-10-25

No DE TAREA:	PASOS BASICOS	PELIGROS	CONSECUENCIAS	MEDIDAS DE CONTROL	RESPONSABLES
1	Instalación de materiales	Caídas a distinto nivel	Golpes, laceraciones	Auto cuidado, orden en el sitio de trabajo	SST
2	Inicio secado área a intervenir	Riesgo de incendio	Quemaduras Irritación en ojos	Utilizar epp para la labor Tener extintor tipo ABC. Inspeccionar mangueras y escapes de gas	SST
3	Procedimiento de instalación manto asfaltico	Riesgo de incendio	Quemaduras Irritación en ojos	Utilizar epp, protección de ojos	SST

Powered by CamScanner

ESTRUCTECNIAS S.A.S.	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO			
	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)			

4					
5					

PROFESIONAL SST

FIRMA DEL COLABORADORES Diana Lizeth Tiviano L. 1150705473

Juan Diego Lopez S. 1053814541

Powered by CamScanner

PERMISO DE TRABAJO EN CALIENTE CON GAS GLP - ESTRUCTECNIAS S.A.S.

EMPRESA:	ESTRUCTECNIAS S.A.S.		FECHA:	9-10-25 - 12-10-25		
LUGAR / ÁREA:	Rama Judicial		RESPONSABLE:			
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO:	impermeabilización		HORA INICIO:		HORA FINAL:	5 PM
	Retiro pqd 15					
RIESGOS POTENCIALES:						
- Explosión o incendio por fuga de gas GLP	✓					
- Quemaduras por contacto o radiación térmica	✓					
- Inhalación de gases tóxicos	✓					
- Daños a equipos o estructuras cercanas	✓					
MEDIDAS PREVENTIVAS:						
- Verificar ausencia de fugas de gas GLP antes de iniciar.	✓					
- Mantener extintor de PQS o CO_2 disponible y operativo.	✓					
- Usar EPP: careta facial, guantes de cuero, delantal y botas dieléctricas.	✓					
- Delimitar el área con cinta y señalización visible.	✓					
- Contar con ventilación adecuada y salida de emergencia libre.	✓					
- Supervisión permanente durante la actividad.	✓					
LISTA DE CHEQUEO PREVIA AL TRABAJO						
ITEM	**CUMPLE (SÍ/NO)**	**OBSERVACIONES**				
1. Se verificó ausencia de fugas de gas.	SÍ					
2. Se dispone de extintor operativo.	SÍ					
3. Se delimitó y señalizó el área de trabajo.	NA					
4. Personal con EPP completo.	SÍ					
5. Se cuenta con plan de emergencia y brigadista presente.	SÍ					
FIRMAS DE AUTORIZACIÓN:						
TRABAJADOR EJECUTOR	FIRMA	Adriana Espitia		1030103573		
SUPERVISOR SST	FIRMA	Jaime Cardona		1027990334		
JEFE INMEDIATO	FIRMA	Juan Diego Tor		1053814511		
BRIGADISTA / EMERGENCIAS	FIRMA					
OBSERVACIONES ADICIONALES:						

Powered by CamScanner

ESTRUCTECNIAS S.A.S.

GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FORMATO CAPACITACIÓN

Fecha: 9 - 10 - 25

Capacitador: Jaime Andres Montanda

Tema: Actos y condiciones inseguras, socialización Reglamento Int. de trabajo - P. Pausa Activa (Hormigas)

William Romero	75076577	aprendiz	
Juan Diego Leiva	1053824581	aprendiz	

De acuerdo con los contenidos de la capacitación que he recibido, me comprometo a cumplir con las políticas de seguridad de la empresa, estipuladas en las normas de seguridad industrial y en la resolución 1295 de 1994.



INSPECCION DE PULIDORA Y GRATA

Proceso ; Instalacion policarbonato para proteger goteras piso 4°

Lugar/Proyecto: Terraza piso 4° Rama Judicial

Nombre Operario: Cristian D. Martinez Cédula: 75070577 Firma:

Juan Diego Lopez Salgado Cédula: 1053814541 Firma:

Firma:

Fecha del 29-9-25 Hasta: 4-10-25

ITEMS	Día 1		Día 2		Día 3		Día 4		Día 5		Día 6		Día 7	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Switch de Encendido	✓		✓		✓		✓		✓					
Clavija con Polo a Tierra	✓		✓		✓		✓		✓					
Cable de Alimentación (110 Voltios)	✓		✓		✓		✓		✓					
Extensión Eléctrica	✓		✓		✓		✓		✓					
Carcaza	✓		✓		✓		✓		✓					
Mango de Sujeción	✓		✓		✓		✓		✓					
Guarda Protectora	✓		✓		✓		✓		✓					
Disco de Corte	✓		✓		✓		✓		✓					
Disco de Pulir	✓		✓		✓		✓		✓					
Llave para cambio de Discos	✓		✓		✓		✓		✓					
El operario posee los EPP adecuados	✓		✓		✓		✓		✓					
Orden y aseo del área de la maquina	✓		✓		✓		✓		✓					
Otros														

FIRMAS DE APROBACIÓN T.P. S.O. 077

ESTADO DE LA MAQUINA Mantenimiento [X] Si [ ] No

Reparación [ ] Si [X] No

OBSERVACIONES: Maquina en buen estado

Powered by CamScanner