**ESTRUCTECNIA S.A.S.**

**INFORME SALUD OCUPACIONAL**

**DEL 1 DE DICIEMBRE AL 30 DICIEMBRE 2025**

**OBJETO**
**INFORME DE EJECUCIÓN DEL CONTRATISTA**
**EN LA FASE DE SST.**

**MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS FIJO UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS, CORRECTIVOS Y REPARACIONES LOCATIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD DE LA RAMA JUDICIAL ADSCRITOS A LA SECCIONAL DE MANIZALES CALDAS Y SEDES JUDICIALES EN COMODATO.**

**GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**

**Realizado por:**

**Jaime Cardona Marulanda**
**Profesional Salud Ocupacional**
**T.P S.0. 077**

ESTRUCTECNIAS S.A.S.
CARRERA 24 NO 20 – 48 OFICINA 11- 01
TELEFONO 606 893 4261
MANIZALES CALDAS

## INTRODUCCION

El presente Informe mensual de Gestión en Salud y Seguridad en el Trabajo y ambiente consolida los avances acumulados en prevención y promoción en cuanto a Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y ambiental en la empresa **ESTRUC-TECNIA S.A.S,** mediante la fase SST, para con la rama judicial.
**MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS FIJO UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS, CORRECTIVOS Y REPARACIONES LOCATIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD DE LA RAMA JUDICIAL ADSCRITOS A LA SECCIONAL DE MANIZALES CALDAS Y SEDES JUDICIALES EN COMODATO**
Este informe se estructura de la siguiente forma:

Las actividades que se realizaron en seguridad se centran en seguir los lineamientos del SG-SST (sistema de gestión), recolección y verificación de documentos de seguridad social, realización de inspecciones y abordajes a los diferentes frentes de trabajo, de emergencia, estadísticas de personal presente en obra, consolidado de ASPT, ACPT, ACDM y Desviaciones de seguridad. Los documentos citados en el presente se archivarán en físico en las A-Z de gestión HSEQ especifican.

## OBJETIVOS

### General

Adecuar y aplicar procedimientos basados en el sistema de gestión de
Salud y seguridad en el trabajo (SG-SST) según las necesidades de la empresa.

### Específicos

- Identificar los Factores de Riesgo existentes, y poner en práctica medidas de control que mejoren las condiciones de trabajo y salud de todos los colaboradores en las obras y en la empresa.

- Crear estándares de seguridad y vigilancia que ayuden a evitar accidentes laborales y enfermedades laborales de acuerdo al procedimiento de seguridad y al análisis preliminar de riesgos (APR).

- Planear, organizar y desarrollar eventos de instrucción y capacitación y entrenamientos que sirvan de elementos de formación integral en el trabajo y fomente la participación activa de los trabajadores en general.

- Realizar y divulgar procedimientos de emergencias en procura de una adecuada y oportuna atención médica en caso de accidente de trabajo o enfermedad profesional.

- Se capacitaron a todos los colaboradores de acuerdo a los riesgos existentes en la obra

**PERSONAL PRESENTE EN LA OBRA:**

**RECURSO HUMANO**

| EMPRESA | PROYECTO | TRABAJADORES |
|---|---|---|
| ESTRUCTECNIA S.A.S. | **MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS FIJO UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS, CORRECTIVOS Y REPARACIONES LOCATIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD DE LA RAMA JUDICIAL ADSCRITOS A LA SECCIONAL DE MANIZALES CALDAS Y SEDES JUDICIALES EN COMODATO.** | 5 |
| INGENIERA RESIDENTE | OBRA CIVIL | 1 |
| PROFESIONAL SST | GESTION DEL SISTEMA | 1 |
| OFICIALES | OBRA CIVIL | 2 |
| JEFE DE GRUPO | OBRA CIVIL | 1 |

**PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO A DESARROLLAR EN LA OBRA:**

1. **Recepción y verificación de documentos.**

En una carpeta reposan los siguientes documentos:

- Copia de la cedula del trabajador
- Certificados EPS, AFP, ARL. Y otros
- Copia de formato inducción
- Copia de pagos seguridad social
- Copia certificado médico laboral
- Formatos permiso trabajos en alturas
- Formatos capacitaciones
- Formatos inspecciones

2. **Permisos para tareas de extremo cuidado**:

Durante este periodo se realizaron tareas de alto riesgo como:

Trabajos en alturas: ASI

| FECHA | AREA DONDE SE REALIZO EL TRABAJO | ACTIVIDAD |
|---|---|---|
| 10-12-22 | FACHADA EXTERNA PALACIO DE JUSTICIA FANNY GONZALEZ FRANCO | Se realizó el trabajo de fijar con pegacor corona la parte de una pieza de cerámica de la fachada, la cual estaba a punto de caer.<br>Se realizo cerramiento perimetral con cinta de precaución y señalización pertinente a la labor. |
| 23/12/2025 | CUBIERTA SEDE LA DORADA DEL 23 AL 27 DE DICIEMBRE | Se realizó mantenimiento preventivo y correctivo en la cubierta de la sede<br>Se realizo limpieza e impermeabilización de las canales de la cubierta |

**Procedimientos de Seguridad:**

Se realizó inspección de seguridad de rutina en la obra, donde se corrigieron actos y condiciones inseguros en el instante.

- Inspecciones de seguridad
- Se verificaron las condiciones seguras en proceso de:
  - Pagos de la seguridad social de los colaboradores tanto de la empresa, como de los contratistas
  - Se verificaron los comportamientos seguros y la utilización de los elementos de protección personal en los procesos de:
  - Procedimiento de trabajos en alturas, en cubierta sede la dorada
  - Manipulación de herramientas menores
  - Procedimiento e impermeabilización y sellada en la cubierta de la rama judicial la dorada
  - Se realizaron las pausas activas

**Procedimientos de Seguridad:**

Se realizaron inspecciones de seguridad de rutina en la obra, donde se corrigieron actos y condiciones inseguros en el instante.

- La utilización de los epp requeridos para las labores en obra como trabajos en alturas. (en cubierta).
- En lo corrido de este periodo se entregaron los epp al personal, de acuerdo al riesgo existente.
- Se diligenció formatos **ATS** de:
- Trabajos en alturas

**ABORDAJES.**

**PROCESOS DISCIPLINARIOS.**

- **Durante este periodo no se recibieron conductas disciplinarias por parte de las personas encargadas de la obra a nuestros trabajadores.**
  - Se realizaron capacitaciones sobre:

| CHARLA Y CAPACITACIONES DEL 1 DE DICIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE 2025 | | |
|---|---|---|
| **FECHA** | **TEMAS** | **ASISTENTES** |
| **13/12/2025** | **CAPACITACIÓN RES 4272TRABAJOS EN ALTURAS** | **1** |
| **13/12/2025** | **CAPACITACIÓN ORDEN Y ASEO EN EL SITIO DE TRABAJO** | **1** |
| **TOTAL** | | **2** |

## MEDICINA PREVENTIVA

No se atendieron incidentes menores laborales
incapacidades por enfermedad general y accidente laboral

Durante este periodo **no** se presentaron eventos:

**PRIMEROS AUXILIOS.**

No se atendieron incidentes laborales.

**EVENTOS**

| | | |
|---|---|---|
| ACPT (Accidente con pérdida de tiempo) | = | 0 |
| | | |
| ASPT (Accidente sin pérdida de tiempo) | = | 0 |
| | | |
| ACDM (Accidentes con pérdida de material) | = | 0 |
| | | |
| FIRST AID (Primeros auxilios) | = | 0 |
| | | |
| ENFERMEDAD GENERAL | = | 0 |

## HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

1. Inspección de seguridad en la obra a cargo del profesional en Salud Ocupacional asignado por la empresa **JAIME CARDON MARULANDA**,
2. Se verifico la buena utilización de los elementos de protección personal a los colaboradores tales como:

- **Gafas, guantes de Palma látex y de caucho calibre 35, casco de seguridad, botas de seguridad, tapabocas, protectores auditivos siliconados, además de protección a los colaboradores que hicieron proceso de trabajo en alturas.**
- **Así mismo su reposición en cuanto a su desgaste**

3. Se fortaleció la importancia del orden y el aseo en los lugares de trabajo.

4. Se les realizo pausas activas,

**RECOMENDACIONES QUE SE DIERON**

- Inspeccionar las áreas de trabajo antes de iniciar labores.
- Orden y aseo en sitios de trabajo
- Continuar con los acompañamientos en obra utilizar adecuadamente los EPP, para las labores requeridas en obra y los equipos en alturas
- Tips de seguridad en los procesos
- Buena utilización de los EPP
- Puntos de encuentro en caso de siniestro

- **7. ASPECTOS AMBIENTALES.**

- Se les recomendó la buena utilización de los servicios sanitarios, la utilización de los mismos para los trabajadores y personal administrativo
- El agua que se destina para este proyecto es tomada del acueducto de la dorada caldas
- El servicio de luz que se destina para este proyecto es suministrado de la empresa Chec las doradas caldas.


**INDICADORES**

- **DE ACCIDENTE E INCIDENTE LABORAL**: En lo corrido del mes no se presentaron eventos de seguridad,

**SOPORTES**


Informe
Registros fotográficos
Formatos diligenciados


## REGISTROS FOTOGRAFICOS





**TRABAJOS EN ALTURAS RAMAJUDICIAL PALACIO DE JUSTICIA LA DORADA, VERIFICACION UTILIZACION EQUIPOS EN ALTURAS Y EPP, PUNTOS DE ALCLAJES**



**VERIFICACION DE LOS EQUIPOS ANTES DE ASCENDER**

ESTRUCTECNAS S.A.S.
CARRERA 24 NO 20 – 48 OFICINA 11- 01
TELEFONO 606 893 4261
MANIZALES CALDAS







**CERRAMIENTO PERIMETRAL**





**REPARACION DE LA PARTE DE LA PLAQUETA**



**Jaime Cardona Marulanda**
**Profesional en Salud Ocupacional**
**T.P. S.O. 077**

ESTRUCTECNIAS S.A.S.
CARRERA 24 NO 20 – 48 OFICINA 11- 01
TELEFONO 606 893 4261
MANIZALES CALDAS

| ESTRUCTECNIAS S.A.S. | PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS | Código: F-020-V1 |
|---|---|---|
| | | Versión: 001 |
| | | Fecha: 27/09/2021 |

Fecha: 23 Diciembre 2025 | Desde: 22-12-2025 | Hasta: 27-12-2025 | Hora de inicio: 7 a.m | Hora de finalización: 5 p.m. | PÁGINA 1

**OBJETO:** MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS FIJO UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS, CORRECTIVOS Y REPARACIONES LOCATIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD DE LA RAMA JUDICIAL ADSCRITOS A LA SECCIONAL DE MANIZALES CALDAS Y SEDES JUDICIALES EN COMODATO

Area donde se realizará el trabajo: Palacio de Justicia Dorada.

Altura aproximada 4 mts

Tipo de andamios: Tubulares ☐ Colgantes ☒ Escaleras ☐ Otro ☐ Cual?

DESCRIPCION DEL TRABAJO: Trabajo en cubierta rama judicial La dorada, inspeccion y mantenimientopreventivo y correctivo de la misma

**IDENTIFICACION DE PELIGROS**

Seguridad Industrial

- [x] Superficies de terreno irregular
- [x] Transporte de materiales
- [ ] Caidas a diferente nivel
- [ ] Derrumbes
- [ ] Atrapamiento
- [ ] Mal tiempo
- [ ] Electrocución
- [ ] Llamas Abiertas
- [ ] Otros ¿Cuál? _____
- [ ] Gases Tòxicos
- [ ] Sustacias Tòxicas
- [ ] Combustible
- [ ] Gases Inflamables

Medio Ambiente

- [ ] Contaminación al Agua
- [ ] Contaminación al Aire
- [ ] Contaminación del Suelo
- [ ] Otros ¿Cuál?

**EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL**

Cinturón de posicionamiento (tipo liniero)

- [x] Arnés
- [x] Casco
- [x] Gafas de seguridad
- [x] Guantes
- [x] Botas
- [x] Linea de Vida
- [x] Dispositivos de anclaj
- [ ] Protección Auditiva
- [x] Cables y eslingas
- [x] Linea de vida auxiliar (en caso de trabajos sin plataf
- [ ] Dispositivos de Sujeción
- [ ] Protección respiratoria
- [ ] Tapabocas
- [ ] Equipo de Iluminación

**LISTA DE VERIFICACIÓN**

| | Lunes | | Martes | | Mierc. | | Juev. | | Viern. | | Sáb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | S | N | S | N | S | N | S | N | S | N | S | N |
| El trabajador se encuentra afiliado al sistema integral de salud? | x | | x | | x | | x | | x | | x | |
| El personal que realizará el trabajo está debidamente capacitado y cuenta con el curso avanzado de trabajo en altura? | x | | x | | x | | x | | x | | x | |
| El trabajador asegura encontrarse en buen estado de salud y no haber consumido sustancias psicoactivas. | x | | x | | x | | x | | x | | x | |
| El area de trabajo se ha delimitado y aislado convenientemente? | x | | x | | x | | x | | x | | x | |
| Se ha revisado si hay presencia de tuberias de gas, cbleado eléctrico, agua o de otros productos? | x | | x | | x | | x | | x | | x | |
| Permiten factores extemos (condiciones atmosfericas) que el trabajo se haga con seguridad? | x | | x | | x | | x | | x | | x | |
| El área de trabajo ha sido despejada, cubriendo el material que no pueda ser retirado? | x | | x | | x | | x | | x | | x | |
| Se usan correas de amarre para proteger las correas de sujeción de desgaste? | x | | x | | x | | x | | x | | x | |
| Se ha verificado el estado de la cubierta y la existencia de linea de vida? | x | | x | | x | | x | | x | | x | |
| Se ha armado correctamente el andamio? | x | | x | | x | | x | | x | | x | |
| Se ha amarrado el andamio a la estructura del edificio? | | | | | | | | | | | | |
| Las teleras se encuentran amarradas al cuerpo del andamio? | | | | | | | | | | | | |
| Se ha dispuesto de una cuerda de servicio para cargar objetos y otros materiales de trabajo? | x | | x | | x | | x | | x | | x | |
| Los equipos y/o herramientas se encuentran revisados y en buen estado? | x | | x | | x | | x | | x | | x | |
| Las eslingas usadas como dispositivo restrictivo mantienen su longitud lo mas corta posible? | x | | x | | x | | x | | x | | x | |
| Está instalada la línea de vida o una estructura independiente donde el trabajador pueda asegurarse? | x | | x | | x | | x | | x | | x | |
| El acceso al área de trabajo es seguro o ha sido provisto de medidas de seguridad? | x | | x | | x | | x | | x | | x | |
| Hay al menos un trabajador supervisando la labor de manera que pueda dar aviso en caso de emergencia? | x | | x | | x | | x | | x | | x | |
| Se han identificado y ubicado los equipos y salidas de emergencia? | x | | x | | x | | x | | x | | x | |
| Se ha planeado la forma de rescate en caso de emergencia? | x | | x | | x | | x | | x | | x | |

**Autorización del trabajo**

Responsables:

Se autoriza al siguiente personal:

NOMBRE Y NUMERO DE CEDULA

Juan Diego Lopez Salgado 1053814502

Emisor del permiso: Jaime Cardona Marulanda

Cargo: Profesional- coordinador SST

Firma:

Responsable:

Cierre del permiso

Fecha: 27-12-25

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

| | SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | | | |
|---|---|---|---|---|
| | ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS) | | | |
| | | | | |


| Título del ATS: trabajo en cubiertas, | Responsable del ATS: JAIME CARDONA MARULANDA | ATS No: |
|---|---|---|
| Descripción del Trabajo: Trabajo en cubierta rama judicial la dorada caldas, inspección y mantenimiento preventivo y correctivo de la misma. | Área: Producción | Permiso de Trabajo No: |
| Sitio<br><br>Rama Judicial la dorada caldas | Depto./Contratista: ESTRUCTECNIAS S.A.S. | Fecha:<br>23-12-2025 al 27-12-2025 |

| No DE TAREA: | PASOS BASICOS | PELIGROS | CONSECUENCIAS | MEDIDAS DE CONTROL | RESPONSABLES |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -Inspección del área y de equipos en alturas | -Caída de altura | -Golpes contusiones, lesiones graves | -Utilizar epp, equipos para trabajos en alturas, autocuidado | SST |
| 2 | Ascenso por medio de equipos de alturas | -Pérdida de equilibrio | -Golpes contusiones, lesiones graves | -Utilizar epp, botas de seguridad, autocuidado<br>-Utilizar Equipos para trabajos en alturas<br>--Utilizar camisa de manga larga y pantalón en tela yean | SST |
| 3 | -Inspección en superficie a trabajar | -Cansancio por largo tiempo | -Dolores lumbares<br><br>Lesiones graves | -Pausas activas<br><br>Utilizar epp, botas | |

Powered by CamScanner

| | SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | | | |
|---|---|---|---|---|
| | ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS) | | | |
| | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Trabajo en alturas sobre cubierta, para retiro e instalación del policarbonato | Caídas o atrapamientos | Golpes, | de seguridad, autocuidado<br>-Utilizar Equipos para trabajos en alturas<br>--Utilizar camisa de manga larga y pantalón en tela yean | SST |
| 4 | -Carga y descarga de materiales | -Golpes, cortes | -Lesiones musculares o heridas | Uso de guantes, correcta manipulación<br><br>-EPP completo, verificación del equipo | SST |
| 5 | -Clima (trabajo exterior temperaturas extremas) | -Insolación o lluvia | -Golpes de calor o resbalones | -Hidratación, suspender si el clima lo requiere | SST |



T.P. S.O. 077

PROFESIONAL SST

Juan Diego Lopez
1053.814.541.

FIRMAS COLABORADORES CON N0 CEDULAS

Powered by CamScanner

| ESTRUCTECNIAS S.A.S. | PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS | Código: F-020-V1 |
|---|---|---|
| | | Versión: 001 |
| | | Fecha: 27/09/2021 |

| Fecha: | Desde: 13-12-25 | Hora de inicio: 9 AM | PÁGINA 1 |
|---|---|---|---|
| | Hasta: 13-12-25 | Hora de finalización: 5 PM | |

**OBJETO:**

Area donde se realizará el trabajo: Rama Judicial palacio Nacional

Altura aproximada 30 cm

Tipo de andamios: Tubulares ☐ Colgantes ☐ Escaleras ☐ Otro ☐ Cual?

DESCRIPCION DEL TRABAJO: cambio plaqueta, Fachada principal del palacio nacional

**IDENTIFICACION DE PELIGROS**

**Seguridad Industrial**

- ☐ Superficies de terreno irregular
- ☑ Transporte de materiales
- ☑ Caidas a diferente nivel
- ☐ Derrumbes
- ☐ Atrapamiento
- ☐ Mal tiempo
- ☐ Electrocución
- ☐ Llamas Abiertas
- ☐ Otros ¿Cuál? _____
- ☐ Gases Tóxicos
- ☐ Sustacias Tóxicas
- ☐ Combustible ☐
- ☐ Gases Inflamables ☐

**Medio Ambiente**

- ☐ Contaminación al Agua
- ☐ Contaminación al Aire
- ☐ Contaminación del Suelo
- ☐ Otros ¿Cuál?

**EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL**

Cinturón de posicionamiento (tipo liniero)

- ☑ Arnés
- ☑ Casco
- ☑ Gafas de seguridad
- ☑ Guantes
- ☑ Botas
- ☑ Línea de Vida
- ☑ Dispositivos de anclaj
- ☐ Protección Auditiva
- ☑ Cables y eslingas
- ☑ Linea de vida auxiliar (en caso de trabajos sin platafor
- ☐ Dispositivos de Sujeción
- ☐ Protección respiratoria
- ☐ Tapabocas
- ☐ Equipo de Iluminación

| LISTA DE VERIFICACIÓN | Lunes S | Lunes N | Martes S | Martes N | Mierc. S | Mierc. N | Juev. S | Juev. N | Viern. S | Viern. N | Sáb S | Sáb N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| El trabajador se encuentra afiliado al sistema integral de salud? | | | | | | | | | | | ✓ | |
| El personal que realizará el trabajo está debidamente capacitado y cuenta con el curso avanzado de trabajo en altura? | | | | | | | | | | | ✓ | |
| El trabajador asegura encontrarse en buen estado de salud y no haber consumido sustancias psicoactivas. | | | | | | | | | | | ✓ | |
| El area de trabajo se ha delimitado y aislado convenientemente? | | | | | | | | | | | ✓ | |
| Se ha revisado si hay presencia de tuberias de gas, cbleado eléctrico, agua o de otros productos? | | | | | | | | | | | | ✓ |
| Permiten factores externos (condiciones atmosfericas) que el trabajo se haga con seguridad? | | | | | | | | | | | ✓ | |
| El área de trabajo ha sido despejada, cubriendo el material que no pueda ser retirado? | | | | | | | | | | | ✓ | |
| Se usan correas de amarre para proteger las correas de sujeción de desgaste? | | | | | | | | | | | | ✓ |
| Se ha verificado el estado de la cubierta y la existencia de linea de vida? | | | | | | | | | | | ✓ | |
| Se ha armado correctamente el andamio? | | | | | | | | | | | | |
| Se ha amarrado el andamio a la estructura del edificio? | | | | | | | | | | | | |
| Las teleras se encuentran amarradas al cuertpo del andamio? | | | | | | | | | | | | |
| Se ha dispuesto de una cuerda de servicio para cargar objetos y otros materiales de trabajo? | | | | | | | | | | | ✓ | |
| Los equipos y/o herramientas se encuentran revisados y en buen estado? | | | | | | | | | | | ✓ | |
| Las eslingas usadas como dispositivo restrictivo mantienen su longitud lo mas corta posible? | | | | | | | | | | | ✓ | |
| Está instalada la linea de vida o una estructura independiente donde el trabajador pueda asegurarse? | | | | | | | | | | | ✓ | |
| El acceso al área de trabajo es seguro o ha sido provisto de medidas de seguridad? | | | | | | | | | | | ✓ | |
| Hay al menos un trabajador supervisando la labor de manera que pueda dar aviso en caso de emergencia? | | | | | | | | | | | ✓ | |
| Se han identificado y ubicado los equipos y salidas de emergencia? | | | | | | | | | | | ✓ | |
| Se ha planeado la forma de rescate en caso de emergencia? | | | | | | | | | | | ✓ | |

**Autorización del trabajo**

Responsables:

Emisor del permiso: Jaime Cardona M

Cargo: PROF-COORD SST

Firma:

Se autoriza al siguiente personal:

NOMBRE Y NUNERO DE CEDULA

Juan Diego 1opcc 1053814541

**Cierre del permiso**

Responsable: Oscar A Ospina

Fecha: 13-12-25

Powered by CamScanner

| | SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | | | |
|---|---|---|---|---|
| | ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS) | | | |
| | | | | |

| Título del ATS: trabajo en cubiertas | Responsable del ATS: JAIME CARDONA MARULANDA | ATS No: |
|---|---|---|
| Descripción del Trabajo: | Área: PRODUCCION | Permiso de Trabajo No: |
| Sitio rama judicial<br>---------- | Depto./Contratista: ESTRUCTECNIAS S.A.S. | Fecha:<br>13-12-25 |

| No DE TAREA: | PASOS BASICOS | PELIGROS | CONSECUENCIAS | MEDIDAS DE CONTROL | RESPONSABLES |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -Inspección del área y de equipos en alturas | -Caída de altura | -Golpes contusiones, lesiones graves | -Utilizar epp, equipos para trabajos en alturas, autocuidado | SST |
| 2 | Ascenso por medio de equipos de alturas | -Pérdida de equilibrio | -Golpes contusiones, lesiones graves | -Utilizar epp, botas de seguridad, autocuidado<br>-Utilizar Equipos para trabajos en alturas<br>--Utilizar camisa de manga larga y pantalón en tela yean | SST |
| 3 | -Inspección en superficie a trabajar | -Cansancio por largo tiempo | -Dolores lumbares<br><br>Lesiones graves | -Pausas activas<br><br>Utilizar epp, botas de seguridad, | |

Powered by CamScanner

| | SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | | | |
|---|---|---|---|---|
| | ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS) | | | |
| | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Trabajo en suspensión, para cambio de la plaqueta | Caídas o atrapamientos | Golpes. | autocuidado<br>-Utilizar Equipos para trabajos en alturas<br>--Utilizar camisa de manga larga y pantalón en tela yean | SST |
| 4 | -Carga y descarga de materiales | -Golpes, cortes | -Lesiones musculares o heridas | Uso de guantes, correcta manipulación<br><br>-EPP completo, verificación del equipo | SST |
| 5 | -Clima (trabajo exterior) | -Insolación o lluvia | -Golpes de calor o resbalones | -Hidratación, suspender si el clima lo requiere | SST |



T P S.O. 077

PROFESIONAL SST

Juan Diego Lopez S.
1053814542

FIRMAS COLABORADORES CON N0 CEDULAS

Powered by CamScanner

**ESTRUCTECNIAS S.A.S.**

**GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**

**FORMATO CAPACITACIÓN**

Fecha: 13-12-25

Capacitador: Jaime Cardona Maculanda

Tema : Nas 4272 Trabajos en Alturas
Orden y Aseo en Sitio de Trabajo

PÁGINA 1 DE 1

| NOMBRE | CÉDULA | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|---|
| Juan Diego lopez | 1053.814.541 | oficial | |

De acuerdo con los contenidos de la capacitación que he recibido, me comprometo a cumplir con las políticas de seguridad de la empresa, estipuladas en las normas de seguridad industrial y en la resolución 1295 de 1994.

Powered by CamScanner