# PLANILLA DE REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN - VOLQUETAS

UNGRD
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

| DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | SEMANA | |
|---|---|---|---|
| CORDOBA | LOS CORDOBAS | DESDE: 05/02/23 | HASTA: 10/02/23 |
| SITIO | PROVEEDOR DEL SUMINISTRO | MES: FEBRERO | AÑO: 2024 |
| APARTADA JALISCO- JALISCO LIMITES CANALETE | MARIO SINISTERRA JALLER | | |

Fecha: 6/02/2024

DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO REALIZADO:

| | | |
|---|---|---|
| ADECUACIÓN HIDRÁULICA DE CAUCES: _____ | CONFORMACIÓN DE JARILLONES: _____ | OTRO: _____ |
| PERFILADO DE TALUDES: _____ | LIMPIEZA DE VÍAS: X | CUAL: _____ |

| EQUIPO 13 | | | EQUIPO 14 | | | EQUIPO 15 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DESC. DEL ÍTEM CONTRAC. DOBLE TROQUE | | | DESC. DEL ÍTEM CONTRAC. DOBLE TROQUE | | | DESC. DEL ÍTEM CONTRAC. DOBLE TROQUE | | |
| MARCA: INTERNATIONAL | | PLACAS: UOF553 | MARCA: INTERNATIONAL | | PLACAS: UYU927 | MARCA: KENWORTH | | PLACAS: WCK424 |
| KILOMETRAJE INICIAL | KILOMETRAJE FINAL | DIAS TRABAJADOS | KILOMETRAJE INICIAL | KILOMETRAJE FINAL | DIAS TRABAJADOS | KILOMETRAJE INICIAL | KILOMETRAJE FINAL | DIAS TRABAJADOS |
| 269372 | 269652 | 1 | 300836 | 301116 | 1 | 232205 | 232485 | 1 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

OBSERVACIONES: Se realizo cargue de material seleccionado en los puntos de extraccion, para posteriormente suministrar este material en los tramos viales que se estaban interviniendo en este dia. Durante la jornada se suministra material seleccionado para el mejoramiento 236,0 metros de via.

VoBo. _____
Empresa: MIGUEL ACOSTA MERCADO
Rep. Legal: PERSONA NATURAL
Contratista Seguimiento y Control

VoBo. _____
Empresa: MARIO SINISTERRA JALLER
Rep. Legal: PERSONAL NATURAL
Contratista Suministro Maquinaria

# PLANILLA DE REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN - VOLQUETAS

UNGRD
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

| DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | SEMANA | |
|---|---|---|---|
| CORDOBA | LOS CORDOBAS | DESDE: 05/02/23 | HASTA: 10/02/23 |
| SITIO | PROVEEDOR DEL SUMINISTRO | MES: FEBRERO | AÑO: 2024 |
| APARTADA JALISCO- JALISCO LIMITES CANALETE | MARIO SINISTERRA JALLER | | |

Fecha: 6/02/2024

**DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO REALIZADO:**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ADECUACIÓN HIDRÁULICA DE CAUCES: | | CONFORMACIÓN DE JARILLONES: | | OTRO: | |
| PERFILADO DE TALUDES: | | LIMPIEZA DE VÍAS: | X | CUAL: | |

| EQUIPO 16 | | | EQUIPO 17 | | | EQUIPO 18 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DESC. DEL ÍTEM CONTRAC. DOBLE TROQUE | | | DESC. DEL ÍTEM CONTRAC. DOBLE TROQUE | | | DESC. DEL ÍTEM CONTRAC. | | |
| MARCA: CHEVROLET | | PLACAS: YHL506 | MARCA: INTERNATIONAL | | PLACAS: SME031 | MARCA: | | |
| KILOMETRAJE INICIAL | KILOMETRAJE FINAL | DIAS TRABAJADOS | KILOMETRAJE INICIAL | KILOMETRAJE FINAL | DIAS TRABAJADOS | KILOMETRAJE INICIAL | KILOMETRAJE FINAL | DIAS TRABAJADOS |
| 512701 | 512981 | 1 | 259859 | 260139 | 1 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

**OBSERVACIONES:** Se realizo cargue de material seleccionado en los puntos de extraccion, para posteriormente suministrar este material en los tramos viales que se estaban interviniendo en este dia. Durante la jornada se suministra material seleccionado para el mejoramiento 236,0 metros de via.

VoBo.
Empresa: MIGUEL ACOSTA MERCADO
Rep. Legal: PERSONA NATURAL
Contratista Seguimiento y Control

VoBo.
Empresa: MARIO SINISTERRA JALLER
Rep. Legal: PERSONAL NATURAL
Contratista Suministro Maquinaria

# PLANILLA DE REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN - VOLQUETAS

UNGRD
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
Sistema Nacional de Gestion del Riesgo de Desastres

| DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | SEMANA | |
|---|---|---|---|
| CORDOBA | LOS CORDOBAS | DESDE: 05/02/23 | HASTA: 10/02/23 |
| SITIO | PROVEEDOR DEL SUMINISTRO | MES: FEBRERO | AÑO: 2024 |
| APARTADA JALISCO- JALISCO LIMITES CANALETE | MARIO SINISTERRA JALLER | | |

Fecha: 7/02/2024

**DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO REALIZADO:**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ADECUACIÓN HIDRÁULICA DE CAUCES: | | CONFORMACIÓN DE JARILLONES: | | OTRO: | |
| PERFILADO DE TALUDES: | | LIMPIEZA DE VÍAS: | X | CUAL: | |

| EQUIPO 1 | | | EQUIPO 2 | | | EQUIPO 3 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DESC. DEL ÍTEM CONTRAC. | DOBLE TROQUE | | DESC. DEL ÍTEM CONTRAC. | DOBLE TROQUE | | DESC. DEL ÍTEM CONTRAC. | DOBLE TROQUE | |
| MARCA: | MACK | PLACAS: AEA953 | MARCA: | INTERNACIONAL | PLACAS: JYO508 | MARCA: | CHEVROLET | PLACAS: SIR136 |
| KILOMETRAJE INICIAL | KILOMETRAJE FINAL | DIAS TRABAJADOS | KILOMETRAJE INICIAL | KILOMETRAJE FINAL | DIAS TRABAJADOS | KILOMETRAJE INICIAL | KILOMETRAJE FINAL | DIAS TRABAJADOS |
| 493248 | 493528 | 1 | 429231 | 429511 | 1 | 439381 | 439661 | 1 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

OBSERVACIONES: Se realizo cargue de material seleccionado en los puntos de extraccion, para posteriormente suministrar este material en los tramos viales que se estaban interviniendo en este dia. Durante la jornada se suministra material seleccionado para el mejoramiento 215,0 metros de via.

VoBo.
Empresa: MIGUEL ACOSTA MERCADO
Rep. Legal: PERSONA NATURAL
Contratista Seguimiento y Control

VoBo.
Empresa: MARIO SINISTERRA JALLER
Rep. Legal: PERSONAL NATURAL
Contratista Suministro Maquinaria

# PLANILLA DE REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN - VOLQUETAS

UNGRD
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

| DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | SEMANA | |
|---|---|---|---|
| CORDOBA | LOS CORDOBAS | DESDE: 05/02/23 | HASTA: 10/02/23 |
| SITIO | PROVEEDOR DEL SUMINISTRO | MES: FEBRERO | AÑO: 2024 |
| APARTADA JALISCO- JALISCO LIMITES CANALETE | MARIO SINISTERRA JALLER | | |

Fecha: 7/02/2024

**DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO REALIZADO:**

| | | |
|---|---|---|
| ADECUACIÓN HIDRÁULICA DE CAUCES: _____ | CONFORMACIÓN DE JARILLONES: _____ | OTRO: _____ |
| PERFILADO DE TALUDES: _____ | LIMPIEZA DE VÍAS: X | CUAL: _____ |

| EQUIPO 4 | | | EQUIPO 5 | | | EQUIPO 6 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DESC. DEL ÍTEM CONTRAC. DOBLE TROQUE | | | DESC. DEL ÍTEM CONTRAC. DOBLE TROQUE | | | DESC. DEL ÍTEM CONTRAC. DOBLE TROQUE | | |
| MARCA: INTERNACIONAL | | PLACAS: SOQ196 | MARCA: FREIGHTLINER | | PLACAS: SRS061 | MARCA: INTERNACIONAL | | PLACAS: STA237 |
| KILOMETRAJE INICIAL | KILOMETRAJE FINAL | DIAS TRABAJADOS | KILOMETRAJE INICIAL | KILOMETRAJE FINAL | DIAS TRABAJADOS | KILOMETRAJE INICIAL | KILOMETRAJE FINAL | DIAS TRABAJADOS |
| 577676 | 577956 | 1 | 331532 | 331812 | 1 | 543033 | 543313 | 1 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

**OBSERVACIONES:** Se realizo cargue de material seleccionado en los puntos de extraccion, para posteriormente suministrar este material en los tramos viales que se estaban interviniendo en este dia. Durante la jornada se suministra material seleccionado para el mejoramiento 215,0 metros de via.

VoBo. _____
Empresa: MIGUEL ACOSTA MERCADO
Rep. Legal: PERSONA NATURAL
Contratista Seguimiento y Control

VoBo. _____
Empresa: MARIO SINISTERRA JALLER
Rep. Legal: PERSONAL NATURAL
Contratista Suministro Maquinaria

# PLANILLA DE REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN - VOLQUETAS

UNGRD
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

| DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | SEMANA | |
|---|---|---|---|
| CORDOBA | LOS CORDOBAS | DESDE: 05/02/23 | HASTA: 10/02/23 |
| SITIO | PROVEEDOR DEL SUMINISTRO | MES: FEBRERO | AÑO: 2024 |
| APARTADA JALISCO- JALISCO LIMITES CANALETE | MARIO SINISTERRA JALLER | | |

Fecha: 7/02/2024

**DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO REALIZADO:**

| | | |
|---|---|---|
| ADECUACIÓN HIDRÁULICA DE CAUCES: _____ | CONFORMACIÓN DE JARILLONES: _____ | OTRO: _____ |
| PERFILADO DE TALUDES: _____ | LIMPIEZA DE VÍAS: X | CUAL: _____ |

| EQUIPO 7 | | | EQUIPO 8 | | | EQUIPO 9 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DESC. DEL ÍTEM CONTRAC. | DOBLE TROQUE | | DESC. DEL ÍTEM CONTRAC. | DOBLE TROQUE | | DESC. DEL ÍTEM CONTRAC. | DOBLE TROQUE | |
| MARCA: | KENWORTH | PLACAS: STA294 | MARCA: | FREIGHTLINER | PLACAS: STO136 | MARCA: | DAEWOO | PLACAS: SZN588 |
| KILOMETRAJE INICIAL | KILOMETRAJE FINAL | DIAS TRABAJADOS | KILOMETRAJE INICIAL | KILOMETRAJE FINAL | DIAS TRABAJADOS | KILOMETRAJE INICIAL | KILOMETRAJE FINAL | DIAS TRABAJADOS |
| 444762 | 445042 | 1 | 298558 | 298838 | 1 | 309125 | 309405 | 1 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

**OBSERVACIONES:** Se realizo cargue de material selecccionado en los puntos de extraccion, para posteriormente suministrar este material en los tramos viales que se estaban interviniendo en este dia. Durante la jornada se suministra material seleccionado para el mejoramiento 215,0 metros de via.

VoBo. _____
Empresa: MIGUEL ACOSTA MERCADO
Rep. Legal: PERSONA NATURAL
Contratista Seguimiento y Control

VoBo. _____
Empresa: MARIO SINISTERRA JALLER
Rep. Legal: PERSONAL NATURAL
Contratista Suministro Maquinaria

# PLANILLA DE REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN - VOLQUETAS

UNGRD
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

| DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | SEMANA | |
|---|---|---|---|
| CORDOBA | LOS CORDOBAS | DESDE: 05/02/23 | HASTA: 10/02/23 |
| SITIO | PROVEEDOR DEL SUMINISTRO | MES: FEBRERO | AÑO: 2024 |
| APARTADA JALISCO- JALISCO LIMITES CANALETE | MARIO SINISTERRA JALLER | | |

Fecha: 7/02/2024

**DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO REALIZADO:**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ADECUACIÓN HIDRÁULICA DE CAUCES: | | CONFORMACIÓN DE JARILLONES: | | OTRO: | |
| PERFILADO DE TALUDES: | | LIMPIEZA DE VÍAS: | X | CUAL: | |

| EQUIPO 10 | | | EQUIPO 11 | | | EQUIPO 12 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DESC. DEL ÍTEM CONTRAC. | DOBLE TROQUE | | DESC. DEL ÍTEM CONTRAC. | DOBLE TROQUE | | DESC. DEL ÍTEM CONTRAC. | DOBLE TROQUE | |
| MARCA: | DAEWOO | PLACAS: SZV477 | MARCA: | HINO | PLACAS: THK774 | MARCA: | MACK | PLACAS: UFI350 |
| KILOMETRAJE INICIAL | KILOMETRAJE FINAL | DIAS TRABAJADOS | KILOMETRAJE INICIAL | KILOMETRAJE FINAL | DIAS TRABAJADOS | KILOMETRAJE INICIAL | KILOMETRAJE FINAL | DIAS TRABAJADOS |
| 377677 | 377957 | 1 | 347857 | 348137 | 1 | 577295 | 577575 | 1 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

**OBSERVACIONES:** Se realizo cargue de material seleccionado en los puntos de extraccion, para posteriormente suministrar este material en los tramos viales que se estaban interviniendo en este dia. Durante la jornada se suministra material seleccionado para el mejoramiento 215,0 metros de via.

VoBo.
Empresa: MIGUEL COSTA MERCADO
Rep. Legal: PERSONA NATURAL
Contratista Seguimiento y Control

VoBo.
Empresa: MARIO SINISTERRA JALLER
Rep. Legal: PERSONAL NATURAL
Contratista Suministro Maquinaria

# PLANILLA DE REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN - VOLQUETAS

UNGRD
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

| DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | SEMANA | |
|---|---|---|---|
| CORDOBA | LOS CORDOBAS | DESDE: 05/02/23 | HASTA: 10/02/23 |
| SITIO | PROVEEDOR DEL SUMINISTRO | MES: FEBRERO | AÑO: 2024 |
| APARTADA JALISCO- JALISCO LIMITES CANALETE | MARIO SINISTERRA JALLER | | |

Fecha: 7/02/2024

**DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO REALIZADO:**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ADECUACIÓN HIDRÁULICA DE CAUCES: | | CONFORMACIÓN DE JARILLONES: | | OTRO: | |
| PERFILADO DE TALUDES: | | LIMPIEZA DE VÍAS: | X | CUAL: | |

| EQUIPO 13 | | | EQUIPO 14 | | | EQUIPO 15 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DESC. DEL ÍTEM CONTRAC.: DOBLE TROQUE | | | DESC. DEL ÍTEM CONTRAC.: DOBLE TROQUE | | | DESC. DEL ÍTEM CONTRAC.: DOBLE TROQUE | | |
| MARCA: INTERNATIONAL | | PLACAS: UQF553 | MARCA: INTERNATIONAL | | PLACAS: UYU927 | MARCA: KENWORTH | | PLACAS: WCK424 |
| KILOMETRAJE INICIAL | KILOMETRAJE FINAL | DIAS TRABAJADOS | KILOMETRAJE INICIAL | KILOMETRAJE FINAL | DIAS TRABAJADOS | KILOMETRAJE INICIAL | KILOMETRAJE FINAL | DIAS TRABAJADOS |
| 269662 | 269942 | 1 | 301126 | 301406 | 1 | 232495 | 232775 | 1 |

**OBSERVACIONES:** Se realizo cargue de material seleccionado en los puntos de extraccion, para posteriormente suministrar este material en los tramos viales que se estaban interviniendo en este dia. Durante la jornada se suministra material seleccionado para el mejoramiento 215,0 metros de via.

VoBo. _____
Empresa: MIGUEL COSTA MERCADO
Rep. Legal: PERSONA NATURAL
Contratista Seguimiento y Control

VoBo. _____
Empresa: MARIO SINISTERRA JALLER
Rep. Legal: PERSONAL NATURAL
Contratista Suministro Maquinaria

# PLANILLA DE REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN - VOLQUETAS

UNGRD
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

| DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | SEMANA | |
|---|---|---|---|
| CORDOBA | LOS CORDOBAS | DESDE: 05/02/23 | HASTA: 10/02/23 |
| SITIO | PROVEEDOR DEL SUMINISTRO | MES: FEBRERO | AÑO: 2024 |
| APARTADA JALISCO- JALISCO LIMITES CANALETE | MARIO SINISTERRA JALLER | | |

Fecha: 7/02/2024

**DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO REALIZADO:**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ADECUACIÓN HIDRÁULICA DE CAUCES: | | CONFORMACIÓN DE JARILLONES: | | OTRO: | |
| PERFILADO DE TALUDES: | | LIMPIEZA DE VÍAS: | X | CUAL: | |

| EQUIPO 16 | | | EQUIPO 17 | | | EQUIPO 18 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DESC. DEL ÍTEM CONTRAC: DOBLE TROQUE | | | DESC. DEL ÍTEM CONTRAC: DOBLE TROQUE | | | DESC. DEL ÍTEM CONTRAC: | | |
| MARCA: CHEVROLET | | PLACAS: YHL506 | MARCA: INTERNATIONAL | | PLACAS: SME031 | MARCA: | | |
| KILOMETRAJE INICIAL | KILOMETRAJE FINAL | DIAS TRABAJADOS | KILOMETRAJE INICIAL | KILOMETRAJE FINAL | DIAS TRABAJADOS | KILOMETRAJE INICIAL | KILOMETRAJE FINAL | DIAS TRABAJADOS |
| 512991 | 513271 | 1 | 260149 | 260429 | 1 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

OBSERVACIONES: Se realizo cargue de material seleccionado en los puntos de extraccion, para posteriormente suministrar este material en los tramos viales que se estaban interviniendo en este dia. Durante la jornada se suministra material seleccionado para el mejoramiento 215,0 metros de via.

VoBo.
Empresa: MIGUEL A. COSTA MERCADO
Rep. Legal: PERSONA NATURAL
Contratista Seguimiento y Control

VoBo.
Empresa: MARIO SINISTERRA JALLER
Rep. Legal: PERSONA NATURAL
Contratista Suministro Maquinaria

# PLANILLA DE REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN - VOLQUETAS

UNGRD
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

| DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | SEMANA | |
|---|---|---|---|
| CORDOBA | LOS CORDOBAS | DESDE: 05/02/23 | HASTA: 10/02/23 |
| SITIO | PROVEEDOR DEL SUMINISTRO | MES: FEBRERO | AÑO: 2024 |
| APARTADA JALISCO- JALISCO LIMITES CANALETE | MARIO SINISTERRA JALLER | | |

Fecha: 8/02/2024

**DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO REALIZADO:**

| | | |
|---|---|---|
| ADECUACIÓN HIDRÁULICA DE CAUCES: _____ | CONFORMACIÓN DE JARILLONES: _____ | OTRO: _____ |
| PERFILADO DE TALUDES: _____ | LIMPIEZA DE VÍAS: X | CUAL: _____ |

| EQUIPO 1 | | | EQUIPO 2 | | | EQUIPO 3 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DESC. DEL ÍTEM CONTRAC. | DOBLE TROQUE | | DESC. DEL ÍTEM CONTRAC. | DOBLE TROQUE | | DESC. DEL ÍTEM CONTRAC. | DOBLE TROQUE | |
| MARCA: MACK | | PLACAS: AEA953 | MARCA: INTERNACIONAL | | PLACAS: JYO508 | MARCA: CHEVROLET | | PLACAS: SIR136 |
| KILOMETRAJE INICIAL | KILOMETRAJE FINAL | DIAS TRABAJADOS | KILOMETRAJE INICIAL | KILOMETRAJE FINAL | DIAS TRABAJADOS | KILOMETRAJE INICIAL | KILOMETRAJE FINAL | DIAS TRABAJADOS |
| 493538 | 493818 | 1 | 429521 | 429801 | 1 | 439671 | 439951 | 1 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

OBSERVACIONES: Se realizo cargue de material selecccionado en los puntos de extraccion, para posteriormente suministrar este material en los tramos viales que se estaban interviniendo en este dia. Durante la jornada se suministra material seleccionado para el mejoramiento 195,0 metros de via.

VoBo. _____
Empresa: MIGUEL ACOSTA MERCADO
Rep. Legal: PERSONA NATURAL
Contratista Seguimiento y Control

VoBo. _____
Empresa: MARIO SINISTERRA JALLER
Rep. Legal: PERSONAL NATURAL
Contratista Suministro Maquinaria

602

# PLANILLA DE REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN - VOLQUETAS

UNGRD
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

| DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | SEMANA | |
|---|---|---|---|
| CORDOBA | LOS CORDOBAS | DESDE: 05/02/23 | HASTA: 10/02/23 |
| SITIO | PROVEEDOR DEL SUMINISTRO | MES: FEBRERO | AÑO: 2024 |
| APARTADA JALISCO- JALISCO LIMITES CANALETE | MARIO SINISTERRA JALLER | | |

**Fecha:** 8/02/2024

**DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO REALIZADO:**

| | | |
|---|---|---|
| ADECUACIÓN HIDRÁULICA DE CAUCES: _____ | CONFORMACIÓN DE JARILLONES: _____ | OTRO: _____ |
| PERFILADO DE TALUDES: _____ | LIMPIEZA DE VÍAS: X | CUAL: _____ |

| EQUIPO 4 | | | EQUIPO 5 | | | EQUIPO 6 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DESC. DEL ÍTEM CONTRAC. DOBLE TROQUE | | | DESC. DEL ÍTEM CONTRAC. DOBLE TROQUE | | | DESC. DEL ÍTEM CONTRAC. DOBLE TROQUE | | |
| MARCA: INTERNACIONAL | | PLACAS: SOQ196 | MARCA: FREIGHTLINER | | PLACAS: SRS061 | MARCA: INTERNACIONAL | | PLACAS: STA237 |
| KILOMETRAJE INICIAL | KILOMETRAJE FINAL | DIAS TRABAJADOS | KILOMETRAJE INICIAL | KILOMETRAJE FINAL | DIAS TRABAJADOS | KILOMETRAJE INICIAL | KILOMETRAJE FINAL | DIAS TRABAJADOS |
| 577966 | 578246 | 1 | 331822 | 332102 | 1 | 543323 | 543603 | 1 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

**OBSERVACIONES:** Se realizo cargue de material seleccionado en los puntos de extraccion, para posteriormente suministrar este material en los tramos viales que se estaban interviniendo en este dia. Durante la jornada se suministra material seleccionado para el mejoramiento 195,0 metros de via.

VoBo. _____
Empresa: MIGUEL ACOSTA MERCADO
Rep. Legal: PERSONA NATURAL
Contratista Seguimiento y Control

VoBo. _____
Empresa: MARIO SINISTERRA JALLER
Rep. Legal: PERSONAL NATURAL
Contratista Suministro Maquinaria

# PLANILLA DE REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN - VOLQUETAS

UNGRD
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

| DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | SEMANA | |
|---|---|---|---|
| CORDOBA | LOS CORDOBAS | DESDE: 05/02/23 | HASTA: 10/02/23 |
| SITIO | PROVEEDOR DEL SUMINISTRO | MES: FEBRERO | AÑO: 2024 |
| APARTADA JALISCO- JALISCO LIMITES CANALETE | MARIO SINISTERRA JALLER | | |

Fecha: 8/02/2024

**DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO REALIZADO:**

| | | |
|---|---|---|
| ADECUACIÓN HIDRÁULICA DE CAUCES: _____ | CONFORMACIÓN DE JARILLONES: _____ | OTRO: _____ |
| PERFILADO DE TALUDES: _____ | LIMPIEZA DE VÍAS: X | CUAL: _____ |

| EQUIPO 7 | | | EQUIPO 8 | | | EQUIPO 9 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DESC. DEL ÍTEM CONTRAC. DOBLE TROQUE | | | DESC. DEL ÍTEM CONTRAC. DOBLE TROQUE | | | DESC. DEL ÍTEM CONTRAC. DOBLE TROQUE | | |
| MARCA: KENWORTH | | PLACAS: STA294 | MARCA: FREIGHTLINER | | PLACAS: STO136 | MARCA: DAEWOO | | PLACAS: SZN588 |
| KILOMETRAJE INICIAL | KILOMETRAJE FINAL | DIAS TRABAJADOS | KILOMETRAJE INICIAL | KILOMETRAJE FINAL | DIAS TRABAJADOS | KILOMETRAJE INICIAL | KILOMETRAJE FINAL | DIAS TRABAJADOS |
| 445052 | 445332 | 1 | 298848 | 299128 | 1 | 309415 | 309695 | 1 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

**OBSERVACIONES:** Se realizo cargue de material seleccionado en los puntos de extraccion, para posteriormente suministrar este material en los tramos viales que se estaban interviniendo en este dia. Durante la jornada se suministra material seleccionado para el mejoramiento 195,0 metros de via.

VoBo. _____
Empresa: MIGUEL ACOSTA MERCADO
Rep. Legal: PERSONA NATURAL
Contratista Seguimiento y Control

VoBo. _____
Empresa: MARIO SINISTERRA JALLER
Rep. Legal: PERSONAL NATURAL
Contratista Suministro Maquinaria

# PLANILLA DE REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN - VOLQUETAS

UNGRD
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

| DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | SEMANA | |
|---|---|---|---|
| CORDOBA | LOS CORDOBAS | DESDE: 05/02/23 | HASTA: 10/02/23 |
| SITIO | PROVEEDOR DEL SUMINISTRO | MES: FEBRERO | AÑO: 2024 |
| APARTADA JALISCO- JALISCO LIMITES CANALETE | MARIO SINISTERRA JALLER | | |

Fecha: 8/02/2024

**DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO REALIZADO:**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ADECUACIÓN HIDRÁULICA DE CAUCES: | | CONFORMACIÓN DE JARILLONES: | | OTRO: | |
| PERFILADO DE TALUDES: | | LIMPIEZA DE VÍAS: | X | CUAL: | |

| EQUIPO 10 | | | EQUIPO 11 | | | EQUIPO 12 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DESC. DEL ÍTEM CONTRAC. DOBLE TROQUE | | | DESC. DEL ÍTEM CONTRAC. DOBLE TROQUE | | | DESC. DEL ÍTEM CONTRAC. DOBLE TROQUE | | |
| MARCA: DAEWOO | | PLACAS: SZV477 | MARCA: HINO | | PLACAS: THK774 | MARCA: MACK | | PLACAS: UPI350 |
| KILOMETRAJE INICIAL | KILOMETRAJE FINAL | DIAS TRABAJADOS | KILOMETRAJE INICIAL | KILOMETRAJE FINAL | DIAS TRABAJADOS | KILOMETRAJE INICIAL | KILOMETRAJE FINAL | DIAS TRABAJADOS |
| 377967 | 378247 | 1 | 348147 | 348427 | 1 | 577585 | 577865 | 1 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

**OBSERVACIONES:** Se realizo cargue de material seleccionado en los puntos de extraccion, para posteriormente suministrar este material en los tramos viales que se estaban interviniendo en este dia. Durante la jornada se suministra material seleccionado para el mejoramiento 195,0 metros de via.

VoBo. _____
Empresa: MIGUEL ACOSTA MERCADO
Rep. Legal: PERSONA NATURAL
Contratista Seguimiento y Control

VoBo. _____
Empresa: MARIO SINISTERRA JALLER
Rep. Legal: PERSONAL NATURAL
Contratista Suministro Maquinaria

# PLANILLA DE REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN - VOLQUETAS

UNGRD
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

| DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | SEMANA | |
|---|---|---|---|
| CORDOBA | LOS CORDOBAS | DESDE: 05/02/23 | HASTA: 10/02/23 |
| SITIO | PROVEEDOR DEL SUMINISTRO | MES: FEBRERO | AÑO: 2024 |
| APARTADA JALISCO- JALISCO LIMITES CANALETE | MARIO SINISTERRA JALLER | | |

Fecha: 8/02/2024

**DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO REALIZADO:**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ADECUACIÓN HIDRÁULICA DE CAUCES: | | CONFORMACIÓN DE JARILLONES: | | OTRO: | |
| PERFILADO DE TALUDES: | | LIMPIEZA DE VÍAS: | X | CUAL: | |

| EQUIPO 13 | | | EQUIPO 14 | | | EQUIPO 15 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DESC. DEL ÍTEM CONTRAC. DOBLE TROQUE | | | DESC. DEL ÍTEM CONTRAC. DOBLE TROQUE | | | DESC. DEL ÍTEM CONTRAC. DOBLE TROQUE | | |
| MARCA: INTERNATIONAL | | PLACAS: UQF553 | MARCA: INTERNATIONAL | | PLACAS: UYU927 | MARCA: KENWORTH | | PLACAS: WCK424 |
| KILOMETRAJE INICIAL | KILOMETRAJE FINAL | DIAS TRABAJADOS | KILOMETRAJE INICIAL | KILOMETRAJE FINAL | DIAS TRABAJADOS | KILOMETRAJE INICIAL | KILOMETRAJE FINAL | DIAS TRABAJADOS |
| 269952 | 270232 | 1 | 301416 | 301696 | 1 | 232785 | 233065 | 1 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

OBSERVACIONES: Se realizo cargue de material seleccionado en los puntos de extraccion, para posteriormente suministrar este material en los tramos viales que se estaban interviniendo en este dia. Durante la jornada se suministra material seleccionado para el mejoramiento 195,0 metros de via.

VoBo. _____
Empresa: MIGUEL ACOSTA MERCADO
Rep. Legal: PERSONA NATURAL
Contratista Seguimiento y Control

VoBo. _____
Empresa: MARIO SINISTERRA JALLER
Rep. Legal: PERSONAL NATURAL
Contratista Suministro Maquinaria

# PLANILLA DE REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN - VOLQUETAS

UNGRD
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

| DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | SEMANA | |
|---|---|---|---|
| CORDOBA | LOS CORDOBAS | DESDE: 05/02/23 | HASTA: 10/02/23 |
| SITIO | PROVEEDOR DEL SUMINISTRO | MES: FEBRERO | AÑO: 2024 |
| APARTADA JALISCO- JALISCO LIMITES CANALETE | MARIO SINISTERRA JALLER | | |

Fecha: 8/02/2024

**DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO REALIZADO:**

| | | |
|---|---|---|
| ADECUACIÓN HIDRÁULICA DE CAUCES: _____ | CONFORMACIÓN DE JARILLONES: _____ | OTRO: _____ |
| PERFILADO DE TALUDES: _____ | LIMPIEZA DE VÍAS: X | CUAL: _____ |

| EQUIPO 16 | | | EQUIPO 17 | | | EQUIPO 18 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DESC. DEL ÍTEM CONTRAC: DOBLE TROQUE | | | DESC. DEL ÍTEM CONTRAC: DOBLE TROQUE | | | DESC. DEL ÍTEM CONTRAC: | | |
| MARCA: CHEVROLET | | PLACAS: YHL506 | MARCA: INTERNATIONAL | | PLACAS: SME031 | MARCA: | | |
| KILOMETRAJE INICIAL | KILOMETRAJE FINAL | DIAS TRABAJADOS | KILOMETRAJE INICIAL | KILOMETRAJE FINAL | DIAS TRABAJADOS | KILOMETRAJE INICIAL | KILOMETRAJE FINAL | DIAS TRABAJADOS |
| 513281 | 513561 | 1 | 260439 | 260719 | 1 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

**OBSERVACIONES:** Se realizo cargue de material seleccionado en los puntos de extraccion, para posteriormente suministrar este material en los tramos viales que se estaban interviniendo en este dia. Durante la jornada se suministra material seleccionado para el mejoramiento 195,0 metros de via.

VoBo. _____
Empresa: MIGUEL ACOSTA MERCADO
Rep. Legal: PERSONA NATURAL
Contratista Seguimiento y Control

VoBo. _____
Empresa: MARIO SINISTERRA JALLER
Rep. Legal: PERSONAL NATURAL
Contratista Suministro Maquinaria

# PLANILLA DE REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN - VOLQUETAS

UNGRD
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

| DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | SEMANA | |
|---|---|---|---|
| CORDOBA | LOS CORDOBAS | DESDE: 05/02/23 | HASTA: 10/02/23 |
| SITIO | PROVEEDOR DEL SUMINISTRO | MES: FEBRERO | AÑO: 2024 |
| APARTADA JALISCO- JALISCO LIMITES CANALETE | MARIO SINISTERRA JALLER | | |

Fecha: 9/02/2024

**DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO REALIZADO:**

| | | |
|---|---|---|
| ADECUACIÓN HIDRÁULICA DE CAUCES: _____ | CONFORMACIÓN DE JARILLONES: _____ | OTRO: _____ |
| PERFILADO DE TALUDES: _____ | LIMPIEZA DE VÍAS: X | CUAL: _____ |

| EQUIPO 1 | | | EQUIPO 2 | | | EQUIPO 3 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DESC. DEL ÍTEM CONTRAC. DOBLE TROQUE | | | DESC. DEL ÍTEM CONTRAC. DOBLE TROQUE | | | DESC. DEL ÍTEM CONTRAC. DOBLE TROQUE | | |
| MARCA: MACK | | PLACAS: AEA953 | MARCA: INTERNACIONAL | | PLACAS: JYO50B | MARCA: CHEVROLET | | PLACAS: SIR136 |
| KILOMETRAJE INICIAL | KILOMETRAJE FINAL | DIAS TRABAJADOS | KILOMETRAJE INICIAL | KILOMETRAJE FINAL | DIAS TRABAJADOS | KILOMETRAJE INICIAL | KILOMETRAJE FINAL | DIAS TRABAJADOS |
| 493828 | 494108 | 1 | 429811 | 430091 | 1 | 439961 | 440241 | 1 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

OBSERVACIONES: Se realizo cargue de material seleccionado en los puntos de extraccion, para posteriormente suministrar este material en los tramos viales que se estaban interviniendo en este dia. Durante la jornada se suministra material seleccionado para el mejoramiento 251,0 metros de via.

VoBo. _____
Empresa: MIGUEL ACOSTA MERCADO
Rep. Legal: PERSONA NATURAL
Contratista Seguimiento y Control

VoBo. _____
Empresa: MARIO SINISTERRA JALLER
Rep. Legal: PERSONAL NATURAL
Contratista Suministro Maquinaria

# PLANILLA DE REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN - VOLQUETAS

UNGRD
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

| DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | SEMANA | |
|---|---|---|---|
| CORDOBA | LOS CORDOBAS | DESDE: 05/02/23 | HASTA: 10/02/23 |
| SITIO | PROVEEDOR DEL SUMINISTRO | MES: FEBRERO | AÑO: 2024 |
| APARTADA JALISCO- JALISCO LIMITES CANALETE | MARIO SINISTERRA JALLER | | |

Fecha: 9/02/2024

**DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO REALIZADO:**

| | | |
|---|---|---|
| ADECUACIÓN HIDRÁULICA DE CAUCES: _____ | CONFORMACIÓN DE JARILLONES: _____ | OTRO: _____ |
| PERFILADO DE TALUDES: _____ | LIMPIEZA DE VÍAS: X | CUAL: _____ |

| EQUIPO 4 | | | EQUIPO 5 | | | EQUIPO 6 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DESC. DEL ÍTEM CONTRAC. DOBLE TROQUE | | | DESC. DEL ÍTEM CONTRAC. DOBLE TROQUE | | | DESC. DEL ÍTEM CONTRAC. DOBLE TROQUE | | |
| MARCA: INTERNACIONAL | | PLACAS: SOQ196 | MARCA: FREIGHTLINER | | PLACAS: SPS061 | MARCA: INTERNACIONAL | | PLACAS: STA237 |
| KILOMETRAJE INICIAL | KILOMETRAJE FINAL | DIAS TRABAJADOS | KILOMETRAJE INICIAL | KILOMETRAJE FINAL | DIAS TRABAJADOS | KILOMETRAJE INICIAL | KILOMETRAJE FINAL | DIAS TRABAJADOS |
| 578256 | 578536 | 1 | 332112 | 332392 | 1 | 543613 | 543893 | 1 |

**OBSERVACIONES:** Se realizo cargue de material seleccionado en los puntos de extraccion, para posteriormente suministrar este material en los tramos viales que se estaban interviniendo en este dia. Durante la jornada se suministra material seleccionado para el mejoramiento 251,0 metros de via.

VoBo. _____
Empresa: MIGUEL ACOSTA MERCADO
Rep. Legal: PERSONA NATURAL
Contratista Seguimiento y Control

VoBo. _____
Empresa: MARIO SINISTERRA JALLER
Rep. Legal: PERSONAL NATURAL
Contratista Suministro Maquinaria

# PLANILLA DE REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN - VOLQUETAS

UNGRD
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

| DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | SEMANA | |
|---|---|---|---|
| CORDOBA | LOS CORDOBAS | DESDE: 05/02/23 | HASTA: 10/02/23 |
| SITIO | PROVEEDOR DEL SUMINISTRO | MES: FEBRERO | AÑO: 2024 |
| APARTADA JALISCO- JALISCO LIMITES CANALETE | MARIO SINISTERRA JALLER | | |

Fecha: 9/02/2024

**DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO REALIZADO:**

| | | |
|---|---|---|
| ADECUACIÓN HIDRÁULICA DE CAUCES: _____ | CONFORMACIÓN DE JARILLONES: _____ | OTRO: _____ |
| PERFILADO DE TALUDES: _____ | LIMPIEZA DE VÍAS: X | CUAL: _____ |

| EQUIPO 7 | | | EQUIPO 8 | | | EQUIPO 9 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DESC. DEL ÍTEM CONTRAC.: DOBLE TROQUE | | | DESC. DEL ÍTEM CONTRAC.: DOBLE TROQUE | | | DESC. DEL ÍTEM CONTRAC.: DOBLE TROQUE | | |
| MARCA: KENWORTH | | PLACAS: STA294 | MARCA: FREIGHTLINER | | PLACAS: STO136 | MARCA: DAEWOO | | PLACAS: SZN588 |
| KILOMETRAJE INICIAL | KILOMETRAJE FINAL | DIAS TRABAJADOS | KILOMETRAJE INICIAL | KILOMETRAJE FINAL | DIAS TRABAJADOS | KILOMETRAJE INICIAL | KILOMETRAJE FINAL | DIAS TRABAJADOS |
| 445342 | 445622 | 1 | 299138 | 299418 | 1 | 309705 | 309985 | 1 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

**OBSERVACIONES:** Se realizo cargue de material seleccionado en los puntos de extraccion, para posteriormente suministrar este material en los tramos viales que se estaban interviniendo en este dia. Durante la jornada se suministra material seleccionado para el mejoramiento 251,0 metros de via.

VoBo. _____
Empresa: MIGUEL ACOSTA MERCADO
Rep. Legal: PERSONA NATURAL
Contratista Seguimiento y Control

VoBo. _____
Empresa: MARIO SINISTERRA JALLER
Rep. Legal: PERSONAL NATURAL
Contratista Suministro Maquinaria

# PLANILLA DE REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN - VOLQUETAS

UNGRD
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

| DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | SEMANA | |
|---|---|---|---|
| CORDOBA | LOS CORDOBAS | DESDE: 05/02/23 | HASTA: 10/02/23 |
| SITIO | PROVEEDOR DEL SUMINISTRO | MES: FEBRERO | AÑO: 2024 |
| APARTADA JALISCO- JALISCO LIMITES CANALETE | MARIO SINISTERRA JALLER | | |

Fecha: 9/02/2024

**DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO REALIZADO:**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ADECUACIÓN HIDRÁULICA DE CAUCES: | _____ | CONFORMACIÓN DE JARILLONES: | _____ | OTRO: | _____ |
| PERFILADO DE TALUDES: | _____ | LIMPIEZA DE VÍAS: | X | CUAL: | _____ |

| EQUIPO 10 | | | EQUIPO 11 | | | EQUIPO 12 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DESC. DEL ÍTEM CONTRAC. | DOBLE TROQUE | | DESC. DEL ÍTEM CONTRAC. | DOBLE TROQUE | | DESC. DEL ÍTEM CONTRAC. | DOBLE TROQUE | |
| MARCA: | DAEWOO | PLACAS: SZV477 | MARCA: | HINO | PLACAS: THK774 | MARCA: | MACK | PLACAS: UPI350 |
| KILOMETRAJE INICIAL | KILOMETRAJE FINAL | DIAS TRABAJADOS | KILOMETRAJE INICIAL | KILOMETRAJE FINAL | DIAS TRABAJADOS | KILOMETRAJE INICIAL | KILOMETRAJE FINAL | DIAS TRABAJADOS |
| 378257 | 378537 | 1 | 348437 | 348717 | 1 | 577875 | 578155 | 1 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

**OBSERVACIONES:** Se realizo cargue de material seleccionado en los puntos de extraccion, para posteriormente suministrar este material en los tramos viales que se estaban interviniendo en este dia. Durante la jornada se suministra material seleccionado para el mejoramiento 251,0 metros de via.

VoBo. _____
Empresa: MIGUEL ACOSTA MERCADO
Rep. Legal: PERSONA NATURAL
Contratista Seguimiento y Control

VoBo. _____
Empresa: MARIO SINISTERRA JALLER
Rep. Legal: PERSONAL NATURAL
Contratista Suministro Maquinaria

# PLANILLA DE REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN - VOLQUETAS

UNGRD
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

| DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | SEMANA | |
|---|---|---|---|
| CORDOBA | LOS CORDOBAS | DESDE: 05/02/23 | HASTA: 10/02/23 |
| SITIO | PROVEEDOR DEL SUMINISTRO | MES: FEBRERO | AÑO: 2024 |
| APARTADA JALISCO- JALISCO LIMITES CANALETE | MARIO SINISTERRA JALLER | | |

Fecha: 9/02/2024

**DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO REALIZADO:**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ADECUACIÓN HIDRÁULICA DE CAUCES: | | CONFORMACIÓN DE JARILLONES: | | OTRO: | |
| PERFILADO DE TALUDES: | | LIMPIEZA DE VÍAS: | X | CUAL: | |

| EQUIPO 13 | | | EQUIPO 14 | | | EQUIPO 15 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DESC. DEL ÍTEM CONTRAC.: DOBLE TROQUE | | | DESC. DEL ÍTEM CONTRAC.: DOBLE TROQUE | | | DESC. DEL ÍTEM CONTRAC.: DOBLE TROQUE | | |
| MARCA: INTERNATIONAL | | PLACAS: UGF553 | MARCA: INTERNATIONAL | | PLACAS: UYU927 | MARCA: KENWORTH | | PLACAS: WCK424 |
| KILOMETRAJE INICIAL | KILOMETRAJE FINAL | DIAS TRABAJADOS | KILOMETRAJE INICIAL | KILOMETRAJE FINAL | DIAS TRABAJADOS | KILOMETRAJE INICIAL | KILOMETRAJE FINAL | DIAS TRABAJADOS |
| 270242 | 270522 | 1 | 301706 | 301986 | 1 | 233075 | 233355 | 1 |

| OBSERVACIONES: | Se realizo cargue de material seleccionado en los puntos de extraccion, para posteriormente suministrar este material en los tramos viales que se estaban interviniendo en este dia. Durante la jornada se suministra material seleccionado para el mejoramiento 251,0 metros de via. |
|---|---|

VoBo. _____
Empresa: MIGUEL ACOSTA MERCADO
Rep. Legal: PERSONA NATURAL
Contratista Seguimiento y Control

VoBo. _____
Empresa: MARIO SINISTERRA JALLER
Rep. Legal: PERSONAL NATURAL
Contratista Suministro Maquinaria

# PLANILLA DE REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN - VOLQUETAS

UNGRD
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

| DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | SEMANA | |
|---|---|---|---|
| CORDOBA | LOS CORDOBAS | DESDE: 05/02/23 | HASTA: 10/02/23 |
| SITIO | PROVEEDOR DEL SUMINISTRO | MES: FEBRERO | AÑO: 2024 |
| APARTADA JALISCO- JALISCO LIMITES CANALETE | MARIO SINISTERRA JALLER | | |

Fecha: 9/02/2024

**DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO REALIZADO:**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ADECUACIÓN HIDRÁULICA DE CAUCES: | | CONFORMACIÓN DE JARILLONES: | | OTRO: | |
| PERFILADO DE TALUDES: | | LIMPIEZA DE VÍAS: | X | CUAL: | |

| EQUIPO 16 | | | EQUIPO 17 | | | EQUIPO 18 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DESC. DEL ÍTEM CONTRAC. DOBLE TROQUE | | | DESC. DEL ÍTEM CONTRAC. DOBLE TROQUE | | | DESC. DEL ÍTEM CONTRAC. | | |
| MARCA: CHEVROLET | | PLACAS: YHL506 | MARCA: INTERNATIONAL | | PLACAS: SME031 | MARCA: | | |
| KILOMETRAJE INICIAL | KILOMETRAJE FINAL | DIAS TRABAJADOS | KILOMETRAJE INICIAL | KILOMETRAJE FINAL | DIAS TRABAJADOS | KILOMETRAJE INICIAL | KILOMETRAJE FINAL | DIAS TRABAJADOS |
| 513571 | 513851 | 1 | 260729 | 261009 | 1 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

**OBSERVACIONES:** Se realizo cargue de material seleccionado en los puntos de extraccion, para posteriormente suministrar este material en los tramos viales que se estaban interviniendo en este dia. Durante la jornada se suministra material seleccionado para el mejoramiento 251,0 metros de via.

VoBo. _____
Empresa: MIGUEL ACOSTA MERCADO
Rep. Legal: PERSONA NATURAL
Contratista Seguimiento y Control

VoBo. _____
Empresa: MARIO SINISTERRA JALLER
Rep. Legal: PERSONAL NATURAL
Contratista Suministro Maquinaria

# PLANILLA DE REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN - VOLQUETAS

UNGRD
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

| DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | SEMANA | |
|---|---|---|---|
| CORDOBA | LOS CORDOBAS | DESDE: 05/02/23 | HASTA: 10/02/23 |
| SITIO | PROVEEDOR DEL SUMINISTRO | MES: FEBRERO | AÑO: 2024 |
| APARTADA JALISCO- JALISCO LIMITES CANALETE | MARIO SINISTERRA JALLER | | |

Fecha: 10/02/2024

**DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO REALIZADO:**

| | | |
|---|---|---|
| ADECUACIÓN HIDRÁULICA DE CAUCES: _____ | CONFORMACIÓN DE JARILLONES: _____ | OTRO: _____ |
| PERFILADO DE TALUDES: _____ | LIMPIEZA DE VÍAS: X | CUAL: _____ |

| EQUIPO 1 | | | EQUIPO 2 | | | EQUIPO 3 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DESC. DEL ÍTEM CONTRAC. DOBLE TROQUE | | | DESC. DEL ÍTEM CONTRAC. DOBLE TROQUE | | | DESC. DEL ÍTEM CONTRAC. DOBLE TROQUE | | |
| MARCA: MACK | | PLACAS: AEA953 | MARCA: INTERNACIONAL | | PLACAS: JYO50B | MARCA: CHEVROLET | | PLACAS: SIR136 |
| KILOMETRAJE INICIAL | KILOMETRAJE FINAL | DIAS TRABAJADOS | KILOMETRAJE INICIAL | KILOMETRAJE FINAL | DIAS TRABAJADOS | KILOMETRAJE INICIAL | KILOMETRAJE FINAL | DIAS TRABAJADOS |
| 494118 | 494398 | 1 | 430101 | 430381 | 1 | 440251 | 440531 | 1 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

**OBSERVACIONES:** Se realizo cargue de material seleccionado en los puntos de extraccion, para posteriormente suministrar este material en los tramos viales que se estaban interviniendo en este dia. Durante la jornada se suministra material seleccionado para el mejoramiento 154,0 metros de via.

VoBo. _____
Empresa: MIGUEL ACOSTA MERCADO
Rep. Legal: PERSONA NATURAL
Contratista Seguimiento y Control

VoBo. _____
Empresa: MARIO SINISTERRA JALLER
Rep. Legal: PERSONAL NATURAL
Contratista Suministro Maquinaria

# PLANILLA DE REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN - VOLQUETAS

UNGRD
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

| DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | SEMANA | |
|---|---|---|---|
| CORDOBA | LOS CORDOBAS | DESDE: 05/02/23 | HASTA: 10/02/23 |
| SITIO | PROVEEDOR DEL SUMINISTRO | MES: FEBRERO | AÑO: 2024 |
| APARTADA JALISCO- JALISCO LIMITES CANALETE | MARIO SINISTERRA JALLER | | |

Fecha: 10/02/2024

**DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO REALIZADO:**

| | | |
|---|---|---|
| ADECUACIÓN HIDRÁULICA DE CAUCES: _____ | CONFORMACIÓN DE JARILLONES: _____ | OTRO: _____ |
| PERFILADO DE TALUDES: _____ | LIMPIEZA DE VÍAS: X | CUAL: _____ |

| EQUIPO 4 | | | EQUIPO 5 | | | EQUIPO 6 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DESC. DEL ÍTEM CONTRAC. DOBLE TROQUE | | | DESC. DEL ÍTEM CONTRAC. DOBLE TROQUE | | | DESC. DEL ÍTEM CONTRAC. DOBLE TROQUE | | |
| MARCA: INTERNACIONAL | | PLACAS: SOQ196 | MARCA: FREIGHTLINER | | PLACAS: SRS061 | MARCA: INTERNACIONAL | | PLACAS: STA237 |
| KILOMETRAJE INICIAL | KILOMETRAJE FINAL | DIAS TRABAJADOS | KILOMETRAJE INICIAL | KILOMETRAJE FINAL | DIAS TRABAJADOS | KILOMETRAJE INICIAL | KILOMETRAJE FINAL | DIAS TRABAJADOS |
| 578546 | 578826 | 1 | 332402 | 332682 | 1 | 543903 | 544183 | 1 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

**OBSERVACIONES:** Se realizo cargue de material seleccionado en los puntos de extraccion, para posteriormente suministrar este material en los tramos viales que se estaban interviniendo en este dia. Durante la jornada se suministra material seleccionado para el mejoramiento 154,0 metros de via.

VoBo. _____
Empresa: MIGUEL ACOSTA MERCADO
Rep. Legal: PERSONA NATURAL
Contratista Seguimiento y Control

VoBo. _____
Empresa: MARIO SINISTERRA JALLER
Rep. Legal: PERSONAL NATURAL
Contratista Suministro Maquinaria

# PLANILLA DE REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN - VOLQUETAS

UNGRD
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

| DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | SEMANA | |
|---|---|---|---|
| CORDOBA | LOS CORDOBAS | DESDE: 05/02/23 | HASTA: 10/02/23 |
| SITIO | PROVEEDOR DEL SUMINISTRO | MES: FEBRERO | AÑO: 2024 |
| APARTADA JALISCO- JALISCO LIMITES CANALETE | MARIO SINISTERRA JALLER | | |

Fecha: 10/02/2024

**DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO REALIZADO:**

| | | |
|---|---|---|
| ADECUACIÓN HIDRÁULICA DE CAUCES: _____ | CONFORMACIÓN DE JARILLONES: _____ | OTRO: _____ |
| PERFILADO DE TALUDES: _____ | LIMPIEZA DE VÍAS: X | CUAL: _____ |

| EQUIPO 7 | | | EQUIPO 8 | | | EQUIPO 9 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DESC. DEL ÍTEM CONTRAC: DOBLE TROQUE | | | DESC. DEL ÍTEM CONTRAC: DOBLE TROQUE | | | DESC. DEL ÍTEM CONTRAC: DOBLE TROQUE | | |
| MARCA: KENWORTH | | PLACAS: STA294 | MARCA: FREIGHTLINER | | PLACAS: STO136 | MARCA: DAEWOO | | PLACAS: SZN588 |
| KILOMETRAJE INICIAL | KILOMETRAJE FINAL | DIAS TRABAJADOS | KILOMETRAJE INICIAL | KILOMETRAJE FINAL | DIAS TRABAJADOS | KILOMETRAJE INICIAL | KILOMETRAJE FINAL | DIAS TRABAJADOS |
| 445632 | 445912 | 1 | 299428 | 299708 | 1 | 309995 | 310275 | 1 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

OBSERVACIONES: Se realizo cargue de material seleccionado en los puntos de extraccion, para posteriormente suministrar este material en los tramos viales que se estaban interviniendo en este dia. Durante la jornada se suministra material seleccionado para el mejoramiento 154,0 metros de via.

VoBo. _____
Empresa: MIGUEL ACOSTA MERCADO
Rep. Legal: PERSONA NATURAL
Contratista Seguimiento y Control

VoBo. _____
Empresa: MARIO SINISTERRA JALLER
Rep. Legal: PERSONAL NATURAL
Contratista Suministro Maquinaria

# PLANILLA DE REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN - VOLQUETAS

UNGRD
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

| DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | SEMANA | |
|---|---|---|---|
| CORDOBA | LOS CORDOBAS | DESDE: 05/02/23 | HASTA: 10/02/23 |
| SITIO | PROVEEDOR DEL SUMINISTRO | MES: FEBRERO | AÑO: 2024 |
| APARTADA JALISCO- JALISCO LIMITES CANALETE | MARIO SINISTERRA JALLER | | |

**Fecha:** 10/02/2024

**DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO REALIZADO:**

| | | |
|---|---|---|
| ADECUACIÓN HIDRÁULICA DE CAUCES: _____ | CONFORMACIÓN DE JARILLONES: _____ | OTRO: _____ |
| PERFILADO DE TALUDES: _____ | LIMPIEZA DE VÍAS: X | CUAL: _____ |

| EQUIPO 10 | | | EQUIPO 11 | | | EQUIPO 12 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DESC. DEL ÍTEM CONTRAC. DOBLE TROQUE | | | DESC. DEL ÍTEM CONTRAC. DOBLE TROQUE | | | DESC. DEL ÍTEM CONTRAC. DOBLE TROQUE | | |
| MARCA: DAEWOO | | PLACAS: SZV477 | MARCA: HINO | | PLACAS: THK774 | MARCA: MACK | | PLACAS: UPI350 |
| KILOMETRAJE INICIAL | KILOMETRAJE FINAL | DIAS TRABAJADOS | KILOMETRAJE INICIAL | KILOMETRAJE FINAL | DIAS TRABAJADOS | KILOMETRAJE INICIAL | KILOMETRAJE FINAL | DIAS TRABAJADOS |
| 378547 | 378827 | 1 | 348727 | 349007 | 1 | 578165 | 578445 | 1 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

**OBSERVACIONES:** Se realizo cargue de material seleccionado en los puntos de extraccion, para posteriormente suministrar este material en los tramos viales que se estaban interviniendo en este dia. Durante la jornada se suministra material seleccionado para el mejoramiento 154,0 metros de via.

VoBo. _____
Empresa: MIGUEL ACOSTA MERCADO
Rep. Legal: PERSONA NATURAL
Contratista Seguimiento y Control

VoBo. _____
Empresa: MARIO SINISTERRA JALLER
Rep. Legal: PERSONAL NATURAL
Contratista Suministro Maquinaria

# PLANILLA DE REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN - VOLQUETAS

UNGRD
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

| DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | SEMANA | |
|---|---|---|---|
| CORDOBA | LOS CORDOBAS | DESDE: 05/02/23 | HASTA: 10/02/23 |
| SITIO | PROVEEDOR DEL SUMINISTRO | MES: FEBRERO | AÑO: 2024 |
| APARTADA JALISCO- JALISCO LIMITES CANALETE | MARIO SINISTERRA JALLER | | |

**Fecha:** 10/02/2024

**DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO REALIZADO:**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ADECUACIÓN HIDRÁULICA DE CAUCES: | | CONFORMACIÓN DE JARILLONES: | | OTRO: | |
| PERFILADO DE TALUDES: | | LIMPIEZA DE VÍAS: | X | CUAL: | |

| EQUIPO 13 | | | EQUIPO 14 | | | EQUIPO 15 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DESC. DEL ÍTEM CONTRAC. DOBLE TROQUE | | | DESC. DEL ÍTEM CONTRAC. DOBLE TROQUE | | | DESC. DEL ÍTEM CONTRAC. DOBLE TROQUE | | |
| MARCA: INTERNATIONAL | | PLACAS: UQF553 | MARCA: INTERNATIONAL | | PLACAS: UYU927 | MARCA: KENWORTH | | PLACAS: WCK424 |
| KILOMETRAJE INICIAL | KILOMETRAJE FINAL | DIAS TRABAJADOS | KILOMETRAJE INICIAL | KILOMETRAJE FINAL | DIAS TRABAJADOS | KILOMETRAJE INICIAL | KILOMETRAJE FINAL | DIAS TRABAJADOS |
| 270532 | 270812 | 1 | 301996 | 302276 | 1 | 233365 | 233645 | 1 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

**OBSERVACIONES:** Se realizo cargue de material seleccionado en los puntos de extraccion, para posteriormente suministrar este material en los tramos viales que se estaban interviniendo en este dia. Durante la jornada se suministra material seleccionado para el mejoramiento 154,0 metros de via.

VoBo. _____
Empresa: MIGUEL ACOSTA MERCADO
Rep. Legal: PERSONA NATURAL
Contratista Seguimiento y Control

VoBo. _____
Empresa: MARIO SINISTERRA JALLER
Rep. Legal: PERSONAL NATURAL
Contratista Suministro Maquinaria

# PLANILLA DE REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN - VOLQUETAS

UNGRD
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

| DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | SEMANA | |
|---|---|---|---|
| CORDOBA | LOS CORDOBAS | DESDE: 05/02/23 | HASTA: 10/02/23 |
| SITIO | PROVEEDOR DEL SUMINISTRO | MES: FEBRERO | AÑO: 2024 |
| APARTADA JALISCO- JALISCO LIMITES CANALETE | MARIO SINISTERRA JALLER | | |

Fecha: 10/02/2024

**DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO REALIZADO:**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ADECUACIÓN HIDRÁULICA DE CAUCES: | | CONFORMACIÓN DE JARILLONES: | | OTRO: | |
| PERFILADO DE TALUDES: | | LIMPIEZA DE VÍAS: | X | CUAL: | |

| EQUIPO 16 | | | EQUIPO 17 | | | EQUIPO 18 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DESC. DEL ÍTEM CONTRAC. DOBLE TROQUE | | | DESC. DEL ÍTEM CONTRAC. DOBLE TROQUE | | | DESC. DEL ÍTEM CONTRAC. | | |
| MARCA: CHEVROLET | | PLACAS: YHL506 | MARCA: INTERNATIONAL | | PLACAS: SME031 | MARCA: | | |
| KILOMETRAJE INICIAL | KILOMETRAJE FINAL | DIAS TRABAJADOS | KILOMETRAJE INICIAL | KILOMETRAJE FINAL | DIAS TRABAJADOS | KILOMETRAJE INICIAL | KILOMETRAJE FINAL | DIAS TRABAJADOS |
| 513861 | 514141 | 1 | 261019 | 261299 | 1 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| OBSERVACIONES: | Se realizo cargue de material seleccionado en los puntos de extraccion, para posteriormente suministrar este material en los tramos viales que se estaban interviniendo en este dia. Durante la jornada se suministra material seleccionado para el mejoramiento 154,0 metros de via. |
|---|---|

VoBo. _____
Empresa: MIGUEL ACOSTA MERCADO
Rep. Legal: PERSONA NATURAL
Contratista Seguimiento y Control

VoBo. _____
Empresa: MARIO SINISTERRA JALLER
Rep. Legal: PERSONAL NATURAL
Contratista Suministro Maquinaria

## PLANILLA DE REPORTE SEMANAL

UNGRD Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

| DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | SEMANA | | SUBDIRECCION PARA EL MANEJO DE DESASTRES |
|---|---|---|---|---|
| CORDOBA | LOS CORDOBAS | DESDE: 18/12/23 | HASTA: 24/12/23 | |
| SITIO | PROVEEDOR DEL SUMINISTRO | FECHA | | |
| CGTO LA CAÑA– VEREDA FLORAL | MARIO SINISTERRA JALLER | MES: DICIEMBRE | AÑO: 2023 | |

| DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM CONTRACTUAL | REFERENCIA | No. REGISTRO/PLACA | UNIDAD | L | M | M | J | V | S | D | TOTAL HORAS Y/O DIAS POR SEMANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RETRO DE ORUGA CX210 | CASE | | HORA | 8,0 | 7,0 | 8,0 | 8,0 | 5,0 | 7,0 | 0,0 | 43,0 |
| MOTONIVELADORA | CHAMPIOS 720 A | | HORA | 8,0 | 7,0 | 8,0 | 6,0 | 6,0 | 8,0 | 0,0 | 43,0 |
| VIBROCOMPACTADOR 1 | CASE SV208 | MC169497 | HORA | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 0,0 | 48,0 |
| VOLQUETA 1 | | | DIA | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 6,0 |
| VOLQUETA 2 | | | DIA | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 6,0 |
| VOLQUETA 3 | | | DIA | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 6,0 |
| VOLQUETA 4 | | | DIA | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 6,0 |
| VOLQUETA 5 | | | DIA | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 6,0 |
| VOLQUETA 6 | | | DIA | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 6,0 |
| VOLQUETA 7 | | | DIA | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 6,0 |
| VOLQUETA 8 | | | DIA | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 6,0 |
| VOLQUETA 9 | | | DIA | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 6,0 |
| VOLQUETA 10 | | | DIA | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 6,0 |
| VOLQUETA 11 | | | DIA | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 6,0 |
| VOLQUETA 12 | | | DIA | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 6,0 |
| VOLQUETA 13 | | | DIA | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 6,0 |
| VOLQUETA 14 | | | DIA | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 6,0 |
| VOLQUETA 15 | | | DIA | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 6,0 |
| VOLQUETA 16 | | | DIA | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 6,0 |
| VOLQUETA 17 | | | DIA | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 6,0 |
| XXXXXXXXX | | | DIA | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**OBSERVACIONES:**

Durante la semana se dio inicio a las actividades para el mejoramiento de la via comprendida entre cgto la caña - vereda floral, durante esta semana se logra realizar la intervencion de 2,948 Kilometros de via.
Dentro de las actidades tuvimos escarificacion y conformacion de la subrasante de la via, luego se continuo con el suministro de material seleccionado el cual fue extendido a lo largo de los tramos intervenidos y posteriormente compactado hasta lograr obtener una capa de rodadura en perfectas condiciones para el transito de vehiculos por la via.

**VoBo.**
**Empresa:** MIGUEL FERNANDO ACOSTA MERCADO
**Rep. Legal:** PERSONA NATURAL
**Contratista Seguimiento y Control**

**VoBo.**
**Empresa:** MARIO SINISTERRA JALLER
**Rep. Legal:** PERSONA NATURAL
**Contratista Suministro Maquinaria**

**Coordinador o Delegado CMGRD y/o CDMGRD***
**NOMBRE:** JAIVER JAVIER BUELVAS POLO

**FIRMA:** Jaiver Buelvas

* **NOTA:** Solo puede recibir el CDGRD y/o CMGRD o Delegado por el mismo bajo designación especifica de la Gobernación y/o Alcaldía

730

## PLANILLA DE REPORTE SEMANAL

UNGRD Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

| DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | SEMANA | | SUBDIRECCION PARA EL MANEJO DE DESASTRES |
|---|---|---|---|---|
| CORDOBA | LOS CORDOBAS | DESDE: 25/12/23 | HASTA: 31/12/23 | |
| SITIO | PROVEEDOR DEL SUMINISTRO | FECHA | | |
| CGTO LA CAÑA– VEREDA FLORAL | MARIO SINISTERRA JALLER | MES: DICIEMBRE | AÑO: 2023 | |

| DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM CONTRACTUAL | REFERENCIA | No. REGISTRO/PLACA | UNIDAD | L | M | M | J | V | S | D | TOTAL HORAS Y/O DIAS POR SEMANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RETRO DE ORUGA CX210 | CASE | | HORA | 0,0 | 6,0 | 6,0 | 7,0 | 4,0 | 8,0 | 0,0 | 31,0 |
| MOTONIVELADORA | CHAMPIOS 720 A | | HORA | 0,0 | 7,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 8,0 | 0,0 | 36,0 |
| VIBROCOMPACTADOR 1 | CASE SV208 | MC169497 | HORA | 0,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 0,0 | 40,0 |
| VOLQUETA 1 | | | DIA | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 5,0 |
| VOLQUETA 2 | | | DIA | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 5,0 |
| VOLQUETA 3 | | | DIA | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 5,0 |
| VOLQUETA 4 | | | DIA | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 5,0 |
| VOLQUETA 5 | | | DIA | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 5,0 |
| VOLQUETA 6 | | | DIA | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 5,0 |
| VOLQUETA 7 | | | DIA | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 5,0 |
| VOLQUETA 8 | | | DIA | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 5,0 |
| VOLQUETA 9 | | | DIA | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 5,0 |
| VOLQUETA 10 | | | DIA | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 5,0 |
| VOLQUETA 11 | | | DIA | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 5,0 |
| VOLQUETA 12 | | | DIA | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 5,0 |
| VOLQUETA 13 | | | DIA | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 5,0 |
| VOLQUETA 14 | | | DIA | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 5,0 |
| VOLQUETA 15 | | | DIA | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 5,0 |
| VOLQUETA 16 | | | DIA | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 5,0 |
| VOLQUETA 17 | | | DIA | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 5,0 |
| XXXXXXXXX | | | DIA | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**OBSERVACIONES:**

Durante la semana se continuaron las actividades para el mejoramiento de la via comprendida entre cgto la caña - vereda floral, durante esta semana se logra realizar la intervencion de 2,283 Kilometros de via, con esto tenemos un acumulado de 5,231 kilometros intervenidos.
Dentro de las actidades tuvimos escarificacion y conformacion de la subrasante de la via, luego se continuo con el suministro de material seleccionado el cual fue extendido a lo largo de los tramos intervenidos y posteriormente compactado hasta lograr obtener una capa de rodadura en perfectas condiciones para el transito de vehiculos por la via.

VoBo. _____
Empresa: MIGUEL FERNANDO ACOSTA MERCADO
Rep. Legal: PERSONA NATURAL
Contratista Seguimiento y Control

VoBo. _____
Empresa: MARIO SINISTERRA JALLER
Rep. Legal: PERSONA NATURAL
Contratista Suministro Maquinaria

Coordinador o Delegado CMGRD y/o CDMGRD *
NOMBRE: JAIVER JAVIER BUELVAS POLO

FIRMA: Jaiver Buelvas

* NOTA: Solo puede recibir el CDGRD y/o CMGRD o Delegado por el mismo bajo designación especifica de la Gobernación y/o Alcaldía

# PLANILLA DE REPORTE SEMANAL

UNGRD
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

| DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | SEMANA | | SUBDIRECCION PARA EL MANEJO DE DESASTRES |
|---|---|---|---|---|
| CORDOBA | LOS CORDOBAS | DESDE: 01/01/24 | HASTA: 07/01/24 | |
| SITIO | PROVEEDOR DEL SUMINISTRO | FECHA | | |
| CGTO LA CAÑA– VEREDA FLORAL | MARIO SINISTERRA JALLER | MES: ENERO | AÑO: 2024 | |

| DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM CONTRACTUAL | REFERENCIA | No. REGISTRO/PLACA | UNIDAD | L | M | M | J | V | S | D | TOTAL HORAS Y/O DIAS POR SEMANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RETRO DE ORUGA CX210 | CASE | | HORA | 0,0 | 7,0 | 8,0 | 8,0 | 4,0 | 8,0 | 0,0 | 35,0 |
| MOTONIVELADORA | CHAMPIOS 720 A | | HORA | 0,0 | 6,0 | 8,0 | 7,0 | 8,0 | 8,0 | 0,0 | 37,0 |
| VIBROCOMPACTADOR 1 | CASE SV208 | MC169497 | HORA | 0,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 0,0 | 40,0 |
| VOLQUETA 1 | | | DIA | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 5,0 |
| VOLQUETA 2 | | | DIA | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 5,0 |
| VOLQUETA 3 | | | DIA | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 5,0 |
| VOLQUETA 4 | | | DIA | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 5,0 |
| VOLQUETA 5 | | | DIA | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 5,0 |
| VOLQUETA 6 | | | DIA | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 5,0 |
| VOLQUETA 7 | | | DIA | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 5,0 |
| VOLQUETA 8 | | | DIA | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 5,0 |
| VOLQUETA 9 | | | DIA | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 5,0 |
| VOLQUETA 10 | | | DIA | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 5,0 |
| VOLQUETA 11 | | | DIA | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 5,0 |
| VOLQUETA 12 | | | DIA | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 5,0 |
| VOLQUETA 13 | | | DIA | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 5,0 |
| VOLQUETA 14 | | | DIA | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 5,0 |
| VOLQUETA 15 | | | DIA | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 5,0 |
| VOLQUETA 16 | | | DIA | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 5,0 |
| VOLQUETA 17 | | | DIA | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 5,0 |
| XXXXXXXXX | | | DIA | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**OBSERVACIONES:**

Durante la semana se continuaron las actividades para el mejoramiento de la via comprendida entre cgto la caña - vereda floral, durante esta semana se logra realizar la intervencion de 2,469 Kilometros de via, con esto tenemos un acumulado de 7,700 kilometros intervenidos, culminando asi la intervencion de esta via.
Dentro de las actidades tuvimos escarificacion y conformacion de la subrasante de la via, luego se continuo con el suministro de material seleccionado el cual fue extendido a lo largo de los tramos intervenidos y posteriormente compactado hasta lograr obtener una capa de rodadura en perfectas condiciones para el transito de vehiculos por la via.

VoBo. _____
Empresa: MIGUEL FERNANDO ACOSTA MERCADO
Rep. Legal: PERSONA NATURAL
Contratista Seguimiento y Control

VoBo. _____
Empresa: MARIO SINISTERRA JALLER
Rep. Legal: PERSONA NATURAL
Contratista Suministro Maquinaria

Coordinador o Delegado CMGRD y/o CDMGRD *
NOMBRE: JAIVER JAVIER BUELVAS POLO

FIRMA: Jaiver Buelvas

* NOTA: Solo puede recibir el CDGRD y/o CMGRD o Delegado por el mismo bajo designación especifica de la Gobernación y/o Alcaldía

# PLANILLA DE REPORTE SEMANAL

UNGRD
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

| DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | SEMANA | SUBDIRECCION PARA EL MANEJO DE DESASTRES |
|---|---|---|---|
| CORDOBA | LOS CORDOBAS | DESDE: 08/01/24 HASTA: 14/01/24 | |
| SITIO | PROVEEDOR DEL SUMINISTRO | FECHA | |
| VEREDA SALADA –CGTO NUEVO NARIÑO | MARIO SINISTERRA JALLER | MES: ENERO AÑO: 2024 | |

| DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM CONTRACTUAL | REFERENCIA | No. REGISTRO/PLACA | UNIDAD | L | M | M | J | V | S | D | TOTAL HORAS Y/O DIAS POR SEMANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RETRO DE ORUGA CX210 | CASE | | HORA | 7,0 | 8,0 | 5,0 | 8,0 | 7,0 | 8,0 | 0,0 | 43,0 |
| MOTONIVELADORA | CHAMPIOS 720 A | | HORA | 5,0 | 8,0 | 7,0 | 8,0 | 6,0 | 7,0 | 0,0 | 41,0 |
| VIBROCOMPACTADOR 1 | CASE SV208 | MC169497 | HORA | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 0,0 | 48,0 |
| VOLQUETA 1 | | | DIA | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 6,0 |
| VOLQUETA 2 | | | DIA | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 6,0 |
| VOLQUETA 3 | | | DIA | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 6,0 |
| VOLQUETA 4 | | | DIA | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 6,0 |
| VOLQUETA 5 | | | DIA | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 6,0 |
| VOLQUETA 6 | | | DIA | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 6,0 |
| VOLQUETA 7 | | | DIA | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 6,0 |
| VOLQUETA 8 | | | DIA | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 6,0 |
| VOLQUETA 9 | | | DIA | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 6,0 |
| VOLQUETA 10 | | | DIA | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 6,0 |
| VOLQUETA 11 | | | DIA | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 6,0 |
| VOLQUETA 12 | | | DIA | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 6,0 |
| VOLQUETA 13 | | | DIA | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 6,0 |
| VOLQUETA 14 | | | DIA | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 6,0 |
| VOLQUETA 15 | | | DIA | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 6,0 |
| VOLQUETA 16 | | | DIA | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 6,0 |
| VOLQUETA 17 | | | DIA | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 6,0 |
| XXXXXXXXX | | | DIA | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**OBSERVACIONES:**

Durante la semana se dio inicio a las actividades para el mejoramiento de la vias comprendidas entre vereda salada - cgto nuevo nariño, durante esta semana se logra realizar actividades en 1,612 Kilometros, con esto se tiene un acumulado de 9,312 kilometros de via intervenidos a la fecha.
Dentro de las actidades tuvimos escarificacion y conformacion de la subrasante de la via intervenida, luego se continuo con el suministro de material seleccionado el cual fue extendido a lo largo de los tramos intervenidos y posteriormente compactado hasta lograr obtener una capa de rodadura en perfectas condiciones para el transito de vehiculos por la via.

VoBo. _____
Empresa: MIGUEL FERNANDO ACOSTA MERCADO
Rep. Legal: PERSONA NATURAL
Contratista Seguimiento y Control

VoBo. _____
Empresa: MARIO SINISTERRA JALLER
Rep. Legal: PERSONA NATURAL
Contratista Suministro Maquinaria

Coordinador o Delegado CMGRD y/o CDMGRD *
NOMBRE: JAIVER JAVIER BUELVAS POLO

FIRMA: Jaiver Buelvas

* NOTA: Solo puede recibir el CDGRD y/o CMGRD o Delegado por el mismo bajo designación especifica de la Gobernación y/o Alcaldía

# PLANILLA DE REPORTE SEMANAL

UNGRD
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

| DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | SEMANA | | SUBDIRECCION PARA EL MANEJO DE DESASTRES |
|---|---|---|---|---|
| CORDOBA | LOS CORDOBAS | DESDE: 15/01/24 | HASTA: 21/01/24 | |
| SITIO | PROVEEDOR DEL SUMINISTRO | FECHA | | |
| VEREDA SALADA –CGTO NUEVO NARIÑO | MARIO SINISTERRA JALLER | MES: ENERO | AÑO: 2024 | |

| DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM CONTRACTUAL | REFERENCIA | No. REGISTRO/PLACA | UNIDAD | L | M | M | J | V | S | D | TOTAL HORAS Y/O DIAS POR SEMANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RETRO DE ORUGA CX210 | CASE | | HORA | 8,0 | 5,0 | 8,0 | 7,0 | 8,0 | 6,0 | 0,0 | 42,0 |
| MOTONIVELADORA | CHAMPIOS 720 A | | HORA | 4,0 | 8,0 | 7,0 | 8,0 | 8,0 | 6,0 | 0,0 | 41,0 |
| VIBROCOMPACTADOR 1 | CASE SV208 | MC169497 | HORA | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 0,0 | 48,0 |
| VOLQUETA 1 | | | DIA | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 6,0 |
| VOLQUETA 2 | | | DIA | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 6,0 |
| VOLQUETA 3 | | | DIA | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 6,0 |
| VOLQUETA 4 | | | DIA | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 6,0 |
| VOLQUETA 5 | | | DIA | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 6,0 |
| VOLQUETA 6 | | | DIA | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 6,0 |
| VOLQUETA 7 | | | DIA | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 6,0 |
| VOLQUETA 8 | | | DIA | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 6,0 |
| VOLQUETA 9 | | | DIA | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 6,0 |
| VOLQUETA 10 | | | DIA | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 6,0 |
| VOLQUETA 11 | | | DIA | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 6,0 |
| VOLQUETA 12 | | | DIA | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 6,0 |
| VOLQUETA 13 | | | DIA | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 6,0 |
| VOLQUETA 14 | | | DIA | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 6,0 |
| VOLQUETA 15 | | | DIA | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 6,0 |
| VOLQUETA 16 | | | DIA | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 6,0 |
| VOLQUETA 17 | | | DIA | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 6,0 |
| XXXXXXXXX | | | DIA | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**OBSERVACIONES:**

Durante la semana se continuaron las actividades para el mejoramiento de la via comprendida entre vereda salada - cgto nuevo nariño, durante esta semana se logra realizar actividades a lo largo de 1,446 Kilometros de via, con esto tenemos un acumulado de 10,758 kilometros intervenidos.
Dentro de las actidades tuvimos escarificacion y conformacion de la subrasante de la via, luego se continuo con el suministro de material seleccionado el cual fue extendido a lo largo de los tramos intervenidos y posteriormente compactado hasta lograr obtener una capa de rodadura en perfectas condiciones para el transito de vehiculos por la via.

VoBo. _____
Empresa: MIGUEL FERNANDO ACOSTA MERCADO
Rep. Legal: PERSONA NATURAL
Contratista Seguimiento y Control

VoBo. _____
Empresa: MARIO SINISTERRA JALLER
Rep. Legal: PERSONA NATURAL
Contratista Suministro Maquinaria

Coordinador o Delegado CMGRD y/o CDMGRD *
NOMBRE: JAIVER JAVIER BUELVAS POLO

FIRMA: Jaiver Buelvas

* NOTA: Solo puede recibir el CDGRD y/o CMGRD o Delegado por el mismo bajo designación especifica de la Gobernación y/o Alcaldia

## PLANILLA DE REPORTE SEMANAL

UNGRD
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

| DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | SEMANA | | SUBDIRECCION PARA EL MANEJO DE DESASTRES |
|---|---|---|---|---|
| CORDOBA | LOS CORDOBAS | DESDE: 22/01/24 | HASTA: 28/01/24 | |
| SITIO | PROVEEDOR DEL SUMINISTRO | FECHA | | |
| VEREDA SALADA –CGTO NUEVO NARIÑO | MARIO SINISTERRA JALLER | MES: ENERO | AÑO: 2024 | |

| DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM CONTRACTUAL | REFERENCIA | No. REGISTRO/PLACA | UNIDAD | L | M | M | J | V | S | D | TOTAL HORAS Y/O DIAS POR SEMANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RETRO DE ORUGA CX210 | CASE | | HORA | 8,0 | 5,0 | 8,0 | 7,0 | 8,0 | 8,0 | 0,0 | 44,0 |
| MOTONIVELADORA | CHAMPIOS 720 A | | HORA | 6,0 | 8,0 | 7,0 | 8,0 | 6,0 | 8,0 | 0,0 | 43,0 |
| VIBROCOMPACTADOR 1 | CASE SV208 | MC169497 | HORA | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 0,0 | 48,0 |
| VOLQUETA 1 | | | DIA | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 6,0 |
| VOLQUETA 2 | | | DIA | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 6,0 |
| VOLQUETA 3 | | | DIA | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 6,0 |
| VOLQUETA 4 | | | DIA | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 6,0 |
| VOLQUETA 5 | | | DIA | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 6,0 |
| VOLQUETA 6 | | | DIA | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 6,0 |
| VOLQUETA 7 | | | DIA | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 6,0 |
| VOLQUETA 8 | | | DIA | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 6,0 |
| VOLQUETA 9 | | | DIA | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 6,0 |
| VOLQUETA 10 | | | DIA | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 6,0 |
| VOLQUETA 11 | | | DIA | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 6,0 |
| VOLQUETA 12 | | | DIA | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 6,0 |
| VOLQUETA 13 | | | DIA | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 6,0 |
| VOLQUETA 14 | | | DIA | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 6,0 |
| VOLQUETA 15 | | | DIA | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 6,0 |
| VOLQUETA 16 | | | DIA | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 6,0 |
| VOLQUETA 17 | | | DIA | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 6,0 |
| XXXXXXXXX | | | DIA | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**OBSERVACIONES:**

Durante la semana se continuaron las actividades para el mejoramiento de la via comprendida entre vereda salada - cgto nuevo nariño, durante esta semana se logra realizar actividades a lo largo de 1,442 Kilometros de via, con esto tenemos un acumulado de 12,200 kilometros intervenidos, al final de la semana se da por terminada la intervencion de la via vereda salada - cgto nuevo nariño.
Dentro de las actidades tuvimos escarificacion y conformacion de la subrasante de la via, luego se continuo con el suministro de material seleccionado el cual fue extendido a lo largo de los tramos intervenidos y posteriormente compactado hasta lograr obtener una capa de rodadura en perfectas condiciones para el transito de vehiculos por la via.

VoBo. _____
Empresa: MIGUEL FERNANDO ACOSTA MERCADO
Rep. Legal: PERSONA NATURAL
Contratista Seguimiento y Control

VoBo. _____
Empresa: MARIO SINISTERRA JALLER
Rep. Legal: PERSONA NATURAL
Contratista Suministro Maquinaria

Coordinador o Delegado CMGRD y/o CDMGRD *
NOMBRE: JAIVER JAVIER BUELVAS POLO

FIRMA: Jaiver Buelvas

* NOTA: Solo puede recibir el CDGRD y/o CMGRD o Delegado por el mismo bajo designación especifica de la Gobernación y/o Alcaldia

# PLANILLA DE REPORTE SEMANAL

UNGRD
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

| DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | SEMANA | | SUBDIRECCION PARA EL MANEJO DE DESASTRES |
|---|---|---|---|---|
| CORDOBA | LOS CORDOBAS | DESDE: 29/01/24 | HASTA: 04/02/24 | |
| SITIO | PROVEEDOR DEL SUMINISTRO | FECHA | | |
| APARTADA JALISCO- JALISCO LIMITES CANALETE | MARIO SINISTERRA JALLER | MES: ENERO - FEBRERO | AÑO: 2024 | |

| DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM CONTRACTUAL | REFERENCIA | No. REGISTRO/PLACA | UNIDAD | L | M | M | J | V | S | D | TOTAL HORAS Y/O DIAS POR SEMANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RETRO DE ORUGA CX210 | CASE | | HORA | 8,0 | 8,0 | 7,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 0,0 | 47,0 |
| MOTONIVELADORA | CHAMPIOS 720 A | | HORA | 8,0 | 7,0 | 8,0 | 8,0 | 6,0 | 8,0 | 0,0 | 45,0 |
| VIBROCOMPACTADOR 1 | CASE SV208 | MC169497 | HORA | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 0,0 | 48,0 |
| VOLQUETA 1 | | | DIA | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 6,0 |
| VOLQUETA 2 | | | DIA | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 6,0 |
| VOLQUETA 3 | | | DIA | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 6,0 |
| VOLQUETA 4 | | | DIA | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 6,0 |
| VOLQUETA 5 | | | DIA | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 6,0 |
| VOLQUETA 6 | | | DIA | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 6,0 |
| VOLQUETA 7 | | | DIA | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 6,0 |
| VOLQUETA 8 | | | DIA | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 6,0 |
| VOLQUETA 9 | | | DIA | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 6,0 |
| VOLQUETA 10 | | | DIA | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 6,0 |
| VOLQUETA 11 | | | DIA | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 6,0 |
| VOLQUETA 12 | | | DIA | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 6,0 |
| VOLQUETA 13 | | | DIA | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 6,0 |
| VOLQUETA 14 | | | DIA | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 6,0 |
| VOLQUETA 15 | | | DIA | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 6,0 |
| VOLQUETA 16 | | | DIA | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 6,0 |
| VOLQUETA 17 | | | DIA | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 6,0 |
| XXXXXXXXX | | | DIA | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**OBSERVACIONES:**

Durante la semana se dio inicio a las actividades para el mejoramiento de la vias comprendidas entre apartada jalisco - jalisco limites canalete, durante esta semana se logra realizar actividades en 1,420 Kilometros, con esto se tiene un acumulado de 13,620 kilometros de via intervenidos a la fecha. Dentro de las actidades tuvimos escarificacion y conformacion de la subrasante de la via intervenida, luego se continuo con el suministro de material seleccionado el cual fue extendido a lo largo de los tramos intervenidos y posteriormente compactado hasta lograr obtener una capa de rodadura en perfectas condiciones para el transito de vehiculos por la via.

VoBo. _____
Empresa: MIGUEL FERNANDO ACOSTA MERCADO
Rep. Legal: PERSONA NATURAL
Contratista Seguimiento y Control

VoBo. _____
Empresa: MARIO SINISTERRA JALLER
Rep. Legal: PERSONA NATURAL
Contratista Suministro Maquinaria

Coordinador o Delegado CMGRD y/o CDMGRD *
NOMBRE: JAIVER JAVIER BUELVAS POLO

FIRMA: Jaiver Buelvas

* NOTA: Solo puede recibir el CDGRD y/o CMGRD o Delegado por el mismo bajo designación especifica de la Gobernación y/o Alcaldía

# PLANILLA DE REPORTE SEMANAL

UNGRD
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

| DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | SEMANA | | SUBDIRECCION PARA EL MANEJO DE DESASTRES |
|---|---|---|---|---|
| CORDOBA | LOS CORDOBAS | DESDE: 05/02/24 | HASTA: 10/02/24 | |
| SITIO | PROVEEDOR DEL SUMINISTRO | FECHA | | |
| APARTADA JALISCO- JALISCO LIMITES CANALETE | MARIO SINISTERRA JALLER | MES: FEBRERO | AÑO: 2024 | |

| DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM CONTRACTUAL | REFERENCIA | No. REGISTRO/PLACA | UNIDAD | L | M | M | J | V | S | D | TOTAL HORAS Y/O DIAS POR SEMANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RETRO DE ORUGA CX210 | CASE | | HORA | 7,0 | 7,0 | 6,0 | 4,0 | 8,0 | 3,0 | 0,0 | 35,0 |
| MOTONIVELADORA | CHAMPIOS 720 A | | HORA | 6,0 | 8,0 | 7,0 | 4,0 | 6,0 | 3,0 | 0,0 | 34,0 |
| VIBROCOMPACTADOR 1 | CASE SV208 | MC169497 | HORA | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 4,0 | 4,0 | 0,0 | 40,0 |
| VOLQUETA 1 | | | DIA | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 6,0 |
| VOLQUETA 2 | | | DIA | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 6,0 |
| VOLQUETA 3 | | | DIA | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 6,0 |
| VOLQUETA 4 | | | DIA | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 6,0 |
| VOLQUETA 5 | | | DIA | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 6,0 |
| VOLQUETA 6 | | | DIA | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 6,0 |
| VOLQUETA 7 | | | DIA | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 6,0 |
| VOLQUETA 8 | | | DIA | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 6,0 |
| VOLQUETA 9 | | | DIA | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 6,0 |
| VOLQUETA 10 | | | DIA | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 6,0 |
| VOLQUETA 11 | | | DIA | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 6,0 |
| VOLQUETA 12 | | | DIA | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 6,0 |
| VOLQUETA 13 | | | DIA | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 6,0 |
| VOLQUETA 14 | | | DIA | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 6,0 |
| VOLQUETA 15 | | | DIA | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 |
| VOLQUETA 16 | | | DIA | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 |
| VOLQUETA 17 | | | DIA | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 |
| XXXXXXXXX | | | DIA | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**OBSERVACIONES:**

Durante la semana se realizaron actividades para el mejoramiento de la via comprendida entre apartada jalisco - jalisco limites canalete, durante esta semana se logra realizar actividades a lo largo de 1,280 Kilometros de via, al final de la semana se da por terminada la intervencion de la via apartada jalisco - jalisco limites canalete, a la fecha se tiene un acumulado de 14,9 kilometros intervenidos, con lo cual, se completa el total de kilometros y vias a intervenir cumpliendo asi con el objeto del contrato.
Dentro de las actividades tuvimos escarificacion y conformacion de la subrasante de la via, luego se continuo con el suministro de material seleccionado el cual fue extendido a lo largo de los tramos intervenidos y posteriormente compactado hasta lograr obtener una capa de rodadura en perfectas condiciones para el transito de vehiculos por la via.

VoBo.
Empresa: MIGUEL FERNANDO ACOSTA MERCADO
Rep. Legal: PERSONA NATURAL
Contratista Seguimiento y Control

VoBo.
Empresa: MARIO SINISTERRA JALLER
Rep. Legal: PERSONA NATURAL
Contratista Suministro Maquinaria

Coordinador o Delegado CMGRD y/o CDMGRD *
NOMBRE: JAIVER JAVIER BUELVAS POLO

FIRMA: Jaiver Buelvas

* NOTA: Solo puede recibir el CDGRD y/o CMGRD o Delegado por el mismo bajo designación especifica de la Gobernación y/o Alcaldía

# PLAN DE ACCION POR TEMPORADA DE OLA INVERNAL Y VIENTOS TROPICALES (VENDAVALES)

Nombre: PLAN DE ACCION POR TEMPORADA DE OLA INVERNAL Y VIENTOS TROPICALES (VENDAVALES) DECRETO 525 DEL 02 DE MAYO 2023, POR MEDIO DEL CUAL SE DECLARA LA SITUACIÓN DE CALAMIDAD PUBLICA, EN EL MUNICIPIO DE LOS CÓRDOBAS, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA Y SE RECONOCEN AFECTACIONES EN VARIOS SECTORES A CAUSA DE LA TEMPORADA DE OLA INVERNAL Y VIENTOS TROPICALES (VENDAVALES).

Fecha de elaboración: 02/05/2023.

Fecha de aprobación CMGRD: 02/05/2023.

Responsable: Alcaldía de Los Córdobas.

INTRODUCCION:

Con el inicio de la temporada de ola invernal y vientos tropicales (vendavales) afínales del mes abril de 2023, en el Municipio de Los Córdobas, municipio que se encuentra al norte del departamento de Córdoba, colindando con el municipio de arboletes Antioquia. En donde se desarrolla primordialmente la actividad agrícola y uno de sus cultivos principales es el plátano, de igual manera se desarrolla la actividad pecuaria y la pesca artesanal.

Estas primeras lluvias más el proceso erosivo que sufren los ríos de los córdobas y canalete y la quebrada siete vueltas, han dejado como consecuencia el inminente riesgo de colapso del puente siete vueltas en la vereda siete vueltas, corregimiento de Buenavista del Municipio de los Córdobas,

Con esta temporada de ola invernal y vientos tropicales (vendavales) los campesinos del municipio de los córdobas han resultado bastante afectados, ya que los fuertes vientos (vendaval) arrasan con sus cultivos de plátano, lo que genera grandes pérdidas

económicas para el campesinado de los córdobas. Que basa su economía en el sector agrícola principalmente en el plátano.

El pasado 30 de abril del 2023. Se presentó un fuerte vendaval que afecto aproximadamente 200 hectáreas de cultivo de plátano en las veredas de cordobita, galilea, los corregimientos de Buenavista, la salada, Morindo Santana, el ébano. Y el sector la represa en el municipio de los córdobas. Y los techos de más de 20 viviendas en la cabecera municipal en los barrios villa Catalina, villa luz, y la lamparita.

Las grandes pérdidas para la económica del municipio los córdobas a causa de las afectaciones en los cultivos y viviendas ocasionadas por la ola invernal y vientos tropicales (vendavales), hace indispensable buscar soluciones a las mismas, por lo que se requiere con urgencia el suministro de materiales e insumos para la rehabilitación de cultivo de plátano y viviendas afectadas en el municipio de los córdobas. Asi como la Reconstrucción del puente siete vueltas corregimiento de Buenavista del Municipio de los Córdobas.

Debido a estas afectaciones el Consejo Municipal de Gestión de Riesgos y Desastres recomienda, a la administración Municipal, tomar las medidas necesarias para la prevención y mitigación de los efectos de esta temporada de ola invernal y vientos tropicales (vendavales). Y prevenir situaciones que puedan llegar a afectar la integridad de nuestros habitantes de las zonas afectadas que hasta la fecha se tienen identificadas como las veredas de cordobita, galilea, los corregimientos de Buenavista, la salada, Morindo Santana, el ébano, la vereda de siete vuelta Y la cabecera municipal con alta condición de vulnerabilidad por esta temporada de ola invernal y vientos tropicales (vendavales).

En respuesta a esta situación el Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres realiza la elaboración del Plan de Acción Específico, acorde con los lineamientos dados por la Ley 1523 de 2012, a fin de la implementación de acciones de recuperación social y territorial, que permitan mejorar la calidad de vida de las personas afectadas y disminuir la vulnerabilidad de éstas ante el riesgo que representan la temporada de ola invernal y vientos tropicales (vendavales). Y los otros riegos asociados a esta.

## VISIÓN Y ORIENTACIONES PARA LA RECUPERACIÓN

Elaborar el Plan de Acción Específico de reducción del riesgo para la temporada de ola invernal y vientos tropicales (vendavales), de acuerdo con los lineamientos dados por la Ley 1523 de 2012, en respuesta a la Situación de Calamidad Pública declarada en el municipio de Los Córdobas por el riesgo de ola invernal y vientos tropicales

(vendavales), y otros riegos asociados a esta.

Con la implementación de este plan se espera cumplir a cabalidad con las medidas de recuperación social y territorial propuestas para las áreas afectadas y aquellas que se encuentran en alto riesgo, así como las medidas propuestas para brindar ayudas a las poblaciones que se encuentren en situación vulnerable, a fin de mejorar su calidad de vida y disminuir su grado de vulnerabilidad ante la temporada de ola invernal y vientos tropicales (vendavales).

ACCIONES:

Recuperación Social: Dado a los niveles de alerta y las afectaciones que se presenten, cuando sea el caso el CMGRD, adelantará programas de recuperación social como la inclusión de las familias afectadas en los programas sociales que ofrece el estado, como ingreso a la plataforma runda, el Régimen subsidiado, Colombia Mayor, Familias en acción y/o Programas de Bienestar Familiar, Brigadas de salud coordinadas con la E.S.E CAMU Los Córdobas. Así mismo las medidas de recuperación territorial que se lleven a cabo implicarán una recuperación social a mejorar aspectos como la movilidad de la población, ayudas materiales para la recuperación de afectaciones en viviendas, ayudas humanitarias (kits de alimentación, Kits de aseo, colchonetas, frazadas y otros).

Recuperación Territorial: El CMGRD adelantará acciones tendientes a la recuperación y mitigación de los puntos críticos que se tienen focalizados en nuestro municipio, de igual forma se gestionará ante la UNGRD y el Fondo de Adaptación, los recursos necesarios y ayudas para la recuperación de las zonas afectadas. Como lo son la cabecera municipal, las veredas de cordobita, galilea,, los corregimientos de Buenavista, la salada, Morindo Santana, el ébano. Y el sector la represa. Lo que constituye una gran zona afectada por esta Temporada de ola invernal y vientos tropicales (vendavales).

A continuación se describen las acciones a llevar a cabo.

| LÍNEA DE INTERVENCIÓN | ACCIONES |
|---|---|

| | |
|---|---|
| Recuperación Social | Se evaluará y registrará la población que se encuentre en estado de vulnerabilidad por la ola invernal y los vientos tropicales (vendavales), a fin de poder suministrar materiales e insumos para la mitigación de la ola invernal y los vientos tropicales (vendavales) en el municipio de los córdobas. |
| | En caso de presentarse hechos que afecten las personas, las viviendas, cultivos y otros, se gestionara ante la UNGRD las ayudas necesarias (zinc, eternit, insumos agrícolas) para disminuir el impacto que ocasione ola invernal y los vientos tropicales (vendavales) en las poblaciones en estado de vulnerabilidad. |
| | Coordinar con otras entidades el apoyo oportuno para atender cualquier emergencia, Gobernación, AGUACOR , E.S.E CAMU, Policía Nacional |

| **LÍNEA DE INTERVENCIÓN** | **ACCIONES** |
|---|---|
| Recuperación territorial | Suministro de materiales de construcción e insumos agrícolas para la mitigación de la ola invernal y los vientos tropicales (vendavales) en el municipio de los córdobas. |
| | Coordinar la consecución de zinc, eternit, e insumos agrícolas |
| | Reconstrucción del puente: siete vueltas, puente la mesa y puente la salada, los cuales se encuentra en mal estado. |
| | Coordinar la consecución de maquinaria amarilla necesaria para el mejoramiento de las vías y limpieza de canales en todo el municipio de los córdobas. |
| | Presentar propuesta para la adquisición de seguros a los cultivos de plátano en el municipio de los córdobas. Por parte de los campesinos del municipio. |

**Recuperación institucional:** Las condiciones actuales en los puntos afectados no precisan acciones de recuperación institucional.

**Recuperación económica:** Las condiciones actuales en los puntos afectados no precisan acciones de recuperación económica.

**PRESUPUESTO GENERAL:**

| LÍNEA DE INTERVENCIÓN | CONCEPTO | COSTO UNIT. | CANT | UNIDAD | COSTO TOTAL | RESPONSABLE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Recuperación territorial | Suministro de materiales de construcción e insumos agrícolas para la mitigación de la ola invernal y los vientos tropicales (vendavales) en el municipio de los córdobas. | 80.000000 | 1 | unidad | $80.000000 | ALCALDÍA MUNICIPAL |
| | Coordinar la consecución de zinc, eternit, e insumos agrícolas | NA | NA | NA | NA | COMUGRID/UNGRD |
| | Coordinar la consecución de maquinaria amarilla necesaria para el mejoramiento de las vías y limpieza de canales en todo el municipio de los córdobas. | NA | NA | NA | NA | COMUGRID/UNGRD |
| | Campaña de revisión y aseguramiento de las estructuras (Techos) de las viviendas | NA | NA | NA | $ NA | COMUGRID/UNGRD |
| | Reconstrucción del puente vereda siete vueltas. | $2.000.000.000 | 1 | unidad | $2.000.000.000 | COMUGRID/UNGRD |
| | Presentar propuesta para la adquisición de seguros a los cultivos de plátano en el municipio de los córdobas. Por parte de los campesinos del municipio | NA | NA | NA | $ NA | COMUGRID/UNGRD |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Campaña corte de árboles que puedan caer | 10.000000 | 1 | unidad | $10.000000 | ALCALDÍA MUNICIPAL |
| **TOTAL** | | | | | **$2090.000000** | |

**MECANISMOS DE FINANCIACION:**

Estarán conformados principalmente por el Fondo Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, Gobernación de Córdoba, CAR CVS y recursos de la administración municipal.

**RESPONSABLE:**

La responsabilidad del cumplimiento del Plan temporada de lluvias presentado, está a cargo del Alcalde del municipio de Los Córdobas, siendo coordinada su presentación con los miembros del Consejo Municipal para la Gestión de Riesgo de Desastres de este municipio.

**RESPONSABLE:**

La responsabilidad del cumplimiento del Plan temporada de ola invernal y vientos tropicales (vendavales) presentado, está a cargo del Alcalde del municipio de Los Córdobas, siendo coordinada su presentación con los miembros del Consejo Municipal para la Gestión de Riesgo de Desastres de este municipio.

Elaboró

Jaiver Buelvas

**JAIVER JAVIER BUELVAS POLO**
**Coordinador Gestión de Riesgos y Desastres**

Aprobó

**ANDRÉS FELIPE RACERO**
**Alcalde Municipal**