ACTA DE SUPERVISIÓN
PROCESO DE CONTRATACIÓN
FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS

OBJETO	Demolición parcial del muro lateral externo del patio principal, afectado por el movimiento telúrico del 10 de agosto de 2026.
CONTRATISTA	OMAR YONY MARQUEZ MATABAJOY
IDENTIFICACIÓN	C.C. No. 6.390.430 de Palmira
VALOR	Un Millón Cien Mil Pesos ($1.100.000) M/Cte.
FORMA DE PAGO	Un solo pago, previa certificación por parte del supervisor a cerca del recibo de las obras a satisfacción.
FECHA DE INICIACIÓN	09 de septiembre de 2026

La suscrita, **MARÍA DEL SOCORRO MARÍN MOTOYA**, Docente de la institución, en calidad de supervisora del contrato de la referencia; certifica que el contratista cumplió con las obligaciones derivadas del objeto contractual como fue la Demolición parcial del muro lateral externo del patio principal, afectado por el movimiento telúrico del 10 de agosto de 2026, con los siguientes requerimientos:

DESXCRIPCIÓN	UNIDADES	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Demolición parcial de muro lateral exterior patio, incluye mano de obra	m2	25	20.000	500.000
Desmonte malla eslabonada	m2	18	12.500	225.000
instalación de yute o polisombra	m2	14	12.500	175.000
Retiro de escombros	und	1	200.000	200.000
TOTAL				1.100.000

Por lo tanto, la institución puede realizar el pago al contratista, según lo acordado por las partes.

Valor inicial del contrato:	$1.100.000
Pagos Realizados	$0
Valor Por Girar	$1.100.000
Saldo del Contrato por Ejecutar:	$0

Para constancia, se firma en Neira, Caldas, el 11 de septiembre de 2026.

Original Firmado

_____

Supervisora