LINEA DE VIGILANCIA
Aseguramiento de la Población__Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad
X Salud Pública __

EJES DEL SISTEMA DE INSPECCION - VIGILANCIA Y CONTROL
Financiamiento del Sistema__ Aseguramiento del Sistema__ Prestación de Servicios en Atención en Salud _X_ Atención al Usuario y Participación Social PQR_Acciones y Medidas Especiales__ Información__

ACTOR OBJETO DE VIGILANCIA
EPS__Contributivo __ Subsidiado __Empresa de medicina Prepagada___IPS X Profesional independiente ____ Transporte especial de Pacientes__ Entidades con objeto social diferente _ Entidades de Régimen Especial Programas de Salud Administradoras de Riesgos Profesionales__Otros ____

MUNICIPIO Y FECHA: Armenia 19/08/2026

1. **INFORMACION DEL GRUPO VISITADOR:** Dirección Tecnica de calidad, aseguramiento y prestación de servicios de salud.

2. **FUNCIONARIOS DEL GRUPO VISITADOR**

Nombre	Cargo	Área
Felipe Jiménez Rodríguez	Ingeniero estructural	Ministerio de Salud
Jimen López Cárdenas	Ingeniera Biomédica Contratista	Secretaria de Salud Departamental Del Quindío
Mauricio De la Rosa	Medico Contratista	Secretaria de Salud Departamental Del Quindío

3. **INFORMACION DEL ENTE VISITADO**

NOMBRE Y RAZON SOCIAL: E.S.E HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE FILANDIA
DIRECCION CRA 5ª. #1-43
OBJETO SOCIAL: INSTITUCION PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD
HABILITADO: SI _X_ NO ___
CODIGO DE HABILITACION: 6327200491-01

4. OBJETO DE LA VISITA: Visita de IVC motivada por el sismo presentado el dia 10 de agosto de 2026 con el fin de conocer el estado actual de la red prestadora de servicios del departamento.

5. INFORME TEMATICO

Se realiza presentación del equipo encargado de la visita y el motivo de la misma

La Empresa Social Del Estado E.S.E HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE FILANDIA cuenta con servicios de Hospitalización adultos 4 , Hospitalización pediatría 1 , Urgencias 3 camillas Enfermería, Consulta medicina General, (11) Odontología (4) , Psicología(1) , Laboratorio clínico, Toma de muestras; vacunación Servicio farmacéutico Transporte asistencias básico (2), toma de muestras de citología

Atiende toda población del municipio de Filandia y zona de influencia que requiera los servicios de urgencias y hospitalización de baja complejidad según lo declarado en el REPS , con una ocupación del 10% y disponibilidad de atención del 90%

: No manifiesta algún tipo de desabastecimiento secundario al sismo, presentado inventario en medicamentos o dispositivos médicos con provisión para 30 días. Se manifiesta una alta rotación de medicamentos como: analgésicos, Antibióticos 1ª. Generación (Ciprofloxacina amp, Amp+Sulbactan amp, Antihipertensivos, los cuales deben ser abastecidos de manera semanal de acuerdo al comportamiento del servicio. Aparte de lo anterior se hizo requerimiento al CRUE de estos medicamentos e insumos.

MEDICAMENTOS	**MEDICO QUIRURGICO**
AcetaminofenTab500 mg	Guantes
Acido Acetil salicilico 100mg	Alcohol antiséptico
AMLODIPINO X 5 MG	Algodon laminado
Ampicilina + sulbactam ampolla x 1.5 mg	algodón torundas para vacunación
ATORVASTATINA 20 MG	APOSITOS
ATORVASTATINA TAB 40MG	Batas desechables
BECLOMETASONA DIPOPRIONATO 250MCG/DOSIS SOL. INH BUCAL	Bolsa orina cistofloc
Beclometasona dipropionatoFco inh. 50MCG NASAL	Buretrol
Bisacodilo 5mg	Canula nasal adulto
Calcio carbonatoTab600 mg	Cateter venoso 18
CARVEDILOL 12.5 MG	Cateter venoso 20
CARVEDILOL 25MG	Cateter venoso 22
CARVEDILOL 6.25 MG	COMPRESAS
Cefradina ampolla	Cuchilla bisturi N 11
Clonidina Clorhidrato 0.15mg	Equipo macrogotero
Clopidogrel 75mg	Esparadrapo
Dexametasona ampolla x 4 mg	GASAS
Diclofenaco sódico 75mg/3ml ampolla	Guardianes para vacunación
Dipirona 1gr ampolla	Hartman o ringer x 500
Enalapril maleatoTab20 mg	INHALOCAMARADA ADULTO
ESOMEPRAZOL 20 mG	Jeringa 20- 10-5-3 cm
ESOMEPRAZOL 40 MG	Micropore
Hidrocortisona ampolla x 100 mg	Nebulizador pediátrico y adulto
Hidroxicina ampolla	PREMILENE 3\0 CS12
Hioscina N-butil bromuro + Dipirona ampolla	PREMILENE 4\0 CS12
Hioscina N-butil bromuro 10MG\ML ampolla	Sabana desechable
Insulina Glargina 3ml	Solución Salina Normal x 500- 100 CC
Insulina Glulisina 3ml	Sonda Foley permanente 16-18-20
Levotiroxina sódicaTa25 mcg	Tapabocas
Levotiroxina sódicaTa75 mcg	Tapon o adaptador cateter libre aguja
Levotiroxina sódicaTab100 mcg	Vendaje Elastico

- Consulta externa: Cuenta con11 consultorios con funcionamiento del 100%, sin afectación
- Sangre y Hemoderivados Abastecidos: No aplica para el servicio ofertado por el prestador.
- Disponibilidad de oxígeno la IPS cuenta con oxigeno mediante sistema de balas # 20, portátiles #10, con abastecimiento del 100% de acuerdo a servicio, se cuenta demás con 2 concentradores
- Disponibilidad de camas para aislamiento No aplica para el servicio ofertado por el prestador.

Referencia Contrareferencia.

Se valida el proceso de referencia y contra referencia; la institución informa que el proceso esta coordinado con el CRUE se validan las necesidades mediante correo, para la aceptación del mismo y la ubicación e de acuerdo al servicio requerido , sin novedad alguna. A la fecha se cuenta con 1 paciente en proceso de remisión para escalonar a nivel de atención superior, por enfermedad general, pertenece a SANITAS EPS.

Infraestructrura

La sede no reporta afectación durante el sismo, se evidencia afectaciones menores en estanterías y daños minios en acabados y cubiertas (canaletas de aguas). Hubo daños estructurales en el tanque de almacenamiento de aguas, el cual requiere de reposición., por lo tanto se solicita consultoría en redes hidráulicas

Talento humano

- Cumple con el talento humano requerido para la sede y los servicios habilitados en la misma, sin novedad.

- No Se reporta disminución de personal asistencial en lo concerniente Enfermería y auxiliares de enfermería
- Los turnos responden a la demanda actual de la institución 24/7 urgencias, Consulta Externa 44 hrs semanales

Servicio Asistencial Básico: La institución cuenta con 2 ambulancias asistencial básico sin novedad, salvo el daño de 1 monitor de signos vitales.

Dispositivos y Equipos Médicos:

Como afectación del terremoto la institución reporta daño en uno de los monitores de las ambulancias el cual presenta afectación en la pantalla, igualmente una camilla tuvo afectación en el cabezal, y ruptura del transductor del monitor fetal.

- Dentro de los equipos de laboratorio se requiere nevera para el almacenamiento de muestras centrifuga y renovación de la incubadora de muestras.
- En el área de odontología se evidencio ruptura en una de las escupideras.

- El hospital cuenta con área de expansión, sin embargo, requieren las camillas y dotación para implementarlo, actualmente la expansión la realizan con equipos de otros servicios, requieren reguladores de oxigeno adicionales para ampliar la capacidad de suministro de oxígeno.

- El autoclave del hospital actualmente cuenta con una falla en las resistencias por lo que está fuera de servicio y por lo que se requirió tercerizar el servicio.
- El área de urgencias y hospitalización requiere de 5 aspiradores de secreciones adicionales de acuerdo a la normatividad vigente.
- 2 carros de paro y de esta manera reemplazar los existente debido a la obsolecencia

La necesidad del hospital en equipos es la siguiente:

- Reforzamiento en lo referente a sistema de información TIC , mobiliarios para la prestación del servicio tanto asistencial como admisntrativo
- Fortalecimiento de Cámaras de vigilancia.
- 3 Monitor de Signos Vitales
- Electrocardiógrafo # 2
- 2 sillas de ruedas para el traslado interno de pacientes PMR
- Planta eléctrica con capacidad para apoyar a la sede en su totalidad.
- Certificación RETIE.
- Se recomienda contar con reguladores de oxígeno # 8 puesto que de esta manera poder incrementar la capacidad de balas de oxígenos, según demanda.
- Bombas de infusión #2
- Nevera para el almacenamiento de muestras
- Centrifuga y renovación de la incubadora de muestras.
- Escupidera Ondontología #1
- Autoclave

Como se activa el plan de emergencias:

La sede E.S.E HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE FILANDIA cuenta área de

expansión ubicada en área de urgencias, consulta externa.

Se cuenta con una rea externa para colocación de 1 carpa de 3 x 3 mts. se lleve a cabo atención de pacientes en caso de contingencia extrema.

6. COMPROMISOS

TAREA	RESPONSABLE	FECHA
Escalar esta acta al ente encaragdo para el estudio de las necesidades de las IPS	**Equipo comisionado**	19.08.2026

7. FIRMA DE LOS ASISTENTES GRUPO COMISIONADO SECRETARIA

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Jimena López cárdenas	Ing. Biomedico contratista	
Mauricio De la Rosa	Medico Contratista	
Felipe Jimenez Rodriguez	Ingeniero estructural – Ministerio de salud	

8. FIRMA DE LOS ASISTENTES O PERSONAL QUE ATIENDE LA VISITA POR PARTE DE LA INSTITUCION.

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Héctor Fabio Urrea Ramírez	Gerente	
Edwin Harold Jaramillo Peláez	Coord. Asitencial	
Alejandro Cardona Gómez	Subgerente	

9. ANEXOS: La información solicitada, en los COMPROMISOS adquiridos se debe enviar a: secretaria de Salud Departamental; piso 4 Edificio Gobernación Quindío; Dirección de Calidad en la Prestación de Servicios de Salud; Grupo – Inspección, Vigilancia y Control.

***Correo electrónico**:* *inspeccionyvigilancia@gobernacionquindio.gov.co*