LINEA DE VIGILANCIA
Aseguramiento de la Población__Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad
X Salud Pública __

EJES DEL SISTEMA DE INSPECCION - VIGILANCIA Y CONTROL
Financiamiento del Sistema__ Aseguramiento del Sistema__ Prestación de Servicios en Atención en Salud _X_ Atención al Usuario y Participación Social PQR_Acciones y Medidas Especiales__ Información__

ACTOR OBJETO DE VIGILANCIA
EPS__Contributivo __ Subsidiado __Empresa de medicina Prepagada___IPS X Profesional independiente ____ Transporte especial de Pacientes__ Entidades con objeto social diferente _ Entidades de Régimen Especial Programas de Salud Administradoras de Riesgos Profesionales___Otros ____

MUNICIPIO Y FECHA: Circasia, 20/08/2026

1. **INFORMACION DEL GRUPO VISITADOR:** Dirección Tecnica de calidad, aseguramiento y prestación de servicios de salud.

2. **FUNCIONARIOS DEL GRUPO VISITADOR**

Nombre	Cargo	Área
Felipe Jiménez Rodríguez	Ingeniero estructural	Ministerio de Salud
Jimena López Cárdenas	Ingeniera Biomédica Contratista	Secretaria de Salud Departamental Del Quindío
Mauricio De la Rosa	Medico Contratista	Secretaria de Salud Departamental Del Quindío

3. **INFORMACION DEL ENTE VISITADO**

NOMBRE Y RAZON SOCIAL: E.S.E HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE CIRCASIA
DIRECCION CALLE # 12-57
OBJETO SOCIAL: INSTITUCION PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD
HABILITADO: SI _X_ NO ___
CODIGO DE HABILITACION: 6319000522-01

Powered by CamScanner

4. **OBJETO DE LA VISITA:** Visita de IVC motivada por el sismo presentado el dia 10 de agosto de 2026 con el fin de conocer el estado actual de la red prestadora de servicios del departamento.

5. **INFORME TEMATICO**

Se realiza presentación del equipo encargado de la visita y el motivo de la misma

La Empresa Social Del Estado E.S.E HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE CIRCASIA cuenta con servicios de Hospitalización adultos 9 , Hospitalización pediatría 3 , Urgencias 14 camillas Enfermería, Consulta medicina General, (11) Odontología (4) , Psicología(1) , Laboratorio clínico, Toma de muestras; vacunación (1) , terapia Física(1) Servicio farmacéutico Transporte asistencias básico (3), toma de muestras de citología, Atención de Parto (1), **Total de 27 camas, y 3 Sillas de transición.**

Atiende toda población del municipio de Circasia y zona de influencia que requiera los servicios de urgencias y hospitalización de baja complejidad según lo declarado en el REPS , con una **ocupación del 10% y disponibilidad de atención del 90%** a la fecha.

La Institución No manifiesta algún tipo de desabastecimiento secundario al sismo, presentado inventario en medicamentos o dispositivos médicos con provisión para 30 días. Se manifiesta una alta rotación de medicamentos como: analgésicos, Antibióticos 1ª. Generación (Ciprofloxacina amp, Amp+Sulbactan amp, Antihipertensivos, los cuales deben ser abastecidos de manera semanal de acuerdo al comportamiento del servicio.

El proveedor de medicamentos es FARMIPS LTDA como primera opción, y en caso de contingencias cuenta con HOSPISUMINISTROS.

Powered by CamScanner

- Consulta externa: **Cuenta con 18 consultorios con funcionamiento del 100%, sin afectación , a la fecha.**
- Sangre y Hemoderivados Abastecidos: No aplica para el servicio ofertado por el prestador.
- Disponibilidad de oxígeno la IPS cuenta con oxigeno mediante sistema de balas # 15, portátiles #10, con abastecimiento del 100% de acuerdo a servicio, a parte de lo anterior se cuenta con sistema interno de Oxígenos, con 15 Flujómetros. se cuenta demás con 2 concentradores, el prestador es OXICENTER
- Disponibilidad de camas para aislamiento 2 de las 14 camas reportadas al servicio de urgencias, se lleva a cabo el aislamiento vectorial o respiratorio.

Referencia Contra referencia.

Se valida el proceso de referencia y contra referencia; la institución informa que el proceso está coordinado con el CRUE se validan las necesidades mediante correo, para la aceptación del mismo y la ubicación de acuerdo al servicio requerido , sin novedad alguna. A la fecha se cuenta con 3 pacientes para remisión para escalonar tiramiento así: 2 Medicina, 1 psiquiatría. Por EPS 2 Neps sub. 1 Asmet salud.

Infraestructrura

La sede reporta afectación durante el sismo, se evidencia afectaciones menores en estanterías y daños en acabados y dilaraciones, mediacañas sueltas. En el segundo piso del área que no esta habilitada para la atención de pacientes se evidenciaron grietas en los muros y en el área de consulta externa, se observo el piso levantado.

Powered by CamScanner

En laboratorio y partos también se evidencio media cañas levantadas y grietas menores en la pintura.

Talento humano

- Cumple con el talento humano requerido para la sede y los servicios habilitados en la misma, sin novedad.
- No Se reporta disminución de personal asistencial
- Los turnos responden a la demanda actual de la institución 24/7 urgencias, Consulta Externa 44 hrs semanales
- No se reportan ausentismos o licencias por calamidad 2ª al siniestro

Servicio Asistencial Básico: La institución cuenta con 3 ambulancias asistencial básico sin novedad,

La necesidad del hospital en equipos es la siguiente:

- Reforzamiento en lo referente a sistema de información TIC , mobiliarios para la prestación del servicio tanto asistencial como admisntrativo
- Fortalecimiento de Cámaras de vigilancia.
- Electrocardiógrafo: 1 unidad
- Se recomienda contar con 4 reguladores de oxígeno adicionales puesto que de esta manera poder incrementar la capacidad de balas de oxígenos, según demanda.
- Nevera para el almacenamiento de muestras con registro sanitario

Como se activa el plan de emergencias:

El hospital cuenta con área de expansión, localizada en el 2º. Piso. Con una capacidad de 20 camas, es de aclarar que solo se cuenta con espacio físico. Sin dotación de camas, equipos y dispositivos médicos

Powered by CamScanner

6. COMPROMISOS

TAREA	RESPONSABLE	FECHA
Escalar esta acta al ente encaragdo para el estudio de las necesidades de las IPS	**Equipo comisionado**	19.08.2026

7. FIRMA DE LOS ASISTENTES GRUPO COMISIONADO SECRETARIA

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Jimena López cárdenas	Ing. Biomedico contratista	
Mauricio De la Rosa	Medico Contratista	

8. FIRMA DE LOS ASISTENTES O PERSONAL QUE ATIENDE LA VISITA POR PARTE DE LA INSTITUCION.

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Yuly Sthephany Llano Henao	Gerente	
Ana Milena Arbeláez Serna	Enfermera Calidad	

9. **ANEXOS:** La información solicitada, en los COMPROMISOS adquiridos se debe enviar a: secretaria de Salud Departamental; piso 4 Edificio Gobernación Quindío; Dirección de Calidad en la Prestación de Servicios de Salud; Grupo – Inspección, Vigilancia y Control.

Correo electrónico: *inspeccionyvigilancia@gobernacionquindio.gov.co*

Powered by CamScanner