**LINEA DE VIGILANCIA**
Aseguramiento de la Población__Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad
X Salud Pública __

**EJES DEL SISTEMA DE INSPECCION - VIGILANCIA Y CONTROL**
Financiamiento del Sistema__ Aseguramiento del Sistema__ Prestación de Servicios en Atención en Salud _X_ Atención al Usuario y Participación Social PQR_Acciones y Medidas Especiales__ Información__

**ACTOR OBJETO DE VIGILANCIA**
EPS__Contributivo __ Subsidiado __Empresa de medicina Prepagada___IPS__X Profesional independiente ____ Transporte especial de Pacientes__ Entidades con objeto social diferente _ Entidades de Régimen Especial Programas de Salud Administradoras de Riesgos Profesionales___Otros ____

**MUNICIPIO Y FECHA: Quimbaya 19/08/2026**

- **INFORMACION DEL GRUPO VISITADOR:** Dirección Tecnica de calidad, aseguramiento y prestación de servicios de salud.

- **FUNCIONARIOS DEL GRUPO VISITADOR**

| Nombre | Cargo | Área |
|---|---|---|
| Juan Sebastián Martínez | Profesional Universitario Dirección de Calidad y prestación de servicios de salud | Secretaria de Salud Departamental Del Quindío |
| Sirley Vasquez Palacio | Profesional Universitario Dirección de Calidad y prestación de servicios de salud | Secretaria de Salud Departamental Del Quindío |
| Jose Antonio Trujillo | Profesional Universitario Dirección de Calidad y prestación de servicios de salud | Secretaria de Salud Departamental Del Quindío |
| Eddy Paola Bedoya | Profesional Universitario Dirección de Calidad y prestación de servicios de salud | Secretaria de Salud Departamental Del Quindío |
| Lina Maritza Agudelo | Profesional Universitario Dirección de Calidad y prestación de servicios de salud | Secretaria de Salud Departamental Del Quindío |

| | | |
|---|---|---|
| Juan Carlos Rios Agudelo | Arquitecto contratista | Secretaria de Salud Departamental Del Quindío |
| Sully Vanessa Duque | Ingeniera Biomedica | Secretaria de Salud Departamental Del Quindío |

- **INFORMACION DEL ENTE VISITADO**

**NOMBRE Y RAZON SOCIAL:** ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS DE QUIMBAYA
**DIRECCION:** KR 4 CL 19 ESQ
**OBJETO SOCIAL:** INSTITUCION PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD
**HABILITADO:** SI _X_ NO ___
**CODIGO DE HABILITACION:** 6359400821-01

- **OBJETO DE LA VISITA**: Visita de IVC motivada por el sismo presentado el dia 10 de agosto de 2026 con el fin de conocer el estado actual de la red prestadora de servicios del departamento.

- **INFORME TEMATICO**

| SERVICIO | CAPACIDAD EN REPS | REPORTADO EN CRUE | CAPACIDAD REAL | % OCUPACION |
|---|---|---|---|---|
| Consulta Externa | 9 | | 9 | Funcionando |
| Ambulancia | 4 | - | 4 | Funcionando |
| Hospitalización Adultos | 11 | - | - | En Adecuación de área |
| Hospitalización Pediátrica | 3 | | - | En Adecuación de área |
| Salas de parto | 1 | - | - | En Adecuación de área |
| Observación Adultos | 10 | - | 6 | 100% |
| Observación Pediátrica | 2 | - | 1 | 100% |
| Urgencias | 3 | - | 3 | Funcionando |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| consultorios | | | | |
| Procedimientos | 1 | - | 1 | Funcionando |
| Ambiente Transición urgencias | 4 | - | 4 | Funcionando |
| Unidad Movil | 1 | - | 1 | Funcionando |

La ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS DE QUIMBAYA Atiende población de todos los aseguradores que hacen presencia en el municipio.

Se realiza verificación de todos los servicios declarados evidenciando que se están prestando a excepción del servicio de hospitalización y sala de partos los cuales se encuentran en adecuación de área.

La ESE no cuenta con una zona de expansión debido a que la institución se encuentra reubicada en el Coliseo del municipio debido a las obras de la sede que iniciaron antes del terremoto.

En cuanto a la identificación de desbastecidos para insumos, medicamentos de primera línea la institución informa que cuenta provisiones para 10 días, así mismo informa que pasaron las necesidades al representante del Ministerio de Salud que está haciendo presencia en el Departamento. Con relación al suministro de oxígeno tienen existencias de balas portátiles y no cuentan con suministro para pacientes que requieren flujo continuo de oxígeno.

Con relación a Sangre y Hemoderivados por su nivel de complejidad no tienen banco de sangre en caso de requerirse el paciente es urgencializado a través del CRUE.

Se valida el proceso de referencia y contra referencia se informa los siguientes pacientes pendientes por remisión posterior al terremoto, pero no corresponden al evento:

| **NOMBRE** | **CEDULA** | **EPS** | **MOTIVO DE REMISION** |
|---|---|---|---|
| CLARA ROSA BERMUDEZ | 29452748 | Asmet Salud | dx: Celulitis otras partes de los miembros “requiere valoración por **medicina interna**” |
| CESAREO HINCAPIE | 7513859 | Asmet Salud | dx: infección vías urinarias, “requiere valoración por **medicina interna**” |
| LUZ STELLA RAMIREZ VILLA | 25019555 | Asmet Salud | Dx: Fractura Muñeca, “requiere |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | valoración por **ortopedia"** |
| JOSE ORLANDO GONZALEZ | 18462742 | Asmet Salud | Dx: Dolor Abdominal y colitis, "requiere valoración por **medicina interna"** |

En cuanto al programa de seguridad del paciente se evidencia adherencia al protocolo de correcta identificación.

**Diagnostico disponibilidad y suficiencia del talento humano**

- Cumple con el talento humano requerido para la sede y los servicios habilitados cantidad
- No reportan disminución de personal que comprometa la prestación de los servicios.
- En los servicios de la IPS están trabajando con normalidad, no se reporta faltante de personal, trabajando a la fecha con normalidad.
- No establecieron contingencia por ausencia del personal
- Los turnos responden a la demanda actual de la institución
- Servicio de urgencias funcionando 24 horas sin inconvenientes.
- Los servicios de consulta externa en la IPS actualmente se están presentando en la sede alterna por motivo de la construcción del nuevo hospital.
- Se está realizando el acompañamiento psicosocial a los colaboradores que lo requieran por parte de la IPS.

**Laboratorio clínico**

- Cuentan con 3 bacteriologas, 3 auxiliare
- No se presento deficiencia de personal
- La infraestructura se encuentra en una zona alterna debido a la construcción del nuevo hospital. Se encuentra funcionando 24h sin inconveninetes
- No cuenta con servicio transfusional

- Hay disponibilidad de insumos y reactivos suficientes deacuerdo a la prestación de servicios habitual.

**Dotación:**

**Diagnóstico inicial.**

- Requieren fortalecer dotación biomédica para la atención en albergues por la emergencia y para dar atención en carpa, con el ánimo de dar respuesta a la emergencia médica del municipio.

**Equipos**

- Camilla Móvil ,( Barandas, ruedas y frenos) cantidad 3
- tensiómetro portátil 3
- Monitor de signos vitales con base rodante cantidad 3
- Fonendoscopio 3
- Básculas digital 3
- Bascula pediátrica 2
- Equipos de órganos 3
- Doppler fetal 3
- Unidad odontológica portátil 1.
- Regulador de oxigeno miniclik (rotametro) de 0-15 LPM CGA 870. Cantidad 3
- Regulador de oxigeno tipo click de 0-15 LPM CGA 540. Cantidad 5

**Activación de plan de emergencia:**

- Hospital temporal sin afectaciones mayores se registran daños en cubierta lo que afecta los cielos.
- Al momento del evento se evacuaron los pacientes.
- Se evidencian grieta que se sugiere revisar por parte de profesional competente en muro de área de esterilización traspasa a baño.
- La cubierta presenta afectaciones por movimiento de tejas y algunas filtraciones se informa que se está trabajando en contrato para trabajo en alturas y poder repararla .

En conclusión la infraestructura del hospital sagrado corazón de Jesús de Quimbaya continúa prestando sus servicios con normalidad.

**COMPROMISOS**

| TAREA | RESPONSABLE | FECHA |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |

- **FIRMA DE LOS ASISTENTES GRUPO COMISIONADO SECRETARIA**

| NOMBRE | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|
| Juan Sebastián Martínez | Profesional Universitario Dirección de Calidad y prestación de servicios de salud | |
| Sirley Vasquez Palacio | Profesional Universitario Dirección de Calidad y prestación de servicios de salud | |
| Jose Antonio Trujillo | Profesional Universitario Dirección de Calidad y prestación de servicios de salud | |
| Eddy Paola Bedoya | Profesional Universitario Dirección de Calidad y prestación de servicios de salud | |
| Sully Vanessa Duque | Ingeniera Biomedica contratista | |
| Lina Maritza Agudelo | Profesional Universitario Dirección de Calidad y prestación de servicios de salud | |
| Juan Carlos Rios Agudelo | Arquitecto contratista | |

- **FIRMA DE LOS ASISTENTES O PERSONAL QUE ATIENDE LA VISITA POR PARTE DE LA INSTITUCION.**

| NOMBRE | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|
| Juan David Arango Ramirez | Gerente | |
| Victoria Echeverri | Coordinadora medica | |
| | | |

- **ANEXOS:** La información solicitada, en los COMPROMISOS adquiridos se debe enviar a: secretaria de Salud Departamental; piso 4 Edificio Gobernación Quindío; Dirección de Calidad en la Prestación de Servicios de Salud; Grupo – Inspección, Vigilancia y Control.

***Correo electrónico**:* *inspeccionyvigilancia@gobernacionquindio.gov.co*