CONSORCIO INTER CUNDINAMARCA
NIT 901.982.558 - 9

0108.26 – PEÑ – GTC

Bogotá, 27 de Mayo del 2026


Ingeniero:
JOSE URIELSO MARTINEZ PRADA
Representante Legal
CONSORCIO ASFALTANDO
Contrato de obra No 461-2025
Bogotá D.C

Asunto: Contrato de Interventoría No.[ICCU–CTO–553-2025 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA EXISTENTE LA PEÑA - PASO EL REJO MUNICIPIO DE LA PEÑA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA" – **Aprobación informe ambiental mes Marzo del 2026.**

En cumplimiento de las funciones de seguimiento y control establecidas para el Contrato de Interventoría No. ICCU-CTO-553-2025, la interventoría realizó la revisión del informe Mensual ambiental correspondiente al periodo comprendido entre 01 al 31 de marzo del 2026, presentado por el CONSORCIO ASFALTANDO en el marco de la ejecución del Contrato de Obra No. ICCU-CTO-461-2025, cuyo objeto corresponde al proyecto "Mejoramiento y rehabilitación de la vía existente La Peña – Paso El Rejo, municipio de La Peña, departamento de Cundinamarca".

Una vez revisada la información ambientall contenida en el informe, así como los soportes y ajustes solicitados por esta interventoría durante el proceso de evaluación, se evidencia que los documentos cumplen con los requisitos establecidos contractualmente para su presentación. Dejando constancia de que las observaciones formuladas durante la revisión fueron atendidas e incorporadas en la versión final presentada.

La presente aprobación se emite para los fines contractuales correspondientes y para su incorporación dentro del expediente documental del proyecto.



LUIS FERNANDO VARGAS RODRIGUEZ
Director de Interventoria
Consorcio Inter Cundinamarca

Anexos: *sin anexos*
Copia: *Consecutivo correspondencia*
D.M.: *Contrato No. ICCU-CTO-553-2025*

CONSORCIO ASFALTANDO

Contrato No. ICCU-CTO-461 DE 2025

NIT: 901974155-0

OBJETO DEL CONTRATO OBJETO: "MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA EXISTENTE LA PEÑA- PASO EL REJO MUNICIPIO DE LA PEÑA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.,

Informe # 6 Componente Ambiental

Periodo de reporte del 1 al 31 de marzo de 2026

BOGOTA 2026

Contenido

1. INTRODUCCIÓN 3
2. OBJETIVOS 3
2.1 Objetivo General 3
2.2 Objetivos Específicos 3
3. ALCANCE 4
4. ESTADO AMBIENTAL DEL PROYECTO 5
5. ACTIVIDADES AMBIENTALES DESARROLLADAS EN EL PERIODO 5
6. PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL 6
6.1 PROGRAMA 1 DESARROLLO Y APLICACIÓN DE LA GESTIÓN AMBIENTAL. 7
6.2 PROGRAMA 2 ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS 9
6.3 PROGRAMA GESTIÓN HÍDRICA 13
6.4 PROGRAMA DE BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTÉMICOS 15
6.5 PROGRAMA DE MANEJO DE INSTALACIONES TEMPORALES, DE MAQUINARIA Y EQUIPO 17
7. HALLAZGOS NO CONFORMIDADES Y EVENTOS AMBIENTALES 19
8. CONCLUSIONES 19

Listado de tablas

Tabla 1 Programas Ambientales marzo de 2026 6
Tabla 2 Temas tratados en capacitación de inducción ambiental 7
Tabla 4 Revisión de maquinaria y equipos 10 de marzo de 2026 18
Tabla 5 Tabla de hallazgos ambientales febrero de 2026 19

Listado de ilustraciones

Ilustración 1 Registro fotográfico control de materiales 9
Ilustración 2 Registro fotográfico acopio temporal 10
Ilustración 3 Registro de transporte y disposición de RCD´S 11
Ilustración 4 Uso de puntos ecológicos dentro de obra y campamento 12
Ilustración 5 Registro de trabajos en alcantarillado 14
Ilustración 6 Registro de servicio de alcantarillado febrero 15
Ilustración 7 Sensibilización de protección de fauna en obra 16
Ilustración 8 Instalaciones de campamento 18
Ilustración 9 Maquinaría y vehículos operando marzo 2026 18

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe mensual del Componente Ambiental, correspondiente al mes de **marzo de 2026**, se elabora en el marco del contrato cuyo objeto es el "Mejoramiento y Rehabilitación de la Vía Existente La Peña – Paso El Rejo, Municipio de La Peña, Departamento de Cundinamarca".

Su finalidad es presentar el seguimiento, evaluación y control de las actividades ambientales ejecutadas durante el periodo reportado, verificando el cumplimiento de los lineamientos establecidos en el PAGA, la normatividad ambiental vigente y los compromisos adquiridos por el proyecto.

En este documento se consolidan las acciones desarrolladas para la prevención, mitigación y control de los impactos ambientales asociados a la obra, así como los avances, observaciones y medidas implementadas para garantizar la adecuada gestión ambiental en beneficio del entorno, las comunidades y el desarrollo sostenible del proyecto.

La estructura del informe se elabora en cumplimiento del **Contrato ICCU-CTO-461 de 2025**, el Anexo Técnico y las **Especificaciones Ambientales INVIAS**.

2. OBJETIVOS

2.1 Objetivo General

Reportar las actividades ambientales ejecutadas durante el mes de marzo de 2026, en cumplimiento del contrato, el Anexo Técnico y las especificaciones ambientales INVIAS.

2.2 Objetivos Específicos

- Realizar el seguimiento a la implementación de los programas y medidas establecidas en el Plan de Manejo Ambiental (PMA) durante el mes de marzo de 2026.
- Identificar y evaluar los impactos ambientales generados por las actividades constructivas ejecutadas en el periodo, verificando la aplicación de los controles establecidos.
- Documentar y evidenciar el cumplimiento de la normativa ambiental vigente y de los compromisos adquiridos ante la autoridad ambiental competente.

- Registrar y analizar las actividades desarrolladas para la prevención, mitigación y corrección de los impactos ambientales asociados al proyecto.
- Reportar las novedades, hallazgos y acciones correctivas implementadas en el componente ambiental durante el periodo, con el fin de fortalecer el desempeño ambiental del proyecto.
- Proponer recomendaciones y mejoras orientadas a optimizar la gestión ambiental y garantizar la protección del entorno y de las comunidades aledañas.

3. ALCANCE

El presente informe comprende la recopilación, análisis y presentación de la información relacionada con la gestión ambiental ejecutada durante el mes de marzo de 2026 en el marco del proyecto “Mejoramiento y Rehabilitación de la Vía Existente La Peña – Paso El Rejo, Municipio de La Peña, Departamento de Cundinamarca”.

El alcance del informe incluye:

La descripción de las actividades constructivas desarrolladas y su interacción con los componentes ambientales del área de influencia.

El seguimiento a los programas ambientales establecidos en el PAGA, incluyendo las medidas de prevención, mitigación, corrección y compensación aplicadas durante el periodo.

La verificación del cumplimiento de la normatividad ambiental vigente y de los compromisos adquiridos ante la autoridad ambiental y la interventoría.

El registro de monitoreos, inspecciones, controles operativos y evidencias documentales correspondientes al componente ambiental.

La identificación de hallazgos, no conformidades, riesgos o situaciones relevantes que hayan surgido durante el desarrollo de las actividades.

Las acciones correctivas, preventivas y de mejora implementadas para asegurar una adecuada gestión ambiental en el proyecto.

Este informe se limita al periodo comprendido entre el 1 y el 31 de marzo de 2026 e integra exclusivamente la información consolidada y reportada durante dicho intervalo de tiempo.

4. ESTADO AMBIENTAL DEL PROYECTO

Durante el mes de marzo de 2026:

- Se desarrollaron actividades con el grupo de gestión ambiental.
- Se generaron residuos de obra.
- Se presentaron vertimientos de agua residual del uso de baño del personal de obra el cuál es usado en vivienda, alquilada por el consorcio y cuyos vertimientos son manejados mediante pozo séptico.
- Se realizaron capacitaciones al personal de obra.

Por lo anterior, se implementaron las actividades de cada uno de los programas establecidos en el PAGA y los proyectos que se ejecutan dentro de cada de las actividades identificadas.

5. ACTIVIDADES AMBIENTALES DESARROLLADAS EN EL PERIODO

Durante el periodo de marzo se realizaron las siguientes actividades:

- Revisión de obligaciones ambientales contractuales.
- Implementación de medidas de manejo ambiental por etapas.
- Articulación con el componente social para la socialización del proyecto.
- Coordinación preliminar con el componente de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST).
- Cumplimiento de actividades descritas en los programas ambientales según PAGA.

6. PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL

Durante el periodo reportado se implementaron cada una de las actividades descritas en los programas ambientales y sus respectivos proyectos.

Tabla 1 Programas Ambientales marzo de 2026

CONSORCIO ASFALTANDO π	**PROGRAMAS Y PROYECTOS AMBIENTALES**		**PRO-AMB-01** **Versión 01** **Fecha: 11/02/26**
Proyecto	**Mejoramiento y rehabilitación de la vía La Peña- Paso el rejo**		**CONTRATO No ICCU-461 DE 2025**
Municipio	**La Peña Cundinamarca**		
Tipo de obra	**Obra vial municipal - sin licencia ambiental**		
Programa	**No**	**Proyecto**	**Código**
1. Desarrollo y aplicación de la gestión ambiental	1	Conformación del grupo ambiental	DAGA 1.1-01
	2	Capacitación ambiental del personal de obra	DAGA 1.1-02
	3	Cumplimiento de requisitos ambientales	DAGA 1.1-03
2. Programa actividades constructivas	1	Proyecto de manejo integral de materiales de construcción	DAGA 2.1-04
	2	Proyecto de señalización frentes de obra y sitios temporales	DAGA 2.2-05
	3	Proyecto y manejo de disposición final de escombros y lodos	DAGA 2.3-06
	4	Proyecto de disposición final de residuos convencionales y especiales	DAGA 2.4-07
3. Programa Gestión Hídrica	1	Proyecto de manejo de aguas superficiales	DAGA 3.1-08
	2	Proyecto de manejo de residuos líquidos domésticos e industriales	DAGA 3.2-09
4. Programa de biodiversidad y servicios ecosistémicos	1	Proyecto de manejo del descapote y cobertura vegetal	DAGA 4.1-10
	2	Proyecto de protección de fauna existente área de influencia	DAGA 4.2 -11
5. Programa de manejo de instalaciones temporales, de maquinaria y equipo	1	Instalación, funcionamiento y desmantelamiento de campamento y sitios de acopio temporal	DAGA 5.1-12
	2	Proyecto de manejo de maquinaria, equipos y vehículos	DAGA 5.1-13

6.1 PROGRAMA 1 DESARROLLO Y APLICACIÓN DE LA GESTIÓN AMBIENTAL.

DAGA -1.1-01 Conformación del grupo de gestión ambiental

Durante el mes de marzo de 2026 se mantuvo la conformación del grupo ambiental del proyecto, asegurando la asignación de responsabilidades para la ejecución, seguimiento y control de las actividades ambientales en los diferentes frentes de obra.

No se presentaron cambios significativos en la estructura del grupo ambiental durante el periodo.

El grupo ambiental se encuentra operando de manera adecuada, garantizando el cumplimiento de las actividades establecidas.

Anexo 1. Acta reunión grupo de gestión ambiental.

INDICADORES DE PROYECTO	
INDICADOR:	(número de reuniones ejecutadas/ Número de reuniones programas) *100
INDICADOR:	(1/1) *100 =100%

DAGA- 1.2-02 Capacitación ambiental al personal de obra

Durante el período en cumplimiento del cronograma ambiental, se realizó las capacitaciones específicas del componente ambiental al personal de obra donde se tocaron los siguientes temas ambientales:

Tabla 2 Temas tratados en capacitación de inducción ambiental

	CAPACITACIONES MES DE MARZO COMPONENTE AMBIENTAL		**COD:** FR-CAP-AMB **VERSIÓN:** 1 **FECHA:** 09/03/2026
COMPONENTE	**TEMA**	**OBJETIVOS**	**TIEMPO**
Sensibilización general ambiental	Objetivo del componente ambiental del proyecto	Responsabilidades del personal de obra frente al cumplimiento ambiental.	5 minutos
Manejo de residuos sólidos y RCD	Identificación de RCD y su buen manejo.	Clasificación de residuos generados.	

		Zonas autorizadas de almacenamiento temporal.	10 minutos
		Buenas prácticas de separación en obra.	
		Manejo y control diario de RCD según formato.	
Fenómenos de la variabilidad y cambios climáticos	Fortalecer el conocimiento y la comprensión sobre los fenómenos de variabilidad y cambio climático, sus causas, impactos y medidas de adaptación, con el fin de promover prácticas responsables y estrategias de gestión ambiental que contribuyan a la reducción de riesgos y a la sostenibilidad en el entorno.	Explicar los conceptos fundamentales	10 minutos
		Analizar los principales fenómenos asociados a la variabilidad climática.	
		Identificar los impactos ambientales, sociales y económicos.	
		Promover medidas de mitigación y adaptación	
		Fomentar prácticas sostenibles	

Anexo 2. Listado de asistencia a capacitación ambiental

INDICADORES DE PROYECTO	
INDICADOR	(número de reuniones ejecutadas/ Número de reuniones programas) *100
INDICADOR	(2/2) *100 =100%

DAGA 1.1-03 Cumplimiento de requisitos ambientales

Durante el mes de marzo se realizó el seguimiento y verificación del cumplimiento de los requisitos ambientales establecidos en la normativa vigente, en el (PAGA), garantizando la correcta implementación de las medidas de prevención, mitigación y control en los frentes de trabajo.

Se verificó el cumplimiento de la normativa aplicable en materia de vertimientos, emisiones atmosféricas, manejo de residuos y protección del recurso hídrico. Durante el periodo no se generaron actividades que requirieran permisos

adicionales, y las acciones desarrolladas se ajustaron a los parámetros establecidos por la autoridad competente.

INDICADORES DEL PROYECTO	
INDICADOR:	(No de requisitos ambientales legales solicitados / No de requisitos ambientales respondidos) *100
INDICADOR:	No se generaron requisitos

6.2 PROGRAMA 2 ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS

DAGA 2.1-04 Proyecto de manejo integral de materiales de construcción

Durante el mes de marzo se ejecutaron las actividades de seguimiento y control correspondientes al manejo integral de materiales de construcción, en cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental y de los lineamientos establecidos para el proyecto ICCU 461 de 2025 en el municipio de La Peña, Cundinamarca. A continuación, se presenta la gestión desarrollada:

1. Identificación, clasificación y control de materiales

Se efectuó el registro y control del ingreso, almacenamiento y consumo de los materiales pétreos requeridos para las actividades programadas en obra. Se verificó la **procedencia legal** mediante la revisión de, guías de transporte y soportes del proveedor.

Ilustración 1 Registro fotográfico control de materiales

REGISTRO FOTOGRÁFICO CONTROL DE MATERIALES	
	

2. Adecuación y operación de zonas de acopio

Las zonas de acopio fueron inspeccionadas para asegurar el cumplimiento de las condiciones ambientales y de seguridad establecidas.
Se verificó que los materiales se encontraran debidamente ordenados, señalizados y confinados, con control de escorrentías para evitar arrastre hídrico y afectaciones al suelo.
El área de almacenamiento mantiene separación respecto a drenajes y áreas sensibles, garantizando un manejo adecuado dentro del campamento y en el frente activo.

Ilustración 2 Registro fotográfico acopio temporal

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACOPIO DE ATERIAL





3. Gestión del transporte y trazabilidad

Se verificó el cumplimiento de las medidas de **transporte seguro**, incluyendo cubrimiento de las cargas, rutas autorizadas, control de velocidades y horarios de operación.
Los viajes de acarreo fueron registrados en planillas diarias, permitiendo garantizar la trazabilidad del material desde su origen hasta los frentes de obra.

4. Cumplimiento normativo y control documental

Se evidenció el cumplimiento de las actividades establecidas para el manejo de materiales de construcción.
Se anexan como soporte los certificados de proveedores de material en el periodo del mes de marzo de 2026.

Anexo 3. Certificado suministro de materiales proveedores aprobados por interventoría.

DAGA 2.2-05 Señalización de frentes de obra y sitios temporales

Durante el periodo de marzo se realiza la instalación y cumplimiento de la señalización descrita en el PMT previamente aprobado por interventoría.

Anexo 4. Informe PMT.
Anexo 5. Oficio 094-28-03-2026 Reporte de suceso tormenta eléctrica.

DAGA 2.3-06 Proyecto y manejo de disposición final de escombros y lodos

Durante el periodo de marzo se realiza el transporte de 1.452m3 de material RCD´s correspondientes a material de carpeta y material común el cuál es dispuesto en el predio autorizado por la Alcaldía de la Peña, para su respectiva separación y reutilización por parte de la secretaria de planeación y uso respectivo para sus fines, por parte de la secretaria de Planeación se hace entrega de certificado de la disposición de dichos residuos.

Anexo 6. Certificado de RDC´S mes de marzo emitido por secretaria de planeación.

Ilustración 3 Registro de transporte y disposición de RCD´S







INDICADORES DEL PROYECTO	
INDICADOR:	(Cantidad de residuos registrados / no de certificados generados) *100
INDICADOR:	(1.452m3/1452m3) *100=100%

DAGA 2.4-07 Proyecto de disposición final de residuos convencionales y especiales

Durante el mes de marzo se realizó la clasificación inicial de los residuos convencionales generados en obra, mediante la utilización de los puntos ecológicos instalados tanto en el campamento como en el frente de obra activo, garantizando la separación en la fuente conforme a las categorías establecidas en el Plan de Manejo Ambiental (PMA). Estos residuos fueron gestionados por la Empresa de Servicios Públicos del Municipio de La Peña, entidad encargada de efectuar la recolección, transporte y adecuada disposición final en el sitio autorizado por la administración municipal.

Como soporte de la gestión realizada, se anexa la factura correspondiente al servicio de recolección y disposición de residuos, junto con el comprobante de pago, lo cual evidencia el cumplimiento de la normativa ambiental y de los compromisos establecidos para la correcta gestión de residuos en el proyecto.

Anexo 7 Facturación de servicio de aseo mes de marzo de 2026 con respectivo pago del servicio.

Ilustración 4 Uso de puntos ecológicos dentro de obra y campamento





INDICADORES DEL PROYECTO	
INDICADOR:	(No de cantidades registradas de residuos / cantidad de residuos facturados.) *100
INDICADOR:	(10kg/10kg) *100= 100%

6.3 PROGRAMA GESTIÓN HÍDRICA

DAGA 3.1- 08 Proyecto de manejo de aguas superficiales

Durante el mes de marzo se generó nuevamente la facturación correspondiente al servicio de agua potable, manteniéndose únicamente el cobro del cargo fijo mensual. Sin embargo, al igual que en el mes anterior, no se presentó consumo de agua en el frente de obra, dado que la hidratación del personal continuó realizándose mediante la compra de botellones de agua y las condiciones climáticas no exigieron la realización de actividades de riego. Por lo anterior, no se evidencia uso del recurso hídrico proveniente del acueducto veredal durante el periodo reportado.

Anexo 7 Facturación de servicio de aseo mes de marzo de 2026 con respectivo pago del servicio.

Durante el mes de marzo se desarrollaron las actividades programadas dentro del Proyecto de Manejo de Aguas Superficiales, orientadas a garantizar el adecuado control, conducción y disposición de las escorrentías generadas en el área de influencia del frente de obra. Las acciones ejecutadas estuvieron enfocadas en la verificación de condiciones hidráulicas, el mantenimiento preventivo de estructuras provisionales y la implementación de medidas de control para evitar procesos erosivos o afectaciones al terreno.

De manera específica, se realizaron las siguientes gestiones:

Inspección y seguimiento a los drenajes existentes: verificando que las cunetas naturales y zanjas de coronación se mantuvieran libres de obstrucciones que pudieran generar encharcamientos o represamientos en eventos de lluvia.

Evaluación de la estabilidad de taludes y plataformas: garantizando que las escorrentías superficiales no afectaran la integridad del terreno y que no se presentaran flujos no controlados hacia las áreas intervenidas.

Revisión de las condiciones climáticas predominantes, las cuales se caracterizaron por períodos de alta precipitación; por lo tanto, no se hicieron requerimientos de riego o humectación de la vía.

Monitoreo del estado de las zonas de trabajo, confirmando que se presentaron afectaciones por acumulación de agua superficial ni erosión hídrica.

Ilustración 5 Registro de trabajos en alcantarillado





INDICADORES DEL PROYECTO	
INDICADOR:	(No de cantidades registradas en m3 / cantidad de m3 facturados.) *100
INDICADOR:	(4m3/4m4)*100. = 100%

DAGA 3.1-09 Proyecto de manejo de residuos líquidos domésticos e industriales

Se mantiene s el uso de baños para personal de obra según contrato celebrado con la señora Olga Garzón Rodríguez propietaria del predio denominado finca el Romance ubicado en la vereda Minipi del municipio de La Peña Cundinamarca, dicho predio cuenta con su pozo séptico para el manejo de aguas residuales.

INDICADORES DEL PROYECTO	
INDICADOR:	(No de cantidades registradas en m3 / cantidad de m3 facturados.) *100
INDICADOR:	SIN CANTIDADES REGISTRADAS.

Ilustración 6 Registro de servicio de alcantarillado febrero

ALCANTARILLADO					
RANGOS	M3	COSTO REAL	COSTO TOTAL	SUBS(-)/APORTE(+)	SUB TOTAL
Básico 0-16	0	0.00	0.00		
Complementario 16-32	0	0.00	0.00		
Suntuario >32	0	0.00	0.00		
Cargo Fijo Alcantarillado		0.00		0.00	0
Subtotal Servicio de Alcantarillado					**0**

6.4 PROGRAMA DE BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTÉMICOS

DAGA 4.1-10 Proyecto de manejo del descapote y cobertura vegetal

Durante el periodo de marzo de 2026, NO se realiza la remoción de descapote o cobertura vegetal.

DAGA 4.2-11 Proyecto de protección de fauna existente área de influencia

Durante el mes de marzo se ejecutaron acciones enmarcadas en el Proyecto de Protección de Fauna Existente en el Área de Influencia, orientadas a prevenir la afectación de especies silvestres por el desarrollo de las actividades constructivas y garantizar el cumplimiento de las medidas establecidas en el instrumento ambiental.

Las actividades desarrolladas incluyeron:

Charlas de sensibilización al personal de obra, enfocadas en la protección de la fauna silvestre, haciendo énfasis en la prohibición de caza, captura, tenencia o comercialización de especies, así como en la importancia de reportar cualquier avistamiento.

Inspecciones periódicas en los frentes de trabajo, con el fin de identificar la posible presencia de fauna y verificar que las actividades constructivas no estuvieran generando afectaciones directas sobre su hábitat.

Señalización y socialización de medidas preventivas, recordando al personal las acciones a seguir en caso de encontrar individuos de fauna (no manipulación y reporte inmediato al responsable ambiental).

Monitoreo de avistamientos de fauna, en el cual no se registraron eventos relevantes que implicaran rescate, reubicación o manejo especializado durante el periodo reportado (ajustar si sí hubo casos).

Control de residuos sólidos en el área de trabajo, evitando la generación de focos que puedan atraer fauna y generar interacciones negativas con el personal o alteraciones en su comportamiento natural.

Verificación del cumplimiento de las medidas ambientales, evidenciando que no se presentaron incidentes, atropellamientos ni afectaciones a especies silvestres durante el mes de marzo.

En términos generales, las actividades ejecutadas permitieron mantener condiciones adecuadas de protección de la fauna en el área de influencia, sin evidenciar impactos negativos asociados al desarrollo del proyecto durante el periodo evaluado.

Ilustración 7 Sensibilización de protección de fauna en obra



6.5 PROGRAMA DE MANEJO DE INSTALACIONES TEMPORALES, DE MAQUINARIA Y EQUIPO

DAGA 5.1-12 Instalación, funcionamiento y desmantelamiento de campamento y sitios de acopio temporal

Durante el mes de marzo se dio continuidad a las actividades asociadas al funcionamiento del campamento y los sitios de acopio temporal, garantizando el cumplimiento de las condiciones técnicas, ambientales y sanitarias establecidas en el Plan de Adaptación de la Guía Ambiental (PAGA).


En cuanto al funcionamiento del campamento, se realizó seguimiento permanente al estado de las instalaciones, verificando condiciones adecuadas de orden, aseo y manejo interno de residuos. Se constató la correcta disposición de los puntos ecológicos, asegurando la separación en la fuente de residuos ordinarios y especiales, así como su almacenamiento temporal en áreas definidas para tal fin. De igual manera, se verificó que los servicios básicos disponibles (agua potable, saneamiento básico y energía) operaran conforme a lo establecido, sin evidenciarse condiciones que representaran riesgo sanitario o ambiental.

Respecto a los sitios de acopio temporal, se efectuaron inspecciones periódicas para validar su adecuada localización, delimitación y señalización, así como el correcto almacenamiento de materiales, evitando dispersión, contaminación del suelo o afectaciones a áreas aledañas. Se evidenció que los materiales se mantuvieron organizados y bajo condiciones que previenen su deterioro o arrastre por factores externos.

Durante el periodo reportado, no se requirió la instalación de nuevas áreas de campamento ni la ampliación de sitios de acopio, así como tampoco se ejecutaron actividades de desmantelamiento, dado que las condiciones operativas del proyecto se mantuvieron estables.

En términos generales, las actividades desarrolladas durante el mes de marzo permitieron garantizar el adecuado funcionamiento del campamento y los sitios de acopio temporal, sin registrarse incumplimientos ambientales ni afectaciones asociadas a su operación.

Ilustración 8 Instalaciones de campamento



DAGA 5.1-13 Proyecto de manejo de maquinaria, equipos y vehículos

Durante el mes de marzo de 2026, el proyecto contó con la siguiente maquinaria y vehículos para el desarrollo de las actividades constructivas:

Tabla 3 Revisión de maquinaria y equipos 10 de marzo de 2026

Tipo de Vehículo	Placa	Vigencia SOAT	Vigencia Tecnicomecánica
Volqueta	SWV441	07/03/2027	25/02/2027
Volqueta	SWV442	08/03/2027	24/02/2027
Camión Carrotanque	SXV241	08/01/2027	21/01/2027
Volqueta	SWV444	09/03/2027	24/02/2027
Volqueta	LVY227	06/01/2027	06/01/2027
Volqueta	SXV251	11/06/2026	29/11/2026
Volqueta	TDS769	17/07/2026	04/12/2026
Volqueta	SQW484	6/08/2026	13/08/2026.

Ilustración 9 Maquinaría y vehículos operando marzo 2026



Anexo 8. Inspecciones preoperacionales.

INDICADORES DEL PROYECTO	
INDICADOR:	(No de equipos operando/ No de preoperacionales) *100
INDICADOR:	(8/8) *100=100%

7. HALLAZGOS NO CONFORMIDADES Y EVENTOS AMBIENTALES

Tabla 4 Tabla de hallazgos ambientales febrero de 2026

Ítem	Descripción
Hallazgos ambientales	No se presentan
No conformidades	No se presentan
Incidentes ambientales	No se presentan

8. CONCLUSIONES

Durante el mes de marzo de 2026, el componente ambiental del proyecto avanzó de manera satisfactoria, cumpliendo con las obligaciones contractuales, técnicas y normativas establecidas en el PAGA y en las especificaciones ambientales aplicables. Se consolidó la estructura de gestión ambiental mediante la conformación formal del grupo de gestión, la realización de la capacitación de inducción al personal de obra y la articulación con los componentes social y de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Durante el periodo reportado se dio inicio al monitoreo y ejecución de los programas ambientales, destacándose el manejo adecuado de residuos sólidos y RCD, la instalación de la señalización vial conforme al PMT aprobado y la verificación de maquinaria y equipos con documentación y condiciones mecánicas vigentes. Las actividades ejecutadas permitieron mantener un control ambiental adecuado, sin registrarse incidentes, no conformidades ni afectaciones significativas al entorno.

ELABORÓ	APROBÓ	
		**IN-AMB-09/03/2026 V1**
Sthephany Ortiz Hernández	**Ronald Martínez**	
Profesional Ambiental	**Director de Obra**	

CONSORCIO ASFALTANDO π	ACTA DE REUNIÓN DEL GRUPO DE GESTIÓN AMBIENTAL	**CÓDIGO:** ACT-AMB-01 **VERSIÓN:** 01 **FECHA:** 20/02/2026

ACTA DE REUNIÓN DEL GRUPO DE GESTIÓN AMBIENTAL

ACTA No. 02 – Seguimiento de gestión Grupo de Gestión Ambiental.

Fecha: 09 de marzo de 2026

Lugar: Área Administrativa Bogotá.

Hora de inicio: 10:00 a.m. Hora de cierre: 11:30 a.m.

1. OBJETO DEL ACTA

Dejar constancia de la gestión y seguimiento del trabajo realizado por el Grupo de Gestión Ambiental del proyecto y del desarrollo de la reunión mensual de seguimiento ambiental, correspondiente al mes de marzo de 2026.

2. PARTICIPANTES

Nombre	Cargo	Rol en el Grupo de Gestión Ambiental
Ronald Martínez	Director de Obra	Coordinación general y toma de decisiones
Andrea López Echeverri	Profesional SST	Enlace SST – Cumplimiento normativo
Zulma Achagua	Profesional Social	Articulación comunitaria
Sthephany Ortiz Hernández	Profesional Ambiental	Liderazgo del componente ambiental

3. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

3.1 Revisión del estado ambiental del proyecto

- Inicio de actividades constructivas sin incidentes ambientales.
- Se presentaron emisiones, vertimientos o ruido.

3.3 Ejecución de programas ambientales

- Ejecución de programas ambientales dentro de cada actividad de obra.

3.4 Coordinación intercomponente

- Integración con los componentes SST y social.

3.6 Compromisos

Actividad	Responsable	Fecha de cumplimiento
Ejecutar los programas y proyectos estipulados en el PAGA V2	Profesional Ambiental	Continuo
Verificación de posible acuífero en frente de obra	Director de Obra	27/03/2026
Seguimiento a sitio de RCD	Profesional Ambiental	Continuo
Actualizar listado de maquinaria	Profesional SST	27/03/2026

4. CONCLUSIONES

- El grupo de gestión ambiental ejecutó las actividades programas en el mes de febrero de 2026.
- Se cumple con la reunión mensual programada.
- No se presentaron incidentes ambientales durante marzo.
- Se garantiza control y seguimiento ambiental adecuado.

5. FIRMAS

Ronald Martínez
director de Obra

Sthephany Ortiz Hernández
Profesional Ambiental

Andrea López
Profesional SST

Zulma Achagua
Profesional Social

CONSORCIO ASFALTANDO π	**LISTADO DE ASISTENCIA CAPACITACIÓN AMBIENTAL**	**CÓDIGO:** FR-CAP-AMB **VERSIÓN:** 01 **FECHA:** 10/01/2026

Lugar	La Pera – Cundinamarca
Capacitador	Nicolas Erazo Sarmiento
Fecha	9 Marzo 2026
Tipo	Capacitación
Tema	Sensibilizacion general ambiental, manejo de residuos solidos y RCD

No	Nombre completo	Cédula	Cargo	Firma
1	Freddy Rivera	13740987	conductor	
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
3	Jhormen David Camargo M	1005064946	Conductor	Jhormen C.
4	[illegible]	1063043304	Conductor	
5	HERNANDO PERDOMO	1899488	CONDUCTOR	
6	Jhon Jairo Mendoza Rangel	1094366853	Conductor	Jhon Mendoza
7	Jose Alvarado	4589[illegible]	Conductor	
8	Vical Daniela Olaya Triana	1068872600	Registradora Trafico	
9	Maricela Gutierrez	28936653	controladora vial	Maricela
10	ALFONSO SUAREZ	79353.667	TOPOGRAFO	
11	Felipe Medina	1069578488	Cadenero	FelipeMedina
12	Edward Rodriguez Medina	1.099.622.230	Ing. Vial	
13	Ronald Farid Romero	1094238906	Operador	
14	Jhon Alejandro Ramos Mateus	1000604977	Ayudante de Obra	Alejandro Ramos
15	Camilo Pejarano Nieto	1073703517	Ayudante de obra	Camilo Pejarano
16	mario Gan[illegible]	881663[illegible]	Conductor	mario G
17				
18				
19				
20				

Observaciones:

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD:

Powered by CamScanner

CONSORCIO ASFALTANDO π	**LISTADO DE ASISTENCIA CAPACITACIÓN AMBIENTAL**	**CÓDIGO:** FR-CAP-AMB **VERSIÓN:** 01 **FECHA:** 10/01/2026

Lugar	La Peña - Cardonal
Capacitador	Nikolas Erazo Sarmiento
Fecha	14 marzo 2026
Tipo	Capacitacion
Tema	Fenomenos de Variabilidad y Cambio Climatico

No	Nombre completo	Cédula	Cargo	Firma
1	Jeudy Rivera	17740987	conductor	
2	Jhon Jairo Mendoza Angel	1094366853	Conductor	Jhon Mendoza
3	Jhormen David Camargo M	1005064446	Conductor	Jhormen C.
4	Oscar Andres Gach M	1077823	Conductor	
5	Jaylan Rondon	1106209324	conductor	
6	Hernando Peralta R.	1899488	conductor	
7	Jose Alvarado	1458[illegible]	Capataz	
8	Nicol Daniela Olaya Tiana	1064874[illegible]	Reguladora	
9	Maricela Gutierrez	28936633	Reguladora	Maricela
10	ALFONSO SUAREZ	79353.667	TOPOGRAFO	
11	Felipe Medina	1064332488	Cadenero	FelipeMedi
12	Edward Rodriguez M	1.049.622.480	Ing. Vial	
13	Ronald Ford Romero.	1094288904	Operador	
14	Jhon Alejandro Ramos Mahecha	1000604977	Ayudante de Obra	Alejandro Ramos
15	Camilo Bejarano Nieto	1081103517	Ayudante de obra	Camilo Bejarano
16	mario Castellanos	88156395	conductor	
17				
18				
19				
20				

Observaciones:

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD:

Powered by CamScanner

DROMOS	CERTIFICACIÓN DESPACHO MATERIAL	CÓDIGO: GCO-F016 FECHA: 2025-06-25 VERSIÓN:01

Bogotá, 2026-05-08 | CONSECUTIVO: 00463

Señores

INGENIERIA Y TRANSPORTE JM S.A.S ZOMAC/ CONSORCIO ASFALTANDO

Asunto: CERTIFICACIÓN SUMINISTRO DE MATERIALES PETREOS Y MEZCLAS ASFALTICA

Objeto: Mejoramiento y Rehabilitación de la Vía Existente La Peña Paso El Rejo, Municipio de La Peña, Departamento de Cundinamarca.

Contrato: ICCU 461 de 2025

La Empresa DROMOS PAVIMENTOS S.A.S, con NIT. 900.215.394-5, hace constar que a la empresa INGENIERIA Y TRANSPORTE JM S.A.S ZOMAC, identificada con NIT 901503662, se le realizó el siguiente despacho de materiales, durante el periodo comprendido entre el 26 de febrero al 30 de abril del año 2026.

Los materiales suministrados se relacionan a continuación:

MATERIAL	CANTIDAD m3
RAJON 20 - 30	882,98
SUBBASE	945,39
AFIRMADO	374,53
MATERIAL FILTRANTE	720,70

Esta certificación es válida únicamente en papelería original y con el sello de la compañía. Cualquier aclaración sobre la misma, favor comunicarse al teléfono 7425370 Ext 1208 o 1234.

Cordialmente,



JUAN CARLOS HERNANDEZ RINCON

DIRECTOR COMERCIAL

CERT 200 ÚTICA CUNDINAMARCA 05/05/2026

CERTIFICACIÓN DE SUMINISTRO DE MATERIALES

DOBLE G PROYECTOS S.A.S.
NIT: 860.450.477-1
Titular del Contrato de Concesión Minera No. 18212
Licencia Ambiental: Resolución 0621 Útica, Cundinamarca

Fecha: 05 de mayo de 2026

La sociedad **FLAGOMADA**, actualmente con nueva razón social **DOBLE G PROYECTOS S.A.S.,** identificada con **NIT 860.450.477-1**, titular del **Contrato de Concesión Minera No. 18212** y de la **Licencia Ambiental otorgada mediante Resolución 0621**, en ejercicio de sus actividades mineras autorizadas, se permite **CERTIFICAR** que:

A la Ing. Sthephany Ortiz y **al Ing. Ronald Martínez**, en representación técnica del **Consorcio Asfaltando**, identificado con **NIT: 901.974.155-0**, se les han suministrado materiales provenientes de nuestra operación minera, los cuales cumplen con las **Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras del INVIAS** y demás normas técnicas vigentes aplicables a la construcción de vías en Colombia.

Los materiales entregados para los **periodos de marzo– abril 2026** corresponden a:

- **Piedra rajón**
- **Piedra filtro**
- **Subbase granular**
- **Triturado 3/4"**

Así mismo, se anexan el respectivo cuadro de cantidades correspondientes a los meses de marzo y abril de 2026 donde se detallan los volúmenes suministrados y su clasificación por tipo de material.

Dirección: Carrera 10 No 18 36 Oficina 803 Centro
Tel: 061- 2820992- Móvil: 3102897039
Bogotá - Colombia
Email: dobleg2023proyectos@gmail.com

DGP
DOBLE G PROYECTOS
MINERIA CON RESPONSABILIDAD AMBIENTAL
Útica - Cundinamarca

CONSOLIDADO CONSORCIO ASFALTANDO MARZO Y ABRIL DE 2026	
MATERIAL	**M3**
PIEDRA RAJÓN	46.48
TRITURADO 3/4	21.1
SUBBASE	49.8
PIEDRA DE FILTRO	3.9
TOTAL	

La presente certificación se expide a solicitud del interesado para los fines que estime pertinentes.

Agradeciendo la atención prestada.

Atentamente,



GABRIEL ARTURO BELTRÁN REYES
GERENTE DE PROYECTOS Y REPRESENTANTE LEGAL
Contacto: 3102987038-3202781494.

Dirección: Carrera 10 No 18 36 Oficina 803 Centro
Tel: 061- 2820992- Móvil: 3102897039
Bogotá - Colombia
Email: dobleg2023proyectos@gmail.com

	INFORME PMT MENSUAL MARZO DE 2026	**CÓDIGO:** IN-PMT-06
		VERSIÓN: 01
		FECHA: 05/04/2026

CONSORCIO ASFALTANDO

Contrato No. ICCU-CTO-461 DE 2025

NIT: 901974155-0

OBJETO DEL CONTRATO OBJETO: "MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA EXISTENTE LA PEÑA- PASO EL REJO MUNICIPIO DE LA PEÑA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.,

Informe # 6 Plan de Manejo de Tránsito PMT

Periodo de reporte del 1 al 31 de marzo de 2026

BOGOTA 2026

Contenido

1. GENERALIDADES 3
2. INVENTARIO DE SEÑALIZACIÓN INSTALADA – PROYECTO DAGA 2.2-05 3
3. INDICADOR DE CUMPLIMIENTO 4
4. REGISTRO FOTOGRÁFICO – SEÑALIZACIÓN EN FRENTES DE OBRA 4
5. NOVEDAD DEL PERÍODO – PÉRDIDA DE SEÑALES POR TORMENTA ELÉCTRICA 5
6. CONCLUSIONES 5

Tabla 1 Inventario de señalización instalada 3
Tabla 2 Indicador de cumplimiento PMT 4
Tabla 3 Novedad perdida de señalización 5

Ilustración 1 Registro fotográfico señalización marzo 2026 4

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANEJO DE TRÁFICO (PMT)

Mes de marzo de 2026 | Período: 1 al 31 de marzo de 2026

Proyecto: Mejoramiento y Rehabilitación de la Vía La Peña – Paso El Rejo, Municipio de La Peña, Cundinamarca

1. GENERALIDADES

El presente anexo constituye el Informe de Cumplimiento del Plan de Manejo de Tráfico (PMT) correspondiente al mes de marzo de 2026, elaborado en atención a lo establecido en el Contrato ICCU-CTO-461 de 2025.

El PMT fue debidamente aprobado por la interventoría con anterioridad al inicio de las actividades constructivas, y su implementación durante el período reportado se realizó conforme a los elementos, dispositivos y procedimientos establecidos en dicho instrumento.

2. INVENTARIO DE SEÑALIZACIÓN INSTALADA – PROYECTO DAGA 2.2-05

Durante el mes de marzo de 2026 se instaló y mantuvo la señalización aprobada en el PMT en los frentes de obra activos y sitios temporales del proyecto. A continuación, se presenta el inventario de señales y dispositivos instalados:

Tabla 1 Inventario de señalización instalada

Código	Nombre / Descripción	Cantidad	Estado
SPO-01	Señal Vertical SPO-01 (Trabajos en la vía)	2	Instalada / Activa
SPO-03	Señal Vertical SPO-03 (Auxiliar de Tránsito)	2	Instalada / Activa
SPO-05	Señal Vertical SPO-06 (Reducción asimétrica de calzada – Izquierda)	1	Instalada / Activa
SPO-06	Señal Vertical SPO-06 (Reducción asimétrica de calzada – Derecha)	1	Instalada / Activa
SR-30	Señal Vertical SR-30 (Velocidad Máxima Permitida 60 km/h)	2	Instalada / Activa
SIO-01	Señal Vertical SIO-01 (Obra en la vía a 100m)	2	Instalada / Activa
SIO-03	Señal Vertical SIO-03 (Fin de Obra)	1	Instalada / Activa
SIO-07	Señal Vertical SIO-07 (Desvío)	2	Instalada / Activa
NN	Barricadas	2	Instalada / Activa
NN	Paleta Pare y Siga	2	Instalada / Activa
NN	Cono de Señalización Reflectivo 90cm	10	Instalada / Activa
NN	Delineador Tubular	100	Instalada / Activa
NN	Cinta de Demarcación Rollo 500m	3	Instalada / Activa
NN	Equipo de Comunicación	4	Instalada / Activa
TOTAL, ELEMENTOS INSTALADOS		**134**	**100% según PMT**

Fuente: Consorcio Asfaltando 2026.

3. INDICADOR DE CUMPLIMIENTO

Tabla 2 Indicador de cumplimiento PMT

INDICADOR DE CUMPLIMIENTO PMT	
Fórmula	(No señalización instalada / No señalización aprobada PMT) × 100
Resultado	**(134/134) × 100 = 100%**
Estado	**CUMPLE**

Fuente: Consorcio Asfaltando 2026.

4. REGISTRO FOTOGRÁFICO – SEÑALIZACIÓN EN FRENTES DE OBRA

A continuación, se presenta el registro fotográfico de la señalización instalada en los frentes de obra durante el mes de marzo de 2026, evidenciando el cumplimiento del PMT aprobado:

Ilustración 1 Registro fotográfico señalización marzo 2026



Señalización frente de obra – Abscisa K6+450 (14/03/2026)



Señalización y dispositivos – Abscisa K6+480 (19/03/2026)



Señalización frente de excavación – Abscisa K6+310 (20/03/2026)



Control de tráfico – Abscisa K6+450 (19/03/2026)

Fuente: Consorcio Asfaltando 2026.

5. NOVEDAD DEL PERÍODO – PÉRDIDA DE SEÑALES POR TORMENTA ELÉCTRICA

Durante el mes de marzo de 2026 se presentó un evento meteorológico que generó la pérdida de señales de señalización del proyecto. A continuación, se detalla la novedad reportada:

Tabla 3 Novedad perdida de señalización

⚠ NOVEDAD DEL PERÍODO – TORMENTA ELÉCTRICA (28 DE MARZO DE 2026)	
Fecha del evento	28 de marzo de 2026
Descripción	Durante el mes de marzo de 2026 se presentaron fuertes lluvias y tormentas eléctricas que ocasionaron la pérdida de 28 señales de señalización vial del proyecto. El evento fue de origen meteorológico y ajeno al control del Consorcio.
Señales afectadas	28 unidades
Acción tomada	El evento fue notificado a la interventoría mediante Oficio No. 094-28-03-2026. Se procedió con la reposición de las señales afectadas para garantizar la continuidad del PMT.
Soporte	Oficio No. 094-28-03-2026 – Reporte de suceso tormenta eléctrica (adjunto).

Fuente: Consorcio Asfaltando 2026.

6. CONCLUSIONES

Durante el mes de marzo de 2026, el Consorcio Asfaltando implementó de manera satisfactoria el Plan de Manejo de Tráfico aprobado, instalando y manteniendo los 134 elementos de señalización establecidos, lo que representa un cumplimiento del 100% del indicador del proyecto.

El evento de tormenta eléctrica del 28 de marzo, que ocasionó la pérdida de 28 señales, fue oportunamente notificado a la interventoría y se procedió con la reposición de los elementos afectados para garantizar la continuidad del control del tráfico en los frentes de obra.

No se presentaron incidentes de tránsito ni afectaciones a usuarios de la vía durante el período reportado.

ELABORO	APROBO	
		**IN-PMT-05/04/2026 V1**
Sthephany Ortiz Hernández	**Ronald Martínez**	
Profesional Ambiental	**Director de Obra**	

Alcaldía de
LA PEÑA

EL SUSCRITO SECRETARIO DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE LA PEÑA CUNDINAMARCA

C E R T I F I C A:

Que en el marco de la ejecución del **Contrato de Obra No. 461 de 2025** que tiene por objeto **"MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA EXISTENTE LA PEÑA- PASO EL REJO MUNICIPIO DE LA PEÑA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA**" siendo el alcance del proyecto la intervención vial entre los PR6+100 al PR6+650, el Consorcio Asfaltando con NIT. 901974155-0 quien es el ejecutor, hizo entrega a la administración municipal de 1.666 M3 distribuidos en:

Febrero de 2026: 214 m3
Marzo de 2026: 1.452 m3


El material de excavación saliente de la intervención prevista en el tramo antes mencionado corresponde al arreglo de la vía La Peña paso el Rejo del municipio de La Peña Cundinamarca.

La presente se expide a los treinta y un (31) días del mes de Marzo del dos mil veintiséis (2026).

Cordialmente.

ARQ. JUAN SEBASTIAN CASTIBLANCO CAICEDO
Secretario de infraestructura y planeación

Elaboró: Arq. Juan Sebastián Castiblanco – Secretario de Infraestructura y Planeación
Revisó: Arq. Juan Sebastián Castiblanco – Secretario de Infraestructura y Planeación
Aprobó: Arq. Juan Sebastián Castiblanco – Secretario de Infraestructura y Planeación


Transferencia exitosa
Comprobante No. 3038
17 Abr 2026 - 02:30 p. m.
Consulta el estado de la transacción en el **historial de transacciones** desde la **Sucursal Virtual Negocios** o revísalo en movimientos de la cuenta origen seleccionada.
Datos de la transferencia
Valor de la transferencia
$ 40.900,00
Costo de la transferencia
$ 0,00
Producto destino
MUN****** ** ** PEÑ*
Cuenta ahorros
892 - 028150 - 91
Inscribir
Producto origen
Ahorros
Ahorros - Bancolombia
*0189

UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS

Nit: 899999721
Telefono: - (091) 844 90 26 - 844 90 28
E-MAIL: serviciospublicos@lapena-cundinamarca.gov.co

REFERENCIA PARA PAGO: **3005345**

FACTURA No. 201624565

PERIODO DE FACTURACION
MARZO DE 2026

Fecha De Expedición: **14/04/2026**
Fecha De Pago Oportuno: **26/04/2026**
Fecha Límite De Pago Evite Suspensió **30/04/2026**

VALOR A PAGAR $20,600

DATOS DEL SUSCRIPTOR

Nombre: **MARTINEZ PRADA JOSE URIEL** C.C. / NIT **1014233025**
Direccion: **VEREDA LAGUNAS SECTOR GU** C. Catastral: **2025**
Barrio: GUAYABAL Ruta: **0400000451**
Uso: Comercial Estrato: No residencial

Periodos de Atraso: **0**

Cons.	0	0	0	0	0	0	0
Valor	=	=				20,600	

Lectura Actual 0
Lectura Anterior 0
Consumo M3 **0**
PROMEDIO 0

DATOS DEL MEDIDOR

Numero Matricula: 2025000014
Numero Medidor: 22026680
Tipo de Consumo: Real

ULTIMOS CONSUMOS

SEPTIEMBRE 2025	0	DICIEMBRE DE 20	0
OCTUBRE DE 202	0	ENERO DE 2026	0
NOVIEMBRE DE 2	0	FEBRERO DE 2026	0

ACUEDUCTO

RANGOS	M3	COSTO REAL	COSTO TOTAL	SUBS(-)/APORTE(+)	SUB TOTAL
Básico 0-16	0	0.00	0.00		
Complementario 16-32	0	0.00	0.00		
Suntuario >32	0	0.00	0.00		
Cargo Fijo Acueducto		4,889.00		2,445.00	7,334
Subtotal Servicio de Acueducto					**7,334**

ALCANTARILLADO

RANGOS	M3	COSTO REAL	COSTO TOTAL	SUBS(-)/APORTE(+)	SUB TOTAL
Básico 0-16	0	0.00	0.00		
Complementario 16-32	0	0.00	0.00		
Suntuario >32	0	0.00	0.00		
Cargo Fijo Alcantarillado		0.00		0.00	0
Subtotal Servicio de Alcantarillado					**0**

ASEO

	COSTO	SUB/SOBRE	SUB TOTAL
Recoleccion	4,306.00	2,153.00	6,459.00
Comercializacion	2,022.00	1,011.00	3,033.00
Disposición Final	2,035.00	1,018.00	3,053.00
Incentivo y Aprovechamiento VIAT	474.00	237.00	711.00
Barrido	0.00	0.00	0.00
Aprovechamiento	0.00	0.00	0.00
Gran Productor	0.00	0.00	0.00
Pequeño Productor	0.00	0.00	0.00
Peso Aseo M3/TONr	**0**		
TOTAL ASEO			**$ 13,256**

OTROS COBROS

Ajuste a la Decena 10

Total Otros Cobros $ 10
TOTAL CONSUMO DEL PERIODO 20,590
TOTAL FACTURA 20,600

Costo Residuos no Aprovechados 0.00
Toneladas Limpieza Urbana 0.00
Toneladas Rechaco Aprovecha 0.00
Toneladas Barrido y Limpieza 0.00
Valor Base Por Tonelada 0.00

OBSERVACIONES:

EL PAGO DE LA FACTURA SE RECIBIRA SOLO EN LOS PAC DE BANCOLOMBIA Y BANCO AGRARIO DE COLOMBIA CONVENIO DE PAGO N° 14826

Páguese únicamente en :

TOTAL CONSUMO DEL PERIODO 20,600

DATOS DEL SUSCRIPTOR

Nombre: **MARTINEZ PRADA JOSE URIELSO**
C.C. / NIT **1014233025**
Direccion: **VEREDA LAGUNAS SECTOR GUAYABA**
Barrio: GUAYABAL
C. Catastral: **2025**
Uso: Comer Estrato: Bajo - Bajo

RESUMEN LIQUIDACION

Acueducto	**7,334**
Alcantarillado	**0**
Aseo	**13,256**
Otros	**10**

"Cada gota cuenta:Se recomienda el uso y ahorro eficiente del agua"

FORMA DE PAGO

Código Banco	Cheque Nro	Cuenta Nro	Efectivo
			Cheque

VALOR A PAGAR $20,600

UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS

Nit: 899999721
Telefono: - (091) 844 90 26 - 844 90 28
E-MAIL: serviciospublicos@lapena-cundinamarca.gov.co

TOTAL	$20,600
VALOR A PAGAR	**$20,600**

Fecha De Pago Oportuno: **26/04/2026**
Fecha Límite De Pago Evite Suspensión: **30/04/2026**
Referencia Para Pago **3005345**
Ruta: **0400000451**
Número Factura **201624565**

SELLO DEL BANCO

FECHA DE PAGO DD / MM / AAAA

(415)7709998633247(8020)0003005345(3900)0000020600(96)20260430

CONSORCIO ASFALTANDO

Bogotá D.C. 28 de marzo de 2026

Señores
CONSORCIO INTER CUNDINAMARCA
Dirección de Interventoría
Atn: **Ing. LUIS FERNANDO VARGAS RODRÍGUEZ**
Director de Interventoría

Oficio No 094-28-03-2026

REFERENCIA: Contrato de obra No ICCU-CTO-461 -2025 "MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA EXISTENTE LA PÉÑA – PASO DEL REJO MUNICIPIO DE LA PEÑA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA".

ASUNTO: Reporte de suceso de tormenta eléctrica y afectaciones en obra – 26 de marzo de 2026.

Respetados señores:

De manera atenta, me permito informar y dejar constancia ante la interventoría del **evento de tormenta eléctrica** ocurrido el día **jueves 26 de marzo de 2026 en horas de la noche y madrugada** en el sector donde se ejecutan las actividades del proyecto contractual. Este evento climático presentó una alta intensidad de precipitación, generando afectaciones directas sobre los frentes de obra activos.

1. Sectores afectados:

Como resultado del evento, se identificaron afectaciones en los siguientes tramos:

- **Costado izquierdo K6+100 a K6+550**
- **Costado derecho K6+100 a K6+180**
- **K7+070**

2. Impactos generados en la zona de intervención:

- **Arrastre y pérdida de material de subbase extendido**, comprometiendo la uniformidad y continuidad del tramo intervenido.
- **Pérdida de señalización temporal**, registrándose **28 unidades afectadas o extraviadas** por el arrastre de agua.
- **Daños en la valla informativa del proyecto**, con desprendimientos y deformaciones estructurales.

- **Bombeo de agua en puntos de excavación**, ocasionando retrasos en la movilidad vehicular y suspensión temporal de actividades constructivas por falta de condiciones seguras de operación.

3. Implicaciones en el cronograma de obra:

Debido a las afectaciones descritas, se presenta un **retraso parcial en el paso vial**, así como un **desfase temporal en la ejecución de actividades**, mientras se adelantan las acciones correctivas, retiro de material arrastrado, restablecimiento de la señalización y recuperación de las zonas afectadas.

4. Evidencias del suceso:

Se adjunta **registro fotográfico y fílmico** del evento, donde se evidencian las afectaciones generadas en los tramos mencionados. Este material se incorpora como soporte técnico del presente oficio.
Agradezco la atención prestada y quedo atento a las instrucciones u observaciones que la interventoría considere pertinentes.

Cordialmente,



JOSE URIELSO MARTINEZ PRADA
Representante legal
Consorcio Asfaltando
Nit. 901.974.155-0

CONSORCIO ASFALTANDO

Contrato No. ICCU-CTO-461 DE 2025

NIT: 901974155-0

OBJETO DEL CONTRATO OBJETO: "MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA EXISTENTE LA PEÑA- PASO EL REJO MUNICIPIO DE LA PEÑA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.,

Informe # 6 Componente Ambiental

Periodo de reporte del 1 al 31 de marzo de 2026

BOGOTA 2026

Contenido

1. INTRODUCCIÓN 3
2. OBJETIVOS 3
2.1 Objetivo General 3
2.2 Objetivos Específicos 3
3. ALCANCE 4
4. ESTADO AMBIENTAL DEL PROYECTO 5
5. ACTIVIDADES AMBIENTALES DESARROLLADAS EN EL PERIODO 5
6. PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL 6
6.1 PROGRAMA 1 DESARROLLO Y APLICACIÓN DE LA GESTIÓN AMBIENTAL. 7
6.2 PROGRAMA 2 ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS 9
6.3 PROGRAMA GESTIÓN HÍDRICA 13
6.4 PROGRAMA DE BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTÉMICOS 15
6.5 PROGRAMA DE MANEJO DE INSTALACIONES TEMPORALES, DE MAQUINARIA Y EQUIPO 17
7. HALLAZGOS NO CONFORMIDADES Y EVENTOS AMBIENTALES 19
8. CONCLUSIONES 19

Listado de tablas

Tabla 1 Programas Ambientales marzo de 2026 6
Tabla 2 Temas tratados en capacitación de inducción ambiental 7
Tabla 4 Revisión de maquinaria y equipos 10 de marzo de 2026 18
Tabla 5 Tabla de hallazgos ambientales febrero de 2026 19

Listado de ilustraciones

Ilustración 1 Registro fotográfico control de materiales 9
Ilustración 2 Registro fotográfico acopio temporal 10
Ilustración 3 Registro de transporte y disposición de RCD´S 11
Ilustración 4 Uso de puntos ecológicos dentro de obra y campamento 12
Ilustración 5 Registro de trabajos en alcantarillado 14
Ilustración 6 Registro de servicio de alcantarillado febrero 15
Ilustración 7 Sensibilización de protección de fauna en obra 16
Ilustración 8 Instalaciones de campamento 18
Ilustración 9 Maquinaría y vehículos operando marzo 2026 18

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe mensual del Componente Ambiental, correspondiente al mes de **marzo de 2026**, se elabora en el marco del contrato cuyo objeto es el "Mejoramiento y Rehabilitación de la Vía Existente La Peña – Paso El Rejo, Municipio de La Peña, Departamento de Cundinamarca".

Su finalidad es presentar el seguimiento, evaluación y control de las actividades ambientales ejecutadas durante el periodo reportado, verificando el cumplimiento de los lineamientos establecidos en el PAGA, la normatividad ambiental vigente y los compromisos adquiridos por el proyecto.

En este documento se consolidan las acciones desarrolladas para la prevención, mitigación y control de los impactos ambientales asociados a la obra, así como los avances, observaciones y medidas implementadas para garantizar la adecuada gestión ambiental en beneficio del entorno, las comunidades y el desarrollo sostenible del proyecto.

La estructura del informe se elabora en cumplimiento del **Contrato ICCU-CTO-461 de 2025**, el Anexo Técnico y las **Especificaciones Ambientales INVIAS**.

2. OBJETIVOS

2.1 Objetivo General

Reportar las actividades ambientales ejecutadas durante el mes de marzo de 2026, en cumplimiento del contrato, el Anexo Técnico y las especificaciones ambientales INVIAS.

2.2 Objetivos Específicos

- Realizar el seguimiento a la implementación de los programas y medidas establecidas en el Plan de Manejo Ambiental (PMA) durante el mes de marzo de 2026.
- Identificar y evaluar los impactos ambientales generados por las actividades constructivas ejecutadas en el periodo, verificando la aplicación de los controles establecidos.
- Documentar y evidenciar el cumplimiento de la normativa ambiental vigente y de los compromisos adquiridos ante la autoridad ambiental competente.

- Registrar y analizar las actividades desarrolladas para la prevención, mitigación y corrección de los impactos ambientales asociados al proyecto.
- Reportar las novedades, hallazgos y acciones correctivas implementadas en el componente ambiental durante el periodo, con el fin de fortalecer el desempeño ambiental del proyecto.
- Proponer recomendaciones y mejoras orientadas a optimizar la gestión ambiental y garantizar la protección del entorno y de las comunidades aledañas.

3. ALCANCE

El presente informe comprende la recopilación, análisis y presentación de la información relacionada con la gestión ambiental ejecutada durante el mes de marzo de 2026 en el marco del proyecto “Mejoramiento y Rehabilitación de la Vía Existente La Peña – Paso El Rejo, Municipio de La Peña, Departamento de Cundinamarca”.

El alcance del informe incluye:

La descripción de las actividades constructivas desarrolladas y su interacción con los componentes ambientales del área de influencia.

El seguimiento a los programas ambientales establecidos en el PAGA, incluyendo las medidas de prevención, mitigación, corrección y compensación aplicadas durante el periodo.

La verificación del cumplimiento de la normatividad ambiental vigente y de los compromisos adquiridos ante la autoridad ambiental y la interventoría.

El registro de monitoreos, inspecciones, controles operativos y evidencias documentales correspondientes al componente ambiental.

La identificación de hallazgos, no conformidades, riesgos o situaciones relevantes que hayan surgido durante el desarrollo de las actividades.

Las acciones correctivas, preventivas y de mejora implementadas para asegurar una adecuada gestión ambiental en el proyecto.

Este informe se limita al periodo comprendido entre el 1 y el 31 de marzo de 2026 e integra exclusivamente la información consolidada y reportada durante dicho intervalo de tiempo.

4. ESTADO AMBIENTAL DEL PROYECTO

Durante el mes de marzo de 2026:

- Se desarrollaron actividades con el grupo de gestión ambiental.
- Se generaron residuos de obra.
- Se presentaron vertimientos de agua residual del uso de baño del personal de obra el cuál es usado en vivienda, alquilada por el consorcio y cuyos vertimientos son manejados mediante pozo séptico.
- Se realizaron capacitaciones al personal de obra.

Por lo anterior, se implementaron las actividades de cada uno de los programas establecidos en el PAGA y los proyectos que se ejecutan dentro de cada de las actividades identificadas.

5. ACTIVIDADES AMBIENTALES DESARROLLADAS EN EL PERIODO

Durante el periodo de marzo se realizaron las siguientes actividades:

- Revisión de obligaciones ambientales contractuales.
- Implementación de medidas de manejo ambiental por etapas.
- Articulación con el componente social para la socialización del proyecto.
- Coordinación preliminar con el componente de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST).
- Cumplimiento de actividades descritas en los programas ambientales según PAGA.

6. PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL

Durante el periodo reportado se implementaron cada una de las actividades descritas en los programas ambientales y sus respectivos proyectos.

Tabla 1 Programas Ambientales marzo de 2026

CONSORCIO ASFALTANDO π	**PROGRAMAS Y PROYECTOS AMBIENTALES**		**PRO-AMB-01** **Versión 01** **Fecha: 11/02/26**
Proyecto	**Mejoramiento y rehabilitación de la vía La Peña- Paso el rejo**		**CONTRATO No ICCU-461 DE 2025**
Municipio	**La Peña Cundinamarca**		
Tipo de obra	**Obra vial municipal - sin licencia ambiental**		
Programa	**No**	**Proyecto**	**Código**
1. Desarrollo y aplicación de la gestión ambiental	1	Conformación del grupo ambiental	DAGA 1.1-01
	2	Capacitación ambiental del personal de obra	DAGA 1.1-02
	3	Cumplimiento de requisitos ambientales	DAGA 1.1-03
2. Programa actividades constructivas	1	Proyecto de manejo integral de materiales de construcción	DAGA 2.1-04
	2	Proyecto de señalización frentes de obra y sitios temporales	DAGA 2.2-05
	3	Proyecto y manejo de disposición final de escombros y lodos	DAGA 2.3-06
	4	Proyecto de disposición final de residuos convencionales y especiales	DAGA 2.4-07
3. Programa Gestión Hídrica	1	Proyecto de manejo de aguas superficiales	DAGA 3.1-08
	2	Proyecto de manejo de residuos líquidos domésticos e industriales	DAGA 3.2-09
4. Programa de biodiversidad y servicios ecosistémicos	1	Proyecto de manejo del descapote y cobertura vegetal	DAGA 4.1-10
	2	Proyecto de protección de fauna existente área de influencia	DAGA 4.2 -11
5. Programa de manejo de instalaciones temporales, de maquinaria y equipo	1	Instalación, funcionamiento y desmantelamiento de campamento y sitios de acopio temporal	DAGA 5.1-12
	2	Proyecto de manejo de maquinaria, equipos y vehículos	DAGA 5.1-13

6.1 PROGRAMA 1 DESARROLLO Y APLICACIÓN DE LA GESTIÓN AMBIENTAL.

DAGA -1.1-01 Conformación del grupo de gestión ambiental

Durante el mes de marzo de 2026 se mantuvo la conformación del grupo ambiental del proyecto, asegurando la asignación de responsabilidades para la ejecución, seguimiento y control de las actividades ambientales en los diferentes frentes de obra.

No se presentaron cambios significativos en la estructura del grupo ambiental durante el periodo.

El grupo ambiental se encuentra operando de manera adecuada, garantizando el cumplimiento de las actividades establecidas.

Anexo 1. Acta reunión grupo de gestión ambiental.

INDICADORES DE PROYECTO	
INDICADOR:	(número de reuniones ejecutadas/ Número de reuniones programas) *100
INDICADOR:	(1/1) *100 =100%

DAGA- 1.2-02 Capacitación ambiental al personal de obra

Durante el período en cumplimiento del cronograma ambiental, se realizó las capacitaciones específicas del componente ambiental al personal de obra donde se tocaron los siguientes temas ambientales:

Tabla 2 Temas tratados en capacitación de inducción ambiental

	CAPACITACIONES MES DE MARZO COMPONENTE AMBIENTAL		**COD:** FR-CAP-AMB **VERSIÓN:** 1 **FECHA:** 09/03/2026
COMPONENTE	**TEMA**	**OBJETIVOS**	**TIEMPO**
Sensibilización general ambiental	Objetivo del componente ambiental del proyecto	Responsabilidades del personal de obra frente al cumplimiento ambiental.	5 minutos
Manejo de residuos sólidos y RCD	Identificación de RCD y su buen manejo.	Clasificación de residuos generados.	

		Zonas autorizadas de almacenamiento temporal.	10 minutos
		Buenas prácticas de separación en obra.	
		Manejo y control diario de RCD según formato.	
Fenómenos de la variabilidad y cambios climáticos	Fortalecer el conocimiento y la comprensión sobre los fenómenos de variabilidad y cambio climático, sus causas, impactos y medidas de adaptación, con el fin de promover prácticas responsables y estrategias de gestión ambiental que contribuyan a la reducción de riesgos y a la sostenibilidad en el entorno.	Explicar los conceptos fundamentales	10 minutos
		Analizar los principales fenómenos asociados a la variabilidad climática.	
		Identificar los impactos ambientales, sociales y económicos.	
		Promover medidas de mitigación y adaptación	
		Fomentar prácticas sostenibles	

Anexo 2. Listado de asistencia a capacitación ambiental

INDICADORES DE PROYECTO	
INDICADOR	(número de reuniones ejecutadas/ Número de reuniones programas) *100
INDICADOR	(2/2) *100 =100%

DAGA 1.1-03 Cumplimiento de requisitos ambientales

Durante el mes de marzo se realizó el seguimiento y verificación del cumplimiento de los requisitos ambientales establecidos en la normativa vigente, en el (PAGA), garantizando la correcta implementación de las medidas de prevención, mitigación y control en los frentes de trabajo.

Se verificó el cumplimiento de la normativa aplicable en materia de vertimientos, emisiones atmosféricas, manejo de residuos y protección del recurso hídrico. Durante el periodo no se generaron actividades que requirieran permisos

adicionales, y las acciones desarrolladas se ajustaron a los parámetros establecidos por la autoridad competente.

INDICADORES DEL PROYECTO	
INDICADOR:	(No de requisitos ambientales legales solicitados / No de requisitos ambientales respondidos) *100
INDICADOR:	No se generaron requisitos

6.2 PROGRAMA 2 ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS

DAGA 2.1-04 Proyecto de manejo integral de materiales de construcción

Durante el mes de marzo se ejecutaron las actividades de seguimiento y control correspondientes al manejo integral de materiales de construcción, en cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental y de los lineamientos establecidos para el proyecto ICCU 461 de 2025 en el municipio de La Peña, Cundinamarca. A continuación, se presenta la gestión desarrollada:

1. Identificación, clasificación y control de materiales

Se efectuó el registro y control del ingreso, almacenamiento y consumo de los materiales pétreos requeridos para las actividades programadas en obra. Se verificó la **procedencia legal** mediante la revisión de, guías de transporte y soportes del proveedor.

Ilustración 1 Registro fotográfico control de materiales

REGISTRO FOTOGRÁFICO CONTROL DE MATERIALES	
	

2. Adecuación y operación de zonas de acopio

Las zonas de acopio fueron inspeccionadas para asegurar el cumplimiento de las condiciones ambientales y de seguridad establecidas.
Se verificó que los materiales se encontraran debidamente ordenados, señalizados y confinados, con control de escorrentías para evitar arrastre hídrico y afectaciones al suelo.
El área de almacenamiento mantiene separación respecto a drenajes y áreas sensibles, garantizando un manejo adecuado dentro del campamento y en el frente activo.

Ilustración 2 Registro fotográfico acopio temporal

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACOPIO DE ATERIAL





3. Gestión del transporte y trazabilidad

Se verificó el cumplimiento de las medidas de **transporte seguro**, incluyendo cubrimiento de las cargas, rutas autorizadas, control de velocidades y horarios de operación.
Los viajes de acarreo fueron registrados en planillas diarias, permitiendo garantizar la trazabilidad del material desde su origen hasta los frentes de obra.

4. Cumplimiento normativo y control documental

Se evidenció el cumplimiento de las actividades establecidas para el manejo de materiales de construcción.
Se anexan como soporte los certificados de proveedores de material en el periodo del mes de marzo de 2026.

Anexo 3. Certificado suministro de materiales proveedores aprobados por interventoría.

DAGA 2.2-05 Señalización de frentes de obra y sitios temporales

Durante el periodo de marzo se realiza la instalación y cumplimiento de la señalización descrita en el PMT previamente aprobado por interventoría.

Anexo 4. Informe PMT.
Anexo 5. Oficio 094-28-03-2026 Reporte de suceso tormenta eléctrica.

DAGA 2.3-06 Proyecto y manejo de disposición final de escombros y lodos

Durante el periodo de marzo se realiza el transporte de 1.452m3 de material RCD´s correspondientes a material de carpeta y material común el cuál es dispuesto en el predio autorizado por la Alcaldía de la Peña, para su respectiva separación y reutilización por parte de la secretaria de planeación y uso respectivo para sus fines, por parte de la secretaria de Planeación se hace entrega de certificado de la disposición de dichos residuos.

Anexo 6. Certificado de RDC´S mes de marzo emitido por secretaria de planeación.

Ilustración 3 Registro de transporte y disposición de RCD´S







INDICADORES DEL PROYECTO	
INDICADOR:	(Cantidad de residuos registrados / no de certificados generados) *100
INDICADOR:	(1.452m3/1452m3) *100=100%

DAGA 2.4-07 Proyecto de disposición final de residuos convencionales y especiales

Durante el mes de marzo se realizó la clasificación inicial de los residuos convencionales generados en obra, mediante la utilización de los puntos ecológicos instalados tanto en el campamento como en el frente de obra activo, garantizando la separación en la fuente conforme a las categorías establecidas en el Plan de Manejo Ambiental (PMA). Estos residuos fueron gestionados por la Empresa de Servicios Públicos del Municipio de La Peña, entidad encargada de efectuar la recolección, transporte y adecuada disposición final en el sitio autorizado por la administración municipal.

Como soporte de la gestión realizada, se anexa la factura correspondiente al servicio de recolección y disposición de residuos, junto con el comprobante de pago, lo cual evidencia el cumplimiento de la normativa ambiental y de los compromisos establecidos para la correcta gestión de residuos en el proyecto.

Anexo 7 Facturación de servicio de aseo mes de marzo de 2026 con respectivo pago del servicio.

Ilustración 4 Uso de puntos ecológicos dentro de obra y campamento





INDICADORES DEL PROYECTO	
INDICADOR:	(No de cantidades registradas de residuos / cantidad de residuos facturados.) *100
INDICADOR:	(10kg/10kg) *100= 100%

6.3 PROGRAMA GESTIÓN HÍDRICA

DAGA 3.1- 08 Proyecto de manejo de aguas superficiales

Durante el mes de marzo se generó nuevamente la facturación correspondiente al servicio de agua potable, manteniéndose únicamente el cobro del cargo fijo mensual. Sin embargo, al igual que en el mes anterior, no se presentó consumo de agua en el frente de obra, dado que la hidratación del personal continuó realizándose mediante la compra de botellones de agua y las condiciones climáticas no exigieron la realización de actividades de riego. Por lo anterior, no se evidencia uso del recurso hídrico proveniente del acueducto veredal durante el periodo reportado.

Anexo 7 Facturación de servicio de aseo mes de marzo de 2026 con respectivo pago del servicio.

Durante el mes de marzo se desarrollaron las actividades programadas dentro del Proyecto de Manejo de Aguas Superficiales, orientadas a garantizar el adecuado control, conducción y disposición de las escorrentías generadas en el área de influencia del frente de obra. Las acciones ejecutadas estuvieron enfocadas en la verificación de condiciones hidráulicas, el mantenimiento preventivo de estructuras provisionales y la implementación de medidas de control para evitar procesos erosivos o afectaciones al terreno.

De manera específica, se realizaron las siguientes gestiones:

Inspección y seguimiento a los drenajes existentes: verificando que las cunetas naturales y zanjas de coronación se mantuvieran libres de obstrucciones que pudieran generar encharcamientos o represamientos en eventos de lluvia.

Evaluación de la estabilidad de taludes y plataformas: garantizando que las escorrentías superficiales no afectaran la integridad del terreno y que no se presentaran flujos no controlados hacia las áreas intervenidas.

Revisión de las condiciones climáticas predominantes, las cuales se caracterizaron por períodos de alta precipitación; por lo tanto, no se hicieron requerimientos de riego o humectación de la vía.

Monitoreo del estado de las zonas de trabajo, confirmando que se presentaron afectaciones por acumulación de agua superficial ni erosión hídrica.

Ilustración 5 Registro de trabajos en alcantarillado





INDICADORES DEL PROYECTO	
INDICADOR:	(No de cantidades registradas en m3 / cantidad de m3 facturados.) *100
INDICADOR:	(4m3/4m4)*100. = 100%

DAGA 3.1-09 Proyecto de manejo de residuos líquidos domésticos e industriales

Se mantiene s el uso de baños para personal de obra según contrato celebrado con la señora Olga Garzón Rodríguez propietaria del predio denominado finca el Romance ubicado en la vereda Minipi del municipio de La Peña Cundinamarca, dicho predio cuenta con su pozo séptico para el manejo de aguas residuales.

INDICADORES DEL PROYECTO	
INDICADOR:	(No de cantidades registradas en m3 / cantidad de m3 facturados.) *100
INDICADOR:	SIN CANTIDADES REGISTRADAS.

Ilustración 6 Registro de servicio de alcantarillado febrero

ALCANTARILLADO					
RANGOS	M3	COSTO REAL	COSTO TOTAL	SUBS(-)/APORTE(+)	SUB TOTAL
Básico 0-16	0	0.00	0.00		
Complementario 16-32	0	0.00	0.00		
Suntuario >32	0	0.00	0.00		
Cargo Fijo Alcantarillado		0.00		0.00	0
Subtotal Servicio de Alcantarillado					**0**

6.4 PROGRAMA DE BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTÉMICOS

DAGA 4.1-10 Proyecto de manejo del descapote y cobertura vegetal

Durante el periodo de marzo de 2026, NO se realiza la remoción de descapote o cobertura vegetal.

DAGA 4.2-11 Proyecto de protección de fauna existente área de influencia

Durante el mes de marzo se ejecutaron acciones enmarcadas en el Proyecto de Protección de Fauna Existente en el Área de Influencia, orientadas a prevenir la afectación de especies silvestres por el desarrollo de las actividades constructivas y garantizar el cumplimiento de las medidas establecidas en el instrumento ambiental.

Las actividades desarrolladas incluyeron:

Charlas de sensibilización al personal de obra, enfocadas en la protección de la fauna silvestre, haciendo énfasis en la prohibición de caza, captura, tenencia o comercialización de especies, así como en la importancia de reportar cualquier avistamiento.

Inspecciones periódicas en los frentes de trabajo, con el fin de identificar la posible presencia de fauna y verificar que las actividades constructivas no estuvieran generando afectaciones directas sobre su hábitat.

Señalización y socialización de medidas preventivas, recordando al personal las acciones a seguir en caso de encontrar individuos de fauna (no manipulación y reporte inmediato al responsable ambiental).

Monitoreo de avistamientos de fauna, en el cual no se registraron eventos relevantes que implicaran rescate, reubicación o manejo especializado durante el periodo reportado (ajustar si sí hubo casos).

Control de residuos sólidos en el área de trabajo, evitando la generación de focos que puedan atraer fauna y generar interacciones negativas con el personal o alteraciones en su comportamiento natural.

Verificación del cumplimiento de las medidas ambientales, evidenciando que no se presentaron incidentes, atropellamientos ni afectaciones a especies silvestres durante el mes de marzo.

En términos generales, las actividades ejecutadas permitieron mantener condiciones adecuadas de protección de la fauna en el área de influencia, sin evidenciar impactos negativos asociados al desarrollo del proyecto durante el periodo evaluado.

Ilustración 7 Sensibilización de protección de fauna en obra



6.5 PROGRAMA DE MANEJO DE INSTALACIONES TEMPORALES, DE MAQUINARIA Y EQUIPO

DAGA 5.1-12 Instalación, funcionamiento y desmantelamiento de campamento y sitios de acopio temporal

Durante el mes de marzo se dio continuidad a las actividades asociadas al funcionamiento del campamento y los sitios de acopio temporal, garantizando el cumplimiento de las condiciones técnicas, ambientales y sanitarias establecidas en el Plan de Adaptación de la Guía Ambiental (PAGA).


En cuanto al funcionamiento del campamento, se realizó seguimiento permanente al estado de las instalaciones, verificando condiciones adecuadas de orden, aseo y manejo interno de residuos. Se constató la correcta disposición de los puntos ecológicos, asegurando la separación en la fuente de residuos ordinarios y especiales, así como su almacenamiento temporal en áreas definidas para tal fin. De igual manera, se verificó que los servicios básicos disponibles (agua potable, saneamiento básico y energía) operaran conforme a lo establecido, sin evidenciarse condiciones que representaran riesgo sanitario o ambiental.

Respecto a los sitios de acopio temporal, se efectuaron inspecciones periódicas para validar su adecuada localización, delimitación y señalización, así como el correcto almacenamiento de materiales, evitando dispersión, contaminación del suelo o afectaciones a áreas aledañas. Se evidenció que los materiales se mantuvieron organizados y bajo condiciones que previenen su deterioro o arrastre por factores externos.

Durante el periodo reportado, no se requirió la instalación de nuevas áreas de campamento ni la ampliación de sitios de acopio, así como tampoco se ejecutaron actividades de desmantelamiento, dado que las condiciones operativas del proyecto se mantuvieron estables.

En términos generales, las actividades desarrolladas durante el mes de marzo permitieron garantizar el adecuado funcionamiento del campamento y los sitios de acopio temporal, sin registrarse incumplimientos ambientales ni afectaciones asociadas a su operación.

Ilustración 8 Instalaciones de campamento



DAGA 5.1-13 Proyecto de manejo de maquinaria, equipos y vehículos

Durante el mes de marzo de 2026, el proyecto contó con la siguiente maquinaria y vehículos para el desarrollo de las actividades constructivas:

Tabla 3 Revisión de maquinaria y equipos 10 de marzo de 2026

Tipo de Vehículo	Placa	Vigencia SOAT	Vigencia Tecnicomecánica
Volqueta	SWV441	07/03/2027	25/02/2027
Volqueta	SWV442	08/03/2027	24/02/2027
Camión Carrotanque	SXV241	08/01/2027	21/01/2027
Volqueta	SWV444	09/03/2027	24/02/2027
Volqueta	LVY227	06/01/2027	06/01/2027
Volqueta	SXV251	11/06/2026	29/11/2026
Volqueta	TDS769	17/07/2026	04/12/2026
Volqueta	SQW484	6/08/2026	13/08/2026.

Ilustración 9 Maquinaría y vehículos operando marzo 2026



Anexo 8. Inspecciones preoperacionales.

INDICADORES DEL PROYECTO	
INDICADOR:	(No de equipos operando/ No de preoperacionales) *100
INDICADOR:	(8/8) *100=100%

7. HALLAZGOS NO CONFORMIDADES Y EVENTOS AMBIENTALES

Tabla 4 Tabla de hallazgos ambientales febrero de 2026

Ítem	Descripción
Hallazgos ambientales	No se presentan
No conformidades	No se presentan
Incidentes ambientales	No se presentan

8. CONCLUSIONES

Durante el mes de marzo de 2026, el componente ambiental del proyecto avanzó de manera satisfactoria, cumpliendo con las obligaciones contractuales, técnicas y normativas establecidas en el PAGA y en las especificaciones ambientales aplicables. Se consolidó la estructura de gestión ambiental mediante la conformación formal del grupo de gestión, la realización de la capacitación de inducción al personal de obra y la articulación con los componentes social y de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Durante el periodo reportado se dio inicio al monitoreo y ejecución de los programas ambientales, destacándose el manejo adecuado de residuos sólidos y RCD, la instalación de la señalización vial conforme al PMT aprobado y la verificación de maquinaria y equipos con documentación y condiciones mecánicas vigentes. Las actividades ejecutadas permitieron mantener un control ambiental adecuado, sin registrarse incidentes, no conformidades ni afectaciones significativas al entorno.

ELABORÓ	APROBÓ	
		**IN-AMB-09/03/2026 V1**
Sthephany Ortiz Hernández	**Ronald Martínez**	
Profesional Ambiental	**Director de Obra**	

CONSORCIO ASFALTANDO π	ACTA DE REUNIÓN DEL GRUPO DE GESTIÓN AMBIENTAL	**CÓDIGO:** ACT-AMB-01 **VERSIÓN:** 01 **FECHA:** 20/02/2026

ACTA DE REUNIÓN DEL GRUPO DE GESTIÓN AMBIENTAL

ACTA No. 02 – Seguimiento de gestión Grupo de Gestión Ambiental.

Fecha: 09 de marzo de 2026

Lugar: Área Administrativa Bogotá.

Hora de inicio: 10:00 a.m. Hora de cierre: 11:30 a.m.

1. OBJETO DEL ACTA

Dejar constancia de la gestión y seguimiento del trabajo realizado por el Grupo de Gestión Ambiental del proyecto y del desarrollo de la reunión mensual de seguimiento ambiental, correspondiente al mes de marzo de 2026.

2. PARTICIPANTES

Nombre	Cargo	Rol en el Grupo de Gestión Ambiental
Ronald Martínez	Director de Obra	Coordinación general y toma de decisiones
Andrea López Echeverri	Profesional SST	Enlace SST – Cumplimiento normativo
Zulma Achagua	Profesional Social	Articulación comunitaria
Sthephany Ortiz Hernández	Profesional Ambiental	Liderazgo del componente ambiental

3. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

3.1 Revisión del estado ambiental del proyecto

- Inicio de actividades constructivas sin incidentes ambientales.
- Se presentaron emisiones, vertimientos o ruido.

3.3 Ejecución de programas ambientales

- Ejecución de programas ambientales dentro de cada actividad de obra.

3.4 Coordinación intercomponente

- Integración con los componentes SST y social.

3.6 Compromisos

Actividad	Responsable	Fecha de cumplimiento
Ejecutar los programas y proyectos estipulados en el PAGA V2	Profesional Ambiental	Continuo
Verificación de posible acuífero en frente de obra	Director de Obra	27/03/2026
Seguimiento a sitio de RCD	Profesional Ambiental	Continuo
Actualizar listado de maquinaria	Profesional SST	27/03/2026

4. CONCLUSIONES

- El grupo de gestión ambiental ejecutó las actividades programas en el mes de febrero de 2026.
- Se cumple con la reunión mensual programada.
- No se presentaron incidentes ambientales durante marzo.
- Se garantiza control y seguimiento ambiental adecuado.

5. FIRMAS

Ronald Martínez
director de Obra

Sthephany Ortiz Hernández
Profesional Ambiental

Andrea López
Profesional SST

Zulma Achagua
Profesional Social

CONSORCIO ASFALTANDO π	**LISTADO DE ASISTENCIA CAPACITACIÓN AMBIENTAL**	**CÓDIGO:** FR-CAP-AMB **VERSIÓN:** 01 **FECHA:** 10/01/2026

Lugar	La Pera – Cundinamarca
Capacitador	Nicolas Erazo Sarmiento
Fecha	9 Marzo 2026
Tipo	Capacitación
Tema	Sensibilizacion general ambiental, manejo de residuos solidos y RCD

No	Nombre completo	Cédula	Cargo	Firma
1	Freddy Rivera	13740987	conductor	
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
3	Jhormen David Camargo M	1005064946	Conductor	Jhormen C.
4	[illegible]	1063043304	Conductor	
5	HERNANDO PERDOMO	1899488	CONDUCTOR	
6	Jhon Jairo Mendoza Rangel	1094366853	Conductor	Jhon Mendoza
7	Jose Alvarado	4589[illegible]	Conductor	
8	Vical Daniela Olaya Triana	1068872600	Registradora Trafico	
9	Maricela Gutierrez	28936653	controladora vial	Maricela
10	ALFONSO SUAREZ	79353.667	TOPOGRAFO	
11	Felipe Medina	1069578488	Cadenero	FelipeMedina
12	Edward Rodriguez Medina	1.099.622.230	Ing. Vial	
13	Ronald Farid Romero	1094238906	Operador	
14	Jhon Alejandro Ramos Mateus	1000604977	Ayudante de Obra	Alejandro Ramos
15	Camilo Pejarano Nieto	1073703517	Ayudante de obra	Camilo Pejarano
16	mario Gan[illegible]	881663[illegible]	Conductor	mario G
17				
18				
19				
20				

Observaciones:

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD:

Powered by CamScanner

CONSORCIO ASFALTANDO π	**LISTADO DE ASISTENCIA CAPACITACIÓN AMBIENTAL**	**CÓDIGO:** FR-CAP-AMB **VERSIÓN:** 01 **FECHA:** 10/01/2026

Lugar	La Peña - Cardonal
Capacitador	Nikolas Erazo Sarmiento
Fecha	14 marzo 2026
Tipo	Capacitacion
Tema	Fenomenos de Variabilidad y Cambio Climatico

No	Nombre completo	Cédula	Cargo	Firma
1	Jeudy Rivera	17740987	conductor	
2	Jhon Jairo Mendoza Angel	1094366853	Conductor	Jhon Mendoza
3	Jhormen David Camargo M	1005064446	Conductor	Jhormen C.
4	Oscar Andres Gach M	1077823	Conductor	
5	Jaylan Rondon	1106209324	conductor	
6	Hernando Peralta R.	1899488	conductor	
7	Jose Alvarado	1458[illegible]	Capataz	
8	Nicol Daniela Olaya Tiana	1064874[illegible]	Reguladora	
9	Maricela Gutierrez	28936633	Reguladora	Maricela
10	ALFONSO SUAREZ	79353.667	TOPOGRAFO	
11	Felipe Medina	1064332488	Cadenero	FelipeMedi
12	Edward Rodriguez M	1.049.622.480	Ing. Vial	
13	Ronald Ford Romero.	1094288904	Operador	
14	Jhon Alejandro Ramos Mahecha	1000604977	Ayudante de Obra	Alejandro Ramos
15	Camilo Bejarano Nieto	1081103517	Ayudante de obra	Camilo Bejarano
16	mario Castellanos	88156395	conductor	
17				
18				
19				
20				

Observaciones:

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD:

Powered by CamScanner

DROMOS	CERTIFICACIÓN DESPACHO MATERIAL	CÓDIGO: GCO-F016 FECHA: 2025-06-25 VERSIÓN:01

Bogotá, 2026-05-08 | CONSECUTIVO: 00463

Señores

INGENIERIA Y TRANSPORTE JM S.A.S ZOMAC/ CONSORCIO ASFALTANDO

Asunto: CERTIFICACIÓN SUMINISTRO DE MATERIALES PETREOS Y MEZCLAS ASFALTICA

Objeto: Mejoramiento y Rehabilitación de la Vía Existente La Peña Paso El Rejo, Municipio de La Peña, Departamento de Cundinamarca.

Contrato: ICCU 461 de 2025

La Empresa DROMOS PAVIMENTOS S.A.S, con NIT. 900.215.394-5, hace constar que a la empresa INGENIERIA Y TRANSPORTE JM S.A.S ZOMAC, identificada con NIT 901503662, se le realizó el siguiente despacho de materiales, durante el periodo comprendido entre el 26 de febrero al 30 de abril del año 2026.

Los materiales suministrados se relacionan a continuación:

MATERIAL	CANTIDAD m3
RAJON 20 - 30	882,98
SUBBASE	945,39
AFIRMADO	374,53
MATERIAL FILTRANTE	720,70

Esta certificación es válida únicamente en papelería original y con el sello de la compañía. Cualquier aclaración sobre la misma, favor comunicarse al teléfono 7425370 Ext 1208 o 1234.

Cordialmente,



JUAN CARLOS HERNANDEZ RINCON

DIRECTOR COMERCIAL

CERT 200 ÚTICA CUNDINAMARCA 05/05/2026

CERTIFICACIÓN DE SUMINISTRO DE MATERIALES

DOBLE G PROYECTOS S.A.S.
NIT: 860.450.477-1
Titular del Contrato de Concesión Minera No. 18212
Licencia Ambiental: Resolución 0621 Útica, Cundinamarca

Fecha: 05 de mayo de 2026

La sociedad **FLAGOMADA**, actualmente con nueva razón social **DOBLE G PROYECTOS S.A.S.,** identificada con **NIT 860.450.477-1**, titular del **Contrato de Concesión Minera No. 18212** y de la **Licencia Ambiental otorgada mediante Resolución 0621**, en ejercicio de sus actividades mineras autorizadas, se permite **CERTIFICAR** que:

A la Ing. Sthephany Ortiz y **al Ing. Ronald Martínez**, en representación técnica del **Consorcio Asfaltando**, identificado con **NIT: 901.974.155-0**, se les han suministrado materiales provenientes de nuestra operación minera, los cuales cumplen con las **Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras del INVIAS** y demás normas técnicas vigentes aplicables a la construcción de vías en Colombia.

Los materiales entregados para los **periodos de marzo– abril 2026** corresponden a:

- **Piedra rajón**
- **Piedra filtro**
- **Subbase granular**
- **Triturado 3/4"**

Así mismo, se anexan el respectivo cuadro de cantidades correspondientes a los meses de marzo y abril de 2026 donde se detallan los volúmenes suministrados y su clasificación por tipo de material.

Dirección: Carrera 10 No 18 36 Oficina 803 Centro
Tel: 061- 2820992- Móvil: 3102897039
Bogotá - Colombia
Email: dobleg2023proyectos@gmail.com

DGP
DOBLE G PROYECTOS
MINERIA CON RESPONSABILIDAD AMBIENTAL
Útica - Cundinamarca

CONSOLIDADO CONSORCIO ASFALTANDO MARZO Y ABRIL DE 2026	
MATERIAL	**M3**
PIEDRA RAJÓN	46.48
TRITURADO 3/4	21.1
SUBBASE	49.8
PIEDRA DE FILTRO	3.9
TOTAL	

La presente certificación se expide a solicitud del interesado para los fines que estime pertinentes.

Agradeciendo la atención prestada.

Atentamente,



GABRIEL ARTURO BELTRÁN REYES
GERENTE DE PROYECTOS Y REPRESENTANTE LEGAL
Contacto: 3102987038-3202781494.

Dirección: Carrera 10 No 18 36 Oficina 803 Centro
Tel: 061- 2820992- Móvil: 3102897039
Bogotá - Colombia
Email: dobleg2023proyectos@gmail.com

	INFORME PMT MENSUAL MARZO DE 2026	**CÓDIGO:** IN-PMT-06
		VERSIÓN: 01
		FECHA: 05/04/2026

CONSORCIO ASFALTANDO

Contrato No. ICCU-CTO-461 DE 2025

NIT: 901974155-0

OBJETO DEL CONTRATO OBJETO: "MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA EXISTENTE LA PEÑA- PASO EL REJO MUNICIPIO DE LA PEÑA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.,

Informe # 6 Plan de Manejo de Tránsito PMT

Periodo de reporte del 1 al 31 de marzo de 2026

BOGOTA 2026

Contenido

1. GENERALIDADES 3
2. INVENTARIO DE SEÑALIZACIÓN INSTALADA – PROYECTO DAGA 2.2-05 3
3. INDICADOR DE CUMPLIMIENTO 4
4. REGISTRO FOTOGRÁFICO – SEÑALIZACIÓN EN FRENTES DE OBRA 4
5. NOVEDAD DEL PERÍODO – PÉRDIDA DE SEÑALES POR TORMENTA ELÉCTRICA 5
6. CONCLUSIONES 5

Tabla 1 Inventario de señalización instalada 3
Tabla 2 Indicador de cumplimiento PMT 4
Tabla 3 Novedad perdida de señalización 5

Ilustración 1 Registro fotográfico señalización marzo 2026 4

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANEJO DE TRÁFICO (PMT)

Mes de marzo de 2026 | Período: 1 al 31 de marzo de 2026

Proyecto: Mejoramiento y Rehabilitación de la Vía La Peña – Paso El Rejo, Municipio de La Peña, Cundinamarca

1. GENERALIDADES

El presente anexo constituye el Informe de Cumplimiento del Plan de Manejo de Tráfico (PMT) correspondiente al mes de marzo de 2026, elaborado en atención a lo establecido en el Contrato ICCU-CTO-461 de 2025.

El PMT fue debidamente aprobado por la interventoría con anterioridad al inicio de las actividades constructivas, y su implementación durante el período reportado se realizó conforme a los elementos, dispositivos y procedimientos establecidos en dicho instrumento.

2. INVENTARIO DE SEÑALIZACIÓN INSTALADA – PROYECTO DAGA 2.2-05

Durante el mes de marzo de 2026 se instaló y mantuvo la señalización aprobada en el PMT en los frentes de obra activos y sitios temporales del proyecto. A continuación, se presenta el inventario de señales y dispositivos instalados:

Tabla 1 Inventario de señalización instalada

Código	Nombre / Descripción	Cantidad	Estado
SPO-01	Señal Vertical SPO-01 (Trabajos en la vía)	2	Instalada / Activa
SPO-03	Señal Vertical SPO-03 (Auxiliar de Tránsito)	2	Instalada / Activa
SPO-05	Señal Vertical SPO-06 (Reducción asimétrica de calzada – Izquierda)	1	Instalada / Activa
SPO-06	Señal Vertical SPO-06 (Reducción asimétrica de calzada – Derecha)	1	Instalada / Activa
SR-30	Señal Vertical SR-30 (Velocidad Máxima Permitida 60 km/h)	2	Instalada / Activa
SIO-01	Señal Vertical SIO-01 (Obra en la vía a 100m)	2	Instalada / Activa
SIO-03	Señal Vertical SIO-03 (Fin de Obra)	1	Instalada / Activa
SIO-07	Señal Vertical SIO-07 (Desvío)	2	Instalada / Activa
NN	Barricadas	2	Instalada / Activa
NN	Paleta Pare y Siga	2	Instalada / Activa
NN	Cono de Señalización Reflectivo 90cm	10	Instalada / Activa
NN	Delineador Tubular	100	Instalada / Activa
NN	Cinta de Demarcación Rollo 500m	3	Instalada / Activa
NN	Equipo de Comunicación	4	Instalada / Activa
TOTAL, ELEMENTOS INSTALADOS		**134**	**100% según PMT**

Fuente: Consorcio Asfaltando 2026.

3. INDICADOR DE CUMPLIMIENTO

Tabla 2 Indicador de cumplimiento PMT

INDICADOR DE CUMPLIMIENTO PMT	
Fórmula	(No señalización instalada / No señalización aprobada PMT) × 100
Resultado	**(134/134) × 100 = 100%**
Estado	**CUMPLE**

Fuente: Consorcio Asfaltando 2026.

4. REGISTRO FOTOGRÁFICO – SEÑALIZACIÓN EN FRENTES DE OBRA

A continuación, se presenta el registro fotográfico de la señalización instalada en los frentes de obra durante el mes de marzo de 2026, evidenciando el cumplimiento del PMT aprobado:

Ilustración 1 Registro fotográfico señalización marzo 2026



Señalización frente de obra – Abscisa K6+450 (14/03/2026)



Señalización y dispositivos – Abscisa K6+480 (19/03/2026)



Señalización frente de excavación – Abscisa K6+310 (20/03/2026)



Control de tráfico – Abscisa K6+450 (19/03/2026)

Fuente: Consorcio Asfaltando 2026.

5. NOVEDAD DEL PERÍODO – PÉRDIDA DE SEÑALES POR TORMENTA ELÉCTRICA

Durante el mes de marzo de 2026 se presentó un evento meteorológico que generó la pérdida de señales de señalización del proyecto. A continuación, se detalla la novedad reportada:

Tabla 3 Novedad perdida de señalización

⚠ NOVEDAD DEL PERÍODO – TORMENTA ELÉCTRICA (28 DE MARZO DE 2026)	
Fecha del evento	28 de marzo de 2026
Descripción	Durante el mes de marzo de 2026 se presentaron fuertes lluvias y tormentas eléctricas que ocasionaron la pérdida de 28 señales de señalización vial del proyecto. El evento fue de origen meteorológico y ajeno al control del Consorcio.
Señales afectadas	28 unidades
Acción tomada	El evento fue notificado a la interventoría mediante Oficio No. 094-28-03-2026. Se procedió con la reposición de las señales afectadas para garantizar la continuidad del PMT.
Soporte	Oficio No. 094-28-03-2026 – Reporte de suceso tormenta eléctrica (adjunto).

Fuente: Consorcio Asfaltando 2026.

6. CONCLUSIONES

Durante el mes de marzo de 2026, el Consorcio Asfaltando implementó de manera satisfactoria el Plan de Manejo de Tráfico aprobado, instalando y manteniendo los 134 elementos de señalización establecidos, lo que representa un cumplimiento del 100% del indicador del proyecto.

El evento de tormenta eléctrica del 28 de marzo, que ocasionó la pérdida de 28 señales, fue oportunamente notificado a la interventoría y se procedió con la reposición de los elementos afectados para garantizar la continuidad del control del tráfico en los frentes de obra.

No se presentaron incidentes de tránsito ni afectaciones a usuarios de la vía durante el período reportado.

ELABORO	APROBO	
		**IN-PMT-05/04/2026 V1**
Sthephany Ortiz Hernández	**Ronald Martínez**	
Profesional Ambiental	**Director de Obra**	

Alcaldía de
LA PEÑA

EL SUSCRITO SECRETARIO DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE LA PEÑA CUNDINAMARCA

C E R T I F I C A:

Que en el marco de la ejecución del **Contrato de Obra No. 461 de 2025** que tiene por objeto **"MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA EXISTENTE LA PEÑA- PASO EL REJO MUNICIPIO DE LA PEÑA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA**" siendo el alcance del proyecto la intervención vial entre los PR6+100 al PR6+650, el Consorcio Asfaltando con NIT. 901974155-0 quien es el ejecutor, hizo entrega a la administración municipal de 1.666 M3 distribuidos en:

Febrero de 2026: 214 m3
Marzo de 2026: 1.452 m3


El material de excavación saliente de la intervención prevista en el tramo antes mencionado corresponde al arreglo de la vía La Peña paso el Rejo del municipio de La Peña Cundinamarca.

La presente se expide a los treinta y un (31) días del mes de Marzo del dos mil veintiséis (2026).

Cordialmente.

ARQ. JUAN SEBASTIAN CASTIBLANCO CAICEDO
Secretario de infraestructura y planeación

Elaboró: Arq. Juan Sebastián Castiblanco – Secretario de Infraestructura y Planeación
Revisó: Arq. Juan Sebastián Castiblanco – Secretario de Infraestructura y Planeación
Aprobó: Arq. Juan Sebastián Castiblanco – Secretario de Infraestructura y Planeación


Transferencia exitosa
Comprobante No. 3038
17 Abr 2026 - 02:30 p. m.
Consulta el estado de la transacción en el **historial de transacciones** desde la **Sucursal Virtual Negocios** o revísalo en movimientos de la cuenta origen seleccionada.
Datos de la transferencia
Valor de la transferencia
$ 40.900,00
Costo de la transferencia
$ 0,00
Producto destino
MUN****** ** ** PEÑ*
Cuenta ahorros
892 - 028150 - 91
Inscribir
Producto origen
Ahorros
Ahorros - Bancolombia
*0189

UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS

Nit: 899999721
Telefono: - (091) 844 90 26 - 844 90 28
E-MAIL: serviciospublicos@lapena-cundinamarca.gov.co

REFERENCIA PARA PAGO: **3005345**

FACTURA No. 201624565

PERIODO DE FACTURACION
MARZO DE 2026

Fecha De Expedición: **14/04/2026**
Fecha De Pago Oportuno: **26/04/2026**
Fecha Límite De Pago Evite Suspensió **30/04/2026**

VALOR A PAGAR $20,600

DATOS DEL SUSCRIPTOR

Nombre: **MARTINEZ PRADA JOSE URIEL** C.C. / NIT **1014233025**
Direccion: **VEREDA LAGUNAS SECTOR GU** C. Catastral: **2025**
Barrio: GUAYABAL Ruta: **0400000451**
Uso: Comercial Estrato: No residencial

Periodos de Atraso: **0**

Cons.	0	0	0	0	0	0	0
Valor	=	=				20,600	

Lectura Actual 0
Lectura Anterior 0
Consumo M3 **0**
PROMEDIO 0

DATOS DEL MEDIDOR

Numero Matricula: 2025000014
Numero Medidor: 22026680
Tipo de Consumo: Real

ULTIMOS CONSUMOS

SEPTIEMBRE 2025	0	DICIEMBRE DE 20	0
OCTUBRE DE 202	0	ENERO DE 2026	0
NOVIEMBRE DE 2	0	FEBRERO DE 2026	0

ACUEDUCTO

RANGOS	M3	COSTO REAL	COSTO TOTAL	SUBS(-)/APORTE(+)	SUB TOTAL
Básico 0-16	0	0.00	0.00		
Complementario 16-32	0	0.00	0.00		
Suntuario >32	0	0.00	0.00		
Cargo Fijo Acueducto		4,889.00		2,445.00	7,334
Subtotal Servicio de Acueducto					**7,334**

ALCANTARILLADO

RANGOS	M3	COSTO REAL	COSTO TOTAL	SUBS(-)/APORTE(+)	SUB TOTAL
Básico 0-16	0	0.00	0.00		
Complementario 16-32	0	0.00	0.00		
Suntuario >32	0	0.00	0.00		
Cargo Fijo Alcantarillado		0.00		0.00	0
Subtotal Servicio de Alcantarillado					**0**

ASEO

	COSTO	SUB/SOBRE	SUB TOTAL
Recoleccion	4,306.00	2,153.00	6,459.00
Comercializacion	2,022.00	1,011.00	3,033.00
Disposición Final	2,035.00	1,018.00	3,053.00
Incentivo y Aprovechamiento VIAT	474.00	237.00	711.00
Barrido	0.00	0.00	0.00
Aprovechamiento	0.00	0.00	0.00
Gran Productor	0.00	0.00	0.00
Pequeño Productor	0.00	0.00	0.00
Peso Aseo M3/TONr	**0**		
TOTAL ASEO			**$ 13,256**

OTROS COBROS

Ajuste a la Decena 10

Total Otros Cobros $ 10
TOTAL CONSUMO DEL PERIODO 20,590
TOTAL FACTURA 20,600

Costo Residuos no Aprovechados 0.00
Toneladas Limpieza Urbana 0.00
Toneladas Rechaco Aprovecha 0.00
Toneladas Barrido y Limpieza 0.00
Valor Base Por Tonelada 0.00

OBSERVACIONES:

EL PAGO DE LA FACTURA SE RECIBIRA SOLO EN LOS PAC DE BANCOLOMBIA Y BANCO AGRARIO DE COLOMBIA CONVENIO DE PAGO N° 14826

Páguese únicamente en :

TOTAL CONSUMO DEL PERIODO 20,600

DATOS DEL SUSCRIPTOR

Nombre: **MARTINEZ PRADA JOSE URIELSO**
C.C. / NIT **1014233025**
Direccion: **VEREDA LAGUNAS SECTOR GUAYABA**
Barrio: GUAYABAL
C. Catastral: **2025**
Uso: Comer Estrato: Bajo - Bajo

RESUMEN LIQUIDACION

Acueducto	**7,334**
Alcantarillado	**0**
Aseo	**13,256**
Otros	**10**

"Cada gota cuenta:Se recomienda el uso y ahorro eficiente del agua"

FORMA DE PAGO

Código Banco	Cheque Nro	Cuenta Nro	Efectivo
			Cheque

VALOR A PAGAR $20,600

UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS

Nit: 899999721
Telefono: - (091) 844 90 26 - 844 90 28
E-MAIL: serviciospublicos@lapena-cundinamarca.gov.co

TOTAL	$20,600
VALOR A PAGAR	**$20,600**

Fecha De Pago Oportuno: **26/04/2026**
Fecha Límite De Pago Evite Suspensión: **30/04/2026**
Referencia Para Pago **3005345**
Ruta: **0400000451**
Número Factura **201624565**

SELLO DEL BANCO

FECHA DE PAGO DD / MM / AAAA

(415)7709998633247(8020)0003005345(3900)0000020600(96)20260430

CONSORCIO ASFALTANDO

Bogotá D.C. 28 de marzo de 2026

Señores
CONSORCIO INTER CUNDINAMARCA
Dirección de Interventoría
Atn: **Ing. LUIS FERNANDO VARGAS RODRÍGUEZ**
Director de Interventoría

Oficio No 094-28-03-2026

REFERENCIA: Contrato de obra No ICCU-CTO-461 -2025 "MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA EXISTENTE LA PÉÑA – PASO DEL REJO MUNICIPIO DE LA PEÑA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA".

ASUNTO: Reporte de suceso de tormenta eléctrica y afectaciones en obra – 26 de marzo de 2026.

Respetados señores:

De manera atenta, me permito informar y dejar constancia ante la interventoría del **evento de tormenta eléctrica** ocurrido el día **jueves 26 de marzo de 2026 en horas de la noche y madrugada** en el sector donde se ejecutan las actividades del proyecto contractual. Este evento climático presentó una alta intensidad de precipitación, generando afectaciones directas sobre los frentes de obra activos.

1. Sectores afectados:

Como resultado del evento, se identificaron afectaciones en los siguientes tramos:

- **Costado izquierdo K6+100 a K6+550**
- **Costado derecho K6+100 a K6+180**
- **K7+070**

2. Impactos generados en la zona de intervención:

- **Arrastre y pérdida de material de subbase extendido**, comprometiendo la uniformidad y continuidad del tramo intervenido.
- **Pérdida de señalización temporal**, registrándose **28 unidades afectadas o extraviadas** por el arrastre de agua.
- **Daños en la valla informativa del proyecto**, con desprendimientos y deformaciones estructurales.

- **Bombeo de agua en puntos de excavación**, ocasionando retrasos en la movilidad vehicular y suspensión temporal de actividades constructivas por falta de condiciones seguras de operación.

3. Implicaciones en el cronograma de obra:

Debido a las afectaciones descritas, se presenta un **retraso parcial en el paso vial**, así como un **desfase temporal en la ejecución de actividades**, mientras se adelantan las acciones correctivas, retiro de material arrastrado, restablecimiento de la señalización y recuperación de las zonas afectadas.

4. Evidencias del suceso:

Se adjunta **registro fotográfico y fílmico** del evento, donde se evidencian las afectaciones generadas en los tramos mencionados. Este material se incorpora como soporte técnico del presente oficio.
Agradezco la atención prestada y quedo atento a las instrucciones u observaciones que la interventoría considere pertinentes.

Cordialmente,



JOSE URIELSO MARTINEZ PRADA
Representante legal
Consorcio Asfaltando
Nit. 901.974.155-0

CONSORCIO ASFALTANDO π

PRE OPERACIONL RETRO EXCAVADORA

Codigo: FT -SST-31
Version:01
Fecha : 13/08/2025

REFERENCIA 320 DL MODELO 2011 MARCA Caterpillar TIPO DE MAQUINA/EQUIPO Excavadora

PERIODO: DESDE 23 marzo HASTA 29 marzo 2026

SISTEMA DE LA MAQUINA	ITEM DE REVISION	N/A	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELECTRICO / TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la batería, bornes y cables		X		X		X		X		X		X			
	Indicador de temperatura		X		X		X		X		X		X			
	Indicador de aceite		X		X		X		X		X		X			
	Indicador de batería		X		X		X		X		X		X			
	indicador de refrigerante		X		X		X		X		X		X			
	indicador de combustible		X		X		X		X		X		X			
	indicador de filtro de aire		X		X		X		X		X		X			
	*Horometro		X		X		X		X		X		X			
LUCES	*Frontales de trabajo		X		X		X		X		X		X			
	*Traseras de trabajo (Reflector)		X		X		X		X		X		X			
	Señales de giro (derecha, izquierda)		X		X		X		X		X		X			
	*Baliza	X														
HIDRAULICO	*Nivel de aceite del motor (verificar ausencia de fugas)		X		X		X		X		X		X			
	*Nivel de aceite en la transmisión (verificar ausencia de fugas)		X		X		X		X		X		X			
	*Nivel del sistema hidráulico (verificar ausencia de fugas)		X		X		X		X		X		X			
	*Nivel del líquido de refrigerante del sistema de enfriamiento (verificar ausencia de fugas)		X		X		X		X		X		X			
	*Mangueras, tubos , conexiones y racores (verificar ausencia de fugas)		X		X		X		X		X		X			
GENERAL	*Espejo central convexo		X		X		X		X		X		X			
	*Espejos laterales	X														
	*Alarma de retroceso		X		X		X		X		X		X			
	Pito			X		X		X		X		X		X		
	* Freno de servicio		X		X		X		X		X		X			
	* Freno de estacionamiento	X	X		X		X		X		X		X			
	*Cinturones de seguridad		X		X		X		X		X		X			
	Vidrio Panorámico		X		X		X		X		X		X			
	*Kit para Derrames	X														
	*Extintor de Incendios Capacidad: PQS		X		X		X		X		X		X			
	*Cabina antivuelco (R.O.P.S)		X		X		X		X		X		X			
	Asiento		X		X		X		X		X		X			
	Escaleras y apoyos de acceso		X		X		X		X		X		X			
	Llantas buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)	X														
	Presión de aire de las llantas	X														
MECANICO	* Servotransmisión		X		X		X		X		X		X			
	* Dirección		X		X		X		X		X		X			
	Estado de pasadores		X		X		X		X		X		X			
	Estado y tensión de las correas		X		X		X		X		X		X			
	Estado de pedales		X		X		X		X		X		X			
	Estado de Orugas (tensionadas)		X		X		X		X		X		X			
	Mecanismo de giro y escualización cuchillas	X														
	Estado de las Hojas de empuje o Nivelación		X		X		X		X		X		X			
	Mecanismo de giro (Tornameza)		X		X		X		X		X		X			
	*Bomba Hidráulica		X		X		X		X		X		X			
	Corona de tornameza en buen estado		X		X		X		X		X		X			
	*Mandos de avance		X		X		X		X		X		X			
	* Mando de estacionamiento		X		X		X		X		X		X			
	Estado general desgarrador (balde)		X		X		X		X		X		X			
	*Mandos de levante del brazo		X		X		X		X		X		X			
	Estado de filtro de aire		X		X		X		X		X		X			
	Estado de filtro de combustible		X		X		X		X		X		X			
	Pasadores y tornillos en buen estado		X		X		X		X		X		X			
	* Estado de cilindro (amortiguadores)		X		X		X		X		X		X			
	* Resguardos		X		X		X		X		X		X			
	Anclajes de contrapeso		X		X		X		X		X		X			
	Guardas		X		X		X		X		X		X			
	Estado del bastidor		X		X		X		X		X		X			
	Ausencia de ruidos extraños en el motor		X		X		X		X		X		X			
	*Motor sin grietas		X		X		X		X		X		X			
	Exosto (Humo de escape)		X		X		X		X		X		X			
Operador	Nombre															
	Firma															
Autorización para uso de Máquina por Ing. Residente Técnico/Inspector Interventoría	Nombre															
	Firma															

DIA	HOROMETRO INICIO	HOROMETRO FINAL	HOROMETRO TOTAL DE LA JORNADA	OBSERVACIONES
LUNES	9400.5	9409.0		
MARTES	9409.0	9417.9		
MIERCOLES	9417.9	9430.8		
JUEVES	9430.8	9436.0		
VIERNES	9436.0	9438.2		
SABADO	9438.2	9443.1		
DOMINGO				

(Firma) (Nombre) Operador Ronald Ford Romero.

Vo. Bo. (Firma) (Nombre) Inspector HSE Nirdas S. Erosa S.

YoBo: Andreal M. Lopez
CC. 1014228772

CONSORCIO ASFALTANDO π	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DIARIA DEL VEHÍCULO		
Versión: 01	**Fecha: 26/05/2024**	**PESV**	**Codigo: FT-SV-03**

Fecha de Inspección	04/03/2026	**Hora**	7:00 AM
Tipo de Vehículo	furgon	**Placa**	LVY 227
Modelo 2022	**Km** 149600	**Marca**	NHR

Datos persona que inspecciona	
Nombres y Apellidos	Jhon Jairo Mendoza Royal
Cargo	Conductor

Estado general		Bueno	Regular	Malo	Observaciones
ESTADO DE PRESENTACIÓN	Aseo interno				
	Aseo externo		X		
	Latas	X			
	Pintura	X			
ESTADO DE SEGURIDAD ACTIVA	Dirección	X			
	Suspensión delantera	X			
	Amortiguadores	X			
	Suspensión trasera	X			
	Parabrisas	X			
	Vidrio frontal	X			
ESTADO DE COMODIDAD	Aire acondicionado	X			
	Silletería		X		
	Luz interior o de techo	X			
NIVELES Y PERDIDA DE LÍQUIDOS	Nivel de aceite motor	X			
	Nivel de liquido de frenos		X		
	Nivel de agua del radiador	X			
	Nivel de agua de la batería	X			
	Nivel de aceite de transmisión	X			
	Fuga aceite de caja	X			
	Fuga de liquido de frenos	X			
ESTADO LUCES	Luces Medias	X			
	Luces Altas	X			
	Luces Bajas	X			
	Dirección Izquierda Delantera	X			
	Dirección Derecha Delantera	X			
	Dirección Izquierda Trasera	X			
	Luz Freno	X			
	Luz Reverso	X			
	Luz Antiniebla Exploradoras			X	

TABLERO DE CONTROL	Luces de Tablero	X			
	Nivel de Combustible	X			
	Odómetro	X			
	Pito	X			
	Tacómetro	X			
	Velocímetro	X			
	Indicador de Aceite	X			
	Indicador de Temperatura	X			
ESTADO DE LLANTAS	Delantera Derecha	X			
	Delantera Izquierda	X			
	Trasera Derecha	X			
	Trasera Izquierda	X			
	Repuesto	X			
	Presión Aire Llanta	X			
FRENOS	Estado de los Frenos	X			
	Freno de Mano	X			
	Pastillas	X			
ESTADO SEGURIDAD PASIVA	Cinturones de Seguridad	X			
	Airbags			X	
	Cristales (Vidrios)	X			
	Apoyacabezas	X			
	Espejo Lateral Derecho	X			
	Espejo Lateral Izquierdo	X			
	Espejo Retrovisor	X			
EQUIPO DE CARRETERA	1 Gato	X			
	1 Chaleco reflectivo	X			
	2 Tacos para bloquear el vehículo	X			
	2 Señales de carretera: conos o triángulos	X			
	1 par de guantes industriales			X	
	Cruceta	X			
	Extintor	X			
	Linterna			X	
	Caja de herramientas			X	
	Botiquín de primeros auxilios	X			
DOCUMENTOS DEL VEHICULO	SOAT	X			
	Revisión Técnico mecánica	X			
	Licencia de conducción	X			
	Licencia de tránsito	X			

Vehículo apto				Firma responsable inspección
SI		NO		

YoBo. Andrea M. Lopez
CC. 1016422772

CONSORCIO π	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DIARIA DEL VEHICULO		
Versión: 01	Fecha: 26/05/2024	PESV	Codigo: FT-SV-03

Fecha de Inspección	05/03/2026		Hora	7.00AM	
Tipo de Vehículo	Furgon		Placa	LVY287	
Modelo	2022	Km	149759	Marca	NHR

Datos persona que inspecciona	
Nombres y Apellidos	Jhon Jairo Mendoza Rangel
Cargo	Conductor

Estado general		Bueno	Regular	Malo	Observaciones
ESTADO DE PRESENTACIÓN	Aseo interno	X			
	Aseo externo		X		
	Latas	X			
	Pintura	X			
ESTADO DE SEGURIDAD ACTIVA	Dirección	X			
	Suspensión delantera	X			
	Amortiguadores	X			
	Suspensión trasera	X			
	Parabrisas	X			
	Vidrio frontal	X			
ESTADO DE COMODIDAD	Aire acondicionado	X			
	Silletería		X		
	Luz interior o de techo	X			
NIVELES Y PERDIDA DE LÍQUIDOS	Nivel de aceite motor	X			
	Nivel de liquido de frenos		X		
	Nivel de agua del radiador	X			
	Nivel de agua de la batería	X			
	Nivel de aceite de transmisión	X			
	Fuga aceite de caja	X			
	Fuga de liquido de frenos	X			
ESTADO LUCES	Luces Medias	X			
	Luces Altas	X			
	Luces Bajas	X			
	Dirección Izquierda Delantera	X			
	Dirección Derecha Delantera	X			
	Dirección Izquierda Trasera	X			
	Luz Freno	X			
	Luz Reverso	X			
	Luz Antiniebla Exploradoras			X	

TABLERO DE CONTROL	Luces de Tablero	X			
	Nivel de Combustible	X			
	Odómetro	X			
	Pito	X			
	Tacómetro	X			
	Velocímetro	X			
	Indicador de Aceite	X			
	Indicador de Temperatura	X			
ESTADO DE LLANTAS	Delantera Derecha	X			
	Delantera Izquierda	X			
	Trasera Derecha	X			
	Trasera Izquierda	X			
	Repuesto	X			
	Presión Aire Llanta	X			
FRENOS	Estado de los Frenos	X			
	Freno de Mano	X			
	Pastillas	X			
ESTADO SEGURIDAD PASIVA	Cinturones de Seguridad	X			
	Airbags			X	
	Cristales (Vidrios)	X			
	Apoyacabezas	X			
	Espejo Lateral Derecho	X			
	Espejo Lateral Izquierdo	X			
	Espejo Retrovisor	X			
EQUIPO DE CARRETERA	1 Gato	X			
	1 Chaleco reflectivo	X			
	2 Tacos para bloquear el vehículo	X			
	2 Señales de carretera: conos o triángulos	X			
	1 par de guantes industriales			X	
	Cruceta	X			
	Extintor	X			
	Linterna			X	
	Caja de herramientas			X	
	Botiquín de primeros auxilios	X			
DOCUMENTOS DEL VEHICULO	SOAT	X			
	Revisión Técnico mecánica	X			
	Licencia de conducción	X			
	Licencia de tránsito	X			

Vehículo apto				Firma responsable inspección
X SI		NO		Jhon Jairo Mendez R.

VoBo: Andrea M. Lopez
Ce: 1018422772

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DIARIA DEL VEHÍCULO		
Versión: 01	Fecha: 26/06/2024	PESV	Codigo: FT-SV-03

Fecha de Inspección	06/03/2022	Hora	7:00 AM
Tipo de Vehiculo	Furgon	Placa	LVY 267
Modelo 2022	Km 149960	Marca	NHR

Datos persona que inspecciona	
Nombres y Apellidos	Jhon Jairo Mendoza Royal
Cargo	Conductor

Estado general		Bueno	Regular	Malo	Observaciones
ESTADO DE PRESENTACIÓN	Aseo interno	X			
	Aseo externo		X		
	Latas	X			
	Pintura	X			
ESTADO DE SEGURIDAD ACTIVA	Dirección	X			
	Suspensión delantera	X			
	Amortiguadores	X			
	Suspensión trasera	X			
	Parabrisas	X			
	Vidrio frontal	X			
ESTADO DE COMODIDAD	Aire acondicionado	X			
	Silleteria		X		
	Luz interior o de techo	X			
NIVELES Y PERDIDA DE LIQUIDOS	Nivel de aceite motor	X			
	Nivel de liquido de frenos		X		
	Nivel de agua del radiador	X			
	Nivel de agua de la bateria	X			
	Nivel de aceite de transmisión	X			
	Fuga aceite de caja	X			
	Fuga de liquido de frenos	X			
ESTADO LUCES	Luces Medias	X			
	Luces Altas	X			
	Luces Bajas	X			
	Dirección Izquierda Delantera	X			
	Dirección Derecha Delantera	X			
	Dirección Izquierda Trasera	X			
	Luz Freno	X			
	Luz Reverso	X			
	Luz Antiniebla Exploradoras			X	

TABLERO DE CONTROL	Luces de Tablero	X			
	Nivel de Combustible	X			
	Odómetro	X			
	Pito	X			
	Tacómetro	X			
	Velocímetro	X			
	Indicador de Aceite	X			
	Indicador de Temperatura	X			
ESTADO DE LLANTAS	Delantera Derecha	X			
	Delantera Izquierda	X			
	Trasera Derecha	X			
	Trasera Izquierda	X			
	Repuesto	X			
	Presión Aire Llanta	X			
FRENOS	Estado de los Frenos	X			
	Freno de Mano	X			
	Pastillas	X			
ESTADO SEGURIDAD PASIVA	Cinturones de Seguridad	X			
	Airbags			X	
	Cristales (Vidrios)	X			
	Apoyacabezas	X			
	Espejo Lateral Derecho	X			
	Espejo Lateral Izquierdo	X			
	Espejo Retrovisor	X			
EQUIPO DE CARRETERA	1 Gato	X			
	1 Chaleco reflectivo	X			
	2 Tacos para bloquear el vehículo	X			
	2 Señales de carretera: conos o triángulos	X			
	1 par de guantes industriales			X	
	Cruceta	X			
	Extintor	X			
	Linterna			X	
	Caja de herramientas			X	
	Botiquín de primeros auxilios	X			
DOCUMENTOS DEL VEHICULO	SOAT	X			
	Revisión Técnico mecánica	X			
	Licencia de conducción	X			
	Licencia de tránsito	X			

Vehículo apto				Firma responsable inspección
X	SI		NO	Jhon Jairo Mendoza R.

VoBo: Andrea M. Lopez
CC: 1018422772.

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DIARIA DEL VEHÍCULO		
Versión: 01	Fecha: 26/05/2024	PESV	Codigo: FT-SV-03

Fecha de Inspección	07\03\2026		Hora	7.00 AM	
Tipo de Vehiculo	furgon		Placa	LVY 227	
Modelo	2022	Km	150.010	Marca	NHR

Datos persona que inspecciona	
Nombres y Apellidos	Jhon Beiro Mendoza Reyes
Cargo	Conductor

Estado general		Bueno	Regular	Malo	Observaciones
ESTADO DE PRESENTACIÓN	Aseo interno	X			
	Aseo externo		X		
	Latas	X			
	Pintura	X			
ESTADO DE SEGURIDAD ACTIVA	Dirección	X			
	Suspensión delantera	X			
	Amortiguadores	X			
	Suspensión trasera	X			
	Parabrisas	X			
	Vidrio frontal	X			
ESTADO DE COMODIDAD	Aire acondicionado	X			
	Silleteria			X	
	Luz interior o de techo	X			
NIVELES Y PERDIDA DE LÍQUIDOS	Nivel de aceite motor			X	
	Nivel de liquido de frenos	X			
	Nivel de agua del radiador	X			
	Nivel de agua de la batería	X			
	Nivel de aceite de transmisión	X			
	Fuga aceite de caja	X			
	Fuga de liquido de frenos	X			
ESTADO LUCES	Luces Medias	X			
	Luces Altas	X			
	Luces Bajas	X			
	Dirección Izquierda Delantera	X			
	Dirección Derecha Delantera	X			
	Dirección Izquierda Trasera	X			
	Luz Freno	X			
	Luz Reverso	X			
	Luz Antiniebla Exploradoras			X	

TABLERO DE CONTROL	Luces de Tablero	X			
	Nivel de Combustible	X			
	Odómetro	X			
	Pito	X			
	Tacómetro	X			
	Velocímetro	X			
	Indicador de Aceite	X			
	Indicador de Temperatura	X			
ESTADO DE LLANTAS	Delantera Derecha	X			
	Delantera Izquierda	X			
	Trasera Derecha	X			
	Trasera Izquierda	X			
	Repuesto	X			
	Presión Aire Llanta	X			
FRENOS	Estado de los Frenos	X			
	Freno de Mano	X			
	Pastillas	X			
ESTADO SEGURIDAD PASIVA	Cinturones de Seguridad	X			
	Airbags			X	
	Cristales (Vidrios)	X			
	Apoyacabezas	X			
	Espejo Lateral Derecho	X			
	Espejo Lateral Izquierdo	X			
	Espejo Retrovisor	X			
EQUIPO DE CARRETERA	1 Gato	X			
	1 Chaleco reflectivo	X			
	2 Tacos para bloquear el vehículo	X			
	2 Señales de carretera: conos o triángulos	X			
	1 par de guantes industriales			X	
	Cruceta	X			
	Extintor	X			
	Linterna			X	
	Caja de herramientas			X	
	Botiquín de primeros auxilios	X			
DOCUMENTOS DEL VEHICULO	SOAT	X			
	Revisión Técnico mecánica	X			
	Licencia de conducción	X			
	Licencia de tránsito	X			

Vehículo apto				Firma responsable inspección
SI		NO		Jhon Jairo Mendoza R.

VoBo: Andrea M. Lopez
CC: 1018422772

CONSORCIO AGROTARRO	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DIARIA DEL VEHÍCULO		
Versión: 01	Fecha: 26/05/2024	PESV	Codigo: FT-SV-03

Fecha de Inspección	09/03/2026		Hora	7:00 AM	
Tipo de Vehículo	Furgon		Placa	LVX827	
Modelo	2022	Km 150.070	Marca	NHR	

Datos persona que inspecciona	
Nombres y Apellidos	Jhon Jairo Mendoza Ramos
Cargo	Conductor

Estado general		Bueno	Regular	Malo	Observaciones
ESTADO DE PRESENTACIÓN	Aseo interno	X			
	Aseo externo		X		
	Latas	X			
	Pintura	X			
ESTADO DE SEGURIDAD ACTIVA	Dirección	X			
	Suspensión delantera	X			
	Amortiguadores	X			
	Suspensión trasera	X			
	Parabrisas	X			
	Vidrio frontal	X			
ESTADO DE COMODIDAD	Aire acondicionado	X			
	Silleteria		X		
	Luz interior o de techo	X			
NIVELES Y PERDIDA DE LIQUIDOS	Nivel de aceite motor	X			
	Nivel de liquido de frenos		X		
	Nivel de agua del radiador	X			
	Nivel de agua de la bateria	X			
	Nivel de aceite de transmisión	X			
	Fuga aceite de caja	X			
	Fuga de liquido de frenos	X			
ESTADO LUCES	Luces Medias	X			
	Luces Altas	X			
	Luces Bajas	X			
	Dirección Izquierda Delantera	X			
	Dirección Derecha Delantera	X			
	Dirección Izquierda Trasera	X			
	Luz Freno	X			
	Luz Reverso	X			
	Luz Antiniebla Exploradoras			X	

TABLERO DE CONTROL	Luces de Tablero	X			
	Nivel de Combustible	X			
	Odómetro	X			
	Pito	X			
	Tacómetro	X			
	Velocímetro	X			
	Indicador de Aceite	X			
	Indicador de Temperatura	X			
ESTADO DE LLANTAS	Delantera Derecha	X			
	Delantera Izquierda	X			
	Trasera Derecha	X			
	Trasera Izquierda	X			
	Repuesto	X			
	Presión Aire Llanta	X			
FRENOS	Estado de los Frenos	X			
	Freno de Mano	X			
	Pastillas	X			
ESTADO SEGURIDAD PASIVA	Cinturones de Seguridad	X			
	Airbags			X	
	Cristales (Vidrios)	X			
	Apoyacabezas	X			
	Espejo Lateral Derecho	X			
	Espejo Lateral Izquierdo	X			
	Espejo Retrovisor	X			
EQUIPO DE CARRETERA	1 Gato	X			
	1 Chaleco reflectivo	X			
	2 Tacos para bloquear el vehículo	X			
	2 Señales de carretera: conos o triángulos	X			
	1 par de guantes industriales			X	
	Cruceta	X			
	Extintor	X			
	Linterna			X	
	Caja de herramientas			X	
	Botiquín de primeros auxilios	X			
DOCUMENTOS DEL VEHICULO	SOAT	X			
	Revisión Técnico mecánica	X			
	Licencia de conducción	X			
	Licencia de tránsito	X			

Vehículo apto				Firma responsable inspección
SI		NO		Jhon Jairo Mendoza Rojas

VoBo: Andres M. Lopez
CC: 1018422772

CONSORCIO VIAL SAN TANDIO	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DIARIA DEL VEHÍCULO		
Versión: 01	Fecha: 26/05/2024	PESV	Codigo: FT-SV-03

Fecha de Inspección	10/08/2026	Hora	7.00 AM
Tipo de Vehículo	furgon	Placa	LVY 827
Modelo 2022	Km 150,109	Marca	NHR

Datos persona que inspecciona	
Nombres y Apellidos	Jhon Jairo Medina Rojel
Cargo	Conductor

Estado general		Bueno	Regular	Malo	Observaciones
ESTADO DE PRESENTACIÓN	Aseo interno	X			
	Aseo externo		X		
	Latas	X			
	Pintura	X			
ESTADO DE SEGURIDAD ACTIVA	Dirección	X			
	Suspensión delantera	X			
	Amortiguadores	X			
	Suspensión trasera	X			
	Parabrisas	X			
	Vidrio frontal	X			
ESTADO DE COMODIDAD	Aire acondicionado	X			
	Silletería		X		
	Luz interior o de techo	X			
NIVELES Y PERDIDA DE LÍQUIDOS	Nivel de aceite motor	X			
	Nivel de liquido de frenos	X			
	Nivel de agua del radiador	X			
	Nivel de agua de la bateria	X			
	Nivel de aceite de transmisión		X		
	Fuga aceite de caja	X			
	Fuga de liquido de frenos	X			
ESTADO LUCES	Luces Medias	X			
	Luces Altas	X			
	Luces Bajas	X			
	Dirección Izquierda Delantera	X			
	Dirección Derecha Delantera	X			
	Dirección Izquierda Trasera	X			
	Luz Freno	X			
	Luz Reverso	X			
	Luz Antiniebla Exploradoras			X	

TABLERO DE CONTROL	Luces de Tablero	X			
	Nivel de Combustible	X			
	Odómetro	X			
	Pito	X			
	Tacómetro	X			
	Velocímetro	X			
	Indicador de Aceite	X			
	Indicador de Temperatura	X			
ESTADO DE LLANTAS	Delantera Derecha	X			
	Delantera Izquierda	X			
	Trasera Derecha	X			
	Trasera Izquierda	X			
	Repuesto	X			
	Presión Aire Llanta	X			
FRENOS	Estado de los Frenos	X			
	Freno de Mano	X			
	Pastillas	X			
ESTADO SEGURIDAD PASIVA	Cinturones de Seguridad	X			
	Airbags			X	
	Cristales (Vidrios)	X			
	Apoyacabezas	X			
	Espejo Lateral Derecho	X			
	Espejo Lateral Izquierdo	X			
	Espejo Retrovisor	X			
EQUIPO DE CARRETERA	1 Gato	X			
	1 Chaleco reflectivo	X			
	2 Tacos para bloquear el vehículo	X			
	2 Señales de carretera: conos o triángulos	X			
	1 par de guantes industriales			X	
	Cruceta	X			
	Extintor	X			
	Linterna			X	
	Caja de herramientas			X	
	Botiquín de primeros auxilios	X			
DOCUMENTOS DEL VEHICULO	SOAT	X			
	Revisión Técnico mecánica	X			
	Licencia de conducción	X			
	Licencia de tránsito	X			

Vehículo apto				Firma responsable inspección
X		NO		Jhon Jairo Mendoza Reyes

VoBo: Andrea M. Lopez
CC: 1018422772

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DIARIA DEL VEHÍCULO		
Versión: 01	**Fecha: 26/05/2024**	**PESV**	**Codigo: FT-SV-03**

Fecha de Inspección	11\03\2022	**Hora**	7:00 AM
Tipo de Vehículo	furgon	**Placa**	LVY227
Modelo 2022	**Km** 150340	**Marca**	NHR

Datos persona que inspecciona	
Nombres y Apellidos	Jhon Jairo Mendoza Rojel
Cargo	Conductor

Estado general		**Bueno**	**Regular**	**Malo**	**Observaciones**
ESTADO DE PRESENTACIÓN	Aseo interno	X			
	Aseo externo		X		
	Latas	X			
	Pintura	X			
ESTADO DE SEGURIDAD ACTIVA	Dirección	X			
	Suspensión delantera	X			
	Amortiguadores	X			
	Suspensión trasera	X			
	Parabrisas	X			
	Vidrio frontal	X			
ESTADO DE COMODIDAD	Aire acondicionado	X			
	Silleteria		X		
	Luz interior o de techo	X			
NIVELES Y PERDIDA DE LÍQUIDOS	Nivel de aceite motor	X			
	Nivel de liquido de frenos	X			
	Nivel de agua del radiador	X			
	Nivel de agua de la bateria	X			
	Nivel de aceite de transmisión		X		
	Fuga aceite de caja	X			
	Fuga de liquido de frenos	X			
ESTADO LUCES	Luces Medias	X			
	Luces Altas	X			
	Luces Bajas	X			
	Dirección Izquierda Delantera	X			
	Dirección Derecha Delantera	X			
	Dirección Izquierda Trasera	X			
	Luz Freno	X			
	Luz Reverso	X			
	Luz Antiniebla Exploradoras			X	

TABLERO DE CONTROL	Luces de Tablero	X			
	Nivel de Combustible	X			
	Odómetro	X			
	Pito	X			
	Tacómetro	X			
	Velocímetro	X			
	Indicador de Aceite	X			
	Indicador de Temperatura	X			
ESTADO DE LLANTAS	Delantera Derecha	X			
	Delantera Izquierda	X			
	Trasera Derecha	X			
	Trasera Izquierda	X			
	Repuesto	X			
	Presión Aire Llanta	X			
FRENOS	Estado de los Frenos	X			
	Freno de Mano	X			
	Pastillas	X			
ESTADO SEGURIDAD PASIVA	Cinturones de Seguridad	X			
	Airbags			X	
	Cristales (Vidrios)	X			
	Apoyacabezas	X			
	Espejo Lateral Derecho	X			
	Espejo Lateral Izquierdo	X			
	Espejo Retrovisor	X			
EQUIPO DE CARRETERA	1 Gato	X			
	1 Chaleco reflectivo	X			
	2 Tacos para bloquear el vehículo	X			
	2 Señales de carretera: conos o triángulos	X			
	1 par de guantes industriales			X	
	Cruceta	X			
	Extintor	X			
	Linterna			X	
	Caja de herramientas			X	
	Botiquín de primeros auxilios	X			
DOCUMENTOS DEL VEHICULO	SOAT	X			
	Revisión Técnico mecánica	X			
	Licencia de conducción	X			
	Licencia de tránsito	X			

Vehículo apto				Firma responsable inspección
SI X		NO		Jhon Jairo Mendoza Reyes

VoBo: Andrea M. Lopez
CC: 1026422772.

CONSORCIO AVELLANEDA	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DIARIA DEL VEHÍCULO		
Versión: 01	Fecha: 26/05/2024	PESV	Codigo: FT-SV-03

Fecha de Inspección	12/03/2026	Hora	7:00 AM
Tipo de Vehiculo	Furgon	Placa	LVY 287
Modelo 2020	Km 750,380	Marca	NHR

Datos persona que inspecciona	
Nombres y Apellidos	Alan Smith Mendoza Bayla
Cargo	Conductor

Estado general		Bueno	Regular	Malo	Observaciones
ESTADO DE PRESENTACIÓN	Aseo interno	X			
	Aseo externo		X		
	Latas	X			
	Pintura	X			
ESTADO DE SEGURIDAD ACTIVA	Dirección	X			
	Suspensión delantera	X			
	Amortiguadores	X			
	Suspensión trasera	X			
	Parabrisas	X			
	Vidrio frontal	X			
ESTADO DE COMODIDAD	Aire acondicionado	X			
	Silletería		X		
	Luz interior o de techo	X			
NIVELES Y PERDIDA DE LÍQUIDOS	Nivel de aceite motor	X			
	Nivel de liquido de frenos	X			
	Nivel de agua del radiador	X			
	Nivel de agua de la batería	X			
	Nivel de aceite de transmisión		X		
	Fuga aceite de caja	X			
	Fuga de liquido de frenos	X			
ESTADO LUCES	Luces Medias	X			
	Luces Altas	X			
	Luces Bajas	X			
	Dirección Izquierda Delantera	X			
	Dirección Derecha Delantera	X			
	Dirección Izquierda Trasera	X			
	Luz Freno	X			
	Luz Reverso	X			
	Luz Antiniebla Exploradoras			X	

TABLERO DE CONTROL	Luces de Tablero	X			
	Nivel de Combustible	X			
	Odómetro	X			
	Pito	X			
	Tacómetro	X			
	Velocímetro	X			
	Indicador de Aceite	X			
	Indicador de Temperatura	X			
ESTADO DE LLANTAS	Delantera Derecha	X			
	Delantera Izquierda	X			
	Trasera Derecha	X			
	Trasera Izquierda	X			
	Repuesto	X			
	Presión Aire Llanta	X			
FRENOS	Estado de los Frenos	X			
	Freno de Mano	X			
	Pastillas	X			
ESTADO SEGURIDAD PASIVA	Cinturones de Seguridad	X			
	Airbags			X	
	Cristales (Vidrios)	X			
	Apoyacabezas	X			
	Espejo Lateral Derecho	X			
	Espejo Lateral Izquierdo	X			
	Espejo Retrovisor	X			
EQUIPO DE CARRETERA	1 Gato	X			
	1 Chaleco reflectivo	X			
	2 Tacos para bloquear el vehículo	X			
	2 Señales de carretera: conos o triángulos	X			
	1 par de guantes industriales			X	
	Cruceta	X			
	Extintor	X			
	Linterna			X	
	Caja de herramientas			X	
	Botiquín de primeros auxilios	X			
DOCUMENTOS DEL VEHICULO	SOAT	X			
	Revisión Técnico mecánica	X			
	Licencia de conducción	X			
	Licencia de tránsito	X			

Vehículo apto				Firma responsable inspección
X		NO		Jhon Jairo Mendoza Reyes

VoBo: Andrea M. Lopez
CC: 1018422772.

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DIARIA DEL VEHÍCULO		
Versión: 01	Fecha: 26/05/2024	PESV	Codigo: FT-SV-03

Fecha de Inspección	23\03\2026	Hora	7.00 AM
Tipo de Vehiculo	Furgon	Placa	LVY 227
Modelo 2022	Km 150,485	Marca	NHR

Datos persona que inspecciona	
Nombres y Apellidos	Jhon Jairo Mendoza Reyes
Cargo	conductor

Estado general		Bueno	Regular	Malo	Observaciones
ESTADO DE PRESENTACIÓN	Aseo interno	X			
	Aseo externo		X		
	Latas	X			
	Pintura	X			
ESTADO DE SEGURIDAD ACTIVA	Dirección	X			
	Suspensión delantera	X			
	Amortiguadores	X			
	Suspensión trasera	X			
	Parabrisas	X			
	Vidrio frontal	X			
ESTADO DE COMODIDAD	Aire acondicionado	X			
	Silleteria		X		
	Luz interior o de techo	X			
NIVELES Y PERDIDA DE LÍQUIDOS	Nivel de aceite motor	X			
	Nivel de liquido de frenos	X			
	Nivel de agua del radiador	X			
	Nivel de agua de la bateria	X			
	Nivel de aceite de transmisión		X		
	Fuga aceite de caja	X			
	Fuga de liquido de frenos	X			
ESTADO LUCES	Luces Medias	X			
	Luces Altas	X			
	Luces Bajas	X			
	Dirección Izquierda Delantera	X			
	Direción Derecha Delantera	X			
	Dirección Izquierda Trasera	X			
	Luz Freno	X			
	Luz Reverso	X			
	Luz Antiniebla Exploradoras			X	

TABLERO DE CONTROL	Luces de Tablero	X			
	Nivel de Combustible	X			
	Odómetro	X			
	Pito	X			
	Tacómetro	X			
	Velocímetro	X			
	Indicador de Aceite	X			
	Indicador de Temperatura	X			
ESTADO DE LLANTAS	Delantera Derecha	X			
	Delantera Izquierda	X			
	Trasera Derecha	X			
	Trasera Izquierda	X			
	Repuesto	X			
	Presión Aire Llanta	X			
FRENOS	Estado de los Frenos	X			
	Freno de Mano	X			
	Pastillas	X			
ESTADO SEGURIDAD PASIVA	Cinturones de Seguridad	X			
	Airbags	[redacted]		X	
	Cristales (Vidrios)	X			
	Apoyacabezas	X			
	Espejo Lateral Derecho	X			
	Espejo Lateral Izquierdo	X			
	Espejo Retrovisor	X			
EQUIPO DE CARRETERA	1 Gato	X			
	1 Chaleco reflectivo	X			
	2 Tacos para bloquear el vehículo	X			
	2 Señales de carretera: conos o triángulos	X			
	1 par de guantes industriales			X	
	Cruceta	X			
	Extintor	X			
	Linterna			X	
	Caja de herramientas			X	
	Botiquín de primeros auxilios	X			
DOCUMENTOS DEL VEHICULO	SOAT	X			
	Revisión Técnico mecánica	X			
	Licencia de conducción	X			
	Licencia de tránsito	X			

Vehículo apto				Firma responsable inspección
X SI		NO		Jhon Jairo Mendoza R.

VoBo: Andrea M. Lopez
CC. 1018422772

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DIARIA DEL VEHÍCULO		
Versión: 01	Fecha: 26/05/2024	PESV	Codigo: FT-SV-03

Fecha de inspección	14/03/2026		Hora	LVY 227	
Tipo de Vehiculo	Furgon		Placa	LVY 227	
Modelo	2022	Km 150,530	Marca	NHR	

Datos persona que inspecciona	
Nombres y Apellidos	Jhon Jairo Mendoza Bonjel
Cargo	Conductor

Estado general		Bueno	Regular	Malo	Observaciones
ESTADO DE PRESENTACIÓN	Aseo interno	X			
	Aseo externo		X		
	Latas	X			
	Pintura	X			
ESTADO DE SEGURIDAD ACTIVA	Dirección	X			
	Suspensión delantera	X			
	Amortiguadores	X			
	Suspensión trasera	X			
	Parabrisas	X			
	Vidrio frontal	X			
ESTADO DE COMODIDAD	Aire acondicionado	X			
	Silleteria		X	X	
	Luz interior o de techo	X			
NIVELES Y PERDIDA DE LÍQUIDOS	Nivel de aceite motor	X			
	Nivel de liquido de frenos	X			
	Nivel de agua del radiador	X			
	Nivel de agua de la bateria	X			
	Nivel de aceite de transmisión		X		
	Fuga aceite de caja	X			
	Fuga de liquido de frenos	X			
ESTADO LUCES	Luces Medias	X			
	Luces Altas	X			
	Luces Bajas	X			
	Dirección Izquierda Delantera	X			
	Dirección Derecha Delantera	X			
	Dirección Izquierda Trasera	X			
	Luz Freno	X			
	Luz Reverso	X			
	Luz Antiniebla Exploradoras			X	

TABLERO DE CONTROL	Luces de Tablero	X			
	Nivel de Combustible	X			
	Odómetro	X			
	Pito	X			
	Tacómetro	X			
	Velocímetro	X			
	Indicador de Aceite	X			
	Indicador de Temperatura	X			
ESTADO DE LLANTAS	Delantera Derecha	X			
	Delantera Izquierda	X			
	Trasera Derecha	X			
	Trasera Izquierda	X			
	Repuesto	X			
	Presión Aire Llanta	X			
FRENOS	Estado de los Frenos	X			
	Freno de Mano	X			
	Pastillas	X			
ESTADO SEGURIDAD PASIVA	Cinturones de Seguridad	X			
	Airbags			X	
	Cristales (Vidrios)	X			
	Apoyacabezas	X			
	Espejo Lateral Derecho	X			
	Espejo Lateral Izquierdo	X			
	Espejo Retrovisor	X			
EQUIPO DE CARRETERA	1 Gato	X			
	1 Chaleco reflectivo	X			
	2 Tacos para bloquear el vehículo	X			
	2 Señales de carretera: conos o triángulos	X			
	1 par de guantes industriales			X	
	Cruceta	X			
	Extintor	X			
	Linterna			X	
	Caja de herramientas			X	
	Botiquín de primeros auxilios	X			
DOCUMENTOS DEL VEHICULO	SOAT	X			
	Revisión Técnico mecánica	X			
	Licencia de conducción	X			
	Licencia de tránsito	X			

Vehículo apto				Firma responsable inspección
SI X		NO		Jhon Jairo Mendoza R.

VoBo: Andrea M. Lopez
CC: 1018427772.

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DIARIA DEL VEHÍCULO		
Versión: 01	Fecha: 26/05/2024	PESV	Codigo: FT-SV-03

Fecha de Inspección		06/03/2026		Hora	7:00 AM
Tipo de Vehiculo		furgon		Placa	LVY 227
Modelo	2022	Km	150704	Marca	NHR

Datos persona que inspecciona	
Nombres y Apellidos	Jhon Jairo Mendoza Angel
Cargo	Conductor

Estado general		Bueno	Regular	Malo	Observaciones
ESTADO DE PRESENTACIÓN	Aseo interno	X			
	Aseo externo		X		
	Latas	X			
	Pintura	X			
ESTADO DE SEGURIDAD ACTIVA	Dirección	X			
	Suspensión delantera	X			
	Amortiguadores	X			
	Suspensión trasera	X			
	Parabrisas	X			
	Vidrio frontal	X			
ESTADO DE COMODIDAD	Aire acondicionado	X			
	Silletería		X		
	Luz interior o de techo	X			
NIVELES Y PERDIDA DE LÍQUIDOS	Nivel de aceite motor	X			
	Nivel de liquido de frenos	X			
	Nivel de agua del radiador	X			
	Nivel de agua de la batería	X			
	Nivel de aceite de transmisión	X			
	Fuga aceite de caja	X			
	Fuga de liquido de frenos	X			
ESTADO LUCES	Luces Medias	X			
	Luces Altas	X			
	Luces Bajas	X			
	Dirección Izquierda Delantera	X			
	Dirección Derecha Delantera	X			
	Dirección Izquierda Trasera	X			
	Luz Freno	X			
	Luz Reverso	X			
	Luz Antiniebla Exploradoras			X	

TABLERO DE CONTROL	Luces de Tablero	✓			
	Nivel de Combustible	✓			
	Odómetro	✓			
	Pito	✓			
	Tacómetro	✓			
	Velocímetro	✓			
	Indicador de Aceite	✓			
	Indicador de Temperatura	✓			
ESTADO DE LLANTAS	Delantera Derecha	✓			
	Delantera Izquierda	✓			
	Trasera Derecha	✓			
	Trasera Izquierda	✓			
	Repuesto	✓			
	Presión Aire Llanta	✓			
FRENOS	Estado de los Frenos	✓			
	Freno de Mano	✓			
	Pastillas	✓			
ESTADO SEGURIDAD PASIVA	Cinturones de Seguridad	✓			
	Airbags	✓		✓	
	Cristales (Vidrios)	✓			
	Apoyacabezas	✓			
	Espejo Lateral Derecho	✓			
	Espejo Lateral Izquierdo	✓			
	Espejo Retrovisor	✓			
EQUIPO DE CARRETERA	1 Gato	✓			
	1 Chaleco reflectivo	✓			
	2 Tacos para bloquear el vehículo	✓			
	2 Señales de carretera: conos o triángulos	✓			
	1 par de guantes industriales			✓	
	Cruceta	✓			
	Extintor	✓			
	Linterna			✓	
	Caja de herramientas	✓		✓	
	Botiquín de primeros auxilios	✓			
DOCUMENTOS DEL VEHICULO	SOAT	✓			
	Revisión Técnico mecánica	✓			
	Licencia de conducción	✓			
	Licencia de tránsito	✓			

Vehículo apto				Firma responsable inspección
X SI		NO		Jhon Jairo Mendoza Rojas

VoBo. Andrea M. Lopez
CC: 1018422772.

CONSORCIO ASFALTANDO π	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DIARIA DEL VEHÍCULO		
Versión: 01	Fecha: 26/05/2024	PESV	Codigo: FT-SV-03

Fecha de Inspección	23/03/2026	Hora	7 00 AM
Tipo de Vehiculo	Furgon	Placa	LVY 227
Modelo 2022	Km 115,111,60	Marca	NHR

Datos persona que inspecciona	
Nombres y Apellidos	Jhon Jairo Mendoza Pagel
Cargo	Conductor

Estado general		Bueno	Regular	Malo	Observaciones
ESTADO DE PRESENTACIÓN	Aseo Interno	X			
	Aseo externo		X		
	Latas	X			
	Pintura	X			
ESTADO DE SEGURIDAD ACTIVA	Dirección	X			
	Suspensión delantera	X			
	Amortiguadores	X			
	Suspensión trasera	X			
	Parabrisas	X			
	Vidrio frontal	X			
ESTADO DE COMODIDAD	Aire acondicionado	X			
	Silleteria		X		
	Luz interior o de techo	X			
NIVELES Y PERDIDA DE LÍQUIDOS	Nivel de aceite motor		X		
	Nivel de liquido de frenos	X			
	Nivel de agua del radiador	X			
	Nivel de agua de la bateria	X			
	Nivel de aceite de transmisión		X		
	Fuga aceite de caja	X			
	Fuga de liquido de frenos	X			
ESTADO LUCES	Luces Medias	X			
	Luces Altas	X			
	Luces Bajas	X			
	Dirección Izquierda Delantera	X			
	Dirección Derecha Delantera	X			
	Dirección Izquierda Trasera	X			
	Luz Freno	X			
	Luz Reverso	X			
	Luz Antiniebla Exploradoras			X	

TABLERO DE CONTROL	Luces de Tablero	X			
	Nivel de Combustible	X			
	Odómetro	X			
	Pito			X	
	Tacómetro	X			
	Velocímetro	X			
	Indicador de Aceite	X			
	Indicador de Temperatura	X			
ESTADO DE LLANTAS	Delantera Derecha	X			
	Delantera Izquierda	X			
	Trasera Derecha	X			
	Trasera Izquierda	X			
	Repuesto	X			
	Presión Aire Llanta	X			
FRENOS	Estado de los Frenos	X			
	Freno de Mano	X			
	Pastillas	X			
ESTADO SEGURIDAD PASIVA	Cinturones de Seguridad	X			
	Airbags	X		X	
	Cristales (Vidrios)	X			
	Apoyacabezas	X			
	Espejo Lateral Derecho	X			
	Espejo Lateral Izquierdo	X			
	Espejo Retrovisor	X			
EQUIPO DE CARRETERA	1 Gato	X			
	1 Chaleco reflectivo	X			
	2 Tacos para bloquear el vehículo	X			
	2 Señales de carretera: conos o triángulos	X			
	1 par de guantes industriales	X			
	Cruceta	X			
	Extintor	X			
	Linterna			X	
	Caja de herramientas			X	
	Botiquín de primeros auxilios	X			
DOCUMENTOS DEL VEHICULO	SOAT	X			
	Revisión Técnico mecánica	X			
	Licencia de conducción	X			
	Licencia de tránsito	X			

Vehículo apto				Firma responsable inspección
SI		NO		Jhon Mendoza

VoBo: Andrea M. Lopez
CC: 1018422772.

CONSORCIO ASFALTANDO π	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DIARIA DEL VEHÍCULO		
Versión: 01	Fecha: 26/05/2024	PESV	Codigo: FT-SV-03

Fecha de Inspección	24/03/2026	Hora	700 AM
Tipo de Vehiculo	furgon	Placa	LVY227
Modelo 2022	Km 115,163,4	Marca	NHR

Datos persona que Inspecciona	
Nombres y Apellidos	Jhon Jairo Mendoza Regal
Cargo	Conductor

Estado general		Bueno	Regular	Malo	Observaciones
ESTADO DE PRESENTACIÓN	Aseo interno	X			
	Aseo externo		X		
	Latas	X			
	Pintura	X			
ESTADO DE SEGURIDAD ACTIVA	Dirección	X			
	Suspensión delantera	X			
	Amortiguadores	X			
	Suspensión trasera	X			
	Parabrisas	X			
	Vidrio frontal	X			
ESTADO DE COMODIDAD	Aire acondicionado	X			
	Silleteria		X		
	Luz interior o de techo	X			
NIVELES Y PERDIDA DE LÍQUIDOS	Nivel de aceite motor		X		
	Nivel de liquido de frenos	X			
	Nivel de agua del radiador	X			
	Nivel de agua de la bateria	X			
	Nivel de aceite de transmisión		X		
	Fuga aceite de caja	X			
	Fuga de liquido de frenos	X			
ESTADO LUCES	Luces Medias	X			
	Luces Altas	X			
	Luces Bajas	X			
	Dirección Izquierda Delantera	X			
	Dirección Derecha Delantera	X			
	Dirección Izquierda Trasera	X			
	Luz Freno	X			
	Luz Reverso	X			
	Luz Antiniebla Exploradoras			X	

TABLERO DE CONTROL	Luces de Tablero	X			
	Nivel de Combustible	X			
	Odómetro	X			
	Pito			X	
	Tacómetro	X			
	Velocímetro	X			
	Indicador de Aceite	X			
	Indicador de Temperatura	X			
ESTADO DE LLANTAS	Delantera Derecha	X			
	Delantera Izquierda	X			
	Trasera Derecha	X			
	Trasera Izquierda	X			
	Repuesto	X			
	Presión Aire Llanta	X			
FRENOS	Estado de los Frenos	X			
	Freno de Mano	X			
	Pastillas	X			
ESTADO SEGURIDAD PASIVA	Cinturones de Seguridad	X			
	Airbags			X	
	Cristales (Vidrios)	X			
	Apoyacabezas	X			
	Espejo Lateral Derecho	X			
	Espejo Lateral Izquierdo	X			
	Espejo Retrovisor	X			
EQUIPO DE CARRETERA	1 Gato	X			
	1 Chaleco reflectivo	X			
	2 Tacos para bloquear el vehículo	X			
	2 Señales de carretera: conos o triángulos	X			
	1 par de guantes industriales	X			
	Cruceta	X			
	Extintor	X			
	Linterna			X	
	Caja de herramientas			X	
	Botiquín de primeros auxilios	X			
DOCUMENTOS DEL VEHICULO	SOAT	X			
	Revisión Técnico mecánica	X			
	Licencia de conducción	X			
	Licencia de tránsito	X			

Vehículo apto				Firma responsable inspección
SI		NO		Jhon Mendoza

VoBo: Andrea M. Lopez
CC: 1018422772.

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DIARIA DEL VEHÍCULO		
Versión: 01	**Fecha: 26/05/2024**	**PESV**	**Codigo: FT-SV-03**

Fecha de Inspección	25/03/2026		**Hora**	7:00 AM	
Tipo de Vehiculo	Furgon		**Placa**	LVY 227	
Modelo	2022	**Km**	75.1708	**Marca**	NHR

Datos persona que inspecciona	
Nombres y Apellidos	Jhon Jairo Mendoza Rojel
Cargo	Conductor

Estado general		**Bueno**	**Regular**	**Malo**	**Observaciones**
ESTADO DE PRESENTACIÓN	Aseo interno	X			
	Aseo externo		X		
	Latas	X			
	Pintura	X			
ESTADO DE SEGURIDAD ACTIVA	Dirección	X			
	Suspensión delantera	X			
	Amortiguadores	X			
	Suspensión trasera	X			
	Parabrisas	X			
	Vidrio frontal	X			
ESTADO DE COMODIDAD	Aire acondicionado	X			
	Silleteria		X		
	Luz interior o de techo	X			
NIVELES Y PERDIDA DE LÍQUIDOS	Nivel de aceite motor	X			
	Nivel de liquido de frenos	X			
	Nivel de agua del radiador	X			
	Nivel de agua de la batería	X			
	Nivel de aceite de transmisión		X		
	Fuga aceite de caja	X			
	Fuga de liquido de frenos	X			
ESTADO LUCES	Luces Medias	X			
	Luces Altas	X			
	Luces Bajas	X			
	Dirección Izquierda Delantera	X			
	Dirección Derecha Delantera	X			
	Dirección Izquierda Trasera	X			
	Luz Freno	X			
	Luz Reverso	X			
	Luz Antiniebla Exploradoras			X	

TABLERO DE CONTROL	Luces de Tablero	X			
	Nivel de Combustible	X			
	Odómetro	X			
	Pito	X			
	Tacómetro	X			
	Velocímetro	X			
	Indicador de Aceite	X			
	Indicador de Temperatura	X			
ESTADO DE LLANTAS	Delantera Derecha	X			
	Delantera Izquierda	X			
	Trasera Derecha	X			
	Trasera Izquierda	X			
	Repuesto	X			
	Presión Aire Llanta	X			
FRENOS	Estado de los Frenos	X			
	Freno de Mano	X			
	Pastillas	X			
ESTADO SEGURIDAD PASIVA	Cinturones de Seguridad	X			
	Airbags			X	
	Cristales (Vidrios)	X			
	Apoyacabezas	X			
	Espejo Lateral Derecho	X			
	Espejo Lateral Izquierdo	X			
	Espejo Retrovisor	X			
EQUIPO DE CARRETERA	1 Gato	X			
	1 Chaleco reflectivo	X			
	2 Tacos para bloquear el vehículo	X			
	2 Señales de carretera: conos o triángulos	X			
	1 par de guantes industriales	X			
	Cruceta	X			
	Extintor	X			
	Linterna			X	
	Caja de herramientas			X	
	Botiquín de primeros auxilios	X			
DOCUMENTOS DEL VEHICULO	SOAT	X			
	Revisión Técnico mecánica	X			
	Licencia de conducción	X			
	Licencia de tránsito	X			

Vehículo apto				Firma responsable inspección
SI		NO		Jhon Mendoza R.

VoBo: Andrea M. Lopez
CC. 1018422772.

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DIARIA DEL VEHÍCULO		
Versión: 01	Fecha: 26/05/2024	PESV	Codigo: FT-SV-03

Fecha de Inspección		26/03/2026		Hora	7:00 AM
Tipo de Vehiculo		Furgon		Placa	LVY 227
Modelo	2022	Km	75,178,36	Marca	NHR

Datos persona que inspecciona	
Nombres y Apellidos	Jhon Jairo Mendoza Rangel
Cargo	Conductor

Estado general		Bueno	Regular	Malo	Observaciones
ESTADO DE PRESENTACIÓN	Aseo interno	X			
	Aseo externo		X		
	Latas	X			
	Pintura	X			
ESTADO DE SEGURIDAD ACTIVA	Dirección	X			
	Suspensión delantera	X			
	Amortiguadores	X			
	Suspensión trasera	X			
	Parabrisas	X			
	Vidrio frontal	X			
ESTADO DE COMODIDAD	Aire acondicionado	X			
	Silleteria		X		
	Luz interior o de techo	X			
NIVELES Y PERDIDA DE LÍQUIDOS	Nivel de aceite motor	-	X		
	Nivel de liquido de frenos	X			
	Nivel de agua del radiador	X			
	Nivel de agua de la bateria	X			
	Nivel de aceite de transmisión		X		
	Fuga aceite de caja	X			
	Fuga de liquido de frenos	X			
ESTADO LUCES	Luces Medias	X			
	Luces Altas	X			
	Luces Bajas	X			
	Dirección Izquierda Delantera	X			
	Dirección Derecha Delantera	X			
	Dirección Izquierda Trasera	X			
	Luz Freno	X			
	Luz Reverso	X			
	Luz Antiniebla Exploradoras			X	

TABLERO DE CONTROL	Luces de Tablero	X			
	Nivel de Combustible	X			
	Odómetro	X			
	Pito	X			
	Tacómetro	X			
	Velocímetro	X			
	Indicador de Aceite	X			
	Indicador de Temperatura	X			
ESTADO DE LLANTAS	Delantera Derecha	X			
	Delantera Izquierda	X			
	Trasera Derecha	X			
	Trasera Izquierda	X			
	Repuesto	X			
	Presión Aire Llanta	X			
FRENOS	Estado de los Frenos	X			
	Freno de Mano	X			
	Pastillas	X			
ESTADO SEGURIDAD PASIVA	Cinturones de Seguridad	X			
	Airbags			X	
	Cristales (Vidrios)	X			
	Apoyacabezas	X			
	Espejo Lateral Derecho	X			
	Espejo Lateral Izquierdo	X			
	Espejo Retrovisor	X			
EQUIPO DE CARRETERA	1 Gato	X			
	1 Chaleco reflectivo	X			
	2 Tacos para bloquear el vehículo	X			
	2 Señales de carretera: conos o triángulos	X			
	1 par de guantes industriales	X			
	Cruceta	X			
	Extintor	X			
	Linterna			X	
	Caja de herramientas			X	
	Botiquín de primeros auxilios	X			
DOCUMENTOS DEL VEHICULO	SOAT	X			
	Revisión Técnico mecánica	X			
	Licencia de conducción	X			
	Licencia de tránsito	X			

Vehículo apto				Firma responsable inspección
X SI		NO		Jhon Mendoza R.

VoBo: Andrea M. Lopez
CC: 1018422772.

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DIARIA DEL VEHÍCULO		
Versión: 01	**Fecha: 26/05/2024**	**PESV**	**Codigo: FT-SV-03**

Fecha de Inspección	27/03/2026	**Hora**	7:00 AM
Tipo de Vehiculo	Furgon	**Placa**	LVY 287
Modelo 2017	**Km** 15,18,89	**Marca**	NHR

Datos persona que inspecciona	
Nombres y Apellidos	Jhon Jairo Mendoza Reyes
Cargo	Conductor

Estado general		**Bueno**	**Regular**	**Malo**	**Observaciones**
ESTADO DE PRESENTACIÓN	Aseo interno	X			
	Aseo externo	X			
	Latas	X			
	Pintura	X			
ESTADO DE SEGURIDAD ACTIVA	Dirección	X			
	Suspensión delantera	X			
	Amortiguadores	X			
	Suspensión trasera	X			
	Parabrisas	X			
	Vidrio frontal	X			
ESTADO DE COMODIDAD	Aire acondicionado	X			
	Silleteria		X		
	Luz interior o de techo	X			
NIVELES Y PERDIDA DE LIQUIDOS	Nivel de aceite motor		X		
	Nivel de liquido de frenos	X			
	Nivel de agua del radiador	X			
	Nivel de agua de la bateria	X			
	Nivel de aceite de transmisión		X		
	Fuga aceite de caja	X			
	Fuga de liquido de frenos	X			
ESTADO LUCES	Luces Medias	X			
	Luces Altas	X			
	Luces Bajas	X			
	Dirección Izquierda Delantera	X			
	Dirección Derecha Delantera	X			
	Direccion Izquierda Trasera	X			
	Luz Freno	X			
	Luz Reverso	X			
	Luz Antiniebla Exploradoras			X	

TABLERO DE CONTROL	Luces de Tablero	X			
	Nivel de Combustible	X			
	Odómetro	X			
	Pito	X			
	Tacómetro	X			
	Velocímetro	X			
	Indicador de Aceite	X			
	Indicador de Temperatura	X			
ESTADO DE LLANTAS	Delantera Derecha	X			
	Delantera Izquierda	X			
	Trasera Derecha	X			
	Trasera Izquierda	X			
	Repuesto	X			
	Presión Aire Llanta	X			
FRENOS	Estado de los Frenos	X			
	Freno de Mano	X			
	Pastillas	X			
ESTADO SEGURIDAD PASIVA	Cinturones de Seguridad	X			
	Airbags			X	
	Cristales (Vidrios)	X			
	Apoyacabezas	X			
	Espejo Lateral Derecho	X			
	Espejo Lateral Izquierdo	X			
	Espejo Retrovisor	X			
EQUIPO DE CARRETERA	1 Gato	X			
	1 Chaleco reflectivo	X			
	2 Tacos para bloquear el vehículo	X			
	2 Señales de carretera: conos o triángulos	X			
	1 par de guantes industriales	X			
	Cruceta	X			
	Extintor	X			
	Linterna			X	
	Caja de herramientas			X	
	Botiquín de primeros auxilios	X			
DOCUMENTOS DEL VEHICULO	SOAT	X			
	Revisión Técnico mecánica	X			
	Licencia de conducción	X			
	Licencia de tránsito	X			

Vehículo apto				Firma responsable inspección
SI X		NO		Jhon Mendoza R.

VoBo: Andrea M. Lopez
CC: 1018477772

CONSORCIO ADMINISTRATIVO π	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DIARIA DEL VEHÍCULO		
Versión: 01	Fecha: 26/05/2024	PESV	Codigo: FT-SV-03

Fecha de Inspección	28/03/2024	Hora	7 00 AM
Tipo de Vehiculo	Furgon	Placa	LVY227
Modelo 2022	Km 15,20,58	Marca	NHR

Datos persona que inspecciona	
Nombres y Apellidos	Jhon Jairo Montoya Rayo
Cargo	conductor

Estado general		Bueno	Regular	Malo	Observaciones
ESTADO DE PRESENTACION	Aseo interno	X			
	Aseo externo		X		
	Latas	X			
	Pintura	X			
ESTADO DE SEGURIDAD ACTIVA	Dirección	X			
	Suspensión delantera	X			
	Amortiguadores	X			
	Suspensión trasera	X			
	Parabrisas	X			
	Vidrio frontal	X			
ESTADO DE COMODIDAD	Aire acondicionado			X	
	Silleteria		X		
	Luz interior o de techo	X			
NIVELES Y PERDIDA DE LÍQUIDOS	Nivel de aceite motor		X		
	Nivel de liquido de frenos	X			
	Nivel de agua del radiador	X			
	Nivel de agua de la bateria	X			
	Nivel de aceite de transmisión		X		
	Fuga aceite de caja	X			
	Fuga de liquido de frenos	X			
ESTADO LUCES	Luces Medias	X			
	Luces Altas	X			
	Luces Bajas	X			
	Dirección Izquierda Delantera	X			
	Dirección Derecha Delantera	X			
	Dirección Izquierda Trasera	X			
	Luz Freno	X			
	Luz Reverso	X			
	Luz Antiniebla Exploradoras			X	

TABLERO DE CONTROL	Luces de Tablero	X			
	Nivel de Combustible	X			
	Odómetro	X			
	Pito	X			
	Tacómetro	X			
	Velocímetro	X			
	Indicador de Aceite	X			
	Indicador de Temperatura	X			
ESTADO DE LLANTAS	Delantera Derecha	X			
	Delantera Izquierda	X			
	Trasera Derecha	X			
	Trasera Izquierda	X			
	Repuesto	X			
	Presión Aire Llanta	X			
FRENOS	Estado de los Frenos	X			
	Freno de Mano	X			
	Pastillas	X			
ESTADO SEGURIDAD PASIVA	Cinturones de Seguridad	X			
	Airbags			X	
	Cristales (Vidrios)	X			
	Apoyacabezas	X			
	Espejo Lateral Derecho	X			
	Espejo Lateral Izquierdo	X			
	Espejo Retrovisor	X			
EQUIPO DE CARRETERA	1 Gato	X			
	1 Chaleco reflectivo	X			
	2 Tacos para bloquear el vehículo	X			
	2 Señales de carretera: conos o triángulos	X			
	1 par de guantes industriales	X			
	Cruceta	X			
	Extintor	X			
	Linterna			X	
	Caja de herramientas			X	
	Botiquín de primeros auxilios	X			
DOCUMENTOS DEL VEHICULO	SOAT	X			
	Revisión Técnico mecánica	X			
	Licencia de conducción	X			
	Licencia de tránsito	X			

Vehículo apto				Firma responsable inspección
SI X		NO		Jhon Mendoza

VoBo: Andrea M. Lopez
CC: 1018422772.

CONSORCIO AGUA DE DIOS π	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DIARIA DEL VEHÍCULO		
Versión: 01	Fecha: 26/05/2024	PESV	Codigo: FT-SV-03

Fecha de Inspección		30/03/2026		Hora	7:00 AM
Tipo de Vehículo		Furgon		Placa	LVY 287
Modelo	2022	Km	15,22,03	Marca	NHR

Datos persona que Inspecciona	
Nombres y Apellidos	Shon Javier Medina Rojas
Cargo	Conductor

Estado general		Bueno	Regular	Malo	Observaciones
ESTADO DE PRESENTACIÓN	Aseo interno	X			
	Aseo externo		X		
	Latas	X			
	Pintura	X			
ESTADO DE SEGURIDAD ACTIVA	Dirección	X			
	Suspensión delantera	X			
	Amortiguadores	X			
	Suspensión trasera	X			
	Parabrisas	X			
	Vidrio frontal	X			
ESTADO DE COMODIDAD	Aire acondicionado			X	
	Silletería		X		
	Luz interior o de techo	X			
NIVELES Y PERDIDA DE LÍQUIDOS	Nivel de aceite motor		X		
	Nivel de liquido de frenos	X			
	Nivel de agua del radiador	X			
	Nivel de agua de la batería	X			
	Nivel de aceite de transmisión		X		
	Fuga aceite de caja	X			
	Fuga de liquido de frenos	X			
ESTADO LUCES	Luces Medias	X			
	Luces Altas	X			
	Luces Bajas	X			
	Dirección Izquierda Delantera	X			
	Dirección Derecha Delantera	X			
	Dirección Izquierda Trasera	X			
	Luz Freno	X			
	Luz Reverso	X			
	Luz Antiniebla Exploradoras			X	

TABLERO DE CONTROL	Luces de Tablero	X			
	Nivel de Combustible	X			
	Odómetro	X			
	Pito	X			
	Tacómetro	X			
	Velocímetro	X			
	Indicador de Aceite	X			
	Indicador de Temperatura	X			
ESTADO DE LLANTAS	Delantera Derecha	X			
	Delantera Izquierda	X			
	Trasera Derecha	X			
	Trasera Izquierda	X			
	Repuesto	X			
	Presión Aire Llanta	X			
FRENOS	Estado de los Frenos	X			
	Freno de Mano	X			
	Pastillas	X			
ESTADO SEGURIDAD PASIVA	Cinturones de Seguridad	X			
	Airbags			X	
	Cristales (Vidrios)	X			
	Apoyacabezas	X			
	Espejo Lateral Derecho	X			
	Espejo Lateral Izquierdo	X			
	Espejo Retrovisor	X			
EQUIPO DE CARRETERA	1 Gato	X			
	1 Chaleco reflectivo	X			
	2 Tacos para bloquear el vehículo	X			
	2 Señales de carretera: conos o triángulos	X			
	1 par de guantes industriales	X			
	Cruceta	X			
	Extintor	X			
	Linterna			X	
	Caja de herramientas			X	
	Botiquín de primeros auxilios	X			
DOCUMENTOS DEL VEHICULO	SOAT	X			
	Revisión Técnico mecánica	X			
	Licencia de conducción	X			
	Licencia de tránsito	X			

Vehículo apto				Firma responsable inspección
SI		NO		Jhon Mendoza

VoBo: Andrea M. Lopez
CC: 1018422772.

CONSORCIO ABRIL LTDA	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DIARIA DEL VEHÍCULO		
Versión: 01	Fecha: 26/05/2024	PESV	Codigo: FT-SV-03

Fecha de Inspección		31/03/2026		Hora	7:00 AM
Tipo de Vehiculo		Furgon		Placa	LVY 284
Modelo	2022	Km	15,22,53	Marca	NHR

Datos persona que inspecciona	
Nombres y Apellidos	Jhon Jairo Mendoza Rangel
Cargo	Conductor

Estado general		Bueno	Regular	Malo	Observaciones
ESTADO DE PRESENTACIÓN	Aseo interno	X			
	Aseo externo		X		
	Latas	X			
	Pintura	X			
ESTADO DE SEGURIDAD ACTIVA	Dirección	X			
	Suspensión delantera	X			
	Amortiguadores	X			
	Suspensión trasera	X			
	Parabrisas	X			
	Vidrio frontal	X			
ESTADO DE COMODIDAD	Aire acondicionado			X	
	Silleteria		X		
	Luz Interior o de techo	X			
NIVELES Y PERDIDA DE LÍQUIDOS	Nivel de aceite motor		X		
	Nivel de liquido de frenos	X			
	Nivel de agua del radiador	X			
	Nivel de agua de la bateria	X			
	Nivel de aceite de transmisión		X		
	Fuga aceite de caja	X			
	Fuga de liquido de frenos	X			
ESTADO LUCES	Luces Medias	X			
	Luces Altas	X			
	Luces Bajas	X			
	Dirección Izquierda Delantera	X			
	Dirección Derecha Delantera	X			
	Dirección Izquierda Trasera	X			
	Luz Freno	X			
	Luz Reverso	X			
	Luz Antiniebla Exploradoras			X	

TABLERO DE CONTROL	Luces de Tablero	X			
	Nivel de Combustible	X			
	Odómetro	X			
	Pito	X			
	Tacómetro	X			
	Velocímetro	X			
	Indicador de Aceite	X			
	Indicador de Temperatura	X			
ESTADO DE LLANTAS	Delantera Derecha	X			
	Delantera Izquierda	X			
	Trasera Derecha	X			
	Trasera Izquierda	X			
	Repuesto	X			
	Presión Aire Llanta	X			
FRENOS	Estado de los Frenos	X			
	Freno de Mano	X			
	Pastillas	X			
ESTADO SEGURIDAD PASIVA	Cinturones de Seguridad	X			
	Airbags			X	
	Cristales (Vidrios)	X			
	Apoyacabezas	X			
	Espejo Lateral Derecho	X			
	Espejo Lateral Izquierdo	X			
	Espejo Retrovisor	X			
EQUIPO DE CARRETERA	1 Gato	X			
	1 Chaleco reflectivo	X			
	2 Tacos para bloquear el vehículo	X			
	2 Señales de carretera: conos o triángulos	X			
	1 par de guantes industriales	X			
	Cruceta	X			
	Extintor	X			
	Linterna			X	
	Caja de herramientas			X	
	Botiquín de primeros auxilios	X			
DOCUMENTOS DEL VEHICULO	SOAT	X			
	Revisión Técnico mecánica	X			
	Licencia de conducción	X			
	Licencia de tránsito	X			

Vehículo apto				Firma responsable inspección
SI X		NO		Thon Mendoza

VoBo: Andrea M. Lopez
CC: 1018422772

CONSORCIO ASFALTANDO π	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DIARIA DEL VEHÍCULO		
Versión: 01	**Fecha: 26/05/2024**	**PESV**	**Codigo: FT-SV-03**

Fecha de Inspección	02/03/26		**Hora**	07 AM	
Tipo de Vehículo	Turbo		**Placa**	NHQ 678	
Modelo	**Km**	64288	**Marca**	CHEVROLET	

Datos persona que inspecciona	
Nombres y Apellidos	Fredy Rivera
Cargo	conductor

Estado general		**Bueno**	**Regular**	**Malo**	**Observaciones**
ESTADO DE PRESENTACIÓN	Aseo interno	✓			
	Aseo externo	✓			
	Latas	✓			
	Pintura	✓			
ESTADO DE SEGURIDAD ACTIVA	Dirección	✓			
	Suspensión delantera	✓			
	Amortiguadores	✓			
	Suspensión trasera	✓			
	Parabrisas	✓			
	Vidrio frontal	✓			
ESTADO DE COMODIDAD	Aire acondicionado	✓			
	Silletería	✓			
	Luz interior o de techo	✓			
NIVELES Y PERDIDA DE LÍQUIDOS	Nivel de aceite motor	✓			
	Nivel de liquido de frenos	✓			
	Nivel de agua del radiador	✓			
	Nivel de agua de la batería	✓			
	Nivel de aceite de transmisión	✓			
	Fuga aceite de caja	✓			
	Fuga de liquido de frenos	✓			
ESTADO LUCES	Luces Medias	✓			
	Luces Altas	✓			
	Luces Bajas	✓			
	Dirección Izquierda Delantera	✓			
	Dirección Derecha Delantera	✓			
	Dirección Izquierda Trasera	✓			
	Luz Freno	✓			
	Luz Reverso	✓			
	Luz Antiniebla Exploradoras	✓			

TABLERO DE CONTROL	Luces de Tablero	✓			
	Nivel de Combustible	✓			
	Odómetro	✓			
	Pito	✓			
	Tacómetro	✓			
	Velocímetro	✓			
	Indicador de Aceite	✓			
	Indicador de Temperatura	✓			
ESTADO DE LLANTAS	Delantera Derecha	✓			
	Delantera Izquierda	✓			
	Trasera Derecha	✓			
	Trasera Izquierda	✓			
	Repuesto	✓			
	Presión Aire Llanta	✓			
FRENOS	Estado de los Frenos	✓			
	Freno de Mano	✓			
	Pastillas	✓			
ESTADO SEGURIDAD PASIVA	Cinturones de Seguridad	✓			
	Airbags				N A.
	Cristales (Vidrios)	✓			
	Apoyacabezas	✓			
	Espejo Lateral Derecho	✓			
	Espejo Lateral Izquierdo	✓			
	Espejo Retrovisor	✓			
EQUIPO DE CARRETERA	1 Gato	✓			
	1 Chaleco reflectivo	✓			
	2 Tacos para bloquear el vehículo	✓			
	2 Señales de carretera: conos o triángulos	✓			
	1 par de guantes industriales	✓			
	Cruceta	✓			
	Extintor	✓			
	Linterna	✓			
	Caja de herramientas	✓			
	Botiquín de primeros auxilios	✓			
DOCUMENTOS DEL VEHICULO	SOAT	✓			
	Revisión Técnico mecánica	✓			
	Licencia de conducción	✓			
	Licencia de tránsito	✓			

Vehículo apto				Firma responsable inspección
SI	✓	NO		

VoBo: Andrea M. Lopez
CC: 1018422772.

CONSORCIO ASFALTANDO π	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DIARIA DEL VEHÍCULO		
Versión: 01	**Fecha: 26/05/2024**	**PESV**	**Codigo: FT-SV-03**

Fecha de Inspección	03/03/26		**Hora**	07 AM	
Tipo de Vehículo	Turbo		**Placa**	NHQ 678	
Modelo	**Km**	64369	**Marca**	CHEVROLET	

Datos persona que inspecciona	
Nombres y Apellidos	Fredy Rivera
Cargo	conductor

Estado general		**Bueno**	**Regular**	**Malo**	**Observaciones**
ESTADO DE PRESENTACIÓN	Aseo interno	✓			
	Aseo externo	✓			
	Latas	✓			
	Pintura	✓			
ESTADO DE SEGURIDAD ACTIVA	Dirección	✓			
	Suspensión delantera	✓			
	Amortiguadores	✓			
	Suspensión trasera	✓			
	Parabrisas	✓			
	Vidrio frontal	✓			
ESTADO DE COMODIDAD	Aire acondicionado	✓			
	Silletería	✓			
	Luz interior o de techo	✓			
NIVELES Y PERDIDA DE LÍQUIDOS	Nivel de aceite motor	✓			
	Nivel de liquido de frenos	✓			
	Nivel de agua del radiador	✓			
	Nivel de agua de la batería	✓			
	Nivel de aceite de transmisión	✓			
	Fuga aceite de caja	✓			
	Fuga de liquido de frenos	✓			
ESTADO LUCES	Luces Medias	✓			
	Luces Altas	✓			
	Luces Bajas	✓			
	Dirección Izquierda Delantera	✓			
	Dirección Derecha Delantera	✓			
	Dirección Izquierda Trasera	✓			
	Luz Freno	✓			
	Luz Reverso	✓			
	Luz Antiniebla Exploradoras	✓			

TABLERO DE CONTROL	Luces de Tablero	✓			
	Nivel de Combustible	✓			
	Odómetro	✓			
	Pito	✓			
	Tacómetro	✓			
	Velocímetro	✓			
	Indicador de Aceite	✓			
	Indicador de Temperatura	✓			
ESTADO DE LLANTAS	Delantera Derecha	✓			
	Delantera Izquierda	✓			
	Trasera Derecha	✓			
	Trasera Izquierda	✓			
	Repuesto	✓			
	Presión Aire Llanta	✓			
FRENOS	Estado de los Frenos	✓			
	Freno de Mano	✓			
	Pastillas	✓			
ESTADO SEGURIDAD PASIVA	Cinturones de Seguridad	✓			
	Airbags				N.A
	Cristales (Vidrios)	✓			
	Apoyacabezas	✓			
	Espejo Lateral Derecho	✓			
	Espejo Lateral Izquierdo	✓			
	Espejo Retrovisor	✓			
EQUIPO DE CARRETERA	1 Gato	✓			
	1 Chaleco reflectivo	✓			
	2 Tacos para bloquear el vehículo	✓			
	2 Señales de carretera: conos o triángulos	✓			
	1 par de guantes industriales	✓			
	Cruceta	✓			
	Extintor	✓			
	Linterna	✓			
	Caja de herramientas	✓			
	Botiquín de primeros auxilios	✓			
DOCUMENTOS DEL VEHICULO	SOAT	✓			
	Revisión Técnico mecánica	✓			
	Licencia de conducción	✓			
	Licencia de tránsito	✓			

Vehículo apto				Firma responsable inspección
SI	✓	NO		

VoBo. Andrea M. Lopez
CC. 1018422772.

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DIARIA DEL VEHÍCULO		
Versión: 01	Fecha: 26/05/2024	PESV	Codigo: FT-SV-03

Fecha de Inspección	04/03/26		Hora	07 AM	
Tipo de Vehículo	Turbo		Placa	NHO 678	
Modelo	2024	Km	64460	Marca	CHEVROLET

Datos persona que inspecciona	
Nombres y Apellidos	Fredy Rivera
Cargo	conductor

Estado general		Bueno	Regular	Malo	Observaciones
ESTADO DE PRESENTACIÓN	Aseo interno	✓			
	Aseo externo	✓			
	Latas	✓			
	Pintura	✓			
ESTADO DE SEGURIDAD ACTIVA	Dirección	✓			
	Suspensión delantera	✓			
	Amortiguadores	✓			
	Suspensión trasera	✓			
	Parabrisas	✓			
	Vidrio frontal	✓			
ESTADO DE COMODIDAD	Aire acondicionado	✓			
	Silletería	✓			
	Luz interior o de techo	✓			
NIVELES Y PERDIDA DE LÍQUIDOS	Nivel de aceite motor	✓			
	Nivel de liquido de frenos	✓			
	Nivel de agua del radiador	✓			
	Nivel de agua de la batería	✓			
	Nivel de aceite de transmisión	✓			
	Fuga aceite de caja	✓			
	Fuga de liquido de frenos	✓			
ESTADO LUCES	Luces Medias	✓			
	Luces Altas	✓			
	Luces Bajas	✓			
	Dirección Izquierda Delantera	✓			
	Dirección Derecha Delantera	✓			
	Dirección Izquierda Trasera	✓			
	Luz Freno	✓			
	Luz Reverso	✓			
	Luz Antiniebla Exploradoras	✓			

TABLERO DE CONTROL	Luces de Tablero	✓			
	Nivel de Combustible	✓			
	Odómetro	✓			
	Pito	✓			
	Tacómetro	✓			
	Velocímetro	✓			
	Indicador de Aceite	✓			
	Indicador de Temperatura	✓			
ESTADO DE LLANTAS	Delantera Derecha	✓			
	Delantera Izquierda	✓			
	Trasera Derecha	✓			
	Trasera Izquierda	✓			
	Repuesto	✓			
	Presión Aire Llanta	✓			
FRENOS	Estado de los Frenos	✓			
	Freno de Mano	✓			
	Pastillas	✓			
ESTADO SEGURIDAD PASIVA	Cinturones de Seguridad	✓			
	Airbags				N. A.
	Cristales (Vidrios)	✓			
	Apoyacabezas	✓			
	Espejo Lateral Derecho	✓			
	Espejo Lateral Izquierdo	✓			
	Espejo Retrovisor	✓			
EQUIPO DE CARRETERA	1 Gato	✓			
	1 Chaleco reflectivo	✓			
	2 Tacos para bloquear el vehículo	✓			
	2 Señales de carretera: conos o triángulos	✓			
	1 par de guantes industriales	✓			
	Cruceta	✓			
	Extintor	✓			
	Linterna	✓			
	Caja de herramientas	✓			
	Botiquín de primeros auxilios	✓			
DOCUMENTOS DEL VEHICULO	SOAT	✓			
	Revisión Técnico mecánica	✓			
	Licencia de conducción	✓			
	Licencia de tránsito	✓			

Vehículo apto				Firma responsable inspección
SI	✓	NO		

VoBo: Andrea M. Lopez
CC: 1018422772.

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DIARIA DEL VEHICULO		
Versión: 01	Fecha: 26/05/2024	PESV	Codigo: FT-SV-03

Fecha de Inspección	05/03/26		Hora	07 AM	
Tipo de Vehiculo	Turbo		Placa	NHQ 678	
Modelo 2026	Km	64602	Marca	CHEVROLET	

Datos persona que inspecciona	
Nombres y Apellidos	Freddy Rivera
Cargo	conductor

Estado general		Bueno	Regular	Malo	Observaciones
ESTADO DE PRESENTACIÓN	Aseo interno	✓			
	Aseo externo	✓			
	Latas	✓			
	Pintura	✓			
ESTADO DE SEGURIDAD ACTIVA	Dirección	✓			
	Suspensión delantera	✓			
	Amortiguadores	✓			
	Suspensión trasera	✓			
	Parabrisas	✓			
	Vidrio frontal	✓			
ESTADO DE COMODIDAD	Aire acondicionado	✓			
	Silleteria	✓			
	Luz interior o de techo	✓			
NIVELES Y PERDIDA DE LÍQUIDOS	Nivel de aceite motor	✓			
	Nivel de liquido de frenos	✓			
	Nivel de agua del radiador	✓			
	Nivel de agua de la bateria	✓			
	Nivel de aceite de transmisión	✓			
	Fuga aceite de caja	✓			
	Fuga de liquido de frenos	✓			
ESTADO LUCES	Luces Medias	✓			
	Luces Altas	✓			
	Luces Bajas	✓			
	Dirección Izquierda Delantera	✓			
	Dirección Derecha Delantera	✓			
	Dirección Izquierda Trasera	✓			
	Luz Freno	✓			
	Luz Reverso	✓			
	Luz Antiniebla Exploradoras	✓			

TABLERO DE CONTROL	Luces de Tablero	✓			
	Nivel de Combustible	✓			
	Odómetro	✓			
	Pito	✓			
	Tacómetro	✓			
	Velocímetro	✓			
	Indicador de Aceite	✓			
	Indicador de Temperatura	✓			
ESTADO DE LLANTAS	Delantera Derecha	✓			
	Delantera Izquierda	✓			
	Trasera Derecha	✓			
	Trasera Izquierda	✓			
	Repuesto	✓			
	Presión Aire Llanta	✓			
FRENOS	Estado de los Frenos	✓			
	Freno de Mano	✓			
	Pastillas	✓			
ESTADO SEGURIDAD PASIVA	Cinturones de Seguridad	✓			
	Airbags				N. A
	Cristales (Vidrios)	✓			
	Apoyacabezas	✓			
	Espejo Lateral Derecho	✓			
	Espejo Lateral Izquierdo	✓			
	Espejo Retrovisor	✓			
EQUIPO DE CARRETERA	1 Gato	✓			
	1 Chaleco reflectivo	✓			
	2 Tacos para bloquear el vehículo	✓			
	2 Señales de carretera: conos o triángulos	✓			
	1 par de guantes industriales	✓			
	Cruceta	✓			
	Extintor	✓			
	Linterna	✓			
	Caja de herramientas	✓			
	Botiquín de primeros auxilios	✓			
DOCUMENTOS DEL VEHICULO	SOAT	✓			
	Revisión Técnico mecánica	✓			
	Licencia de conducción	✓			
	Licencia de tránsito	✓			

Vehículo apto				Firma responsable Inspección
SI	✓	NO		

VoBo: Andrea M. Lopez
CC: 1018422772.

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DIARIA DEL VEHICULO		
Versión: 01	Fecha: 26/05/2024	PESV	Codigo: FT-SV-03

Fecha de Inspección	06/03/26		Hora	07 a.m.	
Tipo de Vehiculo	Turbo		Placa	NHQ 678	
Modelo 2026	Km	64647	Marca	CHEVROLET	

Datos persona que inspecciona	
Nombres y Apellidos	Fredy Rivera
Cargo	conductor

Estado general		Bueno	Regular	Malo	Observaciones
ESTADO DE PRESENTACIÓN	Aseo interno	✓			
	Aseo externo	✓			
	Latas	✓			
	Pintura	✓			
ESTADO DE SEGURIDAD ACTIVA	Dirección	✓			
	Suspensión delantera	✓			
	Amortiguadores	✓			
	Suspensión trasera	✓			
	Parabrisas	✓			
	Vidrio frontal	✓			
ESTADO DE COMODIDAD	Aire acondicionado	✓			
	Silleteria	✓			
	Luz interior o de techo	✓			
NIVELES Y PERDIDA DE LIQUIDOS	Nivel de aceite motor	✓			
	Nivel de liquido de frenos	✓			
	Nivel de agua del radiador	✓			
	Nivel de agua de la bateria	✓			
	Nivel de aceite de transmisión	✓			
	Fuga aceite de caja	✓			
	Fuga de liquido de frenos	✓			
ESTADO LUCES	Luces Medias	✓			
	Luces Altas	✓			
	Luces Bajas	✓			
	Dirección Izquierda Delantera	✓			
	Dirección Derecha Delantera	✓			
	Dirección Izquierda Trasera	✓			
	Luz Freno	✓			
	Luz Reverso	✓			
	Luz Antiniebla Exploradoras	✓			

TABLERO DE CONTROL	Luces de Tablero	✓			
	Nivel de Combustible	✓			
	Odómetro	✓			
	Pito	✓			
	Tacómetro	✓			
	Velocímetro	✓			
	Indicador de Aceite	✓			
	Indicador de Temperatura	✓			
ESTADO DE LLANTAS	Delantera Derecha	✓			
	Delantera Izquierda	✓			
	Trasera Derecha	✓			
	Trasera Izquierda	✓			
	Repuesto	✓			
	Presión Aire Llanta	✓			
FRENOS	Estado de los Frenos	✓			
	Freno de Mano	✓			
	Pastillas	✓			
ESTADO SEGURIDAD PASIVA	Cinturones de Seguridad	✓			
	Airbags				n. a.
	Cristales (Vidrios)	✓			
	Apoyacabezas	✓			
	Espejo Lateral Derecho	✓			
	Espejo Lateral Izquierdo	✓			
	Espejo Retrovisor	✓			
EQUIPO DE CARRETERA	1 Gato	✓			
	1 Chaleco reflectivo	✓			
	2 Tacos para bloquear el vehículo	✓			
	2 Señales de carretera: conos o triángulos	✓			
	1 par de guantes industriales	✓			
	Cruceta	✓			
	Extintor	✓			
	Linterna	✓			
	Caja de herramientas	✓			
	Botiquín de primeros auxilios	✓			
DOCUMENTOS DEL VEHICULO	SOAT	✓			
	Revisión Técnico mecánica	✓			
	Licencia de conducción	✓			
	Licencia de tránsito	✓			

Vehículo apto				Firma responsable inspección
SI	✓	NO		

VoBo: Andrea M. Lopez
CC: 1018422772.

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DIARIA DEL VEHICULO		
Versión: 01	Fecha: 26/05/2024	PESV	Codigo: FT-SV-03

Fecha de Inspección		07/03/26		Hora	07 a.m.
Tipo de Vehiculo		Turbo		Placa	NHQ 67B
Modelo	2024	Km	64680	Marca	CHEVROLET

Datos persona que inspecciona	
Nombres y Apellidos	Fredy Rivera
Cargo	conductor

Estado general		Bueno	Regular	Malo	Observaciones
ESTADO DE PRESENTACIÓN	Aseo interno	✓			
	Aseo externo	✓			
	Latas	✓			
	Pintura	✓			
ESTADO DE SEGURIDAD ACTIVA	Dirección	✓			
	Suspensión delantera	✓			
	Amortiguadores	✓			
	Suspensión trasera	✓			
	Parabrisas	✓			
	Vidrio frontal	✓			
ESTADO DE COMODIDAD	Aire acondicionado	✓			
	Silleteria	✓			
	Luz interior o de techo	✓			
NIVELES Y PERDIDA DE LÍQUIDOS	Nivel de aceite motor	✓			
	Nivel de liquido de frenos	✓			
	Nivel de agua del radiador	✓			
	Nivel de agua de la batería	✓			
	Nivel de aceite de transmisión	✓			
	Fuga aceite de caja	✓			
	Fuga de liquido de frenos	✓			
ESTADO LUCES	Luces Medias	✓			
	Luces Altas	✓			
	Luces Bajas	✓			
	Dirección Izquierda Delantera	✓			
	Dirección Derecha Delantera	✓			
	Dirección Izquierda Trasera	✓			
	Luz Freno	✓			
	Luz Reverso	✓			
	Luz Antiniebla Exploradoras	✓			

TABLERO DE CONTROL	Luces de Tablero	✓			
	Nivel de Combustible	✓			
	Odómetro	✓			
	Pito	✓			
	Tacómetro	✓			
	Velocímetro	✓			
	Indicador de Aceite	✓			
	Indicador de Temperatura	✓			
ESTADO DE LLANTAS	Delantera Derecha	✓			
	Delantera Izquierda	✓			
	Trasera Derecha	✓			
	Trasera Izquierda	✓			
	Repuesto	✓			
	Presión Aire Llanta	✓			
FRENOS	Estado de los Frenos	✓			
	Freno de Mano	✓			
	Pastillas	✓			
ESTADO SEGURIDAD PASIVA	Cinturones de Seguridad	✓			
	Airbags				N. A.
	Cristales (Vidrios)	✓			
	Apoyacabezas	✓			
	Espejo Lateral Derecho	✓			
	Espejo Lateral Izquierdo	✓			
	Espejo Retrovisor	✓			
EQUIPO DE CARRETERA	1 Gato	✓			
	1 Chaleco reflectivo	✓			
	2 Tacos para bloquear el vehículo	✓			
	2 Señales de carretera: conos o triángulos	✓			
	1 par de guantes industriales	✓			
	Cruceta	✓			
	Extintor	✓			
	Linterna	✓			
	Caja de herramientas	✓			
	Botiquín de primeros auxilios	✓			
DOCUMENTOS DEL VEHICULO	SOAT	✓			
	Revisión Técnico mecánica	✓			
	Licencia de conducción	✓			
	Licencia de tránsito	✓			

Vehículo apto				Firma responsable inspección
SI	✓	NO		

VoBo: Andrea M. Lopez
CC: 1018422772.

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DIARIA DEL VEHÍCULO		
Versión: 01	Fecha: 26/05/2024	PESV	Codigo: FT-SV-03

Fecha de Inspección	10/03/26		Hora	07 a.m.	
Tipo de Vehiculo	Turbo		Placa	NHQ 678	
Modelo	2024	Km 64996	Marca	CHEVROLET	

Datos persona que inspecciona	
Nombres y Apellidos	Freddy Rivero
Cargo	conductor

Estado general		Bueno	Regular	Malo	Observaciones
ESTADO DE PRESENTACIÓN	Aseo interno	✓			
	Aseo externo	✓			
	Latas	✓			
	Pintura	✓			
ESTADO DE SEGURIDAD ACTIVA	Dirección	✓			
	Suspensión delantera	✓			
	Amortiguadores	✓			
	Suspensión trasera	✓			
	Parabrisas	✓			
	Vidrio frontal	✓			
ESTADO DE COMODIDAD	Aire acondicionado	✓			
	Silleteria	✓			
	Luz interior o de techo	✓			
NIVELES Y PERDIDA DE LÍQUIDOS	Nivel de aceite motor	✓			
	Nivel de liquido de frenos	✓			
	Nivel de agua del radiador	✓			
	Nivel de agua de la bateria	✓			
	Nivel de aceite de transmisión	✓			
	Fuga aceite de caja	✓			
	Fuga de liquido de frenos	✓			
ESTADO LUCES	Luces Medias	✓			
	Luces Altas	✓			
	Luces Bajas	✓			
	Dirección Izquierda Delantera	✓			
	Dirección Derecha Delantera	✓			
	Dirección Izquierda Trasera	✓			
	Luz Freno	✓			
	Luz Reverso	✓			
	Luz Antiniebla Exploradoras	✓			

TABLERO DE CONTROL	Luces de Tablero	✓			
	Nivel de Combustible	✓			
	Odómetro	✓			
	Pito	✓			
	Tacómetro	✓			
	Velocímetro	✓			
	Indicador de Aceite	✓			
	Indicador de Temperatura	✓			
ESTADO DE LLANTAS	Delantera Derecha	✓			
	Delantera Izquierda	✓			
	Trasera Derecha	✓			
	Trasera Izquierda	✓			
	Repuesto	✓			
	Presión Aire Llanta	✓			
FRENOS	Estado de los Frenos	✓			
	Freno de Mano	✓			
	Pastillas	✓			
ESTADO SEGURIDAD PASIVA	Cinturones de Seguridad	✓			
	Airbags				N. A.
	Cristales (Vidrios)	✓			
	Apoyacabezas	✓			
	Espejo Lateral Derecho	✓			
	Espejo Lateral Izquierdo	✓			
	Espejo Retrovisor	✓			
EQUIPO DE CARRETERA	1 Gato	✓			
	1 Chaleco reflectivo	✓			
	2 Tacos para bloquear el vehículo	✓			
	2 Señales de carretera: conos o triángulos	✓			
	1 par de guantes industriales	✓			
	Cruceta	✓			
	Extintor	✓			
	Lintema	✓			
	Caja de herramientas	✓			
	Botiquín de primeros auxilios	✓			
DOCUMENTOS DEL VEHICULO	SOAT	✓			
	Revisión Técnico mecánica	✓			
	Licencia de conducción	✓			
	Licencia de tránsito	✓			

Vehículo apto				Firma responsable inspección
SI	✓	NO		

VoBo: Andrea M. Lopez
CC. 1018422772.

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DIARIA DEL VEHÍCULO		
Versión: 01	**Fecha: 26/05/2024**	**PESV**	**Codigo: FT-SV-03**

Fecha de Inspección	11 / 03 / 26		**Hora**	07 a.m.	
Tipo de Vehiculo	Turbo		**Placa**	NHQ 678	
Modelo	2024	**Km**	65087	**Marca**	CHEVROLET

Datos persona que inspecciona	
Nombres y Apellidos	Fredy Rivera
Cargo	conductor

Estado general		**Bueno**	**Regular**	**Malo**	**Observaciones**
ESTADO DE PRESENTACIÓN	Aseo interno	✓			
	Aseo externo	✓			
	Latas	✓			
	Pintura	✓			
ESTADO DE SEGURIDAD ACTIVA	Dirección	✓			
	Suspensión delantera	✓			
	Amortiguadores	✓			
	Suspensión trasera	✓			
	Parabrisas	✓			
	Vidrio frontal	✓			
ESTADO DE COMODIDAD	Aire acondicionado	✓			
	Silleteria	✓			
	Luz interior o de techo	✓			
NIVELES Y PERDIDA DE LÍQUIDOS	Nivel de aceite motor	✓			
	Nivel de liquido de frenos	✓			
	Nivel de agua del radiador	✓			
	Nivel de agua de la batería	✓			
	Nivel de aceite de transmisión	✓			
	Fuga aceite de caja	✓			
	Fuga de liquido de frenos	✓			
ESTADO LUCES	Luces Medias	✓			
	Luces Altas	✓			
	Luces Bajas	✓			
	Dirección Izquierda Delantera	✓			
	Dirección Derecha Delantera	✓			
	Dirección Izquierda Trasera	✓			
	Luz Freno	✓			
	Luz Reverso	✓			
	Luz Antiniebla Exploradoras	✓			

TABLERO DE CONTROL	Luces de Tablero	✓			
	Nivel de Combustible	✓			
	Odómetro	✓			
	Pito	✓			
	Tacómetro	✓			
	Velocímetro	✓			
	Indicador de Aceite	✓			
	Indicador de Temperatura	✓			
ESTADO DE LLANTAS	Delantera Derecha	✓			
	Delantera Izquierda	✓			
	Trasera Derecha	✓			
	Trasera Izquierda	✓			
	Repuesto	✓			
	Presión Aire Llanta	✓			
FRENOS	Estado de los Frenos	✓			
	Freno de Mano	✓			
	Pastillas	✓			
ESTADO SEGURIDAD PASIVA	Cinturones de Seguridad	✓			
	Airbags				N. A.
	Cristales (Vidrios)	✓			
	Apoyacabezas	✓			
	Espejo Lateral Derecho	✓			
	Espejo Lateral Izquierdo	✓			
	Espejo Retrovisor	✓			
EQUIPO DE CARRETERA	1 Gato	✓			
	1 Chaleco reflectivo	✓			
	2 Tacos para bloquear el vehículo	✓			
	2 Señales de carretera: conos o triángulos	✓			
	1 par de guantes industriales	✓			
	Cruceta	✓			
	Extintor	✓			
	Linterna	✓			
	Caja de herramientas	✓			
	Botiquín de primeros auxilios	✓			
DOCUMENTOS DEL VEHICULO	SOAT	✓			
	Revisión Técnico mecánica	✓			
	Licencia de conducción	✓			
	Licencia de tránsito	✓			

Vehículo apto				Firma responsable inspección
SI	✓	NO		

VoBo: Andrea M. Lopez
CC: 1018422772.

CONSORCIO π	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DIARIA DEL VEHÍCULO		
Versión: 01	Fecha: 26/05/2024	PESV	Codigo: FT-SV-03

Fecha de Inspección	12/03/26		Hora	07 a.m.	
Tipo de Vehiculo	TURBO		Placa	NHQ 678	
Modelo	2024	Km 65757	Marca	CHEVROLET	

Datos persona que inspecciona	
Nombres y Apellidos	Fredy Rivera
Cargo	conductor

Estado general		Bueno	Regular	Malo	Observaciones
ESTADO DE PRESENTACIÓN	Aseo interno	✓			
	Aseo externo	✓			
	Latas	✓			
	Pintura	✓			
ESTADO DE SEGURIDAD ACTIVA	Dirección	✓			
	Suspensión delantera	✓			
	Amortiguadores	✓			
	Suspensión trasera	✓			
	Parabrisas	✓			
	Vidrio frontal	✓			
ESTADO DE COMODIDAD	Aire acondicionado	✓			
	Silleteria	✓			
	Luz interior o de techo	✓			
NIVELES Y PERDIDA DE LÍQUIDOS	Nivel de aceite motor	✓			
	Nivel de liquido de frenos	✓			
	Nivel de agua del radiador	✓			
	Nivel de agua de la bateria	✓			
	Nivel de aceite de transmisión	✓			
	Fuga aceite de caja	✓			
	Fuga de liquido de frenos	✓			
ESTADO LUCES	Luces Medias	✓			
	Luces Altas	✓			
	Luces Bajas	✓			
	Dirección Izquierda Delantera	✓			
	Direccion Derecha Delantera	✓			
	Dirección Izquierda Trasera	✓			
	Luz Freno	✓			
	Luz Reverso	✓			
	Luz Antiniebla Exploradoras	✓			

TABLERO DE CONTROL	Luces de Tablero	✓			
	Nivel de Combustible	✓			
	Odómetro	✓			
	Pito	✓			
	Tacómetro	✓			
	Velocímetro	✓			
	Indicador de Aceite	✓			
	Indicador de Temperatura	✓			
ESTADO DE LLANTAS	Delantera Derecha	✓			
	Delantera Izquierda	✓			
	Trasera Derecha	✓			
	Trasera Izquierda	✓			
	Repuesto	✓			
	Presión Aire Llanta	✓			
FRENOS	Estado de los Frenos	✓			
	Freno de Mano	✓			
	Pastillas	✓			
ESTADO SEGURIDAD PASIVA	Cinturones de Seguridad	✓			
	Airbags	✓			
	Cristales (Vidrios)	✓			
	Apoyacabezas	✓			
	Espejo Lateral Derecho	✓			
	Espejo Lateral Izquierdo	✓			
	Espejo Retrovisor	✓			
EQUIPO DE CARRETERA	1 Gato	✓			
	1 Chaleco reflectivo	✓			
	2 Tacos para bloquear el vehículo	✓			
	2 Señales de carretera: conos o triángulos	✓			
	1 par de guantes industriales	✓			
	Cruceta	✓			
	Extintor	✓			
	Lintema	✓			
	Caja de herramientas	✓			
	Botiquín de primeros auxilios	✓			
DOCUMENTOS DEL VEHICULO	SOAT	✓			
	Revisión Técnico mecánica	✓			
	Licencia de conducción	✓			
	Licencia de tránsito	✓			

Vehículo apto				Firma responsable inspección
SI	✓	NO		

VoBo: Andrea M. Lopez
CC: 1018422772.

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DIARIA DEL VEHÍCULO		
Versión: 01	Fecha: 26/05/2024	PESV	Codigo: FT-SV-03

Fecha de Inspección	19/03/26		Hora	07 a.m.	
Tipo de Vehiculo	Turbo		Placa	NHQ 678	
Modelo	2026	Km	65852	Marca	CHEVROLET

Datos persona que inspecciona	
Nombres y Apellidos	Fredy Rivero
Cargo	conductor

Estado general		Bueno	Regular	Malo	Observaciones
ESTADO DE PRESENTACIÓN	Aseo interno	✓			
	Aseo externo	✓			
	Latas	✓			
	Pintura	✓			
ESTADO DE SEGURIDAD ACTIVA	Dirección	✓			
	Suspensión delantera	✓			
	Amortiguadores	✓			
	Suspensión trasera	✓			
	Parabrisas	✓			
	Vidrio frontal	✓			
ESTADO DE COMODIDAD	Aire acondicionado	✓			
	Silletería	✓			
	Luz interior o de techo	✓			
NIVELES Y PERDIDA DE LÍQUIDOS	Nivel de aceite motor	✓			
	Nivel de liquido de frenos	✓			
	Nivel de agua del radiador	✓			
	Nivel de agua de la batería	✓			
	Nivel de aceite de transmisión	✓			
	Fuga aceite de caja	✓			
	Fuga de liquido de frenos	✓			
ESTADO LUCES	Luces Medias	✓			
	Luces Altas	✓			
	Luces Bajas	✓			
	Dirección Izquierda Delantera	✓			
	Dirección Derecha Delantera	✓			
	Dirección Izquierda Trasera	✓			
	Luz Freno	✓			
	Luz Reverso	✓			
	Luz Antiniebla Exploradoras	✓			

TABLERO DE CONTROL	Luces de Tablero	✓			
	Nivel de Combustible	✓			
	Odómetro	✓			
	Pito	✓			
	Tacómetro	✓			
	Velocímetro	✓			
	Indicador de Aceite	✓			
	Indicador de Temperatura	✓			
ESTADO DE LLANTAS	Delantera Derecha	✓			
	Delantera Izquierda	✓			
	Trasera Derecha	✓			
	Trasera Izquierda	✓			
	Repuesto	✓			
	Presión Aire Llanta	✓			
FRENOS	Estado de los Frenos	✓			
	Freno de Mano	✓			
	Pastillas	✓			
ESTADO SEGURIDAD PASIVA	Cinturones de Seguridad	✓			N. A.
	Airbags				
	Cristales (Vidrios)	✓			
	Apoyacabezas	✓			
	Espejo Lateral Derecho	✓			
	Espejo Lateral Izquierdo	✓			
	Espejo Retrovisor	✓			
EQUIPO DE CARRETERA	1 Gato	✓			
	1 Chaleco reflectivo	✓			
	2 Tacos para bloquear el vehículo	✓			
	2 Señales de carretera: conos o triángulos	✓			
	1 par de guantes industriales	✓			
	Cruceta	✓			
	Extintor	✓			
	Linterna	✓			
	Caja de herramientas	✓			
	Botiquín de primeros auxilios	✓			
DOCUMENTOS DEL VEHICULO	SOAT	✓			
	Revisión Técnico mecánica	✓			
	Licencia de conducción	✓			
	Licencia de tránsito	✓			

Vehículo apto				Firma responsable inspección
SI	✓	NO		

VoBo: Andrea M. Lopez
CC: 1018422772.

CONSORCIO AMBULANCIO π	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DIARIA DEL VEHÍCULO		
Versión: 01	Fecha: 26/05/2024	PESV	Codigo: FT-SV-03

Fecha de Inspección	20/03/26		Hora	07 a.M.	
Tipo de Vehículo	Turbo		Placa	NHQ 678	
Modelo	2026	Km	65927	Marca	CHEVROLET

Datos persona que inspecciona	
Nombres y Apellidos	Fredy Rivera
Cargo	conductor

Estado general		Bueno	Regular	Malo	Observaciones
ESTADO DE PRESENTACIÓN	Aseo interno	✓			
	Aseo externo	✓			
	Latas	✓			
	Pintura	✓			
ESTADO DE SEGURIDAD ACTIVA	Dirección	✓			
	Suspensión delantera	✓			
	Amortiguadores	✓			
	Suspensión trasera	✓			
	Parabrisas	✓			
	Vidrio frontal	✓			
ESTADO DE COMODIDAD	Aire acondicionado	✓			
	Silletería	✓			
	Luz interior o de techo	✓			
NIVELES Y PERDIDA DE LÍQUIDOS	Nivel de aceite motor	✓			
	Nivel de liquido de frenos	✓			
	Nivel de agua del radiador	✓			
	Nivel de agua de la batería	✓			
	Nivel de aceite de transmisión	✓			
	Fuga aceite de caja	✓			
	Fuga de liquido de frenos	✓			
ESTADO LUCES	Luces Medias	✓			
	Luces Altas	✓			
	Luces Bajas	✓			
	Dirección Izquierda Delantera	✓			
	Dirección Derecha Delantera	✓			
	Dirección Izquierda Trasera	✓			
	Luz Freno	✓			
	Luz Reverso	✓			
	Luz Antiniebla Exploradoras	✓			

TABLERO DE CONTROL	Luces de Tablero	✓			
	Nivel de Combustible	✓			
	Odómetro	✓			
	Pito	✓			
	Tacómetro	✓			
	Velocímetro	✓			
	Indicador de Aceite	✓			
	Indicador de Temperatura	✓			
ESTADO DE LLANTAS	Delantera Derecha	✓			
	Delantera Izquierda	✓			
	Trasera Derecha	✓			
	Trasera Izquierda	✓			
	Repuesto	✓			
	Presión Aire Llanta	✓			
FRENOS	Estado de los Frenos	✓			
	Freno de Mano	✓			
	Pastillas	✓			
ESTADO SEGURIDAD PASIVA	Cinturones de Seguridad	✓			
	Airbags				N. A.
	Cristales (Vidrios)	✓			
	Apoyacabezas	✓			
	Espejo Lateral Derecho	✓			
	Espejo Lateral Izquierdo	✓			
	Espejo Retrovisor	✓			
EQUIPO DE CARRETERA	1 Gato	✓			
	1 Chaleco reflectivo	✓			
	2 Tacos para bloquear el vehículo	✓			
	2 Señales de carretera: conos o triángulos	✓			
	1 par de guantes industriales	✓			
	Cruceta	✓			
	Extintor	✓			
	Linterna	✓			
	Caja de herramientas	✓			
	Botiquín de primeros auxilios	✓			
DOCUMENTOS DEL VEHICULO	SOAT	✓			
	Revisión Técnico mecánica	✓			
	Licencia de conducción	✓			
	Licencia de tránsito	✓			

Vehículo apto				Firma responsable inspección
SI	✓	NO		

VoBo: Andrea M. Lopez
CC: 1018422772.

CONSORCIO ABULTANDO π	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DIARIA DEL VEHÍCULO		
Versión: 01	Fecha: 26/05/2024	PESV	Codigo: FT-SV-03

Fecha de Inspección	30 / 03 / 26		Hora	07 A.M	
Tipo de Vehiculo	Turbo		Placa	NHQ 678	
Modelo	2026	Km	66393	Marca	CHEVROLET

Datos persona que inspecciona	
Nombres y Apellidos	Fredy Rivera
Cargo	conductor

Estado general		Bueno	Regular	Malo	Observaciones
ESTADO DE PRESENTACIÓN	Aseo interno	✓			
	Aseo externo	✓			
	Latas	✓			
	Pintura	✓			
ESTADO DE SEGURIDAD ACTIVA	Dirección	✓			
	Suspensión delantera	✓			
	Amortiguadores	✓			
	Suspensión trasera	✓			
	Parabrisas	✓			
	Vidrio frontal	✓			
ESTADO DE COMODIDAD	Aire acondicionado	✓			
	Silletería	✓			
	Luz interior o de techo	✓			
NIVELES Y PERDIDA DE LÍQUIDOS	Nivel de aceite motor	✓			
	Nivel de liquido de frenos	✓			
	Nivel de agua del radiador	✓			
	Nivel de agua de la batería	✓			
	Nivel de aceite de transmisión	✓			
	Fuga aceite de caja	✓			
	Fuga de liquido de frenos	✓			
ESTADO LUCES	Luces Medias	✓			
	Luces Altas	✓			
	Luces Bajas	✓			
	Dirección Izquierda Delantera	✓			
	Dirección Derecha Delantera	✓			
	Dirección Izquierda Trasera	✓			
	Luz Freno	✓			
	Luz Reverso	✓			
	Luz Antiniebla Exploradoras	✓			

TABLERO DE CONTROL	Luces de Tablero	✓			
	Nivel de Combustible	✓			
	Odómetro	✓			
	Pito	✓			
	Tacómetro	✓			
	Velocímetro	✓			
	Indicador de Aceite	✓			
	Indicador de Temperatura	✓			
ESTADO DE LLANTAS	Delantera Derecha	✓			
	Delantera Izquierda	✓			
	Trasera Derecha	✓			
	Trasera Izquierda	✓			
	Repuesto	✓			
	Presión Aire Llanta	✓			
FRENOS	Estado de los Frenos	✓			
	Freno de Mano	✓			
	Pastillas	✓			
ESTADO SEGURIDAD PASIVA	Cinturones de Seguridad	✓			
	Airbags				N. A.
	Cristales (Vidrios)	✓			
	Apoyacabezas	✓			
	Espejo Lateral Derecho	✓			
	Espejo Lateral Izquierdo	✓			
	Espejo Retrovisor	✓			
EQUIPO DE CARRETERA	1 Gato	✓			
	1 Chaleco reflectivo	✓			
	2 Tacos para bloquear el vehículo	✓			
	2 Señales de carretera: conos o triángulos	✓			
	1 par de guantes industriales	✓			
	Cruceta	✓			
	Extintor	✓			
	Linterna	✓			
	Caja de herramientas	✓			
	Botiquín de primeros auxilios	✓			
DOCUMENTOS DEL VEHICULO	SOAT	✓			
	Revisión Técnico mecánica	✓			
	Licencia de conducción	✓			
	Licencia de tránsito	✓			

Vehículo apto				Firma responsable inspección
SI	✓	NO		

VoBo: Andrea M. Lopez
CC: 1018422772.

CONSORCIO ASFALTOS	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DIARIA DEL VEHÍCULO		
Versión: 01	Fecha: 26/05/2024	PESV	Codigo: FT-SV-03

Fecha de inspección	31/03/26		Hora	07 a.m.	
Tipo de Vehiculo	Turbo		Placa	NHQ 678	
Modelo	2026	Km	66451	Marca	CHEVROLET

Datos persona que inspecciona	
Nombres y Apellidos	Fredy Rivera
Cargo	conductor

Estado general		Bueno	Regular	Malo	Observaciones
ESTADO DE PRESENTACIÓN	Aseo interno	✓			
	Aseo externo	✓			
	Latas	✓			
	Pintura	✓			
ESTADO DE SEGURIDAD ACTIVA	Dirección	✓			
	Suspensión delantera	✓			
	Amortiguadores	✓			
	Suspensión trasera	✓			
	Parabrisas	✓			
	Vidrio frontal	✓			
ESTADO DE COMODIDAD	Aire acondicionado	✓			
	Silletería	✓			
	Luz interior o de techo	✓			
NIVELES Y PERDIDA DE LÍQUIDOS	Nivel de aceite motor	✓			
	Nivel de liquido de frenos	✓			
	Nivel de agua del radiador	✓			
	Nivel de agua de la batería	✓			
	Nivel de aceite de transmisión	✓			
	Fuga aceite de caja	✓			
	Fuga de liquido de frenos	✓			
ESTADO LUCES	Luces Medias	✓			
	Luces Altas	✓			
	Luces Bajas	✓			
	Dirección Izquierda Delantera	✓			
	Dirección Derecha Delantera	✓			
	Dirección Izquierda Trasera	✓			
	Luz Freno	✓			
	Luz Reverso	✓			
	Luz Antiniebla Exploradoras	✓			

TABLERO DE CONTROL	Luces de Tablero	✓			
	Nivel de Combustible	✓			
	Odómetro	✓			
	Pito	✓			
	Tacómetro	✓			
	Velocímetro	✓			
	Indicador de Aceite	✓			
	Indicador de Temperatura	✓			
ESTADO DE LLANTAS	Delantera Derecha	✓			
	Delantera Izquierda	✓			
	Trasera Derecha	✓			
	Trasera Izquierda	✓			
	Repuesto	✓			
	Presión Aire Llanta	✓			
FRENOS	Estado de los Frenos	✓			
	Freno de Mano	✓			
	Pastillas	✓			
ESTADO SEGURIDAD PASIVA	Cinturones de Seguridad	✓			
	Airbags				N. A.
	Cristales (Vidrios)	✓			
	Apoyacabezas	✓			
	Espejo Lateral Derecho	✓			
	Espejo Lateral Izquierdo	✓			
	Espejo Retrovisor	✓			
EQUIPO DE CARRETERA	1 Gato	✓			
	1 Chaleco reflectivo	✓			
	2 Tacos para bloquear el vehículo	✓			
	2 Señales de carretera: conos o triángulos	✓			
	1 par de guantes industriales	✓			
	Cruceta	✓			
	Extintor	✓			
	Linterna	✓			
	Caja de herramientas	✓			
	Botiquín de primeros auxilios	✓			
DOCUMENTOS DEL VEHICULO	SOAT	✓			
	Revisión Técnico mecánica	✓			
	Licencia de conducción	✓			
	Licencia de tránsito	✓			

Vehículo apto				Firma responsable inspección
SI	✓	NO		

VoBo: Andrea M. Lopez
CC: 1018422772.

CONSORCIO ASFALTANDO π	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DIARIA DEL VEHÍCULO		
Versión: 01	Fecha: 26/05/2024	PESV	Codigo: FT-SV-03

Fecha de Inspección	18/03/26			Hora	7:00 AM.
Tipo de Vehículo	Volqueta.			Placa	SOW 484.
Modelo		Km	250222	Marca	International

Datos persona que inspecciona	
Nombres y Apellidos	Hermo. Giovanny Ramirez Ramirez
Cargo	Conductor

Estado general		Bueno	Regular	Malo	Observaciones
ESTADO DE PRESENTACIÓN	Aseo interno	✓			
	Aseo externo	✓			
	Latas	✓			
	Pintura	✓			
ESTADO DE SEGURIDAD ACTIVA	Dirección	✓			
	Suspensión delantera	✓			
	Amortiguadores	✓			
	Suspensión trasera	✓			
	Parabrisas	✓			
	Vidrio frontal	✓			
ESTADO DE COMODIDAD	Aire acondicionado	✓			
	Silletería	✓			
	Luz interior o de techo	✓			
NIVELES Y PERDIDA DE LÍQUIDOS	Nivel de aceite motor	✓			
	Nivel de liquido de frenos	✓			
	Nivel de agua del radiador	✓			
	Nivel de agua de la batería	✓			
	Nivel de aceite de transmisión	✓			
	Fuga aceite de caja	✓			
	Fuga de liquido de frenos	✓			
ESTADO LUCES	Luces Medias	✓			
	Luces Altas	✓			
	Luces Bajas	✓			
	Dirección Izquierda Delantera	✓			
	Dirección Derecha Delantera	✓			
	Dirección Izquierda Trasera	✓			
	Luz Freno	✓			
	Luz Reverso	✓			
	Luz Antiniebla Exploradoras	✓			

TABLERO DE CONTROL	Luces de Tablero			X	
	Nivel de Combustible	✓			
	Odómetro	✓			
	Pito	✓			
	Tacómetro	✓			
	Velocímetro	✓			
	Indicador de Aceite	✓			
	Indicador de Temperatura	✓			
ESTADO DE LLANTAS	Delantera Derecha	✓			
	Delantera Izquierda	✓			
	Trasera Derecha	✓			
	Trasera Izquierda	✓			
	Repuesto	✓			
	Presión Aire Llanta	✓			
FRENOS	Estado de los Frenos	✓			
	Freno de Mano	✓			
	Pastillas	✓			
ESTADO SEGURIDAD PASIVA	Cinturones de Seguridad	✓			
	Airbags	✓			
	Cristales (Vidrios)	✓			
	Apoyacabezas	✓			
	Espejo Lateral Derecho	✓			
	Espejo Lateral Izquierdo	✓			
	Espejo Retrovisor	✓			
EQUIPO DE CARRETERA	1 Gato	✓			
	1 Chaleco reflectivo	✓			
	2 Tacos para bloquear el vehículo	✓			
	2 Señales de carretera: conos o triángulos	✓			
	1 par de guantes industriales	✓			
	Cruceta	✓			
	Extintor	✓			
	Linterna	✓			
	Caja de herramientas	✓			
	Botiquín de primeros auxilios	✓			
DOCUMENTOS DEL VEHICULO	SOAT	✓			
	Revisión Técnico mecánica	✓			
	Licencia de conducción	✓			
	Licencia de tránsito	✓			

Vehículo apto				Firma responsable inspección
SI	X	NO		H Giovanny R2

VoBo: Andrea M. Lopez
CC: 1018422772

CONSORCIO AUTOMOTRIZ	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DIARIA DEL VEHÍCULO		
Versión: 01	Fecha: 26/05/2024	PESV	Codigo: FT-SV-03

Fecha de Inspección	23/03/2026		Hora	6:00 AM	
Tipo de Vehículo	Volqueta		Placa	SOW494	
Modelo	2013	Km	250693	Marca	International

Datos persona que inspecciona	
Nombres y Apellidos	Giovanny Ramirez
Cargo	Conductor

Estado general		Bueno	Regular	Malo	Observaciones
ESTADO DE PRESENTACIÓN	Aseo interno	/			
	Aseo externo	/			
	Latas	/			
	Pintura	/			
ESTADO DE SEGURIDAD ACTIVA	Dirección	/			
	Suspensión delantera	/			
	Amortiguadores	/			
	Suspensión trasera	/			
	Parabrisas	/			
	Vidrio frontal	/			
ESTADO DE COMODIDAD	Aire acondicionado			X	
	Silleteria	/			
	Luz interior o de techo	/			
NIVELES Y PERDIDA DE LÍQUIDOS	Nivel de aceite motor	/			
	Nivel de liquido de frenos	/			
	Nivel de agua del radiador	/			
	Nivel de agua de la bateria	/			
	Nivel de aceite de transmisión	/			
	Fuga aceite de caja	/			
	Fuga de liquido de frenos	/			
ESTADO LUCES	Luces Medias	/			
	Luces Altas	/			
	Luces Bajas	/			
	Dirección Izquierda Delantera	/			
	Dirección Derecha Delantera	/			
	Dirección Izquierda Trasera	/			
	Luz Freno	/			
	Luz Reverso	/			
	Luz Antiniebla Exploradoras	/			

TABLERO DE CONTROL	Luces de Tablero	/			
	Nivel de Combustible	/			
	Odómetro	/			
	Pito	/			
	Tacómetro	/			
	Velocímetro	/			
	Indicador de Aceite	/			
	Indicador de Temperatura	/			
ESTADO DE LLANTAS	Delantera Derecha	/			
	Delantera Izquierda	/			
	Trasera Derecha	/			
	Trasera Izquierda	/			
	Repuesto	/			
	Presión Aire Llanta	/			
FRENOS	Estado de los Frenos	/			
	Freno de Mano	/			
	Pastillas	/			
ESTADO SEGURIDAD PASIVA	Cinturones de Seguridad	/			
	Airbags	/			
	Cristales (Vidrios)	/			
	Apoyacabezas	/			
	Espejo Lateral Derecho	/			
	Espejo Lateral Izquierdo	/			
	Espejo Retrovisor	/			
EQUIPO DE CARRETERA	1 Gato	/			
	1 Chaleco reflectivo	/			
	2 Tacos para bloquear el vehículo	/			
	2 Señales de carretera: conos o triángulos	/			
	1 par de guantes industriales	/			
	Cruceta	/			
	Extintor	/			
	Linterna	/			
	Caja de herramientas	/			
	Botiquín de primeros auxilios	/			
DOCUMENTOS DEL VEHICULO	SOAT	/			
	Revisión Técnico mecánica	/			
	Licencia de conducción	/			
	Licencia de tránsito	/			

Vehículo apto				Firma responsable inspección
SI	X	NO		H Giovanny Ramirez

VoBo: Andrea M. Lopez
CC: 1018422772.

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DIARIA DEL VEHÍCULO		
Versión: 01	**Fecha: 26/05/2024**	**PESV**	**Codigo: FT-SV-03**

Fecha de Inspección	24/03/2026		**Hora**	6:00 am	
Tipo de Vehiculo	Volqueta		**Placa**	SOW 484	
Modelo 2013	**Km**	250912	**Marca**	International	

Datos persona que inspecciona	
Nombres y Apellidos	Giovanny Romero
Cargo	Conductor

Estado general		**Bueno**	**Regular**	**Malo**	**Observaciones**
ESTADO DE PRESENTACIÓN	Aseo interno	✓			
	Aseo externo	✓			
	Latas	✓			
	Pintura	✓			
ESTADO DE SEGURIDAD ACTIVA	Dirección	✓			
	Suspensión delantera	✓			
	Amortiguadores	✓			
	Suspensión trasera	✓			
	Parabrisas	✓			
	Vidrio frontal	✓			
ESTADO DE COMODIDAD	Aire acondicionado	✓		X	
	Silleteria	✓			
	Luz interior o de techo	✓			
NIVELES Y PERDIDA DE LÍQUIDOS	Nivel de aceite motor	✓			
	Nivel de liquido de frenos	✓			
	Nivel de agua del radiador	✓			
	Nivel de agua de la batería	✓			
	Nivel de aceite de transmisión	✓			
	Fuga aceite de caja	✓			
	Fuga de liquido de frenos	✓			
ESTADO LUCES	Luces Medias	✓			
	Luces Altas	✓			
	Luces Bajas	✓			
	Dirección Izquierda Delantera	✓			
	Dirección Derecha Delantera	✓			
	Dirección Izquierda Trasera	✓			
	Luz Freno	✓			
	Luz Reverso	✓			
	Luz Antiniebla Exploradoras	✓			

TABLERO DE CONTROL	Luces de Tablero	✓			
	Nivel de Combustible	✓			
	Odómetro	✓			
	Pito	✓			
	Tacómetro	✓			
	Velocímetro	✓			
	Indicador de Aceite	✓			
	Indicador de Temperatura	✓			
ESTADO DE LLANTAS	Delantera Derecha	✓			
	Delantera Izquierda	✓			
	Trasera Derecha	✓			
	Trasera Izquierda	✓			
	Repuesto				
	Presión Aire Llanta	✓			
FRENOS	Estado de los Frenos	✓			
	Freno de Mano	✓			
	Pastillas	✓			
ESTADO SEGURIDAD PASIVA	Cinturones de Seguridad	✓			
	Airbags	✓			
	Cristales (Vidrios)	✓			
	Apoyacabezas	✓			
	Espejo Lateral Derecho	✓			
	Espejo Lateral Izquierdo	✓			
	Espejo Retrovisor	✓			
EQUIPO DE CARRETERA	1 Gato	✓			
	1 Chaleco reflectivo	✓			
	2 Tacos para bloquear el vehículo	✓			
	2 Señales de carretera: conos o triángulos	✓			
	1 par de guantes industriales	✓			
	Cruceta	✓			
	Extintor	✓			
	Linterna	✓			
	Caja de herramientas	✓			
	Botiquín de primeros auxilios	✓			
DOCUMENTOS DEL VEHICULO	SOAT	✓			
	Revisión Técnico mecánica	✓			
	Licencia de conducción	✓			
	Licencia de tránsito	✓			

Vehículo apto				Firma responsable inspección
SI	X	NO		Giovanny Ramirez

Vobo: Andrea M. Lopez
CC. 1018422772.

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DIARIA DEL VEHÍCULO		
Versión: 01	**Fecha: 26/05/2024**	**PESV**	**Codigo: FT-SV-03**

Fecha de Inspección	25/03/2026		**Hora**	6:00 am	
Tipo de Vehiculo	Volqueta		**Placa**	SOW 484	
Modelo	**Km**	251139	**Marca**	International	

Datos persona que inspecciona	
Nombres y Apellidos	Giovanny Ramirez
Cargo	Conductor

Estado general		**Bueno**	**Regular**	**Malo**	**Observaciones**
ESTADO DE PRESENTACION	Aseo interno	/			
	Aseo externo	/			
	Latas	/			
	Pintura	/			
ESTADO DE SEGURIDAD ACTIVA	Dirección	/			
	Suspensión delantera	/			
	Amortiguadores	/			
	Suspensión trasera	/			
	Parabrisas	/			
	Vidrio frontal	/			
ESTADO DE COMODIDAD	Aire acondicionado	/		X	
	Silleteria	/			
	Luz interior o de techo	/			
NIVELES Y PERDIDA DE LÍQUIDOS	Nivel de aceite motor	/			
	Nivel de liquido de frenos	/			
	Nivel de agua del radiador	/			
	Nivel de agua de la bateria	/			
	Nivel de aceite de transmisión	/			
	Fuga aceite de caja	/			
	Fuga de liquido de frenos	/			
ESTADO LUCES	Luces Medias	/			
	Luces Altas	/			
	Luces Bajas	/			
	Dirección Izquierda Delantera	/			
	Dirección Derecha Delantera	/			
	Dirección Izquierda Trasera	/			
	Luz Freno	/			
	Luz Reverso	/			
	Luz Antiniebla Exploradoras	/			

TABLERO DE CONTROL	Luces de Tablero	✓			
	Nivel de Combustible	✓			
	Odómetro	✓			
	Pito	✓			
	Tacómetro	✓			
	Velocímetro	✓			
	Indicador de Aceite	✓			
	Indicador de Temperatura	✓			
ESTADO DE LLANTAS	Delantera Derecha	✓			
	Delantera Izquierda	✓			
	Trasera Derecha	✓			
	Trasera Izquierda	✓			
	Repuesto	✓			
	Presión Aire Llanta	✓			
FRENOS	Estado de los Frenos	✓			
	Freno de Mano	✓			
	Pastillas	✓			
ESTADO SEGURIDAD PASIVA	Cinturones de Seguridad	✓			
	Airbags	✓			
	Cristales (Vidrios)	✓			
	Apoyacabezas	✓			
	Espejo Lateral Derecho	✓			
	Espejo Lateral Izquierdo	✓			
	Espejo Retrovisor	✓			
EQUIPO DE CARRETERA	1 Gato	✓			
	1 Chaleco reflectivo	✓			
	2 Tacos para bloquear el vehículo	✓			
	2 Señales de carretera: conos o triángulos	✓			
	1 par de guantes industriales	✓			
	Cruceta	✓			
	Extintor	✓			
	Linterna	✓			
	Caja de herramientas	✓			
	Botiquín de primeros auxilios	✓			
DOCUMENTOS DEL VEHICULO	SOAT	✓			
	Revisión Técnico mecánica	✓			
	Licencia de conducción	✓			
	Licencia de tránsito	✓			

Vehículo apto				Firma responsable inspección
SI	✓	NO		Giovanny Ramirez

V°B°: Andrea M. Lopez
CC. 1018472772.

CONSORCIO AMPLIACIONES	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DIARIA DEL VEHÍCULO		
Versión: 01	Fecha: 26/05/2024	PESV	Codigo: FT-SV-03

Fecha de Inspección	26/05/2026		Hora	6:00 am	
Tipo de Vehiculo	Volqueta		Placa	SOW 494	
Modelo 2013	Km	251356	Marca	International	

Datos persona que inspecciona	
Nombres y Apellidos	Giovanny Ramirez
Cargo	Conductor

Estado general		Bueno	Regular	Malo	Observaciones
ESTADO DE PRESENTACIÓN	Aseo Interno	/			
	Aseo externo	/			
	Latas	/			
	Pintura	/			
ESTADO DE SEGURIDAD ACTIVA	Dirección	/			
	Suspensión delantera	/			
	Amortiguadores	/			
	Suspensión trasera	/			
	Parabrisas	/			
	Vidrio frontal	/			
ESTADO DE COMODIDAD	Aire acondicionado			X	
	Silleteria	/			
	Luz interior o de techo	/			
NIVELES Y PERDIDA DE LÍQUIDOS	Nivel de aceite motor	/			
	Nivel de liquido de frenos	/			
	Nivel de agua del radiador	/			
	Nivel de agua de la batería	/			
	Nivel de aceite de transmisión	/			
	Fuga aceite de caja	/			
	Fuga de liquido de frenos	/			
ESTADO LUCES	Luces Medias	/			
	Luces Altas	/			
	Luces Bajas	/			
	Dirección Izquierda Delantera	/			
	Dirección Derecha Delantera	/			
	Dirección Izquierda Trasera	/			
	Luz Freno	/			
	Luz Reverso	/			
	Luz Antiniebla Exploradoras	/			

TABLERO DE CONTROL	Luces de Tablero	✓			
	Nivel de Combustible	✓			
	Odómetro	✓			
	Pito	✓			
	Tacómetro	✓			
	Velocímetro	✓			
	Indicador de Aceite	✓			
	Indicador de Temperatura	✓			
ESTADO DE LLANTAS	Delantera Derecha	✓			
	Delantera Izquierda	✓			
	Trasera Derecha	✓			
	Trasera Izquierda	✓			
	Repuesto	✓			
	Presión Aire Llanta	✓			
FRENOS	Estado de los Frenos	✓			
	Freno de Mano	✓			
	Pastillas	✓			
ESTADO SEGURIDAD PASIVA	Cinturones de Seguridad	✓			
	Airbags	✓			
	Cristales (Vidrios)	✓			
	Apoyacabezas	✓			
	Espejo Lateral Derecho	✓			
	Espejo Lateral Izquierdo	✓			
	Espejo Retrovisor	✓			
EQUIPO DE CARRETERA	1 Gato	✓			
	1 Chaleco reflectivo	✓			
	2 Tacos para bloquear el vehículo	✓			
	2 Señales de carretera: conos o triángulos	✓			
	1 par de guantes industriales	✓			
	Cruceta	✓			
	Extintor	✓			
	Linterna	✓			
	Caja de herramientas	✓			
	Botiquín de primeros auxilios	✓			
DOCUMENTOS DEL VEHICULO	SOAT	✓			
	Revisión Técnico mecánica	✓			
	Licencia de conducción	✓			
	Licencia de tránsito	✓			

Vehículo apto				Firma responsable inspección
SI	✓	NO		H Giovanny Ramirez

VoBo: Andrea M. Lopez
CC: 1018422772

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DIARIA DEL VEHÍCULO		
Versión: 01	Fecha: 26/05/2024	PESV	Codigo: FT-SV-03

Fecha de Inspección	27/03/2026	Hora	6:00 am
Tipo de Vehiculo	Volqueta	Placa	SOW 484
Modelo 2013	Km 251576	Marca	International

Datos persona que inspecciona	
Nombres y Apellidos	Giovanny Ramirez
Cargo	Conductor

Estado general		Bueno	Regular	Malo	Observaciones
ESTADO DE PRESENTACIÓN	Aseo interno	✓			
	Aseo externo	✓			
	Latas	✓			
	Pintura	✓			
ESTADO DE SEGURIDAD ACTIVA	Dirección	✓			
	Suspensión delantera	✓			
	Amortiguadores	✓			
	Suspensión trasera	✓			
	Parabrisas	✓			
	Vidrio frontal	✓			
ESTADO DE COMODIDAD	Aire acondicionado			X	
	Silleteria	✓			
	Luz interior o de techo	✓			
NIVELES Y PERDIDA DE LÍQUIDOS	Nivel de aceite motor	✓			
	Nivel de liquido de frenos	✓			
	Nivel de agua del radiador	✓			
	Nivel de agua de la bateria	✓			
	Nivel de aceite de transmisión	✓			
	Fuga aceite de caja	✓			
	Fuga de liquido de frenos	✓			
ESTADO LUCES	Luces Medias	✓			
	Luces Altas	✓			
	Luces Bajas	✓			
	Dirección Izquierda Delantera	✓			
	Dirección Derecha Delantera	✓			
	Dirección Izquierda Trasera	✓			
	Luz Freno	✓			
	Luz Reverso	✓			
	Luz Antiniebla Exploradoras	✓			

TABLERO DE CONTROL	Luces de Tablero	/			
	Nivel de Combustible	/			
	Odómetro	/			
	Pito	/			
	Tacómetro	/			
	Velocímetro	/			
	Indicador de Aceite	/			
	Indicador de Temperatura	/			
ESTADO DE LLANTAS	Delantera Derecha	/			
	Delantera Izquierda	/			
	Trasera Derecha	/			
	Trasera Izquierda	/			
	Repuesto	/			
	Presión Aire Llanta	/			
FRENOS	Estado de los Frenos	/			
	Freno de Mano	/			
	Pastillas	/			
ESTADO SEGURIDAD PASIVA	Cinturones de Seguridad	/			
	Airbags	/			
	Cristales (Vidrios)	/			
	Apoyacabezas	/			
	Espejo Lateral Derecho	/			
	Espejo Lateral Izquierdo	/			
	Espejo Retrovisor	/			
EQUIPO DE CARRETERA	1 Gato	/			
	1 Chaleco reflectivo	/			
	2 Tacos para bloquear el vehículo	/			
	2 Señales de carretera: conos o triángulos	/			
	1 par de guantes industriales	/			
	Cruceta	/			
	Extintor	/			
	Linterna	/			
	Caja de herramientas	/			
	Botiquín de primeros auxilios	/			
DOCUMENTOS DEL VEHICULO	SOAT	/			
	Revisión Técnico mecánica	/			
	Licencia de conducción	/			
	Licencia de tránsito	/			

Vehículo apto				**Firma responsable inspección**
SI		NO		Giovanny RP

VoBo: Andrea M. Lopez
CC: 1018422772.

CONSORCIO ASFALTANDO π	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DIARIA DEL VEHÍCULO		
Versión: 01	**Fecha: 26/05/2024**	**PESV**	**Codigo: FT-SV-03**

Fecha de Inspección	3-03-2026		**Hora**	7:A.M.
Tipo de Vehículo	VOLQUETA.		**Placa**	SQW 590
Modelo 2013.	**Km**	193821.1	**Marca**	INTER AZUL

Datos persona que inspecciona	
Nombres y Apellidos	HERNANDO PERALTA RAMIREZ.
Cargo	CONDUCTOR.

Estado general		**Bueno**	**Regular**	**Malo**	**Observaciones**
ESTADO DE PRESENTACIÓN	Aseo interno	X			
	Aseo externo	X			
	Latas	X			
	Pintura	X			
ESTADO DE SEGURIDAD ACTIVA	Dirección	X			
	Suspensión delantera	X			
	Amortiguadores	X			
	Suspensión trasera	X			
	Parabrisas	X			
	Vidrio frontal	X			
ESTADO DE COMODIDAD	Aire acondicionado			X	
	Silletería	X			
	Luz interior o de techo			X	
NIVELES Y PERDIDA DE LÍQUIDOS	Nivel de aceite motor	X			
	Nivel de liquido de frenos	X			
	Nivel de agua del radiador	X			
	Nivel de agua de la batería	X			
	Nivel de aceite de transmisión	X			
	Fuga aceite de caja	X			
	Fuga de liquido de frenos	X			
ESTADO LUCES	Luces Medias	X			
	Luces Altas	X			
	Luces Bajas	X			
	Dirección Izquierda Delantera	X			
	Dirección Derecha Delantera	X			
	Dirección Izquierda Trasera	X			
	Luz Freno	X			
	Luz Reverso	X			
	Luz Antiniebla Exploradoras	X			

TABLERO DE CONTROL	Luces de Tablero	X			
	Nivel de Combustible			X	
	Odómetro	X			
	Pito	X			
	Tacómetro	X			
	Velocímetro	X			
	Indicador de Aceite	X			
	Indicador de Temperatura	X			
ESTADO DE LLANTAS	Delantera Derecha	X			
	Delantera Izquierda	X			
	Trasera Derecha	X			
	Trasera Izquierda	X			
	Repuesto	X			
	Presión Aire Llanta	X			
FRENOS	Estado de los Frenos	X			
	Freno de Mano	X			
	Pastillas	X			
ESTADO SEGURIDAD PASIVA	Cinturones de Seguridad			X	
	Airbags	X			
	Cristales (Vidrios)	X			
	Apoyacabezas	X			
	Espejo Lateral Derecho	X			
	Espejo Lateral Izquierdo	X			
	Espejo Retrovisor	X			
EQUIPO DE CARRETERA	1 Gato	X			
	1 Chaleco reflectivo	X			
	2 Tacos para bloquear el vehículo	X			
	2 Señales de carretera: conos o triángulos	X			
	1 par de guantes industriales	X			
	Cruceta			X	
	Extintor	X			
	Linterna	X			
	Caja de herramientas	X			
	Botiquín de primeros auxilios	X			
DOCUMENTOS DEL VEHICULO	SOAT	X			
	Revisión Técnico mecánica	X			
	Licencia de conducción	X			
	Licencia de tránsito	X			

Vehículo apto				Firma responsable inspección
SI X		NO		

VoBo: Andrea M. Lopez
CC: 1018422772

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DIARIA DEL VEHÍCULO		
Versión: 01	**Fecha: 26/06/2024**	**PESV**	**Codigo: FT-SV-03**

Fecha de Inspección		A-03-2026		**Hora**	7:A.M.
Tipo de Vehiculo		VOLQUETA		**Placa**	SQW 590
Modelo	2013.	**Km**	194156	**Marca**	INTER A7U2

Datos persona que inspecciona	
Nombres y Apellidos	HERNANDO PEÑALOZA RAMIREZ
Cargo	CONDUCTOR

Estado general		**Bueno**	**Regular**	**Malo**	**Observaciones**
ESTADO DE PRESENTACIÓN	Aseo interno	X			
	Aseo externo	X			
	Latas	X			
	Pintura	X			
ESTADO DE SEGURIDAD ACTIVA	Dirección	X			
	Suspensión delantera	X			
	Amortiguadores	X			
	Suspensión trasera	X			
	Parabrisas	X			
	Vidrio frontal	X			
ESTADO DE COMODIDAD	Aire acondicionado			X	
	Silleteria	X			
	Luz interior o de techo			X	
NIVELES Y PERDIDA DE LÍQUIDOS	Nivel de aceite motor	X			
	Nivel de liquido de frenos	X			
	Nivel de agua del radiador	X			
	Nivel de agua de la batería	X			
	Nivel de aceite de transmisión	X			
	Fuga aceite de caja	X			
	Fuga de liquido de frenos	X			
ESTADO LUCES	Luces Medias	X			
	Luces Altas	X			
	Luces Bajas	X			
	Dirección Izquierda Delantera	X			
	Dirección Derecha Delantera	X			
	Dirección Izquierda Trasera	X			
	Luz Freno	X		X	
	Luz Reverso	X			
	Luz Antiniebla Exploradoras	X			

TABLERO DE CONTROL	Luces de Tablero	X			
	Nivel de Combustible			X	
	Odómetro	X			
	Pito	X			
	Tacómetro	X			
	Velocímetro	X			
	Indicador de Aceite	X			
	Indicador de Temperatura	X			
ESTADO DE LLANTAS	Delantera Derecha	X			
	Delantera Izquierda	X			
	Trasera Derecha	X			
	Trasera Izquierda	X			
	Repuesto	X			
	Presión Aire Llanta	X			
FRENOS	Estado de los Frenos	X			
	Freno de Mano	X			
	Pastillas	X			
ESTADO SEGURIDAD PASIVA	Cinturones de Seguridad	X			
	Airbags	X			
	Cristales (Vidrios)	X			
	Apoyacabezas	X			
	Espejo Lateral Derecho	X			
	Espejo Lateral Izquierdo	X			
	Espejo Retrovisor	X			
EQUIPO DE CARRETERA	1 Gato	X			
	1 Chaleco reflectivo	X			
	2 Tacos para bloquear el vehículo	X			
	2 Señales de carretera: conos o triángulos	X			
	1 par de guantes industriales	X			
	Cruceta			X	
	Extintor	X			
	Linterna	X			
	Caja de herramientas	X			
	Botiquín de primeros auxilios	X			
DOCUMENTOS DEL VEHICULO	SOAT				
	Revisión Técnico mecánica	X			
	Licencia de conducción	X			
	Licencia de tránsito	X			

Vehículo apto				Firma responsable inspección
SI		NO		

VoBo: Andrea M. Lopez
CC: 1018422772.

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DIARIA DEL VEHÍCULO		
Versión: 01	**Fecha: 26/05/2024**	**PESV**	**Codigo: FT-SV-03**

Fecha de Inspección	5-03-2026		**Hora**	7: A.M.	
Tipo de Vehículo	VOLQUETA		**Placa**	SQW 590	
Modelo	2013.	**Km**		**Marca**	INTER AZUL

Datos persona que inspecciona	
Nombres y Apellidos	HERNANDO PERALTA RAMIREZ.
Cargo	CONDUCTOR.

Estado general		**Bueno**	**Regular**	**Malo**	**Observaciones**
ESTADO DE PRESENTACIÓN	Aseo interno	X			
	Aseo externo	X			
	Latas	X			
	Pintura	X			
ESTADO DE SEGURIDAD ACTIVA	Dirección	X			
	Suspensión delantera	X			
	Amortiguadores	X			
	Suspensión trasera	X			
	Parabrisas	X			
	Vidrio frontal	X			
ESTADO DE COMODIDAD	Aire acondicionado			X	
	Silletería	X			
	Luz interior o de techo			X	
NIVELES Y PERDIDA DE LÍQUIDOS	Nivel de aceite motor	X			
	Nivel de líquido de frenos	X			
	Nivel de agua del radiador	X			
	Nivel de agua de la batería	X			
	Nivel de aceite de transmisión	X			
	Fuga aceite de caja	X			
	Fuga de líquido de frenos	X			
ESTADO LUCES	Luces Medias	X			
	Luces Altas	X			
	Luces Bajas	X			
	Dirección Izquierda Delantera	X			
	Dirección Derecha Delantera	X			
	Dirección Izquierda Trasera	X			
	Luz Freno			X	
	Luz Reverso			X	
	Luz Antiniebla Exploradoras	X			

TABLERO DE CONTROL	Luces de Tablero	X			
	Nivel de Combustible			X	
	Odómetro	X			
	Pito	X			
	Tacómetro	X			
	Velocímetro	X			
	Indicador de Aceite	X			
	Indicador de Temperatura	X			
ESTADO DE LLANTAS	Delantera Derecha	X			
	Delantera Izquierda	X			
	Trasera Derecha	X			
	Trasera Izquierda	X			
	Repuesto	X			
	Presión Aire Llanta	X			
FRENOS	Estado de los Frenos	X			
	Freno de Mano	X			
	Pastillas	X			
ESTADO SEGURIDAD PASIVA	Cinturones de Seguridad	X			
	Airbags	X			
	Cristales (Vidrios)	X			
	Apoyacabezas	X			
	Espejo Lateral Derecho	X			
	Espejo Lateral Izquierdo	X			
	Espejo Retrovisor	X			
EQUIPO DE CARRETERA	1 Gato	X			
	1 Chaleco reflectivo	X			
	2 Tacos para bloquear el vehículo	X			
	2 Señales de carretera: conos o triángulos	X			
	1 par de guantes industriales	X			
	Cruceta			X	
	Extintor	X			
	Linterna	X			
	Caja de herramientas	X			
	Botiquín de primeros auxilios	X			
DOCUMENTOS DEL VEHICULO	SOAT				
	Revisión Técnico mecánica	X			
	Licencia de conducción	X			
	Licencia de tránsito	X			

Vehículo apto				**Firma responsable inspección**
SI X		NO		

VoBo: Andrea M. Lopez
CC: 1018422772

CONSORCIO π	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DIARIA DEL VEHICULO		
Versión: 01	Fecha: 26/05/2024	PESV	Codigo: FT-SV-03

Fecha de Inspección	6-03-2026		Hora	7:A.M.	
Tipo de Vehiculo	VOLQUETA		Placa	SQW 590	
Modelo 2013	Km		Marca	INTER AZJ1	

Datos persona que inspecciona	
Nombres y Apellidos	HERNANDO PERALTA RAMIREZ
Cargo	CONDUCTOR

Estado general		Bueno	Regular	Malo	Observaciones
ESTADO DE PRESENTACIÓN	Aseo interno	X			
	Aseo externo	X			
	Latas	X			
	Pintura	X			
ESTADO DE SEGURIDAD ACTIVA	Dirección	X			
	Suspensión delantera	X			
	Amortiguadores	X			
	Suspensión trasera	X			
	Parabrisas	X			
	Vidrio frontal	X			
ESTADO DE COMODIDAD	Aire acondicionado			X	
	Silleteria	X			
	Luz interior o de techo			X	
NIVELES Y PERDIDA DE LÍQUIDOS	Nivel de aceite motor	X			
	Nivel de liquido de frenos	X			
	Nivel de agua del radiador	X			
	Nivel de agua de la batería	X			
	Nivel de aceite de transmisión	X			
	Fuga aceite de caja	X			
	Fuga de liquido de frenos	X			
ESTADO LUCES	Luces Medias	X			
	Luces Altas	X			
	Luces Bajas	X			
	Dirección Izquierda Delantera	X			
	Dirección Derecha Delantera	X			
	Dirección Izquierda Trasera	X			
	Luz Freno	X			
	Luz Reverso			X	
	Luz Antiniebla Exploradoras	X			

TABLERO DE CONTROL	Luces de Tablero	X			
	Nivel de Combustible			X	
	Odómetro	X			
	Pito	X			
	Tacómetro	X			
	Velocímetro	X			
	Indicador de Aceite	X			
	Indicador de Temperatura	X			
ESTADO DE LLANTAS	Delantera Derecha	X			
	Delantera Izquierda	X			
	Trasera Derecha	X			
	Trasera Izquierda	X			
	Repuesto	X			
	Presión Aire Llanta	X			
FRENOS	Estado de los Frenos	X			
	Freno de Mano	X			
	Pastillas	X			
ESTADO SEGURIDAD PASIVA	Cinturones de Seguridad	X			
	Airbags	X			
	Cristales (Vidrios)	X			
	Apoyacabezas	X			
	Espejo Lateral Derecho	X			
	Espejo Lateral Izquierdo	X			
	Espejo Retrovisor	X			
EQUIPO DE CARRETERA	1 Gato	X			
	1 Chaleco reflectivo	X			
	2 Tacos para bloquear el vehículo	X			
	2 Señales de carretera: conos o triángulos	X			
	1 par de guantes industriales				
	Cruceta			X	
	Extintor	X			
	Linterna	X			
	Caja de herramientas	X			
	Botiquín de primeros auxilios	X			
DOCUMENTOS DEL VEHICULO	SOAT	X			
	Revisión Técnico mecánica	X			
	Licencia de conducción	X			
	Licencia de tránsito	X			

Vehículo apto				Firma responsable inspección
SI		NO		

Vobo: Andrea M. Lopez
CC: 1016422772

CONSORCIO	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DIARIA DEL VEHICULO		
Versión: 01	Fecha: 28/05/2024	PESV	Codigo: FT-SV-03

Fecha de Inspección	7 de 03 - 2026		Hora	7: A.M.	
Tipo de Vehiculo	VOLQUETA		Placa	SQW 590	
Modelo	2013	Km	194157.6	Marca	INTER AZUL

Datos persona que inspecciona	
Nombres y Apellidos	HERNANDO PERALTA RAMIREZ
Cargo	conductor

Estado general		Bueno	Regular	Malo	Observaciones
ESTADO DE PRESENTACIÓN	Aseo interno	X			
	Aseo externo	X			
	Latas	X			
	Pintura	X			
ESTADO DE SEGURIDAD ACTIVA	Dirección	X			
	Suspensión delantera	X			
	Amortiguadores	X			
	Suspensión trasera	X			
	Parabrisas	X			
	Vidrio frontal	X			
ESTADO DE COMODIDAD	Aire acondicionado			X	
	Silletería	X			
	Luz interior o de techo			X	
NIVELES Y PERDIDA DE LIQUIDOS	Nivel de aceite motor	X			
	Nivel de liquido de frenos	X			
	Nivel de agua del radiador	X			
	Nivel de agua de la bateria	X			
	Nivel de aceite de transmisión	X			
	Fuga aceite de caja	X			
	Fuga de liquido de frenos	X			
ESTADO LUCES	Luces Medias	X			
	Luces Altas	X			
	Luces Bajas	X			
	Dirección Izquierda Delantera	X			
	Dirección Derecha Delantera	X			
	Dirección Izquierda Trasera	X			
	Luz Freno	X			
	Luz Reverso			X	
	Luz Antiniebla Exploradoras	X			

TABLERO DE CONTROL	Luces de Tablero	X			
	Nivel de Combustible			X	
	Odómetro	X			
	Pito	X			
	Tacómetro	X			
	Velocímetro	X			
	Indicador de Aceite	X			
	Indicador de Temperatura	X			
ESTADO DE LLANTAS	Delantera Derecha	X			
	Delantera Izquierda	X			
	Trasera Derecha	X			
	Trasera Izquierda	X			
	Repuesto	X			
	Presión Aire Llanta	X			
FRENOS	Estado de los Frenos	X			
	Freno de Mano	X			
	Pastillas	X			
ESTADO SEGURIDAD PASIVA	Cinturones de Seguridad	X			
	Airbags	X			
	Cristales (Vidrios)	X			
	Apoyacabezas	X			
	Espejo Lateral Derecho	X			
	Espejo Lateral Izquierdo	X			
	Espejo Retrovisor	X			
EQUIPO DE CARRETERA	1 Gato	X			
	1 Chaleco reflectivo	X			
	2 Tacos para bloquear el vehículo	X			
	2 Señales de carretera: conos o triángulos	X			
	1 par de guantes industriales	X			
	Cruceta			X	
	Extintor	X			
	Linterna	X			
	Caja de herramientas	X			
	Botiquín de primeros auxilios	X			
DOCUMENTOS DEL VEHICULO	SOAT	X			
	Revisión Técnico mecánica	X			
	Licencia de conducción	X			
	Licencia de tránsito	X			

Vehículo apto				Firma responsable inspección
SI		NO		

VoBo: Andrea M. Lopez
CC: 1018422772.

CONSORCIO ASFALTANDO π	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DIARIA DEL VEHÍCULO		
Versión: 01	**Fecha: 26/05/2024**	**PESV**	**Codigo: FT-SV-03**

Fecha de Inspección	03/03/2026	**Hora**	7:00 AM
Tipo de Vehículo	Balgueta	**Placa**	SWV 411
Modelo	**Km** 216331.8	**Marca**	Fardander

Datos persona que inspecciona	
Nombres y Apellidos	Mario Gonzalez Acevedo
Cargo	Conductor

Estado general		**Bueno**	**Regular**	**Malo**	**Observaciones**
ESTADO DE PRESENTACIÓN	Aseo interno	X			
	Aseo externo	X			
	Latas	X			
	Pintura	X			
ESTADO DE SEGURIDAD ACTIVA	Dirección	X			
	Suspensión delantera	X			
	Amortiguadores	X			
	Suspensión trasera	X			
	Parabrisas	X			
	Vidrio frontal	X			
ESTADO DE COMODIDAD	Aire acondicionado	X			
	Silletería	X			
	Luz interior o de techo	X			
NIVELES Y PERDIDA DE LÍQUIDOS	Nivel de aceite motor	X			
	Nivel de liquido de frenos	X			
	Nivel de agua del radiador	X			
	Nivel de agua de la batería	X			
	Nivel de aceite de transmisión	X			
	Fuga aceite de caja	X			
	Fuga de liquido de frenos	X			
ESTADO LUCES	Luces Medias	X			
	Luces Altas	X			
	Luces Bajas	X			
	Dirección Izquierda Delantera	X			
	Dirección Derecha Delantera	X			
	Dirección Izquierda Trasera	X			
	Luz Freno	X			
	Luz Reverso	X			
	Luz Antiniebla Exploradoras	X			

TABLERO DE CONTROL	Luces de Tablero	X			
	Nivel de Combustible	X			
	Odómetro	X			
	Pito	X			
	Tacómetro	X			
	Velocímetro	X			
	Indicador de Aceite	X			
	Indicador de Temperatura	X			
ESTADO DE LLANTAS	Delantera Derecha	X			
	Delantera Izquierda	X			
	Trasera Derecha	X			
	Trasera Izquierda	X			
	Repuesto	X			
	Presión Aire Llanta	X			
FRENOS	Estado de los Frenos	X			
	Freno de Mano	X			
	Pastillas	X			
ESTADO SEGURIDAD PASIVA	Cinturones de Seguridad	X			
	Airbags	X			
	Cristales (Vidrios)	X			
	Apoyacabezas	X			
	Espejo Lateral Derecho	X			
	Espejo Lateral Izquierdo	X			
	Espejo Retrovisor	X			
EQUIPO DE CARRETERA	1 Gato	X			
	1 Chaleco reflectivo	X			
	2 Tacos para bloquear el vehículo	X			
	2 Señales de carretera: conos o triángulos	X			
	1 par de guantes industriales	X			
	Cruceta	X			
	Extintor	X			
	Linterna	X			
	Caja de herramientas	X			
	Botiquín de primeros auxilios	X			
DOCUMENTOS DEL VEHICULO	SOAT	X			
	Revisión Técnico mecánica	X			
	Licencia de conducción	X			
	Licencia de tránsito	X			

Vehículo apto				Firma responsable inspección
SI	X	NO		Mario Gonzalez Acevedo

VoBo: Andrea M. Lopez
CC: 1018422772.

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DIARIA DEL VEHICULO		
Versión: 01	Fecha: 26/05/2024	PESV	Codigo: FT-SV-03

Fecha de inspección	04/03/2026	Hora	7:00 AM
Tipo de Vehiculo	Bolqueta	Placa	SWU414 Bolqueta
Modelo	Km 216463	Marca	Falonder

Datos persona que inspecciona	
Nombres y Apellidos	Mario Gonzalez Acevedo
Cargo	

Estado general		Bueno	Regular	Malo	Observaciones
ESTADO DE PRESENTACIÓN	Aseo interno	X			
	Aseo externo	X			
	Latas	X			
	Pintura	X			
ESTADO DE SEGURIDAD ACTIVA	Dirección	X			
	Suspensión delantera	X			
	Amortiguadores	X			
	Suspensión trasera	X			
	Parabrisas	X			
	Vidrio frontal	X			
ESTADO DE COMODIDAD	Aire acondicionado	X			
	Silleteria	X			
	Luz interior o de techo	X			
NIVELES Y PERDIDA DE LÍQUIDOS	Nivel de aceite motor	X			
	Nivel de liquido de frenos	X			
	Nivel de agua del radiador	X			
	Nivel de agua de la bateria	X			
	Nivel de aceite de transmisión	X			
	Fuga aceite de caja	X			
	Fuga de liquido de frenos	X			
ESTADO LUCES	Luces Medias	X			
	Luces Altas	X			
	Luces Bajas	X			
	Dirección Izquierda Delantera	X			
	Dirección Derecha Delantera	X			
	Dirección Izquierda Trasera	X			
	Luz Freno	X			
	Luz Reverso	X			
	Luz Antiniebla Exploradoras	X			

TABLERO DE CONTROL	Luces de Tablero	X			
	Nivel de Combustible	X			
	Odómetro	X			
	Pito	X			
	Tacómetro	X			
	Velocímetro	X			
	Indicador de Aceite	X			
	Indicador de Temperatura	X			
ESTADO DE LLANTAS	Delantera Derecha	X			
	Delantera Izquierda	X			
	Trasera Derecha	X			
	Trasera Izquierda	X			
	Repuesto	X			
	Presión Aire Llanta	X			
FRENOS	Estado de los Frenos	X			
	Freno de Mano	X			
	Pastillas	X			
ESTADO SEGURIDAD PASIVA	Cinturones de Seguridad	X			
	Airbags	X			
	Cristales (Vidrios)	X			
	Apoyacabezas	X			
	Espejo Lateral Derecho	X			
	Espejo Lateral Izquierdo	X			
	Espejo Retrovisor	X			
EQUIPO DE CARRETERA	1 Gato	X			
	1 Chaleco reflectivo	X			
	2 Tacos para bloquear el vehículo	X			
	2 Señales de carretera: conos o triángulos	X			
	1 par de guantes industriales	X			
	Cruceta	X			
	Extintor	X			
	Linterna	X			
	Caja de herramientas	X			
	Botiquín de primeros auxilios	X			
DOCUMENTOS DEL VEHICULO	SOAT	X			
	Revisión Técnico mecánica	X			
	Licencia de conducción	X			
	Licencia de tránsito	X			

Vehículo apto				Firma responsable inspección
SI	X	NO		mario Gonzalez M

VoBo Andrea M. Lopez
CC: 1018422772.

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DIARIA DEL VEHICULO		
Versión: 01	Fecha: 26/05/2024	PESV	Codigo: FT-SV-03

Fecha de Inspección	03/03/2026		Hora	7:00 AM	
Tipo de Vehiculo	Bolqueta		Placa	SWV 041 Bolqueta	
Modelo	Km	216430	Marca	Forland	

Datos persona que inspecciona	
Nombres y Apellidos	María González Acevedo
Cargo	

Estado general		Bueno	Regular	Malo	Observaciones
ESTADO DE PRESENTACIÓN	Aseo interno	X			
	Aseo externo	X			
	Latas	X			
	Pintura	X			
ESTADO DE SEGURIDAD ACTIVA	Dirección	X			
	Suspensión delantera	X			
	Amortiguadores	X			
	Suspensión trasera	X			
	Parabrisas	X			
	Vidrio frontal	X			
ESTADO DE COMODIDAD	Aire acondicionado	X			
	Silletería	X			
	Luz interior o de techo	X			
NIVELES Y PERDIDA DE LÍQUIDOS	Nivel de aceite motor	X			
	Nivel de liquido de frenos	X			
	Nivel de agua del radiador	X			
	Nivel de agua de la batería	X			
	Nivel de aceite de transmisión	X			
	Fuga aceite de caja	X			
	Fuga de liquido de frenos	X			
ESTADO LUCES	Luces Medias	X			
	Luces Altas	X			
	Luces Bajas	X			
	Dirección Izquierda Delantera	X			
	Dirección Derecha Delantera	X			
	Dirección Izquierda Trasera	X			
	Luz Freno	X			
	Luz Reverso	X			
	Luz Antiniebla Exploradoras	X			

TABLERO DE CONTROL	Luces de Tablero	X			
	Nivel de Combustible	X			
	Odómetro	X			
	Pito	X			
	Tacómetro	X			
	Velocímetro	X			
	Indicador de Aceite	X			
	Indicador de Temperatura	X			
ESTADO DE LLANTAS	Delantera Derecha	X			
	Delantera Izquierda	X			
	Trasera Derecha	X			
	Trasera Izquierda	X			
	Repuesto	X			
	~~Presión Aire Llanta~~	X			
FRENOS	Estado de los Frenos	X			
	Freno de Mano	X			
	Pastillas	X			
ESTADO SEGURIDAD PASIVA	Cinturones de Seguridad	X			
	Airbags	X			
	Cristales (Vidrios)	X			
	Apoyacabezas	X			
	Espejo Lateral Derecho	X			
	Espejo Lateral Izquierdo	X			
	Espejo Retrovisor	X			
EQUIPO DE CARRETERA	1 Gato	X			
	1 Chaleco reflectivo	X			
	2 Tacos para bloquear el vehículo	X			
	~~2 Señales de carretera: conos o triángulos~~	X			
	1 par de guantes industriales	X			
	Cruceta	X			
	Extintor	X			
	Linterna	X			
	Caja de herramientas	X			
	Botiquín de primeros auxilios	X			
DOCUMENTOS DEL VEHICULO	SOAT	X			
	Revisión Técnico mecánica	X			
	Licencia de conducción	X			
	Licencia de tránsito	X			

Vehículo apto				Firma responsable inspección
SI	X	NO		Mario Gonzalez

VoBo: Andrea M. Lopez
CC: 1018477772

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DIARIA DEL VEHICULO		
Versión: 01	Fecha: 26/05/2024	PESV	Codigo: FT-SV-03

Fecha de Inspección	06/03/2026		Hora	7:00 AM	
Tipo de Vehiculo			Placa	SVVIUU Bolgueta	
Modelo	Km	216743	Marca	Foylender	

Datos persona que inspecciona	
Nombres y Apellidos	Mario Gonzalez Acevedo
Cargo	

Estado general		Bueno	Regular	Malo	Observaciones
ESTADO DE PRESENTACIÓN	Aseo interno	X			
	Aseo externo	X			
	Latas	X			
	Pintura	X			
ESTADO DE SEGURIDAD ACTIVA	Dirección	X			
	Suspensión delantera	X			
	Amortiguadores	X			
	Suspensión trasera	X			
	Parabrisas	X			
	Vidrio frontal	X			
ESTADO DE COMODIDAD	Aire acondicionado	X			
	Silleteria	X			
	Luz interior o de techo	X			
NIVELES Y PERDIDA DE LÍQUIDOS	Nivel de aceite motor	X			
	Nivel de liquido de frenos	X			
	Nivel de agua del radiador	X			
	Nivel de agua de la bateria	X			
	Nivel de aceite de transmisión	X			
	Fuga aceite de caja	X			
	Fuga de liquido de frenos	X			
ESTADO LUCES	Luces Medias	X			
	Luces Altas	X			
	Luces Bajas	X			
	Dirección Izquierda Delantera	X			
	Dirección Derecha Delantera	X			
	Dirección Izquierda Trasera	X			
	Luz Freno	X			
	Luz Reverso	X			
	Luz Antiniebla Exploradoras	X			

TABLERO DE CONTROL	Luces de Tablero	X			
	Nivel de Combustible	X			
	Odómetro	X			
	Pito	X			
	Tacómetro	X			
	Velocímetro	X			
	Indicador de Aceite	X			
	Indicador de Temperatura	X			
ESTADO DE LLANTAS	Delantera Derecha	X			
	Delantera Izquierda	X			
	Trasera Derecha	X			
	Trasera Izquierda	X			
	Repuesto	X			
	Presión Aire Llanta	X			
FRENOS	Estado de los Frenos	X			
	Freno de Mano	X			
	Pastillas	X			
ESTADO SEGURIDAD PASIVA	Cinturones de Seguridad	X			
	Airbags	X			
	Cristales (Vidrios)	X			
	Apoyacabezas	X			
	Espejo Lateral Derecho	X			
	Espejo Lateral Izquierdo	X			
	Espejo Retrovisor	X			
EQUIPO DE CARRETERA	1 Gato	X			
	1 Chaleco reflectivo	X			
	2 Tacos para bloquear el vehículo	X			
	2 Señales de carretera: conos o triángulos	X			
	1 par de guantes industriales	X			
	Cruceta	X			
	Extintor	X			
	Linterna	X			
	Caja de herramientas	X			
	Botiquín de primeros auxilios	X			
DOCUMENTOS DEL VEHICULO	SOAT	X			
	Revisión Técnico mecánica	X			
	Licencia de conducción	X			
	Licencia de tránsito	X			

Vehículo apto				Firma responsable inspección
SI	X	NO		Mario Gonzalez Acevedo

VoBo Andrea M. Lopez
CC: 1018422772

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DIARIA DEL VEHICULO		
Versión: 01	Fecha: 26/05/2024	PESV	Codigo: FT-SV-03

Fecha de Inspección	07/03/2026	Hora	7:00 AM
Tipo de Vehiculo		Placa	SWV144 Bogota
Modelo	Km 216793	Marca	Fortander

Datos persona que inspecciona	
Nombres y Apellidos	Mario Gonzalez Acevedo
Cargo	

Estado general		Bueno	Regular	Malo	Observaciones
ESTADO DE PRESENTACIÓN	Aseo interno	X			
	Aseo externo	X			
	Latas	X			
	Pintura	X			
ESTADO DE SEGURIDAD ACTIVA	Dirección	X			
	Suspensión delantera	X			
	Amortiguadores	X			
	Suspensión trasera	X			
	Parabrisas	X			
	Vidrio frontal	X			
ESTADO DE COMODIDAD	Aire acondicionado	X			
	Silleteria	X			
	Luz interior o de techo	X			
NIVELES Y PERDIDA DE LIQUIDOS	Nivel de aceite motor	X			
	Nivel de liquido de frenos	X			
	Nivel de agua del radiador	X			
	Nivel de agua de la bateria	X			
	Nivel de aceite de transmisión	X			
	Fuga aceite de caja	X			
	Fuga de liquido de frenos	X			
ESTADO LUCES	Luces Medias	X			
	Luces Altas	X			
	Luces Bajas	X			
	Dirección Izquierda Delantera	X			
	Dirección Derecha Delantera	X			
	Dirección Izquierda Trasera	X			
	Luz Freno	X			
	Luz Reverso	X			
	Luz Antiniebla Exploradoras	X			

TABLERO DE CONTROL	Luces de Tablero	X			
	Nivel de Combustible	X			
	Odómetro	X			
	Pito	X			
	Tacómetro	X			
	Velocímetro	X			
	Indicador de Aceite	X			
	Indicador de Temperatura	X			
ESTADO DE LLANTAS	Delantera Derecha	X			
	Delantera Izquierda	X			
	Trasera Derecha	X			
	Trasera Izquierda	X			
	Repuesto	X			
	Presión Aire Llanta	X			
FRENOS	Estado de los Frenos	X			
	Freno de Mano	X			
	Pastillas	X			
ESTADO SEGURIDAD PASIVA	Cinturones de Seguridad	X			
	Airbags	X			
	Cristales (Vidrios)	X			
	Apoyacabezas	X			
	Espejo Lateral Derecho	X			
	Espejo Lateral Izquierdo	X			
	Espejo Retrovisor	X			
EQUIPO DE CARRETERA	1 Gato	X			
	1 Chaleco reflectivo	X			
	2 Tacos para bloquear el vehículo	X			
	2 Señales de carretera: conos o triángulos	X			
	1 par de guantes industriales	X			
	Cruceta	X			
	Extintor	X			
	Linterna	X			
	Caja de herramientas	X			
	Botiquín de primeros auxilios	X			
DOCUMENTOS DEL VEHICULO	SOAT	X			
	Revisión Técnico mecánica	X			
	Licencia de conducción	X			
	Licencia de tránsito	X			

Vehículo apto				Firma responsable inspección
SI	X	NO		María Gonzalez

VoBo: Andrea M. Lopez
CC: 1010427772

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DIARIA DEL VEHÍCULO		
Versión: 01	**Fecha: 26/05/2024**	**PESV**	**Codigo: FT-SV-03**

Fecha de Inspección	18/03/2026		**Hora**	7.00 AM	
Tipo de Vehiculo	Bolqueta		**Placa**	SWV 413 Bolqueta	
Modelo	**Km**	187742	**Marca**	Forlander	

Datos persona que inspecciona	
Nombres y Apellidos	Mario Gonzalez
Cargo	Conductor

Estado general		**Bueno**	**Regular**	**Malo**	**Observaciones**
ESTADO DE PRESENTACIÓN	Aseo interno	X			
	Aseo externo	X			
	Latas	X			
	Pintura	X			
ESTADO DE SEGURIDAD ACTIVA	Dirección	X			
	Suspensión delantera	X			
	Amortiguadores	X			
	Suspensión trasera	X			
	Parabrisas	X			
	Vidrio frontal	X			
ESTADO DE COMODIDAD	Aire acondicionado	X			
	Silleteria	X			
	Luz interior o de techo	X			
NIVELES Y PERDIDA DE LÍQUIDOS	Nivel de aceite motor	X			
	Nivel de liquido de frenos	X			
	Nivel de agua del radiador	X			
	Nivel de agua de la bateria	X			
	Nivel de aceite de transmisión	X			
	Fuga aceite de caja	X			
	Fuga de liquido de frenos	X			
ESTADO LUCES	Luces Medias	X			
	Luces Altas	X			
	Luces Bajas	X			
	Dirección Izquierda Delantera	X			
	Dirección Derecha Delantera	X			
	Dirección Izquierda Trasera	X			
	Luz Freno	X			
	Luz Reverso	X			
	Luz Antiniebla Exploradoras	X			

TABLERO DE CONTROL	Luces de Tablero	X			
	Nivel de Combustible	X			
	Odómetro	X			
	Pito	X			
	Tacómetro	X			
	Velocímetro	X			
	Indicador de Aceite	X			
	Indicador de Temperatura	X			
ESTADO DE LLANTAS	Delantera Derecha	X			
	Delantera Izquierda	X			
	Trasera Derecha	X			
	Trasera Izquierda	X			
	Repuesto	X			
	Presión Aire Llanta	X			
FRENOS	Estado de los Frenos	X			
	Freno de Mano	X			
	Pastillas	X			
ESTADO SEGURIDAD PASIVA	Cinturones de Seguridad	X			
	Airbags	X			
	Cristales (Vidrios)	X			
	Apoyacabezas	X			
	Espejo Lateral Derecho	X			
	Espejo Lateral Izquierdo	X			
	Espejo Retrovisor	X			
EQUIPO DE CARRETERA	1 Gato	X			
	1 Chaleco reflectivo	X			
	2 Tacos para bloquear el vehículo	X			
	2 Señales de carretera: conos o triángulos	X			
	1 par de guantes industriales	X			
	Cruceta	X			
	Extintor	X			
	Linterna	X			
	Caja de herramientas	X			
	Botiquín de primeros auxilios	X			
DOCUMENTOS DEL VEHICULO	SOAT	X			
	Revisión Técnico mecánica	X			
	Licencia de conducción	X			
	Licencia de tránsito	X			

Vehículo apto				Firma responsable inspección
SI	X	NO		

Mario Gonzalez Acevedo
88156305

Vo.Bo: Andrea M. Lopez
CC: 1018422772.

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DIARIA DEL VEHÍCULO		
Versión: 01	Fecha: 26/05/2024	PESV	Codigo: FT-SV-03

Fecha de Inspección	23/03/2026		Hora	7.00 AM	
Tipo de Vehiculo			Placa	SVN 411 Bdgwto	
Modelo	Km	186825.5	Marca	Fortander	

Datos persona que inspecciona	
Nombres y Apellidos	Mario Gonzalez Acevedo
Cargo Conductor	88156305

Estado general		Bueno	Regular	Malo	Observaciones
ESTADO DE PRESENTACIÓN	Aseo interno	X			
	Aseo externo	X			
	Latas	X			
	Pintura	X			
ESTADO DE SEGURIDAD ACTIVA	Dirección	X			
	Suspensión delantera	X			
	Amortiguadores	X			
	Suspensión trasera	X			
	Parabrisas	X			
	Vidrio frontal	X			
ESTADO DE COMODIDAD	Aire acondicionado	X			
	Silleteria	X			
	Luz interior o de techo	X			
NIVELES Y PERDIDA DE LÍQUIDOS	Nivel de aceite motor	X			
	Nivel de liquido de frenos	X			
	Nivel de agua del radiador	X			
	Nivel de agua de la batería	X			
	Nivel de aceite de transmisión	X			
	Fuga aceite de caja	X			
	Fuga de liquido de frenos	X			
ESTADO LUCES	Luces Medias	X			
	Luces Altas	X			
	Luces Bajas	X			
	Dirección Izquierda Delantera	X			
	Dirección Derecha Delantera	X			
	Dirección Izquierda Trasera	X			
	Luz Freno	X			
	Luz Reverso	X			
	Luz Antiniebla Exploradoras	X			

TABLERO DE CONTROL	Luces de Tablero	X			
	Nivel de Combustible	X			
	Odómetro	X			
	Pito	X			
	Tacómetro	X			
	Velocímetro	X			
	Indicador de Aceite	X			
	Indicador de Temperatura	X			
ESTADO DE LLANTAS	Delantera Derecha	X			
	Delantera Izquierda	X			
	Trasera Derecha	X			
	Trasera Izquierda	X			
	Repuesto	X			
	Presión Aire Llanta	X			
FRENOS	Estado de los Frenos	X			
	Freno de Mano	X			
	Pastillas	X			
ESTADO SEGURIDAD PASIVA	Cinturones de Seguridad	X			
	Airbags	X			
	Cristales (Vidrios)	X			
	Apoyacabezas	X			
	Espejo Lateral Derecho	X			
	Espejo Lateral Izquierdo	X			
	Espejo Retrovisor	X			
EQUIPO DE CARRETERA	1 Gato	X			
	1 Chaleco reflectivo	X			
	2 Tacos para bloquear el vehículo	X			
	2 Señales de carretera: conos o triángulos	X			
	1 par de guantes industriales	X			
	Cruceta	X			
	Extintor	X			
	Linterna	X			
	Caja de herramientas	X			
	Botiquín de primeros auxilios	X			
DOCUMENTOS DEL VEHICULO	SOAT	X			
	Revisión Técnico mecánica	X			
	Licencia de conducción	X			
	Licencia de tránsito	X			

Vehículo apto				Firma responsable inspección
SI	X	NO		Mario Gonzalez P

VoBo: Andrea M. Lopez
CC: 1018422772.

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DIARIA DEL VEHÍCULO		
Versión: 01	Fecha: 26/05/2024	PESV	Codigo: FT-SV-03

Fecha de Inspección	24/03/2026		Hora	7.00 AM	
Tipo de Vehículo	Bolqueta		Placa	SWV442 Bolqueta	
Modelo		Km	810422	Marca	Foylander

Datos persona que inspecciona	
Nombres y Apellidos	Mario Gonzalez Acevedo
Cargo conductor	88156305

Estado general		Bueno	Regular	Malo	Observaciones
ESTADO DE PRESENTACIÓN	Aseo interno	X			
	Aseo externo	X			
	Latas	X			
	Pintura	X			
ESTADO DE SEGURIDAD ACTIVA	Dirección	X			
	Suspensión delantera	X			
	Amortiguadores	X			
	Suspensión trasera	X			
	Parabrisas	X			
	Vidrio frontal	X			
ESTADO DE COMODIDAD	Aire acondicionado	X			
	Silletería	X			
	Luz interior o de techo	X			
NIVELES Y PERDIDA DE LÍQUIDOS	Nivel de aceite motor	X			
	Nivel de liquido de frenos	X			
	Nivel de agua del radiador	X			
	Nivel de agua de la batería	X			
	Nivel de aceite de transmisión	X			
	Fuga aceite de caja	X			
	Fuga de liquido de frenos	X			
ESTADO LUCES	Luces Medias	X			
	Luces Altas	X			
	Luces Bajas	X			
	Dirección Izquierda Delantera	X			
	Dirección Derecha Delantera	X			
	Dirección Izquierda Trasera	X			
	Luz Freno	X			
	Luz Reverso	X			
	Luz Antiniebla Exploradoras	X			

TABLERO DE CONTROL	Luces de Tablero	X			
	Nivel de Combustible	X			
	Odómetro	X			
	Pito	X			
	Tacómetro	X			
	Velocímetro	X			
	Indicador de Aceite	X			
	Indicador de Temperatura	X			
ESTADO DE LLANTAS	Delantera Derecha	X			
	Delantera Izquierda	X			
	Trasera Derecha	X			
	Trasera Izquierda	X			
	Repuesto	X			
	Presión Aire Llanta	X			
FRENOS	Estado de los Frenos	X			
	Freno de Mano	X			
	Pastillas	X			
ESTADO SEGURIDAD PASIVA	Cinturones de Seguridad	X			
	Airbags	X			
	Cristales (Vidrios)	X			
	Apoyacabezas	X			
	Espejo Lateral Derecho	X			
	Espejo Lateral Izquierdo	X			
	Espejo Retrovisor	X			
EQUIPO DE CARRETERA	1 Gato	X			
	1 Chaleco reflectivo	X			
	2 Tacos para bloquear el vehículo	X			
	2 Señales de carretera: conos o triángulos	X			
	1 par de guantes industriales	X			
	Cruceta	X			
	Extintor	X			
	Linterna	X			
	Caja de herramientas	X			
	Botiquín de primeros auxilios	X			
DOCUMENTOS DEL VEHICULO	SOAT	X			
	Revisión Técnico mecánica	X			
	Licencia de conducción	X			
	Licencia de tránsito	X			

Vehículo apto				Firma responsable inspección
SI	X	NO		Mario González Acevedo

VoBo: Andrea M. Lopez
CC: 1018422772.

CONSORCIO Red Al Parque	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DIARIA DEL VEHÍCULO		
Versión: 01	Fecha: 26/05/2024	PESV	Codigo: FT-SV-03

Fecha de Inspección	25/03/2026		Hora	7:00 AM	
Tipo de Vehiculo	Bolqueta		Placa	SWV 1142	Bolqueta
Modelo		Km	181260-8	Marca	Tractor

Datos persona que inspecciona	
Nombres y Apellidos	Mario Gonzalez Acevedo
Cargo	88156305

Estado general		Bueno	Regular	Malo	Observaciones
ESTADO DE PRESENTACIÓN	Aseo Interno	X			
	Aseo externo	X			
	Latas	X			
	Pintura	X			
ESTADO DE SEGURIDAD ACTIVA	Dirección	X			
	Suspensión delantera	X			
	Amortiguadores	X			
	Suspensión trasera	X			
	Parabrisas	X			
	Vidrio frontal	X			
ESTADO DE COMODIDAD	Aire acondicionado	X			
	Silleteria	X			
	Luz interior o de techo	X			
NIVELES Y PERDIDA DE LÍQUIDOS	Nivel de aceite motor	X			
	Nivel de liquido de frenos	X			
	Nivel de agua del radiador	X			
	Nivel de agua de la bateria	X			
	Nivel de aceite de transmisión	X			
	Fuga aceite de caja	X			
	Fuga de liquido de frenos	X			
ESTADO LUCES	Luces Medias	X			
	Luces Altas	X			
	Luces Bajas	X			
	Dirección Izquierda Delantera	X			
	Dirección Derecha Delantera	X			
	Direoción Izquierda Trasera	X			
	Luz Freno	X			
	Luz Reverso	X			
	Luz Antiniebla Exploradoras	X			

TABLERO DE CONTROL	Luces de Tablero	X			
	Nivel de Combustible	X			
	Odómetro	X			
	Pito	X			
	Tacómetro	X			
	Velocímetro	X			
	Indicador de Aceite	X			
	Indicador de Temperatura	X			
ESTADO DE LLANTAS	Delantera Derecha	X			
	Delantera Izquierda	X			
	Trasera Derecha	X			
	Trasera Izquierda	X			
	Repuesto	X			
	Presión Aire Llanta	X			
FRENOS	Estado de los Frenos	X			
	Freno de Mano	X			
	Pastillas	X			
ESTADO SEGURIDAD PASIVA	Cinturones de Seguridad	X			
	Airbags	X			
	Cristales (Vidrios)	X			
	Apoyacabezas	X			
	Espejo Lateral Derecho	X			
	Espejo Lateral Izquierdo	X			
	Espejo Retrovisor	X			
EQUIPO DE CARRETERA	1 Gato	X			
	1 Chaleco reflectivo	X			
	2 Tacos para bloquear el vehículo	X			
	2 Señales de carretera: conos o triángulos	X			
	1 par de guantes industriales	X			
	Cruceta	X			
	Extintor	X			
	Linterna	X			
	Caja de herramientas	X			
	Botiquín de primeros auxilios	X			
DOCUMENTOS DEL VEHICULO	SOAT	X			
	Revisión Técnico mecánica	X			
	Licencia de conducción	X			
	Licencia de tránsito	X			

Vehículo apto				Firma responsable inspección
SI	X	NO		Mario Gonzalez A

Vobo: Andrea M. Lopez
CC: 1018472772.

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DIARIA DEL VEHÍCULO		
Versión: 01	Fecha: 26/05/2024	PESV	Codigo: FT-SV-03

Fecha de Inspección	26/03/2026		Hora	7:00 AM
Tipo de Vehiculo			Placa	SWV 442 Bolgueta
Modelo	Km	181082.9	Marca	Explorer

Datos persona que inspecciona	
Nombres y Apellidos	
Cargo	

Estado general		Bueno	Regular	Malo	Observaciones
ESTADO DE PRESENTACIÓN	Aseo interno	X			
	Aseo externo	X			
	Latas	X			
	Pintura	X			
ESTADO DE SEGURIDAD ACTIVA	Dirección	X			
	Suspensión delantera	X			
	Amortiguadores	X			
	Suspensión trasera	X			
	Parabrisas	X			
	Vidrio frontal	X			
ESTADO DE COMODIDAD	Aire acondicionado	X			
	Silletería	X			
	Luz interior o de techo	X			
NIVELES Y PERDIDA DE LÍQUIDOS	Nivel de aceite motor	X			
	Nivel de liquido de frenos	X			
	Nivel de agua del radiador	X			
	Nivel de agua de la batería	X			
	Nivel de aceite de transmisión	X			
	Fuga aceite de caja	X			
	Fuga de liquido de frenos	X			
ESTADO LUCES	Luces Medias	X			
	Luces Altas	X			
	Luces Bajas	X			
	Dirección Izquierda Delantera	X			
	Dirección Derecha Delantera	X			
	Dirección Izquierda Trasera	X			
	Luz Freno	X			
	Luz Reverso	X			
	Luz Antiniebla Exploradoras	X			

TABLERO DE CONTROL	Luces de Tablero	X			
	Nivel de Combustible	X			
	Odómetro	X			
	Pito	X			
	Tacómetro	X			
	Velocímetro	X			
	Indicador de Aceite	X			
	Indicador de Temperatura	X			
ESTADO DE LLANTAS	Delantera Derecha	X			
	Delantera Izquierda	X			
	Trasera Derecha	X			
	Trasera Izquierda	X			
	Repuesto	X			
	Presión Aire Llanta	X			
FRENOS	Estado de los Frenos	X			
	Freno de Mano	X			
	Pastillas	X			
ESTADO SEGURIDAD PASIVA	Cinturones de Seguridad	X			
	Airbags	X			
	Cristales (Vidrios)	X			
	Apoyacabezas	X			
	Espejo Lateral Derecho	X			
	Espejo Lateral Izquierdo	X			
	Espejo Retrovisor	X			
EQUIPO DE CARRETERA	1 Gato	X			
	1 Chaleco reflectivo	X			
	2 Tacos para bloquear el vehículo	X			
	2 Señales de carretera: conos o triángulos	X			
	1 par de guantes industriales	X			
	Cruceta	X			
	Extintor	X			
	Linterna	X			
	Caja de herramientas	X			
	Botiquín de primeros auxilios	X			
DOCUMENTOS DEL VEHICULO	SOAT	X			
	Revisión Técnico mecánica	X			
	Licencia de conducción	X			
	Licencia de tránsito	X			

Vehículo apto				Firma responsable inspección
SI	X	NO		Mario Gonzalez

VoBo. Andrea M. Lopez
CC. 1018477772.

CONSORCIO AGRUTURISMO π	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DIARIA DEL VEHÍCULO		
Versión: 01	Fecha: 26/05/2024	PESV	Codigo: FT-SV-03

Fecha de Inspección	27/03/2026	Hora	7:00 AM
Tipo de Vehiculo Bdguda		Placa	SWV442 Bdguda
Modelo	Km 181594.4	Marca	Explorer

Datos persona que inspecciona	
Nombres y Apellidos	
Cargo	

Estado general		Bueno	Regular	Malo	Observaciones
ESTADO DE PRESENTACIÓN	Aseo interno	X			
	Aseo externo	X			
	Latas	X			
	Pintura	X			
ESTADO DE SEGURIDAD ACTIVA	Dirección	X			
	Suspensión delantera	X			
	Amortiguadores	X			
	Suspensión trasera	X			
	Parabrisas	X			
	Vidrio frontal	X			
ESTADO DE COMODIDAD	Aire acondicionado	X			
	Silleteria	X			
	Luz interior o de techo	X			
NIVELES Y PERDIDA DE LÍQUIDOS	Nivel de aceite motor	X			
	Nivel de liquido de frenos	X			
	Nivel de agua del radiador	X			
	Nivel de agua de la bateria	X			
	Nivel de aceite de transmisión	X			
	Fuga aceite de caja	X			
	Fuga de liquido de frenos	X			
ESTADO LUCES	Luces Medias	X			
	Luces Altas	X			
	Luces Bajas	X			
	Dirección Izquierda Delantera	X			
	Dirección Derecha Delantera	X			
	Dirección Izquierda Trasera	X			
	Luz Freno	X			
	Luz Reverso	X			
	Luz Antiniebla Exploradoras	X			

TABLERO DE CONTROL	Luces de Tablero	X			
	Nivel de Combustible	X			
	Odómetro	X			
	Pito	X			
	Tacómetro	X			
	Velocímetro	X			
	Indicador de Aceite	X			
	Indicador de Temperatura	X			
ESTADO DE LLANTAS	Delantera Derecha	X			
	Delantera Izquierda	X			
	Trasera Derecha	X			
	Trasera Izquierda	X			
	Repuesto	X			
	Presión Aire Llanta	X			
FRENOS	Estado de los Frenos	X			
	Freno de Mano	X			
	Pastillas	X			
ESTADO SEGURIDAD PASIVA	Cinturones de Seguridad	X			
	Airbags	X			
	Cristales (Vidrios)	X			
	Apoyacabezas	X			
	Espejo Lateral Derecho	X			
	Espejo Lateral Izquierdo	X			
	Espejo Retrovisor	X			
EQUIPO DE CARRETERA	1 Gato	X			
	1 Chaleco reflectivo	X			
	2 Tacos para bloquear el vehículo	X			
	2 Señales de carretera: conos o triángulos	X			
	1 par de guantes industriales	X			
	Cruceta	X			
	Extintor	X			
	Linterna	X			
	Caja de herramientas	X			
	Botiquín de primeros auxilios	X			
DOCUMENTOS DEL VEHICULO	SOAT	X			
	Revisión Técnico mecánica	X			
	Licencia de conducción	X			
	Licencia de tránsito	X			

Vehículo apto				Firma responsable inspección
SI	X	NO		Mario Gonzalez A

VoBo: Andrea M. Lopez
CC: 1018422772.

CONSORCIO ASFALTANDO π	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DIARIA DEL VEHÍCULO		
Versión: 01	**Fecha: 26/05/2024**	**PESV**	**Codigo: FT-SV-03**

Fecha de Inspección		02-03-2026		**Hora**	7:00
Tipo de Vehículo		Volqueta		**Placa**	SWV 442
Modelo	2014	**Km**		**Marca**	FREIGHTLINER

Datos persona que inspecciona	
Nombres y Apellidos	Oscar Andres Garcia montes
Cargo	Conductor

Estado general		Bueno	Regular	Malo	Observaciones
ESTADO DE PRESENTACIÓN	Aseo interno	X			
	Aseo externo		X		
	Latas		X		
	Pintura		X		
ESTADO DE SEGURIDAD ACTIVA	Dirección	X			
	Suspensión delantera	X			
	Amortiguadores	X			
	Suspensión trasera	X			
	Parabrisas	X			
	Vidrio frontal	X			
ESTADO DE COMODIDAD	Aire acondicionado			X	
	Silletería	X			
	Luz interior o de techo	X			
NIVELES Y PERDIDA DE LÍQUIDOS	Nivel de aceite motor	X			
	Nivel de liquido de frenos				
	Nivel de agua del radiador	X			
	Nivel de agua de la batería	X			
	Nivel de aceite de transmisión	X			
	Fuga aceite de caja	X			
	Fuga de liquido de frenos				
ESTADO LUCES	Luces Medias	X			
	Luces Altas	X			
	Luces Bajas	X			
	Dirección Izquierda Delantera	X			
	Dirección Derecha Delantera	X			
	Dirección Izquierda Trasera	X			
	Luz Freno	X			
	Luz Reverso			X	
	Luz Antiniebla Exploradoras	X			

TABLERO DE CONTROL	Luces de Tablero	X			
	Nivel de Combustible	X			
	Odómetro	X			
	Pito	X			
	Tacómetro	X			
	Velocímetro	X			
	Indicador de Aceite	X			
	Indicador de Temperatura	X			
ESTADO DE LLANTAS	Delantera Derecha	X			
	Delantera Izquierda	X			
	Trasera Derecha	X			
	Trasera Izquierda	X			
	Repuesto			X	
	Presión Aire Llanta	X			
FRENOS	Estado de los Frenos	X			
	Freno de Mano	X			
	Pastillas				
ESTADO SEGURIDAD PASIVA	Cinturones de Seguridad		X		
	Airbags	X			
	Cristales (Vidrios)	X			
	Apoyacabezas	X			
	Espejo Lateral Derecho	X			
	Espejo Lateral Izquierdo	X			
	Espejo Retrovisor	X		X	
EQUIPO DE CARRETERA	1 Gato			X	
	1 Chaleco reflectivo			X	
	2 Tacos para bloquear el vehículo		X		
	2 Señales de carretera: conos o triángulos		X		
	1 par de guantes industriales			X	
	Cruceta			X	
	Extintor	X			
	Linterna			X	
	Caja de herramientas			X	
	Botiquín de primeros auxilios		X		
DOCUMENTOS DEL VEHICULO	SOAT	X			
	Revisión Técnico mecánica	X			
	Licencia de conducción	X			
	Licencia de tránsito	X			

Vehículo apto				Firma responsable inspección
Si	X	NO		Osca Garcia monfy

VoBo: Andrea M. Lopez
CC: 1018422772

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DIARIA DEL VEHÍCULO		
Versión: 01	Fecha: 26/05/2024	PESV	Codigo: FT-SV-03

Fecha de Inspección		03-03-2026		Hora	7:00 Am
Tipo de Vehiculo		Volqueta		Placa	SWV 942
Modelo	2014	Km		Marca	FREIGHTLINER

Datos persona que inspecciona	
Nombres y Apellidos	Osca Andres Garcia Mena
Cargo	Conductor

Estado general		Bueno	Regular	Malo	Observaciones
ESTADO DE PRESENTACIÓN	Aseo interno	X			
	Aseo externo		X		
	Latas	X			
	Pintura		X		
ESTADO DE SEGURIDAD ACTIVA	Dirección	X			
	Suspensión delantera	X			
	Amortiguadores	X			
	Suspensión trasera	X			
	Parabrisas	X			
	Vidrio frontal	X			
ESTADO DE COMODIDAD	Aire acondicionado			X	
	Silleteria	X			
	Luz interior o de techo	X			
NIVELES Y PERDIDA DE LÍQUIDOS	Nivel de aceite motor	X			
	Nivel de liquido de frenos				
	Nivel de agua del radiador	X			
	Nivel de agua de la bateria	X			
	Nivel de aceite de transmisión	X			
	Fuga aceite de caja				
	Fuga de liquido de frenos				
ESTADO LUCES	Luces Medias	X			
	Luces Altas	X			
	Luces Bajas	X			
	Dirección Izquierda Delantera	X			
	Dirección Derecha Delantera	X			
	Dirección Izquierda Trasera	X			
	Luz Freno	X			
	Luz Reverso	X		X	
	Luz Antiniebla Exploradoras	X			

TABLERO DE CONTROL	Luces de Tablero	X			
	Nivel de Combustible	X			
	Odómetro	X			
	Pito	X			
	Tacómetro	X			
	Velocímetro	X			
	Indicador de Aceite	X			
	Indicador de Temperatura	X			
ESTADO DE LLANTAS	Delantera Derecha				
	Delantera Izquierda	X			
	Trasera Derecha	X			
	Trasera Izquierda	X			
	Repuesto			X	
	Presión Aire Llanta	X			
FRENOS	Estado de los Frenos	X			
	Freno de Mano	X			
	Pastillas				
ESTADO SEGURIDAD PASIVA	Cinturones de Seguridad		X		
	Airbags	X			
	Cristales (Vidrios)	X			
	Apoyacabezas	X			
	Espejo Lateral Derecho	X			
	Espejo Lateral Izquierdo	X			
	Espejo Retrovisor				
EQUIPO DE CARRETERA	1 Gato			X	
	1 Chaleco reflectivo			X	
	2 Tacos para bloquear el vehículo			X	
	2 Señales de carretera: conos o triángulos		X		
	1 par de guantes industriales			X	
	Cruceta			X	
	Extintor	X			
	Linterna			X	
	Caja de herramientas			X	
	Botiquín de primeros auxilios		X		
DOCUMENTOS DEL VEHICULO	SOAT	X			
	Revisión Técnico mecánica	X			
	Licencia de conducción	X			
	Licencia de tránsito	X			

Vehículo apto				Firma responsable inspección
SI X		NO		

VoBo: Andrea M. Lopez
CC: 1018422772.

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DIARIA DEL VEHÍCULO		
Versión: 01	Fecha: 26/05/2024	PESV	Codigo: FT-SV-03

Fecha de Inspección	04-03-2026		Hora	7:00 Am	
Tipo de Vehiculo	Volqueta		Placa	SWV 942	
Modelo	2014	Km		Marca	FREIGHTLINER

Datos persona que inspecciona	
Nombres y Apellidos	Oscar Andres Garcia Munoz
Cargo	Conductor

Estado general		Bueno	Regular	Malo	Observaciones
ESTADO DE PRESENTACIÓN	Aseo interno	X			
	Aseo externo		X		
	Latas	X			
	Pintura		X		
ESTADO DE SEGURIDAD ACTIVA	Dirección	X			
	Suspensión delantera	X			
	Amortiguadores	X			
	Suspensión trasera	X			
	Parabrisas	X			
	Vidrio frontal	X			
ESTADO DE COMODIDAD	Aire acondicionado			X	
	Silleteria	X			
	Luz interior o de techo	X			
NIVELES Y PERDIDA DE LÍQUIDOS	Nivel de aceite motor	X			
	Nivel de liquido de frenos				
	Nivel de agua del radiador	X			
	Nivel de agua de la bateria	X			
	Nivel de aceite de transmisión	X			
	Fuga aceite de caja				
	Fuga de liquido de frenos				
ESTADO LUCES	Luces Medias	X			
	Luces Altas	X			
	Luces Bajas	X			
	Dirección Izquierda Delantera	X			
	Dirección Derecha Delantera	X			
	Dirección Izquierda Trasera	X			
	Luz Freno	X			
	Luz Reverso	X			
	Luz Antiniebla Exploradoras	X			

TABLERO DE CONTROL	Luces de Tablero	X			
	Nivel de Combustible	X			
	Odómetro	X			
	Pito	X			
	Tacómetro	X			
	Velocímetro	X			
	Indicador de Aceite	X			
	Indicador de Temperatura	X			
ESTADO DE LLANTAS	Delantera Derecha	X			
	Delantera Izquierda	X			
	Trasera Derecha	X			
	Trasera Izquierda			X	
	Repuesto				
	Presión Aire Llanta	X			
FRENOS	Estado de los Frenos	X			
	Freno de Mano				
	Pastillas				
ESTADO SEGURIDAD PASIVA	Cinturones de Seguridad	X			
	Airbags	X			
	Cristales (Vidrios)	X			
	Apoyacabezas	X			
	Espejo Lateral Derecho	X	X		
	Espejo Lateral Izquierdo	X			
	Espejo Retrovisor				
EQUIPO DE CARRETERA	1 Gato			X	
	1 Chaleco reflectivo			X	
	2 Tacos para bloquear el vehículo		X		
	2 Señales de carretera: conos o triángulos		X		
	1 par de guantes industriales			X	
	Cruceta			X	
	Extintor	X			
	Linterna			X	
	Caja de herramientas			X	
	Botiquín de primeros auxilios		X		
DOCUMENTOS DEL VEHICULO	SOAT	X			
	Revisión Técnico mecánica	X			
	Licencia de conducción	X			
	Licencia de tránsito	X			

Vehículo apto				Firma responsable inspección
SI X	X	NO		

VoBo: Andrea M. Lopez
CC. 1018422772.

CONSORCIO ASFALTANDO π	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DIARIA DEL VEHÍCULO		
Versión: 01	~~Fecha: 29/05/2024~~	PESV	Codigo: FT-SV-03

Fecha de Inspección	28-03-26	Hora	04:00 AM
Tipo de Vehículo	Volqueta	Placa	SWV 494
Modelo	Km 185042.4	Marca	Freightlander

Datos persona que inspecciona	
Nombres y Apellidos	Cristian David Corredor
Cargo	Conductor

Estado general		Bueno	Regular	Malo	Observaciones
ESTADO DE PRESENTACIÓN	Aseo interno	X			
	Aseo externo		X		
	Latas		X		
	Pintura	X			
ESTADO DE SEGURIDAD ACTIVA	Dirección	X			
	Suspensión delantera	X			
	Amortiguadores	X			
	Suspensión trasera	X			
	Parabrisas	X			
	Vidrio frontal	X			
ESTADO DE COMODIDAD	Aire acondicionado			X	
	Silletería			X	
	Luz interior o de techo	X			
NIVELES Y PERDIDA DE LÍQUIDOS	Nivel de aceite motor	X			
	Nivel de liquido de frenos	X			
	Nivel de agua del radiador	X			
	Nivel de agua de la batería	X			
	Nivel de aceite de transmisión	X			
	Fuga aceite de caja		X		
	Fuga de liquido de frenos	X			
ESTADO LUCES	Luces Medias	X			
	Luces Altas	X			
	Luces Bajas	X			
	Dirección Izquierda Delantera	X			
	Dirección Derecha Delantera	X			
	Dirección Izquierda Trasera	X			
	Luz Freno			X	
	Luz Reverso			X	
	Luz Antiniebla Exploradoras			X	

TABLERO DE CONTROL	Luces de Tablero			X	
	Nivel de Combustible	X			
	Odómetro	X			
	Pito	X			
	Tacómetro	X			
	Velocímetro	X			
	Indicador de Aceite	X			
	Indicador de Temperatura	X			
ESTADO DE LLANTAS	Delantera Derecha	X			
	Delantera Izquierda	X			
	Trasera Derecha	X	X		
	Trasera Izquierda		X		
	Repuesto	X			
	Presión Aire Llanta	X			
FRENOS	Estado de los Frenos	X	X		
	Freno de Mano	X			
	Pastillas	X			
ESTADO SEGURIDAD PASIVA	Cinturones de Seguridad	X			
	Airbags	X			
	Cristales (Vidrios)	X			
	Apoyacabezas	X			
	Espejo Lateral Derecho	X			
	Espejo Lateral Izquierdo	X			
	Espejo Retrovisor	X			
EQUIPO DE CARRETERA	1 Gato			X	
	1 Chaleco reflectivo			X	
	2 Tacos para bloquear el vehículo			X	
	2 Señales de carretera: conos o triángulos			X	
	1 par de guantes industriales			X	
	Cruceta			X	
	Extintor			X	
	Linterna			X	
	Caja de herramientas			X	
	Botiquín de primeros auxilios			X	
DOCUMENTOS DEL VEHICULO	SOAT	X			
	Revisión Técnico mecánica	X			
	Licencia de conducción	X			
	Licencia de tránsito	X			

Vehículo apto				Firma responsable inspección
SI X		NO		Roytan Corredor

VoBo Andrea M. Lopez
CC: 1018422772

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DIARIA DEL VEHÍCULO		
Versión: 01	Fecha: 26/05/2024	PESV	Codigo: FT-SV-03

Fecha de Inspección	29-03-2026		Hora	03.30 AM
Tipo de Vehiculo	Volqueta		Placa	SWU 444
Modelo	Km	1850473	Marca	Freightlander

Datos persona que inspecciona	
Nombres y Apellidos	Yustian Pumarejo
Cargo	Conductor

Estado general		Bueno	Regular	Malo	Observaciones
ESTADO DE PRESENTACIÓN	Aseo interno	X			
	Aseo externo		X		
	Latas		X		
	Pintura		X		
ESTADO DE SEGURIDAD ACTIVA	Dirección	X			
	Suspensión delantera	X			
	Amortiguadores	X			
	Suspensión trasera	X			
	Parabrisas	X			
	Vidrio frontal	X			
ESTADO DE COMODIDAD	Aire acondicionado	X		X	
	Silleteria	X		X	
	Luz interior o de techo	X			
NIVELES Y PERDIDA DE LÍQUIDOS	Nivel de aceite motor	X			
	Nivel de liquido de frenos	X			
	Nivel de agua del radiador	X			
	Nivel de agua de la bateria	X			
	Nivel de aceite de transmisión	X	X		
	Fuga aceite de caja				
	Fuga de liquido de frenos	X			
ESTADO LUCES	Luces Medias	X			
	Luces Altas	X			
	Luces Bajas	X			
	Dirección Izquierda Delantera	X			
	Dirección Derecha Delantera	X			
	Dirección Izquierda Trasera	X			
	Luz Freno	X		X	
	Luz Reverso			X	
	Luz Antiniebla Exploradoras			X	

TABLERO DE CONTROL	Luces de Tablero			X	
	Nivel de Combustible	X			
	Odómetro	X			
	Pito	X			
	Tacómetro	X			
	Velocímetro	X			
	Indicador de Aceite	X			
	Indicador de Temperatura	X			
ESTADO DE LLANTAS	Delantera Derecha	X			
	Delantera Izquierda	X			
	Trasera Derecha	X			
	Trasera Izquierda	X			
	Repuesto	X			
	Presión Aire Llanta	X			
FRENOS	Estado de los Frenos	X			
	Freno de Mano	X			
	Pastillas	X			
ESTADO SEGURIDAD PASIVA	Cinturones de Seguridad	X			
	Airbags	X			
	Cristales (Vidrios)	X			
	Apoyacabezas	X			
	Espejo Lateral Derecho	X			
	Espejo Lateral Izquierdo	X			
	Espejo Retrovisor	X			
EQUIPO DE CARRETERA	1 Gato	X		X	
	1 Chaleco reflectivo			X	
	2 Tacos para bloquear el vehículo			X	
	2 Señales de carretera: conos o triángulos			X	
	1 par de guantes industriales			X	
	Cruceta			X	
	Extintor			X	
	Linterna			X	
	Caja de herramientas			X	
	Botiquín de primeros auxilios			X	
DOCUMENTOS DEL VEHICULO	SOAT	X			
	Revisión Técnico mecánica	X			
	Licencia de conducción	X			
	Licencia de tránsito	X			

Vehículo apto				Firma responsable inspección
X SI		NO		Cristian Posada.

VoBo: Andrea M. Lopez
CC: 1018422772

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DIARIA DEL VEHÍCULO		
Versión: 01	~~Fecha: 25/05/2024~~	PESV	Codigo: FT-SV-03

Fecha de Inspección	30-08-2006		Hora	07:00 AM	
Tipo de Vehiculo	Valqueta		Placa	SWV 449	
Modelo	Km	185647	Marca	Prehilander	

Datos persona que inspecciona	
Nombres y Apellidos	Pushiga Parredes
Cargo	Conductor

Estado general		Bueno	Regular	Malo	Observaciones
ESTADO DE PRESENTACIÓN	Aseo interno	X			
	Aseo externo		X		
	Latas		X		
	Pintura		X		
ESTADO DE SEGURIDAD ACTIVA	Dirección	X			
	Suspensión delantera	X			
	Amortiguadores	X			
	Suspensión trasera	X			
	Parabrisas	X			
	Vidrio frontal	X			
ESTADO DE COMODIDAD	Aire acondicionado	X		X	
	Silletería			X	
	Luz interior o de techo	X			
NIVELES Y PERDIDA DE LÍQUIDOS	Nivel de aceite motor	X			
	Nivel de liquido de frenos	X			
	Nivel de agua del radiador	X			
	Nivel de agua de la batería	X			
	Nivel de aceite de transmisión	X			
	Fuga aceite de caja	X			
	Fuga de liquido de frenos	X		X	
ESTADO LUCES	Luces Medias				
	Luces Altas	X			
	Luces Bajas	X			
	Dirección Izquierda Delantera	X			
	Dirección Derecha Delantera	X			
	Dirección Izquierda Trasera	X			
	Luz Freno	X			
	Luz Reverso	X			
	Luz Antiniebla Exploradoras	X			

TABLERO DE CONTROL	Luces de Tablero			X	
	Nivel de Combustible	X			
	Odómetro	X			
	Pito	X			
	Tacómetro	X			
	Velocímetro	X			
	Indicador de Aceite	X			
	Indicador de Temperatura	X			
ESTADO DE LLANTAS	Delantera Derecha	X			
	Delantera Izquierda	X			
	Trasera Derecha	X			
	Trasera Izquierda	X			
	Repuesto	X			
	Presión Aire Llanta	X			
FRENOS	Estado de los Frenos	X			
	Freno de Mano	X			
	Pastillas	X			
ESTADO SEGURIDAD PASIVA	Cinturones de Seguridad	X			
	Airbags	X			
	Cristales (Vidrios)	X			
	Apoyacabezas	X			
	Espejo Lateral Derecho	X			
	Espejo Lateral Izquierdo	X			
	Espejo Retrovisor	X			
EQUIPO DE CARRETERA	1 Gato			X	
	1 Chaleco reflectivo			X	
	2 Tacos para bloquear el vehículo			X	
	2 Señales de carretera: conos o triángulos			X	
	1 par de guantes industriales			X	
	Cruceta			X	
	Extintor			X	
	Linterna			X	
	Caja de herramientas			X	
	Botiquín de primeros auxilios			X	
DOCUMENTOS DEL VEHICULO	SOAT	X			
	Revisión Técnico mecánica	X			
	Licencia de conducción	X			
	Licencia de tránsito	X			

Vehículo apto				Firma responsable inspección
SI X		NO		Luis Carlos Rodriguez

VoBo. Andrea M. Lopez
CC. 1018422712

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DIARIA DEL VEHÍCULO		
Versión: 01	Fecha: 25/05/2024	PESV	Codigo: FT-SV-03

Fecha de Inspección	31 - 03 - 2026	Hora	04:00 AM
Tipo de Vehiculo	Volqueta	Placa	SWU 844
Modelo 2014	Km 1852664	Marca	Freightliner

Datos persona que inspecciona	
Nombres y Apellidos	Cristian David Corredor
Cargo	Conductor

Estado general		Bueno	Regular	Malo	Observaciones
ESTADO DE PRESENTACIÓN	Aseo interno	X			
	Aseo externo		X		
	Latas		X		
	Pintura		X		
ESTADO DE SEGURIDAD ACTIVA	Dirección		X		
	Suspensión delantera	X			
	Amortiguadores	X			
	Suspensión trasera	X			
	Parabrisas	X			
	Vidrio frontal	X			
ESTADO DE COMODIDAD	Aire acondicionado	X		X	
	Silleteria	X		X	
	Luz interior o de techo	X			
NIVELES Y PERDIDA DE LÍQUIDOS	Nivel de aceite motor	X			
	Nivel de liquido de frenos	X			
	Nivel de agua del radiador	X			
	Nivel de agua de la bateria	X			
	Nivel de aceite de transmisión	X			
	Fuga aceite de caja	X	X		
	Fuga de liquido de frenos	X			
ESTADO LUCES	Luces Medias	X			
	Luces Altas	X			
	Luces Bajas	X			
	Dirección Izquierda Delantera	X			
	Dirección Derecha Delantera	X			
	Dirección Izquierda Trasera	X			
	Luz Freno	X			
	Luz Reverso	X			
	Luz Antiniebla Exploradoras	X			

TABLERO DE CONTROL	Luces de Tablero			X	
	Nivel de Combustible	X			
	Odómetro	X			
	Pito	X			
	Tacómetro	X			
	Velocímetro	X			
	Indicador de Aceite	X			
	Indicador de Temperatura	X			
ESTADO DE LLANTAS	Delantera Derecha	X			
	Delantera Izquierda	X			
	Trasera Derecha	X			
	Trasera Izquierda	X			
	Repuesto	X			
	Presión Aire Llanta	X			
FRENOS	Estado de los Frenos				
	Freno de Mano	X			
	Pastillas	X			
ESTADO SEGURIDAD PASIVA	Cinturones de Seguridad	X			
	Airbags	X			
	Cristales (Vidrios)	X			
	Apoyacabezas	X			
	Espejo Lateral Derecho	X			
	Espejo Lateral Izquierdo	X			
	Espejo Retrovisor	X			
EQUIPO DE CARRETERA	1 Gato	X		X	
	1 Chaleco reflectivo			X	
	2 Tacos para bloquear el vehículo			X	
	2 Señales de carretera: conos o triángulos			X	
	1 par de guantes industriales			X	
	Cruceta			X	
	Extintor			X	
	Linterna			X	
	Caja de herramientas			X	
	Botiquín de primeros auxilios				
DOCUMENTOS DEL VEHICULO	SOAT	X			
	Revisión Técnico mecánica	X			
	Licencia de conducción	X			
	Licencia de tránsito	X			

Vehículo apto				Firma responsable Inspección
SI X		NO		

VoBo. Andrea M. Lopez
CC. 1018422772

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DIARIA DEL VEHÍCULO		
Versión: 01	**Fecha: 28/05/2024**	**PESV**	**Codigo: FT-SV-03**

Fecha de Inspección	01 - 04 - 2024		**Hora**	04:00 AM	
Tipo de Vehiculo	Volqueta		**Placa**	SWV 449	
Modelo	**Km**	185464.8	**Marca**	Foton Lander	

Datos persona que inspecciona	
Nombres y Apellidos	Cristian David Comeda
Cargo	

Estado general		**Bueno**	**Regular**	**Malo**	**Observaciones**
ESTADO DE PRESENTACIÓN	Aseo interno	X			
	Aseo externo		X		
	Latas		X		
	Pintura		X		
ESTADO DE SEGURIDAD ACTIVA	Dirección		X		
	Suspensión delantera	X			
	Amortiguadores	X			
	Suspensión trasera	X			
	Parabrisas	X			
	Vidrio frontal	X			
ESTADO DE COMODIDAD	Aire acondicionado	X		X	
	Silleteria			X	
	Luz interior o de techo	X			
NIVELES Y PERDIDA DE LÍQUIDOS	Nivel de aceite motor	X			
	Nivel de liquido de frenos	X			
	Nivel de agua del radiador	X			
	Nivel de agua de la bateria	X			
	Nivel de aceite de transmisión	X			
	Fuga aceite de caja	X		X	
	Fuga de liquido de frenos	X		X	
ESTADO LUCES	Luces Medias	X			
	Luces Altas	X			
	Luces Bajas	X			
	Dirección Izquierda Delantera				
	Dirección Derecha Delantera	X			
	Dirección Izquierda Trasera	X			
	Luz Freno	X			
	Luz Reverso	X			
	Luz Antiniebla Exploradoras				

TABLERO DE CONTROL	Luces de Tablero			X	
	Nivel de Combustible	X			
	Odómetro	X			
	Pito	X			
	Tacómetro	X			
	Velocímetro	X			
	Indicador de Aceite	X			
	Indicador de Temperatura	X			
ESTADO DE LLANTAS	Delantera Derecha	X			
	Delantera Izquierda	X			
	Trasera Derecha	X			
	Trasera Izquierda	X			
	Repuesto	X			
	Presión Aire Llanta	X			
FRENOS	Estado de los Frenos	X			
	Freno de Mano	X			
	Pastillas	X			
ESTADO SEGURIDAD PASIVA	Cinturones de Seguridad	X			
	Airbags	X			
	Cristales (Vidrios)	X			
	Apoyacabezas	X			
	Espejo Lateral Derecho	X			
	Espejo Lateral Izquierdo	X			
	Espejo Retrovisor	X			
EQUIPO DE CARRETERA	1 Gato			X	
	1 Chaleco reflectivo			X	
	2 Tacos para bloquear el vehículo			X	
	2 Señales de carretera: conos o triángulos			X	
	1 par de guantes industriales			X	
	Cruceta			X	
	Extintor			X	
	Linterna			X	
	Caja de herramientas			X	
	Botiquín de primeros auxilios			X	
DOCUMENTOS DEL VEHICULO	SOAT	X			
	Revisión Técnico mecánica	X			
	Licencia de conducción	X			
	Licencia de tránsito	X			

Vehículo apto				Firma responsable inspección
SI	X	NO		Cristian Cortes.

VoBo: Andrea M. Lopez
CC: 1018422772

CONSORCIO ASFALTANDO

PRE OPERACIONL RETRO EXCAVADORA

Codigo: FT -SST-31
Version:01
Fecha : 13/08/2025

REFERENCIA 4CX MODELO 2011 MARCA JCB

PERIODO: DESDE 9 marzo HASTA 14 marzo 2026 TIPO DE MAQUINA/EQUIPO Retroexcavadora

SISTEMA DE LA MAQUINA	ITEM DE REVISION	N/A	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELECTRICO / TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la batería, bornes y cables															
	Indicador de temperatura															
	Indicador de aceite															
	Indicador de batería															
	Indicador de refrigerante															
	Indicador de combustible															
	Indicador de filtro de aire															
	*Horometro															
LUCES	*Frontales de trabajo															
	*Traseras de trabajo (Reflector)															
	Señales de giro (derecha, izquierda)															
	*Baliza															
HIDRAULICO	*Nivel de aceite del motor (verificar ausencia de fugas)															
	*Nivel de aceite en la transmisión (verificar ausencia de fugas)															
	*Nivel del sistema hidráulico (verificar ausencia de fugas)															
	*Nivel del líquido de refrigerante del sistema de enfriamiento (verificar ausencia de fugas)															
	*Mangueras, tubos , conexiones y racores (verificar ausencia de fugas)															
GENERAL	*Espejo central convexo															
	*Espejos laterales															
	*Alarma de retroceso															
	Pito															
	* Freno de servicio															
	* Freno de estacionamiento															
	*Cinturones de seguridad															
	Vidrio Panorámico															
	*Kit para Derrames															
	*Extintor de incendios Capacidad: POS															
	*Cabina antivuelco (R.O.P.S)															
	Asiento															
	Escaleras y apoyos de acceso															
	Llantas buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)															
	Presión de aire de las llantas															
MECÁNICO	* Servotransmisión															
	* Dirección															
	Estado de pasadores															
	Estado y tensión de las correas															
	Estado de pedales															
	Estado de Orugas (tensionadas)															
	Mecanismo de giro y escualización cuchillas															
	Estado de las Hojas de empuje o Nivelación															
	Mecanismo de giro (Tornameza)															
	*Bomba Hidraulica															
	Corona de tornameza en buen estado															
	*Mandos de avance :-															
	* Mando de estacionamiento															
	Estado general desgarrador (balde)															
	*Mandos de levante del brazo															
	Estado de filtro de aire															
	Estado de filtro de combustible															
	Pasadores y tornillos en buen estado															
	* Estado de cilindro (amortiguadores)															
	* Resguardos															
	Anclajes de contrapeso															
	Guardas															
	Estado del bastidor															
	Ausencia de ruidos extraños en el motor															
	*Motor sin grietas															
	Exposto (Humo de escape)															
Operador	Nombre		Daniel		Daniel		Daniel				Daniel		Daniel			
	Firma		Nicolas		Nicolas		Nicolas				Nicolas		Nicolas			
Autorización para uso de Máquina por Ing. Residente Técnico/Inspector Interventoría	Nombre															
	Firma															

DIA	HOROMETRO INICIO	HOROMETRO FINAL	HOROMETRO TOTAL DE LA JORNADA	OBSERVACIONES
LUNES	9750.5			
MARTES	9754.5			Vidrio Roto
MIERCOLES	9763.5			
JUEVES	9774.9			
VIERNES	9778.0			
SABADO	9783.0			
DOMINGO				

(Firma) Daniel R
(Nombre) Operador Daniel Felipe Romero Bernal

Vo. Bo. (Firma) Nicolas Eraso
(Nombre) Inspector HSE Nicolas Eraso

VoBo: Andrea M. Lopez
CC 1014227772 Vo.Bo.: