

	ALCALDIA MUNICIPAL SABANALARGA DEPARTAMENTO CASANARE INFORME IDENTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD	Código:	F-DE-005
		Versión:	1
		Fecha de Actualización:	6/09/2013
		Responsables:	Sec Planeación y OP
TIPO DE INFORME	VISITA TECNICA Y OCULAR		
FECHA	13 DE MARZO DE 2026		
1. INFORMACIÓN GENERAL DE LA NECESIDAD			
LOCALIZACION	TRAMO CRITICO VEREDA SAN ANTONIO		
	 VEREDA SAN ANTONIO Ubicada por el noroccidente del casco urbano del Municipio de Sabanalarga, su topografía caracterizada por las altas pendientes tipo escarpado y montañoso con cambios bruscos de cotas la hacen una zona de difícil acceso, limita al norte con las veredas Aguas Calientes, Piñalera, - El Cinio, al occidente con el Río Upia, al oriente con las veredas caño Barroso y Monserrate y al sur con el casco urbano y la vereda El Carmen.		
POBLACION AFECTADA	148 HABITANTES		
2. DESCRIPCIÓN			
ACTIVIDADES	ESTADO ACTUAL		
REGISTRO FOTOGRAFICO			
			
FOTO N° 1 Se evidencia un tramo crítico de pendiente considerable con pérdida de la banca y seccion vial		FOTO N° 2: Se evidencia un tramo crítico en estado de deterioro con presencia de socavacion del terreno, debido al agua de	