



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SABANALARGA CASANARE

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS

Fecha del informe
21 DE MAYO DE 2026

INFORME GENERAL DEL ESTADO ACTUAL DE LA BIBLIOTECA DE SABANALARGA Y DE AGUACLARA, CASANARE

1 DATOS GENERALES


MUNICIPIO	SABANALARGA	DIRECCION	CALLE 5a
-----------	-------------	-----------	----------

2. ANTECEDENTES

El municipio de **Sabanalarga** está ubicado en el departamento de **Casanare**, en la región de la Orinoquía colombiana. Se encuentra al occidente del departamento, limitando con los municipios san Luis de Gaceno (Boyacá), paez (Boyacá) Monterrey (Casanare). Su territorio se caracteriza por una combinación de paisajes montañosos y llanos, lo que le otorga una riqueza natural y una gran diversidad ecológica.

Profesional adscrito a la Secretaría de Planeación y Obras Públicas realizó visita de inspección a la infraestructura del hogar de bienestar del adulto mayor de acuerdo a la solicitud de la secretaria de desarrollo social.

Localización general del Municipio de Sabanalarga, Casanare



BIBLIOTECA AGUACLARA

Leyenda

- Aguaclara
- Elemento 1



Fuente: Imagen Google Earth. Adaptada por autores. 2026



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SABANALARGA CASANARE

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS

Fecha del informe
21 DE MAYO DE 2026

INFORME GENERAL DEL ESTADO ACTUAL DE LA BIBLIOTECA DE SABANALARGA Y DE AGUACLARA, CASANARE



Fuente: Imagen Google Earth. Adaptada por autores. 2026

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL MUNICIPIO

Durante el recorrido se realizó una inspección integral de las condiciones físicas de la infraestructura, con el propósito de evaluar su estado actual e identificar los aspectos que requieren intervención y/o mantenimiento preventivo y/o correctivo.

La profesional referente del programa de la biblioteca informó que la edificación presenta diversas afectaciones que inciden en su adecuado funcionamiento y conservación, las cuales se detallan a continuación:



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SABANALARGA CASANARE

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS

Fecha del informe
21 DE MAYO DE 2026

INFORME GENERAL DEL ESTADO ACTUAL DE LA BIBLIOTECA DE SABANALARGA Y DE AGUACLARA, CASANARE

BIBLIOTECA AGUACLARA




FOTO No 1: Falta De Una Malla Para Evitar Ingreso De Aves




FOTO No 2: Luminarias Del Corredor No Encienden




FOTO No 3: Dilatación En La Puerta De Entrada




FOTO No 4: Chapas Dañadas En Los Baños




FOTO No 5: Vidrios Rotos En La Sección De Los Baños



FOTO No 6: Vidrios Rotos En Salón De Biblioteca



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SABANALARGA CASANARE

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS

Fecha del informe
21 DE MAYO DE 2026

INFORME GENERAL DEL ESTADO ACTUAL DE LA BIBLIOTECA DE SABANALARGA Y DE AGUACLARA, CASANARE




FOTO No 7: Suspensión Por Falta De Una Manguera




FOTO No 8: Tiene Tapón, La Manguera Se Dañó

BIBLIOTECA SABANALARGA




FOTO No 1: Canal Con Fisuras



FOTO No 2: Canal Deteriorado



FOTO No 3: Canal Deformado



FOTO No 4: Bajante Deterioradas



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SABANALARGA CASANARE

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS

Fecha del informe

21 DE MAYO DE 2026

INFORME GENERAL DEL ESTADO ACTUAL DE LA BIBLIOTECA DE SABANALARGA Y DE AGUACLARA, CASANARE



FOTO No 5: Cubierta En Mal Estado




FOTO No 6: Falta De Otro Muro

De acuerdo con el recorrido técnico realizado en las instalaciones de la Biblioteca de Aguaclara, se evidencian diversas afectaciones de carácter locativo y funcional que inciden directamente en las condiciones de seguridad, salubridad y adecuada prestación del servicio a la comunidad.

Las principales situaciones identificadas corresponden a la ausencia de malla de protección en la parte alta de la edificación (lo que permite el ingreso de aves), luminarias del corredor fuera de funcionamiento, dilatación en la puerta principal, deterioro de chapas en los baños y presencia de vidrios rotos tanto en las puertas de los baños como en el aula de la biblioteca. Estas condiciones generan riesgos para los usuarios, posibles daños progresivos en la infraestructura y limitaciones en el uso adecuado de los espacios.

En términos generales, aunque la estructura no presenta fallas de tipo estructural visibles, sí requiere intervenciones correctivas prioritarias de mantenimiento y/o mejoramiento locativo para garantizar condiciones óptimas de funcionamiento.

De acuerdo con el recorrido técnico realizado en las instalaciones de la Biblioteca Pública Municipal de Sabanalarga, se evidenciaron diversas afectaciones de carácter locativo que comprometen la adecuada conservación de la infraestructura y las condiciones para la prestación del servicio bibliotecario a la comunidad.

Durante la inspección se identificó que la cubierta de la edificación presenta un avanzado estado de deterioro, evidenciándose elementos con desgaste y pérdida de sus condiciones funcionales, situación que favorece la ocurrencia de filtraciones de agua lluvia hacia el interior de las instalaciones. De igual manera, los canales y bajantes del sistema de recolección y evacuación de aguas lluvias presentan fisuras y deterioro generalizado.

Adicionalmente, se evidenció la ausencia de un muro divisorio al interior de la edificación, condición que limita la adecuada distribución y funcionalidad de los espacios destinados a las diferentes actividades propias de la biblioteca, dificultando la organización de áreas de consulta, lectura, trabajo administrativo y desarrollo de programas culturales, lo cual incide negativamente en la prestación eficiente del servicio a los usuarios.

En términos generales, aunque durante la visita no se observaron patologías que comprometan la estabilidad estructural de la edificación, las condiciones identificadas hacen necesaria la ejecución de actividades de mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura, orientadas a la rehabilitación de la cubierta, la reposición o reparación de canales y bajantes de aguas lluvias, así como la construcción del muro divisorio requerido, con el



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SABANALARGA CASANARE

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS

Fecha del informe
21 DE MAYO DE 2026

INFORME GENERAL DEL ESTADO ACTUAL DE LA BIBLIOTECA DE SABANALARGA Y DE AGUACLARA, CASANARE

fin de prevenir un mayor deterioro de la edificación, garantizar la protección de los bienes bibliográficos y ofrecer espacios seguros, funcionales y adecuados para la atención de la comunidad.

2 RESPONSABLE DEL INFORME

NOMBRE	CARGO / CALIDAD EN QUE ACTUA	REPRESENTACIÓN	TELEFONO
DIEGO HERNÁN BARRERA PÉREZ	Profesional Contratado S.P.O.P	S.P.O. P	3124263223

6. APROBACIÓN INFORME

FUNCIONARIO / CONTRATISTA QUIEN REALIZÓ INFORME DE VISITA	SUPERVISOR O JEFE INMEDIATO
FIRMA: <i>Diego Barrera.</i>	FIRMA: <i>Monica Rodríguez</i>
NOMBRE: DIEGO HERNÁN BARRERA PÉREZ	NOMBRE: MONICA YULIETH RODRÍGUEZ TORRES
CARGO: Profesional De Apoyo S.P.O.P	CARGO: secretaria De Planeación Y Obras Públicas