
CONSORCIO PROYECTOS INGEHC

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DEL MARTILLO ELECTRICO

Código: FT-SST-024
Versión: 1
Fecha: 30/07/2024



INSPECCIONADO POR: Jorge Cardenas Bolaños CARGO: SST

MODELO: 2022 MARCA: Dewalt SERIAL: D25960T

PROPIETARIO: Consorcio Proyectos Ingehc LOCALIZACIÓN: Manizales

OPERADOR DE LA MÁQUINA: Carlos Henao C. CÉDULA: 10282796

TIPO: Manual PERIODO: 3.8.26 HASTA: 6.8.26

EQUIPO PROPIO: ST

EQUIPO DE SUBCONTRATISTA:

Convenciones: (B) buenos (M) malo (NA) no aplica (F) falta

REVISIÓN	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Enchufe con puesta a tierra	✓		✓		✓		✓							
Se verificó el estado de conexiones electricas (extensiones, cables, toma)	✓		✓		✓		✓							
Estado de los accesorios (puntas, guardas)	✓		✓		✓		✓							
Cuenta con acoples adecuados para los accesorios	✓		✓		✓		✓							
Estado e instalación del mango	✓		✓		✓		✓							
Estado del interruptor de encendido y apagado	✓		✓		✓		✓							
Se utiliza accesorios apropiados para la labor	✓		✓		✓		✓							
Estado general del martillo (fisuras, ropturas, aseo, etc)	✓		✓		✓		✓							
Se utiliza adecuadamente los EPP para la labor	✓		✓		✓		✓							
Se han instalado barreras o aislamientos apropiados	✓		✓		✓		✓							
Condiciones de orden y aseo	✓		✓		✓		-							
Gatillo de accionamiento	✓		✓		✓		✓							
Manija de sujección	✓		✓		✓		✓							
Voltaje	✓		✓		✓		✓							
Carcaza	✓		✓		✓		✓							
Gatillo de accionamiento	✓		✓		✓		✓							
Manija de sujección	✓		✓		✓		✓							
Voltaje	✓		✓		✓		✓							
Carcaza	✓		✓		✓		✓							
Se diligencio el permiso de trabajo seguro antes de iniciar operación del equipo.														
Estado general del equipo	✓		✓		✓		✓							
FIRMA DEL OPERADOR	Carlos		Carlos		Carlos		Carlos							
FIRMA DEL AYUDANTE														
FIRMA DEL INSPECTOR O SST							Jorge Bolaños							

OBSERVACIONES:

PRODUCTO CONFORME? SI: X NO:

REVISADO POR: **FIRMA DEL OPERADOR:** Carlos

NOTA IMPORTANTE: la inspección preoperacional debe realizarse únicamente el operador del equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle al supervisor quien tomara la decisión más segura.

Powered by CamScanner

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE COMPACTADORA TIPO RANA

Código: FT-SST-018
Versión: 1
Fecha: 24/06/2026



INSPECCIONADO POR: Tony Botanca CARGO: SST

MODELO: _____ MARCA: CBA SERIAL: _____

OPERADOR DE LA MÁQUINA: Carlos Herrera CÉDULA: 10282796

AYUDANTE: _____ PERIODO: 21.7.26 HASTA 24.7.26

ÍTEM	CANTIDAD	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Palanca de acelerador y guaya				✓		✓		✓		✓					
Guarda de seguridad para correa				✓		✓		✓		✓					
Cable de alta				✓		✓		✓		✓					
Tapón de ambio de aceite				✓		✓		✓		✓					
Nivel de aceite				✓		✓		✓		✓					
Amortiguadores				✓		✓		✓		✓					
Base de commpactación				✓		✓		✓		✓					
Filtro de aire				✓		✓		✓		✓					
Palanca de compresión				✓		✓		✓		✓					
Filtro de combustible				✓		✓		✓		✓					
Manillar o soporte				✓		✓		✓		✓					
Extintor				✓		✓		✓		✓					
Motor				✓		✓		✓		✓					
Tanque de combustible				✓		✓		✓		✓					
Nivel de combustible				✓		✓		✓		✓					
Yoyo				✓		✓		✓		✓					
Timón de manejo				✓		✓		✓		✓					
Tubo de escape				✓		✓		✓		✓					
Rueda para desplazamiento				✓		✓		✓		✓					
Silenciador de ruidos				✓		✓		✓		✓					
Zapata de compactación				✓		✓		✓		✓					
El operario esta usando EPP requeridos para esta actividad (casco, lentes de seguridad, protección auditiva tipo copa, guantes y botas con punta de acero)				✓		✓		✓		✓					
Se diligencio el permiso de trabajo seguro antes de iniciar operación del equipo.				✓		✓		✓		✓					
Estado general del equipo															
FIRMA DEL OPERADOR				Carlos		Carlos		Carlos		Carlos					
FIRMA DEL AYUDANTE															
FIRMA DEL SST															

OBSERVACIONES:

PRODUCTO CONFORME? SI: X NO: _____

REVISADO POR: Tony Botanca FIRMA DEL OPERADOR: Carlos

Powered by CamScanner

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE COMPACTADORA TIPO RANA

CONSORCIO PROYECTOS INGEHC

Código: FT-SST-018
Versión: 1
Fecha: 24/06/2026



INSPECCIONADO POR: Tolik Botanat CARGO: SST

MODELO: _____ MARCA: CBA SERIAL: _____

OPERADOR DE LA MÁQUINA: Rodrigo Castaño CÉDULA: 75076407

AYUDANTE: _____ PERIODO: 3.8.26 HASTA: 6.8.26

ÍTEM	CANTIDAD	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Palanca de acelerador y guaya		✓		✓		✓		✓							
Guarda de seguridad para correa		✓	✓	✓		✓		✓							
Cable de alta		✓	✓	✓		✓		✓							
Tapón de ambio de aceite		✓		✓		✓		✓							
Nivel de aceite		✓		✓		✓		✓							
Amortiguadores		✓		✓		✓		✓							
Base de commpactación		✓		✓		✓		✓							
Filtro de aire		✓		✓		✓		✓							
Palanca de compresión		✓		✓		✓		✓							
Filtro de combustible		✓		✓		✓		✓							
Manillar o soporte		✓		✓		✓		✓							
Extintor		✓		✓		✓		✓							
Motor		✓		✓		✓		✓							
Tanque de combustible		✓		✓		✓		✓							
Nivel de combustible		✓		✓		✓		✓							
Yoyo		✓		✓		✓		✓							
Timón de manejo		✓		✓		✓		✓							
Tubo de escape		✓		✓		✓		✓							
Rueda para desplazamiento		✓		✓		✓		✓							
Silenciador de ruidos		✓		✓		✓		✓							
Zapata de compactación		✓		✓		✓		✓							
El operario esta usando EPP requeridos para esta actividad (casco, lentes de seguridad, protección auditiva tipo copa, guantes y botas con punta de acero)		✓		✓		✓		✓							
Se diligencio el permiso de trabajo seguro antes de iniciar operación del equipo.		✓		✓		✓		✓							
Estado general del equipo															
FIRMA DEL OPERADOR		Rodrigo Castaño													
FIRMA DEL AYUDANTE															
FIRMA DEL SST		Tolik Botanat													

OBSERVACIONES:

PRODUCTO CONFORME? SI: X NO:

REVISADO POR: Tolik Botanat FIRMA DEL OPERADOR: Rodrigo

Powered by CamScanner

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE COMPACTADORA TIPO RANA

CONSORCIO PROYECTOS INGEHC

Código: FT-SST-018
Versión: 1
Fecha: 24/06/2026



INSPECCIONADO POR: Jorge Cataño Betancur CARGO: SST

MODELO: _____ MARCA: CBA SERIAL: _____

OPERADOR DE LA MÁQUINA: Mauricio Franco CÉDULA: 1607492[illegible]

AYUDANTE: _____ PERIODO: 27. 7. 26 HASTA: 31. 7. 26

ÍTEM	CANTIDAD	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Palanca de acelerador y guaya		✓		✓		✓		✓		✓					
Guarda de seguridad para correa		✓		✓		✓		✓		✓					
Cable de alta		✓		✓		✓		✓		✓					
Tapón de ambio de aceite		✓		✓		✓		✓		✓					
Nivel de aceite		✓		✓		✓		✓		✓					
Amortiguadores		✓		✓		✓		✓		✓					
Base de commpactación		✓		✓		✓		✓		✓					
Filtro de aire		✓		✓		✓		✓		✓					
Palanca de compresión		✓		✓		✓		✓		✓					
Filtro de combustible		✓		✓		✓		✓		✓					
Manillar o soporte		✓		✓		✓		✓		✓					
Extintor								✓							
Motor		✓		✓		✓		✓		✓					
Tanque de combustible		✓		✓		✓		✓		✓					
Nivel de combustible		✓		✓		✓		✓		✓					
Yoyo		✓		✓		✓		✓		✓					
Timón de manejo		✓		✓		✓		✓		✓					
Tubo de escape		✓		✓		✓		✓		✓					
Rueda para desplazamiento		✓		✓		✓		✓		✓					
Silenciador de ruidos						✓		✓		✓					
Zapata de compactación		✓		✓		✓		✓		✓					
El operario esta usando EPP requeridos para esta actividad (casco, lentes de seguridad, protección auditiva tipo copa, guantes y botas con punta de acero)		✓		✓		✓		✓		✓					
Se diligencio el permiso de trabajo seguro antes de iniciar operación del equipo.															
Estado general del equipo															
FIRMA DEL OPERADOR		X		X		X		X		X					
FIRMA DEL AYUDANTE															
FIRMA DEL SST		Jorge Betancur													

OBSERVACIONES:

PRODUCTO CONFORME? SI: X NO:

REVISADO POR: Jorge Betancur. FIRMA DEL OPERADOR: X

Powered by CamScanner

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DEL MINI CARGADOR

CONSORCIO PROYECTOS INGEHC

Código: FT-SST-014
Versión: 1
Fecha: 19/06/2026

INSPECCIONADO POR: Tony Gabriel Bolaño CARGO: SST

PLACAS No. SEZ20D MODELO: 2020 MARCA: Case EQUIPO No. 1.

LOCALIZACIÓN: Cll 20 Cra 24 PERIODO: 27.7.26 HASTA: 27.7.26

OPERADOR DE LA MÁQUINA: _____ CÉDULA: _____

	ÍTEM	CANTIDAD	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)		X													
	* De trabajo delanteras		X													
	* Direccionales delanteras parqueo/giro															
	* Direccionales traseras de parqueo/giro		X													
	* De stop y señal trasera		X													
	* De trabajo traseras		X													
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada		X													
	* Cinturón de seguridad		X													
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)		X													
	Asiento en buen estado (dispositivo de giro)			X												
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-		X													
	horometro-corriente-aceite motor)		X													
	Control ingreso humo (tubo de escape)		X													
	Alarma de retroceso		X													
	Escaleras y apoyos de acceso		X													
	Espejos laterales		X													
	* Espejo central convexo		X													
	Palancas de mando en buen estado		X													
	Pedales en buen estado		X													
ESTADO	Control de fugas hidráulicas		X													
MECANIC	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)		X													
	Estado de pasadores (brazo/balde)		X													
	* Gatos estabilizadores en buen estado		X													
	Mecanismo de giro (brazo excavador)		X													
	* Función hidráulica en buen funcionamiento		X													
	* Freno de servicio en buen estado		X													
	* Freno de emergencia en buen estado		X													
	Estado general (desgarrador/balde)		X													
	Mandos de levante del brazo		X													
	* Gatos hidráulicos en buen estado		X													
	Compartimiento del motor aseado		X													
	Dirección		X													
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas		X													
	* Huellas en buen estado		X													

FIRMA DEL OPERADOR: Carlos Alvarez C

OTROS:	OBSERVACIONES:
PRODUCTO CONFORME?	SI: X NO:
REVISADO POR: Tony Bolaño	FIRMA DEL OPERADOR:

Powered by CamScanner